20230701 验场报告

- 1. 厨房防水缺失,将补上。卫生间、厨房装修完成面以上 300mm 高防水涂料。九月之前完成
- 2. C区电梯型号是否与 B区的相同,给出具体型号,等待开发商查询回复
- 3. 封阳台, 交房之后物业统一规定(外立面美观考虑)
- 4. 地下室积水, 9月之前修复完毕, 不会再有大量漏水和积水(在此期间业主会继续监督)
- 5. 门窗外层防水——打胶处理
- 6. 外立面(楼梯间门窗,电梯井外立面,侧面门窗,连廊外立面)下周统一给回复
- 7. 顶楼花架, 9.1 之前完成大半, 预计一个半月完成
- 8. 入户大门:玻璃门之上是要有凸出来的部分做玻璃遮雨帘。等待开发商查询回复
- 9. 外立面铝板缝隙, 9月之前整改完毕
- 10. 连廊飘雨:排水,预计靠排水槽+地漏,<mark>下周给解决方案,预计和公区装修一起完成</mark>;防飘水,无解决方案
- 11. 七月底工地开始实行两班倒
- 12. 绿化效果图, 7.7 日之前确定效果图出图时间
- 13.7.7 日前给 C 区全部 11 栋楼外立面大致施工计划时间表,包括吊篮,龙骨、铝板、保温层、缝隙打胶、顶楼花架等工程节点。