

## Proiect

## INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCȚIE

Profesor coordonator: Șef lucrări dr.ing. Magdalena Barbu

> Student: Ion Silvan Grupa: 2LF471

## Tema proiect

Să se proiecteze un sistem de producție care validează un produs cu un reper, o familie de repere, o gamă de repere în condițiile unui volum anual de producție dat, ale unui regim de lucru impus la 8 ore/un schimb, 2 schimburi pe zi, 5 zile lucrătoare pe săptămână, 52 de săptămâni lucrătoare pe an și cu un coeficient de utilizare al timpului disponibil de 0,95. Volum producție:

- Silvan 100 000 buc/an din fiecare reper

## **Cuprins**

<ol> <li>Fişa tehnologică</li> </ol>	ale reperelor produsului realizate de sistemul de producție	2
2.Dimensionarea si	istemului de fabricație	5
2.1. Determinare	ea volumului producției sau operațiilor	5
	cesarului de mașini, echipamente, utilaje și posturi de lucru necesare	
2.3. Dimensiona	rea necesarului de spații pentru sistemul de producție	9
2.4. Stabilirea ne	ecesarului de personal pentru sistemul de producție	10
3. Dimensionarea s	subsistemului	11
	umarului necesar de mașini, echipamente, dispozitive. Numărul nece nentenanță.	-
3.2. Determinare	ea suprafețelor necesare pentru activitatea de mentenanță	11
3.3. Numărul de	angajați necesar pentru activitățile de întreținere și reparații	12
4.Dimensionarea fa	acilităților de manipulare și depozitare ale sistemului de producție	12
4.1. Determinare	ea necesarului de spații pentru depozitare	12
4.2. Stabilirea nu	ımărului de angajați pentru subsistemul logistic	15
5.Dimensionarea s	erviciilor funcționale	16
5.1. Stabilirea nu	ımărului de angajați din serviciile funcționale	16
5.2. Calculul sur	prafețelor necesare pentru serviciile funcționale	16
6. Dimensionarea s	serviciilor auxiliare și de sprijin	17
7. Suprafața totală	a sistemului de producție	19
8. Calculul costuril	or de producție	20
8.1. Calculul co	sturilor directe	20
8.2. Calculul cos	sturilor indirecte	23
8.3. Calculul cos	sturilor totale și a prețului critic. Prețul de vânzare	25
9. Planul general al	sistemului de producție	27

# 1. Fișa tehnologică ale reperelor produsului realizate de sistemul de producție.

Denumire produs: Cheie cu clichet: - corp antrenor - corp cap

Caracterizare produse: prelucrare prin turnare Schiţele reperelor:




Fig. 1.1 Corp antrenor





Fig. 1.2 Corp cap



Tabelul 1.1 Reperul 1 - Corp antrenor

Nr	Denumirea operației /fazei	Utilaj	NT
crt.	Denumi eu operușiei / iuzei	/ Tazer Ctilaj	
10	Control semifabricat	MC1	0,7
20	Polizare rest bavuri	PD500	0,93
30	Frezare fețe 19,5	FU1	3,95
40	Găurire Φ20	G25	1,55
50	Strunjire cap	SCN	2,09
60	Îndreptare	BL	0,77
70	Strunjire mâner prin copiere	SC	1,56
80	Strunjire interioară I	SCN	1,61
	Strunjire Φ22,1		
	Strunjire Φ31,2		
	Strunjire Φ34,5		
90	Teşire	G25	0,83

Tabelul 1.2 Reperul 2 - Corp cap

Nr.op.	Denumirea operației	Denumire utilaj	NT[min]
20	Strunjire	SCN	4,26
30	Teșire	SCN	0,82
40	Frezare dantură	FUS25	6,69
50	Presare pătrat	PE100	0,49
60	Ajustare muchii pătrat	PE100	0,35
70	Găurire Φ6,2	G16	1,17
80	Ajustare	BL	1,031

## 2. Dimensionarea sistemului de fabricație

## 2.1. Determinarea volumului producției sau operațiilor

Procentul de rebut pentru fiecare UT/PL este trecut in tabelul 2.1.

Tabelul 2.1

Nr. crt.	Utilaj/Prelucrare	$p_j$		
1	Control semifabricat MC1	0		
2	Control final MC2	0		
3	Polizor PD500	0.001		
4	Mașină de frezat FU1	0.003		
5	Mașină de găurit G25	0.004		
6	Mașină de găurit G16	0.004		
7	Strung cu comandă numerică SCN	0.01		
8	Ajustare BL (			
9	Strung cu dispozitiv de copiere SC 0			
10	Mașină de șlefuit PB 0.001			
11	Mașină de frezat FUS25 0.004			
12	Presă PE100	0.001		

Pentru fiecare reper s-a calculat volumul producției anuale pe operații, aplicând relația 2.1.

$$Q_{ij} = \frac{Q_{ej}}{1 - p_i}; (relația 2.1)$$

Tabelul 2.2 Calculul volumului producției anuale R1

	Reperul 1- R1 (Corp antrenor)	UT/PL	$\mathbf{Q}_{\mathbf{i}\mathbf{j}}$	$\mathbf{Q}_{ej}$
Nr.crt	Nr.crt Q <sub>1</sub> =100000 [buc/an]		[buc/an]	[buc/an]
	Operația			
1	Control semifabricat	MC1	105 781	105 781
2	Polizare rest bavuri	PD500	105 781	105 675
3	Frezare fete 19.5	FU1	105 675	105 358
4	Gaurire Φ20	G25	105 358	104 936
5	Strunjire cap	SCN	104 936	103 887
6	Îndreptare	BL	103 887	103 887

Rebutul R1 = 5 781 buc/an

$$\begin{array}{l} Q_{16} = \frac{100\,000}{1-\,0.001} = 100\,100; \quad Q_{14} = \frac{100\,100}{1-\,0.001} = 100\,200\;; \quad Q_{13} = \frac{100\,200}{1-\,0.004} = 100\,603\;; \\ Q_{12} = \frac{100\,603}{1-\,0.004} = 101\,007\;; \quad Q_{11} = \frac{101\,007}{1-\,0.01} = 102\,027\;; \quad Q_{10} = \frac{102\,027}{1-\,0.004} = 102\,437\;; \\ Q_{9} = \frac{102\,437}{1-\,0.004} = 102\,848\;; \quad Q_{8} = \frac{103\,848}{1-\,0.01} = 103\,887\;; \quad Q_{5} = \frac{103\,887}{1-\,0.01} = 104\,936\;; \\ Q_{4} = \frac{104\,936}{1-\,0.004} = 105\,358\;; \quad Q_{3} = \frac{104\,358}{1-\,0.003} = 105\,675\;; \quad Q_{2} = \frac{105\,675}{1-\,0.001} = 105\,781 \end{array}$$

Tabelul 2.3 Calculul volumului producției anuale R2

	Reperul 2- R2(Corp cap)	UT/PL	Qij	$\mathbf{Q}_{ej}$	
Nr.crt	Q <sub>2</sub> =150000[buc/an]		[buc/an]	[buc/an]	
	Operația				
1	Strunjire	SCN	103058	102027	
2	Tesire	SCN	102027	101007	
3	Frezare dantura	FUS25	101007	100603	
4	Presare patrat	PE100	100603	100502	
5	Ajustare muchii patrat	PE100	100502	100402	
6	Găurire Φ6,2	G16	100402	100000	
7	Ajustare	BL	100000	100000	

Rebutul R2 = 3 058 buc/an

$$\begin{aligned} Q_6 &= \frac{100\,000}{1-\,0.004} = 100\,402 \; ; \quad Q_5 &= \frac{100\,402}{1-\,0.001} = 100\,502 \; ; \quad Q_4 &= \frac{100\,502}{1-\,0.001} = 100\,603 \; ; \\ Q_3 &= \frac{100\,603}{1-\,0.004} = 101\,007 \; ; \quad Q_2 &= \frac{101\,007}{1-\,0.01} = 102\,027 \; ; \quad Q_1 &= \frac{102\,027}{1-\,0.01} = 103\,058 \end{aligned}$$

### П

# 2.2. Calculul necesarului de mașini, echipamente, utilaje și posturi de lucru necesare în sistemul de producție

	Tuociai 2. I Teochai ai de dilla					
Nr crt	UT/PL	Numărul calculat	Numärul adoptat			
1	MC1	0,31	1			
2	MC2	0,29	1			
3	PD500	0,41	1			
4	MFU	1,76	2			
5	MG	4,1	5			
6	SCN	4,63	5			
7	BL	0,8	1			
8	SC	0,68	1			
9	PB	0,26	1			
10	MFUS25	2,85	3			
11	PE100	0,57	1			

Td = Nr. h pe schimb  $\times$  Nr. schimburi  $\times$  Nr. zile lucr pe săptămână  $\times$  Nr. săptămâni pe an  $\times$  Coef. de utilizare

$$Td = 8 \times 2 \times 5 \times 52 \times 0.95 = 3952 \text{ h/an}$$

- Tnec.MC1 = 105781\*0.7 = 74047 [min]
- Tnec.MC2 =  $100\ 000 * 0.7 = 70\ 000$  [min]
- Tnec.PD500 = 105 781 \* 0,93 = 98 376 [min]
- Tnec.MFU =  $105675 \times 3.95 = 417416$  [min]
- Tnec.MG = (105 358 \* 1,55) + (102 848 \* 0,83) + (102 437 \* 2,24) + (101 007 \* 2,62) + (100 603 \* 1,12) + (100 402 \* 1,17) = 972 912 [min]
- Tnec.SCN =  $(104\ 936 \times 2,09) + (103\ 887 \times 1,61) + (102\ 027 \times 1,87) + (103\ 058 \times 4,26) + (102\ 027 \times 0,82) = 1\ 100\ 054\ [min]$
- Tnec.BL =  $(103.887 \times 0.77) + (100.100 \times 0.081) + (100.000 \times 1.031) = 191.201$  [min]
- Tnec.SC =  $103887 \times 1,56 = 162064$  [min]
- Tnec.PB =  $100\ 200 \times 0.63 = 63\ 126\ [min]$
- Tnec.MFUS25 =  $101\ 007 \times 6.69 = 675\ 737\ [min]$
- Tnec.PE100 =  $(100.603 \times 0.49) + (100.502 \times 0.35) + (100.100 \times 0.52) = 136.523$  [min]

## Calcul pentru două schimburi:

• NMC1 = 
$$\frac{74.047}{3.952*60}$$
 = 0,312

• NMC2 = 
$$\frac{70\ 000}{3\ 952*60}$$
 = 0,295

• NPD500 = 
$$\frac{98376}{3952*60}$$
 = 0,414

• NMFU = 
$$\frac{417416}{3952*60}$$
 = 1,76

• NMG = 
$$\frac{972912}{3952*60}$$
 = 4,1

• NSCN = 
$$\frac{1100054}{3952*60}$$
 = 4,639

• NBL = 
$$\frac{191201}{3952*60}$$
 = 0,806

• NSC = 
$$\frac{162\,064}{3\,952*60}$$
 = 0,683

• NPB = 
$$\frac{63\ 126}{3\ 952*60}$$
 = 0,266

• NPE100 = 
$$\frac{136523}{3952*60}$$
 = 0,576

• NMFUS25 = 
$$\frac{675737}{3952*60}$$
 = 2,85

#### Gradul de incărcare:

Tabelul 2.5 Gradul de încărcare a utilajelor

	rabelal 2.5 Gradal de medicale à amajen				
	NcUT	NaUT	g {%}	g' {%}	
NMC1	0,31	1	31	62	
NMC2	0,29	1	29	58	
NPD500	0,41	1	41	82	
NMFU	1,76	2	88		
NMG	4,1	5	82		
NSCN	4,63	5	93		
NBL	0,8	1	80		
NSC	0,68	1	68		
NPB	0,26	1	26	52	
NMFUS25	2,85	3	95		
NPE100	0,57	1	57		
g>50%		•			
g<50%					

Calculăm gradul de incarcare cu relația: 
$$g = \frac{Tnec}{Tdisp*N_{g,UT}} = \frac{N_{c,UT}}{N_{g,UT}}$$
 (relația 2.2)

## 2.3. Dimensionarea necesarului de spații pentru sistemul de producție

Tabelul 2.6

		Dotare SF		
Nr. crt	UT/PL	Număr adoptat	Lxl [mxm]	N <sub>ls</sub>
1	MC1	1	2x1	1
2	MC2	1	2x1	1
3	PD500	1	1.5x1	1
4	MFU	2	1.5x1	2
5	MG	5	1.5x1.5	1
6	SCN	5	4x3	1
7	BL	1	1.5x1.5	1
8	SC	1	4x2	1
9	PB	1	2x1	1
10	MFUS25	3	1.5x1	2
11	PE100	1	2x1	1

Tabelul 2.7

Nr.crt	UT/PL	Nls	Ss [m <sup>2</sup> ]	Sg[m <sup>2</sup> ]	Se[m <sup>2</sup> ]	Stj[m <sup>2</sup> ]	NaUT	STj[m <sup>2</sup> ]
1	MC1	1	2	2	8	12	1	12
2	MC2	1	2	2	8	12	1	12
3	PD500	1	1.5	1.5	6	9	1	9
4	MFU	2	1.5	3	9	13.5	2	27
5	MG	1	2.25	2.25	9	13.5	5	67.5
6	SCN	1	12	12	48	72	5	360
7	BL	1	2.25	2.25	9	13.5	1	13.5
8	SC	1	8	8	34	40	1	40
9	PB	1	2	2	8	12	1	12
10	MFUS25	2	1.5	3	9	13.5	3	40.5
11	PE100	1	2	2	8	12	1	12
							Total	605,5

Pentru tabelul 2.3.2 se vor folosi următoarele formule:

• 
$$Ss = L \times l \ [m^2]$$
 (Relația 2.3.1)

• 
$$Sg = Nls \times Ss$$
 [ $m^2$ ] (Relația 2.3.2)

• 
$$Se = (Ss + Sg) \times k [m^2]$$
 (Relația 2.3.3)

• 
$$Stj = Ss + Sg + Se [m^2]$$
 (Relația 2.3.4)

• 
$$STj = Stj \times NaUT$$
 [ $m^2$ ] (Relația 2.3.4)

Suprafața căilor de acces :  $Sca = k1 * \sum STj$  (Relația 2.3.5)

Tabelul 2.8 Valorile coeficientului k1

Suprafață ocupată de semifabricat	k1
sub 0,6 m <sup>2</sup>	0,050,1
0,61,2 m <sup>2</sup>	0,10,2
1,21,8 m <sup>2</sup>	0,20,3
peste 1,8 m <sup>2</sup>	0,30,4

Suprafața semifabricatului =  $258.5 * 45 = 11 632.5 \text{ mm}^2 = 0.01 \text{ m}^2$ 

Suprafața ocupată de semfabricat este sub 0,6 [m2] (0,01 m2), deci k1=0,06.

$$Sca = 0.06 \times 605.5 = 36.33 \ m^2$$

$$SSF = 605.5 + 36.33 = 641.83 \ [m2] \approx 642 \ m^2$$

## 2.4. Stabilirea necesarului de personal pentru sistemul de producție

Tabelul 2.9

Nr.crt	UT/PL	Număr adoptat	Nr.schimburi	Nr.operatori
1	MC1	1	1	1
2	MC2	1	1	1
3	PD500	1	1	1
4	MFU	2	2	4
5	MG	5	2	10
6	SCN	5	2	10
7	BL	1	2	2
8	SC	1	2	2
9	PB	1	1	1
10	MFUS25	3	2	6
11	PE100	1	2	2

40 operatori
4 maiștrii
2 ing șef secție
46 angajați SF

## 3. Dimensionarea subsistemului

# 3.1. Stabilirea numarului necesar de mașini, echipamente, dispozitive. Numărul necesar pentru subsistemul de mentenanță.

$$n_{tm} = p_m \times N_t$$

$$p_{\rm m} = \frac{7}{100} = 0.07$$

 $N_t = 23$  de utilaje direct productive

$$n_{tm} = 0.07 \times 23 = 1.61 \cong 2$$
 maşini unelte

Se vor adopta 2 mașini unelte necesare (SN, MF).

La aceste mașini se vor adăuga 4 echipamente specifice atelierelor de reparații:, 1 mașină de găurit montată pe banc și 1 presă hidraulică, 1 mașină de centrat, 1 mașină de debitat, precum și 1 aparat de sudură și 1 polizor.

## 3.2. Determinarea suprafețelor necesare pentru activitatea de mentenanță

$$S_{tm} = \sum_{i=1}^{n_{tm}} S_{mi} + S_{tus}$$

$$S_{At prel} = St_m + St_{es}$$

$$S_{At prel} = 2 \times 20 + 4 \times 7 = 68 \text{ m}^2$$

Tabel 3.2

Nr. Crt.	Tip de mașină	Pondere (%)	$S(m^2)$
1	Atelier de demontare	8	5.44
2	Atelier de lăcătușărie și asamblare	63	42.84
3	Atelier de pregătire și depozit semifabricate	7	4.76
4	Depozite intermediare	7	4.76
5	Depozite pentru piese de schimb	7	4.76
6	Atelier de ascuțire scule	6	4.08
7	Cabinete pentru maiștrii	2	1.36

- $S_{AD} = 0.08 \times 68 = 5.44 \text{ m}^2$
- $S_{ASA} = 0.63 \times 68 = 42.84 \text{ m}^2$
- $S_{PDS} = 0.07 \times 68 = 4.76 \text{ m}^2$
- $S_{DI} = 0.07 \times 68 = 4.76 \text{ m}^2$
- $S_{DPS} = 0.07 \times 68 = 4.76 \text{ m}^2$
- $S_{AS} = 0.06 \times 68 = 4.08 \text{ m}^2$
- $S_{CM} = 0.02 \times 68 = 1.36 \text{ m}^2$

$$\begin{split} S_{Ment} &= S_{At \, prel} + S_{AD} + S_{ASA} + S_{PDS} + S_{DI} + S_{DPS} + S_{AS} + S_{CM} \\ S_{Ment} &= 68 + 7,48 + 42,84 + 4,08 + 4,76 + 4,08 + 3,4 + 1,36 = 136 \; m^2 \\ Se \, adoptă \, \, S_{Ment} &= 140 \; m^2 \end{split}$$

## 3.3. Numărul de angajați necesar pentru activitățile de întreținere și reparații

- 2 muncitori pe mașini universale
- 4 muncitori pe mașini specifice
- Pentru 23 de utilaje se alocă 2 lăcătuși/schimb și 1 electrician/schimb
- Ingineri și tehnicieni 1 ingineri specialitatea mașini-unelte
- Personal administrativ și de birou 1

 $N_{ana\ ment} = 11$  angajaţi

# 4. Dimensionarea facilităților de manipulare și depozitare ale sistemului de producție

## 4.1. Determinarea necesarului de spații pentru depozitare

$$S_{TD} = S_{SSF} + S_{SPF} + S_{SEM} + S_{CA} + S_{B}$$

• Piesa finita are următoarele dimensiuni:

 $\emptyset = 50 \text{ mm}$ 

L = 258,5 mm

Semifabricat R1 (Corp antrenor):

H = 23 mm

1 = 50 mm

L = 263 mm

Semifabricat R2 (Corp Cap):

 $\emptyset = 34,5 \text{ mm}$ 

L = 38 mm

## Suprafața de stocare a semifabricatelor:

## Pentru R1:

Se depozitează în cutii de 550x300x310, în care încap 10x1x13 = 130 buc

Nr cutii necesare pentru 1 an de zile =105 781/130 = 814 cutii/an

Aprovizionarea se face saptamanal.

Neccutii l= 814/52 = 16 cutii/saptămână

SSsf R1= nr cutii I \* I \* L =  $16*0.5*0.3 \approx 3 \text{ m}^2 \text{ suprafața desfășurată}$ 

Cutiile se pun pe rafturi. Rezultă suprafața de stocare:  $SSsf_{R1} = 18/2 = 6 \text{ m}^2$ 

#### Pentru R2:

Aceste semifabricate sunt primite in cutii de 260x200x180, în care încap 7x5x5 = 175 buc


Nr cutii necesare pentru 1 an de zile = 103 058/175 = 589 cutii/an


Nec cutii 1 = 589/52 = 12 cutii/săpt.

SSsf R2= nr cutii I \* I \* L =  $12*0.26*0.2 \approx 0.7 \text{ m}^2$ 

Cutiile se pun pe rafturi. Rezultă suprafata stivuită:  $SSsf_{R2} = 0.7/2 = 0.35 \text{ m}^2$ 

Suprafața totală de stocare a semifabricatelor:  $SSsf = 6 + 0.35 = 6.35 \text{ m}^2$ 





#### Dimensiuni raft:

- înălțime 2000
- lățime 2370
- adâncime 600

Număr polițe: 3

Încap 7 cutii R1 pe poliță sau 44 cutii R2



## Suprafața de stocare a pieselor finite

- Tipul și dimensiunea Pf:

R1: Cheie cu clichet - 258,5x45x19,6

R2: Ø34, L=35

- Numărul semifabricatelor depozitate (stocate)

R1 = 105 781 semifabricate R2 = 103 058 semifabricate R2 = 103 058 semifabricate

- Numărul pieselor finite:

 $R1-100\ 000\ buc$  = 200 000 piese finite

- Modul de depozitare: în cutii de carton, pe lapeți de lemn.

## Livrarea se face săptămânal:

## • Reperul 1

NPf livrate = 100 000/52 = 1 923 piese/săptămână

Piesele finite se ambalează în cutii și se paletizează

Dimensiunea unei cutii: 550x300x310 Capacitatea unei cutii: 12x1x15 = 180 piese Nr cutii necesare: 1923/180 = 10.6 ≈ 11 cutii

Suprafață palet 1200x800

Nr paleti: 3

Raftul din dreapta are urmatoarele dimensiuni: Înălţime 2500, 2100 lăţime, adâncime 800

## • Reperul 2

NPf livrate = 100 000/52 = 1 923 piese/săptămână

Piesele finite se ambalează în cutii Şi se paletizează


Dimensiunea unei cutii: 260x200x180 cm Capacitatea unei cutii: 10x10x10 = 175 piese Nr cutii necesare:  $1923/175 = 10.98 \approx 11$  cutii

Dimensiune palet: 1200x800

Număr paleți: 1

Se depoziteaza cei 4 paleți pe acelasi raft.

$$SSPf = 0.8x2.1 = 5 \text{ m}^2$$



## Suprafața de stocare a echipamentelor de manipulare

Tabelul 4.1

Echipamente manipulare	Nr	Dimensiuni (mm)	Suprafața
Cărucior	4	1500*1000	6
Motostivuitor	1	4680*1995	9.33

 $S_{SEM} = 6 + 9.33 = 15.33 \text{ m}^2$ 



## Suprafața de manevră a echipamentelor de manipulare și a căilor de acces

Spatiile de manevră pentru fiecare tip de echipament este dat în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2

Nr. Crt.	Tipul de echipament	Lungime minimă [m]
1.	Tractor	4,5
2.	Platformă mobilă a trasportorului	3,5
3.	Stivuitor	3,5
4.	Electrocar	3
5.	Elevator manual sau transpalet	2,5
6.	Cărucior cu 4 roți	1,8
7.	Manipulare manuală	1,5

- SCA este suprafața căilor de acces. Căile de acces din interiorul sistemului de productie trebuie să respecte următoarele criterii:
- căile bidirecționale de acces au cel puțin 7 m lătime;
- căile de acces cu sens unic vor avea cel putin 3,5 m lătime;
- portile de acces cu trafic în ambele sensuri vor avea o deschidere de cel putin 8,5 m, iar cele pentru un singur sens 4 m;
- porțile pentru accesul pietonal vor avea o deschidere de cel puțin 1,8 m;
- intersecțiile în unghi drept vor avea o rază de cel puțin 15 m;
- traficul va avea loc cu prioritate în sensul invers acelor de ceasornic pentru că întoarcerea la
- stânga se realizează mai ușor și mai sigur la automobile cu volanul pe stânga;
   în dreptul rampelor, suprafețele de staționare pentru camioane vor fi suficient de mari pentru un număr maxim de camioane în orice moment.

$$S_{CA} = 35 \text{ m}^2$$

SB = se aloca 6 m<sup>2</sup> pentru fiecare persoana ce operează pe lina de înregistrare si prelucrare informațională. ( 4 persoane- 2 operatori gestiune informațională, 2 operatori/schimb manipulare)

$$\begin{split} S_B = 6 \text{ x } 4 = 24 \text{ m}^2 \\ S_{TD} = S_{SSF} + S_{SPF} + S_{SEM} + S_{CA} + S_B \\ S_{TD} = 6.35 + 5 + 15.33 + 35 + 24 = 85.68 \text{ m}^2 \approx 86 \text{ m}^2 \\ \textbf{STD} = \textbf{86 m}^2 \end{split}$$

## 4.2. Stabilirea numărului de angajați pentru subsistemul logistic

N ang logistică = 6 operatori+1 ing sef = 7 angajați logistică

## 5. Dimensionarea serviciilor funcționale

## 5.1. Stabilirea numărului de angajați din serviciile funcționale

Numărul total de angajați Nt ang. se obține cu relația:

$$N_{tang} = \frac{1}{a}(N_{aSF} + N_{aSL} + N_{aSIR})$$

$$N_{tang} = \frac{1}{a}(N_{aSF} + N_{aSL} + N_{aSIR}) = \frac{1}{0.7}(46 + 11 + 7) = \frac{1}{0.7}*64 \cong 92 \text{ angajați SP}$$

Tabelul 5.1

Nr. Crt.	Subsistem (compartiment)	Pondere p [%]	Nr angajați compartiment
1	Subsistem cercetare – dezvoltare	p=4	0.04*92 = 4
2	Subsistem control calitate	p=3	0.03*92 = 3
3	Subsistem aprovizionare – desfacere	p=4	0.04*92 = 4
4	Subsistem financiar – contabil	p=2	0.02*92 = 2
5	Subsistem marketing	p=2	0.02*92 = 2
6	Subsistem resurse umane	p=2	0.02*92 = 2
7	Subsistem energetic	p=3	0.04*92 = 3
8	Compartiment producție	p=3	0.03*92 = 3
9	Compartiment administrativ	p=4	0.04*92 = 4
10	Conducere	p=1	0.01*92 = 1

## 5.2. Calculul suprafețelor necesare pentru serviciile funcționale

În tabelul 5.2 sunt introduse valorile suprafețelor pentru fiecare angajat, în diferite compartimente. Tot în acest tabel se trec numerele de angajați și rezultatele calculelor suprafețelor pentru fiecare subsistem funcțional. Suprafața poate varia în intervalul 5...12 m2/angajat.

Tabelul 5.2

Nr. Crt.	Subsistem (compartiment)	Sang [m2/ang.]	Nr. angajați	Scom/dep [m2]
1	Cercetare-dezvoltare	10	4	50
2	Control calitate	10	3	30
3	Aprovizionare desfacere	6	4	24
4	Financiar contabil	8	2	16
5	Marketing	10	2	20
6	Resurse umane	8	2	16
7	Energetic	6	3	24
8	Compartiment producție	6	3	18
9	Compartiment administrativ	5	4	20
10	Conducere	20	1	20

 $S_{Serv\ funcționale} = 222 \approx 230\ m^2$ 

## 6. Dimensionarea serviciilor auxiliare și de sprijin

## Dimensionarea facilităților pentru deservirea personalului

Facilitățile pentru deservirea personalului conțin parcările și vestiarele angajaților, grupurile sanitare și de odihnă, spațiile pentru servirea mesei, pentru serviciile de sănătate și spatii pentru persoane cu handicap.

## Spații pentru parcarea autoturismelor angajaților.

În vecinătatea sistemului circulă puține mijloace de transport în comun si se alege un loc de parcare la 1,25 angajați. Persoanelor cu handicap le sunt rezervate 2 spații la 74 de locuri de parcare.

 $92/1,25 = 73,6 \approx 74$  locuri de parcare

Dintre care 3 locuri sunt rezervate persoanelor cu handicap.

Suprafața de parcare necesară pentru un autoturism poate varia între 9,45 m2 (2,1X4,5 m) și 16,25 m2 (2,85X5,7 m) și depinde de tipul autoturismului (mic litraj, standard, putere mare) și de zonele libere adiacente. Am ales să fac o medie între autoturismele mici si mari. Cele de mic litraj reprezintă 35% din total.

În figura 6 este reprezentat locurile de amplasare ale autoturismelor într-o parcare, funcție de existența unor unor linii convenționale.

Între pasul de parcare pp și lățimea de parcare lp există relația pp =  $lp/sin\alpha$ .

Voi alege  $\alpha = 45^{\circ}$ .

Suprafața căilor de acces din interiorul parcării reprezintă 70...75% din suprafața ocupată.

Intrările și ieșirile din parcare trebuie securizate la un nivel acceptat al societăților de asigurare.

$$lp = 3,36 m$$
  
 $pp = 3,34 m$   
 $trotuar = 1 m lățime$ 

$$lp = (2,85-2,1)*0.35 = 0,2625$$
 
$$pp = lp / sin 45 = 0,2625 / 0,707 = 3,341 m$$

$$47,85 \times 45,69 = 2 \times 186 \text{ m}^2$$

Suprafață parcare =  $2346 \text{ m}^2$ 




Fig. 6 Parcare

## Spații pentru schimbarea ținutei vestimentare a angajaților și pentru grupuri sanitare.

La intrarea și ieșirea din sistemul de producție angajații își schimbă parțial ținuta vestimentară, bunurile personale fiind păstrate în facilități special amenajate. La locurile de muncă se prevăd numai cuiere, umerașe și rafturi de depozitare.

Pentru proiectarea acestor facilități se recomandă:

- zone separate pentru fiecare sex;
- amplasarea lor, în principal, la etaj, deasupra ariei de lucru;
- construcții descentralizate, uniform distribuite în sistem;
- prevederea unor facilități pentru persoane cu handicap în grupurile sanitare aflate la parter.

În grupurile sanitare se prevăd scaune WC, chiuvete și oglinzi, iar pentru bărbați și urinale. Spațiile acordate, recomandate pentru diversele facilități din grupurile sanitare, sunt:

- -3 x scaun WC 1,5 m2;
- $2 \times \text{chiuvet} = 0.6 \text{ m}^2$ ;
- 1 x urinal 0,6 m2 și 2,3 m2 liberi în fața urinalului;
- între două chiuvete vecine o distanță de 0,6 m.

Se stabileste un loc sanitar la 25 de angajati.

 $98/25 = 3.92 \approx 4$  grupuri sanitare

Pereții și pardoseala se plachează cu faianță și gresie în culori odihnitoare, agreate statistic de către angajați. Se prevăd sisteme eficiente pentru evacuarea aerului și apei, iar curățenia se asigură permanent.

### Spații pentru servirea mesei

La numărul de 92 angajați se alege varianta cu autoservire și cafetărie. De la automate angajații pot servi mâncare caldă sau rece, băuturi calde sau răcoritoare, dulciuri, își pot încălzi gustările. Suprafața necesară pentru automate este de 0,1 m²/o persoană utilizatoare.

Suprafață automate:  $0.1 \times 92 = 9.2 \text{ m}^2$ Suprafață cofetărie:  $1.4 \times 25 = 35 \text{ m}^2$ S servirea mesei =  $9.2 + 35 = 45 \text{ m}^2$ 

## Spații pentru servicii de sănătate și persoane cu handicap.

Sistemul de producție trebuie prevăzut cu o cameră pentru acordarea primului ajutor, dotată cu echipament medical specific, un pat și două scaune, suprafața minimă necesară fiind de 9 m<sup>2</sup>.

Se angajează o infirmieră si camera de prim ajutor ajunge la o suprafață de 22 m², la care se adăugă și o cameră de așteptare de 7 m².

Amplasarea acestor spații se va face în zone cu grad ridicat de periculozitate, zone liniștite sau în vecinătatea vestiarelor.

Se impune ca toate intrările, ușile, holurile să permită accesul simultan al unui cărucior pe rotile și a unei persoane mergând în picioare (lățime de 1,1...1,2 m).

 $S_{serv \ aux} = S_{parc \ ari} + S_{vestiare} + S_{grup \ sanitar} + S_{serv \ rea \ mesei} + S_{serv \ medicale}$ 

Sparcari =  $2 186 \text{ m}^2$ 

Syestiare =  $0.2 \times 98 = 19.6 \approx 20 \text{ m}^2$ 

Sgrup sanitar =  $4 \times (1.5 \times 3 + 0.6 \times 2 + 0.6 + 2.3 + 0.6) = 4 \times 9.2 = 37 \text{ m}^2$ 

S servirea mesei =  $45 \text{ m}^2$ 

S serv medicale =  $29 \text{ m}^2$ 

$$S_{\text{serv aux}} = 2186 + 20 + 37 + 10 + 29 = 2282 \text{ m}^2$$

## 7. Suprafața totală a sistemului de producție

SconstrSP = SSF + SIR + SDT + Sserv functionale + S serv aux  
SconstrSP = 
$$642 + 140 + 86 + 230 + 2282$$
  
SconstrSP =  $3 290 \text{ m}^2$   
SSP= $5*$ Sconstr SP =  $5*$   $3290 = 16450$ 

## 8. Calculul costurilor de producție

Relația generală de calcul a oricărui cost C este:

$$C_{an} = C_u * Q [lei/an]$$
 (1)

Din punct de vedere al relației nemijlocite pe care pe care o au cu produsele întreprinderii, costurile de producție sunt:

- costuri directe;
- costuri indirecte.

Din punct de vedere al dependenței de volumul producției, costurile sunt:

- costuri fixe;
- costuri variabile.

#### 8.1. Calculul costurilor directe

Costurile directe au mai multe componente. Acestea sunt:

## 8.1.1. Costul materialelor, materiei prime și a elementelor componente în procesul de asamblare

Costul de achiziție de pe piață al materialelor necesare pentru realizarea unei unități de produs se obține cu relația:

$$C_{mk} = n_{ck} \cdot p_{mk} [lei/buc]$$
 (2)

$$C_{m_1} = 0.577 \cdot 4.26 = 2.45 \text{ lei/buc}$$

$$C_{m2} = 0.11 \cdot 4.26 = 0.47 \text{ lei/buc}$$

$$n_{ck} = m_{Pfk} = V * \rho [(m^3/buc)*(kg/m^3) = kg/buc]$$
 (3)

$$n_{c1} = m_{Pf1} = 0.0000734*7860 = 0.577 \text{ kg/buc}$$

$$n_{c2} = m_{Pf2} = 0.00001605*7860 = 0.110 \text{ kg/buc}$$

Masa piesei este preluată din Catia.

Pentru producția anuală planificată Q costurile materiale anuale vor fi:

$$C_{\text{Mat an}} = C_{\text{mat}} * Q \text{ [lei/an]}$$
(3)

$$C_{\text{mat an R1}} = 2.45 * 105781 = 259761.23 \text{ lei/an}$$

$$C_{\text{mat an R2}} = 0.47 * 103058 = 48246.44 \text{ lei/an}$$

### 8.1.2. Costul materialelor recuperabile

Costul deșeurilor pe unitatea de produs va fi:

$$C_{des} = 5\% * m_{SF} * p_{mk} \quad \text{[lei/buc]}$$

$$C_{des\,R1} = 5\% * m_{SF} * p_{mk} = 0.05 * 0.577 * 0.1 = 0.0029 \, \text{lei/buc}$$

$$C_{des\,R2} = 5\% * m_{SF} * p_{mk} = 0.05 * 0.11 * 0.1 = 0.0006 \, \text{lei/buc}$$

$$\text{Cost deseuri: 0.10 lei/kg}$$

$$(4)$$

Costul total anual al deșeurilor este:

$$C_{\text{Des tot}} = C_{\text{des}} \cdot Q (1 + pr) [\text{lei/an}]$$

$$C_{\text{Des tot R1}} = 0.0029 * 105781*(1 + 5\%) = 322.82 \text{ lei/an}$$

$$C_{\text{Des tot R2}} = 0.0006 * 103058*(1 + 3\%) = 58.42 \text{ lei/an}$$

$$C_{\text{reb}} = m_{\text{reb}} * p_{\text{m reb}} [\text{lei/buc}]$$

$$C_{\text{reb R1}} = 0.577 * 0.9 = 0.52 \text{ lei/buc}$$

$$C_{\text{reb R2}} = 0.11 * 0.9 = 0.10 \text{ lei/buc}$$

$$C_{\text{reb an}} = 5781*0.52 + 3058*0.1 = 3002.07 + 302.74 = 3304.82 \text{ lei/an}$$

$$C_{\text{ost rebut: 0.90 lei/kg}}$$
(5)

În privința rebuturilor, voi alege valorificare ca deșeu. Costul total annual al deșeurilor va rezulta:

$$C_{des\ tot} = C_{reb\ an} + C_{Des\ tot\ R1} + C_{Des\ tot\ R2} = 3304.82 + 322.82 + 58.42 = 3686.05\ lei/an$$

#### 8.1.3. Costurile cu personalul direct productiv

Cheltuielile de producție legate de realizarea efectivă a produsului, sau manopera directă, se obțin cu relația:

$$S_{d} = n_{t} \cdot S_{bh}$$
, [um/buc] (6)  
 $S_{d R1} = 23.771 * 31.76 = 12.58 \text{ lei/buc}$   
 $S_{d R2} = 14.811 * 31.76 = 7.84 \text{ lei/buc}$ 

Sbh= Sbl/ore lucrătoare pe lună S<sub>bl</sub> aproximativ 5400 lei/lună 170 ore lucrătoare/ lună

Manoperă directă anuală:

$$S_{d \text{ an}} = S_d \cdot Q$$
 [lei/an] (7)   
  $S_{d \text{ an R1}} = 12.58 * 105781 = 1331217 \text{ lei/an}$ 

$$S_{d\ an\ R1} = 7.84*103058 = 808090\ lei/an$$
 
$$S_{d\ an} = 1331217 + 808090 = 2139306.45\ lei/an$$

## 8.1.4. Costul energiei și combustibilului tehnologic

Pentru mașinile, utilajele și echipamentele din subsistemul de fabricație puterea totală este N<sub>TSF</sub> [Kw], iar timpul efectiv de funcționare, în unul, două sau trei schimburi, este Tef [ore].

Cantitatea de energie folosită de subsistemul de fabricație se determină cu relația:

$$W_{ESF} = N_{TSF} \cdot T_{ef}, \qquad [Kw/h]$$
 (8)

Tabel 8.1.4 Reperul 1

Tip utilaj	Putere utilaj KW/h	Timp necesar/utilaj	Cantitatea de energie/utilaj KW/an
PD500	0.38	1234	469
MFU	7.5	6957	52177
<u>MG</u>	2.6	14257	37069
SCN	0.75	9623	7217
<u>SC</u>	1.5	2701	4052
<u>PB</u>	0.24	1052	253
<u>PE100</u>	7.5	868	6507
Total Wesf			107742.77

Costul energiei electrice la un tarif unitar pUE [um/kWh], pentru reperul 1, este:

$$\begin{split} &C_{Eean} = W_{ESF} \cdot p_{UE} \;, & [lei/an] \end{split} \tag{9} \\ &C_{Eean} = 107742 \cdot 0.35 = 38038.59 \; lei/an \\ &C_{Eebuc} = C_{Eean}/Q \qquad [lei/buc] \\ &C_{Eebuc} = 38038 \; / \; 100000 = 0.38 \; lei/buc \end{split}$$

Tabel 8.1.5 Reperul 2

Tin veilai	Putere utilaj KW/h	Timp necesar/utilaj	Cantitatea de
Tip utilaj			energie/utilaj KW/an
<u>MG</u>	2.6	1958	5090
SCN	0.75	8711	6534
MFUS25	2.2	11262	24777
<u>PE100</u>	7.5	1408	10559
Total W <sub>ESF</sub>			46959.91

Costul energiei electrice la un tarif unitar pUE [um/kWh], pentru reperul 2, este:

$$C_{Eean} = W_{ESF} \cdot p_{UE}$$
, [lei/an] (9)  
 $C_{Eean} = 46959 \cdot 0.35 = 16579.20 \text{ lei/an}$   
 $C_{Eebuc} = C_{Eean}/Q$  [lei/buc]  
 $C_{Eebuc} = 16579 / 100000 = 0.165 \text{ lei/buc}$ 

#### 8.1.5. Costuri totale directe

Aceste costuri se obțin însumând cheltuielile făcute cu materialul, cu personalul direct productiv, energia, combustibilul și apa industrială. Astfel, costurile directe pentru o unitate de produs sunt:

$$C_{dbuc} = C_{Matbuc} - C_{de\$buc} + C_{pers/buc} + C_{EeBuc}$$

$$C_{dbuc R1} = 2.45 - (0.0029 + 0.52) + 12.58 + 0.38 = 14.87 \text{ lei/buc}$$

$$C_{dbuc R2} = 0.47 - (0.0006 + 0.10) + 7.84 + 0.165 = 8.37 \text{ lei/buc}$$

Costurile directe pe un an:

$$C_{dan} = C_{Matan} - C_{deşan} + C_{pers/an} + C_{Eean} = Q* C_{dbuc} \tag{11}$$
 
$$C_{dan \ R1} = 259761.23 - (322.82 + 3002.07) + 1331216.55 + 38038.59 = 1625691.47 \ lei/an$$
 
$$C_{dan \ R1} = 48246.44 - (58.42 + 302.74) + 808089.90 + 16579.20 = 872554.38 \ lei/an$$

#### 8.2. Calculul costurilor indirecte

În cadrul costurilor indirecte sunt cuprinse cheltuielile următoare:

#### a. - cheltuieli pentru amortizarea mijloacelor fixe CA:

$$C_{A} = \sum_{i=1}^{q} \frac{C_{MFi}}{T_{Ai}} \qquad [lei / an]$$
 (12)

Tabelul 8.2.1

Tip utilaj	Costul de achiziție [lei]	Durata de amortizare	Costul anual cu amortizarea
PD500	2922	10	292.2
MFU	14612	10	1461.2
MG	29220	10	2922
SCN	148545.8	10	14854.58
SC	2455	10	245.5
PB	229	10	22.9
MFUS25	84015	10	8401.5
PE100	56741	10	5674.1

$$C_A = \frac{q*C_{mMF}}{T_{Am}}$$
 lei/an

$$C_{A} = \frac{2922}{10} + \frac{2*7306}{10} + \frac{5*5844}{10} + \frac{5*29709}{10} + \frac{2455}{10} + \frac{229}{10} + \frac{3*28005}{10} + \frac{56741}{10}$$

$$C_{A} = 33873.98 \text{ lei/an}$$

## b. Cheltuieli cu personalul indirect productiv și cel din serviciile funcționale, Cpipsp;

$$C_{pIPSP} = 12 \cdot n_{pIPSP} \cdot C_{pIPSPm} \quad [lei/an]$$
 (13)

Tabelul 8.2.2

	Număr angajați	Salariu/angajat	Total
Mentenanță	11	5000	55000
Logistică	7	5000	35000
Cercetare-dezvoltare	4	5000	20000
Control calitate	3	5000	15000
Aprovizionare desfacere	4	5000	20000
Financiar contabil	2	5000	10000
Marketing	2	5000	10000
Resurse umane	2	5000	10000
Energetic	3	5000	15000
Compartiment producție	3	5000	15000
Compartiment administrativ	4	5000	20000
Conducere	1	5000	5000
Total			230000
Total (12 luni)			2760000

## i. Costurile indirecte totale sunt:

Aceste costuri determină regia de funcționare a sistemului de producție. Aceasta se definește ca raport între cheltuielile indirecte Cind și cheltuielile cu personalul direct productiv CperDP:

$$r_{SP} = \frac{C_{ind}}{C_{perDP}} = 200\% \tag{14}$$

$$C_{ind} = 2 * (808090 + 2139306) = 4278612$$
lei/an

Costurile indirecte raportate la o unitate de produs sunt:

$$C_{indbuc} = \frac{c_{ind}}{Q} \qquad [lei/buc]$$

$$C_{indbuc} = \frac{c_{ind}}{Q} = \frac{4278612}{200000} = 21.39 lei/buc$$
(15)

## 8.3. Calculul costurilor totale și a prețului critic. Prețul de vânzare

Costurilor totale se includ costurile directe și indirecte, și se calculează cu relația:

$$C_{Tbuc} = C_{dbuc} + C_{indbuc} \tag{16}$$
 
$$C_{Tan R1} = 14.87 + 21.39 = 36.27 \text{ lei/buc}$$
 
$$C_{Tan R2} = 8.37 + 21.39 = 29.76 \text{ lei/buc}$$

Prețul critic (în construcția de mașini, uzual pr = 15%):

$$p_{f} = C_{Tbuc} \cdot (1+p_{r}) \quad [lei/buc]$$

$$p_{f R1} = 36.27 \cdot (1+0.15) = 41.71 \ lei/buc$$

$$p_{f R1} = 9.57 \cdot (1+0.15) = 34.23 \ lei/buc$$
(17)

Profitul brut anual:

$$p_{ban} = p_f \cdot Q \qquad [lei]$$
 
$$p_{ban R1} = 41.71 \cdot 100000 = 4170544 \ lei$$
 
$$p_{ban R1} = 34.23 \cdot 100000 = 3422817 \ lei$$

Prețul țintă de vânzare Ptv rezultă prin adăugarea TVA (19%) la prețul de fabricație:

$$p_{tv} = p_f \cdot (1+TVA)$$
 [lei] (19)  

$$p_{tv R1} = 41.71 \cdot (1+0.19) = 49.63 \text{ lei}$$
  

$$p_{tv R2} = 34.23 \cdot (1+0.19) = 40.73 \text{ lei}$$

Prețul țintă de vânzare este prețul minim la care produsul poate fi vândut pe piață, astfel încât sistemul de producție să-și atingă obiectivele (să realizeze cel puțin profitul minim pe ramură).

**Prețul de vânzare p**<sub>vz</sub> este suma de bani pe care cumpărătorul o oferă și vânzătorul o acceptă în cadrul tranzacțiilor comerciale. În economia liberă acesta se stabilește pe piață. Este prețul efectiv la care se produce procesul de vânzare-cumpărare prin voința liberă a părților.

Legea interzice valorificarea produselor la prețuri mai mici decât costurile de fabricație (dumping).

## Analiza pragului de rentabilitate

$$V = CT \longrightarrow p^*Q_{cr} = Cf + CV = Cf + cv^*Q_{cr} \longrightarrow Q_{cr} = CF/(p - cv)$$

 $CV_{R1} = 1 625 691 \text{ lei/an}$  $CV_{R2} = 872 554 \text{ lei/an}$  Cv - costuri variabile unitare:

$$cv_{R1} = CV_{R1}/Q = 1624691/100000 = 16.26 lei/buc$$

$$cv_{R2} = CV_{R2}/Q = 872554/100000 = 8.73 lei/buc$$

CF - costuri fixe anual:

$$CF = C_{pIPSP} + C_A = 2760000 + 33874 = 2793874$$
 lei/an

p - preț unitar de vânzare:

$$p_{R1} = 49.63 \text{ lei/buc}; \quad p_{R2} = 40.73 \text{ lei/buc}$$

Qcr - producția critică (pragul de rentabilitate): Qcr =  $\frac{CF}{p-cv}$ 

$$Qcr_{R1} = \frac{2.793.874}{49.63-16.26} = 83717.7 \cong 83.718 \text{ buc}$$

Qcr 
$$_{R2} = \frac{2793874}{4073-873} = 87292.2 \cong 87293$$
 buc

V - venituri totale anuale:

$$V = p * Qcr$$

$$V_{R1} = 49.63 * 8371.7 = 4 154 866 lei$$

$$V_{R2} = 40.73 * 87292.2 = 3555546$$
 lei

CV - costuri variabile anuale:

$$CV = cv * Qcr$$

$$CV_{R1} = 16.26 * 83717.7 = 1 360 992 lei$$

$$CV_{R2} = 8.73 * 87292.2 = 761 672 lei$$

CT - costuri totale anuale:

$$CT = CF + CV$$

$$CT_{R1} = 2793874 + 1360992 = 4154866$$
 lei

$$CT_{R1} = 2793874 + 761672 = 3555546$$
 lei

Conform calculelor compania trebuie să vândă cel puțin 83718 buc R1 (corp antrenor) și 87293 buc R2 (corp cap).

## 9. Planul general al sistemului de producție




Fig. 9.1

Tabelul 9.1 Suprafața Compartimentelor

Nr. crt.	Compartiment	Suprafață [m²]
1	Vestiare	20.4
2	Cameră de prim ajutor	29
3	Spațiu pentru servirea mesei	45
4	4 x Grupuri sanitare (3 scaune WC, 2 chiuvete, 1 urinal)	37
5	Cercetare-dezvoltare	50
6	Control calitate	30
7	Aprovizionare desfacere	24
8	Financiar contabil	16
9	Marketing	20
10	Resurse umane	16
11	Energetic	24
12	Compartiment producție	18
13	Compartiment administrativ	20
14	Conducere	20
15	Hol	114
16	Parcări	2 186
17	MC1	12
18	MC2	12
19	PD500	9
20	2 x MFU	13.5
21	5 x MG	13.5
22	5 x SCN	72
23	BL	13.5
24	SC	40
25	PB	12
26	3 x MFUS25	13.5
27	PE100	12
28	Atelier de demontare	5.44
29	Atelier de lăcătușărie și asamblare	42.84
30	Atelier de pregătire și depozit semifabricate	4.76
31	Depozite intermediare	4.76
32	Depozite pentru piese de schimb	4.76
33	Atelier de ascuţire scule	4.08
34	Cabinete pentru maiștrii	1.36
	Masini si echipamente mentenanță	
35	(2 masini unelte, 4 echipamente)	77
36	Căi de acces	35
37	Înregistrare si prelucrare informațională	24
38	Echipamente de manipulare	75




Fig 9.2 Drumul semif. R1 – Corp antrenor

