剥离角 θ 的几何定义

示意图只表达已声明的关系，不表示实测数值。

薄膜左段贴附于衬底，自由段向上抬起；剥离角 θ 是薄膜自由段与衬底平面的夹角。



层叠结构的空间顺序

示意图只表达已声明的关系，不表示实测数值。

叠层从上到下依次为栅极、介电层、薄膜；图中的层厚不代表测量值。

从上到下

1 栅极
2 介电层
3 薄膜

示意



层厚说明

图中的层厚
不代表测量值

流程中的先后步骤

示意图只表达已声明的关系，不表示实测数值。

流程步骤依次为生长→键合→释放；箭头仅表示步骤顺序。

示意

流程顺序

先 生长
再 键合
后 释放

箭头含义

箭头仅表示
步骤顺序