

[hyundai oshibki rasshifrovka kodov neispravnostej pch](#) id: 7360055829

Prom Electric - ремонт промышленной электроники
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 952-38-45
+7 (921) 952-38-45
mail@prom-electric.ru
<https://prom-electric.ru>

При работе промышленной электроники HYUNDAI в системах вентиляции, теплоснабжения или автоматизированном производственном оборудовании часто возникают неисправности, распознать которые можно считав коды ошибок и произведя расшифровку этих кодов по инструкции на конкретную модель электронного оборудования. Наиболее частое использование в промышленном оборудовании получили следующие частотные преобразователи фирмы HYUNDAI: Hyundai N700E, Hyundai N100, Hyundai N700V.

Частотные преобразователи HYUNDAI имеют следующие распространенные ошибки:

Наиболее частые ошибки преобразователей HYUNDAI N700E:

Ошибка E04 (error E04) - перегрузка по току. короткое замыкание на выходе ПЧ;

Ошибка E05 (error E05) - перегрев преобразователя частоты;

Ошибка E07 (error E07) - перенапряжение;

Ошибка E60 (error E60) - ошибка связи с внешним устройством управления;

Ошибка E09 (error E09) - пониженное напряжение сети;

Ошибка E34 (error E34) - короткое замыкание на выходе инвертора,

перегрузка по току;
Ошибка E13 (error E13) - ошибка функции USP;
Ошибка E08 (error E08) - неисправность памяти EEPROM;
Ошибка E12 (error E12) - внешняя неисправность;
Ошибка E14 (error E14) - короткое замыкание выхода ПЧ на землю;
Ошибка E17 (error E17) - перегрузка ПЧ;
Ошибка E20 (error E20) - обрыв фазы на входе устройства;
Ошибка E11 (error E11) - системная ошибка микропроцессора CPU;
Ошибка E22 (error E22) - сигнал безопасности активен;
Ошибка E06 (error E06) - ошибка тормозного резистора;

**Узнайте условия проведения диагностики и ремонта
электроники HYUNDAI, отправив запрос на mail@prom-electric.ru**