## Práctico de laboratorio

# Tema: Programación en C – Control de servo SG90 con pigpio y MPU6050 (I2C)

#### Consigna:

Realizar un programa en lenguaje **C** que lea la inclinación del sensor **MPU6050** a través del bus **I2C** y utilice dicho valor para controlar en tiempo real el movimiento de un **servo SG90** mediante una señal **PWM** generada con la biblioteca **pigpio**.

#### Requerimientos de diseño del software:

- Inicializar la biblioteca pigpio y configurar el pin GPIO correspondiente como salida PWM por hardware.
- Establecer la comunicación con el sensor MPU6050 utilizando I2C (dirección típica **0x68**).
- Leer periódicamente los valores de aceleración de los ejes X y Z.
- Calcular el ángulo de inclinación con la función atan2 a partir de los valores del acelerómetro.
- Convertir ese ángulo (en grados, de 0 a 180) a una señal **PWM en microsegundos** (500 μs a 2500 μs) para controlar el servo.
- Generar dicha señal PWM usando gpioServo(pin, pulsewidth) para posicionar el servo según la inclinación del MPU6050.
- Mostrar en pantalla el valor de los grados y el valor del duty cycle en microsegundos.
- Actualizar la posición del servo cada 100 ms aproximadamente.

#### Recomendaciones técnicas:

- Utilizar la biblioteca pigpio. h para el manejo del servo por PWM.
- Iniciar el demonio pigpiod o usar gpioInitialise() en el programa.
- Utilizar la función gpioServo(pin, pulsewidth) para generar pulsos PWM en microsegundos.

### 07/04/2025

- Utilizar la función atan2(acel\_x, acel\_z) para calcular el ángulo de inclinación (en radianes) y luego convertir a grados.
- Escalar el rango del ángulo resultante (ej: -90° a +90°) a un rango compatible con el servo (0° a 180°).