



$m = 750\ kg$

$I_x = 50\ kg \cdot m^2$

$I_y = 50\ kg \cdot m^2$

$I_z = 50\ kg \cdot m^2$




$m = 250\ kg$

$I_x = 1\ kg \cdot m^2$

$I_y = 20\ kg \cdot m^2$

$I_z = 20\ kg \cdot m^2$



$m = 150\ kg$

$I_x = 0.5\ kg \cdot m^2$

$I_y = 8\ kg \cdot m^2$


$I_z = 8\ kg \cdot m^2$

$m = 500\ kg$

$I_x = 10\ kg \cdot m^2$

$I_y = 10\ kg \cdot m^2$

$I_z = 10\ kg \cdot m^2$




$m = 50\ kg$

$I_x = 0.2\ kg \cdot m^2$

$I_y = 1\ kg \cdot m^2$

$I_z = 1\ kg \cdot m^2$




$m = 150\ kg$

$I_x = 2\ kg \cdot m^2$

$I_y = 3\ kg \cdot m^2$

$I_z = 2\ kg \cdot m^2$




$m = 200\ kg$

$I_x = 1\ kg \cdot m^2$

$I_y = 18\ kg \cdot m^2$

$I_z = 18\ kg \cdot m^2$




$m = 100\ kg$

$I_x = 0.5\ kg \cdot m^2$

$I_y = 2\ kg \cdot m^2$

$I_z = 2\ kg \cdot m^2$



$m = 50\ kg$

$I_x = 1\ kg \cdot m^2$

$I_y = 1\ kg \cdot m^2$

$I_z = 1\ kg \cdot m^2$