


R3-0
BUS1
BUS0
IN
OUT
LD
Eo
3
2
1
0
S
En
EN_RLD
EN_REO
S_RLD
S_REO
EA1B0
Raux1-0
LD_A1
EO_A1
LD_A0
EO_A0
EA0B0
EB1B0
EB0B1
PC
EI
INPUT
UP
CLR
EO
INSTR
Instr.
A
TEMP
EO_T
LD_T
LD_A
B
C
N
AR
Address
EO_AR
LD_AR
Output Data
SR


Input Data
W/R
OE
W/R
EO_M
OUT
SET
DWN
UP
Eo
S_SR
D_SR
U_SR
EO_SR
EB0ADDR
CC
OUT
EO
SET
UP
CLR
IN
LD
+5V
3
2
1
0
Banderas
UC
R.I.
S.C.
C.C.
INT
CLR INT
RI
IN
OUT
LD
Eo
B
SBANDIN
Cin
Cout
Zin
Zout
LD
LD_B
Q
CLR
LD
Daisy
EBANDB0