电力拖动控制系统课程设计

一、直流电机双闭环调速系统的仿真↩

已知 $n_N = 1500r/min$,电机的参数为: $P_N = 3KW$, $U_N = 220V$, $I_N = 17.5A$,电枢绕组电阻 $R_a = 1.25\Omega$, $GD^2 = 3.53N \cdot m^2$ 采用三相桥式整流电路,整流装置内阻为 1.3Ω ,平波电抗器电阻为 0.3Ω ,整流回路电感L = 200mH,整流装置的最大放大倍数 $K_s = 37.84$,取 ASR 的幅值输出 $U_m^* = 8V$,ACR 的幅值输出 $U_{cm}^* = 8V$,最大给定电压 $U_{nm}^* = 10V$,最大启动电流取 2. 1 倍额定电流。对系统进行调节器的参数设计,设计指标为: Q

- 电流超调量σ_i% ≤ 5%;
- 2) 空载启动到额定转速时的转速超调量 σ_n % ≤ 10%←
- 3) 空载启动到额定转速的过渡时间 t_s ≤ 0.5s←

要求: ←


- 1) 推导出直流电动机和整流环节的传递函数←
- 2) 用工程设计方法对 ASR 和 ACR 进行设计←
- 3) 用 Matlab/Simulink 对系统进行仿真,并给出波形。←

二、异步电机矢量控制系统的仿真↩

已知以异步电机的额定功率 P=7.5KW, 额定电压 $U_N=380V$,额定频率f=50Hz额定转速n=1440rpm,定子电阻 $R_s=0.7384\Omega$,转子电阻 $R_r=0.7402$,定子电感 $L_s=0.003045H$,转子电感 $L_r=0.003045H$,互感 $L_m=0.1241H$,极对数 $n_p=2$,转动惯量 $J=0.0343Kg\cdot m^2$. \hookrightarrow 设计要求: \hookleftarrow

- 1) 完成主电路参数设置和仿真←
- 2) 控制策略采用磁场矢量控制,具体控制结构可自主选择; ←
- 3) 给出相应仿真波形,并对结果进行分析; ←


- 1. 两个题目先自主选择;
- 2. 题目二比题目一略微难一些, 但是最后给成绩时会考虑此因素;
- 3. 论文要求:
 - 1. 正文中文字体为宋体小四, 行距: 1.25 倍行距, 英文字体为 Courier New;
 - 2. 论文从前至后依次为: 摘要、目录、正文;
 - 3. 正文中图片居中,每个图片(包括流程图)需有编号及名称,样例如下:




说明: 第3章的第2个图编号为:图3-2,第三章第9个图为:图3-9。第四章的第5个图的编号为:图4-5。不可以有二级编号:比如、图3-2-2、图4-3-2等都是错误的。

4. 中文字数不少于8000字(不含字符), 报告正文不少于20页(不包括附录在内)。

双闭环调速参考一



双闭环调速参考二



异步电机矢量控制结构框图






图 2.5 SVPWM 的异步电机矢量控制系统







异步电机矢量控制 参考一

坐标变换仿真




图 3.7 Clarke 变换模块

图 3.8 Clarke 逆变换模块




图 3.9 Park 变换模块

图 3.10 Park 逆变换模块

PI控制器及转子磁链观测仿真




图 3.11 转速 PI 调节器模块




图 3.12 转子磁链观测模块




图 3.13 矢量所处扇区判断模块




图 3.14 X、Y、Z 计算模块图




图 3.16 开关切换时间模块




图 3.15 各扇区 T_1 、 T_2 时间模块图




图 3.17 SVPWM 生成模块图




图 3.18 SVPWM 仿真模块







图 3.21 矢量控制系统仿真模块图


异步电机矢量控制 参考二

矢量控制仿真参考二









p.u. --> SI 1