

AI Destekli FMEA Risk Analiz Raporu

Rapor Tarihi: 14.05.2026 14:23

Risk Analiz Bilgileri

Hata Kodu: M08

Hata Türü: Klips Uyumsuzluğu

Proses: K-20 Kablo & Alt Parça Montajı - Malzeme

İstasyon: İst-01 Kesim

Vardiya: Akşam (17:00 - 00:00)

O: 5

S: 4

D: 5

Geleneksel RPN: 100

Ağırlıklı RPN: 4.5

ML Tahmin RPN: 128.24

Risk Seviyesi: ORTA

Önerilen Önlem

5S denetimleri + görsel kontrol + Poka-Yoke

Sonuç

Bu rapor, FMEA ve makine öğrenmesi tabanlı risk önceliklendirme sistemi tarafından oluşturulmuştur.