

ALPHA1 — WORKFLOW DIAGRAMS (RU)

ЛИНЕЙНЫЙ WORKFLOW

1. Подключите MIDI-контроллер к MIDI IN
2. Подключите звуковой модуль к MIDI OUT
3. Установите seq: Linear
4. Установите BPM (STOP mode)
5. Выберите Track (Track = MIDI Channel)
6. Нажмите REC → начинается Count-in (4 доли)
7. После Count-in начинается запись
8. Нажмите STOP → запись завершена
9. PLAY → воспроизведение
10. Повторите для других треков

LOOP WORKFLOW

1. Установите seq: Loop или loop: On
2. Установите BPM и Loop Length
3. Выберите Track
4. Нажмите REC → Count-in
5. Запись начинается, луп зациклен
6. По умолчанию Overdub
7. REC во время записи → очистка текущего трека
8. FF / REW → переключение треков
9. STOP → выход из записи