Инструкция по приведению узла генераторов Форманты П432 к последней известной версии.

Известные мне печатные платы узла генераторов с децимальным номером **ДПЮ 7.102.087** имеют следующие даты изготовления и заводские номера:

- П432, изм. 10, дата 04-91, №290 (ранняя версия, без платы ПНЧ (преобразователя напряжениечастота)
- П432, изм. 10, дата 10-91, №137-2 (с платой ПНЧ)
- П432, изм. 10, дата 11-91, №137-6 (с платой ПНЧ)
- П432, изм. 10, дата 12-91, №56-8 (с платой ПНЧ)
- П432, изм. 15, дата 09-92, №1143-2 (новая топология, с платой ПНЧ)
- МИНИ, изм. 14, дата 07-92, №881-14 (новая топология, с платой ПНЧ)

Существует минимум две версии топологии платы. Ранняя имеет следующие признаки:

- От анода VD12(обозначение на плате) идет дорожка к 6 выводу DD15 (перерезана)
- VT5-K, катод VD7 и левый вывод C18 соединены (может быть перерезано)
- Дорожка от DD29-5 до DD21-1 (может быть перерезана)

Список шагов актуален для версии узла генераторов с подключенной дочерней платой ПНЧ.

В приложении приведены фотографии плат с обозначением мест доработок.

#### Список шагов

### Удалить элементы:

- 1. Конденсаторы: C34(470uF), C35(H24), C36(n27), C10?
- 2. Транзистор VT5
- 3. Резисторы: R41(75к)? (34к у меня), R38(68к)
- 4. Подстроечный резистор R64 (баланс DA49).
- 5. Диод поверх R36 (черная полоса к DA49).

### Перерезать дорожки:

- 1. Над R43, соединяющую DA38-18 и VT5-Б
- 2. Соединяющую DD47-8 и R66
- 3. Соединяющую катод VD12(обозначение на плате) и DD15-6
- 4. Соединяющую VT5-K, катод VD7 и левый вывод C18.
- 5. Соединяющую DD29-5 и DD21-1.
- 6. Между соединением R66 и R40 (на обратной стороне)
- 7. Соединяющую DD46-16 и +5В (обратная сторона)
- 8. Соединяющую DD47-10 и C18+VT5-Э (обратная сторона)
- 9. От шины земли до DD39-10 (обратная сторона)
- 10. Соединяющую R14 и DA17-6 (обратная сторона)
- 11. Соединяющую DD21-1 и DD21-5 (обратная сторона)

### Добавить элементы:

- 1. Добавить резистор 330Ом от DD46-16 до +5В (с обратной)
- 2. Резистор (R71) 47к между DD39-7(GNDD) и DD39-10. Конденсатор (C40) 10мкФ между DD39-10 и +5В.
- 3. Резистор 100кОм в точки, где стоял проволочный фиксатор С34.
- 4. Транзистор VT5 KT3102, развернув его на  $180^{\circ}$  относительно старого.
- 5. Конденсатор 68нФ от соединения R41+C35+C36 до точки R41+DA49-3.


- 6. Конденсатор 270пФ поверх R39.
- 7. Транзистор КП103E. Исток DA49-2(1 вывод R38), сток DA47-3(2 вывод R38), затвор R41+C35.
- 8. Заменить R66 на 33кОм.

### Установить перемычки на обратной стороне платы:


- 1. От соединения R26 и R23 до DA48-4 (заводская?, может быть сверху)
- 2. От катода VD12 до DD29-5
- 3. Катод VD7 до DA41-3
- 4. От R14 (со стороны пореза) до катода VD9(напротив DD21-1) + R65 + R12.
- 5. От DD47-10 до DD47-8+C18+VT5-K
- 6. От точки 35 (Усилитель ОУО) до свободного вывода R66
- 7. От свободного вывода R40 до + бывшего C34 (+5B)
- 8. От соединения С36, С35 до первого вывода резистора 100к, от второго вывода до С18+VT5-Э
- 9. DD21-5 и DD29-5 (к ноге R67)

## Приложение


Перерезать дорожки сверху




## Перерезать дорожки снизу



## Удалить элементы



## Добавить элементы



# Установить перемычки на обратной стороне платы

