

# Januari 2024

# Laporan Operasional VTS Merak

- Tugas & Fungsi
- Struktur Organisasi
- Coverage Area
- Tersus & TUKS dalam Wilayah VTS
- Human Resources
- Perangkat & Gedung
- Operasional
- Traffic Kapal Selat Sunda
- Contravention pada TSS
- AIS Monitoring
- ❖ PNBP VTS & PNBP Rambu

DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK

#### **KATA PENGANTAR**

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi VTS / SROP serta dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, maka diwajibkan kepada setiap VTS /SROP di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagai wujud pertanggung jawaban.

Berdasarkan hal tersebut,maka disusunlah Laporan Bulanan VTS Merak periode Januari 2024. Laporan Bulanan ini disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggung jawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam periode bulanan yang berisi realisasi kegiatan operasional dan kondisi eksisting peralatan VTS / SROP yang dapat dijadikan sebagai alat control pengawasan kegiatan di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok. Diharapkan dengan disusunnya Laporan ini akan dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Demikian Laporan Bulanan disampaikan dan diucapkan terimakasih.

Merak, Pebruari 2024 Kepala VTS Merak

> Mohammad Darsoni, S. Kom Nip. 19711009 199103 1 001

# **DAFTAR ISI**


	PENGANTAR
	PENDAHULUAN
	Tugas dan Fungsi VTS
	Struktur Organisasi VTS
	Coverage Area
	Human Resources
	Kondisi Genset Eksisting
	Kondisi Peralatan Eksisting
G.	Kondisi Bangunan / Gedung Eksisting
RAR II	REALISASI KEGIATAN BULANAN
	Realisasi Pemeliharaan Peralatan VTS /
	Realisasi Pemeliharaan Bangunan / Gedung VTS
	Realisasi Pengadaan BBM dan Pelumas
	Realisasi Kegiatan Operasional Lainnya
	Rekapitulasi Lalu Lintas Kapal
	Realisasi PNBP
	Tingkat Keandalan VTS
BAB III	PENUTUP
	Kendala yang dihadapi
	Saran
LAMPI	RAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**


#### A. Tugas dan Fungsi VTS Merak

- 1. Memonitor lalulintas pelayaran dan alur lalulintas pelayaran
- 2. Meningkatkan keamanan lalulintas pelayaran
- 3. Meningkatkan efesiensi bernavigasi
- 4. Meningkatkan perlindungan maritim
- 5. Melakukan pengamatan, pendeteksian dan penjejakan kapal diwilayah operasi
- 6. Melakukan pengaturan informasi umum dan informasi khusus
- 7. Membantu kapal yang memerlukan bantuan khusus

#### B. Struktur Organisasi VTS Merak



# C. Coverage Area VTS Merak



KSOP/UPP, BUP, Tersus/TUKS Dan Pelabuhan Penyeberangan didalam Coverage Area VTS Merak

NO	ВИР	TERSUS / PENYEBERANGA N	TUKS	KSOP	KUPP
1	PT Pelindo Cabang Banten	Pelabuhan ASDP Merak	PT. PRO INTERTECH INDONESIA	KSOP Kelas I Banten	UPP Labuan
2	PT Krakatau Bandar Samudera	Pelabuhan ASDP Bakauheni	PT. ARJAYA BERKAH MARINE	KSOP Kelas IV Bakauheni	UPP Labuhan Maringgai
3	PT Pelabuhan Cilegon Mandiri	PT. DYNASTY MINING (Bakauheni)	PT. GLOBAL SHIPYARD INDONESIA		
4	PT Bandar Bakau Jaya	PT. BATU DEWATA ALAM PERSADA (Bakauheni	PT. MARITIM SAMUDERA JAYA		
5	PT Batu Alam Makmur	PT. PGN LNG INDONESIA (Maringgai)	PT. INTER TRIAS ABADI INDONESIA		
6	PT Bahari Pelabuhan Indonesia	PT. JAYA PACIFIC PROPERTINDO (Maringgai)	PT. KARYA PUTRA BERKAH		
7	PT Karya Teknik Lahanindo	PT. CURAH LAJU UTAMA (Maringgai)	PT. LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA		
8	PT Pelabuhan Sella Putri Wulandari	PT.SEMEN LEBAK	PT. BERLIAN SARANA UTAMA		
9		PT.CEMINDO GEMILANG	PT. SHENHUA GUOHUA PEMBANGKIT JAWA BALI		

10	PT. PLN PLTU 2	PT. SELLA PUTRI WULANDARI	
11		PT. GUNA NUSA UTAMA FABRICATORS	
12		PT. REDECO PETROLIN UTAMA	
13		PT. KRAKATAU SHIPYARD	
14		PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)	
15		PT. LOTTE CHEMICAL INDONESIA	
16		PT. BUKIT SUNUR WIJAYA	
17		PT. BUMIMERAK TERMINALINDO	
18		PT. MERAK ENERGI INDONESIA	
19		PT. VOPAK TERMINAL MERAK	
20		PT. SULFINDO ADIUSAHA	
21		PT. ARBE STYRINDO	
22		PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION	
23		PT. POLYCHEM INDONESIA, TBK.	
24		PT. PACIFIC LUBRITAMA INDONESIA	
25		PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	
26		PT. INDAH KIAT PULP & PAPER k.	
27		PT. FARIKA STEEL	
28		PT. CAPUTRA MITRA SEJATI	
29		PT. PERTAMINA TANJUNG SEKONG (PERSERO)	
30		PT. PUTRA TELUK PROVINSI BANTEN.	
31		PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA	
32		PT. TIMAS MERAK	
33		PT. KARYA TEKNIK LAHANINDO	
34		PT. LESTARI PROVINSI BANTEN.G ENERGI	
35		PT.NUSANTARA GAS SERVICES	
36		PT. SUMBER GUNUNG MAJU	
37		PT. GANDASARI PERKASA MANDIRI	
38		PT. ASAHIMAS CHEMICAL	
39		PT. AGUNG JAYA REZEKI MULIA	
40		PT.UNGGUL INDAH CAHAYA TBK.	
41		PT.ENERGI DIAN KEMALA	
42		PT. CONCH CEMENT INDONESIA	
43		PT.APEXINDO PRATAMA DUTA, TBK	
44		PT.LINGGA PERDANA	
45		PT.ARKA JAYA MANDIRI	
46		PT. DOK PULAU AMPEL	
47		PT. INDONESIA POWER	
48		PT.DIAZ SALSABILA UTAMA	
49		PT. PERTAMINA (PERSERO)	
50		PT. BARIA BULK TERMINAL	
51		PT. DOVER CHEMICAL	
52		PT. CILEGON FABRICATORS	
53		PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA	
54		PT. TOMINDOMAS BULK	
55		PT. POLYCHEM LINDO	
56		PT. CABOT INDONESIA	
57		PT. BASF INDONESIA	
58		PT. BATU BERLIAN PRATAMA	

59		PT. ORBIT TERMINAL MERAK	
60		PT. HARAPAN TEKNIK SHIPYARD	
61		PT. BAKRIE CONSTRUCTION	
62		PT. DOK DAN PERKAPALAN GANDASARI	
63		PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	
64		PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK	
65		PT. DAMAI SEKAWAN MARINE	
66		PT. PEGAS SAMUDERA	
67		PT. MERAK BANGUN SAMUDERA	
68		PT. BAHTERA KHARISMA ABADI	

# D. SumberDayaManusia

1. Nominatif SDM (ASN = 5 Orang + PPNPN = 17 Orang, Jumlah SDM 22Orang)

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SERTIFIKA SI
1	Muhammad Darsoni,S.Kom	Penata Tk. I (III/d)	PKP Penyelia – VTS Manager	V103/2 VTS Supervisor
2	Sudiman	Penata Tk. I (III/d)	PKP Penyelia – Markonis	SRE-2
3	Fitriyanti, S.Pel	Penata (III/c)	Markonis	ANT III
4	Suliasyono, SE	Pengatur Muda Tk.I (IIb)	Operator Radio – Petugas PNBP	ORU
5	Zaki Aditya ,S.Tr.Pel	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU – ANT III
6	Ade Ayu Anggriani Riyanti Dewi, S.Tr.Pel	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU – ANT III
7	Udin Murdani	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
8	Risky Hariansyah Nasution	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
9	Ade Kurniawan, S.Kom	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
10	Siti Zubaedah	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
11	Eva Marliana Pramudita Nasution	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
12	Eric Sandrio Simamora, ST	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	
13	Gunawan Tris Wijaksana	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU
14	Arseli Larasati LailiaRahma, STr,Pel	PPNPN	Pramubakti - VTS Operator	ORU – ANT III
15	Aulia Anggi Pratiwi	PPNPN	Pramubakti – VTS Operator	ANT IV
16	Ira Ryani	PPNPN	Pramubakti – Petugas PNBP	ORU
17	Arif Nur Pratama	PPNPN	Pramubakti - Petugas PNBP	BST
18	Basuki	PPNPN	Petugas Keamanan	Sekurity Dasar
19	Jumakir	PPNPN	Petugas Keamanan	Sekurity Dasar
20	Rahmat Kurniawan	PPNPN	Petugas Keamanan	Sekurity Dasar
21	Achmad Arif, A.Md	PPNPN	Petugas Keamanan	Sekurity Dasar
22	Rois	PPNPN	Petugas Kebersihan	

## 2. Rekapitulasi Absensi SDM

NO	NAMA	CUTI SAKIT	CUTI TAHUNAN	JUMLAH CUTI

# 3. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan dan Kepegawaian

VTS Manager: Muhammad Darsoni, S.Kom

NO	JABATAN / STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	VTS Manager	1
2	VTS Supervisor / PNS	2
3	VTS Operator/ PPNPN	11
4	Admin PNBP / PNS (1) / PPNPN (2)	3
5	Petugas Keamanan / PPNPN	4
6	Petugas Kebersihan / PPNPN	1
	TOTAL	22

# 4. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan Umum

NO	IJAZAH UMUM	JUMLAH
1	S-2	-
2	D-IV / S-1	6
3	D-III	2
4	SLTA	14
5	SLTP	-
6	SD	-
	TOTAL	22

# 5. Komposisi SDM Berdasarkan Sertifikat Kompetensi

NO	KOMPTENSI	JUMLAH
1	V103/2 VTS Supervisor	1
2	V103/1 VTS Operator	1
3	ANT III / IV	3
4	SRE – II	1
5	ORU	10
6	Belum Bersertifikat	6
	TOTAL	22

# E. Kondisi Genset Eksisting

NO	TYPE GENSET	KVA	LAMA PEMANASAN	JUMLAH	KONDISI *)	PERBAIKAN TERAKHIR*)	TAHUN PERBAIKAN TERAKHIR
1	Denyo	26	0,5 jam/hari	1 unit	Baik	Perawatan	
2	Denyo	20	0,5 jam/hari	1 unit	Baik	Perawatan	
3	Yamagen	15	0,5 jam/hari	1 unit	Baik	Perawatan	

# F. Kondisi Peralatan Eksisting

	Kondisi Perala	tan Endidin	9							
NO	NAMA BARANG	MERK	TYPE	BUA TAN	TAHU N PENG ADAA N	DAYA / WATT	JU ML AH	KOND ISI *)	KET *)	FOTO
1	Automatic Identification System (AIS)	Kongsberg / Ais Bs610						Baik		
2	Radio Vhf 1	Sailor						Baik		
3	Radio Vhf 2	Sailor						Baik		
4	Radar	Terma / Scanter 2202						Rusak		
5	Radar	JRC						Baik		
6	CCTV Medium range	Hiksvision						Baik		
7	CCTV Long Range	Hiksvision						Rusak Ringan		
8	Radio Direction Finder (RDF)	Rhoteta / Rt-300						Rusak Ringan		
9	Automatic Weather Sensor (AWS)	VAISALA / WXT520						Baik		
10	VTS Data System	Kongsberg / C-SCOPE						Baik		
11	SRF							Rusak		
12	AIS Base Bojonegara							Baik		
13	Radio reapeter Bojonegara							Baik		

14	Automatic Voltage Regulator (AVR)				Baik	O Manager
15	Isolation Trafo (IST)				Rusak	
16	Elektronic Transfer System (ETS)				Baik	
17	Uninteruptable Power Supply (UPS)	Riello			Rusak	Graps -
18	Radio Link	Ubiquity			Baik	
19	Switch/Hub	HP Aruba			Baik	

\*) Kondisi : Baik, RusakBerat, RusakRingan

: Workstation, VHF, MF/HF, Radar, AIS, CCTV Surveillance, AWS, \*) Keterangan

RDF,Pendukung, dll : DiisiCheklist " ✓", File Fotodilampirkanmelalui link \*) Foto

# G. Kondisi Bangunan / Gedung Eksisting

NAMA	VTS MERAK	SENSOR SITE CIPALA	RUMAH DINAS / MESS	LAHAN KOSONG MERAK
Kondisi Lokasi	Datar	Berbukit	Berbukit	Berbukit
Jalan Masuk	Aspal	Aspal - Cor	Aspal	Aspal - Cor
Ketinggian (MBPL)	4	100	15	20
Jumlah Lantai	5	5	1	Tidak ada
Jumlah Atap	1	1	1	Tidak ada
Bahan Atap	Cor	Cor	Asbes	Tidak ada
Bahan Langit-Langit	Gipsum	tidakada	gipsum	Tidak ada
Lapisan Dinding	Plester	Plester	Plester	Tidak ada
Luas				
Area :	3.000.00 M <sup>2</sup>	1.200.00 M <sup>2</sup>	1500 M²	5000 M²
Gedung :	442.68M²	240.00 M <sup>2</sup>	200 M²	Tidak ada
Ruang Radio :	88.16 M²		Tidak ada	Tidak ada
Ruang Genset:	26.86 M²	40.00 M²	Tidak ada	Tidak ada
Power				Tidak ada
PLN V	220 V - 3 phase	220 V - 3 phase	220 V - 1 phase	
Genset V	220 V - 3 phase	220 V - 3 phase	220 V - 1 phase	
Foto Bangunan / Gedung				

# **BAB II REALISASI KEGIATAN BULANAN**

# A. Realisasi Pemeliharaan Peralatan VTS Merak (Termasuk Genset)

N O	NAMA PERALATAN	TYPE/ MERK	KONDI SI *)	PERBAIKAN YANG DILAKUKAN *)	KET *)
1	Genset Cipala	Denyo	Baik	Pengetesan dan pembersihan kotoran dan debu pada ruangan Genset dan Filter	
2	Accu Genset VTS	Yuasa	Baik	Test menggunakan Multimeter	
3	Accu Genset Cipala	Yuasa	Baik	Test dan mengecek tegangan	
4	Record & Replay	Kongsberg	-	Pengecekandan restart dataPlayback	
5	Data Record & Replay Server	Kongsberg	Baik	Melakukan backup pada Record and Replay menggunakan hardrive kapasitas 500GB 2 Buah dengan Total 1TB	Kapasitas penyimpanan tersisa 130 GB
6	Genset VTS	Denyo / Yanmar	Baik	Pengetesan dan pembersihan kotoran dan debu	

# B. Realiasasi Pemeliharaan Bangunan / Gedung VTS Merak

NO					KET
1	Halaman VTS	1500 M <sup>2</sup>	Baik	Pemotongan Rumput dan perawatan taman	

#### C. Realisasi Pemakain BBM dan Pelumas

1. Realisasi BBM dan Pelumas Genset

(KVA x T x 0.157)

NO	TYPE GENSET	KVA	LAMA OPS (PEMANASAN& PLN PADAM)	PEMAKAIAN BBM	SISA PERSEDIAAN BBM	RENCANA KEBUTUHAN BBM BULAN DEPAN	PEMAKAIAN PELUMAS	RENCANA KEBUTUHAN PELUMAS BULAN DEPAN
1	Denyo	26	22.5		-	-	-	-
2	Denyo	20	22.5		-	-	-	-
3	Yamagen	15	11		-	-	-	-
		Jumlah		168.00 Liter	34.67 Liter	200 Liter	-	-

#### 2. Realisasi BBM Kendaraan Bermotor

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS	JENIS BBM	PEMAKAIAN BBM	RENCANA KEBUTUHAN BBM BULAN DEPAN
1	Mobil Double Cabin Triton	2.500 CC	PertaminaDex	100 Liter	100 Liter
2	Motor Matic Yamaha Mio	130 CC	Pertamax	60Liter	60Liter
3	Motor Yamaha MX	150 CC	Pertamax	60 Liter	60 Liter

# 3. Realisasi BBM Mesin Potong Rumput

NO	JENIS MESIN POTONG RUMPUT	KAPASITAS	JENIS BBM	PEMAKAIAN BBM	RENCANA KEBUTUHAN BBM BULAN DEPAN
1	Tanaka	30 CC	Pertamax	14 Liter	20 Liter

# D. Rekapitulasi Lalu Lintas Kapal

#### 1. Traffic Selat Sunda

No	Type Kapal	Jumlah Kapal
1	VLCC / Deep Draft	67
2	Tanker	497
3	LNG / LPG Carrier	200
4	Cruide Oil Tanker	6
5	Chemical Tanker	130
6	Cargo Vessel	245
7	Container Vessel	130
8	Bulk Carrier	422
9	Roro	6304
10	Passenger Vessel	21
11	Livestock Carrier	9
12	Tug / Tow	657
13	Government Vessel	4
14	Fishing Vessel	65
15	Cement Carrier	16
16	Dredger	5
17	Other	95

# 2. Kunjungan Kapal ke Pelabuhan Jumlah Kunjungan 1.368 kapal

Dalam Negeri	Luar Negeri
1.161 Kapal	207 Kapal

# 3. Pola Traffic Kapal di Selat Sunda

No	Pola Traffic	Jumlah
1	TSS Passing North	601 Kapal
2	TSS Passing South	499 Kapal
3	TSSCrossing West	3.152 Kapal
4	TSS Crossing East	3.152 Kapal
5	Vessel Not Use TSS	168 Kapal

# 4. Pelanggaran Kapal

## a. PELANGGARAN DI TSS SELAT SUNDA (TSS CONTRAVENTION)

Jumlah kapal yang melakukan pelanggaran sebanyak : 72 kapal

Jenis Pelanggaran Di TSS					
Salah Jalur	Memotong Jalur Pemisah	Memasuki Inshore Traffic Zone (ITZ)	Lainnya		
2 Kapal	-	70 kapal	-		

Tipe Kapal Yang Melakukan Pelanggaran Di TSS				
Tug	Cargo	Tanker	Passanger /Ferry	Lainnya
64 Kapal	1 Kapal	4 Kapal	1	2 Kapal

Jenis Angkutan Kapal (Dalam/Luar Negeri) Yang Melakukan Pelanggaran Di TSS				
Dalam Negeri	Luar Negeri			
72 kapal	-			

# b. MONITORING KETIDAKPATUHAN KAPAL TERHADAP AIS (8 kapal)

Hasil Monitoring AIS Kapal					
AIS OFF Data AIS Data AIS Lainnya TidakBenar TidakLengkap					
7 Kapal	-	-	1 Kapal		

Tipe Kapal Yang Melakukan Pelanggaran Aturan AIS						
Tug	Tug Cargo Tanker Passanger Lainnya /Ferry					
2	3	3	-	-		

Jenis Angkutan Kapal (Dalam/Luar Negeri) Yang Melakukan Pelanggaran Aturan AIS				
Dalam Negeri	Luar Negeri			
6Kapal	2			

#### 5. Accident / Incident di Laut

		Accident / Incident						
Collison	Sinking	Fire	Ground ing	Medical Emergen cy	Man Over Board	NUC/ Drifting	Polluti on	Others
-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 6. Messages & Information

	Messages & Information							
Notice to Marine	Weather Information	Emergency Information	Security Information	Ship Weather Observation				
18	31	-	-	1				

# 7. Operation Khusus

	JenisKegiatan						
Dredging	Sub Marine	Lifeboat Drilling	Sea Trial	Military /SAR Exercise	Ship to Ship Transfer	Lightbouy Maintenance	Others
8	-	2	19	-	175	-	-

#### E. Realisasi PNBP

#### 1. PNBP VTS

1. Komposisi Berdasarkan Jenis Angkutan

DAI	AM NEGERI	LUAR NEGERI	Jumlah
1136 Kapal	Penyeberangan Merak-Bakauheni 384 bill – Trip Kapal	184 Kapal	
Rp. 294.703.000	Rp. 211.075.000	Rp. 91.297.960	Rp. 597.075.960

#### 2. Komposisi Berdasarkan Jenis Kapal

FERRY PENYEBERANGAN	NON FERRY	Jumlah
Penyeberangan Merak-Bakauheni 384 bill – Trip Kapal	1.447 kapal	
Rp. 211.075.000	Rp	Rp. 597.075.960

# 3. Komposisi Berdasarkan Pelabuhan

KSOP Banten	UPP Labuhan	UPP Karangantu	KSOP Bakauheni	UPP Maringgai	Plb. Penyeberan gan	Jumlah
1.192 Kapal	103 Kapal	107 Kapal	8 Kapal	18 Kapal	384 bill	
Rp	Rp.14.571.950	Rp. 16.100.000	Rp. 900.000	Rp.1.350.000	Rp. 211.075.000	Rp. 597.075.960

#### 2. PNBP RAMBU

# 1. Komposisi Berdasarkan Jenis Angkutan

DALAM	DALAM NEGERI		LUAR NEGERI		
Jumlah Kapal	PNBP	JumlahKapal	PNBP		
-	-	178 Kapal	Rp. 1.730.864.434		

# 2. Komposisi Berdasarkan Pelabuhan

KSOP Banten	UPP Labuhan	UPP Karangantu	KSOP Bakauheni	UPP L.Maringgai	Jumlah
178 Kapal	- Kapal	- Kapal	- Kapal	- Kapal	188 Kapal
Rp. 1.730.864.434	Pungutai	Rp. 1.730.864.434			

# F. Realisasi Kegiatan Operasional Lainnya

No	Jenis Kegiatan	Waktu		
1	Menghadiri Rapat Pembahasan Kecelakaan Kapal Tameda 5 by	01 Januari 2024		
	zoom	01 Januari 2024		
2	Melaksanakan OJT Radar JRC pada Operator dan Teknisi VTS	19 Januari 2024		
	Merak			
3	Mendampingi Bapak Direktur Kenavigasian dalam rangka Posko	19 Januari 2024		
	Nataru di Banten	15 Januari 2024		
4	Menghadiri FGD Test Bed e pilotage by zoom	20 Januari 2024		
5	Rekonsiliasi Data PNBP VTS dengan UPP Labuhan maringgai di	21 Januari 2024		
	Jakarta	21 00110011 2024		
	Menerima Kunjungan KaDisnav Tg Priok dan Tim serta Kepala			
6	Pangkalan PLP Tanjung Priok dan para Nakhoda Kapal Negara	24 Januari 2024		
	Patroli PLP Tg.Priok			

# G. Tingkat Kehandalan VTS / SROP

NO	SARANA PERALATAN VTS	ProsentaseKe handalanPera latan (a)	Jam Operasional Ideal / Bulan (b)	Jumlah Jam Kelainan/ Bulan (c)	PenyebabKelaina n Jam pada Peralatan	Jam OperasionalEk sisting / Bulan (d = b – c)	ProsentaseEksi stingKehandal anPeralatan ( x a %)	Keteran gan
1	Radar	10%	744	0	Tersambarpetir	744	10%	
	CCTV Camera Mediun Range	2%	744	0		744	2%	
2	CCTV Camera Long Range	3%	744	744	Power Suply tidak berfungsi	0	0%	
3	Automatic Identification System (AIS)	30%	744	0		744	30%	
4	Radio Communication (Radio VHF)	30%	744	0		744	30%	
5	Hydrological and Meteorlogical	5%	744	744	Power Suply tida kberfungsi	0	0%	
6	VTS Data System	10%	744	0		744	10%	
7	VTS Record and Reply System	5%	744	0		744	5%	
8	Radio Direction Finder (RDF)	2%	744	744	Radio Link Rusak	0	0%	
9	Peralatan dan Perangkat Pendukung VTS	3%	744	0		744	3%	
		100%					90%	

Noted:

b = (24 Jam x Jumlah Hari dalam 1 Bulan)

#### BAB III

#### **PENUTUP**

#### A. Kendala yang Dihadapi

#### Internal:

1. Hampir semua operator adalah tenaga kontrak PPNPN, dimana belum memiliki sertifikat standar yang dipersyaratkan yaitu Sertifikat V103/1 VTS Operator.

#### External:

- Didalam wilayah operasi VTS Merak terdapat 2 Stasiun LPS milik BPTD yang melayani kapal penyeberangan Merak- Bakauheni dan 5 Stasiun Pandu yang dikelola oleh 3 BUP Pemanduan, terkadang terjadi overlap, tumpang tindih ataupun saling berharap dengan VTS Merak terhadap pelayanan kapal (khususnya dalam pemberian posisi labuh);
- 2. Terjadi kebingungan khususnya kapal asing yang akan masuk karena harus melakukan pelaporan selain ke VTS juga ke station pandu;
- 3. Masih banyak kapal yang melakukan pelanggaran di TSS Selat sunda, khususnya kapal Tug yang menuju/dari Pelabuhan Panjang ;
- Belum ada sanksi yang diberikan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di TSS Selat Sunda oleh instansi yang berwenang;
- 5. Zona labuh diperairan Cigading, Ciwandan dan Merak sudah tidak sesuai dengan banyaknya jumlah kapal yang berlabuh sehingga sering terjadi incident kapal senggolan jika terjadi cuaca angin kencang;

#### B. Saran

#### Internal:

 Perlu diadakan Diklat atau Course guna meningkatkan kemampuan Operator VTS yang tidak hanya diperuntukan bagi Operator PNS saja, tetapi dapat juga diikuti oleh Operator PPNPN;

#### External

- 1. Perlu dilaksanakan study dan assessment untuk pengggabungan semua stasiun pandu dan LPS menjadi satu kedalam satu pelayanan VTS:
- **2.** Perlu dilaksanakan kembali sosialisasi keInstansi terkait, pemangku kepentingan dan Stakeholder terkait regulasi terkait Telkompel

#### **LAMPIRAN**

- Rekapitulasi Daily Traffic Januari 2024
- Rekapitulasi Data VTS Merak Januari 2024
- Daftar Pelanggaran (Contravention) TSS Selat Sunda Januari 2024
- Laporan Monitoring AIS Kapal BulanJanuari 2024
- Rekapitulasi Kapal Partisipasi berdasarkan Jenis Kapal Januari 2024
- Daftar Kapal Giat STS Bunkering diPerairan Banten Januari 2024
- Jurnal Mesin Generator dan pemakain BBM HSD Januari 2024
- Data penerimaan PNBP VTS Januari 2024
- Data penerimaan PNBP Rambu Januari 2024
- Buku Tamu VTS Merak Januari 2024
- Daftar Dinas Jaga VTS Merak Bulan Januari 2024
- Absensi Personel VTS Merak Januari 2024
- Foto kegiatan

#### Catatan :

Lampiran dapat diunduh pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1p8Gw7g60vupINmLOSdhZpymXhFMdAL G\_?usp=sharing

# Foto Kegiatan:











## Keterangan Foto:

- 1. Pelayanan Rutin Operator VTS ke kapal kapal
- 2. Familirasi Operator VTS baru
- 3. Penadatangan Kontrak PPNPN th 2024
- Rekonsiliasi PNBP VTS dengan KSOP, UPP dan Stake holder terkait wilker VTS Merak
- 5. Perawatan Perangkat VTS oleh Teknisi

# DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK VTS MERAK

JI. RAYA MERAK NO. 87, MERAK – MEKAR SARI, KEC. PULO MREAK
KOTA CILEGON – BANTEN
HOTLINE PELAYANAN 0821 1482 9973
Email merakyts@dephub.go.id