





เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

- แรงคันไฟฟ้าขาเข้าที่ทำให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้ 3.3 โวลต์
- กระแสไฟฟ้าที่เซนเซอร์ 20 มิลลิแอมป์
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -25 to 85 องศา



เซนเซอร์วัดความเข้มแสง

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ทำให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้ 5 โวลต์
- ช่วงของข้อมูลที่สามารถอ่านค่าได้ 0 65535 ลักซ์
- สามารถสื่อสารแบบ I2C ได้



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ทำให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้ **3.3 5** โวลต์
- ช่วงความชื้นในอากาศที่สามารถวัดค่าได้ 0 99 %
- ช่วงของอุณหภูมิที่สามารถวัดค่าได้ -40 to 80 องศา
- สามารถสื่อสารแบบ I2C ได้



สายไฟสำหรับจ่ายไฟ 5 โวลต์

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ทำให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้ 5 โวลต์
- สายเส้นสีแดงต่อให้กับ Vin
- สายเส้นขาวต่อให้กับ Gnd