캡스톤프로젝트1(02)

# PM (Personal Mobility) 이용자의 안전수칙 준수 의무화를 위한 프로젝트

20182644 홍주혜 20182540 김시연 20194493 김결민 20195106 김근영 20204430 류화연

## CONTENTS

- 1. 개발 배경
  - 필요성
  - 관련 연구
  - 개발목표
- 2. 개발 계획
  - 팀원 소개 및 역할 분배
  - 개발일정

#### 3. 개발 내용

- 사용 부품
- 구현 설계도
- 핵심기능
  - 안전모 착용 탐지
  - 탑승 인원 준수 탐지
  - 모터의 작동 조건 제어
- 작동 프로세스
- 최종 구현 영상

#### 4. 개발 결과

- 기대 효과
- 구현 한계

### 개발배경 프로젝트의 필요성

J 중앙일보 | 2022.10.20. | 네이버뉴스

#### [단독] 헬멧 안 쓰고 차에 쾅...킥보드 사망, 5년새 5배 늘었다

제출한 '전동**킥보**드 사고 현황'에 따르면 최근 **5**년간(2017년~2021년) 사고 건수는 14.8배 증가했고, **사망**자... 부상자 역시 124명에서 1901명으로 크게 **늘었다**. 광역...



fn www.fnnews.com > news

#### 무면허·노헬멧·2인탑승까지... 킥보드 '죽음의 질주' - 파이낸셜뉴스

2023.05.23. 최근엔 **2인**이 함께 전동**킥보**드 주행을 하다 **탑승**한 여고생 1명이 목숨을 잃는 사고까지 발생해 안전대책을 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다. ■전 동**킥보**드 사고 4년만에... 최근에도 **무면허 탑**승 사고가 발생했다. 지난 16일 고교...



news.heraldcorp.com > view

#### "2인 탑승·무면허 심각한데...해법 못 찾는 전동킥보드"- 헤럴드경제

2023.05.22. 개인형 이동장치 전용 면허 등 새로운 해법도 모색되지만 현실적으로 적용이 어려워 당분간 논란은 계속될 전망이다. 22일... **2인** 이상 **탑**승 금지, 헬멧 착 용 등 기본적인 안전 수칙을 설명한 브랜드도 1곳 밖에 없었다. 면허 인증을 요구...



PM '다인탑승'과 '안전모 미착용' 관련 기사



'다인탑승'과 '안전모 미착용' 단속 현황 (단위 : 건)

출처: 국회 송석준 의원실, 경찰청

#### 개발 배경

### 프로젝트의 필요성

(**J**) 중앙 [단독] 개정된 도로교통법(2021.05.)에 따라 단속이 심화되고 있지만, 제출한 14.8배 PM의 대중화와 이용자들의 안전 수칙을 미준수로 인해 fn 사고율이 매년 증가하는 추세이다. 무면 2023. 을 잃 동킥! 따라서, 본 프로젝트는 안전 수칙(1인 탑승, 안전모 착용)을 준수해야만 ∦ news 작동하는 전동 킥보드를 개발하여 "2인 팁 2023.05. PM 이용자들의 안전을 지키고 사고율을 낮추는 것을 목표로 한다. 적용이 ( 용등기

착용

100,356

022년 9월까

김:건)

### 개발배경 관련 연구(논문)

#### <안전모 착용 관련 논문>

2021년 한국방송·미디어공학회 추계학술대회 대학생 논문

전동 킥보드 헬멧 착용 탐지

이선엽, 부세영, 박종일<sup>I</sup> 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부 srg03021@hanyang.ac.kr, iguilty@hanyang.ac.kr, jipark@hanyang.ac.kr

한국컴퓨터정보학회 동계학술대회 논문집 제30권 제1호 (2022, 1)

#### 딥러닝 기반의 전동킥보드 헬멧착용 인식시스템 개발

박준호<sup>0</sup>, 황지민<sup>\*</sup>, 고유정<sup>\*</sup>, 김세하<sup>\*</sup>, 이현서<sup>\*</sup> <sup>0</sup>경운대학교 항공소프트웨어공학과, <sup>\*</sup>경운대학교 항공소프트웨어공학과

e-mail: jhpark@ikw.ac.kr<sup>o</sup>, {hjm4414, z6101, bestkim1326, gusguswjdwns}@naver.com\*

#### <다인 탑승 관련 논문>



- 2021 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 논문집 -

CDS 포토셀과 Neo-Pixel을 이용한 2인 이상 탑승금지 전동킥보드

장재원\*, 부지환\*, 이상엽\*, 이승우\*, 이승우\*\*, 이용환\*


'안전모 착용'과 '다인 탑승 방지' 관련 특허 논문은 있지만, 두 문제를 동시에 다룬 논문은 출간되지 않음

### 개발배경 관련 연구(타 프로젝트)

### 타 대학 캡스톤 디자인 작품 분석



### 개발배경 개발목표



### 개발계획 팀원 소개 및 역할

<구현부>



#### 홍주혜(팀장)

- 전반적인 SW 구성 및 개발 (Raspberry Pi 4)
- HW 제작 및 개발 (Arduino Uno)
- 최종 보고서 및 논문 작성



#### 김시연


- 아이디어 구상 및 도안 제작
- 전반적인 HW 구성 및 개발 (Arduino Uno)
- 전반적인 SW 구성 및 개발 (Raspberry Pi 4)



#### 류화연

- 전반적인 SW 구성 및 개발 (Raspberry Pi 4)
- HW 제작 및 개발 (Arduino Uno)
- HW 주요 부품 수리





#### 김결민

- 자료 & 논문 조사
- 논문 작성
- HW 제작 및 조립 (Arduino Uno)



#### 김근영

- 구매 & 비품 관리
- 자료 & <del>논</del>문 조사
- HW 제작 및 조립, 실험 보조 (Arduino Uno)

### 개발계획 개발과정

	3월			4월			5월			6월				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
팀 구성 및 아이디어 회의	(													
Raspberry PI에 개발 환경 세팅 (Yolov5, PyTorch)		(												
Roboflow에서 Dataset download & Al training 위해 Colab에서 학습														
PyTorch 환경 재 세팅 (OS 변경)							<u>:</u>	중 가						
Raspberry PI - Arduino Uno 시리얼 통신							-	중 간 고 사						
킥보드 HW 제작 (스위치, 모터, 적외선 센서)				1		ر ا ا								
문제점 모색 및 오류 개선														
테스트 및 연동									(					
최종 프로젝트 구현 결과 보고서 생성											   			, }


### 개발내용 사용 부품






라즈베리파이 4

### 개발내용 구현 설계도





<킥보드 설계도>

### 개발내용 안전모 착용 탐지



### 킥보드의 손잡이 중앙에 웹캠 설치



이용자의 안전모 착용 여부를 탐지

## 안전모 미착용의 경우



head 로 인식되는 모습

### 개발내용 탑승 인원 준수 탐지

#### 1인 탑승의 경우




PIR 센서 중 2개의 값만 감지되어 모터가 작동된다.

#### 발판 외곽에 PIR 센서를 설치



탑승 인원 준수 여부를 탐지

### 다인 탑승의 경우



PIR 센서에 3개 이상의 값이 감지되어 모터가 작동되지 않는다

### 개발내용 모터의 작동제어


#### 킥보드의 손잡이에 모터 작동용 스위치 설치




이용자가 버튼 스위치를 누르면 안전 수칙 준수 여부에 따라 동작 여부 결정

헬멧 착용 1인 탑승	0	X		
0	작동	미작동		
X	미작동	미작동		

### 개발내용 작동 프로세스









	헬멧 착용	헬멧 미착용
1인 탑승	0	Х
다인 탑승	Χ	Х

### 개발내용 최종 구현 영상




헬멧 착용 상태(detected)로 인식되어 스위치를 누를 시 킥보드가 전진함

### 개발내용 최종 구현 영상




1인 탑승 상태이면서 헬멧 미착용 상태(no detected)로 인식되어 스위치를 눌러도 모터가 작동하지 않음

### 개발내용 최종 구현 영상



PIR에 인식되는 발이 3개 이상일 때, 스위치가 눌려도 모터는 작동하지 않음

### 개발내용 최종구현 영상



PIR에 인식되는 발이 3개 이상일 때, 스위치가 눌려도 모터는 작동하지 않음

### 개발내용 최종구현 영상



작동 도중 PIR에 인식되는 발이 3개 이상되면 약 5초 뒤 모터의 동작을 멈추게 함

### 개발 결과 개발 비용

재료명	수량	단가(원)	금액(원)		
USB 화상 웹카메라	1	5,000	5,000		
리튬이온배터리	10	5,500	55,000		
리튬이온배터리홀더	2	3,100	6,200		
FD04A 모터드라이버 모듈	1	40,970	40,970		
PIR인체감지모션센서	4	1,020	4,080		
바퀴휠+모터 기어박스	5	2,200	11,000		
라즈베리파이4	1	88,000	88,000		
Arduino Uno	1	28,000	28,000		
합계			238,250		

\*총 금액 3000원 미만의 재료는 기재 생략함

총 약 24만원의 개발비용, 기존의 킥보드에 해당 시스템을 추가한다면 최대 약 12만원의 개발 비용이 필요할 것으로 예상

### 개발결과 기대효과

#### • 안전사고 예방

- 안전모 착용 감지 시스템은 카메라를 통해 킥보드 이용자들의 안전모를 착용을 감지하여 안전모를 착용하지 않을 경우 주행을 불가능하게 한다.
  - ⇒ 안전모 착용률을 높이고, 머리와 얼굴을 다치는 안전사고를 예방할 수 있다.
- 다인 탑승 방지 시스템은 PIR 센서를 통해 발판 위의 인체를 감지하여 다인 탑승을 방지함으로서 킥보드의 구조적인 한계로 인한 안전사고 위험을 감소시킨다.
  - ⇒ 무게 중심 이탈로 인한 사고나 중상 위험, 돌발 상황 대처 능력 저하 등을 예방할 수 있다.

#### • 절세 효과, 사회 안전 수준 향상

- 탑승 조건을 지키지 않으면 구동이 되지 않으므로 위반 사례를 단속하지 않아도 되어 행정력을 낭비하지 않게 된다.
  - ⇒ 행정력이 낭비되지 않아 필요한 곳에 적절히 쓰일 수 있으므로 사회 안전 수준이 향상될 수 있다.

### 개발 결과 구현 한계

#### • 헬멧 인식률 낮음

- 헬멧 데이터셋의 부족으로 인해 머리와 헬멧 인식률이 일부 떨어지는 문제가 있다.
- 데이터 추가를 통해 해결할 수 있지만 직접 라벨링하는 것은 시간적 한계가 있고 비효율적이라는 판단으로 본 프로젝트에서는 데이터셋 제작하는 것은 진행하지 않았다.

#### • PIR 센서 정확도와 성능 문제

- PIR 센서의 정확도가 일부 낮아지는 현상이 간혹 관찰된다. 가끔 가짜 감지나 온도 감지의 제약으로 인한 문제가 가끔 발생하나, 약간의 시간이 흐른 후 다시 정상적인 기능을 수행한다.
- 위의 문제들은 센서의 고질적인 한계로 인해 수정하기 어려우며 좀 더 <u>고가의 센서</u>를 사용함으로써 해결할 수 있으리라 추측한다.



감사합니다

# THANK YOU