Auswahlkriterien

Wirkungsgrad, Kraft und Drehmoment

Wirkungsgrad, Kraft und Drehmoment

Der Wirkungsgrad (η) der Trapezspindel in Abhängigkeit vom Reibungskoeffizienten (μ) ist in Tab.2 angegeben.

Tab.2 Reibungskoeffizient und Wirkungsgrad

| Reibungskoeffizient (μ) | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
|-------------------------|------|------|------|
| Wirkungsgrad (η) | 0,82 | 0,74 | 0,67 |

Die Kraft, die erzeugt wird, wenn ein Drehmoment zugeführt wird, kann über die folgende Gleichung ermittelt werden.

Fa=2 $\cdot \pi \cdot n \cdot T/R \times 10^{-3}$

Fa : Erzeugte Kraft (N)
T : Drehmoment (zugeführt) (Nm)
R : Steigung (mm)

Das Drehmoment, das erzeugt wird, wenn eine Kraft einwirkt, wird ebenso über die folgende Gleichung ermittelt:

$T=\eta \cdot Fa \cdot R \times 10^{-3}/2\pi$

T : Erzeugtes Drehmoment (Nm)
Fa : Kraft (zugeführt) (N)
R : Steigung (mm)

[Berechnungsbeispiel 1]

Ausgehend davon, dass die Trapezspindel DCMB20T verwendet wird und das Drehmoment T 19,6 Nm beträgt, wird die erzeugte Kraft ermittelt.

Bei "μ" gleich 0,2 beträgt der Wirkungsgrad "η" 0,67 (siehe Tab.2), und die erzeugte Kraft (Fa) wird wie folgt berechnet:

$$F_a = 2 \cdot \pi \cdot \eta \cdot T/R \times 10^{-3} = \frac{2 \times \pi \times 0.67 \times 19.6}{60 \times 10^{-3}} = 1370 \text{ N}$$

[Berechnungsbeispiel 2]

Ausgehend davon, dass die Trapezspindel DCMB20T verwendet wird und die Kraft Fa 980 N beträgt, wird das erzeugte Drehmoment ermittelt.

Bei "μ" gleich 0,2 beträgt der Wirkungsgrad "η" 0,67 (siehe Tab.2), und das erzeugte Drehmoment (T) wird wie folgt berechnet:

$$T = \frac{\eta \cdot Fa \cdot R \times 10^{-3}}{2\pi} = \frac{0.67 \times 980 \times 60 \times 10^{-3}}{2\pi} = 6.27 \text{ Nm}$$

Genauigkeitsklassen

Tab.3 Genauigkeit der Gewindespindeln DCMA und DCMB

Einheit: mm

| Symbol für die Spindel | Gerolltes Gewinde |
|----------------------------------|-------------------|
| Genauigkeit | TAnm. |
| Einfacher Steigungsfehler (max.) | ±0,025 |
| Mittlerer Teilungsfehler (max.) | ±0,2/300 |

Hinweis: Das Symbol T gibt die mechanische Bearbeitungsart der Spindel an.