

L'Esprit LEAN


Chasser le gaspillage, créer de la valeur

Guide de découverte pour les
nouveaux explorateurs de
l'industrie

Bienvenue. En tant que nouveau venu, vous possédez un atout que les experts ont perdu : l'œil neuf. Ce guide vous donnera les clés pour décoder ce que vous voyez, repérer ce qui freine l'efficacité, et comprendre comment nous créons de la valeur ensemble.



Le Lean, ce n'est pas « travailler plus vite »




C'est une philosophie de gestion complète (originaire du Toyota Production System) qui vise deux choses :

- 🎯 1. Maximiser la Valeur pour le client.
- 🎯 2. Minimiser les Ressources (temps, énergie, matière).

“ « Tout ce que nous faisons, c'est examiner le temps qui s'écoule entre le moment où le client nous passe une commande et celui où nous encaissons l'argent. Et nous réduisons ce délai en éliminant les déchets sans valeur ajoutée. » — Taiichi Ohno ”

Apprendre à voir : Valeur Ajoutée vs Muda


Pour savoir si une tâche est utile, posez-vous la question : « Le client est-il prêt à payer pour cette action ? »



« Le gaspillage est tout sauf la quantité minimum requise de machines, de matériaux, de pièces et de temps de travail. »

Rencontrez votre ennemi : TIM WOOD

TIM WOOD n'est pas un collègue. C'est un moyen mnémotechnique pour retenir les 7+1 sources de gaspillages qui ralentissent l'entreprise.



Ces ennemis se cachent partout : dans l'atelier de production, mais aussi dans les bureaux (compta, juridique, RH).

T.I.M. : Les gaspillages de mouvement et de matière

T

Transport



Usine : Déplacer une palette d'un bout à l'autre de l'atelier sans transformation.



Bureau : Transfert de fichiers lourds, acheminement de documents papier pour signature.

I

Inventory
(Stocks)



Usine : Surstockage de matières premières, produits finis qui dorment.



Bureau : Boîte mail saturée, dossiers en attente, accumulation de données non traitées.

M

Motion
(Mouvements)



Usine : Opérateur qui doit se baisser ou marcher pour chercher un outil.



Bureau : Clics excessifs pour atteindre une info, chercher un dossier mal rangé sur le serveur.

W.O.O. : Les gaspillages de temps et de flux

Waiting (Attente)



Une machine ou une personne à l'arrêt attendant une pièce ou une info.

Ex : Attendre la validation d'un manager, attendre qu'un logiciel charge.

Overproduction (Surproduction)



Le pire des gaspillages (selon Taiichi Ohno). Produire trop ou trop tôt cache les autres problèmes.

Ex : Imprimer 100 rapports quand 10 sont lus.

Overprocessing (Sur-qualité)



Faire plus que ce que le client demande.

Ex : Une précision au 1/100ème quand le 1/10ème suffit, multiples niveaux de validation pour une décision simple.

D & S : La qualité et l'humain



D - Defects (Défauts / Retouches)

Tout ce qui n'est pas « bon du premier coup ». Il faut inspecter, jeter, ou inspecter, jeter, ou retravailler.

Ex : Information manquante nécessitant une correction, erreurs de saisie.



S – Skills (Compétences inutilisées)

Le 8ème Gaspillage : Ne pas utiliser le talent, la créativité ou le savoir-faire des collaborateurs.

Message pour vous :
Ne pas écouter vos idées d'amélioration est un gaspillage.
Votre regard neuf est une ressource !

La Base : La méthode 5S


Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place.



Objectif : Un environnement de travail visuel où n'importe quel problème saute aux yeux.


Où agir ? La loi de Pareto (80/20)

80% des effets sont produits par 20% des causes. Ne vous éparpillez pas, ciblez les causes racines principales.



Kaizen : L'amélioration continue par petits pas

Une méthode progressive pour des progrès constants.



"Pas besoin de révolution brutale. Mieux qu'hier, moins bien que demain."


Management Visuel & Poka-Yoke

Management Visuel



Rendre l'invisible visible.
Si un ordinateur ou une machine s'arrête, on doit le voir tout de suite.

Poka-Yoke (Anti-erreur)



Concevoir le processus pour qu'il soit impossible de se tromper.
Ex: La trappe à essence, les champs obligatoires dans un formulaire.


Objectif : Libérer l'esprit de la peur de l'erreur.

L'État d'esprit Lean : Le respect et le terrain

Le Genba (Le "Vrai Lieu")

Les problèmes ne se résolvent pas dans une salle de réunion, mais sur le terrain.

Allez voir par vous-même.



Le Respect des personnes

Le Lean est dur avec les processus, mais doux avec les gens.

Un problème n'est jamais la « faute » d'une personne, mais la faillite d'un processus.

Leadership Serviteur : Le chef est au service de l'équipe pour lever les obstacles.

Votre Antisèche Lean

TIM WOODS

Transport
Inventory
Motion
Waiting
Overproduction
Overprocessing
Defects
Skills

5S

Trier
Ranger
Nettoyer
Standardiser
Maintenir

PDCA

Plan
Do
Check
Act

Motto

Sécurité, Qualité, Délai, Coût.

Règle d'or

Si vous ne pouvez pas distinguer le normal de l'anormal en 3 secondes, il manque du Management Visuel.



Votre Mission : Soyez curieux !

Vous avez un super-pouvoir : vous ne connaissez pas encore « la façon dont on a toujours fait ».

Actions à Entreprendre



1. Observez :
Repérez un « TIM WOOD » dans votre quotidien cette semaine.



2. Questionnez :
« Pourquoi fait-on comme ça ? » (La méthode des 5 Pourquoi).



3. Proposez :
Aucune idée d'amélioration n'est trop petite.

L'excellence n'est pas une destination, c'est une habitude.

Pour aller plus loin

Lectures recommandées

- Système Lean: Penser l'entreprise au plus juste – James Womack & Daniel Jones
- Le modèle Toyota – Jeffrey Liker
- Guide de repérage des gaspillages – Anne-Laure Delpech

Sources internes & Outils

- Intranet Qualité / Amélioration Continue
- Mitrtech (Solutions juridiques & conformité)
- Tableaux de bord Pareto & Suivi PDCA

