








Dossier Incidents

Panne d'un chariot élévateur utilisé dans le magasin des pièces usinées.

Montage		
 		Pas d'arrêt
 		2 heures d'arrêt
 		4 heures d'arrêt

Ouvrier inexpérimenté sur le poste, suite au départ à la retraite du titulaire.


1 conteneur rebuté ?
Le noter dans la
colonne prévue à cet
effet

Engrenages		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt et 1 conteneur rebuté

Grève de la société qui assure le transport du personnel

Tous	
	1 heure d'arrêt, sur un poste au choix.
	1 heure d'arrêt, de tout l'usinage.
	1 heure d'arrêt de toute l'usine

Arrêt pour mise en œuvre d'une nouvelle méthode de montage plus efficace

Montage	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt


La machine est jugée dangereuse par l'inspecteur du travail.
Elle doit être arrêtée pour être modifiée.

Engrenages	
	1 heure d'arrêt, programmée à n'importe quel moment de la semaine
	2 heures d'arrêt, programmées à n'importe quel moment de la semaine
	3 heures d'arrêt

Accident du travail (choc à la main droite).

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt, (entaille profonde).
	2 heures d'arrêt de tout le personnel de l'usine avec le Délégué du personnel

Le compresseur est très bruyant car le capot d'insonorisation est cassé. Le personnel proteste contre la nuisance.

Tous	
 	Pas d'arrêt
  	1 heure d'arrêt d'un des postes d'usinage
	1 heure d'arrêt aux Engrenages et Carters



Pour faire face à la hausse des commandes,
on travaille un jour férié et cela désorganise la production.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt aux Engrenages
	2 heures d'arrêt pour l'ensemble de l'usinage



Montage d'un nouveau dispositif de serrage des pièces

Carters	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt
	4 heures d'arrêt


Un actionnaire important a demandé un audit comptable.
Un inventaire des en-cours doit être réalisé rapidement.

Usinage	
  	1 heure d'arrêt du poste Couronnes ph. B
 	1 heure d'arrêt, du poste Cour. ph B et Carters
	1 heure d'arrêt de toute l'usine



Défaut dans les pièces de fonderie livrées par le nouveau fournisseur.

Carters	
 	Pas d'arrêt
 	1 heure d'arrêt
 	2 heures d'arrêt

Défaut sur les pièces, une opération d'usinage a été oubliée

Engrenages	
	1 conteneur à reprendre (pièces en-cours)
	2 conteneurs à reprendre
	4 conteneurs à reprendre

Opérateur malade



Couronnes (phase A)		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		4 heures d'arrêt

Usure du moteur d'entraînement sur une machine.




Montage	
	1 heure d'arrêt, à programmer dans la semaine
	1 heure d'arrêt immédiatement
	4 heures d'arrêt immédiatement

Erreur d'approvisionnement.


La moitié des manutentionnaires ont la grippe, on a dû faire appel à des intérimaires.

Engrenages		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		1 heure d'arrêt + 1 conteneur à rebuter



Des micro-coupures ont provoqué des interruptions dans le traitement informatique des ordres de fabrication. Le lancement a pris du retard.

Carters	
 	Pas d'arrêt
 	2 heures d'arrêt
 	4 heures d'arrêt



Pièces de fonderie livrées déformées

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	2 heures d'arrêt et 1 conteneur de pièces usinées à rebuter



Le client se plaint que certains réducteurs se desserrent.
Pendant plusieurs jours le montage n'a pas respecté le
couple de serrage des boulons.

Montage		
		
Pas d'arrêt		
		
Le client demande l'envoi immédiat de 1 R6 en remplacement du mauvais (qu'il renverra plus tard).		



Panne d'un chariot élévateur. Le chariot de remplacement est en révision.

Usinage	
  	1 heure d'arrêt d'un poste d'usinage (au choix)
 	2 heures d'arrêt d'un poste d'usinage (au choix)
	4 heures d'arrêt d'un poste d'usinage (au choix)


Le fournisseur a déménagé son usine. Il est désolé
mais ne peut pas livrer à la date prévue.

Couronnes (phase A)		
		Pas d'arrêt.
		1 heure d'arrêt
		4 heures d'arrêt


Les pièces ont été achetées en Chine.
Grève dans le port de débarquement.

Couronnes (phase A)		
		Pas d'arrêt
		2 heures d'indisponibilité pour les matières vertes et rouges.
		4 heures d'indisponibilité pour les matières vertes et rouges.



Erreur de mise à jour de la gamme de fabrication.

Couronnes (phase B)	
	1 conteneur à reprendre en usinage
	2 conteneurs à reprendre en usinage
	4 conteneurs à reprendre en usinage



Arrêt machine, le fusible a sauté

Couronnes (phase B)	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt
	4 heures d'arrêt


Panne machine due à la défaillance d'un micro-
processeur de l'armoire de commande.

Couronnes (phase A)		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		3 heures d'arrêt


Le service commercial a promis à un client de faire un prototype de réducteur. La machine est arrêtée pour faire un carter spécial.

Carters	
 	1 heure d'arrêt, programmée à n'importe quel moment de la semaine
 	1 heure d'arrêt
 	2 heures d'arrêt



Une pile de carters usinées s'est effondrée
dans le stock.

Carter	
	1 heure d'arrêt
	1 heure d'arrêt et 1 conteneur de pièces usinées à rebuter
	3 conteneurs de pièces usinées à rebuter



Manque de lubrification, le roulement est grippé
et la machine s'arrête.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	4 heures d'arrêt



Panne machine due à l'usure d'une vis-mère.

Engrenages	
 	1 heure d'arrêt à programmer dans la semaine
 	1 heure d'arrêt immédiatement
 	1 heure d'arrêt immédiatement + 1 conteneur rebuté


Opérateur malade

Carters	
 	Pas d'arrêt
 	1 heure d'arrêt + 1 conteneur de pièces non-conformes à reprendre
 	4 conteneurs de pièces non-conformes à reprendre


Forte proportion de matières hors tolérance
dans la dernière livraison du fournisseur.

Engrenages		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		3 conteneurs de pièces usinées à reprendre (les derniers entrés)


Le magasinier marie sa fille. Le manutentionnaire se sert dans le magasin et se trompe de matière.

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 conteneurs de carters rebutés
	4 conteneurs de carters rebutés


Le manutentionnaire a manqué son virage et
percuté une pile de conteneurs.

Couronnes (phase B)	
 	1 heure d'arrêt
  	1 heure d'arrêt et 1 conteneur de pièces usinées à rebuter
	2 heures d'arrêt et 2 conteneurs de pièces usinées à rebuter



Coupure de courant

Tous			
			Pas d'arrêt
			1 heure d'arrêt, de toute l'usine.


Opérateur absent pour maladie

Montage	
  	1 heure d'arrêt
  	1 heure d'arrêt, plus 3 conteneurs à reprendre en raison d'une erreur du remplaçant


La Direction générale fait visiter l'usine à un important client japonais. Un rangement général est programmé.

Tous	
 	1 heure d'arrêt sur le poste des carters.
  	1 heure d'arrêt sur 2 postes de travail.
	1 heure d'arrêt de tout l'atelier



L'opérateur s'est trompé en lisant les instructions de travail

Couronnes (phase A)	
	1 conteneur à rebuter
	2 conteneurs de pièces usinées à rebuter
	5 conteneurs de pièces usinées à rebuter

L'opérateur confond les pièces bleues et jaunes.

Montage	
	Pas d'arrêt
	1 conteneur à refaire
	2 heures d'arrêt et 2 conteneurs à refaire.


Le fournisseur avait des anciens plans. Il a fabriqué des pièces non-conformes.

Engrenages		
		Pas d'arrêt
		2 conteneurs de pièces usinées à renvoyer
		3 conteneurs de pièces usinées à renvoyer

Arrêt machine dû à une erreur de programmation.

Couronnes (phase A)	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	4 heures d'arrêt



Arrêt machine, rupture d'une canalisation d'air comprimé

Engrenages			
			1 heure d'arrêt
			2 heures d'arrêt

Le revêtement de l'allée principale du magasin est très dégradé. Les travaux de réfection perturbent la manutention.

Montage	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt
	3 heures d'arrêt

Panne machine, robot de palettisation en panne

Montage		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt


Routes coupées à la suite d'inondations.
Le transporteur livre en retard.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'indisponibilité de la matière blanche
	4 heures d'indisponibilité de toutes les matières.



Le magasinier est malade. L'approvisionnement de l'atelier des couronnes est perturbé.

Couronnes (phase A)	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt


Erreur d'inventaire. Le stock est à 0 alors que le système informatique signale qu'il reste du stock.

Engrenages			
  			Pas d'arrêt
  			2 heures d'arrêt

Opérateur absent (en formation)

Engrenages		
		1 heure d'arrêt, programmée dans la semaine
		1 heure d'arrêt immédiat
		2 heures d'arrêt immédiat


A la suite de l'utilisation d'un mauvais calibre de contrôle,
des pièces ont été fabriquées hors tolérance.

Couronnes (phase B)	
 	Pas d'arrêt
  	1 conteneur de pièces usinées à rebuter
	1 heure d'arrêt et 2 conteneurs de pièces usinées à rebuter


En raison de la hausse des commandes, le fournisseur n'a pu livrer à temps les pièces de fonderie pour les carters. Arrêt des machines.

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt

Le régleur s'est trompé en faisant un contrôle dimensionnel.

Engrenages	
 	Pas d'arrêt.
  	1 conteneur de pièces usinées à rebuter
	5 conteneurs de pièces usinées à rebuter

Chocs pendant le transport des matières.
Une partie des approvisionnements doit être renvoyée
au fournisseur.

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	5 heures d'arrêt



Utilisation par erreur d'une vieille matière obsolète
qui était dans le stock.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt


Accident du travail : l'opérateur a cherché à enlever les copeaux avec la main.

Couronnes (phase A)	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt (blessure légère au doigt)
	4 heures d'arrêt (blessure sévère)



Une pile de palettes stockées dans le magasin s'est effondrée

Montage		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt


On a accepté une commande du client, mais il s'avère très difficile de respecter ses exigences qualité.

Engrenages	
	1 heure d'arrêt
	1 heure d'arrêt et 1 conteneur à reprendre
	1 heure d'arrêt + 2 conteneurs à reprendre


Opérateurs absents (en réunion de résolution de problèmes)

Montage		
		1 heure d'arrêt, a un moment choisi dans la semaine
		1 heure d'arrêt immédiatement
		2 heures d'arrêt immédiatement



A la suite d'une erreur de virgule dans une nomenclature, la commande de matière est 10 fois moindre que les besoins.

Couronnes (phase A)	
 	Pas d'arrêt
  	1 heure d'arrêt
	5 heures d'arrêt



Contestation dans l'atelier à la suite d'une erreur de calcul des primes de fin d'année.

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt du poste Carter
	1 heure d'arrêt de l'ensemble de l'usine




Au moment du changement d'outillage on s'aperçoit que le magasinier, absent temporairement, a oublié de dire où il rangeait la clef du magasin.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	3 heures d'arrêt au prochain changement d'outil.


Opérateur malade

Carters		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		4 conteneurs de pièces rebutées


Régleur absent (en formation)

Couronnes (phase A)		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt

1 palette de R3 a été expédiée, alors que le client avait commandé 1 palette de R4

Ventes	
   	Pas d'arrêt
 	Envoi immédiat de la palette manquante. Le client renverra les autres plus tard.


Système automatique d'alimentation du montage en panne

Montage		
		
		


1 heure d'arrêt

3 heures d'arrêt


Mauvaise manœuvre sur la machine de l'opérateur nouvellement embauché.

Couronnes (phase A)	
 	Pas d'arrêt
  	1 heure d'arrêt
	3 heures d'arrêt




Le cariste s'est trompé dans le choix des matières dans le stock, une matière trop dure a été utilisée et l'outillage s'est cassé.

Couronnes (phase A)	
 	Pas d'arrêt
  	2 heures d'arrêt
	5 heures d'arrêt



Outillage utilisé

Couronnes (phase A)	
 	Pas d'arrêt
  	2 heures d'arrêt
	5 heures d'arrêt



Des conteneurs d'engrenages ont été égarés dans le magasin. Il s'agit de la référence en cours de montage.

Montage		
		1 heure pendant laquelle les engrenages sont indisponibles.
		2 heures d'indisponibilité
		4 heures d'indisponibilité


Le client vient contrôler sa commande spéciale.
Pendant ce temps les engrenages ne sont plus
disponibles pour le montage.

Montage		
 		Pas d'arrêt
 		2 heures d'arrêt
 		3 heures d'arrêt



Panne machine due à la rupture d'un pignon réducteur

Couronnes (phase B)		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt


Un nouveau régleur remplace le régleur habituel qui est absent. Le réglage est plus long que d'habitude.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt
	5 heures d'arrêt


Un opérateur est malade. Son remplaçant présente un certificat médical lui interdisant de porter des charges lourdes.

Engrenages		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		3 heures d'arrêt


Matière première non conforme

Engrenages	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt


Arrêt machine, rupture de la vis de chariotage du tour

Carters	
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	5 heures d'arrêt

Le cariste intérimaire percute une machine en prenant un virage trop rapidement.

Couronnes (phase A)	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt


Le fournisseur s'est trompé de référence
dans une livraison.

Engrenages	
	Pas d'arrêt
	1 conteneur de pièces à renvoyer
	4 conteneurs de pièces à renvoyer



Conditions de travail difficiles en raison de la forte chute de la température extérieure (- 16°C)

Tous	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt sur 2 postes de travail
	1 heure d'arrêt de l'ensemble de l'usine


La matière en stock ne peut plus être utilisée du fait d'une modification du cahier des charges du client

Couronnes (phase A)	
 	Pas d'arrêt
  	2 heures d'arrêt
	2 heures d'arrêt + 2 conteneurs à reprendre



Arrêt machine, élévation de la température dans l'armoire de commande.

Couronnes (phase B)		
		1 heure d'arrêt
		2 heures d'arrêt
		3 heures d'arrêt et 1 conteneur de pièces usinées à rebuter

La machine s'est dérégulée

Couronnes (phase B)	
	Pas d'arrêt
	2 heures d'arrêt
	3 heures d'arrêt

Panne machine, micro-rupteur hors service

Engrenages		
		Pas d'arrêt
		1 heure d'arrêt
		5 heures d'arrêt

Accident du travail : l'opérateur a reçu un éclat dans l'œil.

Couronnes (phase B)	
	Pas d'arrêt
	1 heure d'arrêt
	2 heures d'arrêt + 1 conteneur rebuté