Check-list de préparation · 1/2

Photocopies et supports · 6 stagiaires · 5, 6 et 25 novembre 2026

Photocopies stagiaires

	Élément	Quantité	Remarque
☐	Livret stagiaire V3 : fiches X à F, aide-mémoire R, puis fiches V, N, P (22 pages) Livret_Stagiaire_TQ6_v3.pdf	**6 + 1 formateur**	À distribuer le 5 au matin. Recto verso possible. Contient les anciens TP4, TP6 et TP10 (fiches V, N, P) : plus rien à imprimer à part.
☐	Évaluation finale : QCM et mini cas (2 pages) Evaluation_Finale_TQ6_v3.pdf	**6**	Imprimée à part : à garder jusqu'au 25 novembre.
☐	Aide-mémoire des formules (pages 18 et 19 du livret) en A3	**3**	Facultatif : un pour deux postes voisins.
☐	Feuille d'émargement	**selon AFPI**	Selon la procédure du centre.

Supports grand format

	Élément	Quantité	Remarque
☐	Feuilles A3 vierges pour l'affiche « plan de maîtrise » (fiche F)	**2**	J3 après-midi, une par équipe.
☐	Paperboard : « mur des cotes »	**1**	Ouvert le 5 au matin, gardé jusqu'au 25.
☐	Paperboard : grille du flash mesure (fiche A), 6 lignes × 6 colonnes	**1**	Préparée avant le 5 : butées 1 à 5 au pied, butée 1 au micromètre, ligne « écart maxi ».

Documents formateur

	Élément	Quantité	Remarque
☐	Guide formateur et corrigés (6 pages) Guide_Formateur_TQ6_v3.html Guide_Formateur_TQ6_v3.pdf	**1**	Préparation, butée R, trois clients, animation, quiz, corrigés avec renvoi aux pages du livret. Page K4 : corrigés des fiches V, N et P.
☐	Corrigé du livret stagiaire, toutes les fiches, avec graphiques attendus (10 pages) Corrige_Livret_Stagiaire_TQ6_v3.html Corrige_Livret_Stagiaire_TQ6_v3.pdf	**1**	Chaque réponse renvoie à la page et à la fiche du livret.
☐	Classeurs corrigés Corrige_TP_Butees.xlsx Corrige_Exercices_SPC.xlsx Corrige_Cg_Cgk.xlsx	**3 fichiers**	Formateur seulement. Saisir les mesures du jour dans les cases orange.
☐	Plan de formation v3 Plan_Formation_Capabilite_SPC_TQ6_v3.html	**1**	Facultatif.
☐	Diaporama V3 : PowerPoint à projeter et PDF avec notes Capabilité et SPC · TQ6 · V3.pptx Diaporama_Capabilite_SPC_TQ6_v3_avec_notes.pdf	**1**	Projeter le .pptx, sans connexion. La version en ligne claude.ai n'intègre pas les corrections des 24 et 28 octobre.

Check-list de préparation · 2/2

Matériel et informatique

Pièces et instruments de mesure

	Élément	Quantité	Remarque
☐	 Butées numérotées de 1 à 20, trait repère sur le petit diamètre	**20**	Échantillon 7 = butées 1 à 5, 8 = 6 à 10, 9 = 11 à 15, 10 = 16 à 20. Flash mesure : butées 1 à 5. Références de la fiche I : n° 8, 14 et 15.
☐	Butées de référence n° 8, 14 et 15 (pastille rouge, R1 = 8, R2 = 14, R3 = 15), numéro sur la pastille, trait repère, x_réf mesurées et notées	**3**	Fiche I (J3), une par binôme. 10 mesures soignées chacune, avec le même micromètre, à mi-hauteur du téton, moyenne au 0,001.
☐	Pieds à coulisse au 1/50 (0,02 mm)	**6**	Vérifier le zéro de chacun. Un par stagiaire en fiche A, un par binôme en fiche I.
☐	 Micromètres numériques 0-25 mm au 0,001 mm, numérotés M1 à M6	**6**	Piles, touches propres, remise à zéro (bouton ZERO). Le numéro suit chaque série de mesures.
☐	Chiffon propre	**1**	Nettoyer touches et pièces.

Matériel des activités

	Élément	Quantité	Remarque
☐	Post-it	**1 bloc par stagiaire**	Flash mesure en aveugle : 6 post-it par stagiaire.
☐	Cartons de vote A, B, C, D	**6 jeux**	Quiz de fin de J1 et vrai ou faux J2.
☐	Calculatrices	**6**	Mini cas, petits calculs.
☐	Feutres paperboard, adhésif repositionnable	**1 lot**	

Informatique

	Élément	Quantité	Remarque
☐	Vidéoprojecteur et PC formateur avec Excel	**1**	Pour montrer la première formule de chaque fiche.
☐	Postes stagiaires avec Excel en français (2010 ou plus récent)	**6**	Un par stagiaire. Tester NB.SI.ENS et LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N.
☐	Dossier de données copié sur chaque poste Butees_diametre.csv · Cg_releve_butee_reference.csv · SPC-1_inspection.csv · SPC-2_pression.csv · SPC-3_liquide.csv · SPC-8_billes.csv · SPC-10_dimension.csv · SPC-16_intervention.csv	**8 fichiers**	Tester l'ouverture d'un .csv par double-clic.
☐	Clés USB ou dossier partagé	**6**	Chaque stagiaire garde ses classeurs du 5 au 25 novembre, puis les emporte. Vérifier que KNDS et Thales autorisent les clés ; sinon, envoi par mail.