



PLAN DE FORMATION

Organisation Industrielle

Pôle Formation UIMM-CVDL

S. Jaubert

Informations Générales

Date :	26 février 2026	Durée :	1 jour (7h)
Public :	Groupe en reconversion - Chaudronnier d'atelier	Formateur :	Stéphane JAUBERT

Objectifs de la Formation

À l'issue de cette journée, les participants comprendront :

- ✓ Que l'organisation industrielle améliore leurs conditions de travail (moins de fatigue, plus de sécurité).
- ✓ Comment identifier les principaux gaspillages (Mudas) dans un atelier de chaudronnerie.

- ✓ L'intérêt des bases du rangement et du management visuel (5S) pour éviter la frustration.
- ✓ Comment analyser un problème terrain de manière logique (Ishikawa).

Note pour l'animation

Le vocabulaire doit rester "atelier" (racks, pont roulant, servante, meuleuse).

On limite le jargon japonais aux termes incontournables (Mudas, 5S, Kaizen).

MATIN : Le déclic par l'action (3h30)

1. Accueil et "Briser la glace" (30 min)

- Tour de table très concret : *"Quelle est votre expérience passée la plus frustrante au travail à cause d'une mauvaise organisation ?"*
- Objectifs : Comprendre comment une usine fonctionne pour y trouver sa place sereinement.

2. L'Atelier Cocotte (L'organisation Lean par la pratique) (2h00)

Ressources :

 [Scénario de l'Atelier Cocotte](#)

 [Déroulé de la Formation Lean Cocotte](#)

 [Vidéo : Le Lean en action \(Toyota Valenciennes\)](#)

Déroulement :

- Parfait pour comprendre de manière très concrète (par le geste) la différence entre un flux poussé et un flux continu.

- Les stagiaires plient des cocottes en papier à la chaîne, chacun ayant une tâche (pliage A, pliage B, contrôle).
- On constate l'engorgement (stocks intermédiaires, attente) en flux poussé.
- On réorganise la ligne pour lisser la production (flux tiré/unitaire). Très parlant pour un public manuel.
- **Conclusion visuelle** : Projection de la vidéo Toyota (3 min) montrant que l'Atelier Cocotte fonctionne à l'identique dans une vraie usine.

3. Débriefing : Les 7 Gaspillages / Mudras (1h00)

Ressources :

 [Introduction au Lean Sigma](#)

 [La Philosophie Lean \(Vidéo\)](#)

Activité :

- Plaquer la théorie des 7 gaspillages sur ce qu'ils viennent de vivre.

Transposition Chaudronnerie :

- **Mouvements inutiles** : Chercher l'outillage (meuleuse, pince étau).
- **Transports inutiles** : Déplacer la tôle avec le pont roulant 3 fois pour rien.
- **Sur-qualité** : Meuler un cordon de soudure là où ce n'est pas demandé (pièce cachée).
- **Attente** : Attendre la validation du contrôleur, ou que le pont roulant se libère.

APRÈS-MIDI : La boîte à outils de l'ouvrier (3h30)

4. Ranger pour gagner du temps : Le 5S et le Management Visuel (1h30)

Pourquoi ? Une servante mal rangée = de l'énervement.

Ressources :

 Les fondamentaux de l'organisation industrielle

Activité :

- Le "Jeu des nombres de 1 à 49" (trouver les numéros sur une feuille chaotique, puis sur une feuille organisée type 5S) -> Effet "Wahou".

Visuels :

- Montrer des photos de panneaux d'outils "shadow board".
- Montrer des zones peintes au sol pour les racks de ferraille.

5. Résolution de problème "Terrain" (1h30)

Version ultra-allégée. Pas de Pareto, on se concentre sur Ishikawa (5M) et les 5 Pourquoi.

Ressources :

 Diapositive Analyse Action Qualité Ishikawa

Cas d'école Chaudronnerie :

- "Une pièce pliée sur la presse plieuse est hors tolérance et part au rebut".
- Exemple 5 Pourquoi : C'est plié de travers -> Mauvaise butée -> L'opérateur s'est trompé -> La consigne était illisible -> L'imprimante n'avait plus d'encre (cause racine).

Activité :

- Résolution d'un cas pratique choisi par les stagiaires (en 2 groupes de 3).

6. Bilan à Chaud (30 min)

- Ce qu'ils vont retenir de la journée.

- "Si demain vous arrivez dans un atelier, quel est le premier truc que vous allez regarder d'un œil critique ?"

Document créé le 22 février 2026

*Adapté pour la session PRF RM du 26 Février par Pôle Formation UIMM-CVDL - Stéphane
JAUBERT*