


A


S1
S2
S3
S4
P_{1-2}
P_{1-3}
P_{2-3}
P_{3-4}

C


Energy Barrier / J
Strain
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
P_{1-2}
P_{1-3}
P_{2-3}
P_{3-4}

B


Energy / $\times 10^{-7}$ J
ΔE_f
ΔE_b
P_{1-2}
P_{1-3}
P_{2-3}
P_{1-2^*-3}
P_{3-4}
P_{1-3^*-4}
$P_{1-2^*-3^*-4}$
S1
S2
S3
S4
Strain = 8%
Strain = 14%
Strain = 18%
Strain = 24%
Strain = 34%