




Maschinen- Zustand Produktgruppe		VERSCHLEISSTEILE		Zeichnungen GNS-8204.0 Stichvergleich GNS-8204.1																					
Gegenstand Produktgruppe		SCHNELLSCHALTVENTIL NG 32		<table><tr><th></th><th>Name</th><th>Abteilung</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Gezeichnet</td><td>SU</td><td>DT-5.3</td><td>05.12.94</td></tr><tr><td>Geprüft</td><td>Hausner</td><td>DF3</td><td>15.10.99</td></tr><tr><td>Herstellerteil</td><td>Caligara</td><td>KTHD</td><td>05.11.99</td></tr><tr><td>Zeichn. Änderung</td><td>Hausner</td><td>DT53</td><td>09.04.96</td></tr></table>			Name	Abteilung	Datum	Gezeichnet	SU	DT-5.3	05.12.94	Geprüft	Hausner	DF3	15.10.99	Herstellerteil	Caligara	KTHD	05.11.99	Zeichn. Änderung	Hausner	DT53	09.04.96
	Name	Abteilung	Datum																						
Gezeichnet	SU	DT-5.3	05.12.94																						
Geprüft	Hausner	DF3	15.10.99																						
Herstellerteil	Caligara	KTHD	05.11.99																						
Zeichn. Änderung	Hausner	DT53	09.04.96																						
Merkmal		STEUERBLOCK-GIESSEINHEIT																							
 Bühler AG CH-9000 Uster / Schweiz		 Ersatzteil durch Ersatz für		<table><tr><th>Maßstab</th><th>Zeichn.</th><th>Nummer</th><th>Index</th></tr><tr><td>Z:1</td><td></td><td>GNS -82040</td><td>03</td></tr></table>		Maßstab	Zeichn.	Nummer	Index	Z:1		GNS -82040	03												
Maßstab	Zeichn.	Nummer	Index																						
Z:1		GNS -82040	03																						