SALFAMONTAJES®



10000000-PRO-EST-001-A004
ANEXO ESTÁNDAR DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO – MOTIVOS

REV.	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	MODIFICACIONES
1	09-08-2023	MSR	ASF / EHR	ORV	Se especifica si las CNC son del CLIENTE / SALFA.
0	21-07-2022	GCY / MSR	ASF	ORV	Aprobado-
A	27-07-2022	GCY	ASF	ORV	Revisión interna

1 CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO – MOTIVOS

A continuación se presenta el listado corporativo de CNC.

Nombre	Abreviatura
Suministro-No retirar o trasladar desde Bodega Internacional-SALFA	SUM03
Suministro-Suministro defectuoso-CLIENTE	SUM02
Suministro-Falta suministro incorporado-CLIENTE	SUM01
Secuencia-No liberación por Inspección o Ensayo-SALFA	SEC03
Secuencia-Cambio prioridad-CLIENTE	SEC001
Subcontrato-Incumplimiento del S/C-SALFA	SCT02
Subcontrato-Falta subcontrato-SALFA	SCT01
Mano de Obra-Rendimiento insuficiente-SALFA	MOD03
Mano de Obra-Falta de MO Calificada-SALFA	MOD02
Mano de Obra-Falta de personal en la tarea-SALFA	MOD01
Metodología-Cambio metodología de construcción-CLIENTE	MET02
Metodología-Falta metodología construcción-SALFA	MET01
Materiales-Falta de Hormigón-SALFA	MAT02
Materiales-Falta materiales / herramientas-SALFA	MAT01
Ingeniería-Falta asistencia Vendor-CLIENTE	ING03
Ingeniería deficiente (RFI)-CLIENTE	ING02
Ingeniería-Falta ingeniería APC-CLIENTE	ING01
Equipo-Panne de equipo-SALFA	EQU06
Equipo-Equipo no operativo por falta de rigger-SALFA	EQU05
Equipo-Equipo sin operador-SALFA	EQU04
Equipo-Equipo en mantención-SALFA	EQU03
Equipo-Equipo Asignado a otra Actividad-SALFA	EQU02
Equipo-Falta de equipo en Obra-SALFA	EQU01
Clima-Condiciones Climáticas-CLIMA	CLI01
Área-No hay acceso al punto de trabajo-SALFA	ARE06
Área-Falta permiso de ingreso a área-CLIENTE	ARE05
Área-Interferencia operación planta-CLIENTE	ARE04
Área-Interferencia otros contratistas-CLIENTE	ARE03
Área-Interferencias entre disciplinas-SALFA	ARE02
Área-Falta entrega del área-CLIENTE	ARE01