

Вопросы к заказчику по заявке ЛУКОЙЛ

Эти строки нельзя закупать не потому, что не нашли продавца, а потому, что неизвестно, **что** покупать. Просить по ним цену — тратить время: продавец ответит встречным вопросом или посчитает не то. Пока строки не расшифрованы, они не идут ни в запрос цен, ни в сумму закупки.

Строк требуют уточнения	54	по каждой ниже сказано, что именно спросить
Штук за ними	15 118	объём, который сейчас не посчитать

Как этим пользоваться

- Вопрос сформулирован так, чтобы на него отвечали одним словом или номером — не пересказом.
- Под каждым вопросом сказано, **что мы уже установили сами**: заказчику остаётся подтвердить или поправить, а не искать с нуля.
- Цена ошибки показана числом там, где её можно оценить. Это довод в разговоре: строка не «придирка снабженца», а деньги или неподходящая деталь на площадке.

Неизвестна фасовка — 1

DCA4 — 345 шт

Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л

Спросить: Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).

Что уже установлено: DCA4 — не артикул, а семейство продуктов Fleetguard. Жидкая присадка идёт четырьмя фасовками: DCA60L — пинта 0,47 л, DCA65L — 1,89 л, DCA75L — ведро 18,9 л, DCA80L — бочка 208 л. Кроме того, DCA4 существует как навинчиваемый фильтр охлаждающей жидкости, где дозировка меряется «единицами DCA4»: на WF2071 написано «16 DCA4 units». Склад под DCA65L найден — 912 шт у Parts & Filters (Великобритания) по 25,80 GBP, отгрузка со склада.

Цена ошибки. «345» — это либо 163 литра (пинты), либо 652 литра (канистры по 1,89 л), либо 345 фильтров. Разброс по деньгам между крайними чтениями больше чем в двадцать раз. Пока строка не расшифрована, её сумма в отчёт не идёт.

Комплекты или штуки — 2

404492-1214569 — 587 компл.

К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт), артикул 404492-1214569

Спросить: 587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

Что уже установлено: Позиция — банка из 4 свечей DENSO 518. Двойной номер разложен: 404492 и 1214569 обозначают одну и ту же банку, это старый и новый номер INNIO. Актуальный номер сегодня — 21669416, по нему и надо заказывать. Оригинальный комплект у Parts & Systems (Германия) — 1 160,92 EUR без НДС за банку.

Цена ошибки. Если 587 — комплекты, это 2 348 свечей и порядка 680 тыс. EUR по прайсу. Если штуки — 147 банок и вчетверо меньше. Разница в объёме и в деньгах четырёхкратная.

1236100 — 66 компл.

Запальная свеча, артикул 1236100

Спросить: 66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

Что уже установлено: Свеча P611, номер снят с производства: карточка Energy Choice прямо пишет «Part Number replaced by: JEN 21669416». Все найденные карточки показывают фасовку банкой по 4 шт. Оригинальный комплект 21669416 — 2 604,75 EUR у Parts & Systems против 4 155,48 USD у Energy Choice: европейский канал заметно дешевле.

Цена ошибки. 66 комплектов — это 264 свечи. Ошибка в единице измерения меняет объём и сумму вчетверо.

Номер не существует или снят — 3

334976-433894 — 662 шт

Клапан газовый форкамеры, артикул 334976-433894

Спросить: Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.

Что уже установлено: Цепочка замен разложена и подтверждена карточкой: 334976 → 389588 → 433894. Изделие — клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JMS/JGS 612/616/620/624). Оригинал 1 229,52 USD с завода, срок 14–21 день. Аналог ONERGYS ONE222082 — 282,83 EUR, то есть вчетверо дешевле оригинала.

Цена ошибки. 662 штуки — крупнейшая позиция по Jenbacher. Разница между оригиналом и аналогом на этот объём — порядка 600 тыс. EUR, и решение об аналоге должен принять инженер, а не снабженец.

265174-263174 — 138 шт

Вкладыш фильтра, артикул 265174-263174

Спросить: Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?

Что уже установлено: Половина номера разложена надёжно: 263174 — снятый номер INNIO, актуальный преемник 1219670, изделие — газовый фильтроэлемент ZPZ 25, DN 25, целлюлоза, 99,9 % по частицам крупнее 1 мкм, до 70 °C. Подтверждено двумя независимыми карточками (Energy Choice и GLMW, Лейпциг). А вот 265174 не находится НИГДЕ: ни у одного из семи опрошенных поставщиков Jenbacher, ни в общем поиске по точной строке. Заказывать надо по 1219670.

Цена ошибки. Сам по себе риск невелик — позиция опознана по второй половине номера. Но если 265174 означает другое изделие, 138 штук уйдут не те.

201601 — 135 шт

Вкладыш фильтра, артикул 201601

Спросить: Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.

Что уже установлено: Цепочка: 201601 → 255377 → 1219674, газовый фильтроэлемент ZPZ 50. Подтверждено двумя источниками: карточкой Energy Choice и карточкой RS Motor, где 201601 явно помечен ярлыком «no stock» с указанием преемника. Оригинал 82,68 USD. Тот же элемент есть у ONERGYS как ZPZ 50 — европейский канал по 135 шт предпочтительнее.

Цена ошибки. По снятому номеру заказ не разместится вовсе — это не риск переплаты, а потерянное время на цикл переписки.

Не определён тип машины — 3

RW21222/4 — 1 168 шт

ВИНТ - M8 Сименс SGT-400 RW21222/4

Спросить: Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?

Что уже установлено: Позиция — НЕ стандартный крепёж, а чертёжная деталь Ruston/Alstom: «CAP SCREW M8», 16 шт на двигатель, узел камеры сгорания. Это крепёж горячей зоны: в таком классе применяют A286, Nimonic 80A или жаропрочную нержавеющую сталь с антизадирным составом. Заказ размещается по номеру чертежа RW21222, вариант /4. Каналы: Gas Turbine Services (Дания, gts@gasturbineservices.com) и Hangzhou Gas Turbine Parts.

Цена ошибки. Замена на товарный DIN 912 класса 12.9 НЕДОПУСТИМА без подтверждения материала: обычная легированная сталь в зоне камеры сгорания разупрочняется. Нужны длина, материал и покрытие по чертежу, плюс момент затяжки.

RW21223/1 — 356 шт

БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ Сименс SGT-400 RW21223/1

Спросить: Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.

Что уже установлено: «VI-HEXAGON HEAD BOLT», 36 шт на двигатель (3 болта на камеру при 12 камерах). Двенадцатигранная головка в системе DIN/ISO вообще не стандартизована — её несут ASME B18.2.5M, авиационные NAS 1303-1320 и фирменные серии Ferry-Cap. Указание на ISO 14579 было бы ошибкой: это TORX, а не 12 граней. Довод, что деталь заведомо чертёжная: в ведомости SGT-400 ВЕСЬ 12-гранный крепёж идёт чертёжными номерами (RW13034, MW35039, MW35040) и ни один не попал в каталог стандартных деталей.

Цена ошибки. 356 шт при норме 36 на двигатель — около 10 машинокомплектов. Узел горячий, товарный 12-гранный болт без подтверждения материала ставить нельзя.

657541 — 242 шт

Наконечник контактный запальной свечи, артикул 657541

Спросить: Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?

Что уже установлено: Продавцы описывают эту позицию по-разному, и это не разночтение, а разные изделия. ONERGYS и RS Motor называют 657541 кабелем зажигания для Type 2/3/4 (габарит 440×120×120 мм, лист-прайс 284,90 EUR). Energy Choice называет её наконечником свечи для Type 6 (452,90 USD). Дополнительно: RS Motor на соседней карточке подаёт 657541 как снятый номер, преемник — 578732.

Цена ошибки. На 242 штуки ошибка означает поставку не той детали целиком: кабель зажигания и наконечник свечи не взаимозаменяемы.

Не определено исполнение — 4

СТ91035/239 — 452 шт

КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 СТ91035/239

Спросить: Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющейки, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.

Что уже установлено: «CABLE TIE - HIGH TEMPERATURE», 52 шт на двигатель, участок жгутов термопар и кабельных вводов. Размер из номера НЕ выводится: серия СТ91035/xxx — покупная мелочёвка со сквозным суффиксом, в ней же /16 и /17 обычные стяжки, /140 наконечник-лопатка, /368 кримп-наконечник. Рабочий эквивалент по стандарту: HellermannTyton MBT-SS316L, нержавеющейка 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н. Склад в Великобритании есть по нескольким длинам: 616 шт 201×4,6 мм, 121 шт 362×4,6, 46 шт 521×4,6.

Цена ошибки. Только по ширине 4,6 мм в серии четыре длины. Без габарита позиция на 452 шт не закрывается, а сопоставление с номером Siemens пока держится на описании «high temperature», без подтверждающего документа.

231121012 — 188 шт

НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M12 Сименс SGT-400 231121012

Спросить: Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющейкую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?

Что уже установлено: Расшифровка надёжна: шайба плоская DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная. Код покрытия «21» подтверждён сразу в двух семействах ведомости — плоские шайбы 231121xxx и пружинные 233221xxx. Проблема в снабжении: никелированных СТАЛЬНЫХ шайб нет на складе ни у одного из шести проверенных поставщиков (Orbital, Accu, Fabory, Westfield, Cromwell, Fastenal) — в наличии только никелированная латунь и оцинкованная сталь.

Цена ошибки. Маршрут закупки зависит от ответа: либо партия с никелированием под заказ (Bossard, Würth, TR Fastenings делают гальванику), либо замена — и тогда позиция закрывается со склада немедленно.

К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2 — 3 шт

К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2

Спросить: Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.

Что уже установлено: Артикула в строке нет, только описание. По заводскому перечню запчастей Danfoss «комплект удерживающих колец» для этого семейства существует в двух исполнениях, и они не взаимозаменяемы. Оба в наличии: 180B4156 — 909,78 USD. Остальные пять строк ЗИП Danfoss из заявки расшифрованы однозначно: 180B4154 поршневой комплект, 180B4158 клапанная плита, 180B4161 комплект уплотнений, 180B4130 и 180B4131 наклонные шайбы APP 6.5 и APP 7.2.

__КЛАСС ПРОЧНОСТИ__ — 0 —

Спросить: Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Что уже установлено: Схема девятизначных номеров Ruston разложена и проверена: тип, диаметр, длина и покрытие читаются из номера, и правило сошлось на 85 строках из 85 в открытой ведомости SGT-400 на 437 позиций. Этим закрываются все сто с лишним строк стандартного крепежа заявки, а не только проверенные вручную. Но КЛАСС ПРОЧНОСТИ в номере не закодирован вовсе: при одинаковом описании встречаются 1154 и 1156, 1194 и 1196 — четвёртый разряд несёт нерасшифрованный признак.

Цена ошибки. Это один вопрос, закрывающий сразу весь блок крепежа. Пока класс не назван, заказывать можно только вспомогательный крепёж; несущий — нет. Разница между 8.8 и 10.9 на резьбе M10 — почти полуторная по допустимой нагрузке.

Наименование не совпадает с каталогом — 1

4970773 — 869 шт

Уплотнительная шайба свечи зажигания

Спросить: Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.

Что уже установлено: Обе найденные карточки (WETZ Group и ПАПТС ЕКБ) дают наименование «4970773 RING, SPARK PLUG». Позиция редкая: в западных каналах — FinditParts, Heavy Duty Kits, Diesel Parts Direct — её нет вовсе, в отличие от самой свечи. Российский канал: 2 213 руб. без НДС, срок 60-90 дней.

Цена ошибки. 869 штук. Если в ведомости заказчика под этим номером учтена другая деталь, расхождение вскрыется только на площадке при монтаже.

Количество, которое не подтверждается вашим же английским листом — 66 номеров

Спросить: подтвердите количество по номерам ниже и скажите, на сколько машин составлена заявка. Ответ одной цифрой по каждой строке.

Что уже установлено: к заявке есть англоязычный лист, с которого сделан построчный перевод русских наименований. По 66 номерам заявка просит больше, чем стоит в этом листе. Возможных объяснений два, и выбрать можете только вы: лист покрывает меньше машин, чем заявка, либо в заявку попали две записи об одной и той же позиции — строка-перевод и строка русского блока. Для кратности 2 и 4 первое объяснение работает; там, где разница десятки раз, — нет.

Цена ошибки. 489 666 USD нашей оценки стоит на количестве, которое листом не подтверждено. Считано так: из 234 номеров, которые есть и в заявке, и в английском листе, по количеству заявки выходит 2 253 711 USD, а по количеству листа — 1 764 045 USD; разница и есть эта сумма. Ровно у 168 номеров количество совпадает точно. Это не претензия к вам: пока количество не подтверждено, мы не можем ни запрашивать по этим строкам цену, ни считать сумму.

Артикул	В заявке	В английском листе	Наименование
CT95038/01	10	2	ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1 / 2 ДЮЙМА Сименс S
RW21223/1	356	36	БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ Сименс SGT-400 RW2122
64/60082044/1	10	2	СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT
64/60082039/1	6	2	КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082039/1
64/05002092/4	40	8	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002092/4
64/05002096/3	40	8	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002096/3
SP040571	18	2	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ Сименс SGT-400 SP040571
MW35024B/01	24	8	СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ ПТ 1 Сименс SGT-400 MW
64/60082038/1	6	2	ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082038/1
RW21222/4	1 168	16	ВИНТ - M8 Сименс SGT-400 RW21222/4
64/60082041/1	6	2	ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/60082041/1
MW35025B/01	20	4	СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 2 Сименс SGT-400 MW350
SP103393	18	2	СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ Сименс SGT-400 SP103393
64/60082040/1	6	2	СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА Сименс SGT-400 64/60082040/1
64/04012024/3	16	2	НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3
64/60082046/1	6	2	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ Сименс SGT-400 64/60082046/1
64/05002092/2	40	8	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА Сименс SGT-400 64/050020
64/05002096/6	40	8	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА Сименс SGT-400 64/05002096/6
64/05002095/2	18	2	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА Сименс SGT-400 64/05002095/2
SP027886	18	2	КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 SP027886
MW03627	12	4	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627
346328041	138	10	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 1,1 / 2 NPS CL300 ИЛИ CL600 Сименс
MW21224A	28	12	ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО Сименс SGT-400 MW21224A
SP103394	20	4	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН Сименс SGT-400 SP103394
346321100	62	30	Прокладка Сименс SGT-400 346321100
115510040	252	12	БОЛТ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ - M10 x 40MM Сименс SGT-400 115
115612090	120	24	БОЛТ С НИКЕЛЕМ - M12 x 90MM Сименс SGT-400 115612090

АРТИКУЛ	В ЗАЯВКЕ	В АНГЛИЙСКОМ ЛИСТЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
64/09001231/091	38	6	РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,6 В / 2,3 А-Ч Сименс SGT-400 64/0
119410060	152	8	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M10 x 60MM Сименс SGT-400 119410060
119410045	102	6	ВИНТ С НИКЕЛЕМ - M10 x 45MM Сименс SGT-400 119410045
277306012	108	12	ПРУЖИНА - ДИАМЕТР 6MM x 12MM Сименс SGT-400 277306012
346820025	40	4	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 1 ДЮЙМ NPS CL300 Сименс SGT-400 346
211166010	252	12	Гайка с цинковым покрытием - M10 Сименс SGT-400 211166010
RW54017	6	2	ПРОКЛАДКА - МЕЖСТУПЕНЧАТЫЙ СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 R
SP108194	18	2	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 SP108194
211165010	106	10	Гайка с никелевым покрытием - M10 Сименс SGT-400 211165010
151510025	360	40	ВИНТ - M10 x 25 мм Сименс SGT-400 151510025
JP3612	18	2	СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА Сименс SGT-400 JP3612
219562012	160	64	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M12 Сименс SGT-400 2195620
SP029079	18	2	ЛЕГКОЕ МАСЛО - Олово 250 мл Сименс SGT-400 SP029079
CT91035/239	452	52	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 CT
219551010	108	12	ГАЙКА ИЗ НИКЕЛЯ - M10 Сименс SGT-400 219551010
231122010	252	12	ШАЙБА ШАЙБА С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ - M10 Сименс SGT-400 231
219561010	140	44	ГЕЛИ-ЗАПОРНАЯ ГАЙКА С НИКЕЛЕМ - M10 Сименс SGT-400 2195610
CT1126C/1	8	4	СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1
231121012	188	92	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M12 Сименс SGT-400 231121012
JP4316	18	2	ЛЕНТА МАСКИРОВОЧНАЯ - РУЛОН 50 ММ x 50 МЕТРОВ Сименс SGT-
346321080	16	8	Прокладка Солар Taurus 60S 346321080
030519/000	16	8	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 1.5 / 16 I / D Сименс SGT-400 030
231115010	224	64	ПЛОСКАЯ ШАЙБА - M10 Сименс SGT-400 231115010
346321050	28	20	ПРОКЛАДКА - 2 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321050
346321150	10	6	ПРОКЛАДКА - 6 ДЮЙМОВ NPS CL150 Сименс SGT-400 346321150
CT887B/6	6	2	ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6
CT886/16	6	2	NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16
MW06026	8	4	ПРОКЛАДКА Сименс SGT-400 MW06026
64/06016003/5	10	6	ГЕРМЕТИК Сименс SGT-400 64/06016003/5
346328051	16	12	СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА - 2 ДЮЙМА NPS CL300 ИЛИ CL600 Сименс
CT886/13	6	2	ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13
CT1014/3	12	8	ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3
CT4017A/1	6	2	КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 CT4017A/1
354573793	6	2	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 379,3 мм I / D Сименс SGT-400 354
354574993	6	2	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 499,3 ММ В / Д Сименс SGT-400 354
505728/000	16	8	СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/
030528/000	12	4	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 2.1 / 4 I / D Сименс SGT-400 0305
231121010	40	24	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M10 Сименс SGT-400 231121010
231121016	74	66	НИКЕЛИРОВАННАЯ ШАЙБА - M16 Сименс SGT-400 231121016