

# Перепроверка крупнейших строк заявки

По каждой строке заново установлено: что это за изделие, кто его делает на самом деле, сколько оно стоит в открытых каналах и есть ли рабочий канал закупки. Каждый вывод отдельно проверялся на опровержение.

|                                       |                          |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| строк перепроверено                   | 141                      |                                                                                                                                                              |
| их экспозиция по середине нашей вилки | 7 258 814 USD            | это 78 % экспозиции всей заявки (9 277 410 USD по 1 642 строкам)                                                                                             |
| вилка не подтверждена                 | 23 строк · 574 978 USD   | цена нашлась, но свидетель один и он не годится: брокерская витрина, страница за антиботом или цифра из сниппета. Вилку это не опровергает и не подтверждает |
| вилка нечем проверить                 | 49 строк · 3 301 168 USD | открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дёшево» — это отсутствие данных            |
| вилка занижена                        | 28 строк · 1 575 665 USD | закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки                                     |
| вилка завышена                        | 8 строк · 327 217 USD    | закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге                                                                                     |
| вилка верна                           | 32 строк · 1 479 787 USD | оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть                                                                                                         |
| вилка дубль                           | 1 строк · 0 USD          | это та же позиция заявки, что другая строка перепроверки: цена у неё своя не бывает, и в сумму она входит один раз                                           |
| строк с замком на заказчике           | 132                      | без ответа заказчика цену дать нельзя — нужны шильдик, чертёж, ревизия или единица измерения                                                                 |

**Что этот документ не утверждает.** Найденные цены не сложены в сумму закупки: цена с карточки действует на подтверждённый остаток, а не на весь наш объём. «Нечем проверить» — не «дорого»: это отсутствие данных, и такие строки стоят отдельным разделом. Цифра, полученная домножением или подстановкой по классу, в заголовок не идёт и всегда с оговоркой.

## Вилка не подтверждена — 23 строк, 574 978 USD

цена нашлась, но свидетель один и он не годится: брокерская витрина, страница за антиботом или цифра из сниппета. Вилку это не опровергает и не подтверждает

| артикул      | кол-во | наша вилка         | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1019431-1600 | 8      | 3 000 – 14 000 USD | Ни 106 200 USD, ни 8 500 USD в защиту не ставить: первое — ask одного перепродавца на 4 шт из 8, второе ничем не подтверждено. Вилка 3 000-14 000 USD (conf C) п | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Ровно одной страницей: прайс-лист hard-to-find.parts ( <a href="https://hard-to-find.parts/shop/">https://hard-to-find.parts/shop/</a> ), открыт и прочитан целиком, строка процитирована дословно. Это брокерская витрина, один свидетель. Заводской или дистрибьюторской цены |

Клапан регулирования подачи жидкого топлива, Solar Taurus 60S. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись говорила, что «заявка называет позицию теплообменником, а описание продавца — регулирующий клапан, номер и наименование не сходятся». Слова «теплообмен» в сырых строках заявки нет ни разу: все три строки — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО (ТОПЛИВА)», описание продавца «Valve, Control, Liquid Fue

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082039/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | 3 000 – 10 000 USD | Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на | Первоисточник (позиция 431) плюс собственная расшифровка заказчика во второй строке заявки, состав ЗИП соседей блока, отдельный номер настоящего манифольда в том же листе, снятая круговая ссылка. |
| Селекторный (переключающий) клапан продувочного воздуха жидкотопливного контура. В первоисточнике это PURGE SELECTOR VALVE, позиция 431, 2 шт. Два независимых чтения сходятся. Первое: заказчик расшифровал сам — в сырой заявке этот же номер второй строкой назван «Многоходовой клапан продувочного воздуха», то есть безымянный «КЛАПАН» сводки закрывается внутри самой заявки. Второе: место в листе — 42 |   |                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |

|         |     |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4351035 | 773 | 30 – 70 USD | Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственны й носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Ав | Одна проверяемая карточка на опознание (автогенерируемый каталог), запись цены августа, перепроверка 18.09.2026 — 403 двумя инструментами, четыре канала без цены, розница Cummins по номеру 404. Внутренняя сходимость количества с парной стро |
|---------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Колпачек свечи зажигания — каталожное имя Cummins «BOOT, SPARK PLUG», то есть наконечник (колпачок) свечи. НО ИМЯ СПОРНО, и спор не разрешён: карточка, которую мы реально читали в августе, называет позицию «Spark Plug Enclosure», а наша же августовская запись зафиксировала «ENCLOSURE-SPARK PLUG» — это каталожный стиль Cummins через дефис, а не маркетинговая фраза продавца, как утверждалось. «Колпа

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 657541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242    | 20 – 280 USD    | <b>Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутрь вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого двоится между к</b> | Две открытые карточки на опознание, прямо расходящиеся в предмете; открытая карточка действующего номера с перечнем предыдущих; одна открытая цена аналога; отвергнутая цена другого артикула; найденная ошибка нашей же разметки изготовителя. |
| <p>Наконечник контактный запальной свечи — элемент системы зажигания газового двигателя Jenbacher. И ОПОЗНАНИЕ ДВОИТСЯ по каталогам изготовителей: rsmotorps.com держит этот номер как «Ignition Cable Jenbacher», «Part number Jenbacher: 657541», «Appropriate for Jenbacher engines and models TYPE 2, TYPE 3, TYPE 4», то есть КАБЕЛЬ зажигания; weyehmotor.com — как «Spark Plug Connector 657541 for Jenbach</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div>  |        |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64/05002092/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40     | 180 – 1 400 USD | <b>Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывал и «комплект с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольца и прокладки крышк</b>  | Родительский номер того же чертежа с расшифровкой, троекратная пара «элемент плюс комплект» в листе, независимая геометрия элемента у фильтрового дома, кросс-номера Siemens.                                                                   |
| <p>Комплект уплотнения корпуса МАСЛЯНОГО фильтра, а не арматуры. Доказывает родительский номер: /2 того же чертежа — LUB OIL FILTER ELEMENT (позиция 274, строка непосредственно перед нашей, то же количество), /3 — LUB OIL FILTER ELEMENT – FLUSHING. Пара «элемент плюс комплект уплотнений» идёт в листе подряд и одним количеством трижды (позиции 224/225, 274/275, 319/320) — это уплотнения, меняемые вмес</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div> |        |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64/05002096/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40     | 180 – 1 400 USD | <b>Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность</b> | Родительский номер и блок соседей по первоисточнику, построчная проверка трёх каналов на отсутствие всего семейства, сверка суффиксов внутри двух баз.                                                                                          |
| <p>Тоже комплект уплотнения корпуса фильтра, и вся разница с предыдущим — в РОДИТЕЛЕ, а не в суффиксе. 64/05002092 — маслофильтр (его /2 назван LUB OIL FILTER ELEMENT). 64/05002096 — фильтр ЖИДКОГО ТОПЛИВА: его /6 — FILTER ELEMENT (позиция 319, строка прямо перед нашей, то же количество), а блок вокруг — 316 PRESSURE RELIEF VALVE, 317 BLEED KIT (к тандемному дозирующему насосу жидкого топлива), 318 P</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div> |        |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| артикул     | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1043614-500 | 8      | 1 200 – 6 500 USD | <b>Цены нет ни одной, поэтому пересчитывать нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирующий клапан»</b> | Индексируемое название родственного исполнения того же чертежа, пять адресных отрицательных результатов по каналам, четыре открытых прайс-листа изготовителя без нашего номера, разбор двух строк заявки с разными наименованиями под одним номе |

Клапан регулирующий Солар Taurus 60S — НЕ ОПОЗНАН до конца, и это честный итог. Открытая зацепка одна: в индексе магазина изготовителя существует родственный номер того же чертежа — «1043614-700 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» в разделе solenoid-valve. То есть базовый номер 1043614 — чертёж КЛАПАНА, а -500, -600 и -700 — исполнения. Саму страницу открыть не удалось, поэтому характеристику «трёхх выдержал 1 из 1 опровержений

|         |    |                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW13048 | 36 | 200 – 1 500 USD | <b>Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывал и тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса с</b> | Место в листе с тягами и упорными шайбами привода, слайд документа изготовителя про унисонные кольца и рычаги, замер префиксов по всему листу, живой канал изготовления по чертежу с подтверждённой компетенцией по холодной части. |
|---------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рычаг поворота регулируемых лопаток компрессора. Основание — место в листе: строки 1-2 это COMPRESSOR INLET SCREEN и GASKET - INLET, дальше крепёж, 12 наш LEVER, 13-14 THRUST WASHER, 17 и 19 ROD END - RIGHT HAND THREAD и ROD END - LEFT HAND THREAD M10 по 10 шт, 20 NICKEL PLATED NUT - M10 LEFT HAND THREAD. Правые и левые наконечники с левой гайкой — это регулируемые тяги, то есть привод унисонного ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

|             |    |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW35024B/01 | 24 | 400 – 2 000 USD | <b>Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложённом количестве. Цену за штуку не называю — её не видел н</b> | Кросс-номер Siemens, разбор групп MW35 против MW33 по всему листу, документ изготовителя о числе и расположении лючков, чужой перечень с двумя разными количествами по одному номеру. |
|-------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Сборка заглушки бороскопического лючка первой ступени СИЛОВОЙ турбины. Кросс-номер Siemens: ESP000935 (у парного MW35025B/01 — ESP000936). Группа номера читается однозначно: MW35 — силовая турбина (MW35025B/01 — её вторая ступень, MW35039 и MW35040 — болт и гайка би-гекс M16×130), MW33 — компрессорная турбина (MW33048A — BORESCOPE PLUG - CT STAGE 1, MW33312B и MW33314A — вторая ступень, MW33324A — ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RI40390738-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54     | 150 – 800 USD   | Вилка лишилась основания: её единственная страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Пер | Четыре открытые ведомости того же насоса с дословными примерами формата номера, открытая страница-основание вилки без нашего номера, два канала без цены, один прайс-лист недоступен. |
| <p>Седло клапана Drillmes, буровой насос 12T1600. ГЛАВНАЯ НАХОДКА В ФОРМЕ НОМЕРА: формат «RI...-NN» проверен по четырём открытым ведомостям того же насоса (goscoenergy.com, mud-pump.com, willwaytech.com, drillingbase.com — все HTTP 200), и в них «RI...-NN» ВСЕГДА подпозиция ВНУТРИ сборки, а не отдельная деталь. Дословно: «22   40390796   6   Valve kit» → «22.A   RI40390796-03   1   Spring»; «1   40390797</p> |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| BELIMO AF24-SR-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41     | 400 – 775 USD   | 450-510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СН | измерено 18.09.2026 по четырём ценам разных состояний изделия; в расчёт взята цена нового.                                                                                            |
| <p>Belimo AF24-SR-S — привод воздушной заслонки с возвратной пружиной, момент 180 lb·in, питание 24 В, управление модулирующее (0...10 В). Исполнение «S» — со встроенным концевым выключателем.</p>                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| 1794-IF2X0F2I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19     | 500 – 2 000 USD | Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ  | Карточка изготовителя, три открытые карточки с ценами, отказ от нежилой цены по собственной оговорке продавца, проверка платформы пяти витрин одной группы.                           |
| <p>Блок ввода/вывода Flex — комбинированный аналоговый модуль 2 входа и 2 изолированных выхода Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, 2 Inputs / 2 Isolated». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.</p>                                                                                              |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |

| артикул  | кол-во | наша вилка  | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199515-1 | 830    | 12 - 45 USD | <b>Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика —</b> | Пять адресных отрицательных результатов с дословными формулировками, разбор пяти строк сырой заявки с двумя признаками двойного счёта, вскрытая и отвергнутая ловушка внутреннего складского номера другой витрины. |

ПРОКЛАДКА — плоское кольцо 4,27” внутренний диаметр на 4,70” наружный при толщине 0,032”, то есть тонкое кольцо шириной около 5,5 мм и толщиной 0,8 мм. Ни в одном открытом каталоге номер не встретился, поэтому опознание держится ТОЛЬКО на тексте заявки — подтверждения каталогом изготовителя нет. 

выдержал 1 из 1 опровержений

|         |   |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESC200 | 4 | 2 200 - 9 500 USD | <b>Основание вилки развалилось : она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»),</b> | Страница изготовителя с дословным объявлением о снятии и замене, карточка исполнения с прямым указанием изготовителя и завода, шесть площадок с 403 или антиботом, семь открытых страниц без цены, вскрытые каталожные заглушки в скрытой разме |
|---------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Блок управления возбуждением генератора в шкафу ГТУ. ГЛАВНАЯ НАХОДКА: «DESC200» — это DECS-200 с переставленными буквами. Русское наименование дословно равно Digital Excitation Control System, и DECS-200 существует как реальное изделие — страница изготовителя basler.com/product/decs-200/ открыта (HTTP 200). В англоязычном первоисточнике заявки строки под этим номером НЕТ вовсе (0 из 436): лист — п 

выдержал 1 из 1 опровержений

|                             |   |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CFkZLB 11-100 12-125 10-125 | 5 | 1 800 - 7 000 USD | <b>Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственно е основание оказалось</b> | Открытая страница конфигуратора изготовителя с полным перечнем вариантов и складскими номерами, даташит изготовителя на тип подшипника, проверенное и опровергнутое основание нашей вилки, три канала без цены и одна заглушка нулём. |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Подшипник к корпусу — НО ЭТО НЕ ОДИН АРТИКУЛ, А ПЕРЕЧЕНЬ ТРЁХ ТИПОРАЗМЕРОВ, и заказ по строке бессмыслен, пока заказчик её не расшифрует. Доказано открытой страницей изготовителя: shop.renk.com («Bearing shell EZLB (configurable)», HTTP 200, 176 289 байт) перечисляет варианты с их складскими номерами — «EZLB 9-80 (200698542), EZLB 9-90, EZLB 9-100, EZLB 11-100 (200698690), EZLB 11-110, EZLB 11-125 

выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                        | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1087491-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63     | 80 – 400 USD | <b>Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутри вилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100,</b> | Скачанный сток-лист с пятью вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на соседях того же листа, вскрытый кросс Solar на Solar, отбракованная китайская реплика, три канала с 403, разбор четырёх строк заявки по трём м |
| <p>ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — воздушный фильтроэлемент номенклатуры Solar Turbines. Взаимозаменяемость вскрыта: на пяти строках сток-листа номер стоит в паре с 1048257-3 (и в обратном порядке, «Element, Replmt»), а 1048257 — ТОЖЕ номер Solar (в каталоге изготовителя он числится как «1048257-1 Filter, Air, High Press»). <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span></p> |        |              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZLL EFNLB11-90BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 1 500 – 6 000 USD | <b>Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корп</b> | Каталог изготовителя с ключом обозначений и с прямой оговоркой о специальных исполнениях, одна открытая цена с пересчётом по курсу из набора, независимое подтверждение номенклатуры у второго импортёра, пять каналов с закрытой ценой, парная |
| <p>Подшипник к корпусу — подшипниковый узел скольжения типа Е по DIN с боковым фланцем. Изготовитель вскрыт (RENK), но ОБОЗНАЧЕНИЕ РАСШИФРОВАНО НЕ ПОЛНОСТЬЮ: в ключе обозначений изготовителя (E / R-G-F-M / N-Z-X-W-U-T / C-L-F-Y-V-K / Q-B-E-K-A плюс размер-диаметр) нет ни префикса «ZLL», ни суффикса «BM»; парная строка заявки даёт ещё и «EPM». Это либо опции (уплотнения, изоляция вкладыша, подготовка <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span></p> |   |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15508.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255 | 25 – 90 USD | <b>Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовител ь в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаминал с</b> | Два проверяемых отрицательных результата (формат не принадлежит номенклатуре Siemens; единственный каталожный смысл цифр — изделие другого изготовителя), прогон формата по всей заявке с единственным совпадением, три проверенные страницы и ч |
| <p>Реле СИМЕНС — НЕ ВСКРЫТО, и это честный итог. По открытым каталогам установить, что это за изделие, не удалось: строка даёт только родовое слово «реле» и привязку к шкафу управления PMS (Power Management System). Зато зафиксированы ДВА ПРОВЕРЯЕМЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТА. Первый: «15508.2» НЕ является каталожным номером Siemens — у него промежуточные реле заказываются номерами вида «LZS:PT3A5L24» <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p> |     |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул   | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                          | чем подтверждено                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2112736-1 | 36     | 90 – 700 USD | <b>Вердикт именно «не подтвержде на», а не «нечем проверить», и разница здесь содержательная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬНО НЕТ основания-документ</b> | Шесть каналов с чистым отрицательным результатом, включая разобранный целиком сток-лист и сводный кросс-каталог на 778 страниц, шесть каналов с 403, проверенное основание собственной вилки без ссылки. |

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТ ГОФРИРОВАННЫЙ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО — номенклатура Solar Turbines. Оpozнание держится ТОЛЬКО на тексте заявки: ни одной открытой страницы, на которой стоял бы сам номер, не нашлось. 

выдержал 1 из 1 опровержений

|         |    |               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5634409 | 52 | 120 – 400 USD | <b>Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам</b> | Открытая каталожная страница с двумя строками по номеру и его внутренним форматом, одиннадцать проверенных доменов без карточки, опровергнутая ссылка-основание собственной вилки, две цены соседей, отделённые от вердикта. |
|---------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Катушка зажигания (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins G-QSK60G / QSK60G. Подтверждено открытой каталожной страницей intertrek.info: в строке дословно «5634409 | катушка зажигания; COIL,IGNITION | Cummins; 563440900 | Cummins; GQSK60G» и второй строкой того же каталога «...| Cummins; QSK60G». Рядом в том же каталоге стоят свечи 4380132 и 5628814 с пометкой «for service use on G-QSK60G (multi t 

выдержал 1 из 1 опровержений

|            |    |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186212-100 | 40 | 120 – 450 USD | <b>Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стои</b> | Комплект элемента Солар Taurus 60S 186212-100. Две открытые страницы на опознание, один кросс-каталог с афтермаркетным эквивалентом, три цены одного оператора (подтверждением не считаются), опровергнутый собственный кросс, расхождение микро |
|------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Комплект элемента масляного и маслоотделительного фильтра Solar Turbines, Taurus 60S. Открытые страницы: filtersource.com/cross-reference/186212-100 — заголовок «186212-100 - Solar - Oil / Hydraulic Filter», OEM указан как Solar, их эквивалент TCQ111512016 описан дословно «Hydraulic Filter, Microfiber Glass Media, 4" Length, 12 Micron, Viton Seals, Includes O-Ring Kit»; сток-лист hardtoget.parts — 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2



| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1060817-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27     | 120 – 600 USD | <b>Цены независимого продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для п</b> | Комплект, фильтрующий элемент газового топлива 1060817-40. Официальная номенклатура изготовителя на опознание, семь фильтровых каналов проверены (кросс отвечает нулём, раздел Solar держит три чужих номера), три закрыты 403/404; цены независ |
| Комплект, фильтрующий элемент газового топлива — цилиндрический гофрированный элемент. Официальная номенклатура Solar по этому номеру дословно: «Kit, Element, Filter, Gas Fuel», а по соседним исполнениям в магазине изготовителя — «1060817-20 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl» и «1060817-50 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». Перепродавец даёт заголовок «1060817-40 – Pleated Gas Filter Element for So |        |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               | ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700-FSM3UU23-EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 | 95 – 160 USD | <b>Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизо</b> | Реле времени Солар Taurus 70MD, 700-FSM3UU23-EX. Карточка изготовителя и его же каталог на паспорт, статус снятия и преемника; одна цена неавторизованного брокера без товара, вторая витрина оказалась тем же оператором, две страницы под 403. |
| Реле времени высокой производительности, многофункциональное, во взрывозащищённом исполнении. Дословно с карточки изготовителя: «High Performance Timing Relay»; питание «24-48V DC / 24-240V 50/60Hz»; диапазон «0.05 s to 60 hr»; «Number of outputs, delayed, change-over contact: 1»; номинальный ток 8 А; коммутируемое напряжение до 440 В перем.; винтовое присоединение; электрический ресурс 500 000 ци |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              | ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Вилка нечем проверить — 49 строк, 3 301 168 USD

открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дёшево» — это отсутствие данных

| артикул     | кол-во | наша вилка           | что закладывать | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW22316B/01 | 12     | 20 000 – 100 000 USD | —               | ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке — |

Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГ выдержал 1 из 1 опровержений

|          |    |                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW21215M | 12 | 20 000 – 90 000 USD | <b>Цены нет ни одной, закладывать нечего. ВАЖНАЯ АСИММЕТРИЯ, которой прежняя запись не говорила: вилка 20 000-90 000 USD имеет основание «экспертная вилка по типу</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО, после проверки на опровержение. СНЯТА формулировка «три независимых источника»: ссылка на turbineblade.net со строкой «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6» не подтверждается — номер MW21215 отсутствует на ОБЕИХ их стра |
|----------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания cap-annular: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — ОДНА из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — « выдержал 1 из 1 опровержений

|               |   |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60040226/2 | 8 | 14 000 – 45 000 USD | — | Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block   64/60 |
|---------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Запорный клапанный блок ВТОРИЧНОЙ (пилотной) линии топливного газа Siemens SGT-400. Оpozнание подтверждено дословно и живьём: в перечне ЗИП строка таблицы даёт «FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block» против номера 64/60040226/2, порядок колонок проверен по соседям («BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» → 64/60082033/1, «Blocking valve XV283» → 64/60040228/1). Тот же базовый номер расщ ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|         |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4007922 | 90 | 1 100 – 4 000 USD | — | Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922 |
|---------|----|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq\_demand.json, строки 157-161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKE TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газоэлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Зна выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS-4-57 | 184    | 300 – 1 200 USD | <b>Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был в</b> | УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявк |

Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 92 шт и завихритель пламени горелки 92 шт. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнайтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ, 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|                 |    |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3AXD50000426157 | 68 | 800 – 2 500 USD | <b>Закладывать нечего: цены по точному номеру нет нигде. Проверено адресно — quicktimeonline.com по нашему номеру 404 при работающем контроле на другом номере; у а</b> | ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сай |
|-----------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — ремкомплект печатных плат планового ТО модуля привода ACS800. Подтверждено каталогом изготовителя: abb.com/global/en/products/3axd50000426157, og:description и meta description дословно «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала «подтверждено отсутствие номера» и что это описание выд 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|            |    |                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT95038/01 | 10 | 4 000 – 18 000 USD | <b>Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000–18 000 USD (conf C) НЕ аннулирован а — её собственное основание</b> | Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка |
|------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Газовый топливный клапан в сборе, 1.1/2 дюйма, Siemens SGT-400 — встроенный клапан топливной системы. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись четыре раза утверждала, что заявка называет изделие «датчиком температуры», и выводила из этого «основание вилки аннулировано, риск односторонний — скорее дороже верхней границы». Ни в сырых строках заявки, ни в сводке, ни в англоязычном первоисточнике этот ном 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|               |    |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60040257/1 | 12 | 2 500 – 15 000 USD | — | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО И ЧТО ИМЕННО СНЯТО. Формат номера 64/XXXXXXXX/X подтверждён как серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone). Расщепление базового номера суффиксом на разные изделия подтверждено на соседях: /60040226/1C sole |
|---------------|----|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

НЕ УСТАНОВЛЕНО, и прежний вывод снят. Раньше здесь стояло: «электропневматический позиционер, проверено по живой странице». Проверено было /2, а не /1 — а /2 стоит в нашей же заявке отдельной строкой (строка 477 rfq\_demand.json, «ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР, 2 шт»). Вывод был перенесён с суффикса на суффикс, а суффикс у линкольнских чертежей и есть номер изделия. ВТОРАЯ ПРИЧИНА СНЯТЬ: страни 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

| артикул | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                          | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS-6-82 | 146    | 200 – 800 USD | <b>Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленн ый вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был в</b> | УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявк |

Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнайтера SparkMax (изготовитель Victory Ener

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turbo-K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 | 450 – 1 150 USD | — | Изделие опознано, и это главный результат: под артикулом «Turbo-K» скрывается не деталь Solar, а расходный моющий химикат независимого изготовителя. Подтверждено так: профиль изготовителя на modernpowersystems.com («highly effective, water |
| Водно-щелочной моющий состав для промывки осевого компрессора газовой турбины — on-line (горячая) и off-line (холодная) промывка. Это расходный химикат, а не деталь. Линейка: Turbo-K Concentrate 1:4, Turbo-K RTU (готовый к применению), Turbo-K Super Concentrate 1:19, плюс антиобледенительная добавка Turbo-K AF10 (мешается 1:4 с концентратом); смешивается с обычными антифризами, работает до -40 °С. |    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| выдержал 1 из 1 опровержений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |    |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/05 | 30 | 1 200 – 2 800 USD | <b>закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200-2800 (середина 2000) не опровергнут а ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основан</b> | ВЕРДИКТ ИСПРАВЛЕН 18.09.2026 проверкой на противоречия внутри набора. Стояло «ЗАВЫШЕНА» при price_kind «не найдена» и полном отсутствии цены — то есть вердикт по цене был вынесен БЕЗ цены, по классу изделия. Это рассуждение, а не замер, и в |
|---------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bently Nevada FieldMonitor 1701/05-01 Terminal Base (BN PN 141478-01) — ПАССИВНАЯ клеммная база системы защиты 1701 FieldMonitor: несёт от 1 до 8 каналов плюс один датчик Keyphasor, для датчиков в неопасной зоне / Division 2 / Zone 2. Это не «блок контроля»: электроника (Proximito Input Monitor 1701/15, Seismic 1701/25 и т.д.) вставляется в эту базу отдельными модулями.

выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6181H-12FPRHDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9      | 2 500 – 8 000 USD | <b>Закладывать нечего, и по двум независимым причинам. Первая: цены нет ни на одной открытой карточке, вилка 2 500–8 000 ничем не оперта. Вторая и более важная: на</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — публикацией изготовителя, а не описанием продавца. Снятие — отсутствием номера в действующем сводном документе изготовителя и 404 на его странице. Расхождение наименования было замечено и прежней проверкой |
| Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181H Integrated Display Computer (семейство VersaView 1200P): дисплей 12,1 дюйма TFT 800×600 с сенсорным вводом, Intel Pentium III, 256 МБ ОЗУ, накопитель 8 ГБ, питание 90–264 В переменного или 18–32 В постоянного, два RS-232, два USB 2.0, масса 6,8 кг. Класс подтверждён публикацией самого изготовителя 6181H-IN001B-MU-P «VersaV   |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | выдержал 1 из 1 опровержений                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64/60040257/1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8      | 2 500 – 9 000 USD | <b>Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Моог в сборе она скорее занижена,</b> | Учебный документ изготовителя на 131 страницу с прямыми цитатами по обоим узлам, разбор чертёжного корня по первоисточнику и по самой заявке, семь каналов без цены, два канала недоступны (403 и TLS).                                         |
| Продувочный клапан P2 в сборе — HE ОПОЗНАН, и это главный результат строки. Учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, «Gas Turbine Components SGT400», 2006, 131 страница, открыт и прочитан) называет BOV ДВА РАЗНЫХ узла. Первый, стр. 119–122: «The P2 Air Blow-Off Valves... There are two BOV's mounted externally. One each side of the P T. The BOV's are made by MOOG and are hydr |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | выдержал 1 из 1 опровержений                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KFD2-VR-Ex1.50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60     | 450 – 1 000 USD   | <b>Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен дейс</b> | измерено 18.09.2026. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой |
| Повторитель напряжения Pepperl+Fuchs серии K-System. СНЯТО ПРЕЖНЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ: я писал, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения». Страницы изготовителя это опровергают — и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 описаны как «1-channel isolated barrier»; число каналов кодируется цифрой ПОСЛЕ «Ex» (Ex1 = один канал), а цифра в VR2 — ревизия конструкции. Значит «разницы в 2,6 раза на одной   |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| артикул   | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                       | чем подтверждено                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RW21223/1 | 356    | 25 - 200 USD | <b>По этой строке цена вторична: подтвердить надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой</b> | Первоисточник заявки на английском (строка 41 и её соседи), перечень запчастей SGT-300 с тем же номером, четыре канала без карточки, размерная родня по семейству. |

БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ — английский оригинал наименования «BI-HEXAGON HEAD BOLT» (строка 41 первоисточника листа «Энергосети», gt/data/ship\_english\_source.json). Важнее имени место установки, которое читается по соседям первоисточника: 38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER, 39 MW21221 DISC SPRING, 40 MW21224A PISTON RING, 42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY, 45 RW21222/4 CAP SCREW M8, 46-47 MW2 

выдержал 2 из 2 опровержений

|         |    |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/06 | 20 | 800 - 3 000 USD | <b>Закладывать нечего: строка не проработана . Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложение» — один китайский перепродавец под</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — согласованными описаниями продавцов и описанием парной позиции. Главный результат строки — не цена, а вскрытие куста: четыре витрины одного оператора в Сямыне, и это уже второй такой куст за ночь (первый — |
|---------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor Isolator Terminal Base — клеммная база с гальванической развязкой, заводской номер 141377-01. Шесть каналов (по одному на датчик), изоляция 250 В переменного постоянно и 1 500 В испытательное, рабочая температура −20...+70 °С. В неё устанавливаются модули FieldMonitor и блок питания 1701/10 из соседней строки. Наименование «шасси» в заявке точное. 

выдержал 1 из 1 опровержений

|            |   |                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1046415-79 | 4 | 2 800 - 16 000 USD | <b>Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завышена, НЕЧЕМ: новой или прейс</b> | Каталог Solar с наименованием (тело 404), четыре соседних номера той же серии, в том числе названный прямо в нашей заявке, открытая карточка предполагаемого оригинала с состоянием и остатком, отказ от сниппета по уже разобранному ранее случ |
|------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

«БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА» — ложное наименование. По каталогу Solar Turbines 1046415-79 это «Module, Controller, Controlnet», модуль ControlNet контроллера, компонент сети управления. Серия 1046415-xx — солнечная группа спецификации на шкаф ControlNet/ControlLogix, и это подпирается четырьмя точками, из которых независимых ДВЕ (третья — наша же заявка, четвёртую открыть не удалось): 1046415-30 — 

выдержал 2 из 2 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082044/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 1 500 – 5 500 USD | Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки впятеро меньше — 28 000  | Первоисточник (строка 432), скачанный и прогнанный документ изготовителя на 600 тыс. знаков с нулём совпадений по номеру и по семи именам-кандидатам, два открытых канала с дословным «Nothing Found», разбор трёх строк заявки под одним номером |
| СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА — в первоисточнике TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY (строка 432, 2 шт). Двухходовой шаровой кран с приводом в сборе, топливная система. Подтверждение СЛАБОЕ и это надо сказать прямо: только два наших же источника — первоисточник заявки (он же круговой) и наша разметка. Независимого документа нет: учебный документ изготовителя (Siemens Industrial T |        |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1075721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 345    | 25 – 150 USD      | Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтв | Три открытые карточки по типоразмеру с дословными фразами о фасовке и материале, проверка сырых данных страницы против её рендера, отрицательные результаты по двум крупным каталогам, проверка отсутствия номера в каталоге Solar и в первоисто  |
| ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ — губчатая (пористая) уплотнительная лента в бухте 50 футов. Бухта 50 футов — не размер изделия турбины, а торговая единица рулонного материала, и это единственное, что о позиции известно твёрдо: значит серийный материал под шильдой Solar, а изготовитель — производитель губчатой резины, Solar только присвоил номер. СНЯТО: формулировка «каталожная формула Solar TAPE, SPONGE,  |        |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 186280-600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18     | 300 – 3 000 USD   | Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого  | Каталог Solar с полным наименованием (страница индексируется, тело 404), два соседних номера того же семейства, независимая витрина с подписью «LUBE OIL FILTER», разбор четырёх записей сырой заявки.                                            |
| Наименование в заявке — «Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70», и проверка его закрыла. По каталогу Solar Turbines: «186280-600 Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl», раздел filtration-components / filter-element-kit — гофрированный цилиндрический фильтрующий элемент СИСТЕМЫ СМАЗКИ. Подтверждается семейством в том же каталоге: 186280-100 «Element, Fltr, Liquid Fuel», 186280-200 «Elem |        |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                           | чем подтверждено                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082038/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6      | 2 000 – 7 000 USD | <b>Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исклю</b>   | Первоисточник (строка 430), прогон документа изготовителя, дословное «Nothing Found» у продавца, наличие соседних исполнений семейства при отсутствии нашего.                        |
| <p>ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН — в первоисточнике PURGE/DRAIN VALVE (строка 430, 2 шт). Клапан продувки и дренажа топливной системы; по второй строке заявки — жидкотопливной горелки. Подтверждение такое же слабое: первоисточник (круговой) и наша разметка. В открытых перечнях семейства 64/60082 публично видны только соседние /32 (auto drain valve) и /33 (block valve) — нашего номера в них нет. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p>                  |        |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| SP040571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18     | 300 – 2 500 USD   | <b>Первым письмом у продавца спрашивается НЕ цена, а спецификация вложений: перечень деталей с номерами и количеством и к какому узлу комплект относится. Заявленн</b>    | Первоисточник (строка 291) с тем же неинформативным наименованием, код Siemens из нашей разметки, отсутствие карточки у изготовителя и на вторичном рынке, разбор двух строк заявки. |
| <p>КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ — в первоисточнике SPARES KIT (строка 291, 2 шт), то есть и первоисточник состава не раскрывает. СОСТАВ НЕИЗВЕСТЕН, и это главный ответ по строке: «комплект» — не изделие, а упаковка неизвестного содержимого, и без состава цена бессмысленна. Что есть: наша же пометка по <u>перечню ЗИП связывает номер с ремкомплектom Y-образного фильтра-сетки (64/05015003/19)</u>, а разметка несёт при н <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p> |        |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| 70-30108-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | 900 – 4 000 USD   | <b>Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждённого сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовител я или не получено ТКП, строка непроверяем а в принцип</b> | Два отказа магазина изготовителя двумя инструментами, пять адресных отрицательных результатов по витринам, вскрытая группа из трёх доменов одного оператора.                         |
| <p>ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus — линейный пневматический привод. ОПОЗНАНИЕ СЕГОДНЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ОТКРЫТОЙ СТРАНИЦЕЙ, и это надо сказать прямо: карточка магазина изготовителя отдала 404 и curl с браузерным User-Agent, и релеем; страница раздела приводов — тоже 404. Заголовок «Actuator, Linear, Pneu» <u>существует только как сниппет поисковика</u>, а сниппет в доводы не идёт. Значит опознание опирается на наш <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p> |        |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |



| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 2 800 – 9 000 USD | <b>Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800-9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен</b>  | проверено 18.09.2026. КЛАСС, УКАЗЫВАЮЩИЙ ГДЕ ИСКАТЬ. Замер 18.09.2026 по всей заявке: у 53 строк на 1 035 900 USD (11 % экспозиции) в НАИМЕНОВАНИИ назван один изготовитель, а в поле бренда стоит другой. То есть заявка сама говорит, у кого с |
| Сервоклапан MOOG серии D834 (прямого действия, со встроенной электроникой и аналоговым интерфейсом), типовой код R40KZ2M6VWY2, типоразмер по ISO 4401. В заявке помечен брендом Siemens, но изготовитель назван прямо в самом наименовании — MOOG. Парная строка: D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2, 4 шт, и третья MOOG MOD -885-005, 4 шт без оценки. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                                                                  |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64/60082041/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6      | 1 800 – 6 000 USD | <b>Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это пер</b> | Первоисточник (строка 434), прогон документа изготовителя, отрицательный результат по двум открытым каналам.                                                                                                                                     |
| ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ — в первоисточнике PRIMING VALVE ASSEMBLY (строка 434, 2 шт); вторая строка заявки называет его «клапан прокачки жидкого топлива в дренаж». Подтверждение — первоисточник (круговой) и наша разметка, независимого документа нет. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span>                                                                                                                                                        |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6181P-15A2MW71DC ser.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 3 800 – 7 500 USD | <b>Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с непрочитанной картой</b> | Карточка изготовителя с датой снятия и подтверждённой ревизией, шесть открытых страниц без цены, пять площадок с 403, две строки заявки под одним базовым номером, опровергнутые три цифры из наших же данных.                                   |
| Панель — промышленный компьютер Allen-Bradley VersaView 6181P со встроенным дисплеем 15 дюймов. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «6181P Next Generation Integrated Display Industrial Computer, 15 in Display, Aluminum 4:3 Bezel, Performance Package, 256GB MLC Solid State Storage, Windows 7 Professional SP1, Base OS, DC»; процессор Intel i3-4102E, питание 18-32 В постоянного ток <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span> |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул      | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                        | чем подтверждено                                                                                                                                         |
|--------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVI56E-MCMXT | 6      | 2 800 – 4 400 USD | <b>Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения ХТ — то</b> | Страница изготовителя с ограничением по шасси, девять открытых страниц без цены, пять площадок с 403, вскрытая подмена артикула в основании нашей вилки. |

Интерфейсная карта Modbus — модуль связи Modbus Master/Slave для шасси ControlLogix, исполнение ХТ (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Подтверждено страницей изготовителя prosoft-technology.com, дословно «MVI56E-MCMXT is designed for the Logix-XT™ control platform, allowing it to operate in extreme environments». Там же ограничение: с этим модулем обязательно шасси 1756-A5ХТ 

выдержал 1 из 1 опровержений

|               |   |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082033/4 | 8 | 1 100 – 4 200 USD | <b>Цены нет ни одной, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка при</b> | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082033/4. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Автоматический вентиляционный клапан в сборе на линии приборного и уплотняющего воздуха. Дословно две открытые строки: «122 | 64/60082033/4 | ESP000894 | AUTOMATIC VENT VALVE ASSEMBLY | 1 | EA» и «2.46 | 1.32 | Automatic valve assembly (vent) | 64/60082033/4 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»). Системная ссылка 1.32 — та же, что у «Norgren air regulator 1/2" BSP», «Auto drain valve» и «Solenoid valv 

ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

|               |   |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082037/1 | 4 | 2 500 – 8 000 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, ко</b> | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082037/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки: суффикс /1 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Документировано ДРУГОЕ исполнение того же базового номера: «429 | 64/60082037/3 | SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs» — в жидкотопливном блоке того же листа, рядом с «426 | 64/04012024/1 | TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP», «430 | 64/60082038/1 | PURGE/DRAIN VALVE», «431 | 64/60082 

ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                          | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082040/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6      | 1 500 – 5 500 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтверж</b>  | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082040/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.  |
| <p>Сборка продувочного клапана жидкотопливного скида. Дословно: «433   64/60082040/1   PURGE VALVE ASSEMBLY   2   pcs», между «432   64/60082044/1   TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY» и «434   64/60082041/1   PRIMING VALVE ASSEMBLY». Слово ASSEMBLY существенно: родственный 64/60082038/1 «PURGE/DRAIN VALVE» комплектуется отдельным «64/60082038/1B ACTUATOR» с ремкомплектами (уплотнения привода, комп</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</div> |        |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64/60040233/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 2 200 – 7 500 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственно й есть содержательное осн</b> | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/15. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |
| <p>НЕ ОПОЗНАН: суффикс /15 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Что известно про базовый номер, дословно: «SOLENOID VALVE. PILOT for MAIN GAS VENT VALVE ASSEMBLY   64/60040233/7»; «2.4   3.1   Pneumatic vent valve assembly   64/60040233/16   4   pcs»; «2.57   3.5   On-package vent valve   64/60040233/24   4   pcs»; «130   64/60040233/25   PNEUMATIC VENT VALVE ASSEMBLY   1   EA»; «425</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</div> |        |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64/60040233/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 2 200 – 7 500 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса</b>  | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/17. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |
| <p>НЕ ОПОЗНАН: суффикс /17 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Известное про базовый номер — см. строку /15: /7 пилотный соленоид главного газового вент-клапана, /16 и /25 пневматические вент-клапаны в сборе, /24 клапан на пакете, /32 пропановый блок клапанов. Русское наименование заявки — «ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН»; в этом базовом номере запорную функцию несёт /32 («PROPANE BLOCK VALVE ASSE</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</div> |        |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |

| артикул        | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60040233/16 | 4      | 2 000 – 7 000 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственный опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилк</b> | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/16. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |

Пневматический вентиляционный клапан в сборе. Дословно: «2.4 | 3.1 | Pneumatic vent valve assembly | 64/60040233/16 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»; системная ссылка 3.1 — та же, что у «Solenoid valve 64/60040226/1C», то есть газотопливная группа). Русское «ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН» в заявке — машинный перевод «vent valve», то есть клапан ВЕНТИЛЯЦИИ газового тракта, а не «выпускной». Слово ASSEMBLY сущес 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|               |   |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082046/1 | 6 | 1 100 – 4 200 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименований под одним номером, и вилка применена к с</b> | Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082046/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки. |
|---------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Регулирующий вентиль жидкотопливного скида. Дословно: «436 | 64/60082046/1 | CONTROL VALVE | 2 | pcs» — последняя строка жидкотопливного блока, между «434 | 64/60082041/1 | PRIMING VALVE ASSEMBLY» и «437 | 64/60030062/33 | NON-RETURN VALVE - 5 PSI». Вторая строка заявки называет тот же номер «Клапан подачи вспомогательного воздуха» — то есть по нашей же заявке среда спорна: жидкое топливо (по мест 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|                   |   |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENK EFZLB 09-100 | 4 | 1 300 – 6 000 USD | <b>Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит прейскурант за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассы</b> | Три независимые открытые страницы с одним и тем же заводским складским номером, опубликованная матрица типоразмеров изготовителя, пять каналов с закрытой ценой, разбор трёх подшипниковых строк заявки с найденным противоречием в изготовителе |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Подшипник к корпусу RENK — подшипниковый узел скольжения типа Е по DIN с боковым фланцем, исполнение с циркуляционной смазкой, вал 100 мм. В отличие от парной строки, здесь обозначение читается полностью и типоразмер СТАНДАРТНЫЙ. Запись «09» против заводского «9» расхождением не является: изготовитель пишет и «E-ZLB 09 100 H 7», и «EZLB 9-100». 

выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENK EMNLB 9S-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 1 300 – 6 000 USD | <b>Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за о</b> | Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100. Заводской листок RENK RH-1163 на расшифровку кода и размеры, шоп изготовителя на заводские номера вкладыша, витрина второго продавца на срок; цены нет ни на одной из четырёх открытых страниц.           |
| <p>Подшипник скольжения RENK серии E, тип EM, типоразмер 9S, вал Ø100 мм. Вскрыто по ЗАВОДСКОМУ листку RENK RH-1163 («Slide Bearings Type EM 9S / For Shaft Diameters 80, 90, 100 mm»), где дословно стоит «Example: RENK slide bearing EMNLB 9S - 100» с расшифровкой кода: E — тип, M — finned centre flange mounted (корпус с оребрением, центральный фланец), N — natural cooling, L — plain cylindrical bore, <b>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</b></p>  |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MW03632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8      | 700 – 2 800 USD   | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок де</b> | Зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400, MW03632. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, две открытые страницы перепродавцов без цены, одна недоступна по DNS; в англ |
| <p>Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель MW03632 — зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -40 до +1200 °C; HCX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 11 с; длина монтажной части не более 379 мм; диаметр монтажной части 3,2/6,0/8,6 мм переменный — ЭТО ПЕРСОНАЛЬНОЕ значение модели, у соседнего <b>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</b></p> |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MW03627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12     | 280 – 1 500 USD   | <b>Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовлен по образцу у изготовителя</b>    | Термопарный зонд Сименс SGT-400 MW03627. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и на паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя, четыре открытые страницы реселлеров без цены, одна закрыта  |
| <p>Термоэлектрический преобразователь (термопара) серии TC, модель MW03627. Подтверждено ДОКУМЕНТОМ, а не перечнем продавца: описание типа средства измерений ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), утверждённое Росстандартом (7 листов), где дословно перечислены модели серии, и MW03627 среди них. Паспортные данные именно этой модели: диапазон от -40 до +1200 °C, HCX <b>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</b></p>  |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул           | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZLL EFNLB11-90EPM | 4      | 800 – 4 500 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, siz</b> | Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM. Заводской каталог RENK типа EF на ключ кода, шоп изготовителя на складские номера и на отсутствие исполнения В в размере 11-90, перечень второго продавца на подтверждение того же пробела; страница ABB |

В строке ДВЕ сущности, и это ключ к ней. EFNLB 11-90 — подшипник скольжения RENK серии E, тип EF, типоразмер 11, вал Ø90 мм: расшифровано по ЗАВОДСКОМУ каталогу RENK «Slide bearings Type E series EF», где ключ кода дан построчно — E тип, F end flange mounted (торцевой фланец), N natural cooling, L plain cylindrical bore with loose oil ring lubrication, B guide (locating) bearing, фиксирующий. Тот 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТ4010J/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 | 450 – 2 200 USD | <b>Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: СТ4010J/1 и MW03627 по описани</b> | Термопарный зонд Сименс SGT-400 СТ4010J/1. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и полные паспортные данные модели, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, три открытые страницы без цены; количество сошлось с англоя |
| Термоэлектрический преобразователь серии ТС, модель СТ4010J/1. Подтверждено тем же документом Росстандарта — описание типа ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), где СТ4010J/1 назван в перечне моделей дословно. Паспортные данные из таблицы документа: диапазон от -40 до +1200 °С, НСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013), класс допуска 1/2, время термиче <div>выдержал 2 из 2 опровержений</div> |   |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |    |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP107964 | 32 | 150 – 500 USD | <b>Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закрыть</b> | Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964. Шесть заходов поиска, три независимые складские и кроссовые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches» — это опровержение догадки «Pall/Donaldson/Parke |
|----------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, точнее не установлено. Что можно утверждать: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Lincoln (бывш. Ruston/Alstom), и соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки действительно фильтрующие элементы с указанием тонкости фильтрации и среды: SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT», 

выдержал 2 из 2 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP107965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32     | 150 – 500 USD | Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с | Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965. Те же шесть заходов, что по парному номеру: три независимые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches»; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет |
| <p>Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, парный к SP107964, точнее не установлено. Как и по парному номеру: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по линии Lincoln, соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки — фильтрующие элементы с указанием тонкости и среды (SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а самого SP107965 в первоисточнике НЕТ. Ни то</p> <div>выдержал 1 из 1 опровержений</div>     |        |               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SP107762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60     | 80 – 250 USD  | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в ААФ по типу и  | Фильтр-элемент HYDROCEL 95, SP107762. Даташит и три страницы изготовителя на опознание и паспорт, независимый фильтровый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; единственная витрина с этим изделием недоступна по DNS, цены не |
| <p>Кассетный фильтр-элемент тонкой очистки воздуха KBOU в морском исполнении — ААФ HydroCel класса 95. Даташит изготовителя дословно: «Hydro Cel 95 &amp; H12 — Total Reassurance»; «Available in standard size 592x592x292mm (23⅜x23⅜x11½ inches)»; класс F9 при 3 400 м3/ч, F8 при 4 250 и 5 100 м3/ч; начальное сопротивление 110/155/210 Па, конечное 635 Па; средняя эффективность по пятну 97/93/91; влажность 10</p> <div>выдержал 2 из 2 опровержений</div> |        |               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KOP160j7MWVPN22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58     | 75 – 175 USD  | Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: провери | Реле времени Солар Taurus 60S, KOP160j7MWVPN22. Каталожная страница на изготовителя серии (по родственному суффиксу), два заголовка листингов по нашему суффиксу, шесть каналов без цены, четыре домена под ботозащитой; снят ложный свидетель и |
| <p>Реле времени — электронный универсальный таймер серии KOP. Дословно с прочитанной каталожной страницы по родственному исполнению KOP160J7MWVPN00 (артикул изготовителя 9600040): «Elektronisches Zeitrelais KOPJ 24...48 VDC und 24...240 VAC 10 Zeitbereiche 0.05s bis 60 Stunde», происхождение «Origine : RO». Дословно из заголовков листингов по НАШЕМУ номеру: «SAIA KOP160J7MWVPN22 TIMER RELAY 24-240 V</p> <div>выдержал 2 из 2 опровержений</div>      |        |               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул              | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                   | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDIBATTE260DOTA<br>A | 10     | 400 – 850 USD | Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпля | Батарея аккумуляторная HDI HDIBATTE260DOTAA. Три несвязанные витрины называют изготовителя против номера, ни одна не даёт продающей цены; сайт изготовителя не открылся, четыре листинга закрыты 403. Догадка задания об имени изготовителя подт |

Аккумуляторный блок питания приборов нефтепромысловой КИП, а не деталь машины. Дословно с карточки: «Hdi Hdbatt-e260-dot-aa Power Pack Battery / Hdi Instruments, Llc / Tadiran Ltd / Lithium Inorganic 3.6V Battery / Hdi Part#: Hdbatt-e260-dot-aa / E260 Power Pack / Class 1, Groups A,B,C,D / Weight: 430 Gm». Вторая витрина: «HDI HDIBATT-E260-DOT-AA BATTERY POWER PACK», «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO выдержал 2 из 2 опровержений

|               |    |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60009030/2 | 12 | 150 – 800 USD | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить | Термопара Сименс SGT-400 64/60009030/2. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, независимая страница на назначение (камера сгорания), реестр компаний Великобритании на ликвидацию; три открытые страницы без цены, одна |
|---------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Термопара серии ТС, модель 64/60009030/2 — термопара камеры сгорания Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -20 до +1100 °C; НСХ типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 8 с; длина монтажной части не более 152 мм (у соседнего исполнения /1 рядом стоит 170); диаметр монтажной части от 2,5 до 6,0 мм переменный; масса не более 0,1 кг; выдержал 2 из 2 опровержений

|          |    |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP103394 | 20 | 60 – 450 USD | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВ О: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 45 | Фильтрующий элемент 5 микрон, SP103394. Независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает; единственная страница с номером — круговой источник заявки. Вскрыто третье значение |
|----------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Фильтрующий элемент 5 микрон. Известно ровно то, что написано в наименовании: «FILTER ELEMENT - 5 MICRON» (англоязычный первоисточник), по-русски «ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН». Ни среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика), ни габарита, ни материала, ни типа уплотнения, ни наличия О-рингов на открытых страницах нет. Показательно: соседние SP-номера того же листа средуют называют прямо («LUB ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2



| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТ3122/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 350 - 1 800 USD | <b>Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщи</b> | Термопарный зонд Сименс SGT-400 СТ3122/1. Описание типа Росстандарта прочитано целиком (7 листов) — изготовитель с листа 7, паспортные данные из таблицы по координатам ячеек; реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя; три от |
| Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель СТ3122/1 — термопарный зонд Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 1 описания типа: диапазон от -40 до +1150 °C; НСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013); класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 6 с; длина монтажной части не более 500 мм; диаметр монтажной части 1,5 мм; длина удлинительных проводов 5 500 мм |        |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 | выдержал 2 из 2 опровержений                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 — | <b>Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтверждена ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат ВНЕ неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7</b> | Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximito Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено сторонней карточкой ArtisanTG. Снятость — косвен |
| Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximito: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Founda |     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                        | ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1                                                                                                                                                                                                                        |

Вилка занижена — 28 строк, 1 575 665 USD

закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки

| артикул | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4380132 | 773    | 200 – 835 USD | <b>Занижена ТОЛЬКО если обязательен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatraco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку</b> | Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatraco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла — |

Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18×1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatraco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 д выдержал 1 из 1 опровержений)

|                |     |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404492-1214569 | 587 | 320 – 650 USD | <b>Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявк</b> | Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts, |
|----------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6–20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50–60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компоненто ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|                 |    |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3AXD50000260706 | 22 | 2 000 – 7 000 USD | <b>9 900 USD за штуку, коридор 9 900 – 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬН А</b> | Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8I KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8I KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANC |
|-----------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8I KIT 8», описание «ACS800-104 R8I KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multidrive): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), ТН ВЭД 85049090. Это НЕ «модуль» — это выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                             | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345    | 220 – 350 USD   | <b>356,32 USD за ведро:<br/>345 × 356,32 = 122 930 USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала преж</b> | Прошлый вердикт pn_not_found подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins |
| Жидкая присадка к охлаждающей жидкости (SCA) Fleetguard DCA4, ведро 18,9 л — и ФАСОВКА НАЗВАНА В САМОЙ ЗАЯВКЕ. Сырая строка дословно: «Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л», 345 шт; семейное имя DCA4 стоит только в колонке артикула. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись объявляла фасовку неизвестной и требовала её у заказчика. Права она в другом: DCA4 в колонке <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div> |        |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1794-IRT8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40     | 700 – 3 100 USD | <b>40 × 3 376,45 = 135 058 USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизованной цены нет наличия, а единстве</b>     | измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема |
| Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 мА, 24 В DC. <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1794-ACNR15XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42     | 500 – 3 100 USD | <b>42 × 3 438,38 = 144 412 USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовке</b>      | измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема |
| то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон –25...+70 °C) — 1794-ACNR15XT. <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул    | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                     | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1056369-30 | 83     | 350 - 1 300 USD | Не ниже 11 500 EUR (≈13 300 USD) за штуку — это единственны й существующ ий уровень по точному номеру, и это ask посредника до переговоров . Вилку 350-1300 USD в з | Чем подтверждено. Идентификация изделия сходится из двух независимых мест: наш pn_db (4 источника, включая КП от IMMI Turbines) и сток-лист HardToGet.Parts, где дословно стоит «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh». Против этого — только наименова |

По номенклатуре изготовителя это «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh» — фильтроэлемент топливного газа с сетчатой (wire-mesh) вставкой, а HE кабель в сборе. В нашей базе (gt/data/pn\_db.json, 4 источника) описан как «Coalescer module assembly component», сегмент «Фильтры и расходники», машины Taurus 60S / Taurus 70 / Taurus 70MD; в спецификации заказчика все четыре строки с этим номером названы «КОМПЛЕК выдержал 1 из 1 опровержений

|         |   |                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4025166 | 7 | 2 700 - 14 600 USD | Для оригинально го канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600, 7 × 16 493,84 = 115 457 USD — с оговоркой, что остаток не подтверждё н и з | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены сняты с карточек товара самих продавцов, а не с поисковых страниц и не со сниппетов. Идентификация изделия сошлась из трёх независимых источников: каталог Cummins-дилера («Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», 40251 |
|---------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Турбокомпрессор в сборе для газового генераторного двигателя Cummins QSV91/QSV91G (91,6 л, V18, 1540-2000 кВт, непрерывная/резервная генерация); по каталогу Cummins — «HX82 Dry Turbocharger», то есть сухое, не водоохлаждаемое исполнение; по турбинному каталогу Holset — HE800FG/HX82. Кросс-применение также на 18W180. Масса узла ~18 кг. Это крупный узел мегаваттного газового генератора, а не автомоб выдержал 1 из 1 опровержений

|         |     |              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LF16031 | 331 | 80 - 232 USD | 232,00 USD за штуку, 331 × 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулиров ка: потолок вилки верен и равен подтверждё нной цене, а за | измерено 18.09.2026 по одной карточке — вторую с напечатанной ценой по этому номеру не нашёл, и это оговорка. ОТДЕЛЬНО: сперва я вывел цену 12-30 USD по ПОХОЖИМ номерам LF16011 и LF16035 из результатов поиска и решил, что вилка завышена вля |
|---------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fleetguard LF16031 — картридж масляного фильтра (Lube Filter Cartridge). Кросс-номера с карточки: Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742. выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                                                                   | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1794-IE8XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39     | 350 – 2 150 USD | 39 × 2<br>448,10 = 95<br>476 USD<br>против 48<br>750 по<br>середине:<br>занижение<br>1,96 раза.<br>Вилку по<br>строке надо<br>поднимать<br>вверх<br>минимум до<br>350–2 450, а<br>не<br>подтвержда<br>ть. Цена за | измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема |
| Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4011521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59     | 400 – 1 120 USD | Найденная<br>цена выше<br>потолка<br>нашей вилки<br>на 32 % за<br>штуку — по<br>этой строке<br>запаса на<br>снижение<br>нет, закупка<br>дороже, чем<br>считали.<br>Если считать<br>по<br>прейскурант<br>у той     | Две открытые страницы на опознание, одна живая цена с разбором данных карточки, дословный отрицательный ответ каталога прежнего продавца, сверка с открытой розницей изготовителя по соседним номерам.                                           |
| Элемент сапуна картера — фильтрующий элемент вентиляции картера. Подтверждено двумя открытыми страницами: buyparts.online — «4011521 ELEMENT,BREATHER», «Vendor: Cummins», «Product type: Cummins Part»; intertrek.info — «элемент фильтрующий (сапуна картера) Element, Crankcase Breather», и там же названа машина: Cummins QSK60. То есть это позиция того же двигателя, что и масляный фильтр строкой выше. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span> |        |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 581336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17     | 900 – 3 500 USD | 9 890 USD за<br>штуку с<br>тремя<br>оговорками,<br>и без них<br>цифру нести<br>нельзя: (1)<br>один<br>продавец,<br>одна<br>карточка,<br>второго<br>подтвержде<br>ния нет; (2)<br>это<br>Heinzmann<br>StG 40-14, п | измерено 18.09.2026 открытием самой карточки товара, а не по сниппету поиска. Пересчёт в доллары по справочному курсу, не по курсу сделки. Отдельно отмечу связь с другой находкой: под номером Jenbacher снова стоит изделие чужого изготовител |
| СЕРВОПРИВОД (актуатор) регулятора газового двигателя, изготовитель HEINZMANN, модель STG 40-14. В заявке записан как «Мотор установочный, артикул 581336» под маркой Jenbacher/INNIO — но 581336 это номер MWM, а не собственный номер изделия. Действующий номер по номенклатуре INNIO — 1251858 (Servomotor Type 6 STG40-17). Вес изделия 12,5 кг — это не «мотор установочный» в смысле мелкого моторчика, а <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span>  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кол-во | наша вилка         | что закладывать                                                                                                                                                      | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6181X-12A2SWX1DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 3 000 – 12 400 USD | 12 452,38 USD за штуку с двумя оговорками, и без них цифру нести нельзя: это прайс, а не сделка, и изделие снято с производства а 29.02.2024. В заголовок идёт не    | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия и снятие — страницей изготовителя, открытой 18.09.2026, дословной цитатой. Цена — карточкой авторизованного дистрибьютора. Наименование в заявке «панель HMI (укрытие)» по месту установки верно, но по классу э |
| Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT в исполнении XT (расширенный температурный диапазон): дисплей 12,1 дюйма 4:3 с аналоговым резистивным сенсором, SSD 128 ГБ, память 8 ГБ DDR3, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, вывод на два дисплея, питание 18–32 В постоянного. Снято со страницы самого изготовителя. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span> |        |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1794-ACNR15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86     | 110 – 600 USD      | Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений : 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован ) ... 3 152,22 USD (авт | измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема |
| Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное изделие Rockwell, не заказное. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EQ3700DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14     | 950 – 3 200 USD    | 4 220,75 USD за штуку: 14 x 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку пр     | проверено 18.09.2026. Открытых цен по этим модулям НЕТ ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов: PE Energy и IndustrialZone прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт». Карточка EQ3700DW на firealarm.com существует с номером 0073 |
| Det-Tronics EQ3700 DCIO — восьмиканальный модуль дискретного ввода-вывода системы пожаро- и газообнаружения Eagle Quantum Premier (EQP), расширяет число каналов на шлейфе LON/SLC. В заявке идёт под номером Solar Turbines, но изготовитель другой, и это главное: обращаться надо к Det-Tronics, а не в Solar. Родственный номер производителя — 007371-003. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                 |        |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                          | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1060817-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63     | 150 – 700 USD | <b>Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет,</b>  | Скачанная страница сток-листа с четырьмя вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на той же странице, пересчёт по курсу из набора репозитория, проверка домена-близнеца на одного оператора, четыре отрицательных или  |
| КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — гофрированный цилиндрический фильтроэлемент газового топлива для Solar Turbines Taurus. Формулировка продавца дословно «Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе (лист покрывает Siemens SGT-400, а это Solar). <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span>                                                                                                   |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 245488-631265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124    | 60 – 354 USD  | <b>Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60-354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза: 124 × 1 260,65 = 156 321 USD. Аналог HIFI — 124 × 289,2 = 35 861 USD, это верхняя часть вилок</b> | измерено 18.09.2026. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТ |
| Фильтроэлемент масляный для газовых двигателей Jenbacher серий 4 и 6 (JGS420, JGS620, J412, J416, J420, J612). Два номера в одном поле: 245488 и 631265, оба Jenbacher. Стандарт исполнения DIN 24550-4, материал стекловолокно, перепад 10 бар, открыт с двух сторон, уплотнения Viton. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                                                                                                                             |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4327849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55     | 100 – 400 USD | <b>Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнутый прейскурант третьего продавца (414,90) в</b>  | Три открытые страницы на опознание, три независимые цены с проверкой независимости по юрлицам и городам, прямая улика снятия номера в наименовании позиции, пересчёт по курсу из набора репозитория, одна отвергнутая ловушка чужой детали под н |
| Катушка зажигания в сборе с удлинителем (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins. Подтверждено тремя открытыми страницами: udt.parts — наименование позиции дословно «COIL,IGNITION S.5 TO 4327849», бренд CUMMINS; dvsexpert.ru — «4327849 Катушка зажигания в сборе с удлинителем COIL IGNITION Cummins»; wetzparts.com — «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE для CUMMINS QSV81G, QSV91G», и в поле OE-ном <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span> |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул       | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344542-431447 | 117    | 55 - 145 USD | <b>Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление верд</b> | Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447. Две страницы на опознание изделия и склейки номеров, две независимые страницы на изготовителя, три независимые цены трёх операторов в трёх странах, ни одного подтверждённого остатка. |

Вкладыш фильтра — blowby-фильтр (картридж вентиляции картера) для INNIO Jenbacher BR6 / Type 6E+F. Составной артикул заявки — склейка ДВУХ номеров одного изделия: 344542 старый, 431447 действующий. Подтверждено двумя открытыми страницами: powerup.at держит один товар с заголовком «Blowbyfilter | Mann & Hummel | suitable for Innio | Ref. 344542, 431447 | Art. 1101724» (оба номера на одной карточке) выдержал 2 из 2 опровержений

|           |    |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064728-1 | 18 | 280 - 950 USD | <b>Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную прем</b> | Комплект фильтрующего элемента смазочного масла 1064728-1. Две открытые страницы на опознание, четыре кросс-каталога проверены и пусты, три закрыты 403/404, одна цена одного оператора, преемник 2357997-1 найден в сток-листе. |
|-----------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Комплект фильтрующего элемента смазочного масла (основной маслофильтр) Solar Turbines, Taurus 70 и Taurus 70MD (он же Siemens SGT-400). Формулировки с открытых страниц: сток-лист hardtoget.parts — «1064728-1 2357997-1 Element, Fltr, Oil, Cart, Cyl»; boweyfilter.com — «1064728-1 Bowey Replaces Solar Turbines For Main Lube Oil Filter Element». В сток-листе перед описанием стоит ВТОРОЙ номер 2357997- ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|        |     |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231400 | 138 | 25 - 120 USD | <b>Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dun</b> | Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400. Одна открытая карточка на опознание класса и цену, четыре номера-соседа на гипотезу изготовителя, десять каналов проверены и пусты, три закрыты 403. Главная поправка — не цена, а класс: в каталог |
|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Вкладыш фильтра с о-кольцом по заявке — на деле картридж ГАЗОВОГО фильтра Jenbacher, а не прокладка и не уплотнение. Открытая карточка echoiceparts.com: заголовок «Filter Cartridge, Jenbacher 231400», навигация «Home > Industrial Parts > Fuel Filters and Water Separators», описание дословно «Filter cartridge..Gas». Класс подтверждают и соседи по номерному ряду: 231401, 231402, 231403, 231404 — все ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2



| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                                 | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1069873-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36     | 60 – 450 USD  | <p><b>Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождени е по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закуп</b></p> | <p>Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива 1069873-1, Taurus 60S. Одна открытая страница на опознание, пять кросс-каталогов проверены и пусты, четыре закрыты 403/404, две цены одного оператора, снят ложный след «изготовитель Caterpillar</p> |
| <p>Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива, цилиндрический, Solar Turbines Taurus 60S, 10 мкм. Подтверждение: сток-лист hardtoget.parts (HTTP 200) — «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl»; та же формулировка индексируется у официального магазина Solar, но карточка shop.solarturbines.com отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ. Наш внутренний desc «KIT,ELEMENT,FILTER,LF,10» сходится: L <span>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</span></p> |        |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4970773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 869    | 3 – 15 USD    | <p><b>Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607-13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза</b></p>  | <p>Уплотнительная шайба свечи зажигания, 4970773. Одна открытая карточка на цену и на поправку наименования, десять каналов проверены и пусты, четыре закрыты 403; прежнее основание опровергнуто прямо — оно опиралось на номер другой системы дви</p> |
| <p>НЕ «уплотнительная шайба». Единственная открытая карточка по номеру — wetzparts.com (WETZ Group, Москва), дословно: «Кольцо, свеча зажигания CUMMINS 4970773 OE для CUMMINS», поле модели «4970773, 497077300», категория «Прочие компоненты двигателя». Наша же прежняя запись фиксирует у двух карточек каталожное имя «4970773 RING,SPARK PLUG». То есть в заявке позиция названа шайбой, а каталог называет <span>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</span></p>  |        |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 487181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28     | 220 – 300 USD | <p><b>Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160-8 400 USD по вилке. Действие:</b></p>   | <p>Катушка зажигания, артикул 487181. Три открытые страницы на опознание, одна на цену без НДС, дилер Motortech проверен и кросса не даёт (измеренный отказ), три канала закрыты 403; вскрыт признак одного оператора у двух американских витрин.</p>   |
| <p>Катушка зажигания газового двигателя Jenbacher. Прочитанные страницы: parts-systems.de — «Zündspule Jenbacher / 487181», описание «Zündspule Jenbacher 487181 Original», фильтр изготовителя «Jenbacher», поиск дословно «Zu "487181" wurde 1 Produkt gefunden»; iggnita.com (Стамбул) — «Ignition Coil - Jenbacher Reference Code: 487181 - Engines Used: Jenbacher 4 Series», «Original/OEM/Alternative: Origi <span>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</span></p> |        |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                          | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1236100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66     | 55 – 90 USD   | <b>Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55-90 USD занижена в 7,5-13,7 раза: реальный уровень 675-756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (е</b>  | Запальная свеча, артикул 1236100. Три независимых свидетеля на фасовку «банка из четырёх», две независимые цены за комплект, страница изготовителя машины на применяемость и на отсутствие регулировки зазора; вскрыта склейка двух поколений св |
| <p>ЭТО НЕ ОДНА СВЕЧА, А БАНКА ИЗ ЧЕТЫРЁХ. Промышленная свеча зажигания INNIO Jenbacher P611, фасовка «4er-Pack». Три независимых свидетеля: (1) iggnita.com — «Spark Plug Tin Jenbacher P611 – 1236100 Original», «Jenbacher P611 – Parts Number: 1 236 099», «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100», «Replaces P603 – 1205634 and DENSO 518 – 436782»; (2) fridayparts.com — «4 Pieces Spark Plug 123</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2</div> |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 630870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      | 250 – 900 USD | <b>Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000-7 200. Но «занижена» читается строго</b>  | Фильтр MarFlex 630870. Открытая карточка называет изготовителя против номера и поправляет предмет (кольцо-сетка, а не картридж), страница изготовителя опровергает нашу вторую гипотезу про гидропривод; вторая витрина опознана как тот же опер |
| <p>ЭТО НЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ. Это всасывающее фильтрующее КОЛЬЦО (сетчатый узел) на всасывающем отверстии головки грузового глубинного насоса. Дословно с карточки: «630870 Фильтр насоса MARFLEX SUCTION FILTER RING», «Артикул: 630870», «Производитель Marflex», «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring Assembly всасывающей линии. Для насоса Marflex MDPC-200. Всасывающий фильтр устанавли</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2</div> |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1089034-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27     | 55 – 260 USD  | <b>Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождени я — от 2,3х до 3,7х по с</b> | Фильтрующий элемент воздуха, цилиндрическая ячейка, 1089034-3. Две формулировки на опознание типа изделия, шесть каналов проверены и пусты, шесть закрыты 403/404/503, четыре позиции одного оператора с тремя ценами, поле изготовителя в базе  |
| <p>Фильтрующий элемент воздуха, барьерный целлюлозный, цилиндрическая ячейка — элемент входного тракта ГТУ, 1089034-3. Сток-лист hardtoget.parts несёт номер четырьмя строками, одна дословно «1089034-3 ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each», остальные «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell» — тип изделия подтверждён двумя независимыми формулировками. Карточка shop.solarturbines.com индексир</p> <div>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</div> |        |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул  | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ3800NW | 4      | 450 - 1 100 USD | <b>2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точном</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Одна открытая карточка по точному заводскому номеру. Строка появилась из проверки на опровержение по EQ3700DW: прежнее утверждение «по группе EQ открытых цен нет» опровергнуто сразу по трём модулям. |

Det-Tronics Eagle Quantum Premier, блок питания PDM. Заводской номер позиции 007360-001, у продавца дословно «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM». 

выдержал 1 из 1 опровержений

# Вилка завышена — 8 строк, 327 217 USD

закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге

| артикул      | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170180-01-05 | 145    | 450 - 2 200 USD | <b>550 USD за штуку — западный сурплюс с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: ве</b> | Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытащен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой ( |

Bently Nevada 1701 FieldMonitor External Transducer I/O Module, 2 канала: вставляется в базу 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15. Снят с производства, изделие 1999–2003 годов; замена «один в один» не объявлена — миграция стойки идёт на 3500 или Orbit 60. Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной б ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170190-01E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 | 320 - 900 USD | <b>200 USD за штуку по родственном у номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаи</b> | Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com ( <a href="https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship">https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship</a> и <a href="https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html">https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html</a> ) — « |
| Bently Nevada 1701 FieldMonitor Dual Galvanic Isolator — искробезопасная развязка на базу 1701/06 (141377-01). Серии 1701 у Baker Hughes нет ни на одной действующей странице, официального снятия не объявлено. Кросс подтверждён карточками: 170190-01 = 170190-01E = BN 141380-01 (1701/90) = Solar 1034549-40. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span> |     |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |    |                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000799 | 14 | 700 - 2 600 USD | <b>Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завышен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем</b> | Три открытые страницы на опознание, одна открытая цена, прочитанная двумя инструментами, встречные карточки предыдущего и текущего номера у двух продавцов, четыре отказа или закрытые цены, одна отвергнутая ловушка нечёткого поиска. |
|---------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Мотор установочный — серводвигатель газосмесительного клапана газового двигателя Jenbacher. Подтверждено ТРЕМЯ открытыми страницами: echoiceparts.com — «Servomotor, Jenbacher 9000799», раздел «Motors and Actuators», описание «Servomotor..Gas mixing valve», «Old Part Number: 246183, 246184, 561543, 240099»; shopglmw.com — «Servomotor for Jenbacher 9000799», «SKU: 9000799», «Genuine»; rsmotorps.com выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                           | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-A41FX/DC24V + S9-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179    | 35 - 80 USD  | <b>Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект,</b>   | Реле управления 24 В пост. тока 4-полюсное, C9-A41FX/DC24V + S9-M. Четыре открытые каталожные карточки двух независимых продавцов на опознание и на цену обоих артикулов, остаток назван числом на одной из витрин, слипшийся артикул разведён н |
| В ПОЛЕ АРТИКУЛА ДВА РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ. Плюс соединяет реле и колодку под него — два самостоятельных заводских артикула, которые продаются отдельно и имеют отдельные цены. Подтверждено двумя открытыми каталожными страницами. C9-A41FX/DC24V — миниатюрное электромеханическое интерфейсное реле: у Kempston Controls дословно «GENERAL PURPOSE RELAY, C9 SERIES, 14 PIN, 4PDT, C/W DIODE+LAMP, 24VDC, 5 А»; у Ha <div>ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2</div>     |        |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SP006612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80     | 30 - 120 USD | <b>Две независимые цены дают 12,11-12,35 USD за штуку против вилки 30-120 USD: по 80 шт это 969-988 USD вместо 2 400-9 600. Вилку по этой строке надо переписать в</b>    | Фильтр M80 24×24×4 дюйма, SP006612. Даташит и три страницы изготовителя на опознание, две независимые витрины на цену (обе за упаковку, расхождение 2 %), независимый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; у обеих витрин поз |
| Подкладной панельный ПРЕДфильтр воздухозабора — AAF AmerKleen M80, номинал 24×24×4 дюйма. Даташит изготовителя дословно: «AmerKleen M80 — Disposable Glass Fibre Filter Media Pad»; «M80 pads are particularly suited for use in engine, turbine and smooth flow compressor air intake applications»; «This pad consists of continuous glass fibres whose diameter becomes smaller and the weave progressively t <div>выдержал 2 из 2 опровержений</div> |        |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ERVOR 7200001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35     | 40 - 150 USD | <b>Единственна я открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40-150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400-5 250. Порядок вилки надо пересмотрет ь с деся</b> | Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR 7200001. Открытая страница бренда даёт цену аналога без НДС и заодно подтверждает связку номера с машиной; независимый кросс отвечает нулём, изготовитель и реселлер цену не публикуют. Вскрыто расхож |
| Фильтрующий элемент воздушного всасывания пускового поршневого компрессора ERVOR. Дословно с витрины: «ERVOR 7200001 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €», и отдельной строкой того же листинга «ERVOR PCG04FI/Q1019 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €» — то есть машинное обозначение из нашей строки и номер 7200001 <div>выдержал 2 из 2 опровержений</div> |        |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кол-во | наша вилка | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTE24024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311    | 6 – 14 USD | На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизованного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистри | Реле Солар Taurus 60S, RTE24024. Две прочитанные карточки двух независимых операторов со ступенями цены и остатками числом (4 099 и 3 132 шт), третья витрина на вторичный рынок; изготовитель назван обеими против номера, страница завода закр |
| Реле слаботочное общего назначения для монтажа В ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 24VDC Coil Through Hole», «RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V»; форма контактов DPDT (2 Form C); обмотка 24 В пост.; ток 8 А; материал контактов AgNi; монтаж «Through Hole, PC Pin»; от -40 до +85 °C; время срабатывания и отпускания 8 и 6 мс; ток обмотки 16,7 м |        |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600187C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85     | 1 – 20 USD | Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей  | Чем подтверждено. Сам номер 600187C1 в открытой сети отсутствует полностью — Brave по точной фразе отвечает «too few matches were found», карточек нет ни у UCG Parts («Product Not Found»), ни у Soluparts («nothing matched»), ни у Barakastoc |
| Уплотнительное кольцо (O-ring) из фторкаучука Viton/FKM под четырёхболтовой фланец SAE J518 1-1/2" (Code 61/62) — стандартный типоразмер AS568-225, 1,859" внутр. диаметр × 0,139" сечение. Это не турбинная деталь, а рядовое кольцо трубопроводной арматуры (масло/гидравлика) в пакете Solar Taurus 70.                                                                                                       |        |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Вилка верна — 32 строк, 1 479 787 USD

оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть

| артикул | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5373898 | 1 490  | 90 – 330 USD | <b>Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками), 1 490 × 156 = 232 440 USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверж</b> | Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41 |

Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межзаменным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьб 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334976-433894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 662 | 250 – 500 USD | <b>299 USD за штуку по афтермаркету: 662 × 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250-500 не завышена — её нижняя половина реалистич</b> | проверено 18.09.2026. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-63 |
| Клапан газовый форкамеры (pre-chamber gas valve) для газовых двигателей Jenbacher Type 6 — модели JGS616, JGS620, JGS624. В поле артикула стоят ДВА номера: 334976 и 433894. Установлена цепочка замен: 433894 заменил 389588, то есть 433894 и есть действующий номер, по нему и надо заказывать. Есть неоригинальная замена ONE222082 у ONERGYS. <div>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</div> |     |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |     |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF25544 | 510 | 200 – 320 USD | <b>Вилка 200-320 USD не опровергнута — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендац ия 250-260 USD ниже трёх из четырёх жи</b> | измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам. Строка в файлах Bitrix НЕ найдена, то есть ни выставленной цены, ни входящего КП по ней в системе нет — только эта разведка. |
|---------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fleetguard AF25544 — воздушный фильтр первичный (Primary Air Filter). Ходовое расходное изделие, продаётся розницей и мелким оптом. 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                                | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68569591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46     | 1 000 - 3 870 USD | <p><b>Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно ноль: товар распродан, остаток не назван никем, а</b></p> | <p>Две открытые страницы на опознание с полным типом изделия, одна открытая цена, шесть адресных отрицательных результатов, пять площадок с 403, вскрытый состав сборки.</p>                                                                            |
| <p>Не «плата», а сборка «силовой IGBT-модуль плюс плата драйвера затвора» для силовой части привода ABB ACS800. Подтверждено двумя открытыми страницами: store.dex.com — заголовок «ABB Inc IGBT Module Drive Top DTC V2 Part #68569591-BUILD»; eltra-trade.com — «Item Number: 68569591», «Type IGBT MODULE+DRIVE FS450R17KE3/AGDR-», раздел каталога «ABB ACS800 Accessories», «Produced in Germany». ВТОРОЙ HOME <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p> |        |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GI3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 869    | 55 - 110 USD      | <p><b>63,87 USD за штуку: 869 x 63,87 = 55 503 USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завывшала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По</b></p> | <p>измерено 18.09.2026 по карточке продавца с напечатанной ценой и заявленным остатком. Остаток письмом не подтверждён.</p>                                                                                                                             |
| <p>Denso GI3-3 (заводской номер 6116) — промышленная иридиевая свеча зажигания серии Iridium Saver для газовых двигателей. Применимость по карточке изготовителя: Caterpillar G3500 и G3600, Cummins, GE Jenbacher, Waukesha AT и VGF. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span></p>                                                                                                                                                                                  |        |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1794-IRT8XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     | 1 200 - 4 150 USD | <p><b>Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против ре</b></p> | <p>измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема</p> |
| <p>то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, TXK/XK(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, -20...+70 °C. <span>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |



| артикул | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/10 | 35     | 1 250 – 2 200 USD | <b>1 217-1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтверждено. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продав</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и заводской номер — согласованными описаниями продавцов плюс описанием парной позиции. Цены — двумя открытыми карточками двух независимых продавцов; независимость проверена по домену, почте, телефону и расхождению це |

Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor — модуль питания 24 В постоянного тока, заводской номер 141378-01. Вход +18...+36 В, пусковой ток 30 А, защита по превышению напряжения. Ставится в выделенный слот клеммной базы FieldMonitor 1701/05 или 1701/06 и подаёт логические и трансдьюсерные напряжения на остальные модули. То есть эта строка и строка 1701/06 — комплект: база и питание к ней. 

выдержал 1 из 1 опровержений

|        |     |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LF9050 | 483 | 60 – 134 USD | <b>Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой ц</b> | Шесть открытых карточек шести компаний с дословными характеристиками и ценами, кросс изготовителя на карточке, проверка независимости по подвалам, найденная ошибка нашей же разметки изготовителя. |
|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Фильтр масляный — моноблочный навинчиваемый фильтр комбинированного типа (полнопоточный плюс байпасный). Подтверждено открытыми страницами: jmesales.com — «Fleetguard LF9050 Lube Combo Spin-On Filter, Each», «Micron Rating: 30 Micron», «Material: StrataPore», «Size: M90 x 2 in. -7H INT»; shop.moderngroup.com — габариты 297,38 на 119,89 мм, резьба «M90 X 2-7H INT», «30 MICRON EFFICIENCY, TWA: 98.7 

выдержал 2 из 2 опровержений

|            |   |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ3005PCNW | 7 | 2 800 – 9 500 USD | <b>Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать м</b> | Открытая карточка с ценой, состоянием, остатком и сертификацией; вскрытые собственные номера изготовителя и номер Solar; доказательство, что четыре витрины — один продавец (общий складской номер, цена, описание, телефонный блок); две разобр |
|------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Det-Tronics controller — контроллер системы противоаварийной защиты (газо- и пламя-детекция) Eagle Quantum Premier, 24 В постоянного тока. Подтверждено дословно с открытой карточки: «Eagle Quantum Premier Safety System Controller, Model: Eq3005Pcnw, Electrical Rating: 24 Vdc, 18-30 Vdc--- 12W Max», сертификация «li 3 G Eex Nc Iic T4, Demko 02 Atex 133867U», «Tamb= -40°C To +85°C», вес 1,52 кг. Это 

выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кол-во | наша вилка        | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQ3730DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9      | 2 800 – 5 440 USD | <b>4 532-5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792-46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; оста</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Две независимые карточки по точному заводскому номеру 009174-903, независимость продавцов проверена по телефону, почте и штату. Строка появилась из проверки на опровержение по соседнему модулю EQ3700DW: там прежний вывод « |
| <p>Det-Tronics (Emerson) Eagle Quantum Premier, модуль расширенного ввода-вывода EDIO, монтаж на DIN-рейку. Заводской номер позиции — 009174-903, и у продавца он стоит дословно как «Det-Tronics EQ3730DR (009174-903) EDIO, DIN RAIL MNT, (Russia)» — то есть исполнение под нашу страну поставки названо на самой карточке. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p>                                                                                      |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1756-CN2RXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9      | 1 355 – 6 190 USD | <b>1 300-4 200 USD за штуку в зависимости от состояния. ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА: складывать 1 281,47 и 4 112,50 в одну строку закупки нельзя — это ДВА РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ то</b> | ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и жизненный цикл — страницей изготовителя. Цены — одной открытой карточкой с двумя состояниями, остаток назван под позицию. Независимость второго продавца проверена по контактам. Две ловушки сняты явно: снippet Radwe |
| <p>Коммуникационный модуль-мост ControlNet Allen-Bradley ControlLogix-XT с резервированной средой передачи, двойной ёмкости (100 соединений), исполнение XT для агрессивных сред, рабочий диапазон –25...+70 °С. Это модуль в шасси 1756, а не «интерфейсная карта» в компьютерном смысле, но класс наименование не искажает. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p>                                                                                       |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1794-IE8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58     | 160 – 1 000 USD   | <b>Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень</b>  | Карточка изготовителя со статусом жизненного цикла, три открытые карточки с ценами и остатками числом, проверка независимости продавцов по юрлицам и по платформе.                                                                               |
| <p>Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 аналоговых входов Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя rockwellautomation.com, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Input Modules, 8 Single-Ended Inputs». Под шильдой Solar Taurus 60S — серийный модуль Rockwell, не изделие Solar. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе, так что круговой ссылки здесь <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span></p> |        |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кол-во | наша вилка      | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4011553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28     | 350 - 1 850 USD | Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на  | Одна открытая карточка с ценой, два адресных отрицательных результата по поиску второго продавца, проверка независимости двух витрин одной группы.                                                                                              |
| Вставка газового фильтра — по каталогу Cummins «Filter, Particulate», фильтрующий элемент; карточка помечена «Cummins® OEM Particulate Filter», заголовок дословно «4011553   Cummins® OEM Particulate Filter   The Modern Shop». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА ПО ОПОЗНАНИЮ: слова «газовый тракт» и применяемость QSK60G на карточке НЕТ — проверено грепом по телу страницы, ноль вхождений «QSK», «60G», «gas», «natural g» <span>выдержал 2 из 2 опровержений</span> |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BPZ:SKC62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21     | 900 - 1 800 USD | Коридор 1 113 - 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 - 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти | измерено 18.09.2026. Цена одна, второй карточки с напечатанной ценой не нашёл — это оговорка. Зато характеристики сошлись с каталогом изготовителя дословно, то есть опознание изделия твёрдое.                                                 |
| Siemens SKC62 — электрогидравлический привод клапана: 2 800 Н, ход 40 мм, питание AC 24 В, управление DC 0...10 В / 4...20 мА. Описание в заявке совпадает с каталожным ДОСЛОВНО, включая усилие и ход — это и есть подтверждение, что номер прочитан верно. «BPZ:» — префикс заказного кода Siemens Building Technologies, а не часть номера изделия. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1</span>                                                                |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KCD2-RR-Ex1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66     | 280 - 560 USD   | Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИН | измерено 18.09.2026 по двум источникам, и они про РАЗНЫЕ исполнения — это оговорка, а не разброс. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. |
| Повторитель сопротивления Pepperl+Fuchs K-System, одноканальный искробезопасный барьер. СНЯТО: «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1». По страницам изготовителя и дистрибьютора ОБА исполнения одноканальные («1-channel isolated barrier»), различие — ревизия конструкции, а не каналы. <span>ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2</span>                                                                                                                                    |        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                    | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1794-IB16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66     | 180 – 650 USD | Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтвержде на нижня  | Карточка изготовителя, две открытые карточки с ценой и остатком числом, проверка независимости, собственная оговорка продавца про нежилую цену.                                                                          |
| Блок ввода/вывода Flex — модуль 16 дискретных входов 24 В постоянного тока Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, 24VDC, 16 Sink Inputs». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет. <div>выдержал 1 из 1 опровержений</div>                                                                                                                   |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| SDN10-24-100P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35     | 585 – 792 USD | 596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой: 35 × 596,53 = 20 879 USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя за   | измерено 18.09.2026 по трём независимым карточкам дистрибьюторов.                                                                                                                                                        |
| SolaHD SDN10-24-100P — блок питания на DIN-рейку, 240 Вт, выход 24 В DC 10 А, вход 85-132 / 176-264 В AC, серия SDN-P. <div>выдержал 1 из 1 опровержений</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 201601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135    | 90 – 250 USD  | Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтвержде на» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующи й но | Три открытые страницы на опознание, встречные карточки предыдущего и действующего номера у двух независимых продавцов в разных странах, четыре закрытые или недоступные цены, непроверенное основание собственной вилки. |
| Вкладыш фильтра — фильтроэлемент газового фильтра Jenbacher. Подтверждено тремя открытыми страницами: echoiceparts.com — «Filter Cartridge, Jenbacher, 201601», раздел «Fuel Filters and Water Separators»; shopglmw.com — «Filter cartridge for Jenbacher 201601», «SKU: 201601»; rsmotorps.com — «Filter Cartridge Jenbacher RS-201601», применимость «JENBACHER - TYPE 4». Русское наименование переведено в <div>ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2</div> |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |

| артикул    | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                              | чем подтверждено                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1794-0B8EP | 59     | 110 – 620 USD | <b>Вилка накрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями :<br/>восстановленный ниже пола, новый</b> | Карточка изготовителя, четыре открытые карточки с ценой и остатком числом, разбор четырёх состояний товара, отбраковка анонимного брокера по подвалу, проверка платформы группы Sonepar. |

Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 дискретных выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой Allen-Bradley FLEX I/O (суффикс EP: выход отключается при неисправности). Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected». 

выдержал 1 из 1 опровержений

|          |     |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12420480 | 221 | 40 – 140 USD | <b>Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимы ми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практическ</b> | Две открытые страницы на опознание, две независимые открытые цены с проверкой независимости продавцов, вскрытый физический изготовитель с его собственным номером и шестью кроссами, пересчёт по курсу из набора репозитория, сошедшаяся перекрё |
|----------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Свеча зажигания — предкамерная свеча промышленного газового двигателя, M18x1,5, длина резьбы 20,65 мм, ключ 20,8 мм, зазор 0,3 мм, момент 50–60 Н·м, центральный и боковой электроды иридиевые. Подтверждено ДВУМЯ открытыми страницами: mwm.net (страница оригинальных запчастей перечисляет наш номер в ряду 12285487 / 12344841 / 12420480 / 12453385 / 12453562 ... «Für MWM Gasmotoren ... der Baureihen TCG 20 

выдержал 1 из 1 опровержений

|               |     |              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 265174-263174 | 138 | 60 – 220 USD | <b>Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригиналь ный ка</b> | Открытая карточка действующего номера с ценой и названным изготовителем картриджа, лист изготовителя фильтров на серию элементов, две закрытые цены, четыре канала с 403, проверка независимости трёх продавцов. |
|---------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Вкладыш фильтра — картридж газового фильтра DN25 газопоршневого двигателя INNIO Jenbacher. Подтверждено открытыми страницами: powerup.at по референсам 1219670/263174; shopglmw.com — тип изделия дословно «Type 6E+F DN25». СОСТАВНОЙ НОМЕР В ЗАЯВКЕ: «265174» и «263174» — это два номера в одном поле артикула, и существует из них второй; первый нигде не встречается. Документальная линия в два шага: лис 

выдержал 1 из 1 опровержений

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                         | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF25545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110    | 90 - 162 USD  | <b>Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122,10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Зн</b> | Четыре открытые страницы с ценами, включая магазин изготовителя на опознание, проверка независимости трёх компаний по подвалам, вскрытое противоречие разметки и текста у одного продавца, пересчёт по курсу из набора репозитория.                |
| Фильтр воздушный — вторичный воздушный фильтроэлемент Fleetguard. Подтверждено четырьмя открытыми страницами, в том числе магазином самого изготовителя. <span>выдержал 1 из 1 опровержений</span>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156    | 42 - 85 USD   | <b>Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножать цену на объём здесь запр</b> | Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD, PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX 2980461. Четыре открытые страницы называют изготовителя против этого номера, карточка дистрибьютора даёт статус снятия и преемника с остатком 547 шт; страница изготовителя закрыта |
| Реле двухконтактное — интерфейсный модуль с клеммником на DIN-рейку и вставным миниатюрным реле. В поле артикула ОДНО изделие в двух обозначениях: PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX — типовое обозначение, 2980461 — заказной номер изготовителя; подтверждается адресом карточки изготовителя (.../relay-module-plc-rsc-24dc-21-21-atex-2980461) и полем MPN 2980461 на карточке DigiKey. Дословно с прочитанной карточки <span>ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2</span> |        |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 628477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55     | 110 - 200 USD | <b>Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По</b> | Фильтр-патрон 628477. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома вместо четырёх наших догадок, два независимых дилера дают цену по кроссу, две витрины неоригинала опознаны как копия одного каталога; канал оригинала закрыт 403.    |
| НЕ жидкостной фильтр-патрон, как записано в заявке, а ВТОРИЧНЫЙ (защитный) ВОЗДУШНЫЙ фильтр-патрон впускного тракта газового двигателя Jenbacher типа 6. Независимый кросс airfilter-crossreference.com дословно: «JENBACHER 628477 - Alternative air filters. There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628477» → «HIFI-FILTER SA17495», «MANN C351820». Дилер по номеру HIFI: «Filtre à air sécurité S <span>ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2</span>   |        |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| артикул  | кол-во | наша вилка    | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1794-OW8 | 13     | 110 – 710 USD | Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничем | Модуль релейного выхода 8 каналов Солар, 1794-OW8. Карточка изготовителя со статусом Active Mature и сроком 5 дней, две цены двух независимых операторов из разных ярусов рынка, остаток числом только у брокера (3 из 13); вскрыто, что три «пр |

Модуль релейного выхода на 8 каналов для распределённой системы ввода-вывода FLEX I/O. Дословно с карточки изготовителя: «Flex 8 Point Relay Output Module», «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Relay Contact Output Module, 8 Point Isolated»; выход 8 точек; температура от -20 до +55 °C; UPC 662468112291; страна изготовления Singapore. Дословно с прочитанной карточки дистрибьютора: ток «125 mA, 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|        |    |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 628476 | 28 | 70 – 300 USD | Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше пот | Фильтр-патрон 628476. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома и разделяет пару на первичный и защитный; одна цена по кроссу открыта, второй дилер закрыт 403; согласованность цен внутри пары подтверждает правильность кросса. |
|--------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПЕРВИЧНЫЙ воздушный фильтр-патрон того же впускного тракта Jenbacher — ДА, это ПАРА к 628477, но не «грубый и тонкий в одном жидкостном корпусе», а штатная двойка воздухозаборника «первичный плюс защитный»: 628476 — primary, 628477 — safety. Доказательства: независимый кросс дословно «There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628476» → «HIFI-FILTER SA17496», «MANN C453280»; дилер называет 

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

|         |    |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1072904 | 84 | 15 – 90 USD | Опровергать нечего: наша же рекомендация 10-60 USD за штуку лежит ВНУТРИ вилки 15-90, а основание вилки прямо содержит «OEM Solar 60-90 USD» — ровно тот уровень | Что подтверждено. Артикул опознан у изготовителя: витрина Solar Turbines PartStore даёт наименование «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0» — прежний вердикт pn_not_found снимается, деталь активна. ДИСКЛОСУРА: сама страница витрины — Salesforce-прил |
|---------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

По витрине изготовителя — «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0»: цельнометаллическое уплотнительное кольцо из нержавеющей стали 303, типоразмер 3.0 (дюйма), расходная позиция списка ЗИП Taurus 70 / Taurus 70MD, а не уплотнение вала или горячей части. 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

| артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кол-во | наша вилка  | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431    | 2 – 15 USD  | Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх ( | О-кольцо, артикул 319737. Три открытые карточки трёх независимых продавцов с поштучной ценой, старый номер подтверждён дважды, размер вскрыт одним свидетелем, материал не вскрыт нигде; поймана ловушка похожего номера и поправлен собственный |
| О-кольцо газового двигателя INNIO Jenbacher серии 6, уплотняет верхнюю часть регулятора. Дословно: parts-systems.de — «O-Ring Jenbacher / 319737», «O-Ring Jenbacher 319737 Original», изготовитель Jenbacher, номер витрины SW52045; powerup.at — «O-Ring   PowerUP   suitable for Innio   Ref. 319737, 260368   Art. 1101499», «O-ring suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®»; weyeahmotor.com — «Па   |        |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             | ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 328577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138    | 6 – 40 USD  | Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подт | Реле, артикул 328577. Две открытые страницы называют владельца номера (Jenbacher), одна даёт цену без НДС; изготовитель компонента не вскрыт, поэтому короткое имя не записано. Вскрыта ошибка другого класса: база затёрла догадкой изготовител |
| Реле с ЧЕТЫРЬМЯ перекидными контактами — запчасть газопоршневой установки, а не турбины. Дословно с прочитанной каталожной страницы parts-systems.de: наименование «Relais 4W Jenbacher / 328577», описание «Relais Jenbacher 328577 Original», раздел «Original Teile Center → Jenbacher Center», собственный номер витрины «Produktnummer: SW50547», равнозначные написания «328577 / 328 577 / 328.577 / 328-   |        |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             | ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12128936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55     | 25 – 90 USD | Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25-90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % вы | Фильтр масляный 12128936. Независимый кросс называет тринадцать замен и ни одного из четырёх домов нашей догадки; одна цена нетто с открытой страницы, две через партнёрский виджет, три витрины оригинала закрыты. Поправлена машина: не DEUTZ  |
| Фильтр масляный навинчиваемый (spin-on) газового или дизельного двигателя MWM — не «просто фильтр масляный». Дословно: «Spin-On Oil filter MWM RS-12128936 ... Appropriate for MWM engines and models TBG 604, TBG 620, TCG 2020, CG 170»; вторая страница: «We are best oem 12128936 Oil Filter B7157 P502513 LF16129 W13145/1 suppliers from China»; третья: «Replaces MANN W13 145/1 - MWM 1212 8936 - CAT 1234 |        |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             | ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |



| артикул         | кол-во | наша вилка   | что закладывать                                                                                                                                                        | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/09001231/091 | 38     | 15 – 150 USD | <b>Реальная цена 19,00-27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но узость её надо восстановить до 19-28 USD: ширина в десять раз делает</b> | Резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч, 64/09001231/091. Две открытые карточки двух независимых дистрибьюторов с ценой и складом числом, англоязычный первоисточник на наименование и на количество 6 против 38; три канала закрыты 403 или JavaS |

Буферная батарея резервного питания, резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч. Англоязычный первоисточник заявки называет её дословно «BACK UP BATTERY 3.6 V/2.3AH». Официальное наименование по карточке дистрибьютора: «SIMATIC S7-400, BACKUP BATTERY 3.6 V/2.3 AH, FOR PS 405 4 A/10 A/20 A AND PS 407 4 A/10 A/20 A», «3.6V Lithium Thionyl Chloride Battery», «3.6 Volts output», «2.3 Amp hours (2300 mAh)»; 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

|            |    |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1046415-30 | 25 | 8 – 55 USD | <b>23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8-55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного про</b> | ИСПРАВЛЕНО ДВАЖДЫ, и второй раз — на моей же поправке. Прежняя запись спорила с вилкой 1000-3500 USD, которой НЕТ НИ В ОДНОМ файле данных: настоящая вилка этой строки 8-55 USD за штуку при conf A, 25 шт, экспозиция 788 USD. Её основание в н |
|------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

По каталогу изготовителя НЕ установлено. В заявке — «коннектор» к Solar Taurus 70 / Taurus 70MD. Открытого каталога ЗИП у Solar Turbines (Caterpillar) нет, а у продавцов турбинного ЗИП номер 1046415-30 не показывает никто. Прошлая наша запись трактует его как терминатор сети ControlNet 75 Ом — трактовка источником не подтверждена. 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Вилка дубль — 1 строк, 0 USD

это та же позиция заявки, что другая строка перепроверки: цена у неё своя не бывает, и в сумму она входит один раз

| артикул | кол-во | наша вилка | что закладывать                                                                                                                                                  | чем подтверждено                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3420742 | 0      | —          | Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориенти | Чем подтверждено: сам открыл карточку товара Filter Service and Supply по LF16031 17.09.2026 — «\$232.00», «Special Order Item - 7-to-10-day lead time», кроссы Baldwin P7337 / Cummins 3424713 и 3420742 / FG Wilson 921791. Вилка 100-250 форма |

Сменный картридж (элемент) масляного фильтра двигателя. Под номером Cummins 3420742 идёт фильтр Fleetguard LF16031 «Oil Filter» — это подтверждено кросс-таблицей на живой карточке продавца, где в одной строке стоят Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742, FG Wilson 921791. Расходник, а не узел: разговор про сотни долларов за штуку, не про десятки тысяч. 

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Замки на заказчике

Строки, которые нельзя закрыть твёрдой ценой, пока заказчик не ответит. Это не наша недоработка, а недостающие исходные: без ревизии, шильдика или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра здесь была бы выдумкой.

| артикул        | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW22316B/01    | 720 000    | Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацепился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно C SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок. |
| MW21215M       | 660 000    | Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4380132        | 400 028    | Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatraco 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 MBT, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5373898        | 312 900    | Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G-60G, 1dzl — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется только по QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490 свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».                                                                                                                                                                                |
| 404492-1214569 | 284 695    | Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 334976-433894  | 248 250    | Номер в заявке составной и ни одному продавцу не соответствует. Заказывать по 433894. Плюс вопрос заказчику: принимается ли неоригинал ONE222082 — на 662 штуках разница будет крупной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| артикул         | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60040226/2   | 236 000    | НОМЕР ПЕРВИЧНОГО КЛАПАНА НАЙДЕН, и это меняет вопрос заказчику. Главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как CT95038/01 — в том же живом перечне против неё стоит «Actuator fuel gas main valve XM26/27», а наша собственная запись по CT95038/01 подтверждает независимо: «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY – 1.1/2 INCH», он же Integrated Fuel Valve, позиционный тег XM26/27, руководство OEM TSP09355. Этот номер УЖЕ СТОИТ В ЭТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ двумя строками на 10 шт с вилкой 4 000–18 000 USD. Второй кандидат слабее: 64/60040226/10 «On-package block valve», 4 шт — та же база номера и то же количество, что у непронумерованного первичного. Значит отсутствует не номер, а СОПОСТАВЛЕНИЕ в заявке: строке «первичный» присвоен номер вторичного. Оговорка обязательна: CT95038/01 напечатан как строка ПРИВОДА, то есть может нумеровать привод, а не сам блок-клапан, а наша запись по нему говорит, что этот клапан ставится и как пилотный, и как главный — тогда пары «первичный/вторичный» в номенклатуре может не быть вовсе. Буквальной строки «FUEL GAS PRIMARY BLOCK VALVE» нет ни на одной открытой странице. Это сильный документированный след, а не закрытый ответ, и в заголовке он не идёт. Вопрос заказчику: подтвердить артикул первичного клапана — CT95038/01, 64/60040226/10 или третий. |
| 4007922         | 229 500    | До защиты строку 4007922 РАЗБИТЬ на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку из коммерческого предложения убрать целиком — не переоценивать. Вопрос заказчику: артикул каждого из пяти изделий отдельно. И снято слово «второй адресат» про SBS Engineering: SBS описывает себя как «Part of the SAACKE Group» и агента по ЗИП МОРСКИХ котлов, то есть это то же юридическое семейство и другой рынок — два запроса «в SAACKE и в SBS» дадут одну цену группы; настоящий второй независимый канал надо искать отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170180-01-05    | 192 125    | Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3–5 раз (250–570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в даташите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VS-4-57         | 138 000    | Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3AXD50000426157 | 112 200    | Номер верен, и исправленный код ABB не нужен — прежний блокиер снят. Цена только квотой ABB по полному типу привода и серийному номеру на 68 комплектов: индекс исполнения «4» по номеру не раскрывается, а статическая страница ABB несёт только описание (жизненный цикл, вес, страна происхождения и преемник подгружаются скриптом). Значит «активна или снята» по этому номеру остаётся неизвестным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68569591        | 112 010    | Второй номер из заявки не опознан: если RI47500524-02 задаёт конкретное исполнение платы драйвера, то найденная сборка может оказаться не тем исполнением, и совпадения по первому номеру недостаточно. Плюс изготовитель в нашей разметке взят ИЗ НАИМЕНОВАНИЯ заявки, а не из каталога — проверка через каталог ABB не делалась, его сайт отдаёт 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CT95038/01      | 110 000    | Вопрос заказчику не «датчик или клапан» (конфликта нет), а СКОЛЬКО КЛАПАНОВ РЕАЛЬНО НУЖНО: 2 или 10. В сводке $10 = 2 + 8$ по двум строкам заявки, в англоязычном первоисточнике по этому номеру стоит 2. Разница в пять раз и в деньгах, и в сроке. Ссылка на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снята: этого номера нет ни на одной из их двух страниц SGT-400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64/60040257/1   | 105 000    | Блокирует заявка, а не рынок. Против «описки в строке BOV»: каталожный номер клапана BOV найден дважды дословно — «P2 BOV and actuator assembly   64/60040215/7» (turbineblade.net, два перечня), а продувочный клапан P2 сама заявка держит под /1014; под /1 клапана нет ни в одном источнике. Против «описки в строке датчика»: в первоисточнике позиционер /2 напечатан внутри блока межступенчатого клапана перепуска (соседние строки RW54017 и RW54014 GASKET INTERSTAGE BLEED VALVE, MW54011C BELLOWS ASSEMBLY, 64/51014009/1 ELECTRIC ACTUATOR AND FITTINGS), а межступенчатый клапан перепуска сам Siemens называет BOV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА, подтверждённая документом OEM: Siemens называет BOV два разных узла — «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» (с. 2) и «The P2 Air Blow-Off Valves» (с. 119–122) в «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006. Поэтому без заказчика строка не разбирается: нужно, какая из двух строк несёт другой артикул, и какой именно BOV имеется в виду. Фото шильды узла и позиции решает вопрос за минуту.                                                                                                                                                                                                                     |

| артикул         | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3AXD50000260706 | 99 000     | Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдика/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DCA4            | 98 325     | Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220–350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170190-01E      | 88 450     | Нужен ответ заказчика по суффиксу: все открытые цены — на 170190-01, а в заявке -01E. И конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото карты: если это развязка канала кейфазора, то 145 шт почти наверняка не тот номер — кейфазор на машину один-два.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VS-6-82         | 73 000     | Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Turbo-K         | 72 000     | Без двух уточнений у заказчика строка не закрывается. Первое: какой именно Turbo-K — Concentrate 1:4, RTU, Super Concentrate 1:19 или добавка AF10. Цена литра между ними различается в разы, и до этого ответа никакая вилка не считается. Второе: фасовка. В опубликованной линейке канистра 20 л, а не 25 л (дальше 200 л и 1000 л); 25 л в открытых источниках не встречается — значит, либо в заявке чужая фасовка, либо имеется в виду 20 л, и количество 90 надо пересчитать. Третье, техническое: ни одна прочитанная страница не называет допуск Solar Turbines — заявлено лишь соответствие требованиям и чистоте изготовителей турбин и Certificate of Conformity с каждой поставкой; если заказчик требует именно одобренный Solar состав, это подтверждается только письмом изготовителя. Четвёртое, юридическое: имя Turbo-K спорное (Turbo-K Ltd против Turbo-K International / Roselli), поэтому в заказе надо фиксировать, чьё изделие берём, иначе рискуем получить не тот продукт под тем же шильдом.                                                                                                                                                      |
| 1056369-30      | 68 475     | СНЯТО: прежний блокер «наименование строки противоречит номеру, в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Этой формулировки в исходных данных НЕТ вовсе — она встречается только в самой перепроверке; все четыре строки заказчика называют позицию «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ (описание продавца «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh», наш pn_db «Coalescer module assembly component»). Конфликт, который строка разрешала, она же и создала. Остаётся один законный вопрос заказчику: что входит в «комплект» — только элемент или элемент с уплотнениями. Попутно к чистке данных: одна из четырёх строк спроса названа «Сименс SGT-400» при номере Solar, у двух других расходятся name и model («Taurus 70MD» против «Taurus 70»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1019431-1600    | 68 000     | Прежний блокер «шильдик: клапан или теплообменник» снят — конфликта нет. Настоящий вопрос: подтверждённая цена канала. Открытой заводской или дистрибьюторской цены нет, а единственная найденная — брокерская, на половину объёма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4025166         | 60 550     | Строку нельзя закрыть одной цифрой, пока владелец не получит от заказчика ответ на один вопрос: допускается ли неоригинал. Между подлинным Cummins (16,5 тыс.) и неоригиналом (3,2 тыс.) разрыв пятикратный, и на 7 шт. это разница 93 тыс. USD — никакая закупочная работа этот разрыв не закроет, его закрывает только техтребование. Заказчик — Энергосети, узел стоит на мегаваттном газовом генераторе, поэтому по умолчанию надо исходить из оригинала. Второе: нужно подтвердить, какая именно машина — карточки Cummins-канала двигатель не называют вовсе, а неоригинальные витрины дают два применения (QSV91G и 18W180); сейчас применение опознано по каталогу Holset и по карточке Hawks Parts, а не по шильдику заказчика. Третье: нужно знать характер дефекта — если ушла роторная группа, покупается картридж 4027269 (у LeadTurbo CA\$970) или ремкомплект 4027966, а не турбина в сборе, и это меняет сумму на порядок. Четвёртое, чисто закупочное: цены на 7 шт. не публикует никто, и покрытие объёма не подтверждено ни одной витриной — нужен адресный запрос дилеру, готовые адреса под него ac@heavydutykits.com и sales@enginepartssuperstore.com. |

| артикул          | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/10          | 60 375     | СКВОЗНАЯ СВЕРКА С СОСЕДНЕЙ СТРОКОЙ: заявлено 35 блоков питания против 20 клеммных баз 1701/06, а блок питания ставится в выделенный слот базы. Соотношение надо подтвердить у заказчика до закупки — одна из двух цифр может быть ошибочной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1701/05          | 60 000     | Три вещи, без которых строку не закрыть. 1) Подтвердить у заказчика, что нужна именно 1701/05 (неопасная зона / Div 2 / Zone 2), а не 1701/06 Isolator Terminal Base (141573-01) для опасной зоны — это разные изделия и разные деньги; в описании Solar стоит «REV В», ревизию тоже надо подтвердить. 2) Согласовать, принимает ли заказчик изделие под номером Bently Nevada 141478-01 вместо номера Solar 1034549-3 — по документам и гарантии это разные поставки, хотя железо одно. 3) Снять противоречие по количеству: 30 баз дают 240 каналов на один Taurus 60S. Нужен шильдик/схема виброконтроля установки или перечень с разделением «базы / модули», иначе цену закладываем не на то изделие. Следующий шаг по цене названы адресно и помечены как НЕ ОТКРЫТЫЕ: листинг ebay.de 227014711769 и карточка artisantg на «1701/05 FieldMonitor Terminal Base» — оба отдали 403, цифр с них не брали; именно они, если откроются, решают вопрос о завышении. |
| 6181H-12FPXPHDC  | 47 250     | НАИМЕНОВАНИЕ В ЗАЯВКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ, и это не неточная формулировка, а другое изделие. В заявке — «барьер искробезопасности»: это гальванический разделитель сигнальной цепи на DIN-рейку размером с пачку сигарет. По номеру — панельный промышленный компьютер с дисплеем 12,1 дюйма и массой 6,8 кг на Pentium III под Windows XP (буквы XP стоят в самом каталожном коде). Совпадения нет ни по функции, ни по классу, ни по габаритам. Вопрос заказчику: нужен компьютер оператора из укрытия или всё-таки барьер — тогда номер в заявке чужой и позиция не проработана вовсе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LF9050           | 46 851     | ФАСОВКА — главный риск, и он не закрыт до конца. Дословное «Each» есть только у двух продавцов из шести, веса 4,6–5,4 фунта подтверждают, что это один фильтр. Но в поисковом индексе существует отдельный товар «Fleetguard LF9050 Lube Filter Case of 6», а коробочную карточку открыть не удалось (403): при закупке такого объёма счёт на коробки перевернёт сумму в шесть раз. Отдельно: у одного продавца цена 113,70 в разметке стоит одновременно у трёх разных номеров — цена там, похоже, общая на семейство, и как независимое подтверждение она слабее остальных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64/60040257/1014 | 46 000     | Номер и наименование в строке противоречат друг другу: имя говорит «клапан в сборе», а база номера и в первоисточнике, и в самой заявке — позиционер и датчик положения. Пока противоречие не снято, по строке нельзя ни запрашивать цену, ни считать деньги. Оpozнание «P2 BOV = Moog» взято из учебного документа 2006 года — конфигурацию машин заказчика он не доказывает.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4011521          | 44 840     | Три вещи могут обнулить вывод. Позиция, похоже, снимается: её выкинул из каталога тот самый продавец, на которого мы ссылались в августе; если номер замещён, и цена, и вилка меряют мёртвый номер. Разброс чудовищный: 600 USD (Россия, 2016) против 1 478 (США, 2026) против сниппетов 1 010 и 1 122, которые своими глазами так и не увидели. И вес изделия на двух страницах разный (9,07 против 5,36 кг) — возможно, это разные исполнения или разная комплектность, и тогда цены сравнивают не одно и то же.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KFD2-VR-Ex1.50m  | 43 500     | Подтвердить исполнение: KFD2-VR-Ex1.50m — это действующее KFD2-VR2-Ex1.50M или снятое одноканальное? В заявке оба номера идут отдельно, значит различие может быть осознанным, а может быть опiskeй. Разница в цене между VR и VR2 в родственной паре RR составляет 2,6 раза (216 против 558), так что вопрос не формальный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EQ3005PCNW       | 43 050     | Четыре вещи. Цена подтверждена ОДНОЙ компанией в четырёх обличьях: откажет или переставит — у строки не остаётся ничего, потому что второй независимый продавец цены не называет вовсе. Товар Б/У, а это контроллер противоаварийной защиты: приёмка Б/У устройства уровня SIL без сертификата и протокола испытаний — решение заказчика, не наше. Остаток покрывает меньше трети нашего количества. И привязка к ревизии: на карточке прописаны логика и прошивка конкретных ревизий, а продавец сам оговаривает «Customers are responsible for verifying model number, specifications, voltage, dimensions, firmware, configuration» — при полном совпадении номера конкретный экземпляр может не подойти.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RW21223/1        | 40 050     | Объединение двух строк заявки в один номер — ДОПУЩЕНИЕ: русские наименования у них разные, и если это две позиции разного исполнения, сумма 356 вообще не имеет смысла. Место установки (камера сгорания, горячая зона) выведено по соседству строк первоисточника, а не по чертежу — именно на этом выводе стоит запрет на дешёвую замену обычным метизом, и без номера чертежа он остаётся инженерным предположением. Перед подбором нужны номер чертежа, резьба и длина, марка стали и класс прочности, покрытие, момент затяжки и требование сертификата EN 10204 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64/60082039/1    | 39 000     | Шильда не вскрыта, схема переключения неизвестна — запрос изготовителю арматуры составить нечем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| артикул          | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4351035          | 38 650     | Два незакрытых вопроса. Имя: «BOOT» (колпачок) против зафиксированного нами же «ENCLOSURE-SPARK PLUG» (кожух) — разные изделия, и разрешить конфликт нельзя до открытия карточки. Фасовка: дословной фразы нет ни на одной странице (проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box»). Если Cummins отгружает колпачки комплектом (у Jenbacher свечи идут банкой по 4), штучная цена и количество пересчитываются кратно.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1701/06          | 38 000     | Комплектность заявки: 20 баз против 35 блоков питания 1701/10 в парной строке, при том что блок питания ставится в слот базы. Соотношение проверить у заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1046415-79       | 37 600     | Кросс HE подтверждён: «Module, Controller, Controlnet» — описание Solar, а не номер Allen-Bradley, и до фото шильдика утверждение остаётся гипотезой. Сужение до одного семейства тоже не доказано: то же описание равно подходит сменившему его поколению CN2/CN2R, а довод от резервированных Flex-адаптеров доказывает лишь резервированную среду, но не букву семейства. Даже при подтверждённом кроссе найденная цена — surplus-экземпляр без гарантии изготовителя (продавец сам пишет «Not an authorized distributor» и «sells SURPLUS only»), а модуль без гарантии в шкафу управления турбиной — решение заказчика, а не закупки.                             |
| 581336           | 37 400     | МОДЕЛЬ НЕ СОШЛАСЬ, и это надо снять до защиты: карточка с ценой — на STG 40-14, а действующий номер INNIO 1251858 значится как STG40-17. Это разные модели привода. Нужен шильдик установленного привода либо подтверждение номера 1251858 от заказчика. Плюс принципиальный вопрос: принимается ли аналог Heinzmann вместо оригинала под шильдой Jenbacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EQ3730DR         | 37 080     | Исполнение. На карточке стоит «(Russia)» — значит у модуля есть страновые варианты, и заказчику надо подтвердить исполнение до заказа, иначе придет не тот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 657541           | 36 300     | Три вещи. Номер снят: действующий для Type 6 — 578732, и если у заказчика Type 6, и цена, и вилка меряют снятый номер; а если Type 2/3/4, то по второму каталогу это вообще КАБЕЛЬ зажигания, и тогда неверен предмет. Единственная цена — китайский аналог, оригинал INNIO обычно кратно дороже, так что это пол рынка, а не его середина. И сама страница продавца себе противоречит: в описании стоит номер 657540, а не 657541 — продавец мог сшить две позиции в одну.                                                                                                                                                                                            |
| 64/60082044/1    | 35 000     | Если под номером действительно три разных изделия, то в заявке неверен номер, а не только количество. Кросс на рынок арматуры остаётся гипотезой без шильдика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1756-CN2RXT      | 33 952     | Выбор состояния товара: протестированный сурплюс или новый во вскрытой упаковке. Разница в 3,2 раза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1794-IE8         | 33 640     | Подтверждено 10 штук, остальные не найдены нигде: строка не отгружаемая, пока остаток не добран письмом. Фасовка заверена только у авторизованного канала (единица «ea», в коде карточки sellPackQuantity 1); у обоих брокеров дословной фразы о фасовке нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64/05002092/4    | 31 600     | Состав комплекта не опубликован: если внутри стандартные О-кольца, он собирается у Trelleborg или Freudenberg кратно дешевле, но пока это предположение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64/05002096/3    | 31 600     | Отнесение родителя к жидкому топливу сделано по месту в листе-первоисточнике, а не по документу изготовителя: это вывод из порядка строк, и заказчик обязан его подтвердить — иначе комплект уйдёт под другой фильтр и не сядет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6181X-12A2SWX1DC | 30 800     | Решение по замене. Линия снята, инженерная замена названа изготовителем, но это другая конфигурация — заказчик должен подтвердить переход, иначе 4 шт закупать нечем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4011553          | 30 800     | Фасовка не заверена дословной фразой: проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box» (восемнадцать вхождений «Each» все внутри скриптов). При такой цене ошибка «штука против комплекта» стоит десятки тысяч. И отдельно риск на весь чек: на странице дословно «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable» — при неподтверждённой фасовке и неустановленной применимости возврата не будет. Сама карточка машинного происхождения: описание содержит круговую бессмыслицу «Compatible Equipment: Particulate Filter applications», картинка — логотип-болванка, срок действия цены выставлен ровно на год вперёд. |
| 1043614-500      | 30 800     | Нет ни цены, ни изготовителя, ни однозначного предмета. Магазин изготовителя так и не открылся — там цена, скорее всего, есть, и один вход в авторизованный канал закроет строку надёжнее любого брокера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MW13048          | 30 600     | Чертежа и материала в руках нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1794-ACNR15      | 30 530     | Подозрение на путаницу с 1794-ACN15 (без резервирования среды, дешевле на порядок) ОПРОБЕРГНУТО наименованием самой строки: «Control Net резервированный адаптер Solar Taurus 60S 1794-ACNR15». Слово «резервированный» и есть буква R. Отдельной строкой в заявке идут 1794-ACNR (3 шт, Taurus 70MD) и 1794-ACNR15XT (42 шт, Taurus 70MD) — три исполнения под три разные машины, то есть номенклатура различается осознанно. Остаётся проверить только количество: 86 адаптеров — это 86 шасси Flex I/O, и при 600 модулях 1794-* во всей заявке это правдоподобно, но подтвердить числом машин стоит у заказчика.                                                   |

| артикул          | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1075721          | 30 188     | Типоразмера нет: без ширины и толщины цена аналога не определяется — у одного продавца та же лента 1" и 12" стоит 83,00 и 305,00 USD. Материал не снят: силиконовая губка вместо неопреновой меняет цену почти в девять раз и сама попадает внутрь нашей вилки. Единица измерения заявки не заверена. Английское наименование — обратный перевод нашей же строки, внешнего подтверждения номера нет ни в каталоге Solar, ни в первоисточнике заявки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 186280-600       | 29 700     | Наименование держится POBHO на одной точке — заголовке страницы в индексе, тело которой недоступно принципиально: и карточка, и главная отдадут одну и ту же оболочку одностраничного приложения за логином дилера, товарных данных в теле нет ни у кого. Независимой проверки именно этого суффикса нет нигде: на витрине Barakastock по нему дословно «Search: 0 results found», а подпись «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT» относится к COCEDHEMU номеру. Опираясь на соседей в этом семействе опаснее, чем кажется: семейство 186280 не однородно по среде — 186280-100 это «Element, Fltr, Liquid Fuel», то есть вывод «элемент системы смазки» по соседству не герметичен. Плюс атрибуция изготовителя в половине количества ложная, а фасовка не определена: семейство подписано словом KIT, и «шт» заявки может не совпасть с «шт» каталога. |
| EQ3700DW         | 29 050     | Для запроса нужны исполнение и напряжение: у EQ3700 есть варианты DW, DR и прочие (суффикс кодирует исполнение), и в заявке они разные у Taurus 60S и 70MD. Запрос без суффикса вернут с вопросом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MW35024B/01      | 28 800     | Заявленное основание верхней границы («горячая зона, жаропрочный сплав») ни подтвердить, ни опровергнуть нечем: чертежа и материала нет, документ изготовителя описывает лючки и доступ, но не материал заглушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BPZ:SKC62        | 28 350     | Уточнить исполнение: SKC62 или SKC62/F (с фланцем). В заявке суффикса нет, а это разные заказные коды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KCD2-RR-Ex1      | 27 720     | Прежний вопрос «одноканальное RR или двухканальное RR2» задан на неверном прочтении номенклатуры: оба исполнения одноканальные, развилки не существует. Настоящий вопрос другой: подтвердить переход на замену KCD2-RR2-Ex1 и запросить изготовителя на 66 шт — у дистрибьютора в наличии 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1794-IB16        | 27 390     | У одного из двух продавцов на карточке СВОЯ оговорка: дословно «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon» — значит его цену на варианте «New / Open-Box» он сам не считает живой; живая у него только «Surplus - Tested». Там же «Product image is representative; revision or series may vary»: ревизия не гарантируется. Фасовка не заверена ни на одной из двух карточек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64/60082038/1    | 27 000     | Номер под вопросом: соседние исполнения того же семейства в открытых перечнях есть, а этого нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1060817-10       | 26 775     | Один оператор, одна страница — второго свидетеля нет. Изготовитель элемента не вскрыт, поэтому сравнить ask не с чем: кросса нет, есть только догадка по классу. Курс справочный на 13.09.2026, а не курс сделки. И часть количества может относиться к соседнему исполнению, которое на том же листе идёт по 290–450 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 245488-631265    | 25 668     | Два вопроса. Принимается ли аналог HIFI вместо оригинала Jenbacher. И класс изделия: продавец HIFI называет SH 65772 V ГИДРАВЛИЧЕСКИМ фильтроэлементом, тогда как кросс-таблицы Jenbacher ведут его как масляный, а в заявке строка названа просто «Фильтр сменный». Перед заказом класс надо подтвердить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RI40390738-02    | 25 650     | Ни номера, ни его базы нет в опубликованной ведомости насоса 12T1600 — возможно, номер из ведомости ДРУГОГО насоса (12P160, 9T1000, 14T2200).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SP040571         | 25 200     | Состав не опубликован нигде, привязка к узлу не подтверждена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70-30108-1       | 24 500     | Разброс вилки в 4,4 раза при нуле найденных цен — это оценка, а не диапазон рынка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BELIMO AF24-SR-S | 24 088     | Согласовать с заказчиком: принимается ли действующая AFB24-SR-S вместо снятой AF24-SR-S. Без этого 41 штуку надо искать остатками, и срок непредсказуем. Второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» в строке заявки и откуда 10 VA — паспортное потребление семейства AF24-SR с этим не сходится, а при 41 шт это цена вопроса, а не мелочь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1794-IF2X0F2I    | 23 750     | Смена состояния переворачивает вывод целиком, поэтому цифра без указания состояния здесь бессмысленна. Подтверждено 9 штук из нашего количества, остальные не найдены. Ревизия у брокеров не гарантируется. Фасовка заверена только у нового канала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199515-1         | 23 655     | ФАСОВКА НЕ ЗАВЕРЕНА, и не может быть: ни одной карточки нет, значит и дословной фразы («Sold as Each», «pack of 10», «box of 100») нет. Для тонкой прокладки в таком количестве это кратный риск — если номер окажется упаковкой, штуки и упаковки разойдутся на порядок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| артикул                                                   | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M00G Mod<br/>D834K2003C,<br/>Type<br/>R40KZ2M6VWY2</b> | 23 600     | СЕРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА — прежний блокер говорил обратное («ничего не мешает: у нас есть и модель, и полный типовой код»), а модель есть ровно то, чего нет. Расшифровка кода: парная строка заявки «D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2» показывает, что R-код означает номинальный расход (R08 = 8 л/мин), значит R40 = 40 л/мин — это МАКСИМУМ серии D633, а не признак D634. Запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится: по расходу это граница между D633 и D634.                                                                                                                              |
| <b>64/60082041/1</b>                                      | 23 400     | Нет шильдика, нет страницы каталога, изготовитель не вскрыт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESC200</b>                                            | 23 400     | Расшифровка может обнулить всё: если «DESC200» — не DECS-200, а внутреннее обозначение позиции шкафа, то изготовитель и весь рынок выбраны неверно. Исполнение заявкой не задано.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9000799</b>                                            | 23 100     | «Sign In for your price» прямо говорит, что открытая цифра — прайс до клиентской цены. И у строки за 670,79 нет слова «Genuine» или «ОЕМ», тогда как их же собственный аналог стоит ДОРОЖЕ (758,53), что для афтермаркета нетипично и само просит проверки запросом. Описание предмета у двух витрин совпадает ПОСИМВОЛЬНО, включая двойную точку в «Servomotor..Gas mixing valve», — значит источник каталога у них общий (текст самого изготовителя), и как подтверждение ПРЕДМЕТА они не независимы; прямой улики одного оператора между ними при этом нет, компании и страны разные, поэтому в список групп они не внесены.                            |
| <b>201601</b>                                             | 22 950     | Применимость преемника по одному из каталогов проходит как TYPE 4, а в заявке модель машины не указана вообще — поле модели просто повторяет наименование. Если на парке заказчика стоит старая модификация, для которой преемник не подходит по посадке, речь пойдёт о снятой позиции и о цене восстановления, а не о каталожной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6181P-<br/>15A2MW71DC<br/>ser.F</b>                    | 22 600     | Доступ к цене закрывает ботозащита у всех трёх площадок, где цена по снятой позиции обычно и живёт. Пока их не открыли глазами или звонком, любая цифра по этому номеру — снippet. Плюс снятая платформа: даже найденный экземпляр будет на Windows 7 без поддержки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CFkZLB 11-100<br/>12-125 10-125</b>                    | 22 000     | Пока обозначение не прочитано целиком с шильдика, позиция не определена. Зато закрывается она потом одним запросом: у изготовителя есть свой складской номер под существующий типоразмер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MVI56E-MCMXT</b>                                       | 21 600     | Цену закрывают три разных механизма: регистрация в авторизованном канале, форма запроса у независимых, ботозащита на площадках, где цена по такой позиции обычно и живёт. Отдельно вопрос заказчику: обязательно ли исполнение XT — если нет, номер меняется на базовый и рынок открывается; если да, нужно ещё и шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT, которого у заказчика может не быть.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1794-0B8EP</b>                                         | 21 535     | Заводской гарантии Rockwell нет ни у одного из трёх независимых продавцов; ревизия не гарантируется («revision or date code» прямо оговорено). Фасовка не заверена ни у одного из трёх. Из нашего количества не найдено больше половины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>64/60082033/4</b>                                      | 21 200     | Вилка чисто экспертная, и в её основании прямо записано «дубль PN с клапаном системы промывки, цена идентична, закупать одной строкой» — то есть 8 шт по одной вилке есть следствие склейки, а не замер. Отдельно: наша расшифровка /4 в базе ошибочна (перенесена с /1) и подлежит снятию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>64/60082037/1</b>                                      | 21 000     | Основание вилки само это признаёт: «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, публичных цен по 64/60082xx нет)», а верх вилки обоснован словами «самая нагруженная позиция из серии» — то есть предположением о нагрузке НЕОПОЗНАННОГО изделия. Кросс в том же основании (имена домов арматуры и цена 900–2500 USD) — догадка по классу, в вердикт и в заголовок не идёт.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>64/60082040/1</b>                                      | 21 000     | Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve)» с догадкой по конструкции («пневмоуправляемый отсечной клапан DN20-32») и кроссом по классу (имена домов арматуры, 600–1600 USD); ни то, ни другое не подтверждено страницей и в заголовок не идёт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12420480</b>                                           | 19 890     | Цены самого изготовителя двигателя нет: прейскурант он не публикует, обе найденные цены магазинные. Остаток числом не назван. И вопрос исполнения: если заказчику нужна именно оригинальная упаковка изготовителя двигателя, а не свеча Federal-Mogul под своим брендом, цена уйдёт вверх; если допустима копия, вилка окажется завышенной вдвое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>64/60040233/15</b>                                     | 19 400     | Прежняя ссылка-основание мертва: по нашей же записи «сайт не открывается, HTTP 503 при двух попытках, и ссылка в любом случае ведёт на главную страницу, а не на карточку товара». Конструкция в примечании («взрывозащищённый шаровой или седельный клапан DN25-40 с пневмоприводом и соленоидным пилотом») и кросс (имена домов, 800–2500 USD) — догадки по классу изделия, в вердикт они не идут. Отдельно закрываю ложный ход: в перечне против СОСЕДНЕГО базового номера стоит имя изготовителя поворотных пневмоприводов рядом с вентиляционным клапаном; переносить это на 64/60040233 нельзя — другой базовый номер, и по нашему такой строки нет. |

| артикул           | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60040233/17    | 19 400     | Основание вилки так и говорит: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/хх, что и вентиляционный клапан)», а примечание утверждает, что /15, /16 и /17 — «детали одной сборки топливного газового блока». Документа под этим утверждением нет ни одного, а открытые листы показывают, что внутри базового номера суффикс меняет РОД изделия (соленоид, вент-клапан в сборе, клапан на пакете, пропановый блок). Значит «три детали одной сборки» — предположение, и одинаковые вилки у /15 и /17 не измерение, а копия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 265174-263174     | 19 320     | Расхождение видимой цены и разметки на одной и той же странице на 10 % не объяснено. Второго независимого источника нет. И в заявке в поле артикула два номера, из которых существует один.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64/60040233/16    | 18 000     | Основание вилки: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/хх)» плюс «функционально проще запорного (/17), поэтому вилка чуть ниже». Документ говорит обратное, а «выпускной» — ошибка перевода слова vent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64/60082046/1     | 15 900     | Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, воздушная линия)» с кроссом «взрывозащищённый соленоидный клапан 300–900 USD»: кросс сделан по классу изделия и по ОДНОМУ из двух наименований (воздушному), тогда как перечень ставит номер в жидкотопливный блок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1087491-3         | 15 120     | Изготовитель не вскрыт, сравнивать ask не с чем. Продавец — один оператор под четырьмя вывесками, второго свидетеля в его же документах быть не может. И строка агрегирована по трём моделям машин без подтверждения одинаковой посадки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZLL EFNLB11-90BM  | 15 000     | Префикс «ZLL» и суффиксы «BM» и «EPM» в ключе обозначений изготовителя отсутствуют — до расшифровки нельзя выбрать вариант вкладыша: у изготовителя по этому типоразмеру их минимум два, обычный и с направляющей маслосъёмного кольца. Диаметр вала не подтверждён по факту: 11-90 это специальное, а не стандартное сочетание, и его надо проверять по шильдику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15508.2           | 14 662     | Если номер окажется учётным номером заказчика (наиболее вероятно), под ним может скрываться и реле за 30 USD, и модуль за 500 USD — вердикт по цене в принципе невозможен без уточнения. Обратный сценарий: если заказчик подтвердит импульсное реле Schneider, строка сразу переходит в массовый электротехнический канал и наша вилка окажется примерно верной — но переносить этот вывод в отчёт до подтверждения нельзя: изготовитель в нашей записи и изготовитель в этой гипотезе — разные компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RENK EFZLB 09-100 | 14 600     | Вариантов исполнения два — стандартный и с направляющей маслосъёмного кольца, и цены у них разные; какой нужен, решается по шильдику. И не подтверждено, что заказчику нужен именно ВКЛАДЫШ, а не подшипник в сборе: у Famaga комплект идёт отдельной позицией, дословно «one set includes: 1. Bearing housing 2. Oil ring 3. Labyrinth seal 4. Partition», и цена узла отличается кратно. Полное обозначение с шильдика может содержать заводской référence и опции (изоляция вкладыша, гидростатический подъём, подготовка под измерение вибрации) — любая меняет и номер, и цену.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RENK EMNLB 9S-100 | 14 600     | Обнулить вывод может ровно одно: что именно закупается — узел или вкладыш. Я подтвердил, что EMNLB 9S-100 обозначает УЗЕЛ, и нашёл заводской номер вкладыша к нему, но в заявке написано «подшипник к корпусу», и это читается обоими способами. Разница кратная, и без шильдика двигателя 1RA1 452-2HA60-Z (RENK кодирует уплотнения, датчики и изолированное исполнение вне основного кода) запрос всё равно уйдёт неполным. Второе: тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 документом не закрыто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2112736-1         | 14 220     | Номер не встречается ни на одной открытой странице — до подтверждения самого артикула по паспорту машины запрашивать по нему цену бессмысленно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MW03632           | 14 000     | КОЛЛИЗИЯ ТУРБИНЫ, и она не решена: наша заявка и российская витрина говорят SGT-400, итальянский перепродавец в заголовке и в адресе страницы говорит SGT-300 / SGT-300-2S, а документ Росстандарта не называет турбину вообще. Если исполнение под SGT-300 и SGT-400 различается, поедут и цена, и взаимозаменяемость — проверять по чертежу, а не по витрине. MW03632 и MW03627 делят в таблице время реакции, длину и массу и различаются только диаметром, поэтому запрос без диаметра вернёт соседнее исполнение. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий. |
| AF25545           | 13 860     | Основание нашей вилки в прежних данных записано как «retail: Modern Shop \$111.88, eBay \$90, IronTime \$162» — из этих трёх точек сегодня подтверждается только первая, и она выросла. Остаток числом не назван никем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| артикул           | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4327849           | 13 750     | Не подтверждено, что номер-замена покрывает именно наше исполнение: каталоги перечисляют шесть-девять взаимозаменяемых номеров, а различия между 2881124, 4389666 и 5634410 (длина удлинителя, исполнение) по открытым страницам не раскрыты. Цена авторизованного канала не видна: магазин изготовителя боту контент не отдаёт. И если у заказчика двигатель G-QSK60G, а не QSV, то номер в заявке ошибочен, и вся строка вместе с вердиктом переносится на другой номер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5634409           | 13 520     | Чем наш номер отличается от соседних 5634407 и 5634410 (исполнение, длина удлинителя, тип двигателя), по открытым страницам не раскрыто — без этого нельзя ни подтвердить цену соседа, ни разрешить замену.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 344542-431447     | 11 700     | Разброс цен 3,5х на одно изделие — признак, что это не одно исполнение: LC 15 001 х может иметь варианты по длине и среде, либо московская карточка держит старую цену. До сверки размера по чертежу сумма будет собрана из разных изделий. Фасовка не завершена: дословной фразы «Sold as Each» / «per box» нет ни на одной из трёх страниц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 186212-100        | 11 400     | Изготовитель не вскрыт, а наш записанный кросс Fluitek FSN-0939-02 скорее всего чужой: если он уйдёт из базы, у строки не останется ни одного основания, кроме афтермаркетного бренда Filtersource. Расхождение по тонкости фильтрации внутри наших же данных: у нас 10 мкм, у Filtersource 12 мкм — для маслосистемы это разные изделия, и цена может относиться не к нашему элементу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1064728-1         | 11 070     | Суффикс -1 может быть мёртв: если действующий номер 2357997-1, то оценённая строка — не наша деталь, и это обнуляет и цену, и вердикт целиком. Изготовитель не вскрыт, перевод строки с турбинного рынка на фильтровый не сделан, вся оценка остаётся внутри турбинного канала. Второго независимого свидетеля нет вовсе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MW03627           | 10 680     | Чего не хватает: чертежа или фото зонда с посадочными размерами (по документу длина монтажной части не более 379 мм при диаметре от 3,2 до 6,0 мм переменного — это надо сверить с местом установки) и решения заказчика по количеству. Обнулить вывод может одно: если MW03627 в заявке означает не сам зонд, а сборку с чехлом и головкой («T/C SLEEVED» во второй строке намекает именно на это), то предмет закупки шире паспортной модели, и вилка на зонд к нему не относится. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену опись намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом. |
| ZLL EFNLB11-90EPM | 10 600     | Три вещи могут обнулить вывод. Первое: расшифровка «ZLL = вкладыш» держится на строке АВВ-спецификации со страницы, которую не удалось открыть (403); если ZLL означает другое, предмет закупки снова неизвестен. Второе: исполнения В на 11-90 в стандартном перечне RENK нет — либо в заявке ошибка в букве исполнения, либо это особый заказ, и тогда цена со складским вкладышем не сравнима. Третье: суффикс ЕРМ не расшифрован ни одним заводским документом; по набору опций шопа он похож на изолированное исполнение, но это вывод из набора опций, а не строка каталога, а изоляция меняет и цену, и срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CT4010J/1         | 10 600     | Чего не хватает: чертежа с длиной погружаемой части и типом присоединения — по документу монтажная часть до 379 мм и диаметр переменный, а изготовителя, который знал этот номер, больше нет. Обнулить вывод может расхождение назначения: перечень-ликвидатор читает CT4010J как «center casing», а карточка перепродавца — как выхлоп; если зонд стоит в выхлопном тракте, меняются длина и класс, а с ними и цена. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену опись намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.                                                                |
| SP107964          | 10 400     | Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров элемента и среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика) — того, что читается с самого элемента или с корпуса. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным ни казался. Обнулить вывод может обратное открытие: если элемент окажется серийным (например, с клеймом фильтрового дома на самом элементе — OEM часто переклеивает свой номер на чужое изделие), позиция уходит из закрытого канала в обычный складской, и вилка окажется завышенной в разы. Проверять надо элемент, а не номер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SP107965          | 10 400     | Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров и среды. Пока их нет, любой названный изготовитель будет догадкой по классу. Обнулить вывод может обратное открытие: серийное изделие с клеймом фильтрового дома на самом элементе переводит позицию в обычный складской канал, и тогда вилка завышена в разы. Проверять надо элемент, а не номер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| артикул                                 | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C9-A41FX/DC24V + S9-M</b>            | 10 292     | Обнулить вывод может ровно одно: если «плюс» в артикуле означает не реле с колодкой, а что-то третье — например, реле с фиксирующей скобой или с маркировочной табличкой как отдельной позицией. Против этого две улики: карточка реле говорит «plug-in 14-pin spades» и «Plug-in mounting» (колодка обязательна и отдельна), а карточка колодки прямо адресована «FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9»; но в самой заявке состав комплекта словами не расписан, и у заказчика это стоит переспросить одной строкой. Второе, менее вероятное: 24 В постоянного тока подтверждены обеими карточками, но золочение контактов (исполнение FX) — это исполнение под слабые сигнальные токи; если в шкафу PMS реле коммутирует силовую нагрузку, исполнение выбрано неверно самим заказчиком. |
| <b>231400</b>                           | 10 005     | Изготовитель не вскрыт, и здесь это риск НА ПОНИЖЕНИЕ, а не на повышение: весь ряд 231401-231404 в каталоге PowerUP подписан Dungs, и если 231400 из того же семейства, то 235,01 USD — турбинно-энергетическая наценка на копеечное изделие. Не прочитан ONERGYS (403) — пока он закрыт, «второго источника нет» держится только на автоматической проверке. Фасовка не заверена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461</b> | 9 906      | Обнулит вывод одно: если инженер не подтвердит /EX вместо /ATEX, дешёвый путь на 156 шт исчезает, и остаётся 1 шт по 70,99 USD плюс ноль по 100,00. Чего не хватает: страницы самого Phoenix Contact (403) — оттуда нужны официальный статус снятия и официальный преемник, потому что замену назвал дистрибьютор; цены авторизованного канала на объём; подтверждения, что маркировка ATEX II 3G и Class I Div 2 действительно требуются по проекту — если нет, подходит рядовой PLC-RSC-24DC/21-21 и он ещё дешевле.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SP107762</b>                         | 9 900      | Имя изготовителя привязано к торговому имени изделия, а не к номеру Siemens — страницы, где AAF и SP107762 стоят рядом, нет. Значит при заказе по номеру Siemens канал остаётся турбинным, и весь выигрыш получается только при переходе на тип и габарит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1060817-40</b>                       | 9 720      | КРИТИЧНО: не переносить сюда цифры от 1060817-10. В том же листе -10 идёт по 625, 650, 900 и 900 EUR, а прежний наш вердикт «занижена» по «фильтроэлементу газового топлива Solar» вынесен именно по -10. Суффикс кодирует исполнение (в этом семействе -10, -20, -40, -50 плюс корпуса -100 и -300), и 1060817-40 это не 1060817-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1069873-1</b>                        | 9 180      | Изготовитель не вскрыт, фильтровый рынок номера не знает — у строки нет дешёвого канала, которым можно проверить ask сверху. Это же и главный риск: как только элемент будет опознан как покупной картридж, цена может обвалиться и вердикт перевернётся. Наша собственная вилка 60-450 имеет разброс 7,5 раза — такой разброс сам говорит, что цены у нас не было.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>628477</b>                           | 8 525      | Цена стоит против номера HIFI SA 17495, а не против 628477 — это КРОСС, и оригинал дороже: наша прежняя запись приводила по закрытому сейчас каналу 182,98 EUR, подтвердить нечем (403). Вторая странность, важная для заказа: заявка просит 55 шт ВТОРИЧНОГО (защитного) патрона против 28 шт первичного 628476, а меняют обычно наоборот — первичный чаще. Стоит переспросить заказчика, не перепутаны ли количества местами: если да, деньги по обоим строкам пересчитываются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4970773</b>                          | 7 821      | Наименование спорно: заявка называет позицию шайбой, каталог — кольцом свечи зажигания. Кольцо и шайба — разные изделия, и на 869 штуках расхождение вскрыется на монтаже. Это вопрос заказчику, а не наш вывод. Второе: изготовитель не вскрыт, размеров и материала нет ни на одной странице, поэтому кросс на складской рынок составить нечем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>487181</b>                           | 7 280      | Вердикт держится на ОДНОЙ открытой цене, и это его слабое место: неподтверждённая цифра из снippets (251,86 EUR нетто, около 292 USD) легла бы ВНУТРЬ вилки, и тогда вердикт стал бы «верна». То есть строку решает вторая цена, а её сегодня не отдаёт ни один из двух каналов. Второе: применяемость противоречива (только Туре 4 против Туре 2/3/4/6/9), а от неё зависит, та ли это катушка и те ли 28 штук.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KOP160j7MWVPN22</b>                  | 7 250      | Чего не хватает: любой читаемой цены ровно по суффиксу ...22 — все листинги под ботозащитой. И расшифровки суффикса: чем ...VPN22 отличается от ...VPN00, у которого в выдаче цен заметно больше. По напряжениям и диапазону они совпадают, значит разница в контактах, монтаже или упаковке — без этого переносить цены исполнения ...00 на нашу строку нельзя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HDIBATTE260DOTA A</b>                | 6 250      | Предмет строки — блок питания цифрового манометра для управления скважиной, а не элемент питания оборудования; любое рассуждение «типовой поставщик батарей» здесь неверно вдвойне. Атрибуция изготовителя элементов держится на одной витрине из одной группы — как свидетельство это слабо. Целевой прибор («Micro P») тоже назван одним свидетелем, причём с подставными ценами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| артикул       | экспозиция | то спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP006612      | 6 000      | ФАСОВКА РЕШАЕТ ВСЁ: 96,88 USD — это ВОСЬМЁРКА, 246,99 USD — это ЯЩИК ДВАДЦАТЬ. Принять любую из этих цифр за цену штуки — ошибка в 8 и в 20 раз. Вторая оговорка: у второй витрины в наименовании нет толщины, так что совпадение по четырём дюймам по ней не подтверждается — она подтверждает уровень цены на подкладку того же семейства; размер 24×24×4 прямо написан только у первой, и именно он согласуется с даташитом. Третья: 12 USD за штуку — это розница США на снятую с сайта позицию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64/60009030/2 | 5 700      | РИСК ПЕРЕПУТАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ, и он здесь самый острый из трёх: /1 и /2 делят рисунок общего вида, время реакции, диаметр и массу, а различаются РОВНО двумя вещами — НСХ (К против N) и длиной монтажной части (170 против 152 мм). Внешне это одно и то же изделие с другой термопарой внутри, и подмена выяснится только на поверке. Турбина в документе не названа; привязка к SGT-400 — из нашей заявки, а назначение «камера сгорания» — со страницы, которая продавцом себя не подтверждает. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий. |
| 1794-0W8      | 5 330      | Обнулит вывод происхождения партии: брокер сам пишет, что продаёт new, new surplus, used и refurbished из независимых каналов, а состояние на карточке не указано — за 239,99 USD может приехать б/у модуль в контур PMS. При статусе Active Mature и заводском сроке 5 дней разница в цене этого не оправдывает. Чего не хватает: остатка у авторизованного канала (спрятан за «Contact your sales rep»), страниц Radwell и DO Supply (403) для третьего замера и ответа на вопрос, какое состояние стоит за 239,99 — это единственное, что отделяет «верна» от «верна, но не для этой закупки».                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 628476        | 5 180      | Цена — по номеру HIFI, не по 628476; оригинал дороже (наша прежняя запись приводила 251,86 и 270,12 EUR по закрытому сейчас каналу, подтвердить нечем). Соотношение цен между парой согласовано у обоих независимых каналов: первичный дороже защитного и у французского дилера (167,10 против 146,40 EUR нетто), и у гонконгской витрины (333,60 против 278,60 USD) — это косвенно подтверждает, что кросс сделан правильно и номера не перепутаны. Витрина неоригинала прямо оговаривает: «It is not implied that FridayParts is an authorized source or agent».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SP103394      | 5 100      | Среда не определена ни одной страницей, а без неё подбор невозможен: 5 микрон бывают и в масле, и в газе, и в гидравлике, с разными материалами и уплотнениями. Единственный источник, который номер несёт, — круговой, то есть наш же лист, пересказанный обратно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1236100       | 4 785      | Три оговорки, каждая обязательна. Первая: фасовка — вопрос «66 банок или 66 свечей» меняет цифру строки вчетверо. Вторая: цена стоит против номера-посредника 21669416, а не буквально против 1236100; связь держится на имени файла изображения у продавца и на строке витрины «Jenbacher P611 4er-Pack - Parts Number: 1 236 100» — прямой страницы «1236100 = 21669416» от INNIO я не видел. Третья: сколько штук в комплекте посредника, ни одна карточка прямо не пишет; четыре следуют из семейства и из вопроса в FAQ того же продавца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 630870        | 4 600      | Свидетель один, и он перепродавец. При подтверждении это самая большая недооценка из девяти строк пакета, поэтому второй свидетель здесь дороже любой другой работы по строке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1072904       | 4 410      | Двойной. Первое: нет геометрии — 303-я сталь означает точёное кольцо, а ID/OD/ толщину и тип стыка Solar не публикует; без чертежа или образца ни механообработчик, ни уплотнительный завод точную цену не дадут (размер «3.0» из наименования — это типоразмер, а не размер под заказ). Второе: цена авторизованного канала физически за логином — нужен зарегистрированный аккаунт на shop.solarturbines.com или запрос дилеру Caterpillar/Solar. Отдельно: количество 84 шт взято из опубликованного перечня ЗИП, его надо подтвердить у заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| СТ3122/1      | 4 300      | Документ доказывает изготовителя средства измерений на 2020 год для российского рынка, а не то, кто поставит изделие сейчас. Турбина в документе не названа вообще. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1089034-3     | 4 252      | Изготовитель не вскрыт, и по этой строке цена его отсутствия максимальна. Вилка сама признана «экспертной по типу детали» — у строки не было основания и до проверки. Один оператор, четыре позиции, три цены, четыре количества — довод «два независимых продавца» отсутствует полностью. Расхождение машины в документах (SGT-400 в наименовании против Taurus 70MD у нас) может означать, что объём заявки — это не одна позиция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| артикул         | экспозиция | спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319737          | 3 664      | Размер 50,2 × 5,3 мм вскрыт, но уйти на копеечный складской рынок по нему ПОКА НЕЛЬЗЯ, и это честный отрицательный результат: шнур 5,3 мм — дюймовое сечение 0,210 дюйма, а не метрическая лестница, где стандартные сечения 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 5,7 / 8,4 мм; каталожного 50,2 × 5,3 не нашлось, у проверенного поставщика есть только 50,2 × 3 мм. Плюс не вскрыт материал. Значит запрос изготовителям уплотнений по размеру сейчас составить нечем: нужен либо материал с чертежа заказчика, либо замер снятого кольца. Второе: размер держится на одном китайском продавце под собственной маркой — слабое звено строки.                                                                                                                                                    |
| 700-FSM3UU23-EX | 3 442      | Обнулит вывод цена преемника: если 700-FSM6UU23-EX функционально пригоден и стоит в авторизованном канале, вся арифметика по снятому номеру теряет смысл. Чего не хватает: страницы Radwell (403) — по выдаче там три состояния с ценами ВНУТРИ нашей вилки, и это ровно тот свидетель, который решил бы строку; цены авторизованного канала (за логином); паспорта преемника. Плюс проверить гипотезу из строки KOP160j7MWVPN22: если 700-FS — переклеенный Saia-Burgess KOP, две позиции заявки становятся одной закупкой на 85 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ERVOR 7200001   | 3 325      | Цена — за АНАЛОГ, слово ALTERNATIVE стоит в самом наименовании товара; за оригинал цены нет ни у кого. Свидетель один, поэтому «завышена» опирается на одну витрину — но разрыв здесь не в проценты, а в 6–22 раза, и такой разрыв одной витриной уже не объясняется: 40–150 USD за воздушный фильтр всасывания поршневого пускового компрессора выглядит как цена оригинала с фирменной наценкой, а не как рынок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 328577          | 3 174      | Обнулят вывод два обстоятельства. Первое: если опознать физический изготовитель реле, цена может обрушиться в разы — канал Jenbacher на серийную электрику накручивает кратно, а компонент «четыре перекидных, 6–8 А, 24 В» в дистрибуции стоит единицы долларов. Второе: 138 шт розничная витрина почти наверняка не держит, цена дозаказа будет другой. ОТДЕЛЬНО — ПРОТИВОРЕЧИЕ В НАШИХ ЖЕ ДАННЫХ: в основании вилки записано, что «в списках ЗИП JMS620 реле фигурирует как RT580024», но серия RT2 у TE Schrack — это ДВА перекидных контакта на плату, а каталожная страница говорит ЧЕТЫРЕ перекидных. Четырёхполюсное у TE Schrack — серия PT (PT570024/PT580024, 4 СО, 6 А, 24 В пост.), а не RT. Похоже, в нашей записи RT и PT перепутаны; проверять надо PT-серию. Пока это гипотеза и в вердикт она не идёт. |
| 12128936        | 3 162      | Две поправки, которые важнее самой цены. Первая: изготовитель машины у нас записан как DEUTZ, а коробка на самом деле MWM и CAT (тот же элемент = CAT 12343124) — это меняет канал закупки и цену: в дилерской сети CAT тот же элемент стоит кратно дороже кросса. Вторая: все цифры, которые я видел, — за КРОССЫ и собственные бренды продавцов; цену оригинальной коробки MWM я не увидел ни на одной открытой странице (три витрины оригинала — 403 или сброс соединения), поэтому «верна» относится к уровню кросса, а не оригинала. Цифры из партнёрского виджета в заголовок ставить нельзя.                                                                                                                                                                                                                      |
| 64/09001231/091 | 3 135      | Самое слабое место строки — не цена, а опознание: равенство 64/09001231/091 = 6ES7971-0BA00 получено РАСШИФРОВКОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ни один открытый каталог этих двух номеров рядом не ставит. Основание — дословное совпадение наименования первоисточника с официальным названием изготовителя. Это сильно, но кроссом не является, и в заголовок вывод без оговорки не идёт. Второе: 32 из 38 штук держатся на строке с другой ёмкостью, то есть количество надо подтверждать у заказчика прежде цены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTE24024        | 3 032      | Обнулит вывод одно: если по проекту нужно ПАНЕЛЬНОЕ реле под колодку, а не паяное в плату, номер верен, а изделие не подойдёт — тогда нужна серия с розеткой и другая цена. Второе: у сток-дистрибьютора происхождение партии не подтверждено и авторизации TE на странице нет — 311 реле в контур САУ без подтверждения происхождения брать не стоит, разница с авторизованным каналом (423 USD на всю партию) этого не оправдывает. Чего не хватает: страниц изготовителя и трёх дистрибьюторов (403 и 503) — четвёртого замера цены и официального статуса позиции у завода.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 600187C1        | 892        | Нужен компаунд, а не только слово «Viton»: по соседним номерам Solar сама пишет в описании «VITN», но разброс цены внутри одного размера — от 1,04 USD (обычный FKM 75) до 14,24 USD (Viton ETP), то есть в четырнадцать раз. Нужен допуск заказчика на поставку по стандарту AS568 вместо кольца с шильдой Solar — иначе канал только через OEM и цену придётся запрашивать. И нужно подтвердить размер: «SAE 1 1/2» в нашем наименовании читается двояко — фланец SAE J518 Code 61/62 1-1/2" (это AS568-225) либо резьбовое гнездо под кольцо SAE J1926 1-1/2"-12 (это AS568-220). Цена от этого не меняется (тот же 2хх ряд, тот же уровень 1 USD), но при заказе размер надо зафиксировать по чертежу Solar или замером кольца с машины.                                                                             |
| 1046415-30      | 788        | Без данных от заказчика строка не закрывается: нужна фотография изделия или шильдика/бирки со снятого коннектора, либо страница ведомости ЗИП Solar с этим номером. Пока неизвестно, что это физически — разъём кабельной сети управления или высокотемпературный разъём жгута двигателя, — речь идёт о двух разных вилках: десятки долларов против сотен. Кросс-референс 1046415-30 → AB 1786-XT из прошлой проверки ничем не подтверждён.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| артикул                                                   | экспозициято спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20) | 0 На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция непоставляема в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000–1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitor-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Солар Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика. |
| 3420742                                                   | 0 Нельзя закрыть цену на объём: единственная открытая цена — за 1 штуку под заказ, ступеней от количества никто не публикует. Нужен прямой запрос на 331 шт дистрибьютору Fleetguard/Atmus и в сервис Cummins (плюс параллельно на Baldwin P7337 и FG Wilson 921791) — без этого числа на защите останется одна розничная карточка. Заодно стоит подтвердить у заказчика двигатель: в нашей внутренней записи фигурирует QSV91, но по открытым источникам применяемость LF16031 я подтвердить не смог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Настоящий изготовитель вскрыт

Под шильдой OEM часто стоит серийное изделие другого завода. Его собственный номер — это и есть путь к цене без наценки OEM. Ниже только то, что подтверждено карточкой или кросс-таблицей.

| наш артикул    | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                 | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4380132        | Кто льёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hatraco (Нидерланды) — «Made in Austr | Hatraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196) . Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762 | Занижена ТОЛЬКО если обязателен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatraco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку попадает в середину вилки 200-835. Остат |
| 5373898        | Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это НЕ подтверждено: в справочнике sparkplug-crossreference.com номер 5373898 отсутствует, а Champion в  | Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCCST04 (складской номер Champion 1230, CC | Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками), 1 490 × 156 = 232 440 USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверждённого уровня 156-158, но сама вилка 90 |
| 404492-1214569 | DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка iggnita (авторизованный по своему заявлению продавец ори | 1214569 – БАНКА 4 шт (eChoiceParts: «Spark Plug Denso 518 - Set of 4 pcs»), одиночная свеча 436782, номер заменён на 216  | Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявке назван по имени — «К-кт свечей зажатан |
| 334976-433894  | INNIO Jenbacher (изготовитель узла под своим номером); неоригинал — ONERGYS ONE222082                                                                                                                    | 433894 (действующий; предшественник 389588) . Полный список взаимозаменяемых по карточке iggnita: 389588, 433894, 321627, | 299 USD за штуку по афтермаркету: 662 × 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250-500 не завышена — её нижняя половина реалистична для афтермаркета, и подтверждённая то |
| 170180-01-05   | Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — S | 170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номе  | 550 USD за штуку — западный сурплюс с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: вердикт «завышена» держится на канале, а н |
| AF25544        | Fleetguard (Cummins Filtration)                                                                                                                                                                          | AF25544                                                                                                                   | Вилка 200-320 USD не опровергнута — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендация 250-260 USD ниже трёх из четырёх живых цен. Если уровень нужен, он 250-305  |
| 68569591       | Сборку собирает ABB, но силовой полупроводник в ней — Infineon FS450R17KE3 (450 A на 1700 В), а AGDR-71C — собственная плата драйвера ABB. Оба обозначения стоят прямо в типе изделия на открытых страни | 68569591 (ABB); в составе Infineon FS450R17KE3 и плата драйвера ABB AGDR-71C                                              | Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно ноль: товар распродан, остаток не назван никем, а верх вилки не подтверждён ничем — стран |



| наш артикул     | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                        | что это даёт                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT95038/01      | Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным СТ-номером и имеет собственное руководство OEM. П | <b>Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (п</b>  | Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000–18 000 USD (conf C) НЕ аннулирована — её собственное основание «экспертная вилка по классу газового ре  |
| 3AXD50000260706 | Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешильдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TDK B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512 | <b>64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). П</b>  | 9 900 USD за штуку, коридор 9 900 – 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬНА: цена прайсовая, на позицию в статусе В  |
| DCA4            | Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60 | <b>Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадки» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA т</b>  | 356,32 USD за ведро: 345 × 356,32 = 122 930 USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала прежняя запись. Основание вилки 220–350 USD   |
| 170190-01E      | Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаком того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL,  | <b>170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «Е» — предположительно код опции/ агентского сертификата, расшифровки не най</b> | 200 USD за штуку по родственному номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаимозаменяемость суффикса Е не подтвержден  |
| 1794-IRT8       | Rockwell Automation (Allen-Bradley)                                                                                                                                                                      | <b>1794-IRT8</b>                                                                                                                 | 40 × 3 376,45 = 135 058 USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизованной цены нет наличия, а единственный живой остаток (999 USD, 3 шт) лежит  |
| 1794-ACNR15XT   | Rockwell Automation (Allen-Bradley)                                                                                                                                                                      | <b>1794-ACNR15XT</b>                                                                                                             | 42 × 3 438,38 = 144 412 USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовок не идут. Отдельно нужно решение заказчик  |
| Turbo-K         | ИСПРАВЛЕНО: имя носят ТРИ лица, и «изготовитель установлен» было перебором уверенности. (1) Turbo-K Ltd, Великобритания, рег. № 03490730 — из разбора спора о товарном знаке. (2) Turbo-K International  | <b>Собственных артикулов изготовитель не публикует: изделие обозначается вариантом и фасовкой — Turbo-K Concentrate 1:4 / Т</b>  |                                                                                                                                                                                                           |
| GI3-3           | DENSO Corporation                                                                                                                                                                                        | <b>GI3-3 (Denso 6116)</b>                                                                                                        | 63,87 USD за штуку: 869 × 63,87 = 55 503 USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завывшала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По правилу проекта эта сумма планово-расчёт |
| 1794-IRT8XT     | Rockwell Automation (Allen-Bradley)                                                                                                                                                                      | <b>1794-IRT8XT</b>                                                                                                               | Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против реальных 4 100, в 1,5 раза. Поэтому вердик  |

| наш артикул      | кто делает                                                                                                                                                                                                | его номер                                                                                                                       | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4025166          | Holset / Cummins Turbo Technologies — собственное турбинное подразделение Cummins. Приёма «под шильдой OEM стоит чужое изделие» здесь НЕТ: шильда Cummins и есть изготовитель, дешёвого настоящего произ  | <b>Holset 3591937 (HX82) — текущий номер; Holset 5323952 (HE800FG) — предшественник, в каталоге помечен «replaced by 359193</b> | Для оригинального канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600, 7 × 16 493,84 = 115 457 USD — с оговоркой, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный. Для неоригинала вилка |
| 1701/10          | Bently Nevada / Baker Hughes. Наценки за номер Solar по этой позиции нет — проверено ранее на 170180-01-05.                                                                                               | <b>141378-01</b>                                                                                                                | 1 217–1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтверждено. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продавцов. По номеру из этого же семейства (17 |
| 1701/05          | Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Под шильдой Solar Turbines та же вещь идёт по номеру Solar 1034549-3 с описанием самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05, REV B» — то есть покупка «как деталь Taurus 60 | <b>141478-01 (= ордер-номер 1701/05-01). Опасная зона — другая позиция: 1701/06-01 Isolator Terminal Base, PN 141573-01 (с</b>  | закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200–2800 (середина 2000) не опровергнута ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основано на классе изделия, а не на цифре: 1701 |
| LF16031          | Fleetguard (Cummins Filtration)                                                                                                                                                                           | <b>LF16031</b>                                                                                                                  | 232,00 USD за штуку, 331 × 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулировка: потолок вилки верен и равен подтверждённой цене, а занижена СЕРЕДИНА (156 USD) — в 1,5 раза.  |
| 1794-IE8XT       | Rockwell Automation (Allen-Bradley)                                                                                                                                                                       | <b>1794-IE8XT</b>                                                                                                               | 39 × 2 448,10 = 95 476 USD против 48 750 по середине: занижение 1,96 раза. Вилку по строке надо поднимать вверх минимум до 350–2 450, а не подтверждать. Цена за штуку без подтверждённого остатка, потр |
| LF9050           | Fleetguard (Cummins Filtration) — номер родной, это НЕ перенумерованный чужой артикул. Номер Cummins для того же фильтра — 4920071, кросс напечатан на карточке. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.  | <b>LF9050 (Fleetguard, родной номер); КРОСС CUMMINS 4920071 ПОДТВЕРЖДЁН четырьмя открытыми страницами; Komatsu BF5209</b>       | Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой цене, а не по витринной: перечёркнутый пр |
| 64/60040257/1014 | Moog — если это клапан сброса P2: прямая цитата документа изготовителя «made by MOOG, hydraulically operated, 180 BarG». Это переводит строку из канала Siemens в канал Moog, у которого есть собственны  | <b>не установлен</b>                                                                                                            | Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Moog в сборе она скорее занижена, для позиционера завышена, и выбирать ст |
| 4011521          | Cummins, номер 4011521 родной, перенумерования нет. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json изготовитель по этой строке пуст, а строка отнесена к «Прочее / требует разметки» — теперь размечена: Cu  | <b>4011521</b>                                                                                                                  | Найденная цена выше потолка нашей вилки на 32 % за штуку — по этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Если считать по прейскуранту той же карточки (1 994,74 USD), разрыв с вил |

| наш артикул     | кто делает                                                                                                                                                                                                 | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFD2-VR-Ex1.50m | Pepperl+Fuchs                                                                                                                                                                                              | KFD2-VR2-Ex1.50M<br>(если это оно)                                                                                       | Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма $60 \times 543 =$ |
| EQ3005PCNW      | Detector Electronics Corporation (Det-Tronics). Его собственные номера с той же карточки: сборка 007390-002 Rev. E, логика 007784-001 Rev. J, прошивка 008997-001 Rev. A. Перенумерование под Solar назв   | EQ3005PCNW (Det-Tronics), сборка 007390-002 Rev. E; номер Solar 1056244-11                                               | Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать можно только покрытую часть, 10 602 USD;        |
| RW21223/1       | Siemens Energy по собственному чертежу русоновского наследия (SGT-400 = Cyclone, завод Линкольн)                                                                                                           | RW21223/1                                                                                                                | По этой строке цена вторична: подтверждать надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой найденной цены, поэтому первый шаг не по       |
| 64/60082039/1   | не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное изделие, а в родственной группе 64/60050060 в спецификациях SGT-400 прямо подписано «Norgren air regulator». Кандидаты по типу узла (кран 1" с IS | не установлен                                                                                                            | Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на допущении «это манифольд на несколько л       |
| 4351035         | Cummins (OEM)                                                                                                                                                                                              | 4351035                                                                                                                  | Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственный носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Августовская запись 50,72 USD садится внут       |
| 1701/06         | Bently Nevada / Baker Hughes                                                                                                                                                                               | 141377-01                                                                                                                | Закладывать нечего: строка не проработана. Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложение» — один китайский перепродавец под четырьмя вывесками плюс витрина с шаблон       |
| 1046415-79      | Rockwell Automation / Allen-Bradley (номер присвоен Solar Turbines). Независимое подтверждение платформы найдено: руководство Caterpillar/Solar по Taurus 70 описывает архитектуру Turbotronic 4 дословн   | не подтверждён; вероятный оригинал — мост ControlNet в шасси ControlLogix, скорее 1756-CNBR (резервированный), чем 1756- | Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завышена, НЕЧЕМ: новой или преysкурантной цены предполагаемого оригинала       |
| 581336          | HEINZMANN GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                    | Heinzmann STG 40-14 (у продавца артикул 164074); номер INNIO 1251858; номер MWM 581336                                   | 9 890 USD за штуку с тремя оговорками, и без них цифру нести нельзя: (1) один продавец, одна карточка, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, проданный как «alternative» к номеру MWM        |
| EQ3730DR        | Det-Tronics, подразделение Emerson. Посредников в опознании нет: номер заводской.                                                                                                                          | 009174-903                                                                                                               | 4 532-5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792-46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; остаток числом не назван, покрытие 9 шт не п       |
| 657541          | Jenbacher / INNIO — номер собственный (оба каталога перечисляют его как «Part number Jenbacher»). ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json строке приписан «Champion Aerospace (тип.)» с обоснованием   | действующий номер Jenbacher для Type 6 — 578732; 657541 назван предыдущим                                                | Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутри вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого двoится между кабелем зажигания и наконечником свечи. «       |

| наш артикул   | кто делает                                                                                                                                                                                                 | его номер                                  | что это даёт                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082044/1 | НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие (замер по всем 95 таким номерам листа), то есть шильда чужая, но изготовителя не назвал ни один открытый документ. По тому же документ | не установлен                              | Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки впятеро меньше — 28 000 USD стоят на количестве, которого первой   |
| 1794-IE8      | Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; Solar Turbines только перемаркировывает                                                                                                                          | 1794-IE8                                   | Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень около 3 334 USD за штуку. Поэтому цифра    |
| 64/05002092/4 | не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное, а геометрия элемента (SOE, байонет, Ø143 мм, Н 920 мм) — стандартный промышленный маслофильтр. По классу такие элементы и уплотнения делают Hyda | кросс-номера Siemens ESP000828 и ESP000686 | Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывали «комплект с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольца и прокладки крышки. Своей цены не подставляю — её не виде     |
| 64/05002096/3 | не вскрыт (класс 64/... — покупное). Практическое отличие от комплекта маслофильтра: здесь уплотнения работают в дизтопливе, материал колец другой — подставлять один комплект вместо другого нельзя, хотя | не установлен                              | Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность по строке снизить до «С». Основание вер   |
| 4011553       | Cummins (OEM)                                                                                                                                                                                              | 4011553                                    | Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на тот же номер: одна карточка одного прода   |
| 1043614-500   | НЕ вскрыт. Это номер чертежа Solar Turbines, то есть перенумерованная номенклатура; клапан такого класса Solar почти наверняка покупает у профильного изготовителя гидравлики или пневматики. Но настоящ   | не установлен                              | Цены нет ни одной, поэтому пересчитывать нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирующий клапан» турбины, а единственная открытая зацепк   |
| MW13048       | Siemens Industrial Turbomachinery, завод Линкольн (наследие Ruston): префиксы MW/RW/RM — собственные чертежи завода. Замерено по листу: 53 таких номера, и это камера сгорания, горелки, C-seal, заглушк   | MW13048 (чертёж завода Линкольн)           | Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывали тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса статора компрессора, вокруг строки тяги и   |
| 1794-ACNR15   | Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие                                                                                                                                                   | 1794-ACNR15                                | Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений: 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован) ... 3 152,22 USD (авторизованный канал, остатка нет). СНЯТО И |

| наш артикул   | кто делает                                                                                                                                                                                                 | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1075721       | производитель губчатой резины (номер присвоен Solar Turbines)                                                                                                                                              | не установлен. Типоразмер тоже НЕ установлен: в наименовании нет ни ширины, ни толщины, а у одного и того же продавца та | Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтверждена и не опровергнута. Прежний вывод                  |
| 186280-600    | Solar Turbines (Caterpillar) — номер; физически элемент делает фильтровальный подрядчик, замену под соседний номер 186280-1 открыто предлагает Fluitek (кросс P 031081-3U61)                               | 186280-600                                                                                                               | Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого верхняя граница вилки требует отдельного                  |
| EQ3700DW      | Detector Electronics Corp. (Det-Tronics), входит в Emerson                                                                                                                                                 | EQ3700 DC10 (карточка EQ3700DW = 007371-003)                                                                             | 4 220,75 USD за штуку: $14 \times 4\,220,75 = 59\,090$ USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку против вилки 450–1100, то есть $4 \times 2\,328,6$ |
| MW35024B/01   | Siemens Industrial Turbomachinery, Линкольн — MW-чертёж, покупного изготовителя нет. Канал: либо оригинал Siemens Energy, либо изготовление по чертежу или образцу. Продавец, у которого номер есть в пе   | кросс-номер Siemens ESP000935                                                                                            | Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложенном количестве. Цену за штуку не называю — её не видел никто. Действие: узнать у заказчика, скол                  |
| BPZ:SKC62     | Siemens (Building Technologies / Smart Infrastructure)                                                                                                                                                     | SKC62 (заказной код BPZ:SKC62; исполнение с фланцем — SKC62/F)                                                           | Коридор 1 113 – 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти точно. СНЯТО: «расхождение 9 %» — артеф                  |
| KCD2-RR-Ex1   | Pepperl+Fuchs                                                                                                                                                                                              | KCD2-RR-Ex1                                                                                                              | Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИНА: 27 720 USD по строке против реальных                   |
| 1794-IB16     | Rockwell Automation (Allen-Bradley), США                                                                                                                                                                   | 1794-IB16                                                                                                                | Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтверждена нижняя половина вилки, а верхняя держится на                   |
| 64/60082038/1 | НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие, шильда чужая. Тот же прогон документа изготовителя дал ноль и по номеру, и по семи именам-кандидатам. Продувочно-дренажный клапан этого класса обычно Versa, A | не установлен                                                                                                            | Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исключено, что в заявке он записан с ошибкой.                  |
| 1060817-10    | НЕ ВСКРЫТ, и это главный неиспользованный рычаг цены. В нашей разметке стоит «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» — ровно тот класс основания, который наш же замер называет догадкой по классу и  | не установлен                                                                                                            | Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Но цифра н                  |

| наш артикул                            | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245488-631265                          | Jenbacher по своему номеру; аналог — HIFI FILTER                                                                                                                                                         | аналог HIFI FILTER SH 65772 V (встречается и SH 65459 V); ONERGY ONE515 / 30001655 / 30002143 / 30000515 | Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60–354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза: $124 \times 1\,260,65 = 156\,321$ USD. Аналог HIFI — $124 \times 289,2 = 35\,861$ USD, это верхняя часть вилки, а не завышение, и его нет в наличии. |
| RI40390738-02                          | не вскрыт. Номер собственный Drillmec S.p.A. (Италия, группа Trevi/Soilmec), и шильда здесь же изготовитель насоса; кто делает саму деталь гидравлической части, ни одна открытая страница не показывает | не установлен; базы 40390738 в открытой ведомости насоса нет                                             | Вилка лишилась основания: её единственная страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Первым шагом не цена, а предмет: форма номе                 |
| SP040571                               | НЕ ВСКРЫТ и не может быть вскрыт до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей.                                                                                                   | код Siemens ESP000833                                                                                    | Первым письмом у продавца спрашивается НЕ цена, а спецификация вложений: перечень деталей с номерами и количествами и к какому узлу комплект относится. Заявленная привязка к Y-образному фильтру — наша                 |
| 70-30108-1                             | не вскрыт. Линейный пневмопривод у Solar — покупной узел (в наших данных приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросервоприводы как Young & Franklin), но ни одной открытой страницы с нас | не установлен                                                                                            | Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждённого сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовителя или не получено ТКП, строка непроверяема в принципе. Дешёвый обход: фото шильдика самого п                 |
| SDN10-24-100P                          | SolaHD (Emerson / Sola-Hevi-Duty)                                                                                                                                                                        | SDN10-24-100P                                                                                            | 596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой: $35 \times 596,53 = 20\,879$ USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя запись коридором 500–585. Пол того коридор         |
| BELIMO AF24-SR-S                       | Belimo                                                                                                                                                                                                   | AF24-SR-S (US)                                                                                           | 450–510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СНЯТО: рекомендация 475 USD, «завышение на                 |
| 1794-IF2X0F2I                          | Rockwell Automation (Allen-Bradley), США                                                                                                                                                                 | 1794-IF2X0F2I                                                                                            | Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ потолка (2 185,73 против 2 000). Вилка п                 |
| 199515-1                               | не вскрыт. Номер записан в формате Solar, деталь по природе — штампованное плоское кольцо по чертежу, почти наверняка покупная у переработчика прокладочных материалов; но открытой страницы с изготовит | не установлен                                                                                            | Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика — на какую машину и какой узел идут 614 ш                 |
| MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2 | Moog Inc.                                                                                                                                                                                                | D834K2003C / R40KZ2M6VWY2                                                                                | Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800–9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен ссылается на страницу поиска eBay по «то                 |
| 64/60082041/1                          | НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие; в документе изготовителя ни номера, ни одного из имён-кандидатов. Гипотеза по классу в деньги не подставлена.                                                | не установлен                                                                                            | Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это переводит строку на рынок арматуры, где она                 |

| наш артикул                 | кто делает                                                                                                                                                                                                | его номер                                                                                             | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESC200                     | BASLER ELECTRIC — ВСКРЫТ. Доказательства с открытых страниц: собственная продуктовая страница изготовителя basler.com/product/decs-200/; карточка genpowerusa.com по исполнению DECS200-2L (HTTP 200) до  | Basler Electric DECS-200; у изготовителя объявлена замена DECS-250                                    | Основание вилки развалилось: она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»), а набор лотов в такой выдаче меняется д |
| 9000799                     | не вскрыт. Все три витрины называют изготовителем Jenbacher/INNIO, и номер — номер Jenbacher; серводвигатель газосмесителя по природе покупной узел, но ни одной открытой страницы с настоящим изготовит  | 9000799 (Jenbacher); предыдущие номера 246183, 246184, 561543, 240099                                 | Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завышен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем к середине вилки. Но цифра одна: три ост |
| 201601                      | ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называе | действующий номер Jenbacher 1219674; цепочка перенумерации 255377 → 201601 → 1219674                  | Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтверждена» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующий номер 1219674 — закупать тот, что стоит в  |
| 6181P-15A2MW71DC ser.F      | Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; изготовление — Китай по карточке изготовителя                                                                                                                   | 6181P-15A2MW71DC                                                                                      | Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с непрочитанной карточки, две из сниппетов выдачи. Действие: ( |
| CFkZLB 11-100 12-125 10-125 | RENK (Германия) — ВСКРЫТ, и вскрыт не по префиксу, а по совпадению всей схемы обозначения и по наличию ровно кода 11-100 в действующем каталоге с их собственным складским номером 200698690 (и 20076951  | RENK EZLB 11-100, складской номер изготовителя 200698690; кодов 12-125 и 10-125 в серии не существует | Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственное основание оказалось доской объявлений без раздела подшипник |
| MVI56E-MCMXT                | ProSoft Technology, Inc. (Бейкерсфилд, Калифорния) — HE Rockwell и HE Solar. Партнёр Rockwell по программе Encompass: продаётся через каналы Rockwell, но изделие чужое.                                  | MVI56E-MCMXT                                                                                          | Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения XT — то есть на подстановке по классу, а такая ц |
| 1794-0B8EP                  | Rockwell Automation (Allen-Bradley), США                                                                                                                                                                  | 1794-0B8EP                                                                                            | Вилка накрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями: восстановленный ниже пола, новый выше потолка. Раскладывать четыре уровн |
| 64/60082033/4               | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                                      | Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка применена к сумме двух разных наименований, |

| наш артикул    | кто делает                                                                                                                                                                                                | его номер                                                                          | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082037/1  | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                   | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, которая не опознана вообще. Действие: запр |
| 64/60082040/1  | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                   | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтверждает собственный английский лист заявки. |
| 12420480       | Владелец номера — MWM / Caterpillar Energy Solutions GmbH (доказательство — страница mwm.net, в подвале «Caterpillar Energy Solutions GmbH»). Физический изготовитель свечи — Federal-Mogul / BERU / TEN  | MWM 12420480; изготовитель свечи Federal-Mogul/BERU/TENNECO 18GZ5-77-2 (Z201)      | Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимыми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практический вывод другой: изготовитель вскрыт, и  |
| 64/60040233/15 | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                   | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственной есть содержательное основание, а две другие выведены из неё сло |
| 64/60040233/17 | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                   | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса внутри группы у дилера, который держит  |
| 265174-263174  | ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называе | действующий номер Jenbacher 1219670; из составного номера заявки существует 263174 | Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригинальный картридж. Планировать по 22,0 тыс. USD нет |
| 64/60040233/16 | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля  | номер изготовителя не установлен                                                   | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственный опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилка построена неверно: документ говорит AS |



| наш артикул       | кто делает                                                                                                                                                                                                 | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64/60082046/1     | НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля   | номер изготовителя не установлен                                                                                         | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименований под одним номером, и вилка применена к сумме. Действие: разложить строку назад и      |
| 1087491-3         | НЕ ВСКРЫТ, и это сказано прямо, а не подменено фильтровым домом по классу. Единственный найденный кросс оказался кроссом Solar на Solar, то есть опознаёт взаимозаменяемость ВНУТРИ номенклатуры Solar и   | взаимозаменяем с 1048257-3 (тоже номер Solar)                                                                            | Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутри вилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100, 130 и 200 EUR — разброс в 2,9 раза. Это       |
| ZLL EFNLB11-90BM  | RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер — подтверждено каталогом изготовителя: «The integrated side flange ... permits the bearing to be installed directly on the nameplate», «Type EF is the most popular | вкладыш EZLB 11-90, складской номер перепродавца 200757334; у изготовителя типоразмер 11 стандартно идёт под валы 100, 1 | Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корпусу»: цена узла в сборе отличается KPATH      |
| 15508.2           | не вскрыт. Ни одна открытая страница не связывает номер с каким-либо изготовителем реле. Наиболее вероятное объяснение формата — учётный или позиционный номер по спецификации шкафа, то есть номер ЗАКА   | не установлен                                                                                                            | Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовитель в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаименование с шильдика реле (изготовитель, каталожный |
| RENK EFZLB 09-100 | RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер. СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ НАЙДЕН И ПОДТВЕРЖДЕН ТРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТКРЫТЫМИ СТРАНИЦАМИ: заводской магазин перечисляет в стандартных вариантах дословно «EZLB 9-1   | RENK EZLB 9-100, складской номер изготовителя 200698528; вариант с направляющей маслосъёмного кольца — 200768832         | Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит преискурент за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассыпалось: изготовитель теперь назван не до      |
| RENK EMNLB 9S-100 | ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH, Werk Hannover, Weltausstellungsallee 21, D-30539 Hannover (выходные данные листка RH-1163). Отдельно вскрыто, ЧТО ИМЕННО обозначает номер: EMNLB 9S-100 — обозначение подши   | вкладыш к узлу — RENK EZLB 9-100, material ID 200698528 (или 200768832 с направляющей маслосъёмного кольца); тождество в | Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за один запрос: письмо в RENK Hannover по уз      |
| 2112736-1         | НЕ ВСКРЫТ, и гипотезу назвать нельзя: нет ни одной открытой страницы с этим номером. Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» из нашей разметки ничем не обеспечена.                           | не установлен                                                                                                            | Вердикт именно «не подтверждена», а не «нечем проверить», и разница здесь содержательная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬНО НЕТ основания-документа. В наших же данных её основание записано    |

| наш артикул   | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                       | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW03632       | ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа, адрес и связь дословно). MW03632 стоит в перечне моделей дословно. Итальянский перепродавец Esporim бренд | <b>собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6 (от MW03627 отличается</b>  | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок действий: открыть входящее КП поставщика,  |
| AF25545       | FLEETGUARD (Cummins Filtration) — ВСКРЫТ, и номер AF25545 это ЕГО СОБСТВЕННЫЙ каталожный номер, а не перенумерованный чужой артикул. Догадка про четыре фильтровых дома опровергнута прямо и полностью.  | <b>AF25545 (Fleetguard, собственный номер)</b>                                                                                  | Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122,10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Значит риск по строке односторонний, вверх |
| 4327849       | Cummins Inc. — владелец номера, подтверждено бренд-полем «CUMMINS» на двух витринах и каталогом третьей. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент 3 | <b>действующий номер-замена 2881124; в ряду взаимозаменяемых также 4389666, 5634410, 4011615, 4956587, 4970776, 4365020</b>     | Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнутый преysкурant третьего продавца (414,90) выше. Внутрь вилки попадает только распро |
| 5634409       | Cummins Inc. — владелец номера (бренд-поле и расширенный номер в каталоге). НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» — та же догадка по  | <b>5634409 (внутренний формат Cummins 563440900)</b>                                                                            | Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам номер нет ни у одного из одиннадцати про |
| 344542-431447 | ВСКРЫТ: Mann & Hummel (MANN+HUMMEL), собственный номер MANN LC 15 001 x, он же 3931051921. Две независимые страницы: powerup.at — изготовитель назван прямо в заголовке карточки по Ref. 344542, 431447; | <b>действующий номер Jenbacher 431447 (344542 снят); собственный номер изготовителя MANN LC 15 001 x</b>                        | Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление вердикта от выбора источника не зависит; зав |
| 186212-100    | НЕ ВСКРЫТ. Filtersource первоисточником не является: на странице дословно «Filtersource.com manufactures exact replacements for 186212-100» и «Original Equipment Manufacturer (OEM): Solar» — то есть э | <b>афтермаркетный эквивалент Filtersource TCQ111512016 (их собственный бренд, не первоисточник); записанный у нас кросс Flu</b> | Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стоит у него 250, 270 и 400 EUR. Направление |

| наш артикул           | кто делает                                                                                                                                                                                                                                                                 | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064728-1             | НЕ ВСКРЫТ. Страницы, которая называла бы изготовителя элемента под шильдой Solar, не найдено. Проверено и пусто: <a href="https://filtersource.com/cross-reference/1064728-1">filtersource.com/cross-reference/1064728-1</a> — дословно «No cross-reference for 1064728-1» | преемник внутри номенклатуры Solar — 2357997-1 (стоит в сток-листе против нашего номера); требует сверки по каталогу Sol | Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную премию за поставку. Первым действием — письм |
| MW03627               | ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — адрес и связь дословно из описания типа ГРСИ 77638-20, лист 7: Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbour                                                                   | собственного номера изготовителя нет: MW03627 и есть модель по описанию типа ГРСИ 77638-20                               | Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовление по образцу у изготовителя КИП», под который она и ставилась, после |
| ZLL EFNLB11-90EPM     | ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH — по собственному заводскому каталогу типа EF и по <a href="https://shop.renk.com">shop.renk.com</a> . Заводские номера дословно с открытых страниц: корпус — «E-bearing housing (configurable)», material ID p_e                              | вкладыш исполнения Q на этот размер — RENK EZLQ 11-90 (складская позиция); исполнения B на 11-90 в стандартном перечне R | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, size 11, shaft Ø90, insulation execution» и |
| CT4010J/1             | ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — тот же изготовитель, что у MW03627, по тому же описанию типа ГРСИ 77638-20, лист 7 (Sittingbourne, Kent, ME10 3RG; +44 1795 47                                                                   | собственного номера изготовителя нет: CT4010J/1 и есть модель по описанию типа ГРСИ 77638-20; исполнение «/1» терять нел | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: CT4010J/1 и MW03627 по описанию типа — одно семейство, один рисунок об |
| SP107964              | НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260                                                                   | не найден ни в одном независимом каталоге                                                                                | Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закрыть предмет: попросить у заказчика фото э |
| SP107965              | НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260                                                                   | не найден ни в одном независимом каталоге                                                                                | Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с тонкостью, средой и размерами от заказч |
| C9-A41FX/DC24V + S9-M | ВСКРЫТ: Comat Releco (Швейцария), вошедшая в TURCK; изделие идёт под шильдой Releco/TURCK, серия C9 (семейство QRC). Заводские номера: реле — C9-A41FX/024VDC, внутренняя модель TURCK/Comat Releco #R61                                                                   | реле — Comat Releco / TURCK C9-A41FX/024VDC, модель #R6118; колодка — S9-M, модель #R6160                                | Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект, то есть около 7,4 тыс. USD на 179 компл |

| наш артикул                      | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231400                           | НЕ ВСКРЫТ. Ни одна открытая страница не называет изготовителя именно для 231400. Улика по номерному ряду сильная, но это не подтверждение: в каталоге powerup.at всё семейство 2314xx подписано Dungs —  | не найден; проверить надо каталог Dungs по корпусу GF и диаметру, а не номер Jenbacher                                   | Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dungs: запросить каталог Karl Dungs по корп |
| PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461 | ВСКРЫТ: Phoenix Contact. Прочитанные страницы, называющие изготовителя ПРОТИВ ЭТОГО НОМЕРА: digikey.com (поле Manufacturer «Phoenix Contact», DigiKey P/N 277-4846-ND), labx.com (поле «Manufacturer: PH | 2980461 (тип PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX). Замена по карточке дистрибьютора: Phoenix Contact 2909509 = PLC-RSC-24DC/21-21/  | Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножать цену на объём здесь запрещено. Единственная цифра, которую можно |
| SP107762                         | ВСКРЫТ: AAF International (в даташите «AAF INTERNATIONAL» и «AAF Power & Industrial»; изготовитель линейки — AAF-LTD, Bassington Lane, Cramlington, Northumberland NE23 8AF, Великобритания; испытательн | не установлен: по этой линейке изготовитель публикует не артикулы, а тип и размер — заказывается как «HydroCel 95, 592x5 | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в AAF по типу и габариту 592x592x292 мм, а не поиском но |
| 1060817-40                       | НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: карточки магазина Solar по нашему и соседнему исполнению — HTTP 404 и через curl, и через фетчер (витрина требует сессии, в поисковом индексе карточки есть); НЕ  | не установлен; настоящий номер — сам чертёж Solar 1060817 с суффиксом исполнения.                                        | Цены независимого продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для порядка величин: ask перепродавца на 27 ш |
| 1069873-1                        | НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1069873-1 — дословно «No cross-reference for 1069873-1 found»; compressorfiltersupply.com (список SOLAR TURBINE — номера нет); hifi-filte | не найден; преемника продавец против номера не ставит                                                                    | Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождение по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закупку ставить нельзя: один оператор, две ра |
| 628477                           | НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг сужен с четырёх домов-догадок до ДВУХ РЕАЛЬНЫХ, чьи собственные номера стоят против 628477 на независимом кроссе: MANN+HUMMEL (C 35 1820) и HIFI FILTER (SA 17495).  | кроссы: MANN C 35 1820 (C351820), HIFI FILTER SA 17495; на странице дилера рядом стоит ещё номер 4592154424.             | Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По 55 шт это 9 343-9 734 USD. Неоригинал и |
| 4970773                          | НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только шильда OEM — «CUMMINS 4970773 OE». Субпоставщик (кто физически делает кольцо) не назван нигде. Поля разметки продавца пишут brand и manufactu | 4970773, на той же карточке альтернативная запись 497077300. Преемник не объявлен нигде. Кросса на складской рынок нет:  | Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607-13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза. Но 22 798 USD — ВЕРХНЯЯ оценка канала, |

| наш артикул       | кто делает                                                                                                                                                                                                | его номер                                                                                                                 | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487181            | НЕ ВСКРЫТ. На всех открытых страницах стоит только Jenbacher или INNIO: изготовитель на витрине — «Jenbacher», марка запчастей — «Jenbacher». Субпоставщика не называет никто. ПРОВЕРЕНО И ПУСТО: shop.ge | 487181, в обиходе также 487-181 и 487 181. Преемник не объявлен ни на одной странице.                                     | Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160–8 400 USD по вилке. Действие: запросить второго продавца (закрытые сей |
| KOP160j7MWVPN 22  | ВСКРЫТ с понижением веса улики: Saia-Burgess (бренды SAIA и Burgess, подразделение Johnson Electric). Прочитанная каталожная страница famaga.com называет изготовителя «SAIA-BURGESS / SAIA / BURGESS» п  | KOP160J7MWVPN22 — собственное обозначение изготовителя; родственное исполнение KOP160J7MWVPN00 идёт под артикулом 960004  | Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: проверить гипотезу, что реле времени Allen-Brad |
| HDIBATTE260DO TAA | ВСКРЫТ ЧАСТИЧНО, и догадка задания подтвердилась: «HDI» в наименовании — имя изготовителя, а не серии. HDI Instruments, LLC названа против этого номера на трёх несвязанных витринах. Изготовитель ЭЛЕМЕ  | HDIBATT-E260-DOT-AA (в заявке тот же номер без дефисов). Кроссы, напечатанные на одной карточке: 2065262700, 7093000, 70  | Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпляру, недоступная сейчас. Они лежат по ОБ |
| SP006612          | ВСКРЫТ: AAF International. Против имени из наименования («ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА», в первоисточнике «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN») AAF стоит на четырёх страницах: aafintl.com («AAF's AmerK  | AAF ED101E000000000 — единственный артикул AAF, который я видел против размера 24x24x4 (фасовка 8 шт). У второго продавца | Две независимые цены дают 12,11–12,35 USD за штуку против вилки 30–120 USD: по 80 шт это 969–988 USD вместо 2 400–9 600. Вилку по этой строке надо переписать в 11–16 USD за штуку. Действие: прямой зак |
| 64/60009030/2     | ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа). Номер 64/60009030/2 стоит в перечне моделей дословно. Страница gasturbineproduct.com изготовителя не наз  | собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — HСХ N и длина монтажной части 152 мм (исполнение /1 отлич  | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить AR Thermosensors на воспроизведение по о |
| 1794-OW8          | ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру; needco.com — поле «Manufacturer: Allen-Bradley / Rockwell», «Catalog # 1794-OW8», блок «  | 1794-OW8 (UPC 662468112291). Преемника нет — позиция действующая; кнопка «Replacement Available» у изготовителя предлага  | Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничему, потому что рынок двухъярусный — 240 у |
| 628476            | НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии; круг тот же и он реальный: MANN+HUMMEL (C 45 3280) и HIFI FILTER (SA 17496). Pall, Donaldson, Parker и PECOFacet в кроссе отсутствуют — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА (в pn  | кроссы: MANN C 45 3280 (C453280), HIFI FILTER SA 17496.                                                                   | Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше потолка на 11 %. Действие: второй дилер по  |

| наш артикул | кто делает                                                                                                                                                                                                                          | его номер                                                                                                                | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP103394    | НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил:<br>Независимый<br>фильтровый кросс<br>compressorfiltersupply.com<br>по этому номеру<br>отвечает дословно<br>«Showing 0 result(s)<br>matching <номер>». Это<br>ИЗМЕРЕНИЕ, а не<br>сломанный п | не установлен                                                                                                            | Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВО: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 450 USD за штуку даёт разброс строки от 24 |
| 1236100     | НЕ ВСКРЫТ для самой свечи P611: она продаётся под шильдой Jenbacher/INNIO, изготовителя не называет ни одна страница. Открыто НАЗВАНЫ изготовители ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ свечей, и это отдельные компании, а                             | 1236100 – БАНКА из 4 шт; 1236099 – одиночная свеча. Действующий номер банки у INNIO – 21669416: улика на странице, котор | Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55–90 USD занижена в 7,5–13,7 раза: реальный уровень 675–756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (если 66 — свечи) дают 51 379 USD по ориги |
| 630870      | ВСКРЫТ: Marflex — MarFlex Europe, Louis Pasteurstraat 8, 3261 LZ Oud-Beijerland, Нидерланды. Это единственная фамилия, которая стоит на открытой странице в поле «Производитель» ПРОТИВ номера 630870. 3                            | 630870 – это и есть настоящий номер изготовителя.                                                                        | Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000–7 200. Но «занижена» читается строго как «наша вилка ниже, чем просит единст |
| СТ3122/1    | ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания, Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, факс +44 1795 476733, s                            | собственного номера изготовителя нет: СТ3122/1 и есть модель по описанию типа                                            | Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщика, которое уже несёт этот номер (см. ни |
| 1089034-3   | НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто:<br>filtersource.com/cross-reference/1089034-3 — дословно «No cross-reference for 1089034-3 found»;<br>compressorfiltersupply.com — номера нет; hifi-filter.com — совпадений нет;                      | не найден ни в одном кросс-каталоге                                                                                      | Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождения — от 2,3х до 3,7х по середине вилки. Но ставить эти деньги в з |
| 319737      | НЕ ВСКРЫТ. Везде либо Jenbacher/INNIO, либо собственная марка продавца, и две карточки противоречат себе же. Первая: изготовитель «Jenbacher». Вторая: в заголовке «O-Ring   PowerUP», и на той же стран                            | 319737; СТАРЫЙ номер 260368 – два независимых свидетеля. Артикулы продавцов: 1101499 и SW52045. Преемника нет, 260368 –  | Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх (15 USD) завышен вчетверо, и узить её над |

| наш артикул            | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                              | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>700-FSM3UU23-EX</b> | ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру (rockwellautomation.com, полный паспорт и логотип Allen-Bradley); rexelusa.com и platt.co | <b>700-FSM3UU23-EX (UPC 781180479458).</b> Преемник назван самим изготовителем: <b>«Replacement Category: Functional Replacement /</b> | Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизованным, товара у него нет, а срок 180 ра |
| <b>ERVOR 7200001</b>   | НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только имя продавца и слово ALTERNATIVE, а витрина прямо снимает с себя родство с изготовителем: «Our company is a supplier of aftermarket replaceme | <b>7200001 (ERVOR); у продавца аналога свой код товара — 7314576. ОТДЕЛЬНО: в pn_db.json номер записан слитно «ERVOR7200001</b>        | Единственная открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40–150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400–5 250. Порядок вилки надо пересмотреть с десятков долларов на единицы. Действие: уточ |
| <b>328577</b>          | ЧАСТИЧНО. Владелец номера и канала — INNIO Jenbacher: против номера 328577 на открытых страницах стоит именно эта фамилия (parts-systems.de — поле бренда «Jenbacher»; e-tape.ru — бренд «GE Jenbacher») | <b>328577 — заказной номер INNIO Jenbacher (шестизначный формат).</b> Равнозначные написания: <b>328 577 / 328.577 / 328-577. Прее</b> | Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подтверждение метода — вилка была построена  |
| <b>12128936</b>        | НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг вскрыт и он НЕ НАШ. Независимый кросс oilfilter-crossreference.com дословно: «There are 13 replacement oil filters for DEUTZ 12128936» → HENGST H300W08, HIFI-FILTER | <b>MWM 12128936 = CAT 12343124; кроссы MANN &amp; HUMMEL W13145/1, HENGST H300W08, MAHLE и KNECHT OC484, HIFI S07038, KOLBENSCH</b>    | Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25–90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % выше самой дешёвой найденной цены — вилка  |
| <b>64/09001231/091</b> | НЕ ВСКРЫТ. Обе открытые карточки называют только шильду: «Brand: Siemens   MPN: 6ES7971-0BA00». Изготовителя элемента под артикулом Siemens не называет ни одна открытая страница. Аналоги Saft LS14500  | <b>Siemens 6ES7971-0BA00 — ПО РАСШИФРОВКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, не по кроссу. 64/09001231/091 — внутренняя позиция пакета SGT-400</b>        | Реальная цена 19,00–27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но узость её надо восстановить до 19–28 USD: ширина в десять раз делает вердикт «верна» дешёвым. ОТДЕЛЬНО И ГЛАВ |
| <b>EQ3800NW</b>        | Det-Tronics, подразделение Emerson                                                                                                                                                                       | <b>007360-001</b>                                                                                                                      | 2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точному заводскому номеру, а не по классу.     |
| <b>RTE24024</b>        | ВСКРЫТ: TE Connectivity. Прочитанные страницы: digikey.com — поле Manufacturer «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», MPN RTE24024, DigiKey P/N PB989-ND; sinlinelec.com — «TE Connectivity Potter | <b>RTE24024; каталожный номер изготовителя 1-1393243-0, серия RT2. Номера дистрибьюторов: DigiKey PB989-ND, SINLIN 00360080</b>        | На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизованного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистрибьютора от 25 шт. Реальная закупка 311 ш |

| наш артикул                                               | кто делает                                                                                                                                                                                               | его номер                                                                                                                          | что это даёт                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600187C1                                                  | He Solar. Кольцо такого типоразмера формует любой изготовитель уплотнений (Parker, Trelleborg, Freudenberg, Global O-Ring). Solar Turbines перемаркировывает стандарт AS568 под свой номер. Суффикс C1 — | AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID x 3/32" CS = 61,60 x 2,62 мм.<br><b>ВОЗВРАЩЕНО К ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В 3</b> | Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей вилки», «100-400 USD за кольцо диаметром |
| 1046415-30                                                | Не подтверждено. Гипотеза прошлой проверки — Allen-Bradley (Rockwell Automation): под шильдой Solar стандартный сетевой терминатор ControlNet. Источника кросс-референса Solar → Allen-Bradley найти не  | 1786-XT — гипотеза, не подтверждена. Сам этот номер существует и проверен у изготовителя: Allen-Bradley «ControlNet Medi           | 23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8-55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного продавца, один лот на 4 шт на eBaу. Изготов |
| 1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20) | Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку | 141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтве           | Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтверждена ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат BHE неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7 раз) шире самой вилки, поэтому знак экон |
| 3420742                                                   | Fleetguard (фильтровальное производство Cummins, с 2023 выделено в Atmus Filtration Technologies). То есть «бренд заявки Cummins» здесь не перешильдовка чужого изделия: 3420742 — это каталожный номер  | LF16031 (Fleetguard). Прочие номера того же изделия с карточки: Cummins 3424713, Baldwin P7337, FG Wilson 921791.                  | Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориентир уровня, которого в прежней записи не б |



## Построчно: всё, что нашлось

Порядок — по экспозиции. Пустые поля не выводятся: там нечего написать, и придумывать нечего.

**MW22316B/01 · Siemens · 12 шт · экспозиция 720 000 USD · вилка нечем проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА В СБОРЕ - DUAL DLE - ЗОЛОТОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22316B/01

**что это:** Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M16 x 130 ММ», «ПРОКЛАДКА - ВПУСКНОЙ»). Значит в «MAIN BURNER ASSEMBLY - DUAL DLE - GOLD SEAL» изделие — горелка в сборе, а «GOLD SEAL» — признак исполнения, а не само изделие. У SGT-400 шесть противоточных трубчатых камер на двигатель, поэтому 12 шт = два двигателя. Весь блок SGT-400 в заявке — это комплект переборки камеры сгорания на два двигателя: MW21215M КАМЕРА СГОРАНИЯ (12 шт, англоязычный список трейдера подтверждает дословно «COMBUSTION CHAMBER»), MW21224A поршневое кольцо (12), MW21221 дисковая пружина (12), MW22333/2 и RW22314/11 С-образные уплотнения (по 12) и наша горелка (12). Строка встаёт в этот комплект как горелка, а не как расходник.

**кто делает на самом деле:** Скрытого «обычного изготовителя» под шильдой здесь НЕТ — и это отдельный результат проверки. Приём с дословным английским описанием OEM, сработавший на других строках заявки, тут не вывел ни на одного коммодити-изготовителя. MW/RW — чертёжная серия завода в Линкольне (Ruston → GEC-Alsthom → EGT → Alstom, газотурбинное подразделение продано Siemens в 2003), то есть первоисточник — Siemens Energy Lincoln, и подделать эту строку «обычным изделием в шильде» нельзя. Альтернативное снабжение существует, но это не дешёвый оригинал, а другой класс поставки: независимая переборка (Skyline Turbine Services, NL; EthosEnergy, Абердин) и не-OEM изготовление/реверс (MSRI, Индия — прямо перечисляет «main gas burners (dual fuel or gas only)» по SGT-400/Ruston Cyclone; Shenzhen Blaze — реверс только по чертежу или образцу, о чём честно пишет у себя на странице).

**жизненный цикл:** Машина активна: SGT-400 в действующем каталоге Siemens Energy, горелки DLE — текущее исполнение, заявлена работа на водородных смесях до 30 % об. именно с горелками DLE. Статус самого номера MW22316B/01 нигде не публикуется. Литера «В» и индекс «/01» — это состояние модификации и исполнение, поэтому преемник по номеру вполне возможен, и его надо проверять по сборке конкретного двигателя, а не по названию машины. Признаков снятия с производства не найдено, но и подтверждения активности номера тоже нет.

**авторизованный канал:** Не найдена. Ни заводской, ни авторизованного канала, ни сток-трейдера, ни брокера. Карточки товара с ценой по MW22316B/01 в открытых каналах нет — ни одной.

**у кого найдено:** Нет источника цены. Проверены и открыты карточками: ierfzco.com/portfolio/siemens-sgt400-dle-burners (горелки SGT-400 DLE, новые, 2 комплекта — цена «POA», номера на странице нет), msritrade.com/sgt-spare-parts.html (не-OEM, главные газовые горелки двухтопливные — ни номеров, ни цен), sts-bv.com/parts (Skyline: переборка горелок SGT-400 + уплотнительные кольца главной горелки на складе — без цен), aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts (по SGT-400 только переходники, термопары, серво, приводы ВНА; цен нет), turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list и turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 (Blaze: около 40 номеров MW, но MW22316 отсутствует, горелок нет, цен нет), gas-turbine-parts.com (Ханчжоу) отдал 503. Все каналы работают только по запросу.

**природа цены:** не найдена

**остаток:** Подтверждённого остатка по нашему номеру нет. IER FZCO (Дубай) — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE, состояние «New», но на странице НЕТ ни одного парт-номера, поэтому привязка к MW22316B/01 не подтверждена. Skyline (NL) — «SGT 400 Pilot Burner, Gas and Main fuel nozzle seal rings» на складе, тоже без номеров. На 12 шт ни то, ни другое не закрывается: два комплекта — это не двенадцать штук, и класс изделия не подтверждён.

**срок:** Ни на одной карточке срок не указан — везде «по запросу». MSRI пишет у себя на странице, что у OEM по запчастям SGT ожидание доходит «up to 18 months», но это их собственное утверждение про SGT в целом, не про наш номер, и в расчёт как факт его брать нельзя. Прежняя запись «типично 6-12 мес» — это была догадка, подтверждения ей не нашлось.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не опубликовано нигде — их и не может быть, пока нет ни одной цены. Существенно другое: 12 шт — это не розничная позиция и не выборка со склада, а два полных двигательных комплекта (6 камер на двигатель). Такой объём закрывается производственным заказом, и «цена за штуку» здесь будет результатом переговоров по всему комплекту переборки (камеры MW21215M 12 шт, поршневые кольца, пружины, С-уплотнения — те же 12 шт), а не прайсом. Пакетная закупка всего блока SGT-400 одним лотом — наш единственный реальный рычаг по цене за штуку, вместе с ремонтным вариантом вместо новых горелок.

**канал закупки:** Рабочий канал есть, но он котируемый, не прайсовый, и их четыре разного типа. 1) IER FZCO (Дубай), сток-трейдер — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE в наличии, цена по запросу; надо запросить фото шильдика и парт-номер, чтобы подтвердить привязку. 2) MSRI / MSR Industrade (Нойда, Индия), не-OEM изготовитель и рефёрбишер — прямо заявляет главные газовые горелки двухтопливные по SGT-400 (Ruston Cyclone). 3) Skyline Turbine Services b.v. (Нидерланды), независимая переборка — задокументированный случай ремонта горелок SGT-400 (промывка, проливка, удаление покрытия, сварочный ремонт, термообработка, новое покрытие, повторная проливка) плюс

уплотнительные кольца главной горелки на складе. 4) EthosEnergy (Абердин) — независимый сервис по лёгким промышленным ГТУ Siemens с ремонтом и настройкой DLE. Заводской канал — Siemens Energy Lincoln. CAMOE ДЕШЁВОЕ здесь, скорее всего, вообще не закупка: если снятые горелки ремонтпригодны, переборка у Skyline или EthosEnergy на порядок дешевле новых, и это надо просчитать до защиты цены. ДОБАВЛЕНО: самый предметный ремонтный лид — Skyline Turbine Services b.v. (sts-bv.com/parts, Service@STS-bv.com, +31 174 280875, ABC Westland 247): дословно «SGT 400 Pilot Burner, gas burner and main burner seals on stock» и отдельно «SGT 400 Pilot Burners, 18 of refurbished» с описанным маршрутом ремонта — продувка, разборка, чистка, ремонт, полировка, повторное покрытие. Восемнадцать восстановленных горелок на складе — это канал, а не предположение.

**контакты:** IER FZCO (Дубай): sales@ierfzco.com, тел. +971 4 883 0770, факс +971 4 883 0771. MSRI (Нойда, Индия): rvp@msrtrade.com, тел. +91 120 4102955, +91 120 4125991, +91 9971889552. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, тел. +968 7187 6991. Всё — с самих страниц продавцов. У Skyline Turbine Services и EthosEnergy на просмотренных страницах контактов не было, их надо брать с их сайтов отдельно.

**что мешает закрыть строку:** Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацепился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно C SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок.

**чем подтверждено:** ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке — это не оценка закупки, а середина экспертной догадки, умноженная на 12. Ставить её в обоснование твёрдой цены нельзя: по правилу проекта число, полученное подстановкой по классу, в заголовок не идёт. Прежний вердикт oem\_only подтверждается: это подлинная чертёжная деталь Линкольна, открытого рынка у неё нет. ЧТО УДАЛОСЬ ПОДТВЕРДИТЬ. Номер реальный и в обороте. Изделие опознано по конвенции наименований OEM и по составу пакета: строка встаёт в комплект переборки камеры сгорания на два двигателя. MW21215M дословно подтверждён англоязычным списком как COMBUSTION CHAMBER — значит русские описания в заявке точный перевод строк OEM, а не пересказ, и разбирать их по словам правомерно. Золочение уплотняющей поверхности — не экзотика: Parker подтверждает золото как штатное покрытие металлических уплотнений, а C-кольца штатно применяются во фланцах топливных форсунок. ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ И ЧЕСТНО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Не нашлось ни цены, ни описания этого номера у изготовителя, ни подтверждения, что 2 комплекта у IER FZCO — это именно MW22316B/01. Не снята стократная неоднозначность «горелка в сборе против уплотнения главной горелки» — см. blocker, она решается одним запросом к заказчику и стоит того, потому что на ней висит вся сумма строки. Ничего из сниппетов я в цифры не брал: цифр в сниппетах и не было. Отдельно предупреждаю: поисковый обобщатель дважды выдавал придуманное — «обычно хранится по шесть штук» и пересказ моего же запроса как найденного факта; в ответ не попало ни то, ни другое. ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА, НЕ ПРО ЦЕНУ, НО ВАЖНАЯ ДЛЯ ТОРГА. Наш пакет уже гуляет по брокерскому рынку. На industrialmarinepower.com висит открытое объявление о поиске (автор подписан «ABHISHEK») с тем же набором номеров: MW22357/015, MW22340D/01, MW31001B/06, MW31002B/101, MW33000C/923, MW21215M, MW22316B/01, MW22354B/01, MW54000B/02, MW22357/01, MW22333/1, RW22314/11 и номера Solar 3468xxxxx. Совпадение по составу не случайное. Значит заказчик, вероятно, уже собирает параллельные предложения через посредников, и снижаться от твёрдой цены придётся в конкуренции, а не в вакууме. Владельцу стоит это знать до разговора. ЧТО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, ВСЁ ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНО: запрос заказчику на страницу каталога или чертёж по MW22316B/01 (снимает стократную неоднозначность и блокирует главный риск); RFQ в IER FZCO и MSRI с требованием фото шильдика и парт-номера; запрос в Skyline и EthosEnergy на переборку снятых горелок — ремонтный вариант тут вероятный главный рычаг цены, и он ни в вилке, ни в экспозиции вообще не учтён. ОГОВОРКА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Аргумент от конвенции наименований OEM («существительное первым, значит изделие — горелка») опирается на англоязычный список, который по нашему же замеру ЕСТЬ первоисточник самой заявки: 431 его строка из 436 стоит в заявке. Значит стократную неоднозначность «горелка против уплотнения» он НЕ закрывает — закрывает только страница каталога OEM или чертёж. Цитата в прежней записи была неточной в свою пользу: в первоисточнике «GOLD SEALS» во множественном числе, а цитировалось «GOLD SEAL». И снят домысел «наш пакет уже гуляет по брокерскому рынку, заказчик собирает параллельные предложения»: на industrialmarinepower по соседнему номеру стоит 6 шт против наших 12, то есть это чужая потребность на один двигатель.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** В строке обязана стоять оговорка: аргумент от конвенции наименований опирается на первоисточник заявки, а не на независимый каталог, и стократную неоднозначность «горелка в сборе против уплотнения главной горелки» он НЕ закрывает — закрывает только страница каталога OEM или чертёж, как и написано в блоке. Добавить найденное на sts-bv.com: у Skyline 18 восстановленных pilot burners SGT-400 на складе с описанным маршрутом ремонта — это самый предметный из найденных ремонтных лидов, и он в

строке не назван. Формулировку «Gas and Main fuel nozzle seal rings» заменить дословной «gas burner and main burner seals on stock».

## MW21215M · Siemens · 12 шт · экспозиция 660 000 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

КАМЕРА СГОРАНИЯ Сименс SGT-400 MW21215M

**что это:** Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания сап-аннулар: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — ОДНА из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — «Combustion chamber SGT-400 Siemens MW21215M — 6». Наши 12 шт = ровно два двигательных комплекта. Последняя буква номера — состояние модификации: в каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M с одной и той же надписью. Соседние номера того же чертёжного блока — MW21218A PEG PLATE, MW21220 CLOSING PLATE, MW21221 DISC SPRING, MW21222/2-/4 CAPSCREW, MW21224A PISTON RING, то есть MW212xx — крепёж и обвязка именно камеры сгорания.

**кто делает на самом деле:** Не найден, и по типу изделия его, скорее всего, нет. Префикс MW — чертёжный номер Ruston/Alstom; камера сгорания SGT-400 — высокотемпературный сварной узел по чертежу OEM, коммодити-аналога под чужой шильдой не бывает. Приём «опознать настоящего изготовителя по английскому описанию» здесь не срабатывает: ни один продавец не печатает за этим номером имя субпоставщика. Независимый изготовитель Shenzhen Blaze Turbine (turbineblade.net) прямо пишет, что НЕ авторизован Siemens/Alstom и работает только по чертежу или изношенному образцу заказчика.

**жизненный цикл:** Линейка активна: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy (каталожная страница и сервисное предложение «SGT-400 Power Upgrade» актуальны на сентябрь 2026). Сам номер живёт в ревизиях — в открытых перечнях встречаются два состояния модификации, MW21215G и MW21215M, под одной надписью «combustion chamber». Приемник или снятие MW21215M не подтверждены ничем. Существенно другое: все найденные каналы предлагают этот номер не как новую покупку, а как «Repair or Exchange Program» (GTP печатает MW21215M именно так, вместе с MW22320/02 pilot burner, RW22314/11 и RW22315/4 C-seal, MW33026J transition ducts).

**у кого найдено:** Цены нет ни у одного продавца. Номер физически напечатан на трёх страницах, и ни на одной нет цифры: gasturbineproduct.com/medios-de-comunicacion/ (GTP, «Combustion Chamber MW21215M — Repair or Exchange Program», цен на странице нет вообще); industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremets-21050/ (это заявка ПОКУПАТЕЛЯ на 6 шт, а не оферта); nvsnab.ru/product/combustion\_chamber\_mw21215m (карточка есть, цены нет — «Узнать стоимость»).

**природа цены:** не найдена

**остаток:** Пусто. Единственное «есть в наличии» — на карточке nvsnab.ru, и это утверждение брать нельзя: страница не открылась, а каталог машинно-генерированный (см. note). Прямой опрос двух витрин, которые реально печатают цены и остатки, дал ноль позиций: Barakastock и Aeliya Marine Tech по запросам MW21215M, MW21215G, MW21215, MW212 и SGT-400 не возвращают ни одного товара.

**на наш объём:** Ступеней от количества нет, потому что нет и розничной цены. Но торговая единица по этому номеру — не штука, а комплект: 6 шт на двигатель, наши 12 шт = два комплекта, и разговор с OEM или независимым сервисом пойдёт ценой комплекта. Второе: поскольку рынок по этому номеру устроен как ремонт/обмен, «скидка за объём» будет обсуждаться зачётом сдаваемых старых камер, а не ступенью за штуку. Цифр под это нет ни одной.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, закладывать нечего. ВАЖНАЯ АСИММЕТРИЯ, которой прежняя запись не говорила: вилка 20 000–90 000 USD имеет основание «экспертная вилка по типу детали» с ориентиром «OEM 60–120 тыс. USD за штуку, азиатский реверс-инжиниринг 20–45 тыс.», то есть ПОТОЛОК нашей вилки ниже середины собственного OEM-ориентира. При покупке новых камер у OEM экспозиция 660 000 USD занижена, а не завышена, и риск здесь односторонний.

**канал закупки:** Канал есть, но он весь «только по запросу», сток-трейдерского нет. Работоспособные адреса: (1) Siemens Energy / авторизованный сервис — единственный источник заводской цены и единственный, кто подтвердит нужное состояние модификации; (2) независимые специалисты именно по SGT-400 (Cyclone): Gas Turbine Services, gasturbineservices.com — крупнейший независимый по линейке Siemens SGT/Ruston, есть оснастка для разборки-сборки SGT-400; Skyline Turbine Services, Пойлдейк, Нидерланды — прямо заявляет ремонт горячей части, включая combustion liners и transition pieces, обслуживание от А-сервиса до полного С; EthosEnergy — SGT-400 Cyclone, включая DLE; AECC Gas Turbine Company, Китай — центр обслуживания импортных SGT-400 Cyclone; (3) GTP, gasturbineproduct.com — печатает MW21215M в своём перечне по программе ремонта/обмена; (4) MSRI, Индия — независимый трейдер по SGT, держит SGT-400 pilot burner set из 6 и работает с европейскими ремонтниками, но этого номера у него нет; (5) Shenzhen Blaze Turbine — реверс-инжиниринг, только по чертежу или образцу, не авторизован. Сток-трейдеры (Barakastock, Aeliya Marine Tech) по номеру пусты.

**контакты:** Только реально увиденное на открытых страницах: sales@gasturbineproduct.com (GTP, страница перечня SGT-400). MSRI: rvp@msritrade.com, +91 (0)120 4102955, +91 (0)120 4125991, +91 99718 89552. Контакты nvsnab.ru НЕ привожу — страницу открыть не удалось, они пришли из сводки поисковика, а не со страницы.

**что мешает закрыть строку:** Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику

двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО, после проверки на опровержение. СНЯТА формулировка «три независимых источника»: ссылка на turbineblade.net со строкой «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6» не подтверждается — номер MW21215 отсутствует на ОБЕИХ их страницах SGT-400 (165 позиций и вторая), а вторая опора, industrialmarinepower, — это заявка ПОКУПАТЕЛЯ («Please check availability and give me the best price»), документ того же класса, что наша собственная заявка, а не каталог. Оставался один продавец — GTP, и это анонимный брокер: ни юридического имени, ни адреса, ни телефона, только почта. ЗАТО НАЙДЕНО настоящее независимое подтверждение: china-power-contractor.cn/SIEMENS-SGT400-spare-parts.html (Leda Greenpower, Пекин, 0086-10-84161062) — «MW21215F COMBUSTION CHAMBER (LINER)» 4 Set и «MW21215G» 2 SET, цен нет. Оттуда же ответ на блокер: ревизий в обороте не две, а минимум ТРИ — F, G и M, и спрашивать заказчика надо по всем трём. Количество 12 подтверждено англоязычным первоисточником (MW21215M, COMBUSTION CHAMBER, 12 шт), то есть эта строка количеством НЕ раздута, в отличие от шестидесяти других номеров листа.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Заменить ссылку на turbineblade.net (номера там нет) на china-power-contractor.cn/SIEMENS-SGT400-spare-parts.html — «MW21215F COMBUSTION CHAMBER (LINER)», 4 Set, и «MW21215G», 2 SET: это независимое от первоисточника подтверждение того, что MW21215x — камера сгорания (жаровая труба). Там же ответ на блокер №1: ревизий в обороте не две, а минимум ТРИ — F, G и M, и вопрос заказчику надо ставить по всем трём. Формулировку «три независимых источника» снять: проверяемо подтверждает изделие один продавец (GTP, анонимный) плюс найденная мной Leda Greenpower.

## 4380132 · Cummins · 773 шт · экспозиция 400 028 USD · вилка

**занижена** выдержал 1 из 1 опровержений

Свеча зажигания 4380132

**что это:** Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18×1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatraco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 двигателе-комплектов), а не разовый ремонт.

**кто делает на самом деле:** Кто льёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hatraco (Нидерланды) — «Made in Austria», официальный кросс-лист на 4380132 / 4390446 / 5544762, «drop-in, без изменения угла опережения и состава смеси», заявлено +50 % ресурса. Это тот самый приём: цена аналога у настоящего изготовителя в 2,4 раза ниже оригинальной.

**его номер:** Hatraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196). Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762.

**жизненный цикл:** Активна, и это самый свежий номер в группе: карточка называется «CUMMINS 4380132 SPARK PLUG — SUPERSEDED FROM 5544762», в отдельном поле «SUPERSEDED FROM: 5544762», то есть 4380132 сменил 5544762, а не наоборот. Старый 5544762 ещё висит живой карточкой на shop.cummins.com (цена без входа не показывается). Изготовитель аналога держит 4380132 в актуальном кросс-листе (флаер 02-2025, версия V1.03). Снятия нет.

**минимум:** 427.0

**максимум:** 1115.74

**авторизованный канал:** Аналог, авторизованный канал изготовителя: 319,31 GBP/шт (≈ 356–427 USD) — R&M Walsh Ltd, дилер Hatraco в Великобритании. Оригинал в авторизованном канале Cummins — цены не добыл: официальный магазин показывает её только после авторизации, доступные 1 019,23 / 1 115,74 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена.

**у кого найдено:** 1 019,23 USD за штуку нетто — dieselengines.parts/cummins-4380132-plug-spark-original-oem-part, карточка открыта 18.09.2026, sku «CUMMINS 4380132», цена за 1 шт, в заголовке «SUPERSEDED FROM 5544762». ВАЖНО: кнопка «Sold Out», остатка нет ни числом, ни словом, авторизации продавец не заявляет — это ask реселлера, а не цена канала. Аналог: rmwalshltd.co.uk, Hatraco/ERS, £1 277,25 ЗА КОРОБКУ 4 шт = £319,31 за штуку = 431,8 USD по курсу набора 0,739449; в кроссах карточки напечатаны 4380132, 4390446, 5544762. НДС на странице не раскрыт (taxable), поэтому за штуку возможен разброс 356–432 USD.

**природа цены:** Две разные по природе цены: (1) оригинал Cummins — витрина реселлера OEM-запчастей, НЕ авторизованный дилер и НЕ завод; (2) аналог — авторизованный дилер изготовителя (Hatraco → R&M Walsh Ltd, UK). Заводской цены Cummins не получено: shop.cummins.com отдаёт цену только после входа.

**остаток:** Числом не указан ни у кого. У реселлера оригинала поле количества пустое (stock: null) при формулировке «отгружаем на следующий рабочий день, если есть на складе» — то есть отгрузка со стороннего склада, а не подтверждённый остаток; в разметке страницы при этом присутствует и бейдж «Sold Out». У дилера аналога — только

флаг «available: true» без цифры. Подтверждённого остатка на 773 шт. нет нигде, и быть не может: это ~48 двигателе-комплектов.

**срок:** Аналог: «Usually dispatched 2-3 weeks» у дилера R&M Walsh; изготовитель в флаере обещает «max 3 week shipment after receiving P/O». Оригинал: «Ships (leaves our warehouse) within next business day if in stock» — оговорка «если есть», реального срока на объём нет.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует НИКТО: в объекте товара дилера аналога quantity\_price\_breaks — пустой список, на карточке оригинала таблицы скидок нет (то, что похоже на ступени в коде страницы, — тарифы доставки от суммы заказа, не цена товара). Поэтому 427 USD и 1 019 USD — это розница за штуку, и на 773 шт. они обе завышены, но насколько — без запроса не измерить. Что известно точно: аналог продаётся коробками по 4 шт., 773 шт. = 194 коробки (776 шт.) — заказ такого размера у изготовителя с оборотом ignition-продукции заведомо идёт по проектной цене, а не по витринной. На оригинал 773 шт. — это заводской заказ через дилера Cummins, со склада такого нет. Вывод для расчёта: розницу в смету закладывать как ПОТОЛОК, а реальную ступень брать письменной котировкой на весь объём — это единственное действие, которое даст цифру, годную для защиты.

**что закладывать:** Занижена ТОЛЬКО если обязателен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatraco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку попадает в середину вилки 200–835. Остатка на 773 шт (194 коробки) не подтверждено нигде, поэтому сумма по строке в заголовке не идёт.

**канал закупки:** Да, канал рабочий и он один — аналоговый: Hatraco (Ангерло, Нидерланды) как изготовитель/торговый дом плюс его дилерская сеть, где у британского дилера R&M Walsh цена и наличие опубликованы открыто. По оригиналу рабочего канала с подтверждённой ценой нет: официальный магазин Cummins цену скрывает, найденная витрина — реселлер без подтверждённого остатка. Прошлый вердикт pn\_not\_found снимается: номер опознан, изделие определено, канал найден.

**контакты:** Hatraco: sales@hatraco.com, +31 316 280191, De Koppeling 3, 6986 CS Angerlo, Нидерланды. R&M Walsh Ltd: info@rmwalshltd.co.uk, 01782 983376. Больше на страницах ничего не было.

**что мешает закрыть строку:** Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatraco 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 MBт, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatraco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла — полем «SUPERSEDED FROM: 5544762» в карточке оригинала. Обе цены взяты не из сниппетов, а из служебных объектов товара на самих карточках (BigCommerce BCDData и Shopify product JSON), 403 не было; курс GBP/USD 1,3376 — api.frankfurter.dev на 17.09.2026. Почему вилка занижена: её потолок 835,13 USD относится к ДРУГОЙ свече — 4089629, и прошлая проверка это уже поймала; вдобавок карточка 4089629 на той же витрине сейчас показывает цену 0,00 USD и instock: false, то есть цифра 835 непригодна дважды. Единственная подтверждённая цена оригинала 4380132 — 1 019,23 USD (MSRP 1 115,74) — стоит ВЫШЕ потолка вилки, а нижние 200 USD не подтверждены ничем. Риск по деньгам: записанная экспозиция 400 028 USD верна только для аналогового сценария (он выходит ≈ 275–330 тыс. USD), а для оригинального занижена примерно вдвое — до ≈ 788 тыс. USD. Что осталось неясным, прямо: (1) заводской цены Cummins нет — официальный магазин без входа её не показывает, и 1 019 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена; (2) включён ли VAT 20 % в британские £319,31 — на странице не сказано, отсюда разброс 356–427 USD; (3) кто фактический изготовитель свечи под шильдой Cummins — не установлено, не придумываю; (4) ступеней цены от объёма не публикует ни один из каналов. Стоять не стал: сразу после этой строки правильное действие — письменный запрос на 773 шт. в Hatraco (sales@hatraco.com) и параллельно к дилеру Cummins на оригинал, чтобы потолок 1 020 USD заменить котировкой.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** band\_verdict переписать условно: «занижена только если обязателен шильдик Cummins (подтверждено 1 019,23 USD/шт > 835); при допуске аналога ERS/Hatraco вилка верна — 431,8 USD/шт при курсе GBP 0,739449 попадает в середину вилки». Цену аналога в документе писать как «£319,31/шт = £1 277,25 за коробку 4 шт», и рядом оговорку про неясный VAT (356–432 USD). Оригинальную цену пометать «ask реселлера, карточка Sold Out, остаток не подтверждён».

---

**5373898 · Cummins · 1 490 шт · экспозиция 312 900 USD · вилка верна** **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Свеча зажигания 5373898

**что это:** Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межзаменным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьба M18×1,5, вылет 20,6 мм, шестигранник 22,2 мм, зазор 0,3 мм, тепловое число 77, резисторная, двойной J-зазор, иридиевый центральный и платино-иридиевый боковой электрод. Прошлый вердикт pn\_not\_found — неверен: номер широко документирован. Это НЕ вилка 20 000–100 000, разговор идёт о сотнях долларов за штуку.

**кто делает на самом деле:** Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это НЕ подтверждено: в справочнике sparkplug-crossreference.com номер 5373898 отсутствует, а Champion в своём кросс-листе на FB77WPCC перечисляет Cummins 4090121, 4098162, 4924504, 4010981, 2866879 — 5373898 среди них нет. Подтверждено строго для родственного номера: CUMMINS 4924504 -> прямая замена Champion FB77WPCC и FB77WPCCT04. Российский дистрибьютор WETZ Group группирует 5373898, 4302738 и 4924504 как OE-аналоги — это группировка перекупщика, не данные изготовителя. Отдельно: китайские продавцы клеят 5373898 к Caterpillar 301-6663, но справочник на 301-6663 даёт Champion FB77WPCC и НЕ содержит 5373898 — это набивка ключевых слов, на неё опираться нельзя.

**его номер:** Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCCT04 (складской номер Champion 1230, CCH1230). Китайский серийный эквивалент того же класса — Changsha Torch R5B12-77. Собственные аналоги Cummins по перечням продавцов: 4302738, 4924504 (плюс записи 537389800, 430273800, 492450400 — это те же номера с суффиксом учётной системы). Номер 5473009, который один продавец на eBay записал как «OE/OEM» к нашей позиции, к ней НЕ относится: это комплект свечи для ISL G / L9N (8,9 л, газ), другое семейство; сам 5473009 обновлён на 5633754. В сумму и в переписку с заказчиком его не тащить.

**жизненный цикл:** Активна, но канал сузился, и данные расходятся. За снятие: дилер smallenginesprodealer.com прямо пишет «CUMMINS 5373898 - PLUG SPARK - Original OEM part - NO LONGER AVAILABLE», «Sold Out», преемник не назван; FinditParts — нет в наличии; dvs28.ru — «Нет в наличии»; WETZ — «под заказ», «0 шт. в пути», 60-90 дней. За активность: CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней»; 1dzt.ru — «В наличии»; heavydutykits.com — «In Stock»; китайские заводы держат серийный выпуск 10 000 шт/мес. Трактовка: заводского изготовления под заказ номер не лишён, но свободного складского предложения в западном дилерском канале практически нет — закупка идёт либо под заказ у изготовителя, либо аналогом. Официального извещения Cummins о снятии или преемнике не найдено.

**минимум:** 156.0

**максимум:** 157.7

**авторизованный канал:** 156.00 USD за штуку с НДС — CM-Motors (cm-motors.ru), карточка «5373898 Cummins Свеча зажигания», минимальный заказ 100 шт, «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней», указаны применяемость QSV81G / QSV91G / QSK19G / QSK45G / QSK60G / QSK38G / QSK50G и аналог 4302738. Подтверждающая цена независимого дистрибьютора: 1dzt.ru — 13 301 RUB ≈ 157,4 USD, «В наличии», причём страница прямо оговаривает «базовая цена без учёта скидок», зависящая от категории клиента и объёма заказа. Оговорка: статус «официального представителя» у CM-Motors — самозаявленный, по реестру дилеров Cummins не проверялся.

**у кого найдено:** 156,00 USD за штуку — cm-motors.ru, карточка открыта 18.09.2026: в JSON-LD price 156.00 USD, InStock, на странице «за 1шт», «при минимальном заказе от 100шт», «поставляется под заказ», «14 дней», «с учетом НДС». Второй независимый источник: 1dzt.ru — 13 301 руб за штуку, «в наличии», = 157,7 USD. СНЯТО: слово «авторизованный» — статус «официальный представитель завода Cummins» стоит в заголовке их собственного сайта и реестром не подтверждён. В той же строке живут и дорогие предложения по тому же номеру: 20 250 руб (240 USD), 26 600 руб (315 USD), 41 094 руб (487 USD).

**природа цены:** Смешанная картина, три разных уровня. (1) Авторизованный/дилерский канал оригинала: 156 USD с НДС (CM-Motors, самозаявленный «официальный представитель завода Cummins в России») и 13 301 RUB ≈ 157 USD (1dzt.ru, дистрибьютор, «В наличии») — два независимых источника сошлись в одну точку. (2) Сток-трейдеры и региональные продавцы оригинала: 20 250 RUB ≈ 240 USD (dvs28.ru), 26 600 RUB ≈ 315 USD (Цезарь-Нева), 41 094 RUB ≈ 486 USD (WETZ), 445,07 USD MSRP (FinditParts, нет в наличии). (3) Китайские торговцы и заводы: 40-60 USD. Заводского прайс-листа Cummins в открытом доступе нет — цены изготовителя как таковой не нашлось.

**остаток:** Числом остаток не опубликован ни на одной открытой карточке. Качественно: 1dzt.ru — «В наличии»; heavydutykits.com — «In Stock»; Цезарь-Нева — остаток не указан, «узнавайте у менеджеров»; dvs28.ru — «Нет в наличии»; WETZ Group — «под заказ», «0 шт. в пути»; FinditParts — нет в наличии; smallenginesprodealer — «Sold Out». Ни одного подтверждённого покрытия на 1490 шт. Под наш объём это заказ на изготовление, а не выборка со склада, и в сумму закупки ни одна из найденных строк по правилу covers\_qty не идёт.

**срок:** CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней» (при MOQ 100 шт). WETZ Group — «срок поставки на склад в Москве до 90 дней», «от 60 дней». AN HUI JI CHENG (Китай) — «3-7 Days» после оплаты. likegocoeasy — «Delivery Time 5-10 DAYS» в карточке, но в FAQ того же сайта «30 to 60 days after receiving your advance payment» (противоречие внутри одного сайта, верить нижнему сроку нельзя). Changsha Torch (изготовитель аналога) — «Peak Season 3-6 months, Off Season 1-3 months». Практический вывод: 14 дней у CM-Motors заявлены на MOQ 100; на 1490 шт срок надо переспрашивать отдельно, серийный выпуск такого объёма у заводов-аналогов занимает месяцы.

**на наш объём:** Главное по этому пункту: на нашем объёме выигрыш даёт выбор канала, а не ступень количества. Единственные опубликованные ступени — у изготовителя аналога Changsha Torch: 45,50 USD за 4-99 шт и 43,50 USD от 100 шт, то есть шаг всего -4 %. У оригинала опубликованных ступеней нет вообще. Что известно про объём: CM-Motors держит минимальный заказ 100 шт по 156 USD, наши 1490 шт — это 15 минимальных партий, и скидку надо требовать отдельно; 1dzt.ru прямо пишет, что 13 301 RUB — «базовая цена без учёта скидок», зависящая от объёма заказа. Фасовка: Цезарь-Нева — «Свечи поставляются в упаковках по 10 штук», 1490 шт делится на 149 упаковок ровно, подгонять количество не нужно. Экспозиция по уровням: по 156 USD — 232 440 USD, по 150 USD — 223 500 USD, по аналогу Torch 43,50 USD — 64 815 USD, по китайскому торговцу 60 USD — 89 400 USD. Против заявленных 312 900 USD по середине вилки это от -26 % до -79 %.

**что закладывать:** Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками),  $1\,490 \times 156 = 232\,440$  USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверждённого уровня 156–158, но сама вилка 90–330 накрывает и живые дорогие предложения 240–487 USD. СНЯТО: рекомендация 150 USD — она ниже единственной подтверждённой цифры и была ожиданием объёмной скидки, то есть домножением.

**канал закупки:** Да, рабочий канал есть, и не один. Основной: CM-Motors (cm-motors.ru) — оригинал Cummins, 156 USD с НДС, минимальный заказ 100 шт, срок 14 дней, изготовление под заказ; это подтверждено на карточке сегодня, прошлая запись по этому каналу верна. Подстраховка по оригиналу: 1dzl.ru (Екатеринбург) — 13 301 RUB, «В наличии», базовая цена до объёмной скидки. Канал по настоящему изготовителю класса: Champion FB77WPCC через европейских поставщиков ЗИП газопоршневых установок (gsparkplug.com — «In stock», trade 125,12 / 104,27 GBP; onergys.de — карточка есть, сайт отдал 403). Канал аналога под объём: Changsha Torch Auto Parts напрямую, опубликованные ступени 45,50 / 43,50 USD, выпуск 20 000 шт/мес. Чего в канале нет: подтверждённого складского покрытия на все 1490 шт — ни у кого.

**контакты:** CM-Motors: sales@cm-motors.ru, 8 (800) 533-96-79. Цезарь-Нева: sales@caesar-neva.ru, +7-911-013-54-59 (он же WhatsApp/Viber). 1dzl.ru: info@1dzl.ru, 8 (800) 700-80-94, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая 35, офис 505. dvs28.ru: info@dvs28.ru, +7-914-595-30-72, г. Благовещенск, ул. Институтская, 6, оф. 6. likegoeasy: sales@likegoeasy.com, +852-59892098, WhatsApp +86 13543579362. SLE Equipment: contact@sleequipment.com, 615-641-7720. dieselengines.parts: (561) 880-4022. Все перечисленные реально видел на загруженных страницах; по AN HUI JI CHENG и Changsha Torch контакты на made-in-china.com за формой обращения и в открытом виде не показаны.

**что мешает закрыть строку:** Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G-60G, 1dzl — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется только по QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490 свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41 094 RUB без НДС, 60–90 дней), likegoeasy (59,91 USD, MOQ 50), AN HUI JI CHENG на made-in-china (40–60 USD), Changsha Torch (ступени 45,50 / 43,50 USD), gsparkplug на Champion FB77WPCC (104,27–125,12 GBP, в наличии), smallenginesprodealer («NO LONGER AVAILABLE»), heavydutykits («In Stock», цены на странице нет), sparkplug-crossreference на CUMMINS/4924504 и на CATERPILLAR/301-6663. Рубли пересчитаны по курсу ЦБ РФ 84,5093 руб./USD на 18.09.2026. Что НЕ подтверждено и взято только из поисковых сниппетов, потому что сайты отдали 403 или 404 — подавать как проверенное нельзя: FinditParts 445,07 USD с пометкой MSRP и «нет в наличии» (403); SLE Equipment 326,50 USD (страница 404); цены eBay 41,79 USD, 70,00 USD и 270,00 USD за 4 шт (403); перечень кроссов Champion FB77WPCC на Cummins 4090121 / 4098162 / 4924504 / 4010981 / 2866879 (сама карточка FB77WPCC не открылась, список из сводки поиска); Peri-Parts и sparkplugsfactory — 403, цен с них нет вовсе. Проверку статуса номера на parts.cummins.com и parts.cat.com сделать не удалось: первый отдал пустую страницу, второй — 503. Почему вердикт «завышена». Вилка 90–330 USD формально накрывает правильный ответ, но рабочий подтверждённый уровень оригинала — 156–157 USD, и он лежит в нижней трети вилки. Середина 210 USD, из которой посчитана экспозиция 312 900 USD, выше цены авторизованного канала на 35 %; по 150 USD экспозиция 223 500 USD, по аналогу — 65–90 тыс. USD. Для твёрдой цены, от которой владелец будет снижаться, это принципиально: запас на скидку больше, чем он думает. Отдельно снимаю прошлый вердикт pn\_not\_found — номер документирован широко, найти его было можно. Что осталось неясным. Кто физически делает 5373898 — не установлено; связь с Champion доказана только для родственного 4924504, и переносить её на наш номер без данных изготовителя я не стал. Заводской цены Cummins не существует в открытом виде, поэтому «заводская» строка в price\_kind пустая по существу. Статус «официального представителя завода Cummins» у CM-Motors — их собственное заявление на своём сайте, по реестру дилеров не сверялось. Складского покрытия на 1490 шт не подтвердил никто, числовых остатков не публикует никто — на наш объём это заказ на изготовление со сроком, который надо запрашивать письмом, а не срок 14 дней с карточки на 100 шт.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Рабочий уровень в документ ставить 156 USD/шт (подтверждено двумя независимыми карточками: CM-Motors 156 USD с НДС и 1dzl 13 301 руб = 157,7 USD), а не 150:  $1\,490 \times 156 = 232\,440$  USD. Формулировку менять с «вилка завышена» на «середина вилки (210 USD) завышена на ~35 % против подтверждённого уровня 156–158 USD; сама вилка 90–330 накрывает и дорогие живые предложения 240–487 USD». Слово «авторизованный» по CM-Motors снять — статус самозаявленный.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт переписан в один словарь с остальными: «ВЕРНА (середина вилки завышена на 35 %)

**занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт), артикул 404492-1214569

**что это:** Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6–20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50–60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компонентов. 1214569 — это именно банка из 4 шт; одиночная свеча имеет свой номер 436782. Цепочка номеров INNIO: 338159 → 404492 → 1214569.

**кто делает на самом деле:** DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка iggnita (авторизованный по своему заявлению продавец оригинала) прямо указывает изготовителем DENSO. Приём «под OEM стоит обычный изготовитель» здесь работает лишь частично: DENSO делает эту свечу штучно под Jenbacher, отдельного открытого каталожного номера DENSO на неё в сети нет, поэтому «обойти OEM по своему номеру изготовителя» не получается. Обходится она через межзаменяемые изделия ДРУГИХ изготовителей — см. real\_pn.

**его номер:** 1214569 — БАНКА 4 шт (eChoiceParts: «Spark Plug Denso 518 - Set of 4 pcs»), одиночная свеча 436782, номер заменён на 21669416. Кросс-ряд подтверждён независимой таблицей Natraco: P603 | 436782 | 1205632 | 1205634 | 1214569 | Denso 518. СНЯТО КАК НЕДОКАЗАННОЕ: «404492 = старый номер, 1214569 = действующий» и цепочка «338159 → 404492 → 1214569». Номер 404492 не найден НИ НА ОДНОЙ открытой странице: его нет в таблице parts-systems.de, нет в списке эквивалентов eChoiceParts, нет у lloydfedders, нет у UPP, нет на странице INNIO, нет в кросс-таблице Natraco. Равенство утверждали только сводки поисковика, а страницы, на которые он ссылался, номера не содержат. Сам вид «404492-1214569» — это текст ЗАКАЗЧИКА, и по такому же шаблону в сети ходит «436782-1214569», то есть это склейка «одиночная свеча — банка», а не преемственность.

**жизненный цикл:** Активна, но нишевая, и это главный поворот по строке. P518 остаётся в ДЕЙСТВУЮЩЕМ каталоге INNIO (у неё живая страница jenbacher.com/.../spark-plug/p518/), однако позиционирование сузили: «Type 6 — special gases with high inert gas content». Массовой свечой для всех Type 6 и 9 стала P611 (одиночная 1236099, банка 1236100, новый номер 21669416): в пресс-релизе INNIO прямо сказано, что у P611 «significantly longer service life with constant efficiency ... compared to the P518» и что она применима ко всем версиям Type 6/9 на 250 и 500 мг NOx/Нм³ и на все спецгазы. eChoiceParts помечает 1214569 как «replaced by 21669416». Практический вывод: строка живая, номер снабжается, но INNIO будет тянуть заказчика на P611, а банка-преемник 21669416 у того же Parts & Systems стоит 2 604,75 EUR нетто — в 2,2 раза дороже 1214569. Заводского (прайс-листного от самой INNIO) уровня цен в открытом виде нет ни на P518, ни на P611.

**авторизованный канал:** 1 160,92 EUR нетто за банку из 4 шт (Parts & Systems, Original-Teile-Center Jenbacher — подтверждено открытием страницы). Тот же уровень у ONERGYS.de (специализированный B2B-магазин ЗИП БТЭЦ, поставки только юрлицам): 1 112,00 / 1 127,00 / 1 158,02 EUR нетто на разных карточках того же артикула — эти три цифры взяты из поисковых сниппетов, сайт на прямой запрос отдал 403. То есть авторизованный/специализированный канал оригинала — 1 110–1 160 EUR нетто за к-кт, и ниже этого по логину даётся неопубликованный «Vorteilspreis».

**у кого найдено:** 1 160,92 EUR нетто за «Zündkerzensatz Jenbacher 1214569 Original» — parts-systems.de/Original-Teile-Center/Jenbacher-Center/Jenbacher-Zuendkerzen, страница открыта 18.09.2026 (252 КБ, строка вычитана из HTML), там же «Zündkerzensatz 21669416 — 2 604,75 EUR»; на странице прямо «Preise exkl. MwSt.». Второй продавец: usedpowerplant.eu/spark-plug-spark-plug-jenbacher-1214569/sp/438 — «Full Price €1 150,00, Sale Price €920,00 –20%», доступно 2 шт, отдельным блоком 4 шт по 805,00 EUR. Цена по номеру у lloydfedders — «On Demand». ОГОВОРКА: относятся ли 920 и 805 EUR к банке из 4 или к штуке, карточка прямо не говорит — если к штуке, нижняя граница занижена вчетверо.

**природа цены:** Специализированный дистрибьютор оригинала — цена открыта прямо на странице (Parts & Systems, ONERGYS); плюс сток-трейдер (UPP, Ирландия); плюс заводы неоригинала (TORCH, TAKUMI) со своими опубликованными ступенями. Заводской цены INNIO нет — все авторизованные каналы прячут её за логин («Preis auf Anfrage», «Individuelle Vorteilspreise nach Login», «Price: On Demand»).

**остаток:** UPP (Дублин) — 2 шт по 920 EUR и 4 шт по 805 EUR, состояние «New», «new sealed (11+1)» (числа со страницы). MOTECH (Пакистан) — «AVAILABLE», без числа. eBay, продавец из Венгрии, «Aftermarket Branded» — 165 EUR/шт при 34 шт в наличии: это ТОЛЬКО из поискового сниппета, eBay отдал 403 и карточку открыть не удалось. Заводы неоригинала: TORCH — мощность 100 000 шт/мес, типовой отпуск 1 000 шт/мес; TAKUMI — 10 000 шт/мес. Оригинал на складе в объёме заявки не подтверждён ни у кого: всё, что видно числом, — шесть банок у трейдера. Прошлый вердикт pn\_found\_no\_stock уточняется: сток есть, но штучный.

**срок:** По оригиналу срок не публикует никто (везде «цена и срок по запросу», поставки только юрлицам). Götze G-6004 (к-кт 4 шт, замена Denso 518) на honnens.de — «Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 1–3 Werktage». Неоригинал из Китая: TAKUMI/generatorsparkplug — 25 рабочих дней; Zuhon — 15–35 рабочих дней.

**на наш объём:** Это самое слабое место по строке, и слабое объективно: ни один канал оригинала ступеней от количества не публикует. ONERGYS пишет буквально «Individuelle Vorteilspreise nach Login», Götze — «Preis auf Anfrage», vanderpower / eChoiceParts / GLMW / lloydfedders — цена только после входа в кабинет. Ни одной опубликованной ступени на 587 к-тов не существует, и выторговывать её придётся живым запросом. Единственные ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ступени — у неоригинала, и они скромные: TORCH 300,00 USD/шт при 4–99 шт против 290,00 USD/шт при 100+ шт, то есть всего –3,3 % на объёме. Это опровергает ходовое допущение «на объёме цена за штуку упадёт вдвое»: по этой номенклатуре открытых данных за такое падение нет. Масштаб заявки: 587 банок = 2 348 свечей. Сток-трейдеры объём не закрывают в принципе (у UPP всего 6 банок, у венгерского продавца 34 свечи). Закрывается он ровно двумя



путями: проектный заказ у INNIO / авторизованного дистрибьютора со скидкой, которую надо выторговывать от 1 160,92 EUR нетто, либо заказ у завода неоригинала, чьи мощности (100 000 шт/мес у TORCH) объём перекрывают с запасом. Пока скидка не подтверждена письменно, закладывать надо открытую цену канала, а не гипотетическую объёмную.

**что закладывать:** Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявке назван по имени — «К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт)». ПЕРВЫЙ ШАГ ДО ЗАЩИТЫ — не продавец, а наш же Bitrix: по этому композиту целиком есть ВХОДЯЩЕЕ ТКП поставщика (СП-166 40978, file\_id 4997912, 37 строк, 6 с ценами). Живая цена от реального поставщика по нашей строке уже лежит у нас. Что такое 404492 — спрашивать у заказчика по его же спецификации, а не у продавцов.

**канал закупки:** Да, рабочих каналов несколько, и по оригиналу цена в двух из них открыта без запроса. Оригинал: Parts & Systems (parts-systems.de, Германия, Original-Teile-Center Jenbacher; цена в прайсе, горячая линия 08633/4819920); ONERGYS.de (Германия, специализированный ЗИП БТЭЦ, только юрлицам); GLMW – Glokal GmbH, Лейпциг (sales@glmw.de, 0049 341 420 69966); Iggnita, Стамбул, склад в Стамбуле (info@iggnita.com, +90 216 2322828); vanderpower; eChoiceParts / Energy Choice Inc., Medford MA (+1 617 939-0160); lloydfedders, ОАЭ (info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896); MOTECH, Пакистан (info@motech.com.pk). Сток-трейдер: UPP Used Power Plant Ltd, Дублин (+353 1 410 0600) — 6 банок, цена открыта. Неоригинал напрямую с завода: Changsha Torch Auto Parts / TORCH (ступени опубликованы, ISO9001, аудированный поставщик); TAKUMI (nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, MOQ 10 шт); Zuhon, Шэньчжэнь (+86-755-86955520); Techie, Шэньчжэнь (info@techiepowerparts.com). Отдельно стоит Hatraco/ERS (Нидерланды) — это независимый ИЗГОТОВИТЕЛЬ альтернативы, а не перепродавец: свеча 18GZ-BE5 под Jenbacher Type 6, версии Standard до 4 000 ч и LL до 6 000 ч, «monocoque»-корпус без сварного шва. Цену не публикует, но как канал под объём 2 348 свечей он самый уместный из неоригинальных — европейский, с заявленным ресурсом, а не безымянный.

**контакты:** Только то, что реально видно на открытых страницах: info@iggnita.com, +90 216 2322828 (iggnita.com); sales@glmw.de, 0049 341 420 69966 (shopglmw.com, GLMW – Glokal GmbH, Лейпциг); info@motech.com.pk, +92-300-1275-155 (motech.com.pk); info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896 (lloydfedders.com); nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, WhatsApp 15211076189 (generatorsarkplug.com / TAKUMI); info@techiepowerparts.com, +86-13017293329 (techiepowerparts.com); meharqasim@ibrahimengineeringsservices.com, +92 3215018795 (ibrahimengineeringsservices.com); +353 1 410 0600 и +353 899539482 (usedpowerplant.eu — почты на странице нет); +1 617 939-0160, 153 Main Street, Suite 2A, Medford, MA 02155 (eChoiceParts / peri-parts); 08633/4819920 — сервисная линия parts-systems.de; +86-755-86955520, +86-13310831043 (zuhonpower.com — почта на странице скрыта маской). Почт Parts & Systems и ONERGYS на открытых страницах не увидел — не придумываю.

**что мешает закрыть строку:** Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts, peri-parts, iggnita, motech) и подтверждает прежнюю запись по строке. Прежняя запись была права и по цене Parts and Systems: 1 160,92 EUR нетто я подтвердил открытием страницы parts-systems.de, цифра в таблице на месте. А вот прежний вывод по вилке был неверен. Уровень авторизованного канала по этой банке — 1 110–1 160 EUR нетто (Parts & Systems 1 160,92 подтверждено страницей; ONERGYS 1 112 / 1 127 / 1 158,02 — из сниппетов, сайт отдал 403), сток-трейдер UPP — 805–920 EUR при полном прайсе 1 150 EUR. Это ≈900–1 350 USD за комплект. Наша вилка 320–650 USD за штуку не пересекается с оригиналом нигде: её верхняя граница ниже самого дешёвого штучного стока на четверть. В диапазон 320–650 USD попадает не оригинал, а неоригинал — Champion RB77WPCC ≈315–400 USD за 4 шт. То есть вилка была построена на цене чужого изделия, а заявка написана под Jenbacher/INNIO. Отсюда «ЗАНИЖЕНА», причём примерно вдвое: экспозиция по середине 284 695 USD при 587 банках оригинала превращается в ≈681 тыс. EUR нетто. Что осталось неясным и куда не надо ходить с этим документом. Заводской цены INNIO не нашёл — её нет в открытом виде ни на P518, ни на P611; всё, что я называю «авторизованным уровнем», это открытые прайсы специализированных дистрибьюторов, а не прайс-лист изготовителя. Ступеней от количества по оригиналу не опубликовано нигде, поэтому скидка на 587 к-тов — предмет письменного запроса, а не расчёта; в защиту её ставить нельзя. Три цифры прямо помечаю как неподтверждённые, потому что сайты отдали 403 и карточку открыть не удалось: ONERGYS 1 112 / 1 127 / 1 158,02 EUR, eBuy Венгрия 165 EUR/шт при 34 шт, Champion 99,37 USD на championindustrialplugs.com, а также eChoiceParts «347,66 USD за к-кт из 4» — последняя выглядит уровнем неоригинала, на самой карточке цена закрыта логином, и как цену оригинала брать её нельзя. Цены 0,00 и 1,00 на витринах не встретились. Пересчёт EUR→USD приблизительный, курс не проверял — для твёрдой цены заказчику считать по курсу на дату.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вердикт ЗАНИЖЕНА оставить — он держится на открытой странице: 1 160,92 EUR нетто за «Zündkerzensatz 1214569» против потолка вилки 650 USD, и товар в заявке назван по имени («К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт)»), а не по номеру 404492, поэтому перенос цены на чужой номер вилке не требуется. Но из документа обязаны уйти два утверждения как недоказанные: (1) «404492 = старый номер, 1214569 = действующий» и (2) «цепочка номеров INNIO: 338159 → 404492 → 1214569». Вместо них — то, что подтверждено страницей eChoiceParts: 1214569 = банка 4 шт, одиночная свеча 436782, заменена на 21669416; и то, что подтверждено Natraco: кросс-ряд P603 | 436782 | 1205632 | 1205634 | 1214569 | Denso 518. Что такое 404492 — открыть у заказчика по его же спецификации, а не у продавцов. И до защиты вытащить цену из Bitrix: file\_id 4997912 (СП-166 40978), 6 строк с ценами — это единственный источник, где цена стоит против нашего композита целиком.

---

## 334976-433894 · Jenbacher/INNIO · 662 шт · экспозиция 248 250 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Клапан газовый форкамеры, артикул 334976-433894

**что это:** Клапан газовый форкамеры (pre-chamber gas valve) для газовых двигателей Jenbacher Type 6 — модели JGS616, JGS620, JGS624. В поле артикула стоят ДВА номера: 334976 и 433894. Установлена цепочка замен: 433894 заменил 389588, то есть 433894 и есть действующий номер, по нему и надо заказывать. Есть неоригинальная замена ONE222082 у ONERGYS.

**кто делает на самом деле:** INNIO Jenbacher (изготовитель узла под своим номером); неоригинал — ONERGYS ONE222082

**его номер:** 433894 (действующий; предшественник 389588). Полный список взаимозаменяемых по карточке iggnita: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587

**жизненный цикл:** активна: продавцы ЗИП держат позицию, применимость Type 6 подтверждена несколькими карточками

**минимум:** 299.0

**максимум:** 299.0

**у кого найдено:** ИСПРАВЛЕНА ГЛАВНАЯ ОШИБКА ЗАПИСИ. Прежде стояло «цена не найдена, все продавцы дают цену по запросу», и вердикт был «нечем проверить». Живая страница с ценой существует и открыта: weyeahmotor.com/Pre-chamber-gas-valve-433894-for-Jenbacher-gas-engine-pd45013014.html — «Pre-chamber gas valve 433894 for Jenbacher gas engine» под J612, J616, J620, цена 299 USD. Более того, эта цифра УЖЕ ЛЕЖАЛА В НАШИХ ДАННЫХ: в сводке заявки price\_usd 299, в блоке проверок «страница жива, цена 299 USD реально указана», и она же служит основанием вилки 250-500. Перепроверка стёрла подтверждённую цифру, найденную её предшественником, и объявила непроверяемым проверенное. ОГОВОРКИ, которые остаются настоящими: продавец — китайский афтермаркет, а не INNIO; на странице нет ни наличия, ни срока, ни ступеней от количества; полного составного номера 334976-433894 на странице нет (составной номер действительно не существует, номер 433894 действующий); цена OEM неизвестна и будет выше. Продавец под двумя доменами: торговый weyeahmotor.com, почта info@weyeahengine.com, +86-18064047867 — второй домен нельзя потом зачесть за второго независимого продавца. Список тринадцати взаимозаменяемых номеров, приписанный карточке iggnita, ссылкой не подтверждён — до подтверждения снят.

**природа цены:** найдена: одна подтверждённая точка внутри вилки, афтермаркет

**что закладывать:** 299 USD за штуку по афтермаркету:  $662 \times 299 = 197\,938$  USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250-500 не завышена — её нижняя половина реалистична для афтермаркета, и подтверждённая точка лежит внутри. Для оригинала цифры нет, и она будет выше. Отдельно к чистке данных: в сырой строке заявки поле модели забито мусором («Кольцо маслосъемное,») — у строки поехали столбцы, и это ещё один повод перепроверить количество 662 у заказчика.

**канал закупки:** PERIPARTS, VandePower и ONERGYS по оригиналу (433894), ONERGYS по неоригиналу ONE222082, плюс китайские изготовители аналогов. На 662 штуки запрос надо ставить всем сразу и обязательно указывать действующий номер 433894, а не составной — иначе вернут с вопросом. ДОБАВЛЕНО: запрос ставить со ВСЕМ списком тринадцати взаимозаменяемых номеров, а не с одним — на 662 штуки это заметно расширяет круг поставщиков. Цену iggnita даёт по регистрации, ONERGYS тоже; значит регистрация в этих двух магазинах — отдельный шаг, который стоит сделать до защиты.

**что мешает закрыть строку:** Номер в заявке составной и ни одному продавцу не соответствует. Заказывать по 433894. Плюс вопрос заказчику: принимается ли неоригинал ONE222082 — на 662 штуках разница будет крупной.

**чем подтверждено:** проверено 18.09.2026. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт `pn_not_found` именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «найденного». ПОПРАВКА К МОЕЙ ЖЕ ОЦЕНКЕ ПОЛЬЗЫ. Я написал, что разделение номера «снимает почти 600 тыс. USD найденного». Это было преждевременно, и замер меня поправил дважды. Первое: сопоставление с файлами Bitrix по половинам номера дало ПРИБАВКУ НОЛЬ — половин в файлах тоже нет (прогон 18.09.2026: «строк с двойным номером 5, пересечение с учётом половин 697», столько же, сколько без них). Второе: поиск по рынку по действующему номеру я проверил на одной строке из пяти, и цены не нашлось ни

у одного из четырёх продавцов. Что подтверждено: составной номер действительно не существует и заказывать по нему нельзя. Чего НЕ подтверждено: что разделение номера даёт цену. Разница между этими двумя утверждениями и есть 600 тысяч. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТЬ взаимозаменяемых номеров: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587 — на 662 штуки это сильно расширяет круг поставщиков, и запрос надо ставить со всем списком, а не с одним номером.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вердикт сменить с «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» на «одна подтверждённая точка внутри вилки»: \$299/шт на живой карточке weyeahmotor.com по действующему номеру 433894, отсюда афтермаркетная оценка 662 x 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки — то есть вилка скорее не завышена, а её нижняя половина реалистична для афтермаркета. Обязательные оговорки рядом: продавец не INNIO, наличия и срока на странице нет, ступеней от количества нет, составного номера на странице нет, цена OEM неизвестна и будет выше. В контакты внести info@weyeahengine.com / +86-18064047867 и пометить, что weyeahmotor.com и weyeahengine.com — одна фирма. Список тринадцати взаимозаменяемых номеров либо подтвердить ссылкой на открытую страницу, либо снять до подтверждения.

## 64/60040226/2 · Siemens · 8 шт · экспозиция 236 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2

**что это:** Запорный клапанный блок ВТОРИЧНОЙ (пилотной) линии топливного газа Siemens SGT-400. Оpozнание подтверждено дословно и живьём: в перечне ЗИП строка таблицы даёт «FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block» против номера 64/60040226/2, порядок колонок проверен по соседям («BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» → 64/60082033/1, «Blocking valve XV283» → 64/60040228/1). Тот же базовый номер расщепляется суффиксом: /1C «Solenoid valve» 4 шт, /10 «On-package block valve» 4 шт. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала, что «наименование заявки „КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ“ неверно по типу изделия и именно на этом неверном типе построена вилка». Заявка на ОБЕИХ своих строках говорит «ЗАПОРНЫЙ», а основание вилки в наборе цен — «крупный ОТСЕЧНОЙ клапан топливного газа». Тип, на котором строилась вилка, и тип изделия совпадают, поэтому «основание вилки опровергнуто» снято целиком: признак был перенесён с других номеров набора («КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» в этой заявке принадлежит номерам Solar 2018740-202, 2018739-202, 1043614-500 и другим).

**кто делает на самом деле:** Не установлен. Прямого указания изготовителя нет ни на одной открытой карточке. Есть подтверждение, что блок номеров 64/6004xxxx — покупные клапаны и приводы под номером Siemens: соседний 74/60040208 в перечне SGT-400 идёт как «VALVULA DE VENTEO 74/60040208/9» вместе с «ACTUADOR KINETROL 08 74/60040208» (Kinetrol Ltd, Великобритания — реальный изготовитель поворотных приводов). По нашему номеру такой зацепки нет, поэтому переносить Kinetrol на 60040226 нельзя.

**жизненный цикл:** Неизвестно по самому номеру. Семейство живое: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy, ЗИП поддерживается по OEM-каналу. Настораживает ревизионный ряд: один и тот же базовый номер встречается в открытых перечнях как /1C, /2 и /10 — значит /2 может быть промежуточным (уже перекрытым) изданием. Подтвердить можно только по OEM-порталу или по шильде установленного клапана.

**природа цены:** не найдена

**на наш объём:** 8 шт — это 4 + 4 ДВУХ РАЗНЫХ клапанов (первичный и вторичный), а не 8 одного типа: в наборе цен это уже записано («привело бы к закупке 8 шт ВТОРИЧНОГО клапана вместо 4 + 4»). Поэтому прежняя фраза «наши 8 штук как один тип клапана на четыре двигателя» неверна, а экспозиция 236 000 USD — арифметика по склеенному номеру, как у строк VS-4-57 и VS-6-82. И внутреннее противоречие наших же вилок, которое надо назвать вслух: вторичный (пилотный) блок-клапан оценён в 14 000–45 000 USD за штуку, а ГЛАВНЫЙ интегрированный топливный клапан СТ95038/01 в том же наборе — в 4 000–18 000, то есть пилотный запорный у нас стоит в 2,5–3,5 раза дороже главного, которому он служит. Подозрение прежней записи о завышении верха вилки этим подтверждается — но цифрой, а не догадкой.

**канал закупки:** Рабочего канала с ценой нет. Есть два канала «по запросу»: (1) Siemens Energy — OEM-канал ЗИП SGT-400, авторизованный, но цены только через закрытый портал/квоту; (2) независимые турбинные ЗИП-мастерские, которые печатают этот номер в своих перечнях: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, Шэньчжэнь) — сами заявляют, что НЕ авторизованы Siemens и делают по чертежу или образцу; china-power-contractor.cn (Пекин) — тот же дисклеймер «не авторизованный партнёр или дилер», цены на странице нет. Ни склада, ни прайса ни у одного. Ни eBay, ни Aeliya Marine, ни Barakastock по номеру 60040226 не дают вообще ничего (в поиске по их магазинам — «No results could be found»).

**контакты:** Реально напечатано на странице перечня SGT-400 у Shenzhen Blaze (turbineblade.net): peter@turbineblade.net, WhatsApp +86 135 4409 5201, Building 210, Tairan Science Park, Шэньчжэнь. У china-power-contractor.cn почта на странице скрыта маской, поэтому не привожу. Почты Siemens Energy на страницах не было.

**что мешает закрыть строку:** НОМЕР ПЕРВИЧНОГО КЛАПАНА НАЙДЕН, и это меняет вопрос заказчику. Главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как СТ95038/01 — в том же живом перечне против неё стоит «Actuator fuel gas main valve XM26/27», а наша собственная запись по СТ95038/01 подтверждает независимо: «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH», он же Integrated Fuel Valve, позиционный тег XM26/27, руководство OEM TSP09355. Этот номер УЖЕ СТОИТ В ЭТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ двумя строками на 10 шт с вилкой 4 000–18 000 USD. Второй кандидат слабее:

64/60040226/10 «On-package block valve», 4 шт — та же база номера и то же количество, что у непронумерованного первичного. Значит отсутствует не номер, а СОПОСТАВЛЕНИЕ в заявке: строке «первичный» присвоен номер вторичного. Оговорка обязательна: СТ95038/01 напечатан как строка ПРИВОДА, то есть может нумеровать привод, а не сам блок-клапан, а наша запись по нему говорит, что этот клапан ставится и как пилотный, и как главный — тогда пары «первичный/вторичный» в номенклатуре может не быть вовсе. Буквальной строки «FUEL GAS PRIMARY BLOCK VALVE» нет ни на одной открытой странице. Это сильный документированный след, а не закрытый ответ, и в заголовок он не идёт. Вопрос заказчику: подтвердить артикул первичного клапана — СТ95038/01, 64/60040226/10 или третий.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block | 64/60040226/2», рядом «Blocking valve XV283 | 64/60040228/1»); turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400 (поз. 2.37 «Solenoid valve» 60040226/1C, 4 шт; «On-packfge block valve» 64/60040226/10); china-power-contractor.cn (поз. 15 «64/60040226/1C — Solenoid Valve»). Формат номера 64/xxxxxxx/x подтверждён как номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery (ruston-овская линия, SGT-400 = Cyclone): в тех же перечнях 64/60040050/1 — thermostatic valve на TB5000, 64/60040193/1 — дренажный, 74/60040208/9 — вентиляционный с приводом Kinetrol 08. Что осталось неясным и где нельзя опираться на цифры. Цены нет ни одной: ни заводской, ни авторизованной, ни сток-трейдерской, ни брокерской. Поэтому вердикт — «нечем проверить», recommended пустой, и экспозиция 236 000 USD по середине вилки НИЧЕМ не подтверждена. Отдельно предупреждаю: вилка 14 000–45 000 была догадкой по типу «регулирующий клапан», а изделие оказалось запорным блок-клапаном с электромагнитным управлением на вторичной газовой линии — то есть основание вилки опровергнуто, и её верхний край (45 000) для малопроходного запорного клапана выглядит неправдоподобным. Но своей цифры взамен у меня нет, и подставлять её я не буду: завтра её понесут на защиту. Если владельцу нужен уровень для торга — его даёт только запрос в Siemens Energy и параллельно в независимый сервис, с приложенной шильдой. Поисковая выдача дважды утверждала, что 64/60040226/2 — «номер Alstom». Ни одной страницы с этим номером в подтверждение выдано не было; это домысел поисковика, в работу не берётся. Ни одна цифра в этом отчёте не взята из сниппета: все цитаты — с открытых карточек. Цена 407,54 USD за Siemens VS603 solenoid valve (Aeliya Marine Tech, 6/y, 1 шт) попала по пути — это ДРУГАЯ деталь, приведена здесь только как пометка, что за морской электромагнитный клапан Siemens просят сотни долларов, и в расчёт по нашей позиции она не идёт. ДОБАВЛЕНО 18.09.2026 попыткой найти изготовителя клапана под номером Siemens — приём, который на этой заявке срабатывал постоянно (Heinzmann под Jenbacher, DENSO под INNIO, Bently Nevada и Det-Tronics под Solar). ЗДЕСЬ НЕ СРАБОТАЛ, и это тоже результат: изготовитель не установлен. Что установлено: в топливной системе SGT-400 стоят ДВА быстродействующих запорных газовых клапана — пилотный и основной (по описанию машины у Siemens Energy). Наши 8 штук согласуются с этим как один тип клапана на четыре двигателя. Кандидат в изготовители — Woodward, у которого есть линейка Universal Shutoff Valve (USOV) для газовых турбин, но СВЯЗИ С НОМЕРОМ 64/6004xxxx я не нашёл, и выдавать кандидата за ответ нельзя. Проверять надо у Siemens Energy или по руководству на конкретную машину. ДЕФЕКТ ПРОВЕНАНСА В САМОЙ СВОДКЕ: адрес продавца у этой строки указывает на страницу перечня, где подстроки «60040226» нет вовсе; цитата живёт на другой странице того же сайта. Ссылку надо поправить в сводке, иначе следующая проверка снова не найдёт подтверждения.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вычеркнуть «Наименование заявки „КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ“ неверно по типу изделия — именно на этом неверном типе и построена вилка 14 000–45 000»: заявка на обеих строках говорит «ЗАПОРНЫЙ», а основание вилки в rfq\_prices.json — «крупный ОТСЕЧНОЙ клапан топливного газа». Тип, на котором строилась вилка, и тип изделия совпадают, поэтому заявление «основание вилки опровергнуто» надо снять целиком — признак был перенесён с других номеров набора. Заменить «номер первичного не найден нигде» на: главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как СТ95038/01 (тег XM26/27 «Actuator fuel gas main valve», руководство OEM TSP09355; уже стоит в этой же заявке 10 шт с вилкой 4 000–18 000), второй кандидат — 64/60040226/10 «On-packfge block valve» 4 pcs; отсутствует не номер, а сопоставление в заявке — строке «первичный» присвоен номер вторичного. Поправить количество: 8 шт — это 4 + 4 двух разных клапанов (это уже записано в rfq\_prices.json 18.09.2026: «привело бы к закупке 8 шт ВТОРИЧНОГО клапана вместо 4 + 4»), поэтому фраза «наши 8 штук ... как один тип клапана на четыре двигателя» неверна, а экспозиция 236 000 USD — арифметика по склеенному номеру, как у строк VS. Поправить seller\_url: цитата стоит на turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400, а не на странице, записанной в ship\_lukoil.json. И назвать цифрой то, что подозрение записи о верхе вилки подтверждает: вторичный (пилотный) блок-клапан оценён в 14 000–45 000 USD/шт, тогда как ГЛАВНЫЙ интегрированный топливный клапан СТ95038/01 в том же файле — в 4 000–18 000 USD/шт, то есть пилотный запорный стоит в 2,5–3,5 раза дороже главного, которому он служит.

---

**4007922 · SAACKE · 90 шт · экспозиция 229 500 USD · вилка нечем проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

Газовый регистр

**что это:** Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq\_demand.json, строки 157–161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKE TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газоэлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Значит это артефакт таблицы (протянутая ячейка / номер строки или заявки), а не артикул изготовителя. Название «Комплект прокладок Cummins» к номеру 4007922 в наших данных не привязано нигде: в gt/data/pn\_db.json и gt/data/ship\_lukoil.json этот

номер описан как «Газовый регистр», изготовитель SAACKE, машина Teminox GS 250. Строка КП собрана из названия одной позиции и номера другой.

**кто делает на самом деле:** SAACKE GmbH (Бремен) — если речь о тех позициях, на которых реально стоит этот номер: горелка TEMINOX GS 250 (серия GS = природный газ/пропан, класс 250 — есть в линейке, ср. TEMINOX GLS 55-250; мощностной диапазон линейки 3-28 МВт по saacke.com). Cummins к этому номеру отношения не имеет.

**его номер:** Неизвестен. Номера SAACKE имеют другой формат (вида 2-8453-076322 / 7-7955-602167), семизначного 4007922 у них не бывает. Если строка всё же про прокладки Cummins, то реальный «комплект прокладок» в ТОЙ ЖЕ ведомости — 4012662 «Set, single head gasket» для Cummins QSV91/QSV91G, количество 14 шт., а не 90 (крессы 4011502; genuine у HeavyDutyKits, аналоги на made-in-china).

**жизненный цикл:** По 4007922 — неизвестно: проверять нечего, номер не существует ни у Cummins, ни у SAACKE. Сама горелка TEMINOX — активная линейка SAACKE, ЗИП официально поддерживается («availability assured for many years» по их же материалам). Cummins 4012662 — активен, есть в наличии как genuine.

**авторизованный канал:** Публичной цены авторизованного канала нет. SAACKE запчасти по прайсу не публикует — только по запросу (info@saacke.com). У Cummins genuine-карточка 4012662 у HeavyDutyKits есть, но цена скрыта (запрос котировки).

**у кого найдено:** По 4007922 — ни одной карточки товара ни у одного продавца. Найденные цены относятся к ДРУГОМУ номеру (Cummins 4012662, комплект прокладок ГБЦ QSV91 из той же ведомости, 14 шт.) и в эту строку не переносятся: Chengdu Raptors Mechanical & Electrical (made-in-china.com/product/mZFtycxBCNAQ) — 360 USD/шт при 1-99 шт, 340 USD/шт от 100 шт, срок 15 рабочих дней, «authorized dealer source» — заявление продавца, фактически китайский трейдер; Zhengzhou Lore Engineering (hnllore.en.made-in-china.com/product/rwLasZmMfjGe) — 72-104 USD/шт, MOQ 1, гарантия 6 мес., это афтермаркет; HeavyDutyKits (heavydutykits.com/product/set-single-head-gasket-4012662-cummins-genuine-parts/) — genuine Cummins, SKU 4012662-OEM, «In Stock», цена на карточке не показана.

**природа цены:** не найдена

**на наш объём:** ДЕФЕКТ ДВОЙНОЙ, и это главное. ПЕРВЫЙ множитель: под номером 4007922 в сырой заявке идут ПЯТЬ разных изделий, у каждого по 18 шт — газовый регистр, предохранительные клапаны, газозлектрический запальник, реле давления, сканер факела;  $5 \times 18 = 90$ , ровно количество сводки, а в сводке от пяти наименований осталось одно («газовый регистр»), поэтому по ней дефект не виден вообще. ВТОРОЙ множитель: вилка 1 100-4 000 USD построена на аналоге ОДНОГО из этих пяти изделий — сканера факела, якорь «Honeywell C7061A UV flame detector  $\approx 1\,128$  USD». Значит  $229\,500$  USD = цена сканера факела, умноженная на суммарное количество пяти непоставимых позиций. Это не оценка, а арифметика над слагаемыми разной природы.

**канал закупки:** Рабочего канала по номеру 4007922 нет, потому что нет номера — ни один продавец не может принять такой заказ. Реальные каналы по существу строки: (1) SAACKE GmbH напрямую или её сервисные агенты — единственный законный путь по ЗИП горелки TEMINOX, цены и сроки только по запросу; (2) независимые брокеры промышленного и морского ЗИП (Aeliya Marine — 4007922 в каталоге нет, но работают по запросу «quote 1000's of other parts»; Maritek Solutions — по прошлой проверке страница живая, но номера на ней нет и цена показана заглушкой \$0.00, брать её нельзя); (3) если строка всё-таки про прокладки Cummins — HeavyDutyKits (genuine, наличие есть) и китайские трейдеры на made-in-china (афтермаркет и «genuine from factory»). ДОБАВЛЕНО 18.09.2026: авторизованный агент по ЗИП SAACKE — SBS Engineering (saacke-sbs.com). Это второй адресат помимо info@saacke.com, и по 229 500 USD экспозиции писать стоит обоим.

**контакты:** Реально увидены на страницах в этой проверке: info@saacke.com, +49 421 64 95 0 (saacke.com); sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 (aeliyamarine.com); ac@heavydutykits.com, (888) 642-6460 (heavydutykits.com).

**что мешает закрыть строку:** До защиты строку 4007922 РАЗБИТЬ на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку из коммерческого предложения убрать целиком — не переоценивать. Вопрос заказчику: артикул каждого из пяти изделий отдельно. И снято слово «второй адресат» про SBS Engineering: SBS описывает себя как «Part of the SAACKE Group» и агента по ЗИП МОРСКИХ котлов, то есть это то же юридическое семейство и другой рынок — два запроса «в SAACKE и в SBS» дадут одну цену группы; настоящий второй независимый канал надо искать отдельно.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922 нет; dieselpartsdirect.com/4007922 → HTTP 404, при том что у них URL товара это и есть номер (для сравнения, /4920062 и /4984382 живые); interstate-mcbee.com поиск → «Couldn't find what you're looking for»; WebSearch с ограничением домена на shop.cummins.com / parts.cummins.com / cummins.com / dieselpartsdirect.com / interstate-mcbee.com → ни одного попадания на 4007922; поиск на aeliyamarine.com → нет. Прошлая проверка 08.2026 (verdict pn\_not\_found) сходится: на странице Maritek Solutions номера нет, цена там заглушка «\$0.00». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на будущее: baza.drom.ru/oem/4007922 отдаёт главный тормозной цилиндр Renault Clio II-III (Metelli 050704, 1 800-4 260 ₽, 21 предложение) — это случайное совпадение семизначной строки в легковой базе кроссов, к горелке SAACKE и к Cummins не относится; в защиту цены это нести нельзя. Не проверено (сайты отдали 403, вывода по ним нет): ebay.com (поиск и карточка 406558812725), finditparts.com, peri-parts.com, bigrigworld.com; Google/Bing/DuckDuckGo выдачу по этому номеру не дали (капча/мусор), shop.cummins.com поиск — 404 на URL. Прежняя вилка 1100-4000 USD построена на аналоге (UV-сканер Honeywell C7061A  $\sim 1128$  USD) и к номеру 4007922 отношения не имеет — это зафиксировано ещё в августе и сейчас подтвердилось. Осталось неясным: цена genuine Cummins 4012662 (карточка есть, цена по запросу) и любые цены SAACKE по позициям TEMINOX GS 250 — они не публикуются, нужен запрос в SAACKE и брокерам. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ СНЯТО ТРИ УТВЕРЖДЕНИЯ. (1) Ветка про Cummins (настоящий номер, жизненный цикл, источник цены) опоры в данных не имеет: ни один файл

не привязывает 4007922 к прокладкам Cummins, в базе номеров это «газовый регистр» Teminox GS 250 на 90 шт без изготовителя, а 4012662 стоит отдельной строкой заявки. Гипотеза выросла из формата номера, а выглядела как разбор факта — теперь помечена гипотезой. (2) Цифры 360 и 340 USD и вывод «экономия берётся выбором канала» сняты: страница, откуда они взяты, сегодня отдаёт 404. (3) Диапазон линейки поправлен на 4–25 MBT по материалам SAACKE (стояло 3–28). Подтверждено при этом: карточка сканера факела SAACKE FLS 09 UV-5 у maritekolutions.com жива, но номера 4007922 на ней нет, а цена — заглушка 0,00 USD, состояние «Used – Serviced»; контакты SAACKE GmbH (Бремен, info@saacke.com, +49 421 64 95 0) дословны.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** В блокер добавить второй множитель дефекта, а не только количество: вилка 1 100–4 000 построена в rfq\_prices.json на аналоге сканера факела (Honeywell C7061A ~\$1128) — то есть 229 500 USD есть цена ОДНОГО из пяти изделий, умноженная на суммарное количество ПЯТИ. Правильный ход до защиты: строку разбить на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку 4007922 из КП убрать целиком, а не переоценивать. Про SBS Engineering снять слово «второй адресат» в смысле второго независимого канала: SBS — часть группы SAACKE и авторизованный агент по ЗИП МОРСКИХ котлов, значит по промышленной TEMINOX GS 250 это тот же адресат, и настоящий второй независимый канал надо искать отдельно. Ветку Cummins либо помечать явной гипотезой «номер имеет формат Cummins, у SAACKE такого формата не встречено», либо убрать: привязки 4007922 к прокладкам Cummins в данных нет ни одной. Цифры 360/340 и 72–104 USD снять до открытия страницы (made-in-china.com/product/mZFtycxBCNAQ сегодня 404), вместе с выводом про плоскую ступень, который на них стоит. Диапазон линейки поправить на 4–25 MBT по материалам SAACKE (в строке стоит 3–28 MBT).

## 170180-01-05 · Solar · 145 шт · экспозиция 192 125 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя KEYPHASOR Солар Taurus 60S 170180-01-05

**что это:** Bently Nevada 1701 FieldMonitor External Transducer I/O Module, 2 канала: вставляется в базу 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15. Снят с производства, изделие 1999–2003 годов; замена «один в один» не объявлена — миграция стойки идёт на 3500 или Orbit 60. Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной базы 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15 (радиальная вибрация и осевое положение); питание +24 В DC (19–33 В). По даташиту BN 141483-01 rev.D (авг. 2003): 170180-01-XX = Proximitor/Accelerometer I/O под датчики 3300 5/8 мм, 3300 XL, 330800 Proхрас, 7200 5/8/11/14 мм, 3300 RAM, 3300 XL NSv; 170180-05-XX = внешний Proximitor -18 В. Это не «модуль преобразователя» и не монитор — это интерфейсная плата за ~0,3 кг.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — Solar 1034549-10 = БП 1701/10, Solar 1034549-6 = клеммная база 1701. Номер в заявке (170180-01-05) — уже собственный номер Bently Nevada, бренд «Solar» в строке избыточен.

**его номер:** 170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номер Solar не подтверждён)

**жизненный цикл:** Снята с производства. Изделие 1999–2003 гг.; Radwell помечает монитор семейства 1701/15 как «discontinued by manufacturer». Официального извещения Baker Hughes об обsolesценции именно 1701 FieldMonitor найти не удалось; действующие линейки — 3500 (поддерживается) и Orbit 60, серия 3300 объявлена obsolete в марте 2014. Преемника «один в один» для 170180-01-05 нет: замена — это миграция стойки на 3500/Orbit 60. Заводской цены в открытых источниках нет ни у Baker Hughes, ни у Solar.

**минимум:** 250.0

**максимум:** 1499.99

**у кого найдено:** Карточки открыты поштучно: AutoModuleXpert 250,00 (new, in stock); PLC Masters 261,00 (зачёркнуто 520); Aeliya Marine Tech 333,44 (б/у, 1 шт); eBay — 9 лотов на точный номер, 595–1 499,99. Цены Solar на наш суффикс (1034549-80) нет ни у кого: у Solar на своей витрине цена скрыта. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одним телефоном +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

**природа цены:** сток-трейдер / брокер (заводской и авторизованной цены не найдено)

**остаток:** 14 шт. (6G Controls, исполнение 170180-01-00, «14 in stock»); Radwell — «in stock» без числа; Aeliya — единичный б/у экземпляр; «1000 In stock» у plcmasters и «1000 left» у TopBrands — шаблонная заглушка, за остаток не считаю.

**срок:** Азиатские витрины: «1–3 рабочих дня после подтверждения оплаты (при наличии)». Radwell: in stock. По номеру Solar 1034549-70 (Quick Time Engineering): «Lead Time: 6 - 8 Weeks» и товара нет на складе.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН продавец. 6G Controls пишет: «For orders exceeding one product, reach out to us for exclusive discounts» — то есть скидка только по запросу. Главное не скидка, а глубина рынка: 145 шт. снятого с производства модуля 2003 года из наличия не берутся. Максимальный правдоподобный остаток из увиденного — 14 шт. (и это исполнение -00), у западных трейдеров остатки единичные. Поэтому на объёме цена за штуку пойдёт ВВЕРХ, а не вниз: первые 20–30 шт. уйдут по 250–570 USD, дальше начнётся

сбор по одной позиции у брокеров и подтягивание к уровню Solar-номера (1 700 USD+) либо специзготовление/ремонт. Планировать «x145 по нижней цене» нельзя — это прямо та ошибка, на которой сгорела выкладка по ЛУКОЙЛу.

**что закладывать:** 550 USD за штуку — западный сурплюс с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: вердикт «завышена» держится на канале, а не на шильдике. При закупке в Азии 261 USD за штуку — 37 845 USD (–154 тыс.), при eBay new-open box 850 USD — 123 250 (–69 тыс.). Середина нашей вилки 1 325 USD попадает внутрь западного уровня на точный номер, то есть при западной закупке вилка не завышена вовсе

**канал закупки:** Рабочий канал есть, но только вторичный. 1) Radwell (США): держит 170180-01-00 с напечатанной ценой и делает ремонт этого же номера — лучший вариант для гарантии и для восстановления снятых модулей. 2) Artisan Technology Group (США, independent, б/у в отличном состоянии) — держит 170180-01-00 и всю линейку 1701 (у них же 1701/15 за \$1350). 3) Aeliya Marine Tech (Индия) — б/у, цена на карточке. 4) Кластер азиатских витрин: внимание — topbrandsplc@camvect.com и price@camvect.com (Cambia) сидят на одном домене camvect.com, а bgcontrols работает через 5gplc.com. Это ОДИН и тот же оператор под несколькими вывесками, поэтому их «в наличии» и их цены — не независимые подтверждения рынка, а одна и та же оферта в трёх обёртках. Авторизованный канал (Baker Hughes/Bently Nevada напрямую или Solar Turbines) цены не публикует — запрос нужно делать письмом, и по снятому изделию ответ, скорее всего, будет «миграция на 3500/Orbit 60».

**контакты:** sales@artisanng.com, +1 (217) 352-9330 (Artisan Technology Group — из подписи их же PDF); sales@aeliyamarinetech.com, +91-9725218537 (Aeliya Marine Tech); automodulexpert@controlnextech.com, +86-18030270289 (AutoModuleXpert); price@camvect.com, +86-18050115865 (Cambia PLC); topbrandsplc@camvect.com, +86 180 3027 3592 (TopBrands PLC); sales6@5gplc.com (6G Controls); Radwell: 800.884.5500, +1 609.288.9393 (из снippets, сайт отдал 403).

**что мешает закрыть строку:** Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3-5 раз (250-570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в даташите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.

**чем подтверждено:** Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытаснен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой (automodulexpert \$250, plcmasters \$261, Aeliya \$333.44 б/у, Quick Time Engineering \$1 704 по номеру Solar); кросс-референс Solar 1034549-70 = BN 170180-01-00 (подтверждается ещё и eBay-лотом «1701 Terminal Base Solar PN: 1034549-6» и витриной с «1034549-10 = 1701/10»). ПРЯМО ГОВОРЮ ПРО НЕПОДТВЕРЖДЁННОЕ: цена Radwell «from \$570.00», статус «discontinued by manufacturer» для 1701/15 и телефоны Radwell взяты из поисковых снippets — сайт Radwell отдаёт нам 403, карточку я не открыл. Так же не открылись artisanng.com и eBay (403 от самих сайтов, не от прокси), поэтому цены Artisan на 170180-01-00 и завершённые продажи eBay в расчёт не вошли; у Artisan подтверждена только цена монитора 1701/15 — \$1350, б/у, qty 5+ — она для контекста, это другая деталь. Почему вердикт «завышена»: середина заявленной вилки 1 325 USD × 145 = 192 125 USD, а фактический уровень закупки модуля под номером Bently Nevada — 250-570 USD за штуку, то есть экспозиция 36-83 тыс. USD. Верхняя граница 2 200 USD не подтверждена ничем, кроме «Retail Price USD2,434» на брокерской витрине — это рекламный якорь к скидке 30 %, а не цена сделки. Уровень 1 700 USD реален только в одном сценарии: поставка под номером Solar, и при этом товара у продавца нет и срок 6-8 недель. Что осталось неясным: заводская и авторизованная цена (не публикуется, нужен письменный запрос в Baker Hughes/Bently Nevada и в Solar Turbines); расшифровка суффикса -05; реальная глубина рынка на 145 шт.; официальный статус обsolesценции серии 1701 у Baker Hughes. Рекомендованные 550 USD/шт. — это уровень западного сурплюса с гарантией и с возможностью ремонта (Radwell-класс), то есть защищаемая цифра, а не самая дешёвая. Пол 300 USD/шт. достигим только через азиатский канал и с риском по подлинности; при требовании Solar-номера закладывать 1 700 USD/шт. Ниже 550 опускаться при переговорах можно, но количество 145 шт. придётся дробить на партии.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт остаётся «завышена», но с ценой 550 USD и оговоркой про канал; верх вилки 2 200 не подтверждён ничем, пол 450 выше азиатского уровня

## VS-4-57 · Victory Energy · 184 шт · экспозиция 138 000 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРИЛ: выдержал 0 из 1

Электрод розжига

**что это:** Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 92 шт и завихритель пламени горелки 92 шт. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнйтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ, А САМОЙ ЗАЯВКОЙ. В сырых строках заявки (gt/data/rfq\_demand.json, лист «Энергосети») VS-4-57 стоит у двух РАЗНЫХ деталей — «Электрод розжига» 92 шт и «Завихритель пламени горелки» 92 шт, — а VS-6-82 у шести: электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. Один номер не может быть шестью изделиями. Это обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager: у завода в стоковом листе соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилера Surplus Record

«75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, natural gas, 400 psig, saturated O-type». Замер по всей заявке: [gt/tools/collisions.py](https://gt/tools/collisions.py). Спецификация VISION\_SPARKMAX\_SPEC-SHEET\_01-18-2026.pdf разобрана: модели SM12 (0,2-0,6 MMBtu/hr, OD 1,63"), SM1 (0,5-1,5, 2,38"), SM5 (1,5-7,5, 4,00"), SMA (0,5-1,5, охлаждение 25 SCFM), SMP-S (7,5-40, 5,0"); длины вылета 24-120 дюймов; возбуждение HESI 4 Дж 2000 VDC либо HTSI 6000 VDC; сталь 310. Номеров электродов и цен в публичной документации завода нет.

**кто делает на самом деле:** Не вскрыт, и это записано отказом, а не «не успел». Электрод по спецификации завода — собственная герметичная конструкция Victory Energy («The removable electrode can be replaced without removing the igniter assembly»), имени субпоставщика не печатает ни завод, ни представитель. Версия «это Forney Corporation» проверена и НЕ подтверждена: Forney действительно делает возбудители HESI, но у неё 12 Дж, а у Victory «HESI» 4 Дж / 2000 VDC — совпадает только аббревиатура класса. Магазин [store.forneycorp.com](https://store.forneycorp.com) открыт: там мерч, ЗИП нет, по HESI кнопка «Get Pricing».

**жизненный цикл:** Линейка действующая: VISION/SparkMax — текущий продукт Victory Energy, спецификация датирована 18.01.2026, раздел ЗИП и круглосуточный телефон живые. Снятия с производства нет.

**у кого найдено:** Цены по нашим номерам нет и быть не может: номер не является номером детали. СНЯТЫ ЦЕНЫ ЧУЖИХ БРЕНДОВ, которые стояли здесь прежде (Honeywell Eclipse, Crown Engineering, Auburn — электроды пакетных горелок), и снят необеспеченный верх «262 USD»: максимум приведённых цифр был 217,36, и сам он ссылкой не подтверждён. Причина строгая: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, которым эта же строка однажды получила вердикт не о том изделии (виброизолятор, 30-60 USD за штуку по классу резинометаллических опор).

**природа цены:** не найдена — и не может быть найдена, пока номер не заменён на номер детали

**остаток:** неизвестен. Портал ЗИП завода остаток не ведёт (флаг наличия у 4 позиций из 1 189), электродов в нём нет вовсе.

**срок:** не объявлен. Считать от цикла изготовления партии, а не от отгрузки со склада: сотни штук одного типоразмера — это заказная партия.

**на наш объём:** ВАЖНО ПРО ЭКСПОЗИЦИЮ. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ, поэтому количества разных деталей сложились в одну строку и к сумме применилась одна вилка: 184 штук — это сумма разных изделий, а не количество одной позиции. Экспозиция 138 000 USD по строке — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она не идёт. Наша вилка по строке 300-1 200 USD за штуку.

**что закладывать:** Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был выведен по чужому классу изделий. вилка 300-1 200 USD построена в наборе цен на ЗАВИХРИТЕЛЕ («металлоизделие горячей части»), а наименование строки в сводке — «электрод розжига»: вилка и предмет расходятся ещё до разбора коллизии. После разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить существующую.

**канал закупки:** Завод, только запрос: [vision@victoryenergy.com](mailto:vision@victoryenergy.com) (адрес напечатан на спецификации VISION/SparkMax), ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023, Collinsville OK 74021. Второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions ([apexsolutionsmn.com](https://apexsolutionsmn.com), страница SparkMax igniter имеет только кнопку «Add to Quote», [sales@apexsolutionsmn.com](mailto:sales@apexsolutionsmn.com), +1 763 777 9525). ОТДЕЛЬНО: у Victory Energy ЕСТЬ магазин ЗИП с открытым прайсом без логина — [parts.victoryenergy.com](https://parts.victoryenergy.com), 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189 (карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 — 269,10 USD за штуку, открыта живьём). Но ни одного артикула нашей заявки в этом каталоге нет: сверены ВСЕ номера — совпадений ноль, электродов розжига в каталоге нет вовсе. Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189, то есть остаток портал не ведёт — надёжна только цена.

**контакты:** [vision@victoryenergy.com](mailto:vision@victoryenergy.com) · +1 877 783 2665 (ЗИП 24/7) · +1 918 274 0023 (завод) · [sales@apexsolutionsmn.com](mailto:sales@apexsolutionsmn.com) · +1 763 777 9525 (Apex, второй канал)

**что мешает закрыть строку:** Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.

**чем подтверждено:** УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30-60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявке нет ни одной: предмет был выведен из префикса номера «VS» → бренд Vibrostop, а не из полей заявки, где прямо написано изготовитель Victory Energy, модель Vision, наименование «Электрод розжига», категория «зажигание и свечи». Вердикт по цене, вынесенный не о том предмете, опаснее отсутствия вердикта. Правило: предмет строки определяется полями заявки, а не догадкой по префиксу артикула.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Убрать из записи направленный вердикт «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» и цены чужих брендов из `price_source`: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, который эта запись сама документирует как оплаченную ошибку. Удалить необеспеченный верх «262» (максимум приведённых цифр 217,36, и он сам не подтверждён ссылкой). Добавить, что вилка 300-1 200 в `rfq_prices.json` построена на ЗАВИХРИТЕЛЕ, тогда как name строки — «электрод розжига»: после разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить.



## AF25544 · Fleetguard · 510 шт · экспозиция 132 600 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Фильтр воздушный AF25544

**что это:** Fleetguard AF25544 — воздушный фильтр первичный (Primary Air Filter). Ходовое расходное изделие, продаётся розницей и мелким оптом.

**кто делает на самом деле:** Fleetguard (Cummins Filtration)

**его номер:** AF25544

**жизненный цикл:** активна, в наличии у многих продавцов

**минимум:** 247.57

**максимум:** 502.57

**авторизованный канал:** не искал отдельно: это расходник, авторизованный канал цену не улучшит

**у кого найдено:** СНЯТО «измерено по четырём независимым карточкам»: открыта была ОДНА — shop.moderngroup.com/af25544-air-filter-primary, «Now: 247,57 USD», «In Stock, отгрузка за три рабочих дня»; сырой HTML выкачан и прогрёпан: ни «case of», ни «pack of», ни «per box», ни числа остатка. Три остальные цифры прежней записи неверны. (1) 254,83 USD — на карточке gtengineparts.com стоит 272,98 «ea.», «Stock: 50 available», и там же дисклеймер продавца дословно: «G&T ENGINE PARTS is not an authorized dealer for FLEETGUARD... replacement parts... but not Original Equipment» — это НЕ оригинал, и из доводов по цене оригинала цифра исключается целиком. (2) 281,14 USD — на карточке buyparts.online стоит 296,93 (обычная 502,67), «In stock»; сама цифра 281,14 не встречается ни в одном файле репозитория, кроме этой записи, то есть пришла сниппетом. (3) 317,24 USD (Big Rig World) — 403 и через WebFetch, и через curl, непроверяема. ДОБАВЛЕНЫ живые карточки оригинала, которых в записи не было: jmesales.com — 305,03 USD, в характеристиках дословно «Sold as Each», то есть подвох с коробкой снят; simplyfilter.com — 502,57 USD, особый заказ 2–3 недели, ВЫШЕ верха вилки 320. Живые цены оригинала: 247,57 · 296,93 · 305,03 · 502,57, медиана 300,98.

**природа цены:** розничные магазины запчастей, четыре независимых карточки

**на наш объём:** наш объём 510 шт. На таком количестве розничная цена не работает: у расходников ступень вниз обычно 15–30 %, но НИ ОДНОЙ ступени на карточках не опубликовано, поэтому скидку я не закладываю. Разброс 200–690 USD на eBaу в расчёт не берётся: там неизвестное исполнение и единичные лоты. И количество: 510 шт — сумма ДВУХ строк заявки («Фильтр воздушный AF25544» 262 шт и «Воздушный фильтр (наружный, грубой очистки)» 248 шт). Это один и тот же фильтр, записанный дважды, а не разные изделия, — но проверить это должен заказчик.

**что закладывать:** Вилка 200–320 USD не опровергнута — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендация 250–260 USD ниже трёх из четырёх живых цен. Если уровень нужен, он 250–305 USD за штуку, медиана 300,98; тогда  $510 \times 300,98 \approx 153\,500$  USD против записанных 132 600. В СУММУ ЗАКУПКИ СТРОКА НЕ ИДЁТ: покрытие неизвестно, числа остатка нет ни на одной карточке оригинала, а единственный названный остаток (50 шт) принадлежит НЕоригинальному фильтру и закрывает 50 из 510, то есть 10 %. Правильный ход на 510 шт — ТКП дистрибьютору Fleetguard, а не цифра с витрины.

**канал закупки:** розничная сеть запчастей Cummins/Fleetguard; для 510 шт правильный путь — запрос дистрибьютору Fleetguard на весь объём, а не покупка по карточкам

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам. Строка в файлах Bitrix НЕ найдена, то есть ни выставленной цены, ни входящего КП по ней в системе нет — только эта разведка.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Снять «измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам»: открыта была одна (Modern Shop, \$247.57), и строка сама признаётся, что ссылка «восстановлена из карточки проверки наличия». Заменить три цифры: 254,83 → на карточке \$272.98, и это «made to fit», НЕ оригинал — из доводов по цене оригинала исключить целиком (ровно тот дефект, из-за которого вердикт однажды перевернули); 281,14 → на карточке \$296.93; 317,24 → 403, пометить непроверяемой. Добавить пятую живую карточку оригинала — Simply Filter \$502.57, она выше верха вилки, и умалчивать о ней нельзя. Поправить recommended: «250–260 USD за штуку» ниже трёх из четырёх живых карточек оригинала; медиана 300,98, и если уровень нужен, он 250–305, а не 250–260. Соответственно «наша цифра 132 600 держится» переписать: по медиане  $510 \times 300,98 \approx 153\,500$  USD. И главное по правилу выкладки: в сумму закупки строка не идёт вообще — covers\_qty=unknown, числа остатка нет ни на одной карточке оригинала, единственный названный остаток «50 available» принадлежит неоригинальному фильтру и закрывает 50 из 510 (10 %).

---

## 3AXD50000426157 · ABB · 68 шт · экспозиция 112 200 USD · вилка нечем

**проверить** ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Модуль управления ACS800

**что это:** ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — ремкомплект печатных плат планового ТО модуля привода ACS800. Подтверждено каталогом изготовителя: abb.com/global/en/products/3axd50000426157, og:description и meta description дословно «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала «подтверждено отсутствие номера» и что это описание выдуманно сводкой поисковика. Опровергнуто, причём с отрицательным контролем: соседние 3AXD50000426156, ...158 и заведомо выдуманные ...999999, ...123456 дают у ABB честный 404 без описания, а наш номер — 200 с описанием. Прежние 403

и 503 были свойством инструмента (WebFetch), а не отсутствием страницы: curl с браузерным User-Agent отдаёт 200. В ЗАЯВКЕ ПОЗИЦИЯ НАЗВАНА НЕВЕРНО: «модуль управления ACS800» — это ремкомплект плат, а не модуль.

**кто делает на самом деле:** ABB (сам ABB Drives). Перемаркировки здесь нет: префикс 3AXD5 — собственная материальная нумерация ABB Drives, а не шильда поверх чужого изделия. Приём с опознанием настоящего изготовителя по английскому описанию OEM к этой строке не применим.

**жизненный цикл:** НЕИЗВЕСТНО. Каталог ABB проверить не удалось: new.abb.com отдаёт 503 на WebFetch и 403 на curl. Это НЕ признак отсутствия номера — контрольная проверка показала 403 и на заведомо существующих страницах (3AXD50000038423 AFIN-02C, 3AUA0000030739), то есть ABB блокирует наши инструменты целиком. Статус (активна / снята / преемник) остаётся неустановленным.

**авторизованный канал:** Не найдена. Публичных цен на платы управления ABB в авторизованном канале нет: проверенный официальный дистрибьютор (Advanced Systems Baltic OÜ, asb-drives.eu) публикует прайс только на приводы целиком (ACS880-01-02A4-3+B056 — 1 066 EUR, ACS880-01-145A-3 — 6 992 EUR, расчёты в евро), компонентов и кодов 3AXD5 в прайсе нет. Косвенный ориентир уровня листа ABB — графа Retail на карточках трейдера: 1 580 и 3 437 USD при его цене 1 106 и 2 406 USD (ровно —30 %).

**у кого найдено:** По номеру 3AXD50000426157 карточки товара нет ни у одного продавца. Приведённые в note цифры 947–2406 USD — это карточки ДРУГИХ, подлинных плат управления ABB у стока-трейдера quicktimeonline.com (Quick Time Engineering Inc), например <https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042199> и <https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042693>. Это подстановка по классу, а не цена нашей позиции.

**природа цены:** не найдена

**срок:** По нашей позиции — нет данных. У аналогов класса на складе трейдера дословно: «In Stock. Usually Ships in 7 Working Days», гарантия «Factory Warranty: 12 Months» — но это на единичные штуки.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует никто — ни один из открытых продавцов. Более важное: у BCEX найденных подлинных плат ABB в наличии стоит availability = 1, то есть по одной штуке на код. Свободного стока на 68 штук нет нигде и близко. Значит 68 плат — это заказ через канал ABB со сроком, а не выкуп со склада, и цены сток-трейдеров (947–2406 USD) к объёму 68 шт. неприменимы в обе стороны: на 68 шт. цена определяется проектной/объёмной скидкой ABB, которую можно получить только квотой. Закладывать в расчёт розницу трейдера на 68 шт. нельзя.

**что закладывать:** Закладывать нечего: цены по точному номеру нет нигде. Проверено адресно — quicktimeonline.com по нашему номеру 404 при работающем контроле на другом номере; у авторизованного дистрибьютора Proax поиск номер не находит. Вилка 800–2500 USD (conf C) остаётся непроверенной ПО ЦЕНЕ, экспозиция 112 200 USD в заголовок не идёт. Прежняя цифра 947–2 406 USD у quicktimeonline — подстановка по классу, снята.

**канал закупки:** Канал есть, но он котируется, а не витринный. Два рабочих пути: (1) ABB Motion spare parts через официального дистрибьютора — проверен Advanced Systems Baltic OÜ (заявляет себя Official Distributor ABB); для квоты нужен действующий материальный код плюс type code или серийный номер привода; (2) независимые сток-трейдеры подлинных плат ABB (quicktimeonline.com и подобные) — но только единичные штуки, на 68 шт. канал не работает. По самому номеру 3AXD50000426157 ни один канал ничего не предлагает.

**контакты:** Advanced Systems Baltic OÜ (официальный дистрибьютор ABB, прайс ACS880): [info@asb-drives.eu](mailto:info@asb-drives.eu), +372 62 28 220, Punane 73, 13619 Tallinn, Estonia. Это единственные контакты, реально увиденные на открытой странице; больше ничего не добавлено.

**что мешает закрыть строку:** Номер верен, и исправленный код ABB не нужен — прежний блокер снят. Цена только квотой ABB по полному типу привода и серийному номеру на 68 комплектов: индекс исполнения «4» по номеру не раскрывается, а статическая страница ABB несёт только описание (жизненный цикл, вес, страна происхождения и преемник подгружаются скриптом). Значит «активна или снята» по этому номеру остаётся неизвестным.

**чем подтверждено:** ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сайта-зеркала каталога ABB отдают 404 на наш номер, при том что на заведомо подлинные коды отдают 200 с описанием: [techenergo.net/3axd50000265596.html](http://techenergo.net/3axd50000265596.html) открылся как «ACX550/ACS800-X1/X4 R6 KIT 3; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT», а [techenergo.net/3axd50000426157.html](http://techenergo.net/3axd50000426157.html) — 404; та же картина у quicktimeonline.com (6 подлинных кодов открылись, наш — 404). Положительный контроль есть, значит 404 означает отсутствие позиции, а не поломку источника. (3) Обратный контроль по ABB: 403/503 от new.abb.com получены и на заведомо существующих страницах, поэтому недоступность ABB я НЕ выдаю за отсутствие номера — у изготовителя вопрос остался непроверенным. ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦЕНЫ: поисковик трижды уверенно выдал описание «3AXD50000426157 — ACS800 MODULE PCB KIT 4 / KIT 1, preventive maintenance kit». Я скачал все страницы, на которые он ссылался ([eltra-trade.com/products/abb-3axd](http://eltra-trade.com/products/abb-3axd), [contragent.com](http://contragent.com)), и grep'ом проверил — этого номера в них нет вообще. Описание выдуманно сводкой поисковика. Если кто-то повторит тот же запрос перед защитой, он получит ту же ложную расшифровку — в документ её брать нельзя. ПРО ВИЛКУ. Настоящих цен по нашей позиции нет, поэтому вилка 800–2500 USD не подтверждена и не опровергнута — защищать её нечем, recommended оставлен пустым сознательно. Для разговора, но НЕ в заголовок и не в расчёт: реальные карточки подлинных плат управления ABB того же семейства и того же числового диапазона кодов дают 947 / 1 106 / 1 665 / 1 769 / 2 289 / 2 406 / 2 406 USD за штуку у сток-трейдера (ZCU-12 3AXD50000005751 — 947 USD при Retail 1 353; Control Board AC580 R7 3AXD50000042199 — 1 106 при Retail 1 580; 3AXD50000042693 — 2 406 при Retail 3 437). То есть порядок величин в экспертной вилке для класса «плата управления привода ABB» правдоподобен, и середина 1 650 USD в этот класс

попадает. Но это подстановка по классу: утверждение «платы ABB этого класса стоят столько» и «эта деталь стоит столько» — разные, и в твёрдую цену заказчику второе из первого не выводится. Отдельно отброшена цена 0.00 USD с карточки controldcs.com — это заглушка карточки-заявки, как и предупреждено. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ: что это за изделие, активен ли номер, есть ли преемник, и цена изготовителя. Ни один из этих четырёх вопросов не закрыт, и без данных от заказчика (см. blocker) закрыть их нельзя. Экспозиция 112 200 USD на этой строке держится целиком на догадке о типе детали.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Снять формулировку «номера не существует». Номер подлинный и есть в каталоге ABB: 3AXD50000426157 = «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» ([www.abb.com/global/en/products/3axd50000426157](http://www.abb.com/global/en/products/3axd50000426157), og:description). Это ремкомплект печатных плат планового ТО модуля ACS800, а НЕ «модуль управления ACS800», как записано в заявке — название позиции в заявке исправить. Blocker переписать: не «нужен исправленный код ABB», а «номер верен, цена только квотой ABB по типу/серийному номеру привода на 68 комплектов». Вилку 800–2500 оставить непроверенной по цене (conf C), экспозицию 112 200 USD в заголовок не давать.

**68569591 · ABB · 46 шт · экспозиция 112 010 USD · вилка верна** выдержал 1 из 1 опровержений

Плата ABB 68569591 RI47500524-02

**что это:** Не «плата», а сборка «силовой IGBT-модуль плюс плата драйвера затвора» для силовой части привода ABB ACS800. Подтверждено двумя открытыми страницами: store.dex.com — заголовок «ABB Inc IGBT Module Drive Top DTC V2 Part #68569591-BUILD»; eltra-trade.com — «Item Number: 68569591», «Type IGBT MODULE+DRIVE FS450R17KE3/AGDR-», раздел каталога «ABB ACS800 Accessories», «Produced in Germany». ВТОРОЙ НОМЕР ИЗ ЗАЯВКИ, RI47500524-02, НЕ встречается ни на одной открытой странице и не опознан.

**кто делает на самом деле:** Сборку собирает ABB, но силовой полупроводник в ней — Infineon FS450R17KE3 (450 А на 1700 В), а AGDR-71C — собственная плата драйвера ABB. Оба обозначения стоят прямо в типе изделия на открытых страницах eltra-trade.com и automationdcs.com. Уход на рынок полупроводников по номеру Infineon — ГИПОТЕЗА: цену бессборочного модуля я не открывал и в деньги строки не подставляю.

**его номер:** 68569591 (ABB); в составе Infineon FS450R17KE3 и плата драйвера ABB AGDR-71C

**жизненный цикл:** Позиция каталога ABB ACS800 действующая («Condition: new» у европейского дистрибьютора), но живого наличия нет ни у кого: ACS800 — предыдущее поколение приводов ABB, и склад по этой сборке высох.

**минимум:** 1871.43

**максимум:** 1871.43

**у кого найдено:** store.dex.com — 1 871,43 USD, страница открыта (HTTP 200, 322 вхождения номера в теле). Дословно: «List Price: \$1,871.43 USD», «Regular price Sale price \$1,871.43 USD», «Unit price / per», «Sale Sold out», «Request Special Price». Это единственная цифра, увиденная своими глазами по этому номеру. Второго источника HET, и это проверено по доменам: eltra-trade.com открылась, но дословно «Price on Request» и «Total price: € 0.00» (её разметка при этом врёт «availability: InStock», «price 0.00»); santaclarasystems.com — «Out of Stock», «carries 0 items», цены нет; industrialautomationco.com, topbrandsplc.com, plcdcspro.com, buyparts.online — ноль совпадений; automationdcs.com — «Price: inquiry», и самого номера на странице HET, только тип изделия. НЕ УВИДЕЛ (это не «цены нет»): wiautomation.com, inverterdrive.com, galco.com, new.abb.com, ebay.com — 403 на каждой попытке, включая релей. ОДИН ОПЕРАТОР, А НЕ ТРИ ОТКАЗА: витрины plcdcspro.com, newgenplc.com и topbrandsplc.com сидят на двух общих почтовых доменах camvect.com и cambia.cn — это одна компания из Сямыня под разными вывесками, поэтому и их «ноль совпадений», и их «цена по запросу» считаются ОДНИМ отрицательным результатом, а не несколькими.

**природа цены:** одна открытая карточка, товар распродан — то есть прайс, а не оффер

**остаток:** ноль. У продавца с ценой дословно «Sale Sold out» на видимой странице (его разметка противоречиво говорит InStock — верю тексту). У второго «Out of Stock», «carries 0 items». Ни один продавец не назвал остаток числом.

**срок:** 3–6 недель у европейского дистрибьютора (дословно «Delivery standard: 3-6 weeks, depending on the country»), и это без цены

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки листа HBN: «Комплект силового IGBT-модуля» и «IGBT-модуль». Это одно и то же изделие, разложенное на две позиции разными наименованиями.

**что закладывать:** Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно ноль: товар распродан, остаток не назван никем, а верх вилки не подтверждён ничем — страницу-основание не открыл никто ни в августе, ни сегодня. Такой объём одной силовой сборки со склада не собирается: это либо заказ у ABB через авторизованный канал, либо сбор по крохам у брокеров, и вилку под объём надо строить на цене ABB, которой у нас нет. Действие: запрос в авторизованный канал ABB и параллельно проверка цены силового модуля Infineon как более дешёвого пути.

**канал закупки:** Рынок запчастей для приводов ABB: брокеры излишков электроники и независимые дистрибьюторы ABB. Не турбинный рынок. Параллельный, более дешёвый канал — рынок силовых полупроводников по номеру Infineon, но он не подтверждён.

**контакты:** DEX Store (США): sales@dex.com, +1 888 678 9201. Eltra Trade (Словакия): +421 552 601 099. MOORE Automation (Сямынь): miya@mvme.cn

**что мешает закрыть строку:** Второй номер из заявки не опознан: если RI47500524-02 задаёт конкретное исполнение платы драйвера, то найденная сборка может оказаться не тем исполнением, и совпадения по первому номеру недостаточно. Плюс изготовитель в нашей разметке взят ИЗ НАИМЕНОВАНИЯ заявки, а не из каталога — проверка через каталог ABB не делалась, его сайт отдаёт 403.

**чем подтверждено:** Две открытые страницы на опознание с полным типом изделия, одна открытая цена, шесть адресных отрицательных результатов, пять площадок с 403, вскрытый состав сборки.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен (цена за штуку увидена на открытой карточке), но «забронировать можно ноль» и неопознанный второй номер вынесены в рекомендацию и блокирующее условие

---

## CT95038/01 · Siemens · 10 шт · экспозиция 110 000 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1 / 2 ДЮЙМА Сименс SGT-400 CT95038/01

**что это:** Газовый топливный клапан в сборе, 1.1/2 дюйма, Siemens SGT-400 — встроенный клапан топливной системы. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись четыре раза утверждала, что заявка называет изделие «датчиком температуры», и выводила из этого «основание вилки аннулировано, риск односторонний — скорее дороже верхней границы». Ни в сырых строках заявки, ни в сводке, ни в англоязычном первоисточнике этот номер датчиком не называется: обе строки заявки — «ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1/2 ДЮЙМА» (2 шт) и «Встроенный газовый клапан» (8 шт), категория «клапаны и арматура»; в первоисточнике «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH». Датчики температуры в заявке — совсем другие номера (64/51004015/6, 64/51004027/3 и далее). Опознание подтверждено двумя открытыми страницами: gowringscontinental.nl — карточка «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», на ней оба номера, цены нет; turbineblade.net — «Actuator fuel gas main valve XM26/27 — CT95038/01».

**кто делает на самом деле:** Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным СТ-номером и имеет собственное руководство OEM. Признак «покупного» есть — параллельный номер рустоновского вида 64/60040232/2 на карточке стокиста, — но кто именно льёт и собирает клапан, по открытым источникам не подтверждается. Догадку не ставлю.

**его номер:** Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (позиция 129/154 в перечне ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze). Номера сторонних изготовителей нет — см. real\_maker.

**жизненный цикл:** Неизвестно, но признаков снятия нет. В списках обязательного ЗИП SGT-400 позиция присутствует у трёх независимых поставщиков, документ OEM живой, преемника не объявлено. Дополнительно: сам IFV у Siemens — предмет сервисного предложения «Integrated Fuel Valve (IFV) Gas Fuel System Upgrade» (флаер energy.siemens.com; сегодня домен не отвечает, видел только заголовок в выдаче) — то есть модернизационный, а не устаревший узел. Официального подтверждения статуса без запроса в Siemens Energy нет.

**природа цены:** не найдена

**срок:** Не указан ни на одной карточке. Единственные видённые высказывания о сроках — не по этой позиции: трейдер MSRI (Индия) пишет в рекламе, что у OEM бывает «до 18 месяцев», а на карточке сопоставимого клапана Woodward GS16 (9907-561, refurbished) у tcssb.com стоит «shipping within 1-3 weeks». Ни то, ни другое не является сроком по CT95038/01.

**на наш объём:** НАСТОЯЩИЙ ДЕФЕКТ СТРОКИ — В КОЛИЧЕСТВЕ, а не в опознании. В сводке стоит 10 шт, и это сумма двух строк заявки (2 + 8), а англоязычный первоисточник несёт CT95038/01 РОВНО ОДИН РАЗ и с количеством 2 (отношение 5,0 — один из девяти таких номеров листа); строки «Встроенный газовый клапан» на 8 шт в первоисточнике нет вовсе, и номер 64/60040232/2, под которым клапан продаётся у gowringscontinental, в заявке не встречается ни разу. Поэтому экспозицию показываем ДВУМЯ числами: 110 000 USD по сводке и 22 000 USD по первоисточнику. Собственное же наблюдение прежней записи — «10 штук полного клапанного узла это парковый объём, на турбине их один-два» — этой проверкой и подтверждается.

**что закладывать:** Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000-18 000 USD (conf C) НЕ аннулирована — её собственное основание «экспертная вилка по классу газового регулирующего или отсечного клапана промышленной ГТУ» построено ровно под опознанное изделие. Направленный вывод «скорее дороже верхней границы» снят как стоявший на выдуманном расхождении. Экспозиция по строке считается двумя способами и различается в пять раз — по сводке и по первоисточнику, см. «на наш объём», — поэтому одной цифры по строке не существует и проверить нечего.

**канал закупки:** Канал есть, но все — только «под запрос», без публичной цены. 1) Gowrings Continental BV (Хайненоорд, Нидерланды) — единственная найденная товарная карточка именно на CT95038/01 (раздел «Siemens spare parts | engines | new and used»); цена и остаток не показаны. 2) Gas Turbine Services (GTS), Линкольн (Великобритания) + Эсбьерг (Дания) — независимый сервис по Siemens Lincoln SGT/Ruston, на сайте заявлено €53 млн «strategic stock» и «on-demand OEM components»; профильнее всех по этой машине. 3) Siemens Energy — OEM, единственный источник авторизованно нового узла и статуса номера. 4) Копийщики, прямо заявляющие, что не авторизованы: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, ведёт номер с ESP000910), Leda Greenpower (china-power-contractor.cn, ведёт CT95038/01), Hangzhou Gas Turbine Parts. Стоковых витрин с ценой по этому номеру нет ни одной.

**контакты:** Gowrings Continental BV (карточка на CT95038/01): info@gowrings.nl, +31 78 6768555. Gas Turbine Services: gts@gasturbineservices.com, +45 7546 8030 (DK), +44 1522 842700 (UK), New Horizons, Teal Park, Lincoln LN6 3AD. Прочие, где самого номера в перечне нет: AeroTurbineSpare — sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991; MSRI — rvp@msritrade.com, +91 120 4102955. Все адреса и телефоны взяты дословно со страниц.

**что мешает закрыть строку:** Вопрос заказчику не «датчик или клапан» (конфликта нет), а СКОЛЬКО КЛАПАНОВ РЕАЛЬНО НУЖНО: 2 или 10. В сводке 10 = 2 + 8 по двум строкам заявки, в англоязычном первоисточнике по этому номеру стоит 2. Разница в пять раз и в деньгах, и в сроке. Ссылка на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снята: этого номера нет ни на одной из их двух страниц SGT-400.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка «CT95038/01 — Gas Fuel Valve Assembly, 1.1/2 Inch» и отклик «VALVE, FUEL CONTROL, ASSEMBLY, 1-1/2", MANUFACTURER: SIEMENS P/NO: CT95038/01» для Phase V / Phase VII. Перечень ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze — «CT95038/01 | ESP000910 | GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH». Ссылка на руководство OEM TSP09355 Issue 1 на форуме Siemens SiePortal. Прошлый вердикт `pn_not_found` снимается: номер есть и опознан однозначно. Чего подтвердить НЕ удалось — цены. Ни одной. Проверены: карточка стокиста (цены нет), три китайских изготовителя-копийщика (цен не публикуют), независимые сервисы и трейдеры (только «Add To Quote»), таможенные базы (zauba отдаёт 403, записей по номеру в выдаче нет), тендерные площадки (РФ, Индия, Узбекистан — ничего), аукционы излишков (Salvex — по номеру ничего), eBay (по CT95038 выдаёт только пульты Toshiba CT-95038, к делу не относятся). Проверен и запасной путь — цена сопоставимого изделия класса: клапаны Woodward GS16/GS40 тоже продаются исключительно по запросу, даже refurbished на tcssb.com без цены. То есть публичного рыночного уровня у этого класса нет в принципе, и «одной настоящей цены» по этой позиции сегодня не существует в открытых источниках. Цифр из сниппетов не брал: 403 получили control.com, ebay.com, zauba.com, но ни одной цены в их сниппетах не было, придумывать нечего. Почему вилка всё же под вопросом, хотя вердикт «нечем проверить»: вилка 4 000–18 000 USD построена под «датчик температуры», а покупается полный клапанный узел топливной системы с приводом. Основание вилки аннулировано, и риск односторонний — сборка такого уровня скорее дороже верхней границы, чем дешевле нижней. Утверждать этого числом не могу, поэтому recommended пуст: твёрдая цена, посчитанная от середины (110 000 USD на 10 шт.), сейчас не опирается ни на что. Рекомендую до защиты не двигать цену, а получить хотя бы один счёт — быстрее всего у GTS в Линкольне (та же машина, свой склад) и параллельно у Gowrings по их карточке; цену OEM — запросом в Siemens Energy с указанием TSP09355 и исполнения /01 либо /02.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Убрать посылку про датчик температуры целиком: заявка называет изделие газовым топливным клапаном в сборе (`rfq_demand.json`, обе строки, `cat` «клапаны и арматура»), а вилка 4 000–18 000 в `rfq_prices.json` по своему `basis` дана по классу «газовый регулирующий/отсечной клапан промышленной ГТУ» — её основание НЕ аннулировано, и направленный вывод «скорее дороже верхней границы» надо снять как неподтверждённый. Вместо него поставить настоящий дефект: `qty 10 = 2 + 8` по двум строкам заявки при `qty 2` в англоязычном первоисточнике (`ship_english_source.json`, строка 414), поэтому экспозицию надо показывать двумя числами — 110 000 USD по сводке и 22 000 USD по первоисточнику, а у заказчика спрашивать не «датчик или клапан», а сколько клапанов реально нужно: 2 или 10. Ссылку на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снять — на обеих их страницах SGT-400 этого номера нет.

## 64/60040257/1 · Siemens · 12 шт · экспозиция 105 000 USD · вилка нечем проверить ОСПОРИЛ: выдержал 0 из 1

Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1

**что это:** НЕ УСТАНОВЛЕНО, и прежний вывод снят. Раньше здесь стояло: «электропневматический позиционер, проверено по живой странице». Проверено было /2, а не /1 — а /2 стоит в нашей же заявке отдельной строкой (строка 477 `rfq_demand.json`, «ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР, 2 шт»). Вывод был перенесён с суффикса на суффикс, а суффикс у линкольнских чертежей и есть номер изделия. ВТОРАЯ ПРИЧИНА СНЯТЬ: страница, на которую вывод опирался (`gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html`), не чужой каталог, а англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК нашего же листа «Энергосети» — 431 её строка из 436 стоит в заявке, количества совпадают у 425 (замер: `gt/tools/english_source.py`). Подтверждать заявку её же первоисточником нельзя, вывод получается круговым. Что установлено точно: номер в заявке ПРОДУБЛИРОВАН — стоит и у «Датчика положения» (8 шт, строка 1557), и у «Клапана BOV» (4 шт, строка 219). Какая из двух строк несёт чужой номер — не определено, и оба чтения опираются на документы.

**кто делает на самом деле:** ПО КЛАПАНУ BOV — УСТАНОВЛЕН ДОКУМЕНТОМ OEM: «There are two BOV's mounted externally. One each side of the PT. The BOV's are made by MOOG and are hydraulically operated. The Hydraulic system operates at a pressure of 180 BarG (2646 psi)» — Siemens Industrial Turbomachinery Ltd (Линкольн), «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006, с. 120. То есть если строка про клапан P2 BOV, её изготовитель — Moog, и спрашивать надо Moog, а не Siemens. ПО ДАТЧИКУ/ПОЗИЦИОНЕРУ — не установлен: гипотеза Kinetrol остаётся гипотезой, ни одной страницы, связывающей 64/60040257 с Kinetrol, нет (прежний сниппет «Kinetrol 64/60040257/1011» уже был поймана как выдумка поисковика). Механизм совмещения датчика и позиционера существует и подтверждён у Kinetrol: к позиционеру P3 отдельно идёт «angle re-transmit circuit» — плата обратной связи 4–20 мА по углу внутри того же корпуса. Это рассуждение, не привязка к номеру.

**жизненный цикл:** Машина активна: SGT-400 (13–15 МВт) — действующий продукт Siemens Energy, в портфеле прямо заявлены «spare parts, service exchange, long Term Programs (LTP), overhaul service» на весь жизненный цикл (siemens-

energy.com, страница SGT-400). По самой позиции статус НЕИЗВЕСТЕН: номер 64/60040257/1 не имеет ни каталожной записи, ни коммерческого следа — ни «активен», ни «снят» подтвердить нельзя. Косвенно: публично видна только вариация /2, наша /1 не встречается нигде, что может означать более старую или замещённую вариацию чертежа.

**природа цены:** не найдена

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не найдено — ни одной цены вообще. Замечание для разговора, не цифра: позиционер — серийный прибор КИП, а не чертёжная деталь турбины, поэтому на 12 шт цена за штуку у настоящего изготовителя прибора обычно заметно ниже разовой OEM-цены запчасти по шильде Siemens. Подтвердить это нечем, в защиту не выносить. Отдельно: в найденной ведомости позиционер стоит 2 pcs на комплект капремонта двух машин — 12 шт это либо парк, либо складской запас, и стоит уточнить у заказчика, откуда взялось количество.

**канал закупки:** Канала с ценой НЕТ. Подтверждены только каналы «по запросу», без прайса: (1) авторизованный — Siemens Energy, сервисный канал запчастей/service exchange/LTP, то есть цена только по контракту и обращению; (2) трейдеры турбинного ЗИП, которые публикуют эту же линкольнскую ведомость и принимают RFQ, но цен не печатают — Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd (владелец найденной ведомости) и AeroTurbineSpare («Submit your RFQ today for a firm quote within 24 hours», прайса на сайте нет). Практический путь дешевле OEM появится только после снятия шильды с установленного позиционера: тогда закупка идёт у изготовителя прибора как серийный КИП, а не как чертёжная запчасть Siemens.

**контакты:** Только реально увиденные на страницах. Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd: saels@gas-turbine-parts.com (написание на странице именно такое, с опечаткой в «sales»), Tel 86-571-89967020, Phone 15869109368, адрес No151, ZiDingXiang Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310021. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991.

**что мешает закрыть строку:** Блокирует заявка, а не рынок. Против «описки в строке BOV»: каталожный номер клапана BOV найден дважды дословно — «P2 BOV and actuator assembly | 64/60040215/7» (turbineblade.net, два перечня), а продувочный клапан P2 сама заявка держит под /1014; под /1 клапана нет ни в одном источнике. Против «описки в строке датчика»: в первоисточнике позиционер /2 напечатан внутри блока межступенчатого клапана перепуска (соседние строки RW54017 и RW54014 GASKET INTERSTAGE BLEED VALVE, MW54011C BELLOWS ASSEMBLY, 64/51014009/1 ELECTRIC ACTUATOR AND FITTINGS), а межступенчатый клапан перепуска сам Siemens называет BOV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА, подтверждённая документом OEM: Siemens называет BOV два разных узла — «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» (с. 2) и «The P2 Air Blow-Off Valves» (с. 119–122) в «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006. Поэтому без заказчика строка не разбирается: нужно, какая из двух строк несёт другой артикул, и какой именно BOV имеется в виду. Фото шильды узла и позиции решает вопрос за минуту.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО И ЧТО ИМЕННО СНЯТО. Формат номера 64/XXXXXXXX/X подтверждён как серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone). Расщепление базового номера суффиксом на разные изделия подтверждено на соседях: /60040226/1C solenoid valve, /2 fuel gas secondary block valve, /10 on-package block valve; /60040233/7, /16, /24, /25, /32 — пять разных клапанных сборок. Класс блока 64/600402xx — арматура топливного газа и управляющего воздуха в сборе с приводами и позиционерами, поэтому по соседям нельзя отвергнуть ни «клапан», ни «позиционер». СНЯТО: утверждение «это позиционер, проверено живой страницей» — проверен был другой суффикс, да ещё по первоисточнику самой заявки. Урок общий: источник, оказавшийся первоисточником заявки, заявку не подтверждает — это то же правило, что «эталон не может быть производным от правила».

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт остаётся «нечем проверить», но опознание изделия снято: под /1 в заявке стоят и датчик, и клапан, и какая строка неверна — не установлено

---

## 3AXD50000260706 · ABB · 22 шт · экспозиция 99 000 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Комплект ACS800-104 R8i Kit 8

**что это:** ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8i KIT 8», описание «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multidrive): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), TH ВЭД 85049090. Это НЕ «модуль» — это ремкомплект к модулю, привязанный к регламенту ABB 3/6/9 лет.

**кто делает на самом деле:** Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешилдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TDK B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512 / 3AFE64410512, у сток-трейдера WiAutomation 369,84 USD/шт; плата AINT-14C — номер ABB 68685826. Состав родственного комплекта Kit 3 (3AXD50000260652, 11,5 кг) опубликован на inverterdrive.com: 68685826 MC Interface Board + 64410512 DC Capacitors (12 шт) + 68692172 ribbon cable + 68249660 power resistors (3 шт) + 3AUA0000024466 insulating sheet. Отсюда счёт снизу: Kit 3 ≈ 5 тыс. USD в компонентах по ценам трейдеров, наш Kit 8 тяжелее в 1,7 раза → ≈ 7–9 тыс. USD.

**его номер:** 64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). Преёмник комплекта целиком: 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8i PM9 PRE-ASSEM.KIT8» (28,92 кг), варианты с опциями: 3AXD50000890774 (KIT2 + Q950), 3AXD50000890910 (KIT8 + Q967).

**жизненный цикл:** СНЯТА. Карточка авторизованного дистрибьютора ABB Proax (proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706) по всем складам ABB пишет дословно «No more available. No

replacement», и там же примечание склада FIPSE: «Kit no more available. The new ACS800-104 R8i PM9 concept is factory made and tested assemblies». Преемник — заводские предсобранные комплекты ACS800-104 R8i PM9, для нашего Kit 8 это 3AXD50000890750 (и вариант +Q967 — 3AXD50000890910). Родственный комплект Kit 3 (3AXD50000260652) на inverterdrive.com помечен «Obsolete Product». Заводской цены по номеру 3AXD50000260706 больше не существует.

**минимум:** 9863.88

**максимум:** 14676.0

**авторизованный канал:** 9 863,88 USD за штуку = 13 669,00 CAD по курсу набора 1,385763 на 13.09.2026. Карточка proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706 открыта: в разметке mtrn и sku наш номер, price 13669.0000 CAD, состояние NewCondition, наличие BackOrder, в видимой части «CAD\$ 13,669.00» рядом с кнопкой Add To Cart и подписью «Not in stock». СНЯТО: прежнее утверждение, что Proax держит карточку, но цены на ней нет вовсе.

**у кого найдено:** Оpozнание подтверждено первоисточником: abb.com/global/en/products/3axd50000260706 — «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». Цена авторизованного канала — Proax (см. поле выше). Второй уровень: Aussie Components, единственная цена на странице — 20 475,67 AUD с GST = 14 676 USD по курсу набора 1,395178; без GST 13 342 USD. СНЯТО: прежнее 8 675,56 USD (WiAutomation) и 13 235 USD — первая из сниппета, вторая посчитана прогоном делением на 1,1 по внебазовому курсу; точка 10 414 USD не воспроизводится вовсе (курса DOP в наборе нет). ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, дословно с карточки дистрибьютора: «Product Availability Class: No more available. No replacement», примечание изготовителя от 01.10.2024 — комплект снят, новая концепция ACS800-104 R8i PM9 собирается и испытывается на заводе и зависит от опционного кода модуля. Страна происхождения — Венгрия (не Эстония, как стояло в прежней записи), вес 19,246 кг.

**природа цены:** По самому номеру 3AXD50000260706 — НЕ НАЙДЕНА (нигде ни одной цифры, только «по запросу»). Все найденные цены — сток-трейдеры/независимые складские продавцы по преемнику 3AXD50000890750. Заводской цены и цены авторизованного канала в открытых источниках нет.

**остаток:** По номеру заявки подтверждённого остатка нет: у ABB статус «нет и замены нет»; китайский брокер 114ic.com заявляет 15 шт (поставщик Shenzhen Yingboer), но поле цены пустое, и это витрина-заявка, а не склад. По преемнику 3AXD50000890750: WiAutomation US и Aussie Components пишут «In stock» без числа, Obso Global — «In stock, Condition: New», без числа. Ни один продавец не подтвердил покрытие НАШИХ 22 шт.

**срок:** По снятому номеру в записи ABB у Proax: 62 дня по большинству складов, 0 дней у четырёх (CHNOR001, DEAPRMLC, FISER001, ZATAD021) — но всё это при статусе «No more available», то есть срок бессмысленный. По преемнику: «Express delivery» (WiAutomation), «5-10 business days» со склада в Австралии (Aussie Components); минимальный заказ у ABB — 1 шт.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН источник — ни по снятому номеру, ни по преемнику. Практический расчёт на 22 шт: со стока трейдеров 22 предсобранных PM9-комплекта не соберутся (никто не назвал количества, а изделие снятое/нишевое), поэтому реальный путь — заказ 22 шт через ABB Service как проект, где скидка за объём нормальна, но и заводской срок тоже. Розничная точка трейдера (8,7–13,2 тыс. USD) — это цена за штуку с чужого склада; при заводском заказе 22 шт я бы ждал движения вниз от верхней трейдерской точки, а не вверх, но подтвердить это нечем: ни одной ступени в открытых источниках нет. Экспозицию считаю от уровня за штуку, а не от подтверждённого лота: 22 × 11 000 ≈ 242 тыс. USD против записанных 99 тыс. — то есть занижение примерно в 2,4 раза. Это планомерно-расчётная цифра, а не сумма закупки по подтверждённому остатку.

**что закладывать:** 9 900 USD за штуку, коридор 9 900 – 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬНА: цена прайсовая, на позицию в статусе BackOrder и «No more available», поэтому покупка пойдёт преемником 3AXD50000890750 по квоте ABB. И счёт снизу по составу комплекта больше не считается независимым подтверждением: он держался на дорогом из трёх вариантов одной платы у одного продавца (AINT-14C-Sealed 1 792,29 против обычной 778,37 USD у того же PLC Direct), а у store.dex.com по той же плате 1 836,00 с вариантами NOCORE 3 672,00 и REPAIR 1 468,80 — рынок платы построен на обмене с возвратом сердечника.

**канал закупки:** Рабочий канал есть, но только по ПРЕЕМНИКУ и не по старому номеру: 1) ABB Service / авторизованный дистрибьютор ABB — запрос на 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8i PM9 PRE-ASSEM.KIT8» (или вариант с нужной опцией +Q950/+Q967); карточку держит авторизованный Proax (Канада), у ABB минимальный заказ 1 шт. 2) Независимые складские продавцы преемника: WiAutomation, Aussie Components (AU, склад в стране), EU Automation, Obso Global, Armad Engineering (UK). 3) Компонентный путь в обход комплекта: конденсаторы EPCOS B43586-S9418-Q3 (64410512) и плата AINT-14C (68685826) покупаются по отдельности — это единственный способ уйти вниз от 8,7 тыс., но он снимает с ABB гарантию на комплект и требует решения сервисного инженера. Брокерские витрины по старому номеру (китайские трейдеры на snal.com, 114ic.com, листинги Alibaba) цены не дают вообще — как канал не считаю.

**контакты:** Реально увиденное на странице по нашему номеру — только китайский брокер (114ic.com/3axd50000260706): Shenzhen Yingboer Electronics Co., Ltd (深圳市英博尔电子有限公司), контакт 赵经理 (менеджер Чжао), телефон 14704756432, QQ 3633762972, адрес: 深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座23C1. Заявляет 15 шт, цены не даёт. Прочие продавцы (Proax, Armad Engineering, Aussie Components, WiAutomation) почт и телефонов на открытых мною страницах не показали — только формы «запросить цену», поэтому контактов по ним не привожу.

**что мешает закрыть строку:** Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно

нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдика/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8i KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT») плюс карточка Armad Engineering (UK) с весом 19,48 кг, COO: EE и TH ВЭД 85049090. Статус жизненного цикла и преемник — карточкой авторизованного дистрибьютора Proax: дословно «No more available. No replacement» и примечание склада FIPSE про «new ACS800-104 R8i PM9 concept... factory made and tested assemblies». Состав комплекта — публикацией родственного Kit 3 на inverterdrive.com. Регламент 3/6/9 лет — документом ABB «ACS 800 PM Kits». Что осталось неясным и где слабое место цифры. По самому номеру 3AXD50000260706 в открытых источниках НЕТ ни одной цены — ни заводской, ни дистрибьюторской, ни брокерской; я проверил авторизованный канал (Proax), UK-продавца (Armad), китайские витрины (cna.com, 114ic.com), Alibaba, eBay, Radwell, Galco, Octopart, Findchips, eltra-trade, chipsgate, quicktimeonline, petrospares, sogears — пусто либо «по запросу» либо 404. Поэтому вилку я не подтверждаю, а ПЕРЕНОШУ на преемника: единственный уровень, по которому вещь физически покупается. Из трёх найденных точек по преемнику одна открыта мною как карточка (Aussie Components, 18 614,25 AUD без GST = 13 235 USD по курсу 1,406483 на 17.09.2026), а две — 8 675,56 USD (WiAutomation US) и 614 548,18 DOP = 10 414 USD (WiAutomation DO, вариант +Q967) — взяты из поисковых сниппетов, потому что сайт отдаёт 403/CAPTCHA; карточки я не открывал, и подавать их как подтверждённые нельзя. Все три — сток-трейдеры, не авторизованный канал. Почему всё-таки говорю «занижена», а не «нечем проверить». Три независимых трейдерских точки лежат в 8,7–13,2 тыс. USD/шт, и независимый счёт снизу по компонентам старого комплекта (12 конденсаторов 64410512 по 369,84 USD + плата AINT-14C + мелочь ≈ 5 тыс. на 11,5-кг Kit 3, наш Kit 8 — 19,48 кг) даёт 7–9 тыс. USD/шт. Два разных метода сходятся выше верхней границы вилки 7 000, так что 2000–7000 не защищается ни с какой стороны. Оговорка к рекомендации: преемник тяжелее старого комплекта (28,92 против 19,48 кг) и включает заводскую сборку банка конденсаторов и лотка плат, то есть часть его цены — работа, которой в старом комплекте не было; чистый «старый» Kit 8 объективно ближе к 7–9 тыс. Но купить старый номер нельзя, поэтому закладывать надо уровень преемника. Ограничение прогона: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), Google/Bing/Yandex/DDG напрямую отдавали капчу или мусор — всё найдено через ридер-прокси над DuckDuckGo и прямыми загрузками карточек. Часть источников (new.abb.com — 503, eBay, Alibaba, Radwell, Galco, inverterdrive напрямую, WiAutomation) мне не открылась; по ним возможны цены, которых я не видел. Первое, что стоит сделать дальше: запросить ABB Service/Proax официальную цену и срок на 3AXD50000890750 под 22 шт — это единственный способ получить заводскую цифру и ступени за объём.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Вывод «занижена» оставить, но переложить его на печатную цену авторизованного канала по НАШЕМУ номеру вместо двух сниппетов: Proax, 13 669,00 CAD = 9 863,88 USD/шт по курсу CAD 1,385763 (fx\_rates.json, 13.09.2026). Экспозиция 22 × 9 864 = 217 005 USD против записанных 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. Recommended поставить 9 900 USD/шт (коридор 9 900 – 14 700, где верх — 20 475,67 AUD с GST у Aussie Components), price\_low 8 675,56 и price\_high 13 235 убрать как неоткрытые. COO исправить на Венгрию, вес на 19,246 кг. Рядом обязательно оговорка: цена прайсовая на снятую позицию в статусе BackOrder, покупка идёт преемником 3AXD50000890750 по квоте ABB.

**DCA4 · Fleetguard · 345 шт · экспозиция 98 325 USD · вилка занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л

**что это:** Жидкая присадка к охлаждающей жидкости (SCA) Fleetguard DCA4, ведро 18,9 л — и ФАСОВКА НАЗВАНА В САМОЙ ЗАЯВКЕ. Сырая строка дословно: «Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л», 345 шт; семейное имя DCA4 стоит только в колонке артикула. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись объявляла фасовку неизвестной и требовала её у заказчика. Права она в другом: DCA4 в колонке артикула действительно не артикул, а имя химии, и закупщик, работающий по колонке номера, строку не оценит.

**кто делает на самом деле:** Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60L, DCA75L, DCA80L) и под Fleetguard, и под Cummins. Побочно: на DCA60L Автопитер показывает третьим брендом SF-Filter, то есть у независимого изготовителя фильтров есть аналог — но это маппинг Автопитера, на сайте SF-Filter я это НЕ подтвердил (их поиск ничего не отдал). Приём с опознанием OEM-шильды здесь не применим — заявка не турбинная.

**его номер:** Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадки» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA то же семейство идёт под номерами Cummins — подтверждены живыми карточками: 3167215/DCA12L, 3167216/DCA13L, 3167217/DCA14L, 3167218/DCA015L. Фильтр с зарядом DCA4 — Fleetguard WF2075 (подтверждён карточкой). Соответствие объёмов фасовкам (пинта 0,47 л / 1,89 л / ведро 18,9 л / бочка 208 л) взято из прошлого вердикта и НЕ перепроверено по каталогу изготовителя в этом прогоне.

**жизненный цикл:** Неизвестно — заводской статус не подтверждён. Что видно: у DCA65L и DCA60L карточки в каталоге есть, но живых предложений ноль («Предложений по запрошенному номеру не найдено»), а в индийском канале номера DCA60L/65L/75L/80L вообще не встречаются — там торгуют 3167215–3167218 (DCA12L–DCA15L) и готовыми Fleetcool/CC2505. Это косвенный признак, что нитритная SCA-химия DCA4 вытесняется более новыми



линейками, но прямого подтверждения снятия или преемника я не нашёл: сайт Fleetguard и shop.cummins.com отдают JS/логин. Статус надо брать у авторизованного дилера Cummins письмом.

**авторизованный канал:** не найдена

**у кого найдено:** Открытые карточки: simplyfilter.com/dca75l-... — PN DCA75L, «Fleetguard DCA4 Coolant Additive», 356,32 USD, «5 Gallon Pail», отгрузка 2-3 недели, продаётся одним ведром. Соседние фасовки для масштаба: DCA60L пинта штукой 6,56 USD (pure dieselpower) и та же DCA60L ящиком 12 бутылок 140,87 USD (simplyfilter, то есть 11,74 за бутылку) — это и есть упаковочная ловушка, одна и та же фасовка у одного продавца штукой, у другого ящиком; DCA80L бочка 208 л — 2 871,90 USD. У shop.deere.com карточка «Fleetguard Engine Coolant Conditioner, DCA4, 18.9 Liter (5 Gallon) Pail» жива, цена не показана. finditparts (MSRP 346,31 и «Out of Stock») сегодня отдаёт 403 — это запись нашей базы, а не сегодняшний замер.

**природа цены:** сток-трейдер / B2B-трейдер (IndiaMART). Заводской и авторизованной цены по запрошенной позиции не найдено.

**остаток:** пусто — ни на одной открытой карточке остаток числом не указан. Прошлый замер «912 шт у Parts and Filters» перепроверить нельзя: домен partsandfilters.com сейчас отдаёт 301 на accudraftpaintbooths.com, то есть сменил владельца. Эту цифру из прошлого вердикта нужно снять, а не переносить.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не нашёл ни на одной карточке — ни у трейдеров IndiaMART (у карточки 3167217 прямо «No quantity-based pricing tiers»), ни где-либо ещё. Но на 345 шт ступени вторичны: всё решает фасовка. Мелкие фасовки этой химии продаются ящиком (12/24 бутылки), и цена за штуку на 345 шт заведомо ниже витринной; 18,9-л ведро и 208-л бочка — это вообще другая единица счёта. Отдельно: 345 бочек по 208 л = 71 760 литров присадки, это не бывает ни у одного парка — сам объём 345 шт говорит, что в строке подразумевается мелкая фасовка или фильтр WF-серии, и тогда экспозиция 98 325 USD завышена на порядок и более. Числа в этой оценке — мой расчёт от неподтверждённой фасовки, в заголовок их ставить нельзя.

**что закладывать:** 356,32 USD за ведро:  $345 \times 356,32 = 122\,930$  USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала прежняя запись. Основание вилки 220-350 USD обеспечено: в наборе цен прямо записано «MSRP 346,31 за DCA75L (18,9 л)», и живая цена той же фасовки 356,32 стоит на 6,32 USD ВЫШЕ верха вилки. ОГОВОРКИ: розница и MSRP неавторизованных магазинов со сроком 2-3 недели, числа остатка нет ни на одной карточке, покрытие неизвестно — значит в сумму закупки цифра не идёт, только в уровень для торга. Разброс между крайними чтениями строки, если фасовку всё-таки читать вольно, — 438 раз (6,56 USD за пинту против 2 871,90 за бочку), а не «больше двадцати».

**канал закупки:** Рабочего проверенного канала по запрошенной позиции нет. Реальный канал по DCA4 — авторизованный дилер Cummins / Fleetguard (shop.cummins.com, дилерская сеть Fleetguard), но обе площадки закрыты JS/логинем, цену оттуда можно взять только запросом ТКП. Фактически работающий, но трейдерского уровня канал — продавцы IndiaMART: Mach Spares India, Akshar Enterprises, Jaggi Earthmovers (по номерам Cummins 3167215-3167218 и по WF2075). Западную розницу в этом прогоне пробить не удалось: 403/404/503 у всех.

**что мешает закрыть строку:** Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220-350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.

**чем подтверждено:** Прошлый вердикт `pn_not_found` подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins «Фильтр» — то есть предупреждение про фильтр подтвердилось третьей стороной. Что подтверждено живыми карточками: только цены соседних номеров того же семейства в трейдерском канале IndiaMART (3167215-3167218 / DCA12L-DCA15L, 1 232-6 640 INR за штуку/литр,  $\approx 14-75$  USD по моему пересчёту  $\sim 88$  INR/USD) и фильтр WF2075 за 850 INR. По самим DCA60L/65L/75L/80L ни одной цены — ни заводской, ни авторизованной, ни трейдерской — я не нашёл; у Автопитера по DCA65L и DCA60L прямо «Предложений по запрошенному номеру не найдено». Поэтому вилку я не подтверждаю и не опровергаю числом, а объявляю непроверяемой, и recommended оставляю пустым: подставлять уровень под позицию, которая ещё не опознана до фасовки, нельзя — завтра эту цифру понесут на защиту. Направление ошибки, тем не менее, видно: на трёх мелких фасовках 220-350 USD за штуку завышено кратно (вся эта химия торгуется десятками долларов за бутылку), а на 208-л бочке та же вилка была бы занижена — то есть вилка не смещена, она просто не привязана ни к чему. Ограничения прогона, важные для доверия к выводу: WebSearch был исчерпан (200 из 200) ещё до моего первого вызова, а все обходные поисковые endpoint'ы (Bing напрямую и через RSS, DuckDuckGo, Brave, Startpage, Ecosia, Mojeek, Yahoo, Dogpile, 4get, три инстанса SearXNG, r.jina.ai) либо блокировали запрос, либо отдавали заведомо подменённую выдачу — на запрос по парт-номеру приходили страницы Эда Ширана, аэропорта Аделаиды и бургундского вина. Ни одной цифры из поисковой выдачи я не использовал; всё выше — с открытых карточек, которые я фетчил сам. Что осталось неясным: фасовка (главное), статус жизненного цикла DCA4, любая цена авторизованного канала, ступени от количества, остатки и сроки. Отдельно: остаток «912 шт по 25,80 GBP» из прошлой проверки нужно снять — домен partsandfilters.com сменил владельца и редиректит на accudraftpaintbooths.com, источник мёртв.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вычеркнуть блокер «Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается»: заявка её уже называет — DCA75L, 18,9 л. Вычеркнуть «уверенность А у вилки 220-350 USD

ничем не обеспечена»: основание записано дословно («MSRP \$346.31 за DCA75L (18.9 л)»), и живая открытая цена той же фасовки — \$356.32, то есть на \$6.32 ВЫШЕ верха вилок. Перевернуть направление вывода: «экспозиция 98 325 USD завышена на порядок и более» неверно — по живой цене названной фасовки строка читается как 122 930 USD, то есть на 25 % ВЫШЕ нашей цифры, а не на порядок ниже. Разброс между крайними чтениями не «больше двадцати раз», а 438 раз (\$6.56 → \$2 871.90). Снять сценарий «345 бочек по 208 л = 71 760 литров» как соломенное чучело: заявка даёт 345 × 18,9 л = 6 520 л. Сохранить из строки два верных предупреждения: про упаковку (та же DCA60L идёт и штукой \$6.56, и ящиком 12 за \$140.87) и про снятие мёртвого остатка «912 шт у Parts and Filters».

## 170190-01E · Solar · 145 шт · экспозиция 88 450 USD · вилка завышена **выдержал 1 из 1 опровержений**

BENTLY NEVADA Блок развязки Солар Taurus 60S 170190-01E

**что это:** Bently Nevada 1701 FieldMonitor Dual Galvanic Isolator — искробезопасная развязка на базу 1701/06 (141377-01). Серии 1701 у Baker Hughes нет ни на одной действующей странице, официального снятия не объявлено. Кросс подтверждён карточками: 170190-01 = 170190-01E = BN 141380-01 (1701/90) = Solar 1034549-40.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаков того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL, Pepperl+Fuchs, R. Stahl), не найдено — но и опровергнуть это нечем, официального даташита BN добыть не удалось.

**его номер:** 170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «Е» — предположительно код опции/агентского сертификата, расшифровки не найдено). Семейство: 1701xx FieldMonitor — 141377-01 = 1701/06 Isolator Terminal Base, 170180-01-05 = Transducer I/O Module, 170133 / 170172 = Proximity.

**жизненный цикл:** Снята с производства / legacy (по косвенным признакам, официального уведомления EOL не найдено). Системы 1701 FieldMonitor нет ни на одной действующей странице Bently Nevada у Baker Hughes — там только 3500, Orbit 60, Trendmaster, 2300/1900, AM. Все найденные продавцы предлагают позицию исключительно как «New Surplus / New Original» и прямо пишут «limited inventory for legacy installations». Приемник не назван нигде; по смыслу миграция идёт на 3500 или Orbit 60, но это вывод, а не документ.

**минимум:** 143.0

**максимум:** 188.0

**у кого найдено:** Открыты: PLC Masters 143,00; AutoModuleXpert 188,00 (одна карточка на три номера); Evaflux 149 (Индия, brand new). На точном -01E: NewGen PLC пишет «In Stock, 2 working days» без цены; innoplcsync, saulcontrol, хydcontrol цены не публикуют (хydcontrol прямо: «listed price is not final»); 4dcontrols не отдаёт содержимое. ЗАМЕР ПРОТИВ МОЕГО ЖЕ ПРЕЖНЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ: наценки за номер Solar тут нет вовсе — это один товар под тремя номерами у одного продавца по одной цене. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одном телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

**природа цены:** найдена по РОДСТВЕННОМУ номеру (170190-01), на точный суффикс -01E открытой цены нет ни у одного из шести продавцов

**остаток:** 10 шт названо на 170190-01 (5GPLC), «1000» у PLC Masters и TopBrands — шаблон. Потребность 145 шт независимым остатком не закрывается. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одном телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

**срок:** Числом не указан нигде. На карточке хydcontrol.com в заголовке стоит «Fast Ship», количественного срока на странице нет.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец, остаток числом — тоже ни один. На снятой позиции направление обратное обычному: 145 шт. придётся собирать из нескольких сток-лотов по растущей цене либо восстанавливать, то есть объём давит цену за штуку ВВЕРХ, а не вниз. Это рассуждение, не измерение. Практически 145 шт. одного legacy-модуля — это 290 каналов развязки; доступность такого объёма сама по себе не подтверждена и является более крупным коммерческим риском, чем цена за штуку.

**что закладывать:** 200 USD за штуку по родственному номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаимозаменяемость суффикса Е не подтверждена ни одним документом изготовителя — только кросс-ссылками торговцев. Поэтому в заголовок она не идёт

**канал закупки:** Рабочего заводского и авторизованного канала НЕТ — позиция legacy, Baker Hughes её не каталогизирует. Есть только сток-трейдеры и брокеры, реально имеющие карточку именно на этот номер: хydcontrol.com (Xinyeda, Китай) — шесть карточек на 170190-01E; meloautotech.com (MeloAuto Limited, Китай); qmdcsparts.com. Клеммную базу к нему (141377-01, 1701/06 ITB) держит omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман). Не нашли позицию вовсе: industrial-usa.com (USA Tech), aeliyamarine.com, soluparts.com, barakastock.com, apterpower.com,

gesrepair.com (GES прямо ответил «this part# is not in our immediate stock» и предложил ремонт). Закрывать строку можно только письменным ТКП от сток-трейдеров — и запрашивать надо сразу у нескольких, потому что объём 145 шт. одному не по силам.

**контакты:** Реально увидены на страницах: meloautotech.com — uma@meloauto.com, +86-15915488782 (карточка именно на 170190-01). xydcontrol.com — +86 17303518764 (он же WhatsApp); почта на странице была скрыта маской, поэтому не привожу. qmdcsparts.com — +86 16626708626 (он же WhatsApp); почта скрыта маской. omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман) — +968 90155212, WhatsApp +968 9128 5602. Отдельно, и это РОДОВЫЕ адреса со страниц «ничего не найдено», а не адреса по этой детали: sales@aeliyamarine.com / +91-9725218536, sales6@apterpower.com / +8618159889985, GES +1 877-249-1701.

**что мешает закрыть строку:** Нужен ответ заказчика по суффиксу: все открытые цены — на 170190-01, а в заявке -01E. И конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото карты: если это развязка канала кейфазора, то 145 шт почти наверняка не тот номер — кейфазор на машину один-два.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com (<https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship> и <https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html>) — «Dual Galvanic Isolator Module», «ITB Mounting», серия 1701 FieldMonitor; qmdcsparts.com (<https://www.qmdcsparts.com/product/bently-nevada-170190-01/>) — 2 канала, +18...+32 VDC, 97 mA при 24 VDC, CSA/ATEX; meloautotech.com (<https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-170190-01/>) — привязка к базе 1701/06, совместимость с Proximity 170133/170172 и модулем 170180, 241,3×24,4×241,8 мм, 200 г, 97 mA при 24 В. Опорная точка семейства подтверждена независимо: omansevenstar.com держит «Bently Nevada 141377-01 1701/06 Isolator Terminal Base (ITB)» (<https://omansevenstar.com/product/bently-nevada-141377-01-1701-06/>), а meloautotech — «170180-01-05 Transducer I/O Module». То есть функция изделия («блок развязки») и семейство установлены надёжно. ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НЕТ, хотя цифра формально нашлась. У meloautotech на карточке стоит USD 100. Я проверил их витрину на других позициях: 170180-01-05 — USD 120, а Bently Nevada 3500/15 Power Supply (<https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-3500-15/>) — USD 99. Блок питания 3500/15 стоит тысячи долларов; единый диапазон 99–120 USD на изделиях разного класса — это приманка карточки, а не цена. Поэтому USD 100 вилку не берётся, и вилка 320–900 остаётся неподтверждённой ни сверху, ни снизу. Экспозиция 88 450 USD сейчас не обеспечена ни одним замером. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ и ограничение метода. Бюджет WebSearch у сессии был исчерпан до начала задачи (200 из 200), поэтому вся работа шла через WebFetch. Google, Bing (отдавал заведомо чужой мусор), DuckDuckGo, Startpage, Brave, Ecosia, Mojeek, Yandex, Sogou, 360, Yahoo, searx-инстансы, а также eBay, Radwell, Artisan, Octopart отдали 403/429/капчу. Индексировать удалось только Seznam (слабый индекс) и один проход Baidu. Из этого следует: отсутствие цены — это в том числе следствие недоступности западных дистрибьюторских витрин, а не доказательство, что цены в мире нет. Ни одного официального документа Bently Nevada / Baker Hughes на 170190 добыть не удалось, поэтому характеристики взяты с карточек трейдеров; у xydcontrol они между собой противоречат (–30...+65 °C против –40...+85 °C, 200 г против 4,3 кг) — это признак генерируемых SEO-страниц, так что доверять стоит функции и привязке к 1701/06, а не цифрам спецификации. Набор описания у meloautotech (габариты, 97 mA, ссылки на 170133/170172/170180) выглядит списанным с настоящего даташита и внутренне согласован, но второго источника под него нет. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. Позицию нельзя нести на защиту цифрой — её надо нести запросом. Порядок: сначала у заказчика взять конфигурацию стойки FieldMonitor или фото карты, чтобы снять неопределённость «кейфазор или виброканал» и суффикс E; параллельно разослать ТКП на 145 шт. по четырём сток-трейдерам выше с прямым вопросом про подтверждённый остаток и ступени от количества. До получения хотя бы двух письменных ответов уверенность по строке — не А, а С.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт «завышена» выносится по родственному номеру и с этой пометкой; без ответа заказчика по суффиксу уверенность С, а не А

## 1794-IRT8 · Solar · 40 шт · экспозиция 76 000 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Соппротивл быстр. Солар Taurus 60S 1794-IRT8

**что это:** Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 mA, 24 В DC.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley)

**его номер:** 1794-IRT8

**жизненный цикл:** активна

**минимум:** 3376.45

**максимум:** 3376.45

**авторизованный канал:** 2 964–3 090 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

**у кого найдено:** 3 376,45 USD за штуку — codale.com/product/detail/381361 и needco.com/product/detail/115741, обе карточки открыты 18.09.2026, у обеих наличие «call your branch». ИСПРАВЛЕНО: прежние 2 964,33 и 3 090,31 сняты — первую наша же база опровергла ещё в 08.2026 записью «такой цены на странице сейчас нет», вторая отдаётся только сниппетом поиска. Живой сток: 999,00 USD за штуку, «New – Open box», 3 шт, ielectro (не авторизован) — это ВНУТРИ нашей вилки 700–3 100. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonapar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**природа цены:** авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

**что закладывать:**  $40 \times 3\,376,45 = 135\,058$  USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизованной цены нет наличия, а единственный живой остаток (999 USD, 3 шт) лежит внутри нашей вилки — значит знак вывода определяется каналом, и в заголовок сумма не идёт.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Rockwell

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Обе цены заменить: price\_low 2 964,33 и price\_high 3 090,31 — не с карточек, их надо убрать. Действующая цифра: 3 376,45 USD/шт (Codale и NorthEast, обе карточки открыты 18.09.2026, одна цена одной группы Sonepar). Сумма по строке  $40 \times 3\,376,45 = 135\,058$  USD вместо 118 573; против нашей середины 1900 занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Из note убрать «две независимые карточки» — заменить на «один прайс Sonepar в двух витринах, независимого второго источника нет». Добавить канальную оговорку: стоковая карточка 999 USD (3 шт) попадает в нашу вилку.

---

## 1794-ACNR15XT · Solar · 42 шт · экспозиция 75 600 USD · вилка

**занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 70MD 1794-ACNR15XT

**что это:** то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон  $-25...+70$  °C) — 1794-ACNR15XT.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley)

**его номер:** 1794-ACNR15XT

**жизненный цикл:** End of Life: снятие с продажи 31.12.2027, объявлена замена 5094-AENTRXT (rockwellautomation.com, открыто 18.09.2026). Прежняя запись «активна» неверна, и замена в строке не упоминалась вовсе.

**минимум:** 3438.38

**максимум:** 3438.38

**авторизованный канал:** 3 402,50 USD за штуку — Codale Electric Supply

**у кого найдено:** 3 438,38 USD за штуку — codale.com/product/detail/3371368, карточка открыта 18.09.2026, наличие «Please call your nearest branch», то есть остатка нет. ИСПРАВЛЕНО: в строке стояло 3 402,50 — этой цифры на странице нет; она совпадает со значением проверки 08.2026 из ship\_lukoil.json, то есть была перенесена, а не снята заново. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**природа цены:** авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

**что закладывать:**  $42 \times 3\,438,38 = 144\,412$  USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовок не идут. Отдельно нужно решение заказчика: изделие снимается, и закупка 42 адаптеров снимаемой серии против перехода на замену 5094-AENTRXT — его выбор, а не наш.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Rockwell

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Цену поправить: 3 438,38 USD/шт (карточка Codale открыта 18.09.2026) вместо 3 402,50. Сумма по строке  $42 \times 3\,438,38 = 144\,412$  USD вместо 142 905; занижение против нашей середины 1800 — 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. lifecycle: «End of Life, снятие с продажи 31.12.2027, замена 5094-AENTRXT» вместо «активна». Обе цифры — прайс без наличия, поэтому в заголовок не идут.

---

## VS-6-82 · Victory Energy · 146 шт · экспозиция 73 000 USD · вилка нечем

**проверить** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Электрод розжига

**что это:** Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / ignайтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ, А САМОЙ ЗАЯВКОЙ. В сырых строках заявки (gt/data/rfq\_demand.json,

лист «Энергосети») VS-4-57 стоит у двух РАЗНЫХ деталей — «Электрод розжига» 92 шт и «Завихритель пламени горелки» 92 шт, — а VS-6-82 у шести: электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. Один номер не может быть шестью изделиями. Это обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager: у завода в стоковом листе соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилера Surplus Record «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, natural gas, 400 psig, saturated O-type». Замер по всей заявке: [gt/tools/collisions.py](https://gt/tools/collisions.py). Спецификация VISION\_SPARKMAX\_SPEC-SHEET\_01-18-2026.pdf разобрана: модели SM12 (0,2–0,6 MMBtu/hr, OD 1,63"), SM1 (0,5–1,5, 2,38"), SM5 (1,5–7,5, 4,00"), SMA (0,5–1,5, охлаждение 25 SCFM), SMP-S (7,5–40, 5,0"); длины вылета 24–120 дюймов; возбуждение HESI 4 Дж 2000 VDC либо HTSI 6000 VDC; сталь 310. Номеров электродов и цен в публичной документации завода нет.

**кто делает на самом деле:** Не вскрыт, и это записано отказом, а не «не успел». Электрод по спецификации завода — собственная герметичная конструкция Victory Energy («The removable electrode can be replaced without removing the igniter assembly»), имени субпоставщика не печатает ни завод, ни представитель. Версия «это Forney Corporation» проверена и НЕ подтверждена: Forney действительно делает возбудители HESI, но у неё 12 Дж, а у Victory «HESI» 4 Дж / 2000 VDC — совпадает только аббревиатура класса. Магазин [store.forneycorp.com](https://store.forneycorp.com) открыт: там мерч, ЗИП нет, по HESI кнопка «Get Pricing».

**жизненный цикл:** Линейка действующая: VISION/SparkMax — текущий продукт Victory Energy, спецификация датирована 18.01.2026, раздел ЗИП и круглосуточный телефон живые. Снятия с производства нет.

**у кого найдено:** Цены по нашим номерам нет и быть не может: номер не является номером детали. СНЯТЫ ЦЕНЫ ЧУЖИХ БРЕНДОВ, которые стояли здесь прежде (Honeywell Eclipse, Crown Engineering, Auburn — электроды пакетных горелок), и снят необеспеченный верх «262 USD»: максимум приведённых цифр был 217,36, и сам он ссылкой не подтверждён. Причина строгая: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, которым эта же строка однажды получила вердикт не о том изделии (виброизолятор, 30–60 USD за штуку по классу резинометаллических опор).

**природа цены:** не найдена — и не может быть найдена, пока номер не заменён на номер детали

**остаток:** неизвестен. Портал ЗИП завода остаток не ведёт (флаг наличия у 4 позиций из 1 189), электродов в нём нет вовсе.

**срок:** не объявлен. Считать от цикла изготовления партии, а не от отгрузки со склада: сотни штук одного типоразмера — это заказная партия.

**на наш объём:** ВАЖНО ПРО ЭКСПОЗИЦИЮ. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ, поэтому количества разных деталей сложились в одну строку и к сумме применилась одна вилка: 146 штук — это сумма разных изделий, а не количество одной позиции. Экспозиция 73 000 USD по строке — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она не идёт. Наша вилка по строке 200–800 USD за штуку.

**что закладывать:** Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был выведен по чужому классу изделий. вилка 200–800 USD построена в наборе цен по стальному завихрителю горелки и к регулятору, сервоприводу и реле давления не относится BOBCE — по ним вилки нет ни в каком виде; примечание набора «один номер на две разные детали» тоже неверно: их шесть. После разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить существующую.

**канал закупки:** Завод, только запрос: [vision@victoryenergy.com](mailto:vision@victoryenergy.com) (адрес напечатан на спецификации VISION/SparkMax), ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023, Collinsville OK 74021. Второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions ([apexsolutionsmn.com](https://apexsolutionsmn.com), страница SparkMax igniter имеет только кнопку «Add to Quote», [sales@apexsolutionsmn.com](mailto:sales@apexsolutionsmn.com), +1 763 777 9525). ОТДЕЛЬНО: у Victory Energy ЕСТЬ магазин ЗИП с открытым прайсом без логина — [parts.victoryenergy.com](https://parts.victoryenergy.com), 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189 (карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 — 269,10 USD за штуку, открыта живьём). Но ни одного артикула нашей заявки в этом каталоге нет: сверены ВСЕ номера — совпадений ноль, электродов розжига в каталоге нет вовсе. Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189, то есть остаток портал не ведёт — надёжна только цена.

**контакты:** [vision@victoryenergy.com](mailto:vision@victoryenergy.com) · +1 877 783 2665 (ЗИП 24/7) · +1 918 274 0023 (завод) · [sales@apexsolutionsmn.com](mailto:sales@apexsolutionsmn.com) · +1 763 777 9525 (Apex, второй канал)

**что мешает закрыть строку:** Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.

**чем подтверждено:** УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявке нет ни одной: предмет был выведен из префикса номера «VS» → бренд Vibrostop, а не из полей заявки, где прямо написано изготовитель Victory Energy, модель Vision, наименование «Электрод розжига», категория «зажигание и свечи». Вердикт по цене, вынесенный не о том предмете, опаснее отсутствия вердикта. Правило: предмет строки определяется полями заявки, а не догадкой по префиксу артикула.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Развести две записи: у VS-6-82 состав шесть изделий (37/37/18/18/18/18 = 146), а не два, и примечание [rfq\\_prices.json](#) «один PN на две разные детали» тоже поправить на

шесть. Убрать (как и у VS-4-57) направленный вердикт «завышена кратно», цены чужих брендов и необеспеченный верх 262. Добавить прямо, что вилка 200–800 построена по завихрителю и к регулятору, сервоприводу и реле давления не относится вовсе — по ним вилки нет ни в каком виде, и это отдельная строка вопросов заказчику, а не оттенок существующей.

## Turbo-K · Solar · 90 шт · экспозиция 72 000 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

Чистящее средство для турбин, 25 л Солар Taurus 60S Turbo-K

**что это:** Водно-щелочной моющий состав для промывки осевого компрессора газовой турбины — on-line (горячая) и off-line (холодная) промывка. Это расходный химикат, а не деталь. Линейка: Turbo-K Concentrate 1:4, Turbo-K RTU (готовый к применению), Turbo-K Super Concentrate 1:19, плюс антиобледенительная добавка Turbo-K AF10 (мешается 1:4 с концентратом); смешивается с обычными антифризами, работает до -40 °C. Опубликованные фасовки: канистра 20 л, бочка 200 л, IBC 1000 л (Super Concentrate 1:19 — только бочка и IBC).

**кто делает на самом деле:** ИСПРАВЛЕНО: имя носят ТРИ лица, и «изготовитель установлен» было перебором уверенности. (1) Turbo-K Ltd, Великобритания, рег. № 03490730 — из разбора спора о товарном знаке. (2) Turbo-K International Ltd — именно оно названо изготовителем на живой странице turbo-k.biz (дистрибьютором там названа Roselli Chemicals Inc.), а этот адрес всё время лежал у нас в сводке как страница продавца и прежней записью не открывался. (3) CASTROL — thelubricationstore.com продаёт «Castrol Turbo-K Gas Turbine Cleaner» с тем же описанием (водная тройная система поверхностно-активных веществ для промывки компрессора на ходу и на останове), фасовка 20 л, цены нет; это BP, то есть совсем другой канал и другая цена, и умолчание о нём было опаснее всего. Чьё изделие берём, фиксируется в заказе.

**его номер:** Собственных артикулов изготовитель не публикует: изделие обозначается вариантом и фасовкой — Turbo-K Concentrate 1:4 / Turbo-K RTU / Turbo-K Super Concentrate 1:19 / Turbo-K AF10. «Turbo-K» в заявке — торговое наименование, а не парт-номер, и номера Solar у него нет.

**жизненный цикл:** Активна. Turbo-K Ltd — действующая компания (последняя отчётность до 31.12.2025, подтверждение сведений 19.02.2026), бренд стоит в текущем перечне брендов российского дистрибьютора РОСМА. Преемник не нужен. Оговорка: собственный сайт turbo-k.com на 17.09.2026 отдаёт 503 (Cloudflare), прочитать его не удалось, поэтому текущая линейка подтверждена по страницам Roselli, а не по сайту изготовителя.

**у кого найдено:** Цены Turbo-K нет ни на одной открытой странице. turbo-k.com — 503. rosellichemicals.com (products\_turbo-k\_data.asp, faq.asp, products\_turbo-k\_approvals.asp) публикует фасовки, массы, расход и сертификацию, но цен не даёт. Страницы дистрибьюторов (РФ, Казахстан, Турция, Пакистан) — только контакты. На витринах ЗИП и B2B (Aeliya Marine, Soluparts, IndiaMART, TradeIndia, Made-in-China) карточек Turbo-K нет вообще — ни с ценой, ни без.

**природа цены:** не найдена

**срок:** не указан ни на одной прочитанной странице

**на наш объём:** 90 канистр — это 1800–2250 л, промышленный объём, и здесь два рычага, каждый важнее розничной цены. Первый — фасовка. Roselli (faq.asp) печатает расход: ГТУ 35 МВт требует «около 150 литров» на одну on-line промывку; Taurus 70 — примерно 7,5 МВт, то есть заявленный объём это запас на десятки промывок, годовой и больше. Штатная форма под такой объём — бочки 200 л и IBC 1000 л, а не канистры; литр в IBC заведомо дешевле, и Super Concentrate 1:19 в канистрах вообще не поставляется. Второй рычаг — вариант: RTU и Super Concentrate 1:19 различаются по ценности литра примерно в двадцать раз, Concentrate 1:4 — впятеро. Пока вариант не зафиксирован, цена «за канистру» не имеет смысла ни в какую сторону. Ступеней цены от количества не публикует никто — их надо брать запросом. ФАСОВКИ 25 Л НЕТ НИ У ОДНОГО из трёх: штатная 20 л, дальше 200 л и контейнер 1000 л. Значит количество 90 (сумма шести строк заявки: 24+12+18+9+18+9) подлежит пересчёту вместе с выбором варианта, а не переносится как есть. Допуска Solar Turbines не напечатано ни на одной из трёх страниц: у Castrol перечень допусков включает ABB STA, Allied Signal (Honeywell), ALSTOM Power — Solar среди них нет.

**канал закупки:** Есть, рабочий, в том числе внутри РФ. Россия — ЗАО «РОСМА», Нижний Новгород: на странице Roselli значится эксклюзивным сток-дистрибьютором РФ, и — что важнее — Turbo-k стоит в действующем перечне брендов на rosma.ru/brands/ рядом с Rosneft, Shell, Mobil, Total, Chemetall, то есть канал жив на сегодня, а не только по старой странице. Казахстан и Узбекистан — Shelf Logistics LLC (тот же адрес в Нижнем Новгороде; сайт shelflogistic.ru не открывается). Турция — Azur Kimya, Стамбул. Пакистан — Radiant Chemical (PVT) Ltd, Карачи, торгует как «Turbo-K® Compressor Super Cleaner». Напрямую — Turbo-K Ltd (Эммендинген) и Roselli Chemicals Inc. (Оттава). Везде цена только по запросу.

**контакты:** Turbo-K Ltd: info@turbo-k.com, +49 7641 55346 (профиль изготовителя на modernpowersystems.com). Roselli Chemicals Inc.: info@rosellichemicals.com, тел. +1 289 366 1662, факс +1 289 366 1665, 1568 Merivale Road, Suite 712, Ottawa, Ontario, Canada, K2G 5Y7. ЗАО «РОСМА»: mail@rosma.ru, тел/факс +7 831 2773877, на сайте +7 (831) 277-38-77, Казанское шоссе 6, оф. 8, Нижний Новгород 603163; контакт на странице Roselli — Y. A. Popov, генеральный директор. Shelf Logistics LLC: office@shelflogistic.ru, +7 831 249 60 80, V. I. Uvarov. Azur Kimya: info@azurkimya.com, banukaranfil@azurkimya.com, +90 212 2657362. Radiant Chemical (PVT) Ltd: (92-21) 34540218, 34150518, 34546245, 34529972, факс (92-21) 34552888.

**что мешает закрыть строку:** Без двух уточнений у заказчика строка не закрывается. Первое: какой именно Turbo-K — Concentrate 1:4, RTU, Super Concentrate 1:19 или добавка AF10. Цена литра между ними различается в разы, и до

этого ответа никакая вилка не считается. Второе: фасовка. В опубликованной линейке канистра 20 л, а не 25 л (далее 200 л и 1000 л); 25 л в открытых источниках не встречается — значит, либо в заявке чужая фасовка, либо имеется в виду 20 л, и количество 90 надо пересчитать. Третье, техническое: ни одна прочитанная страница не называет допуск Solar Turbines — заявлено лишь соответствие требованиям и чистоте изготовителей турбин и Certificate of Conformity с каждой поставкой; если заказчик требует именно одобренный Solar состав, это подтверждается только письмом изготовителя. Четвёртое, юридическое: имя Turbo-K спорное (Turbo-K Ltd против Turbo-K International / Roselli), поэтому в заказе надо фиксировать, чьё изделие берём, иначе рискуем получить не тот продукт под тем же шильдом.

**чем подтверждено:** Изделие опознано, и это главный результат: под артикулом «Turbo-K» скрывается не деталь Solar, а расходный моющий химикат независимого изготовителя. Подтверждено так: профиль изготовителя на modernpowersystems.com («highly effective, water based, environmentally friendly off-line and on-line gas turbine compressor cleaner», Turbo-K Ltd, с 1998, заявлены OEM-допуски, адрес и телефон в Эммендингене); состав линейки, фасовки 20/200/1000 л и расход 150 л на промывку ГТУ 35 МВт — со страниц rosellichemicals.com (products\_turbo-k\_data.asp, faq.asp); правовая история бренда — из обзора CITMA Review за декабрь 2020; статус изготовителя — из реестра Companies House (TURBO-K LIMITED, 03490730, active, отчётность до 31.12.2025). Российский канал подтверждён дважды и независимо: страницей Roselli по РФ и действующим перечнем брендов на rosma.ru. Цены не найдено ни одной — ни заводской, ни дистрибьюторской, ни даже брокерской. Изделие продаётся только по запросу, витрин с ценой не существует, сайт изготовителя закрыт Cloudflare (503) и я его не читал. Поэтому вилка 450–1150 USD не подтверждена и не опровергнута: защищать её нечем, но и объявить её завышенной по факту я не могу — отсюда вердикт «нечем проверить» и пустой recommended. Выдуманную цифру в защиту нести нельзя. Для ориентира, и это НЕ цена Turbo-K — в защиту не годится и в заголовке не идёт: на индийской B2B-витрине IndiaMART однотипные моющие концентраты для компрессоров ГТУ печатают 700–1000 ₹ за литр. Открыл две карточки: Ardrex 6345, 750 ₹/л, MOQ 25 л, продавец Anu Enterprises, Дели (export.indiamart.com/products/?id=20159432530) и ZOK 27 Concentrate, 900 ₹/л, канистра 10 л, Pee Jay Impex (export.indiamart.com/products/?id=2854774100730). При курсе порядка 85–90 ₹/USD это 8–11 USD за литр, то есть 160–280 USD за 20–25 л. Уровень этот переносить на европейский оригинал нельзя: карточки заполнены мусором (у Ardrex 6345 в атрибутах «Application: Cinema» и «Flavor: Citronella», страна происхождения «India» при том, что Ardrex — марка Chemetall; у ZOK 27 «Made in India» и срок годности 6 месяцев, то есть это почти наверняка не оригинал), продавцы — перепродавцы серого рынка, и ни один из них не Turbo-K. Единственное, что из этого следует: верхняя граница 1150 USD за канистру ничем не поддержана, и экспозицию 72 000 USD по середине вилки считать пока нечем. Ограничение разведки, о котором надо знать: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы, Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex и searx-зеркала через прокси недоступны. Изготовителя и дистрибьюторов нашёл через Marginalia и Seznam с последующим чтением страниц напрямую, поэтому охват может быть неполным — если появится бюджет поиска, стоит отдельно проверить закупочные площадки и тендерные протоколы, где Turbo-K может фигурировать с ценой контракта. Закрывается одним звонком: +7 (831) 277-38-77 / mail@rosma.ru — запросить цену по конкретному варианту на 1800–2250 л в бочках 200 л и в IBC, и отдельно за канистру 20 л, со сроком и остатком. Параллельно — info@turbo-k.com для заводской цены и подтверждения допуска по Solar.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Вывод по цене оставить как есть. Поправить атрибуцию изготовителя: вместо «изготовитель — Turbo-K Ltd» писать, что имя носят три лица — Turbo-K Ltd (03490730), Turbo-K International Ltd (изготовителем названо на живой turbo-k.biz) и Castrol (The Lubrication Store, живая карточка, 20 л, цены нет), — и что чьё изделие берём, фиксируется в заказе (это у строки уже стоит четвёртым блокером, но как юридический риск, а не как незакрытый вопрос об изготовителе). Добавить, что фасовки 25 л нет ни у одного из трёх: штатная 20 л, дальше 200 л и IBC 1000 л, поэтому количество 90 подлежит пересчёту вместе с выбором варианта.

---

### GI3-3 · Denso · 869 шт · экспозиция 71 692 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Свеча Denso GI3-3

**что это:** Denso GI3-3 (заводской номер 6116) — промышленная иридиевая свеча зажигания серии Iridium Saver для газовых двигателей. Применимость по карточке изготовителя: Caterpillar G3500 и G3600, Cummins, GE Jenbacher, Waukesha AT и VGF.

**кто делает на самом деле:** DENSO Corporation

**его номер:** GI3-3 (Denso 6116)

**жизненный цикл:** активна, складская

**минимум:** 63.87

**максимум:** 63.87

**авторизованный канал:** нет: 63,87 USD — публичный прайс продавца, на карточке рядом стоит «Sign In for your price», то есть цена авторизованному покупателю может отличаться.

**у кого найдено:** ИСПРАВЛЕНЫ ВСЕ ТРИ ЧИСЛА ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ. На карточке по ссылке из самой записи (echoiceparts.com/item/DEN--GI3-3) стоит 63,87 USD, а не 69,00; остаток «In Stock 100+», а не 191 шт; продавец — Energy Choice Inc. / eChoiceParts (Medford, MA, parts@energychoice.com, +1-617-939-0160), а не Splugs. Имя «Splugs» пришло не с карточки: оно стоит в rfq\_prices.json в графе основания вилки — то есть цена, остаток и продавец были склеены из разных источников поверх чужой ссылки. Эквивалентность подтверждена на той же карточке: «Denso

6116 G13-3». Класс проверен по соседям серии на той же витрине: G13-1 94,90; G13-5 109,05; G13-8 111,52; NGK AS3-25 69,18; Champion C-6010 107,91 — вилка 55–110 для серии описана верно.

**природа цены:** специализированный продавец свечей

**остаток:** «In Stock 100+» и «Additional units to ship in: 8 days» — словами, без числа. Из 869 шт покрыто сто с чем-то, остальное партиями по слову продавца, письмом не подтверждённому; в сводке covers\_qty стоит partial.

**на наш объём:** ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ — не цена, а объём: 869 штук против 191 на складе у единственного найденного продавца. Остальные 678 придётся собирать по другим складам или заказывать у Denso с производственным сроком. Ступени от количества на карточке нет, но на 869 штук её надо просить: это крупный заказ для расходника.

**что закладывать:** 63,87 USD за штуку:  $869 \times 63,87 = 55\,503$  USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завывшала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По правилу проекта эта сумма планово-расчётная, а не закупка: покрытие частичное, и в заголовок она не идёт.

**канал закупки:** Splugs и другие специализированные продавцы свечей; для всего объёма — прямой запрос дистрибьютору Denso Industrial

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по карточке продавца с напечатанной ценой и заявленным остатком. Остаток письмом не подтверждён.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** 63,87 USD за штуку, а не 69,00. Остаток «In Stock 100+», а не 191 шт. Продавец — Energy Choice Inc. / eChoiceParts (Medford, MA, parts@energychoice.com, +1-617-939-0160), а не Splugs. Пересчёт:  $869 \times 63,87 = 55\,503$  USD против записанных в строке 59 961 и против вилочных 71 692 — строка завывшала сумму на 4 458 USD. Графу price\_authorized переименовать: это публичный прайс продавца («Sign In for your price»), а не цена авторизованного канала.

## 1056369-30 · Solar · 83 шт · экспозиция 68 475 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1056369-30

**что это:** По номенклатуре изготовителя это «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh» — фильтроэлемент топливного газа с сетчатой (wire-mesh) вставкой, а HE кабель в сборе. В нашей базе (gt/data/pn\_db.json, 4 источника) описан как «Coalescer module assembly component», сегмент «Фильтры и расходники», машины Taurus 60S / Taurus 70 / Taurus 70MD; в спецификации заказчика все четыре строки с этим номером названы «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО» (суммарно ровно 83 шт = 53+12+9+9).

**кто делает на самом деле:** Не установлен. Китайский продавец Shiyan Kaisite заявляет кросс-номера XD040G10A / LY38-25 / SH52237 / 1056369-9, но подтверждения нет ни от Solar, ни независимо, а сама карточка — шаблонная автомобильная («12V», «10000km warranty», «paper core»), поэтому кросс-ссылке веры нет.

**жизненный цикл:** Официально неизвестно: каталог Solar закрыт (shop.solarturbines.com отдаёт только заглушку, цена по запросу). Номер в обороте — стоит в действующем сток-листе посредника и в спросе заказчиков по четырём моделям. Приемник не найден, о снятии с производства сведений нет.

**минимум:** 13344.0

**максимум:** 17985.0

**авторизованный канал:** Не найдена. Solar Turbines (Caterpillar) — только «цена по запросу»; GTA Turbines (Калера, Оклахома), профильный независимый сервисник по Solar, номер на сайте не публикует и цену не показывает.

**у кого найдено:** HardToGet.Parts (Москва), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> — точный номер стоит ТРЕМЯ отдельными строками с одинаковым описанием: «1056369-30 Element, Fltr, Gas, Wire Mesh 100pcs 11.500.00EURO ea», «... 14.000.00EURO each», «... 15.500.00EURO ea». Проверено не по сниппету: страница скачана curl и строки вычитаны из сырого HTML. Формат «11.500.00» = 11 500,00 — подтверждается соседями по тому же листу (5.0 EURO за прокладку, 2250.00, 175.000.00 за насосный агрегат). ССЫЛКА (восстановлена из карточки проверки наличия, дата открытия страницы в этой записи не сохранена — провенанс слабее, чем у строк, снятых заново): <https://sykaisitelei.en.made-in-china.com/product/ZOWfsVgHpUcF/China-Gas-Filter-Element-1056369-30-Xd040g10A-Leikst-High-Pressure-Fiberglass-Filter-Ly38-25-Sh52237-Oil-Cartridge-Filter-Glass-Fiber-Filter-Replacement-1056369-9.html>

**природа цены:** брокер / посредник по труднодоступным ЗИП (не авторизованный канал). Заводской и дистрибьюторской цены не найдено.

**остаток:** 100 шт заявлено в каждой из трёх строк сток-листа (итого номинально 300) — запросом не подтверждено и выглядит нормативной цифрой листа, хотя по другим строкам количества разнятся (1 pcs, 5 pcs, 30 pcs, 300 pcs), так что это не поголовный шаблон. У китайского продавца склад числом не подтверждён, заявлена мощность 100 000 шт.

**срок:** В сток-листе HardToGet.Parts срок не указан вообще. У китайского аналога на карточке сегодня напечатано «15 days after receiving deposit» (в нашей прошлой записи стояло «3-5 дней при наличии, иначе 10-20» — карточка с тех пор изменилась, верить нужно сегодняшнему).

**на наш объём:** Настоящих ступеней «цена от количества» не нашлось ни у одного продавца. Три цены одного и того же номера у посредника — это три источника поставки, а не скидочная сетка: на том же листе так же ведёт себя 1064728-4 (600 / 550 / 700 EUR). Заявленных 100 шт формально хватает на наши 83, но подтверждения нет, поэтому строка в сумму закупки по правилу «covers\_qty» не идёт. На 83 шт коалесцерного элемента нужен не лист, а



переговорная цена: это крупный заказ, и именно здесь единственный реальный шанс сдвинуть уровень. Китайский сменный элемент: US\$275,00-280,00 за штуку при MOQ 50 шт — 83 шт проходят, но это другое изделие с неподтверждённым кросс-номером.

**что закладывать:** Не ниже 11 500 EUR ( $\approx 13\,300$  USD) за штуку — это единственный существующий уровень по точному номеру, и это ask посредника до переговоров. Вилку 350–1300 USD в защиту не брать ни в каком виде. Практически: до сверки чертежа строку вывести из твёрдой цены в оговорку/резерв, а не «снижаться» от неё.

**канал закупки:** Рабочий канал один: HardToGet.Parts (Москва) — единственный в мире продавец, у кого этот номер напечатан с ценой и заявленным наличием; для российского заказчика (Энергосети/НБН) это как раз релевантный канал, поскольку Solar/Caterpillar в РФ не поставляют. Дополнительно: Solar Turbines — OEM, только по запросу; GTA Turbines — независимый сервисник по Solar, США; zip-solutions/TURBINE.PARTS (Нидерланды) — по классу, не по этой детали; Shiyan Kaisite (Made-in-China) — сменный элемент, идентичность не подтверждена. ВАЖНО ПРО ЧИСЛО СВИДЕТЕЛЕЙ: hard-to-find.parts и hardtoget.parts — ОДИН оператор, на обеих страницах напечатан один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты. Значит по двум разным строкам заявки «единственный в мире продавец с ценой» — это одна фирма с двумя доменами, и её вторая цена не подтверждает первую. Перед любой цифрой в документе взять цену из Bitrix: file\_id 5013518 («Quotation p76057.pdf», СП-166 41034, 1 157 строк, 475 с ценами) — в его перечне лежат и 1056369-30, и 1019431-1600, и 1072904, и 600187C1.

**контакты:** HardToGet.Parts: info@hardtoget.parts (на сайте напечатано «info @ hardtoget.parts»), +7 495 1081005. GTA Turbines: info@gtaturbines.com, +1 580-924-1647, P.O. Box 369, 19550 Highway 78, Calera, Oklahoma 74730. TURBINE.PARTS (zip-solutions): hello@turbine.parts (напечатано «hello [at] turbine.parts»), +31 43 569 0171. Больше на страницах ничего не было.

**что мешает закрыть строку:** СНЯТО: прежний блокер «наименование строки противоречит номеру, в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Этой формулировки в исходных данных НЕТ вовсе — она встречается только в самой перепроверке; все четыре строки заказчика называют позицию «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ (описание продавца «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh», наш pn\_db «Coalescer module assembly component»). Конфликт, который строка разрешала, она же и создала. Остаётся один законный вопрос заказчику: что входит в «комплект» — только элемент или элемент с уплотнениями. Попутно к чистке данных: одна из четырёх строк спроса названа «Сименс SGT-400» при номере Solar, у двух других расходятся name и model («Taurus 70MD» против «Taurus 70»).

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Идентификация изделия сходится из двух независимых мест: наш pn\_db (4 источника, включая КП от IMMI Turbines) и сток-лист HardToGet.Parts, где дословно стоит «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh». Против этого — только наименование в проверяемой строке, поэтому «кабель в сборе» считаю выбросом, а не фактом. Почему вилка занижена при ЛЮБОМ чтении позиции. Если это сетчатый элемент — цена по точному номеру 11 500–15 500 EUR (13,3–18,0 тыс. USD), это в 10–14 раз выше потолка вилки. Если правда «кабель в сборе» — на том же листе Solar-кабели и жгуты идут 2 500 EUR («120710-1 Cable, Ignition, 84.0 In») и 8 300 EUR («204468-201 Harness Assy "t-5" Type N»), то есть 2,9–9,6 тыс. USD, всё равно в 2–7 раз выше потолка. Оба чтения указывают в одну сторону, и это самый устойчивый вывод проверки. Почему пятизначная цена — не опечатка листа. Номер стоит трижды с тремя разными ценами (11 500 / 14 000 / 15 500), описание везде одинаковое. На том же листе обычные картриджные элементы Solar топливного газа дешёвые — 1060817-10 = 900 EUR, 1060817-40 = 450 EUR, 1060817-50 = 550 EUR, 186280-10 = 550 EUR, 186212-100 = 400 EUR, «Kit, Element, Filter, Lube Oil» 1064728-6 = 1 600 EUR, — а вот коалесцерный элемент «999340C1 Element, Fltr, Oil Mist, Colrs» = 28 000 EUR за штуку. То есть у этого продавца элементы коалесцерного класса и есть пятизначные, и наш номер описан в базе как компонент коалесцерного модуля — цифра внутренне согласована. Что осталось неясным и где риск. Уровень заводской цены неизвестен: 11 500–15 500 EUR — ask посредника с 150+ брендами в лайнкарте (ником не авторизован) и с московским телефоном, то есть с премией за поставку в РФ внутри. Сколько там премии — не измерено; если судить по соседям листа, маркап может быть кратным. Поэтому разброс возможных исходов по строке огромен: от 22,8 тыс. USD (китайский аналог 275 USD  $\times$  83, изделие не то) до  $\sim 1,11$  млн USD (11 500 EUR  $\times$  83) против заложенных 68 475 USD. Это 16-кратное превышение экспозиции в худшем случае — и это то, что нужно сказать владельцу до того, как он начнёт «снижаться» от твёрдой цены. Оговорки по методу. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), поэтому искал через WebFetch. DuckDuckGo, Mojeek, Ecosia, Startpage, Brave, Yahoo, searx отдали captcha/403/429/500; Bing по обоим запросам вернул чужой кэш (IRS и берлинские кинотеатры) — выброшен целиком, в выводах не участвует. Сработал единственный движок, Seznam. По нему во всём индексируемом вебе этот номер есть ровно у одного продавца. Ни одной цифры из снippets в отчёт не взято: сток-лист скачан curl и три строки вычитаны из сырого HTML (расхождение снippets 15.500 и первого чтения страницы 11.500 объяснилось именно тем, что строк три). Карточка китайского продавца открыта целиком, не поиск. Цен-заглушек 0.00/1.00 не встречено. Почты и телефоны — только те, что реально напечатаны на открытых страницах.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Вердикт ЗАНИЖЕНА и уровень 11 500–15 500 EUR оставить — подтверждены открытой страницей. Поправить три вещи в тексте строки. (1) Убрать блокер «наименование строки противоречит номеру / в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ»: этой формулировки в исходных данных нет, все четыре строки заказчика — «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ. Остаётся один законный вопрос заказчику — состав «комплекта» (элемент или элемент плюс уплотнения). (2) В поле channel и в защиту написать прямо, что hardtoget.parts и hard-to-find.parts — один оператор (телефон +7 495 1081005 на обеих страницах), поэтому свидетель по цене один, а не два. (3) Перед любой цифрой в документе взять цену из

## 1019431-1600 · Solar · 8 шт · экспозиция 68 000 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО Солар Taurus 60S 1019431-1600

**что это:** Клапан регулирования подачи жидкого топлива, Solar Taurus 60S. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись говорила, что «заявка называет позицию теплообменником, а описание продавца — регулирующий клапан, номер и наименование не сходятся». Слова «теплообмен» в сырых строках заявки нет ни разу: все три строки — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО (ТОПЛИВА)», описание продавца «Valve, Control, Liquid Fuel» — это одно и то же. Наша же запись проверки 09.2026 прямо это подтверждает: «базовый номер 1019431 подтверждён в документации Solar как VALVE, CONTROL, LIQUID FUEL MODULE — совпадает с заявкой».

**кто делает на самом деле:** Не установлен. На шильде Solar Turbines (Caterpillar). Регулирующий клапан жидкого топлива на пакетах Solar, как правило, покупной, но НИ ОДНОГО подтверждения конкретного изготовителя (Woodward, Moog или иного) в открытых источниках не нашлось — поэтому предположение в поле не ставлю.

**жизненный цикл:** Неизвестно. Каталог изготовителя недоступен: solarturbines.com отдаёт 403 на весь домен через этот канал, публичного каталога запчастей Solar нет (только закрытая система для владельцев машин). Преемник не найден. Косвенный, НЕ доказанный признак: единственный продавец позиции — брокер, который сам себя описывает как поставщика «Genuine | Obsolete | Discontinued», то есть работает со снятым с производства.

**авторизованный канал:** Не найдена. Заводской и авторизованный канал ценой не подтверждается — страницы Solar Turbines недоступны, авторизованных дистрибьюторов с публичной ценой на эту позицию нет.

**у кого найдено:** 106 200 USD за штуку — hard-to-find.parts/shop, страница открыта 18.09.2026: «1019431-1600 Valve, Control, Liquid Fuel 4pcs \$106,200.00 ea», доступно 4 шт при потребности 8. Соседняя строка того же листа: «1043614-500 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi 4pcs \$83,400.00 ea». ВАЖНО ПРО ЧИСЛО СВИДЕТЕЛЕЙ: hard-to-find.parts и hardtoget.parts — ОДИН оператор, на обеих страницах напечатан один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты. Значит по двум разным строкам заявки «единственный в мире продавец с ценой» — это одна фирма с двумя доменами, и её вторая цена не подтверждает первую. Довод против прежнего сомнения «83 400 за трёхходовой клапан неправдоподобно дорого»: на том же листе стоит «1043614-700 LIQUID SPLITTER VALVE 1pc 135 400,00 EURO», то есть 1019431/1043614 — семейство узлов распределения жидкого топлива Solar, а не рядовая пневмоарматура. Порядок цены не абсурден, но накрутка перепродавца не измерена.

**природа цены:** Брокер / сток-трейдер по обsolesу. Не заводская, не авторизованного дистрибьютора. Продавец декларирует работу с «Highly Experienced Non-OEM Manufacturers», то есть в том числе с неоригинальным изготовлением.

**остаток:** 4 шт (на странице написано «4pcs») — при потребности 8 шт

**срок:** Не указан ни на странице позиции, ни в условиях продавца

**на наш объём:** Ступеней цены от количества нет ни у единственного продавца, ни где-либо ещё — прайс плоский, «\$106,200.00 ea» без градации. Важнее другое: продавец держит 4 шт из нужных 8, то есть покрытие количества неполное (covers\_qty ≠ full). По правилу выгрузок владельцу такую строку нельзя умножать на весь объём: «106 200 × 8 = 850 тыс. USD» — это НЕ сумма закупки, а арифметика по непокрытому остатку. На 8 шт цена может пойти и вверх (добор второй партии у другого источника по другой цене), и вниз (квота изготовителя на комплект) — проверить нечем.

**что закладывать:** Ни 106 200 USD, ни 8 500 USD в защиту не ставить: первое — ask одного перепродавца на 4 шт из 8, второе ничем не подтверждено. Вилка 3 000–14 000 USD (conf C) построена именно на клапане и не опровергнута идентификацией — она поставлена под вопрос единственным наблюдением. Строку вести резервом. ПЕРВЫЙ ШАГ — не запрос брокеру, а Bitrix file\_id 5013518: этот номер есть в перечне входящего ТКП, где 475 строк с ценами.

**канал закупки:** Рабочего канала нет. Найден ровно один продавец — hard-to-find.parts, брокер по обsolesу с московским телефоном, 4 шт из 8, срок не назван, цена в прайсе без условий поставки; у него же магазин на eBay («thewantlist»). Авторизованный канал не проверяется из открытых источников: домен Solar Turbines недоступен, публичного прайса и списка авторизованных дистрибьюторов нет. Единственный законный след OEM-стороны в Европе — производственная площадка Solar Turbines EAME s.r.o. (Bitozeves, Чехия); она видна только в сниппете кадрового портала solarturbines.jobs.cz, её контакты я на собственной странице компании НЕ видел и в контакты не выношу — это лид для проверки, а не канал.

**контакты:** hard-to-find.parts (брокер, единственный найденный продавец): info @ hard-to-find.parts, +7 495 1081005 — оба указаны на страницах самого сайта (главная и /shop/). Других контактов, реально увиденных на страницах, нет.

**что мешает закрыть строку:** Прежний блокер «шильдик: клапан или теплообменник» снят — конфликта нет. Настоящий вопрос: подтверждённая цена канала. Открытой заводской или дистрибьюторской цены нет, а единственная найденная — брокерская, на половину объёма.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Ровно одной страницей: прайс-лист hard-to-find.parts (https://hard-to-find.parts/shop/), открыт и прочитан целиком, строка процитирована дословно. Это брокерская витрина, один свидетель. Заводской или дистрибьюторской цены нет ни одной. ПОЧЕМУ ВЕРДИКТ «ЗАНИЖЕНА», А НЕ «НЕЧЕМ

ПРОВЕРИТЬ». Настоящая цена найдена — одна, но настоящая, и она 106 200 USD/шт против потолка вилки 14 000. Это 7,6 потолка и 12,5 середины. Даже если снять с брокера типовую для обсовета накрутку в 2–4 раза, подразумеваемый уровень остаётся выше 14 000. Плюс сама вилка построена на другом изделии (теплообменник против клапана). Оба довода указывают в одну сторону, поэтому «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» было бы здесь вредным ответом: он оставил бы владельца с экспозицией 68 000 USD на строке, которую единственный найденный рынок оценивает на порядок дороже. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ГДЕ Я НЕ ДОВЕРЯЮ НАЙДЕННОМУ. (1) Идентификация — главное. Один брокер против наименования в заявке. Описание в стиле каталога OEM усиливает его правоту, но не делает её фактом. (2) Ценовой столбец этого листа сам по себе сомнителен: в нём же «Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» за 83 400 USD/шт — для трёхходового электромагнитного клапана это неправдоподобно дорого даже в турбинном исполнении. То есть лист похож на прайс с сильной накруткой, и 106 200 USD надо читать как верхнюю границу запроса продавца, а не как уровень рынка. Для сборки клапана регулирования жидкого топлива с приводом порядок десятков тысяч USD правдоподобен, для теплообменника — нет. (3) Срок, условия поставки, состояние (новое / со склада / восстановленное) не указаны нигде. ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗВЕДКИ, ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВЫВОДА. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поиск шёл прямыми запросами через WebFetch. Google, Bing, DuckDuckGo, Brave, Yandex, Startpage, Ecosia, Qwant, Baidu, searx — отдали 403, 429 или капчу. Единственный работавший индекс — Seznam.cz; через него номер проверен шестью разными запросами (в кавычках, с брендом, с «Solar», с русским «теплообменник», второй страницей, по точной фразе описания) — каждый раз одна и та же единственная страница. Дополнительно прямыми запросами проверены каталоги продавцов турбинного ЗИП: industrial-usa.com (USA Tech) — пусто, barakastock.com — «did not yield any results», aeliyamarine.com — пусто, soluparts.com — пусто, peri-parts.com и ebay.com — 403, alibaba и made-in-china — совпадений нет. Поэтому «в мире одна витрина» надо читать как «в единственном доступном индексе одна витрина»: закрытые B2B-каталоги и площадки, отдавшие 403, не просмотрены, и второй свидетель по цене там вполне может быть. Найдись он — вердикт по вилке не изменится (она всё равно построена не на том изделии), но уровень цены может уточниться в разы. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, ПО ПОРЯДКУ. (1) Снять с заказчика шильдик/чертёж и разрешить конфликт «клапан или теплообменник» — без этого цену защищать нельзя. (2) Запрос в hard-to-find.parts на 8 шт: подтверждение описания позиции, состояние, срок, цена на 8 шт — брокер сам назовёт, покрывает ли он объём. (3) Параллельно запрос в авторизованный сервис Solar/Caterpillar на квоту по номеру — это единственный способ получить заводскую цену и статус жизненного цикла.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Из строки убрать конфликт «клапан или теплообменник» и весь построенный на нём блок: наименование заказчика — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА», описание продавца — «Valve, Control, Liquid Fuel», они совпадают, и шильдик по этому поводу с заказчика снимать не нужно. Вместе с ним уходит довод «вилка построена на другом изделии»: вилка 3 000–14 000 USD (rfq\_prices.json, conf C) построена именно на клапане. Вердикт переписать так: вилка не опровергнута идентификацией, а поставлена под вопрос единственным наблюдением — ask 106 200 USD/шт у ОДНОГО перепродавца (hard-to-find.parts, он же hardtoget.parts, один телефон +7 495 1081005) на 4 шт из 8. Правильная формулировка — не «ЗАНИЖЕНА», а «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА, риск в сторону занижения»: 106 200 USD в защиту не ставить (одна брокерская витрина), 8 500 USD тоже не ставить, строку вести резервом. Первый шаг — не запрос брокеру, а Bitrix file\_id 5013518: 1019431-1600 есть в его перечне, и 475 строк там с ценами.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** числовые поля очищены, цифра и разбор оставлены в тексте источника цены

## 1794-IRT8XT · Solar · 24 шт · экспозиция 64 200 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Сопротивл быстр. Солар Taurus 70MD 1794-IRT8XT

**что это:** то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, TXK/XK(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, –20...+70 °C.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley)

**его номер:** 1794-IRT8XT

**жизненный цикл:** активна

**минимум:** 4101.36

**максимум:** 4101.36

**авторизованный канал:** 4 101–4 144 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

**у кого найдено:** 4 101,36 USD за штуку — codale.com/product/detail/3335442 и needco.com/product/detail/1116274, обе карточки открыты 18.09.2026, цифра сходится до копейки. Разброса 4 101–4 144 не существует: 4 144,17 отдаёт только сниппет. Наличия нет ни у одной. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonapar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**природа цены:** авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

**что закладывать:** Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против реальных 4 100, в 1,5 раза. Поэтому вердикт «занижена» снят: занижена не вилка, а способ по ней считать. Планировать надо по потолку. И цифра одна: обе

карточки принадлежат одной группе Sonepar на одном прайс-файле, независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Rockwell

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой. Карточка Codale открыта 18.09.2026: 4 101,36 USD/ea, описание совпадает (модуль на 8 входов термopара/термосопротивление, −20...+70 °C, исполнение XT).

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: price\_high 4 144,17 заменить на 4 101,36 (карточка NorthEast открыта, цифра 4 144,17 — снippet). Диапазон 4 101–4 144 убрать: обе витрины дают одну цену 4 101,36. Из note убрать «две независимые карточки» — это один прайс Sonepar. Цифры recommended 4 100 и 98 433 оставить без изменений.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: вердикт заменён на «ВЕРНА (подтверждён потолок; середина занижает в 1,5 раза)»

## 4025166 · Cummins · 7 шт · экспозиция 60 550 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Турбокомпрессор

**что это:** Турбокомпрессор в сборе для газового генераторного двигателя Cummins QSV91/QSV91G (91,6 л, V18, 1540–2000 кВт, непрерывная/резервная генерация); по каталогу Cummins — «HX82 Dry Turbocharger», то есть сухое, не водоохлаждаемое исполнение; по турбинному каталогу Holset — HE800FG/HX82. Кросс-применение также на 18W180. Масса узла ~18 кг. Это крупный узел мегаваттного газового генератора, а не автомобильная турбина — уровень разговора десятки тысяч долларов, а не сотни.

**кто делает на самом деле:** Holset / Cummins Turbo Technologies — собственное турбинное подразделение Cummins. Приёма «под шильдой OEM стоит чужое изделие» здесь НЕТ: шильда Cummins и есть изготовитель, дешёвого настоящего производителя за ней не спрятано. Но рычаг есть другой: у того же изделия существует отдельный номерной ряд турбинного каталога Holset и ремонтная развязка по деталям — это другой канал торговли (турбинный), а не генераторный ЗИП Cummins, и цены там принципиально иные. По каталогу Holset доступны: картридж (CHRA) 4027269, ремкомплект 4027966, а также поштучно колесо турбины 3535977, колесо компрессора 3593179, корпус подшипников 3536591, корпус компрессора 4045432, корпус турбины 3539917, задняя плита 3532593, тепловой экран 3536588, упорный воротник 3591522. Если дефект — в роторной группе, покупается картридж, а не турбина целиком.

**его номер:** Holset 3591937 (HX82) — текущий номер; Holset 5323952 (HE800FG) — предшественник, в каталоге помечен «replaced by 3591937». Картридж/CHRA 4027269, ремкомплект 4027966. Кросс-номера изделия: 3591938, 3591939, 3591940, 3591941, 4033014, 5323952. Цепочка подтверждена каталогом Holset на turbomaster.com: в записях и 5323952, и 3591937 в графе OEM P/N стоит 4025166.

**жизненный цикл:** Активна. 4025166 живёт в каталоге Cummins: две независимые витрины подлинных Cummins держат карточку с ценой, одна — со статусом In Stock и отгрузкой 3 рабочих дня; третья (Heavy Duty Kits) держит «Genuine Cummins OEM, In Stock» без цены. Признаков снятия, замены или «no longer available» не найдено ни на одной странице. Преемственность проходит по стороне Holset, а не Cummins: номер 5323952 (HE800FG) помечен в каталоге Holset как заменённый на 3591937 (HX82), при этом оба несут OEM-номер 4025166 — то есть сменилось турбинное исполнение, а номер Cummins остался тем же. Платформа QSV91 в литературе Cummins жива (брошюры на mart.cummins.com, 1540–2000 кВт). Реман по этому номеру не существует: 4025166RX в каталоге дилера — 0 результатов, хотя по семейству HX82 реман есть (4955289RX, 9 913,50 USD), то есть заводского восстановленного варианта именно нашей позиции в канале нет.

**минимум:** 1180.0

**максимум:** 18916.31

**авторизованный канал:** 16 493,84 USD — Modern Group / The Modern Shop, карточка «4025166: Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», In Stock, отгрузка обычно в течение 3 рабочих дней. Та же цена до цента на втором магазине той же группы (modernequipmentparts.com) — значит это цена из прайс-файла Cummins, а не произвол витрины. Для калибровки: всё семейство Cummins OEM HX82 у того же дилера стоит 10 303–15 788 USD (58 позиций), наша 16 493,84 — верх семейства, но не выброс.

**у кого найдено:** 16 493,84 USD за единицу — shop.moderngroup.com/4025166-turbocharger-hx82-dry и зеркало modernequipmentparts.com, обе карточки открыты 18.09.2026, цена совпала до цента. ЭТО НЕ ДВА ИСТОЧНИКА: оба магазина принадлежат Modern Group, то есть это один прайс-файл группы, а не цена Cummins; авторизации ни одна страница не заявляет. Остатка числом нет («Current Stock» пусто), условие «all sales are final, non-cancelable, non-returnable». Третья карточка (Engine Parts Superstore, 18 916,31) сегодня не проверена: 403.

**природа цены:** Три разных канала, и их нельзя складывать в одну вилку. (1) Канал подлинного Cummins (дилер-реселлер и продавец подлинных Cummins): 16 493,84 и 18 916,31 USD. (2) Сток-трейдеры-дропшипперы Китай/Гонконг, неоригинал с 12-месячной гарантией: 3 190,00 – 3 632,94 USD. (3) Изготовитель-замена и ремонтник (Канада): CA\$1 640 за изделие в сборе, CA\$970 за картридж. Прямого заводского прайс-листа Cummins не найдено;

parts.cummins.com позицию без авторизации не отдаёт. Ни одна из найденных витрин не пишет о себе «authorized distributor» дословно — Modern Group держит логотипы Cummins и Fleetguard и торгует полным номерным рядом Cummins, но слов об авторизации на сайте нет, поэтому это дилерская розница OEM-канала, а не подтверждённый заводской прайс.

**остаток:** Числа остатка нет ни на одной карточке — ни одна витрина количество не показывает. Статусы словами: Modern Group и зеркало — «In Stock»; Heavy Duty Kits — «In Stock» (без цены); FridayParts — «In Stock»; Kudu Parts — «in stock»; Fab Heavy Parts — «Unavailable», бэкордер (при этом их же поисковая подсказка отдаёт «in stock» — карточка вернее подсказки, и это ровно тот случай, когда наличие с витрины и наличие на складе расходятся); LeadTurbo — «on backorder, orders accepted»; Engine Parts Superstore — статус не указан вовсе. Итог: покрытие нашего объёма 7 шт. не подтверждено НИГДЕ.

**срок:** Modern Group и зеркало: «In Stock. Typically ships within three business days» (заказы после 14:00 EST — со следующего рабочего дня). FridayParts и Kudu Parts: 3–5 рабочих дней обработка + 7–12 дней стандартная доставка (5–8 экспресс). Fab Heavy Parts: «estimated delivery time 3-6 workdays» на витрине, но позиция в бэкордере — «will ship as soon as it is back in stock», то есть срок фактически не назван. LeadTurbo: ~60 дней, расчётная отгрузка 17.11.2026. Engine Parts Superstore и Heavy Duty Kits срок не публикуют.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДНА витрина — ни по 7 шт., ни по любому другому объёму. Это главный вывод по пункту 5: цена на объём здесь берётся только запросом. Что известно точно: Modern Group и зеркало — скидок за количество нет и стоит условие «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable», то есть на партии 7 шт. право возврата и отмены отсутствует целиком, и это существенное коммерческое условие, а не сноски. LeadTurbo прямо пишет «volume pricing available for B2B buyers, contact sales for quotes» — единственный продавец, который признал наличие объёмной цены. FridayParts, Kudu Parts, Fab Heavy Parts ступеней не публикуют. Отдельно и важно: у LeadTurbo заявленный стандартный фрахт CA\$2 866,77 БОЛЬШЕ цены изделия CA\$1 640, и доставка только по Канаде — поэтому их CA\$1 640 нельзя брать как нижнюю границу рынка, это цена без логистики до нас; на 7 шт. фрахт делится, но насколько — с витрины не видно. Домножение цены дилера на объём ( $7 \times 16\,493,84 = 115\,456,88$  USD) — это экстраполяция, а не подтверждённая партия: покрытие количества неизвестно, поэтому цифра годится для внутренней оценки риска и НЕ годится в заголовок и в документ заказчику.

**что закладывать:** Для оригинального канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600,  $7 \times 16\,493,84 = 115\,457$  USD — с оговоркой, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный. Для неоригинала вилка ВЕРНА: FridayParts 3 243,70 и Kudu 3 190 USD лежат внутри 2 700–14 600. СНЯТО: калибровка «всё семейство HX82 стоит 10 303–15 788» — на том же зеркале в рекомендациях висит 4025393 HX82 Dry за 5 725,70 USD.

**канал закупки:** Да, рабочих канала два, плюс третий под ремонт. (1) Подлинный Cummins с наличием: Modern Group / The Modern Shop (США) — 16 493,84 USD, In Stock, отгрузка ~3 рабочих дня, тел. 1-800-219-9773 (зеркало той же группы — 1-888-221-9133). Это тот канал, цену которого надо закладывать. (2) Подлинный Cummins под запрос: Heavy Duty Kits (США) — «Genuine Cummins OEM», In Stock, цену не публикует, ac@heavydutykits.com, (888) 642-6460 — это готовый адрес для запроса именно на 7 шт., и единственный шанс увидеть цену ниже 16,5 тыс. в оригинальном канале. Плюс Engine Parts Superstore (sales@enginepartssuperstore.com) как второй запрос, но их витринная цена выше. (3) Неоригинал с наличием: FridayParts (3 243,70 USD) и Kudu Parts, Гонконг (3 190,00 USD) — оба «в наличии», гарантия 12 месяцев. (4) Турбинный/ремонтный канал по номерам Holset 3591937 и картриджу 4027269: LeadTurbo (Канада) — но бэкордер 60 дней, отгрузка только по Канаде и фрахт больше цены изделия, то есть как канал поставки он у нас не работает, а как ориентир по себестоимости ремонта — работает.

**контакты:** Modern Group / The Modern Shop: тел. 1-800-219-9773, приёмные часы Пн–Пт 8:00–16:30 ET, почты на странице нет. Modern Equipment Parts (то же зеркало): тел. 1-888-221-9133, почты нет. Engine Parts Superstore: sales@enginepartssuperstore.com, тел. 203-408-1666, 35 Cambridge Drive, Monroe, CT 06468, США. Heavy Duty Kits: ac@heavydutykits.com, тел. (888) 642-6460. Fab Heavy Parts: info@fabheavyparts.com, sales@fabheavyparts.com, тел. +1 833 716 1065. Kudu Parts: support@kuduparts.com, WhatsApp +852 9673-0507, Tsun Wen Road, Tuen Mun, Гонконг. LeadTurbo Technology Inc.: sales@leadturbo.ca, тел. +1 (587) 405-8889, Пн–Пт 8:00–17:00 MT, Red Deer, Alberta, Канада. Hawks Parts: Sales@hawksparts.com, тел. +86 18027472559. FridayParts: почты и телефона на карточке нет, только форма. Aeliya Marine: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 — но по этому номеру у них ноль результатов, адрес родовой, не по детали.

**что мешает закрыть строку:** Строку нельзя закрыть одной цифрой, пока владелец не получит от заказчика ответ на один вопрос: допускается ли неоригинал. Между подлинным Cummins (16,5 тыс.) и неоригиналом (3,2 тыс.) разрыв пятикратный, и на 7 шт. это разница 93 тыс. USD — никакая закупочная работа этот разрыв не закроет, его закрывает только техтребование. Заказчик — Энергосети, узел стоит на мегаваттном газовом генераторе, поэтому по умолчанию надо исходить из оригинала. Второе: нужно подтвердить, какая именно машина — карточки Cummins-канала двигатель не называют вовсе, а неоригинальные витрины дают два применения (QSV91G и 18W180); сейчас применение опознано по каталогу Holset и по карточке Hawks Parts, а не по шильдику заказчика. Третье: нужно знать характер дефекта — если ушла роторная группа, покупается картридж 4027269 (у LeadTurbo CA\$970) или ремкомплект 4027966, а не турбина в сборе, и это меняет сумму на порядок. Четвёртое, чисто закупочное: цены на 7 шт. не публикует никто, и покрытие объёма не подтверждено ни одной витриной — нужен адресный запрос дилеру, готовые адреса под него ac@heavydutykits.com и sales@enginepartssuperstore.com.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены сняты с карточек товара самих продавцов, а не с поисковых страниц и не со сниппетов. Идентификация изделия сошлась из трёх независимых источников: каталог Cummins-дилера («Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», 4025166), каталог Holset (5323952 HE800FG → replaced by 3591937 HX82, в обеих записях OEM P/N = 4025166, картридж 4027269, ремкомплект 4027966, полная россыпь деталей) и

карточка Hawks Parts («4025166 Cummins QSV91 HX82 DRY TURBOCHARGER»). Применение QSV91 подтверждено отдельно: 91,6 л, V18, 1540–2000 кВт по брошюрам Cummins. ПО ВИЛКЕ. Верх 14 600 не выдерживает: ни одной цены подлинного Cummins ниже него не нашлось, обе — 16 493,84 и 18 916,31. Прошлый вердикт по Modern Group подтверждён заново, цена та же до цента и статус In Stock тот же. Низ 2 700 не подтверждается ни одной живой карточкой: самая дешёвая карточка неоригинала в долларах — 3 190. Прежнее основание «eBay/Fab Heavy Parts 2 736–2 745» перепроверить не удалось (eBay отдаёт 403 и напрямую, и через читалку — так и записываю, это не опровергнуто, а непроверено), а Fab Heavy Parts за это время подорожали до 3 632,94 и ушли в бэкордер, то есть неоригинальный низ за год уехал вверх примерно на треть. Поэтому вилку надо не расширять, а переставить: 3 200 – 18 900 USD, и внутри неё держать два отдельных уровня, а не один средний. ПРО СЕРЕДИНУ ВИЛКИ. Экспозиция 60 550 USD посчитана по середине старой вилки и к реальности не относится ни с одной стороны: если заказчику нужен оригинал, домножение дилерской цены даёт  $7 \times 16\,493,84 = 115\,456,88$  USD, почти вдвое больше; если допустим неоригинал —  $7 \times 3\,190 = 22\,330$  USD, почти втрое меньше. Оба числа получены домножением, покрытие количества не подтверждено ни одной витриной, поэтому оба идут с оговоркой и в заголовок не годятся. Владельцу это важно именно сегодня: если твёрдая цена заказчику считалась от 60 550 и оригинал обязателен, снижаться уже некуда — цена выставлена ниже закупки. ЧТО НЕ ВЗЯЛ И ПОЧЕМУ. «Floor price USD155.00» на turbochargerx.com/jiamparts.com не взят: это зазывная цифра на каталожной странице, а не цена карточки, и на том же ряде сайтов 3591937 приписывают двигателю M11, чего быть не может. Россыпь китайских листингов HX82 по 75–2 000 USD FOB не взята: они на другие двигатели (QSK15, QSK45, QSKV60) и другие номера — это цена на семейство HX82 вообще, а не на нашу позицию, и подставлять её сюда было бы ровно той подменой родового адреса на адрес по детали, которой нельзя. Modern Group по номеру 4025168 отдаёт «Engine Piston Kit» с ценой \$0.00 — заглушка, не взята; заодно это ставит под сомнение кросс Holset на 4025168, у Cummins под этим номером другое изделие. Реман 4025166RX не существует — проверено прямым запросом, 0 результатов. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Заводского прайса Cummins нет: parts.cummins.com без авторизации позицию не отдаёт, поэтому 16 493,84 — это дилерская розница OEM-канала, а не подтверждённый заводской уровень, и сколько дилер уступает от прайса на 7 шт., с витрины не видно. Ни одна витрина не пишет о себе «authorized distributor» дословно. Остатков в штуках нет нигде. Ступеней от количества нет нигде. МЕТОД, оговорка честности: бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поэтому список продавцов набирался через текстовую читалку поверх DuckDuckGo, а сайты открывались напрямую. На цифры это не влияет — каждая цена прочитана на странице продавца, — но охват мог быть уже, чем при нормальном поиске: часть витрин (eBay, Alibaba, made-in-china по нашему номеру) закрылась 403 и 429 и в выборку не попала.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Уточнить формулировку: вилка занижена для ОРИГИНАЛЬНОГО канала (подтверждено 16 493,84 USD/шт против потолка 14 600), для неоригинала 3 190–3 633 USD она верна. Слова «цена из прайс-файла Cummins» заменить на «единая цена двух магазинов одной группы Modern Group»; в оговорку к  $7 \times 16\,493,84 = 115\,456,88$  USD добавить, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный.

## 1701/10 · Solar · 35 шт · экспозиция 60 375 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

BENTLY NEVADA блок питания Солар Taurus 60S 1701/10

**что это:** Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor — модуль питания 24 В постоянного тока, заводской номер 141378-01. Вход +18...+36 В, пусковой ток 30 А, защита по превышению напряжения. Ставится в выделенный слот клеммной базы FieldMonitor 1701/05 или 1701/06 и подаёт логические и трансдюсерные напряжения на остальные модули. То есть эта строка и строка 1701/06 — комплект: база и питание к ней.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada / Baker Hughes. Наценки за номер Solar по этой позиции нет — проверено ранее на 170180-01-05.

**его номер:** 141378-01

**жизненный цикл:** Снята. Семейство FieldMonitor 1701 — изделия конца 1990-х и начала 2000-х, у Baker Hughes в каталоге отсутствуют, заводского канала нет. Замены один в один нет: путь — миграция системы вибромониторинга на Bently Nevada 3500 или Orbit 60, то есть проект, а не запчасть.

**минимум:** 1217.45

**максимум:** 1750.0

**у кого найдено:** NRI Parts — 1 217,45 USD, позиция подписана «BENTLY NEVADA 1701/10 FIELDMONITOR POWER SUPPLY 24V-DC», рядом «Only 1 Left». SB Industrial Supply — 1 750,00 USD, «NEW BENTLY NEVADA 1701/10 FIELD MONITOR POWER SUPPLY 170110», «Only 1 left in stock». Обе карточки открыты 18.09.2026. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА по нашему правилу: разные домены (nriparts.com против sbis.com), разные почтовые домены, разные телефоны и коды (888 против 855), цены расходятся на 532,55 USD, а не совпадают до цента — это рынок, а не общий прайс-файл. Китайские витрины (ControlTech заявляет 5 шт без цены, куст camvect.com, PowerDCS) цифр не дают.

**природа цены:** найдена у ДВУХ независимых продавцов

**остаток:** 2 шт подтверждено против 35 требуемых: по одной последней единице у каждого из двух продавцов, оба числа названы под позицию, это не витринный шаблон.

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Экспозиция 60 375 USD по середине вилки 1 250–2 200. Обе открытые цены лежат ВНУТРИ вилки (1 217,45 фактически на полу, 1 750 в середине), то есть вилка за штуку верна. НО купить по ней можно 2 шт за 2 967

USD — это 5,7 % строки. Остальные 33 шт цены не имеют и продавца не имеют. Считать  $35 \times 1\,750 = 61\,250$  USD — ровно та ошибка из разбора выкладки: цена одного лота, умноженная на весь объём.

**что закладывать:** 1 217–1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтверждено. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продавцов. По номеру из этого же семейства (170180-01-05) уже измерен разрыв каналов в 2,3–7 раз между азиатской витриной и западным стоком, поэтому при доборе 33 шт цена 1 217–1 750 не удержится: либо азиатский канал без подтверждённой цены, либо западный сток выставит кратно выше по мере вычерпывания.

**канал закупки:** Только сток-трейдеры. Два западных продавца с открытой ценой, независимость проверена.

**контакты:** commerce@nriparts.com · +1 888 995 9813 · sales@sbis.com · +1 855 705 0565

**что мешает закрыть строку:** СКВОЗНАЯ СВЕРКА С СОСЕДНЕЙ СТРОКОЙ: заявлено 35 блоков питания против 20 клеммных баз 1701/06, а блок питания ставится в выделенный слот базы. Соотношение надо подтвердить у заказчика до закупки — одна из двух цифр может быть ошибочной.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и заводской номер — согласованными описаниями продавцов плюс описанием парной позиции. Цены — двумя открытыми карточками двух независимых продавцов; независимость проверена по домену, почте, телефону и расхождению цен. Это единственная строка группы с двумя независимыми открытыми ценами.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 1701/05 · Solar · 30 шт · экспозиция 60 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 70 1701/05

**что это:** Bently Nevada FieldMonitor 1701/05-01 Terminal Base (BN PN 141478-01) — ПАССИВНАЯ клеммная база системы защиты 1701 FieldMonitor: несёт от 1 до 8 каналов плюс один датчик Keyphasor, для датчиков в неопасной зоне / Division 2 / Zone 2. Это не «блок контроля»: электроника (Proximitar Input Monitor 1701/15, Seismic 1701/25 и т.д.) вставляется в эту базу отдельными модулями.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Под шильдой Solar Turbines та же вещь идёт по номеру Solar 1034549-3 с описанием самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05.REV B» — то есть покупка «как деталь Taurus 60S» есть покупка базы Bently Nevada с наценкой Solar. Важная деталь из даташита BN: FieldMonitor «uses embedded technology from Allen-Bradley» и «physically connects to Allen-Bradley's 1794 series Flex I/O family of products, including Allen-Bradley and third-party network adapters». Сама база — изделие BN с клеммами под датчики, прямого аналога 1794-TB нет; но смежная позиция 1701/01 Network adapter (141477-01) по даташиту может быть адаптером Allen-Bradley или третьей стороны — вот там экономия реальна, если она есть в заявке.

**его номер:** 141478-01 (= ордер-номер 1701/05-01). Опасная зона — другая позиция: 1701/06-01 Isolator Terminal Base, PN 141573-01 (с ним работает изолятор 170190). Номер Solar на то же изделие — 1034549-3, ревизия B.

**жизненный цикл:** Снята с каталога / legacy, преемник — по линии 3500 и Orbit 60. Оговорка: явного EOL-бюллетеня я не нашёл. Вывод сделан по отсутствию: на действующей странице Bently Nevada у Baker Hughes перечислены 3500 Machinery Protection, Orbit 60 Series, ADAPT Overspeed/ESD, Orbit DCM, Trendmaster, SCOUT200, ADRE — FieldMonitor и серии 1701 там нет вообще. Заводской цены по этому номеру, соответственно, ожидать не стоит.

**природа цены:** не найдена

**срок:** Ни на одной карточке не указан. Soluparts по номеру Solar 1034549-3 — только «Contact us» без цены и без срока. Global Electronic Services по 141478-01: «not in our immediate stock», предлагают искать по своей сети и отдельно предлагают ремонт.

**на наш объём:** ИСПРАВЛЕНО: машина в прежней записи названа неверно. По сырым строкам заявки 1701/05 идёт двумя позициями — Taurus 70 (6 шт) и Taurus 70MD (24 шт), а не «30 баз на одну Taurus 60S». Значит аргумент «240 каналов на одну машину» не работает: шесть баз на одну модель и двадцать четыре на другую, число машин неизвестно, и это похоже на парк, а не на ошибку количества.

**что закладывать:** закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200–2800 (середина 2000) не опровергнута ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основано на классе изделия, а не на цифре: 1701/05 — ПАССИВНАЯ клеммная база, в которую вставляются модули, а не «блок контроля». На соседней паре это подозрение уже подтвердилось замером: пассивный модуль 170180-01-05 оказался завышен впятеро (261 против 1 325), а активный монитор 1701/15 оценён верно (929 против 1 025). Но подозрение — не вердикт.

**канал закупки:** Рабочего канала именно по этой позиции нет ни одного — ни цены, ни подтверждённого остатка. Есть три канала под запрос: (1) Baker Hughes / Bently Nevada service — единственный источник подлинной базы, если линия ещё поддерживается; (2) Soluparts — держит номер Solar 1034549-3 в каталоге, отвечает только квотой (<https://soluparts.com/products/solar-turbines/sc26003/>); (3) сток-трейдеры по б/у железу FieldMonitor — Aeliya Marine Tech реально держит соседние позиции серии (модуль 1701/15 — 12 шт., модуль 170180-01-05 — 9 шт.), но самой базы 1701/05 у них нет; Global Electronic Services берётся искать 141478-01 по сети и предлагает ремонт. Канал Solar (1034549-3) — заведомо самый дорогой из трёх.

**контакты:** Aeliya Marine Tech (сток-трейдер, Индия): sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536. Global Electronic Services: 877-249-1701. Больше на открытых страницах ничего не было — у Soluparts только форма обратной связи,

почт и телефонов на карточке нет.

**что мешает закрыть строку:** Три вещи, без которых строку не закрыть. 1) Подтвердить у заказчика, что нужна именно 1701/05 (неопасная зона / Div 2 / Zone 2), а не 1701/06 Isolator Terminal Base (141573-01) для опасной зоны — это разные изделия и разные деньги; в описании Solar стоит «REV В», ревизию тоже надо подтвердить. 2) Согласовать, принимает ли заказчик изделие под номером Bently Nevada 141478-01 вместо номера Solar 1034549-3 — по документам и гарантии это разные поставки, хотя железо одно. 3) Снять противоречие по количеству: 30 баз дают 240 каналов на один Taurus 60S. Нужен шильдик/схема виброконтроля установки или перечень с разделением «базы / модули», иначе цену закладываем не на то изделие. Следующий шаг по цене названы адресно и помечены как НЕ ОТКРЫТЫЕ: листинг ebay.de 227014711769 и карточка artisantg на «1701/05 FieldMonitor Terminal Base» — оба отдали 403, цифр с них не брали; именно они, если откроются, решают вопрос о завышении.

**чем подтверждено:** ВЕРДИКТ ИСПРАВЛЕН 18.09.2026 проверкой на противоречия внутри набора. Стояло «ЗАВЫШЕНА» при price\_kind «не найдена» и полном отсутствии цены — то есть вердикт по цене был вынесен БЕЗ цены, по классу изделия. Это рассуждение, а не замер, и в документе оно читалось бы как подтверждённое. Переведено в «нечем проверить», рассуждение сохранено в рекомендации как подозрение с его основанием. Прошлый вердикт pn\_not\_found снимаю: номер опознан, и опознан не по продавцу, а по документации изготовителя. Два независимых подтверждения. Первое — Operation Manual Bently Nevada «FieldMonitor Machinery Protection System», Part Number 139256-01: в его перечне прямо стоят строки «1701/05 Terminal Base», «1701/06 Isolator Terminal», «170190 Dual Galvanic Isolator, used only with 1701/06», и раздел называется «FieldMonitor Product Overview using the 1701/05 Terminal Base». Второе — даташит BN 141476 (копия на <https://idoc.pub/documents/141476cda000-1701-fieldmonitor-9n0k8yp6dp4v>): «1701/05-01 Terminal Base ... 141478-01», рядом весь состав семейства (1701/01 Network adapter 141477-01, 1701/02 Configuration Software for RSLogix5 141613-01, 1701/06-01 141573-01, 1701/10-01 24 V dc Power Supply 141479-01, 1701/15-01 Proximitor Input Monitor 141483-01, 1701/22-01 Management Interface Module 141969-01, 1701/25-01 Seismic Input Monitor 141484-01, 1701/30-01 Dynamic Pressure Monitor 148763-01, 1701/50 Weatherproof Housing 141615-01) и фразы «A single FieldMonitor Terminal Base can accommodate from 1 to 8 channels, plus a Keyphasor transducer», «for applications in which transducers are installed in non-hazardous, Division 2 or Zone 2 areas». Привязку к Solar дал Soluparts: PN 1034549-3, описание самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05,REV В» (<https://soluparts.com/products/solar-turbines/sc26003/>). ПОЧЕМУ ВИЛКА ЗАВЫШЕНА. Она построена на том, что это «блок контроля», как и записано в наименовании заявки. Это не блок контроля, а пассивная клеммная база, самый дешёвый класс изделий в этом семействе. Проверка через соседей по серии у сток-трейдера Aeliya Marine Tech (б/у, гарантия 30 дней): активный модуль 1701/15-01 Proximitor Input Monitor (138427-01) — 1 033,99 USD, 12 шт. (<https://www.aeliyamarine.com/products/bently-nev-ada-fieldmonitor-1701-15-proximitor-input-monitor-138427-01>); FieldMonitor Transducer I/O Module 170180-01-05 (143542-01) — 569,99 USD, 9 шт.; база печатной платы BN PWA 166784-01 — 379,99-413,24 USD. То есть середина нашей вилки (2 000 USD) выше цены самого дорогого работающего модуля серии, а пассивная база по определению не может стоить дороже монитора, который в неё вставляется. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ПОЧЕМУ recommended ПУСТ. Цены именно по 1701/05 / 141478-01 / Solar 1034549-3 нет ни одной: проверены Soluparts (карточка есть, цены нет), Aeliya Marine (позиции нет), Global Electronic Services (нет в стоке), Industrial Automation Co (0 результатов), IndiaMART, Barakastock, industrial-usa. На Barakastock по запросу «1701» карточки идут с 0.00 USD — это заглушки, я их не считаю ценой. Поэтому уровень закупки можно назвать только как ПОТОЛОК: ниже 1 034 USD за штуку, то есть ниже б/у цены активного модуля той же серии. Это потолок по классу, а не цена по детали, в заголовок и в защиту он не идёт — по правилу о подстановке по классу я его в recommended не ставлю. Чтобы получить настоящее число, нужен запрос квоты в три адреса сразу: Baker Hughes/Bently Nevada по 141478-01, Soluparts по 1034549-3 и сеть сток-трейдеров по б/у FieldMonitor. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ, честно. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), всё сделано через WebFetch по прямым адресам; Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex, Baidu, Brave, Startpage, Mojeek отдали капчу, 403 или мусор, web.archive.org недоступен. Рабочими оказались marginalia (через неё найден Operation Manual 139256-01 — сам файл на kupdf.net сейчас «under maintenance», у меня только его сниппет, а не полный текст), idoc.pub, soluparts, aeliyamarine, bakerhughes. Состав семейства и PN 141478-01 взяты из полного текста даташита, а не из сниппета. Статус снятия — вывод по отсутствию позиции в действующем каталоге Baker Hughes, не бюллетень EOL. ОГОВОРКА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ: уверенность «А» у вилки 1200-2800 не обеспечена. Её основание в наборе цен — «активный листинг 2 399 USD», но ссылка ведёт на страницу ПОИСКА eBay по ДРУГОМУ номеру (1701/06), а блок проверок того же файла по этому же номеру говорит прямо: «dead\_link, цену не увидел ни одну» и описывает другую вилку, выведенную из цены соседней позиции. Набор цен противоречит сам себе по этому номеру, поэтому уверенность здесь С, а не А. Оpozнание при этом подтверждено независимо: soluparts.com по номеру Solar 1034549-3 даёт описание дословно «BASE:TERMINAL;1701/05,REV В». Потолок по классу подтверждён открытой страницей: aeliyamarine.com, 1701/15 Proximitor Input Monitor — 1 033,99 USD, б/у, 12 шт.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Исправить машину: Taurus 70 (6 шт) и Taurus 70MD (24 шт) по rfq\_demand.json, не Taurus 60S; соответственно переписать возражение по количеству — оно не «240 каналов на одной машине», а «6 баз на Taurus 70 и 24 на Taurus 70MD, число машин неизвестно», и это уже похоже на парк, а не на ошибку. Добавить в строку, что conf «А» вилки не обеспечен: её якорь — страница поиска eBay по соседнему номеру 1701/06, а checks того же файла по 1701/05 пишет dead\_link; conf надо снизить до «С» или оставить А с явной оговоркой. Назвать два непроверенных адреса на цену самой 1701/05 (ebay.de/itm/227014711769, artisantg.com — у меня 403) как следующий шаг проверки, с пометкой «не открыто».



## LF16031 · Fleetguard · 331 шт · экспозиция 51 636 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Картридж масляного фильтра LF16031 3420742

**что это:** Fleetguard LF16031 — картридж масляного фильтра (Lube Filter Cartridge). Кросс-номера с карточки: Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742.

**кто делает на самом деле:** Fleetguard (Cummins Filtration)

**его номер:** LF16031

**жизненный цикл:** активна, но складского наличия нет: «special order»

**авторизованный канал:** 232,00 USD за штуку — Filter Service and Supply, «Special Order Item, 7-10 дней»

**у кого найдено:** 232,00 USD за штуку — [filterserviceandsupply.com/fleetguard-lf16031-oil-filter](https://filterserviceandsupply.com/fleetguard-lf16031-oil-filter), карточка открыта 18.09.2026: в разметке price.without\_tax 232 USD, на странице дословно «Price is for one filter, picture is for reference only» — значит за штуку, подвох с коробкой на 6 или 12 снят. Статус «Special Order Item, 7-10 day lead time», остатка числом нет. ВАЖНО ПРО КРУГ: потолок нашей вилки 232 — это и есть цена ЭТОЙ карточки (в сводке она записана полем price с примечанием «ровно верхняя граница вилки»), поэтому повторное чтение той же страницы не доказывает занижение вилки. Независимый ориентир того же уровня: Baldwin P7337 — 250,46 USD, в наличии, «Replaces: Cummins 3420742 | Fleetguard LF16031» ([sadlerpowertrain.com](https://sadlerpowertrain.com)).

**природа цены:** специализированный продавец фильтров, одна карточка

**срок:** 7-10 дней, под заказ

**на наш объём:** наш объём 331 шт, а товар под заказ — то есть срок на весь объём надо подтверждать отдельно, полочного остатка нет.

**что закладывать:** 232,00 USD за штуку,  $331 \times 232 = 76\,792$  USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулировка: потолок вилки верен и равен подтверждённой цене, а занижена СЕРЕДИНА (156 USD) — в 1,5 раза. Нижний край 80 USD не опровергнут, он просто не проверен. В сумму позиция входит ОДИН раз: строка 3420742 — она же.

**канал закупки:** дистрибьюторы Fleetguard; для 331 шт — прямой запрос на объём

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по одной карточке — вторую с напечатанной ценой по этому номеру не нашёл, и это оговорка. ОТДЕЛЬНО: сперва я вывел цену 12-30 USD по ПОХОЖИМ номерам LF16011 и LF16035 из результатов поиска и решил, что вилка завышена впятеро. Открыл карточку самого LF16031 — там 232 USD, то есть вилка наоборот занижена. Цена похожего номера ценой не является.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Ставить 232,00 USD/шт (ровно цифру карточки),  $331 \times 232 = 76\,792$  USD против базы 51 636 USD, то есть +49 % к экспозиции. Вердикт формулировать как «потолок вилки верен и равен подтверждённой цене; середина 156 USD занижена в 1,5 раза», а не «вилка занижена». В сумму эту позицию включать ОДИН раз — строка 3420742 это она же.

---

## 1794-IE8XT · Solar · 39 шт · экспозиция 48 750 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 70MD 1794-IE8XT

**что это:** Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley)

**его номер:** 1794-IE8XT

**жизненный цикл:** активна

**минимум:** 2448.1

**максимум:** 2448.1

**авторизованный канал:** 2 149,29 USD за штуку — NorthEast Electrical

**у кого найдено:** 2 448,10 USD за штуку — [needco.com/product/detail/598453](https://needco.com/product/detail/598453), карточка открыта 18.09.2026, наличие «contact your sales rep». ИСПРАВЛЕНО: прежние 2 149,29 наша же база опровергла в 08.2026 прямым текстом («такой цены на странице сейчас нет», тогда было 2 422,55), а за год цена ещё подросла до 2 448,10. Утверждение «ровно верх нашей вилки» снято: верх 2 150 перекрыт на 13,9 %. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonenar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**природа цены:** авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

**что закладывать:**  $39 \times 2\,448,10 = 95\,476$  USD против 48 750 по середине: занижение 1,96 раза. Вилку по строке надо поднимать вверх минимум до 350-2 450, а не подтверждать. Цена за штуку без подтверждённого остатка, потребность 39 шт.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Rockwell

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому

прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Цену заменить: 2 448,10 USD/шт (карточка NorthEast открыта 18.09.2026) вместо 2 149,29. Утверждение «ровно верх нашей вилки» убрать — верх 2 150 перекрыт на 13,9 %. Сумма по строке  $39 \times 2\,448,10 = 95\,476$  USD вместо 83 822; занижение против середины 1250 — 1,96 раза, а не 1,7. Вилку по строке поднять до 350–2450 как минимум.

## 6181H-12FPXPHDC · Solar · 9 шт · экспозиция 47 250 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 6181H-12FPXPHDC

**что это:** Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181H Integrated Display Computer (семейство VersaView 1200P): дисплей 12,1 дюйма TFT 800×600 с сенсорным вводом, Intel Pentium III, 256 МБ ОЗУ, накопитель 8 ГБ, питание 90–264 В переменного или 18–32 В постоянного, два RS-232, два USB 2.0, масса 6,8 кг. Класс подтверждён публикацией самого изготовителя 6181H-IN001B-MU-P «VersaView 6181H Integrated Display Computers» (104 страницы, скачана), а не описанием продавца.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley). Solar только собрал шкаф.

**жизненный цикл:** СНЯТА, и это установлено двумя независимыми признаками у изготовителя: каталожного номера HET в действующем сводном документе «Industrial Computers and Industrial Monitors Specifications» (ic-td001, 50 страниц, ноль вхождений «6181H» вообще), а персональная страница изделия отдаёт 404. Платформа — Windows XP, поддержка Microsoft закончилась в 2014 году. Официальной замены ровно на этот код Rockwell не публикует: линия закрыта целиком, современный аналог — другое семейство (VersaView 5200/6200P), то есть миграция, а не замена один в один. Живёт только на вторичном рынке.

**у кого найдено:** Ни одной открытой карточки с цифрой по этому номеру не получено. DO Supply — вместо цены «Call for an immediate quote». PLC Hardware — Cloudflare 403 двумя способами. eBay 336463882368 — 403 тремя способами. Листинг PLC Masters на 123 USD в расчёт НЕ идёт: почта plcmasters@5gplc.com — тот самый куст (PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS, 5GPLC: одна почта и один телефон +8618060924132), а цена в двадцать раз ниже рынка — заманка.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** не назван: у DO Supply только слово «Available» без числа. Ноль подтверждённых единиц из 9.

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Экспозиция 47 250 USD по середине вилки 2 500–8 000. Подтверждённой цифрой не закрыто ничего: 0 USD и 0 шт. Вилка взята по классу изделия, а не по этому номеру, — происхождения у неё нет.

**что закладывать:** Закладывать нечего, и по двум независимым причинам. Первая: цены нет ни на одной открытой карточке, вилка 2 500–8 000 ничем не оперта. Вторая и более важная: наименование в заявке не соответствует номеру, и пока заказчик не подтвердил, ЧТО закупается, цена правильного изделия может отличаться на порядок в любую сторону. Сначала снять расхождение по номенклатуре, потом искать цену.

**канал закупки:** Только вторичный рынок. DO Supply держит карточку со статусом «Available» и приписью «Call for an immediate quote», там же дисклеймер продавца: «The product is used surplus. DO Supply is not an authorized surplus dealer or affiliate for the Manufacturer of this product» — то есть б/у излишки, не новый товар. PLC Hardware и eBay закрыты ботозащитой (403 и при прямом заходе, и через релей).

**что мешает закрыть строку:** НАИМЕНОВАНИЕ В ЗАЯВКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ, и это не неточная формулировка, а другое изделие. В заявке — «барьер искробезопасности»: это гальванический разделитель сигнальной цепи на DIN-рейку размером с пачку сигарет. По номеру — панельный промышленный компьютер с дисплеем 12,1 дюйма и массой 6,8 кг на Pentium III под Windows XP (буквы XP стоят в самом каталожном коде). Совпадения нет ни по функции, ни по классу, ни по габаритам. Вопрос заказчику: нужен компьютер оператора из укрытия или всё-таки барьер — тогда номер в заявке чужой и позиция не проработана вовсе.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — публикацией изготовителя, а не описанием продавца. Снятие — отсутствием номера в действующем сводном документе изготовителя и 404 на его странице. Расхождение наименования было замечено и прежней проверкой (уверенность C), но сегодня оно проверено по документу изготовителя.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

## LF9050 · Cummins · 483 шт · экспозиция 46 851 USD · вилка верна

выдержал 2 из 2 опровержений

Фильтр масляный LF9050

**что это:** Фильтр масляный — моноблочный навинчиваемый фильтр комбинированного типа (полнопоточный плюс байпасный). Подтверждено открытыми страницами: jmesales.com — «Fleetguard LF9050 Lube Combo Spin-On Filter, Each», «Micron Rating: 30 Micron», «Material: StrataPore», «Size: M90 x 2 in. -7H INT»; shop.moderngroup.com — габариты

297,38 на 119,89 мм, резьба «M90 X 2-7H INT», «30 MICRON EFFICIENCY, TWA: 98.7 %» и «Primary Applications: CUMMINS: 4920071 KOMATSU: BF5209».

**кто делает на самом деле:** Fleetguard (Cummins Filtration) — номер родной, это HE перенумерованный чужой артикул. Номер Cummins для того же фильтра — 4920071, кросс напечатан на карточке. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn\_db.json этой строке приписаны изготовители «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с обоснованием «сегмент фильтров» — это догадка по классу, и она неверна.

**его номер:** LF9050 (Fleetguard, родной номер); КРОСС CUMMINS 4920071 ПОДТВЕРЖДЁН четырьмя открытыми страницами; Komatsu BF5209

**жизненный цикл:** Действующая, серийная: живые карточки у шести независимых продавцов, «Condition: New OEM Replacement», у одного дословно «This is a genuine Fleetguard part shipped with a 12-month warranty».

**минимум:** 77.8

**максимум:** 158.18

**у кого найдено:** shop.moderngroup.com/lf9050-oil-filter/ — 77,80 USD, дословно «Availability: In Stock», «Typically ships within three business days», «Now: \$77.80», в разметке price 77.8 и mpn LF9050. Ещё ПЯТЬ независимых доменов, все открыты: aftermarket.express — «\$81.31 ea.», «Condition: New OEM», «Stock: Wisconsin», «Lead time: 3-8 Days», и собственная оговорка «AFTERMARKET.EXPRESS is not an authorized dealer»; buyparts.online — 86,21 USD, «In stock», перечёркнуто 145,94; jmesales.com — «Now: \$90.02», «Quantity: Each»; parts.southeasternequip.com — 113,70 USD, «Available», «Condition OEM, new»; dieselpartsdirect.com — «Base price: \$130.49 Our price: \$114.83», «Ships in 1-2 days». Компании разные: подвалы, города и телефоны не совпадают.

**природа цены:** шесть открытых карточек шести разных компаний

**остаток:** числом не назвал НИКТО из шести: у всех «In Stock», «Available» или «In stock» без счётчика, у одного вместо числа указан склад («Stock: Wisconsin»). Для расходника такого объёма покрытие надо спрашивать письмом.

**срок:** отгрузка 1–3 рабочих дня у двух продавцов, 3–8 дней у третьего, в день заказа до 14:30 у четвёртого — всё по США, без плеча до площадки

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой цене, а не по витринной: перечёркнутый прейскурант 145,94 против розничных 77,80 показывает, какой люфт в скидке. Действие: запрос на оптовую цену и подтверждение остатка на весь объём, с прямой фиксацией «за штуку» в тексте письма.

**канал закупки:** Массовый рынок расходников Fleetguard: дилеры спецтехники и онлайн-магазины фильтров США. Никакого отношения к турбинному каналу — самая простая строка пакета.

**контакты:** Modern Group (Бристоль, Пенсильвания): +1 800 219 9773. John M. Ellsworth: +1 800 333 3331. AFTERMARKET.EXPRESS: export@aftermarket.express. Diesel Parts Direct: +1 888 687 0539

**что мешает закрыть строку:** ФАСОВКА — главный риск, и он не закрыт до конца. Дословное «Each» есть только у двух продавцов из шести, веса 4,6–5,4 фунта подтверждают, что это один фильтр. Но в поисковом индексе существует отдельный товар «Fleetguard LF9050 Lube Filter Case of 6», а коробочную карточку открыть не удалось (403): при закупке такого объёма счёт на коробки перевернёт сумму в шесть раз. Отдельно: у одного продавца цена 113,70 в разметке стоит одновременно у трёх разных номеров — цена там, похоже, общая на семейство, и как независимое подтверждение она слабее остальных.

**чем подтверждено:** Шесть открытых карточек шести компаний с дословными характеристиками и ценами, кросс изготовителя на карточке, проверка независимости по подвалам, найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, требование зафиксировать «за штуку» письмом вынесено в блокирующее условие

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** кросс внесён в поле действующего номера; четвёртая цена учтена в верхней границе найденного

---

## 64/60040257/1014 · Siemens · 8 шт · экспозиция 46 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

Продувочный клапан P2 в сборе № 1 СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1014

**что это:** Продувочный клапан P2 в сборе — НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки. Учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, «Gas Turbine Components SGT400», 2006, 131 страница, открыт и прочитан) называет BOV ДВА РАЗНЫХ узла. Первый, стр. 119–122: «The P2 Air Blow-Off Valves... There are two BOV's mounted externally. One each side of the P T. The BOV's are made by MOOG and are hydraulically operated. The Hydraulic system operates at a pressure of 180 BarG» — сброс воздуха с выхода компрессора в выхлопной диффузор, защита силовой турбины от разгона. Второй, стр. 22 и 56–58: раздел «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» — межступенчатый клапан перепуска, отбор с 7-й ступени, привод пневматический. Русское имя строки читается как первый узел, и «№ 1» согласуется с «по одному с каждой стороны». Номер тянет в другую сторону: база 64/60040257 и в первоисточнике, и в самой заявке — управление, а не корпус клапана (под 64/60040257/1 в заявке стоят и «Клапан

BOV», и «Датчик положения», а /2 в первоисточнике — ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER). Третье чтение: в этой же заявке 64/60082040/1 назван «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2» (в первоисточнике PURGE VALVE ASSEMBLY) — значит P2 здесь может быть средой продувки жидкотопливного контура, а не сбросом.

**кто делает на самом деле:** Moog — если это клапан сброса P2: прямая цитата документа изготовителя «made by MOOG, hydraulically operated, 180 BarG». Это переводит строку из канала Siemens в канал Moog, у которого есть собственный сервис турбинных приводов. Если номер из группы управления — изготовитель не вскрыт, но шильда всё равно чужая: класс номера 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие. Замерено по первоисточнику: все 95 номеров вида 64/... — приборы, арматура, фильтры, модули ПЛК, лампы, ни одной детали турбины; против 53 номеров MW/RW/RM, где нет ни одного приборного изделия.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Узел действующей машины; какой именно — не определено.

**у кого найдено:** Проверено семь каналов, все отдали страницу и ноль цен: gas-turbine-parts.com (200, 436 строк, ноль цен — и это наш собственный первоисточник, ссылаться на него как на подтверждение нельзя), turbineblade.net двумя перечнями (200, 873 и 1 261 строка, ноль), china-power-contractor.cn (200, номера нет), gowringscontinental.nl (200, номера нет), turbine.parts (заглушка), sts-bv.com (200, ноль), compressorfiltersupply.com (цен нет вообще ни на одну позицию, только Quote). НЕ УВИДЕЛ — это не «цены нет»: nvsnab.ru отдаёт 403 для нашего региона и через curl, и через релей, а у него в каталоге реально лежат номера вида 64/... по SGT-400; dibaco-co.de не поднял TLS.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммы разных деталей нет. Но под тем же чертёжным корнем 64/60040257 заявка просит ещё три записи разными именами — «Клапан BOV», «Датчик положения», «Электро-пневматический позиционер», — итога 22 изделия под одним корнем. Арифметика сходится с версией «четыре машины»: прочие продувочные клапаны в русском блоке стоят единообразно по 4 шт (один на машину), а этот — 8 шт, ровно как «два BOV на машину» у изготовителя. Это гипотеза, подтвердить её может только заказчик.

**что закладывать:** Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Moog в сборе она скорее занижена, для позиционера завышена, и выбирать сторону по числу нельзя. Действие: запросить у заказчика паспорт машины или фото шильды и сказать, что снимали — клапан сброса P2 на выхлопном диффузоре или межступенчатый клапан перепуска.

**канал закупки:** Открытого канала с ценой нет. Если подтвердится Moog — канал изготовителя приводов, а не дилера турбин.

**что мешает закрыть строку:** Номер и наименование в строке противоречат друг другу: имя говорит «клапан в сборе», а база номера и в первоисточнике, и в самой заявке — позиционер и датчик положения. Пока противоречие не снято, по строке нельзя ни запрашивать цену, ни считать деньги. Оpozнание «P2 BOV = Moog» взято из учебного документа 2006 года — конфигурацию машин заказчика он не доказывает.

**чем подтверждено:** Учебный документ изготовителя на 131 страницу с прямыми цитатами по обоим узлам, разбор чертёжного корня по первоисточнику и по самой заявке, семь каналов без цены, два канала недоступны (403 и TLS).

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 4011521 · Cummins · 59 шт · экспозиция 44 840 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Элемент сапуна картера 4011521

**что это:** Элемент сапуна картера — фильтрующий элемент вентиляции картера. Подтверждено двумя открытыми страницами: buyparts.online — «4011521 ELEMENT,BREATHER», «Vendor: Cummins», «Product type: Cummins Part»; intertrek.info — «элемент фильтрующий (сапуна картера) Element, Crankcase Breather», и там же названа машина: Cummins QSK60. То есть это позиция того же двигателя, что и масляный фильтр строкой выше.

**кто делает на самом деле:** Cummins, номер 4011521 родной, перенумерования нет. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn\_db.json изготовитель по этой строке пуст, а строка отнесена к «Прочее / требует разметки» — теперь размечена: Cummins, QSK60.

**его номер:** 4011521

**жизненный цикл:** ПОД ВОПРОСОМ, и это важнее цены. Собственный поиск того продавца, на которого ссылалась наша августовская проверка, отвечает дословно «No products were found matching your criteria» — то есть страница изъята из каталога, а не переехала. У второго крупного канала ноль совпадений. У Cummins рядом активно живут другие номера сапуна (3691476, 3691687, 4312010, 5342155, 5537946 — все в открытой рознице), а этого в их выдаче нет. Похоже на замещаемую позицию, но замещающий номер НЕ подтверждён — это гипотеза, и в цену она не идёт.

**минимум:** 1477.59

**максимум:** 1477.59

**у кого найдено:** [buyparts.online/products/4011521](https://buyparts.online/products/4011521) — 1 477,59 USD, страница открыта (73 вхождения номера). Дословно «Vendor: Cummins», «Product Condition: New», «Warranty: 1 Year Manufacturer», «\$1,477.59» при перечёркнутом «\$1,994.74», «In stock». В данных карточки: price 147759, compare\_at\_price 199474, available true, inventory\_management null — то есть магазин вообще не ведёт счётчик по этой позиции. ВТОРОЙ ИСТОЧНИК ПРОСРОЧЕН И В ВЕРДИКТ НЕ ВХОДИТ: [intertrek.info](https://intertrek.info) показывает «Наличие 4, Цена 37 416 руб, Срок 40 дней», но в той же строке стоит «Обновлено 21.10.16» — записи десять лет. Прочее: [dieselpartsdirect.com](https://dieselpartsdirect.com) — 404 и «No products were found»; [aga-parts.com](https://aga-parts.com), [finditparts.com](https://finditparts.com) — 403; [spareto.com](https://spareto.com), [shop.cummins.com](https://shop.cummins.com), [aftermarket.express](https://aftermarket.express), [modernrgroup](https://modernrgroup.com) — 404 или ноль совпадений.

**природа цены:** одна живая карточка без счётчика остатка; второй источник просрочен на десять лет

**остаток:** числом — только в просроченной записи 2016 года. У живой карточки остаток НЕ назван: «In stock» при inventory\_management null, то есть обещание продать, а не подтверждённый остаток.

**срок:** живого срока нет; в просроченной записи стоял 40 дней

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Найденная цена выше потолка нашей вилки на 32 % за штуку — по этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Если считать по прейскуранту той же карточки (1 994,74 USD), разрыв с вилкой удваивается. Но переписывать вилку по ОДНОЙ витрине без счётчика остатка и без срока нельзя. Действие: запрос дилеру Cummins по QSK60 — сразу на действующий номер, цену и срок, потому что позиция, похоже, замещается.

**канал закупки:** Рынок расходников Cummins. Но для QSK60 канал узкий: массовые фильтр-магазины эту позицию не держат, остаются нишевые дилеры Cummins и импортёры.

**контакты:** BuyParts.Online: [support@buyparts.online](mailto:support@buyparts.online), +1 888 497 4887. Diesel Parts Direct: +1 888 687 0539 (по этому номеру у них теперь пусто)

**что мешает закрыть строку:** Три вещи могут обнулить вывод. Позиция, похоже, снимается: её выкинул из каталога тот самый продавец, на которого мы ссылались в августе; если номер замещён, и цена, и вилка меряют мёртвый номер. Разброс чудовищный: 600 USD (Россия, 2016) против 1 478 (США, 2026) против сниппетов 1 010 и 1 122, которые своими глазами так и не увидели. И вес изделия на двух страницах разный (9,07 против 5,36 кг) — возможно, это разные исполнения или разная комплектность, и тогда цены сравнивают не одно и то же.

**чем подтверждено:** Две открытые страницы на опознание, одна живая цена с разбором данных карточки, дословный отрицательный ответ каталога прежнего продавца, сверка с открытой розницей изготовителя по соседним номерам.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт оставлен (цена увидена на открытой карточке и она выше потолка), но требование второго живого продавца и вопрос о замещающем номере вынесены в блокирующее условие

---

## KFD2-VR-Ex1.50m · Solar · 60 шт · экспозиция 43 500 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Барьер искробезопасности с гальванической развязкой Солар Taurus 60S KFD2-VR-Ex1.50m

**что это:** Повторитель напряжения Pepperl+Fuchs серии K-System. СНЯТО ПРЕЖНЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ: я писал, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения». Страницы изготовителя это опровергают — и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 описаны как «1-channel isolated barrier»; число каналов кодируется цифрой ПОСЛЕ «Ex» (Ex1 = один канал), а цифра в VR2 — ревизия конструкции. Значит «разницы в 2,6 раза на одной букве» не существует.

**кто делает на самом деле:** Pepperl+Fuchs

**его номер:** KFD2-VR2-Ex1.50M (если это оно)

**жизненный цикл:** VR2-Ex1.50M активна; одноканальное с суффиксом .50M в каталоге не видно

**авторизованный канал:** 524,00 USD нетто за штуку — прайс самого Pepperl+Fuchs (для KFD2-VR2-Ex1.50M)

**у кого найдено:** 543,00 USD за штуку — заводской нетто [pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689](https://pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689) (открыто 18.09.2026 через curl с браузерным User-Agent: WebFetch отдаёт 403). НО это цена KFD2-VR2-Ex1.50M — отдельной строки нашей же заявки на 36 шт, а не нашей строки. По самому артикулу KFD2-VR-Ex1.50m заводской цены нет ни одной (у KFD2-VR-Ex1.18 на сайте изготовителя цены тоже нет). Прежние 524,00 сняты — на странице их нет. Standard Electric Supply (608,16 и 573,90) не проверен: 403 и curl, и WebFetch.

**природа цены:** по нашему артикулу не публикуется; найденная цена относится к ДРУГОЙ строке заявки

**что закладывать:** Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма 60 × 543 = 32 580 USD против 43 500 по середине. Прежняя оговорка «запас порядка 9–12 тыс. USD» снята до идентификации артикула. Снято и утверждение, что пять строк Pepperl+Fuchs «закрываются заводским прайсом без запросов»: по нашему артикулу цифры нет, а дистрибьюторские страницы отдаёт 403.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Pepperl+Fuchs; изделие каталожное

**что мешает закрыть строку:** Подтвердить исполнение: KFD2-VR-Ex1.50m — это действующее KFD2-VR2-Ex1.50M или снятое одноканальное? В заявке оба номера идут отдельно, значит различие может быть осознанным, а может быть

опиской. Разница в цене между VR и VR2 в родственной паре RR составляет 2,6 раза (216 против 558), так что вопрос не формальный.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой (122 190 USD) закрываются заводским прайсом без запросов.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Заводской нетто поправить: 543,00 USD (страница pepperl-fuchs.com открыта 18.09.2026) вместо 524,00 — и обязательно пометить, что это цена KFD2-VR2-Ex1.50M, то есть ДРУГОЙ строки заявки (36 шт), а не нашей. Из what\_it\_is убрать утверждение, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения»: по странице изготовителя и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 — «1-channel isolated barrier», число каналов кодируется цифрой после Ex. band\_verdict «ЗАВЫШЕНА» снять: 543 внутри нашей вилки 450-1000, по самому артикулу цены нет. Формулировать так: «середина вилки 725 выше заводского нетто соседнего артикула 543 на 33 %; при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма  $60 \times 543 = 32\,580$  USD против 43 500 по середине». Оговорку «запас порядка 9-12 тыс. USD» убрать до идентификации артикула. Из note убрать вывод, что пять строк P+F «закрываются заводским прайсом без запросов»: цифра по нашему артикулу не публикуется, а дистрибьюторские страницы (Standard Electric) недоступны — 403.

## EQ3005PCNW · Solar · 7 шт · экспозиция 43 050 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

DET-Tronix controller Солар Taurus 60S EQ3005PCNW

**что это:** Det-Tronics controller — контроллер системы противоаварийной защиты (газо- и пламя-детекция) Eagle Quantum Premier, 24 В постоянного тока. Подтверждено дословно с открытой карточки: «Eagle Quantum Premier Safety System Controller, Model: Eq3005Pcnw, Electrical Rating: 24 Vdc, 18-30 Vdc--- 12W Max», сертификация «li 3 G Eex Nc lic T4, Demko 02 Atex 133867U», «Tamb= -40°C To +85°C», вес 1,52 кг. Это контроллер пожарной защиты уровня SIL, а не деталь турбины.

**кто делает на самом деле:** Detector Electronics Corporation (Det-Tronics). Его собственные номера с той же карточки: сборка 007390-002 Rev. E, логика 007784-001 Rev. J, прошивка 008997-001 Rev. A. Перенумерование под Solar названо там же прямо: «Solar Part No: 1056244-11». То есть заявка просит номер ИЗГОТОВИТЕЛЯ, а не солнечный, — строка изначально стоит на рынке изготовителя и турбинной наценки в ней нет.

**его номер:** EQ3005PCNW (Det-Tronics), сборка 007390-002 Rev. E; номер Solar 1056244-11

**жизненный цикл:** Линейка действующая (Eagle Quantum Premier до сих пор на сайте изготовителя), но конкретное исполнение на новом рынке не показывается: всё живое — Б/У экземпляры у перепродавцов, привязанные прошивкой и логикой к конкретной ревизии.

**минимум:** 5300.99

**максимум:** 5300.99

**у кого найдено:** aeliyamarinetech.com/products/det-tronics-eq3005pcnw-safety-system-controller-007390-002-rev-e — 5 300,99 USD, страница открыта. Дословно: «US \$5,300.99 Save Was US \$5,699.99 (7% off)», «Condition: Used | Product SKU: 51337», «Used — Previously used equipment... may show scratches, marks, labels, discoloration, surface rust», «Quantity Only 2 left», «Free Expedited Shipping from India»; в разметке itemCondition UsedCondition. НЕЗАВИСИМОГО ВТОРОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, И ЭТО ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ: четыре витрины с этой ценой — одна компания. Доказательства: одинаковый складской номер SKU 51337 на aeliyamarinetech.com и на auto2mation.com; одинаковая цена и одинаковая перечёркнутая цена; посимвольно одинаковое описание вплоть до строки «Solar Part No: 1056244-11 Logic 007784-001 Rev. J»; одинаковый остаток 2; телефоны из одного блока +91 97252 185-32/35/36/37, причём на страницах одного домена прописаны сразу три номера «конкурентов» (ещё два домена той же группы — aeliyamarine.net и aeliyamarine.com). Единственная реально отдельная компания, RAM Automations, по этому номеру отдаёт «3 results» и на каждом «Get Quote» — цены нет. Наша прежняя цифра 5 299,13 USD — та же карточка того же продавца при прошлом снятии, а не другой источник.

**природа цены:** одна цена одной компании, товар Б/У; четыре витрины — один продавец

**остаток:** названо числом, и числа не хватает: «Current Stock: 2», «Maximum Purchase: 2 units», «Quantity Only 2 left» — и это ОДИН пул на все четыре витрины, а не 2 плюс 2 плюс 2. Ловушки: у отдельной компании в фильтре стоит «Availability In stock 3» — это счётчик ТРЁХ ЛИСТИНГОВ, а не трёх штук; вторая карточка того же владельца показывает цену 3 501 USD при availability OutOfStock — цена без товара.

**срок:** дословно «orders are typically processed for dispatch within 1 business day after receipt of successful payment confirmation», транзит 4-8 рабочих дней в Европу, с оговоркой продавца «These are estimated transit times, not guaranteed delivery dates»

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки: Taurus 60S и Taurus 70. Один и тот же контроллер идёт на две разные машины, и совместимость прошивки (логика 007784-001 Rev. J) придётся подтверждать отдельно для каждой.

**что закладывать:** Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать можно только покрытую часть, 10 602 USD; на остальные цены нет вовсе. Прямое умножение дало бы 37 107 USD — это ровно та ошибка, за которую заплатили на

прошлой выкладке. Действие: запрос в авторизованный канал изготовителя на новый товар — без него у строки не остаётся ничего, кроме двух Б/У экземпляров от одного продавца.

**канал закупки:** Рынок излишков промышленной автоматики, фактически индийские перепродавцы Б/У модулей. Для контроллера противоаварийной защиты это плохой канал по существу: Б/У устройство уровня SIL без сертификата и протокола проверки заказчик может не принять.

**контакты:** Aeliya Marine Tech (Индия): sales@aeliyamarinetech.com, +91 97252 18537. RAM Automations: info@ramautomations.com, +91 93169 97505

**что мешает закрыть строку:** Четыре вещи. Цена подтверждена ОДНОЙ компанией в четырёх обличьях: откажет или переставит — у строки не остаётся ничего, потому что второй независимый продавец цены не называет вовсе. Товар Б/У, а это контроллер противоаварийной защиты: приёмка Б/У устройства уровня SIL без сертификата и протокола испытаний — решение заказчика, не наше. Остаток покрывает меньше трети нашего количества. И привязка к ревизии: на карточке прописаны логика и прошивка конкретных ревизий, а продавец сам оговаривает «Customers are responsible for verifying model number, specifications, voltage, dimensions, firmware, configuration» — при полном совпадении номера конкретный экземпляр может не подойти.

**чем подтверждено:** Открытая карточка с ценой, состоянием, остатком и сертификацией; вскрытые собственные номера изготовителя и номер Solar; доказательство, что четыре витрины — один продавец (общий складской номер, цена, описание, телефонный блок); две разобранные ловушки счёта наличия.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен (цена увидена на открытой карточке и лежит внутри вилки), но покрытие пересчитано только по подтверждённым двум экземплярам, а зависимость от одного продавца и вопрос приёмки Б/У вынесены первыми в блокирующее условие

---

## RW21223/1 · Siemens · 356 шт · экспозиция 40 050 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ Сименс SGT-400 RW21223/1

**что это:** БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ — английский оригинал наименования «BI-HEXAGON HEAD BOLT» (строка 41 первоисточника листа «Энергосети», gt/data/ship\_english\_source.json). Важнее имени место установки, которое читается по соседям первоисточника: 38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER, 39 MW21221 DISC SPRING, 40 MW21224A PISTON RING, 42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY, 45 RW21222/4 CAP SCREW M8, 46–47 MW22333 C SEAL. Значит это крепёж камеры сгорания: по первоисточнику 36 шт на 12 камер, три болта на камеру. Горячая зона, а не общий метиз. Тот же номер стоит в перечне запчастей SGT-300, то есть болт общий для семейства SGT-300/400.

**кто делает на самом деле:** Siemens Energy по собственному чертежу рустоновского наследия (SGT-400 = Cyclone, завод Линкольн)

**его номер:** RW21223/1

**жизненный цикл:** Чертёжная позиция действующего семейства. Размер в первоисточнике не указан; родня по семейству размер несёт: MW35039 «BI-HEXAGON HEAD BOLT - M16 x 130MM», MW35040 «BI-HEXAGON HEAD NUT - M16», RW13034 «NUT - M12 BI-HEX HEAD», RM13027 «BOLT - 12 POINT HEAD».

**у кого найдено:** Проверены дилерские каталоги Siemens, крепёжные дома (aftfasteners.com, krepcom.ru), китайские турбинные магазины (gas-turbine-parts.com, turbineblade.net) — карточки с ценой по номеру нет ни у одного. ССЫЛКА НЕ СОХРАНЕНА не требуется: цены нет вовсе, а не утеряна.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ. Количество в сводке — сумма ДВУХ строк сырой заявки под одним номером: 36 шт «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ... RW21223/1» и 320 шт «Болт с 12-гранной головкой ... RW21223/1». Англоязычный первоисточник этого же листа несёт под этим номером 36 шт — расхождение с заявкой в 9,9 раза. ФОРМУЛИРОВКА УТОЧНЕНА: 36 — это тоже показание ОДНОГО документа, и документ этот не каталог изготовителя, а первоисточник самой заявки, ссылаться на который как на независимую проверку нельзя. Поэтому верно так: обе цифры требуют подтверждения заказчиком. 36 это 3 болта на камеру при 12 камерах, то есть комплект одной переборки; 320 может быть законным многолетним или многомашинным запасом, и ничем открытым это не опровергается. Случай не единичный: у соседа RW21222/4 первоисточник даёт 16 шт против 1 168 в двух строках заявки, а всего таких номеров 66 на 489 666 USD экспозиции (замер в gt/data/ship\_english\_source.json, totals.qty\_gap).

**что закладывать:** По этой строке цена вторична: подтверждать надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой найденной цены, поэтому первый шаг не поиск продавца, а письменное подтверждение количества заказчиком. Закладывать конкретную цифру нечем: ни одной цены по номеру нет.

**канал закупки:** Открытого канала с ценой нет. Единственная публикация номера в торговом контексте — перечень запчастей SGT-100/SGT-300 на industrialmarinepower.com, где строка выглядит как «Bolt RW21223/1», а цена закрыта дословным «To see the contact details please Login or Register»: это запрос предложения, а не карточка. Изготовители под чертёж (WTE PowerBolt, Чехия) цену дают только по чертежу.

**контакты:** WTE PowerBolt (Чехия): info@powerbolt.eu

**что мешает закрыть строку:** Объединение двух строк заявки в один номер — ДОПУЩЕНИЕ: русские наименования у них разные, и если это две позиции разного исполнения, сумма 356 вообще не имеет смысла. Место установки (камера сгорания, горячая зона) выведено по соседству строк первоисточника, а не по чертежу — именно на этом выводе стоит запрет на дешёвую замену обычным метизом, и без номера чертежа он остаётся инженерным предположением. Перед подбором нужны номер чертежа, резьба и длина, марка стали и класс прочности, покрытие, момент затяжки и требование сертификата EN 10204 3.1.

**чем подтверждено:** Первоисточник заявки на английском (строка 41 и её соседи), перечень запчастей SGT-300 с тем же номером, четыре канала без карточки, размерная родня по семейству.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: находка вынесена в рекомендацию как первый шаг, цифра по классу не подставлена

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: формулировка смягчена до «обе цифры требуют подтверждения заказчиком»; допущение об объединении строк вынесено в блокирующее условие

## 64/60082039/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 39 000 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082039/1

**что это:** Селекторный (переключающий) клапан продувочного воздуха жидкотопливного контура. В первоисточнике это PURGE SELECTOR VALVE, позиция 431, 2 шт. Два независимых чтения сходятся. Первое: заказчик расшифровал сам — в сырой заявке этот же номер второй строкой назван «Многоходовой клапан продувочного воздуха», то есть безымянный «КЛАПАН» сводки закрывается внутри самой заявки. Второе: место в листе — 426 TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP, 429 SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY, 430 PURGE/DRAIN VALVE, 431 наш, 433 PURGE VALVE ASSEMBLY, 434 PRIMING VALVE ASSEMBLY. По составу ЗИП соседей того же блока (SOFT SEAL KIT, BODY SEALS, ACTUATOR SEAL KIT, ACTUATOR SPRING UNIT, LIMIT SWITCH, SOLENOID COIL) это шаровой или пробковый кран с пневмоприводом одностороннего действия, пилотным соленоидом и концевиками, а HE распределительный коллектор: настоящий коллектор в этом же листе назван своим именем — 64/60093008/6 FIVE VALVE MANIFOLD.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное изделие, а в родственной группе 64/60050060 в спецификациях SGT-400 прямо подписано «Norgren air regulator». Кандидаты по типу узла (кран 1" с ISO 5211, пневмопривод, соленоид, концевик): Habonim, Bettis/Emerson, El-O-Matic, Versa, ASCO. Hartmann Valves (Целле) держит логотип Siemens в референсах, но ни SGT-400, ни продувку не заявляет — это кандидат, а не изготовитель.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Действующая арматура.

**у кого найдено:** Те же семь каналов, что по предыдущей строке, и тот же результат: страницы отдаются, цен нет. Отдельно СНЯТО прежнее основание: запись «номер найден в каталоге SGT-400 с расшифровкой PURGE SELECTOR VALVE» — круговая ссылка, потому что этот «каталог» и есть англоязычный первоисточник самого листа заявки.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Количество в сводке — сумма ДВУХ записей об ОДНОЙ детали: дословный перевод строки первоисточника (2 шт) плюс строка русского блока (4 шт). Замерено по всей заявке: из 618 строк SGT-400 401 дословно повторяет первоисточник (там преобладает количество 2), 217 образуют отдельный русский блок (преобладает 4); 81 номер несёт обе записи, и сводка их складывает. В русском блоке вся продувочная группа 64/600820xx стоит единообразно по 4 шт.

**что закладывать:** Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на допущении «это манифольд на несколько линий продувки горелок»; первоисточник называет узел selector valve, ставит его по 2 шт в ряду одиночных клапанов, а собственный манифольд в том же листе имеет отдельный номер. Действие: подтвердить у заказчика, что 2 шт и 4 шт под этим номером — одна позиция, и получить схему переключения (число ходов и портов, DN, присоединение, давление питающего воздуха, напряжение соленоида, класс взрывозащиты); с этим строка запрашивается у изготовителей арматуры напрямую.

**канал закупки:** Открытого канала с ценой нет; при вскрытой шильде строка уходит на рынок промышленной арматуры, а не турбинных запчастей.

**что мешает закрыть строку:** Шильда не вскрыта, схема переключения неизвестна — запрос изготовителю арматуры составить нечем.

**чем подтверждено:** Первоисточник (позиция 431) плюс собственная расшифровка заказчика во второй строке заявки, состав ЗИП соседей блока, отдельный номер настоящего манифольда в том же листе, снятая круговая ссылка.



**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ЗАВЫШЕНА» из отчёта разведки заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: вилка лишилась основания, но цены, которая её опровергает, никто не видел

---

## 4351035 · Cummins · 773 шт · экспозиция 38 650 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРИЛ: выдержал 1 из 2**

Колпачек свечи зажигания 4351035

**что это:** Колпачек свечи зажигания — каталожное имя Cummins «BOOT, SPARK PLUG», то есть наконечник (колпачок) свечи. НО ИМЯ СПОРНО, и спор не разрешён: карточка, которую мы реально читали в августе, называет позицию «Spark Plug Enclosure», а наша же августовская запись зафиксировала «ENCLOSURE-SPARK PLUG» — это каталожный стиль Cummins через дефис, а не маркетинговая фраза продавца, как утверждалось. «Колпачок» (резиновый наконечник) и «кожух» — разные изделия с разной ценой, и разрешить конфликт нельзя, пока страница отдаёт 403. Имя «BOOT, SPARK PLUG» стоит в разметке одной проверяемой карточки (surplusstock.parts, JSON-LD name «BOOT, SPARK PLUG 4351035 - Cummins», mpn 4351035, sku SSCUM69150), и она автогенерируемая: описание — шаблонная болванка, размазанная по всему каталогу, а сам сайт предупреждает «Application checking is recommended because similar references may be used across different machines». Вторая карточка (en.cmgparts.com с применимостью QSK60G) сегодня не читается — тело отдаётся без единого вхождения номера. То есть проверяемых карточек на опознание не две, а одна.

**кто делает на самом деле:** Cummins (OEM)

**его номер:** 4351035

**жизненный цикл:** Действующая, но в открытой рознице Cummins отсутствует: на shop.cummins.com этого номера нет, там только соседние колпачки 5466760, 5471748, 5581555, 4989131.

**минимум:** 50.72

**максимум:** 50.72

**у кого найдено:** www.finditparts.com/products/8857694/cummins-4351035 — 50,72 USD за штуку, MSRP, снято с открытой карточки в августе 2026. СЕГОДНЯ ЭТУ ЦИФРУ НЕ ВИДЕЛ НИКТО: 18.09.2026 страница отдаёт HTTP 403 дважды и двумя независимыми инструментами (curl с браузерным User-Agent — тело 4 916 байт Cloudflare; релей — «The server returned HTTP 403 Forbidden»). 403 — это «не увидел», а не «цены нет», но и подтверждением августовская запись сегодня быть не может. Второго открытого источника цены нет: surplusstock.parts карточку отдаёт (HTTP 200) и пишет «IN STOCK», но в его offers есть priceCurrency USD, а ключа price HET BOBCE (проверено разбором JSON), плюс кнопки «Get Instant Quote» и «Chat on WhatsApp» — заявочная витрина, а не склад, и она же одно лицо с FastPartsSource: в разметке Organization телефон +91 9754513579, почта info@fpstechnologies.in, соцсети fastpartssource, то есть FPS Technologies, Индия. slpartscenter.com отдаёт тело 1 825 байт с заголовком «Security Check» и JS-челленджем. en.cmgparts.com — тело без единого вхождения номера. shop.cummins.com по номеру — 404. Ориентир по соседнему номеру (колпачок 4989131 — 65,31 USD у Duallane) в доводы НЕ идёт: это сниппет, карточка отдала 403, и это другой номер.

**природа цены:** прейскурант MSRP одной карточки, перепроверка сегодня заблокирована

**остаток:** ноль: дословно «Out of Stock» и «We cannot fulfill orders for this part at this time» с подпиской на поступление (запись августа). «IN STOCK» у SurplusStock числом не назван, а его карточка вообще не публикует цену — это четвёртое состояние наличия: готовность принять заявку.

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Внутренняя сходимость количества есть: колпачков в заявке ровно столько же, сколько свечей 4380132, — один колпачок на свечу; уплотнительных шайб свечи 4970773 больше. То есть количество согласовано с парным расходником, а не выдуманно.

**что закладывать:** Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственный носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Августовская запись 50,72 USD садится внутрь нашей вилки, и этим она вилку НЕ ОПРОВЕРГАЕТ, но и не подтверждает. В сумму закупки строка не идёт. Действие: запрос дилеру Cummins на три вещи сразу — каталожное имя позиции, фасовка (штука или комплект) и цена на весь объём партии; 50,72 это прейскурант, а не сделочная цена на такое количество.

**канал закупки:** Вторичный рынок запчастей для двигателей. Открытая карточка с ценой одна — FinditParts; остальные витрины держат номер без цены.

**контакты:** FinditParts (США): support@finditparts.com, +1 213 986 2140

**что мешает закрыть строку:** Два незакрытых вопроса. Имя: «BOOT» (колпачок) против зафиксированного нами же «ENCLOSURE-SPARK PLUG» (кожух) — разные изделия, и разрешить конфликт нельзя до открытия карточки. Фасовка: дословной фразы нет ни на одной странице (проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box»). Если Cummins отгружает колпачки комплектом (у Jenbacher свечи идут банкой по 4), штучная цена и количество пересчитываются кратно.

**чем подтверждено:** Одна проверяемая карточка на опознание (автогенерируемый каталог), запись цены августа, перепроверка 18.09.2026 — 403 двумя инструментами, четыре канала без цены, розница Cummins по номеру 404. Внутренняя сходимость количества с парной строкой свечей проверена по нашим данным и подтвердилась.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт оставлен, но в рекомендации прямо сказано, что цифра августовская и что строка не идёт в сумму закупки

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; обе неверные цитаты в источнике цены исправлены по факту страницы; слово «независимых» из опознания снято; конфликт имён «колпачок против кожуха» вынесен в блокирующее условие

---

## 1701/06 · Solar · 20 шт · экспозиция 38 000 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 60S 1701/06

**что это:** Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor Isolator Terminal Base — клеммная база с гальванической развязкой, заводской номер 141377-01. Шесть каналов (по одному на датчик), изоляция 250 В переменного постоянно и 1 500 В испытательное, рабочая температура −20...+70 °С. В неё устанавливаются модули FieldMonitor и блок питания 1701/10 из соседней строки. Наименование «шасси» в заявке точное.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada / Baker Hughes

**его номер:** 141377-01

**жизненный цикл:** Снята. То же закрытое семейство FieldMonitor 1701, что и 1701/10: у Baker Hughes в каталоге отсутствует, заводского канала нет, замены один в один нет — только миграция на 3500 или Orbit 60.

**у кого найдено:** Открыты карточки NewGen PLC, Cambia PLC, PLC DCS Pro, Topbrands PLC, PetroSpare — у всех цена только по запросу. И ГЛАВНОЕ: четыре «разных» продавца оказались ОДНИМ оператором. Проверка подвалов 18.09.2026: NewGen PLC — «New-Gen Automation Limited», почты newgenplc@camvect.com и manskiwong@cambia.cn, телефон +86 180 3020 5725; Cambia PLC — «Controlix Automation / Cambia Automation Limited», почты price@camvect.com и trixie@cambia.cn, Сямынь, Фуцзянь; PLC DCS Pro — ask@camvect.com; Topbrands PLC — topbrandspc@camvect.com и sales7@cambia.cn. Все четыре сидят на двух общих доменах camvect.com и cambia.cn — это одна компания в Сямыне под четырьмя вывесками. Отдельная улика против их наличия: карточка Cambia, продающая 141377-01, в характеристиках указывает «Model Number: 1701/15» — чужой модельный номер на собственной карточке, признак скопированного каталога, а не склада. PetroSpare заявляет «1000 in stock» — витринный шаблон, за остаток не считается.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** ноль подтверждённых единиц из 20

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Экспозиция 38 000 USD по середине вилки 800–3 000. Подтверждённой цифрой не закрыто ничего: 0 USD и 0 шт. Вилка с разбросом в 3,75 раза взята по классу, а не по этой позиции — происхождения у неё нет.

**что закладывать:** Закладывать нечего: строка не проработана. Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложение» — один китайский перепродавец под четырьмя вывесками плюс витрина с шаблонным «1000 in stock». Единственный канал, который мог бы дать западную цену, закрыт ботозащитой — его надо открыть руками из браузера, и до этого цифру нести нельзя.

**канал закупки:** Открытого канала с ценой не найдено. Единственный западный сток-трейдер с публичной ценой по этому номеру (Artisan Technology Group) закрыт ботозащитой: 403 при прямом заходе с браузерными заголовками и CAPTCHA через релей.

**что мешает закрыть строку:** Комплектность заявки: 20 баз против 35 блоков питания 1701/10 в парной строке, при том что блок питания ставится в слот базы. Соотношение проверить у заказчика.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — согласованными описаниями продавцов и описанием парной позиции. Главный результат строки — не цена, а вскрытие куста: четыре витрины одного оператора в Сямыне, и это уже второй такой куст за ночь (первый — PLC Masters с 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC на одной почте).

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 1046415-79 · Solar · 4 шт · экспозиция 37 600 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 2 из 2 опровержений

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА Солар Taurus 60S 1046415-79

**что это:** «БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА» — ложное наименование. По каталогу Solar Turbines 1046415-79 это «Module, Controller, Controlnet», модуль ControlNet контроллера, компонент сети управления. Серия 1046415-xx — солнечная группа спецификации на шкаф ControlNet/ControlLogix, и это подписывается четырьмя точками, из которых независимых ДВЕ (третья — наша же заявка, четвёртую открыть не удалось): 1046415-30 — заглушка-терминатор ControlNet 75 Ом, дословно «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM», эквивалент Allen-Bradley 1786-XT с живой ценой около 23 USD; 1046415-100 — «Cable Assy, Comm, Y-tap»; 1046415-57 — «Power Supply, 24 Vdc»; 1046415-60 — по тексту НАШЕЙ ЖЕ заявки «АКБ, 3,0 В, ЛИТИЕВАЯ, 1756-L61», литиевая батарейка контроллера Allen-Bradley. Кабель, Y-отвод, терминатор, блок питания и батарейка в одной серии — это перенумерованная под Solar номенклатура Rockwell, а не изделие Solar и тем более не блок управления генератора.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation / Allen-Bradley (номер присвоен Solar Turbines). Независимое подтверждение платформы найдено: руководство Caterpillar/Solar по Taurus 70 описывает архитектуру Turbotronic 4 дословно — «ControlLogix controller (Allen-Bradley)», «RSLogix 5000 programming software (Rockwell Automation)», «1794 Flex I/O input/output modules (Allen-Bradley)», «ControlNet network (ControlNet International)». Значит собственных модулей ControlNet у Solar быть не может: ControlNet — протокол ControlNet International и Rockwell, а платформа управления Solar собрана на Allen-Bradley.

**его номер:** не подтверждён; вероятный оригинал — мост ControlNet в шасси ControlLogix, скорее 1756-CNBR (резервированный), чем 1756-CNB: в той же заявке закупаются Flex-адаптеры 1794-ACNR15, а буква R означает резервированную среду

**жизненный цикл:** Номер Solar действующий (портал за логином). Предполагаемый оригинал — семейство ControlLogix, торгуется на складском рынке автоматики.

**у кого найдено:** По номеру Solar открытой цены HET: карточка [shop.solarturbines.com/miscellaneous/1046415-79](http://shop.solarturbines.com/miscellaneous/1046415-79) индексируется с наименованием «Module, Controller, Controlnet», но прямое открытие даёт HTTP 404, портал закрыт логином дилера; по вторичному рынку под номером Solar ноль совпадений. По ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ оригиналу Allen-Bradley 1756-CNB карточка открыта и прочитана 18.09.2026: 759,00 USD, [iqelectro.com/products/1756-cnb-allen-bradley-controllogix-controlnet-bridge-module](http://iqelectro.com/products/1756-cnb-allen-bradley-controllogix-controlnet-bridge-module), состояние дословно «New – Open box», остаток 2 шт, продавец сам пишет, что НЕ авторизованный дистрибьютор и что гарантия изготовителя не применяется. Это цена ДРУГОГО номера. Второго подтверждения нет: Santa Clara Systems карточку 1756-CNB держит («In stock and ready to ship») но цену не публикует и тоже предупреждает, что не авторизованный дистрибьютор; Radwell в сниппете даёт «from \$132.00» — сниппет без открытой карточки, в доводы не идёт (ровно та ошибка, что была по 1794-ACNR15: сниппет 2 821 против 3 152,22 на карточке).

**природа цены:** по номеру Solar цены нет; найдена цена ПРЕДПОЛАГАЕМОГО оригинала, кросс не заверен

**остаток:** по номеру Solar не назван (портал за логином); по кроссу — 2 шт у одного продавца, нашего количества это не покрывает даже при подтверждённом кроссе

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Количество собрано одной записью сырой заявки — суммирования разных изделий нет. Для контраста: соседний номер той же серии 1046415-60 в этой же заявке как раз собран из трёх записей по трём машинам, так что по серии ловушка есть, но нашу строку она не затронула.

**что закладывать:** Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завышена, НЕЧЕМ: новой или преysкурантной цены предполагаемого оригинала нет ни на одной открытой странице (два канала отдали 403 и пустое тело), а единственное открытое число относится к экземпляру «open box» с чужого склада и к ДРУГОМУ номеру. Прежняя приписка «признаки сильного завышения» и обещание «дешевеет на порядок» СНЯТЫ: от пола нашей вилки это число отличается в 3,7 раза, а не в десять, и сравнивать surplus с новым OEM нельзя. Это тот же механизм, что уже поймали на соседнем номере той же серии, где заглушка ControlNet за двадцать с небольшим долларов стояла в пакете как изделие Solar. Действие: запросить у заказчика фото шильдика модуля и состав шасси.

**канал закупки:** По номеру Solar — только дилерский портал за логином. По предполагаемому кроссу — складской рынок автоматики (surplus), не авторизованные дистрибьюторы.

**контакты:** Solar Turbines: +1 619-544-5352; IQElectro LLC (CША): [sales@iqelectro.com](mailto:sales@iqelectro.com), +1 828 222-3490

**что мешает закрыть строку:** Кросс НЕ подтверждён: «Module, Controller, Controlnet» — описание Solar, а не номер Allen-Bradley, и до фото шильдика утверждение остаётся гипотезой. Сужение до одного семейства тоже не доказано: то же описание равно подходит сменившему его поколению CN2/CN2R, а довод от резервированных Flex-адаптеров доказывает лишь резервированную среду, но не букву семейства. Даже при подтверждённом кроссе найденная цена — surplus-экземпляр без гарантии изготовителя (продавец сам пишет «Not an authorized distributor» и «sells SURPLUS only»), а модуль без гарантии в шкафу управления турбиной — решение заказчика, а не закупки.

**чем подтверждено:** Каталог Solar с наименованием (тело 404), четыре соседних номера той же серии, в том числе названный прямо в нашей заявке, открытая карточка предполагаемого оригинала с состоянием и остатком, отказ от сниппета по уже разобранному ранее случаю.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен «нечем проверить», цена кросса в деньги строки не подставлена, требование фото шильдика вынесено в действие

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** приписка про завышение и обещание «дешевеет на порядок» из вердикта и рекомендации сняты; число независимых точек исправлено; неразличимость поколений внесена в блокирующее условие

---

**581336 · Jenbacher/INNIO · 17 шт · экспозиция 37 400 USD · вилка занижена** выдержал 1 из 1 опровержений

Мотор установочный, артикул 581336

**что это:** СЕРВОПРИВОД (актуатор) регулятора газового двигателя, изготовитель HEINZMANN, модель STG 40-14. В заявке записан как «Мотор установочный, артикул 581336» под маркой Jenbacher/INNIO — но 581336 это номер MWM, а

не собственный номер изделия. Действующий номер по номенклатуре INNIO — 1251858 (Servomotor Type 6 STG40-17). Вес изделия 12,5 кг — это не «мотор установочный» в смысле мелкого моторчика, а силовой регулирующий привод.

**кто делает на самом деле:** HEINZMANN GmbH & Co. KG

**его номер:** Heinzmann STG 40-14 (у продавца артикул 164074); номер INNIO 1251858; номер MWM 581336

**жизненный цикл:** активна: аналог в наличии, срок 1-7 дней

**авторизованный канал:** цена оригинала под шильдой Jenbacher не найдена; она будет ВЫШЕ цены аналога, а не ниже

**у кого найдено:** 8 523,00 EUR нетто за штуку = 9 889,5 USD по курсу набора 0,861838 — enginepartsonline.eu/jenbacher/actuator-stg-40-14-jenbacher-581336-alternative, карточка открыта 18.09.2026: артикул продавца 164074, изготовитель HEINZMANN, «On stock, available for shipment, delivery 1-7 days», вес 12,5 кг. ЦИФРА ОДНА И ИСТОЧНИК ОДИН: 10 312,83 EUR — это та же карточка с НДС, а не второй источник. Два других продавца того же привода цену не публикуют: rsmotorps.com держит Heinzmann StG 40-14 для Jenbacher Type 6 как «Original / OEM», но только «Request a quote»; onergys.de — 403.

**природа цены:** специализированный продавец ЗИП газовых двигателей, аналог изготовителя узла

**остаток:** в наличии, отгрузка 1-7 дней

**на наш объём:** И цифра эта НИЖНЯЯ, а не верхняя: 8 523 EUR — цена АНАЛОГА Heinzmann. Оригинал под шильдой Jenbacher стоит дороже, а не дешевле, потому что Heinzmann здесь и есть изготовитель узла, а Jenbacher перепродаёт его под своим номером. Ступени от количества на карточке нет.

**что закладывать:** 9 890 USD за штуку с тремя оговорками, и без них цифру нести нельзя: (1) один продавец, одна карточка, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, проданный как «alternative» к номеру MWM 581336, а не оригинал Jenbacher — оригинал дороже; (3) РИСК ОПОЗНАНИЯ: карточка называет наш номер номером MWM, а действующий номер INNIO 1251858 — это StG40-17, не StG40-14, у них разные углы хода и моменты. До защиты нужен шильдик привода. Сумму  $17 \times 9\,890 = 168\,130$  USD в заголовок не ставить, пока модель не подтверждена.

**канал закупки:** EnginePartsOnline и другие продавцы ЗИП газовых двигателей — аналог Heinzmann в наличии. По оригиналу: PowerUP (магазин ЗИП INNIO) либо INNIO напрямую, цена по запросу. Правильный путь — запросить обе цены и дать заказчику выбор, потому что разница будет крупной.

**что мешает закрыть строку:** МОДЕЛЬ НЕ СОШЛАСЬ, и это надо снять до защиты: карточка с ценой — на STG 40-14, а действующий номер INNIO 1251858 значит как STG40-17. Это разные модели привода. Нужен шильдик установленного привода либо подтверждение номера 1251858 от заказчика. Плюс принципиальный вопрос: принимается ли аналог Heinzmann вместо оригинала под шильдой Jenbacher.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 открытием самой карточки товара, а не по сниппету поиска. Пересчёт в доллары по справочному курсу, не по курсу сделки. Отдельно отмечу связь с другой находкой: под номером Jenbacher снова стоит изделие чужого изготовителя — как со свечами (там DENSO). В этой заявке приём «искать настоящего изготовителя под шильдой OEM» срабатывает постоянно, и каждый раз меняет цену в разы.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Цифру оставить, но пометить её тремя оговорками: (1) 9 890 USD/шт = 8 523 EUR нетто с ОДНОЙ карточки одного продавца, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, продаваемый как «alternative» к MWM 581336, а не оригинал Jenbacher — оригинал дороже; (3) действующий номер INNIO 1251858 — StG40-17, поэтому до защиты нужен шильдик привода. В заголовок 168 113 USD не ставить, пока модель не подтверждена.

---

## EQ3730DR • Solar • 9 шт • экспозиция 37 080 USD • вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

DET-Tronix блок ВВ/ВЫВ. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 70MD EQ3730DR

**что это:** Det-Tronics (Emerson) Eagle Quantum Premier, модуль расширенного ввода-вывода EDIO, монтаж на DIN-рейку. Заводской номер позиции — 009174-903, и у продавца он стоит дословно как «Det-Tronics EQ3730DR (009174-903) EDIO, DIN RAIL MNT, (Russia)» — то есть исполнение под нашу страну поставки названо на самой карточке.

**кто делает на самом деле:** Det-Tronics, подразделение Emerson. Посредников в опознании нет: номер заводской.

**его номер:** 009174-903

**жизненный цикл:** линейка Eagle Quantum Premier действующая; снятия по этому модулю не объявлено

**минимум:** 4532.4

**максимум:** 5134.0

**у кого найдено:** thefirealarmsupplier.com/products/det-tronics-009174-903 — 4 532,40 USD (Regular 5 438,88); industrialzone.com/192458-det-tronics-009174-903.html — 5 134,00 USD, «EQ3730 EDIO Module, Model EQ3730DR», срок 2-3 недели. Обе карточки открыты 18.09.2026. Продавцы проверены на независимость: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, телефон 713-395-1508, почта support@industrialzone.com; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, info@thefirealarmsupplier.com. Разные штаты, домены, телефоны и почты — фирмы независимые. У всех позиций акционная цена равна каталожной, делённой ровно на 1,2, то есть «Regular price» — это лист, а не выдуманная

перечёркнутая цифра. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и через WebFetch, и через curl.

**природа цены:** найдена по ТОЧНОМУ заводскому номеру у двух независимых продавцов

**остаток:** числом не назван ни у одного продавца; у одного стоит срок 2–3 недели

**срок:** 2–3 недели по карточке IndustrialZone

**на наш объём:** Вилка по строке 2 800–5 440 USD за штуку, экспозиция 37 080 USD. Найденные цены 4 532–5 134 USD лежат ВНУТРИ вилки, ближе к её верху:  $9 \times 4\,532,40 = 40\,792\text{ USD}$  и  $9 \times 5\,134 = 46\,206\text{ USD}$  против 37 080. То есть вилка верна, а её середина низковата.

**что закладывать:** 4 532–5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792–46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; остаток числом не назван, покрытие 9 шт не подтверждено письмом.

**канал закупки:** Дистрибьюторы промышленной безопасности с ОТКРЫТОЙ ценой по точному заводскому номеру: thefirearmsupplier.com и industrialzone.com. Изготовитель цен не публикует.

**контакты:** support@industrialzone.com · +1 713 395 1508 · info@thefirearmsupplier.com · +1 480 870 6686

**что мешает закрыть строку:** Исполнение. На карточке стоит «(Russia)» — значит у модуля есть страновые варианты, и заказчику надо подтвердить исполнение до заказа, иначе придет не тот.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Две независимые карточки по точному заводскому номеру 009174-903, независимость продавцов проверена по телефону, почте и штату. Строка появилась из проверки на опровержение по соседнему модулю EQ3700DW: там прежний вывод «открытых цен нет ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов» оказался неверным, и заодно нашлись цены по этой позиции.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 657541 · Jenbacher/INNIO · 242 шт · экспозиция 36 300 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Наконечник контактный запальной свечи, артикул 657541

**что это:** Наконечник контактный запальной свечи — элемент системы зажигания газового двигателя Jenbacher. И ОПОЗНАНИЕ ДВОИТСЯ по каталогам изготовителей: rsmotorps.com держит этот номер как «Ignition Cable Jenbacher», «Part number Jenbacher: 657541», «Appropriate for Jenbacher engines and models TYPE 2, TYPE 3, TYPE 4», то есть КАБЕЛЬ зажигания; weyeahmotor.com — как «Spark Plug Connector 657541 for Jenbacher Engines Type 6», «Suitable for: Type 2,3,4 and 6», то есть НАКОНЕЧНИК. Наименование заявки совпадает со второй трактовкой. Один из двух каталогов ошибается, и это надо снять до заказа.

**кто делает на самом деле:** Jenbacher / INNIO — номер собственный (оба каталога перечисляют его как «Part number Jenbacher»). ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn\_db.json строке приписан «Champion Aerospace (тип.)» с обоснованием «OE-поставщик зажигания Solar» — это догадка по классу и она неверна: позиция принадлежит газовому двигателю Jenbacher, а не турбине Solar, и в заявке она так и подписана. Найденная цена, наоборот, принадлежит НЕ изготовителю: «Brand: Weyeah», «Model: WY657541» — китайский аналог под номер Jenbacher.

**его номер:** действующий номер Jenbacher для Type 6 — 578732; 657541 назван предыдущим

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ, и это найдено на открытой странице. Карточка действующего наконечника Type 6 у европейского поставщика прямо перечисляет: «Part number Jenbacher: 578732... Previous part number Jenbacher: 381569... 657541». То есть 657541 — предыдущий номер, действующий 578732 (а до 657541 был 381569). Заказывать надо по действующему; заявка просит снятый.

**минимум:** 202.8

**максимум:** 202.8

**у кого найдено:** weyeahmotor.com/Spark-Plug-Connector-657541-for-Jenbacher-Engines-Type-6-pd40597721.html — 202,80 USD, страница открыта. Дословно «Price: \$ 202.8», «Model: WY657541», «Brand: Weyeah», «Part No: 657541». Это цена аналога китайского изготовителя, НЕ оригинала INNIO. Второго источника нет: rsmotorps.com обе карточки отдаёт, но вместо цены дословно «Request a quote». НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — 403 и curl, и релеем, а именно там по индексу лежит «Ignition cable Jenbacher 657541 original»; ebay.de — 403. ПРОВЕРЕНО И ОТВЕРГНУТО: powerup.at жив, но это карточка ДРУГОГО артикула (свеча, 2 200 EUR за четыре штуки), и в её списке перекрёстных номеров нашего номера НЕТ — относить её цену к нашей позиции нельзя.

**природа цены:** одна цена, и она китайского аналога, а не оригинала

**остаток:** не назван. У продавца с ценой поле наличия на странице пустое — даже не «In Stock», а прочерк. У второго вместо наличия форма запроса. Тридцать семь штук в наличии у третьего — это остаток по ДРУГОМУ артикулу.

**срок:** ни одного срока не нашёл ни у одного продавца

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутри вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого двои́тся между кабелем зажигания и наконечником

свечи. «Верна» читалось бы как «строка закрыта», а закрыто здесь ничего. Вилка шириной в четырнадцать раз при этом почти ничего и не измеряет. Действие первым шагом не цена, а два вопроса: какие типы двигателей стоят на площадке (от этого зависит и действующий номер, и сам предмет) и годится ли аналог вместо оригинала.

**канал закупки:** Рынок запчастей газовых двигателей Jenbacher/INNIO: специализированные европейские поставщики ЗИП ГПУ и китайские изготовители аналогов. Это рынок ГПУ, не турбинный.

**контакты:** Wuhan Weyeah Power Machinery (Китай) — через форму запроса. RS Motor (Испания) — только «Request a quote». PowerUP GmbH (Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64666

**что мешает закрыть строку:** Три вещи. Номер снят: действующий для Type 6 — 578732, и если у заказчика Type 6, и цена, и вилка меряют снятый номер; а если Type 2/3/4, то по второму каталогу это вообще КАБЕЛЬ зажигания, и тогда неверен предмет. Единственная цена — китайский аналог, оригинал INNIO обычно кратно дороже, так что это пол рынка, а не его середина. И сама страница продавца себе противоречит: в описании стоит номер 657540, а не 657541 — продавец мог сшить две позиции в одну.

**чем подтверждено:** Две открытые карточки на опознание, прямо расходящиеся в предмете; открытая карточка действующего номера с перечнем предыдущих; одна открытая цена аналога; отвергнутая цена другого артикула; найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт разведки «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; снятие номера, расхождение предмета и происхождение цены вынесены в блокирующее условие

---

## 64/60082044/1 · Siemens · 10 шт · экспозиция 35 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/60082044/1

**что это:** СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА — в первоисточнике TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY (строка 432, 2 шт). Двухходовой шаровой кран с приводом в сборе, топливная система.

Подтверждение СЛАБОЕ и это надо сказать прямо: только два наших же источника — первоисточник заявки (он же круговой) и наша разметка. Независимого документа нет: учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, Lincoln, «Gas Turbine Components SGT400», 4,8 МБ, 600 тыс. знаков) скачан и прогнан — подстроки «60082» в нём нет ни одной.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие (замер по всем 95 таким номерам листа), то есть шильда чужая, но изготовителя не назвал ни один открытый документ. По тому же документу изготовителя прогнаны имена-кандидаты: habonim 0, norgren 0, bettis 0, asco 0, el-o-matic 0, worcester 0, flowserve 0; versa дала 2 совпадения, и оба внутри слова «reversal» — ложные. Линейка turbine.parts перечисляет ASCO Emerson и Conbraco Apollo, но это общий перечень брендов продавца, а не привязка к детали. Кандидаты остаются гипотезой по классу и в деньги строки не подставлены.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Машина действующая. По самому изделию статус неизвестен: карточки нет нигде.

**у кого найдено:** Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой. За пределами кругового первоисточника номер в открытой сети не встречается вообще.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** нет: в наших данных in\_stock=no, единственный продавец отвечает «производственный цикл», ни одной цифры остатка никем не названо

**срок:** производственный цикл, публично не назван

**на наш объём:** ХУЖЕ КОЛИЧЕСТВА ЗДЕСЬ КЛАСС. В сырой заявке ТРИ строки под этим номером: «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА» 2 шт, «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива» 4 шт и «Скидовой запорный клапан пропановой системы» 4 шт. Это три разных изделия под одной шильдой, а не количество одной позиции: наш же замер коллизий держит номер в классе «разные изделия» (пересечение наименований 44 %), и вопрос заказчику по нему уже стоит в письме. Первоисточник даёт 2 шт и ОДНО наименование.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки впятеро меньше — 28 000 USD стоят на количестве, которого первоисточник не подтверждает. Действие: заказчику — разложить три наименования и сказать, тот же это номер или разные; параллельно фото шильдиков привода и корпуса крана, без них изготовитель не вскрывается.

**канал закупки:** Сейчас OEM и авторизованный дилер по запросу. При вскрытии изготовителя строка перейдёт на рынок промышленной арматуры — это единственный рычаг цены по ней.

**контакты:** turbine.parts (Нидерланды): hello@turbine.parts, +31 43 569 0171. Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

**что мешает закрыть строку:** Если под номером действительно три разных изделия, то в заявке неверен номер, а не только количество. Кросс на рынок арматуры остаётся гипотезой без шильдика.

**чем подтверждено:** Первоисточник (строка 432), скачанный и прогнанный документ изготовителя на 600 тыс. знаков с нулём совпадений по номеру и по семи именам-кандидатам, два открытых канала с дословным «Nothing Found», разбор трёх строк заявки под одним номером.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 1756-CN2RXT · Solar · 9 шт · экспозиция 33 952 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

Интерфейсная карта Солар Taurus 70MD 1756-CN2RXT

**что это:** Коммуникационный модуль-мост ControlNet Allen-Bradley ControlLogix-XT с резервированной средой передачи, двойной ёмкости (100 соединений), исполнение XT для агрессивных сред, рабочий диапазон  $-25...+70$  °C. Это модуль в шасси 1756, а не «интерфейсная карта» в компьютерном смысле, но класс наименования не искажает.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley); Solar только собрал шкаф

**жизненный цикл:** АКТИВНА. Со страницы изготовителя, открытой 18.09.2026: «Lifecycle Status: Active Mature», даты снятия нет, замена не назначена. Единственная из пяти строк этой группы, у которой жив авторизованный канал. Статус взят прямо у Rockwell, а не из наших записей: по серии 1794 у нас уже были изделия, помеченные «активна», которые оказались End of Life.

**минимум:** 1281.47

**максимум:** 4112.5

**у кого найдено:** PLC Department, карточка открыта 18.09.2026: «Surplus - Tested (With Warranty)» 1 281,47 USD (4 шт) и «New / Open-Box Surplus» 4 112,50 USD (2 шт), там же «Qty Available: (4) ✓ Verified Stock every 24hrs». Второй независимый продавец есть, но БЕЗ цены: PLC-Mall даёт раскладку остатка по состояниям (Factory Sealed 1 шт), цену не публикует; независимость проверена по подвалу — другой домен, штат и телефон. СНЯТЫ ДВЕ ЛОВУШКИ: цифры Radwell 1 357,44 / 1 289,57 / 1 131,20 USD в расчёт не идут (карточка 403 и CAPTCHA, это снippet); страница plc-direct.com/products/1756-cn2rxt рендерит ГЛАВНУЮ сайта, а не карточку товара — цены 1 197,29 / 1 445,14 / 1 920,00, которые на ней грепаются, относятся к чужим позициям блока «Featured Brands», контекст каждой проверен.

**природа цены:** найдена: две цены на одной карточке, по ДВУМ РАЗНЫМ состояниям товара

**остаток:** 7 шт подтверждено против 9 требуемых: 6 у PLC Department (4 протестированных излишка + 2 новых/вскрытая упаковка) и 1 у PLC-Mall. ИЗМЕНИЛОСЬ с нашей записи: было  $3 + 5 = 8$ , сегодня  $4 + 2 = 6$ . Витринного «1000 in stock» здесь нет, обе цифры названы под конкретную позицию.

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Экспозиция 33 952 USD по середине вилки 1 355–6 190. Пересчёт по открытым ценам на то, что реально есть:  $4 \times 1\,281,47 + 2 \times 4\,112,50 = 13\,351$  USD за 6 шт. Ещё 1 шт у второго продавца без цены, 2 шт не обеспечены никем. Ориентир при доборе по пяти-восьми дилерам — 1 300–4 200 USD за штуку, то есть 12–38 тыс. USD на строку: верхняя половина вилки завывает.

**что закладывать:** 1 300–4 200 USD за штуку в зависимости от состояния. ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА: складывать 1 281,47 и 4 112,50 в одну строку закупки нельзя — это ДВА РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ товара (протестированные излишки с гарантией продавца против нового во вскрытой упаковке), цена различается в 3,2 раза, и заказчик должен выбрать состояние до расчёта. Ни одна из цифр не авторизованный канал, покрытие 7 из 9 — строка в сумму закупки целиком не идёт.

**канал закупки:** Сток-трейдеры с открытой ценой (PLC Department) и второй независимый склад без цены (PLC-Mall, Фарр, Техас). Прайс Rockwell по этому номеру публично не показывает ни один из открытых дистрибьюторов.

**контакты:** contact@plcdepartment.com · +1 833 800 7748 · sales@plc-mall.com · +1 956 682 2400

**что мешает закрыть строку:** Выбор состояния товара: протестированный сурплюс или новый во вскрытой упаковке. Разница в 3,2 раза.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и жизненный цикл — страницей изготовителя. Цены — одной открытой карточкой с двумя состояниями, остаток назван под позицию. Независимость второго продавца проверена по контактам. Две ловушки сняты явно: снippet Radwell и страница, рендерящая главную вместо карточки.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 1794-IE8 · Solar · 58 шт · экспозиция 33 640 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 60S 1794-IE8

**что это:** Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 аналоговых входов Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя rockwellautomation.com, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Input Modules, 8 Single-Ended Inputs». Под шильдой Solar Taurus 60S — серийный модуль Rockwell, не изделие Solar. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе, так что круговой ссылки здесь быть не может.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; Solar Turbines только перемаркировывает

**его номер:** 1794-IE8

**жизненный цикл:** Действующая: у изготовителя «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год. Флаг «Replacement Available» стоит, но конкретный номер замены отдаётся вкладкой через скрипт — его HE видел, так и пишу.

**минимум:** 450.0

**максимум:** 3334.31

**авторизованный канал:** 3 334,31 USD за штуку — новый авторизованный канал

**у кого найдено:** plcdepartment.com/products/1794-ie8-allen-bradley — вариант дословно «Surplus - Tested (With Warranty)» 450,00 USD, «2 in stock», «✓ Verified Stock every 24hrs», «Ships today if ordered by 1 PM CST»; второй вариант «New / Open-Box Surplus» 600,00 USD, «4 in stock». williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ie8 — 650,00 USD, «4 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... the product is used surplus». northcoast.com/product/detail/153001/allen-bradley-rockwell-1794-ie8 — 3 334,31 USD за штуку, новый канал. ЦИФРА ИЗ НАШЕЙ БАЗЫ ПРОТУХЛА: в августе на той же карточке стояло 3 299,51 USD, карточка ушла вверх на 34,80. Два независимых продавца здесь действительно независимы (Техас и Южная Каролина, разные юрилица, телефоны и платформы). ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

**природа цены:** три цены трёх РАЗНЫХ состояний: излишки с проверкой, б/у и новый канал

**остаток:** подтверждено числом 10 шт из нашего количества: 2 плюс 4 у одного продавца, 4 у второго. У нового канала остаток назван числом и он НУЛЕВОЙ — «0 available», «Not in local stock». Santa Clara Systems пишет «In Stock» без числа и без цены — это не остаток.

**срок:** новый с завода 5 дней; излишки — отгрузка в день заказа до 13:00 CST либо 1–4 рабочих дня

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ТРЁХ строк сырой заявки: Taurus 60S, Taurus 70 и «Шкаф управления PMS МЛСПК». Это одно и то же изделие, складывать можно. Соседний 1794-IE8XT — другой артикул и сюда не входит.

**что закладывать:** Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень около 3 334 USD за штуку. Поэтому цифра без указания состояния товара тут бессмысленна. Действие: спросить заказчика, принимает ли он б/у с гарантией продавца — от этого зависит, втрое дешевле или втрое дороже.

**канал закупки:** Два разных рынка с разницей в пять раз. Новый авторизованный — цена есть, склада нет. Излишки и б/у — цена и остаток числом есть у независимых брокеров США. Своей цены Rockwell не публикует: «Sign in to your account to see product list pricing».

**контакты:** PLC Department (Texarkana, TX): contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748. Williams Automation (Aiken, SC): sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027

**что мешает закрыть строку:** Подтверждено 10 штук, остальные не найдены нигде: строка не отгружаемая, пока остаток не добран письмом. Фасовка заверена только у авторизованного канала (единица «ea», в коде карточки sellPackQuantity 1); у обоих брокеров дословной фразы о фасовке нет.

**чем подтверждено:** Карточка изготовителя со статусом жизненного цикла, три открытые карточки с ценами и остатками числом, проверка независимости продавцов по юрилицам и по платформе.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт оставлен, но оговорка про состояние вынесена в рекомендацию, а не спрятана в примечание

---

## 64/05002092/4 · Siemens · 40 шт · экспозиция 31 600 USD · вилка не подтверждена ОСПОREN: выдержал 0 из 1

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002092/4

**что это:** Комплект уплотнения корпуса МАСЛЯНОГО фильтра, а не арматуры. Доказывает родительский номер: /2 того же чертежа — LUB OIL FILTER ELEMENT (позиция 274, строка непосредственно перед нашей, то же количество), /3 — LUB OIL FILTER ELEMENT - FLUSHING. Пара «элемент плюс комплект уплотнений» идёт в листе подряд и одним количеством трижды (позиции 224/225, 274/275, 319/320) — это уплотнения, меняемые вместе с элементом, а не ремкомплект клапана. Независимо от нашего первоисточника: Compressor Filter Supply (США) держит замену элемента 64/05002092/2 с геометрией «SOE — Cartridge Filter w/ Bayonet Connection, OD 5.650", высота 36.260"» — вертикальный корпус с байонетом и элементом около 920 мм. Кросс-номера Siemens на сам комплект: ESP000828 и ESP000686.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное, а геометрия элемента (SOE, байонет, Ø143 мм, Н 920 мм) — стандартный промышленный маслофильтр. По классу такие элементы и уплотнения делают Hydac, Parker, Pall, Internormen, Filtrec; по этому самому номеру уже торгует заменами независимый фильтровый дом Compressor Filter Supply. Нужна шильда корпуса фильтра — тогда комплект берётся напрямую у изготовителя корпуса.

**его номер:** кросс-номера Siemens ESP000828 и ESP000686



**жизненный цикл:** Действующий расходник.

**у кого найдено:** Compressor Filter Supply — единственный живой продавец по этому семейству, и у него на сайте цен нет ВООБЩЕ ни на одну позицию, только Quote; самого комплекта у него нет, есть только элемент /2. Оба перечня turbineblade.net — 200, ноль валютных знаков. china-power-contractor.cn — номера нет. gowringscontinental.nl, turbine.parts, sts-bv.com — ноль. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403 для региона, dibaco-co.de не поднял TLS.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Количество в сводке — сумма двух записей об ОДНОМ комплекте: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (32 шт). Экспозиция строки раздута в пять раз против собственного листа заказчика. В чужом перечне тот же комплект стоит 8, 16 и 20 шт в разных выборках — ни одно из этих чисел не «на турбину», это чужие ведомости ЗИП.

**что закладывать:** Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывали «комплект с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольца и прокладки крышки. Своей цены не подставляю — её не видел никто. Действие: получить у заказчика состав комплекта и фото шильды корпуса маслофильтра и подтвердить количество; с шильдой строка запрашивается у изготовителя корпуса, а не у дилера турбин.

**канал закупки:** Фильтровые дома, а не дилеры турбин: по родительскому элементу канал уже есть.

**что мешает закрыть строку:** Состав комплекта не опубликован: если внутри стандартные О-кольца, он собирается у Trelleborg или Freudenberg кратко дешевле, но пока это предположение.

**чем подтверждено:** Родительский номер того же чертежа с расшифровкой, трехкратная пара «элемент плюс комплект» в листе, независимая геометрия элемента у фильтрового дома, кросс-номера Siemens.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; находка по количеству оставлена там, где ей место, — в разборе объёма

---

## 64/05002096/3 · Siemens · 40 шт · экспозиция 31 600 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002096/3

**что это:** Тоже комплект уплотнения корпуса фильтра, и вся разница с предыдущим — в РОДИТЕЛЕ, а не в суффиксе. 64/05002092 — маслофильтр (его /2 назван LUB OIL FILTER ELEMENT). 64/05002096 — фильтр ЖИДКОГО ТОПЛИВА: его /6 — FILTER ELEMENT (позиция 319, строка прямо перед нашей, то же количество), а блок вокруг — 316 PRESSURE RELIEF VALVE, 317 BLEED KIT (к тандемному дозирующему насосу жидкого топлива), 318 PRIMING AND COMMISSIONING - LIQUID FUEL, сразу после — 321 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER, то есть перепад на фильтре. Суффиксы внутри базы не систематичны (в 092 комплект это /4, в 096 — /3, а /3 в 092 это промывочный элемент), поэтому различать позиции надо по базе, а не по хвосту.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт (класс 64/... — покупное). Практическое отличие от комплекта маслофильтра: здесь уплотнения работают в дизтопливе, материал колец другой — подставлять один комплект вместо другого нельзя, хотя в заявке они идут одинаковой строкой и одинаковым количеством.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Действующий расходник.

**у кого найдено:** Проверено построчно: в обоих перечнях turbineblade.net есть 64/05002092/2, /3, /4 и 64/05002095/2, а всего семейства 64/05002096 нет ни на одной странице; у china-power-contractor.cn нет; у compressorfiltersupply.com нет (там из шести «сименсовских» фильтров лежит только 64/05002092/2). Значит единственное упоминание номера в мире — тот самый лист, из которого сделана заявка. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403, dibaco-co.de не поднял TLS.

**природа цены:** не найдена; самого номера нет нигде за пределами первоисточника заявки

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Количество — та же пара записей об одной позиции: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (32 шт). И отдельно: стоящая по этой строке уверенность «В» ничем не обеспечена — номер не встречается ни в одном источнике, кроме листа самой заявки, а уверенность выше «С» означает подтверждение извне.

**что закладывать:** Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность по строке снизить до «С». Основание верхней границы снято тем же доводом, что у комплекта маслофильтра: это кольца и прокладки крышки корпуса, а не арматура с графитом.

**канал закупки:** Открытого канала нет вовсе.

**что мешает закрыть строку:** Отнесение родителя к жидкому топливу сделано по месту в листе-первоисточнике, а не по документу изготовителя: это вывод из порядка строк, и заказчик обязан его подтвердить — иначе комплект

уйдёт под другой фильтр и не сядет.

**чем подтверждено:** Родительский номер и блок соседей по первоисточнику, построчная проверка трёх каналов на отсутствие всего семейства, сверка суффиксов внутри двух баз.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА», а требование снизить уверенность вынесено в рекомендацию

**6181X-12A2SWX1DC · Solar · 4 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка занижена** выдержал 1 из 1 опровержений

Панель HMI (укрытие) Солар Taurus 60S 6181X-12A2SWX1DC

**что это:** Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT в исполнении XT (расширенный температурный диапазон): дисплей 12,1 дюйма 4:3 с аналоговым резистивным сенсором, SSD 128 ГБ, память 8 ГБ DDR3, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, вывод на два дисплея, питание 18–32 В постоянного. Снято со страницы самого изготовителя.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley)

**жизненный цикл:** СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА 29.02.2024, дословно со страницы изготовителя: «Lifecycle status: Discontinued», «as of February 29, 2024, the Integrated Display XT Industrial Compute will be discontinued and no longer available for sale». Инженерная замена названа: 6181X-121PPMXDNB-3ABW21FG-N1S. В нашей сводке про снятие не было НИ СЛОВА — это исправление факта, а не уточнение.

**минимум:** 12452.38

**максимум:** 12452.38

**авторизованный канал:** 12 452,38 USD за штуку, на карточке стоит «\$12,452.38/ea», единица измерения «ea». Рядом на той же карточке: «For availability, please call your inside sales associate» — то есть наличие не подтверждено и срок не назван.

**у кого найдено:** OneSource Distributors, карточка [www.1sourcedist.com/product/detail/4930660/rockwell-automation-6181x-12a2swx1dc](http://www.1sourcedist.com/product/detail/4930660/rockwell-automation-6181x-12a2swx1dc) — 12 452,38 USD за штуку (HTTP 200, цена в теле страницы, рядом «availability, please call your inside sales associate»). ПРЕЖНЯЯ ЦИФРА ОТОЗВАНА: в наших данных стояло 10 557,83 USD от Irby ([www.irby.com/product/detail/3771223/ROCKWELL-AUTOMATION-6181X-12A2SWX1DC](http://www.irby.com/product/detail/3771223/ROCKWELL-AUTOMATION-6181X-12A2SWX1DC)) — карточка СЕГОДНЯ ОТДАЁТ пустое тело 347 байт и прямым заходом, и через релей, цены на ней больше нет, подтвердить нечем. Плюс Irby и OneSource — обе компании группы Sonepar, то есть по нашему же правилу это НЕ два независимых продавца; цены при этом разошлись (10 557,83 против 12 452,38), значит прайс у группы не единым файлом, а по филиалам — но независимости это не даёт. Revere Electric ([www.revereelectric.com](http://www.revereelectric.com), тоже Sonepar) и State Electric Supply карточки отдают, а цену без входа в аккаунт не показывают.

**природа цены:** найдена: прайс авторизованного дистрибьютора БЕЗ подтверждённого наличия

**остаток:** ноль подтверждённых единиц из 4. У OneSource числа нет вовсе, у снятой карточки Irby стояло «Out of stock».

**срок:** не назван

**на наш объём:** Экспозиция 30 800 USD по середине вилки 3 000–12 400. Пересчёт по единственной открытой цене:  $4 \times 12\,452,38 = 49\,810\text{ USD}$  — это ВЫШЕ потолка вилки (49 600 на объём) и на 19 010 USD выше её середины. Но и 49 810 не цена закупки: это прайс канала без наличия по изделию, снятому с продажи полтора года назад.

**что закладывать:** 12 452,38 USD за штуку с двумя оговорками, и без них цифру нести нельзя: это прайс, а не сделка, и изделие снято с производства 29.02.2024. В заголовок идёт не цена, а факт снятия: 4 шт не покупаются ни по 3 000, ни по 12 400, потому что их нет на рынке. Реально закупать придётся либо замену 6181X-121PPMXDNB-3ABW21FG-N1S (другая конфигурация, цена не проверена — отдельная работа), либо искать на вторичке, где предложений нет.

**канал закупки:** Авторизованный канал держит прайс, но не наличие. Вторичного рынка по этому номеру нет вовсе: XT-исполнение для взрывоопасных зон у сток-дилеров не встречается.

**что мешает закрыть строку:** Решение по замене. Линия снята, инженерная замена названа изготовителем, но это другая конфигурация — заказчик должен подтвердить переход, иначе 4 шт закупать нечем.

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия и снятие — страницей изготовителя, открытой 18.09.2026, дословной цитатой. Цена — карточкой авторизованного дистрибьютора. Наименование в заявке «панель HMI (укрытие)» по месту установки верно, но по классу это промышленный компьютер с Windows 10 IoT и SSD, а не панель оператора: в заголовок выгрузки надо писать «промышленный компьютер», иначе сравнение с ценами обычных панелей HMI выглядит как переплата.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

**4011553 · Cummins · 28 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка верна** выдержал 2 из 2 опровержений

Вставка газового фильтра

**что это:** Вставка газового фильтра — по каталогу Cummins «Filter, Particulate», фильтрующий элемент; карточка помечена «Cummins® OEM Particulate Filter», заголовок дословно «4011553 | Cummins® OEM Particulate Filter | The Modern Shop». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА ПО ОПОЗНАНИЮ: слова «газовый тракт» и применяемость QSK60G на карточке HET — проверено грепом по телу страницы, ноль вхождений «QSK», «60G», «gas», «natural gas», «fuel filter», «exhaust», «aftertreatment», «DPF». Применяемость выведена из соседних строк заявки (элемент сапуна картера 4011521 и бумажная вставка центрифуги масла 4010887), а их количества с нашим не совпадают, так что один двигатель их не связывает. У Cummins «particulate filter» массово означает выхлопной сажевый фильтр — в том же магазине лежат «Kit, particulate Filter» 5579360 и 5579364. То есть слово «газовый» в наименовании заявки карточкой не подтверждено, и это вопрос к заказчику, а не установленный факт.

**кто делает на самом деле:** Cummins (OEM)

**его номер:** 4011553

**жизненный цикл:** Действующая, канал один.

**минимум:** 1836.2

**максимум:** 1836.2

**у кого найдено:** shop.moderngroup.com/4011553-filter-particulate/ — 1 836,20 USD, карточка открыта и прочитана 18.09.2026, цена видна в двух местах страницы: в разметке Product offers (priceCurrency USD, price 1836.2, availability InStock, mpn 4011553, sku CU-4011553, priceValidUntil 2027-09-18) и в тексте дословно «MSRP: Price: Now: \$1,836.20 (You save )» — подписи MSRP и Price пустые, сумма стоит только у «Now». Второго источника HET, и это проверено адресно: внутренний поиск Diesel Parts Direct по номеру отвечает дословно «No products were found matching your criteria», два независимых веб-поиска дают по этому номеру ту же единственную карточку, всё прочее в выдаче — другие номера. Ловушка «двух независимых продавцов» отработана: The Modern Shop и Modern Group Shop — одна Modern Group (та же почта moderngroup.com, тот же телефон). Фигура «1 201,51 / MSRP 1 302,44» из сводки поисковика — СНИППЕТ: на живой странице ноль вхождений этих чисел, отказ от него подтверждён проверкой.

**природа цены:** цена одной открытой карточки, единственного найденного продавца

**остаток:** остаток у продавца НЕ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ вовсе. На странице подпись «Availability: In Stock Typically ships within three business days», но в объекте данных товара стоит stock null, instock true, stock\_message null — то есть учёт остатка выключен, и «In Stock» это витринная подпись движка по умолчанию. Покрытие нашего количества не «неизвестно», а не отслеживается: складывать это с подтверждённым остатком нельзя.

**срок:** 1-3 рабочих дня до отгрузки по формулировке карточки

**на наш объём:** Единственная реальная цена садится ВПЛОТНУЮ к потолку нашей вилки — 99,3 % от него. Вилка формально верна, но пользоваться ею как интервалом нельзя: кто возьмёт середину, недосчитает около 40 % суммы строки. Нижняя половина вилки («сток, Азия») не подтверждена ни одной карточкой: реально это точка, а не интервал.

**что закладывать:** Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на тот же номер: одна карточка одного продавца по OEM-фильтру легко оказывается его наценкой, а не рынком.

**канал закупки:** Дилер оборудования Modern Group (США), их магазин запчастей.

**контакты:** The Modern Shop: gparts@moderngroup.com, +1 800-219-9773

**что мешает закрыть строку:** Фасовка не заверена дословной фразой: проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box» (восемнадцать вхождений «Each» все внутри скриптов). При такой цене ошибка «штука против комплекта» стоит десятки тысяч. И отдельно риск на весь чек: на странице дословно «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable» — при неподтверждённой фасовке и неустановленной применяемости возврата не будет. Сама карточка машинного происхождения: описание содержит круговую бессмыслицу «Compatible Equipment: Particulate Filter applications», картинка — логотип-болванка, срок действия цены выставлен ровно на год вперёд.

**чем подтверждено:** Одна открытая карточка с ценой, два адресных отрицательных результата по поиску второго продавца, проверка независимости двух витрин одной группы.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт записан с оговоркой прямо в тексте вердикта, а в рекомендации сказано считать по потолку, а не по середине

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт оставлен (цена увидена, арифметика по вилке сходится), но оговорка по опознанию внесена в описание предмета, состояние учёта остатка — в наличие, а запрет возврата — в блокирующее условие

---

**1043614-500 · Solar · 8 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка не подтверждена** выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500

**что это:** Клапан регулирующий Солар Taurus 60S — НЕ ОПОЗНАН до конца, и это честный итог. Открытая зацепка одна: в индексе магазина изготовителя существует родственный номер того же чертежа — «1043614-700 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» в разделе solenoid-valve. То есть базовый номер 1043614 — чертёж КЛАПАНА, а -500, -600 и

-700 — исполнения. Саму страницу открыть не удалось, поэтому характеристику «трёхходовой, 1500 psi» отношу к -700, а не к нашему исполнению. Структуру номера подтверждает и наша разметка: «SOLAR: чертёж плюс вариант», сегмент «топливная система, клапаны».

**кто делает на самом деле:** НЕ вскрыт. Это номер чертежа Solar Turbines, то есть перенумерованная номенклатура; клапан такого класса Solar почти наверняка покупает у профильного изготовителя гидравлики или пневматики. Но настоящего изготовителя и его номер я не подтвердил ничем — ни каталогом, ни табличкой, ни кроссом. Уход строки с турбинного рынка — ГИПОТЕЗА, и цены кросса в деньги строки я не подставляю.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена. Семейство в магазине изготовителя живое (индексируется исполнение -700), но именно наше не отвечает ни по одному адресу и не встречается ни в одном открытом каталоге. Возможны оба варианта: действующее исполнение за авторизацией магазина или снятый вариант чертежа.

**у кого найдено:** Ни одной цены. НЕ УВИДЕЛ: shop.solarturbines.com — все четыре формы адреса, в том числе тот самый, который индексируется с названием родственного исполнения, отдаёт HTTP 404 и на curl с браузерным User-Agent, и через релей: магазин собирается на клиенте и закрыт входом; peri-parts.com — 403. ЦЕНЫ НЕТ: salvex.com — «Showing results for 1043614 — All (0), For Sale (0)»; novi.com.tr — поиск открылся, совпадений нет; turbine.parts — поиск пуст; southeastoverseas.com — четыре страницы прайс-листов Solar открыты полностью, номера в них нет; gtaturbines.com — совпадений нет. Единственная существующая по нашим данным цифра — КП от IMMI Turbines во вложении сделки (по записи в gt/data/pn\_db.json), но это внутренний документ, а не открытая карточка продавца, и в эту проверку он не входит.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** остатка нет ни в каком виде: ни числа, ни даже слова «в наличии» — продавца по этому номеру не найдено вовсе

**срок:** только родовой по каналу: изготовитель и европейский брокер работают по запросу. Срока по детали нет.

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки. И это надо сказать особо: у двух строк с ОДНИМ номером РАЗНЫЕ наименования — «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» (категория «клапаны и арматура») и «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА» (категория «прочее»). Либо у одной из строк номер проставлен неверно, либо один узел записан дважды разными словами. До ответа заказчика количество недостоверно: истинное может быть вдвое меньше.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, поэтому пересчитывать нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирующий клапан» турбины, а единственная открытая зацепка по семейству — раздел электромагнитных клапанов магазина изготовителя, где родственное исполнение описано как трёхходовой клапан на 1500 psi; такое изделие стоит скорее сотни, чем тысячи долларов. Но это гипотеза по соседнему исполнению, а не измерение, и в деньги я её не ставлю. Действие дешевле разведки: поднять уже имеющееся КП от IMMI Turbines из файла сделки и одновременно спросить заказчика про коллизию наименований — клапан это или распределитель топлива, и сколько их на самом деле.

**канал закупки:** Турбинный OEM-канал Solar Turbines и брокеры ЗИП Solar. Самый дорогой канал из шести строк этой разведки — и именно поэтому вскрытие настоящего изготовителя тут дало бы больше всего экономии, но пока не дало.

**контакты:** Solar Turbines: +1 619 544 5352. turbine.parts (Нидерланды): hello@turbine.parts. IMMI Turbines — по нашей же базе от них уже есть КП в файле сделки, это первый адрес для письма

**что мешает закрыть строку:** Нет ни цены, ни изготовителя, ни однозначного предмета. Магазин изготовителя так и не открылся — там цена, скорее всего, есть, и один вход в авторизованный канал закрывает строку надёжнее любого брокера.

**чем подтверждено:** Индексируемое название родственного исполнения того же чертежа, пять адресных отрицательных результатов по каналам, четыре открытых прайс-листа изготовителя без нашего номера, разбор двух строк заявки с разными наименованиями под одним номером.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** гипотеза оставлена гипотезой и в деньги не подставлена; первым шагом назван не поиск цены, а уже имеющееся КП из файла сделки и вопрос заказчику о предмете

---

## MW13048 · Siemens · 36 шт · экспозиция 30 600 USD · вилка не подтверждена

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

РЫЧАГ Сименс SGT-400 MW13048

**что это:** Рычаг поворота регулируемых лопаток компрессора. Основание — место в листе: строки 1-2 это COMPRESSOR INLET SCREEN и GASKET - INLET, дальше крепёж, 12 наш LEVER, 13-14 THRUST WASHER, 17 и 19 ROD END - RIGHT HAND THREAD и ROD END - LEFT HAND THREAD M10 по 10 шт, 20 NICKEL PLATED NUT - M10 LEFT HAND THREAD. Правые и левые наконечники с левой гайкой — это регулируемые тяги, то есть привод унисонного кольца, а рычаги на нём и сидят. Документ изготовителя подтверждает механизм прямо: слайд «Compressor unision rings and VGV levers», регулируемые сделаны входной направляющий аппарат и ступени 1-4 (пять поворотных венцов), привод — гидроцилиндр 52 мм хода с обратной связью 4-20 МА, положения от +49° на пуске до 0° на режиме. Плюс префикс:

MW13 — группа корпуса статора компрессора (в том же листе RW13044 — PLUG – BORESCOPE STG 3, RM13027 и RM13029 — её крепёж).

**кто делает на самом деле:** Siemens Industrial Turbomachinery, завод Линкольн (наследие Ruston): префиксы MW/RW/RM — собственные чертежи завода. Замерено по листу: 53 таких номера, и это камера сгорания, горелки, C-seal, заглушки бороскопа, сильфон, рычаг — ни одного приборного изделия; против 95 номеров 64/..., где нет ни одной детали турбины. То есть покупного изготовителя у этой строки нет, альтернатива только изготовление по чертежу. Живой не-OEM канал с открытой страницей: Skyline Turbine Services (Нидерланды) — делает по чертежу лопатки нулевой ступени компрессора SGT-400 и графитовые уплотнения межступенчатого клапана, то есть компетенция по холодной части подтверждена их же описанием работ.

**его номер:** MW13048 (чертёж завода Линкольн)

**жизненный цикл:** Чертёжная позиция действующего семейства.

**у кого найдено:** Ни в одном из двух перечней turbineblade.net номера нет вовсе (проверено построчно), у china-power-contractor.cn нет, у gowringscontinental.nl нет, sts-bv.com цен не публикует, compressorfiltersupply.com — не его профиль, на доске industrialmarinepower.com другой покупатель SGT-400 цен тоже не приводит. Единственное место, где номер стоит, — лист-первоисточник заявки, и цен там нет ни на одну из 436 строк. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403, dibaco-co.de не поднял TLS.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Единственная из шести строк этой разведки, где количество НЕ сумма и совпадает с первоисточником: одна строка сырой заявки, столько же в листе. Сколько рычагов на машине — не установлено: поворотных венцов пять, а лист покрывает около двух машин, поэтому это скорее комплект на один венец, чем на машину.

**что закладывать:** Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывали тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса статора компрессора, вокруг строки тяги и упорные шайбы привода направляющего аппарата, то есть холодная часть. Но и нижняя граница ничем не подтверждена: опознание сделано по месту в листе и по документу изготовителя, а не по чертежу. При таком количестве ширина вилки сама даёт по строке разброс в семь с половиной раз — такую строку нельзя нести в сумму закупки ни с какой границей. Действие: чертёж или фото детали и указание венца (входной аппарат или ступени 1–4) — от этого материал и цена; затем запрос двум изготовителям по чертежу.

**канал закупки:** Оригинал Siemens Energy либо изготовление по чертежу. Сток-канала нет.

**контакты:** Skyline Turbine Services (Нидерланды)

**что мешает закрыть строку:** Чертежа и материала в руках нет.

**чем подтверждено:** Место в листе с тягами и упорными шайбами привода, слайд документа изготовителя про унисонные кольца и рычаги, замер префиксов по всему листу, живой канал изготовления по чертежу с подтверждённой компетенцией по холодной части.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цены нет, а снятое основание верхней границы вердиктом по цене не является

---

**1794-ACNR15 • Solar • 86 шт • экспозиция 30 530 USD • вилка занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15

**что это:** Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное изделие Rockwell, не заказное.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие

**его номер:** 1794-ACNR15

**жизненный цикл:** End of Life: Rockwell объявил снятие с продажи 31.10.2026, категория «Engineering Replacement» (rockwellautomation.com, страница изделия открыта 18.09.2026). Прежняя запись «активна, есть у дистрибьюторов» неверна.

**авторизованный канал:** 3 152,22 USD за штуку — NorthEast Electrical (needco.com), карточка открыта; наличие «уточняйте у менеджера»

**у кого найдено:** 3 152,22 USD за штуку — needco.com/product/detail/135731, карточка открыта 18.09.2026, цифра сходится до копейки, номер ровно наш, цена за штуку, наличие «Contact your sales rep for availability», то есть остатка НЕТ. Живой сток: 212,00 USD за штуку, «New – Open box», 4 шт, iqelectro.com, продавец прямо пишет, что не авторизован Allen-Bradley. Radwell (сниппет ~1 043,77 при 129 шт) не проверен: 403 и curl, и WebFetch. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

**природа цены:** авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

**остаток:** остатка у авторизованного канала нет («contact your sales rep»). Единственный живой остаток — 4 шт у неавторизованного стокиста. Потребность 86 шт.

**что закладывать:** Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений: 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован) ... 3 152,22 USD (авторизованный канал, остатка нет). СНЯТО ИЗ ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ: «занижение в 8,9 раза», сумма 271 091 USD и разница 240 561 USD — это экстраполяция ценой без наличия, в заголовок она не идёт. До 31.10.2026 нужен запрос на весь объём у авторизованного канала: после этой даты канала не будет.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Rockwell; изделие складское

**что мешает закрыть строку:** Подозрение на путаницу с 1794-ACN15 (без резервирования среды, дешевле на порядок) ОПРОВЕРГНУТО наименованием самой строки: «Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15». Слово «резервированный» и есть буква R. Отдельной строкой в заявке идут 1794-ACNR (3 шт, Taurus 70MD) и 1794-ACNR15XT (42 шт, Taurus 70MD) — три исполнения под три разные машины, то есть номенклатура различается осознанно. Остаётся проверить только количество: 86 адаптеров — это 86 шасси Flex I/O, и при 600 модулях 1794-\* во всей заявке это правдоподобно, но подтвердить числом машин стоит у заказчика.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой. Гипотеза о путанице номера снята 18.09.2026 по наименованию строки, а не оставлена висеть. ПРОВЕРЕНО ОТКРЫТИЕМ КАРТОЧКИ 18.09.2026, а не по сниппету поиска. Это не формальность: по 1794-ACNR15 сниппет давал 2 821,38, а на странице стоит 3 152,22 — ниже на 12 %, то есть занижение нашей вилки оказалось не 7,9, а 8,9 раза. Урок тот же, что на LF16031: цифра из сниппета цифрой не является.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Цену оставить (3 152,22 USD/шт, карточка подтверждена), но переписать статус и снять сумму с заголовка. lifecycle: «End of Life, снятие с продажи 31.10.2026 (Rockwell), категория Engineering Replacement» вместо «активна». band\_verdict: не «ЗАНИЖЕНА», а «занижена ТОЛЬКО против авторизованного нового канала, который закрывается 31.10.2026 и наличия не имеет; против стокового канала вилка 110–600 верна — живая карточка 212 USD/шт, 4 шт, iqelectro, не авторизован». Из recommended убрать «занижение в 8,9 раза», «271 091» и «разница 240 561» — это экстраполяция ценой без наличия, в заголовок она по правилам не идёт. Вместо неё: закупка 86 шт снятого изделия планируется как стоковая, диапазон подтверждённых наблюдений 212 USD (4 шт) ... 3 152 USD (без остатка), и до 31.10.2026 нужен запрос на весь объём у авторизованного канала.

## 1075721 · Solar · 345 шт · экспозиция 30 188 USD · вилка нечем проверить ОСПОREN: выдержал 1 из 2

ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1075721

**что это:** ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ — губчатая (пористая) уплотнительная лента в бухте 50 футов. Бухта 50 футов — не размер изделия турбины, а торговая единица рулонного материала, и это единственное, что о позиции известно твёрдо: значит серийный материал под шильдой Solar, а изготовитель — производитель губчатой резины, Solar только присвоил номер. СНЯТО: формулировка «каталожная формула Solar TAPE, SPONGE, 50 FT». Номер 1075721 НЕ индексируется на shop.solarturbines.com и ОТСУТСТВУЕТ в англоязычном первоисточнике заявки — английское наименование получено обратным переводом нашей же строки, то есть подтверждением быть не может. Ни ширины, ни толщины в наименовании нет.

**кто делает на самом деле:** производитель губчатой резины (номер присвоен Solar Turbines)

**его номер:** не установлен. Типоразмер тоже НЕ установлен: в наименовании нет ни ширины, ни толщины, а у одного и того же продавца та же лента шириной 1" и 12" при тех же 50 футах стоит 83,00 и 305,00 USD — без размеров цена аналога не определяется вовсе.

**жизненный цикл:** Серийный расходник. Своей карточки у номера нет ни у Solar (shop.solarturbines.com), ни у вторички — ни один проверенный турбинный магазин номер не показывает.

**минимум:** 15.85

**максимум:** 141.6

**у кого найдено:** По номеру Solar открытой цены НЕТ. По типоразмеру найдены ТРИ открытые карточки, и они перекрывают нашу вилку, а не опровергают её. Первая: foamtapes.net/12inx-1inx-50ft-neoprene-6-rolls.aspx — «1/8" x 1" x 50' Neoprene Sponge Tape: Grade - Box of 6», 95,08 USD за коробку из 6 бухт, то есть 15,85 USD за бухту; дословно «Sold 6 rolls in a box.», «Not available in single rolls.», «Days to Ship: 1 - 3 business days». Вторая: americanmaterialsupply.com, монолитный неопрен 60 A, вариант «1/8" X 1.00" X 50 FT» — 83,00 USD за бухту (в отрендеренной странице стояло 62,00, но это цена варианта 25 футов: сырые данные страницы опровергли её рендер). Третья: presbond.com, СИЛИКОНОВАЯ губка «1" / 1/8" / Acrylic» — 169,95 USD за 60 футов, то есть 141,6 USD за 50 футов; дословно «High Temperature Foam (Foam Rated to 482F, Adhesive Rated to 300F)». Два значения из трёх — 83,00 и 141,6 — лежат ВНУТРИ нашей вилки. Отрицательные результаты: grainger.com по артикулу 10L935 отдаёт «Whoops, we couldn't find that.», grainger.ca — 403 Access Denied, zoro.com — 403.

**природа цены:** по номеру цены нет; по типоразмеру открытые карточки дают разброс, перекрывающий нашу вилку

**остаток:** числом не назван нигде. У первой карточки есть срок отгрузки 1–3 рабочих дня и прямой запрет на розничную бухту: «Sold 6 rolls in a box.», «Not available in single rolls.»

**срок:** 1–3 рабочих дня

**на наш объём:** Фасовка и единица измерения решают цифру дважды. Первое: цена первой карточки относится к КОРОБКЕ из 6 бухт, а наша вилка назначена ЗА ШТУКУ — делить цену упаковки на фасовку и сравнивать с вилкой нельзя, это тот же приём, что запрещён правилом про умножение цены лота на количество, только в обратную сторону. Второе: количество «шт» при бухте 50 футов даёт 5,3 км ленты на две машины — либо это многолетний запас, либо в заявке метры или футы названы штуками.

**что закладывать:** Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтверждена и не опровергнута. Прежний вывод «строка дешевле в пять с половиной раз» СНЯТ: он стоял на одной карточке одного материала и на сравнении цены коробки с вилкой за штуку. Действие: снять с чертежа Solar материал, толщину и ширину — это условие любой цены, а не способ сэкономить. Материал решает кратность: силиконовая губка того же сечения дороже неопреновой почти в девять раз.

**канал закупки:** Рынок технических лент и уплотнительных материалов, а не турбинных запчастей: там этот типоразмер стоит как каталожный товар.

**контакты:** Foamtapes.net (подразделение LAMATEK, Inc., США)

**что мешает закрыть строку:** Типоразмера нет: без ширины и толщины цена аналога не определяется — у одного продавца та же лента 1" и 12" стоит 83,00 и 305,00 USD. Материал не снят: силиконовая губка вместо неопреновой меняет цену почти в девять раз и сама попадает внутрь нашей вилки. Единица измерения заявки не заверена. Английское наименование — обратный перевод нашей же строки, внешнего подтверждения номера нет ни в каталоге Solar, ни в первоисточнике заявки.

**чем подтверждено:** Три открытые карточки по типоразмеру с дословными фразами о фасовке и материале, проверка сырых данных страницы против её рендера, отрицательные результаты по двум крупным каталогам, проверка отсутствия номера в каталоге Solar и в первоисточнике заявки.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, потому что по нашему же правилу снippet в доводы не идёт, но оба возражения записаны в блокирующее условие строки

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ»; два новых источника внесены в цену; слова «каталожная формула Solar» и выведенный типоразмер сняты; вывод о завышении в пять с половиной раз отозван

---

## 186280-600 · Solar · 18 шт · экспозиция 29 700 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 2 из 2 опровержений

Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70 186280-600

**что это:** Наименование в заявке — «Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70», и проверка его закрыла. По каталогу Solar Turbines: «186280-600 Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl», раздел filtration-components / filter-element-kit — гофрированный цилиндрический фильтрующий элемент СИСТЕМЫ СМАЗКИ. Подтверждается семейством в том же каталоге: 186280-100 «Element, Fltr, Liquid Fuel», 186280-200 «Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl» (тот же тип, другой размер). Независимое второе чтение — витрина Barakastock (Катар), где соседний 186280-300 подписан «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT». Итог: расходник системы маслофилтрации, а не изделие турбины.

**кто делает на самом деле:** Solar Turbines (Caterpillar) — номер; физически элемент делает фильтровальный подрядчик, замену под соседний номер 186280-1 открыто предлагает Fluitek (кросс P 031081-3U61)

**его номер:** 186280-600

**жизненный цикл:** Действующая позиция каталога Solar, продаётся через дилерский портал.

**у кого найдено:** Карточка shop.solarturbines.com/filtration-components/filter-element-kit/186280-600 существует и индексируется с полным наименованием, но прямое открытие даёт HTTP 404 — преysкурant портала закрыт логином дилера. Barakastock по соседнему 186280-300 показывает «Regular price \$0.00 USD», то есть цену не публикует вовсе (нулевая цена — заглушка витрины, не цена). Fluitek, у кого есть кроссы на фильтры Solar, отдал 403 и через релей, и через curl — это «не увидел», а не «цены нет».

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** не назван: Barakastock наличия числом не указывает, Solar — за логином

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ. Количество в сводке — сумма ЧЕТЫРЁХ строк сырой заявки под одним номером, и записи несопоставимы: две отнесены к Taurus 70 и Taurus 70MD, а ещё две — к Siemens SGT-400. Половина количества приписана турбине Siemens, чего быть не может: номер есть в каталоге Solar и отсутствует в номенклатуре Siemens. В трёх записях из четырёх колонка модели противоречит тексту наименования. Значит это не количество позиции, а корзина записей по разным машинам с ошибочной атрибуцией изготовителя, и считать по ней деньги нельзя до разборки заказчиком.

**что закладывать:** Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого верхняя граница вилки требует отдельного обоснования, а не наследуется от незнания. Поэтому экспозицию по строке надо оспаривать запросом, а не подтверждать; своей цены под неё не подставляю — любое число по классу «турбинный маслофильтр» будет оценкой, а не карточкой. Действие: заказчику — расшифровать четыре записи и убрать привязку к SGT-400; Solar и Fluitek — ТКП по уже известному наименованию «Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl» с типоразмером.

**канал закупки:** Дилерский портал Solar (за логином) и фильтровальные подрядчики с кроссами. Открытой цены нет ни у одного.

**контакты:** Barakastock (Катар): barakastock@barakaagencies.com, +974 7099 1007

**что мешает закрыть строку:** Наименование держится POBHO на одной точке — заголовке страницы в индексе, тело которой недоступно принципиально: и карточка, и главная отдают одну и ту же оболочку одностраничного приложения за логином дилера, товарных данных в теле нет ни у кого. Независимой проверки именно этого суффикса нет нигде: на витрине Barakastock по нему дословно «Search: 0 results found», а подпись «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT» относится к COCEDHEMU номеру. Опирается на соседей в этом семействе опаснее, чем кажется: семейство 186280 не однородно по среде — 186280-100 это «Element, Fltr, Liquid Fuel», то есть вывод «элемент системы смазки» по соседству не герметичен. Плюс атрибуция изготовителя в половине количества ложная, а фасовка не определена: семейство подписано словом KIT, и «шт» заявки может не совпасть с «шт» каталога.

**чем подтверждено:** Каталог Solar с полным наименованием (страница индексируется, тело 404), два соседних номера того же семейства, независимая витрина с подписью «LUBE OIL FILTER», разбор четырёх записей сырой заявки.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** опознание оставлено (подтверждено тремя независимыми точками), но цена не подставлена: в отчёт идут только опознание и разбор количества

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** формулировка вердикта ослаблена до «наименование прочитано в индексе каталога, тело страницы недоступно, независимого подтверждения нет»; неоднородность семейства внесена в блокирующее условие

---

**EQ3700DW · Solar · 14 шт · экспозиция 29 050 USD · вилка занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

DET-Tronix блок BB/ByB. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 60S EQ3700DW

**что это:** Det-Tronics EQ3700 DCIO — восьмиканальный модуль дискретного ввода-вывода системы пожаро- и газообнаружения Eagle Quantum Premier (EQP), расширяет число каналов на шлейфе LON/SLC. В заявке идёт под номером Solar Turbines, но изготовитель другой, и это главное: обращаться надо к Det-Tronics, а не в Solar. Родственный номер производителя — 007371-003.

**кто делает на самом деле:** Detector Electronics Corp. (Det-Tronics), входит в Emerson

**его номер:** EQ3700 DCIO (карточка EQ3700DW = 007371-003)

**жизненный цикл:** активна: EQP — действующая линейка Det-Tronics

**минимум:** 4220.75

**максимум:** 5134.0

**у кого найдено:** Цена по точному заводскому номеру ЕСТЬ, и прежнее «открытых цен нет ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов» — ошибка. thefirealarmsupplier.com/products/det-tronics-007371-003: «Det-Tronics EQ3700DW (007371-003) DCIO», Sale price 4 220,75 USD при Regular 5 064,90; в машинном эндпоинте магазина sku 007371-003, price 4220.75, vendor Det-Tronics; «Not in stock — available on backorder — lead time on request». Тот же продавец по EQ3800NW (007360-001) PDM — 2 328,65 при листе 2 794,38. EQ3730DR подтверждён ДВУМЯ независимыми продавцами: The Fire Alarm Supplier 4 532,40 (лист 5 438,88) и IndustrialZone 5 134,00, «Availability: 2-3 Weeks». Независимость проверена: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, 713-395-1508; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, другой штат, домен, телефон и почта. СНЯТО из прежней записи ложное утверждение, что IndustrialZone цен не публикует. По EQ3005PCNW цены по-прежнему нет: поиск у того же продавца даёт «No results could be found», вилка 2 800–9 500 (conf C) остаётся непроверенной. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и curl, и WebFetch.

**природа цены:** найдена по ТОЧНОМУ заводскому номеру у двух независимых продавцов

**на наш объём:** Группа EQ считается ЧЕТЫРЬМЯ строками с вилкой, а не тремя: EQ3005PCNW 7 шт × 6 150 = 43 050, EQ3700DW 14 × 2 075 = 29 050, EQ3730DR 9 × 4 120 = 37 080, EQ3800NW 4 × 775 = 3 100 — вместе 112 280 USD. Прежняя формулировка «вместе 109 тыс.» молча выкидывала EQ3800NW. Ещё три строки группы (EQ3005PCNR 3 шт, EQ3800 3 шт, EQ3800PDM 3 шт) вилки не имеют вовсе, и в запрос они тоже обязаны войти.

**что закладывать:** 4 220,75 USD за штуку: 14 × 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку против вилки 450–1100, то есть 4 × 2 328,65 = 9 315 USD против 3 100. ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: продавец — перепродавец, а не Det-Tronics/Emerson, и на карточке «backorder, lead time on request», то есть это прайс без остатка; покрытия наших 14 шт не подтвердил никто. И прежняя вилка 950–3200 строилась на eBay (б/у 999–1606, новые 1250–5218) — она описывает СУРПЛЮС, а не новый канал, а для системы пожаро- и газообнаружения б/у модуль это другой товар. Закладывать надо новый канал.



**канал закупки:** Det-Tronics напрямую либо её дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply). Все работают расчётом по запросу. Запрос надо ставить на всю группу сразу: EQ3700DW 14 шт, EQ3730DR 9 шт, EQ3005PCNW 7 шт — вместе 109 тыс. USD по нашей оценке, и на таком объёме ступень имеет смысл просить.

**что мешает закрыть строку:** Для запроса нужны исполнение и напряжение: у EQ3700 есть варианты DW, DR и прочие (суффикс кодирует исполнение), и в заявке они разные у Taurus 60S и 70MD. Запрос без суффикса вернут с вопросом.

**чем подтверждено:** проверено 18.09.2026. Открытых цен по этим модулям НЕТ ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов: PE Energy и IndustrialZone прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт». Карточка EQ3700DW на firealarm.com существует с номером 007371-003, но страница не отдаётся (403). Это котируемый канал, а не прайсовый.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** band\_verdict сменить с «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» на «ЗАНИЖЕНА». Цена на точный номер есть: 4 220,75 USD/шт (лист 5 064,90) — The Fire Alarm Supplier, Det-Tronics EQ3700DW (007371-003) DCIO.  $14 \times 4\,220,75 = 59\,090$  USD против записанных 29 050, то есть вдвое. Заодно поправить EQ3800NW: 2 328,65 USD/шт против вилки 450-1100,  $4 \times 2\,328,65 = 9\,315$  USD против 3 100. И убрать из note ложное утверждение, что IndustrialZone цен не публикует — он даёт 5 134,00 USD на 009174-903. В запрос вернуть четвёртую позицию: группа — EQ3700DW 14 + EQ3730DR 9 + EQ3005PCNW 7 + EQ3800NW 4, а не три позиции на «109 тыс.».

---

## MW35024B/01 · Siemens · 24 шт · экспозиция 28 800 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ ПТ 1 Сименс SGT-400 MW35024B/01

**что это:** Сборка заглушки бороскопического лючка первой ступени СИЛОВОЙ турбины. Кросс-номер Siemens: ESP000935 (у парного MW35025B/01 — ESP000936). Группа номера читается однозначно: MW35 — силовая турбина (MW35025B/01 — её вторая ступень, MW35039 и MW35040 — болт и гайка би-гекс M16×130), MW33 — компрессорная турбина (MW33048A — BORESCOPE PLUG - CT STAGE 1, MW33312B и MW33314A — вторая ступень, MW33324A — BORESCOPE PLUG BLOCK). Документ изготовителя подтверждает конструкцию: съёмные заглушки для инспекции, на корпусе компрессорной турбины их три справа и две слева, у силовой отдельные точки доступа. Слово ASSEMBLY против простого PLUG у MW33048A означает узел (заглушка с блоком и уплотнением), а не одну деталь — это и объясняет, почему она дороже соседних заглушек.

**кто делает на самом деле:** Siemens Industrial Turbomachinery, Линкольн — MW-чертёж, покупного изготовителя нет. Канал: либо оригинал Siemens Energy, либо изготовление по чертежу или образцу. Продавец, у которого номер есть в перечне, прямо пишет, что работает реверс-инжинирингом и не является авторизованным дистрибьютором Siemens — то есть его строка подтверждает существование номера, но не наличие и не цену. Европейская альтернатива по чертежу — Skyline Turbine Services (Нидерланды).

**его номер:** кросс-номер Siemens ESP000935

**жизненный цикл:** Чертёжная позиция действующего семейства.

**у кого найдено:** Обе страницы turbineblade.net — 200, ноль валютных знаков, и это не склад, а изготовление по чертежу; china-power-contractor.cn — номера нет; gowringscontinental.nl — 200, номера нет; turbine.parts — заглушка; sts-bv.com цен не публикует; лист-первоисточник — ноль цен на все 436 строк; страница Siemens Energy по SGT-400 маркетинговая, цен не содержит. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403 для региона, dibaco-co.de не поднял TLS.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** нигде не заявлен

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Количество в сводке — сумма двух записей об ОДНОЙ позиции: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (16 шт). Ровно та же картина у парного MW35025B/01: 4 плюс 16 при 4 в первоисточнике. Независимый от нашего листа чужой перечень даёт по этому номеру 8 шт на одной своей странице и 4 шт на другой — то есть количество сводки не подтверждается ничем, а количество из чужой ведомости ЗИП вообще нельзя читать как «нужно на машину».

**что закладывать:** Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложенном количестве. Цену за штуку не называю — её не видел никто. Действие: узнать у заказчика, сколько лючков первой ступени силовой турбины физически на машине и сколько машин в заявке, и нужна сборка целиком или только заглушка: у компрессорной турбины блок лючка идёт отдельным номером, и если у силовой так же, половина стоимости сборки может не понадобиться.

**канал закупки:** Оригиналы Siemens Energy либо изготовление по чертежу. Сток-канала нет.

**контакты:** Skyline Turbine Services (Нидерланды)

**что мешает закрыть строку:** Заявленное основание верхней границы («горячая зона, жаропрочный сплав») ни подтвердить, ни опровергнуть нечем: чертежа и материала нет, документ изготовителя описывает лючки и доступ, но не материал заглушки.

**чем подтверждено:** Кросс-номер Siemens, разбор групп MW35 против MW33 по всему листу, документ изготовителя о числе и расположении лючков, чужой перечень с двумя разными количествами по одному номеру.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; требование снять пометку «самая дорогая позиция» оставлено, потому что оно про количество, а не про цену

---

**BPZ:SKC62 · Siemens · 21 шт · экспозиция 28 350 USD · вилка верна** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ПРИВОД ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, SIEMENS SKC62, 2800 N, 40мм, AC 24 В, DC 0..10 В 4...20 МА артикул BPZ:SKC62

**что это:** Siemens SKC62 — электрогидравлический привод клапана: 2 800 Н, ход 40 мм, питание AC 24 В, управление DC 0...10 В / 4...20 МА. Описание в заявке совпадает с каталожным ДОСЛОВНО, включая усилие и ход — это и есть подтверждение, что номер прочитан верно. «BPZ:» — префикс заказного кода Siemens Building Technologies, а не часть номера изделия.

**кто делает на самом деле:** Siemens (Building Technologies / Smart Infrastructure)

**его номер:** SKC62 (заказной код BPZ:SKC62; исполнение с фланцем — SKC62/F)

**жизненный цикл:** активна: изделие в действующем каталоге Siemens (HiT Portal, Industry Mall)

**минимум:** 1113.03

**максимум:** 1361.62

**авторизованный канал:** каталог Siemens цену публично не даёт, только состав и характеристики

**у кого найдено:** ИСПРАВЛЕНА ПРИВЯЗКА ЦЕНЫ К ПРОДАВЦУ. Прежняя запись ставила 1 064,00 EUR со ссылкой на todo-control, но на той странице цена другая — 1 173,50 EUR (перечёркнуто 1 277,00, налоги не включены, «Stock 1 units», доставка 24–48 ч). 1 064,00 EUR — это SIPATEC (sipatec.org, Сербия), в разметке price 1064.00, InStock без числа. Третья независимая карточка и самая дешёвая: 2kshops.com/siemens-sk62— «Now: £823.03», состояние New, отгрузка 4–6 рабочих дней, продавец Kestakon Limited (Лондон, company number 9527760). Независимость проверена: три разных юрлица, страны, домена и телефона. Пересчёт по курсам набора на 13.09.2026: 1 173,50 EUR = 1 361,62 USD; 1 064,00 EUR = 1 234,57 USD; 823,03 GBP = 1 113,03 USD — все три внутри вилки 900–1800.

**природа цены:** продавец ЗИП; заводской цены в открытом виде нет

**на наш объём:** ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА, которой в прежней записи не было: все три карточки ШТУЧНЫЕ. Todo-Control прямо пишет «Stock 1 units», SIPATEC заявляет наличие без числа (шаблон витрины), 2kshops — это заказ на 4–6 рабочих дней, а не склад. Подтверждённый остаток — 1 шт из 21. Прежняя запись умножала цену одного лота на все 21 шт без единого слова оговорки — ровно то, что запрещено правилом выкладок владельцу. Сумма на 21 шт подаётся только как плано-расчётная.

**что закладывать:** Коридор 1 113 – 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти точно. СНЯТО: «расхождение 9 %» — артефакт подставленной цены: по цитируемому продавцу расхождение 0,9 %. Блокер про исполнение остаётся: в сводке поле модели стоит «SKC62/F», а в наименовании заявки суффикса нет — противоречие внутри наших же данных.

**канал закупки:** дистрибьюторы Siemens Building Technologies; изделие каталожное

**что мешает закрыть строку:** Уточнить исполнение: SKC62 или SKC62/F (с фланцем). В заявке суффикса нет, а это разные заказные коды.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026. Цена одна, второй карточки с напечатанной ценой не нашёл — это оговорка. Зато характеристики сошлись с каталогом изготовителя дословно, то есть опознание изделия твёрдое.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Исправить привязку цены к продавцу: 1 064,00 € — это SIPATEC (sipatec.org/skc62/), а у цитируемого Todo-Control на странице 1 173,50 € = 1 361,62 USD. Дешевле всех открытая карточка 2kshops (Kestakon Ltd, UK): £823,03 = 1 113,03 USD, Condition New, 4–6 рабочих дней. Защищаемый коридор 1 113 – 1 362 USD/шт; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина вилки 28 350 попадает в него почти точно. Добавить в volume\_note то, чего нет: подтверждённый остаток — 1 шт из 21 (Todo-Control), у SIPATEC число не названо, 2kshops — под заказ; сумму на 21 шт подавать только как плано-расчётную. Blocker про SKC62 против SKC62/F оставить: в данных ship\_lukoil поле model стоит «SKC62/F», а в наименовании заявки суффикса нет — противоречие внутри нашей же строки.

---

**KCD2-RR-Ex1 · Solar · 66 шт · экспозиция 27 720 USD · вилка верна** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

БЛОК РАЗВЯЗКИ, ПОВТОРИТЕЛЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ. Солар Taurus 70MD KCD2-RR-Ex1

**что это:** Повторитель сопротивления Pepperl+Fuchs K-System, одноканальный искробезопасный барьер. СНЯТО: «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1». По страницам изготовителя и дистрибьютора ОБА исполнения одноканальные («1-channel isolated barrier»), различие — ревизия конструкции, а не каналы.

**кто делает на самом деле:** Pepperl+Fuchs

**его номер:** KCD2-RR-Ex1

**жизненный цикл:** СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. Kempston Controls по нашему артикулу: «Discontinued... Pepperl + Fuchs - Manufacturer recommended replacement. Part number: KCD2-RR2-EX1 \$463.96, 17 in stock» (карточка открыта 18.09.2026). Прежняя запись «активна, есть у дистрибьюторов» неверна.

**минимум:** 463.96

**максимум:** 558.0

**авторизованный канал:** 558,00 USD нетто — заводской прайс, но это KCD2-RR2-Ex1, ДВУХканальное

**у кого найдено:** 463,96 USD — [kempstoncontrols.com/KCD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/240356](https://kempstoncontrols.com/KCD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/240356), карточка нашего артикула открыта 18.09.2026 (curl с браузерным UA, WebFetch 403): там же статус «Discontinued» и остаток замены 17 шт. 558,00 USD — заводской нетто [pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101](https://pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101). СНЯТО: 216,03 USD у WiAutomation, на которых держался прежний вывод «ЗАВЫШЕНА», — страница отдаёт 403 и не открывалась вовсе.

**природа цены:** найдена по ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ (наш артикул снят с производства)

**что закладывать:** Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИНА: 27 720 USD по строке против реальных 30 621–36 828, то есть на 10–33 %. Вердикт «занижена» снят: занижена не вилка, а способ по ней считать. Прежние «220 USD за штуку» и «запас около 13 тыс. USD» сняты полностью — они опирались на неоткрывшуюся карточку по снятому артикулу. На наш объём остатка официальной замены (17 шт) не хватает: нужен запрос изготовителю.

**канал закупки:** дистрибьюторская сеть Pepperl+Fuchs

**что мешает закрыть строку:** Прежний вопрос «одноканальное RR или двухканальное RR2» задан на неверном прочтении номенклатуры: оба исполнения одноканальные, развилки не существует. Настоящий вопрос другой: подтвердить переход на замену KCD2-RR2-Ex1 и запросить изготовителя на 66 шт — у дистрибьютора в наличии 17.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по двум источникам, и они про РАЗНЫЕ исполнения — это оговорка, а не разброс. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте [pepperl-fuchs.com](https://pepperl-fuchs.com) — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой (122 190 USD) закрываются заводским прайсом без запросов.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** band\_verdict развернуть: не «ЗАВЫШЕНА», а «подтверждена по верху, занижена в середине». Цена поставки — по официальной замене KCD2-RR2-Ex1: 463,96 USD/шт (Kempston Controls, 17 шт в наличии, карточка открыта) ... 558,00 USD/шт (заводской нетто P+F, страница открыта). По строке:  $66 \times 463,96 = 30\,621$  USD и  $66 \times 558 = 36\,828$  USD против 27 720 по нашей середине — середина ниже реальности на 10–33 %. Рекомендацию «220 USD за штуку» и «запас по строке около 13 тыс. USD» убрать полностью: они опираются на неоткрывшуюся карточку WiAutomation по снятому артикулу. lifecycle: «снят с производства, изготовитель рекомендует замену KCD2-RR2-Ex1» вместо «активна». Из what\_it\_is убрать «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1»: оба исполнения одноканальные (P+F: «1-channel isolated barrier»; Kempston по RR: «1-CHANNEL ISOLATED BARRIER»), различие — ревизия конструкции. На объём 66 шт остатка 17 шт не хватает — нужен запрос изготовителю.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт заменён на «ВЕРНА (подтверждён потолок; середина занижает на 10–33 %)»

---

## 1794-IB16 · Solar · 66 шт · экспозиция 27 390 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных вводов Солар Taurus 60S 1794-IB16

**что это:** Блок ввода/вывода Flex — модуль 16 дискретных входов 24 В постоянного тока Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, 24VDC, 16 Sink Inputs». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

**его номер:** 1794-IB16

**жизненный цикл:** Действующая: «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год.

**минимум:** 190.0

**максимум:** 450.0

**у кого найдено:** [williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ib16](https://williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ib16) — 190,00 USD, «8 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... the product is used surplus». [plcdepartment.com/products/1794-ib16-allen-bradley](https://plcdepartment.com/products/1794-ib16-allen-bradley) — «Surplus - Tested (With Warranty)» 450,00 USD, «5 in stock»; «New / Open-Box Surplus» 450,00 USD, «4 in stock». Продавцы независимы: разные юридика, штаты, телефоны и платформы, ни один не из группы Sonepar и не Radwell. Прежняя наша проверка брала те же 450,00 USD с АДРЕСА ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ того же продавца — цифра совпала с карточкой, но брать её надо было с карточки.

**природа цены:** две открытые карточки, оба продавца — излишки

**остаток:** подтверждено числом 17 шт: 8 у одного, 5 плюс 4 у второго. Santa Clara Systems пишет «In Stock» без числа и без цены — витринная надпись, не остаток.

**срок:** новый с завода 5 дней; излишки — в день заказа либо 1–4 рабочих дня

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ТРЁХ строк сырой заявки (Taurus 60S, Taurus 70, шкаф управления). Соседний 1794-IB16XT — другой артикул.

**что закладывать:** Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтверждена нижняя половина вилки, а верхняя держится на предположении. Действие: запросить цену нового товара у авторизованного канала — тогда вилка станет интервалом между двумя измеренными точками, а не между измеренной и придуманной.

**канал закупки:** Рынок излишков США с открытыми ценами и остатком числом. Авторизованного канала с ОТКРЫТОЙ ценой по этому номеру не нашёл: у изготовителя цена за входом в аккаунт, у группы Sonepar карточки по номеру нет.

**контакты:** Williams Automation: sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027. PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748

**что мешает закрыть строку:** У одного из двух продавцов на карточке СВОЯ оговорка: дословно «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon» — значит его цену на варианте «New / Open-Box» он сам не считает живой; живая у него только «Surplus - Tested». Там же «Product image is representative; revision or series may vary»: ревизия не гарантируется. Фасовка не заверена ни на одной из двух карточек.

**чем подтверждено:** Карточка изготовителя, две открытые карточки с ценой и остатком числом, проверка независимости, собственная оговорка продавца про нежилую цену.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, потому что обе найденные цены лежат внутри вилки, но непроверенность потолка прямо названа в рекомендации

---

## 64/60082038/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 27 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082038/1

**что это:** ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН — в первоисточнике PURGE/DRAIN VALVE (строка 430, 2 шт). Клапан продувки и дренажа топливной системы; по второй строке заявки — жидкотопливной горелки. Подтверждение такое же слабое: первоисточник (круговой) и наша разметка. В открытых перечнях семейства 64/60082 публично видны только соседние /32 (auto drain valve) и /33 (block valve) — нашего номера в них нет.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие, шильда чужая. Тот же прогон документа изготовителя дал ноль и по номеру, и по семи именам-кандидатам. Продувочно-дренажный клапан этого класса обычно Versa, ASCO или Habonim, но это догадка по классу и в деньги не подставлена.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Машина действующая; по изделию статус не публикует никто.

**у кого найдено:** Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** нет: in\_stock=no, цифр остатка не дал никто

**срок:** по запросу, публично не назван

**на наш объём:** В сырой заявке ДВЕ строки: «ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН» 2 шт и «Клапан продувки или дренажа жидкотопливной горелки» 4 шт. Наш замер коллизий относит номер к классу «одна позиция, разные записи» (пересечение 71 %) — то есть сложение здесь менее опасно, чем у соседнего /44, но количество всё равно втрое выше первоисточника, и на разнице 18 000 USD.

**что закладывать:** Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исключено, что в заявке он записан с ошибкой. Затем фото шильдика — без изготовителя нет ни кросса, ни цены.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; при вскрытии изготовителя — рынок арматуры.

**контакты:** Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

**что мешает закрыть строку:** Номер под вопросом: соседние исполнения того же семейства в открытых перечнях есть, а этого нет.

**чем подтверждено:** Первоисточник (строка 430), прогон документа изготовителя, дословное «Nothing Found» у продавца, наличие соседних исполнений семейства при отсутствии нашего.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 1060817-10 · Solar · 63 шт · экспозиция 26 775 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 1060817-10

**что это:** КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — гофрированный цилиндрический фильтроэлемент газового топлива для Solar Turbines Taurus. Формулировка продавца дословно «Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». В

англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе (лист покрывает Siemens SGT-400, а это Solar).

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ, и это главный неиспользованный рычаг цены. В нашей разметке стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» — ровно тот класс основания, который наш же замер называет догадкой по классу и который открытые каталоги опровергли за сутки дважды. Ни один открытый документ изготовителя элемента не назвал.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена: магазин изготовителя отдаёт 404 и по нашему исполнению, и по соседнему -20, а цены показывает только авторизованным клиентам. Соседние исполнения -20, -40, -50, -100 и -300 в каталоге присутствуют.

**минимум:** 725.19

**максимум:** 1044.28

**у кого найдено:** hardtoget.parts/stock-list/ — страница скачана самостоятельно (HTTP 200, 32 739 байт, curl с браузерным User-Agent). Номер стоит на ней ЧЕТЫРЕ раза, дословно: «1060817-10 Element, Filtr, Gas, Pleated, Cyl 150pcs 650.00EURO ea», «...200pcs 625.00EURO ea» и дважды «...100pcs 900.00EURO ea/each». Чтение разделителя проверено на той же странице: рядом стоят «1.200.00EURO ea», «625.00EURO ea» и «20.00EURO ea» — точка разделяет тысячи, значит 625, 650 и 900 это сотни евро, а не десятки тысяч. По курсу репозитория (fx\_rates.json, EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 625 EUR = 725,19 USD, 650 EUR = 754,20 USD, 900 EUR = 1 044,28 USD за штуку. НЕЗАВИСИМОГО ВТОРОГО НЕТ: домен-близнец hard-to-find.parts — тот же оператор (один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты на обеих витринах), и его сток-лист сейчас отдаёт 404. peri-parts.com держит карточку именно по этому исполнению, но домен дал 403 дважды — это «не увидел», а не «цены нет». novi.com.tr по нашему исполнению — 404, карточка соседнего -40 открылась и цены не публикует: «In Stock ... GENUINE ... Call for pricing». barakastock.com по соседнему -50 — «Regular price \$0.00 ... sold out». Магазин изготовителя — 404.

**природа цены:** ask одного перепродавца на одной странице сток-листа, три уровня по объёму

**остаток:** остатком это НЕ является. Против номера на листе стоят «150pcs», «200pcs», «100pcs», но слово «pcs» встречается на странице 404 раза, а «auf Anfrage» — 66 раз: это количество сток-листа, а не подтверждённый и зарезервированный остаток. Нашу потребность никто не подтверждал.

**срок:** против этого номера срока на листе нет; у части соседних строк вместо цены стоит «auf Anfrage»

**на наш объём:** В сырой заявке ЧЕТЫРЕ строки под номером: Taurus 60S 24 шт, Taurus 60S 12 шт, Taurus 70 18 шт, Taurus 70MD 9 шт. Класс по нашему замеру коллизий — «одна позиция, разные записи» (пересечение 89 %). Первоисточником количество не проверяется вовсе. ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА ДОРОЖЕ ЦЕНЫ: один номер стоит против ТРЁХ моделей машин, а наша же разметка относит это исполнение к Taurus 60S и Taurus 70, а Taurus 70MD — к исполнению -40. Значит 9 штук из общего количества могут быть чужим исполнением.

**что закладывать:** Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Но цифра несёт три оговорки сразу: это ask ОДНОГО перепродавца на одной странице, остаток под нашу потребность никем не подтверждён, а внутри ask сидит неизмеренная премия за поставку в Россию. Действие: вскрыть изготовителя элемента по геометрии и запросить его напрямую — это единственный способ сравнить ask с чем-то; параллельно уточнить у заказчика исполнение по Taurus 70MD.

**канал закупки:** Сток-трейд фильтроэлементами плюс авторизованный канал изготовителя, для нас закрытый. Изделие расходное и покупное — при вскрытии изготовителя элемента рынок дешевле.

**контакты:** hardtoget.parts (Москва): +7 495 1081005. Novi Group (Турция): info@novi.com.tr, +90 506 912-3208. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com

**что мешает закрыть строку:** Один оператор, одна страница — второго свидетеля нет. Изготовитель элемента не вскрыт, поэтому сравнить ask не с чем: кросса нет, есть только догадка по классу. Курс справочный на 13.09.2026, а не курс сделки. И часть количества может относиться к соседнему исполнению, которое на том же листе идёт по 290–450 EUR.

**чем подтверждено:** Скачанная страница сток-листа с четырьмя вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на той же странице, пересчёт по курсу из набора репозитория, проверка домена-близнеца на одного оператора, четыре отрицательных или закрытых канала.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен (цена прочитана на открытой странице и она выше потолка), но все три оговорки вынесены в рекомендацию и блокирующее условие, а не спрятаны

---

**245488-631265 · Jenbacher/INNIO · 124 шт · экспозиция 25 668 USD · вилка занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Фильтр сменный, артикул 245488-631265

**что это:** Фильтроэлемент масляный для газовых двигателей Jenbacher серий 4 и 6 (JGS420, JGS620, J412, J416, J420, J612). Два номера в одном поле: 245488 и 631265, оба Jenbacher. Стандарт исполнения DIN 24550-4, материал стекловолокно, перепад 10 бар, открыт с двух сторон, уплотнения Viton.

**кто делает на самом деле:** Jenbacher по своему номеру; аналог — HIFI FILTER

**его номер:** аналог HIFI FILTER SH 65772 V (встречается и SH 65459 V); ONERGYS ONE515 / 30001655 / 30002143 / 30000515

**жизненный цикл:** активна, расходник, аналоги в открытой продаже

**минимум:** 168.6

**максимум:** 1260.65

**авторизованный канал:** цена оригинала Jenbacher не найдена: ONERGYS и прочие дают её по регистрации

**у кого найдено:** Три уровня, все с открытых страниц 18.09.2026. ОРИГИНАЛ: echoiceparts.com/item/JEN%20631265 — «Filter Cartridge w. O-Ring, Jenbacher 631265», старый номер «JEN 245488», 1 260,65 USD за штуку, «Available from factory, 14-21 days». АНАЛОГ HIFI: filter-technik.de, SH 65772 V — «MSRP €253.10, Net price €249.20», Stock 0, OutOfStock, то есть 289,2 USD за штуку. КРОСС ДРУГОГО БРЕНДА: FILTREC WG732 — 145,30 EUR нетто, в наличии 21 шт, = 168,6 USD. СНЯТО: цифры 127,70 EUR нетто и MSRP 228,79 EUR, на которых стоял прежний вывод, на странице SH 65772 V ОТСУТСТВУЮТ — 145,30 EUR относится к другому изделию (FILTREC WG732) из блока «Alternative Artikel». Взаимозаменяемость непроверенная: у HIFI это ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ фильтр, наша строка — масляный элемент, а связь идёт только сторонней кросс-таблицей oilfilter-crossreference с прямым дисклеймером; каталог HIFI отдаёт 403.

**природа цены:** найдена по трём уровням: оригинал, аналог, кросс другого бренда

**на наш объём:** цифра относится к АНАЛОГУ, а не к оригиналу Jenbacher: оригинал будет дороже, и если заказчик требует именно его, вывод о завышении не держится. Это та же асимметрия, что на сервоприводе Heinzmann.

**что закладывать:** Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60-354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза:  $124 \times 1\,260,65 = 156\,321$  USD. Аналог HIFI —  $124 \times 289,2 = 35\,861$  USD, это верхняя часть вилки, а не завышение, и его нет в наличии. Кросс FILTREC —  $124 \times 168,6 = 20\,910$  USD, в наличии 21 шт из 124. СНЯТО из документа: цифра 150 USD и «запас 7,3 тыс. USD». Без письменного согласия заказчика на неоригинал вывод о завышении неприменим в принципе.

**канал закупки:** filter-technik.de и другие продавцы HIFI по аналогу; ONERGYS и дилеры INNIO по оригиналу. На 124 штуки запрос ставить по ОБОИМ путям сразу.

**что мешает закрыть строку:** Два вопроса. Принимается ли аналог HIFI вместо оригинала Jenbacher. И класс изделия: продавец HIFI называет SH 65772 V ГИДРАВЛИЧЕСКИМ фильтроэлементом, тогда как кросс-таблицы Jenbacher ведут его как масляный, а в заявке строка названа просто «Фильтр сменный». Перед заказом класс надо подтвердить.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТЬ взаимозаменяемых номеров: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587 — на 662 штуки это сильно расширяет круг поставщиков, и запрос надо ставить со всем списком, а не с одним номером.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вердикт перевернуть и разложить на три уровня, все с открытых страниц на 18.09.2026: оригинал Jenbacher 631265 (старый 245488) — 1 260,65 USD/шт, с завода 14-21 день, 124 шт = 156 321 USD, то есть вилка 60-354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза; аналог HIFI SH 65772 V — 249,20 EUR нетто = 289,2 USD/шт, Stock 0, 124 шт = 35 861 USD (верхняя часть вилки, не завышение); кросс FILTREC WG732 — 145,30 EUR нетто = 168,6 USD/шт, в наличии 21 шт из 124, 124 шт = 20 910 USD. Цифру 150 USD и «запас 7,3 тыс.» из документа убрать. Взаимозаменяемость HIFI/FILTREC пометить как непроверенную: у HIFI это гидравлический элемент, привязка идёт только сторонней кросс-таблицей с дисклеймером.

## RI40390738-02 · Drillmec S.p.A. · 54 шт · экспозиция 25 650 USD · вилка не подтверждена

выдержал 1 из 1 опровержений

Седло клапана Drillmec RI40390738-02

**что это:** Седло клапана Drillmec, буровой насос 12T1600. ГЛАВНАЯ НАХОДКА В ФОРМЕ НОМЕРА: формат «RI...-NN» проверен по четырём открытым ведомостям того же насоса (goscoenergy.com, mud-pump.com, willwaytech.com, drillingbase.com — все HTTP 200), и в них «RI...-NN» ВСЕГДА подпозиция ВНУТРИ сборки, а не отдельная деталь. Дословно: «22 | 40390796 | 6 | Valve kit» → «22.A | RI40390796-03 | 1 | Spring»; «1 | 40390797 | 1 | Valve head» → «1.A | RI40390797-01 | 1 | Gasket»; «16 | 40391118 | 1 | Valve» → «16.A | RI40391118-01 | 1 | Piston». А само седло идёт БЕЗ префикса: «2 | 40390798 | 1 | Valve seat». То есть наименование заявки («седло клапана») и форма номера («мягкая подпозиция ремкомплекта») противоречат друг другу. И ни нашего номера, ни его базы 40390738 в опубликованной ведомости 12T1600 нет вообще — ноль вхождений на всех четырёх сайтах.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт. Номер собственный Drillmec S.p.A. (Италия, группа Trevi/Soilmec), и шильда здесь же изготовитель насоса; кто делает саму деталь гидравлической части, ни одна открытая страница не показывает. Кросса нет — подставлять нечего.

**его номер:** не установлен; базы 40390738 в открытой ведомости насоса нет

**жизненный цикл:** не установлена. Сам насос 12T1600 — действующее изделие (страница изготовителя открылась), но статус номера по открытым источникам не читается.

**у кого найдено:** ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ПРОВЕРЕНО И НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ. Страница-основание jxpetro.en.made-in-china.com открыта (HTTP 200, 272 200 байт): НАШЕГО НОМЕРА НА НЕЙ НЕТ (ноль вхождений «40390738»), а единственная цена — групповая «US\$5.00-500.00» на всю товарную группу, то есть разброс в сто раз, и в разметке

price 5.00. Прочее: everychina.com по Drillmec valve and seats — «Ask Latest Price», «Price : USD» без числа; четыре ведомости и drillmec.com/en/services/spare-parts — цен ноль; прайс-лист Drillmec 2015 на scribd.com не открылся (Cloudflare «Client Challenge») — это «не увидел».

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** не остаток: у продавца дословно «We usually need 15-25days if we don't have the items in stock» плюс заявленная мощность 10 000 шт в месяц — это производство под заказ

**срок:** 15-25 дней, если нет на складе

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет: количество сводки равно строке.

**что закладывать:** Вилка лишилась основания: её единственная страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Первым шагом не цена, а предмет: форма номера говорит «подпозиция ремкомплекта», наименование говорит «седло», и пока заказчик не даст базовый номер сборки или страницу ведомости, откуда номер взят, объём может оказаться пружинами или прокладками, а не седлами.

**канал закупки:** Сервис запчастей Drillmec плюс китайский афтермаркет гидравлической части. Рынок запросный: публичных прайсов по позиции нет ни у одного продавца.

**контакты:** GOSCO Energy: info@goscoenergy.com, +86 13370857100. mud-pump.com: info@mud-pump.com, +86 15315008951

**что мешает закрыть строку:** Ни номера, ни его базы нет в опубликованной ведомости насоса 12T1600 — возможно, номер из ведомости ДРУГОГО насоса (12P160, 9T1000, 14T2200).

**чем подтверждено:** Четыре открытые ведомости того же насоса с дословными примерами формата номера, открытая страница-основание вилки без нашего номера, два канала без цены, один прайс-лист недоступен.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## SP040571 · Siemens · 18 шт · экспозиция 25 200 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ Сименс SGT-400 SP040571

**что это:** КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ — в первоисточнике SPARES KIT (строка 291, 2 шт), то есть и первоисточник состава не раскрывает. СОСТАВ НЕИЗВЕСТЕН, и это главный ответ по строке: «комплект» — не изделие, а упаковка неизвестного содержимого, и без состава цена бессмысленна. Что есть: наша же пометка по перечню ЗИП связывает номер с ремкомплектом Y-образного фильтра-сетки (64/05015003/19), а разметка несёт при нём код Siemens ESP000833. Ни одного открытого источника с перечнем вложений не нашлось.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ и не может быть вскрыт до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей.

**его номер:** код Siemens ESP000833

**жизненный цикл:** неизвестна: карточки товара нет ни у одного продавца, включая изготовителя

**у кого найдено:** Поиск по точной строке номера, в том числе в паре с «Siemens spares kit» и с заблокированными круговыми доменами, не дал ни одной карточки: выдача уходит на общие страницы каталогов ЗИП, где номера нет. Страницы изготовителя с ценой по артикулу для нас не существует вовсе — только продуктовая страница машины.

**природа цены:** не найдена; и не может быть осмысленной до состава

**остаток:** нет: у изготовителя наличие неизвестно, склад по такому количеству исключён

**срок:** по запросу, от производственного цикла

**на наш объём:** В сырой заявке ДВЕ строки: «КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ» 2 шт и «Комплект ЗИП» 16 шт. Первоисточник даёт 2. Девятикратное расхождение — самое крупное в относительной мере среди шести номеров этой разведки, на разнице 22 400 USD.

**что закладывать:** Первым письмом у продавца спрашивается НЕ цена, а спецификация вложений: перечень деталей с номерами и количествами и к какому узлу комплект относится. Заявленная привязка к Y-образному фильтру — наша, ничем не подтверждённая. Сама вилка по строке восьмикратная, и это признак того, что оценивали не изделие, а слово «комплект»: закладывать по ней нечего. Любая цифра до получения состава обнуляется — комплект может оказаться набором прокладок за сотню долларов и модулем за десятки тысяч.

**канал закупки:** Только OEM и авторизованный канал по запросу. Вторичного рынка по этому номеру нет.

**контакты:** Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505

**что мешает закрыть строку:** Состав не опубликован нигде, привязка к узлу не подтверждена.

**чем подтверждено:** Первоисточник (строка 291) с тем же неинформативным наименованием, код Siemens из нашей разметки, отсутствие карточки у изготовителя и на вторичном рынке, разбор двух строк заявки.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 70-30108-1 · Solar · 10 шт · экспозиция 24 500 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 1 из 1 опровержений

ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus 60S 70-30108-1

**что это:** ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus — линейный пневматический привод. ОПОЗНАНИЕ СЕГОДНЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ОТКРЫТОЙ СТРАНИЦЕЙ, и это надо сказать прямо: карточка магазина изготовителя отдала 404 и curl с браузерным User-Agent, и релеем; страница раздела приводов — тоже 404. Заголовок «Actuator, Linear, Pneu» существует только как сниппет поисковика, а сниппет в доводы не идёт. Значит опознание опирается на нашу прежнюю проверку, а не на страницу.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт. Линейный пневмопривод у Solar — покупной узел (в наших данных приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросервоприводы как Young & Franklin), но ни одной открытой страницы с настоящим изготовителем ЭТОГО привода нет. Гипотеза в деньги строки не поставлена.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена: карточка изготовителя закрыта, статус номера по открытым источникам не читается

**у кого найдено:** Карточка и раздел магазина изготовителя — 404 дважды, двумя разными инструментами. Собственная форма поиска витрины hard-to-find.parts по номеру (POST в её поиск) — товаров ноль. aeliyamarinetech.com — дословно «No results could be found for "70-30108"». southeastoverseas.com — открыт, в перечне 114 номеров Solar нашего нет. gtaturbines.com и turbineblade.net — ноль вхождений. peri-parts.com и ebay.com — 403, «не увидел». ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: turbine.parts, zip-solutions.com и hard-to-find.parts — ОДИН оператор, а не разные продавцы. Улика прямая: zip-solutions.com отдаёт документ с «<base href="https://hard-to-find.parts/">», то есть это буквально тот же сайт; меню, подвал и слоган совпадают с turbine.parts посимвольно; телефон +7 495 1081005 и маска почты общие с hardtoget.parts. Группа внесена в gt/data/ship\_seller\_groups.json.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** числа нет. Прежняя запись «10 шт со склада изготовителя» ничем не подтверждена; у запросной витрины поиск по номеру пуст, то есть склада по позиции у неё нет.

**срок:** по запросу; открытой страницы со сроком нет

**на наш объём:** В сырой заявке ДВЕ строки под номером: Taurus 60S и Taurus 70. Сумма сходится с количеством сводки, но поле модели в сводке показывает только одну машину — строка склеивает две разные, и при разборе это надо разделять.

**что закладывать:** Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждённого сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовителя или не получено ТКП, строка непроверяема в принципе. Дешёвый обход: фото шильдика самого привода — на ней будет настоящий изготовитель, и деталь ищется уже в открытом канале арматуры, а не в турбинном.

**канал закупки:** Фактически монопольный канал магазина изготовителя с ценой за входом, плюс запросные витрины без склада.

**контакты:** Solar Turbines: +1 619-544-5352. turbine.parts: hello@turbine.parts, +31 43 569 0171

**что мешает закрыть строку:** Разброс вилки в 4,4 раза при нуле найденных цен — это оценка, а не диапазон рынка.

**чем подтверждено:** Два отказа магазина изготовителя двумя инструментами, пять адресных отрицательных результатов по витринам, вскрытая группа из трёх доменов одного оператора.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: оговорка внесена прямо в описание предмета, а не спрятана в примечание

---

## SDN10-24-100P · SolaHD · 35 шт · экспозиция 24 098 USD · вилка

**верна** выдержал 1 из 1 опровержений

Блок питания SolaHD SDN10-24-100P

**что это:** SolaHD SDN10-24-100P — блок питания на DIN-рейку, 240 Вт, выход 24 В DC 10 А, вход 85-132 / 176-264 В AC, серия SDN-P.

**кто делает на самом деле:** SolaHD (Emerson / Sola-Hevi-Duty)

**его номер:** SDN10-24-100P

**жизненный цикл:** активна, каталожная, есть у крупных дистрибьюторов

**минимум:** 596.53

**максимум:** 730.41

**авторизованный канал:** нет. Заявления об авторизации нет ни на одной открытой странице. Лист изготовителя SolaHD, напечатанный его представителем (solahdsales.com, Wallco Inc.): 1 034,90 USD — значит 585,21 USD это 57 % листа, уличная цена, а не MSRP.

**у кого найдено:** Открытые карточки: mgrosupply.com/electrical/1011860\_sdn10-24-100p\_solahd — 596,53 USD за штуку, «Typically Ships in: 1 day» (единственная карточка, где цена И готовность отгрузить стоят вместе); wistexllc.com/power-



supplies-ups/sdn10-24-100p.html — 585,21 USD при не-акционной 615,53, но там же «These product(s) are currently of stock, please check back later», то есть товара НЕТ. СНЯТО: 475,02 USD (Standard Electric Supply) — страница отдаёт 403 на трёх вариантах адреса и через curl, и через WebFetch, карточка не открыта. 730,41 USD (RS Online) виден только в сниппете, карточка 403 — в цифры не идёт.

**природа цены:** крупные дистрибьюторы электроники и электротехники, три цены

**на наш объём:** цены eBay (200 и 307 USD) в расчёт не взяты: состояние изделия там не заявлено, а блок питания бывшего употребления для заказчика это другой товар.

**что закладывать:** 596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой:  $35 \times 596,53 = 20\,879$  USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя запись коридором 500-585. Пол того коридора держался на цифре с недоступной страницы, а его верх — на карточке, где товара нет. Покрытия 35 шт не подтвердил никто.

**канал закупки:** дистрибьюторы электротехники (DigiKey, RS, Standard Electric); изделие складское и каталожное

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по трём независимым карточкам дистрибьюторов.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** Закладывать 596,53 USD/шт (MRO Supply, открытая карточка, «Typically Ships in: 1 day»), а не 500-585:  $35 \times 596,53 = 20\,879$  USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше обещанного строкой. Цифру 475,02 USD (Standard Electric Supply) из строки снять до перепроверки: страница 403, карточка не открыта. Добавить в строку то, чего в ней нет: у Wistex по 585,21 USD товара нет («currently of stock» на странице), лист изготовителя SolaHD — 1 034,90 USD, и покрытия 35 шт не подтвердил никто.

---

## **BELIMO AF24-SR-S · BELIMO · 41 шт · экспозиция 24 088 USD · вилка не подтверждена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Электрический привод BELIMO AF24-SR-S (исполнение L) AC/DC 24V, 10VA 50Hz

**что это:** Belimo AF24-SR-S — привод воздушной заслонки с возвратной пружиной, момент 180 lb·in, питание 24 В, управление модулирующее (0...10 В). Исполнение «S» — со встроенным концевым выключателем.

**кто делает на самом деле:** Belimo

**его номер:** AF24-SR-S (US)

**жизненный цикл:** СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА — подтверждено открытой страницей: Midwest Supply, «Availability: DISCONTINUED», «(OBSOLETE)», «Contact us for Replacement». Действующая замена AFB24-SR-S живая и продаётся (Apex Controls, 488,50 USD).

**минимум:** 449.92

**максимум:** 509.0

**авторизованный канал:** нет. Авторизованного канала Belimo с открытой ценой не найдено; Midwest Supply и Radwell — перепродавцы ЗИП ОБИК, Radwell вдобавок сток и восстановленное.

**у кого найдено:** СНЯТЫ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПРЕЖНИЕ ЦИФРЫ как неподтверждённые. 474,75 USD «авторизованного канала» на странице Midwest Supply ОТСУТСТВУЕТ: карточка открыта 18.09.2026 (991 КБ), на ней «Availability: DISCONTINUED», заголовок «AF24-SR-S US ... (OBSOLETE)», «Contact us for Replacement», а цена — \$0.00, и все поля разметки нулевые. 513,97 / 445,99 / 390,37 USD у Radwell не проверяемы: три формы URL отдают 403. Что реально прочитано на живых страницах: AFB24-SR-S (действующая замена) — 488,50 USD акционная, 509,00 регулярная, apexcontrols.com; AF24-SR-US (без суффикса -S) — 449,92 USD, «Sold out», aspcartsdistributors.com. Ни одна из двух не есть ровно AF24-SR-S.

**природа цены:** продавцы ЗИП ОБИК, четыре цены по состоянию изделия

**что закладывать:** 450-510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СНЯТО: рекомендация 475 USD, «завышение на 24 %» и «запас 4,6 тыс. USD» — они стояли на цифре, которой на карточке нет. Наблюдаемые 449,92-509,00 USD попадают ВНУТРЬ вилки 400-775, то есть вилка рынку не противоречит; высоковата может быть только её середина 587,5. Годным для защиты остаётся главное: изделие снято, замена живая, а взаимозаменяемость Belimo не подтверждал — 41 шт без письменного согласования замены не закрываются.

**канал закупки:** продавцы ЗИП ОБИК по остаткам снятой модели; для 41 штуки правильный путь — предложить заказчику действующую AFB24-SR-S и подтвердить взаимозаменяемость у Belimo, иначе объём придётся собирать по складам

**что мешает закрыть строку:** Согласовать с заказчиком: принимается ли действующая AFB24-SR-S вместо снятой AF24-SR-S. Без этого 41 штуку надо искать остатками, и срок непредсказуем. Второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» в строке заявки и откуда 10 VA — паспортное потребление семейства AF24-SR с этим не сходится, а при 41 шт это цена вопроса, а не мелочь.

**чем подтверждено:** измерено 18.09.2026 по четырём ценам разных состояний изделия; в расчёт взята цена нового.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Из строки убрать все четыре цифры как неподтверждённые: 474,75 (на странице Midwest Supply её нет, там \$0.00 и DISCONTINUED), 513,97 / 445,99 / 390,37 (radwell.com — 403 на всех формах URL). Поле price\_authorized обнулить: авторизованного канала Belimo с открытой ценой не найдено, а

Midwest и Radwell — перепродавцы. Вместо них поставить то, что реально прочитано на живых страницах: AFB24-SR-S (действующая замена) — 488,50 USD акционная / 509,00 USD регулярная, Apex Controls; AF24-SR-US (без суффикса -S) — 449,92 USD, отмечено «Sold out», AC Parts Distributors. Рекомендацию 475 USD/шт заменить на 450–510 USD/шт с прямой оговоркой, что это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. Вердикт band\_verdict сменить с ЗАВЫШЕНА на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: наблюдаемые 449,92–509,00 USD попадают внутрь вилки 400–775, завышена может быть только её середина (587,5), и цифру «завышение на 24 %, запас 4,6 тыс. USD» в документ не ставить. Подтверждённым и годным для защиты остаётся ровно одно, зато главное: изделие снято с производства (Midwest Supply: DISCONTINUED / OBSOLETE, «Contact us for Replacement»), замена AFB24-SR-S живая и продаётся, а взаимозаменяемость Belimo не подтверждал — 41 шт без письменного согласования замены не закрываются. Добавить в блокер второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» и откуда 10 VA.

---

## 1794-IF2XOF2I · Solar · 19 шт · экспозиция 23 750 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввод/2вывод Солар Taurus 60S 1794-IF2XOF2I

**что это:** Блок ввода/вывода Flex — комбинированный аналоговый модуль 2 входа и 2 изолированных выхода Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, 2 Inputs / 2 Isolated». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

**его номер:** 1794-IF2XOF2I

**жизненный цикл:** Действующая: «Active Mature». Отличие от трёх соседних модулей 1794: флага «Replacement Available» у этого номера НЕТ, стоит «Repairable/Replaceable».

**минимум:** 313.5

**максимум:** 2185.73

**авторизованный канал:** 2 185,73 USD за штуку — новый канал

**у кого найдено:** williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-if2xof2i — 313,50 USD, «3 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... used surplus». plcdepartment.com/products/1794-if2xof2i-allen-bradley — «Surplus - Tested (With Warranty)» 448,24 USD, «2 in stock». codale.com/product/detail/310373/allen-bradley-rockwell-1794-if2xof2i — 2 185,73 USD за штуку, новый канал; в августе на той же карточке было 2 162,92 USD, цифра из нашей базы протухла на 22,81. НЕ БЕРУ 2 753,98 USD за «New / Open-Box» у того же брокера: он сам пишет «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon», то есть это не живая цена. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

**природа цены:** три открытые карточки: две по излишкам, одна по новому каналу

**остаток:** подтверждено числом 9 шт: 3 у одного, 2 плюс 4 у второго. У нового канала остатка нет вовсе — дословно «Please call your nearest branch for availability».

**срок:** новый с завода 5 дней; излишки — в день заказа либо 1–4 рабочих дня; у нового канала срок не назван

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки (Taurus 60S и Taurus 70). Соседний 1794-IF2XOF2IXT — другой артикул.

**что закладывать:** Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ потолка (2 185,73 против 2 000). Вилка промахнулась в обе стороны: она слишком высока для б/у и слишком низка для нового. В сводке «завышена» читалось бы как запас на торг, а запаса нет. Действие: сначала решение заказчика о состоянии товара, и только потом вилка — по б/у около 320–450 USD за штуку, по новому от 2 186 USD.

**канал закупки:** Два рынка, и они разошлись в семь раз: новый канал против излишков.

**контакты:** Williams Automation: sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027. PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748

**что мешает закрыть строку:** Смена состояния переворачивает вывод целиком, поэтому цифра без указания состояния здесь бессмысленна. Подтверждено 9 штук из нашего количества, остальные не найдены. Ревизия у брокеров не гарантируется. Фасовка заверена только у нового канала.

**чем подтверждено:** Карточка изготовителя, три открытые карточки с ценами, отказ от нежилой цены по собственной оговорке продавца, проверка платформы пяти витрин одной группы.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт разведки «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: вилка не накрывает ни один из двух рынков», оба уровня названы отдельно с состоянием товара

---

## 199515-1 · Solar · 830 шт · экспозиция 23 655 USD · вилка не

## подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, 4.27 ВНУТР. ДИАМЕТР, 4.70 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0.032 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные)  
199515-1

**что это:** ПРОКЛАДКА — плоское кольцо 4,27" внутренний диаметр на 4,70" наружный при толщине 0,032", то есть тонкое кольцо шириной около 5,5 мм и толщиной 0,8 мм. Ни в одном открытом каталоге номер не встретился, поэтому опознание держится ТОЛЬКО на тексте заявки — подтверждения каталогом изготовителя нет.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт. Номер записан в формате Solar, деталь по природе — штампованное плоское кольцо по чертежу, почти наверняка покупная у переработчика прокладочных материалов; но открытой страницы с изготовителем нет, кросса нет.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена

**у кого найдено:** Проверено пять независимых каталогов, и номера нет ни в одном: echoiceparts.com — дословно «No results found. We couldn't find any products matching your search.»; kpr-rm.com — «Search Results for 199515 / Nothing Found»; собственная форма поиска hard-to-find.parts — результатов нет; southeastoverseas.com — в перечне 114 номеров Solar нашего нет; turbine.parts отдаёт домашнюю страницу, товара нет. Прежняя страница-основание на аукционе сегодня недоступна (403 по всему домену) — «не увидел». ОТДЕЛЬНО ЛОВУШКА, в деньги не идёт: aeliyamarinetech.com по запросу «199515» отдаёт РОВНО ОДИН результат — «Astern Rpm Meter Nor Control Ahead 150-0-150, SKU: 199515, Used, \$379.99, In stock». Это ИХ ВНУТРЕННИЙ складской номер на тахометре, а не номер Solar и не прокладка: совпадение цифр. Такую цену в строку подставлять нельзя. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: собственная форма поиска hard-to-find.parts и витрина turbine.parts — ОДИН оператор (группа из четырёх доменов в gt/data/ship\_seller\_groups.json, улика — «<base href="https://hard-to-find.parts/">» в коде третьего домена той же группы). Значит их два отрицательных результата считаются ОДНИМ, а не двумя.

**природа цены:** не найдена; прежнее основание вилки указывало на ДРУГОЙ артикул

**остаток:** нет. Единственное «наличие», всплывшее по этому номеру ранее, относилось к ДРУГОМУ артикулу (173942-1) на той же странице аукциона.

**срок:** нет

**на наш объём:** ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ, И ЭТО ДОРОЖЕ ЦЕНЫ. В сырой заявке ПЯТЬ строк: 614 плюс 72 плюс 36 плюс 72 плюс 36 — сходится с количеством сводки. Но внутри этих пяти расхождения, которые при таком объёме стоят дорого: (1) ТРИ строки из пяти названы «Сименс SGT-400», хотя номер и поле изготовителя — Solar, а это другая машина другого изготовителя; (2) две из этих трёх совпадают дословно и различаются только количеством (72 и 36) — признак двойного счёта; (3) самая крупная строка (614 шт) стоит на модели «Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные)», то есть сама является сводной и, судя по названию, уже покрывает остальные четыре; (4) проверить количество первоисточником нельзя: англоязычный лист — это лист SGT-400, и в нём нет ни этого номера, ни вообще ни одной прокладки, заданной внутренним и наружным диаметром.

**что закладывать:** Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика — на какую машину и какой узел идут 614 штук и не входят ли в них остальные 216. От изготовителя — страница каталога или ТКП с фразой о фасовке. Закладывать по нынешней вилке нечего: её единственная страница продавала другой артикул.

**канал закупки:** Канал изготовителя с ценой за входом плюс вторичный рынок излишков. Открытого канала с публичной ценой по номеру нет.

**контакты:** Southeast Overseas: roy.pandel@titanoiltools.com, +1 941-356-3010. Solar Turbines: +1 619-544-5352

**что мешает закрыть строку:** ФАСОВКА НЕ ЗАВЕРЕНА, и не может быть: ни одной карточки нет, значит и дословной фразы («Sold as Each», «pack of 10», «box of 100») нет. Для тонкой прокладки в таком количестве это кратный риск — если номер окажется упаковкой, штуки и упаковки разойдутся на порядок.

**чем подтверждено:** Пять адресных отрицательных результатов с дословными формулировками, разбор пяти строк сырой заявки с двумя признаками двойного счёта, вскрытая и отвергнутая ловушка внутреннего складского номера другой витрины.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2 · Siemens · 4 шт · экспозиция 23 600 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Клапан расхода основного жидкого топлива СИМЕНС SGT-400 MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2

**что это:** Сервоклапан MOOG серии D834 (прямого действия, со встроенной электроникой и аналоговым интерфейсом), типовой код R40KZ2M6VWY2, типоразмер по ISO 4401. В заявке помечен брендом Siemens, но изготовитель назван прямо в самом наименовании — MOOG. Парная строка: D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2, 4 шт, и третья MOOG MOD -885-005, 4 шт без оценки.

**кто делает на самом деле:** Moog Inc.

**его номер:** D834K2003C / R40KZ2M6VWY2

**жизненный цикл:** ИСПРАВЛЕНО. В действующем каталоге Moog есть ДВЕ серии прямого управления под аналоговый сигнал: D633 (ISO 4401 типоразмер 03 / NG6, до 40 л/мин) и D634 (типоразмер 05 / NG10, до 100 л/мин). Серии D834 у Moog не подтверждено: ни в каталоге, ни в разделе Legasy, и поиск по домену изготовителя её не находит. Значит «D834» в заявке — нераспознанный индекс: опечатка либо внутренний номер Siemens. Прежняя запись утверждала, что «серии D633/D634/D834 в действующем каталоге Moog», и это неверно.

**у кого найдено:** ИСПРАВЛЕНО: из поля цены убрана цифра 1 450 USD — она относилась к б/у D633Z317A, то есть к ДРУГОМУ исполнению клапана, при том что природа цены была объявлена «не найдена». Любой, кто читает набор, а не прозу, получал 1 450 как нижнюю цену этой позиции. Число оставлено только здесь, в тексте, с пометкой «чужое исполнение, в расчёт не идёт». По типовому коду R40KZ2M6VWY2 цены нет нигде.

**природа цены:** не найдена по типовому коду; поля цены пусты сознательно

**что закладывать:** Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800–9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен ссылается на страницу поиска eBay по «moog D634 servo valve», тогда как в нашем номере стоит D834; блок проверок того же файла прямо пишет «проверялась даже не та серия, вилка держится только на аналогии». Эту оговорку обязательно нести рядом с вилкой.

**канал закупки:** Moog напрямую или её авторизованные дистрибьюторы; отдельно есть складские торговцы серий D633/D634/D661 (HEASH Technique и подобные). Запрос надо ставить ПО ТИПОВОМУ КОДУ целиком (R40KZ2M6VWY2), а не по «D834»: код и определяет исполнение.

**что мешает закрыть строку:** СЕРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА — прежний блокер говорил обратное («ничего не мешает: у нас есть и модель, и полный типовой код»), а модель есть ровно то, чего нет. Расшифровка кода: парная строка заявки «D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2» показывает, что R-код означает номинальный расход (R08 = 8 л/мин), значит R40 = 40 л/мин — это МАКСИМУМ серии D633, а не признак D634. Запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится: по расходу это граница между D633 и D634.

**чем подтверждено:** проверено 18.09.2026. КЛАСС, УКАЗЫВАЮЩИЙ ГДЕ ИСКАТЬ. Замер 18.09.2026 по всей заявке: у 53 строк на 1 035 900 USD (11 % экспозиции) в НАИМЕНОВАНИИ назван один изготовитель, а в поле бренда стоит другой. То есть заявка сама говорит, у кого спрашивать, и приём «искать настоящего изготовителя под шильдой OEM» на этих строках не догадка, а чтение. Кто всплывает чаще: Cameron 14 строк, Drillmec 11, Bently Nevada 9, Det-Tronics 7, MOOG 3, SAACK 2, Allen-Bradley 2. Проверенные этим приёмом строки дали Heinzmann под Jenbacher (занижение в 4,5 раза), DENSO под INNIO, Bently Nevada и Det-Tronics под Solar.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Из поля price\_low убрать 1 450 USD (это б/у D633Z317A, другое исполнение) — поля цены по этому номеру должны быть пусты, число оставить только в прозе с пометкой «чужое исполнение, в расчёт не идёт». lifecycle переписать: в действующем каталоге Moog есть D633 (NG6, до 40 л/мин) и D634 (NG10, до 100 л/мин); серии D834 у Moog не подтверждено, и «D834» в заявке следует считать нераспознанным индексом (опечатка либо внутренний номер Siemens). Блокер сменить с «ничего не мешает» на «серия не определена»: запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится — по расходу 40 л/мин это граница между D633 и D634, а парная строка заявки (D633K2018B / R08KZ1M3VWY2) показывает, что R-код в этих строках означает расход. Рядом с вилкой 2 800–9 000 поставить оговорку, что её якорь — листинги другой серии (D634), а не этого изделия.

---

## 64/60082041/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 23 400 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/60082041/1

**что это:** ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ — в первоисточнике PRIMING VALVE ASSEMBLY (строка 434, 2 шт); вторая строка заявки называет его «клапан прокачки жидкого топлива в дренаж». Подтверждение — первоисточник (круговой) и наша разметка, независимого документа нет.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие; в документе изготовителя ни номера, ни одного из имён-кандидатов. Гипотеза по классу в деньги не подставлена.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** Машина действующая; по изделию статус неизвестен.

**у кого найдено:** Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** нет: in\_stock=no

**срок:** по запросу

**на наш объём:** В сырой заявке ДВЕ строки: «ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ» 2 шт и «Клапан прокачки жидкого топлива в дренаж» 4 шт. Класс по нашему замеру коллизий — «одна позиция, разные записи» (пересечение 83 %). Количество втрое выше первоисточника, на разнице 15 600 USD.

**что закладывать:** Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это переводит строку на рынок арматуры, где она заведомо дешевле турбинного канала.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; потенциально рынок арматуры после вскрытия шильдика.

**контакты:** Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

**что мешает закрыть строку:** Нет шильдика, нет страницы каталога, изготовитель не вскрыт.

**чем подтверждено:** Первоисточник (строка 434), прогон документа изготовителя, отрицательный результат по двум открытым каналам.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

## DESC200 · Siemens · 4 шт · экспозиция 23 400 USD · вилка не подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

Блок управления возбуждением SIEMENS SGT400 DESC200

**что это:** Блок управления возбуждением генератора в шкафу ГТУ. ГЛАВНАЯ НАХОДКА: «DESC200» — это DECS-200 с переставленными буквами. Русское наименование дословно равно Digital Excitation Control System, и DECS-200 существует как реальное изделие — страница изготовителя basler.com/product/decs-200/ открыта (HTTP 200). В англоязычном первоисточнике заявки строки под этим номером НЕТ вовсе (0 из 436): лист — перечень ЗИП турбины, а это содержимое шкафа генератора.

**кто делает на самом деле:** BASLER ELECTRIC — ВСКРЫТ. Доказательства с открытых страниц: собственная продуктовая страница изготовителя basler.com/product/decs-200/; карточка genpowerusa.com по исполнению DECS200-2L (HTTP 200) дословно «MANUFACTURER: Basler Electric», «Basler AVR: 9360100990», «ORIGIN: Manufactured in Highland, Illinois, USA». Шильда Siemens здесь — шкаф генератора, а не блок: строка уходит с турбинного рынка на рынок регуляторов возбуждения. Оговорка: перестановка DESC в DECS — наше чтение по смыслу, а не документ, и исполнение (-1C, -1L, -2C, -2L) заявкой не задано.

**его номер:** Basler Electric DECS-200; у изготовителя объявлена замена DECS-250

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ. Дословно со страницы изготовителя: «This product has been discontinued. View our recommended newer product(s): DECS-250, Digital Excitation Control System».

**у кого найдено:** ОТКРЫТОЙ ЦЕНЫ НЕ УВИДЕЛ НИ ОДНОЙ. Не увидел (403 или антибот — это не «цены нет»): radwell.com дважды (curl и релей), plccenter.com (Cloudflare «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»), radward.co.uk (адрес страницы говорящий — ...decs-200-1c-obsolete-replaced-by-decs-250), ebay.com («Pardon Our Interruption... Checking your browser»), 4dcontrols.com.au, peri-parts.com. Открыл (HTTP 200) и цены на них нет: genpowerusa.com — «Current Stock: LOGIN FOR PRICING», «Availability: IN STOCK, Same day shipping»; nriparts.com — «This item is currently out of stock»; cambiapl.com — «Price: Request quote»; 6gcontrols.com — «Request a quote»; stockdcs.com — «Get the latest price: Click to consult»; atlasshipcare.com — «Model No DECS-200, Condition USED», «Rs. 0.00», «Sold out»; ramautomations.com — «Only 1 left», «Request for Price». ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА: у четырёх витрин в СКРЫТОЙ разметке JSON-LD лежат предложения с ценой при availability InStock — 88,00 USD, 9,90 USD, 210,00 USD и 999,00 USD, — при том что на видимой странице цена не публикуется, а у одной в шаблоне прямо стоит «{# Hide price template #}». Для блока возбуждения этого класса это каталожные заглушки, а не предложения, и ценой я их не считаю. НЕЗАВИСИМОСТЬ: cambiapl.com и topbrandsplc.com сидят на почтовых доменах camvect.com и cambia.cn — это известная сямьиньская группа из нашего списка (улики совпали дословно), то есть один оператор. Там же признак скопированного каталога: «In stock 997 left» по снятому с производства блоку.

**природа цены:** открытой цены нет ни одной; на четырёх витринах в скрытой разметке лежат каталожные заглушки

**остаток:** подтверждённого нет ни одного. Заявлено: «In stock 997 left» (неправдоподобно), «Only 1 left» без цены, «IN STOCK» под входом, «out of stock», «Sold out». Наша августовская запись про единичные лоты аукциона перепроверке не поддалась: площадка не открылась.

**срок:** заявлено, не подтверждено: отгрузка в день заказа (под входом), 1–2 дня, «1–3 working days after payment confirmation (subject to stock)»

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. Сверить с первоисточником нечего: строки под этим номером в англоязычном листе нет вообще, то есть у номера нет даже первоисточникового написания — и сам он существует только в русской заявке, притом с перестановкой букв.

**что закладывать:** Основание вилки развалилось: она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»), а набор лотов в такой выдаче меняется день ко дню. Цифру по карточке какого-то одного исполнения ставить нельзя: исполнения различаются питанием и трекингом, разрыв между ними примерно двукратный. Действие: шильдик или схема шкафа с точным исполнением, и сразу решение заказчика — б/у, ремонт или модернизация на DECS-250, потому что позиция снята и это уже не закупка запчастей, а проект.

**канал закупки:** Рынок снятой номенклатуры: б/у и излишки, ремонт либо проект модернизации на DECS-250. Нового авторизованного канала по этому блоку у изготовителя больше нет — это меняет не цену, а способ закрытия строки.

**контакты:** GenPower USA: +1 888 819 5646 (цена под входом). NRI Parts: +1 888 995 9813 (нет в наличии). RAM Automations: info@ramautomations.com, +1 330 294 2744

**что мешает закрыть строку:** Расшифровка может обнулить всё: если «DESC200» — не DECS-200, а внутреннее обозначение позиции шкафа, то изготовитель и весь рынок выбраны неверно. Исполнение заявкой не задано.

**чем подтверждено:** Страница изготовителя с дословным объявлением о снятии и замене, карточка исполнения с прямым указанием изготовителя и завода, шесть площадок с 403 или антиботом, семь открытых страниц без цены, вскрытые каталожные заглушки в скрытой разметке, проверка независимости по нашему списку групп.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: заглушки в цену не взяты, перестановка помечена как наше чтение, а не факт; требование шильдика вынесено в действие

## 9000799 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 23 100 USD · вилка завышена выдержал 1 из 1 опровержений

Мотор установочный, артикул 9000799

**что это:** Мотор установочный — серводвигатель газосмесительного клапана газового двигателя Jenbacher. Подтверждено ТРЕМЯ открытыми страницами: echoiceparts.com — «Servomotor, Jenbacher 9000799», раздел «Motors and Actuators», описание «Servomotor..Gas mixing valve», «Old Part Number: 246183, 246184, 561543, 240099»; shopglmw.com — «Servomotor for Jenbacher 9000799», «SKU: 9000799», «Genuine»; rsmotorps.com — «Part number Jenbacher: 9000799, 900-0799, 900 0799», «Original / OEM», применимость «JENBACHER - TYPE 2, TYPE 3». Русское наименование — машинный перевод немецкого Stellmotor, предмет опознан верно.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт. Все три витрины называют изготовителем Jenbacher/INNIO, и номер — номер Jenbacher; серводвигатель газосмесителя по природе покупной узел, но ни одной открытой страницы с настоящим изготовителем нет. Кросса нет — цену кросса не подставляю.

**его номер:** 9000799 (Jenbacher); предыдущие номера 246183, 246184, 561543, 240099

**жизненный цикл:** ДЕЙСТВУЮЩАЯ, и это ТЕКУЩИЙ номер, а не снятый: один продавец помечает его как «Successor» к 246183, а карточка на 246183 несёт «Successor Part Number Jenbacher: 9000799»; второй перечисляет 246183, 246184, 561543, 240099 как «Old Part Number». Два независимых продавца в разных странах дают одну и ту же цепочку перенумерации.

**минимум:** 670.79

**максимум:** 670.79

**у кого найдено:** echoiceparts.com/item/JEN%209000799 — 670,79 USD за штуку. Страница открыта ДВАЖДЫ разными инструментами (curl с браузерным User-Agent, HTTP 200, 79 548 байт, и релей) и оба раза отдала одно и то же. Дословно: «Servomotor, Jenbacher 9000799» · «\$ 670.79» · «Sign In for your price» · «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days.» Тут же отдельной строкой их собственный аналог: «Alternative Items: Servomotor, Energy Choice E1011219 — \$ 758.53». ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: shopglmw.com — «Login for Price»; rsmotorps.com — «Request a quote»; onergys.de и onergys.com — 403 с телом Cloudflare «Just a moment...», то есть фигурирующие в выдаче 414,54 / 416,88 / 422,21 EUR я НЕ ВИДЕЛ и в доводы не ставлю; peri-parts.com — 403; ebay.de и ebay.com — страница ошибки и 403. ОТВЕРГНУТО: shop.2-g.com по запросу номера показывает «1 Artikel gefunden», но в разметке этого результата лежит «Ventildeckeldichtung», SKU 32090-00001, цена 13,7 — это прокладка клапанной крышки, нечёткое совпадение поиска, а не наш серводвигатель.

**природа цены:** одна открытая каталожная цена; у остальных вход или запрос

**остаток:** не остаток: «Available from factory» — поставка с завода под заказ, числа на складе страница не даёт, подтверждения на весь объём нет

**срок:** дословно «Estimated to ship in: 14-21 days»

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завишен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем к середине вилки. Но цифра одна: три остальные витрины прячут цену за входом или отдают 403, так что это прайс одного перепродавца, а не рынок. Действие: запрос в Energy Choice и в GLMW на цену по объёму — и сразу вопрос, оригинал это или их эквивалент.

**канал закупки:** Независимый афтермаркет запчастей для газовых двигателей, B2B. Канал живой и конкурентный — позицию держат минимум четыре витрины.

**контакты:** Energy Choice (Медфорд, Массачусетс): +1 617 939-0160. GLMW (Лейпциг): sales@glmw.de, +49 341 420 69966. PowerUP (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64 666

**что мешает закрыть строку:** «Sign In for your price» прямо говорит, что открытая цифра — прайс до клиентской цены. И у строки за 670,79 нет слова «Genuine» или «ОЕМ», тогда как их же собственный аналог стоит ДОРОЖЕ (758,53), что для афтермаркета нетипично и само просит проверки запросом. Описание предмета у двух витрин совпадает ПОСИМВОЛЬНО, включая двойную точку в «Servomotor..Gas mixing valve», — значит источник каталога у них общий (текст самого изготовителя), и как подтверждение ПРЕДМЕТА они не независимы; прямой улики одного оператора между ними при этом нет, компании и страны разные, поэтому в список групп они не внесены.

**чем подтверждено:** Три открытые страницы на опознание, одна открытая цена, прочитанная двумя инструментами, встречные карточки предыдущего и текущего номера у двух продавцов, четыре отказа или закрытые цены, одна отвергнутая ловушка нечёткого поиска.

**проверка на опровержение — подтвердил:** **Поправка:** вердикт оставлен (цена прочитана на открытой странице и она ниже пола вилки), но оба возражения вынесены в блокирующее условие с прямым требованием запроса

---

## 201601 · Jenbacher/INNIO · 135 шт · экспозиция 22 950 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Вкладыш фильтра, артикул 201601

**что это:** Вкладыш фильтра — фильтроэлемент газового фильтра Jenbacher. Подтверждено тремя открытыми страницами: echoiceparts.com — «Filter Cartridge, Jenbacher, 201601», раздел «Fuel Filters and Water Separators»; shopglmw.com — «Filter cartridge for Jenbacher 201601», «SKU: 201601»; rsmotorps.com — «Filter Cartridge Jenbacher RS-201601», применимость «JENBACHER - TYPE 4». Русское наименование переведено верно.

**кто делает на самом деле:** ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOfacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называет «Mann & Hummel». Оговорка важна: знак качества позиции там же — «PowerUP» («Produced or specified by PowerUP GmbH»), то есть подтверждён изготовитель АЛЬТЕРНАТИВЫ, а не доказано, что оригинал INNIO делает Mann+Hummel.

**его номер:** действующий номер Jenbacher 1219674; цепочка перенумерации 255377 → 201601 → 1219674

**жизненный цикл:** СНЯТА — номер перенумерован, и это доказано двумя НЕЗАВИСИМЫМИ продавцами в разных странах с разными контактами. Первый (США) дословно: «Part Number replaced by: JEN 1219674», «New Part Number: JEN 1219674», «Old Part Number: JEN 255377». Второй (Испания) дословно двумя встречными карточками: «...RS-201601 ... Successor Part Number Jenbacher: 1219674» и «...RS-1219674 ... Previous Part Number Jenbacher: 201601».

**минимум:** 144.99

**максимум:** 238.25

**у кого найдено:** МЕНЯЮ СВОЙ ЖЕ ВЫВОД, СДЕЛАННЫЙ ДВУМЯ ЧАСАМИ РАНЬШЕ: тогда цены не нашлось, теперь нашлась. powerup.at, страница по референсам 1219674/201601 скачана curl (HTTP 200) и разобрана. Дословно в теле: «171,11 €» «excl. tax», «205,33 €» «incl. tax», рядом «-% discount after login»; в поле «Manufacturer» — «Mann & Hummel», артикул продавца 1107437, описание «Gas filter DN 50 suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®». В разметке schema.org той же страницы стоит ДРУГАЯ цифра — 155,55 EUR, valueAddedTaxIncluded false, validThrough 2027-12-31: расхождение видимой цены и разметки на 10 % осталось необъяснённым, и я его не прячу. Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 171,11 EUR = 198,55 USD нетто; 155,55 EUR = 180,50 USD; 205,33 EUR с НДС = 238,25 USD. Все три внутри нашей вилки. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: shopglmw.com — «Login for Price»; weyeahmotor.com — поля цены пустые; rsmotorps.com — «Request a quote»; echoiceparts.com по этому номеру — «No results». Не увидел (403/404): onergys.de, onergys.com, fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com, exdsupply.com. ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ: номер перенумерован дважды (255377 → 201601 → 1219674), доказано двумя независимыми продавцами со встречными карточками, и основание прежней вилки — прайс-лист 2009 года с его же оговоркой о сроке действия — так и не открылось.

**природа цены:** одна открытая цена альтернативы на карточке действующего номера

**остаток:** числа нет: у аналога преемника «Available from factory», то есть поставка с завода, а не остаток

**срок:** по нашему номеру нет; у аналога преемника — с завода

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтверждена» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующий номер 1219674 — закупать тот, что стоит в заявке, нельзя. Второе: найденная цена относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ (изготовитель картриджа назван, но знак качества на карточке — самого продавца), а не к оригиналу INNIO, и нести её как цену оригинала нельзя. Середина нашей вилки при этом занижает строку примерно на четыре тысячи долларов: планировать надо по 26,8 тыс. USD нетто. Действие: ТКП по номеру 1219674 и вопрос заказчику про оригинал против альтернативы.

**канал закупки:** Афтермаркет запчастей газовых двигателей. Заказывать надо по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ номеру 1219674, а не по этому.

**контакты:** Energy Choice: +1 617 939-0160. GLMW: sales@glmw.de, +49 341 420 69966

**что мешает закрыть строку:** Применимость преемника по одному из каталогов проходит как TYPE 4, а в заявке модель машины не указана вообще — поле модели просто повторяет наименование. Если на парке заказчика стоит старая модификация, для которой преемник не подходит по посадке, речь пойдёт о снятой позиции и о цене восстановления, а не о каталожной.

**чем подтверждено:** Три открытые страницы на опознание, встречные карточки предыдущего и действующего номера у двух независимых продавцов в разных странах, четыре закрытые или недоступные цены, непроверенное основание собственной вилки.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** цифра оставлена только как масштаб с прямой оговоркой, вердикт — не подтверждена, а первым действием названо переоформление строки на действующий номер

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт заменён на «ВЕРНА»; требование переоформить строку на действующий номер и оговорка про альтернативу вместо оригинала оставлены в рекомендации

---

## 6181P-15A2MW71DC ser.F · Solar · 4 шт · экспозиция 22 600 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

Панель HMI (ЛСУ) Солар Taurus 60S 6181P-15A2MW71DC ser.F

**что это:** Панель — промышленный компьютер Allen-Bradley VersaView 6181P со встроенным дисплеем 15 дюймов. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «6181P Next Generation Integrated Display Industrial Computer, 15 in Display, Aluminum 4:3 Bezel, Performance Package, 256GB MLC Solid State Storage, Windows 7 Professional SP1, Base OS, DC»; процессор Intel i3-4102E, питание 18-32 В постоянного тока, резистивный сенсор. Ревизия из заявки HE приписка: в поле Series на карточке изготовителя стоит F.

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; изготовление — Китай по карточке изготовителя

**его номер:** 6181P-15A2MW71DC

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ. У изготовителя «Discontinued», дата снятия 30.09.2023, дословно «as of September 30, 2023, the Integrated Display Industrial Computer will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)». Замена объявлена категорией «Direct Replacement», но конкретный номер отдаётся вкладкой через скрипт — его HE видел. Отдельно: Windows 7 сам снят с поддержки, то есть мертва и платформа, а не только артикул.

**у кого найдено:** plcdepartment.com/products/6181p-15a2mw71dc-allen-bradley — номер есть, варианты «Surplus - Tested» и «New / Open-Box» есть, но цена обоих 0,00 USD, «Qty Available: (0)», «Sold out», вместо цены кнопка «Get Pricing ~5 mins». santaclarasystems.com — «Out of Stock», цены нет. codale.com — страница отдаётся, но её заголовок дословно «Not Authorized Codale Electric Supply», цены на ней НЕТ. rexelusa.com — «Register or Sign In to view price». lektronix.com — только «Enquire today for a free no obligation quote». saulplc.com — «Quantity available:11», «Lead time: 1-2 working days», но цены нет, и изделие названо «Analog Output Modules», хотя это промышленный компьютер: тип перепутан, доверия нет. HE УВИДЕЛ (403 и 404): radwell.com, ebay.com (релей вернул экран «Checking your browser before you access eBay»), dosupply.com, artisanng.com, pdfsupply.com. ПРЯМО ОПРОВЕРГАЮ ДВЕ ЦИФРЫ ИЗ НАШЕЙ БАЗЫ: 2 389,81 USD с аукционной площадки — карточка не открылась ни curl, ни релеем, цифра взята из проиндексированного содержимого и остаётся неподтверждённой; «3 421,88 / 4 211,70 / 4 737,91» и «6 894,96» — СНИППЕТЫ выдачи, страницы отдают 403, а карточка нового канала закрыта. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** остатка, который можно принять, нет. Явный ноль у двух продавцов, отдающих страницу («Qty Available: (0)», «Out of Stock»). Единственное число по номеру — «Quantity available:11» у китайской витрины, и его в остаток не ставлю: цены нет, тип изделия на карточке указан неверно.

**срок:** подтверждённого нет. Заводского срока нет и быть не может: позиция снята 30.09.2023.

**на наш объём:** ГЛАВНАЯ НАХОДКА СТРОКИ. Базовый номер несут ДВЕ строки сырой заявки: наша (с ревизией ser.F) и вторая, «Allen-Bradley 6181P-15A2MW71DC», по другой машине. В сводке они лежат ДВУМЯ отдельными записями, и у второй вилки нет вовсе. То есть собирать надо сумму, а искали и оценивали по одной строке: оценка позиции в отчёте занижена почти вдвое просто потому, что вторая строка живёт отдельной записью. Это расхождение важнее самой вилки.

**что закладывать:** Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с неп прочитанной карточки, две из сниппетов выдачи. Действие: (1) связать две строки заявки в одну потребность по базовому номеру, иначе объём и деньги считаются не по той цифре; (2) взять у изготовителя номер прямой замены — позиция снята, и цена замены будет ценой ДРУГОГО номера, сравнивать её с нашей вилкой нельзя; (3) спросить заказчика, критична ли ревизия F: на вторичке её почти никогда не гарантируют.

**канал закупки:** Рынок снятой позиции: вторичка, излишки, ремонт и обмен. Нового товара в канале нет. Ремонт по этому номеру предлагает ремонтное подразделение самой Rockwell — дословно «Send us your old Allen Bradley 6181P-15A2MW71DC and we will replace it with a refurbished one, all covered by our comprehensive 12 month warranty».

**контакты:** PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com. Lektronix (ремонт Rockwell) — через форму запроса

**что мешает закрыть строку:** Доступ к цене закрывает ботозащита у всех трёх площадок, где цена по снятой позиции обычно и живёт. Пока их не открыли глазами или звонком, любая цифра по этому номеру — сниппет. Плюс снятая платформа: даже найденный экземпляр будет на Windows 7 без поддержки.



**чем подтверждено:** Карточка изготовителя с датой снятия и подтверждённой ревизией, шесть открытых страниц без цены, пять площадок с 403, две строки заявки под одним базовым номером, опровергнутые три цифры из наших же данных.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

**CFkZLB 11-100 12-125 10-125 · Швейцария ABB · 5 шт · экспозиция 22 000 USD · вилка не подтверждена** выдержал 1 из 1 опровержений

Подшипник к корпусу SUND CFkZLB 11-100 12-125 10-125

**что это:** Подшипник к корпусу — НО ЭТО НЕ ОДИН АРТИКУЛ, А ПЕРЕЧЕНЬ ТРЁХ ТИПОРАЗМЕРОВ, и заказ по строке бессмыслен, пока заказчик её не расшифрует. Доказано открытой страницей изготовителя: shop.renk.com («Bearing shell EZLB (configurable)», HTTP 200, 176 289 байт) перечисляет варианты с их складскими номерами — «EZLB 9-80 (200698542), EZLB 9-90, EZLB 9-100, EZLB 11-100 (200698690), EZLB 11-110, EZLB 11-125, EZLB 14-125, EZLB 14-140, EZLB 14-160, EZLB 14-180, EZLB 18-160...», а в конфигураторе ровно два поля: «Bearing size» со значениями 9, 11, 14, 18, 22, 28 и «Bore/Shaft diameter (in mm)» со значениями 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 300, 315, 335, 355. Значит запись «размер-диаметр вала» — это обозначение RENK, и из трёх кодов заявки каталожным является ТОЛЬКО 11-100 (материал 200698690). Кодов 12-125 и 10-125 НЕ СУЩЕСТВУЕТ: размеров 10 и 12 в серии нет вовсе. Буквенная часть «CFkZLB» — искажённая запись типа подшипника, а не артикул: полное обозначение читается как EFZLB, где E — подшипник типа E по DIN, F — корпус с боковым фланцем, ZLB — тип вкладыша. Даташит изготовителя подтверждает рамку: «Slide Bearings Type E For Shaft Diameter Range 80-355 mm. Main Application Field Electric Machines». Наименование заявки этому соответствует, а категория «зажигание и свечи» в нашей сводке — ошибка классификатора.

**кто делает на самом деле:** RENK (Германия) — ВСКРЫТ, и вскрыт не по префиксу, а по совпадению всей схемы обозначения и по наличию ровно кода 11-100 в действующем каталоге с их собственным складским номером 200698690 (и 200769511 для варианта с направляющей маслоподающего кольца). Слово «SUND» из наименования не раскрылось НИ на одной открытой странице — ни как изготовитель, ни как тип корпуса.

**его номер:** RENK EZLB 11-100, складской номер изготовителя 200698690; кодов 12-125 и 10-125 в серии не существует

**жизненный цикл:** действующая: EZLB 11-100 стоит в текущем каталоге, страница живая, «Shipping within 10 business days». Два остальных кода не действующие и не снятые — их просто нет.

**у кого найдено:** shop.renk.com — дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users.» и кнопка «Request Product» вместо цены; us.shop.renk.com — цен в листинге нет, слово Price встречается только в сортировке. rbkdriveelements.com показывает «E-ZLB bearing shell €0.00» с кнопкой в корзину — нуль это заглушка, а не цена, и в доводы не идёт. Китайские витрины серии — только «Inquiry». ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВИЛКИ ПРОВЕРЕНО И РАЗВАЛИЛОСЬ: tradebearings.com сегодня ОТКРЫЛСЯ (HTTP 200, 57 305 байт) и оказался свободной доской объявлений («from free online B2B marketplace», «Post buy offers», «Join Now»); в её рубрикаторе только шариковые и роликовые подшипники, подшипников скольжения нет вовсе, карточки товара и цены на ней нет, а поиск по «EFZLB» отдал 404.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице

**остаток:** числа нет: у изготовителя вместо остатка «Shipping within 10 business days», то есть срок отправки, а не склад

**срок:** отправка в течение 10 рабочих дней (по странице конфигуратора, до входа)

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, и количество сходится с ней. Но само количество БЕССМЫСЛЕННО: в поле артикула три типоразмера, значит это минимум три разные детали, а как штуки делятся между ними, строка не говорит; вдобавок два кода из трёх в каталоге изготовителя не существуют, так что неизвестно даже число позиций.

**что закладывать:** Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственное основание оказалось доской объявлений без раздела подшипников скольжения. Прежде цены нужна расшифровка от заказчика, и вопросов ровно три: сколько подшипников и какого размера (11-100 существует, 12-125 и 10-125 нет, а близкие настоящие — EZLB 11-125 и EZLB 14-125, и выбор между ними по диаметру вала делает не сорсер); что такое «SUND» (слово нигде не раскрылось); чей двигатель — в строке стоят «Швейцария ABB» и тип 1RQ1, а 1RQ1 это обозначение Siemens, не ABB, тип же подшипника задаётся двигателем. Четвёртое: заказывается полный подшипник в корпусе или только вкладыши — изготовитель продаёт их отдельными позициями, и цена отличается кратно.

**канал закупки:** Магазин изготовителя (цены только после входа), восстановление и спарес в Великобритании, китайские копии серии по запросу.

**контакты:** RENK Group: info@renk.com, +49 821 5700 0. RBK Drive Elements (Дройтвич, Великобритания): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885

**что мешает закрыть строку:** Пока обозначение не прочитано целиком с шильдика, позиция не определена. Зато закрывается она потом одним запросом: у изготовителя есть свой складской номер под существующий типоразмер.

**чем подтверждено:** Открытая страница конфигуратора изготовителя с полным перечнем вариантов и складскими номерами, даташит изготовителя на тип подшипника, проверенное и опровергнутое основание нашей вилки, три канала без цены и одна заглушка нулём.

## MVI56E-MCMXT · Solar · 6 шт · экспозиция 21 600 USD · вилка нечем

проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 70MD MVI56E-MCMXT

**что это:** Интерфейсная карта Modbus — модуль связи Modbus Master/Slave для шасси ControlLogix, исполнение XT (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Подтверждено страницей изготовителя prosoft-technology.com, дословно «MVI56E-MCMXT is designed for the Logix-XT™ control platform, allowing it to operate in extreme environments». Там же ограничение: с этим модулем обязательно шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT.

**кто делает на самом деле:** ProSoft Technology, Inc. (Бейкерсфилд, Калифорния) — HE Rockwell и HE Solar. Партнёр Rockwell по программе Encompass: продаётся через каналы Rockwell, но изделие чужое.

**его номер:** MVI56E-MCMXT

**жизненный цикл:** Действующая: живёт на действующей странице изготовителя, ни даты снятия, ни объявленной замены в каталоге нет. Оговорка: стадию жизненного цикла именно для исполнения XT на странице изготовителя дословно HE видел — «Active» по этому номеру назвал только перепродавец, а это не источник изготовителя.

**у кого найдено:** Открыто девять страниц, ни одна не публикует цену. santaclarasystems.com — «Out of Stock», «carries 0 items», продажа только по запросу. plc-direct.com — «Sold Out», дословно «Price on request», в разметке price 0.00 и availability OutOfStock. rexelusa.com (авторизованный канал) — дословно «Register or Sign In to view price». apter.com — «In Stock», но только «Get a Quote», и там же «ApterPower is not an authorized distributor». kb-automation.com — только «Get a quote». petrospare.com — 0,00 USD и «Request a quote», то есть «100 units available» из выдачи поисковика на карточке отсутствует. plcdcspro.com и newgenplc.com — «In stock!», цена только по запросу. nexinstrument.com — «currently out of stock», а в описании протекли чужие внутренние заметки о наценке, взаимно противоречивые и ценой предложения не являющиеся. НЕ УВИДЕЛ (403, значит «не видел», а не «цены нет»): radwell.com, dosupply.com, plchardware.com, ebay.com, pdfsupply.com — и через curl с браузерным User-Agent, и через релей. ЛОВУШКА, НА КОТОРОЙ СТОИТ НАША ВИЛКА: topbrandsplc.com по запросу этого номера отдаёт ЕДИНСТВЕННЫЙ товар — базовый MVI56E-MCM без XT, и 2 600 USD на той странице это цена ДРУГОГО артикула. ОДИН ОПЕРАТОР, А НЕ ТРИ ОТКАЗА: витрины plcdcspro.com, newgenplc.com и topbrandsplc.com сидят на двух общих почтовых доменах samvect.com и cambia.cn — это одна компания из Сямыня под разными вывесками, поэтому и их «ноль совпадений», и их «цена по запросу» считаются ОДНИМ отрицательным результатом, а не несколькими.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой карточке

**остаток:** остатка числом нет НИ У КОГО. Явный ноль у четырёх продавцов («Out of Stock», «Sold Out», «Notify when available», «currently out of stock»); «In Stock» без числа у трёх. Ни одного подтверждённого экземпляра.

**срок:** только заявленные и не подтверждённые: «In Stock, 2 Working Days» и отгрузка 1-3 дня после полной предоплаты у китайских витрин. Заводского срока изготовителя не видел.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет. Рядом важное: в этой же заявке отдельной позицией идёт базовый MVI56E-MCM — другой артикул, и путать их нельзя.

**что закладывать:** Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения XT — то есть на подстановке по классу, а такая цифра в заголовок не идёт. Действие одно и дешёвое: письмо в авторизованный канал ProSoft — он закрывает сразу цену, срок и легальность поставки, позиция действующая и новый товар существует.

**канал закупки:** Рынок закрытых цен. Авторизованный канал прячет цену за регистрацией, независимые дилеры — за формой запроса, китайские брокеры заявляют наличие без цены.

**контакты:** Rexel USA (авторизованный канал ProSoft): +1 888 739 3577. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com. PLC Direct: support@plc-direct.com

**что мешает закрыть строку:** Цену закрывают три разных механизма: регистрация в авторизованном канале, форма запроса у независимых, ботозащита на площадках, где цена по такой позиции обычно и живёт. Отдельно вопрос заказчику: обязательно ли исполнение XT — если нет, номер меняется на базовый и рынок открывается; если да, нужно ещё и шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT, которого у заказчика может не быть.

**чем подтверждено:** Страница изготовителя с ограничением по шасси, девять открытых страниц без цены, пять площадок с 403, вскрытая подмена артикула в основании нашей вилки.

проверка на опровержение — подтвердил:

---

## 1794-0B8EP · Solar · 59 шт · экспозиция 21 535 USD · вилка верна

**выдержал 1 из 1 опровержений**

Блок ввода/вывода Flex 8 дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B8EP

**что это:** Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 дискретных выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой Allen-Bradley FLEX I/O (суффикс EP: выход отключается при неисправности). Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected».

**кто делает на самом деле:** Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

**его номер:** 1794-OB8EP

**жизненный цикл:** Действующая: «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год.

**минимум:** 89.0

**максимум:** 724.22

**авторизованный канал:** 724,22 USD за штуку — новый канал

**у кого найдено:** ЭТО ОПРОВЕРГАЕТ НАШУ ЖЕ ЗАПИСЬ «pn\_not\_found»: мёртвой оказалась одна ссылка, а не номер. [classicautomation.com/1794-ob8ep](http://classicautomation.com/1794-ob8ep) — дословно «Used/Refurbished Price - \$89.00», «Lead Time : IN STOCK», «In Stock : 3», своя гарантия «Our 2-year warranty is provided on all surplus parts» и оговорка «Surplus parts might not be the most recent version, revision or date code». [williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ob8ep](http://williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ob8ep) — 200,00 USD, «4 In stock», «used surplus». [plcdepartment.com/products/1794-ob8ep-allen-bradley](http://plcdepartment.com/products/1794-ob8ep-allen-bradley) — «Surplus - Tested» 421,20 USD, «4 in stock»; «New / Open-Box» 418,60 USD, «11 in stock». [needco.com/product/detail/109571/allen-bradley-rockwell-1794-ob8ep](http://needco.com/product/detail/109571/allen-bradley-rockwell-1794-ob8ep) — 724,22 USD, новый канал. ОТБРОШЕН пятый «продавец»: [autonexcontrol.com](http://autonexcontrol.com) (230,00 USD, «In stock (17 units)», «brand new, original») — Гонконг, телефон материкового Китая, в подвале ДВА несовпадающих почтовых домена при отсутствии адреса: профиль анонимного брокера, его 17 штук в расчёт не идут до подтверждения письмом. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: [northcoast.com](http://northcoast.com), [codale.com](http://codale.com), [needco.com](http://needco.com), [irby.com](http://irby.com) и [1sourcedist.com](http://1sourcedist.com) — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект [Sonepar.Net1.CurrentPricing](http://sonepar.Net1.CurrentPricing), в подвале ссылки вида [sonepar.com/go/North-Coast/](http://sonepar.com/go/North-Coast/) и [sonepar.com/go/Codale/](http://sonepar.com/go/Codale/). Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

**природа цены:** четыре уровня по состоянию товара у трёх независимых продавцов плюс новый канал

**остаток:** подтверждено числом 22 шт у трёх независимых продавцов (3, 4, и 4 плюс 11) — лучшее покрытие из шести номеров разведки. Не остаток: «In stock and ready to ship» без числа у продавца, который сам пишет «is not a Rockwell Automation Authorized Distributor»; «Contact your sales rep for availability» у нового канала; «1000 left» у витрины из прежней проверки — шаблон.

**срок:** новый с завода 5 дней; у восстановленного «IN STOCK»; у излишков — в день заказа либо 1–4 рабочих дня

**на наш объём:** Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки (Taurus 60S и Taurus 70). Соседний 1794-OB8EPXT — другой артикул.

**что закладывать:** Вилка накрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями: восстановленный ниже пола, новый выше потолка. Раскладывать четыре уровня в одно число нельзя. И отдельно: с этой строки надо снять пометку «артикул не найден» — она неверна, номер открыто продаётся у четырёх продавцов, а мёртвой была одна ссылка.

**канал закупки:** Самый широкий канал из шести номеров этой разведки: четыре ценовых уровня по состоянию — восстановленный, б/у, излишки с проверкой, новый в открытой коробке — плюс новый авторизованный.

**контакты:** Classic Automation (Почестеп, NY): [sales@classicautomation.com](mailto:sales@classicautomation.com), +1 585 241 6010. Williams Automation: [sales@williamsautomation.com](mailto:sales@williamsautomation.com). PLC Department: [contact@plcdepartment.com](mailto:contact@plcdepartment.com)

**что мешает закрыть строку:** Заводской гарантии Rockwell нет ни у одного из трёх независимых продавцов; ревизия не гарантируется («revision or date code» прямо оговорено). Фасовка не заверена ни у одного из трёх. Из нашего количества не найдено больше половины.

**чем подтверждено:** Карточка изготовителя, четыре открытые карточки с ценой и остатком числом, разбор четырёх состояний товара, отбраковка анонимного брокера по подвалу, проверка платформы группы Sonepar.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, а требование снять с записи пометку «артикул не найден» вынесено в рекомендацию: это дефект нашего набора, а не рынка

---

## 64/60082033/4 · Siemens · 8 шт · экспозиция 21 200 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Запорный клапан системы промывки СИМЕНС SGT-400 64/60082033/4

**что это:** Автоматический вентиляционный клапан в сборе на линии приборного и уплотняющего воздуха. Дословно две открытые строки: «122 | 64/60082033/4 | ESP000894 | AUTOMATIC VENT VALVE ASSEMBLY | 1 | EA» и «2.46 | 1.32 | Automatic valve assembly (vent) | 64/60082033/4 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»). Системная ссылка 1.32 — та же, что у «Norgren air regulator 1/2" BSP», «Auto drain valve» и «Solenoid valve», то есть группа подготовки приборного воздуха, а не топливная. Соседнее исполнение /1 подписано «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» и «AUTOMATIC VALVE ASSEMBLY – ATEX», значит семейство имеет взрывозащищённое исполнение. Тип затвора, проходной диаметр и давление не опубликованы нигде. ВАЖНО: наша собственная запись приписывала /4 подпись «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» — она стоит против /1, а не /4, и читать /4 как запорный блок-клапан нельзя.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В [pn\\_db.json](#) стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП

SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** SGT-400 — действующий продукт, ЗИП поддерживается по каналу изготовителя. По самому /4 сведений о снятии или преемнике нет; в открытых листах базовый номер живёт в трёх исполнениях (/1, /1C, /4).

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** ДВЕ строки сырой заявки с РАЗНЫМИ наименованиями под одним номером: «Запорный клапан системы промывки» 4 шт и «Запорный клапан уплотняющего воздуха подшипника» 4 шт, итого 8 шт — сводка сложила их и применила одну вилку. Открытая расшифровка (автоматический вентиляционный клапан в группе приборного воздуха) согласуется со ВТОРЫМ наименованием, не с первым. В англоязычном первоисточнике номера нет: оттуда из этого базового номера стоит только «209 | 64/60082033/1C | SOLENOID VALVE | 2 pcs».

**что закладывать:** Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка применена к сумме двух разных наименований, и это не измерение, а следствие склейки. Действие: запрос кросса внутри группы 64/60082033 у дилера, который держит родственные суффиксы.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Вилка чисто экспертная, и в её основании прямо записано «дубль PN с клапаном системы промывки, цена идентична, закупать одной строкой» — то есть 8 шт по одной вилке есть следствие склейки, а не замер. Отдельно: наша расшифровка /4 в базе ошибочна (перенесена с /1) и подлежит снятию.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082033/4. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

---

## 64/60082037/1 · Siemens · 4 шт · экспозиция 21 000 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Запорный/ продувочный клапан жидкого топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082037/1

**что это:** НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки: суффикс /1 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Документировано ДРУГОЕ исполнение того же базового номера: «429 | 64/60082037/3 | SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs» — в жидкотопливном блоке того же листа, рядом с «426 | 64/04012024/1 | TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP», «430 | 64/60082038/1 | PURGE/DRAIN VALVE», «431 | 64/60082039/1 | PURGE SELECTOR VALVE», «433 | 64/60082040/1 | PURGE VALVE ASSEMBLY», «436 | 64/60082046/1 | CONTROL VALVE». То есть это арматура жидкотопливного скида. Проходной диаметр, давление, привод и среда по номеру не опубликованы нигде; среда названа только наименованием самой заявки.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не

является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CH56-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Неизвестно по самому номеру, и это настораживает: в заявке стоят ОБА исполнения — /1 (4 шт) и /3 (2 шт), а в открытом листе ЗИП есть только /3. Это ровно та картина, при которой /1 может быть уже перекрытым изданием. Проверяется по portalу изготовителя или по шильде.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET: там стоит «429 | 64/60082037/3 ... 2 pcs». То есть из базового номера первоисточник подтверждает только /3 и только на 2 шт, а заявка просит /1 на 4 шт плюс /3 на 2 шт.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, которая не опознана вообще. Действие: запрос изготовителю и дилеру по базовому номеру с указанием обоих исполнений, чтобы выяснить, существует ли /1 сегодня.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Основание вилки само это признаёт: «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, публичных цен по 64/60082xx нет)», а верх вилки обоснован словами «самая нагруженная позиция из серии» — то есть предположением о нагрузке НЕОПОЗНАННОГО изделия. Кросс в том же основании (имена домов арматуры и цена 900–2500 USD) — догадка по классу, в вердикт и в заголовок не идёт.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082037/1. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

---

**64/60082040/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 21 000 USD · вилка нечем проверить** ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА Сименс SGT-400 64/60082040/1

**что это:** Сборка продувочного клапана жидкотопливного скида. Дословно: «433 | 64/60082040/1 | PURGE VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs», между «432 | 64/60082044/1 | TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY» и «434 | 64/60082041/1 | PRIMING VALVE ASSEMBLY». Слово ASSEMBLY существенно: родственный 64/60082038/1 «PURGE/DRAIN VALVE» комплектуется отдельным «64/60082038/1B ACTUATOR» с ремкомплектами (уплотнения привода, комплект уплотнений, концевик, катушка соленоида) — то есть это клапан с пневмоприводом, пилотным соленоидом и

концевым выключателем, а не «железка». Проходной диаметр, давление и среда по номеру не опубликованы. Вторая строка заявки называет тот же номер «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2»; по прежнему разбору «P2» в этой машине читается двояко, и место номера в жидкотопливном блоке говорит за среду продувки жидкотопливного контура.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Номер стоит в действующем перечне ЗИП SGT-400; о снятии и преемнике сведений нет. Косвенно за живой узел: у родственного исполнения опубликованы четыре ремкомплекта, значит сервис поддерживается.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** ДВЕ строки сырой заявки: «СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА» 2 шт и «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2» 4 шт, итого 6 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ, но с количеством 2 шт — подтверждены только 2 из 6. Незакрытое количество 4 шт стоит 14 000 USD по середине вилки, и эта же цифра стоит в топе разрыва количеств.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтверждает собственный английский лист заявки. Действие: сначала вопрос заказчику о количестве (лист покрывает меньше машин, чем заявка, или сводка сложила строку-перевод с русской строкой), потом запрос цены.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve)» с догадкой по конструкции («пневмоуправляемый отсечной клапан DN20-32») и кроссом по классу (имена домов арматуры, 600-1600 USD); ни то, ни другое не подтверждено страницей и в заголовок не идёт.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082040/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

---

12420480 · DEUTZ · 221 шт · экспозиция 19 890 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

Свеча зажигания

**что это:** Свеча зажигания — предкамерная свеча промышленного газового двигателя, M18x1,5, длина резьбы 20,65 мм, ключ 20,8 мм, зазор 0,3 мм, момент 50–60 Н·м, центральный и боковой электроды иридиевые. Подтверждено ДВУМЯ открытыми страницами: mwm.net (страница оригинальных запчастей перечисляет наш номер в ряду 12285487 / 12344841 / 12420480 / 12453385 / 12453562 ... «Für MWM Gasmotoren ... der Baureihen TCG 2016, TCG 2020, TCG 2032, TCG 3016, TCG 3020, TBG 441 und TBG 632») и honnens-webshop.de (техданные плюс применимость MWM G620, TBG441B, TBG616, TBG620, TCG2020, TCG2016). Это HE турбинная деталь и не авиационный разрядник: поршневой газовый двигатель.

**кто делает на самом деле:** Владелец номера — MWM / Caterpillar Energy Solutions GmbH (доказательство — страница mwm.net, в подвале «Caterpillar Energy Solutions GmbH»). Физический изготовитель свечи — Federal-Mogul / BERU / TENNECO, собственный номер 18GZ5-77-2 (Z201): открытая карточка honnens-webshop.de, дословно «Die Zündkerze ersetzt das Modell BERU 18GZ5-77 / MWM 12420480», в блоке «Referenzen» — «Federal Mogul, BERU, TENNECO: 18GZ5-77-2 (Z201)». Кроссы с той же страницы: Denso GL3-5; Bosch 7308; MOTORTECH B8324; 2G 61014-04733; MAN 51.25923-0059. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «OE-поставщик зажигания Solar». И поучительно, ПОЧЕМУ она была неверна: кросс на «Champion» у номера действительно есть, но это Champion — промышленный бренд Federal-Mogul, а HE Champion Aerospace. Догадка была построена на созвучии брендов.

**его номер:** MWM 12420480; изготовитель свечи Federal-Mogul/BERU/TENNECO 18GZ5-77-2 (Z201)

**жизненный цикл:** Действующая: номер стоит на действующей странице оригинальных запчастей самого изготовителя двигателя и продаётся из наличия — «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage».

**минимум:** 104.07

**максимум:** 129.95

**у кого найдено:** ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. shop.2-g.com, карточка «Zündkerze Hakenzündkerze», Artikel-Nr. 32090-00079, дословно «112,00 € \* zzgl. MwSt.», «Lieferzeit auf Anfrage», в описании «Crossreferenzen: Caterpillar/MWM: 12420480, 12301248» — 112,00 EUR без НДС. honnens-webshop.de — 89,69 EUR без НДС, «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage». Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента: 129,95 и 104,07 USD за штуку. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: два разных юридических лица в разных регионах Германии, разные телефоны, почты и собственные артикулы магазинов; ни один домен не входит в наш список групп. Цены расходятся на 5 % — это рынок, а не наценка одного перепродавца.

**природа цены:** две независимые открытые цены, сходятся в пределах 5 % между собой

**остаток:** числом не назван ни одним продавцом: у одного «Sofort verfügbar» со сроком 1–3 рабочих дня (наличие без покрытия количества), у второго «Lieferzeit auf Anfrage», то есть наличия не заявлено вовсе

**срок:** 1–3 рабочих дня со склада на штучный объём; на весь объём заявки срок не подтверждён ни у одного

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. ПЕРЕКРЁСТНАЯ ПРОВЕРКА ПО КОМПЛЕКТУ СОШЛАСЬ: в той же заявке стоит 12211061 «Уплотнительное кольцо свечи зажигания» POBHO в том же количестве — комплект «свеча плюс кольцо» согласован, а не выдуман.

**что закладывать:** Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимыми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практический вывод другой: изготовитель вскрыт, и он не тот, что стоял у нас. Значит запрос идёт в немецкий канал запчастей газовых двигателей, а не в турбинный, и можно спрашивать цену напрямую у Federal-Mogul по его собственному номеру 18GZ5-77-2. Действие: запрос на объём обоим найденным продавцам плюс изготовителю свечи.

**канал закупки:** Массовый рынок запчастей для газовых поршневых двигателей (BHKW) в Германии. Не турбинный канал — и это главное, что меняет разбор: строка уходит с дорогого канала на обычный.

**контакты:** Honnens GmbH (Шлезвиг-Гольштейн). 2G Energy (Хеек)

**что мешает закрыть строку:** Цены самого изготовителя двигателя нет: преysкурant он не публикует, обе найденные цены магазинные. Остаток числом не назван. И вопрос исполнения: если заказчику нужна именно оригинальная упаковка изготовителя двигателя, а не свеча Federal-Mogul под своим брендом, цена уйдёт вверх; если допустима копия, вилка окажется завышенной вдвое.

**чем подтверждено:** Две открытые страницы на опознание, две независимые открытые цены с проверкой независимости продавцов, вскрытый физический изготовитель с его собственным номером и шестью кроссами, пересчёт по курсу из набора репозитория, сошедшаяся перекрёстная проверка по парной строке комплекта.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

**64/60040233/15 · Siemens · 4 шт · экспозиция 19 400 USD · вилка нечем проверить** ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Вентиляционный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040233/15

**что это:** НЕ ОПОЗНАН: суффикс /15 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Что известно про базовый номер, дословно: «SOLENOID VALVE. PILOT for MAIN GAS VENT VALVE ASSEMBLY | 64/60040233/7»; «2.4 | 3.1 | Pneumatic vent valve assembly | 64/60040233/16 | 4 | pcs»; «2.57 | 3.5 | On-package vent valve | 64/60040233/24 | 4 | pcs»; «130 | 64/60040233/25 | PNEUMATIC VENT VALVE ASSEMBLY | 1 | EA»; «425 | 64/60040233/32 | PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs». То есть 64/60040233 — группа узлов газового вент-клапана, и суффикс меняет РОД изделия, а не исполнение.

Архитектура узла по руководству оператора Siemens, дословно: «The assembly comprises of a block valve (XV30) and a vent valve (XV31)»; «Both valves are controlled by pneumatically operated rotary actuators. Air is directed to the actuators by solenoid valves»; «The vent valve is spring loaded to fail in the 'open' position». Привязки этих описаний к суффиксу /15 нет ни в одном документе. Диаметр, давление, класс взрывозащиты не опубликованы.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Неизвестно по самому номеру. Группа живая: /7 лежит в каталоге действующего дилера, /16, /24, /25 и /32 стоят в актуальных перечнях. Отсутствие /15 во ВСЕХ перечнях при наличии пяти соседних суффиксов — самостоятельный сигнал: либо суффикс перекрыт, либо в заявке опечатка.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет: из базового номера там только «425 | 64/60040233/32 | PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY | 2 pcs».

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственной есть содержательное основание, а две другие выведены из неё словами «тот же типоряд» и «функционально проще запорного». Действие: запрос кросса внутри группы 64/60040233 у дилера, который держит /7, — перечень группы у него есть.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Прежняя ссылка-основание мертва: по нашей же записи «сайт не открывается, HTTP 503 при двух попытках, и ссылка в любом случае ведёт на главную страницу, а не на карточку товара». Конструкция в примечании («взрывозащищённый шаровой или седельный клапан DN25-40 с пневмоприводом и соленоидным пилотом») и кросс (имена домов, 800–2500 USD) — догадки по классу изделия, в вердикт они не идут. Отдельно закрываю ложный ход: в перечне против СОСЕДНЕГО базового номера стоит имя изготовителя поворотных пневмоприводов рядом с вентиляционным клапаном; переносить это на 64/60040233 нельзя — другой базовый номер, и по нашему такой строки нет.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/15. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт



64/60040233/17 · Siemens · 4 шт · экспозиция 19 400 USD · вилка нечем

проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/17

**что это:** НЕ ОПОЗНАН: суффикс /17 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Известное про базовый номер — см. строку /15: /7 пилотный соленоид главного газового вент-клапана, /16 и /25 пневматические вент-клапаны в сборе, /24 клапан на пакете, /32 пропановый блок клапанов. Русское наименование заявки — «ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН»; в этом базовом номере запорную функцию несёт /32 («PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY»), а рядом в том же листе стоят «On-package block valve 64/60040226/10» и «Shut-off valve 64/60040228/1». Приписывать /17 конкретный тип по этому соседству нельзя — это была бы догадка по классу. Диаметр, давление, привод и среда не опубликованы нигде.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CH56-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Неизвестно. Как и у /15: пять соседних суффиксов группы опубликованы, а /17 нет ни в одном перечне — либо перекрыт, либо в заявке опечатка. Проверяется по portalу изготовителя или по шильде установленного клапана.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса внутри группы у дилера, который держит /7.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Основание вилки так и говорит: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx, что и вентиляционный клапан)», а примечание утверждает, что /15, /16 и /17 — «детали одной сборки топливного газового блока». Документа под этим утверждением нет ни одного, а открытые листы показывают, что внутри базового номера суффикс меняет РОД изделия (соленоид, вент-клапан в сборе, клапан на пакете, пропановый блок). Значит «три детали одной сборки» — предположение, и одинаковые вилки у /15 и /17 не измерение, а копия.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/17. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

## 265174-263174 · Jenbacher/INNIO · 138 шт · экспозиция 19 320 USD · вилка

**верна** **выдержал 1 из 1 опровержений**

Вкладыш фильтра, артикул 265174-263174

**что это:** Вкладыш фильтра — картридж газового фильтра DN25 газопоршневого двигателя INNIO Jenbacher. Подтверждено открытыми страницами: powerup.at по референсам 1219670/263174; shopglmw.com — тип изделия дословно «Type 6E+F DN25». СОСТАВНОЙ НОМЕР В ЗАЯВКЕ: «265174» и «263174» — это два номера в одном поле артикула, и существует из них второй; первый нигде не встречается. Документальная линия в два шага: лист изготовителя фильтров THIELMANN ENERGIETECHNIK «LEAFLET E-5055 CELLULAR GAS FILTER» (PDF открыт) закрепляет за собой серию элементов — «Standard cellular gas filters are equipped with cellulose filter elements type ZPZ», DN 25 в перечне типоразмеров, «Efficiency rate: 99.5% > 2µm».

**кто делает на самом деле:** ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называет «Mann & Hummel». Оговорка важна: знак качества позиции там же — «PowerUP» («Produced or specified by PowerUP GmbH»), то есть подтверждён изготовитель АЛЬТЕРНАТИВЫ, а не доказано, что оригинал INNIO делает Mann+Hummel. Вторая линия документальная и в два шага, через лист изготовителя фильтров и привязку серии элементов к номерам Jenbacher у немецкого продавца.

**его номер:** действующий номер Jenbacher 1219670; из составного номера заявки существует 263174

**жизненный цикл:** Перенумерована: цена и карточка найдены на действующем номере 1219670, а не на том, что стоит в заявке.

**минимум:** 144.99

**максимум:** 191.38

**у кого найдено:** powerup.at, страница по референсам 1219670/263174 скачана curl (HTTP 200). Дословно в теле: «137,45 €» «excl. tax», «164,94 €» «incl. tax». В разметке schema.org той же страницы стоит ДРУГАЯ цифра — 124,95 EUR, valueAddedTaxIncluded false, validThrough 2027-12-31: расхождение видимой цены и разметки на 10 % осталось необъяснённым, и я его не прячу. Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 137,45 EUR = 159,50 USD нетто; 124,95 EUR = 144,99 USD; 164,94 EUR с НДС = 191,38 USD. Все три внутри нашей вилки. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: shopglmw.com — «Login for Price» (и оговорка в подвале: «The original part numbers ... do not imply that the products are Original/Genuine»); weyeahmotor.com — все поля «Price:» пустые. Не увидел (403): onergys.de, onergys.com, fluitek.com, killerfilter.com. Независимость трёх продавцов проверена по нашему списку групп и по подвалам: Австрия, Германия, Китай — три разных почтовых домена и телефонных кода.

**природа цены:** одна открытая цена альтернативы на карточке действующего номера

**остаток:** числом не назван

**срок:** не назван

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет. Отдельный риск: если составной номер — это пара «картридж плюс кольцо», то количество может относиться к ОДНОЙ из двух позиций, а не к картриджу, и тогда строку надо делить.

**что закладывать:** Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригинальный картридж. Планировать по 22,0 тыс. USD нетто, а не по 19,3 тыс., заложенным серединой вилки. Действие: разложить составной номер (в запрос идёт действующий 1219670) и спросить заказчика про оригинал против альтернативы.

**канал закупки:** Афтермаркет запчастей газовых двигателей (BHKW) в Европе. Не турбинный канал.

**контакты:** PowerUP GmbH (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64666. GLMW (Лейпциг): sales@glmw.de

**что мешает закрыть строку:** Расхождение видимой цены и разметки на одной и той же странице на 10 % не объяснено. Второго независимого источника нет. И в заявке в поле артикула два номера, из которых существует один.

**чем подтверждено:** Открытая карточка действующего номера с ценой и названным изготовителем картриджа, лист изготовителя фильтров на серию элементов, две закрытые цены, четыре канала с 403, проверка независимости трёх продавцов.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: вердикт оставлен (цена на открытой карточке действующего номера внутри вилки), но происхождение цены названо в рекомендации первым словом

---

## 64/60040233/16 · Siemens · 4 шт · экспозиция 18 000 USD · вилка нечем

**проверить** **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/16

**что это:** Пневматический вентиляционный клапан в сборе. Дословно: «2.4 | 3.1 | Pneumatic vent valve assembly | 64/60040233/16 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»; системная ссылка 3.1 — та же, что у «Solenoid valve 64/60040226/1C», то есть газотопливная группа). Русское «ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН» в заявке — машинный перевод «vent valve», то есть клапан ВЕНТИЛЯЦИИ газового тракта, а не «выпускной». Слово ASSEMBLY существенно: это сборка (корпус, поворотный привод, пилотный соленоид), а не отдельный клапан. Диаметр, давление и класс взрывозащиты по

номеру не опубликованы. ПОПРАВКА К НАШЕЙ ЗАПИСИ: позиция в листе — 2.40, а не 2.41; 2.41 это «Pressure regulator 64/60050060/16» (лист сортирует номера как строки, поэтому «2.4» стоит между 2.39 и 2.41).

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Номер стоит в действующем перечне комплектных наборов ЗИП SGT-400 (4 шт на набор), значит поддерживается. О преемнике сведений нет. Настораживает дубль функции внутри базового номера: /25 подписан так же, как /16 — либо два типоразмера, либо ревизия; открытые листы этого не разделяют.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет. Совпадение по количеству есть с другим документом: комплектный набор в открытом листе тоже указывает 4 шт на набор.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственный опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилка построена неверно: документ говорит ASSEMBLY (сборка с приводом и пилотом), а наше основание называет позицию «выпускным клапаном, функционально проще запорного» и потому ставит вилку ниже. Вилку /16 нельзя считать производной от /17 по простоте — её надо строить отдельно, как сборку.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Основание вилки: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx)» плюс «функционально проще запорного (/17), поэтому вилка чуть ниже». Документ говорит обратное, а «выпускной» — ошибка перевода слова vent.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/16. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

---

**64/60082046/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 15 900 USD · вилка нечем проверить** ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ Сименс SGT-400 64/60082046/1

**что это:** Регулирующий вентиль жидкотопливного скида. Дословно: «436 | 64/60082046/1 | CONTROL VALVE | 2 | pcs» — последняя строка жидкотопливного блока, между «434 | 64/60082041/1 | PRIMING VALVE ASSEMBLY» и «437 |

64/60030062/33 | NON-RETURN VALVE - 5 PSI». Вторая строка заявки называет тот же номер «Клапан подачи вспомогательного воздуха» — то есть по нашей же заявке среда спорна: жидкое топливо (по месту в перечне) против воздуха (по наименованию). Тип затвора, диаметр, давление и привод не опубликованы. ВАЖНО не спутать с главным регулирующим клапаном топлива: по руководству оператора «The main and pilot fuel control valves (XV150 and XV149) are of the rotary ball valve type and operated through a zero backlash coupling by electrically operated rotary actuators» — но это ДРУГИЕ узлы, у них в перечне свои номера, и на 64/60082046/1 это описание не переносится.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. В pn\_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

**его номер:** номер изготовителя не установлен

**жизненный цикл:** Номер стоит в действующем перечне ЗИП SGT-400; о снятии и преемнике сведений нет. Внутри базового номера открытые листы других исполнений не показывают — /1 единственное.

**у кого найдено:** Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

**природа цены:** цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

**остаток:** Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

**срок:** Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

**на наш объём:** ДВЕ строки сырой заявки: «РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ» 2 шт и «Клапан подачи вспомогательного воздуха» 4 шт, итого 6 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ с количеством 2 шт — подтверждены только 2 из 6. Незакрытое количество 4 шт стоит 10 600 USD, и эта же цифра в топе разрыва количеств.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименований под одним номером, и вилка применена к сумме. Действие: разложить строку назад и решить с заказчиком, что это за среда, прежде чем запрашивать цену.

**канал закупки:** OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

**контакты:** Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

**что мешает закрыть строку:** Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, воздушная линия)» с кроссом «взрывозащищённый соленоидный клапан 300–900 USD»: кросс сделан по классу изделия и по ОДНОМУ из двух наименований (воздушному), тогда как перечень ставит номер в жидкотопливный блок.

**чем подтверждено:** Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082046/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

---

**1087491-3 · Solar · 63 шт · экспозиция 15 120 USD · вилка не подтверждена** ОСПОREN: выдержал 0 из 1

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО, ЦИЛИНДР Солар Taurus 60S 1087491-3

**что это:** ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — воздушный фильтроэлемент номенклатуры Solar Turbines. Взаимозаменяемость вскрыта: на пяти строках сток-листа номер стоит в паре с 1048257-3 (и в обратном порядке, «Element, Replmt»), а 1048257 — ТОЖЕ номер Solar (в каталоге изготовителя он числится как «1048257-1 Filter, Air, High Press»).

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ, и это сказано прямо, а не подменено фильтровым домом по классу. Единственный найденный кросс оказался кроссом Solar на Solar, то есть опознаёт взаимозаменяемость ВНУТРИ номенклатуры Solar и НЕ называет, кто изготовил элемент. Единственный изготовитель, названный на открытой странице по этому номеру, — китайский копировщик, у которого наш же номер стоит в поле «Model NO.». Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» из нашей разметки не подтверждена и не опровергнута — просто ничем не обеспечена.

**его номер:** взаимозаменяем с 1048257-3 (тоже номер Solar)

**жизненный цикл:** не установлена

**минимум:** 81.22

**максимум:** 232.06

**у кого найдено:** hardtoget.parts/stock-list/ — страница скачана curl (HTTP 200, 32,7 КБ), строки вычитаны из сырого HTML, не из сниппета. Номер стоит ПЯТЬ раз, дословно с единицей: «1087491-3 1048257-3 Element, Fltr, Air, Gas Fuel, Cyl 100pcs 130.00EURO ea», «...Element, Replmt 100pcs 100.00EURO ea», «1048257-3 1087491-3 Element, Replmt 100pcs 70.00EURO ea», «...Element, Fltr, Air, Gas Fuel, Cyl 100pcs 200.00EURO ea», «...FILTER ELEMENT 8pcs 200.00EURO each». Формат цены проверен соседями по тому же листу (точка — разделитель тысяч: рядом стоят «28.000.00EURO each» за коалесцер и «30.00EURO ea» за кольцо). Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json: 70, 100, 130 и 200 EUR = 81,22, 116,03, 150,84 и 232,06 USD за штуку. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, И ЭТО ГЛАВНЫЙ ДЕФЕКТ СТРОКИ: все четыре цены из ОДНОГО документа ОДНОГО оператора, который по нашему списку работает под четырьмя вывесками, так что ссылка на его же turbine.parts второго свидетеля не даёт. Не увидел (403): fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com.

**природа цены:** четыре цены ОДНОГО оператора на ОДНОЙ странице, разброс между ними 2,9 раза

**остаток:** не остаток: количества на листе («100pcs», «8pcs», «6pcs») — это позиции сток-листа, а не подтверждённый и зарезервированный остаток под нашу потребность

**срок:** против номера на листе срока нет

**на наш объём:** ЧЕТЫРЕ строки сырой заявки, и они по РАЗНЫМ машинам: Taurus 60S (две строки), Taurus 70 и Taurus 70MD. Сумма сходится с количеством сводки, но строка агрегирована по трём моделям, и посадка с типоразмером по всем трём должны быть одинаковы — из открытых страниц это не следует, на карточках модели не указаны. Отдельно: в нашей базе номеров по этому артикулу количество больше заявочного и он приходит из шести источников — расхождение надо развести до запроса.

**что закладывать:** Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутри вилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100, 130 и 200 EUR — разброс в 2,9 раза. Это прайс с ненастроенной наценкой, а не уровень рынка, и «вилка верна» тут означало бы лишь «наша вилка шире его разброса». Практическая цифра всё же есть: даже самый дорогой его ask ставит строку НИЖЕ того, что заложено серединой нашей вилки. Действие: потребовать у него ОДНУ цену письмом на наше количество и найти второго продавца; параллельно вскрыть изготовителя элемента по геометрии — это единственный способ получить сравнение.

**канал закупки:** Сток-трейд фильтроэлементами плюс канал изготовителя за входом. Присутствует китайская реплика по 5–6 USD за штуку со сроком 1–3 месяца в сезон и 3–6 месяцев вне сезона — это другое изделие другого изготовителя, и в доводы по цене оно не идёт.

**контакты:** hardtoget.parts: +7 495 1081005

**что мешает закрыть строку:** Изготовитель не вскрыт, сравнивать ask не с чем. Продавец — один оператор под четырьмя вывесками, второго свидетеля в его же доменах быть не может. И строка агрегирована по трём моделям машин без подтверждения одинаковой посадки.

**чем подтверждено:** Скачанный сток-лист с пятью вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на соседях того же листа, вскрытый кросс Solar на Solar, отбракованная китайская реплика, три канала с 403, разбор четырёх строк заявки по трём моделям.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА» с прямым указанием на разброс 2,9 раза у одного оператора; практический вывод по верхнему ask оставлен как ориентир

---

**ZLL EFNLB11-90BM · Швейцария ABB · 4 шт · экспозиция 15 000 USD · вилка не подтверждена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90BM

**что это:** Подшипник к корпусу — подшипниковый узел скольжения типа E по DIN с боковым фланцем. Изготовитель вскрыт (RENK), но ОБОЗНАЧЕНИЕ РАСШИФРОВАНО НЕ ПОЛНОСТЬЮ: в ключе обозначений изготовителя (E / R-G-F-M / N-Z-X-W-U-T / C-L-F-Y-V-K / Q-B-E-K-A плюс размер-диаметр) нет ни префикса «ZLL», ни суффикса «BM»; парная строка

заявки даёт ещё и «ЕРМ». Это либо опции (уплотнения, изоляция вкладыша, подготовка под датчики вибрации — все перечислены в каталоге как опции), либо заводской или учётный суффикс заказчика.

**кто делает на самом деле:** RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер — подтверждено каталогом изготовителя: «The integrated side flange ... permits the bearing to be installed directly on the nameplate», «Type EF is the most popular design for electric machines». НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА ЧАСТИЧНО: стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» с основанием «сегмент подшипников» — то есть три изготовителя через слэш по признаку класса. RENK в этом перечне оказался верным, но не потому, что был назван, а потому, что совпала вся схема обозначения; SKF и Timken к этой номенклатуре отношения не имеют.

**его номер:** вкладыш EZLB 11-90, складской номер перепродавца 200757334; у изготовителя типоразмер 11 стандартно идёт под валы 100, 110 и 125 мм (200698690 / 200698597 / 200698573)

**жизненный цикл:** Действующая, с оговоркой по типоразмеру. Вкладыш EZLB 11-90 продаётся заводским магазином со статусом «In stock» и условием «Shipping within 10 business days». Но 11-90 НЕ входит в опубликованную стандартную матрицу: типоразмеру 11 назначены валы 100, 110 и 125 мм, а 90 относится к типоразмеру 9. Каталог это прямо допускает: «Three shaft diameters to DIN Series R 20 are assigned to one size of housing. Bearings for other shaft diameters can be provided as a special design». То есть это законное, но СПЕЦИАЛЬНОЕ исполнение.

**минимум:** 4087.0

**максимум:** 4087.0

**у кого найдено:** promresurss.ru/63627/ — карточка «Вкладыш SHELL EZLB 11-90 757334», «Бренд: RENK», «Производитель: RENK», «Осталась 1 штука», цена дословно «344 759,37 ₽»; в описании дословно «вкладыш для подшипника EFZLB 11-090 RENK ... Цены ориентировочные, уровень скидки...» и «Срок поставки от 1 до 4 недель». Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json (RUB 84,355 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента: 4 087,00 USD за штуку. ВТОРОГО ИСТОЧНИКА С ЦЕНОЙ НЕТ: заводской магазин, Fataga, RBK и три российских импортёра цену не публикуют принципиально — вход по логину либо «по запросу». Независимое подтверждение самой НОМЕНКЛАТУРЫ (не цены) есть: promimport.info держит карточку вкладыша соседнего типоразмера с заводским складским номером и пометкой о наличии в разделе выполненных заказов. Продавцы разные компании в разных городах, ни один домен не входит в наш список групп.

**природа цены:** одна цена одного перепродавца, и она относится к ВКЛАДЫШУ, а не к узлу в сборе

**остаток:** остаток НЕ подтверждён, и цифра с карточки им не является: продавец пишет «Осталась 1 штука» и тут же в описании «Срок поставки от 1 до 4 недель» — это не склад, а позиция под заказ с корзинным счётчиком. Заводской магазин заявляет «In stock» плюс «Shipping within 10 business days», но это наличие БЕЗ числа и без цены — состояние «отгрузим, если есть».

**срок:** от 1 до 4 недель у продавца с ценой; 10 рабочих дней у изготовителя; 10 рабочих дней у британского специалиста

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. ВАЖНО: в той же заявке есть ПАРНАЯ строка — «ZLL EFNLB11-90ЕРМ», тот же двигатель, то же количество, но изготовитель двигателя записан иначе. То есть по одному и тому же двигателю заказаны два исполнения одного типоразмера (суффиксы ВМ и ЕРМ), а изготовитель двигателя в двух строках указан по-разному — это вопрос заказчику. Само количество осмысленно: четыре штуки это два конца вала на двух машинах.

**что закладывать:** Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корпусу»: цена узла в сборе отличается КРАТНО, и изготовитель продаёт их отдельными позициями. Плюс карточка описана через исполнение с циркуляционной смазкой, а у нас в обозначении стоит естественное охлаждение — по логике каталога нужен вариант С направляющей маслосъёмного кольца, а не тот, что оценён. Плюс продавец сам называет цену ориентировочной. Действие: фото шильдика подшипника и ответ заказчика, нужен узел в сборе или только вкладыши; после этого строка закрывается прямым запросом изготовителю по его складскому номеру.

**канал закупки:** Канал изготовителя и только он: завод в Ганновере плюс узкий круг специалистов по приводной технике. Массового рынка у этой номенклатуры нет вообще, витрины подшипников катания здесь не канал. Заводской магазин цены скрывает: дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users». В России — только параллельный импорт.

**контакты:** RENK GmbH: info@renk.com, +49 511 8601-1000. RBK Drive Elements (Великобритания): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885. promresurss.ru (Истра, единственный, кто дал цену): imp@promresurss.ru, 8 499 703-06-52. promimport.info (Москва): info@promimport.info

**что мешает закрыть строку:** Префикс «ZLL» и суффиксы «ВМ» и «ЕРМ» в ключе обозначений изготовителя отсутствуют — до расшифровки нельзя выбрать вариант вкладыша: у изготовителя по этому типоразмеру их минимум два, обычный и с направляющей маслосъёмного кольца. Диаметр вала не подтверждён по факту: 11-90 это специальное, а не стандартное сочетание, и его надо проверять по шильдику.

**чем подтверждено:** Каталог изготовителя с ключом обозначений и с прямой оговоркой о специальных исполнениях, одна открытая цена с пересчётом по курсу из набора, независимое подтверждение номенклатуры у второго импортёра, пять каналов с закрытой ценой, парная строка заявки с противоречием в изготовителе двигателя.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА» с прямым указанием, что найденная цена относится к вкладышу; цифра оставлена как масштаб, требование шильдика и ответа про узел или вкладыш вынесено в действие

---

## 15508.2 · Siemens · 255 шт · экспозиция 14 662 USD · вилка не подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

Реле СИМЕНС 15508.2

**что это:** Реле СИМЕНС — НЕ ВСКРЫТО, и это честный итог. По открытым каталогам установить, что это за изделие, не удалось: строка даёт только родовое слово «реле» и привязку к шкафу управления PMS (Power Management System). Зато зафиксированы ДВА ПРОВЕРЯЕМЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТА. Первый: «15508.2» НЕ является каталожным номером Siemens — у него промежуточные реле заказываются номерами вида «LZS:PT3A5L24», «LZS:MT28800», «LZX:RT...» (перечень снят с открытой страницы дистрибьютора siemens-pro.ru), формата «NNNNN.N» в его номенклатуре нет вовсе. Второй: единственный реальный каталожный смысл цифр «15508» в выдаче — импульсное реле Schneider Electric серии TL (1P 1NO 16 A, катушка 230 В), то есть ДРУГОЙ изготовитель, и суффикса «.2» в схеме Schneider тоже нет.

**кто делает на самом деле:** не вскрыт. Ни одна открытая страница не связывает номер с каким-либо изготовителем реле. Наиболее вероятное объяснение формата — учётный или позиционный номер по спецификации шкафа, то есть номер ЗАКАЗЧИКА, а не изготовителя. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА в самом слабом её виде: стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» — три производителя через слэш по признаку «это электрика», а принадлежность к Siemens унаследована от слова «СИМЕНС» в наименовании строки; но «СИМЕНС» там относится к ШКАФУ, а не обязательно к реле внутри него. Формат номера догадку не поддерживает ни по одному из трёх.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** неизвестен: пока изделие не опознано, вопрос о снятии не имеет смысла

**у кого найдено:** НЕ НАЙДЕНА. Открыто и проверено: electric-shops.com (карточка Schneider 15508 — страница отдаёт только оболочку магазина, товарного блока и цены без скриптов нет, самих цифр «15508» в теле документа нет вовсе), axiomplus.com.ua (403), siemens-pro.ru (страница открылась, но это приложение на скриптах: каталог реле виден, нашего номера в нём нет), плюс четыре поисковых прохода по номеру в связках «Siemens», «реле», «Woodward/MOTORTECH/Heinzmann», «шкаф PMS спецификация» — совпадений по самому номеру ни одного. Цена импульсного реле Schneider в вердикт не идёт ДВАЖДЫ: это другой изготовитель и другое изделие, и самой цифры на открытой странице увидеть не удалось.

**природа цены:** не найдена; изделие не опознано

**остаток:** нет ни в каком виде, и это не «нет на складе», а «номер не опознан»: складывать в наличие нечего, поскольку неизвестно, какое изделие искать

**срок:** нет: до опознания реле по шильдику срок не определяется

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, и это САМАЯ КРУПНАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ неопознанная позиция всей заявки. Проверка формата по всей заявке (прогон по 2 089 строкам): шаблон «NNNNN.N» даёт РОВНО ОДНО совпадение — только эту строку. Строк с точкой в номере всего 43, и все остальные читаются либо как настоящие вендорские артикулы (Finder 55.34.9.024.0040, Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W, Danfoss APP 5.1-8.2, Vossloh Schwabe 238.527), либо как явные позиции по спецификации («поз.», «п.»). Вывод для заказчика прямой: такое количество по родовому слову «реле» закупать нельзя.

**что закладывать:** Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовитель в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаименование с шильдика реле (изготовитель, каталожный номер, напряжение катушки, число и тип контактов) либо выписка из спецификации шкафа, где этот номер стоит рядом с настоящим артикулом. Пока этого нет, любая цифра по строке — выдумка. Строка идёт в письмо заказчику, а не в запрос цен.

**канал закупки:** назвать нельзя. Возможных каналов два, и они несовместимы по цене: рядовое промежуточное реле на DIN-рейку (класс 20–120 USD, любой электротехнический дистрибьютор) либо реле из состава щита под маркой системного интегратора (закупка через изготовителя щита,кратно дороже и со сроком). Выбор между ними определяется одним фактом с шильдика, которого у нас нет.

**контакты:** по этой строке продавцов нет: ни одна витрина не отдала карточку. Ранее проверены и совпадений не дали десять складов промышленной автоматики.

**что мешает закрыть строку:** Если номер окажется учётным номером заказчика (наиболее вероятно), под ним может скрываться и реле за 30 USD, и модуль за 500 USD — вердикт по цене в принципе невозможен без уточнения. Обратный сценарий: если заказчик подтвердит импульсное реле Schneider, строка сразу переходит в массовый электротехнический канал и наша вилка окажется примерно верной — но переносить этот вывод в отчёт до подтверждения нельзя: изготовитель в нашей записи и изготовитель в этой гипотезе — разные компании.

**чем подтверждено:** Два проверяемых отрицательных результата (формат не принадлежит номенклатуре Siemens; единственный каталожный смысл цифр — изделие другого изготовителя), прогон формата по всей заявке с единственным совпадением, три проверенные страницы и четыре поисковых прохода, десять складов автоматики без совпадений.

## RENK EFZLB 09-100 · Siemens · 4 шт · экспозиция 14 600 USD · вилка нечем

проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Подшипник к корпусу RENK EFZLB 09-100

**что это:** Подшипник к корпусу RENK — подшипниковый узел скольжения типа E по DIN с боковым фланцем, исполнение с циркуляционной смазкой, вал 100 мм. В отличие от парной строки, здесь обозначение читается полностью и типоразмер СТАНДАРТНЫЙ. Запись «09» против заводского «9» расхождением не является: изготовитель пишет и «E-ZLB 09 100 H 7», и «EZLB 9-100».

**кто делает на самом деле:** RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер. СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ НАЙДЕН И ПОДТВЕРЖДЁН ТРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТКРЫТЫМИ СТРАНИЦАМИ: заводской магазин перечисляет в стандартных вариантах дословно «EZLB 9-100 (200698528)», и тот же номер стоит у Famaga и у российского импортёра. НАША РАЗМЕТКА ЧАСТИЧНО ОПРОБЕРГНУТА: стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» — перечень через слэш по признаку класса; RENK оказался верным, но SKF и Timken к этой номенклатуре отношения не имеют, а основание «сегмент подшипников» в любом случае было догадкой.

**его номер:** RENK EZLB 9-100, складской номер изготовителя 200698528; вариант с направляющей маслосъёмного кольца — 200768832

**жизненный цикл:** Действующая и СТАНДАРТНАЯ. Типоразмер входит в опубликованную матрицу изготовителя (размер 9 — валы 80, 90, 100 мм: 200698542 / 200698535 / 200698528), продаётся заводским магазином со статусом «In stock» и условием «Shipping within 10 business days». Никакого специального исполнения, в отличие от парной строки, не требуется. Сам тип — действующая продуктовая линия, стандартизован с середины 1970-х, описан в DIN 31693 и ISO 11687-2.

**у кого найдено:** НЕ НАЙДЕНА. Открыто и проверено: заводской магазин (карточка по складскому номеру и поиск по обозначению — товар есть, «In stock», но цена закрыта, дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users»); Famaga — «On request»; британский специалист публикует заводские номера и срок, цен нет; российские импортёры и продавец в ОАЭ — по запросу. ВТОРОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, как и первого: открытой цены по этой номенклатуре не существует в канале. Что есть вместо цены — ТРИ независимых подтверждения самого складского номера и ДВА подтверждения наличия («In stock» у изготовителя, «В НАЛИЧИЕ» у импортёра), оба без числа.

**природа цены:** не найдена ни на одной открытой странице: канал закрыт преysкурантом по входу

**остаток:** числом не подтверждён никем. Три состояния, и складывать их нельзя: заводское «In stock» плюс срок отправки 10 рабочих дней (наличие без числа); «В НАЛИЧИЕ» у импортёра в разделе выполненных заказов (позиция у них ходила, но это не текущий остаток); «Availability - within 10 working days» у британского специалиста — это срок, а не наличие.

**срок:** 10 рабочих дней у изготовителя и у британского специалиста

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. Подшипниковых строк этого семейства в заявке три, все одинакового количества: наша по двигателю Siemens и две парные по двигателю AMI. Картина сходится: по четыре вкладыша на машину — два конца вала на двух машинах либо запас. Нестыковка не в числах, а в поле изготовителя: у двух парных строк при ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ модели двигателя изготовитель записан по-разному (ABB и Siemens). Это вопрос заказчику.

**что закладывать:** Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит преysкурант за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассыпалось: изготовитель теперь назван не догадкой, а тремя независимыми страницами, и у изделия есть заводской складской номер. Это и есть дешёвый путь: запрос изготовителю по номеру 200698528 либо ТКП импортёру, у которого позиция была в наличии. Одна строка запроса закрывает и цену, и срок.

**канал закупки:** Тот же канал изготовителя, и он же единственный: завод в Ганновере (модульная система, запчасти собираются из складских узлов — «This ensures that there is the quickest possible delivery of spare parts from the Hannover Works»), британский специалист по приводной технике, Famaga, в России параллельный импорт, в ОАЭ один продавец по запросу. Цены в канале закрыты по правилу: заводской магазин прямо пишет, что преysкурант доступен только после входа.

**контакты:** RENK GmbH: info@renk.com, +49 511 8601-1000; заказ по шильдику — через их подбор запчастей E-Bearing. promimport.info (Москва, держал эту позицию в наличии): info@promimport.info, +7 495 108-02-08. RBK Drive Elements: sales@rbkdriveelements.com. famaga.com: sales@famaga.com

**что мешает закрыть строку:** Вариантов исполнения два — стандартный и с направляющей маслосъёмного кольца, и цены у них разные; какой нужен, решается по шильдику. И не подтверждено, что заказчику нужен именно ВКЛАДЫШ, а не подшипник в сборе: у Famaga комплект идёт отдельной позицией, дословно «one set includes: 1. Bearing housing 2. Oil ring 3. Labyrinth seal 4. Partition», и цена узла отличается кратно. Полное обозначение с шильдика может содержать заводской référence и опции (изоляция вкладыша, гидростатический подъём, подготовка под измерение вибрации) — любая меняет и номер, и цену.



**чем подтверждено:** Три независимые открытые страницы с одним и тем же заводским складским номером, опубликованная матрица типоразмеров изготовителя, пять каналов с закрытой ценой, разбор трёх подшипниковых строк заявки с найденным противоречием в изготовителе двигателя.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

## RENK EMNLB 9S-100 · Siemens · 4 шт · экспозиция 14 600 USD · вилка нечем проверить

**ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100

**что это:** Подшипник скольжения RENK серии E, тип EM, типоразмер 9S, вал Ø100 мм. Вскрыто по ЗАВОДСКОМУ листку RENK RH-1163 («Slide Bearings Type EM 9S / For Shaft Diameters 80, 90, 100 mm»), где дословно стоит «Example: RENK slide bearing EMNLB 9S - 100» с расшифровкой кода: E — тип, M — finned centre flange mounted (корпус с оребрением, центральный фланец), N — natural cooling, L — plain cylindrical bore, loose oil ring lubrication, B — plane sliding surfaces, то есть ФИКСИРУЮЩИЙ. Размер 100 по таблице листка: Di 106, Do 130, B1 65, масса около 60 кг, масло 2,9 л, уплотнения тип 10 (IP44). Главное применение по листку — электрические машины, что сходится с карточкой (двигатель Siemens 1RA1 452-2HA60-Z). PDF взят с сайта дистрибьютора mainasrl.it, но это заводской документ RENK, а не перечень перепродавца.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH, Werk Hannover, Weltausstellungsallee 21, D-30539 Hannover (выходные данные листка RH-1163). Отдельно вскрыто, ЧТО ИМЕННО обозначает номер: EMNLB 9S-100 — обозначение подшипникового УЗЛА (корпус в сборе), а не вкладыша. В заводском шопе узел идёт как «E-bearing housing (configurable)», material ID p\_ebh, размерные группы 9 / 11 / 11-80/90 / 14 / 18 / 22 / 28, статус «In stock» при оговоре «Binding delivery date currently not possible». Заводской номер ВКЛАДЫША того же исполнения B на вал 100 мм: EZLB 9-100 = material ID 200698528 (стандарт) и 200768832 (исполнение with oil ring guide) — дословный перечень «Variants standard (material ID, SKU)» с открытой страницы shop.renk.com. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» с основанием «П4: сегмент подшипников». SKF и Timken к узлам скольжения RENK отношения не имеют вообще — они делают подшипники катания; при этом имя RENK стояло в самом наименовании заявки, то есть перечень через слэш не добавил ничего, а разбавил верный ответ двумя неверными.

**его номер:** вкладыш к узлу — RENK EZLB 9-100, material ID 200698528 (или 200768832 с направляющей маслосъёмного кольца); тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 заводским документом НЕ подтверждено

**жизненный цикл:** Действующая: тип EM 9S в текущем каталоге RENK, вкладыши размера 9 на валы 80/90/100 мм — каталожные позиции шопа RENK со статусом «In stock»; у RBK Drive Elements (Великобритания) E-ZLB 9-100 тоже в перечне, «Availability - within 10 working days».

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Что открывал: shop.renk.com, страницы вкладышей EZLB и корпуса — открылись целиком, артикулы и material ID показаны, но вместо цены дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users» и кнопка «Request Product»; rbkdriveelements.com — открылась, 25 позиций E-ZLB по размерам со сроком «Availability - within 10 working days», ни одного знака £ на странице, только «Order this bearing shell»; mainasrl.it — заводской листок без цен. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403, и там всё равно другой типоразмер.

**природа цены:** цены не увидел: у изготовителя она за логином, у второго продавца её нет вовсе

**остаток:** Числом не назван. У RENK это не остаток, а статус конфигурируемого товара: «In stock» у вкладышей и у корпуса, причём у корпуса рядом стоит «Binding delivery date currently not possible» — то есть «делаем из склада заготовок», а не «четыре штуки лежат». У RBK вместо остатка срок 10 рабочих дней.

**срок:** Вкладыши — «within 10 working days» (RBK, дословно). Узел в сборе — срок не назван ни на одной странице, у RENK «binding delivery date currently not possible».

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. В англоязычном первоисточнике заявки номера HET, то есть количество подтверждено только русским листом.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за один запрос: письмо в RENK Hannover по узлу («E-bearing housing, type EM 9S, shaft Ø100») и отдельной строкой по вкладышу EZLB 9-100 / material ID 200698528 — теперь есть чем спрашивать. Разброс нашей вилки в 4,6 раза сам говорит, что она про два разных изделия: узел (около 60 кг литья с уплотнениями) и вкладыш.

**канал закупки:** Заводской и OEM. Узел в сборе — только конфигурирование на заводе RENK Hannover или через авторизованного ремонтника; вкладыши — складская позиция. Открытого вторичного рынка на этот типоразмер нет: единственная витрина с ценой, которую нашла прошлая проверка, торговала EMNLB 09-080 (вал 80 мм) — другое исполнение, и в вердикт оно не идёт.

**контакты:** RENK: info@renk.com, info.hannover@renk.biz, +49 511 8601-0, +49 821 5700-0. RBK Drive Elements Ltd (Великобритания, вкладыши E-типа): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885.

**что мешает закрыть строку:** Обнулить вывод может ровно одно: что именно закупается — узел или вкладыш. Я подтвердил, что EMNLB 9S-100 обозначает УЗЕЛ, и нашёл заводской номер вкладыша к нему, но в заявке написано «подшипник к корпусу», и это читается обоими способами. Разница кратная, и без шильдика двигателя 1RA1 452-

2HA60-Z (RENK кодирует уплотнения, датчики и изолированное исполнение вне основного кода) запрос всё равно уйдёт неполным. Второе: тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 документом не закрыто.

**чем подтверждено:** Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100. Заводской листок RENK RH-1163 на расшифровку кода и размеры, шоп изготовителя на заводские номера вкладыша, витрина второго продавца на срок; цены нет ни на одной из четырёх открытых страниц.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** двойственность вынесена в blocker первым пунктом, в рекомендации запрос разбит на две строки — узел и вкладыш

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** записано как статус каталожной позиции, а не остаток; у второй витрины вместо остатка назван срок

---

## 2112736-1 · Solar · 36 шт · экспозиция 14 220 USD · вилка не подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ,ЭЛЕМЕНТ,ГОФРИРОВАННЫЙ,ЖИДКОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 2112736-1

**что это:** КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТ ГОФРИРОВАННЫЙ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО — номенклатура Solar Turbines. Оpozнание держится ТОЛЬКО на тексте заявки: ни одной открытой страницы, на которой стоял бы сам номер, не нашлось.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ, и гипотезу назвать нельзя: нет ни одной открытой страницы с этим номером. Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» из нашей разметки ничем не обеспечена.

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена

**у кого найдено:** ЧИСТЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, проверенный на открытых страницах: made-in-china.com — дословно «Sorry! No matches were found for "2112736"» (HTTP 200); hardtoget.parts/stock-list/ — все 335 строк скачаны и разобраны, вхождений ноль; gtaturbines.com — ноль; southeastoverseas.com (четыре страницы прайс-листов Solar) — ноль; сводный кросс-каталог Main Filter (PDF 8,6 МБ, 778 страниц) скачан и разобран — ноль; bigfilterstore.com — ноль; магазин изготовителя — 404. Не увидел (403): fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com, ebay.com, supply.parts, exdsupply.com.

**природа цены:** не найдена; номера нет ни на одной открытой странице

**остаток:** нет ни в каком виде

**срок:** нет

**на наш объём:** ДВЕ строки сырой заявки, обе по одной машине. Сумма сходится с количеством сводки. Отдельный вопрос заказчику: «КОМПЛЕКТ» в наименовании — это комплект на модуль (элемент плюс уплотнения) или штука? От ответа зависит, сколько комплектов и сколько элементов внутри них. В нашей базе номеров количество по артикулу выше заявочного и он приходит из четырёх источников — расхождение не разведено.

**что закладывать:** Вердикт именно «не подтверждена», а не «нечем проверить», и разница здесь содержательная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬНО НЕТ основания-документа. В наших же данных её основание записано автором как «экспертная вилка по типу детали — фильтроэлемент топливный OEM Solar / аналоги», поля ссылки нет вообще, а потолок в семь с лишним раз выше пола. Это догадка по классу в чистом виде, тем же приёмом получен и изготовитель. Действие: строка идёт в запрос изготовителю по наименованию и в письмо заказчику за расшифровкой слова «комплект»; закладывать по нынешней вилке нечего.

**канал закупки:** не установлен

**что мешает закрыть строку:** Номер не встречается ни на одной открытой странице — до подтверждения самого артикула по паспорту машины запрашивать по нему цену бессмысленно.

**чем подтверждено:** Шесть каналов с чистым отрицательным результатом, включая разобранный целиком сток-лист и сводный кросс-каталог на 778 страниц, шесть каналов с 403, проверенное основание собственной вилки без ссылки.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## MW03632 · Siemens · 8 шт · экспозиция 14 000 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ЗОНД - Т/П С ВТУЛКАМИ Сименс SGT-400 MW03632

**что это:** Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель MW03632 — зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -40 до +1200 °C; HCX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 11 с; длина монтажной части не более 379 мм; диаметр монтажной части 3,2/6,0/8,6 мм переменный — ЭТО ПЕРСОНАЛЬНОЕ значение модели, у соседнего MW03627 рядом стоит 3,2/6,0/9,0, и это единственный размерный различитель двух исполнений; масса не более 0,4 кг; условия эксплуатации от -40 до +60 °C; срок службы 12 лет; наработка не менее 30 000 ч. Клеммная головка ЕСТЬ — алюминиевая углового типа LM6; рисунок общего вида общий с CT4010E/05, CT4010J/1 и MW03627.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа, адрес и связь дословно). MW03632 стоит в перечне моделей дословно. Итальянский перепродавец

Esporim брендирует позицию как «Siemens Energy», но там же дословно оговаривается «La nostra azienda non è un distributore o rappresentante autorizzato» — это брендовая атрибуция перепродавца, а не изготовитель. Противоречия с документом нет: Siemens — владелец чертежа и брендovладелец ЗИП, Universal Thermosensors — тот, кто изготавливал средство измерений под этим обозначением. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар».

**его номер:** собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6 (от MW03627 отличается только диаметром)

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка НЕ придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены. Конструктив (головка LM6, переменный диаметр) воспроизводим по чертежу или образцу, что делает вариант с преемником реалистичным.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открыл тело страницы Esporim: заголовок карточки дословно «Siemens Energy - MW03632 - Thermocouple probe for SGT-300-2S gas turbine», а вместо цены дословно «Potete contattarci compilando il modulo di richiesta di preventivo qui sotto per conoscere il prezzo». Открыл parts.dm.energy — номер есть, наименование «THERMOCOUPLE PROBE(- SLEEVED)», цены, остатка, срока и изготовителя на странице нет. НЕ УВИДЕЛ: spt-solution.com — DNS не разрешается (curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000), архива в Wayback нет. По сниппету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Eparart номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в rfq\_prices.json — «OEM Siemens Energy, дистрибьютор ЗИП (цена по запросу) плюс экспертная вилка по типу», то есть под вилкой 700-2800 USD ни одной цены нет и не было. parts.dm.energy держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

**природа цены:** цены нет ни одной на открытых страницах

**остаток:** Остатка нет. Esporim не даёт ни числа, ни слова о наличии — только общая фраза о быстрой доставке, которая остатком не является. На dm.energy о наличии ни слова.

**срок:** Срока нет. У Esporim только «Consegne rapide e affidabili» — это не срок поставки. Числа не дал никто.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 8 шт. В англоязычном первоисточнике номера НЕТ — ноль совпадений из 436 строк; единственный из трёх номеров прогона, кого в английском листе нет. При этом наше русское наименование «ЗОНД - Т/П С ВТУЛКАМИ» — машинный перевод строки «THERMOCOUPLE PROBE - SLEEVED», и этот английский оригинал существует у двух витрин. Вывод не «номер выдуман», а «наш захват первоисточника неполон»: 370 артикулов против 2 089 строк заявки. Количество 8 шт не подтверждено ни первоисточником, ни продавцом.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок действий: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить Esporim и AR Thermosensors; в запрос внести различители — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6, иначе приедет MW03627.

**канал закупки:** Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: gas-turbine-parts.com (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и turbineblade.net.

**контакты:** AR Thermosensors Ltd (преемник): info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5HB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. Esporim S.R.L. (Италия, карточка на номер есть, цену не публикует): info@esporim.it, +39 030 764 0089, Via Enrico Mattei 13, 25020 Poncarale BS.

**что мешает закрыть строку:** КОЛЛИЗИЯ ТУРБИНЫ, и она не решена: наша заявка и российская витрина говорят SGT-400, итальянский перепродавец в заголовке и в адресе страницы говорит SGT-300 / SGT-300-2S, а документ Росстандарта не называет турбину вообще. Если исполнение под SGT-300 и SGT-400 различается, поедут и цена, и взаимозаменяемость — проверять по чертежу, а не по витрине. MW03632 и MW03627 делят в таблице время реакции, длину и массу и различаются только диаметром, поэтому запрос без диаметра вернёт соседнее исполнение. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

**чем подтверждено:** Зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400, MW03632. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, две открытые страницы перепродавцов без цены, одна недоступна по DNS; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил:** **Поправка:** записано различие уровней: владелец чертежа и брендвладелец ЗИП — одно, изготовитель средства измерений — другое

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** **Поправка:** коллизия вынесена первым пунктом в blocker; сверять по чертежу, а не по витрине

---

## AF25545 · Fleetguard · 110 шт · экспозиция 13 860 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

Фильтр воздушный AF25545

**что это:** Фильтр воздушный — вторичный воздушный фильтроэлемент Fleetguard. Подтверждено четырьмя открытыми страницами, в том числе магазином самого изготовителя.

**кто делает на самом деле:** FLEETGUARD (Cummins Filtration) — ВСКРЫТ, и номер AF25545 это ЕГО СОБСТВЕННЫЙ каталожный номер, а не перенумерованный чужой артикул. Догадка про четыре фильтровых дома опровергнута прямо и полностью. Доказательства с открытых страниц: simplyfilter.com — бренд в разметке дословно «Fleetguard (Cummins Filtration)», sku «AF25545»; shop.moderngroup.com — бренд «Fleetguard®», mpn «AF25545», в описании дословно «As a filtration company that manufactures its own media, Cummins Filtration knows the science from the inside out»; maximinc.com — бренд «Fleetguard», sku «AF25545»; магазин изготовителя держит позицию под тем же именем.

**его номер:** AF25545 (Fleetguard, собственный номер)

**жизненный цикл:** Действующая, серийная.

**минимум:** 122.1

**максимум:** 244.12

**у кого найдено:** shop.moderngroup.com/af25545-air-filter-secondary/ — дословно «Price:» «\$122.10», «In Stock», «Typically ships within three business days». ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ НАЙДЕННАЯ ЦЕНА ВНУТРИ ВИЛКИ. simplyfilter.com — 244,12 USD, в разметке availability «InStock», но в теле дословно «Usually ships in 2-3 weeks», а собственный «Availability Guide» той же страницы толкует этот срок как «This is a special order item and may take up to 4 weeks» — то есть разметка и видимый текст противоречат друг другу, и я читаю это как «под заказ», а не как склад. maximinc.com (Канада) — две цены, 205,93 и 226,51 USD в пересчёте по курсу из gt/data/fx\_rates.json. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: три компании, разные подвалы, города, телефоны и почтовые домены; ни одна пара не входит в группы одного оператора по нашему списку (единственная известная здесь группа — Modern Group с двумя своими витринами, вторая не использована). Не увидел (403/404): finditparts.com, exdsupply.com, fleet-reliable-filters.com.

**природа цены:** четыре цены трёх независимых компаний; внутри вилки только одна

**остаток:** «In Stock» со сроком отгрузки 1–3 рабочих дня у продавца с ценой внутри вилки — наличие без числа. У второго разметка говорит «InStock», а текст «under special order» — читаю как под заказ. Покрытие нашего количества не подтверждено ни одним.

**срок:** 1–3 рабочих дня у одного; 2–3 недели до 4 недель у второго

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

**что закладывать:** Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122,10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Значит риск по строке односторонний, вверх. Реалистичный коридор планирования — 13,4 тыс. USD при закупке у продавца с наличием и до 25 тыс. USD, если брать у остальных. Действие: подтвердить остаток на весь объём письмом именно у того, чья цена внутри вилки, и запросить оптовую цену — при таком количестве витринная цена не финальная.

**канал закупки:** Массовый рынок расходников Fleetguard: дилеры и онлайн-магазины фильтров США и Канады. Не турбинный канал.

**контакты:** Modern Group (Пенсильвания): +1 800 219-9773. SimplyFilter (Айова): +1 515-303-0262. Maxim Truck & Trailer (Канада): webinfo@maximinc.com, +1 888 242-6126

**что мешает закрыть строку:** Основание нашей вилки в прежних данных записано как «retail: Modern Shop \$111.88, eBay \$90, Irontime \$162» — из этих трёх точек сегодня подтверждается только первая, и она выросла. Остаток числом не назван никем.

**чем подтверждено:** Четыре открытые страницы с ценами, включая магазин изготовителя на опознание, проверка независимости трёх компаний по подвалам, вскрытое противоречие разметки и текста у одного продавца, пересчёт по курсу из набора репозитория.

**проверка на опровержение — подтвердил:** **Поправка:** оговорка внесена прямо в текст вердикта, а не спрятана в примечание

---

## 4327849 · Cummins · 55 шт · экспозиция 13 750 USD · вилка

занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Катушка зажигания

**что это:** Катушка зажигания в сборе с удлинителем (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins. Подтверждено тремя открытыми страницами: udt.parts — наименование позиции дословно «COIL,IGNITION S.S TO 4327849», бренд CUMMINS; dvsexpert.ru — «4327849 Катушка зажигания в сборе с удлинителем COIL IGNITION Cummins»; wetzparts.com — «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE для CUMMINS QSV81G, QSV91G», и в поле OE-номеров стоит наш номер. Машина — газовый двигатель Cummins QSV81G/QSV91G. Догадка о Cummins по семизначному формату оказалась верной, но подтверждение здесь каталожное, а не по формату.

**кто делает на самом деле:** Cummins Inc. — владелец номера, подтверждено бренд-полем «CUMMINS» на двух витринах и каталогом третьей. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» и турбинным сегментом «горячий тракт». Изготовитель был назначен по слову «зажигание», а сегмент по той же причине; на деле номер принадлежит Cummins и стоит на поршневом газовом двигателе. Физический изготовитель катушки не вскрыт.

**его номер:** действующий номер-замена 2881124; в ряду взаимозаменяемых также 4389666, 5634410, 4011615, 4956587, 4970776, 4365020

**жизненный цикл:** СНЯТА И ЗАМЕНЕНА. Прямая улика на открытой странице: продавец называет позицию «COIL,IGNITION S.S TO 4327849» (S.S TO — superseded to) и продаёт её под артикулом 2881124. Второй ведёт ту же деталь под 4389666 со списком взаимозаменяемых, третий торгует ею как 5634410, перечисляя наш номер среди OE. Заказывать нужно по действующему номеру.

**минимум:** 272.7

**максимум:** 1876.3

**у кого найдено:** НАЙДЕНА по номеру-замене, на страницах, где сам наш номер назван. udt.parts, карточка «COIL,IGNITION S.S TO 4327849», артикул 2881124, бренд CUMMINS: «Склад: Китай», «Наличие: 10 шт.», «Цена: 108 854 руб.», прайс обновлён 18.09.2026 — 1 290,43 USD за штуку. wetzparts.com, карточка «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE» с нашим номером в OE: «Склад: Удаленный», «Наличие: под заказ», «Цена руб. без НДС: 158 272», «срок поставки на склад в Москве от 60 до 90 дней» — 1 876,30 USD без НДС. caesar-neva.ru, карточка «2881124 Катушка зажигания для двигателя Cummins QSV91G»: «Цена от: 35.000,00 руб.» перечёркнуто, «Цена от: 23.000,00 руб.», «В наличии по указанной цене есть 3 катушки БЕЗ УПАКОВКИ» — распродажная 272,70 USD, преysкурantная 414,90 USD. Пересчёт по курсу из gt/data/fx\_rates.json (RUB 84,355 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: три разных юридических лица в трёх городах, разные телефоны, почты и склады, ни один домен не входит в наш список групп. ОТВЕРГНУТО: aftermarket.supply по адресу с нашим номером отдаёт ЧУЖУЮ деталь — «4327849 - BALL fits AGCO», а 19,95 USD на карточке это Est. Shipping, не цена.

**природа цены:** три независимые цены по номеру-замене, разброс объясняется состоянием товара

**остаток:** ТРИ РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ, складывать их нельзя. 10 шт со склада Китай при прайсе, обновлённом сегодня (подтверждённый остаток, но количества заявки не покрывает). 3 шт «БЕЗ УПАКОВКИ» — остаток есть, но это распродажный неукomплектованный товар. «Под заказ», «0 шт в пути» — наличия нет вовсе. Плюс четвёртый пишет «В наличии» без числа и без цены. Итого подтверждено максимум 13 шт из нашего количества у двух продавцов.

**срок:** со склада Китай срок не указан; на склад в Москве «от 60 дней до 90 дней»; три штуки — из наличия

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. НО ВОПРОС ЗАКАЗЧИКУ СЕРЬЁЗНЕЕ, ЧЕМ СВЕРКА ЧИСЕЛ. Наш номер по каталогам относится к QSV81G/QSV91G, а второй номер катушки в той же заявке (5634409) — к G-QSK60G: это РАЗНЫЕ двигатели и НЕвзаимозаменяемые катушки, а модель двигателя в заявке не указана ни у одной из двух строк. Дальше: прокладка под катушку 4067146 заказана в 773 шт при суммарных 107 катушках по двум строкам — либо катушки меняются раз в семь замен, либо в строках катушек пропущен множитель. Оба вопроса — заказчику до рассылки запросов.

**что закладывать:** Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнутый преysкурant третьего продавца (414,90) выше. Внутри вилки попадает только распродажа трёх катушек БЕЗ УПАКОВКИ. Значит по этой строке запаса на снижение нет, а закупка в разы дороже, чем считали. Но обе высокие цены — российский параллельный импорт с наценкой и логистикой, поэтому прежде чем менять вилку, нужна цена авторизованного канала Cummins. Действие: запрос дилеру Cummins по действующему номеру 2881124 и параллельно уточнение у заказчика модели двигателя.

**канал закупки:** Авторизованные дилеры Cummins (магазин изготовителя боту контент не отдаёт — JS-приложение) и российские трейдеры по параллельному импорту: склад Китай либо удалённый склад со сроком 60–90 дней. Ценовой класс — тысячи USD за штуку, а не сотни: это узел в сборе с удлинителем, не расходник.

**контакты:** udt.parts (Долгопрудный): 8 499 685-45-90. wetzparts.com (Москва): info@wetzparts.com, +7 495 129 02 35. caesar-neva.ru (Санкт-Петербург): sales@caesar-neva.ru, +7 911 013-54-59. dvsexpert.ru (Екатеринбург): zakaz@dvsexpert.ru

**что мешает закрыть строку:** Не подтверждено, что номер-замена покрывает именно наше исполнение: каталоги перечисляют шесть-девять взаимозаменяемых номеров, а различия между 2881124, 4389666 и 5634410 (длина удлинителя, исполнение) по открытым страницам не раскрыты. Цена авторизованного канала не видна: магазин

изготовителя боту контент не отдаёт. И если у заказчика двигатель G-QSK60G, а не QSV, то номер в заявке ошибочен, и вся строка вместе с вердиктом переносится на другой номер.

**чем подтверждено:** Три открытые страницы на опознание, три независимые цены с проверкой независимости по юрлицам и городам, прямая улика снятия номера в наименовании позиции, пересчёт по курсу из набора репозитория, одна отвергнутая ловушка чужой детали под нашим номером.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 5634409 · Cummins · 52 шт · экспозиция 13 520 USD · вилка не подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

Катушка зажигания

**что это:** Катушка зажигания (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins G-QSK60G / QSK60G. Подтверждено открытой каталожной страницей intertrek.info: в строке дословно «5634409 | катушка зажигания; COIL,IGNITION | Cummins; 563440900 | Cummins; GQSK60G» и второй строкой того же каталога «...| Cummins; QSK60G». Рядом в том же каталоге стоят свечи 4380132 и 5628814 с пометкой «for service use on G-QSK60G (multi turbo) only» — то есть номер сидит в газовом ряду, а не в турбинном. Догадка по формату подтвердилась каталогом; 563440900 — внутренний формат Cummins.

**кто делает на самом деле:** Cummins Inc. — владелец номера (бренд-поле и расширенный номер в каталоге). НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» — та же догадка по слову, что и у парного номера. Физический изготовитель катушки НЕ вскрыт: кросса на подрядчика (Altronic, HOERBIGER, MOTORTECH) на открытых страницах по этому номеру нет.

**его номер:** 5634409 (внутренний формат Cummins 563440900)

**жизненный цикл:** Действующая, признаков снятия нет: номер стоит в текущем каталоге запчастей QSK60G, ни одной пометки замены по нему на открытых страницах нет — в отличие от парного номера, где такая пометка стоит прямо в наименовании позиции.

**у кого найдено:** НЕ НАЙДЕНА по самому номеру: проверено одиннадцать доменов, карточки нет ни у одного. intertrek.info — номер в каталоге есть, но колонок цены и наличия у каталога нет вовсе; caesar-neva.ru — две его страницы по этому двигателю, наш номер НЕ упомянут ни разу, зато семь упоминаний соседнего 5634407; wetzparts.com — карточки нет, адрес с номером даёт 404; aftermarket.supply — 404; магазин изготовителя — пустое тело боту; slpartscenter.com — капча. ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВИЛКИ ОПРОВЕРГНУТО: ссылка ведёт на страницу магазина изготовителя с номером 5634407 в адресе — то есть на СОСЕДНЮЮ катушку, а не на запрошенную. Что есть по соседям и в вердикт НЕ идёт: 5634407 — «Цена от: 100.000,00 руб.» перечёркнуто, «Цена от: 80.000,00 руб.» (1 185,5 и 948,4 USD); 5634410 — 158 272 руб. без НДС (1 876,3 USD). Это разные детали, и по правилу «цена аналога или кросса — не вердикт по цене» вердикта они не образуют.

**природа цены:** не найдена по самому номеру; цены есть только по СОСЕДНИМ номерам ряда

**остаток:** остатка нет ни в каком виде: карточки на наш номер не существует ни у одного продавца, а каталог наличия не показывает в принципе. Это именно «не видел», а не «нет на складе».

**срок:** по самому номеру нет; сроки соседей на него переносить нельзя

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. Тот же вопрос заказчику, что и по парному номеру: наш относится к G-QSK60G, парный — к QSV81G/QSV91G, двигатели разные, катушки невзаимозаменяемы, а модель двигателя в заявке не указана ни у одной из двух строк. Числа по двум строкам подозрительно близки при разных двигателях. Плюс дисбаланс комплекта: прокладок под катушку заказано в семь раз больше суммы катушек.

**что закладывать:** Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам номер нет ни у одного из одиннадцати проверенных продавцов. Первый шаг дешёвый и конкретный: запросить у заказчика серийный номер двигателя (восемь цифр) — продавец прямо пишет, что без него точную идентификацию не даёт. Если в заявке опечатка и речь о 5634407, строка закрывается сразу: он есть в наличии за 80 000 руб.

**канал закупки:** Авторизованные дилеры Cummins (магазин изготовителя боту недоступен) и российские трейдеры Cummins по газу. Ценовой класс по соседним номерам того же ряда — 950–1 900 USD за штуку, то есть узел, а не расходник.

**контакты:** caesar-neva.ru (Санкт-Петербург, торгует именно рядом GQSK60 Gas и публикует цены): sales@caesar-neva.ru, +7 911 013-54-59. wetzparts.com: info@wetzparts.com. dvsexpert.ru: zakaz@dvsexpert.ru

**что мешает закрыть строку:** Чем наш номер отличается от соседних 5634407 и 5634410 (исполнение, длина удлинителя, тип двигателя), по открытым страницам не раскрыто — без этого нельзя ни подтвердить цену соседа, ни разрешить замену.

**чем подтверждено:** Открытая каталожная страница с двумя строками по номеру и его внутренним форматом, одиннадцать проверенных доменов без карточки, опровергнутая ссылка-основание собственной вилки, две цены соседей, отделённые от вердикта.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

---

## 344542-431447 · Jenbacher/INNIO · 117 шт · экспозиция 11 700 USD · вилка

занижена **выдержал 2 из 2 опровержений**

Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447

**что это:** Вкладыш фильтра — blowby-фильтр (картридж вентиляции картера) для INNIO Jenbacher BR6 / Type 6E+F. Составной артикул заявки — склейка ДВУХ номеров одного изделия: 344542 старый, 431447 действующий. Подтверждено двумя открытыми страницами: powerup.at держит один товар с заголовком «Blowbyfilter | Mann & Hummel | suitable for Innio | Ref. 344542, 431447 | Art. 1101724» (оба номера на одной карточке), а echoiceparts.com на карточке 431447 пишет дословно «Filter cartridge..Type6E+F Oil Old Part Number: 344542».

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Mann & Hummel (MANN+HUMMEL), собственный номер MANN LC 15 001 x, он же 3931051921. Две независимые страницы: powerup.at — изготовитель назван прямо в заголовке карточки по Ref. 344542, 431447; energyassistance.ru — заголовок «Jenbacher 431447 filter cartridge MANN LC 15 001x», в характеристиках MANN 3931051921 / LC 15 001 x. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров» — четыре имени через слэш, выведенные из признака «это фильтр». Ни одно из четырёх не подтвердилось.

**его номер:** действующий номер Jenbacher 431447 (344542 снят); собственный номер изготовителя MANN LC 15 001 x

**жизненный цикл:** Действующая в исполнении 431447. Заказывать надо по 431447: echoiceparts дословно «Old Part Number: 344542». PowerUP держит карточку живой, echoiceparts — «Available from factory».

**минимум:** 176.63

**максимум:** 617.87

**у кого найдено:** echoiceparts.com, карточка 431447 — «\$ 617.87», рядом «Sign In for your price» и «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days»; powerup.at, карточка Ref. 344542, 431447 — «371,20 € excl. tax 445,44 € incl. tax» → 430,71 USD нетто и 516,85 USD с налогом; energyassistance.ru, карточка 431447 — «14 900,00 ₽» → 176,63 USD. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (EUR 0,861838; RUB 84,355072, справочно на 13.09.2026). Независимость проверена: ни одного из трёх доменов нет в gt/data/ship\_seller\_groups.json, юрлица, страны и телефоны разные; схожесть названий Energy Choice и Energy Assistance — совпадение слова energy, не общий оператор.

**природа цены:** три открытые цены трёх независимых операторов

**остаток:** Остатка числом нет ни на одной из трёх страниц. PowerUP — «On request» плюс «Ready to ship in 51 days» (это срок, а не склад); echoiceparts — «Available from factory»; energyassistance — только состояние «New». Подтверждена продаваемость, не наличие.

**срок:** 14-21 день (echoiceparts, дословно «Estimated to ship in: 14-21 days»); 51 день (powerup.at, «Ready to ship in 51 days»); у energyassistance поле «Availability date:» пустое.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, суммирования нет; дублей номера нет, посадку по моделям подтверждать не требуется.

**что закладывать:** Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление вердикта от выбора источника не зависит; зависит размер расхождения — от 1,8x до 6,2x по середине вилки. Действие: запросить MANN LC 15 001 x напрямую у Mann & Hummel и у дистрибьютора — изделие покупное и каталожное, и это самый сильный рычаг на снижение из шести строк задачи.

**канал закупки:** Рынок расходников газопоршневых двигателей и фильтровый рынок, НЕ турбинный: изделие покупное, каталожное, есть у трёх независимых витрин и у самого Mann & Hummel под собственным номером. Плюс собственный аналог продавца: echoiceparts предлагает Blowby Filter Energy Choice E5010621 за 431,19 USD.

**контакты:** PowerUP (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64 666. Energy Choice Inc. (Medford, MA, США): parts@energychoice.com, +1 617 939-0160. EAS LLC (Москва): info@energyassistance.ru, 8-800-2341168. INNIO Jenbacher / Clarke Energy: contact.en@innio.com.

**что мешает закрыть строку:** Разброс цен 3,5x на одно изделие — признак, что это не одно исполнение: LC 15 001 x может иметь варианты по длине и среде, либо московская карточка держит старую цену. До сверки размера по чертежу сумма будет собрана из разных изделий. Фасовка не заверена: дословной фразы «Sold as Each» / «per box» нет ни на одной из трёх страниц.

**чем подтверждено:** Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447. Две страницы на опознание изделия и склейки номеров, две независимые страницы на изготовителя, три независимые цены трёх операторов в трёх странах, ни одного подтверждённого остатка.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: независимость названа с уликами (разные юрлица и страны), а не выведена из числа доменов

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: проверено: даже минимальная из трёх выше потолка на 22 %, поэтому направление устойчиво; в закупку поставлена именно минимальная

---

## 186212-100 · Solar · 40 шт · экспозиция 11 400 USD · вилка не

подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100

**что это:** Комплект элемента масляного и маслоотделительного фильтра Solar Turbines, Taurus 60S. Открытые страницы: filtersource.com/cross-reference/186212-100 — заголовок «186212-100 - Solar - Oil / Hydraulic Filter», OEM указан как Solar, их эквивалент TCQ111512016 описан дословно «Hydraulic Filter, Microfiber Glass Media, 4" Length, 12 Micron, Viton Seals, Includes O-Ring Kit»; сток-лист hardtoget.parts — «186212-100 Element, Fltr, Oil, Water, Cyl, Fgl» (Fgl = fiberglass, сходится с microfiber glass). Итого: цилиндрический элемент 4 дюйма, 12 мкм, стекловолокно, уплотнения Viton, с комплектом О-рингов.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Filtersource первоисточником не является: на странице дословно «Filtersource.com manufactures exact replacements for 186212-100» и «Original Equipment Manufacturer (OEM): Solar» — то есть это их собственный афтермаркетный бренд, а OEM они сами приписывают Solar. ОТДЕЛЬНО: наш собственный кросс в базе НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ. В pn\_db.json записано mprn «Fluitek FSN-0939-02 (совместимый)», а FSN-0939-02 по заголовку страницы Fluitek — деталь под WESTERN 328851, а не под Solar 186212-100. Страница fluitek.com/solar-turbine-186212100.html существует, но отдаёт 403 Cloudflare — я её НЕ УВИДЕЛ, поэтому какой номер Fluitek стоит против нашего, не знаю. Не подтвердился и второй элемент нашего основания — «shop.solarturbines (replaces 40004436)»: номер 40004436 не нашёлся нигде.

**его номер:** афтермаркетный эквивалент Filtersource TCQ111512016 (их собственный бренд, не первоисточник); записанный у нас кросс Fluitek FSN-0939-02 опровергнут

**жизненный цикл:** Действующая: Filtersource держит живую страницу кросс-референса и котирует замену, продавец держит номер в сток-листе. Признаков снятия нет.

**минимум:** 290.08

**максимум:** 464.12

**у кого найдено:** hardtoget.parts, страница сток-листа (HTTP 200) несёт номер ТРИ раза с ТРЕМЯ разными ценами: «186212-100 Element, Fltr, Oil, Water, Cyl, Fgl 100pcs 250.00EURO each», «...100pcs 270.00EURO ea» и «...100pcs 400.00EURO ea» → 290,08, 313,28 и 464,12 USD (EUR 0,861838, gt/data/fx\_rates.json, справочно на 13.09.2026). Все три — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship\_seller\_groups.json. filtersource.com цену не публикует: дословно «Request a Quote». Solar — кабинет, boweyfilter.com — без цены.

**природа цены:** три цены ОДНОГО оператора на одно изделие — подтверждением не считается

**остаток:** Числа, которому можно верить, нет: «100pcs» повторяется во всех трёх строках одного листа при трёх разных ценах — это позиции листа, а не сверенный остаток.

**срок:** На сток-листе не указан. Filtersource срок даёт только в квоте; на странице обещает приложить к квоте «all of the necessary documentation, drawings, and specification sheets» — именно этим и закрывается расхождение 10 против 12 мкм.

**на наш объём:** Три строки сырой заявки, все по ОДНОЙ модели Taurus 60S, поэтому посадку подтверждать не надо. Но наименования у трёх строк разные, и первую («комплект элемента») стоит сверить — это то же изделие или другой состав комплекта.

**что закладывать:** Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стоит у него 250, 270 и 400 EUR. Направление вывода целиком зависит от того, какую строку листа взять, значит вывода нет. Для порядка величин вилка не опровергнута (290,08 и 313,28 USD лежат внутри 120-450), но подтверждённой её называть нельзя. Действие: запрос квоты у Filtersource с чертежом и спецификацией — он же закрывает расхождение по микронности.

**канал закупки:** Двойной: фильтровый афтермаркет (Filtersource со своим TCQ111512016, Bowey) и канал перепродавцов турбинного ЗИП. Это единственный из четырёх номеров Solar в задаче, который знает хоть один фильтровый кросс-каталог, — значит перевод на фильтровый рынок здесь ближе всего к реальному.

**контакты:** Filtersource.com (США): info@filtersource.com, +1 888 968-3458. hardtoget.parts: info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. GTA Turbines (Калера, Оклахома): info@gtaturbines.com, +1 580-924-1647.

**что мешает закрыть строку:** Изготовитель не вскрыт, а наш записанный кросс Fluitek FSN-0939-02 скорее всего чужой: если он уйдёт из базы, у строки не останется ни одного основания, кроме афтермаркетного бренда Filtersource. Расхождение по тонкости фильтрации внутри наших же данных: у нас 10 мкм, у Filtersource 12 мкм — для маслосистемы это разные изделия, и цена может относиться не к нашему элементу.

**чем подтверждено:** Комплект элемента Солар Taurus 60S 186212-100. Две открытые страницы на опознание, один кросс-каталог с афтермаркетным эквивалентом, три цены одного оператора (подтверждением не считаются), опровергнутый собственный кросс, расхождение микронности 10 против 12.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; цифры оставлены только как порядок величин с прямой оговоркой

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** кросс объявлен опровергнутым, а не сомнительным; в blocker сказано, что без него у строки не остаётся основания



**что это:** Комплект фильтрующего элемента смазочного масла (основной маслофильтр) Solar Turbines, Taurus 70 и Taurus 70MD (он же Siemens SGT-400). Формулировки с открытых страниц: сток-лист [hardtoget.parts](http://hardtoget.parts) — «1064728-1 2357997-1 Element, Fltr, Oil, Cart, Cyl»; [boweyfilter.com](http://boweyfilter.com) — «1064728-1 Bowey Replaces Solar Turbines For Main Lube Oil Filter Element». В сток-листе перед описанием стоит ВТОРОЙ номер 2357997-1, и это не изготовитель: рядом в том же листе идут 2299380-4, 2018740-101, 2027098-12 — то есть 23xxxxx и 20xxxxx это продолжение собственной номенклатуры Solar. Значит 2357997-1 — преемник нашего номера внутри Solar, и это отвечает на вопрос прошлой проверки о суффиксе: в магазине Solar листингуются -3 и -6, а -1 нет.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Страницы, которая называла бы изготовителя элемента под шильдой Solar, не найдено. Проверено и пусто: [filtersource.com/cross-reference/1064728-1](http://filtersource.com/cross-reference/1064728-1) — дословно «No cross-reference for 1064728-1 found»; [compressorfiltersupply.com](http://compressorfiltersupply.com) (в списке замен SOLAR TURBINE всего три номера, нашего нет); [hifi-filter.com](http://hifi-filter.com) — совпадений нет; [mainfilter.com](http://mainfilter.com) — HTTP 404. НЕ УВИДЕЛ: [fluitek.com](http://fluitek.com) — 403 Cloudflare (и через читалку тоже), [baldwinfilters.com](http://baldwinfilters.com) — 403, [shop.solarturbines.com](http://shop.solarturbines.com) — 404 без кабинета. Bowey и UTERS называют себя «replaces Solar Turbines» — это изготовители афтермаркетной замены, а не первоисточник элемента. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в `pn_db.json` стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»; ни одного из четырёх имён на страницах по этому номеру нет.

**его номер:** преемник внутри номенклатуры Solar — 2357997-1 (стоит в сток-листе против нашего номера); требует сверки по каталогу Solar для Taurus 70

**жизненный цикл:** Под вопросом, скорее снятая в этом исполнении: суффикс -1 не листингуется в магазине Solar (там -3 и -6), а продавец сам ставит против него преемника 2357997-1. Суффикс кодирует тонкость фильтрации и длину, поэтому до сверки риск привезти не тот элемент лежит на всём объёме.

**минимум:** 1160.31

**максимум:** 1160.31

**у кого найдено:** [hardtoget.parts](http://hardtoget.parts), страница сток-листа (HTTP 200, прочитана целиком): строка «1064728-1 2357997-1 Element, Fltr, Oil, Cart, Cyl 100pcs 1.000.00EURO ea» → 1 000 EUR → 1 160,31 USD по курсу EUR 0,861838 из `gt/data/fx_rates.json` (справочно на 13.09.2026). Точка в цене — разделитель тысяч, что проверяется на самом листе, где рядом стоят «1.200.00» и «20.00». Независимого второго нет: домен входит в группу Hard-To-Find / [turbine.parts](http://turbine.parts) по `gt/data/ship_seller_groups.json` (улика прямая — [zip-solutions.com](http://zip-solutions.com) отдаёт документ с «<base href="https://hard-to-find.parts/">»), поэтому ссылка и на [turbine.parts](http://turbine.parts) дала бы один источник. Остальные молчат: [boweyfilter.com](http://boweyfilter.com) — «(0 In Stock)», цены нет; Barakastock и Soluparts — по запросу; [shop.solarturbines.com](http://shop.solarturbines.com) — 404 без кабинета.

**природа цены:** одна цена одного оператора со сток-листа

**остаток:** Числа, которому можно верить, нет. «100pcs» в сток-листе — количество, заявленное продавцом в своём листе, а не проверенный сейчас остаток. Прямое опровержение с другой стороны: карточка Bowey дословно «(0 In Stock)» — делают под заказ.

**срок:** Со сток-листа не указан. Bowey (афтермаркетная замена, не оригинал): дословно «7-10 days after getting the payment. If quantity of order is big, will need more time», MOQ «Usually MOQ is 1pc only».

**на наш объём:** Две строки сырой заявки по ДВУМ моделям машин: Taurus 70 и Taurus 70MD (в наименовании «Сименс SGT-400»). Одним лотом брать можно, но одинаковость посадки утверждает только сам номер — по чертежу Taurus 70MD это надо подтвердить, иначе ошибка ляжет сразу на обе половины лота.

**что закладывать:** Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную премию за поставку. Первым действием — письменный запрос по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ номеру 2357997-1 в Solar и второй независимый ask; вилку поднимать только после второго свидетеля.

**канал закупки:** Турбинный OEM-канал (Solar/Caterpillar, кабинет авторизованного клиента) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Фильтровый рынок номера не знает: ни один кросс-каталог его не держит. Афтермаркетная замена существует (Bowey, UTERS, Filtersource), но документированного кросса на наш суффикс нет.

**контакты:** [hardtoget.parts](http://hardtoget.parts) (группа Hard-To-Find / [turbine.parts](http://turbine.parts)): [info@hard-to-find.parts](mailto:info@hard-to-find.parts), +7 495 108-10-05. Bowey Filter (Синьсян, КНР): [sales@boweyfilter.com](mailto:sales@boweyfilter.com), +86 189 3916 0970. Barakastock (Катар): [barakastock@barakaagencies.com](mailto:barakastock@barakaagencies.com). Soluparts (Португалия): +351 302 056 838. Solar Turbines: +1 619-544-5352.

**что мешает закрыть строку:** Суффикс -1 может быть мёртв: если действующий номер 2357997-1, то оценённая строка — не наша деталь, и это обнуляет и цену, и вердикт целиком. Изготовитель не вскрыт, перевод строки с турбинного рынка на фильтровый не сделан, вся оценка остаётся внутри турбинного канала. Второго независимого свидетеля нет вовсе.

**чем подтверждено:** Комплект фильтрующего элемента смазочного масла 1064728-1. Две открытые страницы на опознание, четыре кросс-каталога проверены и пусты, три закрыты 403/404, одна цена одного оператора, преемник 2357997-1 найден в сток-листе.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** прямо записано, что независимого второго нет, и это названо требованием, а не частностью

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт оставлен (цена стоит в строке, где оба номера рядом), но подозрение вынесено в blocker первым пунктом и в рекомендацию — запрос по 2357997-1

## MW03627 · Siemens · 12 шт · экспозиция 10 680 USD · вилка нечем

проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627

**что это:** Термоэлектрический преобразователь (термопара) серии TC, модель MW03627. Подтверждено ДОКУМЕНТОМ, а не перечнем продавца: описание типа средства измерений ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), утверждённое Росстандартом (7 листов), где дословно перечислены модели серии, и MW03627 среди них. Паспортные данные именно этой модели: диапазон от -40 до +1200 °C, HX типа N, класс допуска 1/2, измерительная вставка соединена с алюминиевой клеммной головкой углового типа LM6, средний срок службы 12 лет, наработка до отказа не менее 30 000 ч. Независимо функцию подтверждает перечень запчастей SGT-400 у ликвидатора стоков asiandragonintl.com: MW03627 = «Thermocouple Interduct», термопара переходного тракта. В англоязычном первоисточнике заявки номер стоит как «THERMOCOUPLE PROBE», 4 шт; вторая строка русской сводки несёт другое наименование — «PROBE - T/C SLEEVED», зонд в защитном чехле. ПОПРАВКА к первой записи: asiandragonintl.com — НЕ каталог продавца, а список ПОТРЕБНОСТИ: в теле страницы стоит «Order HCRU-121225 - Spare Parts for GE and Siemens Turbines» и дословно «I would like to check if the below request falls under your scope of work. If so, could you please quote the below?», 58 позиций, вместо цены «CONTACT US». Это сторона спроса, и свидетелем наличия или цены она быть не может; назначение позиции из неё читается, потому что спрашивающий назвал точку установки.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — адрес и связь дословно из описания типа ГПСИ 77638-20, лист 7: Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, sales@universal-thermosensors.co.uk. Заявителем по тому же документу выступало ООО «Рустек» (Санкт-Петербург), испытательный центр — ФГУП «ВНИИМС». Домены-доказательства: all-pribors.ru (реестровая карточка 77638-20 и PDF описания типа Росстандарта), find-and-update.company-information.service.gov.uk (реестр компаний Великобритании, № 01000961). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)» с основанием «П4: сегмент термопар» — оба названных дома к этому номеру отношения не имеют, а настоящий изготовитель уже был записан в российском госреестре под именем MW03627, то есть ответ лежал в документе, а не в перечне брендов. Карточка перепродавца impexron.de («MW03627 OEM for Siemens — Universal Thermosensors Ltd») с документом согласуется, но в доводы не идёт: .es отдал 403, а на .de цены нет.

**его номер:** собственного номера изготовителя нет: MW03627 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ, и в двух смыслах сразу. Изготовитель: UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED, № 01000961, зарегистрирована 27.01.1971, статус «Dissolved», ликвидирована 14.03.2024 (реестр Companies House). Допуск к применению в РФ: ГПСИ 77638-20 действовало по 25.02.2025 — то есть на сегодня срок свидетельства истёк, и как средство измерений в сфере госрегулирования зонд этой модели без нового утверждения типа не применяется. Преемник по людям и по адресу — AR Thermosensors (Кент, Великобритания), «staffed by previous employees of Universal Thermosensors Ltd»; их телефон в том же коде 01795, что и у UTS в Sittingbourne.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Что открывал: impexron.de (карточка под брендом Universal Thermosensors) — страница отдалась, но вместо цены дословно «Für individuelle Preisangebote und Verfügbarkeitsanfragen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus» плюс оговорка, что продавец не является официальным дистрибьютором; ontrium.com — открылась, описание «PROBE THERMOCOUPLE», цены нет («Get an offer by sending us an inquiry»), а бренд указан ЧУЖОЙ, «Ge Sensing», что вместе с припиской «Our company is not an authorized distributor» выдаёт сгенерированный каталог, а не склад; famaga.com — открылась, номера на ней нет; asiandragonintl.com — позиция в перечне есть, цена «Dragon's Price: CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: impexron.es — HTTP 403. ПРИЗНАК ОДНОГО ОПЕРАТОРА, который иначе дал бы ложную независимость: impexron.es, impexron.de, impexron-gmbh.de, ontrium.com, onrion.com, usaron.com отдают карточки по одному шаблону, а ontrium подписан почтой sales@enapart.com. Это реселлерская сеть под многими вывесками, и две её карточки двумя свидетелями не считаются.

**природа цены:** цены не увидел: у реселлеров вместо неё форма запроса

**остаток:** Остатка нет ни в каком виде: ни одна открытая страница не называет числа, у реселлеров вместо остатка форма запроса. Плюс жёсткий ограничитель: изготовитель ликвидирован, значит любое «в наличии» по этому номеру может быть только чьим-то старым складом, а не поставкой завода.

**срок:** Не назван ни на одной открытой странице. impexron.de пишет только «Verfügbarkeit Lieferzeit beachten» — уточняйте срок, то есть срока нет.

**на наш объём:** ДВЕ строки сырой заявки под одним номером: «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД» 4 шт и «PROBE - T/C SLEEVED» 8 шт. Англоязычный первоисточник даёт по номеру 4 шт одной строкой — сильная мера совпадения количеств не проходит. Похоже на сложение строки-перевода первоисточника со строкой русского блока об одной и той же позиции; решить может только заказчик.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовление по образцу у изготовителя КИП», под который она и ставилась, после ликвидации OEM остался единственно возможным. Два действия, оба дешёвые: запрос в AR Thermosensors как прямому преемнику производства (с чертежом или фото зонда) и вопрос заказчику по количеству — по строке заявка просит вдвое больше, чем её собственный английский лист. Отдельно и обязательно: применять эту модель в РФ как средство измерений нельзя, срок ГПСИ истёк 25.02.2025, и замена «тем же номером» проблему не решает — нужен поверяемый аналог с действующим утверждением типа.

**канал закупки:** Изготовление по чертежу или по образцу у изготовителя КИП — теперь это не предположение, а следствие: OEM ликвидирован, складской позиции у него быть не может. Три реальные двери: AR Thermosensors как прямой преемник производства, сервисный канал Siemens Energy по SGT-400 (номер MW — внутренняя номенклатура турбины), российский изготовитель термопар под новое утверждение типа. Открытого дистрибьюторского рынка нет: карточки есть только у реселлерских сетей без цены.

**контакты:** AR Thermosensors (преемник, Кент): info@arthermosensors.co.uk, info@arthermocouples.co.uk, 01795 859764. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. ООО «Рустек» (заявитель по ГПСИ, СПб): +7 812 703-07-85. IMPEXRON GmbH (реселлер, цену не публикует): info@impexron.de, +49 7121 305 9012.

**что мешает закрыть строку:** Чего не хватает: чертежа или фото зонда с посадочными размерами (по документу длина монтажной части не более 379 мм при диаметре от 3,2 до 6,0 мм переменного — это надо сверить с местом установки) и решения заказчика по количеству. Обнулить вывод может одно: если MW03627 в заявке означает не сам зонд, а сборку с чехлом и головкой («T/C SLEEVED» во второй строке намекает именно на это), то предмет закупки шире паспортной модели, и вилка на зонд к нему не относится. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix\_tkp\_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену описать намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.

**чем подтверждено:** Термопарный зонд Сименс SGT-400 MW03627. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и на паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя, четыре открытые страницы реселлеров без цены, одна закрыта 403; вскрыт признак одного оператора у шести доменов. Проверено повторно: документ открыт и прочитан целиком (7 листов, текстовый слой), модель стоит в перечне дословно, изготовитель и его адрес — с листа 7. Уточнение: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** сеть названа одним оператором, её карточки в доводы не поставлены; группа предложена к внесению в справочник групп продавцов

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** здесь наоборот: ликвидация OEM делает сценарий вилки единственно возможным, и это записано прямо — вилка не проверена, но её основание усилилось

---

## ZLL EFNLB11-90EPM · Siemens · 4 шт · экспозиция 10 600 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM

**что это:** В строке ДВЕ сущности, и это ключ к ней. EFNLB 11-90 — подшипник скольжения RENK серии E, тип EF, типоразмер 11, вал Ø90 мм: расшифровано по ЗАВОДСКОМУ каталогу RENK «Slide bearings Type E series EF», где ключ кода дан построчно — E тип, F end flange mounted (торцевой фланец), N natural cooling, L plain cylindrical bore with loose oil ring lubrication, B guide (locating) bearing, фиксирующий. Тот же каталог говорит: «Thanks to the numerous advantages it offers, the EF type is the most popular design for electrical machines» — сходится с двигателем AMI 500L2W BSFH. А «ZLL» — НЕ часть кода RENK: это обозначение ВКЛАДЫША в спецификации ABB на двигатели серии AMI. Улика: страница ABB-запчастей по двигателю AMI 450L2A BSPMH той же серии несёт строку «Bearing Shell For Nde Zll Rq 9-80, 3Afp9874456 Dwg: 3Afp9180564 Pos.13», то есть ABB пишет «bearing shell ZLL Rq/Rb размер-вал» и даёт СВОЙ номер 3AFP. Отсюда строка читается как «вкладыш (ZLL) к корпусу EFNLB 11-90 EPM», а не как узел в сборе. ЧЕСТНО О СИЛЕ ДОВОДА: сама страница ABB не открылась (HTTP 403 Cloudflare и через curl, и через фетчер), строка видна только в заголовке выдачи — значит «ZLL = вкладыш по номенклатуре ABB» это сильная гипотеза с неоткрытой страницей, а не факт с открытого каталога. Суффиксов EPM и BM в ключе кода RENK нет ни в каталоге EF, ни в листке EM 9S; в шопе RENK им соответствуют не буквы кода, а опции корпуса — «Insulation execution» (изолированное исполнение против токов вала) и «Prepared for machine side seal?».

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH — по собственному заводскому каталогу типа EF и по shop.renk.com. Заводские номера дословно с открытых страниц: корпус — «E-bearing housing (configurable)», material ID p\_ebh, среди размерных групп фильтра стоит ровно «11-80/90», статус «In stock»; вкладыш без упорных поверхностей на этот размер — отдельный складской товар «Bearing shell EZLQ 11-90», «In stock». ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОТИВ ЗАЯВКИ: вкладыша исполнения B (фиксирующего, как требует буква B в EFNLB) на 11-90 в стандартном перечне НЕТ — заводской список «Variants standard (material ID, SKU)» идёт 9-80 (200698542), 9-90 (200698535), 9-100 (200698528), затем сразу 11-100 (200698690), 11-110 (200698597), 11-125 (200698573); у RBK Drive Elements в перечне E-ZLB те же 25 размеров, и 11-90 там тоже нет. То есть 11-90 в исполнении B — не складская, а особая позиция. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pr\_db.json стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)», основание «P4: сегмент подшипников».

**его номер:** вкладыш исполнения Q на этот размер — RENK EZLQ 11-90 (складская позиция); исполнения B на 11-90 в стандартном перечне RENK нет; по линии ABB вкладыш идёт под номером вида 3AFP по чертежу двигателя

**жизненный цикл:** Действующая по корпусу и по вкладышу исполнения Q (EZLQ 11-90 — «In stock», размерная группа корпуса 11-80/90 в наличии). Исполнение B на 11-90 — вне стандартного перечня, то есть под заказ.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открывал: shop.renk.com — страницы вкладышей EZLB, EZLQ, EZLK, страница EZLQ 11-90 и страница корпуса открылись полностью, с артикулами и material ID, но на месте цены дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users»; rbkdriveelements.com — открылась, цен на странице нет вообще. НЕ УВИДЕЛ: страница ABB-запчастей — HTTP 403, то есть по линии ABB это «не увидел», а не «цены нет»; bearingshell.com (ссылка-основание прошлой проверки) по прежнему замеру отдаёт пустой контент.

**природа цены:** цены не увидел: у изготовителя за логином, у второго продавца нет, третья страница закрыта ботозащитой

**остаток:** Числом не назван. «In stock» у EZLQ 11-90 и у корпуса размерной группы 11-80/90 — статус каталожной позиции, а не остаток; у корпуса рядом «Binding delivery date currently not possible». Для нужного исполнения В на 11-90 наличия нет даже в таком виде: позиции нет в стандартном перечне.

**срок:** Вкладыши — «within 10 working days» (RBK, дословно). Узел и особое исполнение — срок не назван.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки. Парная строка ZLL EFNLB11-90BM — ещё одна строка и ещё четыре штуки: по одному корпусу заявка просит два разных исполнения. В англоязычном первоисточнике нет ни одной из двух.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, size 11, shaft Ø90, insulation execution» и ОТДЕЛЬНО в ABB по чертежу двигателя AMI 500L2W BSFH с указанием позиции и стороны (DE/NDE) — у ABB вкладыш идёт под своим номером ЗАФР, и только так не перепутать исполнение. Заодно исправить сводку: у парной строки BM записан изготовитель машины «Швейцария ABB», у этой — «Siemens», хотя машина одна и это ABB (серия AMI, ранее ABB Strömberg).

**канал закупки:** Заводской и OEM в две двери: RENK (изготовитель подшипника, продаёт вкладыши и корпуса со склада) и ABB (изготовитель двигателя, продаёт тот же вкладыш под своим номером ЗАФР по чертежу). Вторая дверь важнее: у ABB номер привязан к позиции в чертеже двигателя, и это единственный способ не перепутать сторону DE/NDE и исполнение Rb/Rq.

**контакты:** RENK: info@renk.com, +49 511 8601-0. RBK Drive Elements Ltd: sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885. По линии ABB контакт не снят: страница ABB-запчастей не открылась, телефон и почту с неё взять не удалось.

**что мешает закрыть строку:** Три вещи могут обнулить вывод. Первое: расшифровка «ZLL = вкладыш» держится на строке ABB-спецификации со страницы, которую не удалось открыть (403); если ZLL означает другое, предмет закупки снова неизвестен. Второе: исполнения В на 11-90 в стандартном перечне RENK нет — либо в заявке ошибка в букве исполнения, либо это особый заказ, и тогда цена со складским вкладышем не сравнима. Третье: суффикс EPM не расшифрован ни одним заводским документом; по набору опций шопо он похож на изолированное исполнение, но это вывод из набора опций, а не строка каталога, а изоляция меняет и цену, и срок.

**чем подтверждено:** Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM. Заводской каталог RENK типа EF на ключ кода, шоп изготовителя на складские номера и на отсутствие исполнения В в размере 11-90, перечень второго продавца на подтверждение того же пробела; страница ABB с номером ЗАФР не открылась (403), цены нет ни одной.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** прямо записано, что страница не открыта и это гипотеза, а не факт; вынесено первым пунктом в blocker

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** пробел подтверждён двумя независимыми перечнями, поэтому записан как находка против заявки, а не как сомнение

---

## СТ4010J/1 · Siemens · 8 шт · экспозиция 10 600 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 СТ4010J/1

**что это:** Термоэлектрический преобразователь серии ТС, модель СТ4010J/1. Подтверждено тем же документом Росстандарта — описание типа ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), где СТ4010J/1 назван в перечне моделей дословно. Паспортные данные из таблицы документа: диапазон от -40 до +1200 °C, HСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013), класс допуска 1/2, время термической реакции не более 11 с, длина монтажной части не более 379 мм, диаметр монтажной части от 3,2 до 6,0 мм переменный, масса не более 0,5 кг, клеммная головка углового типа LM6. Функцию независимо подтверждает перечень asiandragonintl.com: СТ4010J = «Thermocouple Center Casing», термopара центрального корпуса. Карточка перепродавца impexron.de описывает его как «Thermoelement Auspuffe» (термopара выхлопа) — с «center casing» это не сходится, и описание перепродавца вместо документа брать не следует. ПОПРАВКА к первой записи: asiandragonintl.com — НЕ каталог продавца, а список ПОТРЕБНОСТИ: в теле страницы стоит «Order HCRU-121225 - Spare Parts for GE and Siemens Turbines» и дословно «I would like to check if the below request falls under your scope of work. If so, could you please quote the below?», 58 позиций, вместо цены «CONTACT US». Это сторона спроса, и свидетелем наличия или цены она быть не может; назначение позиции из неё читается, потому что спрашивающий назвал точку установки.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — тот же изготовитель, что у MW03627, по тому же описанию типа ГПСИ 77638-20, лист 7 (Sittingbourne, Kent, ME10 3RG; +44 1795 470924). Домены-доказательства: all-pribors.ru (документ Росстандарта), find-and-update.company-information.service.gov.uk (реестр компаний). ПОБОЧНЫЙ ВЫИГРЫШ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ: один документ вскрывает изготовителя не двум, а ПЯТИ номерам заявки — в его перечне моделей стоят также СТ3122/1, MW03632 и

64/60009030/2, каждый из которых есть в нашей сводке. Весь термопарный блок листа «Энергосети» — это Universal Thermosensors, а не «сегмент термопар». ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар». Дополнительный штраф этой строки: база нормализовала номер до «СТ4010J», потеряв исполнение «/1», а по документу в семействе есть и СТ4010E/05, и СТ4010J/1 с разными HСХ и разными диапазонами — потеря суффикса есть потеря типа термопары.

**его номер:** собственного номера изготовителя нет: СТ4010J/1 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20; исполнение «/1» терять нельзя — в семействе есть СТ4010E/05 с другой HСХ и другим диапазоном

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ по обоим основаниям: изготовитель ликвидирован 14.03.2024 (Companies House, № 01000961, «Dissolved»), свидетельство ГПСИ 77638-20 действовало по 25.02.2025 и истекло. Преемник по людям — AR Thermosensors, Кент (тот же телефонный код).

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открывал: impexron.de (карточка СТ4010J/1 под брендом Universal Thermosensors Ltd) — страница открылась целиком, бренд назван, но цены нет, вместо неё «Für individuelle Preisangebote und Verfügbarkeitsanfragen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus» и оговорка, что продавец не официальный дистрибьютор; famaga.com — открылась, номера нет; asiandragonintl.com — позиция в перечне есть, цена «CONTACT US»; all-pribors.ru — документ, цен в нём не бывает. Цена соседнего исполнения СТ4010E/09 на onrion.com в вердикт НЕ идёт: другое исполнение, а это ровно та ошибка, которой стоила строка LF16031. Тот же признак одного оператора, что по MW03627: impexron, ontrium, onrion, usaron — одна реселлерская сеть по общему шаблону карточки и почте sales@enapart.com.

**природа цены:** цены не увидел: карточка реселлера без цены, остальные каналы номера не знают

**остаток:** Остатка нет ни числом, ни словом: все открытые карточки заменяют наличие формой запроса.

**срок:** Не назван; на impexron.de только «Verfügbarkeit Lieferzeit beachten».

**на наш объём:** Две строки сырой заявки под одним номером, по 4 шт. Здесь количество СХОДИТСЯ с англоязычным первоисточником: там номер тоже идёт двумя строками по 4 шт, сильная мера совпадения проходит. Из шести позиций этого прогона это единственная, где количество подтверждено сильной мерой.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: СТ4010J/1 и MW03627 по описанию типа — одно семейство, один рисунок общего вида, одна головка LM6, один диапазон до +1200 °C, а вилки у них 450–2200 и 280–1500, то есть расходятся почти вдвое без причины. Свести их к одной вилке — правка на двадцать зондов сразу. Действие по закупке: запрос в AR Thermosensors с чертежом, и обязательная оговорка заказчику о метрологии — срок ГПСИ истёк 25.02.2025.

**канал закупки:** Изготовление по чертежу или образцу: AR Thermosensors как прямой преемник, сервисный канал Siemens Energy по SGT-400, либо российский изготовитель термопар с новым утверждением типа. Складского рынка по номеру нет.

**контакты:** AR Thermosensors: info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764. Universal Thermosensors Ltd (архив): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. ООО «Рустек»: +7 812 703-07-85. IMPEXRON GmbH: info@impexron.de, +49 7121 305 9012.

**что мешает закрыть строку:** Чего не хватает: чертежа с длиной погружаемой части и типом присоединения — по документу монтажная часть до 379 мм и диаметр переменный, а изготовителя, который знал этот номер, больше нет. Обнулить вывод может расхождение назначения: перечень-ликвидатор читает СТ4010J как «center casing», а карточка перепродавца — как выхлоп; если зонд стоит в выхлопном тракте, меняются длина и класс, а с ними и цена. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix\_tkp\_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену опись намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.

**чем подтверждено:** Термопарный зонд Сименс SGT-400 СТ4010J/1. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и полные паспортные данные модели, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, три открытые страницы без цены; количество сошлось с англоязычным первоисточником сильной мерой. Проверено повторно: документ открыт и прочитан целиком (7 листов, текстовый слой), модель стоит в перечне дословно, изготовитель и его адрес — с листа 7. Уточнение: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** в вердикт не поставлена, различие исполнений названо прямо; отдельно записан штраф базы за потерю суффикса «/1»

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** проверено, что документ называет КАЖДУЮ модель по имени, а не серию целиком; для трёх остальных номеров запущена отдельная проверка, и до её результата их изготовитель в базу не пишется

---

**SP107964 · Siemens · 32 шт · экспозиция 10 400 USD · вилка нечем проверить** выдержал 2 из 2 опровержений

Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964

**что это:** Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, точнее не установлено. Что можно утверждать: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Lincoln (бывш. Ruston/Alstom), и соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки действительно фильтрующие элементы с указанием тонкости фильтрации и среды: SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT», 64/05002092/2 «LUB OIL FILTER ELEMENT», E1B100683862 «FILTER ELEMENT». А самого SP107964 в первоисточнике НЕТ — значит номер пришёл не из англоязычного листа, и наименование у него только машинно-переведённое русское. Ни тонкости, ни среды, ни присоединительных размеров по нему не найдено. Парность с SP107965 (оба по 32 шт) типична для пары «грубый/тонкий» в одном корпусе, но это чтение по картине заявки, а не по каталогу, и в доводы оно не идёт.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260/310, детали погрузчиков LiuGong), к Siemens ни одного попадания; (2) поиск «SP107964 OR SP107965 Siemens filter element» — только общие каталоги mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com без этих номеров; (3) независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com (форма поиска по номеру и по OEM) — по обоим номерам ответ ДОСЛОВНО «No matches. Try fewer words», а их раздел SIEMENS открылся листингом на 169 КБ, где номеров с префиксом SP нет вообще; (4) aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts — 333 КБ каталога, ни SP107964, ни SP107965, ни любого SP10xxxx; (5) msrtrade.com/sgt-spare-parts.html — тех же номеров нет; (6) русские закупочные площадки — ничего. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО: в pn\_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров», а кросс-поиск фильтрового дома, который как раз и торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, по обоим номерам отвечает «No matches». Если бы элемент был серийным изделием любого из четырёх названных домов, кросс существовал бы. Вывод не «мы не нашли», а «в открытом фильтровом кроссе этого элемента нет». Siemens Energy изготовителем тоже назвать нельзя: что номер её внутренний — следует из строения номера, а не с открытой каталожной страницы.

**его номер:** не найден ни в одном независимом каталоге

**жизненный цикл:** не определена: без каталожной страницы ни действующей, ни снятой позицию назвать нельзя. Косвенно: SGT-400 — действующая машина Siemens Energy, расходники с производства не снимают, так что речь скорее о закрытой номенклатуре, чем о снятой позиции.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открывал и получил: compressorfiltersupply.com — поиск по обоим номерам «No matches», раздел SIEMENS без SP-номеров; aeroturbinespare.com — 333 КБ каталога, номеров нет; msrtrade.com — номеров нет; mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com — эти номера не из тех каталогов. Ни одного 403 и ни одного 404: страницы отдались, номеров в них нет. Круговые источники, на которые ссылаться нельзя (правило: подтверждение не может быть производным от собственного источника заявки): turbineblade.net и gas-turbine-parts.com — второй и есть англоязычный первоисточник этой заявки, оба перечня одного происхождения.

**природа цены:** цены нет ни одной — отрицательный результат по открытым страницам, а не отказ доступа

**остаток:** Остатка нет, и это сильнее обычного «продавец не назвал число»: три независимые складские площадки номера не знают вовсе, то есть складского остатка по нему в открытом рынке не существует.

**срок:** Срока нет ни у кого. По линии изготовления по образцу срок не назначается до получения чертежа.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 32 шт. В англоязычном первоисточнике номера НЕТ вовсе, значит количество не подтверждено ничем, кроме русского листа. Это существеннее, чем кажется: по 66 номерам заявки количество превышает её собственный английский лист, а здесь английского листа нет совсем.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закрыть предмет: попросить у заказчика фото элемента и корпуса с тонкостью фильтрации, средой и размерами. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит. Второй вопрос заказчику: 32 плюс 32 элемента на одну турбину при паре «грубый/тонкий» выглядит комплектом не на одну машину, а на несколько интервалов замены.

**канал закупки:** Закрытый сервисный канал OEM плюс изготовление по образцу. Открытого рынка по номеру нет — это теперь измерено, а не предположено: три независимые складские и кроссовые площадки номер не знают. Практический путь один: вскрыть изделие через заказчика — снять с корпуса фильтра табличку или сфотографировать элемент с размерами и тонкостью, и только потом идти в фильтровый дом. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит.

**контакты:** Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Compressor Filter Supply LLC (независимый фильтровый кросс, США — тот, что ответил «No matches»; к нему идти с размерами, а не с номером): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877-734-5837.

**что мешает закрыть строку:** Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров элемента и среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика) — того, что читается с самого элемента или с корпуса. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным ни казался. Обнулить вывод может обратное открытие: если элемент окажется серийным (например, с клеймом фильтрового дома на самом элементе — OEM часто переклеивает свой номер на чужое изделие), позиция уходит из закрытого канала в обычный складской, и вилка окажется завышенной в разы. Проверять надо элемент, а не номер.

**чем подтверждено:** Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964. Шесть заходов поиска, три независимые складские и кроссовые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches» — это опровержение догадки «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet», а не просто ненаходка; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** сформулировано как измерение: дом, торгующий как раз Pall, Donaldson и Parker, номера не знает, значит серийным изделием этих домов элемент не является

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** оба источника объявлены круговыми и в доводы не поставлены

---

## SP107965 · Siemens · 32 шт · экспозиция 10 400 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965

**что это:** Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, парный к SP107964, точнее не установлено. Как и по парному номеру: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по линии Lincoln, соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки — фильтрующие элементы с указанием тонкости и среды (SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а самого SP107965 в первоисточнике НЕТ. Ни тонкости, ни среды, ни размеров по нему не найдено. Пара по 32 шт типична для сочетания «грубый/тонкий» в одном корпусе, но это чтение по картине заявки, не по каталогу.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260/310, детали погрузчиков LiuGong), к Siemens ни одного попадания; (2) поиск «SP107964 OR SP107965 Siemens filter element» — только общие каталоги mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com без этих номеров; (3) независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com (форма поиска по номеру и по OEM) — по обоим номерам ответ ДОСЛОВНО «No matches. Try fewer words», а их раздел SIEMENS открылся листингом на 169 КБ, где номеров с префиксом SP нет вообще; (4) aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts — 333 КБ каталога, ни SP107964, ни SP107965, ни любого SP10xxxx; (5) msrtrade.com/sgt-spare-parts.html — тех же номеров нет; (6) русские закупочные площадки — ничего. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО: в pn\_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров», а кросс-поиск фильтрового дома, который как раз и торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, по обоим номерам отвечает «No matches». Если бы элемент был серийным изделием любого из четырёх названных домов, кросс существовал бы. Вывод не «мы не нашли», а «в открытом фильтровом кроссе этого элемента нет». Siemens Energy изготовителем тоже назвать нельзя: что номер её внутренний — следует из строения номера, а не с открытой каталожной страницы.

**его номер:** не найден ни в одном независимом каталоге

**жизненный цикл:** не определена: без каталожной страницы ни действующей, ни снятой позицию назвать нельзя. Косвенно: SGT-400 — действующая машина Siemens Energy, расходники с производства не снимают, так что речь скорее о закрытой номенклатуре, чем о снятой позиции.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открывал и получил: compressorfiltersupply.com — поиск по обоим номерам «No matches», раздел SIEMENS без SP-номеров; aeroturbinespare.com — 333 КБ каталога, номеров нет; msrtrade.com — номеров нет; mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com — эти номера не из тех каталогов. Ни одного 403 и ни одного 404: страницы отдались, номеров в них нет. Круговые источники, на которые ссылаться нельзя (правило: подтверждение не может быть производным от собственного источника заявки): turbineblade.net и gas-turbine-parts.com — второй и есть англоязычный первоисточник этой заявки, оба перечня одного происхождения.

**природа цены:** цены нет ни одной — отрицательный результат по открытым страницам, а не отказ доступа

**остаток:** Остатка нет, и это сильнее обычного «продавец не назвал число»: три независимые складские площадки номера не знают вовсе, то есть складского остатка по нему в открытом рынке не существует.

**срок:** Срока нет ни у кого. По линии изготовления по образцу срок не назначается до получения чертежа.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 32 шт. В англоязычном первоисточнике номера НЕТ, количество подтверждено только русским листом.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с тонкостью, средой и размерами от заказчика, и только затем запрос в фильтровый дом по размерам, а не по номеру Siemens. Вопрос по количеству задать один на пару: 64 элемента на одну турбину похожи на запас на несколько интервалов замены.

**канал закупки:** Закрытый сервисный канал OEM плюс изготовление по образцу. Открытого рынка по номеру нет — это теперь измерено, а не предположено: три независимые складские и кроссовые площадки номер не знают. Практический путь один: вскрыть изделие через заказчика — снять с корпуса фильтра табличку или сфотографировать элемент с размерами и тонкостью, и только потом идти в фильтровый дом. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит.

**контакты:** Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Compressor Filter Supply LLC (независимый фильтровый кросс, США — тот, что ответил «No matches»; к нему идти с размерами, а не с номером): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877-734-5837.

**что мешает закрыть строку:** Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров и среды. Пока их нет, любой названный изготовитель будет догадкой по классу. Обнулить вывод может обратное открытие: серийное изделие с клеймом фильтрового дома на самом элементе переводит позицию в обычный складской канал, и тогда вилка завышена в разы. Проверять надо элемент, а не номер.

**чем подтверждено:** Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965. Те же шесть заходов, что по парному номеру: три независимые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches»; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** оба номера проверены по отдельности, и это записано; при этом в заявке они разнесены двумя строками по 32 шт, поэтому и в перепроверке стоят двумя строками

## C9-A41FX/DC24V + S9-M · Siemens · 179 шт · экспозиция 10 292 USD · вилка завышена ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (24 В ПОСТ. ТОКА 4-ПОЛЮСНЫЕ) СИМЕНС C9-A41FX/DC24V + S9-M

**что это:** В ПОЛЕ АРТИКУЛА ДВА РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ. Плюс соединяет реле и колодку под него — два самостоятельных заводских артикула, которые продаются отдельно и имеют отдельные цены. Подтверждено двумя открытыми каталожными страницами. C9-A41FX/DC24V — миниатюрное электромеханическое интерфейсное реле: у Kempston Controls дословно «GENERAL PURPOSE RELAY, C9 SERIES, 14 PIN, 4PDT, C/W DIODE+LAMP, 24VDC, 5 A», у Hartfiel Automation — «Miniature electromechanical interface relay with LED indicator + built-in polarity & freewheeling diodes, gold-clad contacts, Turck / Comat Relco (C9 series), model #R6118, 24Vdc, 5A (250Vac AC-1), 4-poles, 4C/O / 4PDT, plug-in 14-pin spades, IP40». S9-M — колодка под него: у Kempston «RELAY SOCKET, DIN RAIL, SCREW, 14 PINS, 6 A, 250 V FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9», у Hartfiel «Plug-in socket base, Turck / Comat Relco, model #R6160, 14 x M3 screw-clamp connections + 14-pin socket, DIN rail mounting, IP20». Реле «plug-in» — без колодки не монтируется, и заявка на 179 машинокомплектов правомерно просит оба. Но в закупке это ДВЕ позиции, и цена строки — сумма двух, а не цена одного изделия: 179 комплектов = 179 реле плюс 179 колодок, 358 изделий. «4-полюсное» в русском наименовании равно 4PDT / 4C/O, сходится.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Comat Relco (Швейцария), вошедшая в TURCK; изделие идёт под шильдой Relco/TURCK, серия C9 (семейство QRC). Заводские номера: реле — C9-A41FX/024VDC, внутренняя модель TURCK/Comat Relco #R6118 (старое написание Relco C9-A41FX24D — то же изделие); колодка — S9-M, модель #R6160. Домены-доказательства с ОТКРЫТЫХ страниц: shop.hartfiel.com (авторизованный дистрибьютор TURCK, в карточке «Turck» как brand и «Comat Relco» как серия) и kempstoncontrols.co.uk (обе карточки с полем «Brand: Relco | MPN»). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» — три бренда через слэш только потому, что позиция электротехническая, а слово «СИМЕНС» в наименовании заявки указывает на изготовителя ШКАФА (шкаф управления PMS), а не реле внутри него. Изготовитель машины принят за изготовителя комплектующей; при этом артикул C9-A41FX сам по себе является кодом Relco и никакого угадывания не требовал. Ни ABB, ни Siemens, ни OMRON к изделию отношения не имеют.

**его номер:** реле — Comat Relco / TURCK C9-A41FX/024VDC, модель #R6118; колодка — S9-M, модель #R6160

**жизненный цикл:** Действующая: оба артикула — текущие позиции TURCK/Comat Relco. Kempston держит их на складе, Hartfiel продаёт по текущей цене как действующий артикул TURCK; в подсказках Kempston рядом стоят живые соседи по серии. Признаков снятия нет ни на одной странице.

**минимум:** 30.17

**максимум:** 41.6

**у кого найдено:** kempstoncontrols.co.uk, две карточки: реле C9A41FX 24DC — «£16.36», рядом «£19.63 IncVat», «Brand: Relco | MPN: C9A41FX 24DC», «29 in stock.», «Order within 10h 48m for same day UK despatch», единица цены «Each»; колодка S9-M — «£5.95», «£7.14 IncVat», «29 in stock.», единица «Each». Комплект 22,31 GBP без НДС. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (GBP 0,739449 за 1 USD, купс справочный на 13.09.2026): 16,36 GBP = 22,12 USD, 5,95 GBP = 8,05 USD, комплект 30,17 USD. shop.hartfiel.com, две карточки: реле — «Online price \$27.40» (в разметке страницы priceCurrency USD, price 27.40), колодка — «Online price \$14.20», у обеих «Contact for availability»; комплект 41,60 USD. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА по gt/data/ship\_seller\_groups.json: Kempston Controls (Midland Automation Ltd, Рашден, Великобритания) и Hartfiel Automation (США) — разные компании в разных странах, ни одной из них нет ни в одной из шести групп. ОГОВОРКА О СИЛЕ ДОВОДА: 27,40 плюс 14,20 у Hartfiel совпало ДО ЦЕНТА с цифрами, снятыми в прошлой проверке у TSI Solutions, — две американские витрины с точностью до цента это не два наблюдения рынка, а один прайс-лист TURCK US, процитированный дважды. Настоящих независимых наблюдений два: прайс TURCK US (41,60 USD за комплект) и складская цена британского каталожного дома (30,17 USD).

**природа цены:** два независимых наблюдения: складская цена британского каталожного дома и прайс-лист TURCK US

**остаток:** Kempston называет остаток ЧИСЛОМ: «29 in stock» по каждому из двух артикулов. Против потребности 179 комплектов это 16 %, то есть количество НЕ покрыто. Hartfiel остаток не называет вообще — «Contact for availability», это не наличие. Скептическая пометка, которую нельзя прятать: «29» стоит одинаково у реле и у колодки на одном сайте, а одинаковое число на двух разных изделиях может быть шаблонным значением карточки, а не счётом; проверять запросом.

**срок:** Kempston: «Order within 10h 48m for same day UK despatch» — отправка в тот же день при заказе до отсечки, на объём свыше 29 срок не назван. Hartfiel: срока нет, только «Contact for availability». По прошлой проверке у TSI — «Typically Ships Within 6 Days».

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 179 шт. В англоязычном первоисточнике строки нет, но там есть прямая аналогия, подтверждающая чтение: SP115911 «RELAY 24V» и SP106377 «RELAY BASE 24V» идут ДВУМЯ отдельными строками. То есть в исходных документах реле и колодка живут порознь, а слиплись они уже в русской сводке.



Считать надо 179 комплектов = 358 изделий двух артикулов; именно из-за слипшегося артикула эту строку легко заказать вдвое неверно.

**что закладывать:** Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект, то есть около 7,4 тыс. USD на 179 комплектов вместо 10,3 тыс. по середине вилки. В заголовок цифра 30,17 USD НЕ идёт: это цена на 29 комплектов, а не на 179, и без НДС и доставки. Действие: запрос у авторизованного дистрибьютора TURCK на весь объём 179 реле плюс 179 колодок — на таком количестве дистрибьютор даёт скидку, и вилка может оказаться завышенной сильнее, чем показано.

**канал закупки:** Обычный складской электротехнический дистрибьюторский рынок — самая простая из шести строк прогона: авторизованные дистрибьюторы TURCK и широкопрофильные каталожные дома, цены публикуются открыто, поставка со склада. Единственная позиция прогона, где закупка не требует ни чертежа, ни сервисного канала OEM.

**контакты:** Kempston Controls (Великобритания, склад, цены открыты): sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 1933 411411. Hartfiel Automation (США, авторизованный дистрибьютор TURCK): store@hartfiel.com. TSI Solutions (США): sales@tsisolutions.us, +1 770 879-3500.

**что мешает закрыть строку:** Обнулить вывод может ровно одно: если «плюс» в артикуле означает не реле с колодкой, а что-то третье — например, реле с фиксирующей скобой или с маркировочной табличкой как отдельной позицией. Против этого две улики: карточка реле говорит «plug-in 14-pin spades» и «Plug-in mounting» (колодка обязательна и отдельна), а карточка колодки прямо адресована «FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9»; но в самой заявке состав комплекта словами не расписан, и у заказчика это стоит переспросить одной строкой. Второе, менее вероятное: 24 В постоянного тока подтверждены обеими карточками, но золочение контактов (исполнение FX) — это исполнение под слабые сигнальные токи; если в шкафу PMS реле коммутирует силовую нагрузку, исполнение выбрано неверно самим заказчиком.

**чем подтверждено:** Реле управления 24 В пост. тока 4-полюсное, C9-A41FX/DC24V + S9-M. Четыре открытые каталожные карточки двух независимых продавцов на опознание и на цену обоих артикулов, остаток назван числом на одной из витрин, слипшийся артикул разведён на два изделия, совпадение двух американских витрин до цента объявлено одним прайс-листом.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записано прямо: два независимых наблюдения это прайс TURCK US и британский склад, а не две американские витрины

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт по вилке оставлен, но в план поставлена не она, а цена прайса TURCK US; запрет ставить 30,17 USD в заголовок записан прямо

---

## 231400 · Jenbacher/INNIO · 138 шт · экспозиция 10 005 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400

**что это:** Вкладыш фильтра с о-кольцом по заявке — на деле картридж ГАЗОВОГО фильтра Jenbacher, а не прокладка и не уплотнение. Открытая карточка echoiceparts.com: заголовок «Filter Cartridge, Jenbacher 231400», навигация «Home > Industrial Parts > Fuel Filters and Water Separators», описание дословно «Filter cartridge..Gas». Класс подтверждают и соседи по номерному ряду: 231401, 231402, 231403, 231404 — все «Filter cartridge» газового фильтра. В нашем каталоге позиция лежит в неверной категории «прокладки и уплотнения», и из неверной категории вырос неверный изготовитель.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Ни одна открытая страница не называет изготовителя именно для 231400. Улика по номерному ряду сильная, но это не подтверждение: в каталоге powerup.at всё семейство 2314xx подписано Dungs — «Filter cartridge | Dungs | Ref. 231401 | Art. 1105245» (карточка открыта, изготовитель Dungs, 159,78 EUR нетто), плюс слуги filter-cartridge-dungs-231402, filter-cartridge-dungs-innio-231403, filter-cartridge-dungs-12211590-231404. Сам 231400 в каталоге PowerUP отсутствует, и карточка 231401 его не упоминает. Значит Karl Dungs по 231400 — гипотеза по соседству, а не вскрытый изготовитель. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА в другой части: в pn\_db.json стояло «Parker Hannifin (тип.)» с основанием «П4: типовой субпоставщик уплотнений» — сначала изделие неверно отнесли к уплотнениям (из наименования взяли о-кольцо, а не фильтр), потом по неверному классу назвали типового субпоставщика уплотнений.

**его номер:** не найден; проверить надо каталог Dungs по корпусу GF и диаметру, а не номер Jenbacher

**жизненный цикл:** Действующая: echoiceparts продаёт номер сегодня, «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days». Снятия нигде не заявлено.

**минимум:** 235.01

**максимум:** 235.01

**у кого найдено:** echoiceparts.com, карточка «Filter Cartridge, Jenbacher, 231400» — «\$ 235.01», рядом «Sign In for your price» и «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days». Страница открыта (HTTP 200), цифра снята с неё, не из сниппета. Второго источника нет, и это результат проверки: пусто у powerup.at (соседние 231401-231404 есть, нашего нет), shopglmw.com, rsmotorps.com, shop.2-g.com, filtersource.com («No cross-reference for 231400 found»), energyassistance.ru, mannfiltersrus.com, nes-wes.com, industrialmarinepower.com, zuhonpower.com. НЕ УВИДЕЛ (403

Cloudflare): onergys.de, onergys.com, fluitek.com — это ровно тот канал, который прошлый прогон назвал самым вероятным, и он по-прежнему не прочитан автоматом.

**природа цены:** одна открытая цена одного продавца

**остаток:** Числа нет. «Available from factory» — заявление о заказе на завод, а не остаток; количество на карточке не указано. Наличия по строке нет ни у кого.

**срок:** 14-21 день от echoiceparts. Других сроков по этому номеру ни на одной открытой странице нет.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, дублей нет.

**что закладывать:** Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dungs: запросить каталог Karl Dungs по корпусу GF и диаметру. Если это картридж Dungs, горелочный канал даёт принципиально другие деньги, и вердикт перевернётся в «ЗАВЫШЕНА».

**канал закупки:** Рынок газовой арматуры и расходников ГПУ (картриджи газовых фильтров в корпусах GF), а не турбинный и не уплотнительный. Канал, который стоит проверить из-за гипотезы Dungs: горелочный и газовый ассортимент, где сменные вкладыши Dungs идут по своим номерам и по заметно другому уровню цен.

**контакты:** Energy Choice Inc. (Medford, MA, США): parts@energychoice.com, +1 617 939-0160 — единственный продавец с открытой ценой. Без цены по этому номеру: RS Motor (Порриньо, Испания) +34 986 461 801 (держит соседний RS-231401, «Request a quote»); PowerUP office@powerup.at; INNIO Jenbacher contact.en@innio.com.

**что мешает закрыть строку:** Изготовитель не вскрыт, и здесь это риск НА ПОНИЖЕНИЕ, а не на повышение: весь ряд 231401-231404 в каталоге PowerUP подписан Dungs, и если 231400 из того же семейства, то 235,01 USD — турбинно-энергетическая наценка на копеечное изделие. Не прочитан ONERGYS (403) — пока он закрыт, «второго источника нет» держится только на автоматической проверке. Фасовка не заверена.

**чем подтверждено:** Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400. Одна открытая карточка на опознание класса и цену, четыре номера-соседа на гипотезу изготовителя, десять каналов проверены и пусты, три закрыты 403. Главная поправка — не цена, а класс: в каталоге позиция лежит в «уплотнениях», а это газовый фильтрокартридж.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short оставлен пустым, Dungs назван гипотезой по соседству; в основании строки прямо сказано, что проверять надо каталог Dungs по корпусу, а не номер Jenbacher

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: вердикт оставлен, но в рекомендации первым действием стоит проверка Dungs, а не закупка; риск на понижение назван в blocker

---

## PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461 · Solar · 156 шт · экспозиция 9 906 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461

**что это:** Реле двухконтактное — интерфейсный модуль с клеммником на DIN-рейку и вставным миниатюрным реле. В поле артикула ОДНО изделие в двух обозначениях: PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX — типовое обозначение, 2980461 — заказной номер изготовителя; подтверждается адресом карточки изготовителя (.../relay-module-plc-rsc-24dc-21-21-atex-2980461) и полем MPN 2980461 на карточке DigiKey. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «RELAY GEN PURPOSE DPDT 6A 24V», «General purpose relay with double-pole, double-throw configuration mounted on DIN rail»; форма контактов DPDT (2 Form C), обмотка 24 В пост. тока, ток 6 А, коммутируемое напряжение до 250 В перем./пост., монтаж на DIN-рейку, винтовые зажимы, от -40 до +70 °С, сопротивление обмотки 2,4 кОм, ток обмотки 10 мА. «Двухконтактное» в заявке = два перекидных контакта = код 21-21, сходится. Исполнение ATEX (Ex Zone Class I Div. 2, ATEX Zone 2) — это отдельное исполнение, а не опция.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Phoenix Contact. Прочитанные страницы, называющие изготовителя ПРОТИВ ЭТОГО НОМЕРА: digikey.com (поле Manufacturer «Phoenix Contact», DigiKey P/N 277-4846-ND), labx.com (поле «Manufacturer: PHOENIX CONTACT»), aeliyamarinetech.com (заголовок «Phoenix Contact Plc-rsc-24Dc/21-21Atex, 2980461 Interface Relay Module»), boyutendustriyel.com (заголовок с тем же номером). НЕ УВИДЕЛ: phoenixcontact.com — HTTP 403 на всех четырёх вариантах адреса, хотя карточка этого номера у изготовителя есть. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» — ни один из трёх. Семизначный номер 2980461 узнаётся как заказной номер Phoenix Contact по формату, то есть угадывать было нечего: номер сам себя называет. Второй слой ошибки: в базе oem «Solar Turbines» — Солар это машина (Taurus 70MD), а не изготовитель реле.

**его номер:** 2980461 (тип PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX). Замена по карточке дистрибьютора: Phoenix Contact 2909509 = PLC-RSC- 24DC/21-21/EX — ВНИМАНИЕ: маркировка /EX, а не /ATEX, то есть другое исполнение по взрывозащите.

**жизненный цикл:** СНЯТА. Дословно с карточки DigiKey: «Obsolete and no longer manufactured». Там же названа прямая замена 2909509 с остатком 547 шт по 24,76 USD. Оговорка: снятие и преемника назвал дистрибьютор, а не изготовитель — страница Phoenix Contact не открылась (403).

**минимум:** 70.99

**максимум:** 100.0

**у кого найдено:** aeliyamarinetech.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «US \$70.99», состояние «New», «Brand-new and unused product», «Only 1 left», «Free Expedited Shipping from India», налог на странице не упомянут.

Второй независимый: boyutendustriyel.com — 100,00 USD при статусе «Sold out» (в коде Shopify price:10000, vendor «Boyut-Endustriyel»); витрина с переключателем валют, курс витрины проверять при заказе. Домены сверены с gt/data/ship\_seller\_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Третья цифра (42,71 USD и 1 шт у Arrow) взята ТОЛЬКО из выдачи поисковика — НЕ УВИДЕЛ: arrow.com — HTTP 503, поэтому в вердикт не идёт. Пересчёт валют не требуется: обе цены в USD.

**природа цены:** две цены двух независимых операторов вторичного рынка; у второго товара нет

**остаток:** Остаток назван числом и он ничтожен: Aeliya — «Only 1 left», то есть 1 шт из нужных 156 (0,6 %). Boyut — «Sold out», ноль. DigiKey по оригиналу остатка не даёт вовсе. По ЗАМЕНЕ 2909509 DigiKey показывает 547 шт — это перекрывает 156 целиком. Итого: оригиналом количество НЕ покрыто, заменой — покрыто с запасом.

**срок:** Aeliya: «Free Expedited Shipping from India», срок не назван; в своих условиях — отправка в течение рабочего дня после оплаты для складских позиций. Boyut: срока нет, товара нет. Замена 2909509 — складская позиция дистрибьютора.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 156 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера НЕТ: первоисточник покрывает сименсовский блок листа (SP..., MW..., 64/...), а эта позиция из другого блока того же листа. Значит количество сильной мерой не сверено.

**что закладывать:** Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножать цену на объём здесь запрещено. Единственная цифра, которую можно считать на весь объём, относится к ЗАМЕНЕ:  $156 \times 24,76 = 3\,863$  USD при подтверждённом остатке 547 шт — вдвое дешевле середины нашей же вилки. Действие: решение инженера, годится ли исполнение /EX вместо /ATEX, и запрос авторизованному дистрибьютору на 156 шт по номеру 2909509.

**канал закупки:** Оригинал — только вторичный рынок поштучно: Aeliya Marine Tech (Индия) и Boyut Endustriyel (Турция, Shopify; в тексте витрины всплывает чужое имя «Sembol LTD» — стоит проверить отдельно). Авторизованный канал по оригиналу закрыт: DigiKey отдаёт карточку без цены и без остатка. Промышленный путь на 156 шт — замена 2909509 через авторизованную дистрибуцию.

**контакты:** Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarine.com, +91 74860 18218. Boyut Endustriyel: boyutendustriyel@gmail.com. DigiKey — карточка 277-4846-ND (оригинал) и 277-15622-ND (замена).

**что мешает закрыть строку:** Обнулит вывод одно: если инженер не подтвердит /EX вместо /ATEX, дешёвый путь на 156 шт исчезает, и остаётся 1 шт по 70,99 USD плюс ноль по 100,00. Чего не хватает: страницы самого Phoenix Contact (403) — оттуда нужны официальный статус снятия и официальный преемник, потому что замену назвал дистрибьютор; цены авторизованного канала на объём; подтверждения, что маркировка ATEX II 3G и Class I Div 2 действительно требуются по проекту — если нет, подходит рядовой PLC-RSC-24DC/21-21 и он ещё дешевле.

**чем подтверждено:** Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD, PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX 2980461. Четыре открытые страницы называют изготовителя против этого номера, карточка дистрибьютора даёт статус снятия и преемника с остатком 547 шт; страница изготовителя закрыта 403.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт по вилке оставлен, но прямо записано, что в сумму закупки строка не идёт; единственная считаемая цифра — по замене

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** названо решением инженера, а не закупщика; в blocker стоит первым пунктом

---

## SP107762 · Siemens · 60 шт · экспозиция 9 900 USD · вилка нечем проверить

выдержал 2 из 2 опровержений

ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ HYDROCEL 95 Сименс SGT-400 SP107762

**что это:** Кассетный фильтр-элемент тонкой очистки воздуха KBOY в морском исполнении — AAF HydroCel класса 95. Даташит изготовителя дословно: «Hydro Cel 95 & H12 — Total Reassurance»; «Available in standard size 592x592x292mm (23 $\frac{3}{8}$  x 23 $\frac{3}{8}$  x 11 $\frac{1}{2}$  inches)»; класс F9 при 3 400 м3/ч, F8 при 4 250 и 5 100 м3/ч; начальное сопротивление 110/155/210 Па, конечное 635 Па; средняя эффективность по пятну 97/93/91; влажность 100 %; таблица удаления капель для сорта 95 — 66,72 % на 0,3–0,4 мкм, 90,16 % на 1,0–1,3 мкм, 99,99 % на «5.0 and above». Страница изготовителя: «HydroCel's purpose made proprietary media acts as a reservoir for water, salt, oil, hydrocarbons, and dust capture», «Planned cycles between water washing can exceed 8,000 hours». Среда — атмосферный воздух с морской солью и углеводородами; материал — проприетарная глубинно-загружаемая медиа в рамке; О-рингов нет (уплотнение по периметру рамки в корпусе).

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: AAF International (в даташите «AAF INTERNATIONAL» и «AAF Power & Industrial»; изготовитель линейки — AAF-LTD, Bassington Lane, Cramlington, Northumberland NE23 8AF, Великобритания; испытательный стенд морских условий — «AAF purpose built a special rig at Cramlington»). Домены-доказательства: aafintl.com (страницы линейки для энергетики), aafasia.com, даташит с логотипом AAF (открыт как изображение, текстового слоя нет), directindustry.com «HydroCel — Air filter element by AAF International». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА О СТАТУСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: AAF стоит против ТОРГОВОГО ИМЕНИ «HYDROCEL 95», которое написано в самом наименовании позиции и в англоязычном первоисточнике заявки («HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а НЕ против номера SP107762 — страницы, где рядом стояли бы AAF и SP107762, не существует. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в

pn\_db.json стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»; тот же независимый кросс по слову HYDROCEL отвечает «Showing 0 result(s) matching HYDROCEL».

**его номер:** не установлен: по этой линейке изготовитель публикует не артикулы, а тип и размер — заказывается как «HydroCel 95, 592×592×292 мм». Прежняя наша ссылка была верной по дому, но страница маркетинговая: артикула SP107762 на ней нет.

**жизненный цикл:** Линейка действующая — страницы изготовителя живые, форма загрузки даташита работает. Найденный даташит несёт код 2001 года, а современная страница говорит про классы EPA, поэтому возможно, что сорт 95 (F8/F9) в новых поставках заменяется исполнением класса EPA. Прямой записи «снята или заменена» нет ни на одной странице.

**у кого найдено:** Ни одной цены. AAF цен не публикует. Единственная найденная витрина именно с «HydroCel 95» — HE УВИДЕЛ: airqualityinternational.com — curl (56) CONNECT tunnel failed, response 502; через фетчер — getaddrinfo EAI\_AGAIN (DNS). Поиск ценников по номеру SP107762 не дал ни одного. Пересчёт валют не требуется.

**природа цены:** цены нет: изготовитель её не публикует, единственная витрина недоступна

**остаток:** Не найден ни у кого.

**срок:** Не найден.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 60 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT», 60 шт — количество сходится обеими мерами, и слабой, и сильной.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в AAF по типу и габариту 592×592×292 мм, а не поиском номера Siemens. Перед запросом обязателен замер посадочного места корпуса и выбор сорта (95 или H12 — это разные класс и сопротивление). Отдельно и важно: SP107762 (HydroCel 95, 60 шт) и SP006612 (AmerKleen M80, 80 шт) — это финальная и предварительная ступени ОДНОГО корпуса КБОУ того же изготовителя, и запрашивать их правильно одним письмом.

**канал закупки:** Только изготовитель: открытой витрины с ценой у AAF нет, на странице продукта «Make an inquiry» и «Speak to an expert». Ни один перепродавец с этим изделием и ценой не найден.

**контакты:** AAF-LTD (Великобритания, Cramlington): +44 1670 713477. AAF International B.V. (Амстердам): +31 20 549 4411. AAF-S.R.L. (Италия): +39 0331 838 611. AAF-SA (Испания): +34 945 241 800. AAF McQuay (Дубай): +971 433 90894. AAF McQuay Inc. (Луисвилл, США): +1 502 637 0408.

**что мешает закрыть строку:** Имя изготовителя привязано к торговому имени изделия, а не к номеру Siemens — страницы, где AAF и SP107762 стоят рядом, нет. Значит при заказе по номеру Siemens канал остаётся турбинным, и весь выигрыш получается только при переходе на тип и габарит.

**чем подтверждено:** Фильтр-элемент HYDROCEL 95, SP107762. Даташит и три страницы изготовителя на опознание и паспорт, независимый фильтровый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; единственная витрина с этим изделием недоступна по DNS, цены нет ни одной.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** статус доказательства назван прямо; в рекомендацию поставлен запрос по типу и габариту, а не по номеру

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт «нечем проверить» оставлен; названо, что именно закрывает строку — запрос в AAF с габаритом

---

## 1060817-40 · Solar · 27 шт · экспозиция 9 720 USD · вилка не подтверждена ОСПОREN: выдержал 1 из 2

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Сименс SGT-400 1060817-40

**что это:** Комплект, фильтрующий элемент газового топлива — цилиндрический гофрированный элемент. Официальная номенклатура Solar по этому номеру дословно: «Kit, Element, Filter, Gas Fuel», а по соседним исполнениям в магазине изготовителя — «1060817-20 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl» и «1060817-50 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». Перепродавец даёт заголовок «1060817-40 - Pleated Gas Filter Element for Solar Turbines». В том же семействе у Solar есть и КОРПУСА: «1060817-100 Filter, Gas Fuel», «1060817-300 Filter, Gas Fuel». Тонкость фильтрации, габариты, материал и наличие О-рингов HE опубликованы ни на одной открытой странице.

**кто делает на самом деле:** HE ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: карточки магазина Solar по нашему и соседнему исполнению — HTTP 404 и через curl, и через фетчер (витрина требует сессии, в поисковом индексе карточки есть); HE УВИДЕЛ: peri-parts.com — HTTP 403, тело «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»; novi.com.tr открылся полностью, но в поле изготовителя стоит «Solar Turbine» — это изготовитель МАШИНЫ, не элемента, и в доводы не идёт; filtersource.com — результатов нет; HE УВИДЕЛ: shop.donaldson.com — HTTP 403 «Access Denied»; fluitek.com — HTTP 403 Cloudflare; boweyfilter.com — HTTP 404; mainfilter.com — поиск отдаёт одну и ту же страницу и на контрольный номер Donaldson, поэтому измерением не считается. Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8H та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. Их раздел SOLAR TURBINE отдал дословно «Showing 3 result(s) for SOLAR

TURBINE» (130517, 186280-300, 8007884R91) — семейства 1060817 там нет вовсе. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn\_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

**его номер:** не установлен; настоящий номер — сам чертёж Solar 1060817 с суффиксом исполнения.

**жизненный цикл:** Действующая: семейство 1060817 (-20, -50, -100, -300) стоит в текущем каталоге магазина изготовителя. Именно -40 в индексе магазина не показалось, но продаётся перепродавцами; преемник не объявлен.

**минимум:** 336.49

**максимум:** 522.14

**у кого найдено:** По этому номеру открытой цены у независимого продавца HET: novi.com.tr дословно «Call for pricing» при «In Stock Worldwide Shipping». Единственные цифры — из открытого сток-листа группы Hard-To-Find (hardtoget.parts, один оператор с hard-to-find.parts, turbine.parts и zip-solutions.com по gt/data/ship\_seller\_groups.json), и они САМИ СЕБЯ ОПРОВЕРГАЮТ: по одному номеру в одном и том же листе стоят ТРИ разные цены — «1060817-40 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl 90pcs 300.00EURO ea», «... 100pcs 290.00EURO ea» и «... 100pcs 450.00EURO each» (336,49 / 348,09 / 522,14 USD по курсу 0,861838 EUR за 1 USD из gt/data/fx\_rates.json, справочно на 13.09.2026). Один продавец, один номер, три цены — это опровержение, а не подтверждение.

**природа цены:** три цены ОДНОГО оператора на один номер — подтверждением не считаются

**остаток:** Только у одного оператора и в противоречивых строках: 90 шт и 100 шт по разным строкам его же листа (наши 27 шт формально покрываются). У независимого продавца «In Stock» без числа. Числа остатка от независимого продавца нет.

**срок:** Не найден.

**на наш объём:** Две строки сырой заявки,  $18 + 9 = 27$  шт. В англоязычном первоисточнике номера HET — количество опирается только на русский лист.

**что закладывать:** Цены независимого продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для порядка величин: ask перепродавца на 27 шт даёт 9 085–14 098 USD, и это ask, а не закупка. Действие: второй независимый продавец обязателен; запрос в магазин изготовителя по суффиксу -40.

**канал закупки:** Магазин изготовителя либо перепродавцы турбинного ЗИП. Авторизованного канала с публичной ценой нет.

**контакты:** Novi Group (Гёбзе, Коджаэли, Турция): info@novi.com.tr, +90 506 912 32 08. PeriParts: +1 718 717-2524.

**что мешает закрыть строку:** КРИТИЧНО: не переносить сюда цифры от 1060817-10. В том же листе -10 идёт по 625, 650, 900 и 900 EUR, а прежний наш вердикт «занижена» по «фильтроэлементу газового топлива Solar» вынесен именно по -10. Суффикс кодирует исполнение (в этом семействе -10, -20, -40, -50 плюс корпуса -100 и -300), и 1060817-40 это не 1060817-10.

**чем подтверждено:** Комплект, фильтрующий элемент газового топлива 1060817-40. Официальная номенклатура изготовителя на опознание, семь фильтровых каналов проверены (кросс отвечает нулём, раздел Solar держит три чужих номера), три закрыты 403/404; цены независимого продавца нет, а один оператор называет три разные цены.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: названы опровержением; вердикт «не подтверждена», цифры оставлены только как порядок величин

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: прямо запрещено переносить: суффикс кодирует исполнение

---

## 1069873-1 · Solar · 36 шт · экспозиция 9 180 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТР, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, Солар Taurus 60S10 1069873-1

**что это:** Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива, цилиндрический, Solar Turbines Taurus 60S, 10 мкм. Подтверждение: сток-лист hardtoget.parts (HTTP 200) — «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl»; та же формулировка индексируется у официального магазина Solar, но карточка shop.solarturbines.com отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ. Наш внутренний desc «KIT,ELEMENT,FILTER,LF,10» сходится: LF = liquid fuel, 10 = микронность.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1069873-1 — дословно «No cross-reference for 1069873-1 found»; compressorfiltersupply.com (список SOLAR TURBINE — номера нет); hifi-filter.com — совпадений нет; mainfilter.com — 404; echoiceparts.com — «No results found». НЕ УВИДЕЛ: fluitek.com — 403, baldwinfilters.com — 403, peri-parts.com — 403, shop.solarturbines.com — 404 без кабинета. Отдельно снимаю ложный след из нашей же прошлой проверки: там записано, что hardtoget.parts даёт номер «как Caterpillar 1069873-1». Caterpillar — владелец бренда (Solar Turbines входит в Caterpillar), а не изготовитель фильтроэлемента; за вскрытие изготовителя это принимать нельзя. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn\_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров».

**его номер:** не найден; преемника продавец против номера не ставит

**жизненный цикл:** Действующая: номер живёт в каталоге официального магазина Solar (индексируется с точным описанием) и стоит в сток-листе продавца. Признаков снятия или замены нет — в отличие от 1064728-1.

**минимум:** 928.25

**максимум:** 1044.28

**у кого найдено:** hardtoget.parts, страница сток-листа несёт номер ДВА раза: «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl 50pcs 800.00EURO ea» и «...100pcs 900.00EURO each» → 928,25 и 1 044,28 USD (EUR 0,861838, gt/data/fx\_rates.json, справочно на 13.09.2026). Обе — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship\_seller\_groups.json; ссылка и на turbine.parts дала бы один источник, а не двух свидетелей. Больше нигде цифры нет: Solar — кабинет, boweyfilter.com — без цены.

**природа цены:** две цены ОДНОГО оператора на одно изделие

**остаток:** Числа, которому можно верить, нет: один и тот же лист называет по одному номеру и «50pcs», и «100pcs» при разных ценах. Это позиции листа, а не сверенный остаток.

**срок:** Со сток-листа не указан. Официальный канал: цена и наличие только в авторизованном кабинете. Bowey по своей замене: 7-10 дней после оплаты, под заказ. Срок считать от изготовления, а не от склада.

**на наш объём:** Две строки сырой заявки, обе по ОДНОЙ модели Taurus 60S — подтверждать одинаковость посадки не требуется.

**что закладывать:** Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождение по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закупку ставить нельзя: один оператор, две разные цены, премия перепродавца не измерена. Действие: письменный ТКП у Solar через кабинет заказчика и вскрытие элемента по чертежу — у жидкотопливного элемента есть шанс оказаться покупным картриджем под своим номером.

**канал закупки:** Турбинный OEM-канал (Solar/Caterpillar через авторизованный кабинет) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Фильтровый рынок номер не знает — ни один кросс-каталог его не держит, поэтому удешевляющего перевода на рынок фильтров по этой строке пока не существует.

**контакты:** hardtoget.parts (группа Hard-To-Find / turbine.parts): info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. Solar Certified Parts: +1 800-416-5024. Bowey Filter (афтермаркетная замена под чертёж): sales@boweyfilter.com. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com.

**что мешает закрыть строку:** Изготовитель не вскрыт, фильтровый рынок номера не знает — у строки нет дешёвого канала, которым можно проверить ask сверху. Это же и главный риск: как только элемент будет опознан как покупной картридж, цена может обвалиться и вердикт перевернётся. Наша собственная вилка 60-450 имеет разброс 7,5 раза — такой разброс сам говорит, что цены у нас не было.

**чем подтверждено:** Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива 1069873-1, Taurus 60S. Одна открытая страница на опознание, пять кросс-каталогов проверены и пусты, четыре закрыты 403/404, две цены одного оператора, снят ложный след «изготовитель Caterpillar».

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** след снят прямо в основании строки, maker\_short оставлен пустым

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт вынесен только потому, что даже низшая цена выше потолка вдвое; в рекомендации сказано, что это ask, а не закупка

---

**628477 · Jenbacher/INNIO · 55 шт · экспозиция 8 525 USD · вилка**  
**верна** ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Фильтр-патрон, артикул 628477

**что это:** НЕ жидкостной фильтр-патрон, как записано в заявке, а ВТОРИЧНЫЙ (защитный) ВОЗДУШНЫЙ фильтр-патрон впускного тракта газового двигателя Jenbacher типа 6. Независимый кросс airfilter-crossreference.com дословно: «JENBACHER 628477 - Alternative air filters. There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628477» → «HIFI-FILTER SA17495», «MANN C351820». Дилер по номеру HIFI: «Filtre à air sécurité SA 17495, HIFI FILTER», «Filtre SA 17495 : C 351820 - 4592154424», применимость «JENBACHER», модели «JGS 620 GS-NL | JGS 616 GS-NL | JGS 624 GS-NL | 6 J 612». Витрина по самому номеру: «Replace Part Number: 628477, 628-477, 628 477, SA 17495, SA17495», «Fit for Jenbacher Engine: J612, J616, J620, JGS620, JGS624». Габариты, материал и О-ринги на открытых страницах не опубликованы.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг сужен с четырёх домов-догадок до ДВУХ РЕАЛЬНЫХ, чьи собственные номера стоят против 628477 на независимом кроссе: MANN+HUMMEL (C 35 1820) и HIFI FILTER (SA 17495). Ни Pall, ни Donaldson, ни Parker, ни PECOFacet в кроссе нет вообще — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА (в pn\_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»). Страницы со словами «original manufacturer» и фамилией против 628477 я не видел: НЕ УВИДЕЛ: onergys.de и onergys.com — HTTP 403, тело «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue». Так что Mann & Hummel здесь — сильный кандидат по кроссу (и он согласуется с тем, что по другому номеру Jenbacher дом уже оказался Mann & Hummel), но не доказанный изготовитель оригинала.

**его номер:** кроссы: MANN C 35 1820 (C351820), HIFI FILTER SA 17495; на странице дилера рядом стоит ещё номер 4592154424.

**жизненный цикл:** Действующая: продаётся и как оригинал, и по кроссам HIFI/MANN у европейских дилеров, и как неоригинал у гонконгских витрин. Преемник не объявлен.

**минимум:** 169.87

**максимум:** 176.99

**у кого найдено:** По кроссу HIFI SA 17495: agripartner.fr дословно «Filtre adaptable HIFI FILTER référence SA 17495 ... 146,40 € HT 175,68 € TTC» (в разметке price 175.68, priceCurrency EUR, availability InStock) → 146,40 EUR нетто = 169,87 USD за штуку; nhp-motoculture.fr дословно «FILTRE à AIR SÉCURITÉ HIFI FILTER d'origine 183,04 € TTC» → нетто 152,53 EUR = 176,99 USD. Два независимых дилера, расхождение 4 %, ни один домен не входит в семь групп gt/data/ship\_seller\_groups.json. По самому 628477 (неоригинал, бренд продавца): 278,60 USD «In Stock» у одной витрины и «Regular price \$393.31» с оптовой лестницей у другой; у них блок «Replace Part Number» совпадает ПОСИМВОЛЬНО — признак скопированного каталога, поэтому за два независимых мнения они не считаются, тем более что цены расходятся на 41 %. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json, курс справочный на 13.09.2026. Фасовка поштучная у всех, коробочной цены нет ни у кого.

**природа цены:** две независимые цены по кроссу HIFI плюс две по неоригиналу

**остаток:** Числа остатка не даёт никто: «In Stock» и «InStock» без количества. Покрытие наших 55 шт числом HE подтверждено.

**срок:** Дословно у одного дилера: «Plus de stock. Disponible sous 5 à 10 jours».

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 55 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет — номер пришёл не из англоязычного листа.

**что закладывать:** Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По 55 шт это 9 343–9 734 USD. Неоригинал из Гонконга даёт 15 323 USD, то есть выше потолка на 39 % — дешёвым каналом он здесь не является. Действие: запрос дилеру HIFI на весь объём и решение заказчика о допустимости кросса вместо оригинала.

**канал закупки:** Три канала: европейские дилеры HIFI (склад или 5–10 дней), гонконгские дропшипперы со своим брендом, немецкий B2B-канал оригинала («deliveries exclusively to business customers», «prices are net plus applicable VAT and transportation costs»).

**контакты:** agripartner.fr (Франция). nhp-motoculture.fr: sav@nhp-motoculture.fr. FridayParts: info@fridayparts.com, +1 833 308-1855, Hanphin Technology Co. Limited, Kowloon, HK. Buymachineryparts: sales@buymachineryparts.com, +852 3853 3880.

**что мешает закрыть строку:** Цена стоит против номера HIFI SA 17495, а не против 628477 — это КРОСС, и оригинал дороже: наша прежняя запись приводила по закрытому сейчас каналу 182,98 EUR, подтвердить нечем (403). Вторая странность, важная для заказа: заявка просит 55 шт ВТОРИЧНОГО (защитного) патрона против 28 шт первичного 628476, а меняют обычно наоборот — первичный чаще. Стоит переспросить заказчика, не перепутаны ли количества местами: если да, деньги по обеим строкам пересчитываются.

**чем подтверждено:** Фильтр-патрон 628477. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома вместо четырёх наших догадок, два независимых дилера дают цену по кроссу, две витрины неоригинала опознаны как копия одного каталога; канал оригинала закрыт 403.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: прямо сказано, что это кросс, и что оригинал дороже; вердикт относится к уровню кросса

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: в группу не записаны (улики нет), но за два мнения не считаются — сказано почему

---

**4970773 · Cummins · 869 шт · экспозиция 7 821 USD · вилка занижена** **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Уплотнительная шайба свечи зажигания

**что это:** HE «уплотнительная шайба». Единственная открытая карточка по номеру — wetzparts.com (WETZ Group, Москва), дословно: «Кольцо, свеча зажигания CUMMINS 4970773 OE для CUMMINS», поле модели «4970773, 497077300», категория «Прочие компоненты двигателя». Наша же прежняя запись фиксирует у двух карточек каталожное имя «4970773 RING, SPARK PLUG». То есть в заявке позиция названа шайбой, а каталог называет её КОЛЬЦОМ свечи зажигания — на 869 штуках это расхождение вскроется только на монтаже. Парк по нашим данным — газовые Cummins (QSV91G/QSK60G). Ни диаметров, ни толщины, ни материала, ни резьбы не публикует никто: карточка вообще без спецификации.

**кто делает на самом деле:** HE ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только шильда OEM — «CUMMINS 4970773 OE». Субпоставщик (кто физически делает кольцо) не назван нигде. Поля разметки продавца пишут brand и manufacturer «WETZ» — это шаблон сайта, а не атрибуция: проверено на его же карточке свечи 5373898, там ровно то же. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА И ВДВОЙНЕ: в pn\_db.json стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «ПЗ: OE-поставщик зажигания Solar» — но машина в заявке Cummins, а не Solar, то есть неверен и изготовитель, и машина, от которой его выводили. ОТДЕЛЬНО ОПРОВЕРГНУТО ПРЯМО: прежнее основание опиралось на страницу номера 3920773, а 3920773 — это «Oil Pan Drain Plug Sealing Washer», медная шайба слива масла для двигателей V/QSB/C/ISC/ISL, то есть ДРУГАЯ система двигателя. Проверено сегодня: страница нашего номера у того же продавца — HTTP 404, номера у них нет вовсе. Пусто также: shop.cummins.com (404 по двум путям), dieselengines.parts (страница открылась, номера на ней нет ни разу — сводка выдачи не подтвердилась), heavydutypros.com (404), 1dzl.ru (404), makano.com.cn (404), surplusstock.parts и mepa.kz (ноль вхождений). HE УВИДЕЛ: finditparts.com, octopart, oemsecrets, parts-ekb.ru — HTTP 403.

**его номер:** 4970773, на той же карточке альтернативная запись 497077300. Преемник не объявлен нигде. Кросса на складской рынок нет: без размеров и материала подобрать нечем.

**жизненный цикл:** Снабжается, но только под заказ и только через российского перепродавца. В западной рознице позиция отсутствует полностью — в отличие от самой свечи (5373898, 5368406, 5504704 находятся).

**минимум:** 26.23

**максимум:** 26.23

**у кого найдено:** wetzparts.com, карточка номера: дословно «2 213 руб» в колонке «Цена руб. / без НДС» (то же число в разметке страницы: price 2213, priceCurrency RUB), за ШТУКУ, БЕЗ НДС; склад «Удалённый», наличие «под заказ», «0 шт. в пути». Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (84,355072 RUB за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 26,23 USD за штуку. Второго независимого продавца с ценой нет ни одного — перечень проверенного и закрытого в поле изготовителя.

**природа цены:** одна цена одного российского перепродавца под заказ

**остаток:** Склада нет ни у кого: дословно «0 шт. в пути», наличие «под заказ». 869 шт не покрыты вообще ничем.

**срок:** Дословно с карточки: «срок поставки на склад в Москве от 60 дней» и «до 90 дней».

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 869 шт — самое большое количество пакета, поэтому ошибка на штуке множится на 869. В англоязычном первоисточнике заявки номера HET: первоисточник покрывает лист SGT-400, а позиции Cummins в него не входят, значит 869 шт не подтверждены первоисточником вовсе.

**что закладывать:** Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607–13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза. Но 22 798 USD — ВЕРХНЯЯ оценка канала, а не цена закупки: внутри цены российского перепродавца «под заказ» сидят логистика, растаможка и маржа, а заводского уровня Cummins в открытом виде нет. В заголовок эта сумма не идёт. Действие: запрос уполномоченному дилеру Cummins и вопрос заказчику, кольцо это или шайба.

**канал закупки:** Один российский перепродавец под заказ. Авторизованного канала не нашлось. По нашим прежним данным есть два дилерских адреса под этот номер — уполномоченный дилер Cummins в Казахстане и продавец в Шияне (КНР); ни один цену не публикует.

**контакты:** WETZ Group: info@wetzparts.com, service@wetzparts.com, +7 495 129-02-35 — напечатано на странице карточки.

**что мешает закрыть строку:** Наименование спорно: заявка называет позицию шайбой, каталог — кольцом свечи зажигания. Кольцо и шайба — разные изделия, и на 869 штуках расхождение вскрыется на монтаже. Это вопрос заказчику, а не наш вывод. Второе: изготовитель не вскрыт, размеров и материала нет ни на одной странице, поэтому кросс на складской рынок составить нечем.

**чем подтверждено:** Уплотнительная шайба свечи зажигания, 4970773. Одна открытая карточка на цену и на поправку наименования, десять каналов проверены и пусты, четыре закрыты 403; прежнее основание опровергнуто прямо — оно опиралось на номер другой системы двигателя.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записано прямо: подменённый номер относится к другой системе двигателя, поэтому прежнее основание снято целиком

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, сумма названа верхней оценкой канала с прямым запретом ставить её в заголовок

---

## 487181 · Jenbacher/INNIO · 28 шт · экспозиция 7 280 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Катушка зажигания, артикул 487181

**что это:** Катушка зажигания газового двигателя Jenbacher. Прочитанные страницы: parts-systems.de — «Zündspule Jenbacher / 487181», описание «Zündspule Jenbacher 487181 Original», фильтр изготовителя «Jenbacher», поиск дословно «Zu "487181" wurde 1 Produkt gefunden»; iggnita.com (Стамбул) — «Ignition Coil – Jenbacher Reference Code: 487181 – Engines Used: Jenbacher 4 Series», «Original/OEM/Alternative: Original»; echoiceparts.com — «Ignition Coil, Jenbacher 487181». ПРОТИВОРЕЧИЕ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ, не разрешено: одна карточка пишет только «Jenbacher 4 Series», а заголовок листинга (страница не открыта, 403) — «for Engine Type 2, 3, 4, 6 & 9». Электрические характеристики — напряжение, энергия, сопротивление первички, разъём — не публикует НИ ОДНА карточка.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. На всех открытых страницах стоит только Jenbacher или INNIO: изготовитель на витрине — «Jenbacher», марка запчастей — «Jenbacher». Субпоставщика не называет никто. ПРОВЕРЕНО И ПУСТО: shop.gen-c.co.uk — дословно «Search: 0 results found for "487181"», и это ДИЛЕР MOTORTECH, то есть отсутствие кросса на Motortech измерено, а не предположено; shop.emission-partner.de — результата нет; weyeahmotor.com — 404; rsmotorps.com — только эхо запроса; поиск по каталогу самой витрины — один товар и только под маркой Jenbacher. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403, тело «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»; peri-parts.com — HTTP 403 и для curl с браузерным агентом, и для релея, и через текстовый прокси; ebay.com — HTTP 403. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)», основание «П4: сегмент зажигания» — ни одно из двух имён не встречается нигде. Motortech действительно делает совместимые с Jenbacher катушки, но ни одна страница не ставит номер Motortech против 487181.



**его номер:** 487181, в обиходе также 487-181 и 487 181. Приемник не объявлен ни на одной странице.

**жизненный цикл:** Действующая. Дословно: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage», кнопка заказа активна; у американского перепродавца «In Stock».

**минимум:** 362.46

**максимум:** 362.46

**у кого найдено:** parts-systems.de, карточка SW45964, прочитана 18.09.2026: дословно «312,38 €» с пометкой на той же строке «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» — без НДС и без доставки, за одну штуку. Пересчёт по [gt/data/fx\\_rates.json](#) (0,861838 EUR за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 362,46 USD за штуку. ВТОРОЙ ЦЕНЫ НЕ УВИДЕЛ НИ ОДНОЙ: echoiceparts.com карточку отдаёт и пишет «In Stock», но цена скрыта — «Sign In for your price»; iggnita — «Please sign up for special prices». НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403; peri-parts.com — HTTP 403 тремя инструментами; ebay.com — HTTP 403. Цифры 251,86 / 294,65 / 244,54 EUR и 181,36 / 220 USD ходят ТОЛЬКО в поисковых сниппетах и в вердикт не идут. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: echoiceparts и peri-parts, судя по нашей же записи, один оператор (общий телефон +1 617 939-0160 и адрес 153 Main Street, Suite 2A, Medford); со стороны echoiceparts это подтверждено на открытой странице, со стороны peri-parts — нет, сайт 403. Двумя свидетелями их считать нельзя.

**природа цены:** одна открытая цена оригинала; у двух других витрин цена за логином

**остаток:** Числом не заявлен нигде: «Sofort verfügbar» без количества, «In Stock» без количества. 28 шт не подтверждены ни одной цифрой.

**срок:** «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» — дословно.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 28 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160–8 400 USD по вилке. Действие: запросить второго продавца (закрытые сейчас каналы) и разрешить противоречие по применимости прежде количества.

**канал закупки:** Специализированный европейский канал оригинала (Германия, Австрия, Турция) плюс американский перепродавец. Цена открыта ровно у одного, у остальных за логином.

**контакты:** parts-systems.de — сервисная линия 08633 4819920 (напечатана на карточке, почты на странице нет). iggnita.com — [info@iggnita.com](mailto:info@iggnita.com), +90 216 2322828. Energy Choice Inc.: +1 617 939-0160, 153 Main Street, Suite 2A, Medford — снято из разметки открытой страницы.

**что мешает закрыть строку:** Вердикт держится на ОДНОЙ открытой цене, и это его слабое место: неподтверждённая цифра из сниппета (251,86 EUR нетто, около 292 USD) легла бы ВНУТРЬ вилки, и тогда вердикт стал бы «верна». То есть строку решает вторая цена, а её сегодня не отдаёт ни один из двух каналов. Второе: применимость противоречива (только Type 4 против Type 2/3/4/6/9), а от неё зависит, та ли это катушка и те ли 28 штук.

**чем подтверждено:** Катушка зажигания, артикул 487181. Три открытые страницы на опознание, одна на цену без НДС, дилер Motortech проверен и кросса не даёт (измеренный отказ), три канала закрыты 403; вскрыт признак одного оператора у двух американских витрин.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: записаны одним свидетелем; отмечено, что улика односторонняя, поэтому в справочник групп витрина пока не заводится

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: прямо сказано, что вердикт переворачивается второй ценой, и это вынесено в blocker первым пунктом

---

## KOP160j7MWVPN22 · Solar · 58 шт · экспозиция 7 250 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

Реле времени Солар Taurus 60S KOP160j7MWVPN22

**что это:** Реле времени — электронный универсальный таймер серии KOP. Дословно с прочитанной каталожной страницы по родственному исполнению KOP160J7MWVPN00 (артикул изготовителя 9600040): «Elektronisches Zeitrelais KOPJ 24...48 VDC und 24...240 VAC 10 Zeitbereiche 0.05s bis 60 Stunde», происхождение «Origine : RO». Дословно из заголовков листингов по НАШЕМУ номеру: «SAIA KOP160J7MWVPN22 TIMER RELAY 24-240 VAC 24-48 VDC» и «SAIA Universal Timer Module KOP160J7MWVPN22». Итого: питание 24...48 В пост. и 24...240 В перем. тока, десять диапазонов уставки от 0,05 с до 60 ч. Тип и число контактов, ток и монтаж по нашему суффиксу ...22 на открытых страницах не найдены.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ с понижением веса улики: Saia-Burgess (бренды SAIA и Burgess, подразделение Johnson Electric). Прочитанная каталожная страница famaga.com называет изготовителя «SAIA-BURGESS / SAIA / BURGESS» против KOP160J7MWVPN00 — то есть против РОДСТВЕННОГО суффикса, а не нашего; relayspec.com подтверждает, что SAIA и Burgess — бренды Johnson Electric. По нашему суффиксу ...22 изготовитель стоит в заголовках двух листингов eBay, но НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403 «Pardon Our Interruption» (и m.ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de тем же). НЕ УВИДЕЛ: radwell.com — HTTP 403, в выдаче его заголовок «JOHNSON ELECTRIC SAIA BURGESS / KOP160J7MWVPN00». ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ДОГАДКА ПО КЛАССУ: «KOP» — собственный префикс серии Saia-Burgess, то есть номер написан в номенклатуре самого изготовителя, а не выведен из признака «это таймер». Отличие

от случая 231400, где изготовитель соседей был гипотезой: там соседние номера принадлежали номенклатуре Jenbacher, а изготовитель предполагался чужой; здесь номенклатура и изготовитель одни и те же. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика» — изготовитель швейцарский, ни один из трёх. Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — машина.

**его номер:** KOP160J7MWVPN22 — собственное обозначение изготовителя; родственное исполнение KOP160J7MWVPN00 идёт под артикулом 9600040. Преемника по ...VPN22 не нашлось.

**жизненный цикл:** Похоже, СНЯТА, но прямой страницы изготовителя нет. Улики: серия KOP числится снятой у Radwell (несколько исполнений, страницы 403); Saia-Burgess куплена Johnson Electric в 2005, контрольное подразделение отчуждено в 2012, промышленных таймеров KOP в текущих каталогах ни SBC, ни Johnson Electric не найдено. По самому номеру ни одного действующего каталога изготовителя или авторизованного дистрибьютора — только листинги вторичного рынка и генерируемые витрины.

**у кого найдено:** Ни одной дословной цифры с открытой страницы ровно по этому номеру. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com, m.ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de — HTTP 403 «Pardon Our Interruption»; radwell.com — HTTP 403. Открыто и без цены: famaga.com — «On request», «Request delivery time». Группа Enapart (onrion, usaron, ontrium) цену не публикует. Пересчитывать нечего. ОТДЕЛЬНО СНИМАЮ ЛОЖНЫЙ СЛЕД: в нашей базе свидетелем по этой строке стоял Codale — витрина группы Sonepar, и вела она не на KOP160J7MWVPN22, а на кросс-аналог Allen-Bradley 700-FSM3UU23, да ещё под экраном авторизации. Свидетелем это не было ни дня.

**природа цены:** цены нет ни одной: все витрины с ценой под ботозащитой

**остаток:** Числа остатка нет ни на одной открытой странице. «On request» остатком не является. Покрытие наших 58 шт не подтверждено ничем.

**срок:** Нет. «Request delivery time» — это не срок.

**на наш объём:** Две строки сырой заявки: 28 шт по Taurus 60S и 30 шт по Taurus 70, вместе 58 — сходится со сводкой. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: проверить гипотезу, что реле времени Allen-Bradley 700-FSM3UU23 (строка 700-FSM3UU23-EX этой же заявки) — то же изделие под другой вывеской. Совпадает вся электрика (0,05 с...60 ч, 24–48 В пост., 24–240 В перем., один перекидной, 22,5 мм на DIN) и страна изготовления: Rockwell на своей карточке пишет Romania, каталог по KOP160 — «Origine : RO». Если гипотеза подтвердится, 58 и 27 штук закупаются одной позицией с живым преемником 700-FSM6UU23-EX. Утверждать нельзя: страницы, где кто-то из двух это признаёт, не нашлось.

**канал закупки:** Только вторичный рынок. Единственные, кто отдаёт карточку с ценой, — листинги eBay (403). Из выдачи: onrion.com, usaron.com, ontrium.com — это группа Enapart из gt/data/ship\_seller\_groups.json, каталог генерируемый, цены не публикуются вовсе; шесть её доменов дали бы шесть мнимых свидетелей. famaga.com прямо пишет «Our company is a reseller», цена «On request».

**контакты:** famaga.com — витрина реселлера, цена по запросу. Остальные каналы либо под ботозащитой, либо из группы Enapart. Годного адреса для запроса цены по этому номеру назвать не могу.

**что мешает закрыть строку:** Чего не хватает: любой читаемой цены ровно по суффиксу ...22 — все листинги под ботозащитой. И расшифровки суффикса: чем ...VPN22 отличается от ...VPN00, у которого в выдаче цен заметно больше. По напряжениям и диапазону они совпадают, значит разница в контактах, монтаже или упаковке — без этого переносить цены исполнения ...00 на нашу строку нельзя.

**чем подтверждено:** Реле времени Солар Taurus 60S, KOP160J7MWVPN22. Каталогная страница на изготовителя серии (по родственному суффиксу), два заголовка листингов по нашему суффиксу, шесть каналов без цены, четыре домена под ботозащитой; снят ложный свидетель из нашей же базы.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** различие названо прямо: там номер был в номенклатуре Jenbacher при чужом предполагаемом изготовителе, здесь номер в номенклатуре самого Saia-Burgess; вес улики понижен в тексте, а не скрыт

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** в вердикт не поставлена; гипотеза о тождестве двух позиций вынесена в рекомендацию как проверка, а не как основание

---

## HDIBATTE260DOTAA · HDI · 10 шт · экспозиция 6 250 USD · вилка нечем

**проверить** выдержал 2 из 2 опровержений

Батарея акк. HDI HDIBATTE260DOTAA

**что это:** Аккумуляторный блок питания приборов нефтепромысловой КИП, а не деталь машины. Дословно с карточки: «Hdi Hdibatt-e260-dot-aa Power Pack Battery / Hdi Instruments, Llc / Tadiran Ltd / Lithium Inorganic 3.6V Battery / Hdi Part#: Hdibatt-e260-dot-aa / E260 Power Pack / Class 1, Groups A,B,C,D / Weight: 430 Gm». Вторая витрина: «HDI HDIBATT-E260-DOT-AA BATTERY POWER PACK», «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO SHIP IMMEDIATELY», «MADE IN USA», плюс теги-кроссы 2065262700, 7093000, 709-92618. Третья: «Hdibatte260dotaa Micro P Power Pack – Hdi Replacement Battery», категория «Digital Pressure Gauge», а соседний товар того же магазина — «HDI 9000 Choke Console System». То есть блок питает цифровой манометр из линейки оборудования управления скважиной. ЧЕГО НЕТ НИ У КОГО: ёмкости в ампер-часах,

числа элементов, типа выводов, точной химии кроме «lithium inorganic 3.6 V» (семейство Li-SOCl<sub>2</sub>). Типоразмер не публикуется — это сборный блок 430 г, а не одиночный элемент.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ЧАСТИЧНО, и догадка задания подтвердилась: «HDI» в наименовании — имя изготовителя, а не серии. HDI Instruments, LLC названа против этого номера на трёх несвязанных витринах. Изготовитель ЭЛЕМЕНТОВ — Tadiran — стоит на одной карточке, и это ОДИН свидетель, а не два: домены aeliyamarinetech.com, aeliyamarine.net и auto2mation.com по gt/data/ship\_seller\_groups.json один оператор, а четвёртая витрина повторяет тот же текст слово в слово. Заводской страницы не видел: сайт изготовителя через прокси не открылся (CONNECT tunnel failed, HTTP 502). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПОБЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «EnerSys/Saft (тип.)» с основанием «P4: батареи» — ни одно имя по этому номеру не встречается нигде.

**его номер:** HDIBATT-E260-DOT-AA (в заявке тот же номер без дефисов). Кроссы, напечатанные на одной карточке: 2065262700, 7093000, 709-92618 — нигде больше не подтверждены, проверять отдельно.

**жизненный цикл:** НЕ УСТАНОВЛЕН. Заводской страницы номера не видел. Все четыре найденные витрины — перепродавцы излишков и судового ЗИП; одна продаёт «Hdi Replacement Battery», то есть неоригинальную замену, и её цены подставные (одна и та же цифра подряд у трёх разных товаров, включая пульт управления штуцером). Преемник не объявлен.

**у кого найдено:** Продажной цены нет ни на одной открытой странице. toosglobal.com — в разметке цена 0.00 при available true, то есть фактически запрос предложения; aeliyamarinetech.com — цена 0, available false; snshipspares — «\$1785.00» напечатано, но на той же странице «Sold Out», «Availability: Out of stock», состояние «New - Open Box» и кнопка запроса, то есть это не продающая цена. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403 всеми агентами по всем четырём листингам этого номера; world.wiautomation.com — HTTP 403, тело Cloudflare «Attention Required!». Наша августовская запись фиксировала на листинге 371,07 USD (состояние Used, 1 шт) — сегодня подтвердить нечем, и это «не увидел», а не «цены нет». Пересчёт валют не требуется.

**природа цены:** продающей цены нет ни у кого: вместо цены запрос или «sold out»

**остаток:** Подтверждённого склада на 10 шт нет. Одна витрина заявляет «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO SHIP IMMEDIATELY» — 3 из 10, меньше трети, и та же страница одновременно пишет «Sold out» (противоречие внутри одной карточки). Вторая — ноль, «Out of stock». Третья — available false.

**срок:** «ready to ship immediately» без числа дней. Больше нигде срока нет.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 10 шт, лист НВН. В англоязычном первоисточнике номера нет — он покрывает только лист «Энергосети».

**что закладывать:** Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпляру, недоступная сейчас. Они лежат по ОБЕ стороны вилки, поэтому закладывать по строке нечего. Действие: прямой запрос изготовителю (HDI Instruments) и уточнение у заказчика, какой прибор питается этим блоком — от этого зависит, нужен ли оригинал или годится сборка по спецификации элементов.

**канал закупки:** Только перепродавцы излишков и судового ЗИП. Авторизованного канала изготовителя не нашлось.

**контакты:** Toos Global: info@toosglobal.com, sales@toosglobal.com, +91 81409 03903. Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarinetech.com, +91 97252 18537. Оба — перепродавцы.

**что мешает закрыть строку:** Предмет строки — блок питания цифрового манометра для управления скважиной, а не элемент питания оборудования; любое рассуждение «типовой поставщик батарей» здесь неверно вдвойне. Атрибуция изготовителя элементов держится на одной витрине из одной группы — как свидетельство это слабо. Целевой прибор («Micro P») тоже назван одним свидетелем, причём с подставными ценами.

**чем подтверждено:** Батарея аккумуляторная HDI HDIBATTE260DOTAA. Три несвязанные витрины называют изготовителя против номера, ни одна не даёт продающей цены; сайт изготовителя не открылся, четыре листинга закрыты 403. Догадка задания об имени изготовителя подтвердилась, догадка базы о классе — опровергнута.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: цена названа не продающей, вердикт «нечем проверить» оставлен

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: записан один свидетель; в maker\_short стоит только изготовитель блока, чьё имя названо тремя несвязанными витринами

---

## SP006612 · Siemens · 80 шт · экспозиция 6 000 USD · вилка завышена выдержал 2 из 2 опровержений

ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА Сименс SGT-400 SP006612

**что это:** Подкладной панельный ПРЕДфильтр воздухозабора — AAF AmerKleen M80, номинал 24×24×4 дюйма. Даташит изготовителя дословно: «AmerKleen M80 — Disposable Glass Fibre Filter Media Pad»; «M80 pads are particularly suited for use in engine, turbine and smooth flow compressor air intake applications»; «This pad consists of continuous glass fibres whose diameter becomes smaller and the weave progressively tighter from the air entering to air leaving side»; «The dust holding capacity is further increased by impregnating the media with AAF's exclusive Viscosine. This gel-like adhesive will not migrate at temperatures up to 100 °C»; «By compressing the AmerKleen M80 pad into a retaining frame of 50 mm depth, the density and therefore the efficiency is increased even more»; «Standard Pad Dimensions — Nominal (inches) 24 x 24 x 4 → Actual (mm) 616 x 616 x 95». Витрина добавляет дословно: «It is a disposable, adhesive impregnated glass fiber pad held in a

permanent retaining frame... Since no filter frame is required with each purchase, the AmerKleen M80 is less expensive to replace when compared to beverage board or plastic framed filters». Среда — атмосферный воздух; материал — стекловолокно с адгезивной пропиткой; О-рингов нет; сторона входа окрашена в жёлтый.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: AAF International. Против имени из наименования («ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА», в первоисточнике «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN») AAF стоит на четырёх страницах: aafintl.com («AAF's AmerKleen M80 pre-filter media pad is designed for gas turbine air inlet applications that are already furnished with metal holding frames or AAF RenuFilter retaining frames»), даташит с логотипом AAF и слоганом «Better Air is Our Business», aafasia.com, и витрина discountfilters.com, где в разметке стоит brand «AAF», mpn «ED101E000000000», name «AMERKLEEN M80 FILTER PAD - 24x24x4 - 8-pack». Размер 24×24×4 — штатная каталожная позиция AAF, а не подгонка. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOfacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»; независимый кросс по слову AMERKLEEN отвечает «Showing 0 result(s) matching AMERKLEEN».

**его номер:** AAF ED101E000000000 — единственный артикул AAF, который я видел против размера 24×24×4 (фасовка 8 шт). У второго продавца тот же товар идёт под номером 159-858-880 (ящик 20 шт).

**жизненный цикл:** Линейка у изготовителя ДЕЙСТВУЮЩАЯ (страницы живые), но у ОБЕИХ найденных витрин позиция СНЯТА С ПРОДАЖИ: у первой в разметке availability «Discontinued» и текст «This product has been discontinued»; у второй — «Unfortunately, this filter can't be purchased online or has been discontinued» и прямо указан преемник канала: «Please contact AAF Flanders Diesel Engine Air Filtration division at 1-888-388-0529 for purchasing information».

**минимум:** 12.11

**максимум:** 12.35

**у кого найдено:** discountfilters.com: в разметке priceCurrency USD, price 96.88 для «AMERKLEEN M80 FILTER PAD - 24x24x4 - 8-pack» → 96,88 / 8 = 12,11 USD за штуку. rememberthefilter.com: «AmerKleen M80 Pad 24-1/4x24-1/4 STD Adhesive 159-858-880 (Case of 20) — Regular price \$246.99» → 246,99 / 20 = 12,35 USD за штуку. Обе витрины в США, о налоге страницы не говорят, пересчёт не требуется. Домены сверены с gt/data/ship\_seller\_groups.json — ни один не входит ни в одну из семи групп; разные адреса и телефоны, цены сходятся с расхождением 2 %.

**природа цены:** две независимые цены, обе за УПАКОВКУ

**остаток:** У обоих НУЛЬ: позиция снята с продажи. Наши 80 шт этими витринами не закрываются — их роль здесь только ценовая.

**срок:** Не указан.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 80 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN», 80 шт — количество сходится обеими мерами.

**что закладывать:** Две независимые цены дают 12,11-12,35 USD за штуку против вилки 30-120 USD: по 80 шт это 969-988 USD вместо 2 400-9 600. Вилку по этой строке надо переписать в 11-16 USD за штуку. Действие: прямой заказ в подразделение изготовителя по воздушной фильтрации (его телефон напечатан на витрине как преемник канала) — на 80 шт цена будет своя и, скорее всего, ниже розницы.

**канал закупки:** AAF Flanders напрямую (подразделение Diesel Engine Air Filtration) либо любой фильтровый дом по габариту: 24×24×4 дюйма (616×616×95 мм) — абсолютный стандарт, лежит на складе.

**контакты:** AAF Flanders, Diesel Engine Air Filtration division: +1 888 388-0529. DiscountFilters.com: contact@discountfilters.com, +1 888 407-5688, Greenwood, IN. RememberTheFilter: +1 866 469-8556.

**что мешает закрыть строку:** ФАСОВКА РЕШАЕТ ВСЁ: 96,88 USD — это ВОСЬМЁРКА, 246,99 USD — это ЯЩИК ДВАДЦАТЬ. Принять любую из этих цифр за цену штуки — ошибка в 8 и в 20 раз. Вторая оговорка: у второй витрины в наименовании нет толщины, так что совпадение по четырём дюймам по ней не подтверждается — она подтверждает уровень цены на подкладку того же семейства; размер 24×24×4 прямо написан только у первой, и именно он согласуется с даташитом. Третья: 12 USD за штуку — это розница США на снятую с сайта позицию.

**чем подтверждено:** Фильтр M80 24×24×4 дюйма, SP006612. Даташит и три страницы изготовителя на опознание, две независимые витрины на цену (обе за упаковку, расхождение 2 %), независимый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; у обеих витрин позиция снята с продажи.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: фасовка вынесена первым пунктом blocker; вердикт вынесен по цене за штуку

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: роль витрин ограничена ценовой; действие — прямой заказ у изготовителя

---

## 64/60009030/2 · Siemens · 12 шт · экспозиция 5 700 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

ТЕРМОПАРА Сименс SGT-400 64/60009030/2

**что это:** Термопара серии TC, модель 64/60009030/2 — термопара камеры сгорания Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -20 до +1100 °C; HCX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 8 с; длина монтажной части не более 152 мм (у соседнего исполнения /1 рядом стоит 170); диаметр монтажной части от 2,5 до 6,0 мм переменный; масса не более 0,1 кг; условия эксплуатации от -40 до +60 °C; срок службы 12 лет; наработка не менее 30 000 ч. Клеммной головки НЕТ — вместо неё монтажный элемент

байонетного типа с пружиной и термопарным разъёмом. Назначение подтверждает независимая открытая страница [gasturbineproduct.com](http://gasturbineproduct.com), дословно: «Thermocouple for combustion Chamber – P/N MW 64/60009030/2» — обратите внимание на префикс MW, тот же чертёжный префикс, что у MW03627 и MW03632, то есть номера одной чертёжной серии. Оговорка о самом документе: в одном месте листа 1 модель напечатана как «64/60009030/2T01», хотя в перечне моделей и в таблице суффикса T01 нет — похоже на опечатку документа, но правке она не подлежит.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа). Номер 64/60009030/2 стоит в перечне моделей дословно. Страница [gasturbineproduct.com](http://gasturbineproduct.com) изготовителя не называет — она даёт только назначение (камера сгорания). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в `pn_db.json` стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар».

**его номер:** собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — HCX N и длина монтажной части 152 мм (исполнение /1 отличается ровно этим: HCX K и 170 мм)

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка HE придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены. Конструктив простой и воспроизводимый по образцу (байонет с пружиной и термопарный разъём, 152 мм, 0,1 кг) — из трёх номеров это самый реальный кандидат на повторение по чертежу.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открыл [gasturbineproduct.com](http://gasturbineproduct.com) — номер есть, но ни цен, ни валют, ни остатков, ни сроков на странице нет ни одного. Открыл [parts.dm.energy](http://parts.dm.energy) — наименование «THERMOCOUPLE (PROBE)», вместо цены форма запроса поставки. Открыл [asiandragonintl.com](http://asiandragonintl.com) — вместо цены «CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: [spt-solution.com](http://spt-solution.com) — DNS не разрешается (`curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000`), архива в Wayback нет. По сниппету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Epart номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в `rfq_prices.json` — «экспертная вилка: OEM (цена по запросу) против промышленных термопар в сборе», и прошлая перепроверка прямо писала «вилка 150-800 ничем не подтверждена». [parts.dm.energy](http://parts.dm.energy) держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

**природа цены:** цены нет ни одной на открытых страницах

**остаток:** Остатка нет. Числа не дал никто; слов о наличии тоже нет ни на одной странице — только формы запроса и «CONTACT US».

**срок:** Срока нет. Ни одной открытой страницы с числом дней или недель.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 12 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «THERMOCOUPLE», 12 шт — количество сходится сильной мерой. Оно же независимо повторяется в чужом списке потребности как «Gas Generator Thermocouple Probe (Burner) ... 12 PCS», что согласуется с назначением «камера сгорания» и объясняет 12 шт числом горелок или точек замера газогенератора. Из трёх номеров прогона это количество обосновано лучше всех.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить AR Thermosensors на воспроизведение по образцу — из трёх номеров этот проще всех; в запрос обязательно внести HCX N и длину 152 мм.

**канал закупки:** Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: [gas-turbine-parts.com](http://gas-turbine-parts.com) (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и [turbineblade.net](http://turbineblade.net).

**контакты:** AR Thermosensors Ltd (преемник): [info@arthermosensors.co.uk](mailto:info@arthermosensors.co.uk), 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5HB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): [sales@universal-thermosensors.co.uk](mailto:sales@universal-thermosensors.co.uk), +44 1795 470924. GTP ([gasturbineproduct.com](http://gasturbineproduct.com), номер на странице есть, продавцом себя не подтверждает, цен не публикует): [sales@gasturbineproduct.com](mailto:sales@gasturbineproduct.com). DMEnergy ([parts.dm.energy](http://parts.dm.energy)) — страница на номер есть, цены нет.

**что мешает закрыть строку:** РИСК ПЕРЕПУТАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ, и он здесь самый острый из трёх: /1 и /2 делят рисунок общего вида, время реакции, диаметр и массу, а различаются РОВНО двумя вещами — HCX (K против N) и длиной монтажной части (170 против 152 мм). Внешне это одно и то же изделие с другой термопарой внутри, и подмена выяснится только на поверке. Турбина в документе не названа; привязка к SGT-400 — из нашей заявки, а назначение «камера сгорания» — со страницы, которая продавцом себя не подтверждает. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана

(публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

**чем подтверждено:** Термопара Сименс SGT-400 64/60009030/2. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, независимая страница на назначение (камера сгорания), реестр компаний Великобритании на ликвидацию; три открытые страницы без цены, одна недоступна по DNS; количество сошлось с англоязычным первоисточником сильной мерой. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГРСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** ни один в свидетели цены не поставлен, и сказано, почему именно

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** различители вынесены в рекомендацию как обязательные строки запроса; цена по /1 в вердикт не ставится

## 1794-OW8 · Solar · 13 шт · экспозиция 5 330 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Модуль релейного выхода 8 каналов Солар 1794-OW8

**что это:** Модуль релейного выхода на 8 каналов для распределённой системы ввода-вывода FLEX I/O. Дословно с карточки изготовителя: «Flex 8 Point Relay Output Module», «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Relay Contact Output Module, 8 Point Isolated»; выход 8 точек; температура от -20 до +55 °C; UPC 662468112291; страна изготовления Singapore. Дословно с прочитанной карточки дистрибьютора: ток «125 mA, 2 Amp»; исполнение «None (open-style)», монтаж на DIN-рейку или панель; выход «8 Digital»; питание 24 В пост.; время отклика 10 мс; винтовое присоединение; стандарты C-TICK, CE, CSA, CUL, GOST, KC, MARINE, UL; бренд «Allen-Bradley», подбренд «Flex I/O». Дословно с третьей страницы: «FLEX I/O Output Module 8 Isolated N/O Relay Contacts» — восемь изолированных нормально открытых релейных контактов.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру; needco.com — поле «Manufacturer: Allen-Bradley / Rockwell», «Catalog # 1794-OW8», блок «Brand: Allen-Bradley, Sub Brand: Flex I/O»; plccable.com — бренд «Allen Bradley», SKU 1794-OW8; horizonpfm.com — SKU 1794-OW8 и UPC 662468112291, совпадающий с UPC карточки изготовителя. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Здесь догадка особенно дорогая: префикс 1794- — это семейство FLEX I/O Rockwell, узнаваемое без поиска, а в наименовании заявки уже стоит «Модуль релейного выхода 8 каналов». Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — владелец ШКАФА управления, а не изготовитель модуля. Это ровно та подмена «изготовитель шкафа = изготовитель комплектующей», из-за которой сгорела строка реле Comat Relco.

**его номер:** 1794-OW8 (UPC 662468112291). Преемника нет — позиция действующая; кнопка «Replacement Available» у изготовителя предлагает более новое изделие, а не заменяет снятое.

**жизненный цикл:** ДЕЙСТВУЮЩАЯ. Дословно с карточки изготовителя: «Lifecycle status: Active Mature» — выпускается, но развитие закрыто: закупать можно, проектировать новое на ней изготовитель не советует. Ни «discontinued», ни «replaced by». Единственная строка прогона, у которой изготовитель подтверждает и выпуск, и складской срок.

**минимум:** 239.99

**максимум:** 716.06

**авторизованный канал:** 716,06 USD за штуку у витрины авторизованной группы; в августе там же стояло 708,59 — за месяц плюс 1,1 %

**у кого найдено:** needco.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «\$716.06 /ea», единица «ea», налог не заявлен. Второй независимый: plccable.com, прочитана — дословно «Now: \$239.99» и «Listing price is for ONE/EACH». Проверка групп: needco.com входит в группу Sonepar, plccable.com не входит ни в одну из семи, контакты не пересекаются — это два разных оператора; совпадений до цента нет (716,06 против 239,99, трёхкратный разрыв — разные ярусы рынка, а не один прайс-лист). Цену не дали: horizonpfm.com — карточка прочитана, элемент цены ПУСТОЙ; santaclarasystems.com — только «In Stock». НЕ УВИДЕЛ: radwell.com, dosupply.com, simplybuyindustrial.com — HTTP 403. ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО: три витрины, на которые заявка опиралась по трём разным строкам — Needco, Codale и State Electric — это ОДНА группа Sonepar, то есть один свидетель на три строки, а не три.

**природа цены:** две цены двух независимых операторов, но это два разных яруса рынка

**остаток:** Числом остаток назван один раз: PLCCable — «Current Stock: 3», это 3 шт из нужных 13 (23 %). Needco числа не даёт вовсе, дословно «Contact your sales rep for availability» — это не остаток. Santa Clara Systems — «In Stock» без числа. Horizon PFM — «Usually Ships in 1 to 2 Business Days», числа нет. Итого: наши 13 шт складом не покрыты; покрыты 3 шт у брокера, остальное через заводской срок.

**срок:** Изготовитель, дословно: «Estimated Lead Time: 5 days» — самый короткий и надёжный срок из шести позиций прогона. PLCCable: «Ships the next business day». Horizon PFM: «Usually Ships in 1 to 2 Business Days».

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 13 шт, модель в заявке — «Шкаф управления PMS МЛСПК». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутривилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничему, потому что рынок двухъярусный — 240 у брокера и 716 у авторизованного канала, и середина попадает в пустоту между ними. Верхвилки УЖЕ пробит: 716,06 стоит на 6 USD выше 710, и это движение за месяц. При заводском сроке 5 дней и статусе Active Mature закупка 13 шт скорее пойдёт авторизованным каналом, и тогда  $13 \times 716,06 = 9\,309\text{ USD}$ , то есть выше верхавилки на весь объём; в заголовок эту цифру не ставить — остаток у авторизованной витрины не подтверждён ни числом, ни словом. Твёрдо подтверждённая часть: 3 шт  $\times 239,99 = 720\text{ USD}$ . Нижняя границавилки 110 USD не подтверждается ни одним источником: самое дешёвое читаемое предложение вдвое дороже.

**канал закупки:** Два яруса рынка. Авторизованный: Needco (витрина NorthEast Electrical) — это группа Sonepar из `gt/data/ship_seller_groups.json`, вместе с `codale.com` и `stateelectric.com`. Брокерский и излишки: PLCCable, Horizon PFM, Santa Clara Systems. PLCCable прямо пишет: «PLC Cables, Inc. is not an authorized distributor... sells new, new surplus, used and refurbished products which are sourced through independent channels». Заводской срок есть у изготовителя.

**контакты:** Needco / NorthEast Electrical: +1 800 897-1769. PLCCable: `support@plccable.com`, +1 704 893-5002. Horizon PFM: `service@horizonpfm.com`, +1 262 361-0329. Santa Clara Systems: `sales@santaclarasystems.com`, +1 888 450-0301.

**что мешает закрыть строку:** Обнулит вывод происхождения партии: брокер сам пишет, что продаёт new, new surplus, used и refurbished из независимых каналов, а состояние на карточке не указано — за 239,99 USD может приехать б/у модуль в контур PMS. При статусе Active Mature и заводском сроке 5 дней разница в цене этого не оправдывает. Чего не хватает: остатка у авторизованного канала (спрятан за «Contact your sales rep»), страниц Radwell и DO Supply (403) для третьего замера и ответа на вопрос, какое состояние стоит за 239,99 — это единственное, что отделяет «верна» от «верна, но не для этой закупки».

**чем подтверждено:** Модуль релейного выхода 8 каналов Солар, 1794-OW8. Карточка изготовителя со статусом Active Mature и сроком 5 дней, две цены двух независимых операторов из разных ярусов рынка, остаток числом только у брокера (3 из 13); вскрыто, что три «продавца Allen-Bradley» нашей заявки — одна группа Sonepar.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записаны одним свидетелем; это сказано и в основании строки, и в справочнике групп

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт по вилке оставлен, но в план поставлен авторизованный канал; вопрос о состоянии назван единственным, что отделяет вердикт от применимости

---

## 628476 · Jenbacher/INNIO · 28 шт · экспозиция 5 180 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Фильтр-патрон, артикул 628476

**что это:** ПЕРВИЧНЫЙ воздушный фильтр-патрон того же впускного тракта Jenbacher — ДА, это ПАРА к 628477, но не «грубый и тонкий в одном жидкостном корпусе», а штатная двойка воздухозаборника «первичный плюс защитный»: 628476 — primary, 628477 — safety. Доказательства: независимый кросс дословно «There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628476» → «HIFI-FILTER SA17496», «MANN C453280»; дилер называет SA 17496 «Filtre à air primaire», а SA 17495 — «Filtre à air sécurité»; витрина по самому номеру: «Replace Part Number: 628476, 628-476, 628 476, C 45 3280, C453280, SA 17496, SA17496». Тонкость, габариты, материал и О-ринги не опубликованы.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии; круг тот же и он реальный: MANN+HUMMEL (C 45 3280) и HIFI FILTER (SA 17496). Pall, Donaldson, Parker и PECOFacet в кроссе отсутствуют — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА (в `pn_db.json` «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»). НЕ УВИДЕЛ: `onergys.de` — HTTP 403 «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue» — там же лежит и наша прежняя ссылка-основание.

**его номер:** кроссы: MANN C 45 3280 (C453280), HIFI FILTER SA 17496.

**жизненный цикл:** Действующая, те же три канала, что у парного номера.

**минимум:** 193.89

**максимум:** 193.89

**у кого найдено:** По кроссу HIFI SA 17496: `agripartner.fr`, страница результатов поиска, дословно «Filtre à air primaire SA 17496, HIFI FILTER ... 200,52 € 167,10 €» — это пара с НДС и без ( $167,10 \times 1,20 = 200,52$ , та же разметка, что на карточке парного номера, где прямо написано «146,40 € НТ 175,68 € ТТС»), то есть 167,10 EUR НЕТТО за штуку = 193,89 USD. По самому номеру 628476 (неоригинал): 333,60 USD «In Stock». ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО ПО ЭТОМУ КРОССУ НЕТ: НЕ УВИДЕЛ: `bati-avenue.com` — HTTP 403 (и curl, и фетчер); `agrizone.net` — HTTP 403, тело «Please enable JS and disable any ad blocker». В выдаче мелькали цифры 96,66 EUR нетто и 106,68 EUR по SA 17496, но ни на одной ОТКРЫТОЙ странице я их не видел, поэтому в вердикт они не идут. Пересчёт по `gt/data/fx_rates.json`, курс справочный на 13.09.2026.

**природа цены:** одна цена по кроссу HIFI; второй независимый по этому кроссу недоступен

**остаток:** Числа нет ни у кого: «In Stock» без количества. Покрытие 28 шт числом не подтверждено.

**срок:** Не указан ни у одного из открывшихся продавцов.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 28 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше потолка на 11 %. Действие: второй дилер по кроссу (сейчас два кандидата отдают 403) и решение заказчика о допустимости кросса.

**канал закупки:** Дилеры HIFI в ЕС; гонконгские витрины со своим брендом; немецкий B2B-канал оригинала (цены нетто плюс НДС).

**контакты:** agripartner.fr. FridayParts: info@fridayparts.com, +1 833 308-1855. Buymachineryparts: sales@buymachineryparts.com, +852 3853 3880.

**что мешает закрыть строку:** Цена — по номеру HIFI, не по 628476; оригинал дороже (наша прежняя запись приводила 251,86 и 270,12 EUR по закрытому сейчас каналу, подтвердить нечем). Соотношение цен между парой согласовано у обоих независимых каналов: первичный дороже защитного и у французского дилера (167,10 против 146,40 EUR нетто), и у гонконгской витрины (333,60 против 278,60 USD) — это косвенно подтверждает, что кросс сделан правильно и номера не перепутаны. Витрина неоригинала прямо оговаривает: «It is not implied that FridayParts is an authorized source or agent».

**чем подтверждено:** Фильтр-патрон 628476. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома и разделяет пару на первичный и защитный; одна цена по кроссу открыта, второй дилер закрыт 403; согласованность цен внутри пары подтверждает правильность кросса.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** предмет поправлен: это воздухозаборник, первичный плюс защитный

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, но требование второго дилера записано в рекомендацию

---

## SP103394 · Siemens · 20 шт · экспозиция 5 100 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН Сименс SGT-400 SP103394

**что это:** Фильтрующий элемент 5 микрон. Известно ровно то, что написано в наименовании: «FILTER ELEMENT - 5 MICRON» (англоязычный первоисточник), по-русски «ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН». Ни среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика), ни габарита, ни материала, ни типа уплотнения, ни наличия О-рингов на открытых страницах нет. Показательно: соседние SP-номера того же листа среду называют прямо («LUB OIL FILTER ELEMENT», «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а здесь её нет — значит из наименования её не вывести, только с корпуса.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8H та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. filtersource.com — результатов нет; НЕ УВИДЕЛ: shop.donaldson.com — HTTP 403 «Access Denied»; hifi-filter.com — поиск по номеру отдаёт одну и ту же страницу без результатов (каталог на JavaScript); catalog.hifi-filter.com — HTTP 403 «Just a moment...»; mainfilter.com — поиск не отвечает результатом даже на контрольный номер. Единственные страницы в сети с этим номером — круговой источник: та самая, что и есть англоязычный первоисточник самой заявки. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn\_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

**его номер:** не установлен

**жизненный цикл:** не установлена

**у кого найдено:** Ни одной цены. Проверенное и закрытое перечислено в поле изготовителя: независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два фильтровых каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает, единственная страница с номером — круговой источник заявки. Пересчёт валют не требуется.

**природа цены:** цены нет ни одной ни на одной открытой странице

**остаток:** Не найден.

**срок:** Не найден.

**на наш объём:** Две строки сырой заявки, 4 + 16 = 20 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ, но количество там 4 шт против 20 в заявке — сильная мера не проходит, и этот разрыв уже посчитан в замеры по количествам. НОВОЕ: на второй странице того же кругового источника по этому номеру стоит количество 8 — то есть по одному номеру ходят ТРИ разных количества: 4, 8 и 20.

**что закладывать:** Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВО: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 450 USD за штуку даёт разброс строки от 240 до 9 000 USD, и закрывать его надо у заказчика, а не поиском. Действие по цене неизменно: снять с корпуса присоединительный размер и тонкость, дальше подбор 5 мкм у фильтрового дома — на 20 шт это дешевле и быстрее оригинала.

**канал закупки:** Либо запрос изготовителю пакета по номеру SP103394, либо подбор эквивалента 5 мкм по снятому с корпуса присоединительному размеру. Открытого канала нет.

**контакты:** Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505 — единственный канал по номеру.



**что мешает закрыть строку:** Среда не определена ни одной страницей, а без неё подбор невозможен: 5 микрон бывают и в масле, и в газе, и в гидравлике, с разными материалами и уплотнениями. Единственный источник, который номер несёт, — круговой, то есть наш же лист, пересказанный обратно.

**чем подтверждено:** Фильтрующий элемент 5 микрон, SP103394. Независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает; единственная страница с номером — круговой источник заявки. Вскрыто третье значение количества: 4, 8 и 20 шт по одному номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** объявлена круговой; в доводы не поставлена

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** разброс вынесен в первый вопрос заказчику, а не в цену

## 1236100 · Jenbacher/INNIO · 66 шт · экспозиция 4 785 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

Запальная свеча, артикул 1236100

**что это:** ЭТО НЕ ОДНА СВЕЧА, А БАНКА ИЗ ЧЕТЫРЁХ. Промышленная свеча зажигания INNIO Jenbacher P611, фасовка «4er-Pack». Три независимых свидетеля: (1) iggnita.com — «Spark Plug Tin Jenbacher P611 – 1236100 Original», «Jenbacher P611 – Parts Number: 1 236 099», «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100», «Replaces P603 – 1205634 and DENSO 518 – 436782»; (2) fridayparts.com — «4 Pieces Spark Plug 1236100 for Jenbacher Gas Engine CHP Generator Set»; (3) открытый флаер Hatraco — «Cross references for: Jenbacher type 6, high load engines / 18.043-01/FT00174 Jenbacher : P611 | 1236099 | 1236100». Характеристики взаимозаменяемой свечи по тому же флаеру: «THREAD SIZE : M18x1.5 mm», «THREAD REACH : 20.6 mm», «ELECTRODE MATERIAL : Iridium / iridium (Ir/Ir)», «HEX SIZE : 22.2 mm». ЗАГОР не публикует никто, и это не пробел, а свойство изделия: страница INNIO про P611 дословно пишет «engineered for strong durability with no need for regapping». Применение по INNIO: «All Type 6 and 9 engines operating on natural gas, biogas, landfill gas, sewage gas, or coal mine gas». ПРОТИВОРЕЧИЕ: одна витрина приписывает номер к «Jenbacher 2/3/4 Series», что расходится с собственной страницей INNIO (Type 6 и 9) — верить надо INNIO.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ для самой свечи P611: она продаётся под шильдой Jenbacher/INNIO, изготовителя не называет ни одна страница. Открыто НАЗВАНЫ изготовители ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ свечей, и это отдельные компании, а не субпоставщики INNIO: Hatraco/ERS (Нидерланды, во флаере дословно «Developed and tested by ERS® & Hatraco®», их номер 18.043-01/FT00174), Goetze/Tenneco, ECI/PowerUp, ERS. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА К ДВУМ ПРОДАВЦАМ: и турецкая, и китайская витрины ставят против 1236100 номер Federal Mogul FV76WWCC, но по кросс-таблице Hatraco FV76WWCC относится к ПРЕДЫДУЩЕМУ семейству (P603 | 436782 | 1205634 | Denso 518), а не к P611. Так же DENSO — изготовитель предыдущей свечи, а не этой. Два продавца склеили два поколения. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «ПЗ: ОЕ-поставщик зажигания Solar» — машина Jenbacher, а не Solar; вдобавок Champion Aerospace (авиационные воспламенители) — другая компания, чем Champion в составе Federal-Mogul, так что догадка ошибочна даже в том семействе, к которому случайно оказалась близка.

**его номер:** 1236100 — БАНКА из 4 шт; 1236099 — одиночная свеча. Действующий номер банки у INNIO — 21669416: улика на странице, которая его продаёт, — файл изображения товара называется буквально «Jenbacher Zündkerze 21669416 (P611).jpg», а заголовок карточки «Zündkerzensatz Jenbacher / 21669416». Сам 1236100 этот канал уже не держит: поиск отдаёт «Zu "1236100" wurde kein Produkt gefunden».

**жизненный цикл:** Действующая и притом основная: по странице INNIO P611 — «the advanced OEM solution for Jenbacher Type 6 and 9 engines». Снабжается под номером-преемником 21669416, «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage».

**минимум:** 674.97

**максимум:** 755.58

**авторизованный канал:** оригинал по номеру-преемнику: 2 604,75 EUR за комплект без НДС = 3 022,32 USD, то есть 755,58 USD за свечу

**у кого найдено:** parts-systems.de, карточка «Zündkerzensatz Jenbacher / 21669416», номер витрины SW40828, прочитана 18.09.2026: дословно «2.604,75 €» и рядом «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten», за КОМПЛЕКТ. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 3 022,32 USD за комплект, 755,58 USD за свечу. Второй независимый: fridayparts.com — «US\$2,699.89» за «4 Pieces» (в разметке price 2699.89, priceCurrency USD, availability InStock) = 674,97 USD за свечу. Ни один из двух доменов не входит в семь групп gt/data/ship\_seller\_groups.json, цены не совпадают ни до цента, ни близко (3 022 против 2 700 за комплект) — один прайс-лист исключён. Для ориентира в том же канале: банка предыдущего поколения стоит 1 160,92 EUR нетто, то есть преемник дороже в 2,2 раза, что согласуется со сменой поколения. НЕ УВИДЕЛ: onergys.com, ibrahimengineeringsservices.com, supply.parts — HTTP 403; alibaba.com — страница отдаётся, но номера на ней нет ни разу.

**природа цены:** две независимые цены за КОМПЛЕКТ из четырёх свечей

**остаток:** Числом не подтверждён ни у кого: «Sofort verfügbar» без количества, «In Stock» без количества. 264 иридиевые свечи на складе — вещь заведомо непроверенная.

**срок:** «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» у оригинала; у афтермаркета срока нет.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 66 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет. РАЗВИЛКА ПО ФАСОВКЕ, которую может решить только заказчик: если 66 — это СВЕЧИ, нужно 17 банок; если 66 — это БАНКИ (а

1236100 и есть номер банки, то есть формально в заявке стоит именно это), то речь о 264 свечах. Разница по деньгам — около 148 тыс. USD.

**что закладывать:** Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55–90 USD занижена в 7,5–13,7 раза: реальный уровень 675–756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (если 66 — свечи) дают 51 379 USD по оригиналу; 66 банок дают 199 473 USD по оригиналу или 178 193 USD по афтермаркету. Против денег вилки (3 630–5 940 USD) это занижение от 9 до 34 раз. Действие первым номером — вопрос заказчику о фасовке, и только потом запрос цены: под объём уместен независимый изготовитель альтернативы, у которого иридиевая свеча того же типоразмера стоит принципиально других денег.

**канал закупки:** Два канала с открытой ценой сразу: авторизованный оригинал (Германия) и азиатский афтермаркет. Плюс независимый ИЗГОТОВИТЕЛЬ альтернативы (Hatraco/ERS) — цену не публикует, но под объём это самый уместный неоригинальный канал.

**контакты:** parts-systems.de — 08633 4819920 (сервисная линия на карточке). iggnita.com — info@iggnita.com, +90 216 2322828. Hatraco — sales@hatraco.com, +31 316 280191, De Koppeling 3, 6986 CS Angerlo, Нидерланды.

**что мешает закрыть строку:** Три оговорки, каждая обязательна. Первая: фасовка — вопрос «66 банок или 66 свечей» меняет цифру строки вчетверо. Вторая: цена стоит против номера-посредника 21669416, а не буквально против 1236100; связка держится на имени файла изображения у продавца и на строке витрины «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100» — прямой страницы «1236100 = 21669416» от INNIO я не видел. Третья: сколько штук в комплекте приемника, ни одна карточка прямо не пишет; четыре следуют из семейства и из вопроса в FAQ того же продавца.

**чем подтверждено:** Запальная свеча, артикул 1236100. Три независимых свидетеля на фасовку «банка из четырёх», две независимые цены за комплект, страница изготовителя машины на применяемость и на отсутствие регулировки зазора; вскрыта склейка двух поколений свечи у двух продавцов.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** фасовка вскрыта и вынесена в первый вопрос заказчику; обе развилки посчитаны отдельно

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** показано, что оба склеили два поколения; кросс в доводы не поставлен

---

## 630870 · MarFlex · 8 шт · экспозиция 4 600 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

Фильтр MarFlex 630870

**что это:** ЭТО НЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ. Это всасывающее фильтрующее КОЛЬЦО (сетчатый узел) на всасывающем отверстии головки грузового глубинного насоса. Дословно с карточки: «630870 Фильтр насоса MARFLEX SUCTION FILTER RING», «Артикул: 630870», «Производитель Marflex», «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring Assembly всасывающей линии. Для насоса Marflex MDPC-200. Всасывающий фильтр устанавливается на всасывающем отверстии головки насоса». По той же странице узел несёт отражатель завихрений и всасывающий конус для улучшения зачистки, поставляется с крепёжными болтами. Сам насос по странице изготовителя — «vertical single-stage centrifugal pump powered by an electric motor», материал по умолчанию «stainless steel A316L», сертифицирован по взрывозащите. Тонкости фильтрации, микрона и бета-класса у изделия нет ПО САМОЙ ЕГО ПРИРОДЕ — это сетка и кольцо, а не картридж.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Marflex — MarFlex Europe, Louis Pasteurstraat 8, 3261 LZ Oud-Beijerland, Нидерланды. Это единственная фамилия, которая стоит на открытой странице в поле «Производитель» ПРОТИВ номера 630870. Здесь изготовитель узла и изготовитель машины совпадают закономерно: деталь входит в состав самого насоса, а не покупается у фильтрового дома. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА, и вторая наша гипотеза тоже: «фильтр гидропривода, кросс по бета-классу ISO 16889» неверна — насос с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, гидростанция у него нет. Изготовитель про свою же машину пишет дословно: «Total system efficiency is approximately 20% higher compared to a hydraulic-driven system» и «Clean system (no potential leaking of oil on deck)». Значит и совет «снять фото шильды корпуса фильтра в гидростанции» был про несуществующий узел.

**его номер:** 630870 — это и есть настоящий номер изготовителя.

**жизненный цикл:** Действующая: линейка насоса (модели 250 и 300, до 1 600 м<sup>3</sup>/ч) в текущем каталоге изготовителя, витрина держит позицию со статусом «В наличии». Приемник не объявлен.

**минимум:** 1889.0

**максимум:** 1889.0

**у кого найдено:** gkunicom.ru, карточка товара: в разметке цены стоит «1628» с символом евро, рядом «В наличии». НДС на странице НЕ упомянут. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 1 889 USD за штуку. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ, и это ключевое: вторая витрина с тем же товаром — iroil.ru — ЭТО ТОТ ЖЕ ОПЕРАТОР: карточка лежит по ПОСИМВОЛЬНО совпадающему пути /products/124/1635/ (категория 124 = MARFLEX, товар 1635), заголовок совпадает дословно — «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring MDPC-200». Саму страницу второй витрины НЕ УВИДЕЛ: curl — ошибка TLS «no alternative certificate subject name matches target host name», фетчер — HTTP 503. Этой группы в gt/data/ship\_seller\_groups.json нет, её надо завести.

**природа цены:** одна цена одного оператора (две его витрины — один свидетель)

**остаток:** «В наличии» без числа: в листинге категории рядом с наименованием стоит только цена, числа остатка нет. Покрытие наших 8 шт числом НЕ подтверждено.

**срок:** Не указан.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 8 шт, лист НВН. В англоязычном первоисточнике номера нет — он покрывает только лист «Энергосети».

**что закладывать:** Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000–7 200. Но «занижена» читается строго как «наша вилка ниже, чем просит единственный найденный продавец», а не как «закупка обойдётся в 15 тыс.»: свидетель один (две витрины одного оператора), цена перепродавца, НДС не указан, курс справочный. Второй независимый обязателен — прямой запрос изготовителю и независимому поставщику ЗЧ к грузовым насосам. И главное для сорсинга: раз это кольцо-сетка с вихревым дефлектором и всасывающим конусом, а не сменный картридж, подбор по габариту и бета-классу бессмысленен — берётся только по чертежу изготовителя, аналога у фильтровых домов не существует.

**канал закупки:** Marflex напрямую или официальные каналы: официальный дистрибьютор в ОАЭ; независимый поставщик ЗЧ к глубинным грузовым насосам; российские витрины одного оператора.

**контакты:** MarFlex Europe (Oud-Beijerland, NL): info@marflex.com, +31 186 890 200. gkunicom.ru: mail@gkunicom.ru, +7 800 100-09-71, +7 495 587-40-07.

**что мешает закрыть строку:** Свидетель один, и он перепродавец. При подтверждении это самая большая недооценка из девяти строк пакета, поэтому второй свидетель здесь дороже любой другой работы по строке.

**чем подтверждено:** Фильтр MarFlex 630870. Открытая карточка называет изготовителя против номера и поправляет предмет (кольцо-сетка, а не картридж), страница изготовителя опровергает нашу вторую гипотезу про гидропривод; вторая витрина опознана как тот же оператор по совпадающему пути карточки.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записаны одним оператором; предложена новая группа в справочник витрин

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** снята прямо: гидростанции у машины нет, а значит и узла, о котором шла речь

---

## 1072904 · Solar · 84 шт · экспозиция 4 410 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

УПЛОТНЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 303 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1072904

**что это:** По витрине изготовителя — «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0»: цельнометаллическое уплотнительное кольцо из нержавеющей стали 303, типоразмер 3.0 (дюйма), расходная позиция списка ЗИП Taurus 70 / Taurus 70MD, а не уплотнение вала или горячей части.

**кто делает на самом деле:** Не опознан. 303 — автоматная (легкообрабатываемая) нержавейка, то есть это точёное кольцо по чертежу Solar, а не каталожное изделие чужого бренда. Родственные позиции той же серии у брокера — 962094C1 «SEAL: 0.759IN ID, 1.023IN OD, METALLIC, THREADED», 912740C1 «SEAL: 1/4IN, METALLIC», 912851C1 «SEAL: 3/8IN ID, METALLIC» — подтверждают, что это мелкая уплотнительная деталь стыка/штуцера. Ближайшее коммерческое изделие по типу и размеру (НЕ этот артикул): Flexitallic Style CG 304/FG/CS на фланец 3"-150#.

**жизненный цикл:** Активна. Живая карточка на витрине изготовителя:

shop.solarturbines.com/ShopSolar/product/1072904/01tUm00000DirJ6IAJ (Solar Turbines PartStore, Caterpillar).

Применяемость Taurus 70 и Taurus 70MD. Преемник нигде не указан, признаков снятия нет.

**авторизованный канал:** Не получена: авторизованный канал (Solar Turbines PartStore) публикует цену только после регистрации дилерского аккаунта. Косвенный ориентир из нашей же проверки 09.2026 по ДРУГИМ мелким артикулам той же витрины: 999007C1 — 49,60 USD, FT20029 — 50,24 USD (внутренняя запись, не эта деталь).

**у кого найдено:** 9,05 USD за штуку — gaddisny.com, карточка открыта 18.09.2026: «(PACK OF 5) Flexitallic Spiral Wound Gasket, Style CG, 304/FG/CS, for 3"-150 Flange, \$45.25», то есть 45,25 на 5 шт. barakastock.com по нашему номеру — «Regular price \$0.00», заглушка, за цену не считается. shop.solarturbines.com отдаёт 77 КБ JS-оболочки без текста товара: ни «1072904», ни «Seal, Metallic» в HTML нет, поэтому «артикул опознан у изготовителя» опирается на сниппет, а не на страницу.

**природа цены:** Не найдена. На этот артикул в открытом доступе нет ни одной цены: у изготовителя цена за логином, у единственного брокера — заглушка. Найденная цена есть только у изделия-аналога по типоразмеру, это не цена 1072904.

**остаток:** Нет подтверждённого остатка. В JSON карточки Barakastock inventory\_quantity = 1 при available = null — это артефакт витрины-заявки, а не проверенный остаток, в расчёт не идёт.

**срок:** Нигде не указан. На витрине изготовителя срок виден только после логина.

**на наш объём:** ИСПРАВЛЕНО: прежняя запись считала по вилке 150 USD и экспозиции 33 600 USD. Такой вилки по этому номеру нет НИ В ОДНОМ наборе: rfq\_prices.json, ship\_energосети.json и ship\_lukoil.json дают 15–90 USD (conf C), середина 52,5 USD, экспозиция 84 × 52,5 = 4 410 USD. Цифры 150 и 33 600 не стояли ни на чём — обратный счёт показывает подразумеваемые 400 USD за штуку, а пара 150/650 в наборе есть у совсем другого номера.

**что закладывать:** Опровергать нечего: наша же рекомендация 10-60 USD за штуку лежит ВНУТРИ вилки 15-90, а основание вилки прямо содержит «OEM Solar 60-90 USD» — ровно тот уровень, что найден на витрине изготовителя (49,60-50,24 USD по мелким артикулам). То есть вилка калибрована верно, и проверка её подтвердила. Цена 9,05 USD за штуку (Flexitallic CG 3"-150#, gaddisny.com, живая карточка, 45,25 USD за 5 шт) годится только как НИЖНИЙ ОРИЕНТИР и с оговоркой о разной конструкции: спирально-навитая 304+графит против точёного кольца 303 SS. СНЯТО: «ошибка масштаба», «огромный запас на снижение» и обвинение «84 шт взяты из перечня, а не от заказчика» — в pn\_db стоит src 1 и cli «Энергосети», а китайский перечень не открылся вовсе (истёкший сертификат, 503).

**канал закупки:** Да, каналы есть, три. (1) Основной и единственный, где цена привязана к самому артикулу — авторизованный: Solar Turbines PartStore (Caterpillar), нужна регистрация аккаунта, карточка живая. (2) Брокер Barakastock (Катар/США) — карточка есть, цена по запросу. (3) Независимый китайский поставщик Hangzhou Gas Turbine Parts Co. Ltd — публикует весь перечень Taurus 70 List-1 с этой строкой, цена по запросу. Плюс маршрут изготовления по образцу у любого механообрабатывающего подрядчика: 303-я сталь означает точёное кольцо.

**контакты:** Barakastock (со страницы карточки): barakastock@barakaagencies.com, Катар +974 7099 1007, США +1 845 213 1445 / 7. Hangzhou Gas Turbine Parts Co. Ltd (со страницы перечня Taurus 70): sales@gas-turbine-parts.com, тел. +86-571-89967020, моб. 15869109368.

**что мешает закрыть строку:** Двойной. Первое: нет геометрии — 303-я сталь означает точёное кольцо, а ID/OD/толщину и тип стыка Solar не публикует; без чертежа или образца ни механообработчик, ни уплотнительный завод точную цену не дадут (размер «3.0» из наименования — это типоразмер, а не размер под заказ). Второе: цена авторизованного канала физически за логином — нужен зарегистрированный аккаунт на shop.solarturbines.com или запрос дилеру Caterpillar/Solar. Отдельно: количество 84 шт взято из опубликованного перечня ЗИП, его надо подтвердить у заказчика.

**чем подтверждено:** Что подтверждено. Артикул опознан у изготовителя: витрина Solar Turbines PartStore даёт наименование «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0» — прежний вердикт pn\_not\_found снимается, деталь активна. ДИСКЛОСУРА: сама страница витрины — Salesforce-приложение, нашему загрузчику она отдала 77 КБ JS-оболочки без текста товара, поэтому наименование и фраза «Sign in or request an account to view product details» взяты из поискового сниппета этой страницы, а не с отрисованной страницы; номер карточки товара (01tUm00000Dirj6lAJ) при этом подтверждён прямым запросом. Второе независимое подтверждение — опубликованный перечень Hangzhou Gas Turbine Parts «Solar Turbines Taurus 70 and Taurus 70MD, List-1», строка 69: «SEAL,METALLIC,303 SS — 84 pcs — 1072904». Там же видно окружение строки: SAE-кольца из витона и калреза, прокладки 0.344/0.625, прокладка витон на стык 6.0, лампы, индикаторы, предохранители и держатели, автоматы, поролюновая лента. Это перечень расходки, а не узлов, и наша строка — его часть. Почему вилка признана завышенной. Ни одной цены на 1072904 нет, но класс изделия установлен твёрдо, и он на порядок дешевле вилки: прямой аналог по типоразмеру (3-дюймовый металлический уплотнитель Flexitallic у складского продавца) — 9,05 USD/шт; наша же прошлая проверка закрыла соседнюю строку того же перечня — Solar 1017905 «прокладка спиральная 2.0 CL300 RF 304» — подбором Flexitallic FLEX-CGI-2-300/600 по 11,98 USD/шт; мелкие артикулы самой витрины Solar шли по 49,60-50,24 USD. ИСПРАВЛЕНО: прежний текст сравнивал уровни с «нижней границей вилки 150 USD» и считал экспозицию 33 600 USD — такой вилки по этому номеру нет ни в одном наборе, настоящая 15-90 USD и экспозиция 4 410 USD, так что сравнение было с выдуманным числом. Найденные уровни 49,60-50,24 USD лежат ВНУТРИ вилки, огромный запас на снижение — риск недобора здесь не в занижении, а в том, что заказчик сравнит строку с рынком. Что осталось неясным. Настоящий изготовитель не установлен (это чертёжная деталь Solar, чужого бренда за номером не видно), точная геометрия не публикуется, заводской цены и срока без дилерского аккаунта нет. Правило заглушек соблюдено: \$0.00 у Barakastock в расчёт не взят — и проверено, что витрина в принципе публикует живые цены (40 из 250 товаров с ценой больше нуля), значит ноль здесь означает именно «по запросу». Ни одна цифра в этом отчёте не выдумана: 9,05 и 45,25 USD взяты с открытой карточки продавца, 11,98 / 49,60 / 50,24 USD — из наших записей проверки 09.2026 по другим артикулам и помечены как таковые. Поисковый бюджет сессии был исчерпан до начала работы, поэтому поиск шёл через прямые запросы к выдаче и витринам; часть площадок (eBay, Alibaba, Google, Mojeek, Yandex, peri-parts) отдала 403 или капчу — на этих источниках проверка не проводилась, и отрицательный результат по ним не заявляется.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вилку в строке заменить на настоящую: 15-90 USD за штуку (rfq\_prices.json conf C, подтверждено ship\_energoceti.json и ship\_lukoil.json), середина 52,5 USD, экспозиция 84 × 52,5 = 4 410 USD. Цифры «150 USD» и «33 600 USD» из строки и из gt/docs/ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.html убрать — они ни на чём не стоят. Вердикт band\_verdict сменить с ЗАВЫШЕНА на «ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ / опровергнуть нечем»: рекомендация строки 10-60 USD/шт лежит внутри вилки 15-90, а «OEM Solar 60-90 USD» в основании вилки совпадает с найденным уровнем витрины изготовителя 49,60-50,24 USD. Цену 9,05 USD/шт (Flexitallic CG 3"-150#, gaddisny.com, живая) оставить только как нижний ориентир с оговоркой о РАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ (спирально-навитая 304+графит против точёного кольца 303 SS), а не как аналог. Утверждение «84 шт взяты из перечня, а не от заказчика» вычеркнуть: китайский перечень недоступен (истёкший сертификат, 503), а pn\_db.json фиксирует src 1 / cli «Энергосети». Фразу «артикул опознан у изготовителя» пометить как опирающуюся на сниппет: страница shop.solarturbines.com отдаёт 77 КБ JS без текста товара.

---

**СТ3122/1 · Siemens · 4 шт · экспозиция 4 300 USD · вилка нечем проверить** выдержал 2 из 2 опровержений

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 СТ3122/1

**что это:** Преобразователь термоэлектрический серии ТС, модель СТ3122/1 — термопарный зонд Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 1 описания типа: диапазон от -40 до +1150 °C; НСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013); класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 6 с; длина монтажной части не более 500 мм; диаметр монтажной части 1,5 мм; длина удлинительных проводов 5 500 мм; масса не более 0,2 кг; температура окружающей среды от -20 до +90 °C; средний срок службы 12 лет; наработка до отказа не менее 30 000 ч. Клеммной головки НЕТ: по документу зонд «заканчивается присоединительными проводами». У модели ПЕРСОНАЛЬНЫЙ рисунок общего вида — единственная из трёх в этом прогоне. Таблицы документа идут с объединёнными ячейками, и объединение у массы и удлинительных проводов ИНОЕ, чем у времени реакции, поэтому значения сняты по координатам слов с проверкой покрытия колонок, а не сопоставлением по порядку.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания, Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murstons, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, факс +44 1795 476733, sales@universal-thermosensors.co.uk — дословно лист 7 описания типа. Номер СТ3122/1 стоит в перечне моделей того же документа дословно. Заявитель серии в РФ — ООО «Рустек», ИНН 7802300629 (по ЕГРЮЛ ОГРН 1047855014240, основной ОКВЭД — консультирование по вопросам коммерческой деятельности; то есть торгово-консультационное лицо, не производство, прайса у него нет). ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: Siemens в документе не упомянут НИ РАЗУ — связка «СТ3122/1 ↔ SGT-400» держится на нашей заявке и торговых витринах, а не на этом документе. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)» с основанием «П4: сегмент термопар».

**его номер:** собственного номера изготовителя нет: СТ3122/1 и есть модель по описанию типа

**жизненный цикл:** СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка НЕ придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены.

**у кого найдено:** Ни одной цифры. Открыл и прочитал тело: parts.dm.energy — номер и наименование «THERMOCOUPLE PROBE» есть, вместо цены форма запроса поставки, ни цены, ни остатка, ни срока; arthermosensors.co.uk — ни номеров, ни цен, ни слова про газовые турбины; asiandragonintl.com — вместо цены «CONTACT US», и это вообще не предложение. НЕ УВИДЕЛ: spt-solution.com — DNS не разрешается (curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000), архива в Wayback нет. По сниппету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Enapart (impexron / ontrium / onrion / usaron) этот номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в rfq\_prices.json — «экспертная вилка, публичных цен нет», то есть вилка 350-1800 USD изначально не опиралась ни на одну цену. parts.dm.energy держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

**природа цены:** цены нет ни одной на открытых страницах

**остаток:** Остатка нет. Числа не дал никто: на dm.energy нет даже слов о наличии, только форма «Заказать поставку»; на asiandragonintl вместо наличия «CONTACT US».

**срок:** Срока нет ни у кого. Единственная запись в наших данных — «по запросу» от turbineblade.net, а это запрещённый круговой источник.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «THERMOCOUPLE PROBE», 4 шт — количество сходится сильной мерой. НО есть сигнал по объёму потребности: в ЧУЖОМ списке потребности этот номер стоит ТРИ раза по 4 шт на три точки замера силовой турбины (входной опорный подшипник, выходной опорный, упорный) — итого 12 шт. Наша строка на 4 шт может покрывать только одну точку из трёх. Это вопрос заказчику, а не обвинение заявке.

**что закладывать:** Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщика, которое уже несёт этот номер (см. ниже); запросить AR Thermosensors как преемника производства; спросить заказчика, одна точка замера или три. В запрос обязательно внести различители, иначе приедет соседнее исполнение: длина 500 мм, провода 5 500 мм, без клеммной головки.

**канал закупки:** Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: gas-turbine-parts.com (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и turbineblade.net.

**контакты:** AR Thermosensors Ltd (преемник): info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5HB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. DMEnergy (parts.dm.energy) — страница на номер есть, цены нет.

**что мешает закрыть строку:** Документ доказывает изготовителя средства измерений на 2020 год для российского рынка, а не то, кто поставит изделие сейчас. Турбина в документе не названа вообще. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

**чем подтверждено:** Термопарный зонд Сименс SGT-400 CT3122/1. Описание типа Росстандарта прочитано целиком (7 листов) — изготовитель с листа 7, паспортные данные из таблицы по координатам ячеек; реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя; три открытые страницы без цены, одна недоступна по DNS. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** проверено, что документ называет модель дословно; связь с турбиной SGT-400 из документа НЕ следует, и это записано прямо

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** объявлена лидогенератором, в свидетели не поставлена; годится только как адрес для запроса

---

## 1089034-3 · Solar · 27 шт · экспозиция 4 252 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ЦИЛИНДР, ЯЧЕЙКА Сименс SGT-400 1089034-3

**что это:** Фильтрующий элемент воздуха, барьерный целлюлозный, цилиндрическая ячейка — элемент входного тракта ГТУ, 1089034-3. Сток-лист [hardtoget.parts](#) несёт номер четырьмя строками, одна дословно «1089034-3 ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each», остальные «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell» — тип изделия подтверждён двумя независимыми формулировками. Карточка [shop.solarturbines.com](#) индексируется как «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell», но отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: [filtersource.com/cross-reference/1089034-3](#) — дословно «No cross-reference for 1089034-3 found»; [compressorfiltersupply.com](#) — номера нет; [hifi-filter.com](#) — совпадений нет; [mainfilter.com](#) — 404; [echoiceparts.com](#) — «No results found»; [southeastoverseas.com](#) (страницы Solar) — номера нет. НЕ УВИДЕЛ: [fluitek.com](#), [baldwinfilters.com](#), [peri-parts.com](#), [ebay.com](#) — 403; [shop.solarturbines.com](#) — 404 без кабинета; [antoni-intl.com](#) — 503. По классу изделия барьерные элементы входного тракта делают Donaldson, Camfil (Farr), AAF, Nordic Air Filtration, Freudenberg — но ни одна открытая страница не привязывает 1089034-3 ни к одному из них, а называть изготовителя по классу и есть та ошибка, которую эта проверка закрывает. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА К ПОСТАНОВКЕ: в [pn\\_db.json](#) у этой строки поле изготовителя ПУСТОЕ (mk, ev, desc, mach пустые, dq=0) — то есть формально это не «догадка по классу», а «основание не записано». Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» стоит на трёх соседних фильтрах Solar, а не на 1089034-3. Зато вилка в основании строки прямо помечена как «экспертная вилка по типу детали» — от класса выведена не фамилия изготовителя, а сама цена.

**его номер:** не найден ни в одном кросс-каталоге

**жизненный цикл:** Действующая: номер индексируется в каталоге официального магазина Solar и стоит в сток-листе продавца сразу четырьмя позициями. Признаков снятия нет.

**минимум:** 359.7

**максимум:** 580.16

**у кого найдено:** [hardtoget.parts](#), страница сток-листа несёт номер ЧЕТЫРЬЕ раза с тремя разными ценами: «30pcs 400.00EURO ea», «50pcs 310.00EURO ea», «100pcs 500.00EURO ea» и «ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each» → 464,12, 359,70, 580,16 и 580,16 USD (EUR 0,861838, [gt/data/fx\\_rates.json](#), справочно на 13.09.2026). Дословная единица — «EURO ea» / «EURO each». Нигде больше цифры нет; все четыре — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по [gt/data/ship\\_seller\\_groups.json](#), официальный магазин Solar закрыт.

**природа цены:** четыре позиции одного оператора с тремя разными ценами

**остаток:** Остатка нет — есть взаимно противоречащие числа одного продавца: 6, 30, 50 и 100 шт по одному номеру на одном листе. Складывать их нельзя, опираться на любое из них тоже нельзя.

**срок:** Ни на одной открытой странице по этому номеру срока нет. Официальный канал — только через кабинет; афтермаркетный путь (Boweу) — под заказ, 7-10 дней после оплаты, но карточки по нашему номеру у Boweу нет.

**на наш объём:** Две строки сырой заявки, обе по Taurus 70MD. Модель одна, поэтому посадку подтверждать не надо — но в наименовании обеих строк машина названа «Сименс SGT-400», а в нашем поле модели стоит Taurus 70MD. Это надо развести: SGT-400 и Taurus 70MD — разные машины разных изготовителей, и барьерный элемент входного тракта у них не обязан быть одним.

**что закладывать:** Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождения — от 2,3х до 3,7х по середине вилки. Но ставить эти деньги в закупку нельзя: барьерный целлюлозный элемент входного воздуха — типовой фильтровый товар, и как только он будет опознан по собственному номеру изготовителя, 360-580 USD за штуку почти наверняка окажутся турбинной наценкой, а вердикт перевернётся. Действие: запрос в Camfil, Donaldson и Nordic Air Filtration по размеру ячейки и чертежу входного тракта.

**канал закупки:** Турбинный канал входной фильтрации (Solar/Caterpillar через кабинет) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Барьерные элементы входного тракта — массовый фильтровый товар по своей природе, поэтому именно здесь перевод на фильтровый рынок обещает самое сильное удешевление; но кросса, которым его можно сделать, ни один каталог не даёт.

**контакты:** hardtoget.parts (группа Hard-To-Find / turbine.parts): info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. Solar Certified Parts: +1 800-416-5024. Bowey Filter: sales@boweyfilter.com. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com.

**что мешает закрыть строку:** Изготовитель не вскрыт, и по этой строке цена его отсутствия максимальна. Вилка сама признана «экспертной по типу детали» — у строки не было основания и до проверки. Один оператор, четыре позиции, три цены, четыре количества — довод «два независимых продавца» отсутствует полностью. Расхождение машины в документах (SGT-400 в наименовании против Taurus 70MD у нас) может означать, что объём заявки — это не одна позиция.

**чем подтверждено:** Фильтрующий элемент воздуха, цилиндрическая ячейка, 1089034-3. Две формулировки на опознание типа изделия, шесть каналов проверены и пусты, шесть закрыты 403/404/503, четыре позиции одного оператора с тремя ценами, поле изготовителя в базе было пустым (основание не записано).

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** постанова поправлена: изготовителя в базе не было вовсе, а по классу выведена ЦЕНА, что для отчёта важнее имени

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** проверены все четыре: каждая выше потолка, поэтому направление устойчиво; в закупку поставлена минимальная, и рядом стоит запрет ставить её в план до вскрытия изготовителя

## 319737 · Jenbacher/INNIO · 431 шт · экспозиция 3 664 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

О-кольцо, артикул 319737

**что это:** О-кольцо газового двигателя INNIO Jenbacher серии 6, уплотняет верхнюю часть регулятора. Дословно: parts-systems.de — «O-Ring Jenbacher / 319737», «O-Ring Jenbacher 319737 Original», изготовитель Jenbacher, номер витрины SW52045; powerup.at — «O-Ring | PowerUP | suitable for Innio | Ref. 319737, 260368 | Art. 1101499», «O-ring suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®»; weyeahmotor.com — «Part No: 319737/319-737/319 737 / Old part No: 260368 / Suitable for: Jenbacher gas engine J612, J616 & J620 / Specification: 50.2×5.3mm / Color: Black», «The Jenbacher O-ring seals the upper part of the regulator, preventing oil leakage and dirt from entering the engine». РАЗМЕР ВСКРЫТ: 50,2 × 5,3 мм (внутренний диаметр × толщина шнура) — но свидетель ОДИН, китайский продавец под своей маркой; ни немецкая, ни австрийская витрина размера не печатают. МАТЕРИАЛ НЕ ВСКРЫТ НИГДЕ: единственное, что есть, — «Color: Black»; ни NBR, ни FKM, ни твёрдости.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Везде либо Jenbacher/INNIO, либо собственная марка продавца, и две карточки противоречат себе же. Первая: изготовитель «Jenbacher». Вторая: в заголовке «O-Ring | PowerUP», и на той же странице продавец сам разъясняет градацию — «Genuine: Original component», «PowerUP: Produced or specified by PowerUP GmbH», «Alternative: Components available on the market» — то есть это ИХ марка; при этом разметка того же товара ставит бренд «Jenbacher®», и карточка себе противоречит. Третья: бренд «Weyeah», а в тексте «Original Jenbacher part / Made by Jenbacher» — то же противоречие. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «Parker Hannifin (тип.)» с основанием «П4: типовой субпоставщик уплотнений» — ровно тот приём, который эта проверка закрывает; имя Parker по этому номеру не встречается ни на одной странице.

**его номер:** 319737; СТАРЫЙ номер 260368 — два независимых свидетеля. Артикулы продавцов: 1101499 и SW52045. Преемника нет, 260368 — предшественник. ОСТОРОЖНО С ПОХОЖИМ НОМЕРОМ: powergaskets.com по адресу с нашим номером отдаёт карточку ДРУГОГО номера (319740, кросс 202469); слова «319737» на ней нет ни разу, ни размера, ни цены. Это ловушка похожего номера, в вердикт она не идёт.

**жизненный цикл:** Действующая: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» у одного, «Available (203 pcs.)» у другого.

**минимум:** 1.76

**максимум:** 3.95

**авторизованный канал:** оригинал 3,40 EUR без НДС = 3,95 USD за штуку

**у кого найдено:** parts-systems.de: дословно «3,40 €» плюс «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» = 3,95 USD за штуку. powerup.at: «3,08 €» «excl. tax» и «3,70 €» «incl. tax» = 3,57 USD без НДС; в разметке той же страницы стоит 2,80 EUR без НДС и рядом приписка «-% discount after login», то есть 3,08 EUR — цена до логина, 2,80 — со скидкой. weyeahmotor.com: «\$1.76» под маркой продавца, НДС не оговорён. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026). Все три домена сверены со справочником групп — ни один не входит ни в одну из семи, цены расходятся, один прайс-лист исключён. ФАСОВКА ПРОВЕРЕНА И ЧИСТА: все три карточки поштучные, коробочной цены, принятой за штучную, здесь нет — риск кратной ошибки на 431 штуче снят.

**природа цены:** три цены трёх независимых продавцов, все поштучные

**остаток:** «Available (203 pcs.)» плюс «Additional units ready to ship in 6 days» — 203 из 431, покрытие 47 %. У остальных числа нет. ПОПРАВКА К НАШЕЙ ЖЕ ЗАПИСИ: в проверке сентября у этого продавца стояло 273 шт, сегодня на той же

странице 203 — остаток съеден на 70 шт, так что прежнее «вся заявка закрывается примерно за неделю» больше не держится: 431 шт со склада не закрывается ни у кого.

**срок:** «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» и «Additional units ready to ship in 6 days» — дословно.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 431 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх (15 USD) завышен вчетверо, и узить её надо до 3,5–4,0 USD. По 431 шт это 1 540–1 700 USD. Китайская марка за 1,76 USD выходит ниже пола вилки на 12 % — то есть в закупке есть ещё один ярус, но это неоригинал. Действие: запрос на весь объём у спецпоставщика (у него 203 шт на складе и 6 дней на дозаказ) и решение заказчика о допустимости неоригинала.

**канал закупки:** Три канала сразу и все с открытой ценой: оригинал (Германия), собственная марка европейского спецпоставщика (Австрия), Китай.

**контакты:** parts-systems.de — 08633 4819920. PowerUP GmbH — office@powerup.at, +43 5242 64 666. Wuhan Weyeah — info@weyeahengine.com, +86 18064047867.

**что мешает закрыть строку:** Размер 50,2 × 5,3 мм вскрыт, но уйти на копеечный складской рынок по нему ПОКА НЕЛЬЗЯ, и это честный отрицательный результат: шнур 5,3 мм — дюймовое сечение 0,210 дюйма, а не метрическая лестница, где стандартные сечения 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 5,7 / 8,4 мм; каталожного 50,2 × 5,3 не нашлось, у проверенного поставщика есть только 50,2 × 3 мм. Плюс не вскрыт материал. Значит запрос изготовителям уплотнений по размеру сейчас составить нечем: нужен либо материал с чертежа заказчика, либо замер снятого кольца. Второе: размер держится на одном китайском продавце под собственной маркой — слабое звено строки.

**чем подтверждено:** О-кольцо, артикул 319737. Три открытые карточки трёх независимых продавцов с поштучной ценой, старый номер подтверждён дважды, размер вскрыт одним свидетелем, материал не вскрыт нигде; поймана ловушка похожего номера и поправлен собственный устаревший остаток.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записано как отрицательный результат с перечнем того, чего не хватает для запроса

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** остаток поправлен, вывод снят: со склада 431 шт не закрывается ни у кого

---

## 700-FSM3UU23-EX · Solar · 27 шт · экспозиция 3 442 USD · вилка не подтверждена ОСПОРИТ: выдержал 0 из 2

Реле времени Солар Taurus 70MD 700-FSM3UU23-EX

**что это:** Реле времени высокой производительности, многофункциональное, во взрывозащищённом исполнении. Дословно с карточки изготовителя: «High Performance Timing Relay»; питание «24-48V DC / 24-240V 50/60Hz»; диапазон «0.05 s to 60 hr»; «Number of outputs, delayed, change-over contact: 1»; номинальный ток 8 A; коммутируемое напряжение до 440 В перем.; винтовое присоединение; электрический ресурс 500 000 циклов при 6 A/24 В пост.; монтаж на DIN-рейку 35 мм или двумя винтами М4 через адаптер; масса 100 г; хранение от -40 до +85 °C; страна изготовления Romania. Дословно из каталога изготовителя (PDF): раздел «Multi-Function With Hazardous Location Certification», «(SPDT) 1 C/O», и маркировка «Temp. Code T4A 2A 32VDC MAX. / II 3 G, EEx nL IIC T4 DEMKO 04 ATEX 0404974X / Class 1, Div. 2, Groups A,B,C,D / Class 1, Zn 2, Group IIC» плюс требование установки в корпус по EN50021. Функции — режимы A, B, C, D, E, F, I, L. СУФФИКС -EX это именно взрывозащищённое исполнение: у 700-FSM3UU23 без -EX его нет, это два разных раздела каталога и два разных UPC.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру (rockwellautomation.com, полный паспорт и логотип Allen-Bradley); rexelusa.com и platt.com против этого номера ставят производителя «Allen-Bradley»; teknihaus.com — заголовок «700-FSM3UU23-EX | 700-FS High Performance Timing Relay | Allen Bradley»; в каталоге Bulletin 700-FS этот кат. номер стоит в таблице выбора. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Префикс 700- — собственная нумерация Rockwell (Bulletin 700), то есть догадка стоила прямого попадания. Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — машина (Taurus 70MD).

**его номер:** 700-FSM3UU23-EX (UPC 781180479458). Преемник назван самим изготовителем: «Replacement Category: Functional Replacement / Replacement Product: 700-FSM6UU23-EX» — замена ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, а не прямая.

**жизненный цикл:** СНЯТА. Дословно с карточки изготовителя: «Lifecycle status: Discontinued», «Rockwell Automation announces that as of September 30, 2022, the High Performance Timing Relay will be discontinued and no longer available for sale», «Discontinued Date: September 30, 2022». Подтверждают дистрибьюторы: Rexel USA и Platt — «This product has been discontinued» плюс отдельная плашка «Discontinued».

**минимум:** 246.0

**максимум:** 246.0

**у кого найдено:** teknihaus.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «Your Price: \$246.00», рядом «Retail Price: \$289.00 / You Save: \$43.00 (15%)», единица — штука, про налог не сказано. На той же странице «The item you are trying to purchase is currently out of stock» — то есть цена без товара. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: platt.com прочитана, цены нет вовсе, дословно «Call for price»; rexelusa.com прочитана, «Sign In or Register to view pricing» — и это ОДИН



оператор с Platt (в коде страницы Platt лежат rexelusa.com, rexelapps.com, rexelcdn.blob.core.windows.net и строка rexel.storefront.releaseplatt), значит два домена дали бы одного свидетеля. НЕ УВИДЕЛ: radwell.com — HTTP 403 (в выдаче у него 153,00 / 136,00 / 111,00 USD по трём состояниям — страницу не открыл, в вердикт не идёт); stateelectric.com — HTTP 403. Цена 220,00 USD на quicktimeonline.com относится к 700-FSM3UU23 БЕЗ суффикса -EX — другое исполнение, другой UPC, нет взрывозащиты, в вердикт не идёт.

**природа цены:** одна цена одного неавторизованного продавца, и у него нет товара

**остаток:** Числом остаток назван один раз и он нулевой: Platt — «Company wide: 0 in stock». Teknihaus — «currently out of stock», числа нет. Наши 27 шт не покрыты: подтверждённый остаток по оригиналу ноль.

**срок:** Teknihaus, дословно: «Estimated Lead Time: Usually Ships in 180 Business Days» — около девяти месяцев, и это к позиции, снятой изготовителем три года назад. По преемнику срок не снимался.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 27 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизованным, товара у него нет, а срок 180 рабочих дней делает эту цифру ценником ожидания, а не ценой рынка. Вилка не подтверждается ни сверху, ни снизу, и сумму закупки по строке нельзя считать ни по вилке, ни по 246 USD. Действие: запрос авторизованному дистрибьютору по преемнику 700-FSM6UU23-EX и решение инженера о взрывозащите — у -EX это II 3 G EEx nL IIC T4, DEMKO 04 ATEX 0404974X, Class 1 Div 2 A/B/C/D и требование корпуса по EN50021.

**канал закупки:** Авторизованный канал закрыт по факту снятия: Platt держит карточку с «Call for price» и нулём на складе, Rexel USA — цену только за логином, State Electric под 403. Остаётся брокерский: Teknihaus (сам пишет «Teknihaus is not an authorized dealer, agent or affiliate of any of the designers, brands, or manufacturers»), Radwell (403). Промышленный путь на 27 шт — преемник 700-FSM6UU23-EX через авторизованную дистрибуцию.

**контакты:** Teknihaus: +852-8192-8662. Platt / Rexel USA: +1 888 739-3577, цена по регистрации. Rockwell — через «Find your nearest distributor» на карточке.

**что мешает закрыть строку:** Обнулит вывод цена преемника: если 700-FSM6UU23-EX функционально пригоден и стоит в авторизованном канале, вся арифметика по снятому номеру теряет смысл. Чего не хватает: страницы Radwell (403) — по выдаче там три состояния с ценами ВНУТРИ нашей вилки, и это ровно тот свидетель, который решил бы строку; цены авторизованного канала (за логином); паспорта преемника. Плюс проверить гипотезу из строки KOP160j7MWVPN22: если 700-FS — переклеенный Saia-Burgess KOP, две позиции заявки становятся одной закупкой на 85 шт.

**чем подтверждено:** Реле времени Солар Taurus 70MD, 700-FSM3UU23-EX. Карточка изготовителя и его же каталог на паспорт, статус снятия и преемника; одна цена неавторизованного брокера без товара, вторая витрина оказалась тем же оператором, две страницы под 403.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** записаны одним оператором; предложена восьмая группа в справочник витрин

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт понижен до «не подтверждена»: цена без товара и без второго свидетеля рынком не является

---

## ERVOR 7200001 · ERVOR · 35 шт · экспозиция 3 325 USD · вилка завышена выдержал 2 из 2 опровержений

Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR PCG04FIQ1019

**что это:** Фильтрующий элемент воздушного всасывания пускового поршневого компрессора ERVOR. Дословно с витрины: «ERVOR 7200001 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €», и отдельной строкой того же листинга «ERVOR PCG04FI/Q1019 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €» — то есть машинное обозначение из нашей строки и номер 7200001 сходятся на одном изделии по одной цене, что заодно подтверждает нашу привязку номера к машине. У того же продавца соседние позиции ERVOR прямо разделены по среде («FILTRO IDRAULICO» и «FILTRO OLIO»), значит наш номер именно воздушный. Тонкость фильтрации, габариты, материал и О-ринги не публикуются.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только имя продавца и слово ALTERNATIVE, а витрина прямо снимает с себя родство с изготовителем: «Our company is a supplier of aftermarket replacement parts and it is independent and not affiliated with manufacturers mentioned in this website». Оригинал — номенклатура Ateliers ERVOR (Франция), но кто физически делает элемент, не говорит ни одна страница. Что проверял: Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8H та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. ervor.com — есть раздел «Spare parts» и глоссарий, ни номеров, ни цен; fataga.com — цены нет, «по запросу»; НЕ УВИДЕЛ: industrialspareparts.co.uk — HTTP 200, но страница пустая (2 176 знаков, товаров не отдала). ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn\_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

**его номер:** 7200001 (ERVOR); у продавца аналога свой код товара — 7314576. ОТДЕЛЬНО: в pn\_db.json номер записан слитно «ERVOR7200001», а в заявке через пробел «ERVOR 7200001» — нормализация номера расходится, и это стоит

поправить.

**жизненный цикл:** Действующая: витрина держит позицию, изготовитель жив и продаёт запчасти.

**минимум:** 6.76

**максимум:** 6.76

**у кого найдено:** buyfilteronline.com, страница бренда ERVOR: дословно «5.83 €» (спеццена; обычная 6,41 EUR), за штуку. НДС НЕ включён — дословно с той же страницы: «All prices are in euro (€). Prices do not include VAT and shipping costs». Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 6,76 USD за штуку нетто (обычная цена 7,44 USD). ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: изготовитель и реселлер дают «по запросу», третья витрина страницу с товарами не отдала, независимый кросс отвечает нулём.

**природа цены:** одна цена одного продавца, и это цена АНАЛОГА, не оригинала

**остаток:** Витрина заявляет «Original and alternative spare parts in stock — Shipping worldwide», но числа остатка на карточке НЕТ. Покрытие наших 35 шт числом не подтверждено — это наличие без покрытия количества.

**срок:** Не указан.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 35 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Единственная открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40–150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400–5 250. Порядок вилки надо пересмотреть с десятков долларов на единицы. Действие: уточнить у заказчика, допускается ли неоригинал; если нужен только оригинал — запрос изготовителю и его реселлеру, и до ответа вилку не трогать.

**канал закупки:** Аналог — итальянский поставщик афтермаркета, заявляет склад; оригинал — изготовитель напрямую или его реселлер, в обоих случаях «по запросу».

**контакты:** Oil Service Srl (Пеццато, Брешиа, Италия): info@buyfilteronline.com, +39 030 8085200, +39 348 6000541. ERVOR: info@ervor.com, +33 1 34 11 50 00. Famaga: sales@famaga.com, +49 451 703-64997.

**что мешает закрыть строку:** Цена — за АНАЛОГ, слово ALTERNATIVE стоит в самом наименовании товара; за оригинал цены нет ни у кого. Свидетель один, поэтому «завышена» опирается на одну витрину — но разрыв здесь не в проценты, а в 6–22 раза, и такой разрыв одной витриной уже не объясняется: 40–150 USD за воздушный фильтр всасывания поршневого пускового компрессора выглядит как цена оригинала с фирменной наценкой, а не как рынок.

**чем подтверждено:** Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR 7200001. Открытая страница бренда даёт цену аналога без НДС и заодно подтверждает связку номера с машиной; независимый кросс отвечает нулём, изготовитель и реселлер цену не публикуют. Вскрыто расхождение нормализации номера между базой и заявкой.

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** вердикт оставлен, но сказано, что сравнивается аналог с вилкой оригинала, и первым действием стоит вопрос о допустимости неоригинала

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** принято, но отмечено: разрыв такого размера одной витриной не объясняется, поэтому вердикт вынесен, а вилка помечена к пересмотру по порядку

---

## 328577 · SCHRACK-TE CONNECTIVITY · 138 шт · экспозиция 3 174 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Реле, артикул 328577

**что это:** Реле с ЧЕТЫРЬМЯ перекидными контактами — запчасть газопоршневой установки, а не турбины. Дословно с прочитанной каталожной страницы parts-systems.de: наименование «Relais 4W Jenbacher / 328577», описание «Relais Jenbacher 328577 Original», раздел «Original Teile Center → Jenbacher Center», собственный номер витрины «Produktnummer: SW50547», равнозначные написания «328577 / 328 577 / 328.577 / 328-577». «4W» = 4 Wechsler = четыре перекидных контакта. Вторая прочитанная страница, e-tape.ru: строка «GE Jenbacher · 328577 · Реле». Напряжения, тока, исполнения и способа монтажа ни одна из двух открытых страниц не даёт.

**кто делает на самом деле:** ЧАСТИЧНО. Владелец номера и канала — INNIO Jenbacher: против номера 328577 на открытых страницах стоит именно эта фамилия (parts-systems.de — поле бренда «Jenbacher»; e-tape.ru — бренд «GE Jenbacher»). Кто физически делает реле — НЕ ВСКРЫТ: ни одна открытая страница изготовителя компонента против этого номера не называет, поэтому maker\_short оставлен ПУСТЫМ. ГЛАВНОЕ ПО ЭТОЙ СТРОКЕ — ОШИБКА ДРУГОГО КЛАССА, ЧЕМ ДОГАДКА: в самой заявке (gt/data/rfq\_demand.json) поле изготовителя УЖЕ заполнено — «SCHRACK-TE CONNECTIVITY», — а база номеров затёрла это догадкой «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» и поставила оем «Прочие», машину «Реле», шаблон «Прочий OEM». То есть догадка не восполнила пробел, а уничтожила имевшееся знание. Третья ошибка: строка отнесена к неизвестной машине, тогда как это ГПУ Jenbacher — другое направление каталога, чем остальные пять строк прогона.

**его номер:** 328577 — заказной номер INNIO Jenbacher (шестизначный формат). Равнозначные написания: 328 577 / 328.577 / 328-577. Преемника на открытых страницах нет. Собственного номера изготовителя компонента нет, потому что и изготовитель не вскрыт.

**жизненный цикл:** ДЕЙСТВУЮЩАЯ в канале Jenbacher. Дословно: parts-systems.de — «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage», активная кнопка заказа, карточка помечена «Original». Ни «replaced by», ни «superseded», ни «obsolete». По самому КОМПОНЕНТУ статус жизненного цикла определить нельзя — компонент не опознан.

**минимум:** 24.27

**максимум:** 24.27

**у кого найдено:** parts-systems.de, страница прочитана 18.09.2026: дословно «20,92 €», рядом «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» — без НДС и без доставки, единица штука. Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json:  $20,92 \div 0,861838 = 24,27$  USD (курс справочный на 13.09.2026, банк даст другой). ВТОРОГО ПРОДАВЦА С ЦЕНОЙ НЕТ: второй независимый свидетель есть только по БРЕНДУ — e-tape.ru подтверждает «GE Jenbacher / 328577 / Реле», но цену прячет за ссылкой. Домены сверены с gt/data/ship\_seller\_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Что ещё проверено: поиск по каталогу самой витрины дал дословно «Zu "328577" wurde 1 Produkt gefunden» — дублей нет; 2-g.com и powerup.at — ноль результатов; honnens.de поиск номер проигнорировал. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de, octopart.com, tme.com — HTTP 403. Отдельно снимаю ложный след: ссылка-основание нашей вилки вела на tme.com в КАТЕГОРИЮ «реле Schrack», а не на карточку — цены этого номера там и быть не могло.

**природа цены:** одна цена одной розничной витрины канала ГПУ

**остаток:** Числа нет. «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» — утверждение о готовности к отправке, а не остаток: количества на странице не названо. Покрытие наших 138 шт неизвестно, и для розничной витрины партия такого размера почти наверняка пойдёт дозаказом.

**срок:** «Lieferzeit: 2-5 Tage» — дословно, 2–5 дней, и это к штучной отправке; срок на 138 шт не заявлен.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 138 шт, лист «Энергосети», изготовитель в самой заявке — «SCHRACK-TE CONNECTIVITY». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет, и это логично: первоисточник описывает сименсовский блок листа, а это позиция ГПУ Jenbacher.

**что закладывать:** Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подтверждение метода — вилка была построена смещением двух разных величин («компонент стоит 5–10 USD» и «через канал INNIO заметно дороже»), и широкой получилась именно поэтому. Сумму  $138 \times 24,27 = 3\,349$  USD нетто в заголовок не ставить: она получена умножением штучной розничной цены на объём при остатке, не названном числом. Действия: вернуть в базу номеров изготовителя из самой заявки и переклассифицировать строку в ГПУ Jenbacher; запросить partsystems и onergys цену на 138 шт; искать изготовителя компонента в парт-листе ЗИП Jenbacher, а не поиском по номеру.

**канал закупки:** Канал запчастей ГПУ, а не электронная дистрибуция. Витрина с ценой — parts-systems.de (Германия, «Jenbacher Center»). Каталогное подтверждение бренда — e-tape.ru. Официальный канал — INNIO Jenbacher и её авторизованные дистрибьюторы, там цены нет. Альтернативные каналы ГПУ по этому номеру пусты: поиск 2-g.com дал дословно «Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Artikel gefunden», powerup.at — пустой результат.

**контакты:** parts-systems.de: +49 8633 4819920. INNIO Jenbacher — через официальный канал запчастей. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403; у них есть раздел реле, это следующий кандидат на второго продавца.

**что мешает закрыть строку:** Обнулят вывод два обстоятельства. Первое: если опознать физический изготовитель реле, цена может обрушиться в разы — канал Jenbacher на серийную электрику накручивает кратно, а компонент «четыре перекидных, 6–8 А, 24 В» в дистрибуции стоит единицы долларов. Второе: 138 шт розничная витрина почти наверняка не держит, цена дозаказа будет другой. ОТДЕЛЬНО — ПРОТИВОРЕЧИЕ В НАШИХ ЖЕ ДАННЫХ: в основании вилки записано, что «в списках ЗИП JMS620 реле фигурирует как RT580024», но серия RT2 у TE Schrack — это ДВА перекидных контакта на плату, а каталожная страница говорит ЧЕТЫРЕ перекидных. Четырёхполюсное у TE Schrack — серия RT (PT570024/PT580024, 4 СО, 6 А, 24 В пост.), а не RT. Похоже, в нашей записи RT и PT перепутаны; проверять надо RT-серию. Пока это гипотеза и в вердикт она не идёт.

**чем подтверждено:** Реле, артикул 328577. Две открытые страницы называют владельца номера (Jenbacher), одна даёт цену без НДС; изготовитель компонента не вскрыт, поэтому короткое имя не записано. Вскрыта ошибка другого класса: база затёрла догадкой изготовителя, который уже стоял в самой заявке.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: maker\_short оставлен пустым; в тексте разведены два утверждения — владелец номера и изготовитель компонента

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: здесь данные БЫЛИ и были затёрты; это отдельный класс ошибки, и он вынесен в основание строки и в рекомендацию

---

**12128936 · DEUTZ · 55 шт · экспозиция 3 162 USD · вилка верна** **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Фильтр масляный

**что это:** Фильтр масляный навинчиваемый (spin-on) газового или дизельного двигателя MWM — не «просто фильтр масляный». Дословно: «Spin-On Oil filter MWM RS-12128936 ... Appropriate for MWM engines and models TBG 604, TBG 620, TCG 2020, CG 170»; вторая страница: «We are best oem 12128936 Oil Filter B7157 P502513 LF16129 W13145/1 suppliers from China»; третья: «Replaces MANN W13 145/1 - MWM 1212 8936 - CAT 1234 3124 and others» и «All prices are quoted net before value added tax at the statutory rate». Применимость по этим же страницам: TBD/G/TBG 234, TBD 604 / G604 / TBG 604, TBD/TBG 616, TBD/TBG 620, TCD 2016, TCD 2020, TCG 2020, CG170, CG132. Тонкость фильтрации не публикуется; уплотнение — штатная резиновая прокладка навинчиваемого корпуса, О-ринг отдельной позицией не идёт.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг вскрыт и он НЕ НАШ. Независимый кросс oilfilter-crossreference.com дословно: «There are 13 replacement oil filters for DEUTZ 12128936» → HENGST H300W08, HIFI-FILTER

SO7038, KNECHT OC484, KOLBENSCHMIDT 4466-OS и 50014466, Magneti Marelli 154768308710, MAHLE OC484, Mann W13145/1, MANN & HUMMEL W13145/1, Sakura C6220, SCT SM851 и два номера WILMINK-GROUP (плюс дисклеймер «The cross references are for general reference only»). Отдельно другая страница ставит против этого же номера Donaldson P502513, Baldwin B7157, Fleetguard LF16129 и CAT 12343124. ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ ПО МАШИНЕ: коробка здесь не «DEUTZ вообще», как записано у нас, а MWM (Deutz Power Systems / Caterpillar Energy Solutions) — тот же элемент идёт под номером CAT 12343124. ДОГАДКА ПО КЛАССУ МЕТОДИЧЕСКИ НЕВЕРНА И ЗДЕСЬ: дом определился не классом, а кроссом, и это дома автомобильно-двигательной фильтрации (Mann+Hummel, Hengst, Mahle/Knecht, HIFI, Kolbenschmidt), а не промышленные Pall и Parker. Donaldson в кроссе действительно встречается, но это совпадение одного имени из четырёх, а не подтверждение приёма.

**его номер:** MWM 12128936 = CAT 12343124; кроссы MANN & HUMMEL W13145/1, HENGST H300W08, MAHLE и KNECHT OC484, HIFI SO7038, KOLBENSCHMIDT 50014466 (4466-OS), Sakura C6220, Donaldson P502513, Baldwin B7157, Fleetguard LF16129, SCT SM851.

**жизненный цикл:** Действующая, каналов много — от дилеров изготовителя машины до фильтровых домов и реселлеров газовых двигателей.

**минимум:** 24.28

**максимум:** 79.32

**у кого найдено:** energyassistance.ru по своему номеру против MWM 12128936: дословно «2 048,00 ₺» (в разметке price 2 048,00, priceCurrency RUB), НДС НЕ включён — дословно «All prices are quoted net before value added tax at the statutory rate». Пересчёт по gt/data/fx\_rates.json (84,355072 RUB за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 24,28 USD за штуку нетто. Плюс две цифры из партнёрского виджета самого кросс-каталога: «Mann Filter W13145/1 Spin-On Oil Filter — USD 79.32» и второй листинг — USD 50.01; они пришли ЧЕРЕЗ ВИДЖЕТ, а не с прямой витрины, поэтому свидетель слабый и в заголовок они не идут. Прямые витрины закрылись: rsmotorps.com карточку отдал, но в разметке стоит price 1 EUR — это заглушка, а не цена; НЕ УВИДЕЛ: kmotorshop.com — HTTP 403; simple-energy.net — curl (35) Recv failure: Connection reset by peer; ebay.co.uk — HTTP 403 и через фетчер, и через curl; onergys.de и onergys.com — HTTP 403.

**природа цены:** одна цена собственного бренда продавца плюс одна брендовая через партнёрский виджет

**остаток:** Числом нигде: у одного поле даты доступности пустое, у другого в разметке InStock без количества. Покрытие наших 55 шт не подтверждено.

**срок:** Не найден.

**на наш объём:** Одна строка сырой заявки, 55 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25–90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % выше самой дешёвой найденной цены — вилка верна. По 55 шт это 1 335–4 363 USD. Действие: закупать кроссом Mann или Hengst через обычную фильтровую розницу, а не дилерским каналом CAT, и запросить цену оригинальной коробки для сравнения.

**канал закупки:** Оригинал — дилеры MWM и CAT и специализированные витрины 3Ч к газовым двигателям (одна из них только B2B, «prices are net plus applicable VAT»); кросс — Mann, Hengst, Mahle, HIFI через обычную фильтровую розницу.

**контакты:** RS Motor Power Solutions S.L. (Порпиньо, Испания): rsmotor@rsmotor.es, +34 986 461 801 — профиль Jenbacher, Guascor, MWM, DEUTZ, Caterpillar. energyassistance.ru — собственный бренд. China Everlasting Parts (Сямынь): Sales@filters-king.com, +86 18965520297.

**что мешает закрыть строку:** Две поправки, которые важнее самой цены. Первая: изготовитель машины у нас записан как DEUTZ, а коробка на самом деле MWM и CAT (тот же элемент = CAT 12343124) — это меняет канал закупки и цену: в дилерской сети CAT тот же элемент стоит кратно дороже кросса. Вторая: все цифры, которые я видел, — за КРОССЫ и собственные бренды продавцов; цену оригинальной коробки MWM я не увидел ни на одной открытой странице (три витрины оригинала — 403 или сброс соединения), поэтому «верна» относится к уровню кросса, а не оригинала. Цифры из партнёрского виджета в заголовок ставить нельзя.

**чем подтверждено:** Фильтр масляный 12128936. Независимый кросс называет тринадцать замен и ни одного из четырёх домов нашей догадки; одна цена нетто с открытой страницы, две через партнёрский виджет, три витрины оригинала закрыты. Поправлена машина: не DEUTZ вообще, а MWM и CAT.

**проверка на опровержение — подтвердил:** Поправка: названа слабым свидетелем с запретом ставить в заголовок

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:** Поправка: прямо ограничено уровнем кросса; дилерский канал CAT назван кратно дороже

---

**64/09001231/091 · Siemens · 38 шт · экспозиция 3 135 USD · вилка верна** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,6 В / 2,3 А·Ч Сименс SGT-400 64/09001231/091

**что это:** Буферная батарея резервного питания, резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч. Англоязычный первоисточник заявки называет её дословно «BACK UP BATTERY 3.6 V/2.3AH». Официальное наименование по карточке дистрибьютора: «SIMATIC S7-400, BACKUP BATTERY 3.6 V/2.3 AH, FOR PS 405 4 A/10 A/20 A AND PS 407 4 A/10 A/20 A», «3.6V Lithium Thionyl Chloride Battery», «3.6 Volts output», «2.3 Amp hours (2300 mAh)»; вторая карточка повторяет ту же строку. Химия —

литий-тионилхлорид. ПОПРАВКА К ПРЕЖНЕЙ ПРИКИДКЕ: типоразмер не C и не D, а AA (14,7 × 55,5 мм, 25 г) — габариты взяты из сводки по закрытой карточке, поэтому помечаю их как непроверенные на странице. Назначение: держит память контроллера и системные данные при пропадании питания — массовый расходник промышленной автоматики, а не турбинная деталь.

**кто делает на самом деле:** НЕ ВСКРЫТ. Обе открытые карточки называют только шильду: «Brand: Siemens | MPN: 6ES7971-0BA00». Изготовителя элемента под артикулом Siemens не называет ни одна открытая страница. Аналоги Saft LS14500 / Tadiran TL-5903 / ER14505 стоят в нашей сентябрьской записи со ссылкой на витрину батарей, но сегодня она без JavaScript отдаёт только «Javascript is disabled on your browser» — своими глазами эту страницу я не видел, поэтому Saft как изготовитель ЭТОГО артикула не подтверждён; он всплывает лишь как семейство совместимых элементов. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn\_db.json стояло «EnerSys/Saft (тип.)», основание «П4: батареи».

**его номер:** Siemens 6ES7971-0BA00 — ПО РАСШИФРОВКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, не по кроссу. 64/09001231/091 — внутренняя позиция пакета SGT-400.

**жизненный цикл:** Действующая: страницу продукта отдают порталы изготовителя, в открытой рознице позиция есть у нескольких дистрибьюторов.

**минимум:** 19.0

**максимум:** 27.1

**авторизованный канал:** 27,10 USD за штуку при остатке 28 шт у дистрибьютора автоматики

**у кого найдено:** kempstoncontrols.co.uk: дословно «\$27.10» и «28 in stock.», бренд Siemens, MPN 6ES7971-0BA00, за штуку. power-industrial.com: 19,00 USD за штуку, available true, vendor Siemens, sku 6ES7971-0BA00 (в разметке магазина price 1900 центов). НДС ни одна из двух карточек не оговаривает; обе цены в USD, пересчёт не требуется. Домены сверены с gt/data/ship\_seller\_groups.json — ни один не входит ни в одну из семи групп, цены расходятся (27,10 против 19,00), один прайс-лист исключён. НЕ УВИДЕЛ: tme.com — HTTP 403, поэтому 26,40 USD и 170 шт остаются сниппетом; octopart.com — HTTP 403; osibatteries.com — без JavaScript страница пустая, поэтому 7,65 USD и остаток 1 847 шт из нашей сентябрьской записи сегодня НЕ подтверждены.

**природа цены:** две независимые цены, обе опубликованы без регистрации

**остаток:** «28 in stock» — числом, это единственная цифра; вторая витрина «available» без числа. На 38 шт одного склада не хватает, двух витрин хватает с запасом, но вторая количества не называет.

**срок:** Ни одна из двух карточек срока не публикует.

**на наш объём:** Три строки сырой заявки: 2 + 4 + 32 = 38 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ двумя строками — 2 и 4 шт, итого 6: ПЕРВОИСТОЧНИК ПОДТВЕРЖДАЕТ 6 ШТ, А НЕ 38. Третья строка (32 шт, то есть 84 % количества) названа ИНАЧЕ — «резервная батарея 3.6В/1.9 А.ч.»: 1,9 А·ч вместо 2,3, то есть под тем же номером стоит другая ёмкость. Это либо описка, либо вторая, другая батарея.

**что закладывать:** Реальная цена 19,00–27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но уозоть её надо восстановить до 19–28 USD: ширина в десять раз делает вердикт «верна» дешёвым. ОТДЕЛЬНО И ГЛАВНОЕ — ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЫШЕНИЯ В ТКП: сумма 3 135 USD за 38 шт означает 82,50 USD за штуку, то есть в 3,0–4,3 раза выше реального уровня. Прежняя наша прикидка «завышено на порядок» подтверждается по существу, но цифра УТОЧНЯЕТСЯ: не в десять раз, а в три-четыре против оригинальной шильды (в десять — только против совместимой замены за 7,65 USD, а её карточку сегодня прочесть не удалось). Действие: закупать в обычной электронной дистрибуции, а не турбинным каналом, и спросить заказчика про ёмкость 1,9 против 2,3 А·ч прежде цены.

**канал закупки:** Обычная промышленная электроника: дистрибьюторы автоматики и батарейные магазины. Турбинный канал здесь не нужен вовсе — это главный практический вывод по строке.

**контакты:** Kempston Controls: sales@kempstoncontrols.co.uk — карточка публикует цену и склад без регистрации. Power Industrial LLC — контактов со страницы товара не снимал.

**что мешает закрыть строку:** Самое слабое место строки — не цена, а опознание: равенство 64/09001231/091 = 6ES7971-0BA00 получено РАСШИФРОВКОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ни один открытый каталог этих двух номеров рядом не ставит. Основание — дословное совпадение наименования первоисточника с официальным названием изготовителя. Это сильно, но кроссом не является, и в заголовок вывод без оговорки не идёт. Второе: 32 из 38 штук держатся на строке с другой ёмкостью, то есть количество надо подтверждать у заказчика прежде цены.

**чем подтверждено:** Резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч, 64/09001231/091. Две открытые карточки двух независимых дистрибьюторов с ценой и складом числом, англоязычный первоисточник на наименование и на количество 6 против 38; три канала закрыты 403 или JavaScript. Подтверждено завышение в ТКП, но втрое-вчетверо, а не на порядок.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** названо расшифровкой по характеристике; оговорка стоит и в основании строки, и в blocker

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** цифра уточнена до 3,0–4,3 раза с указанием, при каком сравнении получается порядок

---

**EQ3800NW · Solar · 4 шт · экспозиция 3 100 USD · вилка занижена** **выдержал 1 из 1 опровержений**

DET-Tronix блок питания Солар Taurus 60S EQ3800NW

**что это:** Det-Tronics Eagle Quantum Premier, блок питания PDM. Заводской номер позиции 007360-001, у продавца дословно «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM».

**кто делает на самом деле:** Det-Tronics, подразделение Emerson

**его номер:** 007360-001

**жизненный цикл:** линейка действующая, снятия не объявлено

**минимум:** 2328.65

**максимум:** 2794.38

**у кого найдено:** thefirearmsupplier.com, «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM», Sale 2 328,65 при Regular 2 794,38, карточка открыта 18.09.2026. Второго независимого источника по этой позиции нет. Продавцы проверены на независимость: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, телефон 713-395-1508, почта support@industrialzone.com; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, info@thefirearmsupplier.com. Разные штаты, домены, телефоны и почты — фирмы независимые. У всех позиций акционная цена равна каталожной, делённой ровно на 1,2, то есть «Regular price» — это лист, а не выдуманная перечёркнутая цифра. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и через WebFetch, и через curl.

**природа цены:** найдена по точному заводскому номеру, один продавец

**остаток:** числом не назван

**срок:** не объявлен

**на наш объём:** Вилка по строке 450-1 100 USD за штуку, экспозиция 3 100 USD. Найденная цена 2 328,65 выше ПОТОЛКА вилки вдвое:  $4 \times 2\,328,65 = 9\,315$  USD против 3 100.

**что закладывать:** 2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точному заводскому номеру, а не по классу.

**канал закупки:** thefirearmsupplier.com — открытая цена по точному заводскому номеру

**контакты:** info@thefirearmsupplier.com · +1 480 870 6686

**чем подтверждено:** ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Одна открытая карточка по точному заводскому номеру. Строка появилась из проверки на опровержение по EQ3700DW: прежнее утверждение «по группе EQ открытых цен нет» опровергнуто сразу по трём модулям.

**проверка на опровержение — подтвердил:**

**RTE24024 · Solar · 311 шт · экспозиция 3 032 USD · вилка завышена** **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Реле Солар Taurus 60S RTE24024

**что это:** Реле слаботочное общего назначения для монтажа В ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 24VDC Coil Through Hole», «RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V»; форма контактов DPDT (2 Form C); обмотка 24 В пост.; ток 8 А; материал контактов AgNi; монтаж «Through Hole, PC Pin»; от -40 до +85 °C; время срабатывания и отпускания 8 и 6 мс; ток обмотки 16,7 мА; сопротивление 1,44 кОм; упаковка Tube. Дословно с прочитанной карточки SINLIN: серия «RT2, SCHRACK», статус «Active», присоединение «PC Pin», коммутируемое напряжение до 400 В перем., герметичное исполнение, класс изоляции обмотки F. ВАЖНО ДЛЯ ИНЖЕНЕРА: это реле ПАЯЕТСЯ в плату, а не вставляется в колодку. Если по проекту нужно панельное реле под розетку — номер верен, а изделие не то.

**кто делает на самом деле:** ВСКРЫТ: TE Connectivity. Прочитанные страницы: digikey.com — поле Manufacturer «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», MPN RTE24024, DigiKey P/N PB989-ND; sinlinelec.com — «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», серия «RT2, SCHRACK»; sigmasurplus.com — бренд «TE Connectivity». НЕ УВИДЕЛ: te.com — HTTP 403 «Access Denied» (Akamai), хотя карточка этого номера у изготовителя есть по адресу с каталожным номером 1-1393243-0. Оговорка о вывеске: у ТЕ это изделие ходит под двумя её же брендами — SCHRACK и Potter & Brumfield; противоречия нет. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в rn\_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Отдельно замечу расхождение внутри наших же данных: в gt/data/ship\_lukoil.json поле изготовителя по этой строке уже было заполнено верно («TE Connectivity / Schrack») сентябрьским обходом, а база номеров продолжала держать догадку — два файла об одной детали расходились, и справочник строился по догадочному.

**его номер:** RTE24024; каталожный номер изготовителя 1-1393243-0, серия RT2. Номера дистрибьюторов: DigiKey PB989-ND, SINLIN 00360080, Farnell 1175021, Newark 17M9933. Преемника нет — позиция действующая.

**жизненный цикл:** ДЕЙСТВУЮЩАЯ. Дословно: DigiKey — «Part Status: Active»; SINLIN — «Part Status: Active». Ни одного «replaced by», «superseded» или «obsolete». Оговорка: на сайте изготовителя прямой продажи нет, завод продаёт через дистрибуцию.

**минимум:** 3.42

**максимум:** 6.02

**авторизованный канал:** 6,02 USD за штуку при qty 1 у авторизованного дистрибьютора TE; ступень от 100 шт — 4,78 USD

**у кого найдено:** digikey.com, карточка прочитана 18.09.2026: 6,02 USD при qty 1, единица «each», упаковка Tube; ступени там же — 20 шт 5,18; 40 шт 5,00; 100 шт 4,78; 500 шт 4,41; 1 000 шт 4,25. Второй независимый: sinlinelec.com, прочитана — 4,10 USD при qty 1, 3,84826 от 10 шт, 3,42021 от 25 шт. Домены сверены с gt/data/ship\_seller\_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Совпадений до цента нет и близко (6,02 против 4,10 против 3,99) — это рынок, а не один прайс-лист. Третий: sigmasurplus.com — 3,99 USD, но состояние «Used», а все три «новых» состояния «Out of stock», поэтому для закупки 311 новых не годится и приводится только как замер вторичного рынка. Пересчёт валют не требуется.

**природа цены:** две независимые цены со ступенями по количеству, оба склада перекрывают объём

**остаток:** Числами и с запасом: DigiKey — «In-Stock: 4 099 units»; SINLIN — «In Stock: 3,132 Can ship immediately». Каждый из двух перекрывает наши 311 шт целиком. Это единственная строка прогона, где количество закрыто твёрдо и двумя независимыми складами. Sigma по новым состояниям ноль.

**срок:** DigiKey: складская позиция отгружается сразу, для заказа «Lead Time: 19 weeks (manufacturer standard)». SINLIN: «Can ship immediately».

**на наш объём:** Две строки сырой заявки: 200 шт по Taurus 60S и 111 шт по Taurus 70, вместе 311 — сходится со сводкой. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

**что закладывать:** На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизованного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистрибьютора от 25 шт. Реальная закупка 311 шт: 1 487 USD у авторизованного канала при подтверждённом остатке 4 099 шт, 1 064 USD у сток-дистрибьютора. Нижняя граница вилки завышает расход минимум на 15 %, против лучшего предложения — на 61 %. Обязательная оговорка: штучная цена 6,02 USD ВНУТРИ вилки лежит, то есть ошибка не в границах как таблице, а в том, что вилка снята со штучной цены и не учитывает ступень на 311 шт. Планировать около 1 500 USD авторизованным каналом. Это единственная строка прогона, по которой сумму закупки можно назвать.

**канал закупки:** Авторизованная дистрибуция электроники, позиция складская. DigiKey — авторизованный дистрибьютор TE. SINLIN Electronics — независимый сток-дистрибьютор, авторизации на странице не заявлено. Sigma Surplus — излишки и б/у. НЕ УВИДЕЛ: sager.com — HTTP 403; mouser.com — HTTP 503; newark.com и uk.farnell.com — HTTP 403.

**контакты:** DigiKey — карточка PB989-ND. SINLIN Electronics: +1 972 777-4218. Sigma Surplus: sales@sigmasurplus.com, +1 812 463-2292.

**что мешает закрыть строку:** Обнулит вывод одно: если по проекту нужно ПАНЕЛЬНОЕ реле под колодку, а не паяное в плату, номер верен, а изделие не подойдёт — тогда нужна серия с розеткой и другая цена. Второе: у сток-дистрибьютора происхождение партии не подтверждено и авторизации TE на странице нет — 311 реле в контур САУ без подтверждения происхождения брать не стоит, разница с авторизованным каналом (423 USD на всю партию) этого не оправдывает. Чего не хватает: страниц изготовителя и трёх дистрибьюторов (403 и 503) — четвёртого замера цены и официального статуса позиции у завода.

**чем подтверждено:** Реле Солар Taurus 60S, RTE24024. Две прочитанные карточки двух независимых операторов со ступенями цены и остатками числом (4 099 и 3 132 шт), третья витрина на вторичный рынок; изготовитель назван обоими против номера, страница завода закрыта 403.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** вердикт вынесен по ступени на наш объём, а в тексте прямо сказано, что ошибка вилки — в способе её снятия, а не в границах

**проверка на опровержение — подтвердил: Поправка:** в план поставлена цена авторизованного канала; риск происхождения партии назван в blocker

---

**600187C1 · Solar · 85 шт · экспозиция 892 USD · вилка завышена** **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК 600187C1

**что это:** Уплотнительное кольцо (O-ring) из фторкаучука Viton/FKM под четырёхболтовой фланец SAE J518 1-1/2" (Code 61/62) — стандартный типоразмер AS568-225, 1,859" внутр. диаметр × 0,139" сечение. Это не турбинная деталь, а рядовое кольцо трубопроводной арматуры (масло/гидравлика) в пакете Solar Taurus 70.

**кто делает на самом деле:** Не Solar. Кольцо такого типоразмера формует любой изготовитель уплотнений (Parker, Trelleborg, Freudenberg, Global O-Ring). Solar Turbines перемаркировывает стандарт AS568 под свой номер. Суффикс C1 — наследная нумерация International Harvester: Solar Aircraft была её подразделением с 1960 по 1981 г., пока Caterpillar не выкупил Solar Turbines, и номерная схема осталась. Отсюда весь ряд спарки Solar: 600647C1, 903253C1, 903732C1, 912083C1, 912642C1, 967921C1.

**его номер:** AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID × 3/32" CS = 61,60 × 2,62 мм. ВОЗВРАЩЕНО К ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В ЗАЯВКЕ И В pn\_db: строка заказчика — «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК», pn\_db — «O-RING,SAE 143,BUNA-N», стандарт раскрыт в каталоге Solar. СНЯТО КАК РЕГРЕСС: прежняя запись ставила AS568-225 (2-225) Viton/FKM 75 — это ДРУГОЕ кольцо и другой материал (47,22 × 3,53 мм против 61,60 × 2,62

мм), а Viton был выведен по СОСЕДНИМ номерам ряда, тогда как по самому номеру в заявке написано BUNA-N. Совпадение серии не есть совпадение детали.

**жизненный цикл:** Неизвестно. Номер 600187C1 не встречается ни в одном публичном каталоге, но сам типоразмер AS568-225 — действующий стандарт и снят быть не может. Даже если заводской номер закрыт, деталь закрывается стандартом.

**минимум:** 0.62

**максимум:** 14.24

**авторизованный канал:** Не найдена. Публичной цены авторизованного канала (Solar Turbines / дилер Caterpillar) на 600187C1 нет; торговцы турбинным ЗИП (Barakastock, Soluparts, Aeliya Marine, turbine.parts, UCG Parts) карточки по этому номеру не держат — только запрос ТКП.

**у кого найдено:** Цены ступенями с карточки theoringstore.com открыты и подтверждены до цифры (10-79 шт 1,040; 80-579 шт 0,620; 580-2 999 шт 0,434 USD; 427 шт в наличии), НО они относятся к AS568-225 в FKM — не к нашему кольцу. Цену на 85 шт надо брать с карточки именно -143 в NBR. Прямой кросс из нашего же набора: Parker/Trelleborg 2-143 NBR70 — 0,5-1,5 USD за штуку в рознице. Номер 600187C1 в открытой сети по-прежнему не найден: страницы supply.parts и hosewarehouse, на которые ссылалось опознание, отдают 403.

**природа цены:** Складской дистрибьютор уплотнений — цена на товарный аналог по стандарту, НЕ канал OEM. Заводская цена Solar Turbines и цена дилера Caterpillar не найдены: Solar преискурант не публикует.

**остаток:** 427 шт (V75225), 918 шт (V75228) — как написано на карточках

**срок:** На карточке не указан; позиция складская, остаток подтверждён числом на странице

**на наш объём:** ИСПРАВЛЕНО: прежняя запись считала по вилке 150 USD и экспозиции 21 250 USD. Настоящая вилка по этому номеру — 1-20 USD за штуку (rfq\_prices.json, conf B), середина 10,5 USD, экспозиция  $85 \times 10,5 = 892,50$  USD. Обратный счёт показывает подразумеваемые 250 USD за штуку — пара 100/400 в наборе есть у других номеров, не у этого.

**что закладывать:** Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей вилки», «100-400 USD за кольцо диаметром 47 мм» — 47 мм это диаметр ЧУЖОГО кольца. До подбора аналога открыть Bitrix file\_id 5013518: номер есть в перечне входящего ТКП с 475 ценами.

**канал закупки:** Да, рабочий канал есть и он складской: дистрибьюторы уплотнений держат этот типоразмер в наличии сотнями штук и отдают по опубликованной цене со ступенями (The O-Ring Store LLC — карточка V75225, 427 шт; Global O-Ring and Seal — тот же ряд). Канал OEM (Solar Turbines / дилер Caterpillar) и независимые торговцы турбинным ЗИП работают только по запросу ТКП, без публичной цены.

**контакты:** Global O-Ring and Seal: 832-448-5550 (указан на странице поиска сайта). Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 (указаны на странице поиска). AeroBase Group: 321-802-5889, 321-733-7477 (указаны на странице). У The O-Ring Store на просмотренных страницах контакты не показаны — поле оставляю как есть, не дополняю.

**что мешает закрыть строку:** Нужен компаунд, а не только слово «Viton»: по соседним номерам Solar сама пишет в описании «VITN», но разброс цены внутри одного размера — от 1,04 USD (обычный FKM 75) до 14,24 USD (Viton ETP), то есть в четырнадцать раз. Нужен допуск заказчика на поставку по стандарту AS568 вместо кольца с шильдой Solar — иначе канал только через OEM и цену придётся запрашивать. И нужно подтвердить размер: «SAE 1 1/2» в нашем наименовании читается двояко — фланец SAE J518 Code 61/62 1-1/2" (это AS568-225) либо резьбовое гнездо под кольцо SAE J1926 1-1/2"-12 (это AS568-220). Цена от этого не меняется (тот же 2xx ряд, тот же уровень 1 USD), но при заказе размер надо зафиксировать по чертежу Solar или замером кольца с машины.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Сам номер 600187C1 в открытой сети отсутствует полностью — Brave по точной фразе отвечает «too few matches were found», карточек нет ни у UCG Parts («Product Not Found»), ни у Soluparts («nothing matched»), ни у Barakastock, ни у Aeliya Marine, ни у turbine.parts; NSN-справочники (nsncenter, wbparts, iso-group, partstarget) в этой сессии недоступны либо вернули 403/404. Прошлый вердикт pn\_not\_found по самому номеру подтверждается. Но деталь опознана не по номеру, а по номерному ряду и описанию, и это подтверждено документом: в списке запроса ТКП по ЗИП Solar (supply.parts, запрос #217019, февраль 2018) соседние номера того же ряда расшифрованы дословно самой Solar — «SOLAR O RING;VITN;DASH SAE 228;912642C1», «SOLAR O RING;VITN;METRIC;600647C1», «SOLAR O-RING,1.859",VITON,SAE 225,903732C1». То есть 600xxxC1 — это именно кольцо Viton, а размер Solar задаёт номером AS568. Далее таблица фланцевых колец Hydradyne (O-Rings & Seals, SAE 4-Bolt Flange) даёт строку «2-225 · 711510-2 · 24 · 0.139 · 1.859» — кольцо фланца SAE 1-1/2" есть AS568-225, и это ровно тот размер, который Solar в своём описании 903732C1 пишет как «1.859", SAE 225». Связка сходится с двух сторон. Цены взяты с открытых карточек товара (не со страниц поиска), со ступенями и остатками, заглушек 0.00/1.00 среди них нет. Что осталось неясным. Заводской уровень Solar на этот номер не найден вовсе — поэтому утверждение «вилка завышена» опирается на цену товарного аналога по стандарту, а не на сравнение с ценой OEM. Наценка OEM на турбинный ЗИП бывает в десятки раз, и кольцо в коробке Solar с сертификатом может стоить десятки долларов. Но и это на порядок ниже нашей вилки: ИСПРАВЛЕНО: прежний текст спорил с вилкой 100-400 USD и экспозицией 21 250 USD, которых по этому номеру нет: настоящая вилка 1-20 USD за штуку, экспозиция 892,50 USD. И 47 мм — диаметр ЧУЖОГО кольца AS568-225; у нашего AS568-143 диаметр 61,60 мм. Ни одной опоры под уверенностью С не было, и теперь под ней есть опора с другой стороны. Оговорка к строке: страницы supply.parts и hosewarehouse отдали 403 при



прямом обращении, их содержимое прочитано через полные сниппеты поисковой выдачи Brave — цитаты дословные, но это выдача, а не открытая карточка; цены же (1,040 / 0,620 / 1,219 / 14,24 / 1,370 USD), ступени и остатки взяты с самих карточек The O-Ring Store, открытых напрямую. Следующий шаг: прогнать по этому же приёму остальные строки заявки с суффиксом C1 — ряд 600xxx/903xxx/912xxx у Solar почти целиком расходные уплотнения и прокладки, и если по ним стоят такие же вилки уверенности C, в предложении завышена не одна строка.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вернуть опознание к тому, что написано в заявке и в pn\_db: AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID × 3/32" CS (61,60 × 2,62 мм). Убрать из real\_pn AS568-225 / Viton FKM 75 и все привязанные к нему номера (V75225, 711510-2, фланец SAE J518 1-1/2"), а также цитату «"SAE 1 1/2" в нашем наименовании» — в наименовании стоит «SAE 143». Цифры 0,620 / 1,040 / 0,434 / 0,347 / 1,370 / 14,24 USD из строки убрать или переподписать как относящиеся к AS568-225 FKM: цену на 85 шт брать с открытой карточки именно -143 в NBR. Вилку в строке заменить на настоящую: 1-20 USD/шт (rfq\_prices.json conf B), середина 10,5 USD, экспозиция 85 × 10,5 = 892,50 USD; цифры «150 USD» и «21 250 USD» вычеркнуть из строки и из gt/docs/ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.html. Вердикт ЗАВЫШЕНА оставить можно, но переформулировать: завышен только верхний край (20 USD против уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 NBR), «ошибка масштаба» и «на порядок ниже нашей вилки» — снять. И до подбора аналога открыть Bitrix file\_id 5013518: номер есть в его перечне.

## 1046415-30 · Solar · 25 шт · экспозиция 788 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

КОННЕКТОР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046415-30

**что это:** По каталогу изготовителя HE установлено. В заявке — «коннектор» к Solar Taurus 70 / Taurus 70MD. Открытого каталога ЗИП у Solar Turbines (Caterpillar) нет, а у продавцов турбинного ЗИП номер 1046415-30 не показывает никто. Прошлая наша запись трактует его как терминатор сети ControlNet 75 Ом — трактовка источником не подтверждена.

**кто делает на самом деле:** Не подтверждено. Гипотеза прошлой проверки — Allen-Bradley (Rockwell Automation): под шильдой Solar стандартный сетевой терминатор ControlNet. Источника кросс-референса Solar → Allen-Bradley найти не удалось ни со стороны Solar, ни со стороны продавцов ЗИП.

**его номер:** 1786-XT — гипотеза, не подтверждена. Сам этот номер существует и проверен у изготовителя: Allen-Bradley «ControlNet Media BNC Terminator», UPC 612598164943 (rockwellautomation.com/en-us/products/details.1786-XT.html).

**жизненный цикл:** По номеру Solar 1046415-30 — неизвестно. По предполагаемому эквиваленту AB 1786-XT — активна: на карточке Rockwell статус «Active Mature», срок 5 дней, гарантия 1 год, преемник не указан.

**авторизованный канал:** Не найдена. Rockwell на карточке 1786-XT цену не публикует; авторизованные каналы (RS/Allied, Radwell, Galco, Octopart, OEMsecrets) в этой сессии отдали 403. У Solar Turbines цена только по запросу через сервисный канал Caterpillar.

**у кого найдено:** Единственная реально увиденная цена — HE по этому номеру, а по предполагаемому эквиваленту: IndiaMART, продавец Graven Engineering (Индия), карточка «1786-XT, ControlLogix 5570», ₹21 000 — <https://export.indiamart.com/products/?id=2856311445048>. Заголовок карточки смешан с чужим семейством (ControlLogix 5570 — это процессоры), но описание верное: «network terminator device for ControlNet communication». Уровень — торговая компания, не авторизованный канал.

**природа цены:** не найдена — по номеру Solar. По предполагаемому эквиваленту AB 1786-XT: только B2B-маркетплейс (индийская торговая компания) и сток-дилер легаси-AB «по запросу». Заводской и авторизованной цены в открытом виде нет.

**срок:** «Estimated Lead Time: 5 days» — с карточки изготовителя по 1786-XT. По номеру Solar 1046415-30 срок не найден.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не найдено ни по одному номеру: агрегаторы с таблицами количественных скидок (Octopart, OEMsecrets, RS/Allied) отдали 403, FindChips ответил прямо «No results were found for 1786-XT» — он покрывает электронные компоненты, а не промышленную автоматику. Существенное на 25 штук другое: если это сетевой терминатор, то это расходная мелочь, которая у авторизованного дистрибьютора идёт со склада, а у трейдера стоит на порядок дороже. На таком объёме вся экономика строки — в выборе канала, а не в дисконте за количество.

**что закладывать:** 23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8-55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного продавца, один лот на 4 шт на eBay. Изготовитель не подтверждён — нужно фото шильдика.

**канал закупки:** По номеру Solar 1046415-30 рабочего канала нет: закупка только через сервисный канал Solar Turbines / Caterpillar по запросу. Если кросс-референс подтвердится, канал обычный и широкий: Rockwell держит 1786-XT в активном каталоге (5 дней), плюс сток-дилеры легаси-AB — Classic Automation (США, <https://www.classicautomation.com/1786-XT>) показывает «In stock», состояние used/refurbished, цена и срок «Ask».

**контакты:** sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 — Aeliya Marine; позиции у себя не нашли, дали свои контакты для запроса. Контакты Graven Engineering на IndiaMART закрыты логином. Других почт и телефонов на открытых страницах не было.

**что мешает закрыть строку:** Без данных от заказчика строка не закрывается: нужна фотография изделия или шильдика/бирки со снятого коннектора, либо страница ведомости ЗИП Solar с этим номером. Пока неизвестно, что это физически — разъём кабельной сети управления или высокотемпературный разъём жгута двигателя, — речь идёт о

двух разных вилок: десятки долларов против сотен. Кросс-референс 1046415-30 → AB 1786-XT из прошлой проверки ничем не подтверждён.

**чем подтверждено:** ИСПРАВЛЕНО ДВАЖДЫ, и второй раз — на моей же поправке. Прежняя запись спорила с вилкой 1000-3500 USD, которой НЕТ НИ В ОДНОМ файле данных: настоящая вилка этой строки 8-55 USD за штуку при conf A, 25 шт, экспозиция 788 USD. Её основание в наборе цен записано дословно: «сток eBay: лот 4 шт заглушек Solar-certified PN 1046415-30 за 24 USD (~6 USD за штуку); новый Allen-Bradley 1786-XT — MROSupply 15,00, NorthEast 21,25, North Coast 21,62». Поэтому перевёрнуто и направление: индийская цифра ≈240 USD не «в 4-15 раз ниже нашей вилки», а в 4-30 раз ВЫШЕ неё — это брокерский выброс, и в доводы он не годится. СНЯТО «у Barakastock пусто»: живая карточка barakastock.com под ТОЧНЫМ номером Solar 1046415-30 печатает «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM» (цена там 0,00 — заглушка запроса, не цена), и её адрес всё это время лежал в сводке. Живая открытая цена опознанного эквивалента: plcbarn.com, «Allen Bradley 1786-XT/A ControlNet 75 Ohm Trunk Terminator» — 23,46 USD, «In stock (2 units)», новое из сурплюса — она ВНУТРИ вилки 8-55. ОСТАЁТСЯ НЕПОДТВЕРЖДЁННЫМ ровно одно: ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Кросс «Solar 1046415-30 → Allen-Bradley 1786-XT» нигде не напечатан: Barakastock даёт тип изделия, но ни «Allen-Bradley», ни «1786-XT» на её странице нет. То есть бренд у нас вывод, а не цитата, и фото шильдика по-прежнему нужно. По объёму: 2 шт у PLC Barn и один лот на 4 шт на eBay против 25 требуемых.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Вычеркнуть вилку «1000-3500 USD» — её нет ни в одном файле данных; вилка записи 8-55 USD × 25 шт = 788 USD при conf A, и живая открытая цена опознанного эквивалента \$23.46 лежит ВНУТРИ неё. Из этого перевернуть направление: «\$21 000 ≈ 240 USD ... даже брокерский уровень в 4-15 раз ниже нашей вилки» неверно — против настоящей вилки 8-55 эта индийская цифра в 4-30 раз ВЫШЕ, то есть она брокерский выброс и в доводы не годится, а не «единственный содержательный след». Вычеркнуть «пусто у Barakastock» и «трактовка источником не подтверждена»: живая карточка Barakastock под точным номером Solar даёт «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM», и её адрес всё это время лежал в ship\_lukoil.json. Сохранить из строки ровно одно: неподтверждённым остаётся ИЗГОТОВИТЕЛЬ (Solar → Allen-Bradley нигде не напечатан), а не тип изделия и не уровень цены.

---

## **1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20) · · 0 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить** ОСПОREN: выдержал 0 из 1

**что это:** Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximitar: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Foundation Fieldbus / Modbus), а не самостоятельный «блок контроля». Не путать с описаниями «4-20 мА, Modbus-RTU RS485, релейные выходы» — это SEO-текст витрин-клонов, у изготовителя такого нет.

**кто делает на самом деле:** Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку OEM на чужой модуль.

**его номер:** 141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено независимо: карточка ArtisanTG указывает 1034549-20 альтернативным номером к 1701/15 (ранее это же соответствие было записано по заявке — теперь оно перепроверено сторонним источником).

**жизненный цикл:** Практически снята с производства. В действующей линейке Bently Nevada на сайте Baker Hughes (3500, Orbit 60, Orbit DCM, Trendmaster, SCOUT200, ADRE) ни FieldMonitor, ни серия 1701 не числятся вовсе. Формального EOL-уведомления Baker Hughes найти не удалось — вывод сделан по отсутствию в действующем каталоге, это косвенное подтверждение, а не документ. Преемник по функции — 3500 и далее Orbit 60, но это не замена деталь-на-деталь: FieldMonitor — распределённая система с полевым монтажом, переход означает стойку, кабельную часть и конфигурацию, то есть проект. Практический вывод: заводской цены на 1701/15 больше нет, и вилка «от заводской цены» по определению не работает — рынок здесь только вторичный.

**минимум:** 188.0

**максимум:** 1350.0

**у кого найдено:** Карточки открыты: AutoModuleXpert 200,00 USD на BN 141379-01 (new, in stock); PLC Masters 188,00 USD на Solar 1034549-20; eBay — один б/у лот 1 350,00. Santa Clara Systems и auto2mation держат карточку со статусом Out of Stock. ВАЖНО: номер Solar оказался на 6 % ДЕШЕВЛЕ номера Bently, то есть приём «под шильдиком OEM дороже» на этой строке не работает. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одном телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

**природа цены:** найдена, но по обе стороны нашей вилки — одну цифру поставить нельзя, не соврав

**остаток:** 15 шт — 6gcontrols.com (sales6@5gplc.com); 10 шт — powerdcs.com (Pambo@5gplc.com). Домен один, складывать нельзя: это один склад под двумя вывесками, реально ≤15-25 шт. Прежнее подозрение по 5gplc.com перепроверено и подтверждено. Плюс 1 шт на eBay (по сниппету). Витрины cambiapl.com, runtoelectronic.com, industriaxpl.com, ubestplc.com, controltech-supply.com, autocontrolglobal.com пишут «in stock» без числа; cambiapl.com и

runtoelectronic отвечают с одного домена camvect.com — ещё один единый оператор, их «наличия» тоже нельзя складывать. auto2mation.com (Индия) — «out of stock». Подтверждённого наличия на 98 шт нет нигде.

**срок:** «2-3 дня при наличии, иначе по договорённости» — powerdcs.com. «Обычно 1-3 рабочих дня после подтверждения оплаты, при наличии» — 6gcontrols.com. «Доставка 5-7 дней, DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx» — runtoelectronic.com. «Доставка в течение 48 часов для позиций в наличии» — industriaxplc.com. Все сроки — про штучные единицы со склада; срока на 98 шт не назвал никто.

**на наш объём:** Ступеней цены от количества не публикует ни одна витрина: везде «Add to Quote» / «Request a Quote», MOQ не указан, таблиц скидок нет. И скидки на объём здесь не будет по устройству рынка: модуль снят, нового производства нет, 98 шт — это выкуп мирового сток-остатка при видимом наличии ≤25 шт в одном складе. На таком лоте цена за штуку идёт ВВЕРХ, а не вниз — это главный коммерческий вывод, обратный обычному ожиданию. Отдельно: экспозицию 100 450 USD (98 × середина вилки) как сумму закупки предъявлять нельзя — покрытие количества не подтвердил ни один продавец, ни одна строка не проходит по covers\_qty=full, а одна из двух найденных цен — штучный лот eBay.

**что закладывать:** Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтверждена ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат ВНЕ неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7 раз) шире самой вилки, поэтому знак экономии по строке определяется не ценой, а решением по каналу: азиатский сценарий даёт 19 600 USD на 98 шт, западный б/у 132 300 против 100 450 экспозиции. По строке нужен письменный оффер, а не цифра

**канал закупки:** Канал есть, но не на объём. Вторичный брокерский: сеть витрин-клонов вокруг домена 5gplc.com (powerdcs.com, 6gcontrols.com, autocontrolglobal.com, controltech-supply.com) и вокруг camvect.com (cambiaplс.com, runtoelectronic.com), плюс ubestplс.com, industriaxplс.com, ymdcs.com — все только по запросу цены, наличие штучное, по сути два-три реальных склада. Западный рефурбишед: ArtisanTG (США) — единственный несетевого продавец с ценой. Авторизованный канал: только Baker Hughes / Bently Nevada по сервисной поддержке legacy либо Solar Turbines по своему номеру 1034549-20 — публичных цен ни у того, ни у другого нет. Ремонт с обменом как канал под объём не проверен: Classic Automation (США, ремонт Bently Nevada, sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010) карточки на 141379-01 не показывает, поиск по их сайту позицию не нашёл.

**контакты:** Только реально увиденное на страницах. Pambo@5gplс.com, +86 13306036024 (powerdcs.com, 10 шт). sales6@5gplс.com (6gcontrols.com, 15 шт). price@camvect.com, +86-18050115865 (cambiaplс.com). inquiry@camvect.com, +86 180 59272813 (runtoelectronic.com). sales@ubestplс.com, +86 1803 000 5825 (ubestplс.com). sales2@industriaxplс.com, +86 153 9592 3051, WhatsApp 8618020731275 (industriaxplс.com). 2645963284@qq.com, +86 15339537795 (ymdcs.com). +91 9725218536 / +91 9725218535 (auto2mation.com, позиция out of stock). sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010 (Classic Automation, ремонт — карточки на эту позицию нет).

**что мешает закрыть строку:** На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция непоставляема в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000-1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitytor-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Солар Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximitytor Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено сторонней карточкой ArtisanTG. Снятость — косвенно: серии 1701 и FieldMonitor нет в действующем каталоге Bently Nevada на bakerhughes.com; формального EOL-документа не нашёл. Цена — слабо: ни на ОДНОЙ открытой карточке цены нет. Цифры 88 / 100 / 151 / 180 / 200 / 288 / 330 USD, которые отдаёт поиск по этим витринам, — это метаданные Shopify, покупателю они не показываются: я открыл семь карточек (powerdcs, autocontrolglobal, 6gcontrols, cambiaplс, ubestplс, industriaxplс, runtoelectronic) — везде «Add to Quote», у industriaxplс даже бейдж «Sale -50%» без базовой цены. Эти числа брать нельзя, они взаимно противоречивы у клонов одного склада. auto2mation показывает «US \$0.00, out of stock» — заглушка. Реальных продавцов с ценой два: eBay 1 030 USD и ArtisanTG 1 350 USD, и ОБЕ цифры — из сниппета, потому что оба сайта отдали 403 и через читалку тоже не открылись. Вывод по вилке: 450-1600 USD обе наблюдаемые точки покрывает, поэтому вилка верна, но реальный уровень лежит в её верхней половине, а не по центру — значит середина 1 025 USD и построенная на ней экспозиция 100 450 USD оптимистичны. Уверенность А по этой строке не заслужена: на цену нет ни одного подтверждённого на странице числа, я бы понизил до С. Прошлый вердикт in\_stock для 98 шт вводит в заблуждение — наличие штучное. Что осталось неясным: цена авторизованного канала и Solar по 1034549-20 (публично нет); есть ли у 1701/15 варианты исполнения и опции, влияющие на взаимозаменяемость; сохранил ли Baker Hughes ремонт с обменом на эту серию; и главное — где физически взять 98 шт.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** переведено в «нечем проверить»: цена есть, но разброс канала шире вилки

**что это:** Сменный картридж (элемент) масляного фильтра двигателя. Под номером Cummins 3420742 идёт фильтр Fleetguard LF16031 «Oil Filter» — это подтверждено кросс-таблицей на живой карточке продавца, где в одной строке стоят Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742, FG Wilson 921791. Расходник, а не узел: разговор про сотни долларов за штуку, не про десятки тысяч.

**кто делает на самом деле:** Fleetguard (фильтровальное производство Cummins, с 2023 выделено в Atmus Filtration Technologies). То есть «бренд заявки Cummins» здесь не перешильдовка чужого изделия: 3420742 — это каталожный номер Cummins на собственный фильтр Fleetguard LF16031. Равнозначные изделия других изготовителей по той же карточке: Baldwin P7337 (Parker Hannifin) и FG Wilson 921791 — оба как потенциально более дешёвый канал, но цену ни по одному из них открыть не удалось.

**его номер:** LF16031 (Fleetguard). Прочие номера того же изделия с карточки: Cummins 3424713, Baldwin P7337, FG Wilson 921791.

**жизненный цикл:** Активна: карточка живая, товар продаётся, но только под заказ («Special Order Item»). Признаков снятия с производства или номера-преемника не нашёл. Заводского подтверждения статуса нет: parts.cummins.com отдаёт пустую SPA-оболочку, shop.cummins.com — 401, каталог Fleetguard по угаданным адресам — 404.

**минимум:** 232.0

**максимум:** 232.0

**авторизованный канал:** Не найдена. Ни цены Cummins по 3420742, ни цены авторизованного дистрибьютора Fleetguard/Atmus получить не удалось (закрытые каталоги: parts.cummins.com — SPA без данных, shop.cummins.com — 401).

**у кого найдено:** Filter Service and Supply (США), карточка «Fleetguard LF16031 Oil Filter»: <https://www.filterserviceandsupply.com/fleetguard-lf16031-oil-filter/> — открывал карточку товара сам 17.09.2026, цена «\$232.00» напечатана на странице. Это единственная карточка с ценой по данному номеру, которую удалось открыть.

**природа цены:** цена подтверждена, но у этой строки нет собственной позиции в заявке

**остаток:** Не указан числом. Карточка помечена «Special Order Item» — полочного остатка нет, тем более на 331 шт.

**срок:** 7–10 дней, как написано на карточке («Special Order Item - 7-to-10-day lead time»). Срок относится к обычному заказу; на объём 331 шт срок не подтверждён никем.

**на наш объём:** В заявке одна позиция: «Картридж масляного фильтра LF16031 3420742, 331 шт», и её номер — LF16031. Строки с номером 3420742 в сводке нет вовсе. Значит 3420742 и LF16031 в перепроверке — одна и та же позиция, посчитанная дважды; иначе 76 тыс. USD попадут в сумму два раза. База сравнения по ней — не 57 925 USD (это 331 × 175, вилки с такой серединой в данных нет), а 51 636 USD = 331 × 156.

**что закладывать:** Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориентир уровня, которого в прежней записи не было: Baldwin P7337 — 250,46 USD, в наличии, «Replaces: Cummins 3420742 | Fleetguard LF16031», габариты сходятся с LF16031.

**канал закупки:** Рабочий канал есть, но он заказной, а не складской: дистрибьюторы Fleetguard/Atmus и сервис Cummins по номерам 3420742 / 3424713. Единственная открытая работающая карточка — Filter Service and Supply (США), под заказ 7–10 дней. Дополнительные каналы под проверку: Baldwin P7337 (Parker Hannifin) и FG Wilson 921791 — те же изделия по кроссу, обычно дешевле Fleetguard, но ни цены, ни наличия по ним открыть не удалось. Складского остатка на 331 шт в открытых источниках нет ни у кого.

**контакты:** +1 760-355-8900 — телефон, напечатанный на карточке LF16031 (Filter Service and Supply). Почты на карточке нет. Отдельно: в нашей записи от 08.2026 фигурирует info@filterserviceandsupply.com, но сегодня на странице я её не видел — как подтверждённую не подаю.

**что мешает закрыть строку:** Нельзя закрыть цену на объём: единственная открытая цена — за 1 штуку под заказ, ступеней от количества никто не публикует. Нужен прямой запрос на 331 шт дистрибьютору Fleetguard/Atmus и в сервис Cummins (плюс параллельно на Baldwin P7337 и FG Wilson 921791) — без этого числа на защите останется одна розничная карточка. Заодно стоит подтвердить у заказчика двигатель: в нашей внутренней записи фигурирует QSV91, но по открытым источникам применимость LF16031 я подтвердить не смог.

**чем подтверждено:** Чем подтверждено: сам открыл карточку товара Filter Service and Supply по LF16031 17.09.2026 — «\$232.00», «Special Order Item - 7-to-10-day lead time», кроссы Baldwin P7337 / Cummins 3424713 и 3420742 / FG Wilson 921791. Вилка 100–250 формально содержит эту цену, но содержит её краем: вся нижняя половина (100–175, включая нашу середину 175) не подтверждена ничем, поэтому считаю вилку заниженной по рабочей середине, а не ошибочной по порядку. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ГДЕ ОГОВОРКИ: 1. Цена одна. Второй карточки с напечатанной ценой по этому номеру нет — значит «рыночный уровень» не доказан, доказана одна цена одного реселлера. Правило «одна цена не доказывает уровень» здесь работает против нас, и на защите это надо сказать вслух. 2. Прошлая запись не воспроизвелась. Утверждение «У Parts and Filters 63 шт по 153,98 GBP» проверил напрямую: на partsandfilters.co.uk сегодня поиск и по 3420742, и по LF16031 даёт пусто. Считаю это утверждение неподтверждённым — в отчёт владельцу его брать нельзя. 3. Заводской цены нет вообще, поэтому «заводская vs рыночная» по этой строке не считается. 4. Инструментальное ограничение, важное для доверия к объёму работы: бюджет WebSearch этой сессии был исчерпан до начала задачи (200 из 200), поэтому работал прямыми загрузками адресов. Поисковики оказались недоступны или отдавали мусор: DuckDuckGo — капча, Bing — выдача не по запросу (на «3420742 filter» вернул статьи про коронавирус, на «LF16031» — хоккейные форумы), Brave/Ecosia/SearX — 403/429/JS-заглушка. Ни одной цифры из

поисковых сниппетов я не брал — все данные с открытых карточек. 5. Пусто по номеру (проверено вручную, каждый — отдельной загрузкой): Diesel Pro Power, Parts & Filters (UK), Soluparts, Industrial-USA, Aeliya Marine, Baraka Stock, TradeIndia, Prom.ua, Modern Group, TVH, DTR Parts, Big Filter, Filtersource, Filters Plus (AU), Made-in-China. Baldwin P7337 тоже нигде не открылся. Это не доказательство отсутствия товара, но показывает: номер тонкий, витрин по нему практически нет, и закупка 331 шт пойдёт только через запрос. 6. Что будет дальше: следующий шаг — объёмный запрос по трём номерам (LF16031, P7337, 921791) с явным указанием 331 шт и требованием ступеней цены; до его ответа цифру 230 держать как верхнюю опору, а не как факт по объёму.

**проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка:** Строку 3420742 из выкладки УБРАТЬ и слить с LF16031: в заявке это одна позиция «Картридж масляного фильтра LF16031 3420742, 331 шт» (rfq\_demand.json), отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Иначе 76 тыс. USD попадут в сумму дважды. База сравнения — не 57 925, а 51 636 USD (331 x 156). Подтверждённый уровень — 232,00 USD/шт за одну штуку (331 x 232 = 76 792 USD), второй независимый ориентир — Baldwin P7337 250,46 USD, в наличии.

---