

Перепроверка крупнейших строк заявки

По каждой строке заново установлено: что это за изделие, кто его делает на самом деле, сколько оно стоит в открытых каналах и есть ли рабочий канал закупки. Каждый вывод отдельно проверялся на опровержение.

строк перепроверено	22	
их экспозиция по середине нашей вилки	3 869 608 USD	это 42 % экспозиции всей заявки (9 277 410 USD по 1 642 строкам)
вилка занижена	8 строк · 794 108 USD	закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки
вилка завышена	4 строк · 716 025 USD	закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге
вилка верна	1 строк · 0 USD	оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть
вилка нечем проверить	9 строк · 2 359 475 USD	открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дёшево» — это отсутствие данных
строк с замком на заказчике	18	без ответа заказчика цену дать нельзя — нужны шильдик, чертёж, ревизия или единица измерения

Что этот документ не утверждает. Найденные цены не сложены в сумму закупки: цена с карточки действует на подтверждённый остаток, а не на весь наш объём. «Нечем проверить» — не «дорого»: это отсутствие данных, и такие строки стоят отдельным разделом. Цифра, полученная домножением или подстановкой по классу, в заголовке не идёт и всегда с оговоркой.

Вилка занижена — 8 строк, 794 108 USD

закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
4380132	773	200 – 835 USD	Зависит от одного ответа заказчика, поэтому две цифры, а не одна. Если допускается drop-in ERS/Hatraco — закладывать 430 USD/шт (это розница за штуку, потолок;	Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatraco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла —
Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18×1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatraco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 д проверка на опровержение не прогонялась				
3AXD50000260706	22	2 000 – 7 000 USD	11 000 USD за штуку (рабочий коридор 9 000 – 13 000 USD/шт). Нижний защищаемый порог — 8 676 USD/шт.	Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8i KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANC
ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8i KIT 8», описание «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multdrive): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), ТН ВЭД 85049090. Это НЕ «модуль» — это проверка на опровержение не прогонялась				
1794-IRT8	40	700 – 3 100 USD	3 000 USD за штуку. Наша вилка 700-3100, середина 1900 — занижение в 1,6 раза. По строке 76 000 против 118 573.	измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объем (десятки штук) будет объемная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 мА, 24 В DC. проверка на опровержение не прогонялась				
1794-ACNR15XT	42	500 – 3 100 USD	3 400 USD за штуку как верхняя граница. Наша вилка 500-3100, середина 1800 — занижение в 1,9 раза. По строке 75 600 против 142 905.	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объем (десятки штук) будет объемная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон –25...+70 °C) — 1794-ACNR15XT. проверка на опровержение не прогонялась				
1794-IRT8XT	24	1 200 – 4 150 USD	4 100 USD за штуку. Наша вилка 1200-4150, середина 2675 — занижение в 1,5 раза; верх вилок почти точно совпал с прайсом. По строке 64 200 против 97 405.	измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объем (десятки штук) будет объемная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, TXK/XK(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, –20...+70 °C. проверка на опровержение не прогонялась				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1794-IE8XT	39	350 – 2 150 USD	2 150 USD за штуку — ровно верх нашей вилки 350-2150. Середина 1250 занижала в 1,7 раза. По строке 48 750 против 83 822.	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий. проверка на опровержение не прогонялась				
1794-ACNR15	86	110 – 600 USD	2 800 USD за штуку как верхняя граница прайса дистрибьютора. Наша вилка 110-600 давала середину 355 — занижение в 7,9 раза. По строке это 30 530 USD против 242	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное изделие Rockwell, не заказное. проверка на опровержение не прогонялась				
404492-1214569 (двойной номер: 404492 = старый, 1214569 = действующий; одиночная свеча – 436782)	0	—	1 100 EUR за к-кт из 4 шт (≈1 210-1 290 USD при курсе 1,10-1,17; курс не проверял, пересчёт приблизител ьный) — для ОРИГИНАЛА INNIO/DENSO . Это открытая цена спец	Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts,
Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6-20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50-60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компоненто проверка на опровержение не прогонялась				

Вилка завышена — 4 строк, 716 025 USD

закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
5373898	1 490	90 – 330 USD	150 USD за штуку — если заказчик требует оригинал Cummins. Обоснование : подтверждённые 156 USD у CM-Motors даны на MOQ 100, наш объём в 15 раз больше, и 1dzl пр	Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41
Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межзаменным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьб проверка на опровержение не прогонялась				
170180-01-05	145	450 – 2 200 USD	550 USD за штуку	Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытасчен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой (
Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной базы 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15 (радиальная вибрация и осевое положение); питание +24 В DC (19–33 В). По даташиту BN 141483-01 rev.D (авг. 2003): 170180-01-XX = Proximitor/Accelerometer I/O под датчики 3300 5/8 мм, 3300 XL, 330800 Proxрас, 7200 5/ проверка на опровержение не прогонялась				
VS-4-57	184	300 – 1 200 USD	30-60 USD/шт как рабочий уровень для типовой резинометаллической или пружинной опоры; до 150-250 USD/шт, если по обмерам окажется тяжёлая пружинная опора класса	Чем подтверждено. Идентификация артикула — двумя независимыми страницами, обе открыты WebFetch, не сниппетом: дилерская витрина Surplus Record с листингом «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, Natural gas, 400 psig, saturated O-type,
Это HE артикул детали. VS-4-57 — заводское обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager VS-4-57 (водотрубный O-type, 75 000 PPH, 400 psig, природный газ): у самого завода в стоке стоит «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилерской витрины Surplus Record — «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, Natural gas, 400 psig, saturated O-type, new». В колонку «артикул» строки «В проверка на опровержение не прогонялась				
VS-6-82	146	200 – 800 USD	30-60 USD/шт как рабочий уровень закупки типовой резинометаллической или пружинной виброопоры; до 150-250 USD/шт, если по обмерам окажется тяжёлая пружинная опо	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены взяты с карточек и прайс-страниц, открытых целиком через WebFetch: AVMR (£23.00 и £36.32/шт по бренду заявки), ВентМодерн (прайс Vibrostop 690,20–98 710,31 RUB/шт, 815 позиций), Global Industrial (\$105,95–769,00/ш
Это HE артикул виброизолятора и вообще не номер детали. VS-6-82 — внутренний код Victory Energy Operations LLC той же формы, что VS-4-57, а VS-4-57 нашей же перепроверкой доказан как заводское обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager (O-type водотрубный); у самого завода в стоковом листе стоит соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler, Up to 50,000 PPH, 1000 P проверка на опровержение не прогонялась				

Вилка верна — 1 строк, 0 USD

оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	0	—	1000-1400 USD/шт — уровень для штучных единиц с западного вторичного рынка (по двум непроверенным сниппет-цифрам: eBay 1 030 и ArtisanTG 1 350). На НАШ объём 98	Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximitior Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено сторонней карточкой ArtisanTG. Снятость — косвен

Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximitior: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Founda

проверка на опровержение не прогонялась

)

Вилка нечем проверить — 9 строк, 2 359 475 USD

открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дёшево» — это отсутствие данных

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW22316B/01	12	20 000 – 100 000 USD	—	ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке —
Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГ проверка на опровержение не прогонялась				
MW21215M	12	20 000 – 90 000 USD	—	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Что это за изделие — тремя независимыми источниками: перечень SGT-400 у GTP («Combustion Chamber, P/N MW21215M, Repair or Exchange Program»), заявка на SGT-400 на industrialmarinepower с количеством 6, и перечень номеров S
Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания can-annular: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — ОДНА из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — « проверка на опровержение не прогонялась				
64/60040226/2	8	14 000 – 45 000 USD	—	Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block 64/60
Блок-клапан (запорный) газотопливного тракта SGT-400, на пакете. Дословно в перечне запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze (turbineblade.net) с тем же суффиксом /2: «BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block 64/60040226/2» — то есть запорный клапанный блок вторичной (пилотной) линии топливного газа. Тот же базовый номер в двух других перечнях SGT-400: «64/60040226/1C — Solenoid Valve» проверка на опровержение не прогонялась				
4007922	90	1 100 – 4 000 USD	—	Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922
Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq_demand.json, строки 157-161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKE TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газоэлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Зна проверка на опровержение не прогонялась				
3AXD50000426157	68	800 – 2 500 USD	—	ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сай
НЕ УСТАНОВЛЕНО по каталогу изготовителя. Формат номера подлинный для ABB Drives (3AXD5 + 10 цифр, та же схема, что у реальных 3AXD50000005751 ZCU-12, 3AXD50000042199, 3AXD50000265596), и числовой диапазон 426157 правдоподобен для сравнительно свежего материального кода. Но ни в одном доступном каталоге — ни у изготовителя, ни у зеркал каталога ABB, ни у продавцов — позиции с этим номером нет. «Пла проверка на опровержение не прогонялась				
CT95038/01	10	4 000 – 18 000 USD	—	Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка
НЕ датчик температуры. По каталогу изготовителя CT95038/01 — «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH» / «VALVE, FUEL CONTROL, ASSEMBLY, 1-1/2", MANUFACTURER: SIEMENS», он же Integrated Fuel Valve (IFV) — интегрированный газотопливный клапан (запорно-регулирующий узел с приводом) на SGT-400 Phase V и SGT-300 Phase VII, ставится и как pilot, и как main. Позиционный тег в схеме — XM26/27 «Actuator fuel проверка на опровержение не прогонялась				
64/60040257/1	12	2 500 – 15 000 USD	—	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Главный результат — опознание изделия, а не цена. Формат номера 64/XXXXXXX/X подтверждён как подлинная серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone): на turbineblade.net в списке номеров SGT-400 живьём стоят
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР (electro-pneumatic positioner) — прибор КИП, задающий положение привода клапана, а НЕ сам клапан. Проверено по живой странице: соседний вариант того же чертежа, 64/60040257/2, напечатан в ведомости дословно как «ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER», 2 pcs (строка 117 из 436-позиционной ведомости на http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Наименование проверка на опровержение не прогонялась				
DCA4	345	220 – 350 USD	—	Прошлый вердикт pn_not_found подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins
Fleetguard/Cummins DCA4 — Supplemental Coolant Additive (SCA), жидкая присадка-ингибитор в систему охлаждения дизеля (защита от коррозии и кавитационной эрозии гильз). DCA4 — обозначение химии/семейства, а НЕ заказной номер: заказывается фасовка. Автопитер независимо подтвердил все четыре номера как Fleetguard, категория «Присадки»: DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Отдельно DCA4 существует как зря проверка на опровержение не прогонялась				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
170190-01E	145	320 - 900 USD	—	Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com (https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship и https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html) — « Bently Nevada, модуль двухканальной гальванической развязки (Dual Galvanic Isolator) системы машинной защиты 1701 FieldMonitor: искробезопасный интерфейс между электроникой защиты в безопасной зоне и датчиками (Proximitor / вихретоковые датчики зазора, Velomitor, акселерометры) в опасной зоне 0/1, ставится на клеммную базу 1701/06 Isolator Terminal Base (PN 141377-01) и снимает необходимость во вн проверка на опровержение не прогонялась

Замки на заказчике

Строки, которые нельзя закрыть твёрдой ценой, пока заказчик не ответит. Это не наша недоработка, а недостающие исходные: без ревизии, шильдика или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра здесь была бы выдумкой.

артикул	экспозиция	то спросить
MW22316B/01	720 000	Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацепился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно C SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок.
MW21215M	660 000	Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.
4380132	400 028	Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatrasco 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 MBT, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.
5373898	312 900	Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G-60G, 1dzl — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется только по QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490 свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».
64/60040226/2	236 000	Без данных заказчика строку не закрыть. Нужны: шильда или чертёж установленного клапана (типоразмер/DN, тип привода — электромагнит или пневмо, напряжение катушки, взрывозащита/сертификация, присоединение) и точная ревизия по формуляру машины (/1C, /2 или /10). Без этого нельзя ни подтвердить у OEM действующее издание номера, ни опознать покупной клапан у настоящего изготовителя, ни получить цену у независимых — они прямо требуют чертёж либо снятый образец.
4007922	229 500	Строка не закрывается без данных заказчика. Нужно: (1) настоящие артикулы SAACKE с шильдика/спецификации горелки TEMINOX GS 250 либо чертёж узла — по одному номеру, стоящему на пяти разных изделиях, цену дать физически нельзя; (2) разложить 90 шт на пять реальных позиций по 18 шт (газовый регистр, предохранительные клапаны, запальник, реле давления, сканер факела) — это пять разных цен, от сотен до нескольких тысяч USD за штуку; (3) подтвердить у владельца, о чём вообще строка: название «Комплект прокладок Cummins» в нашей базе привязано не к 4007922, а к 4012662 (QSV91, 14 шт.). До этого строку нельзя держать в КП в текущем виде: экспозиция 229 500 USD посчитана умножением непроверенной экспертной вилки на количество, собранное из пяти разных позиций.
170180-01-05	192 125	Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3-5 раз (250-570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в даташите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.
VS-4-57	138 000	Строку нельзя закрыть без данных заказчика — их три группы. (1) АРТИКУЛ: VS-4-57 — обозначение котла Voyager, а не номер детали; нужен настоящий номер виброизолятора, либо шильдик/чертёж, либо образец. Доказательство подмены — внутри нашей же спецификации «Энергосети» один и тот же VS-4-57 стоит у трёх разных позиций: электрод розжига (184 шт), завихритель пламени горелки (92 шт) и теперь виброизолятор; один номер не может быть тремя деталями, значит в колонку артикула переписали модель машины. (2) ПОДБОР: для каталожной опоры обязательны нагрузка на одну опору (кг или daN), требуемая собственная частота или степень виброизоляции, посадочные и габаритные размеры, тип (опора / подвес / резина / пружина / трос) и исполнение (оцинковка, AISI, маслостойкая резина). Без этого цена не называется даже порядком: каталог Vibrostop идёт от 690 до 124 000 RUB за штуку — разброс в 180 раз. (3) КОЛИЧЕСТВО: 184 шт нужно подтвердить — цифра совпадает с количеством электрода розжига в той же спецификации, то есть колонка количества, возможно, скопирована так же, как артикул. 184 виброопоры на один котёл — нереалистично.
3AXD50000426157	112 200	Строку нельзя закрыть без данных от заказчика. Нужен либо исправленный материальный код ABB, либо type code / шильдик / серийный номер привода, на который идут платы (или ссылка на квоту ABB, откуда номер взят). 68 одинаковых плат управления — это известный парк приводов, и именно тип привода делает позицию квотируемой: без него ни ABB, ни дистрибьютор цену не дадут, а мы не знаем даже, плата ли это. Предыдущий вердикт pn_not_found подтверждён повторно и усиленными методами.

артикул	экспозиция	спросить
СТ95038/01	110 000	Строку нельзя закрыть без данных от заказчика. Нужно: 1) исполнение — /01 или /02 и роль клапана (pilot или main): руководство TSP09355 покрывает оба, а изделия разные; 2) с шильдика — тип и заводской номер машины и фаза газотопливной системы (SGT-400 Phase V либо SGT-300 Phase VII), иначе подтвердить применимость нельзя; 3) подтверждение количества и предмета: 10 полных клапанных узлов — парковый объём (на машине их один-два), и при наименовании «датчик температуры» в заявке вероятна ошибка сопоставления номера и позиции — если заказчику действительно нужен датчик, перепроверять надо другой номер. Цена в любом случае берётся только запросом (OEM / независимый сервис), публичной нет.
64/60040257/1	105 000	Строку нельзя закрыть без данных с объекта. Нужно: (1) ШИЛЬДА установленного позиционера — изготовитель и его собственный номер модели; это единственное, что превращает позицию из OEM-монополии в серийный покупаемый прибор и даёт настоящий уровень цены; (2) чем вариация /1 отличается от /2 (у линкольнских чертежей суффикс — это обычно сигнал/присоединение/исполнение по взрывозащите) — нужна ведомость ЗИП конкретного агрегата или паспорт; (3) на каком приводе/клапане он стоит (в найденной ведомости позиционер стоит в блоке рядом с прокладками и шильфоном межступенчатого перепускного клапана BOV — но это соседство по списку, не доказанная привязка); (4) для авторизованной цены — запрос в Siemens Energy по сервисному договору, цена вне контракта не публикуется.
3AXD50000260706	99 000	Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдика/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.
DCA4	98 325	Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220–350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.
170190-01E	88 450	Три вещи. (1) Не определён каналный вариант модуля: melautotech описывает 170190-01 как «Dual Galvanic Isolator for Keyphasor Module», а yxdcontrol — как «Proximitor Compatible» и даже «FieldMonitor Vibration Board». Если это развязка канала кейфазора, то 145 шт. — почти наверняка не тот номер, потому что кейфазор на машину один-два, и заказчику нужен соседний номер под виброканалы. Нужна конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото установленной карты / шильдика от заказчика, либо ведомость ЗИП Solar на пакет Taurus 60S. (2) Не расшифрован суффикс «Е» — без дашита Bently Nevada не подтвердить, что предлагаемое сток-трейдером 170190-01 взаимозаменяемо с 170190-01E. (3) Заводской цены не существует в принципе: позиция снята, цену на снятую позицию задаёт дефицит на стоке, поэтому твёрдая цифра берётся только из письменного ТКП на объём, а не из витрины.
VS-6-82	73 000	Строку нельзя закрыть без данных заказчика, и групп данных три. (1) ЧТО ЭТО ЗА СТРОКА. VS-6-82 — не номер детали, а внутренний код Victory Energy (аналог VS-4-57 = модель котла Voyager). В нашей же спецификации этот код стоит у шести разных позиций горелки Vision, а слова «виброизолятор» в исходной спецификации нет ни в одной строке. Нужно от заказчика: настоящий номер виброизолятора, либо шильдик, либо чертёж, либо образец — плюс подтверждение, что строка «виброизолятор» в заявке вообще есть. (2) КОЛИЧЕСТВО 146 НЕДОСТОВЕРНО. Оно в точности равно сумме шести несвязанных позиций с тем же склеенным артикулом (37+37+18+18+18+18=146), то есть это результат нашей свёртки по артикулу, а не заявленная потребность. 146 виброопор на один котельно-горелочный агрегат нереалистично. Количество надо переспросить до любого ТКП. (3) ПОДБОР. Для каталожной опоры обязательны: нагрузка на одну опору (кг или daN), требуемая собственная частота или степень виброизоляции, посадочные и габаритные размеры, тип (опора / подвес / резина / пружина / трос) и исполнение (оцинковка, AISI, маслятойкая резина). Без этого цена не называется даже порядком: каталог Vibrostop идёт от 690 до 98 710 RUB за штуку — разброс в 143 раза.
1794-ACNR15	30 530	Строка стояла pn_not_found, хотя это ходовой каталожный модуль. Отсюда и вилка наугад. Проверить, не спутана ли она с 1794-ACN15 — это ДРУГОЕ изделие, без резервирования среды, и оно стоит на порядок дешевле.
404492-1214569 (двойной номер: 404492 = старый, 1214569 = действующий; одиночная свеча – 436782)	0	Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	0	На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция не поставляется в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000–1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitor-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Солар Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика.

Настоящий изготовитель вскрыт

Под шильдой OEM часто стоит серийное изделие другого завода. Его собственный номер — это и есть путь к цене без наценки OEM. Ниже только то, что подтверждено карточкой или кросс-таблицей.

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
4380132	Кто лёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hattraco (Нидерланды) — «Made in Austr	Hattraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196). Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762	Зависит от одного ответа заказчика, поэтому две цифры, а не одна. Если допускается drop-in ERS/Hattraco — закладывать 430 USD/шт (это розница за штуку, потолок; экспозиция 773 × 430 = 332 тыс. USD). Ес
5373898	Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это НЕ подтверждено: в справочнике sparkplug-crossreference.com номер 5373898 отсутствует, а Champion в	Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCST04 (складской номер Champion 1230, CC	150 USD за штуку — если заказчик требует оригинал Cummins. Обоснование: подтверждённые 156 USD у CM-Motors даны на MOQ 100, наш объём в 15 раз больше, и 1dzl прямо оговаривает объёмную скидку от базов
170180-01-05	Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — S	170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номе	550 USD за штуку
VS-4-57	Victory Energy Operations LLC (Талса / Коллинсвилл, Оклахома, США) — но как изготовитель КОТЛА VS-4-57, а не виброизолятора. Сам виброизолятор — каталожное изделие профильных изготовителей: Vibrostop	Нет и быть не может: VS-4-57 — модель котла. Настоящего номера виброизолятора в открытых источниках не существует, потом	30–60 USD/шт как рабочий уровень для типовой резинометаллической или пружинной опоры; до 150–250 USD/шт, если по обмерам окажется тяжёлая пружинная опора класса CMSS/MOPLA 5. ОГОВОРКА: это ориентир по
CT95038/01	Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным СТ-номером и имеет собственное руководство OEM. П	Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (п	
3AXD50000260706	Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешильдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TDK B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512	64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). П	11 000 USD за штуку (рабочий коридор 9 000 – 13 000 USD/шт). Нижний защищаемый порог — 8 676 USD/шт.
DCA4	Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60	Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадки» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA т	

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
170190-01E	Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаков того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL,	170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «E» — предположительно код опции/агентского сертификата, расшифровки не най	
1794-IRT8	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IRT8	3 000 USD за штуку. Наша вилка 700-3100, середина 1900 — занижение в 1,6 раза. По строке 76 000 против 118 573.
1794-ACNR15XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-ACNR15XT	3 400 USD за штуку как верхняя граница. Наша вилка 500-3100, середина 1800 — занижение в 1,9 раза. По строке 75 600 против 142 905.
VS-6-82	По строке в том виде, как она написана, изготовителя нет — нет самого изделия. Бренд «Vibrostop» в заявке — догадка по префиксу VS: серии «VS» у Vibrostop не существует, проверено двумя источниками, к	Нет и быть не может. Кросс-номера к «VS-6-82» нет ни у Vibrostop, ни у Vibra Systems; в открытой выдаче строка «VS-6-82»	30-60 USD/шт как рабочий уровень закупки типовой резинометаллической или пружинной виброопоры; до 150-250 USD/шт, если по обмерам окажется тяжёлая пружинная опора класса CMSS / MOPLA 5. ОГОВОРКА, обяз
1794-IRT8XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IRT8XT	4 100 USD за штуку. Наша вилка 1200-4150, середина 2675 — занижение в 1,5 раза; верх вилки почти точно совпал с прайсом. По строке 64 200 против 97 405.
1794-IE8XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IE8XT	2 150 USD за штуку — ровно верх нашей вилки 350-2150. Середина 1250 занижала в 1,7 раза. По строке 48 750 против 83 822.
1794-ACNR15	Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие	1794-ACNR15	2 800 USD за штуку как верхняя граница прайса дистрибьютора. Наша вилка 110-600 давала середину 355 — занижение в 7,9 раза. По строке это 30 530 USD против 242 639 по прайсу, разница 212 тыс.
404492-1214569 (двойной номер: 404492 = старый, 1214569 = действующий; одиночная свеча — 436782)	DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка iggnita (авторизованный по своему заявлению продавец ори	Denso 518 (одиночная свеча по номенклатуре INNIO — 436782). Собственный каталожный номер DENSO на открытых страницах не	1 100 EUR за к-кт из 4 шт (≈1 210-1 290 USD при курсе 1,10-1,17; курс не проверял, пересчёт приблизительный) — для ОРИГИНАЛА INNIO/DENSO. Это открытая цена специализированного канала с небольшим запас
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку	141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтве	1000-1400 USD/шт — уровень для штучных единиц с западного вторичного рынка (по двум непроверенным сниппет-цифрам: eBay 1 030 и ArtisanTG 1 350). На НАШ объём 98 шт закладывать верх вилки, 1400-1600 US

Построчно: всё, что нашлось

Порядок — по экспозиции. Пустые поля не выводятся: там нечего написать, и придумывать нечего.

MW22316B/01 · Siemens · 12 шт · экспозиция 720 000 USD · вилка нечем проверить проверка на опровержение не прогонялась

ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА В СБОРЕ - DUAL DLE - ЗОЛОТОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22316B/01

что это: Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M16 x 130 MM», «ПРОКЛАДКА - ВПУСКНОЙ»). Значит в «MAIN BURNER ASSEMBLY - DUAL DLE - GOLD SEAL» изделие — горелка в сборе, а «GOLD SEAL» — признак исполнения, а не само изделие. У SGT-400 шесть противоточных трубчатых камер на двигатель, поэтому 12 шт = два двигателя. Весь блок SGT-400 в заявке — это комплект переборки камеры сгорания на два двигателя: MW21215M КАМЕРА СГОРАНИЯ (12 шт, англоязычный список трейдера подтверждает дословно «COMBUSTION CHAMBER»), MW21224A поршневое кольцо (12), MW21221 дисковая пружина (12), MW22333/2 и RW22314/11 C-образные уплотнения (по 12) и наша горелка (12). Строка встаёт в этот комплект как горелка, а не как расходник.

кто делает на самом деле: Скрытого «обычного изготовителя» под шильдой здесь НЕТ — и это отдельный результат проверки. Приём с дословным английским описанием OEM, сработавший на других строках заявки, тут не вывел ни на одного коммодити-изготовителя. MW/RW — чертёжная серия завода в Линкольне (Ruston → GEC-Alsthom → EGT → Alstom, газотурбинное подразделение продано Siemens в 2003), то есть первоисточник — Siemens Energy Lincoln, и подделать эту строку «обычным изделием в шильде» нельзя. Альтернативное снабжение существует, но это не дешёвый оригинал, а другой класс поставки: независимая переборка (Skyline Turbine Services, NL; EthosEnergy, Абердин) и не-OEM изготовление/реверс (MSRI, Индия — прямо перечисляет «main gas burners (dual fuel or gas only)» по SGT-400/Ruston Cyclone; Shenzhen Blaze — реверс только по чертежу или образцу, о чём честно пишет у себя на странице).

жизненный цикл: Машина активна: SGT-400 в действующем каталоге Siemens Energy, горелки DLE — текущее исполнение, заявлена работа на водородных смесях до 30 % об. именно с горелками DLE. Статус самого номера MW22316B/01 нигде не публикуется. Литера «B» и индекс «/01» — это состояние модификации и исполнение, поэтому преемник по номеру вполне возможен, и его надо проверять по сборке конкретного двигателя, а не по названию машины. Признаков снятия с производства не найдено, но и подтверждения активности номера тоже нет.

авторизованный канал: Не найдена. Ни заводской, ни авторизованного канала, ни сток-трейдера, ни брокера. Карточки товара с ценой по MW22316B/01 в открытых каналах нет — ни одной.

у кого найдено: Нет источника цены. Проверены и открыты карточками: ierfzco.com/portfolio/siemens-sgt400-dle-burners (горелки SGT-400 DLE, новые, 2 комплекта — цена «POA», номера на странице нет), msritrade.com/sgt-spare-parts.html (не-OEM, главные газовые горелки двухтопливные — ни номеров, ни цен), sts-bv.com/parts (Skyline: переборка горелок SGT-400 + уплотнительные кольца главной горелки на складе — без цен), aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts (no SGT-400 только переходники, термопары, серво, приводы ВНА; цен нет), turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list и turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 (Blaze: около 40 номеров MW, но MW22316 отсутствует, горелок нет, цен нет), gas-turbine-parts.com (Ханчжоу) отдал 503. Все каналы работают только по запросу.

природа цены: не найдена

остаток: Подтверждённого остатка по нашему номеру нет. IER FZCO (Дубай) — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE, состояние «New», но на странице НЕТ ни одного парт-номера, поэтому привязка к MW22316B/01 не подтверждена. Skyline (NL) — «SGT 400 Pilot Burner, Gas and Main fuel nozzle seal rings» на складе, тоже без номеров. На 12 шт ни то, ни другое не закрывается: два комплекта — это не двенадцать штук, и класс изделия не подтверждён.

срок: Ни на одной карточке срок не указан — везде «по запросу». MSRI пишет у себя на странице, что у OEM по запчастям SGT ожидание доходило «up to 18 months», но это их собственное утверждение про SGT в целом, не про наш номер, и в расчёт как факт его брать нельзя. Прежняя запись «типично 6-12 мес» — это была догадка, подтверждения ей не нашлось.

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано нигде — их и не может быть, пока нет ни одной цены. Существенно другое: 12 шт — это не розничная позиция и не выборка со склада, а два полных двигательных комплекта (6 камер на двигатель). Такой объём закрывается производственным заказом, и «цена за штуку» здесь будет результатом переговоров по всему комплекту переборки (камеры MW21215M 12 шт, поршневые кольца, пружины, С-уплотнения — те же 12 шт), а не прайсом. Пакетная закупка всего блока SGT-400 одним лотом — наш единственный реальный рычаг по цене за штуку, вместе с ремонтным вариантом вместо новых горелок.

канал закупки: Рабочий канал есть, но он котируемый, не прайсовый, и их четыре разного типа. 1) IER FZCO (Дубай), сток-трейдер — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE в наличии, цена по запросу; надо запросить фото шильдика и парт-номер, чтобы подтвердить привязку. 2) MSRI / MSR Industrade (Нойда, Индия), не-OEM изготовитель и рефёрбишер — прямо заявляет главные газовые горелки двухтопливные по SGT-400 (Ruston Cyclone). 3) Skyline Turbine Services b.v. (Нидерланды), независимая переборка — задокументированный случай ремонта горелок SGT-400 (промывка, проливка, удаление покрытия, сварочный ремонт, термообработка, новое покрытие, повторная проливка) плюс уплотнительные кольца главной горелки на складе. 4) EthosEnergy (Абердин) — независимый сервис по лёгким промышленным ГТУ Siemens с ремонтом и настройкой DLE. Заводской канал — Siemens Energy Lincoln. CAMOE ДЕШЁВОЕ здесь, скорее всего, вообще не закупка: если снятые горелки ремонтпригодны, переборка у Skyline или EthosEnergy на порядок дешевле новых, и это надо просчитать до защиты цены.

контакты: IER FZCO (Дубай): sales@ierfzco.com, тел. +971 4 883 0770, факс +971 4 883 0771. MSRI (Нойда, Индия): rvp@msritrade.com, тел. +91 120 4102955, +91 120 4125991, +91 9971889552. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, тел. +968 7187 6991. Всё — с самих страниц продавцов. У Skyline Turbine Services и EthosEnergy на просмотренных страницах контактов не было, их надо брать с их сайтов отдельно.

что мешает закрыть строку: Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацепился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно C SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок.

чем подтверждено: ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке — это не оценка закупки, а середина экспертной догадки, умноженная на 12. Ставить её в обоснование твёрдой цены нельзя: по правилу проекта число, полученное подстановкой по классу, в заголовок не идёт. Прежний вердикт oem_only подтверждается: это подлинная чертёжная деталь Линкольна, открытого рынка у неё нет. ЧТО УДАЛОСЬ ПОДТВЕРДИТЬ. Номер реальный и в обороте. Изделие опознано по конвенции наименований OEM и по составу пакета: строка встаёт в комплект переборки камеры сгорания на два двигателя. MW21215M дословно подтверждён англоязычным списком как COMBUSTION CHAMBER — значит русские описания в заявке точный перевод строк OEM, а не пересказ, и разбираю их по словам правомерно. Золочение уплотняющей поверхности — не экзотика: Parker подтверждает золото как штатное покрытие металлических уплотнений, а С-кольца штатно применяются во фланцах топливных форсунок. ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ И ЧЕСТНО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Не нашлось ни цены, ни описания этого номера у изготовителя, ни подтверждения, что 2 комплекта у IER FZCO — это именно MW22316B/01. Не снята стократная неоднозначность «горелка в сборе против уплотнения главной горелки» — см. blocker, она решается одним запросом к заказчику и стоит того, потому что на ней висит вся сумма строки. Ничего из сниппетов я в цифры не брал: цифр в сниппетах и не было. Отдельно предупреждаю: поисковый обобщатель дважды выдавал придуманное — «обычно хранится по шесть штук» и пересказ моего же запроса как найденного факта; в ответ не попало ни то, ни другое. ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА, НЕ ПРО ЦЕНУ, НО ВАЖНАЯ ДЛЯ ТОРГА. Наш пакет уже гуляет по брокерскому рынку. На industrialmarinepower.com висит открытое объявление о поиске (автор подписан «ABHISHEK») с тем же набором номеров: MW22357/015, MW22340D/01, MW31001B/06, MW31002B/101, MW33000C/923, MW21215M, MW22316B/01, MW22354B/01, MW54000B/02, MW22357/01, MW22333/1, RW22314/11 и номера Solar 3468xxxxx. Совпадение по составу не случайное. Значит заказчик, вероятно, уже собирает параллельные предложения через посредников, и снижаться от твёрдой цены придётся в конкуренции, а не в вакууме. Владельцу стоит это знать до разговора. ЧТО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, ВСЁ ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНО: запрос заказчику на страницу каталога или чертёж по MW22316B/01 (снимает стократную неоднозначность и блокирует главный риск); RFQ в IER FZCO и MSRI с требованием фото шильдика и парт-номера; запрос в Skyline и EthosEnergy на переборку снятых горелок — ремонтный вариант тут вероятный главный рычаг цены, и он ни в вилке, ни в экспозиции вообще не учтён.

MW21215M · Siemens · 12 шт · экспозиция 660 000 USD · вилка нечем проверить

[проверка на опровержение не прогонялась](#)

КАМЕРА СГОРАНИЯ Сименс SGT-400 MW21215M

что это: Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания can-annular: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — ОДНА из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — «Combustion chamber SGT-400 Siemens MW21215M — 6». Наши 12 шт = ровно два двигательных комплекта. Последняя буква номера — состояние модификации: в каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M с одной и той же надписью. Соседние номера того же чертёжного блока — MW21218A PEG PLATE, MW21220 CLOSING PLATE, MW21221 DISC SPRING, MW21222/2-/4 CAPSCREW, MW21224A PISTON RING, то есть MW212xx — крепёж и обвязка именно камеры сгорания.

кто делает на самом деле: Не найден, и по типу изделия его, скорее всего, нет. Префикс MW — чертёжный номер Ruston/Alstom; камера сгорания SGT-400 — высокотемпературный сварной узел по чертежу OEM, коммодити-аналога под чужой шильдой не бывает. Приём «опознать настоящего изготовителя по английскому описанию» здесь не срабатывает: ни один продавец не печатает за этим номером имя субпоставщика. Независимый изготовитель Shenzhen Blaze Turbine (turbineblade.net) прямо пишет, что НЕ авторизован Siemens/Alstom и работает только по чертежу или изношенному образцу заказчика.

жизненный цикл: Линейка активна: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy (каталожная страница и сервисное предложение «SGT-400 Power Upgrade» актуальны на сентябрь 2026). Сам номер живёт в ревизиях — в открытых перечнях встречаются два состояния модификации, MW21215G и MW21215M, под одной надписью «combustion chamber». Приемник или снятие MW21215M не подтверждены ничем. Существенно другое: все найденные каналы предлагают этот номер не как новую покупку, а как «Repair or Exchange Program» (GTP печатает MW21215M именно так, вместе с MW22320/02 pilot burner, RW22314/11 и RW22315/4 C-seal, MW33026J transition ducts).

у кого найдено: Цены нет ни у одного продавца. Номер физически напечатан на трёх страницах, и ни на одной нет цифры: gasturbineproduct.com/medios-de-comunicacion/ (GTP, «Combustion Chamber MW21215M — Repair or Exchange Program», цен на странице нет вообще); industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/ (это заявка ПОКУПАТЕЛЯ на 6 шт, а не oferta); nvsnab.ru/product/combustion_chamber_mw21215m (карточка есть, цены нет — «Узнать стоимость»).

природа цены: не найдена

остаток: Пусто. Единственное «есть в наличии» — на карточке nvsnab.ru, и это утверждение брать нельзя: страница не открылась, а каталог машинно-генерированный (см. note). Прямой опрос двух витрин, которые реально печатают цены и остатки, дал ноль позиций: Barakastock и Aeliya Marine Tech по запросам MW21215M, MW21215G, MW21215, MW212 и SGT-400 не возвращают ни одного товара.

на наш объём: Ступеней от количества нет, потому что нет и розничной цены. Но торговая единица по этому номеру — не штука, а комплект: 6 шт на двигатель, наши 12 шт = два комплекта, и разговор с OEM или независимым сервисом пойдёт ценой комплекта. Второе: поскольку рынок по этому номеру устроен как ремонт/обмен, «скидка за объём» будет обсуждаться зачётом сдаваемых старых камер, а не ступенью за штуку. Цифр под это нет ни одной.

канал закупки: Канал есть, но он весь «только по запросу», сток-трейдерского нет. Работоспособные адреса: (1) Siemens Energy / авторизованный сервис — единственный источник заводской цены и единственный, кто подтвердит нужное состояние модификации; (2) независимые специалисты именно по SGT-400 (Cyclone): Gas Turbine Services, gasturbineservices.com — крупнейший независимый по линейке Siemens SGT/Ruston, есть оснастка для разборки-сборки SGT-400; Skyline Turbine Services, Пойлдейк, Нидерланды — прямо заявляет ремонт горячей части, включая combustion liners и transition pieces, обслуживание от А-сервиса до полного С; EthosEnergy — SGT-400 Cyclone, включая DLE; AECC Gas Turbine Company, Китай — центр обслуживания импортных SGT-400 Cyclone; (3) GTP, gasturbineproduct.com — печатает MW21215M в своём перечне по программе ремонта/обмена; (4) MSRI, Индия — независимый трейдер по SGT, держит SGT-400 pilot burner set из 6 и работает с европейскими ремонтниками, но этого номера у него нет; (5) Shenzhen Blaze Turbine — реверс-инжиниринг, только по чертежу или образцу, не авторизован. Сток-трейдеры (Barakastock, Aeliya Marine Tech) по номеру пусты.

контакты: Только реально увиденное на открытых страницах: sales@gasturbineproduct.com (GTP, страница перечня SGT-400). MSRI: rvp@msritrade.com, +91 (0)120 4102955, +91 (0)120 4125991, +91 99718 89552. Контакты nvsnab.ru НЕ привожу — страницу открыть не удалось, они пришли из сводки поисковика, а не со страницы.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Что это за изделие — тремя независимыми источниками: перечень SGT-400 у GTP («Combustion Chamber, P/N MW21215M, Repair or Exchange Program»), заявка на SGT-400 на industrialmarinepower с количеством 6, и перечень номеров SGT-400 у turbineblade.net, где стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6». Архитектура «шесть трубчатых камер на двигатель» — по описанию системы сгорания SGT-400, оно же объясняет, почему в заявках стоит именно 6. Состав чертёжного блока MW212xx (peg plate, closing plate, disc spring, capscrew, piston ring) — оттуда же. ЧЕГО НЕТ. Ни одной настоящей цены. Проверены: GTP, industrialmarinepower, turbineblade.net (Shenzhen Blaze), msrtrade.com, nvsnab.ru, Barakastock, Aeliya Marine Tech (прямым опросом поиска магазинов, а не только через поисковик), soluparts, peri-parts, aeroturbinespare, dibaco-co.de (503), плюс попытки по таможенным базам и по тендерным закупкам. Цены нет нигде. ЧЕСТНО ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА. nvsnab.ru отдал 403 «доступ к сайту ограничен для вашего региона» и на WebFetch, и на curl; то, что на карточке стоит «Узнать стоимость», а не цена, видно из сниппета поисковика, саму страницу я не читал. И этому источнику нельзя верить даже по применимости: MW21215M отнесён там к «ГТУ SGT-423», соседние номера — к SGT-430/431/432/433, а таких моделей у Siemens не существует — каталог машинно-генерированный. Отдельно: сниппет поисковика показал цену EUR 1 203,12 за сопло MW22342B у Aeliya Marine Tech на eBay.de (refurbished, 5 шт), страница сама отдала 403. Это НЕ наша деталь и НЕ ориентир для камеры сгорания, привожу только как доказательство, что MW-номера вообще появляются на брокерских витринах с ценами — просто не этот. ПОЧЕМУ ВЕРДИКТ «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ», А НЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВИЛКИ. Вилка 20 000 – 90 000 USD осталась ровно тем, чем была, — догадкой по типу детали. Она не опровергнута и не подтверждена: рыночной цены на это изделие в открытом доступе не существует, потому что оно и не продаётся штучно с полки. Прошлый вердикт `pn_found_no_stock` подтверждаю полностью и уточняю: дело не в том, что склад пуст, а в том, что канал по этому номеру принципиально другой — ремонт и обмен, а не покупка. Экспозицию 660 000 USD по середине вилки защищать нечем, и, если владелец выставил заказчику твёрдую цену, эту строку надо считать открытым риском на весь свой объём до первого письменного ТКП. Единственный шаг, который снимает неопределённость: запрос в Siemens Energy и параллельно в GTS и Skyline Turbine Services с указанием состояния модификации и признака «новая / обмен».

4380132 · Cummins · 773 шт · экспозиция 400 028 USD · вилка занижена

проверка на опровержение не прогонялась

Свеча зажигания 4380132

что это: Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18×1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatraco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 двигателе-комплектов), а не разовый ремонт.

кто делает на самом деле: Кто льёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hatraco (Нидерланды) — «Made in Austria», официальный кросс-лист на 4380132 / 4390446 / 5544762, «drop-in, без изменения угла опережения и состава смеси», заявлено +50 % ресурса. Это тот самый приём: цена аналога у настоящего изготовителя в 2,4 раза ниже оригинальной.

его номер: Hatraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196). Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762.

жизненный цикл: Активна, и это самый свежий номер в группе: карточка называется «CUMMINS 4380132 SPARK PLUG — SUPERSEDED FROM 5544762», в отдельном поле «SUPERSEDED FROM: 5544762», то есть 4380132 сменил 5544762, а не наоборот. Старый 5544762 ещё висит живой карточкой на shop.cummins.com (цена без входа не показывается). Изготовитель аналога держит 4380132 в актуальном кросс-листе (флаер 02-2025, версия V1.03). Снятия нет.

минимум: 319,31 GBP за штуку (£1 277,25 за коробку из 4) — аналог ERS/Hatraco 18.049-01. В пересчёте ≈ 427 USD по курсу GBP/USD 1,3376 на 17.09.2026; если в британскую цену включён VAT 20 % (на странице не сказано), то без налога ≈ 266 GBP ≈ 356 USD.

максимум: 1 115,74 USD за штуку — MSRP оригинала Cummins 4380132; та же витрина продаёт со скидкой за 1 019,23 USD.

авторизованный канал: Аналог, авторизованный канал изготовителя: 319,31 GBP/шт (≈ 356–427 USD) — R&M Walsh Ltd, дилер Hatraco в Великобритании. Оригинал в авторизованном канале Cummins — цены не добыл: официальный магазин показывает её только после авторизации, доступные 1 019,23 / 1 115,74 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена.

у кого найдено: Оригинал: <https://www.dieselenines.parts/cummins-4380132-plug-spark-original-oem-part/> — в служебном объекте карточки sku «CUMMINS 4380132», mpn 4380132, price 1019.23 USD, rrp 1115.74 USD, instock: true, purchasable: true. Аналог: <https://www.rmwalshltd.co.uk/products/spark-plug-for-qs60-1-54-mw> — Shopify-объект товара: sku «18.049-01/FT00196», price 127725 (пенсов) за коробку из 4, available: true, vendor HATRACO. Кросс-лист и размеры: <https://www.hatraco.com/en/products/spark-plugs-igniters/spark-plugs/hatraco-18049-01> и флаер <https://www.hatraco.com/sites/default/files/downloads/Flyer-ERS-Cummins-QSK60-02-2025-V1.03.pdf>

природа цены: Две разные по природе цены: (1) оригинал Cummins — витрина реселлера OEM-запчастей, НЕ авторизованный дилер и НЕ завод; (2) аналог — авторизованный дилер изготовителя (Hatraco → R&M Walsh Ltd, UK). Заводской цены Cummins не получено: shop.cummins.com отдаёт цену только после входа.

остаток: Числом не указан ни у кого. У реселлера оригинала поле количества пустое (stock: null) при формулировке «отгружаем на следующий рабочий день, если есть на складе» — то есть отгрузка со стороннего склада, а не подтверждённый остаток; в разметке страницы при этом отсутствует и бейдж «Sold Out». У дилера аналога — только флаг «available: true» без цифры. Подтверждённого остатка на 773 шт. нет нигде, и быть не может: это ~48 двигателе-комплектов.

срок: Аналог: «Usually dispatched 2-3 weeks» у дилера R&M Walsh; изготовитель в флаере обещает «max 3 week shipment after receiving P/O». Оригинал: «Ships (leaves our warehouse) within next business day if in stock» — оговорка «если есть», реального срока на объём нет.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИКТО: в объекте товара дилера аналога quantity_price_breaks — пустой список, на карточке оригинала таблицы скидок нет (то, что похоже на ступени в коде страницы, — тарифы доставки от суммы заказа, не цена товара). Поэтому 427 USD и 1 019 USD — это розница за штуку, и на 773 шт. они обе завышены, но насколько — без запроса не измерить. Что известно точно: аналог продаётся коробками по 4 шт., 773 шт. = 194 коробки (776 шт.) — заказ такого размера у изготовителя с оборотом ignition-продукции заведомо идёт по проектной цене, а не по витринной. На оригинал 773 шт. — это заводской заказ через дилера Cummins, со склада такого нет. Вывод для расчёта: розницу в смету закладывать как ПОТОЛОК, а реальную ступень брать письменной котировкой на весь объём — это единственное действие, которое даст цифру, годную для защиты.

что закладывать: Зависит от одного ответа заказчика, поэтому две цифры, а не одна. Если допускается drop-in ERS/Hatraco — закладывать 430 USD/шт (это розница за штуку, потолок; экспозиция 773 × 430 = 332 тыс. USD). Если в поставке обязателен шильдик Cummins — закладывать не ниже 1 020 USD/шт (773 × 1 020 = 788 тыс. USD). Дилерскую и объёмную скидку ниже этих уровней не подставляю: ступеней никто не публикует, а домноженная цифра на защите развалится.

канал закупки: Да, канал рабочий и он один — аналоговый: Hatraco (Ангерло, Нидерланды) как изготовитель/торговый дом плюс его дилерская сеть, где у британского дилера R&M Walsh цена и наличие опубликованы открыто. По оригиналу рабочего канала с подтверждённой ценой нет: официальный магазин Cummins цену скрывает, найденная витрина — реселлер без подтверждённого остатка. Прошлый вердикт `pn_not_found` снимается: номер опознан, изделие определено, канал найден.

контакты: Hatraco: sales@hatraco.com, +31 316 280191, De Koppeling 3, 6986 CS Angerlo, Нидерланды. R&M Walsh Ltd: info@rmwalshltd.co.uk, 01782 983376. Больше на страницах ничего не было.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatraco 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 MBT, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatraco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла — полем «SUPERSEDED FROM: 5544762» в карточке оригинала. Обе цены взяты не из сниппетов, а из служебных объектов товара на самих карточках (BigCommerce BCDData и Shopify product JSON), 403 не было; курс GBP/USD 1,3376 — api.frankfurter.dev на 17.09.2026. Почему вилка занижена: её потолок 835,13 USD относится к ДРУГОЙ свече — 4089629, и прошлая проверка это уже поймала; вдобавок карточка 4089629 на той же витрине сейчас показывает цену 0,00 USD и instock: false, то есть цифра 835 непригодна дважды. Единственная подтверждённая цена оригинала 4380132 — 1 019,23 USD (MSRP 1 115,74) — стоит ВЫШЕ потолка вилки, а нижние 200 USD не подтверждены ничем. Риск по деньгам: записанная экспозиция 400 028 USD верна только для аналогового сценария (он выходит ≈ 275–330 тыс. USD), а для оригинального занижена примерно вдвое — до ≈ 788 тыс. USD. Что осталось неясным, прямо: (1) заводской цены Cummins нет — официальный магазин без входа её не показывает, и 1 019 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена; (2) включён ли VAT 20 % в британские £319,31 — на странице не сказано, отсюда разброс 356–427 USD; (3) кто фактический изготовитель свечи под шильдой Cummins — не установлено, не придумываю; (4) ступеней цены от объёма не публикует ни один из каналов. Стоять не стал: сразу после этой строки правильное действие — письменный запрос на 773 шт. в Hatraco (sales@hatraco.com) и параллельно к дилеру Cummins на оригинал, чтобы потолок 1 020 USD заменить котировкой.

5373898 · Cummins · 1 490 шт · экспозиция 312 900 USD · вилка завышена проверка на опровержение не прогонялась

Свеча зажигания 5373898

что это: Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межамантным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьба M18×1,5, вылет 20,6 мм, шестигранник 22,2 мм, зазор 0,3 мм, тепловое число 77, резисторная, двойной J-зазор, иридиевый центральный и платино-иридиевый боковой электрод. Прошлый вердикт `pn_not_found` — неверен: номер широко документирован. Это НЕ вилка 20 000–100 000, разговор идёт о сотнях долларов за штуку.

кто делает на самом деле: Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это НЕ подтверждено: в справочнике sparkplug-crossreference.com номер 5373898 отсутствует, а Champion в своём кросс-листе на FB77WPCC перечисляет Cummins 4090121, 4098162, 4924504, 4010981, 2866879 — 5373898 среди них нет. Подтверждено строго для родственного номера: CUMMINS 4924504 -> прямая замена Champion FB77WPCC и FB77WPCC04. Российский дистрибьютор WETZ Group группирует 5373898, 4302738 и 4924504 как OE-аналоги — это группировка перекупщика, не данные изготовителя. Отдельно: китайские продавцы клеят 5373898 к Caterpillar 301-6663, но справочник на 301-6663 даёт Champion FB77WPCC и НЕ содержит 5373898 — это набивка ключевых слов, на неё опираться нельзя.

его номер: Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCC04 (складской номер Champion 1230, CCH1230). Китайский серийный эквивалент того же класса — Changsha Torch R5B12-77. Собственные аналоги Cummins по перечням продавцов: 4302738, 4924504 (плюс записи 537389800, 430273800, 492450400 — это те же номера с суффиксом учётной системы). Номер 5473009, который один продавец на eBay записал как «OE/OEM» к нашей позиции, к ней НЕ относится: это комплект свечи для ISL G / L9N (8,9 л, газ), другое семейство; сам 5473009 обновлён на 5633754. В сумму и в переписку с заказчиком его не тащить.

жизненный цикл: Активна, но канал сузился, и данные расходятся. За снятие: дилер smallenginesprodealer.com прямо пишет «CUMMINS 5373898 - PLUG SPARK - Original OEM part - NO LONGER AVAILABLE», «Sold Out», преемник не назван; FinditParts — нет в наличии; dvs28.ru — «Нет в наличии»; WETZ — «под заказ», «0 шт. в пути», 60–90 дней. За активность: CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней»; 1dzl.ru — «В наличии»; heavydutykits.com — «In Stock»; китайские заводы держат серийный выпуск 10 000 шт/мес. Трактовка: заводского изготовления под заказ номер не лишён, но свободного складского предложения в западном дилерском канале практически нет — закупка идёт либо под заказ у изготовителя, либо аналогом. Официального извещения Cummins о снятии или преемнике не найдено.

минимум: 40.00 USD за штуку — AN HUI JI CHENG TRADING CO., LTD. (Hefei, Китай), карточка на made-in-china.com: «US\$40.00-60.00 / Piece», MOQ 1 шт, срок 3–7 дней. Это китайский торговец, не оригинал Cummins.

максимум: 41 094 RUB за штуку без НДС ≈ 486 USD (по курсу ЦБ 84,5093 руб./USD на 18.09.2026) — WETZ Group, «под заказ», «срок поставки на склад в Москве до 90 дней». Это верхний край предложения, а не рыночный уровень.

авторизованный канал: 156.00 USD за штуку с НДС — CM-Motors (cm-motors.ru), карточка «5373898 Cummins Свеча зажигания», минимальный заказ 100 шт, «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней», указаны применяемость QSV81G / QSV91G / QSK19G / QSK45G / QSK60G / QSK38G / QSK50G и аналог 4302738. Подтверждающая цена независимого дистрибьютора: 1dzl.ru — 13 301 RUB ≈ 157,4 USD, «В наличии», причём страница прямо оговаривает «базовая цена без учёта скидок», зависящая от категории клиента и объёма заказа. Оговорка: статус «официального представителя» у CM-Motors — самозаявленный, по реестру дилеров Cummins не проверялся.

у кого найдено: CM-Motors (авторизованный канал, 156 USD): <https://cm-motors.ru/product/5373898-%D1%81ummins-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/> | 1dzl.ru (13 301 RUB, в наличии): https://1dzl.ru/catalog/cummins_1/po-dvigatelyu/qsq23_qsq45_qsq60_qsq78_qst30_vta28/svecha_zazhiganiya_5373898_cummins_qsq19_qsq23_qsq45_qsq60_qsq78_qst30_vta28_4302738/ | Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10): <https://caesar-neva.ru/product/5373898-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-cummins-qsq91g/> | dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии): <https://www.dvs28.ru/svecha-zazhiganiia-5373898> | WETZ Group (41 094 RUB без НДС, 60–90 дней): <https://wetzparts.com/ru/product/5373898/> | AN HUI JI CHENG (40–60 USD): <https://ahjicheng.en.made-in-china.com/product/QfbxtLV0sK/China-Spark-Plug-5373898-4302738-3016663-for-Cummins-for-Caterpillar-Engine.html> | likegoeasy (59,91 USD, MOQ 50): <https://likegoeasy.com/products/machanical-parts-for-cummins-engine-qsq91-spark-plug-5373898-4302738> | Changsha Torch R5B12-77, ступени 45,50 / 43,50 USD: <https://torchscitech.en.made-in-china.com/product/BdzTlxJbseGf/China-301-6663-3016663-Industry-Spark-Plug-for-Caterpillar-Gas-Generator-G3516.html> | Champion FB77WPCC, trade 125,12 / 104,27 GBP, в наличии: <https://www.gsparkplug.com/1x-champion-spark-plug-fb77wpcc.html> | кросс 4924504 -> Champion: <https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/CUMMINS/4924504> | «NO LONGER AVAILABLE»: <https://www.smallenginesprodealer.com/part-onan-5373898/>

природа цены: Смешанная картина, три разных уровня. (1) Авторизованный/дилерский канал оригинала: 156 USD с НДС (CM-Motors, самозаявленный «официальный представитель завода Cummins в России») и 13 301 RUB ≈ 157 USD (1dzl.ru, дистрибьютор, «В наличии») — два независимых источника сошлись в одну точку. (2) Сток-трейдеры и региональные продавцы оригинала: 20 250 RUB ≈ 240 USD (dvs28.ru), 26 600 RUB ≈ 315 USD (Цезарь-Нева), 41 094 RUB ≈ 486 USD (WETZ), 445,07 USD MSRP (FinditParts, нет в наличии). (3) Китайские торговцы и заводы: 40–60 USD. Заводского прайс-листа Cummins в открытом доступе нет — цены изготовителя как таковой не нашлось.

остаток: Числом остаток не опубликован ни на одной открытой карточке. Качественно: 1dzl.ru — «В наличии»; heavydutykits.com — «In Stock»; Цезарь-Нева — остаток не указан, «узнавайте у менеджеров»; dvs28.ru — «Нет в наличии»; WETZ Group — «под заказ», «0 шт. в пути»; FinditParts — нет в наличии; smallenginesprodealer — «Sold Out». Ни одного подтверждённого покрытия на 1490 шт. Под наш объём это заказ на изготовление, а не выборка со склада, и в сумму закупки ни одна из найденных строк по правилу covers_qty не идёт.

срок: CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней» (при MOQ 100 шт). WETZ Group — «срок поставки на склад в Москве до 90 дней», «от 60 дней». AN HUI JI CHENG (Китай) — «3-7 Days» после оплаты. likegoeasy — «Delivery Time 5-10 DAYS» в карточке, но в FAQ того же сайта «30 to 60 days after receiving your advance payment» (противоречие внутри одного сайта, верить нижнему сроку нельзя). Changsha Torch (изготовитель аналога) — «Peak Season 3-6 months, Off Season 1-3 months». Практический вывод: 14 дней у CM-Motors заявлены на MOQ 100; на 1490 шт срок надо переспрашивать отдельно, серийный выпуск такого объёма у заводов-аналогов занимает месяцы.

на наш объём: Главное по этому пункту: на нашем объёме выигрыш даёт выбор канала, а не ступень количества. Единственные опубликованные ступени — у изготовителя аналога Changsha Torch: 45,50 USD за 4–99 шт и 43,50 USD от 100 шт, то есть шаг всего –4 %. У оригинала опубликованных ступеней нет вообще. Что известно про объём: CM-Motors держит минимальный заказ 100 шт по 156 USD, наши 1490 шт — это 15 минимальных партий, и скидку надо требовать отдельно; 1dzl.ru прямо пишет, что 13 301 RUB — «базовая цена без учёта скидок», зависящая от объёма заказа. Фасовка: Цезарь-Нева — «Свечи поставляются в упаковках по 10 штук», 1490 шт делится на 149 упаковок ровно, подгонять количество не нужно. Экспозиция по уровням: по 156 USD — 232 440 USD, по 150 USD — 223 500 USD, по аналогу Torch 43,50 USD — 64 815 USD, по китайскому торговцу 60 USD — 89 400 USD. Против заявленных 312 900 USD по середине вилки это от –26 % до –79 %.

что закладывать: 150 USD за штуку — если заказчик требует оригинал Cummins. Обоснование: подтверждённые 156 USD у CM-Motors даны на MOQ 100, наш объём в 15 раз больше, и 1dzl прямо оговаривает объёмную скидку от базовой цены 157 USD. Экспозиция закупки ≈ 223 500 USD. Если заказчик допускает не-OEM шильду — 45 USD за штуку (Changsha Torch R5B12-77, подтверждённая ступень 43,50 USD от 100 шт), экспозиция ≈ 67 000 USD. Промежуточный вариант — фирменный Champion FB77WPCC при 104,27–125,12 GBP за штуку в наличии у британского поставщика (в USD не пересчитываю, курс GBP не смотрел). Твёрдую цену заказчику имеет смысл защищать от уровня 150 USD, а запас на снижение считать по нему, а не по 210.

канал закупки: Да, рабочий канал есть, и не один. Основной: CM-Motors (cm-motors.ru) — оригинал Cummins, 156 USD с НДС, минимальный заказ 100 шт, срок 14 дней, изготовление под заказ; это подтверждено на карточке сегодня, прошлая запись по этому каналу верна. Подстраховка по оригиналу: 1dzl.ru (Екатеринбург) — 13 301 RUB, «В наличии», базовая цена до объёмной скидки. Канал по настоящему изготовителю класса: Champion FB77WPCC через европейских поставщиков ЗИП газопоршневых установок (gsparkplug.com — «In stock», trade 125,12 / 104,27 GBP; onergys.de — карточка есть, сайт отдал 403). Канал аналога под объём: Changsha Torch Auto Parts напрямую, опубликованные ступени 45,50 / 43,50 USD, выпуск 20 000 шт/мес. Чего в канале нет: подтверждённого складского покрытия на все 1490 шт — ни у кого.

контакты: CM-Motors: sales@cm-motors.ru, 8 (800) 533-96-79. Цезарь-Нева: sales@caesar-neva.ru, +7-911-013-54-59 (он же WhatsApp/Viber). 1dzl.ru: info@1dzl.ru, 8 (800) 700-80-94, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая 35, офис 505. dvs28.ru: info@dvs28.ru, +7-914-595-30-72, г. Благовещенск, ул. Институтская, 6, оф. 6. likegoeasy: sales@likegoeasy.com, +852-59892098, WhatsApp +86 13543579362. SLE Equipment: contact@sleequipment.com, 615-641-7720. dieselengines.parts: (561) 880-4022. Все перечисленные реально видел на загруженных страницах; по AN HUI JI CHENG и Changsha Torch контакты на made-in-china.com за формой обращения и в открытом виде не показаны.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G–60G, 1dzl — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется только по QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490 свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».

чем подтверждено: Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41 094 RUB без НДС, 60–90 дней), likegoeasy (59,91 USD, MOQ 50), AN HUI JI CHENG на made-in-china (40–60 USD), Changsha Torch (ступени 45,50 / 43,50 USD), gsparkplug на Champion FB77WPCC (104,27–125,12 GBP, в наличии), smallenginesprodealer («NO LONGER AVAILABLE»), heavydutykits («In Stock», цены на странице нет), sparkplug-crossreference на CUMMINS/4924504 и на CATERPILLAR/301-6663. Рубли пересчитаны по курсу ЦБ РФ 84,5093 руб./USD на 18.09.2026. Что НЕ подтверждено и взято только из поисковых сниппетов, потому что сайты отдали 403 или 404 — подавать как проверенное нельзя: FinditParts 445,07 USD с пометкой MSRP и «нет в наличии» (403); SLE Equipment 326,50 USD (страница 404); цены eBay 41,79 USD, 70,00 USD и 270,00 USD за 4 шт (403); перечень кроссов Champion FB77WPCC на Cummins 4090121 / 4098162 / 4924504 / 4010981 / 2866879 (сама карточка FB77WPCC не открылась, список из сводки поиска); Peri-Parts и sparkplugsfactory — 403, цен с них нет вовсе. Проверку статуса номера на parts.cummins.com и parts.cat.com сделать не удалось: первый отдал пустую страницу, второй — 503. Почему вердикт «завышена». Вилка 90–330 USD формально накрывает правильный ответ, но рабочий подтверждённый уровень оригинала — 156–157 USD, и он лежит в нижней трети вилки. Середина 210 USD, из которой посчитана экспозиция 312 900 USD, выше цены авторизованного канала на 35 %; по 150 USD экспозиция 223 500 USD, по аналогу — 65–90 тыс. USD. Для твёрдой цены, от которой владелец будет снижаться, это принципиально: запас на скидку больше, чем он думает. Отдельно снимаю прошлый вердикт pn_not_found — номер документирован широко, найти его было можно. Что осталось неясным. Кто физически делает 5373898 — не установлено; связь с Champion доказана только для родственного 4924504, и переносить её на наш номер без данных изготовителя я не стал. Заводской цены Cummins не существует в открытом виде, поэтому «заводская» строка в price_kind пустая по существу. Статус «официального представителя завода Cummins» у CM-Motors — их собственное заявление на своём сайте, по реестру дилеров не сверялось. Складского покрытия на 1490 шт не подтвердил никто, числовых остатков не публикует никто — на наш объём это заказ на изготовление со сроком, который надо запрашивать письмом, а не срок 14 дней с карточки на 100 шт.

64/60040226/2 · Siemens · 8 шт · экспозиция 236 000 USD · вилка нечем проверить

Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2

что это: Блок-клапан (запорный) газотопливного тракта SGT-400, на пакете. Дословно в перечне запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze (turbineblade.net) с тем же суффиксом /2: «BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block | 64/60040226/2» — то есть запорный клапанный блок вторичной (пилотной) линии топливного газа. Тот же базовый номер в двух других перечнях SGT-400: «64/60040226/1C — Solenoid Valve» (china-power-contractor.cn, поз. 15) и «On-packfge block valve 64/60040226/10» плюс «Solenoid valve 60040226/1C» (второй перечень turbineblade.net). Вывод: это клапан ЗАПОРНЫЙ с электромагнитным управлением в газотопливной обвязке, а НЕ регулирующий клапан. Наименование заявки «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» неверно по типу изделия — именно на этом неверном типе и построена вилка 14 000-45 000.

кто делает на самом деле: Не установлен. Прямого указания изготовителя нет ни на одной открытой карточке. Есть подтверждение, что блок номеров 64/6004xxxx — покупные клапаны и приводы под номером Siemens: соседний 74/60040208 в перечне SGT-400 идёт как «VALVULA DE VENTEO 74/60040208/9» вместе с «ACTUADOR KINETROL 08 74/60040208» (Kinetrol Ltd, Великобритания — реальный изготовитель поворотных приводов). По нашему номеру такой зацепки нет, поэтому переносить Kinetrol на 60040226 нельзя.

жизненный цикл: Неизвестно по самому номеру. Семейство живое: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy, ЗИП поддерживается по OEM-каналу. Настораживает ревизионный ряд: один и тот же базовый номер встречается в открытых перечнях как /1C, /2 и /10 — значит /2 может быть промежуточным (уже перекрытым) изданием. Подтвердить можно только по OEM-порталу или по шильде установленного клапана.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены от количества не найдено — ни одной карточки с ценой по этому номеру не существует в открытых каналах, поэтому и ступеней нет. На 8 штук сравнивать надо два предложения разной природы: (1) OEM/независимый сервис — цена за штуку от количества почти не двигается, экономия только в одной поставке и одном комплекте документов; (2) обратное проектирование (Shenzhen Blaze прямо пишет, что работает по чертежу или образцу) — там основная часть стоимости разовая (оснастка, чертёж), и на 8 штук за штуку выходит ошутимо ниже, чем на 1. Оба варианта — только по запросу, без прайса.

канал закупки: Рабочего канала с ценой нет. Есть два канала «по запросу»: (1) Siemens Energy — OEM-канал ЗИП SGT-400, авторизованный, но цены только через закрытый портал/квоту; (2) независимые турбинные ЗИП-мастерские, которые печатают этот номер в своих перечнях: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, Шэньчжэнь) — сами заявляют, что НЕ авторизованы Siemens и делают по чертежу или образцу; china-power-contractor.cn (Пекин) — тот же дисклеймер «не авторизованный партнёр или дилер», цены на странице нет. Ни склада, ни прайса ни у одного. Ни eBay, ни Aeliya Marine, ни Barakastock по номеру 60040226 не дают вообще ничего (в поиске по их магазинам — «No results could be found»).

контакты: Реально напечатано на странице перечня SGT-400 у Shenzhen Blaze (turbineblade.net): peter@turbineblade.net, WhatsApp +86 135 4409 5201, Building 210, Tairan Science Park, Шэньчжэнь. У china-power-contractor.cn почта на странице скрыта маской, поэтому не привожу. Почты Siemens Energy на страницах не было.

что мешает закрыть строку: Без данных заказчика строку не закрыть. Нужны: шильда или чертёж установленного клапана (типоразмер/DN, тип привода — электромагнит или пневмо, напряжение катушки, взрывозащита/сертификация, присоединение) и точная ревизия по формуляру машины (/1C, /2 или /10). Без этого нельзя ни подтвердить у OEM действующее издание номера, ни опознать покупной клапан у настоящего изготовителя, ни получить цену у независимых — они прямо требуют чертёж либо снятый образец.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block | 64/60040226/2», рядом «Blocking valve XV283 | 64/60040228/1»); turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400 (поз. 2.37 «Solenoid valve» 60040226/1C, 4 шт; «On-packfge block valve» 64/60040226/10); china-power-contractor.cn (поз. 15 «64/60040226/1C — Solenoid Valve»). Формат номера 64/xxxxxxx/x подтверждён как номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery (ruston-овская линия, SGT-400 = Cyclone): в тех же перечнях 64/60040050/1 — thermostatic valve на TB5000, 64/60040193/1 — дренажный, 74/60040208/9 — вентиляционный с приводом Kinetrol 08. Что осталось неясным и где нельзя опираться на цифры. Цены нет ни одной: ни заводской, ни авторизованной, ни сток-трейдерской, ни брокерской. Поэтому вердикт — «нечем проверить», recommended пустой, и экспозиция 236 000 USD по середине вилки НИЧЕМ не подтверждена. Отдельно предупреждаю: вилка 14 000-45 000 была догадкой по типу «регулирующий клапан», а изделие оказалось запорным блок-клапаном с электромагнитным управлением на вторичной газовой линии — то есть основание вилки опровергнуто, и её верхний край (45 000) для малопроемного запорного клапана выглядит неправдоподобным. Но своей цифры взамен у меня нет, и подставлять её я не буду: завтра её понесут на защиту. Если владельцу нужен уровень для торга — его даёт только запрос в Siemens Energy и параллельно в независимый сервис, с приложенной шильдой. Поисковая выдача дважды утверждала, что 64/60040226/2 — «номер Alstom». Ни одной страницы с этим номером в подтверждение выдано не было; это домысел поисковика, в работу не берётся. Ни одна цифра в этом отчёте не взята из сниппета: все цитаты — с открытых карточек. Цена 407,54 USD за Siemens VS603 solenoid valve (Aeliya Marine Tech, б/у, 1 шт) попалась по пути — это ДРУГАЯ деталь, приведена здесь только как пометка, что за морской электромагнитный клапан Siemens просят сотни долларов, и в расчёт по нашей позиции она не идёт.

4007922 · SAACKЕ · 90 шт · экспозиция 229 500 USD · вилка нечем проверить

проверка на опровержение не прогонялась

Газовый регистр

что это: Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq_demand.json, строки 157-161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKЕ TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газоэлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Значит это артефакт таблицы (протянутая ячейка / номер строки или заявки), а не артикул изготовителя. Название «Комплект прокладок Cummins» к номеру 4007922 в наших данных не привязано нигде: в gt/data/pn_db.json и gt/data/ship_lukoil.json этот номер описан как «Газовый регистр», изготовитель SAACKЕ, машина Teminox GS 250. Строка КП собрана из названия одной позиции и номера другой.

кто делает на самом деле: SAACKЕ GmbH (Бремен) — если речь о тех позициях, на которых реально стоит этот номер: горелка TEMINOX GS 250 (серия GS = природный газ/пропан, класс 250 — есть в линейке, ср. TEMINOX GLS 55-250; мощностной диапазон линейки 3-28 МВт по saacke.com). Cummins к этому номеру отношения не имеет.

его номер: Неизвестен. Номера SAACKЕ имеют другой формат (вида 2-8453-076322 / 7-7955-602167), семизначного 4007922 у них не бывает. Если строка всё же про прокладки Cummins, то реальный «комплект прокладок» в ТОЙ ЖЕ ведомости — 4012662 «Set, single head gasket» для Cummins QSV91/QSV91G, количество 14 шт., а не 90 (кроссы 4011502; genuine у HeavyDutyKits, аналоги на made-in-china).

жизненный цикл: По 4007922 — неизвестно: проверять нечего, номер не существует ни у Cummins, ни у SAACKЕ. Сама горелка TEMINOX — активная линейка SAACKЕ, ЗИП официально поддерживается («availability assured for many years» по их же материалам). Cummins 4012662 — активен, есть в наличии как genuine.

авторизованный канал: Публичной цены авторизованного канала нет. SAACKE запчастей по прайсу не публикует — только по запросу (info@saacke.com). У Cummins genuine-карточка 4012662 у HeavyDutyKits есть, но цена скрыта (запрос котируется).

у кого найдено: По 4007922 — ни одной карточки товара ни у одного продавца. Найденные цены относятся к ДРУГОМУ номеру (Cummins 4012662, комплект прокладок ГБЦ QSV91 из той же ведомости, 14 шт.) и в эту строку не переносятся: Chengdu Raptors Mechanical & Electrical (made-in-china.com/product/mZFtycxBCNAQ) — 360 USD/шт при 1-99 шт, 340 USD/шт от 100 шт, срок 15 рабочих дней, «authorized dealer source» — заявление продавца, фактически китайский трейдер; Zhengzhou Lore Engineering (hnllore.en.made-in-china.com/product/rwLasZmMfjGe) — 72-104 USD/шт, MOQ 1, гарантия 6 мес., это афтермаркет; HeavyDutyKits (heavydutykits.com/product/set-single-head-gasket-4012662-cummins-genuine-parts/) — genuine Cummins, SKU 4012662-OEM, «In Stock», цена на карточке не показана.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены по 4007922 нет — нет самой цены. На соседнем реальном комплекте прокладок Cummins 4012662 ступень от количества оказалась почти плоской: 360 USD/шт до 99 шт и 340 USD/шт от 100 шт (падение 5-6 %), при этом разброс МЕЖДУ продавцами — от 72-104 USD/шт (Zhengzhou Lore, афтермаркет) до 360 USD/шт (Chengdu Raptors) — то есть в 3-5 раз. Вывод для торга: на прокладочных комплектах экономия берётся выбором канала, а не объёмной ступенью. Для позиций SAACKE даже этого ориентира нет: цены только по запросу.

канал закупки: Рабочего канала по номеру 4007922 нет, потому что нет номера — ни один продавец не может принять такой заказ. Реальные каналы по существу строки: (1) SAACKE GmbH напрямую или её сервисные агенты — единственный законный путь по ЗИП горелки TEMINOX, цены и сроки только по запросу; (2) независимые брокеры промышленного и морского ЗИП (Aeliya Marine — 4007922 в каталоге нет, но работают по запросу «quote 1000's of other parts»; Maritek Solutions — по прошлой проверке страница живая, но номера на ней нет и цена показана заглушкой \$0.00, брать её нельзя); (3) если строка всё-таки про прокладку Cummins — HeavyDutyKits (genuine, наличие есть) и китайские трейдеры на made-in-china (афтермаркет и «genuine from factory»).

контакты: Реально увидены на странице в этой проверке: info@saacke.com, +49 421 64 95 0 (saacke.com); sales@aelyamarine.com, +91-9725218536 (aelyamarine.com); ac@heavydutykits.com, (888) 642-6460 (heavydutykits.com).

что мешает закрыть строку: Строка не закрывается без данных заказчика. Нужно: (1) настоящие артикулы SAACKE с шильдика/спецификации горелки TEMINOX GS 250 либо чертёж узла — по одному номеру, стоящему на пяти разных изделиях, цену дать физически нельзя; (2) разложить 90 шт на пять реальных позиций по 18 шт (газовый регистр, предохранительные клапаны, запальник, реле давления, сканер факела) — это пять разных цен, от сотен до нескольких тысяч USD за штуку; (3) подтвердить у владельца, о чём вообще строка: название «Комплект прокладок Cummins» в нашей базе привязано не к 4007922, а к 4012662 (QSV91, 14 шт.). До этого строку нельзя держать в КП в текущем виде: экспозиция 229 500 USD посчитана умножением непроверенной экспертной вилки на количество, собранное из пяти разных позиций.

чем подтверждено: Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922 нет; dieselpartsdirect.com/4007922 → HTTP 404, при том что у них URL товара это и есть номер (для сравнения, /4920062 и /4984382 живые); interstate-mcbee.com поиск → «Couldn't find what you're looking for»; WebSearch с ограничением домена на shop.cummins.com / parts.cummins.com / cummins.com / dieselpartsdirect.com / interstate-mcbee.com → ни одного попадания на 4007922; поиск на aelyamarine.com → нет. Прошлая проверка 08.2026 (verdict pn_not_found) сходится: на странице Maritek Solutions номера нет, цена там заглушка «\$0.00». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на будущее: baza.drom.ru/oem/4007922 отдаёт главный тормозной цилиндр Renault Clio II-III (Metelli 050704, 1 800-4 260 Р, 21 предложение) — это случайное совпадение семизначной строки в легковой базе кроссов, к горелке SAACKE и к Cummins не относится; в защиту цены это нести нельзя. Не проверено (сайты отдали 403, вывода по ним нет): ebay.com (поиск и карточка 406558812725), finditparts.com, peri-parts.com, bigrigworld.com; Google/Bing/DuckDuckGo выдачу по этому номеру не дали (капча/мусор), shop.cummins.com поиск — 404 на URL. Прежняя вилка 1100-4000 USD построена на аналоге (UV-сканер Honeywell C7061A ~1128 USD) и к номеру 4007922 отношения не имеет — это зафиксировано ещё в августе и сейчас подтвердилось. Осталось неясным: цена genuine Cummins 4012662 (карточка есть, цена по запросу) и любые цены SAACKE по позициям TEMINOX GS 250 — они не публикуются, нужен запрос в SAACKE и брокерам.

170180-01-05 · Solar · 145 шт · экспозиция 192 125 USD · вилка завышена проверка на опровержение не прогонялась

BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя KEYPHASOR Солар Taurus 60S 170180-01-05

что это: Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной базы 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15 (радиальная вибрация и осевое положение); питание +24 В DC (19-33 В). По дате BN 141483-01 rev.D (авг. 2003): 170180-01-XX = Proximito/Accelerometer I/O под датчики 3300 5/8 мм, 3300 XL, 330800 Proхрас, 7200 5/8/11/14 мм, 3300 RAM, 3300 XL NSv; 170180-05-XX = внешний Proximito -18 В. Это не «модуль преобразователя» и не монитор — это интерфейсная плата за ~0,3 кг.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — Solar 1034549-10 = БП 1701/10, Solar 1034549-6 = клеммная база 1701. Номер в заявке (170180-01-05) — уже собственный номер Bently Nevada, бренд «Solar» в строке избыточен.

его номер: 170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номер Solar не подтверждён)

жизненный цикл: Снята с производства. Изделие 1999-2003 гг.; Radwell помечает монитор семейства 1701/15 как «discontinued by manufacturer». Официального извещения Baker Hughes об обsolesценции именно 1701 FieldMonitor найти не удалось; действующие линейки — 3500 (поддерживается) и Orbit 60, серия 3300 объявлена obsolete в марте 2014. Преемника «один в один» для 170180-01-05 нет: замена — это миграция стойки на 3500/Orbit 60. Заводской цены в открытых источниках нет ни у Baker Hughes, ни у Solar.

минимум: 250 USD

максимум: 1704 USD

у кого найдено: Четыре карточки товара с напечатанной ценой (не страницы поиска): 1) automodulexpert.com — 170180-01-05, «\$250.00 USD», «New With Original Package», гарантия 12 мес.: https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-170180-01-05-fieldmonitor-external-transducer-i-o-module 2) plcmasters.com — 170180-01-05, «\$261.00» (зачёркнуто \$520.00), «1000 In stock», гарантия 12 мес., отгрузка 1-3 дня: https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-170180-01-05-external-transducer-i-o-module 3) Aeliya Marine Tech (Индия) — 170180-01-05, «US \$333.44» (было \$350.99, -5 %), состояние Used, функциональная гарантия 30 дней: https://aelyamarinetech.com/products/bently-nevada-170180-01-05-input-monitor 4) Quick Time Engineering — Solar 1034549-70 (= BN 170180-01-00), «Your Price: USD1,704.00», «Retail Price: USD2,434.00», нет на складе (лист ожидания), «Lead Time: 6 - 8 Weeks»: https://www.quicktimeonline.com/1034549-70-solar-turbines-module-driver Плюс Radwell (США, супплюс + ремонт) на смежное исполнение

170180-01-00 — «from \$570.00», in stock: <https://www.radwell.com/en-US/Buy/BENTLY%20NEVADA/1701800100> — эта цифра взята из поискового сниппета, сайт отдал 403.

природа цены: сток-трейдер / брокер (заводской и авторизованной цены не найдено)

остаток: 14 шт. (6G Controls, исполнение 170180-01-00, «14 in stock»); Radwell — «in stock» без числа; Aeliya — единичный б/у экземпляр; «1000 In stock» у plcmasters и «1000 left» у TopBrands — шаблонная заглушка, за остаток не считаю.

срок: Азиатские витрины: «1-3 рабочих дня после подтверждения оплаты (при наличии)». Radwell: in stock. По номеру Solar 1034549-70 (Quick Time Engineering): «Lead Time: 6 - 8 Weeks» и товара нет на складе.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН продавец. 6G Controls пишет: «For orders exceeding one product, reach out to us for exclusive discounts» — то есть скидка только по запросу. Главное не скидка, а глубина рынка: 145 шт. снятого с производства модуля 2003 года из наличия не берутся. Максимальный правдоподобный остаток из увиденного — 14 шт. (и это исполнение -00), у западных трейдеров остатки единичные. Поэтому на объёме цена за штуку пойдёт ВВЕРХ, а не вниз: первые 20-30 шт. уйдут по 250-570 USD, дальше начнётся сбор по одной позиции у брокеров и подтягивание к уровню Solar-номера (1 700 USD+) либо специзготовление/ремонт. Планировать «×145 по нижней цене» нельзя — это прямо та ошибка, на которой сгорела выкладка по ЛУКОЙЛу.

что закладывать: 550 USD за штуку

канал закупки: Рабочий канал есть, но только вторичный. 1) Radwell (США): держит 170180-01-00 с напечатанной ценой и делает ремонт этого же номера — лучший вариант для гарантии и для восстановления снятых модулей. 2) Artisan Technology Group (США, independent, б/у в отличном состоянии) — держит 170180-01-00 и всю линейку 1701 (у них же 1701/15 за \$1350). 3) Aeliya Marine Tech (Индия) — б/у, цена на карточке. 4) Кластер азиатских витрин: внимание — topbrandsplc@camvect.com и price@camvect.com (Cambia) сидят на одном домене camvect.com, а 6gcontrols работает через 5gplc.com. Это ОДИН и тот же оператор под несколькими вывесками, поэтому их «в наличии» и их цены — не независимые подтверждения рынка, а одна и та же оферта в трёх обёртках. Авторизованный канал (Baker Hughes/Bently Nevada напрямую или Solar Turbines) цены не публикует — запрос нужно делать письмом, и по снятому изделию ответ, скорее всего, будет «миграция на 3500/Orbit 60».

контакты: sales@artisanng.com, +1 (217) 352-9330 (Artisan Technology Group — из подписи их же PDF); sales@aeliyamarinetech.com, +91-9725218537 (Aeliya Marine Tech); automodulexpert@controlnextech.com, +86-18030270289 (AutoModuleXpert); price@camvect.com, +86-18050115865 (Cambia PLC); topbrandsplc@camvect.com, +86 180 3027 3592 (TopBrands PLC); sales6@5gplc.com (6G Controls); Radwell: 800.884.5500, +1 609.288.9393 (из сниппета, сайт отдал 403).

что мешает закрыть строку: Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3-5 раз (250-570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в даташите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.

чем подтверждено: Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытаскен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой (automodulexpert \$250, plcmasters \$261, Aeliya \$333.44 б/у, Quick Time Engineering \$1 704 по номеру Solar); кросс-референс Solar 1034549-70 = BN 170180-01-00 (подтверждается ещё и eBay-лотом «1701 Terminal Base Solar PN: 1034549-6» и витриной с «1034549-10 = 1701/10»). ПРЯМО ГОВОРИЮ ПРО НЕПОДТВЕРЖДЁННОЕ: цена Radwell «from \$570.00», статус «discontinued by manufacturer» для 1701/15 и телефоны Radwell взяты из поисковых сниппетов — сайт Radwell отдаёт нам 403, карточку я не открыл. Так же не открылись artisanng.com и eBay (403 от самих сайтов, не от прокси), поэтому цены Artisan на 170180-01-00 и завершённые продажи eBay в расчёт не вошли; у Artisan подтверждена только цена монитора 1701/15 — \$1350, б/у, qty 5+ — она для контекста, это другая деталь. Почему вердикт «завышена»: середина заявленной вилки 1 325 USD × 145 = 192 125 USD, а фактический уровень закупки модуля под номером Bently Nevada — 250-570 USD за штуку, то есть экспозиция 36-83 тыс. USD. Верхняя граница 2 200 USD не подтверждена ничем, кроме «Retail Price USD2,434» на брокерской витрине — это рекламный якорь к скидке 30 %, а не цена сделки. Уровень 1 700 USD реален только в одном сценарии: поставка под номером Solar, и при этом товара у продавца нет и срок 6-8 недель. Что осталось неясным: заводская и авторизованная цена (не публикуется, нужен письменный запрос в Baker Hughes/Bently Nevada и в Solar Turbines); расшифровка суффикса -05; реальная глубина рынка на 145 шт.; официальный статус обsolesценции серии 1701 у Baker Hughes. Рекомендованные 550 USD/шт. — это уровень западного сурплюса с гарантией и с возможностью ремонта (Radwell-класс), то есть защищаемая цифра, а не самая дешёвая. Пол 300 USD/шт. достижим только через азиатский канал и с риском по подлинности; при требовании Solar-номера закладывать 1 700 USD/шт. Ниже 550 опускаться при переговорах можно, но количество 145 шт. придётся дробить на партии.

VS-4-57 · Victory Energy · 184 шт · экспозиция 138 000 USD · вилка завышена проверка на опровержение не прогонялась

Электрод розжига

что это: Это НЕ артикул детали. VS-4-57 — заводское обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager VS-4-57 (водотрубный O-type, 75 000 PPH, 400 psig, природный газ): у самого завода в стоке стоит «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилерской витрины Surplus Record — «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, Natural gas, 400 psig, saturated O-type, new». В колонку «артикул» строки «Виброизолятор» попало обозначение машины, а не номер запчасти. Если верна сама строка (а не артикул), то покупается обычный промышленный виброизолятор под котельно-горелочный агрегат — каталожное изделие, которое подбирают по нагрузке и частоте, а не по номеру OEM.

кто делает на самом деле: Victory Energy Operations LLC (Талса / Коллинсвилл, Оклахома, США) — но как изготовитель КОТЛА VS-4-57, а не виброизолятора. Сам виброизолятор — каталожное изделие профильных изготовителей: Vibrostop Srl (Италия, с 1936), Vibra Systems, GERB, Isotor. Бренд «Vibrostop» в заявке — догадка по префиксу VS: серии «VS» у Vibrostop не существует (каталог изготовителя: AA, AAD, AAT, BPD, CMM, CONIC, EXAGON, EXAGON X, MOPLA 1 / 5 / 8 / AS / 1 HANGER, MOHANG, CAVOFLEX, AVAU, AVAUD, AVAU HF, W-PAC).

его номер: Нет и быть не может: VS-4-57 — модель котла. Настоящего номера виброизолятора в открытых источниках не существует, потому что его в заявке никогда и не было. Ни одного кросс-номера ни у Vibrostop, ни у Vibra Systems к «VS-4-57» не найдено.

жизненный цикл: Как модель котла — активна: линейка Voyager у Victory Energy текущая, VS-4-51 стоит в заводском стоковом листе, VS-4-57 — в живом листинге нового котла на Surplus Record. Как артикул виброизолятора — не существует, поэтому статус жизненного цикла к строке неприменим. Класс изделия (резинометаллические и пружинные опоры Vibrostop) — активен и серийно продаётся.

минимум: 690,20 RUB за штуку — самая дешёвая каталожная позиция Vibrostop у московского реселлера (Виброизолятор CONIC 2 AS, цена указана «руб./шт»). По бренду заявки в валюте: 23,00 GBP за штуку (Vibrostop MOPLA, пружинная опора-пьедестал 25-180 daN, AVMR).

максимум: 123 811,58 RUB за штуку — крайний верх каталога Vibrostop у того же реселлера (G 8 AS DS, сборка «пружина + резина»); из явно виброопорных позиций верх — 98 710,31 RUB/шт (AVAUD 904 M, тросовый) и 35 026,24 RUB/шт (MMC S N 30). Для витринного ритейла

США максимум по классу — 769,00 USD/шт (Vibra Systems CMSS-7, 6100 lbs).

авторизованный канал: 23,00–36,32 GBP за штуку — пружинные виброопоры серии Vibrostop MOPLA у профильного трейдера Anti Vibration Methods (AVMR, Великобритания): «Spring Vibration Isolator - Pedestal Mount (25-180 daN)» — £23.00, «Spring Vibration Isolator Foot (25-180 daN)» — £36.32 (все 14 типоразмеров Spr-V-M1-GH-... по одной цене, 12–180 daN), цены без НДС. Это ближайшее к заводскому уровню, что публикуется по бренду заявки; сам Vibrostop Srl и его дистрибьютор в Северной Америке (Sunnex) цен не публикуют — только «request a quote».

у кого найдено: 1) AVMR (Anti Vibration Methods, Великобритания), Vibrostop MOPLA: <https://avmr.com/products/spring-foot-mount-25-180-dan> (£36.32/шт) и <https://avmr.com/products/spring-pedestal-mount-25-180-dan> (£23.00/шт). 2) ООО «ВентМодерн» (Москва), полный прайс Vibrostop в руб./шт: <http://ventmodern.ru/vibrostop-1> и карточка <http://ventmodern.ru/katalog/vibroopory/vibrostop/antivibracionnye-ustrojstva-iz-reziny/antivibracionnye-ustrojstva-iz-reziny-serii-mmc/vibroizolyator-mmc-s-n-30> (35 026,24 RUB/шт, «Под заказ»). 3) Global Industrial (США), аналог по классу Vibra Systems: https://www.globalindustrial.com/c/fasteners/machine_mounts_pads_vibration_dampers/vibration_isolating_spring_floor_mounts — VSCM-1/-2 \$105.95, VSCM-4 (2100 lbs) \$115.95, CMSS-4 \$215.95, CMSS-7 (6100 lbs) \$769.00, все за штуку. 4) Идентификация артикула: <https://surplusrecord.com/dealer/victory-energy-operations-llc/> (листинг «#Voyager-VS-4-57») и <https://victoryenergy.com/watertube-boilers/watertube-stock-inventory/> («VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler»). 5) Каталог изготовителя без серии VS: <https://www.vibrostop.it/en/products/>

природа цены: по строке — не найдена (артикул не является номером детали). Приведённые ниже цены — по КЛАССУ изделия: профильный трейдер бренда заявки (AVMR, Великобритания) и реселлер полного каталога Vibrostop в РФ (ВентМодерн), плюс витринный ритейл США на аналог (Global Industrial / Vibra Systems). Заводской цены Vibrostop в открытом виде нет.

срок: AVMR: «typically up to 3 weeks, but that can double during holiday seasons (August and Christmas/NY)». ВентМодерн: «Под заказ», срок на странице не указан. По узлам котла Victory Energy VS-4-57 — «только по запросу у завода», публично не объявляется.

на наш объём: Ступеней цены от количества никто не публикует. AVMR прямо пишет «Bulk rates available», но тут же — что тарифы в систему ещё не заведены: на 184 шт цена только по запросу. Важная деталь отсюда же: все 14 типоразмеров пружинной опоры MOPLA (12–180 daN) стоят одинаково £36.32 — цена задана линейкой, а не размером, значит на партию 184 шт торг идёт от объёма, а не от типоразмера, и скидка реальна. У ВентМодерн скидок на странице нет, всё «под заказ» — то есть это тоже проектная цена, а не складская. Заводской канал (Vibrostop Srl / Sunnex) на 184 шт даст проектную цену, которая обычно ниже витринной.

что закладывать: 30–60 USD/шт как рабочий уровень для типовой резинометаллической или пружинной опоры; до 150–250 USD/шт, если по обмерам окажется тяжёлая пружинная опора класса CMSS/MOPLA 5. ОГОВОРКА: это ориентир по классу изделия, выведенный из найденных цен бренда заявки (£23–36,32/шт) и витринного ритейла США (\$105,95–215,95/шт), а НЕ найденная цена по этой строке — цены по строке не существует, пока не определён сам виброизолятор. В защиту как цифру по позиции этот уровень нести нельзя; нести можно вывод: экспозиция 138 000 USD по строке не подтверждается ничем, реалистичный порядок на 184 шт — 6–45 тыс. USD.

канал закупки: Рабочий канал по классу есть, и не один, но ни один не закрывает строку в том виде, как она написана. (1) AVMR / Anti Vibration Methods, Великобритания — витрина Vibrostop MOPLA с ценой за штуку и сроком 3 недели, готовы дать bulk rate по запросу. (2) ООО «ВентМодерн», Москва — весь каталог Vibrostop в рублях за штуку, под заказ; рублёвый канал без экспортного контроля. (3) ООО «Промкомплекс», СПб — резиновые виброизоляторы и виброопоры Vibrostop, цен на сайте нет. (4) Канал изготовителя котла (Victory Energy, parts-отдел) закрывает только настоящие детали VS-4-57-котла и упирается в экспортный контроль США по конечному получателю в РФ — для виброопоры он не нужен: опора подбирается каталожно. Первый шаг: не РФQ, а запрос заказчику на нагрузку/размеры, иначе все три продавца ответят «нужны параметры».

контакты: Sales@AntiVibrationMethods.co.uk, +44 (0) 1985 219 032 (AVMR, Великобритания — обе страницы с ценами). sale@ventmodern.ru, +7 (495) 215-08-97 (ООО «ВентМодерн», Москва — прайс Vibrostop). promkompleks@list.ru, (812) 642-52-18 (ООО «Промкомплекс», СПб — Vibrostop). +1 918 274 0023, +1 833 741 0718 (Victory Energy, ранее зафиксированы в нашей же базе по этой строке — по котлу, не по виброопоре). Ничего не добавлено сверх того, что реально стоит на открытых страницах.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных заказчика — их три группы. (1) АРТИКУЛ: VS-4-57 — обозначение котла Voyager, а не номер детали; нужен настоящий номер виброизолятора, либо шильдик/чертёж, либо образец. Доказательство подмены — внутри нашей же спецификации «Энергосети» один и тот же VS-4-57 стоит у трёх разных позиций: электрод розжига (184 шт), завихритель пламени горелки (92 шт) и теперь виброизолятор; один номер не может быть тремя деталями, значит в колонку артикула переписали модель машины. (2) ПОДБОР: для каталожной опоры обязательны нагрузка на одну опору (кг или daN), требуемая собственная частота или степень виброизоляции, посадочные и габаритные размеры, тип (опора / подвес / резина / пружина / трос) и исполнение (оцинковка, AISI, маслостойкая резина). Без этого цена не называется даже порядком: каталог Vibrostop идёт от 690 до 124 000 RUB за штуку — разброс в 180 раз. (3) КОЛИЧЕСТВО: 184 шт нужно подтвердить — цифра совпадает с количеством электрода розжига в той же спецификации, то есть колонка количества, возможно, скопирована так же, как артикул. 184 виброопоры на один котёл — нереалистично.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация артикула — двумя независимыми страницами, обе открыты WebFetch, не сниппетом: дилерская витрина Surplus Record с листингом «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, Natural gas, 400 psig, saturated O-type, new» и собственный стоковый лист завода Victory Energy, где соседний типоразмер подписан «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler». Отсутствие серии «VS» у Vibrostop — страница продуктов изготовителя (families: AA, AAD, AAT, BPD, CMM, CONIC, EXAGON, EXAGON X, MOPLA, MONANG, CAVOFLEX, AVAU, AVAUD, W-PAC). Цены — четыре страницы с ценой за штуку, все открыты целиком: AVMR (£23.00 и £36.32), ВентМодерн (прайс 690,20–123 811,58 RUB/шт и карточка MMC S N 30 35 026,24 RUB/шт), Global Industrial (\$105.95–\$769.00/шт). Из поисковых сниппетов не взято ни одной цифры; 403 не было ни на одном сайте. Заглушечных 0.00 и 1.00 не встречалось — брокерских витрин по этой позиции просто нет, потому что позиции нет. Почему вилка признана завышенной, а не непроверяемой: нижняя граница 300 USD/шт примерно в десять раз выше реальной цены бренда, указанного в самой заявке (£23–36 за пружинную опору Vibrostop MOPLA), и выше витринного ритейла США на сопоставимые пружинные опоры (\$106–216). Верхняя граница 1200 USD/шт достигается только на экзотике — тросовых и комбинированных сборках AVAUD / G 8 по 99–124 тыс. RUB, которые не покупают партией 184 шт под котёл. Дополнительный внутренний сигнал: в этой же спецификации «Энергосети» родственная позиция — пружинная виброопора основания Solar Taurus 70 (1051931-71) — оценена нами в 45–190 USD/шт, то есть два соседних изделия одного класса оценены с разбегом в шесть раз; это признак того, что вилка 300–1200 бралась не по классу, а наугад. Что осталось неясным. Неизвестно, существует ли строка «виброизолятор» в исходной спецификации отдельно или это третье переиспользование того же номера; неизвестны нагрузка, размеры и тип опоры; неизвестна цена на 184 шт ни у одного продавца (ступени не публикует никто, AVMR прямо пишет, что bulk-тарифы в систему не заведены); заводской цены Vibrostop Srl нет в открытом доступе вообще. Практический вывод для завтрашнего разговора: эту строку нельзя защищать ценой, её надо защищать оговоркой — «тип и типоразмер виброопоры уточняется по обмерам, цена подтверждается после уточнения», и одновременно снять с неё 138 тыс. USD экспозиции, потому что под ними нет ни одной найденной цены.

3AXD50000426157 • AVB • 68 шт • экспозиция 112 200 USD • вилка нечем

проверить проверка на опровержение не прогонялась

Модуль управления ACS800

что это: НЕ УСТАНОВЛЕНО по каталогу изготовителя. Формат номера подлинный для ABB Drives (3AXD5 + 10 цифр, та же схема, что у реальных 3AXD50000005751 ZCU-12, 3AXD50000042199, 3AXD50000265596), и числовой диапазон 426157 правдоподобен для сравнительно свежего материального кода. Но ни в одном доступном каталоге — ни у изготовителя, ни у зеркал каталога ABB, ни у продавцов — позиции с этим номером нет. «Плата управления» — формулировка заявки, а не описание ABB: подтверждения, что это вообще плата, нет.

кто делает на самом деле: ABB (сам ABB Drives). Перемаркировки здесь нет: префикс 3AXD5 — собственная материальная нумерация ABB Drives, а не шильда поверх чужого изделия. Приём с опознанием настоящего изготовителя по английскому описанию OEM к этой строке не применим.

жизненный цикл: НЕИЗВЕСТНО. Каталог ABB проверить не удалось: new.abb.com отдаёт 503 на WebFetch и 403 на curl. Это НЕ признак отсутствия номера — контрольная проверка показала 403 и на заведомо существующих страницах (3AXD50000038423 AFIN-02C, 3AUA0000030739), то есть ABB блокирует наши инструменты целиком. Статус (активна / снята / преемник) остаётся неустановленным.

авторизованный канал: Не найдена. Публичных цен на платы управления ABB в авторизованном канале нет: проверенный официальный дистрибьютор (Advanced Systems Baltic OÜ, asb-drives.eu) публикует прайс только на приводы целиком (ACS880-01-02A4-3+B056 — 1 066 EUR, ACS880-01-145A-3 — 6 992 EUR, расчёты в евро), компонентов и кодов 3AXD5 в прайсе нет. Косвенный ориентир уровня листа ABB — графа Retail на карточках трейдера: 1 580 и 3 437 USD при его цене 1 106 и 2 406 USD (ровно —30 %).

у кого найдено: По номеру 3AXD50000426157 карточки товара нет ни у одного продавца. Приведённые в note цифры 947–2406 USD — это карточки ДРУГИХ, подлинных плат управления ABB у стока-трейдера quicktimeonline.com (Quick Time Engineering Inc), например <https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042199> и <https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042693>. Это подстановка по классу, а не цена нашей позиции.

природа цены: не найдена

срок: По нашей позиции — нет данных. У аналогов класса на складе трейдера дословно: «In Stock. Usually Ships in 7 Working Days», гарантия «Factory Warranty: 12 Months» — но это на единичные штуки.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует никто — ни один из открытых продавцов. Более важное: у ВСЕХ найденных подлинных плат ABB в наличии стоит availability = 1, то есть по одной штуке на код. Свободного стока на 68 штук нет нигде и близко. Значит 68 плат — это заказ через канал ABB со сроком, а не выкуп со склада, и цены сток-трейдеров (947–2406 USD) к объёму 68 шт. неприменимы в обе стороны: на 68 шт. цена определяется проектной/объёмной скидкой ABB, которую можно получить только квотой. Закладывать в расчёт розницу трейдера на 68 шт. нельзя.

канал закупки: Канал есть, но не котируемый, а не витринный. Два рабочих пути: (1) ABB Motion spare parts через официального дистрибьютора — проверен Advanced Systems Baltic OÜ (заявляет себя Official Distributor ABB); для квоты нужен действующий материальный код плюс type code или серийный номер привода; (2) независимые сток-трейдеры подлинных плат ABB (quicktimeonline.com и подобные) — но только единичные штуки, на 68 шт. канал не работает. По самому номеру 3AXD50000426157 ни один канал ничего не предлагает.

контакты: Advanced Systems Baltic OÜ (официальный дистрибьютор ABB, прайс ACS880): info@asb-drives.eu, +372 62 28 220, Punane 73, 13619 Tallinn, Estonia. Это единственные контакты, реально увиденные на открытой странице; больше ничего не добавлено.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных от заказчика. Нужен либо исправленный материальный код ABB, либо type code / шильдик / серийный номер привода, на который идут платы (или ссылка на квоту ABB, откуда номер взят). 68 одинаковых плат управления — это известный парк приводов, и именно тип привода делает позицию котируемой: без него ни ABB, ни дистрибьютор цену не дадут, а мы не знаем даже, плата ли это. Предыдущий вердикт `pn_not_found` подтверждён повторно и усиленными методами.

чем подтверждено: ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сайта-зеркала каталога ABB отдают 404 на наш номер, при том что на заведомо подлинные коды отдают 200 с описанием: techenergo.net/3axd50000265596.html открылся как «ACX550/ACS800-X1/X4 R6 KIT 3; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT», а techenergo.net/3axd50000426157.html — 404; та же картина у quicktimeonline.com (6 подлинных кодов открылись, наш — 404). Положительный контроль есть, значит 404 означает отсутствие позиции, а не поломку источника. (3) Обратный контроль по ABB: 403/503 от new.abb.com получены и на заведомо существующих страницах, поэтому недоступность ABB я НЕ выдаю за отсутствие номера — у изготовителя вопрос остался непроверенным. ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦЕНЫ: поисковик трижды уверенно выдал описание «3AXD50000426157 — ACS800 MODULE PCB KIT 4 / KIT 1, preventive maintenance kit». Я скачал все страницы, на которые он ссылался (eltra-trade.com/products/abb-3axd, contragent.com), и grep'ом проверил — этого номера в них нет вообще. Описание выдуманно сводкой поисковика. Если кто-то повторит тот же запрос перед защитой, он получит ту же ложную расшифровку — в документ её брать нельзя. ПРО ВИЛКУ. Настоящих цен по нашей позиции нет, поэтому вилка 800–2500 USD не подтверждена и не опровергнута — защищать её нечем, recommended оставлен пустым сознательно. Для разговора, но НЕ в заголовок и не в расчёт: реальные карточки подлинных плат управления ABB того же семейства и того же числового диапазона кодов дают 947 / 1 106 / 1 665 / 1 769 / 2 289 / 2 406 / 2 406 USD за штуку у сток-трейдера (ZCU-12 3AXD50000005751 — 947 USD при Retail 1 353; Control Board AC580 R7 3AXD50000042199 — 1 106 при Retail 1 580; 3AXD50000042693 — 2 406 при Retail 3 437). То есть порядок величин в экспертной вилке для класса «плата управления привода ABB» правдоподобен, и середина 1 650 USD в этот класс попадает. Но это подстановка по классу: утверждение «платы ABB этого класса стоят столько» и «эта деталь стоит столько» — разные, и в твёрдую цену заказчику второе из первого не выводится. Отдельно отброшена цена 0.00 USD с карточки controldcs.com — это заглушка карточки-заявки, как и предупреждено. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ: что это за изделие, активен ли номер, есть ли преемник, и цена изготовителя. Ни один из этих четырёх вопросов не закрыт, и без данных от заказчика (см. blocker) закрыть их нельзя. Экспозиция 112 200 USD на этой строке держится целиком на догадке о типе детали.

CT95038/01 · Siemens · 10 шт · экспозиция 110 000 USD · вилка нечем проверить проверка на опровержение не прогонялась

ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1 / 2 ДЮЙМА Сименс SGT-400 CT95038/01

что это: НЕ датчик температуры. По каталогу изготовителя CT95038/01 — «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY – 1.1/2 INCH» / «VALVE, FUEL CONTROL, ASSEMBLY, 1-1/2", MANUFACTURER: SIEMENS», он же Integrated Fuel Valve (IFV) — интегрированный газотопливный клапан (запорно-регулирующий узел с приводом) на SGT-400 Phase V и SGT-300 Phase VII, ставится и как pilot, и как main. Позиционный тег в схеме — XM26/27 «Actuator fuel gas main valve». Собственный документ OEM: TSP09355 Issue 1 «CT95038/01 & CT95038/02 Integrated Fuel Valve Manual & Field Setup Procedure» (в номере /01 и /02 — два исполнения одного изделия). Это не приборная мелочь, а сборка топливной системы — наименование в заявке описывает совсем другое изделие.

кто делает на самом деле: Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным CT-номером и имеет собственное руководство OEM. Признак «покупного» есть —

параллельный номер рустоновского вида 64/60040232/2 на карточке стокиста, — но кто именно льёт и собирает клапан, по открытым источникам не подтверждается. Догадку не ставлю.

его номер: Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (позиция 129/154 в перечне ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze). Номера сторонних изготовителей нет — см. real_maker.

жизненный цикл: Неизвестно, но признаков снятия нет. В списках обязательного ЗИП SGT-400 позиция присутствует у трёх независимых поставщиков, документ OEM живой, приемника не объявлено. Дополнительно: сам IFV у Siemens — предмет сервисного предложения «Integrated Fuel Valve (IFV) Gas Fuel System Upgrade» (флаер energy.siemens.com; сегодня домен не отвечает, видел только заголовок в выдаче) — то есть модернизационный, а не устаревший узел. Официального подтверждения статуса без запроса в Siemens Energy нет.

природа цены: не найдена

срок: Не указан ни на одной карточке. Единственные видённые высказывания о сроках — не по этой позиции: трейдер MSRI (Индия) пишет в рекламе, что у OEM бывает «до 18 месяцев», а на карточке сопоставимого клапана Woodward GS16 (9907-561, refurbished) у tcssb.com стоит «shipping within 1-3 weeks». Ни то, ни другое не является сроком по CT95038/01.

на наш объём: Ступеней цены от количества нет нигде — весь класс изделий продаётся только по запросу («Add To Quote»), публичных прайсов не существует даже у сопоставимых клапанов Woodward. На 10 шт. работает не розничная скидка, а другой механизм: рамочный заказ у Siemens Energy либо обмен по core (сдача снятых клапанов в ремонт), и именно это надо просить в запросе. Отдельно: 10 шт. полного клапанного узла — объём уровня парка машин (на турбине их один-два). Либо заказчик правда закупает на парк, либо в строке перепутано изделие с датчиком — от ответа зависит порядок цифры.

канал закупки: Канал есть, но все — только «под запрос», без публичной цены. 1) Gowrings Continental BV (Хайнenoорд, Нидерланды) — единственная найденная товарная карточка именно на CT95038/01 (раздел «Siemens spare parts | engines | new and used»); цена и остаток не показаны. 2) Gas Turbine Services (GTS), Линкольн (Великобритания) + Эсбьерг (Дания) — независимый сервис по Siemens Lincoln SGT/Ruston, на сайте заявлено €53 млн «strategic stock» и «on-demand OEM components»; профильнее всех по этой машине. 3) Siemens Energy — OEM, единственный источник авторизованно нового узла и статуса номера. 4) Копийщики, прямо заявляющие, что не авторизованы: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, ведёт номер с ESP000910), Leda Greenpower (china-power-contractor.cn, ведёт CT95038/01), Hangzhou Gas Turbine Parts. Стоковых витрин с ценой по этому номеру нет ни одной.

контакты: Gowrings Continental BV (карточка на CT95038/01): info@gowrings.nl, +31 78 6768555. Gas Turbine Services: gts@gasturbineservices.com, +45 7546 8030 (DK), +44 1522 842700 (UK), New Horizons, Teal Park, Lincoln LN6 3AD. Прочие, где самого номера в перечне нет: AeroTurbineSpare — sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991; MSRI — rvp@msritrade.com, +91 120 4102955. Все адреса и телефоны взяты дословно со страниц.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных от заказчика. Нужно: 1) исполнение — /01 или /02 и роль клапана (pilot или main): руководство TSP09355 покрывает оба, а изделия разные; 2) с шильдика — тип и заводской номер машины и фаза газотопливной системы (SGT-400 Phase V либо SGT-300 Phase VII), иначе подтвердить применимость нельзя; 3) подтверждение количества и предмета: 10 полных клапанных узлов — парковый объём (на машине их один-два), и при наименовании «датчик температуры» в заявке вероятно ошибка сопоставления номера и позиции — если заказчику действительно нужен датчик, перепроверять надо другой номер. Цена в любом случае берётся только запросом (OEM / независимый сервис), публичной нет.

чем подтверждено: Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка «CT95038/01 — Gas Fuel Valve Assembly, 1.1/2 Inch» и отклик «VALVE, FUEL CONTROL, ASSEMBLY, 1-1/2", MANUFACTURER: SIEMENS P/NO: CT95038/01» для Phase V / Phase VII. Перечень ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze — «CT95038/01 | ESP000910 | GAS FUEL VALVE ASSEMBLY – 1.1/2 INCH». Ссылка на руководство OEM TSP09355 Issue 1 на форуме Siemens SiePortal. Прошлый вердикт рп_not_found снимается: номер есть и опознан однозначно. Чего подтвердить НЕ удалось — цены. Ни одной. Проверены: карточка стокиста (цены нет), три китайских изготовителя-копийщика (цен не публикуют), независимые сервисы и трейдеры (только «Add To Quote»), таможенные базы (zauba отдаёт 403, записей по номеру в выдаче нет), тендерные площадки (РФ, Индия, Узбекистан — ничего), аукционы излишков (Salvex — по номеру ничего), eBay (по CT95038 выдаёт только пульты Toshiba CT-95038, к делу не относятся). Проверен и запасной путь — цена сопоставимого изделия класса: клапаны Woodward GS16/GS40 тоже продаются исключительно по запросу, даже refurbished на tcssb.com без цены. То есть публичного рыночного уровня у этого класса нет в принципе, и «одной настоящей цены» по этой позиции сегодня не существует в открытых источниках. Цифр из сниппетов не брал: 403 получили control.com, ebay.com, zauba.com, но ни одной цены в их сниппетах не было, придумывать нечего. Почему вилка всё же под вопросом, хотя вердикт «нечем проверить»: вилка 4 000–18 000 USD построена под «датчик температуры», а покупается полный клапанный узел топливной системы с приводом. Основание вилки аннулировано, и риск односторонний — сборка такого уровня скорее дороже верхней границы, чем дешевле нижней. Утверждать этого числом не могу, поэтому рекомендован пуст: твёрдая цена, посчитанная от середины (110 000 USD на 10 шт.), сейчас не опирается ни на что. Рекомендую до защиты не двигать цену, а получить хотя бы один счёт — быстрее всего у GTS в Линкольне (та же машина, свой склад) и параллельно у Gowrings по их карточке; цену OEM — запросом в Siemens Energy с указанием TSP09355 и исполнения /01 либо /02.

64/60040257/1 • Siemens • 12 шт • экспозиция 105 000 USD • вилка нечем проверить

проверить проверка на опровержение не прогонялась

Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1

что это: ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР (electro-pneumatic positioner) — прибор КИП, задающий положение привода клапана, а НЕ сам клапан. Проверено по живой странице: соседний вариант того же чертежа, 64/60040257/2, напечатан в ведомости дословно как «ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER», 2 pcs (строка 117 из 436-позиционной ведомости на http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Наименование заявки «КЛАПАН» неверно и именно оно породило завышенную вилку.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Рабочая гипотеза — Kinetrol (Великобритания): на kinetrol.com подтверждена линейка электропневматических позиционеров EL и пневматических AP «для приводов на четверть оборота», что сходится с линкольнской ведомостью и с четвертьоборотными приводами SGT-400. Но ни одной страницы, связывающей 64/60040257 с Kinetrol, не найдено. Поисковик выдавал «Kinetrol 64/60040257/1011 P3 Positioner Angle Re-Transmit EL» — я открыл обе указанные им страницы (radward.co.uk/kinetrol/054-120 и mexico.onrion.com/SP_047...), номера там нет: это выдумка сниппета, в работу не берётся. Другие кандидаты класса — Siemens SIPART PS2, ABB TZID, Fisher DVC, Samson — равно недоказаны.

жизненный цикл: Машина активна: SGT-400 (13–15 MBt) — действующий продукт Siemens Energy, в портфеле прямо заявлены «spare parts, service exchange, long Term Programs (LTP), overhaul service» на весь жизненный цикл (siemens-energy.com, страница SGT-400). По самой позиции статус НЕИЗВЕСТЕН: номер 64/60040257/1 не имеет ни каталожной записи, ни коммерческого следа — ни «активен», ни «снят» подтвердить нельзя. Косвенно: публично видна только вариация /2, наша /1 не встречается нигде, что может означать более старую или замещённую вариацию чертежа.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены от количества не найдено — ни одной цены вообще. Замечание для разговора, не цифра: позиционер — серийный прибор КИП, а не чертёжная деталь турбины, поэтому на 12 шт цена за штуку у настоящего изготовителя прибора обычно заметно ниже разовой OEM-цены запчасти по шильде Siemens. Подтвердить это нечем, в защиту не выносить. Отдельно: в найденной ведомости позиционер стоит 2 pcs на комплект капремонта двух машин — 12 шт это либо парк, либо складской запас, и стоит уточнить у заказчика, откуда взялось количество.

канал закупки: Канала с ценой НЕТ. Подтверждены только каналы «по запросу», без прайса: (1) авторизованный — Siemens Energy, сервисный канал запчастей/service exchange/LTP, то есть цена только по контракту и обращению; (2) трейдеры турбинного ЗИП, которые публикуют эту же линкольскую ведомость и принимают RFQ, но цен не печатают — Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd (владелец найденной ведомости) и AeroTurbineSpare («Submit your RFQ today for a firm quote within 24 hours», прайса на сайте нет). Практический путь дешевле OEM появится только после снятия шильды с установленного позиционера: тогда закупка идёт у изготовителя прибора как серийный КИП, а не как чертёжная запчасть Siemens.

контакты: Только реально увиденные на страницах. Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd: saels@gas-turbine-parts.com (написание на странице именно такое, с опечаткой в «sales»), Tel 86-571-89967020, Phone 15869109368, адрес No151, ZiDingXiang Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310021. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных с объекта. Нужно: (1) ШИЛЬДА установленного позиционера — изготовитель и его собственный номер модели; это единственное, что превращает позицию из OEM-монополии в серийный покупаемый прибор и даёт настоящий уровень цены; (2) чем вариация /1 отличается от /2 (у линкольских чертежей суффикс — это обычно сигнал/присоединение/исполнение по взрывозащите) — нужна ведомость ЗИП конкретного агрегата или паспорт; (3) на каком приводе/клапане он стоит (в найденной ведомости позиционер стоит в блоке рядом с прокладками и сильфоном межступенчатого перепускного клапана BOV — но это соседство по списку, не доказанная привязка); (4) для авторизованной цены — запрос в Siemens Energy по сервисному договору, цена вне контракта не публикуется.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Главный результат — опознание изделия, а не цена. Формат номера 64/XXXXXXX/X подтверждён как подлинная серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone): на turbineblade.net в списке номеров SGT-400 живьём стоят «SIEMENS IGNITION UNIT 64/07001510/1», «SIEMENS KEYPHASOR MODULE 64/51031004/5», «SIEMENS PRESSURE CONTROL VLV 64/60097005»; независимо — модуль управления 64/52004053/044 на supply.parts и industrialmarinepower.com. Само изделие опознано на странице http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html: я скачал её curl-ом и разобрал локально (WebFetch отдавал 503), в ней 436 позиций с префиксами MW/RW/CT — линкольская ведомость капремонта, и строка 117 = «64/60040257/2 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | 2 | pcs». Блок 64/6004xxxx в той же ведомости — арматура и КИП: 64/60040178/1 PILOT OPERATED THREE WAY VALVE, 64/60040233/32 PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY, 64/60040264/1 METERING NEEDLE VALVE. Перечень клапанов SGT-400 сверен по подлинному учебному документу Siemens (131 стр., извлёк текст rурpdf): межступенчатый перепускной BOV, VGV/IGV, обратный клапан, промывка — позиционных номеров в нём нет. Что ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ПОЧЕМУ ВИЛКА НЕ ПРОВЕРЕНА. Цены нет ни одной. Точный номер 64/60040257/1 не найден нигде: голый «60040257» даёт только постороннее (дезодорант Holland & Barrett, японский патент, код ученичества), поиск по-русски и по трейдерам ЗИП (Barakastock, Aeliya, soluparts, peri-parts, industrial-usa, supply.parts) — пусто. Публично существует только вариация /2, и то без цены. Прайс-сайты, где цена этого класса приборов публикуется, закрылись: ebay.de, zoro, radwell, automation24, octopart — HTTP 403 (защита от ботов на стороне сайтов, не отказ политики прокси), valin — «search yielded no results». Поэтому price_low/price_high/recommended пустые, вердикт «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ»: ни одной цифры из снippetа я в цену не поставил. ГЛАВНОЕ для ВЛАДЕЛЬЦА К ЗАВТРА, ЧЕСТНО РАЗДЕЛЁННОЕ. Доказано: покупаем не клапан, а электропневматический позиционер — прибор КИП. Вилка 2500-15000 USD ставилась экспертной догадкой «по типу детали» при типе «клапан турбины», то есть её основание отпало целиком, и верхний конец 15000 USD защищать нечем. Не доказано и в защиту не выносить: сам уровень цены позиционера — я его не увидел и не считаю. Практический вывод: экспозицию 105 000 USD по середине вилки нельзя нести на защиту как оценку закупки; до снятия шильды с позиционера цифры за строкой нет вообще, и если владелец уже назвал заказчику твёрдую цену, то запас на снижение здесь, скорее всего, больше, чем предполагала вилка, — но насколько, покажет только шильда или котировка Siemens Energy. Следующий шаг, который реально закрывает строку: запрос на объект о шильде установленного позиционера и параллельно RFQ в Siemens Energy по сервисному договору; RFQ трейдерам (контакты выше) даёт верхнюю границу рынка, а не заводскую цену.

3AXD50000260706 · ABB · 22 шт · экспозиция 99 000 USD · вилка занижена

проверка на опровержение не прогонялась

Комплект ACS800-104 R8i Kit 8

что это: ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8i KIT 8», описание «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multistage): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), ТН ВЭД 85049090. Это НЕ «модуль» — это ремкомплект к модулю, привязанный к регламенту ABB 3/6/9 лет.

кто делает на самом деле: Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешильдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TKD B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512 / 3AFE64410512, у сток-трейдера WiAutomation 369,84 USD/шт; плата AINT-14C — номер ABB 68685826. Состав родственного комплекта Kit 3 (3AXD50000260652, 11,5 кг) опубликован на inverterdrive.com: 68685826 MC Interface Board + 64410512 DC Capacitors (12 шт) + 68692172 ribbon cable + 68249660 power resistors (3 шт) + 3AUA0000024466 insulating sheet. Отсюда счёт снизу: Kit 3 ≈ 5 тыс. USD в компонентах по ценам трейдеров, наш Kit 8 тяжелее в 1,7 раза → ≈ 7-9 тыс. USD.

его номер: 64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). Преемник комплекта целиком: 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8i PM9 PRE-ASSEMBLY KIT8» (28,92 кг), варианты с опциями: 3AXD50000890774 (KIT2 + Q950), 3AXD50000890910 (KIT8 + Q967).

жизненный цикл: СНЯТА. Карточка авторизованного дистрибьютора ABB Proax (proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706) по всем складам ABB пишет дословно «No more available. No replacement», и там же примечание склада FIPSE: «Kit no more available. The new ACS800-104 R8i PM9 concept is factory made and tested assemblies». Преемник — заводские предсобранные комплекты ACS800-104 R8i PM9, для нашего Kit 8 это 3AXD50000890750 (и вариант +Q967 — 3AXD50000890910). Родственный комплект Kit 3 (3AXD50000260652) на inverterdrive.com помечен «Obsolete Product». Заводской цены по номеру 3AXD50000260706 больше не существует.

минимум: 8 675,56 USD за шт — преемник 3AXD50000890750, WiAutomation US (сток-трейдер). ВАЖНО: цифра взята из поискового снippetа, сам сайт отдаёт 403/CAPTCHA, карточку я не открыл.

максимум: 13 235 USD за шт — преемник 3AXD50000890750, Aussie Components (AU): 18 614,25 AUD без GST (20 475,67 AUD с GST = 14 558 USD), пересчёт по курсу 1,406483 AUD/USD на 17.09.2026. Третья точка между ними: вариант +Q967 3AXD50000890910 у WiAutomation DO — 614 548,18 DOP = 10 414 USD (курс 59,013382 DOP/USD).

авторизованный канал: Не найдена. Авторизованный дистрибьютор Proax карточку держит, но цены на странице нет вообще, статус «No more available. No replacement». Armad Engineering (UK) по нашему номеру показывает «£0.00» с подписью «Price on request — contact us for a

quote» — это заглушка, а не цена. Заводскую цену на преемника даёт только ABB Service/авторизованный канал по запросу (портал ABB empower — под логином).

у кого найдено: Aussie Components (AU), карточка преемника открыта через ридер-прокси:

aussiecomponents.com.au/products/3axd50000890750-abb-ac800-104-r8i-pm9-pre-assem-kit8 — 18 614,25 AUD без GST, «IN STOCK / 5-10 BUSINESS DAYS / 12 MONTH WARRANTY / AUSTRALIA BASED». WiAutomation US: us.wiautomation.com/abb/drives-motors-circuits-protection/acs/3axd50000890750 — 8 675,56 USD (только сниппет, сайт закрыт). WiAutomation DO: do.wiautomation.com/abb/general-automation/acs/3axd50000890910 — 614 548,18 DOP (только сниппет). Карточка снятого номера: proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706 (статус, без цены); armadengineering.co.uk/shop/3axd50000260706-abb-preventive-maintenance-kit-2925 (описание, вес, COO, без цены).

природа цены: По самому номеру 3AXD50000260706 — НЕ НАЙДЕНА (нигде ни одной цифры, только «по запросу»). Все найденные цены — сток-трейдеры/независимые складские продавцы по преемнику 3AXD50000890750. Заводской цены и цены авторизованного канала в открытых источниках нет.

остаток: По номеру заявки подтверждённого остатка нет: у ABB статус «нет и замены нет»; китайский брокер 114ic.com заявляет 15 шт (поставщик Shenzhen Yingboer), но поле цены пустое, и это витрина-заявка, а не склад. По преемнику 3AXD50000890750: WiAutomation US и Aussie Components пишут «In stock» без числа, Obso Global — «In stock, Condition: New», без числа. Ни один продавец не подтвердил покрытие НАШИХ 22 шт.

срок: По снятому номеру в записи ABB у Proax: 62 дня по большинству складов, 0 дней у четырёх (CHNOR001, DEAPRMLC, FISER001, ZATAD021) — но всё это при статусе «No more available», то есть срок бессмысленный. По преемнику: «Express delivery» (WiAutomation), «5-10 business days» со склада в Австралии (Aussie Components); минимальный заказ у ABB — 1 шт.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН источник — ни по снятому номеру, ни по преемнику. Практический расчёт на 22 шт: со стока трейдеров 22 предсобранных PM9-комплекта не соберутся (никто не назвал количества, а изделие снятое/нишевое), поэтому реальный путь — заказ 22 шт через ABB Service как проект, где скидка за объём нормальна, но и заводской срок тоже. Розничная точка трейдера (8,7-13,2 тыс. USD) — это цена за штуку с чужого склада; при заводском заказе 22 шт я бы ждал движения вниз от верхней трейдерской точки, а не вверх, но подтвердить это нечем: ни одной ступени в открытых источниках нет. Экспозицию считаю от уровня за штуку, а не от подтверждённого лота: $22 \times 11\,000 \approx 242$ тыс. USD против записанных 99 тыс. — то есть занижение примерно в 2,4 раза. Это планомерно-расчётная цифра, а не сумма закупки по подтверждённому остатку.

что закладывать: 11 000 USD за штуку (рабочий коридор 9 000 – 13 000 USD/шт). Нижний защищаемый порог — 8 676 USD/шт.

канал закупки: Рабочий канал есть, но только по ПРЕЕМНИКУ и не по старому номеру: 1) ABB Service / авторизованный дистрибьютор ABB — запрос на 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8I PM9 PRE-ASSEM.KIT8» (или вариант с нужной опцией +Q950/+Q967); карточку держит авторизованный Proax (Канада), у ABB минимальный заказ 1 шт. 2) Независимые складские продавцы преемника: WiAutomation, Aussie Components (AU, склад в стране), EU Automation, Obso Global, Armad Engineering (UK). 3) Компонентный путь в обход комплекта: конденсаторы EPCOS B43586-S9418-Q3 (64410512) и плата AINT-14C (68685826) покупаются по отдельности — это единственный способ уйти вниз от 8,7 тыс., но он снимает с ABB гарантию на комплект и требует решения сервисного инженера. Брокерские витрины по старому номеру (китайские трейдеры на cnal.com, 114ic.com, листинги Alibaba) цены не дают вообще — как канал не считаю.

контакты: Реально увиденное на странице по нашему номеру — только китайский брокер (114ic.com/3axd50000260706): Shenzhen Yingboer Electronics Co., Ltd (深圳市英博尔电子有限公司), контакт 赵经理 (менеджер Чжао), телефон 14704756432, QQ 3633762972, адрес: 深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座23C1. Заявляет 15 шт, цены не даёт. Прочие продавцы (Proax, Armad Engineering, Aussie Components, WiAutomation) почт и телефонов на открытых мною страницах не показали — только формы «запросить цену», поэтому контактов по ним не привожу.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдиком/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8I KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8I KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT») плюс карточка Armad Engineering (UK) с весом 19,48 кг, COO: EE и ТН ВЭД 85049090. Статус жизненного цикла и преемник — карточкой авторизованного дистрибьютора Proax: дословно «No more available. No replacement» и примечание склада FIPSE про «new ACS800-104 R8i PM9 concept... factory made and tested assemblies». Состав комплекта — публикацией родственного Kit 3 на inverterdrive.com. Регламент 3/6/9 лет — документом ABB «ACS 800 PM Kits». Что осталось неясным и где слабое место цифры. По самому номеру 3AXD50000260706 в открытых источниках НЕТ ни одной цены — ни заводской, ни дистрибьюторской, ни брокерской; я проверил авторизованный канал (Proax), UK-продавца (Armad), китайские витрины (cnal.com, 114ic.com), Alibaba, eBay, Radwell, Galco, Octopart, Findchips, eltra-trade, chipsgate, quicktimeonline, petrospares, sogears — пусто либо «по запросу» либо 404. Поэтому вилку я не подтверждаю, а ПЕРЕНОШУ на преемника: единственный уровень, по которому вещь физически покупается. Из трёх найденных точек по преемнику одна открыта мною как карточка (Aussie Components, 18 614,25 AUD без GST = 13 235 USD по курсу 1,406483 на 17.09.2026), а две — 8 675,56 USD (WiAutomation US) и 614 548,18 DOP = 10 414 USD (WiAutomation DO, вариант +Q967) — взяты из поисковых сниппетов, потому что сайт отдаёт 403/CAPTCHA; карточки я не открывал, и подавать их как подтверждённые нельзя. Все три — сток-трейдеры, не авторизованный канал. Почему всё-таки говорю «занижена», а не «нечем проверить». Три независимых трейдерских точки лежат в 8,7-13,2 тыс. USD/шт, и независимый счёт снизу по компонентам старого комплекта (12 конденсаторов 64410512 по 369,84 USD + плата AINT-14C + мелочь $\approx$ 5 тыс. на 11,5-кг Kit 3, наш Kit 8 — 19,48 кг) даёт 7-9 тыс. USD/шт. Два разных метода сходятся выше верхней границы вилки 7 000, так что 2000-7000 не защищается ни с какой стороны. Оговорка к рекомендации: преемник тяжелее старого комплекта (28,92 против 19,48 кг) и включает заводскую сборку банка конденсаторов и лотка плат, то есть часть его цены — работа, которой в старом комплекте не было; чистый «старый» Kit 8 объективно ближе к 7-9 тыс. Но купить старый номер нельзя, поэтому закладывать надо уровень преемника. Ограничение прогона: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), Google/Bing/Yandex/DDG напрямую отдавали капчу или мусор — всё найдено через ридер-прокси над DuckDuckGo и прямыми загрузками карточек. Часть источников (new.abb.com — 503, eBay, Alibaba, Radwell, Galco, inverterdrive напрямую, WiAutomation) мне не открылась; по ним возможны цены, которых я не видел. Первое, что стоит сделать дальше: запросить ABB Service/Proax официальную цену и срок на 3AXD50000890750 под 22 шт — это единственный способ получить заводскую цифру и ступени за объём.

проверить проверка на опровержение не прогонялась

Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л

что это: Fleetguard/Cummins DCA4 — Supplemental Coolant Additive (SCA), жидкая присадка-ингибитор в систему охлаждения дизеля (защита от коррозии и кавитационной эрозии гильз). DCA4 — обозначение химии/семейства, а HE заказной номер: заказывается фасовка. Автопитер независимо подтвердил все четыре номера как Fleetguard, категория «Присадки»: DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Отдельно DCA4 существует как заряд внутри фильтра охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии — на IndiaMART подтверждена карточка «FLEETGUARD FILTER PARTS WF2075» по 850 INR/шт. То есть «DCA4» в строке КП может означать пять разных изделий с разбросом по деньгам больше чем в двадцать раз.

кто делает на самом деле: Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60L, DCA75L, DCA80L) и под Fleetguard, и под Cummins. Побочное: на DCA60L Автопитер показывает третьим брендом SF-Filter, то есть у независимого изготовителя фильтров есть аналог — но это маппинг Автопитера, на сайте SF-Filter я это HE подтвердил (их поиск ничего не отдал). Приём с опознанием OEM-шильды здесь не применим — заявка на турбинная.

его номер: Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадки» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA то же семейство идёт под номерами Cummins — подтверждены живыми карточками: 3167215/DCA12L, 3167216/DCA13L, 3167217/DCA14L, 3167218/DCA015L. Фильтр с зарядом DCA4 — Fleetguard WF2075 (подтверждён карточкой). Соответствие объёмов фасовкам (пинта 0,47 л / 1,89 л / ведро 18,9 л / бочка 208 л) взято из прошлого вердикта и HE перепроверено по каталогу изготовителя в этом прогоне.

жизненный цикл: Неизвестно — заводской статус не подтверждён. Что видно: у DCA65L и DCA60L карточки в каталоге есть, но живых предложений ноль («Предложений по запрошенному номеру не найдено»), а в индийском канале номера DCA60L/65L/75L/80L вообще не встречаются — там торгуют 3167215–3167218 (DCA12L–DCA15L) и готовыми Fleetcool/CC2505. Это косвенный признак, что нитритная SCA-химия DCA4 вытесняется более новыми линейками, но прямого подтверждения снятия или преемника я не нашёл: сайт Fleetguard и shop.cummins.com отдаёт JS/логин. Статус надо брать у авторизованного дилера Cummins письмом.

минимум: 850 INR за шт (≈10 USD; пересчёт мой, по ~88 INR/USD) — но это Fleetguard WF2075, фильтр с зарядом DCA4, а не жидкая присадка. По самой жидкой присадке низ увиденного — 1 232 INR за литр (≈14 USD/л), номер Cummins 3167216/DCA13L. Ни то, ни другое HE является запрошенным номером.

максимум: 6 640 INR за 1 л (≈75 USD; пересчёт мой) — Cummins 3167215/DCA12L, тот же трейдер. Это HE запрошенный номер, а соседний номер того же семейства.

авторизованный канал: не найдена

у кого найдено: Mach Spares India (IndiaMART): «Concentrate 3167217 DCA14L», бренд CUMMINS, бутыль 5 л, цена на карточке дословно «₹ 3,048 / Bottle» — <https://export.indiamart.com/products/?id=2851729716130>. Там же: «INHIBITOR 3167216 DCA13L» ₹1,232/Litre — <https://export.indiamart.com/products/?id=2851729706297>; «3167218 DCA015 L Inhibitor, Corrosion 10 Liters» ₹5,061/Piece — <https://export.indiamart.com/products/?id=2851729721197>; «3167215 DCA12L Inhibitor, Corrosion 1 Liters» ₹6,640/Piece — <https://export.indiamart.com/products/?id=2851729688512>. Akshar Enterprises: «Fleetguard Fleetcool Coolant Concentrate DCA2 COOLANT, DCA15L CAC COOLANT 1:15 3167217 5/10 LTR TIN» ₹2,950/Can — <https://export.indiamart.com/products/?id=2853194314030>. Jaggi Earthmovers: «FLEETGUARD FILTER PARTS WF2075» ₹850/Piece — <https://export.indiamart.com/products/?id=2852119197973>. Каталожное опознание (без цен): <https://autopiter.ru/goods/dca65l/fleetguard/id56725020>, <https://autopiter.ru/goods/DCA60L>, <https://autopiter.ru/goods/DCA75L>, <https://autopiter.ru/goods/DCA80L>.

природа цены: сток-трейдер / B2B-трейдер (IndiaMART). Заводской и авторизованной цены по запрошенной позиции не найдено.

остаток: пусто — ни на одной открытой карточке остаток числом не указан. Прошлый замер «912 шт у Parts and Filters» перепроверить нельзя: домен partsandfilters.com сейчас отдаёт 301 на accudraftpaintbooths.com, то есть сменил владельца. Эту цифру из прошлого вердикта нужно снять, а не переносить.

на наш объём: Ступеней цены от количества не нашёл ни на одной карточке — ни у трейдеров IndiaMART (у карточки 3167217 прямо «No quantity-based pricing tiers»), ни где-либо ещё. Но на 345 шт ступени вторичны: всё решает фасовка. Мелкие фасовки этой химии продаются ящиком (12/24 бутылки), и цена за штуку на 345 шт заведомо ниже витринной; 18,9-л ведро и 208-л бочка — это вообще другая единица счёта. Отдельно: 345 бочек по 208 л = 71 760 литров присадки, это не бывает ни у одного парка — сам объём 345 шт говорит, что в строке подразумевается мелкая фасовка или фильтр WF-серии, и тогда экспозиция 98 325 USD завышена на порядок и более. Числа в этой оценке — мой расчёт от неподтверждённой фасовки, в заголовок их ставить нельзя.

канал закупки: Рабочего проверенного канала по запрошенной позиции нет. Реальный канал по DCA4 — авторизованный дилер Cummins / Fleetguard (shop.cummins.com, дилерская сеть Fleetguard), но обе площадки закрыты JS/логинем, цену оттуда можно взять только запросом ТКП. Фактически работающий, но трейдерского уровня канал — продавцы IndiaMART: Mach Spares India, Akshar Enterprises, Jaggi Earthmovers (по номерам Cummins 3167215–3167218 и по WF2075). Западную розницу в этом прогоне пробить не удалось: 403/404/503 у всех.

что мешает закрыть строку: Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220–350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.

чем подтверждено: Прошлый вердикт `pn_not_found` подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins «Фильтр» — то есть предупреждение про фильтр подтвердилось третьей стороной. Что подтверждено живыми карточками: только цены соседних номеров того же семейства в трейдерском канале IndiaMART (3167215–3167218 / DCA12L–DCA15L, 1 232–6 640 INR за штуку/литр, ≈14–75 USD по моему пересчёту ~88 INR/USD) и фильтр WF2075 за 850 INR. По самим DCA60L/65L/75L/80L ни одной цены — ни заводской, ни авторизованной, ни трейдерской — я не нашёл; у Автопитера по DCA65L и DCA60L прямо «Предложений по запрошенному номеру не найдено». Поэтому вилку я не подтверждаю и не опровергаю числом, а объявляю непроверяемой, и recommended оставляю пустым: подставлять уровень под позицию, которая ещё не опознана до фасовки, нельзя — завтра эту цифру понесут на защиту. Направление ошибки, тем не менее, видно: на трёх мелких фасовках 220–350 USD за штуку завышено кратно (вся эта химия торгуется десятками долларов за бутылку), а на 208-л бочке та же вилка была бы занижена — то есть вилка не смещена, она просто не привязана ни к чему. Ограничение прогона, важные для доверия к выводу: WebSearch был исчерпан (200 из 200) ещё до моего первого вызова, а все обходные поисковые endpoint'ы (Bing напрямую и через RSS, DuckDuckGo, Brave, Startpage, Ecosia, Mojeek, Yahoo, Dogpile, 4get, три инстанса SearXNG, r.jina.ai) либо блокировали запрос, либо отдавали заведомо подменённую выдачу — на запрос по парт-номеру приходили страницы Эда Ширана, аэропорта Аделаиды и бургундского вина. Ни одной цифры из поисковой выдачи я не использовал; всё выше — с открытых карточек, которые я фетчил сам. Что осталось неясным: фасовка (главное), статус жизненного цикла DCA4, любая цена

авторизованного канала, ступени от количества, остатки и сроки. Отдельно: остаток «912 шт по 25,80 GBP» из прошлой проверки нужно снять — домен partsandfilters.com сменил владельца и редиректит на accudraftpaintbooths.com, источник мёртв.

170190-01E · Solar · 145 шт · экспозиция 88 450 USD · вилка нечем проверить проверка на опровержение не прогонялась

BENTLY NEVADA Блок развязки Солар Taurus 60S 170190-01E

что это: Bently Nevada, модуль двухканальной гальванической развязки (Dual Galvanic Isolator) системы машинной защиты 1701 FieldMonitor: искробезопасный интерфейс между электроникой защиты в безопасной зоне и датчиками (Proximitor / вихретоковые датчики зазора, Velomitor, акселерометры) в опасной зоне 0/1, ставится на клеммную базу 1701/06 Isolator Terminal Base (PN 141377-01) и снимает необходимость во внешних барьерах. Прошлый вердикт `pn_not_found` закрыт: номер опознан, «блок развязки» из заявки — правильный перевод.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаков того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL, Pepperl+Fuchs, R. Stahl), не найдено — но и опровергнуть это нечем, официального даташита BN добыть не удалось.

его номер: 170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «E» — предположительно код опции/агентского сертификата, расшифровки не найдено). Семейство: 1701xx FieldMonitor — 141377-01 = 1701/06 Isolator Terminal Base, 170180-01-05 = Transducer I/O Module, 170133 / 170172 = Proximitor.

жизненный цикл: Снята с производства / legacy (по косвенным признакам, официального уведомления EOL не найдено). Системы 1701 FieldMonitor нет ни на одной действующей странице Bently Nevada у Baker Hughes — там только 3500, Orbit 60, Trendmaster, 2300/1900, AM. Все найденные продавцы предлагают позицию исключительно как «New Surplus / New Original» и прямо пишут «limited inventory for legacy installations». Преемник не назван нигде; по смыслу миграция идёт на 3500 или Orbit 60, но это вывод, а не документ.

у кого найдено: Годного источника цены нет. Единственные числа, которые вообще нашлись, — на meloautotech.com (USD 100 за 170190-01), и они забракованы как заглушки, см. note. xydcontrol.com по своим шести карточкам на этот номер цифру не даёт вовсе, а пишет: «The listed price is not final; the actual selling price is negotiable based on current market conditions». qmdcsparts.com и omansevenstar.com — только «request quote».

природа цены: не найдена

срок: Числом не указан нигде. На карточке xydcontrol.com в заголовке стоит «Fast Ship», количественного срока на странице нет.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец, остаток числом — тоже ни один. На снятой позиции направление обратное обычному: 145 шт. придётся собирать из нескольких сток-лотов по растущей цене либо восстанавливать, то есть объём давит цену за штуку ВВЕРХ, а не вниз. Это рассуждение, не измерение. Практически 145 шт. одного legacy-модуля — это 290 каналов развязки; доступность такого объёма сама по себе не подтверждена и является более крупным коммерческим риском, чем цена за штуку.

канал закупки: Рабочего заводского и авторизованного канала НЕТ — позиция legacy, Baker Hughes её не каталогизирует. Есть только сток-трейдеры и брокеры, реально имеющие карточку именно на этот номер: xydcontrol.com (Xinyeda, Китай) — шесть карточек на 170190-01E; meloautotech.com (MeloAuto Limited, Китай); qmdcsparts.com. Клеммную базу к нему (141377-01, 1701/06 ITB) держит omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман). Не нашли позицию вовсе: industrial-usa.com (USA Tech), aeliyamarine.com, soluparts.com, barakastock.com, apterpower.com, gesrepair.com (GES прямо ответил «this part# is not in our immediate stock» и предложил ремонт). Закрыть строку можно только письменным ТКП от сток-трейдеров — и запрашивать надо сразу у нескольких, потому что объём 145 шт. одному не по силам.

контакты: Реально увидены на страницах: meloautotech.com — uma@meloauto.com, +86-15915488782 (карточка именно на 170190-01). xydcontrol.com — +86 17303518764 (он же WhatsApp); почта на странице была скрыта маской, поэтому не привожу. qmdcsparts.com — +86 16626708626 (он же WhatsApp); почта скрыта маской. omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман) — +968 90155212, WhatsApp +968 9128 5602. Отдельно, и это РОДОВЫЕ адреса со страниц «ничего не найдено», а не адреса по этой детали: sales@aeliyamarine.com / +91-9725218536, sales6@apterpower.com / +8618159889985, GES +1 877-249-1701.

что мешает закрыть строку: Три вещи. (1) Не определён канальный вариант модуля: [meloautotech](https://meloautotech.com) описывает 170190-01 как «Dual Galvanic Isolator for Keyphasor Module», а [xydcontrol](https://xydcontrol.com) — как «Proximitor Compatible» и даже «FieldMonitor Vibration Board». Если это развязка канала кейфазора, то 145 шт. — почти наверняка не тот номер, потому что кейфазор на машину один-два, и заказчику нужен соседний номер под виброканалы. Нужна конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото установленной карты / шильдика от заказчика, либо ведомость ЗИП Solar на пакет Taurus 60S. (2) Не расшифрован суффикс «E» — без даташита Bently Nevada не подтвердить, что предлагаемое сток-трейдером 170190-01 взаимозаменяемо с 170190-01E. (3) Заводской цены не существует в принципе: позиция снята, цену на снятую позицию задаёт дефицит на стоке, поэтому твёрдая цифра берётся только из письменного ТКП на объём, а не из витрины.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com (<https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship> и <https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html>) — «Dual Galvanic Isolator Module», «ITB Mounting», серия 1701 FieldMonitor; qmdcsparts.com (<https://www.qmdcsparts.com/product/bently-nevada-170190-01/>) — 2 канала, +18...+32 VDC, 97 мА при 24 VDC, CSA/ATEX; meloautotech.com (<https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-170190-01/>) — привязка к базе 1701/06, совместимость с Proximitor 170133/170172 и модулем 170180, 241,3×24,4×241,8 мм, 200 г, 97 мА при 24 В. Опорная точка семейства подтверждена независимо: omansevenstar.com держит «Bently Nevada 141377-01 1701/06 Isolator Terminal Base (ITB)» (<https://omansevenstar.com/product/bently-nevada-141377-01-1701-06/>), а [meloautotech](https://meloautotech.com) — «170180-01-05 Transducer I/O Module». То есть функция изделия («блок развязки») и семейство установлены надёжно. ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НЕТ, хотя цифра формально нашлась. У [meloautotech](https://meloautotech.com) на карточке стоит USD 100. Я проверил их витрину на других позициях: 170180-01-05 — USD 120, а Bently Nevada 3500/15 Power Supply (<https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-3500-15/>) — USD 99. Блок питания 3500/15 стоит тысячи долларов; единый диапазон 99–120 USD на изделиях разного класса — это приманка карточки, а не цена. Поэтому USD 100 в вилку не берётся, и вилка 320–900 остаётся неподтверждённой ни сверху, ни снизу. Экспозиция 88 450 USD сейчас не обеспечена ни одним замером. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ и ограничение метода. Бюджет WebSearch у сессии был исчерпан до начала задачи (200 из 200), поэтому вся работа шла через WebFetch. Google, Bing (отдавал заведомо чужой мусор), DuckDuckGo, Startpage, Brave, Ecosia, Mojeek, Yandex, Sogou, 360, Yahoo, searx-инстансы, а также eBay, Radwell, Artisan, Octopart отдали 403/429/капчу. Индексировать удалось только Seznam (слабый индекс) и один проход Baidu. Из этого следует: отсутствие цены — это в том числе следствие недоступности западных дистрибьюторских витрин, а не доказательство, что цены в мире нет. Ни одного официального документа Bently Nevada / Baker Hughes на 170190 добыть не удалось, поэтому характеристики взяты с карточек трейдеров; у [xydcontrol](https://xydcontrol.com) они между собой противоречат (−30...+65 °C против −40...+85 °C, 200 г против 4,3 кг) — это признак генерируемых SEO-страниц, так что доверять стоит функции и привязке к 1701/06, а не цифрам спецификации. Набор описания у [meloautotech](https://meloautotech.com) (габариты, 97 мА, ссылки на 170133/170172/170180) выглядит списанным с настоящего даташита и внутренне согласован, но второго источника под него нет. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. Позицию нельзя нести на защиту цифрой — её надо нести запросом. Порядок: сначала у заказчика взять конфигурацию стойки FieldMonitor или фото карты, чтобы снять неопределённость «кейфазор или виброканал» и суффикс E; параллельно разослать ТКП

на 145 шт. по четырём сток-трейдерам выше с прямым вопросом про подтверждённый остаток и ступени от количества. До получения хотя бы двух письменных ответов уверенность по строке — не А, а С.

1794-IRT8 · Solar · 40 шт · экспозиция 76 000 USD · вилка занижена

проверка на опровержение не прогонялась

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Сопротивл быстр. Солар Taurus 60S 1794-IRT8

что это: Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 мА, 24 В DC.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IRT8

жизненный цикл: активна

минимум: 2 964,33 USD — Codale Electric Supply

максимум: 3 090,31 USD — NorthEast Electrical

авторизованный канал: 2 964–3 090 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

у кого найдено: Codale Electric Supply и NorthEast Electrical

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 3 000 USD за штуку. Наша вилка 700–3100, середина 1900 — занижение в 1,6 раза. По строке 76 000 против 118 573.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

1794-ACNR15XT · Solar · 42 шт · экспозиция 75 600 USD · вилка занижена

проверка на опровержение не прогонялась

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 70MD 1794-ACNR15XT

что это: то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон −25...+70 °C) — 1794-ACNR15XT.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-ACNR15XT

жизненный цикл: активна

авторизованный канал: 3 402,50 USD за штуку — Codale Electric Supply

у кого найдено: Codale Electric Supply, карточка 1794-ACNR15XT

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 3 400 USD за штуку как верхняя граница. Наша вилка 500–3100, середина 1800 — занижение в 1,9 раза. По строке 75 600 против 142 905.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

VS-6-82 · Victory Energy · 146 шт · экспозиция 73 000 USD · вилка завышена

проверка на опровержение не прогонялась

Электрод розжига

что это: Это НЕ артикул виброизолятора и вообще не номер детали. VS-6-82 — внутренний код Victory Energy Operations LLC той же формы, что VS-4-57, а VS-4-57 нашей же перепроверкой доказан как заводское обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager (O-type водотрубный); у самого завода в стоковом листе стоит соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler, Up to 50,000 PPH, 1000 PSIG, New, Ref# 12665» (открыл страницу сам). В колонку «артикул» строки «Виброизолятор» переписали обозначение машины. Главное доказательство — внутри нашей же исходной спецификации «Энергосети» (gt/data/rfq_demand.json) ОДИН И ТОТ ЖЕ VS-6-82 стоит у ШЕСТИ разных позиций горелки Vision: электрод розжига 37 шт, завихритель пламени горелки 37 шт, регулятор 18 шт, сервопривод 18 шт, реле давления 18 шт, выравнивающие устройства воздушного потока 18 шт. Их сумма — ровно 146, то есть «количество» этой строки. Значит «146 виброизоляторов» — не строка заказчика, а свёртка шести несвязанных позиций по склеенному артикулу. Слова «виброизолятор» в исходной спецификации нет ни в одной строке (проверил поиском по всем наименованиям). Если верна не колонка артикула, а НАИМЕНОВАНИЕ, то покупается обычная промышленная виброопора под котельно-горелочный агрегат — каталожное изделие, которое подбирают по нагрузке и собственной частоте, а не по номеру OEM.

кто делает на самом деле: По строке в том виде, как она написана, изготовителя нет — нет самого изделия. Бренд «Vibrostop» в заявке — догадка по префиксу VS: серии «VS» у Vibrostop не существует, проверено двумя источниками, которые я открыл сам. Каталог изготовителя vibrostop.it/en/products: резина — AA, AAD, AAT, BPD, CMM, CONIC, EXAGON, EXAGON X; пружина — MOPLA 1, MOPLA 5, MOPLA 8, MOPLA AS, MOPLA 1 HANGER, MOHANG; трос — CAVOFLEX, AVAU, AVAUD, AVAU HF, W-PAC. Прайс реселлера полного каталога в РФ — 815 позиций, ни одной с индексом VS. Сам код VS-6-82 принадлежит Victory Energy Operations LLC (Талса / Коллинсвилл, Оклахома, США), но как обозначение котла/внутренний код горелки Vision, а не виброопоры. Если верно наименование, настоящий изготовитель — профильный производитель виброопор: Vibrostop Srl (Италия), Vibra Systems, GERB, Isotop.

его номер: Нет и быть не может. Кросс-номера к «VS-6-82» нет ни у Vibrostop, ни у Vibra Systems; в открытой выдаче строка «VS-6-82» не встречается вообще (Bing: ни одного результата с точным вхождением). Настоящий номер виброопоры появится только после подбора по нагрузке и частоте — сейчас подбирать нечем.

жизненный цикл: Как артикул виброизолятора — не существует, поэтому статус жизненного цикла к строке неприменим. Класс изделия активен и серийно продаётся: каталог Vibrostop текущий, у московского реселлера 815 позиций в живом рублёвом прайсе, у британского

трейдера бренда — 14 типоразмеров пружинной опоры MOPLA в наличии к заказу. Линейка котлов Victory Energy Voyager VS-серии активна (VS-4-51 в заводском стоковом листе), но конкретно VS-6-82 не нашёлся ни в одном листинге — ни у завода, ни у дилеров.

минимум: 690,20 RUB за штуку — самая дешёвая каталожная позиция бренда заявки у московского реселлера (Vibrostop CONIC 2 AS, «690.20р./шт»). В твёрдой валюте по бренду заявки: 23,00 GBP за штуку (Vibrostop MOPLA, пружинная опора-пьедестал 25-180 daN, AVMR, «Regular price £23.00»; статус НДС на странице не указан) — это примерно 29 USD/шт.

максимум: 98 710,31 RUB за штуку — верх каталога Vibrostop у того же реселлера (AVAUD 904 M, тросовый виброизолятор); это экзотика, партий под котёл такое не покупают. По витринному ритейлу США на сопоставимый класс максимум — 769,00 USD/шт (Vibra Systems CMSS-7, 6100 lbs), тогда как типовые размеры там 105,95-229,95 USD/шт.

авторизованный канал: 23,00-36,32 GBP за штуку — пружинные виброопоры серии Vibrostop MOPLA у профильного трейдера бренда Anti-Vibration Methods (Rubber) Co Ltd, Великобритания: «Spring Vibration Isolator – Pedestal Mount (25-180 daN)» — «Regular price £23.00», «Spring Vibration Isolator Foot (25-180 daN)» — £36.32. Это ближайшее к заводскому уровню, что публикуется по бренду, указанному в самой заявке. Заводской цены нет: Vibrostop Srl и его североамериканский дистрибьютор цен не публикуют, только «request a quote». Авторизованного канала по «VS-6-82» не существует — такого артикула нет.

у кого найдено: 1) AVMR (Anti-Vibration Methods, Великобритания), бренд заявки Vibrostop MOPLA, цена за штуку, карточка товара открыта целиком: <https://avmr.com/products/spring-pedestal-mount-25-180-dan> — £23.00/шт. Вторая карточка того же трейдера: <https://avmr.com/products/spring-foot-mount-25-180-dan> — £36.32/шт. 2) ООО «ВентМодерн» (Химки, Московская обл.), полный прайс Vibrostop в руб./шт: <http://ventmodern.ru/vibrostop-1> — CONIC 2 AS 690,20; CMM 35 AS 1 034,72; AAD 20 AS 1 473,20; AA 20 AS 1 605,44; AAT 20 N 2 176,16; BPD 7 AS и EXAGON 1 SH 60 по 3 767,68; FX 0-50 6 142,21; H15-80-18-25 9 043,37; AVAU HF 20-12 10 030,53; G 1 AS 10 533,97; AVAU 703 ALS/C 65.33 18 787,38; FX-R 1 46 984,69; AVAUD 904 M 98 710,31 — «Показано с 1 по 15 из 815». 3) Global Industrial (США), аналог по классу Vibra Systems: https://www.globalindustrial.com/c/fasteners/machine_mounts_pads_vibration_dampers/vibration_isolating_spring_floor_mounts — VSCM-1 (400 lbs) и VSCM-2 (700 lbs) по \$105.95, VSCM-4 (2100 lbs) \$115.95, VSCM-3 (1400 lbs) \$119.95, CMSS-1 \$149.95, CMSS-4 (2100 lbs) \$215.95, CMSS-2 \$229.95, CMSS-7 (6100 lbs) \$769.00 — все за штуку. 4) Отсутствие серии VS у изготовителя: <https://www.vibrostop.it/en/products/>. 5) Идентификация кода: <https://victoryenergy.com/watertube-boilers/watertube-stock-inventory/> («VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler»).

природа цены: По строке — НЕ НАЙДЕНА (артикул не является номером детали). Найденные цены — по бренду заявки и по классу изделия: профильный трейдер бренда Vibrostop (AVMR, Великобритания) и реселлер полного каталога Vibrostop в РФ (ООО «ВентМодерн»), плюс витринный ритейл США на аналог по классу (Vibra Systems у Global Industrial). Ни одна из них не заводская: Vibrostop Srl цен не публикует. Брокерских витрин по этой позиции нет вовсе — позиции не существует, поэтому заглушек 0.00 / 1.00 не встречалось.

остаток: Остатка числом не публикует никто из найденных продавцов. ВентМодерн — «Под заказ». AVMR складского числа на карточке не показывает. По коду VS-6-82 живого стока нет ни у завода, ни у дилеров — код в листингах не встречается.

срок: AVMR, дословно: «typically up to 3 weeks, but that can double during holiday seasons» (то есть до 3 недель, в август и новогодние праздники — до 6). ВентМодерн: «Под заказ», срок на странице не указан. По каналу Victory Energy (если верен артикул, а не наименование) — «не публикуется, только по запросу у завода»; 146 шт. по этому каналу — производственная партия, срок считать от цикла изготовления, а не от отгрузки со склада.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН продавец — это главное ограничение по пункту 5. AVMR прямо пишет, что объёмные тарифы есть, но в систему не заведены: «These do exist, but have not yet been added» — значит на 146 шт цена только по запросу, но скидка реальна и её надо требовать. Оттуда же важная деталь механики цены: все 14 типоразмеров пружинной опоры MOPLA (12-180 daN) стоят ОДИНАКОВО (£23.00 за пьедестал, £36.32 за опору-лапу) — цена задана линейкой, а не типоразмером. Практический вывод: на партии 146 шт торг идёт от объёма, а не от размера, и уточнение типоразмера цену за штуку почти не двигает. У Global Industrial скидок от количества на странице нет. У ВентМодерн всё «Под заказ», скидок на странице нет — это проектная цена, а не складская, и на 146 шт она обычно ниже витринной. Заводской канал (Vibrostop Srl) на такой объём даст проектную цену, которая ниже витрины трейдера.

что закладывают: 30-60 USD/шт как рабочий уровень закупки типовой резинометаллической или пружинной виброопоры; до 150-250 USD/шт, если по объемам окажется тяжёлая пружинная опора класса CMSS / MOPLA 5. ОГОВОРКА, обязательная рядом с этой цифрой: это ориентир ПО КЛАССУ изделия и по бренду, названному в самой заявке (проверенные £23,00-36,32/шт у трейдера Vibrostop и \$105,95-229,95/шт витринного ритейла США на аналог), а НЕ найденная цена по этой строке — цены по строке не существует, пока не определено само изделие. В защиту как цифру по позиции этот уровень нести нельзя. Нести можно вывод: экспозиция 73 000 USD не подтверждается ничем, реалистичный порядок на 146 шт — 4,4-8,8 тыс. USD, в худшем случае тяжёлой опоры до 36,5 тыс. USD.

канал закупки: Рабочий канал по классу есть, и не один, но ни один не закрывает строку в том виде, как она написана. (1) AVMR / Anti-Vibration Methods (Rubber) Co Ltd, Великобритания — витрина бренда заявки Vibrostop MOPLA с ценой за штуку, срок до 3 недель, объёмные тарифы по запросу. (2) ООО «ВентМодерн», Химки — весь каталог Vibrostop (815 позиций) в рублях за штуку, под заказ; рублёвый канал без экспортного контроля, для 146 шт самый практичный. (3) Канал изготовителя Vibrostop Srl / его дистрибьютора — только «request a quote», но на партию даст проектную цену. (4) Канал Victory Energy (parts-отдел) нужен ТОЛЬКО если верен артикул, а не наименование; он упирается в экспортный контроль США по конечному получателю в РФ, и для виброопоры он не нужен вовсе — опора подбирается каталожно. Первый шаг — НЕ рассылка ТКП, а запрос заказчику на нагрузку и размеры: без них все три продавца ответят «нужны параметры».

контакты: Увидено мной на открытых страницах: Sales@AntiVibrationMethods.co.uk, +44 (0) 1985 219 032 — Anti-Vibration Methods (Rubber) Co Ltd, Великобритания (страница avmr.com, тот же продавец, чьи карточки с ценами £23.00 и £36.32). sale@ventmodern.ru, +7 (495) 215-08-97 (отдел продаж), +7 (977) 915-08-97 (склад) — ООО «ВентМодерн», 141446, Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 2/5, пн-пт 9:00-18:00 (страница ventmodern.ru, прайс Vibrostop). sales@hvacdscouters.com, (866) 345-5111 — HVAC Discounters, США (страница электродов розжига; относится только к «электродной» версии строки). Телефоны Victory Energy, которые есть в нашей базе по этой строке, я на странице в этот раз НЕ видел и потому как подтверждённые не привожу.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных заказчика, и групп данных три. (1) ЧТО ЭТО ЗА СТРОКА. VS-6-82 — не номер детали, а внутренний код Victory Energy (аналог VS-4-57 = модель котла Voyager). В нашей же спецификации этот код стоит у шести разных позиций горелки Vision, а слова «виброизолятор» в исходной спецификации нет ни в одной строке. Нужно от заказчика: настоящий номер виброизолятора, либо шильдик, либо чертёж, либо образец — плюс подтверждение, что строка «виброизолятор» в заявке вообще есть. (2) КОЛИЧЕСТВО 146 НЕДОСТОВЕРНО. Оно в точности равно сумме шести несвязанных позиций с тем же склеенным артикулом (37+37+18+18+18+18=146), то есть это результат нашей свёртки по артикулу, а не заявленная потребность. 146 виброопор на один котельно-горелочный агрегат нереалистично. Количество надо переспросить до любого ТКП. (3) ПОДБОР. Для каталожной опоры обязательны: нагрузка на одну опору (кг или daN), требуемая собственная частота или степень виброизоляции, посадочные и габаритные размеры, тип (опора / подвес / резина / пружина / трос) и исполнение (оцинковка, AISI, маслястойкая резина). Без этого цена не называется даже порядком: каталог Vibrostop идёт от 690 до 98 710 RUB за штуку — разброс в 143 раза.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены взяты с карточек и прайс-страниц, открытых целиком через WebFetch: AVMR (£23.00 и £36.32/шт по бренду заявки), ВентМодерн (прайс Vibrostop 690,20-98 710,31 RUB/шт, 815 позиций), Global Industrial (\$105,95-769,00/шт на

аналог по классу). Ни одна цифра не взята из поискового сниппета; 403 на страницах с ценами не было. Отсутствие серии «VS» у Vibrostop подтверждено двумя независимыми источниками — страницей продуктов самого изготовителя и 815-позиционным прайсом реселлера. Код VS-6-82 отсутствует в открытой выдаче: точное вхождение «VS-6-82» не дало ни одного релевантного результата. ОГОВОРКА О МЕТОДЕ: бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы, поэтому поиск шёл через WebFetch по поисковикам и напрямую по сайтам продавцов; DuckDuckGo отдал CAPTCHA, Mojeek — 403, Bing открылся и точных вхождений «VS-6-82» не показал. Отрицательный результат по артикулу поэтому подтверждён одним поисковиком, а не тремя — но он совпал с нашей же прошлой проверкой и с прямой проверкой каталогов обоих кандидатов-изготовителей. ПОЧЕМУ ВИЛКА ПРИЗНАНА ЗАВЫШЕННОЙ, А НЕ НЕПРОВЕРЯЕМОЙ. Нижняя граница 200 USD/шт примерно в семь раз выше реальной цены бренда, указанного в самой заявке (£23,00 ≈ 29 USD за пружинную опору Vibrostop MOPLA), и вдвое выше типового витринного ритейла США на сопоставимые пружинные опоры (\$105,95–229,95). Верхняя граница 800 USD/шт достигается только на экзотике — тросовых сборках AVAUD по 98 710 RUB и на самой тяжёлой опоре CMSS-7 6100 lbs за \$769, которые партией 146 шт под котёл не покупают. Дополнительный внутренний сигнал: сама вилка 200–800 в нашей базе (gt/data/rfq_prices.json) обоснована как «экспертная вилка: завихритель/стабилизатор пламени горелки котла» — то есть она считалась для ЗАВИХРИТЕЛЯ, а в закупочном документе (gt/docs/ЗАКУПКА-ЛУКОЙЛ.csv, строка 539) тот же VS-6-82 подписан «Электрод розжига», а в перепроверку пришёл как «Виброизолятор». Три разных изделия под одной вилкой — вилка не может быть верна ни для одного из них, а для виброопоры она заведомо высока. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Существует ли строка «виброизолятор» в исходной спецификации заказчика вообще — в нашей копии её нет. Неизвестны нагрузка, размеры и тип опоры. Цена на 146 шт не известна ни у одного продавца: ступени не публикует никто, AVMR прямо пишет, что объёмные тарифы в систему не заведены. Заводской цены Vibrostop Srl в открытом доступе нет. И отдельно: для двух других прочтений строки («электрод розжига» и «завихритель пламени») публичной цены НЕ НАЙДЕНО ВООБЩЕ — оба канала только «по запросу у завода», так что если строка окажется одним из них, защищать её ценой будет нечем и вилку придётся снимать целиком. ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД НА ЗАВТРА. Эту строку нельзя защищать ценой — её надо защищать оговоркой: «тип и типоразмер уточняется по обмерам, количество подтверждается заказчиком, цена — после уточнения». И одновременно снять с неё 73 000 USD экспозиции: под ними нет ни одной найденной цены, а количество 146 — арифметический артефакт свёртки по склеенному артикулу.

1794-IRT8XT · Solar · 24 шт · экспозиция 64 200 USD · вилка занижена проверка на опровержение не прогонялась

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Спротивл быстр. Солар Taurus 70MD 1794-IRT8XT

что это: то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, TXX/XK(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, −20...+70 °C.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IRT8XT

жизненный цикл: активна

минимум: 4 058,56 USD — Codale Electric Supply

максимум: 4 144,17 USD — NorthEast Electrical

авторизованный канал: 4 059–4 144 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

у кого найдено: Codale Electric Supply и NorthEast Electrical

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 4 100 USD за штуку. Наша вилка 1200–4150, середина 2675 — занижение в 1,5 раза; верх вилки почти точно совпал с прайсом. По строке 64 200 против 97 405.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

1794-IE8XT · Solar · 39 шт · экспозиция 48 750 USD · вилка занижена проверка на опровержение не прогонялась

Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 70MD 1794-IE8XT

что это: Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IE8XT

жизненный цикл: активна

авторизованный канал: 2 149,29 USD за штуку — NorthEast Electrical

у кого найдено: NorthEast Electrical, карточка 1794-IE8XT

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 2 150 USD за штуку — ровно верх нашей вилки 350–2150. Середина 1250 занижала в 1,7 раза. По строке 48 750 против 83 822.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

1794-ACNR15 · Solar · 86 шт · экспозиция 30 530 USD · вилка занижена проверка на опровержение не прогонялась

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15

что это: Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное изделие Rockwell, не заказное.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие

его номер: 1794-ACNR15

жизненный цикл: активна, есть у дистрибьюторов

авторизованный канал: 2 821,38 USD за штуку — NorthEast Electrical (needco.com)

у кого найдено: NorthEast Electrical, карточка 1794-ACNR15

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 2 800 USD за штуку как верхняя граница прайса дистрибьютора. Наша вилка 110–600 давала середину 355 — занижение в 7,9 раза. По строке это 30 530 USD против 242 639 по прайсу, разница 212 тыс.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell; изделие складское

что мешает закрыть строку: Строка стояла `pn_not_found`, хотя это ходовой каталожный модуль. Отсюда и вилка наугад. Проверить, не спутана ли она с 1794-ACN15 — это ДРУГОЕ изделие, без резервирования среды, и оно стоит на порядок дешевле.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

404492-1214569 (двойной номер: 404492 = старый, 1214569 = действующий; одиночная свеча – 436782) · 0 шт · экспозиция 0 USD · вилка занижена проверка на опровержение не прогонялась

что это: Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6–20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50–60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компонентов. 1214569 — это именно банка из 4 шт; одиночная свеча имеет свой номер 436782. Цепочка номеров INNIO: 338159 → 404492 → 1214569.

кто делает на самом деле: DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка `ignita` (авторизованный по своему заявлению продавец оригинала) прямо указывает изготовителем DENSO. Приём «под OEM стоит обычный изготовитель» здесь работает лишь частично: DENSO делает эту свечу штучно под Jenbacher, отдельного открытого каталожного номера DENSO на неё в сети нет, поэтому «обойти OEM по своему номеру изготовителя» не получается. Обходится она через межзаменяемые изделия ДРУГИХ изготовителей — см. `real_pn`.

его номер: Denso 518 (одиночная свеча по номенклатуре INNIO — 436782). Собственный каталожный номер DENSO на открытых страницах не опубликован. Межзаменяемые у других изготовителей, подтверждённые кросс-таблицами: Federal-Mogul / Beru FV76WWCC (он же 18GZ45); Champion FB77WPCC и RB77WPCC; Götze (Tenneco) G-6004 — экранированная, к-кт 4 шт, прямо заявлена как замена Denso 518-1214569; Hatraco/ERS 18GZ-BE5 (две версии — Standard до 4 000 ч и LL до 6 000 ч); TORCH R9BR12-77; TAKUMI R9B12-77. Прочие номера INNIO для той же головы: P603 = 1205634 (одиночная 1205632), P611 = 1236100 (одиночная 1236099, новый номер 21669416).

жизненный цикл: Активна, но нишевая, и это главный поворот по строке. P518 остаётся в ДЕЙСТВУЮЩЕМ каталоге INNIO (у неё живая страница `jenbacher.com/.../spark-plug/p518/`), однако позиционирование сузили: «Type 6 — special gases with high inert gas content». Массовой свечой для всех Type 6 и 9 стала P611 (одиночная 1236099, банка 1236100, новый номер 21669416): в пресс-релизе INNIO прямо сказано, что у P611 «significantly longer service life with constant efficiency ... compared to the P518» и что она применима ко всем версиям Type 6/9 на 250 и 500 мг NOx/Нм³ и на все спецгазы. `eChoiceParts` помечает 1214569 как «replaced by 21669416». Практический вывод: строка живая, номер снабжается, но INNIO будет тянуть заказчика на P611, а банка-преемник 21669416 у того же Parts & Systems стоит 2 604,75 EUR нетто — в 2,2 раза дороже 1214569. Заводского (прайс-листного от самой INNIO) уровня цен в открытом виде нет ни на P518, ни на P611.

минимум: 805 EUR за к-кт из 4 шт — сток-трейдер UPP Used Power Plant, Дублин (новое, вскрытая упаковка партии, 4 шт в наличии). Ниже этого — только неоригинал: Champion RB77WPCC 78,76 USD/шт, то есть ≈315 USD за 4 шт.

максимум: 1 160,92 EUR нетто за к-кт из 4 шт — Parts & Systems, открытый прайс оригинала (страница открылась, цифра из таблицы, не из сниппета). Полный «list» у UPP — 1 150,00 EUR.

авторизованный канал: 1 160,92 EUR нетто за банку из 4 шт (Parts & Systems, Original-Teile-Center Jenbacher — подтверждено открытием страницы). Тот же уровень у ONERGYS.de (специализированный B2B-магазин ЗИП БТЭЦ, поставки только юрлицам): 1 112,00 / 1 127,00 / 1 158,02 EUR нетто на разных карточках того же артикула — эти три цифры взяты из поисковых сниппетов, сайт на прямой запрос отдал 403. То есть авторизованный/специализированный канал оригинала — 1 110–1 160 EUR нетто за к-кт, и ниже этого по логину даётся неопубликованный «Vorteilspreis».

у кого найдено: 1) Parts & Systems (`parts-systems.de`), таблица «Jenbacher Zündkerzen», строка «Zündkerzensatz Jenbacher 1214569» — 1 160,92 EUR нетто; в той же таблице 21669416 — 2 604,75 EUR: <https://www.parts-systems.de/Original-Teile-Center/Jenbacher-Center/Jenbacher-Zuendkerzen/> 2) UPP Used Power Plant Ltd, Дублин — карточка «Spark Plug Jenbacher 1214569»: Full Price 1 150,00 EUR, Sale Price 920,00 EUR, в наличии 2; вторая карточка того же артикула — 805,00 EUR, в наличии 4: <https://www.usedpowerplant.eu/spark-plug-spark-plug-jenbacher-1214569/sp/4383> 3) Changsha Torch Auto Parts (TORCH), неоригинал R9BR12-77 — 300,00 USD/шт при 4–99 шт и 290,00 USD/шт при 100+ шт: <https://torchscitech.en.made-in-china.com/product/HGRpZIKJHyVY/China-Industrial-Iridium-Spark-Plug-for-Jenbacher-436782-Denso-518-1214569-Use-for-J612GS-Engines.html> 4) Champion RB77WPCC как кросс к Jenbacher 436782 — 78,76 USD/шт: <https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/JENBACHER/436782>; на `championindustrialplugs.com` та же свеча (part# 634, .012) — 99,37 USD (цифра из сниппета). 5) ONERGYS.de — 1 112,00 / 1 127,00 / 1 158,02 EUR нетто, сниппеты, сайт 403: <https://www.onergys.de/motortechnik/zuendkerzen-zuendsystem/zuendkerzen/zuendkerzensatz-jenbacher-1214569-original.html>

природа цены: Специализированный дистрибьютор оригинала — цена открыта прямо на странице (Parts & Systems, ONERGYS); плюс сток-трейдер (UPP, Ирландия); плюс заводы неоригинала (TORCH, TAKUMI) со своими опубликованными ступенями. Заводской цены INNIO нет — все авторизованные каналы прячут её за логин («Preis auf Anfrage», «Individuelle Vorteilspreise nach Login», «Price: On Demand»).

остаток: UPP (Дублин) — 2 шт по 920 EUR и 4 шт по 805 EUR, состояние «New», «new sealed (11+1)» (числа со страницы). MOTECH (Пакистан) — «AVAILABLE», без числа. eBaу, продавец из Венгрии, «Aftermarket Branded» — 165 EUR/шт при 34 шт в наличии: это ТОЛЬКО из поискового сниппета, eBaу отдал 403 и карточку открыть не удалось. Заводы неоригинала: TORCH — мощность 100 000 шт/мес, типовой отпуск 1 000 шт/мес; TAKUMI — 10 000 шт/мес. Оригинал на складе в объёме заявки не подтверждён ни у кого: всё, что видно числом, — шесть банок у трейдера. Прошлый вердикт `pn_found_no_stock` уточняется: сток есть, но штучный.

срок: По оригиналу срок не публикует никто (везде «цена и срок по запросу», поставки только юрлицам). Götze G-6004 (к-кт 4 шт, замена Denso 518) на `honnens.de` — «Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 1–3 Werktage». Неоригинал из Китая: TAKUMI/generatorsparkplug — 25 рабочих дней; Zuhon — 15–35 рабочих дней.

на наш объём: Это самое слабое место по строке, и слабое объективно: ни один канал оригинала ступеней от количества не публикует. ONERGYS пишет буквально «Individuelle Vorteilspreise nach Login», Götze — «Preis auf Anfrage», `vandepower` / `eChoiceParts` / GLMW / `lloydfedders` — цена только после входа в кабинет. Ни одной опубликованной ступени на 587 к-тов не существует, и выторговывать её придётся живым

запросом. Единственные ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ступени — у неоригинала, и они скромные: TORCH 300,00 USD/шт при 4-99 шт против 290,00 USD/шт при 100+ шт, то есть всего –3,3 % на объёме. Это опровергает ходовое допущение «на объёме цена за штуку упадёт вдвое»: по этой номенклатуре открытых данных за такое падение нет. Масштаб заявки: 587 банок = 2 348 свечей. Сток-трейдеры объём не закрывают в принципе (у UPP всего 6 банок, у венгерского продавца 34 свечи). Закрывается он ровно двумя путями: проектный заказ у INNIO / авторизованного дистрибьютора со скидкой, которую надо выторговывать от 1 160,92 EUR нетто, либо заказ у завода неоригинала, чьи мощности (100 000 шт/мес у TORCH) объём перекрывают с запасом. Пока скидка не подтверждена письменно, закладывать надо открытую цену канала, а не гипотетическую объёмную.

что закладывать: 1 100 EUR за к-кт из 4 шт (≈1 210-1 290 USD при курсе 1,10-1,17; курс не проверял, пересчёт приблизительный) — для ОРИГИНАЛА INNIO/DENSO. Это открытая цена специализированного канала с небольшим запасом вниз под объём. Если заказчик письменно допускает неоригинал — 320-400 USD за к-кт из 4 шт по уровню Champion RB77WPCC (78,76-99,37 USD/шт). Средней между этими двумя уровнями не существует: это два разных товара и два разных разговора с заказчиком.

канал закупки: Да, рабочих каналов несколько, и по оригиналу цена в двух из них открыта без запроса. Оригинал: Parts & Systems (parts-systems.de, Германия, Original-Teile-Center Jenbacher; цена в прайсе, горячая линия 08633/4819920); ONERGYS.de (Германия, специализированный ЗИП БТЭЦ, только юристам); GLMW – Global GmbH, Лейпциг (sales@glmw.de, 0049 341 420 69966); Iggnota, Стамбул, склад в Стамбуле (info@iggnota.com, +90 216 2322828); vandeppower; eChoiceParts / Energy Choice Inc., Medford MA (+1 617 939-0160); lloydfedders, ОАЭ (info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896); MOTECH, Пакистан (info@motech.com.pk). Сток-трейдер: UPP Used Power Plant Ltd, Дублин (+353 1 410 0600) — 6 банок, цена открыта. Неоригинал напрямую с завода: Changsha Torch Auto Parts / TORCH (ступени опубликованы, ISO9001, аудированный поставщик); TAKUMI (nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, MOQ 10 шт); Zuhon, Шэньчжэнь (+86-755-86955520); Techie, Шэньчжэнь (info@techiepowerparts.com). Отдельно стоит Hatraco/ERS (Нидерланды) — это независимый ИЗГОТОВИТЕЛЬ альтернативы, а не перепродавец: свеча 18GZ-BE5 под Jenbacher Type 6, версии Standard до 4 000 ч и LL до 6 000 ч, «мопосоque»-корпус без сварного шва. Цену не публикует, но как канал под объём 2 348 свечей он самый уместный из неоригинальных — европейский, с заявленным ресурсом, а не безымянный.

контакты: Только то, что реально видно на открытых страницах: info@iggnota.com, +90 216 2322828 (iggnota.com); sales@glmw.de, 0049 341 420 69966 (shopglmw.com, GLMW – Global GmbH, Лейпциг); info@motech.com.pk, +92-300-1275-155 (motech.com.pk); info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896 (lloydfedders.com); nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, WhatsApp 15211076189 (generatorsparkplug.com / TAKUMI); info@techiepowerparts.com, +86-13017293329 (techiepowerparts.com); meharqasim@ibrahimengineeringervices.com, +92 3215018795 (ibrahimengineeringervices.com); +353 1 410 0600 и +353 899539482 (usedpowerplant.eu — почты на странице нет); +1 617 939-0160, 153 Main Street, Suite 2A, Medford, MA 02155 (eChoiceParts / peri-parts); 08633/4819920 — сервисная линия parts-systems.de; +86-755-86955520, +86-13310831043 (zuhonpower.com — почта на странице скрыта маской). Почт Parts & Systems и ONERGYS на открытых страницах не увидел — не придумливаю.

что мешало закрыть строку: Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts, peri-parts, iggnota, motech) и подтверждает прежнюю запись по строке. Прежняя запись была права и по цене Parts and Systems: 1 160,92 EUR нетто я подтвердил открытием страницы parts-systems.de, цифра в таблице на месте. А вот прежний вывод по вилке был неверен. Уровень авторизованного канала по этой банке — 1 110-1 160 EUR нетто (Parts & Systems 1 160,92 подтверждено страницей; ONERGYS 1 112 / 1 127 / 1 158,02 — из снипетов, сайт отдал 403), сток-трейдер UPP — 805-920 EUR при полном прайсе 1 150 EUR. Это ≈900-1 350 USD за комплект. Наша вилка 320-650 USD за штуку не пересекается с оригиналом нигде: её верхняя граница ниже самого дешёвого штучного стока на четверть. В диапазон 320-650 USD попадает не оригинал, а неоригинал — Champion RB77WPCC ≈315-400 USD за 4 шт. То есть вилка была построена на цене чужого изделия, а заявка написана под Jenbacher/INNIO. Отсюда «ЗАНИЖЕНА», причём примерно вдвое: экспозиция по середине 284 695 USD при 587 банках оригинала превращается в ≈681 тыс. EUR нетто. Что осталось неясным и куда не надо ходить с этим документом. Заводской цены INNIO не нашёл — её нет в открытом виде ни на P518, ни на P611; всё, что я называю «авторизованным уровнем», это открытые прайсы специализированных дистрибьюторов, а не прайс-лист изготовителя. Ступеней от количества по оригиналу не опубликовано нигде, поэтому скидка на 587 к-тов — предмет письменного запроса, а не расчёта; в защиту её ставить нельзя. Три цифры прямо помечаю как неподтверждённые, потому что сайты отдали 403 и карточку открыть не удалось: ONERGYS 1 112 / 1 127 / 1 158,02 EUR, eBaу Венгрия 165 EUR/шт при 34 шт, Champion 99,37 USD на championindustrialplugs.com, а также eChoiceParts «347,66 USD за к-кт из 4» — последняя выглядит уровнем неоригинала, на самой карточке цена закрыта логином, и как цену оригинала брать её нельзя. Цены 0,00 и 1,00 на витринах не встретились. Пересчёт EUR→USD приблизительный, курс не проверял — для твёрдой цены заказчику считать по курсу на дату.

1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20) · · 0 шт · экспозиция 0 USD · вилка верна проверка на опровержение не прогонялась

что это: Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximitor: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Foundation Fieldbus / Modbus), а не самостоятельный «блок контроля». Не путать с описаниями «4-20 мА, Modbus-RTU RS485, релейные выходы» — это SEO-текст витрин-клонов, у изготовителя такого нет.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку OEM на чужой модуль.

его номер: 141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено независимо: карточка ArtisanTG указывает 1034549-20 альтернативным номером к 1701/15 (ранее это же соответствие было записано по заявке — теперь оно перепроверено сторонним источником).

жизненный цикл: Практически снята с производства. В действующей линейке Bently Nevada на сайте Baker Hughes (3500, Orbit 60, Orbit DCM, Trendmaster, SCOUT200, ADRE) ни FieldMonitor, ни серия 1701 не числятся вовсе. Формального EOL-уведомления Baker Hughes найти не удалось — вывод сделан по отсутствию в действующем каталоге, это косвенное подтверждение, а не документ. Приемник по функции — 3500 и далее Orbit 60, но это не замена деталь-на-деталь: FieldMonitor — распределённая система с полевым монтажом, переход означает

стойку, кабельную часть и конфигурацию, то есть проект. Практический вывод: заводской цены на 1701/15 больше нет, и вилка «от заводской цены» по определению не работает — рынок здесь только вторичный.

минимум: 1030 USD

максимум: 1350 USD

у кого найдено: 1 030 USD — лот eBay «1701/15 141379-01 Bently Nevada FieldMonitor Proximitator Input Monitor 1x Via DHL», <https://www.ebay.com/itm/395217442507> (1 шт). 1 350 USD — ArtisanTG (Artisan Technology Group, США, рефурбишед-дилер), <https://www.artisanTG.com/PLC/58847-1/GE-Bently-Nevada-1701-15-FieldMonitor-Proximitator-Input-Monitor-for-Radial-Vibration-and-Thrust-Position>. ВАЖНО: обе цифры взяты из поискового сниппета — оба сайта отдали 403, на карточку зайти не удалось ни напрямую, ни через читалку. Как подтверждённые не подаю.

природа цены: сток-трейдер (рефурбишед, США) и штучный лот eBay. Заводской цены и цены авторизованного дистрибьютора не найдено. Брокерская сеть цену не показывает вообще — только «запросить».

остаток: 15 шт — 6gcontrols.com (sales6@5gplc.com); 10 шт — powerdcs.com (Pambo@5gplc.com). Домен один, складывать нельзя: это один склад под двумя вывесками, реально ≤15–25 шт. Прежнее подозрение по 5gplc.com перепроверено и подтверждено. Плюс 1 шт на eBay (по сниппету). Витрины cambiaplс.com, runtoelectronic.com, industriaxplс.com, ubestplс.com, controltech-supply.com, autocontrolglobal.com пишут «in stock» без числа; cambiaplс.com и runtoelectronic.com отвечают с одного домена camvect.com — ещё один единый оператор, их «наличия» тоже нельзя складывать. auto2mation.com (Индия) — «out of stock». Подтверждённого наличия на 98 шт нет нигде.

срок: «2–3 дня при наличии, иначе по договорённости» — powerdcs.com. «Обычно 1–3 рабочих дня после подтверждения оплаты, при наличии» — 6gcontrols.com. «Доставка 5–7 дней, DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx» — runtoelectronic.com. «Доставка в течение 48 часов для позиций в наличии» — industriaxplс.com. Все сроки — про штучные единицы со склада; срока на 98 шт не назвал никто.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует ни одна витрина: везде «Add to Quote» / «Request a Quote», MOQ не указан, таблиц скидок нет. И скидки на объём здесь не будет по устройству рынка: модуль снят, нового производства нет, 98 шт — это выкуп мирового сток-остатка при видимом наличии ≤25 шт в одном складе. На таком лоте цена за штуку идёт ВВЕРХ, а не вниз — это главный коммерческий вывод, обратный обычному ожиданию. Отдельно: экспозицию 100 450 USD (98 × середина вилки) как сумму закупки предъявлять нельзя — покрытие количества не подтвердил ни один продавец, ни одна строка не проходит по covers_qty=full, а одна из двух найденных цен — штучный лот eBay.

что закладывать: 1000–1400 USD/шт — уровень для штучных единиц с западного вторичного рынка (по двум непроверенным сниппет-цифрам: eBay 1 030 и ArtisanTG 1 350). На НАШ объём 98 шт закладывать верх вилки, 1400–1600 USD/шт — это оценка по логике снятого номера и исчерпанного стока, а не найденная цена; в заголовок и в защиту такую цифру без этой оговорки нести нельзя.

канал закупки: Канал есть, но не на объём. Вторичный брокерский: сеть витрин-клонов вокруг домена 5gplс.com (powerdcs.com, 6gcontrols.com, autocontrolglobal.com, controltech-supply.com) и вокруг camvect.com (cambiaplс.com, runtoelectronic.com), плюс ubestplс.com, industriaxplс.com, ymdcs.com — все только по запросу цены, наличие штучное, по сути два-три реальных склада. Западный рефурбишед: ArtisanTG (США) — единственный несетевоый продавец с ценой. Авторизованный канал: только Baker Hughes / Bently Nevada по сервисной поддержке legасу либо Solar Turbines по своему номеру 1034549-20 — публичных цен ни у того, ни у другого нет. Ремонт с обменом как канал под объём не проверен: Classic Automation (США, ремонт Bently Nevada, sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010) карточки на 141379-01 не показывает, поиск по их сайту позицию не нашёл.

контакты: Только реально увиденное на страницах. Pambo@5gplс.com, +86 13306036024 (powerdcs.com, 10 шт). sales6@5gplс.com (6gcontrols.com, 15 шт). price@camvect.com, +86-18050115865 (cambiaplс.com). inquiry@camvect.com, +86 180 59272813 (runtoelectronic.com). sales@ubestplс.com, +86 1803 000 5825 (ubestplс.com). sales2@industriaxplс.com, +86 153 9592 3051, WhatsApp 8618020731275 (industriaxplс.com). 2645963284@qq.com, +86 15339537795 (ymdcs.com). +91 9725218536 / +91 9725218535 (auto2mation.com, позиция out of stock). sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010 (Classic Automation, ремонт — карточки на эту позицию нет).

что мешает закрыть строку: На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция непоставляема в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000–1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitator-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Solar Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximitator Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено сторонней карточкой ArtisanTG. Снятость — косвенно: серии 1701 и FieldMonitor нет в действующем каталоге Bently Nevada на bakerhughes.com; формального EOL-документа не нашёл. Цена — слабо: ни на ОДНОЙ открытой карточке цены нет. Цифры 88 / 100 / 151 / 180 / 200 / 288 / 330 USD, которые отдаёт поиск по этим витринам, — это метаданные Shopify, покупателю они не показываются: я открыл семь карточек (powerdcs, autocontrolglobal, 6gcontrols, cambiaplс, ubestplс, industriaxplс, runtoelectronic) — везде «Add to Quote», у industriaxplс даже бейдж «Sale -50%» без базовой цены. Эти числа брать нельзя, они взаимно противоречивы у клонов одного склада. auto2mation показывает «US \$0.00, out of stock» — заглушка. Реальных продавцов с ценой два: eBay 1 030 USD и ArtisanTG 1 350 USD, и ОБЕ цифры — из сниппета, потому что оба сайта отдали 403 и через читалку тоже не открылись. Вывод по вилке: 450–1600 USD обе наблюдаемые точки покрывает, поэтому вилка верна, но реальный уровень лежит в её верхней половине, а не по центру — значит середина 1 025 USD и построенная на ней экспозиция 100 450 USD оптимистичны. Уверенность А по этой строке не заслужена: на цену нет ни одного подтверждённого на странице числа, я бы понизил до С. Прошлый вердикт in_stock для 98 шт вводит в заблуждение — наличие штучное. Что осталось неясным: цена авторизованного канала и Solar по 1034549-20 (публично нет); есть ли у 1701/15 варианты исполнения и опции, влияющие на взаимозаменяемость; сохранил ли Baker Hughes ремонт с обменом на эту серию; и главное — где физически взять 98 шт.