

# Справка на защиту: заявка ЛУКОЙЛ

Состояние работы числами. Каждое число — замер по датасету, а не оценка на глаз; где замера нет, стоит прочерк с причиной.

## Объём и что о нём известно

|                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| строк в заявке                      | 1 642         | двумя листами: Энергосети 1 198, НВН 444                                                                                                                                                                                                                 |
| экспозиция по середине нашей вилки  | 9 277 410 USD | это НЕ цена заказчику и НЕ подтверждённая закупка — середина нашей оценочной вилки, умноженная на количество                                                                                                                                             |
| строк, у которых есть цена продавца | 300           | 18 % строк, 1 936 247 USD экспозиции                                                                                                                                                                                                                     |
| строк без всякой оценки             | 785           | 48 % строк, но всего 1 518 штук — это разовые запчасти по одной-две, денег в них мало, а список они портят                                                                                                                                               |
| остаток подтверждён твёрдо          | 93            | «твёрдый» значит: продавец назвал остаток числом. Это НЕ то же самое, что покрытие нашего объёма                                                                                                                                                         |
| остаток покрывает весь наш объём    | 136           | отдельный замер (covers_qty = full) и по другому признаку, поэтому число не обязано быть меньше предыдущего: остаток бывает достаточным и там, где продавец не назвал его числом                                                                         |
| экспозиция на вилках шире вдвое     | 7 314 431 USD | 79 % всех денег на 752 строках, где верх вилки выше низа вдвое и больше. Вилка такой ширины — не оценка, а признание, что цены мы не знаем. Это самый надёжный признак слабого места: на пяти проверенных строках Allen-Bradley он сработал все пять раз |
| строк на низкой уверенности (C)     | 552           | 4 819 042 USD — 52 % экспозиции стоит на оценке, которую надо защищать словами, а не карточкой продавца                                                                                                                                                  |

Три числа, которые нельзя складывать и нельзя подменять одно другим. Экспозиция — наша оценка на количество. Цена продавца — действует на тот остаток, который он подтвердил, а не на весь объём. Выставленная заказчику цена — третье, и она лежит в приложенных файлах сделки, а не в товарных строках. Прежняя выкладка сложила первое со вторым и зависила закупку в шесть раз.

## Где сосредоточены деньги

Топ-60 строк дают 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому перепроверка идёт именно по этому списку.

| артикул        | бренд            | кол-во | экспозиция | увер. | состояние       |
|----------------|------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| MW22316B/01    | Siemens          | 12     | 720 000    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ |
| MW21215M       | Siemens          | 12     | 660 000    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ |
| 4380132        | Cummins          | 773    | 400 028    | A     | ЗАНИЖЕНА        |
| 5373898        | Cummins          | 1 490  | 312 900    | A     | ЗАВЫШЕНА        |
| 404492-1214569 | Jenbacher/IN NIO | 587    | 284 695    | A     | ЗАНИЖЕНА        |
| 334976-433894  | Jenbacher/IN NIO | 662    | 248 250    | A     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ |
| 64/60040226/2  | Siemens          | 8      | 236 000    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ |
| 4007922        | SAACKE           | 90     | 229 500    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ |

| артикул         | бренд          | кол-во | экспозиция | увер. | состояние             |
|-----------------|----------------|--------|------------|-------|-----------------------|
| 170180-01-05    | Solar          | 145    | 192 125    | B     | ЗАВЫШЕНА              |
| VS-4-57         | Victory Energy | 184    | 138 000    | C     | ЗАВЫШЕНА              |
| AF25544         | Fleetguard     | 510    | 132 600    | A     | ВЕРНА                 |
| 3AXD50000426157 | ABB            | 68     | 112 200    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ       |
| 68569591        | ABB            | 46     | 112 010    | A     | перепроверка не дошла |
| CT95038/01      | Siemens        | 10     | 110 000    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ       |
| 64/60040257/1   | Siemens        | 12     | 105 000    | C     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ       |
| 1701/15         | Solar          | 98     | 100 450    | A     | ВЕРНА                 |
| 3AXD50000260706 | ABB            | 22     | 99 000     | C     | ЗАНИЖЕНА              |
| DCA4            | Fleetguard     | 345    | 98 325     | A     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ       |
| 170190-01E      | Solar          | 145    | 88 450     | A     | НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ       |
| 1794-IRT8       | Solar          | 40     | 76 000     | A     | ЗАНИЖЕНА              |

Показаны 20 из 60. Полный разбор — в документе ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.

## Что дала перепроверка

Проверено 36 строк из 60. **нечем проверить** 12 · **занижена** 12 · **завышена** 7 · **верна** 5.

### Что с этим делать на защите

Строку с занижением защищать нельзя как есть: закупка дороже нашей оценки, и запаса на снижение там нет. Строку с завышением можно уступать — это и есть подготовленный запас. Строку «нечем проверить» защищать ссылкой на канал OEM и на то, что открытого рынка по ней не существует, а не ценой.

## Что мешает закрыть заявку

Вопросов к заказчику 21, за ними 7 499 штук. Это не наша недоработка: без ревизии, шильдика, исполнения или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра была бы выдумкой.

| артикул                                | что не сходится                    | кол-во | что спросить                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пять строк Jenbacher с двойным номером | два номера в одном поле            | 1 628  | В пяти строках Jenbacher в поле артикула стоят ДВА номера через дефис — старый и новый: 404492-1214569, 334976-433894, 245488-631265, 265174-263174, 344542-431447. Подтвердите, что заказывать надо по ВТОРОМУ (действующему) номеру каждой пары.                                              |
| RW21222/4                              | тип                                | 1 168  | Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?                                                                              |
| 4970773                                | наименование                       | 869    | Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.                                                                                                                        |
| 334976-433894                          | номер                              | 662    | Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.                                                                                                                                                                                                   |
| 404492-1214569                         | единица                            | 587    | 587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?                                                                                                                                                                                                                                           |
| CT91035/239                            | исполнение                         | 452    | Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющей, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.                                                                                                                                                  |
| RW21223/1                              | тип                                | 356    | Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.                                                                                                                                                                                 |
| DCA4                                   | фасовка                            | 345    | Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).                                                                                                     |
| VS-4-57 и VS-6-82                      | в поле артикула модель машины      | 330    | Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.                               |
| 657541                                 | тип                                | 242    | Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?                                                                                                                                                                                                                            |
| 231121012                              | исполнение                         | 188    | Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?                                                                                                                                            |
| 265174-263174                          | номер                              | 138    | Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?                                                                                                                                                                                                     |
| 201601                                 | номер                              | 135    | Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.                                                                                                                                                                                                                                                |
| KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1          | одно- или двухканальное исполнение | 126    | Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке. |
| 4007922                                | номер не существует                | 90     | Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.                                                                                                                                          |
| Turbo-K                                | тары такой не существует           | 90     | Какая тара нужна для моющего средства Turbo-K? В 25-литровой оно не выпускается: у изготовителя канистра 20 л, бочка 200 л и куб 1 000 л. И второе: суммарно требуется около 1 800 литров — допускается поставка бочками или кубом? Литр в мелкой таре существенно дороже.                      |
| 1236100                                | единица                            | 66     | 66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?                                                                                                                                                                                                                                            |

| артикул                                 | что не сходится            | кол-во | что спросить                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW22316B/01                             | несовпадение классификации | 12     | Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика. |
| MW21215M                                | ревизия                    | 12     | Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.                                                                                                       |
| К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2 | исполнение                 | 3      | Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.                                                                                                          |
| __КЛАСС_ПРОЧНОСТЬ И__                   | исполнение                 | 0      | Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.                                                                                                              |

### Предложение

Отправить эти вопросы одним письмом до защиты, а на самой защите показать их списком: это переводит незакрытые строки из «мы не нашли» в «ждём исходные от вас». Разница в том, чья это зона ответственности.

# Расшифровано

Записей расшифровки 28. Сюда попадает строка, по которой разбор дал стандарт, изготовителя узла, правильное обозначение или прямой отказ с причиной. Поле уверенности говорит, чем именно подтверждено — это важнее самой расшифровки.

| строка заявки | что установлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151510025     | винт DIN 912 / ISO 4762 M10×1,5×25, без покрытия (self colour); склад 17 334 шт у Orbital Fasteners, 0,11 GBP/шт<br>чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью SGT-400, класс прочности — нет                                                                                                                                                             |
| 115510040     | болт DIN 931 / ISO 4014 M10×1,5×40, кл. 8.8, цинк гальванический; склад 3 596 шт у Orbital Fasteners, 0,09 GBP/шт<br>чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью, DIN 931 против DIN 933 — уточнить                                                                                                                                                        |
| 211166010     | гайка DIN 934 / ISO 4032 M10×1,5, кл. 8, цинк; склад 678 887 шт у Orbital Fasteners, 0,03 GBP/шт<br>чем подтверждено: схема подтверждена, класс гайки задаётся по классу болта                                                                                                                                                                                 |
| 231122010     | шайба DIN 125A / ISO 7089 M10 (10,5×20×2), цинк; склад 1 373 015 шт у Orbital Fasteners, 0,013 GBP/шт<br>чем подтверждено: подтверждено ведомостью дословно                                                                                                                                                                                                    |
| 231115010     | шайба DIN 125A M10 (10,5×20×2), БЕЗ покрытия; у Kayfast 0,019 GBP/шт, числа остатка нет<br>чем подтверждено: подтверждено ведомостью; код покрытия 15 проверен в двух семействах                                                                                                                                                                               |
| 231121012     | шайба DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная — складом НЕ идёт ни у одного из шести проверенных поставщиков; либо гальваника под заказ, либо согласовать замену на A2 или цинк<br>чем подтверждено: подтверждено ведомостью                                                                                                                                  |
| 219562012     | контргайка HELICOIL Screwlock (Böllhoff) M12×1,75, никель — фрикционное стопорение, держит температуру в отличие от нейлона DIN 985<br>чем подтверждено: гипотеза: связь HELI-LOCKNUT → HELICOIL по описанию, документа OEM нет                                                                                                                                |
| 012653/000    | кольцо уплотнительное DIN 7603 форма A, медь, 21×26×1,5 под резьбу G1/2 BSP; у Malone Specialty 1,00 USD/шт<br>чем подтверждено: гипотеза: размер по стандарту, толщину сверить с посадочным местом                                                                                                                                                            |
| CT91035/239   | стяжка кабельная нержавеющая 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н — эквивалент HellermannTyton MBT-SS316L; склад по нескольким длинам есть, но НУЖЕН РАЗМЕР: только по ширине 4,6 мм четыре длины<br>чем подтверждено: гипотеза: сопоставление по описанию «high temperature»                                                               |
| RW21222/4     | НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, винт M8 камеры сгорания, 16 шт на двигатель. Горячая зона — нужен A286 или Nimonic, товарный DIN 912 кл. 12.9 ставить нельзя. Заказ по номеру чертежа<br>чем подтверждено: подтверждено ведомостью SGT-400                                                                                                               |
| RW21223/1     | НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, 12-гранный болт камеры сгорания, 36 шт на двигатель. 12 граней в DIN/ISO не стандартизованы вовсе<br>чем подтверждено: весь 12-гранный крепёж в ведомости идёт чертёжными номерами                                                                                                                                       |
| 1017891       | спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¼, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней A, C, D — условие приёмки, переносить в запрос<br>чем подтверждено: размеры сверены с карточкой и таблицей ASME B16.20 |
| 964587C1      | уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор A, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен<br>чем подтверждено: сечение стандартное, опознано по каталогу Solar                                |

| строка заявки                            | что установлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304649-100                               | кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно<br>чем подтверждено: спецификация полная, марку листа задаёт инженер по среде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180431-1                                 | медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие<br>чем подтверждено: назначение вскрыто через состав комплекта Taurus 60 Consumables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70-30093-1                               | лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается<br>чем подтверждено: материал подтверждён, размеры отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1075721                                  | губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон<br>чем подтверждено: типоразмер сложен из двух источников: карточка продавца + каталог Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199515-1                                 | НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж<br>чем подтверждено: не опознано — сказано прямо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1062000                                  | НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж<br>чем подтверждено: не опознано — сказано прямо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180B4158                                 | Danfoss 180B4158 — Valve plate set (клапанная плита в сборе), Super Duplex, для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 1 608,35 USD за комплект, в наличии. В заявке строка записана как «180B4158» с КИРИЛЛИЧЕСКОЙ В — из-за этого поиск по рынку возвращал pn_not_found, хотя деталь есть в заводском магазине<br>чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял              |
| 180B4131                                 | Danfoss 180B4131 — Swash plate set (наклонная шайба в сборе) для APP 7.2. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4131», кириллическая В<br>чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял                                                                                                                                                                           |
| 180B4130                                 | Danfoss 180B4130 — Swash plate set для APP 6.5. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4130», кириллическая В<br>чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял                                                                                                                                                                                                     |
| Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2 | это Danfoss 180B4154 — Piston set (комплект поршней, 9 шт в наборе), Super Duplex, APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 2 253,10 USD за комплект, в наличии. В заявке артикула нет вовсе — только описание, отсюда pn_not_found. Номер выведен по заводскому перечню: в семействе APP 5.1-8.2 «поршневой комплект» ровно один<br>чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню, не с шильдика; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял |

| строка заявки                                  | что установлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2</b> | <p>это Danfoss 180B4156 — Retainer set (комплект удерживающих колец), APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 909,78 USD, в наличии. Артикула в заявке нет. ВАЖНО: у исполнения APP W тот же узел идёт под 180B4086 — какой именно насос, APP или APP W, из заявки не видно, и это вопрос к заказчику</p> <p>чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню; исполнение APP против APP W не подтверждено — оно меняет номер. перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял</p>                         |
| <b>Комплект упл. нас. Danfoss APP 5.1-10.2</b> | <p>это Danfoss 180B4161 — Seal set (комплект уплотнений) для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2 / 10.2. 883,00 USD, в наличии. Диапазон в самой строке заявки — «5.1-10.2» — совпадает с заводским дословно, это и есть подтверждение. Латиница в «APP» в заявке кириллическая</p> <p>чем подтверждено: диапазон в наименовании совпадает с заводским дословно; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял</p>                                                                                         |
| <b>KFD2-CR-Ex1 30.300</b>                      | <p>правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49</p> <p>чем подтверждено: обозначение подтверждено карточками дистрибьюторов; цена — по СОСЕДНЕМУ исполнению .30-200, а не по .30-300, по самому .30-300 открытой цены не нашёл. Наша вилка по строке даёт 160 USD за штуку — вероятно занижена втрое, но сравнение идёт с другим исполнением, поэтому это оценка, а не замер</p>                                                                                                                  |
| <b>s240100 поз.200</b>                         | <p>«поз.» — номер позиции по чертежу узла, а не артикул. Пять строк Bornemann в заявке записаны так же: s240100 поз.200, s240104 поз.208, s240065 поз.73, s240055 поз.331.1, s240032 поз.342.1. Число s2400xx похоже на обозначение насоса или сборочного чертежа, а не детали. Пока не сказано, к какому чертежу относятся позиции, заказать нечего</p> <p>чем подтверждено: это разбор формы записи, а не расшифровка детали: изготовителя и номера детали у меня нет. Нужен чертёж узла от заказчика</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>334976-433894</b>                           | <p>два номера в одном поле: 334976 и 433894. Действующий — 433894 (заменил 389588), клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JGS616/620/624). Заказывать по 433894.</p> <p>чем подтверждено: цепочка замен подтверждена карточками четырёх продавцов ЗИП; цены ни у одного нет. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт pn_not_found именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «ненайденного».</p> |

# Что нашлось в Bitrix

Обойдено 179 сделок и 979 запросов поставщикам, найдено 2 577 файлов. Охваты описи: (прежний прогон), слово «ЛУКОЙЛ», слово «НВН», слово «Энергосети» — числа по ним не складываются слепо, одна сделка попадает в два охвата, если подходит под оба слова.

|            |       |
|------------|-------|
| наша цена  | 42    |
| входящее   | 621   |
| неизвестно | 1 590 |
| заявка     | 94    |
| наш запрос | 230   |

## Покрытие заявки файлами из Bitrix

|                                           |       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| артикулов заявки найдено в файлах с ценой | 1 066 | из 1 638; их экспозиция 7 102 035 USD. Это НИЖНЯЯ оценка: опись хранит не больше 400 артикулов на файл, а сам прогон отчитался о 1 133 точных совпадениях |
| строк, которых в файлах Bitrix нет        | 573   | экспозиция 2 175 375 USD. По ним в системе нет ни выставленной цены, ни входящего КП — только наша разведка                                               |

Самые дорогие строки без файла в системе: 4007922 (229 500 USD) · VS-4-57 (138 000 USD) · AF25544 (132 600 USD) · DCA4 (98 325 USD) · VS-6-82 (73 000 USD) · Turbo-K (72 000 USD) · GI3-3 (71 692 USD) · LF16031 (51 636 USD).

### Где лежат цены — и где их НЕТ

Я считал, что выставленные заказчику цены лежат в полях «Result, ТКП» и «Economics of the project».

**Замер это опроверг: в этих полях артикулов с ценой ровно ноль**

— там картинки и сканы. Строки с ценами лежат в «Result file», «Техническая спецификация» и «Request file», а по имени эти поля «нашей ценой» не считаются. Поэтому в документе о запасе на снижение у каждой цены стоит имя поля и пометка «направление не установлено»: подписать чужую цену своей хуже, чем не подписать вовсе. Чтобы снять пометку, нужно одно ваше слово — в каком поле лежит выставленное вами ТКП.

Зато измерено другое и оно сильнее:

**в приложенных файлах нашлись входящие КП поставщиков**

— письменные предложения контрагентов по этой заявке. Запас на снижение считается к ним, а цена с витрины стоит рядом справочно.

## Следующие шаги по порядку

---

1. **Твёрдые офферы по строкам с подтверждённым остатком.** Пока продавец не подтвердил остаток письмом на наш объём, строка не отгружаемая, сколько бы «in stock» ни стояло на карточке.
2. **Вопросы заказчику — одним письмом до защиты.** Список готов.
3. **Закреть занижения.** На этих строках выставленная цена может оказаться ниже закупки, и узнать это на защите хуже, чем до неё.
4. **Разовые запчасти без оценки — решением, а не работой.** Половина строк это одна-две штуки; поштучная проработка каждой стоит дороже самих позиций. Либо считать их по нижней границе класса с оговоркой, либо выносить в отдельное приложение.
5. **Строки с дефектом записи — исправить в самой заявке.** Кириллический двойник внутри латинского номера и неверный разделитель делают номер незаказуемым: ни один дистрибьютор такой номер не примет.