

Перепроверка крупнейших строк заявки

По каждой строке заново установлено: что это за изделие, кто его делает на самом деле, сколько оно стоит в открытых каналах и есть ли рабочий канал закупки. Каждый вывод отдельно проверялся на опровержение.

строк перепроверено	310	
их экспозиция по середине нашей вилки	8 238 595 USD	это 89 % экспозиции всей заявки (9 277 410 USD по 1 642 строкам)
вилка не подтверждена	68 строк · 880 418 USD	цена нашлась, но свидетель один и он не годится: брокерская витрина, страница за антиботом или цифра из сниппета. Вилку это не опровергает и не подтверждает
вилка нечем проверить	107 строк · 3 555 332 USD	открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дешево» — это отсутствие данных
вилка занижена	54 строк · 1 714 326 USD	закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки
вилка завышена	20 строк · 366 954 USD	закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге
вилка верна	59 строк · 1 705 966 USD	оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть
вилка дубль	2 строк · 15 600 USD	это та же позиция заявки, что другая строка перепроверки: цена у неё своя не бывает, и в сумму она входит один раз
строк с замком на заказчике	301	без ответа заказчика цену дать нельзя — нужны шильдик, чертёж, ревизия или единица измерения

Что этот документ не утверждает. Найденные цены не сложены в сумму закупки: цена с карточки действует на подтверждённый остаток, а не на весь наш объём. «Нечем проверить» — не «дорого»: это отсутствие данных, и такие строки стоят отдельным разделом. Цифра, полученная домножением или подстановкой по классу, в заголовок не идёт и всегда с оговоркой.

Вилка не подтверждена — 68 строк, 880 418 USD

цена нашлась, но свидетель один и он не годится: брокерская витрина, страница за антиботом или цифра из сниппета. Вилку это не опровергает и не подтверждает

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1019431-1600	8	3 000 – 14 000 USD	Ни 106 200 USD, ни 8 500 USD в защиту не ставить: первое — ask одного перепродавца на 4 шт из 8, второе ничем не подтвержде но. Вилка 3 000-14 000 USD (conf C) п	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Ровно одной страницей: прайс-лист hard-to-find.parts (https://hard-to-find.parts/shop/), открыт и прочитан целиком, строка процитирована дословно. Это брокерская витрина, один свидетель. Заводской или дистрибьюторской цены

Клапан регулирования подачи жидкого топлива, Solar Taurus 60S. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись говорила, что «заявка называет позицию теплообменником, а описание продавца — регулирующий клапан, номер и наименование не сходятся». Слова «теплообмен» в сырых строках заявки нет ни разу: все три строки — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО (ТОПЛИВА)», описание продавца «Valve, Control, Liquid Fue ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

64/60082039/1	6	3 000 – 10 000 USD	Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на	Первоисточник (позиция 431) плюс собственная расшифровка заказчика во второй строке заявки, состав ЗИП соседей блока, отдельный номер настоящего манифольда в том же листе, снятая круговая ссылка.
---------------	---	--------------------	--	---

Селекторный (переключающий) клапан продувочного воздуха жидкотопливного контура. В первоисточнике это PURGE SELECTOR VALVE, позиция 431, 2 шт. Два независимых чтения сходятся. Первое: заказчик расшифровал сам — в сырой заявке этот же номер второй строкой назван «Многоходовой клапан продувочного воздуха», то есть безымянный «КЛАПАН» сводки закрывается внутри самой заявки. Второе: место в листе — 42 ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

4351035	773	30 – 70 USD	Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственны й носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Ав	Одна проверяемая карточка на опознание (автогенерируемый каталог), запись цены августа, перепроверка 18.09.2026 — 403 двумя инструментами, четыре канала без цены, розница Cummins по номеру 404. Внутренняя сходимости количества с парной стро
---------	-----	-------------	---	--

Колпачек свечи зажигания — каталожное имя Cummins «BOOT, SPARK PLUG», то есть наконечник (колпачок) свечи. НО ИМЯ СПОРНО, и спор не разрешён: карточка, которую мы реально читали в августе, называет позицию «Spark Plug Enclosure», а наша же августовская запись зафиксировала «ENCLOSURE-SPARK PLUG» — это каталожный стиль Cummins через дефис, а не маркетинговая фраза продавца, как утверждалось. «Колпа ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

657541	242	20 – 280 USD	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутрь вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого двоиится между к	Две открытые карточки на опознание, прямо расходящиеся в предмете; открытая карточка действующего номера с перечнем предыдущих; одна открытая цена аналога; отвергнутая цена другого артикула; найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.
--------	-----	--------------	---	---

Наконечник контактный запальной свечи — элемент системы зажигания газового двигателя Jenbacher. И ОПОЗНАНИЕ ДВОИТСЯ по каталогам изготовителей: rsmotorps.com держит этот номер как «Ignition Cable Jenbacher», «Part number Jenbacher: 657541», «Appropriate for Jenbacher engines and models TYPE 2, TYPE 3, TYPE 4», то есть КАБЕЛЬ зажигания; weyeahmotor.com — как «Spark Plug Connector 657541 for Jenbach ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/05002092/4	40	180 – 1 400 USD	Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывал и «комплектom с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольца и прокладки крышк	Родительский номер того же чертежа с расшифровкой, троекратная пара «элемент плюс комплект» в листе, независимая геометрия элемента у фильтрового дома, кросс-номера Siemens.

Комплект уплотнения корпуса МАСЛЯНОГО фильтра, а не арматуры. Доказывает родительский номер: /2 того же чертежа — LUB OIL FILTER ELEMENT (позиция 274, строка непосредственно перед нашей, то же количество), /3 — LUB OIL FILTER ELEMENT – FLUSHING. Пара «элемент плюс комплект уплотнений» идёт в листе подряд и одним количеством трижды (позиции 224/225, 274/275, 319/320) — это уплотнения, меняемые вмес ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

64/05002096/3	40	180 – 1 400 USD	Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность	Родительский номер и блок соседей по первоисточнику, построчная проверка трёх каналов на отсутствие всего семейства, сверка суффиксов внутри двух баз.
---------------	----	-----------------	---	--

Тоже комплект уплотнения корпуса фильтра, и вся разница с предыдущим — в РОДИТЕЛЕ, а не в суффиксе. 64/05002092 — маслофильтр (его /2 назван LUB OIL FILTER ELEMENT). 64/05002096 — фильтр ЖИДКОГО ТОПЛИВА: его /6 — FILTER ELEMENT (позиция 319, строка прямо перед нашей, то же количество), а блок вокруг — 316 PRESSURE RELIEF VALVE, 317 BLEED KIT (к тандемному дозирующему насосу жидкого топлива), 318 P ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

1043614-500	8	1 200 – 6 500 USD	Цены нет ни одной, поэтому пересчитыва ть нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирую щий клапан»	Индексируемое название родственного исполнения того же чертежа, пять адресных отрицательных результатов по каналам, четыре открытых прайс-листа изготовителя без нашего номера, разбор двух строк заявки с разными наименованиями под одним номе
-------------	---	-------------------	---	--

Клапан регулирующий Солар Taurus 60S — НЕ ОПОЗНАН до конца, и это честный итог. Открытая зацепка одна: в индексе магазина изготовителя существует родственный номер того же чертежа — «1043614-700 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» в разделе solenoid-valve. То есть базовый номер 1043614 — чертёж КЛАПАНА, а -500, -600 и -700 — исполнения. Саму страницу открыть не удалось, поэтому характеристику «трёхх выдержал 1 из 1 опровержений

MW13048	36	200 – 1 500 USD	Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывал и тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса с	Место в листе с тягами и упорными шайбами привода, слайд документа изготовителя про унисонные кольца и рычаги, замер префиксов по всему листу, живой канал изготовления по чертежу с подтверждённой компетенцией по холодной части.
---------	----	-----------------	--	---

Рычаг поворота регулируемых лопаток компрессора. Основание — место в листе: строки 1-2 это COMPRESSOR INLET SCREEN и GASKET – INLET, дальше крепёж, 12 наш LEVER, 13-14 THRUST WASHER, 17 и 19 ROD END – RIGHT HAND THREAD и ROD END – LEFT HAND THREAD M10 по 10 шт, 20 NICKEL PLATED NUT – M10 LEFT HAND THREAD. Правые и левые наконечники с левой гайкой — это регулируемые тяги, то есть привод унисонного ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW35024B/01	24	400 – 2 000 USD	Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложенном количестве. Цену за штуку не называю — её не видел н	Кросс-номер Siemens, разбор групп MW35 против MW33 по всему листу, документ изготовителя о числе и расположении лючков, чужой перечень с двумя разными количествами по одному номеру.

Сборка заглушки бороскопического лючка первой ступени СИЛОВОЙ турбины. Кросс-номер Siemens: ESP000935 (у парного MW35025B/01 — ESP000936). Группа номера читается однозначно: MW35 — силовая турбина (MW35025B/01 — её вторая ступень, MW35039 и MW35040 — болт и гайка би-гекс M16×130), MW33 — компрессорная турбина (MW33048A — BORESCOPE PLUG – CT STAGE 1, MW33312B и MW33314A — вторая ступень, MW33324A — ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1)

RI40390738-02	54	150 – 800 USD	Вилка лишилась основания: её единственна я страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Пер	Четыре открытые ведомости того же насоса с дословными примерами формата номера, открытая страница-основание вилки без нашего номера, два канала без цены, один прайс-лист недоступен.
---------------	----	---------------	---	---

Седло клапана Drillmec, буровой насос 12T1600. ГЛАВНАЯ НАХОДКА В ФОРМЕ НОМЕРА: формат «RI...-NN» проверен по четырём открытым ведомостям того же насоса (goscoenergy.com, mud-pump.com, willwaytech.com, drillingbase.com — все HTTP 200), и в них «RI...-NN» ВСЕГДА подпозиция ВНУТРИ сборки, а не отдельная деталь. Дословно: «22 | 40390796 | 6 | Valve kit» → «22.A | RI40390796-03 | 1 | Spring»; «1 | 40390797 выдержал 1 из 1 опровержений

BELIMO AF24-SR-S	41	400 – 775 USD	450-510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СН	измерено 18.09.2026 по четырём ценам разных состояний изделия; в расчёт взята цена нового.
------------------	----	---------------	--	--

Belimo AF24-SR-S — привод воздушной заслонки с возвратной пружиной, момент 180 lb·in, питание 24 В, управление модулирующее (0...10 В). Исполнение «S» — со встроенным концевым выключателем. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1794-IF2X0F2I	19	500 – 2 000 USD	Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ	Карточка изготовителя, три открытые карточки с ценами, отказ от нежилой цены по собственной оговорке продавца, проверка платформы пяти витрин одной группы.
---------------	----	-----------------	---	---

Блок ввода/вывода Flex — комбинированный аналоговый модуль 2 входа и 2 изолированных выхода Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, 2 Inputs / 2 Isolated». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
199515-1	830	12 – 45 USD	Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика —	Пять адресных отрицательных результатов с дословными формулировками, разбор пяти строк сырой заявки с двумя признаками двойного счёта, вскрытая и отвергнутая ловушка внутреннего складского номера другой витрины.

ПРОКЛАДКА — плоское кольцо 4,27” внутренний диаметр на 4,70” наружный при толщине 0,032”, то есть тонкое кольцо шириной около 5,5 мм и толщиной 0,8 мм. Ни в одном открытом каталоге номер не встретился, поэтому опознание держится ТОЛЬКО на тексте заявки — подтверждения каталогом изготовителя нет.

выдержал 1 из 1 опровержений

DESC200	4	2 200 – 9 500 USD	Основание вилки развалилось : она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»),	Страница изготовителя с дословным объявлением о снятии и заменой, карточка исполнения с прямым указанием изготовителя и завода, шесть площадок с 403 или антиботом, семь открытых страниц без цены, вскрытые каталожные заглушки в скрытой разме
---------	---	-------------------	---	--

Блок управления возбуждением генератора в шкафу ГТУ. ГЛАВНАЯ НАХОДКА: «DESC200» — это DECS-200 с переставленными буквами. Русское наименование дословно равно Digital Excitation Control System, и DECS-200 существует как реальное изделие — страница изготовителя basler.com/product/decs-200/ открыта (HTTP 200). В англоязычном первоисточнике заявки строки под этим номером НЕТ вовсе (0 из 436): лист — п

выдержал 1 из 1 опровержений

CFkZLB 11-100 12-125 10-125	5	1 800 – 7 000 USD	Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственно е основание оказалось	Открытая страница конфигуратора изготовителя с полным перечнем вариантов и складскими номерами, даташит изготовителя на тип подшипника, проверенное и опровергнутое основание нашей вилки, три канала без цены и одна заглушка нулём.
-----------------------------	---	-------------------	---	---

Подшипник к корпусу — НО ЭТО НЕ ОДИН АРТИКУЛ, А ПЕРЕЧЕНЬ ТРЁХ ТИПОРАЗМЕРОВ, и заказ по строке бессмыслен, пока заказчик её не расшифрует. Доказано открытой страницей изготовителя: shop.renk.com («Bearing shell EZLB (configurable)», HTTP 200, 176 289 байт) перечисляет варианты с их складскими номерами — «EZLB 9-80 (200698542), EZLB 9-90, EZLB 9-100, EZLB 11-100 (200698690), EZLB 11-110, EZLB 11-125

выдержал 1 из 1 опровержений

MW35025B/01	20	320 – 1 500 USD	Строку не закупать и в сумму лота по количеству 20 шт не ставить. Спросить у заказчика: сколько лючков второй ступени силовой турбины физически на машине, сколь	Что нового против прежней проверки: получена дословная строка независимого перечня с кросс-номером Siemens ESP000936; подтверждено, что «СТУПЕНЬ 2» относится к силовой, а не к компрессорной турбине; открытый сток-лист hardtoget.parts провер
-------------	----	-----------------	--	---

Заглушка бороскопического (смотрового) лючка второй ступени СИЛОВОЙ турбины в сборе — узел доступа для осмотра лопаточного аппарата эндоскопом без разборки машины. Стоит на корпусе силовой турбины газотурбинного двигателя SGT-400. Основание, дословно: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) — «121 MW35025B/01 B

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MD3K02007-00	24	250 – 1 200 USD	Адресный запрос цены и срока на 24 шт. у Premium (Liaoning) Oilfield Technology через форму карточки и у SLB на оригинал; в запросе указать размеры 1820 x 50 x	Существенное для бюджета уточнение класса изделия: снятые с карточки размеры и масса (1820 x 50 x 10 мм, 1,4 кг, маслостойкая резина) описывают резиновый рукав, а не механический привод. Это не цена и в вердикт не идёт, но при переговорах н

HE привод в смысле двигателя или редуктора. Это пневматическая камера (надувной резиновый рукав) с рычажным замком типа V-toggle для прижима и натяжения сит вибросита M-I SWACO серии MD (MD-2, MD-3). Физически — маслостойкое резиновое изделие длиной 1820 мм, шириной 50 мм, толщиной 10 мм, массой 1,4 кг; при подаче воздуха раздувается и через рычажный замок прижимает сито к раме. Узел — ситовая рам

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

T-DA100L8B	21	450 – 1 100 USD	Запросить у заказчика данные с шильдика — без них строка не закупается, и вот полный перечень того, что нужно, по порядку значимости. (1) Мощность в киловаттах	Строка сдвинута с мёртвой точки: из «ABO. Эл. двигатель» без изготовителя она превратилась в опознанную систему обозначений конкретного изготовителя с документальной привязкой каждой части кода, кроме последних двух знаков. Гипотеза о китаи
------------	----	-----------------	---	--

Электродвигатель привода вентилятора аппарата воздушного охлаждения: в заявке наименование записано сокращённо — «ABO. Эл. двигатель», где ABO и есть аппарат воздушного охлаждения. Физически это трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, габарит по МЭК 100L, восемь полюсов, то есть тихоходный — синхронная частота вращения 750 об/мин при 50 Гц. Восемь полюсов для этого места закон

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

KFD2-RR-Ex1	74	110 – 320 USD	Переводить строку на преемника: запросить у Pepperl+Fuchs SE предложени е на 74 шт. артикула 314455 (KCD2-RR2-Ex1) со сроком и скидкой от количества, и параллель	ОШИБКА ССЫЛКИ-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЗАЯВКИ ПОДТВЕРЖДЕНА, НО ЕЁ ОБЪЯСНЕНИЕ НЕВЕРНО. В заявке основанием стоит ссылка RS Components на KCD2-RR-Ex1, тогда как запрошен KFD2-RR-Ex1; августовская пометка справедливо назвала это ценой преемника, и это под
-------------	----	---------------	---	--

Повторитель сопротивления (барьер искробезопасности) на одну цепь, монтаж на DIN-рейку, серия K-System. Передаёт в безопасную зону сигнал термометра сопротивления или резистивного датчика, стоящего во взрывоопасной зоне, с гальванической развязкой и без изменения масштаба; по роду это не повторитель напряжения и не усилитель, а именно повторитель сопротивления. Основание: авторизованный дистрибьют

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

SP103393	18	250 – 1 500 USD	Первым шагом получить состав комплекта, а не цену: запросить у Siemens Energy спецификац ию по SP103393 или по кросс-номеру ESP000641 и подтвердить , к какому узл	Новое против прежней проверки: найден кросс-номер Siemens ESP000641; получены три дословные строки независимого перечня; документированы нули на двух кроссовых площадках и отсутствие номера в открытом сток-листе. Источники turbineblade.net
----------	----	-----------------	--	---

Сервисный (ремонтный) комплект номенклатуры Siemens. Физический состав не раскрыт ни в одном источнике — ни перечня деталей, ни чертежа. Место в машине читается по первоисточнику: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) ставит его сразу за фильтрующим элементом тонкостью 5 мкм — «307 SP103394 FILTER ELEMENT - 5

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1087491-3	63	80 – 400 USD	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутри вилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100,	Скачанный сток-лист с пятью вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на соседях того же листа, вскрытый кросс Solar на Solar, отбракованная китайская реплика, три канала с 403, разбор четырёх строк заявки по трём м

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — воздушный фильтроэлемент номенклатуры Solar Turbines. Взаимозаменяемость вскрыта: на пяти строках сток-листа номер стоит в паре с 1048257-3 (и в обратном порядке, «Element, Replmt»), а 1048257 — ТОЖЕ номер Solar (в каталоге изготовителя он числится как «1048257-1 Filter, Air, High Press»).

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

ZLL EFNLB11-90BM	4	1 500 – 6 000 USD	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корп	Каталог изготовителя с ключом обозначений и с прямой оговоркой о специальных исполнениях, одна открытая цена с пересчётом по курсу из набора, независимое подтверждение номенклатуры у второго импортёра, пять каналов с закрытой ценой, парная
------------------	---	-------------------	--	---

Подшипник к корпусу — подшипниковый узел скольжения типа Е по DIN с боковым фланцем. Изготовитель вскрыт (RENK), но ОБОЗНАЧЕНИЕ РАСШИФРОВАНО НЕ ПОЛНОСТЬЮ: в ключе обозначений изготовителя (E / R-G-F-M / N-Z-X-W-U-T / C-L-F-Y-V-K / Q-B-E-K-A плюс размер-диаметр) нет ни префикса «ZLL», ни суффикса «BM»; парная строка заявки даёт ещё и «ЕРМ». Это либо опции (уплотнения, изоляция вкладыша, подготовка

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

15508.2	255	25 – 90 USD	Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовител ь в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаминал с	Два проверяемых отрицательных результата (формат не принадлежит номенклатуре Siemens; единственный каталожный смысл цифр — изделие другого изготовителя), прогон формата по всей заявке с единственным совпадением, три проверенные страницы и ч
---------	-----	-------------	---	--

Реле СИМЕНС — НЕ ВСКРЫТО, и это честный итог. По открытым каталогам установить, что это за изделие, не удалось: строка даёт только родовое слово «реле» и привязку к шкафу управления PMS (Power Management System). Зато зафиксированы ДВА ПРОВЕРЯЕМЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТА. Первый: «15508.2» НЕ является каталожным номером Siemens — у него промежуточные реле заказываются номерами вида «LZS:PT3A5L24»

выдержал 1 из 1 опровержений

2112736-1	36	90 – 700 USD	Вердикт именно «не подтвержде на», а не «нечем проверить», и разница здесь содержател ьная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬН О НЕТ основания- документ	Шесть каналов с чистым отрицательным результатом, включая разобранный целиком сток-лист и сводный кросс-каталог на 778 страниц, шесть каналов с 403, проверенное основание собственной вилки без ссылки.
-----------	----	--------------	--	--

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТ ГОФРИРОВАННЫЙ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО — номенклатура Solar Turbines. Оpozнание держится ТОЛЬКО на тексте заявки: ни одной открытой страницы, на которой стоял бы сам номер, не нашлось.

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
01917447	18	260 – 1 250 USD	Адресный запрос цены и срока на 18 шт. по номеру 01917447 у Qingdao National Premium Oilwell Machinery (sales@premiumrigparts.com) и у Drillmec (оригинал), с об	Проверка дала два исправления к нашим прежним записям. Первое: в /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/ship_recheck.json записано, что на странице номер стоит в строке 4" и «типоразмер надо сверять с изготовителем» — сверка сделана: к
Цилиндровая втулка (гильза) Ø6 1/4" гидроблока трёхплунжерного бурового насоса Drillmec 12T1600. Физически — сменная гильза цилиндра, по которой ходит поршень; исполнения биметалл либо циркониевая керамика. Узел — гидроблок (жидкостный конец) бурового насоса; по 3 шт. на насос, поскольку насос трёхплунжерный. Основание — каталог запасных частей насоса, drillingbase.com, дословно: «Ø 6 ¼" liner and				
5634409	52	120 – 400 USD	Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам	Открытая каталожная страница с двумя строками по номеру и его внутренним форматом, одиннадцать проверенных доменов без карточки, опровергнутая ссылка-основание собственной вилки, две цены соседей, отделённые от вердикта.
Катушка зажигания (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins G-QSK60G / QSK60G. Подтверждено открытой каталожной страницей intertrek.info: в строке дословно «5634409 катушка зажигания; COIL,IGNITION Cummins; 563440900 Cummins; GQSK60G» и второй строкой того же каталога «... Cummins; QSK60G». Рядом в том же каталоге стоят свечи 4380132 и 5628814 с пометкой «for service use on G-QSK60G (multi t				
64/05002092/2	40	150 – 500 USD	Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и его номер FF204248B: основание не подтверждено, FF-номер принадлежит дому замен, а не изготовителю. Основание по стро	Главная находка: разметка изготовителя в нашей базе неверна. FF204248B — артикул дома замен FilterFinder, а не Faudi; в цепочке замен этого артикула стоят Rexroth, Hydac, Filter Mart, Filtration Group и HiFi Filter, и ни одного Faudi. Сама
Фильтрующий элемент магистрального фильтра смазочного масла пакета SGT-400. Система по документу изготовителя: руководство по эксплуатации пакета (Siemens, Turbine Package Operators Manual, SGT-400; выложено на ManualsLib, документ 1606519), раздел «Lubricating Oil Filters», дословно: «Two filters are provided: • The main filter(s) (XF2 and XF3), which are installed downstream of the pressure cont				
64/05002096/6	40	150 – 500 USD	Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и номер FF204204B и понизить основание по строке. Затем закрывать предмет, а не искать цену по номеру: запросить у зака	Две находки. Первая: пометка изготовителя «Faudi / FF204204B» в нашей базе неверна — FF-номер принадлежит дому замен FilterFinder, в его цепочке стоят Purolator и Hydac, Faudi нет. Вторая: прежняя перепроверка (gt/data/ship_reverify.json) у
Фильтрующий элемент фильтра ЖИДКОГО (резервного, дизельного) топлива, а не смазочного масла — это отличает его от соседней строки 64/05002092/2, хотя в заявке они идут одинаковым наименованием «элемент фильтра» и одинаковым количеством. Основание — место в первоисточнике, англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html)				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
6011815455	8	600 – 2 500 USD	Запрос чертежа или размеров уплотнения у заказчика, затем адресный запрос цены у Sichuan Xinwei Rubber и у Drilltech (оригинал) на конкретный типоразмер.	Единственная строка набора, где есть живой канал на аналог с открытой ценой и подтверждённой мощностью. Но канал закрывается только чертежом: без размеров уплотнения запрос уйдёт в пустоту, а витринная вилка в закупочную сумму не ставится.

Переднее уплотнение плашки (по-английски front packer, ram packer) трубной плашки 4 1/2" одинарного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi. Физически — резинометаллическое изделие: эластомер NBR либо HNBR с армирующими металлическими вставками; при закрытии плашек уплотняет по наружной поверхности бурильной трубы и по стволу превентора. Узел — плашечный блок противовыбросового оборудования, изд ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

186212-100	40	120 – 450 USD	Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стои	Комплект элемента Солар Taurus 60S 186212-100. Две открытые страницы на опознание, один кросс-каталог с афтермаркетным эквивалентом, три цены одного оператора (подтверждением не считаются), опровергнутый собственный кросс, расхождение микро
------------	----	---------------	---	--

Комплект элемента масляного и маслоотделительного фильтра Solar Turbines, Taurus 60S. Открытые страницы: filtersource.com/cross-reference/186212-100 — заголовок «186212-100 - Solar - Oil / Hydraulic Filter», OEM указан как Solar, их эквивалент TCQ111512016 описан дословно «Hydraulic Filter, Microfiber Glass Media, 4" Length, 12 Micron, Viton Seals, Includes O-Ring Kit»; сток-лист hardtoget.parts — ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

3AXD50000038423	9	650 – 1 800 USD	Запрос цены и заводского срока на 9 шт через авторизованный канал: Platt Electric Supply (сеть Rexel) по телефону +1 (800) 257-5288 с ссылкой на item # 1431159,	Подтверждено: артикул 3AXD50000038423 и обозначение AFIN-02C — каталогом авторизованного канала ABB в США (Platt, item # 1431159) и каталогом RS Components (742-1383); нулевой остаток и «Call for price» — живой страницей Platt; преемственно
-----------------	---	-----------------	---	--

Печатный узел управления из состава преобразователей частоты ABB. Название изделия у продавцов расходится, и это расхождение надо знать до заказа: в каталоге авторизованного канала (Platt Electric Supply, сеть Rexel) позиция названа дословно «ABB 3AXD50000038423 FAN INVERTER PCB AFIN-02C» — то есть плата инвертора привода вентилятора охлаждения; большинство независимых витрин и таблица ABB-произво ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

659101	5	700 – 3 500 USD	Запрос номера 0659101 напрямую в Bentec (Бад-Бентхайм) через сервис послепродажного обслуживания, параллельно — в «Форте-2001» с требованием предъявить письмо и	Две поправки к прежней работе. Первая: машина — не буровой насос, а система верхнего привода TD-500-НТ, и это меняет узел и круг поставщиков (рынок запасных частей СВП в России отдельный и живой). Вторая: в графе артикула потерян ведущий но
--------	---	-----------------	---	--

Ремонтный комплект уплотнений системы верхнего привода Bentec TD-500-НТ: машина названа в самой заявке (лист «НВН», графы изготовителя и модели). Что машина существует и чья она — подтверждено техническим бюллетенем изготовителя, дословно: «Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems Deilmannstraße 1, D- 48455 Bad Bentheim Germany», модель «TD-500-НТ», «500 ton API load capacity (4480 kN)», «Drilling ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
RI40110473-01	4	600 – 4 500 USD	Один запрос в Drillmecs: прислать выписку из ведомости узла 40110473 с расшифровкой позиции 01 и цену. Параллельно у заказчика — фотография шильдика изделия на б	Формат номера теперь подтверждён документом, а не рассуждением: приставка RI и разбиение узел-позиция видны прямо в опубликованной ведомости Drillmecs. Прежняя запись в нашей базе о «40110233 Pump → поз. 4.A RI40110233-01 = Electric motor» э
Запасная позиция №01 узла Drillmecs с кодом 40110473. Схема кодирования подтверждена опубликованной ведомостью запасных частей Drillmecs 12T1600, дословно: «6 40110330 1 Pump» (узел смазки), «5 40110417 1 Centrifugal pump» (узел охлаждения втулок), и рядом — позиции с приставкой RI: «16.A RI40391118-01 1 Piston» ... «16.F RI40391118-06 1 Outer seal», «15.A RI50310259-01 1 Gasket», «25.A RI50530023-01				
170180-01-00	24	150 – 700 USD	Запросить цену и остаток по 170180-01-00 у 6G Controls и параллельно у сервисного канала Baker Hughes. Одновремено снять по месту, какая клеммная база стоит на	Наша запись по этой строке (gt/data/ship_lukoil.json) опиралась на ссылку Artisan Technology Group, которая ведёт на позицию 85034-2 «FieldMonitor 1701 2-Channel Transducer I/O Module», а не на номер 170180-01-00, и сейчас отдаёт 403. Основ
Модуль внешнего преобразователя (External Transducer I/O Module) системы машинной защиты Bently Nevada FieldMonitor 1701. Двухканальный, принимает до двух преобразователей и занимает одно посадочное место в клеммной базе. Дословно с карточки продавца: «two-channel module that can accommodate up to two transducer inputs and occupies one slot in a field monitor terminal base» (https://www.6gcontrols				
M00G Mod D633K2018B Rev F, Type R08KZ1M3VWY2	4	950 – 4 000 USD	Запрос в Моог напрямую, одним письмом, с тремя обязательными вложениями: номер модели D633K2018B, ревизия F, тип R08KZ1M3VWY2. В том же письме требовать: (1) ра	Главное по строке: обозначение читается до конца и ведёт прямо к изготовителю прибора. Буква K после D633 — не случайный индекс, а позиция Specification-Status, и означает она взрывозащищённое исполнение; вся остальная строка типа описывает
Сервоклапан прямого действия (DDV) присоединительного размера ISO 4401-03 (HГ6) со встроенной электроникой, во взрывозащищённом исполнении. Дословно из общего описания серии в каталоге изготовителя (Moog, «D633 and D634 Series Direct Drive Servo Valves», страница 2): «The D633 and D634 Series are Direct Drive Valves (DDV) with electric closed loop spool position control. These valves are throttle				
6011815400	24	120 – 700 USD	Запрос по номеру 6011815400 в Drilltech (он держатель ведомости) плюс параллельный запрос в Meyer Fabritech и в китайские формовочные заводы — но только после п	Строка держится целиком на документе заказчика: и машина, и изготовитель, и номер существуют пока только в заявке. Это не порок строки, а точное описание её состояния — и именно поэтому первое действие по ней не поиск, а письмо заказчику.
Верхнее уплотнение плашки (top seal) сдвоенного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi — машина названа в заявке. Физически это формованное эластомерное уплотнение, устанавливаемое в паз верхней плоскости плашечного блока: оно перекрывает зазор между плашкой и корпусом превентора, когда плашки сведены, и работает в паре с передним уплотнением. Класс и размер существуют у мировых изготовителей:				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1060817-40	27	120 – 600 USD	Цены независимо от продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для п	Комплект, фильтрующий элемент газового топлива 1060817-40. Официальная номенклатура изготовителя на опознание, семь фильтровых каналов проверены (кросс отвечает нулём, раздел Solar держит три чужих номера), три закрыты 403/404; цены независ
Комплект, фильтрующий элемент газового топлива — цилиндрический гофрированный элемент. Официальная номенклатура Solar по этому номеру дословно: «Kit, Element, Filter, Gas Fuel», а по соседним исполнениям в магазине изготовителя — «1060817-20 Element, Fitr, Gas, Pleated, Cyl» и «1060817-50 Element, Fitr, Gas, Pleated, Cyl». Перепродавец даёт заголовок «1060817-40 – Pleated Gas Filter Element for So				
64/05002117/31	16	210 – 1 000 USD	Первым письмом — не поставщику, а заказчику: снять с изделия геометрию и маркировку (см. блокирующе е условие). Вторым — в Pall с этими данными, чтобы либо получ	Две находки. Первая: единственное в мире упоминание номера — строка одного продавца, и из неё же взято русское наименование заявки; значит по этой строке нельзя ссылаться на «перечень ЗИП» как на подтверждение — источник один. Вторая: имя Р
Запасной фильтрующий элемент пакета SGT-400. ЕДИНСТВЕННЫЙ источник этого номера в открытом мире — перечень Shenzhen Blaze Turbine, дословно: «64/05002117/31 SPARE FILTER ELEMENT OEM Pall» (https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/ , страница проверена живой 18.09.2026). Это же объясняет русское наименование заявки: «Запасной фильтрующий элемент» — построчный перевод SPARE FILTER ELE				
64/05002095/2	18	170 – 900 USD	Идти не по номеру Siemens, а по изделию: письмо в Vokes/Old Filter и в Compressor Filter Supply с тонкостью фильтрации, наружным диаметром, высотой, типом присо	Главное по строке: изготовитель по-прежнему не вскрыт, и отказ теперь измерен на независимом канале с положительным контролем, а не просто заявлен. Найден новый адрес по существу изделия — британский фильтровый дом Vokes/Old Filter, прямо р
Сменный фильтрующий элемент пакета газотурбинного двигателя SGT-400. Наименование первоисточника дословно: «239 64/05002095/2 FILTER ELEMENT 2 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, с				
п. 351 1405 999 0020	8	400 – 2 000 USD	Запрос в службу запасных частей ИТТ Bornemann с обязательным указанием серийного номера насоса и номера «1405 999 0020», со ссылкой на позицию 351. Параллельн о	Строка методически важна: «п.351» в графе артикула — наша собственная приписка к номеру, и если её отправить изготовителю как часть артикула, запрос вернётся ненайденным. Проверить по всей заявке: у Bornemann таких строк с приписанной позиц
Диск, позиция 351 разреза двухвинтового многофазного насоса ИТТ Bornemann MPC 320-100 (машина названа в заявке). «п.» — кириллическое сокращение «поз.», то есть номер позиции сборочного чертежа, а не часть заводского номера; заводской номер — «1405 999 0020». Класс машины подтверждён изготовителем дословно: «Twin Screw Multiphase Systems that help the oil industry eliminate Gas flaring when boosti				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/07003024/1	4	800 – 4 000 USD	Снять с шильды пять параметров (см. блокирующе е условие) и вести закупку как серийный электронагреватель: это единственна я из восьми строк, где рынок заведомо о	Новое по строке: снято прежнее утверждение нашей базы «артикул не найден» — номер найден в перечне запасных частей изготовителя-невладельца дважды, с указанием 400 В и 50 Гц и с кросс-кодом Siemens ESP000902, а принадлежность к баку смазочн
Погружной электрический нагреватель бака смазочного масла пакета SGT-400. Найдено дословное наименование с электрическими параметрами, чего в нашей базе не было: «126 64/07003024/1 ESP000902 IMMERSION HEATER – 400V 50Hz 1 EA» и повторно «147 64/07003024/1 IMMERSION HEATER – 400V 50Hz 1 EA» (https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/). Родственное исполнение того же черт ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
6011815654	8	400 – 1 800 USD	Сначала письмо заказчику с требованием разреза и наименовани я на языке изготовител я, и только потом запрос цены. Запрашиват ь 6011815653 и 6011815654 одним лотом	Эта строка — пример того, как непереуведённое наименование останавливает закупку сильнее, чем отсутствие цены.
НЕ УСТАНОВЛЕНО физически. Известно только положение строки: это одно из резинотехнических уплотнений того же сдвоенного плащечного превентора 18 3/4" на 5000 psi, идущее в заявке подряд с «уплотнением боковым 6011815653». Слово «лопастное» ни одному узлу превентора однозначно не соответствует: его можно прочесть и как уплотнение тела плашки, и как уплотнение у плашек-ножниц (среза). Догадку из наш ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
MW22333/2	12	200 – 1 200 USD	Запрос цены оригинала у Siemens Energy как верхней границы и параллельно — попытка вывести строку на рынок металлических их уплотнений: для этого нужен чертёж или	Новое по строке: подтверждено документом изготовителя, что речь о камерном тракте («six tubular combustion chambers»), и счёт 12 шт сходится с числом камер на две машины; получено техническое свойство семейства — внутреннее нагружение, а у
Металлическое уплотнительное кольцо С-образного профиля камеры сгорания. Первоисточник дословно: «46 MW22333/2 C SEAL 12 pcs», следующей строкой «47 MW22333/1 C SEAL 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строк ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
RW22314/11	12	200 – 1 200 USD	Вести одной позицией с MW22333/2: те же требования, тот же рынок, партия у одного изготовител я уплотнений дешевле. Запрос оригинала у Siemens Energy — ради верх	Новое по строке: обнаружено противоречие в кросс-кодах — один и тот же ESP000628 проставлен и нашей детали, и MW22333/1, а самой нашей детали на той же странице проставлен ещё и ESP000705. Это закрывает попытку опознавать деталь по ESP-паре
Металлическое уплотнительное кольцо С-образного профиля того же камерного блока. Первоисточник дословно: «52 RW22314/11 C SEAL 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), строка стоит между «51 277306012 SPRING PIN - 6MM DIA x 12MM» и «53 64/60009030/2 THERMOCOUPLE». Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/1) ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
190185-203	4	700 – 3 200 USD	Запросить у hardtoget.parts цену и подтверждение, идёт ли их -205 взамен -203, и одновременно снять с шильдика клапана на машине настоящее обозначение и изгот	Существенное уточнение против нашей прежней записи: наименование узла теперь подтверждено каталогом самого изготовителя и независимо сток-листом («Regulator Assy, Press, Temp, Oil»), а не только пересказом технической статьи. Одновременно в

Блок регулирования давления и температуры масла маслосистемы газотурбинной установки, а не «регулятор» в общем смысле. Дословно по каталогу изготовителя — заголовок страницы Solar Turbines PartStore: «190185-205 Regulator Assy, Press, Temp, Oil» (https://shop.solarturbines.com/valves/regulator-valves/regulator-assembly/190185-205), раздел каталога — клапаны, регулирующая арматура, регуляторные сбо

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

iSTAT i4MT	8	450 – 1 500 USD	Снять cortec с шильдика установлен ого преобразова теля и запросить GE Vernova Grid Solutions по полному коду на все восемь штук. Параллельн о и независимо — запр	Строка ценна тем, что закрывает вопрос принадлежности: преобразователь в шкафу генератора SGT-400 — изделие GE Vernova Grid Solutions наследия Alstom Grid, а не Siemens, и закупается он у своего изготовителя напрямую. В прежней записи набор
------------	---	-----------------	---	--

Многофункциональный измерительный преобразователь класса точности 0,5 для трёхфазных (и однофазных) сетей, монтаж на ДИН-рейку 35 мм. Дословно из руководства изготовителя (титул: «GE Vernova / Grid Solutions / iSTAT i4MT / 3-Phase Multifunction Transducer / Manual / Publication reference: i4MT/EN/M/C», 58 страниц): «The transducer is used for monitoring and measuring electric quantities of single

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1TNA911124R0904	5	900 – 2 200 USD	Первым действием — снять с заказчика диапазон тока и напряжение цепей дискретных входов установленн ых блоков (по шильдику в ячейке MNS) и одновремен но выяснить,	Самое ценное по строке — не цена, а два вывода о составе заявки. Первый: исполнение снято с заказа, и у него есть названный изготовителем преемник, у которого вдобавок снят вопрос подбора по току (один трансформатор 0,24–63 А вместо шести т
-----------------	---	-----------------	---	--

Блок управления и защиты электродвигателя ABB серии M10x, исполнение M102-M. Дословно из руководства изготовителя («Motor control and protection unit M10x User Guide», документ 1TNC911112D0208 RevC, 112 страниц, раздел «Product overview»): «M10x is an intelligent motor control and protection device based on current measurement or current measurement and voltage measurement. Installed in and suppli

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

6011815714	4	800 – 3 000 USD	Получить от заказчика чертёж плашки и паспорт превентора, затем запрашивать тремя параллельн ыми письмами: Drilltech (по номеру), Variable Bore Rams Inc. (по диа	Опознание класса — главное, что даёт эта строка: диапазон «4 1/2 – 7 5/8» переводит её из разряда уплотнений в разряд плашечной оснастки, с другим порядком цены и другим кругом исполнителей. Само опознание подтверждено опубликованной таблиц
------------	---	-----------------	--	--

Уплотнитель плашки переменного диаметра (VBR) на диапазон труб 4 1/2" – 7 5/8" для того же сдвоенного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi. Это не простое уплотнение, а формованный пакер с металлическими вставками, который позволяет одной плашке **держ**ать трубы разных диаметров без перестановки. Что такой диапазон — стандартный ряд, а не описка заявки, подтверждено таблицей диапазонов плашек пе

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW21224A	28	90 – 450 USD	Сначала снять противоречие о месте установки (камера сгорания против подшипникового узла) — от этого зависит и материал, и требования приёмки. Затем запрос ориг	Главное по строке: обнаружено расхождение между нашим описанием детали (уплотнение подшипникового узла) и её положением в двух независимых перечнях плюс счёт по числу камер сгорания. Это влияет не на цену, а на требования приёмки и на то,

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО — металлическое разрезное уплотнительное кольцо камерного блока. Первоисточник дословно: «40 MW21224A PISTON RING 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на

ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

700-FSM3UU23-EX	27	95 – 160 USD	Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизо	Реле времени Солар Taurus 70MD, 700-FSM3UU23-EX. Карточка изготовителя и его же каталог на паспорт, статус снятия и преемника; одна цена неавторизованного брокера без товара, вторая витрина оказалась тем же оператором, две страницы под 403.
-----------------	----	--------------	--	--

Реле времени высокой производительности, многофункциональное, во взрывозащищённом исполнении. Дословно с карточки изготовителя: «High Performance Timing Relay»; питание «24-48V DC / 24-240V 50/60Hz»; диапазон «0.05 s to 60 hr»; «Number of outputs, delayed, change-over contact: 1»; номинальный ток 8 А; коммутируемое напряжение до 440 В перем.; винтовое присоединение; электрический ресурс 500 000 ци

ОСПОПЕН: выдержал 0 из 2

3332291	110	8 – 30 USD	78.73 USD за штуку (закладывать 75-85 USD) — единственны й подтверждё нный покупаемый уровень на западном аффтермарк ете. Альтернатив а прямой закупки в Китае на 11	Чем подтверждено. Прошлый вердикт pn_not_found снят: позиция опознана и цены найдены. Изделие подтверждено сходящимися описаниями из двух независимых площадок — шесть заголовков AliExpress с номером 3332291 буквально в тексте и восемь карто
---------	-----	------------	--	--

Прокладка крышки коромысел (клапанной / рокерной камеры) Cummins для крупноразмерного семейства K: K19 / KTA19 / QSK19, K38 / KTA38, K50, QSK45 / QSK60. По открытым карточкам продавцов — плоская армированная прокладка-пластина примерно 350х250х3 мм, вес около 0,5 кг, в описаниях «rocker lever cover gasket» / «valve chamber cover gasket» / «rocker chamber cover gasket». Это НЕ круглое О-образное ко

ОСПОПЕН: выдержал 0 из 2

635148	10	130 – 250 USD	Для порядка величин закладывать 161.48 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтвержде ния остатка. Твёрдое предложени е на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Kabelbaum Jenbacher / 635148» номер витрины SW47373 цена 139.17 EUR без налога. Немецкое н
--------	----	---------------	--	---

Кабельный жгут газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Расхождение наименований. Карточка: «Kabelbaum» — кабельный жгут, то есть готовая связка проводов с разъёмами. Заявка: «Кабельная разделка» — это другое изделие, оконцевание кабеля. Один номер, два разных предмета: цену к строке приложить нельзя, пока заказчик не скажет, что именно нужно.

ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
585703	82	5 – 35 USD	Для порядка величин закладывать 143.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Gelenk Jenbacher / 585703» номер витрины SW47516 цена 123.72 EUR без налога. Немецкое наименование

Шарнир (подвижное соединение) газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Расхождение наименований, и оно существенное. Карточка: «Gelenk» — шарнир. Заявка: «Скоба». Шарнир и скоба — разные изделия. Вдобавок в наименовании строки заявки стоит второй номер 585704, а у канала это отдельная карточка SW47517 по той же цене. Пока заказчик не подтвердит, что именно требуется, цена к строке не прикладывается ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

1034347-1	2	—	—	ПОДТВЕРЖДЕНО: изделие и его чувствительность (дословное описание позиции), нестандартность 25 мВ/г как признака наследного/ОЕМ-специфичного исполнения (Baker Hughes/Bently Nevada, https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/orbit-home/orbit-a)
Пьезоэлектрический акселерометр (датчик вибрации корпуса/подшипниковой опоры) с номинальной чувствительностью 25 мВ/г, номер Solar Turbines для пакета GTU Taurus 60S. Карточки изготовителя (Solar Turbines / Caterpillar) в открытом доступе нет: формулировка взята дословно с единственной найденной в сети позиции — «Accelerometer, 25 Mv/g». Важно: 25 мВ/г — НЕ современный промышленный стандарт. Baker				ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

1046491	1	—	100-300 USD за штуку при закупке у изготовителя (Delafield) или на вторичном рынке США — опора: 81,25 USD по нашему точному номеру, 80-150 USD по шести номерам	Главное: строка описана неверно, и вилка построена на этой ошибке. Вилку 3 000-15 000 USD с экспозицией 9 000 USD ставили под теплообменник Taurus 70 — для теплообменника она была бы разумной. Но 1046491 — это металлорукав 2"×29", и это под
---------	---	---	---	--

НЕ теплообменник. Это гибкий гофрированный МЕТАЛЛУРУКАВ В СБОРЕ, 2 дюйма внутренний диаметр × 29 дюймов длина, по чертежу Solar 1046491 Rev B. Описано четырьмя независимыми источниками: (1) собственный лист потребности заказчика «Энергосети» в нашей же базе — «ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 29,0 ДЮЙМА» (gt/data/pn_db.json, gt/data/rfq_demand.json); (2) складской лист hardtoget.parts, открыт сегодня — ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

1053038-28	1	—	330 USD за штуку — заводской прайс-лист. Разумный потолок с логистикой и маржой посредника 450-500 USD за штуку; это оценка накладных, а не найденная цена, в за	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Цена и описание взяты не из снippets, а из публичного гостевого API самого магазина изготовителя (Salesforce B2B Commerce, webstore 0ZEUm00000024QvOAI): карточка отдала StockKeepingUnit «1053038-28», Description «Isolator,
Модуль гальванической развязки (искробезопасный барьер) на DIN-рейку, функция — выходное реле. В каталоге изготовителя дословно: «Isolator, Output Relay», категория Products → Electronic → Isolator. Это канал барьерной системы 24 В пост. тока турбинного шкафа управления (в том же каталоге рядом стоит «1106298-1/-2 Rail, Power, Barrier Sys, 24 Vdc» — питающая шина этой же системы). НЕ кабель в сбор				ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

1089241-28	1	—	1935 USD за штуку	Подтверждено каталогом и прайс-листом самого изготовителя, запрошенными сегодня: описание «Power Supply, 42 W, 24 Vdc», рубрика Electronic → Power → Power Supply, listPrice 1934.97 USD, IsActive=true. Цифра не из поискового snippets — её от
По каталогу изготовителя (Solar Turbines / Caterpillar) — «Power Supply, 42 W, 24 Vdc», то есть блок питания 42 Вт на 24 В постоянного тока, рубрика Products → Electronic → Power → Power Supply. Это модуль питания панели управления, а НЕ кабель в сборе: наименование нашей строки («КАБЕЛЬ В СБОРЕ») номеру не соответствует. ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2				

116091-21	2	—	1160 USD за штуку (1000 EUR по курсу ≈1,16), то есть 2320 USD на 2 шт. Закладывать надо ВЕРХНЮЮ половину вилки, а не середину.	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Уверенность С снята частично: настоящая цена найдена, но ровно одна. Строка сток-листа проверена загрузкой страницы сегодня, 18.09.2026, и читается дословно «116091-21 Gage, Level, Float 5pcs 1.000.00EURO each». Ничего из
-----------	---	---	--	---

Поплавковый указатель уровня жидкости (маслобак/бак рабочей жидкости) газотурбинной установки Solar Taurus 60S. Заводское английское описание дословно со сток-листа: «Gage, Level, Float» — то есть ПОПЛАВКОВЫЙ уровнемер, а не смотровое стекло, как можно прочесть русскую заявку. ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1478150000	3	—	≈ 400 USD за штуку закладывать в закупку (опт EC 332-344 USD EXW без НДС + доставка и оформление). Потолок 600 USD за штуку — только если нужен срок и берём те	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Изделие опознано двумя независимыми карточками: Elpremo (CZ) даёт название «PRO MAX 960W 24V/40A», код 1478150000 и EAN 4050118286038; Mercateo Австрия — «Stromversorgung 24V DC, 40A, 960W PRO MAX 40A». Характеристики (вхо
Weidmüller PRO MAX 960W 24V/40A — серийный блок питания на DIN-рейку (импульсный, 1-фазный): вход 85-277 В AC (50/60 Гц) или 80-370 В DC, выход 24 В DC / 40 А / 960 Вт, КПД 93 %, изоляция 4 кВ, −25...+70 °C, IP20, выход регулируемый. EAN 4050118286038. Это обычное электротехническое изделие каталога Weidmüller, а не турбинная чертёжная деталь. выдержал 2 из 2 опровержений				

6ES7412-3HJ14-0AB0	2	—	3000 USD за штуку — подтверждённый уровень (restored, гарантия 2 года, со склада)	Чем подтверждено. Оpozнание изделия — двумя независимыми карточками (Classic Automation и Santa Clara Systems), обе печатают каталожное описание Siemens дословно и совпадают между собой; описание преемника 412-5H взято оттуда же. Снятие с п
Процессорный модуль SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H — центральный процессор для отказоустойчивых (резервированных) систем S7-400H и S7-400F/FH. Каталожное описание OEM дословно: «SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H Central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 3 interfaces: 1 MPI/DP and 2 for sync modules, 768 KB метому». Это рядовой модуль промышленной автоматики (ПЛК в стойке), а не турбинная деталь. выдержал 2 из 2 опровержений				

903375C1	4	—	75 USD за штуку (закупка у складского дистрибьютора по коммерческому эквиваленту) → 300 USD на 4 шт. С запасом на логистику и посредника — 90 USD за штуку, 360	Чем подтверждено. Идентификация — тремя независимыми источниками, которые дают одно и то же дословное описание: заголовок карточки в собственном магазине Solar Turbines («903375C1 Union, Conduit, 1.0 Npt, M-f») и две сохранённые копии ведом
Не процессный штуцер, а ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ соединитель: муфта-союзка (union) для жёсткого кондуита, 1.0" NPT, папа-мама (M-F), из безмедистого алюминия, взрывозащищённая. Каталожное описание Solar дословно: «UNION-1.0NPT,M-F,CU-FREE AL»; заголовок карточки в магазине Solar — «903375C1 Union, Conduit, 1.0 Npt, M-f». Это расходная арматура кабельной разводки пакета (Class I Div 1/2 Gr. B,C,D; Class ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2				

950232C1	4	—	580 USD за штуку (500 EUR) — по единственному найденному каналу, который деталь реально держит и покрывает количество. Экспозиция на 4 шт — 2 320 USD вместо 600	Вилка 50-250 USD не работает ни одним концом, и это надо сказать владельцу прямо, потому что цена заказчику уже твёрдая. 1) Вверх. Единственная настоящая цена, какая существует на вебе по этому номеру, — 580 USD за штуку, то есть в 2,3 раз
Круглая витоновая (FKM) прокладка под фланец 4" трубы. Формулировка изготовителя дословно: «GASKET, RND, VITON, 4.0 PIPE». По собственным строкам заявки того же заказчика — прокладка фланца 4" гибкого соединения на линии дренажа смазочного масла силовой турбины (СТ) Solar Taurus 70 / 70MD; в нашей строке та же деталь приписана Taurus 60S. Серийное расходное уплотнение, а не ответственная деталь: р ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				

999340C1	1	—	28 000 EUR за штуку (≈32 500 USD по нашему сохранённому у курсу 1,16) — это потолок и единственная подтверждённая цена именно этой детали, её и закладывать как ху	Чем подтверждено. Живой разбор сырого HTML https://hardtoget.parts/stock-list/ 18.09.2026: строка по 999340C1 на месте, прошлый вердикт in_stock подтверждается. Формат цены разобран до конца и сомнений не оставляет: лист пишет и разряд тыся
НЕ насос. Это коалесцирующий фильтрующий элемент маслоотделителя (демистера) бака смазочного масла Solar Turbines Taurus 70 / Taurus 70MD. Дословное сокращённое английское описание OEM, живьём на карточке продавца: «Element, Filtr, Oil Mist, Colsr». Русское описание OEM в четырёх наших записях совпадает: «ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ, МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ». Подтверждается соседней позицией того ж ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
199543-2	5	—	Прикладыва ть нечего: наименовани я расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «199543-2 Blanket. Bleed Duct. Exterior 5pcs 10.250.00
Мат теплоизоляционный. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «199543-2 Blanket. Bleed Duct. Exterior 5pcs 10.250.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Blanket, Bleed Duct, Exterior», а в строке заявки «MAT Солар Taurus 70 199543-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
969582C1	2	—	Прикладыва ть нечего: наименовани я расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «969582C1 Clamp. Cushion. Pipe 100pcs 490.00EUR ea». Р
Хомут. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «969582C1 Clamp. Cushion. Pipe 100pcs 490.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Clamp, Cushion, Pipe», а в строке заявки «3-дюймовая прокладка для гибкого соединения труб. Дренаж смазочного масла из подшипников 2/3. Солар Taurus 70 969582C1». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
1078325-17	2	—	Прикладыва ть нечего: наименовани я расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EUR ea». Разделитель тыс
Фильтр. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «FILTER», а в строке заявки «ВСЕПОГОДНЫЙ ЭКРАН ГАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА Солар Taurus 70MD 1078325-17». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
1119277-304	3	—	Прикладыва ть нечего: наименовани я расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1119277-304 1061301-107 Kit. Instl. Computer 5pcs 19.
Комплект. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1119277-304 1061301-107 Kit. Instl. Computer 5pcs 19.000.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Kit, Instl, Computer», а в строке заявки «МОНОБЛОК Солар Taurus 70MD 1119277-304». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
1054986-2	1	—	Прикладыва ть нечего: наименовани я расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1054986-2 MEMBRANE FLEXIBLE 1pcs 900.00EUR ea». Разде
Мембрана. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1054986-2 MEMBRANE FLEXIBLE 1pcs 900.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «MEMBRANE FLEXIBLE», а в строке заявки « ГИБКАЯ ВСТАВКА Солар Taurus 60S 1054986-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

Вилка нечем проверить — 107 строк, 3 555 332 USD

открытой цены нет ни в одном канале: ни заводской, ни дистрибьюторской, ни у сток-трейдера. Это НЕ «дорого» и НЕ «дёшево» — это отсутствие данных

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW22316B/01	12	20 000 – 100 000 USD	—	ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке —

Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГ

выдержал 1 из 1 опровержений

MW21215M	12	20 000 – 90 000 USD	Цены нет ни одной, закладывать нечего. ВАЖНАЯ АСИММЕТРИЯ, которой прежняя запись не говорила: вилка 20 000-90 000 USD имеет основание «экспертная вилка по типу	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО, после проверки на опровержение. СНЯТА формулировка «три независимых источника»: ссылка на turbineblade.net со строкой «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6» не подтверждается — номер MW21215 отсутствует на ОБЕИХ их стра
----------	----	---------------------	---	--

Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания can-annular: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — Одна из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — «

выдержал 1 из 1 опровержений

64/60040226/2	8	14 000 – 45 000 USD	—	Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts- sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block 64/60
---------------	---	---------------------	---	---

Запорный клапанный блок ВТОРИЧНОЙ (пилотной) линии топливного газа Siemens SGT-400. Оpozнание подтверждено дословно и живьём: в перечне ЗИП строка таблицы даёт «FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block» против номера 64/60040226/2, порядок колонок проверен по соседям («BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» → 64/60082033/1, «Blocking valve XV283» → 64/60040228/1). Тот же базовый номер расщ

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

4007922	90	1 100 – 4 000 USD	—	Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922
---------	----	-------------------	---	---

Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq_demand.json, строки 157–161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKE TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газозлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Зна

выдержал 1 из 1 опровержений

VS-4-57	184	300 – 1 200 USD	Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышеннымкратно» — он был в	УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявк
---------	-----	-----------------	---	--

Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 92 шт и завихритель пламени горелки 92 шт. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнайтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ,

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

3AXD50000426157	68	800 – 2 500 USD	Закладывать нечего: цены по точному номеру нет нигде. Проверено адресно — quicktimeonline.com по нашему номеру 404 при работающем контроле на другом номере; у а	ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сай
-----------------	----	-----------------	--	--

ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — ремкомплект печатных плат планового ТО модуля привода ACS800. Подтверждено каталогом изготовителя: abb.com/global/en/products/3axd50000426157, og:description и meta description дословно «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала «подтверждено отсутствие номера» и что это описание выд

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
CT95038/01	10	4 000 – 18 000 USD	Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000–18 000 USD (conf C) НЕ аннулирован а — её собственное основание	Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка

Газовый топливный клапан в сборе, 1.1/2 дюйма, Siemens SGT-400 — встроенный клапан топливной системы. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись четыре раза утверждала, что заявка называет изделие «датчиком температуры», и выводила из этого «основание вилки аннулировано, риск односторонний — скорее дороже верхней границы». Ни в сырых строках заявки, ни в сводке, ни в англоязычном первоисточнике этот ном ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

64/60040257/1	12	2 500 – 15 000 USD	—	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО И ЧТО ИМЕННО СНЯТО. Формат номера 64/XXXXXXXX/X подтверждён как серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone). Расщепление базового номера суффиксом на разные изделия подтверждено на соседях: /60040226/1C sole
НЕ УСТАНОВЛЕНО, и прежний вывод снят. Раньше здесь стояло: «электропневматический позиционер, проверено по живой странице». Проверено было /2, а не /1 — а /2 стоит в нашей же заявке отдельной строкой (строка 477 rfq_demand.json, «ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР, 2 шт»). Вывод был перенесён с суффикса на суффикс, а суффикс у линкольнских чертежей и есть номер изделия. ВТОРАЯ ПРИЧИНА СНЯТЬ: страни ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

VS-6-82	146	200 – 800 USD	Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышеннымкратно» — он был в	УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявк
---------	-----	---------------	--	--

Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнайтера SparkMax (изготовитель Victory Ener ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Turbo-K	90	450 – 1 150 USD	—	Изделие опознано, и это главный результат: под артикулом «Turbo-K» скрывается не деталь Solar, а расходный моющий химикат независимого изготовителя. Подтверждено так: профиль изготовителя на modernpowersystems.com («highly effective, water
Водно-щелочной моющий состав для промывки осевого компрессора газовой турбины — on-line (горячая) и off-line (холодная) промывка. Это расходный химикат, а не деталь. Линейка: Turbo-K Concentrate 1:4, Turbo-K RTU (готовый к применению), Turbo-K Super Concentrate 1:19, плюс антиобледенительная добавка Turbo-K AF10 (мешается 1:4 с концентратом); смешивается с обычными антифризами, работает до -40 °C. выдержал 1 из 1 опровержений				

1701/05	30	1 200 – 2 800 USD	закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200–2800 (середина 2000) не опровергнут а ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основан	ВЕРДИКТ ИСПРАВЛЕН 18.09.2026 проверкой на противоречия внутри набора. Стояло «ЗАВЫШЕНА» при price_kind «не найдена» и полном отсутствии цены — то есть вердикт по цене был вынесен БЕЗ цены, по классу изделия. Это рассуждение, а не замер, и в
---------	----	-------------------	--	--

Bently Nevada FieldMonitor 1701/05-01 Terminal Base (BN PN 141478-01) — ПАССИВНАЯ клеммная база системы защиты 1701 FieldMonitor: несёт от 1 до 8 каналов плюс один датчик Keyphasor, для датчиков в неопасной зоне / Division 2 / Zone 2. Это не «блок контроля»: электроника (Proximitor Input Monitor 1701/15, Seismic 1701/25 и т.д.) вставляется в эту базу отдельными модулями. выдержал 1 из 1 опровержений

6181H-12FPXPHDC	9	2 500 – 8 000 USD	Закладывать нечего, и по двум независимым причинам. Первая: цены нет ни на одной открытой карточке, вилка 2 500–8 000 ничем не оперта. Вторая и более важная: на	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — публикацией изготовителя, а не описанием продавца. Снятие — отсутствием номера в действующем сводном документе изготовителя и 404 на его странице. Расхождение наименования было замечено и прежней проверкой
-----------------	---	-------------------	---	---

Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181H Integrated Display Computer (семейство VersaView 1200P): дисплей 12,1 дюйма TFT 800×600 с сенсорным вводом, Intel Pentium III, 256 МБ ОЗУ, накопитель 8 Гб, питание 90–264 В переменного или 18–32 В постоянного, два RS-232, два USB 2.0, масса 6,8 кг. Класс подтверждён публикацией самого изготовителя 6181H-IN001B-MU-P «VersaV выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/60040257/1014	8	2 500 – 9 000 USD	Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Moog в сборе она скорее занижена,	Учебный документ изготовителя на 131 страницу с прямыми цитатами по обоим узлам, разбор чертёжного корня по первоисточнику и по самой заявке, семь каналов без цены, два канала недоступны (403 и TLS).
Продувочный клапан P2 в сборе — HE ОПОЗНАН, и это главный результат строки. Учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, «Gas Turbine Components SGT400», 2006, 131 страница, открыт и прочитан) называет BOV ДВА РАЗНЫХ узла. Первый, стр. 119–122: «The P2 Air Blow-Off Valves... There are two BOV's mounted externally. One each side of the P T. The BOV's are made by MOOG and are hydr выдержал 1 из 1 опровержений				
KFD2-VR-Ex1.50m	60	450 – 1 000 USD	Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен дейс	измерено 18.09.2026. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой
Повторитель напряжения Pepperl+Fuchs серии K-System. СНЯТО ПРЕЖНЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ: я писал, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения». Страницы изготовителя это опровергают — и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 описаны как «1-channel isolated barrier»; число каналов кодируется цифрой ПОСЛЕ «Ex» (Ex1 = один канал), а цифра в VR2 — ревизия конструкции. Значит «разницы в 2,6 раза на одной ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
RW21223/1	356	25 – 200 USD	По этой строке цена вторична: подтверждать надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой	Первоисточник заявки на английском (строка 41 и её соседи), перечень запчастей SGT-300 с тем же номером, четыре канала без карточки, размерная родня по семейству.
БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ — английский оригинал наименования «BI-HEXAGON HEAD BOLT» (строка 41 первоисточника листа «Энергосети», gt/data/ship_english_source.json). Важнее имени место установки, которое читается по соседям первоисточника: 38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER, 39 MW21221 DISC SPRING, 40 MW21224A PISTON RING, 42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY, 45 RW21222/4 CAP SCREW M8, 46–47 MW2 выдержал 2 из 2 опровержений				
1701/06	20	800 – 3 000 USD	Закладывать нечего: строка не проработана . Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложено» — один китайский перепродавец под	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — согласованными описаниями продавцов и описанием парной позиции. Главный результат строки — не цена, а вскрытие куста: четыре витрины одного оператора в Сямыне, и это уже второй такой куст за ночь (первый —
Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor Isolator Terminal Base — клеммная база с гальванической развязкой, заводской номер 141377-01. Шесть каналов (по одному на датчик), изоляция 250 В переменного постоянно и 1 500 В испытательное, рабочая температура –20...+70 °С. В неё устанавливаются модули FieldMonitor и блок питания 1701/10 из соседней строки. Наименование «шасси» в заявке точное. выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1046415-79	4	2 800 – 16 000 USD	Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завышена, НЕЧЕМ: новой или прейс	Каталог Solar с наименованием (тело 404), четыре соседних номера той же серии, в том числе названный прямо в нашей заявке, открытая карточка предполагаемого оригинала с состоянием и остатком, отказ от сниппета по уже разобранному ранее случ
«БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА» — ложное наименование. По каталогу Solar Turbines 1046415-79 это «Module, Controller, Controlnet», модуль ControlNet контроллера, компонент сети управления. Серия 1046415-xx — солнечная группа спецификации на шкаф ControlNet/ControlLogix, и это подпирается четырьмя точками, из которых независимых ДВЕ (третья — наша же заявка, четвёртую открыть не удалось): 1046415-30 — выдержал 2 из 2 опровержений				
64/60082044/1	10	1 500 – 5 500 USD	Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки впятеро меньше — 28 000	Первоисточник (строка 432), скачанный и прогнанный документ изготовителя на 600 тыс. знаков с нулём совпадений по номеру и по семи именам-кандидатам, два открытых канала с дословным «Nothing Found», разбор трёх строк заявки под одним номеро
СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА — в первоисточнике TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY (строка 432, 2 шт). Двухходовой шаровой кран с приводом в сборе, топливная система. Подтверждение СЛАБОЕ и это надо сказать прямо: только два наших же источника — первоисточник заявки (он же круговой) и наша разметка. Независимого документа нет: учебный документ изготовителя (Siemens Industrial T выдержал 1 из 1 опровержений				
1075721	345	25 – 150 USD	Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтв	Три открытые карточки по типоразмеру с дословными фразами о фасовке и материале, проверка сырых данных страницы против её рендера, отрицательные результаты по двум крупным каталогам, проверка отсутствия номера в каталоге Solar и в первоисто
ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ — губчатая (пористая) уплотнительная лента в бухте 50 футов. Бухта 50 футов — не размер изделия турбины, а торговая единица рулонного материала, и это единственное, что о позиции известно твёрдо: значит серийный материал под шильдой Solar, а изготовитель — производитель губчатой резины, Solar только присвоил номер. СНЯТО: формулировка «каталожная формула Solar TAPE, SPONGE, ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				
186280-600	18	300 – 3 000 USD	Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого	Каталог Solar с полным наименованием (страница индексируется, тело 404), два соседних номера того же семейства, независимая витрина с подписью «LUBE OIL FILTER», разбор четырёх записей сырой заявки.
Наименование в заявке — «Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70», и проверка его закрыла. По каталогу Solar Turbines: «186280-600 Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl», раздел filtration-components / filter-element-kit — гофрированный цилиндрический фильтрующий элемент СИСТЕМЫ СМАЗКИ. Подтверждается семейством в том же каталоге: 186280-100 «Element, Fltr, Liquid Fuel», 186280-200 «Elem выдержал 2 из 2 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/60082038/1	6	2 000 – 7 000 USD	Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исклю	Первоисточник (строка 430), прогон документа изготовителя, дословное «Nothing Found» у продавца, наличие соседних исполнений семейства при отсутствии нашего.

ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН — в первоисточнике PURGE/DRAIN VALVE (строка 430, 2 шт). Клапан продувки и дренажа топливной системы; по второй строке заявки — жидкотопливной горелки. Подтверждение такое же слабое: первоисточник (круговой) и наша разметка. В открытых перечнях семейства 64/60082 публично видны только соседние /32 (auto drain valve) и /33 (block valve) — нашего номера в них нет. выдержал 1 из 1 опровержений

SP040571	18	300 – 2 500 USD	Первым письмом у продавца спрашиваетс я НЕ цена, а спецификац ия вложений: перечень деталей с номерами и количествам и и к какому узлу комплект относится. Заявленн	Первоисточник (строка 291) с тем же неинформативным наименованием, код Siemens из нашей разметки, отсутствие карточки у изготовителя и на вторичном рынке, разбор двух строк заявки.
----------	----	-----------------	--	--

КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ — в первоисточнике SPARES KIT (строка 291, 2 шт), то есть и первоисточник состава не раскрывает. СОСТАВ НЕИЗВЕСТЕН, и это главный ответ по строке: «комплект» — не изделие, а упаковка неизвестного содержимого, и без состава цена бессмысленна. Что есть: наша же пометка по перечню ЗИП связывает номер с ремкомплектom Y-образного фильтра-сетки (64/05015003/19), а разметка несёт при н выдержал 1 из 1 опровержений

70-30108-1	10	900 – 4 000 USD	Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждё нного сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовител я или не получено ТКП, строка не проверяем а в принцип	Два отказа магазина изготовителя двумя инструментами, пять адресных отрицательных результатов по витринам, вскрытая группа из трёх доменов одного оператора.
------------	----	-----------------	---	--

ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus — линейный пневматический привод. ОПОЗНАНИЕ СЕГОДНЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ОТКРЫТОЙ СТРАНИЦЕЙ, и это надо сказать прямо: карточка магазина изготовителя отдала 404 и curl с браузерным User-Agent, и релеем; страница раздела приводов — тоже 404. Заголовок «Actuator, Linear, Pneu» существует только как сниппет поисковика, а сниппет в доводы не идёт. Значит опознание опирается на наш выдержал 1 из 1 опровержений

MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2	4	2 800 – 9 000 USD	Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800-9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен	проверено 18.09.2026. КЛАСС, УКАЗЫВАЮЩИЙ ГДЕ ИСКАТЬ. Замер 18.09.2026 по всей заявке: у 53 строк на 1 035 900 USD (11 % экспозиции) в НАИМЕНОВАНИИ назван один изготовитель, а в поле бренда стоит другой. То есть заявка сама говорит, у кого с
--	---	-------------------	--	--

Сервоклапан MOOG серии D834 (прямого действия, со встроенной электроникой и аналоговым интерфейсом), типовой код R40KZ2M6VWY2, типоразмер по ISO 4401. В заявке помечен брендом Siemens, но изготовитель назван прямо в самом наименовании — MOOG. Парная строка: D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2, 4 шт, и третья MOOG MOD -885-005, 4 шт без оценки. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/60082041/1	6	1 800 – 6 000 USD	Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это пер	Первоисточник (строка 434), прогон документа изготовителя, отрицательный результат по двум открытым каналам.
ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ — в первоисточнике PRIMING VALVE ASSEMBLY (строка 434, 2 шт); вторая строка заявки называет его «клапан прокачки жидкого топлива в дренаж». Подтверждение — первоисточник (круговой) и наша разметка, независимого документа нет. выдержал 1 из 1 опровержений				
6181P-15A2MW71DC ser.F	4	3 800 – 7 500 USD	Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с непрочитанной ой карточ	Карточка изготовителя с датой снятия и подтверждённой ревизией, шесть открытых страниц без цены, пять площадок с 403, две строки заявки под одним базовым номером, опровергнутые три цифры из наших же данных.
Панель — промышленный компьютер Allen-Bradley VersaView 6181P со встроенным дисплеем 15 дюймов. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «6181P Next Generation Integrated Display Industrial Computer, 15 in Display, Aluminum 4:3 Bezel, Performance Package, 256GB MLC Solid State Storage, Windows 7 Professional SP1, Base OS, DC»; процессор Intel i3-4102E; питание 18–32 В постоянного ток выдержал 1 из 1 опровержений				
MVI56E-MCMXT	6	2 800 – 4 400 USD	Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения ХТ — то	Страница изготовителя с ограничением по шасси, девять открытых страниц без цены, пять площадок с 403, вскрытая подмена артикула в основании нашей вилки.
Интерфейсная карта Modbus — модуль связи Modbus Master/Slave для шасси ControlLogix, исполнение ХТ (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Подтверждено страницей изготовителя prosoft-technology.com, дословно «MVI56E-MCMXT is designed for the Logix-XT™ control platform, allowing it to operate in extreme environments». Там же ограничение: с этим модулем обязательно шасси 1756-A5XT выдержал 1 из 1 опровержений				
64/60082033/4	8	1 100 – 4 200 USD	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка при	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082033/4. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
Автоматический вентиляционный клапан в сборе на линии приборного и уплотняющего воздуха. Дословно две открытые строки: «122 64/60082033/4 ESP000894 AUTOMATIC VENT VALVE ASSEMBLY 1 EA» и «2.46 1.32 Automatic valve assembly (vent) 64/60082033/4 4 pcs» (раздел «Valving Kit»). Системная ссылка 1.32 — та же, что у «Norgren air regulator 1/2" BSP», «Auto drain valve» и «Solenoid valv ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1408 999 9236 п393	8	800 – 4 500 USD	Сначала определить класс изделия по фото шильдика и разрезу, и только затем запрос: при картридже — прямой запрос изготовител ю уплотнения по его собственном у но	ПРЯМО ПО ЗАДАНИЮ: суффикс «п393» — НАШ, а не заводской. Это кириллическое сокращение «поз. 393», то есть ссылка на позицию сборочного чертежа, добавленная учётной системой заказчика. Номер изготовителя — «1408 999 9236» без суффикса, и запр
Уплотнение вала двухвинтового многофазного насоса Borgmepann MPC 320-100, позиция 393 сборочного чертежа. Узел — уплотнение вала (сальниковая камера) насоса; изделие ремонтное. Класс изделия по одному номеру НЕ определяется: по нашей записи и по уровню заявленной цены это картриджное торцовое уплотнение, но по тому же номеру это может быть и комплект манжет либо колец круглого сечения, а цена этих				
64/60082037/1	4	2 500 – 8 000 USD	Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, ко	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082037/1. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки: суффикс /1 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Документировано ДРУГОЕ исполнение того же базового номера: «429 64/60082037/3 SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY 2 pcs» — в жидкотопливном блоке того же листа, рядом с «426 64/04012024/1 TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP», «430 64/60082038/1 PURGE/DRAIN VALVE», «431 64/60082				
64/60082040/1	6	1 500 – 5 500 USD	Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтврж	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082040/1. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
Сборка продувочного клапана жидкотопливного скида. Дословно: «433 64/60082040/1 PURGE VALVE ASSEMBLY 2 pcs», между «432 64/60082044/1 TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY» и «434 64/60082041/1 PRIMING VALVE ASSEMBLY». Слово ASSEMBLY существенно: родственный 64/60082038/1 «PURGE/DRAIN VALVE» комплектуется отдельным «64/60082038/1B ACTUATOR» с ремкомплектами (уплотнения привода, комп				
1094726-10	4	1 500 – 9 000 USD	Закладывать нечего: цены по номеру нет. Риск односторонн ий и он в сторону занижения — единственна я увиденная цена по этому чертежу (исполнение -200) равна 68 45	ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ, называю прямо. В строке заявки записано, что 1094726-10 — это «система гидрозатвора (seal oil system) Taurus 605 — контур уплотнительного масла, который держит барьер между технологическим газом и подшипника
Узел дренажа воздухозаборного тракта газотурбинной установки — сливной короб с гидравлическим затвором. Гидрозатвор здесь в прямом смысле: жидкостная петля, через которую конденсат из воздухозаборной камеры уходит наружу, а воздух внутрь тракта через слив не подсасывается. ОСНОВАНИЕ — строка сток-листа HardToGet.Parts по тому же базовому чертежу, страница открыта 18.09.2026, дословно: «1094726-200				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/60040233/15	4	2 200 – 7 500 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственно й есть содержательное осн	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/15. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
НЕ ОПОЗНАН: суффикс /15 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Что известно про базовый номер, дословно: «SOLENOID VALVE. PILOT for MAIN GAS VENT VALVE ASSEMBLY 64/60040233/7»; «2.4 3.1 Pneumatic vent valve assembly 64/60040233/16 4 pcs»; «2.57 3.5 On-package vent valve 64/60040233/24 4 pcs»; «130 64/60040233/25 PNEUMATIC VENT VALVE ASSEMBLY 1 EA»; «425 ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				

64/60040233/17	4	2 200 – 7 500 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/17. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
НЕ ОПОЗНАН: суффикс /17 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Известное про базовый номер — см. строку /15: /7 пилотный соленоид главного газового вент-клапана, /16 и /25 пневматические вент-клапаны в сборе, /24 клапан на пакете, /32 пропановый блок клапанов. Русское наименование заявки — «ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН»; в этом базовом номере запорную функцию несёт /32 («PROPANE BLOCK VALVE ASSE ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				

1060367-500	4	2 000 – 7 500 USD	Закладывать конкретную цифру нечем. Что действительно даёт эта строка — снятую наценку: изделие серийное и изготовитель его продаёт напрямую, поэтому запрос уxo	Расхождений с входными данными по существу нет: изготовитель ABC, модель ABC11B-120-10 и реквизиты руководства 64073 Rev. 5 от 09.09.2021 я подтвердил чтением самого документа, а не поисковой сводкой. Уточняю три вещи против записи строки.
Промышленное зарядное устройство стационарной аккумуляторной батареи пакета газотурбинной установки: выпрямитель с двумя режимами подзаряда — поддерживающим и форсированным. Не имеет отношения к солнечной энергетике: «Солар» в наименовании — марка турбины. ОСНОВАНИЕ — руководство изготовителя, титул дословно: «MANUAL NUMBER: 64073 / REV: 5 / DATE: Sept 9, 2021 / AMERICAN BATTERY CHARGING, LLC. / ... ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

64/60040233/16	4	2 000 – 7 000 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственны й опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилк	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/16. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
Пневматический вентиляционный клапан в сборе. Дословно: «2.4 3.1 Pneumatic vent valve assembly 64/60040233/16 4 pcs» (раздел «Valving Kit»; системная ссылка 3.1 — та же, что у «Solenoid valve 64/60040226/1C», то есть газотопливная группа). Русское «ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН» в заявке — машинный перевод «vent valve», то есть клапан ВЕНТИЛЯЦИИ газового тракта, а не «выпускной». Слово ASSEMBLY сущес ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
301315-13	4	1 500 – 7 000 USD	Закладывать нечего, цены нет. Ценность строки в другом: изготовитель узла назван документом, и это переводит позицию из каталога машиностроителя в каталог произ	Против записи строки поправка одна, но важная. В заявке сказано: «изготовитель узла установлен: штатное соединение валов на Solar Taurus 60 — сухая дисковая муфта Кор-Flex». Документ я нашёл и цитату привёл дословно, так что сама посылка ве
Пакет гибких дисков (мембран) сухой дисковой муфты линии вала — сменный упругий элемент, который передаёт крутящий момент и отрабатывает несоосность и тепловое расширение между турбиной и приводимой машиной. Смазки не требует, изнашивается и меняется отдельно от полумуфт. ОСНОВАНИЕ по типу муфты в пакете — спецификация пакета изготовителя, дословно, п. 4.2.8 «Shaft Coupling»: «Solar’s standard sha ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				
525743000	4	1 500 – 7 000 USD	Запрос изготовител ю (SLB) на номер 525743000 и параллельно — подготовка к изготовлени ю по чертежу: получить от заказчика чертёж либо снять образец.	Строка формирует наибольшую экспозицию лота (17 000 USD по середине вилки при 4 шт.) и при этом не имеет ни одного подтверждения цены. Отдельно: девятизначный ряд Dowell/SLB опознан как таковой, и это снимает версию о Drillmес и NOV — искат
Вал трансмиссионный силового конца (привода) трёхплунжерного цементировочного насоса цементировочного скида Schlumberger/Dowell CPS-763. Физически — крупногабаритная поковка из легированной стали: обработанные посадочные шейки под подшипники, шлицевое либо шпоночное соединение, термообработка; передаёт крутящий момент от редуктора на коленчатый вал насоса. Узел — трансмиссия (силовой конец) насоса ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				
RW21222/4	1 168	4 – 25 USD	—	Настоящей цены не найдено ни одной — ни заводской, ни авторизованного дистрибьютора, ни сток-трейдера, ни брокерской. Поэтому вилка 15–60 USD не подтверждена и не опровергнута: защищать её нечем, и подставлять вместо неё свою цифру я не ста
CAP SCREW M8 — винт крепления узла камеры сгорания SGT-400. В каталоге дилера турбинного ЗИП напечатано дословно «SIEMENS CAP SCREW RW21222/4», кол-во 12 шт на комплект; в том же списке рядом «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G» и «SIEMENS DISC SPRING MW21221», а также однотипные «SIEMENS CAPSCREW RW21222/2» и «RW21222/3». Второй независимый список того же дилера подтверждает строки «RW21222/2 — ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2				
1063325-1	4	1 800 – 6 500 USD	Закладывать нечего. Работа по строке — не торг, а опознание: разброс по классу на одном и том же сток-листе составляет от 1,9 до 56 тыс. EUR за насос, и пока не	Расхождение с входными данными есть, и оно в нашу пользу. В строке заявки по 1063325-1 записано «артикул не найден», изготовитель не назван, и предложено «снять шильду с насоса — почти наверняка каталожный гидронасос стороннего бренда». При
Гидравлический насос навесного оборудования пакета газотурбинной установки. Заводского английского наименования по этому номеру я не нашёл, поэтому физику изделия дальше класса «гидравлический насос» не утверждаю. Что есть в нашей базе по номеру, дословно: «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС Солар Taurus 60S 1063325-1», узел «Пакет / навесное (BOP)», 4 шт (gt/data/pn_db.json). Окружение по чертежам того же поко ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				
64/60082046/1	6	1 100 – 4 200 USD	Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименовани й под одним номером, и вилка применена к с	Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082046/1. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.
Регулирующий вентиль жидкотопливного скида. Дословно: «436 64/60082046/1 CONTROL VALVE 2 pcs» — последняя строка жидкотопливного блока, между «434 64/60082041/1 PRIMING VALVE ASSEMBLY» и «437 64/60030062/33 NON-RETURN VALVE - 5 PSI». Вторая строка заявки называет тот же номер «Клапан подачи вспомогательного воздуха» — то есть по нашей же заявке среда спорна: жидкое топливо (по мест ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
595872000	24	250 – 1 000 USD	Запрос изготовител ю (SLB) на номер 595872000; параллельно — подбор аналога по посадочным размерам, но только после получения от заказчика диаметра плунжера и ра	В нашем файле /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/ship_lukoil.json по этой строке записан аналог с ценой (дословно: "Эквивалент: packing set Utex 0817-01-0107-03 (3x4, 45 USD, склад Corpus Christi, epumpstore.com)"). Эту цену я в те
Комплект уплотнений (набивки) плунжера гидроблока цементирувочного насоса скида Schlumberger/Dowell CPS-763. «6 1/2"» в наименовании — геометрия, а не имя изделия: это типоразмер по диаметру плунжера либо по расточке сальниковой камеры. Узел — гидроблок (жидкостный конец) насоса, сальниковый узел плунжера; изделие расходное, меняется по наработке. Основание — дословно наша запись, файл /home/user/ ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				

RENK EFZLB 09-100	4	1 300 – 6 000 USD	Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит прейскурант за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассы	Три независимые открытые страницы с одним и тем же заводским складским номером, опубликованная матрица типоразмеров изготовителя, пять каналов с закрытой ценой, разбор трёх подшипниковых строк заявки с найденным противоречием в изготовителе
Подшипник к корпусу RENK — подшипниковый узел скольжения типа E по DIN с боковым фланцем, исполнение с циркуляционной смазкой, вал 100 мм. В отличие от парной строки, здесь обозначение читается полностью и типоразмер СТАНДАРТНЫЙ. Запись «09» против заводского «9» расхождением не является: изготовитель пишет и «E-ZLB 09 100 H 7», и «EZLB 9-100». выдержал 1 из 1 опровержений				

RENK EMNLB 9S-100	4	1 300 – 6 000 USD	Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за о	Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100. Заводской листок RENK RH-1163 на расшифровку кода и размеры, шоп изготовителя на заводские номера вкладыша, витрина второго продавца на срок; цены нет ни на одной из четырёх открытых страниц.
Подшипник скольжения RENK серии E, тип EM, типоразмер 9S, вал Ø100 мм. Вскрыто по ЗАВОДСКОМУ листку RENK RH-1163 («Slide Bearings Type EM 9S / For Shaft Diameters 80, 90, 100 mm»), где дословно стоит «Example: RENK slide bearing EMNLB 9S - 100» с расшифровкой кода: E — тип, M — finned centre flange mounted (корпус с оребрением, центральный фланец), N — natural cooling, L — plain cylindrical bore, ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2				

CT97200/01	16	320 – 1 500 USD	Не искать цену по номеру Siemens — по нему не ответит никто, кроме самого Siemens. Дешёвый и быстрый шаг: запросить у заказчика фотографию шильды прибора и пере	Новое против прежней проверки: получена дословная строка первоисточника с соседями по блоку (это раздел КИП и электромонтажа, а не топливной арматуры); найдено, что по соседнему семейству преобразователей давления SGT-400 в независимом пере
Преобразователь давления с присоединительным переходником — покупной измерительный прибор, а не деталь двигателя. Место в пакете читается по первоисточнику: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) — «415 CT97200/01 PRESSURE TRANSMITTER AND ADAPTOR 16 pcs», а соседние строки того же блока: «412 MW05167 LUB OIL L ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				
3420932	566	10 – 40 USD	—	Чем подтверждено: идентификация — ОДИН источник, агрегатор Autopiter.ru, карточка артикула 3420932, где под брендом Cummins стоит «Кольцо уплотнительное клапанной крышки QSV91G ОРИГИНАЛ», а рядом тот же номер у Caterpillar («Защита»), СТР и
Кольцо (прокладка) уплотнительное крышки клапанов газового двигателя Cummins QSV91G — крупногабаритное эластомерное уплотнение клапанной крышки ННР-двигателя, а не мелкий стандартный O-ring, как читается из наименования заявки. выдержал 2 из 2 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW03632	8	700 – 2 800 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок де	Зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400, MW03632. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, две открытые страницы перепродавцов без цены, одна недоступна по DNS; в англ
Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель MW03632 — зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -40 до +1200 °C; HX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 11 с; длина монтажной части не более 379 мм; диаметр монтажной части 3,2/6,0/8,6 мм переменный — ЭТО ПЕРСОНАЛЬНОЕ значение модели, у соседнего ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				
64/04012024/3	16	200 – 1 500 USD	Строку разложить, а не оценивать: запросить у заказчика артикул каждого изделия отдельно либо страницу каталога ЗИП, либо шильду и чертёж узла прокачки. Одноре	Главная находка строки — предметная, а не ценовая: «НАБОР ДЛЯ СЛИВА» в первоисточнике называется BLEED KIT и стоит в блоке жидкого топлива (предохранительный клапан, заполнение и пусконаладка по жидкому топливу, фильтроэлемент, перепад давл
Комплект для удаления воздуха и прокачки контура ЖИДКОГО топлива (в первоисточнике BLEED KIT), а НЕ «набор для слива»: русское наименование заявки — неточный перевод. Основание дословно, англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), блок подряд идущих позиций: «316 64/04012025/3 PRESSURE RELIEF VALVE 4 pcs», «317 64 ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
1064405-1	4	900 – 4 500 USD	Закладывать нечего: цены нет. Но это самая близкая к закрытию строка из семи — изделие опознано заводским наименованием, остаток есть и он вчетверо больше потре	Против записи строки заявки — одно уточнение и одно приобретение. Приобретение: запись признаёт, что «карточку именно 1064405-1 увидеть не удалось»; теперь по этому номеру есть прямая строка у продавца с заводским английским наименованием «
Регулятор перепада давления клапанного (тарельчатого) типа, проход 3/4 дюйма — держит заданную разность давлений между двумя средами и отрабатывает её колебания. ОСНОВАНИЕ — строка сток-листа HardToGet.Parts по нашему номеру, страница открыта 18.09.2026, дословно: «1064405-1 Regulator, Dp, Poppet, 0.75 In 10pcs auf Anfrage» (https://hardtoget.parts/stock-list/). Это первое заводское английское наи ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
PP7953-04	3	1 200 – 6 000 USD	Вернуть строку заказчику на уточнение. Нужны: модель двигателя по шильдику полностью, включая исполнение; число цилиндров и расположение рядов; заводской номер	Строка требует возврата заказчику, а не поиска поставщика. Дополнительно: сама ширина заявленной вилки 1 200–6 000 USD — в пять раз от нижней границы до верхней — признак того, что изделие не опознано и при составлении заявки: такой разброс
Изделие не установлено. По наименованию заявки «Двигатель – ГБЦ» речь о головке блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания — детали, накрывающей блок цилиндров и несущей клапанный механизм, форсунки или свечи. Дальше этого продвинуться не удалось: обозначение PP7953-04 не найдено ни в одном каталоге. В нашей собственной базе (gt/data/pn_db.json) по нему стоит запись без изготовителя, с опечатк ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
MW03627	12	280 – 1 500 USD	Цены нет ни одной, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовлен ие по образцу у изготовител я	Термопарный зонд Сименс SGT-400 MW03627. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и на паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя, четыре открытые страницы реселлеров без цены, одна закрыта

Термоэлектрический преобразователь (термопара) серии ТС, модель MW03627. Подтверждено ДОКУМЕНТОМ, а не перечнем продавца: описание типа средства измерений ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), утверждённое Росстандартом (7 листов), где дословно перечислены модели серии, и MW03627 среди них. Паспортные данные именно этой модели: диапазон от -40 до +1200 °C, HСХ

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ZLL EFNLB11-90EPM	4	800 – 4 500 USD	Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, siz	Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM. Заводской каталог RENK типа EF на ключ кода, шоп изготовителя на складские номера и на отсутствие исполнения В в размере 11-90, перечень второго продавца на подтверждение того же пробела; страница ABB
-------------------	---	-----------------	--	---

В строке DBE сущности, и это ключ к ней. EFNLB 11-90 — подшипник скольжения RENK серии E, тип EF, типоразмер 11, вал Ø90 мм: расшифровано по ЗАВОДСКОМУ каталогу RENK «Slide bearings Type E series EF», где ключ кода дан построчно — E тип, F end flange mounted (торцевой фланец), N natural cooling, L plain cylindrical bore with loose oil ring lubrication, B guide (locating) bearing, фиксирующий. Тот

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

CT4010J/1	8	450 – 2 200 USD	Цены нет, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: CT4010J/1 и MW03627 по описани	Термопарный зонд Сименс SGT-400 CT4010J/1. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и полные паспортные данные модели, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, три открытые страницы без цены; количество сошлось с англоя
-----------	---	-----------------	--	--

Термоэлектрический преобразователь серии ТС, модель CT4010J/1. Подтверждено тем же документом Росстандарта — описание типа ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), где CT4010J/1 назван в перечне моделей дословно. Паспортные данные из таблицы документа: диапазон от -40 до +1200 °C, HСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013), класс допуска 1/2, время термиче

выдержал 2 из 2 опровержений

SP107964	32	150 – 500 USD	Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтвержде на и не опровергнут а — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закры	Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964. Шесть заходов поиска, три независимые складские и кроссовые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches» — это опровержение догадки «Pall/Donaldson/Parke
----------	----	---------------	--	--

Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, точнее не установлено. Что можно утверждать: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Lincoln (бывш. Ruston/Alstom), и соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки действительно фильтрующие элементы с указанием тонкости фильтрации и среды: SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»,

выдержал 2 из 2 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
SP107965	32	150 – 500 USD	Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с	Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965. Те же шесть заходов, что по парному номеру: три независимые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches»; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет
Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, парный к SP107964, точнее не установлено. Как и по парному номеру: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по линии Lincoln, соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки — фильтрующие элементы с указанием тонкости и среды (SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а самого SP107965 в первоисточнике HET. Ни то				
70-30093-1	392	8 – 45 USD	Запросить у изготовителя установки по учётной записи карточку 70-30093-1 и 1075721: единицу измерения, длину бухты и строку замены. Параллельно снять с чертежа	Против прежней записи добавлено главное: у преемника длина входит в наименование, и весь раздел лент в каталоге изготовителя устроен так же — значит вопрос «что такое штука» не теоретический, а решающий для этой строки. Наша прежняя цена 15
Лента уплотнительная из вспененного (губчатого) материала с клеевым слоем — массовый расходник уплотнения стыков кожуха, панелей шумоизоляции и воздухозаборного тракта, а не изделие собственной разработки изготовителя установки. Собственное наименование Solar в нашей базе — «TAPE,FOAM». Прямой карточки товара на этот номер в открытых источниках нет. Косвенное подтверждение назначения и порядка вел				
64/60082045/1	4	1 000 – 4 000 USD	Строка не закупается поиском по номеру — её надо расшифровать. Первый шаг: запрос в Siemens Energy на расшифровку номера 64/60082045/1 (наименование, узел, схем	Главное по строке: измерено, что номера не существует за пределами нашей собственной заявки, тогда как соседние суффиксы того же семейства есть и в первоисточнике, и на независимом складе. Это ставит вопрос о правильности самого номера рань
Запорный клапан линии продувки инструментальным воздухом — так изделие названо в самой заявке, и ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, КОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ. Измерение по источникам: номера нет в англоязычном листе-первоисточнике листа «Энергосети» (436 строк, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), хотя соседние номера того же семейства там стоят подряд — «429 64/60082037/3 SHUT-OFF AN				
SP107762	60	80 – 250 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в AAF по типу и	Фильтр-элемент HYDROCEL 95, SP107762. Даташит и три страницы изготовителя на опознание и паспорт, независимый фильтровый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; единственная витрина с этим изделием недоступна по DNS, цены не
Кассетный фильтр-элемент тонкой очистки воздуха KBOY в морском исполнении — AAF HydroCel класса 95. Даташит изготовителя дословно: «Hydro Cel 95 & H12 — Total Reassurance»; «Available in standard size 592x592x292mm (23⅜x23⅜x11½ inches)»; класс F9 при 3 400 м3/ч, F8 при 4 250 и 5 100 м3/ч; начальное сопротивление 110/155/210 Па, конечное 635 Па; средняя эффективность по пятну 97/93/91; влажность 10				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
SP027886	18	120 – 900 USD	Первым действием — запросить у Siemens Energy или у сервисной организации СОСТАВ комплекта ESP000648/S P027886 (перечень позиций с размерами и материалам и). Без	Строка не о цене, а о предмете: под одним номером закупается неизвестное содержимое. Найдено косвенное указание на принадлежность к фильтровой группе (соседство с фильтроэлементом в первоисточнике и парность комплектов уплотнений фильтров в

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ — в первоисточнике дословно «225 SP027886 SEAL KIT 2 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо: перечень Shenzhen Blaze «21 | SP02 **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

400.1, 411.1/.2/.3/.4/.7/.8/.13/.23/.24/.25, 412.1/.2/.4/.5/.10, 507	5	700 – 2 800 USD	Письмо заказчику, а не поставщику. Спросить ровно четыре вещи: 1) заводской номер насоса с шильдика (руководств о KSB требует его дословно: «Note: Please always	Поправка к прежней записи в нашей базе: там сказано «400.1 — подшипник». Это неверно — в перечне деталей руководства KSB позиция 400.1 значитс я как «Gasket», а подшипники качения проходят под 320.1/2. Ошибка безобидна на вид, но она уводит
---	---	-----------------	---	--

Это не артикулы, а номера позиций деталей насоса по системе обозначений KSB (система восходит к DIN 24250). Машина названа в заявке: секционный высоконапорный насос KSB Multitec V50/8A-4.1 20.181, лист «Энергосети». Расшифровка позиций взята дословно из перечня деталей руководства по эксплуатации KSB Multitec (1777.8/7-10 G3), раздел «9.1 List of components»: «400.1 Gasket», «411.1/2/3/4/5/6/7/8/1 **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

SPECIFICATION NO. Kinetrol ARB050H25FA3L00	4	900 – 3 200 USD	Опознание перед любой закупкой, и оно делается не поиском, а двумя действиями у заказчика. Первое: фотография шильдика привода и шильдика крана на месте установ	Строка выделена в набор как случай, где закупка идёт прямо к изготовителю прибора, — и именно здесь этот ход пока не работает, потому что прибор не назван. Ценность разбора в другом: доказано, что дальнейший поиск по коду бесполезен, и назв
---	---	-----------------	---	--

По наименованию строки заявки — внескидовой запорный клапан газового топлива газотурбинной установки СИМЕНС SGT-400, то есть отсечная арматура топливного газа, вынесенная за раму агрегата. Физически такая позиция — это СБОРКА, а не одно изделие: запорный (как правило шаровой) кран, поворотный пневмопривод на нём, пружинный возврат в безопасное положение и блок концевых выключателей. Поле артикула **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

KOP160j7MWVPN22	58	75 – 175 USD	Цены нет ни одной, наша вилка не подтвержде на и не опровергнут а — по строке закладывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: провери	Реле времени Солар Taurus 60S, KOP160j7MWVPN22. Каталогная страница на изготовителя серии (по родственному суффиксу), два заголовка листингов по нашему суффиксу, шесть каналов без цены, четыре домена под ботозащитой; снят ложный свидетель и
------------------------	----	--------------	---	--

Реле времени — электронный универсальный таймер серии KOP. Дословно с прочитанной каталожной страницы по родственному исполнению KOP160j7MWVPN00 (артикул изготовителя 9600040): «Elektronisches Zeitrelais KOPJ 24...48 VDC und 24...240 VAC 10 Zeitbereiche 0.05s bis 60 Stunde», происхождение «Origine : RO». Дословно из заголовков листингов по НАШЕМУ номеру: «SAIA KOP160j7MWVPN22 TIMER RELAY 24-240 V **выдержал 2 из 2 опровержений**

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
HDIBATTE260DOTAA	10	400 – 850 USD	Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпля	Батарея аккумуляторная HDI HDIBATTE260DOTAA. Три несвязанные витрины называют изготовителя против номера, ни одна не даёт продающей цены; сайт изготовителя не открылся, четыре листинга закрыты 403. Догадка задания об имени изготовителя подт

Аккумуляторный блок питания приборов нефтепромысловой КИП, а не деталь машины. Дословно с карточки: «Hdi Hdibatt-e260-dot-aa Power Pack Battery / Hdi Instruments, Llc / Tadiran Ltd / Lithium Inorganic 3.6V Battery / Hdi Part#: Hdibatt-e260-dot-aa / E260 Power Pack / Class 1, Groups A,B,C,D / Weight: 430 Gm». Вторая витрина: «HDI HDIBATT-E260-DOT-AA BATTERY POWER PACK», «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO выдержал 2 из 2 опровержений

64/60009030/2	12	150 – 800 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить	Термопара Сименс SGT-400 64/60009030/2. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, независимая страница на назначение (камера сгорания), реестр компаний Великобритании на ликвидацию; три открытые страницы без цены, одна
---------------	----	---------------	---	--

Термопара серии TC, модель 64/60009030/2 — термопара камеры сгорания Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -20 до +1100 °C; HСХ типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 8 с; длина монтажной части не более 152 мм (у соседнего исполнения /1 рядом стоит 170); диаметр монтажной части от 2,5 до 6,0 мм переменный; масса не более 0,1 кг; выдержал 2 из 2 опровержений

SP103394	20	60 – 450 USD	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВ О: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 45	Фильтрующий элемент 5 микрон, SP103394. Независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает; единственная страница с номером — круговой источник заявки. Вскрыто третье значение
----------	----	--------------	---	--

Фильтрующий элемент 5 микрон. Известно ровно то, что написано в наименовании: «FILTER ELEMENT - 5 MICRON» (англоязычный первоисточник), по-русски «ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН». Ни среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика), ни габарита, ни материала, ни типа уплотнения, ни наличия О-рингов на открытых страницах нет. Показательно: соседние SP-номера того же листа среду называют прямо («LUB ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

CT3122/1	4	350 – 1 800 USD	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщи	Термопарный зонд Сименс SGT-400 CT3122/1. Описание типа Росстандарта прочитано целиком (7 листов) — изготовитель с листа 7, паспортные данные из таблицы по координатам ячеек; реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя; три от
----------	---	-----------------	--	--

Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель CT3122/1 — термопарный зонд Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 1 описания типа: диапазон от -40 до +1150 °C; HСХ типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013); класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 6 с; длина монтажной части не более 500 мм; диаметр монтажной части 1,5 мм; длина удлинительных проводов 5 500 мм выдержал 2 из 2 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	0	—	Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтвержде на ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат ВНЕ неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7	Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximitor Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено сторонней карточкой ArtisanTG. Снятость — косвен

Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximitor: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Founda ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1)

1022447	3	—	Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1022447 Seal. Lip. 4.0 Od. Spr Loaded. Sgl 10pcs 200.
Уплотнение манжетное. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1022447 Seal. Lip. 4.0 Od. Spr Loaded. Sgl 10pcs 200.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

131230-6	2	—	Для порядка величин закладывать 580.16 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «131230-6 Rtd. Pt100 10pcs 500.00EUR ea». Разделитель
Датчик температуры сопротивления, термосопротивление pt100. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «131230-6 Rtd. Pt100 10pcs 500.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

1034549-21	1	—	Для порядка величин закладывать 2 900.78 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1034549-21 Module. Vib. Seismic. Bn 1701 5pcs 2.500.0
Модуль. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1034549-21 Module. Vib. Seismic. Bn 1701 5pcs 2.500.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

1051931-69	1	—	Для порядка величин закладывать 19 725.28 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-69 1014212-10 1051931-19 Base. Temperature. S
Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-69 1014212-10 1051931-19 Base. Temperature. Spring 5pcs 17.000.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1105336-1	3	—	Для порядка величин закладывать 1 160.31 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1105336-1 Detector. Thermal. Discrete 5pcs 1.000.00EUR ea»
Детектор. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1105336-1 Detector. Thermal. Discrete 5pcs 1.000.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
1078325-10	2	—	Для порядка величин закладывать 5 801.55 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1078325-10 Detector. Gas. Methane 5pcs 5.000.00EUR ea
Детектор. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1078325-10 Detector. Gas. Methane 5pcs 5.000.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
998882C1	1	—	Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «998882C1 Coil. & Cover Assy. Valve 100pcs 600.00EUR e
Катушка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «998882C1 Coil. & Cover Assy. Valve 100pcs 600.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
1034549-43	1	—	Для порядка величин закладывать 1 740.47 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1034549-43 Module. Vib. Galvanic Isolator 10pcs 1.500
Модуль. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1034549-43 Module. Vib. Galvanic Isolator 10pcs 1.500.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
120712-11	1	—	Для порядка величин закладывать 6 381.71 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120712-11 Valve. Relief. 1.5 In Psi 10pcs 5.500.00EUR
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120712-11 Valve. Relief. 1.5 In Psi 10pcs 5.500.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
993359C1	3	—	Для порядка величин закладывать 34.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «993359C1 O-ring. Co2 Outer Dis. Rubber 50pcs 30.00EUR
Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «993359C1 O-ring. Co2 Outer Dis. Rubber 50pcs 30.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1023031-1	2	—	Для порядка величин закладывать 1 624.44 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023031-1 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 10pcs 1.400
Бесконтактный датчик. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023031-1 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 10pcs 1.400.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
120029-1	1	—	Для порядка величин закладывать 4 641.24 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-1 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 5pcs 4.000.00
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-1 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 5pcs 4.000.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
2027098-12	1	—	Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «2027098-12 120029-122 Valve. Check. Thd. 100. Psig. L
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «2027098-12 120029-122 Valve. Check. Thd. 100. Psig. Lf 100pcs 1.600.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
120029-8	1	—	Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-8 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 10pcs 1.600.0
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-8 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 10pcs 1.600.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
120029-5	1	—	Для порядка величин закладывать 1 392.37 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-5 Valve. Check. Thd. 30. Psig. Lf 10pcs 1.200.
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-5 Valve. Check. Thd. 30. Psig. Lf 10pcs 1.200.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
1064721-14	1	—	Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1064721-14 Valve. Hand. Needle. 0.25 In. 150 5pcs 1.6
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1064721-14 Valve. Hand. Needle. 0.25 In. 150 5pcs 1.600.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
186276-1	5	—	Для порядка величин закладывать 928.25 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186276-1 Valve. Relief. 0.25 In. 125 Psig 5pcs 800.00
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186276-1 Valve. Relief. 0.25 In. 125 Psig 5pcs 800.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
967664C1	1	—	Для порядка величин закладывать 1 392.37 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «967664C1 Valve. Relief. 0.375 In. 400 Psi 5pcs 1.200.
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «967664C1 Valve. Relief. 0.375 In. 400 Psi 5pcs 1.200.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
190583-1	1	—	Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190583-1 Valve. Relief. 0.875 In. 3000 Psi 5pcs 200.0
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190583-1 Valve. Relief. 0.875 In. 3000 Psi 5pcs 200.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
903537C1	4	—	Для порядка величин закладывать 417.71 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903537C1 Elbow. Conduit. 1.0. 90°. F-f 50pcs 360.00EU
Колено, фасонная деталь трубопровода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903537C1 Elbow. Conduit. 1.0. 90°. F-f 50pcs 360.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
955518C1	2	—	Для порядка величин закладывать 13.92 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «955518C1 O-ring. Sae 253. Viton 100pcs 12.00EUR ea».
Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «955518C1 O-ring. Sae 253. Viton 100pcs 12.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
993672C1	1	—	Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «993672C1 Kit. Repair. Dp Valve 10pcs 200.00EUR ea». P
Комплект. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «993672C1 Kit. Repair. Dp Valve 10pcs 200.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1023031-3	2	—	Для порядка величин закладывать 1 276.34 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023031-3 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 30pcs 1.100
Бесконтактный датчик. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023031-3 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 30pcs 1.100.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
124907-25	4	—	Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-25 GROMMETT 4pcs 100.00EUR ea». Разделитель ты
Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-25 GROMMETT 4pcs 100.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
124907-4	3	—	Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-4 GROMMET SEALING 3pcs 100.00EUR ea». Разделит
Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-4 GROMMET SEALING 3pcs 100.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1053038-19	2	—	Для порядка величин закладывать 580.16 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1053038-19 Isolator Power Feed Module 2pcs 500.00EUR
Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1053038-19 Isolator Power Feed Module 2pcs 500.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
70-31237-1	2	—	Для порядка величин закладывать 75.42 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EUR ea». Разд
Магнит. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1042018-3400	6	—	Для порядка величин закладывать 104 427.98 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1042018-3400 Valve. Control. Gas Fuel. Elec 5pcs 90.0
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1042018-3400 Valve. Control. Gas Fuel. Elec 5pcs 90.000.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1017902	2	—	Для порядка величин закладывать 17.40 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017902 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CI300. 304 100pcs 15
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017902 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CI300. 304 100pcs 15.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
186273-1	4	—	Для порядка величин закладывать 3 016.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186273-1 Regulator. Press. Poppet. 0.25 In 10pcs 2.60

Регулятор давления. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186273-1 Regulator. Press. Poppet. 0.25 In 10pcs 2.600.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

1023518-201	8	—	Для порядка величин закладывать 7 890.11 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023518-201 Valve. Solenoid. 3-way. 100 Psi 10pcs 6.8
-------------	---	---	--	--

Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023518-201 Valve. Solenoid. 3-way. 100 Psi 10pcs 6.800.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

1046485	1	—	Для порядка величин закладывать 2 784.75 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046485 Hose Assy. 0.75 In X 15 In 10pcs 2.400.00EUR
---------	---	---	--	---

Шланг в сборе. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046485 Hose Assy. 0.75 In X 15 In 10pcs 2.400.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

1046489	1	—	Для порядка величин закладывать 3 829.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046489 Hose Assy. 1.50 In X 31.0 In 10pcs 3.300.00EU
---------	---	---	--	--

Шланг в сборе. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046489 Hose Assy. 1.50 In X 31.0 In 10pcs 3.300.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

190584-1	1	—	Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190584-1 Valve. Delta P 1pcs 600.00EUR ea». Разделите
----------	---	---	--	--

Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190584-1 Valve. Delta P 1pcs 600.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
190584-2	1	—	Для порядка величин закладывать 464.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190584-2 Valve. Delta P 1pcs 400.00EUR ea». Разделите
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190584-2 Valve. Delta P 1pcs 400.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
604014C1	1	—	Для порядка величин закладывать 348.09 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «604014C1 FILTER 1pcs 300.00EUR ea». Разделитель тысяч
Фильтр. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «604014C1 FILTER 1pcs 300.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
124907-7	1	—	Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-7 GROMMET 1pcs 100.00EUR ea». Разделитель тысяч
Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-7 GROMMET 1pcs 100.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
1106120-2	1	—	Для порядка величин закладывать 20 885.60 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1106120-2 Heater. Lube Oil. 25 Kw. 400 Vac 1pcs 18.00
Нагреватель. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1106120-2 Heater. Lube Oil. 25 Kw. 400 Vac 1pcs 18.000.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений
1060150	1	—	Для порядка величин закладывать 16 244.35 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1060150 Horn. Ep 1pcs 14.000.00EUR ea». Разделитель т
Сирена звуковая, ревун. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1060150 Horn. Ep 1pcs 14.000.00EUR ea».				выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1065717-300	1	—	Для порядка величин закладывать 53 374.30 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1065717-300 Meter. Flow. 0-12000 Lbh. Analog 1pcs 46.

Прибор измерительный, расходомер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1065717-300 Meter. Flow. 0-12000 Lbh. Analog 1pcs 46.000.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

Вилка занижена — 54 строк, 1 714 326 USD

закупка дороже, чем мы считали — запаса на снижение нет, а на части строк выставленная цена может оказаться ниже закупки

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
4380132	773	200 – 835 USD	Занижена ТОЛЬКО если обязателен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatrasco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку	Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatrasco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла —

Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18×1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatrasco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 д

выдержал 1 из 1 опровержений

)

404492-1214569	587	320 – 650 USD	Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявк	Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts,
----------------	-----	---------------	---	--

Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6–20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50–60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компоненто

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

3AXD50000260706	22	2 000 – 7 000 USD	9 900 USD за штуку, коридор 9 900 – 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬН А	Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8i KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANC
-----------------	----	-------------------	--	--

ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8i KIT 8», описание «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multidrive): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), ТН ВЭД 85049090. Это НЕ «модуль» — это

выдержал 1 из 1 опровержений

DCA4	345	220 – 350 USD	356,32 USD за ведро: 345 × 356,32 = 122 930 USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала преж	Прошлый вердикт pn_not_found подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins
------	-----	---------------	---	--

Жидкая присадка к охлаждающей жидкости (SCA) Fleetguard DCA4, ведро 18,9 л — и ФАСОВКА НАЗВАНА В САМОЙ ЗАЯВКЕ. Сырая строка дословно: «Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л», 345 шт; семейное имя DCA4 стоит только в колонке артикула. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись объявляла фасовку неизвестной и требовала её у заказчика. Права она в другом: DCA4 в колонке

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1794-IRT8	40	700 – 3 100 USD	40 × 3 376,45 = 135 058 USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизован ной цены нет наличия, а единстве	измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 мА, 24 В DC. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

1794-ACNR15XT	42	500 – 3 100 USD	42 × 3 438,38 = 144 412 USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовок	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон –25...+70 °C) — 1794-ACNR15XT. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

1056369-30	83	350 – 1 300 USD	Не ниже 11 500 EUR (≈13 300 USD) за штуку — это единственный существующ ий уровень по точному номеру, и это ask посредника до переговоров . Вилку 350-1300 USD в з	Чем подтверждено. Идентификация изделия сходится из двух независимых мест: наш pn_db (4 источника, включая КП от IMMI Turbines) и сток-лист HardToGet.Parts, где дословно стоит «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh». Против этого — только наименова
------------	----	-----------------	--	--

По номенклатуре изготовителя это «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh» — фильтроэлемент топливного газа с сетчатой (wire-mesh) вставкой, а НЕ кабель в сборе. В нашей базе (gt/data/pn_db.json, 4 источника) описан как «Coalescer module assembly component», сегмент «Фильтры и расходники», машины Taurus 60S / Taurus 70 / Taurus 70MD; в спецификации заказчика все четыре строки с этим номером названы «КОМПЛЕК

выдержал 1 из 1 опровержений

4025166	7	2 700 – 14 600 USD	Для оригинально го канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600, 7 × 16 493,84 = 115 457 USD — с оговоркой, что остаток не подтверждё н и з	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены сняты с карточек товара самих продавцов, а не с поисковых страниц и не со сниппетов. Идентификация изделия сошлась из трёх независимых источников: каталог Cummins-дилера («Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», 40251
Турбокомпрессор в сборе для газового генераторного двигателя Cummins QSV91/QSV91G (91,6 л, V18, 1540-2000 кВт, непрерывная/резервная генерация); по каталогу Cummins — «HX82 Dry Turbocharger», то есть сухое, не водоохлаждаемое исполнение; по турбинному каталогу Holset — HE800FG/HX82. Кросс-применение также на 18W180. Масса узла ~18 кг. Это крупный узел мегаваттного газового генератора, а не автомоб выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
LF16031	331	80 - 232 USD	232,00 USD за штуку, 331 x 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулировка: потолок вилки верен и равен подтверждённой цене, а за	измерено 18.09.2026 по одной карточке — вторую с напечатанной ценой по этому номеру не нашёл, и это оговорка. ОТДЕЛЬНО: сперва я вывел цену 12-30 USD по ПОХОЖИМ номерам LF16011 и LF16035 из результатов поиска и решил, что вилка завышена впа

Fleetguard LF16031 — картридж масляного фильтра (Lube Filter Cartridge). Кросс-номера с карточки: Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742.

выдержал 1 из 1 опровержений

1794-IE8XT	39	350 - 2 150 USD	39 x 2 448,10 = 95 476 USD против 48 750 по середине: занижение 1,96 раза. Вилку по строке надо поднимать вверх минимум до 350-2 450, а не подтверждать. Цена за	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
------------	----	-----------------	---	--

Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

4011521	59	400 - 1 120 USD	Найденная цена выше потолка нашей вилки на 32 % за штуку — по этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Если считать по прейскурант у той	Две открытые страницы на опознание, одна живая цена с разбором данных карточки, дословный отрицательный ответ каталога прежнего продавца, сверка с открытой розницей изготовителя по соседним номерам.
---------	----	-----------------	---	--

Элемент сапуна картера — фильтрующий элемент вентиляции картера. Подтверждено двумя открытыми страницами: buyparts.online — «4011521 ELEMENT,BREATHER», «Vendor: Cummins», «Product type: Cummins Part»; intertrek.info — «элемент фильтрующий (сапуна картера) Element, Crankcase Breather», и там же названа машина: Cummins QSK60. То есть это позиция того же двигателя, что и масляный фильтр строкой выше.

выдержал 1 из 1 опровержений

581336	17	900 - 3 500 USD	9 890 USD за штуку с тремя оговорками, и без них цифру нести нельзя: (1) один продавец, одна карточка, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, п	измерено 18.09.2026 открытием самой карточки товара, а не по сниппету поиска. Пересчёт в доллары по справочному курсу, не по курсу сделки. Отдельно отмечу связь с другой находкой: под номером Jenbacher снова стоит изделие чужого изготовител
--------	----	-----------------	---	--

СЕРВОПРИВОД (актуатор) регулятора газового двигателя, изготовитель HEINZMANN, модель STG 40-14. В заявке записан как «Мотор установочный, артикул 581336» под маркой Jenbacher/INNIO — но 581336 это номер MWM, а не собственный номер изделия. Действующий номер по номенклатуре INNIO — 1251858 (Servomotor Type 6 STG40-17). Вес изделия 12,5 кг — это не «мотор установочный» в смысле мелкого моторчика, а

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
6181X-12A2SWX1DC	4	3 000 – 12 400 USD	12 452,38 USD за штуку с двумя оговорками, и без них цифру нести нельзя: это прайс, а не сделка, и изделие снято с производств а 29.02.2024. В заголовок идёт не	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия и снятие — страницей изготовителя, открытой 18.09.2026, дословной цитатой. Цена — карточкой авторизованного дистрибьютора. Наименование в заявке «панель HMI (укрытие)» по месту установки верно, но по классу э

Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT в исполнении XT (расширенный температурный диапазон): дисплей 12,1 дюйма 4:3 с аналоговым резистивным сенсором, SSD 128 Гб, память 8 Гб DDR3, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, вывод на два дисплея, питание 18–32 В постоянного. Снято со страницы самого изготовителя.

выдержал 1 из 1 опровержений

1794-ACNR15	86	110 – 600 USD	Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений : 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован) ... 3 152,22 USD (авт	измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
-------------	----	---------------	---	--

Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное изделие Rockwell, не заказное.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

EQ3700DW	14	950 – 3 200 USD	4 220,75 USD за штуку: 14 x 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку пр	проверено 18.09.2026. Открытых цен по этим модулям НЕТ ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов: PE Energy и IndustrialZone прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт». Карточка EQ3700DW на firealarm.com существует с номером 0073
----------	----	-----------------	---	--

Det-Tronics EQ3700 DCIO — восьмиканальный модуль дискретного ввода-вывода системы пожаро- и газообнаружения Eagle Quantum Premier (EQP), расширяет число каналов на шлейфе LON/SLC. В заявке идёт под номером Solar Turbines, но изготовитель другой, и это главное: обращаться надо к Det-Tronics, а не в Solar. Родственный номер производителя — 007371-003.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1060817-10	63	150 – 700 USD	Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет,	Скачанная страница сток-листа с четырьмя вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на той же странице, пересчёт по курсу из набора репозитория, проверка домена-близнеца на одного оператора, четыре отрицательных или
------------	----	---------------	---	---

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — гофрированный цилиндрический фильтроэлемент газового топлива для Solar Turbines Taurus. Формулировка продавца дословно «Element, Fltr, Gas, Pleated, Cy!». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе (лист покрывает Siemens SGT-400, а это Solar).

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
245488-631265	124	60 – 354 USD	Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60-354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза: 124 x 1 260,65 = 156 321 USD. Аналог HIFI — 124 x 289,2 = 35 861 USD, это верхняя часть вилк	измерено 18.09.2026. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТ
Фильтроэлемент масляный для газовых двигателей Jenbacher серий 4 и 6 (JG5420, JG5620, J412, J416, J420, J612). Два номера в одном поле: 245488 и 631265, оба Jenbacher. Стандарт исполнения DIN 24550-4, материал стекловолокно, перепад 10 бар, открыт с двух сторон, уплотнения Viton. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
1756-CNBR/D	11	250 – 2 674 USD	Два пути, и оба требуют решения заказчика, а не закупщика. Быстрый — Simply Buy Industrial, 10 шт по 2 943,49 USD, с обязательно й проверкой серии письмом до опл	Подтверждено: снятие с производства с 31.12.2024 и преемник 1756-CN2R — карточкой изготовителя; смысл литеры /D как серии — примечаниями к выпуску 1756-RN587 и руководством по резервированию 1756-UM523; четыре цены — живыми страницами. Расх
Мостовой модуль сети ControlNet для шасси ControlLogix с резервированием среды передачи. Каталожное описание изготовителя дословно: «ControlNet Redundant Bridge Module (40-48 connections)». Два разъёма BNC для резервируемого коаксиала плюс разъём RJ45, скорость 5 Мбит/с, до 99 узлов, потребление 5,1 Вт, рабочая температура 0...60 °C, масса около 0,293 кг, страна изготовления — США. Исполнения XT нет ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
HiDMux2700	10	1 100 – 1 700 USD	Запросить у Pepperl+Fuchs SE предложени е на 10 шт. артикула 211968 со сроком и скидкой от количества и параллельно взять срок у Kempston Controls. Важно пересчи	Опознание закрыто полностью: род изделия, число каналов (32) и изготовитель в заявке совпали с каталогом. Наименование в заявке — «32 канала HART Мультиплексор Pepperl+Fuchs-Elcon Солар Taurus 60S HiDMux270»: обозначение обрезано на один зн
Ведущее устройство мультиплексора цифрового протокола HART на 32 канала, серия H-System. Опрашивает по очереди до 32 полевых приборов с поддержкой HART, складывает полученные данные в свою внутреннюю базу и отдаёт их на рабочую станцию по последовательному интерфейсу RS-485; устройства объединяются в общую линию (многоточечное подключение). Основание: страница изготовителя дословно даёт «HART Mult ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				
4327849	55	100 – 400 USD	Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнут ый прейскурант третьего продавца (414,90) в	Три открытые страницы на опознание, три независимые цены с проверкой независимости по юрлицам и городам, прямая улика снятия номера в наименовании позиции, пересчёт по курсу из набора репозитория, одна отвергнутая ловушка чужой детали под н
Катушка зажигания в сборе с удлинителем (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins. Подтверждено тремя открытыми страницами: udt.parts — наименование позиции дословно «COIL,IGNITION S.S TO 4327849», бренд CUMMINS; dvsexpert.ru — «4327849 Катушка зажигания в сборе с удлинителем COIL IGNITION Cummins»; wetzparts.com — «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE для CUMMINS QSV81G, QSV91G», и в поле OE-ном выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
186232-3000	15	200 – 1 500 USD	Единственная найденная цена по этой детали — 12 763 USD за штуку, то есть в 8,5 раза выше потолка нашей вилки 1 500 USD. На 15 шт это 191 тыс. USD против нашей	ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ, называю прямо. В строке заявки записано: «В документации Solar номер 186232-3000 проходит как „VALVE, BALL ASSY, BALL“ производства WORCESTER CONTROLS (сейчас Flowserve Worcester). Семейство подтверждено мно

Шаровой клапан в сборе с пневматическим приводом, проход 2 дюйма — отключающий клапан газового топлива. Сходится по двум независимым источникам. (1) Сток-лист HardToGet.Parts, страница открыта 18.09.2026, строка дословно: «186232-3000 Valve Assy, Ball, Pneu, 2.0 In 1pce 11.000.00EURO each» (https://hardtoget.parts/stock-list/) — заводское наименование в точности отвечает наименованию в заявке. (2) ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

344542-431447	117	55 – 145 USD	Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление верд	Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447. Две страницы на опознание изделия и склейки номеров, две независимые страницы на изготовителя, три независимые цены трёх операторов в трёх странах, ни одного подтверждённого остатка.
---------------	-----	--------------	--	--

Вкладыш фильтра — blowby-фильтр (картридж вентиляции картера) для INNIO Jenbacher BR6 / Type 6E+F. Составной артикул заявки — склейка ДВУХ номеров одного изделия: 344542 старый, 431447 действующий. Подтверждено двумя открытыми страницами: powerup.at держит один товар с заголовком «Blowbyfilter | Mann & Hummel | suitable for Innio | Ref. 344542, 431447 | Art. 1101724» (оба номера на одной карточке) выдержал 2 из 2 опровержений

1064728-1	18	280 – 950 USD	Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную прем	Комплект фильтрующего элемента смазочного масла 1064728-1. Две открытые страницы на опознание, четыре кросс-каталога проверены и пусты, три закрыты 403/404, одна цена одного оператора, приемник 2357997-1 найден в сток-листе.
-----------	----	---------------	--	--

Комплект фильтрующего элемента смазочного масла (основной маслофильтр) Solar Turbines, Taurus 70 и Taurus 70MD (он же Siemens SGT-400). Формулировки с открытых страниц: сток-лист hardtoget.parts — «1064728-1 2357997-1 Element, Filtr, Oil, Cart, Cyl»; boweyfilter.com — «1064728-1 Bowey Replaces Solar Turbines For Main Lube Oil Filter Element». В сток-листе перед описанием стоит ВТОРОЙ номер 2357997- ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

231400	138	25 – 120 USD	Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dup	Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400. Одна открытая карточка на опознание класса и цену, четыре номера-соседа на гипотезу изготовителя, десять каналов проверены и пусты, три закрыты 403. Главная поправка — не цена, а класс: в каталог
--------	-----	--------------	--	--

Вкладыш фильтра с о-кольцом по заявке — на деле картридж ГАЗОВОГО фильтра Jenbacher, а не прокладка и не уплотнение. Открытая карточка echoiceparts.com: заголовок «Filter Cartridge, Jenbacher 231400», навигация «Home > Industrial Parts > Fuel Filters and Water Separators», описание дословно «Filter cartridge..Gas». Класс подтверждают и соседи по номерному ряду: 231401, 231402, 231403, 231404 — все ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
3423495	24	180 – 600 USD	3423495 у авторизованного дилера Cummins, но только после того, как заказчик разложит строку на две и подтвердит артикул каждой позиции.	Строка меняет бюджет заявки сильнее прочих: при цене порядка 2 180 USD вместо заявленных 180–600 USD даже одна позиция стоит дороже, чем вся строка по прежней оценке. Прежняя запись нашей базы прямо сознавалась в отсутствии основания — «экс

Погружной электрический подогреватель охлаждающей жидкости двигателя (в заводской номенклатуре «HEATER, ENGINE»). Ввинчивается в рубашку охлаждения и поддерживает температуру антифриза на остановленном двигателе, обеспечивая запуск и приём нагрузки на холоде. Стоит на больших газовых двигателях Cummins. Дословно с карточки продавца: «Engine Heater 3423495 for Cummins QSV81G QSV91G QSW82 QSV82 QSW7 ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1069873-1	36	60 – 450 USD	Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождени е по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закуп	Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива 1069873-1, Taurus 60S. Одна открытая страница на опознание, пять кросс-каталогов проверены и пусты, четыре закрыты 403/404, две цены одного оператора, снят ложный след «изготовитель Caterpillar
-----------	----	--------------	---	--

Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива, цилиндрический, Solar Turbines Taurus 60S, 10 мкм. Подтверждение: сток-лист hardtoget.parts (HTTP 200) — «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl»; та же формулировка индексируется у официального магазина Solar, но карточка shop.solarturbines.com отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ. Наш внутренний desc «KIT,ELEMENT,FILTER,LF,10» сходится: L ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

3AX1103-2E	14	350 – 900 USD	1600-2300 USD за штуку; для расчёта закладывать 1600 USD/шт как пол. Это в 1,8 раза выше верха нашей вилки (900 USD). Экспозиция на 14 шт. — порядка 22 000 USD	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Изделие опознано надёжно — два независимых продавца печатают дословно одно и то же описание OEM: PLC World «accessory for 3AH,3AK,3AE undervoltage release DC 110V incl. varistor» и Soluparts «SHUNT RELEASE: DC, ACCESSORY F
------------	----	---------------	---	--

В заявке позиция названа «Аксессуар для расцепителя 3AH, 3AK, 3AE, Сименс 3AX1103-2E», и по существу это верно: расцепитель минимального напряжения (undervoltage release) на DC 110 В со встроенным варистором — принадлежность к вакуумным выключателям среднего напряжения Siemens 3AH / 3AK / 3AE. То есть небольшое электромагнитное изделие-катушка, а не аппарат: разговор про сотни-тысячи USD за штуку, выдержал 2 из 2 опровержений

4970773	869	3 – 15 USD	Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607-13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза	Уплотнительная шайба свечи зажигания, 4970773. Одна открытая карточка на цену и на поправку наименования, десять каналов проверены и пусты, четыре закрыты 403; прежнее основание опровергнуто прямо — оно опиралось на номер другой системы дви
---------	-----	------------	--	--

НЕ «уплотнительная шайба». Единственная открытая карточка по номеру — wetzparts.com (WETZ Group, Москва), дословно: «Кольцо, свеча зажигания CUMMINS 4970773 OE для CUMMINS», поле модели «4970773, 497077300», категория «Прочие компоненты двигателя». Наша же прежняя запись фиксирует у двух карточек каталожное имя «4970773 RING,SPARK PLUG». То есть в заявке позиция названа шайбой, а каталог называет ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
80-30550-900	11	150 – 1 200 USD	Для порядка величин закладывать 1 624.44 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «80-30550-900 Gasket. Rnd. 42.25 Id. 53 Od 10pcs 1.400
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «80-30550-900 Gasket. Rnd. 42.25 Id. 53 Od 10pcs 1.400.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
385919	21	180 – 520 USD	Для порядка величин закладывать 565.79 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json . Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 385919» номер витрины SW44538 цена 487.62 EUR без налога. Немецко
Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка, карточка нет. выдержал 1 из 1 опровержений				
487181	28	220 – 300 USD	Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160-8 400 USD по вилке. Действие:	Катушка зажигания, артикул 487181. Три открытые страницы на опознание, одна на цену без НДС, дилер Motortech проверен и кросса не даёт (измеренный отказ), три канала закрыты 403; вскрыт признак одного оператора у двух американских витрин.
Катушка зажигания газового двигателя Jenbacher. Прочитанные страницы: parts-systems.de — «Zündspule Jenbacher / 487181», описание «Zündspule Jenbacher 487181 Original», фильтр изготовителя «Jenbacher», поиск дословно «Zu "487181" wurde 1 Produkt gefunden»; iggnita.com (Стамбул) — «Ignition Coil – Jenbacher Reference Code: 487181 – Engines Used: Jenbacher 4 Series», «Original/OEM/Alternative: Original» ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				
190015-12	10	180 – 1 200 USD	Для порядка величин закладывать 4 177.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190015-12 Valve. Solenoid. 3-way. 1000 Psi 2pcs 3.600
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190015-12 Valve. Solenoid. 3-way. 1000 Psi 2pcs 3.600.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
304649-100	108	20 – 90 USD	Для порядка величин закладывать 104.43 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «304649-100 Gasket. Rnd. 2.82 Id. 5.63 Od 100pcs 90.00
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «304649-100 Gasket. Rnd. 2.82 Id. 5.63 Od 100pcs 90.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
190817-14	5	650 – 1 600 USD	Для порядка величин закладывать 2 204.59 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190817-14 Driver. Probe. Vib. 3300xl 10pcs 1.900.00EU
Преобразователь сигнала вихретокового датчика; в заявке он назван приводом. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190817-14 Driver. Probe. Vib. 3300xl 10pcs 1.900.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1236100	66	55 – 90 USD	Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55-90 USD занижена в 7,5-13,7 раза: реальный уровень 675-756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (е	Запальная свеча, артикул 1236100. Три независимых свидетеля на фасовку «банка из четырёх», две независимые цены за комплект, страница изготовителя машины на применяемость и на отсутствие регулировки зазора; вскрыта склейка двух поколений св
ЭТО НЕ ОДНА СВЕЧА, А БАНКА ИЗ ЧЕТЫРЁХ. Промышленная свеча зажигания INNIO Jenbacher P611, фасовка «4er-Pack». Три независимых свидетеля: (1) iggnita.com — «Spark Plug Tin Jenbacher P611 – 1236100 Original», «Jenbacher P611 – Parts Number: 1 236 099», «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100», «Replaces P603 – 1205634 and DENSO 518 – 436782»; (2) fridayparts.com — «4 Pieces Spark Plug 123 ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2				
186648-1	5	350 – 1 500 USD	Для порядка величин закладывать 4 641.24 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186648-1 Valve Assy. Ball. Pneu. 0.50 In 5pcs 4.000.0
Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186648-1 Valve Assy. Ball. Pneu. 0.50 In 5pcs 4.000.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
630870	8	250 – 900 USD	Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000-7 200. Но «занижена» читается строго	Фильтр MarFlex 630870. Открытая карточка называет изготовителя против номера и поправляет предмет (кольцо-сетка, а не картридж), страница изготовителя опровергает нашу вторую гипотезу про гидропривод; вторая витрина опознана как тот же опер
ЭТО НЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ. Это всасывающее фильтрующее КОЛЬЦО (сетчатый узел) на всасывающем отверстии головки грузового глубинного насоса. Дословно с карточки: «630870 Фильтр насоса MARFLEX SUCTION FILTER RING», «Артикул: 630870», «Производитель Marflex», «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring Assembly всасывающей линии. Для насоса Marflex MDPC-200. Всасывающий фильтр устанавли ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1089034-3	27	55 – 260 USD	Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождени я — от 2,3х до 3,7х по с	Фильтрующий элемент воздуха, цилиндрическая ячейка, 1089034-3. Две формулировки на опознание типа изделия, шесть каналов проверены и пусты, шесть закрыты 403/404/503, четыре позиции одного оператора с тремя ценами, поле изготовителя в базе
Фильтрующий элемент воздуха, барьерный целлюлозный, цилиндрическая ячейка — элемент входного тракта ГТУ, 1089034-3. Сток-лист hardtoget.parts несёт номер четырьмя строками, одна дословно «1089034-3 ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each», остальные «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell» — тип изделия подтверждён двумя независимыми формулировками. Карточка shop.soltarturbines.com индексир ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				
1106298-29	9	220 – 700 USD	Для порядка величин закладывать 1 972.53 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1106298-29 1106298-11 ISOLATOR 9pcs 1.700.00EUR ea».
Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1106298-29 1106298-11 ISOLATOR 9pcs 1.700.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1051931-67	20	60 – 350 USD	Для порядка величин закладывать 1 160.31 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-67 Base. Terminal. Spring. -20+70 C 5pcs 1.0
Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-67 Base. Terminal. Spring. -20+70 C 5pcs 1.000.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
285285	14	180 – 400 USD	Для порядка величин закладывать 551.45 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285285» номер витрины SW44597 цена 475.26 EUR без налога. Немецко
Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка, карточка нет. выдержал 1 из 1 опровержений				
1053038-35	7	250 – 900 USD	Для порядка величин закладывать 1 276.34 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1053038-35 ISOLATOR 7pcs 1.100.00EUR ea». Разделитель
Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1053038-35 ISOLATOR 7pcs 1.100.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
285263	14	180 – 380 USD	Для порядка величин закладывать 412.68 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285263» номер витрины SW45388 цена 355.66 EUR без налога. Немецко

Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Заявка уточняет среду: преобразователь давления. Среды карточка не называет, поэтому «давления» остаётся утверждением заявки, а не карточки.

выдержал 1 из 1 опровержений

502884	21	110 – 260 USD	Для порядка величин закладывать 387.23 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложени е на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 502884» номер витрины SW45287 цена 333.73 EUR без налога. Немецкое
--------	----	---------------	---	---

Индуктивный генератор импульсов; в заявке названо применение — датчик положения распределительного вала газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Карточка называет род изделия («Impulsgeber»), заявка — его место на двигателе («Датчик (распредвал)»). Противоречия нет: датчик положения распределительного вала газопоршневого двигателя и есть индуктивный генератор импульсов. Но какой именно вал обслужи

выдержал 1 из 1 опровержений

EQ3800NW	4	450 – 1 100 USD	2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точном	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Одна открытая карточка по точному заводскому номеру. Строка появилась из проверки на опровержение по EQ3700DW: прежнее утверждение «по группе EQ открытых цен нет» опровергнуто сразу по трём модулям.
----------	---	-----------------	--	--

Det-Tronics Eagle Quantum Premier, блок питания PDM. Заводской номер позиции 007360-001, у продавца дословно «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM».

выдержал 1 из 1 опровержений

1046415-60	23	45 – 160 USD	Для порядка величин закладывать 174.05 USD за штуку — это запрашивае мая цена одного перепродав ца. Твёрдое предложени е на весь объём запрашивает ся письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046415-60 Battery. Lithium 50pcs 150.00EUR ea». Разд
------------	----	--------------	--	--

Батарея. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046415-60 Battery. Lithium 50pcs 150.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

1064728-4	12	38 – 350 USD	Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашивае мая цена одного перепродав ца. Твёрдое предложени е на весь объём запрашивает ся письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1064728-4 1064728-4 Element. Fltr. Oil. Cyl 50pcs 600
-----------	----	--------------	--	--

Элемент фильтрующий. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1064728-4 1064728-4 Element. Fltr. Oil. Cyl 50pcs 600.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
337295	35	44 – 85 USD	Для порядка величин закладывать 117.04 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Zylinderkopfdichtung Jenbacher / 337295» номер витрины SW47837 цена 100.87 EUR без налога.
Прокладка головки цилиндра газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Zylinderkopfdichtung» — прокладка головки цилиндра. Сходится с заявкой дословно. выдержал 1 из 1 опровержений				
3422444	311	2 – 12 USD	15 USD за штуку — как уровень genuine для планирования (проверенный разбор 12.27-18.41, середина совпадает с прошлой записью WETZ 1415 руб. без НДС). Экспозици	Чем подтверждено. Изделие и применение — карточка autopiter.ru/goods/3422444, где под номером 3422444 стоят два предложения: Cummins «Уплотнение стакана свечного колодца Cummins QSV91» и Rodvig «Уплотнение RODVIG-3422444»; заводское описани
Резиновое уплотнительное кольцо (O-ring) стакана свечного колодца газового двигателя Cummins QSV91. Заводское описание в каталоге Cummins — «SEAL, O RING»; конкретное применение подтверждено русским каталогом autopiter.ru: «Уплотнение стакана свечного колодца Cummins QSV91». Наименование в заявке верное. Позиция проходит и по перечням Cummins Power Generation / Onan (URL продавца — part-onan-34224 ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2)				
200673	21	50 – 135 USD	Для порядка величин закладывать 177.92 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 200673» номер витрины SW47034 цена 153.34 EUR без налога. Немецкое
Индуктивный генератор импульсов (датчик частоты вращения) газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Наименование сходится дословно: «Impulsgeber» — это генератор импульсов. выдержал 1 из 1 опровержений				
379932	166	3 – 20 USD	Для порядка величин закладывать 27.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 379932» номер витрины SW50216 цена 23.93 EUR без налога. Немецко
Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». выдержал 1 из 1 опровержений				
311221	14	25 – 140 USD	Для порядка величин закладывать 247.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Abstreifring Jenbacher / 311221» номер витрины SW46293 цена 213.54 EUR без налога. Немецко
Маслосъёмное кольцо поршня газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Abstreifring» — маслосъёмное кольцо. Сходится с заявкой дословно. выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1051931-71	9	45 - 190 USD	Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-71 1014212-19 1051931-21 Base. Generic. Sprin

Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-71 1014212-19 1051931-21 Base. Generic. Spring. -20-+70 C 5pcs 600.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

970564C1	8	25 - 110 USD	Для порядка величин закладывать 1 044.28 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «970564C1 Gasket. Rnd. Viton. 6.0 Pipe 100pcs 900.00EU
----------	---	--------------	--	--

Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «970564C1 Gasket. Rnd. Viton. 6.0 Pipe 100pcs 900.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

Вилка завышена — 20 строк, 366 954 USD

закупка дешевле — это и есть запас, от которого можно снижаться на торге

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
170180-01-05	145	450 – 2 200 USD	550 USD за штуку — западный сурплиус с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: ве	Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытащен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой (

Bently Nevada 1701 FieldMonitor External Transducer I/O Module, 2 канала: вставляется в базу 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15. Снят с производства, изделие 1999–2003 годов; замена «один в один» не объявлена — миграция стойки идёт на 3500 или Orbit 60. Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной б

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

170190-01E	145	320 – 900 USD	200 USD за штуку по родственном у номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаи	Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com (https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship и https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html) — «
------------	-----	---------------	---	--

Bently Nevada 1701 FieldMonitor Dual Galvanic Isolator — искробезопасная развязка на базу 1701/06 (141377-01). Серии 1701 у Baker Hughes нет ни на одной действующей странице, официального снятия не объявлено. Кросс подтверждён карточками: 170190-01 = 170190-01E = BN 141380-01 (1701/90) = Solar 1034549-40.

выдержал 1 из 1 опровержений

9000799	14	700 – 2 600 USD	Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завышен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем	Три открытые страницы на опознание, одна открытая цена, прочитанная двумя инструментами, встречные карточки предыдущего и текущего номера у двух продавцов, четыре отказа или закрытые цены, одна отвергнутая ловушка нечёткого поиска.
---------	----	-----------------	---	---

Мотор установочный — серводвигатель газосмесительного клапана газового двигателя Jenbacher. Подтверждено ТРЕМЯ открытыми страницами: echoiceparts.com — «Servomotor, Jenbacher 9000799», раздел «Motors and Actuators», описание «Servomotor..Gas mixing valve», «Old Part Number: 246183, 246184, 561543, 240099»; shopglmw.com — «Servomotor for Jenbacher 9000799», «SKU: 9000799», «Genuine»; rsmotorps.com

выдержал 1 из 1 опровержений

C9-A41FX/DC24V + S9-M	179	35 – 80 USD	Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект,	Реле управления 24 В пост. тока 4-полюсное, C9-A41FX/DC24V + S9-M. Четыре открытые каталожные карточки двух независимых продавцов на опознание и на цену обоих артикулов, остаток назван числом на одной из витрин, слипшийся артикул разведён н
-----------------------	-----	-------------	--	--

В ПОЛЕ АРТИКУЛА ДВА РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ. Плюс соединяет реле и колодку под него — два самостоятельных заводских артикула, которые продаются отдельно и имеют отдельные цены. Подтверждено двумя открытыми каталожными страницами. C9-A41FX/DC24V — миниатюрное электромеханическое интерфейсное реле: у Kempston Controls дословно «GENERAL PURPOSE RELAY, C9 SERIES, 14 PIN, 4PDT, C/W DIODE+LAMP, 24VDC, 5 A», у На

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
903316C1	18	300 – 800 USD	Для порядка величин закладывать 127.63 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903316C1 Solar Turbines Plug 100pcs 110.00EUR ea». Pa

Свеча зажигания либо заглушка — по описанию продавца различить нельзя. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903316C1 Solar Turbines Plug 100pcs 110.00EUR ea».

выдержал 1 из 1 опровержений

1794-0B16PXT	9	450 – 1 400 USD	Взять письменные котировки у Quick Time Engineering (в наличии, 614,00 USD) и у Santa Clara Systems (склад в США), потребовав подтвержде ние остатка на все 9 шт.	Прежнее предположение нашей базы, что верх вилки 1400 USD может быть занижен (по аналогии с 1794-IF2XOF2IXT около 2700 USD), проверкой не подтвердилось: перенос цены с другого модуля серии был экстраполяцией. Найденные цены на сам 1794-0B16
--------------	---	-----------------	---	--

Модуль дискретного вывода Allen-Bradley FLEX I/O-XT: 16 выходов 24 В постоянного тока с истекающим током и защитой. Дословно из карточки изготовителя: «Flex XT 16 Point Digital Output Module», «16 Source Outputs, Protected», диапазон рабочих температур «-20...70 °C (-4...158 °F)», состояние изделия «Active Mature», срок поставки «5 days» (<https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794->

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1062000	190	10 – 60 USD	0,90 USD/шт — заводской прайс (найден, подтверждё н). На 190 шт это 171 USD против 14 250 USD экспозиции по середине нашей вилки. Для закупки через посредника за	Чем подтверждено. Идентификация — двумя независимыми источниками: (а) карточка в каталоге изготовителя, Description «Seal, Extrusion», StockKeepingUnit/B2B_PART_NUMBER 1062000, категория Products > Gasket,O-Ring,Seal > Seals > Extrusion Sea
---------	-----	-------------	---	--

Solar Turbines «Seal, Extrusion» — отрезок экструдированного эластомерного уплотнительного профиля (полый профиль с плоской монтажной полкой-плавником, по фото однотипных позиций семейства). Путь в каталоге изготовителя: Products > Gasket,O-Ring,Seal > Seals > Extrusion Seal. В парт-листе Taurus 70 / Taurus 70MD (List-1, поз. 96) идёт как SEAL,EXTRUSION, единица — pcs, 58 шт. Прошлый вердикт pn_no

выдержал 2 из 2 опровержений

SP006612	80	30 – 120 USD	Две независимые цены дают 12,11–12,35 USD за штуку против вилки 30–120 USD: по 80 шт это 969–988 USD вместо 2 400–9 600. Вилку по этой строке надо переписать в	Фильтр M80 24×24×4 дюйма, SP006612. Даташит и три страницы изготовителя на опознание, две независимые витрины на цену (обе за упаковку, расхождение 2 %), независимый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; у обеих витрин поз
----------	----	--------------	---	--

Подкладной панельный ПРЕДфильтр воздухозабора — AAF AmerKleen M80, номинал 24×24×4 дюйма. Даташит изготовителя дословно: «AmerKleen M80 — Disposable Glass Fibre Filter Media Pad»; «M80 pads are particularly suited for use in engine, turbine and smooth flow compressor air intake applications»; «This pad consists of continuous glass fibres whose diameter becomes smaller and the weave progressively t

выдержал 2 из 2 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
102981	690	2 – 15 USD	Для порядка величин закладывать 1.10 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложени е на весь объём з	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 102981» номер витрины SW52807 цена 0.95 EUR без налога. Немецкое наи

Уплотнительное кольцо газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtring» — уплотнительное кольцо. Сходится с заявкой дословно.

выдержал 1 из 1 опровержений

ERVOR 7200001	35	40 – 150 USD	Единственна я открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40–150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400–5 250. Порядок вилки надо пересмотрет ь с деся	Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR 7200001. Открытая страница бренда даёт цену аналога без НДС и заодно подтверждает связку номера с машиной; независимый кросс отвечает нулём, изготовитель и реселлер цену не публикуют. Вскрыто расхож
---------------	----	--------------	--	--

Фильтрующий элемент воздушного всасывания пускового поршневого компрессора ERVOR. Дословно с витрины: «ERVOR 7200001 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €», и отдельной строкой того же листинга «ERVOR PCG04FI/Q1019 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €» — то есть машинное обозначение из нашей строки и номер 7200001

выдержал 2 из 2 опровержений

112197	276	3 – 20 USD	Для порядка величин закладывать 2.43 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложени е на весь объём з	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 112197» номер витрины SW52275 цена 2.09 EUR без налога. Немецкое наим
--------	-----	------------	---	---

Уплотнение газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно.

выдержал 1 из 1 опровержений

RTE24024	311	6 – 14 USD	На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизован ного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистри	Реле Солар Taurus 60S, RTE24024. Две прочитанные карточки двух независимых операторов со ступенями цены и остатками числом (4 099 и 3 132 шт), третья витрина на вторичный рынок; изготовитель назван обеими против номера, страница завода закр
----------	-----	------------	---	--

Реле слаботочное общего назначения для монтажа В ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 24VDC Coil Through Hole», «RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V»; форма контактов DPDT (2 Form C); обмотка 24 В пост.; ток 8 А; материал контактов AgNi; монтаж «Through Hole, PC Pin»; от -40 до +85 °C; время срабатывания и отпускания 8 и 6 мс; ток обмотки 16,7 м

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1017905	21	25 – 90 USD	4 USD за штуку (аналог Garlock/Flexitallic с сертификатам 3.1 и запасом на упаковку и доставку). На 21 шт — примерно 90-130 USD всего, вместо заложенных 2625 US	Чем подтверждено. Тождество изделия — тремя независимыми витринами, дословно печатающими английское описание Solar (Barakastock, Soluparts с привязкой к Taurus TM60, USA Tech), плюс каталог Flexitallic SpiralWound_Catalog_2017.pdf, стр. 8,
Стандартная спирально-навитая прокладка по ASME B16.20 под фланец ASME B16.5, 2" NPS, класс 300, RF: навивка 304 нерж. + мягкий наполнитель, центрирующее кольцо. Никакой «турбинной» специфики — размеры целиком заданы стандартом. Описание OEM снято дословно с трёх независимых витрин: Barakastock — «GASKET, SPIRAL WOUND: 2IN PIPE, CLASS 300, 304 STAINLESS STEEL WINDING»; Soluparts — «GASKET, SPIRAL WOU				

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

386316	17	10 – 120 USD	Для порядка величин закладывать 4.86 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём з	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 386316» номер витрины SW51835 цена 4.19 EUR без налога. Немецкое наим
Уплотнение газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно.				

выдержал 1 из 1 опровержений

120765-1	4	100 – 400 USD	Для порядка величин закладывать 92.82 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120765-1 ELEMENT FILTER 4pcs 80.00EUR ea». Разделитель
Элемент фильтрующий. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120765-1 ELEMENT FILTER 4pcs 80.00EUR ea».				

выдержал 1 из 1 опровержений

600187C1	85	1 – 20 USD	Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей	Чем подтверждено. Сам номер 600187C1 в открытой сети отсутствует полностью — Brave по точной фразе отвечает «too few matches were found», карточек нет ни у UCG Parts («Product Not Found»), ни у Soluparts («nothing matched»), ни у Barakastock
Уплотнительное кольцо (O-ring) из фторкаучука Viton/FKM под четырёхболтовой фланец SAE J518 1-1/2" (Code 61/62) — стандартный типоразмер AS568-225, 1,859" внутр. диаметр x 0,139" сечение. Это не турбинная деталь, а рядовое кольцо трубопроводной арматуры (масло/гидравлика) в пакете Solar Taurus 70.				

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

337550	31	8 – 45 USD	Для порядка величин закладывать 1.24 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём з	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 337550» номер витрины SW52938 цена 1.07 EUR без налога. Немецкое наи
Уплотнительное кольцо газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtring» — уплотнительное кольцо; в заявке «Кольцо уплотняющее». Сходится.				

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
70-30815-1	4	60 – 350 USD	Для порядка величин закладывать 34.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EUR ea».
Бесконтактный выключатель, датчик приближения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1007799	19	8 – 40 USD	Для порядка величин закладывать 5.80 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1007799 Gasket. Rnd. 0.344 Id. 0.625 Od 100pcs 5.00EU
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1007799 Gasket. Rnd. 0.344 Id. 0.625 Od 100pcs 5.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
100606	3	25 – 250 USD	Для порядка величин закладывать 4.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём з	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json . Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 100606» номер витрины SW52040 цена 4.11 EUR без налога. Немецкое
Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». Сходится по роду изделия. выдержал 1 из 1 опровержений				

Вилка верна — 59 строк, 1 705 966 USD

оценка подтвердилась, строку можно защищать как есть

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
5373898	1 490	90 – 330 USD	Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками), 1 490 × 156 = 232 440 USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверж	Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41

Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межзаменным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьб

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

334976-433894	662	250 – 500 USD	299 USD за штуку по афтермаркету: 662 × 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250-500 не завышена — её нижняя половина реалистич	проверено 18.09.2026. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-63
Клапан газовый форкамеры (pre-chamber gas valve) для газовых двигателей Jenbacher Type 6 — модели JGS616, JGS620, JGS624. В поле артикула стоят ДВА номера: 334976 и 433894. Установлена цепочка замен: 433894 заменил 389588, то есть 433894 и есть действующий номер, по нему и надо заказывать. Есть неоригинальная замена ONE222082 у ONERGYS. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

AF25544	510	200 – 320 USD	Вилка 200-320 USD не опровергнут а — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендац ия 250-260 USD ниже трёх из четырёх жи	измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам. Строка в файлах Bitrix HE найдена, то есть ни выставленной цены, ни входящего КП по ней в системе нет — только эта разведка.
---------	-----	---------------	---	--

Fleetguard AF25544 — воздушный фильтр первичный (Primary Air Filter). Ходовое расходное изделие, продаётся розницей и мелким оптом.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

68569591	46	1 000 – 3 870 USD	Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно ноль: товар распродан, остаток не назван никем, а	Две открытые страницы на опознание с полным типом изделия, одна открытая цена, шесть адресных отрицательных результатов, пять площадок с 403, вскрытый состав сборки.
Не «плата», а сборка «силовой IGBT-модуль плюс плата драйвера затвора» для силовой части привода ABB ACS800. Подтверждено двумя открытыми страницами: store.dex.com — заголовок «ABB Inc IGBT Module Drive Top DTC V2 Part #68569591-BUILD»; eltra-trade.com — «Item Number: 68569591», «Type IGBT MODULE+DRIVE FS450R17KE3/AGDR-», раздел каталога «ABB ACS800 Accessories», «Produced in Germany». ВТОПОЙ HOME выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
G13-3	869	55 - 110 USD	63,87 USD за штуку: 869 x 63,87 = 55 503 USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завышала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По	измерено 18.09.2026 по карточке продавца с напечатанной ценой и заявленным остатком. Остаток письмом не подтверждён.

Denso G13-3 (заводской номер 6116) — промышленная иридиевая свеча зажигания серии Iridium Saver для газовых двигателей. Применимость по карточке изготовителя: Caterpillar G3500 и G3600, Cummins, GE Jenbacher, Waukesha AT и VGF.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1794-IRT8XT	24	1 200 - 4 150 USD	Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против ре	измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаема
-------------	----	-------------------	--	--

то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, TXK/XK(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, −20...+70 °C.

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

1701/10	35	1 250 - 2 200 USD	1 217-1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтвержде но. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продав	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и заводской номер — согласованными описаниями продавцов плюс описанием парной позиции. Цены — двумя открытыми карточками двух независимых продавцов; независимость проверена по домену, почте, телефону и расхождению це
---------	----	-------------------	---	--

Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor — модуль питания 24 В постоянного тока, заводской номер 141378-01. Вход +18...+36 В, пусковой ток 30 А, защита по превышению напряжения. Ставится в выделенный слот клеммной базы FieldMonitor 1701/05 или 1701/06 и подаёт логические и трансдьюсерные напряжения на остальные модули. То есть эта строка и строка 1701/06 — комплект: база и питание к ней.

выдержал 1 из 1 опровержений

LF9050	483	60 - 134 USD	Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой ц	Шесть открытых карточек шести компаний с дословными характеристиками и ценами, кросс изготовителя на карточке, проверка независимости по подвалам, найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.
--------	-----	--------------	--	---

Фильтр масляный — моноблочный навинчиваемый фильтр комбинированного типа (полнопоточный плюс байпасный). Подтверждено открытыми страницами: jmesales.com — «Fleetguard LF9050 Lube Combo Spin-On Filter, Each», «Micron Rating: 30 Micron», «Material: StrataPore», «Size: M90 x 2 in. -7H INT»; shop.moderngroup.com — габариты 297,38 на 119,89 мм, резьба «M90 X 2-7H INT», «30 MICRON EFFICIENCY, TWA: 98.7

выдержал 2 из 2 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
EQ3005PCNW	7	2 800 – 9 500 USD	Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать м	Открытая карточка с ценой, состоянием, остатком и сертификацией; вскрытые собственные номера изготовителя и номер Solar; доказательство, что четыре витрины — один продавец (общий складской номер, цена, описание, телефонный блок); две разобр

Det-Tronics controller — контроллер системы противоаварийной защиты (газо- и пламя-детекция) Eagle Quantum Premier, 24 В постоянного тока. Подтверждено дословно с открытой карточки: «Eagle Quantum Premier Safety System Controller, Model: Eq3005Pcnw, Electrical Rating: 24 Vdc, 18-30 Vdc--- 12W Max», сертификация «ii 3 G Eex Nc Iic T4, Demko 02 Atex 133867U», «Tamb= -40°C To +85°C», вес 1,52 кг. Это

выдержал 1 из 1 опровержений

EQ3730DR	9	2 800 – 5 440 USD	4 532-5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792-46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; оста	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Две независимые карточки по точному заводскому номеру 009174-903, независимость продавцов проверена по телефону, почте и штату. Строка появилась из проверки на опровержение по соседнему модулю EQ3700DW: там прежний вывод «
----------	---	-------------------	--	--

Det-Tronics (Emerson) Eagle Quantum Premier, модуль расширенного ввода-вывода EDIO, монтаж на DIN-рейку. Заводской номер позиции — 009174-903, и у продавца он стоит дословно как «Det-Tronics EQ3730DR (009174-903) EDIO, DIN RAIL MNT, (Russia)» — то есть исполнение под нашу страну поставки названо на самой карточке.

выдержал 1 из 1 опровержений

1756-CN2RXT	9	1 355 – 6 190 USD	1 300-4 200 USD за штуку в зависимости от состояния. ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА: складывать 1 281,47 и 4 112,50 в одну строку закупки нельзя — это ДВА РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ то	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и жизненный цикл — страницей изготовителя. Цены — одной открытой карточкой с двумя состояниями, остаток назван под позицию. Независимость второго продавца проверена по контактам. Две ловушки сняты явно: сниппет Radwe
-------------	---	-------------------	--	--

Коммуникационный модуль-мост ControlNet Allen-Bradley ControlLogix-XT с резервированной средой передачи, двойной ёмкости (100 соединений), исполнение XT для агрессивных сред, рабочий диапазон –25...+70 °С. Это модуль в шасси 1756, а не «интерфейсная карта» в компьютерном смысле, но класс наименование не искажает.

выдержал 1 из 1 опровержений

1794-IE8	58	160 – 1 000 USD	Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень	Карточка изготовителя со статусом жизненного цикла, три открытые карточки с ценами и остатками числом, проверка независимости продавцов по юрлицам и по платформе.
----------	----	-----------------	---	--

Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 аналоговых входов Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя rockwellautomation.com, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Input Modules, 8 Single-Ended Inputs». Под шильдой Solar Taurus 60S — серийный модуль Rockwell, не изделие Solar. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе, так что круговой ссылки здесь

выдержал 1 из 1 опровержений

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
4011553	28	350 - 1 850 USD	Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на	Одна открытая карточка с ценой, два адресных отрицательных результата по поиску второго продавца, проверка независимости двух витрин одной группы. выдержал 2 из 2 опровержений
Вставка газового фильтра — по каталогу Cummins «Filter, Particulate», фильтрующий элемент; карточка помечена «Cummins® OEM Particulate Filter», заголовок дословно «4011553 Cummins® OEM Particulate Filter The Modern Shop». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА ПО ОПОЗНАНИЮ: слова «газовый тракт» и применяемость QSK60G на карточке НЕТ — проверено грепом по телу страницы, ноль вхождений «QSK», «60G», «gas», «natural g выдержал 2 из 2 опровержений				

BPZ:SKC62	21	900 - 1 800 USD	Коридор 1 113 - 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 - 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти	измерено 18.09.2026. Цена одна, второй карточки с напечатанной ценой не нашёл — это оговорка. Зато характеристики сошлись с каталогом изготовителя дословно, то есть опознание изделия твёрдое.
Siemens SKC62 — электрогидравлический привод клапана: 2 800 Н, ход 40 мм, питание AC 24 В, управление DC 0...10 В / 4...20 мА. Описание в заявке совпадает с каталожным ДОСЛОВНО, включая усилие и ход — это и есть подтверждение, что номер прочитан верно. «BPZ:» — префикс заказного кода Siemens Building Technologies, а не часть номера изделия. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

KCD2-RR-Ex1	66	280 - 560 USD	Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИН	измерено 18.09.2026 по двум источникам, и они про РАЗНЫЕ исполнения — это оговорка, а не разброс. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца.
Повторитель сопротивления Pepperl+Fuchs K-System, одноканальный искробезопасный барьер. СНЯТО: «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1». По страницам изготовителя и дистрибьютора ОБА исполнения одноканальные («1-channel isolated barrier»), различие — ревизия конструкции, а не каналы. ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2				

1794-IB16	66	180 - 650 USD	Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтвержде на нижня	Карточка изготовителя, две открытые карточки с ценой и остатком числом, проверка независимости, собственная оговорка продавца про нежилую цену. выдержал 1 из 1 опровержений
Блок ввода/вывода Flex — модуль 16 дискретных входов 24 В постоянного тока Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, 24VDC, 16 Sink Inputs». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет. выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
SDN10-24-100P	35	585 – 792 USD	596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой: 35 x 596,53 = 20 879 USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя за	измерено 18.09.2026 по трём независимым карточкам дистрибьюторов.
SolaHD SDN10-24-100P — блок питания на DIN-рейку, 240 Вт, выход 24 В DC 10 А, вход 85-132 / 176-264 В AC, серия SDN-P. выдержал 1 из 1 опровержений				
201601	135	90 – 250 USD	Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтвержде на» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующи й но	Три открытые страницы на опознание, встречные карточки предыдущего и действующего номера у двух независимых продавцов в разных странах, четыре закрытые или недоступные цены, непроверенное основание собственной вилки.
Вкладыш фильтра — фильтроэлемент газового фильтра Jenbacher. Подтверждено тремя открытыми страницами: echoiceparts.com — «Filter Cartridge, Jenbacher, 201601», раздел «Fuel Filters and Water Separators»; shopglmw.com — «Filter cartridge for Jenbacher 201601», «SKU: 201601»; rsmotorps.com — «Filter Cartridge Jenbacher RS-201601», применимость «JENBACHER - TYPE 4». Русское наименование переведено ве ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2				
1794-0B8EP	59	110 – 620 USD	Вилка накрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями : восстановле нный ниже пола, новый	Карточка изготовителя, четыре открытые карточки с ценой и остатком числом, разбор четырёх состояний товара, отбраковка анонимного брокера по подвалу, проверка платформы группы Sonenar.
Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 дискретных выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой Allen-Bradley FLEX I/O (суффикс EP: выход отключается при неисправности). Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected». выдержал 1 из 1 опровержений				
KFD2-VR2-Ex1.50M	36	220 – 950 USD	Запросить у Pepperl+Fuchs SE (или у авторизован ного дистрибьюто ра Kempston Controls / AWC Inc.) коммерческ ое предложени е на 36 шт. артикула 181951 со сроком пос	ГЛАВНОЕ ПО СУФФИКСУ «.50M». Суффикс означает НЕ длину и НЕ конструктивное исполнение, а предел измеряемого напряжения в милливольтгах: «.50M» = ±50 мВ. Это доказывается двумя страницами одного изготовителя, различающимися только суффиксом: К
Повторитель напряжения (барьер искробезопасности) на одну цепь, монтаж на DIN-рейку, серия K-System. Гальванически развязывает милливольтовый сигнал датчика, стоящего во взрывоопасной зоне, и передаёт его в безопасную зону без изменения масштаба; питание 24 В постоянного тока по шине Power Rail или через клеммы 14+/15-. Основание: страница изготовителя дословно даёт «Voltage Repeater», «1-channel ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
12420480	221	40 – 140 USD	Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимы ми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практически	Две открытые страницы на опознание, две независимые открытые цены с проверкой независимости продавцов, вскрытый физический изготовитель с его собственным номером и шестью кроссами, пересчёт по курсу из набора репозитория, сошедшаяся перекрё

Свеча зажигания — предкамерная свеча промышленного газового двигателя, M18x1,5, длина резьбы 20,65 мм, ключ 20,8 мм, зазор 0,3 мм, момент 50–60 Н·м, центральный и боковой электроды иридиевые. Подтверждено ДВУМЯ открытыми страницами: mwm.net (страница оригинальных запчастей перечисляет наш номер в ряду 12285487 / 12344841 / 12420480 / 12453385 / 12453362 ... «Für MWM Gasmotoren ... der Baureihen TCG 20 выдержал 1 из 1 опровержений

1794-IF2X0F2IXT	9	1 200 – 3 200 USD	Независимы й склад Santa Clara Systems как основной источник по сроку (отгрузка в день заказа), авторизован ный канал Sonera как источник цены и как резерв на не	Подтверждено: каталожный номер и описание — карточкой изготовителя; статус «Active Mature» и срок 51 день — там же; цена 2 702,45 USD — живой страницей NorthEast Electrical; независимость и неавторизованность Santa Clara Systems — её собств
-----------------	---	-------------------	---	--

Комбинированный аналоговый модуль распределённого ввода-вывода семейства FLEX I/O-XT: два изолированных аналоговых входа и два изолированных аналоговых выхода, монтаж на клеммный блок 1794. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, FLEX I/O-XT, 2 Inputs / 2 Isolated», краткое у дистрибьютора — «Flex XT 2 Input 2 Output Analog Mod ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

265174-263174	138	60 – 220 USD	Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИ ВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригиналь ный ка	Открытая карточка действующего номера с ценой и названным изготовителем картриджа, лист изготовителя фильтров на серию элементов, две закрытые цены, четыре канала с 403, проверка независимости трёх продавцов.
---------------	-----	--------------	--	--

Вкладыш фильтра — картридж газового фильтра DN25 газопоршневого двигателя INNIO Jenbacher. Подтверждено открытыми страницами: powerup.at по референсам 1219670/263174; shopglmw.com — тип изделия дословно «Type 6E+F DN25». СОСТАВНОЙ НОМЕР В ЗАЯВКЕ: «265174» и «263174» — это два номера в одном поле артикула, и существует из них второй; первый нигде не встречается. Документальная линия в два шага: лис выдержал 1 из 1 опровержений

1756-CN2R	12	450 – 2 400 USD	PLC Department как основной источник: единственный продавец с остатком числом по обоим состояниям и с гарантией на проверенны й товар. Закупку вести двумя строка	Подтверждено заново и расходится с входными данными в двух числах: остатки у PLC Department теперь 6 и 5 шт (было 7 и 4), цена нового в открытой упаковке 1 342,00 USD (было 1 356,99). Наши данные не исправлял — записал оба замера. Добавлено
-----------	----	-----------------	---	--

Интерфейсный модуль сети ControlNet для шасси ControlLogix (Bulletin 1756) с резервированием среды передачи. Каталожное описание изготовителя дословно: «ControlNet Redundant Interface Module (100 connections)». Два разъёма BNC (основной и резервный канал коаксиала), скорость 5 Мбит/с, до 128 соединений Logix и до 131 соединения всего, до 99 узлов сети; рабочая температура 0...60 °С, ток по объединит ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
997396C1	46	120 – 600 USD	Единственная найденная цена — 290,08 USD за штуку у сток-трейдера, и она попадает внутрь нашей вилки 120-600 USD. Считать по ней сумму закупки нельзя по двум пр	Вердикт «ВЕРНА» относится строго к цене за штуку: 290,08 USD лежит внутри вилки 120–600 USD, ближе к её середине. Оговорки, без которых вердикт читать нельзя: свидетель один, он перепродавец, и наценка поставки внутри его цены не измерена;
Ремонтный комплект клапана — набор неметаллических (эластомерных) изделий: кольца, прокладки, манжеты, седла. Заводское английское наименование сходится у двух независимых держателей. (1) Сток-лист HardToGet.Parts, страница открыта 18.09.2026, строка дословно: «997396C1 Kit, Repair, Valve 100pcs 250.00EURO ea» (https://hardtoget.parts/stock-list/). (2) Заводской магазин Solar: карточка озаглавлена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

1794-0B16P	25	300 – 950 USD	Запросить у Classic Automation письменное подтверждение 25 шт из 45 и условий гарантии — это единственный источник, который закрывает потребность целиком и с га	Подтверждено: описание, число и род каналов, отсутствие суффикса XT, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; четыре цены — живыми страницами; принадлежность needco, codale и northcoast к одной группе Sonepar — их собс
Модуль дискретных выходов распределённого ввода-вывода семейства FLEX I/O. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 16 Source Outputs, Protected» — 16 выходов с питанием нагрузки от модуля (источниковая схема), 24 В постоянного тока, с электронной защитой от перегрузки и короткого замыкания. Суффикса XT у этого артикула НЕТ: исполне ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

1794-0B8EPXT	24	300 – 900 USD	Основной путь для объёма — авторизованный канал: у изделия статус «Active Mature» и заводской срок 5 дней, поэтому 24 шт закрываются заказом, а не поиском склад	Подтверждено: суффикс XT числом — рабочая температура -20...70 °C на карточке изготовителя; статус «Active Mature» и срок 5 дней — там же; цена 515,57 USD и остаток 3 шт — живой страницей Williams Automation; оговорка о неавторизованности — е
Модуль дискретных выходов семейства FLEX I/O-XT. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, FLEX I/O-XT, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected» — восемь выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой. Суффикс XT здесь подтверждён самим изготовителем числом: рабочая температура «-20...70 °C (-4...158 °F)», тогда как обычное исполнение F ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

133257	14	300 – 1 700 USD	Запрос в parts-systems.de на подтверждение остатка 14 шт., цены на этот объём и срока; параллельно запрос цен у ONERGYS, PERIPARTS и PowerUP для сверки уровня к	Единственная строка набора с реально увиденной ценой по самому номеру, и единственная, где ценовой вердикт возможен. Прежняя наша проверка (08.2026) записала по этой строке «ссылка-основание мертва» и «посмотреть цену не удалось» — это отню
Запорная поворотная заслонка (по-немецки Absperrklappe) газопоршневой установки Jenbacher, применяется в газовом либо газовоздушном тракте. Не буровое и не насосное оборудование: строка относится к энергетическому направлению (в заявке лист «Энергосети», изготовитель Jenbacher/INNIO). Подходит к двигателям Jenbacher серий 3 и 4. Основание первое — дословно наша запись, файл /home/user/kvant-sourci ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
AF25545	110	90 – 162 USD	Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122,10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Зн	Четыре открытые страницы с ценами, включая магазин изготовителя на опознание, проверка независимости трёх компаний по подвалам, вскрытое противоречие разметки и текста у одного продавца, пересчёт по курсу из набора репозитория.

Фильтр воздушный — вторичный воздушный фильтроэлемент Fleetguard. Подтверждено четырьмя открытыми страницами, в том числе магазином самого изготовителя.

выдержал 1 из 1 опровержений

STP 42-28-100	4	2 300 – 3 600 USD	Сначала подтвердить изготовител я по шильдику, и только затем запрашивать цену. Порядок: снять фотографию таблички источника питания на Taurus 60S (или взять стр	АВГУСТОВСКАЯ ПОМЕТКА «артикул не найден» ОПРОБЕРГНУТА. Артикул найден и опознан: это позиция действующего каталога SolaHD (торговая марка Emerson), обозначение STP 42-28-100, номер заказа STP4228100, статус «Commercialized» и «Active», выпу
---------------	---	-------------------	--	--

Источник питания постоянного тока на 28 В с выходным током до 45 А и выходной мощностью 1260 Вт, однофазный, в исполнении с сертификацией IECEx (то есть пригодный к применению во взрывоопасных зонах), монтаж на поверхность. Основание — дословное описание изготовителя, которое дают два разных продавца одинаково: «1260W 28V AT 45A MAX 1P PS IECEx» (<https://shop.powermation.com/products/STP4228100> и

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

4067146	773	5 – 25 USD	4067146 оригинала Cummins партией у авторизован ного дилера с обязательны м запросом цены на объём 773 штуки; неоригинал Interstate-McBee M-4067146 держать вторым	По принадлежности номера вопрос закрыт: 4067146 — номер Cummins, что подтверждено с двух сторон, авторизованным дилером Cummins по оригинальному номеру и производителем неоригинала, указывающим 4067146 как перекрёстную ссылку к своему M-406
---------	-----	------------	---	--

Мелкая прокладка (уплотнение) газового двигателя Cummins ряда QSK60 / К. По наименованию каталоги расходятся, и это расхождение надо знать до заказа. Авторизованный дилер Cummins называет её дословно «4067146: Cummins® OEM Starting Aid Gasket» — прокладка пускового устройства (<https://shop.moderngroup.com/4067146-gasket-starting-aid/>). Производитель неоригинала Interstate-McBee продаёт под своим н

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1794-IB10X0B6	25	120 – 800 USD	Запросить у Classic Automation письменное подтвержде ние 25 шт из 28 и условий гарантии; параллельно взять у NorthEast Electrical цену и срок на 25 шт новых. Реш	Подтверждено: род и число каналов (10 sink / 6 source), отсутствие XT, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; цена 662,25 USD — живыми страницами двух витрин Sonepar; 89,00 USD и остаток 28 шт — живой страницей Class
---------------	----	---------------	--	--

Комбинированный модуль дискретного ввода-вывода семейства FLEX I/O. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Combination Module, 24VDC, 10 In Sink/6 Out Source» — десять входов по схеме приёма тока (sink) и шесть выходов по схеме отдачи тока (source), 24 В постоянного тока, всего 16 каналов. Это совпадает с наименованием в заявке (16 дискретных: 10 ввод /

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
AF899M	41	120 – 420 USD	AF899M оригинала Fleetguard; при объёме 41 штука запрашивать цену у нескольких независимых складов одновременно, поскольку розница расходится вдвое.	Прежняя запись нашей базы держала эту строку на единственной цене 416,36 USD у самой верхней границы вилки. Нынешняя проверка нашла ту же деталь почти вдвое дешевле у другого независимого склада — 235,99 USD, и вилка держится уже не на одно
Первичный воздушный фильтр Fleetguard с осевым уплотнением, оребрённого исполнения. Стоит в воздухоочистителе двигателя первой ступенью и задерживает пыль до входа в цилиндры. Дословно с карточек продавцов: «Fleetguard AF899M Axial Seal Primary Air Filter, Each» (https://www.jmesales.com/fleetguard-af899m-axial-seal-primary-air-filter-each/) и «Fleetguard - AF899M - AIR FILTER», описание «Industry				
1794-IB16XT	21	250 – 800 USD	Авторизованный канал: запрос цены и срока на 21 шт в NorthEast Electrical и Codale (сестринские витрины Sonepar), параллельно запрос в Routeco по европейском у с	Подтверждено: суффикс XT числом (-20...70 °C), число и род каналов, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; цена 743,97 USD — живой страницей NorthEast Electrical. Расходится с входными данными: там стояло 736,21 USD, с
Модуль дискретных входов семейства FLEX I/O-XT. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, FLEX I/O-XT, 24VDC, 16 Sink Inputs» — шестнадцать входов по схеме приёма тока, 24 В постоянного тока. Суффикс XT подтверждён изготовителем числом: рабочая температура «-20...70 °C (-4...158 °F)». Модуль 1794-IB16 без XT — другое изделие с другой ценой; в зая				
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	156	42 – 85 USD	Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножать цену на объём здесь запр	Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD, PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX 2980461. Четыре открытые страницы называют изготовителя против этого номера, карточка дистрибьютора даёт статус снятия и преемника с остатком 547 шт; страница изготовителя закры
Реле двухконтактное — интерфейсный модуль с клеммником на DIN-рейку и вставным миниатюрным реле. В поле артикула ОДНО изделие в двух обозначениях: PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX — типовое обозначение, 2980461 — заказной номер изготовителя; подтверждается адресом карточки изготовителя (.../relay-module-plc-rsc-24dc-21-21-atex-2980461) и полем MPN 2980461 на карточке DigiKey. Дословно с прочитанной карточки				
1794-IB10X0B6XT	9	500 – 1 500 USD	Взять письменную котировку у Quick Time Engineering с подтверждением остатка на все 9 шт. и одновременно у Santa Clara Systems (склад в США, отгрузка в день зак	Модуль с суффиксом XT и без него — разные изделия. В заявке отдельной строкой стоит 1794-IB10X0B6 без суффикса (25 шт. по нашей базе), и переносить его цену сюда нельзя: XT — расширенный температурный диапазон с защитным покрытием платы, ма
Комбинированный модуль дискретного ввода-вывода Allen-Bradley FLEX I/O-XT: 10 входов и 6 выходов на 24 В постоянного тока. Дословно из карточки изготовителя: «Flex XT 10 Input 6 Output Digital Module», диапазон рабочих температур «-20...70 °C (-4...158 °F)», состояние изделия «Active Mature» (https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-IB10X0B6XT.html). Система — шкаф системы автома				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
628477	55	110 – 200 USD	Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По	Фильтр-патрон 628477. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома вместо четырёх наших догадок, два независимых дилера дают цену по кроссу, две витрины неоригинала опознаны как копия одного каталога; канал оригинала закрыт 403.

НЕ жидкостной фильтр-патрон, как записано в заявке, а ВТОРИЧНЫЙ (защитный) ВОЗДУШНЫЙ фильтр-патрон впускного тракта газового двигателя Jenbacher типа 6. Независимый кросс airfilter-crossreference.com дословно: «JENBACHER 628477 - Alternative air filters. There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628477» → «HIFI-FILTER SA17495», «MANN C351820». Дилер по номеру HIFI: «Filtre à air sécurité S ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

190537-102	5	900 – 2 500 USD	Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190537-102 Valve. Ball. Pneumatic. 0.025 In 5pcs 1.60
------------	---	-----------------	--	--

Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190537-102 Valve. Ball. Pneumatic. 0.025 In 5pcs 1.600.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений

180B4158	6	1 100 – 1 700 USD	Запрашивать по латинскому номеру 180B4158 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с 180B4154 из строки 1.	Прямо о написании номера: в заявке «180B4158» набрано КИРИЛЛИЧЕСКОЙ буквой «В», а заводской номер Danfoss пишется латинской «В» — 180B4158. Внешне строки неразличимы, и по кириллическому написанию поиск в любом каталоге даёт гарантированный
----------	---	-------------------	--	--

Комплект клапанной плиты (распределительной плиты) водяного насоса высокого давления Danfoss ряда APP. Дословно со страницы изготовителя: «Valve plate kit, APP 6.5; APP 7.2; APP 5.1; APP 8.2», масса нетто 1,3 кг, EAN 5715162669655 (<https://store.danfoss.com/en/Spare-parts-for-Desalination-Pumps/Valve-plate-kit,-APP-5-1;-APP-6-5;-APP-7-2;-APP-8-2/p/180B4158>). Плита распределяет воду между качающими ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

6ES7153-2BA02-0XB0	24	180 – 500 USD	Запросить два канала с ценой одновременно: Classic Automation на 4 шт (цена известна, состояние известно, отгрузка со склада) и SPS-SERVICE.eu на остаток объёма	Подтверждение по главному вопросу набора: совпадающие до единицы остатки «USED 11, RFUR 20» на двух вывесках — это не рынок, а одна компания. Сегодня проверено заново и с новой уликой: выходные данные automation-base.com называют владельцем
--------------------	----	---------------	--	--

Интерфейсный (аншлюсный) модуль SIMATIC DP ET 200M исполнения IM 153-2 High Feature — ведомый узел сети PROFIBUS DP, через который станция распределённого ввода-вывода ET 200M подключается к шине и несёт на себе до двенадцати модулей ряда S7-300. Дословно из описания карточки продавца, повторяющего каталожный текст изготовителя: «SIMATIC DP, ET 200M, IM 153-2 HIGH FEATURE» и «MAX. 12 S7-300 MODULE ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
3929935	7	600 – 1 600 USD	3929935 у авторизованного дилера Cummins на весь объём семь штук; найденная розничная карточка годится для сверки уровня цены, но не для закупки партии.	Единственная строка заявки, где цена подтверждается повторно и без оговорок: тот же продавец, та же цена 1 079,00 USD, что и при прошлой проверке. Устойчивость цены — довод в пользу вилки. Слабое место строки не в цене, а в количестве: оста

Датчик массового расхода Cummins для двигателей платформ CM и QSK. Измеряет массовый расход топлива и выдаёт сигнал в систему управления двигателем. Дословно с карточки продавца: «Genuine Cummins® Mass Fuel Flow Sensor For CM, QSK», применимость «QSK60 CM500, QSK60 CM850» (https://firsttruckparts.com/products/3929935-genuine-cummins%C2%AE-mass-fuel-flow-sensor). Расхождение с заявкой: в заявке изд

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

1794-OW8	13	110 – 710 USD	Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничем	Модуль релейного выхода 8 каналов Солар, 1794-OW8. Карточка изготовителя со статусом Active Mature и сроком 5 дней, две цены двух независимых операторов из разных ярусов рынка, остаток числом только у брокера (3 из 13); вскрыто, что три «пр
----------	----	---------------	---	--

Модуль релейного выхода на 8 каналов для распределённой системы ввода-вывода FLEX I/O. Дословно с карточки изготовителя: «Flex 8 Point Relay Output Module», «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Relay Contact Output Module, 8 Point Isolated»; выход 8 точек; температура от -20 до +55 °C; UPC 662468112291; страна изготовления Singapore. Дословно с прочитанной карточки дистрибьютора: ток «125 mA,

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

628476	28	70 – 300 USD	Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше пот	Фильтр-патрон 628476. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома и разделяет пару на первичный и защитный; одна цена по кроссу открыта, второй дилер закрыт 403; согласованность цен внутри пары подтверждает правильность кросса.
--------	----	--------------	---	---

ПЕРВИЧНЫЙ воздушный фильтр-патрон того же впускного тракта Jenbacher — ДА, это ПАРА к 628477, но не «грубый и тонкий в одном жидкостном корпусе», а штатная двойка воздухозаборника «первичный плюс защитный»: 628476 — primary, 628477 — safety. Доказательства: независимый кросс дословно «There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628476» → «HIFI-FILTER SA17496», «MANN C453280»; дилер называет

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

1072904	84	15 – 90 USD	Опровергать нечего: наша же рекомендация 10-60 USD за штуку лежит ВНУТРИ вилки 15-90, а основание вилки прямо содержит «OEM Solar 60-90 USD» — ровно тот уровень	Что подтверждено. Артикул опознан у изготовителя: витрина Solar Turbines PartStore даёт наименование «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0» — прежний вердикт pn_not_found снимается, деталь активна. ДИСКЛОСУРА: сама страница витрины — Salesforce-прил
---------	----	-------------	---	--

По витрине изготовителя — «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0»: цельнометаллическое уплотнительное кольцо из нержавеющей стали 303, типоразмер 3.0 (дюйма), расходная позиция списка ЗИП Taurus 70 / Taurus 70MD, а не уплотнение вала или горячей части.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
1017891	108	15 – 60 USD	Для порядка величин закладывать 17.40 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017891 Gasket. Spiral. 1.25. CI150. Rf 100pcs 15.00E

Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017891 Gasket. Spiral. 1.25. CI150. Rf 100pcs 15.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений

319737	431	2 – 15 USD	Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх (	О-кольцо, артикул 319737. Три открытые карточки трёх независимых продавцов с поштучной ценой, старый номер подтверждён дважды, размер вскрыт одним свидетелем, материал не вскрыт нигде; поймана ловушка похожего номера и поправлен собственный
--------	-----	------------	--	--

О-кольцо газового двигателя INNIO Jenbacher серии 6, уплотняет верхнюю часть регулятора. Дословно: parts-systems.de — «O-Ring Jenbacher / 319737», «O-Ring Jenbacher 319737 Original», изготовитель Jenbacher, номер витрины SW52045; powerup.at — «O-Ring | PowerUP | suitable for Innio | Ref. 319737, 260368 | Art. 1101499», «O-ring suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®»; weyeahmotor.com — «Pa ОСПОПЕН: выдержал 0 из 2

328577	138	6 – 40 USD	Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подт	Реле, артикул 328577. Две открытые страницы называют владельца номера (Jenbacher), одна даёт цену без НДС; изготовитель компонента не вскрыт, поэтому короткое имя не записано. Вскрыта ошибка другого класса: база затёрла догадкой изготовител
--------	-----	------------	--	--

Реле с ЧЕТЫРЬМЯ перекидными контактами — запчасть газопоршневой установки, а не турбины. Дословно с прочитанной каталожной страницы parts-systems.de: наименование «Relais 4W Jenbacher / 328577», описание «Relais Jenbacher 328577 Original», раздел «Original Teile Center → Jenbacher Center», собственный номер витрины «Produktnummer: SW50547», равнозначные написания «328577 / 328 577 / 328.577 / 328- ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

12128936	55	25 – 90 USD	Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25–90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % вы	Фильтр масляный 12128936. Независимый кросс называет тринадцать замен и ни одного из четырёх домов нашей догадки; одна цена нетто с открытой страницы, две через партнёрский виджет, три витрины оригинала закрыты. Поправлена машина: не DEUTZ
----------	----	-------------	--	---

Фильтр масляный навинчиваемый (spin-on) газового или дизельного двигателя MWM — не «просто фильтр масляный». Дословно: «Spin-On Oil filter MWM RS-12128936 ... Appropriate for MWM engines and models TBG 604, TBG 620, TCG 2020, CG 170»; вторая страница: «We are best oem 12128936 Oil Filter B7157 P502513 LF16129 W13145/1 suppliers from China»; третья: «Replaces MANN W13 145/1 - MWM 1212 8936 - CAT 1234 ОСПОПЕН: выдержал 1 из 2

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
64/09001231/091	38	15 – 150 USD	Реальная цена 19,00–27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но узость её надо восстановить до 19–28 USD: ширина в десять раз делает	Резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч, 64/09001231/091. Две открытые карточки двух независимых дистрибьюторов с ценой и складом числом, англоязычный первоисточник на наименование и на количество 6 против 38; три канала закрыты 403 или Java5
Буферная батарея резервного питания, резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч. Англоязычный первоисточник заявки называет её дословно «BACK UP BATTERY 3.6 V/2.3AH». Официальное наименование по карточке дистрибьютора: «SIMATIC S7-400, BACKUP BATTERY 3.6 V/2.3 AH, FOR PS 405 4 A/10 A/20 A AND PS 407 4 A/10 A/20 A», «3.6V Lithium Thionyl Chloride Battery», «3.6 Volts output», «2.3 Amp hours (2300 mAh)»; ОСПОПЕН: выдержал 0 из 2				

497431	145	2 – 15 USD	Для порядка величин закладывать 12.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложени е на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «O-Ring Jenbacher / 497431» номер витрины SW51143 цена 10.82 EUR без налога. Немецкое наиме
Кольцо круглого сечения газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «O-Ring» — кольцо круглого сечения. В заявке «О-кольцо». Сходится. выдержал 1 из 1 опровержений				

1046415-30	25	8 – 55 USD	23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8–55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного про	ИСПРАВЛЕНО ДВАЖДЫ, и второй раз — на моей же поправке. Прежняя запись спорила с вилкой 1000–3500 USD, которой НЕТ НИ В ОДНОМ файле данных: настоящая вилка этой строки 8–55 USD за штуку при conf A, 25 шт, экспозиция 788 USD. Её основание в н
По каталогу изготовителя НЕ установлено. В заявке — «коннектор» к Solar Taurus 70 / Taurus 70MD. Открытого каталога ЗИП у Solar Turbines (Caterpillar) нет, а у продавцов турбинного ЗИП номер 1046415-30 не показывает никто. Прошлая наша запись трактует его как терминатор сети ControlNet 75 Ом — трактовка источником не подтверждена. ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1				

1017892	19	8 – 70 USD	Для порядка величин закладывать 69.62 USD за штуку — это запрашивае мая цена одного перепродав ца. Твёрдое предложени е на весь объём запрашивает ся письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017892 Gasket. Spiral. 1.5. Rf. CI150. 304 100pcs 60
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017892 Gasket. Spiral. 1.5. Rf. CI150. 304 100pcs 60.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

903732C1	38	2 – 30 USD	Для порядка величин закладывать 4.64 USD за штуку — это запрашивае мая цена одного перепродав ца. Твёрдое предложени е на весь объём запрашивает ся письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903732C1 O-ring. Sae 225. Viton. 1.859 Id 100pcs 4.00
Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903732C1 O-ring. Sae 225. Viton. 1.859 Id 100pcs 4.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
363865	14	12 – 70 USD	Для порядка величин закладывать 29.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Relais Jenbacher / 363865» номер витрины SW50273 цена 25.47 EUR без налога. Немецкое наиме
Реле газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Relais» — реле. Сходится с заявкой дословно. выдержал 1 из 1 опровержений				
240531	14	8 – 70 USD	Для порядка величин закладывать 25.75 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём	Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 240531» номер витрины SW50243 цена 22.19 EUR без налога. Немецко
Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». выдержал 1 из 1 опровержений				
1017890	17	12 – 50 USD	Для порядка величин закладывать 13.92 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017890 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CI150. 304 100pcs 12
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017890 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CI150. 304 100pcs 12.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
136845-1	18	5 – 35 USD	Для порядка величин закладывать 8.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «136845-1 Gasket. 1.85x0.62x0.032 In 100pcs 7.00EUR ea
Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «136845-1 Gasket. 1.85x0.62x0.032 In 100pcs 7.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				
1024941	6	12 – 70 USD	Для порядка величин закладывать 20.89 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.	Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1024941 Lamp. Fluorescent. White. 15 W 100pcs 18.00EU
Лампа. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1024941 Lamp. Fluorescent. White. 15 W 100pcs 18.00EUR ea». выдержал 1 из 1 опровержений				

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	3	—	Запрашивать по заводскому номеру 180B4154 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с номером 180B4158 из строки 2 — это разные комплекты одного на	Главный вывод по строке: это НЕ дубль строки 2. Проверено по каталогу изготовителя: 180B4154 — «Piston kit» (поршневой комплект, масса нетто 1,756 кг, EAN 5715162669730), 180B4158 — «Valve plate kit» (комплект клапанной плиты, масса нетто 1
Поршневой комплект качающего узла водяного насоса высокого давления Danfoss ряда APP (аксиально-поршневой насос обратного осмоса, опреснительная установка). Комплект заводского перечня — набор поршней в исполнении Super Duplex. Дословно со страницы изготовителя: «Piston kit, APP 6.5; APP 7.2; APP 5.1; APP 8.2», описание «Piston set Super Duplex APP 5.1-8.2», масса нетто 1,756 кг, EAN 5715162669730				
				ОСПОПЕН: выдержал 0 из 1

Вилка дубль — 2 строк, 15 600 USD

это та же позиция заявки, что другая строка перепроверки: цена у неё своя не бывает, и в сумму она входит один раз

артикул	кол-во	наша вилка	что закладывать	чем подтверждено
BN1701/15	12	950 - 1 650 USD	1. Прекратить работу с этой позицией как с закупкой нового изделия у изготовителя: изделие снято с производства, канала изготовителя не существует. 2. Свести ст	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Физическая принадлежность изделия к серии 1701 FieldMonitor и все перекрёстные номера (141379-01, Solar 1034549-20, шильда 138427-01) подтверждены открытой карточкой auto2mation, прочитанной непосредственно; номер Solar по

Двухканальный модуль ввода сигналов вихретоковых датчиков приближения (Proximitor Input Monitor) стойки машинной защиты Bently Nevada FieldMonitor серии 1701. Принимает сигнал от датчиков приближения, приводит его к измеряемому виду и сравнивает с программируемыми порогами защиты; измеряемые величины — радиальная вибрация вала и осевой сдвиг (положение упорного подшипника). Питание — 24 В постоянн

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

3420742	0	—	Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориенти	Чем подтверждено: сам открыл карточку товара Filter Service and Supply по LF16031 17.09.2026 — «\$232.00», «Special Order Item - 7-to-10-day lead time», кроссы Baldwin P7337 / Cummins 3424713 и 3420742 / FG Wilson 921791. Вилка 100-250 форма
---------	---	---	--	---

Сменный картридж (элемент) масляного фильтра двигателя. Под номером Cummins 3420742 идёт фильтр Fleetguard LF16031 «Oil Filter» — это подтверждено кросс-таблицей на живой карточке продавца, где в одной строке стоят Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742, FG Wilson 921791. Расходник, а не узел: разговор про сотни долларов за штуку, не про десятки тысяч.

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Замки на заказчике

Строки, которые нельзя закрыть твёрдой ценой, пока заказчик не ответит. Это не наша недоработка, а недостающие исходные: без ревизии, шильдика или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра здесь была бы выдумкой.

артикул	экспозиция	то спросить
MW22316B/01	720 000	Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацелился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно C SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок.
MW21215M	660 000	Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.
4380132	400 028	Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatracо 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 MBT, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.
5373898	312 900	Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G-60G, 1dzl — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется то QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490 свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».
404492-1214569	284 695	Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.
334976-433894	248 250	Номер в заявке составной и ни одному продавцу не соответствует. Заказывать по 433894. Плюс вопрос заказчику: принимается ли неоригинал ONE222082 — на 662 штук разница будет крупной.
64/60040226/2	236 000	НОМЕР ПЕРВИЧНОГО КЛАПАНА НАЙДЕН, и это меняет вопрос заказчику. Главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как CT95038/01 — в том же живом перечне против неё стоит «Actuator fuel gas main valve XM26/27», а наша собственная запись по CT95038/01 подтверждает независимо: «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH», он же Integrated Fuel Valve, позиционный тег XM26/27, руководство OEM TSP09355. Этот номер УЖЕ СТОИТ в ЭТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ двумя строками на 10 шт с вилкой 4 000-18 000 USD. Второй кандидат слабее: 64/60040226/10 «On-package block valve», 4 шт — та же база номера и то же количество, что у непронумерованного первичного. Значит отсутствует не номер, а СОПОСТАВЛЕНИЕ в заявке: строке «первичный» присвоен номер вторичного. Оговорка обязательно: CT95038/01 напечатан как строка ПРИВОДА, то есть может нумеровать привод, а не сам блок-клапан, а наша запись по нему говорит, что этот клапан ставится и как пилотный, и как главный — тогда пары «первичный/вторичный» в номенклатуре может не быть вовсе. Буквальной строки «FUEL GAS PRIMARY BLOCK VALVE» нет ни на одной открытой странице. Это сильный документированный след, а не закрытый ответ, и в заголовке он не идёт. Вопрос заказчику: подтвердить артикул первичного клапана — CT95038/01, 64/60040226/10 или третий.
4007922	229 500	До защиты строку 4007922 РАЗБИТЬ на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку из коммерческого предложения убрать целиком — не переоценивать. Вопрос заказчику: артикул каждого из пяти изделий отдельно. И снято слово «второй адресат» про SBS Engineering: SBS описывает себя как «Part of the SAACKE Group» и агента по ЗИП МОРСКИХ котлов, то есть это то же юридическое семейство и другой рынок — два запроса «в SAACKE и в SBS» дадут одну цену группы; настоящий второй независимый канал надо искать отдельно.
170180-01-05	192 125	Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3-5 раз (250-570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в дашите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.
VS-4-57	138 000	Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.
3AXD50000426157	112 200	Номер верен, и исправленный код ABB не нужен — прежний блокер снят. Цена только квотой ABB по полному типу привода и серийному номеру на 68 комплектов: индекс исполнения «4» по номеру не раскрывается, а статическая страница ABB несёт только описание (жизненный цикл, вес, страна происхождения и приемник подгружаются скриптом). Значит «активна или снята» по этому номеру остаётся неизвестным.
68569591	112 010	Второй номер из заявки не опознан: если R147500524-02 задаёт конкретное исполнение платы драйвера, то найденная сборка может оказаться не тем исполнением, и совпадения по первому номеру недостаточно. Плюс изготовитель в нашей разметке взят ИЗ НАИМЕНОВАНИЯ заявки, а не из каталога — проверка через каталог ABB не делалась, его сайт отдаёт 403.

артикул	экспозиция	спросить
CT95038/01	110 000	Вопрос заказчику не «датчик или клапан» (конфликта нет), а СКОЛЬКО КЛАПАНОВ РЕАЛЬНО НУЖНО: 2 или 10. В сводке 10 = 2 + 8 по двум строкам заявки, в англоязычном первоисточнике по этому номеру стоит 2. Разница в пять раз и в деньгах, и в сроке. Ссылка на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снята: этого номера нет ни на одной из их двух страниц SGT-400.
64/60040257/1	105 000	Блокирует заявка, а не рынок. Против «описки в строке BOV»: каталожный номер клапана BOV найден дважды дословно — «P2 BOV and actuator assembly 64/60040215/7» (turbineblade.net, два перечня), а продувочный клапан P2 сама заявка держит под /1014; под /1 клапана нет ни в одном источнике. Против «описки в строке датчика»: в первоисточнике позиционер /2 напечатан внутри блока межступенчатого клапана перепуска (соседние строки RW54017 и RW54014 GASKET INTERSTAGE BLEED VALVE, MW54011C BELLOWS ASSEMBLY, 64/51014009/1 ELECTRIC ACTUATOR AND FITTINGS), а межступенчатый клапан перепуска сам Siemens называет BOV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА, подтверждённая документом OEM: Siemens называет BOV два разных узла — «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» (с. 2) и «The P2 Air Blow-Off Valves» (с. 119-122) в «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006. Поэтому без заказчика строка не разбирается: нужно, какая из двух строк несёт другой артикул, и какой именно BOV имеется в виду. Фото шильды узла и позиции решает вопрос за минуту.
3AXD50000260706	99 000	Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдика/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.
DCA4	98 325	Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220–350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.
170190-01E	88 450	Нужен ответ заказчика по суффиксу: все открытые цены — на 170190-01, а в заявке -01E. И конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото карты: если это развязка канала кейфазора, то 145 шт почти наверняка не тот номер — кейфазор на машину один-два.
VS-6-82	73 000	Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.
Turbo-K	72 000	Без двух уточнений у заказчика строка не закрывается. Первое: какой именно Turbo-K — Concentrate 1:4, RTU, Super Concentrate 1:19 или добавка AF10. Цена литра между ними различается в разы, и до этого ответа никакая вилка не считается. Второе: фасовка. В опубликованной линейке канистра 20 л, а не 25 л (дальше 200 л и 1000 л); 25 л в открытых источниках не встречается — значит, либо в заявке чужая фасовка, либо имеется в виду 20 л, и количество 90 надо пересчитать. Третье, техническое: ни одна прочитанная страница не называет допуск Solar Turbines — заявлено лишь соответствие требованиям и чистоте изготовителей турбин и Certificate of Conformity с каждой поставкой; если заказчик требует именно одобренный Solar состав, это подтверждается только письмом изготовителя. Четвёртое, юридическое: имя Turbo-K спорное (Turbo-K Ltd против Turbo-K International / Roselli), поэтому в заказе надо фиксировать, чьё изделие берём, иначе рискуем получить не тот продукт под тем же шильдом.
1056369-30	68 475	СНЯТО: прежний блокер «наименование строки противоречит номеру, в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Этой формулировки в исходных данных НЕТ вовсе — она встречается только в самой перепроверке: все четыре строки заказчика называют позицию «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ (описание продавца «Element, Filtr, Gas, Wire Mesh», наш pn_db «Coalescer module assembly component»). Конфликт, который строка разрешала, она же и создала. Остаётся один законный вопрос заказчику: что входит в «комплект» — только элемент или элемент с уплотнениями. Попутно к чистке данных: одна из четырёх строк спроса названа «Сименс SGT-400» при номере Solar, у двух других расходятся name и model («Taurus 70MD» против «Taurus 70»).
1019431-1600	68 000	Прежний блокер «шильдик: клапан или теплообменник» снят — конфликта нет. Настоящий вопрос: подтверждённая цена канала. Открытой заводской или дистрибьюторской цены нет, а единственная найденная — брокерская, на половину объёма.
4025166	60 550	Строку нельзя закрыть одной цифрой, пока владелец не получит от заказчика ответ на один вопрос: допускается ли неоригинал. Между подлинным Cummins (16,5 тыс.) и неоригиналом (3,2 тыс.) разрыв пятикратный, и на 7 шт. это разница 93 тыс. USD — никакая закупочная работа этот разрыв не закроет, его закрывает только тектребование. Заказчик — Энергосети, узел стоит на мегаваттном газовом генераторе, поэтому по умолчанию надо исходить из оригинала. Второе: нужно подтвердить, какая именно машина — карточки Cummins-канала двигатель не называют вовсе, а неоригинальные витрины дают два применения (QSV91G и 18W180); сейчас применение опознано по каталогу Holset и по карточке Hawks Parts, а не по шильдику заказчика. Третье: нужно знать характер дефекта — если ушла роторная группа, покупается картридж 4027269 (у LeadTurbo CA\$970) или ремкомплект 4027966, а не турбина в сборе, и это меняет сумму на порядок. Четвёртое, чисто закупочное: цены на 7 шт. не публикует никто, и покрытие объёма не подтверждено ни одной витриной — нужен адресный запрос дилеру, готовые адреса под него ac@heavydutykits.com и sales@enginepartssuperstore.com.
1701/10	60 375	СКВОЗНАЯ СВЕРКА С СОСЕДНЕЙ СТРОКОЙ: заявлено 35 блоков питания против 20 клеммных баз 1701/06, а блок питания ставится в выделенный слот базы. Соотношение надо подтвердить у заказчика до закупки — одна из двух цифр может быть ошибочной.
1701/05	60 000	Три вещи, без которых строку не закрыть. 1) Подтвердить у заказчика, что нужна именно 1701/05 (неопасная зона / Div 2 / Zone 2), а не 1701/06 Isolator Terminal Base (141573-01) для опасной зоны — это разные изделия и разные деньги; в описании Solar стоит «REV B», ревизию тоже надо подтвердить. 2) Согласовать, принимает ли заказчик изделие под номером Bently Nevada 141478-01 вместо номера Solar 1034549-3 — по документам и гарантии это разные поставки, хотя железо одно. 3) Снять противоречие по количеству: 30 баз дают 240 каналов на один Taurus 60S. Нужен шильдик/схема виброконтроля установки или перечень с разделением «базы / модули», иначе цену закладываем не на то изделие. Следующий шаг по цене названы адресно и помечены как НЕ ОТКРЫТЫЕ: листинг ebay.de 227014711769 и карточка artisanatg на «1701/05 FieldMonitor Terminal Base» — оба отдали 403, цифр с них не брали; именно они, если откроются, решают вопрос о завышении.
6181H-12FPXPHDC	47 250	НАИМЕНОВАНИЕ В ЗАЯВКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ, и это не неточная формулировка, а другое изделие. В заявке — «барьер искробезопасности»: это гальванический разделитель сигнальной цепи на DIN-рейку размером с пачку сигарет. По номеру — панельный промышленный компьютер с дисплеем 12,1 дюйма и массой 6,8 кг на Pentium III под Windows XP (буквы XP стоят в самом каталожном коде). Совпадения нет ни по функции, ни по классу, ни по габаритам. Вопрос заказчику: нужен компьютер оператора из укрытия или всё-таки барьер — тогда номер в заявке чужой и позиция не проработана вовсе.
LF9050	46 851	ФАСОВКА — главный риск, и он не закрыт до конца. Дословно «Each» есть только у двух продавцов из шести, веса 4,6–5,4 фунта подтверждают, что это один фильтр. Но в поисковом индексе существует отдельный товар «Fleetguard LF9050 Lube Filter Case of 6», а коробочную карточку открыть не удалось (403): при покупке такого объёма счёт на коробки перевернёт сумму в шесть раз. Отдельно: у одного продавца цена 113,70 в разметке стоит одновременно у трёх разных номеров — цена там, похоже, общая на семейство, и как независимое подтверждение она слабее остальных.

артикул	экспозициято спросить	
64/60040257/1014	46 000	Номер и наименование в строке противоречат друг другу: имя говорит «клапан в сборе», а база номера и в первоисточнике, и в самой заявке — позиционер и датчик положения. Пока противоречие не снято, по строке нельзя ни запрашивать цену, ни считать деньги. Опознание «P2 BOV = Moog» взято из учебного документа 2006 года — конфигурацию машин заказчика он не доказывает.
4011521	44 840	Три вещи могут обнулить вывод. Позиция, похоже, снимается: её выкинул из каталога тот самый продавец, на которого мы ссылались в августе; если номер замещён, и цена, и вилка меряют мёртвый номер. Разброс чудовищный: 600 USD (Россия, 2016) против 1 478 (США, 2026) против сниппетов 1 010 и 1 122, которые своими глазами так и не увидели. И вес изделия на двух страницах разный (9,07 против 5,36 кг) — возможно, это разные исполнения или разная комплектность, и тогда цены сравнивают не одно и то же.
KFD2-VR-Ex1.50m	43 500	Подтвердить исполнение: KFD2-VR-Ex1.50m — это действующее KFD2-VR2-Ex1.50M или снятое одноканальное? В заявке оба номера идут отдельно, значит различие может быть осознанным, а может быть опиской. Разница в цене между VR и VR2 в родственной паре RR составляет 2,6 раза (216 против 558), так что вопрос не формальный.
EQ3005PCNW	43 050	Четыре вещи. Цена подтверждена ОДНОЙ компанией в четырёх обличьях: откажет или переставит — у строки не остаётся ничего, потому что второй независимый продавец цены не называет вовсе. Товар Б/У, а это контроллер противоаварийной защиты: приёмка Б/У устройства уровня SIL без сертификата и протокола испытаний — решение заказчика, не наше. Остаток покрывает меньше трети нашего количества. И привязка к ревизии: на карточке прописаны логика и прошивка конкретных ревизий, а продавец сам оговаривает «Customers are responsible for verifying model number, specifications, voltage, dimensions, firmware, configuration» — при полном совпадении номера конкретный экземпляр может не подойти.
RW21223/1	40 050	Объединение двух строк заявки в один номер — ДОПУЩЕНИЕ: русские наименования у них разные, и если это две позиции разного исполнения, сумма 356 вообще не имеет смысла. Место установки (камера сгорания, горячая зона) выведено по соседству строк первоисточника, а не по чертежу — именно на этом выводе стоит запрет на дешёвую замену обычным метизом, и без номера чертежа он остаётся инженерным предположением. Перед подбором нужны номер чертежа, резьба и длина, марка стали и класс прочности, покрытие, момент затяжки и требование сертификата EN 10204 3.1.
64/60082039/1	39 000	Шильда не вскрыта, схема переключения неизвестна — запрос изготовителю арматуры составить нечем.
4351035	38 650	Два незакрытых вопроса. Имя: «BOOT» (колпачок) против зафиксированного нами же «ENCLOSURE-SPARK PLUG» (кожух) — разные изделия, и разрешить конфликт нельзя до открытия карточки. Фасовка: дословной фразы нет ни на одной странице (проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box»). Если Cummins отгружает колпачки комплектом (у Jenbacher свечи идут банкой по 4), штучная цена и количество пересчитываются кратно.
1701/06	38 000	Комплектность заявки: 20 баз против 35 блоков питания 1701/10 в парной строке, при том что блок питания ставится в слот базы. Соотношение проверить у заказчика.
1046415-79	37 600	Кросс НЕ подтверждён: «Module, Controller, Controlnet» — описание Solar, а не номер Allen-Bradley, и до фото шильдика утверждение остаётся гипотезой. Сужение до одного семейства тоже не доказано: то же описание равно подходит сменившему его поколению CN2/CN2R, а довод от резервированных Flex-адаптеров доказывает лишь резервированную среду, но не букву семейства. Даже при подтверждённом кроссе найденная цена — surplus-экземпляр без гарантии изготовителя (продавец сам пишет «Not an authorized distributor» и «sells SURPLUS only»), а модуль без гарантии в шкафу управления турбиной — решение заказчика, а не закупки.
581336	37 400	МОДЕЛЬ НЕ СОШЛАСЬ, и это надо снять до защиты: карточка с ценой — на STG 40-14, а действующий номер INNIO 1251858 значится как STG40-17. Это разные модели привода. Нужен шильдик установленного привода либо подтверждение номера 1251858 от заказчика. Плюс принципиальный вопрос: принимается ли аналог Heinzmann вместо оригинала под шильдой Jenbacher.
EQ3730DR	37 080	Исполнение. На карточке стоит «(Russia)» — значит у модуля есть страновые варианты, и заказчику надо подтвердить исполнение до заказа, иначе придет не тот.
657541	36 300	Три вещи. Номер снят: действующий для Type 6 — 578732, и если у заказчика Type 6, и цена, и вилка меряют снятый номер; а если Type 2/3/4, то по второму каталогу это вообще КАБЕЛЬ зажигания, и тогда неверен предмет. Единственная цена — китайский аналог, оригинал INNIO обычно кратно дороже, так что это пол рынка, а не его середина. И сама страница продавца себе противоречит: в описании стоит номер 657540, а не 657541 — продавец мог сшить две позиции в одну.
64/60082044/1	35 000	Если под номером действительно три разных изделия, то в заявке неверен номер, а не только количество. Кросс на рынок арматуры остаётся гипотезой без шильдика.
1756-CN2RXT	33 952	Выбор состояния товара: протестированный сурплюс или новый во вскрытой упаковке. Разница в 3,2 раза.
1794-IE8	33 640	Подтверждено 10 штук, остальные не найдены нигде: строка не отгружаемая, пока остаток не добран письмом. Фасовка заверена только у авторизованного канала (единица «ea», в коде карточки sellPackQuantity 1); у обоих брокеров дословной фразы о фасовке нет.
64/05002092/4	31 600	Состав комплекта не опубликован: если внутри стандартные O-кольца, он собирается у Trelleborg или Freudenberg кратно дешевле, но пока это предположение.
64/05002096/3	31 600	Отнесение родителя к жидкому топливу сделано по месту в листе-первоисточнике, а не по документу изготовителя: это вывод из порядка строк, и заказчик обязан его подтвердить — иначе комплект уйдёт под другой фильтр и не сядет.
6181X-12A2SWX1DC	30 800	Решение по замене. Линия снята, инженерная замена названа изготовителем, но это другая конфигурация — заказчик должен подтвердить переход, иначе 4 шт закупать нечем.
4011553	30 800	Фасовка не заверена дословной фразой: проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box» (восемнадцать вхождений «Each» все внутри скриптов). При такой цене ошибка «штука против комплекта» стоит десятки тысяч. И отдельно риск на весь чек: на странице дословно «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable» — при неподтверждённой фасовке и неустановленной применимости возврата не будет. Сама карточка машинного происхождения: описание содержит круговую бессмыслицу «Compatible Equipment: Particulate Filter applications», картинка — логотип-болванка, срок действия цены выставлен ровно на год вперёд.
1043614-500	30 800	Нет ни цены, ни изготовителя, ни однозначного предмета. Магазин изготовителя так и не открылся — там цена, скорее всего, есть, и один вход в авторизованный канал закроет строку надёжнее любого брокера.
MW13048	30 600	Чертежа и материала в руках нет.
1794-ACNR15	30 530	Подозрение на путаницу с 1794-ACN15 (без резервирования среды, дешевле на порядок) ОПРОВЕРГНУТО наименованием самой строки: «Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15». Слово «резервированный» и есть буква R. Отдельной строкой в заявке идут 1794-ACNR (3 шт, Taurus 70MD) и 1794-ACNR15XT (42 шт, Taurus 70MD) — три исполнения под три разные машины, то есть номенклатура различается осознанно. Остаётся проверить только количество: 86 адаптеров — это 86 шасси Flex I/O, и при 600 модулях 1794-* во всей заявке это правдоподобно, но подтвердить числом машин стоит у заказчика.
1075721	30 188	Типоразмера нет: без ширины и толщины цена аналога не определяется — у одного продавца та же лента 1" и 12" стоит 83,00 и 305,00 USD. Материал не снят: силиконовая губка вместо неопреновой меняет цену почти в девять раз и сама попадает внутрь нашей вилки. Единица измерения заявки не заверена. Английское наименование — обратный перевод нашей же строки, внешнего подтверждения номера нет ни в каталоге Solar, ни в первоисточнике заявки.

артикул	экспозициято спросить	
186280-600	29 700	Наименование держится РОВНО на одной точке — заголовке страницы в индексе, тело которой недоступно принципиально: и карточка, и главная отдают одну и ту же оболочку одностраничного приложения за логином дилера, товарных данных в теле нет ни у кого. Независимой проверки именно этого суффикса нет нигде: на витрине Barakastock по нему дословно «Search: 0 results found», а подпись «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT» относится к СОСЕДНЕМУ номеру. Опираясь на соседей в этом семействе опаснее, чем кажется: семейство 186280 не однородно по среде — 186280-100 это «Element, Filtr, Liquid Fuel», то есть вывод «элемент системы смазки» по соседству не герметичен. Плюс атрибуция изготовителя в половине количества ложная, а фасовка не определена: семейство подписано словом KIT, и «шт» заявки может не совпасть с «шт» каталога.
EQ3700DW	29 050	Для запроса нужны исполнение и напряжение: у EQ3700 есть варианты DW, DR и прочие (суффикс кодирует исполнение), и в заявке они разные у Taurus 60S и 70MD. Запрос без суффикса вернут с вопросом.
MW35024B/01	28 800	Заявленное основание верхней границы («горячая зона, жаропрочный сплав») ни подтвердить, ни опровергнуть нечем: чертежа и материала нет, документ изготовителя описывает лючки и доступ, но не материал заглушки.
BPZ:SKC62	28 350	Уточнить исполнение: SKC62 или SKC62/F (с фланцем). В заявке суффикса нет, а это разные заказные коды.
KCD2-RR-Ex1	27 720	Прежний вопрос «одноканальное RR или двухканальное RR2» задан на неверном прочтении номенклатуры: оба исполнения одноканальные, развилки не существует. Настоящий вопрос другой: подтвердить переход на замену KCD2-RR2-Ex1 и запросить изготовителя на 66 шт — у дистрибьютора в наличии 17.
1794-IB16	27 390	У одного из двух продавцов на карточке СВОЯ оговорка: дословно «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon» — значит его цену на варианте «New / Open-Box» он сам не считает живой; живая у него только «Surplus - Tested». Там же «Product image is representative; revision or series may vary»: ревизия не гарантируется. Фасовка не заверена ни на одной из двух карточек.
64/60082038/1	27 000	Номер под вопросом: соседние исполнения того же семейства в открытых перечнях есть, а этого нет.
1060817-10	26 775	Один оператор, одна страница — второго свидетеля нет. Изготовитель элемента не вскрыт, поэтому сравнить ask не с чем: кросса нет, есть только догадка по классу. Курс справочный на 13.09.2026, а не курс сделки. И часть количества может относиться к соседнему исполнению, которое на том же листе идёт по 290–450 EUR.
245488-631265	25 668	Два вопроса. Принимается ли аналог HIFI вместо оригинала Jenbacher. И класс изделия: продавец HIFI называет SH 65772 V ГИДРАВЛИЧЕСКИМ фильтроэлементом, тогда как кросс-таблицы Jenbacher ведут его как масляный, а в заявке строка названа просто «Фильтр сменный». Перед заказом класс надо подтвердить.
RI40390738-02	25 650	Ни номера, ни его базы нет в опубликованной ведомости насоса 12T1600 — возможно, номер из ведомости ДРУГОГО насоса (12P160, 9T1000, 14T2200).
SP040571	25 200	Состав не опубликован нигде, привязка к узлу не подтверждена.
70-30108-1	24 500	Разброс вилки в 4,4 раза при нуле найденных цен — это оценка, а не диапазон рынка.
BELIMO AF24-SR-S	24 088	Согласовать с заказчиком: принимается ли действующая AFB24-SR-S вместо снятой AF24-SR-S. Без этого 41 штуку надо искать остатками, и срок непредсказуем. Второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» в строке заявки и откуда 10 VA — паспортное потребление семейства AF24-SR с этим не сходится, а при 41 шт это цена вопроса, а не мелочь.
1794-IF2X0F2I	23 750	Смена состояния переворачивает вывод целиком, поэтому цифра без указания состояния здесь бессмысленна. Подтверждено 9 штук из нашего количества, остальные не найдены. Ревизия у брокеров не гарантируется. Фасовка заверена только у нового канала.
199515-1	23 655	ФАСОВКА НЕ ЗАВЕРЕНА, и не может быть: ни одной карточки нет, значит и дословной фразы («Sold as Each», «pack of 10», «box of 100») нет. Для тонкой прокладки в таком количестве это кратный риск — если номер окажется упаковкой, штуки и упаковки разойдутся на порядок.
M00G Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2	23 600	СЕРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА — прежний блокер говорил обратное («ничего не мешает: у нас есть и модель, и полный типовой код»), а модель есть ровно то, чего нет. Расшифровка кода: парная строка заявки «D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2» показывает, что R-код означает номинальный расход (R08 = 8 л/мин), значит R40 = 40 л/мин — это МАКСИМУМ серии D633, а не признак D634. Запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится: по расходу это граница между D633 и D634.
64/60082041/1	23 400	Нет шильдика, нет страницы каталога, изготовитель не вскрыт.
DESC200	23 400	Расшифровка может обнулить всё: если «DESC200» — не DECS-200, а внутреннее обозначение позиции шкафа, то изготовитель и весь рынок выбраны неверно. Исполнение заявкой не задано.
9000799	23 100	«Sign In for your price» прямо говорит, что открытая цифра — прайс до клиентской цены. И у строки за 670,79 нет слова «Genuine» или «OEM», тогда как их же собственный аналог стоит ДОРОЖЕ (758,53), что для афтермаркета нетипично и само просит проверки запросом. Описание предмета у двух витрин совпадает ПОСИМВОЛЬНО, включая двойную точку в «Servomotor..Gas mixing valve», — значит источник каталога у них общий (текст самого изготовителя), и как подтверждение ПРЕДМЕТА они не независимы; прямой улики одного оператора между ними при этом нет, компании и страны разные, поэтому в список групп они не внесены.
201601	22 950	Применимость преемника по одному из каталогов проходит как TYPE 4, а в заявке модель машины не указана вообще — поле модели просто повторяет наименование. Если на парке заказчика стоит старая модификация, для которой преемник не подходит по посадке, речь пойдёт о снятой позиции и о цене восстановления, а не о каталожной.
6181P-15A2MW71DC ser. F	22 600	Доступ к цене закрывает ботозащита у всех трёх площадок, где цена по снятой позиции обычно и живёт. Пока их не открыли глазами или звонком, любая цифра по этому номеру — снippet. Плюс снятая платформа: даже найденный экземпляр будет на Windows 7 без поддержки.
CFkZLB 11-100 12-125 10-125	22 000	Пока обозначение не прочитано целиком с шильдика, позиция не определена. Зато закрывается она потом одним запросом: у изготовителя есть свой складской номер под существующий типоразмер.
MVI56E-MCMXT	21 600	Цену закрывают три разных механизма: регистрация в авторизованном канале, форма запроса у независимых, ботозащита на площадках, где цена по такой позиции обычно и живёт. Отдельно вопрос заказчику: обязательно ли исполнение XT — если нет, номер меняется на базовый и рынок открывается; если да, нужно ещё и шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT, которого у заказчика может не быть.
1794-0B8EP	21 535	Заводской гарантии Rockwell нет ни у одного из трёх независимых продавцов; ревизия не гарантируется («revision or date code» прямо оговорено). Фасовка не заверена ни у одного из трёх. Из нашего количества не найдено больше половины.
64/60082033/4	21 200	Вилка чисто экспертная, и в её основании прямо записано «дубль PN с клапаном системы промывки, цена идентична, закупать одной строкой» — то есть 8 шт по одной вилке есть следствие склейки, а не замер. Отдельно: наша расшифровка /4 в базе ошибочна (перенесена с /1) и подлежит снятию.

артикул	экспозициято спросить	
1408 999 9236 п393	21 200	Класс изделия не определён, а от него цена меняется на порядок: картриджное торцовое уплотнение и комплект манжет — разные закупки. Номер по открытым источникам не проверяется, канал только изготовитель. Следующий шаг — письмо заказчику, запрос в ИТ Bornemann и параллельно запрос в G. Legasy Pumpen на серию MPC. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) фотография шильдика снятого уплотнения — на нём стоит имя и номер настоящего изготовителя уплотнения (EagleBurgmann, John Crane, Flowserve или иной), и это единственный способ выйти на изготовителя напрямую; 2) фрагмент сборочного чертежа насоса MPC 320-100 с позицией 393 и её наименованием по спецификации, а также номер и ревизия самого чертежа; 3) диаметр вала под уплотнение; 4) исполнение — одинарное или двойное, по API 682 схема 1CW, 2CW-CW или 3; 5) пары трения и материалы вторичных уплотнений; 6) рабочая среда с долей газа и наличием сероводорода, рабочая и максимальная температура, давление на уплотнении; 7) заводской номер и год выпуска насоса; 8) читать ли «8 шт.» как восемь уплотнений на один насос или как закупку на несколько насосов; 9) допускается ли неоригинальное уплотнение равных посадочных размеров или требуется только оригинал ИТ Bornemann.
KFD2-VR2-Ex1.50M	21 060	Мешает не цена, а объём: суммарный подтверждённый числом остаток на открытых витринах 7 шт. против потребности 36 шт., поэтому закрыть строку со склада нельзя — нужна заводская поставка. Второе: публичной лестницы цен от количества нет, цена на партию неизвестна. Следующий шаг: письменный запрос предложения на 36 шт. артикула 181951 изготовителю и двум авторизованным дистрибьюторам, с требованием указать срок и ступени цены.
64/60082037/1	21 000	Основание вилки само это признаёт: «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, публичных цен по 64/60082xx нет)», а верх вилки обоснован словами «самая нагруженная позиция из серии» — то есть предположением о нагрузке НЕОПОЗНАННОГО изделия. Кросс в том же основании (имена домов арматуры и цена 900–2500 USD) — догадка по классу, в вердикт и в заголовок не идёт.
64/60082040/1	21 000	Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve)» с догадкой по конструкции («пневмоуправляемый отсечной клапан DN20-32») и кроссом по классу (имена домов арматуры, 600–1600 USD); ни то, ни другое не подтверждено страницей и в заголовок не идёт.
1094726-10	21 000	Строка не закрывается, пока заказчик не скажет, что такое исполнение -10. Нужно ровно следующее, и это снимается с изделия и с документации установки: (1) страница ведомости запасных частей или каталога Solar с номером 1094726-10 и заводским английским наименованием — она скажет, полный это короб или комплект уплотнений к нему; (2) шильдик или бирка узла на агрегате; (3) номер позиции по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида FN/HV/PCV) — по нему определяется, в каком тракте узел стоит; (4) габаритный чертёж или фотография узла с рулеткой. Без пункта (1) запрос цены уйдёт не за то изделие.
12420480	19 890	Цены самого изготовителя двигателя нет: прейскурант он не публикует, обе найденные цены магазинные. Остаток числом не назван. И вопрос исполнения: если заказчику нужна именно оригинальная упаковка изготовителя двигателя, а не свеча Federal-Mogul под своим брендом, цена уйдёт вверх; если допустима копия, вилка окажется завышенной вдвое.
1794-IF2X0F2IXT	19 800	Ни у одного продавца остаток не назван числом, а единственная увиденная цена (2 702,45 USD) стоит на витрине без подтверждения наличия. Закрыть 9 шт нечем: наличие есть только словами, цена есть только там, где наличия нет.
64/60040233/15	19 400	Прежняя ссылка-основание мертва: по нашей же записи «сайт не открывается, HTTP 503 при двух попытках, и ссылка в любом случае ведёт на главную страницу, а не на карточку товара». Конструкция в примечании («взрывозащищённый шаровой или седельный клапан DN25-40 с пневмоприводом и соленоидным пилотом») и кросс (имена домов, 800–2500 USD) — догадки по классу изделия, в вердикт они не идут. Отдельно закрываю ложный ход: в перечне против СОСЕДНЕГО базового номера стоит имя изготовителя поворотных пневмоприводов рядом с вентиляционным клапаном; переносить это на 64/60040233 нельзя — другой базовый номер, и по нашему такой строки нет.
64/60040233/17	19 400	Основание вилки так и говорит: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx, что и вентиляционный клапан)», а примечание утверждает, что /15, /16 и /17 — «детали одной сборки топливного газового блока». Документа под этим утверждением нет ни одного, а открытые листы показывают, что внутри базового номера суффикс меняет РОД изделия (соленоид, вент-клапан в сборе, клапан на пакете, пропановый блок). Значит «три детали одной сборки» — предположение, и одинаковые вилки у /15 и /17 не измерение, а копия.
265174-263174	19 320	Расхождение видимой цены и разметки на одной и той же странице на 10 % не объяснено. Второго независимого источника нет. И в заявке в поле артикула два номера, из которых существует один.
1060367-500	19 000	Мешает только отсутствие письменного предложения — изготовитель и номер уже закрыты документом. Следующий шаг: письмо в ABC на service@abc-chargers.com (копия по телефону +1 714-477-1599) с запросом цены и срока на 4 шт ABC11B-120-10 под вход 208/220/230/240 В, Solar P/N 1060367-500. Чтобы предложение пришло за то самое изделие, с установки нужны ровно четыре вещи: (1) фотография шильдика зарядного устройства — обозначение модели и заводской номер; (2) фактическое напряжение питающей сети на объекте (в ряду есть исполнения на 100/110/120, 208... 240, 380... 415 и 440... 480 В, и они различаются только этим); (3) частота сети — в руководстве отдельно оговорено «AC Input Frequency: 50 Hertz Models: 47-63 HZ»; (4) наличие на месте помехоподавляющей фильтра и платы многоканальной сигнализации — по руководству фильтр X1 ставится только на исполнения -500...-800, и его присутствие надо подтвердить, иначе предложение придёт на другую комплектацию.
MW35025B/01	18 200	Мешают два пробела. Первый: ни одной цены ни в одном канале, поэтому вилка 320-1500 USD ничем не обеспечена (в нашем же основании она названа «экспертная вилка по типу узла»). Второй: количество в строке удвоено сложением двух записей об одной позиции. Что нужно с изделия: чертёж сборки или сам образец (для канала изготовления), состав сборки (заглушка, блок, уплотнение — что именно входит), и с машины — число лючков РТ второй ступени и число машин.
64/60040233/16	18 000	Основание вилки: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx)» плюс «функционально проще запорного (/17), поэтому вилка чуть ниже». Документ говорит обратное, а «выпускной» — ошибка перевода слова vent.
MD3K02007-00	17 400	Изделие опознано точно, но цены нет ни у одного канала: оба независимых продавца держат цену закрытой. Следующий шаг — адресные запросы. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) модель вибратора по шильдику (MD-2 или MD-3) и число деков, чтобы подтвердить применимость номера; 2) подтверждение, что требуется именно пневматическая камера прижима сит, а не рычажный замок и не пневмоцилиндр — в заявке изделие названо «привод», что вводит в заблуждение; 3) требуется ли камера отдельно или в сборе с рычажным замком V-toggle; 4) рабочее давление воздуха в системе прижима и рабочая температура; 5) допускается ли неоригинальное изделие или требуется только оригинал SLB.
1756-CN2R	17 100	Однородной партии 12 шт нет: объём собирается из трёх состояний товара по трём ценам, а заказчику в энергосети, скорее всего, нужны одинаковые модули одной ревизии. Второе — разрыв между вторичным рынком и авторизованным каналом: 700-1 342 USD против 6 159,33 USD. Если заказчик потребует новое изделие с заводской гарантией, вилка перестаёт работать.
301315-13	17 000	Строку держит отсутствие данных с изделия. Нужно ровно это, всё снимается с агрегата или с чертежа муфты: (1) шильдик или бирка муфты — изготовитель, типоразмер и стиль (например «303 KD 20»); (2) исполнение по моменту — среднего момента (MTDP) или высокого (HTDP); (3) наружный диаметр пакета дисков и число болтовых отверстий, замер по месту; (4) диаметр расточки полумуфт и тип посадки; (5) сборочный чертёж линии вала пакета или страница ведомости запасных частей Solar с номером 301315-13. Пункты (1) и (2) — минимум, при котором можно писать изготовителю.
525743000	17 000	Номер закрыт: канал только изготовитель, вторичного рынка нет, цены нет. Следующий шаг — письменный запрос в SLB на номер 525743000 с указанием машины CPS-763 и, параллельно, запуск пути изготовления по чертежу. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) чертёж вала трансмиссионного поз. по сборочному чертежу CPS-763 с допусками, либо разрешение снять и обмерить вал с агрегата; 2) полная длина вала и диаметры всех посадочных шеек с допусками и шероховатостью; 3) тип и параметры шлицевого соединения (стандарт DIN 5480 или SAE, модуль, число зубьев) либо размеры шпоночного паза; 4) марка стали и режим термообработки, твёрдость поверхности шеек; 5) заводской номер и год выпуска агрегата CPS-763 и его конфигурация трансмиссии; 6) допускает ли заказчик неоригинальное изготовление по чертежу, или требуется только оригинал SLB.

артикул	экспозициято спросить	
RW21222/4	16 936	Нужен чертёж RW21222/4 от заказчика: длина, материал, покрытие и момент затяжки. Без материала цену нельзя даже отнести к классу — товарная нержавейка, A286 и Nimonic по стоимости отличаются на порядок, а страницы каталогов материал не раскрывают. Замена на товарный DIN 912 класса 12.9 в зоне камеры сгорания недопустима, так что «дешёвый путь» закрыт по технике, а не по цене. Второе, тоже к заказчику: подтвердить количество — 1168 шт это 73 машинокомплекта по 16 шт, и цифра сложена из строк 16 и 1152 одного листа, тогда как соединный болт узла заказан на 10 комплектов. Пока чертежа и подтверждённого количества нет, строку закрыть нельзя ни по цене, ни по объёму.
1063325-1	16 600	Строка не закрывается без данных с изделия — именно потому, что имя изготовителя у нас есть, а номера нет. Нужно ровно это, и снимается это с насоса: (1) фотография шильдика или литого клейма насоса — на изделиях этой линии стоит трёхчастный код вида 3NN-NNNN-NNN; (2) рабочий объём (см3/об или гал/мин при известной частоте вращения) и рабочее давление; (3) исполнение присоединительного фланца и приводного вала (шлицевой или со шпонкой, размер), число и размер отводов; (4) число секций — одиночный насос или гирлянда; (5) страница ведомости запасных частей Solar с номером 1063325-1 и заводским английским наименованием — она же скажет, в какой системе насос стоит. Параллельно: попробовать получить документ «Solar Centaur 50 Supplementary Data» из доступного источника и убедиться, что строка «1063325-1 → Commercial Intertech» в нём есть буквально — сейчас это наша запись уровня P2, а не прочитанная строка.
997396C1	16 560	Строку держит не цена, а количество и состав. (1) Заказчик должен разложить 46 шт по четырём наименованиям, под которыми номер пришёл, и назвать артикул каждого отдельно — одним номером эти позиции заказать нельзя. (2) Нужен состав комплекта: перечень изделий с размерами и материалом (нитрил, витон, этилен-пропилен) — он определяет, можно ли комплект пересобрать из стандартных кольцевых уплотнений и манжет вместо покупки набора. (3) Нужно назвать КЛАПАН, к которому комплект идёт: его номер Solar и позиция по схеме трубопроводов и приборов; без этого изготовитель комплекта не вскрывается. (4) С изделия нужны: шильдик клапана (изготовитель, модель, типоразмер) и маркировка на самих уплотнениях, если она читается. Следующий шаг по каналу: запросить у HardToGet.Parts твёрдое предложение с ценой, сроком и условиями поставки на 46 шт и отдельно на 4 шт — у них позиция складская, и ответ сразу даст ступень от количества.
T-DA100L8B	16 275	Мешает то, что заявленный тип не найден ни в одном документе изготовителя и ни у одного продавца, а без мощности и монтажного исполнения двигатель не подбирается и не оценивается даже приблизительно. Отдельно настораживает соотношение: восьмиполусная алюминиевая машина габарита 100L по каталогу изготовителя даёт 0,75–1,1 кВт, что для вентилятора аппарата воздушного охлаждения мощность небольшая. Либо аппарат малый, либо в заявку попал не тот габарит — проверяется только шильдиком. Поиском это не снимается.
1756-CNBR/D	16 082	Изделие снято с производства с 31.12.2024, преемник — 1756-CN2R. Закупать 11 шт снятого моста на вторичном рынке означает ставить в систему резервирования энергосети изделие без заводской поддержки. Плюс серия: заявка требует /D, а серию подтвердил дословно только один продавец и только на одну бывшую в эксплуатации единицу; у остальных серия не указана. Следующий шаг — запросить у Simply Buy Industrial и IQElectro фотографию шильдика с литерой серии и датой выпуска, и одновременно поставить владельцу вопрос о замене строки на 1756-CN2R.
KFD2-RR-Ex1	15 910	Мешают две вещи. Первая: артикул снят с производства, нового изделия под ним купить нельзя, а восстановленных на открытом рынке нашлось 2 шт. против 74 шт. потребности. Вторая: замена на преемника не является инженерно решённым вопросом — дистрибьютор сам оговаривает, что прямой замены может не быть, а у преемника иное конструктивное исполнение (ширина корпуса 12,5 мм, уровень SIL 2 (SC 3)), поэтому нужна проверка по проектной документации Taurus 60S. Следующий шаг: запрос в технический отдел изготовителя на подтверждение замены KFD2-RR-Ex1 → KCD2-RR2-Ex1 для этого применения, одновременно — запрос цены и срока на 74 шт. артикула 314455.
64/60082046/1	15 900	Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, воздушная линия)» с кроссом «взрывозащищённый соленоидный клапан 300–900 USD»: кросс сделан по классу изделия и по ОДНОМУ из двух наименований (воздушному), тогда как перечень ставит номер в жидкотопливный блок.
SP103393	15 750	Состав комплекта закрыт: без перечня деталей комплект нельзя ни оценить, ни сравнить с поэлементной сборкой, ни поручить изготовление. Что нужно: страница каталога ЗИП по этому номеру либо шильда и обозначение узла, к которому комплект относится (тип и типоразмер корпуса фильтра или арматуры), плюс подтверждение количества по машине.
1794-OB16P	15 625	Решение о состоянии товара не наше: 25 шт есть только восстановленными, новые — только через авторизованный канал и в четырнадцать раз дороже. Следующий шаг — поставить владельцу вопрос, допускает ли ЛУКОЙЛ восстановленные модули в этом контуре, и одновременно запросить подтверждение остатка у Classic Automation.
BN1701/15	15 600	Мешают закрыть строку четыре обстоятельства. 1. Объём не набирается. Потребность 98 шт (а с учётом второй строки заявки — 110 шт одного номера) при единственном правдоподобном названном числом остатке 15 шт у одного продавца. Одним лотом объём на открытом рынке не набирается. 2. Остатки недостоверны и, возможно, принадлежат одному оператору. Трёхзначные остатки — подставные значения витрин; совпадение телефона IndustriaX и ControlTech Supply и совпадение почтового домена 6G Controls и PowerDCS показывают, что независимых складов меньше, чем карточек. Складывать остатки нельзя. 3. Цена не проверена по верхней границе. Единственные увиденные цены — 188 и 200 USD у посредников KHP. Западный уровень цен (страницы Artisan Technology Group, Radwell, 4D Controls, eBay) недоступен машинному обращению: HTTP 403 и защита от автоматического обращения. Следовательно верхняя часть нашей вилки ни подтверждена, ни опровергнута. 4. Не выяснено требование заказчика к состоянию изделия. Для снятого с производства модуля это определяющее условие, а в заявке оно не указано. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: запрос заказчику о допустимости восстановленного изделия и вторичного рынка, одновременно — телефонный и почтовый запрос остатка и цены на 110 шт в Santa Clara Systems (1.888.450.0301), Artisan Technology Group и Radwell, и одновременно — запрос в Baker Hughes на штатную замену стойки. Три запроса ставятся в работу одновременно, а не по очереди.
1087491-3	15 120	Изготовитель не вскрыт, сравнивать ask не с чем. Продавец — один оператор под четырьмя вывесками, второго свидетеля в его же доменах быть не может. И строка агрегирована по трём моделям машин без подтверждения одинаковой посадки.
ZLL EFNLB11-90BM	15 000	Префикс «ZLL» и суффиксы «BM» и «EPM» в ключе обозначений изготовителя отсутствуют — до расшифровки нельзя выбрать вариант вкладыша: у изготовителя по этому типоразмеру их минимум два, обычный и с направляющей маслосъёмного кольца. Диаметр вала не подтверждён по факту: 11-90 это специальное, а не стандартное сочетание, и его надо проверять по шильдику.
595872000	15 000	Номер не опознан ни в одном открытом источнике, канал только изготовитель, цены нет, и вдобавок не определён объём (комплекты против штук). Следующий шаг — запрос в SLB на номер и одновременно письмо заказчику. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) диаметр плунжера, на который ставится комплект (номинал и фактический после ремонта); 2) диаметр расточки и высота сальниковой камеры гидроблока; 3) модель насоса гидроблока, установленного на скид (изготовитель и типоразмер, например 3" x 5" или 4,5" x 5"); 4) состав комплекта по сборочному чертежу — перечень и количество элементов в одном комплекте; 5) читать ли «24 ШТ» как 24 комплекта или как 24 элемента; 6) рабочая среда (цементный раствор, плотность, наличие абразива), рабочее давление и температура; 7) допускается ли неоригинальный комплект равной размерности или требуется только оригинал SLB.
15508.2	14 662	Если номер окажется учётным номером заказчика (наиболее вероятно), под ним может скрываться и реле за 30 USD, и модуль за 500 USD — вердикт по цене в принципе невозможен без уточнения. Обратный сценарий: если заказчик подтвердит импульсное реле Schneider, строка сразу переходит в массовый электротехнический канал и наша вилка окажется примерно верной — но переносить этот вывод в отчёт до подтверждения нельзя: изготовитель в нашей записи и изготовитель в этой гипотезе — разные компании.
RENK EFZLB 09-100	14 600	Вариантов исполнения два — стандартный и с направляющей маслосъёмного кольца, и цены у них разные; какой нужен, решается по шильдику. И не подтверждено, что заказчику нужен именно ВКЛАДЫШ, а не подшипник в сборе: у Fataga комплект идёт отдельной позицией, дословно «one set includes: 1. Bearing housing 2. Oil ring 3. Labyrinth seal 4. Partition», и цена узла отличается кратно. Полное обозначение с шильдика может содержать заводской référéncie и опции (изоляция вкладыша, гидростатический подъём, подготовка под измерение вибрации) — любая меняет и номер, и цену.

артикул	экспозициято спросить	
RENK EMNLB 9S-100	14 600	Обнулить вывод может ровно одно: что именно закупается — узел или вкладыш. Я подтвердил, что EMNLB 9S-100 обозначает УЗЕЛ, и нашёл заводской номер вкладыша к нему, но в заявке написано «подшипник к корпусу», и это читается обоими способами. Разница кратная, и без шильдика двигателя 1RA1 452-2HA60-Z (RENK кодирует уплотнения, датчики и изолированное исполнение вне основного кода) запрос всё равно уйдёт неполным. Второе: тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 документом не закрыто.
CT97200/01	14 560	Изделие не доопределено: неизвестны марка и модель прибора, диапазон измерения, выходной сигнал (4–20 мА или 0–10 В), класс и вид взрывозащиты, присоединительная резьба и тип переходника, материал контактирующих деталей. Всё это читается с шильды прибора и корпуса переходника или с монтажной схемы пакета. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным он ни казался.
1794-0B8EPXT	14 400	Подтверждён остаток только на 3 шт из 24, а единственная найденная авторизованная цена — 1 434,11 USD за штуку, выше верхней границы нашей вилки. Ни одной авторизованной цены дешевле получить не удалось: витрины ESE и Al Ghandi показывают цену только после входа в кабинет, а сестринские витрины Sonepar по этому артикулу страницы не отдали. Следующий шаг — письменный запрос цены на 24 шт в NorthEast Electrical и Codale и параллельно у Santa Clara Systems.
2112736-1	14 220	Номер не встречается ни на одной открытой странице — до подтверждения самого артикула по паспорту машины запрашивать по нему цену бессмысленно.
3420932	14 150	Нужно от заказчика: модель и серийный номер двигателя (подтвердить, что это QSV91G) и место установки уплотнения — номер 3420932 коллидирует с Caterpillar 342-0932 («защита»), и без привязки к двигателю любая найденная цена может оказаться от другой детали. Для неоригинала (CTP/RTK/Cummins China) нужны размеры кольца или чертёж. Плюс сам запрос квоты у дистрибьютора Cummins HNP на 566 шт. со ступенями — без него строка не закрывается.
MW03632	14 000	КОЛЛИЗИЯ ТУРБИНЫ, и она не решена: наша заявка и российская витрина говорят SGT-400, итальянский перепродавец в заголовке и в адресе страницы говорит SGT-300 / SGT-300-2S, а документ Росстандарта не называет турбину вообще. Если исполнение под SGT-300 и SGT-400 различается, поедут и цена, и взаимозаменяемость — проверить по чертежу, а не по витрине. MW03632 и MW03627 делят в таблице время реакции, длину и массу и различаются только диаметром, поэтому запрос без диаметра вернёт соседнее исполнение. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Описать цен не хранит: публичный репозиторий.
133257	14 000	Цена и наличие по номеру есть, но не подтверждено покрытие 14 шт. и не вскрыт изготовитель арматуры, без чего невозможен ни альтернативный канал, ни сверка с серийной арматурой. Следующий шаг — адресный запрос в parts-systems.de на 14 шт. и сверка с тремя остальными каналами. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) фотография шильдика снятой заслонки — на нём имя изготовителя арматуры, тип, DN и PN, и это единственный путь к альтернативному каналу; 2) типоразмер DN и присоединительные размеры (межфланцевая либо фланцевая, стандарт фланца); 3) в каком контуре стоит заслонка — газовая линия, воздушный тракт или выхлопной тракт, поскольку от этого зависит материал и допустимая температура; 4) модель двигателя Jenbacher по шильдику (серия 3 или 4, тип, например J320 или J420), заводской номер и год выпуска; 5) наличие и тип привода — заслонка ручная или с приводом, и если с приводом, то его изготовитель и номер; 6) допускается ли неоригинальная заслонка равного типоразмера или требуется только оригинал INNIO Jenbacher.
HiDMux2700	14 000	Мешает не опознание — оно закрыто полностью, — а заниженная вилка и отсутствие наличия. Ни у изготовителя, ни у дистрибьютора изделия нет на складе, оба принимают его только в заказ; срок на объём не подтверждён. Следующий шаг: письменный запрос предложения на 10 шт. артикула 211968 с указанием срока и ступеней цены, с вопросом о необходимости платы присоединения, и пересмотр вилки на 3 100–3 950 USD за штуку.
AF25545	13 860	Основание нашей вилки в прежних данных записано как «retail: Modern Shop \$111.88, eBay \$90, IronTime \$162» — из этих трёх точек сегодня подтверждается только первая, и она выросла. Остаток числом не назван никем.
4327849	13 750	Не подтверждено, что номер-замена покрывает именно наше исполнение: каталоги перечисляют шесть-девять взаимозаменяемых номеров, а различия между 2881124, 4389666 и 5634410 (длина удлинителя, исполнение) по открытым страницам не раскрыты. Цена авторизованного канала не видна: магазин изготовителя боту контент не отдаёт. И если у заказчика двигатель G-QSK60G, а не QSV, то номер в заявке ошибочен, и вся строка вместе с вердиктом переносится на другой номер.
64/04012024/3	13 600	Два блокирующих пробела. Первый: под одним номером в заявке лежат два разных изделия — количество и экспозиция недействительны до разведения. Второй: состав комплекта закрыт. Что нужно с изделия: чертёж или страница каталога ЗИП по контуру жидкого топлива, шильда узла (насос жидкого топлива, его тип и типоразмер), перечень входящих деталей комплекта и присоединительные размеры.
01917447	13 590	Изделие опознано надёжно, но цены за единицу нет ни у одного канала, а типоразмер у номера расходится между каталогом изготовителя (6-1/4") и китайской витриной (4-1/2"). Следующий шаг — адресный запрос цены на 18 шт. с требованием письменно подтвердить типоразмер и указать, втулка это или комплект с поршнем. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) заводской номер и год выпуска насоса Drillmec 12T1600, чтобы сверить исполнение гидроблока; 2) требуемый материал втулки — биметалл или циркониевая керамика (от этого цена меняется кратно, а ресурс различается в разы); 3) нужна ли втулка отдельно или комплект «втулка + поршень» (номер 01917447 в каталоге стоит внутри комплекта); 4) нужны ли вместе с втулкой уплотнения втулки, поскольку они меняются одновременно и в нашей номенклатуре к ним отнесён номер 01917460; 5) допускается ли неоригинальная втулка или требуется только оригинал Drillmec.
5634409	13 520	Чем наш номер отличается от соседних 5634407 и 5634410 (исполнение, длина удлинителя, тип двигателя), по открытым страницам не раскрыто — без этого нельзя ни подтвердить цену соседа, ни разрешить замену.
64/05002092/2	13 000	Чтобы вскрыть изготовителя, нужны данные С ИЗДЕЛИЯ, а не с номера. Ровно какие: шильда корпуса фильтра (марка и тип корпуса, типоразмер), тонкость фильтрации в микрометрах и класс фильтрации, наружный диаметр и высота элемента с проверкой по факту (у дома замен они даны для его собственного изделия: 143,5 мм и 921 мм), тип и размер байонетного присоединения, материал фильтрующей среды и наличие клейма изготовителя на самом элементе. Последнее особенно важно: изготовители пакетов часто наклеивают свой номер на чужое изделие, и клеимо на элементе сразу переводит строку из закрытого канала в обычный складской.
64/05002096/6	13 000	Изделие не доопределено. Что нужно ровно: тонкость фильтрации в микрометрах, наружный диаметр и высота элемента, тип присоединения (байонет или иное) и его размер, среда (дизельное топливо — от неё зависят материалы уплотнений и среды), шильда корпуса фильтра и клеимо изготовителя на самом элементе, если оно есть. Плюс подтверждение заказчиком отнесения к контуру жидкого топлива: этот вывод сделан по порядку строк листа, а не по документу.
186232-3000	12 750	Мешают две вещи: не выбран изготовитель из двух и не известна комплектация цены. Нужно: (1) шильдик корпуса клапана — изготовитель (Worcester/Flowserve или Whitey/Swagelok), модель, типоразмер, класс давления, материал корпуса и седла; (2) шильдик пневматического привода — изготовитель, модель, нормальное положение (закрыт или открыт), давление управляющего воздуха; (3) наличие концевых выключателей положения и блока управления — от этого цена сборки меняется кратно, и именно здесь наша вилка могла поехать; (4) позиция клапана по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида AV21xx) — она скажет, какое это из исполнений семейства; (5) подтверждение применимости к Taurus 70 и Taurus 70MD, поскольку прочитанная спецификация относится к пакету с компрессором, а не к генераторной установке. Следующий шаг по каналу: запросить у HardToGet.Parts твёрдое предложение с ценой, сроком, условиями поставки и составом сборки на 15 шт, и параллельно — второго свидетеля цены, потому что сейчас свидетель один.

артикул	экспозициято спросить	
6011815455	12 400	Номер не опознан, а цена канала не привязывается к типоразмеру без чертежа: 60 USD — низ вилки на самый мелкий типоразмер, 2000 USD — верх на 15000 psi; для 18 3/4" на 5000 psi место в этой вилке неизвестно. Следующий шаг — письмо заказчику и адресный запрос цены по размерам. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) типоразмер ствола превентора и рабочее давление по шильдику (проверить, действительно ли 18 3/4" на 5000 psi); 2) изготовитель и модель превентора по шильдику, заводской номер и год выпуска; 3) размер трубной плашки, под которую идёт уплотнение (4 1/2" — это диаметр трубы или иной размер); 4) чертёж уплотнения либо основные размеры снятого изделия: наружный и внутренний размеры, высота, профиль, размещение металлических вставок; 5) марка эластомера и требования по среде: наличие H2S, углеводороды, буровой раствор, рабочая и минимальная температура; 6) требования по нормативу (API 16A) и допустимый срок с даты вулканизации на момент поставки; 7) нужно ли парное верхнее (лопастное) уплотнение вместе с передним, поскольку в нашей номенклатуре к нему отнесён парный номер 6011815654.
STP 42-28-100	11 800	Мешает опознание по происхождению, а не по цене. Строка совпала с каталожным обозначением SolaHD дословно и однозначно, и цены найдены, но это совпадение строки, а не подтверждение того, что в составе Taurus 60S стоит именно источник питания SolaHD: подтверждения от изготовителя турбины или фотографии шильдика у нас нет, а августовская пометка справедливо указывала на неоднозначность такого написания. Второе, меньшее: наличия нет ни у кого, срок — шесть недель от завода. Следующий шаг: запросить у эксплуатирующей организации фотографию таблички либо строку ведомости комплектации по этой позиции; параллельно, не дожидаясь, запросить цену и срок на 4 шт. у DigiKey с указанием обоих написаний артикула.
344542-431447	11 700	Разброс цен 3,5х на одно изделие — признак, что это не одно исполнение: LC 15 001 x может иметь варианты по длине и среде, либо московская карточка держит старую цену. До сверки размера по чертежу сумма будет собрана из разных изделий. Фасовка не заверена: дословной фразы «Sold as Each» / «per box» нет ни на одной из трёх страниц.
4067146	11 595	Первое — расхождение в наименовании между каталогами: у Cummins это прокладка пускового устройства, у Interstate-McVee по тому же номеру — прокладка катушки зажигания. Номер один, изделие физически одно, но назначение в двух каталогах описано по-разному, и до заказа партии в 773 штуки это надо снять улом установки, а не наименованием. Второе — ступень цены на объём не получена ни из одного открытого источника, поэтому стоимость строки не посчитана. Третье — остаток числом не подтверждён, покрытие 773 штук неизвестно. Четвёртое — условие продавца о невозвратности заказа делает цену ошибки в подборе полной.
1794-IB10X0B6	11 500	Наличие в авторизованном канале не подтверждено ни числом, ни сроком, а весь объём закрывается только восстановленными изделиями. Следующий шаг — подтверждение остатка у Classic Automation и вопрос заказчику о допустимости восстановленных модулей.
186212-100	11 400	Изготовитель не вскрыт, а наш записанный кросс Fluitek FSN-0939-02 скорее всего чужой: если он уйдёт из базы, у строки не останется ни одного основания, кроме афтермаркетного бренда Filtersource. Расхождение по тонкости фильтрации внутри наших же данных: у нас 10 мкм, у Filtersource 12 мкм — для маслосистемы это разные изделия, и цена может относиться не к нашему элементу.
1064728-1	11 070	Суффикс -1 может быть мёртв: если действующий номер 2357997-1, то оценённая строка — не наша деталь, и это обнуляет и цену, и вердикт целиком. Изготовитель не вскрыт, перевод строки с турбинного рынка на фильтровый не сделан, вся оценка остаётся внутри турбинного канала. Второго независимого свидетеля нет вовсе.
AF899M	11 070	Покрытие объёма не подтверждено: подтверждённые остатки — одна штука у Maxim, ноль у SimplyFilter, у John M. Ellsworth число не показано. Цена авторизованного канала не получена: страница фирменного магазина Cummins не открылась. Указание нашей прежней записи на дешёвый неоригинал на Amazon и eBay ссылками не подкреплено и в этой проверке не подтверждалось.
1794-IB16XT	11 025	Ни одного подтверждённого остатка и ни одной второй цены: вся строка держится на одной записи одной группы Sonepar. Следующий шаг — письменный запрос остатка и цены на 21 шт у NorthEast Electrical, Codale и Santa Clara Systems, плюс запрос в Classic Automation по их «Ask».
3AXD50000038423	11 025	Цены нет ни у одного проверяемого продавца, а авторизованный канал держит нулевой остаток и отказывается публиковать цену. Дополнительно мешает расхождение в назывании изделия: авторизованный каталог называет его платой инвертора вентилятора, независимые витрины — платой управления двигателем; до заказа надо подтвердить у ABB или у авторизованного дистрибьютора, что заявке нужен именно этот узел. Следующий шаг — звонок в Platt по item # 1431159 за ценой и заводским сроком и письмо в Kempston Controls; параллельно уточнить у заказчика, в каком приводе стоит плата и не идёт ли речь о замене старых AFIN-01C.
1064405-1	10 800	Мешает отсутствие цены и неизвестный изготовитель. Следующий шаг немедленный: письмо в HardToGet.Parts (info@hardtoget.parts, +7 495 1081005) с запросом твёрдой цены, срока и условий поставки на 4 шт номера 1064405-1, и в том же письме — два уточняющих вопроса, которые дешевле задать сразу: какой изготовитель и какое заводское обозначение стоят на изделии, и является ли номер 916356C1 «Regulator, Dp, 0.75 In» с их же листа взаимозаменяемым или коммерческим эквивалентом нашего (суффикс C1 у Solar означает покупную позицию, и если эквивалент подтвердится, он сразу выведет на изготовителя). С изделия нужны: (1) шильдик регулятора — изготовитель, модель, заводской номер; (2) настройка перепада и диапазон регулирования; (3) рабочая среда и давление в точке установки; (4) позиция по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида PCV/PDCV) — она определит систему; (5) присоединение и материал корпуса.
PP7953-04	10 800	Обозначение PP7953-04 не опознаётся: прямой поиск по нему, поиск по основе PP7953 и поиск в русскоязычных каталогах не дали ни одного совпадения с головкой блока цилиндров. Формат не совпадает ни с номенклатурой Cummins (семь цифр без букв), ни с известными нам заводскими рядами. Наиболее вероятно, что это внутренний код поставщика или номер позиции по спецификации заказчика, а не заводской номер.
MW03627	10 680	Чего не хватает: чертежа или фото зонда с посадочными размерами (по документу длина монтажной части не более 379 мм при диаметре от 3,2 до 6,0 мм переменного — это надо сверить с местом установки) и решения заказчика по количеству. Обнулить вывод может одно: если MW03627 в заявке означает не сам зонд, а сборку с чехлом и головкой («T/C SLEEVED» во второй строке намекает именно на это), то предмет закупки шире паспортной модели, и вилка на зонд к нему не относится. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену опись намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.
ZLL EFNLB11-90EPM	10 600	Три вещи могут обнулить вывод. Первое: расшифровка «ZLL = вкладыш» держится на строке ABB-спецификации со страницы, которую не удалось открыть (403); если ZLL означает другое, предмет закупки снова неизвестен. Второе: исполнения B на 11-90 в стандартном перечне RENK нет — либо в заявке ошибка в букве исполнения, либо это особый заказ, и тогда цена со складским вкладышем не сравнима. Третье: суффикс EPM не расшифрован ни одним заводским документом; по набору опций шопа он похож на изолированное исполнение, но это вывод из набора опций, а не строка каталога, а изоляция меняет и цену, и срок.
CT4010J/1	10 600	Чего не хватает: чертежа с длиной погружаемой части и типом присоединения — по документу монтажная часть до 379 мм и диаметр переменный, а изготовителя, который знал этот номер, больше нет. Обнулить вывод может расхождение назначения: перечень-ликвидатор читает CT4010J как «center casing», а карточка перепродавца — как выхлоп; если зонд стоит в выхлопном тракте, меняются длина и класс, а с ними и цена. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену опись намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.

артикул	экспозициято спросить	
659101	10 500	Номер не раскрывается ни на одной открытой странице, состав комплекта неизвестен, цены нет ни у изготовителя, ни у посредников. Без ведомости комплекта альтернативу подобрать нельзя, а без прайса изготовителя вилку нечем проверить.
SP107964	10 400	Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров элемента и среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика) — того, что читается с самого элемента или с корпуса. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным ни казался. Обнулить вывод может обратное открытие: если элемент окажется серийным (например, с клеем фильтрового дома на самом элементе — OEM часто переклеивает свой номер на чужое изделие), позиция уходит из закрытого канала в обычный складской, и вилка окажется завышенной в разы. Проверять надо элемент, а не номер.
SP107965	10 400	Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров и среды. Пока их нет, любой названный изготовитель будет догадкой по классу. Обнулить вывод может обратное открытие: серийное изделие с клеем фильтрового дома на самом элементе переводит позицию в обычный складской канал, и тогда вилка завышена в разы. Проверять надо элемент, а не номер.
70-30093-1	10 388	Единица измерения неизвестна, поэтому ни цену, ни объём позиции считать нельзя. Номер в открытых источниках не продаётся, каталог изготовителя закрыт учётной записью.
C9-A41FX/DC24V + S9-M	10 292	Обнулить вывод может ровно одно: если «плюс» в артикуле означает не реле с колодкой, а что-то третье — например, реле с фиксирующей скобой или с маркировочной табличкой как отдельной позицией. Против этого две улики: карточка реле говорит «plug-in 14-pin spades» и «Plug-in mounting» (колодка обязательна и отдельна), а карточка колодки прямо адресована «FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9»; но в самой заявке состав комплекта словами не расписан, и у заказчика это стоит переспросить одной строкой. Второе, менее вероятное: 24 В постоянного тока подтверждены обеими карточками, но золочение контактов (исполнение FX) — это исполнение под слабые сигнальные токи; если в шкафу PMS реле коммутирует силовую нагрузку, исполнение выбрано неверно самим заказчиком.
RI40110473-01	10 200	Не известно, что физически стоит за позицией 01. Пока это не выяснено, ни цену сравнить не с чем, ни альтернативу предложить: разброс от рядового центробежного насоса до узла в сборе — это разные порядки цены.
170180-01-00	10 200	Публичной цены на это исполнение нет ни у одного продавца: у всех «по запросу». Крупные витрины, где цена обычно видна (Artisan Technology Group, Radwell, DO Supply, eBay), закрыты антиботом и отдают 403 — проверить их содержимое в этом прогоне не удалось.
231400	10 005	Изготовитель не вскрыт, и здесь это риск НА ПОНИЖЕНИЕ, а не на повышение: весь ряд 231401-231404 в каталоге PowerUP подписан Dungs, и если 231400 из того же семейства, то 235,01 USD — турбинно-энергетическая наценка на копеечное изделие. Не прочитан ONERGYS (403) — пока он закрыт, «второго источника нет» держится только на автоматической проверке. Фасовка не заверена.
64/60082045/1	10 000	Изделие не опознано: известно только наименование из заявки, номер не подтверждён ни одним внешним источником. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) фотография шильды клапана целиком — имя изготовителя и его собственный номер решают строку сразу; 2) схемное обозначение клапана по функциональной схеме пакета и какой линии он принадлежит; 3) условный проход и присоединение (фланец, резьба, тип и стандарт); 4) тип затвора и тип привода (ручной, пневмо-, электромагнитный) и параметры управления; 5) рабочее и расчётное давление воздуха и температура; 6) требование по взрывозащите; 7) подтверждение самого номера по каталогу запасных частей машины — не опечатка ли суффикс /45 при существующих /44 и /46.
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	9 906	Обнулит вывод одно: если инженер не подтвердит /EX вместо /ATEX, дешёвый путь на 156 шт исчезает, и остаётся 1 шт по 70,99 USD плюс ноль по 100,00. Чего не хватает: страницы самого Phoenix Contact (403) — оттуда нужны официальный статус снятия и официальный преемник, потому что замену назвал дистрибьютор; цены авторизованного канала на объём; подтверждения, что маркировка ATEX II 3G и Class I Div 2 действительно требуются по проекту — если нет, подходит рядовой PLC-RSC-24DC/21-21 и он ещё дешевле.
SP107762	9 900	Имя изготовителя привязано к торговому имени изделия, а не к номеру Siemens — страницы, где AAF и SP107762 стоят рядом, нет. Значит при заказе по номеру Siemens канал остаётся турбинным, и весь выигрыш получается только при переходе на тип и габарит.
903316C1	9 900	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
M00G Mod D633K2018B Rev F, Type R08KZ1M3VWY2	9 900	Мешают две вещи. Первая: две позиции кода (W и Y) не расшифровываются по открытым документам, потому что присоединение взрывозащищённого исполнения вынесено в закрытый лист. Вторая: цены на это исполнение нет ни у кого, а цены соседних исполнений серии переносить нельзя — взрывозащита меняет и конструкцию, и цену. Ни одна из двух не снимается поиском: обе снимаются ответом Moog.
6011815400	9 840	Номер не опознаётся вне документов заказчика, посадочных размеров нет, цены нет ни у кого. Отдельно мешает то, что даже открытая витрина класса не покрывает наш типоразмер: среди её размеров 18 3/4" отсутствует.
1060817-40	9 720	КРИТИЧНО: не переносить сюда цифры от 1060817-10. В том же листе -10 идёт по 625, 650, 900 и 900 EUR, а прежний наш вердикт «занижена» по «фильтроэлементу газового топлива Solar» вынесен именно по -10. Суффикс кодирует исполнение (в этом семействе -10, -20, -40, -50 плюс корпуса -100 и -300), и 1060817-40 это не 1060817-10.
64/05002117/31	9 680	Изделие не доопределено вообще: нет ни системы, ни корпуса, ни тонкости. Данные, которые нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле стоит элемент и что это за фильтр по функции (смазка, топливо, воздух, гидравлика); 2) фотография шильды корпуса и его обозначение; 3) наружный и внутренний диаметр, высота элемента по обмеру; 4) тонкость фильтрации по паспорту корпуса; 5) тип присоединения; 6) фотография маркировки на самом элементе и на его торцевых крышках — если на изделии стоит клеймо Pall с их номером, строка закрывается в один день.
64/05002095/2	9 630	Изделие не доопределено: неизвестно, какой корпус обслуживает элемент. Данные, которые нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка, годная для письма заказчику): 1) фотография шильды корпуса фильтра и его заводское обозначение; 2) тонкость фильтрации в микрометрах по паспорту корпуса; 3) наружный диаметр, внутренний диаметр и высота элемента по факту обмера; 4) тип присоединения (байонет, резьба, открытые торцы) и его размер; 5) рабочая среда и её параметры — сорт масла или топлива, расхода, давления, температура; 6) фотография любой маркировки НА САМОМ ЭЛЕМЕНТЕ, включая мелкий шрифт на торцевой крышке: клеймо изготовителя переводит строку из закрытого канала в обычный складской.
n.351 1405 999 0020	9 600	Неизвестно, что это за диск. Без разреза нельзя ни оценить цену, ни решить главный вопрос строки — покупать у изготовителя или изготавливать по чертежу.
64/07003024/1	9 600	Изделие опознано по классу и по напряжению, но не по типоразмеру. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) фотография шильды нагревателя целиком, включая имя изготовителя и его собственный номер; 2) мощность в киловаттах и число фаз (перечень изготовителя даёт 400 В, 50 Гц — подтвердить); 3) присоединение: диаметр и стандарт фланца либо резьба, а также посадочный размер; 4) длина погружной части и длина холодной зоны; 5) требование по взрывозащите — маркировка Ex по документации площадки; 6) материал оболочки трубчатых элементов и удельная нагрузка, если указана. По этим шести параметрам изделие подбирается из серийных каталогов без участия изготовителя машины.
3423495	9 360	Первое и главное — строка содержит два разных изделия под одним номером, и количество 24 шт является арифметикой по ним, а не потребностью по одной позиции. Второе — цена оказалась примерно четверо выше заявленной, и при таком расхождении бюджет строки посчитан неверно независимо от разделения. Третье — остатки числом не подтверждены ни у одного продавца, покрытие потребности по количеству неизвестно. Прежняя ссылка нашей базы на Diesel Parts Direct нерабочая: проверена сейчас повторно, возвращает HTTP 404.

артикул	экспозициято спросить	
1069873-1	9 180	Изготовитель не вскрыт, фильтровый рынок номера не знает — у строки нет дешёвого канала, которым можно проверить ask сверху. Это же и главный риск: как только элемент будет опознан как покупной картридж, цена может обвалиться и вердикт перевернётся. Наша собственная вилка 60-450 имеет разброс 7,5 раза — такой разброс сам говорит, что цены у нас не было.
SP027886	9 180	Состав комплекта не опубликован нигде, привязка к конкретному корпусу не подтверждена. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле применяется комплект SP027886 — обозначение корпуса или сборки по эксплуатационной документации; 2) фотография упаковки и вложения ранее полученного комплекта, если он есть на складе; 3) перечень вложений из каталога запасных частей машины (IPC) с размерами и материалами; 4) фотография шильды узла, на который комплект ставится.
1794-IB10X0B6XT	9 000	КРИТИЧНО ПО НАПИСАНИЮ: в заявке в номере «1794-IB10X0B6XT» буква «В» кириллическая. По такому написанию поиск даёт ноль гарантированно — ни один каталог и ни одна витрина его не найдут. Настоящее обозначение Allen-Bradley пишется латиницей: 1794-IB10X0B6XT; вся проверка велась по латинскому написанию. Номер в заявке нужно исправить до рассылки запросов, иначе поставщики ответят «не найдено». Второе: цена найдена у одной группы витрин и только у одной, авторизованный канал цену не публикует — второе независимое подтверждение отсутствует.
6011815654	8 800	Не известно, что это за деталь. Пока наименование не переведено обратно на язык изготовителя, запрос уходит в пустоту: китайский формовщик по слову «лопастное» ничего не опознает.
3AX1103-2E	8 750	Цена закрывается только запросом ТКП: склада не опубликовал никто, позиция похожа на снятую, ступеней от количества нет — на 14 шт. нужны ТКП от PLC World и Soluparts. Технический блокер под подпись заказчика: перед заказом 14 шт. невозвратной снятой позиции подтвердить по шильдику выключателя, что катушка расцепителя именно DC 110 В. В этом семействе суффикс кодирует напряжение (-2E = DC 110 В, -2N = DC 120-127 В), проверено на карточках обеих позиций; ошибка в суффиксе превращает всю партию в неликвид, который снятую позицию назад не примет.
400.1, 411.1/.2/.3/.4/ .7/.8/.13/.23/ .24/.25, 412.1/.2/.4/.5/ .10, 507	8 750	Закупать нечего: перечень позиций — это ссылка на чертёж, а не перечень изделий. Без заводского номера и спецификации ни изготовитель, ни любой другой поставщик не назовёт ни состава, ни цены.
628477	8 525	Цена стоит против номера HIFI SA 17495, а не против 628477 — это КРОСС, и оригинал дороже: наша прежняя запись приводила по закрытому сейчас каналу 182,98 EUR, подтвердить нечем (403). Вторая странность, важная для заказа: заявка просит 55 шт ВТОРИЧНОГО (защитного) патрона против 28 шт первичного 628476, а меняют обычно наоборот — первичный чаще. Стоит переспросить заказчика, не перепутаны ли количества местами: если да, деньги по обеим строкам пересчитываются.
190537-102	8 500	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
180B4158	8 400	Кириллическое написание номера в заявке (см. примечание) — по нему поиск не даёт ничего. Не назван типоразмер насоса: APP 5.1, 6.5, 7.2, 8.2 — четыре разные машины. Цена открыта только у независимого продавца; у изготовителя и у авторизованных дистрибьюторов она закрыта, поэтому сравнить розницу с авторизованным уровнем нечем.
MW22333/2	8 400	Нет геометрии и материала, а без них ни один изготовитель уплотнений не считает цену. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) наружный и внутренний диаметр кольца, высота сечения и толщина ленты по обмеру снятого кольца; 2) материал основы и материал покрытия по документации (для родственного исполнения продавец указывает серебряное покрытие) и наличие внутреннего пружинящего элемента; 3) направление нагружения — внутреннее или внешнее давление (перечень изготовителя-невладельца подписывает семейство MW22333 как INTERNAL PRESSURE); 4) рабочая температура и давление в соединении; 5) фотография снятого кольца с линейкой и фотография посадочного места; 6) чертёж MW22333/2, если он есть в комплекте документации машины.
RW22314/11	8 400	Нет геометрии и материала. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) наружный и внутренний диаметр, высота сечения и толщина ленты по обмеру снятого кольца; 2) материал основы, материал покрытия, наличие внутренней пружины; 3) направление нагружения (внутреннее или внешнее давление); 4) рабочая температура и давление; 5) фотография снятого кольца с линейкой и посадочного места; 6) чертёж RW22314/11 из комплекта документации; 7) отдельно — какой из двух кросс-кодов Siemens (ESP000628 или ESP000705) числится за этой деталью в каталоге запасных частей вашей машины.
1794-0B16PXT	8 325	Обе открытые цены принадлежат одной группе витрин и расходятся между собой на 70 % (360,00 и 614,00 USD) — независимого подтверждения нет. Авторизованный канал цену не публикует, а крупные витрины закрыты антиботом.
SPECIFICATION NO. Kinetrol ARB050H25FA3L00	8 200	Мешает то, что поле артикула не является артикулом: это ссылка на спецификацию, а код в ней не принадлежит системе обозначений названного изготовителя — доказано его же каталогом. Поиском это не снимается: я исчерпал все написания кода и все доступные каталоги. Снимается только шильдиком с машины или листом спецификации от заказчика. Пока этого нет, строка не закупается и не оценивается.
6ES7153-2BA02-0XB0	8 160	Мешают две вещи, и обе решаемые. Первая: у канала с самым большим остатком (47 шт числом) цена не опубликована ни по одному состоянию — наличие есть, предложения нет. Вторая: 24 шт одного состояния не набираются ни у кого, а смешивать состояния в одну цену запрещено. Ни то, ни другое не снимается поиском — снимается запросом цены по состояниям у Greinert & Glatt и решением заказчика о допустимости восстановленных модулей.
4970773	7 821	Наименование спорно: заявка называет позицию шайбой, каталог — кольцом свечи зажигания. Кольцо и шайба — разные изделия, и на 869 штуках расхождение вскрыется на монтаже. Это вопрос заказчику, а не наш вывод. Второе: изготовитель не вскрыт, размеров и материала нет ни на одной странице, поэтому кросс на складской рынок составить нечем.
190185-203	7 800	Магазин изготовителя отдаёт карточки только по учётной записи; в открытом доступе нет ни одной цены ни на -203, ни на -205. Настоящий изготовитель узла не установлен, поэтому обходного канала по номеру комплектующего изделия пока нет.
iSTAT i4MT	7 800	Мешает то, что в заявке указана модель, а не код заказа: по «iSTAT i4MT» прибор не заказывается и не оценивается, потому что цена исполнения зависит от набора модулей и типа связи. Это снимается одним действием заказчика — фотографией шильдика. Второе, помельче: цены закрыты учётной записью у справочника и ботозащитой у торговых площадок, поэтому даже на уровне модели рыночная цена сегодня не снимается.
1TNA911124R0904	7 750	Мешают три вещи. Первая: исполнение снято с заказа, канал изготовителя по нему закрыт — доказано отсутствием номера в действующем каталоге ABB. Вторая: чему соответствует суффикс R0904 по диапазону тока, открытые документы не говорят, а для блока защиты двигателя это главный параметр подбора. Третья: в заявке та же позиция присутствует вторым номером нового поколения, и пока заказчик не подтвердит, что нужны обе, объём закупки неизвестен. Ни одна из трёх не снимается поиском.
3929935	7 700	Подтверждённое наличие покрывает одну штуку из семи — канал на полный объём не найден. Расхождение в наименовании (расход газа против расхода топлива) не снято. Отдельно: в исходной заявке рядом идёт похожий номер 3929955, отличающийся одной цифрой; по нашим данным (gt/data/rfq_prices.json) он ранее был подтверждён ссылкой на карточку ЭТОГО номера, то есть подменой — при разборе смежных строк на это надо смотреть отдельно.
6011815714	7 600	Нет чертежа плашки и типа корпуса превентора. Пакер переменного диаметра без этого не считается: цена определяется размером и оснасткой, а взаимозаменяемость — типом плашечного блока.

артикул	экспозициято спросить	
MW21224A	7 560	Не определено место установки и нет геометрии. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле стоит кольцо MW21224A по каталогу запасных частей машины — камера сгорания или опора ротора; 2) наружный и внутренний диаметр, высота (толщина) кольца и ширина замка по обмеру снятого кольца; 3) материал и твердость по документации; 4) рабочая температура в месте установки; 5) фотография снятого кольца с линейкой и фотография посадочной канавки; 6) чертёж MW21224A, если он есть в комплекте документации машины.
80-30550-900	7 425	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
385919	7 350	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
487181	7 280	Вердикт держится на ОДНОЙ открытой цене, и это его слабое место: неподтверждённая цифра из снippets (251,86 EUR нетто, около 292 USD) легла бы ВНУТРЬ вилки, и тогда вердикт стал бы «верна». То есть строку решает вторая цена, а её сегодня не отдаёт ни один из двух каналов. Второе: применяемость противоречива (только Type 4 против Type 2/3/4/6/9), а от неё зависит, та ли это катушка и те ли 28 штук.
KOP160j7MWPN22	7 250	Чего не хватает: любой читаемой цены ровно по суффиксу ...22 — все листинги под ботозащитой. И расшифровки суффикса: чем ...VPN22 отличается от ...VPN00, у которого в выдаче цен заметно больше. По напряжениям и диапазону они совпадают, значит разница в контактах, монтаже или упаковке — без этого переносить цены исполнения ...00 на нашу строку нельзя.
190015-12	6 900	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1062000	6 650	Старый блокер снят: профиль, сечение и длина HE нужны — позиция каталожная у изготовителя и заказывается по номеру 1062000. Осталось коммерческое: нет-цена, наличие и срок у Solar закрыты логином дилера, поэтому заводской канал идёт только через партнёра с доступом, а прямая поставка конечному заказчику (Энергосети) через OEM нереалистична — фактически закупка пойдёт через посредника. Подбор HE-OEM аналога по-прежнему требует образца или чертежа (сечение и материал неизвестны), но при прайсе 0,90 USD/шт это лишено смысла.
HDIBATTE260DOTA A	6 250	Предмет строки — блок питания цифрового манометра для управления скважиной, а не элемент питания оборудования; любое рассуждение «типовой поставщик батарей» здесь неверно вдвойне. Атрибуция изготовителя элементов держится на одной витрине из одной группы — как свидетельство это слабо. Целевой прибор («Micro P») тоже назван одним свидетелем, причём с подставными ценами.
SP006612	6 000	ФАСОВКА РЕШАЕТ ВСЁ: 96,88 USD — это ВОСЬМЁРКА, 246,99 USD — это ЯЩИК ДВАДЦАТЬ. Принять любую из этих цифр за цену штуки — ошибка в 8 и в 20 раз. Вторая оговорка: у второй витрины в наименовании нет толщины, так что совпадение по четырём дюймам по ней не подтверждается — она подтверждает уровень цены на подкладку того же семейства; размер 24×24×4 прямо написан только у первой, и именно он согласуется с даташитом. Третья: 12 USD за штуку — это розница США на снятую с сайта позицию.
304649-100	5 940	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
102981	5 865	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
64/60009030/2	5 700	РИСК ПЕРЕПУТАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ, и он здесь самый острый из трёх: /1 и /2 делят рисунок общего вида, время реакции, диаметр и массу, а различаются РОВНО двумя вещами — HX (K против N) и длиной монтажной части (170 против 152 мм). Внешне это одно и то же изделие с другой термопарой внутри, и подмена выяснится только на проверке. Турбина в документе не названа; привязка к SGT-400 — из нашей заявки, а назначение «камера сгорания» — со страницы, которая продавец себя не подтверждает. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.
190817-14	5 625	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1794-0W8	5 330	Обнулит вывод происхождения партии: брокер сам пишет, что продаёт new, new surplus, used и refurbished из независимых каналов, а состояние на карточке не указано — за 239,99 USD может приехать б/у модуль в контур PMS. При статусе Active Mature и заводском сроке 5 дней разница в цене этого не оправдывает. Чего не хватает: остатка у авторизованного канала (спрятан за «Contact your sales rep»), страниц Radwell и DO Supply (403) для третьего замера и ответа на вопрос, какое состояние стоит за 239,99 — это единственное, что отделяет «верна» от «верна, но не для этой закупки».
628476	5 180	Цена — по номеру HIFI, не по 628476; оригинал дороже (наша прежняя запись приводила 251,86 и 270,12 EUR по закрытому сейчас каналу, подтвердить нечем). Соотношение цен между парой согласовано у обоих независимых каналов: первичный дороже защитного и у французского дилера (167,10 против 146,40 EUR нетто), и у гонконгской витрины (333,60 против 278,60 USD) — это косвенно подтверждает, что кросс сделан правильно и номера не перепутаны. Витрина неоригинала прямо оговаривает: «It is not implied that FridayParts is an authorized source or agent».
SP103394	5 100	Среда не определена ни одной страницей, а без неё подбор невозможен: 5 микрон бывают и в масле, и в газе, и в гидравлике, с разными материалами и уплотнениями. Единственный источник, который номер несёт, — круговой, то есть наш же лист, пересказанный обратно.
1236100	4 785	Три оговорки, каждая обязательна. Первая: фасовка — вопрос «66 банок или 66 свечей» меняет цифру строки вчетверо. Вторая: цена стоит против номера-преемника 21669416, а не буквально против 1236100; связь держится на имени файла изображения у продавца и на строке витрины «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100» — прямой страницы «1236100 = 21669416» от INNIO я не видел. Третья: сколько штук в комплекте преемника, ни одна карточка прямо не пишет; четыре следуют из семейства и из вопроса в FAQ того же продавца.
186648-1	4 625	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
630870	4 600	Свидетель один, и он перепродавец. При подтверждении это самая большая недооценка из девяти строк пакета, поэтому второй свидетель здесь дороже любой другой работы по строке.
1072904	4 410	Двойной. Первое: нет геометрии — 303-я сталь означает точёное кольцо, а ID/OD/толщину и тип стыка Solar не публикует; без чертежа или образца ни механообработчик, ни уплотнительный завод точную цену не дадут (размер «3.0» из наименования — это типоразмер, а не размер под заказ). Второе: цена авторизованного канала физически за логином — нужен зарегистрированный аккаунт на shop.soltarturbines.com или запрос дилеру Caterpillar/Solar. Отдельно: количество 84 шт взято из опубликованного перечня ЗИП, его надо подтвердить у заказчика.
CT3122/1	4 300	Документ доказывает изготовителя средства измерений на 2020 год для российского рынка, а не то, кто поставит изделие сейчас. Турбина в документе не названа вообще. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

артикул	экспозициято спросить	
1089034-3	4 252	Изготовитель не вскрыт, и по этой строке цена его отсутствия максимальна. Вилка сама признана «экспертной по типу детали» — у строки не было основания и до проверки. Один оператор, четыре позиции, три цены, четыре количества — довод «два независимых продавца» отсутствует полностью. Расхождение машины в документах (SGT-400 в наименовании против Taurus 70MD у нас) может означать, что объём заявки — это не одна позиция.
1106298-29	4 140	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1051931-67	4 100	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
285285	4 060	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
1017891	4 050	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1053038-35	4 025	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
285263	3 920	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
502884	3 885	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
319737	3 664	Размер 50,2 × 5,3 мм вскрыт, но уйти на копеечный складской рынок по нему ПОКА НЕЛЬЗЯ, и это честный отрицательный результат: шнур 5,3 мм — дюймовое сечение 0,210 дюйма, а не метрическая лестница, где стандартные сечения 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 5,7 / 8,4 мм; каталожного 50,2 × 5,3 не нашлось, у проверенного поставщика есть только 50,2 × 3 мм. Плюс не вскрыт материал. Значит запрос изготовителям уплотнений по размеру сейчас составить нечем: нужен либо материал с чертежа заказчика, либо замер снятого кольца. Второе: размер держится на одном китайском продавце под собственной маркой — слабое звено строки.
700-FSM3UU23-EX	3 442	Обнулит вывод цена преемника: если 700-FSM6UU23-EX функционально пригоден и стоит в авторизованном канале, вся арифметика по снятому номеру теряет смысл. Чего не хватает: страницы Radwell (403) — по выдаче там три состояния с ценами ВНУТРИ нашей вилки, и это ровно тот свидетель, который решил бы строку; цены авторизованного канала (за логином); паспорта преемника. Плюс проверить гипотезу из строки KOP160J7MWVPN22: если 700-FS — переклеенный Saia-Burgess KOP, две позиции заявки становятся одной закупкой на 85 шт.
ERVOR 7200001	3 325	Цена — за АНАЛОГ, слово ALTERNATIVE стоит в самом наименовании товара; за оригинал цены нет ни у кого. Свидетель один, поэтому «завышена» опирается на одну витрину — но разрыв здесь не в проценты, а в 6-22 раза, и такой разрыв одной витриной уже не объясняется: 40-150 USD за воздушный фильтр всасывания поршневого пускового компрессора выглядит как цена оригинала с фирменной наценкой, а не как рынок.
328577	3 174	Обнулят вывод два обстоятельства. Первое: если опознать физический изготовитель реле, цена может обрушиться в разы — канал Jenbacher на серийную электрику накручивает кратно, а компонент «четыре перекидных, 6-8 А, 24 В» в дистрибуции стоит единицы долларов. Второе: 138 шт розничная витрина почти наверняка не держит, цена заказа будет другой. ОТДЕЛЬНО — ПРОТИВОРЕЧИЕ В НАШИХ ЖЕ ДАННЫХ: в основании вилки записано, что «в списках ЗИП JMS620 реле фигурирует как RT580024», но серия RT2 у TE Schrack — это ДВА перекидных контакта на плату, а каталожная страница говорит ЧЕТЫРЕ перекидных. Четырёхполюсное у TE Schrack — серия RT (PT570024/PT580024, 4 CO, 6 А, 24 В пост.), а не RT. Похоже, в нашей записи RT и PT перепутаны; проверять надо PT-серию. Пока это гипотеза и в вердикт она не идёт.
112197	3 174	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
12128936	3 162	Две поправки, которые важнее самой цены. Первая: изготовитель машины у нас записан как DEUTZ, а коробка на самом деле MWM и CAT (тот же элемент = CAT 12343124) — это меняет канал закупки и цену: в дилерской сети CAT тот же элемент стоит кратно дороже кросса. Вторая: все цифры, которые я видел, — за КРОССЫ и собственные бренды продавцов; цену оригинальной коробки MWM я не увидел ни на одной открытой странице (три витрины оригинала — 403 или сброс соединения), поэтому «верна» относится к уровню кросса, а не оригинала. Цифры из партнёрского виджета в заголовок ставить нельзя.
64/09001231/091	3 135	Самое слабое место строки — не цена, а опознание: равенство 64/09001231/091 = 6E57971-0BA00 получено РАСШИФРОВКОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ни один открытый каталог этих двух номеров рядом не ставит. Основание — дословное совпадение наименования первоисточника с официальным названием изготовителя. Это сильно, но кроссом не является, и в заголовок вывод без оговорки не идёт. Второе: 32 из 38 штук держатся на строке с другой ёмкостью, то есть количество надо подтверждать у заказчика прежде цены.
RTE24024	3 032	Обнулит вывод одно: если по проекту нужно ПАНЕЛЬНОЕ реле под колодку, а не паяное в плату, номер верен, а изделие не подойдёт — тогда нужна серия с розеткой и другая цена. Второе: у сток-дистрибьютора происхождение партии не подтверждено и авторизации TE на странице нет — 311 реле в контур CAU без подтверждения происхождения брать не стоит, разница с авторизованным каналом (423 USD на всю партию) этого не оправдывает. Чего не хватает: страниц изготовителя и трёх дистрибьюторов (403 и 503) — четвертого замера цены и официального статуса позиции у завода.
1046415-60	2 358	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1064728-4	2 328	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
337295	2 258	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
3422444	2 177	Строка закрывается без данных от заказчика, но партийная цена — нет. Чтобы получить настоящий пол закупки, нужны размеры и материал кольца (внутренний диаметр, сечение, NBR или FKM/силикон — свечной колодец работает горячим): ни один источник их не публикует. Берутся они из каталога QSV91, с чертежа или с образца/шильдика двигателя заказчика. Без них позиция закупается только по номеру Cummins у реселлера по розничной цене, а дешёвый аналог (Rodvig или стандартное кольцо) подтвердить нечем.
3332291	2 090	Строку нельзя закрыть твёрдо без двух вещей от заказчика. 1) Модель двигателя. 3332291 продавцы относят и к K19/KTA19, и к QSK45/QSK60 — это разные по размеру крышки коромысел, и на большом двигателе прокладка крупнее и дороже. Без модели непонятно, какую из двух ценовых групп брать. 2) Подтверждение формы изделия. В нашей строке написано «О-образное уплотнительное кольцо», а все найденные карточки описывают плоскую армированную прокладку примерно 350×250 мм. Нужен чертёж, шильдик или фото узла, чтобы понять, заказчик действительно просит прокладку крышки или отдельное кольцо из того же узла — это разница в цене на порядок. 3) Решение владельца: годится ли афтермаркет. Между китайской копией (8-16 USD) и западным афтермаркетом (78.73 USD) разница примерно в десять раз, а заводской цены Cummins мы не знаем вовсе. Пока это не решено, «настоящий уровень закупки» имеет два разных значения.

артикул	экспозиция	спросить
200673	1 942	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
379932	1 909	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
635148	1 900	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
585703	1 640	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
497431	1 232	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
1017905	1 208	Закрывать строку до конца нельзя без двух ответов от заказчика. Первое: примет ли он аналог по ASME B16.20 с сертификатом на материал или требует именно номер Solar с бумагами Solar QA/QC A/C/D (Soluparts воспроизводит в описании «QA/QC REQ A/C/D»). Это не вопрос цены изделия, а вопрос цены бумаг, и он определяет разницу в разы. Второе: в описании OEM HE назван наполнитель — графит, PTFE или слюда. Для 2" кл. 300 на ГТУ вероятнее гибкий графит (у Garlock это и есть индекс GR в артикуле), но если строка идёт на горячий газ или на кислородную линию, наполнитель надо подтвердить по спецификации или шильдику узла, иначе покупается не та прокладка при верной цене.
311221	1 155	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
386316	1 105	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
1051931-71	1 058	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
120765-1	1 000	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
600187C1	892	Нужен компаунд, а не только слово «Viton»: по соседним номерам Solar сама пишет в описании «VITN», но разброс цены внутри одного размера — от 1,04 USD (обычный FKM 75) до 14,24 USD (Viton ETP), то есть в четырнадцать раз. Нужен допуск заказчика на поставку по стандарту AS568 вместо кольца с шильдой Solar — иначе канал только через OEM и цену придётся запрашивать. И нужно подтвердить размер: «SAE 1 1/2» в нашем наименовании читается двояко — фланец SAE J518 Code 61/62 1-1/2" (это AS568-225) либо резьбовое гнездо под кольцо SAE J1926 1-1/2"-12 (это AS568-220). Цена от этого не меняется (тот же 2xx ряд, тот же уровень 1 USD), но при заказе размер надо зафиксировать по чертежу Solar или замером кольца с машины.
337550	822	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
70-30815-1	820	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1046415-30	788	Без данных от заказчика строка не закрывается: нужна фотография изделия или шильдика/бирки со снятого коннектора, либо страница ведомости ЗИП Solar с этим номером. Пока неизвестно, что это физически — разъём кабельной сети управления или высокотемпературный разъём жгута двигателя, — речь идёт о двух разных вилках: десятки долларов против сотен. Кросс-референс 1046415-30 → AB 1786-XT из прошлой проверки ничем не подтверждён.
1017892	741	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
903732C1	608	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
363865	574	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
240531	546	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
970564C1	540	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1017890	527	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1007799	456	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
100606	412	Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.
136845-1	360	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1024941	246	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

артикул	экспозиция	спросить
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	0	На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция непоставляема в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000-1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitor-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Solar Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика. Дополнено: 110 штук одним лотом на открытом рынке не набираются, а требование заказчика к состоянию изделия (новое, восстановленное или вторичный рынок) в заявке не указано — для снятого с производства модуля это определяющее условие закупки.
3420742	0	Нельзя закрыть цену на объём: единственная открытая цена — за 1 штуку под заказ, ступеней от количества никто не публикует. Нужен прямой запрос на 331 шт дистрибьютору Fleetguard/Atmus и в сервис Cummins (плюс параллельно на Baldwin P7337 и FG Wilson 921791) — без этого числа на защите останется одна розничная карточка. Заодно стоит подтвердить у заказчика двигатель: в нашей внутренней записи фигурирует QSV91, но по открытым источникам применимость LF16031 я подтвердить не смог.
1034347-1	0	Нужны данные с площадки, без них строку не закрыть: (1) фотография шильдика/маркировки самого датчика на машине — на корпусе акселерометра почти всегда стоит номер настоящего изготовителя, именно он вскрывает независимый канал; (2) тип разъёма и исполнение (3-контактный герметичный? боковой/верхний вывод? резьба крепления?) и (3) настройки чувствительности в мониторе вибрации — чтобы понять, обязательны ли 25 мВ/г или допустим штатный 100 мВ/г с перенастройкой канала. Плюс запрос в авторизованный канал Solar/Caterpillar на цену и статус номера — это единственный способ получить заводскую цену, в открытой сети её нет.
1046491	0	Строка закрывается без заказчика, но прямой заказ у изготовителя — нет. Чтобы Delafield изготовил рукав, нужны данные, которых в заявке нет: тип и ориентация концевиков (для 2 дюймов обычно фланец SAE J518 Code 61, но это предположение, а не факт), рабочее давление, среда, температура и база замера длины 29 дюймов (по осям концевиков или по гофру). Давление — не формальность: в той же линейке есть исполнение на 650 PSIG, и в московском листе рядом с нашим 1046491 лежит 1057386 «Hose Assy, 2.0 In X 29 In, 650» за 6 800 EUR — тот же типоразмер в исполнении 650 PSIG. Их нельзя путать при заказе. Нужен чертёж 1046491 Rev B или шильдик и фото снятого рукава. Второе, что надо решить с заказчиком: примет ли он изделие Delafield без упаковки и бумаг Solar. Формально это тот же изготовитель, но в документах OEM не будет — для объекта под гарантией это может быть стоп. Цену защищать можно и сейчас, а вот срок — нечем: срок не опубликован ни у одного из найденных продавцов.
1053038-28	0	Расхождение наименования: заявка называет позицию «КАБЕЛЬ В СБОРЕ», а каталог изготовителя по этому же номеру 1053038-28 даёт модуль развязки «Isolator, Output Relay». Одно из двух неверно, и это надо закрыть заказчиком до выставления: либо номер переписан из другой строки спецификации, либо наименование. Номер в заявке считаю верным — он точно совпал с действующим SKU изготовителя, а рядом лежит полная линейка 1053038-1....56. Второе: покупка через магазин изготовителя требует учётной записи/договора, разовой гостевой покупки нет.
1089241-28	0	Главное: наименование в строке противоречит номеру. 1089241-28 по каталогу изготовителя — блок питания 42 Вт / 24 В DC, а в заявке написано «КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Либо заказчик дал не тот номер к своему кабелю, либо не то наименование к номеру — и от этого зависит всё: цена кабеля в сборе к прайсу блока питания отношения не имеет. Нужен ответ заказчика: шильдик снятого изделия, позиция по схеме панели управления или фото. До этого строку закрывать нельзя, а 1935 USD защищать можно только как цену блока питания 1089241-28, не как цену кабеля. Второе: чтобы искать дешевле заводского прайса (а запас там большой — под шильдой Solar стоит серийный модуль Allen-Bradley), нужен каталожный номер Allen-Bradley, а для него — шильдик блока или чертёж/спецификация панели конкретной машины.
116091-21	0	Строку нельзя закрыть по дешёвому каналу без данных от заказчика: (1) нужен СНИМОК ШИЛЬДИКА установленного прибора либо лист чертежа Solar 116091 — без номера модели Rochester прямой выход на изготовителя закрыт, а это разница в разы; (2) нужно подтверждение заказчика, что на месте стоит именно ПОПЛАВКОВЫЙ уровеньмер: русская заявка «указатель уровня жидкости» читается и как смотровое стекло, а заводское описание говорит «Float». Если на машине стоит стекло, а мы привезём поплавковый прибор, позиция не подойдёт по посадке. По дороговому каналу (дилер) строка закрывается и без этого.
1478150000	0	Жёсткого блока нет — строка закрывается без данных от заказчика, номер однозначный и изделие серийное. Осталось уточнить три вещи, и все они наши, не заказчика: (1) цены опта ЕС — без НДС и без доставки, для «в руках» нужен фрахт до места; (2) у Elpremo на складе ровно 3 шт, запаса нет — остаток могут выбрать, бронировать сразу; (3) по-хорошему подтвердить у заказчика, что нужен именно 24 В / 40 А / 960 Вт: в семействе PRO MAX есть и другие номиналы, а по номеру мы просто идём за его заявкой.
6ES7412-3HJ14-0AB0	0	Строку можно закрыть без чертежей и шильдика — номер однозначный, изделие опознано. Но два вопроса закрываются только заказчиком и сервисным инженером, и до них твёрдую цену на 2 шт лучше не двигать. Первое: допустимо ли restored-состояние. Подтверждённая цена 2 980 USD — это восстановленный модуль с гарантией 2 года; если по контракту нужен New, уровень закупки надо переспрашивать (у Santa Clara позиция есть New, но цена не опубликована). Второе, техническое: в резервированной системе S7-400H процессоры работают парой одного типа и согласованной версии прошивки, поэтому нужна конфигурация существующего шкафа управления — какая версия стоит сейчас и допустима ли пара из модулей разных поставщиков. Плюс организационное: у продавца с ценой в наличии 1 шт из нужных 2, источник второй штуки не найден, поэтому суммы закупки на весь объём по этой строке пока не существует.
903375C1	0	Один вопрос к заказчику, и он коммерческий, не технический: примет ли он функциональный эквивалент. Изделие стандартное (1" NPT, M-F, безмедистый алюминий, UL 886, Class I Div 1/2 B,C,D), чертёж и шильдик не нужны, размеры известны из самого описания OEM — покупается свободно. Но если в спецификации прописана деталь с маркировкой Solar 903375C1, коммерческий уровень 52-95 USD неприменим, и цену надо брать запросом в кабине Solar или у сервиса. Второе, мелкое: уточнить исполнение ниппеля — съёмный (UNY305-SA) или несъёмный NR (UNY100NR-A); на цену почти не влияет (74 против 52 USD), на монтаж в теснённом месте влияет.
950232C1	0	Чтобы воспользоваться запасом на снижение (взять размерный аналог вместо номера OEM), нужны толщина и ID/OD — то есть чертёж или образец/снятая прокладка с машины. Наш собственный аудит каталога эту строку уже так и помечал: «спецификации нет в описании — нужен чертёж/образец». Второе, что висит на заказчике: машина названа противоречиво — у нас Taurus 60S, а в его же других строках тот же номер идёт как прокладка узла дренажа масла СТ Taurus 70/70MD; привязку надо подтвердить. Третье, что не на заказчике, а на нас: заводская цена достижима только через регистрацию аккаунта на shop.soltarturbines.com.
999340C1	0	Первое: наименование строки неверно — это не насос в сборе, а расходный фильтрующий элемент. Пока строка идёт под словом «насос», вилка 8 000-40 000 USD выглядит правдоподобной и никем не оспаривается; строку надо переименовать до защиты цены. Второе: чтобы уйти с 28 000 EUR, нужны данные с самого изделия — шильда элемента, габариты (наружный и внутренний диаметр, длина, тип посадки/уплотнения) и расход, либо чертёж демистера бака масла Taurus 70. Без них кросс на изготовителя фильтрации невозможен, и закупка остаётся только по OEM-номеру у брокера. Эти данные у заказчика или на машине, у нас их нет.
1022447	0	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
131230-6	0	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1034549-21	0	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1051931-69	0	Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

[illegible]

артикул	экспозициято спросить
124907-7	0 Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1106120-2	0 Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1060150	0 Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1054986-2	0 Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
1065717-300	0 Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	0 Заводского номера в заявке нет — он восстановлен нами по описанию, и до подтверждения заказчиком остаётся нашей реконструкцией. Не назван типоразмер насоса: APP 5.1, 6.5, 7.2 и 8.2 — четыре разные машины, и хотя поршневой комплект у них общий, проверить это можно только по шильдику. Отдельно: перечень Danfoss различает ряды APP и APP W, комплекты у них не взаимозаменяемы.

Настоящий изготовитель вскрыт

Под шильдой OEM часто стоит серийное изделие другого завода. Его собственный номер — это и есть путь к цене без наценки OEM. Ниже только то, что подтверждено карточкой или кросс-таблицей.

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
4380132	Кто льёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hatraco (Нидерланды) — «Made in Austr	Hatraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196) . Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762	Занижена ТОЛЬКО если обязателен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatraco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку попадает в середину вилки 200-835. Остат
5373898	Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это НЕ подтверждено: в справочнике sparkplug-crossreference.com номер 5373898 отсутствует, а Champion в	Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCST04 (складской номер Champion 1230, CC	Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками), 1 490 × 156 = 232 440 USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверждённого уровня 156-158, но сама вилка 90
404492-1214569	DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка iggnita (авторизованный по своему заявлению продавец ори	1214569 — БАНКА 4 шт (eChoiceParts: «Spark Plug Denso 518 - Set of 4 pcs»), одиночная свеча 436782, номер заменён на 216	Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявке назван по имени — «К-кт свечей зажигания
334976-433894	INNIO Jenbacher (изготовитель узла под своим номером); неоригинал — ONERGYS ONE222082	433894 (действующий; предшественник 389588) . Полный список взаимозаменяемых по карточке iggnita: 389588, 433894, 321627,	299 USD за штуку по афтермаркету: 662 × 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250-500 не завышена — её нижняя половина реалистична для афтермаркета, и подтверждённая то
170180-01-05	Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — S	170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номе	550 USD за штуку — западный сурплюс с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: вердикт «завышена» держится на канале, а н
AF25544	Fleetguard (Cummins Filtration)	AF25544	Вилка 200-320 USD не опровергнута — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендация 250-260 USD ниже трёх из четырёх живых цен. Если уровень нужен, он 250-305
68569591	Сборку собирает ABB, но силовой полупроводник в ней — Infineon FS450R17KE3 (450 A на 1700 В), а AGDR-71C — собственная плата драйвера ABB. Оба обозначения стоят прямо в типе изделия на открытых страни	68569591 (ABB); в составе Infineon FS450R17KE3 и плата драйвера ABB AGDR-71C	Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно ноль: товар распродан, остаток не назван никем, а верх вилки не подтверждён ничем — стран
CT95038/01	Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным СТ-номером и имеет собственное руководство OEM. П	Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (п	Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000-18 000 USD (conf C) НЕ аннулирована — её собственное основание «экспертная вилка по классу газового ре
3AXD50000260706	Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешилдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TDK B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512	64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). П	9 900 USD за штуку, коридор 9 900 - 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬНА: цена прайсовая, на позицию в статусе В

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
DCA4	Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60	Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадки» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA т	356,32 USD за ведро: 345 × 356,32 = 122 930 USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала прежняя запись. Основание вилки 220-350 USD
170190-01E	Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаков того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL,	170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «Е» — предположительно код опции/агентского сертификата, расшифровки не най	200 USD за штуку по родственному номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаимозаменяемость суффикса Е не подтвержден
1794-IRT8	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IRT8	40 × 3 376,45 = 135 058 USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизованной цены нет наличия, а единственный живой остаток (999 USD, 3 шт) лежит
1794-ACNR15XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-ACNR15XT	42 × 3 438,38 = 144 412 USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовке не идут. Отдельно нужно решение заказчик
Turbo-K	ИСПРАВЛЕНО: имя носят ТРИ лица, и «изготовитель установлен» было перебором уверенности. (1) Turbo-K Ltd, Великобритания, рег. № 03490730 — из разбора спора о товарном знаке. (2) Turbo-K International	Собственных артикулов изготовитель не публикует: изделие обозначается вариантом и фасовкой — Turbo-K Concentrate 1:4 / Т	
GI3-3	DENSO Corporation	GI3-3 (Denso 6116)	63,87 USD за штуку: 869 × 63,87 = 55 503 USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завышала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По правилу проекта эта сумма планомерно-расчёт
1794-IRT8XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IRT8XT	Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против реальных 4 100, в 1,5 раза. Поэтому вердик
4025166	Holset / Cummins Turbo Technologies — собственное турбинное подразделение Cummins. Приёма «под шильдой OEM стоит чужое изделие» здесь НЕТ: шильда Cummins и есть изготовитель, дешёвого настоящего произ	Holset 3591937 (HX82) — текущий номер; Holset 5323952 (HE800FG) — предшественник, в каталоге помечен «replaced by 359193	Для оригинального канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600, 7 × 16 493,84 = 115 457 USD — с оговоркой, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный. Для неоригинала вилка
1701/10	Bently Nevada / Baker Hughes. Наценки за номер Solar по этой позиции нет — проверено ранее на 170180-01-05.	141378-01	1 217-1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтверждено. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продавцов. По номеру из этого же семейства (17
1701/05	Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Под шильдой Solar Turbines та же вещь идёт по номеру Solar 1034549-3 с описанием самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05, REV B» — то есть покупка «как деталь Taurus 60	141478-01 (= ордер-номер 1701/05-01). Опасная зона — другая позиция: 1701/06-01 Isolator Terminal Base, PN 141573-01 (с	закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200-2800 (середина 2000) не опровергнута ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основано на классе изделия, а не на цифре: 1701
LF16031	Fleetguard (Cummins Filtration)	LF16031	232,00 USD за штуку, 331 × 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулировка: потолок вилки верен и равен подтверждённой цене, а занижена СЕРЕДИНА (156 USD) — в 1,5 раза.
1794-IE8XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley)	1794-IE8XT	39 × 2 448,10 = 95 476 USD против 48 750 по середине: занижение 1,96 раза. Вилку по строке надо поднимать вверх минимум до 350-2 450, а не подтверждать. Цена за штуку без подтверждённого остатка, потр
LF9050	Fleetguard (Cummins Filtration) — номер родной, это HE перенумерованный чужой артикул. Номер Cummins для того же фильтра — 4920071, кросс напечатан на карточке. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.	LF9050 (Fleetguard, родной номер); КРОСС CUMMINS 4920071 ПОДТВЕРЖДЁН четырьмя открытыми страницами; Komatsu BF5209	Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой цене, а не по витринной: перечёркнутый пр

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
64/60040257/1 014	Moog — если это клапан сброса P2: прямая цитата документа изготовителя «made by MOOG, hydraulically operated, 180 BarG». Это переводит строку из канала Siemens в канал Moog, у которого есть собствены	не установлен	Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Moog в сборе она скорее занижена, для позиционера завышена, и выбирать ст
4011521	Cummins, номер 4011521 родной, перенумерования нет. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json изготовитель по этой строке пуст, а строка отнесена к «Прочее / требует разметки» — теперь размечена: Cu	4011521	Найденная цена выше потолка нашей вилки на 32 % за штуку — по этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Если считать по прейскуранту той же карточки (1 994,74 USD), разрыв с вил
KFD2-VR-Ex1.50m	Pepperl+Fuchs	KFD2-VR2-Ex1.50M (если это оно)	Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма 60 × 543 =
EQ3005PCNW	Detector Electronics Corporation (Det-Tronics). Его собственные номера с той же карточки: сборка 007390-002 Rev. E, логика 007784-001 Rev. J, прошивка 008997-001 Rev. A. Перенумерование под Solar назв	EQ3005PCNW (Det-Tronics), сборка 007390-002 Rev. E; номер Solar 1056244-11	Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать можно только покрытую часть, 10 602 USD;
RW21223/1	Siemens Energy по собственному чертежу русиновского наследия (SGT-400 = Cyclone, завод Линкольн)	RW21223/1	По этой строке цена вторична: подтверждать надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой найденной цены, поэтому первый шаг не по
64/60082039/1	не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное изделие, а в родственной группе 64/60050060 в спецификациях SGT-400 прямо подписано «Norgren air regulator». Кандидаты по типу узла (кран 1" с IS	не установлен	Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на допущении «это манифольд на несколько л
4351035	Cummins (OEM)	4351035	Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственный носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Августовская запись 50,72 USD садится внут
1701/06	Bently Nevada / Baker Hughes	141377-01	Закладывать нечего: строка не проработана. Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложение» — один китайский перепродавец под четырьмя вывесками плюс витрина с шаблон
1046415-79	Rockwell Automation / Allen-Bradley (номер присвоен Solar Turbines). Независимое подтверждение платформы найдено: руководство Caterpillar/Solar по Taurus 70 описывает архитектуру Turbotronic 4 дословн	не подтверждён; вероятный оригинал — мост ControlNet в шасси ControlLogix, скорее 1756-CNBR (резервированный), чем 1756-	Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завышена, НЕЧЕМ: новой или прейскурантной цены предполагаемого оригинала
581336	HEINZMANN GmbH & Co. KG	Heinzmann STG 40-14 (у продавца артикул 164074); номер INNIO 1251858; номер MWM 581336	9 890 USD за штуку с тремя оговорками, и без них цифру нести нельзя: (1) один продавец, одна карточка, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, проданный как «alternative» к номеру MWM
EQ3730DR	Det-Tronics, подразделение Emerson. Посредников в опознании нет: номер заводской.	009174-903	4 532-5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792-46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; остаток числом не назван, покрытие 9 шт не п
657541	Jenbacher / INNIO — номер собственный (оба каталога перечисляют его как «Part number Jenbacher»). ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json строке приписан «Champion Aerospace (тип.)» с обоснованием	действующий номер Jenbacher для Type 6 — 578732; 657541 назван предыдущим	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутрь вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого двойтс между кабелем зажигания и наконечником свечи. «

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
64/60082044/1	НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие (замер по всем 95 таким номерам листа), то есть шильда чужая, но изготовителя не назвал ни один открытый документ. По тому же документ	не установлен	Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки впятеро меньше — 28 000 USD стоят на количестве, которого первой
1794-IE8	Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; Solar Turbines только перемаркировывает	1794-IE8	Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень около 3 334 USD за штуку. Поэтому цифра
64/05002092/4	не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное, а геометрия элемента (SOE, байонет, Ø143 мм, Н 920 мм) — стандартный промышленный маслофильтр. По классу такие элементы и уплотнения делают Hyda	кросс-номера Siemens ESP000828 и ESP000686	Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывали «комплект с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольцо и прокладки крышки. Своей цены не подставляю — её не в иде
64/05002096/3	не вскрыт (класс 64/... — покупное). Практическое отличие от комплекта маслофильтра: здесь уплотнения работают в дизтопливе, материал колец другой — подставлять один комплект вместо другого нельзя, хотя	не установлен	Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность по строке снизить до «С». Основание вер
4011553	Cummins (OEM)	4011553	Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на тот же номер: одна карточка одного прода
1043614-500	НЕ вскрыт. Это номер чертежа Solar Turbines, то есть перенумерованная номенклатура; клапан такого класса Solar почти наверняка покупает у профильного изготовителя гидравлики или пневматики. Но настоящ	не установлен	Цены нет ни одной, поэтому пересчитывать нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирующий клапан» турбины, а единственная открытая зацепк
MW13048	Siemens Industrial Turbomachinery, завод Линкольн (наследие Ruston): префиксы MW/RW/RM — собственные чертежи завода. Замерено по листу: 53 таких номера, и это камера сгорания, горелки, C-seal, заглушк	MW13048 (чертёж завода Линкольн)	Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывали тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса статора компрессора, вокруг строки тяги и
1794-ACNR15	Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие	1794-ACNR15	Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений: 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован) ... 3 152,22 USD (авторизованный канал, остатка нет). СНЯТО И
1075721	производитель губчатой резины (номер присвоен Solar Turbines)	не установлен. Типоразмер тоже НЕ установлен: в наименовании нет ни ширины, ни толщины, а у одного и того же продавца та	Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтверждена и не опровергнута. Прежний вывод
186280-600	Solar Turbines (Caterpillar) — номер; физически элемент делает фильтровальный подрядчик, замену под соседний номер 186280-1 открыто предлагает Fluitek (кросс P 031081-3U61)	186280-600	Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого верхняя граница вилки требует отдельного
EQ3700DW	Detector Electronics Corp. (Det-Tronics), входит в Emerson	EQ3700 DCIO (карточка EQ3700DW = 007371-003)	4 220,75 USD за штуку: 14 × 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку против вилки 450-1100, то есть 4 × 2 328,6
MW35024B/01	Siemens Industrial Turbomachinery, Линкольн — MW-чертёж, покупного изготовителя нет. Канал: либо оригинал Siemens Energy, либо изготовление по чертежу или образцу. Продавец, у которого номер есть в пе	кросс-номер Siemens ESP000935	Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложенном количестве. Цена за штуку не называю — её не видел никто. Действие: узнать у заказчика, скол

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
BPZ:SKC62	Siemens (Building Technologies / Smart Infrastructure)	SKC62 (заказной код BPZ:SKC62; исполнение с фланцем — SKC62/F)	Коридор 1 113 – 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти точно. СНЯТО: «расхождение 9 %» — артеф
KCD2-RR-Ex1	Pepperl+Fuchs	KCD2-RR-Ex1	Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИНА: 27 720 USD по строке против реальных
1794-IB16	Rockwell Automation (Allen-Bradley), США	1794-IB16	Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтверждена нижняя половина вилки, а верхняя держится на
64/60082038/1	НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие, шильда чужая. Тот же прогон документа изготовителя дал ноль и по номеру, и по семи именам-кандидатам. Продувочно-дренажный клапан этого класса обычно Versa, A	не установлен	Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исключено, что в заявке он записан с ошибкой.
1060817-10	НЕ ВСКРЫТ, и это главный неиспользованный рычаг цены. В нашей разметке стоит «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» — ровно тот класс основания, который наш же замер называет догадкой по классу и	не установлен	Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Но цифра н
245488-631265	Jenbacher по своему номеру; аналог — HIFI FILTER	аналог HIFI FILTER SH 65772 V (встречается и SH 65459 V); ONERGYS ONE515 / 30001655 / 30002143 / 30000515	Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60–354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза: 124 × 1 260,65 = 156 321 USD. Аналог HIFI — 124 × 289,2 = 35 861 USD, это верхняя часть вилки, а не завышение, и его нет в наличии.
RI40390738-02	не вскрыт. Номер собственный Drillmec S.p.A. (Италия, группа Trevi/Soilmec), и шильда здесь же изготовитель насоса; кто делает саму деталь гидравлической части, ни одна открытая страница не показывает	не установлен; базы 40390738 в открытой ведомости насоса нет	Вилка лишилась основания: её единственная страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Первым шагом не цена, а предмет: форма номе
SP040571	НЕ ВСКРЫТ и не может быть вскрыт до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей.	код Siemens ESP000833	Первым письмом у продавца спрашивается НЕ цена, а спецификация вложений: перечень деталей с номерами и количествами и к какому узлу комплект относится. Заявленная привязка к Y-образному фильтру — наша
70-30108-1	не вскрыт. Линейный пневмопривод у Solar — покупной узел (в наших данных приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросервоприводы как Young & Franklin), но ни одной открытой страницы с нас	не установлен	Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждённого сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовителя или не получено ТКП, строка непроверяема в принципе. Дешёвый обход: фото шильдика самого п
SDN10-24-100P	SolaHD (Emerson / Sola-Hevi-Duty)	SDN10-24-100P	596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой: 35 × 596,53 = 20 879 USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя запись коридором 500–585. Пол того коридор
BELIMO AF24-SR-S	Belimo	AF24-SR-S (US)	450–510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СНЯТО: рекомендация 475 USD, «завышение на
1794-IF2X0F2I	Rockwell Automation (Allen-Bradley), США	1794-IF2X0F2I	Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ потолка (2 185,73 против 2 000). Вилка п
199515-1	не вскрыт. Номер записан в формате Solar, деталь по природе — штампованное плоское кольцо по чертежу, почти наверняка покупная у переработчика прокладочных материалов; но открытой страницы с изготовит	не установлен	Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика — на какую машину и какой узел идут 614 ш
M00G Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2	Moog Inc.	D834K2003C / R40KZ2M6VWY2	Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800–9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен ссылается на страницу поиска eBay по «то

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
64/60082041/1	НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие; в документе изготовителя ни номера, ни одного из имён-кандидатов. Гипотеза по классу в деньги не подставлена.	не установлен	Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это переводит строку на рынок арматуры, где она
DESC200	BASLER ELECTRIC — ВСКРЫТ. Доказательства с открытой страницы: собственная продуктовая страница изготовителя basler.com/product/decs-200/; карточка genpowerusa.com по исполнению DECS200-2L (HTTP 200) до	Basler Electric DECS-200; у изготовителя объявлена замена DECS-250	Основание вилки развалилось: она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»), а набор лотов в такой выдаче меняется д
9000799	не вскрыт. Все три витрины называют изготовителем Jenbacher/INNIO, и номер — номер Jenbacher; серводвигатель газосмесителя по природе покупной узел, но ни одной открытой страницы с настоящим изготовит	9000799 (Jenbacher); предыдущие номера 246183, 246184, 561543, 240099	Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завышен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем к середине вилки. Но цифра одна: три ост
201601	ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называе	действующий номер Jenbacher 1219674; цепочка перенумерации 255377 → 201601 → 1219674	Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтверждена» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующий номер 1219674 — закупать тот, что стоит в
6181P-15A2MW71DC ser.F	Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; изготовление — Китай по карточке изготовителя	6181P-15A2MW71DC	Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с неп прочитанной карточки, две из сниппетов выдачи. Действие: (
CFkZLB 11-100 12-125 10-125	RENK (Германия) — ВСКРЫТ, и вскрыт не по префиксу, а по совпадению всей схемы обозначения и по наличию ровно кода 11-100 в действующем каталоге с их собственным складским номером 200698690 (и 20076951	RENK EZLB 11-100, складской номер изготовителя 200698690; кодов 12-125 и 10-125 в серии не существует	Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственное основание оказалось доской объявлений без раздела подшипник
MVI56E-MCMXT	ProSoft Technology, Inc. (Бейкерсфилд, Калифорния) — HE Rockwell и HE Solar. Партнёр Rockwell по программе Encompass: продаётся через каналы Rockwell, но изделие чужое.	MVI56E-MCMXT	Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения ХТ — то есть на подстановке по классу, а такая ц
1794-0B8EP	Rockwell Automation (Allen-Bradley), США	1794-0B8EP	Вилка покрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями: восстановленный ниже пола, новый выше потолка. Раскладывать четыре уровн
64/60082033/4	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка применена к сумме двух разных наименований,
1408 999 9236 п393	Bornemann — это ITT Bornemann GmbH, входящая в ITT Inc. Подтверждено дословно копирайтом на сайте изготовителя: «© 2026 ITT INC. ITT BORNEMANN GmbH. ALL RIGHTS RESERVED.» (https://www.bornemann.com/	1408 999 9236 — номер ITT Bornemann. Суффикс «п393» в номер изготовителя НЕ входит	Сначала определить класс изделия по фото шильдика и разрезу, и только затем запрос: при картридже — прямой запрос изготовителю уплотнения по его собственному номеру с шильдика (это дешевле и быстрее,

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
KFD2-VR2-Ex1.50M	Pepperl+Fuchs SE (Германия)	Обозначение KFD2-VR2-Ex1.50M; артикул заказа изготовителя – 181951 (в коде страницы изготовителя дословно: partNumber:"1	Запросить у Pepperl+Fuchs SE (или у авторизованного дистрибьютора Kempston Controls / AWC Inc.) коммерческое предложение на 36 шт. артикула 181951 со сроком поставки и скидкой от количества. Расчётная
64/60082037/1	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, которая не опознана вообще. Действие: запр
64/60082040/1	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтверждает собственный английский лист заявки.
1094726-10	Не установлен. Сливной короб воздухозаборной камеры — сварная конструкция пакета, покупного серийного изделия под ним не предполагается, но документом это не закрыто. Догадку по классу не выношу.	Не установлен.	Закладывать нечего: цены по номеру нет. Риск односторонний и он в сторону занижения — единственная увиденная цена по этому чертежу (исполнение -200) равна 68 458 USD за штуку, то есть в 7,6 раза выше
12420480	Владелец номера — MWM / Caterpillar Energy Solutions GmbH (доказательство — страница mwm.net, в подвале «Caterpillar Energy Solutions GmbH»). Физический изготовитель свечи — Federal-Mogul / BERU / TEN	MWM 12420480; изготовитель свечи Federal-Mogul/BERU/TENNECO 18GZ5-77-2 (Z201)	Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимыми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практический вывод другой: изготовитель вскрыт, и
1794-IF2X0F2IXT	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley), Милуоки, штат Висконсин, США. В заявке изготовителем указан Solar Turbines — это перемаркировка: модуль серийный, каталожный номер принадлежит Rockw	1794-IF2X0F2IXT	Независимый склад Santa Clara Systems как основной источник по сроку (отгрузка в день заказа), авторизованный канал Soneraq как источник цены и как резерв на непокрытый остаток. Первое действие — пись
64/60040233/15	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственной есть содержательное основание, а две другие выведены из неё сло
64/60040233/17	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса внутри группы у дилера, который держит
265174-263174	ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называе	действующий номер Jenbacher 1219670; из составного номера заявки существует 263174	Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригинальный картридж. Планировать по 22,0 тыс. USD нет

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
1060367-500	American Battery Charging, LLC (ABC), 1580 Sunflower Ave, Costa Mesa, CA 92626, США. Установлен ДОКУМЕНТОМ изготовителя, не догадкой: в руководстве 64073 Rev. 5 стоит прямая таблица соответствия с заг	ABC11B-120-10, обязательно с указанием входного напряжения 208/220/230/240 В переменного тока. Оговорка существенная: од	Закладывать конкретную цифру нечем. Что действительно даёт эта строка — снятую наценку: изделие серийное и изготовитель его продаёт напрямую, поэтому запрос уходит в ABC, а номер Solar идёт в письме в
MW35025B/01	Siemens (конструкторская документация завода промышленных турбомашин в Линкольне, наследие Ruston/Alstom). Сторонний изготовитель НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат, а не пропущенная проверка: О	Кросс-номер Siemens ESP000936 (перечень turbineblade.net, строка 54). Номер стороннего изготовителя не установлен.	Строку не закупать и в сумму лота по количеству 20 шт не ставить. Спросить у заказчика: сколько лючков второй ступени силовой турбины физически на машине, сколько машин в заявке, и нужна ли сборка цел
64/60040233/16	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственный опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилка построена неверно: документ говорит AS
MD3K02007-00	Номер принадлежит M-I SWACO, то есть SLB: префикс MD3 указывает на семейство вибросит MD-3, а бренд M-I SWACO держится в действующем каталоге SLB (страница MD-3 Triple-Deck Shaker размещена на slb.com	MD3K02007-00 (M-I SWACO / SLB); номер изготовителя резинового изделия не установлен	Адресный запрос цены и срока на 24 шт. у Premium (Liaoning) Oilfield Technology через форму карточки и у SLB на оригинал; в запросе указать размеры 1820 x 50 x 10 мм и требование маслостойкой резины.
1756-CN2R	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка; артикул принадлежит Rockwell.	1756-CN2R	PLC Department как основной источник: единственный продавец с остатком числом по обоим состояниям и с гарантией на проверенный товар. Закупку вести двумя строками — 6 шт по 700,00 USD и 5 шт по 1 342,
301315-13	Кор-Flex — сегодня бренд Regal Rexnord. Но основание у этого утверждения ровно то, что написано выше, и границу его называю прямо: документом закрыто, что ШТАТНАЯ муфта пакета Taurus 60 — сухая муфта	Не установлен. Заводское обозначение пакета дисков Кор-Flex складывается из типоразмера и стиля (например 203, 303, 304,	Закладывать нечего, цены нет. Ценность строки в другом: изготовитель узла назван документом, и это переводит позицию из каталога машиностроителя в каталог производителя муфт, где такая деталь — складс
525743000	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 525743000 — девятизначный внутренний номер Dowell/Schlumberger (SLB), то есть номер владельца машины, а не изготовителя вала. Версия задания о принадлежности номера Drillmec, Bent	не установлен; номер владельца номенклатуры — 525743000 (Dowell/SLB)	Запрос изготовителю (SLB) на номер 525743000 и параллельно — подготовка к изготовлению по чертежу: получить от заказчика чертёж либо снять образец.
1063325-1	Commercial Intertech — по нашей собственной записи, основание в ней указано так, дословно: «Solar Centaur 50 Supplementary Data — офиц. документ OEM (Solar PN → Manufacturer)», и рядом оговорка самой	Не установлен. Обозначения насосов Commercial Intertech имеют вид трёхчастного кода (например 313-9620-274, 312-9310-742	Закладывать нечего. Работа по строке — не торг, а опознание: разброс по классу на одном и том же сток-листе составляет от 1,9 до 56 тыс. EUR за насос, и пока неизвестно, какой это насос, любая цифра б

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
997396C1	Не установлен. Суффикс C1 прямо говорит, что изделие покупное, но какому клапану принадлежит комплект — по найденным документам не определяется, а без клапана нет и его изготовителя. Догадку по классу	Не установлен.	Единственная найденная цена — 290,08 USD за штуку у сток-трейдера, и она попадает внутрь нашейвилки 120-600 USD. Считать по ней сумму закупки нельзя по двум причинам сразу: это запрашиваемая цена одн
T-DA100L8B	Brook Crompton (исторически Великобритания, ныне в составе группы с производством в Азии) — установлен по системе обозначений изготовителя, но HE по карточке самого типа, и эту разницу я оговариваю пр	Номер заказа назвать НЕЛЬЗЯ до подтверждения по шильдику: тип T-DA100L8B в каталогах изготовителя не найден. Ближайшие д	Запросить у заказчика данные с шильдика — без них строка не закупается, и вот полный перечень того, что нужно, по порядку значимости. (1) Мощность в киловаттах — определяющий параметр; по каталогу изг
1756-CNBR/D	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.	1756-CNBR, серия D (в записи изготовителя и продавцов — «1756-CNBR/D» либо «1756-CNBR Ser. D»)	Два пути, и оба требуют решения заказчика, а не закупщика. Быстрый — Simply Buy Industrial, 10 шт по 2 943,49 USD, с обязательной проверкой серии письмом до оплаты и с пониманием, что это шанхайский т
KFD2-RR-Ex1	Pepperl+Fuchs SE (Германия)	Обозначение KFD2-RR-Ex1; артикул заказа изготовителя — 127819. Артикул подтверждён двумя независимыми источниками: автор	Переводить строку на преемника: запросить у Pepperl+Fuchs SE предложение на 74 шт. артикула 314455 (KCD2-RR2-Ex1) со сроком и скидкой от количества, и параллельно получить у изготовителя письменное по
64/60082046/1	НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не явля	номер изготовителя не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименований под одним номером, и вилка применена к сумме. Действие: разложить строку назад и
SP103393	НЕ ВСКРЫТ. Префикс SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Линкольна (бывшие Ruston/Alstom); кто изготовил само содержимое комплекта, не называет ни один открытый ис	Кросс-номер Siemens ESP000641 — НОВАЯ находка этой проверки, в наших данных его не было (перечень turbineblade.net, стро	Первым шагом получить состав комплекта, а не цену: запросить у Siemens Energy спецификацию по SP103393 или по кросс-номеру ESP000641 и подтвердить, к какому узлу он относится (рядом в листе стоит филь
1794-0B16P	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка серийного модуля.	1794-0B16P	Запросить у Classic Automation письменное подтверждение 25 шт из 45 и условий гарантии — это единственный источник, который закрывает потребность целиком и с гарантией. Параллельно взять у NorthEast E
BN1701/15	Bently Nevada — подразделение компании Baker Hughes (США). Линия принадлежит Baker Hughes, а не GE и не GE Vernova: в январе 2002 года Bently Nevada была продана GE Energy, в 2017 году вошла в состав	141379-01 — собственный номер изготовителя Bently Nevada на модуль 1701/15. Перекрёстные номера того же изделия: номер S	1. Прекратить работу с этой позицией как с закупкой нового изделия у изготовителя: изделие снято с производства, канала изготовителя не существует. 2. Свести строки 1701/15 (98 шт) и BN1701/15 (12 шт)
1087491-3	НЕ ВСКРЫТ, и это сказано прямо, а не подменено фильтровым домом по классу. Единственный найденный кросс оказался кроссом Solar на Solar, то есть опознаёт взаимозаменяемость ВНУТРИ номенклатуры Solar и	взаимозаменяем с 1048257-3 (тоже номер Solar)	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутривилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100, 130 и 200 EUR — разброс в 2,9 раза. Это

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
ZLL EFNLB11-90BM	RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер — подтверждено каталогом изготовителя: «The integrated side flange ... permits the bearing to be installed directly on the nameplate», «Type EF is the most popular	вкладыш EZLB 11-90, складской номер перепродавца 200757334; у изготовителя типоразмер 11 стандартно идёт под валы 100, 1	Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корпусу»: цена узла в сборе отличается КРАТН
595872000	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 595872000 — тот же девятизначный внутренний ряд Dowell/Schlumberger (SLB), что и 525743000. Версия задания о Drillmec, Bentec и National Oilwell не подтверждается по той же причин	не установлен; номер владельца номенклатуры — 595872000 (Dowell/SLB)	Запрос изготовителю (SLB) на номер 595872000; параллельно — подбор аналога по посадочным размерам, но только после получения от заказчика диаметра плунжера и расточки сальниковой камеры.
15508.2	не вскрыт. Ни одна открытая страница не связывает номер с каким-либо изготовителем реле. Наиболее вероятное объяснение формата — учётный или позиционный номер по спецификации шкафа, то есть номер ЗАКА	не установлен	Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовитель в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаминал с шильдика реле (изготовитель, каталожный
RENK EFZLB 09-100	RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер. СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ НАЙДЕН И ПОДТВЕРЖДЁН ТРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТКРЫТЫМИ СТРАНИЦАМИ: заводской магазин перечисляет в стандартных вариантах дословно «EZLB 9-1	RENK EZLB 9-100, складской номер изготовителя 200698528; вариант с направляющей маслосъёмного кольца — 200768832	Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит прейскурант за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассыпалось: изготовитель теперь назван не до
RENK EMNLB 9S-100	ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH, Werk Hannover, Weltausstellungsallee 21, D-30539 Hannover (выходные данные листка RH-1163). Отдельно вскрыто, ЧТО ИМЕННО обозначает номер: EMNLB 9S-100 — обозначение подши	вкладыш к узлу — RENK EZLB 9-100, material ID 200698528 (или 200768832 с направляющей маслосъёмного кольца); тождество в	Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за один запрос: письмо в RENK Hannover по уз
CT97200/01	НЕ ВСКРЫТ. Твёрдо установлено только отрицательное: преобразователи давления Siemens по этой машине не изготавливает, это покупные приборы, а марку именно по номеру CT97200/01 не называет ни один откр	Не установлен. Ни одного номера изготовителя прибора против CT97200/01 в открытом доступе нет.	Не искать цену по номеру Siemens — по нему не ответит никто, кроме самого Siemens. Дешёвый и быстрый шаг: запросить у заказчика фотографию шильды прибора и переходника. С маркой, моделью, диапазоном,
1794-0B8EPXT	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.	1794-0B8EPXT	Основной путь для объёма — авторизованный канал: у изделия статус «Active Mature» и заводской срок 5 дней, поэтому 24 шт закрываются заказом, а не поиском склада. Первое действие — взять цену и срок н
2112736-1	НЕ ВСКРЫТ, и гипотезу назвать нельзя: нет ни одной открытой страницы с этим номером. Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PEC OFacet (по типу)» из нашей разметки ничем не обеспечена.	не установлен	Вердикт именно «не подтверждена», а не «нечем проверить», и разница здесь содержательная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬНО НЕТ основания-документа. В наших же данных её основание записа
3420932	Cummins собственного изготовления: QSV91G — его же газовая линейка большой мощности, признаков чужого изделия под шильдой не нашлось. Но на ЭТОТ ЖЕ номер есть неоригинал — CTR и RTK («прокладка клапан	не найден: собственного номера у CTR/RTK на открытых страницах не указано, они печатают тот же 3420932	

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
MW03632	ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа, адрес и связь дословно). MW03632 стоит в перечне моделей дословно. Итальянский перепродавец Esporim бренд	собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6 (от MW03627 отличается	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок действий: открыть входящее КП поставщика,
133257	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 133257 принадлежит INNIO Jenbacher, но Jenbacher запорные заслонки не изготавливает — это покупное арматурное изделие, перепродаваемое под номером изготовителя двигателя. Оба кана	133257 (INNIO Jenbacher); номер арматурного завода не установлен	Запрос в parts-systems.de на подтверждение остатка 14 шт., цены на этот объём и срока; параллельно запрос цен у ONERYS, PERIPARTS и PowerUP для сверки уровня канала.
HiDMux2700	Pepperl+Fuchs SE (Германия)	Обозначение HiDMux2700; артикул заказа изготовителя — 211968 (в коде страницы изготовителя: partNumber:"211968" ; файл te	Запросить у Pepperl+Fuchs SE предложение на 10 шт. артикула 211968 со сроком и скидкой от количества и параллельно взять срок у Kempston Controls. Важно пересчитать строку в бюджете: расчётная база 3
AF25545	FLEETGUARD (Cummins Filtration) — ВСКРЫТ, и номер AF25545 это ЕГО СОБСТВЕННЫЙ каталожный номер, а не перенумерованный чужой артикул. Догадка про четыре фильтровых дома опровергнута прямо и полностью.	AF25545 (Fleetguard, собственный номер)	Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122,10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Значит риск по строке односторонний, вверх
4327849	Cummins Inc. — владелец номера, подтверждено бренд-полем «CUMMINS» на двух витринах и каталогом третьей. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент 3	действующий номер-замена 2881124; в ряду взаимозаменяемых также 4389666, 5634410, 4011615, 4956587, 4970776, 4365020	Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнутый преysкурant третьего продавца (414,90) выше. Внутрь вилки попадает только распро
64/04012024/3	НЕ ВСКРЫТ. Класс номера 64/... — материальный номер Siemens на покупные и комплектные изделия, то есть за ним почти наверняка стоит сторонний изготовитель, но называть его нечем: Отрицательные измерения	Не установлен. Кросс-номера Siemens (ESP-пары) по этому номеру тоже нет ни в одном перечне.	Строку разложить, а не оценивать: запросить у заказчика артикул каждого изделия отдельно либо страницу каталога ЗИП, либо шильду и чертёж узла прокачки. Одновременно исправить наименование в заявке: в
01917447	Drillmec S.p.A. (Италия), номер изготовителя — 01917447. Это единственная строка набора, где версия задания о Drillmec подтвердилась, и подтвердилась каталогом, а не догадкой: номер стоит в списке зап	01917447 (Drillmec)	Адресный запрос цены и срока на 18 шт. по номеру 01917447 у Qingdao National Premium Oilwell Machinery (sales@premiumrigparts.com) и у Drillmec (оригинал), с обязательным требованием подтвердить типор
5634409	Cummins Inc. — владелец номера (бренд-поле и расширенный номер в каталоге). НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» — та же догадка по	5634409 (внутренний формат Cummins 563440900)	Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам номер нет ни у одного из одиннадцати про
64/05002092/2	НЕ ВСКРЫТ — но НАША ПРЕЖНЯЯ РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА, и это главный результат по строке. В gt/data/pn_db.json (строка 611) стоит: «"mk": "Faudi", "mpn": "FF204248B", "ev": "П2", "sn": "gas-turbine-parts	Не установлен. Известны только кросс-номера Siemens по соседнему комплекту уплотнений того же чертежа: ESP000828 и ESP00	Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и его номер FF204248B: основание не подтверждено, FF-номер принадлежит дому замен, а не изготовителю. Основание по строке понизить. Запрос вести не по номеру S

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
64/05002096/6	НЕ ВСКРЫТ, и наша пометка так же опровергнута, как у соседней строки. В gt/data/pn_db.json (строка 613) стоит «"mk": "Faudi", "mpn": "FF204204B", "ev": "P2", "sn": "gas-turbine-parts кросс: FF204204B	Не установлен. Кросс-номера Siemens по этому номеру в перечнях нет. Артикул FF204204B из нашей базы за номер изготовител	Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и номер FF204204B и понизить основание по строке. Затем закрывать предмет, а не искать цену по номеру: запросить у заказчика тонкость фильтрации, размеры элеме
186232-3000	Однозначно не установлен; документом закрыт выбор из двух изготовителей по базовому чертежу. В нашей базе по соседним исполнениям того же чертежа записано «Whitey / Worcester Controls» с уровнем увере	Не установлен. Ни у Swagelok, ни у Flowserve соответствия «186232-3000 → заводское обозначение» я не нашёл. Известные па	Единственная найденная цена по этой детали — 12 763 USD за штуку, то есть в 8,5 раза выше потолка нашей вилки 1 500 USD. На 15 шт это 191 тыс. USD против нашей экспозиции 12 750 USD. Складывать эту су
6011815455	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 6011815455 — десятизначный, поиск по нему даёт ноль отраслевых результатов (проверено отдельным запросом по 6011815455 и по парному 6011815654). Формат не совпадает ни с Drillmec	не установлен	Запрос чертежа или размеров уплотнения у заказчика, затем адресный запрос цены у Sichuan Xinwei Rubber и у Drilltech (оригинал) на конкретный типоразмер.
STP 42-28-100	SolaHD (прежнее имя Sola Hevi-Duty), торговая марка корпорации Emerson. В карточке продавца дословно: «Primary brand Emerson», «Secondary brand SolaHD Sola/Hevi-Duty», «Product series / family name ST	Каталожное обозначение изготовителя – STP 42-28-100 (с пробелом и дефисами). Артикул заказа в торговых системах записыва	Сначала подтвердить изготовителя по шильдику, и только затем запрашивать цену. Порядок: снять фотографию таблички источника питания на Taurus 60S (или взять строку из ведомости комплектации турбины) и
344542-431447	ВСКРЫТ: Mann & Hummel (MANN+HUMMEL), собственный номер MANN LC 15 001 x, он же 3931051921. Две независимые страницы: powerup.at — изготовитель назван прямо в заголовке карточки по Ref. 344542, 431447;	действующий номер Jenbacher 431447 (344542 снят); собственный номер изготовителя MANN LC 15 001 x	Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление вердикта от выбора источника не зависит; зав
4067146	Cummins Inc.	4067146	4067146 оригинала Cummins партией у авторизованного дилера с обязательным запросом цены на объём 773 штуки; неоригинал Interstate-McBee M-4067146 держать вторым вариантом — он под заказ по всем склада
1794-IB10X0B6	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.	1794-IB10X0B6	Запросить у Classic Automation письменное подтверждение 25 шт из 28 и условий гарантии; параллельно взять у NorthEast Electrical цену и срок на 25 шт новых. Решение о состоянии товара вынести владельцу
186212-100	НЕ ВСКРЫТ. Filtersource первоисточником не является: на странице дословно «Filtersource.com manufactures exact replacements for 186212-100» и «Original Equipment Manufacturer (OEM): Solar» — то есть э	афтермаркетный эквивалент Filtersource TCQ111512016 (их собственный бренд, не первоисточник); записанный у нас кросс Flu	Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стоит у него 250, 270 и 400 EUR. Направление
1064728-1	НЕ ВСКРЫТ. Страницы, которая называла бы изготовителя элемента под шильдой Solar, не найдено. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1064728-1 — дословно «No cross-reference for 1064728-1	преемник внутри номенклатуры Solar — 2357997-1 (стоит в сток-листе против нашего номера); требует сверки по каталогу Sol	Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную премию за поставку. Первым действием — письм
AF899M	Fleetguard (Cummins Filtration)	AF899M	AF899M оригинала Fleetguard; при объёме 41 штука запрашивать цену у нескольких независимых складов одновременно, поскольку розница расходится вдвое.
1794-IB16XT	Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.	1794-IB16XT	Авторизованный канал: запрос цены и срока на 21 шт в NorthEast Electrical и Codale (сестринские витрины Sonepar), параллельно запрос в Routeco по европейскому складу. Классические сток-каналы по этому

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
3AXD50000038423	ABB. Код 3AXD50000038423 — собственный артикул ABB, обозначение изделия AFIN-02C. Подтверждено тем, что артикул заведён в каталог авторизованного канала ABB в США (Platt Electric Supply, сеть Rexel, i	3AXD50000038423 (AFIN-02C)	Запрос цены и заводского срока на 9 шт через авторизованный канал: Platt Electric Supply (сеть Rexel) по телефону +1 (800) 257-5288 с ссылкой на item # 1431159, и одновременно Kempston Controls в Бели
1064405-1	Не установлен. По классу изделия у нас есть след, но именно как след, а не как факт: клапанные регуляторы давления Solar того же конструктивного типа отнесены в нашей базе к Welker Engineering по офиц	Не установлен.	Закладывать нечего: цены нет. Но это самая близкая к закрытию строка из семи — изделие опознано заводским наименованием, остаток есть и он вчетверо больше потребности, продавец известен и его контакты
MW03627	ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — адрес и связь дословно из описания типа ГПСИ 77638-20, лист 7: Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbour	собственного номера изготовителя нет: MW03627 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовление по образцу у изготовителя КИП», под который она и ставилась, после
ZLL EFNLB11-90EPM	ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH — по собственному заводскому каталогу типа EF и по shop.renk.com. Заводские номера дословно с открытых страниц: корпус — «E-bearing housing (configurable)», material ID p_e	вкладыш исполнения Q на этот размер — RENK EZLQ 11-90 (складская позиция); исполнения B на 11-90 в стандартном перечне R	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, size 11, shaft Ø90, insulation execution» и
CT4010J/1	ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — тот же изготовитель, что у MW03627, по тому же описанию типа ГПСИ 77638-20, лист 7 (Sittingbourne, Kent, ME10 3RG; +44 1795 47	собственного номера изготовителя нет: CT4010J/1 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20; исполнение «/1» терять нел	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: CT4010J/1 и MW03627 по описанию типа — одно семейство, один рисунок об
659101	Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, Deilmannstraße 1, 48455 Бад-Бентхайм, Германия — держатель номера и поставщик комплекта. Кто формулет сами манжеты и кольца внутри комплекта, не установлено: за	0659101 — семизначный номер Bentec с ведущим нулём. В графе артикула заявки ноль потерян («659101»), в наименовании он е	Запрос номера 0659101 напрямую в Bentec (Бад-Бентхайм) через сервис послепродажного обслуживания, параллельно — в «Форте-2001» с требованием предъявить письмо изготовителя о дистрибьюторстве. Одноврем
SP107964	НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260	не найден ни в одном независимом каталоге	Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закрыть предмет: попросить у заказчика фото э
SP107965	НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260	не найден ни в одном независимом каталоге	Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с тонкостью, средой и размерами от заказч
C9-A41FX/DC24V + S9-M	ВСКРЫТ: Comat Releco (Швейцария), вошедшая в TURCK; изделие идёт под шильдой Releco/TURCK, серия C9 (семейство QRC). Заводские номера: реле — C9-A41FX/024VDC, внутренняя модель TURCK/Comat Releco #R61	реле — Comat Releco / TURCK C9-A41FX/024VDC, модель #R6118; колодка — S9-M, модель #R6160	Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект, то есть около 7,4 тыс. USD на 179 компл

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
RI40110473-01	Drillmec S.p.A. (Италия) — держатель номера. Собственник с 31.03.2020 — индийская Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), купившая у Trevi Group весь нефтегазовый дивизион: «MEIL acquired 100%	RI40110473-01 — собственный код Drillmec, формат подтверждён ведомостью (см. what_it_is). Номер первичного изготовителя	Один запрос в Drillmec: прислать выписку из ведомости узла 40110473 с расшифровкой позиции 01 и цену. Параллельно у заказчика — фотография шильдика изделия на блоке охлаждения: если это покупной насос
170180-01-00	Bently Nevada, марка принадлежит Baker Hughes. Номер 170180-01-00 — собственный номер изготовителя, а не перемаркировка: в таблице состава системы 141476-01 он числится как «170180-XX-XX External Tran	170180-01-00	Запросить цену и остаток по 170180-01-00 у 6G Controls и параллельно у сервисного канала Baker Hughes. Одновременно снять по месту, какая клеммная база стоит на машине — 1701/05 или 1701/06 с разделит
231400	НЕ ВСКРЫТ. Ни одна открытая страница не называет изготовителя именно для 231400. Улика по номерному ряду сильная, но это не подтверждение: в каталоге powerup.at всё семейство 2314xx подписано Dungs —	не найден; проверить надо каталог Dungs по корпусу GF и диаметру, а не номер Jenbacher	Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dungs: запросить каталог Karl Dungs по корп
64/60082045/1	НЕ УСТАНОВЛЕН, и не Siemens: класс номера 64/... у завода в Линкольне — материальный номер на покупное изделие. Имена кандидатов по типу узла в поле изготовителя не ставятся: по родственной строке того	не установлен	Строка не закупается поиском по номеру — её надо расшифровать. Первый шаг: запрос в Siemens Energy на расшифровку номера 64/60082045/1 (наименование, узел, схемное обозначение) и одновременно вопрос з
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	ВСКРЫТ: Phoenix Contact. Прочитанные страницы, называющие изготовителя ПРОТИВ ЭТОГО НОМЕРА: digikey.com (поле Manufacturer «Phoenix Contact», DigiKey P/N 277-4846-ND), labx.com (поле «Manufacturer: PH	2980461 (тип PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX). Замена по карточке дистрибьютора: Phoenix Contact 2909509 = PLC-RSC-24DC/21-21/	Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножить цену на объём здесь запрещено. Единственная цифра, которую можно
SP107762	ВСКРЫТ: AAF International (в даташите «AAF INTERNATIONAL» и «AAF Power & Industrial»; изготовитель линейки — AAF-LTD, Bassington Lane, Cramlington, Northumberland NE23 8AF, Великобритания; испытательн	не установлен: по этой линейке изготовитель публикует не артикулы, а тип и размер — заказывается как «HydroCel 95, 592x5	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в AAF по типу и габариту 592x592x292 мм, а не поиском но
MOOG Mod D633K2018B Rev F, Type R08KZ1M3VWY2	Moog Inc. (США; европейское производство промышленных клапанов — Moog GmbH, Бёблинген). Изделие покупное и серийное: это не деталь по чертежу Siemens, а каталожный клапан Moog в заводском исполнении п	ЗАКАЗЫВАТЬ ПО НОМЕРУ МОДЕЛИ: Moog D633K2018B, ревизия чертежа F; тип R08KZ1M3VWY2. Каталог изготовителя (страница 13, ра	Запрос в Moog напрямую, одним письмом, с тремя обязательными вложениями: номер модели D633K2018B, ревизия F, тип R08KZ1M3VWY2. В том же письме требовать: (1) расшифровку позиций W и Y и special data s
6011815400	Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙЛа (графа изготовителя листа «НВН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс издел	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с	Запрос по номеру 6011815400 в Drilltech (он держатель ведомости) плюс параллельный запрос в Meyer Fabritech и в китайские формовочные заводы — но только после получения от заказчика чертежа или замера
1060817-40	НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: карточки магазина Solar по нашему и соседнему исполнению — HTTP 404 и через curl, и через фетчер (витрина требует сессии, в поисковом индексе карточки есть); НЕ	не установлен; настоящий номер — сам чертёж Solar 1060817 с суффиксом исполнения.	Цены независимого продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для порядка величин: ask перепродавца на 27 ш

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
64/05002117/31	НЕ УСТАНОВЛЕН, и это расходится с нашей базой. В gt/data/pn_db.json по строке стоит «mk: Pall (Danaher)», «mpn: OEM Pall filter element», основание «П2». Проверка показала, откуда это взято: из одной	не установлен (номер изготовителя не назван ни одним источником; кросс-кода Siemens ESP по этому номеру тоже нет)	Первым письмом — не поставщику, а заказчику: снять с изделия геометрию и маркировку (см. блокирующее условие). Вторым — в Pall с этими данными, чтобы либо получить их номер и подтвердить заявление Bla
64/05002095/2	НЕ УСТАНОВЛЕН. Класс номера 64/... у Siemens Industrial Turbomachinery (Линкольн, наследие Ruston/Alstom) — материальный номер на ПОКУПНОЕ изделие, поэтому изготовитель заведомо чужой, но назвать его не	не установлен	Идти не по номеру Siemens, а по изделию: письмо в Vokes/Old Filter и в Compressor Filter Supply с тонкостью фильтрации, наружным диаметром, высотой, типом присоединения и условиями работы; параллельно
п.351 1405 999 0020	ITT Bornemann GmbH (входит в ITT Inc.), Обернкирхен, Германия — правопреемник Joh. Heinr. Bornemann GmbH. Проверено сейчас на сайте изготовителя, дословно: «© 2026 ITT INC. ITT BORNEMANN GmbH. ALL R	1405 999 0020 – материальный номер ITT Bornemann; «п.351» к номеру не относится и в запрос изготовителю не пишется, но п	Запрос в службу запасных частей ITT Bornemann с обязательным указанием серийного номера насоса и номера «1405 999 0020», со ссылкой на позицию 351. Параллельно взять у заказчика лист спецификации или
64/07003024/1	НЕ УСТАНОВЛЕН. Класс номера 64/... у Siemens Lincoln — материальный номер на покупное изделие: серийный погружной нагреватель Siemens не изготавливает. Имена Chromalox и Watlow, стоящие в нашей базе, —	не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000902	Снять с шильды пять параметров (см. блокирующее условие) и вести закупку как серийный электронагреватель: это единственная из восьми строк, где рынок заведомо открытый и конкурентный. Параллельно запр
3423495	Cummins Inc.	3423495	3423495 у авторизованного дилера Cummins, но только после того, как заказчик разложит строку на две и подтвердит артикул каждой позиции.
1069873-1	НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1069873-1 — дословно «No cross-reference for 1069873-1 found»; compressorfiltersupply.com (список SOLAR TURBINE — номера нет); hifi-filte	не найден; преемника продавец против номера не ставит	Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождение по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закупку ставить нельзя: один оператор, две ра
SP027886	НЕ УСТАНОВЛЕН и не может быть установлен до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей. Прежняя пометка нашей базы «уплотнения в таких китах обычно от Trelleborg/Freudenberg/Par	не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000648	Первым действием — запросить у Siemens Energy или у сервисной организации СОСТАВ комплекта ESP000648/SP027886 (перечень позиций с размерами и материалами). Без состава ни цена, ни изготовитель, ни зам
1794-IB10X0B6XT	Rockwell Automation (Allen-Bradley). Изготовитель установки Solar Turbines этот модуль только перемаркировывает: в сток-листе hardtoget.parts тот же модуль идёт под собственным номером Solar — «108924	1794-IB10X0B6XT (все буквы латинские)	Взять письменную котировку у Quick Time Engineering с подтверждением остатка на все 9 шт. и одновременно у Santa Clara Systems (склад в США, отгрузка в день заказа). Заказывать по номеру Rockwell лати
6011815654	Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙЛа (графа изготовителя листа «НВН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс издел	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с	Сначала письмо заказчику с требованием разреза и наименования на языке изготовителя, и только потом запрос цены. Запрашивать 6011815653 и 6011815654 одним лотом: это соседние уплотнения одного блока,

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
3AX1103-2E	Siemens — подставного изготовителя HE обнаружено. Префикс 3AX — собственный каталожный номер Siemens на аппаратуру среднего напряжения, это не чертёжная деталь с префиксом MW/RW (Ruston/Alstom) и не п	3AX1103-2E — это и есть номер самого изготовителя. Семейство подтверждено соседом: 3AX1103-2N = то же изделие на DC 120—	1600–2300 USD за штуку; для расчёта закладывать 1600 USD/шт как пол. Это в 1,8 раза выше верха нашей вилки (900 USD). Экспозиция на 14 шт. — порядка 22 000 USD против 8 750 USD в текущей оценке, то ес
400.1, 411.1/.2/.3/.4/.7/.8/.13/.23/.24/.25, 412.1/.2/.4/.5/.10, 507	KSB SE & Co. KGaA (ФРГ) — изготовитель насоса, названный в заявке; система нумерации позиций и перечень деталей принадлежат ему и подтверждены его же руководством по эксплуатации Multitesc. Изготовител	Артикула нет и быть не может: перечисленные числа — номера позиций разреза, а не номера деталей. Заводской номер каждой	Письмо заказчику, а не поставщику. Спросить ровно четыре вещи: 1) заводской номер насоса с шильдика (руководство KSB требует его дословно: «Note: Please always indicate the works number stamped onto t
628477	НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг сужен с четырёх домов-догадок до ДВУХ РЕАЛЬНЫХ, чьи собственные номера стоят против 628477 на независимом кроссе: MANN+HUMMEL (C 35 1820) и HIFI FILTER (SA 17495).	кроссы: MANN C 35 1820 (C351820), HIFI FILTER SA 17495; на странице дилера рядом стоит ещё номер 4592154424.	Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По 55 шт это 9 343–9 734 USD. Неоригинал и
180B4158	Danfoss A/S	180B4158	Запрашивать по латинскому номеру 180B4158 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с 180B4154 из строки 1.
MW22333/2	НЕ УСТАНОВЛЕН. Префикс MW — чертёжная серия завода в Линкольне, то есть деталь изготавливается по чертежу Siemens, а не покупается под чужим каталожным номером; кто её физически делает, открытые источ	не установлен; кросс-кода Siemens ESP по исполнению /2 в перечнях нет (ESP000628 проставлен у MW22333/1)	Запрос цены оригинала у Siemens Energy как верхней границы и параллельно — попытка вывести строку на рынок металлических уплотнений: для этого нужен чертёж или образец (см. блокирующее условие). Заказ
RW22314/11	НЕ УСТАНОВЛЕН. Как и по MW22333/2: префикс RW — чертёжная серия завода в Линкольне, физического изготовителя не назвал ни один открытый источник. Имена изготовителей металлических уплотнений из нашей	не установлен. Кросс-коды Siemens по номеру ПРОТИВОРЕЧИВЫ и за идентичность приняты быть не могут: на одной и той же стр	Вести одной позицией с MW22333/2: те же требования, тот же рынок, партия у одного изготовителя уплотнений дешевле. Запрос оригинала у Siemens Energy — ради верхней границы; выход на изготовителей упло
1794-0B16PXT	Rockwell Automation (Allen-Bradley). Изготовитель установки Solar Turbines перемаркировывает этот модуль под своим номером: в сток-листе hardtoget.parts он идёт как «1089240-5 Module, Flex, Discrete,	1794-0B16PXT	Взять письменные котировки у Quick Time Engineering (в наличии, 614,00 USD) и у Santa Clara Systems (склад в США), потребовав подтверждение остатка на все 9 шт. Заводской срок изготовителя всего 5 дне
SPECIFICATION NO. Kinetrol ARB050H25FA3L00	НЕ УСТАНОВЛЕН, и это результат измерения, а не пропуск проверки. Kinetrol Ltd (Фарнем, Великобритания) — реальный и действующий изготовитель лопастных поворотных пневмоприводов, изобретатель и патенто	Номер заказа назвать НЕЛЬЗЯ: код ARB050H25FA3L00 не принадлежит системе Kinetrol, что доказано их собственны	Опознание перед любой закупкой, и оно делается не поиском, а двумя действиями у заказчика. Первое: фотография шильдика привода и шильдика крана на месте установки — на приводе Kinetrol модель стоит яв
6ES7153-2BA02-0XB0	Siemens. Изделие серийное и каталожное, номер 6ES7153-2BA02-0XB0 — собственный заказной номер Siemens, а не номер машиностроителя. Строка относится к тому же классу, что и остальные в наборе: закупка	6ES7153-2BA02-0XB0 — действующая форма записи, дополнительной расшифровки не требует. На витринах тот же номер встречается	Запросить два канала с ценой одновременно: Classic Automation на 4 шт (цена известна, состояние известно, отгрузка со склада) и SPS-SERVICE.eu на остаток объёма (новый товар, 2–3 дня). Третьим письмом

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
4970773	НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только шильда OEM — «CUMMINS 4970773 OE». Субпоставщик (кто физически делает кольцо) не назван нигде. Поля разметки продавца пишут brand и manufactu	4970773, на той же карточке альтернативная запись 497077300. Преемник не объявлен нигде. Кросса на складской рынок нет:	Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607-13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза. Но 22 798 USD — ВЕРХНЯЯ оценка канала,
iSTAT i4MT	GE Vernova, подразделение Grid Solutions. Это НЕ Siemens, хотя в заявке строка отнесена к машине Siemens: шкаф генератора укомплектован покупным прибором стороннего изготовителя, и закупка по нему идё	ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ: «iSTAT i4MT» – это НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ, а не номер заказа, и заказать по нему нельзя. Прибор заказывается	Снять cortec с шильдика установленного преобразователя и запросить GE Vernova Grid Solutions по полному коду на все восемь штук. Параллельно и независимо — запросить авторизованный канал (сеть Edmunds
1TNA911124R0904	ABB. Изделие серийное и каталожное, 1TNA911124R0904 — собственный заказной номер ABB. Как и остальные строки набора, закупается у изготовителя прибора и в его канале, а не через поставщика основного о	1TNA911124R0904 – номер КЛАССИЧЕСКОГО поколения серии. Что удалось расшифровать по документам изготовителя: группа 1TNA9	Первым действием — снять с заказчика диапазон тока и напряжение цепей дискретных входов установленных блоков (по шильдику в ячейке MNS) и одновременно выяснить, действительно ли нужны обе строки заявок
3929935	Cummins Inc.	3929935	3929935 у авторизованного дилера Cummins на весь объём семь штук; найденная розничная карточка годится для сверки уровня цены, но не для закупки партии.
6011815714	Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙЛа (графа изготовителя листа «НВН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс издел	НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с	Получить от заказчика чертёж плашки и паспорт превентора, затем запрашивать тремя параллельными письмами: Drilltech (по номеру), Variable Bore Rams Inc. (по диапазону 4 1/2" – 7 5/8" и типу корпуса) и
MW21224A	НЕ УСТАНОВЛЕН. Префикс MW — чертёжная серия завода в Линкольне: деталь изготавливается по чертежу Siemens, физического изготовителя открытые источники не называют. В нашей базе изготовитель не назван	не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000718	Сначала снять противоречие о месте установки (камера сгорания против подшипникового узла) — от этого зависит и материал, и требования приёмки. Затем запрос оригинала у Siemens Energy как верхней грани
487181	НЕ ВСКРЫТ. На всех открытых страницах стоит только Jenbacher или INNIO: изготовитель на витрине — «Jenbacher», марка запчастей — «Jenbacher». Субпоставщика не называет никто. ПРОВЕРЕНО И ПУСТО: shop.ge	487181, в обиходе также 487-181 и 487 181. Преемник не объявлен ни на одной странице.	Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160-8 400 USD по вилке. Действие: запросить второго продавца (закрытые сей
KOP160j7MWVPN22	ВСКРЫТ с понижением веса улики: Saia-Burgess (бренды SAIA и Burgess, подразделение Johnson Electric). Прочитанная каталожная страница fataga.com называет изготовителя «SAIA-BURGESS / SAIA / BURGESS» п	KOP160J7MWVPN22 – собственное обозначение изготовителя; родственное исполнение KOP160J7MWVPN00 идёт под артикулом 960004	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке складывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: проверить гипотезу, что реле времени Allen-Brad
HDIBATTE260D0TAA	ВСКРЫТ ЧАСТИЧНО, и догадка задания подтвердилась: «HDI» в наименовании — имя изготовителя, а не серии. HDI Instruments, LLC названа против этого номера на трёх несвязанных витринах. Изготовитель ЭЛЕМЕ	HDIBATT-E260-D0T-AA (в заявке тот же номер без дефисов). Кроссы, напечатанные на одной карточке: 2065262700, 7093000, 70	Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпляру, недоступная сейчас. Они лежат по ОБ

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
SP006612	ВСКРЫТ: AAF International. Против имени из наименования («ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА», в первоисточнике «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN») AAF стоит на четырёх страницах: aafintl.com («AAF's AmerK	AAF ED101E0000000000 — единственный артикул AAF, который я видел против размера 24x24x4 (фасовка 8 шт). У второго продавц	Две независимые цены дают 12,11–12,35 USD за штуку против вилки 30–120 USD: по 80 шт это 969–988 USD вместо 2 400–9 600. Вилку по этой строке надо переписать в 11–16 USD за штуку. Действие: прямой зак
64/60009030/2	ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа). Номер 64/60009030/2 стоит в перечне моделей дословно. Страница gasturbineproduct.com изготовителя не наз	собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — HСХ N и длина монтажной части 152 мм (исполнение /1 отлич	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить AR Thermosensors на воспроизведение по о
1794-0W8	ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру; needco.com — поле «Manufacturer: Allen-Bradley / Rockwell», «Catalog # 1794-0W8», блок «	1794-0W8 (UPC 662468112291). Преемника нет — позиция действующая; кнопка «Replacement Available» у изготовителя предлага	Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничему, потому что рынок двухъярусный — 240 у
628476	НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии; круг тот же и он реальный: MANN+HUMMEL (C 45 3280) и HIFI FILTER (SA 17496). Pall, Donaldson, Parker и PECOFacet в кроссе отсутствуют — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА (в рп	кроссы: MANN C 45 3280 (C453280), HIFI FILTER SA 17496.	Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше потолка на 11 %. Действие: второй дилер по
SP103394	НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный п	не установлен	Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВО: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 450 USD за штуку даёт разброс строки от 24
1236100	НЕ ВСКРЫТ для самой свечи P611: она продаётся под шильдой Jenbacher/INNIO, изготовителя не называет ни одна страница. Открыто НАЗВАНЫ изготовители ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ свечей, и это отдельные компании, а	1236100 — БАНКА из 4 шт; 1236099 — одиночная свеча. Действующий номер банки у INNIO — 21669416: улика на странице, котор	Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55–90 USD занижена в 7,5–13,7 раза: реальный уровень 675–756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (если 66 — свечи) дают 51 379 USD по ориги
630870	ВСКРЫТ: Marflex — MarFlex Europe, Louis Pasteurstraat 8, 3261 LZ Oud-Beijerland, Нидерланды. Это единственная фамилия, которая стоит на открытой странице в поле «Производитель» ПРОТИВ номера 630870. 3	630870 — это и есть настоящий номер изготовителя.	Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000–7 200. Но «занижена» читается строго как «наша вилка ниже, чем просит единст
CT3122/1	ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания, Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, факс +44 1795 476733, s	собственного номера изготовителя нет: CT3122/1 и есть модель по описанию типа	Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщика, которое уже несёт этот номер (см. ни

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
1089034-3	НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1089034-3 — дословно «No cross-reference for 1089034-3 found»; compressorfiltersupply.com — номера нет; hifi-filter.com — совпадений нет;	не найден ни в одном кросс-каталоге	Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождения — от 2,3х до 3,7х по середине вилки. Но ставить эти деньги в з
319737	НЕ ВСКРЫТ. Везде либо Jenbacher/INNIO, либо собственная марка продавца, и две карточки противоречат себе же. Первая: изготовитель «Jenbacher». Вторая: в заголовке «O-Ring PowerUP», и на той же стран	319737; СТАРЫЙ номер 260368 — два независимых свидетеля. Артикулы продавцов: 1101499 и SW52045. Преемника нет, 260368 —	Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх (15 USD) завышен вчетверо, и узить её над
700-FSM3UU23-EX	ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру (rockwellautomation.com, полный паспорт и логотип Allen-Bradley); rexelusa.com и platt.co	700-FSM3UU23-EX (UPC 781180479458). Преемник назван самим изготовителем: «Replacement Category: Functional Replacement /	Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизованным, товара у него нет, а срок 180 ра
ERVOR 7200001	НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только имя продавца и слово ALTERNATIVE, а витрина прямо снимает с себя родство с изготовителем: «Our company is a supplier of aftermarket replaceme	7200001 (ERVOR); у продавца аналога свой код товара — 7314576. ОТДЕЛЬНО: в pn_db.json номер записан слитно «ERVOR7200001	Единственная открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40-150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400-5 250. Порядок вилки надо пересмотреть с десятков долларов на единицы. Действие: уточ
328577	ЧАСТИЧНО. Владелец номера и канала — INNIO Jenbacher: против номера 328577 на открытых страницах стоит именно эта фамилия (parts-systems.de — поле бренда «Jenbacher»; e-tape.ru — бренд «GE Jenbacher»)	328577 — заказной номер INNIO Jenbacher (шестизначный формат). Равнозначные написания: 328 577 / 328.577 / 328-577. Прее	Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подтверждение метода — вилка была построена
12128936	НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг вскрыт и он НЕ НАШ. Независимый кросс oilfilter-crossreference.com дословно: «There are 13 replacement oil filters for DEUTZ 12128936» → HENGST H300W08, HIFI-FILTER	MWM 12128936 = CAT 12343124; кроссы MANN & HUMMEL W13145/1, HENGST H300W08, MAHLE и KNECHT OC484, HIFI S07038, KOLBENSCH	Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25-90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % выше самой дешёвой найденной цены — вилка
64/09001231/091	НЕ ВСКРЫТ. Обе открытые карточки называют только шильду: «Brand: Siemens MPN: 6ES7971-0BA00». Изготовителя элемента под артикулом Siemens не называет ни одна открытая страница. Аналоги Saft LS14500	Siemens 6ES7971-0BA00 — ПО РАСШИФРОВКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, не по кроссу. 64/09001231/091 — внутренняя позиция пакета SGT-400	Реальная цена 19,00-27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но узость её надо восстановить до 19-28 USD: ширина в десять раз делает вердикт «верна» дешёвым. ОТДЕЛЬНО И ГЛАВ
EQ3800NW	Det-Tronics, подразделение Emerson	007360-001	2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точному заводскому номеру, а не по классу.
RTE24024	ВСКРЫТ: TE Connectivity. Прочитанные страницы: digikey.com — поле Manufacturer «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», MPN RTE24024, DigiKey P/N PB989-ND; sinlinelec.com — «TE Connectivity Potter	RTE24024; каталожный номер изготовителя 1-1393243-0, серия RT2. Номера дистрибьюторов: DigiKey PB989-ND, SINLIN 00360080	На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизованного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистрибьютора от 25 шт. Реальная закупка 311 ш

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
3422444	Само кольцо — резиновое изделие, но стандартного кросс-референса (ID/сечение/материал) ни один источник не публикует, поэтому «обычного изготовителя» под шильдой назвать нельзя. Подтверждён работающий	RODVIIG-3422444 (аналог Rodvig под тем же номером). Заводского номера-преемника или стандартного размера O-ring не найден	15 USD за штуку — как уровень genuine для планирования (проверенный разброс 12.27-18.41, середина совпадает с прошлой записью WETZ 1415 руб. без НДС). Экспозиция 311 × 15 ≈ 4 665 USD, то есть исходная
3332291	Подставного изготовителя нет: это собственная прокладка Cummins, а не чужое изделие под шильдой. К Solar Turbines отношения не имеет — прошлая запись («закрытая номенклатура Solar Turbines и Cummins»)	DS-3332291 — афтермаркет-эквивалент Diesel Parts Direct (сайт прямо пишет, что номера с префиксом DS не являются оригинал	78.73 USD за штуку (закладывать 75-85 USD) — единственный подтверждённый покупаемый уровень на западном афтермаркете. Альтернатива прямой закупки в Китае на 110 шт — 8-16 USD за штуку, но требует обр
1017905	Solar это изделие не делает — под её номером стоит каталожная прокладка любого изготовителя уплотнений по ASME B16.20 (Garlock/EnPro, Flexitallic, Lamons, Teadit, Durlon). Найдено точное каталожное со	Garlock FLEXSEAL RW, 2" / класс 300, артикул 0200-0300RW304GR-10 (RW / 304 навивка / GR графит / упаковка 10 шт). Эквива	4 USD за штуку (аналог Garlock/Flexitallic с сертификатом 3.1 и запасом на упаковку и доставку). На 21 шт — примерно 90-130 USD всего, вместо заложенных 2625 USD.
600187C1	Не Solar. Кольцо такого типоразмера формулет любой изготовитель уплотнений (Parker, Trelleborg, Freudenberg, Global O-Ring). Solar Turbines перемаркировывает стандарт AS568 под свой номер. Суффикс C1 —	AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID × 3/32" CS = 61,60 × 2,62 мм. ВОЗВРАЩЕНО К ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В 3	Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей вилки», «100-400 USD за кольцо диаметром
1046415-30	Не подтверждено. Гипотеза прошлой проверки — Allen-Bradley (Rockwell Automation): под шильдой Solar стандартный сетевой терминатор ControlNet. Источника кросс-референса Solar → Allen-Bradley найти не	1786-XT — гипотеза, не подтверждена. Сам этот номер существует и проверен у изготовителя: Allen-Bradley «ControlNet Medi	23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8-55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного продавца, один лот на 4 шт на eBay. Изготов
1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20)	Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку	141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтве	Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтверждена ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат BHE неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7 раз) шире самой вилки, поэтому знак экон
3420742	Fleetguard (фильтровальное производство Cummins, с 2023 выделено в Atmus Filtration Technologies). То есть «бренд заявки Cummins» здесь не перешильдовка чужого изделия: 3420742 — это каталожный номер	LF16031 (Fleetguard). Прочие номера того же изделия с карточки: Cummins 3424713, Baldwin P7337, FG Wilson 921791.	Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориентир уровня, которого в прежней записи не б
1046491	Delafield Corporation (Дуарте, Калифорния, США) — проектирует и изготавливает гофрированные металлорукава по спецификации заказчика, ISO 9001 и AS9100, квалификации ASME Section IX, AWS D17.1, PED, UL	Отдельного своего номера Delafield не публикует: на изделии печатается сам чертёжный номер Solar с индексом ревизии — в	100-300 USD за штуку при закупке у изготовителя (Delafield) или на вторичном рынке США — опора: 81,25 USD по нашему точному номеру, 80-150 USD по шести номерам той же линейки того же изготовителя, 222
1089241-28	Allen-Bradley / Rockwell Automation — подтверждено на уровне семейства номеров. Solar перешильдовывает управляющее железо ControlLogix под свои номера: в том же семействе 1089241-8 = «Ac Power Supply,	Не закреплён. Точный каталожный номер Allen-Bradley для -28 установить не удалось: 1756-PBXТ отпадает — по данным Rockwe	1935 USD за штуку

наш артикул	кто делает	его номер	что это даёт
116091-21	Rochester Gauges (сегодня Rochester Sensors, входит в Amphenol). Опознано по двум официальным кросс-таблицам Solar, обе с эталонной уверенностью P1: (1) Solar 116091-13 «GAGE, LEVEL» → Rochester Gauges	Не установлен для варианта -21. S-02450 — это номер Rochester для ДРУГОЙ позиции Solar (1027105-5), переносить его на на	1160 USD за штуку (1000 EUR по курсу ≈1,16), то есть 2320 USD на 2 шт. Закладывать надо ВЕРХНЮЮ половину вилки, а не середину.
1478150000	Weidmüller — настоящий изготовитель, изделие его собственного каталога (семейство PRO MAX), никакой чужой шильды нет. ВАЖНАЯ ПРАВКА к прошлой записи: Elpremo spol. s r.o. (Оломоуц, Чехия) записан как	1478150000 (номер и есть заводской, собственный номер Weidmüller; тип по каталогу — PRO MAX 960W 24V/40A)	≈ 400 USD за штуку закладывать в закупку (опт EC 332–344 USD EXW без НДС + доставка и оформление). Потолок 600 USD за штуку — только если нужен срок и берём те 3 шт, что лежат на складе в Чехии. На 3
6ES7412-3HJ14-0AB0	Siemens — и это её собственное каталожное изделие, а не перешильдовка. Здесь обычный приём «под шильдой OEM чужое изделие» не работает в нашу пользу: 6ES7... — это родной заказной номер (MLFB) Siemens н	6ES7412-3HJ14-0AB0 — он же и есть номер изготовителя (MLFB Siemens). EAN 4019169154352, UPC 662643401691, страна происхо	3000 USD за штуку — подтверждённый уровень (restored, гарантия 2 года, со склада)
903375C1	Настоящий изготовитель — обычная электротехника, а не Solar. Точно то же изделие по описанию: Eaton Crouse-Hinds (серия UNY, суффикс -SA = безмедистый алюминий) и Emerson Appleton (серия UNY, суффикс	Crouse-Hinds UNY305-SA (1" male-female, взрывозащ., алюминий) — 74,04 USD, 105 шт на складе; Appleton UNY100NR-A (1" соп	75 USD за штуку (закупка у складского дистрибьютора по коммерческому эквиваленту) → 300 USD на 4 шт. С запасом на логистику и посредника — 90 USD за штуку, 360 USD на 4 шт. Предельный потолок коммерче
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	Danfoss A/S	180B4154	Запрашивать по заводскому номеру 180B4154 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с номером 180B4158 из строки 2 — это разные комплекты одного насоса, и общая отгрузка снимает часть лог

Построчно: всё, что нашлось

Порядок — по экспозиции. Пустые поля не выводятся: там нечего написать, и придумывать нечего.

MW22316B/01 · Siemens · 12 шт · экспозиция 720 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА В СБОРЕ - DUAL DLE - ЗОЛОТОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22316B/01

что это: Главная горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 в двухтопливном исполнении DLE, сборочная единица в исполнении «gold seal» (золочёная посадочная/уплотняющая поверхность фланца горелки). Разбор строки по конвенции наименований OEM: во всех ~45 родственных строках MW/RW этого же списка существительное стоит ПЕРВЫМ, а уточнения идут после тире («ЗАГЛУШКА БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 1», «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M16 x 130 MM», «ПРОКЛАДКА - ВПУСКНОЙ»). Значит в «MAIN BURNER ASSEMBLY - DUAL DLE - GOLD SEAL» изделие — горелка в сборе, а «GOLD SEAL» — признак исполнения, а не само изделие. У SGT-400 шесть противоточных трубчатых камер на двигатель, поэтому 12 шт = два двигателя. Весь блок SGT-400 в заявке — это комплект переборки камеры сгорания на два двигателя: MW21215M КАМЕРА СГОРАНИЯ (12 шт, англоязычный список трейдера подтверждает дословно «COMBUSTION CHAMBER»), MW21224A поршневое кольцо (12), MW21221 дисковая пружина (12), MW22333/2 и RW22314/11 С-образные уплотнения (по 12) и наша горелка (12). Строка встаёт в этот комплект как горелка, а не как расходник.

кто делает на самом деле: Скрытого «обычного изготовителя» под шильдой здесь НЕТ — и это отдельный результат проверки. Приём с дословным английским описанием OEM, сработавший на других строках заявки, тут не вывел ни на одного коммодити-изготовителя. MW/RW — чертёжная серия завода в Линкольне (Ruston → GEC-Alsthom → EGT → Alstom, газотурбинное подразделение продано Siemens в 2003), то есть первоисточник — Siemens Energy Lincoln, и подделать эту строку «обычным изделием в шильде» нельзя. Альтернативное снабжение существует, но это не дешёвый оригинал, а другой класс поставки: независимая переборка (Skyline Turbine Services, NL; EthosEnergy, Абердин) и не-OEM изготовление/реверс (MSRI, Индия — прямо перечисляет «main gas burners (dual fuel or gas only)» по SGT-400/Ruston Cyclone; Shenzhen Blaze — реверс только по чертежу или образцу, о чём честно пишет у себя на странице).

жизненный цикл: Машина активна: SGT-400 в действующем каталоге Siemens Energy, горелки DLE — текущее исполнение, заявлена работа на водородных смесях до 30 % об. именно с горелками DLE. Статус самого номера MW22316B/01 нигде не публикуется. Литера «B» и индекс «/01» — это состояние модификации и исполнение, поэтому преемник по номеру вполне возможен, и его надо проверять по сборке конкретного двигателя, а не по названию машины. Признаков снятия с производства не найдено, но и подтверждения активности номера тоже нет.

авторизованный канал: Не найдена. Ни заводской, ни авторизованного канала, ни сток-трейдера, ни брокера. Карточки товара с ценой по MW22316B/01 в открытых каналах нет — ни одной.

у кого найдено: Нет источника цены. Проверены и открыты карточками: ierfzco.com/portfolio/siemens-sgt400-dle-burners (горелки SGT-400 DLE, новые, 2 комплекта — цена «POA», номера на странице нет), msritrade.com/sgt-spare-parts.html (не-OEM, главные газовые горелки двухтопливные — ни номеров, ни цен), sts-bv.com/parts (Skyline: переборка горелок SGT-400 + уплотнительные кольца главной горелки на складе — без цен), aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts (по SGT-400 только переходники, термопары, серво, приводы ВНА; цен нет), turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list и turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 (Blaze: около 40 номеров MW, но MW22316 отсутствует, горелок нет, цен нет), gas-turbine-parts.com (Ханчжоу) отдал 503. Все каналы работают только по запросу.

природа цены: не найдена

остаток: Подтверждённого остатка по нашему номеру нет. IER FZCO (Дубай) — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE, состояние «New», но на странице НЕТ ни одного парт-номера, поэтому привязка к MW22316B/01 не подтверждена. Skyline (NL) — «SGT 400 Pilot Burner, Gas and Main fuel nozzle seal rings» на складе, тоже без номеров. На 12 шт ни то, ни другое не закрывается: два комплекта — это не двенадцать штук, и класс изделия не подтверждён.

срок: Ни на одной карточке срок не указан — везде «по запросу». MSRI пишет у себя на странице, что у OEM по запчастям SGT ожидание доходит «up to 18 months», но это их собственное утверждение про SGT в целом, не про наш номер, и в расчёт как факт его брать нельзя. Прежняя запись «типично 6-12 мес» — это была догадка, подтверждения ей не нашлось.

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано нигде — их и не может быть, пока нет ни одной цены. Существенно другое: 12 шт — это не розничная позиция и не выборка со склада, а два полных двигательных комплекта (6 камер на двигатель). Такой объём закрывается производственным заказом, и «цена за штуку» здесь будет результатом переговоров по всему комплекту переборки (камеры MW21215M 12 шт, поршневые кольца, пружины, С-уплотнения — те же 12 шт), а не прайсом. Пакетная закупка всего блока SGT-400 одним лотом — наш единственный реальный рычаг по цене за штуку, вместе с ремонтным вариантом вместо новых горелок.

канал закупки: Рабочий канал есть, но он котируемый, не прайсовый, и их четыре разного типа. 1) IER FZCO (Дубай), сток-трейдер — 2 комплекта новых горелок SGT-400 DLE в наличии, цена по запросу; надо запросить фото шильдика и парт-номер, чтобы подтвердить привязку. 2) MSRI / MSR Industrade (Нойда, Индия), не-OEM изготовитель и рефёрбишер — прямо заявляет главные газовые горелки двухтопливные по SGT-400 (Ruston Cyclone). 3) Skyline Turbine Services b.v. (Нидерланды), независимая переборка — задокументированный случай ремонта горелок SGT-400 (промывка, проливка, удаление покрытия, сварочный ремонт, термообработка, новое покрытие, повторная проливка) плюс уплотнительные кольца главной горелки на складе. 4) EthosEnergy (Абердин) — независимый сервис по лёгким промышленным ГТУ Siemens с ремонтом и настройкой DLE. Заводской канал — Siemens Energy Lincoln. САМОЕ ДЕШЕВОЕ здесь, скорее всего, вообще не закупка: если снятые горелки ремонтпригодны, переборка у Skyline или EthosEnergy на порядок дешевле новых, и это надо просчитать до защиты цены. ДОБАВЛЕНО: самый предметный ремонтный лид — Skyline Turbine Services b.v. (sts-bv.com/parts, Service@STS-bv.com, +31 174 280875, ABC Westland 247): дословно «SGT 400 Pilot Burner, gas burner and main burner seals on stock» и отдельно «SGT 400 Pilot Burners, 18 of refurbished» с описанным маршрутом ремонта — продувка, разборка, чистка, ремонт, полировка, повторное покрытие. Восемнадцать восстановленных горелок на складе — это канал, а не предположение.

контакты: IER FZCO (Дубай): sales@ierfzco.com, тел. +971 4 883 0770, факс +971 4 883 0771. MSRI (Нойда, Индия): rvp@msritrade.com, тел. +91 120 4102955, +91 120 4125991, +91 9971889552. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, тел. +968 7187 6991. Всё — с самих страниц продавцов. У Skyline Turbine Services и EthosEnergy на просмотренных страницах контактов не было, их надо брать с их сайтов отдельно.

что мешает закрыть строку: Три замка, и первый — новый, его прежняя проверка не заметила. 1) НЕ СОШЛАСЬ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. В списке самого заказчика эта строка лежит в категории «прокладки и уплотнения», тогда как камеру сгорания MW21215M тот же список положил в «горячая часть и камера сгорания», то есть категоризатор реальные детали горячего тракта отличать умеет. Причина расхождения видна: в строке есть и «ГОРЕЛКА», и «УПЛОТНЕНИЕ», и классификатор зацепился за второе слово — так что сама категория слабый аргумент. Но независимые признаки в пользу «уплотнения» тоже есть: соседи по блоку MW223xx (MW22333/1, /2 и MW22314/11) по списку Blaze — именно С SEAL, и независимые стокисты (Skyline) держат «уплотнительные кольца главной горелки SGT-400» как отдельный товар. Разница между двумя прочтениями — примерно стократная по цене. Я склоняюсь к «горелка в сборе» по конвенции наименований OEM, но НЕ закрываю это своим суждением: нужна страница каталога OEM или чертёж по MW22316B/01 от заказчика. Это один запрос и один день. 2) Исполнение «gold seal» и индекс «/01» надо подтвердить по сборке и заводскому номеру конкретного двигателя — иначе есть риск купить несовместимое исполнение. 3) Для ремонтного варианта нужно заключение о ремонтпригодности снятых горелок.

чем подтверждено: ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАЩИТЫ: настоящей цены нет ни одной. Проверено девять каналов, открыты карточки, а не страницы поиска, — везде «по запросу». Поэтому вилку 20 000 – 100 000 USD защищать нечем, и экспозиция 720 000 USD по этой строке — это не оценка закупки, а середина экспертной догадки, умноженная на 12. Ставить её в обоснование твёрдой цены нельзя: по правилу проекта число, полученное подстановкой по классу, в заголовок не идёт. Прежний вердикт oem_only подтверждается: это подлинная чертёжная деталь Линкольна, открытого рынка у неё нет. ЧТО УДАЛОСЬ ПОДТВЕРДИТЬ. Номер реальный и в обороте. Изделие опознано по конвенции наименований OEM и по составу пакета: строка встаёт в комплект переборки камеры сгорания на два двигателя. MW21215M дословно подтверждён англоязычным списком как COMBUSTION CHAMBER — значит русские описания в заявке точный перевод строк OEM, а не пересказ, и разбирать их по словам правомерно. Золочение уплотняющей поверхности — не экзотика: Parker подтверждает золото как штатное покрытие металлических уплотнений, а С-кольца штатно применяются во фланцах топливных форсунок. ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ И ЧЕСТНО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Не нашлось ни цены, ни описания этого номера у изготовителя, ни подтверждения, что 2 комплекта у IER FZCO — это именно MW22316B/01. Не снята стократная неоднозначность «горелка в сборе против уплотнения главной горелки» — см. blocker, она решается одним запросом к заказчику и стоит того, потому что на ней висит вся сумма строки.

Ничего из сниппетов я в цифры не брал: цифр в сниппетах и не было. Отдельно предупреждаю: поисковый обобщатель дважды выдавал придуманное — «обычно хранится по шесть штук» и пересказ моего же запроса как найденного факта; в ответ не попало ни то, ни другое. ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА, НЕ ПРО ЦЕНУ, НО ВАЖНАЯ ДЛЯ ТОРГА. Наш пакет уже гуляет по брокерскому рынку. На industrialmarinepower.com висит открытое объявление о поиске (автор подписан «ABHISHEK») с тем же набором номеров: MW22357/015, MW22340D/01, MW31001B/06, MW31002B/101, MW33000C/923, MW21215M, MW22316B/01, MW22354B/01, MW54000B/02, MW22357/01, MW22333/1, RW22314/11 и номера Solar 3468xxxxx. Совпадение по составу не случайное. Значит заказчик, вероятно, уже собирает параллельные предложения через посредников, и снижаться от твёрдой цены придётся в конкуренции, а не в вакууме. Владелецу стоит это знать до разговора. ЧТО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, ВСЁ ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНО: запрос заказчику на страницу каталога или чертёж по MW22316B/01 (снимает стократную неоднозначность и блокирует главный риск); RFQ в IER FZCO и MSRI с требованием фото шильдика и парт-номера; запрос в Skyline и EthosEnergy на переборку снятых горелок — ремонтный вариант тут вероятный главный рычаг цены, и он ни в вилке, ни в экспозиции вообще не учтён. ОГОВОРКА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА ОПОВЕРЖЕНИЕ. Аргумент от конвенции наименований OEM («существительное первым, значит изделие — горелка») опирается на англоязычный список, который по нашему же замеру ЕСТЬ первоисточник самой заявки: 431 его строка из 436 стоит в заявке. Значит стократную неоднозначность «горелка против уплотнения» он НЕ закрывает — закрывает только страница каталога OEM или чертёж. Цитата в прежней записи была неточной в свою пользу: в первоисточнике «GOLD SEALS» во множественном числе, а цитировалось «GOLD SEAL». И снят домysel «наш пакет уже гуляет по брокерскому рынку, заказчик собирает параллельные предложения»: на industrialmarinepower по соседнему номеру стоит 6 шт против наших 12, то есть это чужая потребность на один двигатель.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: В строке обязана стоять оговорка: аргумент от конвенции наименований опирается на первоисточник заявки, а не на независимый каталог, и стократную неоднозначность «горелка в сборе против уплотнения главной горелки» он НЕ закрывает — закрывает только страница каталога OEM или чертёж, как и написано в блокере. Добавить найденное на sts-bv.com: у Skyline 18 восстановленных pilot burners SGT-400 на складе с описанным маршрутом ремонта — это самый предметный из найденных ремонтных лидов, и он в строке не назван. Формулировку «Gas and Main fuel nozzle seal rings» заменить дословной «gas burner and main burner seals on stock».

MW21215M · Siemens · 12 шт · экспозиция 660 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

КАМЕРА СГОРАНИЯ Сименс SGT-400 MW21215M

что это: Камера сгорания (жаровая труба) газовой турбины Siemens SGT-400 — ex-Ruston/Alstom Cyclone. У SGT-400 система сгорания can-annular: шесть реверсивно-поточных трубчатых камер вокруг корпуса высокого давления, то есть MW21215M — ОДНА из шести, а не весь блок сгорания. Подтверждено дважды количеством: в перечне ЗИП SGT-400 стоит «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6», в живой заявке на SGT-400 — «Combustion chamber SGT-400 Siemens MW21215M — 6». Наши 12 шт = ровно два двигательных комплекта. Последняя буква номера — состояние модификации: в каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M с одной и той же надписью. Соседние номера того же чертёжного блока — MW21218A PEG PLATE, MW21220 CLOSING PLATE, MW21221 DISC SPRING, MW21222/2-/4 CAPSCREW, MW21224A PISTON RING, то есть MW212xx — крепёж и обвязка именно камеры сгорания.

кто делает на самом деле: Не найден, и по типу изделия его, скорее всего, нет. Префикс MW — чертёжный номер Ruston/Alstom; камера сгорания SGT-400 — высокотемпературный сварной узел по чертежу OEM, коммодити-аналога под чужой шильдой не бывает. Приём «опознать настоящего изготовителя по английскому описанию» здесь не срабатывает: ни один продавец не печатает за этим номером имя субпоставщика. Независимый изготовитель Shenzhen Blaze Turbine (turbineblade.net) прямо пишет, что НЕ авторизован Siemens/Alstom и работает только по чертежу или изношенному образцу заказчика.

жизненный цикл: Линейка активна: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy (каталожная страница и сервисное предложение «SGT-400 Power Upgrade» актуальны на сентябрь 2026). Сам номер живёт в ревизиях — в открытых перечнях встречаются два состояния модификации, MW21215G и MW21215M, под одной надписью «combustion chamber». Преемник или снятие MW21215M не подтверждены ничем. Существенно другое: все найденные каналы предлагают этот номер не как новую покупку, а как «Repair or Exchange Program» (GTP печатает MW21215M именно так, вместе с MW22320/02 pilot burner, RW22314/11 и RW22315/4 C-seal, MW33026j transition ducts).

у кого найдено: Цены нет ни у одного продавца. Номер физически напечатан на трёх страницах, и ни на одной нет цифры: gasturbineproduct.com/medios-de-comunicacion/ (GTP, «Combustion Chamber MW21215M — Repair or Exchange Program», цен на странице нет вообще); industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/ (это заявка ПОКУПАТЕЛЯ на 6 шт, а не оферта); nvsnab.ru/product/combustion_chamber_mw21215m (карточка есть, цены нет — «Узнать стоимость»).

природа цены: не найдена

остаток: Пусто. Единственное «есть в наличии» — на карточке nvsnab.ru, и это утверждение брать нельзя: страница не открылась, а каталог машинно-генерированный (см. note). Прямой опрос двух витрин, которые реально печатают цены и остатки, дал ноль позиций: Barakastock и Aeliya Marine Tech по запросам MW21215M, MW21215G, MW21215, MW212 и SGT-400 не возвращают ни одного товара.

на наш объём: Ступеней от количества нет, потому что нет и розничной цены. Но торговая единица по этому номеру — не штука, а комплект: 6 шт на двигатель, наши 12 шт = два комплекта, и разговор с OEM или независимым сервисом пойдёт ценой комплекта. Второе: поскольку рынок по этому номеру устроен как ремонт/обмен, «скидка за объём» будет обсуждаться зачётом сдаваемых старых камер, а не ступенью за штуку. Цифр под это нет ни одной.

что закладывать: Цены нет ни одной, закладывать нечего. ВАЖНАЯ АСИММЕТРИЯ, которой прежняя запись не говорила: вилка 20 000–90 000 USD имеет основание «экспертная вилка по типу детали» с ориентиром «OEM 60–120 тыс. USD за штуку, азиатский реверс-инжиниринг 20–45 тыс.», то есть ПОТОЛОК нашей вилки ниже середины собственного OEM-ориентира. При закупке новых камер у OEM экспозиция 660 000 USD занижена, а не завышена, и риск здесь односторонний.

канал закупки: Канал есть, но он весь «только по запросу», сток-трейдерского нет. Работоспособные адреса: (1) Siemens Energy / авторизованный сервис — единственный источник заводской цены и единственный, кто подтвердит нужное состояние модификации; (2) независимые специалисты именно по SGT-400 (Cyclone): Gas Turbine Services, gasturbineservices.com — крупнейший независимый по линейке Siemens SGT/Ruston, есть оснастка для разборки-сборки SGT-400; Skyline Turbine Services, Пойлдейк, Нидерланды — прямо заявляет ремонт горячей части, включая combustion liners и transition pieces, обслуживание от А-сервиса до полного C; EthosEnergy — SGT-400 Cyclone, включая DLE; AECC Gas Turbine Company, Китай — центр обслуживания импортных SGT-400 Cyclone; (3) GTP, gasturbineproduct.com — печатает MW21215M в своём перечне по программе ремонта/обмена; (4) MSRI, Индия — независимый трейдер по SGT, держит SGT-400 pilot burner set из 6 и работает с европейскими ремонтниками, но этого номера у него нет; (5) Shenzhen Blaze Turbine — реверс-инжиниринг, только по чертежу или образцу, не авторизован. Сток-трейдеры (Barakastock, Aeliya Marine Tech) по номеру пусты.

контакты: Только реально увиденное на открытых страницах: sales@gasturbineproduct.com (GTP, страница перечня SGT-400). MSRI: rvp@msrtrade.com, +91 (0)120 4102955, +91 (0)120 4125991, +91 99718 89552. Контакты nvsnab.ru НЕ привожу — страницу открыть не удалось, они пришли из сводки поисковика, а не со страниц.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без данных от заказчика и без письменного ТКП. Нужно: (1) состояние модификации — G или M; обе ревизии ходят в каталогах под одной надписью, определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП, без этого запрос уйдёт не за то изделие; (2) версия системы сгорания — DLE или диффузионные горелки; у SGT-400 есть обе, состав камеры отличается; (3) решение «новая покупка или ремонт/обмен» — все каналы по этому номеру предлагают обмен, а он требует сдачи старых камер заказчика, то есть нужно знать, есть ли они и в каком они состоянии; (4) для китайского реверс-инжиниринга нужен чертёж или изношенный образец — у нас нет ни того, ни другого. Пока нет ни одного письменного ТКП от OEM или от GTS/Skyline, твёрдую цену защищать нечем.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО, после проверки на опровержение. СНЯТА формулировка «три независимых источника»: ссылка на turbineblade.net со строкой «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G — 6» не подтверждается — номер MW21215 отсутствует на ОБЕИХ их страницах SGT-400 (165 позиций и вторая), а вторая опора, industrialmarinepower, — это заявка ПОКУПАТЕЛЯ («Please check availability and give me the best price»), документ того же класса, что наша собственная заявка, а не каталог. Остался один продавец — GTP, и это анонимный брокер: ни юридического имени, ни адреса, ни телефона, только почта. ЗАТО НАЙДЕНО настоящее независимое подтверждение: china-power-contractor.cn/SIEMENS-SGT400-spare-parts.html (Leda Greenpower, Пекин, 0086-10-84161062) — «MW21215F COMBUSTION CHAMBER (LINER)» 4 Set и «MW21215G» 2 SET, цен нет. Оттуда же ответ на блокер: ревизий в обороте не две, а минимум ТРИ — F, G и M, и спрашивать заказчика надо по всем трём. Количество 12 подтверждено

англоязычным первоисточником (MW21215M, COMBUSTION CHAMBER, 12 шт), то есть эта строка количеством НЕ раздута, в отличие от шестидесяти других номеров листа.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Заменить ссылку на turbineblade.net (номера там нет) на china-power-contractor.cn/SIEMENS-SGT400-spare-parts.html — «MW21215F COMBUSTION CHAMBER (LINER)», 4 Set, и «MW21215G», 2 SET: это независимое от первоисточника подтверждение того, что MW21215x — камера сгорания (жаровая труба). Там же ответ на блокер №1: ревизий в обороте не две, а минимум ТРИ — F, G и M, и вопрос заказчику надо ставить по всем трём. Формулировку «три независимых источника» снять: проверяемо подтверждает изделие один продавец (GTP, анонимный) плюс найденная мной Leda Greenpower.

4380132 · Cummins · 773 шт · экспозиция 400 028 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Свеча зажигания 4380132

что это: Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins QSK60G (газопоршневая установка 1,54 МВт, V16, 60 л) — предкамерная свеча, а не автомобильная. Резьба M18x1,5, вылет 19 мм, шестигранник 22,2 мм, момент затяжки 55 ± 5 Н·м (размеры — по кросс-листу изготовителя аналога Hatraco/ERS на 4380132). Расход — 16 свеч на один двигатель, поэтому 773 шт. — это складской запас расходника на парк (~48 двигателе-комплектов), а не разовый ремонт.

кто делает на самом деле: Кто льёт свечу под шильдой Cummins — нигде не раскрыто, не выдумываю. Зато найден независимый изготовитель штатного drop-in: ERS (Австрия) в паре с торговым домом Hatraco (Нидерланды) — «Made in Austria», официальный кросс-лист на 4380132 / 4390446 / 5544762, «drop-in, без изменения угла опережения и состава смеси», заявлено +50 % ресурса. Это тот самый приём: цена аналога у настоящего изготовителя в 2,4 раза ниже оригинальной.

его номер: Hatraco / ERS 18.049-01 (заводской SKU 18.049-01/FT00196). Кросс-номера самого Cummins в одной группе: 4390446 и 5544762.

жизненный цикл: Активна, и это самый свежий номер в группе: карточка называется «CUMMINS 4380132 SPARK PLUG — SUPERSEDED FROM 5544762», в отдельном поле «SUPERSEDED FROM: 5544762», то есть 4380132 сменил 5544762, а не наоборот. Старый 5544762 ещё висит живой карточкой на shop.cummins.com (цена без входа не показывается). Изготовитель аналога держит 4380132 в актуальном кросс-листе (флаер 02-2025, версия V1.03). Снятия нет.

минимум: 427.0

максимум: 1115.74

авторизованный канал: Аналог, авторизованный канал изготовителя: 319,31 GBP/шт (≈ 356–427 USD) — R&M Walsh Ltd, дилер Hatraco в Великобритании. Оригинал в авторизованном канале Cummins — цены не добыл: официальный магазин показывает её только после авторизации, доступные 1 019,23 / 1 115,74 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена.

у кого найдено: 1 019,23 USD за штуку нетто — dieselengines.parts/cummins-4380132-plug-spark-original-oem-part, карточка открыта 18.09.2026, sku «CUMMINS 4380132», цена за 1 шт, в заголовке «SUPERSEDED FROM 5544762». ВАЖНО: кнопка «Sold Out», остатка нет ни числом, ни словом, авторизации продавец не заявляет — это ask реселлера, а не цена канала. Аналог: rmwalshltd.co.uk, Hatraco/ERS, £1 277,25 ЗА КОРОБКУ 4 шт = £319,31 за штуку = 431,8 USD по курсу набора 0,739449; в кроссах карточки напечатаны 4380132, 4390446, 5544762. НДС на странице не раскрыт (taxable), поэтому за штуку возможен разброс 356–432 USD.

природа цены: Две разные по природе цены: (1) оригинал Cummins — витрина реселлера OEM-запчастей, НЕ авторизованный дилер и НЕ завод; (2) аналог — авторизованный дилер изготовителя (Hatraco → R&M Walsh Ltd, UK). Заводской цены Cummins не получено: shop.cummins.com отдаёт цену только после входа.

остаток: Числом не указан ни у кого. У реселлера оригинала поле количества пустое (stock: null) при формулировке «отгружаем на следующий рабочий день, если есть на складе» — то есть отгрузка со стороннего склада, а не подтверждённый остаток; в разметке страницы при этом присутствует и бейдж «Sold Out». У дилера аналога — только флаг «available: true» без цифры. Подтверждённого остатка на 773 шт. нет нигде, и быть не может: это ~48 двигателе-комплектов.

срок: Аналог: «Usually dispatched 2-3 weeks» у дилера R&M Walsh; изготовитель в флаере обещает «max 3 week shipment after receiving P/O». Оригинал: «Ships (leaves our warehouse) within next business day if in stock» — оговорка «если есть», реального срока на объём нет.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИКТО: в объекте товара дилера аналога quantity_price_breaks — пустой список, на карточке оригинала таблицы скидок нет (то, что похоже на ступени в коде страницы, — тарифы доставки от суммы заказа, не цена товара). Поэтому 427 USD и 1 019 USD — это розница за штуку, и на 773 шт. они обе завышены, но насколько — без запроса не измерить. Что известно точно: аналог продаётся коробками по 4 шт., 773 шт. = 194 коробки (776 шт.) — заказ такого размера у изготовителя с оборотом ignition-продукции заведомо идёт по проектной цене, а не по витринной. На оригинал 773 шт. — это заводской заказ через дилера Cummins, со склада такого нет. Вывод для расчёта: розницу в смету закладывать как ПОТОЛОК, а реальную ступень брать письменной котировкой на весь объём — это единственное действие, которое даст цифру, годную для защиты.

что закладывать: Занижена ТОЛЬКО если обязателен шильдик Cummins: 1 019,23 USD за штуку выше потолка вилки 835. При допуске аналога ERS/Hatraco вилка ВЕРНА — 431,8 USD за штуку попадает в середину вилки 200–835. Остатка на 773 шт (194 коробки) не подтверждено нигде, поэтому сумма по строке в заголовке не идёт.

канал закупки: Да, канал рабочий и он один — аналоговый: Hatraco (Ангерло, Нидерланды) как изготовитель/торговый дом плюс его дилерская сеть, где у британского дилера R&M Walsh цена и наличие опубликованы открыто. По оригиналу рабочего канала с подтверждённой ценой нет: официальный магазин Cummins цену скрывает, найденная витрина — реселлер без подтверждённого остатка. Прошлый вердикт pn_not_found снимается: номер опознан, изделие определено, канал найден.

контакты: Hatraco: sales@hatraco.com, +31 316 280191, De Koppeling 3, 6986 CS Angerlo, Нидерланды. R&M Walsh Ltd: info@rmwalshltd.co.uk, 01782 983376. Больше на страницах ничего не было.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть без ОДНОГО решения заказчика: допускает ли он неоригинальный drop-in ERS/Hatraco 18.049-01 вместо свечи с шильдой Cummins. Этот ответ двигает цену за штуку в 2,4 раза (430 против 1 020 USD) и всю экспозицию с 332 тыс. до 788 тыс. USD — торговаться от твёрдой цены вниз, не зная его, нельзя. Второе, техническое: аналог заявлен изготовителем исключительно под версию QSK60-1,54 МВт, поэтому нужна точная версия и мощность двигателя заказчика (лучше — шильдик), иначе кросс может не действовать. Третье: на 773 шт. ни один канал не публикует объёмную ступень — нужна письменная котировка, без неё любая цифра ниже розницы будет домножением.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Изделие и его назначение — кросс-листом и флаером изготовителя аналога (Hatraco/ERS, 02-2025 V1.03), там же размеры и момент затяжки; кросс на 4380132 / 4390446 / 5544762 напечатан прямо в флаере. Статус жизненного цикла — полем «SUPERSEDED FROM: 5544762» в карточке оригинала. Обе цены взяты не из сниппетов, а из служебных объектов товара на самих карточках (BigCommerce BCDData и Shopify product JSON), 403 не было; курс GBP/USD 1,3376 — api.frankfurter.dev на 17.09.2026. Почему вилка занижена: её потолок 835,13 USD относится к ДРУГОЙ свече — 4089629, и прошлая проверка это уже поймала; вдобавок карточка 4089629 на той же витрине сейчас показывает цену 0,00 USD и instock: false, то есть цифра 835 непригодна дважды. Единственная подтверждённая цена оригинала 4380132 — 1 019,23 USD (MSRP 1 115,74) — стоит ВЫШЕ потолка вилки, а нижние 200 USD не подтверждены ничем. Риск по деньгам: записанная экспозиция 400 028 USD верна только для аналогового сценария (он выходит ≈ 275–330 тыс. USD), а для оригинального занижена примерно вдвое — до ≈ 788 тыс. USD. Что осталось неясным, прямо: (1) заводской цены Cummins нет — официальный магазин без входа её не показывает, и 1 019 USD — это ask реселлера, а не дилерская цена; (2) включён ли VAT 20 % в британские £319,31 — на странице не сказано, отсюда разброс 356–427 USD; (3) кто фактический изготовитель свечи под шильдой Cummins — не установлено, не придумываю; (4) ступеней цены от объёма не публикует ни один из каналов. Стоять не стал: сразу после этой строки правильное действие — письменный запрос на 773 шт. в Hatraco (sales@hatraco.com) и параллельно к дилеру Cummins на оригинал, чтобы потолок 1 020 USD заменить котировкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: band_verdict переписать условно: «занижена только если обязателен шильдик Cummins (подтверждено 1 019,23 USD/шт > 835); при допуске аналога ERS/Hatraco вилка верна — 431,8 USD/шт при курсе GBP 0,739449 попадает в середину

вилки». Цену аналога в документе писать как «£319,31/шт = £1 277,25 за коробку 4 шт», и рядом оговорку про неясный VAT (356-432 USD). Оригинальную цену пометать «ask реселлера, карточка Sold Out, остаток не подтверждён».

5373898 · Cummins · 1 490 шт · экспозиция 312 900 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Свеча зажигания 5373898

что это: Свеча зажигания промышленного газового двигателя Cummins большой размерности. По перечням продавцов применяется на QSV81G / QSV91G, QSK19G / QSK38G / QSK45G / QSK50G / QSK60G, K38 / QSK38 / GTA38 (газовые исполнения). Расходник с межамменным ресурсом по наработке, а не разовая деталь — отсюда и объём 1490 шт. Класс изделия (по подтверждённому родственному номеру 4924504 = Champion FB77WPCC): резьба M18×1,5, вылет 20,6 мм, шестигранник 22,2 мм, зазор 0,3 мм, тепловое число 77, резисторная, двойной J-зазор, иридиевый центральный и платино-иридиевый боковой электрод. Прошлый вердикт `pn_not_found` — неверен: номер широко документирован. Это HE вилка 20 000-100 000, разговор идёт о сотнях долларов за штуку.

кто делает на самом деле: Вероятно Federal-Mogul / Champion, серия промышленных газовых свечей WPCC. Но по самому 5373898 это HE подтверждено: в справочнике `sparkplug-crossreference.com` номер 5373898 отсутствует, а Champion в своём кросс-листе на FB77WPCC перечисляет Cummins 4090121, 4098162, 4924504, 4010981, 2866879 — 5373898 среди них нет. Подтверждено строго для родственного номера: CUMMINS 4924504 -> прямая замена Champion FB77WPCC и FB77WPCCT04. Российский дистрибьютор WETZ Group группирует 5373898, 4302738 и 4924504 как OE-аналоги — это группировка перекупщика, не данные изготовителя. Отдельно: китайские продавцы клеят 5373898 к Caterpillar 301-6663, но справочник на 301-6663 даёт Champion FB77WPCC и HE содержит 5373898 — это набивка ключевых слов, на неё опираться нельзя.

его номер: Подтверждено только для родственного Cummins 4924504: Champion FB77WPCC / FB77WPCCT04 (складской номер Champion 1230, CCH1230). Китайский серийный эквивалент того же класса — Changsha Torch R5B12-77. Собственные аналоги Cummins по перечням продавцов: 4302738, 4924504 (плюс записи 537389800, 430273800, 492450400 — это те же номера с суффиксом учётной системы). Номер 5473009, который один продавец на eBay записал как «OE/OEM» к нашей позиции, к ней HE относится: это комплект свечи для ISL G / L9N (8,9 л, газ), другое семейство; сам 5473009 обновлён на 5633754. В сумму и в переписку с заказчиком его не тащить.

жизненный цикл: Активна, но канал сузился, и данные расходятся. За снятие: дилер `smallenginesprodealer.com` прямо пишет «CUMMINS 5373898 - PLUG SPARK - Original OEM part - NO LONGER AVAILABLE», «Sold Out», преемник не назван; `FinditParts` — нет в наличии; `dvs28.ru` — «Нет в наличии»; WETZ — «под заказ», «0 шт. в пути», 60-90 дней. За активность: CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней»; `1dzl.ru` — «В наличии»; `heavydutykits.com` — «In Stock»; китайские заводы держат серийный выпуск 10 000 шт/мес. Трактовка: заводского изготовления под заказ номер не лишён, но свободного складского предложения в западном дилерском канале практически нет — закупка идёт либо под заказ у изготовителя, либо аналогом. Официального извещения Cummins о снятии или преемнике не найдено.

минимум: 156.0

максимум: 157.7

авторизованный канал: 156.00 USD за штуку с НДС — CM-Motors (`cm-motors.ru`), карточка «5373898 Cummins Свеча зажигания», минимальный заказ 100 шт, «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней», указаны применяемость QSV81G / QSV91G / QSK19G / QSK45G / QSK60G / QSK38G / QSK50G и аналог 4302738. Подтверждающая цена независимого дистрибьютора: `1dzl.ru` — 13 301 RUB ≈ 157,4 USD, «В наличии», причём страница прямо оговаривает «базовая цена без учёта скидок», зависящая от категории клиента и объёма заказа. Оговорка: статус «официального представителя» у CM-Motors — самозаявленный, по реестру дилеров Cummins не проверялся.

у кого найдено: 156,00 USD за штуку — `cm-motors.ru`, карточка открыта 18.09.2026: в JSON-LD `price` 156.00 USD, `InStock`, на странице «за 1шт», «при минимальном заказе от 100шт», «поставляется под заказ», «14 дней», «с учетом НДС». Второй независимый источник: `1dzl.ru` — 13 301 руб за штуку, «в наличии», = 157,7 USD. СНЯТО: слово «авторизованный» — статус «официальный представитель завода Cummins» стоит в заголовке их собственного сайта и реестром не подтверждён. В той же строке живут и дорогие предложения по тому же номеру: 20 250 руб (240 USD), 26 600 руб (315 USD), 41 094 руб (487 USD).

природа цены: Смешанная картина, три разных уровня. (1) Авторизованный/дилерский канал оригинала: 156 USD с НДС (CM-Motors, самозаявленный «официальный представитель завода Cummins в России») и 13 301 RUB ≈ 157 USD (`1dzl.ru`, дистрибьютор, «В наличии») — два независимых источника сошлись в одну точку. (2) Сток-трейдеры и региональные продавцы оригинала: 20 250 RUB ≈ 240 USD (`dvs28.ru`), 26 600 RUB ≈ 315 USD (Цезарь-Нева), 41 094 RUB ≈ 486 USD (WETZ), 445,07 USD MSRP (`FinditParts`, нет в наличии). (3) Китайские торговцы и заводы: 40-60 USD. Заводского прайс-листа Cummins в открытом доступе нет — цены изготовителя как таковой не нашлось.

остаток: Числом остаток не опубликован ни на одной открытой карточке. Качественно: `1dzl.ru` — «В наличии»; `heavydutykits.com` — «In Stock»; Цезарь-Нева — остаток не указан, «узнавайте у менеджеров»; `dvs28.ru` — «Нет в наличии»; WETZ Group — «под заказ», «0 шт. в пути»; `FinditParts` — нет в наличии; `smallenginesprodealer` — «Sold Out». Ни одного подтверждённого покрытия на 1490 шт. Под наш объём это заказ на изготовление, а не выборка со склада, и в сумму закупки ни одна из найденных строк по правилу `covers_qty` не идёт.

срок: CM-Motors — «Поставляется под заказ, срок доставки 14 дней» (при MOQ 100 шт). WETZ Group — «срок поставки на склад в Москве до 90 дней», «от 60 дней». AN HUI JI CHENG (Китай) — «3-7 Days» после оплаты. `likegoeasy` — «Delivery Time 5-10 DAYS» в карточке, но в FAQ того же сайта «30 to 60 days after receiving your advance payment» (противоречие внутри одного сайта, верить нижнему сроку нельзя). Changsha Torch (изготовитель аналога) — «Peak Season 3-6 months, Off Season 1-3 months». Практический вывод: 14 дней у CM-Motors заявлены на MOQ 100; на 1490 шт срок надо переспрашивать отдельно, серийный выпуск такого объёма у заводов-аналогов занимает месяцы.

на наш объём: Главное по этому пункту: на нашем объёме выигрыш даёт выбор канала, а не ступень количества. Единственные опубликованные ступени — у изготовителя аналога Changsha Torch: 45,50 USD за 4-99 шт и 43,50 USD от 100 шт, то есть шаг всего —4 %. У оригинала опубликованных ступеней нет вообще. Что известно про объём: CM-Motors держит минимальный заказ 100 шт по 156 USD, наши 1490 шт — это 15 минимальных партий, и скидку надо требовать отдельно; `1dzl.ru` прямо пишет, что 13 301 RUB — «базовая цена без учёта скидок», зависящая от объёма заказа. Фасовка: Цезарь-Нева — «Свечи поставляются в упаковках по 10 штук», 1490 шт делится на 149 упаковок ровно, подгонять количество не нужно. Экспозиция по уровням: по 156 USD — 232 440 USD, по 150 USD — 223 500 USD, по аналогу Torch 43,50 USD — 64 815 USD, по китайскому торговцу 60 USD — 89 400 USD. Против заявленных 312 900 USD по середине вилки это от —26 % до —79 %.

что закладывать: Рабочий уровень 156 USD за штуку (подтверждён двумя независимыми карточками), 1 490 × 156 = 232 440 USD. Середина вилки 210 USD завышена на 35 % против подтверждённого уровня 156-158, но сама вилка 90-330 накрывает и живые дорогие предложения 240-487 USD. СНЯТО: рекомендация 150 USD — она ниже единственной подтверждённой цифры и была ожиданием объёмной скидки, то есть домножением.

канал закупки: Да, рабочий канал есть, и не один. Основной: CM-Motors (`cm-motors.ru`) — оригинал Cummins, 156 USD с НДС, минимальный заказ 100 шт, срок 14 дней, изготовление под заказ; это подтверждено на карточке сегодня, прошлая запись по этому каналу верна. Подстраховка по оригиналу: `1dzl.ru` (Екатеринбург) — 13 301 RUB, «В наличии», базовая цена до объёмной скидки. Канал по настоящему изготовителю класса: Champion FB77WPCC через европейских поставщиков ЗИП газопоршневых установок (`gsparkplug.com` — «In stock», trade 125,12 / 104,27 GBP; `energys.de` — карточка есть, сайт отдал 403). Канал аналога под объём: Changsha Torch Auto Parts напрямую, опубликованные ступени 45,50 / 43,50 USD, выпуск 20 000 шт/мес. Чего в канале нет: подтверждённого складского покрытия на все 1490 шт — ни у кого.

контакты: CM-Motors: `sales@cm-motors.ru`, 8 (800) 533-96-79. Цезарь-Нева: `sales@caesar-neva.ru`, +7-911-013-54-59 (он же WhatsApp/Viber). `1dzl.ru`: `info@1dzl.ru`, 8 (800) 700-80-94, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая 35, офис 505. `dvs28.ru`: `info@dvs28.ru`, +7-914-595-30-72, г. Благовещенск, ул. Институтская, 6, оф. 6. `likegoeasy`: `sales@likegoeasy.com`, +852-59892098, WhatsApp +86 13543579362. SLE Equipment: `contact@sleequipment.com`, 615-641-7720. `dieselengines.parts`: (561) 880-4022. Все перечисленные реально видел на загруженных страницах; по AN HUI JI CHENG и Changsha Torch контакты на `made-in-china.com` за формой обращения и в открытом виде не показаны.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть твёрдо без двух ответов от заказчика. (1) Модель и серийный номер двигателей. В одном семействе газовых Cummins рядом живут 4302738, 4924504 и 5373898, разные продавцы приписывают их к разным наборам двигателей (CM-Motors — к QSV81G/91G и QSK19G-60G, `1dzl` — к QSK19/23/45/60/78, QST30, VTA28, Peri-Parts — к QSV91G, K38, QSK38, GTA38), а Champion в своём кросс-листе 5373898 вообще не знает. Точный номер закрепляется только по QuickServe на конкретный серийный номер двигателя — иначе есть риск закупить 1490

свечей не того теплового числа или вылета. (2) Допустима ли не-OEM шильда. Разница между оригиналом Cummins и фирменным Champion / серийным Torch того же класса — от трёх до трёх с половиной раз по цене. Пока заказчик не сказал «только оригинал» или «допускается аналог», выбирать уровень закупки не из чего. Дополнительно, но менее критично: у 5373898 расходятся данные о жизненном цикле, и стоит получить письменное подтверждение от Cummins или его дистрибьютора, что номер поставляется, — часть западных дилеров пишет «NO LONGER AVAILABLE».

чем подтверждено: Чем подтверждено. Открывал именно карточки товара, не страницы поиска: CM-Motors (156 USD, MOQ 100, 14 дней), 1dzl.ru (13 301 RUB, «В наличии»), Цезарь-Нева (26 600 RUB, упаковки по 10), dvs28.ru (20 250 RUB, нет в наличии), WETZ Group (41 094 RUB без НДС, 60–90 дней), likegoeasy (59,91 USD, MOQ 50), AN HUI JI CHENG на made-in-china (40–60 USD), Changsha Torch (ступени 45,50 / 43,50 USD), gsparkplug на Champion FB77WPCC (104,27–125,12 GBP, в наличии), smallenginesprodealer («NO LONGER AVAILABLE»), heavydutykits («In Stock», цены на странице нет), sparkplug-crossreference на CUMMINS/4924504 и на CATERPILLAR/301-6663. Рубли пересчитаны по курсу ЦБ РФ 84,5093 руб./USD на 18.09.2026. Что НЕ подтверждено и взято только из поисковых сниппетов, потому что сайты отдали 403 или 404 — подавать как проверенное нельзя: FinditParts 445,07 USD с пометкой MSRP и «нет в наличии» (403); SLE Equipment 326,50 USD (страница 404); цены eBay 41,79 USD, 70,00 USD и 270,00 USD за 4 шт (403); перечень кроссов Champion FB77WPCC на Cummins 4090121 / 4098162 / 4924504 / 4010981 / 2866879 (сама карточка FB77WPCC не открылась, список из сводки поиска); Peri-Parts и sparkplugsfactory — 403, цен с них нет вовсе. Проверку статуса номера на parts.cummins.com и parts.cat.com сделать не удалось: первый отдал пустую страницу, второй — 503. Почему вердикт «завышена». Вилка 90–330 USD формально покрывает правильный ответ, но рабочий подтверждённый уровень оригинала — 156–157 USD, и он лежит в нижней трети вилки. Середина 210 USD, из которой посчитана экспозиция 312 900 USD, выше цены авторизованного канала на 35 %; по 150 USD экспозиция 223 500 USD, по аналогу — 65–90 тыс. USD. Для твёрдой цены, от которой владелец будет снижаться, это принципиально: запас на скидку больше, чем он думает. Отдельно снимаю прошлый вердикт `pn_not_found` — номер документирован широко, найти его было можно. Что осталось неясным. Кто физически делает 5373898 — не установлено; связь с Champion доказана только для родственного 4924504, и переносить её на наш номер без данных изготовителя я не стал. Заводской цены Cummins не существует в открытом виде, поэтому «заводская» строка в `price_kind` пустая по существу. Статус «официального представителя завода Cummins» у CM-Motors — их собственное заявление на своём сайте, по реестру дилеров не сверялось. Складского покрытия на 1490 шт не подтвердил никто, числовых остатков не публикует никто — на наш объём это заказ на изготовление со сроком, который надо запрашивать письмом, а не срок 14 дней с карточки на 100 шт.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Рабочий уровень в документ ставить 156 USD/шт (подтверждено двумя независимыми карточками: CM-Motors 156 USD с НДС и 1dzl 13 301 руб = 157,7 USD), а не 150: 1 490 x 156 = 232 440 USD. Формулировку менять с «вилка завышена» на «середина вилки (210 USD) завышена на ~35 % против подтверждённого уровня 156–158 USD; сама вилка 90–330 покрывает и дорогие живые предложения 240–487 USD». Слово «авторизованный» по CM-Motors снять — статус самозаявленный.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт переписан в один словарь с остальными: «ВЕРНА (середина вилки завышена на 35 %)»

404492-1214569 · Jenbacher/INNIO · 587 шт · экспозиция 284 695 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт), артикул 404492-1214569

что это: Банка (tin) из 4 промышленных свечей зажигания INNIO Jenbacher P518 / «Denso 518» для газовых двигателей Jenbacher серии 6 (J612/J616/J620/J624, а также Type 9). Резьба M18×1,5, шестигранник 22,2 мм, вылет 20,6–20,7 мм, зазор 0,3 мм, иридиевые центральный и боковой электроды, момент 50–60 Н·м. По действующему каталогу INNIO P518 предназначена для спецгазов с высоким содержанием инертных компонентов. 1214569 — это именно банка из 4 шт; одиночная свеча имеет свой номер 436782. Цепочка номеров INNIO: 338159 → 404492 → 1214569.

кто делает на самом деле: DENSO Corporation (Япония). Под шильдой INNIO Jenbacher стоит свеча DENSO — сама обозначение INNIO так и звучит: «Denso 518» / «P518». Карточка `ignita` (авторизованный по своему заявлению продавец оригинала) прямо указывает изготовителем DENSO. Приём «под OEM стоит обычный изготовитель» здесь работает лишь частично: DENSO делает эту свечу штучно под Jenbacher, отдельного открытого каталожного номера DENSO на неё в сети нет, поэтому «обойти OEM по своему номеру изготовителя» не получается. Обходится она через межзаменяемые изделия ДРУГИХ изготовителей — см. `real_pn`.

его номер: 1214569 — БАНКА 4 шт (eChoiceParts: «Spark Plug Denso 518 - Set of 4 pcs»), одиночная свеча 436782, номер заменён на 21669416. Кросс-ряд подтверждён независимой таблицей Hatraco: P603 | 436782 | 1205632 | 1205634 | 1214569 | Denso 518. СНЯТО КАК НЕДОКАЗАННОЕ: «404492 = старый номер, 1214569 = действующий» и цепочка «338159 → 404492 → 1214569». Номер 404492 не найден НИ НА ОДНОЙ открытой странице: его нет в таблице `parts-systems.de`, нет в списке эквивалентов eChoiceParts, нет у `lloydfedders`, нет у UPP, нет на странице INNIO, нет в кросс-таблице Hatraco. Равенство утверждали только сводки поисковика, а страницы, на которые он ссылался, номера не содержат. Сам вид «404492-1214569» — это текст ЗАКАЗЧИКА, и по такому же шаблону в сети ходит «436782-1214569», то есть это склейка «одиночная свеча — банка», а не преемственность.

жизненный цикл: Активна, но нишевая, и это главный поворот по строке. P518 остаётся в ДЕЙСТВУЮЩЕМ каталоге INNIO (у неё живая страница `jenbacher.com/.../spark-plug/p518/`), однако позиционирование сузили: «Type 6 — special gases with high inert gas content». Массовой свечой для всех Type 6 и 9 стала P611 (одиночная 1236099, банка 1236100, новый номер 21669416): в пресс-релизе INNIO прямо сказано, что у P611 «significantly longer service life with constant efficiency ... compared to the P518» и что она применима ко всем версиям Type 6/9 на 250 и 500 мг NOx/Hm³ и на все спецгазы. eChoiceParts помечает 1214569 как «replaced by 21669416». Практический вывод: строка живая, номер снабжается, но INNIO будет тянуть заказчика на P611, а банка-преемник 21669416 у того же Parts & Systems стоит 2 604,75 EUR нетто — в 2,2 раза дороже 1214569. Заводского (прайс-листного от самой INNIO) уровня цен в открытом виде нет ни на P518, ни на P611.

авторизованный канал: 1 160,92 EUR нетто за банку из 4 шт (Parts & Systems, Original-Teile-Center Jenbacher — подтверждено открытием страницы). Тот же уровень у ONERGY.de (специализированный B2B-магазин ЗИП БТЭЦ, поставки только юрлицам): 1 112,00 / 1 127,00 / 1 158,02 EUR нетто на разных карточках того же артикула — эти три цифры взяты из поисковых сниппетов, сайт на прямой запрос отдал 403. То есть авторизованный/специализированный канал оригинала — 1 110–1 160 EUR нетто за к-кт, и ниже этого по логину даётся неопубликованный «Vorteilspreis».

у кого найдено: 1 160,92 EUR нетто за «Zündkerzensatz Jenbacher 1214569 Original» — `parts-systems.de/Original-Teile-Center/Jenbacher-Center/Jenbacher-Zuendkerzen`, страница открыта 18.09.2026 (252 КБ, строка вычитана из HTML), там же «Zündkerzensatz 21669416 — 2 604,75 EUR»; на странице прямо «Preise exkl. MwSt.». Второй продавец: `usedpowerplant.eu/spark-plug-spark-plug-jenbacher-1214569/sp/438` — «Full Price €1 150,00, Sale Price €920,00 –20%», доступно 2 шт, отдельным блоком 4 шт по 805,00 EUR. Цена по номеру у `lloydfedders` — «On Demand». ОГОВОРКА: относятся ли 920 и 805 EUR к банке из 4 или к штуке, карточка прямо не говорит — если к штуке, нижняя граница занижена вчетверо.

природа цены: Специализированный дистрибьютор оригинала — цена открыта прямо на странице (Parts & Systems, ONERGY); плюс сток-трейдер (UPP, Ирландия); плюс заводы неоригинала (TORCH, TAKUMI) со своими опубликованными ступенями. Заводской цены INNIO нет — все авторизованные каналы прячут её за логин («Preis auf Anfrage», «Individuelle Vorteilspreise nach Login», «Price: On Demand»).

остаток: UPP (Дублин) — 2 шт по 920 EUR и 4 шт по 805 EUR, состояние «New», «new sealed (11+1)» (числа со страницы). MOTECH (Пакистан) — «AVAILABLE», без числа. eBay, продавец из Венгрии, «Aftermarket Branded» — 165 EUR/шт при 34 шт в наличии: это ТОЛЬКО из поискового сниппета, eBay отдал 403 и карточку открыть не удалось. Заводы неоригинала: TORCH — мощность 100 000 шт/мес, типовой отпуск 1 000 шт/мес; TAKUMI — 10 000 шт/мес. Оригинал на складе в объёме заявки не подтверждён ни у кого: всё, что видно числом, — шесть банок у трейдера. Прошлый вердикт `pn_found_no_stock` уточняется: сток есть, но штучный.

срок: По оригиналу срок не публикует никто (везде «цена и срок по запросу», поставки только юрлицам). Götze G-6004 (к-кт 4 шт, замена Denso 518) на `honpens.de` — «Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 1–3 Werktage». Неоригинал из Китая: TAKUMI/generatorsparkplug — 25 рабочих дней; Zuhon — 15–35 рабочих дней.

на наш объём: Это самое слабое место по строке, и слабое объективно: ни один канал оригинала ступеней от количества не публикует. ONERGY пишет буквально «Individuelle Vorteilspreise nach Login», Götze — «Preis auf Anfrage», `vandepower` / `eChoiceParts` / `GLMW` / `lloydfedders` — цена только после входа в кабинет. Ни одной опубликованной ступени на 587 к-тов не существует, и выторговывать её придётся живым запросом. Единственные ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ступени — у неоригинала, и они скромные: TORCH 300,00 USD/шт при 4–99 шт против 290,00 USD/шт при 100+ шт, то есть всего –3,3 % на объёме. Это опровергает ходовое допущение «на объёме цена за штуку упадёт вдвое»: по этой номенклатуре открытых данных за такое падение нет. Масштаб заявки: 587 банок = 2 348 свечей. Сток-трейдеры объём не закрывают в принципе (у UPP всего 6 банок, у венгерского продавца 34 свечи). Закрывается он ровно двумя путями: проектный заказ у INNIO / авторизованного дистрибьютора со скидкой, которую надо выторговывать от 1 160,92

EUR нетто, либо заказ у завода неоригинала, чьи мощности (100 000 шт/мес у TORCH) объём перекрывают с запасом. Пока скидка не подтверждена письменно, закладывать надо открытую цену канала, а не гипотетическую объёмную.

что закладывать: Вердикт держится на открытой странице и не требует переноса цены на чужой номер: 1 160,92 EUR нетто за банку против потолка нашей вилки 650 USD, а товар в заявке назван по имени — «К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт)». ПЕРВЫЙ ШАГ ДО ЗАЩИТЫ — не продавец, а наш же Bitrix: по этому композиту целиком есть ВХОДЯЩЕЕ ТКП поставщика (СП-166 40978, file_id 4997912, 37 строк, 6 с ценами). Живая цена от реального поставщика по нашей строке уже лежит у нас. Что такое 404492 — спрашивать у заказчика по его же спецификации, а не у продавцов.

канал закупки: Да, рабочих каналов несколько, и по оригиналу цена в двух из них открыта без запроса. Оригинал: Parts & Systems (parts-systems.de, Германия, Original-Teile-Center Jenbacher; цена в прайсе, горячая линия 08633/4819920); ONERGYs.de (Германия, специализированный ЗИП БТЭЦ, только юристам); GLMW – Glokal GmbH, Лейпциг (sales@glmw.de, 0049 341 420 69966); Iggnita, Стамбул, склад в Стамбуле (info@iggnita.com, +90 216 2322828); vanderpower; eChoiceParts / Energy Choice Inc., Medford MA (+1 617 939-0160); lloydfedders, ОАЭ (info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896); MOTECH, Пакистан (info@motech.com.pk). Сток-трейдер: UPP Used Power Plant Ltd, Дублин (+353 1 410 0600) — 6 банок, цена открыта. Неоригинал напрямую с завода: Changsha Torch Auto Parts / TORCH (ступени опубликованы, ISO9001, аудированный поставщик); TAKUMI (nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, MOQ 10 шт); Zuhon, Шэньчжэнь (+86-755-86955520); Techie, Шэньчжэнь (info@techiepowerparts.com). Отдельно стоит Hatraco/ERS (Нидерланды) — это независимый ИЗГОТОВИТЕЛЬ альтернативы, а не перепродавец: свеча 18GZ-BE5 под Jenbacher Type 6, версии Standard до 4 000 ч и LL до 6 000 ч, «топосоце»-корпус без сварного шва. Цену не публикует, но как канал под объём 2 348 свечей он самый уместный из неоригинальных — европейский, с заявленным ресурсом, а не безымянный.

контакты: Только то, что реально видно на открытых страницах: info@iggnita.com, +90 216 2322828 (iggnita.com); sales@glmw.de, 0049 341 420 69966 (shopglmw.com, GLMW – Glokal GmbH, Лейпциг); info@motech.com.pk, +92-300-1275-155 (motech.com.pk); info@lloydfedders.com, +971 6 554 4896 (lloydfedders.com); nicholas@takumijap.com, +86-731-84830658, WhatsApp 15211076189 (generatorsparkplug.com / TAKUMI); info@techiepowerparts.com, +86-13017293329 (techiepowerparts.com); meharqasim@ibrahimengineeringsservices.com, +92 3215018795 (ibrahimengineeringsservices.com); +353 1 410 0600 и +353 899539482 (usedpowerplant.eu — почты на странице нет); +1 617 939-0160, 153 Main Street, Suite 2A, Medford, MA 02155 (eChoiceParts / peri-parts); 08633/4819920 — сервисная линия parts-systems.de; +86-755-86955520, +86-13310831043 (zuhonpower.com — почта на странице скрыта маской). Почт Parts & Systems и ONERGYs на открытых страницах не увидел — не придумываю.

что мешает закрыть строку: Единица измерения строки. 587 «штук» — это 587 БАНОК по 4 свечи (2 348 свечей) или 587 ОТДЕЛЬНЫХ свечей (≈147 банок)? Разница по строке ровно вчетверо, и наименование само себе противоречит: «к-кт (4шт)» при количестве 587. Артикулы 404492 и 1214569 — это банка из 4; одиночная свеча — отдельный номер 436782. Пока заказчик не подтвердил, экспозиция не считается: при 587 банках по открытой цене канала это ≈681 тыс. EUR нетто (587 × 1 160,92), а не 285 тыс. USD. Второе, что нужно от заказчика: (а) на каком газе работают двигатели — INNIO держит P518 только под спецгазы с высоким содержанием инертных компонентов, и на обычном природном газе предложит P611 (21669416) вдвое дороже; (б) допускается ли неоригинал письменно — от этого зависит, какой из двух уровней цены вообще обсуждается; (в) не идёт ли речь о поставке под сервисный контракт INNIO, где номенклатуру диктует OEM. Чертёж и шильдик здесь не нужны: изделие опознано однозначно по каталогу изготовителя.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Изделие опознано твёрдо: банка из 4 свечей DENSO 518 / INNIO P518 под Jenbacher Type 6, номера 404492 → 1214569, одиночная 436782 — сходится у шести независимых источников (jenbacher.com, INNIO press release, eChoiceParts, peri-parts, iggnita, motech) и подтверждает прежнюю запись по строке. Прежняя запись была права и по цене Parts and Systems: 1 160,92 EUR нетто я подтвердил открытием страницы parts-systems.de, цифра в таблице на месте. А вот прежний вывод по вилке был неверен. Уровень авторизованного канала по этой банке — 1 110–1 160 EUR нетто (Parts & Systems 1 160,92 подтверждено страницей; ONERGYs 1 112 / 1 127 / 1 158,02 — из сниппетов, сайт отдал 403), сток-трейдер UPP — 805–920 EUR при полном прайсе 1 150 EUR. Это ≈900–1 350 USD за комплект. Наша вилка 320–650 USD за штуку не пересекается с оригиналом нигде: её верхняя граница ниже самого дешёвого штучного стока на четверть. В диапазон 320–650 USD попадает не оригинал, а неоригинал — Champion RB77WPCC ≈315–400 USD за 4 шт. То есть вилка была построена на цене чужого изделия, а заявка написана под Jenbacher/INNIO. Отсюда «ЗАНИЖЕНА», причём примерно вдвое: экспозиция по середине 284 695 USD при 587 банках оригинала превращается в ≈681 тыс. EUR нетто. Что осталось неясным и куда не надо ходить с этим документом. Заводской цены INNIO не нашёл — её нет в открытом виде ни на P518, ни на P611; всё, что я называю «авторизованным уровнем», это открытые прайсы специализированных дистрибьюторов, а не прайс-лист изготовителя. Ступеней от количества по оригиналу не опубликовано нигде, поэтому скидка на 587 к-тов — предмет письменного запроса, а не расчёта; а не расчёта; в защиту её ставить нельзя. Три цифры прямо помечают как неподтверждённые, потому что сайты отдали 403 и карточку открыть не удалось: ONERGYs 1 112 / 1 127 / 1 158,02 EUR, eBay Венгрия 165 EUR/шт при 34 шт, Champion 99,37 USD на championindustrialplugs.com, а также eChoiceParts «347,66 USD за к-кт из 4» — последняя выглядит уровнем неоригинала, на самой карточке цена закрыта логином, и как цену оригинала брать её нельзя. Цены 0,00 и 1,00 на витринах не встретились. Пересчёт EUR→USD приблизительный, курс не проверял — для твёрдой цены заказчику считать по курсу на дату.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вердикт ЗАНИЖЕНА оставить — он держится на открытой странице: 1 160,92 EUR нетто за «Zündkerzensatz 1214569» против потолка вилки 650 USD, и товар в заявке назван по имени («К-кт свечей зажигания DENSO 518 (4шт)»), а не по номеру 404492, поэтому перенос цены на чужой номер вилке не требуется. Но из документа обязаны уйти два утверждения как недоказанные: (1) «404492 = старый номер, 1214569 = действующий» и (2) «цепочка номеров INNIO: 338159 → 404492 → 1214569». Вместо них — то, что подтверждено страницей eChoiceParts: 1214569 = банка 4 шт, одиночная свеча 436782, заменена на 21669416; и то, что подтверждено Hatraco: кросс-ряд P603 | 436782 | 1205632 | 1205634 | 1214569 | Denso 518. Что такое 404492 — открыт у заказчика по его же спецификации, а не у продавцов. И до защиты вытащить цену из Bitrix: file_id 4997912 (СП-166 40978), 6 строк с ценами — это единственный источник, где цена стоит против нашего композита целиком.

334976-433894 · Jenbacher/INNIO · 662 шт · экспозиция 248 250 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Клапан газовый форкамеры, артикул 334976-433894

что это: Клапан газовый форкамеры (pre-chamber gas valve) для газовых двигателей Jenbacher Type 6 — модели JGS616, JGS620, JGS624. В поле артикула стоят два номера: 334976 и 433894. Установлена цепочка замен: 433894 заменил 389588, то есть 433894 и есть действующий номер, по нему и надо заказывать. Есть неоригинальная замена ONE222082 у ONERGYs.

кто делает на самом деле: INNIO Jenbacher (изготовитель узла под своим номером); неоригинал — ONERGYs ONE222082

его номер: 433894 (действующий; предшественник 389588). Полный список взаимозаменяемых по карточке iggnita: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587

жизненный цикл: активна: продавцы ЗИП держат позицию, применимость Type 6 подтверждена несколькими карточками

минимум: 299.0

максимум: 299.0

у кого найдено: ИСПРАВЛЕНА ГЛАВНАЯ ОШИБКА ЗАПИСИ. Прежде стояло «цена не найдена, все продавцы дают цену по запросу», и вердикт был «нечем проверить». Живая страница с ценой существует и открыта: weyeahmotor.com/Pre-chamber-gas-valve-433894-for-jenbacher-gas-engine-rd45013014.html — «Pre-chamber gas valve 433894 for Jenbacher gas engine» под J612, J616, J620, цена 299 USD. Более того, эта цифра УЖЕ ЛЕЖАЛА В НАШИХ ДАННЫХ: в сводке заявки price_usd 299, в блоке проверок «страница жива, цена 299 USD реально указана», и она же служит основанием вилки 250–500. Перепроверка стёрла подтверждённую цифру, найденную её предшественником, и объявила непроверяемым проверенное. ОГОВОРКИ, которые остаются настоящими: продавец — китайский афтермаркет, а не INNIO; на странице нет ни наличия, ни срока, ни ступеней от количества; полного составного номера 334976-433894 на странице нет (составной номер действительно не существует, номер 433894 действующий); цена OEM неизвестна и будет выше. Продавец под двумя доменами: торговый weyeahmotor.com, почта info@weyeahengine.com, +86-18064047867 — второй домен нельзя потом зачесть за второго независимого продавца. Список тринадцати взаимозаменяемых номеров, приписанный карточке iggnita, ссылкой не подтверждён — до подтверждения снят.

природа цены: найдена: одна подтверждённая точка внутри вилки, афтермаркет

что закладывать: 299 USD за штуку по афтермаркету: 662 × 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки. То есть вилка 250–500 не завышена — её нижняя половина реалистична для афтермаркета, и подтверждённая точка лежит внутри. Для оригинала цифры нет, и она будет выше.

Отдельно к чистке данных: в сырой строке заявки поле модели забито мусором («Кольцо маслосъемное,») — у строки поехали столбцы, и это ещё один повод перепроверить количество 662 у заказчика.

канал закупки: PERIPARTS, VandePower и ONERGYS по оригиналу (433894), ONERGYS по неоригиналу ONE222082, плюс китайские изготовители аналогов. На 662 штуки запрос надо ставить всем сразу и обязательно указывать действующий номер 433894, а не составной — иначе вернут с вопросом. ДОБАВЛЕНО: запрос ставить со ВСЕМ списком тринадцати взаимозаменяемых номеров, а не с одним — на 662 штуки это заметно расширяет круг поставщиков. Цену iggnita даёт по регистрации, ONERGYS тоже; значит регистрация в этих двух магазинах — отдельный шаг, который стоит сделать до защиты.

что мешает закрыть строку: Номер в заявке составной и ни одному продавцу не соответствует. Заказывать по 433894. Плюс вопрос заказчику: принимается ли неоригинал ONE222082 — на 662 штуках разница будет крупной.

чем подтверждено: проверено 18.09.2026. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт `pn_not_found` именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «ненайденного». ПОПРАВКА К МОЕЙ ЖЕ ОЦЕНКЕ ПОЛЬЗЫ. Я написал, что разделение номера «снимает почти 600 тыс. USD ненайденного». Это было преждевременно, и замер меня поправил дважды. Первое: сопоставление с файлами Bitrix по половинам номера дало ПРИБАВКУ НОЛЬ — половин в файлах тоже нет (прогон 18.09.2026: «строк с двойным номером 5, пересечение с учётом половин 697», столько же, сколько без них). Второе: поиск по рынку по действующему номеру я проверил на одной строке из пяти, и цены не нашлось ни у одного из четырёх продавцов. Что подтверждено: составной номер действительно не существует и заказывать по нему нельзя. Чего НЕ подтверждено: что разделение номера даёт цену. Разница между этими двумя утверждениями и есть 600 тысяч. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТЬ взаимозаменяемых номеров: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587 — на 662 штуки это сильно расширяет круг поставщиков, и запрос надо ставить со всем списком, а не с одним номером.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вердикт сменить с «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» на «одна подтверждённая точка внутри вилки»: \$299/шт на живой карточке weyeahmotor.com по действующему номеру 433894, отсюда афтермаркетная оценка 662 x 299 = 197 938 USD против 248 250 USD по середине вилки — то есть вилка скорее не завышена, а её нижняя половина реалистична для афтермаркета. Обязательные оговорки рядом: продавец не INNIO, наличия и срока на странице нет, ступеней от количества нет, составного номера на странице нет, цена OEM неизвестна и будет выше. В контакты внести info@weyeahengine.com / +86-18064047867 и пометить, что weyeahmotor.com и weyeahengine.com — одна фирма. Список тринадцати взаимозаменяемых номеров либо подтвердить ссылкой на открытую страницу, либо снять до подтверждения.

64/60040226/2 · Siemens · 8 шт · экспозиция 236 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2

что это: Запорный клапанный блок ВТОРИЧНОЙ (пилотной) линии топливного газа Siemens SGT-400. Оpozнание подтверждено дословно и живьём: в перечне ЗИП строка таблицы даёт «FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block» против номера 64/60040226/2, порядок колонок проверен по соседям («BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY TO SEALS» → 64/60082033/1, «Blocking valve XV283» → 64/60040228/1). Тот же базовый номер расщепляется суффиксом: /1C «Solenoid valve» 4 шт, /10 «On-package block valve» 4 шт. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала, что «наименование заявки „КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» неверно по типу изделия и именно на этом неверном типе построена вилка». Заявка на ОБЕИХ своих строках говорит «ЗАПОРНЫЙ», а основание вилки в наборе цен — «крупный ОТСЕЧНОЙ клапан топливного газа». Тип, на котором строилась вилка, и тип изделия совпадают, поэтому «основание вилки опровергнуто» снято целиком: признак был перенесён с других номеров набора («КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» в этой заявке принадлежит номерам Solar 2018740-202, 2018739-202, 1043614-500 и другим).

что делает на самом деле: Не установлен. Прямого указания изготовителя нет ни на одной открытой карточке. Есть подтверждение, что блок номеров 64/6004xxxx — покупные клапаны и приводы под номером Siemens: соседний 74/60040208 в перечне SGT-400 идёт как «VALVULA DE VENTEO 74/60040208/9» вместе с «ACTUADOR KINETROL 08 74/60040208» (Kinetrol Ltd, Великобритания — реальный изготовитель поворотных приводов). По нашему номеру такой зацепки нет, поэтому переносить Kinetrol на 60040226 нельзя.

жизненный цикл: Неизвестно по самому номеру. Семейство живое: SGT-400 — действующий продукт Siemens Energy, ЗИП поддерживается по OEM-каналу. Настораживает ревизионный ряд: один и тот же базовый номер встречается в открытых перечнях как /1C, /2 и /10 — значит /2 может быть промежуточным (уже перекрытым) изданием. Подтвердить можно только по OEM-порталу или по шильде установленного клапана.

природа цены: не найдена

на наш объём: 8 шт — это 4 + 4 ДВУХ РАЗНЫХ клапанов (первичный и вторичный), а не 8 одного типа: в наборе цен это уже записано («привело бы к закупке 8 шт ВТОРИЧНОГО клапана вместо 4 + 4»). Поэтому прежняя фраза «наши 8 штук как один тип клапана на четыре двигателя» неверна, а экспозиция 236 000 USD — арифметика по склеенному номеру, как у строк VS-4-57 и VS-6-82. И внутреннее противоречие наших же вилок, которое надо назвать вслух: вторичный (пилотный) блок-клапан оценён в 14 000-45 000 USD за штуку, а ГЛАВНЫЙ интегрированный топливный клапан СТ95038/01 в том же наборе — в 4 000-18 000, то есть пилотный запорный у нас стоит в 2,5-3,5 раза дороже главного, которому он служит. Подозрение прежней записи о завышении верха вилки этим подтверждается — не цифрой, а не догадкой.

канал закупки: Рабочего канала с ценой нет. Есть два канала «по запросу»: (1) Siemens Energy — OEM-канал ЗИП SGT-400, авторизованный, но цены только через закрытый портал/квоту; (2) независимые турбинные ЗИП-мастерские, которые печатают этот номер в своих перечнях: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, Шэньчжэнь) — сами заявляют, что НЕ авторизованы Siemens и делают по чертежу или образцу; china-power-contractor.cn (Пекин) — тот же дисплеймер «не авторизованный партнёр или дилер», цены на странице нет. Ни склада, ни прайса ни у одного. Ни eBay, ни Aeliya Marine, ни Barakastock по номеру 60040226 не дают вообще ничего (в поиске по их магазинам — «No results could be found»).

контакты: Реально напечатано на странице перечня SGT-400 у Shenzhen Blaze (turbineblade.net): peter@turbineblade.net, WhatsApp +86 135 4409 5201, Building 210, Tairan Science Park, Шэньчжэнь. У china-power-contractor.cn почта на странице скрыта маской, поэтому не привожу. Почты Siemens Energy на страницах не было.

что мешает закрыть строку: НОМЕР ПЕРВИЧНОГО КЛАПАНА НАЙДЕН, и это меняет вопрос заказчику. Главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как СТ95038/01 — в том же живом перечне против неё стоит «Actuator fuel gas main valve XM26/27», а наша собственная запись по СТ95038/01 подтверждает независимо: «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH», он же Integrated Fuel Valve, позиционный тег XM26/27, руководство OEM TSP09355. Этот номер УЖЕ СТОИТ В ЭТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ двумя строками на 10 шт с вилкой 4 000-18 000 USD. Второй кандидат слабее: 64/60040226/10 «On-package block valve», 4 шт — та же база номера и то же количество, что у пронумерованного первичного. Значит отсутствует не номер, а СОПОСТАВЛЕНИЕ в заявке: строке «первичный» присвоен номер вторичного. Оговорка обязательна: СТ95038/01 напечатан как строка ПРИВОДА, то есть может нумеровать привод, а не сам блок-клапан, а наша запись по нему говорит, что этот клапан ставится и как пилотный, и как главный — тогда пары «первичный/вторичный» в номенклатуре может не быть вовсе. Буквальной строки «FUEL GAS PRIMARY BLOCK VALVE» нет ни на одной открытой странице. Это сильный документированный след, а не закрытый ответ, и в заголовок он не идёт. Вопрос заказчику: подтвердить артикул первичного клапана — СТ95038/01, 64/60040226/10 или третий.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Тип изделия — тремя независимыми перечнями запчастей SGT-400, причём один из них с ТОЧНЫМ суффиксом /2: turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400 («BLOCK VALVE. FUEL GAS SECONDARY BLOCK VALVE-valve block | 64/60040226/2», рядом «Blocking valve XV283 | 64/60040228/1»); turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400 (поз. 2.37 «Solenoid valve» 60040226/1C, 4 шт; «On-packfge block valve» 64/60040226/10); china-power-contractor.cn (поз. 15 «64/60040226/1C — Solenoid Valve»). Формат номера 64/xxxxxxx/x подтверждён как номенклатура Siemens Industrial Turbomachinery (ruston-овская линия, SGT-400 = Cyclone) в тех же перечнях 64/60040050/1 — thermostatic valve на TB5000, 64/60040193/1 — дренажный, 74/60040208/9 — вентиляционный с приводом Kinetrol 08. Что осталось неясным и где нельзя опираться на цифры. Цены нет ни одной: ни заводской, ни авторизованной, ни сток-трейдерской, ни брокерской. Поэтому вердикт — «нечем проверить», recommended пустой, и экспозиция 236 000 USD по середине вилки НИЧЕМ не подтверждена. Отдельно предупреждаю: вилка 14 000-45 000 была догадкой по типу «регулирующий клапан», а изделие оказалось запорным блок-клапаном с электромагнитным управлением на вторичной газовой линии — то есть

основание вилки опровергнуто, и её верхний край (45 000) для малопроеходного запорного клапана выглядит неправдоподобным. Но своей цифрой взамен у меня нет, и подставлять её я не буду: завтра её понесут на защиту. Если владельцу нужен уровень для торга — его даёт только запрос в Siemens Energy и параллельно в независимый сервис, с приложенной шильдой. Поисковая выдача дважды утверждала, что 64/60040226/2 — «номер Alstom». Ни одной страницы с этим номером в подтверждение выдано не было; это домысел поисковика, в работу не берётся. Ни одна цифра в этом отчёте не взята из снippetа: все цитаты — с открытых карточек. Цена 407,54 USD за Siemens V5603 solenoid valve (Aeliya Marine Tech, 6/у, 1 шт) попалась по пути — это ДРУГАЯ деталь, приведена здесь только как пометка, что за морской электромагнитный клапан Siemens просят сотни долларов, и в расчёт по нашей позиции она не идёт. ДОБАВЛЕНО 18.09.2026 попыткой найти изготовителя клапана под номером Siemens — приём, который на этой заявке срабатывал постоянно (Heinzmann под Jenbacher, DENSO под INNIO, Bently Nevada и Det-Tronics под Solar). ЗДЕСЬ НЕ СРАБОТАЛ, и это тоже результат: изготовитель не установлен. Что установлено: в топливной системе SGT-400 стоят ДВА быстродействующих запорных газовых клапана — пилотный и основной (по описанию машины у Siemens Energy). Наши 8 штук согласуются с этим как один тип клапана на четыре двигателя. Кандидат в изготовители — Woodward, у которого есть линейка Universal Shutoff Valve (USOV) для газовых турбин, но СВЯЗИ С НОМЕРОМ 64/6004xxxx я не нашёл, и выдавать кандидата за ответ нельзя. Проверять надо у Siemens Energy или по руководству на конкретную машину. ДЕФЕКТ ПРОВЕНАНСА В САМОЙ СВОДКЕ: адрес продавца у этой строки указывает на страницу перечня, где подстроки «60040226» нет вовсе; цитата живёт на другой странице того же сайта. Ссылку надо поправить в сводке, иначе следующая проверка снова не найдёт подтверждения.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вычеркнуть «Наименование заявки „КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ“ неверно по типу изделия — именно на этом неверном типе и построена вилка 14 000-45 000»: заявка на обеих строках говорит «ЗАПОРНЫЙ», а основание вилки в rfq_prices.json — «крупный ОТСЕЧНОЙ клапан топливного газа». Тип, на котором строилась вилка, и тип изделия совпадают, поэтому заявление «основание вилки опровергнуто» надо снять целиком — признак был перенесён с других номеров набора. Заменить «номер первичного не найден нигде» на: главная линия газотопливного тракта SGT-400 пронумерована как CT95038/01 (тег XM26/27 «Actuator fuel gas main valve», руководство OEM TSP09355; уже стоит в этой же заявке 10 шт с вилкой 4 000-18 000), второй кандидат — 64/60040226/10 «On-packfge block valve» 4 pcs; отсутствует не номер, а сопоставление в заявке — строке «первичный» присвоен номер вторичного. Поправить количество: 8 шт — это 4 + 4 двух разных клапанов (это уже записано в rfq_prices.json 18.09.2026: «привело бы к закупке 8 шт ВТОРИЧНОГО клапана вместо 4 + 4»), поэтому фраза «наши 8 штук ... как один тип клапана на четыре двигателя» неверна, а экспозиция 236 000 USD — арифметика по клеенному номеру, как у строк VS. Поправить seller_url: цитата стоит на turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400, а не на странице, записанной в ship_lukoil.json. И назвать цифрой то, что подозрение записи о верхе вилки подтверждает: вторичный (пилотный) блок-клапан оценён в 14 000-45 000 USD/шт, тогда как ГЛАВНЫЙ интегрированный топливный клапан CT95038/01 в том же файле — в 4 000-18 000 USD/шт, то есть пилотный запорный стоит в 2,5-3,5 раза дороже главного, которому он служит.

4007922 · SAACKE · 90 шт · экспозиция 229 500 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Газовый регистр

что это: Это не парт-номер изделия. В исходной ведомости заказчика (лист «Энергосети», ЛУКОЙЛ — gt/data/rfq_demand.json, строки 157-161) номер 4007922 стоит ОДНОВРЕМЕННО на пяти разных позициях к газовой горелке SAACKE TEMINOX GS 250: газовый регистр, предохранительные клапаны, газозлектрический запальник, реле давления, сканер факела — по 18 шт. каждая. 18 × 5 = ровно те 90 шт., что стоят в строке КП. Значит это артефакт таблицы (протянутая ячейка / номер строки или заявки), а не артикул изготовителя. Название «Комплект прокладок Cummins» к номеру 4007922 в наших данных не привязано нигде: в gt/data/pn_db.json и gt/data/ship_lukoil.json этот номер описан как «Газовый регистр», изготовитель SAACKE, машина Teminox GS 250. Строка КП собрана из названия одной позиции и номера другой.

кто делает на самом деле: SAACKE GmbH (Бремен) — если речь о тех позициях, на которых реально стоит этот номер: горелка TEMINOX GS 250 (серия GS = природный газ/пропан, класс 250 — есть в линейке, ср. TEMINOX GLS 55-250; мощностной диапазон линейки 3-28 MBт по saacke.com). Cummins к этому номеру отношения не имеет.

его номер: Неизвестен. Номера SAACKE имеют другой формат (вида 2-8453-076322 / 7-7955-602167), семизначного 4007922 у них не бывает. Если строка всё же про прокладку Cummins, то реальный «комплект прокладок» в ТОЙ ЖЕ ведомости — 4012662 «Set, single head gasket» для Cummins QSV91/QSV91G, количество 14 шт., а не 90 (кроссы 4011502; genuine у HeavyDutyKits, аналоги на made-in-china).

жизненный цикл: По 4007922 — неизвестно: проверять нечего, номер не существует ни у Cummins, ни у SAACKE. Сама горелка TEMINOX — активная линейка SAACKE, ЗИП официально поддерживается («availability assured for many years» по их же материалам). Cummins 4012662 — активен, есть в наличии как genuine.

авторизованный канал: Публичной цены авторизованного канала нет. SAACKE запчасти по прайсу не публикует — только по запросу (info@saacke.com). У Cummins genuine-карточка 4012662 у HeavyDutyKits есть, но цена скрыта (запрос котировки).

у кого найдено: По 4007922 — ни одной карточки товара ни у одного продавца. Найденные цены относятся к ДРУГОМУ номеру (Cummins 4012662, комплект прокладок ГБЦ QSV91 из той же ведомости, 14 шт.) и в эту строку не переносятся: Chengdu Raptors Mechanical & Electrical (made-in-china.com/product/mZFtysxBCNAQ) — 360 USD/шт при 1-99 шт, 340 USD/шт от 100 шт, срок 15 рабочих дней, «authorized dealer source» — заявление продавца, фактически китайский трейдер; Zhengzhou Lore Engineering (hnllore.en.made-in-china.com/product/rwLasZmMfjGe) — 72-104 USD/шт, MOQ 1, гарантия 6 мес., это афтермаркет; HeavyDutyKits (heavydutykits.com/product/set-single-head-gasket-4012662-cummins-genuine-parts/) — genuine Cummins, SKU 4012662-OEM, «In Stock», цена на карточке не показана.

природа цены: не найдена

на наш объём: ДЕФЕКТ ДВОЙНОЙ, и это главное. ПЕРВЫЙ множитель: под номером 4007922 в сырой заявке идут ПЯТЬ разных изделий, у каждого по 18 шт — газовый регистр, предохранительные клапаны, газозлектрический запальник, реле давления, сканер факела; 5 × 18 = 90, ровно количество сводки, а в сводке от пяти наименований осталось одно («газовый регистр»), поэтому по ней дефект не виден вообще. ВТОРОЙ множитель: вилка 1 100-4 000 USD построена на аналоге ОДНОГО из этих пяти изделий — сканера факела, якорь «Honeywell C7061A UV flame detector ≈ 1 128 USD». Значит 229 500 USD = цена сканера факела, умноженная на суммарное количество пяти несопоставимых позиций. Это не оценка, а арифметика над слагаемыми разной природы.

канал закупки: Рабочего канала по номеру 4007922 нет, потому что нет номера — ни один продавец не может принять такой заказ. Реальные каналы по существу строки: (1) SAACKE GmbH напрямую или её сервисные агенты — единственный законный путь по ЗИП горелки TEMINOX, цены и сроки только по запросу; (2) независимые брокеры промышленного и морского ЗИП (Aeliya Marine — 4007922 в каталоге нет, но работают по запросу «quote 1000's of other parts»); Maritek Solutions — по прошлой проверке страница живая, но номера на ней нет и цена показана заглушкой \$0.00, брать её нельзя; (3) если строка всё-таки про прокладку Cummins — HeavyDutyKits (genuine, наличие есть) и китайские трейдеры на made-in-china (афтермаркет и «genuine from factory»). ДОБАВЛЕНО 18.09.2026: авторизованный агент по ЗИП SAACKE — SBS Engineering (saacke-sbs.com). Это второй адресат помимо info@saacke.com, и по 229 500 USD экспозиции писать стоит обоим.

контакты: Реально увидены на страницах в этой проверке: info@saacke.com, +49 421 64 95 0 (saacke.com); sales@aelyamarine.com, +91-9725218536 (aelyamarine.com); ac@heavydutykits.com, (888) 642-6460 (heavydutykits.com).

что мешает закрыть строку: До защиты строку 4007922 РАЗБИТЬ на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку из коммерческого предложения убрать целиком — не переопценивать. Вопрос заказчику: артикул каждого из пяти изделий отдельно. И снято слово «второй адресат» про SBS Engineering: SBS описывает себя как «Part of the SAACKE Group» и агента по ЗИП МОРСКИХ котлов, то есть это то же юридическое семейство и другой рынок — два запроса «в SAACKE и в SBS» дадут одну цену группы; настоящий второй независимый канал надо искать отдельно.

чем подтверждено: Чем подтверждено отсутствие номера (все проверки этой сессии): HeavyDutyKits (профильный каталог Cummins K/QSK) по запросу «4007922» отдал 20 близких номеров — 4007722 valve guide 5,77 USD, 4007182 retainer valve spring — но самого 4007922 нет; dieselpartsdirect.com/4007922 → HTTP 404, при том что у них URL товара есть и есть номер (для сравнения, /4920062 и /4984382 живые); interstate-mcbee.com поиск → «Couldn't find what you're looking for»; WebSearch с ограничением домена на shop.cummins.com / parts.cummins.com / cummins.com / dieselpartsdirect.com / interstate-mcbee.com → ни одного попадания на 4007922; поиск на aelyamarine.com → нет. Прошлая проверка 08.2026 (verdict pn_not_found) сходится: на странице Maritek Solutions номера нет, цена там заглушка «\$0.00». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на будущее: baza.drom.ru/oem/4007922 отдаёт главный тормозной цилиндр Renault Clio II-III (Metelli 050704, 1 800-4 260 ₽, 21 предложение) — это случайное совпадение семизначной строки в легковой базе кроссов, к горелке SAACKE и к Cummins не относится. Не проверено (сайты отдали 403, вывода по ним

нет): ebay.com (поиск и карточка 406558812725), finditparts.com, peri-parts.com, bigrigworld.com; Google/Bing/DuckDuckGo выдачу по этому номеру не дали (капча/мусор), shop.cummins.com поиск — 404 на URL. Прежняя вилка 1100–4000 USD построена на аналоге (UV-сканер Honeywell C7061A ~1128 USD) и к номеру 4007922 отношения не имеет — это зафиксировано ещё в августе и сейчас подтвердилось. Осталось неясным: цена genuine Cummins 4012662 (карточка есть, цена по запросу) и любые цены SAACKE по позициям TEMINOX GS 250 — они не публикуются, нужен запрос в SAACKE и брокерам. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕ СНЯТО ТРИ УТВЕРЖДЕНИЯ. (1) Ветка про Cummins (настоящий номер, жизненный цикл, источник цены) опоры в данных не имеет: ни один файл не привязывает 4007922 к прокладкам Cummins, в базе номеров это «газовый регистр» Teminox GS 250 на 90 шт без изготовителя, а 4012662 стоит отдельной строкой заявки. Гипотеза выросла из формата номера, а выглядела как разбор факта — теперь помечена гипотезой. (2) Цифры 360 и 340 USD и вывод «экономия берётся выбором канала» сняты: страница, откуда они взяты, сегодня отдаёт 404. (3) Диапазон линейки поправлен на 4–25 MBT по материалам SAACKE (стояло 3–28). Подтверждено при этом: карточка сканера факела SAACKE FLS 09 UV-5 у mariteksolutions.com жива, но номера 4007922 на ней нет, а цена — заглушка 0,00 USD, состояние «Used – Serviced»; контакты SAACKE GmbH (Бремен, info@saacke.com, +49 421 64 95 0) дословны.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: В блокер добавить второй множитель дефекта, а не только количество: вилка 1 100–4 000 построена в rfq_prices.json на аналоге сканера факела (Honeywell C7061A ~\$1128) — то есть 229 500 USD есть цена ОДНОГО из пяти изделий, умноженная на суммарное количество ПЯТИ. Правильный ход до защиты: строку разбить на пять по 18 шт и дать каждой свою вилку, а сводную строку 4007922 из КП убрать целиком, а не переоценивать. Про SBS Engineering снять слово «второй адресат» в смысле второго независимого канала: SBS — часть группы SAACKE и авторизованный агент по ЗИП МОРСКИХ котлов, значит по промышленной TEMINOX GS 250 это тот же адресат, и настоящий второй независимый канал надо искать отдельно. Ветку Cummins либо пометить явной гипотезой «номер имеет формат Cummins, у SAACKE такого формата не встречено», либо убрать: привязки 4007922 к прокладкам Cummins в данных нет ни одной. Цифры 360/340 и 72–104 USD снять до открытия страницы (made-in-china.com/product/mZftycxBCNAQ сегодня 404), вместе с выводом про плоскую ступень, который на них стоит. Диапазон линейки поправить на 4–25 MBT по материалам SAACKE (в строке стоит 3–28 MBT).

170180-01-05 · Solar · 145 шт · экспозиция 192 125 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя KEYPHASOR Солар Taurus 60S 170180-01-05

что это: Bently Nevada 1701 FieldMonitor External Transducer I/O Module, 2 канала: вставляется в базу 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15. Снят с производства, изделие 1999–2003 годов; замена «один в один» не объявлена — миграция стойки идёт на 3500 или Orbit 60. Bently Nevada FieldMonitor 1701 External Transducer I/O Module — 2-канальный модуль ввода сигналов датчиков, вставляется в слот клеммной базы 1701/05 и подаёт сигнал на монитор 1701/15 (радиальная вибрация и осевое положение); питание +24 В DC (19–33 В). По даташиту BN 141483-01 rev.D (авг. 2003): 170180-01-XX = Proximitior/Accelerometer I/O под датчики 3300 5/8 мм, 3300 XL, 330800 Proxras, 7200 5/8/11/14 мм, 3300 RAM, 3300 XL NSv; 170180-05-XX = внешний Proximitior -18 В. Это не «модуль преобразователя» и не монитор — это интерфейсная плата за ~0,3 кг.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines — только шильда: тот же модуль идёт у Solar под своим номером. Кросс-референс подтверждён: BN 170180-01-00 = Solar 1034549-70; по семейству 1701 — Solar 1034549-10 = БП 1701/10, Solar 1034549-6 = клеммная база 1701. Номер в заявке (170180-01-05) — уже собственный номер Bently Nevada, бренд «Solar» в строке избыточен.

его номер: 170180-01-05 (Bently Nevada); аналог под шильдой Solar — из серии 1034549-xx, для -01-00 это 1034549-70 (для -01-05 номер Solar не подтверждён)

жизненный цикл: Снята с производства. Изделие 1999–2003 гг.; Radwell помечает монитор семейства 1701/15 как «discontinued by manufacturer». Официального извещения Baker Hughes об обsolesценции именно 1701 FieldMonitor найти не удалось; действующие линейки — 3500 (поддерживается) и Orbit 60, серия 3300 объявлена obsolete в марте 2014. Преемника «один в один» для 170180-01-05 нет: замена — это миграция стойки на 3500/Orbit 60. Заводской цены в открытых источниках нет ни у Baker Hughes, ни у Solar.

минимум: 250.0

максимум: 1499.99

у кого найдено: Карточки открыты поштучно: AutoModuleXpert 250,00 (new, in stock); PLC Masters 261,00 (зачёркнуто 520); Aeliya Marine Tech 333,44 (6/у, 1 шт); eBay — 9 лотов на точный номер, 595–1 499,99. Цены Solar на наш суффикс (1034549-80) нет ни у кого: у Solar на своей витрине цена скрыта. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одним телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

природа цены: сток-трейдер / брокер (заводской и авторизованной цены не найдено)

остаток: 14 шт. (6G Controls, исполнение 170180-01-00, «14 in stock»); Radwell — «in stock» без числа; Aeliya — единичный 6/у экземпляр; «1000 In stock» у plcmasters и «1000 left» у TopBrands — шаблонная заглушка, за остаток не считаю.

срок: Азиатские витрины: «1–3 рабочих дня после подтверждения оплаты (при наличии)». Radwell: in stock. По номеру Solar 1034549-70 (Quick Time Engineering): «Lead Time: 6 - 8 Weeks» и товара нет на складе.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН продавец. 6G Controls пишет: «For orders exceeding one product, reach out to us for exclusive discounts» — то есть скидка только по запросу. Главное не скидка, а глубина рынка: 145 шт. снятого с производства модуля 2003 года из наличия не берутся. Максимальный правдоподобный остаток из увиденного — 14 шт. (и это исполнение -00), у западных трейдеров остатки единичные. Поэтому на объёме цена за штуку пойдёт ВВЕРХ, а не вниз: первые 20–30 шт. уйдут по 250–570 USD, дальше начнётся сбор по одной позиции у брокеров и подтягивание к уровню Solar-номера (1 700 USD+) либо специзготовление/ремонт. Планировать «x145 по нижней цене» нельзя — это прямо та ошибка, на которой сгорела выкладка по ЛУКОЙЛУ.

что закладывать: 550 USD за штуку — западный сурплюс с гарантией. Тогда 145 шт дают 79 750 USD против 192 125 экспозиции, снимается около 112 тыс. USD. ОГОВОРКА ВАЖНЕЕ ЦИФРЫ: вердикт «завышена» держится на канале, а не на шильдике. При закупке в Азии 261 USD за штуку — 37 845 USD (–154 тыс.), при eBay new-open box 850 USD — 123 250 (–69 тыс.). Середина нашей вилки 1 325 USD попадает внутрь западного уровня на точный номер, то есть при западной закупке вилка не завышена вовсе

канал закупки: Рабочий канал есть, но только вторичный. 1) Radwell (США): держит 170180-01-00 с напечатанной ценой и делает ремонт этого же номера — лучший вариант для гарантии и для восстановления снятых модулей. 2) Artisan Technology Group (США, independent, 6/у в отличном состоянии) — держит 170180-01-00 и всю линейку 1701 (у них же 1701/15 за \$1350). 3) Aeliya Marine Tech (Индия) — 6/у, цена на карточке. 4) Кластер азиатских витрин: внимание — topbrandsplc@camvect.com и price@camvect.com (Cambia) сидят на одном домене camvect.com, а bgcontrols работает через 5gplc.com. Это ОДИН и тот же оператор под несколькими вывесками, поэтому их «в наличии» и их цены — не независимые подтверждения рынка, а одна и та же оферта в трёх обёртках. Авторизованный канал (Baker Hughes/Bently Nevada напрямую или Solar Turbines) цены не публикует — запрос нужно делать письмом, и по снятому изделию ответ, скорее всего, будет «миграция на 3500/Orbit 60».

контакты: sales@artisantg.com, +1 (217) 352-9330 (Artisan Technology Group — из подписи их же PDF); sales@aelyamarinetech.com, +91-9725218537 (Aeliya Marine Tech); automodulexpert@controlnextech.com, +86-18030270289 (AutoModuleXpert); price@camvect.com, +86-18050115865 (Cambia PLC); topbrandsplc@camvect.com, +86 180 3027 3592 (TopBrands PLC); sales6@5gplc.com (6G Controls); Radwell: 800.884.5500, +1 609.288.9393 (из сниппета, сайт отдал 403).

что мешает закрыть строку: Не закрывается без ответа заказчика на один вопрос: принимается ли модуль с шильдой Bently Nevada (170180-01-05), или контракт требует поставки через Solar Turbines под номером 1034549-xx. Это одно и то же изделие, но разница по цене в 3–5 раз (250–570 USD против 1 704 USD) — и вся вилка держится на этом. Второе: исполнение «-05» в даташите не расшифровано (существуют -00, -05, -06, а также -02-xx и -04-xx); все найденные цены западных трейдеров и складской остаток 14 шт. относятся к -00, поэтому нужен шильдик или чертёж стойки, чтобы подтвердить, что нужно именно -05 и что -00 не подойдёт. Третье: 145 шт. из наличия не подтверждаются ни у одного продавца — количество надо согласовывать с графиком поставки партиями.

чем подтверждено: Проверено 17.09.2026. Чем подтверждено: даташит изготовителя 1701/15 (BN PN 141483-01 rev.D, авг. 2003, вытащен текстом из PDF) — оттуда назначение 170180-01-XX и список поддерживаемых датчиков; четыре карточки товара с напечатанной ценой (automodulexpert \$250, plcmasters \$261, Aeliya \$333.44 б/у, Quick Time Engineering \$1 704 по номеру Solar); кросс-референс Solar 1034549-70 = BN 170180-01-00 (подтверждается ещё и eBay-лотом «1701 Terminal Base Solar PN: 1034549-6» и витриной с «1034549-10 = 1701/10»). ПРЯМО ГОВОРЮ ПРО НЕПОДТВЕРЖДЁННОЕ: цена Radwell «from \$570.00», статус «discontinued by manufacturer» для 1701/15 и телефоны Radwell взяты из поисковых сниппетов — сайт Radwell отдаёт нам 403, карточку я не открыл. Так же не открылись artisantg.com и eBay (403 от самих сайтов, не от прокси), поэтому цены Artisan на 170180-01-00 и завершённые продажи eBay в расчёт не вошли; у Artisan подтверждена только цена монитора 1701/15 — \$1350, б/у, qty 5+ — она для контекста, это другая деталь. Почему вердикт «завышена»: середина заявленной вилки 1 325 USD × 145 = 192 125 USD, а фактический уровень закупки модуля под номером Bently Nevada — 250-570 USD за штуку, то есть экспозиция 36-83 тыс. USD. Верхняя граница 2 200 USD не подтверждена ничем, кроме «Retail Price USD2,434» на брокерской витрине — это рекламный якорь к скидке 30 %, а не цена сделки. Уровень 1 700 USD реален только в одном сценарии: поставка под номером Solar, и при этом товара у продавца нет и срок 6-8 недель. Что осталось неясным: заводская и авторизованная цена (не публикуется, нужен письменный запрос в Baker Hughes/Bently Nevada и в Solar Turbines); расшифровка суффикса -05; реальная глубина рынка на 145 шт.; официальный статус обsolesценции серии 1701 у Baker Hughes. Рекомендованные 550 USD/шт. — это уровень западного сурплуса с гарантией и с возможностью ремонта (Radwell-класс), то есть защищаемая цифра, а не самая дешёвая. Пол 300 USD/шт. достигим только через азиатский канал и с риском по подлинности; при требовании Solar-номера закладывать 1 700 USD/шт. Ниже 550 опускаться при переговорах можно, но количество 145 шт. придётся дробить на партии.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт остаётся «завышена», но с ценой 550 USD и оговоркой про канал; верх вилки 2 200 не подтверждён ничем, пол 450 выше азиатского уровня

VS-4-57 · Victory Energy · 184 шт · экспозиция 138 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Электрод розжига

что это: Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 92 шт и завихритель пламени горелки 92 шт. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнйтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ, А САМОЙ ЗАЯВКОЙ. В сырых строках заявки (gt/data/rfq_demand.json, лист «Энергосети») VS-4-57 стоит у двух РАЗНЫХ деталей — «Электрод розжига» 92 шт и «Завихритель пламени горелки» 92 шт, — а VS-6-82 у шести: электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. Один номер не может быть шестью изделиями. Это обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager: у завода в стоквом листе соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилера Surplus Record «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, natural gas, 400 psig, saturated O-type». Замер по всей заявке: gt/tools/collisions.py. Спецификация VISION_SPARKMAX_SPEC-SHEET_01-18-2026.pdf разобрана: модели SM12 (0,2-0,6 MMBtu/hr, OD 1,63"), SM1 (0,5-1,5, 2,38"), SM5 (1,5-7,5, 4,00"), SMA (0,5-1,5, охлаждение 25 SCFM), SMP-S (7,5-40, 5,0"); длины вылета 24-120 дюймов; возбуждение HESI 4 Дж 2000 VDC либо HTSI 6000 VDC; сталь 310. Номеров электродов и цен в публичной документации завода нет.

кто делает на самом деле: Не вскрыт, и это записано отказом, а не «не успел». Электрод по спецификации завода — собственная герметичная конструкция Victory Energy («The removable electrode can be replaced without removing the igniter assembly»), имени субпоставщика не печатает ни завод, ни представитель. Версия «это Forney Corporation» проверена и НЕ подтверждена: Forney действительно делает возбудители HESI, но у неё 12 Дж, а у Victory «HESI» 4 Дж / 2000 VDC — совпадает только аббревиатура класса. Магазин store.forneycorp.com открыт: там мерч, ЗИП нет, по HESI кнопка «Get Pricing».

жизненный цикл: Линейка действующая: VISION/SparkMax — текущий продукт Victory Energy, спецификация датирована 18.01.2026, раздел ЗИП и круглосуточный телефон живые. Снятия с производства нет.

у кого найдено: Цены по нашим номерам нет и быть не может: номер не является номером детали. СНЯТЫ ЦЕНЫ ЧУЖИХ БРЕНДОВ, которые стояли здесь прежде (Honeywell Eclipse, Crown Engineering, Auburn — электроды пакетных горелок), и снят необеспеченный верх «262 USD»: максимум приведённых цифр был 217,36, и сам он ссылкой не подтверждён. Причина строгая: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, которым эта же строка однажды получила вердикт не о том изделии (виброизолятор, 30-60 USD за штуку по классу резинометаллических опор).

природа цены: не найдена — и не может быть найдена, пока номер не заменён на номер детали

остаток: неизвестен. Портал ЗИП завода остаток не ведёт (флаг наличия у 4 позиций из 1 189), электродов в нём нет вовсе.

срок: не объявлен. Считать от цикла изготовления партии, а не от отгрузки со склада: сотни штук одного типоразмера — это заказная партия.

на наш объём: ВАЖНО ПРО ЭКСПОЗИЦИЮ. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ, поэтому количества разных деталей сложились в одну строку и к сумме применилась одна вилка: 184 штук — это сумма разных изделий, а не количество одной позиции. Экспозиция 138 000 USD по строке — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она не идёт. Наша вилка по строке 300-1 200 USD за штуку.

что закладывать: Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был выведен по чужому классу изделий. вилка 300-1 200 USD построена в наборе цен на ЗАВИХРИТЕЛЕ («металлоизделие горячие части»), а наименование строки в сводке — «электрод розжига»: вилка и предмет расходятся ещё до разбора коллизии. После разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить существующую.

канал закупки: Завод, только запрос: vision@victoryenergy.com (адрес напечатан на спецификации VISION/SparkMax), ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023, Collinsville OK 74021. Второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions (apexsolutionsmn.com, страница SparkMax igniter имеет только кнопку «Add to Quote», sales@apexsolutionsmn.com, +1 763 777 9525). ОТДЕЛЬНО: у Victory Energy ЕСТЬ магазин ЗИП с открытым прайсом без логина — parts.victoryenergy.com, 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189 (карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 — 269,10 USD за штуку, открыта живьём). Но ни одного артикула нашей заявки в этом каталоге нет: сверены ВСЕ номера — совпадений ноль, электродов розжига в каталоге нет вовсе. Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189, то есть остаток портал не ведёт — надёжна только цена.

контакты: vision@victoryenergy.com · +1 877 783 2665 (ЗИП 24/7) · +1 918 274 0023 (завод) · sales@apexsolutionsmn.com · +1 763 777 9525 (Апекс, второй канал)

что мешает закрыть строку: Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнйтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-S), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.

чем подтверждено: УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30-60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизолятор» в заявке нет ни одной: предмет был выведен из префикса номера «VS» → бренд Vibrostop, а не из полей заявки, где прямо написано изготовитель Victory Energy, модель Vision, наименование «Электрод розжига», категория «зажигание и свечи». Вердикт по цене, вынесенный не о том предмете, опаснее отсутствия вердикта. Правило: предмет строки определяется полями заявки, а не догадкой по префиксу артикула.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Убрать из записи направленный вердикт «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» и цены чужих брендов из price_source: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, который эта запись сама документирует как оплаченную ошибку. Удалить необеспеченный верх «262» (максимум приведённых цифр 217,36, и он сам не подтверждён ссылкой). Добавить, что вилка 300-1 200 в rfq_prices.json построена на ЗАВИХРИТЕЛЕ, тогда как пате строки — «электрод розжига»: после разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить.

AF25544 · Fleetguard · 510 шт · экспозиция 132 600 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Фильтр воздушный AF25544

что это: Fleetguard AF25544 — воздушный фильтр первичный (Primary Air Filter). Ходовое расходное изделие, продаётся розницей и мелким оптом.

кто делает на самом деле: Fleetguard (Cummins Filtration)

его номер: AF25544

жизненный цикл: активна, в наличии у многих продавцов

минимум: 247.57

максимум: 502.57

авторизованный канал: не искал отдельно: это расходник, авторизованный канал цену не улучшит

у кого найдено: СНЯТО «измерено по четырём независимым карточкам»: открыта была ОДНА — shop.moderngroup.com/af25544-air-filter-primary, «Now: 247,57 USD», «In Stock, отгрузка за три рабочих дня»; сырой HTML выкачан и прогрёпан: ни «case of», ни «pack of», ни «per box», ни числа остатка. Три остальные цифры прежней записи неверны. (1) 254,83 USD — на карточке gtengineparts.com стоит 272,98 «ea.», «Stock: 50 available», и там же дисклеймер продавца дословно: «G&T ENGINE PARTS is not an authorized dealer for FLEETGUARD... replacement parts... but not Original Equipment» — это HE оригинал, и из доводов по цене оригинала цифра исключается целиком. (2) 281,14 USD — на карточке buyparts.online стоит 296,93 (обычная 502,67), «In stock»; сама цифра 281,14 не встречается ни в одном файле репозитория, кроме этой записи, то есть пришла сниппетом. (3) 317,24 USD (Big Rig World) — 403 и через WebFetch, и через curl, непроверяема. ДОБАВЛЕНЫ живые карточки оригинала, которых в записи не было: jmesales.com — 305,03 USD, в характеристиках дословно «Sold as Each», то есть подвох с коробкой снят; simplyfilter.com — 502,57 USD, особый заказ 2-3 недели, ВЫШЕ верха вилки 320. Живые цены оригинала: 247,57 · 296,93 · 305,03 · 502,57, медиана 300,98.

природа цены: розничные магазины запчастей, четыре независимых карточки

на наш объём: наш объём 510 шт. На таком количестве розничная цена не работает: у расходников ступень вниз обычно 15–30 %, но НИ ОДНОЙ ступени на карточках не опубликовано, поэтому скидку я не закладываю. Разброс 200–690 USD на eBaу в расчёт не берётся: там неизвестное исполнение и единичные лоты. И количество: 510 шт — сумма ДВУХ строк заявки («Фильтр воздушный AF25544» 262 шт и «Воздушный фильтр (наружный, грубой очистки)» 248 шт). Это один и тот же фильтр, записанный дважды, а не разные изделия, — но проверить это должен заказчик.

что закладывать: Вилка 200–320 USD не опровергнута — три живые карточки оригинала лежат внутри неё, четвёртая выше, — но прежняя рекомендация 250–260 USD ниже трёх из четырёх живых цен. Если уровень нужен, он 250–305 USD за штуку, медиана 300,98; тогда 510 × 300,98 ≈ 153 500 USD против записанных 132 600. В СУММУ ЗАКУПКИ СТРОКА НЕ ИДЁТ: покрытие неизвестно, числа остатка нет ни на одной карточке оригинала, а единственный названный остаток (50 шт) принадлежит НЕоригинальному фильтру и закрывает 50 из 510, то есть 10 %. Правильный ход на 510 шт — ТКП дистрибьютору Fleetguard, а не цифра с витрины.

канал закупки: розничная сеть запчастей Cummins/Fleetguard; для 510 шт правильный путь — запрос дистрибьютору Fleetguard на весь объём, а не покупка по карточкам

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам. Строка в файлах Bitrix HE найдена, то есть ни выставленной цены, ни входящего КП по ней в системе нет — только эта разведка.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Снять «измерено 18.09.2026 по четырём независимым карточкам»: открыта была одна (Modern Shop, \$247.57), и строка сама признаётся, что ссылка «восстановлена из карточки проверки наличия». Заменить три цифры: 254,83 → на карточке \$272.98, и это «made to fit», HE оригинал — из доводов по цене оригинала исключить целиком (ровно тот дефект, из-за которого вердикт однажды перевернули); 281,14 → на карточке \$296.93; 317,24 → 403, пометить непроверяемой. Добавить пятую живую карточку оригинала — Simply Filter \$502.57, она выше верха вилки, и умалчивать о ней нельзя. Поправить recommended: «250–260 USD за штуку» ниже трёх из четырёх живых карточек оригинала; медиана 300,98, и если уровень нужен, он 250–305, а не 250–260. Соответственно «наша цифра 132 600 держится» переписать: по медиане 510 × 300.98 ≈ 153 500 USD. И главное по правилу выкладки: в сумму закупки строка не идёт вообще — covers_qty=unknown, числа остатка нет ни на одной карточке оригинала, единственный названный остаток «50 available» принадлежит неоригинальному фильтру и закрывает 50 из 510 (10 %).

3AXD50000426157 · ABB · 68 шт · экспозиция 112 200 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Модуль управления ACS800

что это: ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — ремкомплект печатных плат планового ТО модуля привода ACS800. Подтверждено каталогом изготовителя: abb.com/global/en/products/3axd50000426157, og:description и meta description дословно «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись утверждала «подтверждено отсутствие номера» и что это описание выдумано сводкой поисковика. Опровергнуто, причём с отрицательным контролем: соседние 3AXD50000426156, ...158 и заведомо выдуманные ...999999, ...123456 дают у ABB честный 404 без описания, а наш номер — 200 с описанием. Прежние 403 и 503 были свойством инструмента (WebFetch), а не отсутствием страницы: curl с браузерным User-Agent отдаёт 200. В ЗАЯВКЕ ПОЗИЦИЯ НАЗВАНА НЕВЕРНО: «модуль управления ACS800» — это ремкомплект плат, а не модуль.

кто делает на самом деле: ABB (сам ABB Drives). Перемаркировки здесь нет: префикс 3AXD5 — собственная материальная нумерация ABB Drives, а не шильда поверх чужого изделия. Приём с опознанием настоящего изготовителя по английскому описанию OEM к этой строке не применим.

жизненный цикл: НЕИЗВЕСТНО. Каталог ABB проверить не удалось: new.abb.com отдаёт 503 на WebFetch и 403 на curl. Это HE признак отсутствия номера — контрольная проверка показала 403 и на заведомо существующих страницах (3AXD50000038423 AFIN-02C, 3AUA0000030739), то есть ABB блокирует наши инструменты целиком. Статус (активна / снята / приемник) остаётся неустановленным.

авторизованный канал: Не найдена. Публичных цен на платы управления ABB в авторизованном канале нет: проверенный официальный дистрибьютор (Advanced Systems Baltic OÜ, asb-drives.eu) публикует прайс только на приводы целиком (ACS880-01-02A4-3+B056 — 1 066 EUR, ACS880-01-15A-3 — 6 992 EUR, расчёты в евро), компонентов и кодов 3AXD5 в прайсе нет. Косвенный ориентир уровня листа ABB — графа Retail на карточках трейдера: 1 580 и 3 437 USD при его цене 1 106 и 2 406 USD (ровно –30 %).

у кого найдено: По номеру 3AXD50000426157 карточки товара нет ни у одного продавца. Приведённые в note цифры 947–2406 USD — это карточки ДРУГИХ, подлинных плат управления ABB у стока-трейдера quicktimeonline.com (Quick Time Engineering Inc), например https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042199 и https://www.quicktimeonline.com/3axd50000042693. Это подстановка по классу, а не цена нашей позиции.

природа цены: не найдена

срок: По нашей позиции — нет данных. У аналогов класса на складе трейдера дословно: «In Stock. Usually Ships in 7 Working Days», гарантия «Factory Warranty: 12 Months» — но это на единичные штуки.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует никто — ни один из открытых продавцов. Более важное: у BCXEH найденных подлинных плат ABB в наличии стоит availability = 1, то есть по одной штуке на код. Свободного стока на 68 штук нет нигде и близко. Значит 68 плат — это заказ через канал ABB со сроком, а не выкуп со склада, и цены сток-трейдеров (947–2406 USD) к объёму 68 шт. неприменимы в обе стороны: на 68 шт. цена определяется проектной/объёмной скидкой ABB, которую можно получить только квотой. Закладывать в расчёт розницу трейдера на 68 шт. нельзя.

что закладывать: Закладывать нечего: цены по точному номеру нет нигде. Проверено адресно — quicktimeonline.com по нашему номеру 404 при работающем контроле на другом номере; у авторизованного дистрибьютора Proax поиск номер не находит. Вилка 800–2500 USD (conf C) остаётся непроверенной ПО ЦЕНЕ, экспозиция 112 200 USD в заголовок не идёт. Прежняя цифра 947–2 406 USD у quicktimeonline — подстановка по классу, снята.

канал закупки: Канал есть, но он квотируемый, а не витринный. Два рабочих пути: (1) ABB Motion spare parts через официального дистрибьютора — проверен Advanced Systems Baltic OÜ (заявляя себя Official Distributor ABB); для квоты нужен действующий материальный код плюс type code или серийный номер привода; (2) независимые сток-трейдеры подлинных плат ABB (quicktimeonline.com и подобные) — но только единичные штуки, на 68 шт. канал не работает. По самому номеру 3AXD50000426157 ни один канал ничего не предлагает.

контакты: Advanced Systems Baltic OÜ (официальный дистрибьютор ABB, прайс ACS880): info@asb-drives.eu, +372 62 28 220, Punane 73, 13619 Tallinn, Estonia. Это единственные контакты, реально увиденные на открытой странице; больше ничего не добавлено.

что мешает закрыть строку: Номер верен, и исправленный код ABB не нужен — прежний блокер снят. Цена только квотой ABB по полному типу привода и серийному номеру на 68 комплектов: индекс исполнения «4» по номеру не раскрывается, а статическая страница ABB несёт только описание (жизненный цикл, вес, страна происхождения и преемник подгружаются скриптом). Значит «активна или снята» по этому номеру остаётся неизвестным.

чем подтверждено: ПОДТВЕРЖДЕНО ОТСУТСТВИЕ НОМЕРА, с контрольными проверками в обе стороны. (1) Четыре независимых индекса — WebSearch, Bing, DuckDuckGo, Yandex — по точному запросу в кавычках не дали НИ ОДНОЙ страницы, содержащей 3AXD50000426157. (2) Два сайта-зеркала каталога ABB отдают 404 на наш номер, при том что на заведомо подлинных кодах отдают 200 с описанием: techenergo.net/3axd50000265596.html открылся как «ACX550/ACS800-X1/X4 R6 KIT 3; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT», а techenergo.net/3axd50000426157.html — 404; та же картина у quicktimeonline.com (6 подлинных кодов открылись, наш — 404). Положительный контроль есть, значит 404 означает отсутствие позиции, а не поломку источника. (3) Обратный контроль по ABB: 403/503 от new.abb.com получены и на заведомо существующих страницах, поэтому недоступность ABB я НЕ выдаю за отсутствие номера — у изготовителя вопрос остался непроверенным. ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦЕНЫ: поисковик трижды уверенно выдал описание «3AXD50000426157 — ACS800 MODULE PCB KIT 4 / KIT 1, preventive maintenance kit». Я скачал все страницы, на которые он ссылался (eltra-trade.com/products/abb-3axd, contragent.com), и grep'ом проверил — этого номера в них нет вообще. Описание выдуманно сводкой поисковика. Если кто-то повторит тот же запрос перед защитой, он получит ту же ложную расшифровку — в документ её брать нельзя. ПРО ВИЛКУ. Настоящих цен по нашей позиции нет, поэтому вилка 800–2500 USD не подтверждена и не опровергнута — защищать её нечем, recommended оставлен пустым сознательно. Для разговора, но НЕ в заголовок и не в расчёт: реальные карточки подлинных плат управления ABB того же семейства и того же числового диапазона кодов дают 947 / 1 106 / 1 665 / 1 769 / 2 289 / 2 406 / 2 406 USD за штуку у сток-трейдера (ZCU-12 3AXD50000005751 — 947 USD при Retail 1 353; Control Board ACS800 R7 3AXD50000042199 — 1 106 при Retail 1 580; 3AXD50000042693 — 2 406 при Retail 3 437). То есть порядок величин в экспертной вилке для класса «плата управления привода ABB» правдоподобен, и середина 1 650 USD в этот класс попадает. Но это подстановка по классу: утверждение «платы ABB этого класса стоят столько» и «эта деталь стоит столько» — разные, и в твёрдую цену заказчику второе из первого не выводится. Отдельно отброшена цена 0.00 USD с карточки controldcs.com — это заглушка карточки-заявки, как и предупреждено. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ: что это за изделие, активен ли номер, есть ли преемник, и цена изготовителя. Ни один из этих четырёх вопросов не закрыт, и без данных от заказчика (см. blocker) закрыть их нельзя. Экспозиция 112 200 USD на этой строке держится целиком на догадке о типе детали.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Снять формулировку «номера не существует». Номер подлинный и есть в каталоге ABB: 3AXD50000426157 = «ACS800 MODULE PCB KIT 4; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» (www.abb.com/global/en/products/3axd50000426157, og:description). Это ремкомплект печатных плат планового ТО модуля ACS800, а НЕ «модуль управления ACS800», как записано в заявке — название позиции в заявке исправить. Blocker переписать: не «нужен исправленный код ABB», а «номер верен, цена только квотой ABB по типу/серийному номеру привода на 68 комплектов». Вилку 800–2500 оставить непроверенной по цене (conf C), экспозицию 112 200 USD в заголовок не давать.

68569591 · ABB · 46 шт · экспозиция 112 010 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Плата ABB 68569591 R147500524-02

что это: Не «плата», а сборка «силовой IGBT-модуль плюс плата драйвера затвора» для силовой части привода ABB ACS800. Подтверждено двумя открытыми страницами: store.dex.com — заголовок «ABB Inc IGBT Module Drive Top DTC V2 Part #68569591-BUILD»; eltra-trade.com — «Item Number: 68569591», «Type IGBT MODULE+DRIVE FS450R17KE3/AGDR-», раздел каталога «ABB ACS800 Accessories», «Produced in Germany». ВТОРОЙ НОМЕР ИЗ ЗАЯВКИ, R147500524-02, НЕ встречается ни на одной открытой странице и не опознан.

кто делает на самом деле: Сборку собирает ABB, но силовой полупроводник в ней — Infineon FS450R17KE3 (450 A на 1700 V), а AGDR-71C — собственная плата драйвера ABB. Оба обозначения стоят прямо в типе изделия на открытых страницах eltra-trade.com и automationdcs.com. Уход на рынок полупроводников по номеру Infineon — ГИПОТЕЗА: цену бессборочного модуля я не открывал и в деньги строки не подставляю.

его номер: 68569591 (ABB); в составе Infineon FS450R17KE3 и плата драйвера ABB AGDR-71C

жизненный цикл: Позиция каталога ABB ACS800 действующая («Condition: new» у европейского дистрибьютора), но живого наличия нет ни у кого: ACS800 — предыдущее поколение приводов ABB, и склад по этой сборке высох.

минимум: 1871.43

максимум: 1871.43

у кого найдено: store.dex.com — 1 871.43 USD, страница открыта (HTTP 200, 322 вхождения номера в теле). Дословно: «List Price: \$1,871.43 USD», «Regular price Sale price \$1,871.43 USD», «Unit price / per», «Sale Sold out», «Request Special Price». Это единственная цифра, увиденная своими глазами по этому номеру. Второго источника HET, и это проверено по доменам: eltra-trade.com открылась, но дословно «Price on Request» и «Total price: € 0.00» (её разметка при этом врёт «availability: InStock», «price 0.00»); santaclarasystems.com — «Out of Stock», «carries 0 items», цены нет; industrialautomationco.com, topbrandsplc.com, plcdcspro.com, buyparts.online — ноль совпадений; automationdcs.com — «Price: inquiry», и самого номера на странице HET, только тип изделия. НЕ УВИДЕЛ (это не «цены нет»): wiautomation.com, inverterdrive.com, galco.com, new.abb.com, ebay.com — 403 на каждой попытке, включая релей. ОДИН ОПЕРАТОР, А НЕ ТРИ ОТКАЗА: витрины plcdcspro.com, newgenplc.com и topbrandsplc.com сидят на двух общих почтовых доменах samvect.com и cambia.cn — это одна компания из Сыямынь под разными вывесками, поэтому и их «ноль совпадений», и их «цена по запросу» считаются ОДНИМ отрицательным результатом, а не несколькими.

природа цены: одна открытая карточка, товар распродан — то есть прайс, а не оффер

остаток: ноль. У продавца с ценой дословно «Sale Sold out» на видимой странице (его разметка противоречиво говорит InStock — верю тексту). У второго «Out of Stock», «carries 0 items». Ни один продавец не назвал остаток числом.

срок: 3–6 недель у европейского дистрибьютора (дословно «Delivery standard: 3-6 weeks, depending on the country»), и это без цены

на наш объём: Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки листа HBN: «Комплект силового IGBT-модуля» и «IGBT-модуль». Это одно и то же изделие, разложенное на две позиции разными наименованиями.

что закладывать: Найденная цена внутри вилки, ближе к её низу — по цене за штуку вилка выдержала. Но забронировать сейчас можно только: товар распродан, остаток не назван никем, а верх вилки не подтверждён ничем — страницу-основание не открыл никто ни в августе, ни сегодня. Такой объём одной силовой сборки со склада не собирается: это либо заказ у ABB через авторизованный канал, либо сбор по крохам у брокеров, и вилку под объём надо строить на цене ABB, которой у нас нет. Действие: запрос в авторизованный канал ABB и параллельно проверка цены силового модуля Infineon как более дешёвого пути.

канал закупки: Рынок запчастей для приводов ABB: брокеры излишков электроники и независимые дистрибьюторы ABB. Не турбинный рынок. Параллельный, более дешёвый канал — рынок силовых полупроводников по номеру Infineon, но он не подтверждён.

контакты: DEX Store (США): sales@dex.com, +1 888 678 9201. Eltra Trade (Словакия): +421 552 601 099. MOORE Automation (Сямынь): miya@mvme.cn

что мешает закрыть строку: Второй номер из заявки не опознан: если R147500524-02 задаёт конкретное исполнение платы драйвера, то найденная сборка может оказаться не тем исполнением, и совпадения по первому номеру недостаточно. Плюс изготовитель в нашей разметке взят ИЗ НАИМЕНОВАНИЯ заявки, а не из каталога — проверка через каталог ABB не делалась, его сайт отдаёт 403.

чем подтверждено: Две открытые страницы на опознание с полным типом изделия, одна открытая цена, шесть адресных отрицательных результатов, пять площадок с 403, вскрытый состав сборки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена за штуку увидена на открытой карточке), но «забронировать можно ноль» и неопознанный второй номер вынесены в рекомендацию и блокирующее условие

CT95038/01 · Siemens · 10 шт · экспозиция 110 000 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1 / 2 ДЮЙМА Сименс SGT-400 CT95038/01

что это: Газовый топливный клапан в сборе, 1.1/2 дюйма, Siemens SGT-400 — встроенный клапан топливной системы. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись четыре раза утверждала, что заявка называет изделие «датчиком температуры», и выводила из этого «основание вилки аннулировано, риск односторонний — скорее дороже верхней границы». Ни в сырых строках заявки, ни в сводке, ни в англоязычном первоисточнике этот номер датчиком не называется: обе строки заявки — «ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ - 1,1/2 ДЮЙМА» (2 шт) и «Встроенный газовый клапан» (8 шт), категория «клапаны и арматура»; в первоисточнике «GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH». Датчики температуры в заявке — совсем другие номера (64/51004015/6, 64/51004027/3 и далее). Описания подтверждено двумя открытыми страницами: gowringscontinental.nl — карточка «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», на ней оба номера, цены нет; turbineblade.net — «Actuator fuel gas main valve XM26/27 — CT95038/01».

кто делает на самом деле: Не установлен. Ни одного третьего шильда (Woodward, Moog, Hoerbiger и т.п.) под CT95038 не нашлось: изделие ведётся в номенклатуре Siemens собственным СТ-номером и имеет собственное руководство OEM. Признак «покупного» есть — параллельный номер рустоновского вида 64/60040232/2 на карточке стокиста, — но кто именно льёт и собирает клапан, по открытым источникам не подтверждается. Догадку не ставлю.

его номер: Перекрёстные номера в пределах номенклатуры Siemens/Ruston: 64/60040232/2 (карточка Gowrings Continental) и ESP000910 (позиция 129/154 в перечне ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze). Номера сторонних изготовителей нет — см. real_maker.

жизненный цикл: Неизвестно, но признаков снятия нет. В списках обязательного ЗИП SGT-400 позиция присутствует у трёх независимых поставщиков, документ OEM живой, приемника не объявлено. Дополнительно: сам IFV у Siemens — предмет сервисного предложения «Integrated Fuel Valve (IFV) Gas Fuel System Upgrade» (флаер energy.siemens.com; сегодня домен не отвечает, видел только заголовок в выдаче) — то есть модернизационный, а не устаревший узел. Официального подтверждения статуса без запроса в Siemens Energy нет.

природа цены: не найдена

срок: Не указан ни на одной карточке. Единственные видённые высказывания о сроках — не по этой позиции: трейдер MSRI (Индия) пишет в рекламе, что у OEM бывает «до 18 месяцев», а на карточке сопоставимого клапана Woodward GS16 (9907-561, refurbished) у tcssb.com стоит «shipping within 1-3 weeks». Ни то, ни другое не является сроком по CT95038/01.

на наш объём: НАСТОЯЩИЙ ДЕФЕКТ СТРОКИ — В КОЛИЧЕСТВЕ, а не в опознании. В сводке стоит 10 шт, и это сумма двух строк заявки (2 + 8), а англоязычный первоисточник несёт CT95038/01 РОВНО ОДИН РАЗ и с количеством 2 (отношение 5,0 — один из девяти таких номеров листа); строки «Встроенный газовый клапан» на 8 шт в первоисточнике нет вовсе, и номер 64/60040232/2, под которым клапан продаётся у gowringscontinental, в заявке не встречается ни разу. Поэтому экспозицию показываем ДВУМЯ числами: 110 000 USD по сводке и 22 000 USD по первоисточнику. Собственное же наблюдение прежней записи — «10 штук полного клапанного узла это парковый объём, на турбине их один-два» — этой проверкой и подтверждается.

что закладывать: Закладывать нечего, пока не назван объём: по строке вопрос не в цене, а в количестве. Вилка 4 000–18 000 USD (conf C) НЕ аннулирована — её собственное основание «экспертная вилка по классу газового регулирующего или отсечного клапана промышленной ГТУ» построено ровно под опознанное изделие. Направленный вывод «скорее дороже верхней границы» снят как стоявший на выдуманном расхождении. Экспозиция по строке считается двумя способами и различается в пять раз — по сводке и по первоисточнику, см. «на наш объём», — поэтому одной цифры по строке не существует и проверить нечего.

канал закупки: Канал есть, но все — только «под запрос», без публичной цены. 1) Gowrings Continental BV (Хайнеоорд, Нидерланды) — единственная найденная товарная карточка именно на CT95038/01 (раздел «Siemens spare parts | engines | new and used»); цена и остаток не показаны. 2) Gas Turbine Services (GTS), Линкольн (Великобритания) + Эсбьерг (Дания) — независимый сервис по Siemens Lincoln SGT/Ruston, на сайте заявлено €53 млн «strategic stock» и «on-demand OEM components»; профильнее всех по этой машине. 3) Siemens Energy — OEM, единственный источник авторизованно нового узла и статуса номера. 4) Копийщики, прямо заявляющие, что не авторизованы: Shenzhen Blaze (turbineblade.net, ведёт номер с ESP000910), Leda Greenpower (china-power-contractor.cn, ведёт CT95038/01), Hangzhou Gas Turbine Parts. Стоковых витрин с ценой по этому номеру нет ни одной.

контакты: Gowrings Continental BV (карточка на CT95038/01): info@gowrings.nl, +31 78 6768555. Gas Turbine Services: gts@gasturbineservices.com, +45 7546 8030 (DK), +44 1522 842700 (UK), New Horizons, Teal Park, Lincoln LN6 3AD. Прочие, где самого номера в перечне нет: AeroTurbineSpare — sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991; MSRI — rvp@msritrade.com, +91 120 4102955. Все адреса и телефоны взяты дословно со страниц.

что мешает закрыть строку: Вопрос заказчику не «датчик или клапан» (конфликта нет), а СКОЛЬКО КЛАПАНОВ РЕАЛЬНО НУЖНО: 2 или 10. В сводке 10 = 2 + 8 по двум строкам заявки, в англоязычном первоисточнике по этому номеру стоит 2. Разница в пять раз и в деньгах, и в сроке. Ссылка на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снята: этого номера нет ни на одной из их двух страниц SGT-400.

чем подтверждено: Чем подтверждено «что это»: четыре независимых источника сходятся. Карточка стокиста Gowrings — «CT95038/01 INTEGRATED FUEL VALVE», параллельный номер 64/60040232/2. Список «Wanted: Spare Part for SGT-400» на industrialmarinepower — строка «CT95038/01 — Gas Fuel Valve Assembly, 1.1/2 Inch» и отклик «VALVE, FUEL CONTROL, ASSEMBLY, 1-1/2", MANUFACTURER: SIEMENS P/NO: CT95038/01» для Phase V / Phase VII. Перечень ЗИП SGT-400 у Shenzhen Blaze — «CT95038/01 | ESP000910 | GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH». Ссылка на руководство OEM TSP09355 Issue 1 на форуме Siemens SiePortal. Прошлый вердикт pn_not_found снимается: номер есть и опознан однозначно. Чего подтвердить НЕ удалось — цены. Ни одной. Проверены: карточка стокиста (цены нет), три китайских изготовителя-копийщика (цен не публикуют), независимые сервисы и трейдеры (только «Add To Quote»), таможенные базы (zauba отдаёт 403, записей по номеру в выдаче нет), тендерные площадки (РФ, Индия, Узбекистан — ничего), аукционы излишков (Salvex — по номеру ничего), eBay (по CT95038 выдаёт только пульта Toshiba CT-95038, к делу не относятся). Проверен и запасной путь — цена сопоставимого изделия класса: клапаны Woodward GS16/GS40 тоже продаются исключительно по запросу, даже refurbished на tcssb.com без цены. То есть публичного рыночного уровня у этого класса нет в принципе, и «одной настоящей цены» по этой позиции сегодня не существует в открытых источниках. Цифр из сниппетов не брал: 403 получили control.com, ebay.com, zauba.com, но ни одной цены в их сниппетах не было, придумывать нечего. Почему вилка всё же под вопросом, хотя вердикт «нечем проверить»: вилка 4 000–18 000 USD построена под «датчик температуры», а покупается полный клапаный узел топливной системы с приводом. Основание вилки аннулировано, и риск односторонний — сборка такого уровня скорее дороже верхней границы, чем дешевле нижней. Утверждать этого числом не могу, поэтому recommended пуст: твёрдая цена, посчитанная от середины (110 000 USD на 10 шт.), сейчас не опирается ни на что. Рекомендую до защиты не двигать цену, а получить хотя бы один счёт — быстрее всего у GTS в Линкольне (та же машина, свой склад) и параллельно у Gowrings по их карточке; цену OEM — запросом в Siemens Energy с указанием TSP09355 и исполнения /01 либо /02.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Убрать преmissу про датчик температуры целиком: заявка называет изделие газовым топливным клапаном в сборе (rfq_demand.json, обе строки, cat «клапаны и арматура»), а вилка 4 000–18 000 в rfq_prices.json по своему basis дана по классу «газовый регулирующий/отсечной клапан промышленной ГТУ» — её основание НЕ аннулировано, и направленный вывод «скорее дороже верхней границы» надо снять как неподтверждённый. Вместо него поставить настоящий дефект: qty 10 = 2 + 8 по двум строкам заявки при qty 2 в англоязычном первоисточнике (ship_english_source.json, строка 414), поэтому экспозицию надо показывать двумя числами — 110 000 USD по сводке и 22 000 USD по первоисточнику, а у заказчика спрашивать не «датчик или клапан», а сколько клапанов реально нужно: 2 или 10. Ссылку на ESP000910 как на позицию перечня Blaze снять — на обеих их страницах SGT-400 этого номера нет.

64/60040257/1 · Siemens · 12 шт · экспозиция 105 000 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1

что это: НЕ УСТАНОВЛЕНО, и прежний вывод снят. Раньше здесь стояло: «электропневматический позиционер, проверено по живой странице». Проверено было /2, а не /1 — а /2 стоит в нашей же заявке отдельной строкой (строка 477 rfq_demand.json, «ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР, 2 шт»). Вывод был перенесён с суффикса на суффикс, а суффикс у линкольнских чертежей и есть номер изделия. ВТОРАЯ ПРИЧИНА СНЯТЬ: страница, на которую вывод опирался (gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), не чужой каталог, а англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК нашего же листа «Энергосети» — 431 её строка из 634 стоит в заявке, количества совпадают у 425 (замер: gt/tools/english_source.py). Подтверждать заявку её же

первоисточником нельзя, вывод получается круговым. Что установлено точно: номер в заявке ПРОДУБЛИРОВАН — стоит и у «Датчика положения» (8 шт, строка 1557), и у «Клапана BOV» (4 шт, строка 219). Какая из двух строк несёт чужой номер — не определено, и оба чтения опираются на документы.

кто делает на самом деле: ПО КЛАПАНУ BOV — УСТАНОВЛЕН ДОКУМЕНТОМ OEM: «There are two BOV's mounted externally. One each side of the PT. The BOV's are made by MOOG and are hydraulically operated. The Hydraulic system operates at a pressure of 180 BarG (2646 psi)» — Siemens Industrial Turbomachinery Ltd (Линкольн), «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006, с. 120. То есть если строка про клапан P2 BOV, её изготовитель — Moog, и спрашивать надо Moog, а не Siemens. ПО ДАТЧИКУ/ПОЗИЦИОНЕРУ — не установлен: гипотеза Kinetrol остаётся гипотезой, ни одной строки, связывающей 64/60040257 с Kinetrol, нет (прежний снippet «Kinetrol 64/60040257/1011» уже был поймана как выдумка поисковика). Механизм совмещения датчика и позиционера существует и подтверждён у Kinetrol: к позиционеру P3 отдельно идёт «angle re-transmit circuit» — плата обратной связи 4–20 мА по углу внутри того же корпуса. Это рассуждение, не привязка к номеру.

жизненный цикл: Машина активна: SGT-400 (13–15 MBT) — действующий продукт Siemens Energy, в портфеле прямо заявлены «spare parts, service exchange, long Term Programs (LTP), overhaul service» на весь жизненный цикл (siemens-energy.com, страница SGT-400). По самой позиции статус НЕИЗВЕСТЕН: номер 64/60040257/1 не имеет ни каталожной записи, ни коммерческого следа — ни «активен», ни «снят» подтвердить нельзя. Косвенно: публично видна только вариация /2, наша /1 не встречается нигде, что может означать более старую или замещённую вариацию чертежа.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены от количества не найдено — ни одной цены вообще. Замечание для разговора, не цифра: позиционер — серийный прибор КИП, а не чертёжная деталь турбины, поэтому на 12 шт цена за штуку у настоящего изготовителя прибора обычно заметно ниже разовой OEM-цены запчасти по шильде Siemens. Подтвердить это нечем, в защиту не выносить. Отдельно: в найденной ведомости позиционер стоит 2 pcs на комплект капремонта двух машин — 12 шт это либо парк, либо складской запас, и стоит уточнить у заказчика, откуда взялось количество.

канал закупки: Канала с ценой НЕТ. Подтверждены только каналы «по запросу», без прайса: (1) авторизованный — Siemens Energy, сервисный канал запчастей/service exchange/LTP, то есть цена только по контракту и обращению; (2) трейдеры турбинного ЗИП, которые публикуют эту же линкольнскую ведомость и принимают RFQ, но цен не печатают — Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd (владелец найденной ведомости) и AeroTurbineSpare («Submit your RFQ today for a firm quote within 24 hours», прайса на сайте нет). Практический путь дешевле OEM появится только после снятия шильды с установленного позиционера: тогда закупка идёт у изготовителя прибора как серийный КИП, а не как чертёжная запчасть Siemens.

контакты: Только реально увиденные на страницах. Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd: saels@gas-turbine-parts.com (написание на странице именно такое, с опечаткой в «sales»), Tel 86-571-89967020, Phone 15869109368, адрес No151, ZiDingXiang Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310021. AeroTurbineSpare: sales@aeroturbinespare.com, +968 7187 6991.

что мешает закрыть строку: Блокирует заявка, а не рынок. Против «описки в строке BOV»: каталожный номер клапана BOV найден дважды дословно — «P2 BOV and actuator assembly | 64/60040215/7» (turbineblade.net, два перечня); (2) продувочный клапан P2 сама заявка держит под /1014; под /1 клапана нет ни в одном источнике. Против «описки в строке датчика»: в первоисточнике позиционер /2 напечатан внутри блока межступенчатого клапана перепуска (соседние строки RW54017 и RW54014 GASKET INTERSTAGE BLEED VALVE, MW54011C BELLOW ASSEMBLY, 64/51014009/1 ELECTRIC ACTUATOR AND FITTINGS), а межступенчатый клапан перепуска сам Siemens называет BOV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА, подтверждённая документом OEM: Siemens называет BOV два разных узла — «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» (с. 2) и «The P2 Air Blow-Off Valves» (с. 119–122) в «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006. Поэтому без заказчика строка не разбирается: нужно, какая из двух строк несёт другой артикул, и какой именно BOV имеется в виду. Фото шильды узла и позиции решает вопрос за минуту.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО И ЧТО ИМЕННО СНЯТО. Формат номера 64/XXXXXXX/X подтверждён как серия Siemens Lincoln (ex-Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone). Расщепление базового номера суффиксом на разные изделия подтверждено на соседях: /60040226/1C solenoid valve, /2 fuel gas secondary block valve, /10 on-package block valve; /60040233/7, /16, /24, /25, /32 — пять разных клапанных сборок. Класс блока 64/600402xx — арматура топливного газа и управляющего воздуха в сборе с приводами и позиционерами, поэтому по соседям нельзя отвергнуть ни «клапан», ни «позиционер». СНЯТО: утверждение «это позиционер, проверено живой страницей» — проверен был другой суффикс, да ещё по первоисточнику самой заявки. Урок общий: источник, оказавшийся первоисточником заявки, заявку не подтверждает — это то же правило, что «эталон не может быть производным от правила».

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт остаётся «нечем проверить», но опознание изделия снято: под /1 в заявке стоят и датчик, и клапан, и какая строка неверна — не установлено

3AXD50000260706 · ABB · 22 шт · экспозиция 99 000 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Комплект ACS800-104 R8i Kit 8

что это: ABB, тип по каталогу «ACS800-104 R8i KIT 8», описание «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT» — комплект планового ТО инверторного модуля ACS800-104 типоразмера R8i (семейство ABB ACS800 multidrive): конденсаторы звена постоянного тока с интерфейсной платой главной цепи AINT-14C и сопутствующей мелочью. 19,48 кг/шт, изготовление Эстония (COO: EE), ТН ВЭД 85049090. Это HE «модуль» — это ремкомплект к модулю, привязанный к регламенту ABB 3/6/9 лет.

кто делает на самом деле: Сам комплект — ABB (завод в Эстонии), перешильдовки нет. Но начинка комплекта чужая и покупается отдельно: конденсаторы звена DC — EPCOS/TDK B43586-S9418-Q3 (4100 мкФ, 400 В), под номером ABB 64410512 / 3AFE64410512, у сток-трейдера WiAutomation 369,84 USD/шт; плата AINT-14C — номер ABB 68685826. Состав родственного комплекта Kit 3 (3AXD50000260652, 11,5 кг) опубликован на inverterdrive.com: 68685826 MC Interface Board + 64410512 DC Capacitors (12 шт) + 68692172 ribbon cable + 68249660 power resistors (3 шт) + 3AUA0000024466 insulating sheet. Отсюда счёт снизу: Kit 3 ≈ 5 тыс. USD в компонентах по ценам трейдеров, наш Kit 8 тяжелее в 1,7 раза → ≈ 7–9 тыс. USD.

его номер: 64410512 / 3AFE64410512 = EPCOS B43586-S9418-Q3 (конденсатор DC); 68685826 = AINT-14C (плата интерфейса главной цепи). Преемник комплекта целиком: 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8i PM9 PRE-ASSEM.KIT8» (28,92 кг), варианты с опциями: 3AXD50000890774 (KIT2 + Q950), 3AXD50000890910 (KIT8 + Q967).

жизненный цикл: СНЯТА. Карточка авторизованного дистрибьютора ABB Proax (proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706) по всем складам ABB пишет дословно «No more available. No replacement», и там же примечание склада FIPSE: «Kit no more available. The new ACS800-104 R8i PM9 concept is factory made and tested assemblies». Преемник — заводские предсобранные комплекты ACS800-104 R8i PM9, для нашего Kit 8 это 3AXD50000890750 (и вариант +Q967 — 3AXD50000890910). Родственный комплект Kit 3 (3AXD50000260652) на inverterdrive.com помечен «Obsolete Product». Заводской цены по номеру 3AXD50000260706 больше не существует.

минимум: 9863.88

максимум: 14676.0

авторизованный канал: 9 863,88 USD за штуку = 13 669,00 CAD по курсу набора 1,385763 на 13.09.2026. Карточка proax.ca/en/product/2351382/ABB3AXD50000260706 открыта: в разметке mnp и sku наш номер, price 13669.0000 CAD, состояние NewCondition, наличие BackOrder, в видимой части «CAD\$ 13,669.00» рядом с кнопкой Add To Cart и подписью «Not in stock». СНЯТО: прежние утверждение, что Proax держит карточку, но цены на ней нет вовсе.

у кого найдено: Оpozнание подтверждено первоисточником: abb.com/global/en/products/3axd50000260706 — «ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT». Цена авторизованного канала — Proax (см. поле выше). Второй уровень: Aussie Components, единственная цена на странице — 20 475,67 AUD с GST = 14 676 USD по курсу набора 1,395178; без GST 13 342 USD. СНЯТО: прежние 8 675,56 USD (WiAutomation) и 13 235 USD — первая из снippetа, вторая посчитана прогоном делением на 1,1 по внебазовому курсу; точка 10 414 USD не воспроизводится вовсе (курса DOP в наборе нет). ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, дословно с карточки дистрибьютора: «Product Availability Class: No more available. No replacement», примечание изготовителя от 01.10.2024 — комплект снят, новая концепция ACS800-104 R8i PM9 собирается и испытывается на заводе и зависит от опционного кода модуля. Страна происхождения — Венгрия (не Эстония, как стояло в прежней записи), вес 19,246 кг.

природа цены: По самому номеру 3AXD50000260706 — НЕ НАЙДЕНА (нигде ни одной цифры, только «по запросу»). Все найденные цены — сток-трейдеры/независимые складские продавцы по преемнику 3AXD50000890750. Заводской цены и цены авторизованного канала в открытых источниках нет.

остаток: По номеру заявки подтверждённого остатка нет: у ABB статус «нет и замены нет»; китайский брокер 114ic.com заявляет 15 шт (поставщик Shenzhen Yingboer), но поле цены пустое, и это витрина-заявка, а не склад. По преемнику 3AXD50000890750: WiAutomation US и Aussie Components пишут «In stock» без числа, Obso Global — «In stock, Condition: New», без числа. Ни один продавец не подтвердил покрытие НАШИХ 22 шт.

срок: По снятому номеру в записи ABB у Proax: 62 дня по большинству складов, 0 дней у четырёх (CHNOR001, DEAPRMLC, FISER001, ZATAD021) — но всё это при статусе «No more available», то есть срок бессмысленный. По преемнику: «Express delivery» (WiAutomation), «5-10 business days» со склада в Австралии (Aussie Components); минимальный заказ у ABB — 1 шт.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН источник — ни по снятому номеру, ни по преемнику. Практический расчёт на 22 шт: со стока трейдеров 22 предсобранных PM9-комплекта не соберутся (никто не назвал количества, а изделие снятое/нишевое), поэтому реальный путь — заказ 22 шт через ABB Service как проект, где скидка за объём нормальна, но и заводской срок тоже. Розничная точка трейдера (8,7-13,2 тыс. USD) — это цена за штуку с чужого склада; при заводском заказе 22 шт я бы ждал движения вниз от верхней трейдерской точки, а не вверх, но подтвердить это нечем: ни одной ступени в открытых источниках нет. Экспозицию считаю от уровня за штуку, а не от подтверждённого лота: 22 × 11 000 ≈ 242 тыс. USD против записанных 99 тыс. — то есть занижение примерно в 2,4 раза. Это планово-расчётная цифра, а не сумма закупки по подтверждённому остатку.

что закладывать: 9 900 USD за штуку, коридор 9 900 – 14 700. На 22 шт это 217 005 USD против записанных в заявке 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. ОГОВОРКА ОБЯЗАТЕЛЬНА: цена прайсовая, на позицию в статусе BackOrder и «No more available», поэтому покупка пойдёт преемником 3AXD50000890750 по квоте ABB. И счёт снизу по составу комплекта больше не считается независимым подтверждением: он держался на дорогом из трёх вариантов одной платы у одного продавца (AINT-14C-Sealed 1 792,29 против обычной 778,37 USD у того же PLC Direct), а у store.dex.com по той же плате 1 836,00 с вариантами NOCORE 3 672,00 и REPAIR 1 468,80 — рынок платы построен на обмене с возвратом сердечника.

канал закупки: Рабочий канал есть, но только по ПРЕЕМНИКУ и не по старому номеру: 1) ABB Service / авторизованный дистрибьютор ABB — запрос на 3AXD50000890750 «ACS800-104 R8i PM9 PRE-ASSEM.KIT8» (или вариант с нужной опцией +Q950/+Q967); карточку держит авторизованный Proax (Канада), у ABB минимальный заказ 1 шт. 2) Независимые складские продавцы преемника: WiAutomation, Aussie Components (AU, склад в стране), EU Automation, Obso Global, Armad Engineering (UK). 3) Компонентный путь в обход комплекта: конденсаторы EPCOS B43586-S9418-Q3 (64410512) и плата AINT-14C (68685826) покупаются по отдельности — это единственный способ уйти вниз от 8,7 тыс., но он снимает с ABB гарантию на комплект и требует решения сервисного инженера. Брокерские витрины по старому номеру (китайские трейдеры на cnal.com, 114ic.com, листинги Alibaba) цены не дают вообще — как канал не считаю.

контакты: Реально увиденное на странице по нашему номеру — только китайский брокер (114ic.com/3axd50000260706): Shenzhen Yingboer Electronics Co., Ltd (深圳市英博尔电子有限公司), контакт 赵经理 (менеджер Чжао), телефон 14704756432, QQ 3633762972, адрес: 深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座23C1. Заявляет 15 шт, цены не даёт. Прочие продавцы (Proax, Armad Engineering, Aussie Components, WiAutomation) почт и телефонов на открытых мною страницах не показали — только формы «запросить цену», поэтому контактов по ним не привожу.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть в исходном виде: номер 3AXD50000260706 снят и замены под тем же номером нет, покупать надо преемника — предсобранный PM9-комплект. А преемник существует в вариантах с опциями (3AXD50000890750 базовый, +Q950 — 3AXD50000890774, +Q967 — 3AXD50000890910), и какой именно нужен, определяется конфигурацией шкафа заказчика. Поэтому от заказчика нужно: (1) тип и заводские номера приводов ACS800-104 с подтверждением типоразмера R8i, (2) код опций шкафа (+Q9xx) с шильдика/паспорта, (3) подтверждение, что 22 комплекта = 22 инверторных модуля и что интервал ТО именно PM9 (9-й год), а не PM3/PM6 — у ABB это разные комплекты. Без этого ABB Service не подтвердит, какой именно PM9-комплект применим, и любая цена останется ориентировочной.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Тип и описание — записями ABB, попавшими в индекс (new.abb.com, локали sk/de/it/ja: «Product ID: 3AXD50000260706, ABB Type Designation: ACS800-104 R8i KIT 8; Catalog Description: ACS800-104 R8i KIT 8; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT») плюс карточка Armad Engineering (UK) с весом 19,48 кг, COO: EE и TH ВЭД 85049090. Статус жизненного цикла и преемник — карточкой авторизованного дистрибьютора Proax: дословно «No more available. No replacement» и примечание склада FIPSE про «new ACS800-104 R8i PM9 concept... factory made and tested assemblies». Состав комплекта — публикацией родственного Kit 3 на inverterdrive.com. Регламент 3/6/9 лет — документом ABB «ACS 800 PM Kits». Что осталось неясным и где слабое место цифры. По самому номеру 3AXD50000260706 в открытых источниках НЕТ ни одной цены — ни заводской, ни дистрибьюторской, ни брокерской; я проверил авторизованный канал (Proax), UK-продавца (Armad), китайские витрины (cnal.com, 114ic.com), Alibaba, eBay, Radwell, Galco, Octopart, Findchips, eltra-trade, chipsgate, quicktimeonline, petrospares, sogears — пусто либо «по запросу» либо 404. Поэтому вилку я не подтверждаю, а ПЕРЕНОШУ на преемника: единственный уровень, по которому вещь физически покупается. Из трёх найденных точек по преемнику одна открыта мною как карточка (Aussie Components, 18 614,25 AUD без GST = 13 235 USD по курсу 1,406483 на 17.09.2026), а две — 8 675,56 USD (WiAutomation US) и 614 548,18 DOP = 10 414 USD (WiAutomation DO, вариант +Q967) — взяты из поисковых сниппетов, потому что сайт отдаёт 403/CAPTCHA; карточки я не открывал, и подавать их как подтверждённые нельзя. Все три — сток-трейдеры, не авторизованный канал. Почему всё-таки говорю «занижена», а не «нечем проверить». Три независимых трейдерских точки лежат в 8,7-13,2 тыс. USD/шт, и независимый счёт снизу по компонентам старого комплекта (12 конденсаторов 64410512 по 369,84 USD + плата AINT-14C + мелочь ≈ 5 тыс. на 11,5-кг Kit 3, наш Kit 8 — 19,48 кг) даёт 7-9 тыс. USD/шт. Два разных метода сходятся выше верхней границы вилки 7 000, так что 2000-7000 не защищается ни с какой стороны. Оговорка к рекомендации: преемник тяжелее старого комплекта (28,92 против 19,48 кг) и включает заводскую сборку банка конденсаторов и лотка плат, то есть часть его цены — работа, которой в старом комплекте не было; чистый «старый» Kit 8 объективно ближе к 7-9 тыс. Но купить старый номер нельзя, поэтому закладывать надо уровень преемника. Ограничение прогона: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), Google/Bing/Yandex/DDG напрямую отдавали капчу или мусор — всё найдено через ридер-прокси над DuckDuckGo и прямыми загрузками карточек. Часть источников (new.abb.com — 503, eBay, Alibaba, Radwell, Galco, inverterdrive напрямую, WiAutomation) мне не открылась; по ним возможны цены, которых я не видел. Первое, что стоит сделать дальше: запросить ABB Service/Proax официальную цену и срок на 3AXD50000890750 под 22 шт — это единственный способ получить заводскую цифру и ступени за объём.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод «занижена» оставить, но переложить его на печатную цену авторизованного канала по НАШЕМУ номеру вместо двух сниппетов: Proax, 13 669,00 CAD = 9 863,88 USD/шт по курсу CAD 1,385763 (fx_rates.json, 13.09.2026). Экспозиция 22 × 9 864 = 217 005 USD против записанных 99 000 — занижение в 2,19 раза, а не в 2,4. Рекомендую поставить 9 900 USD/шт (коридор 9 900 – 14 700, где верх — 20 475,67 AUD с GST у Aussie Components), price_low 8 675,56 и price_high 13 235 убрать как неоткрытые. COO исправить на Венгрию, вес на 19,246 кг. Рядом обязательно оговорка: цена прайсовая на снятую позицию в статусе BackOrder, покупка идёт преемником 3AXD50000890750 по квоте ABB.

DCA4 · Fleetguard · 345 шт · экспозиция 98 325 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л

что это: Жидкая присадка к охлаждающей жидкости (SCA) Fleetguard DCA4, ведро 18,9 л — и ФАСОВКА НАЗВАНА В САМОЙ ЗАЯВКЕ. Сырая строка дословно: «Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) FLEETGUARD DCA75L, 18.9 л», 345 шт; семейное имя DCA4 стоит только в колонке артикула. СНЯТО КАК ОШИБКА: прежняя запись объявляла фасовку неизвестной и требовала её у заказчика. Права она в другом: DCA4 в колонке артикула действительно не артикул, а имя химии, и закупщик, работающий по колонке номера, строку не оценит.

кто делает на самом деле: Скрытого изготовителя тут нет: Fleetguard — собственный бренд Cummins Filtration (Cummins Inc.), DCA4 — химия самого Cummins. Косвенно подтверждено тем, что Автопитер отдаёт одни и те же номера (DCA60L, DCA75L, DCA80L) и под Fleetguard, и под Cummins. Побочно: на DCA60L Автопитер показывает третьим брендом SF-Filter, то есть у независимого изготовителя фильтров есть аналог — но это маппинг Автопитера, на сайте SF-Filter я это НЕ подтвердил (их поиск ничего не отдал). Приём с опознанием OEM-шильды здесь не применим — заявка не турбинная.

его номер: Фасовки NA (все четыре подтверждены как Fleetguard «Присадка» на autopiter.ru): DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L. Вне NA то же семейство идёт под номерами Cummins — подтверждены живыми карточками: 3167215/DCA12L, 3167216/DCA13L, 3167217/DCA14L, 3167218/DCA015L. Фильтр с

зарядом DCA4 — Fleetguard WF2075 (подтверждён карточкой). Соответствие объёмов фасовкам (пинта 0,47 л / 1,89 л / ведро 18,9 л / бочка 208 л) взято из прошлого вердикта и НЕ перепроверено по каталогу изготовителя в этом прогоне.

жизненный цикл: Известно — заводской статус не подтверждён. Что видно: у DCA65L и DCA60L карточки в каталоге есть, но живых предложений ноль («Предложений по запрошенному номеру не найдено»), а в индийском канале номера DCA60L/65L/75L/80L вообще не встречаются — там торгуют 3167215-3167218 (DCA12L-DCA15L) и готовыми Fleetcool/CC2505. Это косвенный признак, что нитритная SCA-химия DCA4 вытесняется более новыми линейками, но прямого подтверждения снятия или преемника я не нашёл: сайт Fleetguard и shop.cummins.com отдают JS/логин. Статус надо брать у авторизованного дилера Cummins письмом.

авторизованный канал: не найдена

у кого найдено: Открытые карточки: simplyfilter.com/dca75l-... — PN DCA75L, «Fleetguard DCA4 Coolant Additive», 356,32 USD, «5 Gallon Pail», отгрузка 2-3 недели, продаётся одним ведром. Соседние фасовки для масштаба: DCA60L пинта штукой 6,56 USD (puredieselpower) и та же DCA60L ящиком 12 бутылок 140,87 USD (simplyfilter, то есть 11,74 за бутылку) — это и есть упаковочная ловушка, одна и та же фасовка у одного продавца штукой, у другого ящиком; DCA80L бочка 208 л — 2 871,90 USD. У shop.deere.com карточка «Fleetguard Engine Coolant Conditioner, DCA4, 18.9 Liter (5 Gallon) Pail» жива, цена не показана. finditparts (MSRP 346,31 и «Out of Stock») сегодня отдаёт 403 — это запись нашей базы, а не сегодняшний замер.

природа цены: сток-трейдер / B2B-трейдер (IndiaMART). Заводской и авторизованной цены по запрошенной позиции не найдено.

остаток: пусто — ни на одной открытой карточке остаток числом не указан. Прошлый замер «912 шт у Parts and Filters» перепроверить нельзя: домен partsandfilters.com сейчас отдаёт 301 на accudraftpaintbooths.com, то есть сменил владельца. Эту цифру из прошлого вердикта нужно снять, а не переносить.

на наш объём: Ступеней цены от количества не нашёл ни на одной карточке — ни у трейдеров IndiaMART (у карточки 3167217 прямо «No quantity-based pricing tiers»), ни где-либо ещё. Но на 345 шт ступени вторичны: всё решает фасовка. Мелкие фасовки этой химии продаются ящиком (12/24 бутылки), и цена за штуку на 345 шт заводом ниже витринной; 18,9-л ведро и 208-л бочка — это вообще другая единица счёта. Отдельно: 345 бочек по 208 л = 71 760 литров присадки, это не бывает ни у одного парка — сам объём 345 шт говорит, что в строке подразумевается мелкая фасовка или фильтр WF-серии, и тогда экспозиция 98 325 USD завышена на порядок и более. Числа в этой оценке — мой расчёт от неподтверждённой фасовки, в заголовок их ставить нельзя.

что закладывать: 356,32 USD за ведро: 345 × 356,32 = 122 930 USD против записанных 98 325 — то есть наша оценка занижена на 25 %, а не «завышена на порядок», как утверждала прежняя запись. Основание вилки 220-350 USD обеспечено: в наборе цен прямо записано «MSRP 346,31 за DCA75L (18,9 л)», и живая цена той же фасовки 356,32 стоит на 6,32 USD ВЫШЕ верха вилки. ОГОВОРКИ: розница и MSRP неавторизованных магазинов со сроком 2-3 недели, числа остатка нет ни на одной карточке, покрытие неизвестно — значит в сумму закупки цифра не идёт, только в уровень для торга. Разброс между крайними чтениями строки, если фасовку всё-таки читать вольно, — 438 раз (6,56 USD за пинту против 2 871,90 за бочку), а не «больше двадцати».

канал закупки: Рабочего проверенного канала по запрошенной позиции нет. Реальный канал по DCA4 — авторизованный дилер Cummins / Fleetguard (shop.cummins.com, дилерская сеть Fleetguard), но обе площадки закрыты JS/логином, цену оттуда можно взять только запросом ТКП. Фактически работающий, но трейдерского уровня канал — продавцы IndiaMART: Mach Spares India, Akshar Enterprises, Jaggi Earthmovers (по номерам Cummins 3167215-3167218 и по WF2075). Западную розницу в этом прогоне пробить не удалось: 403/404/503 у всех.

что мешает закрыть строку: Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается. Спросить ровно одно: что именно требуется под «DCA4» — жидкая присадка в фасовке DCA60L (0,47 л), DCA65L (1,89 л), DCA75L (ведро 18,9 л) или DCA80L (бочка 208 л), либо фильтр охлаждающей жидкости Fleetguard WF-серии с зарядом DCA4 (напр. WF2075). Разброс по деньгам между этими вариантами больше двадцати раз, и уверенность А у вилки 220-350 USD ничем не обеспечена. Вторым вопросом — подтвердить у авторизованного дилера Cummins, активна ли ещё нитритная SCA-химия DCA4 для машины заказчика или её надо заменять на актуальную линейку: если снята, вилки не существует по определению.

чем подтверждено: Прошлый вердикт pn_not_found подтверждаю: DCA4 — семейство, а не артикул, и все четыре фасовки Fleetguard я независимо увидел в каталоге Автопитера как «Присадки» (DCA60L, DCA65L, DCA75L, DCA80L), причём DCA75L там же отдаётся и как Cummins «Фильтр» — то есть предупреждение про фильтр подтвердилось третьей стороной. Что подтверждено живыми карточками: только цены соседних номеров того же семейства в трейдерском канале IndiaMART (3167215-3167218 / DCA12L-DCA15L, 1 232-6 640 INR за штуку/литр, ≈14-75 USD по моему пересчёту ~88 INR/USD) и фильтр WF2075 за 850 INR. По самим DCA60L/65L/75L/80L ни одной цены — ни заводской, ни авторизованной, ни трейдерской — я не нашёл; у Автопитера по DCA65L и DCA60L прямо «Предложений по запрошенному номеру не найдено». Поэтому вилку я не подтверждаю и не опровергаю числом, а объявляю непроверяемой, и recommended оставляю пустым: подставлять уровень под позицию, которая ещё не опознана до фасовки, нельзя — завтра эту цифру понесут на защиту. Направление ошибки, тем не менее, видно: на трёх мелких фасовках 220-350 USD за штуку завышено кратно (вся эта химия торгуется десятками долларов за бутылку), а на 208-л бочке та же вилка была бы занижена — то есть вилка не смещена, она просто не привязана ни к чему. Ограничения прогона, важные для доверия к выводу: WebSearch был исчерпан (200 из 200) ещё до моего первого вызова, а все обходные поисковые endpoint'ы (Bing напрямую и через RSS, DuckDuckGo, Brave, Startpage, Ecosia, Mojeek, Yahoo, Dogpile, 4get, три инстанса SearXNG, r.jina.ai) либо блокировали запрос, либо отдавали заведомо подменённую выдачу — на запрос по парт-номеру приходили страницы Эда Ширана, аэропорта Аделаиды и бургундского вина. Ни одной цифры из поисковой выдачи я не использовал; всё выше — с открытых карточек, которые я фетчил сам. Что осталось неясным: фасовка (главное), статус жизненного цикла DCA4, любая цена авторизованного канала, ступени от количества, остатки и сроки. Отдельно: остаток «912 шт по 25,80 GBP» из прошлой проверки нужно снять — домен partsandfilters.com сменил владельца и редиректит на accudraftpaintbooths.com, источник мёртв.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вычеркнуть блокер «Нужна фасовка от заказчика — без неё строка не закрывается»: заявка её уже называет — DCA75L, 18,9 л. Вычеркнуть «уверенность А у вилки 220-350 USD ничем не обеспечена»: основание записано дословно («MSRP \$346.31 за DCA75L (18,9 л)»), и живая открытая цена той же фасовки — \$356.32, то есть на \$6.32 ВЫШЕ верха вилки. Перевернуть направление вывода: «экспозиция 98 325 USD завышена на порядок и более» неверно — по живой цене названной фасовки строка читается как 122 930 USD, то есть на 25 % ВЫШЕ нашей цифры, а не на порядок ниже. Разброс между крайними чтениями не «больше двадцати раз», а 438 раз (\$6.56 → 2 871.90). Снять сценарий «345 бочек по 208 л = 71 760 литров» как соломенное чучело: заявка даёт 345 × 18,9 л = 6 520 л. Сохранить из строки два верных предупреждения: про упаковку (та же DCA60L идёт и штукой \$6.56, и ящиком 12 за \$140.87) и про снятие мёртвого остатка «912 шт у Parts and Filters».

170190-01E · Solar · 145 шт · экспозиция 88 450 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

BENTLY NEVADA Блок развязки Солар Taurus 60S 170190-01E

что это: Bently Nevada 1701 FieldMonitor Dual Galvanic Isolator — искробезопасная развязка на базу 1701/06 (141377-01). Серии 1701 у Baker Hughes нет ни на одной действующей странице, официального снятия не объявлено. Кросс подтверждён карточками: 170190-01 = 170190-01E = BN 141380-01 (1701/90) = Solar 1034549-40.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (Baker Hughes). Solar в заявке — только шильда пакета ГТУ Taurus 60S, изготовитель изделия — Bently Nevada. Признаков того, что под шильдой BN стоит барьер стороннего изготовителя (MTL, Pepperl+Fuchs, R. Stahl), не найдено — но и опровергнуть это нечем, официального даташита BN добыть не удалось.

его номер: 170190-01E (базовый номер 170190-01; суффикс «Е» — предположительно код опции/агентского сертификата, расшифровки не найдено). Семейство: 1701xx FieldMonitor — 141377-01 = 1701/06 Isolator Terminal Base, 170180-01-05 = Transducer I/O Module, 170133 / 170172 = Proximitior.

жизненный цикл: Снята с производства / legacy (по косвенным признакам, официального уведомления EOL не найдено). Системы 1701 FieldMonitor нет ни на одной действующей странице Bently Nevada у Baker Hughes — там только 3500, Orbit 60, Trendmaster, 2300/1900, AM. Все найденные продавцы предлагают позицию исключительно как «New Surplus / New Original» и прямо пишут «limited inventory for legacy installations». Преемник не назван нигде; по смыслу миграция идёт на 3500 или Orbit 60, но это вывод, а не документ.

минимум: 143.0

максимум: 188.0

у кого найдено: Открыты: PLC Masters 143,00; AutoModuleXpert 188,00 (одна карточка на три номера); Evaflux 149 (Индия, brand new). На точном -01E: NewGen PLC пишет «In Stock, 2 working days» без цены; innoplcsync, saulcontrol, xydcontrol цены не публикуют (xydcontrol прямо: «listed price is not final»); 4dcontrols не отдаёт содержимое. ЗАМЕР ПРОТИВ МОЕГО ЖЕ ПРЕЖНЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ: наценки за номер Solar тут нет вовсе — это один товар под тремя номерами у одного продавца по одной цене. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одним телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

природа цены: найдена по РОДСТВЕННОМУ номеру (170190-01), на точный суффикс -01E открытой цены нет ни у одного из шести продавцов

остаток: 10 шт названо на 170190-01 (5GPLC), «1000» у PLC Masters и TopBrands — шаблон. Потребность 145 шт независимым остатком не покрывается. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одним телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

срок: Числом не указан нигде. На карточке xydcontrol.com в заголовке стоит «Fast Ship», количественного срока на странице нет.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец, остаток числом — тоже ни один. На снятой позиции направление обратное обычному: 145 шт. придётся собирать из нескольких сток-лотов по растущей цене либо восстанавливать, то есть объём давит цену за штуку ВВЕРХ, а не вниз. Это рассуждение, не измерение. Практически 145 шт. одного legacy-модуля — это 290 каналов развязки; доступность такого объёма сама по себе не подтверждена и является более крупным коммерческим риском, чем цена за штуку.

что закладывать: 200 USD за штуку по родственному номеру: 145 шт дают 29 000 USD против 88 450 экспозиции, снимается около 59 тыс. USD. ОГОВОРКА: цифра снята с 170190-01, а взаимозаменяемость суффикса E не подтверждена ни одним документом изготовителя — только кросс-ссылками торговцев. Поэтому в заголовок она не идёт

канал закупки: Рабочего заводского и авторизованного канала НЕТ — позиция legacy, Baker Hughes её не каталогизирует. Есть только сток-трейдеры и брокеры, реально имеющие карточку именно на этот номер: xydcontrol.com (Xinyeda, Китай) — шесть карточек на 170190-01E; meloautotech.com (MeloAuto Limited, Китай); qmdcsparts.com. Клеммную базу к нему (141377-01, 1701/06 ITB) держит omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман). Не нашли позицию вовсе: industrial-usa.com (USA Tech), aeliyamarine.com, soluparts.com, barakastock.com, apterpower.com, gesrepair.com (GES прямо ответил «this part# is not in our immediate stock» и предложил ремонт). Закрыть строку можно только письменным ТКП от сток-трейдеров — и запрашивать надо сразу у нескольких, потому что объём 145 шт. одному не по силам.

контакты: Реально увидены на страницах: meloautotech.com — uma@meloauto.com, +86-15915488782 (карточка именно на 170190-01). xydcontrol.com — +86 17303518764 (он же WhatsApp); почта на странице была скрыта маской, поэтому не привожу. qmdcsparts.com — +86 16626708626 (он же WhatsApp); почта скрыта маской. omansevenstar.com (Seven Star LLC, Оман) — +968 90155212, WhatsApp +968 9128 5602. Отдельно, и это РОДОВЫЕ адреса со страниц «ничего не найдено», а не адреса по этой детали: sales@aeliyamarine.com / +91-9725218536, sales6@apterpower.com / +8618159889985, GES +1 877-249-1701.

что мешает закрыть строку: Нужен ответ заказчика по суффиксу: все открытые цены — на 170190-01, а в заявке -01E. И конфигурационная ведомость стойки FieldMonitor или фото карты: если это развязка канала кейфазора, то 145 шт почти наверняка не тот номер — кейфазор на машину один-два.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Номер 170190-01E существует и опознан: карточки xydcontrol.com (https://www.xydcontrol.com/product/bently-nevada/bently-170190-01e-intrinsically-safe-isolator-fast-ship и https://www.xydcontrol.com/archives/58045.html) — «Dual Galvanic Isolator Module», «ITB Mounting», серия 1701 FieldMonitor; qmdcsparts.com (https://www.qmdcsparts.com/product/bently-nevada-170190-01/) — 2 канала, +18...+32 VDC, 97 мА при 24 VDC, CSA/ATEX; meloautotech.com (https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-170190-01/) — привязка к базе 1701/06, совместимость с Proximitor 170133/170172 и модулю 170180, 241,3×24,4×241,8 мм, 200 г, 97 мА при 24 В. Опорная точка семейства подтверждена независимо: omansevenstar.com держит «Bently Nevada 141377-01 1701/06 Isolator Terminal Base (ITB)» (https://omansevenstar.com/product/bently-nevada-141377-01-1701-06/), а meloautotech — «170180-01-05 Transducer I/O Module». То есть функция изделия («блок развязки») и семейство установлены надёжно. ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НЕТ, хотя цифра формально нашлась. У meloautotech на карточке стоит USD 100. Я проверил их витрину на других позициях: 170180-01-05 — USD 120, а Bently Nevada 3500/15 Power Supply (https://www.meloautotech.com/product/bently-nevada-3500-15/) — USD 99. Блок питания 3500/15 стоит тысячи долларов; единый диапазон 99–120 USD на изделиях разного класса — это приманка карточки, а не цена. Поэтому USD 100 в вилку не берётся, и вилка 320–900 остаётся неподтверждённой ни сверху, ни снизу. Экспозиция 88 450 USD сейчас не обеспечена ни одним замером. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ и ограничение метода. Бюджет WebSearch у сессии был исчерпан до начала задачи (200 из 200), поэтому вся работа шла через WebFetch. Google, Bing (отдавал заведомо чужой мусор), DuckDuckGo, Startpage, Brave, Ecosia, Mojeek, Yandex, Sogou, 360, Yahoo, searx-инстансы, а также eBay, Radwell, Artisan, Octopart отдали 403/429/капчу. Индексировать удалось только Seznam (слабый индекс) и один проход Baidu. Из этого следует: отсутствие цены — это в том числе следствие недоступности западных дистрибьюторских витрин, а не доказательство, что цены в мире нет. Ни одного официального документа Bently Nevada / Baker Hughes на 170190 добыть не удалось, поэтому характеристики взяты с карточек трейдеров; у xydcontrol они между собой противоречат (−30...+65 °C против −40...+85 °C, 200 г против 4,3 кг) — это признак генерируемых SEO-страниц, так что доверять стоит функции и привязке к 1701/06, а не цифрам спецификации. Набор описания у meloautotech (габариты, 97 мА, ссылки на 170133/170172/170180) выглядит списанным с настоящего даташита и внутренне согласован, но второго источника под него нет. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. Позицию нельзя нести на защиту цифрой — её надо нести запросом. Порядок: сначала у заказчика взять конфигурацию стойки FieldMonitor или фото карты, чтобы снять неопределённость «кейфазор или виброканал» и суффикс E; параллельно разослать ТКП на 145 шт. по четырём сток-трейдерам выше с прямым вопросом про подтверждённый остаток и ступени от количества. До получения хотя бы двух письменных ответов уверенность по строке — не А, а С.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт «завышена» выносится по родственному номеру и с этой пометкой; без ответа заказчика по суффиксу уверенность С, а не А

1794-IRT8 · Solar · 40 шт · экспозиция 76 000 USD · вилка занижена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Сопротивл быстр. Солар Taurus 60S 1794-IRT8

что это: Allen-Bradley 1794-IRT8 — модуль ввода Flex I/O на 8 каналов термопара / термосопротивление / милливольты, 140 мА, 24 В DC.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IRT8

жизненный цикл: активна

минимум: 3376.45

максимум: 3376.45

авторизованный канал: 2 964–3 090 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

у кого найдено: 3 376,45 USD за штуку — codale.com/product/detail/381361 и needco.com/product/detail/115741, обе карточки открыты 18.09.2026, у обеих наличие «call your branch». ИСПРАВЛЕНО: прежние 2 964,33 и 3 090,31 сняты — первую наша же база опровергла ещё в 08.2026 записью «такой цены на странице сейчас нет», вторая отдаётся только сниппетом поиска. Живой сток: 999,00 USD за штуку, «New – Open box», 3 шт, iqelectro (не авторизован) — это ВНУТРИ нашей вилки 700–3 100. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 40 × 3 376,45 = 135 058 USD против 76 000 по середине: занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Но у авторизованной цены нет наличия, а единственный живой остаток (999 USD, 3 шт) лежит внутри нашей вилки — значит знак вывода определяется каналом, и в заголовок сумма не идёт.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Обе цены заменить: price_low 2 964,33 и price_high 3 090,31 — не с карточек, их надо убрать. Действующая цифра: 3 376,45 USD/шт (Codale и NorthEast, обе карточки открыты 18.09.2026, одна цена одной группы Sonepar). Сумма по строке 40 × 3 376,45 = 135 058 USD вместо 118 573; против нашей середины 1900 занижение 1,78 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 8,9 %. Из note убрать «две независимые карточки» — заменить на «один прайс Sonepar в двух витринах, независимого второго источника нет». Добавить канальную оговорку: стоковая карточка 999 USD (3 шт) попадает в нашу вилку.

1794-ACNR15XT · Solar · 42 шт · экспозиция 75 600 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 70MD 1794-ACNR15XT

что это: то же изделие в исполнении XT (расширенный температурный диапазон −25...+70 °C) — 1794-ACNR15XT.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-ACNR15XT

жизненный цикл: End of Life: снятие с продажи 31.12.2027, объявлена замена 5094-AENTRXT (rockwellautomation.com, открыто 18.09.2026). Прежняя запись «активна» неверна, и замена в строке не упоминалась вовсе.

минимум: 3438.38

максимум: 3438.38

авторизованный канал: 3 402,50 USD за штуку — Codale Electric Supply

у кого найдено: 3 438,38 USD за штуку — codale.com/product/detail/3371368, карточка открыта 18.09.2026, наличие «Please call your nearest branch», то есть остатка нет. ИСПРАВЛЕНО: в строке стояло 3 402,50 — этой цифры на странице нет; она совпадает со значением проверки 08.2026 из ship_lukoil.json, то есть была перенесена, а не снята заново. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 42 × 3 438,38 = 144 412 USD против 75 600 по нашей середине: занижение 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. Обе цифры — прайс без наличия, в заголовок не идут. Отдельно нужно решение заказчика: изделие снимается, и закупка 42 адаптеров снимаемой серии против перехода на замену 5094-AENTRXT — его выбор, а не наш.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Цену поправить: 3 438,38 USD/шт (карточка Codale открыта 18.09.2026) вместо 3 402,50. Сумма по строке 42 × 3 438,38 = 144 412 USD вместо 142 905; занижение против нашей середины 1800 — 1,91 раза, верх вилки 3 100 перекрыт на 11 %. lifecycle: «End of Life, снятие с продажи 31.12.2027, замена 5094-AENTRXT» вместо «активна». Обе цифры — прайс без наличия, поэтому в заголовок не идут.

VS-6-82 · Victory Energy · 146 шт · экспозиция 73 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Электрод розжига

что это: Это НЕ номер детали, а обозначение модели котла Victory Energy Voyager, переписанное в колонку артикула. Под ним в заявке идут электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. По полям заявки предмет строки в нашей сводке — электрод розжига горелки серии VISION / игнайтера SparkMax (изготовитель Victory Energy, модель Vision, категория «зажигание и свечи»). ДОКАЗАНО НЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ, А САМОЙ ЗАЯВКОЙ. В сырых строках заявки (gt/data/rfq_demand.json, лист «Энергосети») VS-4-57 стоит у двух РАЗНЫХ деталей — «Электрод розжига» 92 шт и «Завихритель пламени горелки» 92 шт, — а VS-6-82 у шести: электрод розжига 37, завихритель пламени 37, регулятор 18, сервопривод 18, реле давления 18, выравнивающие устройства воздушного потока 18. Один номер не может быть шестью изделиями. Это обозначение МОДЕЛИ котла Victory Energy Voyager: у завода в стоковом листе соседний типоразмер «VS-4-51 Saturated — Voyager O-Type Watertube Boiler», у дилера Surplus Record «75000 PPH Victory Energy #Voyager-VS-4-57, natural gas, 400 psig, saturated O-type». Замер по всей заявке: gt/tools/collisions.py. Спецификация VISION_SPARKMAX_SPEC-SHEET_01-18-2026.pdf разобрана: модели SM12 (0,2-0,6 MMBtu/hr, OD 1,63"), SM1 (0,5-1,5, 2,38"), SM5 (1,5-7,5, 4,00"), SMA (0,5-1,5, охлаждение 25 SCFM), SMP-S (7,5-40, 5,0"); длины вылета 24-120 дюймов; возбуждение HESI 4 Дж 2000 VDC либо HTSI 6000 VDC; сталь 310. Номеров электродов и цен в публичной документации завода нет.

кто делает на самом деле: Не вскрыт, и это записано отказом, а не «не успел». Электрод по спецификации завода — собственная герметичная конструкция Victory Energy («The removable electrode can be replaced without removing the igniter assembly»), имени субпоставщика не печатает ни завод, ни представитель. Версия «это Forney Corporation» проверена и НЕ подтверждена: Forney действительно делает возбудители HESI, но у неё 12 Дж, а у Victory «HESI» 4 Дж / 2000 VDC — совпадает только аббревиатура класса. Магазин store.forneycorp.com открыт: там мерч, ЗИП нет, по HESI кнопка «Get Pricing».

жизненный цикл: Линейка действующая: VISION/SparkMax — текущий продукт Victory Energy, спецификация датирована 18.01.2026, раздел ЗИП и круглосуточный телефон живые. Снятия с производства нет.

у кого найдено: Цены по нашим номерам нет и быть не может: номер не является номером детали. СНЯТЫ ЦЕНЫ ЧУЖИХ БРЕНДОВ, которые стояли здесь прежде (Honeywell Eclipse, Crown Engineering, Auburn — электроды пакетных горелок), и снят необеспеченный верх «262 USD»: максимум приведённых цифр был 217,36, и сам он ссылкой не подтверждён. Причина строгая: по строке, предмет которой ещё не определён, сравнение с классом — ровно тот приём, которым эта же строка однажды получила вердикт не о том изделии (виброизолятор, 30-60 USD за штуку по классу резинометаллических опор).

природа цены: не найдена — и не может быть найдена, пока номер не заменён на номер детали

остаток: неизвестен. Портал ЗИП завода остаток не ведёт (флаг наличия у 4 позиций из 1 189), электродов в нём нет вовсе.

срок: не объявлен. Считать от цикла изготовления партии, а не от отгрузки со склада: сотни штук одного типоразмера — это заказная партия.

на наш объём: ВАЖНО ПРО ЭКСПОЗИЦИЮ. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ, поэтому количества разных деталей сложились в одну строку и к сумме применилась одна вилка: 146 штук — это сумма разных изделий, а не количество одной позиции. Экспозиция 73 000 USD по строке — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она не идёт. Наша вилка по строке 200-800 USD за штуку.

что закладывать: Закладывать нечего и сравнивать не с чем: предмет закупки строкой не определён. СНЯТ направленный вывод «верх нашей вилки выглядит завышенным кратно» — он был выведен по чужому классу изделий. вилка 200–800 USD построена в наборе цен по стальному завихрителю горелки и к регулятору, сервоприводу и реле давления не относится BOBCE — по ним вилки нет ни в каком виде; примечание набора «один номер на две разные детали» тоже неверно: их шесть. После разделения номера по деталям вилку надо строить заново по каждой, а не переносить существующую.

канал закупки: Завод, только запрос: vision@victoryenergy.com (адрес напечатан на спецификации VISION/SparkMax), ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023, Collinsville OK 74021. Второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions (apexsolutionsmn.com, страница SparkMax igniter имеет только кнопку «Add to Quote», sales@apexsolutionsmn.com, +1 763 777 9525). ОТДЕЛЬНО: у Victory Energy ЕСТЬ магазин ЗИП с открытым прайсом без логина — parts.victoryenergy.com, 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189 (карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 — 269,10 USD за штуку, открыта живьём). Но ни одного артикула нашей заявки в этом каталоге нет: сверены BCE номера — совпадения ноль, электродов розжига в каталоге нет вовсе. Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189, то есть остаток портал не ведёт — надёжна только цена.

контакты: vision@victoryenergy.com · +1 877 783 2665 (ЗИП 24/7) · +1 918 274 0023 (завод) · sales@apexsolutionsmn.com · +1 763 777 9525 (Апекс, второй канал)

что мешает закрыть строку: Блокирует сама заявка, а не рынок. Нужно: (1) разложить номер назад по деталям — под ним идут разные изделия с разными количествами; (2) получить настоящие номера или шильдик/чертёж; (3) для запроса заводу — модель игнайтера (SM12 / SM1 / SM5 / SMA / SMP-5), длину вылета в дюймах и тип возбуждения HESI или HTSI. Без этого завод вернёт вопрос, а не цену.

чем подтверждено: УРОК, ОПЛАЧЕННЫЙ ЭТОЙ ЖЕ СТРОКОЙ. Прежняя версия этой записи разбирала ВИБРОИЗОЛЯТОР и несла вердикт «ЗАВЫШЕНА» с уровнем 30–60 USD/шт по классу резинометаллических опор. Проверка по самой заявке показала, что строки «виброизоляторы» в заявке нет ни одной: предмет был выведен из префикса номера «VS» → бренд Vibrostop, а не из полей заявки, где прямо написано изготовитель Victory Energy, модель Vision, наименование «Электрод розжига», категория «зажигание и свечи». Вердикт по цене, вынесенный не о том предмете, опаснее отсутствия вердикта. Правило: предмет строки определяется полями заявки, а не догадкой по префиксу артикула.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Развести две записи: у VS-6-82 состав шесть изделий (37/37/18/18/18/18 = 146), а не два, и примечание gfg_prices.json «один PN на две разные детали» тоже поправить на шесть. Убрать (как и у VS-4-57) направленный вердикт «завышена кратно», цены чужих брендов и необеспеченный верх 262. Добавить прямо, что вилка 200–800 построена по завихрителю и к регулятору, сервоприводу и реле давления не относится вовсе — по ним вилки нет ни в каком виде, и это отдельная строка вопросов заказчику, а не оттенок существующей.

Turbo-K · Solar · 90 шт · экспозиция 72 000 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Чистящее средство для турбин, 25 л Солар Taurus 60S Turbo-K

что это: Водно-щелочной моющий состав для промывки осевого компрессора газовой турбины — on-line (горячая) и off-line (холодная) промывка. Это расходный химикат, а не деталь. Линейка: Turbo-K Concentrate 1:4, Turbo-K RTU (готовый к применению), Turbo-K Super Concentrate 1:19, плюс антиобледенительная добавка Turbo-K AF10 (мешается 1:4 с концентратом); смешивается с обычными антифризами, работает до -40 °C. Опубликованные фасовки: канистра 20 л, бочка 200 л, IBC 1000 л (Super Concentrate 1:19 — только бочка и IBC).

кто делает на самом деле: ИСПРАВЛЕНО: имя носят ТРИ лица, и «изготовитель установлен» было перебором уверенности. (1) Turbo-K Ltd, Великобритания, рег. № 03490730 — из разбора спора о товарном знаке. (2) Turbo-K International Ltd — именно оно названо изготовителем на живой странице turbo-k.biz (дистрибьютором там названа Roselli Chemicals Inc.), а этот адрес всё время лежал у нас в сводке как страница продавца и прежней записью не открывался. (3) CASTROL — thelubricationstore.com продаёт «Castrol Turbo-K Gas Turbine Cleaner» с тем же описанием (водная тройная система поверхностно-активных веществ для промывки компрессора на ходу и на останове), фасовка 20 л, цены нет; это BP, то есть совсем другой канал и другая цена, и умолчание о нём было опаснее всего. Чьё изделие берём, фиксируется в заказе.

его номер: Собственных артикулов изготовитель не публикует: изделие обозначается вариантом и фасовкой — Turbo-K Concentrate 1:4 / Turbo-K RTU / Turbo-K Super Concentrate 1:19 / Turbo-K AF10. «Turbo-K» в заявке — торговое наименование, а не парт-номер, и номера Solar у него нет.

жизненный цикл: Активна. Turbo-K Ltd — действующая компания (последняя отчётность до 31.12.2025, подтверждение сведений 19.02.2026), бренд стоит в текущем перечне брендов российского дистрибьютора РОСМА. Преемник не нужен. Оговорка: собственный сайт turbo-k.com на 17.09.2026 отдаёт 503 (Cloudflare), прочитать его не удалось, поэтому текущая линейка подтверждена по страницам Roselli, а не по сайту изготовителя.

у кого найдено: Цены Turbo-K нет ни на одной открытой странице. turbo-k.com — 503. rosellichemicals.com (products_turbo-k_data.asp, faq.asp, products_turbo-k_approvals.asp) публикует фасовки, массы, расход и сертификацию, но цен не даёт. Страницы дистрибьюторов (РФ, Казахстан, Турция, Пакистан) — только контакты. На витринах ЗИП и B2B (Aeliya Marine, Soluparts, IndiaMART, TradeIndia, Made-in-China) карточек Turbo-K нет вообще — ни с ценой, ни без.

природа цены: не найдена

срок: не указан ни на одной прочитанной странице

на наш объём: 90 канистр — это 1800–2250 л, промышленный объём, и здесь два рычага, каждый важнее розничной цены. Первый — фасовка. Roselli (faq.asp) печатает расход: ГТУ 35 МВт требует «около 150 литров» на одну on-line промывку; Taurus 70 — примерно 7,5 МВт, то есть заявленный объём это запас на десятки промывок, годовой и больше. Штатная форма под такой объём — бочки 200 л и IBC 1000 л, а не канистры; литр в IBC заведомо дешевле, и Super Concentrate 1:19 в канистрах вообще не поставляется. Второй рычаг — вариант: RTU и Super Concentrate 1:19 различаются по ценности литра примерно в двадцать раз, Concentrate 1:4 — впятеро. Пока вариант не зафиксирован, цена «за канистру» не имеет смысла ни в какую сторону. Ступеней цены от количества не публикует никто — их надо брать запросом. ФАСОВКИ 25 Л НЕТ НИ У ОДНОГО из трёх: штатная 20 л, дальше 200 л и контейнер 1000 л. Значит количество 90 (сумма шести строк заявки: 24+12+18+9+18+9) подлежит пересчёту вместе с выбором варианта, а не переносится как есть. Допуска Solar Turbines не напечатано ни на одной из трёх страниц: у Castrol перечень допусков включает ABB STA, Allied Signal (Honeywell), ALSTOM Power — Solar среди них нет.

канал закупки: Есть, рабочий, в том числе внутри РФ. Россия — ЗАО «РОСМА», Нижний Новгород: на странице Roselli значится эксклюзивным сток-дистрибьютором РФ, и — что важнее — Turbo-k стоит в действующем перечне брендов на rosma.ru/brands/ рядом с Rosneft, Shell, Mobil, Total, Chemetall, то есть канал жив на сегодня, а не только по старой странице. Казахстан и Узбекистан — Shelf Logistics LLC (тот же адрес в Нижнем Новгороде; сайт shelflogistic.ru не открывается). Турция — Azur Kimya, Стамбул. Пакистан — Radiant Chemical (PVT) Ltd, Карачи, торгует как «Turbo-K® Compressor Super Cleaner». Напрямую — Turbo-K Ltd (Эммендинген) и Roselli Chemicals Inc. (Оттава). Везде цена только по запросу.

контакты: Turbo-K Ltd: info@turbo-k.com, +49 7641 55346 (профиль изготовителя на modernpowersystems.com). Roselli Chemicals Inc.: info@rosellichemicals.com, тел. +1 289 366 1662, факс +1 289 366 1665, 1568 Merivale Road, Suite 712, Ottawa, Ontario, Canada, K2G 5Y7. ЗАО «РОСМА»: mail@rosma.ru, тел/факс +7 831 2773877, на сайте +7 (831) 277-38-77, Казанское шоссе 6, оф. 8, Нижний Новгород 603163; контакт на странице Roselli — Y. A. Popov, генеральный директор. Shelf Logistics LLC: office@shelflogistic.ru, +7 831 249 60 80, V. I. Uvarov. Azur Kimya: info@azurkimya.com, banukaranfil@azurkimya.com, +90 212 2657362. Radiant Chemical (PVT) Ltd: (92-21) 34540218, 34150518, 34546245, 34529972, факс (92-21) 34552888.

что мешает закрыть строку: Без двух уточнений у заказчика строка не закрывается. Первое: какой именно Turbo-K — Concentrate 1:4, RTU, Super Concentrate 1:19 или добавка AF10. Цена литра между ними различается в разы, и до этого ответа никакая вилка не считается. Второе: фасовка. В опубликованной линейке канистра 20 л, а не 25 л (дальше 200 л и 1000 л); 25 л в открытых источниках не встречается — значит, либо в заявке чужая фасовка, либо имеется в виду 20 л, и количество 90 надо пересчитать. Третье, техническое: ни одна прочитанная страница не называет допуск Solar Turbines — заявлено лишь соответствие требованиям и чистоте изготовителей турбин и Certificate of Conformity с каждой поставкой; если заказчик требует именно одобренный Solar состав, это подтверждается только письмом изготовителя. Четвёртое, юридическое: имя Turbo-K спорное (Turbo-K Ltd против Turbo-K International / Roselli), поэтому в заказе надо фиксировать, чьё изделие берём, иначе рискуем получить не тот продукт под тем же шильдом.

чем подтверждено: Изделие опознано, и это главный результат: под артикулом «Turbo-K» скрывается не деталь Solar, а расходный моющий химикат независимого изготовителя. Подтверждено так: профиль изготовителя на modernpowersystems.com («highly effective, water based, environmentally friendly

off-line and on-line gas turbine compressor cleaner», Turbo-K Ltd, с 1998, заявлены OEM-допуски, адрес и телефон в Эммендингене); состав линейки, фасовки 20/200/1000 л и расход 150 л на промывку ГТУ 35 MBт — со страниц rosellichemicals.com (products_turbo-k_data.asp, faq.asp); правовая история бренда — из обзора CITMA Review за декабрь 2020; статус изготовителя — из реестра Companies House (TURBO-K LIMITED, 03490730, active, отчётность до 31.12.2025). Российский канал подтверждён дважды и независимо: страницей Roselli по РФ и действующим перечнем брендов на gosma.ru. Цены не найдено ни одной — ни заводской, ни дистрибьюторской, ни даже брокерской. Изделие продаётся только по запросу, витрин с ценой не существует, сайт изготовителя закрыт Cloudflare (503) и я его не читал. Поэтому вилка 450–1150 USD не подтверждена и не опровергнута: защищать её нечем, но и объявить её завышенной по факту я не могу — отсюда вердикт «нечем проверить» и пустой recommended. Выдуманную цифру в защиту нести нельзя. Для ориентира, и это НЕ цена Turbo-K — в защиту не годится и в заголовок не идёт: на индийской B2B-витрине IndiaMART однотипные моющие концентраты для компрессоров ГТУ печатают 700–1000 ₹ за литр. Открыл две карточки: Ardrex 6345, 750 ₹/л, MOQ 25 л, продавец Anu Enterprises, Дели (export.indiamart.com/products/?id=20159432530) и ZOK 27 Concentrate, 900 ₹/л, канистра 10 л, Pee Jay Impex (export.indiamart.com/products/?id=2854774100730). При курсе порядка 85–90 ₹/USD это 8–11 USD за литр, то есть 160–280 USD за 20–25 л. Уровень этот переносить на европейский оригинал нельзя: карточки заполнены мусором (у Ardrex 6345 в атрибутах «Application: Cinema» и «Flavor: Citronella», страна происхождения «India» при том, что Ardrex — марка Chemetall; у ZOK 27 «Made in India» и срок годности 6 месяцев, то есть это почти наверняка не оригинал), продавцы — перепродавцы серого рынка, и ни один из них не Turbo-K. Единственное, что из этого следует: верхняя граница 1150 USD за канистру ничем не подкреплена, и экспозицию 72 000 USD по середине вилки считать пока нечем. Ограничение разведки, о котором надо знать: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы, Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex и searx-зеркала через прокси недоступны. Изготовителя и дистрибьюторов нашёл через Marginalia и Seznam с последующим чтением страниц напрямую, поэтому охват может быть неполным — если появится бюджет поиска, стоит отдельно проверить закупочные площадки и тендерные протоколы, где Turbo-K может фигурировать с ценой контракта. Закрывается одним звонком: +7 (831) 277-38-77 / mail@gosma.ru — запросить цену по конкретному варианту на 1800–2250 л в бочках 200 л и в IBC, и отдельно за канистру 20 л, со сроком и остатком. Параллельно — info@turbo-k.com для заводской цены и подтверждения допуска по Solar.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод по цене оставить как есть. Поправить атрибуцию изготовителя: вместо «изготовитель — Turbo-K Ltd» писать, что имя носят три лица — Turbo-K Ltd (03490730), Turbo-K International Ltd (изготовителем названо на живой turbo-k.biz) и Castrol (The Lubrication Store, живая карточка, 20 л, цены нет), — и что чьё изделие берём, фиксируется в заказе (это у строки уже стоит четвёртым блокером, но как юридический риск, а не как незакрытый вопрос об изготовителе). Добавить, что фасовки 25 л нет ни у одного из трёх: штатная 20 л, дальше 200 л и IBC 1000 л, поэтому количество 90 подлежит пересчёту вместе с выбором варианта.

GI3-3 · Denso · 869 шт · экспозиция 71 692 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Свеча Denso GI3-3

что это: Denso GI3-3 (заводской номер 6116) — промышленная иридиевая свеча зажигания серии Iridium Saver для газовых двигателей. Применимость по карточке изготовителя: Caterpillar G3500 и G3600, Cummins, GE Jenbacher, Waukesha AT и VGF.

кто делает на самом деле: DENSO Corporation

его номер: GI3-3 (Denso 6116)

жизненный цикл: активна, складская

минимум: 63.87

максимум: 63.87

авторизованный канал: нет: 63,87 USD — публичный прайс продавца, на карточке рядом стоит «Sign In for your price», то есть цена авторизованному покупателю может отличаться.

у кого найдено: ИСПРАВЛЕНЫ ВСЕ ТРИ ЧИСЛА ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ. На карточке по ссылке из самой записи (echoiceparts.com/item/DEN-GI3-3) стоит 63,87 USD, а не 69,00; остаток «In Stock 100+», а не 191 шт; продавец — Energy Choice Inc. / eChoiceParts (Medford, MA, parts@energychoice.com, +1-617-939-0160), а не Splugs. Имя «Splugs» пришло не с карточки: оно стоит в rfq_prices.json в графе основания вилки — то есть цена, остаток и продавец были склеены из разных источников поверх чужой ссылки. Эквивалентность подтверждена на той же карточке: «Denso 6116 GI3-3». Класс проверен по соседям серии на той же витрине: GI3-1 94,90; GI3-5 109,05; GI3-8 111,52; NGK AS3-25 69,18; Champion C-6010 107,91 — вилка 55–110 для серии описана верно.

природа цены: специализированный продавец свечей

остаток: «In Stock 100+» и «Additional units to ship in: 8 days» — словами, без числа. Из 869 шт покрыто сто с чем-то, остальное партиями по слову продавца, письмом не подтверждённому; в сводке covers_qty стоит partial.

на наш объём: ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ — не цена, а объём: 869 штук против 191 на складе у единственного найденного продавца. Остальные 678 придётся собирать по другим складам или заказывать у Denso с производственным сроком. Ступени от количества на карточке нет, но на 869 штук её надо просить: это крупный заказ для расходника.

что закладывать: 63,87 USD за штуку: 869 × 63,87 = 55 503 USD против 71 692 вилочных. Прежняя запись давала 59 961 USD, то есть завышала сумму на 4 458 USD на неверной цене. По правилу проекта эта сумма планомерно-расчётная, а не закупка: покрытие частичное, и в заголовок она не идёт.

канал закупки: Splugs и другие специализированные продавцы свечей; для всего объёма — прямой запрос дистрибьютору Denso Industrial

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке продавца с напечатанной ценой и заявленным остатком. Остаток письмом не подтверждён.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: 63,87 USD за штуку, а не 69,00. Остаток «In Stock 100+», а не 191 шт. Продавец — Energy Choice Inc. / eChoiceParts (Medford, MA, parts@energychoice.com, +1-617-939-0160), а не Splugs. Пересчёт: 869 × 63,87 = 55 503 USD против записанных в строке 59 961 и против вилочных 71 692 — строка завышала сумму на 4 458 USD. Графу price_authorized переименовать: это публичный прайс продавца («Sign In for your price»), а не цена авторизованного канала.

1056369-30 · Solar · 83 шт · экспозиция 68 475 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1056369-30

что это: По номенклатуре изготовителя это «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh» — фильтроэлемент топливного газа с сетчатой (wire-mesh) вставкой, а НЕ кабель в сборе. В нашей базе (gt/data/pn_db.json, 4 источника) описан как «Coalescer module assembly component», сегмент «Фильтры и расходники», машины Taurus 60S / Taurus 70 / Taurus 70MD; в спецификации заказчика все четыре строки с этим номером названы «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО» (суммарно ровно 83 шт = 53+12+9+9).

кто делает на самом деле: Не установлен. Китайский продавец Shiyan Kaisite заявляет кросс-номера XD040G10A / LY38-25 / SH52237 / 1056369-9, но подтверждения нет ни от Solar, ни независимо, а сама карточка — шаблонная автомобильная («12V», «10000km warranty», «paper core»), поэтому кросс-ссылке веры нет.

жизненный цикл: Официально неизвестно: каталог Solar закрыт (shop.solarturbines.com отдаёт только заглушку, цена по запросу). Номер в обороте — стоит в действующем сток-листе посредника и в спросе заказчиков по четырём моделям. Приемник не найден, о снятии с производства сведений нет.

минимум: 13344.0

максимум: 17985.0

авторизованный канал: Не найдена. Solar Turbines (Caterpillar) — только «цена по запросу»; GTA Turbines (Калера, Оклахома), профильный независимый сервисник по Solar, номер на сайте не публикует и цену не показывает.

у кого найдено: HardToGet.Parts (Москва), сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/ — точный номер стоит ТРЕМЯ отдельными строками с одинаковым описанием: «1056369-30 Element, Fltr, Gas, Wire Mesh 100pcs 11.500.00EURO ea», «... 14.000.00EURO each», «... 15.500.00EURO ea». Проверено не по

сниппету: страница скачана curl и строки вычитаны из сырого HTML. Формат «11.500.00» = 11 500,00 — подтверждается соседями по тому же листу (5.0 EURO за прокладку, 2250.00, 175.000.00 за насосный агрегат). ССЫЛКА (восстановлена из карточки проверки наличия, дата открытия страницы в этой записи не сохранена — провенанс слабее, чем у строк, снятых заново): <https://sykaisitelei.en.made-in-china.com/product/ZOWfsVgHpUcF/China-Gas-Filter-Element-1056369-30-Xd040g10A-Leikst-High-Pressure-Fiberglass-Filter-Ly38-25-Sh52237-Oil-Cartridge-Filter-Glass-Fiber-Filter-Replacement-1056369-9.html>

природа цены: брокер / посредник по труднодоступным ЗИП (не авторизованный канал). Заводской и дистрибьюторской цены не найдено.

остаток: 100 шт заявлено в каждой из трёх строк сток-листа (итого номинально 300) — запросом не подтверждено и выглядит нормативной цифрой листа, хотя по другим строкам количества разнятся (1 pce, 5 pcs, 30 pcs, 300 pcs), так что это не поголовный шаблон. У китайского продавца склад числом не подтверждён, заявлена мощность 100 000 шт.

срок: В сток-листе HardToGet.Parts срок не указан вообще. У китайского аналога на карточке сегодня напечатано «15 days after receiving deposit» (в нашей прошлой записи стояло «3-5 дней при наличии, иначе 10-20» — карточка с тех пор изменилась, верить нужно сегодняшнему).

на наш объём: Настоящих ступеней «цена от количества» не нашлось ни у одного продавца. Три цены одного и того же номера у посредника — это три источника поставки, а не скидочная сетка: на том же листе так же ведёт себя 1064728-4 (600 / 550 / 700 EUR). Заявленных 100 шт формально хватает на наши 83, но подтверждения нет, поэтому строка в сумму закупки по правилу «covers_qty» не идёт. На 83 шт коалесцерного элемента нужен не лист, а переговорная цена: это крупный заказ, и именно здесь единственный реальный шанс сдвинуть уровень. Китайский сменный элемент: US\$275,00-280,00 за штуку при MOQ 50 шт — 83 шт проходят, но это другое изделие с неподтверждённым кросс-номером.

что закладывать: Не ниже 11 500 EUR (≈13 300 USD) за штуку — это единственный существующий уровень по точному номеру, и это ask посредника до переговоров. Вилку 350-1300 USD в защиту не брать ни в каком виде. Практически: до сверки чертежа строку вывести из твёрдой цены в оговорку/резерв, а не «снижаться» от неё.

канал закупки: Рабочий канал один: HardToGet.Parts (Москва) — единственный в мире продавец, у кого этот номер напечатан с ценой и заявленным наличием; для российского заказчика (Энергосети/НБН) это как раз релевантный канал, поскольку Solar/Caterpillar в РФ не поставляют. Дополнительно: Solar Turbines — OEM, только по запросу; GTA Turbines — независимый сервисник по Solar, США; zip-solutions/TURBINE.PARTS (Нидерланды) — по классу, не по этой детали; Shiyao Kaisite (Made-in-China) — сменный элемент, идентичность не подтверждена. ВАЖНО ПРО ЧИСЛО СВИДЕТЕЛЕЙ: hard-to-find.parts и hardtoget.parts — ОДИН оператор, на обеих страницах напечатан один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты. Значит по двум разным строкам заявки «единственный в мире продавец с ценой» — это одна фирма с двумя доменами, и её вторая цена не подтверждает первую. Перед любой цифрой в документе взять цену из Bitrix: file_id 5013518 («Quotation p76057.pdf», СР-166 41034, 1 157 строк, 475 с ценами) — в его перечне лежат и 1056369-30, и 1019431-1600, и 1072904, и 600187C1.

контакты: HardToGet.Parts: info@hardtoget.parts (на сайте напечатано «info @ hardtoget.parts»), +7 495 1081005. GTA Turbines: info@gtaturbines.com, +1 580-924-1647, P.O. Box 369, 19550 Highway 78, Calera, Oklahoma 74730. TURBINE.PARTS (zip-solutions): hello@turbine.parts (напечатано «hello [at] turbine.parts»), +31 43 569 0171. Больше на страницах ничего не было.

что мешает закрыть строку: СНЯТО: прежний брокер «наименование строки противоречит номеру, в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Этой формулировки в исходных данных НЕТ вовсе — она встречается только в самой перепроверке; все четыре строки заказчика называют позицию «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ (описание продавца «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh», наш pn_db «Coalescer module assembly component»). Конфликт, который строка разрешала, она же и создала. Остаётся один законный вопрос заказчику: что входит в «комплект» — только элемент или элемент с уплотнениями. Попутно к чистке данных: одна из четырёх строк спроса названа «Сименс SGT-400» при номере Solar, у двух других расходятся name и model («Taurus 70MD» против «Taurus 70»).

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация изделия сходится из двух независимых мест: наш pn_db (4 источника, включая КП от IMMI Turbines) и сток-лист HardToGet.Parts, где дословно стоит «Element, Fltr, Gas, Wire Mesh». Против этого — только наименование в проверяемой строке, поэтому «кабель в сборе» считаю выбросом, а не фактом. Почему вилка занижена при ЛЮБОМ чтении позиции. Если это сетчатый элемент — цена по точному номеру 11 500-15 500 EUR (13,3-18,0 тыс. USD), это в 10-14 раз выше потолка вилки. Если правда «кабель в сборе» — на том же листе Solar-кабели и жгуты идут 2 500 EUR («120710-1 Cable, Ignition, 84.0 In») и 8 300 EUR («204468-201 Harness Assy "t-5" Type N»), то есть 2,9-9,6 тыс. USD, всё равно в 2-7 раз выше потолка. Оба чтения указывают в одну сторону, и это самый устойчивый вывод проверки. Почему пятизначная цена — не опечатка листа. Номер стоит трижды с тремя разными ценами (11 500 / 14 000 / 15 500), описание везде одинаковое. На том же листе обычные картриджные элементы Solar топливного газа дешёвые — 1060817-10 = 900 EUR, 1060817-40 = 450 EUR, 1060817-50 = 550 EUR, 186280-10 = 550 EUR, 186212-100 = 400 EUR, «Kit, Element, Filter, Lube Oil» 1064728-6 = 1 600 EUR, — а вот коалесцерный элемент «999340C1 Element, Fltr, Oil Mist, Colgr» = 28 000 EUR за штуку. То есть у этого продавца элементы коалесцерного класса и есть пятизначные, и наш номер описан в базе как компонент коалесцерного модуля — цифра внутренне согласована. Что осталось неясным и где риск. Уровень заводской цены неизвестен: 11 500-15 500 EUR — ask посредника с 150+ брендами в лайнкарте (никем не авторизован) и с московским телефоном, то есть с премией за поставку в РФ внутри. Сколько там премии — не измерено; если судить по соседям листа, маржа может быть кратным. Поэтому разбор возможных исходов по строке огромен: от 22,8 тыс. USD (китайский аналог 275 USD × 83, изделие не то) до ~1,11 млн USD (11 500 EUR × 83) против заложенных 68 475 USD. Это 16-кратное превышение экспозиции в худшем случае — и это то, что нужно сказать владельцу до того, как он начнёт «снижаться» от твёрдой цены. Оговорки по методу. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), поэтому искал через WebFetch. DuckDuckGo, Mojeek, Ecosia, Startpage, Brave, Yahoo, searx отдали captcha/403/429/500; Bing по обоим запросам вернул чужой кэш (IRS и берлинские кинотеатры) — выброшен целиком, в выводах не участвует. Сработал единственный движок, Seznam. По нему во всём индексируемом вебе этот номер есть ровно у одного продавца. Ни одной цифры из сниппета в отчёте не взято: сток-лист скачан curl и три строки вычитаны из сырого HTML (расхождение сниппета 15.500 и первого чтения страницы 11.500 объяснилось именно тем, что строк три). Карточка китайского продавца открыта целиком, не поиск. Цен-заглушек 0.00/1.00 не встречено. Почты и телефоны — только те, что реально напечатаны на открытых страницах.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вердикт ЗАНИЖЕНА и уровень 11 500-15 500 EUR оставить — подтверждены открытой страницей. Поправить три вещи в тексте строки. (1) Убрать брокер «наименование строки противоречит номеру / в заявке написано КАБЕЛЬ В СБОРЕ»: этой формулировки в исходных данных нет, все четыре строки заказчика — «КОМПЛЕКТ, ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО», и наименование с номером как раз СХОДЯТСЯ. Остаётся один законный вопрос заказчику — состав «комплекта» (элемент или элемент плюс уплотнения). (2) В поле channel и в защиту написать прямо, что hardtoget.parts и hard-to-find.parts — один оператор (телефон +7 495 1081005 на обеих страницах), поэтому свидетель по цене один, а не два. (3) Перед любой цифрой в документе взять цену из Bitrix: file_id 5013518, 475 строк с ценами — это живое входящее ТКП, и в нём же лежат 1019431-1600, 1072904 и 600187C1.

1019431-1600 · Solar · 8 шт · экспозиция 68 000 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО Solar Taurus 60S 1019431-1600

что это: Клапан регулирования подачи жидкого топлива, Solar Taurus 60S. СНЯТО КАК ВЫДУМАННОЕ: прежняя запись говорила, что «заявка называет позицию теплообменником, а описание продавца — регулирующий клапан, номер и наименование не сходятся». Слова «теплообмен» в сырых строках заявки нет ни разу: все три строки — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО (ТОПЛИВА)», описание продавца «Valve, Control, Liquid Fuel» — это одно и то же. Наша же запись проверки 09.2026 прямо это подтверждает: «базовый номер 1019431 подтверждён в документации Solar как VALVE, CONTROL, LIQUID FUEL MODULE — совпадает с заявкой».

кто делает на самом деле: Не установлен. На шильде Solar Turbines (Caterpillar). Регулирующий клапан жидкого топлива на пакетах Solar, как правило, покупной, но НИ ОДНОГО подтверждения конкретного изготовителя (Woodward, Moog или иного) в открытых источниках не нашлось — поэтому предположение в поле не ставлю.

жизненный цикл: Неизвестно. Каталог изготовителя недоступен: solarturbines.com отдаёт 403 на весь домен через этот канал, публичного каталога запчастей Solar нет (только закрытая система для владельцев машин). Преемник не найден. Косвенный, НЕ доказанный признак: единственный продавец позиции — брокер, который сам себя описывает как поставщика «Genuine | Obsolete | Discontinued», то есть работает со снятым с производства.

авторизованный канал: Не найдена. Заводской и авторизованный канал ценой не подтверждается — страницы Solar Turbines недоступны, авторизованных дистрибьюторов с публичной ценой на эту позицию нет.

у кого найдено: 106 200 USD за штуку — hard-to-find.parts/shop, страница открыта 18.09.2026: «1019431-1600 Valve, Control, Liquid Fuel 4pcs \$106,200.00 ea», доступно 4 шт при потребности 8. Соседняя строка того же листа: «1043614-500 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi 4pcs \$83,400.00 ea». ВАЖНО ПРО ЧИСЛО СВИДЕТЕЛЕЙ: hard-to-find.parts и hardtoget.parts — ОДИН оператор, на обеих страницах напечатан один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты. Значит по двум разным строкам заявки «единственный в мире продавец с ценой» — это одна фирма с двумя доменами, и её вторая цена не подтверждает первую. Довод против прежнего сомнения «83 400 за трёхходовой клапан неправдоподобно дорого»: на том же листе стоит «1043614-700 LIQUID SPLITTER VALVE 1pcs 135 400,00 EURO», то есть 1019431/1043614 — семейство узлов распределения жидкого топлива Solar, а не рядовая пневмоарматура. Порядок цены не абсурден, но накрутка перепродавца не измерена.

природа цены: Брокер / сток-трейдер по обsolesету. Не заводская, не авторизованного дистрибьютора. Продавец декларирует работу с «Highly Experienced Non-OEM Manufacturers», то есть в том числе с неоригинальным изготовлением.

остаток: 4 шт (на странице написано «4pcs») — при потребности 8 шт

срок: Не указан ни на странице позиции, ни в условиях продавца

на наш объём: Ступеней цены от количества нет ни у единственного продавца, ни где-либо ещё — прайс плоский, «\$106,200.00 ea» без градации. Важнее другое: продавец держит 4 шт из нужных 8, то есть покрытие количества неполное (covers_qty ≠ full). По правилу выгрузок владельцу такую строку нельзя умножать на весь объём: «106 200 × 8 = 850 тыс. USD» — это НЕ сумма закупки, а арифметика по непокрытому остатку. На 8 шт цена может пойти и вверх (добор второй партии у другого источника по другой цене), и вниз (квота изготовителя на комплект) — проверить нечем.

что закладывать: Ни 106 200 USD, ни 8 500 USD в защиту не ставить: первое — ask одного перепродавца на 4 шт из 8, второе ничем не подтверждено. Вилка 3 000–14 000 USD (conf C) построена именно на клапане и не опровергнута идентификацией — она поставлена под вопрос единственным наблюдением. Строку вести резервом. ПЕРВЫЙ ШАГ — не запрос брокеру, а Bitrix file_id 5013518: этот номер есть в перечне входящего ТКП, где 475 строк с ценами.

канал закупки: Рабочего канала нет. Найден ровно один продавец — hard-to-find.parts, брокер по обsolesету с московским телефоном, 4 шт из 8, срок не назван, цена в прайсе без условий поставки; у него же магазин на eBay («thewantlist»). Авторизованный канал не проверяется из открытых источников: домен Solar Turbines недоступен, публичного прайса и списка авторизованных дистрибьюторов нет. Единственный законный след OEM-стороны в Европе — производственная площадка Solar Turbines EAME s.r.o. (Bitozeves, Чехия); она видна только в сниппете кадрового портала solarturbines.jobs.cz, её контакты я на собственной странице компании НЕ видел и в контакты не выношу — это лид для проверки, а не канал.

контакты: hard-to-find.parts (брокер, единственный найденный продавец): info @ hard-to-find.parts, +7 495 1081005 — оба указаны на страницах самого сайта (главная и /shop/). Других контактов, реально увиденных на страницах, нет.

что мешает закрыть строку: Прежний блокер «шильдик: клапан или теплообменник» снят — конфликта нет. Настоящий вопрос: подтверждённая цена канала. Открытой заводской или дистрибьюторской цены нет, а единственная найденная — брокерская, на половину объёма.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Ровно одной страницей: прайс-лист hard-to-find.parts (https://hard-to-find.parts/shop/), открыт и прочитан целиком, строка процитирована дословно. Это брокерская витрина, один свидетель. Заводской или дистрибьюторской цены нет ни одной. ПОЧЕМУ ВЕРДИКТ «ЗАНИЖЕНА», А НЕ «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ». Настоящая цена найдена — одна, но настоящая, и она 106 200 USD/шт против потолка вилки 14 000. Это 7,6 потолка и 12,5 середины. Даже если снять с брокера типовую для обsolesета накрутку в 2–4 раза, подразумеваемый уровень остаётся выше 14 000. Плюс сама вилка построена на другом изделии (теплообменник против клапана). Оба довода указывают в одну сторону, поэтому «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» было бы здесь вредным ответом: он оставил бы владельца с экспозицией 68 000 USD на строке, которую единственный найденный рынок оценивает на порядок дороже. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ГДЕ Я НЕ ДОВЕРЯЮ НАЙДЕННОМУ. (1) Идентификация — главное. Один брокер против наименования в заявке. Описание в стиле каталога OEM усиливает его правоту, но не делает её фактом. (2) Ценовой столбец этого листа сам по себе сомнителен: в нём же «Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» за 83 400 USD/шт — для трёхходового электромагнитного клапана это неправдоподобно дорого даже в турбинном исполнении. То есть лист похож на прайс с сильной накруткой, и 106 200 USD надо читать как верхнюю границу запроса продавца, а не как уровень рынка. Для сборки клапана регулирования жидкого топлива с приводом порядка десятков тысяч USD правдоподобен, для теплообменника — нет. (3) Срок, условия поставки, состояние (новое / со склада / восстановленное) не указаны нигде. ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗВЕДКИ, ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВЫВОДА. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поиск шёл прямыми запросами через WebFetch. Google, Bing, DuckDuckGo, Brave, Yandex, Startpage, Ecosia, Qwant, Baidu, searx — отдали 403, 429 или капчу. Единственный работавший индекс — Seznam.cz; через него номер проверен шестью разными запросами (в кавычках, с брендом, с «Solar», с русским «теплообменник», второй страницей, по точной фразе описания) — каждый раз одна и та же единственная страница. Дополнительно прямыми запросами проверены каталоги продавцов турбинного ЗИП: industrial-usa.com (USA Tech) — пусто, barakastock.com — «did not yield any results», aeliyamarine.com — пусто, soluparts.com — пусто, peri-parts.com и ebay.com — 403, alibaba и made-in-china — совпадений нет. Поэтому «в мире одна витрина» надо читать как «в единственном доступном индексе одна витрина»: закрытые B2B-каталоги и площадки, отдавшие 403, не просмотры, и второй свидетель по цене там вполне может быть. Найдись он — вердикт по вилке не изменится (она всё равно построена не на том изделии), но уровень цены может уточниться в разы. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, ПО ПОРЯДКУ. (1) Снять с заказчика шильдик/чертёж и разрешить конфликт «клапан или теплообменник» — без этого цену защищать нельзя. (2) Запрос в hard-to-find.parts на 8 шт: подтверждение описания позиции, состояние, срок, цена на 8 шт — брокер сам назовёт, покрывает ли он объём. (3) Параллельно запрос в авторизованный сервис Solar/Caterpillar на квоту по номеру — это единственный способ получить заводскую цену и статус жизненного цикла.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Из строки убрать конфликт «клапан или теплообменник» и весь построенный на нём блокер: наименование заказчика — «КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА», описание продавца — «Valve, Control, Liquid Fuel», они совпадают, и шильдик по этому поводу с заказчика снимать не нужно. Вместе с ним уходит довод «вилка построена на другом изделии»: вилка 3 000–14 000 USD (rfq_prices.json, conf C) построена именно на клапане. Вердикт переписать так: вилка не опровергнута идентификацией, а поставлена под вопрос единственным наблюдением — ask 106 200 USD/шт у ОДНОГО перепродавца (hard-to-find.parts, он же hardtoget.parts, один телефон +7 495 1081005) на 4 шт из 8. Правильная формулировка — не «ЗАНИЖЕНА», а «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА, риск в сторону занижения»: 106 200 USD в защиту не ставить (одна брокерская витрина), 8 500 USD тоже не ставить, строку вести резервом. Первый шаг — не запрос брокеру, а Bitrix file_id 5013518: 1019431-1600 есть в его перечне, и 475 строк там с ценами.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: числовые поля очищены, цифра и разбор оставлены в тексте источника цены

1794-IRT8XT · Solar · 24 шт · экспозиция 64 200 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Блок ввода/вывода Flex 8 вводов термопар/терм. Соппротивл быстр. Солар Taurus 70MD 1794-IRT8XT

что это: то же в исполнении XT — 1794-IRT8XT, поддерживает термопары B, E, J, K, ТХК/ХК(L), N, R, S, T, разрешение 14 бит, −20...+70 °C.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IRT8XT

жизненный цикл: активна

минимум: 4101.36

максимум: 4101.36

авторизованный канал: 4 101–4 144 USD за штуку, два авторизованных дистрибьютора

у кого найдено: 4 101,36 USD за штуку — codale.com/product/detail/3335442 и needco.com/product/detail/1116274, обе карточки открыты 18.09.2026, цифра сходится до копеек. Разброса 4 101–4 144 не существует: 4 144,17 отдаёт только сниппет. Наличия нет ни у одной. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: Найденная цена 4 101,36 USD лежит ВНУТРИ вилки — её потолок почти точно совпал с прайсом, то есть вилка выставлена верно. Занижает СЕРЕДИНА: 2 675 USD против реальных 4 100, в 1,5 раза. Поэтому вердикт «занижена» снят: занижена не вилка, а способ по ней считать. Планировать надо по потолку. И цифра одна: обе карточки принадлежат одной группе Sonera на одном прайс-файле, независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026, две независимые карточки. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой. Карточка Codale открыта 18.09.2026: 4 101,36 USD/ea, описание совпадает (модуль на 8 входов термopара/термосoпротивление, −20...+70 °C, исполнение XT).

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: price_high 4 144,17 заменить на 4 101,36 (карточка NorthEast открыта, цифра 4 144,17 — снippet). Диапазон 4 101–4 144 убрать: обе витрины дают одну цену 4 101,36. Из note убрать «две независимые карточки» — это один прайс Sonera. Цифры recommended 4 100 и 98 433 оставить без изменений.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт заменён на «ВЕРНА (подтверждён потолок; середина занижает в 1,5 раза)»

4025166 · Cummins · 7 шт · экспозиция 60 550 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Турбокомпрессор

что это: Турбокомпрессор в сборе для газового генераторного двигателя Cummins QSV91/QSV91G (91,6 л, V18, 1540–2000 кВт, непрерывная/резервная генерация, по каталогу Cummins — «HX82 Dry Turbocharger», то есть сухое, не водоохлаждаемое исполнение; по турбинному каталогу Holset — HE800FG/HX82. Кросс-применение также на 18W180. Масса узла ~18 кг. Это крупный узел мегаваттного газового генератора, а не автомобильная турбина — уровень разговора десятки тысяч долларов, а не сотни.

кто делает на самом деле: Holset / Cummins Turbo Technologies — собственное турбинное подразделение Cummins. Приёма «под шильдой OEM стоит чужое изделие» здесь НЕТ: шильда Cummins и есть изготовитель, дешёвого настоящего производителя за ней не спрятано. Но рычаг есть другой: у того же изделия существует отдельный номерной ряд турбинного каталога Holset и ремонтная развязка по деталям — это другой канал торговли (турбинный), а не генераторный ЗИП Cummins, и цены там принципиально иные. По каталогу Holset доступны: картридж (CHRA) 4027269, ремкомплект 4027966, а также поштучно колесо турбины 3535977, колесо компрессора 3593179, корпус подшипников 3536591, корпус компрессора 4045432, корпус турбины 3539917, задняя плита 3532593, тепловой экран 3536588, упорный воротник 3591522. Если дефект — в роторной группе, покупается картридж, а не турбина целиком.

его номер: Holset 3591937 (HX82) — текущий номер; Holset 5323952 (HE800FG) — предшественник, в каталоге помечен «replaced by 3591937». Картридж/CHRA 4027269, ремкомплект 4027966. Кросс-номера изделия: 3591938, 3591939, 3591940, 3591941, 4033014, 5323952. Цепочка подтверждена каталогом Holset на turbomaster.com: в записях и 5323952, и 3591937 в графе OEM P/N стоит 4025166.

жизненный цикл: Активна. 4025166 живёт в каталоге Cummins: две независимые витрины подлинных Cummins держат карточку с ценой, одна — со статусом In Stock и отгрузкой 3 рабочих дня; третья (Heavy Duty Kits) держит «Genuine Cummins OEM, In Stock» без цены. Признаков снятия, замены или «no longer available» не найдено ни на одной странице. Преемственность проходит по стороне Holset, а не Cummins: номер 5323952 (HE800FG) помечен в каталоге Holset как заменённый на 3591937 (HX82), при этом оба несут OEM-номер 4025166 — то есть сменилось турбинное исполнение, а номер Cummins остался тем же. Платформа QSV91 в литературе Cummins жива (брошюры на mart.cummins.com, 1540–2000 кВт). Реман по этому номеру не существует: 4025166RX в каталоге дилера — 0 результатов, хотя по семейству HX82 реман есть (4955289RX, 9 913,50 USD), то есть заводского восстановленного варианта именно нашей позиции в канале нет.

минимум: 1180.0

максимум: 18916.31

авторизованный канал: 16 493,84 USD — Modern Group / The Modern Shop, карточка «4025166: Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», In Stock, отгрузка обычно в течение 3 рабочих дней. Та же цена до цента на втором магазине той же группы (modernequipmentparts.com) — значит это цена из прайс-файла Cummins, а не произвол витрины. Для калибровки: всё семейство Cummins OEM HX82 у того же дилера стоит 10 303–15 788 USD (58 позиций), наша 16 493,84 — верх семейства, а не выброс.

у кого найдено: 16 493,84 USD за единицу — shop.moderngroup.com/4025166-turbocharger-hx82-dry и зеркало modernequipmentparts.com, обе карточки открыты 18.09.2026, цена совпала до цента. ЭТО НЕ ДВА ИСТОЧНИКА: оба магазина принадлежат Modern Group, то есть это один прайс-файл группы, а не цена Cummins; авторизации ни одна страница не заявляет. Остатка числом нет («Current Stock» пусто), условие «all sales are final, non-cancelable, non-returnable». Третья карточка (Engine Parts Superstore, 18 916,31) сегодня не проверена: 403.

природа цены: Три разных канала, и их нельзя складывать в одну вилку. (1) Канал подлинного Cummins (дилер-реселлер и продавец подлинных Cummins): 16 493,84 и 18 916,31 USD. (2) Сток-трейдеры-дропшипперы Китай/Гонконг, неоригинал с 12-месячной гарантией: 3 190,00 – 3 632,94 USD. (3) Изготовитель-замена и ремонтник (Канада): CA\$1 640 за изделие в сборе, CA\$970 за картридж. Прямого заводского прайс-листа Cummins не найдено; parts.cummins.com позицию без авторизации не отдаёт. Ни одна из найденных витрин не пишет о себе «authorized distributor» дословно — Modern Group держит логотипы Cummins и Fleetguard и торгует полным номерным рядом Cummins, но слов об авторизации на сайте нет, поэтому это дилерская розница OEM-канала, а не подтверждённый заводской прайс.

остаток: Числа остатка нет ни на одной карточке — ни одна витрина количество не показывает. Статусы словами: Modern Group и зеркало — «In Stock»; Heavy Duty Kits — «In Stock» (без цены); FridayParts — «In Stock»; Kudu Parts — «in stock»; Fab Heavy Parts — «Unavailable», бэкордер (при этом их же поисковая подсказка отдаёт «in stock» — карточка вернее подсказки, и это ровно тот случай, когда наличие с витрины и наличие на складе расходятся); LeadTurbo — «on backorder, orders accepted»; Engine Parts Superstore — статус не указан вовсе. Итог: покрытие нашего объёма 7 шт. не подтверждено НИГДЕ.

срок: Modern Group и зеркало: «In Stock. Typically ships within three business days» (заказы после 14:00 EST — со следующего рабочего дня). FridayParts и Kudu Parts: 3–5 рабочих дней обработка + 7–12 дней стандартная доставка (5–8 экспресс). Fab Heavy Parts: «estimated delivery time 3-6 workdays» на витрине, но позиция в бэкордере — «will ship as soon as it is back in stock», то есть срок фактически не назван. LeadTurbo: ~60 дней, расчётная отгрузка 17.11.2026. Engine Parts Superstore и Heavy Duty Kits срок не публикуют.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДНА витрина — ни по 7 шт., ни по любому другому объёму. Это главный вывод по пункту 5: цена на объём здесь берётся только запросом. Что известно точно: Modern Group и зеркало — скидок за количество нет и стоит условие «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable», то есть на партии 7 шт. право возврата и отмены отсутствует целиком, и это существенное коммерческое условие, а не сноска. LeadTurbo прямо пишет «volume pricing available for B2B buyers, contact sales for quotes» — единственный продавец, который признал наличие объёмной цены. FridayParts, Kudu Parts, Fab Heavy Parts ступеней не публикуют. Отдельно и важно: у LeadTurbo заявленный стандартный фрахт CA\$2 866,77 БОЛЬШЕ цены изделия CA\$1 640, и доставка только по Канаде — поэтому их CA\$1 640 нельзя брать как нижнюю границу рынка, это цена без логистики до нас; на 7 шт. фрахт делится, но насколько — с витрины не видно. Домножение цены дилера на объём (7 × 16 493,84 = 115 456,88 USD) — это экстраполяция, а не подтверждённая партия: покрытие количества неизвестно, поэтому цифра годится для внутренней оценки риска и НЕ годится в заголовок и в документ заказчику.

что закладывать: Для оригинального канала вилка занижена: 16 493,84 USD за штуку против потолка 14 600, 7 × 16 493,84 = 115 457 USD — с оговоркой, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный. Для неоригинала вилка ВЕРНА: FridayParts 3 243,70 и Kudu 3 190 USD лежат внутри 2 700–14 600. СНЯТО: калибровка «всё семейство HX82 стоит 10 303–15 788» — на том же зеркале в рекомендациях висит 4025393 HX82 Dry за 5 725,70 USD.

канал закупки: Да, рабочих канала два, плюс третий под ремонт. (1) Подлинный Cummins с наличием: Modern Group / The Modern Shop (США) — 16 493,84 USD, In Stock, отгрузка ~3 рабочих дня, тел. 1-800-219-9773 (зеркало той же группы — 1-888-221-9133). Это тот канал, цену которого надо

закладывать. (2) Подлинный Cummins под запрос: Heavy Duty Kits (США) — «Genuine Cummins OEM», In Stock, цену не публикует, ac@heavydutykits.com, (888) 642-6460 — это готовый адрес для запроса именно на 7 шт., и единственный шанс увидеть цену ниже 16,5 тыс. в оригинальном канале. Плюс Engine Parts Superstore (sales@enginepartssuperstore.com) как второй запрос, но их витринная цена выше. (3) Неоригинал с наличием: FridayParts (3 243,70 USD) и Kudu Parts, Гонконг (3 190,00 USD) — оба «в наличии», гарантия 12 месяцев. (4) Турбинный/ремонтный канал по номерам Holset 3591937 и картриджу 4027269: LeadTurbo (Канада) — но бэкордер 60 дней, отгрузка только по Канаде и фрахт больше цены изделия, то есть как канал поставки он у нас не работает, а как ориентир по себестоимости ремонта — работает.

контакты: Modern Group / The Modern Shop: тел. 1-800-219-9773, приёмные часы Пн-Пт 8:00–16:30 ET, почты на странице нет. Modern Equipment Parts (то же зеркало): тел. 1-888-221-9133, почты нет. Engine Parts Superstore: sales@enginepartssuperstore.com, тел. 203-408-1666, 35 Cambridge Drive, Monroe, CT 06468, США. Heavy Duty Kits: ac@heavydutykits.com, тел. (888) 642-6460. Fab Heavy Parts: info@fabheavyparts.com, sales@fabheavyparts.com, тел. +1 833 716 1065. Kudu Parts: support@kuduparts.com, WhatsApp +852 9673-0507, Tsun Wen Road, Tuen Mun, Гонконг. LeadTurbo Technology Inc.: sales@leadturbo.ca, тел. +1 (587) 405-8889, Пн-Пт 8:00–17:00 MT, Red Deer, Alberta, Канада. Hawks Parts: Sales@hawksparts.com, тел. +86 18027472559. FridayParts: почты и телефона на карточке нет, только форма. Aeliya Marine: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 — но по этому номеру у них ноль результатов, адрес родовой, не по детали.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть одной цифрой, пока владелец не получит от заказчика ответ на один вопрос: допускается ли неоригинал. Между подлинным Cummins (16,5 тыс.) и неоригиналом (3,2 тыс.) разрыв пятикратный, и на 7 шт. это разница 93 тыс. USD — никакая закупочная работа этот разрыв не закроет, его закрывает только требование. Заказчик — Энергосети, узел стоит на мегаваттном газовом генераторе, поэтому по умолчанию надо исходить из оригинала. Второе: нужно подтвердить, какая именно машина — карточки Cummins-канала двигатель не называют вовсе, а неоригинальные витрины дают два применения (QSV91G и 18W180); сейчас применение опознано по каталогу Holset и по карточке Hawks Parts, а не по шильдику заказчика. Третье: нужно знать характер дефекта — если ушла роторная группа, покупается картридж 4027269 (у LeadTurbo CA\$970) или ремкомплект 4027966, а не турбина в сборе, и это меняет сумму на порядок. Четвёртое, чисто закупочное: цены на 7 шт. не публикует никто, и покрытие объёма не подтверждено ни одной витриной — нужен адресный запрос дилеру, готовые адреса под него ac@heavydutykits.com и sales@enginepartssuperstore.com.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Все цены сняты с карточек товара самих продавцов, а не с поисковых страниц и не со сниппетов. Идентификация изделия сошлась из трёх независимых источников: каталог Cummins-дилера («Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger», 4025166), каталог Holset (5323952 HE800FG → replaced by 3591937 HX82, в обеих записях OEM P/N = 4025166, картридж 4027269, ремкомплект 4027966, полная россыпь деталей) и карточка Hawks Parts («4025166 Cummins QSV91 HX82 DRY TURBOCHARGER»). Применение QSV91 подтверждено отдельно: 91,6 л, V18, 1540–2000 кВт по брошюрам Cummins. ПО ВИЛКЕ. Верх 14 600 не выдерживает: ни одной цены подлинного Cummins ниже него не нашлось, обе — 16 493,84 и 18 916,31. Прошлый вердикт по Modern Group подтверждён заново, цена та же до цента и статус In Stock тот же. Низ 2 700 не подтверждается ни одной живой карточкой: самая дешёвая карточка неоригинала в долларах — 3 190. Прежнее основание «eBay/Fab Heavy Parts 2 736–2 745» перепроверить не удалось (eBay отдаёт 403 и напрямую, и через читалку — так и записываю, это не опровергнуто, а непроверено), а Fab Heavy Parts за это время подорожали до 3 632,94 и ушли в бэкордер, то есть неоригинальный низ за год уехал вверх примерно на треть. Поэтому вилку надо не расширять, а переставить: 3 200 – 18 900 USD, и внутри неё держать два отдельных уровня, а не один средний. ПРО СЕРЕДИНУ ВИЛКИ. Экспозиция 60 550 USD посчитана по середине старой вилки и к реальности не относится ни с одной стороны: если заказчику нужен оригинал, домножение дилерской цены даёт 7 × 16 493,84 = 115 456,88 USD, почти вдвое больше; если допустим неоригинал — 7 × 3 190 = 22 330 USD, почти втрое меньше. Оба числа получены домножением, покрытие количества не подтверждено ни одной витриной, поэтому оба идут с оговоркой и в заголовок не годятся. Владельцу это важно именно сегодня: если твёрдая цена заказчику считалась от 60 550 и оригинал обязателен, снижаться уже некуда — цена выставлена ниже закупки. ЧТО НЕ ВЗЯЛ И ПОЧЕМУ. «Floor price USD155.00» на turbochargerx.com/jiamparts.com не взят: это зазывная цифра на каталожной странице, а не цена карточки, и на том же ряде сайтов 3591937 приписывают двигателю M11, чего быть не может. Россыпь китайских листингов HX82 по 75–2 000 USD FOB не взята: они на другие двигатели (QXS15, QSK45, QSKV60) и другие номера — это цена на семейство HX82 вообще, а не на нашу позицию, и подставлять её сюда было бы ровно той подменой родового адреса на адрес по детали, которой нельзя. Modern Group по номеру 4025168 отдаёт «Engine Piston Kit» с ценой \$0.00 — заглушка, не взята; заодно это ставит под сомнение кросс Holset на 4025168, у Cummins под этим номером другое изделие. Реман 4025166RX не существует — проверено прямым запросом, 0 результатов. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Заводского прайса Cummins нет: parts.cummins.com без авторизации позицию не отдаёт, поэтому 16 493,84 — это дилерская розница OEM-канала, а не подтверждённый заводской уровень, и сколько дилер уступает от прайса на 7 шт., с витрины не видно. Ни одна витрина не пишет о себе «authorized distributor» дословно. Остатков в штуках нет нигде. Ступенчатость от количества нет нигде. МЕТОД, оговорка честности: бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поэтому список продавцов набирался через текстовую читалку поверх DuckDuckGo, а сайты открывались напрямую. На цифры это не влияет — каждая цена прочитана на странице продавца, — но охват мог быть уже, чем при нормальном поиске: часть витрин (eBay, Alibaba, made-in-china по нашему номеру) закрылась 403 и 429 и в выборку не попала.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Уточнить формулировку: вилка занижена для ОРИГИНАЛЬНОГО канала (подтверждено 16 493,84 USD/шт против потолка 14 600), для неоригинала 3 190–3 633 USD она верна. Слова «цена из прайс-файла Cummins» заменить на «единая цена двух магазинов одной группы Modern Group»; в оговорку к 7 × 16 493,84 = 115 456,88 USD добавить, что остаток не подтверждён и заказ невозвратный.

1701/10 · Solar · 35 шт · экспозиция 60 375 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

BENTLY NEVADA блок питания Solar Taurus 60S 1701/10

что это: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor — модуль питания 24 В постоянного тока, заводской номер 141378-01. Вход +18...+36 В, пусковой ток 30 А, защита по превышению напряжения. Ставится в выделенный слот клеммной базы FieldMonitor 1701/05 или 1701/06 и подаёт логические и трансдюсерные напряжения на остальные модули. То есть эта строка и строка 1701/06 — комплект: база и питание к ней.

кто делает на самом деле: Bently Nevada / Baker Hughes. Наценки за номер Solar по этой позиции нет — проверено ранее на 170180-01-05.

его номер: 141378-01

жизненный цикл: Снята. Семейство FieldMonitor 1701 — изделия конца 1990-х и начала 2000-х, у Baker Hughes в каталоге отсутствуют, заводского канала нет. Замены один в один нет: путь — миграция системы вибромониторинга на Bently Nevada 3500 или Orbit 60, то есть проект, а не запчасть.

минимум: 1217,45

максимум: 1750.0

у кого найдено: NRI Parts — 1 217,45 USD, позиция подписана «BENTLY NEVADA 1701/10 FIELDMONITOR POWER SUPPLY 24V-DC», рядом «Only 1 Left». SB Industrial Supply — 1 750,00 USD, «NEW BENTLY NEVADA 1701/10 FIELD MONITOR POWER SUPPLY 170110», «Only 1 left in stock». Обе карточки открыты 18.09.2026. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА по нашему правилу: разные домены (nriparts.com против sbis.com), разные почтовые домены, разные телефоны и коды (888 против 855), цены расходятся на 532,55 USD, а не совпадают до цента — это рынок, а не общий прайс-файл. Китайские витрины (ControlTech заявляет 5 шт без цены, куст samvect.com, PowerDCS) цифр не дают.

природа цены: найдена у ДВУХ независимых продавцов

остаток: 2 шт подтверждено против 35 требуемых: по одной последней единице у каждого из двух продавцов, оба числа названы под позицию, это не витринный шаблон.

срок: не объявлен

на наш объём: Экспозиция 60 375 USD по середине вилки 1 250–2 200. Обе открытые цены лежат ВНУТРИ вилки (1 217,45 фактически на полу, 1 750 в середине), то есть вилка за штуку верна. НО купить по ней можно 2 шт за 2 967 USD — это 5,7 % строки. Остальные 33 шт цены не имеют и продавец не имеет. Считать 35 × 1 750 = 61 250 USD — ровно та ошибка из разбора выкладки: цена одного лота, умноженная на весь объём.

что закладывать: 1 217–1 750 USD за штуку на первые 2 шт — это всё, что подтверждено. Проблема строки не в цене за штуку, а в ГЛУБИНЕ РЫНКА: обе единицы последние у своих продавцов. По номеру из этого же семейства (170180-01-05) уже измерен разрыв каналов в 2,3–7 раз между азиатской витриной и западным стоком, поэтому при доборе 33 шт цена 1 217–1 750 не удержится: либо азиатский канал без подтверждённой цены, либо западный сток выставит кратное выше по мере вычерпывания.

канал закупки: Только сток-трейдеры. Два западных продавца с открытой ценой, независимость проверена.

контакты: commerce@nriparts.com · +1 888 995 9813 · sales@sbis.com · +1 855 705 0565

что мешает закрыть строку: СКВОЗНАЯ СВЕРКА С СОСЕДНЕЙ СТРОКОЙ: заявлено 35 блоков питания против 20 клеммных баз 1701/06, а блок питания ставится в выделенный слот базы. Соотношение надо подтвердить у заказчика до закупки — одна из двух цифр может быть ошибочной.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и заводской номер — согласованными описаниями продавцов плюс описанием парной позиции. Цены — двумя открытыми карточками двух независимых продавцов; независимость проверена по домену, почте, телефону и расхождению цен. Это единственная строка группы с двумя независимыми открытыми ценами.

проверка на опровержение — подтвердил:

1701/05 · Solar · 30 шт · экспозиция 60 000 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 70 1701/05

что это: Bently Nevada FieldMonitor 1701/05-01 Terminal Base (BN PN 141478-01) — ПАССИВНАЯ клеммная база системы защиты 1701 FieldMonitor: несёт от 1 до 8 каналов плюс один датчик Keyphasor, для датчиков в неопасной зоне / Division 2 / Zone 2. Это не «блок контроля»: электроника (Proximitor Input Monitor 1701/15, Seismic 1701/25 и т.д.) вставляется в эту базу отдельными модулями.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Под шильдой Solar Turbines та же вещь идёт по номеру Solar 1034549-3 с описанием самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05,REV B» — то есть покупка «как деталь Taurus 60S» есть покупка базы Bently Nevada с наценкой Solar. Важная деталь из даташита BN: FieldMonitor «uses embedded technology from Allen-Bradley» и «physically connects to Allen-Bradley's 1794 series Flex I/O family of products, including Allen-Bradley and third-party network adapters». Сама база — изделие BN с клеммами под датчики, прямого аналога 1794-TB нет; но смежная позиция 1701/01 Network adapter (141477-01) по даташиту может быть адаптером Allen-Bradley или третьей стороны — вот там экономия реальна, если она есть в заявке.

его номер: 141478-01 (= ордер-номер 1701/05-01). Опасная зона — другая позиция: 1701/06-01 Isolator Terminal Base, PN 141573-01 (с ним работает изолятор 170190). Номер Solar на то же изделие — 1034549-3, ревизия B.

жизненный цикл: Снята с каталога / legacy, преемник — по линии 3500 и Orbit 60. Оговорка: явного EOL-бюллетеня я не нашёл. Вывод сделан по отсутствию: на действующей странице Bently Nevada у Baker Hughes перечислены 3500 Machinery Protection, Orbit 60 Series, ADAPT Overspeed/ESD, Orbit DCM, Trendmaster, SCOUT200, ADRE — FieldMonitor и серии 1701 там нет вообще. Заводской цены по этому номеру, соответственно, ожидать не стоит.

природа цены: не найдена

срок: Ни на одной карточке не указан. Soluparts по номеру Solar 1034549-3 — только «Contact us» без цены и без срока. Global Electronic Services по 141478-01: «not in our immediate stock», предлагают искать по своей сети и отдельно предлагают ремонт.

на наш объём: ИСПРАВЛЕНО: машина в прежней записи названа неверно. По сырым строкам заявки 1701/05 идёт двумя позициями — Taurus 70 (6 шт) и Taurus 70MD (24 шт), а не «30 баз на одну Taurus 60S». Значит аргумент «240 каналов на одну машину» не работает: шесть баз на одну модель и двадцать четыре на другую, число машин неизвестно, и это похоже на парк, а не на ошибку количества.

что закладывать: закладывать нечего: цены нет ни у одного канала. Наша вилка 1200–2800 (середина 2000) не опровергнута ЦЕНОЙ. Есть сильное подозрение на завышение, и оно основано на классе изделия, а не на цифре: 1701/05 — ПАССИВНАЯ клеммная база, в которую вставляются модули, а не «блок контроля». На соседней паре это подозрение уже подтвердилось замером: пассивный модуль 170180-01-05 оказался завышен впятеро (261 против 1 325), а активный монитор 1701/15 оценён верно (929 против 1 025). Но подозрение — не вердикт.

канал закупки: Рабочего канала именно по этой позиции нет ни одного — ни цены, ни подтверждённого остатка. Есть три канала под запрос: (1) Baker Hughes / Bently Nevada service — единственный источник подлинной базы, если линия ещё поддерживается; (2) Soluparts — держит номер Solar 1034549-3 в каталоге, отвечает только квотой (<https://soluparts.com/products/solar-turbines/sc26003/>); (3) сток-трейдеры по б/у железу FieldMonitor — Aeliya Marine Tech реально держит соседние позиции серии (модуль 1701/15 — 12 шт., модуль 170180-01-05 — 9 шт.), но самой базы 1701/05 у них нет; Global Electronic Services берётся искать 141478-01 по сети и предлагает ремонт. Канал Solar (1034549-3) — заведомо самый дорогой из трёх.

контакты: Aeliya Marine Tech (сток-трейдер, Индия): sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536. Global Electronic Services: 877-249-1701. Больше на открытых страницах ничего не было — у Soluparts только форма обратной связи, почт и телефонов на карточке нет.

что мешает закрыть строку: Три вещи, без которых строку не закрыть. 1) Подтвердить у заказчика, что нужна именно 1701/05 (неопасная зона / Div 2 / Zone 2), а не 1701/06 Isolator Terminal Base (141573-01) для опасной зоны — это разные изделия и разные деньги; в описании Solar стоит «REV B», ревизия тоже надо подтвердить. 2) Согласовать, принимает ли заказчик изделие под номером Bently Nevada 141478-01 вместо номера Solar 1034549-3 — по документам и гарантии это разные поставки, хотя железо одно. 3) Снять противоречие по количеству: 30 баз дают 240 каналов на один Taurus 60S. Нужен шильдик/схема виброконтроля установки или перечень с разделением «базы / модули», иначе цену закладываем не на то изделие. Следующий шаг по цене названы адресно и помечены как НЕ ОТКРЫТЫЕ: листинг ebay.de 227014711769 и карточка artisantg на «1701/05 FieldMonitor Terminal Base» — оба отдали 403, цифр с них не брали; именно они, если откроются, решают вопрос о завышении.

чем подтверждено: ВЕРДИКТ ИСПРАВЛЕН 18.09.2026 проверкой на противоречия внутри набора. Стояло «ЗАВЫШЕНА» при price_kind «не найдена» и полным отсутствием цены — то есть вердикт по цене был вынесен БЕЗ цены, по классу изделия. Это рассуждение, а не замер, и в документе оно читалось бы как подтверждённое. Переведено в «нечем проверить», рассуждение сохранено в рекомендации как подозрение с его основанием. Прошлый вердикт рп_not_found снимаю: номер опознан, и опознан не по продавцу, а по документации изготовителя. Два независимых подтверждения. Первое — Operation Manual Bently Nevada «FieldMonitor Machinery Protection System», Part Number 139256-01: в его перечне прямо стоят строки «1701/05 Terminal Base», «1701/06 Isolator Terminal», «170190 Dual Galvanic Isolator, used only with 1701/06», и раздел называется «FieldMonitor Product Overview using the 1701/05 Terminal Base». Второе — даташит BN 141476 (копия на <https://idoc.pub/documents/141476cda000-1701-fieldmonitor-9n0k8yp6dp4v>): «1701/05-01 Terminal Base ... 141478-01», рядом весь состав семейства (1701/01 Network adapter 141477-01, 1701/02 Configuration Software for RSLogix5 141613-01, 1701/06-01 141573-01, 1701/10-01 24 V dc Power Supply 141479-01, 1701/15-01 Proximitor Input Monitor 141483-01, 1701/22-01 Management Interface Module 141969-01, 1701/25-01 Seismic Input Monitor 141484-01, 1701/30-01 Dynamic Pressure Monitor 148763-01, 1701/50 Weatherproof Housing 141615-01) и фразы «A single FieldMonitor Terminal Base can accommodate from 1 to 8 channels, plus a Keyphasor transducer», «for applications in which transducers are installed in non-hazardous, Division 2 or Zone 2 areas». Привязку к Solar дал Soluparts: PN 1034549-3, описание самого Solar «BASE:TERMINAL;1701/05,REV B» (<https://soluparts.com/products/solar-turbines/sc26003/>). ПОЧЕМУ ВИЛКА ЗАВЫШЕНА. Она построена на том, что это «блок контроля», как и записано в наименовании заявки. Это не блок контроля, а пассивная клеммная база, самый дешёвый класс изделий в этом семействе. Проверка через соседей по серии у сток-трейдера Aeliya Marine Tech (б/у, гарантия 30 дней): активный модуль 1701/15-01 Proximitor Input Monitor (138427-01) — 1 033,99 USD, 12 шт. (<https://www.aeliyamarine.com/products/bently-nev-ada-fieldmonitor-1701-15-proximitor-input-monitor-138427-01>); FieldMonitor Transducer I/O Module 170180-01-05 (143542-01) — 569,99 USD, 9 шт.; база печатной платы BN PWA 166784-01 — 379,99-413,24 USD. То есть середина нашей вилки (2 000 USD) выше цены самого дорогого работающего модуля серии, а пассивная база по определению не может стоить дороже монитора, который в неё вставляется. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ПОЧЕМУ recommended ПУСТ. Цены именно по 1701/05 / 141478-01 / Solar 1034549-3 нет ни одной: проверены Soluparts (карточка есть, цены нет), Aeliya Marine (позиции нет), Global Electronic Services (нет в стоке), Industrial Automation Co (0 результатов), IndiaMART, Barakastock, industrial-usa. На Barakastock по запросу «1701» карточки идут с 0.00 USD — это заглушки, я их не считаю ценой. Поэтому уровень закупки можно назвать только как ПОТОЛОК: ниже 1 034 USD за штуку, то есть ниже б/у цены активного модуля той же серии. Это потолок по классу, а не цена по детали, в заголовок и в защиту он не идёт — по правилу о подстановке по классу я его в recommended не ставлю. Чтобы получить настоящее число, нужен запрос квоты в три адреса сразу: Baker Hughes/Bently Nevada по 141478-01, Soluparts по 1034549-3 и сеть сток-трейдеров по б/у FieldMonitor. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ, честно. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), всё сделано через WebFetch по прямым адресам; Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex, Baidu, Brave, Startpage, Mojeek отдали капчу, 403 или мусор, web.archive.org недоступен. Рабочими оказались marginalia (через неё найден Operation Manual 139256-01 — сам файл на kupdf.net сейчас «under maintenance», у меня только его сниппет, а не полный текст), idoc.pub, soluparts, aeliyamarine, bakerhughes. Состав семейства и PN 141478-01 взяты из полного текста даташита, а не из сниппета. Статус снятия — вывод по отсутствию позиции в действующем каталоге Baker Hughes, не бюллетень EOL. ОГОВОРКА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ: уверенность «А» у вилки 1200–2800 не обеспечена. Её основание в наборе цен — «активный листинг 2 399 USD», но ссылка ведёт на страницу ПОИСКА eBay по ДРУГОМУ

номеру (1701/06), а блок проверок того же файла по этому же номеру говорит прямо: «dead_link, цену не увидел ни одну» и описывает другую вилку, выведенную из цены соседней позиции. Набор цен противоречит сам себе по этому номеру, поэтому уверенность здесь С, а не А. Оpozнание при этом подтверждено независимо: soluparts.com по номеру Solar 1034549-3 даёт описание дословно «BASE:TERMINAL;1701/05,REV B». Потолок по классу подтверждён открытой страницей: aeliyamarine.com, 1701/15 Proximitor Input Monitor — 1 033,99 USD, 6/y, 12 шт.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Исправить машину: Taurus 70 (6 шт) и Taurus 70MD (24 шт) по rfq_demand.json, не Taurus 60S; соответственно переписать возражение по количеству — оно не «240 каналов на одной машине», а «6 баз на Taurus 70 и 24 на Taurus 70MD, число машин неизвестно», и это уже похоже на парк, а не на ошибку. Добавить в строку, что conf «А» вилки не обеспечен: её якорь — страница поиска eBay по соседнему номеру 1701/06, а checks того же файла по 1701/05 пишет dead_link; conf надо снизить до «С» или оставить А с явной оговоркой. Назвать два непроверенных адреса на цену самой 1701/05 (ebay.de/itm/227014711769, artisantg.com — у меня 403) как следующий шаг проверки, с пометкой «не открыто».

LF16031 · Fleetguard · 331 шт · экспозиция 51 636 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Картридж масляного фильтра LF16031 3420742

что это: Fleetguard LF16031 — картридж масляного фильтра (Lube Filter Cartridge). Кросс-номера с карточки: Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742.

кто делает на самом деле: Fleetguard (Cummins Filtration)

его номер: LF16031

жизненный цикл: активна, но складского наличия нет: «special order»

авторизованный канал: 232,00 USD за штуку — Filter Service and Supply, «Special Order Item, 7–10 дней»

у кого найдено: 232,00 USD за штуку — filterserviceandsupply.com/fleetguard-lf16031-oil-filter, карточка открыта 18.09.2026: в разметке price.without_tax 232 USD, на странице дословно «Price is for one filter, picture is for reference only» — значит за штуку, подвох с коробкой на 6 или 12 снят. Статус «Special Order Item, 7–10 day lead time», остатка числом нет. ВАЖНО ПРО КРУГ: потолок нашей вилки 232 — это и есть цена ЭТОЙ карточки (в сводке она записана полем price с примечанием «ровно верхняя граница вилки»), поэтому повторное чтение той же страницы не доказывает занижение вилки. Независимый ориентир того же уровня: Baldwin P7337 — 250,46 USD, в наличии, «Replaces: Cummins 3420742 | Fleetguard LF16031» (sadlerpowertrain.com).

природа цены: специализированный продавец фильтров, одна карточка

срок: 7–10 дней, под заказ

на наш объём: наш объём 331 шт, а товар под заказ — то есть срок на весь объём надо подтверждать отдельно, полочного остатка нет.

что закладывать: 232,00 USD за штуку, 331 × 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD — это +49 % к экспозиции. Формулировка: потолок вилки верен и равен подтверждённой цене, а занижена СЕРЕДИНА (156 USD) — в 1,5 раза. Нижний край 80 USD не опровергнут, он просто не проверен. В сумму позиция входит ОДИН раз: строка 3420742 — она же.

канал закупки: дистрибьюторы Fleetguard; для 331 шт — прямой запрос на объём

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по одной карточке — вторую с напечатанной ценой по этому номеру не нашёл, и это оговорка. ОТДЕЛЬНО: сперва я вывел цену 12–30 USD по ПОХОЖИМ номерам LF16011 и LF16035 из результатов поиска и решил, что вилка завышена влптеро. Открыл карточку самого LF16031 — там 232 USD, то есть вилка наоборот занижена. Цена похожего номера ценой не является.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Ставить 232,00 USD/шт (ровно цифру карточки), 331 × 232 = 76 792 USD против базы 51 636 USD, то есть +49 % к экспозиции. Вердикт формулировать как «потолок вилки верен и равен подтверждённой цене; середина 156 USD занижена в 1,5 раза», а не «вилка занижена». В сумму эту позицию включать ОДИН раз — строка 3420742 это она же.

1794-IE8XT · Solar · 39 шт · экспозиция 48 750 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 70MD 1794-IE8XT

что это: Allen-Bradley 1794-IE8XT — модуль аналогового ввода Flex XT на 8 каналов, исполнение для тяжёлых условий.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

его номер: 1794-IE8XT

жизненный цикл: активна

минимум: 2448.1

максимум: 2448.1

авторизованный канал: 2 149,29 USD за штуку — NorthEast Electrical

у кого найдено: 2 448,10 USD за штуку — needco.com/product/detail/598453, карточка открыта 18.09.2026, наличие «contact your sales rep». ИСПРАВЛЕНО: прежние 2 149,29 наша же база опровергла в 08.2026 прямым текстом («такой цены на странице сейчас нет», тогда было 2 422,55), а за год цена ещё подросла до 2 448,10. Утверждение «ровно верх нашей вилки» снято: верх 2 150 перекрыт на 13,9 %. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

что закладывать: 39 × 2 448,10 = 95 476 USD против 48 750 по середине: занижение 1,96 раза. Вилку по строке надо поднимать вверх минимум до 350–2 450, а не подтверждать. Цена за штуку без подтверждённого остатка, потребность 39 шт.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Цену заменить: 2 448,10 USD/шт (карточка NorthEast открыта 18.09.2026) вместо 2 149,29. Утверждение «ровно верх нашей вилки» убрать — верх 2 150 перекрыт на 13,9 %. Сумма по строке 39 × 2 448,10 = 95 476 USD вместо 83 822; занижение против середины 1250 — 1,96 раза, а не 1,7. Вилку по строке поднять до 350–2450 как минимум.

6181H-12FPXPHDC · Solar · 9 шт · экспозиция 47 250 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Барьер искробезопасности Солар Taurus 70 6181H-12FPXPHDC

что это: Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181H Integrated Display Computer (семейство VersaView 1200P): дисплей 12,1 дюйма TFT 800×600 с сенсорным вводом, Intel Pentium III, 256 МБ ОЗУ, накопитель 8 Гб, питание 90–264 В переменного или 18–32 В постоянного, два RS-232, два USB 2.0, масса 6,8 кг. Класс подтверждён публикацией самого изготовителя 6181H-IN001B-MU-P «VersaView 6181H Integrated Display Computers» (104 страницы, скачана), а не описанием продавца.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley). Solar только собрал шкаф.

жизненный цикл: СНЯТА, и это установлено двумя независимыми признаками у изготовителя: каталожного номера HET в действующем сводном документе «Industrial Computers and Industrial Monitors Specifications» (ic-td001, 50 страниц, ноль вхождений «6181H» вообще), а персональная страница изделия отдаёт 404. Платформа — Windows XP, поддержка Microsoft закончилась в 2014 году. Официальной замены ровно на этот код Rockwell не публикует: линия закрыта целиком, современный аналог — другое семейство (VersaView 5200/6200P), то есть миграция, а не замена один в один. Живёт только на вторичном рынке.

у кого найдено: Ни одной открытой карточки с цифрой по этому номеру не получено. DO Supply — вместо цены «Call for an immediate quote». PLC Hardware — Cloudflare 403 двумя способами. eBay 336463882368 — 403 тремя способами. Листинг PLC Masters на 123 USD в расчёт НЕ идёт: почта plcmasters@5gplc.com — тот самый куст (PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS, 5GPLC: одна почта и один телефон +8618060924132), а цена в двадцать раз ниже рынка — заманка.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: не назван: у DO Supply только слово «Available» без числа. Ноль подтверждённых единиц из 9.

срок: не объявлен

на наш объём: Экспозиция 47 250 USD по середине вилки 2 500–8 000. Подтверждённой цифрой не закрыто ничего: 0 USD и 0 шт. Вилка взята по классу изделия, а не по этому номеру, — происхождения у неё нет.

что закладывать: Закладывать нечего, и по двум независимым причинам. Первая: цены нет ни на одной открытой карточке, вилка 2 500–8 000 ничем не оперта. Вторая и более важная: наименование в заявке не соответствует номеру, и пока заказчик не подтвердил, ЧТО закупается, цена правильного изделия может отличаться на порядок в любую сторону. Сначала снять расхождение по номенклатуре, потом искать цену.

канал закупки: Только вторичный рынок. DO Supply держит карточку со статусом «Available» и приписью «Call for an immediate quote», там же дисклеймер продавца: «The product is used surplus. DO Supply is not an authorized surplus dealer or affiliate for the Manufacturer of this product» — то есть б/у излишки, не новый товар. PLC Hardware и eBay закрыты ботозащитой (403 и при прямом заходе, и через релей).

что мешает закрыть строку: НАИМЕНОВАНИЕ В ЗАЯВКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ, и это не неточная формулировка, а другое изделие. В заявке — «барьер искробезопасности»: это гальванический разделитель сигнальной цепи на DIN-рейку размером с пачку сигарет. По номеру — панельный промышленный компьютер с дисплеем 12,1 дюйма и массой 6,8 кг на Pentium III под Windows XP (буквы XP стоят в самом каталожном коде). Совпадения нет ни по функции, ни по классу, ни по габаритам. Вопрос заказчику: нужен компьютер оператора из укрытия или всё-таки барьер — тогда номер в заявке чужой и позиция не проработана вовсе.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — публикацией изготовителя, а не описанием продавца. Снятие — отсутствием номера в действующем сводном документе изготовителя и 404 на его странице. Расхождение наименования было замечено и прежней проверкой (уверенность С), но сегодня оно проверено по документу изготовителя.

проверка на опровержение — подтвердил:

LF9050 · Cummins · 483 шт · экспозиция 46 851 USD · вилка верна **выдержал 2 из 2 опровержений**

Фильтр масляный LF9050

что это: Фильтр масляный — моноблочный навинчиваемый фильтр комбинированного типа (полнопоточный плюс байпасный). Подтверждено открытыми страницами: jmesales.com — «Fleetguard LF9050 Lube Combo Spin-On Filter, Each», «Micron Rating: 30 Micron», «Material: StrataPore», «Size: M90 x 2 in. -7H INT»; shop.moderngroup.com — габариты 297,38 на 119,89 мм, резьба «M90 X 2-7H INT», «30 MICRON EFFICIENCY, TWA: 98.7 %» и «Primary Applications: CUMMINS: 4920071 KOMATSU: BF5209».

кто делает на самом деле: Fleetguard (Cummins Filtration) — номер родной, это НЕ перенумерованный чужой артикул. Номер Cummins для того же фильтра — 4920071, кросс напечатан на карточке. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json этой строке приписаны изготовители «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с обоснованием «сегмент фильтров» — это догадка по классу, и она неверна.

его номер: LF9050 (Fleetguard, родной номер); КРОСС CUMMINS 4920071 ПОДТВЕРЖДЁН четырьмя открытыми страницами; Komatsu BF5209

жизненный цикл: Действующая, серийная: живые карточки у шести независимых продавцов, «Condition: New OEM Replacement», у одного дословно «This is a genuine Fleetguard part shipped with a 12-month warranty».

минимум: 77.8

максимум: 158.18

у кого найдено: shop.moderngroup.com/lf9050-oil-filter/ — 77,80 USD, дословно «Availability: In Stock», «Typically ships within three business days», «Now: \$77.80», в разметке price 77.8 и mpn LF9050. Ещё ПЯТЬ независимых доменов, все открыты: aftermarket.express — «\$81.31 ea.», «Condition: New OEM», «Stock: Wisconsin», «Lead time: 3-8 Days», и собственная оговорка «AFTERMARKET.EXPRESS is not an authorized dealer»; buyparts.online — 86,21 USD, «In stock», перечёркнуто 145,94; jmesales.com — «Now: \$90.02», «Quantity: Each»; parts.southeasternequip.com — 113,70 USD, «Available», «Condition OEM, new»; dieselpartsdirect.com — «Base price: \$130.49 Our price: \$114.83», «Ships in 1-2 days». Компании разные: подвалы, города и телефоны не совпадают.

природа цены: шесть открытых карточек шести разных компаний

остаток: числом не назвал НИКТО из шести: у всех «In Stock», «Available» или «In stock» без счётчика, у одного вместо числа указан склад («Stock: Wisconsin»). Для расходника такого объёма покрытие надо спрашивать письмом.

срок: отгрузка 1–3 рабочих дня у двух продавцов, 3–8 дней у третьего, в день заказа до 14:30 у четвёртого — всё по США, без плеча до площадки

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Шесть независимых цен, все внутри вилки, медиана около 88 USD за штуку — это самая надёжно закрытая строка пакета. Но объём такого размера идёт уже по оптовой цене, а не по витринной: перечёркнутый прейскурант 145,94 против розничных 77,80 показывает, какой люфт в скидке. Действие: запрос на оптовую цену и подтверждение остатка на весь объём, с прямой фиксацией «за штуку» в тексте письма.

канал закупки: Массовый рынок расходников Fleetguard: дилеры спецтехники и онлайн-магазины фильтров США. Никакого отношения к турбинному каналу — самая простая строка пакета.

контакты: Modern Group (Бристоль, Пенсильвания): +1 800 219 9773. John M. Ellsworth: +1 800 333 3331. AFTERMARKET.EXPRESS: export@aftermarket.express. Diesel Parts Direct: +1 888 687 0539

что мешает закрыть строку: ФАСОВКА — главный риск, и он не закрыт до конца. Дословное «Each» есть только у двух продавцов из шести, веса 4,6–5,4 фунта подтверждают, что это один фильтр. Но в поисковом индексе существует отдельный товар «Fleetguard LF9050 Lube Filter Case of 6», а коробочную карточку открыть не удалось (403): при закупке такого объёма счёт на коробки перевернёт сумму в шесть раз. Отдельно: у одного продавца цена 113,70 в разметке стоит одновременно у трёх разных номеров — цена там, похоже, общая на семейство, и как независимое подтверждение она слабее остальных.

чем подтверждено: Шесть открытых карточек шести компаний с дословными характеристиками и ценами, кросс изготовителя на карточке, проверка независимости по подвалам, найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, требование зафиксировать «за штуку» письмом вынесено в блокирующее условие

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: кросс внесён в поле действующего номера; четвёртая цена учтена в верхней границе найденного

64/60040257/1014 · Siemens · 8 шт · экспозиция 46 000 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

Продувочный клапан P2 в сборе № 1 СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1014

что это: Продувочный клапан P2 в сборе — НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки. Учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, «Gas Turbine Components SGT400», 2006, 131 страница, открыт и прочитан) называет BOV ДВА РАЗНЫХ узла. Первый, стр. 119–122: «The P2 Air Blow-Off Valves... There are two BOV's mounted externally. One each side of the P T. The BOV's are made by MOOG and are hydraulically operated. The Hydraulic system operates at a pressure of 180 BarG» — сброс воздуха с выхода компрессора в выхлопной диффузор, защита силовой турбины от разгона. Второй, стр. 22 и 56–58: раздел «The Compressor, VGV's & Interstage Bleed Valves (BOV)» — межступенчатый клапан перепуска, отбор с 7-й ступени, привод пневматический. Русское имя строки читается как первый узел, и «№ 1» согласуется с «по одному с каждой стороны». Номер тянет в другую сторону: база 64/60040257 и в первоисточнике, и в самой заявке — управление, а не корпус клапана (под 64/60040257/1 в заявке стоят и «Клапан BOV», и «Датчик положения», а /2 в первоисточнике — ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER). Третье чтение: в этой же заявке 64/60082040/1 назван «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2» (в первоисточнике PURGE VALVE ASSEMBLY) — значит P2 здесь может быть средой продувки жидкотопливного контура, а не сбросом.

кто делает на самом деле: Moog — если это клапан сброса P2: прямая цитата документа изготовителя «made by MOOG, hydraulically operated, 180 BarG». Это переводит строку из канала Siemens в канал Moog, у которого есть собственный сервис турбинных приводов. Если номер из группы управления — изготовитель не вскрыт, но шильда всё равно чужая: класс номера 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие. Замерено по первоисточнику: все 95 номеров вида 64/... — приборы, арматура, фильтры, модули ПЛК, лампы, ни одной детали турбины; против 53 номеров MW/RW/RM, где нет ни одного приборного изделия.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Узел действующей машины; какой именно — не определено.

у кого найдено: Проверено семь каналов, все отдали страницу и ноль цен: gas-turbine-parts.com (200, 436 строк, ноль цен — и это наш собственный первоисточник, ссылаться на него как на подтверждение нельзя), turbineblade.net двумя перечнями (200, 873 и 1 261 строка, ноль), china-power-contractor.cn (200, номера нет), gowringscontinental.nl (200, номера нет), turbine.parts (заглушка), sts-bv.com (200, ноль), compressorfiltersupply.com (цен нет вообще ни на одну позицию, только Quote). НЕ УВИДЕЛ — это не «цены нет»: nvsnab.ru отдаёт 403 для нашего региона и через curl, и через релей, а у него в каталоге реально лежат номера вида 64/... по SGT-400; dibaco-co.de не поднял TLS.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммы разных деталей нет. Но под тем же чертёжным корнем 64/60040257 заявка просит ещё три записи разными именами — «Клапан BOV», «Датчик положения», «Электро-пневматический позиционер», — итого 22 изделия под одним корнем. Арифметика сходится с версией «четыре машины»: прочие продувочные клапаны в русском блоке стоят единообразно по 4 шт (один на машину), а этот — 8 шт, ровно как «два BOV на машину» у изготовителя. Это гипотеза, подтвердить её может только заказчик.

что закладывать: Закладывать нечего: цены нет ни у кого, а предмет не опознан. Вилка стоит не под известным узлом — для гидравлического клапана Moog в сборе она скорее занижена, для позиционера завышена, и выбирать сторону по числу нельзя. Действие: запросить у заказчика паспорт машины или фото шильды и сказать, что снимали — клапан сброса P2 на выхлопном диффузоре или межступенчатый клапан перепуска.

канал закупки: Открытого канала с ценой нет. Если подтвердится Moog — канал изготовителя приводов, а не дилера турбин.

что мешает закрыть строку: Номер и наименование в строке противоречат друг другу: имя говорит «клапан в сборе», а база номера и в первоисточнике, и в самой заявке — позиционер и датчик положения. Пока противоречие не снято, по строке нельзя ни запрашивать цену, ни считать деньги. Оpozнание «P2 BOV = Moog» взято из учебного документа 2006 года — конфигурацию машин заказчика он не доказывает.

чем подтверждено: Учебный документ изготовителя на 131 страницу с прямыми цитатами по обоим узлам, разбор чертёжного корня по первоисточнику и по самой заявке, семь каналов без цены, два канала недоступны (403 и TLS).

проверка на опровержение — подтвердил:

4011521 · Cummins · 59 шт · экспозиция 44 840 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Элемент сапуна картера 4011521

что это: Элемент сапуна картера — фильтрующий элемент вентиляции картера. Подтверждено двумя открытыми страницами: buyparts.online — «4011521 ELEMENT,BREATHER», «Vendor: Cummins», «Product type: Cummins Part»; intertrek.info — «элемент фильтрующий (сапуна картера) Element, Crankcase Breather», и там же названа машина: Cummins QSK60. То есть это позиция того же двигателя, что и масляный фильтр строкой выше.

кто делает на самом деле: Cummins, номер 4011521 родной, перенумерования нет. ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/pn_db.json изготовитель по этой строке пуст, а строка отнесена к «Прочее / требует разметки» — теперь размечена: Cummins, QSK60.

его номер: 4011521

жизненный цикл: ПОД ВОПРОСОМ, и это важнее цены. Собственный поиск того продавца, на которого ссылалась наша августовская проверка, отвечает дословно «No products were found matching your criteria» — то есть страница изъята из каталога, а не переехала. У второго крупного канала ноль совпадений. У Cummins рядом активно живут другие номера сапуна (3691476, 3691687, 4312010, 5342155, 5537946 — все в открытой рознице), а этого в их выдаче нет. Похоже на замещаемую позицию, но замещающий номер НЕ подтверждён — это гипотеза, и в цену она не идёт.

минимум: 1477.59

максимум: 1477.59

у кого найдено: buyparts.online/products/4011521 — 1 477,59 USD, страница открыта (73 вхождения номера). Дословно «Vendor: Cummins», «Product Condition: New», «Warranty: 1 Year Manufacturer», «\$1,477.59» при перечёркнутом «\$1,994.74», «In stock». В данных карточки: price 147759, compare_at_price 199474, available true, inventory_management null — то есть магазин вообще не ведёт счётчик по этой позиции. ВТОРОЙ ИСТОЧНИК ПРОСРОЧЕН И В ВЕРДИКТ НЕ ВХОДИТ: intertrek.info показывает «Наличие 4, Цена 37 416 руб, Срок 40 дней», но в той же строке стоит «Обновлено 21.10.16» — записи десять лет. Прочее: dieselpartsdirect.com — 404 и «No products were found»; aga-parts.com, finditparts.com — 403; sparetto.com, shop.cummins.com, aftermarket.express, moderngroup — 404 или ноль совпадений.

природа цены: одна живая карточка без счётчика остатка; второй источник просрочен на десять лет

остаток: числом — только в просроченной записи 2016 года. У живой карточки остаток НЕ назван: «In stock» при inventory_management null, то есть обещание продать, а не подтверждённый остаток.

срок: живого срока нет; в просроченной записи стоял 40 дней

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Найденная цена выше потолка нашей вилки на 32 % за штуку — по этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Если считать по прейскуранту той же карточки (1 994,74 USD), разрыв с вилкой удваивается. Но переписывать вилку по ОДНОЙ витрине без счётчика остатка и без срока нельзя. Действие: запрос дилеру Cummins по QSK60 — сразу на действующий номер, цену и срок, потому что позиция, похоже, замещается.

канал закупки: Рынок расходников Cummins. Но для QSK60 канал узкий: массовые фильтр-магазины эту позицию не держат, остаются нишевые дилеры Cummins и импортёры.

контакты: BuyParts.Online: support@buyparts.online, +1 888 497 4887. Diesel Parts Direct: +1 888 687 0539 (по этому номеру у них теперь пусто)

что мешает закрыть строку: Три вещи могут обнулить вывод. Позиция, похоже, снимается: её выкинул из каталога тот самый продавец, на которого мы ссылались в августе; если номер замещён, и цена, и вилка меряют мёртвый номер. Разброс чудовищный: 600 USD (Россия, 2016) против 1 478 (США, 2026) против сниппетов 1 010 и 1 122, которые своими глазами так и не увидели. И вес изделия на двух страницах разный (9,07 против 5,36 кг) — возможно, это разные исполнения или разная комплектность, и тогда цены сравнивают не одно и то же.

чем подтверждено: Две открытые страницы на опознание, одна живая цена с разбором данных карточки, дословный отрицательный ответ каталога прежнего продавца, сверка с открытой розницей изготовителя по соседним номерам.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена увидена на открытой карточке и она выше потолка), но требование второго живого продавца и вопрос о замещающем номере вынесены в блокирующее условие

KFD2-VR-Ex1.50m · Solar · 60 шт · экспозиция 43 500 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Барьер искробезопасности с гальванической развязкой Солар Taurus 60S KFD2-VR-Ex1.50m

что это: Повторитель напряжения Pepperl+Fuchs серии K-System. СНЯТО ПРЕЖНЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ: я писал, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения». Страницы изготовителя это опровергают — и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 описаны как «1-channel isolated barrier»; число каналов кодируется цифрой ПОСЛЕ «Ex» (Ex1 = один канал), а цифра в VR2 — ревизия конструкции. Значит «разницы в 2,6 раза на одной букве» не существует.

кто делает на самом деле: Pepperl+Fuchs

его номер: KFD2-VR2-Ex1.50M (если это оно)

жизненный цикл: VR2-Ex1.50M активна; одноканальное с суффиксом .50M в каталоге не видно

авторизованный канал: 524,00 USD нетто за штуку — прайс самого Pepperl+Fuchs (для KFD2-VR2-Ex1.50M)

у кого найдено: 543,00 USD за штуку — заводской нетто pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689 (открыто 18.09.2026 через curl с браузерным User-Agent: WebFetch отдаёт 403). НО это цена KFD2-VR2-Ex1.50M — отдельной строки нашей же заявки на 36 шт, а не нашей строки. По самому артикулу KFD2-VR-Ex1.50m заводской цены нет ни одной (у KFD2-VR-Ex1.18 на сайте изготовителя цены тоже нет). Прежние 524,00 сняты — на странице их нет. Standard Electric Supply (608,16 и 573,90) не проверен: 403 и curl, и WebFetch.

природа цены: по нашему артикулу не публикуется; найденная цена относится к ДРУГОЙ строке заявки

что закладывать: Закладывать нечего, пока не назван артикул: середина нашей вилки 725 выше заводского нетто СОСЕДНЕГО артикула (543) на 33 %, и при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма 60 × 543 = 32 580 USD против 43 500 по середине. Прежняя оговорка «запас порядка 9–12 тыс. USD» снята до идентификации артикула. Снято и утверждение, что пять строк Pepperl+Fuchs «закрываются заводским прайсом без запросов»: по нашему артикулу цифры нет, а дистрибьюторские страницы отдают 403.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Pepperl+Fuchs; изделие каталожное

что мешает закрыть строку: Подтвердить исполнение: KFD2-VR-Ex1.50m — это действующее KFD2-VR2-Ex1.50M или снятое одноканальное? В заявке оба номера идут отдельно, значит различие может быть осознанным, а может быть опиской. Разница в цене между VR и VR2 в родственной паре RR составляет 2,6 раза (216 против 558), так что вопрос не формальный.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой (122 190 USD) закрываются заводским прайсом без запросов.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Заводской нетто поправить: 543,00 USD (страница pepperl-fuchs.com открыта 18.09.2026) вместо 524,00 — и обязательно пометить, что это цена KFD2-VR2-Ex1.50M, то есть ДРУГОЙ строки заявки (36 шт), а не нашей. Из what_it_is убрать утверждение, что «.50M стоит у ДВУХканального исполнения»: по странице изготовителя и KFD2-VR2-Ex1.50M, и KFD2-VR-Ex1.18 — «1-channel isolated barrier», число каналов кодируется цифрой после Ex. band_verdict «ЗАВЫШЕНА» снять: 543 внутри нашей вилки 450–1000, по самому артикулу цены нет. Формулировать так: «середина вилки 725 выше заводского нетто соседнего артикула 543 на 33 %; при подтверждении, что нужен действующий VR2, ожидаемая сумма 60 × 543 = 32 580 USD против 43 500 по середине». Оговорку «запас порядка 9–12 тыс. USD» убрать до идентификации артикула. Из note убрать вывод, что пять строк P+F «закрываются заводским прайсом без запросов»: цифра по нашему артикулу не публикуется, а дистрибьюторские страницы (Standard Electric) недоступны — 403.

EQ3005PCNW · Solar · 7 шт · экспозиция 43 050 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

DET-Tronix controller Солар Taurus 60S EQ3005PCNW

что это: Det-Tronics controller — контроллер системы противоаварийной защиты (газо- и пламя-детекция) Eagle Quantum Premier, 24 В постоянного тока. Подтверждено дословно с открытой карточки: «Eagle Quantum Premier Safety System Controller, Model: Eq3005Pcnw, Electrical Rating: 24 Vdc, 18-30 Vdc---12W Max», сертификация «li 3 G Eex Nc lic T4, Demko 02 Atex 133867U», «Tamb= -40°C To +85°C», вес 1,52 кг. Это контроллер пожарной защиты уровня SIL, а не деталь турбины.

кто делает на самом деле: Detector Electronics Corporation (Det-Tronics). Его собственные номера с той же карточки: сборка 007390-002 Rev. E, логика 007784-001 Rev. J, прошивка 008997-001 Rev. A. Перенумерование под Solar названо там же прямо: «Solar Part No: 1056244-11». То есть заявка просит номер ИЗГОТОВИТЕЛЯ, а не солнечный, — строка изначально стоит на рынке изготовителя и турбинной наценки в ней нет.

его номер: EQ3005PCNW (Det-Tronics), сборка 007390-002 Rev. E; номер Solar 1056244-11

жизненный цикл: Линейка действующая (Eagle Quantum Premier до сих пор на сайте изготовителя), но конкретное исполнение на новом рынке не показывается: всё живое — Б/У экземпляры у перепродавцов, привязанные прошивкой и логикой к конкретной ревизии.

минимум: 5300.99

максимум: 5300.99

у кого найдено: aeliyamarinetech.com/products/det-tronics-eq3005pcnw-safety-system-controller-007390-002-rev-e — 5 300,99 USD, страница открыта. Дословно: «US \$5,300.99 Save Was US \$5,699.99 (7% off)», «Condition: Used | Product SKU: 51337», «Used — Previously used equipment... may show scratches, marks, labels, discoloration, surface rust», «Quantity Only 2 left», «Free Expedited Shipping from India»; в разметке itemCondition UsedCondition. НЕЗАВИСИМОГО ВТОРОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, И ЭТО ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ: четыре витрины с этой ценой — одна компания. Доказательства: одинаковый складской номер SKU 51337 на aeliyamarinetech.com и на auto2mation.com; одинаковая цена и одинаковая перечёркнутая цена; посимвольно одинаковое описание вплоть до строки «Solar Part No: 1056244-11 Logic 007784-001 Rev. J»; одинаковый остаток 2; телефоны из одного блока +91 97252 185-32/35/36/37, причём на страницах одного домена прописаны сразу три номера «конкурентов» (ещё два домена той же группы — aeliyamarine.net и aeliyamarine.com). Единственная реально отдельная компания, RAM Automations, по этому номеру отдаёт «3 results» и на каждом «Get Quote» — цены нет. Наша прежняя цифра 5 299,13 USD — та же карточка того же продавца при прошлом снятии, а не другой источник.

природа цены: одна цена одной компании, товар Б/У; четыре витрины — один продавец

остаток: названо числом, и числа не хватает: «Current Stock: 2», «Maximum Purchase: 2 units», «Quantity Only 2 left» — и это ОДИН пул на все четыре витрины, а не 2 плюс 2 плюс 2. Ловушки: у отдельной компании в фильтре стоит «Availability In stock 3» — это счётчик ТРЁХ ЛИСТИНГОВ, а не трёх штук; вторая карточка того же владельца показывает цену 3 501 USD при availability OutOfStock — цена без товара.

срок: дословно «orders are typically processed for dispatch within 1 business day after receipt of successful payment confirmation», транзит 4–8 рабочих дней в Европу, с оговоркой продавца «These are estimated transit times, not guaranteed delivery dates»

на наш объём: Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки: Taurus 60S и Taurus 70. Один и тот же контроллер идёт на две разные машины, и совместимость прошивки (логика 007784-001 Rev. J) придётся подтверждать отдельно для каждой.

что закладывать: Цена внутри вилки, почти посередине — по цене за штуку вилка выдержала. Но домножать её на весь объём НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток два экземпляра, и считать можно только покрытую часть, 10 602 USD; на остальные цены нет вовсе. Прямое умножение дало бы 37 107 USD — это ровно та ошибка, за которую заплатили на прошлой выкладке. Действие: запрос в авторизованный канал изготовителя на новый товар — без него у строки не остаётся ничего, кроме двух Б/У экземпляров от одного продавца.

канал закупки: Рынок излишков промышленной автоматики, фактически индийские перепродавцы Б/У модулей. Для контроллера противоаварийной защиты это плохой канал по существу: Б/У устройство уровня SIL без сертификата и протокола проверки заказчик может не принять.

контакты: Aeliya Marine Tech (Индия): sales@aeliyamarinetech.com, +91 97252 18537. RAM Automations: info@ramautomations.com, +91 93169 97505

что мешает закрыть строку: Четыре вещи. Цена подтверждена ОДНОЙ компанией в четырёх обличьях: откажет или переставит — у строки не остаётся ничего, потому что второй независимый продавец цены не называет вовсе. Товар Б/У, а это контроллер противоаварийной защиты: приёмка Б/У устройства уровня SIL без сертификата и протокола испытаний — решение заказчика, не наше. Остаток покрывает меньше трети нашего количества. И привязка к ревизии: на карточке прописаны логика и прошивка конкретных ревизий, а продавец сам оговаривает «Customers are responsible for verifying model number, specifications, voltage, dimensions, firmware, configuration» — при полном совпадении номера конкретный экземпляр может не подойти.

чем подтверждено: Открытая карточка с ценой, состоянием, остатком и сертификацией; вскрытые собственные номера изготовителя и номер Solar; доказательство, что четыре витрины — один продавец (общий складской номер, цена, описание, телефонный блок); две разобранные ловушки счёта наличия.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена увидена на открытой карточке и лежит внутри вилки), но покрытие пересчитано только по подтверждённым двум экземплярам, а зависимость от одного продавца и вопрос приёмки Б/У вынесены первыми в блокирующее условие

RW21223/1 · Siemens · 356 шт · экспозиция 40 050 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ Сименс SGT-400 RW21223/1

что это: БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ — английский оригинал наименования «BI-HEXAGON HEAD BOLT» (строка 41 первоисточника листа «Энергосети», gt/data/ship_english_source.json). Важнее имени место установки, которое читается по соседям первоисточника: 38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER, 39 MW21221 DISC SPRING, 40 MW21224A PISTON RING, 42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY, 45 RW21222/4 CAP SCREW M8, 46–47 MW22333 C SEAL. Значит это крепёж камеры сгорания: по первоисточнику 36 шт на 12 камер, три болта на камеру. Горячая зона, а не общий метиз. Тот же номер стоит в перечне запчастей SGT-300, то есть болт общий для семейства SGT-300/400.

кто делает на самом деле: Siemens Energy по собственному чертежу русоновского наследия (SGT-400 = Cyclone, завод Линкольн)

его номер: RW21223/1

жизненный цикл: Чертёжная позиция действующего семейства. Размер в первоисточнике не указан; родня по семейству размер несёт: MW35039 «BI-HEXAGON HEAD BOLT - M16 x 130MM», MW35040 «BI-HEXAGON HEAD NUT - M16», RW13034 «NUT - M12 BI-HEX HEAD», RM13027 «BOLT - 12 POINT HEAD».

у кого найдено: Проверены дилерские каталоги Siemens, крепёжные дома (aftfasteners.com, krepcom.ru), китайские турбинные магазины (gas-turbine-parts.com, turbineblade.net) — карточки с ценой по номеру нет ни у одного. ССЫЛКА НЕ СОХРАНЕНА не требуется: цены нет вовсе, а не утеряна.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ. Количество в сводке — сумма ДВУХ строк сырой заявки под одним номером: 36 шт «БОЛТ С ДВОЙНОЙ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ... RW21223/1» и 320 шт «Болт с 12-гранной головкой ... RW21223/1». Англоязычный первоисточник этого же листа несёт под этим номером 36 шт — расхождение с заявкой в 9,9 раза. ФОРМУЛИРОВКА УТОЧНЕНА: 36 — это тоже показание ОДНОГО документа, и документ этот не каталог изготовителя, а первоисточник самой заявки, ссылаться на который как на независимую проверку нельзя. Поэтому верно так: обе цифры требуют подтверждения заказчиком. 36 это 3 болта на камеру при 12 камерах, то есть комплект одной переборки; 320 может быть законным многолетним или многомашинным запасом, и ничем открытым это не опровергается. Случай не единичный: у соседа RW21222/4 первоисточник даёт 16 шт против 1 168 в двух строках заявки, а всего таких номеров 66 на 489 666 USD экспозиции (замер в gt/data/ship_english_source.json, totals.qty_gap).

что закладывать: По этой строке цена вторична: подтверждать надо количество. По количеству, которое несёт первоисточник, экспозиция падает почти в десять раз — это дороже любой найденной цены, поэтому первый шаг не поиск продавца, а письменное подтверждение количества заказчиком. Закладывать конкретную цифру нечем: ни одной цены по номеру нет.

канал закупки: Открытого канала с ценой нет. Единственная публикация номера в торговом контексте — перечень запчастей SGT-100/SGT-300 на industrialmarinpower.com, где строка выглядит как «Bolt RW21223/1», а цена закрыта дословным «To see the contact details please Login or Register»: это запрос предложения, а не карточка. Изготовители под чертёж (WTE PowerBolt, Чехия) цену дают только по чертежу.

контакты: WTE PowerBolt (Чехия): info@powerbolt.eu

что мешает закрыть строку: Объединение двух строк заявки в один номер — ДОПУЩЕНИЕ: русские наименования у них разные, и если это две позиции разного исполнения, сумма 356 вообще не имеет смысла. Место установки (камера сгорания, горячая зона) выведено по соседству строк первоисточника, а не по чертежу — именно на этом выводе стоит запрет на дешёвую замену обычным метизом, и без номера чертежа он остаётся инженерным предположением. Перед подбором нужны номер чертежа, резьба и длина, марка стали и класс прочности, покрытие, момент затяжки и требование сертификата EN 10204 3.1.

чем подтверждено: Первоисточник заявки на английском (строка 41 и её соседи), перечень запчастей SGT-300 с тем же номером, четыре канала без карточки, размерная родня по семейству.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: находка вынесена в рекомендацию как первый шаг, цифра по классу не подставлена

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: формулировка смягчена до «обе цифры требуют подтверждения заказчиком»; допущение об объединении строк вынесено в блокирующее условие

64/60082039/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 39 000 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082039/1

что это: Селекторный (переключающий) клапан продувочного воздуха жидкотопливного контура. В первоисточнике это PURGE SELECTOR VALVE, позиция 431, 2 шт. Два независимых чтения сходятся. Первое: заказчик расшифровал сам — в сырой заявке этот же номер второй строкой назван «Многоходовой клапан продувочного воздуха», то есть безымянный «КЛАПАН» сводки закрывается внутри самой заявки. Второе: место в листе — 426 TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP, 429 SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY, 430 PURGE/DRAIN VALVE, 431 наш, 433 PURGE VALVE ASSEMBLY, 434 PRIMING VALVE ASSEMBLY. По составу ЗИП соседей того же блока (SOFT SEAL KIT, BODY SEALS, ACTUATOR SEAL KIT, ACTUATOR SPRING UNIT, LIMIT SWITCH, SOLENOID COIL) это шаровой или пробковый кран с пневмоприводом одностороннего действия, пилотным соленоидом и концевиками, а НЕ распределительный коллектор: настоящий коллектор в этом же листе назван своим именем — 64/60093008/6 FIVE VALVE MANIFOLD.

кто делает на самом деле: не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное изделие, а в родственной группе 64/60050060 в спецификациях SGT-400 прямо подписано «Norgren air regulator». Кандидаты по типу узла (кран 1" с ISO 5211, пневмопривод, соленоид, концевик): Nabonim, Bettis/Emerson, El-O-Matic, Versa, ASCO. Hartmann Valves (Целле) держит логотип Siemens в референсах, но ни SGT-400, ни продувку не заявляет — это кандидат, а не изготовитель.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Действующая арматура.

у кого найдено: Те же семь каналов, что по предыдущей строке, и тот же результат: страницы отдаются, цен нет. Отдельно СНЯТО прежнее основание: запись «номер найден в каталоге SGT-400 с расшифровкой PURGE SELECTOR VALVE» — круговая ссылка, потому что этот «каталог» и есть англоязычный первоисточник самого листа заявки.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Количество в сводке — сумма ДВУХ записей об ОДНОЙ детали: дословный перевод строки первоисточника (2 шт) плюс строка русского блока (4 шт). Замерено по всей заявке: из 618 строк SGT-400 401 дословно повторяет первоисточник (там преобладает количество 2), 217 образуют отдельный русский блок (преобладает 4); 81 номер несёт обе записи, и сводка их складывает. В русском блоке вся продувочная группа 64/600820xx стоит единообразно по 4 шт.

что закладывать: Основание верхней границы снято, но заменить её нечем: открытой цены нет ни у кого. Вилка была поставлена в 3,3 раза выше остальных клапанов серии 64/60082xx на допущении «это манифольд на несколько линий продувки горелок»; первоисточник называет узел selector valve, ставит его по 2 шт в ряду одиночных клапанов, а собственный манифольд в том же листе имеет отдельный номер. Действие: подтвердить у заказчика, что 2 шт и 4 шт под этим номером — одна позиция, и получить схему переключения (число ходов и портов, DN, присоединение, давление питающего воздуха, напряжение соленоида, класс взрывозащиты); с этим строка запрашивается у изготовителей арматуры напрямую.

канал закупки: Открытого канала с ценой нет; при вскрытой шильде строка уходит на рынок промышленной арматуры, а не турбинных запчастей.

что мешает закрыть строку: Шильда не вскрыта, схема переключения неизвестна — запрос изготовителю арматуры составить нечем.

чем подтверждено: Первоисточник (позиция 431) плюс собственная расшифровка заказчика во второй строке заявки, состав ЗИП соседей блока, отдельный номер настоящего манифольда в том же листе, снятая круговая ссылка.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ЗАВЫШЕНА» из отчёта разведки заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: вилка лишилась основания, но цены, которая её опровергает, никто не видел

4351035 · Cummins · 773 шт · экспозиция 38 650 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Колпачек свечи зажигания 4351035

что это: Колпачек свечи зажигания — каталожное имя Cummins «BOOT, SPARK PLUG», то есть наконечник (колпачок) свечи. НО ИМЯ СПОРНО, и спор не разрешён: карточка, которую мы реально читали в августе, называет позицию «Spark Plug Enclosure», а наша же августовская запись зафиксировала «ENCLOSURE-SPARK PLUG» — это каталожный стиль Cummins через дефис, а не маркетинговая фраза продавца, как утверждалось. «Колпачок» (резиновый наконечник) и «кожух» — разные изделия с разной ценой, и разрешить конфликт нельзя, пока страница отдаёт 403. Имя «BOOT,SPARK PLUG» стоит в разметке одной проверяемой карточки (surplusstock.parts, JSON-LD name «BOOT,SPARK PLUG 4351035 - Cummins», mpn 4351035, sku SSCUM69150), и она автогенерируемая: описание — шаблонная болванка, размазанная по всему каталогу, а сам сайт предупреждает «Application checking is recommended because similar references may be used across different machines». Вторая карточка (en.cmgparts.com с применимостью QSK60G) сегодня не читается — тело отдаётся без единого вхождения номера. То есть проверяемых карточек на опознание не две, а одна.

кто делает на самом деле: Cummins (OEM)

его номер: 4351035

жизненный цикл: Действующая, но в открытой рознице Cummins отсутствует: на shop.cummins.com этого номера нет, там только соседние колпачки 5466760, 5471748, 5581555, 4989131.

минимум: 50.72

максимум: 50.72

у кого найдено: www.finditparts.com/products/8857694/cummins-4351035 — 50,72 USD за штуку, MSRP, снято с открытой карточки в августе 2026. СЕГОДНЯ ЭТУ ЦИФРУ НЕ ВИДЕЛ НИКТО: 18.09.2026 страница отдаёт HTTP 403 дважды и двумя независимыми инструментами (curl с браузерным User-Agent — тело 4 916 байт Cloudflare; релей — «The server returned HTTP 403 Forbidden»). 403 — это «не увидел», а не «цены нет», но и подтверждением августовская запись сегодня быть не может. Второго открытого источника цены нет: surplusstock.parts карточку отдаёт (HTTP 200) и пишет «IN STOCK», но в его offers есть priceCurrency USD, а ключа price HET BOBCE (проверено разбором JSON), плюс кнопки «Get Instant Quote» и «Chat on WhatsApp» — заявочная витрина, а не склад, и она же одно лицо с FastPartsSource: в разметке Organization телефон +91 9754513579, почта info@fpstechnologies.in, соцсети fastpartssource, то есть FPS Technologies, Индия. s1partscenter.com отдаёт тело 1 825 байт с заголовком «Security Check» и JS-челленджем. en.cmgparts.com — тело без единого вхождения номера. shop.cummins.com по номеру — 404. Ориентир по соседнему номеру (колпачок 4989131 — 65,31 USD у Duallane) в доводы НЕ идёт: это сниппет, карточка отдала 403, и это другой номер.

природа цены: преysкурант MSRP одной карточки, перепроверка сегодня заблокирована

остаток: ноль: дословно «Out of Stock» и «We cannot fulfill orders for this part at this time» с подпиской на поступление (запись августа). «IN STOCK» у SurplusStock числом не назван, а его карточка вообще не публикует цену — это четвёртое состояние наличия: готовность принять заявку.

срок: не объявлен

на наш объём: Внутренняя сходимость количества есть: колпачков в заявке ровно столько же, сколько свечей 4380132, — один колпачок на свечу; уплотнительных шайб свечи 4970773 больше. То есть количество согласовано с парным расходником, а не выдуманно.

что закладывать: Ни «цена подтверждена», ни «вилка верна» по этой строке сказать нельзя: единственный носитель цены сегодня закрыт, а имя позиции спорно — колпачок или кожух. Августовская запись 50,72 USD садится внутрь нашей вилки, и этим она вилку НЕ ОПРОВЕРГАЕТ, но и не подтверждает. В сумму закупки строка не идёт. Действие: запрос дилеру Cummins на три вещи сразу — каталожное имя позиции, фасовка (штука или комплект) и цена на весь объём партии; 50,72 это преysкурант, а не сделочная цена на такое количество.

канал закупки: Вторичный рынок запчастей для двигателей. Открытая карточка с ценой одна — FinditParts; остальные витрины держат номер без цены.

контакты: FinditParts (США): support@finditparts.com, +1 213 986 2140

что мешает закрыть строку: Два незакрытых вопроса. Имя: «BOOT» (колпачок) против зафиксированного нами же «ENCLOSURE-SPARK PLUG» (кожух) — разные изделия, и разрешить конфликт нельзя до открытия карточки. Фасовка: дословной фразы нет ни на одной странице (проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box»). Если Cummins отгружает колпачки комплектом (у Jenbacher свечи идут банкой по 4), штучная цена и количество пересчитываются кратно.

чем подтверждено: Одна проверяемая карточка на опознание (автогенерируемый каталог), запись цены августа, перепроверка 18.09.2026 — 403 двумя инструментами, четыре канала без цены, розница Cummins по номеру 404. Внутренняя сходимость количества с парной строкой свечей проверена по нашим данным и подтвердилась.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, но в рекомендации прямо сказано, что цифра августовская и что строка не идёт в сумму закупки

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; обе неверные цитаты в источнике цены исправлены по факту страницы; слово «независимых» из опознания снято; конфликт имён «колпачок против кожуха» вынесен в блокирующее условие

1701/06 · Solar · 20 шт · экспозиция 38 000 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

BENTLY NEVADA шасси Солар Taurus 60S 1701/06

что это: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes) FieldMonitor Isolator Terminal Base — клеммная база с гальванической развязкой, заводской номер 141377-01. Шесть каналов (по одному на датчик), изоляция 250 В переменного постоянно и 1 500 В испытательное, рабочая температура −20...+70 °C. В неё устанавливаются модули FieldMonitor и блок питания 1701/10 из соседней строки. Наименование «шасси» в заявке точное.

кто делает на самом деле: Bently Nevada / Baker Hughes

его номер: 141377-01

жизненный цикл: Снята. То же закрытое семейство FieldMonitor 1701, что и 1701/10: у Baker Hughes в каталоге отсутствует, заводского канала нет, замены один в один нет — только миграция на 3500 или Orbit 60.

у кого найдено: Открыты карточки NewGen PLC, Cambia PLC, PLC DCS Pro, Topbrands PLC, PetroSpare — у всех цена только по запросу. И ГЛАВНОЕ: четыре «разных» продавца оказались ОДНИМ оператором. Проверка подвалов 18.09.2026: NewGen PLC — «New-Gen Automation Limited», почты newgenplc@camvect.com и manskivong@cambia.cn, телефон +86 180 3020 5725; Cambia PLC — «Controlix Automation / Cambia Automation Limited», почты price@camvect.com и trixie@cambia.cn, Сямынь, Фуцзянь; PLC DCS Pro — ask@camvect.com; Topbrands PLC — topbrandsplc@camvect.com и sales7@cambia.cn. Все четыре сидят на двух общих доменах camvect.com и cambia.cn — это одна компания в Сямыне под четырьмя вывесками. Отдельная улика против их наличия: карточка Cambia, продающая 141377-01, в характеристиках указывает «Model Number: 1701/15» — чужой модельный номер на собственной карточке, признак скопированного каталога, а не склада. PetroSpare заявляет «1000 in stock» — витринный шаблон, за остаток не считается.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: ноль подтверждённых единиц из 20

срок: не объявлен

на наш объём: Экспозиция 38 000 USD по середине вилки 800–3 000. Подтверждённой цифрой не закрыто ничего: 0 USD и 0 шт. Вилка с разбросом в 3,75 раза взята по классу, а не по этой позиции — происхождения у неё нет.

что закладывать: Закладывать нечего: строка не проработана. Цены нет ни на одной открытой карточке, остатка нет, а всё найденное «предложение» — один китайский перепродавец под четырьмя вывесками плюс витрина с шаблонным «1000 in stock». Единственный канал, который мог бы дать западную цену, закрыт ботозащитой — его надо открыть руками из браузера, и до этого цифру нести нельзя.

канал закупки: Открытого канала с ценой не найдено. Единственный западный сток-трейдер с публичной ценой по этому номеру (Artisan Technology Group) закрыт ботозащитой: 403 при прямом заходе с браузерными заголовками и CAPTCHA через релей.

что мешает закрыть строку: Комплектность заявки: 20 баз против 35 блоков питания 1701/10 в парной строке, при том что блок питания ставится в слот базы. Соотношение проверить у заказчика.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия — согласованными описаниями продавцов и описанием парной позиции. Главный результат строки — не цена, а вскрытие куста: четыре витрины одного оператора в Сямыне, и это уже второй такой куст за ночь (первый — PLC Masters с 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC на одной почте).

проверка на опровержение — подтвердил:

1046415-79 · Solar · 4 шт · экспозиция 37 600 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА Солар Taurus 60S 1046415-79

что это: «БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА» — ложное наименование. По каталогу Solar Turbines 1046415-79 это «Module, Controller, ControlNet», модуль ControlNet контроллера, компонент сети управления. Серия 1046415-xx — солнечная группа спецификации на шкаф ControlNet/ControlLogix, и это подпирается четырьмя точками, из которых независимых ДВЕ (третья — наша же заявка, четвёртую открыть не удалось): 1046415-30 — заглушка-терминатор ControlNet 75 Ом, дословно «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM», эквивалент Allen-Bradley 1786-XT с живой ценой около 23 USD; 1046415-100 — «Cable Assy, Comm, Y-tap»; 1046415-57 — «Power Supply, 24 Vdc»; 1046415-60 — по тексту НАШЕЙ ЖЕ заявки «АКБ, 3,0 В, ЛИТИЕВАЯ, 1756-L61», литиевая батарейка контроллера Allen-Bradley. Кабель, Y-отвод, терминатор, блок питания и батарейка в одной серии — это перенумерованная под Solar номенклатура Rockwell, а не изделие Solar и тем более не блок управления генератора.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation / Allen-Bradley (номер присвоен Solar Turbines). Независимое подтверждение платформы найдено: руководство Caterpillar/Solar по Taurus 70 описывает архитектуру Turbotronic 4 дословно — «ControlLogix controller (Allen-Bradley)», «RSLogix 5000 programming software (Rockwell Automation)», «1794 Flex I/O input/output modules (Allen-Bradley)», «ControlNet network (ControlNet International)». Значит собственных модулей ControlNet у Solar быть не может: ControlNet — протокол ControlNet International и Rockwell, а платформа управления Solar собрана на Allen-Bradley.

его номер: не подтверждён; вероятный оригинал — мост ControlNet в шасси ControlLogix, скорее 1756-CNBR (резервированный), чем 1756-CNB: в той же заявке закупаются Flex-адаптеры 1794-ACNR15, а буква R означает резервированную среду

жизненный цикл: Номер Solar действующий (портал за логином). Предполагаемый оригинал — семейство ControlLogix, торгуется на складском рынке автоматике.

у кого найдено: По номеру Solar открытой цены НЕТ: карточка shop.solarturbines.com/miscellaneous/1046415-79 индексируется с наименованием «Module, Controller, ControlNet», но прямое открытие даёт HTTP 404, портал закрыт логином дилера; по вторичному рынку по номеру Solar ноль совпадений. По ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ оригиналу Allen-Bradley 1756-CNB карточка открыта и прочитана 18.09.2026: 759,00 USD, iqelectro.com/products/1756-cnb-allen-bradley-controllogix-controlnet-bridge-module, состояние дословно «New - Open box», остаток 2 шт, продавец сам пишет, что НЕ авторизованный дистрибьютор и что гарантия изготовителя не применяется. Это цена ДРУГОГО номера. Второго подтверждения нет: Santa Clara Systems карточку 1756-CNB держит («In stock and ready to ship») но цену не публикует и тоже предупреждает, что не авторизованный дистрибьютор; Radwell в сниппете даёт «from \$132.00» — сниппет без открытой карточки, в доводы не идёт (ровно та ошибка, что была по 1794-ACNR15: сниппет 2 821 против 3 152,22 на карточке).

природа цены: по номеру Solar цены нет; найдена цена ПРЕДПОЛАГАЕМОГО оригинала, кросс не заверен

остаток: по номеру Solar не назван (портал за логином); по кроссу — 2 шт у одного продавца, нашего количества это не покрывает даже при подтверждённом кроссе

срок: не объявлен

на наш объём: Количество собрано одной записью сырой заявки — суммирования разных изделий нет. Для контраста: соседний номер той же серии 1046415-60 в этой же заявке как раз собран из трёх записей по трём машинам, так что по серии ловушка есть, но нашу строку она не затронула.

что закладывать: Наша вилка строилась на ложном наименовании: так оценивают силовой шкаф, а не сетевой модуль в шасси. Но сказать, насколько она завишена, НЕЧЕМ: новой или преискурантной цены предполагаемого оригинала нет ни на одной открытой странице (два канала отдали 403 и пустое тело), а единственное открытое число относится к экземпляру «open box» с чужого склада и к ДРУГОМУ номеру. Прежняя приписка «признаки сильного завишения» и обещание «дешевеет на порядок» СНЯТЫ: от пола нашей вилки это число отличается в 3,7 раза, а не в десять, и сравнивать surplus с новым OEM нельзя. Это тот же механизм, что уже поймали на соседнем номере той же серии, где заглушка ControlNet за двадцать с небольшим долларов стояла в пакете как изделие Solar. Действие: запросить у заказчика фото шильдика модуля и состав шасси.

канал закупки: По номеру Solar — только дилерский портал за логином. По предполагаемому кроссу — складской рынок автоматике (surplus), не авторизованные дистрибьюторы.

контакты: Solar Turbines: +1 619-544-5352; IQElectro LLC (США): sales@iqelectro.com, +1 828 222-3490

что мешает закрыть строку: Кросс HE подтверждён: «Module, Controller, Controlnet» — описание Solar, а не номер Allen-Bradley, и до фото шильдика утверждение остаётся гипотезой. Сужение до одного семейства тоже не доказано: то же описание равно подходит сменившему его поколению CN2/CN2R, а довод от резервированных Flex-адаптеров доказывает лишь резервированную среду, но не букву семейства. Даже при подтверждённом кроссе найденная цена — surplus-экземпляр без гарантии изготовителя (продавец сам пишет «Not an authorized distributor» и «sells SURPLUS only»), а модуль без гарантии в шкафу управления турбиной — решение заказчика, а не закупки.

чем подтверждено: Каталог Solar с наименованием (тело 404), четыре соседних номера той же серии, в том числе названный прямо в нашей заявке, открытая карточка предполагаемого оригинала с состоянием и остатком, отказ от сниппета по уже разобранному ранее случаю.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен «нечем проверить», цена кросса в деньги строки не подставлена, требование фото шильдика вынесено в действие

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: приписка про завышение и обещание «дешевеет на порядок» из вердикта и рекомендации сняты; число независимых точек исправлено; неразличимость поколений внесена в блокирующее условие

581336 · Jenbacher/INNIO · 17 шт · экспозиция 37 400 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Мотор установочный, артикул 581336

что это: СЕРВОПРИВОД (актуатор) регулятора газового двигателя, изготовитель HEINZMANN, модель STG 40-14. В заявке записан как «Мотор установочный, артикул 581336» под маркой Jenbacher/INNIO — но 581336 это номер MWM, а не собственный номер изделия. Действующий номер по номенклатуре INNIO — 1251858 (Servomotor Type 6 STG40-17). Вес изделия 12,5 кг — это не «мотор установочный» в смысле мелкого моторчика, а силовой регулирующий привод.

кто делает на самом деле: HEINZMANN GmbH & Co. KG

его номер: Heinzmann STG 40-14 (у продавца артикул 164074); номер INNIO 1251858; номер MWM 581336

жизненный цикл: активна: аналог в наличии, срок 1-7 дней

авторизованный канал: цена оригинала под шильдой Jenbacher не найдена; она будет ВЫШЕ цены аналога, а не ниже

у кого найдено: 8 523,00 EUR нетто за штуку = 9 889,5 USD по курсу набора 0,861838 — enginepartsonline.eu/jenbacher/actuator-stg-40-14-jenbacher-581336-alternative, карточка открыта 18.09.2026: артикул продавца 164074, изготовитель HEINZMANN, «On stock, available for shipment, delivery 1-7 days», вес 12,5 кг. ЦИФРА ОДНА И ИСТОЧНИК ОДИН: 10 312,83 EUR — это та же карточка с НДС, а не второй источник. Два других продавца того же привода цену не публикуют: rsmotors.com держит Heinzmann StG 40-14 для Jenbacher Type 6 как «Original / OEM», но только «Request a quote»; onergys.de — 403.

природа цены: специализированный продавец ЗИП газовых двигателей, аналог изготовителя узла

остаток: в наличии, отгрузка 1-7 дней

на наш объём: И цифра эта НИЖНЯЯ, а не верхняя: 8 523 EUR — цена АНАЛОГА Heinzmann. Оригинал под шильдой Jenbacher стоит дороже, а не дешевле, потому что Heinzmann здесь и есть изготовитель узла, а Jenbacher перепродаёт его под своим номером. Ступени от количества на карточке нет.

что закладывать: 9 890 USD за штуку с тремя оговорками, и без них цифру нести нельзя: (1) один продавец, одна карточка, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, проданный как «alternative» к номеру MWM 581336, а не оригинал Jenbacher — оригинал дороже; (3) РИСК ОПОЗНАНИЯ: карточка называет наш номер номером MWM, а действующий номер INNIO 1251858 — это StG40-17, не StG40-14, у них разные углы хода и моменты. До защиты нужен шильдик привода. Сумму 17 × 9 890 = 168 130 USD в заголовок не ставить, пока модель не подтверждена.

канал закупки: EnginePartsOnline и другие продавцы ЗИП газовых двигателей — аналог Heinzmann в наличии. По оригиналу: PowerUP (магазин ЗИП INNIO) либо INNIO напрямую, цена по запросу. Правильный путь — запросить обе цены и дать заказчику выбор, потому что разница будет крупной.

что мешает закрыть строку: МОДЕЛЬ НЕ СОШЛАСЬ, и это надо снять до защиты: карточка с ценой — на STG 40-14, а действующий номер INNIO 1251858 значится как STG40-17. Это разные модели привода. Нужен шильдик установленного привода либо подтверждение номера 1251858 от заказчика. Плюс принципиальный вопрос: принимается ли аналог Heinzmann вместо оригинала под шильдой Jenbacher.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 открытием самой карточки товара, а не по сниппету поиска. Пересчёт в доллары по справочному курсу, не по курсу сделки. Отдельно отмечу связь с другой находкой: под номером Jenbacher снова стоит изделие чужого изготовителя — как со свечами (там DENSO). В этой заявке приём «искать настоящего изготовителя под шильдой OEM» срabатывает постоянно, и каждый раз меняет цену в разы.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Цифру оставить, но пометить её тремя оговорками: (1) 9 890 USD/шт = 8 523 EUR нетто с ОДНОЙ карточки одного продавца, второго подтверждения нет; (2) это Heinzmann StG 40-14, продаваемый как «alternative» к MWM 581336, а не оригинал Jenbacher — оригинал дороже; (3) действующий номер INNIO 1251858 — StG40-17, поэтому до защиты нужен шильдик привода. В заголовок 168 113 USD не ставить, пока модель не подтверждена.

EQ3730DR · Solar · 9 шт · экспозиция 37 080 USD · вилка верна выдержал 1 из 1 опровержений

DET-Tronix блок BB/ByB. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 70MD EQ3730DR

что это: Det-Tronics (Emerson) Eagle Quantum Premier, модуль расширенного ввода-вывода EDIO, монтаж на DIN-рейку. Заводской номер позиции — 009174-903, и у продавца он стоит дословно как «Det-Tronics EQ3730DR (009174-903) EDIO, DIN RAIL MNT, (Russia)» — то есть исполнение под нашу страну поставки названо на самой карточке.

кто делает на самом деле: Det-Tronics, подразделение Emerson. Посредников в опознании нет: номер заводской.

его номер: 009174-903

жизненный цикл: линейка Eagle Quantum Premier действующая; снятия по этому модулю не объявлено

минимум: 4532.4

максимум: 5134.0

у кого найдено: thefirearmsupplier.com/products/det-tronics-009174-903 — 4 532,40 USD (Regular 5 438,88); industrialzone.com/192458-det-tronics-009174-903.html — 5 134,00 USD, «EQ3730 EDIO Module, Model EQ3730DR», срок 2-3 недели. Обе карточки открыты 18.09.2026. Продавцы проверены на независимость: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, телефон 713-395-1508, почта support@industrialzone.com; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, info@thefirearmsupplier.com. Разные штаты, домены, телефоны и почты — фирмы независимые. У всех позиций акционная цена равна каталожной, делённой ровно на 1,2, то есть «Regular price» — это лист, а не выдуманная перечёркнутая цифра. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и через WebFetch, и через curl.

природа цены: найдена по ТОЧНОМУ заводскому номеру у двух независимых продавцов

остаток: числом не назван ни у одного продавца; у одного стоит срок 2-3 недели

срок: 2-3 недели по карточке IndustrialZone

на наш объём: Вилка по строке 2 800-5 440 USD за штуку, экспозиция 37 080 USD. Найденные цены 4 532-5 134 USD лежат ВНУТРИ вилки, ближе к её верху: 9 × 4 532,40 = 40 792 USD и 9 × 5 134 = 46 206 USD против 37 080. То есть вилка верна, а её середина низковата.

что закладывать: 4 532-5 134 USD за штуку, закладывать по верху: 9 шт дают 40 792-46 206 USD против 37 080 по середине вилки. Оговорка: продавцы — перепродавцы, не Emerson; остаток числом не назван, покрытие 9 шт не подтверждено письмом.

канал закупки: Дистрибьюторы промышленной безопасности с ОТКРЫТОЙ ценой по точному заводскому номеру: thefirearmsupplier.com и industrialzone.com. Изготовитель цен не публикует.

контакты: support@industrialzone.com · +1 713 395 1508 · info@thefirearmsupplier.com · +1 480 870 6686

что мешаает закрыть строку: Исполнение. На карточке стоит «(Russia)» — значит у модуля есть страновые варианты, и заказчику надо подтвердить исполнение до заказа, иначе приедет не тот.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Две независимые карточки по точному заводскому номеру 009174-903, независимость продавцов проверена по телефону, почте и штату. Строка появилась из проверки на опровержение по соседнему модулю EQ3700DW: там прежний вывод «открытых цен нет ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов» оказался неверным, и заодно нашлись цены по этой позиции.

проверка на опровержение — подтвердил:

657541 · Jenbacher/INNIO · 242 шт · экспозиция 36 300 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Наконечник контактный запальной свечи, артикул 657541

что это: Наконечник контактный запальной свечи — элемент системы зажигания газового двигателя Jenbacher. И ОПОЗНАНИЕ ДВОИТСЯ по каталогам изготовителей: rsmotorgps.com держит этот номер как «Ignition Cable Jenbacher», «Part number Jenbacher: 657541», «Appropriate for Jenbacher engines and models TYPE 2, TYPE 3, TYPE 4», то есть КАБЕЛЬ зажигания; weyeahmotor.com — как «Spark Plug Connector 657541 for Jenbacher Engines Type 6», «Suitable for: Type 2,3,4 and 6», то есть НАКОНЕЧНИК. Наименование заявки совпадает со второй трактовкой. Один из двух каталогов ошибается, и это надо снять до заказа.

кто делает на самом деле: Jenbacher / INNIO — номер собственный (оба каталога перечисляют его как «Part number Jenbacher»). ПРАВКА НАШЕЙ РАЗМЕТКИ: в gt/data/rp_db.json строке приписан «Champion Aerospace (тип.)» с обоснованием «OE-поставщик зажигания Solar» — это догадка по классу и она неверна: позиция принадлежит газовому двигателю Jenbacher, а не турбине Solar, и в заявке она так и подписана. Найденная цена, наоборот, принадлежит HE изготовителю: «Brand: Weyeah», «Model: WY657541» — китайский аналог под номер Jenbacher.

его номер: действующий номер Jenbacher для Type 6 — 578732; 657541 назван предыдущим

жизненный цикл: СНЯТАЯ, и это найдено на открытой странице. Карточка действующего наконечника Type 6 у европейского поставщика прямо перечисляет: «Part number Jenbacher: 578732... Previous part number Jenbacher: 381569... 657541». То есть 657541 — предыдущий номер, действующий 578732 (а до 657541 был 381569). Заказывать надо по действующему; заявка просит снятый.

минимум: 202.8
максимум: 202.8

у кого найдено: weyeahmotor.com/Spark-Plug-Connector-657541-for-Jenbacher-Engines-Type-6-pd40597721.html — 202,80 USD, страница открыта. Дословно «Price: \$ 202.8», «Model: WY657541», «Brand: Weyeah», «Part No: 657541». Это цена аналога китайского изготовителя, HE оригинала INNIO. Второго источника нет: rsmotorgps.com обе карточки отдаёт, но вместо цены дословно «Request a quote». HE УВИДЕЛ: onergys.de — 403 и curl, и релеем, а именно там по индексу лежит «Ignition cable Jenbacher 657541 original»; ebay.de — 403. ПРОВЕРЕНО И ОТВЕРГНУТО: powerup.at жив, но это карточка ДРУГОГО артикула (свеча, 2 200 EUR за четыре штуки), и в её списке перекрёстных номеров нашего номера НЕТ — относить её цену к нашей позиции нельзя.

природа цены: одна цена, и она китайского аналога, а не оригинала

остаток: не назван. У продавца с ценой поле наличия на странице пустое — даже не «In Stock», а прочерк. У второго вместо наличия форма запроса. Тридцать семь штук в наличии у третьего — это остаток по ДРУГОМУ артикулу.

срок: ни одного срока не нашёл ни у одного продавца

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Внутрь вилки легла цена АНАЛОГА по СНЯТОМУ номеру, предмет которого доится между кабелем зажигания и наконечником свечи. «Верна» читалось бы как «строка закрыта», а закрыто здесь ничего. Вилка шириной в четырнадцать раз при этом почти ничего и не измеряет. Действие первым шагом не цена, а два вопроса: какие типы двигателей стоят на площадке (от этого зависит и действующий номер, и сам предмет) и годится ли аналог вместо оригинала.

канал закупки: Рынок запчастей газовых двигателей Jenbacher/INNIO: специализированные европейские поставщики ЗИП ГПУ и китайские изготовители аналогов. Это рынок ГПУ, не турбинный.

контакты: Wuhan Weyeah Power Machinery (Китай) — через форму запроса. RS Motor (Испания) — только «Request a quote». PowerUP GmbH (Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64666

что мешаает закрыть строку: Три вещи. Номер снят: действующий для Type 6 — 578732, и если у заказчика Type 6, и цена, и вилка меряют снятый номер; а если Type 2/3/4, то по второму каталогу это вообще КАБЕЛЬ зажигания, и тогда неверен предмет. Единственная цена — китайский аналог, оригинал INNIO обычно кратно дороже, так что это пол рынка, а не его середина. И сама страница продавца себе противоречит: в описании стоит номер 657540, а не 657541 — продавец мог сшить две позиции в одну.

чем подтверждено: Две открытые карточки на опознание, прямо расходящиеся в предмете; открытая карточка действующего номера с перечнем предыдущих; одна открытая цена аналога; отвергнутая цена другого артикула; найденная ошибка нашей же разметки изготовителя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт разведки «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; снятие номера, расхождение предмета и происхождение цены вынесены в блокирующее условие

64/60082044/1 · Siemens · 10 шт · экспозиция 35 000 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/60082044/1

что это: СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА — в первоисточнике TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY (строка 432, 2 шт). Двухходовой шаровой кран с приводом в сборе, топливная система. Подтверждение СЛАБОЕ и это надо сказать прямо: только два наших же источника — первоисточник заявки (он же круговой) и наша разметка. Независимого документа нет: учебный документ изготовителя (Siemens Industrial Turbomachinery, Lincoln, «Gas Turbine Components SGT400», 4,8 МБ, 600 тыс. знаков) скачан и прогнан — подстроки «60082» в нём нет ни одной.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... у Siemens Lincoln означает покупное изделие (замер по всем 95 таким номерам листа), то есть шильда чужая, но изготовителя не назвал ни один открытый документ. По тому же документу изготовителя прогнаны имена-кандидаты: habonim 0, norgren 0, bettis 0, asco 0, el-o-matic 0, worcester 0, flowserve 0; versa дала 2 совпадения, и оба внутри слова «reversal» — ложные. Линейка turbine.parts перечисляет ASCO Emerson и Conbraco Apollo, но это общий перечень брендов продавца, а не привязка к детали. Кандидаты остаются гипотезой по классу и в деньги строки не подставлены.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Машина действующая. По самому изделию статус неизвестен: карточки нет нигде.

у кого найдено: Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой. За пределами кругового первоисточника номер в открытой сети не встречается вообще.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: нет: в наших данных in_stock=no, единственный продавец отвечает «производственный цикл», ни одной цифры остатка никем не названо

срок: производственный цикл, публично не назван

на наш объём: ХУЖЕ КОЛИЧЕСТВА ЗДЕСЬ КЛАСС. В сырой заявке ТРИ строки под этим номером: «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА» 2 шт, «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива» 4 шт и «Скидовой запорный клапан пропановой системы» 4 шт. Это три разных изделия под одной шильдой, а не количество одной позиции: наш же замер коллизий держит номер в классе «разные изделия» (пересечение наименований 44 %), и вопрос заказчику по нему уже стоит в письме. Первоисточник даёт 2 шт и ОДНО наименование.

что закладывать: Цены нет ни одной, и защищать строку ценой нельзя, пока она не разложена на три изделия. По количеству первоисточника экспозиция строки внятеро меньше — 28 000 USD стоят на количестве, которого первоисточник не подтверждает. Действие: заказчику — разложить три наименования и сказать, тот же это номер или разные; параллельно фото шильдиков привода и корпуса крана, без них изготовитель не вскрывается.

канал закупки: Сейчас OEM и авторизованный дилер по запросу. При вскрытии изготовителя строка перейдёт на рынок промышленной арматуры — это единственный рычаг цены по ней.

контакты: turbine.parts (Нидерланды): hello@turbine.parts, +31 43 569 0171. Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

что мешает закрыть строку: Если под номером действительно три разных изделия, то в заявке неверен номер, а не только количество. Кросс на рынок арматуры остаётся гипотезой без шильдика.

чем подтверждено: Первоисточник (строка 432), скачанный и прогнанный документ изготовителя на 600 тыс. знаков с нулём совпадений по номеру и по семи именам-кандидатам, два открытых канала с дословным «Nothing Found», разбор трёх строк заявки под одним номером.

проверка на опровержение — подтвердил:

1756-CN2RXT · Solar · 9 шт · экспозиция 33 952 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Интерфейсная карта Солар Taurus 70MD 1756-CN2RXT

что это: Коммуникационный модуль-мост ControlNet Allen-Bradley ControlLogix-XT с резервированной средой передачи, двойной ёмкости (100 соединений), исполнение XT для агрессивных сред, рабочий диапазон —25...+70 °C. Это модуль в шасси 1756, а не «интерфейсная карта» в компьютерном смысле, но класс наименование не искажает.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley); Solar только собрал шкаф

жизненный цикл: АКТИВНА. Со страницы изготовителя, открытой 18.09.2026: «Lifecycle Status: Active Mature», даты снятия нет, замена не назначена. Единственная из пяти строк этой группы, у которой жив авторизованный канал. Статус взят прямо у Rockwell, а не из наших записей: по серии 1794 у нас уже были изделия, помеченные «активна», которые оказались End of Life.

минимум: 1281.47

максимум: 4112.5

у кого найдено: PLC Department, карточка открыта 18.09.2026: «Surplus - Tested (With Warranty)» 1 281,47 USD (4 шт) и «New / Open-Box Surplus» 4 112,50 USD (2 шт), там же «Qty Available: (4) ✓ Verified Stock every 24hrs». Второй независимый продавец есть, но БЕЗ цены: PLC-Mall даёт раскладку остатка по состояниям (Factory Sealed 1 шт), цену не публикует; независимость проверена по подвалу — другой домен, штат и телефон. СНЯТЫ ДВЕ ЛОВУШКИ: цифры Radwell 1 357,44 / 1 289,57 / 1 131,20 USD в расчёт не идут (карточка 403 и CAPTCHA, это снippet); страница plc-direct.com/products/1756-cn2rxt рендерит ГЛАВНУЮ сайта, а не карточку товара — цены 1 197,29 / 1 445,14 / 1 920,00, которые на ней грепаются, относятся к чужим позициям блока «Featured Brands», контекст каждой проверен.

природа цены: найдена: две цены на одной карточке, по ДВУМ РАЗНЫМ состояниям товара

остаток: 7 шт подтверждено против 9 требуемых: 6 у PLC Department (4 протестированных излишка + 2 новых/вскрытая упаковка) и 1 у PLC-Mall. ИЗМЕНИЛОСЬ с нашей записи: было 3 + 5 = 8, сегодня 4 + 2 = 6. Витринного «1000 in stock» здесь нет, обе цифры названы под конкретную позицию.

срок: не объявлен

на наш объём: Экспозиция 33 952 USD по середине вилки 1 355–6 190. Пересчёт по открытым ценам на то, что реально есть: 4 × 1 281,47 + 2 × 4 112,50 = 13 351 USD за 6 шт. Ещё 1 шт у второго продавца без цены, 2 шт не обеспечены никем. Ориентир при доборе по пяти-восьми дилерам — 1 300–4 200 USD за штуку, то есть 12–38 тыс. USD на строку: верхняя половина вилки завывает.

что закладывать: 1 300–4 200 USD за штуку в зависимости от состояния. ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА: складывать 1 281,47 и 4 112,50 в одну строку закупки нельзя — это ДВА РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ товара (протестированные излишки с гарантией продавца против нового во вскрытой упаковке), цена различается в 3,2 раза, и заказчик должен выбрать состояние до расчёта. Ни одна из цифр не авторизованный канал, покрытие 7 из 9 — строка в сумму закупки целиком не идёт.

канал закупки: Сток-трейдеры с открытой ценой (PLC Department) и второй независимый склад без цены (PLC-Mall, Фарр, Техас). Прайс Rockwell по этому номеру публично не показывает ни один из открытых дистрибьюторов.

контакты: contact@plcdepartment.com · +1 833 800 7748 · sales@plc-mall.com · +1 956 682 2400

что мешает закрыть строку: Выбор состояния товара: протестированный сурплюс или новый во вскрытой упаковке. Разница в 3,2 раза.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс и жизненный цикл — страницей изготовителя. Цены — одной открытой карточкой с двумя состояниями, остаток назван под позицию. Независимость второго продавца проверена по контактам. Две ловушки сняты явно: снippet Radwell и страница, рендерящая главную вместо карточки.

проверка на опровержение — подтвердил:

1794-IE8 · Solar · 58 шт · экспозиция 33 640 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Блок ввода/вывода Flex 8 аналоговых вводов Солар Taurus 60S 1794-IE8

что это: Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 аналоговых входов Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя rockwellautomation.com, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Input Modules, 8 Single-Ended Inputs». Под шильдой Solar Taurus 60S — серийный модуль Rockwell, не изделие Solar. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе, так что круговой ссылки здесь быть не может.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; Solar Turbines только перемаркировывает

его номер: 1794-IE8

жизненный цикл: Действующая: у изготовителя «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год. Флаг «Replacement Available» стоит, но конкретный номер замены отдаётся вкладкой через скрипт — его HE видел, так и пишу.

минимум: 450.0

максимум: 3334.31

авторизованный канал: 3 334,31 USD за штуку — новый авторизованный канал

у кого найдено: plcdepartment.com/products/1794-ie8-allen-bradley — вариант дословно «Surplus - Tested (With Warranty)» 450,00 USD, «2 in stock», «✓ Verified Stock every 24hrs», «Ships today if ordered by 1 PM CST»; второй вариант «New / Open-Box Surplus» 600,00 USD, «4 in stock». williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ie8 — 650,00 USD, «4 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... the product is used surplus». northcoast.com/product/detail/153001/allen-bradley-rockwell-1794-ie8 — 3 334,31 USD за штуку, новый канал. ЦИФРА ИЗ НАШЕЙ БАЗЫ ПРОТУХЛА: в августе на той же карточке стояло 3 299,51 USD, карточка ушла вверх на 34,80. Два независимых продавца здесь действительно независимы (Техас и

Южная Каролина, разные юрлица, телефоны и платформы). ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

природа цены: три цены трёх РАЗНЫХ состояний: излишки с проверкой, б/у и новый канал

остаток: подтверждено числом 10 шт из нашего количества: 2 плюс 4 у одного продавца, 4 у второго. У нового канала остаток назван числом и он НУЛЕВОЙ — «0 available», «Not in local stock». Santa Clara Systems пишет «In Stock» без числа и без цены — это не остаток.

срок: новый с завода 5 дней; излишки — отгрузка в день заказа до 13:00 CST либо 1–4 рабочих дня

на наш объём: Количество сводки — сумма ТРЁХ строк сырой заявки: Taurus 60S, Taurus 70 и «Шкаф управления PMS МЛСПК». Это одно и то же изделие, складывать можно. Соседний 1794-IE8XT — другой артикул и сюда не входит.

что закладывать: Вилка верна ровно для ОДНОГО канала — излишков: обе найденные цены внутри неё. Для нового товара с заводской гарантией она занижена втрое, и правильный уровень около 3 334 USD за штуку. Поэтому цифра без указания состояния товара тут бессмысленна. Действие: спросить заказчика, принимает ли он б/у с гарантией продавца — от этого зависит, втрое дешевле или втрое дороже.

канал закупки: Два разных рынка с разницей в пять раз. Новый авторизованный — цена есть, склада нет. Излишки и б/у — цена и остаток числом есть у независимых брокеров США. Своей цены Rockwell не публикует: «Sign in to your account to see product list pricing».

контакты: PLC Department (Texarkana, TX): contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748. Williams Automation (Aiken, SC): sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027

что мешало закрыть строку: Подтверждено 10 штук, остальные не найдены нигде: строка не отгружаемая, пока остаток не добран письмом. Фасовка заверена только у авторизованного канала (единица «ea», в коде карточки sellPackQuantity 1); у обоих брокеров дословной фразы о фасовке нет.

чем подтверждено: Карточка изготовителя со статусом жизненного цикла, три открытые карточки с ценами и остатками числом, проверка независимости продавцов по юрлицам и по платформе.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, но оговорка про состояние вынесена в рекомендацию, а не спрятана в примечание

64/05002092/4 · Siemens · 40 шт · экспозиция 31 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002092/4

что это: Комплект уплотнения корпуса МАСЛЯНОГО фильтра, а не арматуры. Доказывает родительский номер: /2 того же чертежа — LUB OIL FILTER ELEMENT (позиция 274, строка непосредственно перед нашей, то же количество), /3 — LUB OIL FILTER ELEMENT - FLUSHING. Пара «элемент плюс комплект уплотнений» идёт в листе подряд и одним количеством трижды (позиции 224/225, 274/275, 319/320) — это уплотнения, меняемые вместе с элементом, а не ремкомплект клапана. Независимо от нашего первоисточника: Compressor Filter Supply (США) держит замену элемента 64/05002092/2 с геометрией «SOE — Cartridge Filter w/ Bayonet Connection, OD 5.650", высота 36.260"» — вертикальный корпус с байонетом и элементом около 920 мм. Кросс-номера Siemens на сам комплект: ESP000828 и ESP000686.

кто делает на самом деле: не вскрыт, но не Siemens: класс номера 64/... — покупное, а геометрия элемента (SOE, байонет, Ø143 мм, Н 920 мм) — стандартный промышленный маслофильтр. По классу такие элементы и уплотнения делают Hydac, Parker, Pall, Internormen, Filtrec; по этому самому номеру уже торгует заменами независимый фильтровый дом Compressor Filter Supply. Нужна шильда корпуса фильтра — тогда комплект берётся напрямую у изготовителя корпуса.

его номер: кросс-номера Siemens ESP000828 и ESP000686

жизненный цикл: Действующий расходник.

у кого найдено: Compressor Filter Supply — единственный живой продавец по этому семейству, и у него на сайте цен нет ВООБЩЕ ни на одну позицию, только Quote; самого комплекта у него нет, есть только элемент /2. Оба перечня turbineblade.net — 200, ноль валютных знаков. china-power-contractor.cn — номера нет. gowringscontinental.nl, turbine.parts, sts-bv.com — ноль. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403 для региона, dibaco-co.de не поднял TLS.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Количество в сводке — сумма двух записей об ОДНОМ комплекте: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (32 шт). Экспозиция строки раздута в пять раз против собственного листа заказчика. В чужом перечне тот же комплект стоит 8, 16 и 20 шт в разных выборках — ни одно из этих чисел не «на турбину», это чужие ведомости ЗИП.

что закладывать: Основание верхней границы снято: 1 400 USD обосновывали «комплект с металлическими и графитовыми элементами», а у корпуса фильтра это кольца и прокладки крышки. Своей цены не подставляю — её не видел никто. Действие: получить у заказчика состав комплекта и фото шильды корпуса маслофильтра и подтвердить количество; с шильдой строка запрашивается у изготовителя корпуса, а не у дилера турбин.

канал закупки: Фильтровые дома, а не дилеры турбин: по родительскому элементу канал уже есть.

что мешает закрыть строку: Состав комплекта не опубликован: если внутри стандартные О-кольца, он собирается у Trelleborg или Freudenberg кратно дешевле, но пока это предположение.

чем подтверждено: Родительский номер того же чертежа с расшифровкой, трехкратная пара «элемент плюс комплект» в листе, независимая геометрия элемента у фильтрового дома, кросс-номера Siemens.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; находка по количеству оставлена там, где ей место, — в разборе объёма

64/05002096/3 · Siemens · 40 шт · экспозиция 31 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 64/05002096/3

что это: Тоже комплект уплотнения корпуса фильтра, и вся разница с предыдущим — в РОДИТЕЛЕ, а не в суффиксе. 64/05002092 — маслофильтр (его /2 назван LUB OIL FILTER ELEMENT). 64/05002096 — фильтр ЖИДКОГО ТОПЛИВА: его /6 — FILTER ELEMENT (позиция 319, строка прямо перед нашей, то же количество), а блок вокруг — 316 PRESSURE RELIEF VALVE, 317 BLEED KIT (к тандемному дозирующему насосу жидкого топлива), 318 PRIMING AND COMMISSIONING - LIQUID FUEL, сразу после — 321 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER, то есть перепад на фильтре. Суффиксы внутри базы не систематичны (в 092 комплект это /4, в 096 — /3, а /3 в 092 это промывочный элемент), поэтому различать позиции надо по базе, а не по хвосту.

кто делает на самом деле: не вскрыт (класс 64/... — покупное). Практическое отличие от комплекта маслофильтра: здесь уплотнения работают в дизтопливе, материал колец другой — подставлять один комплект вместо другого нельзя, хотя в заявке они идут одинаковой строкой и одинаковым количеством.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Действующий расходник.

у кого найдено: Проверено построчно: в обоих перечнях turbineblade.net есть 64/05002092/2, /3, /4 и 64/05002095/2, а всего семейства 64/05002096 нет ни на одной странице; у china-power-contractor.cn нет; у compressorfiltersupply.com нет (там из шести «сименсовских» фильтров лежит только

64/05002092/2). Значит единственное упоминание номера в мире — тот самый лист, из которого сделана заявка. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403, dibaco-co.de не поднял TLS.

природа цены: не найдена; самого номера нет нигде за пределами первоисточника заявки

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Количество — та же пара записей об одной позиции: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (32 шт). И отдельно: стоящая по этой строке уверенность «В» ничем не обеспечена — номер не встречается ни в одном источнике, кроме листа самой заявки, а уверенность выше «С» означает подтверждение извне.

что закладывать: Сверить номер по паспорту машины: он не встречается ни в одном источнике, кроме листа заявки, и до сверки по нему нельзя ни запрашивать, ни считать. Уверенность по строке снизить до «С». Основание верхней границы снято тем же доводом, что у комплекта маслофильтра: это кольца и прокладки крышки корпуса, а не арматура с графитом.

канал закупки: Открытого канала нет вовсе.

что мешает закрыть строку: Отнесение родителя к жидкому топливу сделано по месту в листе-первоисточнике, а не по документу изготовителя: это вывод из порядка строк, и заказчик обязан его подтвердить — иначе комплект уйдёт под другой фильтр и не сядет.

чем подтверждено: Родительский номер и блок соседей по первоисточнику, построчная проверка трёх каналов на отсутствие всего семейства, сверка суффиксов внутри двух баз.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА», а требование снизить уверенность вынесено в рекомендацию

6181X-12A2SWX1DC · Solar · 4 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

Панель HMI (укрытие) Солар Taurus 60S 6181X-12A2SWX1DC

что это: Промышленный компьютер со встроенным дисплеем Allen-Bradley VersaView 6181X Integrated Display XT в исполнении XT (расширенный температурный диапазон): дисплей 12,1 дюйма 4:3 с аналоговым резистивным сенсором, SSD 128 Гб, память 8 Гб DDR3, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, вывод на два дисплея, питание 18–32 В постоянного. Снято со страницы самого изготовителя.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley)

жизненный цикл: СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА 29.02.2024, дословно со страницы изготовителя: «Lifecycle status: Discontinued», «as of February 29, 2024, the Integrated Display XT Industrial Compute will be discontinued and no longer available for sale». Инженерная замена названа: 6181X-121PPMXDNB-3ABW21FG-N1S. В нашей сводке про снятие не было НИ СЛОВА — это исправление факта, а не уточнение.

минимум: 12452.38

максимум: 12452.38

авторизованный канал: 12 452,38 USD за штуку, на карточке стоит «\$12,452.38/ea», единица измерения «ea». Рядом на той же карточке: «For availability, please call your inside sales associate» — то есть наличие не подтверждено и срок не назван.

у кого найдено: OneSource Distributors, карточка www.1sourcedist.com/product/detail/4930660/rockwell-automation-6181x-12a2swx1dc — 12 452,38 USD за штуку (HTTP 200, цена в теле страницы, рядом «availability, please call your inside sales associate»). ПРЕЖНЯЯ ЦИФРА ОТОЗВАНА: в наших данных стояло 10 557,83 USD от Irby (www.irby.com/product/detail/3771223/ROCKWELL-AUTOMATION-6181X-12A2SWX1DC) — карточка СЕГОДНЯ ОТДАЁТ пустое тело 347 байт и прямым заходом, и через релей, цены на ней больше нет, подтвердить нечем. Плюс Irby и OneSource — обе компании группы Sonepar, то есть по нашему же правилу это НЕ два независимых продавца; цены при этом разошлись (10 557,83 против 12 452,38), значит прайс у группы не единым файлом, а по филиалам — но независимости это не даёт. Revere Electric (www.revereelectric.com, тоже Sonepar) и State Electric Supply карточки отдают, а цену без входа в аккаунт не показывают.

природа цены: найдена: прайс авторизованного дистрибьютора БЕЗ подтверждённого наличия

остаток: ноль подтверждённых единиц из 4. У OneSource числа нет вовсе, у снятой карточки Irby стояло «Out of stock».

срок: не назван

на наш объём: Экспозиция 30 800 USD по середине вилки 3 000–12 400. Пересчёт по единственной открытой цене: 4 × 12 452,38 = 49 810 USD — это ВЫШЕ потолка вилки (49 600 на объём) и на 19 010 USD выше её середины. Но и 49 810 не цена закупки: это прайс канала без наличия по изделию, снятому с продажи полтора года назад.

что закладывать: 12 452,38 USD за штуку с двумя оговорками, и без них цифру нести нельзя: это прайс, а не сделка, и изделие снято с производства 29.02.2024. В заголовок идёт не цена, а факт снятия: 4 шт не покупаются ни по 3 000, ни по 12 400, потому что их нет на рынке. Реально закупать придётся либо замену 6181X-121PPMXDNB-3ABW21FG-N1S (другая конфигурация, цена не проверена — отдельная работа), либо искать на вторичке, где предложений нет.

канал закупки: Авторизованный канал держит прайс, но не наличие. Вторичного рынка по этому номеру нет вовсе: XT-исполнение для взрывоопасных зон у сток-дилеров не встречается.

что мешает закрыть строку: Решение по замене. Линия снята, инженерная замена названа изготовителем, но это другая конфигурация — заказчик должен подтвердить переход, иначе 4 шт закупать нечем.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Класс изделия и снятие — страницей изготовителя, открытой 18.09.2026, дословной цитатой. Цена — карточкой авторизованного дистрибьютора. Наименование в заявке «панель HMI (укрытие)» по месту установки верно, но по классу это промышленный компьютер с Windows 10 IoT и SSD, а не панель оператора: в заголовок выгрузки надо писать «промышленный компьютер», иначе сравнение с ценами обычных панелей HMI выглядит как переплата.

проверка на опровержение — подтвердил:

4011553 · Cummins · 28 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка верна выдержал 2 из 2 опровержений

Вставка газового фильтра

что это: Вставка газового фильтра — по каталогу Cummins «Filter, Particulate», фильтрующий элемент; карточка помечена «Cummins® OEM Particulate Filter», заголовок дословно «4011553 | Cummins® OEM Particulate Filter | The Modern Shop». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА ПО ОПОЗНАНИЮ: слова «газовый тракт» и применимость QSK60G на карточке НЕТ — проверено грепом по телу страницы, ноль вхождений «QSK», «60G», «gas», «natural gas», «fuel filter», «exhaust», «aftertreatment», «DPF». Применяемость выведена из соседних строк заявки (элемент сапуна картера 4011521 и бумажная вставка центрифуги масла 4010887), а их количества с нашим не совпадают, так что один двигатель их не связывает. У Cummins «particulate filter» массово означает выхлопной сажевый фильтр — в том же магазине лежат «Kit, particulate Filter» 5579360 и 5579364. То есть слово «газовый» в наименовании заявки карточкой не подтверждено, и это вопрос к заказчику, а не установленный факт.

кто делает на самом деле: Cummins (OEM)

его номер: 4011553

жизненный цикл: Действующая, канал один.

минимум: 1836.2

максимум: 1836.2

у кого найдено: shop.moderngroup.com/4011553-filter-particulate/ — 1 836,20 USD, карточка открыта и прочитана 18.09.2026, цена видна в двух местах страницы: в разметке Product offers (priceCurrency USD, price 1836.2, availability InStock, mpn 4011553, sku CU-4011553, priceValidUntil 2027-09-18) и в тексте дословно «MSRP: Price: Now: \$1,836.20 (You save)» — подписи MSRP и Price пустые, сумма стоит только у «Now». Второго источника НЕТ, и это проверено адресно: внутренний поиск Diesel Parts Direct по номеру отвечает дословно «No products were found matching your criteria», два независимых веб-поиска дают по этому номеру ту же единственную карточку, всё прочее в выдаче — другие номера. Ловушка «двух независимых продавцов» отработана: The Modern Shop и Modern Group Shop — одна Modern Group (та же почта moderngroup.com, тот же телефон). Фигура «1 201,51 / MSRP 1 302,44» из сводки поисковика — СНИППЕТ: на живой странице ноль вхождений этих чисел, отказ от него подтверждён проверкой.

природа цены: цена одной открытой карточки, единственного найденного продавца

остаток: остаток у продавца НЕ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ вовсе. На странице подпись «Availability: In Stock Typically ships within three business days», но в объекте данных товара стоит stock null, instock true, stock_message null — то есть учёт остатка выключен, и «In Stock» это витринная подпись движка по умолчанию. Покрытие нашего количества не «неизвестно», а не отслеживается: складывать это с подтверждённым остатком нельзя.

срок: 1-3 рабочих дня до отгрузки по формулировке карточки

на наш объём: Единственная реальная цена садится ВПЛОТНУЮ к потолку нашей вилки — 99,3 % от него. Вилка формально верна, но пользоваться ею как интервалом нельзя: кто возьмёт середину, недосчитает около 40 % суммы строки. Нижняя половина вилки («сток, Азия») не подтверждена ни одной карточкой: реально это точка, а не интервал.

что закладывать: Считать по верхней границе вилки, а не по середине: середина здесь занижает строку почти вдвое. Действие — запрос второму каналу (дилерам Cummins в регионе) на тот же номер: одна карточка одного продавца по OEM-фильтру легко оказывается его наценкой, а не рынком.

канал закупки: Дилер оборудования Modern Group (США), их магазин запчастей.

контакты: The Modern Shop: gparts@moderngroup.com, +1 800-219-9773

что мешает закрыть строку: Фасовка не заверена дословной фразой: проверено — ноль вхождений «Sold as Each», «Sold as», «per pack», «per box» (восемнадцать вхождений «Each» все внутри скриптов). При такой цене ошибка «штука против комплекта» стоит десятки тысяч. И отдельно риск на весь чек: на странице дословно «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable» — при неподтверждённой фасовке и неустановленной применимости возврата не будет. Сама карточка машинного происхождения: описание содержит круговую бессмыслицу «Compatible Equipment: Particulate Filter applications», картинка — логотип-болванка, срок действия цены выставлен ровно на год вперёд.

чем подтверждено: Одна открытая карточка с ценой, два адресных отрицательных результата по поиску второго продавца, проверка независимости двух витрин одной группы.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт записан с оговоркой прямо в тексте вердикта, а в рекомендации сказано считать по потолку, а не по середине

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена увидена, арифметика по вилке сходится), но оговорка по опознанию внесена в описание предмета, состояние учёта остатка — в наличие, а запрет возврата — в блокирующее условие

1043614-500 · Solar · 8 шт · экспозиция 30 800 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500

что это: Клапан регулирующий Солар Taurus 60S — НЕ ОПОЗНАН до конца, и это честный итог. Открытая зацепка одна: в индексе магазина изготовителя существует родственный номер того же чертежа — «1043614-700 Valve, Solenoid, 3-way, 1500 Psi» в разделе solenoid-valve. То есть базовый номер 1043614 — чертёж КЛАПАНА, а -500, -600 и -700 — исполнения. Саму страницу открыть не удалось, поэтому характеристику «трёхходовой, 1500 psi» отношу к -700, а не к нашему исполнению. Структуру номера подтверждает и наша разметка: «SOLAR: чертёж плюс вариант», сегмент «топливная система, клапаны».

кто делает на самом деле: НЕ вскрыт. Это номер чертежа Solar Turbines, то есть перенумерованная номенклатура; клапан такого класса Solar почти наверняка покупает у профильного изготовителя гидравлики или пневматики. Но настоящего изготовителя и его номер я не подтвердил ничем — ни каталогом, ни табличкой, ни кроссом. Уход строки с турбинного рынка — ГИПОТЕЗА, и цены кросса в деньги строки я не подставляю.

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена. Семейство в магазине изготовителя живое (индексируется исполнение -700), но именно наше не отвечает ни по одному адресу и не встречается ни в одном открытом каталоге. Возможны оба варианта: действующее исполнение за авторизацией магазина или снятый вариант чертежа.

у кого найдено: Ни одной цены. НЕ УВИДЕЛ: shop.solarturbines.com — все четыре формы адреса, в том числе тот самый, который индексируется с названием родственного исполнения, отдаёт HTTP 404 и на curl с браузерным User-Agent, и через релей: магазин собирается на клиенте и закрыт входом; peri-parts.com — 403. ЦЕНЫ НЕТ: salvex.com — «Showing results for 1043614 — All (0), For Sale (0)»; novi.com.tr — поиск открылся, совпадений нет; turbine.parts — поиск пуст; southeastoverseas.com — четыре страницы прайс-листов Solar открыты полностью, номера в них нет; gtaturbines.com — совпадений нет. Единственная существующая по нашим данным цифра — КП от IMMI Turbines во вложении сделки (по записи в gt/data/pn_db.json), но это внутренний документ, а не открытая карточка продавца, и в эту проверку он не входит.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: остатка нет ни в каком виде: ни числа, ни даже слова «в наличии» — продавца по этому номеру не найдено вовсе

срок: только родовой по каналу: изготовитель и европейский брокер работают по запросу. Срока по детали нет.

на наш объём: Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки. И это надо сказать особо: у двух строк с ОДНИМ номером РАЗНЫЕ наименования — «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ» (категория «клапаны и арматура») и «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА» (категория «прочее»). Либо у одной из строк номер проставлен неверно, либо один узел записан дважды разными словами. До ответа заказчика количество недостоверно: истинное может быть вдвое меньше.

что закладывать: Цены нет ни одной, поэтому пересчитывать нечего и в сумму закупки строка не идёт вовсе. Основание вилки при этом просело: она ставилась на «регулирующий клапан» турбины, а единственная открытая зацепка по семейству — раздел электромагнитных клапанов магазина изготовителя, где родственное исполнение описано как трёхходовой клапан на 1500 psi; такое изделие стоит скорее сотни, чем тысячи долларов. Но это гипотеза по соседнему исполнению, а не измерение, и в деньги я её не ставлю. Действие дешевле разведки: поднять уже имеющееся КП от IMMI Turbines из файла сделки и одновременно спросить заказчика про коллизию наименований — клапан это или распределитель топлива, и сколько их на самом деле.

канал закупки: Турбинный OEM-канал Solar Turbines и брокеры ЗИП Solar. Самый дорогой канал из шести строк этой разведки — и именно поэтому вскрытие настоящего изготовителя тут дало бы больше всего экономии, но пока не дало.

контакты: Solar Turbines: +1 619 544 5352. turbine.parts (Нидерланды): hello@turbine.parts. IMMI Turbines — по нашей же базе от них уже есть КП в файле сделки, это первый адрес для письма

что мешает закрыть строку: Нет ни цены, ни изготовителя, ни однозначного предмета. Магазин изготовителя так и не открылся — там цена, скорее всего, есть, и один вход в авторизованный канал закроет строку надёжнее любого брокера.

чем подтверждено: Индексируемое название родственного исполнения того же чертежа, пять адресных отрицательных результатов по каналам, четыре открытых прайс-листа изготовителя без нашего номера, разбор двух строк заявки с разными наименованиями под одним номером.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: гипотеза оставлена гипотезой и в деньги не подставлена; первым шагом назван не поиск цены, а уже имеющееся КП из файла сделки и вопрос заказчику о предмете

MW13048 · Siemens · 36 шт · экспозиция 30 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

РЫЧАГ Сименс SGT-400 MW13048

что это: Рычаг поворота регулируемых лопаток компрессора. Основание — место в листе: строки 1-2 это COMPRESSOR INLET SCREEN и GASKET – INLET, дальше крепёж, 12 наш LEVER, 13-14 THRUST WASHER, 17 и 19 ROD END – RIGHT HAND THREAD и ROD END – LEFT HAND THREAD M10 по 10 шт, 20 NICKEL PLATED NUT – M10 LEFT HAND THREAD. Правые и левые наконечники с левой гайкой — это регулируемые тяги, то есть привод унисонного кольца, а рычаги на нём и сидят. Документ изготовителя подтверждает механизм прямо: слайд «Compressor unision rings and VGV levers», регулируемые сделаны входной направляющий аппарат и ступени 1-4 (пять поворотных венцов), привод — гидроцилиндр 52 мм хода с обратной связью 4-20 мА, положения от +49° на пуске до 0° на режиме. Плюс префикс: MW13 — группа корпуса статора компрессора (в том же листе RW13044 — PLUG – BORESCOPE STG 3, RM13027 и RM13029 — её крепёж).

кто делает на самом деле: Siemens Industrial Turbomachinery, завод Линкольн (наследие Ruston): префиксы MW/RW/RM — собственные чертежи завода. Замерено по листу: 53 таких номера, и это камера сгорания, горелки, C-seal, заглушки бороскопа, сильфон, рычаг — ни одного приборного изделия; против 95 номеров 64/..., где нет ни одной детали турбины. То есть покупного изготовителя у этой строки нет, альтернатива только изготовление по чертежу. Живой не-OEM канал с открытой страницей: Skyline Turbine Services (Нидерланды) — делает по чертежу лопатки нулевой ступени компрессора SGT-400 и графитовые уплотнения межступенчатого клапана, то есть компетенция по холодной части подтверждена их же описанием работ.

его номер: MW13048 (чертёж завода Линкольн)

жизненный цикл: Чертёжная позиция действующего семейства.

у кого найдено: Ни в одном из двух перечней turbineblade.net номера нет вовсе (проверено построчно), у china-power-contractor.cn нет, у gowringscontinental.nl нет, sts-bv.com цен не публикует, compressorfiltersupply.com — не его профиль, на доске industrialmarinepower.com другой покупатель SGT-400 цен тоже не приводит. Единственное место, где номер стоит, — лист-первоисточник заявки, и цен там нет ни на одну из 436 строк. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403, dibaco-co.de не поднял TLS.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Единственная из шести строк этой разведки, где количество НЕ сумма и совпадает с первоисточником: одна строка сырой заявки, столько же в листе. Сколько рычагов на машине — не установлено: поворотных венцов пять, а лист покрывает около двух машин, поэтому это скорее комплект на один венец, чем на машину.

что закладывать: Основание верхней границы снято: 1 500 USD обосновывали тем, что «рычаг может быть деталью топливной арматуры из жаропрочного сплава», а MW13 — группа корпуса статора компрессора, вокруг строки тяги и упорные шайбы привода направляющего аппарата, то есть холодная часть. Но и нижняя граница ничем не подтверждена: опознание сделано по месту в листе и по документу изготовителя, а не по чертежу. При таком количестве ширина вилки сама даёт по строке разброс в семь с половиной раз — такую строку нельзя нести в сумму закупки ни с какой границей. Действие: чертёж или фото детали и указание венца (входной аппарат или ступени 1-4) — от этого материал и цена; затем запрос двум изготовителям по чертежу.

канал закупки: Оригинал Siemens Energy либо изготовление по чертежу. Сток-канала нет.

контакты: Skyline Turbine Services (Нидерланды)

что мешает закрыть строку: Чертежа и материала в руках нет.

чем подтверждено: Место в листе с тягами и упорными шайбами привода, слайд документа изготовителя про унисонные кольца и рычаги, замер префиксов по всему листу, живой канал изготовления по чертежу с подтверждённой компетенцией по холодной части.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цены нет, а снятое основание верхней границы вердиктом по цене не является

1794-ACNR15 · Solar · 86 шт · экспозиция 30 530 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15

что это: Allen-Bradley 1794-ACNR15 — адаптер связи ControlNet для Flex I/O с резервированной средой (redundant media), питание 24 В DC. Каталожное издание Rockwell, не заказное.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), собственное изделие

его номер: 1794-ACNR15

жизненный цикл: End of Life: Rockwell объявил снятие с продажи 31.10.2026, категория «Engineering Replacement» (rockwellautomation.com, страница изделия открыта 18.09.2026). Прежняя запись «активна, есть у дистрибьюторов» неверна.

авторизованный канал: 3 152,22 USD за штуку — NorthEast Electrical (needco.com), карточка открыта; наличие «уточняйте у менеджера»

у кого найдено: 3 152,22 USD за штуку — needco.com/product/detail/135731, карточка открыта 18.09.2026, цифра сходится до копейки, номер ровно наш, цена за штуку, наличие «Contact your sales rep for availability», то есть остатка НЕТ. Живой сток: 212,00 USD за штуку, «New – Open box», 4 шт, iqelectro.com, продавец прямо пишет, что не авторизован Allen-Bradley. Radwell (сниппет ~1 043,77 при 129 шт) не проверен: 403 и curl, и WebFetch. ВАЖНО ПРО «ДВА ИСТОЧНИКА»: NorthEast Electrical (needco) и Codale Electric Supply — обе компании группы Sonepar на одном прайс-файле, поэтому одинаковая цифра у обеих не есть подтверждение второй стороной. Независимого второго источника по строкам Rockwell нет ни по одной.

природа цены: авторизованный дистрибьютор, прайс за штуку

остаток: остатка у авторизованного канала нет («contact your sales rep»). Единственный живой остаток — 4 шт у неавторизованного стокиста. Потребность 86 шт.

что закладывать: Закупка 86 шт снимаемого изделия планируется как СТОКОВАЯ. Диапазон подтверждённых наблюдений: 212 USD за штуку (4 шт, сток, не авторизован) ... 3 152,22 USD (авторизованный канал, остатка нет). СНЯТО ИЗ ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ: «занижение в 8,9 раза», сумма 271 091 USD и разница 240 561 USD — это экстраполяция ценой без наличия, в заголовок она не идёт. До 31.10.2026 нужен запрос на весь объём у авторизованного канала: после этой даты канала не будет.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Rockwell; изделие складское

что мешает закрыть строку: Подозрение на путаницу с 1794-ACN15 (без резервирования среды, дешевле на порядок) ОПРОВЕРГНУТО наименованием самой строки: «Control Net резервированный адаптер Солар Taurus 60S 1794-ACNR15». Слово «резервированный» и есть буква R. Отдельной строкой в заявке идут 1794-ACNR (3 шт, Taurus 70MD) и 1794-ACNR15XT (42 шт, Taurus 70MD) — три исполнения под три разные машины, то есть номенклатура различается осознанно. Остаётся проверить только количество: 86 адаптеров — это 86 шасси Flex I/O, и при 600 модулях 1794-* во всей заявке это правдоподобно, но подтвердить числом машин стоит у заказчика.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по карточке дистрибьютора. ОГОВОРКА, без которой цифру нельзя ставить в заголовок: это прайс дистрибьютора за ОДНУ штуку. На наш объём (десятки штук) будет объёмная ступень, поэтому прайс — верхняя граница, а не ожидаемая цена. Нижней границы у меня нет: заводской цены Rockwell в открытом виде не бывает. Вывод, который держится: середина НАШЕЙ вилки ниже прайса

дистрибьютора во всех пяти случаях, то есть работать надо с верхней половиной вилки, а не с серединой. Гипотеза о путанице номера снята 18.09.2026 по наименованию строки, а не оставлена висеть. ПРОВЕРЕНО ОТКРЫТИЕМ КАРТОЧКИ 18.09.2026, а не по сниппету поиска. Это не формальность: по 1794-ACNR15 сниппет давал 2 821,38, а на странице стоит 3 152,22 — ниже на 12 %, то есть занижение нашей вилки оказалось не 7,9, а 8,9 раза. Урок тот же, что на LF16031: цифра из сниппета цифрой не является.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Цену оставить (3 152,22 USD/шт, карточка подтверждена), но переписать статус и снять сумму с заголовка. lifecycle: «End of Life, снятие с продажи 31.10.2026 (Rockwell), категория Engineering Replacement» вместо «активна». band_verdict: не «ЗАНИЖЕНА», а «занижена ТОЛЬКО против авторизованного нового канала, который закрывается 31.10.2026 и наличия не имеет; против стокового канала вилка 110–600 верна — живая карточка 212 USD/шт, 4 шт, iqelectro, не авторизован». Из recommended убрать «занижение в 8,9 раза», «271 091» и «разница 240 561» — это экстраполяция ценой без наличия, в заголовок она по правилам не идёт. Вместо неё: закупка 86 шт снятого изделия планируется как стоковая, диапазон подтверждённых наблюдений 212 USD (4 шт) ... 3 152 USD (без остатка), и до 31.10.2026 нужен запрос на весь объём у авторизованного канала.

1075721 · Solar · 345 шт · экспозиция 30 188 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1075721

что это: ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ — губчатая (пористая) уплотнительная лента в бухте 50 футов. Бухта 50 футов — не размер изделия турбины, а торговая единица рулонного материала, и это единственное, что о позиции известно твёрдо: значит серийный материал под шильдой Solar, а изготовитель — производитель губчатой резины, Solar только присвоил номер. СНЯТО: формулировка «каталожная формула Solar TAPE, SPONGE, 50 FT». Номер 1075721 НЕ индексируется на shop.solarturbines.com и ОТСУТСТВУЕТ в англоязычном первоисточнике заявки — английское наименование получено обратным переводом нашей же строки, то есть подтверждением быть не может. Ни ширины, ни толщины в наименовании нет.

кто делает на самом деле: производитель губчатой резины (номер присвоен Solar Turbines)

его номер: не установлен. Типоразмер тоже НЕ установлен: в наименовании нет ни ширины, ни толщины, а у одного и того же продавца та же лента шириной 1” и 12” при тех же 50 футах стоит 83,00 и 305,00 USD — без размеров цена аналога не определяется вовсе.

жизненный цикл: Серийный расходник. Своей карточки у номера нет ни у Solar (shop.solarturbines.com), ни у вторички — ни один проверенный турбинный магазин номер не показывает.

минимум: 15.85

максимум: 141.6

у кого найдено: По номеру Solar открытой цены НЕТ. По типоразмеру найдены ТРИ открытые карточки, и они перекрывают нашу вилку, а не опровергают её. Первая: foamtapes.net/12inx-1inx-50ft-neoprene-6-rolls.aspx — «1/8" x 1" x 50' Neoprene Sponge Tape: Grade - Box of 6», 95,08 USD за коробку из 6 бухт, то есть 15,85 USD за бухту; дословно «Sold 6 rolls in a box.», «Not available in single rolls.», «Days to Ship: 1 - 3 business days». Вторая: americanmaterialsupply.com, монолитный неопрен 60 А, вариант «1/8" X 1.00" X 50 FT» — 83,00 USD за бухту (в отрендеренной странице стояло 62,00, но это цена варианта 25 футов: сырые данные страницы опровергли её рендер). Третья: presbond.com, СИЛИКОНОВАЯ губка «1" / 1/8" / Acrylic» — 169,95 USD за 60 футов, то есть 141,6 USD за 50 футов; дословно «High Temperature Foam (Foam Rated to 482F, Adhesive Rated to 300F)». Два значения из трёх — 83,00 и 141,6 — лежат ВНУТРИ нашей вилки. Отрицательные результаты: grainger.com по артикулу 10L935 отдаёт «Whoops, we couldn't find that.», grainger.ca — 403 Access Denied, zoro.com — 403.

природа цены: по номеру цены нет; по типоразмеру открытые карточки дают разброс, перекрывающий нашу вилку

остаток: числом не назван нигде. У первой карточки есть срок отгрузки 1–3 рабочих дня и прямой запрет на розничную бухту: «Sold 6 rolls in a box.», «Not available in single rolls.»

срок: 1–3 рабочих дня

на наш объём: Фасовка и единица измерения решают цифру дважды. Первое: цена первой карточки относится к КОРОБКЕ из 6 бухт, а наша вилка назначена ЗА ШТУКУ — делить цену упаковки на фасовку и сравнивать с вилкой нельзя, это тот же приём, что запрещён правилом про умножение цены лота на количество, только в обратную сторону. Второе: количество «шт» при бухте 50 футов даёт 5,3 км ленты на две машины — либо это многолетний запас, либо в заявке метры или футы названы штуками.

что закладывать: Утверждать завышение нечем: по номеру цены нет, а по типоразмеру открытые карточки дают три разных уровня, и два из трёх лежат внутри нашей вилки — она не подтверждена и не опровергнута. Прежний вывод «строка дешевле в пять с половиной раз» СНЯТ: он стоял на одной карточке одного материала и на сравнении цены коробки с вилкой за штуку. Действие: снять с чертежа Solar материал, толщину и ширину — это условие любой цены, а не способ сэкономить. Материал решает кратность: силиконовая губка того же сечения дороже неопреновой почти в девять раз.

канал закупки: Рынок технических лент и уплотнительных материалов, а не турбинных запчастей: там этот типоразмер стоит как каталожный товар.

контакты: Foamtapes.net (подразделение LAMATEK, Inc., США)

что мешает закрыть строку: Типоразмера нет: без ширины и толщины цена аналога не определяется — у одного продавца та же лента 1” и 12” стоит 83,00 и 305,00 USD. Материал не снят: силиконовая губка вместо неопреновой меняет цену почти в девять раз и сама попадает внутрь нашей вилки. Единица измерения заявки не заверена. Английское наименование — обратный перевод нашей же строки, внешнего подтверждения номера нет ни в каталоге Solar, ни в первоисточнике заявки.

чем подтверждено: Три открытые карточки по типоразмеру с дословными фразами о фасовке и материале, проверка сырых данных страницы против её рендера, отрицательные результаты по двум крупным каталогам, проверка отсутствия номера в каталоге Solar и в первоисточнике заявки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, потому что по нашему же правилу сниппет в доводы не идёт, но оба возражения записаны в блокирующее условие строки

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ»; два новых источника внесены в цену; слова «каталожная формула Solar» и выведенный типоразмер сняты; вывод о завышении в пять с половиной раз отозван

186280-600 · Solar · 18 шт · экспозиция 29 700 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70 186280-600

что это: Наименование в заявке — «Деталь требует дополнительной проверки Солар Taurus 70», и проверка его закрыла. По каталогу Solar Turbines: «186280-600 Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl», раздел filtration-components / filter-element-kit — гофрированный цилиндрический фильтрующий элемент СИСТЕМЫ СМАЗКИ. Подтверждается семейством в том же каталоге: 186280-100 «Element, Fltr, Liquid Fuel», 186280-200 «Element, Fltr, Oil, Pleated, Cyl» (тот же тип, другой размер). Независимое второе чтение — витрина Barakastock (Катар), где соседний 186280-300 подписан «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT». Итог: расходник системы маслофильтрации, а не изделие турбины.

кто делает на самом деле: Solar Turbines (Caterpillar) — номер; физически элемент делает фильтровальный подрядчик, замену под соседний номер 186280-1 открыто предлагает Fluitek (кросс P 031081-3U61)

его номер: 186280-600

жизненный цикл: Действующая позиция каталога Solar, продаётся через дилерский портал.

у кого найдено: Карточка shop.solarturbines.com/filtration-components/filter-element-kit/186280-600 существует и индексируется с полным наименованием, но прямое открытие даёт HTTP 404 — преysкурант портала закрыт логином дилера. Barakastock по соседнему 186280-300 показывает «Regular price \$0.00 USD», то есть цену не публикует вовсе (нулевая цена — заглушка витрины, не цена). Fluitek, у кого есть кроссы на фильтры Solar, отдал 403 и через релей, и через curl — это «не увидел», а не «цены нет».

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: не назван: Barakastock наличия числом не указывает, Solar — за логином

срок: не объявлен

на наш объём: ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРОКИ. Количество в сводке — сумма ЧЕТЫРЁХ строк сырой заявки под одним номером, и записи несопоставимы: две отнесены к Taurus 70 и Taurus 70MD, а ещё две — к Siemens SGT-400. Половина количества приписана турбине Siemens, чего быть не может: номер есть в каталоге Solar и отсутствует в номенклатуре Siemens. В трёх записях из четырёх колонка модели противоречит тексту наименования. Значит это не количество позиции, а корзина записей по разным машинам с ошибочной атрибуцией изготовителя, и считать по ней деньги нельзя до разборки заказчиком.

что закладывать: Наша вилка назначалась изделию без наименования — «на всякий случай» широко. Теперь известно, что это гофрированный элемент маслофильтра, расходник, у которого верхняя граница вилки требует отдельного обоснования, а не наследуется от незнания. Поэтому экспозицию по строке надо оспаривать запросом, а не подтверждать; своей цены под неё не подставляю — любое число по классу «турбинный маслофильтр» будет оценкой, а не карточкой. Действие: заказчику — расшифровать четыре записи и убрать привязку к SGT-400; Solar и Fluitek — ТКП по уже известному наименованию «Element, Fltr, Oil, Pleated, Cy» с типоразмером.

канал закупки: Дилерский портал Solar (за логином) и фильтровальные подрядчики с кроссами. Открытой цены нет ни у одного.

контакты: Barakastock (Катап): barakastock@barakaagencies.com, +974 7099 1007

что мешает закрыть строку: Наименование держится РОВНО на одной точке — заголовке страницы в индексе, тело которой недоступно принципиально: и карточка, и главная отдадут одну и ту же оболочку одностраничного приложения за логином дилера, товарных данных в теле нет ни у кого. Независимой проверки именно этого суффикса нет нигде: на витрине Barakastock по нему дословно «Search: 0 results found», а подпись «KIT: LUBE OIL FILTER, FILTER ELEMENT» относится к СОСЕДНЕМУ номеру. Опираясь на соседей в этом семействе опаснее, чем кажется: семейство 186280 не однородно по среде — 186280-100 это «Element, Fltr, Liquid Fuel», то есть вывод «элемент системы смазки» по соседству не герметичен. Плюс атрибуция изготовителя в половине количества ложная, а фасовка не определена: семейство подписано словом KIT, и «шт» заявки может не совпасть с «шт» каталога.

чем подтверждено: Каталог Solar с полным наименованием (страница индексируется, тело 404), два соседних номера того же семейства, независимая витрина с подписью «LUBE OIL FILTER», разбор четырёх записей сырой заявки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: опознание оставлено (подтверждено тремя независимыми точками), но цена не подставлена: в отчёт идут только опознание и разбор количества

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: формулировка вердикта ослаблена до «наименование прочитано в индексе каталога, тело страницы недоступно, независимого подтверждения нет»; неоднородность семейства внесена в блокирующее условие

EQ3700DW · Solar · 14 шт · экспозиция 29 050 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

DET-Tronix блок BB/BBYB. 8 каналов пост.тока Солар Taurus 60S EQ3700DW

что это: Det-Tronics EQ3700 DCIO — восьмиканальный модуль дискретного ввода-вывода системы пожаро- и газообнаружения Eagle Quantum Premier (EQP), расширяет число каналов на шлейфе LON/SLC. В заявке идёт под номером Solar Turbines, но изготовитель другой, и это главное: обращаться надо к Det-Tronics, а не в Solar. Родственный номер производителя — 007371-003.

кто делает на самом деле: Detector Electronics Corp. (Det-Tronics), входит в Emerson

его номер: EQ3700 DCIO (карточка EQ3700DW = 007371-003)

жизненный цикл: активна: EQP — действующая линейка Det-Tronics

минимум: 4220.75

максимум: 5134.0

у кого найдено: Цена по точному заводскому номеру ЕСТЬ, и прежнее «открытых цен нет ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов» — ошибка. thefirearmsupplier.com/products/det-tronics-007371-003: «Det-Tronics EQ3700DW (007371-003) DCIO», Sale price 4 220,75 USD при Regular 5 064,90; в машинном эндпоинте магазина sku 007371-003, price 4220.75, vendor Det-Tronics; «Not in stock — available on backorder — lead time on request». Тот же продавец по EQ3800NW (007360-001) PDM — 2 328,65 при листе 2 794,38. EQ3730DR подтверждён ДВУМЯ независимыми продавцами: The Fire Alarm Supplier 4 532,40 (лист 5 438,88) и IndustrialZone 5 134,00, «Availability: 2-3 Weeks». Независимость проверена: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, 713-395-1508; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, другой штат, домен, телефон и почта. СНЯТО из прежней записи ложное утверждение, что IndustrialZone цен не публикует. По EQ3005PCNW цены по-прежнему нет: поиск у того же продавца даёт «No results could be found», вилка 2 800-9 500 (conf C) остаётся непроверенной. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и curl, и WebFetch.

природа цены: найдена по ТОЧНОМУ заводскому номеру у двух независимых продавцов

на наш объём: Группа EQ считается ЧЕТЫРЬМЯ строками с вилкой, а не тремя: EQ3005PCNW 7 шт × 6 150 = 43 050, EQ3700DW 14 × 2 075 = 29 050, EQ3730DR 9 × 4 120 = 37 080, EQ3800NW 4 × 775 = 3 100 — вместе 112 280 USD. Прежняя формулировка «вместе 109 тыс.» молча выкидывала EQ3800NW. Ещё три строки группы (EQ3005PCNR 3 шт, EQ3800 3 шт, EQ3800PDM 3 шт) вилки не имеют вовсе, и в запрос они тоже обязаны войти.

что закладывать: 4 220,75 USD за штуку: 14 × 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050 — вдвое. Заодно поправить соседнюю строку группы: EQ3800NW — 2 328,65 USD за штуку против вилки 450-1100, то есть 4 × 2 328,65 = 9 315 USD против 3 100. ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: продавец — перепродавец, а не Det-Tronics/Emerson, и на карточке «backorder, lead time on request», то есть это прайс без остатка; покрытия наших 14 шт не подтверждает никто. И прежняя вилка 950-3200 строилась на eBay (б/у 999-1606, новые 1250-5218) — она описывает СУРПЛЮС, а не новый канал, а для системы пожаро- и газообнаружения б/у модуль это другой товар. Закладывать надо новый канал.

канал закупки: Det-Tronics напрямую либо её дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply). Все работают расчётом по запросу. Запрос надо ставить на всю группу сразу: EQ3700DW 14 шт, EQ3730DR 9 шт, EQ3005PCNW 7 шт — вместе 109 тыс. USD по нашей оценке, и на таком объёме ступень имеет смысл просить.

что мешает закрыть строку: Для запроса нужны исполнение и напряжение: у EQ3700 есть варианты DW, DR и прочие (суффикс кодирует исполнение), и в заявке они разные у Taurus 60S и 70MD. Запрос без суффикса вернут с вопросом.

чем подтверждено: проверено 18.09.2026. Открытых цен по этим модулям НЕТ ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов: PE Energy и IndustrialZone прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт». Карточка EQ3700DW на firealarm.com существует с номером 007371-003, но страница не отдаётся (403). Это котируемый канал, а не прайсовый.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: band_verdict сменить с «НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ» на «ЗАНИЖЕНА». Цена на точный номер есть: 4 220,75 USD/шт (лист 5 064,90) — The Fire Alarm Supplier, Det-Tronics EQ3700DW (007371-003) DCIO. 14 × 4 220,75 = 59 090 USD против записанных 29 050, то есть вдвое. Заодно поправить EQ3800NW: 2 328,65 USD/шт против вилки 450-1100, 4 × 2 328,65 = 9 315 USD против 3 100. И убрать из note ложное утверждение, что IndustrialZone цен не публикует — он даёт 5 134,00 USD на 009174-903. В запрос вернуть четвёртую позицию: группа — EQ3700DW 14 + EQ3730DR 9 + EQ3005PCNW 7 + EQ3800NW 4, а не три позиции на «109 тыс.».

MW35024B/01 · Siemens · 24 шт · экспозиция 28 800 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ ПТ 1 Сименс SGT-400 MW35024B/01

что это: Сборка заглушки бороскопического лючка первой ступени СИЛОВОЙ турбины. Кросс-номер Siemens: ESP000935 (у парного MW35025B/01 — ESP000936). Группа номера читается однозначно: MW35 — силовая турбина (MW35025B/01 — её вторая ступень, MW35039 и MW35040 — болт и гайка би-

гекс M16×130), MW33 — компрессорная турбина (MW33048A — BORESCOPE PLUG – CT STAGE 1, MW33312B и MW33314A — вторая ступень, MW33324A — BORESCOPE PLUG BLOCK). Документ изготовителя подтверждает конструкцию: съёмные заглушки для инспекции, на корпусе компрессорной турбины их три справа и две слева, у силовой отдельные точки доступа. Слово ASSEMBLY против простого PLUG у MW33048A означает узел (заглушка с блоком и уплотнением), а не одну деталь — это и объясняет, почему она дороже соседних заглушек.

кто делает на самом деле: Siemens Industrial Turbomachinery, Линкольн — MW-чертёж, покупного изготовителя нет. Канал: либо оригинал Siemens Energy, либо изготовление по чертежу или образцу. Продавец, у которого номер есть в перечне, прямо пишет, что работает реверс-инжинирингом и не является авторизованным дистрибьютором Siemens — то есть его строка подтверждает существование номера, но не наличие и не цену. Европейская альтернатива по чертежу — Skyline Turbine Services (Нидерланды).

его номер: кросс-номер Siemens ESP000935

жизненный цикл: Чертёжная позиция действующего семейства.

у кого найдено: Обе страницы turbineblade.net — 200, ноль валютных знаков, и это не склад, а изготовление по чертежу; china-power-contractor.cn — номера нет; gowringscontinental.nl — 200, номера нет; turbine.parts — заглушка; sts-bv.com цен не публикует; лист-первоисточник — ноль цен на все 436 строк; страница Siemens Energy по SGT-400 маркетинговая, цен не содержит. НЕ УВИДЕЛ: nvsnab.ru 403 для региона, dibaco-co.de не поднял TLS.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: нигде не заявлен

срок: не объявлен

на наш объём: Количество в сводке — сумма двух записей об ОДНОЙ позиции: дословный перевод первоисточника (8 шт) плюс строка русского блока (16 шт). Ровно та же картина у парного MW35025B/01: 4 плюс 16 при 4 в первоисточнике. Независимый от нашего листа чужой перечень даёт по этому номеру 8 шт на одной своей странице и 4 шт на другой — то есть количество сводки не подтверждается ничем, а количество из чужой ведомости ЗИП вообще нельзя читать как «нужно на машину».

что закладывать: Пометку «самая дорогая позиция лота» с этой строки снять до перепроверки: она держалась именно на сложенном количестве. Цену за штуку не называю — её не видел никто. Действие: узнать у заказчика, сколько лючков первой ступени силовой турбины физически на машине и сколько машин в заявке, и нужна сборка целиком или только заглушка: у компрессорной турбины блок лючка идёт отдельным номером, и если у силовой так же, половина стоимости сборки может не понадобиться.

канал закупки: Оригиналы Siemens Energy либо изготовление по чертежу. Сток-канала нет.

контакты: Skyline Turbine Services (Нидерланды)

что мешает закрыть строку: Заявленное основание верхней границы («горячая зона, жаропрочный сплав») ни подтвердить, ни опровергнуть нечем: чертежа и материала нет, документ изготовителя описывает лючки и доступ, но не материал заглушки.

чем подтверждено: Кросс-номер Siemens, разбор групп MW35 против MW33 по всему листу, документ изготовителя о числе и расположении лючков, чужой перечень с двумя разными количествами по одному номеру.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; требование снять пометку «самая дорогая позиция» оставлено, потому что оно про количество, а не про цену

BPZ:SKC62 · Siemens · 21 шт · экспозиция 28 350 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ПРИВОД ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, SIEMENS SKC62, 2800 N, 40мм, AC 24 В, DC 0...10 В 4...20 МА артикул BPZ:SKC62

что это: Siemens SKC62 — электрогидравлический привод клапана: 2 800 Н, ход 40 мм, питание AC 24 В, управление DC 0...10 В / 4...20 МА. Описание в заявке совпадает с каталожным ДОСЛОВНО, включая усилие и ход — это и есть подтверждение, что номер прочитан верно. «BPZ:» — префикс заказного кода Siemens Building Technologies, а не часть номера изделия.

кто делает на самом деле: Siemens (Building Technologies / Smart Infrastructure)

его номер: SKC62 (заказной код BPZ:SKC62; исполнение с фланцем — SKC62/F)

жизненный цикл: активна: изделие в действующем каталоге Siemens (HIT Portal, Industry Mall)

минимум: 1113.03

максимум: 1361.62

авторизованный канал: каталог Siemens цену публично не даёт, только состав и характеристики

у кого найдено: ИСПРАВЛЕНА ПРИВЯЗКА ЦЕНЫ К ПРОДАВЦУ. Прежняя запись ставила 1 064,00 EUR со ссылкой на todo-control, но на той странице цена другая — 1 173,50 EUR (перечёркнуто 1 277,00, налоги не включены, «Stock 1 units», доставка 24–48 ч). 1 064,00 EUR — это SIPATEC (sipatec.org, Сербия), в разметке price 1064.00, InStock без числа. Третья независимая карточка и самая дешёвая: 2kshops.com/siemens-sk62— «Now: £823.03», состояние New, отгрузка 4–6 рабочих дней, продавец Kestakon Limited (Лондон, company number 9527760). Независимость проверена: три разных юрлица, страны, домёна и телефона. Пересчёт по курсам набора на 13.09.2026: 1 173,50 EUR = 1 361,62 USD; 1 064,00 EUR = 1 234,57 USD; 823,03 GBP = 1 113,03 USD — все три внутри вилки 900–1800.

природа цены: продавец ЗИП; заводской цены в открытом виде нет

на наш объём: ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА, которой в прежней записи не было: все три карточки ШТУЧНЫЕ. Todo-Control прямо пишет «Stock 1 units», SIPATEC заявляет наличие без числа (шаблон витрины), 2kshops — это заказ на 4–6 рабочих дней, а не склад. Подтверждённый остаток — 1 шт из 21. Прежняя запись умножала цену одного лота на все 21 шт без единого слова оговорки — ровно то, что запрещено правилом выкладок владельцу. Сумма на 21 шт подаётся как планомерно-расчётная.

что закладывать: Коридор 1 113 – 1 362 USD за штуку по трём независимым открытым карточкам; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина нашей вилки 28 350 попадает в него почти точно. СНЯТО: «расхождение 9 %» — артефакт подставленной цены: по цитируемому продавцу расхождение 0,9 %. Блокер про исполнение остаётся: в сводке поле модели стоит «SKC62/F», а в наименовании заявки суффикса нет — противоречие внутри наших же данных.

канал закупки: дистрибьюторы Siemens Building Technologies; изделие каталожное

что мешает закрыть строку: Уточнить исполнение: SKC62 или SKC62/F (с фланцем). В заявке суффикса нет, а это разные заказные коды.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026. Цена одна, второй карточки с напечатанной ценой не нашёл — это оговорка. Зато характеристики сошлись с каталогом изготовителя дословно, то есть опознание изделия твёрдое.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Исправить привязку цены к продавцу: 1 064,00 € — это SIPATEC (sipatec.org/skc62/), а у цитируемого Todo-Control на странице 1 173,50 € = 1 361,62 USD. Дешевле всех открытая карточка 2kshops (Kestakon Ltd, UK): £823,03 = 1 113,03 USD, Condition New, 4–6 рабочих дней. Защищаемый коридор 1 113 – 1 362 USD/шт; на 21 шт это 23 374 – 28 594 USD, и середина вилки 28 350 попадает в него почти точно. Добавить в volume_note то, чего нет: подтверждённый остаток — 1 шт из 21 (Todo-Control), у SIPATEC число не названо, 2kshops — под заказ; сумму на 21 шт подавать только как планомерно-расчётную. Блокер про SKC62 против SKC62/F оставить: в данных ship_lukoil поле model стоит «SKC62/F», а в наименовании заявки суффикса нет — противоречие внутри нашей же строки.

KCD2-RR-Ex1 · Solar · 66 шт · экспозиция 27 720 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

БЛОК РАЗВЯЗКИ, ПОВТОРИТЕЛЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ. Солар Taurus 70MD KCD2-RR-Ex1

что это: Повторитель сопротивления Pepperl+Fuchs K-System, одноканальный искробезопасный барьер. СНЯТО: «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1». По страницам изготовителя и дистрибьютора ОБА исполнения одноканальные («1-channel isolated barrier»), различие — ревизия конструкции, а не каналы.

кто делает на самом деле: Pepperl+Fuchs

его номер: KCD2-RR-Ex1

жизненный цикл: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. Kempston Controls по нашему артикулу: «Discontinued... Pepperl + Fuchs - Manufacturer recommended replacement. Part number: KCD2-RR2-EX1 \$463.96, 17 in stock» (карточка открыта 18.09.2026). Прежняя запись «активна, есть у дистрибьюторов» неверна.

минимум: 463.96

максимум: 558.0

авторизованный канал: 558,00 USD нетто — заводской прайс, но это KCD2-RR2-Ex1, ДВУХканальное

у кого найдено: 463,96 USD — kempstoncontrols.com/KCD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/240356, карточка нашего артикула открыта 18.09.2026 (curl с браузерным UA, WebFetch 403): там же статус «Discontinued» и остаток замены 17 шт. 558,00 USD — заводской нетто pepperl-fuchs.com/en-us/products-gr25581/93101. СНЯТО: 216,03 USD у WiAutomation, на которых держался прежний вывод «ЗАВЫШЕНА», — страница отдаёт 403 и не открывалась вовсе.

природа цены: найдена по ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ (наш артикул снят с производства)

что закладывать: Обе найденные цены — 463,96 и 558,00 USD за штуку — лежат ВНУТРИ вилки, вторая почти вплотную к её потолку. Значит вилка выставлена верно, а занижает её СЕРЕДИНА: 27 720 USD по строке против реальных 30 621-36 828, то есть на 10-33 %. Вердикт «занижена» снят: занижена не вилка, а способ по ней считать. Прежние «220 USD за штуку» и «запас около 13 тыс. USD» сняты полностью — они опирались на неоткрывшуюся карточку по снятому артикулу. На наш объём остатка официальной замены (17 шт) не хватает: нужен запрос изготовителю.

канал закупки: дистрибьюторская сеть Pepperl+Fuchs

что мешает закрыть строку: Прежний вопрос «одноканальное RR или двухканальное RR2» задан на неверном прочтении номенклатуры: оба исполнения одноканальные, развилки не существует. Настоящий вопрос другой: подтвердить переход на замену KCD2-RR2-Ex1 и запросить изготовителя на 66 шт — у дистрибьютора в наличии 17.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по двум источникам, и они про РАЗНЫЕ исполнения — это оговорка, а не разброс. ПОЛЕЗНОЕ НА ВСЮ ГРУППУ: Pepperl+Fuchs публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены на своём сайте pepperl-fuchs.com — это источник сильнее любого продавца. В заявке 19 строк этого изготовителя на 128 770 USD, и пять из них с оценкой (122 190 USD) закрываются заводским прайсом без запросов.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: band_verdict развернуть: не «ЗАВЫШЕНА», а «подтверждена по верху, занижена в середине». Цена поставки — по официальной замене KCD2-RR2-Ex1: 463,96 USD/шт (Kempston Controls, 17 шт в наличии, карточка открыта) ... 558,00 USD/шт (заводской нетто P+F, страница открыта). По строке: 66 × 463,96 = 30 621 USD и 66 × 558 = 36 828 USD против 27 720 по нашей середине — середина ниже реальности на 10-33 %. Рекомендацию «220 USD за штуку» и «запас по строке около 13 тыс. USD» убрать полностью: они опираются на неоткрывшуюся карточку WiAutomation по снятому артикулу. lifecycle: «снят с производства, изготовитель рекомендует замену KCD2-RR2-Ex1» вместо «активна». Из what_it_is убрать «двухканальное — KCD2-RR2-Ex1»: оба исполнения одноканальные (P+F: «1-channel isolated barrier»; Kempston по RR: «1-CHANNEL ISOLATED BARRIER»), различие — ревизия конструкции. На объём 66 шт остатка 17 шт не хватает — нужен запрос изготовителю.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт заменён на «ВЕРНА (подтверждён потолок; середина занижает на 10-33 %)

1794-IB16 · Solar · 66 шт · экспозиция 27 390 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных вводов Солар Taurus 60S 1794-IB16

что это: Блок ввода/вывода Flex — модуль 16 дискретных входов 24 В постоянного тока Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, 24VDC, 16 Sink Inputs». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

его номер: 1794-IB16

жизненный цикл: Действующая: «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год.

минимум: 190.0

максимум: 450.0

у кого найдено: williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ib16 — 190,00 USD, «8 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... the product is used surplus». plcdepartment.com/products/1794-ib16-allen-bradley — «Surplus - Tested (With Warranty)» 450,00 USD, «5 in stock»; «New / Open-Box Surplus» 450,00 USD, «4 in stock». Продавцы независимы: разные юрилица, штаты, телефоны и платформы, ни один не из группы Sonepar и не Radwell. Прежняя наша проверка брала те же 450,00 USD с АДРЕСА ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ того же продавца — цифра совпала с карточкой, но брать её надо было с карточки.

природа цены: две открытые карточки, оба продавца — излишки

остаток: подтверждено числом 17 шт: 8 у одного, 5 плюс 4 у второго. Santa Clara Systems пишет «In Stock» без числа и без цены — витринная надпись, не остаток.

срок: новый с завода 5 дней; излишки — в день заказа либо 1-4 рабочих дня

на наш объём: Количество сводки — сумма TPËX строк сырой заявки (Taurus 60S, Taurus 70, шкаф управления). Соседний 1794-IB16XT — другой артикул.

что закладывать: Пол вилки практически лёг на реальную цену б/у, потолок не проверен ничем: нового товара по открытой цене по этому номеру нет вообще. То есть подтверждена нижняя половина вилки, а верхняя держится на предположении. Действие: запросить цену нового товара у авторизованного канала — тогда вилка станет интервалом между двумя измеренными точками, а не между измеренной и придуманной.

канал закупки: Рынок излишков США с открытыми ценами и остатком числом. Авторизованного канала с ОТКРЫТОЙ ценой по этому номеру не нашёл: у изготовителя цена за входом в аккаунт, у группы Sonepar карточки по номеру нет.

контакты: Williams Automation: sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027. PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748

что мешает закрыть строку: У одного из двух продавцов на карточке СВОЯ оговорка: дословно «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon» — значит его цену на варианте «New / Open-Box» он сам не считает живой; живая у него только «Surplus - Tested». Там же «Product image is representative; revision or series may vary»: ревизия не гарантируется. Фасовка не заверена ни на одной из двух карточек.

чем подтверждено: Карточка изготовителя, две открытые карточки с ценой и остатком числом, проверка независимости, собственная оговорка продавца про нежилую цену.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, потому что обе найденные цены лежат внутри вилки, но непроверенность потолка прямо названа в рекомендации

64/60082038/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 27 000 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН Сименс SGT-400 64/60082038/1

что это: ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН — в первоисточнике PURGE/DRAIN VALVE (строка 430, 2 шт). Клапан продувки и дренажа топливной системы; по второй строке заявки — жидкотопливной горелки. Подтверждение такое же слабое: первоисточник (круговой) и наша разметка. В открытых перечнях семейства 64/60082 публично видны только соседние /J2 (auto drain valve) и /J33 (block valve) — нашего номера в них нет.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие, шильда чужая. Тот же прогон документа изготовителя дал ноль и по номеру, и по семи именам-кандидатам. Продувочно-дренажный клапан этого класса обычно Versa, ASCO или Nabonim, но это догадка по классу и в деньги не подставлена.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Машина действующая; по изделию статус не публикует никто.

у кого найдено: Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: нет: in_stock=no, цифр остатка не дал никто

срок: по запросу, публично не назван

на наш объём: В сырой заявке ДВЕ строки: «ПРОДУВКА / СЛИВНЫЙ КЛАПАН» 2 шт и «Клапан продувки или дренажа жидкотопливной горелки» 4 шт. Наш замер коллизий относит номер к классу «одна позиция, разные записи» (пересечение 71 %) — то есть сложение здесь менее опасно, чем у соседнего /44, но количество всё равно втрое выше первоисточника, и на разнице 18 000 USD.

что закладывать: Закладывать нечего: цены нет. Первый шаг не поиск продавца, а подтверждение самого номера: в публичных перечнях семейства 64/60082 он не встречается, и не исключено, что в заявке он записан с ошибкой. Затем фото шильдика — без изготовителя нет ни кросса, ни цены.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; при вскрытии изготовителя — рынок арматуры.

контакты: Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

что мешает закрыть строку: Номер под вопросом: соседние исполнения того же семейства в открытых перечнях есть, а этого нет.

чем подтверждено: Первоисточник (строка 430), прогон документа изготовителя, дословное «Nothing Found» у продавца, наличие соседних исполнений семейства при отсутствии нашего.

проверка на опровержение — подтвердил:

1060817-10 · Solar · 63 шт · экспозиция 26 775 USD · вилка занижена выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 1060817-10

что это: КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — гофрированный цилиндрический фильтроэлемент газового топлива для Solar Turbines Taurus. Формулировка продавца дословно «Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет вовсе (лист покрывает Siemens SGT-400, а это Solar).

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и это главный неиспользованный рычаг цены. В нашей разметке стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» — ровно тот класс основания, который наш же замер называет догадкой по классу и который открытые каталоги опровергли за сутки дважды. Ни один открытый документ изготовителя элемента не назвал.

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена: магазин изготовителя отдаёт 404 и по нашему исполнению, и по соседнему -20, а цены показывает только авторизованным клиентам. Соседние исполнения -20, -40, -50, -100 и -300 в каталоге присутствуют.

минимум: 725.19

максимум: 1044.28

у кого найдено: hardtoget.parts/stock-list/ — страница скачана самостоятельно (HTTP 200, 32 739 байт, curl с браузерным User-Agent). Номер стоит на ней ЧЕТЫРЕ раза, дословно: «1060817-10 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl 150pcs 650.00EURO ea», «...200pcs 625.00EURO ea» и дважды «...100pcs 900.00EURO ea/each». Чтение разделителя проверено на той же странице: рядом стоят «1.200.00EURO ea», «625.00EURO ea» и «20.00EURO ea» — точка разделяет тысячи, значит 625, 650 и 900 это сотни евро, а не десятки тысяч. По курсу репозитория (fx_rates.json, EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 625 EUR = 725,19 USD, 650 EUR = 754,20 USD, 900 EUR = 1 044,28 USD за штуку. НЕЗАВИСИМОГО ВТОРОГО НЕТ: домен-близнец hard-to-find.parts — тот же оператор (один телефон +7 495 1081005 и одна маска почты на обеих витринах), и его сток-лист сейчас отдаёт 404. peri-parts.com держит карточку именно по этому исполнению, но домен дал 403 дважды — это «не увидел», а не «цены нет». novi.com.tr по нашему исполнению — 404, карточка соседнего -40 открылась и цены не публикует: «In Stock ... GENUINE ... Call for pricing». barakastock.com по соседнему -50 — «Regular price \$0.00 ... sold out». Магазин изготовителя — 404.

природа цены: ask одного перепродавца на одной странице сток-листа, три уровня по объёму

остаток: остатком это НЕ является. Против номера на листе стоят «150pcs», «200pcs», «100pcs», но слово «pcs» встречается на странице 404 раза, а «auf Anfrage» — 66 раз: это количество сток-листа, а не подтверждённый и зарезервированный остаток. Нашу потребность никто не подтверждал.

срок: против этого номера срока на листе нет; у части соседних строк вместо цены стоит «auf Anfrage»

на наш объём: В сырой заявке ЧЕТЫРЕ строки под номером: Taurus 60S 24 шт, Taurus 60S 12 шт, Taurus 70 18 шт, Taurus 70MD 9 шт. Класс по нашему замеру коллизий — «одна позиция, разные записи» (пересечение 89 %). Первоисточником количество не проверяется вовсе. ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА ДОРОЖЕ ЦЕНЫ: один номер стоит против ТРЁХ моделей машин, а наша же разметка относит это исполнение к Taurus 60S и Taurus 70, а Taurus 70MD — к исполнению -40. Значит 9 штук из общего количества могут быть чужим исполнением.

что закладывать: Самый дешёвый открытый ask — 725,19 USD за штуку — уже ВЫШЕ потолка нашей вилки, а все четыре найденные строки выше него. По этой строке запаса на снижение нет, закупка дороже, чем считали. Но цифра несёт три оговорки сразу: это ask ОДНОГО перепродавца на одной странице, остаток под нашу потребность никем не подтверждён, а внутри ask сидит неизмеренная премия за поставку в Россию. Действие: вскрыть изготовителя элемента по геометрии и запросить его напрямую — это единственный способ сравнить ask с чем-то; параллельно уточнить у заказчика исполнение по Taurus 70MD.

канал закупки: Сток-трейд фильтроэлементами плюс авторизованный канал изготовителя, для нас закрытый. Изделие расходное и покупное — при вскрытии изготовителя элемента рынок дешевле.

контакты: hardtoget.parts (Москва): +7 495 1081005. Novi Group (Турция): info@novi.com.tr, +90 506 912-3208. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com

что мешает закрыть строку: Один оператор, одна страница — второго свидетеля нет. Изготовитель элемента не вскрыт, поэтому сравнить ask не с чем: кросса нет, есть только догадка по классу. Курс справочный на 13.09.2026, а не курс сделки. И часть количества может относиться к соседнему исполнению, которое на том же листе идёт по 290-450 EUR.

чем подтверждено: Скачанная страница сток-листа с четырьмя вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на той же странице, пересчёт по курсу из набора репозитория, проверка домена-близнеца на одного оператора, четыре отрицательных или закрытых канала.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена прочитана на открытой странице и она выше потолка), но все три оговорки вынесены в рекомендацию и блокирующее условие, а не спрятаны

245488-631265 · Jenbacher/INNIO · 124 шт · экспозиция 25 668 USD · вилка занижена

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Фильтр сменный, артикул 245488-631265

что это: Фильтроэлемент масляный для газовых двигателей Jenbacher серий 4 и 6 (JGS420, JGS620, J412, J416, J420, J612). Два номера в одном поле: 245488 и 631265, оба Jenbacher. Стандарт исполнения DIN 24550-4, материал стекловолокно, перепад 10 бар, открыт с двух сторон, уплотнения Viton.

кто делает на самом деле: Jenbacher по своему номеру; аналог — HIFI FILTER

его номер: аналог HIFI FILTER SH 65772 V (встречается и SH 65459 V); ONERGYS ONE515 / 30001655 / 30002143 / 30000515

жизненный цикл: активна, расходник, аналоги в открытой продаже

минимум: 168.6

максимум: 1260.65

авторизованный канал: цена оригинала Jenbacher не найдена: ONERGYS и прочие дают её по регистрации

у кого найдено: Три уровня, все с открытых страниц 18.09.2026. ОРИГИНАЛ: echoiceparts.com/item/JEN%20631265 — «Filter Cartridge w. O-Ring, Jenbacher 631265», старый номер «JEN 245488», 1 260,65 USD за штуку, «Available from factory, 14–21 days». АНАЛОГ HIFI: filter-technik.de, SH 65772 V — «MSRP €253.10, Net price €249.20», Stock 0, OutOfStock, то есть 289,2 USD за штуку. КРОСС ДРУГОГО БРЕНДА: FILTREC WG732 — 145,30 EUR нетто, в наличии 21 шт, = 168,6 USD. СНЯТО: цифры 127,70 EUR нетто и MSRP 228,79 EUR, на которых стоял прежний вывод, на странице SH 65772 V ОТСУТСТВУЮТ — 145,30 EUR относится к другому изделию (FILTREC WG732) из блока «Alternative Artikel». Взаимозаменяемость непроверенная: у HIFI это ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ фильтр, наша строка — масляный элемент, а связь идёт только сторонней кросс-таблицей oilfilter-crossreference с прямым дисклеймером; каталог HIFI отдаёт 403.

природа цены: найдена по трём уровням: оригинал, аналог, кросс другого бренда

на наш объём: цифра относится к АНАЛОГУ, а не к оригиналу Jenbacher: оригинал будет дороже, и если заказчик требует именно его, вывод о завышении не держится. Это та же асимметрия, что на сервоприводе Heinzmann.

что закладывать: Вердикт перевёрнут. Для оригинала вилка 60–354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза: 124 × 1 260,65 = 156 321 USD. Аналог HIFI — 124 × 289,2 = 35 861 USD, это верхняя часть вилки, а не завышение, и его нет в наличии. Кросс FILTREC — 124 × 168,6 = 20 910 USD, в наличии 21 шт из 124. СНЯТО из документа: цифра 150 USD и «запас 7,3 тыс. USD». Без письменного согласия заказчика на неоригинал вывод о завышении неприменим в принципе.

канал закупки: filter-technik.de и другие продавцы HIFI по аналогу; ONERGYS и дилеры INNIO по оригиналу. На 124 штуки запрос ставить по ОБОИМ путям сразу.

что мешает закрыть строку: Два вопроса. Принимается ли аналог HIFI вместо оригинала Jenbacher. И класс изделия: продавец HIFI называет SH 65772 V ГИДРАВЛИЧЕСКИМ фильтроэлементом, тогда как кросс-таблицы Jenbacher ведут его как масляный, а в заявке строка названа просто «Фильтр сменный». Перед заказом класс надо подтвердить.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026. ПРИЁМ РАБОТАЕТ И НА РАСХОДНИКАХ, и это шире одной строки. У номенклатуры Jenbacher публикуются кросс-таблицы, и они дают номера аналогов, которые продаются ОТКРЫТО. По клапану форкамеры (334976-433894) найдено ТРИНАДЦАТЬ взаимозаменяемых номеров: 389588, 433894, 321627, 299142, 306515, 309391, 312845, 321631, 349057, 211426, 266425, 190349, 301587 — на 662 штуки это сильно расширяет круг поставщиков, и запрос надо ставить со всем списком, а не с одним номером.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вердикт перевернуть и разложить на три уровня, все с открытых страниц на 18.09.2026: оригинал Jenbacher 631265 (старый 245488) — 1 260,65 USD/шт, с завода 14-21 день, 124 шт = 156 321 USD, то есть вилка 60-354 ЗАНИЖЕНА в 3,6 раза; аналог HIFI SH 65772 V — 249,20 EUR нетто = 289,2 USD/шт, Stock 0, 124 шт = 35 861 USD (верхняя часть вилки, не завышение); кросс FILTREC WG732 — 145,30 EUR нетто = 168,6 USD/шт, в наличии 21 шт из 124, 124 шт = 20 910 USD. Цифру 150 USD и «запас 7,3 тыс.» из документа убрать. Взаимозаменяемость HIFI/FILTREC пометить как непроверенную: у HIFI это гидравлический элемент, привязка идёт только сторонней кросс-таблицей с дисклеймером.

RI40390738-02 · Drillmec S.p.A. · 54 шт · экспозиция 25 650 USD · вилка не подтверждена

выдержал 1 из 1 опровержений

Седло клапана Drillmec RI40390738-02

что это: Седло клапана Drillmec, буровой насос 12T1600. ГЛАВНАЯ НАХОДКА В ФОРМЕ НОМЕРА: формат «RI...-NN» проверен по четырём открытым ведомостям того же насоса (goscoenergy.com, mud-pump.com, willwaytech.com, drillingbase.com — все HTTP 200), и в них «RI...-NN» ВСЕГДА подпозиция ВНУТРИ сборки, а не отдельная деталь. Дословно: «22 | 40390796 | 6 | Valve kit» → «22.A | RI40390796-03 | 1 | Spring»; «1 | 40390797 | 1 | Valve head» → «1.A | RI40390797-01 | 1 | Gasket»; «16 | 40391118 | 1 | Valve» → «16.A | RI40391118-01 | 1 | Piston». А само седло идёт БЕЗ префикса: «2 | 40390798 | 1 | Valve seat». То есть наименование заявки («седло клапана») и форма номера («мягкая подпозиция ремкомплекта») противоречат друг другу. И ни нашего номера, ни его базы 40390738 в опубликованной ведомости 12T1600 нет вообще — ноль вхождений на всех четырёх сайтах.

кто делает на самом деле: не вскрыт. Номер собственный Drillmec S.p.A. (Италия, группа Trevi/Soilmec), и шильда здесь же изготовитель насоса; кто делает саму деталь гидравлической части, ни одна открытая страница не показывает. Кросса нет — подставлять нечего.

его номер: не установлен; базы 40390738 в открытой ведомости насоса нет

жизненный цикл: не установлена. Сам насос 12T1600 — действующее изделие (страница изготовителя открылась), но статус номера по открытым источникам не читается.

у кого найдено: ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ПРОВЕРЕНО И НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ. Страница-основание jxpetro.en.made-in-china.com открыта (HTTP 200, 272 200 байт): НАШЕГО НОМЕРА НА НЕЙ НЕТ (ноль вхождений «40390738»), а единственная цена — групповая «US\$5.00-500.00» на всю товарную группу, то есть разброс в сто раз, и в разметке price 5.00. Прочее: everychina.com no Drillmec valve and seats — «Ask Latest Price», «Price : USD» без числа; четыре ведомости и drillmec.com/en/services/spare-parts — цен ноль; прайс-лист Drillmec 2015 на scribd.com не открылся (Cloudflare «Client Challenge») — это «не увидел».

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: не остаток: у продавца дословно «We usually need 15-25days if we don't have the items in stock» плюс заявленная мощность 10 000 шт в месяц — это производство под заказ

срок: 15–25 дней, если нет на складе

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет: количество сводки равно строке.

что закладывать: Вилка лишилась основания: её единственная страница открыта, и на ней нет ни нашего номера, ни цены на седло — есть разброс в сто раз на всю товарную группу. Первым шагом не цена, а предмет: форма номера говорит «подпозиция ремкомплекта», наименование говорит «седло», и пока заказчик не даст базовый номер сборки или страницу ведомости, откуда номер взят, объём может оказаться пружинами или прокладками, а не седлами.

канал закупки: Сервис запчастей Drillmec плюс китайский афтермаркет гидравлической части. Рынок запросный: публичных прайсов по позиции нет ни у одного продавца.

контакты: GOSCO Energy: info@goscoenergy.com, +86 13370857100. mud-pump.com: info@mud-pump.com, +86 15315008951

что мешает закрыть строку: Ни номера, ни его базы нет в опубликованной ведомости насоса 12T1600 — возможно, номер из ведомости ДРУГОГО насоса (12P160, 9T1000, 14T2200).

чем подтверждено: Четыре открытые ведомости того же насоса с дословными примерами формата номера, открытая страница-основание вилки без нашего номера, два канала без цены, один прайс-лист недоступен.

SP040571 · Siemens · 18 шт · экспозиция 25 200 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ Сименс SGT-400 SP040571

что это: КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ — в первоисточнике SPARES KIT (строка 291, 2 шт), то есть и первоисточник состава не раскрывает. СОСТАВ НЕИЗВЕСТЕН, и это главный ответ по строке: «комплект» — не изделие, а упаковка неизвестного содержимого, и без состава цена бессмысленна. Что есть: наша же пометка по перечню ЗИП связывает номер с ремкомплектom Y-образного фильтра-сетки (64/05015003/19), а разметка несёт при нём код Siemens ESP000833. Ни одного открытого источника с перечнем вложений не нашлось.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ и не может быть вскрыт до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей.

его номер: код Siemens ESP000833

жизненный цикл: неизвестна: карточки товара нет ни у одного продавца, включая изготовителя

у кого найдено: Поиск по точной строке номера, в том числе в паре с «Siemens spares kit» и с заблокированными круговыми доменами, не дал ни одной карточки: выдача уходит на общие страницы каталогов ЗИП, где номера нет. Страницы изготовителя с ценой по артикулу для нас не существует вовсе — только продуктовая страница машины.

природа цены: не найдена; и не может быть осмысленной до состава

остаток: нет: у изготовителя наличие неизвестно, склад по такому количеству исключён

срок: по запросу, от производственного цикла

на наш объём: В сырой заявке ДВЕ строки: «КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ» 2 шт и «Комплект ЗИП» 16 шт. Первоисточник даёт 2. Девятикратное расхождение — самое крупное в относительной мере среди шести номеров этой разведки, на разнице 22 400 USD.

что закладывать: Первым письмом у продавца спрашивается НЕ цена, а спецификация вложений: перечень деталей с номерами и количествами и к какому узлу комплект относится. Заявленная привязка к Y-образному фильтру — наша, ничем не подтверждённая. Сама вилка по строке восьмикратная, и это признак того, что оценивали не изделие, а слово «комплект»: закладывать по ней нечего. Любая цифра до получения состава обнуляется — комплект может оказаться набором прокладок за сотню долларов и модулем за десятки тысяч.

канал закупки: Только OEM и авторизованный канал по запросу. Вторичного рынка по этому номеру нет.

контакты: Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505

что мешает закрыть строку: Состав не опубликован нигде, привязка к узлу не подтверждена.

чем подтверждено: Первоисточник (строка 291) с тем же неинформативным наименованием, код Siemens из нашей разметки, отсутствие карточки у изготовителя и на вторичном рынке, разбор двух строк заявки.

проверка на опровержение — подтвердил:

70-30108-1 · Solar · 10 шт · экспозиция 24 500 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus 60S 70-30108-1

что это: ПНЕВМОПРИВОД Солар Taurus — линейный пневматический привод. ОПОЗНАНИЕ СЕГОДНЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО ОТКРЫТОЙ СТРАНИЦЕЙ, и это надо сказать прямо: карточка магазина изготовителя отдала 404 и curl с браузерным User-Agent, и релеем; страница раздела приводов — тоже 404. Заголовок «Actuator, Linear, Pneu» существует только как сниппет поисковика, а сниппет в доводы не идёт. Значит опознание опирается на нашу прежнюю проверку, а не на страницу.

кто делает на самом деле: не вскрыт. Линейный пневмопривод у Solar — покупной узел (в наших данных приводы арматуры документированы как Versa Valves, гидросервоприводы как Young & Franklin), но ни одной открытой страницы с настоящим изготовителем ЭТОГО привода нет. Гипотеза в деньги строки не поставлена.

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена: карточка изготовителя закрыта, статус номера по открытым источникам не читается

у кого найдено: Карточка и раздел магазина изготовителя — 404 дважды, двумя разными инструментами. Собственная форма поиска витрины hard-to-find.parts по номеру (POST в её поиск) — товаров ноль. aeliyamarinetech.com — дословно «No results could be found for "70-30108"». southeastoverseas.com — открыт, в перечне 114 номеров Solar нашего нет. gtaturbines.com и turbineblade.net — ноль вхождений. peri-parts.com и ebay.com — 403, «не увидел». ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: turbine.parts, zip-solutions.com и hard-to-find.parts — ОДИН оператор, а не разные продавцы. Улика прямая: zip-solutions.com отдаёт документ с «<base href="https://hard-to-find.parts/">», то есть это буквально тот же сайт; меню, подвал и слоган совпадают с turbine.parts посимвольно; телефон +7 495 1081005 и маска почты общие с hardtoget.parts. Группа внесена в gt/data/ship_seller_groups.json.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: числа нет. Прежняя запись «10 шт со склада изготовителя» ничем не подтверждена; у запросной витрины поиск по номеру пуст, то есть склада по позиции у неё нет.

срок: по запросу; открытой страницы со сроком нет

на наш объём: В сырой заявке ДВЕ строки под номером: Taurus 60S и Taurus 70. Сумма сходится с количеством сводки, но поле модели в сводке показывает только одну машину — строка склеивает две разные, и при разборе это надо разделять.

что закладывать: Закладывать нечего: ни цены, ни подтверждённого сегодня опознания. Пока не открыт вход в магазин изготовителя или не получено ТКП, строка непроверяема в принципе. Дешёвый обход: фото шильдика самого привода — на ней будет настоящий изготовитель, и деталь ищется уже в открытом канале арматуры, а не в турбинном.

канал закупки: Фактически монопольный канал магазина изготовителя с ценой за входом, плюс запросные витрины без склада.

контакты: Solar Turbines: +1 619-544-5352. turbine.parts: hello@turbine.parts, +31 43 569 0171

что мешает закрыть строку: Разброс вилки в 4,4 раза при нуле найденных цен — это оценка, а не диапазон рынка.

чем подтверждено: Два отказа магазина изготовителя двумя инструментами, пять адресных отрицательных результатов по витринам, вскрытая группа из трёх доменов одного оператора.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: оговорка внесена прямо в описание предмета, а не спрятана в примечание

SDN10-24-100P · SolaHD · 35 шт · экспозиция 24 098 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

Блок питания SolaHD SDN10-24-100P

что это: SolaHD SDN10-24-100P — блок питания на DIN-рейку, 240 Вт, выход 24 В DC 10 А, вход 85–132 / 176–264 В AC, серия SDN-P.

кто делает на самом деле: SolaHD (Emerson / Sola-Hevi-Duty)

его номер: SDN10-24-100P

жизненный цикл: активна, каталожная, есть у крупных дистрибьюторов

минимум: 596.53
максимум: 730.41

авторизованный канал: нет. Заявления об авторизации нет ни на одной открытой странице. Лист изготовителя SolaHD, напечатанный его представителем (solahdsales.com, Wallico Inc.): 1 034,90 USD — значит 585,21 USD это 57 % листа, уличная цена, а не MSRP.

у кого найдено: Открытые карточки: mrosupply.com/electrical/1011860_sdn10-24-100p_solahd — 596,53 USD за штуку, «Typically Ships in: 1 day» (единственная карточка, где цена И готовность отгрузить стоят вместе); wistexllc.com/power-supplies-ups/sdn10-24-100p.html — 585,21 USD при не-акционной 615,53, но там же «These product(s) are currently of stock, please check back later», то есть товара НЕТ. СНЯТО: 475,02 USD (Standard Electric Supply) — страница отдаёт 403 на трёх вариантах адреса и через curl, и через WebFetch, карточка не открыта. 730,41 USD (RS Online) виден только в сниппете, карточка 403 — в цифры не идёт.

природа цены: крупные дистрибьюторы электроники и электротехники, три цены

на наш объём: цены eBay (200 и 307 USD) в расчёт не взяты: состояние изделия там не заявлено, а блок питания бывшего употребления для заказчика это другой товар.

что закладывать: 596,53 USD за штуку по открытой карточке с отгрузкой: 35 × 596,53 = 20 879 USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше, чем обещала прежняя запись коридором 500–585. Пол того коридора держался на цифре с недоступной страницы, а его верх — на карточке, где товара нет. Покрытия 35 шт не подтвердил никто.

канал закупки: дистрибьюторы электротехники (DigiKey, RS, Standard Electric); изделие складское и каталожное

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по трём независимым карточкам дистрибьюторов.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Закладывать 596,53 USD/шт (MRO Supply, открытая карточка, «Typically Ships in: 1 day»), а не 500–585: 35 × 596,53 = 20 879 USD против записанных 24 098 — запас есть, но он вдвое меньше обещанного строкой. Цифру 475,02 USD (Standard Electric Supply) из строки снять до перепроверки: страница 403, карточка не открыта. Добавить в строку то, чего в ней нет: у Wistex по 585,21 USD товара нет («currently of stock» на странице), лист изготовителя SolaHD — 1 034,90 USD, и покрытия 35 шт не подтвердил никто.

BELIMO AF24-SR-S · BELIMO · 41 шт · экспозиция 24 088 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Электрический привод BELIMO AF24-SR-S (исполнение L) AC/DC 24V, 10VA 50Hz

что это: Belimo AF24-SR-S — привод воздушной заслонки с возвратной пружиной, момент 180 lb-in, питание 24 В, управление модулирующее (0...10 В). Исполнение «S» — со встроенным концевым выключателем.

кто делает на самом деле: Belimo

его номер: AF24-SR-S (US)

жизненный цикл: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА — подтверждено открытой страницей: Midwest Supply, «Availability: DISCONTINUED», «(OBSOLETE)», «Contact us for Replacement». Действующая замена AFB24-SR-S живая и продаётся (Apex Controls, 488,50 USD).

минимум: 449.92

максимум: 509.0

авторизованный канал: нет. Авторизованного канала Belimo с открытой ценой не найдено; Midwest Supply и Radwell — перепродавцы ЗИП ОВиК, Radwell вдобавок сток и восстановленное.

у кого найдено: СНЯТЫ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПРЕЖНИЕ ЦИФРЫ как неподтверждённые. 474,75 USD «авторизованного канала» на странице Midwest Supply ОТСУТСТВУЕТ: карточка открыта 18.09.2026 (991 КБ), на ней «Availability: DISCONTINUED», заголовок «AF24-SR-S US ... (OBSOLETE)», «Contact us for Replacement», а цена — \$0.00, и все поля разметки нулевые. 513,97 / 445,99 / 390,37 USD у Radwell не проверяемы: три формы URL отдают 403. Что реально прочитано на живых страницах: AFB24-SR-S (действующая замена) — 488,50 USD акционная, 509,00 регулярная, apexcontrols.com; AF24-SR-US (без суффикса -S) — 449,92 USD, «Sold out», acpartsdistributors.com. Ни одна из двух не есть ровно AF24-SR-S.

природа цены: продавцы ЗИП ОВиК, четыре цены по состоянию изделия

что закладывать: 450–510 USD за штуку с прямой оговоркой: это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. СНЯТО: рекомендация 475 USD, «завышение на 24 %» и «запас 4,6 тыс. USD» — они стояли на цифре, которой на карточке нет. Наблюдаемые 449,92–509,00 USD попадают ВНУТРЬ вилки 400–775, то есть вилка рынку не противоречит; высоковата может быть только её середина 587,5. Годным для защиты остаётся главное: изделие снято, замена живая, а взаимозаменяемость Belimo не подтверждал — 41 шт без письменного согласования замены не закрываются.

канал закупки: продавцы ЗИП ОВиК по остаткам снятой модели; для 41 штуки правильный путь — предложить заказчику действующую AFB24-SR-S и подтвердить взаимозаменяемость у Belimo, иначе объём придётся собирать по складам

что мешает закрыть строку: Согласовать с заказчиком: принимается ли действующая AFB24-SR-S вместо снятой AF24-SR-S. Без этого 41 штуку надо искать остатками, и срок непредсказуем. Второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» в строке заявки и откуда 10 VA — паспортное потребление семейства AF24-SR с этим не сходится, а при 41 шт это цена вопроса, а не мелочь.

чем подтверждено: измерено 18.09.2026 по четырём ценам разных состояний изделия; в расчёт взята цена нового.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Из строки убрать все четыре цифры как неподтверждённые: 474,75 (на странице Midwest Supply её нет, там \$0.00 и DISCONTINUED), 513,97 / 445,99 / 390,37 (radwell.com — 403 на всех формах URL). Поле price_authorized обнулить: авторизованного канала Belimo с открытой ценой не найдено, а Midwest и Radwell — перепродавцы. Вместо них поставить то, что реально прочитано на живых страницах: AFB24-SR-S (действующая замена) — 488,50 USD акционная / 509,00 USD регулярная, Apex Controls; AF24-SR-US (без суффикса -S) — 449,92 USD, отмечено «Sold out», AC Parts Distributors. Рекомендацию 475 USD/шт заменить на 450–510 USD/шт с прямой оговоркой, что это цена ЗАМЕНЫ AFB24-SR-S и родственного AF24-SR-US, а не снятой AF24-SR-S, открытой цены на которую нет ни у кого. Вердикт band_verdict сменить с ЗАВЫШЕНА на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: наблюдаемые 449,92–509,00 USD попадают внутрь вилки 400–775, завышена может быть только её середина (587,5), и цифру «завышение на 24 %, запас 4,6 тыс. USD» в документ не ставить. Подтверждённым и годным для защиты остаётся ровно одно, зато главное: изделие снято с производства (Midwest Supply: DISCONTINUED / OBSOLETE, «Contact us for Replacement»), замена AFB24-SR-S живая и продаётся, а взаимозаменяемость Belimo не подтверждал — 41 шт без письменного согласования замены не закрываются. Добавить в блокер второй вопрос заказчику: что такое «исполнение L» и откуда 10 VA.

1794-IF2X0F2I · Solar · 19 шт · экспозиция 23 750 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввод/2вывод Солар Taurus 60S 1794-IF2X0F2I

что это: Блок ввода/вывода Flex — комбинированный аналоговый модуль 2 входа и 2 изолированных выхода Allen-Bradley FLEX I/O. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, 2 Inputs / 2 Isolated». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

его номер: 1794-IF2X0F2I

жизненный цикл: Действующая: «Active Mature». Отличие от трёх соседних модулей 1794: флага «Replacement Available» у этого номера НЕТ, стоит «Repairable/Replaceable».

минимум: 313.5

максимум: 2185.73

авторизованный канал: 2 185,73 USD за штуку — новый канал

у кого найдено: williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-if2xof2i — 313,50 USD, «3 In stock», состояние дословно «NOT an authorized distributor... used surplus». plcdepartment.com/products/1794-if2xof2i-allen-bradley — «Surplus - Tested (With Warranty)» 448,24 USD, «2 in stock». codale.com/product/detail/310373/allen-bradley-rockwell-1794-if2xof2i — 2 185,73 USD за штуку, новый канал; в августе на той же карточке было 2 162,92 USD, цифра из нашей базы протухла на 22,81. НЕ БЕРУ 2 753,98 USD за «New / Open-Box» у того же брокера: он сам пишет «Live ERP pricing for New & Open-Box is coming soon», то есть это не живая цена. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — Одна компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

природа цены: три открытые карточки: две по излишкам, одна по новому каналу

остаток: подтверждено числом 9 шт: 3 у одного, 2 плюс 4 у второго. У нового канала остатка нет вовсе — дословно «Please call your nearest branch for availability».

срок: новый с завода 5 дней; излишки — в день заказа либо 1-4 рабочих дня; у нового канала срок не назван

на наш объём: Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки (Taurus 60S и Taurus 70). Соседний 1794-IF2XOF2IXT — другой артикул.

что закладывать: Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и я это меняю: одно слово тут врёт. Обе цены излишков НИЖЕ пола вилки (313,50 и 448,24 против пола 500), а цена нового канала ВЫШЕ потолка (2 185,73 против 2 000). Вилка промахнулась в обе стороны: она слишком высока для б/у и слишком низка для нового. В сводке «завышена» читалось бы как запас на торг, а запаса нет. Действие: сначала решение заказчика о состоянии товара, и только потом вилка — по б/у около 320-450 USD за штуку, по новому от 2 186 USD.

канал закупки: Два рынка, и они разошлись в семь раз: новый канал против излишков.

контакты: Williams Automation: sales@williamsautomation.com, +1 803 761 7027. PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748

что мешает закрыть строку: Смена состояния переворачивает вывод целиком, поэтому цифра без указания состояния здесь бессмысленна. Подтверждено 9 штук из нашего количества, остальные не найдены. Ревизия у брокеров не гарантируется. Фасовка заверена только у нового канала.

чем подтверждено: Карточка изготовителя, три открытые карточки с ценами, отказ от нежилой цены по собственной оговорке продавца, проверка платформы пяти витрин одной группы.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт разведки «ЗАВЫШЕНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: вилка не накрывает ни один из двух рынков», оба уровня названы отдельно с состоянием товара

199515-1 · Solar · 830 шт · экспозиция 23 655 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

ПРОКЛАДКА,4.27 ВНУТР. ДИАМЕТР,4.70 НАРУЖ. ДИАМЕТР,0.032 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 199515-1

что это: ПРОКЛАДКА — плоское кольцо 4,27” внутренний диаметр на 4,70” наружный при толщине 0,032”, то есть тонкое кольцо шириной около 5,5 мм и толщиной 0,8 мм. Ни в одном открытом каталоге номер не встретился, поэтому опознание держится ТОЛЬКО на тексте заявки — подтверждения каталогом изготовителя нет.

кто делает на самом деле: не вскрыт. Номер записан в формате Solar, деталь по природе — штампованное плоское кольцо по чертежу, почти наверняка покупная у переработчика прокладочных материалов; но открытой страницы с изготовителем нет, кросса нет.

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена

у кого найдено: Проверено пять независимых каталогов, и номера нет ни в одном: echoiceparts.com — дословно «No results found. We couldn't find any products matching your search.»; kpr-rm.com — «Search Results for 199515 / Nothing Found»; собственная форма поиска hard-to-find.parts — результатов ноль; southeastoverseas.com — в перечне 114 номеров Solar нашего нет; turbine.parts отдаёт домашнюю страницу, товара нет. Прежняя страница-основание на аукционе сегодня недоступна (403 по всему домену) — «не увидел». ОТДЕЛЬНО ЛОВУШКА, в деньги не идёт: aeliyamarinetech.com по запросу «199515» отдаёт РОВНО ОДИН результат — «Astern Rpm Meter Nor Control Ahead 150-0-150, SKU: 199515, Used, \$379.99, In stock». Это ИХ ВНУТРЕННИЙ складской номер на тахометре, а не номер Solar и не прокладка: совпадение цифр. Такую цену в строку подставлять нельзя. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: собственная форма поиска hard-to-find.parts и витрина turbine.parts — ОДИН оператор (группа из четырёх доменов в gt/data/ship_seller_groups.json, улика — «<base href="https://hard-to-find.parts/">» в коде третьего домена той же группы). Значит их два отрицательных результата считаются ОДНИМ, а не двумя.

природа цены: не найдена; прежнее основание вилки указывало на ДРУГОЙ артикул

остаток: нет. Единственное «наличие», всплывшее по этому номеру ранее, относилось к ДРУГОМУ артикулу (173942-1) на той же странице аукциона.

срок: нет

на наш объём: ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ, И ЭТО ДОРОЖЕ ЦЕНЫ. В сырой заявке ПЯТЬ строк: 614 плюс 72 плюс 36 плюс 72 плюс 36 — сходится с количеством сводки. Но внутри этих пяти расхождения, которые при таком объёме стоят дорого: (1) ТРИ строки из пяти названы «Сименс SGT-400», хотя номер и поле изготовителя — Solar, а это другая машина другого изготовителя; (2) две из этих трёх совпадают дословно и различаются только количеством (72 и 36) — признак двойного счёта; (3) самая крупная строка (614 шт) стоит на модели «Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные)», то есть сама является сводной и, судя по названию, уже покрывает остальные четыре; (4) проверить количество первоисточником нельзя: англоязычный лист — это лист SGT-400, и в нём нет ни этого номера, ни вообще ни одной прокладки, заданной внутренним и наружным диаметром.

что закладывать: Строка непроверяема и по цене, и по количеству одновременно, причём количество здесь опаснее: спорны не проценты, а сами штуки. Нужно два ответа. От заказчика — на какую машину и какой узел идут 614 штук и не входят ли в них остальные 216. От изготовителя — страница каталога или ТКП с фразой о фасовке. Закладывать по нынешней вилке нечего: её единственная страница продавала другой артикул.

канал закупки: Канал изготовителя с ценой за входом плюс вторичный рынок излишков. Открытого канала с публичной ценой по номеру нет.

контакты: Southeast Overseas: roy.pandel@titanoiltools.com, +1 941-356-3010. Solar Turbines: +1 619-544-5352

что мешает закрыть строку: ФАСОВКА НЕ ЗАВЕРЕНА, и не может быть: ни одной карточки нет, значит и дословной фразы («Sold as Each», «pack of 10», «box of 100») нет. Для тонкой прокладки в таком количестве это кратный риск — если номер окажется упаковкой, штуки и упаковки разойдутся на порядок.

чем подтверждено: Пять адресных отрицательных результатов с дословными формулировками, разбор пяти строк сырой заявки с двумя признаками двойного счёта, вскрытая и отвергнутая ловушка внутреннего складского номера другой витрины.

проверка на опровержение — подтвердил:

MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2 · Siemens · 4 шт · экспозиция 23 600 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Клапан расхода основного жидкого топлива СИМЕНС SGT-400 MOOG Mod D834K2003C, Type R40KZ2M6VWY2

что это: Сервоклапан MOOG серии D834 (прямого действия, со встроенной электроникой и аналоговым интерфейсом), типовой код R40KZ2M6VWY2, типоразмер по ISO 4401. В заявке помечен брендом Siemens, но изготовитель назван прямо в самом наименовании — MOOG. Парная строка: D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2, 4 шт, и третья MOOG MOD -885-005, 4 шт без оценки.

кто делает на самом деле: Moog Inc.

его номер: D834K2003C / R40KZ2M6VWY2

жизненный цикл: ИСПРАВЛЕНО. В действующем каталоге Moog есть ДВЕ серии прямого управления под аналоговый сигнал: D633 (ISO 4401 типоразмер 03 / NG6, до 40 л/мин) и D634 (типоразмер 05 / NG10, до 100 л/мин). Серии D834 у Moog не подтверждено: ни в каталоге, ни в разделе Legasy, и поиск по домену изготовителя её не находит. Значит «D834» в заявке — нераспознанный индекс: опечатка либо внутренний номер Siemens. Прежняя запись утверждала, что «серии D633/D634/D834 в действующем каталоге Moog», и это неверно.

у кого найдено: ИСПРАВЛЕНО: из поля цены убрана цифра 1 450 USD — она относилась к б/у D633Z317A, то есть к ДРУГОМУ исполнению клапана, при том что природа цены была объявлена «не найдена». Любой, кто читает набор, а не прозу, получал 1 450 как нижнюю цену этой позиции. Число оставлено только здесь, в тексте, с пометкой «чужое исполнение, в расчёт не идёт». По типовому коду R40KZ2M6VWY2 цены нет нигде.

природа цены: не найдена по типовому коду; поля цены пусты сознательно

что закладывать: Закладывать нечего: цены по типовому коду нет, серия не определена. И у вилки 2 800–9 000 USD (conf B) якорь — листинги ДРУГОЙ серии: её основание в наборе цен ссылается на страницу поиска eBay по «moog D634 servo valve», тогда как в нашем номере стоит D834; блок проверок того же файла прямо пишет «проверялась даже не та серия, вилка держится только на аналогии». Эту оговорку обязательно нести рядом с вилкой.

канал закупки: Moog напрямую или её авторизованные дистрибьюторы; отдельно есть складские торговцы серий D633/D634/D661 (HEASH Technique и подобные). Запрос надо ставить ПО ТИПОВОМУ КОДУ целиком (R40KZ2M6VWY2), а не по «D834»: код и определяет исполнение.

что мешает закрыть строку: СЕРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА — прежний блокер говорил обратное («ничего не мешает: у нас есть и модель, и полный типовой код»), а модель есть ровно то, чего нет. Расшифровка кода: парная строка заявки «D633K2018B, Type R08KZ1M3VWY2» показывает, что R-код означает номинальный расход (R08 = 8 л/мин), значит R40 = 40 л/мин — это МАКСИМУМ серии D633, а не признак D634. Запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится: по расходу это граница между D633 и D634.

чем подтверждено: проверено 18.09.2026. КЛАСС, УКАЗЫВАЮЩИЙ ГДЕ ИСКАТЬ. Замер 18.09.2026 по всей заявке: у 53 строк на 1 035 900 USD (11 % экспозиции) в НАИМЕНОВАНИИ назван один изготовитель, а в поле бренда стоит другой. То есть заявка сама говорит, у кого спрашивать, и приём «искать настоящего изготовителя под шильдой OEM» на этих строках не догадка, а чтение. Кто всплывает чаще: Cameron 14 строк, Drillmec 11, Bently Nevada 9, Det-Tronics 7, MOOG 3, SAACKЕ 2, Allen-Bradley 2. Проверенные этим приёмом строки дали Heinzmann под Jenbacher (занижение в 4,5 раза), DENSO под INNIO, Bently Nevada и Det-Tronics под Solar.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Из поля price_low убрать 1 450 USD (это б/у D633Z317A, другое исполнение) — поля цены по этому номеру должны быть пусты, число оставить только в прозе с пометкой «чужое исполнение, в расчёт не идёт». lifecycle переписать: в действующем каталоге Moog есть D633 (NG6, до 40 л/мин) и D634 (NG10, до 100 л/мин); серии D834 у Moog не подтверждено, и «D834» в заявке следует считать нераспознанным индексом (опечатка либо внутренний номер Siemens). Блокер сменить с «ничего не мешает» на «серия не определена»: запрос в Moog ставить по полному типовому коду R40KZ2M6VWY2 И с прямым вопросом, к какой серии он относится — по расходу 40 л/мин это граница между D633 и D634, а парная строка заявки (D633K2018B / R08KZ1M3VWY2) показывает, что R-код в этих строках означает расход. Рядом с вилкой 2 800–9 000 поставить оговорку, что её якорь — листинги другой серии (D634), а не этого изделия.

64/60082041/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 23 400 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/60082041/1

что это: ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ — в первоисточнике PRIMING VALVE ASSEMBLY (строка 434, 2 шт); вторая строка заявки называет его «клапан прокачки жидкого топлива в дренаж». Подтверждение — первоисточник (круговой) и наша разметка, независимого документа нет.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Класс 64/... — покупное изделие; в документе изготовителя ни номера, ни одного из имён-кандидатов. Гипотеза по классу в деньги не подставлена.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Машина действующая; по изделию статус неизвестен.

у кого найдено: Проверено самостоятельно и открытых страниц с ценой нет ни одной: gowringscontinental.nl на поиск по номеру отвечает дословно «Nothing Found. Sorry, but nothing matched your search terms.»; turbine.parts отдаёт HTTP 200, но карточки по номеру нет; поиск по точной строке номера с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ gas-turbine-parts.com и turbineblade.net не даёт ничего релевантного. Блокировка этих двух доменов обязательна: первый — англоязычный ПЕРВОИСТОЧНИК самой заявки, второй — перечень того же происхождения, и ссылка на них была бы круговой.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: нет: in_stock=no

срок: по запросу

на наш объём: В сырой заявке ДВЕ строки: «ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ» 2 шт и «Клапан прокачки жидкого топлива в дренаж» 4 шт. Класс по нашему замеру коллизий — «одна позиция, разные записи» (пересечение 83 %). Количество втрое выше первоисточника, на разнице 15 600 USD.

что закладывать: Закладывать нечего. Номер в доступных каталогах SGT-400 не встречается вовсе, поэтому прежде цены надо подтвердить сам артикул, а затем вскрыть шильдик: это переводит строку на рынок арматуры, где она заведомо дешевле турбинного канала.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; потенциально рынок арматуры после вскрытия шильдика.

контакты: Gowrings Continental: info@gowrings.nl, +31 78 6768555

что мешает закрыть строку: Нет шильдика, нет страницы каталога, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Первоисточник (строка 434), прогон документа изготовителя, отрицательный результат по двум открытым каналам.

проверка на опровержение — подтвердил:

DESC200 · Siemens · 4 шт · экспозиция 23 400 USD · вилка не подтверждена выдержал 1 из 1 опровержений

Блок управления возбуждением SIEMENS SGT400 DESC200

что это: Блок управления возбуждением генератора в шкафу ГТУ. ГЛАВНАЯ НАХОДКА: «DESC200» — это DECS-200 с переставленными буквами. Русское наименование дословно равно Digital Excitation Control System, и DECS-200 существует как реальное изделие — страница изготовителя basler.com/product/decs-200/ открыта (HTTP 200). В англоязычном первоисточнике заявки строки под этим номером НЕТ вовсе (0 из 436): лист — перечень ЗИП турбины, а это содержимое шкафа генератора.

кто делает на самом деле: BASLER ELECTRIC — ВСКРЫТ. Доказательства с открытых страниц: собственная продуктовая страница изготовителя basler.com/product/decs-200/; карточка genpowerusa.com по исполнению DECS200-2L (HTTP 200) дословно «MANUFACTURER: Basler Electric», «Basler AVR: 9360100990», «ORIGIN: Manufactured in Highland, Illinois, USA». Шильда Siemens здесь — шкаф генератора, а не блок: строка уходит с турбинного рынка на рынок регуляторов возбуждения. Оговорка: перестановка DESC в DECS — наше чтение по смыслу, а не документ, и исполнение (-1C, -1L, -2C, -2L) заявкой не задано.

его номер: Basler Electric DECS-200; у изготовителя объявлена замена DECS-250

жизненный цикл: СНЯТАЯ. Дословно со страницы изготовителя: «This product has been discontinued. View our recommended newer product(s): DECS-250, Digital Excitation Control System».

у кого найдено: ОТКРЫТОЙ ЦЕНЫ НЕ УВИДЕЛ НИ ОДНОЙ. Не увидел (403 или антибот — это не «цены нет»): radwell.com дважды (curl и релей), plccenter.com (Cloudflare «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»), radward.co.uk (адрес страницы говорящий — ...decs-200-1c-obsolete-replaced-by-decs-250), ebay.com («Pardon Our Interruption... Checking your browser»), 4dcontrols.com.au, peri-parts.com. Открыл (HTTP 200) и цены на них нет:

genpowerusa.com — «Current Stock: LOGIN FOR PRICING», «Availability: IN STOCK, Same day shipping»; nriparts.com — «This item is currently out of stock»; cambiapl.com — «Price: Request quote»; 6gcontrols.com — «Request a quote»; stockdcs.com — «Get the latest price: Click to consult»; atlasshipcare.com — «Model No DECS-200, Condition USED», «Rs. 0.00», «Sold out»; ramaautomations.com — «Only 1 left», «Request for Price». ОТДЕЛЬНАЯ НАХОДКА: у четырёх витрин в СКРЫТОЙ разметке JSON-LD лежат предложения с ценой при availability InStock — 88,00 USD, 9,90 USD, 210,00 USD и 999,00 USD, — при том что на видимой странице цена не публикуется, а у одной в шаблоне прямо стоит «{# Hide price template #}». Для блока возбуждения этого класса это дополнительные заглушки, а не предложения, и ценой я их не считаю. НЕЗАВИСИМОСТЬ: cambiapl.com и topbrandsplc.com сидят на почтовых доменах camvect.com и cambia.cn — это известная сямьнская группа из нашего списка (улики совпали дословно), то есть один оператор. Там же признак скопированного каталога: «In stock 997 left» по снятому с производства блоку.

природа цены: открытой цены нет ни одной; на четырёх витринах в скрытой разметке лежат каталожные заглушки

остаток: подтверждённого нет ни одного. Заявлено: «In stock 997 left» (неправдоподобно), «Only 1 left» без цены, «IN STOCK» под входом, «out of stock», «Sold out». Наша августовская запись про единичные лоты аукциона перепроверке не поддалась: площадка не открылась.

срок: заявлено, не подтверждено: отгрузка в день заказа (под входом), 1-2 дня, «1-3 working days after payment confirmation (subject to stock)»

на наш объём: Одна строка сырой заявки. Сверить с первоисточником нечего: строки под этим номером в англоязычном листе нет вообще, то есть у номера нет даже первоисточникового написания — и сам он существует только в русской заявке, притом с перестановкой букв.

что закладывать: Основание вилки развалилось: она была снята со страницы ПОИСКА аукциона, а не с карточки (это наша же запись «ссылка ведёт не на товар, а на поисковую выдачу»), а набор лотов в такой выдаче меняется день ко дню. Цифру по карточке какого-то одного исполнения ставить нельзя: исполнения различаются питанием и трекингом, разрыв между ними примерно двукратный. Действие: шильдик или схема шкафа с точным исполнением, и сразу решение заказчика — б/у, ремонт или модернизация на DECS-250, потому что позиция снята и это уже не закупка запчастей, а проект.

канал закупки: Рынок снятой номенклатуры: б/у и излишки, ремонт либо проект модернизации на DECS-250. Нового авторизованного канала по этому блоку у изготовителя больше нет — это меняет не цену, а способ закрытия строки.

контакты: GenPower USA: +1 888 819 5646 (цена под входом). NRI Parts: +1 888 995 9813 (нет в наличии). RAM Automations: info@ramautomations.com, +1 330 294 2744

что мешает закрыть строку: Расшифровка может обнулить всё: если «DESC200» — не DECS-200, а внутреннее обозначение позиции шкафа, то изготовитель и весь рынок выбраны неверно. Исполнение заявкой не задано.

чем подтверждено: Страница изготовителя с дословным объявлением о снятии и замене, карточка исполнения с прямым указанием изготовителя и завода, шесть площадок с 403 или антиботом, семь открытых страниц без цены, вскрытые каталожные заглушки в скрытой разметке, проверка независимости по нашему списку групп.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: заглушки в цену не взяты, перестановка помечена как наше чтение, а не факт; требование шильдика вынесено в действие

9000799 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 23 100 USD · вилка завышена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Мотор установочный, артикул 9000799

что это: Мотор установочный — серводвигатель газосмесительного клапана газового двигателя Jenbacher. Подтверждено ТРЕМЯ открытыми страницами: echoiceparts.com — «Servomotor, Jenbacher 9000799», раздел «Motors and Actuators», описание «Servomotor..Gas mixing valve», «Old Part Number: 246183, 246184, 561543, 240099»; shopglmw.com — «Servomotor for Jenbacher 9000799», «SKU: 9000799», «Genuine»; rsmotorps.com — «Part number Jenbacher: 9000799, 900-0799, 900 0799», «Original / OEM», применимость «JENBACHER - TYPE 2, TYPE 3». Русское наименование — машинный перевод немецкого Stellmotor, предмет опознан верно.

кто делает на самом деле: не вскрыт. Все три витрины называют изготовителем Jenbacher/INNIO, и номер — номер Jenbacher; серводвигатель газосмесителя по природе покупной узел, но ни одной открытой страницы с настоящим изготовителем нет. Кросса нет — цену кросса не подставляю.

его номер: 9000799 (Jenbacher); предыдущие номера 246183, 246184, 561543, 240099

жизненный цикл: ДЕЙСТВУЮЩАЯ, и это ТЕКУЩИЙ номер, а не снятый: один продавец помечает его как «Successor» к 246183, а карточка на 246183 несёт «Successor Part Number Jenbacher: 9000799»; второй перечисляет 246183, 246184, 561543, 240099 как «Old Part Number». Два независимых продавца в разных странах дают одну и ту же цепочку перенумерации.

минимум: 670.79

максимум: 670.79

у кого найдено: echoiceparts.com/item/JEN%209000799 — 670,79 USD за штуку. Страница открыта ДВАЖДЫ разными инструментами (curl с браузерным User-Agent, HTTP 200, 79 548 байт, и релей) и оба раза отдала одно и то же. Дословно: «Servomotor, Jenbacher 9000799» · «\$ 670.79» · «Sign In for your price» · «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days.» Тут же отдельной строкой их собственный аналог: «Alternative Items: Servomotor, Energy Choice E1011219 — \$ 758.53». ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: shopglmw.com — «Login for Price»; rsmotorps.com — «Request a quote»; onergys.de и onergys.com — 403 с телом Cloudflare «Just a moment...», то есть фигурирующие в выдаче 414,54 / 416,88 / 422,21 EUR я НЕ ВИДЕЛ и в доводы не ставлю; peri-parts.com — 403; ebay.de и ebay.com — страница ошибки и 403. ОТВЕРГНУТО: shop.2-g.com по запросу номера показывает «1 Artikel gefunden», но в разметке этого результата лежит «Ventildeckeldichtung», SKU 32090-00001, цена 13,7 — это прокладка клапанной крышки, нечёткое совпадение поиска, а не наш серводвигатель.

природа цены: одна открытая каталожная цена; у остальных вход или запрос

остаток: не остаток: «Available from factory» — поставка с завода под заказ, числа на складе страница не даёт, подтверждения на весь объём нет

срок: дословно «Estimated to ship in: 14-21 days»

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Найденная цена ниже пола нашей вилки, а потолок завышен почти вчетверо: по этой строке есть запас на снижение, и закладывать надо ближе к 670 USD за штуку, чем к середине вилки. Но цифра одна: три остальные витрины прячут цену за входом или отдают 403, так что это прайс одного перепродавца, а не рынок. Действие: запрос в Energy Choice и в GLMW на цену по объёму — и сразу вопрос, оригинал это или их эквивалент.

канал закупки: Независимый афтермаркет запчастей для газовых двигателей, B2B. Канал живой и конкурентный — позицию держат минимум четыре витрины.

контакты: Energy Choice (Медфорд, Массачусетс): +1 617 939-0160. GLMW (Лейпциг): sales@glmw.de, +49 341 420 69966. PowerUP (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64 666

что мешает закрыть строку: «Sign In for your price» прямо говорит, что открытая цифра — прайс до клиентской цены. И у строки за 670,79 нет слова «Genuine» или «OEM», тогда как их же собственный аналог стоит ДОРОЖЕ (758,53), что для афтермаркета нетипично и само просит проверки запросом. Описание предмета у двух витрин совпадает ПОСИМВОЛЬНО, включая двойную точку в «Servomotor..Gas mixing valve», — значит источник каталога у них общий (текст самого изготовителя), и как подтверждение ПРЕДМЕТА они не независимы; прямой улики одного оператора между ними при этом нет, компании и страны разные, поэтому в список групп они не внесены.

чем подтверждено: Три открытые страницы на опознание, одна открытая цена, прочитанная двумя инструментами, встречные карточки предыдущего и текущего номера у двух продавцов, четыре отказа или закрытые цены, одна отвергнутая ловушка нечёткого поиска.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена прочитана на открытой странице и она ниже пола вилки), но оба возражения вынесены в блокирующее условие с прямым требованием запроса

201601 · Jenbacher/INNIO · 135 шт · экспозиция 22 950 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Вкладыш фильтра, артикул 201601

что это: Вкладыш фильтра — фильтроэлемент газового фильтра Jenbacher. Подтверждено тремя открытыми страницами: echoiceparts.com — «Filter Cartridge, Jenbacher, 201601», раздел «Fuel Filters and Water Separators»; shopglmw.com — «Filter cartridge for Jenbacher 201601», «SKU: 201601»; rsmotorps.com — «Filter Cartridge Jenbacher RS-201601», применимость «JENBACHER - TYPE 4». Русское наименование переведено верно.

кто делает на самом деле: ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называет «Mann & Hummel». Оговорка важна: знак качества позиции там же — «PowerUP» («Produced or specified by PowerUP GmbH»), то есть подтверждён изготовитель АЛЬТЕРНАТИВЫ, а не доказано, что оригинал INNIO делает Mann+Hummel.

его номер: действующий номер Jenbacher 1219674; цепочка перенумерации 255377 → 201601 → 1219674

жизненный цикл: СНЯТА — номер перенумерован, и это доказано двумя НЕЗАВИСИМЫМИ продавцами в разных странах с разными контактами. Первый (США) дословно: «Part Number replaced by: JEN 1219674», «New Part Number: JEN 1219674», «Old Part Number: JEN 255377». Второй (Испания) дословно двумя встречными карточками: «...RS-201601 ... Successor Part Number Jenbacher: 1219674» и «...RS-1219674 ... Previous Part Number Jenbacher: 201601».

минимум: 144.99

максимум: 238.25

у кого найдено: МЕНЯЮ СВОЙ ЖЕ ВЫВОД, СДЕЛАННЫЙ ДВУМЯ ЧАСАМИ РАНЬШЕ: тогда цены не нашлось, теперь нашлась. powerup.at, страница по референсам 1219674/201601 скачана curl (HTTP 200) и разобрана. Дословно в теле: «171,11 €» «excl. tax», «205,33 €» «incl. tax», рядом «-% discount after login»; в поле «Manufacturer» — «Mann & Hummel», артикул продавца 1107437, описание «Gas filter DN 50 suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®». В разметке schema.org той же страницы стоит ДРУГАЯ цифра — 155,55 EUR, valueAddedTaxIncluded false, validThrough 2027-12-31: расхождение видимой цены и разметки на 10 % осталось необъяснённым, и я его не прячу. Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 171,11 EUR = 198,55 USD нетто; 155,55 EUR = 180,50 USD; 205,33 EUR с НДС = 238,25 USD. Все три внутри нашей вилки. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО HET: shopglmw.com — «Login for Prices»; weyehamotor.com — поля цены пустые; rsmotorps.com — «Request a quote»; echoiceparts.com по этому номеру — «No results». Не увидел (403/404): onergys.de, onergys.com, fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com, exdsupply.com. ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ: номер перенумерован дважды (255377 → 201601 → 1219674), доказано двумя независимыми продавцами со встречными карточками, и основание прежней вилки — прайс-лист 2009 года с его же оговоркой о сроке действия — так и не открылось.

природа цены: одна открытая цена альтернативы на карточке действующего номера

остаток: числа нет: у аналога приемника «Available from factory», то есть поставка с завода, а не остаток

срок: по нашему номеру нет; у аналога приемника — с завода

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Цена нашлась и лежит внутри вилки — вердикт меняю с «не подтверждена» на «верна». Но два требования остаются. Первое: строку надо ПЕРЕОФОРМИТЬ на действующий номер 1219674 — закупать тот, что стоит в заявке, нельзя. Второе: найденная цена относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ (изготовитель картриджа назван, но знак качества на карточке — самого продавца), а не к оригиналу INNIO, и нести её как цену оригинала нельзя. Середина нашей вилки при этом занижает строку примерно на четыре тысячи долларов: планировать надо по 26,8 тыс. USD нетто. Действие: ТКП по номеру 1219674 и вопрос заказчику про оригинал против альтернативы.

канал закупки: Афтермаркет запчастей газовых двигателей. Заказывать надо по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ номеру 1219674, а не по этому.

контакты: Energy Choice: +1 617 939-0160. GLMW: sales@glmw.de, +49 341 420 69966

что мешает закрыть строку: Применимость приемника по одному из каталогов проходит как TYPE 4, а в заявке модель машины не указана вообще — поле модели просто повторяет наименование. Если на парке заказчика стоит старая модификация, для которой приемник не подходит по посадке, речь пойдёт о снятой позиции и о цене восстановления, а не о каталожной.

чем подтверждено: Три открытые страницы на опознание, встречные карточки предыдущего и действующего номера у двух независимых продавцов в разных странах, четыре закрытые или недоступные цены, непроверенное основание собственной вилки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: цифра оставлена только как масштаб с прямой оговоркой, вердикт — не подтверждена, а первым действием названо переоформление строки на действующий номер

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт заменён на «ВЕРНА»; требование переоформить строку на действующий номер и оговорка про альтернативу вместо оригинала оставлены в рекомендации

6181P-15A2MW71DC ser.F · Solar · 4 шт · экспозиция 22 600 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

Панель HMI (ЛСУ) Солар Taurus 60S 6181P-15A2MW71DC ser.F

что это: Панель — промышленный компьютер Allen-Bradley VersaView 6181P со встроенным дисплеем 15 дюймов. Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «6181P Next Generation Integrated Display Industrial Computer, 15 in Display, Aluminum 4:3 Bezel, Performance Package, 256GB MLC Solid State Storage, Windows 7 Professional SP1, Base OS, DC»; процессор Intel i3-4102E, питание 18-32 В постоянного тока, резистивный сенсор. Ревизия из заявки НЕ приписка: в поле Series на карточке изготовителя стоит F.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), США; изготовление — Китай по карточке изготовителя

его номер: 6181P-15A2MW71DC

жизненный цикл: СНЯТАЯ. У изготовителя «Discontinued», дата снятия 30.09.2023, дословно «as of September 30, 2023, the Integrated Display Industrial Computer will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)». Замена объявлена категорией «Direct Replacement», но конкретный номер отдаётся вкладкой через скрипт — его НЕ видел. Отдельно: Windows 7 сам снят с поддержки, то есть мертва и платформа, а не только артикул.

у кого найдено: plcdepartment.com/products/6181p-15a2mw71dc-allen-bradley — номер есть, варианты «Surplus - Tested» и «New / Open-Box» есть, но цена обоих 0,00 USD, «Qty Available: (0)», «Sold out», вместо цены кнопка «Get Pricing ~5 mins». santaclarasystems.com — «Out of Stock», цены нет. codale.com — страница отдаётся, но её заголовок дословно «Not Authorized Codale Electric Supply», цены на ней HET. rexelusa.com — «Register or Sign In to view price». lektronix.com — только «Enquire today for a free no obligation quote». saulplc.com — «Quantity available:11», «Lead time: 1-2 working days», но цены нет, и изделие названо «Analog Output Modules», хотя это промышленный компьютер: тип перепутан, доверия нет. НЕ УВИДЕЛ (403 и 404): radwell.com, ebay.com (релей вернул экран «Checking your browser before you access eBay»), dosupply.com, artisantg.com, pdfsupply.com. ПРЯМО ОПРОВЕРГАЮ ДВЕ ЦИФРЫ ИЗ НАШЕЙ БАЗЫ: 2 389,81 USD с аукционной площадки — карточка не открылась ни curl, ни релеем, цифра взята из проиндексированного содержимого и остаётся неподтверждённой; «3 421,88 / 4 211,70 / 4 737,91» и «6 894,96» — СНИППЕТЫ выдачи, страницы отдают 403, а карточка нового канала закрыта. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: остатка, который можно принять, нет. Явный ноль у двух продавцов, отдающих страницу («Qty Available: (0)», «Out of Stock»). Единственное число по номеру — «Quantity available:11» у китайской витрины, и его в остаток не ставлю: цены нет, тип изделия на карточке указан неверно.

срок: подтверждённого нет. Заводского срока нет и быть не может: позиция снята 30.09.2023.

на наш объём: ГЛАВНАЯ НАХОДКА СТРОКИ. Базовый номер несут ДВЕ строки сырой заявки: наша (с ревизией ser.F) и вторая, «Allen-Bradley 6181P-15A2MW71DC», по другой машине. В сводке они лежат ДВУМЯ отдельными записями, и у второй вилки нет вовсе. То есть собирать надо сумму, а искали и оценивали по одной строке: оценка позиции в отчёте занижена почти вдвое просто потому, что вторая строка живёт отдельной записью. Это расхождение важнее самой вилки.

что закладывать: Закладывать нечего: ни одной открытой цены по номеру, а три цифры, которые по этой строке ходят в наших данных, проверку не прошли — одна с непрочитанной карточки, две из сниппетов выдачи. Действие: (1) связать две строки заявки в одну потребность по базовому номеру, иначе объём и деньги считаются не по той цифре; (2) взять у изготовителя номер прямой замены — позиция снята, и цена замены будет ценой ДРУГОГО номера, сравнивать её с нашей вилкой нельзя; (3) спросить заказчика, критична ли ревизия F: на вторичке её почти никогда не гарантируют.

канал закупки: Рынок снятой позиции: вторичка, излишки, ремонт и обмен. Нового товара в канале нет. Ремонт по этому номеру предлагает ремонтное подразделение самой Rockwell — дословно «Send us your old Allen Bradley 6181P-15A2MW71DC and we will replace it with a refurbished one, all covered by our comprehensive 12 month warranty».

контакты: PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com. Lektronix (ремонт Rockwell) — через форму запроса

что мешает закрыть строку: Доступ к цене закрывает ботозащита у всех трёх площадок, где цена по снятой позиции обычно и живёт. Пока их не открыли глазами или звонком, любая цифра по этому номеру — сниппет. Плюс снятая платформа: даже найденный экземпляр будет на Windows 7 без поддержки.

чем подтверждено: Карточка изготовителя с датой снятия и подтверждённой ревизией, шесть открытых страниц без цены, пять площадок с 403, две строки заявки под одним базовым номером, опровергнутые три цифры из наших же данных.

проверка на опровержение — подтвердил:

CFkZLB 11-100 12-125 10-125 · Швейцария ABB · 5 шт · экспозиция 22 000 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Подшипник к корпусу SUND CFkZLB 11-100 12-125 10-125

что это: Подшипник к корпусу — НО ЭТО НЕ ОДИН АРТИКУЛ, А ПЕРЕЧЕНЬ ТРЁХ ТИПОРАЗМЕРОВ, и заказ по строке бессмыслен, пока заказчик её не расшифрует. Доказано открытой страницей изготовителя: shop.renk.com («Bearing shell EZLB (configurable)», HTTP 200, 176 289 байт) перечисляет варианты с их складскими номерами — «EZLB 9-80 (200698542), EZLB 9-90, EZLB 9-100, EZLB 11-100 (200698690), EZLB 11-110, EZLB 11-125, EZLB 14-125, EZLB 14-140, EZLB 14-160, EZLB 14-180, EZLB 18-160...», а в конфигураторе ровно два поля: «Bearing size» со значениями 9, 11, 14, 18, 22, 28 и «Bore/Shaft diameter (in mm)» со значениями 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 300, 315, 335, 355. Значит запись «размер-диаметр вала» — это обозначение RENK, и из трёх кодов заявки каталожным является ТОЛЬКО 11-100 (материал 200698690). Кодов 12-125 и 10-125 НЕ СУЩЕСТВУЕТ: размеров 10 и 12 в серии нет вовсе. Буквенная часть «CFkZLB» — искажённая запись типа подшипника, а не артикул: полное обозначение читается как EFZLB, где E — подшипник типа E по DIN, F — корпус с боковым фланцем, ZLB — тип вкладыша. Даташит изготовителя подтверждает рамку: «Slide Bearings Type E For Shaft Diameter Range 80-355 mm. Main Application Field Electric Machines». Наименование заявки этому соответствует, а категория «зажигание и свечи» в нашей сводке — ошибка классификатора.

кто делает на самом деле: RENK (Германия) — ВСКРЫТ, и вскрыт не по префиксу, а по совпадению всей схемы обозначения и по наличию ровно кода 11-100 в действующем каталоге с их собственным складским номером 200698690 (и 200769511 для варианта с направляющей маслоподающего кольца). Слово «SUND» из наименования не раскрылось НИ на одной открытой странице — ни как изготовитель, ни как тип корпуса.

его номер: RENK EZLB 11-100, складской номер изготовителя 200698690; кодов 12-125 и 10-125 в серии не существует

жизненный цикл: действующая: EZLB 11-100 стоит в текущем каталоге, страница живая, «Shipping within 10 business days». Два остальных кода не действующие и не снятые — их просто нет.

у кого найдено: shop.renk.com — дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users.» и кнопка «Request Product» вместо цены; us.shop.renk.com — цен в листинге нет, слово Price встречается только в сортировке. rbkdriveelements.com показывает «E-ZLB bearing shell €0.00» с кнопкой в корзину — нуль это заглушка, а не цена, и в доводы не идёт. Китайские витрины серии — только «Inquiry». ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВИЛКИ ПРОВЕРЕНО И РАЗВАЛИЛОСЬ: tradebearings.com сегодня ОТКРЫЛСЯ (HTTP 200, 57 305 байт) и оказался свободной доской объявлений («from free online B2B marketplace», «Post buy offers», «Join Now»); в её рубрикаторе только шариковые и роликовые подшипники, подшипников скольжения нет вовсе, карточки товара и цены на ней нет, а поиск по «EFZLB» отдал 404.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице

остаток: числа нет: у изготовителя вместо остатка «Shipping within 10 business days», то есть срок отправки, а не склад

срок: отправка в течение 10 рабочих дней (по странице конфигуратора, до входа)

на наш объём: Одна строка сырой заявки, и количество сходится с ней. Но само количество БЕССМЫСЛЕННО: в поле артикула три типоразмера, значит это минимум три разные детали, а как штуки делятся между ними, строка не говорит; вдобавок два кода из трёх в каталоге изготовителя не существуют, так что неизвестно даже число позиций.

что закладывать: Считать деньги по строке нельзя ни по одной цене: вилка привязана к «пяти штукам одного артикула», которого не существует, а её единственное основание оказалось доской объявлений без раздела подшипников скольжения. Прежде цены нужна расшифровка от заказчика, и вопросов ровно три: сколько подшипников и какого размера (11-100 существует, 12-125 и 10-125 нет, а близкие настоящие — EZLB 11-125 и EZLB 14-125, и выбор между ними по диаметру вала делает не сорсер); что такое «SUND» (слово нигде не раскрылось); чей двигатель — в строке стоят «Швейцария ABB» и тип 1RQ1, а 1RQ1 это обозначение Siemens, не ABB, тип же подшипника задаётся двигателем. Четвёртое: заказывается полный подшипник в корпусе или только вкладыши — изготовитель продаёт их отдельными позициями, и цена отличается кратно.

канал закупки: Магазин изготовителя (цены только после входа), восстановление и спарес в Великобритании, китайские копии серии по запросу.

контакты: RENK Group: info@renk.com, +49 821 5700 0. RBK Drive Elements (Дройтвич, Великобритания): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885

что мешает закрыть строку: Пока обозначение не прочитано целиком с шильдика, позиция не определена. Зато закрывается она потом одним запросом: у изготовителя есть свой складской номер под существующий типоразмер.

чем подтверждено: Открытая страница конфигуратора изготовителя с полным перечнем вариантов и складскими номерами, даташит изготовителя на тип подшипника, проверенное и опровергнутое основание нашей вилки, три канала без цены и одна заглушка нулём.

проверка на опровержение — подтвердил:

MVI56E-MCMXT · Solar · 6 шт · экспозиция 21 600 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Интерфейсная карта MODBUS Солар Taurus 70MD MVI56E-MCMXT

что это: Интерфейсная карта Modbus — модуль связи Modbus Master/Slave для шасси ControlLogix, исполнение XT (расширенный температурный диапазон, конформное покрытие). Подтверждено страницей изготовителя prosoft-technology.com, дословно «MVI56E-MCMXT is designed for the Logix-XT™ control platform, allowing it to operate in extreme environments». Там же ограничение: с этим модулем обязательно шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT.

кто делает на самом деле: ProSoft Technology, Inc. (Бейкерсфилд, Калифорния) — HE Rockwell и HE Solar. Партнёр Rockwell по программе Encompass: продаётся через каналы Rockwell, но изделие чужое.

его номер: MVI56E-MCMXT

жизненный цикл: Действующая: живёт на действующей странице изготовителя, ни даты снятия, ни объявленной замены в каталоге нет. Оговорка: стадию жизненного цикла именно для исполнения ХТ на странице изготовителя дословно НЕ видел — «Active» по этому номеру назвал только перепродавец, а это не источник изготовителя.

у кого найдено: Открыто девять страниц, ни одна не публикует цену. santaclarasystems.com — «Out of Stock», «carries 0 items», продажа только по запросу. plc-direct.com — «Sold Out», дословно «Price on request», в разметке price 0.00 и availability OutOfStock. rexelusa.com (авторизованный канал) — дословно «Register or Sign In to view price». apter.com — «In Stock», но только «Get a Quote», и там же «ApterPower is not an authorized distributor». kb-automation.com — только «Get a quote». petrospare.com — 0,00 USD и «Request a quote», то есть «100 units available» из выдачи поисковика на карточке отсутствует. plcdcspro.com и newgenplc.com — «In stock!», цена только по запросу. nexinstrument.com — «currently out of stock», а в описании протекли чужие внутренние заметки о наценке, взаимно противоречивые и ценой предложения не являющиеся. НЕ УВИДЕЛ (403, значит «не видел», а не «цены нет»): radwell.com, dosupply.com, plchardware.com, ebay.com, pdfsupply.com — и через curl с браузерным User-Agent, и через релей. ЛОВУШКА, НА КОТОРОЙ СТОИТ НАША ВИЛКА: topbrandsplc.com по запросу этого номера отдаёт ЕДИНСТВЕННЫЙ товар — базовый MVI56E-MCM без ХТ, и 2 600 USD на той странице это цена ДРУГОГО артикула. ОДИН ОПЕРАТОР, А НЕ ТРИ ОТКАЗА: витрины plcdcspro.com, newgenplc.com и topbrandsplc.com сидят на двух общих почтовых доменах samvect.com и cambia.cn — это одна компания из Сямыня под разными вывесками, поэтому и их «ноль совпадений», и их «цена по запросу» считаются ОДНИМ отрицательным результатом, а не несколькими.

природа цены: не найдена ни на одной открытой карточке

остаток: остатка числом нет НИ У КОГО. Явный ноль у четырёх продавцов («Out of Stock», «Sold Out», «Notify when available», «currently out of stock»); «In Stock» без числа у трёх. Ни одного подтверждённого экземпляра.

срок: только заявленные и не подтверждённые: «In Stock, 2 Working Days» и отгрузка 1-3 дня после полной предоплаты у китайских витрин. Заводского срока изготовителя не видел.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет. Рядом важное: в этой же заявке отдельной позицией идёт базовый MVI56E-MCM — другой артикул, и путать их нельзя.

что закладывать: Закладывать нечего: открытой цены нет ни у одного продавца, а вся наша вилка по этому номеру сегодня держится на цене СОСЕДНЕГО артикула без исполнения ХТ — то есть на подстановке по классу, а такая цифра в заголовке не идёт. Действие одно и дешёвое: письмо в авторизованный канал ProSoft — он закрывает сразу цену, срок и легальность поставки, позиция действующая и новый товар существует.

канал закупки: Рынок закрытых цен. Авторизованный канал прячет цену за регистрацией, независимые дилеры — за формой запроса, китайские брокеры заявляют наличие без цены.

контакты: Rexel USA (авторизованный канал ProSoft): +1 888 739 3577. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com. PLC Direct: support@plc-direct.com

что мешает закрыть строку: Цену закрывают три разных механизма: регистрация в авторизованном канале, форма запроса у независимых, ботозащита на площадках, где цена по такой позиции обычно и живёт. Отдельно вопрос заказчику: обязательно ли исполнение ХТ — если нет, номер меняется на базовый и рынок открывается; если да, нужно ещё и шасси 1756-A5XT или 1756-A7LXT, которого у заказчика может не быть.

чем подтверждено: Страница изготовителя с ограничением по шасси, девять открытых страниц без цены, пять площадок с 403, вскрытая подмена артикула в основании нашей вилки.

проверка на опровержение — подтвердил:

1794-0B8EP · Solar · 59 шт · экспозиция 21 535 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Блок ввода/вывода Flex 8 дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B8EP

что это: Блок ввода/вывода Flex — модуль 8 дискретных выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой Allen-Bradley FLEX I/O (суффикс EP: выход отключается при неисправности). Подтверждено карточкой изготовителя, описание дословно «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected».

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley), США

его номер: 1794-0B8EP

жизненный цикл: Действующая: «Active Mature», заводской срок 5 дней, гарантия год.

минимум: 89.0

максимум: 724.22

авторизованный канал: 724,22 USD за штуку — новый канал

у кого найдено: ЭТО ОПРОВЕРГАЕТ НАШУ ЖЕ ЗАПИСЬ «pn_not_found»: мёртвой оказалась одна ссылка, а не номер. classicautomation.com/1794-ob8ep — дословно «Used/Refurbished Price - \$89.00», «Lead Time : IN STOCK», «In Stock : 3», своя гарантия «Our 2-year warranty is provided on all surplus parts» и оговорка «Surplus parts might not be the most recent version, revision or date code». williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ob8ep — 200,00 USD, «4 In stock», «used surplus». plcddepartment.com/products/1794-ob8ep-allen-bradley — «Surplus - Tested» 421,20 USD, «4 in stock»; «New / Open-Box» 418,60 USD, «11 in stock». needco.com/product/detail/109571/allen-bradley-rockwell-1794-ob8ep — 724,22 USD, новый канал. ОТБРОШЕН пятый «продавец»: autonexcontrol.com (230,00 USD, «In stock (17 units)», «brand new, original») — Гонконг, телефон материкового Китая, в подвале ДВА несовпадающих почтовых домена при отсутствии адреса: профиль анонимного брокера, его 17 штук в расчёт не идут до подтверждения письмом. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com и 1sourcedist.com — ОДНА компания под пятью вывесками. Проверено по коду страниц: объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Складывать их как рынок нельзя, и прежние сравнения «Codale против NorthEast» независимыми не были.

природа цены: четыре уровня по состоянию товара у трёх независимых продавцов плюс новый канал

остаток: подтверждено числом 22 шт у трёх независимых продавцов (3, 4, и 4 плюс 11) — лучшее покрытие из шести номеров разведки. Не остаток: «In stock and ready to ship» без числа у продавца, который сам пишет «is not a Rockwell Automation Authorized Distributor»; «Contact your sales rep for availability» у нового канала; «1000 left» у витрины из прежней проверки — шаблон.

срок: новый с завода 5 дней; у восстановленного «IN STOCK»; у излишков — в день заказа либо 1-4 рабочих дня

на наш объём: Количество сводки — сумма ДВУХ строк сырой заявки (Taurus 60S и Taurus 70). Соседний 1794-0B8EPXT — другой артикул.

что закладывать: Вилка накрывает основной рынок — б/у и излишки с проверкой лежат внутри. Но границы пробиты с обеих сторон ДРУГИМИ состояниями: восстановленный ниже пола, новый выше потолка. Раскладывать четыре уровня в одно число нельзя. И отдельно: с этой строки надо снять пометку «артикул не найден» — она неверна, номер открыто продаётся у четырёх продавцов, а мёртвой была одна ссылка.

канал закупки: Самый широкий канал из шести номеров этой разведки: четыре ценовых уровня по состоянию — восстановленный, б/у, излишки с проверкой, новый в открытой коробке — плюс новый авторизованный.

контакты: Classic Automation (Рочестер, NY): sales@classicautomation.com, +1 585 241 6010. Williams Automation: sales@williamsautomation.com. PLC Department: contact@plcddepartment.com

что мешает закрыть строку: Заводской гарантии Rockwell нет ни у одного из трёх независимых продавцов; ревизия не гарантируется («revision or date code» прямо оговорено). Фасовка не заверена ни у одного из трёх. Из нашего количества не найдено больше половины.

чем подтверждено: Карточка изготовителя, четыре открытые карточки с ценой и остатком числом, разбор четырёх состояний товара, отбраковка анонимного брокера по подвалу, проверка платформы группы Sonepar.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, а требование снять с записи пометку «артикул не найден» вынесено в рекомендацию: это дефект нашего набора, а не рынка

64/60082033/4 · Siemens · 8 шт · экспозиция 21 200 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Запорный клапан системы промывки СИМЕНС SGT-400 64/60082033/4

что это: Автоматический вентиляционный клапан в сборе на линии приборного и уплотняющего воздуха. Дословно две открытые строки: «122 | 64/60082033/4 | ESP000894 | AUTOMATIC VENT VALVE ASSEMBLY | 1 | EA» и «2.46 | 1.32 | Automatic valve assembly (vent) | 64/60082033/4 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»). Системная ссылка 1.32 — та же, что у «Norgren air regulator 1/2" BSP», «Auto drain valve» и «Solenoid valve», то есть группа подготовки приборного воздуха, а не топливная. Соседнее исполнение /1 подписано «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» и «AUTOMATIC VALVE ASSEMBLY – ATEX», значит семейство имеет взрывозащищённое исполнение. Тип затвора, проходной диаметр и давление не опубликованы нигде. ВАЖНО: наша собственная запись приписывала /4 подпись «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» — она стоит против /1, а не /4, и читать /4 как запорный блок-клапан нельзя.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: SGT-400 — действующий продукт, ЗИП поддерживается по каналу изготовителя. По самому /4 сведений о снятии или преемнике нет; в открытых листах базовый номер живёт в трёх исполнениях (/1, /1C, /4).

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: ДВЕ строки сырой заявки с РАЗНЫМИ наименованиями под одним номером: «Запорный клапан системы промывки» 4 шт и «Запорный клапан уплотняющего воздуха подшипника» 4 шт, итого 8 шт — сводка сложила их и применила одну вилку. Открытая расшифровка (автоматический вентиляционный клапан в группе приборного воздуха) согласуется со ВТОРЫМ наименованием, не с первым. В англоязычном первоисточнике номера нет: оттуда из этого базового номера стоит только «209 | 64/60082033/1C | SOLENOID VALVE | 2 pcs».

что закладывать: Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Перед защитой строку надо разложить назад на две: одна вилка применена к сумме двух разных наименований, и это не измерение, а следствие склейки. Действие: запрос кросса внутри группы 64/60082033 у дилера, который держит родственные суффиксы.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Вилка чисто экспертная, и в её основании прямо записано «дубль PN с клапаном системы промывки, цена идентична, закупать одной строкой» — то есть 8 шт по одной вилке есть следствие склейки, а не замер. Отдельно: наша расшифровка /4 в базе ошибочна (перенесена с /1) и подлежит снятию.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082033/4. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

1408 999 9236 п393 · Bornemann · 8 шт · экспозиция 21 200 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Уплотнение Bornemann 1408 999 9236 п393

что это: Уплотнение вала двухвинтового многофазного насоса Bornemann MPC 320-100, позиция 393 сборочного чертежа. Узел — уплотнение вала (сальниковая камера) насоса; изделие ремонтное. Класс изделия по одному номеру НЕ определяется: по нашей записи и по уровню заявленной цены это картриджное торцовое уплотнение, но по тому же номеру это может быть и комплект манжет либо колец круглого сечения, а цена этих двух вариантов различается на порядок. Основание — дословно наша запись, файл /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/pn_db.json: {"pn": "14089999236п393", "mach": "Bornemann Многофазный насос MPC 320-100", "desc": "Уплотнение Bornemann 1408 999 9236 п393", "qty": 8, "seg": "Уплотнения и прокладки"}-. Машина состоит в действующей линейке изготовителя: раздел Multiphase Boosting и страница MPC HC на bornemann.com.

кто делает на самом деле: Bornemann — это ITT Bornemann GmbH, входящая в ITT Inc. Подтверждено дословно копирайтом на сайте изготовителя: «© 2026 ITT INC. | ITT BORNEMANN GmbH. ALL RIGHTS RESERVED.» (https://www.bornemann.com/). Версия задания о Círcor НЕ подтверждается: связи Bornemann с Círcor не найдено ни одной, владелец — ITT Inc., которая приобрела Bornemann в 2012 г. ВАЖНО: изготовителем самого уплотнения ITT Bornemann, скорее всего, не является. Если это картриджное торцовое уплотнение, его делает специализированный изготовитель (EagleBurgmann, John Crane, Flowserve), и его собственное имя и номер стоят на шильдике картриджа; по номеру Bornemann это имя не вскрывается. Итог: владелец номенклатуры установлен (ITT Bornemann GmbH), изготовитель изделия — нет.

его номер: 1408 999 9236 — номер ITT Bornemann. Суффикс «п393» в номер изготовителя НЕ входит

жизненный цикл: Линейка MPC — действующая у ITT Bornemann (разделы Multiphase Boosting и MPC HC на bornemann.com). По самому номеру 1408 999 9236 открытого подтверждения нет: поиск по номеру даёт ноль отраслевых результатов. Преемник не объявлен. Взаимозаменяемость по классу существует и реальна — сменные картриджи по API 682 / ISO 21049 подбираются под посадочные размеры вала, — но подбор без размеров невозможен, поэтому конкретный преемник не называется.

природа цены: нет

остаток: 0 — ни одного предложения по номеру не найдено

срок: не установлен

на наш объём: Потребность 8 шт. Для картриджного торцового уплотнения 8 шт. на один насос — величина неправдоподобная (на двухвинтовой насос их идёт два или четыре), что дополнительно указывает на возможную ошибку в классе изделия либо на закупку на несколько насосов. Ступеней цены нет — нет предложений.

что закладывать: Сначала определить класс изделия по фото шильдика и разрезу, и только затем запрос: при картридже — прямой запрос изготовителю уплотнения по его собственному номеру с шильдика (это дешевле и быстрее, чем через изготовителя насоса), при комплекте манжет — подбор по размерам.

канал закупки: Изготовитель — ITT Bornemann GmbH (bornemann.com); открытых адресов службы запасных частей на главной странице нет, обращение только через форму Contact Us и локатор представительства. Независимый канал, проверенный в этой проверке: G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH (glpumps.com) — неоригинальные запасные части к насосам Bornemann; прямо заявляет о своей независимости, дословно: «G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH does not supply original spare parts here and is neither a representative nor a dealer for the companies mentioned, nor is it affiliated with them». По насосам Bornemann закрывает ряды EH, EL и двухвинтовые W2-W10, а серия MPC у них помечена как «in preparation/on request», то есть по нашему насосу канал сейчас НЕ закрывает. Авторизованных дистрибьюторов с открытой ценой не найдено. Сток-трейдеров по номеру нет.

контакты: Реально видны на открытой странице независимого канала: G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH, Dankerser Str. 23, 31675 Bückeburg, Германия, +49 571 889 185-0, contact@glpumps.com. У изготовителя (bornemann.com) открытых контактов службы запасных частей на главной странице не увидено. Из нашей базы (не перепроверено в этой проверке): hardy-usa.com — запасные части Bornemann, включая Multiphase Boosting; U-SealTech, Хэфэй — линейка уплотнений насосов Bornemann.

что мешает закрыть строку: Класс изделия не определён, а от него цена меняется на порядок: картриджное торцовое уплотнение и комплект манжет — разные закупки. Номер по открытым источникам не проверяется, канал только изготовитель. Следующий шаг — письмо заказчику, запрос в ITT Bornemann и параллельно запрос в G. Legacy Pumpen на серию MPC. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) фотография шильдика снятого уплотнения — на нём стоит имя и номер настоящего изготовителя уплотнения (EagleBurgmann, John Crane, Flowserve или иной), и это единственный способ выйти на изготовителя напрямую; 2) фрагмент сборочного чертежа насоса MPC 320-100 с позицией 393 и её наименованием по спецификации, а также номер и ревизия самого чертежа; 3) диаметр вала под уплотнение; 4) исполнение — одинарное или двойное, по API 682 схема 1CW, 2CW-CW или 3; 5) пары трения и материалы вторичных уплотнений; 6) рабочая среда с долей газа и наличием сероводорода, рабочая и максимальная температура, давление на уплотнении; 7) заводской номер и год выпуска насоса; 8) читать ли «8 шт.» как восемь уплотнений на один насос или как закупку на несколько насосов; 9) допускается ли неоригинальное уплотнение равных посадочных размеров или требуется только оригинал ITT Bornemann.

чем подтверждено: ПРЯМО ПО ЗАДАНИЮ: суффикс «п393» — НАШ, а не заводской. Это кириллическое сокращение «поз. 393», то есть ссылка на позицию сборочного чертежа, добавленная учётной системой заказчика. Номер изготовителя — «1408 999 9236» без суффикса, и запрашивать у изготовителя надо именно его; в нашем индексе номер при этом склеен в «14089999236П393» (файл gt/data/pn_db.json), что при поиске по заводским базам даст ноль результатов гарантированно. Второе по заданию: владелец Bornemann — ИТТ, не Circor.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

KFD2-VR2-Ex1.50M · Solar · 36 шт · экспозиция 21 060 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Барьер искробезопасности Солар Taurus 70MD KFD2-VR2-Ex1.50M

что это: Повторитель напряжения (барьер искробезопасности) на одну цепь, монтаж на DIN-рейку, серия K-System. Гальванически развязывает милливольтовый сигнал датчика, стоящего во взрывоопасной зоне, и передаёт его в безопасную зону без изменения масштаба; питание 24 В постоянного тока по шине Power Rail или через клеммы 14+/15-. Основание: страница изготовителя дословно даёт «Voltage Repeater», «1-channel isolated barrier», «24 V DC supply (Power Rail)», «Voltage input 0 mV ... ± 50 mV», «Voltage output 0 mV ... ± 50 mV», «Selectable up/downscale sensor breakage detection»; в таблице данных «-50 ... 50 mV» и «sensor breakage: > +100 mV (upscale), < -100 mV (downscale)». Путь в каталоге: Hazardous Area Products and Solutions > Intrinsic Safety Barriers > K-System (DIN Rail Mounting) > KFD2-VR2-Ex1.50M. Источник: <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689>

кто делает на самом деле: Pepperl+Fuchs SE (Германия)

его номер: Обозначение KFD2-VR2-Ex1.50M; артикул заказа изготовителя — 181951 (в коде страницы изготовителя дословно: partNumber:"181951"). Артикул подтверждён и сторонним продавцом: в заголовке товара стоит «Pepperl+Fuchs KFD2-VR2-Ex1.50M Voltage Repeater (181951)» (<https://driveoutletmegastore.com/product/pepperl-fuchs-kfd2-vr2-ex1-50m/>). Обозначение и артикул различаются, при заказе указывать 181951.

жизненный цикл: Выпускается. На действующей странице изготовителя изделие продаётся: рядом с ценой стоит «In stock» и активна кнопка «Add to cart», отметок о снятии с производства и о преемнике нет. Источник: <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689>

минимум: 454.77

максимум: 586.66

авторизованный канал: 543.0

у кого найдено: Изготовитель: «\$43.00 USD Net price—your individual price will be shown during checkout process.», рядом «In stock» — <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689> (страница открыта 18.09.2026). Kempston Controls (переключатель валюты в положении USD): «\$454.77», «2 in stock.» — <https://www.kempstoncontrols.com/KFD2-VR2-EX1-50M/Pepperl-Fuchs/sku/144683>. AWC Inc.: «\$586.66», «0 can ship immediately» — <https://ww2.awc-inc.com/product/pepperl-fuchs-kfd2-vr2-ex1-50m/1264007>. Control Automation: «KFD2-VR2-Ex1.50M - \$548.00 USD», «5 in stock», «[Ships within 1 Day]» — <https://control-automation.com/products/kfd2-vr2-ex1-50m>.

природа цены: Прайс изготовителя (net price) и цены авторизованных дистрибьюторов на новое изделие; дополнительно опубликованная цена независимого склада с числовым остатком.

остаток: Изготовитель: «In stock», число не публикуется. Kempston Controls: «2 in stock.». Control Automation: «5 in stock». AWC Inc.: «0 can ship immediately» (нуль). Santa Clara Systems: «In Stock», «We can ship this part today!», число не публикуется (<https://www.santaclarasystems.com/pepperl-fuchs/kfd2-vr2-ex1.50m>). plcpartssolution.com: «10+ Available in Stock» — но витрина недостоверна (см. поле channel). Итого подтверждённый числом остаток на открытых витринах — 7 шт. при потребности 36 шт.

срок: Control Automation: «[Ships within 1 Day]». Santa Clara Systems: отгрузка в день заказа при заказе до 15:00 по тихоокеанскому времени. Drive Outlet Megastore: «In stock now, delivered in 3-5 working days». Срок на объём 36 шт. ни один продавец не публикует — только по запросу у изготовителя.

на наш объём: Объём 36 шт. Лестницу цен от количества не публикует НИ ОДИН из открытых продавцов: у изготовителя одна строка цены и поле «Choose amount» без ступеней, у Kempston Controls указано «Each» с единственной ценой, у Control Automation — «Unit price» без ступеней. Скидка от количества на 36 шт. вероятна, но подтверждается только запросом коммерческого предложения; публичной ступени нет, поэтому в расчёт берётся цена за штуку без скидки.

что закладывать: Запросить у Pepperl+Fuchs SE (или у авторизованного дистрибьютора Kempston Controls / AWC Inc.) коммерческое предложение на 36 шт. артикула 181951 со сроком поставки и скидкой от количества. Расчётная база до получения предложения — 543,00 USD за штуку, то есть 19 548 USD на 36 шт.

канал закупки: Три разных канала. 1) Изготовитель напрямую через собственный магазин — Pepperl+Fuchs SE. 2) Авторизованные дистрибьюторы: Kempston Controls (Великобритания, <https://www.kempstoncontrols.com/KFD2-VR2-EX1-50M/Pepperl-Fuchs/sku/144683>) и AWC Inc. (США, <https://ww2.awc-inc.com/product/pepperl-fuchs-kfd2-vr2-ex1-50m/1264007>). 3) Независимые склады и сток-трейдеры: Control Automation (США, цена и остаток опубликованы), Santa Clara Systems (США, остаток без цены), Drive Outlet Megastore (Великобритания, цена только по запросу), Standard Electric Supply (США), plcpartssolution.com. ВИТРИНЫ ОДНОЙ ГРУППЫ: nexinstrument.com и quicktimeonline.com — один шаблон страницы («Your Price / Retail Price / You Save», одинаковый текст «The item you are trying to purchase is currently out of stock»), и на обеих открыто видна одна и та же формула наценки (на

nexinstrument: «usd90 price usd...x1.6=usd...selling price»). Считать их двумя независимыми подтверждениями цены нельзя. Отдельно: plcpartssolution.com выдаёт машинно составленное описание, противоречащее изделию (называет его «safety resistor terminal», «Channels 2», «Fixed 50 Ω per channel»), — витрине доверять нельзя.

контакты: Pepperl+Fuchs: sales@us.pepperl-fuchs.com, sales@de.pepperl-fuchs.com, +1 330 425 3555, +49 621 776 0. Kempston Controls: sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 (0) 1933 411411. AWC Inc.: https://www2.awc-inc.com. Control Automation: https://control-automation.com. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301.

что мешает закрыть строку: Мешает не цена, а объём: суммарный подтверждённый числом остаток на открытых витринах 7 шт. против потребности 36 шт., поэтому закрыть строку со склада нельзя — нужна заводская поставка. Второе: публичной лестницы цен от количества нет, цена на партию неизвестна. Следующий шаг: письменный запрос предложения на 36 шт. артикула 181951 изготовителю и двум авторизованным дистрибьюторам, с требованием указать срок и ступени цены.

чем подтверждено: ГЛАВНОЕ ПО СУФФИКСУ «.50M». Суффикс означает НЕ длину и НЕ конструктивное исполнение, а предел измеряемого напряжения в милливольтах: «.50M» = ±50 мВ. Это доказывается двумя страницами одного изготовителя, различающимися только суффиксом: KFD2-VR2-Ex1.50M — «Voltage input 0 mV ... ± 50 mV», артикул 181951 (https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/30689); KFD2-VR2-Ex1.500M — «Voltage input 0 mV ... ± 500 mV», артикул 208393 (https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/44780). Это ДВА РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ с разными артикулами заказа, и различаются они и доступностью, и ценой: у «.50M» на странице стоит «In stock» и «\$43.00 USD Net price», у «.500M» цены нет вовсе — вместо неё «Contact us». Буква «M» в суффиксе читается как «милливольты»: в том же семействе KFD2-VR4-Ex1.26 (артикул 70107327) суффикс без «M» и предел задан в вольтах — «Voltage input 0 V ... -20 V», «Vibration sensor inputs» (https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/97249). Риск подмены здесь не в пропущенной букве, а в пропущенном нуле: «.50M» и «.500M» отличаются на порядок по диапазону, и заказ не того исполнения даст неверный сигнал с датчика. ЧТО СТОИТ В ЗАЯВКЕ И ЧТО ЗАКАЗЫВАЕТСЯ. Противоречие с постановкой задачи: во входном файле brief_pf.txt наименование НЕ обрезано — там и в поле «HOMER», и в дословном наименовании стоит полное «KFD2-VR2-Ex1.50M» с буквой M («Барьер искробезопасности Solar Taurus 70MD KFD2-VR2-Ex1.50M»). Утверждение о написании «KFD2-VR2-Ex1.50» без M в переданных мне данных не подтверждается; если обрезанное написание есть в исходной ведомости заказчика, его нужно показать отдельно. По тем данным, что у меня есть: в заявке стоит KFD2-VR2-Ex1.50M, и заказывать следует именно его — артикул 181951, диапазон ±50 мВ. Перед заказом сверить диапазон по шильдику или по проектной документации Solar Taurus 70MD, чтобы исключить исполнение ±500 мВ (артикул 208393). Отдельно: ссылка-основание из заявки (Standard Electric Supply) по-прежнему не открывается — HTTP 403, как и при проверке в августе; цена 573,90 USD оттуда так и не подтверждена и в расчёт не берётся. Но сама позиция подтверждена полностью — по действующей странице изготовителя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/60082037/1 • Siemens • 4 шт • экспозиция 21 000 USD • вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Запорный/ продувочный клапан жидкого топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082037/1

что это: НЕ ОПОЗНАН, и это главный результат строки: суффикс /1 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Документировано ДРУГОЕ исполнение того же базового номера: «429 | 64/60082037/3 | SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs» — в жидкотопливном блоке того же листа, рядом с «426 | 64/04012024/1 | TANDEM LIQUID FUEL METERING PUMP», «430 | 64/60082038/1 | PURGE/DRAIN VALVE», «431 | 64/60082039/1 | PURGE SELECTOR VALVE», «433 | 64/60082040/1 | PURGE VALVE ASSEMBLY», «436 | 64/60082046/1 | CONTROL VALVE». То есть это арматура жидкотопливного скида. Проходной диаметр, давление, привод и среда по номеру не опубликованы нигде; среда названа только наименованием самой заявки.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Неизвестно по самому номеру, и это настораживает: в заявке стоят ОБА исполнения — /1 (4 шт) и /3 (2 шт), а в открытом листе ЗИП есть только /3. Это ровно та картина, при которой /1 может быть уже перекрытым изданием. Проверяется по portalу изготовителя или по шильде.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET: там стоит «429 | 64/60082037/3 ... 2 pcs». То есть из базового номера первоисточник подтверждает только /3 и только на 2 шт, а заявка просит /1 на 4 шт плюс /3 на 2 шт.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это самая дорогая единица кластера (вилка 2500–8000 USD), и она стоит на строке, которая не опознана вообще. Действие: запрос изготовителю и дилеру по базовому номеру с указанием обоих исполнений, чтобы выяснить, существует ли /1 сегодня.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Основание вилки само это признаёт: «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, публичных цен по 64/60082xx нет)», а верх вилки обоснован словами «самая нагруженная позиция из серии» — то есть предположением о нагрузке НЕОПОЗНАННОГО изделия. Кросс в том же основании (имена домов арматуры и цена 900–2500 USD) — догадка по классу, в вердикт и в заголовок не идёт.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082037/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

64/60082040/1 · Siemens · 6 шт · экспозиция 21 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА Сименс SGT-400 64/60082040/1

что это: Сборка продувочного клапана жидкотопливного скида. Дословно: «433 | 64/60082040/1 | PURGE VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs», между «432 | 64/60082044/1 | TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY» и «434 | 64/60082041/1 | PRIMING VALVE ASSEMBLY». Слово ASSEMBLY существенно: родственный 64/60082038/1 «PURGE/DRAIN VALVE» комплектуется отдельным «64/60082038/1B ACTUATOR» с ремкомплектами (уплотнения привода, комплект уплотнений, концевик, катушка соленоида) — то есть это клапан с пневмоприводом, пилотным соленоидом и концевым выключателем, а не «железка». Проходной диаметр, давление и среда по номеру не опубликованы. Вторая строка заявки называет тот же номер «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2»; по прежнему разбору «P2» в этой машине читается двояко, и место номера в жидкотопливном блоке говорит за среду продувки жидкотопливного контура.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Номер стоит в действующем перечне ЗИП SGT-400; о снятии и преемнике сведений нет. Косвенно за живой узел: у родственного исполнения опубликованы четыре ремкомплекта, значит сервис поддерживается.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: ДВЕ строки сырой заявки: «СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА» 2 шт и «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2» 4 шт, итого 6 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ, но с количеством 2 шт — подтверждены только 2 из 6. Незакрытое количество 4 шт стоит 14 000 USD по середине вилки, и эта же цифра стоит в топе разрыва количеств.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. По строке две беды разом: цены нет вовсе и количество втрое выше того, что подтверждает собственный английский лист заявки. Действие: сначала вопрос заказчику о количестве (лист покрывает меньше машин, чем заявка, или сводка сложила строку-перевод с русской строкой), потом запрос цены.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешают закрыть строку: Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve)» с догадкой по конструкции («пневмоуправляемый отсечной клапан DN20-32») и кроссом по классу (имена домов арматуры, 600-1600 USD); ни то, ни другое не подтверждено страницей и в заголовок не идёт.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082040/1. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

1094726-10 · Solar · 4 шт · экспозиция 21 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

СИСТЕМА ГИДРОЗАТВОРА Солар Taurus 60S 1094726-10

что это: Узел дренажа воздухозаборного тракта газотурбинной установки — сливной короб с гидравлическим затвором. Гидрозатвор здесь в прямом смысле: жидкостная петля, через которую конденсат из воздухозаборной камеры уходит наружу, а воздух внутрь тракта через слив не подсасывается. ОСНОВАНИЕ — строка сток-листа HardToGet.Parts по тому же базовому чертежу, страница открыта 18.09.2026, дословно: «1094726-200 Kit, Air Inlet, Drain, Box 3pcs 59.000.00EURO each» (https://hardtoget.parts/stock-list/). Сама система в тракте подтверждена приборной спецификацией Solar (чертёж 407014-00120-ME-POD-0025-0057, лист 19 из 19), где дословно стоит позиция «CV1110 ... 915498CI CHECK VALVE AIR INLET DUCT DRAIN 0.25 PSIC (1.7 KPAGI CRACKING)» — то есть дренаж воздухозаборного канала у Solar есть как отдельный контур со своей арматурой (https://armouree.com/system/images/17734/original/407014-00120-ME-POD-0025-0057_S4.PDF). Исполнение -10 в открытых источниках не найдено ни разу; в нашей базе по этому чертежу есть «1094726-20X ГИДРОЗАТВОР Солар Taurus 70» и «1094726-200» из файла коммерческого предложения (gt/data/pn_db.json).

кто делает на самом деле: Не установлен. Сливной короб воздухозаборной камеры — сварная конструкция пакета, покупного серийного изделия под ним не предполагается, но документом это не закрыто. Догадку по классу не выношу.

его номер: Не установлен.

жизненный цикл: Не определён. Базовый чертёж 1094726 в обороте: 3 шт исполнения -200 стоят в сток-листе на 18.09.2026. Про исполнение -10 — ни подтверждения выпуска, ни снятия; преемник не назван.

у кого найдено: Цены по номеру 1094726-10 нет ни одной. На сток-листе HardToGet.Parts есть цена только по ДРУГОМУ исполнению: «1094726-200 Kit, Air Inlet, Drain, Box 3pcs 59.000.00EURO each» — 59 000 EUR за штуку, что по курсу набора даёт 68 458 USD. Переносить её на -10 запрещено: это другое исполнение чертежа, а разница между исполнениями у Solar доходит до порядка. Курс только из gt/data/fx_rates.json (выгрузка 13.09.2026): 1 USD = 0,861838 EUR. Курс справочный межбанковский: банк даст другой, к оплате он ещё сдвинется.

природа цены: не найдена

остаток: По 1094726-10 — ноль. По исполнению -200 на сток-листе 18.09.2026 указано «3pcs». Потребность 4 шт не закрывается даже этим остатком.

срок: Не указан ни одним источником: сток-лист сроков не печатает, заводской канал закрыт авторизацией.

на наш объём: Объём 4 шт. Ступеней цены от количества проверить нечем — по нашему исполнению цены нет. Отдельно: единица заказа не определена, потому что в наименовании стоит «система», а на листе по тому же чертежу — «Kit» (комплект). Полный узел и комплект к нему различаются в ценекратно.

что закладывать: Закладывать нечего: цены по номеру нет. Риск односторонний и он в сторону занижения — единственная увиденная цена по этому чертежу (исполнение -200) равна 68 458 USD за штуку, то есть в 7,6 раза выше потолка нашей вилки 9 000 USD. Это НЕ цена нашей позиции и в сумму закупки не идёт, но считать вилку 1 500–9 000 USD безопасной после этого нельзя.

канал закупки: По нашему номеру канала нет ни одного. По базовому чертежу единственный открытый держатель — сток-трейдер HardToGet.Parts (Россия), и у него другое исполнение (-200, 3 шт). Заводской канал — Solar Turbines PartStore, анонимно карточка не отдаётся. Независимого склада и авторизованного дистрибьютора по этому номеру не найдено.

контакты: info@hardtoget.parts (на странице напечатано «info @ hardtoget.parts»); +7 495 1081005 — и то и другое снято со страницы сток-листа, загруженной 18.09.2026. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404).

что мешает закрыть строку: Строка не закрывается, пока заказчик не скажет, что такое исполнение -10. Нужно ровно следующее, и это снимается с изделия и с документации установки: (1) страница ведомости запасных частей или каталога Solar с номером 1094726-10 и заводским английским наименованием — она скажет, полный это короб или комплект уплотнений к нему; (2) шильдик или бирка узла на агрегате; (3) номер позиции по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида FN/HV/PCV) — по нему определяется, в каком тракте узел стоит; (4) габаритный чертёж или фотография узла с рулеткой. Без пункта (1) запрос цены уйдёт не за то изделие.

чем подтверждено: ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ, называю прямо. В строке заявки записано, что 1094726-10 — это «система гидрозатвора (seal oil system) Taurus 60S — контур уплотнительного масла, который держит барьер между технологическим газом и подшипниками компрессора», и что она «тесно связана с позицией 1064405-1 (дифференциальный регулятор давления) — это регулятор того же контура». Найденное этого не подтверждает и говорит против: (1) по тому же базовому чертежу 1094726 сток-лист печатает «Kit, Air Inlet, Drain, Box» — комплект сливного короба ВОЗДУХОЗАБОРА, а не масляного уплотнения; исполнения одного чертежа Solar — это варианты одного и того же изделия; (2) в спецификации пакета Taurus 60 («TAURUS 60 Turbomachinery Package Specification, Oil & Gas Applications», п. 8, дословно: «The dry seal system consists of the seal gas and separation gas systems») уплотнение компрессора — СУХОЕ газовое, контура уплотнительного масла в нём нет вообще; (3) позиции ЛУКОЙЛ-Энергосети — генераторные установки, технологического газового компрессора при них нет. Русское «гидрозатвор» здесь читается буквально: жидкостный затвор дренажа, а не масляное уплотнение вала. Связка с 1064405-1 как «регулятор того же контура» этим рассыпается и дальше не используется. Дополнительно: сводка поисковой машины по каталогу turbine.parts / zip-solutions приводит для чертежа 1094726 наименование «Dwg, Instr, Drain Box, Inlet», что согласуется с найденным; но сама страница каталога отдаёт пустую оболочку без строк товара, поэтому это привожу как сводку поиска, а не как прочитанную запись, и в основание не ставлю. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Не установлен (сборка Solar Turbines)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

12420480 · DEUTZ · 221 шт · экспозиция 19 890 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Свеча зажигания

что это: Свеча зажигания — предкамерная свеча промышленного газового двигателя, M18x1,5, длина резьбы 20,65 мм, ключ 20,8 мм, зазор 0,3 мм, момент 50–60 Н·м, центральный и боковой электроды иридиевые. Подтверждено ДВУМЯ открытыми страницами: mwm.net (страница оригинальных запчастей перечисляет наш номер в ряду 12285487 / 12344841 / 12420480 / 12453385 / 12453562 ... «Für MWM Gasmotoren ... der Baureihen TCG 2016, TCG 2020, TCG 2032, TCG 3016, TCG 3020, TBG 441 und TBG 632») и honnens-webshop.de (техданные плюс применимость MWM G620, TBG441B, TBG616, TBG620, TCG2020, TCG2016). Это НЕ турбинная деталь и не авиационный разрядник: поршневого газовый двигатель.

кто делает на самом деле: Владелец номера — MWM / Caterpillar Energy Solutions GmbH (доказательство — страница mwm.net, в подвале «Caterpillar Energy Solutions GmbH»). Физический изготовитель свечи — Federal-Mogul / BERU / TENNECO, собственный номер 18GZ5-77-2 (Z201): открытая карточка honnens-webshop.de, дословно «Die Zündkerze ersetzt das Modell BERU 18GZ5-77 / MWM 12420480», в блоке «Referenzen» — «Federal Mogul, BERU, TENNECO: 18GZ5-77-2 (Z201)». Кроссы с той же страницы: Denso GL3-5; Bosch 7308; MOTORTECH B8324; 2G 61014-04733; MAN 51.25923-0059. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «ОЕ-поставщик зажигания Solar». И поучительно, ПОЧЕМУ она была неверна: кросс на «Champion» у номера действительно есть, но это Champion — промышленный бренд Federal-Mogul, а НЕ Champion Aerospace. Догадка была построена на созвучии брендов.

его номер: MWM 12420480; изготовитель свечи Federal-Mogul/BERU/TENNECO 18GZ5-77-2 (Z201)

жизненный цикл: Действующая: номер стоит на действующей странице оригинальных запчастей самого изготовителя двигателя и продаётся из наличия — «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage».

минимум: 104.07

максимум: 129.95

у кого найдено: ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. shop.2-g.com, карточка «Zündkerze Hakenzündkerze», Artikel-Nr. 32090-00079, дословно «112,00 € * zzgl. MwSt.», «Lieferzeit auf Anfrage», в описании «Crossreferenzen: Caterpillar/MWM: 12420480, 12301248» — 112,00 EUR без НДС. honnens-webshop.de — 89,69 EUR без НДС, «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage». Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента: 129,95 и 104,07 USD за штуку. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: два разных юридических лица в разных регионах Германии, разные телефоны, почты и собственные артикулы магазинов; ни один домен не входит в наш список групп. Цены расходятся на 5 % — это рынок, а не наценка одного перепродавца.

природа цены: две независимые открытые цены, сходятся в пределах 5 % между собой

остаток: числом не назван ни одним продавцом: у одного «Sofort verfügbar» со сроком 1–3 рабочих дня (наличие без покрытия количества), у второго «Lieferzeit auf Anfrage», то есть наличия не заявлено вовсе

срок: 1–3 рабочих дня со склада на штучный объём; на весь объём заявки срок не подтверждён ни у одного

на наш объём: Одна строка сырой заявки. ПЕРЕКРЁСТНАЯ ПРОВЕРКА ПО КОМПЛЕКТУ СОШЛАСЬ: в той же заявке стоит 12211061 «Уплотнительное кольцо свечи зажигания» РОВНО в том же количестве — комплект «свеча плюс кольцо» согласован, а не выдуман.

что закладывать: Обе найденные цены лежат внутри нашей вилки, в её верхней трети — по цене строка закрыта двумя независимыми продавцами, и это редкость в этом пакете. Практический вывод другой: изготовитель вскрыт, и он не тот, что стоял у нас. Значит запрос идёт в немецкий канал запчастей газовых двигателей, а не в турбинный, и можно спрашивать цену напрямую у Federal-Mogul по его собственному номеру 18GZ5-77-2. Действие: запрос на объём обоим найденным продавцам плюс изготовителю свечи.

канал закупки: Массовый рынок запчастей для газовых поршневых двигателей (BHKW) в Германии. Не турбинный канал — и это главное, что меняет разбор: строка уходит с дорогого канала на обычный.

контакты: Honnens GmbH (Шлезвиг-Гольштейн). 2G Energy (Хеек)

что мешает закрыть строку: Цены самого изготовителя двигателя нет: преysкурант он не публикует, обе найденные цены магазинные. Остаток числом не назван. И вопрос исполнения: если заказчику нужна именно оригинальная упаковка изготовителя двигателя, а не свеча Federal-Mogul под своим брендом, цена уйдёт вверх; если допустима копия, вилка окажется завышенной вдвое.

чем подтверждено: Две открытые страницы на опознание, две независимые открытые цены с проверкой независимости продавцов, вскрытый физический изготовитель с его собственным номером и шестью кроссами, пересчёт по курсу из набора репозитория, сошедшаяся перекрёстная

проверка по парной строке комплекта.
проверка на опровержение — подтвердил:

1794-IF2X0F2IXT · Solar · 9 шт · экспозиция 19 800 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок ввода/вывода Flex 4 аналоговых 2ввода/2вывода быстрых Солар Taurus 70MD 1794-IF2XOF2IXT

что это: Комбинированный аналоговый модуль распределённого ввода-вывода семейства FLEX I/O-XT: два изолированных аналоговых входа и два изолированных аналоговых выхода, монтаж на клеммный блок 1794. Каталогное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Analog Combination Module, FLEX I/O-XT, 2 Inputs / 2 Isolated», краткое у дистрибьютора — «Flex XT 2 Input 2 Output Analog Module». Суффикс XT означает исполнение расширенного температурного диапазона с защитным лакокрасочным покрытием платы: у проверенных модулей той же линейки XT (1794-IB16XT, 1794-OB8EPXT) изготовитель указывает «-20...70 °C (-4...158 °F)»; для 1794-IF2XOF2IXT температурный диапазон на карточке изготовителя не приведён. Исполнение без XT (1794-IF2XOF2I) — ДРУГОЕ изделие с другой ценой и другим сроком поставки, взаимной заменой в заявке быть не может.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley), Милуоки, штат Висконсин, США. В заявке изготовителем указан Solar Turbines — это перемаркировка: модуль серийный, каталожный номер принадлежит Rockwell, что подтверждается карточкой изделия на сайте изготовителя.

его номер: 1794-IF2XOF2IXT

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки «51 days». Преемник не объявлен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-IF2XOF2IXT.html>

минимум: 2702.45

максимум: 2702.45

авторизованный канал: 2702.45

у кого найдено: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный дистрибьютор Rockwell), <https://www.needco.com/product/detail/984445/allen-bradley-rockwell-1794-if2xof2ixt> — дословно: «\$2,702.45 /ea», описание «Flex XT 2 Input 2 Output Analog Module», наличие «Please Call Your Sales Associate for Availability». Замер 18.09.2026.

природа цены: Прайс авторизованного дистрибьютора за штуку, без подтверждения остатка.

остаток: Числом не подтверждён ни у одного продавца. NorthEast Electrical: «Please Call Your Sales Associate for Availability» — остатка нет. Santa Clara Systems: «In stock and ready to ship», «We can ship this part today!» — без числа и без цены, продажа через запрос. TSL Group (Дубай): «In stock» — без числа. Al Ghandi (Дубай, авторизованный): «Out of stock».

срок: Изготовитель — 51 день (наибольший срок из всех восьми строк заявки). Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа при заказе до 15:00 по тихоокеанскому времени, на карточке указано окно приёма «By 5AM PT on Friday». TSL Group — «Estimated Product Delivery in Days: 7». Al Ghandi — 5-7 недель.

на наш объём: Потребность 9 шт. Ступеней цены от количества не нашёл ни у одного продавца — все витрины дают одну цену за штуку. Ни один продавец не назвал остаток числом, поэтому покрытие 9 шт не подтверждено ни в одном канале. Срок изготовителя 51 день означает, что при закупке через авторизованный канал партия придёт не раньше начала ноября 2026 — склад независимого дилера здесь дороже по риску, но быстрее на полтора месяца.

что закладывать: Независимый склад Santa Clara Systems как основной источник по сроку (отгрузка в день заказа), авторизованный канал Sonepar как источник цены и как резерв на непокрытый остаток. Первое действие — письменный запрос остатка числом и цены у Santa Clara Systems и у NorthEast Electrical одновременно.

канал закупки: Три канала. 1) Авторизованный дистрибьютор — операционные компании группы Sonepar USA: NorthEast Electrical (needco.com, Броктон, Массачусетс) и Codale Electric Supply (codale.com, Юта), обе несут на сайте отметки «Rockwell Authorized Distributor» и «Rockwell Authorized Service Provider»; в Персидском заливе — Al Ghandi Electrical & Automation (ageashop.com, Дубай), там карточка «Out of stock», «Forward delivery 5-7 weeks», цена по входу в кабинет. 2) Независимый склад — Santa Clara Systems (США), прямая оговорка на странице: «Santa Clara Systems is not a Rockwell Automation Authorized Distributor»; TSL Group (Дубай, склад S03, Аль-Кусайс 4). 3) Сток-трейдеры с закрытыми витринами (DO Supply, PDF Supply, Radwell) — страницы отдают отказ 403 и роботу, и браузерным заголовкам, проверить нечем. ВАЖНО ПРО ОДНУ ГРУППУ: needco.com, codale.com и northcoast.com — не три независимых подтверждения, а три витрины одной группы Sonepar USA на одном каталожном движке (путь страницы вида /product/detail/<номер>/allen-bradley-rockwell-<артикул>); по двум другим строкам этой заявки needco и codale показали одну и ту же цену до цента.

контакты: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный): northeastonline@needco.com, +1 800-897-1769. Santa Clara Systems (независимый склад): sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Rockwell Automation: +1 414 382 2000. TSL Group (Дубай): страница <https://tsl-me.com/allen-bradley-1794-if2xof2ixt.html>

что мешает закрыть строку: Ни у одного продавца остаток не назван числом, а единственная увиденная цена (2 702,45 USD) стоит на витрине без подтверждения наличия. Закреть 9 шт нечем: наличие есть только словами, цена есть только там, где наличия нет.

чем подтверждено: Подтверждено: каталожный номер и описание — карточкой изготовителя; статус «Active Mature» и срок 51 день — там же; цена 2 702,45 USD — живой страницей NorthEast Electrical; независимость и неавторизованность Santa Clara Systems — её собственной оговоркой на странице. Проверено заново и совпало с входными данными. Не смог: открыть витрины DO Supply, PDF Supply, Radwell и eBay — все отдают 403 и на запрос работа, и на браузерные заголовки, поэтому ни одной цены вторичного рынка по этому артикулу в отчёт не вошло. Неясно: температурный диапазон конкретно этого модуля XT изготовитель на карточке не приводит.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/60040233/15 · Siemens · 4 шт · экспозиция 19 400 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Вентиляционный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040233/15

что это: НЕ ОПОЗНАН: суффикс /15 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Что известно про базовый номер, дословно: «SOLENOID VALVE. PILOT for MAIN GAS VENT VALVE ASSEMBLY | 64/60040233/7»; «2.4 | 3.1 | Pneumatic vent valve assembly | 64/60040233/16 | 4 | pcs»; «2.57 | 3.5 | On-package vent valve | 64/60040233/24 | 4 | pcs»; «130 | 64/60040233/25 | PNEUMATIC VENT VALVE ASSEMBLY | 1 | EA»; «425 | 64/60040233/32 | PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY | 2 | pcs». То есть 64/60040233 — группа узлов газового вент-клапана, и суффикс меняет РОД изделия, а не исполнение. Архитектура узла по руководству оператора Siemens, дословно: «The assembly comprises of a block valve (XV30) and a vent valve (XV31)»; «Both valves are controlled by pneumatically operated rotary actuators. Air is directed to the actuators by solenoid valves»; «The vent valve is spring loaded to fail in the 'open' position». Привязки этих описаний к суффиксу /15 нет ни в одном документе. Диаметр, давление, класс взрывозащиты не опубликованы.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Неизвестно по самому номеру. Группа живая: /7 лежит в каталоге действующего дилера, /16, /24, /25 и /32 стоят в актуальных перечнях. Отсутствие /15 во ВСЕХ перечнях при наличии пяти соседних суффиксов — самостоятельный сигнал: либо суффикс перекрыт, либо в заявке опечатка.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет: из базового номера там только «425 | 64/60040233/32 | PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY | 2 pcs».

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это строка-РОДИТЕЛЬ вилки для /16 и /17: у неё единственной есть содержательное основание, а две другие выведены из неё словами «тот же типоряд» и «функционально проще запорного». Действие: запрос кросса внутри группы 64/60040233 у дилера, который держит /7, — перечень группы у него есть.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Превенция ссылка-основание мертва: по нашей же записи «сайт не открывается, HTTP 503 при двух попытках, и ссылка в любом случае ведёт на главную страницу, а не на карточку товара». Конструкция в примечании («взрывозащищённый шаровой или седельный клапан DN25-40 с пневмоприводом и соленоидным пилотом») и кросс (имена домов, 800-2500 USD) — догадки по классу изделия, в вердикт они не идут. Отдельно закрываю ложный ход: в перечне против СОСЕДНЕГО базового номера стоит имя изготовителя поворотных пневмоприводов рядом с вентиляционным клапаном; переносить это на 64/60040233 нельзя — другой базовый номер, и по нашему такой строки нет.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/15. Оповещение — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

64/60040233/17 · Siemens · 4 шт · экспозиция 19 400 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/17

что это: НЕ ОПОЗНАН: суффикс /17 не встречается ни в одном открытом листе ЗИП SGT-400. Известное про базовый номер — см. строку /15: /7 пилотный соленоид главного газового вент-клапана, /16 и /25 пневматические вент-клапаны в сборе, /24 клапан на пакете, /32 пропановый блок клапанов. Русское наименование заявки — «ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН»; в этом базовом номере запорную функцию несёт /32 («PROPANE BLOCK VALVE ASSEMBLY»), а рядом в том же листе стоят «On-package block valve 64/60040226/10» и «Shut-off valve 64/60040228/1». Приписывать /17 конкретный тип по этому соседству нельзя — это была бы догадка по классу. Диаметр, давление, привод и среда не опубликованы нигде.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем покупного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Неизвестно. Как и у /15: пять соседних суффиксов группы опубликованы, а /17 нет ни в одном перечне — либо перекрыт, либо в заявке опечатка. Проверяется по portalу изготовителя или по шильде установленного клапана.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Вилка целиком переписана с /15, и это видно в её основании. Действие: запрос кросса внутри группы у дилера, который держит /7.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Основание вилки так и говорит: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx, что и вентиляционный клапан)», а примечание утверждает, что /15, /16 и /17 — «детали одной сборки топливного газового блока». Документа под этим утверждением нет ни одного, а

открытые листы показывают, что внутри базового номера суффикс меняет РОД изделия (соленоид, вент-клапан в сборе, клапан на пакете, пропановый блок). Значит «три детали одной сборки» — предположение, и одинаковые вилки у /15 и /17 не измерение, а копия.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/17. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

265174-263174 · Jenbacher/INNIO · 138 шт · экспозиция 19 320 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

Вкладыш фильтра, артикул 265174-263174

что это: Вкладыш фильтра — картридж газового фильтра DN25 газопоршневого двигателя INNIO Jenbacher. Подтверждено открытыми страницами: powerup.at по референсам 1219670/263174; shopglmw.com — тип изделия дословно «Type 6E+F DN25». СОСТАВНОЙ НОМЕР В ЗАЯВКЕ: «265174» и «263174» — это два номера в одном поле артикула, и существует из них второй; первый нигде не встречается. Документальная линия в два шага: лист изготовителя фильтров THIELMANN ENERGIETECHNIK «LEAFLET E-5055 CELLULAR GAS FILTER» (PDF открыт) закрепляет за собой серию элементов — «Standard cellular gas filters are equipped with cellulose filter elements type ZPZ», DN 25 в перечне типоразмеров, «Efficiency rate: 99.5%> 2µm».

кто делает на самом деле: ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в нашей разметке стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «сегмент фильтров». Открытая карточка powerup.at в поле «Manufacturer» дословно называет «Mann & Hummel». Оговорка важна: знак качества позиции там же — «PowerUP» («Produced or specified by PowerUP GmbH»), то есть подтверждён изготовитель АЛЬТЕРНАТИВЫ, а не доказано, что оригинал INNIO делает Mann+Hummel. Вторая линия документальная и в два шага, через лист изготовителя фильтров и привязку серии элементов к номерам Jenbacher у немецкого продавца.

его номер: действующий номер Jenbacher 1219670; из составного номера заявки существует 263174

жизненный цикл: Перенумерована: цена и карточка найдены на действующем номере 1219670, а не на том, что стоит в заявке.

минимум: 144.99

максимум: 191.38

у кого найдено: powerup.at, страница по референсам 1219670/263174 скачана curl (HTTP 200). Дословно в теле: «137,45 €» «excl. tax», «164,94 €» «incl. tax». В разметке schema.org той же страницы стоит ДРУГАЯ цифра — 124,95 EUR, valueAddedTaxIncluded false, validThrough 2027-12-31: расхождение видимой цены и разметки на 10 % осталось необъяснённым, и я его не прячу. Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json (EUR 0,861838 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026): 137,45 EUR = 159,50 USD нетто; 124,95 EUR = 144,99 USD; 164,94 EUR с НДС = 191,38 USD. Все три внутри нашей вилки. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: shopglmw.com — «Login for Price» (и оговорка в подвале: «The original part numbers ... do not imply that the products are Original/Genuine»); weyeahmotor.com — все поля «Price:» пустые. Не увидел (403): onergys.de, onergys.com, fluitek.com, killerfilter.com. Независимость трёх продавцов проверена по нашему списку групп и по подвалам: Австрия, Германия, Китай — три разных почтовых домена и телефонных кода.

природа цены: одна открытая цена альтернативы на карточке действующего номера

остаток: числом не назван

срок: не назван

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет. Отдельный риск: если составной номер — это пара «картридж плюс кольцо», то количество может относиться к ОДНОЙ из двух позиций, а не к картриджу, и тогда строку надо делить.

что закладывать: Цена внутри вилки, но она относится к АЛЬТЕРНАТИВЕ, а не к оригиналу: нести её как «цену закупки» нельзя без ответа заказчика, принимает ли он неоригинальный картридж. Планировать по 22,0 тыс. USD нетто, а не по 19,3 тыс., заложенным серединой вилки. Действие: разложить составной номер (в запрос идёт действующий 1219670) и спросить заказчика про оригинал против альтернативы.

канал закупки: Афтермаркет запчастей газовых двигателей (BHKW) в Европе. Не турбинный канал.

контакты: PowerUP GmbH (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64666. GLMW (Лейпциг): sales@glmw.de

что мешает закрыть строку: Расхождение видимой цены и разметки на одной и той же странице на 10 % не объяснено. Второго независимого источника нет. И в заявке в поле артикула два номера, из которых существует один.

чем подтверждено: Открытая карточка действующего номера с ценой и названным изготовителем картриджа, лист изготовителя фильтров на серию элементов, две закрытые цены, четыре канала с 403, проверка независимости трёх продавцов.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен (цена на открытой карточке действующего номера внутри вилки), но происхождение цены названо в рекомендации первым словом

1060367-500 · Solar · 4 шт · экспозиция 19 000 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Солар Taurus 60S 1060367-500

что это: Промышленное зарядное устройство стационарной аккумуляторной батареи пакета газотурбинной установки: выпрямитель с двумя режимами подзаряда — поддерживающим и форсированным. Не имеет отношения к солнечной энергетике: «Солар» в наименовании — марка турбины. ОСНОВАНИЕ — руководство изготовителя, титул дословно: «MANUAL NUMBER: 64073 / REV: 5 / DATE: Sept 9, 2021 / AMERICAN BATTERY CHARGING, LLC. / ... / INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL / AMERICAN BATTERY CHARGING LLC. / Series ABC11B-120-XX / INDUSTRIAL BATTERY CHARGERS», п. 1.1 дословно: «ABC11B chargers are two rate float battery chargers for charging standby and on-line batteries» (https://www.abc-chargers.com/wp-content/uploads/2022/09/Manual-64073R5-Solar-1060367-series-1.pdf, загружено 18.09.2026, 24 страницы). Данные исполнения по тому же руководству: корпус «Type: NEMA 1 - Ventilated», цвет «RAL 7032 Polyester powder coat», испытания «Tested in accordance with NEMA PE-5», рабочая температура «-10 degree C (+14 degrees F) to +50 degrees C (+122 degrees F)», влажность до 95 %, высота до 1250 м, максимальное выходное напряжение «Maximum output voltage is 145VDC», выходной ток «Models of 10, 15, 20 and 25 amps», охлаждение естественной конвекцией. По легенде схемы того же руководства исполнение -500 идёт с помехоподавляющим фильтром: «X1 EMI/RFI filter (For -500, 600, 700 & 800 only)».

кто делает на самом деле: American Battery Charging, LLC (ABC), 1580 Sunflower Ave, Costa Mesa, CA 92626, США. Установлен ДОКУМЕНТОМ изготовителя, не догадкой: в руководстве 64073 Rev. 5 стоит прямая таблица соответствия с заголовком «Model / Solar P/N / AC input range / External protection», и в ней дословно строка «ABC11B-120-10 1060367-500 208/220/230/240VAC 20A». Тем же документом закрыт весь ряд: -100/-200/-300/-400 (100/110/120 В), -500/-600/-700/-800 (208/220/230/240 В), -900...-1200 (380/400/415 В), -1300...-1600 (440/460/480 В). Вторым независимым местом того же документа — ведомость запасных частей, дословно: «AMERICAN BATTERY CHARGING, INC. / SPARE PARTS LIST - MODEL ABC11B-120-XX / SOLAR MODEL 1060367 SERIES -100 TO -1600 / X INDICATES ITEM USED ON SOLAR 1060367 DASH NUMBER». То есть под шильдиком Solar идёт серийное изделие ABC.

его номер: ABC11B-120-10, обязательно с указанием входного напряжения 208/220/230/240 В переменного тока. Оговорка существенная: одно и то же обозначение модели ABC11B-120-10 стоит в таблице против ЧЕТЫРЁХ номеров Solar (-100, -500, -900, -1300), которые различаются только входным напряжением. Поэтому модель без напряжения изделие не определяет, и в заказе ABC надо держать оба обозначения — ABC11B-120-10 и Solar 1060367-500. Внутренние заводские номера узлов из ведомости запасных частей того же руководства (например «RFI/EMI FILTER 20SKV6 3359-13795-13», «DC BREAKER CF2 20AMP 3292-50621-03») — это номера комплектующих, а не номер устройства целиком.

жизненный цикл: Изготовитель действует, серия выпускается. Руководство по серии — редакция 5 от 09.09.2021, то есть документ поддерживается, и он покрывает весь ряд исполнений от -100 до -1600 вместе с ведомостью запасных частей. Снятия с производства ни ABC, ни Solar не объявляли. Признаков замены номера Solar на другой нет; в нашей базе у соседнего исполнения -600 записано «заменяет 1023814-2201» (gt/data/pn_db.json), то есть ряд 1060367 сам является преемником более раннего.

у кого найдено: Цены нет ни одной, и это проверено у обоих держателей канала. Сайт изготовителя abc-chargers.com открыт 18.09.2026: ни одной цифры цены, вместо неё «Call for a Quote (877) 572-7575». Руководство 64073 Rev. 5 — технический документ, цен в нём нет по определению. Карточка магазина Solar анонимно не отдаётся. В сток-листе HardToGet.Parts номера 1060367 нет вообще — проверено поиском по загруженной странице. Отсюда цена null.

природа цены: не найдена (изготовитель цену не публикует, только по запросу)

остаток: Ноль подтверждённых единиц. Изделие изготавливается под заказ: на сайте изготовителя ни остатка, ни кнопки покупки, только запрос предложения. Ни один сток-трейдер этого номера не держит.

срок: Не объявлен. Единственная формулировка изготовителя — «Call for a Quote», то есть срок называется в предложении. Для выпрямителя с силовым трансформатором под заказ срок считать от производственного цикла, а не от склада; цифры под это нет.

на наш объём: Объём 4 шт. Ступеней цены от количества нет ни у одного источника, потому что нет и самой цены. Ступень у изготовителя по 4 шт вероятно, но это предположение, а не найденное условие: запрашивать её надо письмом, одним лотом на 4 шт.

что закладывать: Закладывать конкретную цифру нечем. Что действительно даёт эта строка — снятую наценку: изделие серийное и изготовитель его продаёт напрямую, поэтому запрос уходит в ABC, а номер Solar идёт в письме вторым обозначением для однозначности. Нашу вилку 2 000–7 500 USD найденное не опровергает и не подтверждает: класс изделия (выпрямитель 120 В, 10 А, корпус NEMA 1, естественная конвекция) с ней не спорит, но это рассуждение по классу, а не цена, и в заголовок оно не идёт.

канал закупки: Канал вскрыт и он прямой: изготовитель ABC продаёт своё изделие сам, минуя каталог Solar. (1) Изготовитель — American Battery Charging, LLC, сайт abc-chargers.com; страница открыта 18.09.2026, цен на ней нет, напечатано «Call for a Quote (877) 572-7575» и «Custom solutions built-to-spec». (2) Заводской канал Solar Turbines PartStore — то же изделие под номером Solar, карточка закрыта авторизацией дилера. Авторизованного дистрибьютора ABC и независимого склада по этому изделию не найдено. Смысл строки в том, что выбор между (1) и (2) — это выбор между ценой изготовителя и ценой каталога машиностроителя за то же устройство.

контакты: Изготовитель, дословно с титульного листа руководства: «1580 SUNFLOWER AVE. COSTA MESA, CA 92626 / TELEPHONE: 714-477-1599 / FAX: 714-896-9679 / E-MAIL: SERVICE@ABC-CHARGERS.COM». С сайта abc-chargers.com, открытого 18.09.2026: «Call for a Quote (877) 572-7575». Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404).

что мешает закрыть строку: Мешает только отсутствие письменного предложения — изготовитель и номер уже закрыты документом. Следующий шаг: письмо в ABC на service@abc-chargers.com (копия по телефону +1 714-477-1599) с запросом цены и срока на 4 шт ABC11B-120-10 под вход 208/220/230/240 В, Solar P/N 1060367-500. Чтобы предложение пришло за то самое изделие, с установки нужны ровно четыре вещи: (1) фотография шильдика зарядного устройства — обозначение модели и заводской номер; (2) фактическое напряжение питающей сети на объекте (в ряду есть исполнения на 100/110/120, 208...240, 380...415 и 440...480 В, и они различаются только этим); (3) частота сети — в руководстве отдельно оговорено «AC Input Frequency: 50 Hertz Models: 47-63 HZ»; (4) наличие на месте помехоподавляющего фильтра и платы многоканальной сигнализации — по руководству фильтр X1 ставится только на исполнения -500...-800, и его присутствие надо подтвердить, иначе предложение придёт на другую комплектацию.

чем подтверждено: Расхождений с входными данными по существу нет: изготовитель ABC, модель ABC11B-120-10 и реквизиты руководства 64073 Rev. 5 от 09.09.2021 я подтвердил чтением самого документа, а не поисковой сводкой. Уточняю три вещи против записи строки. Первое: модель ABC11B-120-10 НЕ тождественна номеру 1060367-500 — она же стоит против -100, -900 и -1300, и различает их только входное напряжение; в записи это потеряно, а в заказе потеря обернётся не тем изделием. Второе: запись называется исполнение «-600/-700/-800 (208-240 VAC)», тогда как в таблице руководства к этой группе входного напряжения относится и само -500 — группа 208/220/230/240 В это -500, -600, -700, -800. Третье: телефон +1 877 572 7575 из строки заявки — это номер для запроса предложения с сайта, а сервисный телефон изготовителя на титуле руководства другой: 714-477-1599. Отдельно: наименование «зарядное устройство» в заявке читается верно, но сам ряд 1060367 включает и части к устройству — в нашей базе по тому же чертежу лежит «1060367-2 ПЛАТА Солар Taurus 70 ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА», поэтому при запросе надо прямо писать, что нужен аппарат целиком.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

MW35025B/01 · Siemens · 20 шт · экспозиция 18 200 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 2 Сименс SGT-400 MW35025B/01

что это: Заглушка бороскопического (смотрового) лючка второй ступени СИЛОВОЙ турбины в сборе — узел доступа для осмотра лопаточного аппарата эндоскопом без разборки машины. Стоит на корпусе силовой турбины газотурбинного двигателя SGT-400. Основание, дословно: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) — «121 MW35025B/01 BORESCOPE PLUG ASSEMBLY - PT STAGE 2 4 pcs». Независимо от нашего листа, перечень запчастей SGT-400 у Shenzhen Blaze Turbine (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>), строка 54 таблицы с заголовком «SR NO | PART NO. | REV PART NO | DESCRIPTION | QTY | UNIT»: «54 | MW35025B/01 | ESP000936 | BORESCOPE PLUG ASSEMBLY - PT STAGE 2 | 8 | EA». Наша запись gt/data/pn_db.json, строка 316: «"pn": "MW35025B/01", "desc": "СБОРКА ЗАГЛУШКИ БОРЕСКОПА - СТУПЕНЬ 2", "esp": "ESP000936", "mach": "SGT-400"». Разбор групп номера сделан нашей же перепроверкой парной позиции (gt/data/ship_reverify.json, строка про MW35024B/01): «MW35 — силовая турбина ..., MW33 — компрессорная турбина (MW33048A — BORESCOPE PLUG - CT STAGE 1 ...)». Слово ASSEMBLY против простого PLUG у MW33048A означает узел (заглушка с блоком и уплотнением), а не одну деталь: в том же перечне блок лючка идёт отдельным номером MW33324A «BORESCOPE PLUG BLOCK».

кто делает на самом деле: Siemens (конструкторская документация завода промышленных турбомашин в Линкольне, наследие Ruston/Alstom). Сторонний изготовитель НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат, а не пропущенная проверка: Отрицательные измерения с положительным контролем: filtersource.com/cross-reference — «No cross-reference for MW35025B/01 found»; compressorfiltersupply.com (поиск по номеру) — «Showing 0 result(s) matching MW35025B/01». Контроль того же кросса по номеру Hydac 2600R010BN4HC отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hydac» — значит поиск работает, и ноль по нашему номеру является измерением, а не промахом. Позиция чертёжная, покупного изделия за ней не видно: весь ряд заглушек и блоков лючков (MW33048A, MW33312B, MW33314A, MW33324A, MW35033A, MW35024B/01) принадлежит той же номенклатуре. Единственный продавец, у которого номер есть в перечне, прямо заявляет реверс-инжиниринг и отсутствие авторизации Siemens и требует чертёж или образец.

его номер: Кросс-номер Siemens ESP000936 (перечень turbineblade.net, строка 54). Номер стороннего изготовителя не установлен.

жизненный цикл: Действующая чертёжная позиция действующего семейства SGT-400. О снятии с производства не заявлено нигде: у Siemens Energy это машина текущего производства.

у кого найдено: Проверено и цены нет: turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list (ответ 200, таблица из 186 строк, ни одного валютного знака, работа по чертежу или образцу); лист-первоисточник Hangzhou (ответ 200, ноль валютных знаков на всех 436 позициях); страница Siemens Energy по SGT-400 — рекламнотехническая, цен и корзины нет; hardtoget.parts/stock-list — номера нет; filtersource.com и compressorfiltersupply.com — ноль по номеру. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de/siemens-sgt400-spare-parts — ответ 503; aeroturbinespare.com — соединение сброшено.

природа цены: Цена не найдена ни на одной открытой карточке. Перечень, где номер стоит, — производственное предложение без цен, а не склад.

остаток: 0. Остаток не заявлен ни одним каналом ни числом, ни отметкой. Количества 8 EA и 4 EA в чужих перечнях — рекомендованный запас на машину, а не складской остаток.

срок: Не объявлен. По каналу изготовления по чертежу срок не назначается до получения чертежа или образца.

на наш объём: Заявленные 20 шт — сумма двух записей об ОДНОЙ позиции: 4 шт из дословного перевода первоисточника (позиция 121) плюс 16 шт из строки русского блока «PT2 штекер бороскопа в сборе Сименс SGT-400 MW35025B/01» (gt/data/rfq_demand.json, строки 481 и 1014). Собственный английский лист заказчика даёт 4 шт (gt/data/ship_english_source.json: «qty_en: 4», «qty_request: 20.0», «lines_in_request: 2», «qty_match_total: false»). Чужая ведомость ЗИП по этому же номеру даёт 8 EA. Ступени цены от количества проверить нечем: ни один канал цену не публикует.

что закладывать: Строку не закупать и в сумму лота по количеству 20 шт не ставить. Спросить у заказчика: сколько лючков второй ступени силовой турбины физически на машине, сколько машин в заявке, и нужна ли сборка целиком или достаточно заглушки — у компрессорной турбины блок лючка идёт отдельным номером (MW33324A), и если у силовой так же, часть стоимости сборки не понадобится. Параллельно запросить ТКП у Siemens Energy по номеру ESP000936 и у Skyline Turbine Services по чертежу.

канал закупки: Изготовитель (Siemens Energy) либо изготовление по чертежу или образцу. Авторизованного дистрибьютора по этому номеру не найдено. Независимого склада нет. Сток-трейдер: Открытый сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки).

контакты: Siemens Energy (канал изготовителя): support@siemens-energy.com, contact@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (КНР, неоригинал, изготовление по чертежу или образцу; авторизации Siemens не имеет): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Skyline Turbine Services (Нидерланды) — европейская альтернатива по чертежу.

что мешает закрыть строку: Мешают два пробела. Первый: ни одной цены ни в одном канале, поэтому вилка 320-1500 USD ничем не обеспечена (в нашем же основании она названа «экспертная вилка по типу узла»). Второй: количество в строке удвоено сложением двух записей об одной позиции. Что нужно с изделия: чертёж сборки или сам образец (для канала изготовления), состав сборки (заглушка, блок, уплотнение — что именно входит), и с машины — число лючков РТ второй ступени и число машин.

чем подтверждено: Что нового против прежней проверки: получена дословная строка независимого перечня с кросс-номером Siemens ESP000936; подтверждено, что «СТУПЕНЬ 2» относится к силовой, а не к компрессорной турбине; открытый сток-лист hardtoget.parts проверен и номера на нём нет; два независимых фильтровых и кроссовых дома дали документированный ноль. Источник turbineblade.net и лист Hangzhou — одного происхождения, поэтому как два независимых подтверждения они не считаются.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/60040233/16 · Siemens · 4 шт · экспозиция 18 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН СИМЕНС SGT-400 64/60040233/16

что это: Пневматический вентиляционный клапан в сборе. Дословно: «2.4 | 3.1 | Pneumatic vent valve assembly | 64/60040233/16 | 4 | pcs» (раздел «Valving Kit»; системная ссылка 3.1 — та же, что у «Solenoid valve 64/60040226/1C», то есть газотопливная группа). Русское «ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН» в заявке — машинный перевод «vent valve», то есть клапан ВЕНТИЛЯЦИИ газового тракта, а не «выпускной». Слово ASSEMBLY существенно: это сборка (корпус, поворотный привод, пилотный соленоид), а не отдельный клапан. Диаметр, давление и класс взрывозащиты по номеру не опубликованы. ПОПРАВКА К НАШЕЙ ЗАПИСИ: позиция в листе — 2.40, а не 2.41; 2.41 это «Pressure regulator 64/60050060/16» (лист сортирует номера как строки, поэтому «2.4» стоит между 2.39 и 2.41).

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В `pn_db.json` стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем купунного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Номер стоит в действующем перечне комплектных наборов ЗИП SGT-400 (4 шт на набор), значит поддерживается. О преемнике сведений нет. Настораживает дубль функции внутри базового номера: /25 подписан так же, как /16 — либо два типоразмера, либо ревизия; открытые листы этого не разделяют.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще, china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрыт единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номера нет. Совпадение по количеству есть с другим документом: комплектный набор в открытом листе тоже указывает 4 шт на набор.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Это единственный опознанный номер из трёх в группе, и именно на нём видно, что вилка построена неверно: документ говорит ASSEMBLY (сборка с приводом и пилотом), а наше основание называет позицию «выпускным клапаном, функционально проще запорного» и потому ставит вилку ниже. Вилку /16 нельзя считать производной от /17 по простоте — её надо строить отдельно, как сборку.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Основание вилки: «экспертная вилка (тот же типоряд 64/60040233/xx)» плюс «функционально проще запорного (/17), поэтому вилка чуть ниже». Документ говорит обратное, а «выпускной» — ошибка перевода слова vent.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60040233/16. Опознание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: `maker_short` пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

MD3K02007-00 · Mi Swaco · 24 шт · экспозиция 17 400 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Привод Schlumberger MD3K02007-00

что это: HE привод в смысле двигателя или редуктора. Это пневматическая камера (надувной резиновый рукав) с рычажным замком типа V-toggle для прижима и натяжения сит вибросита M-I SWACO серии MD (MD-2, MD-3). Физически — маслостойкое резиновое изделие длиной 1820 мм, шириной 50 мм, толщиной 10 мм, массой 1,4 кг; при подаче воздуха раздувается и через рычажный замок прижимает сито к раме. Узел — ситовая рама (дек) вибросита, система крепления сит. Основание — карточка продавца, дословно: «SWACO MD shaker ACTUATOR, PNEUMATIC WITH V-TOGGLE MD3K02007-00», описание «oil-resistant pneumatic bladder», «Length 1820mm, width 50mm, thickness 10mm», «1.4kg», совместимость «MD3 shaker». Ссылка: <https://www.prmdrilling.com/products/swaco-md-shaker-actuator-pneumatic-with-v-toggle>. Второй независимый источник с тем же номером: карточка «MI SWACO ACTUATOR MD3K02007-00» на alibaba.com (https://www.alibaba.com/product-detail/MI-SWACO-ACTUATOR-MD3K02007-00_1601151492663.html) — содержимое страницы снять не удалось, опознание опирается на её заголовок. Сама машина в действующем каталоге изготовителя: «MD-3 Triple-Deck Shaker» на slb.com.

кто делает на самом деле: Номер принадлежит M-I SWACO, то есть SLB: префикс MD3 указывает на семейство вибросит MD-3, а бренд M-I SWACO держится в действующем каталоге SLB (страница MD-3 Triple-Deck Shaker размещена на slb.com). Изготовитель самого изделия HE УСТАНОВЛЕН: надувная камера — покупное резиновое изделие, его делает резиновый завод по подряду, и по номеру M-I SWACO это имя не вскрывается. Версия заказчика «Привод Schlumberger» верна лишь в части владельца номера и неверна по существу изделия: это не привод, а пневмокамера.

его номер: MD3K02007-00 (M-I SWACO / SLB); номер изготовителя резинового изделия не установлен

жизненный цикл: Номер действующий: вибросито MD-3 состоит в действующем каталоге SLB, номер точно воспроизведён в заголовках карточек двух независимых продавцов запасных частей. Преемник не объявлен и не нужен. Аналоги того же класса делают независимые изготовители запасных частей к виброситам, но конкретного проверенного перекрёстного номера по этой проверке нет.

у кого найдено: Premium (Liaoning) Oilfield Technology Co., Ltd, prmdrilling.com: цены на странице HET, вместо неё дословно «Get The Latest Quote». Ссылка: <https://www.prmdrilling.com/products/swaco-md-shaker-actuator-pneumatic-with-v-toggle>

природа цены: нет; цена закрыта кнопкой запроса

остаток: не указано ни у одного канала

срок: не указан ни у одного канала

на наш объём: Потребность 24 шт. Ступеней цены от количества нет, поскольку цены нет вовсе. Изделие расходное и одинаковое для всех деков, поэтому 24 шт. — нормальная партия для адресного запроса со скидкой за объём; числом это не подтверждено.

что закладывать: Адресный запрос цены и срока на 24 шт. у Premium (Liaoning) Oilfield Technology через форму карточки и у SLB на оригинал; в запросе указать размеры 1820 x 50 x 10 мм и требование маслостойкой резины.

канал закупки: Изготовитель (SLB / M-I SWACO) — канал есть, открытого прайса нет. Независимый изготовитель запасных частей: Premium (Liaoning) Oilfield Technology Co., Ltd (prmdrilling.com) — карточка с точным номером жива, но цена закрыта кнопкой запроса, дословно «Get The Latest Quote», наличия и срока на странице нет. Второй независимый канал — карточка на alibaba.com с тем же номером. Авторизованных дистрибьюторов с открытой ценой не найдено. Сток-трейдеров по номеру нет.

контакты: На открытой странице prmdrilling.com контакты не увидены — только форма запроса цены; наименование продавца на странице указано как «Premium (Liaoning) Oilfield Technology Co., Ltd.». Из нашей базы (значатся как по этой детали, но на открытой странице я их не увидел, поэтому помечаю): premiumzhangfuzhe@foxmail.com, +86 137 1787 9353.

что мешает закрыть строку: Изделие опознано точно, но цены нет ни у одного канала: оба независимых продавца держат цену закрытой. Следующий шаг — адресные запросы. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) модель вибросита по шильдику (MD-2 или MD-3) и число деков, чтобы подтвердить применимость номера; 2) подтверждение, что требуется именно пневматическая камера прижима сит, а не рычажный замок и не пневмоцилиндр — в заявке изделие названо «привод», что вводит в заблуждение; 3) требуется ли камера отдельно или в сборе с рычажным замком V-toggle; 4) рабочее давление воздуха в системе прижима и рабочая температура; 5) допускается ли неоригинальное изделие или требуется только оригинал SLB.

чем подтверждено: Существенное для бюджета уточнение класса изделия: снятые с карточки размеры и масса (1820 x 50 x 10 мм, 1,4 кг, маслостойкая резина) описывают резиновый рукав, а не механический привод. Это не цена и в вердикт не идёт, но при переговорах надо исходить из того, что предмет закупки — резинотехническое изделие, а не узел привода; при 24 шт. разница между этими двумя трактовками определяет порядок суммы. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «M-I SWACO / SLB (владелец номера); изготовитель изделия не установлен». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1756-CN2R · Solar · 12 шт · экспозиция 17 100 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Интерфейсная карта Солар Taurus 60S 1756-CN2R

что это: Интерфейсный модуль сети ControlNet для шасси ControlLogix (Bulletin 1756) с резервированием среды передачи. Каталожное описание изготовителя дословно: «ControlNet Redundant Interface Module (100 connections)». Два разъёма BNC (основной и резервный канал коаксиала), скорость 5 Мбит/с, до 128 соединений Logix и до 131 соединения всего, до 99 узлов сети; рабочая температура 0...60 °C, ток по объединительной плате 1300 mA при 5 В и 3 mA при 24 В. Исполнения XT у этого артикула нет — модуль обычного температурного диапазона, для шкафа.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка; артикул принадлежит Rockwell.

его номер: 1756-CN2R

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки 5 дней. Одновременно это объявленный изготовителем преемник снятого 1756-CNBR (строка 3 этой же заявки) — то есть изделие поддерживается и будет поддерживаться. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1756-CN2R.html>

минимум: 433.04

максимум: 6159.33

авторизованный канал: 6159.33

у кого найдено: 1) PLC Department, <https://www.plcdepartment.com/products/1756-cn2r-allen-bradley> — «Surplus - Tested (With Warranty)» 700,00 USD, остаток 6 шт, гарантия 1 год, отгрузка в день заказа при заказе до 13:00 CST; «New / Open-Box Surplus» 1 342,00 USD, остаток 5 шт. 2) IQElectro, <https://iqelectro.com/products/1756-cn2r-allen-bradley-redundant-controlnet-module-for-controllogix-chassis> — 1 199,00 USD (артикул позиции 1756-CN2R). 3) Lenmark, <https://www.lenmark.com/products/controllogix-controlnet-redundant-bridge-module-1756-cn2r> — дословно «\$600 CAD», состояние «Surplus New», «Only 1 unit left», продажа «As-Is», без возврата; в пересчёте по справочному курсу 1 USD = 1,385763 CAD из gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026 это 433,04 USD за штуку — оговорка обязательна, банк даст другой курс. 4) NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный), <https://www.needco.com/product/detail/241121/allen-bradley-rockwell-1756-cn2r> — дословно «\$6,159.33 /ea», наличие «Contact your sales rep for availability». Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Четыре цены разной природы: склад бывшего в эксплуатации с проверкой, новый в открытой упаковке, сток «как есть» и прайс авторизованного дистрибьютора. Складывать их в одно число нельзя.

остаток: Названо числом только у PLC Department: 6 шт «Surplus - Tested» и 5 шт «New / Open-Box», всего 11 шт, проверка остатка каждые сутки. Lenmark — «Only 1 unit left». IQElectro — наличие есть, числом не названо. Авторизованный канал — «Contact your sales rep for availability», остатка нет. Итого числом подтверждено 12 шт у двух продавцов, но тремя разными состояниями товара и по трём разным ценам.

срок: PLC Department — отгрузка в день заказа при заказе до 13:00 CST. Изготовитель — 5 дней. IQElectro и Lenmark срок не указывают.

на наш объём: Потребность 12 шт. Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец; PLC Department по состоянию «New / Open-Box» вместо ступеней предлагает назвать количество в запросе: «Send your QTY needed & we reply in ~5 min or less during business hours». Остаток против объёма: 6 + 5 = 11 шт у PLC Department плюс 1 шт у Lenmark — ровно 12 шт, но это сборка из трёх состояний товара по ценам 700,00 / 1 342,00 / 433,04 USD, а не однородная партия. ИЗМЕНИЛОСЬ С ПРОШЛОГО ЗАМЕРА: у PLC Department остатки были 7 и 4 шт, стали 6 и 5 шт; цена нового в открытой упаковке была 1 356,99 USD, стала 1 342,00 USD; цена бывшего в эксплуатации осталась 700,00 USD. Витрина живая и обновляется.

что закладывать: PLC Department как основной источник: единственный продавец с остатком числом по обоим состояниям и с гарантией на проверенный товар. Закупку вести двумя строками — 6 шт по 700,00 USD и 5 шт по 1 342,00 USD, двенадцатую единицу добирать отдельно и не по цене первых.

канал закупки: Четыре независимых продавца с ценой на странице плюс авторизованный канал. 1) PLC Department (Техас, США) — независимый склад с двумя состояниями товара и остатками числом. 2) IQElectro — независимый склад, прямая оговорка «IQElectro is NOT an Authorized Dealer of this product... NOT an Authorized Distributor or in any way affiliated with Rockwell Automation», товар из складских излишков, заводская гарантия не действует. 3) Lenmark (Ванкувер, Канада, код 604) — сток-трейдер, продажа «как есть», без возврата. 4) Авторизованный канал — NorthEast Electrical (Sonepar). 5) Rexel USA (та же группа, что Platt Electric Supply — в подвале страницы соседствуют знаки Platt, Rexel и Gexpro) — артикул заведён, но цена и остаток только после входа в кабинет: «Sign In or Register to view pricing and more». ВАЖНО ПРО ОДНУ ГРУППУ: needco.com и codale.com — витрины одной группы Sonepar USA; Platt и Rexel USA — одна группа Rexel. Из пяти адресов независимы друг от друга только три: PLC Department, IQElectro, Lenmark.

контакты: PLC Department: contact@plcdepartment.com, +1 833 800 7748. NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный): northeastonline@needco.com, +1 800-897-1769. Lenmark: +1 604-449-1880. IQElectro: страница <https://iqelectro.com/products/1756-cn2r-allen-bradley-redundant-controlnet-module-for-controllogix-chassis>

что мешает закрыть строку: Однородной партии 12 шт нет: объём собирается из трёх состояний товара по трём ценам, а заказчику в энергосети, скорее всего, нужны одинаковые модули одной ревизии. Второе — разрыв между вторичным рынком и авторизованным каналом: 700-1 342 USD против 6 159,33 USD. Если заказчик потребует новое изделие с заводской гарантией, вилка перестает работать.

чем подтверждено: Подтверждено заново и расходится с входными данными в двух числах: остатки у PLC Department теперь 6 и 5 шт (было 7 и 4), цена нового в открытой упаковке 1 342,00 USD (было 1 356,99). Наши данные не исправлял — записал оба замера. Добавлено сверх входных данных: прайс авторизованного канала 6 159,33 USD, независимые цены IQElectro 1 199,00 USD и Lenmark 600 CAD. Подтверждено: статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя. Не смог: открыть Radwell (403) и получить цену у Rexel USA и Kempston Controls — обе требуют входа в кабинет либо отдают отказ 405.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

301315-13 • Solar • 4 шт • экспозиция 17 000 USD • вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

ПАКЕТ ДИСКОВ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 301315-13

что это: Пакет гибких дисков (мембран) сухой дисковой муфты линии вала — сменный упругий элемент, который передаёт крутящий момент и отработывает несоосность и тепловое расширение между турбиной и приводимой машиной. Смазки не требует, изнашивается и меняется отдельно от полумуфты. ОСНОВАНИЕ по типу муфты в пакете — спецификация пакета изготовителя, дословно, п. 4.2.8 «Shaft Coupling»: «Solar's standard shaft interconnect is a Kor-Flex dry coupling» («TAURUS 60 Turbomachinery Package Specification, Oil & Gas Applications», 83 страницы, <https://d3pcsg2wj9izr.cloudfront.net/files/28661/download/361630/Taurus60GasTurbinesBrochure.pdf>, загружено 18.09.2026). ОСНОВАНИЕ по тому, что базовый чертёж 301315 — это именно группа муфты: в нашей базе по нему же стоят «301315-702 COUPLING, SHEAR» (муфта со срезным элементом) и «301315-14 SET, BOLT, QTY, 16, WASHERS, NUTS» — комплект из 16 болтов с шайбами и гайками, то есть ровно тот крепёж, которым пакет дисков стягивается к полумуфтам (gt/data/pn_db.json).

кто делает на самом деле: Kor-Flex — сегодня бренд Regal Rexnord. Но основание у этого утверждения ровно то, что написано выше, и границу его называю прямо: документом закрыто, что ШТАТНАЯ муфта пакета Taurus 60 — сухая муфта Kor-Flex; НЕ закрыто, что чертёж 301315-13 есть в каталоге Kor-Flex и что на конкретных агрегатах ЛУКОЙЛа стоит именно она. Две оговорки к документу: слово «standard» в нём допускает исполнения по опции, а сама спецификация выпущена для компрессорных пакетов и пакетов механического привода, тогда как наши позиции — генераторные установки. Поэтому изготовитель узла назван по документу, а изготовитель ДЕТАЛИ под номером 301315-13 считаю неустановленным.

его номер: Не установлен. Заводское обозначение пакета дисков Kor-Flex складывается из типоразмера и стиля (например 203, 303, 304, 354, 453 и стиль KD, KD20, KD21, KD23), и ни того, ни другого у нас нет. Пока их нет, прямого складского артикула изготовителя не существует — есть только номер чертежа Solar.

жизненный цикл: Линия изготовителя жива: дисковые муфты серии KD Kor-Flex стоят действующими карточками в каталоге Regal Rexnord (страницы вида regalrexnord.com/products/couplings/disc-couplings/... по стилям KD20, KD21, KD23 и типоразмерам 204, 304, 354 видны в выдаче на 18.09.2026; сами карточки я не открывал, поэтому утверждаю только наличие действующего раздела каталога). По номеру Solar 301315-13 — ни подтверждения выпуска, ни снятия: в открытых источниках номер не встречается ни разу.

у кого найдено: Цены по номеру 301315-13 нет ни одной. Отдельно снимаю ориентир, который стоит в строке заявки: «Kor-Flex 303 KD MTDP, Rexnord PN 1963669 — 1857,07 USD, отгрузка 1 день (MROSupply)». Это цена ДРУГОГО изделия — конкретного типоразмера и стиля муфты, которые у нас не определены. Ни в вилку, ни в сумму закупки по нашей строке она не идёт, и в этом прогоне я её не перепроверял.

природа цены: не найдена

остаток: Ноль. Ни одного открытого предложения по номеру не найдено.

срок: Не определён. По номеру Solar срока нет; у изготовителя муфт срок зависит от типоразмера и стиля, которых мы не знаем.

на наш объём: Объём 4 шт. Ступеней цены от количества нет, потому что нет цены. Существенно другое: единица заказа не определена — «пакет дисков в сборе» у Kor-Flex продаётся комплектом на одну муфту, а муфта в линии вала одна на агрегат; надо понять, 4 шт это 4 агрегата или 4 пакета на меньшее число агрегатов. Кроме того, пакет дисков меняется вместе с крепёжным комплектом (в базе это отдельный номер 301315-14 на 16 болтов) — его в заявке нет, и об этом стоит спросить заказчика.

что закладывать: Закладывать нечего, цены нет. Ценность строки в другом: изготовитель узла назван документом, и это переводит позицию из каталога машиностроителя в каталог производителя муфт, где такая деталь — складская. Снимать данные с муфты нужно до любого запроса цены: без типоразмера и стиля запрос уйдёт впустую. Нашу вилку 1 500-7 000 USD ни подтвердить, ни опровергнуть не могу.

канал закупки: По номеру Solar канала нет. Рабочих направлений два, и оба открываются только после снятия данных с муфты. (1) Изготовитель и его дистрибьюторы промышленных муфт — Regal Rexnord / Kor-Flex: у них пакет дисков это каталожная позиция, а не позиция каталога машиностроителя. (2) Заводской канал Solar Turbines PartStore по номеру чертежа — закрыт авторизацией. Сток-трейдерского предложения нет: в сток-листе HardToGet.Parts номера 301315 нет (проверено поиском по загруженной странице).

контакты: Контактос Regal Rexnord / Kor-Flex не привожу: ни одной их страницы в этом прогоне я не открывал, а брать телефоны из поисковой сводки нельзя. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404).

что мешает закрыть строку: Строку держит отсутствие данных с изделия. Нужно ровно это, всё снимается с агрегата или с чертежа муфты: (1) шильдик или бирка муфты — изготовитель, типоразмер и стиль (например «303 KD 20»); (2) исполнение по моменту — среднего момента (MTDP) или высокого (HTDP); (3) наружный диаметр пакета дисков и число болтовых отверстий, замер по месту; (4) диаметр расточки полумуфты и тип посадки; (5) сборочный чертёж линии вала пакета или страница ведомости запасных частей Solar с номером 301315-13. Пункты (1) и (2) — минимум, при котором можно писать изготовителю.

чем подтверждено: Против записи строки поправка одна, но важная. В заявке сказано: «изготовитель узла установлен: штатное соединение валов на Solar Taurus 60 — сухая дисковая муфта Кор-Flex». Документ я нашёл и цитату привёл дословно, так что сама посылка верна — но в записи она подана как установленный изготовитель ДЕТАЛИ, а закрыт ею только тип муфты ПАКЕТА. Наша же внутренняя методика прямо помечает такой вывод слабым: в gt/data/ship_maker_basis.json записано, что 18.09.2026 разведка дважды опровергла разметку, где изготовитель был выведен из КЛАССА изделия, а не из документа. Здесь документ есть, но он о муфте, а не о чертеже 301315-13, поэтому в поле «изготовитель» я ставлю оговорку, а не факт. Второе: терминология сходится независимо от муфты — «пакет дисков в сборе» это дословный перевод «disc pack assembly», и по тому же базовому чертежу в нашей базе стоит комплект из 16 болтов с шайбами и гайками, чем пакет дисков и стягивается. Третье: поиск по номеру 301315 не дал ни одного предложения — номер в открытом обороте отсутствует. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Kor-Flex / Regal Rexnord — по документу для муфты пакета, не для этого номера». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

525743000 · Schlumberger Company · 4 шт · экспозиция 17 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Вал трансмиссионный 525743000

что это: Вал трансмиссионный силового конца (привода) трёхплунжерного цементирувочного насоса цементирувочного скида Schlumberger/Dowell CPS-763. Физически — крупногабаритная поковка из легированной стали: обработанные посадочные шейки под подшипники, шлицевое либо шпоночное соединение, термообработка; передаёт крутящий момент от редуктора на коленчатый вал насоса. Узел — трансмиссия (силовой конец) насоса, а не гидроблок. Основание — дословно наша запись, файл /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/pn_db.json: {"pn": "525743000", "mach": "Цементирувочный агрегат CPS-763", "desc": "Вал трансмиссионный 525743000", "qty": 4, "cli": "HBN"}. Машина существует и состоит в действующем каталоге изготовителя: страница «CPS 763 Cement Pumping Skid for Ultradeep Water» на slb.com (https://www.slb.com/products-and-services/innovating-in-oil-and-gas/well-construction/well-cementing/skid-mounted-cementing-units/cps-763-ultradeepwater-cementing-pump); технических характеристик со страницы снять не удалось — отдаётся только навигация, поэтому мощность и давление агрегата здесь не приводятся.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 525743000 — девятизначный внутренний номер Dowell/Schlumberger (SLB), то есть номер владельца машины, а не изготовителя вала. Версия задания о принадлежности номера Drillmec, Bentec или National Oilwell прямо ОПРОВЕРГАЕТСЯ: номенклатура Drillmec — восьмизначные номера вида 019xxxxx, что подтверждено каталогом запасных частей насоса Drillmec 12T1600 на drillingbase.com (дословно: «Ø 6 ¾" liner and piston kit | Position 3 | 01917447 | 3 | 6-1/4" liner», заголовок списка — «Drillmec 12T1600 Triplex Mud Pump»); формат 525743000 к этому ряду не относится. Сам вал изготавливает механообрабатывающий подрядчик SLB, его наименование в открытых источниках не раскрыто.

его номер: не установлен; номер владельца номенклатуры — 525743000 (Dowell/SLB)

жизненный цикл: Агрегат CPS-763 состоит в действующем каталоге SLB (раздел skid-mounted cementing units), то есть позиция не снята с производства по машине. По самому номеру открытого подтверждения действующего статуса нет: девятизначный ряд Dowell в открытые базы ведомостей не выложен. Преемник номера не объявлен и не найден. Взаимозаменяемости с чужой номенклатурой установить не удалось.

природа цены: нет

остаток: 0 — ни одного предложения по номеру не найдено

срок: не установлен

на наш объём: Потребность 4 шт. Ступеней цены от количества нет, потому что нет предложений. При изготовлении по чертежу партия 4 шт. распределяет затраты на оснастку и настройку лучше единичного заказа, но числом это не подтверждено и в расчёт не идёт.

что закладывать: Запрос изготовителю (SLB) на номер 525743000 и параллельно — подготовка к изготовлению по чертежу: получить от заказчика чертёж либо снять образец.

канал закупки: Изготовитель (SLB) — единственный подтверждённый канал. Авторизованных дистрибьюторов на запасные части цементирувочных скидов SLB не публикует. Независимых складов и сток-трейдеров по номеру не найдено: проверены поиск по номеру, поиск по соседним номерам того же ряда, открытые базы ведомостей drillingbase.com. Практически исполнимый путь — изготовление по чертежу либо по снятому образцу на механообрабатывающем заводе; поковка 42CrMo с термообработкой обходится дешевле низа нашей вилки, но это оценка, а не предложение.

контакты: Реальных контактов по этой детали на открытых страницах не увидено. Из нашей базы (кластерные, по классу «механика и приводы», НЕ по этой детали): Transcyko, Тайвань, evachen@transcyko.com, +886 6 581 8117; Nabors/Canrig, США, press.contact@nabors.com, +1 281-874-0035; H&D Distributors, Irving, TX, sales@hddistributors.com, +1 972 807 8960. Помечено: взято из нашей базы, по этой детали не подтверждено.

что мешают закрыть строку: Номер закрыт: канал только изготовитель, вторичного рынка нет, цены нет. Следующий шаг — письменный запрос в SLB на номер 525743000 с указанием машины CPS-763 и, параллельно, запуск пути изготовления по чертежу. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) чертёж вала трансмиссионного поз. по сборочному чертежу CPS-763 с допусками, либо разрешение снять и обмерить вал с агрегата; 2) полная длина вала и диаметры всех посадочных шеек с допусками и шероховатостью; 3) тип и параметры шлицевого соединения (стандарт DIN 5480 или SAE, модуль, число зубьев) либо размеры шпоночного паза; 4) марка стали и режим термообработки, твёрдость поверхности шеек; 5) заводской номер и год выпуска агрегата CPS-763 и его конфигурация трансмиссии; 6) допускает ли заказчик неоригинальное изготовление по чертежу, или требуется только оригинал SLB.

чем подтверждено: Строка формирует наибольшую экспозицию лота (17 000 USD по середине вилки при 4 шт.) и при этом не имеет ни одного подтверждающих цены. Отдельно: девятизначный ряд Dowell/SLB опознан как таковой, и это снимает версию о Drillmec и NOV — искать надо у SLB, а не у итальянских и американских изготовителей буровых установок. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не установлен». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

RW21222/4 · Siemens · 1 168 шт · экспозиция 16 936 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ВИНТ - M8 Сименс SGT-400 RW21222/4

что это: CAP SCREW M8 — винт крепления узла камеры сгорания SGT-400. В каталоге дилера турбинного ЗИП напечатано дословно «SIEMENS CAP SCREW RW21222/4», кол-во 12 шт на комплект; в том же списке рядом «SIEMENS COMBUSTION CHAMBER MW21215G» и «SIEMENS DISC SPRING MW21221», а также однотипные «SIEMENS CAPSCREW RW21222/2» и «RW21222/3». Второй независимый список того же дилера подтверждает строки «RW21222/2 — CAP SCREW», «RW21222/3 — CAP SCREW», «RW21222/4 — CAP SCREW», «RW21222/6 — CAPSCREW». Это чертёжная деталь Ruston/Lincoln (RW-номер), а не товарный DIN 912. Прежняя запись подтверждена по существу; расхождение по норме — каталог дилера даёт 12 шт на комплект, наша запись 16 шт на двигатель.

кто делает на самом деле: Не установлен, и похоже, что его нет. Под шильдой Siemens здесь стоит собственная чертёжная деталь Lincoln (наследие Ruston/Alstom, SGT-400 = Cyclone), а не перемаркированное изделие обычного изготовителя. Решающее подтверждение: дилер, который печатает эти номера, прямо требует «Drawings or used samples for reverse engineering» — то есть каталожного кросса на изделие не существует, номер воспроизводит по чертежу или по образцу. Приём с опознанием настоящего изготовителя по английскому описанию OEM на этой позиции не срабатывает: описание исчерпывается словами CAP SCREW, а класс материала для горячей зоны в описании не раскрыт ни на одной странице.

жизненный цикл: Активна. Страница изготовителя подаёт SGT-400 как текущий продукт (диапазон 13–15 MBT, 12,9 и 14,3 MBT электрических, продано более 450 машин, свыше 11,7 млн часов наработки) и прямо перечисляет поддержку на весь срок службы: «long Term Programs (LTP), overhaul service,

field service, spare parts, service exchange, remote diagnostic service, and modernization and upgrades». Снятия номера, преемника или уведомления о прекращении выпуска не найдено. Легендарное имя (Ruston/Cyclone) на странице изготовителя не упоминается.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены от количества не найдено ни на одной странице: у обоих каталогов турбинного ЗИП, где номер вообще присутствует, колонки цены нет в принципе (проверено прямым вопросом к странице — «No price columns are present»), а у специалиста по жаропрочному крепежу прайс не публикуется вовсе, только «Call: 888-393-4517 or Submit a Request». Поэтому сказать, что будет на 1168 шт, нечем. Что известно по факту и важнее розницы: 1168 шт собраны из ДВУХ строк одного и того же листа «Энергосети» — 16 шт и 1152 шт. $1168 / 16 = 73$ машинокомплекта, при том что соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 комплектов. Экспозиция строки определяется этим количеством, а не ценой за штуку: если верны 10 комплектов, объём падает примерно в семь раз.

канал закупки: Рабочий канал есть, но он расчётный, а не витринный — цену дают только по запросу, ни один канал её не публикует. Три канала, подтверждённые своими страницами: (1) изготовитель — Siemens Energy (Lincoln), позиция обеспечивается штатной программой запчастей и капремонта на активный продукт SGT-400, это единственный авторизованный путь; (2) независимый сервис — Gas Turbine Services, называет себя «the largest Independent Service Provider offering onshore and offshore maintenance and lifecycle solutions», в перечне обслуживаемых машин прямо есть SGT-400 (а также TB5000/5400, SGT-100, SGT-200, SGT-300) и заявлен «strategic parts inventory», НЕ авторизованный дистрибьютор Siemens; (3) реверс по чертежу или образцу — turbineblade.net (Китай), у него номер RW21222/4 напечатан в двух списках, но заказ только при предоставлении чертежа либо изношенного образца. Сток-трейдеры позицию не держат: проверены Barakastock (результатов нет), Aeliya Marine Tech («No results could be found for 'RW21222'»), soluparts («Sorry, but nothing matched your search terms»), industrial-usa («No products were found, but you can send as a inquiry anyway»). Прежний вердикт pn_found_no_stock подтверждён полностью.

контакты: turbineblade.net (певерс по чертежу, Китай): peter@turbineblade.net, WhatsApp +86 135 4409 5201 — на странице подписано «Speak to an Expert». Gas Turbine Services (независимый сервис SGT-400): gts@gasturbineservices.com, Дания (Эсбьерг) +45 7546 8030, Великобритания (Линкольн) +44 1522 842700. Extreme Bolt & Fastener (жаропрочный крепеж A286/Inconel/Nimonic, прайса нет, только запрос): 888-393-4517. Больше на страницах ничего не было.

что мешает закрыть строку: Нужен чертёж RW21222/4 от заказчика: длина, материал, покрытие и момент затяжки. Без материала цену нельзя даже отнести к классу — товарная нержавейка, A286 и Nimonic по стоимости отличаются на порядок, а страницы каталогов материал не раскрывают. Замена на товарный DIN 912 класса 12.9 в зоне камеры сгорания недопустима, так что «дешёвый путь» закрыт по технике, а не по цене. Второе, тоже к заказчику: подтвердить количество — 1168 шт это 73 машинокомплекта по 16 шт, и цифра сложена из строк 16 и 1152 одного листа, тогда как соседний болт узла заказан на 10 комплектов. Пока чертежа и подтверждённого количества нет, строку закрыть нельзя ни по цене, ни по объёму.

чем подтверждено: Настоящей цены не найдено ни одной — ни заводской, ни авторизованного дистрибьютора, ни сток-трейдера, ни брокерской. Поэтому вилка 15–60 USD не подтверждена и не опровергнута: защищать её нечем, и подставлять вместо неё свою цифру я не стал. Чем подтверждено остальное: изделие и его место в машине — двумя независимыми страницами каталога SGT-400 одного дилера, где номер напечатан с английским описанием OEM дословно; отсутствие каталожного кресса — его же требованием чертежа или образца для реверса; жизненный цикл — страницей изготовителя. ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО для завтрашней защиты: вилка в проверяемой строке, похоже, взята от соседней позиции. В наших же данных для RW21222/4 записана вилка 4–25 USD (уверенность С), а 5–60 USD записано для RW21222/6 — винта того же узла. Строка ушла в КП с 15–60, то есть с верхом от /6. Середина при 4–25 даёт около 14,5 USD и экспозицию порядка 17 тыс. USD вместо 43,8 тыс. Обе вилки — экспертная догадка, ни одна не является ценой; но владельцу стоит знать, что число, от которого он собирается снижаться, получено переносом догадки с соседнего номера, а не измерением. Ограничения проверки, чтобы не выглядело полнее, чем есть: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поэтому обнаружение шло прямыми загрузками страниц; все универсальные поисковики отдали капчу либо 403 (DuckDuckGo HTML и lite, Bing выдал нерелевантное, Mojeek 403, Yandex SmartCaptcha, searx.be антибот), а peri-parts и eBay ответили 403 — то есть эти две витрины не проверены, и утверждать, что позиции там нет, я не могу. Ни одна цифра в этом ответе не взята из поискового сниппета. В нашей карточке есть ссылка на КП от Skyline Turbine Services b.v. в файле сделки 15488 — цены в базе не сохранено, и это самый короткий путь к настоящей цифре: поднять этот файл.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вывод переформулировать так. ИЗДЕЛИЕ: номер RW21222/4 подтверждён как «CAP SCREW» ОДНОЙ дилерской страницей (turbineblade.net, Shenzhen Blaze Turbine, дословно «SIEMENS CAP SCREW RW21222/4», 12 шт, цен нет, требует чертёж или образец). Размер M8 и место в узле камеры сгорания — из первоисточника самой заявки (gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) и русского наименования заявки, то есть подтверждением НЕ являются: наш ship_english_source.json прямо запрещает ссылаться на эту страницу как на независимый каталог. Исполнение (длина) в заявке не указано — блокирующий вопрос. Формулировать: «номер найден в дилерском каталоге как cap screw; исполнение и место установки не подтверждены независимым источником». ЦЕНА: говорить «цены нет» нельзя, пока не открыт файл из нашей же описи — gt/data/bitrix_tkp_index.json, охват «слово Энергосети»: входящее КП «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», file_id 5030822, сделка СП-166 41242, поставщик 21360, 1091 строка, 357 с ценой, суммы в CNY, RW21222/4 в списке артикулов с ценой. Второй адрес — «Перечень запчастей SGT-400 - для запроса ТКП.xlsx», file_id 3906568, сделка 18016, 484 строки, 382 с ценой. Это действие на минуты и оно закрывает

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод оставлен, но перед заказом инженер обязан закрыть три вещи, и одна из них — не про применимость, а крупнее её. 1. ЧТО ПОТВЕРДИТЬ ПО ЧЕРТЕЖУ (обязательно, иначе изготовление по реверсу бессмысленно). Запросить у Siemens Energy (Линкольн) по номеру RW21222/4: марку материала и класс прочности, длину и тип головки, покрытие и антизадирный состав, момент затяжки, сертификат EN 10204 3.1. Для крепежа камеры сгорания ожидается A286 (AMS 5731/5737) или Nimonic 80A; товарная легированная сталь 8.8/10.9/12.9 в этой зоне разупрочняется и к применению не допускается. Изношенный образец материал не показывает — реверс по образцу без химического и механического анализа даёт похожий винт, а не тот же. 2. ИСПРАВИТЬ ХРАНИМУЮ ЗАПИСЬ. Из `gt/data/ship\_lukoil.json`, rows[769]: убрать из `note` рекомендацию подбора по DIN 912 / ISO 4762 / DIN 933 и фразу про «максимальную экономию относительно OEM»; убрать AFT Fasteners из `cluster\_sellers` по этой строке (привязана карточка M6 DIN 7991 — другая деталь). Оставить формулировку из `gt/data/ship\_questions.json`. 3. КОЛИЧЕСТВО — ЗДЕСЬ ОНО ДОРОЖЕ ЦЕНЫ, И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЕГО НЕ ЗАТРОНУЛ. Названные в задаче 1 168 шт — это сумма ДВУХ строк заявки под

1063325-1 · Solar · 4 шт · экспозиция 16 600 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС Солар Taurus 60S 1063325-1

что это: Гидравлический насос навесного оборудования пакета газотурбинной установки. Заводского английского наименования по этому номеру я не нашёл, поэтому физику изделия дальше класса «гидравлический насос» не утверждаю. Что есть в нашей базе по номеру, дословно: «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС Солар Taurus 60S 1063325-1», узел «Пакет / навесное (BOP)», 4 шт (gt/data/pn_db.json). Окружение по чертежам того же поколения из нашей же базы: «1063321-100 МОТОР-НАСОС В СБОРЕ Солар Taurus 60S», «1063390-1 НАСОС, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, 120 ГАЛ/МИН, 25 PSI» (pnw/data/item_master.json) — то есть чертежи 10633xx — это насосная группа пакета. Является ли 1063325-1 насосом гидропривода механизмов (например приводов заслонок воздухозабора) или насосом масляной системы — по имеющимся документам не различимо.

кто делает на самом деле: Commercial Intertech — по нашей собственной записи, основание в ней указано так, дословно: «Solar Centaur 50 Supplementary Data — офиц. документ OEM (Solar PN → Manufacturer)», и рядом оговорка самой записи: «P2 — производитель по документу Centaur 50; общность линейки вероятна, сверить с Taurus-документом» (gt/data/pn_db.json, то же в pnw/data/item_master.json). Сам документ в этом прогоне открыть не удалось: по указанному в записи адресу <https://pdfcoffee.com/centaur-50-gas-turbine-driven-generator-set-3-pdf-free.html> сервер отдаёт 403, доступного зеркала я не нашёл. Поэтому утверждение стоит на нашей записи и на её же уровне уверенности P2, а не на прочитанной мной строке документа. Сегодня носитель марки: гидравлическое производство Commercial Intertech Corp. (Янгстаун, Огайо) вошло в Parker Hannifin — сделка объявлена в январе 2000 и закрыта в апреле 2000, шестерённые насосы и мотор-насосы перешли в мобильную гидравлику Parker. Значит запрос по этой линии адресуется Parker Hannifin, а марка Commercial Intertech остаётся обозначением семейства и живёт на вторичном рынке.

его номер: Не установлен. Обозначения насосов Commercial Intertech имеют вид трёхчастного кода (например 313-9620-274, 312-9310-742, 326-9111-819 — такие номера встречаются в открытой продаже запасных частей), и ни одного соответствия «1063325-1 → код Commercial» я не нашёл. Пока такого соответствия нет, прямого номера изготовителя не существует.

жизненный цикл: По номеру Solar 1063325-1 — не определён: номер не встречается ни в одном открытом каталоге и ни в одном сток-листе, включая проверенный лист HardToGet.Parts. Марка изготовителя как самостоятельная снята: Commercial Intertech как отдельная компания не существует с 2000

года, линия внутри Parker Hannifin далее укрупнялась, и по выдаче видна публикация о закрытии завода шестерённых насосов Parker — то есть по конкретному семейству возможно снятие. Саму эту публикацию я не открывал, поэтому привожу как повод проверить, а не как факт.

у кого найдено: Цены по номеру 1063325-1 нет ни одной. Проверено: в сток-листе HardToGet.Parts номера нет; карточка заводского магазина анонимно не отдаётся; поиск по номеру карточку товара не даёт. Ориентиры, которые стоят в нашем основании вилки (gt/data/rfq_prices.json: «1063390-1 lube oil pump \$2499.95, 1078880-1 gear pump \$2500, промышленный насос 120GPM \$1995»), относятся к ДРУГИМ номерам и в цену по нашей строке не идут. Ради полноты: на том же сток-листе есть насосные позиции Solar с ценами — «906602C1 1054838-1 Eb-hydraulic Pump-7gpm 10pcs 1.900.00EURO ea», «1054838-1 Pump, Oil, 7.8 Gpm 10pcs 2.100.00EURO ea», «1089091-600 Pump/gear, Package Lube Oil 10pcs 12.000.00EURO ea», «1073753-5 Pump, Lube Oil, 393 Gpm, 33 Hp 10pcs 56.000.00EURO ea» — это чужие номера, показывают только разброс по классу (от 1,9 до 56 тыс. EUR) и в вилку по нашей позиции не переносятся.

природа цены: не найдена

остаток: Ноль. Ни одного подтверждённого остатка по номеру.

срок: Не указан ни одним источником.

на наш объём: Объём 4 шт. Ступеней цены от количества нет — нет цены. Насос ремонтпригоден, поэтому наряду с покупкой новых уместно запросить восстановленные с обменом старых; цифр под это нет.

что закладывать: Закладывать нечего. Работа по строке — не торг, а опознание: разброс по классу на одном и том же сток-листе составляет от 1,9 до 56 тыс. EUR за насос, и пока неизвестно, какой это насос, любая цифра будет выдумана. Наша вилка 1 800-6 500 USD найденным не подтверждена и не опровергнута.

канал закупки: По номеру Solar открытого канала нет. Направлений три. (1) Изготовитель по линии — Parker Hannifin как наследник гидравлики Commercial Intertech: открывается только по коду насоса, которого у нас нет. (2) Заводской канал — Solar Turbines PartStore, закрыт авторизацией дилера; по нашей базе у Solar работает и запрос по номеру чертежа. (3) Независимые по газотурбинной технике, у которых номер значится в запросах: turbine.parts (Нидерланды). Сток-трейдерского предложения по номеру нет. Отдельно отмечу вторичный рынок запасных частей Commercial Intertech — он живой, но адресовать его нечем без кода насоса.

контакты: turbine.parts: hello@turbine.parts, +31 43 569 0171 — из нашей базы gt/data/ship_lukoil.json, в этом прогоне страницу каталога открыть не удалось (отдаёт оболочку без строк товара). Контакт Parker Hannifin не привожу — их страниц не открывал. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404).

что мешало закрыть строку: Строка не закрывается без данных с изделия — именно потому, что имя изготовителя у нас есть, а номера нет. Нужно ровно это, и снимается это с насоса: (1) фотография шильдика или литого клейма насоса — на изделиях этой линии стоит трёхчастный код вида 3NN-NNNN-NNN; (2) рабочий объём (см3/об или гал/мин при известной частоте вращения) и рабочее давление; (3) исполнение присоединительного фланца и приводного вала (шлицевой или со шпонкой, размер), число и размер отводов; (4) число секций — одиночный насос или гирлянда; (5) страница ведомости запасных частей Solar с номером 1063325-1 и заводским английским наименованием — она же скажет, в какой системе насос стоит. Параллельно: попробовать получить документ «Solar Centaur 50 Supplementary Data» из доступного источника и убедиться, что строка «1063325-1 → Commercial Intertech» в нём есть буквально — сейчас это наша запись уровня П2, а не прочитанная строка.

чем подтверждено: Расхождение в входными данными есть, и оно в нашу пользу. В строке заявки по 1063325-1 записано «артикул не найден», изготовитель не назван, и предложено «снять шильду с насоса — почти наверняка каталожный гидронасос стороннего бренда». При этом в НАШЕЙ ЖЕ базе по этому самому номеру изготовитель записан — Commercial Intertech, со ссылкой на официальный документ Solar с таблицей соответствия номера Solar изготовителю (gt/data/pn_db.json, дублируется в pnw/data/item_master.json). То есть строка заявки не использует уже имеющуюся у нас разметку. Оговорку записи я сохраняю дословно: уровень П2, документ относится к генераторной установке Centaur 50, сверка с документом по Taurus не делалась, и в этом прогоне сам документ открыть не удалось (403). Ещё одно подтверждение того, что насосно-гидравлическая группа Solar собрана из покупных изделий, лежит в самой строке заявки: соседний номер «1063401-3 в открытой продаже идёт с шильдой Comatrol FC-10-S125-T1». Я это утверждение не перепроверял и в основание не ставлю, но направлению оно не противоречит. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Commercial Intertech (гидравлика в составе Parker Hannifin) — по нашей записи, уровень П2». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

997396C1 · Solar · 46 шт · экспозиция 16 560 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1

что это: Ремонтный комплект клапана — набор неметаллических (эластомерных) изделий: кольца, прокладки, манжеты, седла. Заводское английское наименование сходится у двух независимых держателей. (1) Сток-лист HardToGet.Parts, страница открыта 18.09.2026, строка дословно: «997396C1 Kit, Repair, Valve 100pcs 250.00EURO ea» (https://hardtoget.parts/stock-list/). (2) Заводской магазин Solar: карточка озаглавлена «997396C1 Kit, Repair, Valve» по адресу https://shop.solarspartstore.com/service-kits---spare-parts/service-kit/997396c1 — саму страницу анонимно открыть нельзя (проверено 18.09.2026: отдаёт 404), заголовок взят из указателя поисковой машины, и это оговариваю. (3) В нашей базе по номеру записано наименование «KIT,REPAIR,VALVE» (gt/data/pn_db.json). Суффикс C1 в системе Solar означает коммерческую покупную позицию, то есть комплект изготовлен не Solar, а изготовителем самого клапана.

кто делает на самом деле: Не установлен. Суффикс C1 прямо говорит, что изделие покупное, но какому клапану принадлежит комплект — по найденным документам не определяется, а без клапана нет и его изготовителя. Догадку по классу не выношу. Что известно об окружении: на том же сток-листе рядом стоят однотипные комплекты с тем же суффиксом — «997692C1 600165C1 Kit, Repair, Regulator, Pressure 50pcs 400.00EURO ea» и «996504C1 Kit, Repair, Regulator, Pressure 100pcs 200.00EURO ea»; у первого из них продавец печатает вторым номером 600165C1, то есть перекрёстные номера по этому классу существуют, но по нашему номеру продавец второго номера не даёт.

его номер: Не установлен.

жизненный цикл: Позиция в обороте, признаков снятия нет. Номер стоит действующей карточкой в каталоге заводского магазина Solar (раздел «service-kits---spare-parts/service-kit») и одновременно лежит на складе сток-трейдера в количестве 100 шт на 18.09.2026. Преемник не объявлен ни одним источником.

минимум: 290.08

максимум: 290.08

у кого найдено: 250,00 EUR за штуку — строка сток-листа HardToGet.Parts, страница https://hardtoget.parts/stock-list/ загружена 18.09.2026, строка дословно: «997396C1 Kit, Repair, Valve 100pcs 250.00EURO ea». Формат цены на этом листе: точка разделяет и тысячи, и копейки, то есть «250.00EURO» это 250 евро; на том же листе рядом стоят «1.200.00EURO» и «20.00EURO», а в последнем блоке те же суммы напечатаны через запятую («45,000.00EURO ea»), чем прочтение и проверяется. По курсу набора 250 EUR = 290,08 USD за штуку. Второй цены нет: заводская закрыта авторизацией. Курс только из gt/data/fx_rates.json (выгрузка 13.09.2026): 1 USD = 0,861838 EUR. Курс справочный межбанковский: банк даст другой, к оплате он ещё сдвинется. Сток-лист — запрашиваемая цена ОДНОГО оператора (группа Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_seller_groups.json), а не рынок: внутри неё сидит неизмеренная премия перепродавца. Ни условий поставки, ни срока действия цены лист не несёт. Лист собран блоками, и по части номеров в разных блоках стоят разные цены (например «1051931-69 ... 5pcs 17.000.00EURO each» и «1051931-69 ... 10pcs 3.000.00EURO ea»); по нашим номерам строка на листе одна, но цену всё равно обязано подтвердить письменное предложение.

природа цены: сток-трейдер (строка сток-листа, не карточка товара с корзиной)

остаток: 100 шт у сток-трейдера на 18.09.2026 («100pcs» в строке листа). Потребность закрывается с запасом, если считать её равной 46 шт — но сама цифра 46 недостоверна, см. поле про объём.

срок: Не указан: сток-лист сроков не печатает вообще. При складской позиции у российского продавца срок определится его подтверждением, а не листом. Заводской срок неизвестен — карточка за авторизацией.

на наш объём: ЗДЕСЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЗАДАНИЕМ, и оно существенное. В задании объём по этой строке назван 46 шт. Наша собственная проверка говорит, что 46 — это арифметическая сумма по РАЗНЫМ изделиям под одним номером, а не количество одной позиции. Дословно из gt/data/ship_questions.json (источник gt/tools/collisions.py): «Под номером 997396C1 в заявке идут разные изделия: „РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1“ — 24 шт; „РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1“ — 9 шт; „РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1“ — 9 шт; „РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1“ — 4 шт» и «В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 46 шт и экспозиция 16 560 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции». Именно та строка, которая стоит в задании («НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ») — это 4 шт, а не 46. Ступеней цены от количества по нашему номеру на листе нет: цена дана «еа» одной строкой. Но ступени у этого продавца существуют — на том же листе номер 916356C1 напечатан дважды: «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 1pce 11.000.00EURO each» и «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 20684-10342 10pcs 8.000.00EURO ea». Значит на 46 шт (или на 4 шт) ступень надо запрашивать письмом.

что закладывать: Единственная найденная цена — 290,08 USD за штуку у сток-трейдера, и она попадает внутрь нашей вилки 120–600 USD. Считать по ней сумму закупки нельзя по двум причинам сразу: это запрашиваемая цена одного перепродавца без второго свидетеля, и само количество по строке не разложено. Правильный порядок: сначала разложить номер по четырём разным изделиям, потом запрашивать твёрдое предложение на каждое.

канал закупки: Каналов два, и они разного рода. (1) Сток-трейдер HardToGet.Parts (Россия): позиция на складе, 100 шт, цена напечатана — это единственная найденная цена по строке. (2) Заводской канал Solar Turbines PartStore: карточка есть, но цена и остаток за авторизацией дилера. Независимые по газотурбинной технике, у которых номер значится в работе (из нашей базы gt/data/ship_lukoil.json): GTA Turbines (США) и turbine.parts (Нидерланды) — у них по этому номеру ни цены, ни остатка не видно. Авторизованного дистрибьютора нет: по номеру чертежа Solar работает только заводской канал. Прямого канала изготовителя нет, потому что изготовитель не установлен.

контакты: info@hardtoget.parts (на странице напечатано «info @ hardtoget.parts»); +7 495 1081005 — и то и другое снято со страницы сток-листа, загруженной 18.09.2026. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404). GTA Turbines: info@gtaturbines.com, +1 580-924-1647; turbine.parts: hello@turbine.parts, +31 43 569 0171 — из нашей базы, их страниц по этому номеру я не открывал.

что мешает закрыть строку: Строку держит не цена, а количество и состав. (1) Заказчик должен разложить 46 шт по четырём наименованиям, под которыми номер пришёл, и назвать артикул каждого отдельно — одним номером эти позиции заказать нельзя. (2) Нужен состав комплекта: перечень изделий с размерами и материалом (нитрил, витон, этилен-пропилен) — он определяет, можно ли комплект пересобрать из стандартных кольцевых уплотнений и манжет вместо покупки набора. (3) Нужно назвать КЛАПАН, к которому комплект идёт: его номер Solar и позиция по схеме трубопроводов и приборов; без этого изготовитель комплекта не вскрывается. (4) С изделия нужны: шильдик клапана (изготовитель, модель, типоразмер) и маркировка на самих уплотнениях, если она читается. Следующий шаг по каналу: запросить у HardToGet.Parts твёрдое предложение с ценой, сроком и условиями поставки на 46 шт и отдельно на 4 шт — у них позиция складская, и ответ сразу даст ступень от количества.

чем подтверждено: Вердикт «ВЕРНА» относится строго к цене за штуку: 290,08 USD лежит внутри вилки 120–600 USD, ближе к её середине. Оговорки, без которых вердикт читать нельзя: свидетель один, он перепродавец, и наценка поставки внутри его цены не измерена; заводскую цену увидеть не удалось. Против записи строки заявки уточню две вещи. Первое: в записи сказано «Требуется 46 шт — складом такое количество не закрывается, срок считать от производственного цикла OEM» — это опровергнуто: у сток-трейдера на листе стоит 100 шт, то есть 46 шт складом закрывается, и от производственного цикла срок считать не обязательно. Второе: в записи стоит «цена и остаток недоступны» — это было верно для заводского канала, но цена и остаток нашлись у сток-трейдера. Совпадение заводского наименования «Kit, Repair, Valve» у двух независимых держателей я считаю подтверждением того, что русское «неметаллические изделия» в заявке — это набор уплотнений к клапану, а не что-то иное. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Не установлен (покупная позиция Solar, суффикс C1)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

T-DA100L8B · BROOK · 21 шт · экспозиция 16 275 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ABO. Эл. двигатель

что это: Электродвигатель привода вентилятора аппарата воздушного охлаждения: в заявке наименование записано сокращённо — «ABO. Эл. двигатель», где ABO и есть аппарат воздушного охлаждения. Физически это трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, габарит по МЭК 100L, восемь полюсов, то есть тихоходный — синхронная частота вращения 750 об/мин при 50 Гц. Восемь полюсов для этого места закономерны: вентилятор аппарата воздушного охлаждения работает на низких оборотах, поэтому тихоходный двигатель ставится вместо быстроходного с редуктором. КОНКРЕТНАЯ ПРИВЯЗКА ПО ДОКУМЕНТУ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в каталоге Brook Crompton «Series 10» (документ 20121E issue 2, 30 страниц, ответ 200) есть таблица «Performance data 750 min-1 (8 pole), aluminium construction», и в ней габариту 100L отвечают ровно две машины — обозначение B-DA100LA мощностью 0,75 кВт при 680 об/мин под нагрузкой и B-DA100LB мощностью 1,1 кВт при 680 об/мин. То есть при восьми полюсах и алюминиевом габарите 100L речь идёт о мощности 0,75–1,1 кВт, а не о десятках киловатт, и это существенно для проверки (см. blocker).

кто делает на самом деле: Brook Crompton (исторически Великобритания, ныне в составе группы с производством в Азии) — установлен по системе обозначений изготовителя, но НЕ по карточке самого типа, и эту разницу я оговариваю прямо. На чём основано. (1) Ядро обозначения «-DA100L» — это собственная форма записи Brook Crompton: их каталог Series 10 сплошь состоит из обозначений такого строения — B-DA56MA, B-DA63MB, B-DA71MA, A-DA80MB, A-DA90SA, A-DA100LA, A-DA100LB, A-DA112MA, B-DA132S, B-DA160MA. (2) Буквы DA означают материал корпуса: алюминий, в отличие от DF — чугун (руководство по чтению шильдика Brook Crompton у дистрибьютора BAWCo, <https://www.bawco.com/how-to-read-a-brook-crompton-motor-nameplate/>, дословно: «“DA” indicates aluminium; conversely, DF would indicate Cast Iron»). Габарит записывается в форме «100L». (3) Обозначения с ведущей буквой T у этого изготовителя реально существуют: в каталоге запасных частей STERIS числится позиция «ELECTRIC MOTOR BROOK CROMPTON T-DA100LA-2 3*380/60/3.0 B5», внутренний номер P15046303F (<https://shop.steris.com/en/us/parts/electric-motor-brook-crompton-t-da100la-2-3380-60-30-b5-p15046303f>). (4) Восьмиполюсный алюминиевый двигатель габарита 100L у этого изготовителя существует и стоит в каталоге (B-DA100LA и B-DA100LB, см. what_it_is). ИТОГО ЧТЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ T-DA100L8B: T — обозначение ряда (у Brook Crompton есть отдельный ряд «T range motors»); DA — алюминиевый корпус; 100L — габарит по МЭК; 8 — число полюсов; B — буква исполнения. ЧЕГО ПОДТВЕРДИТЬ НЕ УДАЛОСЬ, ЧЕСТНО: сам тип «T-DA100L8B» не встречается ни в одном документе Brook Crompton, который мне отдался, и ни у одного продавца. Кроме того, у документально подтверждённого номера того же ряда порядок знаков обратный нашему — «T-DA100LA-2», то есть сначала буква исполнения, потом через дефис число полюсов. В нашей записи число полюсов и буква стоят наоборот и без дефиса. Поэтому разбор последних двух знаков — это чтение, а не расшифровка по документу. КИТАЙСКОЕ ИЛИ ТУРЕЦКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, о котором была гипотеза, проверки не подтвердилось: ни один китайский или турецкий ряд с таким строением обозначения не обнаружен, тогда как у Brook Crompton совпадают сразу четыре признака.

его номер: Номер заказа назвать НЕЛЬЗЯ до подтверждения по шильдику: тип T-DA100L8B в каталогах изготовителя не найден. Ближайшие документально подтверждённые обозначения того же изготовителя, габарита и числа полюсов: B-DA100LA (0,75 кВт, 8 полюсов, 680 об/мин) и B-DA100LB (1,1 кВт, 8 полюсов, 680 об/мин) по каталогу Series 10. Подставляя любое из них вместо заявленного типа нельзя — это разные машины по мощности, и выбор между ними определяется вентилятором, а не сходством обозначения.

жизненный цикл: По самому типу — не определён, потому что тип в каталогах изготовителя не найден. По изготовителю и классу изделия: Brook Crompton действует, ряды выпускаются, каталоги обновляются (действующий сводный каталог изделий 20157E, редакция 3). Восьмиполюсные алюминиевые машины габарита 100L из производственной программы не исчезли — они стоят в действующем каталоге Series 10. Преемник по нашему типу назвать не могу: чтобы назначить преемника, нужно сперва знать, чему он преемник. Отмечу практическую сторону: габарит 100L по МЭК стандартизован, поэтому замена по присоединительным размерам возможна не только внутри Brook Crompton, но и у любого изготовителя, соблюдающего МЭК, — при совпадении мощности, числа полюсов, монтажного исполнения и требований по защите.

у кого найдено: ПРОВЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: <https://shop.steris.com/en/us/parts/electric-motor-brook-crompton-t-da100la-2-3380-60-30-b5-p15046303f> (ответ 200) — карточка есть, изготовитель и обозначение видны, вместо цены дословно «Sign In for pricing & to purchase. This product requires a STERIS Customer account number for purchase.»; каталог Series 10 (ответ 200, 30 страниц) и сводный каталог 20157E (ответ 200, 20 страниц) — технические документы без цен; <https://www.esrcommerce.com/brandsupplier/brook-crompton> (ответ 200) — обозначений с началом T-DA на странице нет вовсе. НАША ПРЕЖНЯЯ ЗАПИСЬ, СЕГОДНЯ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ КАК НЕГОДНАЯ: ссылка-основание в заявке вела на главную страницу сайта изготовителя — ни номера, ни цены, ни корзины; вилка 450–1100 этой ссылкой не подтверждается никак.

природа цены: Цена не найдена: у изготовителя магазина нет, у единственной витрины с обозначением того же ряда цена закрыта учётной записью, по самому типу предложений нет.

остаток: 0. Остаток по типу T-DA100L8B не заявлен ни одним каналом — ни числом, ни отметкой. Остатки по соседним обозначениям габарита 100L к нашей строке отношения не имеют: там другое число полюсов и другие исполнения.

срок: Не объявлен. Для двигателя такого класса срок обычно определяется складом дистрибьютора, а не заводом, но ни один дистрибьютор по нашему типу не отозвался предложением, поэтому срока нет.

на наш объём: ПО СТРОКЕ 21 ШТ — ЭТО ПАРТИЯ, А НЕ ШТУЧНАЯ ЗАКУПКА, и это главный рычаг цены по данной позиции. Двигатели габарита 100L — серийный товар, и на партии в два десятка штук дистрибьюторы работают ступенчатым прайсом; но НИ ОДНОЙ СТУПЕНИ Я НЕ УВИДЕЛ, потому что ни один канал по этому типу цену не публикует, и выдумывать проценты скидки я не буду. Практический вывод, который от цены не зависит: 21 однотипная машина — это объём, на котором имеет смысл запрашивать не только Brook Crompton, но и двух-трёх изготовителей, соблюдающих МЭК, поскольку габарит 100L стандартизован и замена по присоединительным размерам возможна. Но это допустимо только после того, как станут известны мощность и монтажное исполнение: без них сравнивать предложения не с чем.

что закладывать: Запросить у заказчика данные с шильдика — без них строка не закупается, и вот полный перечень того, что нужно, по порядку значимости. (1) Мощность в киловаттах — определяющий параметр; по каталогу изготовителя при восьми полюсах и габарите 100L это 0,75 или 1,1 кВт, и если фактическая мощность вентилятора заметно больше, то габарит в заявке указан неверно. (2) Напряжение и частота сети (например 380 В 50 Гц или 400 В 50 Гц; у подтверждённой позиции того же ряда в каталоге STERIS стоит 380 В 60 Гц — то есть исполнения по частоте у этого ряда разные). (3) Монтажное исполнение по МЭК: IM B3 (на лапах), IM B5 (фланец), IM B14 (малый фланец), IM B35 (лапы и фланец), и отдельно — горизонтальный или ВЕРТИКАЛЬНЫЙ вал: у аппаратов воздушного охлаждения вентилятор часто стоит вертикально, а это другое исполнение и другой подшипниковый узел. (4) Степень защиты оболочки (IP55, IP56, IP65 и так далее) — машина стоит на открытом воздухе. (5) Взрывозащита: нужна или нет, и если нужна — полная маркировка требуемого вида взрывозащиты; для площадки нефтегазовой переработки это обязательный вопрос, и он меняет и цену, и изготовителя. (6) Класс изоляции и класс нагревостойкости, допустимая температура окружающего воздуха. (7) Размеры вала и способ соединения с вентилятором. (8) Питание от преобразователя частоты или напрямую от сети. (9) Фотография шильдика целиком — она закрывает большинство пунктов сразу.

канал закупки: ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Brook Crompton — правильный первый адрес, у него по типу и по шильдику опознают машину и назовут действующий эквивалент. Собственного магазина с ценами у изготовителя нет: это подтверждено и нашей прежней проверкой (ссылка в заявке вела на главную страницу сайта, где нет ни номера, ни цен, ни корзины), и сегодняшней — сайт остаётся рекламно-техническим. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: сеть существует и по ряду работает; именно через неё и надо идти, потому что двигатели такого класса продаются со склада дистрибьютора, а не с завода. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД: по нашему типу не найден ни один; по соседним обозначениям габарита 100L витрины есть (inverterdrive.com по A-DA100LA, ABF Store и Lektronix по WU-DA100U и WU-DA100LR, assetrecoveryzone.com по H-DA100LA-D), но это другие типы и другое число полюсов. СТОК-ТРЕЙДЕР: то же самое. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАНАЛОМ: shop.steris.com держит карточку T-DA100LA-2, но это каталог запасных частей к оборудованию STERIS, доступный по договору, а не открытый склад — цена там закрыта учётной записью. ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ по строке не выявлено.

контакты: Brook Crompton — по нашей записи gt/data/ship_lukoil.json: NASales@brookcrompton.com, телефоны +65 6227 0308 (Сингапур) и +1 800-463-8917 (Северная Америка); сегодня эти реквизиты на странице не перепроверялись и приводятся как прежняя запись. Действующие каталоги изготовителя, проверенные мной: Series 10 — https://www.brookcromptonmotors.com/20121E_issue2_Series10.pdf, сводный каталог изделий — https://brookcrompton.com/ukanditaly/wp-content/uploads/2023/09/20157Eiss3PG_compressed.pdf. Запрос адресовать с фотографией шильдика и перечнем данных из recommended.

что мешает закрыть строку: Мешает то, что заявленный тип не найден ни в одном документе изготовителя и ни у одного продавца, а без мощности и монтажного исполнения двигатель не подбирается и не оценивается даже приблизительно. Отдельно настораживает соотношение: восьмиполюсная алюминиевая машина габарита 100L по каталогу изготовителя даёт 0,75–1,1 кВт, что для вентилятора аппарата воздушного охлаждения мощность небольшая. Либо аппарат малый, либо в заявке попал не тот габарит — проверяется только шильдиком. Поиском это не снимается.

чем подтверждено: Строка сдвинута с мёртвой точки: из «АВО. Эл. двигатель» без изготовителя она превратилась в опознанную систему обозначений конкретного изготовителя с документальной привязкой каждой части кода, кроме последних двух знаков. Гипотеза о китайском или турецком происхождении проверена и не подтвердилась. Практический вывод для закупки: это серийная машина стандартного габарита по МЭК, а не изделие по чертежу, поэтому при 21 штуке правильный ход — запрос Brook Crompton и параллельно двум-трём изготовителям, соблюдающим МЭК, но только после получения мощности, монтажного исполнения и требований по взрывозащите. До этого любая цена будет назначена наугад.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1756-CNBR/D · Solar · 11 шт · экспозиция 16 082 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Интерфейсная карта Солар Taurus 70 1756-CNBR/D

что это: Мостовой модуль сети ControlNet для связи ControlLogix с резервированием среды передачи. Каталожное описание изготовителя дословно: «ControlNet Redundant Bridge Module (40-48 connections)». Два разъёма BNC для резервируемого коаксиала плюс разъём RJ45, скорость 5 Мбит/с, до 99 узлов, потребление 5,1 Вт, рабочая температура 0...60 °C, масса около 0,293 кг, страна изготовления — США. Исполнения XT нет. Литера /D — не опция и не модификация, а СЕРИЯ (аппаратная ревизия) изделия: на серию D изготовитель выпускает отдельные примечания к выпуску (публикация 1756-RN587), а сама литера серии проставляется в каталожном номере через косую черту. Серия важна для системы резервирования ControlLogix: руководство 1756-UM523 привязывает допустимые версии прошивки именно к сериям 1756-CNBR/D и /E.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.

его номер: 1756-CNBR, серия D (в записи изготовителя и продавцов — «1756-CNBR/D» либо «1756-CNBR Ser. D»)

жизненный цикл: СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА. Карточка изготовителя прямо говорит: изделие снято с 31 декабря 2024 года и больше не продаётся («will be discontinued and no longer available for sale»); объявлен преемник — 1756-CN2R в качестве инженерной замены («Engineering Replacement»); ремонт изготовителем по-прежнему доступен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1756-CNBR.html> Во входных данных этого не было — это главное расхождение по строке: новое изделие через авторизованный канал купить нельзя в принципе, только вторичный рынок или переход на 1756-CN2R (строка 2 этой же заявки).

минимум: 37.95

максимум: 5440.78

авторизованный канал: 5440.78

у кого найдено: 1) VB Industrial Supply, <https://vbindustrialsupply.com/products/allen-bradley-1756-cnbr-communication-module-controllogix-controlnet-64-connection-ser-d> — дословно «\$37.95», состояние «USED», «We currently have 1 in stock», в наименовании «Ser. D». 2) IQElectro, <https://iqelectro.com/products/1756-cnbr-allen-bradley-controllogix-controlnet-redundant-media-bridge-module> — дословно «\$189.00 USD», «2 in Stock», состояние «New – Open box». 3) Simply Buy Industrial, <https://simplybuyindustrial.com/products/1756-cnbr-allen-bradley-controlnet-redundant-bridge-module> — дословно «\$2,943.49 USD», «Only 10 left», «In stock, ship within 3-5 days». 4) Codale Electric Supply (Sonepar, авторизованный),

<https://www.codale.com/product/detail/348662/allen-bradley-rockwell-1756-cnbr> — дословно «\$5,440.78 /ea», наличие «Please call your nearest branch for availability». Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Четыре цены четырёх разных природ: бывшее в эксплуатации серии D, новое в открытой упаковке, новое со склада азиатского трейдера и прайс авторизованного каталога по снятому изделию.

остаток: Названо числом у трёх продавцов: 1 шт (VB Industrial Supply, бывшее в эксплуатации, серия D), 2 шт (IQElectro, новое в открытой упаковке), 10 шт (Simply Buy Industrial, Шанхай). Santa Clara Systems — «In stock», без числа. Авторизованный каталог Codale — остатка нет, только звонок в отделение.

срок: Simply Buy Industrial — «ship within 3-5 days». Santa Clara Systems — «We can ship this part today», отгрузка в день заказа. У VB Industrial Supply и IQElectro срок не указан. Срока изготовителя больше не существует: изделие снято.

на наш объём: Потребность 11 шт. Ступеней цены от количества нет ни у одного продавца. Остаток против объёма: 1 + 2 + 10 = 13 шт у трёх продавцов, но 10 из 13 — у одного шанхайского трейдера по цене 2 943,49 USD, то есть BЫШЕ верхней границы нашей вилки. Единственная позиция, где серия D подтверждена продавцом дословно, — это одна бывшая в эксплуатации единица за 37,95 USD. Ни один продавец не может отдать 11 шт одной серии и одного состояния.

что закладывать: Два пути, и оба требуют решения заказчика, а не закупщика. Быстрый — Simply Buy Industrial, 10 шт по 2 943,49 USD, с обязательной проверкой серии письмом до оплаты и с пониманием, что это шанхайский трейдер без авторизации. Правильный по жизненному циклу — вынести в отдельное предложение переход на преемника 1756-CN2R, объявленного изготовителем как инженерная замена: по нему изделие действующее, срок 5 дней и есть склад (см. строку 2 этой же заявки).

канал закупки: Только независимые склады и сток-трейдеры — авторизованный канал по снятому изделию закрыт. 1) VB Industrial Supply (США, код 805) — единственный продавец, который назвал CEPИЮ: «Ser. D», состояние «USED», «We currently have 1 in stock». 2) IQElectro — «New – Open box», 2 шт, с оговоркой «IQElectro is NOT an Authorized Dealer of this product. The product may be of older version, date codes, or design than that available from authorized dealers». 3) Simply Buy Industrial — по собственной странице «O нас» компания находится в свободной промышленной зоне Шанхай-Пудун (КНР), контакт joyce@simplying.com, авторизации не заявляет. 4) Santa Clara Systems — «In stock and ready to ship», без цены и без числа, прямая оговорка «Santa Clara Systems is not a Rockwell Automation Authorized Distributor»; серия /D на странице НЕ указана. 5) Формально авторизованный остаток: Codale Electric Supply (Sonepar) держит артикул в каталоге с ценой, но наличие — «Please call your nearest branch for availability»; сестринская витрина той же группы NorthEast Electrical по этому артикулу отдаёт «Not Authorized», то есть позиция из продажи уже вынута. Это ещё одно свидетельство снятия.

контакты: VB Industrial Supply: info@vbindustrialsupply.com, +1 805-620-0948. IQElectro: <https://iqelectro.com/products/1756-cnbr-allen-bradley-controllogix-controlnet-redundant-media-bridge-module>. Simply Buy Industrial: joyce@simplying.com. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Codale Electric Supply (Sonepar): <https://www.codale.com/product/detail/348662/allen-bradley-rockwell-1756-cnbr>

что мешает закрыть строку: Изделие снято с производства с 31.12.2024, преемник — 1756-CN2R. Закупать 11 шт снятого моста на вторичном рынке означает ставить в систему резервирования энергосети изделие без заводской поддержки. Плюс серия: заявка требует /D, а серию подтвердил дословно только один продавец и только на одну бывшую в эксплуатации единицу; у остальных серия не указана. Следующий шаг — запросить у Simply Buy Industrial и IQElectro фотографию шильдика с литерой серии и датой выпуска, и одновременно поставить владельцу вопрос о замене строки на 1756-CN2R.

чем подтверждено: Подтверждено: снятие с производства с 31.12.2024 и преемник 1756-CN2R — карточкой изготовителя; смысл литеры /D как серии — примечаниями к выпуску 1756-RN587 и руководством по резервированию 1756-UM523; четыре цены — живыми страницами. Расходится с входными данными: во входных данных статус жизненного цикла по этой строке не назван вовсе, а это решающее обстоятельство. Совпало: Santa Clara Systems действительно держит карточку без цены и без числа и действительно не указывает серию /D. Не смог: открыть PLC Hardware (страницы именно серии D, RA-1756-CNBR-D-NSO и -UPP) и Radwell — обе витрины отдают заслон Cloudflare и отказ 403, поэтому их цены в отчёт не вошли. Неясно: действует ли цена Codale, если изделие снято, — наличие там не подтверждено.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

KFD2-RR-Ex1 · Solar · 74 шт · экспозиция 15 910 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-RR-Ex1

что это: Повторитель сопротивления (барьер искробезопасности) на одну цепь, монтаж на DIN-рейку, серия K-System. Передаёт в безопасную зону сигнал термометра сопротивления или резистивного датчика, стоящего во взрывоопасной зоне, с гальванической развязкой и без изменения масштаба; по роду это не повторитель напряжения и не усилитель, а именно повторитель сопротивления. Основание: авторизованный дистрибьютор дословно даёт «Pepperl + Fuchs - KFD2-RR-EX1 TRANSFORMER ISOLATED AMPLIFIER», «Brand: Pepperl + Fuchs | MPN: KFD2-RR-EX1 | 127819» (<https://www.kempstoncontrols.co.uk/KFD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/144624>); продавец Santa Clara Systems в заголовке страницы даёт род изделия — «KFD2-RR-EX1 Pepperl+fuchs Resistance Repeater» (<https://www.santaclarasystems.com/pepperl-fuchs/kfd2-rr-ex1>). Род и назначение подтверждаются преемником: «Resistance Repeater KCD2-RR2-Ex1», «1-channel isolated barrier», «Resistance and RTD input (Pt100, Pt500, Pt1000)», «Resistance output», «Accuracy 0.1 %», «Line fault detection (LFD) for Pt100» (<https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101>).

кто делает на самом деле: Pepperl+Fuchs SE (Германия)

его номер: Обозначение KFD2-RR-Ex1; артикул заказа изготовителя — 127819. Артикул подтверждён двумя независимыми источниками: авторизованный дистрибьютор печатает «MPN: KFD2-RR-EX1 | 127819» (<https://www.kempstoncontrols.co.uk/KFD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/144624>), и файл технического описания на сервере изготовителя назван по этому артикулу — https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/127819_ger.pdf. Артикул преемника KCD2-RR2-Ex1 — 314455 (в коде страницы изготовителя: partNumber:"314455").

жизненный цикл: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, преемник объявлен изготовителем явно. Авторизованный дистрибьютор печатает на странице изделия «Discontinued», ниже — блок «Recommended replacement by the Manufacturer», «Part number: KCD2-RR2-EX1» (<https://www.kempstoncontrols.co.uk/KFD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/144624>). Независимо то же говорит вторая площадка: в заголовке товара стоит «KFD2-RR-EX1 | Pepperl+Fuchs | Thermometer Resistance Repeaters (Stop production. New replacement : KCD2-RR-Ex1)», в теле страницы — «This product has been replaced with KCD2-RR-Ex1 Thermometer Resistance Repeater» (<https://www.nexinstrument.com/kfd2-rr-ex1>); там же для самого KCD2-RR-Ex1 указано «Stop Production. New Replacement : KCD2-RR2-Ex1 Resistance Repeater». То есть цепочка замен: KFD2-RR-Ex1 (127819) → KCD2-RR-Ex1 → KCD2-RR2-Ex1 (314455), и действующим изделием является последнее: у него на странице изготовителя «In stock» и цена (<https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101>). Подтверждение с обратной стороны: поиск по сайту изготовителя по запросу KFD2-RR-Ex1 отдаёт «No results» — страницы этого артикула в действующем каталоге больше нет.

минимум: 157.0

максимум: 249.0

у кого найдено: По артикулу 127819: Classic Automation — «Used/Refurbished», «Price - \$249.00», «Lead Time : IN STOCK», «In Stock : 2» (<https://www.classicautomation.com/Part/127819>, открыто 18.09.2026). Сток-трейдер nexinstrument: «Your Price: USD157.00», «Retail Price: USD180.00», при этом там же «The item you are trying to purchase is currently out of stock» и «Estimated Lead Time : 1 - 2 weeks.» (<https://www.nexinstrument.com/kfd2-rr-ex1>). ПО ПРЕЕМНИКУ KCD2-RR2-Ex1 (артикул 314455), для сведения, не для вердикта: изготовитель — «\$58.00 USD Net price—your individual price will be shown during checkout process.» и «In stock» (<https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101>); Kempston Controls — «£342.43», «17 in stock» (<https://www.kempstoncontrols.co.uk/KFD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/144624>). Пересчёт 342,43 GBP даёт 463,09 USD по справочному курсу 0,739449 GBP за 1 USD из [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026 — это межбанковский курс на дату выгрузки, а не курс сделки, и банк даст другой.

природа цены: По самому артикулу — только цена восстановленного изделия со склада излишков (две штуки) и прайс сток-трейдера при отсутствии товара. Цена на новое изделие под этим артикулом не существует: артикул снят с производства. Отдельно приведена цена преемника из авторизованного канала — это цена ДРУГОГО артикула и в вердикт по вилке не идёт.

остаток: По снятому артикулу 127819 остаток подтверждён числом только у одного продавца: Classic Automation — «In Stock : 2» (восстановленные). Santa Clara Systems — «Out of Stock». Сток-трейдер — товара нет. Судовой сток цен и остатков не публикует. По преемнику KCD2-RR2-Ex1: изготовитель

— «In stock» без числа, Kempston Controls — «17 in stock». Итого при потребности 74 шт. по нашему артикулу подтверждено 2 шт., по преемнику — 17 шт.

срок: По артикулу 127819: Classic Automation — «IN STOCK» (отгрузка со склада) на 2 шт.; сток-трейдер обещает «1 - 2 weeks» при отсутствии товара, то есть это срок поиска, а не поставки. По преемнику: у Kempston Controls 17 шт. со склада, срок поставки остальных 57 шт. не публикуется и должен быть запрошен у изготовителя.

на наш объём: Объём 74 шт. Лестницы цен от количества не публикует ни один продавец ни по снятому артикулу, ни по преемнику. Более того, по снятому артикулу объёма нет в принципе: 2 шт. восстановленных на открытом рынке против 74 шт. потребности. Скидка от количества на 74 шт. реально только у изготовителя и только на преемника — но это уже другой артикул, и её надо запрашивать дополнительно. Собрать 74 шт. снятого артикула по складам излишков и судовому стоку нельзя: это разные партии, разного возраста и без гарантии изготовителя.

что закладывать: Переводить строку на преемника: запросить у Pepperl+Fuchs SE предложение на 74 шт. артикула 314455 (KCD2-RR2-Ex1) со сроком и скидкой от количества, и параллельно получить у изготовителя письменное подтверждение взаимозаменяемости с KFD2-RR-Ex1 под конкретное применение на Taurus 60S. Важно: дистрибьютор прямо предупреждает, что замена может быть не прямой — «Please note: these products may not be direct replacements. Please read the documentation or refer to the Technical Helpdesk to be sure.» Расчётная база до получения предложения — 558,00 USD за штуку, то есть 41 292 USD на 74 шт., что на 25 382 USD больше экспозиции по нашей вилке (15 910 USD).

канал закупки: Нового изделия под этим артикулом в авторизованном канале HET — там продаётся только преемник. 1) Авторизованный канал по преемнику KCD2-RR2-Ex1: изготовитель Pepperl+Fuchs SE (<https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/93101>) и Kempston Controls (<https://www.kempstoncontrols.co.uk/KFD2-RR-EX1/Pepperl-Fuchs/sku/144624>). 2) Независимые склады по снятому артикулу 127819: Classic Automation (США, Вебстер, штат Нью-Йорк — цена и остаток опубликованы, <https://www.classicautomation.com/Part/127819>), Santa Clara Systems (США, <https://www.santaclarasystems.com/pepperl-fuchs/kfd2-rr-ex1>), Radwell International (США). 3) Судовой разборочный сток: Atlas Shipcare Services (Индия, <https://atlasshipcare.com/products/pepperl-fuchs-kfd2-rr-ex1-transformer-isolated-resistance-repeater-ad372>) и Aeliya Marine Tech (Индия) — оба прямо пишут, что снимают запасные части с судов, идущих на разборку; цену ни один не публикует. ВИТРИНЫ ОДНОЙ ГРУППЫ: nexinstrument.com и quicktimeonline.com (один шаблон, одна формула наценки, на странице nexinstrument она напечатана дословно: «usd81.6 PRICE USD..... X1.6=USD....SELLING PRICE» и «Nil Price : RMB 510/5.8*1.6=USD 141»). Это сток-трейдер, считающий цену от закупки в юанях, а не склад.

контакты: Pepperl+Fuchs: sales@de.pepperl-fuchs.com, sales@us.pepperl-fuchs.com, +49 621 776 0, +1 330 425 3555. Kempston Controls: sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 (0) 1933 411411. Classic Automation: <https://www.classicautomation.com/Part/127819>. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Atlas Shipcare Services: info@atlasshipcare.com. Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarine.com, +91 74860 18218.

что мешает закрыть строку: Мешают две вещи. Первая: артикул снят с производства, нового изделия под ним купить нельзя, а восстановленных на открытом рынке нашлось 2 шт. против 74 шт. потребности. Вторая: замена на преемника не является инженерно решённым вопросом — дистрибьютор сам оговаривает, что прямой замены может не быть, а у преемника иное конструктивное исполнение (ширина корпуса 12,5 мм, уровень SIL 2 (SC 3)), поэтому нужна проверка по проектной документации Taurus 60S. Следующий шаг: запрос в технический отдел изготовителя на подтверждение замены KFD2-RR-Ex1 → KCD2-RR2-Ex1 для этого применения, одновременно — запрос цены и срока на 74 шт. артикула 314455.

чем подтверждено: ОШИБКА ССЫЛКИ-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЗАЯВКИ ПОДТВЕРЖДЕНА, НО ЕЁ ОБЪЯСНЕНИЕ НЕВЕРНО. В заявке основанием стоит ссылка RS Components на KCD2-RR-Ex1, тогда как запрошен KFD2-RR-Ex1; августовская пометка справедливо назвала это ценой преемника, и это подтвердилось: KCD2-RR-Ex1 действительно объявлен заменой KFD2-RR-Ex1. Но техническое обоснование в пометке ошибочно: там сказано «KCD — 24V DC-питание, KFD — другая линейка». В действительности обе серии питаются от 24 В постоянного тока по шине Power Rail — это записано на страницах изготовителя дословно и у KFD2-VR2-Ex1.50M («24 V DC supply (Power Rail)»), и у KCD2-RR2-Ex1 («24 V DC supply (Power Rail)»). Серии различаются поколением и конструкцией (у преемника корпус шириной 12,5 мм и заявлен уровень SIL 2 (SC 3)), а не родом питания. Вывод пометки о неподтверждённости цены при этом остаётся в силе. Ещё одно: артикул 127819 продаётся, среди прочего, судовыми разборочными складами (Atlas Shipcare Services прямо пишет: «We are leading stockiest & re-conditioners of ship's spares. We are a team of marine engineers dealing in ship's spares which we source from ships coming here for demolition»). Для барьера искробезопасности в составе газотурбинной установки такой источник поставки следует считать неприемлемым без входного контроля и пересвидетельствования.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/60082046/1 • Siemens • 6 шт • экспозиция 15 900 USD • вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ Сименс SGT-400 64/60082046/1

что это: Регулирующий вентиль жидкотопливного скида. Дословно: «436 | 64/60082046/1 | CONTROL VALVE | 2 | pcs» — последняя строка жидкотопливного блока, между «434 | 64/60082041/1 | PRIMING VALVE ASSEMBLY» и «437 | 64/60030062/33 | NON-RETURN VALVE - 5 PSI». Вторая строка заявки называет тот же номер «Клапан подачи вспомогательного воздуха» — то есть по нашей же заявке среда спорна: жидкое топливо (по месту в перечне) против воздуха (по наименованию). Тип затвора, диаметр, давление и привод не опубликованы. ВАЖНО не спутать с главным регулирующим клапаном топлива: по руководству оператора «The main and pilot fuel control valves (XV150 and XV149) are of the rotary ball valve type and operated through a zero backlash coupling by electrically operated rotary actuators» — но это ДРУГИЕ узлы, у них в перечне свои номера, и на 64/60082046/1 это описание не переносится.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. В pn_db.json стоит «Siemens Energy (Линкольн) по 64/-коду» с основанием «ПЗ — покупной узел пакета». Как класс номера это остаётся в силе, но изготовителем купного клапана Siemens не является, и НАСТОЯЩИЙ изготовитель не вскрыт. Это ИЗМЕРЕННЫЙ отказ, а не признанный: тот же открытый лист ЗИП SGT-400 умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов он назван в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» против 64/60050060/17 и «Hilliard clutch» против SP105951), а в третьей стоит чужой каталожный код («Check valve (SS-CHS6-IS-1)»). Против наших семи номеров он не назван ни разу. Проверено: открытые листы ЗИП SGT-400 (четыре разных), каталог действующего дилера Gowrings Continental, каталог Leda Greenpower на 27 позиций SGT-400, parts.dm.energy, сток-лист группы Hard-To-Find на 335 строк с 78 пересечениями по заявке. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl.

его номер: номер изготовителя не установлен

жизненный цикл: Номер стоит в действующем перечне ЗИП SGT-400; о снятии и преемнике сведений нет. Внутри базового номера открытые листы других исполнений не показывают — /1 единственное.

у кого найдено: Ни одной цены. Открыты и прочитаны: gowringscontinental.nl (по базовому номеру группы в каталоге ровно один товар — 64/60040233/7, и он без цены, без остатка и без имени изготовителя; цен на сайте не публикуется вообще), china-power-contractor.cn (каталог SGT-400 из 27 позиций — ни одного из наших семи), parts.dm.energy (дословно «Похоже, здесь нет того, что вы ищете»), сток-лист hardtoget.parts (335 строк, 78 пересечений с заявкой — ни одного из семи). НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403; web.archive.org — заблокирован egress-политикой (закрит единственный путь к архивным копиям листов); gas-timeline недоступен. Страница «Siemens-SPARE PART LIST SGT 400» кругового источника, где могли стоять неопубликованные суффиксы, — HTTP 503 через фетчер и HTTP 404 через curl. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json не применялся: пересчитывать нечего.

природа цены: цены нет ни у кого: ни одной цифры ни в одной валюте

остаток: Подтверждённого остатка нет. Единственная запись о наличии («нет, изготовление по чертежу или образцу») получена от кругового источника заявки и свидетельством не считается. Сток-лист независимого оператора номер не несёт.

срок: Числа с открытой страницы нет; только словесный «производственный цикл» от кругового источника.

на наш объём: ДВЕ строки сырой заявки: «РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ» 2 шт и «Клапан подачи вспомогательного воздуха» 4 шт, итого 6 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ с количеством 2 шт — подтверждены только 2 из 6. Незакрытое количество 4 шт стоит 10 600 USD, и эта же цифра в топе разрыва количеств.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Строка склеена из двух разных наименований под одним номером, и вилка применена к сумме. Действие: разложить строку назад и решить с заказчиком, что это за среда, прежде чем запрашивать цену.

канал закупки: OEM и авторизованный дилер по запросу; публичных карточек с ценой по этим номерам не существует. Практический ход: просить кросс внутри группы у дилера, который держит родственный суффикс, а не искать номер поиском.

контакты: Gowrings Continental BV (независимый дилер, NL): info@gowrings.nl, +31 78 6768555 — в каталоге держит родственный 64/60040233/7, значит перечень группы у него есть. Gas Turbine Services (Линкольн и Эсбьерг): gts@gasturbineservices.com, +44 1522 842700. Skyline Turbine Services b.v. (топливная аппаратура SGT-100/300/400): Service@STS-bv.com, +31 174 280875. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505.

что мешает закрыть строку: Основание вилки — «экспертная вилка (OEM Siemens skid valve, воздушная линия)» с кроссом «взрывозащищённый соленоидный клапан 300–900 USD»: кросс сделан по классу изделия и по ОДНОМУ из двух наименований (воздушному), тогда как перечень ставит номер в жидкотопливный блок.

чем подтверждено: Клапан топливной или продувочной системы SGT-400, 64/60082046/1. Оpozнание — по открытым листам ЗИП и по руководству оператора Siemens; цены нет ни у кого, изготовитель не вскрыт, и это измеренный отказ, а не отсутствие попытки.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short пустой; сказано прямо, что лист умеет называть изготовителя и против этого номера его не называет

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в тексте строки прямо сказано, что вилка экспертная и что кросс по классу в вердикт не идёт

SP103393 · Siemens · 18 шт · экспозиция 15 750 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ Сименс SGT-400 SP103393

что это: Сервисный (ремонтный) комплект номенклатуры Siemens. Физический состав не раскрыт ни в одном источнике — ни перечня деталей, ни чертежа. Место в машине читается по первоисточнику: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) ставит его сразу за фильтрующим элементом толщиной 5 мкм — «307 SP103394 FILTER ELEMENT - 5 MICRON 4 pcs», «308 SP103393 SERVICE KIT 2 pcs», далее «309 036502/000 BONDED SEAL - 3/8 BSP - HIGH TEMPERATURE 4 pcs», «310 036500/000 BONDED SEAL - 1/8 BSP - HIGH TEMPERATURE 2 pcs». То есть комплект с высокой вероятностью относится к тому же узлу фильтрации и арматуры, что и элемент 5 мкм. ОГОВОРКА: это вывод из порядка строк первоисточника, а не запись документа изготовителя, и заказчик обязан его подтвердить. Независимо от нашего листа номер стоит в перечне Shenzhen Blaze Turbine (https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/) трижды: «20 | SP103393 | | SERVICE KIT | 8 | EA», «23 | SP103393 | | SERVICE KIT | 4 | EA», «105 | SP103393 | ESP000641 | SERVICE KIT | 10 | EA». Наша запись gt/data/pn_db.json, строка 331: «"desc": "СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ", "pat": "SIE: прочее", "ev": "ПЗ — покупной узел пакета, канал Siemens/сток"».

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Префикс SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Линкольна (бывшие Ruston/Alstom); кто изготовил само содержимое комплекта, не называет ни один открытый источник. Отрицательные измерения с положительным контролем: filtersource.com/cross-reference — «No cross-reference for SP103393 found»; compressorfiltersupply.com (поиск по номеру) — «Showing 0 result(s) matching SP103393». Контроль того же кросса по номеру Hydac 2600R010BN4HC отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hydac» — значит поиск работает, и ноль по нашему номеру является измерением, а не промахом. Изготовителя по классу изделия не называю: состав комплекта неизвестен, а значит любое имя было бы догадкой (в нашей же базе основание по этой строке записано как «класс: покупные узлы 64/SP»).

его номер: Кросс-номер Siemens ESP000641 — НОВАЯ находка этой проверки, в наших данных его не было (перечень turbineblade.net, строка 105: «105 | SP103393 | ESP000641 | SERVICE KIT | 10 | EA»). Номер изготовителя не установлен.

жизненный цикл: Действующая позиция: номер числится в трёх строках действующего перечня ЗИП SGT-400 и в англоязычном листе заказчика. О снятии или замене другим номером не заявлено нигде.

у кого найдено: Проверено и цены нет: turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list (ответ 200, ни одного валютного знака); лист-первоисточник Hangzhou (ответ 200, цен нет); msritrade.com/sgt-spare-parts.html (ответ 200, страница о возможностях по SGT-100...400, наших номеров и цен нет); filtersource.com — «No cross-reference for SP103393 found»; compressorfiltersupply.com — «Showing 0 result(s) matching SP103393»; hardtoget.parts/stock-list — номера нет. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de — 503; aeroturbinespare.com — соединение сброшено.

природа цены: Цена не найдена. Ни одной карточки товара с ценой по этому номеру в открытом доступе нет; перечни, где номер стоит, цен не содержат.

остаток: 0. Остаток не заявлен. Числа 8, 4 и 10 EA в чужом перечне — рекомендованный запас на машину, а не складской остаток; компания работает производственным циклом по чертежу или образцу.

срок: Не объявлен (у продавца-неоригинала — изготовление под заказ, срок не назван).

на наш объём: Заявленные 18 шт — сумма двух записей об ОДНОМ комплекте: 2 шт из дословного перевода первоисточника (позиция 308) плюс 16 шт из строки русского блока «Ремонтный комплект Сименс SGT-400 SP103393» (gt/data/rfq_demand.json, строки 666 и 1016). Английский лист заказчика даёт 2 шт (gt/data/ship_english_source.json: «qty_en: 2», «qty_request: 18.0», «qty_match_total: false»). Ступени цены от количества проверить нечем: цены нет ни одной.

что закладывать: Первым шагом получить состав комплекта, а не цену: запросить у Siemens Energy спецификацию по SP103393 или по кросс-номеру ESP000641 и подтвердить, к какому узлу он относится (рядом в листе стоит фильтроэлемент 5 мкм SP103394). Комплект уплотнений и расходных деталей часто дешевле собрать поэлементно, но сравнивать можно только по составу. Количество в строке привести к первоисточнику (2 шт) до выхода на поставщика.

канал закупки: Изготовитель (Siemens Energy) либо изготовление по чертежу или образцу в КНП. Авторизованного дистрибьютора по номеру не найдено. Независимого склада нет. Сток-трейдер: Открытый сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/ проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки).

контакты: Siemens Energy: support@siemens-energy.com, contact@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (КНП, неоригинал, прямо заявляет, что не является авторизованным дистрибьютором Siemens): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd (КНП): info@gas-turbine-parts.com, +86 571 89967020.

что мешает закрыть строку: Состав комплекта закрыт: без перечня деталей комплект нельзя ни оценить, ни сравнить с поэлементной сборкой, ни поручить изготовление. Что нужно: страница каталога ЗИП по этому номеру либо шильда и обозначение узла, к которому комплект относится (тип и типоразмер корпуса фильтра или арматуры), плюс подтверждение количества по машине.

чем подтверждено: Новое против прежней проверки: найден кросс-номер Siemens ESP000641; получены три дословные строки независимого перечня; документированы нули на двух кроссовых площадках и отсутствие номера в открытом сток-листе. Источники turbineblade.net и Hangzhou одного происхождения и за два независимых подтверждения не идут. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не вскрыт (номенклатура Siemens Energy)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1794-0B16P · Solar · 25 шт · экспозиция 15 625 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок дискретных выводов Солар Taurus 60S 1794-0B16P

что это: Модуль дискретных выходов распределённого ввода-вывода семейства FLEX I/O. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, 24V DC, 16 Source Outputs, Protected» — 16 выходов с питанием нагрузки от модуля (источниковая схема), 24 В постоянного тока, с электронной защитой от перегрузки и короткого замыкания. Суффикс XT у этого артикула НЕТ: исполнение обычного температурного диапазона, для шкафа. Это соответствует наименованию в заявке.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка серийного модуля.

его номер: 1794-OB16P

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки 5 дней. Приемник не объявлен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details/1794-OB16P.html>

минимум: 64.0

максимум: 1556.89

авторизованный канал: 921.58

у кого найдено: 1) NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный), <https://www.needco.com/product/detail/116704/allen-bradley-rockwell-1794-ob16p> — дословно «\$921.58 /ea», описание «Flex 16 Point Digital Output Module», наличие «Contact your sales rep for availability». 2) Codale Electric Supply (Sonepar, авторизованный), <https://www.codale.com/product/detail/374888/allen-bradley-rockwell-1794-ob16p> — дословно «\$921.58 /ea», наличие «Please call your nearest branch for availability». 3) North Coast Electric (Sonepar, авторизованный), <https://www.northcoast.com/product/detail/127499/allen-bradley-rockwell-1794-ob16p> — дословно «\$1,556.89 /ea», наличие «Next Day Delivery not avail / contact sales for lead times & return policy». 4) Classic Automation, <https://www.classicautomation.com/1794-ob16p> — дословно «Used/Refurbished Price - \$64.00», «Lead Time : IN STOCK», «In Stock : 45». 5) PLC Products Group, https://plcproducts.com/allen-bradley/modules/i_o/1794-ob16p — 95,00 USD, состояние «Used», 2 шт, гарантия «1 Year Parts & Labor». 6) Top Brands PLC, <https://www.topbrandsplc.com/products/allen-bradley-1794-ob16p-flex-i-o-16-point-digital-output-module> — 450,00 USD при зачёркнутой 470,00 USD; оговорка: на отрисованной карточке цена не выводится, число взято из товарных данных самого магазина по тому же адресу, поэтому как цену витрины его в заголовок ставить нельзя. Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Четыре цены: прайс авторизованного дистрибьютора, цена восстановленного с гарантией, цена бывшего в эксплуатации и цена анонимного брокера.

остаток: Названо числом у двух продавцов: 45 шт у Classic Automation (состояние Used/Refurbished, «Lead Time : IN STOCK») и 2 шт у PLC Products Group. Top Brands PLC пишет «Only 8 left» — счётчик магазина, не подтверждённый склад. Все три авторизованные витрины Sonepar остатка не дают: «Contact your sales rep», «Please call your nearest branch». Santa Clara Systems — «In stock and ready to ship» без числа.

срок: Изготовитель — 5 дней. Classic Automation — «IN STOCK», отгрузка со склада. Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа при заказе до 15:00 по тихоокеанскому времени. North Coast — срок только у менеджера, доставка следующим днём недоступна.

на наш объём: Потребность 25 шт. Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец. Остаток против объёма: единственный источник, закрывающий весь объём одной позицией, — Classic Automation, 45 шт по 64,00 USD в состоянии Used/Refurbished с гарантией 2 года. Второй по величине — 8 шт по счётчику анонимного брокера, доверять числу нельзя. Авторизованный канал объём закроет заводским сроком 5 дней, но по цене 921,58 USD за штуку.

что закладывать: Запросить у Classic Automation письменное подтверждение 25 шт из 45 и условий гарантии — это единственный источник, который закрывает потребность целиком и с гарантией. Параллельно взять у NorthEast Electrical цену и срок на новое изделие: разрыв 64,00 против 921,58 USD за штуку настолько велик, что выбор состояния товара обязан делать заказчик, а не закупщик.

канал закупки: Полный набор из четырёх каналов. 1) Авторизованный дистрибьютор — три витрины группы Sonepar USA: NorthEast Electrical, Codale Electric Supply и North Coast Electric, все с отметкой «Rockwell Authorized Distributor». 2) Ремонтно-складской дилер с гарантией — Classic Automation, состояние «Used/Refurbished», гарантия 2 года, остаток числом. 3) Независимый склад бывшего в эксплуатации — PLC Products Group (юридически David E. Spence, Inc.), состояние «Used», и Santa Clara Systems с оговоркой о неавторизованности. 4) Анонимный брокер — Top Brands PLC. ВАЖНО ПРО ОДНУ ГРУППУ И ОДИН СКЛАД: needco.com, codale.com и northcoast.com — одна группа Sonepar USA на одном каталожном движке; needco и codale по этому артикулу показывают ОДНУ И ТУ ЖЕ цену до цента (921,58 USD), а North Coast — 1 556,89 USD, то есть внутри одной группы наценка разная и три записи нельзя считать тремя подтверждениями. Отдельно: Top Brands PLC (topbrandsplc.com) и PLC DCS Pro (plcdcspro.com) сидят на одном почтовом домене camvect.com (topbrandsplc@camvect.com и ask@camvect.com) — это один продавец под двумя витринами, к нему же по адресу в Сямые примыкает Amikon (amikonplc.com).

контакты: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный): northeastonline@needco.com, +1 800-897-1769. Codale Electric Supply (Sonepar, авторизованный): <https://www.codale.com/product/detail/374888/allen-bradley-rockwell-1794-ob16p>. Classic Automation: <https://www.classicautomation.com/1794-ob16p>. PLC Products Group: https://plcproducts.com/allen-bradley/modules/i_o/1794-ob16p. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Rockwell Automation: +1 414 382 2000.

что мешает закрыть строку: Решение о состоянии товара не наше: 25 шт есть только восстановленными, новые — только через авторизованный канал и в четырнадцать раз дороже. Следующий шаг — поставить владельцу вопрос, допускает ли ЛУКОЙЛ восстановленные модули в этом контуре, и одновременно запросить подтверждение остатка у Classic Automation.

чем подтверждено: Подтверждено: описание, число и род каналов, отсутствие суффикса XT, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; четыре цены — живыми страницами; принадлежность needco, codale и northcoast к одной группе Sonepar — их собственными страницами «О компании» и совпадением цены до цента у первых двух. Расходится с входными данными: во входных данных цены по этой строке не было вовсе (price null), теперь их четыре, и объём 25 шт оказался закрываемым (45 шт у Classic Automation) — прежний вывод «закрытие всей потребности не гарантировано» больше не единственно возможный. Не смог: открыть DO Supply, Radwell, Williams Automation по этому артикулу и Industrial Automation Co (отказы 403, 404 и 429).

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

BN1701/15 · Solar · 12 шт · экспозиция 15 600 USD · вилка дубль **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

BENTLY NEVADA Блок контроля Солар Taurus 70MD BN1701/15

что это: Двухканальный модуль ввода сигналов вихретоковых датчиков приближения (Proximity Input Monitor) стойки машинной защиты Bently Nevada FieldMonitor серии 1701. Принимает сигнал от датчиков приближения, приводит его к измеряемому виду и сравнивает с программируемыми порогами защиты; измеряемые величины — радиальная вибрация вала и осевой сдвиг (положение упорного подшипника). Питание — 24 В постоянного тока. Стоит в стойке FieldMonitor 1701 на газотурбинной установке Solar Turbines (в заявке — газотурбинная установка Solar Taurus 70MD, площадка «Энергосети»). Принадлежность именно к серии 1701 FieldMonitor подтверждена карточкой поставщика auto2mation, где приведены перекрёстные номера одного изделия, дословно: «Cat. No: 1701/15», «Bn#: 141379-01», «Solar#: 1034549-20», «Label P/N: 138427-01» — источник <https://auto2mation.com/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximity-input-monitor.html>. Номер Solar Turbines 1034549-20 и связывает модуль с машиной Solar; он же стоит в заголовке карточки ControlTech Supply «Bently Nevada 1701/15 (Solar #1034549-20) FieldMonitor Proximity Input Monitor» — <https://www.controltech-supply.com/products/bently-nevada-1701-15-solar-1034549-20-fieldmonitor-proximity-input-monitor>. Таким образом версия «модуль серии 1701 FieldMonitor» подтверждена, версия «что-то другое» отклонена. Отдельно отмечаю недостоверное описание у продавца IndustriaX, который называет то же изделие «Fieldbus Monitor Module» с поддержкой «Foundation Fieldbus / Profibus PA/DP» (<https://www.industriaxplc.com/products/fieldbus-monitor-module-1701-15-141379-01-bently-nevada>); это не функция данного модуля, текст карточки к техническим данным изделия отношения не имеет и в работу не принимался.

кто делает на самом деле: Bently Nevada — подразделение компании Baker Hughes (США). Линия принадлежит Baker Hughes, а не GE и не GE Vernova: в январе 2002 года Bently Nevada была продана GE Energy, в 2017 году вошла в состав Baker Hughes, а после продажи GE своей доли осталась у Baker Hughes. Дословно: «Bently Nevada remained a Baker Hughes Business after GE's sale of its interest in the company» и «At age 78, Bently sold Bently Nevada to

GE Energy in January 2002 for between \$600 million and \$900 million» — https://en.wikipedia.org/wiki/Bently_Nevada. Текущий состав изделий подразделения опубликован на сайте Baker Hughes (<https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/monitoring-systems>). ПРОТИВОРЕЧИЕ С НАШИМИ ДАННЫМИ: в строке заявки BN1701/15 изготовитель указан как «Bently Nevada (GE Vernova), США» — это неверно, правообладателем линии является Baker Hughes. Запись в строке 1701/15 «Bently Nevada (GE / Baker Hughes)» найденному не противоречит, но устарела в части GE.

его номер: 141379-01 — собственный номер изготовителя Bently Nevada на модуль 1701/15. Перекрёстные номера того же изделия: номер Solar Turbines 1034549-20, номер на шильде 138427-01. Все три подтверждены дословно карточкой auto2mation («Cat. No: 1701/15», «Bn#: 141379-01», «Solar#: 1034549-20», «Label P/N: 138427-01») — <https://auto2mation.com/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor.html>. Номер Solar 1034549-20 подтверждён независимо ещё двумя карточками: ControlTech Supply (<https://www.controltech-supply.com/products/bently-nevada-1701-15-solar-1034549-20-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>) и PLC Masters (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>), где изделие продаётся под номером 1034549-20 с указанием совместимости «Compatible with FieldMonitor 1701/15». Наши данные по номерам подтверждены полностью, расхождений не найдено.

жизненный цикл: Снят с производства. Прямого извещения изготовителя о снятии с производства и о преемнике найти не удалось, поэтому вывод опирается на совокупность проверенных признаков, а не на один документ. 1) Модуля нет в действующем составе изделий Bently Nevada. На странице систем мониторинга Baker Hughes перечислены Orbit DCM, Trendmaster, 3500 Machinery Protection Systems, ADAPT Overspeed/ESD, Orbit 60 Series, Scout200, ADRE, Ranger Pro, 1900/65A и 2300; серии 1701 FieldMonitor в перечне нет вообще — <https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/monitoring-systems>. 2) Изготовитель прямо называет платформы для новых установок, и 1701 среди них нет. Дословно: «the Orbit 60 -- an integrated machine condition monitoring and protection system -- is recommended for all new installations post 2020 wherever suited»; про стойку 3500 там же сказано «the 3500-product line remains fully supported, even as it passes its 24th birthday» — <https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/blog/our-commitment-3500-monitoring-system>. Серия 1701 в этом документе не упоминается ни разу. 3) Складов у неброкерского канала нет. Независимый склад труднодоступных изделий Santa Clara Systems держит карточку 1701-15-01 со статусом «Out of Stock» и предложением поиска «Let Us Find It» — <https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>. Карточка auto2mation no 1701/15 — «Out of stock» (<https://auto2mation.com/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor.html>), карточка Atlas Shipcare — «Sold out» (<https://atlasshipcare.com/products/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor-ab101>). 4) Предложение сосредоточено у посредников вторичного рынка (КНР), а не у изготовителя и не у авторизованной дистрибуции. ПРЕЕМНИК: преемника на уровне модуля изготовитель не публикует, номер преемника назвать не могу — это неустановленный факт, а не умолчание. На уровне системы штатный путь замены по документу Baker Hughes — стойка 3500 (поддерживается) либо Orbit 60 (рекомендована для новых установок); конкретный номер модуля ввода датчиков приближения для этих стоек в проверенных источниках к 1701/15 как преемник не привязан, поэтому подставлять его я не стал. ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ: формулировка «discontinued by manufacturer» видна в поисковой выдаче по страницам Artisan Technology Group и Radwell, но обе страницы отдают HTTP 403, открыть и прочитать их не удалось, поэтому как цитату источника я их не привожу.

минимум: 188

максимум: 200

авторизованный канал: Не найдена. У изготовителя (Baker Hughes / Bently Nevada) изделия нет в действующем составе продукции и открытой цены нет; авторизованного дистрибьютора с ценой по этому номеру не найдено; западный независимый склад Santa Clara Systems держит карточку 1701-15-01 без цены со статусом «Out of Stock» (<https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>).

у кого найдено: Увидено на странице ровно две цены, обе — у посредников КНР, обе привожу дословно. 1) AutoModuleXpert Ltd. (Шанхай, КНР), карточка «BENTLY NEVADA | 141379-01 | 1701/15 | FieldMonitor Proximitior Input Monitor». Строка цены дословно: «Default Title - \$200.00 USD». Состояние дословно: «New With Original Package», гарантия «12 Months». Источник: <https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor-2> PLC Masters Ltd. (отгрузка Сымайн, КНР), карточка «Bently Nevada 1034549-20 Proximitior Input Module» (1034549-20 — номер Solar Turbines на этом же модуле 1701/15, карточка прямо указывает «Compatible with FieldMonitor 1701/15»). Строки цены дословно: «Sale price: \$188.00» и «Regular price: \$520.00». Наличие дословно: «1000 In stock», гарантия «12 months». Источник: <https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module> В поля price_low и price_high внесены 188 и 200 USD — это две цены фактического предложения. Зачёркнутая «Regular price: \$520.00» в вилку не внесена: это опорная цена оформления витрины, а не цена предложения. НЕ ВЗЯТО В РАБОТУ И ПОЧЕМУ. В поисковой выдаче видны цены Artisan Technology Group (1 350 USD, «5+ в наличии»), Radwell (2 236,65 / 1 942,24 / 1 355,51 USD по состояниям) и 4D Controls (929 USD), а также объявление eBay (1 030 USD). Ни одну из этих страниц открыть не удалось: artisantg.com, radwell.com, ebay.com, ebay.de, m.ebay.com, dosupply.com, us.wiautomation.com отдают HTTP 403, 4dcontrols.com отдаёт заглушку защиты от автоматического обращения. Цена из поискового отрывка правилами работы запрещена к использованию, поэтому эти числа в цену строки не внесены и в расчёт закупки идти не должны. Их следует считать непроверенным указанием на то, что западный уровень цен на этот модуль лежит существенно выше китайского.

природа цены: Цена посредника вторичного рынка (КНР), увиденная непосредственно на открытой странице. Цены изготовителя и цены авторизованного канала не существуют в открытом виде. Цены западных складов не подтверждены: страницы не открылись.

остаток: Заявленные остатки по открытым карточкам, как они написаны, с оценкой достоверности каждого числа. Числа, похожие на подставное значение витрины и потому недостоверные: PLC Masters — «1000 In stock» (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>); Top Brands PLC — «In stock», «1000 left» (<https://www.topbrandsplc.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>); ControlTech Supply на карточке под номером Solar — «154 in stock» (<https://www.controltech-supply.com/products/bently-nevada-1701-15-solar-1034549-20-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>). Одинаковое значение 1000 у двух разных продавцов и трёхзначный остаток снятого с производства модуля — признак значения по умолчанию, а не результата инвентаризации. Числа правдоподобного порядка (из нашей базы, обход защиты 09.2026): 6G Controls — «15 in stock»; PowerDCS — 10 шт; ControlTech Supply — «Low stock: 6 left». Наличие без числа: ControlDCS — «In stock» (https://www.controldcs.com/bently-nevada-1701-15-proximitior-input-monitor_p43966.html); Ubest Automation — «In Stock» (<https://www.ubestplc.com/products/141379-01-bently-nevada-1701-15-proximitior-input-module>); Runto Electric — «In stock» (<https://www.runtoelectric.com/products/bently-nevada-141379-01-input-module>); AutoModuleXpert — «In Stock» (<https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>). Отсутствие: Santa Clara Systems — «Out of Stock» (<https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>); auto2mation — «Out of stock» (<https://auto2mation.com/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor.html>); Atlas Shipcare — «Sold out» (<https://atlasshipcare.com/products/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor-ab101>). AutoControl Global — наличие на карточке не указано вообще (<https://www.autocontrolglobal.com/products/bently-nevada-1701-15-141379-01-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>). Проверяемый остаток, названный числом и правдоподобный по порядку, составляет 15 шт у одного продавца; при этом часть продавцов — один оператор, поэтому суммировать заявленные остатки нельзя.

срок: Сроки, названные на открытых страницах, дословно: AutoModuleXpert — «Delivery usually takes 1-3 days after receiving the initial payment» (<https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>); PLC Masters — «1-3 days after payment confirmation» для складских позиций, отгрузка из порта Сымайн, оплата «T/T, Western Union» (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>); Runto Electric — «Shipping time: 5-7 days, via DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex» (<https://www.runtoelectric.com/products/bently-nevada-141379-01-input-module>); ControlDCS — «In stock», условия «T/T(100% Advance Before Delivery)», «FOB Xiamen», «Warranty time is one year» (https://www.controldcs.com/bently-nevada-1701-15-proximitior-input-monitor_p43966.html); Santa Clara Systems — срок ответа на запрос поиска «By 5AM PT on Friday», сам срок поставки не назван (<https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>). Из нашей базы: 6G Controls — «Typically 1-3 working days after payment confirmation (subject to stock)»; PowerDCS — «Generally it is 2-3 days if the goods are in stock». Все названные сроки — сроки отгрузки со склада продавца, срок доставки в Россию и срок таможенного оформления в них не входят и ни одним продавцом не назван.

на наш объём: Ступеней цены от количества не объявлено ни на одной открытой карточке: у AutoModuleXpert показана единственная строка «Default Title - \$200.00 USD» без градации по количеству (<https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>), у PLC Masters — «Sale price: \$188.00» без градации (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>); минимальная партия у ControlDCS указана как «MOQ: 1» (https://www.controldcs.com/bently-nevada-1701-15-proximitior-input-monitor_p43966.html). Наш объём против остатка продавца: потребность по этой строке 12 шт, а с учётом второй строки заявки на тот же номер 141379-01 — 110 шт; единственный правдоподобный остаток, названный числом, — 15 шт у одного продавца, то есть около одной седьмой сводной потребности. Трёхзначные остатки («1000 In stock», «1000 left», «154 in stock») недостоверны. Суммировать остатки разных витрин нельзя: установлено совпадение телефона IndustriaX и ControlTech Supply, а по нашей базе — общий почтовый домен 5gplc.com у 6G Controls и PowerDCS, то есть за несколькими названиями стоит один оператор. Вывод по объёму: 110 шт одним лотом на открытом рынке не набирается; при сборе по частям цена и состояние будут разными от партии к партии, поэтому единая цена за штуку на весь объём — недопустимое допущение.

что закладывать: 1. Прекратить работу с этой позицией как с закупкой нового изделия у изготовителя: изделие снято с производства, канала изготовителя не существует. 2. Свести строки 1701/15 (98 шт) и BN1701/15 (12 шт) в одну потребность 110 шт одного номера 141379-01 и утвердить у заказчика одну вилку вместо двух разных. 3. Запросить у заказчика (ЛУКОЙЛ) возможность восстановленного изделия и изделия вторичного рынка. Ответ на этот вопрос определяет всю дальнейшую работу: при требовании нового изделия изготовителя закупка невозможна в принципе и вопрос переходит в замену стойки. 4. Параллельно проработать два взаимоисключающих пути: (а) сбор 110 шт по 6–15 шт у нескольких посредников с обязательным входным контролем каждой единицы и с проверкой, что продавцы не один оператор; (б) обращение в Baker Hughes и к авторизованной сервисной организации за штатной заменой стойки FieldMonitor 1701 на 3500 или Orbit 60 с расчётом на 110 каналов ввода. 5. Получить письменное подтверждение остатка и цены от западных складов (Artisan Technology Group, Radwell, Santa Clara Systems) по телефону и электронной почте: их страницы машинному обращению недоступны, а именно они определяют верхнюю границу цены и возможность закрыть объём качественным изделием. 6. Не рассчитывать закупку по цене 188–200 USD до входного контроля хотя бы одной единицы: цена ниже нижней границы нашей вилки более чем вдвое при снятом с производства изделии — признак восстановленного либо неоригинального изделия.

канал закупки: Разделение каналов по состоянию на 18.09.2026. ИЗГОТОВИТЕЛЬ (Baker Hughes / Bently Nevada): предложения нет — изделия нет в действующем составе продукции (<https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/monitoring-systems>). Открытой цены и открытого наличия изготовитель не публикует. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: ни одного авторизованного дистрибьютора с наличием по этому номеру не найдено. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД (западный рынок): Santa Clara Systems, карточка 1701-15-01 — «Out of Stock», работает под заказ через поиск по рынку («Let Us Find It», срок ответа «By 5AM PT on Friday») — <https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>. Atlas Shipcare (Индия) — «Sold out» (<https://atlasshipcare.com/products/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor-ab101>). Artisan Technology Group, Radwell, 4D Controls, DO Supply, WIAutomation проверить не удалось: страницы отдают HTTP 403 либо защиту от автоматического обращения. СТОК-ТРЕЙДЕР / ПОСРЕДНИК (КНР, отгрузка Сямьнь и Шанхай): весь реально доступный сегодня объём предложения находится здесь. Карточки с заявленным наличием: AutoModuleXpert (<https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>), PLC Masters (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>), Top Brands PLC (<https://www.topbrandsplc.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>), Ubest Automation (<https://www.ubestplc.com/products/141379-01-bently-nevada-1701-15-proximitior-input-module>), ControlDCS (https://www.controldcs.com/bently-nevada-1701-15-proximitior-input-monitor_p43966.html), ControlTech Supply (<https://www.controltech-supply.com/products/bently-nevada-1701-15-solar-1034549-20-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>), Runto Electric (<https://www.runtoelectric.com/products/bently-nevada-141379-01-input-module>), 6G Controls (<https://www.6gcontrols.com/products/bently-nevada-1701-15-141379-01-proximitior-input-monitor/>), AutoControl Global (<https://www.autocontrolglobal.com/products/bently-nevada-1701-15-141379-01-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>). ВАЖНО О МНМОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОДАВЦОВ. Часть этих витрин — один и тот же оператор под разными названиями, поэтому их остатки складывать нельзя. Установлено прямым сличением данных с открытых страниц: телефон IndustriaX Limited «+86 153 9592 3051» (<https://www.industriaxplc.com/products/fieldbus-monitor-module-1701-15-141379-01-bently-nevada>) совпадает с телефоном ControlTech Supply «+86 15395923051» (<https://www.controltech-supply.com/products/bently-nevada-1701-15-solar-1034549-20-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>); по нашей базе почтовый домен 5gplc.com общий у 6G Controls и PowerDCS. Итог: число независимых складов существенно меньше числа найденных карточек.

контакты: Контакты, видимые непосредственно на открытых страницах продавцов (проверены при обращении к странице): AutoModuleXpert Ltd., 205 Maoming South Road, Huangpu District, Шанхай, КНР — automodulexpert@controlnextech.com, +86-18030270289 (<https://www.automodulexpert.com/products/bently-nevada-141379-01-1701-15-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>). ControlDCS (Сямьнь, Фуцзянь, КНР; 32D Guomao Building, No.388, Hubin South Road, Siming District) — sale2@askplc.com, sales3@askplc.com, +86-18030132586, +8618150117685; менеджер Ricardo Zhang (https://www.controldcs.com/bently-nevada-1701-15-proximitior-input-monitor_p43966.html). Ubest Automation Limited (КНР) — sales@ubestplc.com, +86 1803 000 5825 (<https://www.ubestplc.com/products/141379-01-bently-nevada-1701-15-proximitior-input-module>). IndustriaX Limited — sales2@industriaxplc.com, +86 153 9592 3051 (<https://www.industriaxplc.com/products/fieldbus-monitor-module-1701-15-141379-01-bently-nevada>). Runto Electric — inquiry@camvect.com, +86 180 59272813 (<https://www.runtoelectric.com/products/bently-nevada-141379-01-input-module>). Atlas Shipcare (Индия) — info@atlasshipcare.com, +91 9825324343 (<https://atlasshipcare.com/products/bently-nevada-fieldmonitor-1701-15-proximitior-input-monitor-ab101>). Santa Clara Systems (США) — телефон 1.888.450.0301 (<https://www.santaclarasystems.com/bently-nevada/1701-15-01>); адрес электронной почты на карточке не показан. PLC Masters Ltd. — на карточке изделия ни почты, ни телефона нет, только ссылка на страницу обращения (<https://www.plcmasters.com/pages/contact>) (<https://www.plcmasters.com/products/bently-nevada-1034549-20-proximitior-input-module>). AutoControl Global — контактов на карточке изделия нет (<https://www.autocontrolglobal.com/products/bently-nevada-1701-15-141379-01-fieldmonitor-proximitior-input-monitor>); выдymывать их я не стал. ИЗ НАШЕЙ БАЗЫ, а не с открытой страницы (привожу с прямой оговоркой): 6G Controls — 6gcontrols@5gplc.com, +86 180 6092 4132; PowerDCS — Pambo@5gplc.com, +86 13306036024; ControlTech Supply — sales@controltech-supply.com, +86 15395923051; BentlyDCS — changxin2025@gmail.com, +86 15359213550; Solar Turbines — +1 619-544-5352; Santa Clara Systems — sales@santaclarasystems.com.

что мешает закрыть строку: Мешают закрыть строку четыре обстоятельства. 1. Объём не набирается. Потребность 98 шт (а с учётом второй строки заявки — 110 шт одного номера) при единственном правдоподобном названном числом остатке 15 шт у одного продавца. Одним лотом объём на открытом рынке не набирается. 2. Остатки не достоверны и, возможно, принадлежат одному оператору. Трёхзначные остатки — подставные значения витрин; совпадение телефона IndustriaX и ControlTech Supply и совпадение почтового домена 6G Controls и PowerDCS показывают, что независимых складов меньше, чем карточек. Складывать остатки нельзя. 3. Цена не проверена по верхней границе. Единственные увиденные цены — 188 и 200 USD у посредников КНР. Западный уровень цен (страницы Artisan Technology Group, Radwell, 4D Controls, eBay) недоступен машинному обращению: HTTP 403 и защита от автоматического обращения. Следовательно верхняя часть нашей вилки ни подтверждена, ни опровергнута. 4. Не выяснено требование заказчика к состоянию изделия. Для снятого с производства модуля это определяющее условие, а в заявке оно не указано. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: запрос заказчику о допустимости восстановленного изделия и вторичного рынка, одновременно — телефонный и почтовый запрос остатка и цены на 110 шт в Santa Clara Systems (1.888.450.0301), Artisan Technology Group и Radwell, и одновременно — запрос в Baker Hughes на штатную замену стойки. Три запроса ставятся в работу одновременно, а не по очереди.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Физическая принадлежность изделия к серии 1701 FieldMonitor и все перекрёстные номера (141379-01, Solar 1034549-20, шильда 138427-01) подтверждены открытой карточкой auto2mation, прочитанной непосредственно; номер Solar подтверждён независимо карточками ControlTech Supply и PLC Masters. Правообладатель линии — Baker Hughes — подтверждён статьёй Википедии и сайтом Baker Hughes. Снятие с производства подтверждено отсутствием серии 1701 в действующем составе изделий на странице систем мониторинга Baker Hughes, отсчитывая её в документе изготовителя о поддержке стойки 3500, отсутствием наличия у западных независимых складов (Santa Clara Systems — «Out of Stock», auto2mation — «Out of stock», Atlas Shipcare — «Sold out») и сосредоточением всего предложения у посредников вторичного рынка. Курс валют для пересчёта не потребовался: все увиденные цены даны в долларах США; справочный файл gt/data/fx_rates.json от 13.09.2026 оставлен без применения. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. Не установлен номер преемника — изготовитель его не публикует, а подставлять номер модуля стойки 3500 или Orbit 60 по сходству функции я отказался. Не установлен подлинный размер доступного остатка: названные числа либо недостоверны, либо принадлежат, возможно, одному оператору. Не установлено требование заказчика к состоянию изделия (новое, восстановленное, вторичный рынок), а для снятого с производства модуля это определяющее условие. Не установлено происхождение изделий, предлагаемых посредниками по 188—200 USD. ЧЕГО Я НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ. Не удалось прочитать страницы, определяющие верхнюю границу цены и западное наличие: [artisantg.com](https://www.artisantg.com) (обе схемы адреса), [ebay.com](https://www.ebay.com), [ebay.de](https://www.ebay.de), m.ebay.com, [dosupply.com](https://www.dosupply.com), [us.wiautomation.com](https://www.us.wiautomation.com) отдают HTTP 403; [4dcontrols.com](https://www.4dcontrols.com) отдаёт заглушку защиты от автоматического обращения; [dcsmodule.com](https://www.dcsmodule.com) уходит в бесконечное перенаправление; страница поиска магазина Solar Turbines содержимого не отдала. Обращение к служебной странице состояния промежуточного узла связи было запрещено правилами доступа, поэтому установить, относится ли отказ 403 к запрету организации или к защите самих сайтов, я не смог; повторных попыток обхода не предпринимал. Цены 1 350 USD (Artisan Technology Group), 2 236,65 / 1 942,24 / 1 355,51 USD (Radwell), 929 USD (4D Controls) и 1 030 USD (eBay) видны только в поисковых отрывках, правилами работы запрещены к использованию и в поля цены не внесены. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЭТОЙ СТРОКЕ. Обозначение «BN1701/15» в заявке — не отдельный номер изделия, а тот же 1701/15 с приставкой марки Bently Nevada. Собственных цен на карточках продавцов, найденных именно по этой строке (ControlTech Supply, BentlyDCS Automation, AutoControl Global), нет ни на одной; приведённые цены 188 и 200 USD получены по тому же номеру изготовителя 141379-01 у других продавцов и применимы, поскольку изделие физически то же. Остаток «Low stock: 6 left» у ControlTech Supply покрывает половину потребности 12 шт.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1087491-3 · Solar · 63 шт · экспозиция 15 120 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО, ЦИЛИНДР Солар Taurus 60S 1087491-3

что это: ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО — воздушный фильтроэлемент номенклатуры Solar Turbines. Взаимозаменяемость вскрыта: на пяти строках сток-листа номер стоит в паре с 1048257-3 (и в обратном порядке, «Element, Replmt»), а 1048257 — ТОЖЕ номер Solar (в каталоге изготовителя он числится как «1048257-1 Filter, Air, High Press»).

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и это сказано прямо, а не подменено фильтровым домом по классу. Единственный найденный кросс оказался кроссом Solar на Solar, то есть опознаёт взаимозаменяемость ВНУТРИ номенклатуры Solar и НЕ называет, кто изготовил элемент. Единственный изготовитель, названный на открытой странице по этому номеру, — китайский копировщик, у которого наш же номер стоит в поле «Model NO.». Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» из нашей разметки не подтверждена и не опровергнута — просто ничем не обеспечена.

его номер: взаимозаменяем с 1048257-3 (тоже номер Solar)

жизненный цикл: не установлена

минимум: 81.22

максимум: 232.06

у кого найдено: hardtoget.parts/stock-list/ — страница скачана curl (HTTP 200, 32,7 КБ), строки вычитаны из сырого HTML, не из снippets. Номер стоит ПЯТЬ раз, дословно с единицей: «1087491-3 1048257-3 Element, Fltr, Air, Gas Fuel, Cyl 100pcs 130.00EURO ea», «...Element, Replmt 100pcs 100.00EURO ea», «1048257-3 1087491-3 Element, Replmt 100pcs 70.00EURO ea», «...Element, Fltr, Air, Gas Fuel, Cyl 100pcs 200.00EURO ea», «...FILTER ELEMENT 8pcs 200.00EURO each». Формат цены проверен соседями по тому же листу (точка — разделитель тысяч: рядом стоят «28.000.00EURO each» за коалесцер и «30.00EURO ea» за кольцо). Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json: 70, 100, 130 и 200 EUR = 81,22, 116,03, 150,84 и 232,06 USD за штуку. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, и ЭТО ГЛАВНЫЙ ДЕФЕКТ СТРОКИ: все четыре цены из ОДНОГО документа ОДНОГО оператора, который по нашему списку работает под четырьмя вывесками, так что ссылка на его же turbine.parts второго свидетеля не даёт. Не увидел (403): fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com.

природа цены: четыре цены ОДНОГО оператора на ОДНОЙ странице, разброс между ними 2,9 раза

остаток: не остаток: количества на листе («100pcs», «8pcs», «8pcs») — это позиции сток-листа, а не подтверждённый и зарезервированный остаток под нашу потребность

срок: против номера на листе срока нет

на наш объём: ЧЕТЫРЕ строки сырой заявки, и они по РАЗНЫМ машинам: Taurus 60S (две строки), Taurus 70 и Taurus 70MD. Сумма сходится с количеством сводки, но строка агрегирована по трём моделям, и посадка с типоразмером по всем трём должны быть одинаковы — из открытых страниц это не следует, на карточках модели не указаны. Отдельно: в нашей базе номеров по этому артикулу количество больше заявочного и он приходит из шести источников — расхождение надо развести до запроса.

что закладывать: Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что все четыре цены лежат внутри вилки, и я это меняю. Один и тот же номер стоит на ОДНОЙ странице ОДНОГО продавца по 70, 100, 130 и 200 EUR — разброс в 2,9 раза. Это прайс с ненастроенной наценкой, а не уровень рынка, и «вилка верна» тут означало бы лишь «наша вилка шире его разброса». Практическая цифра всё же есть: даже самый дорогой его ask ставит строку НИЖЕ того, что заложено серединой нашей вилки. Действие: потребовать у него ОДНУ цену письмом на наше количество и найти второго продавца; параллельно вскрыть изготовителя элемента по геометрии — это единственный способ получить сравнение.

канал закупки: Сток-трейд фильтроэлементами плюс канал изготовителя за входом. Присутствует китайская реплика по 5–6 USD за штуку со сроком 1–3 месяца в сезон и 3–6 месяцев вне сезона — это другое изделие другого изготовителя, и в доводы по цене оно не идёт.

контакты: hardtoget.parts: +7 495 1081005

что мешает закрыть строку: Изготовитель не вскрыт, сравнивать ask не с чем. Продавец — один оператор под четырьмя вывесками, второго свидетеля в его же доменах быть не может. И строка агрегирована по трём моделям машин без подтверждения одинаковой посадки.

чем подтверждено: Скачанный сток-лист с пятью вхождениями номера и дословными ценами, проверка разделителя тысяч на соседях того же листа, вскрытый кросс Solar на Solar, отбракованная китайская реплика, три канала с 403, разбор четырёх строк заявки по трём моделям.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА» с прямым указанием на разброс 2,9 раза у одного оператора; практический вывод по верхнему ask оставлен как ориентиры

ZLL EFNLB11-90BM · Швейцария ABB · 4 шт · экспозиция 15 000 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90BM

что это: Подшипник к корпусу — подшипниковый узел скольжения типа E по DIN с боковым фланцем. Изготовитель вскрыт (RENK), но ОБОЗНАЧЕНИЕ РАСШИФРОВАНО НЕ ПОЛНОСТЬЮ: в ключе обозначений изготовителя (E / R-G-F-M / N-Z-X-W-U-T / C-L-F-Y-V-K / Q-B-E-K-A плюс размер-диаметр) нет ни префикса «ZLL», ни суффикса «BM»; парная строка заявки даёт ещё и «EPM». Это либо опции (уплотнения, изоляция вкладыша, подготовка под датчики вибрации — все перечислены в каталоге как опции), либо заводской или учётный суффикс заказчика.

кто делает на самом деле: RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер — подтверждено каталогом изготовителя: «The integrated side flange ... permits the bearing to be installed directly on the nameplate», «Type EF is the most popular design for electric machines». НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА ЧАСТИЧНО: стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» с основанием «сегмент подшипников» — то есть три изготовителя через слэш по признаку класса. RENK в этом перечне оказался верным, но не потому, что был назван, а потому, что совпала вся схема обозначения; SKF и Timken к этой номенклатуре отношения не имеют.

его номер: вкладыш EZLB 11-90, складской номер перепродавца 200757334; у изготовителя типоразмер 11 стандартно идёт под валы 100, 110 и 125 мм (200698690 / 200698597 / 200698573)

жизненный цикл: Действующая, с оговоркой по типоразмеру. Вкладыш EZLB 11-90 продаётся заводским магазином со статусом «In stock» и условием «Shipping within 10 business days». Но 11-90 НЕ входит в опубликованную стандартную матрицу: типоразмеру 11 назначены валы 100, 110 и 125 мм, а 90 относится к типоразмеру 9. Каталог это прямо допускает: «Three shaft diameters to DIN Series R 20 are assigned to one size of housing. Bearings for other shaft diameters can be provided as a special design». То есть это законное, но СПЕЦИАЛЬНОЕ исполнение.

минимум: 4087.0

максимум: 4087.0

у кого найдено: promresurss.ru/63627/ — карточка «Вкладыш SHELL EZLB 11-90 757334», «Бренд: RENK», «Производитель: RENK», «Осталась 1 штука», цена дословно «344 759,37 ₺»; в описании дословно «вкладыш для подшипника EFZLB 11-090 RENK ... Цены ориентировочные, уровень скидки...» и «Срок поставки от 1 до 4 недель». Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json (RUB 84,355 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента: 4 087,00 USD за штуку. ВТОРОГО ИСТОЧНИКА С ЦЕНОЙ НЕТ: заводской магазин, Fataga, RBK и три российских импортёра цену не публикуют принципиально — вход по логину либо «по запросу». Независимое подтверждение самой НОМЕНКЛАТУРЫ (не цены) есть: promimport.info держит карточку вкладыша соседнего типоразмера с заводским складским номером и пометкой о наличии в разделе выполненных заказов. Продавцы разные компании в разных городах, ни один домен не входит в наш список групп.

природа цены: одна цена одного перепродавца, и она относится к ВКЛАДЫШУ, а не к узлу в сборе

остаток: остаток НЕ подтверждён, и цифра с карточки им не является: продавец пишет «Осталась 1 штука» и тут же в описании «Срок поставки от 1 до 4 недель» — это не склад, а позиция под заказ с корзинным счётчиком. Заводской магазин заявляет «In stock» плюс «Shipping within 10 business days», но это наличие БЕЗ числа и без цены — состояние «отгузним, если есть».

срок: от 1 до 4 недель у продавца с ценой; 10 рабочих дней у изготовителя; 10 рабочих дней у британского специалиста

на наш объём: Одна строка сырой заявки. ВАЖНО: в той же заявке есть ПАРНАЯ строка — «ZLL EFNLB11-90EPM», тот же двигатель, то же количество, но изготовитель двигателя записан иначе. То есть по одному и тому же двигателю заказаны два исполнения одного типоразмера (суффиксы BM и EPM), а изготовитель двигателя в двух строках указан по-разному — это вопрос заказчику. Само количество осмысленно: четыре штуки это два конца вала на двух машинах.

что закладывать: Разведка вынесла «ВЕРНА», потому что цена легла внутрь вилки, и я это меняю. Цена стоит на карточке ВКЛАДЫША (shell), а наша строка называется «подшипник к корпусу»: цена узла в сборе отличается КРАТНО, и изготовитель продаёт их отдельными позициями. Плюс карточка описана через исполнение с циркуляционной смазкой, а у нас в обозначении стоит естественное охлаждение — по логике каталога нужен вариант C направляющей маслосъёмного кольца, а не тот, что оценён. Плюс продавец сам называет цену ориентировочной. Действие: фото шильдика подшипника и ответ заказчика, нужен узел в сборе или только вкладыши; после этого строка закрывается прямым запросом изготовителю по его складскому номеру.

канал закупки: Канал изготовителя и только он: завод в Ганновере плюс узкий круг специалистов по приводной технике. Массового рынка у этой номенклатуры нет вообще, витрины подшипников катания здесь не канал. Заводской магазин цены скрывает: дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users». В России — только параллельный импорт.

контакты: RENK GmbH: info@renk.com, +49 511 8601-1000. RBK Drive Elements (Великобритания): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885. promresurss.ru (Истра, единственный, кто дал цену): imp@promresurss.ru, 8 499 703-06-52. promimport.info (Москва): info@promimport.info

что мешает закрыть строку: Префикс «ZLL» и суффиксы «BM» и «EPM» в ключе обозначений изготовителя отсутствуют — до расшифровки нельзя выбрать вариант вкладыша: у изготовителя по этому типоразмеру их минимум два, обычный и с направляющей маслосъёмного кольца. Диаметр вала не подтверждён по факту: 11-90 это специальное, а не стандартное сочетание, и его надо проверять по шильдику.

чем подтверждено: Каталог изготовителя с ключом обозначений и с прямой оговоркой о специальных исполнениях, одна открытая цена с пересчётом по курсу из набора, независимое подтверждение номенклатуры у второго импортёра, пять каналов с закрытой ценой, парная строка заявки с противоречием в изготовителе двигателя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт «ВЕРНА» заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА» с прямым указанием, что найденная цена относится к вкладышу; цифра оставлена как масштаб, требование шильдика и ответа про узел или вкладыш вынесено в действие

595872000 · Schlumberger Company · 24 шт · экспозиция 15 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Комплект для уплотнения 6 1/2" 595872000

что это: Комплект уплотнений (набивки) плунжера гидроблока цементировочного насоса скида Schlumberger/Dowell CPS-763. «6 1/2"» в наименовании — геометрия, а не имя изделия: это типоразмер по диаметру плунжера либо по расточке сальниковой камеры. Узел — гидроблок (жидкостный конец) насоса, сальниковый узел плунжера; изделие расходное, меняется по наработке. Основание — дословно наша запись, файл /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/pn_db.json: {"pn": "595872000", "mach": "Цементировочный агрегат CPS-763", "desc": "Комплект для уплотнения 6 1/2" 595872000", "qty": 24, "seg": "Уплотнения и прокладки"}. Класс изделия подтверждается соседними номерами того же ряда в наших данных (518532000 и 439334000-1 — конические клапанные пружины того же насоса), то есть ряд принадлежит номенклатуре запасных частей этого агрегата.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 595872000 — тот же девятизначный внутренний ряд Dowell/Schlumberger (SLB), что и 525743000. Версия задания о Drillmec, Bentec и National Oilwell не подтверждается по той же причине: у Drillmec номенклатура восьмизначная вида 019xxxxx (каталог 12T1600 на drillingbase.com), формат 595872000 к ней не относится. Физический изготовитель набивки — специализированный завод уплотнений, работающий на SLB по подряду; его наименование не раскрыто. Отраслевая практика такова, что набивку плунжеров насосов для обслуживания скважин делают Utex Industries, SPM/Weir, Gardner Denver и их китайские аналоги, но привязки к номеру 595872000 нет ни одной, и в качестве изготовителя я никого из них не называю.

его номер: не установлен; номер владельца номенклатуры — 595872000 (Dowell/SLB)

жизненный цикл: Машина в действующем каталоге SLB. По номеру открытого подтверждения статуса нет — ноль результатов. Преемник не объявлен. Вероятная взаимозаменяемость с универсальными наборами набивки по посадочным размерам существует, но без диаметра плунжера и расточки камеры подбор невозможен, поэтому конкретный преемник не называется.

природа цены: нет

остаток: 0 — ни одного предложения по номеру не найдено

срок: не установлен

на наш объём: Потребность 24 шт. Единица заявки «ШТ» при изделии «комплект» противоречива: неясно, 24 комплекта набивки или 24 отдельных элемента, входящих в комплекты. От этого количество меняется кратно, и без ответа заказчика объём закупки не определён. Ступеней цены нет — нет предложений.

что закладывать: Запрос изготовителю (SLB) на номер 595872000; параллельно — подбор аналога по посадочным размерам, но только после получения от заказчика диаметра плунжера и расточки сальниковой камеры.

канал закупки: Изготовитель (SLB) — единственный канал, подтверждённый по номеру. Независимые изготовители набивки плунжеров существуют и берут заказ по посадочным размерам, но это канал на аналог, а не на номер. Авторизованных дистрибьюторов и сток-трейдеров по номеру не найдено.

контакты: Реальных контактов по этой детали на открытых страницах не увидено. Из нашей базы (кластерные, по классу «прокладки и уплотнения», НЕ по этой детали): SCF Inc, США, dbaker@scf-inc.com, +1 281 920 9122; Meyer Fabritech, США, +1 281 452 2602; mudpump-parts.com (LONGWELL), Китай, mpp@longwell.ltd, +86 187 9272 9070. Помечено: взято из нашей базы, по этой детали не подтверждено.

что мешает закрыть строку: Номер не опознан ни в одном открытом источнике, канал только изготовитель, цены нет, и вдобавок не определён объём (комплекты против штук). Следующий шаг — запрос в SLB на номер и одновременно письмо заказчику. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) диаметр плунжера, на который ставится комплект (номинал и фактический после ремонта); 2) диаметр расточки и высота сальниковой камеры гидроблока; 3) модель насоса гидроблока, установленного на скид (изготовитель и типоразмер, например 3" x 5" или 4,5" x 5"); 4) состав комплекта по сборочному чертежу — перечень и количество элементов в одном комплекте; 5) читать ли «24 ШТ» как 24 комплекта или как 24 элемента; 6) рабочая среда (цементный раствор, плотность, наличие абразива), рабочее давление и температура; 7) допускается ли неоригинальный комплект равной размерности или требуется только оригинал SLB.

чем подтверждено: В нашем файле /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/ship_lukoil.json по этой строке записан аналог с ценой (дословно: "Эквивалент: packing set Utex 0817-01-0107-03 (3x4, 45 USD, склад Corpus Christi, epumpstore.com)"). Эту цену я в текущей проверке НЕ перепроверял и в поля цены не ставлю: во-первых, это цена другого изделия, во-вторых, подбор 3"x4" не соответствует заявленному 6 1/2", то есть основание подбора неверно. Использовать её как основание для вилки нельзя. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не установлен». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

15508.2 · Siemens · 255 шт · экспозиция 14 662 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Реле СИМЕНС 15508.2

что это: Реле СИМЕНС — НЕ ВСКРЫТО, и это честный итог. По открытым каталогам установить, что это за изделие, не удалось: строка даёт только родовое слово «реле» и привязку к шкафу управления PMS (Power Management System). Зато зафиксированы ДВА ПРОВЕРЯЕМЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТА. Первый: «15508.2» НЕ является каталожным номером Siemens — у него промежуточные реле заказываются номерами вида «LZS:PT3A5L24», «LZS:MT28800», «LZX:RT...» (перечень снят с открытой страницы дистрибьютора siemens-pro.ru), формата «NNNNN.N» в его номенклатуре нет вовсе. Второй: единственный реальный каталожный смысл цифр «15508» в выдаче — импульсное реле Schneider Electric серии TL (1P 1NO 16 A, катушка 230 В), то есть ДРУГОЙ изготовитель, и суффикса «.2» в схеме Schneider тоже нет.

кто делает на самом деле: не вскрыт. Ни одна открытая страница не связывает номер с каким-либо изготовителем реле. Наиболее вероятное объяснение формата — учётный или позиционный номер по спецификации шкафа, то есть номер ЗАКАЗЧИКА, а не изготовителя. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА в самом слабом её виде: стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» — три производителя через слэш по признаку «это электрика», а принадлежность к Siemens унаследована от слова «СИМЕНС» в наименовании строки; но «СИМЕНС» там относится к ШКАФУ, а не обязательно к реле внутри него. Формат номера догадку не поддерживает ни по одному из трёх.

его номер: не установлен

жизненный цикл: неизвестен: пока изделие не опознано, вопрос о снятии не имеет смысла

у кого найдено: НЕ НАЙДЕНА. Открыто и проверено: electric-shops.com (карточка Schneider 15508 — страница отдаёт только оболочку магазина, товарного блока и цены без скриптов нет, самих цифр «15508» в теле документа нет вовсе), axioplus.com.ua (403), siemens-pro.ru (страница открылась, но это приложение на скриптах: каталог реле виден, нашего номера в нём нет), плюс четыре поисковых прохода по номеру в связках «Siemens», «реле», «Woodward/MOTORTECH/Heinzmann», «шкаф PMS спецификация» — совпадений по самому номеру ни одного. Цена импульсного реле Schneider в вердикт не идёт ДВАЖДЫ: это другой изготовитель и другое изделие, и самой цифры на открытой странице увидеть не удалось.

природа цены: не найдена; изделие не опознано

остаток: нет ни в каком виде, и это не «нет на складе», а «номер не опознан»: складывать в наличие нечего, поскольку неизвестно, какое изделие искать

срок: нет: до опознания реле по шильдику срок не определяется

на наш объём: Одна строка сырой заявки, и это САМАЯ КРУПНАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ неопознанная позиция всей заявки. Проверка формата по всей заявке (прогон по 2 089 строкам): шаблон «NNNNN.N» даёт РОВНО ОДНО совпадение — только эту строку. Строк с точкой в номере всего 43, и все остальные читаются либо как настоящие вендорские артикулы (Finder 55.34.9.024.0040, Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W, Danfoss APP 5.1-8.2, Vossloh Schwabe 238.527), либо как явные позиции по спецификации («поз.», «п.»). Вывод для заказчика прямой: такое количество по родовому слову «реле» закупать нельзя.

что закладывать: Закладывать нечего, и вилку ставить не на что: изготовитель в нашей разметке опровергнут форматом номера, а изделие не опознано. Нужно ровно одно: типонаимал с шильдика реле (изготовитель, каталожный номер, напряжение катушки, число и тип контактов) либо выписка из спецификации шкафа, где этот номер стоит рядом с настоящим артикулом. Пока этого нет, любая цифра по строке — выдумка. Строка идёт в письмо заказчику, а не в запрос цен.

канал закупки: назвать нельзя. Возможных каналов два, и они несовместимы по цене: рядовое промежуточное реле на DIN-рейку (класс 20–120 USD, любой электротехнический дистрибьютор) либо реле из состава щита под маркой системного интегратора (закупка через изготовителя щита,кратно дороже и со сроком). Выбор между ними определяется одним фактом с шильдика, которого у нас нет.

контакты: по этой строке продавцов нет: ни одна витрина не отдала карточку. Ранее проверены и совпадений не дали десять складов промышленной автоматики.

что мешает закрыть строку: Если номер окажется учётным номером заказчика (наиболее вероятно), под ним может скрываться и реле за 30 USD, и модуль за 500 USD — вердикт по цене в принципе невозможен без уточнения. Обратный сценарий: если заказчик подтвердит импульсное реле Schneider, строка сразу переходит в массовый электротехнический канал и наша вилка окажется примерно верной — но переносить этот вывод в отчёт до подтверждения нельзя: изготовитель в нашей записи и изготовитель в этой гипотезе — разные компании.

чем подтверждено: Два проверяемых отрицательных результата (формат не принадлежит номенклатуре Siemens; единственный каталожный смысл цифр — изделие другого изготовителя), прогон формата по всей заявке с единственным совпадением, три проверенные страницы и четыре поисковых прохода, десять складов автоматики без совпадений.

проверка на опровержение — подтвердил:

RENK EFZLB 09-100 · Siemens · 4 шт · экспозиция 14 600 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Подшипник к корпусу RENK EFZLB 09-100

что это: Подшипник к корпусу RENK — подшипниковый узел скольжения типа E по DIN с боковым фланцем, исполнение с циркуляционной смазкой, вал 100 мм. В отличие от парной строки, здесь обозначение читается полностью и типоразмер СТАНДАРТНЫЙ. Запись «09» против заводского «9» расхождением не является: изготовитель пишет и «E-ZLB 09 100 H 7», и «EZLB 9-100».

кто делает на самом деле: RENK GmbH (RENK Group), завод Ганновер. СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ НАЙДЕН И ПОДТВЕРЖДЁН ТРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТКРЫТЫМИ СТРАНИЦАМИ: заводской магазин перечисляет в стандартных вариантах дословно «EZLB 9-100 (200698528)», и тот же номер стоит у Famaга и у российского импортёра. НАША РАЗМЕТКА ЧАСТИЧНО ОПРОВЕРГНУТА: стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» — перечень через слэш по признаку класса; RENK оказался верным, но SKF и Timken к этой номенклатуре отношения не имеют, а основание «сегмент подшипников» в любом случае было догадкой.

его номер: RENK EZLB 9-100, складской номер изготовителя 200698528; вариант с направляющей маслосъёмного кольца — 200768832

жизненный цикл: Действующая и СТАНДАРТНАЯ. Типоразмер входит в опубликованную матрицу изготовителя (размер 9 — валы 80, 90, 100 мм: 200698542 / 200698535 / 200698528), продаётся заводским магазином со статусом «In stock» и условием «Shipping within 10 business days». Никакого специального исполнения, в отличие от парной строки, не требуется. Сам тип — действующая продуктовая линия, стандартизован с середины 1970-х, описан в DIN 31693 и ISO 11687-2.

у кого найдено: НЕ НАЙДЕНА. Открыто и проверено: заводской магазин (карточка по складскому номеру и поиск по обозначению — товар есть, «In stock», но цена закрыта, дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users»); Famaга — «On request»; британский специалист публикует заводские номера и срок, цен нет; российские импортёры и продавец в ОАЭ — по запросу. ВТОРОГО ИСТОЧНИКА НЕТ, как и первого: открытой цены по этой номенклатуре не существует в канале. Что есть вместо цены — ТРИ независимых подтверждения самого складского номера и ДВА подтверждения наличия («In stock» у изготовителя, «В НАЛИЧИЕ» у импортёра), оба без числа.

природа цены: не найдена ни на одной открытой странице: канал закрыт прейскурантом по входу

остаток: числом не подтверждён никем. Три состояния, и складывать их нельзя: заводское «In stock» плюс срок отправки 10 рабочих дней (наличие без числа); «В НАЛИЧИЕ» у импортёра в разделе выполненных заказов (позиция у них ходила, но это не текущий остаток); «Availability - within 10 working days» у британского специалиста — это срок, а не наличие.

срок: 10 рабочих дней у изготовителя и у британского специалиста

на наш объём: Одна строка сырой заявки. Подшипниковых строк этого семейства в заявке три, все одинакового количества: наша по двигателю Siemens и две парные по двигателю AMI. Картина сходится: по четыре вкладыша на машину — два конца вала на двух машинах либо запас. Нестыковка не в числе, а в поле изготовителя: у двух парных строк при ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ модели двигателя изготовитель записан по-разному (ABB и Siemens). Это вопрос заказчику.

что закладывать: Проверить вилку нечем: открытой цены по этой номенклатуре не существует, весь канал держит прейскурант за входом. Но ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ ЗДЕСЬ УСИЛИЛОСЬ, а не рассыпалось: изготовитель теперь назван не догадкой, а тремя независимыми страницами, и у изделия

есть заводской складской номер. Это и есть дешёвый путь: запрос изготовителю по номеру 200698528 либо ТКП импортёру, у которого позиция была в наличии. Одна строка запроса закрывает и цену, и срок.

канал закупки: Тот же канал изготовителя, и он же единственный: завод в Ганновере (модульная система, запчасти собираются из складских узлов — «This ensures that there is the quickest possible delivery of spare parts from the Hannover Works»), британский специалист по приводной технике, Famaga, в России параллельный импорт, в ОАЭ один продавец по запросу. Цены в канале закрыты по правилу: заводской магазин прямо пишет, что преysкурaнт доступен только после входа.

контакты: RENK GmbH: info@renk.com, +49 511 8601-1000; заказ по шильдику — через их подбор запчастей E-Bearing. promimport.info (Москва, держал эту позицию в наличии): info@promimport.info, +7 495 108-02-08. RBK Drive Elements: sales@rbkdriveelements.com. famaga.com: sales@famaga.com

что мешает закрыть строку: Вариантов исполнения два — стандартный и с направляющей маслосъёмного кольца, и цены у них разные; какой нужен, решается по шильдику. И не подтверждено, что заказчику нужен именно ВКЛАДЫШ, а не подшипник в сборе: у Famaga комплект идёт отдельной позицией, дословно «one set includes: 1. Bearing housing 2. Oil ring 3. Labyrinth seal 4. Partition», и цена узла отличается кратно. Полное обозначение с шильдика может содержать заводской référence и опции (изоляция вкладыша, гидростатический подъём, подготовка под измерение вибрации) — любая меняет и номер, и цену.

чем подтверждено: Три независимые открытые страницы с одним и тем же заводским складским номером, опубликованная матрица типоразмеров изготовителя, пять каналов с закрытой ценой, разбор трёх подшипниковых строк заявки с найденным противоречием в изготовителе двигателя.

проверка на опровержение — подтвердил:

RENK EMNLB 9S-100 · Siemens · 4 шт · экспозиция 14 600 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100

что это: Подшипник скольжения RENK серии E, тип EM, типоразмер 9S, вал Ø100 мм. Вскрыто по ЗАВОДСКОМУ листку RENK RH-1163 («Slide Bearings Type EM 9S / For Shaft Diameters 80, 90, 100 mm»), где дословно стоит «Example: RENK slide bearing EMNLB 9S - 100» с расшифровкой кода: E — тип, M — finned centre flange mounted (корпус с оребрением, центральный фланец), N — natural cooling, L — plain cylindrical bore, loose oil ring lubrication, B — plane sliding surfaces, то есть ФИКСИРУЮЩИЙ. Размер 100 по таблице листка: Di 106, Do 130, B1 65, масса около 60 кг, масло 2,9 л, уплотнения тип 10 (IP44). Главное применение по листку — электрические машины, что сходится с карточкой (двигатель Siemens 1RA1 452-2HA60-Z). PDF взят с сайта дистрибьютора mainasrl.it, но это заводской документ RENK, а не перечень перепродавца.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH, Werk Hannover, Weltausstellungsallee 21, D-30539 Hannover (выходные данные листка RH-1163). Отдельно вскрыто, ЧТО ИМЕННО обозначает номер: EMNLB 9S-100 — обозначение подшипникового УЗЛА (корпус в сборе), а не вкладыша. В заводском шопе узел идёт как «E-bearing housing (configurable)», material ID p_ebh, размерные группы 9 / 11 / 11-80/90 / 14 / 18 / 22 / 28, статус «In stock» при оговорке «Binding delivery date currently not possible». Заводской номер ВКЛАДЫША того же исполнения B на вал 100 мм: EZLB 9-100 = material ID 200698528 (стандарт) и 200768832 (исполнение with oil ring guide) — дословный перечень «Variants standard (material ID, SKU)» с открытой страницы shop.renk.com. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)» с основанием «П4: сегмент подшипников». SKF и Timken к узлам скольжения RENK отношения не имеют вообще — они делают подшипники катания; при этом имя RENK стояло в самом наименовании заявки, то есть перечень через слэш не добавил ничего, а разбил верный ответ двумя неверными.

его номер: вкладыш к узлу — RENK EZLB 9-100, material ID 200698528 (или 200768832 с направляющей маслосъёмного кольца); тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 заводским документом НЕ подтверждено

жизненный цикл: Действующая: тип EM 9S в текущем каталоге RENK, вкладыши размера 9 на валы 80/90/100 мм — каталожные позиции шопа RENK со статусом «In stock»; у RBK Drive Elements (Великобритания) E-ZLB 9-100 тоже в перечне, «Availability - within 10 working days».

у кого найдено: Ни одной цифры. Что открывал: shop.renk.com, страницы вкладышей EZLB и корпуса — открылись целиком, артикулы и material ID показаны, но вместо цены дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users» и кнопка «Request Product»; rbkdriveelements.com — открылась, 25 позиций E-ZLB по размерам со сроком «Availability - within 10 working days», ни одного знака £ на странице, только «Order this bearing shell»; mainasrl.it — заводской листок без цен. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403, и там всё равно другой типоразмер.

природа цены: цены не увидел: у изготовителя она за логином, у второго продавца её нет вовсе

остаток: Числом не назван. У RENK это не остаток, а статус конфигурируемого товара: «In stock» у вкладышей и у корпуса, причём у корпуса рядом стоит «Binding delivery date currently not possible» — то есть «делаем из склада заготовок», а не «четыре штуки лежат». У RBK вместо остатка срок 10 рабочих дней.

срок: Вкладыши — «within 10 working days» (RBK, дословно). Узел в сборе — срок не назван ни на одной странице, у RENK «binding delivery date currently not possible».

на наш объём: Одна строка сырой заявки. В англоязычном первоисточнике номера HET, то есть количество подтверждено только русским листом.

что закладывать: Цены нет ни одной, поэтому наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по ней нечего, пока не придёт ТКП. Действие, которое закрывает строку за один запрос: письмо в RENK Hannover по узлу («E-bearing housing, type EM 9S, shaft Ø100») и отдельной строкой по вкладышу EZLB 9-100 / material ID 200698528 — теперь есть чем спрашивать. Разброс нашей вилки в 4,6 раза сам говорит, что она про два разных изделия: узел (около 60 кг литья с уплотнениями) и вкладыш.

канал закупки: Заводской и OEM. Узел в сборе — только конфигурирование на заводе RENK Hannover или через авторизованного ремонтника; вкладыши — складская позиция. Открытого вторичного рынка на этот типоразмер нет: единственная витрина с ценой, которую нашла прошлая проверка, торговала EMNLB 09-080 (вал 80 мм) — другое исполнение, и в вердикт оно не идёт.

контакты: RENK: info@renk.com, info.hannover@renk.biz, +49 511 8601-0, +49 821 5700-0. RBK Drive Elements Ltd (Великобритания, вкладыши E-типа): sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885.

что мешает закрыть строку: Обнулить вывод может ровно одно: что именно закупается — узел или вкладыш. Я подтвердил, что EMNLB 9S-100 обозначает УЗЕЛ, и нашёл заводской номер вкладыша к нему, но в заявке написано «подшипник к корпусу», и это читается обоими способами. Разница кратная, и без шильдика двигателя 1RA1 452-2HA60-Z (RENK кодирует уплотнения, датчики и изолированное исполнение вне основного кода) запрос всё равно уйдёт неполным. Второе: тождество вкладыша особого размера 9S обычному EZLB 9-100 документом не закрыто.

чем подтверждено: Подшипник к корпусу RENK EMNLB 9S-100. Заводской листок RENK RH-1163 на расшифровку кода и размеры, шоп изготовителя на заводские номера вкладыша, витрина второго продавца на срок; цены нет ни на одной из четырёх открытых страниц.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: двойственность вынесена в blocker первым пунктом, в рекомендации запрос разбит на две строки — узел и вкладыш

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: записано как статус каталожной позиции, а не остаток; у второй витрины вместо остатка назван срок

CT97200/01 · Siemens · 16 шт · экспозиция 14 560 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ и ПЕРЕХОДНИК Сименс SGT-400 CT97200/01

что это: Преобразователь давления с присоединительным переходником — покупной измерительный прибор, а не деталь двигателя. Место в пакете читается по первоисточнику: англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) — «415 CT97200/01 PRESSURE TRANSMITTER AND ADAPTOR 16 pcs», а соседние строки того же блока: «412 MW05167 LUB OIL LEVEL INDICATOR 2 pcs», «413 64/60097007/1 TEMPERATURE CONTROL VALVE 2 pcs», «414 CT95038/01 GAS FUEL VALVE ASSEMBLY - 1.1/2 INCH 2 pcs»,

«416 CT91035/140 SPADE TERMINAL 256 pcs», «417 CT91619/50 BOOTLACE FERRULE - 0.5MM SQ 80 pcs» — то есть это раздел контрольно-измерительных приборов и электромонтажа пакета. Конкретный измеряемый контур по номеру не определён: в отличие от семейства 64/60001108/xx, где диапазон и позиционное обозначение указаны, у CT97200/01 ни диапазона, ни позиции нет. Наша запись gt/data/pn_db.json, строка 437: «"desc": "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОДНИК", "seg": "CAV, КИП, электрика", "pat": "SIE: CT/ST (коммерч./расходка)» — поля изготовителя и его номера в нашей базе пусты.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Твёрдо установлено только отрицательное: преобразователи давления Siemens по этой машине не изготавливает, это покупные приборы, а марку именно по номеру CT97200/01 не называет ни один открытый источник. Отрицательные измерения с положительным контролем: filtersource.com/cross-reference — «No cross-reference for CT97200/01 found»; compressorfiltersupply.com (поиск по номеру) — «Showing 0 result(s) matching CT97200/01». Контроль того же кросса по номеру Hydac 2600R010BN4HC отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hydac» — значит поиск работает, и ноль по нашему номеру является измерением, а не промахом. ИЗМЕРЕННАЯ ЗАЦЕПКА (не кросс): в независимом перечне того же неофициального изготовителя (<https://turbineblade.net/siemens-turbine-spare-parts-sgt-400/>, таблица «Name | part number») преобразователи давления SGT-400 названы маркой и моделью — «Pressure transmitter PTX 7535-3321, 0 to 2 barg, 14 to 28 Vdc, S / N 3280463/2011 | 64/60001108/34» и «Pressure transmitter PTX 7535-3321, 20 bar a, 14 to 28 Vdc, | 64/60001108/16». PTX 7535 — изделие Druck (ныне предприятие Baker Hughes). Но это семейство 64/60001108/xx, а НЕ наш номер: переносить имя на CT97200/01 нельзя, иначе получится изготовитель по классу изделия — ровно тот приём, который наши же замеры (gt/data/ship_maker_basis.json) называют догадкой и который за сутки 18.09.2026 был опровергнут дважды.

его номер: Не установлен. Ни одного номера изготовителя прибора против CT97200/01 в открытом доступе нет.

жизненный цикл: По нашему номеру не определена: каталожной страницы нет, ни действующей, ни снятой позицию назвать нельзя. ОТДЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА, которая может оказаться важной: по модели PTX 7535-3321, названной в перечне для соседнего семейства, на отраслевом форуме control.com заявлено снятие с производства (тема «Alternative for Obsolete Pressure Transmitter 0-20BAR RANGE Ge Druck P/N: PTX 7535-3321»). Если наш прибор окажется из этого ряда, строка превращается из закупки оригинала в подбор замены с проверкой диапазона, выходного сигнала и взрывозащиты. Пока это зацепка по соседнему номеру, а не факт по нашему.

у кого найдено: Проверено и цены нет: лист-первоисточник Hangzhou (ответ 200, номер есть, цен нет); turbineblade.net (наш номер в перечнях не встречается, у семейства 64/60001108 цен нет); siemens-energy.com по SGT-400 — рекламная страница, партномера и цены нет; filtersource.com — «No cross-reference for CT97200/01 found»; compressorfiltersupply.com — «Showing 0 result(s) matching CT97200/01»; hardtoget.parts/stock-list — номера нет, хотя преобразователи давления на этом листе есть под номерами Solar (например «1052168-3 Transmitter, Press, 800 Psi 5pcs 6.200.00EURO each» — 6 200 евро за штуку). Эта цена относится к чужой детали и в оценку нашей строки не идёт. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de — 503.

природа цены: Цена не найдена. Единственная страница, которую наша прежняя проверка держала за продавца, — рекламно-техническая страница SGT-400 у Siemens Energy: партномера на ней нет, цены и корзины нет.

остаток: 0. Остатка по номеру не заявил никто.

срок: Не объявлен.

на наш объём: 16 шт — ЕДИНСТВЕННАЯ из шести строк, где количество подтверждено первоисточником: gt/data/ship_english_source.json по этому номеру даёт «qty_en: 16», «qty_request: 16.0», «lines_in_request: 1», «qty_match_line: true», «qty_match_total: true», а в листе-первоисточнике стоит «415 CT97200/01 PRESSURE TRANSMITTER AND ADAPTOR 16 pcs». Ступени цены от количества проверить нечем: ни одной цены. Замечание по сути: 16 приборов одного артикула на машину — это либо групповая позиция (один номер на несколько контуров), либо запас на несколько интервалов; это стоит уточнить вместе с шильдой.

что закладывать: Не искать цену по номеру Siemens — по нему не ответит никто, кроме самого Siemens. Дешёвый и быстрый шаг: запросить у заказчика фотографию шильды прибора и переходника. С маркой, моделью, диапазоном, выходным сигналом и резьбой строка уходит в обычный приборный канал с публичными ценами и складом. Параллельно запросить у Siemens Energy расшифровку CT97200/01 (что за прибор и какой контур) и цену по номеру.

канал закупки: Закрытый канал изготовителя пакета (Siemens Energy). Авторизованного дистрибьютора и независимого склада по номеру нет. После вскрытия шильды прибора канал меняется на прямой: изготовитель датчика и его дистрибьюторы, где такие приборы продаются со склада и с публичной ценой. Сток-трейдер: Открытый сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки).

контакты: Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd (КНР, в чьём перечне номер числится): info@gas-turbine-parts.com, +86 571 89967020. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd: peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Для обращения по шильде (а не по номеру Siemens) — дистрибьюторы промышленных датчиков давления, например Instru-Measure: Sales@instru-measure.com, +1 713 904 4610.

что мешает закрыть строку: Изделие не доопределено: неизвестны марка и модель прибора, диапазон измерения, выходной сигнал (4–20 мА или 0–10 В), класс и вид взрывозащиты, присоединительная резьба и тип переходника, материал контактирующих деталей. Всё это читается с шильды прибора и корпуса переходника или с монтажной схемы пакета. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным он ни казался.

чем подтверждено: Новое против прежней проверки: получена дословная строка первоисточника с соседями по блоку (это раздел КИП и электромонтажа, а не топливной арматуры); найдено, что по соседнему семейству преобразователей давления SGT-400 в независимом перечне прямо названа модель Druck PTX 7535-3321 — это ориентир для разговора с заказчиком, но не кросс на наш номер; документированы нули на двух кроссовых площадках; открытый сток-лист проверен, номера нет. Количество по этой строке, в отличие от остальных пяти, сходится с первоисточником. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не вскрыт (прибор покупной, не изготовление Siemens)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1794-OB8EPXT · Solar · 24 шт · экспозиция 14 400 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок ввода/вывода Flex 8 дискретных выводов Солар Taurus 70MD 1794-OB8EPXT

что это: Модуль дискретных выходов семейства FLEX I/O-XT. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Output Module, FLEX I/O-XT, 24V DC, 8 Outputs, Electronically Protected» — восемь выходов 24 В постоянного тока с электронной защитой. Суффикс XT здесь подтверждён самим изготовителем числом: рабочая температура «-20...70 °C (-4...158 °F)», тогда как обычное исполнение FLEX I/O рассчитано на диапазон от нуля. Это исполнение с защитным покрытием платы для холодных и агрессивных площадок; модуль 1794-OB8EP без XT — другое изделие, другая цена, в заявке не взаимозаменяем.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.

его номер: 1794-OB8EPXT

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки 5 дней. Приемник не объявлен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-OB8EPXT.html> Отдельно отмечу: по XT-исполнениям сроки у изготовителя различаются сильно — здесь 5 дней, а у 1794-IF2XOF2IXT из этой же заявки 51 день.

минимум: 350.0

максимум: 1434.11

авторизованный канал: 1434.11

у кого найдено: 1) Williams Automation Inc, <https://williamsautomation.com/products/allen-bradley-1794-ob8epxt> — дословно «\$515.57», «3 In stock», «Only 3 left!», «Estimated Delivery between September 21 and September 25 with free shipping», «Lead times can range from 1 to 4 business days», состояние — «used surplus». 2) North Coast Electric (Sonapar, авторизованный), <https://www.northcoast.com/product/detail/730368/allen-bradley-rockwell-1794-ob8epxt> — дословно «\$1,434.11 /ea», наличие «Next Day Delivery not avail / contact sales for lead times & return policy». 3) Top Brands PLC, <https://www.topbrandsplc.com/products/allen-bradley-1794-ob8epxt-8-point-digital-output-module> — 350,00 USD при зачёркнутой 370,00 USD, артикул позиции 1794-OB8EPXT; оговорка: на отрисованной карточке цена не выводится, число взято из товарных данных самого магазина по тому же адресу. Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Три цены: бывшее в эксплуатации со склада неавторизованного дилера, цена анонимного брокера и прайс авторизованной витрины.

остаток: Названо числом только у Williams Automation: 3 шт из нужных 24. Top Brands PLC пишет «In stock» и «1000 left» — это типовое значение счётчика магазина, а не склад; в расчёт закупки не идёт. Santa Clara Systems — «In Stock», «In stock and ready to ship», без числа и без цены. North Coast — остатка нет, только менеджер. Al Ghandi (авторизованный, Дубай) — «Out of stock».

срок: Изготовитель — 5 дней. Williams Automation — доставка 21-25 сентября 2026 бесплатно, срок 1-4 рабочих дня, возможна отгрузка «ночной» доставкой. Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа, позднее западное окно до 17:00 по тихоокеанскому времени. Al Ghandi — 5-7 недель. ИЗМЕНИЛОСЬ С ПРОШЛОГО ЗАМЕРА: у Williams окно доставки было 16-21 сентября, стало 21-25 сентября — карточка живая и срок пересчитывается.

на наш объём: Потребность 24 шт. Ступеней цены от количества нет ни у одного продавца — на странице Williams прямо сказано, что ступеней нет. Остаток против объёма: подтверждено числом 3 шт из 24, то есть одна восьмая. Остальное — либо запрос в Santa Clara Systems (наличие словами, цена по запросу), либо авторизованный канал заводским сроком 5 дней по цене 1 434,11 USD за штуку у North Coast, либо анонимный брокер с непроверяемым счётчиком «1000 left».

что закладывать: Основной путь для объёма — авторизованный канал: у изделия статус «Active Mature» и заводской срок 5 дней, поэтому 24 шт закрываются заказом, а не поиском склада. Первое действие — взять цену и срок на 24 шт у NorthEast Electrical и Codale (сестринские витрины Sonepar, по другим строкам они дешевле North Coast в 1,7 раза), а 3 шт у Williams Automation держать как срочный подмен.

канал закупки: Три канала. 1) Независимый склад бывшего в эксплуатации — Williams Automation Inc (Эйкен, Южная Каролина), с прямой оговоркой на карточке: «Williams Automation is NOT an authorized distributor for ALLEN BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION», «The Original Manufacturer's warranty does not apply and the product is used surplus». 2) Независимый склад без цены — Santa Clara Systems, «In Stock», «We can ship this part today!», продажа только по запросу, та же оговорка о неавторизованности. 3) Анонимный брокер — Top Brands PLC. 4) Авторизованный канал — North Coast Electric (Sonepar) держит артикул с ценой; авторизованный дистрибьютор Персидского залива Al Ghandi Electrical & Automation (ageashop.com, Дубай) — «Out of stock», «Forward delivery 5-7 weeks», цена по входу в кабинет; ESE (Гринсборо, Северная Каролина) — цена только после входа, «LOG-IN FOR YOUR PRICING», с предупреждением о территориальных ограничениях по бренду. ВАЖНО ПРО ОДНУ ГРУППУ: North Coast Electric — витрина Sonepar USA, та же группа, что NorthEast Electrical и Codale; по артикулу 1794-OB16P North Coast просит в 1,7 раза больше сестринских витрин, поэтому его цену нельзя принимать за цену группы. Top Brands PLC и PLC DCS Pro — один продавец на почтовом домене camvect.com.

контакты: Williams Automation Inc: sales@williamsautomation.com, +1 803-761-7027. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. North Coast Electric (Sonepar): <https://www.northcoast.com/product/detail/730368/allen-bradley-rockwell-1794-ob8epxt>. Top Brands PLC: topbrandsplc@camvect.com, sales7@cambia.cn, +86 180 3027 3592. Al Ghandi Electrical & Automation (Дубай, авторизованный): <https://www.ageashop.com/flex-xt-8-point-digital-output-module-1794-ob8epxt.html>

что мешает закрыть строку: Подтверждён остаток только на 3 шт из 24, а единственная найденная авторизованная цена — 1 434,11 USD за штуку, выше верхней границы нашей вилки. Ни одной авторизованной цены дешевле получить не удалось: витрины ESE и Al Ghandi показывают цену только после входа в кабинет, а сестринские витрины Sonepar по этому артикулу страницы не отдали. Следующий шаг — письменный запрос цены на 24 шт в NorthEast Electrical и Codale и параллельно у Santa Clara Systems.

чем подтверждено: суффикс XT числом — рабочая температура -20...70 °C на карточке изготовителя; статус «Active Mature» и срок 5 дней — там же; цена 515,57 USD и остаток 3 шт — живой страницей Williams Automation; оговорка о неавторизованности — её собственным текстом. Совпало с входными данными по цене и остатку. Расходится: окно доставки у Williams сдвинулось на 21-25 сентября; цена Top Brands PLC 350,00 USD подтверждается только товарными данными магазина, на отрисованной карточке её нет. Добавлено сверх входных данных: авторизованная цена North Coast 1 434,11 USD и авторизованный канал Персидского залива (Al Ghandi, 5-7 недель). Не смог: открыть Radwell (403), поэтому его цифры (1 шт в заводской упаковке, 5 шт в упаковке Radwell, восстановленные) по-прежнему как подтверждённые не привожу.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

2112736-1 · Solar · 36 шт · экспозиция 14 220 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

КОМПЛЕКТ,ЭЛЕМЕНТ,ГОФРИРОВАННЫЙ,ЖИДКОЕ ТОПЛИВО Солар Taurus 60S 2112736-1

что это: КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТ ГОФРИРОВАННЫЙ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО — номенклатура Solar Turbines. Опознание держится ТОЛЬКО на тексте заявки: ни одной открытой страницы, на которой стоял бы сам номер, не нашлось.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и гипотезу назвать нельзя: нет ни одной открытой страницы с этим номером. Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOfacet (по типу)» из нашей разметки ничем не обеспечена.

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена

у кого найдено: ЧИСТЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, проверенный на открытых страницах: made-in-china.com — дословно «Sorry! No matches were found for "2112736"» (HTTP 200); hardtoget.parts/stock-list/ — все 335 строк скачаны и разобраны, вхождений ноль; gtaturbines.com — ноль; southeastoverseas.com (четыре страницы прайс-листов Solar) — ноль; сводный кросс-каталог Main Filter (PDF 8,6 МБ, 778 страниц) скачан и разобран — ноль; bigfilterstore.com — ноль; магазин изготовителя — 404. Не увидел (403): fluitek.com, killerfilter.com, peri-parts.com, ebay.com, supply.parts, exdsupply.com.

природа цены: не найдена; номера нет ни на одной открытой странице

остаток: нет ни в каком виде

срок: нет

на наш объём: ДВЕ строки сырой заявки, обе по одной машине. Сумма сходится с количеством сводки. Отдельный вопрос заказчику: «КОМПЛЕКТ» в наименовании — это комплект на модуль (элемент плюс уплотнения) или штука? От ответа зависит, сколько комплектов и сколько элементов внутри них. В нашей базе номеров количество по артикулу выше заявочного и он приходит из четырёх источников — расхождение не разведено.

что закладывать: Вердикт именно «не подтверждена», а не «нечем проверить», и разница здесь содержательная: вилка не просто не проверена — у неё ИЗНАЧАЛЬНО НЕТ основания-документа. В наших же данных её основание записано автором как «экспертная вилка по типу детали — фильтроэлемент топливный OEM Solar / аналоги», поля ссылки нет вообще, а потолок в семь с лишним раз выше пола. Это догадка по классу в чистом виде, тем же приёмом получен и изготовитель. Действие: строка идёт в запрос изготовителю по наименованию и в письмо заказчику за расшифровкой слова «комплект»; закладывать по нынешней вилке нечего.

канал закупки: не установлен

что мешает закрыть строку: Номер не встречается ни на одной открытой странице — до подтверждения самого артикула по паспорту машины запрашивать по нему цену бессмысленно.

чем подтверждено: Шесть каналов с чистым отрицательным результатом, включая разобранный целиком сток-лист и сводный кросс-каталог на 778 страниц, шесть каналов с 403, проверенное основание собственной вилки без ссылки.

3420932 · Cummins · 566 шт · экспозиция 14 150 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

Прокладка Cummins 3420932

что это: Кольцо (прокладка) уплотнительное крышки клапанов газового двигателя Cummins QSV91G — крупногабаритное эластомерное уплотнение клапанной крышки HNP-двигателя, а не мелкий стандартный O-ring, как читается из наименования заявки.

кто делает на самом деле: Cummins собственного изготовления: QSV91G — его же газовая линейка большой мощности, признаков чужого изделия под шильдой не нашлось. Но на ЭТОТ ЖЕ номер есть неоригинал — CTP и RTK («прокладка клапанной крышки 3420932») и линия «Cummins China» («уплотнение крышки»). Вот это и есть реальный рычаг по цене, а не поиск скрытого изготовителя.

его номер: не найден: собственного номера у CTP/RTK на открытых страницах не указано, они печатают тот же 3420932

жизненный цикл: неизвестно. cummins.com отдал 403, отметки о снятии и преемника не нашёл. Позиции нет ни в одном веб-канале Cummins (PartSimple, Diesel Parts Direct, DTR Parts/Diesel Parts Europe — все три дали «не найдено»), что типично для HNP/газовой линейки, продаваемой только по запросу, но снятия с производства это не доказывает.

природа цены: не найдена

на наш объём: Ступеней цены не нашёл — и не потому, что не искал: публичных карточек с ценой на этот номер нет вообще ни у одного продавца, значит и сетки скидок в открытом доступе не существует. Цена на 566 шт. формируется только в квоте дистрибьютора. Ориентир для разговора (это рассуждение, а не данные): QSV91G — V18, то есть 566 шт. — это порядка трёх десятков машинокомплектов крышек, объём контрактной цены, а не прайса. В запрос закладывать ступени 1 / 50 / 200 / 566 и требовать цену именно на верхнюю.

канал закупки: Рабочего открытого канала нет. Реальный путь один — квота у авторизованного дистрибьютора Cummins Power Generation / HNP: каталожной цены в вебе не существует ни на одной площадке. Вторично: 5 предложений по артикулу на Autopiter.ru (https://www.autopiter.ru/goods/3420932, цены страница не отдаёт) и неоригинал CTP / RTK / «Cummins China» на тот же номер — под них нужны размеры.

контакты: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 — реально напечатано на странице Aeliya Marine. Позиции у них HET, страница прямо говорит «нет результатов»; это только канал запроса квоты, не адрес по деталям. Других контактов на открытых страницах не встретил.

что мешает закрыть строку: Нужно от заказчика: модель и серийный номер двигателя (подтвердить, что это QSV91G) и место установки уплотнения — номер 3420932 коллидирует с Caterpillar 342-0932 («защита»), и без привязки к двигателю любая найденная цена может оказаться от другой детали. Для неоригинала (CTP/RTK/Cummins China) нужны размеры кольца или чертёж. Плюс сам запрос квоты у дистрибьютора Cummins HNP на 566 шт. со ступенями — без него строка не закрывается.

чем подтверждено: Чем подтверждено: идентификация — ОДИН источник, агрегатор Autopiter.ru, карточка артикула 3420932, где под брендом Cummins стоит «Кольцо уплотнительное клапанной крышки QSV91G ОРИГИНАЛ», а рядом тот же номер у Caterpillar («Защита»), CTP и RTK («Прокладка клапанной крышки»), Cummins China («Уплотнение крышки»). Второго независимого подтверждения получить не удалось — это слабое место вывода. Цена: НЕ НАЙДЕНА НИГДЕ. Явное «нет результатов» дали PartSimple (магазин оригинала Cummins), Diesel Parts Direct, DTR Parts / Diesel Parts Europe (европейский канал Cummins), Alibaba, Made-in-China, IndiaMART, ExportersIndia, AliExpress, Bonanza, Prom.ua, Satu.kz, Soluparts, Aeliya Marine. Закрылись: eBay 403, Amazon 503, parts.cummins.com (JS-пустышка), parts.cat.com 503, zzap.ru 503, Pulsцен 503, emex.ru 403, avto.pro 403, cummins.com 403. Ни одной цифры цены я не видел на странице, поэтому ни одной и не привожу. ДВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦУ. Первое: прошлые 86,89 USD воспроизвести не удалось — продавец и ссылка неизвестны, а на те же цифры 3420932 приходится каталожный номер Caterpillar 342-0932 («защита»), то есть записанная цена вполне может быть от чужой детали. На защиту её нести нельзя. Второе: квота WebSearch в этой сессии была израсходована полностью (200 из 200) ДО начала работы, поисковые системы (DuckDuckGo, Bing, Mojeek, Brave, Ecosia, Startpage, Yandex, searx) отдали капчу или 403 — работал только прямыми загрузками страниц по угаданным адресам. Значит охват поиска заведомо неполный, и «цены нет» здесь означает «не нашёл в доступных каналах», а не «цены не существует». Что осталось неясным: заводская цена, статус жизненного цикла, ступени от количества — всё три закрываются только письмом дистрибьютору. Вилку 10-40 USD я не подтверждаю и не опровергаю: идентификация (уплотнение крышки клапанов 91-литрового газового V18, продаётся только по запросу) говорит скорее о том, что вилка оптимистична, но это рассуждение, а не замер, и в цифру его превращать нельзя. Экспозицию 14 150 USD по середине вилки считать необоснованной до получения квоты. ПОПРАВКА К НАШЕЙ ЖЕ ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ: в ней стояла цена 86,89 USD «в 2,2 раза выше верха вилки». В этот прогон цена не нашлась ни у кого, и прежняя цифра НЕ ПЕРЕПОДТВЕРЖДЕНА. Держать её как найденную нельзя.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Правка не к цене, а к строке «изделие»: её нужно понизить в уверенности, потому что я нашёл конкретный довод против версии Cummins, которого у исследователя нет. CTP — это Costex Tractor Parts, а RTK — тоже aftermarket-бренд под Caterpillar, а не под Cummins. На карточке 3420932 обе эти строки называют деталь «прокладка клапанной крышки», и рядом стоит OEM-строка самого Caterpillar. То есть три из пяти строк — из мира Caterpillar, и две из них описывают именно прокладку клапанной крышки. Это смещает баланс к версии «каталожный номер Caterpillar 342-0932», а не «Cummins 3420932». Оба формата номера правдоподобны: у Cummins семизначные номера с диапазоном 34xxxxx, у Caterpillar — XXX-XXXX, то есть 342-0932; по самим цифрам коллизия неразрешима. Дополнительно: «Кольцо уплотнительное клапанной крышки QSV91G ОРИГИНАЛ» — с капсом «ОРИГИНАЛ» — читается как текст, написанный продавцом в маркетплейсе, а не как каталожное наименование изготовителя. Это самый слабый вид свидетельства на всей карточке, и вся версия Cummins QSV91G держится ровно на нём одном. Следствия, которые надо внести: 1. В строку «изделие» вместо утвердительного «Кольцо (прокладка) уплотнительное ... Cummins QSV91G» по

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Опознание держится, но в отчёте три ошибки и один непроверенный рычаг — исправить до выкладки владельцу. 1. «Каталожной цены в вебе не существует ни на одной площадке», «цены страница не отдаёт» — неверно. Цены есть в том же payload страницы, которую исследователь цитирует: 6 743 / 9 452 / 11 486 Р, склады 32 / 130 / 57, сроки 8-12 дней. Плюс открытая розничная карточка 86,89 USD на shop.moderngroup.com, которая уже лежит в нашей же базе (gt/data/ship_rfq_letters.json). Вывод «рабочего открытого канала нет, только квота дистрибьютора» этим опровергается. 2. «5 предложений по артикулу на Autopiter» — завышено коллизией по цифрам. Autopiter сводит по голому числу: в этих пяти строках есть «Защита 3420932 Caterpillar» — вообще другая деталь, а строки CTP и RTK идут без склада и без цены. Реальных предложений три, все бренда Cummins, суммарный склад 219 шт против потребности 566. Ни одно предложение не покрывает объём (covers_qty ≠ full), значит 566 × цену в сумму закупки не ставить. 3. Неоригинал CTP / RTK / «Cummins China» назван «реальным рычагом по цене» — это самое непроверенное место отчёта. OEM называет изделие молдинговым уплотнением («кольцо уплотнительное», Rocker Lever Se

MW03632 · Siemens · 8 шт · экспозиция 14 000 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ЗОНД - Т/П С ВТУЛКАМИ Сименс SGT-400 MW03632

что это: Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель MW03632 — зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -40 до +1200 °C; HCX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 11 с; длина монтажной части не более 379 мм; диаметр монтажной части 3,2/6,0/8,6 мм переменный — ЭТО ПЕРСОНАЛЬНОЕ значение модели, у соседнего MW03627 рядом стоит 3,2/6,0/9,0, и это единственный размерный различитель двух исполнений; масса не более 0,4 кг; условия эксплуатации от -40 до +60 °C; срок службы 12 лет; наработка не менее 30 000 ч. Клеммная головка ЕСТЬ — алюминиевая углового типа LM6; рисунок общего вида общий с CT4010E/05, CT4010J/1 и MW03627.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа, адрес и связь дословно). MW03632 стоит в перечне моделей дословно. Итальянский перепродавец Esporim брендирует позицию как «Siemens Energy», но там же дословно оговаривается «La nostra azienda non è un distributore o rappresentante autorizzato» — это брендовая атрибуция перепродавца, а не изготовитель. Противоречия с документом нет: Siemens — владелец чертежа и брендвладелец ЗИП, Universal Thermosensors — тот, кто изготавливал средство измерений под этим обозначением. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар».

его номер: собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6 (от MW03627 отличается только диаметром)

жизненный цикл: СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка НЕ придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены. Конструктив (головка LM6, переменный диаметр) воспроизводим по чертежу или образцу, что делает вариант с преемником реалистичным.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открыл тело страницы Esporim: заголовок карточки дословно «Siemens Energy - MW03632 - Thermocouple probe for SGT-300-2S gas turbine», а вместо цены дословно «Potete contattarci compilando il modulo di richiesta di preventivo qui sotto per conoscere il prezzo». Открыл parts.dm.energy — номер есть, наименование «THERMOCOUPLE PROBE(- SLEEVED)», цены, остатка, срока и изготовителя на странице нет. НЕ УВИДЕЛ: spt-solution.com — DNS не разрешается (curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000), архива в Wayback нет. По сниплету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Eпарart номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в rfq_prices.json — «OEM Siemens Energy, дистрибьютор ЗИП (цена по запросу) плюс экспертная вилка по типу», то есть под вилкой 700-2800 USD ни одной цены нет и не было. parts.dm.energy держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

природа цены: цены нет ни одной на открытых страницах

остаток: Остатка нет. Esporim не даёт ни числа, ни слова о наличии — только общая фраза о быстрой доставке, которая остатком не является. На dm.energy о наличии ни слова.

срок: Срока нет. У Esporim только «Consegne rapide e affidabili» — это не срок поставки. Числа не дал никто.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 8 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET — ноль совпадений из 436 строк; единственный из трёх номеров прогона, кого в английском листе нет. При этом наше русское наименование «ЗОНД - Т/П С ВТУЛКАМИ» — машинный перевод строки «THERMOCOUPLE PROBE - SLEEVED», и этот английский оригинал существует у двух витрин. Вывод не «номер выдуман», а «наш захват первоисточника неполон»: 370 артикулов против 2 089 строк заявки. Количество 8 шт не подтверждено ни первоисточником, ни продавцом.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Это самая дорогая из трёх строк прогона по экспозиции, поэтому порядок действий: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить Esporim и AR Thermosensors; в запрос внести различители — диаметр 3,2/6,0/8,6 и головка LM6, иначе придет MW03627.

канал закупки: Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: gas-turbine-parts.com (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и turbineblade.net.

контакты: AR Thermosensors Ltd (преемник): info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5HB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. Esporim S.R.L. (Италия, карточка на номер есть, цену не публикует): info@esporim.it, +39 030 764 0089, Via Enrico Mattei 13, 25020 Poncarale BS.

что мешает закрыть строку: КОЛЛИЗИЯ ТУРБИНЫ, и она не решена: наша заявка и российская витрина говорят SGT-400, итальянский перепродавец в заголовке и в адресе страницы говорит SGT-300 / SGT-300-2S, а документ Росстандарта не называет турбину вообще. Если исполнение под SGT-300 и SGT-400 различается, поедут и цена, и взаимозаменяемость — проверять по чертежу, а не по витрине. MW03632 и MW03627 делят в таблице время реакции, длину и массу и различаются только диаметром, поэтому запрос без диаметра вернёт соседнее исполнение. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Описать цен не хранит: публичный репозиторий.

чем подтверждено: Зонд термопарный с втулками, Сименс SGT-400, MW03632. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, две открытые страницы перепродавцов без цены, одна недоступна по DNS; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ по номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: записано различие уровней: владелец чертежа и брендотвладелец ЗИП — одно, изготовитель средства измерений — другое

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: коллизия вынесена первым пунктом в blocker; сверять по чертежу, а не по витрине

133257 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 14 000 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Заслонка 133257

что это: Запорная поворотная заслонка (по-немецки Absperklappe) газопоршневой установки Jenbacher, применяется в газовом либо газовоздушном тракте. Не буровое и не насосное оборудование: строка относится к энергетическому направлению (в заявке лист «Энергосети», изготовитель Jenbacher/INNIO). Подходит к двигателям Jenbacher серий 3 и 4. Основание первое — дословно наша запись, файл /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/ship_jenbacher_prices.json: {"pn": "133257", "card": "Absperklappe Jenbacher / 133257", "sku": "SW44456", "eur_net": "508.17"}. Основание второе, проверено в этой проверке на живой странице канала parts-systems.de: заголовок дословно «Absperklappe Jenbacher / 133257», артикул «SW44456», перекрёстные записи номера «133257 / 133 257 / 133.257 / 133-257», поле изготовителя «Jenbacher» (https://www.parts-systems.de/Absperklappe-Jenbacher-133257/SW44456). Основание третье — карточка второго канала, ONERGYs.de, заголовок дословно «Blocking flap Jenbacher 133257 original», применимость к двигателям серий 3 и 4; сама страница отдаёт HTTP 403 и при прямом обращении, и в этой проверке, поэтому её содержимое снято с заголовка выдачи, а не с открытой страницы, и это я отмечаю. Типоразмер (DN), материал корпуса и диска ни один канал не публикует.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 133257 принадлежит INNIO Jenbacher, но Jenbacher запорные заслонки не изготавливает — это покупное арматурное изделие, перепродаваемое под номером изготовителя двигателя. Оба канала указывают изготовителем «Jenbacher», то есть владельца номера, а не завод-изготовитель арматуры. Ни одна открытая страница арматурный завод не называет. Отраслевые кандидаты (в том числе EBRO Armaturen, чьи заслонки с упругим седлом сертифицированы DVGW для газовых применений) по номеру 133257 НЕ подтверждаются: целевой поиск по связке «Jenbacher — Absperklappe — изготовитель» совпадений не дал. Наугад завод не называю. Вскрыть изготовителя можно только двумя путями: по шильдику снятой заслонки (на нём стоят имя завода, тип, DN и PN) либо по ведомости газовой линии конкретной установки.

его номер: 133257 (INNIO Jenbacher); номер арматурного завода не установлен

жизненный цикл: Номер действующий и обращается: изделие есть в наличии у канала и продаётся как оригинал. Двигатели серий 3 и 4 — действующие линейки Jenbacher. Преемник не объявлен. Взаимозаменяемость с серийной арматурой того же типоразмера физически вероятна, но без DN, PN и присоединительных размеров невозможна, а до вскрытия изготовителя — не проверяема.

минимум: 589.64

максимум: 589.64

у кого найдено: parts-systems.de, карточка «Absperriklappe Jenbacher / 133257», артикул SW44456, дословно: цена «508,17 €» (нетто, без налога и доставки), наличие «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Ссылка: <https://www.parts-systems.de/Absperriklappe-Jenbacher-133257/SW44456>. Это единственная реально увиденная цена по номеру.

природа цены: цена независимого склада, нетто, без налога и доставки

остаток: В наличии, дословно «Sofort verfügbar»; числа остатка страница не даёт, поэтому покрытие потребности 14 шт. НЕ подтверждено — подтверждён только факт наличия.

срок: 2-5 дней, дословно «Lieferzeit: 2-5 Tage»

на наш объём: Потребность 14 шт. Ступеней цены от количества страница не даёт: показана одна цена 508,17 EUR нетто без привязки к количеству. Остаток числом не раскрыт, поэтому неизвестно, закрывает ли канал 14 шт. сразу. Надо запросить у parts-systems.de подтверждение остатка на 14 шт. и цену на этот объём.

что закладывать: Запрос в parts-systems.de на подтверждение остатка 14 шт., цены на этот объём и срока; параллельно запрос цен у ONERGYS, PERIPARTS и PowerUP для сверки уровня канала.

канал закупки: Независимый склад запасных частей газопоршневых установок — подтверждённый живой канал с открытой ценой и наличием: parts-systems.de (Германия), артикул SW44456. Второй независимый канал: ONERGYS.de — карточка по номеру есть, цена закрыта (страница отдаёт HTTP 403, магазин работает только с юридическими лицами и цены даёт по запросу, нетто). Ещё два канала того же класса, по нашей базе: PERIPARTS (peri-parts.com) и PowerUP (Штанс, Тироль, Австрия) — оба торгуют оригинальными и альтернативными частями к двигателям INNIO Jenbacher серий 3 и 4; по номеру 133257 их цены не увиденны. Изготовитель — INNIO Jenbacher, открытого прайса не публикует. Сток-трейдеров по номеру нет.

контакты: На открытой странице parts-systems.de в этой проверке сняты цена, артикул и срок поставки; контактов продавца я на карточке не увидел, канал — сайт parts-systems.de. Из нашей базы (кластерные, по направлению Jenbacher, НЕ по этой детали): PowerUP, Австрия, office@powerup.at, +43 5242 64666; PERIPARTS, +1 718 717 2524.

что мешает закрыть строку: Цена и наличие по номеру есть, но не подтверждено покрытие 14 шт. и не вскрыт изготовитель арматуры, без чего невозможен ни альтернативный канал, ни сверка с серийной арматурой. Следующий шаг — адресный запрос в parts-systems.de на 14 шт. и сверка с тремя остальными каналами. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) фотография шильдика снятой заслонки — на нём имя изготовителя арматуры, тип, DN и PN, и это единственный путь к альтернативному каналу; 2) типоразмер DN и присоединительные размеры (межфланцевая либо фланцевая, стандарт фланца); 3) в каком контуре стоит заслонка — газовая линия, воздушный тракт или выхлопной тракт, поскольку от этого зависят материал и допустимая температура; 4) модель двигателя Jenbacher по шильдику (серия 3 или 4, тип, например J320 или J420), заводской номер и год выпуска; 5) наличие и тип привода — заслонка ручная или с приводом, и если с приводом, то его изготовитель и номер; 6) допускается ли неоригинальная заслонка равного типоразмера или требуется только оригинал INNIO Jenbacher.

чем подтверждено: Единственная строка набора с реально увиденной ценой по самому номеру, и единственная, где ценовой вердикт возможен. Превью наша проверка (08.2026) записала по этой строке «ссылка-основание мёртва» и «посмотреть цену не удалось» — это относилось к каналу ONERGYS, который и сейчас отдаёт HTTP 403; цена нашлась у второго канала, parts-systems.de, где карточка открыта. Одновременно снята и версия о буровом происхождении номера: это позиция газопоршневой установки Jenbacher. Эта строка заменила более раннюю, созданную переносом прайса канала (gt/tools/jenbacher_fold.py). Перенос давал ту же цену — 508,17 EUR нетто с карточки SW44456 «Absperriklappe Jenbacher / 133257», — но не нёс ни принадлежности номера, ни запроса шильдика. Обе записи об одном и том же, расхождения между ними нет. ПОПРАВКА К ВЕРДИКТУ РАЗВЕДКИ. Разведка вынесла «ЗАВЫШЕНА», и это неверно по правилу набора: вердикт по вилке отвечает на вопрос «вилка верна или нет», а найденная цена 589,64 USD лежит внутри вилки 300-1 700 USD. Завышена не вилка, а её середина, и это другое утверждение: в сводке «завышена» читается как «вилку надо опускать». Вердикт исправлен на «ВЕРНА» с оговоркой о середине; сама цифра разведки и её источник не менялись. Ровно на этой ошибке уже спотыкались три строки набора, поэтому она закреплена проверкой. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «INNIO Jenbacher (владелец номера); изготовитель заслонки не установлен». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

HiDMux2700 · Solar · 10 шт · экспозиция 14 000 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

32 канала HART Мультиплексор Pepperl+Fuchs-Elcon Солар Taurus 60S HiDMux270

что это: Ведущее устройство мультиплексора цифрового протокола HART на 32 канала, серия H-System. Опрашивает по очереди до 32 полевых приборов с поддержкой HART, складывает полученные данные в свою внутреннюю базу и отдаёт их на рабочую станцию по последовательному интерфейсу RS-485; устройства объединяются в общую линию (многоточечное подключение). Основание: страница изготовителя дословно даёт «HART Multiplexer», «32-channel», «24 V DC supply», «HART field device input (revision 5 to 7)», «RS-485 interface», «Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508», в таблице — «Safety Integrity Level (SIL) SIL 3», «20.4 ... 30 V DC via Termination Board», «28 mA at 24 V , RS-485, quiescent current», «dual capacitor each channel». Путь в каталоге: Industrial Communication and Interfaces > HART Interface Solutions > H-System > HiDMux2700. Источник: <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/42264>. Принцип работы описан у продавца: «Each HART Multiplexer Master is networked simply by connecting the high-speed RS 485 output in a multidrop configuration. The device interrogates each field device, under the supervision of the workstation, retrieving information for storage in its internal database» (<https://iscsales.com/item/pepperlfuchs-h-system-his-field-multiplier-master-hidmux2700-211968/>). Число каналов в заявке (32) и род изделия совпадают с найденным полностью.

кто делает на самом деле: Pepperl+Fuchs SE (Германия)

его номер: Обозначение HiDMux2700; артикул заказа изготовителя — 211968 (в коде страницы изготовителя: partNumber:"211968"; файл технического описания на сервере изготовителя назван по тому же артикулу: https://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/211968_eng.pdf). Обозначение и артикул различаются, при заказе указывать 211968. В заявке обозначение обрезано на один знак — написано «HiDMux270» вместо «HiDMux2700»; правильное обозначение HiDMux2700, и это то же изделие, поскольку совпадают и род, и число каналов, и изготовитель.

жизненный цикл: Выпускается. На действующей странице изготовителя изделие продаётся: указана цена, активна кнопка «Add to cart», стоит отметка «Preferred Type» (предпочтительное к применению исполнение), отметок о снятии с производства и о преемнике нет. Источник: <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/42264>. Авторизованный дистрибьютор тоже не помечает изделие как снятое: у него оно принимается в заказ — «Available to Back Order.» (<https://www.kempstoncontrols.com/HIDMUX2700/Pepperl-Fuchs/sku/260242>).

минимум: 3152.0

максимум: 3948.86

авторизованный канал: 3152.0

у кого найдено: Изготовитель: «3,152.00 USD Net price—your individual price will be shown during checkout process.», рядом «Contact us for estimated delivery.» — <https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/42264> (страница открыта 18.09.2026). Kempston Controls (переключатель валюты в положении USD): «\$3,948.86», «Available to Back Order.», «Estimated lead time*: 14 to 15 days» — <https://www.kempstoncontrols.com/HIDMUX2700/Pepperl-Fuchs/sku/260242>.

природа цены: Прайс изготовителя (net price) и цена авторизованного дистрибьютора на новое изделие. Оба продавца берут изделие в заказ, со склада не отгружают.

остаток: Наличия нет ни у одного продавца, подтверждённого числом остатка не нашлось. Изготовитель вместо отметки о складе пишет «Contact us for estimated delivery.». Авторизованный дистрибьютор — «Available to Back Order.», то есть изделие принимается в заказ на отгрузку позже. Потребность 10 шт. закрывается только заводским заказом.

срок: Авторизованный дистрибьютор публикует «Estimated lead time*: 14 to 15 days» (оценочно, со сноской). Изготовитель срок не публикует и предлагает запросить его: «Contact us for estimated delivery.». Срок на 10 шт. надо подтверждать предложением: опубликованный срок относится к штучному заказу.

на наш объём: Объём 10 шт. Лестницы цен от количества не публикует ни изготовитель (одна строка цены, поле «Choose amount» без ступеней), ни авторизованный дистрибьютор (указано «Each» с единственной ценой). При десяти штуках скидка вероятна, но запрашивается предложением; в расчёт берётся цена за штуку без скидки.

что закладывать: Запросить у Pepperl+Fuchs SE предложение на 10 шт. артикула 211968 со сроком и скидкой от количества и параллельно взять срок у Kempston Controls. Важно пересчитать строку в бюджете: расчётная база 3 152,00 USD за штуку даёт 31 520 USD на 10 шт. против 14 000 USD, заложенных по середине нашей вилки, то есть строка недофинансирована на 17 520 USD. Отдельно проверить, не требуется ли к мультиплексору плата присоединения (Termination Board): питание по паспорту подаётся «via Termination Board», то есть одного мультиплексора для монтажа может не хватить, и это дополнительная позиция закупки.

канал закупки: 1) Изготовитель напрямую через собственный магазин — Pepperl+Fuchs SE. 2) Авторизованный дистрибьютор: Kempston Controls (<https://www.kempstoncontrols.com/HIDMUX2700/Pepperl-Fuchs/sku/260242/>) — цена и срок опубликованы; RS Components (<https://us.rs-online.com/product/pepperl-fuchs-process-automation/hidmux2700/70332692/>) — страница закрыта от чтения, HTTP 403. 3) Независимые склады: ISC Sales (США, <https://iscsales.com/item/pepperfuchs-h-system-his-hart-multiplexer-master-hidmux2700-211968/>) — цену не публикует; Santa Clara Systems (<https://www.santaclarasystems.com/pepperl-fuchs/hidmux2700>). 4) Площадка бывшего в употреблении: eBay, где встречается исполнение HIDMUX2700-G. Канал закупки для десяти штук — только изготовитель или авторизованный дистрибьютор.

контакты: Pepperl+Fuchs: sales@us.pepperl-fuchs.com, sales@de.pepperl-fuchs.com, info@de.pepperl-fuchs.com, +49 621 776 0, +1 330 425 3555. Kempston Controls: sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 (0) 1933 411411. ISC Sales: <https://iscsales.com>. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301.

что мешает закрыть строку: Мешает не опознание — оно закрыто полностью, — а заниженная вилка и отсутствие наличия. Ни у изготовителя, ни у дистрибьютора изделия нет на складе, оба принимают его только в заказ; срок на объём не подтверждён. Следующий шаг: письменный запрос предложения на 10 шт. артикула 211968 с указанием срока и ступеней цены, с вопросом о необходимости платы присоединения, и пересмотр вилки на 3 100–3 950 USD за штуку.

чем подтверждено: Опознание закрыто полностью: род изделия, число каналов (32) и изготовитель в заявке совпали с каталогом. Наименование в заявке — «32 канала HART Мультиплексор Pepperl+Fuchs-Elcon Солар Taurus 60S HiDMux270»: обозначение обрезано на один знак (должно быть HiDMux2700), это следует исправить в ведомости. Приписку «Elcon» в наименовании я в этом проходе не проверял: держателем действующего каталога по этому изделию является Pepperl+Fuchs SE, семейство H-System, и заказ идёт по артикулу 211968 — этого для закупки достаточно. Ссылка-основание из заявки подтверждена как негодная по другой причине, чем записано в августовской пометке: в переданных мне данных поле seller_url содержит не страницу поиска, а страницу изделия на сайте изготовителя (<https://www.pepperl-fuchs.com/en-us/products-gp25581/42264>), и эта страница действующая и рабочая — именно с неё взята цена 3 152,00 USD. Негодной была запись «нет (в заявке подставлена ссылка на поиск DuckDuckGo)» в поле продавца: изготовитель — не продавец в смысле независимого подтверждения, но его прайс здесь и есть основание. Августовская цифра «retail \$1586» с площадки NexInstrument так и не подтверждена и в расчёт не берётся. Дешёвые предложения порядка 400–500 USD относятся к бывшим в употреблении изделиям на eBay и к исполнению HIDMUX2700-G; для десяти штук в составе газотурбинной установки этот источник неприменим.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

AF25545 · Fleetguard · 110 шт · экспозиция 13 860 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

Фильтр воздушный AF25545

что это: Фильтр воздушный — вторичный воздушный фильтроэлемент Fleetguard. Подтверждено четырьмя открытыми страницами, в том числе магазином самого изготовителя.

кто делает на самом деле: FLEETGUARD (Cummins Filtration) — ВСКРЫТ, и номер AF25545 это ЕГО СОБСТВЕННЫЙ каталожный номер, а не перенумерованный чужой артикул. Догадка про четыре фильтровых дома опровергнута прямо и полностью. Доказательства с открытых страниц: simplyfilter.com — бренд в разметке дословно «Fleetguard (Cummins Filtration)», sku «AF25545»; shop.moderngroup.com — бренд «Fleetguard®», mpn «AF25545», в описании дословно «As a filtration company that manufactures its own media, Cummins Filtration knows the science from the inside out»; maximinc.com — бренд «Fleetguard», sku «AF25545»; магазин изготовителя держит позицию под тем же именем.

его номер: AF25545 (Fleetguard, собственный номер)

жизненный цикл: Действующая, серийная.

минимум: 122.1

максимум: 244.12

у кого найдено: shop.moderngroup.com/af25545-air-filter-secondary/ — дословно «Price:» «\$122.10», «In Stock», «Typically ships within three business days». ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ НАЙДЕННАЯ ЦЕНА ВНУТРИ ВИЛКИ. simplyfilter.com — 244.12 USD, в разметке availability «InStock», но в теле дословно «Usually ships in 2-3 weeks», а собственный «Availability Guide» той же страницы толкует этот срок как «This is a special order item and may take up to 4 weeks» — то есть разметка и видимый текст противоречат друг другу, и я читаю это как «под заказ», а не как склад. maximinc.com (Канада) — две цены, 205,93 и 226,51 USD в пересчёте по курсу из gt/data/fx_rates.json. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: три компании, разные подвалы, города, телефоны и почтовые домены; ни одна пара не входит в группы одного оператора по нашему списку (единственная известная здесь группа — Modern Group с двумя своими витринами, вторая не использована). Не увидел (403/404): finditparts.com, exdsupply.com, fleet-reliable-filters.com.

природа цены: четыре цены трёх независимых компаний; внутри вилки только одна

остаток: «In Stock» со сроком отгрузки 1–3 рабочих дня у продавца с ценой внутри вилки — наличие без числа. У второго разметка говорит «InStock», а текст «under special order» — читаю как под заказ. Покрытие нашего количества не подтверждено ни одним.

срок: 1–3 рабочих дня у одного; 2–3 недели до 4 недель у второго

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет.

что закладывать: Вердикт держится ровно на ОДНОЙ цифре — 122.10 USD у одного продавца, и это надо говорить вслух: три подтверждённые цены из четырёх лежат ВЫШЕ потолка вилки. Значит риск по строке односторонний, вверх. Реалистичный коридор планирования — 13,4 тыс. USD при закупке у продавца с наличием и до 25 тыс. USD, если брать у остальных. Действие: подтвердить остаток на весь объём письмом именно у того, чья цена внутри вилки, и запросить оптовую цену — при таком количестве витринная цена не финальная.

канал закупки: Массовый рынок расходников Fleetguard: дилеры и онлайн-магазины фильтров США и Канады. Не турбинный канал.

контакты: Modern Group (Пенсильвания): +1 800 219-9773. SimplyFilter (Айова): +1 515-303-0262. Maxim Truck & Trailer (Канада): webinfo@maximinc.com, +1 888 242-6126

что мешает закрыть строку: Основание нашей вилки в прежних данных записано как «retail: Modern Shop \$111.88, eBay \$90, Irontime \$162» — из этих трёх точек сегодня подтверждается только первая, и она выросла. Остаток числом не назван никем.

чем подтверждено: Четыре открытые страницы с ценами, включая магазин изготовителя на опознание, проверка независимости трёх компаний по подвалам, вскрытое противоречие разметки и текста у одного продавца, пересчёт по курсу из набора репозитория.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: оговорка внесена прямо в текст вердикта, а не спрятана в примечание

4327849 · Cummins · 55 шт · экспозиция 13 750 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Катушка зажигания

что это: Катушка зажигания в сборе с удлинителем (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins. Подтверждено тремя открытыми страницами: udt.parts — наименование позиции дословно «COIL,IGNITION S.S TO 4327849», бренд CUMMINS; dvsexpert.ru — «4327849 Катушка зажигания в сборе с удлинителем COIL IGNITION Cummins»; wetzparts.com — «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE для CUMMINS QSV81G, QSV91G», и в поле OE-номеров стоит наш номер. Машина — газовый двигатель Cummins QSV81G/QSV91G. Догадка о Cummins по семизначному формату оказалась верной, но подтверждение здесь каталожное, а не по формату.

кто делает на самом деле: Cummins Inc. — владелец номера, подтверждено бренд-полем «CUMMINS» на двух витринах и каталогом третьей. НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» и турбинным сегментом «горячий тракт». Изготовитель был назначен по слову «зажигание», а сегмент по той же причине, на деле номер принадлежит Cummins и стоит на поршневом газовом двигателе. Физический изготовитель катушки не вскрыт.

его номер: действующий номер-замена 2881124; в ряду взаимозаменяемых также 4389666, 5634410, 4011615, 4956587, 4970776, 4365020

жизненный цикл: СНЯТА И ЗАМЕНЕНА. Прямая улика на открытой странице: продавец называет позицию «COIL,IGNITION S.S TO 4327849» (S.S TO — superseded to) и продаёт её под артикулом 2881124. Второй ведёт ту же деталь под 4389666 со списком взаимозаменяемых, третий торгует ею как 5634410, перечисляя наш номер среди OE. Заказывать нужно по действующему номеру.

минимум: 272.7

максимум: 1876.3

у кого найдено: НАЙДЕНА по номеру-замене, на страницах, где сам наш номер назван. udt.parts, карточка «COIL,IGNITION S.S TO 4327849», артикул 2881124, бренд CUMMINS: «Склад: Китай», «Наличие: 10 шт.», «Цена: 108 854 руб.», прайс обновлён 18.09.2026 — 1 290,43 USD за штуку. wetzparts.com, карточка «Катушка зажигания CUMMINS 5634410 OE» с нашим номером в OE: «Склад: Удаленный», «Наличие: под заказ», «Цена руб. без НДС: 158 272», «срок поставки на склад в Москве от 60 до 90 дней» — 1 876,30 USD без НДС. caesar-neva.ru, карточка «2881124 Катушка зажигания для двигателя Cummins QSV91G»: «Цена от: 35.000,00 руб.» перечёркнуто, «Цена от: 23.000,00 руб.», «В наличии по указанной цене есть 3 катушки БЕЗ УПАКОВКИ» — распродажная 272,70 USD, преysкурантная 414,90 USD. Пересчёт по курсу из gt/data/fx_rates.json (RUB 84,355 за 1 USD, выгрузка 13.09.2026) сходится до цента. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА: три разных юридических лица в трёх городах, разные телефоны, почты и склады, ни один домен не входит в наш список групп. ОТВЕРГНУТО: aftermarket.supply по адресу с нашим номером отдаёт ЧУЖУЮ деталь — «4327849 - BALL fits AGCO», а 19,95 USD на карточке это Est. Shipping, не цена.

природа цены: три независимые цены по номеру-замене, разброс объясняется состоянием товара

остаток: ТРИ РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ, складывать их нельзя. 10 шт со склада Китай при прайсе, обновлённом сегодня (подтверждённый остаток, но количества заявки не покрывает). 3 шт «БЕЗ УПАКОВКИ» — остаток есть, но это распродажный неукomплектованный товар. «Под заказ», «0 шт в пути» — наличия нет вовсе. Плюс четвёртый пишет «В наличии» без числа и без цены. Итого подтверждено максимум 13 шт из нашего количества у двух продавцов.

срок: со склада Китай срок не указан; на склад в Москве «от 60 дней до 90 дней»; три штуки — из наличия

на наш объём: Одна строка сырой заявки. НО ВОПРОС ЗАКАЗЧИКУ СЕРЬЁЗНЕЕ, ЧЕМ СВЕРКА ЧИСЕЛ. Наш номер по каталогам относится к QSV81G/QSV91G, а второй номер катушки в той же заявке (5634409) — к G-QSK60G: это РАЗНЫЕ двигатели и НЕвзаимозаменяемые катушки, а модель двигателя в заявке не указана ни у одной из двух строк. Дальше: прокладка под катушку 4067146 заказана в 773 шт при суммарных 107 катушках по двум строкам — либо катушки меняются раз в семь замен, либо в строках катушек пропущен множитель. Оба вопроса — заказчику до рассылки запросов.

что закладывать: Все ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ найденные цены выше потолка нашей вилки — 1 290 и 1 876 USD против потолка 400, и даже перечёркнутый преysкурант третьего продавца (414,90) выше. Внутри вилки попадает только распродажа трёх катушек БЕЗ УПАКОВКИ. Значит по этой строке запаса на снижение нет, а закупка в разы дороже, чем считали. Но обе высокие цены — российский параллельный импорт с наценкой и логистикой, поэтому прежде чем менять вилку, нужна цена авторизованного канала Cummins. Действие: запрос дилеру Cummins по действующему номеру 2881124 и параллельно уточнение у заказчика модели двигателя.

канал закупки: Авторизованные дилеры Cummins (магазин изготовителя боту контент не отдаёт — JS-приложение) и российские трейдеры по параллельному импорту: склад Китай либо удалённый склад со сроком 60–90 дней. Ценовой класс — тысячи USD за штуку, а не сотни: это узел в сборе с удлинителем, не расходник.

контакты: udt.parts (Долгopудный): 8 499 685-45-90. wetzparts.com (Москва): info@wetzparts.com, +7 495 129 02 35. caesar-neva.ru (Санкт-Петербург): sales@caesar-neva.ru, +7 911 013-54-59. dvsexpert.ru (Екатеринбург): zakaz@dvsexpert.ru

что мешает закрыть строку: Не подтверждено, что номер-замена покрывает именно наше исполнение: каталоги перечисляют шесть-девять взаимозаменяемых номеров, а различия между 2881124, 4389666 и 5634410 (длина удлинителя, исполнение) по открытым страницам не раскрыты. Цена авторизованного канала не видна: магазин изготовителя боту контент не отдаёт. И если у заказчика двигатель G-QSK60G, а не QSV, то номер в заявке ошибочен, и вся строка вместе с вердиктом переносится на другой номер.

чем подтверждено: Три открытые страницы на опознание, три независимые цены с проверкой независимости по юрлицам и городам, прямая улика снятия номера в наименовании позиции, пересчёт по курсу из набора репозитория, одна отвергнутая ловушка чужой детали под нашим номером.

проверка на опровержение — подтвердил:

64/04012024/3 · Siemens · 16 шт · экспозиция 13 600 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3

что это: Комплект для удаления воздуха и прокачки контура ЖИДКОГО топлива (в первоисточнике BLEED KIT), а НЕ «набор для слива»: русское наименование заявки — неточный перевод. Основание дословно, англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), блок подряд идущих позиций: «316 64/04012025/3 PRESSURE RELIEF VALVE 4 pcs», «317 64/04012024/3 BLEED KIT 2 pcs», «318 TSP04112 PRIMING AND COMMISSIONING - LIQUID FUEL 2 pcs», «319 64/05002096/6 FILTER ELEMENT 8 pcs», «320 64/05002096/3 SEAL KIT 8 pcs», «321 64/60003050/6 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 2 pcs». Рядом стоят предохранительный клапан, заполнение и пусконаладка по жидкому топливу, фильтроэлемент и перепад давления на фильтре — это контур жидкого (резервного, дизельного) топлива. Подтверждается и вторым русским наименованием под этим же номером в сырых строках заявки: «Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012024/3» (gt/data/rfq_demand.json, строка 1032, узел «насосы»). ОГОВОРКА: отнесение к контуру жидкого топлива сделано по месту в листе-первоисточнике, а не по документу изготовителя; заказчик обязан подтвердить. Состав комплекта не раскрыт ни в одном источнике.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Класс номера 64/... — материальный номер Siemens на покупные и комплектные изделия, то есть за ним почти наверняка стоит сторонний изготовитель, но назвать его нечем: Отрицательные измерения с положительным контролем: filtersource.com/cross-reference — «No cross-reference for 64/04012024/3 found»; compressorfiltersupply.com (поиск по номеру) — «Showing 0 result(s) matching 64/04012024/3». Контроль того же кросса по номеру Hудас 2600R010BN4HC отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hудас» — значит поиск работает, и ноль по нашему номеру является измерением, а не промахом. В перечнях ЗИП SGT-400 у двух неоригинальных изготовителей (turbineblade.net, четыре страницы; лист Hangzhou) этого номера нет — он встречается только в самом листе-первоисточнике заявки. Имени по классу изделия не называю: состав комплекта неизвестен.

его номер: Не установлен. Кросс-номера Siemens (ESP-пары) по этому номеру тоже нет ни в одном перечне.

жизненный цикл: Не определена: каталожной страницы нет. Косвенно — позиция действующей машины, снятия с производства никто не заявлял.

у кого найдено: Проверено и пусто: четыре страницы перечней turbineblade.net (ответ 200, номера нет); лист-первоисточник Hangzhou (номер есть, цен нет); filtersource.com — «No cross-reference for 64/04012024/3 found»; compressorfiltersupply.com — «Showing 0 result(s) matching 64/04012024/3»; hardtoget.parts/stock-list — номера нет. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de — 503.

природа цены: Цена не найдена, и карточки товара по номеру нет ни одной.

остаток: 0. Остатка не заявил никто; номер вне оригинального канала не встречается.

срок: Не объявлен.

на наш объём: ЭТО НЕ ОДНА ПОЗИЦИЯ. Заявленные 16 шт — арифметика по двум РАЗНЫМ изделиям под одним номером: «Комплект для прокачки корпуса насоса ... 16 шт» (узел «насосы») и «НАБОР ДЛЯ СЛИВА ... 0 шт» (узел «ремкомплекты и наборы») — gt/data/ship_questions.json, вопрос по этому номеру: «Под номером 64/04012024/3 в заявке идут разные изделия ... Одним номером эти позиции заказать нельзя». Первоисточник даёт по номеру 2 pcs (gt/data/ship_english_source.json: «qty_en: 2», «qty_match_line: false»). Экспозиция 13 600 USD по строке — сумма по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ступени цены от количества проверить нечем: цены нет ни одной, а до разведения строки количество считать нельзя.

что закладывать: Строку разложить, а не оценивать: запросить у заказчика артикул каждого изделия отдельно либо страницу каталога ЗИП, либо шильду и чертёж узла прокачки. Одновременно исправить наименование в заявке: в первоисточнике это BLEED KIT — комплект удаления воздуха и прокачки, а не слива; иначе поставщик подберёт не то изделие. Запрос в Siemens Energy — на расшифровку состава по номеру 64/04012024/3, а не на цену.

канал закупки: Открытого канала нет вовсе: только изготовитель (Siemens Energy) либо изготовление по чертежу или образцу после раскрытия состава. Авторизованного дистрибьютора, независимого склада и сток-предложения по номеру не найдено. Сток-трейдер: Открытый сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки).

контакты: Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Для последующего изготовления по составу: Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd — peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201; Hangzhou Gas Turbine Parts Co., Ltd — info@gas-turbine-parts.com, +86 571 89967020.

что мешает закрыть строку: Два блокирующих пробела. Первый: под одним номером в заявке лежат два разных изделия — количество и экспозиция недействительны до разведения. Второй: состав комплект закрыт. Что нужно с изделия: чертёж или страница каталога ЗИП по контуру жидкого топлива, шильда узла (насос жидкого топлива, его тип и типоразмер), перечень входящих деталей комплекта и присоединительные размеры.

чем подтверждено: Главная находка строки — предметная, а не ценовая: «НАБОР ДЛЯ СЛИВА» в первоисточнике называется BLEED KIT и стоит в блоке жидкого топлива (предохранительный клапан, заполнение и пусконаладка по жидкому топливу, фильтроэлемент, перепад давления на фильтре). Ошибка перевода «слив» вместо «прокачка/удаление воздуха» уводит и запрос, и подбор. Плюс подтверждено столкновение двух изделий под одним номером. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не вскрыт (класс 64/... — покупное изделие)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

01917447 · Drillmec S.p.A. · 18 шт · экспозиция 13 590 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Втулка 6.1/4" Drillmec 01917447

что это: Цилиндровая втулка (гильза) Ø6 1/4" гидроблока трёхплунжерного бурового насоса Drillmec 12T1600. Физически — сменная гильза цилиндра, по которой ходит поршень; исполнения биметалл либо циркониевая керамика. Узел — гидроблок (жидкостный конец) бурового насоса; по 3 шт. на насос, поскольку насос трёхплунжерный. Основание — каталог запасных частей насоса, drillingbase.com, дословно: «Ø 6 ¼" liner and piston kit | Position 3 | 01917447 | 3 | 6-1/4" liner», заголовок списка — «Drillmec 12T1600 Triplex Mud Pump». Ссылка: <https://drillingbase.com/drillingbase-drilling-rig-mud-pump-parts-list-130732/>. Там же дословно соседняя строка следующего типоразмера: «Ø 6 ½" liner and piston kit | Position 3 | 01917448 | 3 | 6-1/2" liner» — то есть номера идут подряд по типоразмеру, и это подтверждает опознание. Заявленный заказчиком размер 6.1/4" каталогом ПОДТВЕРЖДЁН.

кто делает на самом деле: Drillmec S.p.A. (Италия), номер изготовителя — 01917447. Это единственная строка набора, где версия задания о Drillmec подтвердилась, и подтвердилась каталогом, а не догадкой: номер стоит в списке запасных частей насоса Drillmec 12T1600 на drillingbase.com в строке комплекта втулки и поршня Ø6 1/4". Владелец линии по заданию проверен и изменился: с 2020 г. Drillmec принадлежит индийской группе Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), а не Trevi Group. Trevi Group в собственном сообщении описывает сделку как «sale of the oil & gas division to the indian group Meil for approx. euro 116 million» (<https://www.trevigroup.com/en/2020/03/31/trevi-group-sale-of-the-oil-gas-division-to-the-indian-group-meil-for-approx-euro-116-million/>); MEIL приобрела 100 % капитала Drillmec и Petreven, первое закрытие 28.02.2020, завершение 30.03.2020. Изготовитель самой втулки (биметалл или керамика) может быть подрядчиком Drillmec, его наименование не раскрыто.

его номер: 01917447 (Drillmec)

жизненный цикл: Номер действующий: насос 12T1600 — серийная модель Drillmec, втулка — расходник постоянного производства, номер присутствует и в каталоге изготовителя, и на витринах независимых изготовителей. Приемник не требуется. ВАЖНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ по типоразмеру: на витрине Qingdao National Premium Oilwell Machinery тот же номер 01917447 отнесён к размеру 4-1/2", тогда как каталог drillingbase относит его к 6-1/4". Каталог доверия больше, поскольку в нём номера идут подряд по типоразмеру, а витрина торговой площадки размеры путает. Второе расхождение: у независимого склада LONGWELL (Сиань) номенклатура втулок Drillmec другая — дословно «Liner 6 1/2" 01913290 Drillmec», «Liner 6" 01913293 Drillmec», «Liner 5" 01913503 Drillmec» (<https://www.longwell.ltd/inventory-list/drillmec-mud-pump-liner-and-parts.html>), то есть существуют два номерных ряда: 01913xxx и 01917xxx. Отсюда открытый вопрос: 01917447 — это втулка отдельно или комплект «втулка + поршень». В каталоге drillingbase номер стоит внутри комплекта и подписан как втулка, но подтверждать это надо у изготовителя.

у кого найдено: Qingdao National Premium Oilwell Machinery Co., Ltd, premiummudpump.com, карточка «DRILLMEC 12T1600 Mud Pump ZIRCONIA Liners...», дословно: цена «1 to 800 USD», минимальный заказ «1 PIECE», наличие «Some in stock», мощность «3000 pieces per month». Ссылка: <https://www.premiummudpump.com/sale-12015032-drillmec-12t1600-mud-pump-zirconia-liners-drillmec-14t-2200-mud-pump-ceramic-liner-drillmec-9t-1000-.html>. Это цена не изделия, а всего листинга на семейство втулок.

природа цены: витринная вилка на весь листинг, цены за единицу по номеру нет

остаток: Числа остатка нет: дословно «Some in stock». Минимальный заказ 1 шт., производственная мощность 3000 шт. в месяц — потребность 18 шт. закрывается производством с большим запасом.

срок: не указан; отдельным сроком продавец даёт только «Some in stock», мощность 3000 шт. в месяц

на наш объём: Потребность 18 шт. Ступеней цены от количества страница не даёт вовсе — только сплошная витринная вилка 1–800 USD на всё семейство втулок разных типоразмеров и материалов. Минимальный заказ 1 шт., то есть объём не ограничивает. Для 18 шт. цену надо запрашивать адресно.

что закладывать: Адресный запрос цены и срока на 18 шт. по номеру 01917447 у Qingdao National Premium Oilwell Machinery (sales@premiumriggparts.com) и у Drillmec (оригинал), с обязательным требованием подтвердить типоразмер 6 1/4" и материал.

канал закупки: Изготовитель — Drillmec S.p.A. (группа MEIL), оригинальный канал. Независимые изготовители и склады Китая, подтверждённые живыми страницами: Qingdao National Premium Oilwell Machinery Co., Ltd (premiummudpump.com) — единственная страница, где номер 01917447 стоит прямо в таблице; LONGWELL (Сиань) — склад втулок и запасных частей Drillmec, но по другому номерному ряду; drillingrigspareparts.com — тот же класс изделий. Авторизованных дистрибьюторов Drillmec с открытым прайсом не найдено. Сток-трейдеров по номеру нет.

контакты: Реально видны на открытой странице продавца (premiummudpump.com, карточка втулок Drillmec 12T1600): компания «Qingdao National Premium Oilwell Machinery Co.,Ltd», контактное лицо Eric, телефон 0086-15376875239, почта sales@premiumrigparts.com. Из нашей базы (не по этой детали): LONGWELL, Сиань, longwell@longwell.ltd, +86 18792729070 — эти контакты видны и на странице склада LONGWELL.

что мешает закрыть строку: Изделие опознано надёжно, но цены за единицу нет ни у одного канала, а типоразмер у номера расходится между каталогом изготовителя (6-1/4") и китайской витриной (4-1/2"). Следующий шаг — адресный запрос цены на 18 шт. с требованием письменно подтвердить типоразмер и указать, втулка это или комплект с поршнем. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) заводской номер и год выпуска насоса Drillmec 12T1600, чтобы сверить исполнение гидроблока; 2) требуемый материал втулки — биметалл или циркониевая керамика (от этого цена меняется кратно, а ресурс различается в разы); 3) нужна ли втулка отдельно или комплект «втулка + поршень» (номер 01917447 в каталоге стоит внутри комплекта); 4) нужны ли вместе с втулкой уплотнения втулки, поскольку они меняются одновременно и в нашей номенклатуре к ним отнесён номер 01917460; 5) допускается ли неоригинальная втулка или требуется только оригинал Drillmec.

чем подтверждено: Проверка дала два исправления к нашим прежним записям. Первое: в /home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/ship_recheck.json записано, что на странице номер стоит в строке 4" и «типоразмер надо сверять с изготовителем» — сверка сделана: каталог запасных частей Drillmec 12T1600 относит 01917447 к 6-1/4", то есть заявка и каталог совпадают, а ошибается витрина. Второе: обнаружен второй номерной ряд втулок Drillmec (01913xxx у склада LONGWELL против 01917xxx в каталоге), из чего следует вопрос «втулка или комплект», ранее не поставленный.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

5634409 · Cummins · 52 шт · экспозиция 13 520 USD · вилка не подтверждена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Катушка зажигания

что это: Катушка зажигания (COIL,IGNITION) газового двигателя Cummins G-QSK60G / QSK60G. Подтверждено открытой каталожной страницей intertrek.info: в строке дословно «5634409 | катушка зажигания; COIL,IGNITION | Cummins; 563440900 | Cummins; GQSK60G» и второй строкой того же каталога «...| Cummins; QSK60G». Рядом в том же каталоге стоят свечи 4380132 и 5628814 с пометкой «for service use on G-QSK60G (multi turbo) only» — то есть номер сидит в газовом ряду, а не в турбинном. Догадка по формату подтвердилась каталогом; 563440900 — внутренний формат Cummins.

кто делает на самом деле: Cummins Inc. — владелец номера (бренд-поле и расширенный номер в каталоге). НАША РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА: стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)» с основанием «сегмент зажигания» — та же догадка по слову, что и у парного номера. Физический изготовитель катушки HE вскрыт: кросса на подрядчика (Altronic, HOERBIGER, MOTORTECH) на открытых страницах по этому номеру нет.

его номер: 5634409 (внутренний формат Cummins 563440900)

жизненный цикл: Действующая, признаков снятия нет: номер стоит в текущем каталоге запчастей QSK60G, ни одной пометки замены по нему на открытых страницах нет — в отличие от парного номера, где такая пометка стоит прямо в наименовании позиции.

у кого найдено: НЕ НАЙДЕНА по самому номеру: проверено одиннадцать доменов, карточки нет ни у одного. intertrek.info — номер в каталоге есть, но колонок цены и наличия у каталога нет вовсе; caesar-neva.ru — две его страницы по этому двигателю, наш номер НЕ упомянут ни разу, зато семь упоминаний соседнего 5634407; wetzparts.com — карточки нет, адрес с номером даёт 404; avtomarket.supply — 404; магазин изготовителя — пустое тело боту; s1partscenter.com — капча. ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВИЛКИ ОПРОВЕРГНУТО: ссылка ведёт на страницу магазина изготовителя с номером 5634407 в адресе — то есть на СОСЕДНЮЮ катушку, а не на запрошенную. Что есть по соседям и в вердикт НЕ идёт: 5634407 — «Цена от: 100.000,00 руб.» перечёркнуто, «Цена от: 80.000,00 руб.» (1 185,5 и 948,4 USD); 5634410 — 158 272 руб. без НДС (1 876,3 USD). Это разные детали, и по правилу «цена аналога или кросса — не вердикт по цене» вердикта они не образуют.

природа цены: не найдена по самому номеру; цены есть только по СОСЕДНИМ номерам ряда

остаток: остатка нет ни в каком виде: карточки на наш номер не существует ни у одного продавца, а каталог наличия не показывает в принципе. Это именно «не видел», а не «нет на складе».

срок: по самому номеру нет; сроки соседей на него переносить нельзя

на наш объём: Одна строка сырой заявки. Тот же вопрос заказчику, что и по парному номеру: наш относится к G-QSK60G, парный — к QSV81G/QSV91G, двигатели разные, катушки невазимоменяемы, а модель двигателя в заявке не указана ни у одной из двух строк. Числа по двум строкам подозрительно близки при разных двигателях. Плюс дисбаланс комплекта: прокладок под катушку заказано в семь раз больше суммы катушек.

что закладывать: Основание вилки разрушено полностью: изготовитель из нашей разметки опровергнут, а ссылка-основание ведёт на ДРУГОЙ номер (5634407 вместо 5634409). Цены на сам номер нет ни у одного из одиннадцати проверенных продавцов. Первый шаг дешёвый и конкретный: запросить у заказчика серийный номер двигателя (восемь цифр) — продавец прямо пишет, что без него точную идентификацию не даёт. Если в заявке опечатка и речь о 5634407, строка закрывается сразу: он есть в наличии за 80 000 руб.

канал закупки: Авторизованные дилеры Cummins (магазин изготовителя боту недоступен) и российские трейдеры Cummins по газу. Ценовой класс по соседним номерам того же ряда — 950-1 900 USD за штуку, то есть узел, а не расходник.

контакты: caesar-neva.ru (Санкт-Петербург, торгует именно рядом GQSK60 Gas и публикует цены): sales@caesar-neva.ru, +7 911 013-54-59. wetzparts.com: info@wetzparts.com. dvsexpert.ru: zakaz@dvsexpert.ru

что мешает закрыть строку: Чем наш номер отличается от соседних 5634407 и 5634410 (исполнение, длина удлинителя, тип двигателя), по открытым страницам не раскрыто — без этого нельзя ни подтвердить цену соседа, ни разрешить замену.

чем подтверждено: Открытая каталожная страница с двумя строками по номеру и его внутренним форматом, одиннадцать проверенных доменов без карточки, опровергнутая ссылка-основание собственной вилки, две цены соседей, отделённые от вердикта.

проверка на опровержение — **подтвердил:**

64/05002092/2 · Siemens · 40 шт · экспозиция 13 000 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА Сименс SGT-400 64/05002092/2

что это: Фильтрующий элемент магистрального фильтра смазочного масла пакета SGT-400. Система по документу изготовителя: руководство по эксплуатации пакета (Siemens, Turbine Package Operators Manual, SGT-400; выложено на ManualsLib, документ 1606519), раздел «Lubricating Oil Filters», дословно: «Two filters are provided: • The main filter(s) (XF2 and XF3), which are installed downstream of the pressure control valve, filters the main line flow of lubricating oil from the main and auxiliary pumps. • The lubricating oil flow from the DC motor driven emergency pump, which is separate from the main line flow, is filtered by an emergency filter (XF4).» — то есть речь о фильтрах маслосистемы за клапаном регулирования давления (позиционные обозначения XF2, XF3, XF4 руководство с нашим артикулом не связывает). Наименование по первоисточнику, англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html): «274 64/05002092/2 LUB OIL FILTER ELEMENT 8 pcs», следующая строка — «275 64/05002092/4 SEAL KIT 8 pcs» (комплект уплотнений корпуса, меняемый вместе с элементом). Независимо от нашего листа: перечень turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list, строки «4 | 64/05002092/2 | | LUB OIL FILTER ELEMENT | 16 | EA», «8 | ... | 8 | EA», «9 | ... | 8 | EA», «16 | ... | 20 | EA», а также «10 | 64/05002092/3 | | LUB OIL FILTER ELEMENT - FLUSHING | 4 | EA» (промывочный элемент того же чертежа). ГЕОМЕТРИЯ от независимого продавца (compressorfiltersupply.com, раздел SIEMENS), дословно карточка: «64/05002092/2 | OEM: SIEMENS | MFG: Compressor Filter Supply | - Replacement - | Type: SOE - Cartridge Filter w/ Bayonet Connection | OD: 5.650 / Height: 36.260» — элемент с одним открытым концом и байонетным присоединением, наружный диаметр 143,5 мм, высота 921 мм.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ — но НАША ПРЕЖНЯЯ РАЗМЕТКА ОПРОВЕРГНУТА, и это главный результат по строке. В gt/data/pn_db.json (строка 611) стоит: «"mk": "Faudi", "mpn": "FF204248B", "ev": "П2", "sn": "gas-turbine-parts кросс: FF204248B ↔ 64/05002092/2"». Проверка показала: FF204248B — не номер Faudi, а собственный артикул дома замен FilterFinder (filterfinderonline.com). Его страницы озаглавлены «Rexroth R928037731 Replacement | FilterFinder FF204248B», «Hydac 2600R010BN4HC-KB Replacement | FilterFinder FF204248B», «Filter Mart 343118 Replacement | FilterFinder FF204248B», «Filtration Group 70364804 Replacement | FilterFinder FF204248B», «HiFi Filter SH 74195 Replacement | FilterFinder FF204248B» — имени Faudi в

этой цепочке нет ни разу. Сами страницы FilterFinder закрыты защитой (ответ 403 и 429, тело «Just a moment...»), поэтому привязку FF204248B именно к нашему номеру подтвердить нечем, и в доводы эта цепочка не ставится. Вывод: изготовитель Faudi из нашей базы не подтверждается ничем и должен быть снят, а основание «П2» по строке снижено. Что установлено твёрдо: это НЕ изготовление Siemens. Класс номера 64/... — материальный номер Siemens на покупное изделие, а независимый фильтровый дом держит по нему свою замену, прямо разделяя роли на карточке: «OEM: SIEMENS | MFG: Compressor Filter Supply | - Replacement -» и на странице изделия «We are an independent Mfg, we offer Replacements in Most Cases. OEM Names and Part #s are for Reference Purposes only». Отрицательное измерение с положительным контролем: filtersource.com — «No cross-reference for 64/05002092/2 found», при этом контрольный запрос по номеру Hydac 2600R010BN4HC на том же кроссе отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hydac», то есть поиск работает.

его номер: Не установлен. Известны только кросс-номера Siemens по соседнему комплекту уплотнений того же чертежа: ESP000828 и ESP000686 (перечень turbineblade.net: «22 | 64/05002092/4 | ESP000828 | SEAL KIT | 16 | EA», «107 | 64/05002092/4 | ESP000686 | SEAL KIT | 20 | EA»). Номер FF204248B из нашей базы за номер изготовителя принимать нельзя: это артикул дома замен, а не изготовителя.

жизненный цикл: Действующий расходник действующей машины. Элемент того же чертежа выпускается в двух исполнениях — рабочем (/2) и промывочном (/3 — LUB OIL FILTER ELEMENT - FLUSHING).

у кого найдено: Проверено и цены нет: compressorfiltersupply.com — карточка по номеру есть («Showing 1 result(s)»), цена за входом («Sign in to view pricing»); filtersource.com — «No cross-reference for 64/05002092/2 found»; filterfinderonline.com — страницы закрыты защитой (403 и 429, «Just a moment...»), цен не видел; turbineblade.net (две страницы с номером) — ответ 200, ни одного валютного знака, работа по чертежу или образцу; лист-первоисточник Hangzhou — цен нет; hardtoget.parts/stock-list — номера нет. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de — 503; catalog.hydac.com (поиск по номеру) — 404; mainfilter.com — 404.

природа цены: Цены нет. У единственного продавца по номеру цена закрыта личным входом — на странице изделия дословно: «Sign in to view pricing, submit RFQs faster, and manage your cart», и рядом «Request Quote». То есть это не отказ и не пустая карточка, а закрытый прайс.

остаток: Остаток числом не заявлен. У продавца замен по нашему номеру в выдаче поиска отметки наличия нет (у соседних номеров того же раздела такая отметка встречается — «IN STOCK!»), то есть по нашей позиции наличие подтверждено не было. Числа 16, 8, 8 и 20 EA в чужих перечнях ЗИП — рекомендованный запас на машину, а не склад.

срок: Не объявлен ни одним каналом. Продавец замен предлагает подтвердить срок вместе с эквивалентом при передаче условий работы: «If you provide operating conditions (oil type, flow rate, pressure, temp), we can confirm an equivalent and lead time».

на наш объём: Наш объём 40 шт — сумма двух записей об ОДНОЙ позиции: 8 шт из дословного перевода первоисточника (позиция 274) плюс 32 шт из строки русского блока «Фильтрующий элемент для смазки Сименс SGT-400 64/05002092/2» (gt/data/rfq_demand.json, строки 634 и 1024). Английский лист заказчика даёт 8 шт (gt/data/ship_english_source.json: «qty_en: 8», «qty_request: 40.0», «qty_match_total: false»). СТУПЕНИ ЦЕНЫ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ: ни один канал цену не публикует, у единственного продавца по номеру вместо прайса форма запроса, поэтому ни ступеней, ни минимальной партии, ни скидки за 40 шт не подтверждено. Единственное, что можно сказать о партии: 40 шт — объём, который дом замен делает производственной партией, и срок такой партии назначается по запросу, а не берётся со склада.

что закладывать: Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и его номер FF204248B: основание не подтверждено, FF-номер принадлежит дому замен, а не изготовителю. Основание по строке понизить. Запрос вести не по номеру Siemens, а по изделию: передать в Compressor Filter Supply и в два-три фильтровых дома тонкость фильтрации, наружный диаметр, высоту, тип байонета и условия работы (сорт масла, расход, давление, температура) — они прямо просят эти данные и обещают подтвердить эквивалент и срок. Параллельно запросить цену у Siemens Energy на оригинал, чтобы иметь верхнюю границу. Количество привести к 8 шт по первоисточнику до выхода на поставщиков.

канал закупки: Независимый фильтровый дом — единственный реальный канал, найденный по номеру: Compressor Filter Supply, LLC (США) держит собственную замену, поиск по номеру отдаёт «Showing 1 result(s) matching 64/05002092/2». Далее: изготовитель (Siemens Energy) и изготовление по образцу в КНР. Авторизованного дистрибьютора Siemens по номеру не найдено. Сток-трейдер: Открытый сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/ проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки). Замечание по листу: элементы маслофильтров на нём есть, но под номерами Solar Turbines (например «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea» — 600 евро за штуку при 50 шт); это чужие детали, и в оценку нашей строки их цены не идут.

контакты: Compressor Filter Supply, LLC (США, независимый изготовитель замен; к нему идти с размерами и тонкостью, а не только с номером): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877 734 5837, +1 972 346 6899. Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (КНР, изготовление по чертежу или образцу): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201.

что мешает закрыть строку: Чтобы вскрыть изготовителя, нужны данные С ИЗДЕЛИЯ, а не с номера. Ровно такие: шильда корпуса фильтра (марка и тип корпуса, типоразмер), тонкость фильтрации в микрометрах и класс фильтрации, наружный диаметр и высота элемента с проверкой по факту (у дома замен они даны для его собственного изделия: 143,5 мм и 921 мм), тип и размер байонетного присоединения, материал фильтрующей среды и наличие клейма изготовителя на самом элементе. Последнее особенно важно: изготовители пакетов часто наклеивают свой номер на чужое изделие, и клеймо на элементе сразу переводит строку из закрытого канала в обычный складской.

чем подтверждено: Главная находка: разметка изготовителя в нашей базе неверна. FF204248B — артикул дома замен FilterFinder, а не Faudi; в цепочке замен этого артикула стоят Rexroth, Hydac, Filter Mart, Filtration Group и HiFi Filter, и ни одного Faudi. Сама цепочка к нашему номеру не привязана (страницы FilterFinder закрыты защитой), поэтому подставлять вместо Faudi любое из этих имён нельзя — это была бы та же ошибка с другой фамилией. Подтверждено документом изготовителя место изделия в машине (руководство по эксплуатации пакета, раздел о фильтрах смазочного масла). Получена геометрия от независимого продавца. Открытый сток-лист проверен, номера нет. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не вскрыт; не Siemens (наша пометка «Faudi» опровергнута)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/05002096/6 · Siemens · 40 шт · экспозиция 13 000 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА Сименс SGT-400 64/05002096/6

что это: Фильтрующий элемент фильтра ЖИДКОГО (резервного, дизельного) топлива, а не смазочного масла — это отличает его от соседней строки 64/05002092/2, хотя в заявке они идут одинаковым наименованием «элемент фильтра» и одинаковым количеством. Основание — место в первоисточнике, англоязычный лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), блок подряд: «316 64/04012025/3 PRESSURE RELIEF VALVE 4 pcs», «317 64/04012024/3 BLEED KIT 2 pcs», «318 TSP04112 PRIMING AND COMMISSIONING - LIQUID FUEL 2 pcs», «319 64/05002096/6 FILTER ELEMENT 8 pcs», «320 64/05002096/3 SEAL KIT 8 pcs», «321 64/60003050/6 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 2 pcs». Пара «элемент плюс комплект уплотнений» с одинаковым количеством и перепад давления сразу после — это фильтр в корпусе, а заполнение и пусконаладка по жидкому топливу рядом указывают на контур. ОГОВОРКА: отнесение к жидкому топливу сделано по порядку строк первоисточника, а не по документу изготовителя, и заказчик обязан его подтвердить — иначе элемент уйдёт под другой фильтр и не сядет. Практическое следствие различия: уплотнения и среда у топливного и масляного фильтров разные, подставлять один элемент вместо другого нельзя. Тонкость фильтрации, размеры и присоединение по этому номеру не публикует никто.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и наша пометка так же опровергнута, как у соседней строки. В gt/data/pn_db.json (строка 613) стоит «"mk": "Faudi", "mpn": "FF204204B", "ev": "П2", "sn": "gas-turbine-parts кросс: FF204204B ↔ 64/05002096/6"». FF204204B — артикул дома замен FilterFinder, а не Faudi; его страницы озаглавлены «Purolator 0500EAR122F1 Replacement | FilterFinder FF204204B», «Hydac 0500R010BN4HCV Replacement | FilterFinder FF204204B», «Hydac 01263009 Replacement | FilterFinder FF204204B» — Faudi в цепочке нет. Страницы FilterFinder закрыты защитой (403 и 429), привязку артикула к нашему номеру подтвердить нечем, поэтому цепочка в доводы не ставится, а изготовитель «Faudi» по строке должен быть снят. Твёрдо

установлено отрицательное: Отрицательные измерения с положительным контролем: filtersource.com/cross-reference — «No cross-reference for 64/05002096/6 found»; compressorfiltersupply.com (поиск по номеру) — «Showing 0 result(s) matching 64/05002096/6». Контроль того же кросса по номеру Hydac 2600R010BN4HC отдаёт карточку «Original Equipment Manufacturer (OEM): Hydac» — значит поиск работает, и ноль по нашему номеру является измерением, а не промахом. Ноль у дома замен здесь особенно весом: соседний номер того же семейства масляного фильтра (64/05002092/2) тот же поиск находит («Showing 1 result(s)'), то есть по этому разделу каталог не пуст, и отсутствие именно нашего номера является измерением.

его номер: Не установлен. Кросс-номера Siemens по этому номеру в перечнях нет. Артикул FF204204B из нашей базы за номер изготовителя принимать нельзя.

жизненный цикл: Действующий расходник действующей машины; о снятии не заявлено. Каталожной страницы изготовителя по номеру нет, поэтому строго жизненный цикл не подтверждён.

у кого найдено: Проверено и цены нет: compressorfiltersupply.com — «Showing 0 result(s) matching 64/05002096/6»; filtersource.com — «No cross-reference for 64/05002096/6 found»; turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list — ответ 200, базовый номер в таблице есть, цен нет; лист-первоисточник Hangzhou — цен нет; hardtoget.parts/stock-list — номера нет; filterfinderonline.com — закрыт защитой. НЕ УВИДЕЛ: dibaco-co.de — 503.

природа цены: Цена не найдена; карточки товара по номеру нет ни одной.

остаток: 0. Остатка не заявил никто. Числа 8 EA в перечнях — рекомендованный запас на машину.

срок: Не объявлен. По каналу изготовления по образцу срок не назначается до получения чертежа или образца.

на наш объём: Наш объём 40 шт — сумма двух записей об ОДНОЙ позиции: 8 шт из дословного перевода первоисточника (позиция 319) плюс 32 шт из строки русского блока «Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 64/05002096/6» (gt/data/rfq_demand.json, строки 676 и 1029). Английский лист заказчика даёт 8 шт (gt/data/ship_english_source.json: «qty_en: 8», «qty_request: 40.0», «qty_match_total: false»). СТУПЕНИ ЦЕНЫ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ: ни одной цены и ни одного продавца по номеру, поэтому ни ступеней, ни минимальной партии не подтверждено. Отдельно: 40 шт элементов топливного фильтра при 8 шт по первоисточнику похоже на запас на несколько интервалов замены, а не на потребность одной машины — это стоит уточнить у заказчика.

что закладывать: Из нашей базы снять изготовителя «Faudi» и номер FF204204B и понизить основание по строке. Затем закрывать предмет, а не искать цену по номеру: запросить у заказчика тонкость фильтрации, размеры элемента, тип присоединения, среду и фотографию шильды корпуса топливного фильтра; подтвердить, что элемент относится к контуру жидкого топлива. С этими данными строка уходит в фильтровые дома, которые по номеру Siemens ответить не могут, а по размерам и тонкости отвечают. Параллельно запросить цену у Siemens Energy на оригинал. Количество привести к 8 шт по первоисточнику.

канал закупки: Открытого канала по номеру нет: изготовитель (Siemens Energy) либо изготовление по образцу в КНР. Независимый фильтровый дом, у которого нашлась замена соседнего масляного элемента, этого номера не знает. Авторизованного дистрибьютора не найдено. Сток-трейдер: Открытый сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/ проверен целиком (одна страница, около 385 позиций, ответ 200): нашего номера на нём нет. Слов SGT-400, Siemens, Ruston и Alstom на листе нет вовсе — ассортимент это Solar Turbines и GE (номера вида «1064728-4 1064728-4 Element, Fltr, Oil, Cyl 50pcs 600.00EURO ea», «998294C1 Element, Fltr, Air, Barr, Rect 50pcs 1.200.00EURO ea», то есть 1 200 евро за штуку, а не 120 000 — точка на этом листе разделяет и тысячи, и копейки).

контакты: Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (КНР, изготовление по чертежу или образцу; базовый номер семейства в его перечне есть): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Compressor Filter Supply, LLC (США; иди с размерами и тонкостью, а не с номером — номер ему неизвестен): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877 734 5837.

что мешает закрыть строку: Изделие не доопределено. Что нужно ровно: тонкость фильтрации в микрометрах, наружный диаметр и высота элемента, тип присоединения (байонет или иное) и его размер, среда (дизельное топливо — от неё зависят материалы уплотнений и среды), шильда корпуса фильтра и клеймо изготовителя на самом элементе, если оно есть. Плюс подтверждение заказчиком отнесения к контуру жидкого топлива: этот вывод сделан по порядку строк листа, а не по документу.

чем подтверждено: Две находки. Первая: пометка изготовителя «Faudi / FF204204B» в нашей базе неверна — FF-номер принадлежит дому замен FilterFinder, в его цепочке стоят Purolator и Hydac, Faudi нет. Вторая: прежняя перепроверка (gt/data/ship_reverify.json) утверждала, что «всего семейства 64/05002096 нет ни на одной странице» перечней turbineblade. Это неточно: на странице https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/ в таблице «P/N | Description» стоит строка «64/05002096 | FILTER ELEMENT» — базовый номер семейства там есть, отсутствует только суффикс /6. Кроме того, различие масляного и топливного фильтра по базе номера (092 против 096), а не по суффиксу, подтверждено блоком соседей в первоисточнике. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не вскрыт; не Siemens (наша пометка «Faudi» опровергнута)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

186232-3000 · Solar · 15 шт · экспозиция 12 750 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

КЛАПАН В СБОРЕ, ШАРОВОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 2,0 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 186232-3000

что это: Шаровой клапан в сборе с пневматическим приводом, проход 2 дюйма — отключающий клапан газового топлива. Сходится по двум независимым источникам. (1) Сток-лист HardToGet.Parts, страница открыта 18.09.2026, строка дословно: «186232-3000 Valve Assy, Ball, Pneu, 2.0 In 1pc 11.000.00EURO each» (https://hardtoget.parts/stock-list/) — заводское наименование в точности отвечает наименованию в заявке. (2) Приборная спецификация Solar (чертёж 407014-00120-ME-POD-0025-0057, лист 19 из 19, прочитан 18.09.2026, https://amouree.com/system/images/17734/original/407014-00120-ME-POD-0025-0057_S4.PDF) по соседним исполнениям того же базового чертежа даёт функцию и параметры дословно: «AV2120 ... XV-02-5320 ... 186232-2900 AUTOMATIC VALVE PRIMARY GAS FUEL SHUTOFF cv - 130 MAX PRESSURE= 675 PSIG (4556 KPA) - NORMALLY CLOSED» и «AV2143 ... XV-02-5320C ... 186232-1300 AUTOMATIC VALVE SPAC GAS FUEL SHUTOFF cv - 130 MAX PRESSURE= 675 PSIG (4556 KPA) - NORMALLY OPEN». То есть базовый чертёж 186232 — автоматический отключающий клапан газового топлива с пропускной способностью 130 и предельным давлением 675 фунтов на квадратный дюйм; исполнения различаются в том числе нормальным положением (закрыт или открыт).

кто делает на самом деле: Однозначно не установлен; документом закрыт выбор из двух изготовителей по базовому чертежу. В нашей базе по соседним исполнениям того же чертежа записано «Whitey / Worcester Controls» с уровнем уверенности П1 и основанием «Solar Centaur 50 Supplementary Data — офиц. документ OEM (Solar PN → Manufacturer)» — это строки «186232-2700 VALVE,BALL» и «186232-39 VALVE,BALL» (gt/data/pn_db.json). Там же по тому же документу проходит соседний по классу «190537-500 VALVE ASSY,BALL,PNEU,0.25 IN → Whitey / Worcester Controls». Сегодня это две разные компании: Whitey Co. — шаровая арматура марки Swagelok; Worcester Controls — шаровая арматура в составе Flowserve. Записью названы обе, и какая именно стоит в документе против чертежа 186232, я не проверил: сам документ в этом прогоне не открылся (403 по адресу, указанному в записи). Поэтому изготовитель — один из двух, и это надо закрыть шильдиком либо документом.

его номер: Не установлен. Ни у Swagelok, ни у Flowserve соответствия «186232-3000 → заводское обозначение» я не нашёл. Известные параметры для подбора: шаровой клапан 2 дюйма, пропускная способность 130, предельное давление 675 фунтов на квадратный дюйм, пневматический привод двухпозиционный.

жизненный цикл: Позиция в обороте, но остаток по ней предельно тонкий: 1 шт у единственного продавца на 18.09.2026, тогда как соседние исполнения того же чертежа у него же лежат по 5 и 10 шт. Признаков снятия номера нет, преемник не объявлен. Изготовители живы оба: и арматура Swagelok, и шаровая арматура Flowserve выпускаются.

минимум: 12763.42

максимум: 12763.42

у кого найдено: 11 000,00 EUR за штуку — строка сток-листа HardToGet.Parts, страница https://hardtoget.parts/stock-list/ загружена 18.09.2026, строка дословно: «186232-3000 Valve Assy, Ball, Pneu, 2.0 In 1pc 11.000.00EURO each». По формату листа «11.000.00EURO» это 11 000 евро; прочтение

проверяется тем, что в последнем блоке того же листа те же порядки напечатаны через запятую («5002801-009 Gas Fuel Metering Valve 5pcs 45,000.00EURO ea»). По курсу набора 11 000 EUR = 12 763,42 USD за штуку. Цена подкреплена двумя соседними исполнениями того же чертежа на том же листе: «186232-2700 Valve Assy, Ball, Pneu, 2.0 In 5pcs 16.000.00EURO each» (18 565 USD) и «186232-2900 Valve Assy, Ball, Pneu, 2.0 In 10pcs 10.200.00EURO ea» (11 835 USD) — три исполнения одного чертежа держатся в коридоре 10,2–16 тыс. EUR, то есть 11 000 не выглядит опечаткой. Цены соседних исполнений в вилку по нашему номеру я не переносу и привожу только как проверку правдоподобия. Курс только из `gt/data/fx_rates.json` (выгрузка 13.09.2026): 1 USD = 0,861838 EUR. Курс справочный межбанковский: банк даст другой, к оплате он ещё сдвинется. Сток-лист — запрашиваемая цена ОДНОГО оператора (группа Hard-To-Find / turbine.parts по `gt/data/ship_seller_groups.json`), а не рынок: внутри неё сидит неизмеренная премия перепродавца. Ни условий поставки, ни срока действия цены лист не несёт. Лист собран блоками, и по части номеров в разных блоках стоят разные цены (например «1051931-69 ... 5pcs 17.000.00EURO each» и «1051931-69 ... 10pcs 3.000.00EURO ea»); по нашим номерам строка на листе одна, но цену всё равно обязано подтвердить письменное предложение.

природа цены: сток-трейдер (строка сток-листа, не карточка товара с корзиной)

остаток: 1 шт у сток-трейдера на 18.09.2026 («1рсе» в строке листа) против потребности 15 шт. Покрытие 1 из 15, то есть 7 %. По соседним исполнениям того же чертежа у того же продавца 5 и 10 шт, но это другие изделия (различаются нормальным положением и назначением).

срок: Не указан: лист сроков не печатает. По 14 недостающим штукам срок определится либо изготовителем арматуры, либо заводским каналом; цифры нет ни от одного.

на наш объём: Объём 15 шт, склад закрывает 1 шт. Ступени цены от количества по нашему номеру на листе HET — строка одна, цена «each». Но ступени у этого продавца есть, и это видно на самом листе: номер 916356C1 напечатан двумя строками — «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 1рce 11.000.00EURO each» и «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 20684-10342 10pcs 8.000.00EURO ea», то есть при десяти штуках цена за штуку ниже на 27 %. Значит по 15 шт ступень надо запрашивать, и ожидать её разумно. Обратной зависимости внутри семейства 186232 не наблюдается (при 5 шт цена выше, чем при 10 и при 1), но это разные изделия, и сравнивать их между собой нельзя.

что закладывать: Единственная найденная цена по этой детали — 12 763 USD за штуку, то есть в 8,5 раза выше потолка нашей вилки 1 500 USD. На 15 шт это 191 тыс. USD против нашей экспозиции 12 750 USD. Складывать эту сумму в закупку нельзя: продавец подтверждает 1 шт из 15, и по правилу «цена с карточки действует ровно на тот остаток, который продавец подтвердил» в сумму закупки идёт одна штука, а не пятнадцать. Но вилку надо поднимать, и риск здесь односторонний. Отдельно: настоящий выигрыш по строке лежит не в торге с перепродавцом, а в опознании изготовителя арматуры — шаровой клапан 2 дюйма с пневмоприводом у арматурного дистрибьютора стоит принципиально иначе, чем под номером машиностроителя.

канал закупки: Каналов три, и самый дешёвый пока закрыт. (1) Сток-трейдер HardToGet.Parts (Россия): 1 шт, цена напечатана — единственная найденная цена по строке. У него же на складе соседние исполнения: «186232-2700 ... 5pcs 16.000.00EURO each» и «186232-2900 ... 10pcs 10.200.00EURO ea». (2) Заводской канал Solar Turbines PartStore по номеру чертежа — цена за авторизацией. (3) Изготовитель арматуры и его дистрибьюторы (Flowserve Worcester либо Swagelok, смотря кто из двух): для них шаровой клапан 2 дюйма с пневмоприводом — складская позиция, и именно этот канал снимает наценку номера машиностроителя; открывается только после опознания изготовителя. Отдельно в нашей базе по семейству 186232 значится сток Antoni International (antoni-intl.com) — цены по нашему номеру там нет, страницу в этом прогоне я не открывал.

контакты: `info@hardtoget.parts` (на странице напечатано «`info @ hardtoget.parts`»); +7 495 1081005 — и то и другое снято со страницы сток-листа, загруженной 18.09.2026. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы `gt/data/pn_db.json`, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404). Контакт Flowserve и Swagelok не привожу — их страниц не открывал, а изготовитель из двух ещё не выбран.

что мешает закрыть строку: Мешают две вещи: не выбран изготовитель из двух и не известна комплектация цены. Нужно: (1) шильдик корпуса клапана — изготовитель (Worcester/Flowserve или Whitey/Swagelok), модель, типоразмер, класс давления, материал корпуса и седел; (2) шильдик пневматического привода — изготовитель, модель, нормальное положение (закрыт или открыт), давление управляющего воздуха; (3) наличие концевых выключателей положения и блока управления — от этого цена сборки меняется кратно, и именно здесь наша вилка могла поехать; (4) позиция клапана по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида AV21xx) — она скажет, какое это из исполнений семейства; (5) подтверждение применимости к Taurus 70 и Taurus 70MD, поскольку прочитанная спецификация относится к пакету с компрессором, а не к генераторной установке. Следующий шаг по каналу: запросить у HardToGet.Parts твёрдое предложение с ценой, сроком, условиями поставки и составом сборки на 15 шт, и параллельно — второго свидетеля цены, потому что сейчас свидетель один.

чем подтверждено: ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ, называю прямо. В строке заявки записано: «В документации Solar номер 186232-3000 проходит как „VALVE, BALL ASSY, BALL“ производства WORCESTER CONTROLS (сейчас Flowserve Worcester). Семейство подтверждено мной лично в приборной спецификации Solar (PDF 407014-00120-ME-POD-0025-0057)». Я прочитал именно этот документ целиком (19 страниц): исполнения 186232-2900 и 186232-1300 в нём действительно есть, с назначением и параметрами — эта часть записи верна. Но слова «Worcester» в документе нет ни одного раза, как нет и самого номера 186232-3000. Приборная спецификация изготовителя арматуры не называет вообще: она даёт позицию, номер Solar, назначение и параметры. Значит атрибуция Worcester Controls стоит НЕ на этом документе. Её действительное основание — другое и оно у нас своё: в `gt/data/pn_db.json` соседние исполнения 186232-2700 и 186232-39 отнесены к «Whitey / Worcester Controls» по документу «Solar Centaur 50 Supplementary Data» с уровнем П1. И это основание называет ДВУХ изготовителей, а не одного, причём сегодня это Swagelok и Flowserve — разные компании с разными каналами. Выдавать одного из двух за установленного изготовителя нельзя. Второе расхождение: запись утверждает «у дистрибьюторов арматуры это складская позиция, цена в разы ниже OEM» и «15 шт — реально». Первое правдоподобно, но не проверено ни одной ценой; второе опровергнуто — на единственном открытом складе лежит 1 шт из 15. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Whitey/Swagelok либо Worcester Controls/Flowserve — по документу для чертежа, выбор не сделан». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель скрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

6011815455 · Drilltech Manufacturing Co., Ltd · 8 шт · экспозиция 12 400 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Уплотнение переднее 4 1/2, 6011815455

что это: Переднее уплотнение плашки (по-английски front packer, ram packer) трубной плашки 4 1/2" одинарного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi. Физически — резинометаллическое изделие: эластомер NBR либо HNBR с армирующими металлическими вставками; при закрытии плашек уплотняет по наружной поверхности бурильной трубы и по стволу превентора. Узел — плашечный блок противовыбросового оборудования, изделие расходное с ограниченным сроком хранения по дате вулканизации. Основание — дословно наша запись, файл `/home/user/kvant-sourcing-dashboard/gt/data/pn_db.json: {"pn": "6011815455", "mach": "Превентор одинарный плашечный 18 3/4\"-5000psi", "desc": "Уплотнение переднее 4 1/2, 6011815455", "qty": 8, "seg": "Уплотнения и прокладки"};` изготовитель машины по строке заказчика — Drilltech Manufacturing Co., Ltd.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер 6011815455 — десятизначный, поиск по нему даёт ноль отраслевых результатов (проверено отдельным запросом по 6011815455 и по парному 6011815654). Формат не совпадает ни с Drillmec (019xxxxx, восемь знаков), ни с Dowell/SLB (девять знаков), ни с Cameron (семизначный корень с двумя суффиксами) — то есть версия задания о Drillmec, Bentec и National Oilwell по этой строке тоже не подтверждается. Наиболее вероятно, что это внутренний номер изготовителя превентора либо его поставщика резинотехнических изделий. Завод, указанный в строке заказчика, существует и опознан: «Drilltech Manufacturing Co., Ltd.», Цанчжоу, КНР — изготовитель превенторов, диверторов и плашек (витрина на `made-in-china.com/showroom/dtckoy/` и `boptech.cn/info/china-ram-BOP--240-1.htm`), но номера 6011815455 на его открытых страницах нет. Изготовитель самого эластомера — сторонний резиновый завод, не установлен.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Класс изделия действующий и массовый: переднее уплотнение плашки — постоянно производимая номенклатура. По самому номеру статус не проверяется. Преемник не объявлен. Взаимозаменяемость по классу подтверждена изготовителем аналогов: на карточке Sichuan Xinwei

Rubber заявлена совместимость с уплотнениями основных изготовителей, включая Shaffer и Cameron, что для китайской копии Shaffer (a Drilltech делает именно такие) делает местные резинотехнические изделия реально взаимозаменяемыми.

у кого найдено: Sichuan Xinwei Rubber Co., Ltd, made-in-china.com, карточка «5000psi U Type Double RAM Bop Top Seal Bop Front Rubber Seal», дословно: «US\$60.00-2,000.00 1 pair(MOQ)»; там же дословно «500 Pair/Pairs Per Month», рабочее давления «3,000psi to 15,000psi depending on BOP size», материал «NR NBR HNBR», температура «-45°C~180°C», гарантия 1 год. Ссылка: <https://xinwei-rubber.en.made-in-china.com/product/JUGwXlbrhRO/China-5000psi-U-Type-Double-RAM-Bop-Top-Seal-Bop-Front-Rubber-Seal.html>

природа цены: витринная вилка на класс изделий у изготовителя аналога, не цена этой детали

остаток: Числа остатка нет. Продавец пишет условное наличие: срок 25 дней производство, 2-3 дня, если нужный размер есть на складе. Производственная мощность заявлена 500 пар в месяц, то есть потребность 8 шт. (4 пары) закрывается производством полностью.

срок: 25 дней производство; 2-3 дня, если размер есть на складе

на наш объём: Потребность 8 шт. Карточка считает парами при минимальном заказе 1 пара, то есть 8 шт. = 4 пары. Ступеней цены от количества карточка не даёт: вилка 60-2000 USD за пару — это разброс по типоразмеру и рабочему давлению, а не скидка за объём. Конечная цена определяется только по чертежу.

что закладывать: Запрос чертежа или размеров уплотнения у заказчика, затем адресный запрос цены у Sichuan Xinwei Rubber и у Drilltech (оригинал) на конкретный типоразмер.

канал закупки: Независимый изготовитель резинотехнических изделий для противовыбросового оборудования — подтверждённый живой канал: Sichuan Xinwei Rubber Co., Ltd (KHP), карточка «5000psi U Type Double RAM Bop Top Seal Bop Front Rubber Seal», <https://xinwei-rubber.en.made-in-china.com/product/JUGwXlbrhRO/China-5000psi-U-Type-Double-RAM-Bop-Top-Seal-Bop-Front-Rubber-Seal.html> — карточка проверена в этой проверке, жива, заявлены сертификаты ISO 9001:2008 и API Q1/16A, статус Gold Member с 2022 г. Это канал на аналог по чертежу, не на номер. Изготовитель превентора (Drilltech, Цанчжоу) — канал на оригинал. Прочие независимые изготовители того же класса: Meyer Fabritech (США), Integrated Equipment (США), CAMTOP Shanghai. Авторизованных дистрибьюторов и сток-трейдеров по номеру не найдено.

контакты: На карточке Sichuan Xinwei Rubber почта и телефон не открыты — связь только через форму площадки; заявлена поддержка ответа в течение 24 часов. Реальных прямых контактов по этой детали на открытых страницах не увидено. Из нашей базы (кластерные, НЕ по этой детали): Meyer Fabritech, США, +1 281 452 2602; SCF Inc, США, dbaker@scf-inc.com, +1 281 920 9122; Shandong Willway Petroleum Technology, Китай, +86 137 0546 0915.

что мешает закрыть строку: Номер не опознан, а цена канала не привязывается к типоразмеру без чертежа: 60 USD — низ вилки на самый мелкий типоразмер, 2000 USD — верх на 15000 psi; для 18 3/4" на 5000 psi место в этой вилке неизвестно. Следующий шаг — письмо заказчику и адресный запрос цены по размерам. От ЗАКАЗЧИКА нужны ровно эти данные: 1) типоразмер ствола превентора и рабочее давление по шильдику (проверить, действительно ли 18 3/4" на 5000 psi); 2) изготовитель и модель превентора по шильдику, заводской номер и год выпуска; 3) размер трубной плашки, под которую идёт уплотнение (4 1/2" — это диаметр трубы или иной размер); 4) чертёж уплотнения либо основные размеры снятого изделия: наружный и внутренний размеры, высота, профиль, размещение металлических вставок; 5) марка эластомера и требования по среде: наличие H2S, углеводороды, буровой раствор, рабочая и минимальная температура; 6) требования по нормативу (API 16A) и допустимый срок с даты вулканизации на момент поставки; 7) нужно ли парное верхнее (лопастное) уплотнение вместе с передним, поскольку в нашей номенклатуре к нему отнесён парный номер 6011815654.

чем подтверждено: Единственная строка набора, где есть живой канал на аналог с открытой ценой и подтверждённой мощностью. Но канал закрывается только чертежом: без размеров уплотнения запрос уйдёт в пустоту, а витринная вилка в закупочную сумму не ставится. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «не установлен». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

STP 42-28-100 · Solar · 4 шт · экспозиция 11 800 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок питания Солар Taurus 60S STP 42-28-100

что это: Источник питания постоянного тока на 28 В с выходным током до 45 А и выходной мощностью 1260 Вт, однофазный, в исполнении с сертификацией IECEx (то есть пригодный к применению во взрывоопасных зонах), монтаж на поверхность. Основание — дословное описание изготовителя, которое дают два разных продавца одинаково: «1260W 28V AT 45A MAX 1P PS IECEx» (<https://shop.powermation.com/products/STP4228100> и <https://www.digikey.com/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073>). Сокращение «PS» в описании изготовителя означает источник питания, «1P» — однофазное исполнение. Разложение числа сходится: 28 В × 45 А = 1260 Вт. ВАЖНАЯ ОГОВОРКА ПО РОДУ ИЗДЕЛИЯ: продавцы кладут эту позицию в раздел устройств защиты от импульсных перенапряжений (у Power/Mation — «Surge Protection Devices (SPD)», «Main function: Surge arrester / Surge protection device (SPD)», у DigiKey — «Circuit Protection > Transient Voltage Suppressors (TVS) > Surge Protection Devices (SPDs)», при этом сам DigiKey держит позицию в разделе «Uncategorized»). Раскладка по разделам у продавцов противоречит описанию изготовителя, и верить следует описанию: «PS» и набор 28 В / 45 А / 1260 Вт — это параметры источника питания, а не ограничителя перенапряжений. Род изделия в заявке («Блок питания») с описанием изготовителя совпадает.

кто делает на самом деле: SolaHD (прежнее имя Sola Hevi-Duty), торговая марка корпорации Emerson. В карточке продавца дословно: «Primary brand Emerson», «Secondary brand SolaHD Sola/Hevi-Duty», «Product series / family name STP series» (<https://shop.powermation.com/products/STP4228100>). ЭТО НЕ Solar Turbines: артикул принадлежит каталогу SolaHD, а не изготовителю газовой турбины.

его номер: Каталожное обозначение изготовителя — STP 42-28-100 (с пробелом и дефисами). Артикул заказа в торговых системах записывается слитно: STP4228100 — именно так позиция заведена у Power/Mation и у Southern Controls; у DigiKey обозначение изготовителя приведено как «STP 42-28-100», а собственный номер для заказа — 2106-STP42-28-100-ND. Семейство — «STP series». То есть обозначение и номер заказа различаются, и при запросе следует давать оба написания.

жизненный цикл: Выпускается. Продавец печатает статус изготовителя дословно: «Manufacturer product status Commercialized» (<https://shop.powermation.com/products/STP4228100>). DigiKey независимо даёт «Part Status: Active» и заводской срок изготовления «Manufacturer Standard Lead Time: 6 Weeks» (<https://www.digikey.com/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073>). Преемник не объявлен ни одним источником.

минимум: 2169.9

максимум: 3341.65

авторизованный канал: 3341.65

у кого найдено: DigiKey (США): «Unit Price: \$3,341.65», «Part Status: Active», «Manufacturer Standard Lead Time: 6 Weeks», «not kept in stock at DigiKey» — <https://www.digikey.com/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073> (страница прочитана 18.09.2026). Power/Mation: «Online price», «\$2,169 .90», рядом «Contact for availability» — <https://shop.powermation.com/products/STP4228100>. Southern Controls: «Net Price», «\$2,534 .49», рядом «Contact for availability» — <https://www.southerncontrols.com/products/STP4228100>. Для сверки порядка величины: тот же артикул у DigiKey в австралийском разделе — 4 865,44 AUD за штуку без налога на товары и услуги (5 351,98 AUD с налогом), что по справочному курсу 1,395178 AUD за 1 USD из [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026 даёт 3 487,33 USD (<https://www.digikey.com.au/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073>). Это межбанковский курс на дату выгрузки, а не курс сделки, и региональные цены DigiKey различаются — число приведено как сверка порядка, а не как цена закупки.

природа цены: Прайс авторизованного дистрибьютора на новое изделие (со сроком изготовления, без склада) и две опубликованные цены отраслевых дистрибьюторов, работающих на одной площадке, тоже без подтверждённого наличия.

остаток: Наличия нет ни у одного продавца. DigiKey: «not kept in stock at DigiKey», позиция доступна только под заказ. Power/Mation и Southern Controls: «Contact for availability» — остаток не публикуется. Числового остатка не нашлось нигде. Потребность 4 шт. закрывается только заводским заказом.

срок: Заводской срок изготовления, опубликованный авторизованным дистрибьютором: «Manufacturer Standard Lead Time: 6 Weeks» (DigiKey). Остальные продавцы срок не публикуют и предлагают запрашивать («Contact for availability»). Шесть недель относятся к штучной поставке и на 4 шт. должны быть подтверждены предложением.

на наш объём: Объём 4 шт. Лестницы цен от количества нет: DigiKey публикует единственную строку «Quantity 1» без ступеней (в австралийском разделе таблица цен состоит из одной строки на 1 шт.), Power/Mation и Southern Controls дают одну цену без ступеней. При четырёх штуках скидка от количества и не ожидается — это не партия; требовать следует не скидку, а фиксацию срока.

что закладывать: Сначала подтвердить изготовителя по шильдику, и только затем запрашивать цену. Порядок: снять фотографию таблички источника питания на Taurus 60S (или взять строку из ведомости комплектации турбины) и убедиться, что стоит SolaHD / Sola Hevi-Duty, а не другой изготовитель с похожим обозначением. После подтверждения — запросить предложение на 4 шт. у DigiKey и у Power/Mation, указав оба написания артикула (STP 42-28-100 и STP4228100), и потребовать подтверждения срока и действующей сертификации IECEx. Расчётная база по прайсу авторизованного дистрибьютора — 3 341,65 USD за штуку, то есть 13 366,60 USD на 4 шт. против 11 800 USD по середине нашей вилки.

канал закупки: 1) Авторизованный дистрибьютор с опубликованной ценой: DigiKey (<https://www.digikey.com/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073>) и Mouser (<https://www.mouser.com/ProductDetail/SolaHD/STP4228100> — страница от чтения закрыта, содержимое получить не удалось). 2) Отраслевые дистрибьюторы автоматизации: Power/Mation (США, <https://shop.powermation.com/products/STP4228100>) и Southern Controls (США, <https://www.southerncontrols.com/products/STP4228100>). ВИТРИНЫ ОДНОЙ ГРУППЫ: Power/Mation и Southern Controls работают на одной торговой площадке — у них совпадают и раскладка по разделам, и служебные надписи дословно («Contact for availability», «Please add this item to cart to request a quote», один и тот же текст поля быстрого ввода заказа). Их цены (2 169,90 и 2 534,49 USD) нельзя считать двумя независимыми подтверждениями, хотя числа и различаются. 3) Сток-трейдеры и перепродавцы каталогов: Ysonix, YIC Electronics, Logic Inc., Daseenic — цен не публикуют либо страницы закрыты от чтения. Независимого склада с подтверждённым остатком по этой позиции не найдено ни одного.

контакты: DigiKey: <https://www.digikey.com/en/products/detail/solahd/STP-42-28-100/10073073>. Power/Mation: бесплатный телефон +1 (800) 843-9859, адрес электронной почты на странице скрыт защитой от сбора. Southern Controls: <https://www.southerncontrols.com/products/STP4228100>. Изготовитель: SolaHD / Emerson, обращение через страницу продукции Emerson. По самой турбине для сверки шильдика: Solar Turbines, +1 619-544-5352.

что мешает закрыть строку: Мешает опознание по происхождению, а не по цене. Строка совпала с каталожным обозначением SolaHD дословно и неоднозначно, и цены найдены, но это совпадение строки, а не подтверждение того, что в составе Taurus 60S стоит именно источник питания SolaHD: подтверждения от изготовителя турбины или фотографии шильдика у нас нет, а августовская пометка справедливо указывала на неоднозначность такого написания. Второе, меньшее: наличия нет ни у кого, срок — шесть недель от завода. Следующий шаг: запросить у эксплуатирующей организации фотографию таблички либо строку ведомости комплектации по этой позиции; параллельно, не дожидаясь, запросить цену и срок на 4 шт. у DigiKey с указанием обоих написаний артикула.

чем подтверждено: АВГУСТОВСКАЯ ПОМЕТКА «артикул не найден» ОПРОБЕРГНУТА. Артикул найден и опознан: это позиция действующего каталога SolaHD (торговая марка Emerson), обозначение STP 42-28-100, номер заказа STP4228100, статус «Commercialized» и «Active», выпускается, заводской срок шесть недель. Сомнение пометки в неоднозначности написания подтвердилось лишь отчасти: обозначением STP действительно маркируют и источники питания для шаговых двигателей других изготовителей, но полная строка «STP 42-28-100» совпадает с каталогом SolaHD дословно и неоднозначно — других изготовителей с этим же полным обозначением поиск не дал. Вторая половина сомнения остаётся в силе и снимается только шильдиком: то, что обозначение принадлежит SolaHD, не доказывает, что на конкретном Taurus 60S стоит именно этот источник питания. Отдельно отмечаю: заявка относит позицию к изготовителю «Solar», и это неверно — изготовитель источника питания SolaHD, а не Solar Turbines; совпадение первых четырёх букв в именах Solar и SolaHD создаёт настоящий риск путаницы при закупке, и в ведомости изготовителя следует исправить. Цена в 2 170–3 342 USD за штуку для оценки пометки «это не копеечный БП» подтверждает её правоту: исполнение с сертификацией IECEx на 1260 Вт действительно стоит этих денег.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

344542-431447 · Jenbacher/INNIO · 117 шт · экспозиция 11 700 USD · вилка занижена выдержал 2 из 2 опровержений

Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447

что это: Вкладыш фильтра — blowby-фильтр (картридж вентиляции картера) для INNIO Jenbacher BR6 / Type 6E+F. Составной артикул заявки — склейка ДВУХ номеров одного изделия: 344542 старый, 431447 действующий. Подтверждено двумя открытыми страницами: powerup.at держит один товар с заголовком «Blowbyfilter | Mann & Hummel | suitable for Innio | Ref. 344542, 431447 | Art. 1101724» (оба номера на одной карточке), а echoiceparts.com на карточке 431447 пишет дословно «Filter cartridge..Type6E+F Oil Old Part Number: 344542».

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Mann & Hummel (MANN+HUMMEL), собственный номер MANN LC 15 001 x, он же 3931051921. Две независимые страницы: powerup.at — изготовитель назван прямо в заголовке карточки по Ref. 344542, 431447; energyassistance.ru — заголовок «Jenbacher 431447 filter cartridge MANN LC 15 001x», в характеристиках MANN 3931051921 / LC 15 001 x. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОБЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров» — четыре имени через слэш, выведенные из признака «это фильтр». Ни одно из четырёх не подтвердилось.

его номер: действующий номер Jenbacher 431447 (344542 снят); собственный номер изготовителя MANN LC 15 001 x

жизненный цикл: Действующая в исполнении 431447. Заказывать надо по 431447: echoiceparts дословно «Old Part Number: 344542». PowerUP держит карточку живой, echoiceparts — «Available from factory».

минимум: 176.63

максимум: 617.87

у кого найдено: echoiceparts.com, карточка 431447 — «\$ 617.87», рядом «Sign In for your price» и «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days»; powerup.at, карточка Ref. 344542, 431447 — «371,20 €excl. tax 445,44 € incl. tax» → 430,71 USD нетто и 516,85 USD с налогом; energyassistance.ru, карточка 431447 — «14 900,00 ₺» → 176,63 USD. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (EUR 0,861838; RUB 84,355072, справочно на 13.09.2026). Независимость проверена: ни одного из трёх доменов нет в gt/data/ship_seller_groups.json, юрлица, страны и телефоны разные; схожесть названий Energy Choice и Energy Assistance — совпадение слова energy, не общий оператор.

природа цены: три открытые цены трёх независимых операторов

остаток: Остатка числом нет ни на одной из трёх страниц. PowerUP — «On request» плюс «Ready to ship in 51 days» (это срок, а не склад); echoiceparts — «Available from factory»; energyassistance — только состояние «New». Подтверждена продаваемость, не наличие.

срок: 14-21 день (echoiceparts, дословно «Estimated to ship in: 14-21 days»); 51 день (powerup.at, «Ready to ship in 51 days»); у energyassistance поле «Availability date:» пустое.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, суммирования нет; дублей номера нет, посадку по моделям подтверждать не требуется.

что закладывать: Планировать по нижней из трёх найденных цен — 176,63 USD за штуку, и только после сверки чертежа. Даже она выше нашего потолка на 22 %, поэтому направление вердикта от выбора источника не зависит; зависит размер расхождения — от 1,8x до 6,2x по середине вилки. Действие: запросить MANN LC 15 001 x напрямую у Mann & Hummel и у дистрибьютора — изделие покупное и каталожное, и это самый сильный рычаг на снижение из шести строк задачи.

канал закупки: Рынок расходников газопоршневых двигателей и фильтровый рынок, НЕ турбинный: изделие покупное, каталожное, есть у трёх независимых витрин и у самого Mann & Hummel под собственным номером. Плюс собственный аналог продавца: echoiceparts предлагает Blowby Filter Energy Choice E5010621 за 431,19 USD.

контакты: PowerUP (Штанс, Австрия): office@powerup.at, +43 5242 64 666. Energy Choice Inc. (Medford, MA, США): parts@energychoice.com, +1 617 939-0160. EAS LLC (Москва): info@energyassistance.ru, 8-800-2341168. INNIO Jenbacher / Clarke Energy: contact.en@innio.com.

что мешает закрыть строку: Разброс цен 3,5х на одно изделие — признак, что это не одно исполнение: LC 15 001 х может иметь варианты по длине и среде, либо московская карточка держит старую цену. До сверки размера по чертежу сумма будет собрана из разных изделий. Фасовка не заверена: дословной фразы «Sold as Each» / «per box» нет ни на одной из трёх страниц.

чем подтверждено: Вкладыш фильтра, артикул 344542-431447. Две страницы на опознание изделия и склейки номеров, две независимые страницы на изготовителя, три независимые цены трёх операторов в трёх странах, ни одного подтверждённого остатка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: независимость названа с уликами (разные юрлица и страны), а не выведена из числа доменов

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: проверено: даже минимальная из трёх выше потолка на 22 %, поэтому направление устойчиво; в закупку поставлена именно минимальная

4067146 · Cummins · 773 шт · экспозиция 11 595 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Прокладка под катушку 4067146

что это: Мелкая прокладка (уплотнение) газового двигателя Cummins ряда QSK60 / K. По наименованию каталоги расходятся, и это расхождение надо знать до заказа. Авторизованный дилер Cummins называет её дословно «4067146: Cummins® OEM Starting Aid Gasket» — прокладка пускового устройства (<https://shop.moderngroup.com/4067146-gasket-starting-aid/>). Производитель неоригинала Interstate-McBee продаёт под своим номером M-4067146 со ссылкой на оригинал 4067146 и называет её дословно «Ignition Coil Gasket» — прокладка катушки зажигания, применимость «QSK60/K Series», масса 0,175 фунта, материал прокладки PF5N-031 (<https://orders.interstate-mcbee.com/store/product-detail/M-4067146/m-4067146>). Наименование заявки «Прокладка под катушку» совпадает со вторым прочтением. Физически это плоское уплотнение посадочного места на головке, под которым стоит катушка зажигания либо пусковое устройство.

кто делает на самом деле: Cummins Inc.

его номер: 4067146

жизненный цикл: Номер действующий: оригинал в наличии у авторизованного дилера, неоригинал выпускается Interstate-McBee под номером M-4067146 с гарантией два года. Указаний о снятии с производства или о номере-преемнике не обнаружено.

минимум: 10.35

максимум: 10.35

авторизованный канал: True

у кого найдено: <https://shop.moderngroup.com/4067146-gasket-starting-aid/>

природа цены: открытая розничная цена авторизованного дилера Cummins за штуку, изделие оригинальное

остаток: у авторизованного дилера дословно: «In Stock Typically ships within three business days» — наличие подтверждено, но остаток числом не назван, поэтому покрытие потребности в 773 штуки не подтверждено. У Interstate-McBee дословно «Out of Stock Backordered Units Available» по всем складам (Калифорния, Флорида, Техас, Огайо, Небраска) — то есть только под заказ.

срок: у авторизованного дилера дословно: «Typically ships within three business days». Оговорка со страницы: «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable» — заказ не отменяется и не возвращается, что при партии в 773 штуки означает, что ошибка в подборе не исправляется возвратом. У Interstate-McBee срок поставки под заказ не назван.

на наш объём: Это самая массовая строка заявки — 773 штуки, настоящая партия, и ступень цены от количества здесь обязана быть. Проверено прямо: НИ ОДИН открытый источник ступени не показывает. На странице авторизованного дилера блока количественных цен нет вовсе; у Interstate-McBee цены закрыты до входа в учётную запись. Отсюда прямое следствие: подтверждённые 10,35 USD — это розница за штуку, и умножать её на 773 нельзя, иначе строка будет посчитана по верхнему краю. Ступень надо получать запросом: партия 773 штуки мелкой прокладки для дилера Cummins — объём, на который запрашивают складскую или контрактную цену, и разрыв между розницей и партией по таким изделиям обычно наибольший из всей заявки. Запрашивать ступени сразу тремя порогами: 100, 500 и 773 штуки.

что закладывать: 4067146 оригинала Cummins партией у авторизованного дилера с обязательным запросом цены на объём 773 штуки; неоригинал Interstate-McBee M-4067146 держать вторым вариантом — он под заказ по всем складам.

канал закупки: Авторизованный дилер Cummins — Modern Group («The Modern Shop», shop.moderngroup.com; та же группа, что и modernequipmentparts.com из строки 4 — это витрины ОДНОЙ организации, и двумя независимыми подтверждениями они не являются). Производитель неоригинала — Interstate-McBee (собственный номер M-4067146, цена в закрытой части сайта). Независимые склады и сток-трейдеры с открытой ценой по этому номеру не найдены.

контакты: The Modern Shop (Modern Group) — <https://shop.moderngroup.com/4067146-gasket-starting-aid/>, +1 800 219 9773; Interstate-McBee — <https://orders.interstate-mcbee.com/store/product-detail/M-4067146/m-4067146>

что мешает закрыть строку: Первое — расхождение в наименовании между каталогами: у Cummins это прокладка пускового устройства, у Interstate-McBee по тому же номеру — прокладка катушки зажигания. Номер один, изделие физически одно, но назначение в двух каталогах описано по-разному, и до заказа партии в 773 штуки это надо снять узлом установки, а не наименованием. Второе — ступень цены на объём не получена ни из одного открытого источника, поэтому стоимость строки не посчитана. Третье — остаток числом не подтверждён, покрытие 773 штук неизвестно. Четвёртое — условие продавца о невозвратности заказа делает цену ошибки в подборе полной.

чем подтверждено: По принадлежности номера вопрос закрыт: 4067146 — номер Cummins, что подтверждено с двух сторон, авторизованным дилером Cummins по оригинальному номеру и производителем неоригинала, указывающим 4067146 как перекрёстную ссылку к своему M-4067146. Предположение о принадлежности к Cummins по формату номера оказалось верным. Предположение о свече зажигания и катушке подтверждается частично: применимость QSK60 / K Series — газовый ряд, наименование неоригинала прямо говорит о катушке зажигания, наименование заявки с ним совпадает, но собственное наименование Cummins говорит о пусковом устройстве. В нашей базе [gt/data/pn_db.json](#) по этому номеру уже стояла пометка о прокладке катушки зажигания со ссылкой на 777parts, где в самом адресе страницы стоит starting-aid-gasket — то есть расхождение наименований было записано у нас и осталось нерассмотренным. Проверить страницу 777parts сейчас не удалось: сервер вернул HTTP 403.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1794-IB10X0B6 · Solar · 25 шт · экспозиция 11 500 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных 10ввод/6вывод Солар Taurus 60S 1794-IB10X0B6

что это: Комбинированный модуль дискретного ввода-вывода семейства FLEX I/O. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Combination Module, 24VDC, 10 In Sink/6 Out Source» — десять входов по схеме приёма тока (sink) и шесть выходов по схеме отдачи тока (source), 24 В постоянного тока, всего 16 каналов. Это совпадает с наименованием в заявке (16 дискретных: 10 ввод / 6 вывод). Суффикс ХТ нет: исполнение обычного температурного диапазона.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.

его номер: 1794-IB10X0B6

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки 5 дней. Преемник не объявлен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-IB10X0B6.html>

минимум: 89.0

максимум: 662.25

авторизованный канал: 662.25

у кого найдено: 1) NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный), <https://www.needco.com/product/detail/153409/allen-bradley-rockwell-1794-ib10xob6> — дословно «\$662.25 /ea», описание «Flex 10 Input 6 Output Digital Module», наличие «Contact your sales rep for availability». 2) Codale Electric Supply (Sonepar, авторизованный), <https://www.codale.com/product/detail/130046/allen-bradley-rockwell-1794-ib10xob6> — дословно «\$662.25 /ea», наличие «Please call your nearest branch for availability». 3) Classic Automation, <https://www.classicautomation.com/1794-ib10xob6> — дословно «Used/Refurbished Price - \$89.00», «Lead Time : IN STOCK», «In Stock : 28», гарантия 2 года. Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Две цены: прайс авторизованного дистрибьютора и цена восстановленного изделия с гарантией и с остатком числом.

остаток: Названо числом у одного продавца: 28 шт у Classic Automation, состояние Used/Refurbished, «Lead Time : IN STOCK». Обе авторизованные витрины Sonepar остатка не дают: «Contact your sales rep for availability», «Please call your nearest branch for availability». Santa Clara Systems — «In stock and ready to ship», без числа.

срок: Изготовитель — 5 дней. Classic Automation — «IN STOCK», отгрузка со склада. Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа. У авторизованных витрин срок только у менеджера.

на наш объём: Потребность 25 шт. Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец. Остаток против объёма: Classic Automation закрывает весь объём с запасом — 28 шт по 89,00 USD в состоянии Used/Refurbished с гарантией 2 года. Авторизованный канал закрое 25 шт заводским сроком 5 дней по 662,25 USD за штуку. Разница на всей строке — примерно 14,3 тыс. USD.

что закладывать: Запросить у Classic Automation письменное подтверждение 25 шт из 28 и условий гарантии; параллельно взять у NorthEast Electrical цену и срок на 25 шт новых. Решение о состоянии товара вынести владельцу.

канал закупки: Три канала. 1) Авторизованный дистрибьютор — NorthEast Electrical и Codale Electric Supply, обе витрины группы Sonepar USA с отметкой «Rockwell Authorized Distributor»; по этому артикулу они показывают ОДНУ И ТУ ЖЕ цену до цента (662,25 USD), то есть это одна запись, а не два подтверждения. 2) Ремонтно-складской дилер с гарантией — Classic Automation, состояние «Used/Refurbished», гарантия 2 года, остаток числом. 3) Независимые склады без цены — Santa Clara Systems (оговорка о неавторизованности), McNaughton-McKay (mc-mc.com, авторизованный дистрибьютор Rockwell, страница пустая для робота). Сток-трейдеры DO Supply и Radwell закрыты отказом 403.

контакты: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный): northeastonline@needco.com, +1 800-897-1769. Codale Electric Supply (Sonepar, авторизованный): <https://www.codale.com/product/detail/130046/allen-bradley-rockwell-1794-ib10xob6>. Classic Automation: <https://www.classicautomation.com/1794-ib10xob6>. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Rockwell Automation: +1 414 382 2000.

что мешает закрыть строку: Наличие в авторизованном канале не подтверждено ни числом, ни сроком, а весь объём закрывается только восстановленными изделиями. Следующий шаг — подтверждение остатка у Classic Automation и вопрос заказчику о допустимости восстановленных модулей.

чем подтверждено: Подтверждено: род и число каналов (10 sink / 6 source), отсутствие XT, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; цена 662,25 USD — живыми страницами двух витрин Sonepar; 89,00 USD и остаток 28 шт — живой страницей Classic Automation. Расходится с входными данными: там стояло 606,12 USD (поле) и 655,34 USD (пояснение), сейчас на живой странице 662,25 USD — цена выросла; наши числа не исправлял, записал оба замера. Добавлено сверх входных данных: второй продавец с ценой и, главное, остаток числом 28 шт, которого раньше не было ни у кого, — прежняя пометка «наличия нет» больше не описывает строку. Не смог: открыть DO Supply, Radwell и QuickTime Online (403), получить содержимое страницы McNaughton-McKay (отдаёт пусто).

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

186212-100 · Solar · 40 шт · экспозиция 11 400 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100

что это: Комплект элемента масляного и маслоотделительного фильтра Solar Turbines, Taurus 60S. Открытые страницы: filtersource.com/cross-reference/186212-100 — заголовок «186212-100 - Solar - Oil / Hydraulic Filter», OEM указан как Solar, их эквивалент TCQ111512016 описан дословно «Hydraulic Filter, Microfiber Glass Media, 4" Length, 12 Micron, Viton Seals, Includes O-Ring Kit»; сток-лист hardtoget.parts — «186212-100 Element, Fltr, Oil, Water, Cyl, Fgl» (Fgl = fiberglass, сходится с microfiber glass). Итого: цилиндрический элемент 4 дюйма, 12 мкм, стекловолокно, уплотнения Viton, с комплектом О-рингов.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Filtersource первоисточником не является: на странице дословно «Filtersource.com manufactures exact replacements for 186212-100» и «Original Equipment Manufacturer (OEM): Solar» — то есть это их собственный афтермаркетный бренд, а OEM они сами приписывают Solar. ОТДЕЛЬНО: наш собственный кросс в базе НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ. В `pn_db.json` записано `mpn` «Fluitek FSN-0939-02 (совместимый)», а `FSN-0939-02` по заголовку страницы Fluitek — деталь под WESTERN 328851, а не под Solar 186212-100. Страница fluitek.com/solar-turbine-186212100.html существует, но отдаёт 403 Cloudflare — я её НЕ УВИДЕЛ, поэтому какой номер Fluitek стоит против нашего, не знаю. Не подтвердился и второй элемент нашего основания — «shop.solararturbines (replaces 40004436)»: номер 40004436 не нашёлся нигде.

его номер: афтермаркетный эквивалент Filtersource TCQ111512016 (их собственный бренд, не первоисточник); записанный у нас кросс Fluitek FSN-0939-02 опровергнут

жизненный цикл: Действующая: Filtersource держит живую страницу кросс-референса и котирует замену, продавец держит номер в сток-листе. Признаков снятия нет.

минимум: 290.08

максимум: 464.12

у кого найдено: hardtoget.parts, страница сток-листа (HTTP 200) несёт номер ТРИ раза с ТРЕМЯ разными ценами: «186212-100 Element, Fltr, Oil, Water, Cyl, Fgl 100pcs 250.00EURO each», «...100pcs 270.00EURO ea» и «...100pcs 400.00EURO ea» → 290,08, 313,28 и 464,12 USD (EUR 0,861838, gt/data/fx_rates.json, справочно на 13.09.2026). Все три — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_seller_groups.json. filtersource.com цену не публикует: дословно «Request a Quote». Solar — кабинет, boweyfilter.com — без цены.

природа цены: три цены ОДНОГО оператора на одно изделие — подтверждением не считается

остаток: Числа, которому можно верить, нет: «100pcs» повторяется во всех трёх строках одного листа при трёх разных ценах — это позиции листа, а не сверенный остаток.

срок: На сток-листе не указан. Filtersource срок даёт только в квоте; на странице обещает приложить к квоте «all of the necessary documentation, drawings, and specification sheets» — именно этим и закрывается расхождение 10 против 12 мкм.

на наш объём: Три строки сырой заявки, все по ОДНОЙ модели Taurus 60S, поэтому посадку подтверждать не надо. Но наименования у трёх строк разные, и первую («комплект элемента») стоит сверить — это то же изделие или другой состав комплекта.

что закладывать: Вердикт агента «ВЕРНА» здесь СНЯТ мною по прецеденту 1087491-3: две цены из трёх внутри вилки — но все три из одного листа одного оператора, и одно изделие стоит у него 250, 270 и 400 EUR. Направление вывода целиком зависит от того, какую строку листа взять, значит вывода нет. Для порядка величин вилка не опровергнута (290,08 и 313,28 USD лежат внутри 120-450), но подтверждённую её называть нельзя. Действие: запрос квоты у Filtersource с чертежом и спецификацией — он же закрывает расхождение по микронности.

канал закупки: Двойной: фильтровый афтермаркет (Filtersource со своим TCQ111512016, Bowey) и канал перепродавцов турбинного ЗИП. Это единственный из четырёх номеров Solar в задаче, который знает хоть один фильтровый кросс-каталог, — значит перевод на фильтровый рынок здесь ближе всего к реальному.

контакты: Filtersource.com (США): info@filtersource.com, +1 888 968-3458. hardtoget.parts: info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. GTA Turbines (Калера, Оклахома): info@gtaturbines.com, +1 580-924-1647.

что мешает закрыть строку: Изготовитель не вскрыт, а наш записанный кросс Fluitek FSN-0939-02 скорее всего чужой: если он уйдёт из базы, у строки не останется ни одного основания, кроме афтермаркетного бренда Filtersource. Расхождение по тонкости фильтрации внутри наших же данных: у нас 10 мкм, у Filtersource 12 мкм — для маслосистемы это разные изделия, и цена может относиться не к нашему элементу.

чем подтверждено: Комплект элемента Солар Taurus 60S 186212-100. Две открытые страницы на опознание, один кросс-каталог с афтермаркетным эквивалентом, три цены одного оператора (подтверждением не считаются), опровергнутый собственный кросс, расхождение микронности 10 против 12.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт заменён на «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»; цифры оставлены только как порядок величин с прямой оговоркой

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: кросс объявлен опровергнутым, а не сомнительным; в blocker сказано, что без него у строки не остаётся основания

1064728-1 · Solar · 18 шт · экспозиция 11 070 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 1064728-1

что это: Комплект фильтрующего элемента смазочного масла (основной маслофильтр) Solar Turbines, Taurus 70 и Taurus 70MD (он же Siemens SGT-400). Формулировки с открытых страниц: сток-лист hardtoget.parts — «1064728-1 2357997-1 Element, Fltr, Oil, Cart, Cyl»; boweyfilter.com — «1064728-1 Bowey Replaces Solar Turbines For Main Lube Oil Filter Element». В сток-листе перед описанием стоит ВТОРОЙ номер 2357997-1, и это не изготовитель: рядом в том же листе идут 2299380-4, 2018740-101, 2027098-12 — то есть 23xxxxx и 20xxxxx это продолжение собственной номенклатуры Solar. Значит 2357997-1 — преемник нашего номера внутри Solar, и это отвечает на вопрос прошлой проверки о суффиксе: в магазине Solar листингуются -3 и -6, а -1 нет.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Страницы, которая называла бы изготовителя элемента под шильдой Solar, не найдено. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1064728-1 — дословно «No cross-reference for 1064728-1 found»; compressorfiltersupply.com (в списке замен SOLAR TURBINE всего три номера, нашего нет); hifi-filter.com — совпадений нет; mainfilter.com — HTTP 404. НЕ УВИДЕЛ: fluitek.com — 403 Cloudflare (и через читалку тоже), baldwinfilters.com — 403, shop.soltarturbines.com — 404 без кабинета. Bowey и UTERS называют себя «replaces Solar Turbines» — это изготовители афтермаркетной замены, а не первоисточник элемента. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»; ни одного из четырёх имён на страницах по этому номеру нет.

его номер: преемник внутри номенклатуры Solar — 2357997-1 (стоит в сток-листе против нашего номера); требует сверки по каталогу Solar для Taurus 70

жизненный цикл: Под вопросом, скорее снятая в этом исполнении: суффикс -1 не листингуется в магазине Solar (там -3 и -6), а продавец сам ставит против него преемника 2357997-1. Суффикс кодирует тонкость фильтрации и длину, поэтому до сверки риск привезти не тот элемент лежит на всём объёме.

минимум: 1160.31

максимум: 1160.31

у кого найдено: hardtoget.parts, страница сток-листа (HTTP 200, прочитана целиком): строка «1064728-1 2357997-1 Element, Fltr, Oil, Cart, Cyl 100pcs 1.000.00EURO ea» → 1 000 EUR → 1 160,31 USD по курсу EUR 0,861838 из gt/data/fx_rates.json (справочно на 13.09.2026). Точка в цене — разделитель тысяч, что проверяется на самом листе, где рядом стоят «1.200.00» и «20.00». Независимого второго нет: домен входит в группу Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_seller_groups.json (улика прямая — zip-solutions.com отдаёт документ с «<base href="https://hard-to-find.parts/">»), поэтому ссылка и на turbine.parts дала бы один источник. Остальные молчат: boweyfilter.com — «(0 In Stock)», цены нет; Barakastock и Soluparts — по запросу; shop.soltarturbines.com — 404 без кабинета.

природа цены: одна цена одного оператора со сток-листа

остаток: Числа, которому можно верить, нет. «100pcs» в сток-листе — количество, заявленное продавцом в своём листе, а не проверенный сейчас остаток. Прямое опровержение с другой стороны: карточка Bowey дословно «(0 In Stock)» — делают под заказ.

срок: Со сток-листа не указан. Bowey (афтермаркетная замена, не оригинал): дословно «7-10 days after getting the payment. If quantity of order is big, will need more time», MOQ «Usually MOQ is 1pc only».

на наш объём: Две строки сырой заявки по ДВУМ моделям машин: Taurus 70 и Taurus 70MD (в наименовании «Сименс SGT-400»). Одним лотом брать можно, но одинаковость посадки утверждает только сам номер — по чертежу Taurus 70MD это надо подтвердить, иначе ошибка ляжет сразу на обе половины лота.

что закладывать: Ask 1 160,31 USD за штуку выше нашего потолка (950 USD) на 22 %. Ставить эту цифру в закупку нельзя: она снята с листа перепродавца и включает неизмеренную премию за поставку. Первым действием — письменный запрос по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ номеру 2357997-1 в Solar и второй независимый ask; вилку поднимать только после второго свидетеля.

канал закупки: Турбинный OEM-канал (Solar/Caterpillar, кабинет авторизованного клиента) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Фильтровый рынок номера не знает: ни один кросс-каталог его не держит. Афтермаркетная замена существует (Bowey, UTERS, Filtersource), но документированного кросса на наш суффикс нет.

контакты: hardtoget.parts (rpyнна Hard-To-Find / turbine.parts): info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Bowey Filter (Синьсян, КНП): sales@boweyfilter.com, +86 189 3916 0970. Barakastock (Катап): barakastock@barakaagencies.com. Soluparts (Португалия): +351 302 056 838. Solar Turbines: +1 619-544-5352.

что мешает закрыть строку: Суффикс -1 может быть мёртв: если действующий номер 2357997-1, то оценённая строка — не наша деталь, и это обнуляет и цену, и вердикт целиком. Изготовитель не вскрыт, перевод строки с турбинного рынка на фильтровый не сделан, вся оценка остаётся внутри турбинного канала. Второго независимого свидетеля нет вовсе.

чем подтверждено: Комплект фильтрующего элемента смазочного масла 1064728-1. Две открытые страницы на опознание, четыре кросс-каталога проверены и пусты, три закрыты 403/404, одна цена одного оператора, преемник 2357997-1 найден в сток-листе.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: прямо записано, что независимого второго нет, и это названо требованием, а не частностью

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт оставлен (цена стоит в строке, где оба номера рядом), но подозрение вынесено в blocker первым пунктом и в рекомендацию — запрос по 2357997-1

AF899M · Cummins · 41 шт · экспозиция 11 070 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Фильтр воздушный Fleetguard AF899M

что это: Первичный воздушный фильтр Fleetguard с осевым уплотнением, оребрённого исполнения. Стоит в воздухоочистителе двигателя первой ступенью и задерживает пыль до входа в цилиндры. Дословно с карточек продавцов: «Fleetguard AF899M Axial Seal Primary Air Filter, Each» (https://www.jmesales.com/fleetguard-af899m-axial-seal-primary-air-filter-each/) и «Fleetguard - AF899M - AIR FILTER», описание «Industry proven, cost-effective air filter product» (https://www.maximinc.com/part-211222-filter-air-finned-magnum-af899m). Осторожно: AF899 и AF899M — разные обозначения, буква M относится к оребрённому исполнению; подменять одно другим при закупке нельзя.

кто делает на самом деле: Fleetguard (Cummins Filtration)

его номер: AF899M

жизненный цикл: Номер действующий, представлен у нескольких независимых продавцов с наличием и в фирменном магазине Cummins. Указаний о снятии с производства или о номере-преемнике не обнаружено. Перекрёстные аналоги по типоразмеру у Donaldson и Baldwin по общей практике

существуют, но конкретные номера и цены в этой проверке не подтверждались и в отчёт не идут.

минимум: 235.99

максимум: 416.36

у кого найдено: <https://www.jmesales.com/fleetguard-af899m-axial-seal-primary-air-filter-each/>

природа цены: три открытые розничные цены независимых складов за штуку, из них одна в канадских долларах

остаток: у продавца с самой низкой ценой остаток числом не назван: на странице есть поле «Current Stock:» без цифры. У Maxim дословно «1 available at this price» — одна штука. У SimplyFilter наличия нет, позиция под заказ. Потребность по строке — 41 штука; ни один продавец покрытие этого объёма не подтвердил.

срок: у Maxim дословно: «We usually fulfill orders within 12 hours from the business day they are ordered», доставка «within 3-5 business days». У SimplyFilter дословно: «Usually ships in 2-3 weeks», позиция под заказ, возможно до четырёх недель. У John M. Ellsworth срок на странице не указан.

на наш объём: Потребность по строке — 41 штука. Ступеней от количества ни один из трёх продавцов на странице не показывает; у SimplyFilter прямо сказано, что за оптовыми и дилерскими условиями надо обращаться письмом в отдел продаж. Заметен разброс розницы более чем вдвое между продавцами (235,99 против 416,36 USD за ту же штуку) — при объёме 41 штука выбор продавца меняет стоимость строки сильнее любой ступени, и запрашивать надо у всех трёх.

что закладывать: AF899M оригинала Fleetguard; при объёме 41 штука запрашивать цену у нескольких независимых складов одновременно, поскольку розница расходится вдвое.

канал закупки: Изготовитель — фирменный магазин Cummins (страницу открыть не удалось, цену подтвердить нечем). Независимые склады с открытой ценой: John M. Ellsworth Company (США), SimplyFilter (США), Maxim Inc. (Канада). Farm Parts Store и Fleet Reliable Filters — независимые витрины, в этой проверке не открывались. Витрин одной группы среди трёх продавцов с ценой не выявлено: организации разные и в разных странах.

контакты: John M. Ellsworth Company — <https://www.jmesales.com/fleetguard-af899m-axial-seal-primary-air-filter-each/>; SimplyFilter — <https://www.simplyfilter.com/af899m-fleetguard-air-filter-p/af899m.htm>; Maxim Inc. (Канада) — <https://www.maximinc.com/part-211222-filter-air-finned-magnum-af899m>

что мешает закрыть строку: Покрытие объёма не подтверждено: подтверждённые остатки — одна штука у Maxim, ноль у SimplyFilter, у John M. Ellsworth число не показано. Цена авторизованного канала не получена: страница фирменного магазина Cummins не открылась. Указание нашей прежней записи на дешёвый неоригинал на Amazon и eBay ссылками не подкреплено и в этой проверке не подтверждалось.

чем подтверждено: Прежняя запись нашей базы держала эту строку на единственной цене 416,36 USD у самой верхней границы вилки. Нынешняя проверка нашла ту же деталь почти вдвое дешевле у другого независимого склада — 235,99 USD, и вилка держится уже не на одной точке, а на трёх. Цена SimplyFilter при этом относится к позиции под заказ со сроком 2-3 недели, а не к складской, и сравнивать её со складскими ценами напрямую некорректно.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1794-IB16XT · Solar · 21 шт · экспозиция 11 025 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных вводов Солар Taurus 70MD 1794-IB16XT

что это: Модуль дискретных входов семейства FLEX I/O-XT. Каталожное описание изготовителя дословно: «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Input Module, FLEX I/O-XT, 24VDC, 16 Sink Inputs» — шестнадцать входов по схеме приёма тока, 24 В постоянного тока. Суффикс XT подтверждён изготовителем числом: рабочая температура «-20...70 °C (-4...158 °F)». Модуль 1794-IB16 без XT — другое изделие с другой ценой; в заявке они не взаимозаменяемы.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley). В заявке изготовителем указан Solar Turbines — перемаркировка.

его номер: 1794-IB16XT

жизненный цикл: Действующее, зрелая фаза. Карточка изготовителя: статус «Active Mature», расчётный срок поставки 5 дней. Приемник не объявлен. Источник: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-IB16XT.html>

минимум: 743.97

максимум: 743.97

авторизованный канал: 743.97

у кого найдено: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный дистрибьютор Rockwell), <https://www.needco.com/product/detail/598450/allen-bradley-rockwell-1794-ib16xt> — дословно «\$743.97 /ea», описание «Flex XT 16 Point Digital Input Module», каталожный номер «1794-IB16XT», наличие «Contact your sales rep for availability». Замер 18.09.2026.

природа цены: Одна цена — прайс авторизованного дистрибьютора за штуку, без подтверждения остатка.

остаток: Числом не подтверждён нигде. NorthEast Electrical — «Contact your sales rep for availability». Classic Automation — «In Stock : Ask». Santa Clara Systems — карточка есть, наличие словами. Al Ghandi (авторизованный, Дубай) — «Out of stock».

срок: Изготовитель — 5 дней. Al Ghandi — 5-7 недель. У остальных срок не указан. Наличие на складе независимого дилера по этому артикулу не подтверждено ни числом, ни сроком.

на наш объём: Потребность 21 шт. Ступеней цены от количества не публикует ни один продавец. Остаток против объёма: ноль подтверждённых единиц — ни один продавец не назвал числа. Единственный канал, способный дать 21 шт., — авторизованный, заводским сроком 5 дней, по 743,97 USD за штуку.

что закладывать: Авторизованный канал: запрос цены и срока на 21 шт в NorthEast Electrical и Codale (сестринские витрины Sonepar), параллельно запрос в Routeco по европейскому складу. Классические сток-каналы по этому артикулу пусты, поэтому торг здесь не за цену, а за срок.

канал закупки: Три канала, но с ценой — только один. 1) Авторизованный дистрибьютор — NorthEast Electrical (Sonepar), цена есть, наличия нет; Routeco (Великобритания) — авторизованный дистрибьютор Rockwell, страница закрыта отказом 403; Al Ghandi Electrical & Automation (ageashop.com, Дубай, авторизованный) — «Out of stock», «Forward delivery 5-7 weeks», цена только после входа в кабинет. 2) Ремонтно-складской дилер — Classic Automation, карточка есть, но дословно «Used/Refurbished Price - Ask», «Lead Time : Ask», «In Stock : Ask», то есть ни цены, ни остатка. 3) Независимый склад — Santa Clara Systems, карточка есть, цены нет. Сток-трейдеры DO Supply и Radwell закрыты отказом 403. ВАЖНО: needco.com и codale.com — одна группа Sonepar USA, поэтому единственная найденная цена — это одна запись одной группы, а не рыночное согласие.

контакты: NorthEast Electrical (Sonepar, авторизованный): northeastonline@needco.com, +1 800-897-1769; на прошлом замере на странице был назван менеджер Blake Thorne. Classic Automation: <https://www.classicautomation.com/1794-ib16xt>. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888-450-0301. Al Ghandi (Дубай): <https://www.ageashop.com/flex-xt-16-point-digital-input-module-1794-ib16xt.html> Rockwell Automation: +1 414 382 2000.

что мешает закрыть строку: Ни одного подтверждённого остатка и ни одной второй цены: вся строка держится на одной записи одной группы Sonepar. Следующий шаг — письменный запрос остатка и цены на 21 шт у NorthEast Electrical, Codale и Santa Clara Systems, плюс запрос в Classic Automation по их «Ask».

чем подтверждено: Подтверждено: суффикс XT числом (-20...70 °C), число и род каналов, статус «Active Mature» и срок 5 дней — карточкой изготовителя; цена 743,97 USD — живой страницей NorthEast Electrical. Расходится с входными данными: там стояло 736,21 USD, сейчас на странице 743,97 USD — цена выросла; наше число не исправлял. Заявленные в основании 751,74 USD в живой странице не подтвердились — это цифра из поисковой выдачи, в отчёт как цену не беру. Не смог: открыть Routeco, DO Supply, Radwell, eBay (все 403); получить цену у Classic Automation (на странице «Ask») и у Al Ghandi (цена только после входа в кабинет).

3AXD50000038423 · ABB · 9 шт · экспозиция 11 025 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Плата управл. AFIN-02C 3AXD50000038423

что это: Печатный узел управления из состава преобразователей частоты ABB. Название изделия у продавцов расходится, и это расхождение надо знать до заказа: в каталоге авторизованного канала (Platt Electric Supply, сеть Rexel) позиция названа дословно «ABB 3AXD50000038423 FAN INVERTER PCB AFIN-02C» — то есть плата инвертора привода вентилятора охлаждения; большинство независимых витрин и таблица ABB-производных источников называют её «Motor Control Board» (плата управления двигателем). По карточке Eltra Trade — новая плата, масса 0,1 кг, габариты 100x140x30 мм. Применение — запасная часть приводов семейства ABB ACS800. Наименование в заявке («Плата управл. AFIN-02C») соответствует второму варианту. Исполнений с расширенным температурным диапазоном или ревизий через косую черту у этого кода нет.

кто делает на самом деле: ABB. Код 3AXD50000038423 — собственный артикул ABB, обозначение изделия AFIN-02C. Подтверждено тем, что артикул заведён в каталоге авторизованного канала ABB в США (Platt Electric Supply, сеть Rexel, item # 1431159) и в каталог RS Components (us.rs-online.com, номер 742-1383).

его номер: 3AXD50000038423 (AFIN-02C)

жизненный цикл: Официальной таблицы состояния изделий по этому коду у ABB найти не удалось — у ABB нет открытого аналога таблицы жизненного цикла Rockwell, а карточки изделия на abb.com по этому артикулу в выдаче нет. Косвенные признаки действующей запасной части: сама AFIN-02C объявлена заменой предыдущей AFIN-01C — карточка Eltra Trade дословно: «AFIN-01C (code:64693808) was replaced by new AFIN-02C (code 3AXD50000038423)» и «New AFIN-02C is fully compatible with old AFIN-01C». То есть эта плата — не снятая, а сама преемник. Практическое следствие для заявки: если на объекте ЛУКОЙЛа стоят старые AFIN-01C, они закрываются этой же позицией. Артикул заведён в авторизованном канале, но остаток там нулевой.

минимум: 800.0

максимум: 800.0

у кого найдено: Авторизованный канал — Platt Electric Supply (сеть Rexel), <https://www.platt.com/p/1431159/abb/abb-3axd50000038423fan-inverter-pcb-afin-02c-abb3axd50000038423> — дословно «Call for price» и «0 in stock», item # 1431159, описание «ABB 3AXD50000038423 FAN INVERTER PCB AFIN-02C». Eltra Trade, <https://eltra-trade.com/products/abb-afin-02c> — дословно «Price on Request», срок «Delivery standard: 3-6 weeks, depending on the country». Top Brands PLC, <https://www.topbrandsplc.com/products/abb-afin-02c-3axd50000038423-motor-control-board> — 800,00 USD при зачёркнутой 830,00 USD в товарных данных магазина по тому же адресу; на отрисованной карточке цена НЕ выводится, наличие показано как «In stock» и «1000 left», состояние «Brand New & in Stock», гарантия 12 месяцев, происхождение «Sweden». Collet PLC, https://www.colletplc.com/afin-02-abb-3axd50000038423-motor-control-board_p5405.html — показывает «\$9999»: это заглушка карточки, а не цена, в расчёт не берётся. Все замеры 18.09.2026.

природа цены: Цены витрины нет ни у одного проверяемого продавца. Единственное число получено из товарных данных магазина анонимного брокера, на отрисованной карточке оно не выводится.

остаток: Подтверждённого остатка нет. Авторизованный канал (Platt, сеть Rexel) прямо пишет «0 in stock» по всей компании. Top Brands PLC пишет «In stock» и «1000 left», Collet PLC — «10», Amikon и Invotric — «In stock» словами: все эти числа и слова стоят на витринах без цены, без телефона, совпадающего с доменом, и без проверяемого адреса, а «1000 left» — типовое значение счётчика магазина. Формально 1000 больше нужных 9, фактически покрытие неизвестно. Eltra Trade склада не имеет — работа под заказ.

срок: Eltra Trade — 3-6 недель в зависимости от страны. Amikon — «usually 3-5 days», Invotric — «usually 3-5 days», Collet PLC — 5-7 дней: все три без цены и без проверяемого склада. Авторизованный канал срока не называет, остаток нулевой.

на наш объём: Потребность 9 шт. Ступеней цены от количества нет ни у одного продавца. Остаток против объёма: подтверждённых единиц ноль. Единственное число, формально покрывающее объём, — «1000 left» у анонимного брокера, и по прямому указанию правил работы такое число в расчёт закупки до подтверждения письмом не ставится. Авторизованный канал имеет нулевой остаток, то есть 9 шт придётся заказывать заводским сроком.

что закладывать: Запрос цены и заводского срока на 9 шт через авторизованный канал: Platt Electric Supply (сеть Rexel) по телефону +1 (800) 257-5288 с ссылкой на item # 1431159, и одновременно Kempston Controls в Великобритании. Eltra Trade — как резерв по сроку 3-6 недель. К брокерам в Сямьне обращаться только после того, как будет известна цена авторизованного канала: иначе не с чем сравнивать.

канал закупки: Четыре канала, и ни один не даёт подтверждаемой цены. 1) Авторизованный канал ABB — Platt Electric Supply (США, сеть Rexel): позиция в каталоге есть, но дословно «Call for price» и «0 in stock» по всей компании; RS Components (us.rs-online.com) — карточка есть, отдаёт отказ 403 и роботу, и браузерный заголовок; Kempston Controls (Великобритания) — отказ 405. 2) Европейский поставщик под заказ — Eltra Trade (Словакия): «Price on Request», срок «Delivery standard: 3-6 weeks, depending on the country», страна происхождения указана как Эстония либо Индия. 3) Анонимные брокеры KHP — Top Brands PLC (Сямьны), Amikon Limited (Сямьны, amikonplc.com и dcsfcs.com), Collet PLC (Сямьны), Invotric (Хэфэй, провинция Аньхой), Simply Buy Industrial (Шанхай). 4) Витрины-перепродавцы eBay — все отдают 403. ВАЖНО ПРО ОДНУ ГРУППУ И ОДИН СКЛАД: Platt Electric Supply и Rexel USA — одна группа Rexel (в подвале страницы Rexel USA соседствуют знаки Platt, Rexel и Gexpro). Top Brands PLC и PLC DCS Pro — один продавец на почтовом домене camvect.com; Top Brands PLC, Amikon и Collet PLC сидят в одном городе Сямьнь в соседних кварталах (Top Brands и Amikon — Хубинь-Наньлу / Сымин, Collet — Луцзянь-лу / Сымин) и описывают товар одними формулировками — это не независимые склады, а один брокерский куст. Происхождение товара они называют по-разному: Top Brands PLC — Швеция, Collet PLC — Швеция, Мальта или Индия, Eltra Trade — Эстония или Индия.

контакты: Platt Electric Supply (Rexel, авторизованный канал ABB): +1 (800) 257-5288, <https://www.platt.com/p/1431159/abb/abb-3axd50000038423fan-inverter-pcb-afin-02c-abb3axd50000038423>. Eltra Trade (Словакия): info@eltra-trade.sk, export@eltra-trade.sk, usa@eltra-trade.sk, +421 552 601 099, +1 888 384 5819. Top Brands PLC (Сямьны, KHP): topbrandsplc@camvect.com, sales7@cambia.cn, +86 180 3027 3592. Amikon Limited (Сямьны): sales6@amikon.cn, +86 180 2077 6782. Kempston Controls (Великобритания): sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 1933 411411.

что мешает закрыть строку: Цены нет ни у одного проверяемого продавца, а авторизованный канал держит нулевой остаток и отказывается публиковать цену. Дополнительно мешает расхождение в назывании изделия: авторизованный каталог называет его платой инвертора вентилятора, независимые витрины — платой управления двигателем; до заказа надо подтвердить у ABB или у авторизованного дистрибьютора, что заявке нужен именно этот узел. Следующий шаг — звонок в Platt по item # 1431159 за ценой и заводским сроком и письмо в Kempston Controls; параллельно уточнить у заказчика, в каком приводе стоит плата и не идёт ли речь о замене старых AFIN-01C.

чем подтверждено: Подтверждено: артикул 3AXD50000038423 и обозначение AFIN-02C — каталогом авторизованного канала ABB в США (Platt, item # 1431159) и каталогом RS Components (742-1383); нулевой остаток и «Call for price» — живой страницей Platt; преемственность AFIN-02C к AFIN-01C и обратная совместимость — карточкой Eltra Trade; принадлежность Platt и Rexel USA к одной группе — знаками Platt, Rexel и Gexpro в подвале страницы Rexel USA; брокерский куст в Сямьне — совпадением города, кварталов и почтового домена camvect.com у Top Brands PLC и PLC DCS Pro. Совпало с входными данными: Platt действительно показывает 0 по всей компании и «Call for price», Eltra Trade действительно «Price on Request» со сроком 3-6 недель, Top Brands PLC действительно держит «1000 left» без цены на карточке. Не смог: получить цену ни из одного проверяемого канала — RS Components (403), Kempston Controls (405), inverterdrive.com (403), abb.bonwaygroup.com (403), seagullsindustrial.com (403), eBay (403 и на запрос работа, и на браузерные заголовки); открыть карточку изделия на abb.com — её в выдаче нет; прочитать паспорт изделия по ссылке gazellec.com — файл отдаётся нечитаемым. Неясно и требует ответа заказчика: плата инвертора вентилятора или плата управления двигателем — названия расходятся между авторизованным каталогом и независимыми витринами.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

1064405-1 · Solar · 4 шт · экспозиция 10 800 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 1064405-1

что это: Регулятор перепада давления клапанного (тарельчатого) типа, проход 3/4 дюйма — держит заданную разность давлений между двумя средами и обрабатывает её колебания. ОСНОВАНИЕ — строка сток-листа HardToGet.Parts по нашему номеру, страница открыта 18.09.2026, дословно: «1064405-1 Regulator, Dp, Poppet, 0.75 In 10pcs auf Anfrage» (<https://hardtoget.parts/stock-list/>). Это первое заводское английское наименование, которое у нас по этому номеру вообще появилось: «Dp» — перепад давления, «Poppet» — клапанный запорный орган, «0.75 In» — проход. Наименование в заявке («дифференциальный регулятор давления») сходится. В какой системе установки регулятор стоит — по найденным документам НЕ определяется: приборную спецификацию Solar я прочитал целиком, номера 1064405 в ней нет.

кто делает на самом деле: Не установлен. По классу изделия у нас есть след, но именно как след, а не как факт: клапанные регуляторы давления Solar того же конструктивного типа отнесены в нашей базе к Welker Engineering по официальному документу OEM — строки «186273-40 REGULATOR,PRESS,POPPET,0.25 IN» и «186273-42 REGULATOR,PRESS,POPPET,0.25 IN», основание «Solar Centaur 50 Supplementary Data — офиц. документ OEM (Solar PN → Manufacturer)»; та же приборная спецификация подтверждает их назначение дословно: «PCV2151 ... 186273-42 PRESSURE CONTROL VALVE TORCH COARSE ADJUST REGULATOR 35 PSIG (241 KPAGI SET» и «PCV2152 ... 186273-40 PRESSURE CONTROL VALVE TORCH FINE ADJUST REGULATOR 10 PSIG (69 KPAGJ SET». Но базовый чертёж там ДРУГОЙ (186273 против нашего 1064405), назначение другое (регулятор давления газа поджига, а не перепада), и типоразмер другой (1/4 дюйма против 3/4). Поэтому Welker — это кандидат на проверку, и записывать его изготовителем нашей позиции запрещено: наша же методика (gt/data/ship_maker_basis.json) фиксирует, что вывод изготовителя из КЛАССА изделия 18.09.2026 был опровергнут дважды.

его номер: Не установлен.

жизненный цикл: Позиция в обороте: 10 шт лежит на складе сток-трейдера на 18.09.2026, и в каталоге заводского магазина Solar существует отдельный публичный раздел «Differential Pressure Regulator» (hydromechanical / valves / regulator-valves). Снятия никто не объявлял, преемник не назван.

у кого найдено: Цены по номеру 1064405-1 нет ни одной. У единственного продавца, который держит остаток, в строке напечатано «auf Anfrage» — дословно «1064405-1 Regulator, Dp, Poppet, 0.75 In 10pcs auf Anfrage» (<https://hardtoget.parts/stock-list/>, 18.09.2026). Заводская карточка за авторизацией. Отдельно отмечаю, НЕ ставя это в цену: на том же листе есть однотипное по наименованию изделие другого номера — «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 1pcs 11.000.00EURO each» и вторая строка по нему же «916356C1 Regulator, Dp, 0.75 In 20684-10342 10pcs 8.000.00EURO ea», то есть 11 000 EUR (12 763 USD) за штуку при одной и 8 000 EUR (9 282 USD) при десяти. Это ДРУГОЙ номер, и переносить его цену на наш запрещено. Цифра 20684-10342 в той строке — не номер изготовителя, а диапазон давления в килопаскалях (20684 кПа = 3000 фунтов на квадратный дюйм, 10342 кПа = 1500), так читаются давления во всей документации Solar. Курс только из gt/data/fx_rates.json (выгрузка 13.09.2026): 1 USD = 0,861838 EUR. Курс справочный межбанковский: банк даст другой, к оплате он ещё сдвинется. Сток-лист — запрашиваемая цена ОДНОГО оператора (группа Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_maker_groups.json), а не рынок: внутри неё сидит неизмеренная премия перепродавца. Ни условий поставки, ни срока действия цены лист не несёт. Лист собран блоками, и по части номеров в разных блоках стоят разные цены (например «1051931-69 ... 5pcs 17.000.00EURO each» и «1051931-69 ... 10pcs 3.000.00EURO ea»); по нашим номерам строка на листе одна, но цену всё равно обязано подтвердить письменное предложение.

природа цены: не найдена (у держателя остатка цена «по запросу»)

остаток: 10 шт у сток-трейдера на 18.09.2026 («10pcs» в строке листа) против потребности 4 шт — остаток покрывает объём с запасом. Заводской остаток неизвестен.

срок: Не указан. Лист сроков не печатает; по складской позиции срок назовёт продавец в предложении.

на наш объём: Объём 4 шт, склад держит 10 шт. Ступеней цены от количества по нашему номеру нет, потому что нет и цены. Ступени у этого продавца существуют: по номеру 916356C1 того же класса на том же листе цена за штуку при десяти штуках на 27 % ниже, чем при одной. При запросе на 4 шт ступени ожидать не стоит — объём для неё мал.

что закладывать: Закладывать нечего: цены нет. Но это самая близкая к закрытию строка из семи — изделие опознано заводским наименованием, остаток есть и он вчетверо больше потребности, продавец известен и его контакты проверены. Нужно одно письмо. Нашу вилку 900-4 500 USD найденным не подтверждаю и не опровергаю; отмечу лишь, что однотипное по наименованию изделие на том же листе просят дороже нашего потолка, и это повод считать риск односторонним — в сторону занижения, — но не повод менять цифры вилки, потому что это другой номер.

канал закупки: Каналов два, цену не даёт пока ни один. (1) Сток-трейдер HardToGet.Parts (Россия): 10 шт на складе, но против позиции напечатано «auf Anfrage» — по запросу, цены на листе нет. Это самый близкий к закрытию канал: остаток покрывает потребность 4 шт вчетверо, нужно письмо. (2) Заводской канал Solar Turbines PartStore: раздел публичный, цены и остатки за авторизацией дилера. Канала изготовителя нет, потому что изготовитель не установлен. Независимого склада и авторизованного дистрибьютора по номеру не найдено.

контакты: info@hardtoget.parts (на странице напечатано «info @ hardtoget.parts»); +7 495 1081005 — и то и другое снято со страницы сток-листа, загруженной 18.09.2026. Solar Turbines Incorporated (Caterpillar), +1 619-544-5352 — из нашей базы gt/data/pn_db.json, страницу магазина анонимно открыть нельзя (отдаёт 404).

что мешает закрыть строку: Мешает отсутствие цены и неизвестный изготовитель. Следующий шаг немедленный: письмо в HardToGet.Parts (info@hardtoget.parts, +7 495 1081005) с запросом твёрдой цены, срока и условий поставки на 4 шт номера 1064405-1, и в том же письме — два уточняющих вопроса, которые дешевле задать сразу: какой изготовитель и какое заводское обозначение стоят на изделии, и является ли номер 916356C1 «Regulator, Dp, 0.75 In» с их же листа взаимозаменяемым или коммерческим эквивалентом нашего (суффикс C1 у Solar означает покупную позицию, и если эквивалент подтвердится, он сразу выведет на изготовителя). С изделия нужны: (1) шильдик регулятора — изготовитель, модель, заводской номер; (2) настройка перепада и диапазон регулирования; (3) рабочая среда и давление в точке установки; (4) позиция по схеме трубопроводов и приборов пакета (тег вида PCV/PCDV) — она определит систему; (5) присоединение и материал корпуса.

чем подтверждено: Против записи строки заявки — одно уточнение и одно приобретение. Приобретение: запись признаёт, что «карточку именно 1064405-1 увидеть не удалось»; теперь по этому номеру есть прямая строка у продавца с заводским английским наименованием «Regulator, Dp, Poppet, 0.75 In» и остатком 10 шт — то есть изделие опознано и держатель найден. Уточнение: запись выводит назначение узла так — «по функции узел относится к контуру уплотнительного масла (см. позицию 1094726-10): дифференциальный регулятор держит давление уплотнительного масла выше давления технологического газа». Эта связка не подтверждается и держаться за неё нельзя: она опирается на прочтение 1094726-10 как «системы гидрозатора = контура уплотнительного масла», а по тому же базовому чертежу 1094726 продавец печатает «Kit, Air Inlet, Drain, Box» — комплект сливного короба воздухозабора; кроме того, в пакете Taurus 60 уплотнение компрессора сухое газовое, а позиции ЛУКОЙЛ-Энергосети — генераторные установки без технологического компрессора. Система, в которой стоит регулятор, остаётся неизвестной. Кандидаты изготовителя, перечисленные в записи (Fisher, Mooney, Kimray, Jordan Valve), я не подтвердил ни одним источником; вместо них называю более обоснованный след — Welker Engineering, у которого клапанные регуляторы Solar закрыты официальным документом, — но и он остаётся следом по классу, а не изготовителем. ПОЛЕ КОРОТКОГО ИМЕНИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ приведено к правилу набора. Разведка записала в него «Не установлен (кандидат на проверку — Welker Engineering, по классу, не по документу)». Короткое имя — это имя УСТАНОВЛЕННОГО изготовителя либо пусто: строка с отрицанием или с перечислением вариантов попадает в счёт «изготовитель вскрыт», которого не было. Всё сказанное разведкой сохранено в поле подробного изготовителя и здесь, потеряно ничего.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

PP7953-04 · Cummins · 3 шт · экспозиция 10 800 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Двигатель – ГБЦ

что это: Изделие не установлено. По наименованию заявки «Двигатель – ГБЦ» речь о головке блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания — детали, накрывающей блок цилиндров и несущей клапанный механизм, форсунки или свечи. Дальше этого продвинуться не удалось: обозначение PP7953-04 не найдено ни в одном каталоге. В нашей собственной базе (gt/data/pn_db.json) по номеру стоит запись без изготовителя, с опечаткой в описании узла («Голока блока цилиндров ГБЦ»), то есть и у нас это не разобранный позиция, а перенесённая строка заказчика.

кто делает на самом деле: не установлен

жизненный цикл: не определяется: без изготовителя понятия жизненного цикла и преемника к обозначению неприменимы

природа цены: цена не найдена

остаток: не определяется

срок: не определяется

на наш объём: Потребность по строке — три штуки. Обсуждать ступени от количества до опознания изделия нельзя: разброс цены головки блока по типоразмерам двигателя перекрывает любую ступень.

что закладывать: Вернуть строку заказчику на уточнение. Нужны: модель двигателя по шильдику полностью, включая исполнение; число цилиндров и расположение рядов; заводской номер двигателя; исполнение головки — на один цилиндр или на ряд, дизельная или газовая (под свечу зажигания); требуется новая или восстановленная; фотография шильдика и, если возможно, страница каталога запасных частей, откуда взято обозначение PP7953-04.

канал закупки: не определён. Канал закупки нельзя назвать, пока не установлен изготовитель: обращение к дистрибьютору, к независимому складу или к сток-трейдеру по найденному обозначению одинаково бессмысленно.

что мешает закрыть строку: Обозначение PP7953-04 не опознаётся: прямой поиск по нему, поиск по основе PP7953 и поиск в русскоязычных каталогах не дали ни одного совпадения с головкой блока цилиндров. Формат не совпадает ни с номенклатурой Cummins (семь цифр без букв), ни с известными нам заводскими рядами. Наиболее вероятно, что это внутренний код поставщика или номер позиции по спецификации заказчика, а не заводской номер.

чем подтверждено: Строка требует возврата заказчику, а не поиска поставщика. Дополнительно: сама ширина заявленной вилки 1 200–6 000 USD — в пять раз от нижней границы до верхней — признак того, что изделие не опознано и при составлении заявки: такой разброс получается, когда цену берут по классу изделия, а не по детали. При трёх штуках ошибка подбора головки блока стоит нескольких тысяч долларов, поэтому закупку по этой строке начинать нельзя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

MW03627 · Siemens · 12 шт · экспозиция 10 680 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627

что это: Термоэлектрический преобразователь (термопара) серии TC, модель MW03627. Подтверждено ДОКУМЕНТОМ, а не перечнем продавца: описание типа средства измерений ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), утверждённое Росстандартом (7 листов), где дословно перечислены модели серии, и MW03627 среди них. Паспортные данные именно этой модели: диапазон от -40 до +1200 °C, HXC типа N, класс допуска 1/2, измерительная вставка соединена с алюминиевой клеммной головкой углового типа LM6, средний срок службы 12 лет, наработка до отказа не менее 30 000 ч. Независимо функцию подтверждает перечень запчастей SGT-400 у ликвидатора стоков asiandragonintl.com: MW03627 = «Thermocouple Interduct», термопара переходного тракта. В англоязычном первоисточнике заявки номер стоит как «THERMOCOUPLE PROBE», 4 шт; вторая строка русской сводки несёт другое наименование — «PROBE - T/C SLEEVED», зонд в защитном чехле. ПОПРАВКА к первой записи: asiandragonintl.com — НЕ каталог продавца, а список ПОТРЕБНОСТИ: в теле страницы стоит «Order HCRU-121225 - Spare Parts for GE and Siemens Turbines» и дословно «I would like to check if the below request falls under your scope of work. If so, could you please quote the below?», 58 позиций, вместо цены «CONTACT US». Это сторона спроса, и свидетелем наличия или цены она быть не может; назначение позиции из неё читается, потому что спрашивающий назвал точку установки.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — адрес и связь дословно из описания типа ГПСИ 77638-20, лист 7: Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, sales@universal-thermosensors.co.uk. Заявителем по тому же документу выступало ООО «Рустек» (Санкт-Петербург), испытательный центр — ФГУП «ВНИИМС». Домены-доказательства: all-pribors.ru (реестровая карточка 77638-20 и PDF описания типа Росстандарта), find-and-update.company-information.service.gov.uk (реестр компаний Великобритании, № 01000961). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)» с основанием «П4: сегмент термопар» — оба названных дома к этому номеру отношения не имеют, а настоящий изготовитель уже был записан в российском госреестре под именем MW03627, то есть ответ лежал в документе, а не в перечне брендов. Карточка перепродавца impexron.de («MW03627 OEM for Siemens — Universal Thermosensors Ltd») с документом согласуется, но в доводы не идёт: .es отдал 403, а на .de цены нет.

его номер: собственного номера изготовителя нет: MW03627 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20

жизненный цикл: СНЯТАЯ, и в двух смыслах сразу. Изготовитель: UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED, № 01000961, зарегистрирована 27.01.1971, статус «Dissolved», ликвидирована 14.03.2024 (реестр Companies House). Допуск к применению в РФ: ГПСИ 77638-20 действовало по 25.02.2025 — то есть на сегодня срок свидетельства истёк, и как средство измерений в сфере госрегулирования зонд этой модели без нового утверждения типа не применяется. Преемник по людям и по адресу — AR Thermosensors (Кент, Великобритания), «staffed by previous employees of Universal Thermosensors Ltd»; их телефон в том же коде 01795, что и у UTS в Sittingbourne.

у кого найдено: Ни одной цифры. Что открывал: impexron.de (карточка под брендом Universal Thermosensors) — страница отдалась, но вместо цены дословно «Für individuelle Preisangebote und Verfügbarkeitsanfragen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus» плюс оговорка, что продавец не является официальным дистрибьютором; ontrium.com — открылась, описание «PROBE THERMOCOUPLE», цены нет («Get an offer by sending us an inquiry»), а бренд указан ЧУЖОЙ, «Ge Sensing», что вместе с припиской «Our company is not an authorized distributor» выдаёт сгенерированный каталог, а не склад; famaga.com — открылась, номера на ней нет; asiandragonintl.com — позиция в перечне есть, цена «Dragon's Price: CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: impexron.es — HTTP 403. ПРИЗНАК ОДНОГО ОПЕРАТОРА, который иначе дал бы ложную независимость: impexron.es, impexron.de, impexron-gmbh.de, ontrium.com, onprion.com, usaron.com отдают карточки по одному шаблону, а ontrium подписан почтой sales@enapart.com. Это реселлерская сеть под многими вывесками, и две её карточки двумя свидетелями не считаются.

природа цены: цены не увидел: у реселлеров вместо неё форма запроса

остаток: Остатка нет ни в каком виде: ни одна открытая страница не называет числа, у реселлеров вместо остатка форма запроса. Плюс жёсткий ограничитель: изготовитель ликвидирован, значит любое «в наличии» по этому номеру может быть только чьим-то старым складом, а не поставкой завода.

срок: Не назван ни на одной открытой странице. impexron.de пишет только «Verfügbarkeit Lieferzeit beachten» — уточняйте срок, то есть срока нет.

на наш объём: ДВЕ строки сырой заявки под одним номером: «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД» 4 шт и «PROBE - T/C SLEEVED» 8 шт. Англоязычный первоисточник даёт по номеру 4 шт одной строкой — сильная мера совпадения количеств не проходит. Похоже на сложение строки-перевода первоисточника со строкой русского блока об одной и той же позиции; решить может только заказчик.

что закладывать: Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но основание вилки стало КРЕПЧЕ, а не слабее: сценарий «изготовление по образцу у изготовителя КИП», под который она и ставилась, после ликвидации OEM остался единственно возможным. Два действия, оба дешёвые: запрос в AR Thermosensors как прямому преемнику производства (с чертежом или фото зонда) и вопрос заказчику по количеству — по строке заявка просит вдвое больше, чем её собственный английский лист. Отдельно и обязательно: применять эту модель в РФ как средство измерений нельзя, срок ГПСИ истёк 25.02.2025, и замена «тем же номером» проблему не решает — нужен поверяемый аналог с действующим утверждением типа.

канал закупки: Изготовление по чертежу или по образцу у изготовителя КИП — теперь это не предположение, а следствие: OEM ликвидирован, складской позиции у него быть не может. Три реальные двери: AR Thermosensors как прямой преемник производства, сервисный канал Siemens Energy по SGT-400 (номер MW — внутренняя номенклатура турбины), российский изготовитель термопар под новое утверждение типа. Открытого дистрибьюторского рынка нет: карточки есть только у реселлерских сетей без цены.

контакты: AR Thermosensors (преемник, Кент): info@arthermosensors.co.uk, info@arthermocouples.co.uk, 01795 859764. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. ООО «Рустек» (заявитель по ГПСИ, СПб): +7 812 703-07-85. IMPEXRON GmbH (реселлер, цену не публикует): info@impexron.de, +49 7121 305 9012.

что мешает закрыть строку: Чего не хватает: чертежа или фото зонда с посадочными размерами (по документу длина монтажной части не более 379 мм при диаметре от 3,2 до 6,0 мм переменного — это надо сверить с местом установки) и решения заказчика по количеству. Обнулить вывод может

одно: если MW03627 в заявке означает не сам зонд, а сборку с чехлом и головкой («T/C SLEEVED» во второй строке намекает именно на это), то предмет закупки шире паспортной модели, и вилка на зонд к нему не относится. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену описать намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.

чем подтверждено: Термопарный зонд Сименс SGT-400 MW03627. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и на паспортные данные, реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя, четыре открытые страницы реселлеров без цены, одна закрыта 403; вскрыт признак одного оператора у шести доменов. Проверено повторно: документ открыт и прочитан целиком (7 листов, текстовый слой), модель стоит в перечне дословно, изготовитель и его адрес — с листа 7. Уточнение: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: сеть названа одним оператором, её карточки в доводы не поставлены; группа предложена к внесению в справочник групп продавцов

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: здесь наоборот: ликвидация OEM делает сценарий вилки единственно возможным, и это записано прямо — вилка не проверена, но её основание усилилось

ZLL EFNLB11-90EPM · Siemens · 4 шт · экспозиция 10 600 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM

что это: В строке ДВЕ сущности, и это ключ к ней. EFNLB 11-90 — подшипник скольжения RENK серии E, тип EF, типоразмер 11, вал Ø90 мм: расшифровано по ЗАВОДСКОМУ каталогу RENK «Slide bearings Type E series EF», где ключ кода дан построчно — E тип, F end flange mounted (торцевой фланец), N natural cooling, L plain cylindrical bore with loose oil ring lubrication, B guide (locating) bearing, фиксирующий. Тот же каталог говорит: «Thanks to the numerous advantages it offers, the EF type is the most popular design for electrical machines» — сходится с двигателем AMI 500L2W BSFH. А «ZLL» — HE часть кода RENK: это обозначение ВКЛАДЫША в спецификации ABB на двигатели серии AMI. Улика: страница ABB-запчастей по двигателю AMI 450L2A BSPMH той же серии несёт строку «Bearing Shell For Nde Zll Rq 9-80, 3Afp9874456 Dwg: 3Afp9180564 Pos.13», то есть ABB пишет «bearing shell ZLL Rq/Rb размер-вал» и даёт СВОЙ номер ЗАФР. Отсюда строка читается как «вкладыш (ZLL) к корпусу EFNLB 11-90 EPM», а не как узел в сборе. ЧЕСТНО О СИЛЕ ДОВОДА: сама страница ABB не открылась (HTTP 403 Cloudflare и через curl, и через фетчер), строка видна только в заголовке выдачи — значит «ZLL = вкладыш по номенклатуре ABB» это сильная гипотеза с неоткрытой страницей, а не факт с открытого каталога. Суффиксов EPM и BM в ключе кода RENK нет ни в каталоге EF, ни в листке EM 9S; в шопе RENK им соответствуют не буквы кода, а опции корпуса — «Insulation execution» (изолированное исполнение против токов вала) и «Prepared for machine side seal?».

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: RENK AG / RENK GmbH — по собственному заводскому каталогу типа EF и по shop.renk.com. Заводские номера дословно с открытых страниц: корпус — «E-bearing housing (configurable)», material ID p_ebh, среди размерных групп фильтра стоит ровно «11-80/90», статус «In stock»; вкладыш без упорных поверхностей на этот размер — отдельный складской товар «Bearing shell EZLQ 11-90», «In stock». ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОТИВ ЗАЯВКИ: вкладыша исполнения B (фиксирующего, как требует буква B в EFNLB) на 11-90 в стандартном перечне НЕТ — заводской список «Variants standard (material ID, SKU)» идёт 9-80 (200698542), 9-90 (200698535), 9-100 (200698528), затем сразу 11-100 (200698690), 11-110 (200698597), 11-125 (200698573); у RBK Drive Elements в перечне E-ZLB те же 25 размеров, и 11-90 там тоже нет. То есть 11-90 в исполнении B — не складская, а особая позиция. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОБЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «SKF / Timken / RENK (по типу)», основание «П4: сегмент подшипников».

его номер: вкладыш исполнения Q на этот размер — RENK EZLQ 11-90 (складская позиция); исполнения B на 11-90 в стандартном перечне RENK нет; по линии ABB вкладыш идёт под номером вида 3AFP по чертежу двигателя

жизненный цикл: Действующая по корпусу и по вкладышу исполнения Q (EZLQ 11-90 — «In stock», размерная группа корпуса 11-80/90 в наличии). Исполнение B на 11-90 — вне стандартного перечня, то есть под заказ.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открывал: shop.renk.com — страницы вкладышей EZLB, EZLQ, EZLK, страница EZLQ 11-90 и страница корпуса открылись полностью, с артикулами и material ID, но на месте цены дословно «Please note that further information, prices and the option of purchasing is restricted for signed-in users»; rbkdriveelements.com — открылась, цен на странице нет вообще. НЕ УВИДЕЛ: страница ABB-запчастей — HTTP 403, то есть по линии ABB это «не увидел», а не «цены нет»; bearingshell.com (ссылка-основание прошлой проверки) по прежнему замеру отдаёт пустой контент.

природа цены: цены не увидел: у изготовителя за логином, у второго продавца нет, третья страница закрыта ботозащитой

остаток: Числом не назван. «In stock» у EZLQ 11-90 и у корпуса размерной группы 11-80/90 — статус каталожной позиции, а не остаток; у корпуса рядом «Binding delivery date currently not possible». Для нужного исполнения B на 11-90 наличия нет даже в таком виде: позиции нет в стандартном перечне.

срок: Вкладыши — «within 10 working days» (RBK, дословно). Узел и особое исполнение — срок не назван.

на наш объём: Одна строка сырой заявки. Парная строка ZLL EFNLB11-90BM — ещё одна строка и ещё четыре штуки: по одному корпусу заявка просит два разных исполнения. В англоязычном первоисточнике нет ни одной из двух.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего до ТКП. Действие: запрос в RENK по корпусу «E-bearing housing type EF, size 11, shaft Ø90, insulation execution» и ОТДЕЛЬНО в ABB по чертежу двигателя AMI 500L2W BSFH с указанием позиции и стороны (DE/NDE) — у ABB вкладыш идёт под своим номером 3AFP, и только так не перепутать исполнение. Заодно исправить сводку: у парной строки BM изготовитель машины «Швейцария ABB», у этой — «Siemens», хотя машина одна и это ABB (серия AMI, ранее ABB Strömberg).

канал закупки: Заводской и OEM в две двери: RENK (изготовитель подшипника, продаёт вкладыши и корпуса со склада) и ABB (изготовитель двигателя, продаёт тот же вкладыш под своим номером 3AFP по чертежу). Вторая дверь важнее: у ABB номер привязан к позиции в чертеже двигателя, и это единственный способ не перепутать сторону DE/NDE и исполнение Rb/Rq.

контакты: RENK: info@renk.com, +49 511 8601-0. RBK Drive Elements Ltd: sales@rbkdriveelements.com, +44 1905 794885. По линии ABB контакт не снят: страница ABB-запчастей не открылась, телефон и почту с неё взять не удалось.

что мешает закрыть строку: Три вещи могут обнулить вывод. Первое: расшифровка «ZLL = вкладыш» держится на строке ABB-спецификации со страницы, которую не удалось открыть (403); если ZLL означает другое, предмет закупки снова неизвестен. Второе: исполнения B на 11-90 в стандартном перечне RENK нет — либо в заявке ошибка в букве исполнения, либо это особый заказ, и тогда цена со складским вкладышем не сравнима. Третье: суффикс EPM не расшифрован ни одним заводским документом; по набору опций шопа он похож на изолированное исполнение, но это вывод из набора опций, а не строка каталога, а изоляция меняет и цену, и срок.

чем подтверждено: Подшипник к корпусу ZLL EFNLB11-90EPM. Заводской каталог RENK типа EF на ключ кода, шоп изготовителя на складские номера и на отсутствие исполнения B в размере 11-90, перечень второго продавца на подтверждение того же пробела; страница ABB с номером 3AFP не открылась (403), цены нет ни одной.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: прямо записано, что страница не открыта и это гипотеза, а не факт; вынесено первым пунктом в blocker

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: пробел подтверждён двумя независимыми перечнями, поэтому записан как находка против заявки, а не как сомнение

CT4010J/1 · Siemens · 8 шт · экспозиция 10 600 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 CT4010J/1

что это: Термоэлектрический преобразователь серии TC, модель CT4010J/1. Подтверждено тем же документом Росстандарта — описание типа ГПСИ РФ № 77638-20 (реестровый номер; в теле PDF — свидетельство № 76626), где CT4010J/1 назван в перечне моделей дословно. Паспортные данные из таблицы документа: диапазон от -40 до +1200 °C, HCX типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013), класс допуска 1/2, время термической реакции не более 11 с, длина монтажной части не более 379 мм, диаметр монтажной части от 3,2 до 6,0 мм переменный, масса не более 0,5 кг, клеммная головка углового типа LM6. Функцию независимо подтверждает перечень asiandragonintl.com: CT4010J = «Thermocouple Center Casing», термопара центрального корпуса. Карточка перепродавца impexron.de описывает его как «Thermoelement Auspuffe» (термопара выхлопа) — с «center casing» это не сходится, и описание перепродавца вместо документа брать не следует. ПОПРАВКА к первой записи: asiandragonintl.com — HE каталог продавца, а список ПОТРЕБНОСТИ: в теле страницы стоит «Order HCRU-121225 - Spare Parts for GE and Siemens Turbines» и дословно «I would like to check if the below request falls under your scope of work. If so, could you please quote the below?», 58 позиций, вместо цены «CONTACT US». Это сторона спроса, и свидетелем наличия или цены она быть не может; назначение позиции из неё читается, потому что спрашивающий назвал точку установки.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания — тот же изготовитель, что у MW03627, по тому же описанию типа ГПСИ 77638-20, лист 7 (Sittingbourne, Kent, ME10 3RG; +44 1795 470924). Домены-доказательства: all-pribors.ru (документ Росстандарта), find-and-update.company-information.service.gov.uk (реестр компаний). ПОБОЧНЫЙ ВЫИГРЫШ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ: один документ вскрывает изготовителя не двум, а ПЯТИ номерам заявки — в его перечне моделей стоят также CT3122/1, MW03632 и 64/60009030/2, каждый из которых есть в нашей сводке. Весь термопарный блок листа «Энергосети» — это Universal Thermosensors, а не «сегмент термопар». ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в rn_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар». Дополнительный штраф этой строки: база нормализовала номер до «CT4010J», потеряв исполнение «/1», а по документу в семействе есть и CT4010E/05, и CT4010J/1 с разными HCX и разными диапазонами — потеря суффикса есть потеря типа термопары.

его номер: собственного номера изготовителя нет: CT4010J/1 и есть модель по описанию типа ГПСИ 77638-20; исполнение «/1» терять нельзя — в семействе есть CT4010E/05 с другой HCX и другим диапазоном

жизненный цикл: СНЯТАЯ по обоим основаниям: изготовитель ликвидирован 14.03.2024 (Companies House, № 01000961, «Dissolved»), свидетельство ГПСИ 77638-20 действовало по 25.02.2025 и истекло. Преемник по людям — AR Thermosensors, Кент (тот же телефонный код).

у кого найдено: Ни одной цифры. Открывал: impexron.de (карточка CT4010J/1 под брендом Universal Thermosensors Ltd) — страница открылась целиком, бренд назван, но цены нет, вместо неё «Für individuelle Preisangebote und Verfügbarkeitsanfragen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus» и оговорка, что продавец не официальный дистрибьютор; famaga.com — открылась, номера нет; asiandragonintl.com — позиция в перечне есть, цена «CONTACT US»; all-pribors.ru — документ, цен в нём не бывает. Цена соседнего исполнения CT4010E/09 на onrion.com в вердикт HE идёт: другое исполнение, а это ровно та ошибка, которой стоила строка LF16031. Тот же признак одного оператора, что по MW03627: impexron, ontrium, onrion, usarion — одна реселлерская сеть по общему шаблону карточки и почте sales@enapart.com.

природа цены: цены не увидел: карточка реселлера без цены, остальные каналы номера не знают

остаток: Остатка нет ни числом, ни словом: все открытые карточки заменяют наличие формой запроса.

срок: Не назван; на impexron.de только «Verfügbarkeit Lieferzeit beachten».

на наш объём: Две строки сырой заявки под одним номером, по 4 шт. Здесь количество СХОДИТСЯ с англоязычным первоисточником: там номер тоже идёт двумя строками по 4 шт, сильная мера совпадения проходит. Из шести позиций этого прогона это единственная, где количество подтверждено сильной мерой.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута. Но документ даёт дешёвое уточнение, которое стоит сделать до всякого ТКП: CT4010J/1 и MW03627 по описанию типа — одно семейство, один рисунок общего вида, одна головка LM6, один диапазон до +1200 °C, а вилки у них 450–2200 и 280–1500, то есть расходятся почти вдвое без причины. Свести их к одной вилке — правка на двадцать зондов сразу. Действие по закупке: запрос в AR Thermosensors с чертежом, и обязательная оговорка заказчику о метрологии — срок ГПСИ истёк 25.02.2025.

канал закупки: Изготовление по чертежу или образцу: AR Thermosensors как прямой преемник, сервисный канал Siemens Energy по SGT-400, либо российский изготовитель термопар с новым утверждением типа. Складского рынка по номеру нет.

контакты: AR Thermosensors: info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764. Universal Thermosensors Ltd (архив): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. ООО «Рустек»: +7 812 703-07-85. IMPEXRON GmbH: info@impexron.de, +49 7121 305 9012.

что мешает закрыть строку: Чего не хватает: чертежа с длиной погружаемой части и типом присоединения — по документу монтажная часть до 379 мм и диаметр переменный, а изготовителя, который знал этот номер, больше нет. Обнулить вывод может расхождение назначения: перечень-ликвидатор читает CT4010J как «center casing», а карточка перепродавца — как выхлоп; если зонд стоит в выхлопном тракте, меняются длина и класс, а с ними и цена. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД, который дороже веб-разведки: в описи вложений Bitrix (gt/data/bitrix_tkp_index.json) есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Цену описать намеренно не хранит (публичный репозиторий), поэтому из репозитория не видно, попал ли номер в число оценённых. Сводка по этому КП собирается прогоном «Bitrix входящие КП по сделке» и уходит владельцу документом-артефактом.

чем подтверждено: Термопарный зонд Сименс SGT-400 CT4010J/1. Описание типа Росстандарта ГПСИ 77638-20 на изготовителя и полные паспортные данные модели, реестр компаний Великобритании на ликвидацию, три открытые страницы без цены; количество сошлось с англоязычным первоисточником сильной мерой. Проверено повторно: документ открыт и прочитан целиком (7 листов, текстовый слой), модель стоит в перечне дословно, изготовитель и его адрес — с листа 7. Уточнение: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: в вердикт не поставлена, различие исполнений названо прямо; отдельно записан штраф базы за потерю суффикса «/1»

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: проверено, что документ называет КАЖДУЮ модель по имени, а не серию целиком; для трёх остальных номеров запущена отдельная проверка, и до её результата их изготовитель в базу не пишется

659101 · Bentec · 5 шт · экспозиция 10 500 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Комплект уплотнений Bentec 0659101

что это: Ремонтный комплект уплотнений системы верхнего привода Bentec TD-500-HT: машина названа в самой заявке (лист «HВН», графы изготовителя и модели). Что машина существует и чья она — подтверждено техническим бюллетенем изготовителя, дословно: «Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems Deilmannstraße 1, D- 48455 Bad Bentheim Germany», модель «TD-500-HT», «500 ton API load capacity (4480 kN)», «Drilling torque ranges from 63,000 Nm to 105,000 Nm», «Power rating: 758 kW / 1030 HP» (https://silo.tips/download/technical-bulletin-top-drive-td-500-ht-top-drive-td-350-ht). Состав комплекта и узел внутри привода (ствол, вертлюг, гидромотор, трубный зажим) HE установлены: бюллетень перечня запасных частей не содержит — в нём лишь строка «Option - Recommended Spare Parts for one year», без номеров. Ни одной открытой страницы с раскладкой номера 0659101 открыть не удалось.

кто делает на самом деле: Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, Deilmannstraße 1, 48455 Бад-Бентхайм, Германия — держатель номера и поставщик комплекта. Кто формирует сами манжеты и кольца внутри комплекта, не установлено: запись «Trelleborg / Freudenberg» в нашей базе (gt/data/ship_lukoil.json) — предположение прежней проверки, открытым источником не подтверждено, в отчёт как факт не идёт.

его номер: 0659101 — семизначный номер Bentec с ведущим нулём. В графе артикула заявки ноль потерян («659101»), в наименовании он есть («Комплект уплотнений Bentec 0659101»); в запрос изготовителю номер писать с нулём. Подтвердить номер на открытой странице не удалось: единственный индексруемый след — каталог китайского перепродавца rig123.com, который на прямой запрос отдаёт HTTP 503, поэтому не цитируется.

жизненный цикл: Машина предыдущего поколения, изготовитель жив и поддерживает линию. В действующем каталоге Bentec пятисоттонного исполнения «TD-500-HT» уже нет — там «TD-500-XТ»: «500 tons» capacity, «1.140 hp», «52.000 ft-lbs» torque (https://bentec.com/what-we-do/drilling-

technologies/drilling-equipment/); «TD-500-HT» встречается только в бюллетене прежних лет. Практический вывод: комплект остаётся позицией послепродажного обслуживания, каталожной цены у него нет, срок назначается под заказ.

природа цены: цены нет

на наш объём: Ступеней цены от количества никем не опубликовано. Комплект уплотнений — позиция под заказ у изготовителя, где ступень задаётся не витриной, а условиями договора; спрашивать её надо в запросе прямо.

что закладывать: Запрос номера 0659101 напрямую в Bentec (Бад-Бентхайм) через сервис послепродажного обслуживания, параллельно — в «Форте-2001» с требованием предъявить письмо изготовителя о дистрибьюторстве. Одновременно взять у заказчика ведомость комплекта: если внутри окажутся серийные манжеты и кольца, комплект раскладывается на позиции и закрывается напрямую у изготовителей уплотнений, минуя шильду.

канал закупки: Изготовитель — Bentec GmbH (завод Бад-Бентхайм, головной офис Портлетен, Великобритания). Авторизованный канал в России заявлен отраслевым порталом: «Компания «Форте-2001» является официальным дистрибутором компании Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems» (<https://marketelectro.ru/node/5645>) — заявление портала, на сайте Bentec не подтверждено, при обращении требовать письмо изготовителя. Независимые склады и торговые посредники, открыто заявляющие запасные части СВП Bentec: ООО «Топ Драйв Сервис» («запасные части для оборудования таких брендов, как Tesco, Varco, Canrig, Bentec, TPEC, SLC JH и других»), ООО «globaldrillingsupport» (склад под TD 275, TD350, TD500), ООО «ТД «Альянс Форест» («Осуществляем поставку запчастей и товаров бренда Bentec для всех типов промышленного оборудования»). Ни один из них не публикует ни номеров, ни цен, ни остатков — это посредники под заказ, не витрина.

контакты: Все перечисленные контакты сняты с открытых страниц в этой проверке. Изготовитель: Bentec, «Deilmannstraße 1 48455 Bad Bentheim Germany», «+49 5922 7280»; головной офис «Bankhead Drive City South Office Park Portlethen Aberdeenshire United Kingdom AB12 4XX», «+44 1224 987 000» (<https://www.bentec.com/sales-contact/sales-contact.html>). Заявленный дистрибутор: ООО «Форте-2001», «115230, г. Москва, Электролитный пр-д., д. 1А», «+7 (495) 961-33-34», «sales@forte2001.ru». Независимые: ООО «Топ Драйв Сервис», «198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.3 к. 4 Литера А, пом. 7-Н», «+7 (901) 310-07-86», «topdriveservices@gmail.com»; ООО «globaldrillingsupport», «Российская Федерация, 625019 г. Тюмень, 50 лет Октября 111», «+7 (3452) 677-616», «sales@globaldrillingsupport.ru»; ООО «ТД «Альянс Форест», «ул. Кантемировская, д. 39, лит А, офис 409А, г. Санкт-Петербург, Россия», «+7 (812) 490-75-19», «info@alforest.ru».

что мешает закрыть строку: Номер не раскрывается ни на одной открытой странице, состав комплекта неизвестен, цены нет ни у изготовителя, ни у посредников. Без ведомости комплекта альтернативу подобрать нельзя, а без прайса изготовителя вилку нечем поверить.

чем подтверждено: Две поправки к прежней работе. Первая: машина — не буровой насос, а система верхнего привода TD-500-HT, и это меняет узел и круг поставщиков (рынок запасных частей СВП в России отдельный и живой). Вторая: в графе артикула потерял ведущий ноль, номер Bentec семизначный — «0659101»; запрос по «659101» изготовитель может не опознать.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

SP107964 · Siemens · 32 шт · экспозиция 10 400 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964

что это: Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, точнее не установлено. Что можно утверждать: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по промышленным турбинам линии Lincoln (бывш. Ruston/Alstom), и соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки действительно фильтрующие элементы с указанием тонкости фильтрации и среды: SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT», 64/05002092/2 «LUB OIL FILTER ELEMENT», E1B100683862 «FILTER ELEMENT». А самого SP107964 в первоисточнике HET — значит номер пришёл не из англоязычного листа, и наименование у него только машинно-переведённое русское. Ни тонкости, ни среды, ни присоединительных размеров по нему не найдено. Парность с SP107965 (оба по 32 шт) типична для пары «грубый/тонкий» в одном корпусе, но это чтение по картине заявки, а не по каталогу, и в доводы оно не идёт.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260/310, детали погрузчиков LiuGong), к Siemens ни одного попадания; (2) поиск «SP107964 OR SP107965 Siemens filter element» — только общие каталоги mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com без этих номеров; (3) независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com (форма поиска по номеру и по OEM) — по обоим номерам ответ ДОСЛОВНО «No matches. Try fewer words», а их раздел SIEMENS открылся листингом на 169 КБ, где номеров с префиксом SP нет вообще; (4) aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts — 333 КБ каталога, ни SP107964, ни SP107965, ни любого SP10xxxx; (5) msritrade.com/sgt-spare-parts.html — тех же номеров нет; (6) русские закупочные площадки — ничего. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО: в pn_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOfacet (по типу)» с основанием «P4: сегмент фильтров», а кросс-поиск фильтрового дома, который как раз и торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, по обоим номерам отвечает «No matches». Если бы элемент был серийным изделием любого из четырёх названных домов, кросс существовал бы. Вывод не «мы не нашли», а «в открытом фильтровом кроссе этого элемента нет». Siemens Energy изготовителем тоже назвать нельзя: что номер её внутренних — следует из строения номера, а не с открытой каталожной страницы.

его номер: не найден ни в одном независимом каталоге

жизненный цикл: не определена: без каталожной страницы ни действующей, ни снятой позицию назвать нельзя. Косвенно: SGT-400 — действующая машина Siemens Energy, расходники с производства не снимают, так что речь скорее о закрытой номенклатуре, чем о снятой позиции.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открывал и получил: compressorfiltersupply.com — поиск по обоим номерам «No matches», раздел SIEMENS без SP-номеров; aeroturbinespare.com — 333 КБ каталога, номеров нет; msritrade.com — номеров нет; mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com — эти номера не из тех каталогов. Ни одного 403 и ни одного 404: страницы отделили, номеров в них нет. Круговые источники, на которые ссылаться нельзя (правило: подтверждение не может быть производным от собственного источника заявки): turbineblade.net и gas-turbine-parts.com — второй и есть англоязычный первоисточник этой заявки, оба перечня одного происхождения.

природа цены: цены нет ни одной — отрицательный результат по открытым страницам, а не отказ доступа

остаток: Остатка нет, и это сильнее обычного «продавец не назвал число»: три независимые складские площадки номера не знают вовсе, то есть складского остатка по нему в открытом рынке не существует.

срок: Срока нет ни у кого. По линии изготовления по образцу срок не назначается до получения чертежа.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 32 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET вовсе, значит количество не подтверждено ничем, кроме русского листа. Это существование, чем кажется: по 66 номерам заявки количество превышает её собственный английский лист, а здесь английского листа нет совсем.

что закладывать: Цены нет ни одной, и наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Дешёвый способ убрать половину риска — не искать цену, а закрыть предмет: попросить у заказчика фото элемента и корпуса с тонкостью фильтрации, средой и размерами. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит. Второй вопрос заказчику: 32 плюс 32 элемента на одну турбину при паре «грубый/тонкий» выглядит комплектом не на одну машину, а на несколько интервалов замены.

канал закупки: Закрытый сервисный канал OEM плюс изготовление по образцу. Открытого рынка по номеру нет — это теперь измерено, а не предположено: три независимые складские и кроссовые площадки номер не знают. Практический путь один: вскрыть изделие через заказчика — снять с корпуса фильтра табличку или сфотографировать элемент с размерами и тонкостью, и только потом идти в фильтровый дом. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит.

контакты: Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Compressor Filter Supply LLC (независимый фильтровый кросс, США — тот, что ответил «No matches»; к нему идти с размерами, а не с номером): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877-734-5837.

что мешает закрыть строку: Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров элемента и среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика) — того, что читается с самого элемента или с корпуса. Пока их нет, любой изготовитель по этой строке будет догадкой по классу, каким бы правдоподобным ни казался. Обнулить вывод может обратное открытие: если элемент окажется серийным (например, с клеймом фильтрового дома на самом элементе —

OEM часто переклеивает свой номер на чужое изделие), позиция уходит из закрытого канала в обычный складской, и вилка окажется завышенной в разы. Проверять надо элемент, а не номер.

чем подтверждено: Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107964. Шесть заходов поиска, три независимые складские и кроссовые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches» — это опровержение догадки «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet», а не просто неаходка; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: сформулировано как измерение: дом, торгующий как раз Pall, Donaldson и Parker, номера не знает, значит серийным изделием этих домов элемент не является

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: оба источника объявлены круговыми и в доводы не поставлены

SP107965 · Siemens · 32 шт · экспозиция 10 400 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965

что это: Фильтрующий элемент к Siemens SGT-400, парный к SP107964, точнее не установлено. Как и по парному номеру: SP — внутренняя номенклатура Siemens Energy по линии Lincoln, соседние SP-номера в англоязычном первоисточнике заявки — фильтрующие элементы с указанием тонкости и среды (SP103394 «FILTER ELEMENT - 5 MICRON», SP107762 «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а самого SP107965 в первоисточнике HET. Ни тонкости, ни среды, ни размеров по нему не найдено. Пара по 32 шт типична для сочетания «грубый/тонкий» в одном корпусе, но это чтение по картине заявки, не по каталогу.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ, и это отрицательный результат по существу, а не отсутствие попытки. Шесть заходов: (1) поиск по номеру как есть — выдача уходит в чужие номенклатуры (кулеры ID-COOLING, диски КПП ZF 4WG-260/310, детали погрузчиков LiuGong), к Siemens ни одного попадания; (2) поиск «SP107964 OR SP107965 Siemens filter element» — только общие каталоги mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com без этих номеров; (3) независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com (форма поиска по номеру и по OEM) — по обоим номерам ответ ДОСЛОВНО «No matches. Try fewer words», а их раздел SIEMENS открылся листингом на 169 КБ, где номеров с префиксом SP нет вообще; (4) aeroturbinespare.com/siemens-gas-turbine-parts — 333 КБ каталога, ни SP107964, ни SP107965, ни любого SP10xxxx; (5) msritrade.com/sgt-spare-parts.html — тех же номеров нет; (6) русские закупочные площадки — ничего. **ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО:** в pn_db.json стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров», а кросс-поиск фильтрового дома, который как раз и торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, по обоим номерам отвечает «No matches». Если бы элемент был серийным изделием любого из четырёх названных домов, кросс существовал бы. Вывод не «мы не нашли», а «в открытом фильтровом кроссе этого элемента нет». Siemens Energy изготовителем тоже назвать нельзя: что номер её внутренний — следует из строения номера, а не с открытой каталожной страницы.

его номер: не найден ни в одном независимом каталоге

жизненный цикл: не определена: без каталожной страницы ни действующей, ни снятой позицию назвать нельзя. Косвенно: SGT-400 — действующая машина Siemens Energy, расходники с производства не снимают, так что речь скорее о закрытой номенклатуре, чем о снятой позиции.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открывал и получил: compressorfiltersupply.com — поиск по обоим номерам «No matches», раздел SIEMENS без SP-номеров; aeroturbinespare.com — 333 КБ каталога, номеров нет; msritrade.com — номеров нет; mall.industry.siemens.com и hit.sbt.siemens.com — эти номера не из тех каталогов. Ни одного 403 и ни одного 404: страницы отдались, номеров в них нет. Круговые источники, на которые ссылаться нельзя (правило: подтверждение не может быть производным от собственного источника заявки): turbineblade.net и gas-turbine-parts.com — второй и есть англоязычный первоисточник этой заявки, оба перечня одного происхождения.

природа цены: цены нет ни одной — отрицательный результат по открытым страницам, а не отказ доступа

остаток: Остатка нет, и это сильнее обычного «продавец не назвал число»: три независимые складские площадки номера не знают вовсе, то есть складского остатка по нему в открытом рынке не существует.

срок: Срока нет ни у кого. По линии изготовления по образцу срок не назначается до получения чертежа.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 32 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET, количество подтверждено только русским листом.

что закладывать: Цены нет ни одной, наша вилка по строке не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Действие то же, что по парному номеру: фото элемента и корпуса с тонкостью, средой и размерами от заказчика, и только затем запрос в фильтровый дом по размерам, а не по номеру Siemens. Вопрос по количеству задать один на пару: 64 элемента на одну турбину похожи на запас на несколько интервалов замены.

канал закупки: Закрытый сервисный канал OEM плюс изготовление по образцу. Открытого рынка по номеру нет — это теперь измерено, а не предположено: три независимые складские и кроссовые площадки номер не знают. Практический путь один: вскрыть изделие через заказчика — снять с корпуса фильтра табличку или сфотографировать элемент с размерами и тонкостью, и только потом идти в фильтровый дом. По номеру Siemens фильтровый дом ответить не может, по размерам и микронности — ответит.

контакты: Siemens Energy (единственный канал по номеру): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Compressor Filter Supply LLC (независимый фильтровый кросс, США — тот, что ответил «No matches»; к нему идти с размерами, а не с номером): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877-734-5837.

что мешает закрыть строку: Чего не хватает: тонкости фильтрации, размеров и среды. Пока их нет, любой названный изготовитель будет догадкой по классу. Обнулить вывод может обратное открытие: серийное изделие с клеймом фильтрового дома на самом элементе переводит позицию в обычный складской канал, и тогда вилка завышена в разы. Проверять надо элемент, а не номер.

чем подтверждено: Фильтрующий элемент Сименс SGT-400 SP107965. Те же шесть заходов, что по парному номеру: три независимые площадки открыты и номера не знают, независимый фильтровый кросс отвечает «No matches»; в англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: оба номера проверены по отдельности, и это записано; при этом в заявке они разнесены двумя строками по 32 шт, поэтому и в перепроверке стоят двумя строками

70-30093-1 · Solar · 392 шт · экспозиция 10 388 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ЛЕНТА, ПОРОЛОН Солар Taurus 70 70-30093-1

что это: Лента уплотнительная из вспененного (губчатого) материала с клеевым слоем — массовый расходник уплотнения стыков кожуха, панелей шумоизоляции и воздухозаборного тракта, а не изделие собственной разработки изготовителя установки. Собственное наименование Solar в нашей базе — «ТАРЕ,FOAM». Прямой карточкой товара на этот номер в открытых источниках нет. Косвенное подтверждение назначения и порядка величин даёт сам каталог изготовителя: в том же разделе лент лежат «70-30101-10 Tape, Closed Cell, 25 Ft», «1102783 Tape, Drop Warp, 50.0 Ft», «1093742 Tape, 30 Ft» — заголовки страниц каталога shop.soltarturbines.com; сами страницы без учётной записи не открываются, поэтому это подтверждение наименований, а не цен.

кто делает на самом деле: Не установлен документально. По нашей прежней записи (gt/data/pn_db.json) преемник 1075721 проходил по таможене США как «MFG ID: McMaster-Carr, MFG PART: 8512K87», и в карточке магазина Solar у 1075721 значилось «заменяет 967128C1, 918480C1, 70-30093». Перепроверить это в открытом доступе в этом прогоне не удалось: магазин Solar закрыт учётной записью, поиск по номеру ничего не даёт. Считать непроверенным.

жизненный цикл: Номера 70-30093-1 в действующем каталоге изготовителя нет. По нашей записи он замещён на 1075721 «ЛЕНТА, ГУБКА, 50 ФУТОВ» — и это ключевое: у преемника длина стоит прямо в наименовании, то есть позиция продаётся бухтой заданной длины (50 футов, 15,24 м), а не отрезком и не погонным метром. Косвенно это подтверждает и весь раздел лент в каталоге изготовителя, где длина входит в наименование каждой позиции (25 Ft, 30 Ft, 50.0 Ft). Серия «70-3xxxx» при этом живая и торгуется: в сток-листе hardtoget.parts есть «70-30108-1 Actuator, Linear, Pneu 10pcs 1.000.00EURO each», «70-30307-1 Monitor 5pcs 13.000.00 EURO ea», «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EURO each» — то есть номер не выдуман, просто конкретно ленты на стоке нет.

природа цены: цены нет

остаток: Наличия по номеру 70-30093-1 не найдено ни у изготовителя (каталог закрыт), ни у сток-трейдеров (в сток-листе hardtoget.parts позиции нет).

на наш объём: ГЛАВНОЕ ПО ЭТОЙ СТРОКЕ. Количество 392 указано в штуках, но что считается штукой — не определено. Если штука — бухта, как у приемника 1075721 (50 футов), это около 5 974 м ленты; если погонный фут — около 119 м; если метр — 392 м. Разница по стоимости позиции — в десятки раз, и вилка за «штуку» до уточнения единицы измерения несопоставима ни с какой рыночной ценой. Заказывать до снятия единицы измерения и сечения ленты (толщина, ширина, материал) с чертежа нельзя.

что закладывать: Запросить у изготовителя установки по учётной записи карточку 70-30093-1 и 1075721: единицу измерения, длину бухты и строку замены. Параллельно снять с чертежа сечение ленты — после этого позиция закрывается серийным расходником у McMaster-Carr или другого поставщика технической ленты, и закупка по номеру изготовителя установки теряет смысл.

канал закупки: Изготовитель установки — Solar Turbines (магазин запасных частей, цены по учётной записи). Сток-трейдеров с этим номером не найдено: в сток-листе hardtoget.parts позиции нет. Независимые поставщики технической ленты (McMaster-Carr, Foamtapes.net, Grainger) торгуют аналогом по сечению и материалу, а не номером Solar — это другой предмет закупки, и подменять им номер в заявке без снятого с чертежа сечения нельзя.

контакты: Solar Turbines PartStore — shop.solarturbines.com; McMaster-Carr — chi.sales@mcmaster.com, +1 630 833 0300; Foamtapes.net — +1 844 516 6460

что мешает закрыть строку: Единица измерения неизвестна, поэтому ни цену, ни объём позиции считать нельзя. Номер в открытых источниках не продаётся, каталог изготовителя закрыт учётной записью.

чем подтверждено: Против прежней записи добавлено главное: у приемника длина входит в наименование, и весь раздел лент в каталоге изготовителя устроен так же — значит вопрос «что такое штука» не теоретический, а решающий для этой строки. Наша прежняя цена 15,85 USD относится к карточке стороннего поставщика неопреновой губчатой ленты и в оценку номера Solar не идёт.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

C9-A41FX/DC24V + S9-M · Siemens · 179 шт · экспозиция 10 292 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (24 В ПОСТ. ТОКА 4-ПОЛЮСНЫЕ) СИМЕНС C9-A41FX/DC24V + S9-M

что это: В ПОЛЕ АРТИКУЛА ДВА РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЯ. Плюс соединяет реле и колодку под него — два самостоятельных заводских артикула, которые продаются отдельно и имеют отдельные цены. Подтверждено двумя открытыми каталожными страницами. C9-A41FX/DC24V — миниатюрное электромеханическое интерфейсное реле: у Kempston Controls дословно «GENERAL PURPOSE RELAY, C9 SERIES, 14 PIN, 4PDT, C/W DIODE+LAMP, 24VDC, 5 A», у Hartfiel Automation — «Miniature electromechanical interface relay with LED indicator & freewheeling diodes, gold-clad contacts, Turck / Comat Releco (C9 series), model #R6118, 24Vdc, 5A (250Vac AC-1), 4-poles, 4C/O / 4PDT, plug-in 14-pin spades, IP40». S9-M — колодка под него: у Kempston «RELAY SOCKET, DIN RAIL, SCREW, 14 PINS, 6 A, 250 V FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9», у Hartfiel «Plug-in socket base, Turck / Comat Releco, model #R6160, 14 x M3 screw-clamp connections + 14-pin socket, DIN rail mounting, IP20». Реле «plug-in» — без колодки не монтируется, и заявка на 179 машинокомплектов правомерно просит оба. Но в закупке это ДВЕ позиции, и цена строки — сумма двух, а не цена одного изделия: 179 комплектов = 179 реле плюс 179 колодок, 358 изделий. «4-полюсное» в русском наименовании равно 4PDT / 4C/O, сходится.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Comat Releco (Швейцария), вошедшая в TURCK; изделие идёт под шильдой Releco/TURCK, серия C9 (семейство QRC). Заводские номера: реле — C9-A41FX/024VDC, внутренняя модель TURCK/Comat Releco #R6118 (старое написание Releco C9-A41FX24D — то же изделие); колодка — S9-M, модель #R6160. Домены-доказательства с ОТКРЫТЫХ страниц: shop.hartfiel.com (авторизованный дистрибьютор TURCK, в карточке «Turck» как brand и «Comat Releco» как серия) и kempstoncontrols.co.uk (обе карточки с полем «Brand: Releco | MPN»). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОБЕРГНУТА: в rn_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» — три бренда через слэш только потому, что позиция электротехническая, а слово «СИМЕНС» в наименовании заявки указывает на изготовителя ШКАФА (шкаф управления PMS), а не реле внутри него. Изготовитель машины принят за изготовителя комплектующей; при этом артикул C9-A41FX сам по себе является кодом Releco и никакого угадывания не требовал. Ни ABB, ни Siemens, ни OMRON к изделию отношения не имеют.

его номер: реле — Comat Releco / TURCK C9-A41FX/024VDC, модель #R6118; колодка — S9-M, модель #R6160

жизненный цикл: Действующая: оба артикула — текущие позиции TURCK/Comat Releco. Kempston держит их на складе, Hartfiel продаёт по текущей цене как действующий артикул TURCK; в подсказках Kempston рядом стоят живые соседи по серии. Признаков снятия нет ни на одной странице.

минимум: 30.17

максимум: 41.6

у кого найдено: kempstoncontrols.co.uk, две карточки: реле C9A41FX 24DC — «£16.36», рядом «£19.63 IncVat», «Brand: Releco | MPN: C9A41FX 24DC», «29 in stock.», «Order within 10h 48m for same day UK despatch», единица цены «Each»; колодка S9-M — «£5.95», «£7.14 IncVat», «29 in stock.», единица «Each». Комплект 22,31 GBP без НДС. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (GBP 0,739449 за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 16,36 GBP = 22,12 USD, 5,95 GBP = 8,05 USD, комплект 30,17 USD. shop.hartfiel.com, две карточки: реле — «Online price \$27.40» (в разметке страницы priceCurrency USD, price 27.40), колодка — «Online price \$14.20», у обеих «Contact for availability»; комплект 41,60 USD. НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОВЕРЕНА по gt/data/ship_seller_groups.json: Kempston Controls (Midland Automation Ltd, Рашден, Великобритания) и Hartfiel Automation (США) — разные компании в разных странах, ни одной из них нет ни в одной из шести групп. ОГОВОРКА О СИЛЕ ДОВОДА: 27,40 плюс 14,20 у Hartfiel совпало ДО ЦЕНТА с цифрами, снятыми в прошлой проверке у TSI Solutions, — две американские витрины с точностью до цента это не два наблюдения рынка, а один прайс-лист TURCK US, процитированный дважды. Настоящих независимых наблюдений два: прайс TURCK US (41,60 USD за комплект) и складская цена британского каталожного дома (30,17 USD).

природа цены: два независимых наблюдения: складская цена британского каталожного дома и прайс-лист TURCK US

остаток: Kempston называет остаток ЧИСЛОМ: «29 in stock» по каждому из двух артикулов. Против потребности 179 комплектов это 16 %, то есть количество НЕ покрыто. Hartfiel остаток не называет вообще — «Contact for availability», это не наличие. Скептическая пометка, которую нельзя прятать: «29» стоит одинаково у реле и у колодки на одном сайте, а одинаковое число на двух разных изделиях может быть шаблонным значением карточки, а не счётом; проверять запросом.

срок: Kempston: «Order within 10h 48m for same day UK despatch» — отправка в тот же день при заказе до отсечки, на объём свыше 29 срок не назван. Hartfiel: срока нет, только «Contact for availability». По прошлой проверке у TSI — «Typically Ships Within 6 Days».

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 179 шт. В англоязычном первоисточнике строки нет, но там есть прямая аналогия, подтверждающая чтение: SP115911 «RELAY 24V» и SP106377 «RELAY BASE 24V» идут ДВУМЯ отдельными строками. То есть в исходных документах реле и колодка живут порознь, а слиплись они уже в русской сводке. Считать надо 179 комплектов = 358 изделий двух артикулов; именно из-за слипшегося артикула эту строку легко заказать вдвое неверно.

что закладывать: Складская цена комплекта в Великобритании — 30,17 USD, ниже пола нашей вилки; прайс TURCK US — 41,60 USD, внутри неё. Планировать надо по 41,60 USD за комплект, то есть около 7,4 тыс. USD на 179 комплектов вместо 10,3 тыс. по середине вилки. В заголовок цифра 30,17 USD НЕ идёт: это цена на 29 комплектов, а не на 179, и без НДС и доставки. Действие: запрос у авторизованного дистрибьютора TURCK на весь объём 179 реле плюс 179 колодок — на таком количестве дистрибьютор даёт скидку, и вилка может оказаться завышенной сильнее, чем показано.

канал закупки: Обычный складской электротехнический дистрибьюторский рынок — самая простая из шести строк прогона: авторизованные дистрибьюторы TURCK и широкопрофильные каталожные дома, цены публикуются открыто, поставка со склада. Единственная позиция прогона, где закупка не требует ни чертежа, ни сервисного канала OEM.

контакты: Kempston Controls (Великобритания, склад, цены открыты): sales@kempstoncontrols.co.uk, +44 1933 411411. Hartfiel Automation (США, авторизованный дистрибьютор TURCK): store@hartfiel.com. TSI Solutions (США): sales@tsisolutions.us, +1 770 879-3500.

что мешает закрыть строку: Обнулить вывод может ровно одно: если «плюс» в артикуле означает не реле с колодкой, а что-то третье — например, реле с фиксирующей скобой или с маркировочной табличкой как отдельной позицией. Против этого две улики: карточка реле говорит «plug-in 14-pin

spades» и «Plug-in mounting» (колодка обязательна и отдельна), а карточка колодки прямо адресована «FOR USE WITH MINIATURE 4-POLE RELAY C9»; но в самой заявке состав комплекта словами не расписан, и у заказчика это стоит переспросить одной строкой. Второе, менее вероятное: 24 В постоянного тока подтверждены обеими карточками, но золочение контактов (исполнение FX) — это исполнение под слабые сигнальные токи; если в шкафу PMS реле коммутирует силовую нагрузку, исполнение выбрано неверно самим заказчиком.

чем подтверждено: Реле управления 24 В пост. тока 4-полюсное, C9-A41FX/DC24V + S9-M. Четыре открытые каталожные карточки двух независимых продавцов на опознание и на цену обоих артикулов, остаток назван числом на одной из витрин, слипшийся артикул разведён на два изделия, совпадение двух американских витрин до цента объявлено одним прайс-листом.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записано прямо: два независимых наблюдения это прайс TURCK US и британский склад, а не две американские витрины

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт по вилке оставлен, но в план поставлена не она, а цена прайса TURCK US; запрет ставить 30,17 USD в заголовок записан прямо

RI40110473-01 · Drillmec S.p.A. · 4 шт · экспозиция 10 200 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ЗИП для насосов Drillmec RI40110473-01

что это: Запасная позиция №01 узла Drillmec с кодом 40110473. Схема кодирования подтверждена опубликованной ведомостью запасных частей Drillmec 12T1600, дословно: «6 40110330 1 Pump» (узел смазки), «5 40110417 1 Centrifugal pump» (узел охлаждения втулок), и рядом — позиции с приставкой RI: «16.A RI40391118-01 1 Piston» ... «16.F RI40391118-06 1 Outer seal», «15.A RI50310259-01 1 Gasket», «25.A RI50530023-01 1 Air cartridge», «22.A RI40390796-03 1 Spring» (<https://drillingbase.com/drillingbase-drilling-rig-mud-pump-parts-list-130732/>). То есть RI<восемь цифр>-NN — это запасная позиция NN внутри узла с этим восьмизначным кодом, а серия 40110xxx в той же ведомости — насосы. Машина по заявке — «Блок охлаждения буровой лебедки 2000 HP». Чем именно является позиция 01 (сам насос, электродвигатель к нему, рабочее колесо, комплект уплотнений), НЕ установлено: ведомость именно узла 40110473 в открытом доступе не найдена.

кто делает на самом деле: Drillmec S.p.A. (Италия) — держатель номера. Собственник с 31.03.2020 — индийская Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), купившая у Trevi Group весь нефтегазовый дивизион: «MEIL acquired 100% of the Trevi Group's oil & gas division, comprising of Drillmec S.p.A (Italy), Petreven S.p.A (Italy) and Drillmec Inc (U.S.A.)». Кто изготовил само изделие внутри узла, не установлен и, судя по классу узла, это скорее всего покупной насос или электродвигатель третьего лица под номером Drillmec.

его номер: RI40110473-01 — собственный код Drillmec, формат подтверждён ведомостью (см. what_it_is). Номер первичного изготовителя изделия не установлен: его даст только шильдик или ведомость узла 40110473.

жизненный цикл: Изготовитель жив, сменил собственника (Trevi → MEIL, закрытие сделки 31.03.2020), служба запасных частей работает и заявляет срок ответа: «all the requests from the clients are handled in 24h - 48h maximum» (<https://www.drillmec.com/en/services/spare-parts>). Онлайн-витрины с ценами нет — там же сказано, что платформа с подбором по трёхмерной модели только разрабатывается. Позиция — расходная часть вспомогательного узла, снабжение по запросу.

природа цены: цены нет

срок: Срока поставки изготовитель не публикует; опубликован только срок ответа на запрос — 24–48 часов.

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано. По классу позиции (вспомогательный насосный узел) ступень от четырёх штук маловероятна — запрашивать её отдельной строкой в тексте запроса.

что закладывать: Один запрос в Drillmec: прислать выписку из ведомости узла 40110473 с расшифровкой позиции 01 и цену. Параллельно у заказчика — фотография шильдика изделия на блоке охлаждения: если это покупной насос или электродвигатель, закупка идёт напрямую у его изготовителя по паспортным данным (для насоса — подача, напор, диаметр патрубка; для электродвигателя — мощность, число полюсов, напряжение, установочный размер), а не по коду Drillmec с наценкой буровой марки.

канал закупки: Изготовитель — Drillmec S.p.A. и Drillmec Inc. (Хьюстон), запрос через службу запасных частей. Авторизованного дистрибьютора по этому номеру не выявлено. Независимые склады (китайские заводы и торговые дома) торгуют расходными частями буровых насосов Drillmec — втулки, поршни, клапаны — но это другая номенклатура: по номеру RI40110473-01 предложений нет. Сток-трейдеров по позиции не найдено.

контакты: С открытой страницы изготовителя: «U.S.A. DRILLMEC INC.», «18320 Imperial Valley Drive, Houston, TX 77060, USA», «+1 281 885 0777», факс «+1 281 821 4572» (<https://www.drillmec.com/en/services/spare-parts>). Итальянский адрес и почта службы запасных частей на открытых страницах не показаны — запрос идти должен через форму сайта либо через хьюстонский офис.

что мешает закрыть строку: Не известно, что физически стоит за позицией 01. Пока это не выяснено, ни цену сравнить не с чем, ни альтернативу предложить: разброс от рядового центробежного насоса до узла в сборе — это разные порядки цены.

чем подтверждено: Формат номера теперь подтверждён документом, а не рассуждением: приставка RI и разбиение узел-позиция видны прямо в опубликованной ведомости Drillmec. Прежняя запись в нашей базе о «40110233 Pump → поз. 4.A RI40110233-01 = Electric motor» этой проверкой не подтвердилась — в открытой ведомости таких строк не найдено, поэтому вывод «позиция 01 — электродвигатель» из отчёта снят как недоказанный.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

170180-01-00 · Solar · 24 шт · экспозиция 10 200 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

BENTLY NEVADA Блок внешнего преобразователя безконтактный Солар Taurus 70 170180-01-00

что это: Модуль внешнего преобразователя (External Transducer I/O Module) системы машинной защиты Bently Nevada FieldMonitor 1701. Двухканальный, принимает до двух преобразователей и занимает одно посадочное место в клеммной базе. Дословно с карточки продавца: «two-channel module that can accommodate up to two transducer inputs and occupies one slot in a field monitor terminal base» (<https://www.6gcontrols.com/products/bently-nevada-170180-01-00-fieldmonitor-external-transducer-i-o-module/>). Система — контроль вибрации и осевого положения ротора газотурбинной установки. По документу изготовителя 141476-01 Rev. H (10/12) FieldMonitor собран на шине Allen-Bradley: «Because it physically connects to Allen-Bradley's 1794 series Flex™ I/O family of products, including Allen-Bradley and third-party network adapters» (<https://5.imimg.com/data5/SELLER/Doc/2022/2/ZW/EH/RG/38012644/bently-nevada-field-monitor-170190-01e.pdf>), то есть эта строка и строки 4–5 стоят в одном шкафу и на одной шине.

кто делает на самом деле: Bently Nevada, марка принадлежит Baker Hughes. Номер 170180-01-00 — собственный номер изготовителя, а не перемаркировка: в таблице состава системы 141476-01 он числится как «170180-XX-XX External Transducer I/O Module 141480-01».

его номер: 170180-01-00

жизненный цикл: Уведомления о снятии с производства в открытых источниках найти не удалось, но признаки отчётливы: новых поставок по открытым каналам нет, торгуют только независимые склады и сток, часть продавцов торгует восстановленным. Первый разряд опции — тип преобразователя; по документу изготовителя 141573-01 Rev. J (08/14): «Two external -24 Volt Proximitor sensors — 170180-01-05», «Two Acceleration sensors — 170180-01-05», «Two Velocity sensors — 170180-02-05», «Two Velomitor sensors — 170180-03-05», «Velomitor sensor on channel A and a Velocity sensor on channel B — 170180-04-05» (<https://bently.nt-rt.ru/images/manuals/09-02-05-02-eng.pdf>). То есть у нашей строки и у родственной 170180-01-05 первый разряд одинаковый (01 — внешний проксиметр на -24 В либо акселерометр), различие — во втором разряде. Весь перечень с -05 в этом документе приведён для клеммной базы 1701/06 с гальваническим разделителем 170190, то есть для искробезопасного исполнения зоны 1; исполнение -00 отвечает базе 1701/05, которая, дословно из 141476-01, «is for applications in which transducers are installed in non-hazardous, Division 2 or Zone 2 areas, or which use external safety barriers». ОГОВОРКА: это вывод по таблице смежного документа, прямой расшифровки второго разряда мы не видели — отдельный документ изготовителя 141480-01 в открытом доступе не найден. Приемник по линии изготовителя — системы 3500 и Orbit 60; прямой замены, встающей в ту же клеммную базу FieldMonitor, нет.

природа цены: цены нет

остаток: 6G Controls — дословно «14 in stock». Это заявление продавца, числом не проверено. У остальных найденных продавцов остаток не назван.

срок: 6G Controls — дословно «Typically 1–3 working days after payment confirmation (subject to stock)»

на наш объём: В заявке 24 шт. У единственного продавца, назвавшего остаток, заявлено 14 шт. — объём одним поставщиком не покрывается. Родственная строка 170180-01-05 на 145 шт. тремя записями — то же семейство и тот же первый разряд опции (проксиметр/акселерометр), но другое исполнение по второму разряду: остатки и цены по -00 и -05 складывать нельзя, это разные изделия под разные клеммные базы. Ступеней цены от количества ни один продавец не публикует.

что закладывать: Запросить цену и остаток по 170180-01-00 у 6G Controls и параллельно у сервисного канала Baker Hughes. Одновременно снять по месту, какая клеммная база стоит на машине — 1701/05 или 1701/06 с разделителем 170190: от этого зависит, нужно исполнение -00 или -05, и часть из 24 и 145 штук может оказаться заказана не тем разрядом.

канал закупки: Изготовитель — Baker Hughes (Bently Nevada), открытой цены и открытого заказа нет. Авторизованного дистрибьютора с открытой ценой не найдено. Открытый рынок — только сток-трейдеры и независимые склады: 6G Controls (отгрузка со склада в Китае, 14 шт., цена только по запросу), Moore/dcsmodule.com (дословно «Click to get price», цены нет), Artisan Technology Group (торгует бывшим в употреблении и восстановленным, страница закрыта антиботом, отдаёт 403), amikonplc.com (цены нет), vva-industrial.net (Перу — на странице цены нет, у сопутствующих товаров представлены подставные «\$1», описание выдаёт модуль за переносной виброанализатор; как источник цены непригоден). ПОМЕТКА ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ: 6G Controls отвечает с почт домена 5gplc.com (6gcontrols@5gplc.com, sales6@5gplc.com) — это одна группа витрин, а не два независимых продавца.

контакты: 6G Controls — 6gcontrols@5gplc.com, sales6@5gplc.com; Baker Hughes (Bently Nevada) — bakerhughes.com/bently-nevada

что мешает закрыть строку: Публичной цены на это исполнение нет ни у одного продавца: у всех «по запросу». Крупные витрины, где цена обычно видна (Artisan Technology Group, Radwell, DO Supply, eBay), закрыты антиботом и отдают 403 — проверить их содержимое в этом прогоне не удалось.

чем подтверждено: Наша запись по этой строке (gt/data/ship_lukoil.json) опиралась на ссылку Artisan Technology Group, которая ведёт на позицию 85034-2 «FieldMonitor 1701 2-Channel Transducer I/O Module», а не на номер 170180-01-00, и сейчас отдаёт 403. Основание вилки как было, так и осталось недоказанным. Что удалось добавить в этом прогоне: подтверждено физическое назначение модуля и его место в системе, подтверждено живое наличие у 6G Controls числом 14 шт., и по документу изготовителя разобрана структура опции — различие исполнений -00 и -05 лежит не в типе датчика, а в исполнении клеммной базы (обычная против искробезопасной с гальваническим разделителем).

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

231400 · Jenbacher/INNIO · 138 шт · экспозиция 10 005 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400

что это: Вкладыш фильтра с о-кольцом по заявке — на деле картридж ГАЗОВОГО фильтра Jenbacher, а не прокладка и не уплотнение. Открытая карточка echoiceparts.com: заголовок «Filter Cartridge, Jenbacher 231400», навигация «Home > Industrial Parts > Fuel Filters and Water Separators», описание дословно «Filter cartridge..Gas». Класс подтверждают и соседи по номерному ряду: 231401, 231402, 231403, 231404 — все «Filter cartridge» газового фильтра. В нашем каталоге позиция лежит в неверной категории «прокладки и уплотнения», и из неверной категории вырос неверный изготовитель.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Ни одна открытая страница не называет изготовителя именно для 231400. Улика по номерному ряду сильная, но это не подтверждение: в каталоге powerup.at всё семейство 2314xx подписано Dungs — «Filter cartridge | Dungs | Ref. 231401 | Art. 1105245» (карточка открыта, изготовитель Dungs, 159,78 EUR нетто), плюс слуги filter-cartridge-dungs-231402, filter-cartridge-dungs-innio-231403, filter-cartridge-dungs-12211590-231404. Сам 231400 в каталоге PowerUP отсутствует, и карточка 231401 его не упоминает. Значит Karl Dungs по 231400 — гипотеза по соседству, а не вскрытый изготовитель. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА в другой части: в rn_db.json стояло «Parker Hannifin (тип.)» с основанием «П4: типовой субпоставщик уплотнений» — сначала изделие неверно отнесли к уплотнениям (из наименования взяли о-кольцо, а не фильтр), потом по неверному классу назвали типового субпоставщика уплотнений.

его номер: не найден; проверить надо каталог Dungs по корпусу GF и диаметру, а не номер Jenbacher

жизненный цикл: Действующая: echoiceparts продаёт номер сегодня, «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days». Снятия нигде не заявлено.

минимум: 235.01

максимум: 235.01

у кого найдено: echoiceparts.com, карточка «Filter Cartridge, Jenbacher, 231400» — «\$ 235.01», рядом «Sign In for your price» и «Available from factory - Estimated to ship in: 14-21 days». Страница открыта (HTTP 200), цифра снята с неё, не из сниппета. Второго источника нет, и это результат проверки: пусто у powerup.at (соседние 231401-231404 есть, нашего нет), shopglmw.com, rsmotorps.com, shop.2-g.com, filtersource.com («No cross-reference for 231400 found»), energyassistance.ru, mannfiltersrus.com, nes-wes.com, industrialmarinepower.com, zuhonpower.com. НЕ УВИДЕЛ (403 Cloudflare): onergys.de, onergys.com, fluitek.com — это ровно тот канал, который прошлый прогон назвал самым вероятным, и он по-прежнему не прочитан автоматом.

природа цены: одна открытая цена одного продавца

остаток: Числа нет. «Available from factory» — заявление о заказе на завод, а не остаток; количество на карточке не указано. Наличия по строке нет ни у кого.

срок: 14-21 день от echoiceparts. Других сроков по этому номеру ни на одной открытой странице нет.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, дублей нет.

что закладывать: Закладывать 235,01 USD за штуку — почти вдвое выше нашего потолка (120 USD) и втрое выше середины вилки. Но первым действием не закупка, а проверка гипотезы Dungs: запросить каталог Karl Dungs по корпусу GF и диаметру. Если это картридж Dungs, горелочный канал даёт принципиально другие деньги, и вердикт перевернётся в «ЗАВЫШЕНА».

канал закупки: Рынок газовой арматуры и расходников ГПУ (картриджи газовых фильтров в корпусах GF), а не турбинный и не уплотнительный. Канал, который стоит проверить из-за гипотезы Dungs: горелочный и газовый ассортимент, где сменные вкладыши Dungs идут по своим номерам и по заметно другому уровню цен.

контакты: Energy Choice Inc. (Medford, MA, США): parts@energychoice.com, +1 617 939-0160 — единственный продавец с открытой ценой. Без цены по этому номеру: RS Motor (Порриньо, Испания) +34 986 461 801 (держит соседний RS-231401, «Request a quote»); PowerUP office@powerup.at; INNIO Jenbacher contact.en@innio.com.

что мешает закрыть строку: Изготовитель не вскрыт, и здесь это риск НА ПОНИЖЕНИЕ, а не на повышение: весь ряд 231401-231404 в каталоге PowerUP подписан Dungs, и если 231400 из того же семейства, то 235,01 USD — турбинно-энергетическая наценка на копейное изделие. Не прочитан ONERGYS (403) — пока он закрыт, «второго источника нет» держится только на автоматической проверке. Фасовка не заверена.

чем подтверждено: Вкладыш фильтра с о-кольцом, артикул 231400. Одна открытая карточка на опознание класса и цену, четыре номера-соседа на гипотезу изготовителя, десять каналов проверены и пусты, три закрыты 403. Главная поправка — не цена, а класс: в каталоге позиция лежит в «уплотнениях», а это газовый фильтрокартридж.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short оставлен пустым, Dungs назван гипотезой по соседству; в основании строки прямо сказано, что проверять надо каталог Dungs по корпусу, а не номер Jenbacher

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт оставлен, но в рекомендации первым действием стоит проверка Dungs, а не закупка; риск на понижение назван в blocker

64/60082045/1 · Siemens · 4 шт · экспозиция 10 000 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Запорный клапан продувки инструментальным воздухом СИМЕНС SGT-400 64/60082045/1

что это: Запорный клапан линии продувки инструментальным воздухом — так изделие названо в самой заявке, и ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, КОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ. Измерение по источникам: номера нет в англоязычном листе-первоисточнике листа «Энергосети» (436 строк, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), хотя соседние номера того же семейства там стоят подряд — «429 64/60082037/3 SHUT-OFF AND PURGE VALVE ASSEMBLY», «430 64/60082038/1 PURGE/DRAIN VALVE», «431 64/60082039/1 PURGE SELECTOR VALVE», «432 64/60082044/1 TWO WAY ACTUATED BALL VALVE ASSEMBLY», «433 64/60082040/1 PURGE VALVE ASSEMBLY», «434 64/60082041/1 PRIMING VALVE ASSEMBLY», «436 64/60082046/1 CONTROL VALVE»; нашего суффикса /45 среди них нет. Нет его и в перечнях Shenzhen Blaze, и у складов. Что о функции известно из документа изготовителя: инструментальный воздух на пакете SGT-400 подаётся как буферный воздух уплотнений при остановленной машине — дословно «Instrument/Workshop Air :- This is also provided through filters to an on-skid manifold. This serves as the medium pressure Buffer Air when the Turbine is stationary and during the Start and Stop sequences. i.e. When medium pressure Compressor Air is unavailable» и там же о самом буферном воздухе: «Medium Pressure Buffer Air:- This comes from the seventh stage of the compressor and is distributed to the Bearings via configured pipework. It is used to seal the oil within the No1 Bearing» (Siemens Industrial Turbomachinery Ltd, «Gas Turbine Components SGT400. Product Training», Handout v2.9, 2006, с. 70 и 62; <https://kh.aquaenergyexpo.com/wp-content/uploads/2023/02/SIEMENS-Gas-Turbine-Components-SGT400.pdf>). То есть функция, заявленная заказчиком, системе машины не противоречит. Отдельно снимается основание нашей же базы: запись «функционально это тот же узел, что подтверждённый 64/60082033/1 “BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS”» проверена — такой формулировки нет ни в одном открытом источнике, в перечнях 64/60082033 подписан иначе («SOLENOID VALVE» в первоисточнике, «Automatic valve assembly» в ведомости), поэтому цитату считать подтверждением нельзя.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН, и не Siemens: класс номера 64/... у завода в Линкольне — материальный номер на покупное изделие. Имена кандидатов по типу узла в поле изготовителя не ставятся: по родственной строке того же семейства эти кандидаты уже прогонялись по учебному документу изготовителя и не подтвердились. Косвенное указание на то, что пневматику пакета Siemens покупает, в перечне есть прямое: «2.42 | 1.32 | Norgren air regulator 1/2" BSP | 64/60050060/17» (<https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/>) — но это другая позиция, и переносить имя на наш номер нельзя.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Определить нечем: номер не встречается ни в одном открытом перечне, каталоге или прайсе.

у кого найдено: Проверено и номера нет: http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html (построчно, соседние суффиксы того же семейства присутствуют, нашего нет); <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>; <https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/>; <https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/>; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection» при пройденном положительном контроле; <https://hardtoget.parts/stock-list/>; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?ident=180846&Action=Invent> — «Dragon's Price: CONTACT US». Поиск по номеру в открытом вебе не отдаёт ни одной страницы. НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет: страниц с этим номером не существует вовсе

остаток: 0. Остаток не заявлен нигде; ни одного продавца, произносящего этот номер, не найдено.

срок: не объявлен

на наш объём: Наш объём 4 шт сверить не с чем: номера нет в первоисточнике. У всех соседних номеров семейства первоисточник даёт по 2 шт на две машины, поэтому 4 шт выглядят запасом, но это ориентир по соседям, а не по строке. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Строка не закупается поиском по номеру — её надо расшифровать. Первый шаг: запрос в Siemens Energy на расшифровку номера 64/60082045/1 (наименование, узел, схемное обозначение) и одновременно вопрос заказчику о шильде клапана. Второй шаг после расшифровки: кросс на рынок промышленной арматуры. Просить кросс внутри семейства у склада, который держит соседние суффиксы, дешевле и быстрее, чем искать номер поиском.

канал закупки: Открытого канала нет вовсе. Изготовитель машины: Siemens Energy по запросу — единственный адрес, у которого номер заведомо существует. Авторизованный дистрибьютор: не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет, при том что соседние номера семейства 64/600820xx у него есть (положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE»). Сток-трейдер: не найден ни один. При вскрытой шильде строка уходит на рынок промышленной трубопроводной арматуры и пневматики — это единственный рычаг цены по ней.

контакты: Siemens Energy (оригинал и расшифровка номера): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Gowrings Continental BV (Нидерланды, независимый склад номеров 64/..., имеет смысл просить кросс внутри семейства): info@gowrings.nl, +31 78 6768555. Shenzhen Blaze Turbine (КНР): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201.

что мешает закрыть строку: Изделие не опознано: известно только наименование из заявки, номер не подтверждён ни одним внешним источником. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) фотография шильды клапана целиком — имя изготовителя и его собственный номер решают строку сразу; 2) схемное обозначение клапана по функциональной схеме пакета и какой линии он принадлежит; 3) условный проход и присоединение (фланец, резьба, тип и стандарт); 4) тип затвора и тип привода (ручной, пневмо-, электромагнитный) и параметры управления; 5) рабочее и расчётное давление воздуха и температура; 6) требование по взрывозащите; 7) подтверждение самого номера по каталогу запасных частей машины — не опечатка ли суффикс /45 при существующих /44 и /46.

чем подтверждено: Главное по строке: измерено, что номера не существует за пределами нашей собственной заявки, тогда как соседние суффиксы того же семейства есть и в первоисточнике, и на независимом складе. Это ставит вопрос о правильности самого номера раньше вопроса о цене. Снято прежнее основание: приписанная нашей базе цитата «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» источником не подтверждается. Взамен получено подтверждение функции по учебному документу изготовителя: инструментальный воздух действительно работает буферным воздухом уплотнений при остановленной машине. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens с номерами 64/..., новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует, то есть склад действительно ведёт номера 64/... и поиск работает. Открытый сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> прочитан целиком: номеров Siemens, SGT, Ruston и Alstom на нём нет, при том что цены там печатаются — дословный пример «909731C2 Valve, Pneu, 0.67 In 30pcs 2.050.00EURO ea».

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461 · Solar · 156 шт · экспозиция 9 906 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Реле двухконтактное Солар Taurus 70MD PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461

что это: Реле двухконтактное — интерфейсный модуль с клеммником на DIN-рейку и вставным миниатюрным реле. В поле артикула ОДНО изделие в двух обозначениях: PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX — типовое обозначение, 2980461 — заказной номер изготовителя; подтверждается адресом карточки изготовителя (.../relay-module-plc-rsc-24dc-21-21-atex-2980461) и полем MPN 2980461 на карточке DigiKey. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «RELAY GEN PURPOSE DPDT 6A 24V», «General purpose relay with double-pole, double-throw configuration mounted on DIN rail»; форма контактов DPDT (2 Form C), обмотка 24 В пост. тока, ток 6 А, коммутируемое напряжение до 250 В перем./пост., монтаж на DIN-рейку, винтовые зажимы, от -40 до +70 °C, сопротивление обмотки 2,4 кОм, ток обмотки 10 мА. «Двухконтактное» в заявке = два перекидных контакта = код 21-21, сходится. Исполнение ATEX (Ex Zone Class I Div. 2, ATEX Zone 2) — это отдельное исполнение, а не опция.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Phoenix Contact. Прочитанные страницы, называющие изготовителя ПРОТИВ ЭТОГО НОМЕРА: digikey.com (поле Manufacturer «Phoenix Contact», DigiKey P/N 277-4846-ND), labx.com (поле «Manufacturer: PHOENIX CONTACT»), aeliyamarinetech.com (заголовок «Phoenix Contact Plc-rsc-24Dc/21-21Atex, 2980461 Interface Relay Module»), boyutendustriyel.com (заголовок с тем же номером). НЕ УВИДЕЛ: phoenixcontact.com — HTTP 403 на всех четырёх вариантах адреса, хотя карточка этого номера у изготовителя есть. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» — ни один из трёх. Семизначный номер 2980461 узнаётся как заказной номер Phoenix

Contact по формату, то есть угадывать было нечего: номер сам себя называет. Второй слой ошибки: в базе oem «Solar Turbines» — Солар это машина (Taurus 70MD), а не изготовитель реле.

его номер: 2980461 (тип PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX). Замена по карточке дистрибьютора: Phoenix Contact 2909509 = PLC-RSC- 24DC/21-21/EX — ВНИМАНИЕ: маркировка /EX, а не /ATEX, то есть другое исполнение по взрывозащите.

жизненный цикл: СНЯТА. Дословно с карточки DigiKey: «Obsolete and no longer manufactured». Там же названа прямая замена 2909509 с остатком 547 шт по 24,76 USD. Оговорка: снятие и преемника назвал дистрибьютор, а не изготовитель — страница Phoenix Contact не открылась (403).

минимум: 70.99

максимум: 100.0

у кого найдено: aeliyamarinetech.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «US \$70.99», состояние «New», «Brand-new and unused product», «Only 1 left», «Free Expedited Shipping from India», налог на странице не упомянут. Второй независимый: boyutendustriyel.com — 100,00 USD при статусе «Sold out» (в коде Shopify price:10000, vendor «Boyut-Endustriyel»); витрина с переключателем валют, курс витрины проверять при заказе. Домены сверены с gt/data/ship_seller_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Третья цифра (42,71 USD и 1 шт у Arrow) взята ТОЛЬКО из выдачи поисковика — НЕ УВИДЕЛ: arrow.com — HTTP 503, поэтому в вердикт не идёт. Пересчёт валют не требуется: обе цены в USD.

природа цены: две цены двух независимых операторов вторичного рынка; у второго товара нет

остаток: Остаток назван числом и он ничтожен: Aeliya — «Only 1 left», то есть 1 шт из нужных 156 (0,6 %). Boyut — «Sold out», ноль. DigiKey по оригиналу остатка не даёт вовсе. По ЗАМЕНЕ 2909509 DigiKey показывает 547 шт — это перекрывает 156 целиком. Итого: оригиналом количество НЕ покрыто, заменой — покрыто с запасом.

срок: Aeliya: «Free Expedited Shipping from India», срок не назван; в своих условиях — отправка в течение рабочего дня после оплаты для складских позиций. Boyut: срока нет, товара нет. Замена 2909509 — складская позиция дистрибьютора.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 156 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера HET: первоисточник покрывает сименсовский блок листа (SP..., MW..., 64/...), а эта позиция из другого блока того же листа. Значит количество сильной мерой не сверено.

что закладывать: Найденная цена 70,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Но закупать по ней нельзя: продавец подтвердил ОДНУ штуку из 156, и умножать цену на объём здесь запрещено. Единственная цифра, которую можно считать на весь объём, относится к ЗАМЕНЕ: 156 × 24,76 = 3 863 USD при подтверждённом остатке 547 шт — втрое дешевле середины нашей же вилки. Действие: решение инженера, годится ли исполнение /EX вместо /ATEX, и запрос авторизованному дистрибьютору на 156 шт по номеру 2909509.

канал закупки: Оригинал — только вторичный рынок поштучно: Aeliya Marine Tech (Индия) и Boyut Endustriyel (Турция, Shopify; в тексте витрины всплывает чужое имя «Sembol LTD» — стоит проверить отдельно). Авторизованный канал по оригиналу закрыт: DigiKey отдаёт карточку без цены и без остатка. Промышленный путь на 156 шт — замена 2909509 через авторизованную дистрибуцию.

контакты: Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarine.com, +91 74860 18218. Boyut Endustriyel: boyutendustriyel@gmail.com. DigiKey — карточка 277-4846-ND (оригинал) и 277-15622-ND (замена).

что мешает закрыть строку: Обнулит вывод одно: если инженер не подтвердит /EX вместо /ATEX, дешёвый путь на 156 шт исчезает, и остаётся 1 шт по 70,99 USD плюс ноль по 100,00. Чего не хватает: страницы самого Phoenix Contact (403) — оттуда нужны официальный статус снятия и официальный преемник, потому что замену назвал дистрибьютор; цены авторизованного канала на объём; подтверждения, что маркировка ATEX II 3G и Class I Div 2 действительно требуются по проекту — если нет, подходит рядовой PLC-RSC-24DC/21-21 и он ещё дешевле.

чем подтверждено: Реле двухтактное Солар Taurus 70MD, PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX 2980461. Четыре открытые страницы называют изготовителя против этого номера, карточка дистрибьютора даёт статус снятия и преемника с остатком 547 шт; страница изготовителя закрыта 403.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт по вилке оставлен, но прямо записано, что в сумму закупки строка не идёт; единственная считаемая цифра — по замене

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: названо решением инженера, а не закупщика; в blocker стоит первым пунктом

SP107762 · Siemens · 60 шт · экспозиция 9 900 USD · вилка нечем проверить выдержал 2 из 2 опровержений

ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ HYDROCEL 95 Сименс SGT-400 SP107762

что это: Кассетный фильтр-элемент тонкой очистки воздуха KBOU в морском исполнении — AAF HydroCel класса 95. Даташит изготовителя дословно: «Hydro Cel 95 & H12 — Total Reassurance»; «Available in standard size 592x592x292mm (23½x23½x11½ inches)»; класс F9 при 3 400 м3/ч, F8 при 4 250 и 5 100 м3/ч; начальное сопротивление 110/155/210 Па, конечное 635 Па; средняя эффективность по пятну 97/93/91; влажность 100 %; таблица удаления капель для сорта 95 — 66,72 % на 0,3–0,4 мкм, 90,16 % на 1,0–1,3 мкм, 99,99 % на «5.0 and above». Страница изготовителя: «HydroCel's purpose made proprietary media acts as a reservoir for water, salt, oil, hydrocarbons, and dust capture», «Planned cycles between water washing can exceed 8,000 hours». Среда — атмосферный воздух с морской солью и углеводородами; материал — проприетарная глубинно-загружаемая медиа в рамке; О-рингов нет (уплотнение по периметру рамки в корпусе).

кто делает на самом деле: БСКРЫТ: AAF International (в даташите «AAF INTERNATIONAL» и «AAF Power & Industrial»; изготовитель линейки — AAF-LTD, Bassington Lane, Cramlington, Northumberland NE23 8AF, Великобритания; испытательный стенд морских условий — «AAF purpose built a special rig at Cramlington»). Домены-доказательства: aafintl.com (страницы линейки для энергетики), aafasia.com, даташит с логотипом AAF (открыт как изображение, текстового слоя нет), directindustry.com «HydroCel — Air filter element by AAF International». ВАЖНАЯ ОГОВОРКА О СТАТУСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: AAF стоит против ТОРГОВОГО ИМЕНИ «HYDROCEL 95», которое написано в самом наименовании позиции и в англоязычном первоисточнике заявки («HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а НЕ против номера SP107762 — страницы, где рядом стояли бы AAF и SP107762, не существует. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в rp_db.json стояло «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «P4: сегмент фильтров»; тот же независимый кросс по слову HYDROCEL отвечает «Showing 0 result(s) matching HYDROCEL».

его номер: не установлен: по этой линейке изготовитель публикует не артикулы, а тип и размер — заказывается как «HydroCel 95, 592×592×292 мм». Прежняя наша ссылка была верной по дому, но страница маркетинговая: артикула SP107762 на ней нет.

жизненный цикл: Линейка действующая — страницы изготовителя живые, форма загрузки даташита работает. Найденный даташит несёт код 2001 года, а современная страница говорит про классы EPA, поэтому возможно, что сорт 95 (F8/F9) в новых поставках заменяется исполнением класса EPA. Прямой записи «снята или заменена» нет ни на одной странице.

у кого найдено: Ни одной цены. AAF цен не публикует. Единственная найденная витрина именно с «HydroCel 95» — НЕ УВИДЕЛ: airqualityinternational.com — curl (56) CONNECT tunnel failed, response 502; через фетчер — getaddrinfo EAI_AGAIN (DNS). Поиск ценников по номеру SP107762 не дал ни одного. Пересчёт валют не требуется.

природа цены: цены нет: изготовитель её не публикует, единственная витрина недоступна

остаток: Не найден ни у кого.

срок: Не найден.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 60 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT», 60 шт — количество сходится обеими мерами, и слабой, и сильной.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но вскрытие дома меняет ДЕЙСТВИЕ, а не цену: закупка идёт запросом в AAF по типу и габариту 592×592×292 мм, а не поиском номера Siemens. Перед запросом обязателен замер посадочного места корпуса и выбор сорта (95 или H12 — это разные класс и сопротивление). Отдельно и важно: SP107762 (HydroCel 95, 60 шт) и SP006612 (AmerKleen M80, 80 шт) — это финальная и предварительная ступени ОДНОГО корпуса KBOU того же изготовителя, и запрашивать их правильно одним письмом.

канал закупки: Только изготовитель: открытой витрины с ценой у AAF нет, на странице продукта «Make an inquiry» и «Speak to an expert». Ни один перепродавец с этим изделием и ценой не найден.

контакты: AAF-LTD (Великобритания, Cramlington): +44 1670 713477. AAF International B.V. (Амстердам): +31 20 549 4411. AAF-S.R.L. (Италия): +39 0331 838 611. AAF-SA (Испания): +34 945 241 800. AAF McQuay (Дубай): +971 433 90894. AAF McQuay Inc. (Луисвилл, США): +1 502 637 0408.

что мешает закрыть строку: Имя изготовителя привязано к торговому имени изделия, а не к номеру Siemens — страницы, где AAF и SP107762 стоят рядом, нет. Значит при заказе по номеру Siemens канал остаётся турбинным, и весь выигрыш получается только при переходе на тип и габарит.

чем подтверждено: Фильтр-элемент HYDROCEL 95, SP107762. Даташит и три страницы изготовителя на опознание и паспорт, независимый фильтровый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; единственная витрина с этим изделием недоступна по DNS, цены нет ни одной.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: статус доказательства назван прямо; в рекомендацию поставлен запрос по типу и габариту, а не по номеру

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт «нечем проверить» оставлен; названо, что именно закрывает строку — запрос в AAF с габаритом

903316C1 · Solar · 18 шт · экспозиция 9 900 USD · вилка завышена **выдержал 1 из 1 опровержений**

ЗАПАЛЬНАЯ СВЕЧА Солар Taurus 60S 903316C1

что это: Свеча зажигания либо заглушка — по описанию продавца различить нельзя. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903316C1 Solar Turbines Plug 100pcs 110.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 127.63

максимум: 127.63

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «903316C1 Solar Turbines Plug 100pcs 110.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 18 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 127.63 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903316C1 Solar Turbines Plug 100pcs 110.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

MOOG Mod D633K2018B Rev F, Type R08KZ1M3VWY2 · Siemens · 4 шт · экспозиция 9 900 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Клапан расхода пилотного жидкого топлива СИМЕНС MOOG Mod D633K2018B Rev F, Type R08KZ1M3VWY2

что это: Сервоклапан прямого действия (DDV) присоединительного размера ISO 4401-03 (HG6) со встроенной электроникой, во взрывозащищённом исполнении. Дословно из общего описания серии в каталоге изготовителя (Moog, «D633 and D634 Series Direct Drive Servo Valves», страница 2): «The D633 and D634 Series are Direct Drive Valves (DDV) with electric closed loop spool position control. These valves are throttle valves for 3-, 4-, and 2x2-way applications»; там же — «The spool drive device is a permanent magnet linear force motor which can actively stroke the spool from its spring centred position in both directions». То есть золотник движателем линейный электродвигатель на постоянных магнитах, управляющее масло не нужно, положение золотника держится замкнутым контуром. Где стоит: по наименованию строки заявки — клапан расхода пилотного жидкого топлива газотурбинной установки СИМЕНС SGT-400, то есть дозирование растопочного (пилотного) жидкого топлива. Взрывозащита для этого места закономерна, и она же подтверждается разбором обозначения (см. [real_pn](#)). Источники: каталог серии https://www.rpmecatronics.com/system/storage/download/Moog-Valves-D633_D634-Catalog-en.pdf (страницы 2, 7 и 13, ответ 200, 14 страниц) и руководство по взрывозащищённой ветви серии http://www.mylesgroupcompanies.com/moog_pdfs/Moog%20D633Kseriesvalves%20Operating%20Instructions.pdf (12 страниц, ответ 200), титул которого гласит: «Proportional Control Valves with integrated Electronics Explosion protected D633K, D634K, D635K and D636K Series ISO 4401 Size 03 and 05».

кто делает на самом деле: Moog Inc. (США; европейское производство промышленных клапанов — Moog GmbH, Бёблинген). Изделие покупное и серийное: это не деталь по чертежу Siemens, а каталожный клапан Moog в заводском исполнении под заказчика. Закупка идёт прямо к Moog, минуя машиностроителя, ровно в этом и состоит смысл строки.

его номер: ЗАКАЗЫВАТЬ ПО НОМЕРУ МОДЕЛИ: Moog D633K2018B, ревизия чертежа F; тип R08KZ1M3VWY2. Каталог изготовителя (страница 13, раздел ORDERING INFORMATION) ведёт ДВА параллельных обозначения, и они там так и подписаны: «Model-Number» и «Type designation». Первое — короткое, заводское, по нему и размещают заказ; второе — расшифровка исполнения. Разбор по позициям каталожной схемы. НОМЕР МОДЕЛИ D633K2018B: «D63» — серия; «3» — типоразмер, в каталоге «Size 03» (для «4» было бы «Size 05», то есть D634); «K» — позиция Specification-Status, где каталог даёт четыре значения: «- Series specification», «E Preseries specification», «K explosion proof version upon request», «Z Special specification assigned at the factory»; наше «K» — взрывозащищённое исполнение; «2018» — позиция Model designation, в каталоге прямо сказано «assigned at the factory», то есть номер исполнения, присвоенный заводом под конкретного заказчика, и по открытым документам он не расшифровывается; «B» — позиция Factory identification (заводской признак). «Rev F» — ревизия, не часть обозначения. ТИП R08KZ1M3VWY2, посимвольно, по той же схеме каталога: «R» — Valve version, дословно «R with integrated electronics» (со встроенной электроникой); «08» — Rated flow, по таблице каталога это 20 л/мин при перепаде 35 бар на кромку (8 л/мин при 5 бар), строка помечена «D633»; «K» — Maximum operating pressure, дословно «K 350 bar (5000 psi)»; «Z» — Bushing / Spool type, дословно «Z 2x2-way: P > A, B > T, with Y-port only» (два независимых канала 2x2, обязателен дренажный порт Y); «1» — Linear motor, дословно «1 Standard D633»; «M» — Spool position without electric supply, дословно «M mid position» (при снятии питания золотник в средней позиции); «3» — Y-port, дословно «3 open, with filter insert p > 50 bar (715 psi)» (порт Y открыт, с фильтрующей вставкой); «V» — Seal material, дословно «V FPM» (фторкаучук, не NBR); «2» (последний) — Supply voltage, дословно «2 24 VDC (19 to 32 VDC)». ВНУТРЕННЯЯ СХОДИМОСТЬ РАЗБОРА: тип золотника Z в каталоге разрешён

только с портом Y, и в нашем же обозначении порт Y стоит открытым (код 3) — две независимые позиции кода согласуются между собой, случайным совпадением это быть не может. ЧЕГО РАСШИФРОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ, ЧЕСТНО: две позиции — «W» (Valve connector) и «Y» (Command/Output). В каталоге общей серии по этим позициям перечислены только «S 6+PE pole EN 175201 Part 804» для разъёма и «M ±10 VDC / +4 to +20 mA» и «X ±10 mA, floating / +4 to +20 mA» для сигнала. Ни W, ни Y там нет. Это не пропуск проверки, а следствие исполнения: каталог общей серии на странице 2 прямо предупреждает про взрывозащищённые клапаны — «Note: Installation dimensions and electric connection altered. Special data sheet on request», то есть у K-исполнения присоединение другое и описано отдельным листом, которого в открытом доступе нет. Косвенное подтверждение, которое я отмечаю как наблюдение, а не как документ: у соседнего K-клапана той же серии в заголовке торговой карточки (eBay.de, лот 196061679086) обозначение «MOOG D633K2016C HYDRAULISCHES SERVOVENTIL R08K01D0VWP2» — тот же скелет R08K...VW.2, отличаются ровно позиции золотника (O против Z), исходной позиции (D против M) и порта Y (O против 3), причём O-золотник идёт с закрытым портом Y (код O), что снова сходится с каталогом. Буква W на позиции разъёма стоит у обоих K-клапанов — это позволяет предполагать, что W и есть штатный разъём взрывозащищённого исполнения, но документом это не подтверждено, и запрашивать значения W и Y надо у Moog вместе со special data sheet.

жизненный цикл: Серия действующая. Каталог D633/D634 у изготовителя обновлён: в выдаче он числится как «Rev. D, November 2024». Взрывозащищённая ветвь тоже поддерживается отдельным руководством D633K/D634K/D635K/D636K. Преемник не назначен, снятия с производства не заявлено. ОДНА ОГОВОРКА ПО СЕРТИФИКАЦИИ: в руководстве K-серии маркировка записана по старой редакции — дословно «The valves series D633K, D634K, D635K and D636K are electrical equipment for hazardous areas, type of protection "de" (d Flameproof enclosure to DIN EN 50018, e Increased safety to DIN EN 50019)», «Identification D633K/D635K Series: Approval: DMT 00 ATEX E 037, 0123», «Identification: II 2G EEx de II B+H2 T4», температуры «Ambient - 20 to + 60 °C, Fluid - 20 to + 60 °C», с разрешённой заменой на «II 2G EEx de II B+H2 T3» при жидкости до +80 °C. Современные материалы Moog по взрывозащищённым клапанам пишут маркировку в нынешней редакции (Ex db eb IIB+H2 T3/T4 Gb). Смысл защиты тот же, но номер и редакция сертификата на поставляемом клапане обязаны быть подтверждены Moog письменно — на объекте это предмет допуска, а не формальность.

у кого найдено: ПРОВЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: каталог Moog D633/D634 (ответ 200, 14 страниц) — технический документ, цен и корзины нет, и прямо сказано «Options may increase price and delivery»; руководство K-серии (ответ 200, 12 страниц) — цен нет; <https://www.heash-tech.com/MOOG-servo-valve-in-stock/> (ответ 200) — из серии D633 только D633-308B и D633-328B, цен и чисел остатка на странице нет вовсе, дословно «HEASH have many MOOG servo valves stock in our warehouse in Europe and Asia». НЕ УВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ: eBay.de, лот 196061679086 (соседний D633K2016C) — ответ 403 боту; eBay.com по серии — ответ 403. НАША ПРЕЖНЯЯ ЗАПИСЬ, НЕ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ СЕГОДНЯ: в gt/data/ship_lukoil.json основанием стояла не карточка товара, а страница ПОИСКА eBay по запросу «moog D633 servo valve», и уже тогда было записано, что ни D633K2018B, ни тип R08KZ1M3VWY2 на ней не встречаются. Страница поиска основанием цены быть не может.

природа цены: Цена не найдена ни на одной карточке этого номера. Найденные цены серии относятся к ДРУГИМ исполнениям (невзрывозащищённым D633-3xxB) и в расчёт не берутся: разные изделия, разная сертификация, разная цена.

остаток: 0. Остаток по этому исполнению не заявлен ни одним каналом — ни числом, ни отметкой наличия. У независимого склада, который серию держит, из D633 лежат только две обычные модели.

срок: Не объявлен. По каналу изготовителя срок на взрывозащищённое исполнение заводской сборки назначается после подтверждения конфигурации и сертификата; каталог предупреждает, что опции удлиняют поставку («Options may increase price and delivery»).

на наш объём: Ступеней цены от количества по этой строке нет и быть не может при нынешних данных: ни один канал цену не публикует. Заводское исполнение под заказ обычно даёт скидку от партии, но это правило рынка, а не увиденное предложение, поэтому в расчёт не идёт. Отдельно отмечаю: объём по строке невелик, и на таком объёме основной рычаг цены — не скидка, а отказ от посредника.

что закладывать: Запрос в Moog напрямую, одним письмом, с тремя обязательными вложениями: номер модели D633K2018B, ревизия F, тип R08KZ1M3VWY2. В том же письме требовать: (1) расшивку позиций W и Y и special data sheet на присоединение K-исполнения; (2) действующий номер и редакцию сертификата взрывозащиты на поставляемое исполнение; (3) подтверждение, что 2018 — действующее заводское исполнение, а не снятое. Параллельно снять фотографию шильдика с установленного клапана: на ней тип и номер модели стоят целиком и снимут остаток вопросов.

канал закупки: ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Это единственный работающий канал по данной строке, и он же самый короткий. Обоснование, а не предположение: исполнение K — взрывозащищённое, номер модели 2018 присвоен заводом под заказчика («assigned at the factory» в каталоге), присоединение у K-исполнения нештатное и описано отдельным листом. Складским товаром такой клапан не бывает. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР — второй по пригодности канал: дистрибьюторская сеть Moog по промышленным клапанам действует, но собранный заказ всё равно уходит на завод. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД — проверен и по нашему номеру пуст: HEASH TECHNIQUE B.V. (<https://www.heash-tech.com/MOOG-servo-valve-in-stock/>, ответ 200) держит из всей серии D633 только две позиции, дословно «D633-308B» и «D633-328B», ни одной с индексом K; это отрицательное измерение с положительным контролем — страница читается, модели D633 на ней есть, нашего исполнения нет. СТОК-ТРЕЙДЕР — торговые площадки показывают по серии только обычные, невзрывозащищённые исполнения (D633-303B, D633-313B, D633-317B, D633-328B, D633-7368) и один соседний K-клапан D633K2016C; нашего D633K2018B нет ни у одного. ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ по этой строке не обнаружено — сравнивать нечего, свидетель всего один и тот по соседнему номеру.

контакты: Moog Inc., промышленные клапаны — через moog.com/industrial; руководство K-серии прямо адресует читателя в местное представительство: «available through www.moog.com/industrial or your local Moog office». Прямой почты и телефона на открытых страницах, которые я видел, не приведено, поэтому выдумывать их не буду: запрос идёт через форму изготовителя с обязательным приложением номера модели D633K2018B, ревизии F и типа R08KZ1M3VWY2. Проверенный сток-трейдер по серии (без нашего исполнения): HEASH TECHNIQUE B.V., <https://www.heash-tech.com/MOOG-servo-valve-in-stock/>.

что мешает закрыть строку: Мешают две вещи. Первая: две позиции кода (W и Y) не расшиваются по открытым документам, потому что присоединение взрывозащищённого исполнения вынесено в закрытый лист. Вторая: цены на это исполнение нет ни у кого, а цены соседних исполнений серии переносить нельзя — взрывозащита меняет и конструкцию, и цену. Ни одна из двух не снимается поиском: обе снимаются ответом Moog.

чем подтверждено: Главное по строке: обозначение читается до конца и ведёт прямо к изготовителю прибора. Буква K после D633 — не случайный индекс, а позиция Specification-Status, и означает она взрывозащищённое исполнение; вся остальная строка типа описывает гидравлику и электрику клапана. Практический вывод: закупка идёт к Moog по номеру модели D633K2018B, а машиностроитель в этой цепочке лишний. Второе по важности: заявленное количество 4 шт по этой строке в нашем наборе не оспорено — в отличие от ряда соседних строк заявки, где количество оказалось суммой двух записей об одной позиции.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

6011815400 · Drilltech Manufacturing Co., Ltd,Cangzhou · 24 шт · экспозиция 9 840 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Уплотнение верхнее 6011815400

что это: Верхнее уплотнение плашки (top seal) сдвоенного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi — машина названа в заявке. Физически это формованное эластомерное уплотнение, устанавливаемое в паз верхней плоскости плашечного блока: оно перекрывает зазор между плашкой и корпусом превентора, когда плашки сведены, и работает в паре с передним уплотнением. Класс и размер существуют у мировых изготовителей: в перечне частей Cameron строка «CAMRAM Top Seals Standard» отмечена как «Yes (through 18-3/4")» (https://cdn.energydais.com/media/files/company/products/CAMERON_BOP_PARTS.pdf). Расшивковка дана по наименованию в заявке и по классу изделия; чертежа плашки нет, поэтому посадочные размеры неизвестны.

кто делает на самом деле: Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙла (графа изготовителя листа «НБН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс изделий, дословно с его сайта: «R&D, design manufacturing of blowout preventers (BOP), diverters, electromagnetism eddy current brakes and hydraulic disc brakes and Silicon control rectify system(SCR) for offshore and onshore drilling operations», адрес «Xinhua industrial zone, Juguan county, Xinhua District, Cangzhou City, Hebei Province, CHINA» (<http://www.drilltech.cn/>). В карточке поставщика: основано в 2007 году, заявлены API и ISO9001, признание «API, ISO, ABS (American Bureau of Shipping), RMRS (Russian Register of Shipping)»

(<https://drilltech.suppliergo.com/>). ВАЖНО: изготовитель установлен по документу заказчика и подтверждён как действующее предприятие, но принадлежность самого номерного ряда 60118154xx этому заводу открытым источником НЕ подтверждена — см. [real_pn](#).

его номер: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с доказательством: это НЕ номенклатура Cameron — в официальном перечне частей Cameron номера имеют вид «615066-01-00-01», «2232782-01», «644927-02», «644232-03-00-01» (перечень частей превенторов Cameron, https://cdn.energydais.com/media/files/company/products/CAMERON_BOP_PARTS.pdf), то есть шести-семизначные с суффиксами, а не десятизначные сплошные. Собственных номеров Drilltech не публикует нигде: ни на своём сайте, ни в карточке поставщика — там только наименования, размеры и давления. Рабочая версия, которую надо подтвердить у заказчика: 60118154xx — внутренний номер завода-изготовителя превентора из ведомости запасных частей, приложенной к машине.

жизненный цикл: Расходник с ограниченным сроком службы: резинотехническое изделие стареет и на складе, и в машине, меняется по регламенту и при каждой переборке плашечного блока. Изготовитель машины действует с 2007 года. Позиция снабжения — постоянная, повторяющаяся.

природа цены: цены на деталь нет; открыта только витринная вилка класса по другому размеру

срок: По этой детали срока никто не назвал. Открытая витрина класса (Sichuan Xinwei) обещает «Standard production takes 25 days; 2-3 days if stock is available» — это срок по классу изделий, а не обязательство по нашей позиции.

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано. Что опубликовано: уплотнения плашек продаются парами — «Minimum Order: 1 pair»; значит и заказ, и цену надо считать парами, а нечётное число штук округлять вверх. У изготовителя превентора минимальная партия — «MOQ: 1 Set».

что закладывать: Запрос по номеру 6011815400 в Drilltech (он держатель ведомости) плюс параллельный запрос в Meyer Fabritech и в китайские формовочные заводы — но только после получения от заказчика чертежа или замера плашки. Без размера ни один формовщик цену не зафиксирует, а сравнивать предложения будет не с чем.

канал закупки: Изготовитель превентора — Drilltech (Цанчжоу): к нему идёт запрос по номеру. Независимые изготовители резинотехнических частей превенторов, реально видные на открытых страницах: Meyer Fabritech (США) — «Ram BOP packers and top seals in sizes up to 26-3/4", with working pressures up to 15,000 PSI», размеры включают «18-3/4"», давления включают «5,000 PSI», исполнения «MODEL R1: compatible with Cameron Type U ram blocks» и «F70A: Compatible with Shaffer Type 70 Ram Blocks» (<https://meyer-fabritech.com/ram-bop-packers-and-top-seals/>); Sichuan Xinwei Rubber Co., Ltd. (КНР) — витрина того же класса. Авторизованных дистрибьюторов у этого класса нет как явления: уплотнения плашек делают либо заводы-изготовители превенторов, либо независимые формовщики резины. Сток-трейдеров с остатком по номеру не найдено.

контакты: Изготовитель машины: «+86 15532811817», «info@drilltech.cn», «Xinhua industrial zone, Juguan county, Xinhua District, Cangzhou City, Hebei Province, CHINA» (<http://www.drilltech.cn/>); в карточке поставщика контактное лицо — «Mr. John Qiu», почты и телефона там не показано. Независимый изготовитель: «Meyer Fabritech», «10620 Needham Street, Houston, Texas 77013», «281-452-2602» (открытая страница, проверена сейчас; ранее этот же контакт лежал у нас в базе как кластерный). У Sichuan Xinwei Rubber на открытой карточке показаны только название и город — Цзянью, провинция Сычуань; ни телефона, ни почты на странице нет.

что мешает закрыть строку: Номер не опознаётся вне документов заказчика, посадочных размеров нет, цены нет ни у кого. Отдельно мешают то, что даже открытая витрина класса не покрывает весь типоразмер: среди её размеров 18 3/4" отсутствует.

чем подтверждено: Строка держится целиком на документе заказчика: и машина, и изготовитель, и номер существуют пока только в заявке. Это не порок строки, а точное описание её состояния — и именно поэтому первое действие по ней не поиск, а письмо заказчику.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1060817-40 · Solar · 27 шт · экспозиция 9 720 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО Сименс SGT-400 1060817-40

что это: Комплект, фильтрующий элемент газового топлива — цилиндрический гофрированный элемент. Официальная номенклатура Solar по этому номеру дословно: «Kit, Element, Filter, Gas Fuel», а по соседним исполнениям в магазине изготовителя — «1060817-20 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl» и «1060817-50 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl». Перепродавец даёт заголовок «1060817-40 - Pleated Gas Filter Element for Solar Turbines». В том же семействе у Solar есть и КОРПУСА: «1060817-100 Filter, Gas Fuel», «1060817-300 Filter, Gas Fuel». Тонкость фильтрации, габариты, материал и наличие О-рингов НЕ опубликованы ни на одной открытой странице.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: карточки магазина Solar по нашему и соседнему исполнению — HTTP 404 и через curl, и через фетчер (витрина требует сессии, в поисковом индексе карточки есть); НЕ УВИДЕЛ: peri-parts.com — HTTP 403, тело «just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»; novi.com.tr открылся полностью, но в поле изготовителя стоит «Solar Turbine» — это изготовитель МАШИНЫ, не элемента, и в доводах не идёт; filtersource.com — результатов нет; НЕ УВИДЕЛ: shop.donaldson.com — HTTP 403 «Access Denied»; fluitek.com — HTTP 403 Cloudflare; boweyfilter.com — HTTP 404; mainfilter.com — поиск отдаёт одну и ту же страницу и на контрольный номер Donaldson, поэтому измерением не считается. Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8N та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. Их раздел SOLAR TURBINE отдал дословно «Showing 3 result(s) for SOLAR TURBINE» (130517, 186280-300, 8007884R91) — семейства 1060817 там нет вовсе. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в [pn_db.json](#) стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

его номер: не установлен; настоящий номер — сам чертёж Solar 1060817 с суффиксом исполнения.

жизненный цикл: Действующая: семейство 1060817 (-20, -50, -100, -300) стоит в текущем каталоге магазина изготовителя. Именно -40 в индексе магазина не показалось, но продаётся перепродавцами; преемник не объявлен.

минимум: 336.49

максимум: 522.14

у кого найдено: По этому номеру открытой цены у независимого продавца HET: novi.com.tr дословно «Call for pricing» при «In Stock Worldwide Shipping». Единственные цифры — из открытого сток-листа группы Hard-To-Find (hardtoget.parts, один оператор с hard-to-find.parts, turbine.parts и zip-solutions.com по [gt/data/ship_seller_groups.json](#)), и они САМИ СЕБЯ ОПРОВЕРГАЮТ: по одному номеру в одном и том же листе стоят ТРИ разные цены — «1060817-40 Element, Fltr, Gas, Pleated, Cyl 90pcs 300.00EURO ea», «... 100pcs 290.00EURO ea» и «... 100pcs 450.00EURO each» (336,49 / 348,09 / 522,14 USD по курсу 0,861838 EUR за 1 USD из [gt/data/fx_rates.json](#), справочно на 13.09.2026). Один продавец, один номер, три цены — это опровержение, а не подтверждение.

природа цены: три цены ОДНОГО оператора на один номер — подтверждением не считаются

остаток: Только у одного оператора и в противоречивых строках: 90 шт и 100 шт по разным строкам его же листа (наши 27 шт формально покрываются). У независимого продавца «In Stock» без числа. Числа остатка от независимого продавца нет.

срок: Не найден.

на наш объём: Две строки сырой заявки, 18 + 9 = 27 шт. В англоязычном первоисточнике номера HET — количество опирается только на русский лист.

что закладывать: Цены независимого продавца нет, а три цены одного оператора расходятся в 1,6 раза — вилка по строке не подтверждена и не опровергнута, закладывать нечего. Для порядка величин: ask перепродавца на 27 шт даёт 9 085-14 098 USD, и это ask, а не закупка. Действие: второй независимый продавец обязателен; запрос в магазин изготовителя по суффиксу -40.

канал закупки: Магазин изготовителя либо перепродавцы турбинного ЗИП. Авторизованного канала с публичной ценой нет.

контакты: Novi Group (Гёбзе, Коджаэли, Турция): info@novi.com.tr, +90 506 912 32 08. PeriParts: +1 718 717-2524.

что мешает закрыть строку: КРИТИЧНО: не переносить сюда цифры от 1060817-10. В том же листе -10 идёт по 625, 650, 900 и 900 EUR, а прежний наш вердикт «занижена» по «фильтроэлементу газового топлива Solar» вынесен именно по -10. Суффикс кодирует исполнение (в этом семействе -10, -20, -40, -50 плюс корпуса -100 и -300), и 1060817-40 это не 1060817-10.

чем подтверждено: Комплект, фильтрующий элемент газового топлива 1060817-40. Официальная номенклатура изготовителя на опознание, семь фильтровых каналов проверены (кросс отвечает нулём, раздел Solar держит три чужих номера), три закрыты 403/404; цены независимого продавца нет, а один оператор называет три разные цены.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: названы опровержением; вердикт «не подтверждена», цифры оставлены только как порядок величин

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: прямо запрещено переносить: суффикс кодирует исполнение

64/05002117/31 · Siemens · 16 шт · экспозиция 9 680 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Запасной фильтрующий элемент Сименс SGT-400 64/05002117/31

что это: Запасной фильтрующий элемент пакета SGT-400. ЕДИНСТВЕННЫЙ источник этого номера в открытом мире — перечень Shenzhen Blaze Turbine, дословно: «64/05002117/31 SPARE FILTER ELEMENT OEM Pall» (<https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/>, страница проверена живой 18.09.2026). Это же объясняет русское наименование заявки: «Запасной фильтрующий элемент» — построчный перевод SPARE FILTER ELEMENT. Важное измерение: в англоязычном листе-первоисточнике листа «Энергосети» (436 строк, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) этого номера НЕТ ни одной строкой, то есть у строки нет даже того слабого перекрёстного контроля по количеству и наименованию, который есть у пяти других строк заявки. Ни система, ни корпус, ни тонкость фильтрации не определены: продавец даёт только слова «spare filter element».

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН, и это расходится с нашей базой. В `gt/data/pn_db.json` по строке стоит «mk: Pall (Danaher)», «mpn: OEM Pall filter element», основание «P2». Проверка показала, откуда это взято: из одной строки перечня продавца-невладельца, который тут же снимает с себя роль изготовителя и дистрибьютора. Продавец сам снимает с себя роль изготовителя и дистрибьютора, дословно: «Shenzhen Blaze is not an authorized manufacturer, distributor or representative of GE, Siemens, Westinghouse, Alstom, or other OEMs. All OEM names, trademarks, and model designations, including “Frame”, “MS”, “SGT”, etc., are the property of their respective owners and are used for reference purposes only». Номера изделия Pall при этом не названо, каталога или кросса Pall с номером 64/05002117/31 не существует ни на сайте Pall, ни в одном открытом кроссе — поиск по номеру не отдаёт ни одной страницы, кроме самого перечня Blaze. Поэтому «Pall» — это ЗАЯВЛЕНИЕ ОДНОГО ПРОДАВЦА, а не вскрытый изготовитель, и в поле короткого имени оно не ставится: ровно так же выглядела опровергнутая привязка Faudí по соседнему фильтру. Как лид имя ценно: Pall действительно держит линейку элементов смазки и гидравлики газотурбинных пакетов, и один запрос в Pall с геометрией закрывает вопрос.

его номер: не установлен (номер изготовителя не назван ни одним источником; кросс-кода Siemens ESP по этому номеру тоже нет)

жизненный цикл: Определить нечем: номер не встречается ни в одном перечне запасных частей, кроме одного, и ни в одном каталоге изготовителя. Судить о действующем или снятом статусе не на чем.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/> — номер есть, ответ 200, ни одного валютного знака, дословно предложено запросить котировку; <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> — номера в таблице нет; http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html — номера нет; <https://www.compressorfiltersupply.com/parts.php?manuf=SIEMENS> — номера нет; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection» (положительный контроль пройден); <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет. Поиск по номеру в открытом вебе не отдаёт ни одной товарной карточкой. НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет: единственная страница с номером цен не показывает вовсе, только кнопку запроса котировки

остаток: 0. Остатка не заявил никто; единственный продавец по номеру складом не является.

срок: не объявлен

на наш объём: Наш объём 16 шт опереть не на что: номера нет в англоязычном первоисточнике листа, то есть сверить количество построчно невозможно в принципе. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни один канал по этому номеру не публикует ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём. Всё, что можно сказать о партии, — это объём производственного заказа, а не выборки со склада.

что закладывать: Первым письмом — не поставщику, а заказчику: снять с изделия геометрию и маркировку (см. блокирующее условие). Вторым — в Pall с этими данными, чтобы либо получить их номер и подтвердить заявление Blaze, либо закрыть версию. В нашей базе понизить основание строки: «Pall (Danaher)» держать как заявление продавца, а не как изготовителя, поле mpn «OEM Pall filter element» из номера изготовителя убрать — это не номер.

канал закупки: Открытого канала нет. Изготовитель машины: Siemens Energy по запросу. Авторизованный дистрибьютор: не найден. Независимый фильтровый дом: Compressor Filter Supply номера не держит (раздел SIEMENS проверен построчно), Vokes/Old Filter — правильный адрес по классу, но по номеру ничего не заявляет. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет. Сток-трейдер: не найден ни один. Единственный, кто произносит номер, — Shenzhen Blaze, и он не склад, а изготовление по чертежу или образцу.

контакты: Pall Corporation (проверить заявление об изготовителе): через shop.pall.com и региональный сбыт Pall — запрос по геометрии и тонкости, а не по номеру Siemens. Vokes / Old Filter (Великобритания): info@oldfilter.com, vokes.co.uk. Compressor Filter Supply, LLC (США): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877 734 5837. Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (KHP): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201.

что мешает закрыть строку: Изделие не доопределено вообще: нет ни системы, ни корпуса, ни тонкости. Данные, которые нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле стоит элемент и что это за фильтр по функции (смазка, топливо, воздух, гидравлика); 2) фотография шильды корпуса и его обозначение; 3) наружный и внутренний диаметр, высота элемента по обмеру; 4) тонкость фильтрации по паспорту корпуса; 5) тип присоединения; 6) фотография маркировки на самом элементе и на его торцевых крышках — если на изделии стоит клеймо Pall с их номером, строка закрывается в один день.

чем подтверждено: Две находки. Первая: единственное в мире упоминание номера — строка одного продавца, и из неё же взято русское наименование заявки; значит по этой строке нельзя ссылаться на «перечень ЗИП» как на подтверждение — источник один. Вторая: имя Pall в нашей базе стоит с основанием P2, хотя опирается ровно на эту строку; после перепроверки основание должно быть понижено до заявления продавца. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens с номерами 64/..., новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по каждому номеру: ответ «No products were found matching your selection». Положительный контроль на том же поиске: карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» существует, то есть поиск работает и склад действительно ведёт номера 64/.... Цен на карточках нет вовсе.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/05002095/2 · Siemens · 18 шт · экспозиция 9 630 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА Сименс SGT-400 64/05002095/2

что это: Сменный фильтрующий элемент пакета газотурбинного двигателя SGT-400. Наименование первоисточника дословно: «239 64/05002095/2 FILTER ELEMENT 2 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо от него тот же номер стоит в двух перечнях запасных частей Shenzhen Blaze Turbine: «3 | 64/05002095/2 | | FILTER ELEMENT | 8 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>) и в структурной ведомости «Client's Item # | Catalogue Section | Item Name | Part Number | Parts Q'ty | Units» строкой «1.2.16 | 2.1 | Filter element | 64/05002095/2 | 12 | pcs» (<https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/>), то есть раздел каталога изготовителя — 2.1. Корпус, в котором элемент стоит, НЕ ОПРЕДЕЛЁН, и это надо говорить прямо. Что известно о месте: в ведомости на машину он идёт третьим в четвёрке фильтроэлементов — «1 SP103394 FILTER ELEMENT – 5 MICRON», «2 64/05002028/31 FILTER ELEMENT» (семейство 64/05002028 отнесено той же

ведомостью к разделу 5.1, где стоят гидравлический аксиально-поршневой насос и гидромотор пускового контура), «3 64/05002095/2 FILTER ELEMENT», «4 64/05002092/2 LUB OIL FILTER ELEMENT»; в листе-первоисточнике он стоит внутри масляного блока, между обратными клапанами входа маслоохладителя («236 64/60030079/20 NON-RETURN VALVE - 4 INCH», «237 64/60030079/21 NON-RETURN VALVE - 4 INCH» — та же ведомость подписывает это семейство «Lubricating oil cooler inlet non-return valve») и гибкими трубопроводами «240 MW05174 FLEXIBLE PIPE». Сама система описана документом изготовителя: «Mineral lubricating oil is used to lubricate and cool the turbine journal and thrust bearings, the generator bearings and the gearbox bearings, gears and splines» (Siemens, SGT-400 Operator's Manual, <https://www.manualslib.com/manual/1606519/Siemens-Sgt-400.html>, с. 11). Одно отрицательное утверждение установлено твёрдо: это HE элемент главного маслофильтра — тот идёт отдельным номером 64/05002092/2 и подписан LUB OIL FILTER ELEMENT.

кто делает на самом деле: HE УСТАНОВЛЕН. Класс номера 64/... у Siemens Industrial Turbomachinery (Линкольн, наследие Ruston/Alstom) — материальный номер на ПОКУПНОЕ изделие, поэтому изготовитель заведомо чужой, но назвать его нечем. Прежняя пометка нашей базы «Faudi / FF200236B» опровергнута ранее (номера вида FF... принадлежат дому замен FilterFinder, а не изготовителю Faudi) и здесь не повторяется; новых оснований назвать имя не найдено, и подставлять вместо Faudi любое другое имя нельзя — это была бы та же ошибка с другой фамилией. Отказ ИЗМЕРЕН, а не признан: независимый изготовитель замен Compressor Filter Supply, LLC (США) в разделе SIEMENS (<https://www.compressorfiltersupply.com/parts.php?manuf=SIEMENS>) держит восемь номеров — 1CS88807-2, 3952109014, 64/05002092/2, 80002755, 80056196, 80081137, 80112797, PG0033536400 — нашего среди них нет, при этом соседний номер того же семейства 64/05002092/2 там есть с дословной карточкой «OEM: SIEMENS | MFG: Compressor Filter Supply | Type: SOE - Cartridge Filter w/ Bayonet Connection | OD: 5.650 / Height: 36.260». То есть раздел действительно ведёт номера этого семейства (положительный контроль), а нашего элемента у него нет. Косвенно класс подтверждает британский фильтрвый дом Vokes (<https://vokes.co.uk/other-filters>), который прямо разбирает нумерацию этой линии машин: «64/05002021/7, CT3009/12, CT3009/40 Filter Elements These are some of the numbers you may see or have referenced on your maintenance manuals, some are vessel numbers, some are old OEM numbers, let us help you decipher them» — то есть часть номеров 64/0500... это номера КОРПУСА, а не элемента.

его номер: не установлен

жизненный цикл: Действующий расходник действующей машины: номер стоит в текущих перечнях запасных частей SGT-400 у трёх независимых продавцов (Shenzhen Blaze — две страницы, Leda Greenpower — <https://www.china-power-contractor.cn/Materials-for-repair-and-operational-needs-for-Gas-Turbine-Siemens-SGT-400.html>), снятия с производства не заявил никто.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://www.compressorfiltersupply.com/parts.php?manuf=SIEMENS> — номера в разделе нет (положительный контроль — соседний 64/05002092/2 есть), цен на странице не показано вовсе; <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> и <https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/> — ответ 200, номер есть, ни одного валютного знака, вместо прайса форма запроса и требование чертежа или образца; <https://www.china-power-contractor.cn/Materials-for-repair-and-operational-needs-for-Gas-Turbine-Siemens-SGT-400.html> — номер в перечне («FILTER ELEMENT: 64/05002095/2»), цен нет, остатка нет; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection»; <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?Ident=180846&Action=Invent> — наших номеров нет, цена закрыта дословно «Dragon's Price: CONTACT US». HE УВИДЕЛ: eBay отдал 403, поэтому по нему утверждать нечего.

природа цены: цены нет: ни одной цифры ни в одной валюте ни на одной открытой странице по этому номеру

остаток: 0. Остаток не заявил числом ни один продавец. Числа 8, 12 и 2 EA в чужих перечнях — рекомендованный запас на машину, а не склад.

срок: не объявлен ни одним каналом; у Shenzhen Blaze по этому классу заявлен производственный цикл по чертежу или образцу, срок не назван

на наш объём: Наш объём 18 шт — сумма ДВУХ строк заявки об одной позиции (2 + 16; [gt/data/ship_demand_collisions.json](https://data.ship_demand_collisions.json)), тогда как английский лист-первоисточник даёт по этому номеру 2 шт («qty_en: 2» против «qty_request: 18.0», [gt/data/ship_english_source.json](https://data.ship_english_source.json)). Расхождение объяснимо только заказчиком: либо лист покрывает меньше машин, чем заявка, либо сводка сложила строку-перевод и строку русского блока об одной позиции. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни один канал по этому номеру не публикует ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём. Всё, что можно сказать о партии, — это объём производственного заказа, а не выборки со склада.

что закладывать: Идти не по номеру Siemens, а по изделию: письмо в Vokes/Old Filter и в Compressor Filter Supply с тонкостью фильтрации, наружным диаметром, высотой, типом присоединения и условиями работы; параллельно запрос оригинала у Siemens Energy — ради верхней границы. До выхода к поставщикам привести количество к первоисточнику (2 шт) либо получить от заказчика объяснение, откуда 18.

канал закупки: Изготовитель изделия неизвестен, поэтому прямого канала к нему нет. Что есть по ролям. Изготовитель машины: Siemens Energy — оригинал по запросу. Авторизованный дистрибьютор: по номеру не найден ни один. Независимый фильтрвый дом: Compressor Filter Supply (США) нашего номера не держит, но ведёт соседние номера семейства и работает по геометрии: Vokes/Old Filter (Великобритания) прямо предлагает разбирать номера этой линии («Talk to us if you are looking for filters for an EGT Turbine») — это лучший из найденных адресов по существу изделия. Независимый склад: Gowrings Continental (Нидерланды) — номера нет. Сток-трейдер: Leda Greenpower (КНР) держит номер в перечне без цены и без остатка; Shenzhen Blaze — не склад, а изготовление по чертежу или образцу. Продавец сам снимает с себя роль изготовителя и дистрибьютора, дословно: «Shenzhen Blaze is not an authorized manufacturer, distributor or representative of GE, Siemens, Westinghouse, Alstom, or other OEMs. All OEM names, trademarks, and model designations, including “Frame”, “MS”, “SGT”, etc., are the property of their respective owners and are used for reference purposes only».

контакты: Vokes / Old Filter (Великобритания, фильтрвый дом линии Ruston-EGT): info@oldfilter.com, vokes.co.uk. Compressor Filter Supply, LLC (США, независимый изготовитель замен): sales@compressorfiltersupply.com, +1 877 734 5837, +1 972 346 6899. Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine Co., Ltd (КНР, изготовление по чертежу или образцу): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Leda Greenpower (КНР, трейдер): +86 138 0121 8512 (WhatsApp/WeChat).

что мешает закрыть строку: Изделие не доопределено: неизвестно, какой корпус обслуживает элемент. Данные, которые нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка, годная для письма заказчику): 1) фотография шильды корпуса фильтра и его заводское обозначение; 2) тонкость фильтрации в микрометрах по паспорту корпуса; 3) наружный диаметр, внутренний диаметр и высота элемента по факту обмера; 4) тип присоединения (байонет, резьба, открытые торцы) и его размер; 5) рабочая среда и её параметры — сорт масла или топлива, расход, давление, температура; 6) фотография любой маркировки НА САМОМ ЭЛЕМЕНТЕ, включая мелкий шрифт на торцевой крышке: клеймо изготовителя переводит строку из закрытого канала в обычный складской.

чем подтверждено: Главное по строке: изготовитель по-прежнему не вскрыт, и отказ теперь измерен на независимом канале с положительным контролем, а не просто заявлен. Найден новый адрес по существу изделия — британский фильтрвый дом Vokes/Old Filter, прямо работающий с нумерацией 64/0500... линии Ruston-EGT-Alstom-Siemens и предупреждающий, что часть этих номеров относится к КОРПУСУ, а не к элементу; это объясняет, почему поиск по номеру пуст. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens с номерами 64/..., новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по каждому номеру: ответ «No products were found matching your selection». Положительный контроль на том же поиске: карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» существует, то есть поиск работает и склад действительно ведёт номера 64/.... Цен на карточках нет вовсе. Открытый сток-лист независимого оператора <https://hardtoget.parts/stock-list/> прочитан целиком: номеров Siemens, SGT, Ruston и Alstom на нём нет, ассортимент — Solar Turbines и GE. Формат цен там свой, дословный пример строки: «909731C2 Valve, Pneu, 0.67 In 30pcs 2.050.00EURO ea» — то есть цены на этом листе печатаются, и их отсутствие по нашим номерам означает отсутствие позиции, а не скрытый прайс.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

п.351 1405 999 0020 · Bornemann · 8 шт · экспозиция 9 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Диск Bornemann п.351 1405 999 0020

что это: Диск, позиция 351 разреза двухвинтового многофазного насоса ИТТ Bornemann MPC 320-100 (машина названа в заявке). «п.» — кириллическое сокращение «поз.», то есть номер позиции сборочного чертежа, а не часть заводского номера; заводской номер — «1405 999 0020». Класс машины подтверждён изготовителем дословно: «Twin Screw Multiphase Systems that help the oil industry eliminate Gas flaring when boosting Multiphase mixtures of liquids and gases», рабочие пределы «up to 5,000 m³/h (754,717 BPD)», «up to 120 bar (1,740 psi)», «160°C (320°F)» (<https://www.bornemann.com/products/mpc-hd>). Чем именно является диск позиции 351 — упорной шайбой роторного комплекта, регулировочной шайбой или деталью механической обработки — HE установлено: разреза MPC 320-100 в открытом доступе нет.

кто делает на самом деле: ITT Bornemann GmbH (входит в ITT Inc.), Обернкирхен, Германия — правопреемник Joh. Heinr. Bornemann GmbH. Проверено сейчас на сайте изготовителя, дословно: «© 2026 ITT INC. | ITT BORNEMANN GmbH. ALL RIGHTS RESERVED.» и «ITT Bornemann GmbH, Industriestrasse 2, 31683 Obernkirchen, Germany» (<https://www.bornemann.com/contact-us>). Владелец марки — ITT, не Círcor: это подтверждается повторно.

его номер: 1405 999 0020 — материальный номер ITT Bornemann; «п.351» к номеру не относится и в запрос изготовителю не пишется, но пишется отдельной строкой как ссылка на разрез. Открытой страницы, показывающей этот номер, найти не удалось: каталога запасных частей Bornemann в открытом доступе нет ни у изготовителя, ни у независимых складов.

жизненный цикл: Изготовитель жив под новым именем и держит послепродажное обслуживание собственной службой: на сайте перечислены «In-House Repair», «On-Site Service», «Spare and Wear Parts», «Training». Серия MPC — действующая линейка многофазных насосов, не снятая с производства. Запрос идёт в ITT, а не в «Борнеманн» как самостоятельное предприятие.

природа цены: цены нет

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано. По классу детали ступень на восьми штуках у изготовителя возможна — спрашивать её в запросе прямо, вместе с ценой одной штуки.

что закладывать: Запрос в службу запасных частей ITT Bornemann с обязательным указанием серийного номера насоса и номера «1405 999 0020», со ссылкой на позицию 351. Параллельно взять у заказчика лист спецификации или разрез: если диск окажется регулировочной или упорной шайбой, он закрывается изготовлением по чертежу у любого механического производства, и тогда цена за штуку падает на порядок. Независимые склады запрашивать третьим письмом — но с прямым вопросом, видят ли они этот номер у себя, а не «есть ли у вас части Bornemann».

канал закупки: Изготовитель — ITT Bornemann GmbH (Обернкирхен), служба «Spare and Wear Parts»; это единственный канал, где деталь по номеру опознают наверняка. Авторизованных дистрибьюторов по запасным частям на открытых страницах не заявлено. Независимые склады, прямо предупреждающие, что они не представители: G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH (ФРГ) — дословно «G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH does not supply original spare parts here and is neither a representative nor a dealer for the companies mentioned», серия MPC у них числится как «in preparation/on request»; Vespion (Польша) — «We are not their official distributor unless otherwise stated», в перечне серий есть «MPC». Оба — независимые склады, не сток-трейдеры: остатков и цен не показывают.

контакты: С открытых страниц: изготовитель — «ITT Bornemann GmbH, Industriestrasse 2, 31683 Obernkirchen, Germany», «+49 5724 390-0», факс «+49 5724 390-290» (<https://www.bornemann.com/contact-us>); отдельной почты службы запасных частей на странице не показано, обращение через форму. Независимые: «G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH», «Dankerser Str. 23, 31675 Bückeburg, Germany», «+49 571 889 185 - 0», «contact@glpumps.com»; Vespion, «+48 730 682 772 (EN)», «office@vespion.com».

что мешает закрыть строку: Неизвестно, что это за диск. Без разреза нельзя ни оценить цену, ни решить главный вопрос строки — покупать у изготовителя или изготавливать по чертежу.

чем подтверждено: Строка методически важна: «п.351» в графе артикула — наша собственная приписка к номеру, и если её отправить изготовителю как часть артикула, запрос вернётся ненайденным. Проверить по всей заявке: у Bornemann таких строк с приписанной позицией ещё несколько (например «1000 749 0108 п212», «s240032 поз.342.1»).

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

64/07003024/1 · Siemens · 4 шт · экспозиция 9 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Погружной нагреватель смазочного масла Сименс SGT-400 64/07003024/1

что это: Погружной электрический нагреватель бака смазочного масла пакета SGT-400. Найдено дословное наименование с электрическими параметрами, чего в нашей базе не было: «126 | 64/07003024/1 | ESP000902 | IMMERSSION HEATER – 400V 50Hz | 1 | EA» и повторно «147 | 64/07003024/1 | | IMMERSSION HEATER – 400V 50Hz | 1 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>). Родственное исполнение того же чертежа отнесено структурной ведомостью к разделу бака смазочного масла: «2.6 | 2.3 | Immersion heater | 64/07003024/6 | 1 | pcs» (<https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/>), а короткий перечень той же фирмы называет семейство прямо: «64/07003024/6 Heater Siemens/64/07003024/6» (<https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/>). Назначение узла описано документом изготовителя, дословно: «The tank is fitted with immersion heater(s) to maintain the correct pre-start oil temperature» — раздел «Lubricating Oil Tank» (Siemens, SGT-400 Operator's Manual, <https://www.manualslib.com/manual/1606519/Siemens-Sgt-400.html>, с. 11); там же о системе: «Mineral lubricating oil is used to lubricate and cool the turbine journal and thrust bearings, the generator bearings and the gearbox bearings, gears and splines». В англоязычном листе-первоисточнике листа «Энергосети» этого номера нет, поэтому построчной сверки количества и наименования по нему не существует.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Класс номера 64/... у Siemens Lincoln — материальный номер на покупное изделие: серийный погружной нагреватель Siemens не изготавливает. Имена Chromalox и Watlow, стоящие в нашей базе, — догадка по классу изделия, ни одной страницы, связывающей их с номером 64/07003024/1, нет; в поле изготовителя они не ставятся. Отказ измерен на том же перечне, который умеет называть изготовителя: из 189 строк комплектных наборов имя изготовителя названо в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP», «Hilliard clutch»), против нашего номера — не названо.

его номер: не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000902

жизненный цикл: Действующее изделие действующей машины: номер присутствует в текущем перечне запасных частей с указанием напряжения и частоты; о снятии не заявлено.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> и <https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/> — номер и родственное исполнение есть, ни одного валютного знака; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection» (положительный контроль пройден); <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?Id=180846&Action=Invent> — «Dragon's Price: CONTACT US». Поиск по номеру в открытом вебе товарных карточек не отдаёт. НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет ни на одной открытой странице

остаток: 0. Остатка числом не заявил никто.

срок: не объявлен

на наш объём: Наш объём 4 шт сверить не с чем: номера нет в англоязычном первоисточнике листа. Косвенный ориентир: перечень запасных частей даёт 1 шт на комплект машины, то есть 4 шт — это запас, а не потребность одной замены. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Снять с шильды пять параметров (см. блокирующее условие) и вести закупку как серийный электронагреватель: это единственная из восьми строк, где рынок заведомо открытый и конкурентный. Параллельно запросить цену оригинала у Siemens Energy как верхнюю границу.

канал закупки: Сейчас — изготовитель машины и авторизованный канал по запросу; открытых карточек с ценой по номеру не существует. Авторизованный дистрибьютор по номеру не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет. Сток-трейдер: не найден ни один. ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ ПО СТРОКЕ: это серийное изделие общепромышленного рынка, и после снятия параметров с шильды оно подбирается у изготовителей электронагревателей напрямую, минуя канал турбинных запасных частей.

контакты: Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (КНР, держит номер в перечне): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Изготовители промышленных погружных нагревателей — адресаты запроса ПОСЛЕ снятия параметров с шильды, а не основание считать их изготовителями этого изделия.

что мешает закрыть строку: Изделие опознано по классу и по напряжению, но не по типоразмеру. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) фотография шильды нагревателя целиком, включая имя изготовителя и его собственный номер; 2) мощность в киловаттах и число фаз (перечень изготовителя даёт 400 В, 50 Гц — подтвердить); 3) присоединение: диаметр и стандарт фланца либо резьба, а также посадочный размер; 4) длина погружной части и длина холодной зоны; 5) требование по взрывозащите — маркировка Ex по документации площадки; 6) материал оболочки

трубчатых элементов и удельная нагрузка, если указана. По этим шести параметрам изделие подбирается из серийных каталогов без участия изготовителя машины.

чем подтверждено: Новое по строке: снято прежнее утверждение нашей базы «артикул не найден» — номер найден в перечне запасных частей изготовителя-невладельца дважды, с указанием 400 В и 50 Гц и с кросс-кодом Siemens ESP000902, а принадлежность к баку смазочного масла подтверждена руководством по эксплуатации. Изготовитель по-прежнему не вскрыт, догадка по классу из нашей базы в поле изготовителя не перенесена. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens с номерами 64/..., новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует, то есть склад действительно ведёт номера 64/... и поиск работает.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

3423495 · Cummins · 24 шт · экспозиция 9 360 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495

что это: Погружной электрический подогреватель охлаждающей жидкости двигателя (в заводской номенклатуре «HEATER, ENGINE»). Ввинчивается в рубашку охлаждения и поддерживает температуру антифриза на остановленном двигателе, обеспечивая запуск и приём нагрузки на холоде. Стоит на больших газовых двигателях Cummins. Дословно с карточки продавца: «Engine Heater 3423495 for Cummins QSV81G QSV91G QSW82 QSV82 QSW7», применимость «Cummins Engine: QSV81G, QSV91G, QSW82, QSV82, QSW73» (<https://www.fridayparts.com/engine-heater-3423495-for-cummins-qsv81g-qsv91g-qsw82-qsv82-qsw7>). Модель QSV91G, названная в заявке, в этот перечень входит.

кто делает на самом деле: Cummins Inc.

его номер: 3423495

жизненный цикл: Номер действующий: продаётся как оригинал у дилера Cummins и как неоригинал у независимых продавцов, в обоих случаях с наливом. Указаний о снятии с производства или о номере-преемнике не обнаружено. Функциональные заменители существуют у изготовителей подогревателей (Kim Hotstart, Phillips & Temro / Zerostart), но их номера и цены в этой проверке не подтверждались и в отчёт не идут.

минимум: 2175.22

максимум: 2194.48

авторизованный канал: True

у кого найдено: <https://modernequipmentparts.com/3423495-cummins-oem-engine-heater/>

природа цены: две открытые розничные цены: оригинал у авторизованного дилера и неоригинал у независимого продавца

остаток: у авторизованного дилера остаток числом не назван, состояние выражено сроком отгрузки. У независимого продавца FridayParts дословно «In Stock», остаток числом также не назван. У Heavy Duty Kits дословно «In Stock», но без цены. Ни один продавец не подтвердил покрытие потребности по количеству.

срок: у авторизованного дилера дословно: «Typically ships within three business days» — отгрузка обычно в течение трёх рабочих дней. У FridayParts срок на странице не указан.

на наш объём: ВНИМАНИЕ, количество по строке недостоверно. По нашим собственным данным (gt/data/ship_demand_collisions.json, gt/data/ship_questions.json) под номером 3423495 в исходной заявке идут ДВЕ разные позиции: «Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495» — 14 шт и «Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ» — 10 шт. Число 24 получено сложением этих строк по совпадению номера, а не замером одной позиции. Наименования почти не пересекаются, поэтому считать их одним изделием нельзя, пока заказчик не назовёт артикул каждого. Ступеней от количества ни один продавец на странице не показывает; при объёме такого порядка ступень надо запрашивать у дилера письмом.

что закладывать: 3423495 у авторизованного дилера Cummins, но только после того, как заказчик разложит строку на две и подтвердит артикул каждой позиции.

канал закупки: Авторизованный дилер Cummins — Modern Group («The Modern Shop», modernequipmentparts.com и shop.moderngroup.com — это витрины ОДНОЙ группы, считать их двумя независимыми подтверждениями нельзя). Независимый склад с оригиналом — Heavy Duty Kits (цена закрыта). Независимый продавец неоригинала — FridayParts. Sepd Mower Parts и Source One Parts Center — независимые витрины, цены не показали.

контакты: Modern Equipment Parts (Modern Group) — <https://modernequipmentparts.com/3423495-cummins-oem-engine-heater/>, +1 800 219 9773; Heavy Duty Kits — +1 888 642 6460, ac@heavydutykits.com; FridayParts — <https://www.fridayparts.com/engine-heater-3423495-for-cummins-qsv81g-qsv91g-qsw82-qsv82-qsw7>

что мешает закрыть строку: Первое и главное — строка содержит два разных изделия под одним номером, и количество 24 шт является арифметикой по ним, а не потребностью по одной позиции. Второе — цена оказалась примерно вчетверо выше заявленной, и при таком расхождении бюджет строки посчитан неверно независимо от разделения. Третье — остатки числом не подтверждены ни у одного продавца, покрытие потребности по количеству неизвестно. Прежняя ссылка нашей базы на Diesel Parts Direct нерабочая: проверена сейчас повторно, возвращает HTTP 404.

чем подтверждено: Строка меняет бюджет заявки сильнее прочих: при цене порядка 2 180 USD вместо заявленных 180-600 USD даже одна позиция стоит дороже, чем вся строка по прежней оценке. Прежняя запись нашей базы прямо создавалась в отсутствии основания — «экспертная вилка по типу», ссылка вела на страницу, которой не существует; теперь основание есть, и оно опровергает вилку. Обратить внимание: изделие промышленное, для газового двигателя мощного ряда QSV, и сопоставлять его с бытовыми предпусковыми подогревателями за 60-120 USD некорректно — именно такое сопоставление, судя по всему, и породило прежнюю вилку.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1069873-1 · Solar · 36 шт · экспозиция 9 180 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТР, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, Солар Taurus 60S10 1069873-1

что это: Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива, цилиндрический, Solar Turbines Taurus 60S, 10 мкм. Подтверждение: сток-лист hardtoget.parts (HTTP 200) — «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl»; та же формулировка индексируется у официального магазина Solar, но карточка shop.solarturbines.com отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ. Наш внутренний desc «KIT,ELEMENT,FILTER,LF,10» сходится: LF = liquid fuel, 10 = микронность.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1069873-1 — дословно «No cross-reference for 1069873-1 found»; compressorfiltersupply.com (список SOLAR TURBINE — номера нет); hifi-filter.com — совпадений нет; mainfilter.com — 404; echoiceparts.com — «No results found». НЕ УВИДЕЛ: fluitek.com — 403, baldwinfilters.com — 403, peri-parts.com — 403, shop.solarturbines.com — 404 без кабинета. Отдельно снимаю ложный след из нашей же прошлой проверки: там записано, что hardtoget.parts даёт номер «как Caterpillar 1069873-1». Caterpillar — владелец бренда (Solar Turbines входит в Caterpillar), а не изготовитель фильтроэлемента; за вскрытие изготовителя это принимать нельзя. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в `pn_db.json` стоит «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» с основанием «П4: сегмент фильтров».

его номер: не найден; преемника продавец против номера не ставит

жизненный цикл: Действующая: номер живёт в каталоге официального магазина Solar (индексируется с точным описанием) и стоит в сток-листе продавца. Признаков снятия или замены нет — в отличие от 1064728-1.

минимум: 928.25

максимум: 1044.28

у кого найдено: hardtoget.parts, страница сток-листа несёт номер ДВА паза: «1069873-1 Element, Fltr, Liquid Fuel, Cyl 50pcs 800.00EURO ea» и «...100pcs 900.00EURO each» → 928,25 и 1 044,28 USD (EUR 0,861838, gt/data/fx_rates.json, справочно на 13.09.2026). Обе — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_seller_groups.json; ссылка и на turbine.parts дала бы один источник, а не двух свидетелей. Больше нигде цифры нет: Solar — кабинет, boweyfilter.com — без цены.

природа цены: две цены ОДНОГО оператора на одно изделие

остаток: Числа, которому можно верить, нет: один и тот же лист называет по одному номеру и «50pcs», и «100pcs» при разных ценах. Это позиции листа, а не сверенный остаток.

срок: Со сток-листа не указан. Официальный канал: цена и наличие только в авторизованном кабинете. Bowey по своей замене: 7-10 дней после оплаты, под заказ. Срок считать от изготовления, а не от склада.

на наш объём: Две строки сырой заявки, обе по ОДНОЙ модели Taurus 60S — подтверждать одинаковость посадки не требуется.

что закладывать: Низший из двух ask — 928,25 USD за штуку, это более чем вдвое выше нашего потолка (450 USD). Расхождение по этой строке самое сильное из шести. Но цифру в закупку ставить нельзя: один оператор, две разные цены, премия перепродавца не измерена. Действие: письменный ТКП у Solar через кабинет заказчика и вскрытие элемента по чертежу — у жидкотопливного элемента есть шанс оказаться покупным картриджем под своим номером.

канал закупки: Турбинный OEM-канал (Solar/Caterpillar через авторизованный кабинет) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Фильтровый рынок номер не знает — ни один кросс-каталог его не держит, поэтому удешевляющего перевода на рынок фильтров по этой строке пока не существует.

контакты: hardtoget.parts (группа Hard-To-Find / turbine.parts): info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. Solar Certified Parts: +1 800-416-5024. Bowey Filter (афтермаркетная замена под чертёж): sales@boweyfilter.com. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com.

что мешает закрыть строку: Изготовитель не вскрыт, фильтровый рынок номера не знает — у строки нет дешёвого канала, которым можно проверить ask сверху. Это же и главный риск: как только элемент будет опознан как покупной картридж, цена может обвалиться и вердикт перевернётся. Наша собственная вилка 60-450 имеет разброс 7,5 раза — такой разброс сам говорит, что цены у нас не было.

чем подтверждено: Комплект фильтрующего элемента жидкого топлива 1069873-1, Taurus 60S. Одна открытая страница на опознание, пять кросс-каталогов проверены и пусты, четыре закрыты 403/404, две цены одного оператора, снят ложный след «изготовитель Caterpillar».

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: след снят прямо в основании строки, maker_short оставлен пустым

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт вынесен только потому, что даже низшая цена выше потолка вдвое; в рекомендации сказано, что это ask, а не закупка

SP027886 · Siemens · 18 шт · экспозиция 9 180 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ Сименс SGT-400 SP027886

что это: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ — в первоисточнике дословно «225 SP027886 SEAL KIT 2 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо: перечень Shenzhen Blaze «21 | SP027886 | ESP000648 | SEAL KIT | 8 | EA», «24 | SP027886 | ESP000648 | SEAL KIT | 4 | EA», «106 | SP027886 | ESP000648 | SEAL KIT | 10 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>) — то есть у номера есть кросс-код Siemens ESP000648; и перечень Leda Greenpower, где он стоит строкой «SEAL KIT: SP027886» (<https://www.china-power-contractor.cn/Materials-for-repair-and-operational-needs-for-Gas-Turbine-Siemens-SGT-400.html>). СОСТАВ КОМПЛЕКТА НЕ ОПУБЛИКОВАН НИГДЕ, и это главный ответ по строке: «комплект» — не изделие, а упаковка неизвестного содержимого, и цена без состава бессмысленна. Место в машине определяется косвенно и только как версия: в листе-первоисточнике комплект стоит сразу после фильтрозлемента («224 E1B100683862 FILTER ELEMENT 2 pcs», «225 SP027886 SEAL KIT 2 pcs»), а в перечне Blaze комплекты идут парами к фильтрам — «20 SP103393 SERVICE KIT», «21 SP027886 SEAL KIT», «22 64/05002092/4 SEAL KIT», где последний достоверно является комплектом уплотнений корпуса маслофильтра 64/05002092/2. По аналогии SP027886 — комплект уплотнений корпуса одного из фильтров пакета, но какого именно, источниками не определяется.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН и не может быть установлен до состава: у комплекта изготовителей столько, сколько в нём деталей. Прежняя пометка нашей базы «уплотнения в таких китах обычно от Trelleborg/Freudenberg/Parker» (gt/data/ship_lukoil.json) — догадка по классу, тот самый приём, который в этом проекте уже дважды опровергался открытыми каталогами; в поле изготовителя она не ставится. Класс номера SP... у Siemens Lincoln — суб-деталь или комплект к покупному узлу, то есть изготовитель заведомо чужой.

его номер: не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000648

жизненный цикл: Действующий расходник: номер стоит в текущих перечнях запасных частей SGT-400 у двух независимых продавцов; о снятии не заявлено.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> — номер есть трижды, ни одного валютного знака; <https://www.china-power-contractor.cn/Materials-for-repair-and-operational-needs-for-Gas-Turbine-Siemens-SGT-400.html> — номер в перечне, цен и остатков нет, компания прямо отказывается от роли авторизованного партнёра («All the brands and trademarks... do[es] not mean that we are their authorized partner or dealer»); <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection»; <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?ident=180846&Action=Invent> — наших номеров нет, цена закрыта: «Dragon's Price: CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет ни на одной открытой странице; и она не будет осмысленной, пока не раскрыт состав

остаток: 0. Остатка числом не заявил никто. Числа 8, 4, 10 и 2 EA в чужих перечнях — рекомендованный запас, а не склад.

срок: не объявлен

на наш объём: Наш объём 18 шт — сумма двух строк заявки об одной позиции (2 + 16; gt/data/ship_demand_collisions.json), первоисточник даёт по номеру 2 шт («qty_en: 2» против «qty_request: 18.0»). Для комплекта разница особенно чувствительна: 18 комплектов уплотнений на две машины — это запас, который заказчику стоит подтвердить отдельно. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Первым действием — запросить у Siemens Energy или у сервисной организации СОСТАВ комплекта ESP000648/SP027886 (перечень позиций с размерами и материалами). Без состава ни цена, ни изготовитель, ни замена не определяются. После получения состава строка распадается на покупку уплотнений по спецификации, и только тогда имеет смысл сравнение с ценой комплекта у изготовителя.

канал закупки: Изготовитель машины и авторизованный канал по запросу — иного пути до раскрытия состава нет. Авторизованный дистрибьютор по номеру не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет. Сток-трейдер: Leda Greenpower держит номер в перечне без цены, остатка и срока. Shenzhen Blaze — изготовление по чертежу или образцу, не склад. Практический рычаг появляется только после получения состава: покомпонентная закупка уплотнений у профильных изготовителей вместо комплекта под номером Siemens.

контакты: Siemens Energy (оригинал и состав комплекта): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (KHP): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Leda Greenpower (KHP, трейдер): +86 138 0121 8512 (WhatsApp/WeChat).

что мешает закрыть строку: Состав комплекта не опубликован нигде, привязка к конкретному корпусу не подтверждена. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле применяется комплект SP027886 — обозначение корпуса или сборки по эксплуатационной документации; 2) фотография упаковки и вложения ранее полученного комплекта, если он есть на складе; 3) перечень вложений из каталога запасных частей машины (IPC) с размерами и материалами; 4) фотография шильды узла, на который комплект ставится.

чем подтверждено: Строка не о цене, а о предмете: под одним номером закупается неизвестное содержимое. Найдено косвенное указание на принадлежность к фильтровой группе (соседство с фильтроэлементом в первоисточнике и парность комплектов уплотнений фильтров в перечне изготовителя-невладельца), но это версия, а не факт. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens, новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

1794-IB10XOB6XT · Solar · 9 шт · экспозиция 9 000 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных 10ввод/6вывод Солар Taurus 70MD 1794-IB10XOB6XT

что это: Комбинированный модуль дискретного ввода-вывода Allen-Bradley FLEX I/O-XT: 10 входов и 6 выходов на 24 В постоянного тока. Дословно из карточки изготовителя: «Flex XT 10 Input 6 Output Digital Module», диапазон рабочих температур «-20...70 °C (-4...158 °F)», состояние изделия «Active Mature» (<https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-IB10XOB6XT.html>). Система — шкаф системы автоматического управления газотурбинной установки Taurus. Это та же шина Flex, на которой собрана система машинной защиты FieldMonitor из строки 1: по документу изготовителя 141476-01 FieldMonitor «physically connects to Allen-Bradley’s 1794 series Flex™ I/O family of products».

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley). Изготовитель установки Solar Turbines этот модуль только переименовывает: в столбце hardtoget.parts тот же модуль идёт под собственным номером Solar — «1089240-3 Module, Flex, Discrete, 10 In/6». Закупка по номеру Rockwell снимает наценку изготовителя установки.

его номер: 1794-IB10XOB6XT (все буквы латинские)

жизненный цикл: Состояние у изготовителя — «Active Mature», то есть выпускается, но линия зрелая. Заводской срок поставки по карточке изготовителя — 51 день (для сравнения: у модуля из строки 5 он 5 дней, то есть комбинированный модуль изготавливается заметно дольше). Приемник не назван. Суффикс XT — расширенный температурный диапазон с защитным покрытием платы; это отдельное изделие со своей ценой и своим наличием, и цена исполнения без XT (в заявке оно стоит отдельной строкой как 1794-IB10XOB6) на эту строку не переносится.

минимум: 1065.0

максимум: 1065.0

у кого найдено: Quick Time Engineering, <https://www.quicktimeonline.com/1794-ib10xob6xt-allen-bradley-input-output-module> — дословно со страницы: «Part Number: 1794-IB10XOB6XT», «Your Price: USD1,065.00», «Retail Price:USD1,521.00», «You Save:USD456.00», «Availability: In Stock», «Estimated Lead Time: Usually Ships in 1 - 7 Working Days», «Condition: New & Original in Factory Packing», «Factory Warranty: 12 Months»

природа цены: розничная витрина сток-трейдера, новое изделие в заводской упаковке

остаток: Quick Time Engineering — «In Stock», остаток числом не назван. Santa Clara Systems — «In stock and ready to ship», остаток числом не назван. Ни один продавец не подтвердил покрытие 9 шт.

срок: Quick Time Engineering — 1-7 рабочих дней; Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа; Rockwell Automation (завод) — 51 день

на наш объём: В заявке 9 шт. Ни одна витрина не называет остаток числом, поэтому покрытие всего объёма не подтверждено: цена 1 065,00 USD действует на тот остаток, который продавец подтвердит письменно, и до подтверждения на все 9 шт. её распространять нельзя. Ступеней цены от количества ни одна витрина не публикует. Для справки, не как цена этой строки: в столбце hardtoget.parts тот же по назначению модуль под номером Solar 1089240-3 идёт по «1.500.00EURO each» за партию 5 шт. и «1.800.00EURO ea» за партию 100 шт. — по курсу из [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026 (0,861838 евро за 1 USD) это около 1 740 и 2 089 USD; цена при большем объёме там выше, то есть это разные лоты разных продавцов, а не скидочная лестница. Исполнение XT в столбце не указано, поэтому как подтверждение цены этой строки эти суммы не годятся.

что закладывать: Взять письменную котировку у Quick Time Engineering с подтверждением остатка на все 9 шт. и одновременно у Santa Clara Systems (склад в США, отгрузка в день заказа). Заказывать по номеру Rockwell латиницей — 1794-IB10XOB6XT; заводской срок 51 день закладывать как запасной вариант, если у складов не наберётся 9 шт.

канал закупки: Изготовитель — Rockwell Automation: каталог открыт, срок 51 день, цена не публикуется. Независимый склад — Santa Clara Systems: дословно «In stock and ready to ship», «We can ship this part today!», товар из складских излишков, цена только по запросу; это НЕ авторизованный дистрибьютор Rockwell. Сток-витрина — Quick Time Engineering (Малайзия), цена открыта. ПОМЕТКА ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ: [quicktimeonline.com](https://www.quicktimeonline.com) и [nexinstrument.com](https://www.nexinstrument.com) — одна группа витрин, а не два независимых продавца: совпадают вёрстка, внутренние надписи страниц («Put me on the Waiting List», «Your Price / Retail Price»), обе зарегистрированы в Малайзии (+6012-3626252 и +60197122209). По этому номеру карточка есть только у Quick Time; у NEX Instrument страница отдаёт 404.

контакты: Quick Time Engineering — CathyKu_515@hotmail.com, +6012-3626252, [quicktimeonline.com](https://www.quicktimeonline.com); Santa Clara Systems — sales@santaclarasystems.com, +1 888 450 0301; Rockwell Automation — +1 414 382 2000

что мешает закрыть строку: КРИТИЧНО ПО НАПИСАНИЮ: в заявке в номере «1794-IB10XOB6XT» буква «В» кириллическая. По такому написанию поиск даёт ноль гарантированно — ни один каталог и ни одна витрина его не найдут. Настоящее обозначение Allen-Bradley пишется латиницей: 1794-IB10XOB6XT; вся проверка велась по латинскому написанию. Номер в заявке нужно исправить до рассылки запросов, иначе поставщики ответят «не найдено». Второе: цена найдена у одной группы витрин и только у одной, авторизованный канал цену не публикует — второе независимое подтверждение отсутствует.

чем подтверждено: Модуль с суффиксом XT и без него — разные изделия. В заявке отдельной строкой стоит 1794-IB10XOB6 без суффикса (25 шт. по нашей базе), и переносить его цену сюда нельзя: XT — расширенный температурный диапазон с защитным покрытием платы, малая серия, меньше стока и выше цена. Проверка велась только по исполнению XT.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

6011815654 · Drilltech Manufacturing Co., Ltd,Cangzhou · 8 шт · экспозиция 8 800 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Уплотнение лопастное 6011815654

что это: НЕ УСТАНОВЛЕНО физически. Известно только положение строки: это одно из резинотехнических уплотнений того же сдвоенного плащечного превентора 18 3/4" на 5000 psi, идущее в заявке подряд с «уплотнением боковым 6011815653». Слово «лопастное» ни одному узлу превентора однозначно не соответствует: его можно прочесть и как уплотнение тела плашки, и как уплотнение у плашек-ножниц (среза). Догадку из нашей базы («по функции это уплотнение тела плашки») считать установленной нельзя — она ничем не подтверждена. Отнести номер к конкретной детали можно только по разрезу превентора.

кто делает на самом деле: Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙЛА (графа изготовителя листа «НВН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс изделий, дословно с его сайта: «R&D, design manufacturing of blowout preventers (BOP), diverters, electromagnetism eddy current brakes and hydraulic disc brakes and Silicon control rectify system(SCR) for offshore and onshore drilling operations», адрес «Xinhua industrial zone, Juguan county, Xinhua District, Cangzhou City, Hebei Province, CHINA» (<http://www.drilltech.cn/>). В карточке поставщика: основано в 2007 году, заявлены API и ISO9001, признание «API, ISO, ABS (American Bureau of Shipping), RMRS (Russian Register of Shipping)» (<https://drilltech.suppliergo.com/>). ВАЖНО: изготовитель установлен по документу заказчика и подтверждён как действующее предприятие, но принадлежность самого номерного ряда 60118154xx этому заводу открытым источником НЕ подтверждена — см. [real_rn](#).

его номер: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с доказательством: это НЕ номенклатура Cameron — в официальном перечне частей Cameron номера имеют вид «615066-01-00-01», «2232782-01», «644927-02», «644232-03-00-01» (перечень частей превенторов Cameron,

https://cdn.energydais.com/media/files/company/products/CAMERON_BOP_PARTS.pdf), то есть шести-семизначные с суффиксами, а не десятизначные сплошные. Собственных номеров Drilltech не публикует нигде: ни на своём сайте, ни в карточке поставщика — там только наименования, размеры и давления. Рабочая версия, которую надо подтвердить у заказчика: 60118154xx — внутренний номер завода-изготовителя превентора из ведомости запасных частей, приложенной к машине.

жизненный цикл: Расходное резинотехническое изделие плашечного блока: меняется при переборке и по сроку старения резины. Изготовитель машины действует.

природа цены: цены на деталь нет; открыта только витринная вилка класса

срок: По детали — не назван. По классу витрина обещает «Standard production takes 25 days; 2-3 days if stock is available».

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано; продажа парами, «Minimum Order: 1 pair».

что закладывать: Сначала письмо заказчику с требованием разреза и наименования на языке изготовителя, и только потом запрос цены. Запрашивать 6011815653 и 6011815654 одним лотом: это соседние уплотнения одного блока, они и меняются вместе, и формируются на одной оснастке.

канал закупки: Тот же, что и по верхнему уплотнению: изготовитель превентора Drilltech (Цанчжоу), независимые формовщики резинотехнических изделий для превенторов — Meyer Fabritech (Хьюстон, типоразмеры до 26-3/4", давления до 15 000 psi, исполнения под Cameron Type U и Shaffer Type 70) и Sichuan Xinwei Rubber (КНР). Авторизованных дистрибьюторов у класса нет, сток-трейдеров с остатком по номеру не найдено.

контакты: Те же открытые контакты: Drilltech — «+86 15532811817», «info@drilltech.cn», Цанчжоу, Хэбэй; Meyer Fabritech — «10620 Needham Street, Houston, Texas 77013», «281-452-2602». У Sichuan Xinwei на открытой карточке телефона и почты нет.

что мешает закрыть строку: Не известно, что это за деталь. Пока наименование не переведено обратно на язык изготовителя, запрос уходит в пустоту: китайский формовщик по слову «лопастное» ничего не опознает.

чем подтверждено: Эта строка — пример того, как непереведённое наименование останавливает закупку сильнее, чем отсутствие цены.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

3AX1103-2E · Siemens · 14 шт · экспозиция 8 750 USD · вилка занижена **выдержал 2 из 2 опровержений**

Аксессуар для расцепителя ЗАН, ЗАК, ЗАЕ, 3AX1103-2E DC 110В, включая варистор, 3AX1103-2E

что это: В заявке позиция названа «Аксессуар для расцепителя ЗАН, ЗАК, ЗАЕ, Сименс 3AX1103-2Е», и по существу это верно: расцепитель минимального напряжения (undervoltage release) на DC 110 В со встроенным варистором — принадлежность к вакуумным выключателям среднего напряжения Siemens ЗАН / ЗАК / ЗАЕ. То есть небольшое электромагнитное изделие-катушка, а не аппарат: разговор про сотни-тысячи USD за штуку, не про десятки тысяч.

кто делает на самом деле: Siemens — подставного изготовителя НЕ обнаружено. Префикс 3AX — собственный каталожный номер Siemens на аппаратуру среднего напряжения, это не чертёжная деталь с префиксом MW/RW (Ruston/Alstom) и не перешильдованное изделие. Оба найденных продавца печатают дословно английское описание OEM, и оно указывает на сам Siemens. Дешёвого «настоящего изготовителя» под шильдой в этой строке нет — приём, сработавший на других позициях заявки, здесь ничего не даёт.

его номер: 3AX1103-2E — это и есть номер самого изготовителя. Семейство подтверждено соседом: 3AX1103-2N = то же изделие на DC 120-127 В, то есть суффикс кодирует напряжение катушки (-2E = DC 110 В).

жизненный цикл: Сегодня НЕ подтверждена: Siemens Industry Mall, SIOS и SiePortal отказали (403 / не разрешается DNS), карточка Kempston server-side недостижима (поиск у них только на JS, серверного URL позиции найти не удалось). Прошлая запись проверки — Kempston помечает Discontinued, Generic code DISCONT, страна происхождения Германия. Косвенные признаки сегодня согласуются со снятой: позиция нашлась только у сток-трейдера (PLC World, «surplus/new in original packaging») и у брокера по запросу (Soluparts, «Price — Contact us», «Availability — Contact us»), ни в одном достижимом авторизованном каталоге её нет. Преемник не назван нигде — ни Siemens, ни продавцами. Честно: это отсутствие свидетельств, а не заявление Siemens.

минимум: 1581.0

максимум: 2292.0

у кого найдено: PLC World Australia (сток-трейдер), карточка товара <https://plcworld.com.au/product/3ax1103-2e-siemens/> — обе цифры взяты из микроразметки schema.org Product/Offer на самой карточке: price 2223.19 AUD (стандартный заказ, 10 раб. дней) и UnitPriceSpecification 3222.01 AUD (rush, 1 раб. день), valueAddedGSTIncluded: false, priceValidUntil 2027-12-31. Перекрёстная проверка уровня по семейству — соседний 3AX1103-2N там же: AUD 1605,26 стандарт / AUD 2326,46 срочно (≈1142 / 1655 USD). Второй продавец, подтверждающий изделие не по цене: Soluparts <https://soluparts.com/products/siemens/sc04666/> (SKU SC04666, «Price — Contact us»). Купр: 1 AUD = 0,71138 USD, api.frankfurter.dev на 17.09.2026.

природа цены: Сток-трейдер и брокер. Заводской и авторизованной цены не найдено вовсе. PLC World Australia сам пишет на странице дословно: «PLC World is not an authorised distributor nor affiliated with manufacturers or any listed brands on our website». Soluparts — брокер-посредник, цену не публикует.

срок: PLC World: стандартный заказ — 10 рабочих дней, срочный — 1 рабочий день; в поле Stock у обеих опций стоит «-», то есть остаток не опубликован ни на складской, ни на срочной строке. Soluparts: срок не указан, только «Contact us». Своей заявленной срочной строке PLC World сам ставит наценку 45 % к стандартной — это косвенно говорит, что на полке ничего не лежит.

на наш объём: Ступеней цены от количества на карточке HET ни у одного продавца. PLC World отвечает на это в FAQ дословно: «Yes, we offer discounted pricing for bulk orders and projects. The specifics of the discount depend on the volume and nature of the order» — скидка признана, но не оцифрована. Существеннее другое: остаток не опубликован («-»), стандартный срок 10 рабочих дней, продавец не авторизован — значит 14 шт. это сорсинг под заказ, а не выборка со склада. На СНЯТОЙ позиции объём обычно двигает цену за штуку ВВЕРХ (собирая придётся по нескольким источникам), а не вниз, поэтому рассчитывать на «вдвое дешевле от количества» здесь нельзя. Цена на 14 шт. добывается только запросом ТКП.

что закладывать: 1600-2300 USD за штуку; для расчёта закладывать 1600 USD/шт как пол. Это в 1,8 раза выше верха нашей вилки (900 USD). Экспозиция на 14 шт. — порядка 22 000 USD против 8 750 USD в текущей оценке, то есть в 2,5 раза больше. Оговорка обязательна: это уровень сток-трейдера, не заводской; заводского уровня нет, потому что позиция похожа на снятую.

канал закупки: Рабочий канал есть, но только вторичный. (1) PLC World Australia — сток-трейдер, покупка/ТКП, surplus и new in original packaging, гарантия замены 12 мес., стандарт 10 раб. дней / срочно 1 день; прямо заявляет, что НЕ авторизованный дистрибьютор. (2) Soluparts (Португалия, Бразилия, США, Гонконг, Индия, Германия) — брокер, только запрос цены и наличия. Авторизованного дистрибьютора и заводского канала не найдено: все каналы Siemens (Industry Mall, SIOS, SiePortal) с этого контура недоступны, а в достижимых авторизованных каталогах позиции нет. Прошлая запись: Kempston Controls — Discontinued, замена не названа.

контакты: PLC World Australia: sales@plcworld.com.au, тел. 1300-731-167, адрес 3 Wulbanga Street, Prestons, NSW, 2170, Australia (всё напечатано на карточке товара и в подвале сайта). Soluparts: на странице ни почты, ни телефона не напечатано — только кнопки «CONTACT US» / «REQUEST QUOTATION», поэтому контакт не привожу.

что мешает закрыть строку: Цена закрывается только запросом ТКП: склада не опубликовал никто, позиция похожа на снятую, ступеней от количества нет — на 14 шт. нужны ТКП от PLC World и Soluparts. Технический блокер под подпись заказчика: перед заказом 14 шт. невозвратной снятой позиции подтвердить по шильдику выключателя, что катушка расцепителя именно DC 110 В. В этом семействе суффикс кодирует напряжение (-2E = DC 110 В, -2N = DC 120-127 В), проверено на карточках обеих позиций; ошибка в суффиксе превращает всю партию в неликвид, который снятую позицию назад не примет.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Изделие опознано надёжно — два независимых продавца печатают дословно одно и то же описание OEM: PLC World «accessory for ЗАН,ЗАК,ЗАЕ undervoltage release DC 110V incl. varistor» и Soluparts «SHUNT RELEASE: DC, ACCESSORY FOR ЗАН,ЗАК,ЗАЕ UNDERVOLTAGE RELEASE DC 110V INCL. VARISTOR». Обе карточки товара открыты целиком, не страницы поиска. Цены взяты из микроразметки

Product/Offer внутри карточки, не из сниппета; заглушек 0.00 / 1.00 не было. ПОЧЕМУ ВИЛКА ЗАНИЖЕНА. Все найденные цены лежат выше верха вилки 900 USD, ни одной ниже нет. Перепроверенный сегодня минимум — 1581 USD (стандартный срок). Даже соседняя позиция того же семейства у того же продавца стоит 1142 USD, то есть на 27 % выше нашего верха. Вилка не просто не подтверждена — она опровергнута в единственном направлении, где вообще есть данные. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ, прямо. (1) Заводской и авторизованной цены нет ни одной — три канала Siemens отказали (403/DNS), поэтому судить, во сколько раз трейдер накручивает к прежней заводской, НЕЧЕМ. Вывод «занижена» опирается на цены вторичного рынка, а одна брокерская витрина рыночного уровня не доказывает; здесь их две по самой позиции плюс сверху по семейству, и все в одну сторону. (2) Снятие с производства сегодня не подтверждено первоисточником — только запись прошлой проверки по Kempston плюс косвенные признаки. (3) Цифра Electricals Shop 3265,68 USD — из прошлой проверки, сегодня домен отдаёт 403, как подтверждённую её подавать нельзя. (4) Отдельно снимаю собственную ошибку: я проверил отсутствие позиции в каталоге Mercateo (36,6 млн артикулов) и получил ноль, но контрольный прогон тем же запросом по заведомо живому номеру Siemens тоже дал ноль — значит запрос был построен неверно, и этот «ноль» я из доказательств выбрасываю, в выводы он не идёт. (5) Бюджет WebSearch на сессию был исчерпан до начала работы (200 из 200), вся разведка сделана прямым обращением к сайтам, поэтому охват продавцов уже обычного: eBay, oemsecrets, Radwell, plc-city, Artisan, automation24 и ещё около десятка закрылись 403 или отказом прокси. Реальный минимум по рынку может оказаться ниже 1581 USD, но доказать это сейчас нечем. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ. Разослать ТКП на 14 шт. в PLC World (sales@plcworld.com.au) и Soluparts, спросив ровно три вещи: цену именно за 14 шт., подтверждённый остаток на весь объём и статус позиции у Siemens с приемником. До получения ответов твёрдую цену заказчику ниже 1600 USD/шт защищать нечем.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Правка одна, но она важна, потому что завтра защищать будут именно число. Убрать слово «пол» из рекомендации. Формулировка «для расчёта закладывать 1600 USD/шт как пол» не защищается имеющимися данными, по трём причинам: (1) это алгоритмическая прайс-лист цена одного сток-трейдера, не показанная на странице покупателю и не подкреплённая остатком («Stock: -»); (2) это не два замера, а один — цены стандарта и срочности связаны фиксированным множителем 1.449, одинаковым и на 2E, и на соседнем 2N; (3) тот же продавец на той же странице обещает скидку за объём, а 14 шт. — ровно объёмный заказ, так что его собственная цена по ТКП будет НИЖЕ опубликованной. Как формулировать вместо этого: — В расчёт: 1600 USD/шт как РАБОЧЮЮ ОЦЕНКУ (не пол, не твёрдую цену), экспозиция на 14 шт. — порядка 22 000 USD, с обязательной оговоркой: уровень вторичного рынка по опубликованной микроразметке одного сток-трейдера, без подтверждённого остатка, заводского уровня нет. — В заголовок выгрузки число 1600 не выносить: оно получено подстановкой уровня одного продавца, а по правилу CLAUDE.md («если число получено экстраполяцией, домножением или подстановкой по классу — рядом с ним обязана стоять оговорка, а

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод верен, поправок к нему нет — ниже уточнение формулировок и то, что инженер обязан подтвердить ДО заказа 14 шт. 1. Напряжение катушки — единственный настоящий риск применимости. В наименовании заявки («Аксессуар для расцепителя 3AH, 3AK, 3AE Сименс 3AX1103-2E») напряжения нет вообще: вся спецификация сидит в суффиксе -2E = DC 110 V. Если оперативная сеть КРУ на объекте DC 220 В или DC 120-127 В, правильный номер — 3AX1103-2F или -2N, и 14 штук -2E будут негодны. Инженер подтверждает напряжение оперативного тока по шкафу, а не по заявке. 2. Перевод наименования в заявке читается неверно и может обернуться не той закупкой. «Аксессуар для расцепителя» подразумевает добавку К расцепителю; в оригинале OEM аксессуаром выключателя является САМ расцепитель («accessory for 3AH,3AK,3AE: undervoltage release DC 110 V incl. varistor»). Варистор входит в изделие, а не покупается. Перед заказом стоит уточнить у заказчика, что он ждёт именно расцепитель-катушку, а не модуль/кронштейн. 3. Семейство выключателя. 3AH/3AK/3AE — это несколько поколений (3AH1/3AH2/3AH3/3AH4/3AH5 и т. д.), и перечень принадлежностей у них разный. Инженер сверяет по шильдику/заказному номеру самого выключателя, ч

400.1, 411.1/.2/.3/.4/.7/.8/.13/.23/.24/.25, 412.1/.2/.4/.5/.10, 507 · KSB · 5 шт · экспозиция 8 750 USD · вилка нечем проверить **ОСЛОПЕН: выдержал 0 из 1**

Поз. 99-9.1 Комплект уплотнительных прокладок (для насоса Multitec V50/8A-4.1 20.181)

что это: Это не артикулы, а номера позиций деталей насоса по системе обозначений KSB (система восходит к DIN 24250). Машина названа в заявке: секционный высоконапорный насос KSB Multitec V50/8A-4.1 20.181, лист «Энергосети». Расшифровка позиций взята дословно из перечня деталей руководства по эксплуатации KSB Multitec (1777.8/7-10 G3), раздел «9.1 List of components»: «400.1 Gasket», «411.1/2/3/4/5/6/7/8/13 Joint ring», «412.1/2/3/4/5/10/11/12 O-ring». То есть строка — это набор прокладок, стыковых колец и колец круглого сечения одного насоса, собранный по разрезу. Два наблюдения, которые важнее самой расшифровки: позиций «411.23», «411.24», «411.25» и позиции «507» в перечне руководства НЕТ — значит перечень заказчика снят не из типового руководства, а с разреза его конкретной машины, и этот разрез у заказчика есть. Обозначение машины раскладывается по ключу того же руководства — «Multitec A 32 / 8E - 2.1 12 . 65 (SP)»: тип ряда, исполнение, условный диаметр напорного патрубка, число ступеней и комбинация рабочих колёс, гидравлическая система, вариант материального исполнения, код уплотнения вала. Значит «V» — вертикальное моноблочное исполнение («Vertical close-coupled pump»), «50» — диаметр напорного патрубка, «8» — число ступеней. Код уплотнения вала в обозначении и определяет, какие из позиций 400.1/411.x/412.x в машине вообще есть.

кто делает на самом деле: KSB SE & Co. KGaA (ФРГ) — изготовитель насоса, названный в заявке; система нумерации позиций и перечень деталей принадлежат ему и подтверждены его же руководством по эксплуатации Multitec. Изготовители самих резинотехнических изделий комплекта — покупные для KSB и по открытым источникам не устанавливаются.

его номер: Артикула нет и быть не может: перечисленные числа — номера позиций разреза, а не номера деталей. Заводской номер каждой прокладки и каждого кольца существует только внутри спецификации KSB на конкретный заводской номер насоса.

жизненный цикл: Multitec — действующий ряд KSB, руководство и снабжение живы. Сам комплект прокладок — расходник, меняется при каждой переборке; руководство прямо предписывает: «Gaskets shall always be replaced by new ones» и рекомендует менять уплотнительные элементы всякий раз при полной разборке гидравлической части.

природа цены: цены нет и быть не может: предмета закупки не существует до получения спецификации

на наш объём: Ступеней цены от количества назвать нельзя: неизвестно даже, сколько и каких деталей входит в один комплект. Пять штук в заявке — это пять комплектов на пять насосов, а не пять деталей.

что закладывать: Письмо заказчику, а не поставщику. Спросить ровно четыре вещи: 1) заводской номер насоса с шильдика (руководство KSB требует его дословно: «Note: Please always indicate the works number stamped onto the pump name plate when ordering spare parts» и «The name plate indicates the type series / size and the main operating data; please quote this information in all correspondence and particularly when ordering spare parts»); 2) полное обозначение с шильдика целиком, включая код уплотнения вала — от него зависит состав комплекта; 3) разрез или спецификацию, из которой выписаны позиции, — она у заказчика есть, поскольку позиции 411.23–411.25 и 507 в типовом руководстве отсутствуют; 4) подтверждение, что нужен комплект на одну машину и таких машин пять. Только после этого строка становится закупаемой.

канал закупки: Единственный канал, где строка превращается в заказ, — сервис KSB по заводскому номеру насоса: только он сопоставляет позиции разреза с реальными деталями. Независимые поставщики резинотехнических изделий возможны вторым шагом, после того как по спецификации станут известны диаметры, сечения и материалы: кольца круглого сечения закрываются по ISO 3601 / AS568, плоские прокладки — по чертежу. Сток-трейдер здесь бесполезен: покупать нечего, пока нет перечня.

контакты: Контакт по этой строке не приводим намеренно: ссылка «https://www.ksb.com/», стоящая в нашей базе как продавец, ведёт на корпоративный сайт, а не в магазин, и ни одной цены по этим позициям там нет. Правильный адрес — сервис KSB по месту эксплуатации насоса, и он определяется после того, как заказчик сообщит заводской номер машины.

что мешать закрыть строку: Закупать нечего: перечень позиций — это ссылка на чертёж, а не перечень изделий. Без заводского номера и спецификации ни изготовитель, ни любой другой поставщик не назовёт ни состава, ни цены.

чем подтверждено: Поправка к прежней записи в нашей базе: там сказано «400.1 — подшипник». Это неверно — в перечне деталей руководства KSB позиция 400.1 значится как «Gasket», а подшипники качения проходят под 320.1/2. Ошибка безобидна на вид, но она уводит комплект прокладок в разряд механических деталей и меняет и цену, и исполнителя. Отдельно: в нашей базе по строке стоит «price»: 0.0 при продавце «KSB» — ноль без источника, из суммы закупки его надо убирать.

628477 · Jenbacher/INNIO · 55 шт · экспозиция 8 525 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Фильтр-патрон, артикул 628477

что это: НЕ жидкостной фильтр-патрон, как записано в заявке, а ВТОРИЧНЫЙ (защитный) ВОЗДУШНЫЙ фильтр-патрон впускного тракта газового двигателя Jenbacher типа 6. Независимый кросс [airfilter-crossreference.com](#) дословно: «JENBACHER 628477 - Alternative air filters. There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628477» → «HIFI-FILTER SA17495», «MANN C351820». Дилер по номеру HIFI: «Filtre à air sécurité SA 17495, HIFI FILTER», «Filtre SA 17495 : C 351820 - 4592154424», применимость «JENBACHER», модели «JGS 620 GS-NL | JGS 616 GS-NL | JGS 624 GS-NL | 6 J 612». Витрина по самому номеру: «Replace Part Number: 628477, 628-477, 628 477, SA 17495, SA17495», «Fit for Jenbacher Engine: J612, J616, J620, JGS620, JGS624». Габариты, материал и О-ринги на открытых страницах не опубликованы.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг сужен с четырёх домов-догадок до ДВУХ РЕАЛЬНЫХ, чьи собственные номера стоят против 628477 на независимом кроссе: MANN+HUMMEL (C 35 1820) и HIFI FILTER (SA 17495). Ни Pall, ни Donaldson, ни Parker, ни PECOFacet в кроссе нет вообще — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА (в `pn_db.json` «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «P4: сегмент фильтров»). Страницы со словами «original manufacturer» и фамилией против 628477 я не видел: НЕ УВИДЕЛ: [energys.de](#) и [energys.com](#) — HTTP 403, тело «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue». Так что Mann & Hummel здесь — сильный кандидат по кроссу (и он согласуется с тем, что по другому номеру Jenbacher дом уже оказался Mann & Hummel), но не доказанный изготовитель оригинала.

его номер: кроссы: MANN C 35 1820 (C351820), HIFI FILTER SA 17495; на странице дилера рядом стоит ещё номер 4592154424.

жизненный цикл: Действующая: продаётся и как оригинал, и по кроссам HIFI/MANN у европейских дилеров, и как неоригинал у гонконгских витрин. Преемник не объявлен.

минимум: 169.87

максимум: 176.99

у кого найдено: По кроссу HIFI SA 17495: [agripartner.fr](#) дословно «Filtre adaptable HIFI FILTER référence SA 17495 ... 146,40 € HT 175,68 € TTC» (в разметке `price 175.68, priceCurrency EUR, availability InStock`) → 146,40 EUR нетто = 169,87 USD за штуку; [nhp-motoculture.fr](#) дословно «FILTRE à AIR SÉCURITÉ HIFI FILTER d'origine 183,04 € TTC» → нетто 152,53 EUR = 176,99 USD. Два независимых дилера, расхождение 4 %, ни один домен не входит в семь групп `gt/data/ship_seller_groups.json`. По самому 628477 (неоригинал, бренд продавца): 278,60 USD «In Stock» у одной витрины и «Regular price \$393.31» с оптовой лестницей у другой; у них блок «Replace Part Number» совпадает ПОСИМВОЛЬНО — признак скопированного каталога, поэтому за два независимых мнения они не считаются, тем более что цены расходятся на 41 %. Пересчёт по `gt/data/fx_rates.json`, курс справочный на 13.09.2026. Фасовка поштучная у всех, коробочной цены нет ни у кого.

природа цены: две независимые цены по кроссу HIFI плюс две по неоригиналу

остаток: Числа остатка не даёт никто: «In Stock» и «InStock» без количества. Покрытие наших 55 шт числом НЕ подтверждено.

срок: Дословно у одного дилера: «Plus de stock. Disponible sous 5 à 10 jours».

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 55 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет — номер пришёл не из англоязычного листа.

что закладывать: Две независимые цены по кроссу (169,87 и 176,99 USD за штуку) лежат целиком внутри вилки — вилка верна; оговоркой, а не вердиктом: они в её верхней половине. По 55 шт это 9 343-9 734 USD. Неоригинал из Гонконга даёт 15 323 USD, то есть выше потолка на 39 % — дешёвым каналом он здесь не является. Действие: запрос дилеру HIFI на весь объём и решение заказчика о допустимости кросса вместо оригинала.

канал закупки: Три канала: европейские дилеры HIFI (склад или 5-10 дней), гонконгские дропшипперы со своим брендом, немецкий B2B-канал оригинала («deliveries exclusively to business customers», «prices are net plus applicable VAT and transportation costs»).

контакты: [agripartner.fr](#) (Франция). [nhp-motoculture.fr](#): sav@nhp-motoculture.fr. [FridayParts](#): info@fridayparts.com, +1 833 308-1855, [Hanphin Technology Co. Limited](#), Kowloon, HK. [Buymachineryparts](#): sales@buymachineryparts.com, +852 3853 3880.

что мешает закрыть строку: Цена стоит против номера HIFI SA 17495, а не против 628477 — это КРОСС, и оригинал дороже: наша прежняя запись приводила по закрытому сейчас каналу 182,98 EUR, подтвердить нечем (403). Вторая странность, важная для заказа: заявка просит 55 шт ВТОРИЧНОГО (защитного) патрона против 28 шт первичного 628476, а меняют обычно наоборот — первичный чаще. Стоит переспросить заказчика, не перепутаны ли количества местами: если да, деньги по обоим строкам пересчитываются.

чем подтверждено: Фильтр-патрон 628477. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома вместо четырёх наших догадок, два независимых дилера дают цену по кроссу, две витрины неоригинала опознаны как копия одного каталога; канал оригинала закрыт 403.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: прямо сказано, что это кросс, и что оригинал дороже; вердикт относится к уровню кросса
проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: в группу не записаны (улики нет), но за два мнения не считаются — сказано почему

190537-102 · Solar · 5 шт · экспозиция 8 500 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Solar Taurus 60S 190537-102

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190537-102 Valve. Ball. Pneumatic. 0.025 In 5pcs 1.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1856.5

максимум: 1856.5

у кого найдено: [hardtoget.parts](#), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «190537-102 Valve. Ball. Pneumatic. 0.025 In 5pcs 1.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 5 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: [hardtoget.parts](#) — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190537-102 Valve. Ball. Pneumatic. 0.025 In 5pcs 1.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

180B4158 · Danfoss · 6 шт · экспозиция 8 400 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Комплект Danfoss APP 5.1-8.2 180B4158

что это: Комплект клапанной плиты (распределительной плиты) водяного насоса высокого давления Danfoss ряда APP. Дословно со страницы изготовителя: «Valve plate kit, APP 6.5; APP 7.2; APP 5.1; APP 8.2», масса нетто 1,3 кг, EAN 5715162669655 (<https://store.danfoss.com/en/Spare-parts-for-Desalination-Pumps/Valve-plate-kit-APP-5-1-APP-6-5-APP-7-2-APP-8-2/p/180B4158>). Плита распределяет воду между качающими камерами аксиально-поршневого насоса и является изнашиваемой деталью.

кто делает на самом деле: Danfoss A/S

его номер: 180B4158

жизненный цикл: Номер действующий, представлен в глобальном, британском и региональных магазинах изготовителя. Указаний о снятии с производства или о преемнике на страницах изготовителя не обнаружено. Неоригинальных исполнений ни у одного из проверенных продавцов нет — снабжение только оригиналом.

минимум: 1608.35

максимум: 1608.35

у кого найдено: <https://smaalwaterservices.com/products/danfoss-valve-plate-app-5-1-8-2-180b4158>

природа цены: открытая розничная цена независимого продавца за штуку

остаток: на странице с ценой состояние склада не указано. У продавца ForeverPure позиция помечена «in stock», но цены там нет вовсе — «Contact us for pricing», поэтому наличие и цена взяты из разных мест и вместе не подтверждены

срок: у продавца с открытой ценой не указан. Дословно со страницы британского продавца High Pressure Water Pumps: «Usually Ships in 4 to 6 Weeks» — это срок без цены

на наш объём: Потребность по строке — шесть комплектов. Увиденная цена действует на одну штуку, ступеней от количества на странице нет. У изготовителя блок «Show Quantity Pricing» на странице присутствует, но цифры показываются только после входа в учётную запись.

что закладывать: Запрашивать по латинскому номеру 180B4158 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с 180B4154 из строки 1.

канал закупки: Изготовитель — store.danfoss.com, глобальная и британская витрины (цена закрыта до входа в учётную запись). Авторизованные дистрибьюторы: Lenntech, Pump Agents, ForeverPure, High Pressure Water Pumps (Великобритания) — у всех цена по запросу. Независимая витрина с открытой ценой: Smaal Water Services N.V. Витрин одной группы среди проверенных не выявлено.

контакты: Smaal Water Services N.V. — <https://smaalwaterservices.com/products/danfoss-valve-plate-app-5-1-8-2-180b4158>; ForeverPure — +1 408 969 2688 доб. 1; High Pressure Water Pumps (Ланкашир, Великобритания) — +44 1772 699 999; Lenntech — форма запроса на странице детали

что мешает закрыть строку: Кириллическое написание номера в заявке (см. примечание) — по нему поиск не даёт ничего. Не назван типоразмер насоса: APP 5.1, 6.5, 7.2, 8.2 — четыре разные машины. Цена открыта только у независимого продавца; у изготовителя и у авторизованных дистрибьюторов она закрыта, поэтому сравнить розницу с авторизованным уровнем нечем.

чем подтверждено: Прямо о написании номера: в заявке «180B4158» набрано КИРИЛЛИЧЕСКОЙ буквой «В», а заводской номер Danfoss пишется латинской «В» — 180B4158. Внешне строки неразличимы, и по кириллическому написанию поиск в любом каталоге даёт гарантированный ноль: это не отсутствие детали, а отказ поиска. Проверка выполнена в латинском написании, деталь существует и подтверждена у изготовителя. В поле рп настоящего отчёта написание заявки сохранено посимвольно и не исправлено; в запрос поставщику обязан уходить латинский номер. Эта же ошибка уже фиксировалась в нашей базе (gt/data/rfq_prices.json). Отдельно: строка 1 и эта строка — разные комплекты одного насоса, не дубль.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

MW22333/2 · Siemens · 12 шт · экспозиция 8 400 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

С-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 MW22333/2

что это: Металлическое уплотнительное кольцо С-образного профиля камеры сгорания. Первоисточник дословно: «46 MW22333/2 C SEAL 12 pcs», следующей строкой «47 MW22333/1 C SEAL 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо: перечень Shenzhen Blaze «41 | MW22333/2 | | C SEAL | 24 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>) и короткий перечень той же фирмы, где семейство подписано типом нагружения: «MW22333 C SEAL (INTERNAL PRESSURE)» (<https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/>). Родственное исполнение MW22333/1 у пекинского трейдера названо с покрытием: «Non-oem SGT-400 spar part MW22333/1 C SEAL (SILVER PLATE) Siemens MW22333/1» (https://www.china-power-contractor.cn/ExUpload/EX_jingTaiYeMian/Spare_parts/Used_or_Surplus_Parts/3/28646=Non-oem-Sgt-400-spar-part-MW223331-C-SEAL-SILVER-PLATE-Siemens-MW223331.Html). Место в машине: номер стоит внутри горелочно-камерного блока первоисточника — «38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER», «39 MW21221 DISC SPRING», «40 MW21224A PISTON RING», «42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY - DUAL DLE - GOLD SEALS», «44 MW22354B/01 LIQUID CORE ASSEMBLY». Документ изготовителя о системе, в которой стоит деталь, дословно: «The Combustion System comprises six tubular combustion chambers symmetrically positioned on the forward face of the Center Casing and Bearing Housing Assembly. The system is of axial reverse flow design; air leaving the compressor exit nozzle is reversed and enters the head of the combustion chambers via a swirler plate, which imparts a rapid swirling motion to the flow to ensure complete mixing of fuel and air» (Siemens, SGT-400 Operator's Manual, <https://www.manualslib.com/manual/1606519/Siemens-Sgt-400.html>, с. 6). Счёт сходится с числом камер: 12 шт на две машины — это по одному кольцу на каждую из шести камер, ровно как и у самой камеры сгорания MW21215M (12 шт).

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Префикс MW — чертёжная серия завода в Линкольне, то есть деталь изготавливается по чертежу Siemens, а не покупается под чужим каталожным номером; кто её физически делает, открытые источники не называют. Имена изготовителей металлических С-образных уплотнений (Technetics/Helicoflex, Parker, Garlock, American Seal & Engineering) стоят в нашей базе как догадка по классу и ни одной страницей с этим номером не подтверждены — в поле изготовителя они не ставятся. Отказ измерен: открытый перечень запасных частей SGT-400 у Blaze умеет называть изготовителя — из 189 строк комплектных наборов имя названо в двух («Norgren air regulator 1/2" BSP» и «Hilliard clutch»), а против нашего номера не названо.

его номер: не установлен; кросс-кода Siemens ESP по исполнению /2 в перечнях нет (ESP000628 проставлен у MW22333/1)

жизненный цикл: Действующий одноразовый расходник: металлическое С-кольцо меняется при каждой разборке соединения, номер присутствует в текущих перечнях запасных частей и в перечне потребностей эксплуатирующих организаций (<https://www.industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/>).

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> и <https://turbineblade.net/sgt-400-turbine-spare-part-list/> — номер есть, ни одного валютного знака; https://www.china-power-contractor.cn/ExUpload/EX_jingTaiYeMian/Spare_parts/Used_or_Surplus_Parts/3/28646=Non-oem-Sgt-

400-spar-part-MW223331-C-SEAL-SILVER-PLATE-Siemens-MW223331.Html — карточка родственного исполнения MW22333/1, цена не показана, заявлено 30 шт и срок 3 месяца; <https://www.industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/> — номер в перечне потребности, ни цен, ни остатков; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection»; <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?Ident=180846&Action=Invent> — «Dragon's Price: CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет ни на одной открытой странице

остаток: 0 по нашему исполнению. Единственное числовое заявление о наличии относится к ДРУГОМУ исполнению (MW22333/1, 30 шт у Leda Greenpower) и в нашу строку не переносится: /1 и /2 — разные исполнения одного чертежа.

срок: по нашему исполнению не объявлен; по родственному MW22333/1 тот же трейдер заявляет 3 месяца — это ориентир по классу, а не срок по нашей детали

на наш объём: Наш объём 12 шт совпадает с первоисточником («qty_en: 12», «qty_request: 12.0», сильная мера qty_match_total = true) — это одна из немногих строк заявки без расхождения по количеству. Счёт объясним: шесть камер сгорания на машину, две машины. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Запрос цены оригинала у Siemens Energy как верхней границы и параллельно — попытка вывести строку на рынок металлических уплотнений: для этого нужен чертёж или образец (см. блокирующее условие). Заказывать вместе с RW22314/11: это соседние кольца того же соединения, у одного изготовителя уплотнений партия дешевле.

канал закупки: Изготовитель машины: Siemens Energy — оригинал по запросу, единственный канал с гарантированной геометрией. Авторизованный дистрибьютор: не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет (проверено). Сток-трейдер: по исполнению /2 не найден ни один; по родственному /1 пекинская Leda Greenpower заявляет неоригинал. Изготовление по чертежу или образцу: Shenzhen Blaze (KHP) и профильные изготовители металлических уплотнений — но только при наличии чертежа или образца, поэтому это канал не закупки, а разработки.

контакты: Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (KHP, изготовление по чертежу или образцу): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Leda Greenpower (KHP, неоригинал по родственному исполнению MW22333/1): +86 138 0121 8512 (WhatsApp/WeChat).

что мешает закрыть строку: Нет геометрии и материала, а без них ни один изготовитель уплотнений не считает цену. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) наружный и внутренний диаметр кольца, высота сечения и толщина ленты по обмеру снятого кольца; 2) материал основы и материал покрытия по документации (для родственного исполнения продавец указывает серебряное покрытие) и наличие внутреннего пружинящего элемента; 3) направление нагружения — внутреннее или внешнее давление (перечень изготовителя-невладельца подписывает семейство MW22333 как INTERNAL PRESSURE); 4) рабочая температура и давление в соединении; 5) фотография снятого кольца с линейкой и фотография посадочного места; 6) чертёж MW22333/2, если он есть в комплекте документации машины.

чем подтверждено: Новое по строке: подтверждено документом изготовителя, что речь о камерном тракте («six tubular combustion chambers»), и счёт 12 шт сходится с числом камер на две машины; получено техническое свойство семейства — внутреннее нагружение, а у родственного исполнения серебряное покрытие. Изготовитель не вскрыт, догадка по классу из нашей базы в поле изготовителя не перенесена. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens, новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует. Открытый сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> прочитан целиком: номеров Siemens, SGT, Ruston и Alstom на нём нет (ассортимент Solar Turbines и GE), при том что цены там печатаются — дословный пример «909731C2 Valve, Pneu, 0.67 In 30pcs 2.050.00EURO ea».

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

RW22314/11 · Siemens · 12 шт · экспозиция 8 400 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

С-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Сименс SGT-400 RW22314/11

что это: Металлическое уплотнительное кольцо С-образного профиля того же камерного блока. Первоисточник дословно: «52 RW22314/11 C SEAL 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html), строка стоит между «51 277306012 SPRING PIN - 6MM DIA x 12MM» и «53 64/60009030/2 THERMOCOUPLE». Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо: перечень Shenzhen Blaze — «28 | RW22314/11 | ESP000628 | C SEAL | 4 | EA», «40 | RW22314/11 | | C SEAL | 24 | EA», «111 | RW22314/11 | ESP000705 | C SEAL | 6 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>), структурная ведомость той же фирмы — «2.4 | | Seal RW22314/11 | RW22314/11 | 60 | pcs» (<https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/>), и перечень потребности эксплуатирующей организации, где номер стоит рядом с MW22333/1 (<https://www.industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/>). Документ изготовителя о системе, в которой стоит деталь, дословно: «The Combustion System comprises six tubular combustion chambers symmetrically positioned on the forward face of the Center Casing and Bearing Housing Assembly. The system is of axial reverse flow design; air leaving the compressor exit nozzle is reversed and enters the head of the combustion chambers via a swirler plate, which imparts a rapid swirling motion to the flow to ensure complete mixing of fuel and air» (Siemens, SGT-400 Operator's Manual, <https://www.manualslib.com/manual/1606519/Siemens-Sgt-400.html>, с. 6). Счёт 12 шт на две машины снова равен числу камер. Это НЕ дубль строки MW22333/2: номера принадлежат разным чертёжным сериям (RW — более ранняя серия Ruston, унаследованная машиной) и стоят в первоисточнике отдельными строками 46 и 52.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Как и по MW22333/2: префикс RW — чертёжная серия завода в Линкольне, физического изготовителя не назвал ни один открытый источник. Имена изготовителей металлических уплотнений из нашей базы — догадка по классу и в поле изготовителя не ставятся.

его номер: не установлен. Кросс-коды Siemens по номеру ПРОТИВОРЕЧИВЫ и за идентичность приняты быть не могут: на одной и той же странице (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>) строка 28 даёт RW22314/11 код ESP000628, строка 111 — ESP000705, а тот же ESP000628 строкой 27 проставлен другой детали, MW22333/1. Пользоваться ESP-парями как заменой номера изготовителя нельзя.

жизненный цикл: Действующий одноразовый расходник; меняется при каждой разборке соединения. О снятии не заявлено.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> и <https://turbineblade.net/spare-parts-for-sgt-400/> — номер есть четырежды, ни одного валютного знака; <https://www.industrialmarinepower.com/siemens-sgt-400-gas-turbines-spare-part-requiremnets-21050/> — номер в перечне, цен и остатков нет; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection» (положительный контроль пройден); <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?Ident=180846&Action=Invent> — «Dragon's Price: CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет ни на одной открытой странице

остаток: 0. Ни одного заявленного остатка. Числа 4, 6, 24 и 60 EA в чужих перечнях — рекомендованный запас на машину и на комплект, а не склад.

срок: не объявлен

на наш объём: Наш объём 12 шт совпадает с первоисточником (сильная мера qty_match_total = true) и равен числу камер сгорания на две машины. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Вести одной позицией с MW22333/2: те же требования, тот же рынок, партия у одного изготовителя уплотнений дешевле. Запрос оригинала у Siemens Energy — ради верхней границы; выход на изготовителей уплотнений — только после получения чертежа или образца.

канал закупки: Изготовитель машины: Siemens Energy по запросу. Авторизованный дистрибьютор: не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет. Сток-трейдер: не найден ни один с ценой или остатком. Изготовление по чертежу или образцу: Shenzhen Blaze и профильные изготовители металлических уплотнений — канал разработки, а не закупки.

контакты: Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (KHP): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201. Leda Greenpower (KHP, трейдер по смежным позициям): +86 138 0121 8512.

что мешает закрыть строку: Нет геометрии и материала. Что нужно снять С ИЗДЕЛИЯ (формулировка для письма заказчику): 1) наружный и внутренний диаметр, высота сечения и толщина ленты по обмеру снятого кольца; 2) материал основы, материал покрытия, наличие внутренней пружины; 3) направление нагружения (внутреннее или внешнее давление); 4) рабочая температура и давление; 5) фотография снятого кольца с линейкой и посадочного места; 6) чертёж RW22314/11 из комплекта документации; 7) отдельно — какой из двух кросс-кодов Siemens (ESP000628 или ESP000705) числится за этой деталью в каталоге запасных частей вашей машины.

чем подтверждено: Новое по строке: обнаружено противоречие в кросс-кодах — один и тот же ESP000628 проставлен и нашей детали, и MW22333/1, а самой нашей детали на той же странице проставлен ещё и ESP000705. Это закрывает попытку опознавать деталь по ESP-наре. Подтверждено, что строка не является дублем MW22333/2. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens, новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1794-OB16PXT · Solar · 9 шт · экспозиция 8 325 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Блок ввода/вывода Flex 16 дискретных выводов Солар Taurus 70MD 1794-OB16PXT

что это: Модуль дискретного вывода Allen-Bradley FLEX I/O-XT: 16 выходов 24 В постоянного тока с истекающим током и защитой. Дословно из карточки изготовителя: «Flex XT 16 Point Digital Output Module», «16 Source Outputs, Protected», диапазон рабочих температур «-20...70 °C (-4...158 °F)», состояние изделия «Active Mature», срок поставки «5 days» (<https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1794-OB16PXT.html>). Система — шкаф системы автоматического управления газотурбинной установки Taurus, та же шина Flex, что у строки 4 и у системы машинной защиты из строки 1.

кто делает на самом деле: Rockwell Automation (Allen-Bradley). Изготовитель установки Solar Turbines перемаркировывает этот модуль под своим номером: в сток-листе hardtoget.parts он идёт как «1089240-5 Module, Flex, Discrete, 16 Out». Закупка по номеру Rockwell снимает наценку изготовителя установки.

его номер: 1794-OB16PXT

жизненный цикл: Состояние у изготовителя — «Active Mature», заводской срок поставки 5 дней, преемник не назван. Суффикс XT — расширенный температурный диапазон с защитным покрытием платы. В заявке отдельной строкой стоит исполнение 1794-OB16P без суффикса; оно конструктивно встаёт в ту же клеммную базу, но не покрывает температурный диапазон, поэтому как замену его предлагать нельзя, и цену с него переносить тоже.

минимум: 360.0

максимум: 614.0

у кого найдено: 1) NEX Instrument, <https://www.nexinstrument.com/1794-ob16pxt> — дословно: «Part Number: 1794-OB16PXT», «Manufacturer:Allen-Bradley», «Your Price: USD360.00», «Retail Price:USD413.00», «Your Savings:USD53.00», «Estimated Lead Time : 6-10 Weeks», «Condition : Brand New», «Warranty : 12 months». 2) Quick Time Engineering, <https://www.quicktimeonline.com/1794-ob16pxt-allen-bradley-discrete-output-module> — дословно: «Part Number: 1794-OB16PXT», «Your Price: USD614.00», «Retail Price:USD877.00», «You Save:USD263.00», «Availability: In Stock. Usually Ships in 1 - 7 Working Days.», «Condition: New & Original in Factory Packing», «Factory Warranty: 12 Months».

природа цены: розничные витрины сток-трейдеров одной группы, новое изделие

остаток: Quick Time Engineering — «In Stock», числом не назван. NEX Instrument — наличия нет, изделие поставляется под заказ (срок 6–10 недель). Santa Clara Systems — «In stock and ready to ship», числом не назван. Покрытие 9 шт. не подтвердил никто.

срок: Quick Time Engineering — 1–7 рабочих дней (в наличии); NEX Instrument — 6–10 недель (под заказ); Santa Clara Systems — отгрузка в день заказа; Rockwell Automation (завод) — 5 дней

на наш объём: В заявке 9 шт. Остаток числом не назван ни у одного продавца, поэтому ни 360,00, ни 614,00 USD на весь объём распространять нельзя до письменного подтверждения. Ступеней цены от количества витрины не публикуют. Для справки, не как цена этой строки: в сток-листе hardtoget.parts тот же по назначению модуль под номером Solar 1089240-5 идёт по «1.500.00EURO each» (партия 5 шт.), «1.600.00EURO ea» (10 шт.) и «2.400.00EURO ea» (100 шт.) — по курсу из [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026 (0,861838 евро за 1 USD) это около 1 740, 1 856 и 2 785 USD соответственно. Цена там растёт с объёмом, то есть это отдельные лоты разных продавцов, а не скидочная лестница; исполнение XT на листе не указано, поэтому подтверждением цены этой строки эти суммы не являются.

что закладывать: Взять письменные котировки у Quick Time Engineering (в наличии, 614,00 USD) и у Santa Clara Systems (склад в США), потребовав подтверждение остатка на все 9 шт. Заводской срок изготовителя всего 5 дней — по этой позиции имеет смысл параллельно запросить авторизованный канал Rockwell: при таком сроке премия сток-витрин может оказаться неоправданной.

канал закупки: Изготовитель — Rockwell Automation: каталог открыт, срок 5 дней, цена не публикуется. Независимый склад — Santa Clara Systems: дословно «In stock and ready to ship», «We can ship this part today!», товар из складских излишков, цена по запросу; НЕ авторизованный дистрибьютор Rockwell. Сток-витрины с открытой ценой — NEX Instrument и Quick Time Engineering. ПОМЕТКА ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ: обе эти витрины — одна группа: совпадают вёрстка и внутреннее надписи страниц, обе зарегистрированы в Малайзии (+60197122209 и +6012-3626252); на странице NEX в разметку просочилась их собственная формула наценки — дословно «PRICE USD...X1.6=USD...SELLING PRICE». Поэтому две найденные цены — это не два независимых подтверждения, а два ценника одной группы. Сток-трейдер plc-mall.com позиции не держит: дословно «This item is not currently in stock. Send us an inquiry and we will find it for you.» Витрины, где цена обычно видна (Radwell, DO Supply, PLC Hardware, eBay), закрыты антиботом и отдают 403.

контакты: NEX Instrument — nexinstrument.com, +60197122209; Quick Time Engineering — CathyKu_515@hotmail.com, +6012-3626252; Santa Clara Systems — sales@santaclarasystems.com, +1 888 450 0301; Rockwell Automation — +1 414 382 2000

что мешает закрыть строку: Обе открытые цены принадлежат одной группе витрин и расходятся между собой на 70 % (360,00 и 614,00 USD) — независимого подтверждения нет. Авторизованный канал цену не публикует, а крупные витрины закрыты антиботом.

чем подтверждено: Прежнее предположение нашей базы, что верх вилки 1400 USD может быть занижен (по аналогии с 1794-IF2XOF2IXT около 2700 USD), проверкой не подтвердилось: перенос цены с другого модуля серии был экстраполяцией. Найденные цены на сам 1794-OB16PXT вдвое-вчетверо ниже верхней границы.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

SPECIFICATION NO. Kinetrol ARB050H25FA3L00 · Siemens · 4 шт · экспозиция 8 200 USD · вилка нечем проверить **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Внескидовой газовый топливный запорный клапан СИМЕНС SGT-400 SPECIFICATION NO. Kinetrol ARB050H25FA3LOO

что это: По наименованию строки заявки — внескидовой запорный клапан газового топлива газотурбинной установки СИМЕНС SGT-400, то есть отсечная арматура топливного газа, вынесенная за раму агрегата. Физически такая позиция — это СБОРКА, а не одно изделие: запорный (как правило шаровой) кран, поворотный пневмопривод на нём, пружинный возврат в безопасное положение и блок концевых выключателей. Поле артикула в заявке — не номер детали: оно дословно начинается словами «SPECIFICATION NO.», то есть это ссылка на спецификацию, в которой названы изготовитель привода (Kinetrol) и код исполнения. Что Kinetrol действительно ставится на арматуру SGT-400, подтверждается независимо от этой строки: в нашем же наборе перепроверки ([gt/data/ship_reverif.json](#)) записано, что в перечне запчастей SGT-400 соседний номер идёт как «VALVULA DE VENTEO 74/60040208/9» вместе с «ACTUADOR KINETROL 08 74/60040208», то есть привод Kinetrol модели 08 под номером Siemens. Сам же код ARB050H25FA3LOO ни к одному изделию привязать не удалось — подробности в [real_maker](#).

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН, и это результат измерения, а не пропуск проверки. Kinetrol Ltd (Фарнем, Великобритания) — реальный и действующий изготовитель лопастных поворотных пневмоприводов, изобретатель и патентообладатель этой схемы, работает с 1958 года (наша карточка [gt/data/dossiers.json](#)). Но код ARB050H25FA3LOO НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обозначением Kinetrol, и вот на чём это основано. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ С

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ: я взял собственный каталог приводов Kinetrol (https://kinetrolusa.com/images/kinetrolusa/catalogs/Kinetrol_Rotary_Actuator_USA.pdf, ответ 200, 68 страниц, текст читается) и посчитал вхождения. Сочетание «ARB» встречается в нём РОВНО НОЛЬ РАЗ. При этом контроль показывает, что документ прочитан правильно: «Model 05» — 2 вхождения, «ordering» — 14, «Ordering» — 15. То есть каталог открыт, разобран и просто не содержит такого кода. БОЛЬШЕ ТОГО, СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ У KINETROL ДРУГАЯ. На странице «Actuator Ordering Codes» их каталог приводит собственные примеры, дословно: «A: 054-100 Double acting actuator (Metric threads) по optional supplementary items», «B. 054-120M A + spring return (fail-safe cw) + Clear Cone monitor», «C. 057-100 Double acting actuator (ANSI threads)», «D. 144-130-4900 144 actuator (Metric threads) + spring return fail-safe ccw (2 x 124 springs)», «E. 053F100 Double acting actuator with ISO adaptor». Строение кода у них цифровое: модель и тип резьбы тремя знаками, затем группа из трёх цифр на привод, пружинный возврат и навесное. Буквенного префикса из трёх латинских букв их схема не предусматривает вовсе. ПОИСК ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ дал ноль по всем написаниям: «ARB050H25FA3LOO», «ARB050H25FA3L00», «ARB050H25», «ARB 050 H25» — ни одного попадания ни у изготовителей, ни у продавцов, ни в спецификациях. ЧЕГО РАСШИФРОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ, ПОБУКВЕННО И ЧЕСТНО: ни «ARB», ни «050», ни «H25», ни «FA3», ни «LOO» не подтверждаются ни одним документом изготовителя. В нашем собственном наборе цен (gt/data/rfq_prices.json) есть внутреннее толкование — «050» как условный проход DN50 и «FA» как fail action, пружинный возврат по отказу, — но это предположение аналитика, а не расшифровка по документу, и опираться на него нельзя. Отдельно предупреждаю о ловушке: последние три знака записаны как «LOO» (буквы), тогда как в кодах арматуры на этом месте обычно стоят нули; какое написание верное — по имеющемуся тексту не определить, а от этого может зависеть весь разбор.

его номер: Номер заказа назвать НЕЛЬЗЯ: код ARB050H25FA3LOO не принадлежит системе обозначений Kinetrol, что доказано их собственным каталогом приводов (68 страниц, ответ 200): сочетание «ARB» встречается в нём ноль раз при положительном контроле («Model 05» — 2 вхождения, «Ordering» — 15), а собственные примеры кодов у изготовителя имеют другое строение — дословно «A: 054-100», «B. 054-120M», «C. 057-100», «D. 144-130-4900», «E. 053F100». Поиск по всем написаниям («ARB050H25FA3LOO», «ARB050H25FA3L00», «ARB050H25», «ARB 050 H25») дал ноль попаданий. Поле заявки начинается словами «SPECIFICATION NO.», то есть это ссылка на лист спецификации, а не заказной номер: заказать по нему нельзя ни у кого. Действительный заказной номер появится только после опознания — по шильдику привода (у Kinetrol модель на шильдике стоит явно) и по шильдику крана, либо из того листа спецификации SGT-400, откуда строка попала в заявку. Ориентир по родственной позиции этой же заявки: у Solar 1062883-200 под шильдой машиностроителя оказалась сборка «пневмопривод Kinetrol мод. 09 + шаровой кран Velan 6F-11402-SS» (gt/data/ship_lukoil.json) — здесь ожидается такое же расслоение на двух изготовителей, но переносить его по аналогии нельзя, оно должно быть доказано шильдиком.

жизненный цикл: По самому коду — неизвестно, потому что код не привязан к изделию. По классу изделия: и Kinetrol как изготовитель, и SGT-400 как машина действующие, поэтому вопрос снятия с производства здесь не стоит; стоит вопрос опознания. Если сборка окажется заказной (кран одного изготовителя, привод Kinetrol, обвязка по спецификации Siemens), то жизненный цикл определяется не одним изделием, а каждым из трёх составляющих отдельно, и преемника у такой сборки не бывает — бывает новая спецификация.

у кого найдено: ПРОВЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: собственный каталог приводов Kinetrol (ответ 200, 68 страниц) — это технический каталог, цен в нём нет вовсе; поиск по всем написаниям кода — ноль попаданий, то есть нет ни карточки, ни прайса, ни спецификации. НАША ПРЕЖНЯЯ ЗАПИСЬ, КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ПОДТВЕРЖДАЮ КАК НЕГОДНУЮ: в gt/data/ship_lukoil.json основанием стояла страница ПОИСКА eBay по запросу «Kinetrol actuator», а не карточка товара; там же уже было записано, что артикула ARB050H25FA3LOO на ней нет. Страница поиска основанием цены быть не может — это прямое правило набора.

природа цены: Цены нет и быть не может до опознания изделия: неизвестно, что именно оценивать — привод, кран или сборку целиком.

остаток: 0. Остаток не заявлен никем: изделие не опознано, запрашивать остаток не у кого и не по чему.

срок: Не объявлен. Для заказной сборки арматуры с приводом срок назначается после согласования спецификации, а не до опознания.

на наш объём: Ступеней цены от количества нет: цены нет ни одной. Отдельно предупреждаю о риске, который на этой строке весит больше цены: если под одним кодом в заявке скрыта СБОРКА, то закупка её по частям (кран отдельно, привод Kinetrol отдельно, концевики отдельно) и закупка готовым узлом — это две разные цены и две разные зоны ответственности за сертификацию на газовом топливе. Складывать их в одну строку нельзя.

что закладывать: Опознание перед любой закупкой, и оно делается не поиском, а двумя действиями у заказчика. Первое: фотография шильдика привода и шильдика крана на месте установки — на приводе Kinetrol модель стоит явно, и этого достаточно, чтобы выйти на изготовителя напрямую. Второе: скан того листа спецификации SGT-400, откуда в заявку попала строка «SPECIFICATION NO.» — из него станет видно, чей это код и относится он к приводу, к крану или к узлу целиком. Только после этого — запрос в Kinetrol и изготовителю крана. Тратить время на дальнейший поиск по самому коду не следует: измерение показало ноль по всем написаниям.

канал закупки: Пока изделие не опознано, каналом можно назвать только адрес для запроса, а не источник поставки, и путать эти две вещи нельзя. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРИВОДА: Kinetrol Ltd — к нему и надо идти с кодом и фотографией шильдика; они опознают собственный привод по шильдику за один ответ. Это и есть кратчайший путь в обход машиностроителя, ради которого строка выделена в отдельный класс. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: у Kinetrol развитая дистрибуторская сеть (по нашей карточке свыше 70 % продаж — экспорт через дочерние компании и дистрибьюторов), но обращаться к ней до опознания бессмысленно. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД и СТОК-ТРЕЙДЕР: по этому коду проверять нечего — кода нет ни в одном каталоге. ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ по строке не выявлено: свидетелей нет вовсе, поэтому и группировать некого. Отдельно отмечаю по смежному опыту этой же заявки: у соседней строки Solar 1062883-200 привод оказался серийным Kinetrol модели 09 на шаровом кране Velan, и прямой заказ у Kinetrol и Velan снимал наценку машиностроителя — здесь ожидается ровно такая же картина, но она должна быть доказана шильдиком, а не перенесена по аналогии.

контакты: Kinetrol Ltd, Фарнем, Великобритания, телефон +44 (0)1252 733838 (наша карточка gt/data/dossiers.json), сайт kinetrol.com. Kinetrol USA — sales@kinetrolusa.com, телефон (972) 447-9443. Запрос адресовать с фотографией шильдика привода и сканом листа спецификации, где напечатан код ARB050H25FA3LOO: без одного из этих двух вложений ответ будет таким же, как у меня, — «такого кода у нас нет».

что мешает закрыть строку: Мешает то, что поле артикула не является артикулом: это ссылка на спецификацию, а код в ней не принадлежит системе обозначений названного изготовителя — доказано его же каталогом. Поиском это не снимается: я исчерпал все написания кода и все доступные каталоги. Снимается только шильдиком с машины или листом спецификации от заказчика. Пока этого нет, строка не закупается и не оценивается.

чем подтверждено: Строка выделена в набор как случай, где закупка идёт прямо к изготовителю прибора, — и именно здесь этот ход пока не работает, потому что прибор не назван. Ценность разбора в другом: доказано, что дальнейший поиск по коду бесполезен, и названы ровно два документа, которые закрывают вопрос за один ход. Это дешевле любой новой разведки. Второе наблюдение: имя Kinetrol в поле артикула не является подтверждением изготовителя — оно является ГИПОТЕЗОЙ, записанной составителем спецификации, и собственный каталог Kinetrol эту гипотезу не поддерживает.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

6ES7153-2BA02-0XB0 · Siemens · 24 шт · экспозиция 8 160 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Модуль интерфейсный ET200 LINK- M & PROFIBUS СИМЕНС 6ES7153-2BA02-0XB0

что это: Интерфейсный (аншлюсный) модуль SIMATIC DP ET 200M исполнения IM 153-2 High Feature — ведомый узел сети PROFIBUS DP, через который станция распределённого ввода-вывода ET 200M подключается к шине и несёт на себе до двенадцати модулей ряда S7-300. Дословно из описания карточки продавца, повторяющего каталожный текст изготовителя: «SIMATIC DP, ET 200M, IM 153-2 HIGH FEATURE» и «MAX. 12 S7-300 MODULES, WITH REDUNDANCY, TIME STAMPING», с дополнением «EXTENDED TIMESTAMPS WITH 32 SIGNALS / SLOT». Практически это означает три вещи: поддержку резервирования, метки времени событий и изохронный режим. Где стоит: по наименованию строки — в составе шкафов автоматики СИМЕНС SGT-400; наименование в заявке записано как «Модуль интерфейсный ET200 LINK- M & PROFIBUS», то есть узел связи станции ET 200M с PROFIBUS. Отмечаю расхождение в справочных описаниях, которое стоит знать: часть витрин пишет «до 12 модулей S7-300», часть — «до 8»; на закупку это не влияет, но при проектировании перепроверяется по руководству Siemens.

кто делает на самом деле: Siemens. Изделие серийное и каталожное, номер 6ES7153-2BA02-0XB0 — собственный заказной номер Siemens, а не номер машиностроителя. Строка относится к тому же классу, что и остальные в наборе: закупка идёт к изготовителю прибора и его каналу, минуя поставщика газотурбинной установки.

его номер: 6ES7153-2BA02-0XB0 — действующая форма записи, дополнительной расшифровки не требует. На витринах тот же номер встречается без разделителей (6ES71532BA020XB0) и с пробелом после 6ES7 («SIEMENS 6ES7 153-2BA02-0XB0») — это одно и то же изделие, различается только написание. ПРЕЕМНИК: 6ES7153-2BA10-0XB0 (см. lifecycle).

жизненный цикл: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕЕМНИК НАЗНАЧЕН. Прямая запись о состоянии изделия, снятая сегодня с карточки продавца, ведущего каталожные данные Siemens (<https://www.santaclarasystems.com/siemens/6es7153-2ba02-0xb0>, ответ 200): «cancelled since: 01/14/2016», преемник — 6ES7153-2BA10-0XB0. Ту же пару (снятие и преемник 6ES7153-2BA10-0XB0) независимо подтверждают другие витрины и справочники, а состояние называют «Obsolete». ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА О ПЕРВОИСТОЧНИКЕ: страницу самого Siemens я сегодня прочитать не смог — mall.industry.siemens.com отдал ответ 403, а sieportal.siemens.com вернул пустую оболочку со словом «Loading...», то есть тело страницы не отдалось. Поэтому дата снятия 14.01.2016 и номер преемника взяты у канала, транслирующего данные Siemens, а не с портала изготовителя, и перед заказом преемника их следует подтвердить у Siemens. ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДЛЯ ЗАКУПКИ: изделие снято десять лет назад, поэтому нового заводского товара на рынке нет по определению — есть складские остатки, восстановленные и бывшие в употреблении модули. Это объясняет и разноречивые цены, и то, что продавцы специализируются именно на снятых позициях.

минимум: 289.0

максимум: 311.2

у кого найдено: УВИДЕНО НА СТРАНИЦЕ СЕГОДНЯ, ДОСЛОВНО. (1) <https://www.classicautomation.com/6es7153-2ba02-0xb0> (ответ 200): цена «\$289.00 USD», остаток «4 units», состояние «Used/Refurbished», гарантия «2-year warranty included», наличие «In stock» с отгрузкой со склада Уэбстер, штат Нью-Йорк, при заказе до 14:00 по восточному времени — отгрузка в тот же день. (2) <https://sps-service.eu/en/6es7153-2ba02-0xb0> (ответ 200): цена «€268.20» при перечёркнутой обычной «€596.00», скидка «55%», с пометками «plus taxes and shipping» и «Excl. 19% VAT»; состояние — новый; наличие «All parts immediately available from stock»; срок «2..3 Tag(e)», то есть 2–3 дня; описание «SIMATIC DP, ET 200M, IM 153-2 HIGH FEATURE». ПРОБЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: <https://automation-base.com/en/buy/SIEMENS/6ES71532BA020XB0/price/> (ответ 200) — остаток разложен по состояниям числом («NEW: 12, USED: 11, RFUR: 20, FS: 4, MFS: 0»), гарантия 12 месяцев, отгрузка ежедневно до 17:00, но цена по всем состояниям «on request»; <https://www.santaclarasystems.com/siemens/6es7153-2ba02-0xb0> (ответ 200) — «In Stock», «New Only», вместо цены «Request a quote». НЕ УВИДЕЛ: mall.industry.siemens.com и octopart.com — ответ 403; sieportal.siemens.com — пустая оболочка «Loading...»; plchardware.com и kempstoncontrols.co.uk — ответы 403 и 405.

природа цены: Цена найдена и увидена на карточках — по двум независимым продавцам, по двум разным состояниям изделия. Это единственная строка набора, где ценовой вердикт выносится на увиденной цене.

остаток: Подтверждено числом у двух независимых каналов и у одной группы витрин. Classic Automation — 4 шт (бывшие в употреблении или восстановленные), отгрузка со склада. Greinert & Glatt (одна группа, три домена) — разложено по состояниям: новых 12, бывших в употреблении 11, восстановленных 20, в заводской упаковке 4, из излишков в заводской упаковке 0; итого 47 шт, но ЦЕНЫ НИ ПО ОДНОМУ СОСТОЯНИЮ НЕТ, поэтому это наличие без цены. SPS-SERVICE.eu — наличие заявлено словами («All parts immediately available from stock»), числа остатка нет. Santa Clara Systems — «In Stock», «New Only», числа нет. ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ НАЛИЧИЯ СКЛАДЫВАТЬ В ОДНО ЧИСЛО НЕЛЬЗЯ: подтверждённый остаток с ценой (4 шт), наличие числом без цены (47 шт у одной группы), наличие словами без числа и без подтверждения количества, и «новый» против «восстановленного» — это четыре разные вещи.

срок: Подтверждён у двух каналов. Classic Automation — со склада, отгрузка в тот же день при заказе до 14:00 по восточному времени, обычная обработка 3 рабочих дня. SPS-SERVICE.eu — дословно «2..3 Tag(e)», то есть 2–3 дня. Greinert & Glatt — срок числом не назван, заявлена ежедневная отгрузка до 17:00 и возможность курьерской доставки.

на наш объём: ОБЪЁМ ПО СТРОКЕ 24 ШТ, И НИ ОДИН КАНАЛ ЕГО НЕ ЗАКРЫВАЕТ ОДНОРОДНЫМ ТОВАРОМ. У продавца с подтверждённой ценой 289,00 USD лежит 4 шт — это шестая часть потребности. У группы Greinert & Glatt новых 12 шт, то есть тоже половина, а добор до 24 идёт вышшими в употреблении и восстановленными — смешивать состояния в одну цену нельзя, и заявленный остаток 47 шт к 24 штукам одного состояния отношения не имеет. У SPS-SERVICE.eu и Santa Clara Systems наличие заявлено без числа, поэтому на 24 шт оно не проверяется. СТУПЕНЕЙ ЦЕНЫ ОТ КОЛИЧЕСТВА НЕ ПОКАЗАЛ НИ ОДИН КАНАЛ: ни одна из четырёх карточек не публикует ни скидки от партии, ни ступенчатого прайса. Практический вывод: 24 шт набираются только сборкой из нескольких источников и, скорее всего, в разных состояниях — и это отдельное решение заказчика, а не деталь поставки. Отдельно отмечаю, что на снятом с производства изделии партия в 24 шт сама по себе двигает цену вверх, а не вниз: предложение ограничено остатками.

что закладывать: Запросить два канала с ценой одновременно: Classic Automation на 4 шт (цена известна, состояние известно, отгрузка со склада) и SPS-SERVICE.eu на остаток объёма (новый товар, 2–3 дня). Третьим письмом — Greinert & Glatt, но ОДНИМ письмом на одну компанию, а не тремя по трём доменам, и с прямым требованием назвать цену по каждому состоянию отдельно: у них самый большой остаток, но цена не опубликована вовсе. Параллельно и независимо — поставить заказчику вопрос о преемнике 6ES7153-2BA10-0XB0: изделие снято десять лет назад, и закупка 24 снятых модулей продлевает жизнь узла, но не решает его судьбу.

канал закупки: ИЗГОТОВИТЕЛЬ: по самому номеру закрыт — изделие снято с производства; у Siemens покупается только преемник 6ES7153-2BA10-0XB0, и это отдельное решение, требующее проверки совместимости. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: по снятому номеру недоступен по той же причине. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД — основной рабочий канал по строке, и здесь есть два подтверждённых свидетеля с ценой: Classic Automation (США, склад Уэбстер, штат Нью-Йорк) и SPS-SERVICE.eu (Германия). СТОК-ТРЕЙДЕР: серия широко обращается на вторичном рынке, состояния перемешаны. ВИТРИНЫ ОДНОЙ ГРУППЫ — ГЛАВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО СТРОКЕ, И СЕГОДНЯ ОНО ПОДТВЕРЖДЕНО ЗАНОВО. Витрина automation-base.com, на которой держится вся раскладка остатка по состояниям, принадлежит компании Greinert & Glatt GmbH, и та же компания держит ещё два домена. Улика снята сегодня с её собственной страницы выходных данных (<https://automation-base.com/en/imprint/>, ответ 200): название «Greinert & Glatt GmbH», телефон «+49 (0) 7733 994 90-0», почта «mail@greinert-glatt.de», и там же перечислены три собственных домена — www.greinert-glatt.de, www.automation-base.com, www.sps-markt.de, с подписью «© 2026 Greinert & Glatt GmbH». Встречная проверка: головная страница <https://www.sps-markt.de/> (ответ 200) сама ссылается на automation-base.com. ВЫВОД: совпадающие до единицы остатки «USED 11, RFUR 20» на двух вывесках — это ОДИН склад под двумя (а точнее тремя) вывесками, а не два независимых продавца. Три домена дают одного свидетеля, и складывать их остатки нельзя ни при каких обстоятельствах.

контакты: Classic Automation — карточка <https://www.classicautomation.com/6es7153-2ba02-0xb0>, склад Уэбстер, штат Нью-Йорк (почта и телефон в нашей записи gt/data/ship_lukoil.json: sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010; сегодня я эти реквизиты на странице не перепроверял и привожу их как прежнюю запись). SPS-SERVICE.eu — карточка <https://sps-service.eu/en/6es7153-2ba02-0xb0>. Santa Clara Systems — <https://www.santaclarasystems.com/siemens/6es7153-2ba02-0xb0>, телефон на странице «1.888.450.0301». Greinert & Glatt GmbH (домены automation-base.com, sps-markt.de, greinert-glatt.de) — mail@greinert-glatt.de, +49 (0) 7733 994 90-0; при опросе рынка считать ОДНИМ адресатом, а не тремя.

что мешает закрыть строку: Мешают две вещи, и обе решаемые. Первая: у канала с самым большим остатком (47 шт числом) цена не опубликована ни по одному состоянию — наличие есть, предложения нет. Вторая: 24 шт одного состояния не набираются ни у кого, а смешивать состояния в одну цену запрещено. Ни то, ни другое не снимается поиском — снимается запросом цены по состояниям у Greinert & Glatt и решением заказчика о допустимости восстановленных модулей.

чем подтверждено: Подтверждение по главному вопросу набора: совпадающие до единицы остатки «USED 11, RFUR 20» на двух вывесках — это не рынок, а одна компания. Сегодня проверено заново и с новой уликой: выходные данные automation-base.com называют владельцем Greinert & Glatt GmbH и перечисляют три её домена, а sps-markt.de сам ссылается на automation-base.com. Числа остатка за прошедший месяц не изменились ни на единицу (NEW 12, USED 11, RFUR 20, FS 4, MFS 0) — то есть это не живой склад, обновляемый ежедневно, как заявлено на странице, а неподвижная витрина, и это второй повод не считать её свидетелем наличия. Для правила отбора поставщиков вывод простой: признак независимости считается по владельцу, а не по домену.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

Уплотнительная шайба свечи зажигания

что это: НЕ «уплотнительная шайба». Единственная открытая карточка по номеру — wetzparts.com (WETZ Group, Москва), дословно: «Кольцо, свеча зажигания CUMMINS 4970773 OE для CUMMINS», поле модели «4970773, 497077300», категория «Прочие компоненты двигателя». Наша же прежняя запись фиксирует у двух карточек каталожное имя «4970773 RING,SPARK PLUG». То есть в заявке позиция названа шайбой, а каталог называет её КОЛЬЦОМ свечи зажигания — на 869 штуках это расхождение вскроется только на монтаже. Парк по нашим данным — газовые Cummins (QSV91G/QSK60G). Ни диаметров, ни толщины, ни материала, ни резьбы не публикует никто: карточка вообще без спецификации.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только шильда OEM — «CUMMINS 4970773 OE». Субпоставщик (кто физически делает кольцо) не назван нигде. Поля разметки продавца пишут brand и manufacturer «WETZ» — это шаблон сайта, а не атрибуция: проверено на его же карточке свечи 5373898, там ровно то же. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА И ВДВОЙНЕ: в pn_db.json стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «ПЗ: OE-поставщик зажигания Solar» — но машина в заявке Cummins, а не Solar, то есть неверен и изготовитель, и машина, от которой его выводили. ОТДЕЛЬНО ОПРОВЕРГНУТО ПРЯМО: прежнее основание опиралось на страницу номера 3920773, а 3920773 — это «Oil Pan Drain Plug Sealing Washer», медная шайба слива масла для двигателей B/QSB/C/ISC/ISL, то есть ДРУГАЯ система двигателя. Проверено сегодня: страница нашего номера у того же продавца — HTTP 404, номера у них нет вовсе. Пусто также: shop.cummins.com (404 по двум путям), dieselengines.parts (страница открылась, номера на ней нет ни разу — сводка выдачи не подтвердилась), heavydutypros.com (404), 1dzl.ru (404), makano.com.cn (404), surplusstock.parts и mepa.kz (ноль вхождений). НЕ УВИДЕЛ: finditparts.com, octopart, oemsecrets, parts-ekb.ru — HTTP 403.

его номер: 4970773, на той же карточке альтернативная запись 497077300. Преемник не объявлен нигде. Кросса на складской рынок нет: без размеров и материала подбирать нечем.

жизненный цикл: Снабжается, но только под заказ и только через российского перепродавца. В западной рознице позиция отсутствует полностью — в отличие от самой свечи (5373898, 5368406, 5504704 находятся).

минимум: 26.23

максимум: 26.23

у кого найдено: wetzparts.com, карточка номера: дословно «2 213 руб» в колонке «Цена руб. / без НДС» (то же число в разметке страницы: price 2213, priceCurrency RUB), за ШТУКУ, БЕЗ НДС; склад «Удалённый», наличие «под заказ», «0 шт. в пути». Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (84,355072 RUB за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 26,23 USD за штуку. Второго независимого продавца с ценой нет ни одного — перечень проверенного и закрытого в поле изготовителя.

природа цены: одна цена одного российского перепродавца под заказ

остаток: Склада нет ни у кого: дословно «0 шт. в пути», наличие «под заказ». 869 шт не покрыты вообще ничем.

срок: Дословно с карточки: «срок поставки на склад в Москве от 60 дней» и «до 90 дней».

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 869 шт — самое большое количество пакета, поэтому ошибка на штуке множится на 869. В англоязычном первоисточнике заявки номера НЕТ: первоисточник покрывает лист SGT-400, а позиции Cummins в него не входят, значит 869 шт не подтверждены первоисточником вовсе.

что закладывать: Найденная цена 26,23 USD за штуку выше потолка вилки (15 USD) на 75 %. На 869 шт это 22 798 USD против 2 607-13 035 USD по вилке — недооценка от 1,7 до 8,7 раза. Но 22 798 USD — ВЕРХНЯЯ оценка канала, а не цена закупки: внутри цены российского перепродавца «под заказ» сидят логистика, растаможка и маржа, а заводского уровня Cummins в открытом виде нет. В заголовок эта сумма не идёт. Действие: запрос уполномоченному дилеру Cummins и вопрос заказчику, кольцо это или шайба.

канал закупки: Один российский перепродавец под заказ. Авторизованного канала не нашлось. По нашим прежним данным есть два дилерских адреса под этот номер — уполномоченный дилер Cummins в Казахстане и продавец в Шияне (KHP); ни один цену не публикует.

контакты: WETZ Group: info@wetzparts.com, service@wetzparts.com, +7 495 129-02-35 — напечатано на странице карточки.

что мешает закрыть строку: Наименование спорно: заявка называет позицию шайбой, каталог — кольцом свечи зажигания. Кольцо и шайба — разные изделия, и на 869 штуках расхождение вскроется на монтаже. Это вопрос заказчику, а не наш вывод. Второе: изготовитель не вскрыт, размеров и материала нет ни на одной странице, поэтому кросс на складской рынок составить нечем.

чем подтверждено: Уплотнительная шайба свечи зажигания, 4970773. Одна открытая карточка на цену и на поправку наименования, десять каналов проверены и пусты, четыре закрыты 403; прежнее основание опровергнуто прямо — оно опиралось на номер другой системы двигателя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записано прямо: подменённый номер относится к другой системе двигателя, поэтому прежнее основание снято целиком

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, сумма названа верхней оценкой канала с прямым запретом ставить её в заголовок

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ Солар Taurus 60S 190185-203

что это: Блок регулирования давления и температуры масла маслосистемы газотурбинной установки, а не «регулятор» в общем смысле. Дословно по каталогу изготовителя — заголовок страницы Solar Turbines PartStore: «190185-205 Regulator Assy, Press, Temp, Oil» (https://shop.solarturbines.com/valves/regulator-valves/regulator-assembly/190185-205), раздел каталога — клапаны, регулирующая арматура, регуляторные сборки. То же наименование независимо подтверждает сток-лист: «190185-205 Regulator Assy, Press, Temp, Oil 10pcs auf Anfrage» (https://hardtoget.parts/stock-list/). Система — смазка и охлаждение масла Taurus 60S: одним корпусом держатся и температура масла после маслоохладителя, и давление в напорной линии.

кто делает на самом деле: Не установлен. Номер 190185 — шестизначная старая чертёжная серия Solar, то есть под ним может стоять как сборка самого изготовителя установки, так и покупной клапан под его чертежом; признаков покупной позиции по правилу семизначного номера или суффикса C1 здесь нет. Ранее в нашей базе изготовителем узла предположительно назывался AMOT (модели 4500D и 4504 — совмещённый клапан регулирования температуры и давления смазочного масла с прямым указанием применения на газовых турбинах). Документального кросса «AMOT ↔ Solar 190185» не найдено ни тогда, ни сейчас; это гипотеза по функции и типоразмеру, в заголовок она не идёт.

жизненный цикл: В открытом каталоге изготовителя числится исполнение -205, исполнения -203 в каталоге найти не удалось. Это указывает на то, что -203 — предшественник, замещённый на -205, но подтверждения строкой «Replaces» мы не видели: карточки магазина Solar отдаются только по учётной записи, без неё страница возвращает 404. Проверять по каталогу Solar с учётной записью, до тех пор считать соответствие -203 и -205 непроверенным.

природа цены: цены нет

остаток: hardtoget.parts, дословно: «190185-205 Regulator Assy, Press, Temp, Oil 10pcs auf Anfrage» — 10 шт., но по смежному исполнению -205, а не по -203, и без цены.

на наш объём: В заявке 4 шт. На стоке лежит 10 шт., но другого исполнения (-205). До подтверждения взаимозаменяемости -203 и -205 считать, что наличие по нашей строке не подтверждено. Ступеней цены от количества нет: цены нет вовсе.

что закладывать: Запросить у hardtoget.parts цену и подтверждение, идёт ли их -205 взамен -203, и одновременно снять с шильдика клапана на машине настоящее обозначение и изготовителя узла — это единственный способ закрыть вопрос AMOT либо снять его. При подтверждении AMOT запросить котировку у AMOT и его дистрибьюторов (Thermal Products, McKenzie Corp) по модели и типоразмеру, а не по номеру Solar.

канал закупки: Изготовитель установки — Solar Turbines (магазин запасных частей shop.solarturbines.com, цены и наличие только по учётной записи). Сток-трейдер — hardtoget.parts: 10 шт. по исполнению -205, цена «auf Anfrage», то есть по запросу. Профильный изготовитель арматуры такого назначения — AMOT (собственный склад и цены не публикует, на сайте только «Add to Quote»), но связь с этим номером не доказана. Авторизованных дистрибьюторов Solar с открытой ценой нет по устройству канала: запасные части к установке продаёт сам изготовитель и его сервисные предприятия.

контакты: hardtoget.parts — info@hardtoget.parts, +7 495 1081005; Solar Turbines PartStore — shop.solarturbines.com; AMOT (как гипотеза по изготовителю узла) — +1 888 566 2668, +44 1284 715739

что мешает закрыть строку: Магазин изготовителя отдаёт карточки только по учётной записи; в открытом доступе нет ни одной цены ни на -203, ни на -205. Настоящий изготовитель узла не установлен, поэтому обходного канала по номеру комплектующего изделия пока нет.

чем подтверждено: Существенное уточнение против нашей прежней записи: наименование узла теперь подтверждено каталогом самого изготовителя и независимо сток-листом («Regulator Assy, Press, Temp, Oil»), а не только пересказом технической статьи. Одновременно выяснилось, что в каталоге живёт исполнение -205, а не заявленное -203 — это и есть первый вопрос к заказчику и к каталогу.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

iSTAT i4MT · Siemens · 8 шт · экспозиция 7 800 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

преобразователь сигналов SIEMENS SGT400 iSTAT i4MT

что это: Многофункциональный измерительный преобразователь класса точности 0,5 для трёхфазных (и однофазных) сетей, монтаж на ДИН-рейку 35 мм. Дословно из руководства изготовителя (титул: «GE Vernova / Grid Solutions / iSTAT i4MT / 3-Phase Multifunction Transducer / Manual / Publication reference: i4MT/EN/M/C», 58 страниц): «The transducer is used for monitoring and measuring electric quantities of single or three-phase electrical power distribution systems. It measures RMS value by means of fast sampling of voltage and current signals»; там же — «The i4MT is a multifunction transducer aimed at the medium voltage and industrial market segments throughout the world»; про монтаж — «The i4MT measuring transducer is designed for DIN rail mounting. It should be mounted on a 35 mm DIN rail». Измеряет напряжение, ток, частоту, мощность, коэффициент мощности, углы, коэффициент искажений; связь — Modbus RTU по RS232 или RS485; до четырёх модулей выходов (аналоговых, быстрых аналоговых или аварийных). ГДЕ СТОИТ: по наименованию строки заявки — в шкафу генератора газотурбинной установки SIEMENS SGT400 (МЛСКФ-1), и это ровно то применение, которое руководство называет своим: «The i4MT therefore replaces a number of separate transducers and is ideally suited to ac switchboard applications». Ссылка на документ: <https://www.gevernova.com/grid-solutions/sites/default/files/resources/products/manuals/i4mt-en-m-c.pdf>

кто делает на самом деле: GE Vernova, подразделение Grid Solutions. Это HE Siemens, хотя в заявке строка отнесена к машине Siemens: шкаф генератора укомплектован покупным прибором стороннего изготовителя, и закупка по нему идёт мимо машиностроителя. Линия iSTAT — наследство Alstom Grid: это подтверждается двумя независимыми документами. Первый — само руководство, где на титуле стоит GE Vernova Grid Solutions. Второй — торговый справочник Luckins, где ОДИН И ТОТ ЖЕ каталожный номер i4MT числится и за «GE Grid Solutions - Measurement», и за «Alstom Grid UK Ltd Measurement» (<https://www.luckinslive.com/product/396812371/Alstom-Grid-UK-Ltd-Measurement/I4MT>, описание дословно «Transducer, Multifunction Programmable, 4 Analogue or Alarm Outputs», типоразмер 100 мм). Такое двойное отнесение одного номера и есть след перехода бренда от Alstom Grid к GE. Дополнительно: лоты на торговых площадках подписаны «ALSTOM iSTAT i4MT» — то есть приборы ранних выпусков несут шильдик Alstom.

его номер: ГЛАВНОЕ ПО СТРОКЕ: «iSTAT i4MT» — это НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ, а не номер заказа, и заказать по нему нельзя. Прибор заказывается полным кодом конфигурации, который изготовитель называет cortex. Руководство говорит это прямо и трижды: про модули выходов — «Each module required is defined at the order stage» и в таблице напротив каждой позиции «As defined by the cortex»; про связь — «The i4MT can be supplied with RS232 or RS485 communications, which must be specified when ordering». Пример реального кода такого прибора: I4MTX5U4CLLNNX (лист конфигурации у Kempston Controls), в лотах встречаются также I4MT4U2 и I4MT2U2 — то есть исполнения различаются и по связи, и по набору модулей, и это разные изделия по цене. Что при этом НЕ надо указывать при заказе, и это упрощает дело: диапазоны входов и питания у i4MT автоматические, дословно — «The i4MT has a universal auxiliary supply and an auto ranging current and voltage measurement input so that it can be used in most site conditions without the need to specify this information at the order stage». То есть от заказчика нужен ровно один недостающий кусок: cortex с шильдика установленного прибора, а именно набор из четырёх модулей выходов (аналоговый, быстрый аналоговый, аварийный) и тип канала связи (RS232 или RS485).

жизненный цикл: Семейство i4Mx у GE Vernova каталогизировано и живо: карточки серии открыты на двух доменах изготовителя (gevernova.com, раздел Grid Solutions и раздел Electrification), руководство на i4MT обновлялось (редакция i4MT/EN/M/C). Преемник не назначен и снятие с производства не объявлено. ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА: заявления о статусе жизненного цикла ПРЯМЫМИ СЛОВАМИ я на странице изготовителя не увидел — карточка серии отдала только навигацию без тела товара, поэтому вывод сделан по наличию действующих карточек и свежего руководства, а не по строке «active». Отдельно отмечаю, что прибор пережил смену владельца бренда (Alstom Grid — GE — GE Vernova), и при заказе это существенно: шильдик на установленном приборе может нести имя Alstom, а поставка придёт под именем GE Vernova, и это одно и то же изделие.

у кого найдено: ПРОВЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: <https://www.luckinslive.com/product/396812371/Alstom-Grid-UK-Ltd-Measurement/I4MT> (ответ 200) — описание и изготовитель видны, вместо цены дословно «Please upgrade for pricing details.»; карточка серии у GE Vernova — рекламно-техническая, цен и корзины нет; руководство i4MT/EN/M/C (58 страниц) — цен нет. НЕ УВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ: eBay, лот 396699307106 («ALSTOM iSTAT i4MT I4MT4U2») — ответ 403 боту; picclick по тому же лоту — страница вернулась пустой; maxodeals.com («Alstom I4MT2U2 New NFP») — ответ 403. НАША ПРЕЖНЯЯ ЗАПИСЬ, СЕГОДНЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ: в августе по лоту eBay 396699307106 была снята цена 399,00 USD за «ALSTOM iSTAT i4MT I4MT4U2», состояние «New - Open box», 1 шт. Сегодня карточка мне не открылась, поэтому в цену строки эта запись НЕ ИДЁТ: правило набора требует цену, увиденную на странице сейчас, а не запись прошлой проверки.

природа цены: Цена не найдена: у справочника она закрыта учётной записью, у торговых площадок карточки не отделились, у изготовителя магазина нет.

остаток: 0 подтверждённых. Числом остаток не заявил никто: у справочника Luckins склад не показан, у изготовителя магазина нет, карточки вторичного рынка не открылись. Прежняя запись о единственном лоте (1 шт, вскрытая упаковка) сегодня не перепроверена и остатком считаться не может.

срок: Не объявлен ни одним каналом. По каналу изготовителя срок назначается после согласования cortex, потому что прибор собирается под конфигурацию, а не берётся с полки.

на наш объём: Ступеней цены от количества по строке нет: цены нет ни одной. Существенно другое и это влияет на закупку сильнее скидки: восемь приборов должны быть ОДНОЙ конфигурации, иначе это не восемь штук одной позиции, а несколько разных позиций. Вторичный рынок предлагает штучные лоты разных исполнений (I4MT4U2, I4MT2U2, I4MTX5U2CHNNHNNX) — собрать из них однородную партию нельзя, и попытка это сделать даст восемь приборов с разными наборами выходов и разной связью.

что закладывать: Снять cortex с шильдика установленного преобразователя и запросить GE Vernova Grid Solutions по полному коду на все восемь штук. Параллельно и независимо — запросить авторизованный канал (сеть Edmundson/Luckins), потому что там же отдельными номерами лежат модули выходов, и если в наличии окажутся преобразователи с неполным набором модулей, конфигурация добирается модулями, а не ожиданием заводской сборки. Вторичный рынок рассматривать только как запасной вариант и только при точном совпадении cortex.

канал закупки: ИЗГОТОВИТЕЛЬ: GE Vernova Grid Solutions — правильный адрес, потому что прибор конфигурируемый и собирается под cortex. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: подтверждено существует и держит серию в торговых справочниках — Luckins (через сеть Edmundson Electrical) ведёт карточки и на сам преобразователь, и на его модули по отдельности: «Module, Analogue Output for I4MT Transducer» (номер 396812452), «Module, Fast Response Analogue, for I4MT Transducer» (396812465), «Module, Alarm Output for I4MT Transducer» (396812478). Это важный практический вывод сам по себе: модули выходов покупаются отдельными позициями, значит недостающую конфигурацию можно дособрать, не меняя сам преобразователь. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД: по серии присутствует (Kempston Controls держит листы конфигураций), но остатка числом по нашей позиции никто не заявил. СТОК-ТРЕЙДЕР: серия обращается на вторичном рынке лотами под шильдиком Alstom, в том числе в состоянии «новый, вскрытая упаковка». ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ по строке не выявлено; отмечу лишь, что домены luckinslive.com и edmundson-electrical.luckinslive.com — это ОДИН справочник Luckins, а не два независимых свидетеля, и считать их двумя источниками нельзя.

контакты: GE Vernova Grid Solutions — через сайт [governova.com](https://www.governova.com) (раздел Grid Solutions, карточка iSTAT i4Mx) и через сеть авторизованных дистрибьюторов. Торговый справочник с карточками серии: <https://www.luckinslive.com/product/396812371/Alstom-Grid-UK-Ltd-Measurement/i4MT>. Лист конфигурации у независимого продавца: <https://files.kempstoncontrols.com/files/acfebfc71d7e435acb7e7438b6ddb224/i4MTX5U4CLLNNX.pdf>. В запросе обязательно указывать cortec целиком; без него изготовитель ответит уточняющим вопросом, а не ценой.

что мешает закрыть строку: Мешает то, что в заявке указана модель, а не код заказа: по «iSTAT i4MT» прибор не заказывается и не оценивается, потому что цена исполнения зависит от набора модулей и типа связи. Это снимается одним действием заказчика — фотографией шильдика. Второе, помельче: цены закрыты учётной записью у справочника и ботозащитой у торговых площадок, поэтому даже на уровне модели рыночная цена сегодня не снимается.

чем подтверждено: Строка ценна тем, что закрывает вопрос принадлежности: преобразователь в шкафу генератора SGT-400 — изделие GE Vernova Grid Solutions наследия Alstom Grid, а не Siemens, и закупается он у своего изготовителя напрямую. В прежней записи набора машина была отнесена к Siemens, и это уводило запрос не туда. Второй практический вывод: модули выходов продаются отдельными номерами, значит ремонт и доукомплектование дешевле замены преобразователя целиком — это стоит проверить до закупки восьми новых приборов.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

1TNA911124R0904 · ABB · 5 шт · экспозиция 7 750 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Модуль контр. ABB M102-M 1TNA911124R0904

что это: Блок управления и защиты электродвигателя ABB серии M10x, исполнение M102-M. Дословно из руководства изготовителя («Motor control and protection unit M10x User Guide», документ 1TNC911112D0208 RevC, 112 страниц, раздел «Product overview»): «M10x is an intelligent motor control and protection device based on current measurement or current measurement and voltage measurement. Installed in and supplied as part of ABB Low Voltage switch-gear MNS®, it is part of a low voltage system family of products that provides customers with an ABB intelligent system solution». Что означают буквы в M102-M: цифра 2 — исполнение с измерением И тока, И напряжения (руководство: «Parameter monitoring and protection functions related to voltage measurement are provided with M102 only»); буква M после дефиса — канал связи Modbus RTU (в том же документе «M102-M connection using MODBUS RTU», в отличие от M102-P, где «M102-P connection using PROFIBUS DPV0 and DPV1»). Конструктивно это не одна коробка: «Structure: Main unit (with current converter unit), Operator panel MD21/MD31» — основной блок с трансформаторным узлом плюс панель оператора. ГДЕ СТОИТ: в ячейке низковольтного комплектного устройства ABB MNS — по одному блоку на каждый двигательный фидер; наименование в заявке («Модуль контр. ABB M102-M») этому соответствует. Ссылка: [https://library.e.abb.com/public/f2cf3de270864b50936d32be730e9bc8/1TNC911112D0208%20\(R%C3%94V\)%20M10x%20User%20Manual.pdf](https://library.e.abb.com/public/f2cf3de270864b50936d32be730e9bc8/1TNC911112D0208%20(R%C3%94V)%20M10x%20User%20Manual.pdf)

кто делает на самом деле: ABB. Изделие серийное и каталожное, 1TNA911124R0904 — собственный заказной номер ABB. Как и остальные строки набора, закупается у изготовителя прибора и в его канале, а не через поставщика основного оборудования.

его номер: 1TNA911124R0904 — номер КЛАССИЧЕСКОГО поколения серии. Что удалось расшифровать по документам изготовителя: группа 1TNA911xx прямо названа в руководстве ABB классической («classic products (1TNA911xx)») в противопоставление новой группе 1TNA920xxx. Суффикс R09xx внутри группы 1TNA911124 различает ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДИАПАЗОНУ ИЗМЕРЯЕМОГО ТОКА — это следует из перечня отличий нового поколения в том же руководстве, дословно: «One single type of integrated CT ranging from 0.24~63A replaces all 6 types of CTs in previous products», то есть в классическом поколении было шесть типов трансформаторов тока и, соответственно, шесть исполнений. Косвенно это подтверждается заголовком карточки независимого продавца на соседний суффикс — «ABB M102-M-1TNA911124R0901 Motor Control and Protection 0.5A-1.0A», где диапазон 0,5-1,0 А стоит прямо в названии; открыть саму карточку сегодня не удалось, поэтому привожу как наблюдение по заголовку, а не как документ. ЧЕГО РАСШИФРОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ: какому именно диапазону тока соответствует ИМЕННО суффикс R0904 — ни в одном документе ABB, который мне отдался, этого нет. А для блока защиты двигателя диапазон тока — не подробность, а главный параметр подбора: ошибка в нём означает неработающую защиту. ПРЕЕМНИК — см. lifecycle.

жизненный цикл: СНЯТ С ЗАКАЗА, ПОКОЛЕНИЕ ЗАМЕНЕНО. Доказано отрицательным измерением с положительным контролем по действующему каталогу заказа изготовителя. Я взял текущий «M10x ordering guide» ABB (документ 1TNC911701M0206, 20 страниц, ответ 200) и посчитал: номер «1TNA911124» встречается в нём РОВНО НОЛЬ РАЗ, при этом «M102-M» встречается 18 раз. То есть каталог прочитан, изделие M102-M в нём есть, а нашего исполнения нет — классический номер больше не заказывается. ПРЕЕМНИКИ НАЗВАНЫ ТАМ ЖЕ, дословными строками действующего каталога: «M102-M 0.24 - 63A 24VDC — 1TNA920611R0002», «M102-M 0.24 - 63A 110VAC — 1TNA920622R0002», «M102-M 0.24 - 63A 240VAC — 1TNA920633R0002». Выбор между ними определяется напряжением цепей дискретных входов, о чём каталог говорит прямо: «M102 is chosen dependent on: Bus type; the voltage of digital inputs 24VDC, 110VAC or 230VAC». Существенное облегчение при переходе: новое поколение сняло проблему подбора по току — один встроенный трансформатор 0,24-63 А заменил все шесть прежних, то есть преемник перекрывает любой диапазон, который мог стоять за суффиксом R0904. Панель оператора при этом тоже своя: MD21 — 1TNA920500R0002, MD31 — 1TNA920500R0001.

у кого найдено: ПРОВЕРЕНО И ЦЕНЫ НЕТ: действующий каталог заказа ABB (ответ 200, 20 страниц) — технический документ без цен, и нашего номера в нём нет вовсе; руководство M10x (ответ 200, 112 страниц) — цен нет; поиск по точному «1TNA911124R0904» цены не дал ни у одного продавца — выдача подставляет соседние суффиксы. НЕ УВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ: <https://4dcontrols.com/shop/abb-m102-m-1TNA911124R0901-motor-control-and-protection-0-5a-1-0a/> — страница вернулась пустой; карточки на R0903 и на eВау не открывались. ЧУЖИЕ ЦЕНЫ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕННО НЕ ВЗЯТЫ: 540,00 USD — это цена ПРЕЕМНИКА 1TNA920611R0002 с витрины topbrandsplc.com (наша запись от 09.2026), другой номер и вдобавок витрина из группы одного оператора; 1 986,64 USD — цена того же преемника у WiAutomation, положенная в основание вилки при составлении заявки, тоже другой номер. НАША ПРЕЖНЯЯ ЗАПИСЬ ПО СТРОКЕ: ссылка-основание вела не на карточку товара, а на корневую страницу магазина, отдающую 403 — проверить по ней было невозможно в принципе.

природа цены: Цена не найдена. Найденные цены относятся к ДРУГИМ номерам — соседним суффиксам классического поколения и к преемнику — и в расчёт по этой строке не идут.

остаток: 0. Остаток по суффиксу R0904 не заявлен ни одним каналом — ни числом, ни отметкой. Остатки, которые встречаются в выдаче, относятся к соседним исполнениям (R0901, R0903) и к преемнику.

срок: Не объявлен. По снятому исполнению срок назначить не у кого; по преемнику срок определяется каналом ABB и в открытых источниках не публикуется.

на наш объём: Ступеней цены от количества по строке нет: цены нет ни одной. Существенно другое, и это весит больше любой скидки. В ТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ ЕСТЬ ВТОРАЯ СТРОКА НА ЭТО ЖЕ ИЗДЕЛИЕ ДРУГОГО ПОКОЛЕНИЯ: «Контроллер ABB M102-M 1TNA920611R0002», тоже 5 шт (gt/data/ship_lukoil.json). То есть заказчик просит 5 блоков M102-M классического поколения и 5 блоков M102-M нового поколения — а новое поколение и есть назначенный преемник классического, что доказано действующим каталогом ABB. Это может быть осознанным решением (доукомплектование старых ячеек плюс запас нового образца), а может быть задвоением одной потребности при составлении заявки. Вопрос стоит денег: десять блоков против пяти. Разрешается он одним вопросом заказчику, а не закупкой.

что закладывать: Первым действием — снять с заказчика диапазон тока и напряжение цепей дискретных входов установленных блоков (по шильдику в ячейке MNS) и одновременно выяснить, действительно ли нужны обе строки заявки или это одна потребность, записанная дважды. Вторым — запрашивать ПРЕЕМНИК 1TNA920611R0002 (или исполнение по напряжению входов 110 В или 240 В) в канале ABB: у преемника единый встроенный трансформатор 0,24-63 А, поэтому подбор по току отпадает и риск ошибки снимается. Классический R0904 искать в вторичном рынке имеет смысл только если замена целиком невозможна по условиям ячейки — и тогда искать надо по шильдику, а не по суффиксу.

канал закупки: ИЗГОТОВИТЕЛЬ: по нашему номеру канал закрыт — исполнение снято с заказа, в действующем каталоге его нет. У ABB покупается преемник (1TNA920611R0002 или его исполнение по напряжению входов), и это правильный путь, если заказчик готов к замене. АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: по снятому номеру недоступен по той же причине; по преемнику — обычный канал ABB через поставщиков комплектных устройств MNS. НЕЗАВИСИМЫЙ СКЛАД: по нашему суффиксу R0904 не найден ни один — витрины держат СОСЕДНИЕ суффиксы того же номера (R0901, R0903) и родственный 1TNA911604R5905, но не наш. СТОК-ТРЕЙДЕР: то же самое. ВИТРИН ОДНОЙ ГРУППЫ — ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, относящееся к преемнику: единственная цена по преемнику 1TNA920611R0002 в нашем наборе (540,00 USD) снята с витрины topbrandsplc.com, а эта витрина по нашему же файлу групп (gt/data/ship_seller_groups.json) входит в группу перепродавца из Сямыня, работающего под несколькими вывесками

(camvect.com, cambia.cn, newgenplc.com, plcscspro.com, topbrandsplc.com) с общими почтовыми доменами. То есть и по преемнику единственная цена — от одного оператора под одной из пяти вывесок, а не от рынка.

контакты: ABB — через канал комплексных низковольтных устройств MNS и авторизованных поставщиков ABB; действующий каталог заказа: <https://library.e.abb.com/public/e5bad2ca8bb34000b9a59bf2e26f8245/1TNC911701M0206+ABB+M10x+Ordering+Guide.pdf>. Руководство по изделию: [https://library.e.abb.com/public/f2cf3de270864b50936d32be730e9bc8/1TNC911112D0208%20\(RC%20M10x%20User%20Manual.pdf](https://library.e.abb.com/public/f2cf3de270864b50936d32be730e9bc8/1TNC911112D0208%20(RC%20M10x%20User%20Manual.pdf). Витрины с соседними исполнениями (нашего суффикса у них нет): <https://4dcontrols.com/shop/abb-m102-m-1nta911124r0901-motor-control-and-protection-0-5a-1-0a/> и <https://www.volt-werk.com/products/abb-m102-m-kit-1tna911124r0903-motor-control-unit>.

что мешает закрыть строку: Мешают три вещи. Первая: исполнение снято с заказа, канал изготовителя по нему закрыт — доказано отсутствием номера в действующем каталоге ABB. Вторая: чему соответствует суффикс R0904 по диапазону тока, открытые документы не говорят, а для блока защиты двигателя это главный параметр подбора. Третья: в заявке та же позиция присутствует вторым номером нового поколения, и пока заказчик не подтвердит, что нужны обе, объём закупки неизвестен. Ни одна из трёх не снимается поиском.

чем подтверждено: Самое ценное по строке — не цена, а два вывода о составе заявки. Первый: исполнение снято с заказа, и у него есть названный изготовителем преемник, у которого вдобавок снят вопрос подбора по току (один трансформатор 0,24–63 А вместо шести типов). Второй: преемник УЖЕ СТОИТ В ЭТОЙ ЖЕ ЗАЯВКЕ отдельной строкой на те же 5 шт, и пока заказчик не подтвердит обе потребности, закупать нельзя ни одну из них. Эти два вывода вместе меняют строку из «найти снятый блок» в «подтвердить состав заказа», и это гораздо более дешёвый ход.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

3929935 · Cummins · 7 шт · экспозиция 7 700 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Двигатель - Датчик массового расхода газа

что это: Датчик массового расхода Cummins для двигателей платформ CM и QSK. Измеряет массовый расход топлива и выдаёт сигнал в систему управления двигателем. Дословно с карточки продавца: «Genuine Cummins® Mass Fuel Flow Sensor For CM, QSK», применимость «QSK60 CM500, QSK60 CM850» (<https://firsttruckparts.com/products/3929935-genuine-cummins%C2%AE-mass-fuel-flow-sensor>). Расхождение с заявкой: в заявке изделие названо «Датчик массового расхода ГАЗА», а продавец называет его датчиком массового расхода ТОПЛИВА. Для газового двигателя это одно и то же измерение, но формулировки каталога и заявки не совпадают, и это стоит подтвердить у заказчика.

кто делает на самом деле: Cummins Inc.

его номер: 3929935

жизненный цикл: Номер действующий, продаётся как оригинал с гарантией 365 дней и без возвратного сбора за старое изделие. Указаний о снятии с производства или о номере-преемнике не обнаружено. Неоригинальных исполнений по этому датчику у проверенных продавцов нет — снабжение только оригиналом Cummins.

минимум: 1079.0

максимум: 1079.0

у кого найдено: <https://firsttruckparts.com/products/3929935-genuine-cummins%C2%AE-mass-fuel-flow-sensor>

природа цены: открытая розничная цена независимого склада за штуку, изделие оригинальное

остаток: одна штука. Дословно со страницы: «Hurry! only 1 left in stock!». Потребность по строке — семь штук, то есть подтверждённый остаток покрывает одну седьмую потребности.

срок: дословно со страницы: «Usually ready in 24 hours» для самовывоза; отгрузка в тот же рабочий день при заказе до 19:00 по восточному времени США. Бесплатная доставка при заказе от 100 USD.

на наш объём: Потребность по строке — семь штук, подтверждённый остаток — одна. Умножать 1 079,00 USD на семь НЕЛЬЗЯ: цена действует ровно на тот остаток, который продавец подтвердил, то есть на одну штуку. Ступеней от количества на странице нет, и при остатке в одну штуку вопрос о ступени не возникает вовсе. Для покрытия семи штук нужен другой канал — запрос авторизованному дилеру Cummins.

что закладывать: 3929935 у авторизованного дилера Cummins на весь объём семь штук; найденная розничная карточка годится для сверки уровня цены, но не для закупки партии.

канал закупки: Независимый склад с оригиналом Cummins — First Truck Parts (США). Изготовитель и авторизованные дилеры цены по этому номеру в открытом доступе не показывают. Витрин одной группы среди проверенных не выявлено.

контакты: First Truck Parts — <https://firsttruckparts.com/products/3929935-genuine-cummins%C2%AE-mass-fuel-flow-sensor>

что мешает закрыть строку: Подтверждённое наличие покрывает одну штуку из семи — канал на полный объём не найден. Расхождение в наименовании (расход газа против расхода топлива) не снято. Отдельно: в исходной заявке рядом идёт похожий номер 3929955, отличающийся одной цифрой; по нашим данным (gt/data/rfq_prices.json) он ранее был подтверждён ссылкой на карточку ЭТОГО номера, то есть подменой — при разборе смежных строк на это надо смотреть отдельно.

чем подтверждено: Единственная строка заявки, где цена подтверждается повторно и без оговорок: тот же продавец, та же цена 1 079,00 USD, что и при прошлой проверке. Устойчивость цены — довод в пользу вилки. Слабое место строки не в цене, а в количестве: остаток одна штука против потребности в семь.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

6011815714 · Drilltech Manufacturing Co., Ltd,Cangzhou · 4 шт · экспозиция 7 600 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Уплотнение 4 1/2 - 7 5/8, 6011815714

что это: Уплотнитель плашки переменного диаметра (VBR) на диапазон труб 4 1/2" – 7 5/8" для того же сдвоенного плашечного превентора 18 3/4" на 5000 psi. Это не простое уплотнение, а формованный пакер с металлическими вставками, который позволяет одной плашке держать трубы разных диаметров без перестановки. Что такой диапазон — стандартный ряд, а не описка заявки, подтверждено таблицей диапазонов плашек переменного диаметра Shaffer (NOV), где дословно стоит строка «4-1/2" | To | 7-5/8"» (https://vbri.com/wp-content/uploads/VBRI_NOV_VariableBoreRams.pdf). Для сравнения, у Cameron на 18 3/4" стандартный ряд другой: «18-3/4" 10,000 VBR-II | 7-5/8" to 3-1/2"» — то есть наш диапазон ближе к исполнению Shaffer, чем к Cameron. Посадочные размеры под конкретную плашку неизвестны.

кто делает на самом деле: Drilltech Manufacturing Co., Ltd. (Цанчжоу, Хэбэй, КНР) — изготовитель машины, названный в самой заявке ЛУКОЙЛа (графа изготовителя листа «НВН»). Предприятие существует и делает ровно этот класс изделий, дословно с его сайта: «R&D, design manufacturing of blowout preventers (BOP), diverters, electromagnetism eddy current brakes and hydraulic disc brakes and Silicon control rectify system(SCR) for offshore and onshore drilling operations», адрес «Xinhua industrial zone, Juguan county, Xinhua District, Cangzhou City, Hebei Province, CHINA» (<http://www.drilltech.cn/>). В карточке поставщика: основано в 2007 году, заявлены API и ISO9001, признание «API, ISO, ABS (American Bureau of Shipping), RMRS (Russian Register of Shipping)» (<https://drilltech.suppliergo.com/>). ВАЖНО: изготовитель установлен по документу заказчика и подтверждён как действующее предприятие, но принадлежность самого номерного ряда 60118154xx этому заводу открытым источником НЕ подтверждена — см. [real_гп](#).

его номер: НЕ УСТАНОВЛЕН. Номер взят из заявки; в открытых каталогах он не встречается ни у кого. Что установлено отрицательно и с доказательством: это НЕ номенклатура Cameron — в официальном перечне частей Cameron номера имеют вид «615066-01-00-01», «2232782-01», «644927-02», «644232-03-00-01» (перечень частей превенторов Cameron, https://cdn.energydais.com/media/files/company/products/CAMERON_BOP_PARTS.pdf), то есть шести-семизначные с суффиксами, а не десятизначные сплошные. Собственных номеров Drilltech не публикует нигде: ни на своём сайте, ни в карточке поставщика — там только наименования, размеры и

давления. Рабочая версия, которую надо подтвердить у заказчика: 60118154xx — внутренний номер завода-изготовителя превентора из ведомости запасных частей, приложенной к машине.

жизненный цикл: Расходник, но дорогой и длинного срока изготовления: пакер переменного диаметра формируется в оснастке под конкретную плашку. Изготовитель машины действует; класс изделия выпускается и независимыми предприятиями, в том числе специализированным американским изготовителем плашек переменного диаметра.

природа цены: цены на деталь нет; открыта только витринная вилка класса

срок: По детали — не назван. По классу витрина обещает «Standard production takes 25 days; 2-3 days if stock is available», производственная мощность заявлена как «500 Pair/Pairs Per Month».

на наш объём: Ступеней цены от количества не опубликовано; продажа парами, «Minimum Order Quantity: 1 pair». По классу изделия ступень от двух пар не ожидается: стоимость определяется оснасткой под размер, а не тиражом.

что закладывать: Получить от заказчика чертёж плашки и паспорт превентора, затем запрашивать тремя параллельными письмами: Drilltech (по номеру), Variable Bore Rams Inc. (по диапазону 4 1/2" – 7 5/8" и типу корпуса) и один-два китайских формовщика. Диапазон совпадает со стандартным рядом Shaffer — значит, разумно прямо спросить исполнителей о взаимозаменяемости с плашкой Shaffer соответствующего типоразмера.

канал закупки: Изготовитель превентора — Drilltech (Цанчжоу). Независимые: Variable Bore Rams, Inc. (Бруссард, Луизиана) — специализированный изготовитель плашек переменного диаметра и издатель таблиц соответствия по Cameron и Shaffer; Meyer Fabritech (Хьюстон) — пакеры и верхние уплотнения плашек до 26-3/4" и до 15 000 psi; Sichuan Xinwei Rubber (KHP) — витрина «Drilling VBR Packers Variable RAM Assembly Bop Rubber Seals», материалы «NR NBR HNBR», температура «-45°C~180°C». Авторизованных дистрибьюторов у класса нет.

контакты: С открытых страниц: «Variable Bore Rams, Inc.», «1086 Aillet Rd», «Broussard, LA 70518», «Phone: +1.337.256.5334», «Fax: +1.337.256.8724»; «Meyer Fabritech», «10620 Needham Street, Houston, Texas 77013», «281-452-2602»; Drilltech — «+86 15532811817», «info@drilltech.cn». У Sichuan Xinwei на карточке контактов не показано.

что мешает закрыть строку: Нет чертежа плашки и типа корпуса превентора. Пакер переменного диаметра без этого не считается: цена определяется размером и оснасткой, а взаимозаменяемость — типом плашечного блока.

чем подтверждено: Опознание класса — главное, что даёт эта строка: диапазон «4 1/2 – 7 5/8» переводит её из разряда уплотнений в разряд плашечной оснастки, с другим порядком цены и другим кругом исполнителей. Само опознание подтверждено опубликованной таблицей диапазонов, а не рассуждением.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ:

MW21224A · Siemens · 28 шт · экспозиция 7 560 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО Сименс SGT-400 MW21224A

что это: ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО — металлическое разрезное уплотнительное кольцо камерного блока. Первоисточник дословно: «40 MW21224A PISTON RING 12 pcs» (http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html). Лист-первоисточник заявки (Hangzhou Gas Turbine Parts, http://www.gas-turbine-parts.com/News/Product_FAQ/151.html) независимым каталогом не считается: 431 его строка из 436 стоит в заявке, ссылка на него круговая. Независимо: перечень Shenzhen Blaze «31 | MW21224A | ESP000718 | PISTON RING | 24 | EA» (<https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/>). Место в машине определяется положением в обоих перечнях: номер стоит внутри камерного блока — «38 MW21215M COMBUSTION CHAMBER», «39 MW21221 DISC SPRING», «40 MW21224A PISTON RING», «41 RW21223/1 BI-HEXAGON HEAD BOLT», «42 MW22316B/01 MAIN BURNER ASSY - DUAL DLE - GOLD SEALS»; в перечне Blaze соседями идут «29 MW21218A ESP000717 PEG PLATE» и «30 MW21221 ESP000708 DISC SPRING». Документ изготовителя о системе, в которой стоит деталь, дословно: «The Combustion System comprises six tubular combustion chambers symmetrically positioned on the forward face of the Center Casing and Bearing Housing Assembly. The system is of axial reverse flow design...» (Siemens, SGT-400 Operator's Manual, <https://www.manualslib.com/manual/1606519/Siemens-Sgt-400.html>, с. 6). Счёт сходится с числом камер: 12 шт на две машины — по одному кольцу на каждую из шести камер, столько же, сколько самих камер сгорания MW21215M (12 шт) и тарельчатых пружин MW21221 (12 шт). ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ НАШЕЙ БАЗЕ: в gt/data/rfq_prices.json деталь описана как «уплотнение подшипникового узла/вала», то есть отнесена к опорам ротора; ни один перечень не ставит её рядом с подшипниками, а окружение и количество указывают на камеру сгорания. Разрешить противоречие может только каталог запасных частей машины или фотография места установки.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Префикс MW — чертёжная серия завода в Линкольне: деталь изготавливается по чертежу Siemens, физического изготовителя открытые источники не называют. В нашей базе изготовитель не назван вовсе (поле пустое), и это состояние перепроверка подтверждает. Догадки по классу (изготовители поршневых и лабиринтных колец) в поле изготовителя не ставятся.

его номер: не установлен; известен только кросс-код Siemens ESP000718

жизненный цикл: Действующий расходник действующей машины: номер стоит в текущем перечне запасных частей и в перечне потребности эксплуатирующих организаций; о снятии не заявлено.

у кого найдено: Проверено и цены нет: <https://turbineblade.net/sgt-400-spare-parts-list/> — номер есть, ни одного валютного знака, вместо прайса требование чертежа или образца; <https://www.gowringscontinental.nl/> — «No products were found matching your selection»; <https://hardtoget.parts/stock-list/> — номера нет; <https://asiandragonintl.com/inventory.aspx?ldent=180846&Action=Invent> — наших номеров нет, цена закрыта: «Dragon's Price: CONTACT US». Поиск по номеру в открытом вебе товарных карточек не отдаёт. НЕ УВИДЕЛ: eBay — 403.

природа цены: цены нет ни на одной открытой странице

остаток: 0. Остатка числом не заявил никто.

срок: не объявлен; по каналу изготовления по образцу срок назначается после получения образца

на наш объём: Наш объём 28 шт — сумма двух строк заявки об одной позиции (12 + 16; gt/data/ship_demand_collisions.json), при том что первоисточник даёт 12 шт («qty_en: 12» против «qty_request: 28.0», сильная мера `qty_match_total = false`). Опорное число — 12: шесть камер на машину, две машины. Разница в 16 шт требует объяснения заказчика. Ступени цены от количества не подтверждены ничем: ни цены, ни минимальной партии, ни скидки за объём ни один канал по этому номеру не публикует.

что закладывать: Сначала снять противоречие о месте установки (камера сгорания против подшипникового узла) — от этого зависит и материал, и требования приёмки. Затем запрос оригинала у Siemens Energy как верхней границы и параллельно проработку изготовления по образцу с обязательным протоколом по материалу, твёрдости и упругости. Количество привести к 12 шт по первоисточнику до выхода на поставщиков.

канал закупки: Изготовитель машины: Siemens Energy — оригинал по запросу. Авторизованный дистрибьютор: не найден. Независимый склад: Gowrings Continental — номера нет. Сток-трейдер: не найден ни один. Изготовление по образцу: Shenzhen Blaze прямо предлагает такой путь по этому классу деталей и требует чертёж или образец — для металлического разрезного кольца это реалистично, но требует контроля материала, твёрдости и упругости, то есть приёмки по протоколу, а не по слову.

контакты: Siemens Energy (оригинал): support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505. Shenzhen Blaze Turbine (KHP, изготовление по чертежу или образцу): peter@turbineblade.net, +86 135 4409 5201.

что мешает закрыть строку: Не определено место установки и нет геометрии. Что нужно (формулировка для письма заказчику): 1) в каком узле стоит кольцо MW21224A по каталогу запасных частей машины — камера сгорания или опора ротора; 2) наружный и внутренний диаметр, высота (толщина) кольца и ширина замка по обмеру снятого кольца; 3) материал и твёрдость по документации; 4) рабочая температура в месте установки; 5) фотография снятого кольца с линейкой и фотография посадочной канавки; 6) чертёж MW21224A, если он есть в комплекте документации машины.

чем подтверждено: Главное по строке: обнаружено расхождение между нашим описанием детали (уплотнение подшипникового узла) и её положением в двух независимых перечнях плюс счёт по числу камер сгорания. Это влияет не на цену, а на требования приёмки и на то, кому адресовать запрос. Изготовитель не вскрыт. Независимый склад Gowrings Continental BV (Нидерланды, около 396 позиций Siemens с номерами 64/...

новые и бывшие в эксплуатации) проверен поиском по номеру: «No products were found matching your selection»; положительный контроль — карточка «64/60082032/1 AUTO DRAIN VALVE» на том же поиске существует, то есть склад действительно ведёт номера 64/... и поиск работает.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**

80-30550-900 · Solar · 11 шт · экспозиция 7 425 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

ПРОКЛАДКА,42.25 ВНУТР. ДИАМЕТР, 53 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0.125 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 80-30550-900

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «80-30550-900 Gasket. Rnd. 42.25 Id. 53 Od 10pcs 1.400.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1624.44

максимум: 1624.44

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «80-30550-900 Gasket. Rnd. 42.25 Id. 53 Od 10pcs 1.400.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 11 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 624.44 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «80-30550-900 Gasket. Rnd. 42.25 Id. 53 Od 10pcs 1.400.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

385919 · Jenbacher/INNIO · 21 шт · экспозиция 7 350 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Преобразователь давления артикул 385919

что это: Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка, карточка нет.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 565.79

максимум: 565.79

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW44538 заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 385919» цена без налога 487.62 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 21 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 565.79 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 385919» номер витрины SW44538 цена 487.62 EUR без налога. Немецкое наименование «Messumformer» читается по-русски как «измерительный преобразователь». «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка карточка нет. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

487181 · Jenbacher/INNIO · 28 шт · экспозиция 7 280 USD · вилка занижена

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Катушка зажигания, артикул 487181

что это: Катушка зажигания газового двигателя Jenbacher. Прочитанные страницы: parts-systems.de — «Zündspule Jenbacher / 487181», описание «Zündspule Jenbacher 487181 Original», фильтр изготовителя «Jenbacher», поиск дословно «Zu "487181" wurde 1 Produkt gefunden»; iggnita.com (Стамбул) — «Ignition Coil – Jenbacher Reference Code: 487181 – Engines Used: Jenbacher 4 Series», «Original/OEM/Alternative: Original»; echoiceparts.com — «Ignition Coil, Jenbacher 487181». ПРОТИВОРЕЧИЕ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ, не разрешено: одна карточка пишет только «Jenbacher 4 Series», а заголовок листинга (страница не открыта, 403) — «for Engine Type 2, 3, 4, 6 & 9». Электрические характеристики — напряжение, энергия, сопротивление первички, разъём — не публикует НИ ОДНА карточка.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. На всех открытых страницах стоит только Jenbacher или INNIO: изготовитель на витрине — «Jenbacher», марка запчасти — «Jenbacher». Субпоставщика не называет никто. ПРОВЕРЕНО И ПУСТО: shop.gen-c.co.uk — дословно «Search: 0 results found for "487181"», и это ДИЛЕР MOTORTECH, то есть отсутствие кросса на Motortech измерено, а не предположено; shop.emission-partner.de — результата нет; weyeahmotor.com — 404; rsmotorps.com — только эхо запроса; поиск по каталогу самой витрины — один товар и только под маркой Jenbacher. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403, тело «just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue»; peri-parts.com — HTTP 403 и для curl с браузерным агентом, и для релея, и через текстовый прокси; ebay.com — HTTP 403. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «Champion Aerospace / Unison (тип.)», основание «П4: сегмент зажигания» — ни одно из двух имён не встречается нигде. Motortech действительно делает совместимые с Jenbacher катушки, но ни одна страница не ставит номер Motortech против 487181.

его номер: 487181, в обиходе также 487-181 и 487 181. Преемник не объявлен ни на одной странице.

жизненный цикл: Действующая. Дословно: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage», кнопка заказа активна; у американского перепродавца «In Stock».

минимум: 362.46

максимум: 362.46

у кого найдено: parts-systems.de, карточка SW45964, прочитана 18.09.2026: дословно «312,38 €» с пометкой на той же строке «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» — без НДС и без доставки, за одну штуку. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 362,46 USD за штуку. ВТОРОЙ ЦЕНЫ НЕ УВИДЕЛ НИ ОДНОЙ: echoiceparts.com карточку отдаёт и пишет «In Stock», но цена скрыта — «Sign In for your price»; iggnita — «Please sign up for special prices». НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403; peri-parts.com — HTTP 403 тремя инструментами; ebay.com — HTTP 403. Цифры 251,86 / 294,65 / 244,54 EUR и 181,36 / 220 USD ходят ТОЛЬКО в поисковых сниппетах и в вердикт не идут. ВАЖНО ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ: echoiceparts и peri-parts, судя по нашей же записи, один оператор (общий телефон +1 617 939-0160 и адрес 153 Main Street, Suite 2A, Medford); со стороны echoiceparts это подтверждено на открытой странице, со стороны peri-parts — нет, сайт 403. Двумя свидетелями их считать нельзя.

природа цены: одна открытая цена оригинала; у двух других витрин цена за логином

остаток: Числом не заявлен нигде: «Sofort verfügbar» без количества, «In Stock» без количества. 28 шт не подтверждены ни одной цифрой.

срок: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» — дословно.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 28 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Цена оригинала 362,46 USD за штуку выше потолка вилки (300 USD) на 21 % и выше пола на 65 %. На 28 шт это 10 149 USD против 6 160–8 400 USD по вилке. Действие: запросить второго продавца (закрытые сейчас каналы) и разрешить противоречие по применяемости прежде количества.

канал закупки: Специализированный европейский канал оригинала (Германия, Австрия, Турция) плюс американский перепродавец. Цена открыта ровно у одного, у остальных за логином.

контакты: parts-systems.de — сервисная линия 08633 4819920 (напечатана на карточке, почты на странице нет). iggnita.com — info@iggnita.com, +90 216 2322828. Energy Choice Inc.: +1 617 939-0160, 153 Main Street, Suite 2A, Medford — снято из разметки открытой страницы.

что мешает закрыть строку: Вердикт держится на ОДНОЙ открытой цене, и это его слабое место: неподтверждённая цифра из сниппета (251,86 EUR нетто, около 292 USD) легла бы ВНУТРЬ вилки, и тогда вердикт стал бы «верна». То есть строку решает вторая цена, а её сегодня не отдаёт ни один из двух каналов. Второе: применяемость противоречива (только Type 4 против Type 2/3/4/6/9), а от неё зависит, та ли это катушка и те ли 28 штук.

чем подтверждено: Катушка зажигания, артикул 487181. Три открытые страницы на опознание, одна на цену без НДС, дилер Motortech проверен и кросса не даёт (измеренный отказ), три канала закрыты 403; вскрыт признак одного оператора у двух американских витрин.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: записаны одним свидетелем; отмечено, что улика односторонняя, поэтому в справочник групп витрина пока не заводится

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: прямо сказано, что вердикт переворачивается второй ценой, и это вынесено в blocker первым пунктом

KOP160j7MWVPN22 · Solar · 58 шт · экспозиция 7 250 USD · вилка нечем проверить

выдержал 2 из 2 опровержений

Реле времени Солар Taurus 60S KOP160j7MWVPN22

что это: Реле времени — электронный универсальный таймер серии KOP. Дословно с прочитанной каталожной страницы по родственному исполнению KOP160j7MWVPN00 (артикул изготовителя 9600040): «Elektronisches Zeitrelais KOPJ 24...48 VDC und 24...240 VAC 10 Zeitbereiche 0.05s bis 60 Stunde», происхождение «Origine : RO». Дословно из заголовков листингов по НАШЕМУ номеру: «SAIA KOP160j7MWVPN22 TIMER RELAY 24-240 VAC 24-48 VDC» и «SAIA Universal Timer Module KOP160j7MWVPN22». Итого: питание 24...48 В пост. и 24...240 В перем. тока, десять диапазонов уставки от 0,05 с до 60 ч. Тип и число контактов, ток и монтаж по нашему суффиксу ...22 на открытых страницах не найдены.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ с понижением веса улики: Saia-Burgess (бренды SAIA и Burgess, подразделение Johnson Electric). Прочитанная каталожная страница famaga.com называет изготовителя «SAIA-BURGESS / SAIA / BURGESS» против KOP160j7MWVPN00 — то есть против РОДСТВЕННОГО суффикса, а не нашего; relayspec.com подтверждает, что SAIA и Burgess — бренды Johnson Electric. По нашему суффиксу ...22 изготовитель стоит в заголовках двух листингов eBay, но НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403 «Pardon Our Interruption» (и m.ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de тем же). НЕ УВИДЕЛ: radwell.com — HTTP 403, в выдаче его заголовок «JOHNSON ELECTRIC SAIA BURGESS / KOP160j7MWVPN00». ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ДОГАДКА ПО КЛАССУ: «KOP» — собственный префикс серии Saia-Burgess, то есть номер написан в номенклатуре самого изготовителя, а не выведен из признака «это таймер». Отличие от случая 231400, где изготовитель соседей был гипотезой: там соседние номера принадлежали номенклатуре Jenbacher, а изготовитель предполагался чужой; здесь номенклатура и изготовитель одни и те же. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика» — изготовитель швейцарский, ни один из трёх. Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — машина.

его номер: KOP160j7MWVPN22 — собственное обозначение изготовителя; родственное исполнение KOP160j7MWVPN00 идёт под артикулом 9600040. Преемника по ...VPN22 не нашлось.

жизненный цикл: Похоже, СНЯТА, но прямой страницы изготовителя нет. Улики: серия KOP числится снятой у Radwell (несколько исполнений, страницы 403); Saia-Burgess куплена Johnson Electric в 2005, контрольное подразделение отчуждено в 2012, промышленных таймеров KOP в текущих каталогах ни SBC, ни Johnson Electric не найдено. По самому номеру ни одного действующего каталога изготовителя или авторизованного дистрибьютора — только листинги вторичного рынка и генерируемые витрины.

у кого найдено: Ни одной дословной цифры с открытой страницы ровно по этому номеру. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com, m.ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de — HTTP 403 «Pardon Our Interruption»; radwell.com — HTTP 403. Открыто и без цены: famaga.com — «On request», «Request delivery time». Группна Enapart (onrion, usaron, ontrium) цену не публикует. Пересчитывать нечего. ОТДЕЛЬНО СНИМАЮ ЛОЖНЫЙ СЛЕД: в нашей базе свидетелем по этой строке стоял Codale — витрина группы Sonepar, и вела она не на KOP160j7MWVPN22, а на кросс-аналог Allen-Bradley 700-FSM3UU23, да ещё под экраном авторизации. Свидетелем это не было ни дня.

природа цены: цены нет ни одной: все витрины с ценой под ботозащитой

остаток: Числа остатка нет ни на одной открытой странице. «On request» остатком не является. Покрытие наших 58 шт не подтверждено ничем.

срок: Нет. «Request delivery time» — это не срок.

на наш объём: Две строки сырой заявки: 28 шт по Taurus 60S и 30 шт по Taurus 70, вместе 58 — сходится со сводкой. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действие, которое может закрыть сразу ДВЕ строки заявки: проверить гипотезу, что реле времени Allen-Bradley 700-FSM3UU23 (строка 700-FSM3UU23-EX этой же заявки) — то же изделие под другой вывеской. Совпадает вся электрика (0,05 с...60 ч, 24–48 В пост., 24–240 В перем., один перекидной, 22,5 мм на DIN) и страна изготовления: Rockwell на своей карточке пишет Romania, каталог по KOP160 — «Origine : RO». Если гипотеза подтвердится, 58 и 27 штук закупаются одной позицией с живым преемником 700-FSM6UU23-EX. Утверждать нельзя: страницы, где кто-то из двух это признаёт, не нашлось.

канал закупки: Только вторичный рынок. Единственные, кто отдаёт карточку с ценой, — листинги eBay (403). Из выдачи: onrion.com, usaron.com, ontrium.com — это группа Enapart из gt/data/ship_seller_groups.json, каталог генерируемый, цены не публикуются вовсе; шесть её доменов дали бы шесть мнимых свидетелей. famaga.com прямо пишет «Our company is a reseller», цена «On request».

контакты: famaga.com — витрина реселлера, цена по запросу. Остальные каналы либо под ботозащитой, либо из группы Enapart. Годного адреса для запроса цены по этому номеру назвать не могу.

что мешает закрыть строку: Чего не хватает: любой читаемой цены ровно по суффиксу ...22 — все листинги под ботозащитой. И расшифровки суффикса: чем ...VPN22 отличается от ...VPN00, у которого в выдаче цен заметно больше. По напряжениям и диапазону они совпадают, значит разница в контактах, монтаже или упаковке — без этого переносить цены исполнения ...00 на нашу строку нельзя.

чем подтверждено: Реле времени Солар Taurus 60S, KOP160j7MWVPN22. Каталогная страница на изготовителя серии (по родственному суффиксу), два заголовка листингов по нашему суффиксу, шесть каналов без цены, четыре домена под ботозащитой; снят ложный свидетель из нашей же базы.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: различие названо прямо: там номер был в номенклатуре Jenbacher при чужом предполагаемом изготовителе, здесь номер в номенклатуре самого Saia-Burgess; вес улики понижен в тексте, а не скрыт

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: в вердикт не поставлена; гипотеза о тождестве двух позиций вынесена в рекомендацию как проверка, а не как основание

190015-12 · Solar · 10 шт · экспозиция 6 900 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, СОЛЕНОИДНЫЙ, 3-ХОДОВОЙ, 1000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190015-12

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190015-12 Valve. Solenoid. 3-way. 1000 Psi 2pcs 3.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 4177.12

максимум: 4177.12

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «190015-12 Valve. Solenoid. 3-way. 1000 Psi 2pcs 3.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 2 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 10 шт, у продавца по листу 2 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4 177.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190015-12 Valve. Solenoid. 3-way. 1000 Psi 2pcs 3.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1062000 · Solar · 190 шт · экспозиция 6 650 USD · вилка завышена

выдержал 2 из 2 опровержений

УПЛОТНЕНИЕ, ПРЕССОВАННОЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1062000

что это: Solar Turbines «Seal, Extrusion» — отрезок экструдированного эластомерного уплотнительного профиля (полый профиль с плоской монтажной полкой-плавником, по фото однотипных позиций семейства). Путь в каталоге изготовителя: Products > Gasket,O-Ring,Seal > Seals > Extrusion Seal. В парт-листе Taurus 70 / Taurus 70MD (List-1, поз. 96) идёт как SEAL,EXTRUSION, единица — pcs, 58 шт. Прошлый вердикт pn_not_found ОШИБОЧЕН: номер есть в живом каталоге изготовителя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Изделие по типу — рядовой экструдированный эластомерный профиль, сторонний эквивалент физически возможен, но доказательств изготовителя нет. Кросс делать экономически незачем: прайс OEM 0,90 USD/шт. ВАЖНО: наша запись «экструзионное уплотнение 303 SS» — ошибка данных, «303 SS» затянута из соседней строки парт-листа 967692C1 «SEAL,METALLIC,303 SS»; у изготовителя это другое семейство (Metallic Seal, 10,95 USD). Наша деталь — эластомер, не нержавейка.

жизненный цикл: АКТИВНА. В карточке изготовителя IsActive=true, IsArchived=false, IsDeleted=false; создана 2025-11-19, последнее изменение 2026-09-11; позиция присутствует в product-sitemap магазина Solar, сгенерированном 2026-09-17. Преемник не указан, признаков снятия нет.

минимум: 0.9

максимум: 0.9

авторизованный канал: 0,90 USD/шт — listPrice в прайс-буке Solar Turbines (currencyIsoCode USD). Контрактная (net) цена и наличие гостю не отдаются: unitPrice возвращается 0.00, нужен логин дилера. То есть 0,90 — это прайс до скидок, верхняя граница по заводской стороне.

у кого найдено: Solar Turbines (изготовитель), карточка товара <https://shop.solarturbines.com/ShopSolar/product/1062000/01tUm00000Dj1b5IAB> — цена получена из pricing-API этого же магазина:
<https://shop.solarturbines.com/ShopSolar/webruntime/api/services/data/v63.0/commerce/webstores/0ZEUM00000024QvOAl/pricing/products/01tUm00000Dj1b5IAB>
. Идентификация независимо подтверждена парт-листом Taurus 70 у Hangzhou Gas Turbine Parts: <http://www.gas-turbine-parts.com/?m=home&c=View&a=index&aid=488>

природа цены: заводская (прайс-лист изготовителя из его собственного интернет-магазина shop.solarturbines.com)

на наш объём: Ступеней от количества не раскрывают: listPrice неизменен 0,90 USD при запросе qty=1, 190 и 1000, purchaseQuantityRule = null (нет ни минимальной партии, ни кратности), QuantityUnitOfMeasure не заполнен. Полезный контекст — разброс внутри семейства «Extrusion Seal» (10 позиций): 1062000 — 0,90; 960239C1 — 1,43; 70-30256-1 — 3,40; 700673C1 — 8,36; 701492C1 и 701495C1 — по 13,97; 963889C1 — 86,02; 917306C1 — 102,50; 1531019-1 — 453,54; 1042023-2 — без цены. По фото разброс объясняется длиной и сечением отрезка: позиция за 453,54 — длинный тонкий профиль, наша за 0,90 — самая короткая и мелкая в семействе. На 190 шт узким местом будет не цена детали, а минимальная сумма заказа и доставка у посредника.

что закладывать: 0,90 USD/шт — заводской прайс (найден, подтверждён). На 190 шт это 171 USD против 14 250 USD экспозиции по середине нашей вилки. Для закупки через посредника закладывать порядка 2-5 USD/шт — ЭТО ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ (наценка и обработка мелкого заказа), в защиту такую цифру не нести; в заголовок идёт только 0,90 USD прайса изготовителя.

канал закупки: Два рабочих канала. (1) Изготовитель: интернет-магазин Solar Turbines shop.solarturbines.com, карточка позиции живая, прайс виден без логина, net-цена, наличие и срок — только под логином дилера, поэтому канал надо отрабатывать через партнёра с доступом. (2) Независимый трейдер, который печатает именно эту строку парт-листа Taurus 70: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd — лист под запрос ТКП, цен на странице нет. Деталь каталожная, заказывается по номеру, чертёж не нужен.

контакты: Hangzhou Gas Turbine Parts Co.Ltd (страница <http://www.gas-turbine-parts.com/?m=home&c=View&a=index&aid=488>): E-mail sales@gas-turbine-parts.com; Tel 86-571-89967020; Phone 15869109368; адрес No151, ZiDingXiang Road, Hangzhou City, Zhejiang, China 310021. Других почт и телефонов на просмотренных страницах не было — у Solar Turbines контактов на карточке товара нет.

что мешает закрыть строку: Старый блокер снят: профиль, сечение и длина НЕ нужны — позиция каталожная у изготовителя и заказывается по номеру 1062000. Осталось коммерческое: net-цена, наличие и срок у Solar закрыты логином дилера, поэтому заводской канал идёт только через партнёра с доступом, а прямая поставка конечному заказчику (Энергосети) через OEM нереалистична — фактически закупка пойдёт через посредника. Подбор HE-OEM аналога по-прежнему требует образца или чертежа (сечение и материал неизвестны), но при прайсе 0,90 USD/шт это лишено смысла.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация — двумя независимыми источниками: (а) карточка в каталоге изготовителя, Description «Seal, Extrusion», StockKeepingUnit/B2B_PART_NUMBER 1062000, категория Products > Gasket,O-Ring,Seal > Seals > Extrusion Seal; (б) парт-лист «Solar Turbines Taurus 70 and Taurus 70MD Gas Turbine Parts» у Hangzhou Gas Turbine Parts — строка 96: SEAL,EXTRUSION, 58 pcs, PN 1062000. Цена 0,90 USD прочитана прямо из pricing-API магазина изготовителя, а не из снippetа; воспроизведена шесть раз (три версии API v60/v62/v63 и три значения qty) — стабильно. Проверка, что 0,90 не заглушка, сделана специально, потому что цифра неожиданно низкая: опрошено 28 других позиций того же каталога, значения идут от 0,00 до 12 357,96 USD и осмысленно соответствуют изделию (подшипник с наклонными колодками 12 357,96; спейсер ротора 3 011,58; комплект изоляционных матов 1 755,52; стеклогasket 1200x3x0,25 — 1 579,97; gasket Viton на 3,0 трубу 266,08; стопорная шайба 13,00; уплотнение-шнур Viton 12,75; металлическое уплотнение 10,95; установочный винт 8,06; бирка маркировки провода 4,38). Непрайсованные позиции отдают ровно 0,00, поэтому 0,90 — настоящее значение прайс-бука, а не пустышка. Правило про 0.00 и 1.00 соблюдено: это не брокерская витрина и значение не 0.00/1.00. Что это значит для КП. Вилка 30-120 USD завышена в 33-133 раза, уверенность С не подтвердилась ни с какой стороны. Экспозиция по строке — 171 USD по заводскому прайсу вместо 14 250 USD, то есть в предложении сидит около 14 тыс. USD воздуха по одной этой строке; если владелец снижается от твёрдой цены, здесь запас практически весь. Что осталось неясным: net-цена и срок у изготовителя (нужен дилерский логин), наличие на складе, фактический изготовитель профиля, сечение и длина отрезка. Фото самой позиции 1062000 у изготовителя нет; тип изделия установлен по фото однотипных позиций того же семейства. Методическое, ценное для всей библиотеки: shop.solarturbines.com машиночитаем без логина — sitemap отдаёт 72 537 карточек товара (ShopSolar/sitemap-product-1..4.xml плюс weekly), а guest pricing-API отдаёт listPrice, статус активности и путь по категориям. Это закрывает звено «запчасть → цена изготовителя» по всему каталогу Solar разом, а не по одной строке. Ранее записанная у нас ссылка вида /gasket,o-ring,seal/seals/extrusion-seal/1062000 действительно 404, но её категорийный путь ТОЧНО совпадает с настоящим путём в каталоге — значит прошлая идентификация была верной, сломана была только форма URL, а вердикт dead_link ошибочно похоронил правильный результат. Настоящая форма: /ShopSolar/product/<pn>/<salesforce-id>. Общедоступных цен у трейдеров и брокеров на эту позицию не нашлось вообще; поисковые системы в этой сессии недоступны (бюджет WebSearch исчерпан, Google/Bing/DDG/Startpage/Yandex/Brave/searxx отдают капчу или JS-заглушку), поэтому работа велась прямыми запросами к сайтам через curl — ни одна цифра не взята из поискового снippetа.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод верен, требуется одно уточнение формулировки перед защитой: строку «единица — рсс» нельзя атрибутировать изготовителю. В магазине Solar поле единицы измерения пустое у всех позиций, поэтому «за штуку» держится только на парт-листе трейдера Hangzhou Gas Turbine Parts. В защиту формулировать так: «0,90 USD — листовой прайс изготовителя за позицию каталога; единица (шт.) подтверждена сторонним парт-листом, у изготовителя поле не заполнено; сечение и длина отрезка неизвестны». Также писать «листовой прайс», а не просто «прайс»: net-цена требует дилерского доступа (гостевой unitPrice=0.00).

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вердикт оставляю в силе, но две формулировки перед выдачей владельцу поправить, и одно уточнить у поставщика: 1. «По фото однотипных позиций семейства» → у самой позиции 1062000 фото НЕТ (в карточке заглушка No Product Image), материал у изготовителя не указан вообще (Family=null, Type=null). Писать «эластомер» как факт нельзя — это вывод по типу изделия и по категории Extrusion Seal, и рядом с ним обязана стоять оговорка. На вердикт это не влияет: вывод о применимости держится на точном совпадении номера и наименования, а не на материале. 2. Единица измерения — единственный реальный риск при заказе 190. У изготовителя QuantityUnitOfMeasure пустая, размеров в каталоге нет ни у одной из десяти позиций категории. Экструзионный профиль отпускают и отрезком, и метражом; 0,90 USD/шт согласуется с коротким отрезком, но это домысел. В запрос партнёру с доступом к дилерскому логину включить прямым текстом: единица отпуска (шт или метр); длина/сечение отрезка, минимальная партия — иначе 190 может приехать не в той размерности. Подтверждать это должен не инженер, а продавец: оговорка про UoM обязана попасть в ТКП. 3. Инженеру перед заказом подтверждать нечего по замене (аналог и преемник

HDIBATTE260D0TAA · HDI · 10 шт · экспозиция 6 250 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

Батарея акк. HDI HDIBATTE260D0TAA

что это: Аккумуляторный блок питания приборов нефтепромысловой КИП, а не деталь машины. Дословно с карточки: «Hdi Hdbatt-e260-dot-aa Power Pack Battery / Hdi Instruments, Llc / Tadiran Ltd / Lithium Inorganic 3.6V Battery / Hdi Part#: Hdbatt-e260-dot-aa / E260 Power Pack / Class 1, Groups A,B,C,D / Weight: 430 Gm». Вторая витрина: «HDI HDIBATT-E260-DOT-AA BATTERY POWER PACK», «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO SHIP IMMEDIATELY», «MADE IN USA», плюс теги-кроссы 2065262700, 7093000, 709-92618. Третья: «Hdibatte260dotaa Micro P Power Pack - Hdi Replacement Battery», категория «Digital Pressure Gauge», а соседний товар того же магазина — «HDI 9000 Choke Console System». То есть блок питает цифровой манометр из линейки оборудования управления скважиной. ЧЕГО НЕТ НИ У КОГО: ёмкости в ампер-часах, числа элементов, типа выводов, точной химии кроме «lithium inorganic 3.6 V» (семейство Li-SOCl2). Типоразмер не публикуется — это сборный блок 430 г, а не одиночный элемент.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ЧАСТИЧНО, и догадка задания подтвердилась — «HDI» в наименовании — имя изготовителя, а не серии. HDI Instruments, LLC названа против этого номера на трёх несвязанных витринах. Изготовитель ЭЛЕМЕНТОВ — Tadiran — стоит на одной карточке, и это ОДИН свидетель, а не два: домены aeliyamarinetech.com, aeliyamarine.net и auto2mation.com по gt/data/ship_seller_groups.json один оператор, а четвёртая витрина повторяет тот же текст слово в слово. Заводской страницы не видел: сайт изготовителя через прокси не открылся (CONNECT tunnel failed, HTTP 502). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОБЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «EnerSys/Saft (тип.)» с основанием «П4: батареи» — ни одно имя по этому номеру не встречается нигде.

его номер: HDIBATT-E260-DOT-AA (в заявке тот же номер без дефисов). Кроссы, напечатанные на одной карточке: 2065262700, 7093000, 709-92618 — нигде больше не подтверждены, проверять отдельно.

жизненный цикл: НЕ УСТАНОВЛЕН. Заводской страницы номера не видел. Все четыре найденные витрины — перепродавцы излишков и судового ЗИП; одна продаёт «Hdi Replacement Battery», то есть неоригинальную замену, и её цены подставные (одна и та же цифра подряд у трёх разных товаров, включая пульт управления штутцером). Преемник не объявлен.

у кого найдено: Продажной цены нет ни на одной открытой странице. toosglobal.com — в разметке цена 0.00 при available true, то есть фактически запрос предложения; aeliyamarinetech.com — цена 0, available false; snshipspares — «\$1785.00» напечатано, но на той же странице «Sold Out», «Availability: Out of stock», состояние «New - Open Box» и кнопка запроса, то есть это не продающая цена. НЕ УВИДЕЛ: ebay.com — HTTP 403 всеми агентами по всем четырём листингам этого номера; world.wiautomation.com — HTTP 403, тело Cloudflare «Attention Required!». Наша августовская запись фиксировала на листинге 371,07 USD (состояние Used, 1 шт) — сегодня подтвердить нечем, и это «не увидел», а не «цены нет». Пересчёт валют не требуется.

природа цены: продающей цены нет ни у кого: вместо цены запрос или «sold out»

остаток: Подтверждённого склада на 10 шт нет. Одна витрина заявляет «3 UNIT'S AVAILABLE READY TO SHIP IMMEDIATELY» — 3 из 10, меньше трети, и та же страница одновременно пишет «Sold out» (противоречие внутри одной карточки). Вторая — ноль, «Out of stock». Третья — available false.

срок: «ready to ship immediately» без числа дней. Больше нигде срока нет.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 10 шт, лист НВН. В англоязычном первоисточнике номера нет — он покрывает только лист «Энергосети».

что закладывать: Наша вилка не подтверждена и не опровергнута: единственные напечатанные сегодня числа — цена позиции, которой нет в наличии, и августовская цифра по б/у экземпляру, недоступная сейчас. Они лежат по ОБЕ стороны вилки, поэтому закладывать по строке нечего. Действие: прямой запрос изготовителю (HDI Instruments) и уточнение у заказчика, какой прибор питается этим блоком — от этого зависит, нужен ли оригинал или годится сборка по спецификации элементов.

канал закупки: Только перепродавцы излишков и судового ЗИП. Авторизованного канала изготовителя не нашлось.

контакты: Toos Global: info@toosglobal.com, sales@toosglobal.com, +91 81409 03903. Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarinetech.com, +91 97252 18537. Оба — перепродавцы.

что мешает закрыть строку: Предмет строки — блок питания цифрового манометра для управления скважиной, а не элемент питания оборудования; любое рассуждение «типовой поставщик батарей» здесь неверно вдвойне. Атрибуция изготовителя элементов держится на одной витрине из одной группы — как свидетельство это слабо. Целевой прибор («Micro P») тоже назван одним свидетелем, причём с подставными ценами.

чем подтверждено: Батарея аккумуляторная HDI HDIBATTE260DOTAA. Три несвязанные витрины называют изготовителя против номера, ни одна не даёт продающей цены; сайт изготовителя не открылся, четыре листинга закрыты 403. Догадка задания об имени изготовителя подтвердилась, догадка базы о классе — опровергнута.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: цена названа не продающей, вердикт «нечем проверить» оставлен

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: записан один свидетель; в maker_short стоит только изготовитель блока, чьё имя названо тремя несвязанными витринами

SP006612 · Siemens · 80 шт · экспозиция 6 000 USD · вилка завышена **выдержал 2 из 2 опровержений**

ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА Сименс SGT-400 SP006612

что это: Подкладной панельный ПРЕДфильтр воздухозабора — AAF AmerKleen M80, номинал 24×24×4 дюйма. Даташит изготовителя дословно: «AmerKleen M80 — Disposable Glass Fibre Filter Media Pad»; «M80 pads are particularly suited for use in engine, turbine and smooth flow compressor air intake applications»; «This pad consists of continuous glass fibres whose diameter becomes smaller and the weave progressively tighter from the air entering to air leaving side»; «The dust holding capacity is further increased by impregnating the media with AAF's exclusive Viscosine. This gel-like adhesive will not migrate at temperatures up to 100 °C»; «By compressing the AmerKleen M80 pad into a retaining frame of 50 mm depth, the density and therefore the efficiency is increased even more»; «Standard Pad Dimensions — Nominal (inches) 24 x 24 x 4 → Actual (mm) 616 x 616 x 95». Витрина добавляет дословно: «It is a disposable, adhesive impregnated glass fiber pad held in a permanent retaining frame... Since no filter frame is required with each purchase, the AmerKleen M80 is less expensive to replace when compared to beverage board or plastic framed filters». Среда — атмосферный воздух; материал — стекловолокно с адгезивной пропиткой; О-рингов нет; сторона входа окрашена в жёлтый.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: AAF International. Против имени из наименования («ФИЛЬТР M80 - 24 x 24 x 4 ДЮЙМА», в первоисточнике «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN») AAF стоит на четырёх страницах: aafintl.com («AAF's AmerKleen M80 pre-filter media pad is designed for gas turbine air inlet applications that are already furnished with metal holding frames or AAF RenuFilter retaining frames»), даташит с логотипом AAF и слоганом «Better Air is Our Business», aafasia.com, и витрина discountfilters.com, где в разметке стоит brand «AAF», mpn «ED101E000000000», name «AMERKLEEN M80 FILTER PAD - 24x24x4 - 8-pack». Размер 24×24×4 — штатная каталожная позиция AAF, а не подгонка. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров»; независимый кросс по слову AMERKLEEN отвечает «Showing 0 result(s) matching AMERKLEEN».

его номер: AAF ED101E000000000 — единственный артикул AAF, который я видел против размера 24×24×4 (фасовка 8 шт). У второго продавца тот же товар идёт под номером 159-858-880 (ящик 20 шт).

жизненный цикл: Линейка у изготовителя ДЕЙСТВУЮЩАЯ (страницы живые), но у ОБЕИХ найденных витрин позиция СНЯТА С ПРОДАЖИ: у первой в разметке availability «Discontinued» и текст «This product has been discontinued»; у второй — «Unfortunately, this filter can't be purchased online or has been discontinued» и прямо указан преемник канала: «Please contact AAF Flanders Diesel Engine Air Filtration division at 1-888-388-0529 for purchasing information».

минимум: 12.11

максимум: 12.35

у кого найдено: discountfilters.com: в разметке priceCurrency USD, price 96.88 для «AMERKLEEN M80 FILTER PAD - 24x24x4 - 8-pack» → 96,88 / 8 = 12,11 USD за штуку. rememberthefilter.com: «AmerKleen M80 Pad 24-1/4x24-1/4 STD Adhesive 159-858-880 (Case of 20) — Regular price \$246.99» → 246,99 / 20 = 12,35 USD за штуку. Обе витрины в США, о налоге страницы не говорят, пересчёт не требуется. Домены сверены с gt/data/ship_seller_groups.json — ни один не входит ни в одну из семи групп; разные адреса и телефоны, цены сходятся с расхождением 2 %.

природа цены: две независимые цены, обе за УПАКОВКУ

остаток: У обоих НУЛЬ: позиция снята с продажи. Наши 80 шт этими витринами не закрываются — их роль здесь только ценовая.

срок: Не указан.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 80 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «FILTER PAD M80 - 24 x 24 x 4 IN», 80 шт — количество сходится обеими мерами.

что закладывать: Две независимые цены дают 12,11–12,35 USD за штуку против вилки 30–120 USD: по 80 шт это 969–988 USD вместо 2 400–9 600. Вилку по этой строке надо переписать в 11–16 USD за штуку. Действие: прямой заказ в подразделение изготовителя по воздушной фильтрации (его телефон напечатан на витрине как преемник канала) — на 80 шт цена будет своя и, скорее всего, ниже розницы.

канал закупки: AAF Flanders напрямую (подразделение Diesel Engine Air Filtration) либо любой фильтровый дом по габариту: 24×24×4 дюйма (616×616×95 мм) — абсолютный стандарт, лежит на складе.

контакты: AAF Flanders, Diesel Engine Air Filtration division: +1 888 388-0529. DiscountFilters.com: contact@discountfilters.com, +1 888 407-5688, Greenwood, IN. RememberTheFilter: +1 866 469-8556.

что мешает закрыть строку: ФАСОВКА РЕШАЕТ ВСЁ: 96,88 USD — это ВОСЬМЁРКА, 246,99 USD — это ЯЩИК ДВАДЦАТЬ. Принять любую из этих цифр за цену штуки — ошибка в 8 и в 20 раз. Вторая оговорка: у второй витрины в наименовании нет толщины, так что совпадение по четырём дюймам по ней

не подтверждается — она подтверждает уровень цены на подкладку того же семейства; размер 24×24×4 прямо написан только у первой, и именно он согласуется с даташитом. Третья: 12 USD за штуку — это розница США на снятую с сайта позицию.

чем подтверждено: Фильтр M80 24×24×4 дюйма, SP006612. Даташит и три страницы изготовителя на опознание, две независимые витрины на цену (обе за упаковку, расхождение 2 %), независимый кросс отвечает нулём и по номеру, и по торговому имени; у обеих витрин позиция снята с продажи.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: фасовка вынесена первым пунктом blocker; вердикт вынесен по цене за штуку

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: роль витрин ограничена ценовой; действие — прямой заказ у изготовителя

304649-100 · Solar · 108 шт · экспозиция 5 940 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, 2,82 ВНУТР. ДИАМЕТР, 5,63 НАРУЖ. ДИАМЕТР, 0,078 Солар Taurus 70 304649-100

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «304649-100 Gasket. Rnd. 2.82 Id. 5.63 Od 100pcs 90.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 104.43

максимум: 104.43

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «304649-100 Gasket. Rnd. 2.82 Id. 5.63 Od 100pcs 90.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 108 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 104.43 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «304649-100 Gasket. Rnd. 2.82 Id. 5.63 Od 100pcs 90.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

102981 · Jenbacher/INNIO · 690 шт · экспозиция 5 865 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

Кольцо уплотнительное, артикул 102981

что это: Уплотнительное кольцо газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtring» — уплотнительное кольцо. Сходится с заявкой дословно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 1.1

максимум: 1.1

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW52807 заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 102981» цена без налога 0.95 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 690 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1.10 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 102981» номер витрины SW52807 цена 0.95 EUR без налога. Немецкое наименование «Dichtring» читается по-русски как «уплотнительное кольцо». «Dichtring» — уплотнительное кольцо. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

64/60009030/2 · Siemens · 12 шт · экспозиция 5 700 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

ТЕРМОПАРА Сименс SGT-400 64/60009030/2

что это: Термопара серии ТС, модель 64/60009030/2 — термопара камеры сгорания Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 2 описания типа: диапазон от -20 до +1100 °C; HCX типа N; класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 8 с; длина монтажной части не более 152 мм (у соседнего исполнения /1 рядом стоит 170); диаметр монтажной части от 2,5 до 6,0 мм переменный; масса не более 0,1 кг; условия эксплуатации от -40 до +60 °C; срок службы 12 лет; наработка не менее 30 000 ч. Клеммной головки HET — вместо неё монтажный элемент байонетного типа с пружиной и термопарным разъёмом. Назначение подтверждает независимая открытая страница gasturbineproduct.com, дословно: «Thermocouple for combustion Chamber – P/N MW 64/60009030/2» — обратите внимание на префикс MW, тот же чертёжный префикс, что у MW03627 и MW03632, то есть номера одной чертёжной серии. Оговорка о самом документе: в одном месте листа 1 модель напечатана как «64/60009030/2T01», хотя в перечне моделей и в таблице суффикса T01 нет — похоже на опечатку документа, но правке она не подлежит.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания (лист 7 описания типа). Номер 64/60009030/2 стоит в перечне моделей дословно. Страница gasturbineproduct.com изготовителя не называет — она даёт только назначение (камера сгорания). ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)», основание «П4: сегмент термопар».

его номер: собственного номера изготовителя нет; различители при заказе — HCX N и длина монтажной части 152 мм (исполнение /1 отличается ровно этим: HCX K и 170 мм)

жизненный цикл: СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка НЕ придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены. Конструктив простой и воспроизводимый по образцу (байонет с пружиной и термопарный разъём, 152 мм, 0,1 кг) — из трёх номеров это самый реальный кандидат на повторение по чертежу.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открыл gasturbineproduct.com — номер есть, но ни цен, ни валют, ни остатков, ни сроков на странице нет ни одного. Открыл parts.dm.energy — наименование «THERMOCOUPLE (PROBE)», вместо цены форма запроса поставки. Открыл asiandragonintl.com — вместо цены «CONTACT US». НЕ УВИДЕЛ: spt-solution.com — DNS не разрешается (curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000), архива в Wayback нет. По сниппету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Епарнат номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в rfq_prices.json — «экспертная вилка: OEM (цена по запросу) против промышленных термопар в сборе», и прошлая перепроверка прямо писала «вилка 150-800 ничем не подтверждена». parts.dm.energy держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

природа цены: цены нет ни одной на открытых страницах

остаток: Остатка нет. Числа не дал никто; слов о наличии тоже нет ни на одной странице — только формы запроса и «CONTACT US».

срок: Срока нет. Ни одной открытой страницы с числом дней или недель.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 12 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «THERMOCOUPLE», 12 шт — количество сходится сильной мерой. Оно же независимо повторяется в чужом списке потребности как «Gas Generator Thermocouple Probe (Burner) ... 12 PCS», что согласуется с назначением «камера сгорания» и объясняет 12 шт числом горелок или точек замера газогенератора. Из трёх номеров прогона это количество обосновано лучше всех.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — по строке закладывать нечего. Действия: открыть входящее КП поставщика, которое несёт номер; запросить AR Thermosensors на воспроизведение по образцу — из трёх номеров этот проще всех; в запрос обязательно внести HCX N и длину 152 мм.

канал закупки: Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: gas-turbine-parts.com (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и turbineblade.net.

контакты: AR Thermosensors Ltd (преемник): info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5NB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. GTP (gasturbineproduct.com, номер на странице есть, продавцом себя не подтверждает, цен не публикует): sales@gasturbineproduct.com. DMEnergy (parts.dm.energy) — страница на номер есть, цены нет.

что мешает закрыть строку: РИСК ПЕРЕПУТАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ, и он здесь самый острый из трёх: /1 и /2 делят рисунок общего вида, время реакции, диаметр и массу, а различаются РОВНО двумя вещами — HCX (K против N) и длиной монтажной части (170 против 152 мм). Внешне это одно и то же изделие с другой термопарой внутри, и подмена выяснится только на поверке. Турбина в документе не названа; привязка к SGT-400 — из нашей заявки, а назначение «камера сгорания» — со страницы, которая продавцом себя не подтверждает. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

чем подтверждено: Термопара Сименс SGT-400 64/60009030/2. Описание типа Росстандарта на изготовителя и паспортные данные, независимая страница на назначение (камера сгорания), реестр компаний Великобритании на ликвидацию; три открытые страницы без цены, одна недоступна по DNS; количество сошлось с англоязычным первоисточником сильной мерой. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: ни один в свидетели цены не поставлен, и сказано, почему именно

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: различители вынесены в рекомендацию как обязательные строки запроса; цена по /1 в вердикт не ставится

190817-14 · Solar · 5 шт · экспозиция 5 625 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

ПРИВОД, ДАТЧИК, ВИБРАЦИОННЫЙ, 3300XL СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190817-14

что это: Преобразователь сигнала вихретокового датчика; в заявке он назван приводом. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190817-14 Driver. Probe. Vib. 3300xl 10pcs 1.900.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 2204.59

максимум: 2204.59

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «190817-14 Driver. Probe. Vib. 3300xl 10pcs 1.900.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 5 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 2 204.59 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190817-14 Driver. Probe. Vib. 3300xl 10pcs 1.900.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1794-0W8 · Solar · 13 шт · экспозиция 5 330 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Модуль релейного выхода 8 каналов Солар 1794-0W8

что это: Модуль релейного выхода на 8 каналов для распределённой системы ввода-вывода FLEX I/O. Дословно с карточки изготовителя: «Flex 8 Point Relay Output Module», «1794 Flex, Flex Ex, Flex XT I/O System, Relay Contact Output Module, 8 Point Isolated»; выход 8 точек; температура от -20 до +55 °C; UPC 662468112291; страна изготовления Singapore. Дословно с прочитанной карточки дистрибьютора: ток «125 mA, 2 Amp»; исполнение «None (open-style)», монтаж на DIN-рейку или панель; выход «8 Digital»; питание 24 В пост.; время отклика 10 мс; винтовое присоединение; стандарты C-TICK, CE, CSA, CUL, GOST, KC, MARINE, UL; бренд «Allen-Bradley», подбренд «Flex I/O». Дословно с третьей страницы: «FLEX I/O Output Module 8 Isolated N/O Relay Contacts» — восемь изолированных нормально открытых релейных контактов.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру; needco.com — поле «Manufacturer: Allen-Bradley / Rockwell», «Catalog # 1794-0W8», блок «Brand: Allen-Bradley, Sub Brand: Flex I/O»; plccable.com — бренд «Allen Bradley», SKU 1794-0W8; horizonpfm.com — SKU 1794-0W8 и UPC 662468112291, совпадающий с UPC карточки изготовителя. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в [pn_db.json](#) стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Здесь догадка особенно дорогая: префикс 1794- — это семейство FLEX I/O Rockwell, узнаваемое без поиска, а в наименовании заявки уже стоит «Модуль релейного выхода 8 каналов». Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — владелец ШКАФА управления, а не изготовитель модуля. Это ровно та подмена «изготовитель шкафа = изготовитель комплектующей», из-за которой сгорела строка реле Comat Releco.

его номер: 1794-0W8 (UPC 662468112291). Преемника нет — позиция действующая; кнопка «Replacement Available» у изготовителя предлагает более новое изделие, а не заменяет снятое.

жизненный цикл: ДЕЙСТВУЮЩАЯ. Дословно с карточки изготовителя: «Lifecycle status: Active Mature» — выпускается, но развитие закрыто: закупать можно, проектировать новое на ней изготовитель не советует. Ни «discontinued», ни «replaced by». Единственная строка прогона, у которой изготовитель подтверждает и выпуск, и складской срок.

минимум: 239.99

максимум: 716.06

авторизованный канал: 716,06 USD за штуку у витрины авторизованной группы; в августе там же стояло 708,59 — за месяц плюс 1,1 %

у кого найдено: needco.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «\$716.06 /ea», единица «ea», налог не заявлен. Второй независимый: plccable.com, прочитана — дословно «Now: \$239.99» и «Listing price is for ONE/EACH». Проверка групп: needco.com входит в группу Sonepar, plccable.com не входит ни в одну из семи, контакты не пересекаются — это два разных оператора; совпадений до цента нет (716,06 против 239,99, трёхкратный разрыв — разные ярусы рынка, а не один прайс-лист). Цену не дали: horizonpfm.com — карточка прочитана, элемент цены ПУСТОЙ; santaclarasystems.com — только «In Stock». НЕ УВИДЕЛ: radwell.com, dosupply.com, simplybuyindustrial.com — HTTP 403. ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО: три витрины, на которые заявка опиралась по трём разным строкам — Needco, Codale и State Electric — это ОДНА группа Sonepar, то есть один свидетель на три строки, а не три.

природа цены: две цены двух независимых операторов, но это два разных яруса рынка

остаток: Числом остаток назван один раз: PLCCable — «Current Stock: 3», это 3 шт из нужных 13 (23 %). Needco числа не даёт вовсе, дословно «Contact your sales rep for availability» — это не остаток. Santa Clara Systems — «In Stock» без числа. Horizon PFM — «Usually Ships in 1 to 2 Business Days», числа нет. Итого: наши 13 шт складом не покрыты; покрыты 3 шт у брокера, остальное через заводской срок.

срок: Изготовитель, дословно: «Estimated Lead Time: 5 days» — самый короткий и надёжный срок из шести позиций прогона. PLCCable: «Ships the next business day». Horizon PFM: «Usually Ships in 1 to 2 Business Days».

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 13 шт, модель в заявке — «Шкаф управления PMS МЛСПК». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Цена независимого продавца 239,99 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину неприятная и обязательная: середина 410 USD не соответствует ничему, потому что рынок двухъярусный — 240 у брокера и 716 у авторизованного канала, и середина попадает в пустоту между ними. Верх вилки УЖЕ пробит: 716,06 стоит на 6 USD выше 710, и это движение за месяц. При заводском сроке 5 дней и статусе Active Mature закупка 13 шт скорее пойдёт авторизованным каналом, и тогда 13 × 716,06 = 9 309 USD, то есть выше верха вилки на весь объём; в заголовке эту цифру не ставить — остаток у авторизованной витрины не подтверждён ни числом, ни словом. Твёрдо подтверждённая часть: 3 шт × 239,99 = 720 USD. Нижняя граница вилки 110 USD не подтверждается ни одним источником: самое дешёвое читаемое предложение вдвое дороже.

канал закупки: Два яруса рынка. Авторизованный: Needco (витрина NorthEast Electrical) — это группа Sonepar из gt/data/ship_seller_groups.json, вместе с codale.com и stateelectric.com. Брокерский и излишки: PLCCable, Horizon PFM, Santa Clara Systems. PLCCable прямо пишет: «PLC Cables, Inc. is not an authorized distributor... sells new, new surplus, used and refurbished products which are sourced through independent channels». Заводской срок есть у изготовителя.

контакты: Needco / NorthEast Electrical: +1 800 897-1769. PLCCable: support@plccable.com, +1 704 893-5002. Horizon PFM: service@horizonpfm.com, +1 262 361-0329. Santa Clara Systems: sales@santaclarasystems.com, +1 888 450-0301.

что мешает закрыть строку: Обнулит вывод происхождение партии: брокер сам пишет, что продаёт new, new surplus, used и refurbished из независимых каналов, а состояние на карточке не указано — за 239,99 USD может приехать б/у модуль в контур PMS. При статусе Active Mature и заводском сроке 5 дней разница в цене этого не оправдывает. Чего не хватает: остатка у авторизованного канала (спрятан за «Contact your sales rep»), страниц Radwell и DO Supply (403) для третьего замера и ответа на вопрос, какое состояние стоит за 239,99 — это единственное, что отделяет «верна» от «верна, но не для этой закупки».

чем подтверждено: Модуль релейного выхода 8 каналов Солар, 1794-OW8. Карточка изготовителя со статусом Active Mature и сроком 5 дней, две цены двух независимых операторов из разных ярусов рынка, остаток числом только у брокера (3 из 13); вскрыто, что три «продавца Allen-Bradley» нашей заявки — одна группа Sonepar.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записаны одним свидетелем; это сказано и в основании строки, и в справочнике групп
проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт по вилке оставлен, но в план поставлен авторизованный канал; вопрос о состоянии назван единственным, что отделяет вердикт от применимости

628476 · Jenbacher/INNIO · 28 шт · экспозиция 5 180 USD · вилка верна ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Фильтр-патрон, артикул 628476

что это: ПЕРВИЧНЫЙ воздушный фильтр-патрон того же впускного тракта Jenbacher — ДА, это ПАРА к 628477, но не «грубый и тонкий в одном жидкостном корпусе», а штатная двойка воздухозаборника «первичный плюс защитный»: 628476 — primary, 628477 — safety. Доказательства: независимый кросс дословно «There are 2 replacement air filters for JENBACHER 628476» → «HIFI-FILTER SA17496», «MANN C453280»; дилер называет SA 17496 «Filtre à air primaire», а SA 17495 — «Filtre à air sécurisé»; витрина по самому номеру: «Replace Part Number: 628476, 628-476, 628 476, C 45 3280, C453280, SA 17496, SA17496». Тонкость, габариты, материал и О-ринги не опубликованы.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии; круг тот же и он реальный: MANN+HUMMEL (C 45 3280) и HIFI FILTER (SA 17496). Pall, Donaldson, Parker и PECOFacet в кроссе отсутствуют — ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОБЕРГНУТА (в pn_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)»), основание «П4: сегмент фильтров». НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403 «Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue» — там же лежит и наша прежняя ссылка-основание.

его номер: кроссы: MANN C 45 3280 (C453280), HIFI FILTER SA 17496.

жизненный цикл: Действующая, те же три канала, что у парного номера.

минимум: 193.89

максимум: 193.89

у кого найдено: По кроссу HIFI SA 17496: agripartner.fr, страница результатов поиска, дословно «Filtre à air primaire SA 17496, HIFI FILTER ... 200,52 € 167,10 €» — это пара с НДС и без (167,10 × 1,20 = 200,52, та же разметка, что на карточке парного номера, где прямо написано «146,40 € НТ 175,68 € ТТС»), то есть 167,10 EUR НЕТТО за штуку = 193,89 USD. По самому номеру 628476 (неоригинал): 333,60 USD «In Stock». ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО ПО ЭТОМУ КРОССУ НЕТ: НЕ УВИДЕЛ: bati-avenue.com — HTTP 403 (и curl, и фетчер); agrizone.net — HTTP 403, тело «Please enable JS and disable any ad blocker». В выдаче мелькал цифры 96,66 EUR нетто и 106,68 EUR по SA 17496, но ни на одной ОТКРЫТОЙ странице я их не видел, поэтому в вердикт они не идут. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json, курс справочный на 13.09.2026.

природа цены: одна цена по кроссу HIFI; второй независимый по этому кроссу недоступен

остаток: Числа нет ни у кого: «In Stock» без количества. Покрытие 28 шт числом не подтверждено.

срок: Не указан ни у одного из открывшихся продавцов.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 28 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Цена по кроссу (193,89 USD за штуку) лежит внутри вилки — вилка верна; оговоркой: около её середины. По 28 шт это 5 429 USD. Неоригинал даёт 9 341 USD, выше потолка на 11 %. Действие: второй дилер по кроссу (сейчас два кандидата отдают 403) и решение заказчика о допустимости кросса.

канал закупки: Дилеры HIFI в ЕС; гонконгские витрины со своим брендом; немецкий B2B-канал оригинала (цены нетто плюс НДС).

контакты: agripartner.fr. FridayParts: info@fridayparts.com, +1 833 308-1855. Buymachineryparts: sales@buymachineryparts.com, +852 3853 3880.

что мешает закрыть строку: Цена — по номеру HIFI, не по 628476; оригинал дороже (наша прежняя запись приводила 251,86 и 270,12 EUR по закрытому сейчас каналу, подтвердить нечем). Соотношение цен между парой согласовано у обоих независимых каналов: первичный дороже защитного и у французского дилера (167,10 против 146,40 EUR нетто), и у гонконгской витрины (333,60 против 278,60 USD) — это косвенно подтверждает, что кросс сделан правильно и номера не перепутаны. Витрина неоригинала прямо оговаривает: «It is not implied that FridayParts is an authorized source or agent».

чем подтверждено: Фильтр-патрон 628476. Независимый кросс называет два реальных фильтровых дома и разделяет пару на первичный и защитный; одна цена по кроссу открыта, второй дилер закрыт 403; согласованность цен внутри пары подтверждает правильность кросса.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: предмет поправлен: это воздухозаборник, первичный плюс защитный

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, но требование второго дилера записано в рекомендацию

SP103394 · Siemens · 20 шт · экспозиция 5 100 USD · вилка нечем проверить ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН Сименс SGT-400 SP103394

что это: Фильтрующий элемент 5 микрон. Известно ровно то, что написано в наименовании: «FILTER ELEMENT - 5 MICRON» (англоязычный первоисточник), по-русски «ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ - 5 МИКРОН». Ни среды (масло, топливный газ, воздух, гидравлика), ни габарита, ни материала, ни типа уплотнения, ни наличия О-рингов на открытых страницах нет. Показательно: соседние SP-номера того же листа средю называют прямо («LUB OIL FILTER ELEMENT», «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»), а здесь её нет — значит из наименования её не вывести, только с корпуса.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Что проверял и что получил: Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8N та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. filtersource.com — результатов нет; НЕ УВИДЕЛ: shop.donaldson.com — HTTP 403 «Access Denied»; hifi-filter.com — поиск по номеру отдаёт одну и ту же страницу без результатов (каталог на JavaScript); catalog.hifi-filter.com — HTTP 403 «Just a moment...»; mainfilter.com — поиск не отвечает результатом даже на контрольный номер. Единственные страницы в сети с этим номером — круговой источник: та самая, что и есть англоязычный первоисточник самой заявки. ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

его номер: не установлен

жизненный цикл: не установлена

у кого найдено: Ни одной цены. Проверенное и закрытое перечислено в поле изготовителя: независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два фильтровых каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает, единственная страница с номером — круговой источник заявки. Пересчёт валют не требуется.

природа цены: цены нет ни одной ни на одной открытой странице

остаток: Не найден.

срок: Не найден.

на наш объём: Две строки сырой заявки, 4 + 16 = 20 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ, но количество там 4 шт против 20 в заявке — сильная мера не проходит, и этот разрыв уже посчитан в замере по количествам. НОВОЕ: на второй странице того же кругового источника по этому номеру стоит количество 8 — то есть по одному номеру ходят ТРИ разных количества: 4, 8 и 20.

что закладывать: Цены нет, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать нечего. Но здесь первый вопрос не цена, а КОЛИЧЕСТВО: разброс 4 / 8 / 20 шт при вилке до 450 USD за штуку даёт разброс строки от 240 до 9 000 USD, и закрывать его надо у заказчика, а не поиском. Действие по цене неизменно: снять с корпуса присоединительный размер и тонкость, дальше подбор 5 мкм у фильтрового дома — на 20 шт это дешевле и быстрее оригинала.

канал закупки: Либо запрос изготовителю пакета по номеру SP103394, либо подбор эквивалента 5 мкм по снятому с корпуса присоединительному размеру. Открытого канала нет.

контакты: Siemens Energy: support@siemens-energy.com, +49 911 6505 6505 — единственный канал по номеру.

что мешает закрыть строку: Среда не определена ни одной страницей, а без неё подбор невозможен: 5 микрон бывают и в масле, и в газе, и в гидравлике, с разными материалами и уплотнениями. Единственный источник, который номер несёт, — круговой, то есть наш же лист, пересказанный обратно.

чем подтверждено: Фильтрующий элемент 5 микрон, SP103394. Независимый кросс отвечает нулём при положительном контроле, два каталога закрыты 403, у третьего поиск не работает; единственная страница с номером — круговой источник заявки. Вскрыто третье значение количества: 4, 8 и 20 шт по одному номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: объявлена круговой; в доводы не поставлена

проверка на опровержение — оспорил: Поправка: разброс вынесен в первый вопрос заказчику, а не в цену

1236100 · Jenbacher/INNIO · 66 шт · экспозиция 4 785 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

Запальная свеча, артикул 1236100

что это: ЭТО НЕ ОДНА СВЕЧА, А БАНКА ИЗ ЧЕТЫРЁХ. Промышленная свеча зажигания INNIO Jenbacher P611, фасовка «4er-Pack». Три независимых свидетеля: (1) iggnita.com — «Spark Plug Tin Jenbacher P611 – 1236100 Original», «Jenbacher P611 – Parts Number: 1 236 099», «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100», «Replaces P603 – 1205634 and DENSO 518 – 436782»; (2) fridayparts.com — «4 Pieces Spark Plug 1236100 for Jenbacher Gas Engine CHP Generator Set»; (3) открытый флаер Hatraco — «Cross references for: Jenbacher type 6, high load engines / 18.043-01/FT00174 Jenbacher : P611 | 1236099 | 1236100». Характеристики взаимозаменяемой свечи по тому же флаеру: «THREAD SIZE : M18x1.5 mm», «THREAD REACH : 20.6 mm», «ELECTRODE MATERIAL : Iridium / Iridium (Ir/Ir)», «HEX SIZE : 22.2 mm». ЗАЗОР не публикует никто, и это не пробел, а свойство изделия: страница INNIO про P611 дословно пишет «engineered for strong durability with no need for regapping». Применение по INNIO: «All Type 6 and 9 engines operating on natural gas, biogas, landfill gas, sewage gas, or coal mine gas». ПРОТИВОРЕЧИЕ: одна витрина приписывает номер к «Jenbacher 2/3/4 Series», что расходится с собственной страницей INNIO (Type 6 и 9) — верить надо INNIO.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ для самой свечи P611: она продаётся под шильдой Jenbacher/INNIO, изготовителя не называет ни одна страница. Открыто НАЗВАНЫ изготовители ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ свечей, и это отдельные компании, а не субпоставщики INNIO: Hatraco/ERS (Нидерланды, во флаере дословно «Developed and tested by ERS® & Hatraco®», их номер 18.043-01/FT00174), Goetze/Tenneco, ECI/PowerUp, ERS. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА К ДВУМ ПРОДАВЦАМ: и турецкая, и китайская витрины ставят против 1236100 номер Federal Mogul FV76WWCC, но по кросс-таблице Hatraco FV76WWCC относится к ПРЕДЫДУЩЕМУ семейству (P603 | 436782 | 1205634 | Denso 518), а не к P611. Так же DENSO — изготовитель предыдущей свечи, а не этой. Два продавца склеили два поколения. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «Champion Aerospace (тип.)» с основанием «ПЗ: OE-поставщик зажигания Solar» — машина Jenbacher, а не Solar; вдобавок Champion Aerospace (авиационные воспламенители) — другая компания, чем Champion в составе Federal-Mogul, так что догадка ошибочна даже в том семействе, к которому случайно оказалась близка.

его номер: 1236100 — БАНКА из 4 шт; 1236099 — одиночная свеча. Действующий номер банки у INNIO — 21669416: улика на странице, которая его продаёт, — файл изображения товара называется буквально «Jenbacher Zündkerze 21669416 (P611).jpg», а заголовок карточки «Zündkerzensatz Jenbacher / 21669416». Сам 1236100 этот канал уже не держит: поиск отдаёт «Zu "1236100" wurde kein Produkt gefunden».

жизненный цикл: Действующая и притом основная: по странице INNIO P611 — «the advanced OEM solution for Jenbacher Type 6 and 9 engines». Снабжается под номером-преемником 21669416, «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage».

минимум: 674.97

максимум: 755.58

авторизованный канал: оригинал по номеру-преемнику: 2 604,75 EUR за комплект без НДС = 3 022,32 USD, то есть 755,58 USD за свечу

у кого найдено: parts-systems.de, карточка «Zündkerzensatz Jenbacher / 21669416», номер витрины SW40828, прочитана 18.09.2026: дословно «2.604,75 €» и рядом «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten», за КОМПЛЕКТ. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 3 022,32 USD за комплект, 755,58 USD за свечу. Второй независимый: fridayparts.com — «US\$2,699.89» за «4 Pieces» (в разметке price 2699.89, priceCurrency USD, availability InStock) = 674,97 USD за свечу. Ни один из двух доменов не входит в семь групп gt/data/ship_seller_groups.json, цены не совпадают ни до цента, ни близко (3 022 против 2 700 за комплект) — один прайс-лист исключён. Для ориентира в том же канале: банка предыдущего поколения стоит 1 160,92 EUR нетто, то есть преемник дороже в 2,2 раза, что согласуется со сменой поколения. НЕ УВИДЕЛ: onergys.com, ibrahimengineeringservices.com, supply.parts — HTTP 403; alibaba.com — страница отдаётся, но номера на ней нет ни разу.

природа цены: две независимые цены за КОМПЛЕКТ из четырёх свечей

остаток: Числом не подтверждён ни у кого: «Sofort verfügbar» без количества, «In Stock» без количества. 264 иридиевые свечи на складе — вещь заведомо непроверенная.

срок: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» у оригинала; у афтермаркета срока нет.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 66 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет. РАЗВИЛКА ПО ФАСОВКЕ, которую может решить только заказчик: если 66 — это СВЕЧИ, нужно 17 банок; если 66 — это БАНКИ (а 1236100 и есть номер банки, то есть формально в заявке стоит именно это), то речь о 264 свечах. Разница по деньгам — около 148 тыс. USD.

что закладывать: Крупнейшая денежная ошибка пакета. На штуку вилка 55–90 USD занижена в 7,5–13,7 раза: реальный уровень 675–756 USD за свечу. По строке две развилки: 17 банок (если 66 — свечи) дают 51 379 USD по оригиналу; 66 банок дают 199 473 USD по оригиналу или 178 193 USD по афтермаркету. Против денег вилки (3 630–5 940 USD) это занижение от 9 до 34 раз. Действие первым номером — вопрос заказчику о фасовке, и только потом запрос цены: под объём уместен независимый изготовитель альтернативы, у которого иридиевая свеча того же типоразмера стоит принципиально других денег.

канал закупки: Два канала с открытой ценой сразу: авторизованный оригинал (Германия) и азиатский афтермаркет. Плюс независимый ИЗГОТОВИТЕЛЬ альтернативы (Hatraco/ERS) — цену не публикует, но под объём это самый уместный неоригинальный канал.

контакты: parts-systems.de — 08633 4819920 (сервисная линия на карточке). iggnita.com — info@iggnita.com, +90 216 2322828. Hatraco — sales@hatraco.com, +31 316 280191, De Koppeling 3, 6986 CS Angerlo, Нидерланды.

что мешает закрыть строку: Три оговорки, каждая обязательна. Первая: фасовка — вопрос «66 банок или 66 свечей» меняет цифру строки вчетверо. Вторая: цена стоит против номера-преемника 21669416, а не буквально против 1236100; связка держится на имени файла изображения у продавца и на

строке витрины «Jenbacher P611 4er-Pack – Parts Number: 1 236 100» — прямой страницы «1236100 = 21669416» от INNIO я не видел. Третья: сколько штук в комплекте приемника, ни одна карточка прямо не пишет; четыре следуют из семейства и из вопроса в FAQ того же продавца.

чем подтверждено: Запальная свеча, артикул 1236100. Три независимых свидетеля на фасовку «банка из четырёх», две независимые цены за комплект, страница изготовителя машины на применяемость и на отсутствие регулировки зазора; вскрыта склейка двух поколений свечи у двух продавцов.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: фасовка вскрыта и вынесена в первый вопрос заказчику; обе развилки посчитаны отдельно
проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: показано, что оба склеили два поколения; кросс в доводы не поставлен

186648-1 · Solar · 5 шт · экспозиция 4 625 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

КЛАПАН ШАРОВОЙ В СБОРЕ Солар Taurus 60S 186648-1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186648-1 Valve Assy. Ball. Pneu. 0.50 In 5pcs 4.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 4641.24

максимум: 4641.24

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «186648-1 Valve Assy. Ball. Pneu. 0.50 In 5pcs 4.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 5 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4 641.24 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186648-1 Valve Assy. Ball. Pneu. 0.50 In 5pcs 4.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

630870 · MarFlex · 8 шт · экспозиция 4 600 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

Фильтр MarFlex 630870

что это: ЭТО НЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ. Это всасывающее фильтрующее КОЛЬЦО (сетчатый узел) на всасывающем отверстии головки грузового глубинного насоса. Дословно с карточки: «630870 Фильтр насоса MARFLEX SUCTION FILTER RING», «Артикул: 630870», «Производитель Marflex», «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring Assembly всасывающей линии. Для насоса Marflex MDPC-200. Всасывающий фильтр устанавливается на всасывающем отверстии головки насоса». По той же странице узел несёт отражатель завихрений и всасывающий конус для улучшения зачистки, поставляется с крепёжными болтами. Сам насос по странице изготовителя — «vertical single-stage centrifugal pump powered by an electric motor», материал по умолчанию «stainless steel A316L», сертифицирован по взрывозащите. Тонкости фильтрации, микрона и бета-класса у изделия нет ПО САМОЙ ЕГО ПРИРОДЕ — это сетка и кольцо, а не картридж.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Marflex — MarFlex Europe, Louis Pasteurstraat 8, 3261 LZ Oud-Beijerland, Нидерланды. Это единственная фамилия, которая стоит на открытой странице в поле «Производитель» ПРОТИВ номера 630870. Здесь изготовитель узла и изготовитель машины совпадают законом: деталь входит в состав самого насоса, а не покупается у фильтрового дома. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА, и вторая наша гипотеза тоже: «фильтр гидропривода, кросс по бета-классу ISO 16889» неверна — насос с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, гидростанция у него нет. Изготовитель про свою же машину пишет дословно: «Total system efficiency is approximately 20% higher compared to a hydraulic-driven system» и «Clean system (no potential leaking of oil on deck)». Значит и совет «снять фото шильды корпуса фильтра в гидростанции» был про несуществующий узел.

его номер: 630870 — это и есть настоящий номер изготовителя.

жизненный цикл: Действующая: линейка насоса (модели 250 и 300, до 1 600 м3/ч) в текущем каталоге изготовителя, витрина держит позицию со статусом «В наличии». Приемник не объявлен.

минимум: 1889.0

максимум: 1889.0

у кого найдено: gkunicom.ru, карточка товара: в разметке цены стоит «1628» с символом евро, рядом «В наличии». НДС на странице НЕ упомянут. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, курс справочный на 13.09.2026): 1 889 USD за штуку. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ, и это ключевое: вторая витрина с тем же товаром — iroil.ru — ЭТО ТОТ ЖЕ ОПЕРАТОР: карточка лежит по ПОСИМВОЛЬНО совпадающему пути [/products/124/1635/](https://products/124/1635/) (категория 124 = MARFLEX, товар 1635), заголовок совпадает дословно — «Всасывающий фильтр насоса Marflex 630870 Suction Filter Ring MDPC-200». Саму страницу второй витрины НЕ УВИДЕЛ: curl — ошибка TLS «no alternative certificate subject name matches target host name», фетчер — HTTP 503. Этой группы в gt/data/ship_seller_groups.json нет, её надо завести.

природа цены: одна цена одного оператора (две его витрины — один свидетель)

остаток: «В наличии» без числа: в листинге категории рядом с наименованием стоит только цена, числа остатка нет. Покрытие наших 8 шт числом НЕ подтверждено.

срок: Не указан.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 8 шт, лист HBN. В англоязычном первоисточнике номера нет — он покрывает только лист «Энергосети».

что закладывать: Единственный найденный продавец просит 1 889 USD за штуку против потолка вилки 900 USD: на 8 шт это 15 112 USD вместо 2 000-7 200. Но «занижена» читается строго как «наша вилка ниже, чем просит единственный найденный продавец», а не как «закупка обойдётся в 15 тыс.»:

свидетель один (две витрины одного оператора), цена перепродавца, НДС не указан, курс справочный. Второй независимый обязателен — прямой запрос изготовителю и независимому поставщику 3Ч к грузовым насосам. И главное для сорсинга: раз это кольцо-сетка с вихревым дефлектором и всасывающим конусом, а не сменным картридж, подбор по габариту и бета-классу бессмысленен — берётся только по чертежу изготовителя, аналога у фильтровых домов не существует.

канал закупки: MarFlex напрямую или официальные каналы: официальный дистрибьютор в ОАЭ; независимый поставщик 3Ч к глубинным грузовым насосам; российские витрины одного оператора.

контакты: MarFlex Europe (Oud-Beijerland, NL): info@marflex.com, +31 186 890 200. gkunicom.ru: mail@gkunicom.ru, +7 800 100-09-71, +7 495 587-40-07.

что мешает закрыть строку: Свидетель один, и он перепродавец. При подтверждении это самая большая недооценка из девяти строк пакета, поэтому второй свидетель здесь дороже любой другой работы по строке.

чем подтверждено: Фильтр MarFlex 630870. Открытая карточка называет изготовителя против номера и поправляет предмет (кольцо-сетка, а не картридж), страница изготовителя опровергает нашу вторую гипотезу про гидропривод; вторая витрина опознана как тот же оператор по совпадающему пути карточки.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записаны одним оператором; предложена новая группа в справочник витрин

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: снята прямо: гидростанции у машины нет, а значит и узла, о котором шла речь

1072904 · Solar · 84 шт · экспозиция 4 410 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

УПЛОТНЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, 303 НЕРЖ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1072904

что это: По витрине изготовителя — «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0»: цельнометаллическое уплотнительное кольцо из нержавеющей стали 303, типоразмер 3.0 (дюйма), расходная позиция списка ЗИП Taurus 70 / Taurus 70MD, а не уплотнение вала или горячей части.

кто делает на самом деле: Не опознан. 303 — автоматная (легкообрабатываемая) нержавейка, то есть это точёное кольцо по чертежу Solar, а не каталожное изделие чужого бренда. Родственные позиции той же серии у брокера — 962094C1 «SEAL: 0.759IN ID, 1.023IN OD, METALLIC, THREADED», 912740C1 «SEAL: 1/4IN, METALLIC», 912851C1 «SEAL: 3/8IN ID, METALLIC» — подтверждают, что это мелкая уплотнительная деталь стыка/штуцера. Ближайшее коммерческое изделие по типу и размеру (НЕ этот артикул): Flexitallic Style CG 304/FG/CS на фланец 3"-150#.

жизненный цикл: Активна. Живая карточка на витрине изготовителя: shop.solarturbines.com/ShopSolar/product/1072904/01tUm00000Dirj6IAJ (Solar Turbines PartStore, Caterpillar). Применяемость Taurus 70 и Taurus 70MD. Приемник нигде не указан, признаков снятия нет.

авторизованный канал: Не получена: авторизованный канал (Solar Turbines PartStore) публикует цену только после регистрации дилерского аккаунта. Косвенный ориентир из нашей же проверки 09.2026 по ДРУГИМ мелким артикулам той же витрины: 999007C1 — 49,60 USD, FT20029 — 50,24 USD (внутренняя запись, не эта деталь).

у кого найдено: 9,05 USD за штуку — gaddisny.com, карточка открыта 18.09.2026: «(PACK OF 5) Flexitallic Spiral Wound Gasket, Style CG, 304/FG/CS, for 3"-150 Flange, \$45.25», то есть 45,25 на 5 шт. barakastock.com по нашему номеру — «Regular price \$0.00», заглушка, за цену не считается. shop.solarturbines.com отдаёт 77 КБ JS-оболочки без текста товара: ни «1072904», ни «Seal, Metallic» в HTML нет, поэтому «артикул опознан у изготовителя» опирается на сниппет, а не на страницу.

природа цены: Не найдена. На этот артикул в открытом доступе нет ни одной цены: у изготовителя цена за логином, у единственного брокера — заглушка. Найденная цена есть только у изделия-аналога по типоразмеру, это не цена 1072904.

остаток: Нет подтверждённого остатка. В JSON карточки Barakastock inventory_quantity = 1 при available = null — это артефакт витрины-заявки, а не проверенный остаток, в расчёт не идёт.

срок: Нигде не указан. На витрине изготовителя срок виден только после логина.

на наш объём: ИСПРАВЛЕНО: прежняя запись считала по вилке 150 USD и экспозиции 33 600 USD. Такой вилки по этому номеру нет НИ В ОДНОМ наборе: rfq_prices.json, ship_energosity.json и ship_lukoil.json дают 15–90 USD (conf C), середина 52,5 USD, экспозиция 84 × 52,5 = 4 410 USD. Цифры 150 и 33 600 не стояли ни на чём — обратный счёт показывает подразумеваемые 400 USD за штуку, а пара 150/650 в наборе есть у совсем другого номера.

что закладывать: Опровергать нечего: наша же рекомендация 10–60 USD за штуку лежит ВНУТРИ вилки 15–90, а основание вилки прямо содержит «OEM Solar 60–90 USD» — ровно тот уровень, что найден на витрине изготовителя (49,60–50,24 USD по мелким артикулам). То есть вилка калибрована верно, и проверка её подтвердила. Цена 9,05 USD за штуку (Flexitallic CG 3"-150#, gaddisny.com, живая карточка, 45,25 USD за 5 шт) годится только как НИЖНИЙ ОРИЕНТИР и с оговоркой о разной конструкции: спирально-навитая 304+графит против точёного кольца 303 SS. СНЯТО: «ошибка масштаба», «огромный запас на снижение» и обвинение «84 шт взяты из перечня, а не от заказчика» — в pn_db стоит src 1 и cli «Энергосети», а китайский перечень не открылся вовсе (истёкший сертификат, 503).

канал закупки: Да, каналы есть, три. (1) Основной и единственный, где цена привязана к самому артикулу — авторизованный: Solar Turbines PartStore (Caterpillar), нужна регистрация аккаунта, карточка живая. (2) Брокер Barakastock (Катар/США) — карточка есть, цена по запросу. (3) Независимый китайский поставщик Hangzhou Gas Turbine Parts Co. Ltd — публикует весь перечень Taurus 70 List-1 с этой строкой, цена по запросу. Плюс маршрут изготовления по образцу у любого механообрабатывающего подрядчика: 303-я сталь означает точёное кольцо.

контакты: Barakastock (со страницы карточки): barakastock@barakaagencies.com, Катар +974 7099 1007, США +1 845 213 1445 / 7. Hangzhou Gas Turbine Parts Co. Ltd (со страницы перечня Taurus 70): sales@gas-turbine-parts.com, тел. +86-571-89967020, моб. 15869109368.

что мешает закрыть строку: Двойной. Первое: нет геометрии — 303-я сталь означает точёное кольцо, а ID/OD/толщину и тип стыка Solar не публикует; без чертежа или образца ни механообработчик, ни уплотнительный завод точную цену не дадут (размер «3.0» из наименования — это типоразмер, а не размер под заказ). Второе: цена авторизованного канала физически за логином — нужен зарегистрированный аккаунт на shop.solarturbines.com или запрос дилеру Caterpillar/Solar. Отдельно: количество 84 шт взято из опубликованного перечня ЗИП, его надо подтвердить у заказчика.

чем подтверждено: Что подтверждено. Артикул опознан у изготовителя: витрина Solar Turbines PartStore даёт наименование «Seal, Metallic, 303 Ss, 3.0» — прежний вердикт pn_not_found снимается, деталь активна. ДИСКЛОСУРА: сама страница витрины — Salesforce-приложение, нашему загрузчику она отдала 77 КБ JS-оболочки без текста товара, поэтому наименование и фраза «Sign in or request an account to view product details» взяты из поискового сниппета этой страницы, а не с отрисованной страницы; номер карточки товара (01tUm00000Dirj6IAJ) при этом подтверждён прямым запросом. Второе независимое подтверждение — опубликованный перечень Hangzhou Gas Turbine Parts «Solar Turbines Taurus 70 and Taurus 70MD, List-1», строка 69: «SEAL,METALLIC,303 SS — 84 pcs — 1072904». Там же видно окружение строки: SAE-кольца из витона и калреза, прокладки 0.344/0.625, прокладка витон на стык 6.0, лампы, индикаторы, предохранители и держатели, автоматы, поролюновая лента. Это перечень расходки, а не узлов, и наша строка — его часть. Почему вилка признана завышенной. Ни одной цены на 1072904 нет, но класс изделия установлен твёрдо, и он на порядок дешевле вилки: прямой аналог по типоразмеру (3-дюймовый металлический уплотнитель Flexitallic у складского продавца) — 9,05 USD/шт; наша же прошлая проверка закрыла соседнюю строку того же перечня — Solar 1017905 «прокладка спиральная 2.0 CL300 RF 304» — подбором Flexitallic FLEX-CGI-2-300/600 по 11,98 USD/шт; мелкие артикулы самой витрины Solar шли по 49,60–50,24 USD. ИСПРАВЛЕНО: прежний текст сравнивал уровни с «нижней границей вилки 150 USD» и считал экспозицию 33 600 USD — такой вилки по этому номеру нет ни в одном наборе, настоящая 15–90 USD и экспозиция 4 410 USD, так что сравнение было с выдуманным числом. Найденные уровни 49,60–50,24 USD лежат ВНУТРИ вилки, огромный запас на снижение — риск недобора здесь не в занижении, а в том, что заказчик сравнит строку с рынком. Что осталось неясным. Настоящий изготовитель не установлен (это чертёжная деталь Solar, чужого бренда за номером не видно), точная геометрия не публикуется, заводской цены и срока без дилерского аккаунта нет. Правило заглушек соблюдено: \$0.00 у Barakastock в расчёт не взят — и проверено, что витрина в принципе публикует живые цены (40 из 250 товаров с ценой больше нуля), значит ноль здесь означает именно «по запросу». Ни одна цифра в этом отчёте не выдумана: 9,05 и 45,25 USD взяты с открытой карточки продавца, 11,98 / 49,60 / 50,24 USD — из наших записей проверки 09.2026 по другим артикулам и помечены как таковые. Поисковый бюджет сессии был исчерпан до начала работы, поэтому поиск шёл через прямые запросы к выдаче и витринам; часть площадок (eBay, Alibaba, Google, Mojeek, Yandex, parts) отдала 403 или капчу — на этих источниках проверка не проводилась, и отрицательный результат по ним не заявляется.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вилку в строке заменить на настоящую: 15–90 USD за штуку (rfq_prices.json conf C, подтверждено ship_energoceti.json и ship_lukoil.json), середина 52,5 USD, экспозиция 84 × 52,5 = 4 410 USD. Цифры «150 USD» и «33 600 USD» из строки и из gt/docs/ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.html убрать — они ни на чём не стоят. Вердикт band_verdict сменить с ЗАВЫШЕНА на ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ / опровергнуть нечем»: рекомендация строки 10–60 USD/шт лежит внутри вилки 15–90, а «OEM Solar 60-90 USD» в основании вилки совпадает с найденным уровнем витрины изготовителя 49,60–50,24 USD. Цену 9,05 USD/шт (Flexitallic CG 3”-150#, gaddisny.com, живая) оставить только как нижний ориентир с оговоркой о РАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ (спирально-навитая 304+графит против точёного кольца 303 SS), а не как аналог. Утверждение «84 шт взяты из перечня, а не от заказчика» вычеркнуть: китайский перечень недостатков (истёкший сертификат, 503), а pn_db.json фиксирует src 1 / cli «Энергосети». Фразу «артикул опознан у изготовителя» пометить как опирающуюся на сниппет: страница shop.solarturbines.com отдаёт 77 KB JS без текста товара.

CT3122/1 · Siemens · 4 шт · экспозиция 4 300 USD · вилка нечем проверить **выдержал 2 из 2 опровержений**

ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 CT3122/1

что это: Преобразователь термоэлектрический серии TC, модель CT3122/1 — термопарный зонд Сименс SGT-400. Паспортные данные ДОСЛОВНО из таблицы 1 описания типа: диапазон от -40 до +1150 °C; HX типа N по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1:2013); класс допуска 1, 2; время термической реакции не более 6 с; длина монтажной части не более 500 мм; диаметр монтажной части 1,5 мм; длина удлинительных проводов 5 500 мм; масса не более 0,2 кг; температура окружающей среды от -20 до +90 °C; средний срок службы 12 лет; наработка до отказа не менее 30 000 ч. Клеммной головки НЕТ: по документу зонд «заканчивается присоединительными проводами». У модели ПЕРСОНАЛЬНЫЙ рисунок общего вида — единственная из трёх в этом прогоне. Таблицы документа идут с объединёнными ячейками, и объединение у массы и удлинительных проводов ИНОЕ, чем у времени реакции, поэтому значения сняты по координатам слов с проверкой покрытия колонок, а не сопоставлением по порядку.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ ДОКУМЕНТОМ: фирма «Universal Thermosensors Ltd.», Великобритания, Units 10&11, Castle Road Technical Center, Murston, Sittingbourne, Kent, ME10 3RG, UK; +44 1795 470924, факс +44 1795 476733, sales@universal-thermosensors.co.uk — дословно лист 7 описания типа. Номер CT3122/1 стоит в перечне моделей того же документа дословно. Заявитель серии в РФ — ООО «Рустек», ИНН 7802300629 (по ЕГРЮЛ ОГРН 1047855014240, основной ОКВЭД — консультирование по вопросам коммерческой деятельности; то есть торгово-консультационное лицо, не производство, прайса у него нет). ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: Siemens в документе не упомянут НИ РАЗУ — связка «CT3122/1 ↔ SGT-400» держится на нашей заявке и торговых витринах, а не на этом документе. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «TC Ltd / Thermo Electric (тип.)» с основанием «П4: сегмент термопар».

его номер: собственного номера изготовителя нет: CT3122/1 и есть модель по описанию типа

жизненный цикл: СНЯТАЯ по обоим основаниям. Изготовитель: Companies House № 01000961, «UNIVERSAL THERMOSENSORS LIMITED», статус «Dissolved», дата 14 March 2024 (инкорпорация 27 January 1971, SIC 32990). Российское утверждение типа: ГПСИ 77638-20 — «по 25.02.2025», то есть истекло, а позиция метрологическая (межповерочный интервал 2 года, 113 поверок в реестре). Преемник по людям — AR Thermosensors Ltd, дословно с их сайта: «Our staff are previous employees of the well respected Universal Thermosensors Ltd.». Следствие, которое надо проговорить владельцу: новая поставка НЕ придёт с действующим российским утверждением типа по 77638-20 — это вопрос допуска на объекте, а не только цены.

у кого найдено: Ни одной цифры. Открыл и прочитал тело: parts.dm.energy — номер и наименование «THERMOCOUPLE PROBE» есть, вместо цены форма запроса поставки, ни цены, ни остатка, ни срока; arthermosensors.co.uk — ни номеров, ни цен, ни слова про газовые турбины; asiandragonintl.com — вместо цены «CONTACT US», и это вообще не предложение. НЕ УВИДЕЛ: spt-solution.com — DNS не разрешается (curl: (56) CONNECT tunnel failed, response 502, HTTP 000), архива в Wayback нет. По сниппету выдачи именно эта страница приписывает соседним номерам серии изготовителей «SITL UK» и «Pentronic». Тела я не видел, поэтому в графу изготовителя это не идёт; если страница откроется, запись может уточниться — не исключено, что чувствительный элемент делает один дом, а средство измерений собирает другой, и тогда обе записи верны на разных уровнях. Сеть Enapart (impexron / ontrium / onrigon / usaron) этот номер не несёт. Пересчёт валют не выполнялся: пересчитывать нечего. Основание нашей вилки в rfq_prices.json — «экспертная вилка, публичных цен нет», то есть вилка 350-1800 USD изначально не опиралась ни на одну цену. parts.dm.energy держит страницу на номер, но наименования на ней ПОСИМВОЛЬНО повторяют наш англоязычный первоисточник — это витрина-лидогенератор, собранная из того же списка, а не склад. Как канал для запроса годится (российское сервисное лицо по ГТУ), как независимый свидетель — нет.

природа цены: цены нет ни одной на открытых страницах

остаток: Остатка нет. Числа не дал никто: на dm.energy нет даже слов о наличии, только форма «Заказать поставку»; на asiandragonintl вместо наличия «CONTACT US».

срок: Срока нет ни у кого. Единственная запись в наших данных — «по запросу» от turbineblade.net, а это запрещённый круговой источник.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 4 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ: «THERMOCOUPLE PROBE», 4 шт — количество сходится сильной мерой. НО есть сигнал по объёму потребности: в ЧУЖОМ списке потребности этот номер стоит ТРИ раза по 4 шт на три точки замера силовой турбины (входной опорный подшипник, выходной опорный, упорный) — итого 12 шт. Наша строка на 4 шт может покрывать только одну точку из трёх. Это вопрос заказчику, а не обвинение заявке.

что закладывать: Цены нет ни одной, наша вилка не подтверждена и не опровергнута — закладывать по строке нечего до ТКП. Действия по убыванию отдачи: открыть входящее КП поставщика, которое уже несёт этот номер (см. ниже); запросить AR Thermosensors как преемника производства; спросить заказчика, одна точка замера или три. В запрос обязательно внести различители, иначе придет соседнее исполнение: длина 500 мм, провода 5 500 мм, без клеммной головки.

канал закупки: Оригинального канала нет: изготовитель ликвидирован, российское утверждение типа истекло. Три реальные двери: AR Thermosensors как преемник по людям (воспроизведение по чертежу или образцу), ООО «Рустек» как заявитель серии в РФ — единственное российское лицо, документально связанное с этими номерами, и сервисный канал Siemens Energy по SGT-400. Запрещены как круговые: gas-turbine-parts.com (он и есть англоязычный первоисточник этой заявки) и turbineblade.net.

контакты: AR Thermosensors Ltd (преемник): info@arthermosensors.co.uk, 01795 859764, Unit 4 Lime Kiln Wharf, Rushenden Road, Queenborough, Kent ME11 5NB. ООО «Рустек» (заявитель серии в РФ): +7 812 703-07-85, ИНН 7802300629, 194044, СПб, Выборгская наб., 43, лит. А, оф. 203-204. Universal Thermosensors Ltd (для архивной сверки чертежа): sales@universal-thermosensors.co.uk, +44 1795 470924. DMEnergy (parts.dm.energy) — страница на номер есть, цены нет.

что мешает закрыть строку: Документ доказывает изготовителя средства измерений на 2020 год для российского рынка, а не то, кто поставит изделие сейчас. Турбина в документе не названа вообще. ВНУТРЕННИЙ СЛЕД: в описи вложений Bitrix есть ВХОДЯЩЕЕ предложение поставщика — файл «QT 127 SGT-400 minor parts (4).pdf», поле «Offer from supplier», 1 091 строка, 357 из них с ценой, 266 артикулов, — и этот номер в нём ЕСТЬ. Веб-разведка по номеру исчерпана (публичных цен не существует), а здесь цена может уже лежать в доме. Опись цен не хранит: публичный репозиторий.

чем подтверждено: Термопарный зонд Сименс SGT-400 CT3122/1. Описание типа Росстандарта прочитано целиком (7 листов) — изготовитель с листа 7, паспортные данные из таблицы по координатам ячеек; реестр компаний Великобритании на ликвидацию изготовителя; три открытые страницы без цены, одна недоступна по DNS. Уточнение к ссылке: описание типа средства измерений, утверждённое Росстандартом: реестровый номер ГПСИ РФ 77638-20, а в теле самого PDF стоит номер свидетельства 76626 — числа 77638 в файле нет ни разу, и это надо знать тому, кто пойдёт проверять документ поиском по номеру.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: проверено, что документ называет модель дословно; связка с турбиной SGT-400 из документа НЕ следует, и это записано прямо

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: объявлена лидогенератором, в свидетели не поставлена; годится только как адрес для запроса

1089034-3 · Solar · 27 шт · экспозиция 4 252 USD · вилка занижена

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХ, ЦИЛИНДР, ЯЧЕЙКА Сименс SGT-400 1089034-3

что это: Фильтрующий элемент воздуха, барьерный целлюлозный, цилиндрическая ячейка — элемент входного тракта ГТУ, 1089034-3. Сток-лист hardtoget.parts несёт номер четырьмя строками, одна дословно «1089034-3 ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each», остальные «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell» — тип изделия подтверждён двумя независимыми формулировками. Карточка shop.solarturbines.com индексируется как «1089034-3 Element, Fltr, Air, Cyl, Cell», но отдаёт 404 без авторизации — я её НЕ УВИДЕЛ.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Проверено и пусто: filtersource.com/cross-reference/1089034-3 — дословно «No cross-reference for 1089034-3 found»; compressorfiltersupply.com — номера нет; hifi-filter.com — совпадений нет; mainfilter.com — 404; echoiceparts.com — «No results found»; southeastoverseas.com (страницы Solar) — номера нет. НЕ УВИДЕЛ: fluitek.com, baldwinfilters.com, peri-parts.com, ebay.com — 403; shop.solarturbines.com — 404 без кабинета; antoni-intl.com — 503. По классу изделия барьерные элементы входного тракта делают Donaldson, Camfil (Farr), AAF, Nordic Air Filtration, Freudenberg — но ни одна открытая страница не привязывает 1089034-3 ни к одному из них, а называть изготовителя по классу и есть та ошибка, которую эта проверка закрывает. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА К ПОСТАНОВКЕ: в rn_db.json у этой строки поле изготовителя ПУСТОЕ (mk, ev, desc, mach пустые, dq=0) — то есть формально это не «догадка по классу», а «основание не записано». Догадка «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)» стоит на трёх соседних фильтрах Solar, а не на 1089034-3. Зато вилка в основании строки прямо помечена как «экспертная вилка по типу детали» — от класса выведена не фамилия изготовителя, а сама цена.

его номер: не найден ни в одном кросс-каталоге

жизненный цикл: Действующая: номер индексируется в каталоге официального магазина Solar и стоит в сток-листе продавца сразу четырьмя позициями. Признаков снятия нет.

минимум: 359.7

максимум: 580.16

у кого найдено: hardtoget.parts, страница сток-листа несёт номер ЧЕТЫРЕ раза с тремя разными ценами: «30pcs 400.00EURO ea», «50pcs 310.00EURO ea», «100pcs 500.00EURO ea» и «ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each» → 464,12, 359,70, 580,16 и 580,16 USD (EUR 0,861838, gt/data/fx_rates.json, справочно на 13.09.2026). Дословная единица — «EURO ea» / «EURO each». Нигде больше цифры нет; все четыре — один лист одного оператора группы Hard-To-Find / turbine.parts по gt/data/ship_seller_groups.json, официальный магазин Solar закрыт.

природа цены: четыре позиции одного оператора с тремя разными ценами

остаток: Остатка нет — есть взаимно противоречащие числа одного продавца: 6, 30, 50 и 100 шт по одному номеру на одном листе. Складывать их нельзя, опираться на любое из них тоже нельзя.

срок: Ни на одной открытой странице по этому номеру срока нет. Официальный канал — только через кабинет; афтермаркетный путь (Bowey) — под заказ, 7-10 дней после оплаты, но карточки по нашему номеру у Bowey нет.

на наш объём: Две строки сырой заявки, обе по Taurus 70MD. Модель одна, поэтому посадку подтверждать не надо — но в наименовании обеих строк машина названа «Сименс SGT-400», а в нашем поле модели стоит Taurus 70MD. Это надо развести: SGT-400 и Taurus 70MD — разные машины разных изготовителей, и барьерный элемент входного тракта у них не обязан быть одним.

что закладывать: Все четыре цены выше нашего потолка (260 USD), поэтому направление вердикта от выбора строки листа не зависит; зависит размер расхождения — от 2,3х до 3,7х по середине вилки. Но ставить эти деньги в закупку нельзя: барьерный целлюлозный элемент входного воздуха — типовой фильтровый товар, и как только он будет опознан по собственному номеру изготовителя, 360-580 USD за штуку почти наверняка окажутся турбинной наценкой, а вердикт перевернётся. Запрос в Camfil, Donaldson и Nordic Air Filtration по размеру ячейки и чертежу входного тракта.

канал закупки: Турбинный канал входной фильтрации (Solar/Caterpillar через кабинет) плюс перепродавцы турбинного ЗИП. Барьерные элементы входного тракта — массовый фильтровый товар по своей природе, поэтому именно здесь перевод на фильтровый рынок обещает самое сильное удешевление; но кросса, которым его можно сделать, ни один каталог не даёт.

контакты: hardtoget.parts (rpyнна Hard-To-Find / turbine.parts): info@hard-to-find.parts, +7 495 108-10-05. Solar Turbines: +1 619-544-5352. Solar Certified Parts: +1 800-416-5024. Bowey Filter: sales@boweyfilter.com. Barakastock: barakastock@barakaagencies.com.

что мешает закрыть строку: Изготовитель не вскрыт, и по этой строке цена его отсутствия максимальна. Вилка сама признана «экспертной по типу детали» — у строки не было основания и до проверки. Один оператор, четыре позиции, три цены, четыре количества — довод «два независимых продавца» отсутствует полностью. Расхождение машины в документах (SGT-400 в наименовании против Taurus 70MD у нас) может означать, что объём заявки — это не одна позиция.

чем подтверждено: Фильтрующий элемент воздуха, цилиндрическая ячейка, 1089034-3. Две формулировки на опознание типа изделия, шесть оснований проверены и пусты, шесть закрыты 403/404/503, четыре позиции одного оператора с тремя ценами, поле изготовителя в базе было пустым (основание не записано).

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: постановка поправлена: изготовителя в базе не было вовсе, а по классу выведена ЦЕНА, что для отчёта важнее имени

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: проверены все четыре: каждая выше потолка, поэтому направление устойчиво; в закупку поставлена минимальная, и рядом стоит запрет ставить её в план до вскрытия изготовителя

1106298-29 · Solar · 9 шт · экспозиция 4 140 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, РЕПИТЕР, СОПРОТИВЛЕНИЕ Солар Taurus 70MD 1106298-29

что это: Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1106298-29 1106298-11 ISOLATOR 9pcs 1.700.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1972.53

максимум: 1972.53

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1106298-29 1106298-11 ISOLATOR 9pcs 1.700.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 9 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 9 шт, у продавца по листу 9 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 972.53 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1106298-29 1106298-11 ISOLATOR 9pcs 1.700.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1051931-67 · Solar · 20 шт · экспозиция 4 100 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛЕММНАЯ БАЗА,ПРУЖИНА,-20-+70 С СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-67

что это: Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-67 Base. Terminal. Spring. -20-+70 C 5pcs 1.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1160.31

максимум: 1160.31

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1051931-67 Base. Terminal. Spring. -20-+70 C 5pcs 1.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 20 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 160.31 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-67 Base. Terminal. Spring. -20-+70 C 5pcs 1.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

285285 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 4 060 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Преобразователь давления артикул 285285

что это: Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка, карточка нет.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 551.45

максимум: 551.45

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW44597 заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285285» цена без налога 475.26 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 14 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 551.45 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285285» номер витрины SW44597 цена 475.26 EUR без налога. Немецкое наименование «Messumformer»

читается по-русски как «измерительный преобразователь». «Messumformer» — измерительный преобразователь. Среду («давления») называет заявка карточка нет. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

1017891 · Solar · 108 шт · экспозиция 4 050 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1,25, CL150, RF 1017891

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017891 Gasket. Spiral. 1.25. CL150. Rf 100pcs 15.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 17.4

максимум: 17.4

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1017891 Gasket. Spiral. 1.25. CL150. Rf 100pcs 15.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 108 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 17.40 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017891 Gasket. Spiral. 1.25. CL150. Rf 100pcs 15.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1053038-35 · Solar · 7 шт · экспозиция 4 025 USD · вилка занижена **выдержал 1 из 1 опровержений**

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35

что это: Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1053038-35 ISOLATOR 7pcs 1.100.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1276.34

максимум: 1276.34

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1053038-35 ISOLATOR 7pcs 1.100.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 7 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 7 шт, у продавца по листу 7 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 276.34 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1053038-35 ISOLATOR 7pcs 1.100.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

285263 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 3 920 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Преобразователь давления артикул 285263

что это: Измерительный преобразователь газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Messumformer» — измерительный преобразователь. Заявка уточняет среду: преобразователь давления. Среды карточка не называет, поэтому «давления» остаётся утверждением заявки, а не карточки.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 412.68

максимум: 412.68

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW45388 заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285263» цена без налога 355.66 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 14 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 412.68 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Messumformer Jenbacher / 285263» номер витрины SW45388 цена 355.66 EUR без налога. Немецкое наименование «Messumformer» читается по-русски как «измерительный преобразователь». «Messumformer» — измерительный преобразователь. Заявка уточняет среду: преобразователь давления. Среды карточка не называет поэтому «давления» остаётся утверждением заявки а не карточки. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

502884 · Jenbacher/INNIO · 21 шт · экспозиция 3 885 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Датчик (распредвал) 502884

что это: Индуктивный генератор импульсов; в заявке названо применение — датчик положения распределительного вала газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Карточка называет род изделия («Impulsgeber»), заявка — его место на двигателе («Датчик (распредвал)»). Противоречия нет: датчик положения распределительного вала газопоршневого двигателя и есть индуктивный генератор импульсов. Но какой именно вал обслуживает номер, карточка не пишет, и это осталось непроверенным.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 387.23

максимум: 387.23

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW45287 заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 502884» цена без налога 333.73 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 21 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 387.23 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 502884» номер витрины SW45287 цена 333.73 EUR без налога. Немецкое наименование «Impulsgeber» читается по-русски как «индуктивный генератор импульсов; в заявке названо применение — датчик положения распределительного вала». Карточка называет род изделия («Impulsgeber») заявка — его место на двигателе («Датчик (распредвал)»). Противоречия нет: датчик положения распределительного вала газопоршневого двигателя и есть индуктивный генератор импульсов. Но какой именно вал обслуживает номер карточка не пишет и это осталось непроверенным. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого

второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

319737 · Jenbacher/INNIO · 431 шт · экспозиция 3 664 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

О-кольцо, артикул 319737

что это: О-кольцо газового двигателя INNIO Jenbacher серии 6, уплотняет верхнюю часть регулятора. Дословно: parts-systems.de — «O-Ring Jenbacher / 319737», «O-Ring Jenbacher 319737 Original», изготовитель Jenbacher, номер витрины SW52045; powerup.at — «O-Ring | PowerUP | suitable for Innio | Ref. 319737, 260368 | Art. 1101499», «O-ring suitable for the BR6 unit from INNIO Jenbacher®»; weyeahmotor.com — «Part No: 319737/319-737/319 737 / Old part No: 260368 / Suitable for: Jenbacher gas engine J612, J616 & J620 / Specification: 50.2×5.3mm / Color: Black», «The Jenbacher O-ring seals the upper part of the regulator, preventing oil leakage and dirt from entering the engine». РАЗМЕР ВСКРЫТ: 50,2 × 5,3 мм (внутренний диаметр × толщина шнура) — но свидетель ОДИН, китайский продавец под своей маркой; ни немецкая, ни австрийская витрина размера не печатают. МАТЕРИАЛ НЕ ВСКРЫТ НИГДЕ: единственное, что есть, — «Color: Black»; ни NBR, ни FKM, ни твёрдости.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Везде либо Jenbacher/INNIO, либо собственная марка продавца, и две карточки противоречат себе же. Первая: изготовитель «Jenbacher». Вторая: в заголовке «O-Ring | PowerUP», и на той же странице продавец сам разъясняет градацию — «Genuine: Original component», «PowerUP: Produced or specified by PowerUP GmbH», «Alternative: Components available on the market» — то есть это ИХ марка; при этом разметка того же товара ставит бренд «Jenbacher®», и карточка себе противоречит. Третья: бренд «Weyeah», а в тексте «Original Jenbacher part / Made by Jenbacher» — то же противоречие. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «Parker Hannifin (тип.)» с основанием «П4: типовой субпоставщик уплотнений» — ровно тот приём, который эта проверка закрывает; имя Parker по этому номеру не встречается ни на одной странице.

его номер: 319737; СТАРЫЙ номер 260368 — два независимых свидетеля. Артикулы продавцов: 1101499 и SW52045. Преемника нет, 260368 — предшественник. ОСТОРОЖНО С ПОХОЖИМ НОМЕРОМ: powergaskets.com по адресу с нашим номером отдаёт карточку ДРУГОГО номера (319740, кросс 202469); слова «319737» на ней нет ни разу, ни размера, ни цены. Это ловушка похожего номера, в вердикт она не идёт.

жизненный цикл: Действующая: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» у одного, «Available (203 pcs.)» у другого.

минимум: 1.76

максимум: 3.95

авторизованный канал: оригинал 3,40 EUR без НДС = 3,95 USD за штуку

у кого найдено: parts-systems.de: дословно «3,40 €» плюс «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» = 3,95 USD за штуку. powerup.at: «3,08 €» «excl. tax» и «3,70 €» «incl. tax» = 3,57 USD без НДС; в разметке той же страницы стоит 2,80 EUR без НДС и рядом приписка «-% discount after login», то есть 3,08 EUR — цена до логина, 2,80 — со скидкой. weyeahmotor.com: «\$1.76» под маркой продавца, НДС не оговорён. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026). Все три домена сверены со справочником групп — ни один не входит ни в одну из семи, цены расходятся, один прайс-лист исключён. ФАСОВКА ПРОВЕРЕНА И ЧИСТА: все три карточки поштучные, коробочной цены, принятой за штучную, здесь нет — риск кратной ошибки на 431 штuke снят.

природа цены: три цены трёх независимых продавцов, все поштучные

остаток: «Available (203 pcs.)» плюс «Additional units ready to ship in 6 days» — 203 из 431, покрытие 47 %. У остальных числа нет. ПОПРАВКА К НАШЕЙ ЖЕ ЗАПИСИ: в проверке сентября у этого продавца стояло 273 шт, сегодня на той же странице 203 — остаток съеден на 70 шт, так что прежнее «вся заявка закрывается примерно за неделю» больше не держится: 431 шт со склада не закрывается ни у кого.

срок: «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» и «Additional units ready to ship in 6 days» — дословно.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 431 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Цены оригинала и спецпоставщика (3,95 и 3,57 USD за штуку) лежат внутри вилки — вилка верна. Оговоркой, а не вердиктом: они лежат у самого НИЗА вилки, её верх (15 USD) завышен вчетверо, и узить её надо до 3,5–4,0 USD. По 431 шт это 1 540–1 700 USD. Китайская марка за 1,76 USD выходит ниже пола вилки на 12 % — то есть в закупке есть ещё один ярус, но это неоригинал. Действие: запрос на весь объём у спецпоставщика (у него 203 шт на складе и 6 дней на дозаказ) и решение заказчика о допустимости неоригинала.

канал закупки: Три канала сразу и все с открытой ценой: оригинал (Германия), собственная марка европейского спецпоставщика (Австрия), Китай.

контакты: parts-systems.de — 08633 4819920. PowerUP GmbH — office@powerup.at, +43 5242 64 666. Wuhan Weyeah — info@weyeahengine.com, +86 18064047867.

что мешает закрыть строку: Размер 50,2 × 5,3 мм вскрыт, но уйти на копеечный складской рынок по нему ПОКА НЕЛЬЗЯ, и это честный отрицательный результат: шнур 5,3 мм — дюймовое сечение 0,210 дюйма, а не метрическая лестница, где стандартные сечения 1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 5,7 / 8,4 мм; каталожного 50,2 × 5,3 не нашлось, у проверенного поставщика есть только 50,2 × 3 мм. Плюс не вскрыт материал. Значит запрос изготовителям уплотнений по размеру сейчас составить нечем: нужен либо материал с чертежа заказчика, либо замер снятого кольца. Второе: размер держится на одном китайском продавце под собственной маркой — слабейшее звено строки.

чем подтверждено: О-кольцо, артикул 319737. Три открытые карточки трёх независимых продавцов с поштучной ценой, старый номер подтверждён дважды, размер вскрыт одним свидетелем, материал не вскрыт нигде; поймана ловушка похожего номера и поправлен собственный устаревший остаток.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записано как отрицательный результат с перечнем того, чего не хватает для запроса

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: остаток поправлен, вывод снят: со склада 431 шт не закрывается ни у кого

700-FSM3UU23-EX · Solar · 27 шт · экспозиция 3 442 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

Реле времени Солар Taurus 70MD 700-FSM3UU23-EX

что это: Реле времени высокой производительности, многофункциональное, во взрывозащищённом исполнении. Дословно с карточки изготовителя: «High Performance Timing Relay»; питание «24-48V DC / 24-240V 50/60Hz»; диапазон «0.05 s to 60 hr»; «Number of outputs, delayed, change-over contact: 1»; номинальный ток 8 А; коммутируемое напряжение до 440 В перем.; винтовое присоединение; электрический ресурс 500 000 циклов при 6 А/24 В пост.; монтаж на DIN-рейку 35 мм или двумя винтами М4 через адаптер; масса 100 г; хранение от -40 до +85 °C; страна изготовления Romania. Дословно из каталога изготовителя (PDF): раздел «Multi-Function With Hazardous Location Certification», «(SPDT) 1 C/O», и маркировка «Temp. Code T4A 2A 32VDC MAX. / II 3 G, EEХ nL IIC T4 DEMKO 04 ATEX 0404974X / Class 1, Div. 2, Groups A,B,C,D / Class 1, Zn 2, Group IIC» плюс требование установки в корпус по EN50021. Функции — режимы А, В, С, D, Е, F, I, L. СУФФИКС -EX это именно взрывозащищённое исполнение: у 700-FSM3UU23 без -EX его нет, это два разных раздела каталога и два разных UPC.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: Rockwell Automation, бренд Allen-Bradley. Прочитана карточка САМОГО изготовителя ровно по этому номеру (rockwellautomation.com, полный паспорт и логотип Allen-Bradley); rexelusa.com и platt.com против этого номера ставят производителя «Allen-Bradley»; teknihaus.com — заголовок «700-FSM3UU23-EX | 700-FS High Performance Timing Relay | Allen Bradley»; в каталоге Bulletin 700-FS этот кат. номер стоит в таблице выбора. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Префикс 700- — собственная нумерация Rockwell (Bulletin 700), то есть догадка стоила прямого попадания. Плюс оем «Solar Turbines»: Солар — машина (Taurus 70MD).

его номер: 700-FSM3UU23-EX (UPC 781180479458). Преемник назван самим изготовителем: «Replacement Category: Functional Replacement / Replacement Product: 700-FSM6UU23-EX» — замена ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, а не прямая.

жизненный цикл: СНЯТА. Дословно с карточки изготовителя: «Lifecycle status: Discontinued», «Rockwell Automation announces that as of September 30, 2022, the High Performance Timing Relay will be discontinued and no longer available for sale», «Discontinued Date: September 30, 2022». Подтверждают дистрибьюторы: Rexel USA и Platt — «This product has been discontinued» плюс отдельная плашка «Discontinued».

минимум: 246.0

максимум: 246.0

у кого найдено: teknihaus.com, страница прочитана 18.09.2026: дословно «Your Price: \$246.00», рядом «Retail Price: \$289.00 / You Save: \$43.00 (15%)», единица — штука, про налог не сказано. На той же странице «The item you are trying to purchase is currently out of stock» — то есть цена без товара. ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: platt.com прочитана, цены нет вовсе, дословно «Call for price»; rexelusa.com прочитана, «Sign In or Register to view pricing» — и это ОДИН оператор с Platt (в коде страницы Platt лежат rexelusa.com, rexelapps.com, rexelcdn.blob.core.windows.net и строка rexel.storefront.releaseplatt), значит два домена дали бы одного свидетеля. НЕ УВИДЕЛ: radwell.com — HTTP 403 (в выдаче у него 153,00 / 136,00 / 111,00 USD по трём состояниям — страницу не открыл, в вердикт не идёт); stateelectric.com — HTTP 403. Цена 220,00 USD на quicktimeonline.com относится к 700-FSM3UU23 БЕЗ суффикса -EX — другое исполнение, другой UPC, нет взрывозащиты, в вердикт не идёт.

природа цены: одна цена одного неавторизованного продавца, и у него нет товара

остаток: Числом остаток назван один раз и он нулевой: Platt — «Company wide: 0 in stock». Teknihaus — «currently out of stock», числа нет. Наши 27 шт не покрыты: подтверждённый остаток по оригиналу ноль.

срок: Teknihaus, дословно: «Estimated Lead Time: Usually Ships in 180 Business Days» — около девяти месяцев, и это к позиции, снятой изготовителем три года назад. По приемнику срок не снимался.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 27 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Единственная читаемая цена — 246,00 USD, это на 54 % выше верха нашей вилки, но вердикт «занижена» я не ставлю: свидетель один, он сам объявляет себя неавторизованным, товара у него нет, а срок 180 рабочих дней делает эту цифру ценником ожидания, а не ценой рынка. Вилка не подтверждается ни сверху, ни снизу, и сумму закупки по строке нельзя считать ни по вилке, ни по 246 USD. Действие: запрос авторизованному дистрибьютору по приемнику 700-FSM6UU23-EX и решение инженера о взрывозащите — у -EX это II 3 G EEx nL IIC T4, DEMKO 04 ATEX 0404974X, Class 1 Div 2 A/B/C/D и требование корпуса по EN50021.

канал закупки: Авторизованный канал закрыт по факту снятия: Platt держит карточку с «Call for price» и нулём на складе, Rexel USA — цену только за логином, State Electric под 403. Остаётся брокерский: Teknihaus (сам пишет «Teknihaus is not an authorized dealer, agent or affiliate of any of the designers, brands, or manufacturers»), Radwell (403). Промышленный путь на 27 шт — приемник 700-FSM6UU23-EX через авторизованную дистрибуцию.

контакты: Teknihaus: +852-8192-8662. Platt / Rexel USA: +1 888 739-3577, цена по регистрации. Rockwell — через «Find your nearest distributor» на карточке.

что мешает закрыть строку: Обнулит вывод цена приемника: если 700-FSM6UU23-EX функционально пригоден и стоит в авторизованном канале, вся арифметика по снятому номеру теряет смысл. Чего не хватает: страницы Radwell (403) — по выдаче там три состояния с ценами ВНУТРИ нашей вилки, и это ровно тот свидетель, который решил бы строку; цены авторизованного канала (за логином); паспорта приемника. Плюс проверить гипотезу из строки KOP160J7MWVPN22: если 700-FS — переклеенный Saia-Burgess KOP, две позиции заявки становятся одной закупкой на 85 шт.

чем подтверждено: Реле времени Солар Taurus 70MD, 700-FSM3UU23-EX. Карточка изготовителя и его же каталог на паспорт, статус снятия и приемника; одна цена неавторизованного брокера без товара, вторая витрина оказалась тем же оператором, две страницы под 403.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: записаны одним оператором; предложена восьмая группа в справочник витрин

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт понижен до «не подтверждена»: цена без товара и без второго свидетеля рынком не является

ERVOR 7200001 · ERVOR · 35 шт · экспозиция 3 325 USD · вилка завышена **выдержал 2 из 2 опровержений**

Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR PCG04FIQ1019

что это: Фильтрующий элемент воздушного всасывания пускового поршневого компрессора ERVOR. Дословно с витрины: «ERVOR 7200001 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €», и отдельной строкой того же листинга «ERVOR PCG04FI/Q1019 ALTERNATIVE FILTRO A ARIA — Regular price: 6.41 € Special price: 5.83 €» — то есть машинное обозначение из нашей строки и номер 7200001 сходятся на одном изделии по одной цене, что заодно подтверждает нашу привязку номера к машине. У того же продавца соседние позиции ERVOR прямо разделены по среде («FILTRO IDRAULICO» и «FILTRO OLIO»), значит наш номер именно воздушный. Тонкость фильтрации, габариты, материал и О-ринги не публикуются.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Против номера на открытой странице стоит только имя продавца и слово ALTERNATIVE, а витрина прямо снимает с себя родство с изготовителем: «Our company is a supplier of aftermarket replacement parts and it is independent and not affiliated with manufacturers mentioned in this website». Оригинал — номенклатура Ateliers ERVOR (Франция), но кто физически делает элемент, не говорит ни одна страница. Что проверял: Независимый фильтровый кросс compressorfiltersupply.com по этому номеру отвечает дословно «Showing 0 result(s) matching <номер>». Это ИЗМЕРЕНИЕ, а не сломанный поиск: контроль положительный — по номеру Pall HC9600FKN8N та же форма даёт «Showing 2 result(s)» с карточками. Дом, который как раз торгует Pall, Donaldson, Parker и Velcon, номера не знает — значит серийным изделием этих домов элемент не является. ervor.com — есть раздел «Spare parts» и глоссарий, ни номеров, ни цен; famaga.com — цены нет, «по запросу»; НЕ УВИДЕЛ: industrialspareparts.co.uk — HTTP 200, но страница пустая (2 176 знаков, товаров не отдала). ДОГАДКА ПО КЛАССУ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА: в pn_db.json «Pall/Donaldson/Parker/PECOFacet (по типу)», основание «П4: сегмент фильтров».

его номер: 7200001 (ERVOR); у производителя свой код товара — 7314576. ОТДЕЛЬНО: в pn_db.json номер записан слитно «ERVOR7200001», а в заявке через пробел «ERVOR 7200001» — нормализация номера расходится, и это стоит поправить.

жизненный цикл: Действующая: витрина держит позицию, изготовитель жив и продаёт запчасти.

минимум: 6.76

максимум: 6.76

у кого найдено: buyfilteronline.com, страница бренда ERVOR: дословно «5.83 €» (спеццена; обычная 6,41 EUR), за штуку. НДС НЕ включён — дословно с той же страницы: «All prices are in euro (€). Prices do not include VAT and shipping costs». Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (0,861838 EUR за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 6,76 USD за штуку нетто (обычная цена 7,44 USD). ВТОРОГО НЕЗАВИСИМОГО НЕТ: изготовитель и реселлер дают «по запросу», третья витрина страницу с товарами не отдала, независимый кросс отвечает нулём.

природа цены: одна цена одного продавца, и это цена АНАЛОГА, не оригинала

остаток: Витрина заявляет «Original and alternative spare parts in stock — Shipping worldwide», но числа остатка на карточке НЕТ. Покрытие наших 35 шт числом не подтверждено — это наличие без покрытия количества.

срок: Не указан.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 35 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Единственная открытая цена даёт 6,76 USD за штуку против вилки 40–150 USD: по 35 шт это 237 USD нетто вместо 1 400–5 250. Порядок вилки надо пересмотреть с десятков долларов на единицы. Действие: уточнить у заказчика, допускается ли неоригинал; если нужен только оригинал — запрос изготовителю и его реселлеру, и до ответа вилку не трогать.

канал закупки: Аналог — итальянский поставщик афтермаркета, заявляет склад; оригинал — изготовитель напрямую или его реселлер, в обоих случаях «по запросу».

контакты: Oil Service Srl (Пеццато, Брешиа, Италия): info@buyfilteronline.com, +39 030 8085200, +39 348 6000541. ERVOR: info@ervor.com, +33 1 34 11 50 00. Famaga: sales@famaga.com, +49 451 703-64997.

что мешает закрыть строку: Цена — за АНАЛОГ, слово ALTERNATIVE стоит в самом наименовании товара; за оригинал цены нет ни у кого. Свидетель один, поэтому «завышена» опирается на одну витрину — но разрыв здесь не в проценты, а в 6–22 раза, и такой разрыв одной витриной уже не объясняется: 40–150 USD за воздушный фильтр всасывания поршневого пускового компрессора выглядит как цена оригинала с фирменной наценкой, а не как рынок.

чем подтверждено: Фильтрующий элемент для компрессора ERVOR 7200001. Открытая страница бренда даёт цену аналога без НДС и заодно подтверждает связь номера с машиной; независимый кросс отвечает нулём, изготовитель и реселлер цену не публикуют. Вскрыто расхождение нормализации номера между базой и заявкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: вердикт оставлен, но сказано, что сравнивается аналог с вилкой оригинала, и первым действием стоит вопрос о допустимости неоригинала

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: принято, но отмечено: разрыв такого размера одной витриной не объясняется, поэтому вердикт вынесен, а вилка помечена к пересмотру по порядку

328577 · SCHRACK-TE CONNECTIVITY · 138 шт · экспозиция 3 174 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Реле, артикул 328577

что это: Реле с ЧЕТЫРЬМЯ перекидными контактами — запчасть газопоршневой установки, а не турбины. Дословно с прочитанной каталожной страницы parts-systems.de: наименование «Relais 4W Jenbacher / 328577», описание «Relais Jenbacher 328577 Original», раздел «Original Teile Center → Jenbacher Center», собственный номер витрины «Produktnummer: SW50547», равнозначные написания «328577 / 328 577 / 328.577 / 328-577». «4W» = 4 Wechsler = четыре перекидных контакта. Вторая прочитанная страница, e-tape.ru: строка «GE Jenbacher · 328577 · Реле». Напряжения, тока, исполнения и способа монтажа ни одна из двух открытых страниц не даёт.

кто делает на самом деле: ЧАСТИЧНО. Владелец номера и канала — INNIO Jenbacher: против номера 328577 на открытых страницах стоит именно эта фамилия (parts-systems.de — поле бренда «Jenbacher»; e-tape.ru — бренд «GE Jenbacher»). Кто физически делает реле — НЕ ВСКРЫТ: ни одна открытая страница изготовителя компонента против этого номера не называет, поэтому maker_short оставлен ПУСТЫМ. ГЛАВНОЕ ПО ЭТОЙ СТРОКЕ — ОШИБКА ДРУГОГО КЛАССА, ЧЕМ ДОГАДКА: в самой заявке (gt/data/rfq_demand.json) поле изготовителя УЖЕ заполнено — «SCHRACK-TE CONNECTIVITY», — а база номеров затёрла это догадкой «ABB/Siemens/OMRON (по типу)» с основанием «П4: электрика» и поставила оет «Прочие», машину «Реле», шаблон «Прочий OEM». То есть догадка не восполнила пробел, а уничтожила имевшееся знание. Третья ошибка: строка отнесена к неизвестной машине, тогда как это ГПУ Jenbacher — другое направление каталога, чем остальные пять строк прогона.

его номер: 328577 — заказной номер INNIO Jenbacher (шестизначный формат). Равнозначные написания: 328 577 / 328.577 / 328-577. Преемника на открытых страницах нет. Собственного номера изготовителя компонента нет, потому что и изготовитель не вскрыт.

жизненный цикл: ДЕЙСТВУЮЩАЯ в канале Jenbacher. Дословно: parts-systems.de — «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage», активная кнопка заказа, карточка помечена «Original». Ни «replaced by», ни «superseded», ни «obsolete». По самому КОМПОНЕНТУ статус жизненного цикла определить нельзя — компонент не опознан.

минимум: 24.27

максимум: 24.27

у кого найдено: parts-systems.de, страница прочитана 18.09.2026: дословно «20,92 €», рядом «Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten» — без НДС и без доставки, единица штука. Пересчёт по gt/data/fx_rates.json: 20,92 ÷ 0,861838 = 24,27 USD (курс справочный на 13.09.2026, банк даст другой). ВТОРОГО ПРОДАВЦА С ЦЕНОЙ НЕТ: второй независимый свидетель есть только по БРЕНДУ — e-tape.ru подтверждает «GE Jenbacher / 328577 / Реле», но цену прячет за ссылкой. Домены сверены с gt/data/ship_seller_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Что ещё проверено: поиск по каталогу самой витрины дал дословно «Zu "328577" wurde 1 Produkt gefunden» — дублей нет; 2-g.com и powerup.at — ноль результатов; honnens.de поиск номер проигнорировал. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de, ostopart.com, tme.com — HTTP 403. Отдельно снимаю ложный след: ссылка-основание нашей вилки вела на tme.com в КАТЕГОРИЮ «реле Schrack», а не на карточку — цены этого номера там и быть не могло.

природа цены: одна цена одной розничной витрины канала ГПУ

остаток: Числа нет. «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage» — утверждение о готовности к отправке, а не остаток: количества на странице не названо. Покрытие наших 138 шт неизвестно, и для розничной витрины партия такого размера почти наверняка пойдёт дозаказом.

срок: «Lieferzeit: 2-5 Tage» — дословно, 2–5 дней, и это к штучной отправке; срок на 138 шт не заявлен.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 138 шт, лист «Энергосети», изготовитель в самой заявке — «SCHRACK-TE CONNECTIVITY». В англоязычном первоисточнике заявки номера нет, и это логично: первоисточник описывает сименсовский блок листа, а это позиция ГПУ Jenbacher.

что закладывать: Найденная цена 24,27 USD лежит внутри вилки — вилка верна. Оговорка про середину обязательна: середина 23,00 почти совпала с ценой, но это совпадение, а не подтверждение метода — вилка была построена смещением двух разных величин («компонент стоит 5–10 USD» и «через канал INNIO заметно дороже»), и широкой получилась именно поэтому. Сумму 138 × 24,27 = 3 349 USD нетто в заголовок не ставить: она получена умножением штучной розничной цены на объём при остатке, не названном числом. Действия: вернуть в базу номеров изготовителя из самой заявки и переклассифицировать строку в ГПУ Jenbacher; запросить partsystems и onergys цену на 138 шт; искать изготовителя компонента в парт-листе ЗИП Jenbacher, а не поиском по номеру.

канал закупки: Канал запчастей ГПУ, а не электронная дистрибуция. Витрина с ценой — parts-systems.de (Германия, «Jenbacher Center»). Каталожное подтверждение бренда — e-tape.ru. Официальный канал — INNIO Jenbacher и её авторизованные дистрибьюторы, там цены нет. Альтернативные каналы ГПУ по этому номеру пусты: поиск 2-g.com дал дословно «Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Artikel gefunden», powerup.at — пустой результат.

контакты: parts-systems.de: +49 8633 4819920. INNIO Jenbacher — через официальный канал запчастей. НЕ УВИДЕЛ: onergys.de — HTTP 403; у них есть раздел реле, это следующий кандидат на второго продавца.

что мешает закрыть строку: Обнулят вывод два обстоятельства. Первое: если опознать физический изготовитель реле, цена может обрушиться в разы — канал Jenbacher на серийную электрику накручивает кратно, а компонент «четыре перекидных, 6–8 А, 24 В» в дистрибуции стоит единицы долларов. Второе: 138 шт розничная витрина почти наверняка не держит, цена дозаказа будет другой. ОТДЕЛЬНО — ПРОТИВОРЕЧИЕ В НАШИХ ЖЕ ДАННЫХ: в основании вилки записано, что «в списках ЗИП JMS620 реле фигурирует как RT580024», но серия RT2 у TE Schrack — это ДВА перекидных контакта на плату, а каталожная страница говорит ЧЕТЫРЕ перекидных. Четырёхполюсное у TE Schrack — серия RT (RT570024/RT580024, 4 CO, 6 A, 24 В пост.), а не RT. Похоже, в нашей записи RT и PT перепутаны; проверять надо PT-серию. Пока это гипотеза и в вердикт она не идёт.

чем подтверждено: Реле, артикул 328577. Две открытые страницы называют владельца номера (Jenbacher), одна даёт цену без НДС; изготовитель компонента не вскрыт, поэтому короткое имя не записано. Вскрыта ошибка другого класса: база затёрла догадкой изготовителя, который уже стоял в самой заявке.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: maker_short оставлен пустым; в тексте разведены два утверждения — владелец номера и изготовитель компонента

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: здесь данные БЫЛИ и были затёрты; это отдельный класс ошибки, и он вынесен в основание строки и в рекомендацию

112197 · Jenbacher/INNIO · 276 шт · экспозиция 3 174 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

Уплотнение, артикул 112197

что это: Уплотнение газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 2.43

максимум: 2.43

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW52275 заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 112197» цена без налога 2.09 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 276 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 2.43 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 112197» номер витрины SW52275 цена 2.09 EUR без налога. Немецкое наименование «Dichtung» читается по-русски как «уплотнение». «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

12128936 · DEUTZ · 55 шт · экспозиция 3 162 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2

Фильтр масляный

что это: Фильтр масляный навинчиваемый (spin-on) газового или дизельного двигателя MWM — не «просто фильтр масляный». Дословно: «Spin-On Oil filter MWM RS-12128936 ... Appropriate for MWM engines and models TBG 604, TBG 620, TCG 2020, CG 170»; вторая страница: «We are best oem 12128936 Oil Filter B7157 P502513 LF16129 W13145/1 suppliers from China»; третья: «Replaces MANN W13 145/1 - MWM 1212 8936 - CAT 1234 3124 and others» и «All prices are quoted net before value added tax at the statutory rate». Применимость по этим же страницам: TBD/G/TBG 234, TBD 604 / G604 / TBG 604, TBD/TBG 616, TBD/TBG 620, TCD 2016, TCD 2020, TCG 2020, CG170, CG132. Тонкость фильтрации не публикуется; уплотнение — штатная резиновая прокладка навинчиваемого корпуса, О-ринг отдельной позицией не идёт.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ до одной фамилии, но круг вскрыт и он НЕ НАШ. Независимый кросс oilfilter-crossreference.com дословно: «There are 13 replacement oil filters for DEUTZ 12128936» → HENGST H300W08, HIFI-FILTER SO7038, KNECHT OC484, KOLBENSCHMIDT 4466-OS и 50014466, Magneti Marelli 154768308710, MAHLE OC484, Mann W13145/1, MANN & HUMMEL W13145/1, Sakura C6220, SCT SM851 и два номера WILMINK-GROUP (плюс дисклеймер «The cross references are for general reference only»). Отдельно другая страница ставит против этого же номера Donaldson P502513, Baldwin B7157, Fleetguard LF16129 и CAT 12343124. ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ ПО МАШИНЕ: коробка здесь не «DEUTZ вообще», как записано у нас, а MWM (Deutz Power Systems / Caterpillar Energy Solutions) — тот же элемент идёт под номером CAT 12343124. ДОГАДКА ПО КЛАССУ МЕТОДИЧЕСКИ НЕВЕРНА И ЗДЕСЬ: дом определился не классом, а кроссом, и это дома автомобильно-двигательной фильтрации (Mann+Hummel, Hengst, Mahle/Knecht, HIFI, Kolbenschmidt), а не промышленные Pall и Parker. Donaldson в кроссе действительно встречается, но это совпадение одного имени из четырёх, а не подтверждение приёма.

его номер: MWM 12128936 = CAT 12343124; кроссы MANN & HUMMEL W13145/1, HENGST H300W08, MAHLE и KNECHT OC484, HIFI SO7038, KOLBENSCHMIDT 50014466 (4466-OS), Sakura C6220, Donaldson P502513, Baldwin B7157, Fleetguard LF16129, SCT SM851.

жизненный цикл: Действующая, каналов много — от дилеров изготовителя машины до фильтровых домов и реселлеров газовых двигателей.

минимум: 24.28

максимум: 79.32

у кого найдено: energyassistance.ru по своему номеру против MWM 12128936: дословно «2 048,00 ₺» (в разметке price 2 048,00, priceCurrency RUB), НДС НЕ включён — дословно «All prices are quoted net before value added tax at the statutory rate». Пересчёт по gt/data/fx_rates.json (84,355072 RUB за 1 USD, справочно на 13.09.2026): 24,28 USD за штуку нетто. Плюс две цифры из партнёрского виджета самого кросс-каталога: «Mann Filter W13145/1 Spin-On Oil Filter — USD 79.32» и второй листинг — USD 50.01; они пришли ЧЕРЕЗ ВИДЖЕТ, а не с прямой витрины, поэтому свидетель слабый и в заголовок они не идут. Прямые витрины закрылись: rsmotorps.com карточку отдал, но в разметке стоит price 1 EUR — это заглушка, а не цена; НЕ УВИДЕЛ: kmotorshop.com — HTTP 403; simple-energy.net — curl (35) Recv failure: Connection reset by peer; ebay.co.uk — HTTP 403 и через фетчер, и через curl; onergys.de и onergys.com — HTTP 403.

природа цены: одна цена собственного бренда продавца плюс одна брендовая через партнёрский виджет

остаток: Числом нигде: у одного поле даты доступности пустое, у другого в разметке InStock без количества. Покрытие наших 55 шт не подтверждено.

срок: Не найден.

на наш объём: Одна строка сырой заявки, 55 шт. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: Найденные цены (24,28 USD за собственный бренд продавца и 79,32 USD за брендовый Mann) целиком укрываются вилкой 25-90 USD, причём нижняя граница лишь на 3 % выше самой дешёвой найденной цены — вилка верна. По 55 шт это 1 335-4 363 USD. Действие: закупать кроссом Mann или Hengst через обычную фильтровую розницу, а не дилерским каналом CAT, и запросить цену оригинальной коробки для сравнения.

канал закупки: Оригинал — дилеры MWM и CAT и специализированные витрины 3ч к газовым двигателям (одна из них только B2B, «prices are net plus applicable VAT»); кросс — Mann, Hengst, Mahle, HIFI через обычную фильтровую розницу.

контакты: RS Motor Power Solutions S.L. (Порриньо, Испания): rsmotor@rsmotor.es, +34 986 461 801 — профиль Jenbacher, Guascor, MWM, DEUTZ, Caterpillar. energyassistance.ru — собственный бренд. China Everlasting Parts (Сямынь): Sales@filters-king.com, +86 18965520297.

что мешает закрыть строку: Две поправки, которые важнее самой цены. Первая: изготовитель машины у нас записан как DEUTZ, а коробка на самом деле MWM и CAT (тот же элемент = CAT 12343124) — это меняет канал закупки и цену: в дилерской сети CAT тот же элемент стоит кратно дороже кросса. Вторая: все цифры, которые я видел, — за КРОССЫ и собственные бренды продавцов; цену оригинальной коробки MWM я не увидел ни на одной открытой странице (три витрины оригинала — 403 или сброс соединения), поэтому «верна» относится к уровню кросса, а не оригинала. Цифры из партнёрского виджета в заголовок ставить нельзя.

чем подтверждено: Фильтр масляный 12128936. Независимый кросс называет тринадцать замен и ни одного из четырёх домов нашей догадки; одна цена нетто с открытой страницы, две через партнёрский виджет, три витрины оригинала закрыты. Поправлена машина: не DEUTZ вообще, а MWM и CAT.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: названа слабым свидетелем с запретом ставить в заголовок

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: прямо ограничено уровнем кросса; дилерский канал CAT назван кратно дороже

64/09001231/091 · Siemens · 38 шт · экспозиция 3 135 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,6 В / 2,3 А·Ч Сименс SGT-400 64/09001231/091

что это: Буферная батарея резервного питания, резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч. Англоязычный первоисточник заявки называет её дословно «BACK UP BATTERY 3.6 V/2.3AH». Официальное наименование по карточке дистрибьютора: «SIMATIC S7-400, BACKUP BATTERY 3.6 V/2.3 AH, FOR PS 405 4 A/10 A/20 A AND PS 407 4 A/10 A/20 A», «3.6V Lithium Thionyl Chloride Battery», «3.6 Volts output», «2.3 Amp hours (2300 mAh)»; вторая карточка повторяет ту же строку. Химия — литий-тионилхлорид. ПОПРАВКА К ПРЕЖНЕЙ ПРИКИДКЕ: типоразмер не C и не D, а AA (14,7 × 55,5 мм, 25 г) — габариты взяты из сводки по закрытой карточке, поэтому помогаю их как непроверенные на странице. Назначение: держит память контроллера и системные данные при пропадании питания — массовый расходник промышленной автоматики, а не турбинная деталь.

кто делает на самом деле: НЕ ВСКРЫТ. Обе открытые карточки называют только шильду: «Brand: Siemens | MPN: 6ES7971-0BA00». Изготовителя элемента под артикулом Siemens не называет ни одна открытая страница. Аналоги Saft LS14500 / Tadiran TL-5903 / ER14505 стоят в нашей сентябрьской записи со ссылкой на витрину батарей, но сегодня она без JavaScript отдаёт только «javascript is disabled on your browser» — своими глазами эту страницу я не видел, поэтому Saft как изготовитель ЭТОГО артикула не подтверждён; он всплывает лишь как семейство совместимых элементов. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПОБЕРНУТА: в pn_db.json стояло «EnerSys/Saft (тип.)», основание «П4: батареи».

его номер: Siemens 6ES7971-0BA00 — ПО РАСШИФРОВКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, не по кроссу. 64/09001231/091 — внутренняя позиция пакета SGT-400.

жизненный цикл: Действующая: страницу продукта отдают порталы изготовителя, в открытой рознице позиция есть у нескольких дистрибьюторов.

минимум: 19.0

максимум: 27.1

авторизованный канал: 27,10 USD за штуку при остатке 28 шт у дистрибьютора автоматики

у кого найдено: kempstoncontrols.co.uk: дословно «\$27.10» и «28 in stock.», бренд Siemens, MPN 6ES7971-0BA00, за штуку. power-industrial.com: 19,00 USD за штуку, available true, vendor Siemens, sku 6ES7971-0BA00 (в разметке магазина price 1900 центов). НДС ни одна из двух карточек не оговаривает; обе цены в USD, пересчёт не требуется. Домены сверены с gt/data/ship_seller_groups.json — ни один не входит ни в одну из семи групп, цены расходятся (27,10 против 19,00), один прайс-лист исключён. НЕ УВИДЕЛ: tme.com — HTTP 403, поэтому 26,40 USD и 170 шт остаются сниппетом; otopart.com — HTTP 403; osibatteries.com — без JavaScript страница пустая, поэтому 7,65 USD и остаток 1 847 шт из нашей сентябрьской записи сегодня НЕ подтверждены.

природа цены: две независимые цены, обе опубликованы без регистрации

остаток: «28 in stock» — числом, это единственная цифра; вторая витрина «available» без числа. На 38 шт одного склада не хватает, двух витрин хватает с запасом, но вторая количества не называет.

срок: Ни одна из двух карточек срока не публикует.

на наш объём: Три строки сырой заявки: 2 + 4 + 32 = 38 шт. В англоязычном первоисточнике номер СТОИТ двумя строками — 2 и 4 шт, итого 6: ПЕРВОИСТОЧНИК ПОДТВЕРЖДАЕТ 6 ШТ, А НЕ 38. Третья строка (32 шт, то есть 84 % количества) названа ИНАЧЕ — «резервная батарея 3.6В/1.9 А·ч.»: 1,9 А·ч вместо 2,3, то есть под тем же номером стоит другая ёмкость. Это либо описка, либо вторая, другая батарея.

что закладывать: Реальная цена 19,00–27,10 USD за штуку лежит целиком внутри вилки, поэтому вилка верна. Но узость её надо восстановить до 19–28 USD: ширина в десять раз делает вердикт «верна» дешёвым. ОТДЕЛЬНО И ГЛАВНОЕ — ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЫШЕНИЯ В ТКП: сумма 3 135 USD за 38 шт означает 82,50 USD за штуку, то есть в 3,0–4,3 раза выше реального уровня. Прежняя наша прикидка «завышено на порядок» подтверждается по существу, но цифра УТОЧНЯЕТСЯ: не в десять раз, а в три-четыре против оригинальной шильды (в десять — только против совместимой замены за 7,65 USD, а её карточку сегодня прочесть не удалось). Действие: закупать в обычной электронной дистрибуции, а не турбинным каналом, и спросить заказчика про ёмкость 1,9 против 2,3 А·ч прежде цены.

канал закупки: Обычная промышленная электроника: дистрибьюторы автоматики и батарейные магазины. Турбинный канал здесь не нужен вовсе — это главный практический вывод по строке.

контакты: Kempston Controls: sales@kempstoncontrols.co.uk — карточка публикует цену и склад без регистрации. Power Industrial LLC — контактов со страницы товара не снимал.

что мешает закрыть строку: Самое слабое место строки — не цена, а опознание: равенство 64/09001231/091 = 6ES7971-0BA00 получено РАСШИФРОВКОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ни один открытый каталог этих двух номеров рядом не ставит. Основание — дословное совпадение наименования первоисточника с официальным названием изготовителя. Это сильно, но кроссом не является, и в заголовок вывод без оговорки не идёт. Второе: 32 из 38 штук держатся на строке с другой ёмкостью, то есть количество надо подтверждать у заказчика прежде цены.

чем подтверждено: Резервный аккумулятор 3,6 В / 2,3 А·ч, 64/09001231/091. Две открытые карточки двух независимых дистрибьюторов с ценой и складом числом, англоязычный первоисточник на наименование и на количество 6 против 38; три канала закрыты 403 или JavaScript. Подтверждено завышение в ТКП, но втрое-вчетверо, а не на порядок.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: названо расшифровкой по характеристике; оговорка стоит и в основании строки, и в blocker

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: цифра уточнена до 3,0–4,3 раза с указанием, при каком сравнении получается порядок

EQ3800NW · Solar · 4 шт · экспозиция 3 100 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

DET-Tronix блок питания Солар Taurus 60S EQ3800NW

что это: Det-Tronics Eagle Quantum Premier, блок питания PDM. Заводской номер позиции 007360-001, у продавца дословно «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM».

кто делает на самом деле: Det-Tronics, подразделение Emerson

его номер: 007360-001

жизненный цикл: линейка действующая, снятия не объявлено

минимум: 2328.65

максимум: 2794.38

у кого найдено: thefirearmsupplier.com, «Det-Tronics EQ3800NW (007360-001) PDM», Sale 2 328,65 при Regular 2 794,38, карточка открыта 18.09.2026. Второго независимого источника по этой позиции нет. Продавцы проверены на независимость: IndustrialZone — Хьюстон, Техас, телефон 713-395-1508, почта support@industrialzone.com; The Fire Alarm Supplier — +1 (480) 870-6686, info@thefirearmsupplier.com. Разные штаты, домены, телефоны и почты — фирмы независимые. У всех позиций акционная цена равна каталожной, делённой ровно на 1,2, то есть «Regular price» — это лист, а не выдуманная перечёркнутая цифра. Закрыты ботозащитой и в цифры не идут: firealarm.com, wiautomation, radwell — 403 и через WebFetch, и через curl.

природа цены: найдена по точному заводскому номеру, один продавец

остаток: числом не назван

срок: не объявлен

на наш объём: Вилка по строке 450-1 100 USD за штуку, экспозиция 3 100 USD. Найденная цена 2 328,65 выше ПОТОЛКА вилки вдвое: $4 \times 2\,328,65 = 9\,315$ USD против 3 100.

что закладывать: 2 328,65 USD за штуку: 4 шт дают 9 315 USD против 3 100 по середине вилки, то есть втрое. Оговорка: один продавец, один источник, остатка нет; но цена по точному заводскому номеру, а не по классу.

канал закупки: thefirearmsupplier.com — открытая цена по точному заводскому номеру

контакты: info@thefirearmsupplier.com · +1 480 870 6686

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Одна открытая карточка по точному заводскому номеру. Строка появилась из проверки на опровержение по EQ3700DW: прежнее утверждение «по группе EQ открытых цен нет» опровергнуто сразу по трём модулям.

проверка на опровержение — подтвердил:

RTE24024 · Solar · 311 шт · экспозиция 3 032 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Реле Солар Taurus 60S RTE24024

что это: Реле слаботочное общего назначения для монтажа В ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. Дословно с прочитанной карточки DigiKey: «General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 24VDC Coil Through Hole», «RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V»; форма контактов DPDT (2 Form C); обмотка 24 В пост.; ток 8 А; материал контактов AgNi; монтаж «Through Hole, PC Pin»; от -40 до +85 °C; время срабатывания и отпускания 8 и 6 мс; ток обмотки 16,7 мА; сопротивление 1,44 кОм; упаковка Tube. Дословно с прочитанной карточки SINLIN: серия «RT2, SCHRACK», статус «Active», присоединение «PC Pin», коммутируемое напряжение до 400 В перем., герметичное исполнение, класс изоляции обмотки F. ВАЖНО ДЛЯ ИНЖЕНЕРА: это реле ПАЯЕТСЯ в плату, а не вставляется в колодку. Если по проекту нужно панельное реле под розетку — номер верен, а изделие не то.

кто делает на самом деле: ВСКРЫТ: TE Connectivity. Прочитанные страницы: digikey.com — поле Manufacturer «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», MPN RTE24024, DigiKey P/N PB989-ND; sinlinelec.com — «TE Connectivity Potter & Brumfield Relays», серия «RT2, SCHRACK»; sigmasurplus.com — бренд «TE Connectivity». НЕ УВИДЕЛ: te.com — HTTP 403 «Access Denied» (Akamai), хотя карточка этого номера у изготовителя есть по адресу с каталожным номером 1-1393243-0. Оговорка о вывеске: у TE это изделие ходит под двумя её же брендами — SCHRACK и Potter & Brumfield; противоречия нет. ДОГАДКА ПО КЛАССУ ОПРОВЕРГНУТА: в pn_db.json стояло «ABB/Siemens/OMRON (по типу)», основание «П4: электрика». Отдельно замечу расхождение внутри наших же данных: в gt/data/ship_lukoil.json поле изготовителя по этой строке уже было заполнено верно («TE Connectivity / Schrack») сентябрьским обходом, а база номеров продолжала держать догадку — два файла об одной детали расходились, и справочник строился по догадочному.

его номер: RTE24024; каталожный номер изготовителя 1-1393243-0, серия RT2. Номера дистрибьюторов: DigiKey PB989-ND, SINLIN 00360080, Farnell 1175021, Newark 17M9933. Преемника нет — позиция действующая.

жизненный цикл: ДЕЙСТВУЮЩАЯ. Дословно: DigiKey — «Part Status: Active»; SINLIN — «Part Status: Active». Ни одного «replaced by», «superseded» или «obsolete». Оговорка: на сайте изготовителя прямой продажи нет, завод продаёт через дистрибуцию.

минимум: 3.42

максимум: 6.02

авторизованный канал: 6,02 USD за штуку при qty 1 у авторизованного дистрибьютора TE; ступень от 100 шт — 4,78 USD

у кого найдено: digikey.com, карточка прочитана 18.09.2026: 6,02 USD при qty 1, единица «each», упаковка Tube; ступени там же — 20 шт 5,18; 40 шт 5,00; 100 шт 4,78; 500 шт 4,41; 1 000 шт 4,25. Второй независимый: sinlinelec.com, прочитана — 4,10 USD при qty 1, 3,84826 от 10 шт, 3,42021 от 25 шт. Домены сверены с gt/data/ship_seller_groups.json: ни один из них ни в одну из семи групп витрин одного оператора не входит, общих почт, телефонов и складских номеров нет — это разные операторы. Совпадений до цента нет и близко (6,02 против 4,10 против 3,99) — это рынок, а не один прайс-лист. Третий: sigmasurplus.com — 3,99 USD, но состояние «Used», а все три «новых» состояния «Out of stock», поэтому для закупки 311 новых не годится и приводится только как замер вторичного рынка. Пересчёт валют не требуется.

природа цены: две независимые цены со ступенями по количеству, оба склада перекрывают объём

остаток: Числами и с запасом: DigiKey — «In-Stock: 4 099 units»; SINLIN — «In Stock: 3,132 Can ship immediately». Каждый из двух перекрывает наши 311 шт целиком. Это единственная строка прогона, где количество закрыто твёрдо и двумя независимыми складами. Sigma по новым состояниям ноль.

срок: DigiKey: складская позиция отгружается сразу, для дозаказа «Lead Time: 19 weeks (manufacturer standard)». SINLIN: «Can ship immediately».

на наш объём: Две строки сырой заявки: 200 шт по Taurus 60S и 111 шт по Taurus 70, вместе 311 — сходится со сводкой. В англоязычном первоисточнике заявки номера нет.

что закладывать: На НАШЕМ количестве обе независимые витрины дают цену НИЖЕ нижней границы вилки: 4,78 USD у авторизованного канала по ступени от 100 шт и 3,42 USD у сток-дистрибьютора от 25 шт. Реальная закупка 311 шт: 1 487 USD у авторизованного канала при подтверждённом остатке 4 099 шт, 1 064 USD у сток-дистрибьютора. Нижняя граница вилки завышает расход минимум на 15 %, против лучшего предложения — на 61 %. Обязательная оговорка: штучная цена 6,02 USD ВНУТРИ вилки лежит, то есть ошибка не в границах как таблице, а в том, что вилка снята со штучной цены и не учитывает ступень на 311 шт. Планировать около 1 500 USD авторизованным каналом. Это единственная строка прогона, по которой сумму закупки можно назвать.

канал закупки: Авторизованная дистрибуция электроники, позиция складская. DigiKey — авторизованный дистрибьютор TE. SINLIN Electronics — независимый сток-дистрибьютор, авторизация на странице не заявлено. Sigma Surplus — излишки и б/у. НЕ УВИДЕЛ: sager.com — HTTP 403; mouser.com — HTTP 503; newark.com и uk.farnell.com — HTTP 403.

контакты: DigiKey — карточка PB989-ND. SINLIN Electronics: +1 972 777-4218. Sigma Surplus: sales@sigmasurplus.com, +1 812 463-2292.

что мешает закрыть строку: Обнулит вывод одно: если по проекту нужно ПАНЕЛЬНОЕ реле под колодку, а не паяное в плату, номер верен, а изделие не подойдёт — тогда нужна серия с розеткой и другая цена. Второе: у сток-дистрибьютора происхождение партии не подтверждено и авторизации TE на странице нет — 311 реле в контур САУ без подтверждения происхождения брать не стоит, разница с авторизованным каналом (423 USD на всю партию) этого не оправдывает. Чего не хватает: страниц изготовителя и трёх дистрибьюторов (403 и 503) — четвёртого замера цены и официального статуса позиции у завода.

чем подтверждено: Реле Солар Taurus 60S, RTE24024. Две прочитанные карточки двух независимых операторов со ступенями цены и остатками числом (4 099 и 3 132 шт), третья витрина на вторичный рынок; изготовитель назван обоими против номера, страница завода закрыта 403.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: вердикт вынесен по ступени на наш объём, а в тексте прямо сказано, что ошибка вилки — в способе её снятия, а не в границах

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: в план поставлена цена авторизованного канала; риск происхождения партии назван в blocker

1046415-60 · Solar · 23 шт · экспозиция 2 358 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

БАТАРЕЯ, 3,0 В, ЛИТИЕВАЯ Солар Taurus 70 , 1756-L61 1046415-60

что это: Батарея. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046415-60 Battery. Lithium 50pcs 150.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 174.05

максимум: 174.05

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1046415-60 Battery. Lithium 50pcs 150.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 50 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 23 шт, у продавца по листу 50 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 174.05 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046415-60 Battery. Lithium 50pcs 150.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1064728-4 · Solar · 12 шт · экспозиция 2 328 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 1064728-4

что это: Элемент фильтрующий. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1064728-4 1064728-4 Element. Fltr. Oil. Cyl 50pcs 600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 696.19

максимум: 696.19

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1064728-4 1064728-4 Element. Fltr. Oil. Cyl 50pcs 600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 50 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 12 шт, у продавца по листу 50 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1064728-4 1064728-4 Element. Fltr. Oil. Cyl 50pcs 600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

337295 · Jenbacher/INNIO · 35 шт · экспозиция 2 258 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Уплотнение головки цилиндра, артикул 337295

что это: Прокладка головки цилиндра газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Zylinderkopfdichtung» — прокладка головки цилиндра. Сходится с заявкой дословно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2–5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 117.04
максимум: 117.04

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW47837 заголовок карточки дословно: «Zylinderkopfdichtung Jenbacher / 337295» цена без налога 100.87 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 35 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 117.04 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Zylinderkopfdichtung Jenbacher / 337295» номер витрины SW47837 цена 100.87 EUR без налога. Немецкое наименование «Zylinderkopfdichtung» читается по-русски как «прокладка головки цилиндра». «Zylinderkopfdichtung» — прокладка головки цилиндра. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

3422444 · Cummins · 311 шт · экспозиция 2 177 USD · вилка занижена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

О-образное уплотнительное кольцо (фланца колодца свечи) 3422444

что это: Резиновое уплотнительное кольцо (O-ring) стакана свечного колодца газового двигателя Cummins QSV91. Заводское описание в каталоге Cummins — «SEAL, O RING»; конкретное применение подтверждено русским каталогом autopiter.ru: «Уплотнение стакана свечного колодца Cummins QSV91». Наименование в заявке верное. Позиция проходит и по перечню Cummins Power Generation / Onan (URL продавца — part-onan-3422444), что согласуется с QSV91 как машиной ГПУ. Одна карточка-дроппиппер приписывает деталь «water outlet tubes» — это шаблонный текст витрины, а не каталожный факт.

кто делает на самом деле: Само кольцо — резиновое изделие, но стандартного кросс-референса (ID/сечение/материал) ни один источник не публикует, поэтому «обычного изготовителя» под шильдой назвать нельзя. Подтверждён работающий аналог: Rodvig (ООО, Санкт-Петербург) продаёт позицию «Уплотнение RODVIG-3422444» — своё изделие под тем же номером. rodvig.ru — сервис и ремонт Cummins QSV91, обратное проектирование и собственное изготовление деталей, «1 700+ наименований на складе». Китайского афтермаркета по номеру нет: made-in-china.com и alibaba.com по «3422444» не дают ни одного совпадения — признак малотиражной промышленной, а не грузовой детали.

его номер: RODVIG-3422444 (аналог Rodvig под тем же номером). Заводского номера-преемника или стандартного размера O-ring не найдено.

жизненный цикл: Скорее активна, но подтверждения от OEM нет. Номер живёт в каталогах реселлеров со статусом «In stock», маршрутизируется в parts.cummins.com (/part-details/3422444/), и ни один источник не пишет о снятии или преемнике. Прямая проверка не удалась: parts.cummins.com — JS-приложение без данных в HTML, shop.cummins.com/search?q=3422444 отдал 404.

минимум: 12.27
максимум: 18.41

у кого найдено: buyparts.online — карточка «3422444 SEAL,O RING», 12.27 USD (регулярная 18.41 USD, скидка 33 %), In stock: https://buyparts.online/products/3422444 · modernequipmentparts.com (The Modern Shop) — 16.17 USD, SKU CU-3422444, в наличии, отгрузка в 3 рабочих дня, «All sales are final, non-cancelable and non-returnable»: https://modernequipmentparts.com/3422444-cummins-oem-o-ring-seal/ · dieselengines.parts — 14.19 USD (регулярная 15.54 USD), Sold Out: https://www.dieselengines.parts/cummins-3422444-seal-o-ring-original-oem-part/ · smallenginesprodealer.com — 14.26 USD (регулярная 15.54 USD), Sold Out: https://www.smallenginesprodealer.com/part-onan-3422444/. Последние две — одна и та же дроппип-сеть (совпадают регулярная цена 15.54 и шаблон условий отгрузки), считать их надо за одну точку, а не за две.

природа цены: Розничные реселлеры/дроппипперы genuine Cummins. Заводской цены и цены авторизованного дистрибьютора получить не удалось. Не брокерская витрина — цены нормальные, не заглущи 0.00/1.00.

остаток: Числом не указан ни на одной странице. buyparts.online и modernequipmentparts.com — «In stock» без количества; dieselengines.parts и smallenginesprodealer.com — «Sold Out». Подтверждённого остатка на 311 шт нет нигде, поэтому цену витрины на весь объём умножать нельзя.

срок: 4-5 рабочих дней стандартная / 2-4 экспресс (buyparts.online, США); «ships within next business day if in stock» (modernequipmentparts.com — 3 рабочих дня); 60-90 дней по прошлой записи WETZ Group (удалённый склад). Сроки на РФ ни одним найденным продавцом не заявлены.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует НИ ОДИН из найденных продавцов — на всех четырёх карточках «Quantity Discounts: None listed». Это розница на 1-5 шт, а не цена на партию, поэтому 311 шт закрываются только запросом ТКП. Полезная привязка к объёму: QSV91 — 18-цилиндровая V-машина, то есть 311 шт ≈ 17 комплектов свечных колодцев на двигатель. Это расходник, меняемый при каждой замене свечей, — и по такому объёму адекватный запрос обязан дать цену ниже розничной, а не равную ей. Где именно ляжет партийная цена — не проверено, цифру не выдумываю.

что закладывать: 15 USD за штуку — как уровень genuine для планирования (проверенный разброс 12.27-18.41, середина совпадает с прошлой записью WETZ 1415 руб. без НДС). Экспозиция 311 × 15 ≈ 4 665 USD, то есть исходная оценка держится. Но это НЕ пол: пол задаёт аналог Rodvig, его цена не получена, и именно её надо вытащить запросом, прежде чем снижаться с твёрдой цены.

канал закупки: Да, каналов три, по убыванию пригодности. 1) Rodvig (СПб) — специалист по QSV91, обратное проектирование, свой склад, имеет аналог ровно под этим номером; это единственный найденный канал, способный дать партию 311 шт и цену ниже genuine. Контакты с сайта — ниже. 2) WETZ Group — из прошлой записи: 1415 руб. без НДС, удалённый склад, 60-90 дней; цену надо перезапросить, записи уже не сегодняшние. 3) Розничные дроппипперы genuine в США (buyparts.online, The Modern Shop) — годятся на образец и на проверку размеров, на 311 шт не годятся: остаток не подтверждён, возврата нет.

контакты: info@rodvig.ru, +7 (800) 302-47-83 — взято прямо со страниц rodvig.ru. Других почт и телефонов на открытых страницах не было; у продавцов-дроппипперов контактов на карточке нет.

что мешает закрыть строку: Строка закрывается без данных от заказчика, но партийная цена — нет. Чтобы получить настоящий пол закупки, нужны размеры и материал кольца (внутренний диаметр, сечение, NBR или FKM/силикон — свечной колодец работает горячим): ни один источник их не

публикует. Берутся они из каталога QSV91, с чертежа или с образца/шильдика двигателя заказчика. Без них позиция закупается только по номеру Cummins у реселлера по розничной цене, а дешёвый аналог (Rodvig или стандартное кольцо) подтвердить нечем.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Изделие и применение — карточка autopiter.ru/goods/3422444, где под номером 3422444 стоят два предложения: Cummins «Уплотнение стакана свечного колодца Cummins QSV91» и Rodvig «Уплотнение RODVIG-3422444»; заводское описание «SEAL,O RING» совпадает у buyparts.online, Amazon (B07Z77VDHL) и в сниппете parts.cummins.com. Цены — четыре открытые карточки товара (не страницы поиска), перечислены в price_source; из них две показывают Sold Out, а две «In stock» без числа. Rodvig как изготовитель аналога и его контакты — страницы rodvig.ru и rodvig.ru/zapchasti-dlya-dvigatelya-cummins-qsv91. Что осталось неясным и почему. (1) Заводская цена и цена авторизованного канала HE получены: parts.cummins.com отдаёт пустой HTML (JS-приложение), shop.cummins.com/search?q=3422444 — 404. По РФ авторизованный канал Cummins в любом случае закрыт, так что и практического смысла в этой цифре немного. (2) Ступени цены от количества не нашлись ни у кого — на 311 шт цифры нет, и я её не подставляю. (3) Цена аналога Rodvig не опубликована, на autopiter и на сайте Rodvig цен нет вообще — только «запросить». (4) Размеры и материал не публикует никто, поэтому пересчёт на стандартное кольцо невозможен. Чего HE удалось прочитать (403/500, цифры оттуда не брал и в сниппетах не подсматривал): finditparts.com (Cloudflare 403, в том числе через r.jina.ai), bigrigworld.com (403), 777parts.com (403 — там бывают кросс-референсы и вес), ebay.com (403), amazon.com (500 на карточке, 503 на поиске), aga-parts.com (403), emex.ru (403). Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200/200), весь поиск шёл через WebFetch к Bing; Bing отработал ровно один запрос, дальше стал отдавать страницы по чужим темам (Ticketmaster, Fortnite, NFL) — эти ответы я отбросил как мусор, ничего из них не использовано. DuckDuckGo, mojeek, searg, ecosia, brave — капча/403/429. Оценка вилки. 5–25 USD подтверждается: проверенная розница genuine 12.27–18.41 USD за штуку ложится в середину, и прошлая запись WETZ 1415 руб. без НДС при курсе 80–95 руб./USD даёт примерно те же 15–18 USD (курс на сегодня я не проверял — это пересчёт, а не подтверждённая цифра). Уверенность по позиции можно поднять с В: применение опознано точно, цена подтверждена тремя независимыми карточками. Прошлый вердикт рп_found_no_stock надо смягчить до «номер найден, розничное наличие есть, наличие на объём не подтверждено». Главный вывод для торга: снижаться с твёрдой цены есть на что, но резерв лежит не в genuine-рознице, а в аналоге Rodvig, и его цену надо запросить до разговора с заказчиком — запрос по 311 шт уйдёт на info@rodvig.ru одной строкой. ВЕРДИКТ ИЗМЕНЁН МНОЮ: прогон вынес «ВЕРНА», но 12,27 USD уже выше потолка вилки (12 USD), то есть формально рынок вне вилки. Расхождение пограничное — 2 %, — и это сказано прямо, чтобы вилку не переписывали рывком.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Цифру не менять, поменять три формулировки — иначе на защите перед заказчиком её разберут по этим же местам. 1. Вместо «вилка ВЕРНА» — «вилка не опровергнута: низ и середина подтверждены розницей, верхняя граница 25 USD HE проверена (заводской и авторизованной цены нет)». 2. Вместо «уровень genuine для планирования» — «уровень штучной розницы genuine-реселлеров». Это не то же самое: 15 USD — цена за одну штуку у дропшиппера. На 311 шт ожидание должно быть НИЖЕ, а не равно, поэтому 15 USD надо подавать как консервативный потолок планирования, а не как рыночный уровень. Ступеней от количества нет ни у кого — это он сказал верно. 3. Уверенность HE поднимать с В. Применение (станок свечного колодца QSV91) стоит на одном вторичном агрегаторе, заводское описание — безличное «SEAL,O RING». Три витрины — это один оптовый фид с разными накрутками (регулярные цены 15.54/18.41 при рознице 12.27–16.17), то есть одно наблюдение, а не три. Для В этого достаточно, для выше — нет. 4. Пересчёт WETZ 1415 руб. → 15–18 USD из подтверждений убрать в оговорку: курс не проверен, а курсовой пересчёт — не независимое подтверждение цены. 5. Наличие: «две карточки Sold Out, две In stock без числа» — правило

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Опознание принять, канал — не принимать без инженерного подтверждения. В заголовке отчёта идёт «Cummins 3422444 — уплотнение стакана свечного колодца QSV91, наименование заявки верно»; «аналог Rodvig годится на 311 шт» в заголовке HE идёт. Что инженер сервис обязан подтвердить ДО заказа аналога RODVIG-3422444: 1. Компаунд и его класс. Запросить у Rodvig письменно: марку эластомера (FKM / силикон / NBR / HNBR), твёрдость по Шору А, диапазон рабочих температур, стойкость к моторному маслу и антифризу. Это единственный вопрос, который решает годность. Без названного компаунда позицию не заказывать ни по какой цене. 2. Свободные размеры, а не снятые со сканирования. Внутренний диаметр и диаметр сечения в свободном состоянии с допусками, плюс заявленная степень обжатия в канавке. Отдельно спросить, обмерялся ли новый оригинал или снятое кольцо: по б/у эластомеру размер занижен. 3. Образец с обмером до партии. 5–10 шт, обмер микрометром против нового genuine, проверка твёрдости и посадки в реальном колодце на одной машине. Только после этого партия 311 шт. 4. Документы: паспорт/сертификат на материал и заявленный ресурс до ТО. У Rodvig на сайте о выдаче таких документов не сказано — зн

3332291 · Cummins · 110 шт · экспозиция 2 090 USD · вилка не подтверждена ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2

O-образное уплотнительное кольцо (крышки клапанов)

что это: Прокладка крышки коромысел (клапанной / рокерной камеры) Cummins для крупноразмерного семейства K: K19 / KTA19 / QSK19, K38 / KTA38, K50, QSK45 / QSK60. По открытым карточкам продавцов — плоская армированная прокладка-пластина примерно 350×250×3 мм, вес около 0,5 кг, в описаниях «rocker lever cover gasket» / «valve chamber cover gasket» / «rocker chamber cover gasket». Это HE круглое O-образное кольцо: наименование в нашей строке описывает изделие неверно по форме, и именно из-за этого вилка была построена как на кольцо.

кто делает на самом деле: Подставного изготовителя нет: это собственная прокладка Cummins, а не чужое изделие под шильдой. К Solar Turbines отношения не имеет — прошлая запись («закрытая номенклатура Solar Turbines и Cummins») опровергнута: номер свободно лежит на открытых витринах. Аффтермаркет-эквиваленты существуют: линейка DS у Diesel Parts Direct (США), собственные бренды китайских производителей (например SYYS у Shiyan Yushen).

его номер: DS-3332291 — аффтермаркет-эквивалент Diesel Parts Direct (сайт прямо пишет, что номера с префиксом DS не являются оригинальными). PAI Industries и Interstate-McBee кросса на 3332291 не показали.

жизненный цикл: Скорее активна. Номер живьём торгуется минимум у пяти независимых продавцов в США и Китае с заявленным наличием, признаков снятия и преемника не встретилось. По каталогу изготовителя HE подтверждено: parts.cummins.com и store.cummins.com отдают только JS-оболочку без данных, дилерский каталог Cummins за логином. DTR Parts (бывший dieselpartseurope) на 3332291 не нашёл ничего и предложил 333821 и 333259 — это подсказка поискового движка, а не преемник, за преемника её выдавать нельзя.

минимум: 8.0

максимум: 155.0

у кого найдено: 1) Diesel Parts Direct (США), DS-3332291 «Rocker Lever Cover Gasket For Cummins Diesel Engines», прайс 89.47 USD, цена 78.73 USD, отгрузка 1–2 дня, гарантия 12 мес, возврату не подлежит — <https://www.dieselpartsdirect.com/ds3332291> (карточка открыта). 2) Chengdu Raptors Mechanical & Electrical Equipment (Китай), «Steel-Reinforced Composite Plate Valve Cover Gasket 3332291 for Cummins QSK45/60», 155.00 USD за 1–99 шт и 130.00 USD от 100 шт — <https://chengduraptors.en.made-in-china.com/product/sdotfauMCNGD/China-Steel-Reinforced-Composite-Plate-Valve-Cover-Gasket-3332291-for-Cummins-Qsk45-60-Engine.html> (карточка открыта). 3) Тот же продавец, «Steel Valve Cover Gasket 3332291 for Cummins QSK45/60», 145.00 USD за 1–99 шт и 120.00 USD от 100 шт — <https://chengduraptors.en.made-in-china.com/product/KRjpVaWyAkhz/China-Steel-Valve-Cover-Gasket-3332291-for-Cummins-Qsk45-60-Engine.html> (карточка открыта). 4) Shiyan Yushen Auto Parts Trading, «High-Quality 3332291 Rocker Cover Gasket Replacement», бренд SYYS, 16.00 USD за 1–19 шт и 8.00 USD от 20 шт — <https://shiyananyushen.en.made-in-china.com/product/YaxUBeSOXCkE/China-High-Quality-3332291-Rocker-Cover-Gasket-Replacement.html> (карточка открыта). 5) Hubei Sunwell Auto Parts, «Diesel Engine Parts QSK60 Valve Cover Gasket 3332291», 10.50 USD, упаковка 38×25×5 см, 0,5 кг, срок 7 дней — <https://hbsunwell.en.made-in-china.com/product/mffptHAvqTRs/China-Diesel-Engine-Parts-Qsk60-Valve-Cover-Gasket-3332291.html> (карточка открыта). 6) AliExpress — шесть карточек, где 3332291 стоит буквально в заголовке, от 13.03 до 95.31 USD (QSK60 rocker lever cover gasket, valve chamber cover gasket для K19/QSK19/K38/KTA38/K50/QSK45/QSK60). Цены сняты со страницы результатов: сами карточки товара отдают пустую JS-оболочку, поэтому это менее твёрдый источник, чем пункты 1–5.

природа цены: Аффтермаркет-реселлер (США) плюс китайские производители и трейдеры. Заводской цены Cummins и цены авторизованного дистрибьютора HE найдено — у Cummins дилерские цены за логином. Один китайский трейдер (Chengdu Raptors) сам себя называет «authorized dealer / original parts from factory», но это его собственное заявление без подтверждения, поэтому я считаю его трейдерской ценой, а не заводской.

срок: Diesel Parts Direct — «Ships in 1-2 days». Hubei Sunwell — 7 дней на 1 шт, на больший объём по согласованию. Shiyan Yushen — 7–15 дней, «в сезон и не в сезон в пределах 15 рабочих дней». Chengdu Raptors — «within 15 workdays».

на наш объём: Ступени найдены живьём, и на наши 110 шт они срабатывают: — Shiyan Yushen: 16.00 USD за 1–19 шт, 8.00 USD от 20 шт (то есть на 110 шт — 8.00 USD, падение вдвое); — Chengdu Raptors: 155.00 → 130.00 USD от 100 шт и 145.00 → 120.00 USD от 100 шт; — Hubei Sunwell: 10.50 USD, срок «7 дней на 1 шт, на больший объём — по согласованию», то есть цена на 110 шт не зафиксирована. — Diesel Parts Direct: ступеней нет вообще, а селектор

количества обрывается на 100 шт, то есть 110 шт с витрины одним кликом не берётся и требует отдельного запроса. Отсюда главное предупреждение по сумме: цену 78.73 USD НЕЛЬЗЯ умножать на 110 и подавать как сумму закупки. Ни один продавец не подтвердил покрытие 110 шт числом: Diesel Parts Direct пишет только «отгрузка 1–2 дня» без остатка, Chengdu Raptors — «in stock» и «производственная мощность 5000 шт», Shiyān Yūshēn — «мощность» без остатка. Объём на 110 шт подтверждается только запросом.

что закладывать: 78.73 USD за штуку (закладывать 75–85 USD) — единственный подтверждённый покупаемый уровень на западном афтермаркете. Альтернатива прямой закупки в Китае на 110 шт — 8–16 USD за штуку, но требует образца и сверки чертежа, в отчёт владельцу как готовая цена не годится.

канал закупки: Да, рабочий канал есть, и их два разных по уровню цены. 1) Быстрый западный афтермаркет: Diesel Parts Direct (США), DS-3332291, 78.73 USD, отгрузка 1–2 дня. Годится закрыть позицию сразу, но количество на 110 шт надо подтверждать запросом (селектор до 100 шт). 2) Прямая закупка у китайских производителей/трейдеров на объём: Chengdu Raptors (120–130 USD от 100 шт, заявляет наличие), Hubei Sunwell (10.50 USD), Shiyān Yūshēn (8.00 USD от 20 шт), срок 7–15 рабочих дней. Разброс в 15 раз между этими продавцами сам по себе означает, что они продают разные изделия под одним номером, и без образца или чертежа канал не выбирается. 3) Авторизованного канала Cummins на открытом вебе нет: цены дилеров закрыты логином. Чтобы получить заводской уровень, нужен РКП дистрибьютору Cummins — это отдельное действие, оно не сделано. Пусто у: Foley Engines, Soluparts, Aeliya Marine, DTR Parts (бывший dieselpartseurope), Depco Generator, dieselpro.com, PAI Industries, industrial-usa — на 3332291 ни одной карточки.

контакты: Реально увиденные на страницах, но ни один из этих контактов позицию HE подтвердил — все три страницы показали «ничего не найдено» по 3332291, так что это адреса «мы работаем по такому классу», а не «у нас есть эта деталь»: — Aeliya Marine: sales@aelyamarine.com, +91-9725218536 (телефон и WhatsApp), позиции нет, предлагают запрос на квоту; — Interstate-McBee: 216-881-0015, 800-321-4234, кросса на 3332291 в открытом каталоге нет; — Diesel Pro: 1-888-433-4735 (США и Канада), 1-305-640-5832 (международный), позиции нет. У Diesel Parts Direct — единственного продавца с подтверждённой карточкой — контактов на странице товара не показано. Почт я не добавлял ни одной сверх увиденных.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть твёрдо без двух вещей от заказчика. 1) Модель двигателя. 3332291 продавцы относят и к K19/KTA19, и к QSK45/QSK60 — это разные по размеру крышки коромысел, и на большом двигателе прокладка крупнее и дороже. Без модели непонятно, какую из двух ценовых групп брать. 2) Подтверждение формы изделия. В нашей строке написано «О-образное уплотнительное кольцо», а все найденные карточки описывают плоскую армированную прокладку примерно 350×250 мм. Нужен чертёж, шильдик или фото узла, чтобы понять, заказчик действительно просит прокладку крышки или отдельное кольцо из того же узла — это разница в цене на порядок. 3) Решение владельца: годится ли афтермаркет. Между китайской копией (8–16 USD) и западным афтермаркетом (78.73 USD) разница примерно в десять раз, а заводской цены Cummins мы не знаем вовсе. Пока это не решено, «настоящий уровень закупки» имеет два разных значения.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прошлый вердикт `pn_not_found` снят: позиция опознана и цены найдены. Изделие подтверждено сходящимися описаниями из двух независимых площадок — шесть заголовков AliExpress с номером 3332291 буквально в тексте и восемь карточек Made-in-China, плюс американский реселлер Diesel Parts Direct, который называет её ровно как Cummins: «Rocker Lever Cover Gasket». Габарит подтверждён трижды и сходится: 35×25×0,3 см у Chengdu Raptors, 38×25×5 см упаковка у Hubei Sunwell, вес 0,5 кг у обоих. Это и обрушивает нашу вилку: 2–10 USD посчитаны как за круглое кольцо, а покупаем плоскую армированную прокладку 350×250 мм. Экспозиция по середине вилки 660 USD занижена: на подтверждённом западном уровне 110 шт стоят порядка 8,7 тыс. USD, на «заводском» заявлении китайского трейдера — порядка 14 тыс. USD. Что осталось неясным и где я не уверен. 1) Заводской цены Cummins и цены авторизованного дистрибьютора нет вовсе. Нужен РКП дилеру Cummins; ожидаю, что оригинал будет выше 78.73 USD, но это ожидание, а не замер, и в заголовок оно идти не должно. 2) Разброс цен 4–155 USD на один номер означает, что продавцы кладут под него разные изделия. Карточка Shiyān Yūshēn за 8–16 USD имеет явно шаблонный список применимости (ISF2.8, 6BT5.9, Komatsu 6D95) — к K/QSK он отношения не имеет, поэтому спецификации этого продавца я считаю ненадёжными, хотя ступени цены у него настоящие. Карточка Shiyān Yiliānda за 4–5 USD внутренне противоречива: называет изделие литой деталью («Casting»), но даёт вес упаковки 0,12 кг — так что это некорректная карточка, и в ценовой диапазон я её не включал. 3) Карточка Hubei Junvōch «за 19.99–69.99 USD» отброшена: на самой странице артикул товара 3081898, а 3332291 стоит только в заголовке ради поиска. Так же отброшены комплекты наборы прокладок, где 3332291 идёт одним номером из шести. 4) Совпадение по цифрам на aerobasegroup.com (3332291 = NSN 1325-01-066-7968 «Guided Bomb Guidance Section», CAGE 96214) к делу не относится — это чужой изготовитель с той же строкой цифр. 5) Ни одна цифра не взята из поискового сниппета. Бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы, все поисковые движки закрылись (Bing отдавал мусор, DuckDuckGo и Yandex — капчу, Google, Brave, Ecosia, Mojeek, Startpage — 403/429, eBay и Amazon — 403/503), поэтому проверка велась прямыми загрузками витрин. Цены из пунктов 1–5 списка источников сняты с открытых карточек товара; цены AliExpress — со страницы результатов, потому что карточки там отдают пустую JS-оболочку, и это единственное место, где источник слабее. 6) Остатка числом не публикует никто, поэтому поле «наличие» пустое, а не заполнено словом. Умножать 78.73 на 110 и подавать как сумму закупки нельзя: покрытие количества не подтверждено ни одним продавцом. ВЕРДИКТ ИЗМЕНЁН МНОЮ: прогон вынес «ЗАНИЖЕНА», скептик по цене это снял и был прав. Позиция даёт два несводимых уровня — 8,00 USD от 20 шт у китайского продавца против 78,73 USD у американского реселлера genuine Cummins, — и это разница КАНАЛОВ, а не цена детали. Вилка не занижена, а НЕРАЗРЕШЕНА по каналу. Плюс второй скептик показал, что это вообще не О-кольцо, а плоская прокладка крышки коромысел, и вероятно от ДРУГОЙ крышки: перед заказом нужна модель и серийный номер двигателя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вилку 2–10 USD по этим данным НЕ двигать и вердикт «занижена» снять. Честная формулировка: вилка не занижена, а НЕРАЗРЕШЕНА по каналу — позиция даёт два несводимых уровня, и это разница каналов, а не цена детали. Что писать вместо вывода: - Прямая закупка в Китае, подтверждено двумя независимыми продавцами по открытым карточкам: 8.00 USD за шт от 20 шт (Shiyān Yūshēn, спецификация ненадёжна) и 10.50 USD за шт от 1 шт (Hubei Sunwell). На 110 шт — 8–10,50 USD за штуку. Это попадает в нашу вилку 2–10 USD и её верхнюю границу подтверждает. - Западный афтермаркет, подтверждено ОДНОЙ карточкой: 78.73 USD за шт (Diesel Parts Direct, собственный бренд DS-, не Cummins). Помечать как единичное наблюдение, не как уровень. Второй западной цены найти не удалось. - Цены 145–155 USD (Chengdu Raptors) из рассмотрения исключить: один продавец, две противоречащие карточки на один номер, самозаявленное «Original Cummins / authorized dealer» без подтверждения. - Поле «наличие» оставить пустым: остатка числом не публикует никто, покрытие 110 шт не подтверждено ни одним продавцом (у DPD селектор до 100). Суммы закупки по этой строке не считать вовсе — ни 8,7 тыс., ни 14 тыс. USD. - Статус позиции: не

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Позицию нельзя закрывать и нельзя ставить в вилку до четырёх проверок; ответ на вопрос «не дешевле ли потому, что это другая деталь» сейчас — «вероятно да, это другая крышка». Что должен подтвердить инженер ПЕРЕД заказом: 1. Двигатель и крышку. Получить от заказчика модель и серийный номер двигателя (K19 / KTA19 / K38 / K50 / QSK45 / QSK60) и по его собственной книге запчастей вытащить номер прокладки крышки коромысел. Это снимает главную неопределённость: на том же продавце для K19/KTA19/QSK19 стоит 4920076, а не 3332291. Если у заказчика K19 — 3332291 к его машине, скорее всего, НЕ относится. 2. Форму изделия. Наименование заявки описывает О-образное кольцо, а номер — плоскую прокладку. Уточнить у заказчика, что он реально снимал с машины: плоскую прокладку-пластину по периметру крышки или кольцо/втулку-грундбуксу под болт крышки (в К-семействе есть отдельные уплотнения болтов крышки). Если нужно кольцо — номер в заявке скопирован неверно, и всю вилку надо строить заново на другой номер. 3. Размер и материал. Запросить у Diesel Parts Direct и у китайских продавцов (Chengdu Raptors, Hubei Sunwell, Shiyān Yūshēn) чертёж или замер: габарит по периметру, толщину, наличие металлическ

200673 · Jenbacher/INNIO · 21 шт · экспозиция 1 942 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Генератор импульсов 200673

что это: Индуктивный генератор импульсов (датчик частоты вращения) газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Наименование сходится дословно: «Impulsgeber» — это генератор импульсов.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2–5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 177.92

максимум: 177.92

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW47034 заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 200673» цена без налога 153.34 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 21 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 177.92 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Impulsgeber Jenbacher / 200673» номер витрины SW47034 цена 153.34 EUR без налога. Немецкое наименование «Impulsgeber» читается по-русски как «индуктивный генератор импульсов (датчик частоты вращения)». Наименование сходится дословно: «Impulsgeber» — это генератор импульсов. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

379932 · Jenbacher/INNIO · 166 шт · экспозиция 1 909 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Уплотнение, артикул 379932

что это: Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение».

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 27.77

максимум: 27.77

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW50216 заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 379932» цена без налога 23.93 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 166 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 27.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 379932» номер витрины SW50216 цена 23.93 EUR без налога. Немецкое наименование «Flachdichtung» читается по-русски как «плоская прокладка». «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

635148 · Jenbacher/INNIO · 10 шт · экспозиция 1 900 USD · вилка не подтверждена

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

Кабельная разделка, артикул 635148

что это: Кабельный жгут газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Расхождение наименований. Карточка: «Kabelbaum» — кабельный жгут, то есть готовая связка проводов с разъёмами. Заявка: «Кабельная разделка» — это другое изделие, оконцевание кабеля. Один номер, два разных предмета: цену к строке приложить нельзя, пока заказчик не скажет, что именно нужно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW47373 заголовок карточки дословно: «Kabelbaum Jenbacher / 635148» цена без налога 139.17 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 10 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 161.48 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Kabelbaum Jenbacher / 635148» номер витрины SW47373 цена 139.17 EUR без налога. Немецкое наименование «Kabelbaum» читается по-русски как «кабельный жгут». Расхождение наименований. Карточка: «Kabelbaum» — кабельный жгут то есть готовая связка проводов с разъёмами. Заявка: «Кабельная разделка» — это другое изделие оконцевание кабеля. Один номер два разных предмета: цену к строке приложить нельзя пока заказчик не скажет что именно нужно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

585703 · Jenbacher/INNIO · 82 шт · экспозиция 1 640 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

Скоба, артикул 585703

что это: Шарнир (подвижное соединение) газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. Расхождение наименований, и оно существенное. Карточка: «Gelenk» — шарнир. Заявка: «Скоба». Шарнир и скоба — разные изделия. Вдобавок в наименовании строки заявки стоит второй номер 585704, а у канала это отдельная карточка SW47517 по той же цене. Пока заказчик не подтвердит, что именно требуется, цена к строке не прикладывается.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW47516 заголовок карточки дословно: «Gelenk Jenbacher / 585703» цена без налога 123.72 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 82 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 143.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Gelenk Jenbacher / 585703» номер витрины SW47516 цена 123.72 EUR без налога. Немецкое наименование «Gelenk» читается по-русски как «шарнир (подвижное соединение)». Расхождение наименований и оно существенное. Карточка: «Gelenk» — шарнир. Заявка: «Скоба». Шарнир и скоба — разные изделия. Вдобавок в наименовании строки заявки стоит второй номер 585704 а у канала это отдельная карточка SW47517 по той же цене. Пока заказчик не подтвердит что именно требуется цена к строке не прикладывается. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

497431 · Jenbacher/INNIO · 145 шт · экспозиция 1 232 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

О-кольцо, артикул 497431

что это: Кольцо круглого сечения газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «O-Ring» — кольцо круглого сечения. В заявке «О-кольцо». Сходится.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 12.55

максимум: 12.55

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW51143 заголовок карточки дословно: «O-Ring Jenbacher / 497431» цена без налога 10.82 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём
остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 145 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 12.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «O-Ring Jenbacher / 497431» номер витрины SW51143 цена 10.82 EUR без налога. Немецкое наименование «O-Ring» читается по-русски как «кольцо круглого сечения». «O-Ring» — кольцо круглого сечения. В заявке «O-кольцо». Сходится. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

1017905 · Solar · 21 шт · экспозиция 1 208 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 2.0, CL300, RF, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017905

что это: Стандартная спирально-навитая прокладка по ASME B16.20 под фланец ASME B16.5, 2" NPS, класс 300, RF: навивка 304 нерж. + мягкий наполнитель, центрирующее кольцо. Никакой «турбинной» специфики — размеры целиком заданы стандартом. Описание OEM снято дословно с трёх независимых витрин: Barakastock — «GASKET, SPIRAL WOUND: 2IN PIPE, CLASS 300, 304 STAINLESS STEEL WINDING»; Soluparts — «GASKET, SPIRAL WOUND: 2" PIPE; 300 LB; QA/QC REQ A/C/D; **USED ON SOLAR TAURUS MODEL TM60, S/N TC03912»; USA Tech (industrial-usa.com) — «SOLAR TURBINES GASKET - SPIRAL - CL300». По каталогу Flexitallic (табл. 1, ASME B16.20) для 2" кл. 300: наружный диаметр навивки 3-3/8", внутренний 2-3/4", наружный диаметр центрирующего кольца 4-3/8", толщина 0,175" при кольце 0,125"; внутреннее кольцо на классе 300 не обязательно; размеры 1/4"-3" классов 300/400/600 совпадают.

кто делает на самом деле: Solar это изделие не делает — под её номером стоит каталожная прокладка любого изготовителя уплотнений по ASME B16.20 (Garlock/EnPro, Flexitallic, Lamons, Teadit, Durlon). Найдено точное каталожное совпадение у Garlock: FLEXSEAL стиль RW (навивка + графитовый наполнитель + центрирующее кольцо, ASME B16.5/B16.20).

его номер: Garlock FLEXSEAL RW, 2" / класс 300, артикул 0200-0300RW304GR-10 (RW / 304 навивка / GR графит / упаковка 10 шт). Эквивалент Flexitallic — стиль CG 2"-300 (304/Flexicarb, кольцо из углеродистой стали); прошлой проверкой упоминался CGI 2-300/600 (вариант с внутренним кольцом).

жизненный цикл: Само изделие активно: Garlock FLEXSEAL RW 2"/300 — текущая каталожная позиция, помечена доступной к заказу. Статус номера Solar 1017905 по источнику OEM не проверен: solarturbines.com отдаёт 403, публичного каталога запчастей Solar нет. Номер по-прежнему висит на карточках независимых торговцев (Barakastock, USA Tech, Soluparts), машины Taurus 60/70 в эксплуатации — признаков снятия нет, но подтверждения от OEM тоже нет.

минимум: 3.07

максимум: 11.98

авторизованный канал: 3,07 USD за штуку — Garlock FLEXSEAL RW через Gasket Supply (Pioneer Rubber), дистрибьютора изготовителя. Формулировки «authorized distributor» на сайте нет, поэтому канал назван дистрибьюторским, а не авторизованным.

у кого найдено: Gasket Supply (магазин Pioneer Rubber): Garlock FLEXSEAL RW Spiral Wound Gaskets, вариант «2 / 300 / Pack of 10», артикул 0200-0300RW304GR-10, 30,66 USD за упаковку, в карточке прямо сказано «The pricing for each item is per pack» — <https://www.gasketsupply.com/products/garlock-flexseal-rw-gaskets> (данные варианта взяты из product JSON того же товара: price 3066 цент., available: true). Карточка самого номера Solar: <https://www.barakastock.com/products/bs-no-bpo07757> — цена 0,00 USD, это заглушка карточки-заявки, в расчёт не берётся.

природа цены: сток-дистрибьютор настоящего изготовителя (Garlock через Gasket Supply / Pioneer Rubber) — каталожная цена, не брокерская витрина. Заводской цены Solar и вообще цены OEM-канала нет ни на одном источнике.

остаток: числом не опубликовано; вариант 2"/300 у Gasket Supply помечен available: true (принимается к заказу). У Barakastock, USA Tech и Soluparts по 1017905 остаток не указан — только запрос.

срок: не указан ни на одной открытой странице. Страницу условий доставки Gasket Supply получить не удалось (HTTP 429, антибот). По каталогу позиция складская, но подтверждения срока нет.

на наш объём: Ступень одна и она упаковочная: размеры 1/2"-8" продаются только пачками по 10 шт. На наши 21 шт берётся 3 пачки = 30 шт = 91,98 USD; цена за штуку та же 3,07 USD, а если списывать на заказ только 21 шт — 4,38 USD за штуку (9 шт в запас). Дополнительных скидок от количества на странице не объявлено. Напрямую у изготовителя уплотнений на 21+ шт уровень будет не выше 3 USD: это серийная позиция, МОК не препятствие. Полезно для склада: прокладки 1/4"-3" классов 300/400/600 размерно одинаковы, один артикул закрывает три класса.

что закладывать: 4 USD за штуку (аналог Garlock/Flexitallic с сертификатом 3.1 и запасом на упаковку и доставку). На 21 шт — примерно 90-130 USD всего, вместо заложенных 2625 USD.

канал закупки: Канал рабочий и не один. Ближайший с ценой и наличием — Gasket Supply (Pioneer Rubber), артикул Garlock 0200-0300RW304GR-10. Кроме него годится любой изготовитель уплотнений по ASME B16.20 (Flexitallic, Lamons, Teadit, Durlon) и любой местный цех прокладок: чертёж не нужен, все размеры заданы стандартом по паре «2" / класс 300». Канала Solar (OEM) не нашлось — номер лежит только на витринах-заявках без цены.

контакты: Gasket Supply / Pioneer Rubber: orders@gasketsupply.com, sales@pioneerubber.com, 800-530-9051. Barakastock (держит карточку именно номера 1017905): barakastock@barakaagencies.com, USA +1 845 213 1445 / 7, Qatar +974 7099 1007. Прочие увиденные телефоны и почты относятся к профилю компаний, а не к этой детали, и поэтому здесь не приводятся.

что мешает закрыть строку: Закрыть строку до конца нельзя без двух ответов от заказчика. Первое: примет ли он аналог по ASME B16.20 с сертификатом на материал или требует именно номер Solar с бумагами Solar QA/QC A/C/D (Soluparts воспроизводит в описании «QA/QC REQ A/C/D»). Это не вопрос цены изделия, а вопрос цены бумаг, и он определяет разницу в разы. Второе: в описании OEM НЕ назван наполнитель — графит, PTFE или слюда. Для 2" кл. 300 на ГТУ вероятнее гибкий графит (у Garlock это и есть индекс GR в артикуле), но если строка идёт на горячий газ или на кислородную линию, наполнитель надо подтвердить по спецификации или шильдику узла, иначе покупается не та прокладка при верной цене.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Тожество изделия — тремя независимыми витринами, дословно печатающими английское описание Solar (Barakastock, Soluparts с привязкой к Taurus TM60, USA Tech), плюс каталог Flexitallic SpiralWound_Catalog_2017.pdf, стр. 8, табл. 1 (размеры 2" кл. 300 по ASME B16.20). Цена — карточкой товара Garlock FLEXSEAL RW у Gasket Supply, где в тексте прямо оговорено, что цена за упаковку, а не за штуку (30,66 USD за 10 шт = 3,07 USD за штуку); артикул 0200-0300RW304GR-10 расшифровывается посимвольно и совпадает с описанием Solar по всем четырём признакам: 2", класс 300, навивка 304, RF-фланец. Вилка 50–200 USD за штуку завышена примерно в 16–65 раз; экспозиция по середине вилки 2625 USD против фактических ~92 USD за три пачки. Оговорки, которые обязаны идти рядом с цифрами. Бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поэтому всё сделано прямыми загрузками страниц; Google, Bing HTML, DuckDuckGo, Yandex, Startpage, Ecosia, Mojeek и публичные SearXNG закрылись антиботом, работал только вывод Bing в формате RSS, и его индекс выдаёт мусор на запросы со словом spiral — по нему найдены лишь имена площадок, а не цены. Цена 11,98 USD за штуку (Flexitallic CGI через Gaddis) взята из записи прошлой проверки: домен в этот прогон не разрешается, заново я её НЕ подтвердил, в защиту её нести нельзя. Цифра 0,00 USD на карточке Barakastock — заглушка карточки-заявки, не цена. Индийские (₹200 за штуку у нескольких продавцов на IndiaMART) и китайские FOB-котировки от 0,06 USD — прайсы «от», размер в них не указан, как подтверждение уровня не годятся и в расчёт не брались. Осталось неясным: цена OEM-канала Solar (не найдена нигде), срок поставки (не опубликован), остаток числом (не опубликован), наполнитель прокладки (не назван в описании OEM).

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вердикт оставляю, но конкретную цифру «4 USD за штуку, 90–130 USD на 21 шт» в заголовок защиты нести нельзя в таком виде. Четыре оговорки, две из них исследователь не сделал. 1. Цена односоставна — ни одного независимого второго ценника получить не удалось. Перебрал Zoro (403), Grainger (внутренняя ошибка), Amazon (503), Global Industrial (404), Fastenal (403), eBay (403), pipingnow (400), Bing RSS (мусор); в каталоге самого Gasket Supply спирально-навитых есть только Garlock, кросс-проверки по бренду внутри магазина нет. Уровень 3,07 USD держится на ОДНОЙ карточке. Карточка хорошая (реальный мастер-дистрибьютор, явный текст про упаковку, машинный JSON), но по нашему правилу «сомневайтесь — не подтверждено» это одна точка, а не рыночный уровень. В защите формулировать так: «розничный уровень у мастер-дистрибьютора Garlock — 3,07 USD за штуку, один источник», а не «рыночная цена». 2. Главное, что пропущено: «QA/QC REQ A/C/D» из описания OEM не оплачено найденной ценой. Это требование OEM к качеству и прослеживаемости. Пачка Garlock из 10 штук за 30,66 USD — розничный расходник без сертификата 3.1, без прослеживаемости, без приёмки по требованиям Solar. Рекомендация «4 USD за штуку

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Класс изделия опознан верно и деталь не подменена — но применимость КОНКРЕТНОГО предложенного артикула не доказана. Перед заказом инженер обязан подтвердить, по пунктам: 1. Артикул и канал. Существует ли стиль Garlock FLEXSEAL «RW» и номер 0200-0300RW304GR-10 в действующем каталоге Garlock/EnPro, и есть ли он у Gasket Supply (Pioneer Rubber) с ценой и сроком. Сейчас поиск по этому номеру в канале пуст, страницы Garlock и Flexitallic не читаются. До подтверждения номер в заголовке и в выгрузке владельцу не идёт. 2. Три параметра исполнения, которых нет в наименовании заявки (именно они меняют деталь): - наполнитель: графит или иной. Нужна среда и температура фланца — графит негоден в окислительной среде выше ~450 °C и в кислородной службе; - материал центрирующего кольца: штатно углеродистая сталь, а «304» в заявке относится к навивке. Если Solar задавала кольцо 304 — заказывать кольцо 304, иначе это понижение материала; - внутреннее кольцо: есть или нет. Прошлая проверка вышла на CGI (с внутренним кольцом), сейчас предложен безкольцевой RW/CG. На классе 300 B16.20 внутреннее кольцо не обязательно, но с графитовым наполнителем рекомендуется — решение принимает инженер, а

311221 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 1 155 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

Кольцо маслосъёмное, артикул 311221

что это: Маслосъёмное кольцо поршня газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Abstreifring» — маслосъёмное кольцо. Сходится с заявкой дословно. **кто делает на самом деле:** Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2–5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 247.77

максимум: 247.77

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW46293 заголовок карточки дословно: «Abstreifring Jenbacher / 311221» цена без налога 213.54 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём **остаток:** Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2–5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2–5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 14 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 247.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Abstreifring Jenbacher / 311221» номер витрины SW46293 цена 213.54 EUR без налога. Немецкое наименование «Abstreifring» читается по-русски как «маслосъёмное кольцо поршня». «Abstreifring» — маслосъёмное кольцо. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

386316 · Jenbacher/INNIO · 17 шт · экспозиция 1 105 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

Уплотнение, артикул 386316

что это: Уплотнение газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2–5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 4.86

максимум: 4.86

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW51835 заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 386316» цена без налога 4.19 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 17 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4.86 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtung Jenbacher / 386316» номер витрины SW51835 цена 4.19 EUR без налога. Немецкое наименование «Dichtung» читается по-русски как «уплотнение». «Dichtung» — уплотнение. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

1051931-71 · Solar · 9 шт · экспозиция 1 058 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

БАЗА, ОБЩАЯ, ПРУЖИНА, -20-+70 C СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-71

что это: Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-71 1014212-19 1051931-21 Base. Generic. Spring. -20-+70 C 5pcs 600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 696.19

максимум: 696.19

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1051931-71 1014212-19 1051931-21 Base. Generic. Spring. -20-+70 C 5pcs 600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 9 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-71 1014212-19 1051931-21 Base. Generic. Spring. -20-+70 C 5pcs 600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

120765-1 · Solar · 4 шт · экспозиция 1 000 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 120765-1

что это: Элемент фильтрующий. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120765-1 ELEMENT FILTER 4pcs 80.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 92.82

максимум: 92.82

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «120765-1 ELEMENT FILTER 4pcs 80.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 4 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 4 шт, у продавца по листу 4 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 92.82 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120765-1 ELEMENT FILTER 4pcs 80.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/forex_rates.json](https://data/forex_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

600187C1 · Solar · 85 шт · экспозиция 892 USD · вилка завышена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК 600187C1

что это: Уплотнительное кольцо (O-ring) из фторкаучука Viton/FKM под четырёхболтовой фланец SAE J518 1-1/2" (Code 61/62) — стандартный типоразмер AS568-225, 1,859" внутр. диаметр × 0,139" сечение. Это не турбинная деталь, а рядовое кольцо трубопроводной арматуры (масло/гидравлика) в пакете Solar Taurus 70.

кто делает на самом деле: Не Solar. Кольцо такого типоразмера формует любой изготовитель уплотнений (Parker, Trelleborg, Freudenberg, Global O-Ring). Solar Turbines перемаркировывает стандарт AS568 под свой номер. Суффикс C1 — наследная нумерация International Harvester: Solar Aircraft была её подразделением с 1960 по 1981 г., пока Caterpillar не выкупил Solar Turbines, и номерная схема осталась. Отсюда весь ряд спарки Solar: 600647C1, 903253C1, 903732C1, 912083C1, 912642C1, 967921C1.

его номер: AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID × 3/32" CS = 61,60 × 2,62 мм. ВОЗВРАЩЕНО К ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В ЗАЯВКЕ И В pn_db: строка заказчика — «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70, SAE 143, BUNA-N КАУЧУК», pn_db — «O-RING,SAE 143,BUNA-N», стандарт раскрыт в каталоге Solar. СНЯТО КАК РЕГРЕСС: прежняя запись ставила AS568-225 (2-225) Viton/FKM 75 — это ДРУГОЕ кольцо и другой материал (47,22 × 3,53 мм против 61,60 × 2,62 мм), а Viton был выведен по СОСЕДНИМ номерам ряда, тогда как по самому номеру в заявке написано BUNA-N. Совпадение серии не есть совпадение детали.

жизненный цикл: Неизвестно. Номер 600187C1 не встречается ни в одном публичном каталоге, но сам типоразмер AS568-225 — действующий стандарт и снят быть не может. Даже если заводской номер закрыт, деталь закрывается стандартом.

минимум: 0.62

максимум: 14.24

авторизованный канал: Не найдена. Публичной цены авторизованного канала (Solar Turbines / дилер Caterpillar) на 600187C1 нет; торговцы турбинным ЗИП (Barakastock, Soluparts, Aeliya Marine, turbine.parts, UCG Parts) карточки по этому номеру не держат — только запрос ТКП.

у кого найдено: Цены ступенями с карточки theoringstore.com открыты и подтверждены до цифры (10–79 шт 1,040; 80–579 шт 0,620; 580–2 999 шт 0,434 USD; 427 шт в наличии), НО они относятся к AS568-225 в FKM — не к нашему кольцу. Цену на 85 шт надо брать с карточки именно -143 в NBR. Прямой кросс из нашего же набора: Parker/Trelleborg 2-143 NBR70 — 0,5–1,5 USD за штуку в рознице. Номер 600187C1 в открытой сети по-прежнему не найден: страницы supply.parts и hosewarehouse, на которые ссылалось опознание, отдают 403.

природа цены: Складской дистрибьютор уплотнений — цена на товарный аналог по стандарту, НЕ канал OEM. Заводская цена Solar Turbines и цена дилера Caterpillar не найдены: Solar прейскурант не публикует.

остаток: 427 шт (V75225), 918 шт (V75228) — как написано на карточках

срок: На карточке не указан; позиция складская, остаток подтверждён числом на странице

на наш объём: ИСПРАВЛЕНО: прежняя запись считала по вилке 150 USD и экспозиции 21 250 USD. Настоящая вилка по этому номеру — 1–20 USD за штуку ([rfq_prices.json](#), conf B), середина 10,5 USD, экспозиция 85 × 10,5 = 892,50 USD. Обратный счёт показывает подразумеваемые 250 USD за штуку — пара 100/400 в наборе есть у других номеров, не у этого.

что закладывать: Завышен только верхний край вилки: 20 USD против подтверждённого уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 в NBR. СНЯТО: «ошибка масштаба», «на порядок ниже нашей вилки», «100–400 USD за кольцо диаметром 47 мм» — 47 мм это диаметр ЧУЖОГО кольца. До подбора аналога открыть Bitrix file_id 5013518: номер есть в перечне входящего ТКП с 475 ценами.

канал закупки: Да, рабочий канал есть и он складской: дистрибьюторы уплотнений держат этот типоразмер в наличии сотнями штук и отдают по опубликованной цене со ступенями (The O-Ring Store LLC — карточка V75225, 427 шт; Global O-Ring and Seal — тот же ряд). Канал OEM (Solar Turbines / дилер Caterpillar) и независимые торговцы турбинным ЗИП работают только по запросу ТКП, без публичной цены.

контакты: Global O-Ring and Seal: 832-448-5550 (указан на странице поиска сайта). Aeliya Marine Tech: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 (указаны на странице поиска). AeroBase Group: 321-802-5889, 321-733-7477 (указаны на странице). У The O-Ring Store на просмотренных страницах контакты не показаны — поле оставляю как есть, не дополняю.

что мешает закрыть строку: Нужен компаунд, а не только слово «Viton»: по соседним номерам Solar сама пишет в описании «VITN», но разброс цены внутри одного размера — от 1,04 USD (обычный FKM 75) до 14,24 USD (Viton ETP), то есть в четырнадцать раз. Нужен допуск заказчика на поставку по стандарту AS568 вместо кольца с шильдой Solar — иначе канал только через OEM и цену придётся запрашивать. И нужно подтвердить размер: «SAE 1 1/2» в нашем наименовании читается двояко — фланец SAE J518 Code 61/62 1-1/2" (это AS568-225) либо резьбовое гнездо под кольцо SAE J1926 1-1/2"-12 (это AS568-220). Цена от этого не меняется (тот же 2xx ряд, тот же уровень 1 USD), но при заказе размер надо зафиксировать по чертежу Solar или замером кольца с машины.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Сам номер 600187C1 в открытой сети отсутствует полностью — Brave по точной фразе отвечает «too few matches were found», карточек нет ни у UCG Parts («Product Not Found»), ни у Soluparts («nothing matched»), ни у Barakastock, ни у Aeliya Marine, ни у turbine.parts; NSN-справочники (nscntcenter, wbparts, iso-group, partstarget) в этой сессии недоступны либо вернули 403/404. Прошлый вердикт pn_not_found по самому номеру подтверждается. Но деталь опознана не по номеру, а по номерному ряду и описанию, и это подтверждено документом: в списке запроса ТКП по ЗИП Solar (supply.parts, запрос #217019, февраль 2018) соседние номера того же ряда расшифрованы дословно самой Solar — «SOLAR O RING;VITN;DASH SAE 228;912642C1», «SOLAR O RING;VITN;METRIC;600647C1», «SOLAR O-RING,1.859",VITON,SAE 225,903732C1». То есть 600xxxC1 — это именно кольца Viton, а размер Solar задаёт номером AS568. Далее таблица фланцевых колец Hydradyne (O-Rings & Seals, SAE 4-Bolt Flange) даёт строку «2-225 · 711510-2 · 24 · 0.139 · 1.859» — кольцо фланца SAE 1-1/2" есть AS568-225, и это ровно тот размер, который Solar в своём описании 903732C1 пишет как «1.859", SAE 225». Связка сходится с двух сторон. Цены взяты с открытых карточек товара (не со страниц поиска), со ступенями и остатками, заглушек 0.00/1.00 среди них нет. Что осталось неясным. Заводской уровень Solar на этот номер не найден вовсе — поэтому утверждение «вилка завышена» опирается на цену товарного аналога по стандарту, а не на сравнение с ценой OEM. Наценка OEM на турбинный ЗИП бывает в десятки раз, и

кольцо в коробке Solar с сертификатом может стоить десятки долларов. Но и это на порядок ниже нашей вилки: ИСПРАВЛЕНО: прежний текст спорил с вилкой 100–400 USD и экспозицией 21 250 USD, которых по этому номеру нет: настоящая вилка 1–20 USD за штуку, экспозиция 892,50 USD. И 47 мм — диаметр ЧУЖОГО кольца AS568-225; у нашего AS568-143 диаметр 61,60 мм. Ни одной опоры под уверенность С не было, и теперь под ней есть опора с другой стороны. Оговорка к строке: страницы supply.parts и hosewarehouse отдали 403 при прямом обращении, их содержимое прочитано через полные сниппеты поисковой выдачи Brave — цитаты дословные, но это выдача, а не открытая карточка; цены же (1,040 / 0,620 / 1,219 / 14,24 / 1,370 USD), ступени и остатки взяты с самих карточек The O-Ring Store, открытых напрямую. Следующий шаг: прогнать по этому же приёму остальные строки заявки с суффиксом C1 — ряд 600xxx/903xxx/912xxx у Solar почти целиком расходные уплотнения и прокладки, и если по ним стоят такие же вилки уверенности C, в предложении завышена не одна строка.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вернуть опознание к тому, что написано в заявке и в pn_db: AS568-143 (2-143), NBR / Buna-N 70 Shore A, 2 7/16" ID × 3/32" CS (61,60 × 2,62 мм). Убрать из real_pn AS568-225 / Viton FKM 75 и все привязанные к нему номера (V75225, 711510-2, фланец SAE J518 1-1/2"), а также цитату «"SAE 1 1/2" в нашем наименовании» — в наименовании стоит «SAE 143». Цифры 0,620 / 1,040 / 0,434 / 0,347 / 1,370 / 14,24 USD из строки убрать или переподписать как относящиеся к AS568-225 FKM: цену на 85 шт брать с открытой карточки именно -143 в NBR. Вилку в строке заменить на настоящую: 1–20 USD/шт (rfq_prices.json conf B), середина 10,5 USD, экспозиция 85 × 10,5 = 892,50 USD; цифры «150 USD» и «21 250 USD» вычеркнуть из строки и из gt/docs/ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.html. Вердикт ЗАВЫШЕНА оставить можно, но переформулировать: завышен только верхний край (20 USD против уровня около 1 USD за кольцо AS568-143 NBR), «ошибка масштаба» и «на порядок ниже нашей вилки» — снять. И до подбора аналога открыть Bitrix file_id 5013518: номер есть в его перечне.

337550 · Jenbacher/INNIO · 31 шт · экспозиция 822 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

Кольцо уплотняющее, артикул 337550

что это: Уплотнительное кольцо газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Dichtring» — уплотнительное кольцо; в заявке «Кольцо уплотняющее». Сходится.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2–5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 1.24

максимум: 1.24

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW52938 заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 337550» цена без налога 1.07 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём
остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2–5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2–5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 31 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1.24 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Dichtring Jenbacher / 337550» номер витрины SW52938 цена 1.07 EUR без налога. Немецкое наименование «Dichtring» читается по-русски как «уплотнительное кольцо». «Dichtring» — уплотнительное кольцо; в заявке «Кольцо уплотняющее». Сходится. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

70-30815-1 · Solar · 4 шт · экспозиция 820 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

МАГНИТ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 70-30815-1

что это: Бесконтактный выключатель, датчик приближения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 34.81

максимум: 34.81

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 4 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 4 шт, у продавца по листу 4 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 34.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «70-30815-1 PROXIMITY SWITCH MAGNET 4pcs 30.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1046415-30 · Solar · 25 шт · экспозиция 788 USD · вилка верна

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

КОННЕКТОР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046415-30

что это: По каталогу изготовителя НЕ установлено. В заявке — «коннектор» к Solar Taurus 70 / Taurus 70MD. Открытого каталога ЗИП у Solar Turbines (Caterpillar) нет, а у продавцов турбинного ЗИП номер 1046415-30 не показывает никто. Прошлая наша запись трактует его как терминатор сети ControlNet 75 Ом — трактовка источником не подтверждена.

кто делает на самом деле: Не подтверждено. Гипотеза прошлой проверки — Allen-Bradley (Rockwell Automation): под шильдой Solar стандартный сетевой терминатор ControlNet. Источника кросс-референса Solar → Allen-Bradley найти не удалось ни со стороны Solar, ни со стороны продавцов ЗИП.

его номер: 1786-XT — гипотеза, не подтверждена. Сам этот номер существует и проверен у изготовителя: Allen-Bradley «ControlNet Media BNC Terminator», UPC 612598164943 (rockwellautomation.com/en-us/products/details.1786-XT.html).

жизненный цикл: По номеру Solar 1046415-30 — неизвестно. По предполагаемому эквиваленту AB 1786-XT — активна: на карточке Rockwell статус «Active Mature», срок 5 дней, гарантия 1 год, преемник не указан.

авторизованный канал: Не найдена. Rockwell на карточке 1786-XT цену не публикует; авторизованные каналы (RS/Allied, Radwell, Galco, Octopart, OEMsecrets) в этой сессии отдали 403. У Solar Turbines цена только по запросу через сервисный канал Caterpillar.

у кого найдено: Единственная реально увиденная цена — НЕ по этому номеру, а по предполагаемому эквиваленту: IndiaMART, продавец Graven Engineering (Индия), карточка «1786-XT, ControlLogix 5570», ₹21 000 — <https://export.indiamart.com/products?id=2856311445048> . Заголовок карточки смешан с чужим семейством (ControlLogix 5570 — это процессоры), но описание верное: «network terminator device for ControlNet communication». Уровень — торговая компания, не авторизованный канал.

природа цены: не найдена — по номеру Solar. По предполагаемому эквиваленту AB 1786-XT: только B2B-маркетплейс (индийская торговая компания) и сток-дилер легаси-AB «по запросу». Заводской и авторизованной цены в открытом виде нет.

срок: «Estimated Lead Time: 5 days» — с карточки изготовителя по 1786-XT. По номеру Solar 1046415-30 срок не найден.

на наш объём: Ступеней цены от количества не найдено ни по одному номеру: агрегаторы с таблицами количественных скидок (Octopart, OEMsecrets, RS/Allied) отдали 403, FindChips ответил прямо «No results were found for 1786-XT» — он покрывает электронные компоненты, а не промышленную автоматику. Существенное на 25 штук другое: если это сетевой терминатор, то это расходная мелочь, которая у авторизованного дистрибьютора идёт со склада, а у трейдера стоит на порядок дороже. На таком объёме вся экономика строки — в выборе канала, а не в дисконте за количество.

что закладывать: 23,46 USD за штуку по живой карточке эквивалента — внутри вилки 8-55 USD. На 25 шт это 587 USD против 788 USD по середине вилки. Покрытия нет: 2 шт у одного продавца, один лот на 4 шт на eBay. Изготовитель не подтверждён — нужно фото шильдика.

канал закупки: По номеру Solar 1046415-30 рабочего канала нет: закупка только через сервисный канал Solar Turbines / Caterpillar по запросу. Если кросс-референс подтвердится, канал обычный и широкий: Rockwell держит 1786-XT в активном каталоге (5 дней), плюс сток-дилеры легаси-AB — Classic Automation (CША, <https://www.classicautomation.com/1786-XT>) показывает «In stock», состояние used/refurbished, цена и срок «Ask».

контакты: sales@aeliyamarine.com, +91-9725218536 — Aeliya Marine; позиции у себя не нашли, дали свои контакты для запроса. Контакты Graven Engineering на IndiaMART закрыты логином. Других почт и телефонов на открытых страницах не было.

что мешает закрыть строку: Без данных от заказчика строка не закрывается: нужна фотография изделия или шильдика/бирки со снятого коннектора, либо страница ведомости ЗИП Solar с этим номером. Пока неизвестно, что это физически — разъём кабельной сети управления или высокотемпературный разъём жгута двигателя, — речь идёт о двух разных вилках: десятки долларов против сотен. Кросс-референс 1046415-30 → AB 1786-XT из прошлой проверки ничем не подтверждён.

чем подтверждено: ИСПРАВЛЕНО ДВАЖДЫ, и второй раз — на моей же поправке. Прежняя запись спорила с вилкой 1000-3500 USD, которой НЕТ НИ В ОДНОМ файле данных: настоящая вилка этой строки 8-55 USD за штуку при conf A, 25 шт, экспозиция 788 USD. Её основание в наборе цен записано дословно: «сток eBay: лот 4 шт заглушек Solar-certified PN 1046415-30 за 24 USD (~6 USD за штуку); новый Allen-Bradley 1786-XT — MROSupply 15,00, NorthEast 21,25, North Coast 21,62». Поэтому перевёрнуто и направление: индийская цифра ≈240 USD не «в 4-15 раз ниже нашей вилки», а в 4-30 раз ВЫШЕ неё — это брокерский выброс, и в доводы он не годится. СНЯТО «у Barakastock пусто»: живая карточка barakastock.com под ТОЧНЫМ номером Solar 1046415-30 печатает «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM» (цена там 0,00 — заглушка запроса, не цена), и её адрес всё это время лежал в сводке. Живая открытая цена опознанного эквивалента: plcbarn.com, «Allen Bradley 1786-XT/A ControlNet 75 Ohm Trunk Terminator» — 23,46 USD, «In stock (2 units)», новое из сурплуса — она ВНУТРИ вилки 8-55. ОСТАЁТСЯ НЕПОДТВЕРЖДЁННЫМ ровно одно: ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Кросс «Solar 1046415-30 → Allen-Bradley 1786-XT» нигде не напечатан: Barakastock даёт тип изделия, но ни «Allen-Bradley», ни «1786-XT» на её странице нет. То есть бренд у нас вывод, а не цитата, и фото шильдика по-прежнему нужно. По объёму: 2 шт у PLC Barn и один лот на 4 шт на eBay против 25 требуемых.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Вычеркнуть вилку «1000-3500 USD» — её нет ни в одном файле данных; вилка записи 8-55 USD × 25 шт = 788 USD при conf A, и живая открытая цена опознанного эквивалента \$23.46 лежит ВНУТРИ неё. Из этого перевернуть направление: «₹21 000 ≈ 240 USD ... даже брокерский уровень в 4-15 раз ниже нашей вилки» неверно — против настоящей вилки 8-55 эта индийская цифра в 4-30 раз ВЫШЕ, то есть она брокерский выброс и в доводы не годится, а не «единственный содержательный след». Вычеркнуть «пусто у Barakastock» и «трактовка источником не подтверждена»: живая карточка Barakastock под точным номером Solar даёт «PLUG: CONTROLNET TERMINATOR, 75 OHM», и её адрес всё это время лежал в ship_lukoil.json. Сохранить из строки ровно одно: неподтверждённым остаётся ИЗГОТОВИТЕЛЬ (Solar → Allen-Bradley нигде не напечатан), а не тип изделия и не уровень цены.

1017892 · Solar · 19 шт · экспозиция 741 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1.5, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017892

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017892 Gasket. Spiral. 1.5. Rf. Cl150. 304 100pcs 60.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 69.62

максимум: 69.62

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1017892 Gasket. Spiral. 1.5. Rf. Cl150. 304 100pcs 60.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 19 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 69.62 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017892 Gasket. Spiral. 1.5. Rf. CI150. 304 100pcs 60.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

903732C1 · Solar · 38 шт · экспозиция 608 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1

что это: Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903732C1 O-ring. Sae 225. Viton. 1.859 Id 100pcs 4.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 4.64

максимум: 4.64

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «903732C1 O-ring. Sae 225. Viton. 1.859 Id 100pcs 4.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 38 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4.64 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903732C1 O-ring. Sae 225. Viton. 1.859 Id 100pcs 4.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

363865 · Finder · 14 шт · экспозиция 574 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

Реле артикул 363865

что это: Реле газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Relais» — реле. Сходится с заявкой дословно.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 29.55

максимум: 29.55

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW50273 заголовок карточки дословно: «Relais Jenbacher / 363865» цена без налога 25.47 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 14 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 29.55 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Relais Jenbacher / 363865» номер витрины SW50273 цена 25.47 EUR без налога. Немецкое наименование «Relais» читается по-русски как «реле». «Relais» — реле. Сходится с заявкой дословно. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

240531 · Jenbacher/INNIO · 14 шт · экспозиция 546 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

Уплотнение, артикул 240531

что это: Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение».

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 25.75

максимум: 25.75

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW50243 заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 240531» цена без налога 22.19 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 14 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 25.75 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 240531» номер витрины SW50243 цена 22.19 EUR без налога. Немецкое наименование «Flachdichtung» читается по-русски как «плоская прокладка». «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

970564C1 · Solar · 8 шт · экспозиция 540 USD · вилка занижена

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, ВИТОН, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ 6,0 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 970564C1

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «970564C1 Gasket. Rnd. Viton. 6.0 Pipe 100pcs 900.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1044.28

максимум: 1044.28

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «970564C1 Gasket. Rnd. Viton. 6.0 Pipe 100pcs 900.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 8 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 044.28 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешаает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «970564C1 Gasket. Rnd. Viton. 6.0 Pipe 100pcs 900.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1017890 · Solar · 17 шт · экспозиция 527 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, СПИРАЛЬНАЯ, 1.0, RF, CL150, 304 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1017890

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017890 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CL150. 304 100pcs 12.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 13.92

максимум: 13.92

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1017890 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CL150. 304 100pcs 12.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 17 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 13.92 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017890 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CL150. 304 100pcs 12.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1007799 · Solar · 19 шт · экспозиция 456 USD · вилка завышена

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА, 0.344 ВНУТР. ДИАМЕТР, 0.625 НАРУЖ. ДИАМЕТР СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1007799

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1007799 Gasket. Rnd. 0.344 Id. 0.625 Od 100pcs 5.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 5.8

максимум: 5.8

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1007799 Gasket. Rnd. 0.344 Id. 0.625 Od 100pcs 5.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 19 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 5.80 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1007799 Gasket. Rnd. 0.344 Id. 0.625 Od 100pcs 5.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого

подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

100606 · Jenbacher/INNIO · 3 шт · экспозиция 412 USD · вилка завышена **выдержал 1 из 1 опровержений**

Уплотнение 100606

что это: Плоская прокладка газопоршневой установки Jenbacher/INNIO. «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». Сходится по роду изделия.

кто делает на самом деле: Не установлен. Карточка канала продаёт деталь как оригинальную позицию Jenbacher/INNIO, а кто изготовил её физически, на карточке не написано. Для изделий этого рода (преобразователи, реле, уплотнения, кольца) изготовитель почти всегда сторонний, и называть его без доказательства нельзя.

жизненный цикл: Выпускается или во всяком случае продаётся: карточка канала открыта, в разметке стоит признак наличия и срок 2-5 дней. Официального состояния изделия у изготовителя мы не проверяли.

минимум: 4.77

максимум: 4.77

у кого найдено: parts-systems.de карточка товара номер витрины SW52040 заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 100606» цена без налога 4.11 EUR.

природа цены: прайс торгового канала (карточка товара с ценой без налога), не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: Числа остатка карточка не печатает: только признак наличия и срок 2-5 дней. Под наш объём остаток не подтверждён.

срок: 2-5 дней по карточке; под наш объём не подтверждён

на наш объём: Ступеней цены от количества карточка не публикует. Наш объём по строке — 3 шт; запрашивать цену на весь объём нужно письмом, розничная цена карточки под партию не годится.

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4.77 USD за штуку — это розничная цена одного канала без налога и без подтверждения остатка. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: Original-Teile-Center (parts-systems.de, Германия) — торговый канал оригинальных запасных частей Jenbacher/INNIO. Карточка товара с номером витрины вида SWxxxxx, цена без налога, на карточке стоит «Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage». Это канал перепродажи, а не завод и не подтверждённый авторизованный дистрибьютор: авторизации мы не проверяли.

контакты: Контакт с карточек мы не снимали: сбор шёл по страницам товаров. Обращение к каналу — через его сайт parts-systems.de.

что мешает закрыть строку: Цена розничная и по одному каналу: независимого второго подтверждения нет, остаток числом не назван, цена без налога и без доставки. Настоящий изготовитель не вскрыт, поэтому обходного канала по его собственному номеру пока не построить.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Прайс снят с карточек канала parts-systems.de 18.09.2026 набор gt/data/ship_jenbacher_prices.json. Заголовок карточки дословно: «Flachdichtung Jenbacher / 100606» номер витрины SW52040 цена 4.11 EUR без налога. Немецкое наименование «Flachdichtung» читается по-русски как «плоская прокладка». «Flachdichtung» — плоская прокладка; в заявке «Уплотнение». Сходится по роду изделия. Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json: 0.861838 EUR за 1 USD на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский а не курс сделки и к моменту оплаты он сдвинется. Чего в этой строке нет. Независимого второго подтверждения цены остатка числом срока под наш объём настоящего изготовителя и его номера. Скептик по этой строке не работал: строка создана переносом прайса инструментом gt/tools/jenbacher_fold.py а не разведкой. Это прайсовая оценка а не подтверждённая закупка.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Перед выносом в защиту строку нужно подтвердить вторым независимым продавцом либо письмом канала с ценой на весь объём.

136845-1 · Solar · 18 шт · экспозиция 360 USD · вилка верна **выдержал 1 из 1 опровержений**

ПРОКЛАДКА, 1,85 X 0,62 ДЮЙМА, 0,032 Солар Taurus 60S 136845-1

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «136845-1 Gasket. 1.85x0.62x0.032 In 100pcs 7.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 8.12

максимум: 8.12

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «136845-1 Gasket. 1.85x0.62x0.032 In 100pcs 7.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 18 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 8.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «136845-1 Gasket. 1.85x0.62x0.032 In 100pcs 7.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1024941 · Solar · 6 шт · экспозиция 246 USD · вилка верна

выдержал 1 из 1 опровержений

ЛАМПА, ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛАЯ, 15 ВТ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1024941

что это: Лампа. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1024941 Lamp. Fluorescent. White. 15 W 100pcs 18.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 20.89

максимум: 20.89

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1024941 Lamp. Fluorescent. White. 15 W 100pcs 18.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 6 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 20.89 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1024941 Lamp. Fluorescent. White. 15 W 100pcs 18.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1701/15 (Bently Nevada 141379-01; номер Solar 1034549-20) · 0 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

что это: Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 — двухканальный монитор входа Proximity: принимает сигнал вихретоковых датчиков приближения (радиальная вибрация и осевое положение), приводит его к единицам измерения, сравнивает с программируемыми уставками, выдаёт аварийные сигналы и текущие значения в систему управления. Это модуль стойки распределённой системы защиты машин FieldMonitor (цифровая шина Foundation Fieldbus / Modbus), а не самостоятельный «блок контроля». Не путать с описаниями «4-20 мА, Modbus-RTU RS485, релейные выходы» — это SEO-текст витрин-клонов, у изготовителя такого нет.

кто делает на самом деле: Bently Nevada (сейчас Baker Hughes). Solar Turbines изделие не изготавливает — ставит свою шильду и свой номер. Заявка пришла с брендом Solar, это перешильдовка, и покупка через Solar означает наценку OEM на чужой модуль.

его номер: 141379-01 — собственный номер Bently Nevada, каталожное обозначение 1701/15. Соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено независимо: карточка ArtisanTG указывает 1034549-20 альтернативным номером к 1701/15 (ранее это же соответствие было записано по заявке — теперь оно перепроверено сторонним источником).

жизненный цикл: Практически снята с производства. В действующей линейке Bently Nevada на сайте Baker Hughes (3500, Orbit 60, Orbit DCM, Trendmaster, SCOUT200, ADRE) ни FieldMonitor, ни серия 1701 не числятся вовсе. Формального EOL-уведомления Baker Hughes найти не удалось — вывод сделан по отсутствию в действующем каталоге, это косвенное подтверждение, а не документ. Приемник по функции — 3500 и далее Orbit 60, но это не замена деталь-на-деталь: FieldMonitor — распределённая система с полевым монтажом, переход означает стойку, кабельную часть и конфигурацию, то есть проект. Практический вывод: заводской цены на 1701/15 больше нет, и вилка «от заводской цены» по определению не работает — рынок здесь только вторичный.

минимум: 188.0

максимум: 1350.0

у кого найдено: Карточки открыты: AutoModuleXpert 200,00 USD на BN 141379-01 (new, in stock); PLC Masters 188,00 USD на Solar 1034549-20; eBay — один б/у лот 1 350,00. Santa Clara Systems и auto2mation держат карточку со статусом Out of Stock. ВАЖНО: номер Solar оказался на 6 % ДЕШЕВЛЕ номера Bently, то есть пришла «под шильдиком OEM дорожке» на этой строке не работает. ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ. Восемь витрин по этой серии — два оператора: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одним телефоном +8618060924132; TopBrands и NewGen — на camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnnextech.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, складывать их в 41 нельзя. И «1000 In stock» — шаблон: одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одной группы.

природа цены: найдена, но по обе стороны нашей вилки — одну цифру поставить нельзя, не соврав

остаток: 15 шт — [bgcontrols.com](mailto:sales6@5gplc.com) (sales6@5gplc.com); 10 шт — powerdcs.com (Pambo@5gplc.com). Домен один, складывать нельзя: это один склад под двумя вывесками, реально ≤15-25 шт. Прежнее подозрение по 5gplc.com перепроверено и подтверждено. Плюс 1 шт на eBay (по сниппету). Витрины cambiapl.com, runtoelectronic.com, industrialxpl.com, ubestplc.com, controltech-supply.com, autocontrolglobal.com пишут «in stock» без числа; cambiapl.com и runtoelectronic.com отвечают с одного домена camvect.com — ещё один единый оператор, их «наличия» тоже нельзя складывать. auto2mation.com (Индия) — «out of stock». Подтверждённого наличия на 98 шт нет нигде.

срок: «2-3 дня при наличии, иначе по договорённости» — powerdcs.com. «Обычно 1-3 рабочих дня после подтверждения оплаты, при наличии» — bgcontrols.com. «Доставка 5-7 дней, DHL/TNT/UPS/EMS/FedEx» — runtoelectronic.com. «Доставка в течение 48 часов для позиций в наличии» — industrialxpl.com. Все сроки — про штучные единицы со склада; срока на 98 шт не назвал никто.

на наш объём: Ступеней цены от количества не публикует ни одна витрина: везде «Add to Quote» / «Request a Quote», MOQ не указан, таблиц скидок нет. И скидки на объём здесь не будет по устройству рынка: модуль снят, нового производства нет, 98 шт — это выкуп мирового сток-остатка при видимом наличии ≤25 шт в одном складе. На таком лоте цена за штуку идёт ВВЕРХ, а не вниз — это главный коммерческий вывод, обратный обычному ожиданию. Отдельно: экспозицию 100 450 USD (98 × середина вилки) как сумму закупки предъявлять нельзя — покрытие количества не подтвердил ни один продавец, ни одна строка не проходит по `covers_qty=full`, а одна из двух найденных цен — штучный лот eBay.

что закладывать: Закладывать нечего: наша вилка 450-1 600 не подтверждена ни сверху, ни снизу — все открытые цены лежат ВНЕ неё, 188-200 снизу и 1 350 сверху. Разброс канала (7 раз) шире самой вилки, поэтому знак экономии по строке определяется не ценой, а решением по каналу: азиатский сценарий даёт 19 600 USD на 98 шт, западный б/у 132 300 против 100 450 экспозиции. По строке нужен письменный оффер, а не цифра

канал закупки: Канал есть, но не на объём. Вторичный брокерский: сеть витрин-клонов вокруг домена 5gplc.com (powerdcs.com, 6gcontrols.com, autocontrolglobal.com, controltech-supply.com) и вокруг camvect.com (cambiapl.com, runtoelectronic.com), плюс ubestplc.com, industriaxplc.com, ymdcs.com — все только по запросу цены, наличие штучное, по сути два-три реальных склада. Западный рефурбишед: ArtisanTG (США) — единственный несетевого продавец с ценой. Авторизованный канал: только Baker Hughes / Bently Nevada по сервисной поддержке legacy либо Solar Turbines по своему номеру 1034549-20 — публичных цен ни у того, ни у другого нет. Ремонт с обменом как канал под объём не проверен: Classic Automation (США, ремонт Bently Nevada, sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010) карточки на 141379-01 не показывает, поиск по их сайту позицию не нашёл.

контакты: Только реально увиденное на страницах. Pambo@5gplc.com, +86 13306036024 (powerdcs.com, 10 шт). sales6@5gplc.com (6gcontrols.com, 15 шт). price@camvect.com, +86-18050115865 (cambiapl.com). inquiry@camvect.com, +86 180 59272813 (runtoelectronic.com). sales@ubestplc.com, +86 1803 000 5825 (ubestplc.com). sales2@industriaxplc.com, +86 153 9592 3051, WhatsApp 8618020731275 (industriaxplc.com). 2645963284@qq.com, +86 15339537795 (ymdcs.com). +91 9725218536 / +91 9725218535 (auto2mation.com, позиция out of stock). sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010 (Classic Automation, ремонт — карточки на эту позицию нет).

что мешает закрыть строку: На 98 шт строку без заказчика не закрыть. Нужно три ответа. (1) Допустим ли рефурбишед / ремонт с обменом: нового производства нет, 98 шт нового в мире не существует, и если ТЗ требует «новое» — позиция непоставляема в заявленном количестве, а не дорога. (2) Обязателен ли по контракту номер Solar 1034549-20 с шильдой Solar: если да, вторичный канал закрыт целиком, цена идёт по наценке OEM Solar на чужой модуль, и ориентир 1000-1400 USD к ней не относится. (3) Подтвердить количество и комплектность: модуль двухканальный, 98 шт = 196 каналов — это похоже на парк или многолетний резерв, а не на один агрегат; и нужны ли к модулям терминальная база 1701/05 и Proximitor-модули — в строке их нет, а без них модуль не работает. Отдельно к позиции: «Блок контроля Солар Taurus 60S» в наименовании заявки — это описание применения, а не изделие; проверить по шильдику стойки FieldMonitor, какая ревизия 1701/15 стоит на Taurus 60S у заказчика. Дополнено: 110 штук одним лотом на открытом рынке не набираются, а требование заказчика к состоянию изделия (новое, восстановленное или вторичный рынок) в заявке не указано — для снятого с производства модуля это определяющее условие закупки.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация изделия — твёрдо: 1701/15 = Bently Nevada FieldMonitor Proximitor Input Monitor, собственный номер 141379-01, соответствие номеру Solar 1034549-20 подтверждено стороной карточкой ArtisanTG. Снятость — косвенно: серии 1701 и FieldMonitor нет в действующем каталоге Bently Nevada на bakerhughes.com; формального EOL-документа не нашёл. Цена — слабо: ни на ОДНОЙ открытой карточке цены нет. Цифры 88 / 100 / 151 / 180 / 200 / 288 / 330 USD, которые отдаёт поиск по этим витринам, — это метаданные Shopify, покупателю они не показываются: я открыл семь карточек (powerdcs, autocontrolglobal, 6gcontrols, cambiapl, ubestplc, industriaxplc, runtoelectronic) — везде «Add to Quote», у industriaxplc даже бейдж «Sale -50%» без базовой цены. Эти числа брать нельзя, они взаимно противоречивы у клонов одного склада. auto2mation показывает «US \$0.00, out of stock» — заглушка. Реальных продавцов с ценой два: eBay 1 030 USD и ArtisanTG 1 350 USD, и ОБЕ цифры — из сниппета, потому что оба сайта отдали 403 и через читалку тоже не открылись. Вывод по вилке: 450-1600 USD обе наблюдаемые точки накрывает, поэтому вилка верна, но реальный уровень лежит в её верхней половине, а не по центру — значит середина 1 025 USD и построенная на ней экспозиция 100 450 USD оптимистичны. Уверенность А по этой строке не заслужена: на цену нет ни одного подтверждённого на странице числа, я бы понизил до С. Прошлый вердикт in_stock для 98 шт вводит в заблуждение — наличие штучное. Что осталось неясным: цена авторизованного канала и Solar по 1034549-20 (публично нет); есть ли у 1701/15 варианты исполнения и опции, влияющие на взаимозаменяемость; сохранил ли Baker Hughes ремонт с обменом на эту серию; и главное — где физически взять 98 шт. ДОПОЛНЕНО 18.09.2026 повторной разведкой по этой же строке. Четыре новых установленных обстоятельства. 1. Владелец линии назван неверно в наших данных. В строке BN1701/15 изготовитель был записан как «Bently Nevada (GE Vernova), США». Линия принадлежит Baker Hughes: после продажи доли General Electric подразделение Bently Nevada осталось в Baker Hughes. Запись «GE / Baker Hughes» в этой строке найденному не противоречит, но в части GE устарела. 2. Снятие с производства доказано совокупностью, а не предположено. Серии 1701 нет в действующем составе изделий на странице систем контроля состояния Baker Hughes (там Orbit DCM, Trendmaster, 3500, ADAPT, Orbit 60, Scout200, ADRE, Ranger Pro, 1900/65A, 2300); нет её и в документе изготовителя о поддержке стойки 3500, где прямо сказано, что для всех новых установок после 2020 года рекомендуется Orbit 60. У западных независимых складов наличия нет: Santa Clara Systems — «Out of Stock», auto2mation — «Out of stock», Atlas Shipcare — «Sold out». Всё предложение сосредоточено у посредников вторичного рынка. Номер преемника на уровне модуля изготовитель не публикует, и подставлять номер стойки 3500 или Orbit 60 по сходству назначения нельзя. 3. Перекрёстные номера подтверждены дословно с карточки auto2mation: «Cat. No: 1701/15», «Bn#: 141379-01», «Solar#: 1034549-20», «Label P/N: 138427-01». Номер Solar подтверждён независимо ещё двумя карточками. 4. Независимых складов меньше, чем карточек. Телефон IndustriaX Limited «+86 153 9592 3051» совпадает с телефоном ControlTech Supply «+86 15395923051» — обе страницы прочитаны напрямую. Трёхзначные остатки витрин («1000 In stock» у PLC Masters, «1000 left» у Top Brands, «154 in stock» у ControlTech) признаны подставными значениями и в счёт не идут. Единственный правдоподобный остаток, названный числом, — 15 штук у одного продавца, то есть около одной седьмой сводной потребности в 110 штук. 5. Сводная потребность — 110 штук, а не 98. Строка BN1701/15 (12 шт) описывает то же изделие; она внесена отдельной строкой перепроверки с вердиктом ДУБЛЬ. Две строки несут РАЗНЫЕ вилки (450-1600 и 950-1650 USD за штуку), то есть минимум одна поставлена неверно независимо от рынка. Чего разведка не смогла. Страницы, определяющие верхнюю границу цены, машинно недоступны: artisan.com, radwell.com, ebay.com, dosupply.com, us.wiautomation.com отдают 403, 4dcontrols.com — заглушку защиты от обхода, dcsmodule.com — бесконечное перенаправление. Цифры, видимые только в поисковых отрывках (Artisan 1 350 USD, Radwell 2 236,65 / 1 942,24 / 1 355,51 USD, 4D Controls 929 USD), в вилку не внесены. Верхняя часть нашей вилки ни подтверждена, ни опровергнута.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: переведено в «нечем проверить»: цена есть, но разброс канала шире вилки

3420742 · · 0 шт · экспозиция 0 USD · вилка дубль **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

что это: Сменный картридж (элемент) масляного фильтра двигателя. Под номером Cummins 3420742 идёт фильтр Fleetguard LF16031 «Oil Filter» — это подтверждено кросс-таблицей на живой карточке продавца, где в одной строке стоят Baldwin P7337, Cummins 3424713 и 3420742, FG Wilson 921791. Расходник, а не узел: разговор про сотни долларов за штуку, не про десятки тысяч.

кто делает на самом деле: Fleetguard (фильтровальное производство Cummins, с 2023 выделено в Atmus Filtration Technologies). То есть «бренд заявки Cummins» здесь не перешильдовка чужого изделия: 3420742 — это каталожный номер Cummins на собственный фильтр Fleetguard LF16031. Равнозначные изделия других изготовителей по той же карточке: Baldwin P7337 (Parker Hannifin) и FG Wilson 921791 — оба как потенциально более дешёвый канал, но цену ни по одному из них открыть не удалось.

его номер: LF16031 (Fleetguard). Прочие номера того же изделия с карточки: Cummins 3424713, Baldwin P7337, FG Wilson 921791.

жизненный цикл: Активна: карточка живая, товар продаётся, но только под заказ («Special Order Item»). Признаков снятия с производства или номера-преемника не нашёл. Заводского подтверждения статуса нет: parts.cummins.com отдаёт пустую SPA-оболочку, shop.cummins.com — 401, каталог Fleetguard по угаданным адресам — 404.

минимум: 232.0

максимум: 232.0

авторизованный канал: Не найдена. Ни цены Cummins по 3420742, ни цены авторизованного дистрибьютора Fleetguard/Atmus получить не удалось (закрытые каталоги: parts.cummins.com — SPA без данных, shop.cummins.com — 401).

у кого найдено: Filter Service and Supply (США), карточка «Fleetguard LF16031 Oil Filter»: <https://www.filterserviceandsupply.com/fleetguard-lf16031-oil-filter/> — открывал карточку товара сам 17.09.2026, цена «\$232.00» напечатана на странице. Это единственная карточка с ценой по данному номеру, которую удалось открыть.

природа цены: цена подтверждена, но у этой строки нет собственной позиции в заявке

остаток: Не указан числом. Карточка помечена «Special Order Item» — полочного остатка нет, тем более на 331 шт.

срок: 7-10 дней, как написано на карточке («Special Order Item - 7-to-10-day lead time»). Срок относится к обычному заказу; на объём 331 шт срок не подтверждён никем.

на наш объём: В заявке одна позиция: «Картридж масляного фильтра LF16031 3420742, 331 шт», и её номер — LF16031. Строки с номером 3420742 в сводке нет вовсе. Значит 3420742 и LF16031 в перепроверке — одна и та же позиция, посчитанная дважды; иначе 76 тыс. USD попадут в сумму два раза.

База сравнения по ней — не 57 925 USD (это 331 × 175, вилки с такой серединой в данных нет), а 51 636 USD = 331 × 156.

что закладывать: Смотреть строку LF16031: там та же карточка того же продавца. Отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Попутно найден независимый ориентир уровня, которого в прежней записи не было: Baldwin P7337 — 250,46 USD, в наличии, «Replaces: Cummins 3420742 | Fleetguard LF16031», габариты сходятся с LF16031.

канал закупки: Рабочий канал есть, но он заказной, а не складской: дистрибьюторы Fleetguard/Atmus и сервис Cummins по номерам 3420742 / 3424713. Единственная открытая работающая карточка — Filter Service and Supply (США), под заказ 7–10 дней. Дополнительные каналы под проверку: Baldwin P7337 (Parker Hannifin) и FG Wilson 921791 — те же изделия по кроссу, обычно дешевле Fleetguard, но ни цены, ни наличия по ним открыть не удалось. Складского остатка на 331 шт в открытых источниках нет ни у кого.

контакты: +1 760-355-8900 — телефон, напечатанный на карточке LF16031 (Filter Service and Supply). Почты на карточке нет. Отдельно: в нашей записи от 08.2026 фигурирует info@filterserviceandsupply.com, но сегодня на странице я её не видел — как подтверждённую не подаю.

что мешает закрыть строку: Нельзя закрыть цену на объём: единственная открытая цена — за 1 штуку под заказ, ступеней от количества никто не публикует. Нужен прямой запрос на 331 шт дистрибьютору Fleetguard/Atmus и в сервис Cummins (плюс параллельно на Baldwin P7337 и FG Wilson 921791) — без этого числа на защите останется одна розничная карточка. Заодно стоит подтвердить у заказчика двигатель: в нашей внутренней записи фигурирует QSV91, но по открытым источникам применимость LF16031 я подтвердить не смог.

чем подтверждено: Чем подтверждено: сам открыл карточку товара Filter Service and Supply по LF16031 17.09.2026 — «\$232.00», «Special Order Item - 7-to-10-day lead time», кроссы Baldwin P7337 / Cummins 3424713 и 3420742 / FG Wilson 921791. Вилка 100–250 формально содержит эту цену, но содержит её краем: вся нижняя половина (100–175, включая нашу середину 175) не подтверждена ничем, поэтому считаю вилку занижённой по рабочей середине, а не ошибочной по порядку. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ГДЕ ОГОВОРКИ: 1. Цена одна. Второй карточки с напечатанной ценой по этому номеру нет — значит «рыночный уровень» не доказан, доказана одна цена одного реселлера. Правило «одна цена не доказывает уровень» здесь работает против нас, и на защите это надо сказать вслух. 2. Прошлая запись не воспроизвелась. Утверждение «У Parts and Filters 63 шт по 153,98 GBP» проверил напрямую: на partsandfilters.co.uk сегодня поиск и по 3420742, и по LF16031 даёт пусто. Считаю это утверждение неподтверждённым — в отчёт владельцу его брать нельзя. 3. Заводской цены нет вообще, поэтому «заводская vs рыночная» по этой строке не считается. 4. Инструментальное ограничение, важное для доверия к объёму работы: бюджет WebSearch этой сессии был исчерпан до начала задачи (200 из 200), поэтому работал прямыми загрузками адресов. Поисковики оказались недоступны или отдавали мусор: DuckDuckGo — капча, Bing — выдача не по запросу (на «3420742 filter» вернул статьи про коронавирус, на «LF16031» — хоккейные форумы), Brave/Ecosia/SearX — 403/429/JS-заглушка. Ни одной цифры из поисковых сниппетов я не брал — все данные с открытых карточек. 5. Пусто по номеру (проверено вручную, каждый — отдельной загрузкой): Diesel Pro Power, Parts & Filters (UK), Soluparts, Industrial-USA, Aeliya Marine, Baraka Stock, TradeIndia, Prom.ua, Modern Group, TVH, DTR Parts, Big Filter, Filtersource, Filters Plus (AU), Made-in-China. Baldwin P7337 тоже нигде не открылся. Это не доказательство отсутствия товара, но показывает: номер тонкий, витрин по нему практически нет, и закупка 331 шт пойдёт только через запрос. 6. Что будет дальше: следующий шаг — объёмный запрос по трём номерам (LF16031, P7337, 921791) с явным указанием 331 шт и требованием ступеней цены; до его ответа цифру 230 держать как верхнюю опору, а не как факт по объёму.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Строку 3420742 из выкладки УБРАТЬ и слить с LF16031: в заявке это одна позиция «Картридж масляного фильтра LF16031 3420742, 331 шт» (rfq_demand.json), отдельной вилки и отдельной экспозиции у 3420742 не существует. Иначе 76 тыс. USD попадут в сумму дважды. База сравнения — не 57 925, а 51 636 USD (331 × 156). Подтверждённый уровень — 232,00 USD/шт за одну штуку (331 × 232 = 76 792 USD), второй независимый ориентир — Baldwin P7337 250,46 USD, в наличии.

1034347-1 • Solar • 2 шт • экспозиция 0 USD • вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1

что это: Пьезоэлектрический акселерометр (датчик вибрации корпуса/подшипниковой опоры) с номинальной чувствительностью 25 мВ/г, номер Solar Turbines для пакета ГТУ Taurus 60S. Карточки изготовителя (Solar Turbines / Caterpillar) в открытом доступе нет: формулировка взята дословно с единственной найденной в сети позиции — «Accelerometer, 25 Mv/g». Важно: 25 мВ/г — НЕ современный промышленный стандарт. Baker Hughes (Bently Nevada) прямо пишет, что 25 мВ/г — это «сырая» чувствительность акселерометров старого поколения (напр. BN 23732, 1980-e), которую внешний интерфейсный модуль усиливал «до отраслевого стандарта 100 мВ/г»; нынешние 330400/330425 — уже 100 мВ/г при сохранении совместимости с трёхпроводной схемой. То есть это либо наследный, либо OEM-специфичный вариант, а не каталожный ширпотреб, и подменить его обычным 100 мВ/г датчиком без перенастройки монитора нельзя.

кто делает на самом деле: НЕ УСТАНОВЛЕН. Ни одной перекрёстной ссылки «Solar 1034347-1 = изделие такого-то сенсорного завода» в доступной сети нет. Приём с английским описанием OEM здесь не сработал: описание «Accelerometer, 25 Mv/g» слишком короткое и не содержит ни разъёма, ни диапазона, ни резьбы. Единственная зацепка для инженера (НЕ доказательство): каталожный 25 мВ/г герметичный датчик с 3-контактным разъёмом существует — Dytran 3062M11 «ACCELEROMETER, 25mV/g, HERM SEALED, 3-PIN CONNECTOR» (склад SVM Tech, <https://files.svmtech.cz/usb1ubco5125/Dytran-vuprodejSkladu.pdf>). Серия Dytran 3062 у дистрибьютора ISI Belgium описана как «Airborne Accelerometer», а её родственник 3062M13 (15 мВ/г) помечен «HELITUNE OEM» — это показывает, как такие низкочувствительные варианты делают под конкретного OEM, но авиационная серия ≠ промышленный пакет Taurus. Связывать 1034347-1 с Dytran я не имею оснований.

жизненный цикл: Неизвестно. Ни публикации Solar Turbines / Caterpillar, ни извещения о снятии, ни преемника не найдено. Косвенно: чувствительность 25 мВ/г относится к наследному поколению приборов вибромониторинга, поэтому вероятность того, что номер уже снят или заменён, скорее высокая, чем низкая — но это рассуждение, а не найденный факт.

минимум: 2436.65

максимум: 3945.06

у кого найдено: HardToGet.Parts — <https://hardtoget.parts/stock-list/>. Это же лицо торгует под вторым домом Hard-To-Find.Parts (<https://hard-to-find.parts/>): одинаковый телефон +7 495 1081005, одинаковый брендинг и одинаковая самоподача. То есть двух источников нет, источник ОДИН. На ОДНОЙ и той же странице позиция стоит ДВАЖДЫ с разными ценами: «1034347-1 Accelerometer, 25 Mv/g 5pcs 2.100.00EURO each» и «1034347-1 Accelerometer, 25 Mv/g 10pcs 3.400.00EURO ea». Обе строки я видел на живой странице, не в сниппете.

природа цены: брокер / сток-трейдер. Заводской цены, цены авторизованного дистрибьютора и вообще второго независимого продавца НЕТ.

остаток: 5 шт. по одной строке и 10 шт. по другой — по одному и тому же номеру на одной странице. Фактического подтверждения остатка нет: даты обновления списка, состояния (новое/б.у.), НДС и доставки страница не указывает.

на наш объём: Ступеней от количества НЕТ. У единственного продавца цена с ростом количества не падает, а РАСТЁТ (5 шт. — 2 100 EUR/шт., 10 шт. — 3 400 EUR/шт.), значит это не шкала объёма, а два независимых предложения, противоречащих друг другу на 62 %. На наши 2 шт. не применимо ничего: 2 шт. ниже обеих выставленных партий, и торг с брокером на две штуки скорее уйдёт вверх от 2 100 EUR, чем вниз.

канал закупки: Рабочего канала закупки нет. Реально остаются два: (1) авторизованный канал Solar Turbines / Caterpillar — только по запросу, публичных цен у этого класса приборов не бывает вообще (у сопоставимого Bently Nevada 330400/330425 цены в сети тоже нет ни у кого); (2) этот самый брокер +7 495 1081005 — но как единственная опора для твёрдой цены он не годится. Независимый путь (купить у настоящего изготовителя датчика напрямую) закрыт, пока изготовитель не вскроет.

контакты: info @ hardtoget.parts ; info @ hard-to-find.parts ; +7 495 1081005 (так напечатано на страницах, пробелы вокруг @ — их антиспам). Других контактов по этой позиции на страницах не было.

что мешает закрыть строку: Нужны данные с площадки, без них строку не закрыть: (1) фотография шильдика/маркировки самого датчика на машине — на корпусе акселерометра почти всегда стоит номер настоящего изготовителя, именно он вскрывает независимый канал; (2) тип разъёма и исполнение (3-контактный герметичный? боковой/верхний вывод? резьба крепления?) и (3) настройка чувствительности в мониторе вибрации — чтобы понять, обязательны ли 25 мВ/г или допустим штатный 100 мВ/г с перенастройкой канала. Плюс запрос в авторизованный канал Solar/Caterpillar на цену и статус номера — это единственный способ получить заводскую цену, в открытой сети её нет.

чем подтверждено: ПОДТВЕРЖДЕНО: изделие и его чувствительность (дословное описание позиции), нестандартность 25 мВ/г как признака наследного/OEM-специфичного исполнения (Baker Hughes/Bently Nevada, <https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/orbit-home/orbit-article/accelerometers-how-do-they-work>), существование каталожного 25 мВ/г герметичного 3-pin датчика у Dytran, и — главное — что ЕДИНСТВЕННЫЙ в доступной сети продавец этой позиции противоречит сам себе: 2 100 EUR и 3 400 EUR за один и тот же номер на одной странице. ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА. Прошлый вердикт «in_stock» и запись «2100 EUR» пришли ровно из этого одного брокерского списка — и прошлая проверка не заметила вторую строку того же списка с ценой 3 400 EUR. Независимого подтверждения не существовало тогда и не появилось сейчас. При этом обе цифры бьют по нашей экспозиции: 3 400 EUR за ОДНУ штуку при любом реальном курсе больше верхней границы вилки (3 000 USD), а заложенные 3 800 USD на ДВЕ штуки — это примерно одна штука по верхней строке того же продавца. Середина вилки (1 900 USD/шт.) не защищена ничем. Если по этой строке уже выставлена твёрдая цена, снижаться от неё нельзя — надо готовиться к тому, что закупка окажется выше, а не ниже. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ: настоящий изготовитель, статус номера (активен/снят/пременник), срок поставки, заводская цена и цена авторизованного канала — ничего из этого не найдено. ОГОВОРКА ПО МЕТОДУ, её надо учитывать при чтении «не найдено». Бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), работал только WebFetch. Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex, Brave, Mojeek, Ecosia, eBay, nsncenter, wbparts, aerobasegroup, alibaba отдали 403/429/503, капчу или мусор. Единственная доступная поисковая машина — Seznam.cz, её индекс ужё, чем у Google. Прямым обращением проверены каталоги soluparts, industrial-usa, barakastock, aeliyamarine, peri-parts (peri-parts и два профильных продавца Solar — antoni-intl, davvarenergy — отдали 403/503 и остались непроверенными), полнотекстовый поиск archive.org дал ноль. Поэтому «второго продавца нет» надо читать как «второго продавца не видно в узком индексе» — вывод про отсутствие подтверждённой цены от этого не меняется, но полный обход стоит повторить при живом WebSearch и по авторизованному каналу. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ ВО ВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Три правки, которые надо внести до выкладки владельцу. 1. «TAURUS 60S» — НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО, УБРАТЬ ИЗ ОПОЗНАНИЯ. Слова «Taurus» на цитируемой странице нет ни одного раза (проверил грепом: Taurus 0, Centaur 1, Titan 2). Список называет Centaur 40 и Titan 130. Привязка номера к пакету Taurus 60S не следует ни из одного проверенного источника — если она пришла из нашего ТЗ, так и надо написать («машина из нашего запроса»), а не подавать как установленное свойство номера. В заголовке заказчику она идти не может. 2. ФОРМУЛИРОВКА «ПРОДАВЕЦ ПРОТИВОРЕЧИТ САМ СЕБЕ ПО ЭТОЙ ПОЗИЦИИ» — СЛИШКОМ УЗКАЯ, А РЕАЛЬНОСТЬ ХУЖЕ. Разобрал весь список программно: 364 строки с ценой, 68 артикулов встречаются более одного раза, и у 48 из них цена за штуку РАЗНАЯ. Разбросы доходят до x20 (1053834-11 «Monitor, Control, Bu Overspeed» — 250 / 500 / 5 000 EUR), x6,67 (1017892 — 60 и 400 EUR), x5,67 (1051931-69 — 3 000 и 17 000 EUR). Наши x1,62 — ничем не выделяются. То есть это не адресный красный флаг по акселерометру, а свойство документа: несколько складских списков разных дат слиты в одну страницу, даты и оговорки «цены индикативны» на сайте нет. Правильная формулировка: не «продавец путается в этой позиции»

проверка на опровержение — оспорил: Поправка: Цена здесь вообще не обсуждается: твёрдой цены нет ни у кого, публичных цен на этот класс не бывает, а единственный брокер эталоном рынка быть не может. Дешёвое предложение на этой позиции почти наверняка означает ДРУГУЮ деталь — обычный промышленный 100 мВ/г или авиационный датчик с похожим разбёмом. Прежде чем заказывать, инженер сервиса обязан закрыть: 1. Монитор, а не датчик. Снять модель и настройку канала вибромониторинга пакета (Solar Turbotronic / BN 3300-3500 или что стоит) и выяснить, какой масштабный коэффициент мВ/г в канал зашит. Именно он решает, допустим ли 25 мВ/г или 100 мВ/г. Без этого замена датчика — правка контура защиты машины, а не покупка запчастей. 2. Схема питания и сигнала. Трёхпроводная с отдельным питанием (наследный VN-стиль) или двухпроводная IEPe с постоянным током? Датчик Dytran 3062, на который кивает исследователь, по его же источнику требует внешних 12 VDC — он несомненно с IEPe-каналом. Совпадение «3-rip» не значит совместимости. 3. Паспортные параметры, которых в описании нет: полный диапазон (g), АЧХ (Гц), тип разъёма и парный кабель (номер), резьба крепления (1/4-28 / 10-32 / M8), герметичность, рабочая температура, изоляция корпуса по земле.

1046491 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 29,0 ДЮЙМА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1046491

что это: НЕ теплообменник. Это гибкий гофрированный МЕТАЛЛОРУКАВ В СБОРЕ, 2 дюйма внутренний диаметр × 29 дюймов длина, по чертежу Solar 1046491 Rev B. Оpoznано четырьмя независимыми источниками: (1) собственный лист потребности заказчика «Энергосети» в нашей же базе — «ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 29,0 ДЮЙМА» (gt/data/pn_db.json, gt/data/rfq_demand.json); (2) складской лист hardtoget.parts, открыт сегодня — «Hose Assy, 2.0 In X 29.0 In»; (3) карточка eBay — «DELAFIELD Solar Turbines 1046491 Rev B METAL FLEX HOSE 2"X29"»; (4) заявка supply.parts #217019 от 16.02.2018 — «1046491 SOLAR TURBINES HOSE; 2 IN. ID; FLEXIBLE MTL». Номер стоит внутри непрерывной линейки рукавов Solar: 1046484 (0,5"×13"), 1046485 (0,75"×15"), 1046486 (1,0"×18"), 1046489 (1,5"×31"), 1046490 (1,5"×37"), 1046491 (2,0"×29"), 1046492 (2,0"×35"), 1046494 (2"×41,5" и 2"×42"), 1046495 (3"×46"). Слово «ТЕПЛООБМЕННИК» в наименовании строки КП — ошибка: в наших данных есть ровно один теплообменник Solar, и у него другой номер — 307265 «Heat Exchanger (Young Touchtone)», настоящий изготовитель Young Touchstone (Kelvion). Если заказчику нужен именно теплообменник, это другая строка и другой разговор о цене.

кто делает на самом деле: Delafield Corporation (Дуарте, Калифорния, США) — проектирует и изготавливает гофрированные металлорукава по спецификации заказчика, ISO 9001 и AS9100, квалификации ASME Section IX, AWS D17.1, PED, UL508, CSA. Подтверждено с двух сторон: на своём сайте (delafieldcorp.com → dftcorp.com) компания прямо заявляет линейку flexible metal hose assemblies, «designs and fabricates corrugated metal hoses to customer specifications»; и целая серия карточек печатает «DELAFIELD CORP» вместе с номерами Solar по той же линейке рукавов — 981215C1, 947166C1, 700144C1, 1046486, 1046491, 1046494. То есть под шильдой Solar стоит изделие Delafield, а Solar продаёт его под своим чертёжным номером. География сходится: Delafield в Дуарте (Калифорния), Solar Turbines в Сан-Диего (Калифорния). Оговорка: Delafield — ещё и название города в Висконсине, поэтому теоретически слово в заголовке карточки могло бы означать продавца; но совпадение профиля компании (ровно этот класс изделия, по чужому чертежу), привязка «DELAFIELD CORP» к шести разным номерам Solar именно на рукавах и калифорнийская география делают чтение «Delafield = изготовитель» практически однозначным.

его номер: Отдельного своего номера Delafield не публикует: на изделии печатается сам чертёжный номер Solar с индексом ревизии — в заголовках карточек это видно дословно, «DELAFIELD 1046494 REV B», «DELAFIELD Solar Turbines 1046491 Rev B». Для запроса в Delafield номер 1046491 Rev B и есть рабочая ссылка, но подтверждать состав придётся размерами и типом концевиков (см. blocker).

жизненный цикл: Неизвестно, скорее активна. Линейка живёт в текущем интернет-магазине Solar: в каталоге есть раздел hoses/hose-assembly и страницы соседей — 1046489 «HOSE ASSY, 1.50 IN X 31.0 IN», 1046490 «HOSE ASSY, 1.50 IN X 37 IN, O-RING», плюс варианты исполнения 1046490-3N603 и 1046490-3J121. Страницы именно 1046491 в индексе не нашлось, но это не доказательство снятия: магазин shop.solarturbines.com работает только по сессии, аноним получает пустую оболочку. Прямую проверку URL я делал с контролем — и 1046491, и заведомо существующий сосед 1046490 отдали одинаковый 404, значит про жизненный цикл этот 404 не говорит ничего. Индекс ревизии Rev B — это ревизия чертежа, а не пременник номера. Пременника не обнаружено; не путать с 1057386.

минимум: 81.25

максимум: 6613.77

авторизованный канал: Не найдена. shop.solarturbines.com отдаёт анониму пустую оболочку (JS-приложение, нужна сессия), цены нет ни на карточке, ни в индексе. GTA Turbines (сток-лист по Solar) цен не показывает принципиально. Авторизованного дистрибьютора с публичной ценой по этому номеру не обнаружено.

у кого найдено: По нашему точному номеру: eBay, карточка «DELAFIELD Solar Turbines 1046491 Rev B METAL FLEX HOSE 2"X29"» — 81,25 USD, <https://www.ebay.com/itm/295187657968>. Подтверждение уровня по той же линейке того же изготовителя: «DELAFIELD 1046494 REV B SOLAR TURBINES METAL FLEX HOSE 2"X41.5"» — 80,00 USD, <https://www.ebay.com/itm/134592575616>; «DELAFIELD 1046494 REV B 2" X 42" SOLAR TURBINES METAL FLEX HOSE 650 PSIG» — 97,30 USD, <https://www.ebay.com/itm/256845359749>; «DELAFIELD CORP 981215C1 SOLAR TURBINES METAL FLEX HOSE NEW» — 119,99 USD, <https://www.ebay.com/itm/185517623193>; «DELAFIELD CORP 947166C1 ... NEW» — 149,99 USD, <https://www.ebay.com/itm/165601337553>; «DELAFIELD CORP 700144C1 ... NEW» — 149,99 USD, <https://www.ebay.com/itm/165601339403>; «Lot Of (2) Delafield 1046486 Solar Turbines Metal Flex Hose 3/4"X18"» — 443,14 USD за лот из двух (≈222 USD/шт), Industrial Lynx, <https://industriallynx.com/products/lot-of-2-delafield-1046486-solar-turbines-metal-flex-hose-3-4x18.html>.

Верхний уровень: HardToGet.Parts (Москва), складской лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> — строка «1046491 Hose Assy, 2.0 In X 29.0 In 10pcs 5.700.00EURO ея». Изготовитель для прямого запроса: Delafield Corporation, <https://www.dftcorp.com/>.

природа цены: Найдены два уровня, и оба НЕ заводские и НЕ авторизованные. Первый — вторичный рынок США, изделие настоящего изготовителя: сток-трейдеры и брокеры продают рукава Delafield по номерам Solar за 80-150 USD за штуку, по НАШЕМУ точному номеру 1046491 Rev B — 81,25 USD. Второй — складской лист перепродавца в Москве (hardtoget.parts): 5 700 EUR за штуку, остаток 10 шт. Заводской цены Solar и цены авторизованного дистрибьютора нет: магазин Solar закрыт сессией, GTA Turbines цен не публикует вовсе («call or contact parts@gtaturbines.com»). Разрыв между двумя найденными уровнями — примерно 80 раз за одно и то же изделие.

остаток: 10 шт — HardToGet.Parts (Москва), прочитано на странице складского листа сегодня, покрывает нашу заявку в 1 шт полностью. На вторичном рынке США по точному номеру — единичная карточка (количество на ней не подтверждено, eBay отдаёт 403). Соседи по линейке в том же московском листе тоже по 10 шт: 1046484 — 1 800 EUR, 1046485 — 2 400 EUR, 1046486 — 3 600 EUR, 1046489 — 3 300 EUR, 1078855 (1,5"×33,75") — 4 500 EUR, 1057386 (2,0"×29", 650) — 6 800 EUR, 1028669 (2,0"×30,5") — 8 700 EUR, 1122998 (2"×31,5") — 9 000 EUR, 1046495 (3"×46") — 7 500 EUR, 1114401 (3") — 16 500 EUR, 1048825 (0,25"×36") — 1 500 EUR, 1041988 (0,25") — 3 600 EUR.

срок: Не указан нигде. Складской лист hardtoget.parts срока отгрузки не содержит вовсе — ни по нашей строке, ни общим условием; на странице нет ни сроков, ни условий поставки, ни оговорки о твёрдости цен. У Delafield срок изготовления по чертежу не публикуется — только запросом. Подставлять срок нечем, любое число тут было бы выдумкой.

на наш объём: Публикованных ступеней от количества нет ни у одного продавца. Московский лист даёт плоскую цену «ea» при остатке 10 шт — на нашу 1 шт никакой ступени не будет, 5 700 EUR это и есть цена за штуку. На стороне настоящего изготовителя ступень работает в обратную сторону и это важнее розницы: 1 шт по чертежу — это заказ с наладкой, поэтому прямой запрос в Delafield на единицу выйдет заметно выше сточных 80-150 USD. Опорная точка на малый лот есть: 1046486 продавался лотом из двух за 443,14 USD, то есть ≈222 USD за штуку — мелкий лот уже стоит сотни, но всё ещё не тысячи. Вывод по объёму: на 1 шт закладывать нужно не сточную цену и не цену перепродавца, а уровень единичного изготовления — сотни долларов. Если заказчик добавит остальные рукава линейки (1046485, 1046489, 1046490, 1046492 живут в этой же заявке), их надо собирать одним пакетом у одного изготовителя: наладка делится на позиции, и цена за штуку падает.

что закладывать: 100-300 USD за штуку при закупке у изготовителя (Delafield) или на вторичном рынке США — опора: 81,25 USD по нашему точному номеру, 80-150 USD по шести номерам той же линейки того же изготовителя, 222 USD/шт на мелком лоте. Поверх — логистика, оформление и маржа, их считать отдельно и открыто. Если владелец принципиально закупает со склада в России, уровень другой: ~6 610 USD за штуку (5 700 EUR у hardtoget.parts) — но это цена перепродавца за изделие, которое его изготовитель продаёт за сотню, и защищать её как «рыночную» нельзя.

канал закупки: Да, каналов три, и главный — прямой. (1) Изготовитель: Delafield Corporation, 1520 Flower Avenue, Duarte, CA 91010 — делает гофрированные металлорукава по чужой спецификации, то есть может изготовить 1046491 Rev B по чертежу или по образцу. Это канал с настоящей ценой. (2) Вторичный рынок США: сток-трейдеры и брокеры держат рукава Delafield под номерами Solar (eBay, Industrial Lynx) — 80-150 USD, но это штучные лоты, наличие мгновенное и непостоянное, под заявку надо проверять на день заказа. (3) Склад в России: HardToGet.Parts (Москва), 10 шт в наличии, покрывает заявку целиком, но по 5 700 EUR. Заводской канал Solar фактически закрыт: магазин работает только по сессии, GTA Turbines цен не публикует и отвечает только на запрос.

контакты: Delafield Corporation (изготовитель): sales@delafieldcorp.com, +1 (626) 303-0740, 1520 Flower Avenue, Duarte, CA 91010 — увидено на www.dftcorp.com. HardToGet.Parts (Москва, склад 10 шт): info@hardtoget.parts, +7 495 1081005 — увидено на странице складского листа. GTA Turbines (сток по Solar, цен не публикует): parts@gtaturbines.com — увидено на странице parts lookup. Больше ничего не добавляю: на карточках eBay и Industrial Lynx контактов я не видел, страницы отдали 403.

что мешает закрыть строку: Строка закрывается без заказчика, но прямой заказ у изготовителя — нет. Чтобы Delafield изготовил рукав, нужны данные, которых в заявке нет: тип и ориентация концевиков (для 2 дюймов обычно фланец SAE J518 Code 61, но это предположение, а не факт), рабочее давление, среда, температура и база замера длины 29 дюймов (по осям концевиков или по гофру). Давление — не формальность: в той же линейке есть исполнение на 650 PSIG, и в московском листе рядом с нашим 1046491 лежит 1057386 «Hose Assy, 2.0 In X 29 In, 650» за 6 800 EUR — тот же типоразмер в исполнении 650 PSIG. Их нельзя путать при заказе. Нужен чертёж 1046491 Rev B или шильдик и фото снятого рукава. Второе, что надо решить с заказчиком: примет ли он изделие Delafield без упаковки и бумаг Solar. Формально это тот же изготовитель, но в документах OEM не будет — для объекта под гарантией это может быть стоп. Цену защищать можно и сейчас, а вот срок — нечем: срок не опубликован ни у одного из найденных продавцов.

чем подтверждено: Главное: строка описана неверно, и вилка построена на этой ошибке. Вилку 3 000-15 000 USD с экспозицией 9 000 USD ставили под теплообменник Taigus 70 — для теплообменника она была бы разумной. Но 1046491 — это металлорукав 2"×29", и это подтверждено четырьмя независимыми источниками, включая собственный лист потребности заказчика в нашей же базе, где изделие названо «ШЛАНГ В СБОРЕ». Уверенность С тут не «догадка не проверена», а «догадка про другое изделие». Настоящий уровень закупки — сотни долларов, а не тысячи: изделие делает Delafield Corporation, и по нашему точному номеру оно продаётся за 81,25 USD, по шести соседним номерам той же линейки того же изготовителя — 80-150 USD за штуку, новыми. Экспозиция 9 000 USD за штуку выше ВСЕГО найденного, включая даже цену московского перепродавца. Чем подтверждено и что нет — прямо: цена по нашему номеру (81,25 USD) и все цены по соседним номерам взяты из поисковых сниппетов, а НЕ с открытых карточек: eBay и Industrial Lynx отдают WebFetch 403, карточку открыть не удалось. Это не подтверждённые цены, и на защиту их надо нести как «уровень вторичного рынка по данным поисковой выдачи», а не как проверенную цену. Зато сходятся семь независимых сниппетов по шести разным номерам одной линейки в один узкий диапазон 80-150 USD — на такое совпадение случайность не похожа. Полностью подтверждена страницей ровно одна цена: 5 700 EUR у hardtoget.parts, я открыл складской лист сегодня и прочитал строку дословно, вместе со всей линейкой рукавов (двенадцать позиций, лестница цен по диаметру монотонна — это системный прайс, а не опечатка, так что 5 700 EUR прочитано верно). Но это цена перепродавца и не карточка товара, а складской лист: ни срока, ни условий, ни оговорки о твёрдости цены. Одна цена с витрины перепродавца рыночного уровня не доказывает — тем более когда изготовитель того же изделия продаёт его в восемьдесят раз дешевле. Побочное, для чистки наших данных (не правил, только фиксирую): в gt/data/ship_lukoil.json эта строка стоит с verdict in_stock, ценой 5 700 EUR, unit_price_usd 6 613,772 и stock_grade «твёрдый», и оттуда 5 700 EUR ушла в gt/data/ship_rfq_letters.json — то есть восьмидесятикратное завышение уже утекло в письма запросов. Там же соседи 1046485 и 1046489 помечены `pn_not_found`, хотя оба лежат в том самом листе [hardtoget](https://hardtoget.parts/) по 2 400 и 3 300 EUR, а 1046486 (3 600 EUR) вообще не проверялся. И ещё поправка к старой записи: индекс «650» у 1057386 — это давление 650 PSIG, а не высокотемпературное исполнение, как предполагала заметка в наших данных; видно из заголовка карточки соседа «1046494 REV B 2" X 42" ... 650 PSIG». Про доступность источников: WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), DuckDuckGo и searx отдали капчу, Bing и Ecosia — мусор и 403, рабочим оказался только Brave; поэтому картина собрана Brave плюс прямыми загрузками страниц продавцов и изготовителя. ПРЕДМЕТ ПОПРАВЛЕН, И ПОПРАВКА В МОЙ АДРЕС: в задание прогона я подал наименование «ТЕПЛООБМЕННИК», которого в данных нет. Сводка заявки, сырая заявка и база номеров согласно говорят «ШЛАНГ В СБОРЕ, 2,0 ДЮЙМА X 29,0 ДЮЙМА». Скептик это поймал и подтвердил гибкий металлорукав двумя источниками. Если заказчику нужен теплообменник — это другая строка. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ ВО ВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: НА ЗАЩИТУ МОЖНО НЕСТИ ТОЛЬКО ЭТО Оpozнание (твёрдо): 1046491 — гибкий металлорукав в сборе, 2,0" внутренний диаметр x 29,0", чертёж Solar. Не теплообменник. Два независимых источника, оба открыты страницей: лист потребности «Энергосети» в нашей базе и складской лист hardtoget.parts от 18.09.2026. Если заказчику нужен теплообменник — это другая строка (единственный теплообменник Solar у нас — 307265, Young Touchstone/Kelvion). Цена (осторожно): подтверждена ровно ОДНА цифра — 5 700 EUR за штуку, 10 шт, складской лист перепродавца в Москве, без даты, срока и оговорки о твёрдости. Формулировка для документа: «цена с витрины перепродавца, не твёрдое предложение». Рыночным уровнем её называть нельзя. Чего в документе быть НЕ ДОЛЖНО: цифр 81,25 USD и диапазоны 80-150 / 100-300 USD в любом виде, кроме прямо помеченного «непроверенный признак: по поисковой выдаче сток-рукава Delafield по номерам Solar идут десятками долларов; ни одна карточка не открыта, шесть из семи цен — по другим артикулам». И формулировки «у изготовителя» — заводской цены нет ни у кого. Правильный вывод по вилке: вилка 3 000-15 000 USD не опровергнута — она не подтверждена, как и альтернатива. Закупочный уровень 1

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод верен, но до заказа он не готов — три вещи обязан закрыть инженер, и первая как раз про «дешевле, потому что другая деталь»: 1. ИСПОЛНЕНИЕ, а не типоразмер. В том же складском листе живёт 1057386 «Hose Assy, 2.0 In X 29 In, 650» по 6 800 EUR — тот же 2"×29", но с индексом 650 (по всему судя, высокотемпературное исполнение). Наша заметка в gt/data/ship_lukoil.json это уже

фиксирует. Значит совпадение размеров НЕ доказывает применимость: инженер должен по позиции на машине подтвердить, требуется ли обычное исполнение (1046491) или высокотемпературное (1057386). Разница 5 700 против 6 800 EUR — ровно тот случай, когда «дешевле» может означать «не то». 2. КОНЦЕВИКИ И МАТЕРИАЛ. В наименовании заявки нет ни концевиков, ни класса, ни материала — только размер приходит из номера. У соседа 1046490 в каталоге Solar есть вариант с пометкой O-RING и вариантные исполнения 1046490-3N603 / -3J121, то есть внутри одного номера бывают разные окончания. Перед запросом в Delafield подтвердить: тип и размер концевиков (фланец / O-ring / JIC), рабочая среда и давление, марка гофра и оплётки. Без этого «изготовим по чертежу 1046491 Rev B» — обещание по чертежу, которого у нас на руках нет. 3. C

1053038-28 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-28

что это: Модуль гальванической развязки (искробезопасный барьер) на DIN-рейку, функция — выходное реле. В каталоге изготовителя дословно: «Isolator, Output Relay», категория Products → Electronic → Isolator. Это канал барьерной системы 24 В пост. тока турбинного шкафа управления (в том же каталоге рядом стоит «1106298-1/-2 Rail, Power, Barrier Sys, 24 Vdc» — питающая шина этой же системы). НЕ кабель в сборе: наименование заявки «КАБЕЛЬ В СБОРЕ» каталогу изготовителя по этому номеру не соответствует. Четыре картинки карточки — обезличенные CAD-заготовки Caterpillar, по ним видна только форма: узкий плоский модуль на рейку.

кто делает на самом деле: Не подтверждён. Изготовитель нигде не назван: поиск по его же магазину по «KFD2», «MTL», «Pepperl» даёт 0 позиций — Solar перемаркировывает всё под свои номера. Косвенный признак: вся линейка 1053038-xx названа словарём стандартной Ex-i барьерной K-системы — «Power Feed Module», «Power Rail Segmented», «Smart Transmitter Ps», «Universal Temp Cnvrtr», «Temp Cnvrtr W/trip», «Programming Adapter», «Solenoid Driver», «Voltage / Resistance / Rtd Repeater», «Galvanic». Это лексика Pepperl+Fuchs K-System или Eaton MTL. ГИПОТЕЗА, проверить не удалось, подтвердить нечем. Практический вывод важнее: 329 USD за модуль развязки — уже нормальный уровень такого изделия у авторизованной дистрибуции, поэтому выигрыша от «обхода шильды» здесь почти нет, в отличие от обычного турбинного ЗИП.

жизненный цикл: активна. В каталоге изготовителя: IsActive=true, IsArchived=false, IsDeleted=false; карточка создана 19.11.2025, последнее изменение 11.09.2026 — то есть прайс свежий, неделя. Приемник не указан, признаков снятия нет. Поиск по магазину изготовителя по «1053038-28» даёт ровно одну позицию — номер уникален и действующий.

минимум: 329.33

максимум: 329.33

авторизованный канал: 329.33 USD — прайс-лист изготовителя (Solar Turbines / Caterpillar, магазин Shop Solar), валюта USD указана самим магазином

у кого найдено: Solar Turbines (Caterpillar), собственный магазин Shop Solar. Карточка товара:

https://shop.solarturbines.com/ShopSolar/product/105303828/01tUm00000DintblAB — цена отдана публичным гостевым прайсинг-эндпоинтом этого же магазина:

https://shop.solarturbines.com/ShopSolar/webruntime/api/services/data/v62.0/commerce/webstores/0ZEUm00000024QvOAI/pricing/products/01tUm00000DintblAB?asGuest=true → {"currencyIsoCode": "USD", "listPrice": "329.33"}

природа цены: заводская

остаток: пусто — магазин изготовителя остаток гостю не показывает

срок: пусто — срок на карточке не опубликован

на наш объём: Количество в заявке — 1 шт., поэтому ступеней нет и вопрос объёма не работает: розничная цена и есть наша. Ступеней от количества магазин не публикует вовсе — lowestUnitPrice=null, тарифных уровней в ответе прайсинга нет, цена плоская. Договорная скидка от списочных 329.33 USD возможна, но видна только под учётной записью, размер её не проверен. Для сравнения уровня: вся линейка развязок (25 позиций, все с ценой) идёт от 94.79 до 1457.51 USD, медиана 485.24; три «Output Relay» — 1053038-27 = 284.22, наш -28 = 329.33, -3 = 624.55 USD. Цена привязана к конкретному исполнению, а не к семейству.

что закладывать: 330 USD за штуку — заводской прайс-лист. Разумный потолок с логистикой и маржой посредника 450-500 USD за штуку; это оценка накладных, а не найденная цена, в заголовок её ставить нельзя.

канал закупки: Есть, и лучший из возможных — собственный магазин изготовителя shop.solarturbines.com (Shop Solar). Карточка и прайс публичные, покупка — по учётной записи/договору (гостю цена сделки не отдаётся: unitPrice 0.00 при listPrice 329.33). Независимого канала нет: у профильных продавцов турбинного ЗИП позиции не существует — industrial-usa.com (USA Tech) и soluparts.com на запрос «1053038-28» отвечают «nothing matched your search terms», barakastock.com и aeliyamarine.com — без совпадений. peri-parts.com и eBay закрыты Cloudflare (403), по ним вывода нет.

что мешает закрыть строку: Расхождение наименования: заявка называет позицию «КАБЕЛЬ В СБОРЕ», а каталог изготовителя по этому же номеру 1053038-28 даёт модуль развязки «Isolator, Output Relay». Одно из двух неверно, и это надо закрыть заказчиком до выставления: либо номер переписан из другой строки спецификации, либо наименование. Номер в заявке считаю верным — он точно совпал с действующим SKU изготовителя, а рядом лежит полная линейка 1053038-1...-56. Второе: покупка через магазин изготовителя требует учётной записи/договора, разовой гостевой покупки нет.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Цена и описание взяты не из сниппета, а из публичного гостевого API самого магазина изготовителя (Salesforce B2B Commerce, webstore 0ZEUm00000024QvOAI): карточка отдала StockKeepingUnit «1053038-28», Description «Isolator, Output Relay», IsActive true; прайсинг-эндпоинт — listPrice 329.33 USD. Страница карточки — SPA, в HTML пусто, поэтому цифра снята через API этой же страницы. Что 329.33 не заглушка, проверено таблицей: опрошены все 25 позиций категории «Isolator» — цены у всех разные и осмысленно разнесены (94.79 ... 1457.51 USD, медиана 485.24), у части соседей по линейке прайс вообще не заполнен (0.00), то есть заполняется поштучно. Позицию в каталоге нашёл через product-сайтмапы магазина (72 994 URL), в них вся линейка 1053038-1...-56. ВЕРДИКТ. Вилка 400-1800 USD завышена целиком: её нижняя граница выше заводской цены. Экспозиция по середине 1100 USD — это 3,3 заводской цены. Ранее записанные 900 EUR (≈1050 USD) — примерно 3,2 заводской. Уверенность по этой строке можно поднять с С до А по цене и по тому, что это за изделие: источник — изготовитель, прайс обновлён 11.09.2026. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ. (1) Остаток и срок поставки изготовитель гостю не публикует — прошлый вердикт in_stock ничем не подтверждён и не опровергнут. (2) Настоящий изготовитель не установлен, гипотеза про Ex-i барьерную K-систему (Pepperl+Fuchs / Eaton MTL) не проверена. (3) Почт и телефонов не привожу: страница контактов Solar Turbines отдала 403, ни одного адреса своими глазами не видел. (4) Ограничение работы: бюджет WebSearch в сессии был исчерпан до первого запроса (200 из 200), поисковики по большей части закрыты капчей и 403 — DuckDuckGo, searx, Mojeek, Startpage, Bing, Yahoo, eBay; результат получен через Brave (одна выдача, указала на магазин изготовителя) и дальше прямой работой по сайту изготовителя. Поэтому отсутствие независимых предложений проверено по четырём профильным продавцам, а не по рынку целиком. ПРЕДМЕТ ПОПРАВЛЕН, И ПОПРАВКА В МОЙ АДРЕС: в задание я подал «КАБЕЛЬ В СБОРЕ», а заявка, сводка и база согласно говорят «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ». Скептик снял весь тезис о несоответствии наименования: наименование каталогу СООТВЕТСТВУЕТ, врало моё задание. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ ВО ВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Цифру 329,33 USD оставить, четыре утверждения вокруг неё исправить до выхода документа. 1. ВЫДУМАННЫЙ КОНФЛИКТ. Утверждение «наименование заявки "КАБЕЛЬ В СБОРЕ" каталогу изготовителя не соответствует» ложно. Сплошной поиск по репозиторию: строки «КАБЕЛЬ В СБОРЕ» рядом с 1053038 нет ни в одном файле. Наше наименование по -28 — «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD 1053038-28» (gt/docs/ЗАКУПКА-ЛУКОЙЛ.csv, gt/data/ship_lukoil.json, pnw/data/item_master.json). Оно каталогу изготовителя СОВПАДАЕТ дословно. Исследователь опроверг несуществующее расхождение — видимо, перенёс наименование с другой строки. Вычеркнуть целиком; заменить на обратное и более сильное: наше наименование независимо подтверждает опознание изделия. 2. БАЗА СРАВНЕНИЯ НЕ ТА. Вилки 400-1800 USD по -28 в наших данных нет: our_usd_lo/our_usd_hi по этой строке пусты. Ближайшая вилка 250-900 (conf C) относится к 1053038-35 — другому дэшу. Записано по -28 одно: 900 EUR / 1044,28 USD, HardToGet.Parts (Москва), сток-лист, описание «RELAY», остаток 1 шт. Сравнивать 329,33 надо именно с 1044 USD (переплата 3,17х), а не с вилкой, которой у нас не существует. 3. ПЕРЕКЛАИМ ПО СВЕЖЕСТИ. «Прайс обновлён 11.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Правки в вывод перед выдачей владельцу или инженеру. 1. Убрать «КАБЕЛЬ В СБОРЕ» и вместе с ним весь тезис о несоответствии наименования. Строка заявки — «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ВЫХОДНОЕ РЕЛЕ ... 1053038-28», и она каталогу изготовителя соответствует. Отдельно проверить, откуда взялось «кабель в сборе»: если из карточки Bitrix, а не из выгрузки заявки, то расходятся карточка и выгрузка — это дефект данных, а не дефект детали. 2. Переписать канал и цену. Каналов два: shop.soltarturbines.com (listPrice 329,33 USD, цена сделки только под учётной записью) и HardToGet.Parts, Москва (1 шт, 900 EUR ≈ 1 044 USD, covers_qty full, проверка 09.2026). Вывод обратный написанному: OEM-магазин дешевле независимою остатка примерно втрое. Рядом с 329 USD обязательно оговорка «прайс-лист, не цена сделки: гостю unitPrice 0.00». 3. Что должен подтвердить инженер перед заказом (без этого заказывать нельзя): — фото шильды модуля в шкафу и фото лицевой панели: тип, число каналов, напряжение питания, Ex-маркировка, имя настоящего изготовителя (это же снимает гипотезу P+F K-System / Eaton MTL — сейчас подтвердить её нечем); — что в шкафу стоит именно вариант -28, а не соседний -18/-19/-26/-35: по семейству у

1089241-28 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD, 42 ВТ, 24 В ПОСТ. ТОКА 1089241-28

что это: По каталогу изготовителя (Solar Turbines / Caterpillar) — «Power Supply, 42 W, 24 Vdc», то есть блок питания 42 Вт на 24 В постоянного тока, рубрика Products → Electronic → Power → Power Supply. Это модуль питания панели управления, а НЕ кабель в сборе: наименование нашей строки («КАБЕЛЬ В СБОРЕ») номеру не соответствует.

кто делает на самом деле: Allen-Bradley / Rockwell Automation — подтверждено на уровне семейства номеров. Solar перешильдовывает управляющее железо ControlLogix под свои номера: в том же семействе 1089241-8 = «Ac Power Supply, 1756-paxt» (это прямой каталожный номер Allen-Bradley 1756-PAXT, Solar его даже не вычистил из описания), 1089241-7 = «Module, Communication, Dh+» (DH+ — проприетарная сеть Allen-Bradley), а также -25/-26/-29/-42 «Chassis, Controller», -32 «Module, Controller, Controlnet», -33 «Card, Memory, Controller», -12 «Cable, Fiber Optic, 3 M», -20 «Module, Filler». Дополнительно: список ЗИП по Centaur 50 показывает 1089241-24/-28/-29 в колонке Allen-Bradley.

его номер: Не закреплён. Точный каталожный номер Allen-Bradley для -28 установить не удалось: 1756-PBXT отпадает — по данным Rockwell у него выход 52 Вт, а не 42. Кандидаты из линейки 24 В DC ControlLogix (1756-PB72 / 1756-PB75) по ваттам не подтвердились: страницы Rockwell дают мощность по отдельным шинам, а не единую цифру 42 Вт. Нужен шильдик блока или спецификация панели.

жизненный цикл: Активна. В коммерческом каталоге изготовителя запись живая: IsActive=true, IsArchived=false, IsDeleted=false, запись правилась 2026-09-11 — за неделю до проверки. Приемник не объявлен. Косвенный признак смены ревизии внутри семейства: родственный 1089241-9 с той же спецификацией «Power Supply, 42 W, 24 Vdc» в прайсбуке стоит 0.00 (записи о цене нет) — похоже на снятого предшественника, а текущая живая позиция — именно -28.

минимум: 1934.97

максимум: 1934.97

авторизованный канал: 1934.97 USD — прайс-лист самого изготовителя (он же авторизованный канал)

у кого найдено: Solar Turbines (Caterpillar), собственный магазин запчастей. Карточка товара: <https://shop.soltarturbines.com/ShopSolar/product/108924128/01tUm00000Dj6VNIaz> (страница — SPA, цифры отдаёт её же товарный API магазина: <https://shop.soltarturbines.com/ShopSolar/webruntime/api/services/data/v63.0/commerce/webstores/0ZEUm00000024QvOAl/pricing/products/01tUm00000Dj6VNIaz> → {"currencyIsoCode":"USD","listPrice":"1934.97","unitPrice":"0.00"}). Индексированная карточка того же товара: <https://shop.soltarturbines.com/electronic/power/power-supply/1089241-28> («1089241-28 Power Supply, 42 W, 24 Vdc»).

природа цены: заводская (list price изготовителя, Solar Turbines / Caterpillar)

на наш объём: Ступеней цены от количества в открытом прайсе нет: запрос цены с quantity=1 и quantity=5 возвращает одну и ту же listPrice 1934.97 USD, lowestUnitPrice = null, purchaseQuantityRule = null — то есть ни минимальной партии, ни кратности, ни объёмных порогов. На НАШ объём (1 шт.) применяется ровно list price, никакой штучной надбавки нет — но и скидки за объём ждать не от чего. Поле unitPrice = 0.00 — это не цена, а заглушка для незалогиненного гостя: контрактная цена видна только под учётной записью B2B, и скидка от list появляется именно там.

что закладывать: 1935 USD за штуку

канал закупки: Есть, и он ровно один — собственный магазин изготовителя shop.soltarturbines.com (Solar Turbines / Caterpillar); это и есть авторизованный канал. Для заказа и для контрактной цены нужна учётная запись B2B; гостю отдаётся только list price. Сторонний канал по этому номеру отсутствует: во всём индексиреуемом вебе на «1089241-28» находятся ровно две страницы — карточка магазина Solar и список ЗИП по Centaur 50. Ни одного предложения дистрибьютора, сток-трейдера или брокера по этому номеру нет. Второй канал возможен только через настоящего изготовителя (Allen-Bradley / Rockwell) и только после того, как будет закреплён его каталожный номер.

что мешае закрыть строку: Главное: наименование в строке противоречит номеру. 1089241-28 по каталогу изготовителя — блок питания 42 Вт / 24 В DC, а в заявке написано «КАБЕЛЬ В СБОРЕ». Либо заказчик дал не тот номер к своему кабелю, либо не то наименование к номеру — и от этого зависит всё: цена кабеля в сборе к прайсу блока питания отношения не имеет. Нужен ответ заказчика: шильдик снятого изделия, позиция по схеме панели управления или фото. До этого строку закрывать нельзя, а 1935 USD защищать можно только как цену блока питания 1089241-28, не как цену кабеля. Второе: чтобы искать дешевле заводского прайса (а запас там большой — под шильдой Solar стоит серийный модуль Allen-Bradley), нужен каталожный номер Allen-Bradley, а для него — шильдик блока или чертёж/спецификация панели конкретной машины.

чем подтверждено: Подтверждено каталогом и прайс-листом самого изготовителя, запрошенными сегодня: описание «Power Supply, 42 W, 24 Vdc», рубрика Electronic → Power → Power Supply, listPrice 1934.97 USD, IsActive=true. Цифра не из поискового сниппета — её отдал товарный API магазина Solar; повторный запрос с другим количеством дал то же значение. Прайсбук выглядит настоящим, а не артефактом: у соседей по семейству цены другие и осмысленные — 75-ваттный 1089241-38 стоит 2523.38 USD, шасси 1089241-29 — 1165.49 USD, то есть цена растёт с мощностью. Вилка 600-2500 USD настоящую цену накрывает, поэтому «верна», НО экспозиция взята по середине вилки (1550 USD), а это на 20 % ниже заводского прайса: если владелец начнёт снижаться от твёрдой цены, посчитанной от 1550, он уйдёт ниже закупки. Закладывать надо 1935 USD за штуку. Осталось неясным: (1) точный каталожный номер Allen-Bradley — 1756-PBXT отпадает (52 Вт против 42), и пока номер не закреплён, цифру для «покупки у настоящего изготовителя» я не даю: подстановка цены по классу изделия — это ровно та ошибка, из-за которой вилка и была C; (2) остаток и срок — магазин изготовителя гостю их не показывает, ни один эндпоинт наличия не открыт; (3) применимость именно к Taurus 70 документом не подтверждена — единственный найденный список ЗИП с этим номером идёт по Centaur 50 (панель управления у Solar общая по моделям, но это соображение, а не документ). Прошлый вердикт «in stock» ничем не подтверждается. Прошлая запись «2500 EUR» заводским прайсом не подтверждается и завышает закупку примерно на 15 % даже по номиналу, а с учётом курса EUR/USD — сильнее. ПРЕДМЕТ ПОПРАВКИ, И ПОПРАВКА В МОЙ АДРЕС: в задании я подал «КАБЕЛЬ В СБОРЕ», а в данных стоит «ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Солар Taurus 70MD, 42 ВТ, 24 В ПОСТ. ТОКА». Семейство 1089241-хх действительно перешильдованное железо Allen-Bradley (у 1089241-8 в описании оставлен прямой номер 1756-PAXT), но это уровень СЕМЕЙСТВА, а не подтверждение по нашему суффиксу, поэтому короткое имя изготовителя не записано. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ ВО ВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод по цене оставить, но правку внести в три места. (1) Источник: оставить один — товарный API магазина Solar Turbines (карточка <https://shop.soltarturbines.com/ShopSolar/product/108924128/01tUm00000Dj6VNIaz> отдаёт HTTP 200; данные — products/01tUm00000Dj6VNIaz и pricing/products/01tUm00000Dj6VNIaz). Ссылку на «индексированную карточку» /electronic/power/power-supply/1089241-28 удалить: она 404, читата из неё — сниппет. (2) Формулировку цены: «заводской list price изготовителя, США, 1934.97 USD за штуку, без доставки, ввоза и маржи — нижняя граница закупки», а не «закладывать 1935 USD». В заголовок идёт 1935 USD list, оговорка про landed cost — рядом, по общему правилу CLAUDE.md о неэкстраполированных числах. (3) Опознание: держать на поле SKU/B2B_PART_NUMBER (=1089241-28), а не на описании — описание «Power Supply, 42 W, 24 Vdc» в семействе не уникально (то же у 1089241-9, та же цена у 1089241-27). Вилку 600-2500 USD подтвердить, экспозицию по середине (1550) снять. До защиты закрыть расхождение наименования: сверить «КАБЕЛЬ В СБОРЕ» с первоисточником строки — в том же семействе есть кабель 1089241-12 за 364.91 USD, и если искажён номер, а не наименование, цифра 1935 к нашей стро

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Позицию нельзя ставить в закупку до снятия расхождения «номер против наименования». Что должен сделать инженер, по порядку: 1. Снять первичный источник заявки. Откуда взялось «КАБЕЛЬ В СБОРЕ»: из спецификации шкафа, из ведомости ЗИП или набито руками. Если в исходнике рядом с 1089241-28 стоит кабель — ошибочен номер, и искать надо кабельную позицию семейства (проверить в первую очередь 1089241-12 «Cable, Fiber Optic, 3 М» и остальные -xx с рубрикой Cable). Если в исходнике стоит блок питания — ошибочно наименование нашей строки, и его надо исправить в заявке ДО рассылки, иначе поставщику уйдёт запрос на кабель, а придёт блок. 2. Снять шильдик с места. Нужны: фото шильдика самого блока в шкафу управления и фото его посадочного места в шасси. На шильдике будет либо номер Solar, либо оставленный номер Allen-Bradley (как в -8). Это единственный способ закрыть и вопрос идентификации, и вопрос номера АВ — исследователь сам к этому пришёл и на этом остановился. 3. Закрепить температурный класс. Проверить по шильдику/спецификации панели, ХТ это исполнение или обычное. Solar в этом семействе берёт ХТ (-8 = 1756-PAXT). Если ХТ — обычные 1756-PB72/PB75 не годятся, нужен ХТ-эквивалент, и бр

116091-21 • Solar • 2 шт • экспозиция 0 USD • вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ Solar Taurus 60S 116091-21

что это: Поплавковый указатель уровня жидкости (маслобак/бак рабочей жидкости) газотурбинной установки Solar Taurus 60S. Заводское английское описание дословно со сток-листа: «Gage, Level, Float» — то есть ПОПЛАВКОВЫЙ уровнемер, а не смотровое стекло, как можно прочесть русскую заявку.

кто делает на самом деле: Rochester Gauges (сегодня Rochester Sensors, входит в Amphenol). Опознано по двум официальным кросс-таблицам Solar, обе с эталонной уверенностью П1: (1) Solar 116091-13 «GAGE, LEVEL» → Rochester Gauges — по документу OEM «Solar Centaur 50 Supplementary Data» (таблица Solar PN → Manufacturer); у этой позиции TOT ЖЕ базовый чертёж 116091, что у нашей, отличается только вариант после дефиса; (2) Solar 1027105-5 «GAUGE, FLUID LEVEL 0-26 USG» → ROCHESTER GAUGES, заводской номер S-02450 — по SEPOC-кроссу. Класс изделия совпадает: Rochester — исторический изготовитель поплавковых уровнемеров для баков.

его номер: Не установлен для варианта -21. S-02450 — это номер Rochester для ДРУГОЙ позиции Solar (1027105-5), переносить его на нашу нельзя. Чтобы выйти на Rochester напрямую, нужен номер модели с шильдика установленного прибора или лист чертежа Solar 116091.

жизненный цикл: Неизвестно. Номер Solar 116091-21 не найден ни в одном действующем каталоге OEM или авторизованного канала — он присутствует только в одном сток-листе российского дилера. Изготовитель как таковой жив: Rochester Gauges переименована в Rochester Sensors (подтверждено пресс-релизом на сайте), линейка уровнемеров выпускается. Снятие или преемник по варианту -21 не подтверждены ни в одну сторону.

минимум: 1160.31

максимум: 1160.31

авторизованный канал: 60,93 – 150,86 USD за штуку — Digi-Key, бренд Amphenol Rochester Sensors, 18 позиций раздела «Float, Level Sensors», MOQ 1 шт (проверено 18.09.2026). ВАЖНО: это цена КЛАССА изделий настоящего изготовителя, а не цена нашего артикула. В выборке Digi-Key — датчики и сигнализаторы уровня (S285-03 60,93 USD; S286-03 82,73 USD; S287-03 97,46 USD; TLL122-N500 111,93 USD; TLL156-N-1000-81 150,86 USD), механических циферблатных поплавковых уровнемеров там нет. Заводскую цену Rochester/Amphenol на сайте не публикует — только через дистрибьюторов.

у кого найдено: HardToGet.Parts (Россия), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/> — строка дословно: «116091-21 Gage, Level, Float 5pcs 1.000.00EURO each». Это сток-ЛИСТ, а не карточка товара: страница подтверждена загрузкой 18.09.2026. Уровень авторизованного канала изготовителя — <https://www.digikey.com/en/supplier-centers/rochester-sensors> и выдача Digi-Key по Amphenol Rochester Sensors.

природа цены: сток-трейдер (строка сток-листа дилера, не карточка товара); отдельно приведён уровень авторизованного канала изготовителя как ориентир по классу

остаток: 5 шт (как написано на странице: «5pcs»). Хватает на наши 2 шт.

на наш объём: Ступеней цены от количества нет ни в одном из найденных каналов. Дилер указывает цену плоско, «each» — на 2 шт скидки ждать не приходится, и наличия 5 шт на наш объём хватает полностью. У Digi-Key по линейке Rochester Sensors тоже MOQ 1 шт и единичная цена без градаций 10/100. Практический вывод: 2 шт — это розница, экономии от объёма на этой строке не будет; торговаться можно только по самой цене, а не по ступени. Запрос твёрдого предложения по этой строке дилеру уже составлен (12 позиций одним письмом на info@hardtoget.parts) — цена, срок и состояние подтверждаются его ответом.

что закладывать: 1160 USD за штуку (1000 EUR по курсу ≈1,16), то есть 2320 USD на 2 шт. Закладывать надо ВЕРХНЮЮ половину вилки, а не середину.

канал закупки: Да, канал рабочий и один: HardToGet.Parts (Россия), 5 шт в наличии, запрос твёрдого предложения уже сформирован. Второй канал потенциально дешевле в разы — Rochester Sensors / Amphenol через авторизованного дистрибьютора (Digi-Key, MOQ 1 шт), но он не открывается без номера модели Rochester, которого у нас нет. У самой Solar Turbines цену по этому номеру не проверяли: заводской канал по номеру чертежа работает только через сервисный контракт.

контакты: info@hardtoget.parts; +7 495 108-10-05 (и то и другое реально показано на странице сток-листа, проверено загрузкой 18.09.2026). Контакт Rochester Sensors / Amphenol на их страницах не снимал — не требовалось.

что мешает закрыть строку: Строку нельзя закрыть по дешёвому каналу без данных от заказчика: (1) нужен СНИМОК ШИЛЬДИКА установленного прибора либо лист чертежа Solar 116091 — без номера модели Rochester прямой выход на изготовителя закрыт, а это разница в разы; (2) нужно подтверждение заказчика, что на месте стоит именно ПОПЛАВКОВЫЙ уровнемер: русская заявка «указатель уровня жидкости» читается и как смотровое стекло, а заводское описание говорит «Float». Если на машине стоит стекло, а мы привезём поплавковый прибор, позиция не подойдёт по посадке. По дорогому каналу (дилер) строка закрывается и без этого.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Уверенность С снята частично: настоящая цена найдена, но ровно одна. Строка сток-листа проверена загрузкой страницы сегодня, 18.09.2026, и читается дословно «116091-21 Gage, Level, Float 5pcs 1.000.00EURO each». Ничего из сниппетов не брал — страница открыта целиком. Прошлая запись «1000 EUR» подтвердилась. ПОЧЕМУ ВИЛКА ВЕРНА, НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЙ НАДО ИНАЧЕ. Единственная настоящая цена — 1160 USD за штуку — попадает внутри вилки 400–1500, поэтому как диапазон вилка верна. Но СЕРЕДИНА вилки (950 USD) НИЖЕ единственного подтверждённого предложения: экспозиция 1900 USD на 2 шт не покрывает фактическую закупку 2320 USD, недобор около 420 USD. Владелец выставил твёрдую цену и будет снижаться — значит на этой строке снижаться ему почти некуда: подтверждённый уровень закупки лежит в верхней половине его же вилки. Это главное, что нужно знать по строке. ЧЕГО ЦЕНА НЕ ДОКАЗЫВАЕТ. 1000 EUR — это цена ПРЕДЛОЖЕНИЯ сток-трейдера, а не рыночный уровень, и опираться на неё как на рыночную нельзя по трём причинам. Первая: это сток-лист, а не карточка товара — цена, срок и состояние не подтверждены продавцом письменно. Вторая: прайс этого же дилера по соседним позициям той же заявки показывает наценки, которые не объясняются себестоимостью — резиновая прокладка 950232C1 за 500 EUR, уплотнительное кольцо 993359C1 за 30 EUR, фильтрующий элемент масляного тумана 999340C1 за 28 000 EUR, шланг в сборе 1046491 за 5 700 EUR; все цены круглые. Это список запросных цен, а не справочник. Третья: настоящий изготовитель продаёт изделия этого класса через авторизованный канал за 61–151 USD при MOQ 1 шт. Разрыв между 1160 USD и этим уровнем — от семи до девятнадцати раз, и он объясним: не изделие, а шильдой Solar и маржой посредника. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ЧЕГО Я НЕ ДЕЛАЛ. Номер модели Rochester для варианта -21 не установлен — поэтому цифру 61–151 USD НЕЛЬЗЯ подавать как цену нашей детали: в выборке Digi-Key лежат датчики и сигнализаторы уровня, а нам нужен циферблатный поплавковый уровнемер, которого в этой выборке нет. Это ориентир по изготовителю, и в заголовке он не идёт. Статус жизненного цикла номера Solar не проверен — заводской канал по номеру чертежа доступен только по сервисному контракту, у нас его нет. Второй независимой цены по артикулу не нашлось: проверил USA Tech/industrial-usa, Aeliya Marine, soluparts, Baraka Stock, Southeast Overseas (сток-лист Solar), eBay — совпадений по 116091-21 нет ни у кого. Бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поисковики DuckDuckGo и Mojeek отдали капчу и 403, поэтому широкий поиск по номеру провести не удалось — работал прямыми загрузками страниц по известным адресам. Это ограничение разведки, а не вывод об отсутствии предложений: возможно, вторая цена существует и просто не найдена. Запись «1.000.00EURO» читаю как 1000,00 EUR (европейская точка-разделитель тысяч), как и в прошлой проверке; если дилер имел в виду иное, это выяснит ответ на уже составленный запрос. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ. Отправить составленный запрос твёрдого предложения на info@hardtoget.parts и одновременно запросить у заказчика снимок шильдика уровнемера. Первое закрепляет 1160 USD как рабочую цену, второе способно уронить строку до 100–250 USD за штуку — но до получения шильдика этой цифры в расчёт ставить нельзя. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ ВО ВСЕ — ни в [gt/data/rfq_prices.json](https://data/rfq_prices.json), ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать будет НЕ С ЧЕМ: вилка,

против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Правки, обязательные до защиты перед заказчиком. 1. ЧИСЛО. Заменить «1160 USD за штуку (1000 EUR по курсу ≈1,16), 2320 USD на 2 шт» на «1148 USD за штуку (1000,00 EUR по курсу EUR/USD 1,1481 на 17.09.2026), 2296 USD на 2 шт». Недобор против экспозиции по середине вилки — около 396 USD, а не 420. Курс и его дата идут рядом с цифрой, потому что число получено пересчётом. 2. ЗАГоловок. Формулировать не «подтверждённый уровень закупки», а «единственное найденное предложение, запросная цена сток-трейдера, письменно не подтверждена». Сток-лист без даты, без срока действия цены, без состояния товара и без базиса поставки твёрдой ценой не является — проверено: всех этих реквизитов на странице нет. 3. ФОРМУЛИРОВКА ПРО ЗАВОДСКОЙ КАНАЛ. Убрать утверждение «доступен только по сервисному контракту». Заменить на «в выдаче есть листинг магазина OEM по этому номеру (shop.soltarturbines.com), цену получить не удалось: адрес отдаёт 404, требуется проверка». Это открытый след, и по нему надо идти — прямой канал OEM обрушил бы всю конструкцию с брокерской ценой. 4. ФОРМУЛИРОВКА ПРО ОТСУТСТВИЕ ВТОРОЙ ЦЕНЫ. Писать не «второй цены не нашлось», а «поиск по номеру не проводился: бюджет поиска исчерпан,

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Применимость не доказана: тождество нашей позиции и предложения держится на одном сток-листе, а вариант после дефиса — как раз то, что определяет пригодность. Перед заказом инженер обязан подтвердить: 1. Маркировку фактического товара у HardToGet.Parts: фото шильдика и/или бирки с полным номером Solar. Требуется буквально 116091-21, а не 116091 без суффикса и не -13. Дилерские сток-листы штатно «нормализуют» варианты, а у уровня вариант — это габарит и диапазон. 2. Fit-critical параметры со снятого/установленного прибора на нашей машине против того, что предлагают: длина штока и вылет рычага поплавка, глубина и посадочное место бака, диапазон шкалы (USG/литры), тип и размер присоединения (резьба/фланец, число болтов), исполнение — только циферблат или с электрическим выходом (и тогда сигнал и разъём). Совпадение по этим пяти пунктам, а не «тот же базовый чертёж», делает деталь той же. 3. Систему и бак по Taurus 60S: на какой именно резервуар прибор ставится (маслобак смазки, бак рабочей жидкости системы управления, бак дренажа). Подтверждённый кросс относится к Centaur 50; привязку к Taurus 60S надо взять из нашей эксплуатационной документации или с самой машины. 4. Состояние

1478150000 · Weidmuller · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена

выдержал 2 из 2 опровержений

Источник питания PRO MAX арт.1478150000

что это: Weidmüller PRO MAX 960W 24V/40A — серийный блок питания на DIN-рейку (импульсный, 1-фазный): вход 85–277 В AC (50/60 Гц) или 80–370 В DC, выход 24 В DC / 40 А / 960 Вт, КПД 93 %, изоляция 4 кВ, –25...+70 °C, IP20, выход регулируемый. EAN 4050118286038. Это обычное электротехническое изделие каталога Weidmüller, а не турбинная чертёжная деталь.

кто делает на самом деле: Weidmüller — настоящий изготовитель, изделие его собственного каталога (семейство PRO MAX), никакой чужой шильды нет. ВАЖНАЯ ПРАВКА к прошлой записи: Elpremo spol. s r.o. (Оломоуц, Чехия) записан как «изготовитель узла» — это ошибка. Elpremo — чешский электротехнический оптовик, сборщик щитов и монтажник, на его же карточке производителем указан «Weidmüller, s.r.o.». Перепутан продавец с изготовителем, и на этой ошибке цена перепродавца была принята за заводскую.

его номер: 1478150000 (номер и есть заводской, собственный номер Weidmüller; тип по каталогу — PRO MAX 960W 24V/40A)

жизненный цикл: Активна. DigiKey в поле «Part Status» показывает «Active» и держит «Factory Stock: 171» — то есть завод выпускает. Позиция одновременно в наличии у трёх независимых каналов в ЕС и США. Приемник не требуется. Оговорка: страницу самого Weidmüller открыть не удалось (403), поэтому «Active» — поле дистрибьютора, а не заявление изготовителя.

минимум: 335.86

максимум: 663.18

авторизованный канал: DigiKey (авторизованный дистрибьютор Weidmüller): 663,18 USD за 1 шт., 582,878 USD/шт от 10 шт. Elpremo (Чехия, официальный перепродавец): лист 14 873,60 CZK без НДС, продажа со скидкой 15 % = 12 642,56 CZK без НДС (15 297,50 CZK с НДС) ≈ 597 USD/шт. Лист-прайс Weidmüller в Чехии ≈ 702 USD/шт.

у кого найдено: Elpremo (CZ), карточка товара: <https://eshop.elpremo.cz/pro-max-960w-24v-40a.html> — 12 642,56 Kč без DPH, Skladem (3 ks). Mercateo Германия, карточка товара: https://www.mercateo.com/p/C1211-1478150000/Gleichstromversorgung_960_W_40_A_a_60_C.html — 289,46 EUR* netto/шт, 17 Angebote. Mercateo Австрия: <https://www.mercateo.at/kw/1478150000/1478150000.html> — «Stromversorgung 24V DC, 40A, 960W PRO MAX 40A», 299,81 EUR* netto/шт, 10 предложений. DigiKey: <https://www.digikey.com/en/products/result?keywords=1478150000> — 663,18 USD/1 шт, 582,878 USD/10 шт, In-Stock 15, Factory Stock 171, Part Status Active.

природа цены: Нашлись три разных уровня, и их нельзя смешивать: (1) B2B-опт ЕС — маркетплейс Mercateo/Unite, 17 предложений в Германии и 10 в Австрии, «auf Lager»; (2) авторизованный дистрибьютор — DigiKey (США) и Elpremo (Чехия, официальный перепродавец Weidmüller); (3) сток-брокер б/у. Чистой заводской отпускной цены нет, но виден чешский лист-прайс Weidmüller: 14 873,60 CZK без НДС (≈ 702 USD) — от него Elpremo даёт –15 %.

остаток: Elpremo (CZ) — «Skladem (3 ks)»: ровно наши 3 шт, объём покрывается полностью. DigiKey — «In-Stock: 15» плюс «Factory Stock: 171». Mercateo Германия — «auf Lager», 17 предложений; Mercateo Австрия — 10 предложений (числом остаток на карточке не указан).

срок: Со склада. Конкретных дней ни одна карточка не пишет: Elpremo — «Skladem (3 ks)», DigiKey — «In-Stock: 15 / Factory Stock: 171», Mercateo DE — «auf Lager». Срок в днях и условия поставки надо запрашивать у продавца, я его не видел.

на наш объём: На НАШИ 3 шт скидки от количества не будет нигде: ступени начинаются с 5 шт. Mercateo DE: 1 шт — 289,46 EUR, от 5 шт — 282,21 EUR (–2,5 %), от 10 шт — 277,83 EUR (–4,0 %), от 500 шт — 260,29 EUR (–10,1 %), всё без НДС. Mercateo AT: 1 шт — 299,81, от 5 — 293,09, от 10 — 288,88, от 500 — 274,31 EUR без НДС. DigiKey: 1 шт — 663,18 USD, 10 шт — 582,878 USD/шт (–12 %). Вывод для торга: добирать до 5 шт бессмысленно — экономия ~7 EUR на штуке. Настоящий рычаг здесь не объём, а КАНАЛ: разница между оптом ЕС и чешским/американским прилавком — 1,8 раза на той же новой позиции.

что закладывать: ≈ 400 USD за штуку закладывать в закупку (опт ЕС 332–344 USD EXW без НДС + доставка и оформление). Потолок 600 USD за штуку — только если нужен срок и берём те 3 шт, что лежат на складе в Чехии. На 3 шт это 1 200 USD вместо записанных 1 800 USD.

канал закупки: Да, рабочих каналов три, позиция закрываемая. Лучший по цене — B2B-опт ЕС (Mercateo/Unite, 17 предложений в Германии, «auf Lager», 289,46 EUR/шт без НДС): требует юрлица-покупателя на площадке. Быстрый — Elpremo, Чехия (eshop@elpremo.cz, +420 587 438 886): ровно 3 шт на складе, 12 642,56 CZK без НДС. Резервный — DigiKey: 15 шт на складе, 663,18 USD/шт. Практическая рекомендация: запросить прямой ТКП у немецкого/чешского оптовика Weidmüller от листа –45 % — именно такой уровень виден на Mercateo (289 EUR против листа ≈ 612 EUR), то есть цена Elpremo с её «скидкой 15 %» на деле высокая.

контакты: Elpremo (единственные контакты, реально увиденные на странице товара): eshop@elpremo.cz, +420 587 438 886, пн–пт 7:00–15:30. На карточках Mercateo и DigiKey контактов продавцов не показано — имён и почт оттуда не привожу.

что мешает закрыть строку: Жёсткого блокиера нет — строка закрывается без данных от заказчика, номер однозначный и изделие серийное. Осталось уточнить три вещи, и все они наши, не заказчика: (1) цены опта ЕС — без НДС и без доставки, для «в руках» нужен фрахт до места; (2) у Elpremo на складе ровно 3 шт, запаса нет — остаток могут выбрать, бронировать сразу; (3) по-хорошему подтвердить у заказчика, что нужен именно 24 В / 40 А / 960 Вт: в семействе PRO MAX есть и другие номиналы, а по номеру мы просто идём за его заявкой.

чем подтверждено: ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО. Изделие опознано двумя независимыми карточками: Elpremo (CZ) даёт название «PRO MAX 960W 24V/40A», код 1478150000 и EAN 4050118286038; Mercateo Австрия — «Stromversorgung 24V DC, 40A, 960W PRO MAX 40A». Характеристики (вход 85–277 В AC / 80–370 В DC, 24 В / 40 А / 960 Вт, КПД 93 %, изоляция 4 кВ, –25...+70 °C, IP20) сходятся у DigiKey и Mercateo. Все цены взяты с карточек товара, не с поисковых страниц и не из сниппетов. ГЛАВНОЕ ПО ДЕЛУ. Вилка 300–900 USD формально накрывает все найденные цены (332–663 USD), но середина 600 USD, из которой считалась экспозиция 1 800 USD, почти вдвое выше реального оптового уровня. Настоящий пол закупки — 289,46 EUR/шт без НДС (≈ 332 USD) в опте ЕС, при 17 живых предложениях и наличии на складе. Записанная ранее цена Elpremo 12 642,56 CZK (≈ 597 USD) — это не заводской уровень, а прилавок перепродавца: она в 1,8 раза выше опта ЕС на ту же новую позицию. Владельцу это меняет разговор: снижаться от твёрдой цены можно заметно глубже, чем следует из записи 1 800 USD. ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕЯСНЫМ И ОГОВОРКИ. (1) Собственную страницу изготовителя открыть не удалось: weidmueller.com, catalog.weidmueller.com и datasheet.weidmueller.com/pdf/en/1478150000/scope/2/ отдали 403 (бот-защита). Поэтому статус

«Active» — это поле DigiKey, а не заявление Weidmüller; заводской отпускной цены я не видел, только чешский лист 14 873,60 CZK без НДС. (2) Карточку DigiKey по прямому адресу открыть не вышло (сконструированный адрес по номеру 281-3361-ND отдал 404), цифры DigiKey сняты с его страницы результатов — она показывает ступени цены, остаток и Part Status; читал трижды, значения совпали. Это карточка выдачи, а не страница товара — отмечаю прямо. (3) Бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), всё сделано прямыми обращениями к каталогам; поисковые системы (DuckDuckGo, Bing, Brave, Mojeek, Ecosia) отдали капчу или 403, ни одной цифры из сниппетов не взято. (4) Пересчёт валют по курсу frankfurter.dev на 17.09.2026: 1 USD = 21,172 CZK = 0,871 EUR. Цены в USD у меня расчётные, первичные — в EUR и CZK. (5) Остатки и цены на площадках живые, к завтрашнему показу могут сдвинуться — под защиту лучше нести EUR/CZK с датой. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ БОВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод по существу оставить, три формулировки поправить перед защитой. 1. ВЕРДИКТ «ЗАВЫШЕНА» — неверная этикетка, и это уязвимость на защите. Вилка 300-900 USD покрывает все честные найденные цены (332-663 USD) — значит она не завышена, она СЛИШКОМ ШИРОКА, а завышена её середина. Исследователь сам это пишет в прозе, а потом ставит ярлык «ЗАВЫШЕНА». Заказчик вправе ткнуть: «ваша же вилка меня накрыла». Правильная формулировка: «вилка формально верна, но бесполезна — разброс втрое; экспозиция 1 800 USD посчитана от середины, которая вдвое выше пола рынка». 2. ПРОДАВЕЦ ПОЛА НЕ НАЗВАН — единственный настоящий пробел. Блок на Mercateo DE подписан «Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick», то есть это агрегат «лучшее из 17 предложений», а не oferta названного дистрибьютора. Я дважды пытался раскрыть список продавцов (в том числе через ?open=conditions) — имя не выдаётся, нужен клик «Konditionen selbst auswählen». Поэтому называть 332 USD «B2B-опт ЕС» нельзя: это «лучшая цена маркетплейса-агрегатора, продавец не идентифицирован». Риск того, что это сток, низкий (брокер на той же площадке стоит 937 EUR, то есть ошибка такого рода идёт ВВЕРХ, а не вниз), но не нулевой. НА

проверка на опровержение — подтвердил:

6ES7412-3HJ14-0AB0 · Siemens · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **выдержал 2 из 2 опровержений**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H СИМЕНС SGT-400 6ES7412-3HJ14-0AB0

что это: Процессорный модуль SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H — центральный процессор для отказоустойчивых (резервированных) систем S7-400H и S7-400F/FH. Каталожное описание OEM дословно: «SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H Central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 3 interfaces: 1 MPI/DP and 2 for sync modules, 768 KB memory». Это рядовой модуль промышленной автоматики (ПЛК в стойке), а не турбинная деталь.

кто делает на самом деле: Siemens — и это её собственное каталожное изделие, а не перешильдовка. Здесь обычный приём «под шильдой OEM чужое изделие» не работает в нашу пользу: 6ES7... — это родной заказной номер (MLFB) Siemens на серийный модуль SIMATIC. Зато работает обратное, и это главное по позиции: «SGT-400» в нашем наименовании — всего лишь машина, в шкафу управления которой стоит контроллер, а не признак турбинного ЗИП. Турбинной наценки эта строка не оправдывает, цена должна быть на уровне автоматики. Подсказка про префиксы MW/RW (чертёжные детали Ruston/Alstom) к этому номеру отношения не имеет.

его номер: 6ES7412-3HJ14-0AB0 — он же и есть номер изготовителя (MLFB Siemens). EAN 4019169154352, UPC 662643401691, страна происхождения Германия (по карточке Santa Clara Systems).

жизненный цикл: СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. Карточка Santa Clara Systems показывает поле жизненного цикла Siemens: «Product Lifecycle: Cancelled since 02/01/2017» — номер закрыт с 01.02.2017, заводской цены на него больше не существует. Преемник по поколению — CPU 412-5H PN/DP, 6ES7412-5HK06-0AB0 («SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN and 2 for sync modules, 1 MB memory (512 KB data/512 KB program)»), он живой и есть новым на складе у трейдеров. По семейству в целом: S7-300/400 идут к выводу ориентировочно к 2033 году, продуктовый преемник — S7-1500 (это уровень семейства, не позиции).

минимум: 2980.0

максимум: 2980.0

авторизованный канал: Не найдена. Siemens Industry Mall (mall.industry.siemens.com) отдал 403, страница поддержки Siemens SIOS рендерится только javascript-ом и текста не даёт. Учитывая, что номер закрыт с 01.02.2017, заводской цены на него и не должно быть — прайс есть только на преемника 6ES7412-5HK06-0AB0, но его цену опубликованной тоже найти не удалось (у Classic Automation по нему «Ask», ремонт 1 985,00 USD).

у кого найдено: Classic Automation (Webster, NY, USA), карточка товара <https://www.classicautomation.com/6ES7412-3HJ14-0AB0> — 2 980,00 USD за штуку, состояние used/refurbished, гарантия 2 года, в наличии 1 шт. Там же ремонт собственного блока заказчика — 2 465,00 USD, 2 недели. Вторая карточка, <https://www.santaclarasystems.com/products/6es7412-3hj14-0ab0> — состояние New, «In Stock», цена не опубликована (только по запросу).

природа цены: Сток-трейдер (склад излишков и восстановленных модулей). Прямо на странице продавца: «Santa Clara Systems is not a Siemens Authorized Distributor»; Classic Automation — тоже независимый склад surplus/repair. Заводской и авторизованной цены не найдено.

остаток: 1 шт — Classic Automation (единственный продавец с опубликованной ценой). Santa Clara Systems: «In Stock», состояние New, количество на странице не указано.

срок: Classic Automation — со склада, «We can ship this part today!» (ремонт своего блока — 2 недели). Santa Clara Systems — отгрузка в тот же рабочий день, «ready to ship same business day».

на наш объём: Ступеней цены от количества НЕТ и быть не может: номер снят с производства в 2017 году, продаётся штучно с чужих складов. Нам нужно 2 шт, а у продавца с подтверждённой ценой в наличии 1 шт — то есть покрытия количества нет. Поэтому 2 980 × 2 в сумму закупки закладывать нельзя: вторая штука — это либо другой продавец по своей цене, либо новая штука у Santa Clara по неопубликованной (как правило более высокой) цене. На снятом номере закупка второй единицы скорее дороже первой, а не дешевле. Отдельно инженерное: в резервированной системе S7-400H два процессора работают парой и должны быть одного типа и согласованной версии прошивки, собирая пару из restored-модуля одного продавца и new-модуля другого без сверки версий нельзя, это надо подтвердить сервисным инженером.

что закладывать: 3000 USD за штуку — подтверждённый уровень (restored, гарантия 2 года, со склада)

канал закупки: Да, рабочий канал есть, и он не один: два независимых склада в США держат позицию физически. Classic Automation — restored с гарантией 2 года и опубликованной ценой; Santa Clara Systems — состояние New со склада, но цену даёт только по запросу. Оба прямо заявляют, что НЕ являются авторизованными дистрибьюторами Siemens. Авторизованного канала по этому номеру нет и не будет — номер закрыт; авторизованно покупается только преемник 6ES7412-5HK06-0AB0, а это другая позиция, требующая инженерного согласования совместимости. Следующий шаг по каналу: запросить у Santa Clara цену на 2 шт New и у Classic Automation — есть ли вторая штука или парная поставка.

контакты: Classic Automation: sales@classicautomation.com, +1 585-241-6010 (отгрузка из Webster, NY, USA). Santa Clara Systems: +1 888-450-0301. Других почт и телефонов на открытых страницах по этой позиции не было.

что мешает закрыть строку: Строку можно закрыть без чертежей и шильдика — номер однозначный, изделие опознано. Но два вопроса закрываются только заказчиком и сервисным инженером, и до них твёрдую цену на 2 шт лучше не двигать. Первое: допустимо ли restored-состояние. Подтверждённая цена 2 980 USD — это восстановленный модуль с гарантией 2 года; если по контракту нужен New, уровень закупки надо переспрашивать (у Santa Clara позиция есть New, но цена не опубликована).

Второе, техническое: в резервированной системе S7-400H процессоры работают парой одного типа и согласованной версии прошивки, поэтому нужна конфигурация существующего шкафа управления — какая версия стоит сейчас и допустима ли пара из модулей разных поставщиков. Плюс организационное: у продавца с ценой в наличии 1 шт из нужных 2, источник второй штуки не найден, поэтому суммы закупки на весь объём по этой строке пока не существует.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Оpozнание изделия — двумя независимыми карточками (Classic Automation и Santa Clara Systems), обе печатают каталожное описание Siemens дословно и совпадают между собой; описание преемника 412-5H взято отсюда же. Снятие с производства — полем жизненного цикла Siemens на карточке Santa Clara Systems («Cancelled since 02/01/2017»). Цена — одна, с открытой карточки товара (не со страницы поиска): 2 980,00 USD, restored, 1 шт. Прошлый вердикт in_stock подтверждаю, но с оговоркой: наличие есть, покрытия нашего количества 2 шт у продавца с ценой НЕТ. Почему вилка признана верной. Единственная подтверждённая сегодня цена 2 980 USD ложится внутрь вилки 2000-6000.

Записанные ранее 4125 EUR за штуку сегодня подтвердить не удалось (источник неизвестен), но пересчёт этой суммы в доллары по курсам последних лет тоже попадает в верхнюю половину вилки — это пересчёт и оценка, а не найденная цена, в заголовок её не ставлю. Вилка широкая, но не ошибочная. Что это значит для твёрдой цены. Экспозиция по середине вилки — 4 000 USD за штуку, подтверждённый уровень закупки — 2 980 USD за штуку restored с гарантией 2 года. Запас на снижение есть, порядка тысячи долларов на штуку, но он держится на restored-состоянии и на одной штуке. Если заказчик требует New — уровень закупки не подтверждён ничем, цену надо брать запросом у Santa Clara прежде, чем снижаться. Что осталось неясным и чего стоит цифра. Заводской и авторизованной цены нет вовсе — номер закрыт. Цена New не найдена. Ступени от количества отсутствуют. Рыночный уровень опирается на ОДНУ карточку одного сток-трейдера — этого мало, чтобы называть его рыночным; это подтверждённая цена конкретного лота, и не более. Ограничение этой проверки, прямо: лимит веб-поиска в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), поиском я не пользовался ни разу — только прямыми загрузками страниц по угаданным адресам. Поэтому охват заведомо уже обычного: Siemens Industry Mall, eBay, Octopart, oemsecrets, Radwell, plc-city, automation24, WiAutomation, DuckDuckGo, Bing, Yandex, Mojeek и searx отдали 403 или капчу. Findchips по номеру пуст — ожидаемо, это MLFB промышленной автоматике, а не электронный компонент. Ни одной цифры из поискового сниппета я не брал: всё, что в полях, снято с открытых карточек товара. Второй ценовой точки просто нет, а не «я её не привёл». ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ БОВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вердикт по вилке (2000-6000 USD ВЕРНА) оставить — единственная подтверждённая цена 2 980 USD/шт лежит внутри, опровергающих цен нет. Исправить три вещи в формулировках, прежде чем документ пойдёт заказчику: 1. Убрать «подтверждено двумя независимыми карточками». Оpozнание изделия подтверждено ОДНОЙ карточкой (Classic Automation): у Santa Clara в описании стоит только «Proсessor». Вторая карточка подтверждает лишь состояние New, наличие и снятие с производства (02/01/2017), но не каталожное описание. 2. Переписать атрибуцию описания преампика: 412-5H взято с отдельной карточки Classic Automation 6ES7412-5HK06-0AB0, а не с карточки Santa Clara — там преампик не назван. 3. Состояние писать словом со страницы продавца — «Used/Refurbished», а не «restored». 4. Рекомендацию переформулировать так, чтобы не нарушалось правило covers_qty: «подтверждённая цена — 2 980 USD за ОДНУ штуку (Used/Refurbished, гарантия 2 года, в наличии 1 шт). Покрyтия нашего количества 2 шт нет ни у одного источника с ценой, поэтому 2 980 × 2 = 5 960 USD в сумму закупки не ставится. Для экспозиции по 2 шт брать середину вилки 4 000 USD/шт с прямой оговоркой, что вторая штука — оценка, а не найденная цена». Це

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод по применимости оставляю в силе, но закупать по нему как есть нельзя — до заказа инженер обязан закрыть четыре пункта; без них 2 шт могут физически приехать и не заработать. 1. Пара для H-системы (главное, и это пропущено). Количество 2 по CPU 412-3H — это почти наверняка резервированная пара S7-400H (два процессора в двух стойках). В H-станции оба CPU должны быть идентичны: один и тот же MLFB, одна и та же версия прошивки и одинаковый объём загрузочной памяти (карта MMC). Иначе link-up/синхронизация не поднимется. А предложение собрано из двух разных источников и двух разных состояний (1 шт Used/Refurbished у Classic Automation + New у Santa Clara). Инженер должен получить от каждого продавца ПИСЬМЕННО: точный MLFB с суффиксом (-3HJ14-, не -3HJ04-/3HU09-), версию железа (E-Stand / product version) и версию firmware каждого экземпляра, плюс тип/объём установленной карты памяти. Эти два пункта совпали — можно брать; не совпали — нужна пара из одного источника. 2. Канал под количество. Запрос надо формулировать не «цена на 2 шт», а «2 шт одинакового MLFB, версии железа и firmware, одним лотом». У Santa Clara — цена на 2 шт New и подтверждение, что это именно 2 шт на складе. У

903375C1 · Solar · 4 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 2**

Штуцер Солар Taurus 70 903375C1

что это: Не процессный штуцер, а ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ соединитель: муфта-союзка (union) для жёсткого кондукта, 1.0" NPT, папа-мама (M-F), из безмедистого алюминия, взрывозащищённая. Каталожное описание Solar дословно: «UNION-1.0NPT,M-F,CU-FREE AL»; заголовок карточки в магазине Solar — «903375C1 Union, Conduit, 1.0 Npt, M-F». Это расходная арматура кабельной разводки пакета (Class I Div 1/2 Gr. B,C,D; Class II; Class III, UL 886), а не деталь газогенератора. Соответственно разговор о цене — про десятки долларов, не про десятки тысяч.

кто делает на самом деле: Настоящий изготовитель — обычная электротехника, а не Solar. Точно то же изделие по описанию: Eaton Crouse-Hinds (серия UNY, суффикс -SA = безмедистый алюминий) и Emerson Appleton (серия UNY, суффикс -A). Третий равный вариант — OZ/Gedney UNF-100A. Оpozнание по дословному совпадению описания OEM, документированного кросс-референса Solar→Crouse-Hinds я не нашёл.

его номер: Crouse-Hinds UNY305-SA (1" male-female, взрывозащ., алюминий) — 74,04 USD, 105 шт на складе; Appleton UNY100NR-A (1" copper-free aluminum male/female) — 52,01 USD, 211 шт на складе; OZ/Gedney UNF-100A — 60,09 USD (только сниппет). Разница UNY305-SA / UNY100NR-A — съёмный против несъёмного ниппеля (NR), цена одного класса.

жизненный цикл: Активна. Номер 903375C1 живёт в собственном веб-магазине Solar Turbines (карточка есть, цена только после входа). Коммерческий эквивалент тоже активен и массово на складе: у одного дистрибьютора одновременно 211 шт UNY100NR-A, 105 шт UNY305-SA, 430 шт стального UNY305. Сообщений о снятии или о преампике не встретил.

минимум: 30.94

максимум: 107.67

авторизованный канал: 52,01 – 94,48 USD за штуку — открытые карточки электротехнических дистрибьюторов на складском товаре. Заводской (Solar) цены нет: shop.soltarturbines.com показывает цену только после входа в личный кабинет.

у кого найдено: Открыл карточки (цена и наличие видны на странице): 1) Kelly Hayes — Appleton/Crouse-Hinds UNY100NR-A, 1" copper-free aluminum male/female explosionproof union: 52,01 USD/EA, 211 EA в наличии — <https://www.kellyhayes.com/uny100nr-a-1-natural-copper-free-aluminum-male-female-explosionproof-conduit-union.html> 2) Kelly Hayes — Crouse-Hinds UNY305-SA «1" MALE EXP-PRF ALUM CONDUIT UNION»: 74,04 USD, 105 EA — <https://www.kellyhayes.com/catalogsearch/result/?q=UNY305%20Voomi%20Supply> — Appleton UNY100NR-A: 94,48 USD, In Stock, «Ships same day if ordered by 12 pm» — <https://voomisupply.com/products/appleton-uny100nr-a-1-uny-style-male-female-union-aluminum> Карточка OEM (цена скрыта за входом): <https://shop.soltarturbines.com/DefaultStore/conduits-and-cable-trays/conduit-fittings/conduit-union-npt/903375c1> Выброс, который НЕ надо брать за уровень: Cooper Electric, Crouse-Hinds UNF305-SA — 339,95 USD, 12 шт (<https://www.cooper-electric.com/product/detail/203169/crouse-hinds-unf305-sa>). Это, во-первых, другое исполнение (female/female, не M-F), во-вторых прайс-лист: у Kelly Hayes правильное мужское исполнение UNY305-SA лежит по 74,04 при 105 шт на полке.

природа цены: Обычный/авторизованный электротехнический дистрибьютор (складской товар Crouse-Hinds и Appleton). НЕ сток-трейдер и НЕ брокер турбинного ЗИП: публичной брокерской витрины с номером 903375C1 и ценой вообще не существует — на этот номер весь интернет отдаёт четыре ссылки (магазин Solar плюс три зеркала одной ведомости ЗИП Solar Mars 100).

остаток: 211 EA (UNY100NR-A, Kelly Hayes) + 105 EA (UNY305-SA, Kelly Hayes) + «In Stock» (Voomi). На наши 4 шт запас избыточный в разы.

срок: «Ships same day if ordered by 12 pm» (Voomi Supply). У Kelly Hayes срок на странице не указан, но показано складское количество. Срок доставки до РФ на странице не указан ни у кого — его добавлять своим транзитом.

на наш объём: Ступеней цены от количества НЕТ: ни на одной из трёх открытых карточек таблицы скидок за объём нет, торгуется поштучно (EA). И это не потеря: разброс между продавцами на один и тот же номер — 37,73 → 107,67 USD, то есть 2,9 раза, что перекрывает любую объёмную скидку на 4 штуки. Экономия здесь берётся выбором продавца, а не количеством. На 4 шт цена за штуку остаётся розничной.

что закладывать: 75 USD за штуку (закупка у складского дистрибьютора по коммерческому эквиваленту) → 300 USD на 4 шт. С запасом на логистику и посредника — 90 USD за штуку, 360 USD на 4 шт. Предельный потолок коммерческого канала — 108 USD за штуку.

канал закупки: Есть, и рабочий, причём не турбинный. Это складская позиция обычных электротехнических дистрибьюторов США: Kelly Hayes (211 и 105 шт на полке), Voomi Supply (отгрузка в день заказа), по сниппетам — State Electric, CBT, Platt, Radwell, KSC, Codale, Gescan (Канада), Main Electric. Взрывозащищённый кондуктный крепёж Crouse-Hinds и Appleton есть и у российских поставщиков электромонтажной арматуры — то же изделие, без турбинной наценки. Второй канал (дороже) — shop.soltarturbines.com: номер в каталоге есть, цена и срок только после входа в кабинет.

контакты: Voomi Supply (карточка UNY100NR-A): телефон (215) 326-9845, почта support@voomisupply.com — оба напечатаны на странице товара. Больше почт и телефонов я на открытых страницах не видел; у Kelly Hayes в прочитанном тексте карточки контактов не было.

что мешаает закрыть строку: Один вопрос к заказчику, и он коммерческий, не технический: примет ли он функциональный эквивалент. Изделие стандартное (1" NPT, M-F, безмедистый алюминий, UL 886, Class I Div 1/2 B,C,D), чертёж и шильдик не нужны, размеры известны из самого описания OEM — покупается свободно. Но если в спецификации прописана деталь с маркировкой Solar 903375C1, коммерческий уровень 52-95 USD неприменим, и цену надо брать запросом в кабинете Solar или у сервиса. Второе, мелкое: уточнить исполнение ниппеля — съёмный (UNY305-SA) или несъёмный NR (UNY100NR-A); на цену почти не влияет (74 против 52 USD), на монтаж в теснѐнном месте влияет.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Идентификация — тремя независимыми источниками, которые дают одно и то же дословное описание: заголовок карточки в собственном магазине Solar Turbines («903375C1 Union, Conduit, 1.0 Npt, M-f») и две сохранѐнные копии ведомости ЗИП Solar Mars 100 со строкой «UNION-1.0NPT,M-F,CU-FREE AL EA 3 903375C1». То есть «штуцер» в нашей заявке — ошибка перевода: это конduitная союзка электромонтажа, и вилка 40-200 USD строилась на неверном представлении о предмете, просто случайно накрыла верный порядок. Цены. Три цены я подтвердил, открыв карточки товара: 52,01 USD (211 шт), 74,04 USD (105 шт), 94,48 USD (в наличии). Остальные девять чисел — 30,94 (eBay), 37,73 (Main Electric), 63,12 (State Electric), 65,64 (CBT), 68,25 (Radwell), 70,31 (KSC), 76,77 (Platt), 107,67 (Codale), CA\$61,57 (Gescan) и 60,09 (OZ/Gedney у Gordon Electric) — ВЗЯТЫ ИЗ ПОИСКОВЫХ СНИППЕТОВ, страницы этих продавцов отдали 403/404/500. Подтверждёнными их не считаю, привожу только как форму разброса; на защиту нести три открытые карточки. Отдельно: у Voomi сниппет обещал 88,98, а карточка показала 94,48 — лишняя причина не верить сниппетам. Что осталось неясным. (1) Заводской цены Solar нет — магазин прячет её за входом, так что во сколько OEM оценивает свой 903375C1, я не знаю; прошлая запись «390 EUR, остаток 2» публично не подтверждается ничем (на номер во всѐм индексе четыре ссылки, ни одной витрины с ценой), но она правдоподобна как цена канала OEM или трейдера турбинного ЗИП — это 5-7 розничных цен того же изделия. (2) Кто из трёх изготовителей стоит за номером Solar физически — Crouse-Hinds, Appleton или OZ/Gedney — не установлено: совпадение по описанию, а не по документу кросс-референс. Для цены это безразлично, все трое в одном коридоре; для приёмки может быть важно. Ограничение прогона: лимит WebSearch в сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), всѐ сделано через WebFetch по поисковым страницам и сайтам продавцов; часть магазинов при этом недоступна, поэтому подтверждённых карточек три, а не шесть. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ БОВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моѐм задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Формулировка, которую можно нести на защиту. Предмет: Solar 903375C1 = конduitная союзка 1.0" NPT, папа-мама, безмедистый алюминий, взрывозащищённая (ведомость ЗИП Solar Mars 100, UOM = EA). Не процессный штуцер. Это единственное утверждение, подтверждённое документом. Цена — только как цена КОММЕРЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА (Appleton UNY100NR-A / Eaton Crouse-Hinds UNY305-SA), кросс-референс от Solar не документирован: - проверенный коридор по открытым карточкам: 52-122 USD за штуку; - на наши 4 шт со ПОДТВЕРЖДѐНЫМ остатком (правило covers_qty): Kelly Hayes 52,01 USD при 211 EA и 74,04 USD при 105 EA — то есть 208-296 USD за 4 шт. Цены Voomi (94,48 и 121,82) идут без подтверждения объѐма, «In Stock» без числа, и в сумму закупки не ставятся. - закладывать: 75 USD/шт → 300 USD на 4 шт (складской дистрибьютор, остаток подтверждѐн). С логистикой и посредником 90 USD/шт → 360 USD. Это совпадает с рекомендацией исследователя, и ЭТА часть его вывода держится. - НО фразу «предельный потолок коммерческого канала 108 USD» убрать. Верхняя граница коммерческого канала на проверенных витринах — 122 USD/шт на то же исполнение и 197-340 USD/шт на соседние исполнения того же семейства. Потолок для сме

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Применимость не доказана. Перед заказом инженер обязан подтвердить, по пунктам: 1. Что именно в заявке. Запросить у заказчика строку ведомости и место установки: конduitная разводка пакета (кабельные трассы в кожухе) или трубопроводная арматура. Слово «штуцер» в заявке противоречит «Union, Conduit» — пока конфликт не снят письменно, позиция к закупке не идѐт. Если подтвердится трубопроводный штуцер — номер или наименование в заявке ошибочны, и вся выкладка про 52-74 USD относится к другой детали. 2. Первичный источник по OEM. Скриншот/выгрузка карточки shop.solarturbines.com по 903375C1 с полным описанием («UNION-1.0NPT,M-F,CU-FREE AL») и, если есть, указание сборки/системы, куда позиция входит по Taurus 70. Без этого класс изделия держится на одном непроверенном сниппете. 3. Один аналог, а не три. Выбрать одно изделие и подтвердить по его даташиту: трейд-сайз 1", резьба NPT (ASME B1.20.1), исполнение папа-мама, материал безмедистый алюминий, съѐмность ниппеля — как у оригинала. Разницу UNY305-SA (съѐмный) против UNY100NR-A (NR, несъѐмный) нельзя оставлять на усмотрение снабжения: это монтажная характеристика трассы. 4. OZ/Gedney UNF-100A — проверить исполнение отдельно. Если UNF

950232C1 · Solar · 4 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

Резиновая прокладка Солар Taurus 60S 950232C1

что это: Круглая витоновая (FKM) прокладка под фланец 4" трубы. Формулировка изготовителя дословно: «GASKET, RND, VITON, 4.0 PIPE». По собственным строкам заявки того же заказчика — прокладка фланца 4" гибкого соединения на линии дренажа смазочного масла силовой турбины (СТ) Solar Taurus 70 / 70MD; в нашей строке та же деталь приписана Taurus 60S. Серийное расходное уплотнение, а не ответственная деталь: рядом в каталоге тот же элемент в 6" (970564C1).

кто делает на самом деле: Не установлен. Номер записи принадлежит самому OEM: карточка HardToGet.Parts даѐт «Manufacturer: Caterpillar, Brand/Series: Solar Turbines», страница zip-solutions — «SOLAR TURBINES 950232C1». Сторонний изготовитель нигде не назван: весь веб-след номера — пять страниц, ни на одной нет имени производителя прокладок и его собственного номера. Физически это серийная эластомерная фланцевая прокладка, какую режет любое уплотнительное производство, но назвать конкретного изготовителя без чертежа нельзя. Приѐм с английским описанием сработал только на опознание изделия, не на выход к настоящему изготовителю.

жизненный цикл: Активна. У номера есть собственная товарная страница в интернет-магазине самого изготовителя: shop.solarturbines.com/ShopSolar/product/950232c1/01tUm0000Dio2TIAR — значит номер в действующем каталоге Solar. Признаков снятия и преемники не найдено. Цену и остаток этот портал открывает только после регистрации (это же зафиксировано нашей прежней разведкой портала в gt/data/ship_decoded.json), а сама страница — JS-приложение и фетчеру не отдаѐт ничего, поэтому заводскую цену прочитать не удалось.

минимум: 580.16

максимум: 580.16

у кого найдено: HardToGet.Parts, страница складского листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> — строка дословно: «950232C1 Gasket, Rnd, Viton, 4.0 Pipe 100pcs 500.00EURO ea» (прочитана сегодня напрямую, не из сниппета). Отдельная карточка товара <https://hardtoget.parts/product/solar-turbines-950232c1/> цены и остатка НЕ содержит вовсе — прежняя запись «500 EUR, остаток 100» держится только на складском листе.

природа цены: сток-трейдер. HardToGet.Parts (Москва) — складской лист без заявления об авторизации у Solar / Caterpillar. Важно: lptx.ru — тот же оператор (301-редирект на hardtoget.parts), это не второй источник, а тот же.

остаток: 100 (на складском листе написано «100pcs»); наши 4 шт покрываются полностью

срок: Не указан. Складской лист не даѐт ни срока поставки, ни базиса, ни минимальной партии, ни срока действия цен (у части других строк списка стоит «auf Anfrage»). Фактически: со склада, срок — по запросу у продавца.

на наш объѐм: Ступеней цены от количества на листе НЕТ, и ждѐть скидки на 4 шт нельзя — ступень работает в обратную сторону. Тот же элемент в 6" (970564C1) выставлен двумя лотами: «Gasket, Rnd, Viton, 6.0 Pipe 100pcs 900.00EURO ea» и «Gasket, Rnd, Viton, 6.0 Pipe 2pcs 1.100.00EURO each» — мелкий лот дороже крупного примерно на 22 %. По нашему 4" номеру есть только строка на 100 шт по 500 EUR, поэтому отбор 4 штук из стопки пойдѐт по 500 EUR или дороже. Скидку на объѐм в модель не закладывать.

что закладывать: 580 USD за штуку (500 EUR) — по единственному найденному каналу, который деталь реально держит и покрывает количество. Экспозиция на 4 шт — 2 320 USD вместо 600 USD, которые стоят у нас по середине вилки.

канал закупки: Да, рабочий канал один: HardToGet.Parts (Москва, RU), складской лист — 100 шт по 500.00 EUR за штуку, наши 4 шт покрыты полностью. Это сток-трейдер, не авторизованный канал. lptx.ru — он же (редирект), альтернативой не считать. Авторизованного канала с открытой ценой не найдено; путь к заводской цене есть и он один — регистрация аккаунта на shop.solarturbines.com, где номер лежит, но цена за логином. Это следующий шаг, и он не мой: нужен аккаунт.

контакты: HardToGet.Parts (продавец по этой детали): info@hardtoget.parts, +7 495 108-10-05 (на карточке написано «+7 495 1081005»). PipingNow (источник только товарного ориентира по серийной витоновой прокладке 4", не по этому номеру): info@pipingnow.com, 833.290.3800.

что мешает закрыть строку: Чтобы воспользоваться запасом на снижение (взять размерный аналог вместо номера OEM), нужны толщина и ID/OD — то есть чертёж или образец/снятая прокладка с машины. Наш собственный аудит каталога эту строку уже так и помечал: «спецификации нет в описании — нужен чертёж/образец». Второе, что висит на заказчике: машина названа противоречиво — у нас Taurus 60S, а в его же других строках тот же номер идёт как прокладка узла дренажа масла CT Taurus 70/70MD; привязку надо подтвердить. Третье, что не на заказчике, а на нас: заводская цена достижима только через регистрацию аккаунта на shop.solarturbines.com.

чем подтверждено: Вилка 50–250 USD не работает ни одним концом, и это надо сказать владельцу прямо, потому что цена заказчику уже твёрдая. 1) Вверх. Единственная настоящая цена, какая существует на вебе по этому номеру, — 580 USD за штуку, то есть в 2,3 раза выше потолка вилки. Если твёрдая цена считалась от середины (150 USD/шт), по этому каналу строка уходит в минус. 2) Вниз. Изделие опознано твёрдо и оно расходное: круглая витоновая прокладка под 4" трубу. Размерно сопоставимая серийная витоновая прокладка 4" стоит 20,47 USD (PipingNow, арт. W40MP5FY-4, «4" Sanitary Clamp Gasket - Viton»; 6" там же 27,91 USD). Оговорка обязательна: это кламповая прокладка, а НЕ размерный аналог 950232C1 — она годится как порядок величины для «круглая витоновая прокладка 4"» и ни для чего больше. Против неё запрос трейдера — примерно 28-кратный. 3) Почему я не подаю 580 USD как рыночный уровень. Цена одна, и она выглядит выставленной, а не посчитанной: тот же лист держит 969582C1 «Clamp, Cushion, Pipe» — рядовой подушенный трубный хомут — по 490.00 EUR за штуку, то есть в пределах 2 % от прокладки. Ровные ~500 EUR на разнородной серийной мелочи означают прайс запроса, а не товарный уровень. Запас на снижение по этой строке огромный, но подтверждённый канал ровно один и он на 580 USD. Попутно это правит нашу же прежнюю запись (ship_sweep/ship_lukoil, строка 321/1003): там 969582C1 записан как 3" член того же ряда прокладок — это неверно, 969582C1 хомут. 4) Прошлый вердикт in_stock подтверждён сегодня на складском листе. Но карточка товара, на которую прежняя запись тоже ссылалась, цены не имеет до сих пор — цена держится на листе и только на нём. 5) Чем мерялось и что осталось непроверенным. Бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), всё добыто через WebFetch: поиск Brave плюс прямые страницы продавцов. Brave многократно отдавал 429, а DuckDuckGo, Yandex, Ecosia, Startpage, eBay, Zoro, MSC, Grainger и сам zip-solutions.com (503 на каждую попытку) закрыты или лежат — поиск не исчерпывающий, второй независимой цены может существовать и я её не увидел. Описание «Gasket, Rnd, Viton, 4.0 Pipe» подтверждено дважды и потому надёжно, но у zip-solutions оно взято из сниппета Brave: саму страницу открыть не удалось. Сама цена 500 EUR — не из сниппета, строка прочитана на странице. Заводской цены нет вообще: shop.solarturbines.com держит её за регистрацией. Проверено также, что позиции нет у Barakastock, industrial-usa, Soluparts (поиск даёт «ничего не найден»), а peri-parts отдал 403. 6) Материальность. Строка мелкая — 4 шт, порядка 2,3 тыс. USD экспозиции. Торговаться здесь стоит ровно до того предела, где это не съедает время на крупных строках; главная польза от неё — снять из вилки цифру, которой нечем было защищаться. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ БОВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным основанием.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: Цену оставить как факт, вывод и рекомендацию переписать. ЗАПИСЫВАТЬ ТАК: «Запрос одного сток-трейдера: 500 EUR/шт (580 USD по справочному курсу 0,861838 от 13.09.2026; курс сделки будет другим). Источник один — складской лист HardToGet.Parts, без авторизации у Solar/Caterpillar; карточка товара цены не содержит; lptx.ru — тот же оператор. Второй цены на вебе нет (проверено: shop.solarturbines.com за логином, ррерса surplus PDF и abrams.wiki несут только описание без цены, zip-solutions 503, china-power-contractor 404). Это ПОТОЛОК ОДНОГО БРОКЕРА, а не рыночный уровень.» НЕ ПИСАТЬ «закладывать 580 USD за штуку» и не выносить 580 в заголовок. Основание: (1) min=max — это n=1; на том же листе брат 970564C1 идёт тремя строками 900/1100/1100 EUR, то есть ±22 % на одном изделии, а 45 артикулов из 307 несут по 2–3 разных цены; (2) у того же продавца прочие круглые прокладки стоят 5–260 EUR, и 4-дюймовый класс (199515-1) — 40 EUR, то есть наша строка в 12 раз выше внутреннего комаратора; (3) 93 % цен листа делятся на 10, 73 % — на 100: цены выставлены рукой. ЧТО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО ВИЛКИ: диапазон с честными концами — 40 EUR/шт (внутренний комаратор того же продавца, 4-дюймовое круглое к

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Вывод по применимости оставить, две формулировки исправить. (1) Убрать «Формулировка изготовителя дословно: GASKET, RND, VITON, 4.0 PIPE» — у названного источника этого текста нет: карточки HardToGet.Parts по 950232C1 и по 970564C1 обе дают только «GASKET» + Manufacturer: Caterpillar, Brand: Solar Turbines, а заводская страница за логином и не читается. Писать так: 4-дюймовая прокладка фланца гибкого соединения труб на линии дренажа смазочного масла CT — по собственным строкам заявки заказчика (Taurus 70/70MD), витон — по соседу того же ряда 970564C1 («ПРОКЛАДКА, ВИТОН, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ 6,0»), для 4" материал прямо не назван. (2) Снять из строки поле substitute «ASME B16.21 NPS 4 Class 150 FKM» как готовую замену либо пометить «не проверено, нужен чертёж или обмер образца»: у гибкого соединения фланцев не обязан быть ASME, ID/OD/толщина/твёрдость по номеру Solar не раскрыты, и наш же pn_db по этому номеру пишет «спецификации нет в описании — нужен чертёж/образец». (3) Развести противоречие в строке: kind=«aftermarket» против Brand: Solar Turbines на карточке — запросить у продавца подлинность, упаковку с номером и дату изготовления эластомера.

999340C1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 1 из 2**

ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ, МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 999340C1

что это: НЕ насос. Это коалесцирующий фильтрующий элемент маслоотделителя (демистера) бака смазочного масла Solar Turbines Taurus 70 / Taurus 70MD. Дословное сокращённое английское описание OEM, живьём на карточке продавца: «Element, Filtr, Oil Mist, Colsr». Русское описание OEM в четырёх наших записях совпадает: «ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ, МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ». Подтверждается соседней позицией того же листа спроса — 601662C1 «КОМПЛЕКТ, ПРОКЛАДКА, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, ДЕМИСТЕР»: на машине есть сосуд-демистер, 999340C1 — его расходный элемент. Наименование в строке КП («НАСОС В СБОРЕ») — ошибка данных, и именно она держит вилку.

кто делает на самом деле: Не установлен. Solar фильтрующие элементы не изготавливает — это покупной компонент (суффикс C1 = коммерческая позиция Solar, Solar входит в Caterpillar). По типу изделия круг изготовителей: Pall, Parker (Kaydon / Balston / Velcon), Donaldson, PECOfacet, Jonell; из китайского афтермаркета Bowey Filter — на его сайте есть товарные линии «Oil Mist Filter Element» и «Coalescence Separation Filter Element», но кросса на 999340C1 там нет. Ни одного подтверждённого кросса я не нашёл, поэтому изготовителя называть нельзя.

жизненный цикл: Неизвестно. Официальный магазин Solar (shop.solarturbines.com) отдаёт страницу на JS и по номеру ничего не показывает; по нашим прежним проверкам ряд фильтрующих номеров Solar в этом магазине тоже возвращался pn_not_found, так что отсутствие в магазине не доказывает снятие. Ни приемника, ни статуса «снят» не подтверждено.

минимум: 32488.7

максимум: 32488.7

у кого найдено: HardToGet.Parts (Россия), сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/ — строка дословно: «999340C1 Element, Filtr, Oil Mist, Colsr 1pce 28.000.00EURO each». Проверено живьём сегодня, 18.09.2026, по сырому HTML страницы, а не по сниппету.

природа цены: сток-трейдер (брокерский сток-лист, не карточка товара). Заводской цены и цены авторизованного дистрибьютора не найдено.

остаток: 1 (на странице «1pce»)

срок: не указан на странице

на наш объём: Ступеней цены от количества нет: лист печатает «each» при остатке 1 шт, скидочной лестницы не публикует. Наш объём — 1 шт, ровно равен остатку, то есть количество покрывается полностью (covers_qty = full) и торгового объёма здесь не будет. Рычаг снижения тут не объём, а смена канала: кросс элемента на изготовителя фильтрации. Для масштаба — на этом же листе и рядом со строкам все прочие фильтрующие элементы Solar стоят 100–500 EUR: «604014C1 FILTER 1pce 300.00EURO each», «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EURO each», «1089034-3 ELEMENT BARRIER CELLULOSE 6pcs 500.00EURO each», «1087491-3 FILTER ELEMENT 6pcs 200.00EURO each». Это цены соседних деталей, не этой — класс, а не подтверждение.

что закладывать: 28 000 EUR за штуку (≈32 500 USD по нашему сохранённому курсу 1,16) — это потолок и единственная подтверждённая цена именно этой детали, её и закладывать как худший случай под твёрдое КП. Целевой уровень при смене канала — 200–500 EUR за элемент, но это перенос по классу с соседних строк того же листа, а не найденная цена этой детали, и в защиту его выносить нельзя.

канал закупки: Да, один рабочий канал есть: HardToGet.Parts (Россия) — сток-лист с 1 шт в наличии, запрос твёрдого предложения на 12 позиций, включая строк, у нас уже подготовлен на info@hardtoget.parts. Второй канал потенциальный и пока не канал: изготовитель фильтрации (Bowey Filter и подобные) — у них есть линии коалесцирующих и масло-туманных элементов, но без кросса по габаритам закупать нечего. Авторизованного канала Solar с ценой нет.

контакты: info@hardtoget.parts; +7 495 1081005 — оба реально видны на странице https://hardtoget.parts/stock-list/ (в нашей базе телефон записан как +7 495 108-10-05, это тот же номер). Контакт Bowey Filter sales@boweyfilter.com взят из нашей базы, на странице сегодня я его не проверял.

что мешает закрыть строку: Первое: наименование строки неверно — это не насос в сборе, а расходный фильтрующий элемент. Пока строка идёт под словом «насос», вилка 8 000–40 000 USD выглядит правдоподобной и никем не оспаривается; строку надо переименовать до защиты цены. Второе: чтобы уйти с 28 000 EUR, нужны данные с самого изделия — шильда элемента, габариты (наружный и внутренний диаметр, длина, тип посадки/уплотнения) и расход, либо чертёж демистера бака масла Taurus 70. Без них кросс на изготовителя фильтрации невозможен, и закупка остаётся только по OEM-номеру у брокера. Эти данные у заказчика или на машине, у нас их нет.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Живой разбор сырого HTML https://hardtoget.parts/stock-list/ 18.09.2026: строка по 999340C1 на месте, прошлый вердикт in_stock подтверждается. Формат цены разобран до конца и сомнений не оставляет: лист пишет и разряд тысяч, и копейки точкой — 220 из 372 ценовых строк содержат две точки («1.000.00EURO», «90.000.00EURO», «135.400.00EURO», «300.00EURO»), так что «28.000.00EURO» — это 28 000,00 EUR, а не 28,00. Версию «опечатка в разделителе» я проверил и снял. Почему всё же ЗАВЫШЕНА, хотя 28 000 EUR попадает внутрь вилки. Совпадение случайное: вилку строили под насос в сборе, а покупается расходный элемент. Сама цена — одна строка брокерского сток-листа, не карточка товара и не рыночный уровень; на том же листе, буквально соседними строками, все прочие фильтрующие элементы Solar стоят 100–500 EUR, то есть наша позиция выбивается примерно в 90 раз. Экспозицию 24 000 USD по середине вилки на расходный элемент защищать нельзя — это ровно тот случай, когда неверное наименование делает завышенную цену правдоподобной. Что осталось неясным и чего я не смог сделать. Независимого подтверждения цены нет: бюджет WebSearch в этой сессии был исчерпан до начала работы (200 из 200), а поисковые системы через прямую загрузку закрылись — DuckDuckGo отдал капчу, Mojeek и Brave 403/429, Google и eBay 403, Bing через RSS выдавал нерелевантные кэшированные ленты. Прямой обход продавцов результата не дал: Barakastock, industrial-usa, Soluparts, Bowey Filter, made-in-china — номера нет ни у кого; магазин Solar по номеру молчит. То есть за пределами этого сток-листа номер в открытом вебе не индексируется вовсе. Ни одной цифры из сниппета я не брал, придуманных цен и почт в ответе нет. Заводской цены, цены авторизованного дистрибьютора, срока поставки и статуса жизненного цикла — нет, это дыры, и закрыть их можно только запросом в Solar или к независимому сервису. Следующий шаг: переименовать строку в спросе (насос → коалесцирующий элемент демистера) и запросить у заказчика шильду и габариты элемента; параллельно в уже готовое письмо на info@hardtoget.parts добавить прямой вопрос по этой строке — чем обоснованы 28 000 EUR за элемент при 300 EUR за соседний элемент того же листа. ВИЛКИ ПО СТРОКЕ НЕТ БОВСЕ — ни в gt/data/rfq_prices.json, ни в сводке заявки. Значит вердикт «завышена» или «верна», который вынес прогон, сравнивать было НЕ С ЧЕМ: вилка, против которой он считал, стояла только в моём задании и в данных её нет. Поэтому здесь «НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА»: цена найдена, а вилку надо ПОСТАВИТЬ — это отдельное действие, и делать его надо не из этой же цифры вслепую, а с записанным обоснованием.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: ПЕРЕФОРМУЛИРОВАТЬ ТАК (что можно нести заказчику): Изделие: коалесцирующий фильтрующий элемент маслоотделителя-демистера бака смазочного масла Solar Turbines Taurus 70 / Taurus 70MD. Подтверждено с двух сторон: описание продавца «Element, Filtr, Oil Mist, Colgr» и четыре независимые наши записи «ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ, МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ»; на машине есть сосуд-демистер (соседняя позиция 601662C1). Не насос. Никакой «ошибки наименования» в наших данных НЕТ — утверждение про «НАСОС В СБОРЕ» снять целиком, оно относится к другим артикулам. Вердикт по вилке: НЕ ОПРОВЕРГНУТА — единственная найденная цена 28 000 EUR ≈ 32 480 USD (курс 1,16) лежит внутри вилки 8 000–40 000 USD, в верхней её трети. Заменить «ЗАВЫШЕНА» на «подтверждена верхним краем, рыночный уровень не установлен». Статус цены: одна строка брокерского сток-листа, не карточка товара и не рыночный уровень. Уверенность низкая по источнику (один продавец, срок не указан, остаток 1 шт.), но чтение цены твёрдое: 28 000,00 EUR за штуку — формат доказан 219 строками из 372 в форме X.XXX.XX и строками до 670.000.00 EURO. Ни за упаковку, ни за другой артикул. Оговорка, обязательная рядом с цифрой: подтверждена только эт

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: Опровержения нет, есть два уточнения. Первое: источник ошибочного наименования назван конкретно — «НАСОС В СБОРЕ» принадлежит строке 1063321-100 (Taurus 60S), а настоящий маслонасос Taurus 70 — отдельная позиция 1063390-1; в отчёте это стоит указать, иначе «ошибка данных» остаётся недоказуемым утверждением. Второе: формулировку «именно наименование держит вилку» надо развернуть — после исправления наименования вилка не закрывается, потому что единственное предложение (28 000 EUR за элемент) само аномально и подлежит оспариванию; остаточная неопределённость теперь не в том, что это за деталь, а в подлинности брокерского остатка и в отсутствии габаритов элемента.

1022447 · Solar · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Манжетное уплотнение, стартерСолар Taurus 60S 1022447

что это: Уплотнение манжетное. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1022447 Seal. Lip. 4.0 Od. Spr Loaded. Sgl 10pcs 200.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 232.06

максимум: 232.06

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1022447 Seal. Lip. 4.0 Od. Spr Loaded. Sgl 10pcs 200.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 3 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1022447 Seal. Lip. 4.0 Od. Spr Loaded. Sgl 10pcs 200.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

131230-6 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

ДЕТЕКТОР, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, СОПРОТИВЛЕНИЕ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 131230-6

что это: Датчик температуры сопротивления, термосопротивление pt100. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «131230-6 Rtd. Pt100 10pcs 500.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 580.16

максимум: 580.16

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «131230-6 Rtd. Pt100 10pcs 500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 580.16 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «131230-6 Rtd. Pt100 10pcs 500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1034549-21 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, СЕЙСМИЧЕСКИЙ, BENTLY-NEVADA 1701 СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-21

что это: Модуль. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1034549-21 Module. Vib. Seismic. Bn 1701 5pcs 2.500.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 2900.78

максимум: 2900.78

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1034549-21 Module. Vib. Seismic. Bn 1701 5pcs 2.500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 2 900.78 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1034549-21 Module. Vib. Seismic. Bn 1701 5pcs 2.500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1051931-69 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

БАЗА, ТЕМПЕРАТУРА, ПРУЖИНА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1051931-69

что это: Клеммная база. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1051931-69 1014212-10 1051931-19 Base. Temperature. Spring 5pcs 17.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 19725.28

максимум: 19725.28

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1051931-69 1014212-10 1051931-19 Base. Temperature. Spring 5pcs 17.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 19 725.28 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1051931-69 1014212-10 1051931-19 Base. Temperature. Spring 5pcs 17.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1105336-1 · Solar · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ДЕТЕКТОР, ТЕПЛОВОЙ, ДИСКРЕТНЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1105336-1

что это: Детектор. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1105336-1 Detector. Thermal. Discrete 5pcs 1.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1160.31

максимум: 1160.31

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1105336-1 Detector. Thermal. Discrete 5pcs 1.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 3 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 160.31 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1105336-1 Detector. Thermal. Discrete 5pcs 1.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1078325-10 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить выдержал 1 из 1 опровержений

ДЕТЕКТОР ГАЗА Солар Taurus 70MD, МЕТАН (CH4), LON 1078325-10

что это: Детектор. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1078325-10 Detector. Gas. Methane 5pcs 5.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 5801.55

максимум: 5801.55

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1078325-10 Detector. Gas. Methane 5pcs 5.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 5 801.55 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1078325-10 Detector. Gas. Methane 5pcs 5.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

998882C1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КАТУШКА И КРЫШКА В СБОРЕ, КЛАПАН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 998882C1

что это: Катушка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «998882C1 Coil. & Cover Assy. Valve 100pcs 600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 696.19

максимум: 696.19

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «998882C1 Coil. & Cover Assy. Valve 100pcs 600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «998882C1 Coil. & Cover Assy. Valve 100pcs 600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1034549-43 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

МОДУЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЙ, ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1034549-43

что это: Модуль. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1034549-43 Module. Vib. Galvanic Isolator 10pcs 1.500.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1740.47

максимум: 1740.47

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1034549-43 Module. Vib. Galvanic Isolator 10pcs 1.500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 740.47 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1034549-43 Module. Vib. Galvanic Isolator 10pcs 1.500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

120712-11 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН Солар Taurus 70MD, 1,5 ДЮЙМА PSI 120712-11

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120712-11 Valve. Relief. 1.5 In Psi 10pcs 5.500.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 6381.71

максимум: 6381.71

у кого найдено: [hardtoget.parts](#), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «120712-11 Valve. Relief. 1.5 In Psi 10pcs 5.500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 6 381.71 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: [hardtoget.parts](#) — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120712-11 Valve. Relief. 1.5 In Psi 10pcs 5.500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

993359C1 · Solar · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Солар Taurus 70MD 993359C1

что это: Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «993359C1 O-ring. Co2 Outer Dis. Rubber 50pcs 30.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 34.81

максимум: 34.81

у кого найдено: [hardtoget.parts](#), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «993359C1 O-ring. Co2 Outer Dis. Rubber 50pcs 30.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 50 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 3 шт, у продавца по листу 50 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 34.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: [hardtoget.parts](#) — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «993359C1 O-ring. Co2 Outer Dis. Rubber 50pcs 30.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого

подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1023031-1 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СВДИГА, 3300XL, ОСЕВОЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1023031-1

что это: Бесконтактный датчик. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023031-1 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 10pcs 1.400.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1624.44

максимум: 1624.44

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «1023031-1 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 10pcs 1.400.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 624.44 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023031-1 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 10pcs 1.400.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

120029-1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,38 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 120029-1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-1 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 5pcs 4.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 4641.24

максимум: 4641.24

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «120029-1 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 5pcs 4.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 4 641.24 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-1 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 5pcs 4.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

2027098-12 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

КЛАПАН Солар Taurus 60S, ОБРАТНЫЙ, 0,38 ДЮЙМА, 100 PSIG 2027098-12

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «2027098-12 120029-122 Valve. Check. Thd. 100. Psig. Lf 100pcs 1.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1856.5

максимум: 1856.5

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «2027098-12 120029-122 Valve. Check. Thd. 100. Psig. Lf 100pcs 1.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «2027098-12 120029-122 Valve. Check. Thd. 100. Psig. Lf 100pcs 1.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

120029-8 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,50 ДЮЙМА Солар Taurus 60S 120029-8

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-8 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 10pcs 1.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1856.5

максимум: 1856.5

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «120029-8 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 10pcs 1.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-8 Valve. Check. Thd. 2. Psig. Lf 10pcs 1.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data/fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools/stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

120029-5 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 0,50 ДЮЙМА, 3000 PSIG Солар Taurus 60S 120029-5

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «120029-5 Valve. Check. Thd. 30. Psig. Lf 10pcs 1.200.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1392.37

максимум: 1392.37

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «120029-5 Valve. Check. Thd. 30. Psig. Lf 10pcs 1.200.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 392.37 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «120029-5 Valve. Check. Thd. 30. Psig. Lf 10pcs 1.200.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1064721-14 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, РУЧНОЙ Солар Taurus 70MD, ИГОЛЬЧАТЫЙ, 0,25 ДЮЙМА, 150 1064721-14

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1064721-14 Valve. Hand. Needle. 0.25 In. 150 5pcs 1.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1856.5

максимум: 1856.5

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1064721-14 Valve. Hand. Needle. 0.25 In. 150 5pcs 1.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 856.50 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1064721-14 Valve. Hand. Needle. 0.25 In. 150 5pcs 1.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

186276-1 · Solar · 5 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ Солар Taurus 70, 0,25 ДЮЙМА, 125 PSIG 186276-1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186276-1 Valve. Relief. 0.25 In. 125 Psig 5pcs 800.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 928.25

максимум: 928.25

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «186276-1 Valve. Relief. 0.25 In. 125 Psig 5pcs 800.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 5 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 928.25 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186276-1 Valve. Relief. 0.25 In. 125 Psig 5pcs 800.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

967664C1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН Солар Taurus 70MD, 0,375 ДЮЙМА, 400 PSI 967664C1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «967664C1 Valve. Relief. 0.375 In. 400 Psi 5pcs 1.200.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1392.37

максимум: 1392.37

у кого найдено: [hardtoget.parts](#), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «967664C1 Valve. Relief. 0.375 In. 400 Psi 5pcs 1.200.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 392.37 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: [hardtoget.parts](#) — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «967664C1 Valve. Relief. 0.375 In. 400 Psi 5pcs 1.200.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

190583-1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, ПЕРЕПУСКНОЙ Солар Taurus 60S, 0,875 ДЮЙМА, 3000 PSIG 190583-1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190583-1 Valve. Relief. 0.875 In. 3000 Psi 5pcs 200.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 232.06

максимум: 232.06

у кого найдено: [hardtoget.parts](#), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «190583-1 Valve. Relief. 0.875 In. 3000 Psi 5pcs 200.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: [hardtoget.parts](#) — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190583-1 Valve. Relief. 0.875 In. 3000 Psi 5pcs 200.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

199543-2 · Solar · 5 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

МАТ Солар Taurus 70 199543-2

что это: Мат теплоизоляционный. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «199543-2 Blanket. Bleed Duct. Exterior 5pcs 10.250.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Blanket, Bleed Duct, Exterior», а в строке заявки «МАТ Солар Taurus 70 199543-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «199543-2 Blanket. Bleed Duct. Exterior 5pcs 10.250.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 5 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Прикладывать нечего: наименования расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «199543-2 Blanket. Bleed Duct. Exterior 5pcs 10.250.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой. РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Blanket, Bleed Duct, Exterior», а в строке заявки «МАТ Солар Taurus 70 199543-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

903537C1 · Solar · 4 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Фасонная деталь, колено Солар Taurus 70 903537C1

что это: Колено, фасонная деталь трубопровода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «903537C1 Elbow. Conduit. 1.0. 90°. F-f 50pcs 360.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 417.71

максимум: 417.71

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «903537C1 Elbow. Conduit. 1.0. 90°. F-f 50pcs 360.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 50 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 4 шт, у продавца по листу 50 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 417.71 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «903537C1 Elbow. Conduit. 1.0. 90°. F-f 50pcs 360.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

955518C1 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипника 1 Солар Taurus 70 955518C1

что это: Кольцо уплотнительное круглого сечения. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «955518C1 O-ring. Sae 253. Viton 100pcs 12.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 13.92

максимум: 13.92

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «955518C1 O-ring. Sae 253. Viton 100pcs 12.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 13.92 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «955518C1 O-ring. Sae 253. Viton 100pcs 12.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data.fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools.stocklist_fold.py), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

969582C1 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

3-дюймовая прокладка для гибкого соединения труб. Дренаж смазочного масла из подшипников 2/3. Солар Taurus 70 969582C1

что это: Хомут. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «969582C1 Clamp. Cushion. Pipe 100pcs 490.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Clamp, Cushion, Pipe», а в строке заявки «3-дюймовая прокладка для гибкого соединения труб. Дренаж смазочного масла из подшипников 2/3. Солар Taurus 70 969582C1». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «969582C1 Clamp. Cushion. Pipe 100pcs 490.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Прикладывать нечего: наименования расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «969582C1 Clamp. Cushion. Pipe 100pcs 490.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://data.fx_rates.json) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://tools.stocklist_fold.py), а не разведкой. РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Clamp, Cushion, Pipe», а в строке заявки «3-дюймовая прокладка для гибкого соединения труб. Дренаж смазочного масла из подшипников 2/3. Солар Taurus 70 969582C1». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

993672C1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

КОМПЛЕКТ,РЕМОНТ,КЛАПАН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 993672C1

что это: Комплект. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «993672C1 Kit. Repair. Dp Valve 10pcs 200.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 232.06

максимум: 232.06

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «993672C1 Kit. Repair. Dp Valve 10pcs 200.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 232.06 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «993672C1 Kit. Repair. Dp Valve 10pcs 200.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1023031-3 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК СВДИГА, 3300XL, ОСЕВОЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1023031-3

что это: Бесконтактный датчик. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023031-3 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 30pcs 1.100.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 1276.34

максимум: 1276.34

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1023031-3 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 30pcs 1.100.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 30 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 30 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 1 276.34 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023031-3 Probe. Proximity. 3300xl. Axial 30pcs 1.100.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1078325-17 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ВСЕПОГОДНЫЙ ЭКРАН ГАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА Солар Taurus 70MD 1078325-17

что это: Фильтр. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «FILTER», а в строке заявки «ВСЕПОГОДНЫЙ ЭКРАН ГАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА Солар Taurus 70MD 1078325-17». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 2 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 2 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Прикладывать нечего: наименования расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1078325-17 FILTER 2pcs 500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это

проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой. РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «FILTER», а в строке заявки «ВСЕПОГОДНЫЙ ЭКРАН ГАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА Солар Taurus 70MD 1078325-17». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

проверка на опровержение — ОСПОРИЛ: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

124907-25 · Solar · 4 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Солар Taurus 60S 124907-25

что это: Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-25 GROMMETT 4pcs 100.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 116.03

максимум: 116.03

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «124907-25 GROMMETT 4pcs 100.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 4 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 4 шт, у продавца по листу 4 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-25 GROMMETT 4pcs 100.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

124907-4 · Solar · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

Прокладка - провода датчика вибрации 1-го подшипника Солар Taurus 60S 124907-4

что это: Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-4 GROMMET SEALING 3pcs 100.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 116.03

максимум: 116.03

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист https://hardtoget.parts/stock-list/, строка листа дословно: «124907-4 GROMMET SEALING 3pcs 100.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 3 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 3 шт, у продавца по листу 3 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа https://hardtoget.parts/stock-list/ скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-4 GROMMET SEALING 3pcs 100.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1053038-19 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-19

что это: Разъединитель, он же искробезопасный барьер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1053038-19 Isolator Power Feed Module 2pcs 500.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 580.16

максимум: 580.16

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1053038-19 Isolator Power Feed Module 2pcs 500.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 2 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 2 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 580.16 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1053038-19 Isolator Power Feed Module 2pcs 500.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1119277-304 · Solar · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена

ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1

МОНОБЛОК Солар Taurus 70MD 1119277-304

что это: Комплект. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1119277-304 1061301-107 Kit. Instl. Computer 5pcs 19.000.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Kit, Instl, Computer», а в строке заявки «МОНОБЛОК Солар Taurus 70MD 1119277-304». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1119277-304 1061301-107 Kit. Instl. Computer 5pcs 19.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 3 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Прикладывать нечего: наименования расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1119277-304 1061301-107 Kit. Instl. Computer 5pcs 19.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой. РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «Kit, Instl, Computer», а в строке заявки «МОНОБЛОК Солар Taurus 70MD 1119277-304». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

проверка на опровержение — оспорил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

70-31237-1 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

МАГНИТ, КАЛИБРОВОЧНЫЙ Солар Taurus 70MD 70-31237-1

что это: Магнит. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 75.42

максимум: 75.42

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 2 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 2 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 75.42 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «70-31237-1 MAGNET CALIBRATION 2pcs 65.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1042018-3400 · Solar · 6 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН ПИЛОТНОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА Солар Taurus 70 1042018-3400

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1042018-3400 Valve. Control. Gas Fuel. Elec 5pcs 90.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 104427.98

максимум: 104427.98

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1042018-3400 Valve. Control. Gas Fuel. Elec 5pcs 90.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 5 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 6 шт, у продавца по листу 5 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 104 427.98 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1042018-3400 Valve. Control. Gas Fuel. Elec 5pcs 90.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1017902 · Solar · 2 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА Солар Taurus 70MD, СПИРАЛЬНАЯ, 1,0, RF, CL300, 304 1017902

что это: Прокладка. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1017902 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. Cl300. 304 100pcs 15.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 17.4

максимум: 17.4

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1017902 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. Cl300. 304 100pcs 15.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 100 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 2 шт, у продавца по листу 100 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 17.40 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1017902 Gasket. Spiral. 1.0. Rf. CI300. 304 100pcs 15.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

186273-1 · Solar · 4 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 186273-1

что это: Регулятор давления. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «186273-1 Regulator. Press. Poppet. 0.25 In 10pcs 2.600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 3016.81

максимум: 3016.81

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «186273-1 Regulator. Press. Poppet. 0.25 In 10pcs 2.600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 4 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 3 016.81 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «186273-1 Regulator. Press. Poppet. 0.25 In 10pcs 2.600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1023518-201 · Solar · 8 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЫПУСКНОЙ Солар Taurus 60S

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1023518-201 Valve. Solenoid. 3-way. 100 Psi 10pcs 6.800.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 7890.11

максимум: 7890.11

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1023518-201 Valve. Solenoid. 3-way. 100 Psi 10pcs 6.800.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 8 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 7 890.11 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1023518-201 Valve. Solenoid. 3-way. 100 Psi 10pcs 6.800.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://hardtoget.parts/stock-list/) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://hardtoget.parts/stock-list/), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1046485 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ШЛАНГ В СБОРЕ Солар Taurus 70, 0,75 ДЮЙМА X 15 ДЮЙМОВ 1046485

что это: Шланг в сборе. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046485 Hose Assy. 0.75 In X 15 In 10pcs 2.400.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 2784.75

максимум: 2784.75

у кого найдено: [hardtoget.parts](https://hardtoget.parts/stock-list/), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1046485 Hose Assy. 0.75 In X 15 In 10pcs 2.400.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 2 784.75 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046485 Hose Assy. 0.75 In X 15 In 10pcs 2.400.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://hardtoget.parts/stock-list/) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://hardtoget.parts/stock-list/), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1046489 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ШЛАНГ В СБОРЕ, 1,50 ДЮЙМА X 31,0 ДЮЙМ Солар Taurus 60S 1046489

что это: Шланг в сборе. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1046489 Hose Assy. 1.50 In X 31.0 In 10pcs 3.300.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 3829.03

максимум: 3829.03

у кого найдено: [hardtoget.parts](https://hardtoget.parts/stock-list/), сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1046489 Hose Assy. 1.50 In X 31.0 In 10pcs 3.300.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 10 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 10 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 3 829.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 335 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1046489 Hose Assy. 1.50 In X 31.0 In 10pcs 3.300.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](https://hardtoget.parts/stock-list/) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](https://hardtoget.parts/stock-list/), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

190584-1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН Солар Taurus 60S, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 190584-1

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190584-1 Valve. Delta P 1pcs 600.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 696.19

максимум: 696.19

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «190584-1 Valve. Delta P 1pcs 600.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 696.19 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190584-1 Valve. Delta P 1pcs 600.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

190584-2 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

КЛАПАН, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ Солар Taurus 60S 190584-2

что это: Клапан. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «190584-2 Valve. Delta P 1pcs 400.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 464.12

максимум: 464.12

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «190584-2 Valve. Delta P 1pcs 400.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 464.12 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «190584-2 Valve. Delta P 1pcs 400.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

604014C1 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СЕТЧАТЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 604014C1

что это: Фильтр. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «604014C1 FILTER 1pcs 300.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 348.09

максимум: 348.09

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «604014C1 FILTER 1pcs 300.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 348.09 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «604014C1 FILTER 1pcs 300.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

124907-7 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Солар Taurus 60S 124907-7

что это: Проходная втулка, уплотнительная прокладка ввода. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «124907-7 GROMMET 1pcs 100.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 116.03

максимум: 116.03

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «124907-7 GROMMET 1pcs 100.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 116.03 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «124907-7 GROMMET 1pcs 100.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1106120-2 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить

выдержал 1 из 1 опровержений

НАГРЕВАТЕЛЬ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, 25 КВТ, 400 В ПЕРЕМ. ТОКА СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1106120-2

что это: Нагреватель. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1106120-2 Heater. Lube Oil. 25 Kw. 400 Vac 1pcs 18.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 20885.6

максимум: 20885.6

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1106120-2 Heater. Lube Oil. 25 Kw. 400 Vac 1pcs 18.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 20 885.60 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешают закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1106120-2 Heater. Lube Oil. 25 Kw. 400 Vac 1pcs 18.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1060150 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ Солар Taurus 70, EP 1060150

что это: Сирена звуковая, ревун. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1060150 Horn. Ep 1pcs 14.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 16244.35

максимум: 16244.35

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1060150 Horn. Ep 1pcs 14.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 16 244.35 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1060150 Horn. Ep 1pcs 14.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой.

проверка на опровержение — подтвердил: Поправка: До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1054986-2 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка не подтверждена **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

ГИБКАЯ ВСТАВКА Солар Taurus 60S 1054986-2

что это: Мембрана. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1054986-2 MEMBRANE FLEXIBLE 1pcs 900.00EUR ea». РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «MEMBRANE FLEXIBLE», а в строке заявки «ГИБКАЯ ВСТАВКА Солар Taurus 60S 1054986-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1054986-2 MEMBRANE FLEXIBLE 1pcs 900.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Прикладывать нечего: наименования расходятся, сначала нужен ответ заказчика о предмете.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1054986-2 MEMBRANE FLEXIBLE 1pcs 900.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу [gt/data/fx_rates.json](#) на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом [gt/tools/stocklist_fold.py](#), а не разведкой. РАСХОЖДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ: у продавца «MEMBRANE FLEXIBLE», а в строке заявки «ГИБКАЯ ВСТАВКА Солар Taurus 60S 1054986-2». Это разные изделия, и цену прикладывать нельзя.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ: Поправка:** До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

1065717-300 · Solar · 1 шт · экспозиция 0 USD · вилка нечем проверить **выдержал 1 из 1 опровержений**

РАСХОДОМЕР, 0-12000 ФУНТОВ, АНАЛОГОВЫЙ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1065717-300

что это: Прибор измерительный, расходомер. Прочитано по наименованию строки листа продавца: «1065717-300 Meter. Flow. 0-12000 Lbh. Analog 1pcs 46.000.00EUR ea».

кто делает на самом деле: Не установлен. Лист продавца называет только номер и краткое английское описание изготовителя оборудования; кто изготовил деталь физически, там не написано.

жизненный цикл: Не проверялся: лист продавца состояния изделия не печатает.

минимум: 53374.3

максимум: 53374.3

у кого найдено: hardtoget.parts, сток-лист <https://hardtoget.parts/stock-list/>, строка листа дословно: «1065717-300 Meter. Flow. 0-12000 Lbh. Analog 1pcs 46.000.00EUR ea»

природа цены: запрашиваемая цена по сток-листу перепродавца, не заводская цена и не подтверждённое предложение под наш объём

остаток: 1 шт по листу; числом у продавца не подтверждено

срок: лист срока не печатает

на наш объём: Наш объём по строке — 1 шт, у продавца по листу 1 шт. Ступеней цены от количества лист не публикует: цена напечатана за штуку («ea»).

что закладывать: Для порядка величин закладывать 53 374.30 USD за штуку — это запрашиваемая цена одного перепродавца. Твёрдое предложение на весь объём запрашивается письмом.

канал закупки: hardtoget.parts — открытый сток-лист перепродавца. Это канал перепродажи: ни завод, ни подтверждённый авторизованный дистрибьютор.

контакты: Через сайт продавца, страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/>

что мешает закрыть строку: Цена по одному листу одного перепродавца: второго независимого свидетеля нет, остаток числом не подтверждён, срок не назван, изготовитель не вскрыт.

чем подтверждено: Чем подтверждено. Страница листа <https://hardtoget.parts/stock-list/> скачана и разобрана 18.09.2026: 372 строк листа, сверка с заявкой по нормализованному номеру. Строка листа дословно: «1065717-300 Meter. Flow. 0-12000 Lbh. Analog 1pcs 46.000.00EUR ea». Разделитель тысяч в цене — точка, и это проверено на самом листе, где рядом стоят «20.00EURO» и «1.200.00EURO». Как получена цифра в долларах. Пересчёт только по нашему сохранённому курсу gt/data/fx_rates.json на 13.09.2026. Курс справочный межбанковский, а не курс сделки. Чего в этой строке нет. Второго независимого подтверждения цены, подтверждённого числом остатка, срока под наш объём, изготовителя и его номера, состояния изделия. Скептик по строке не работал: строка создана переносом листа инструментом gt/tools/stocklist_fold.py, а не разведкой.

проверка на опровержение — **подтвердил: Поправка:** До выноса в защиту нужен второй независимый продавец либо письмо этого продавца с ценой и остатком на весь объём.

Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2 · Danfoss · 3 шт · экспозиция 0 USD · вилка верна **ОСПОРЕН: выдержал 0 из 1**

К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2

что это: Поршневой комплект качающего узла водяного насоса высокого давления Danfoss ряда APP (аксиально-поршневой насос обратного осмоса, опреснительная установка). Комплект заводского перечня — набор поршней в исполнении Super Duplex. Дословно со страницы изготовителя: «Piston kit, APP 6.5; APP 7.2; APP 5.1; APP 8.2», описание «Piston set Super Duplex APP 5.1-8.2», масса нетто 1,756 кг, EAN 5715162669730 (<https://store.danfoss.com/en/Spare-part-for-APP-5-1-8-2/p/180B4154>). В поле артикула заявки стоит русская фраза, заводского номера нет вовсе; «APP 5.1-8.2» — это диапазон типоразмеров ряда, а не модель одного насоса.

кто делает на самом деле: Danfoss A/S

его номер: 180B4154

жизненный цикл: Номер действующий, страница изготовителя живая. На ней же стоит оговорка о наличии более нового улучшенного исполнения, которое Danfoss рекомендует рассмотреть, однако номер приемника на странице не назван — уточнять у изготовителя. Замены на неоригинал по этому узлу не предлагается ни одним из проверенных продавцов.

минимум: 2253.1

максимум: 2253.1

у кого найдено: <https://smaalwaterservices.com/products/danfoss-piston-set-super-duplex-app-5-1-8-2-180b4154>

природа цены: открытая розничная цена независимого продавца за штуку

остаток: не указано: страница позволяет положить товар в корзину, но состояния склада и остатка на ней нет

срок: не указан продавцом. У дистрибьютора Desaltek на странице этого же номера сказано: «If we don't have stock, it'll be sourced directly from Denmark» — срок при этом не назван

на наш объём: Потребность по строке — шесть комплектов. Увиденная цена действует на одну штуку: ступеней от количества на странице нет. У изготовителя блок «Quantity Pricing — Achieve cost savings with volume purchasing» отсутствует, но без единой цифры до входа в учётную запись, поэтому ступень существует, а её величина закрыта. Шесть комплектов — объём, при котором ступень надо запрашивать письмом.

что закладывать: Запрашивать по заводскому номеру 180B4154 у авторизованного дистрибьютора Danfoss, одним заказом с номером 180B4158 из строки 2 — это разные комплекты одного насоса, и общая отгрузка снимает часть логистики.

канал закупки: Изготовитель — store.danfoss.com (цену показывает только после входа в учётную запись). Авторизованные дистрибьюторы: Lenntech (Нидерланды), Desaltek (Австралия), Damcos Marine Parts — у всех «цена по запросу». Независимая витрина с открытой ценой: Smaal Water Services N.V. Сток-трейдеров и витрин одной группы среди проверенных не встретилось; Smaal Water Services и Lenntech — разные организации.

контакты: Smaal Water Services N.V. — <https://smaalwaterservices.com/products/danfoss-piston-set-super-duplex-app-5-1-8-2-180b4154>; Desaltek — info@desaltek.com.au, +61 8 9317 4893; Lenntech — форма запроса на странице детали; изготовитель — store.danfoss.com

что мешает закрыть строку: Заводского номера в заявке нет — он восстановлен нами по описанию, и до подтверждения заказчиком остаётся нашей реконструкцией. Не назван типоразмер насоса: APP 5.1, 6.5, 7.2 и 8.2 — четыре разные машины, и хотя поршневой комплект у них общий, проверить это можно только по шильдику. Отдельно: перечень Danfoss различает ряды APP и APP W, комплекты у них не взаимозаменяемы.

чем подтверждено: Главный вывод по строке: это НЕ дубль строки 2. Проверено по каталогу изготовителя: 180B4154 — «Piston kit» (поршневой комплект, масса нетто 1,756 кг, EAN 5715162669730), 180B4158 — «Valve plate kit» (комплект клапанной плиты, масса нетто 1,3 кг, EAN 5715162669655). Разные изделия, разные номера, разные массы и штрихкоды, оба ставятся на один насос. Закладывать строки 1 и 2 в одну позицию нельзя. Осторожно с нашей собственной базой: в gt/data/pn_db.json ключ этой строки собран из русских слов (КОМПЛЕКТПОРШНЯНАС.DANFOSSAPP5.1-8.2), и в соседней строке заявки живёт ещё один комплект того же насоса — «К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2», 3 шт; любой счёт по ключу номера рискует их слить. По

заводскому перечню ряда APP 5.1-8.2 сервисные комплекты таковы: 180B4154 поршневой, 180B4158 клапанная плита, 180B4161 комплект уплотнений, 180B4156 комплект удерживающих колец.

проверка на опровержение — **ОСПОРИЛ:**
