carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugdaten und Prüfungsbedingungen

Auftraggeber	Prüfer	Datum
M. Hoffmann	Carspector / W.	15.03.2025

Prüfungsbedingungen

Wetterbedingungen	Gut
Lichtverhältnisse	Hell
Fahrzeug sauber/ dreckig	Staubig
Fahrzeug frei zugänglich	Ja

Fahrzeug

Hersteller	Audi	Fz-Ident	*MUSTER*
Modell	A6	Bauart	Kombi
Getriebe	Automatik	Erstzulassung	03/22
Kraftstoff	Diesel	Farbe	Schwarz
Hubraum	1.968 cm³	Anz. Türen	4/5
Leistung	120 kW (163 PS)	Nächste HU	10/26
Km-Stand	36.326 km	Schadstoffklasse	Euro 6 - Grüne Plakette

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Serienausstattung:
Nichtraucher-Paket, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling schwarz, Scheinwerfer LED, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Heckleuchten LED, Tagfahrlicht LED, Scheibenwaschdüsen heizbar, Stoßfänger Ausführung: Basis, Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten), Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Radioempfang digital (DAB), Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Multi-Media-Interface MMI Navigation, Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, Reifenkontroll-Anzeige, Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Mittelarmlehne vorn, Schienensystem im Gepäckraum, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt, Sitze vorn manuell einstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Fondsitzanlage (3 Sitzplätze), Heckklappenöffnung automatisch, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Wegfahrsperre (elektronisch), Bedienelemente schwarz matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Wagenheber, Anti-Blockier-System (ABS), Standard-Fahrwerk, Audi Drive Select, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung, LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen), Reifen-Reparaturkit, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Progressivlenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Antriebsart: Frontantrieb, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Start/Stop-Anlage, Rußpartikelfilter, Mild-Hybrid-Technologie, Karosserie: 4-türig, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)

Sonderausstattung:
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Seitenairbag vorn und hinten, Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), Kraftstofftank: 73 Ltr., Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Standheizung, Rückfahrkamera, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Business-Paket, Dachhimmel Stoff, schwarz, Ablage-Paket, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas, LM-Felgen 7, 5x17 (10-Speichen-Design, für Winterbereifung), Assistenz-Paket Stadt, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung Vorbereitung, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Harnstofftank (SCR): 24 Ltr., Audi Smartphone Interface, Metallic-Lackierung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Carspector - Muster

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Kurzübersicht

🟢 = Gut
🟡 = Achtung
🔴 = Mangelhaft

Kategorie	Zustand	Bemerkung
Dokumente	🟢	
Bereifung	🟢	
Lackzustand	🟡	Nachlackierung / Instandsetzung vorhanden
Karosserie	🟡	Steinschlag / Delle vorhanden
Bauteile	🔴	Klimakompressor defekt
Beleuchtung	🟢	
Motorzustand	🟢	
Probelauf/ fahrt	🟢	
Innenzustand	🔴	Starker Rauchgeruch wahrnehmbar
Sonstiges	-	

Genauere Details zu den jeweiligen Kategorien sind im Folgenden erläutert.

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugdokumente

Genehmigungen	-
Fahrzeugschein	🟢
Fahrzeugbrief	🟢
Bordbuch	🟢
HU/AU Bericht	Nicht vorhanden
Serviceheft	Digital

Serviceheft gepflegt?	🟢

Sonstige Auffälligkeiten	-

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugbereifung

Bereifung (montiert)

Reifen	Hersteller	S/W	Größe	Profil in mm
VL	Continental	Sommer	225 / 60 R 17	4
VR	Continental	Sommer	225 / 60 R 17	4
HL	Continental	Sommer	225 / 60 R 17	6
HR	Continental	Sommer	225 / 60 R 17	6
Ersatzrad	-			

Zusatzbereifung (falls vorhanden)

Reifen	Hersteller	S/W	Größe	Profil in mm
VL	Nexen	Winter	215 / 55 R 16	6
VR	Nexen	Winter	215 / 55 R 16	6
HL	Nexen	Winter	215 / 55 R 16	7
HR	Nexen	Winter	215 / 55 R 16	7

Sonstige Auffälligkeiten	Reifenflickset

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand von Lack und Karosserie

Lackzustand

Bauteil	Lackschichtdicke in µm	Nachlackiert?	Zustand
Motorhaube	126	Nein	Steinschlag
Kotflügel VR	131	Nein	
Kotflügel VL	137	Nein	
Tür VL	**425**	**Ja**	
Tür HL	**383**	**Ja**	
Tür VR	123	Nein	
Tür HR	137	Nein	
Seitenwand HL	**415**	**Ja**	Delle im oberen Bereich
Seitenwand HR	128	Nein	
Dach	126	Nein	
Heckklappe	117	Nein	

Sonstige Auffälligkeiten	-

Fahrzeugzustand Karosserie

Stoßstange vorne	Kratzer links
Stoßstange hinten	Kratzer links
Grill	
Schweller links	
Schweller rechts	
Spaltmaße	

carspector-MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugbeleuchtung

Scheinwerfer	🟢
Rücklichter	🟢
Bremslicht	🟢
Rückfahrlicht	🟢
Blinker	🟢
Warnblinkanlage	🟢
Nebelscheinwerfer	🟢
Abblendlicht	🟢
Innenraumbeleuchtung	🟢
Tagfahrlicht	🟢

Sonstige Auffälligkeiten	-

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand von Bauteilen und Anbauteilen

Fahrzeugzustand Außen

Frontscheibe	🟡 Leichter Steinschlag (Außerhalb des Sichtfeldes)
Fensterverglasung	🟢
Scheibenwischer	🟢
Felgen	🟢
Dichtungen	🟢
Zentralverriegelung	🟢
Anbauteile	🟢
Außenspiegel	🟡 Leichter Steinschlag

Fahrzeugzustand Bauteile

Radaufhängung	🟢
Stoßdämpfer	🟢
Federn	🟢
Bremsscheiben & Beläge	🟡 Bremsbelag vorne: Verschleißgrenze erreicht
Auspuffanlage	🟢
Motor Öldichtheit	🟢
Getriebe Öldichtheit	🟢
Differential Öldichtheit	🟢
Unterboden Zustand generell	🟢
Sonstige Auffälligkeiten	🟡 Flugrost an den Bremsen (bedingt durch lange Standzeit)

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand des Motors und Probelauf

Fahrzeugzustand Motorraum

Motoröl	🟢 Gewechselt 11/24
Bremsflüssigkeit	🟢 Gewechselt 02/25
Kühlflüssigkeit	🟢 Gewechselt 02/25
Motorraum Zustand generell	🟢

Inspektionen und Ölwechsel

Nächste Inspektion	🟢 10/26
Nächster Ölwechsel	🟢 10/26

Fahrzeugzustand Probelauf

Anlasser	🟢
Kupplung	-
Motorlauf	🟢
Auffällige Geräusche	-
Steuerkette/ Riemen	🟢

Sonstige Auffälligkeiten	-

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Probefahrt

Probefahrt	Durchgeführt

Motorlauf	🟢
Lenkung	🟢
Kupplung	-
Getriebe	🟢
Tacho	🟢
Bremsgefühl	🟢
Auffällige Geräusche	-

Sonstige Auffälligkeiten	Motor und Getriebe arbeiten laufruhig und ohne feststellbare Auffälligkeiten.

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand von Innen

Sicherheitsgurte	🟢
Lenkrad	🟢
Armatur	🟢
Klimaanlage	🔴 Nicht funktionsfähig, Klimakompressor defekt
Heizung/ Lüftung	🟢
Schiebedach	-
Bedienelemente	🟢
Fensterheber	🟢
Rückspiegel	🟢
Sitze	🟢
Handschuhfach	🟢
Radio	🟢
Boden	🟢
Verkleidung	🟢
Dachhimmel	🟢
Hupe	🟢
Geruch	🔴 Starker Rauchgeruch

Sonstige Auffälligkeiten	-

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Sonstige Auffälligkeiten

Fehler im Kombiinstrument	🟢 Keine Fehler
Diagnosegerät	🟢 Keine Fehler

Bekannte Unfallschäden	🔴 Linke Seite
Nachlackierungen	🔴 Linke Seite (Tür VL, Tür HL, Seitenwand HL) Grund: gestreifte Wand im Parkhaus

Sonstige Auffälligkeiten	-

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fazit des Prüfers

Abgesehen von einigen Kratzern an den Stoßfängern, Steinschlägen auf der Motorhaube sowie einer Delle an der linken D-Säule befindet sich das Fahrzeug in einem insgesamt gepflegten Zustand, der als gut einzustufen ist. Die Delle an der D-Säule soll laut Aussage des Verkäufers noch fachgerecht instand gesetzt werden.

Das Fahrzeug ist mit einer 8-fach-Bereifung (Sommer- und Winterräder) ausgestattet; alle Reifen verfügen über ein gutes Profil.

Bei der Begutachtung konnten Nachlackierungen an nahezu der gesamten linken Fahrzeugseite festgestellt werden. Diese Beobachtung wurde im Anschluss durch eine FIN-Abfrage sowie die darin enthaltenen Reparaturberichte bestätigt. Ursächlich war ein dokumentierter Streifschaden in einem Parkhaus. Betroffen waren die Fahrertür (vorne links), die hintere linke Tür sowie die linke Seitenwand. Letztere weist im oberen Bereich zudem eine sichtbare Delle auf.

Weitere optische Mängel sind Steinschläge an der Motorhaube, an der Frontscheibe (außerhalb des Sichtfeldes) sowie an den Außenspiegeln. An den Stoßfängern – jeweils auf der linken Seite – sind vorne und hinten Kratzer vorhanden.

Technisch präsentiert sich das Fahrzeug unauffällig. Bei der Probefahrt konnten keine Mängel festgestellt werden. Alle Wartungen und Inspektionen wurden kürzlich durchgeführt. Die Hauptuntersuchung ist noch etwa 1,5 Jahre gültig.

Der Klimakompressor ist derzeit defekt, fällt jedoch unter die bestehende Herstellergarantie. Das Fahrzeug verfügt noch über eine Werksgarantie von Audi mit einer Restlaufzeit von ca. drei Jahren.

Im Innenraum ist ein starker Rauchgeruch wahrnehmbar, der auch durch eine Ozonbehandlung voraussichtlich nicht vollständig zu beseitigen ist.

Carspector - MUSTER

Kaufempfehlung

Kaufempfehlung	🟡

Wichtig: Der Sachverständige hat den Zustandsbericht des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Besichtigung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, basierend auf den gegebenen Möglichkeiten. Dieser Bericht begründet weder eine Haftung seitens des Prüfers, noch enthält er eine Garantiezusage für Käufer oder Verkäufer. Bauteile oder -gruppen, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind, wurden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Untersuchung erfolgt grundsätzlich ohne Zerlegung oder Demontage von Teilen. Aufgrund der Sicht- und Funktionsprüfung sowie des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Daher können nicht alle möglichen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden, da sie unter anderem von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig sind.

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugüberblick

K = Kratzer
D = Delle
S = Schaden
R = Rost
N = Nachlackierung



Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Kalkulation (Minderwerte, Mehrwerte, Kosten, Marktwert)

Minderwerte

Bezeichnung	Bemerkung	Minderwert
Motorhaube	Steinschläge	250,00 €
Tür VL, Tür HL, Seitenwand HL	Instandsetzung / Nachlackierung	1.200,00 €
Seitenwand HL	Delle	300,00 €
Stoßstange vorne, hinten	Kratzer	410,00 €
Innenraum	Rauchgeruch	500,00 €
Gesamt		**2.660,00 €**

Mehrwerte

Bezeichnung	Bemerkung	Mehrwert
-		
Gesamt		**0,00 €**

Anstehende Kosten

Bezeichnung	Bemerkung	Reparaturkosten
Spiegel links, rechts	Schäden / Steinschlag	150,00 €
Klimakompressor	Defekt (Herstellergarantie)	0,00 €
Innenraum Rauchgeruch	Ozonbehandlung	250,00 €
Seitenwand HL	Delle entfernen	300,00 €
Bremsbelag vorne	Verschleißgrenze erreicht -> ersetzen	275,00 €
Gesamt		**975,00 €**

Alle Wertangaben inkl. MwSt. Die dargestellten Reparaturkosten dienen als Orientierung und können möglicherweise leicht abweichen.

Carspector - MUSTER

carspector
Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Wertermittlung

Bezeichnung	Betrag
Marktdurchschnitt	42.123 €
DAT-Preis	36.319 €
Verkaufspreis	35.306 €
Minderwerte	- 2.660 €
Mehrwerte	+ 0,00 €
Anstehende Kosten	- 975 €
Marktanpassung	+ 1.885 €

Wert am Markt	**33.556 €**

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum, die Kilometerleistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinausgehen. Zudem fließt die aktuelle Marktlage mit in die Bewertung ein.

Carspector - MUSTER

Grafische Darstellung



Audi Gebrauchtwagen
:plus

Audi Gebrauchtwagen
:plus

:plus

Audi Gebrauchtwagen
:plus
Audi München

Audi Gebrauchtwagen
:plus

Steinschlag



Stoßstange vorne-links

Stoßstange hinten-links

Seitenwand hinten-links



EcoContact
225/60R17

Continental
EcoContact 6

ecoContact 6
Continental

Continental

170 km
ROCK ANTENNE
Komfortverbraucher
l/h
0
1/2
1
Klimatisierung
Lenkrad
Lenkradheizung:
eingeschaltet
°C
120 150
P
EFFICIENCY
READY
1/min x 1000
36326 km
11:11
761,2 km
+15,5 °C
AUTO
km/h
130
°C
90
50
1/1
1/2

R
N
P
D/S
12V

Betriebsanleitung
A6
Audi Vorsprung durch Technik
Audi Vorsprung durch Technik

WAUZZZF20PN051485

AUDI AG
e1*2007/46*1801
WAUZZZF20PN051485
2330 kg
4330 kg
1- 1170 kg
2- 1280 kg
Typ F2
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
022023
DTPB
03 8128
0,01