



MÓDULO III: SOLDADURA

TEMA 10: Procesos básicos de soldadura

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Grado en Ingeniería en Organización Industrial

DPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea



Contenidos

- 1. Procesos Termo-Químicos
- 2. Procesos de Arco Eléctrico
 - Características comunes
 - Principales procesos
- 3. Procesos de Resistencia Eléctrica
- 4. Ejemplos de Aplicabilidad
- 5. Cuestionario tutorizado
- 6. Oportunidades laborales: empresas y productos



1. Procesos Termo-Químicos




Soldadura OXIACETILÉNICA: la energía para al fusión proviene de la combustión de la mezcla de Oxígeno y Acetileno (C₂H₂)

- Procedimiento MANUAL
- Metal de APORTACIÓN POR SEPARADO
- Poco control del calor aportado: soldaduras de BAJA RESPONSABILIDAD
- EQUIPO
 - · Botellas de acetileno y de oxígeno
 - Mangueras
 - Soplete
 - Material de aportación









- Entrada del acetileno.
- 2- Entrada del oxigeno.
- Dispositivo donde se mezclan los gases.
- 4- Lanza,
- 5- Boquilla en cuyo extremo se queman los gases



1. Procesos Termo-Químicos




Ingeniaritza Saila

Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica

Soldadura OXIACETILÉNICA:

- Regiones de la llama:
 - DARDO: zona de combustión (brillante)
 - **REDUCTORA:** zona de soldadura (azul)
 - PENACHO: zona de protección (rosada)
- Tipos de llama:
 - NEUTRA: la más utilizada (aceros con bajo contenido en C)
 - REDUCTORA: temperatura más baja (fundiciones)
 - **OXIDANTE: Ilama corta con temperaturas** muy altas (latones)








Fundamentos

- La energía se obtiene a partir de un arco transferido entre electrodo y pieza.
- Concepto de cebado del arco:
 - Contacto electrodo-pieza
 - Alta intensidad de corriente, emisión termo-iónica
 - Separación electrodo-pieza
 - lonización del hueco, establecimiento de un canal de plasma conductor
 - Mantenimiento del arco controlando la distancia electrodo-pieza



- Electrodo:
 - Permanente
 - Consumible
- Gas de protección:
 - · Inerte (Helio, Argon)
 - Activo (CO₂)


http://www.youtube.com/watch?v=XX30Qy6QbeM






Curvas características del arco y de la fuente

• El punto de trabajo (combinación I,V) es el de intersección entre ambas curvas, y debe ser mantenido durante la operación





Familia de Curvas Características del arco


Curvas Características de diferentes fuentes: de intensidad constante y de tensión constante






Influencia del tipo de corriente

CORRIENTE CONTINUA



- CORRIENTE ALTERNA
 - Semi-periodo de polaridad directa:
 - El electrodo se enfría y se aumenta la penetración del baño
 - Semi-periodo de polaridad inversa:
 - Efecto de limpieza del baño
 - Mayor inestabilidad del arco



- Más Q a electrodo
- Poca penetración
- Baño ancho
- Mayor inestabilidad de arco
- Efecto "limpiador" de óxidos del baño
- Adecuado para electrodo consumible





Principales Procesos de Arco Eléctrico

- Procesos de Arco protegido por Gas:
 - Soldadura TIG (GTAW): Tungsten Inert Gas
 - Soldadura MIG/MAG (GMAW): Metal Inert/Active Gas
- Procesos de Arco protegido por polvo decapante
 - Soldadura con electrodo recubierto (SMAW): Shielded Metal Arc Welding
 - Soldadura por arco sumergido (SAW): Submerged Arc Welding



TIG

MIG



Electrodos recubiertos



SAW






Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila


SOLDADURA TIG


- Electrodo de Tungsteno NO CONSUMIBLE
- Gas INERTE de protección: Argón y Helio
- Soldadura de ALTA CALIDAD, manual o robotizada
















SOLDADURA TIG

- Generalmente, CORRIENTE CONTINUA y POLARIDAD DIRECTA
 - En soldadura de Aluminio se usa corriente alterna para limpiar el baño de óxido de aluminio
- Electrodo de pequeño diámetro y con punta para focalizar el calor
- Soldaduras de gran calidad en todo tipo de posiciones y juntas, aunque no es económica para espesores grandes
- Soldadura típica para Aluminio y aleaciones aeronáuticas en juntas de calidad
- TIG pulsada: automoción, espesores pequeños
- Fuente de característica de intensidad constante
 - Mayor estabilidad del arco frente a variaciones de longitud







SOLDADURA MIG/MAG


- El electrodo se emplea como MATERIAL DE APORTACIÓN y se suministra de forma automática
- Rango de aplicación muy amplio y generalista. EXCLUYE:
 - Soldaduras de muy alta calidad
 - Productividades muy elevadas y soldaduras ocasionales
- Materiales:
 - MIG: aceros de alta aleación, aleaciones de Al, Cu y Ni
 - MAG: aceros al carbono y de baja aleación. El gas activo proporciona mayor penetración pero mayor riesgo de defectos
- Normalmente corriente continua, polaridad inversa





Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA MIG/MAG: MODOS DE TRANSFERENCIA



TRANSFERENCIA EN ARCO SPRAY TRANSFERENCIA EN MODO GLOBULAR TRANSFERECIA EN CORTOCIRCUITO

ARCO SPRAY:

 Intensidad alta, gran velocidad de depósito y fuerte penetración


GLOBULAR

 Intensidad media, menor penetración, superficies horizontales

CORTOCIRCUITO

 Contacto electrodo-pieza, soldadura de chapas finas

SOLDADURA MIG/MAG PULSADA: mayor control








SOLDADURA MIG/MAG: REGULACIÓN DEL ARCO

 El OBJETIVO es conseguir la ESTABILIDAD DEL ARCO de soldadura ante variaciones de longitud del mismo

ARCO AUTORREGULADO

c. característica fuente (V cte) condiciones de trabajo L₃> L₂ L₂> L₁ L₁ ΔI grande

ARCO CONTROLADO







Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA MIG/MAG: EQUIPAMIENTO

- Pistola (incluye refrigeración)
- Unidad de alimentación del hilo (electrodo):
 - Con arco autorregulado, velocidad constante
 - Con arco controlado, regulación electrónica (lazo cerrado, avance función de la tensión)
- Gas de protección:


MIG: Inerte, (Argón, Helio\)

MAG: Activo (CO₂)









GUN SWITCH

CURRENT CONTACT TUBE






Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA MANUAL CON ELECTRODO RECUBIERTO: SMAW

- El electrodo se emplea como MATERIAL DE APORTACIÓN
- Se suministra de manualmente en forma de varilla revestida del material que protege a la soldadura
- La escoria y los gases procedentes de la fusión del revestimiento protegen a la soldadura de la atmósfera
- Bajas tasas de deposición. No está pensado para automatización
- Proceso MUY VERSÁTIL:
 - Soldadura posicional
 - Amplia variedad de materiales soldables












Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO: SAW

- El electrodo se emplea como MATERIAL DE APORTACIÓN
- Se suministra AUTOMÁTICAMENTE en forma de hilo no revestido, desde un carrete de aportación continua
- Por delante del baño fundido se aporta material decapante en forma de polvo. La escoria y los gases procedentes de su fusión protegen a la soldadura de la atmósfera
- Además, la escoria protege al baño del enfriamiento (menor velocidad de enfriamiento) obteniéndose cordones de gran calidad metalúrgica
- APLICACIONES:
 - · Soldaduras con gran penetración en el material base
 - Soldadura de grandes chapas de acero, de espesor alto
 - Muy versátil en cuando a la composición del material base








3. Procesos de Resistencia Eléctrica




Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

Fundamentos: Conjunto de procesos en los que la energía para la soldadura se obtiene por efecto Joule, haciendo pasar una corriente eléctrica entre dos elementos metálicos en contacto.

- Los electrodos focalizan la corriente y generan la presión necesaria produciendo una fusión parcial (puntos, pernos) o continua y una solidificación muy rápida de la soldadura
- Procesos de muy alta productividad
- No requieren material de aportación ni sustancias protectoras, pero las superficies a soldar deben estar limpias
- La calidad metalúrgica de las uniones es relativamente baja







Soldadura de pernos





4. Ejemplos de aplicabilidad




Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA TIG

Ejemplo 1


- Soldadura circunferencial de dos partes de recipiente para airbag de automóvil
- Aleación de aluminio EN AW-6060 (AlMgSi)
- Espesor de pared: 0,5mm
- Velocidad de soldadura: 1m/min
- · Gas protector: Helio
- Corriente continua



Ejemplo 2

- Material: Al Mg 4.5 Mn
- Espesor de pared: 5,2mm
- Velocidad de soldadura: 0,4m/min
- Gas protector: Argon He 11
- En este caso, TIG robotizado (típico en industrias nuclear y aeroespacial)







4. Ejemplos de aplicabilidad




Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

SOLDADURA MIG

Ejemplo 1

- Soldadura entre pilar C y techo en un Jaguar
 XK deportivo
- Partes de aluminio, la soldadura queda completamente a la vista
- Soldadura robotizada
- Longitud de la soldadura: 150mm





Arriba, la soldadura MIG. Abajo, pulida a mano y preparada para pintura. Izquierda, robot de soldadura





4. Ejemplos de aplicabilidad



Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila


SOLDADURA SAW

Ejemplo 1

- Armado de perfiles tipo "doble T" soldado
- Soldadura automática
- Longitud de la soldadura >500mm

Ejemplo 2

- Chapa del forro exterior de un buque
- Material: acero
- Soldadura automática







Ejemplo 3

- Recipiente a presión
- Chapa de 165 mm de espesor
- Número de pasadas: 62
- Soldadura automática





5. Cuestionario tutorizado



- 1. ¿Por qué razones crees que la soldadura TIG proporciona uniones de mejor calidad metalúrgica que la soldadura por exiacetileno?
- 2. ¿Por qué crees que la soldadura TIG utiliza tungsteno para el material del electrodo?
- 3. ¿Por qué la soldadura TIG no resulta económica para la unión de chapas de gran espesor?
- 4. Explica por qué en el caso de arco controlado en soldadura MIG es necesario un lazo de control para el avance del hilo de aportación
- 5. ¿Por qué una menor velocidad de enfriamiento del baño fundido es adecuada para obtener uniones de mayor calidad metalúrgica?
- 6. ¿Por qué crees que la soldadura por puntos se utiliza ampliamente en la industria del automóvil?
- 7. Investiga si existen otros tipos de procesos de soldadura en la industria en los que el aporte de energía se realice por algún medio distinto de los citados en este tema



5. Oportunidades laborales: empresas y productos



Universidad del País Vasco Dpto. Ingeniería Mecánica Euskal Herriko Unibertsitatea Mekanika Ingeniaritza Saila

Egondo S.L.

Montaje y soldadura de estructuras para prensas, bastidores tubulares y de chapón en calderería pesada

Localización: Bilbao (Bizkaia)

www.egondo.com

Solmesa S.L.

Soldadura automática por arco sumergido, eléctrica, etc.

Localización: Eibar (Gipuzkoa) www.solmesa.epime.com

Laser Norte S.A.

Sector de transformados Localización: Lemoa (Bizkaia) www.lasernorte.com

Precal S.A.

Productos de calderería en general Localización: Galdakao (Bizkaia) www.lprecalsa.com

Kodox

Soldadura y corte Localización: Eibar (Gipuzkoa) www.lkodox.com

Solnor

Aleaciones, maquinaria y procedimientos para la soldadura de mantenimiento y producción Localización: Vitoria-Gazteiz (Alava) www./solnor.sl.com



EGONDO, soldadura en elemento estructural para maquina-herramienta pesada