LP




Figure 1.1: Analyse de deux filtres passe-bas de second ordre $(T0 = 2, \omega_0 = 1000 \text{ rad/s})$. Les figures de gauche correspondent au cas où m = 0.1 et les figures de droite au cas où m = 3.

HP




Figure 2.1: Analyse de deux filtres passe-hut de second ordre $(T_{\infty}=2,\,\omega_0=1000~{\rm rad/s})$. Les figures de gauche correspondent au cas où m=0.1 et les figures de droite au cas où m=3.

BP




Figure 3.1: Analyse de deux filtres passe-bande de second ordre $(T_m = 2, \omega_0 = 1000 \text{ rad/s})$. Les figures de gauche correspondent au cas où m = 0.1 et les figures de droite au cas où m = 3.

Notch




Figure 4.1: Analyse de deux filtres rejecteur de second ordre $(T_0 = 2, \omega_0 = 1000 \text{ rad/s})$. Les figures de gauche correspondent au cas où m = 0.1 et les figures de droite au cas où m = 3.