## растурбатор измененная версия программы

Исправление ошибки «стоп» во время работы (теперь адекватно останавливается со сбросом состояния + сброс таймера TON1). Добавлен таймер на «отъезжание» стола с трубой первым, потом после задержки самой каретки.

