

- При Wk>Б3 и при движении талевого блока вниз, Dd есть относительное перемещение талевого блока плюс накопленное значение. От себя любимого положение инструмента изменяется только путём перемещения под Wk>Б3
- Nіскорректированное по Dd с учётом +-Cp. При условии цикла наращивания. Есть квадрат, нету квадрата в момент разгрузки (то есть вес на крюке исчезает) длина колонны равна Dd с учётом +-Cp
- Цикл наращивания- последовательность операций по сборке бурового инструмента.
- Б3 блокировочное значение.
- Квадратик с надписью зелёного цвета задаёт «технологический этап»
- Красный шрифт задаёт «технологический режим», красное СПО приводит к увеличению счётчика времени СПО, красное бурение счётчик времени бурения
- Синий цвет две фундаментальных ситуации, предшествуют зелёному
- Sp- обороты ротора. Возможно определение режимов по моменту ротора (как уж там с датчиками получится). Если есть оба датчика, то рекомендуем по оборотам ротора.
- Wd, время циркуляции вычисляются при наличии давления, веса на крюке
- Режим спуска колонны отдельный технологический этап. Рекомендация от ВМ: задавать галочкой, при этом проверка «Dd<Cd-ld» заменяется на прямой переход в левую ветвь с состояниями промывка, проработка, СПО (бурение давим как класс).
- ПЗР подготовительно заключительные работы (например, сборка разборка КНБК)
- КНБК компоновка низа Буровой (Бурильной) Колонны