
Project5 Minimum Snap

1.概览

- 输入:一堆WayPoints的位置以及速度、加速度、jerk等导数(也可以没有)。
- 输出:一条经过这些WayPoints的状态的多项式参数曲线路径。
- Key Point:
 - o 对时间进行分配后,将WayPoints在每个分段时间段的多项式函数的参数用WayPoints状态和时间的指数表示,相当于给定条件求线性方程组的解,因此为了保证方程有解,应该使未知数(参数个数,即多项式最高次幂+1)多于约束条件(Wayoints给定的状态数)数。
 - 基于QP求解器的方法,将Cost J 即Snap的积分表示为多项式参数q的二次型,通过优化J以及将Wayoints的State作为边界条件来解最优的q。
 - o 基于CloseForm的方法,将参数p利用转换矩阵转换成WayPoints的状态,这里要注意多项式的次数即参数p的个数是与状态的导数的阶数挂钩的,即多项式次数最高不能超过9。再将状态利用变换排序矩阵分为给定值和自由优化值,利用求导来求出自由优化的值。

2.1 Matlab作业



采用七阶多项式,绿线为用QPSolver优化出的路径,红线为用CloseForm Solve的得到的路径。