سرمایش زیر یک کلوین

صالح شاملو احمدی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چکیده

با تبخیر هلیوم مایع در فشار پایین می توان نسبتاً به راحتی به دماهای نزدیک یک کلوین دست یافت، اما برای دستیابی به دماهای پایین تر نیاز به روشهای دیگری داریم. استفاده از اصول ترمودینامیک به ما کمک می کند روشهای مناسبی برای این منظور پیدا کنیم و آنها را از جوانب مختلف بررسی کنیم. در این مقاله دو روش سرمایش مغناطیسی و یخچال رقیق سازی هلیوم * هلیوم * را معرفی می کنم که پرکاربردترین روشهای سرمایش در بازه میلی کلوین تا یک کلوین هستند. این دو تکنولوژی با فراهم کردن امکان بررسی پدیدههای مختلف در دماهای پایین، در پیشرفت فیزیک تأثیر به سزایی داشتند. همچنین تولید دستگاههایی مثل کامپیوترهای کوانتومی وابسته به این تکنولوژیها است.

۱ سرمایش مغناطیسی

ىرجع: [١]

با تغییر خاصیت مغناطیسی یک ماده، میتوان دما یا آنتروپی آن را تغییر داد. وابستگی خواص گرمایی و مغناطیسی به اثر گرمامغناطیسی موسوم است. در دماهای پایین این اثر میتواند بسیار بزرگ شود و میتوان از آن برای دستیابی به دماهای پایین تر از یک کلوین استفاده کرد. در سال ۱۹۲۲، هایکه کامِرلینگ اونِس (کاشف ابررسانایی و برنده جایزه نوبل فیزیک سال

در سال ۱۹۲۲، هایکه کامِرلینگ اونِس (کاشف ابررسانایی و برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۱۳) توانست با روش سرمایش تبخیری هلیوم مایع، به دمای $0.83 \, \mathrm{K}$ دمای جوش هیچ عنصری دیگری از هلیوم پایین نیست، او پیش بینی کرد این پایین ترین اینکه دمای جوش هیچ عنصری دیگری از هلیوم پایین تر نیست، او پیش بینی کرد این پایین ترین دمای آزمایشگاهی ممکن است، مگر اینکه روش سرمایش جدیدی ابداء شود. در سال ۱۹۲۶ پیتر دیبای و به طور مستقل در سال ۱۹۲۷ ویلیام فرانسیس جیوک (برنده جایزه نوبل شیمی سال دیبای های میبای شیمی سال

¹Magnetic Refrigeration

^{2 3}He/⁴He dilution refrigerator

³Magnetocaloric Effect

⁴Heike Kamerlingh Onnes

⁵Peter Debye

⁶William Francis Giauque

۱۹۴۹) پیشنهاد دادند که می توان از آنتروپی جهتگیری دو قطبیهای مغناطیسی برای سرمایش استفاده کرد. در سال ۱۹۳۳ جیوک و همکارش د. پ. مکدوگل با استفاده از این روش به دمای $0.53 \, \mathrm{K}$ دست یافتند. کمی بعدتر، واندر یوهانس د هاس ، الیزا کورنلیس ویرسما و هندریک انتونی کرامرز ۱۰ با استفاده از همین روش به دمای $0.27 \, \mathrm{K}$ دست یافتند.

سرمایش مغناطیسی اولین روش برای دستیابی به دماهای پایین تر از یک کلوین بود. امروزه می توان این روش را برای سرمایش تا دماهای بین ۲ میلی کلوین و ۱ کلوین استفاده کرد. در دهههای اخیر این روش زیاد استفاده نشده و با یخچال رقیقسازی هلیوم ۳/هلیوم ۴ جایگزین شده است، چرا که سرمایش توسط رقیقسازی پیوسته است. ممکن است در آینده سرمایش مغناطیسی برای فضاپیماها مورد استفاده قرار بگیرد. سرمایش مغناطیسی هستهای همچنان مورد تحقیق است. [۲]

۱.۱ اثر گرمامغناطیسی

ظرفیت گرمایی مربوط به تغییر خاصیت مغناطیسی از رابطه زیر بدست می آید:

$$C_T^{(B)} = \frac{dQ_T}{dB} = T \left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_T \tag{1}$$

که در آن B میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده است. برای حذف آنتروپی از یک رابطه ماکسول استفاده میکنیم. با حذف بقیه عوامل و تمرکز روی اثرات گرمایی و مغناطیسی، فرم دیفرانسیلی انرژی درونی بدین شکل است:

$$dU = T dS + B dM \tag{Y}$$

که در آن M مغناطش ماده است. با اعمال تبدیل لوژاندر:

$$dU[T,B] = -S dT - M dB \tag{(7)}$$

طبق تقارن مشتق جزئي دوم:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial B \partial T} = \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial B} \tag{\mathfrak{F}}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_T = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B \tag{2}$$

با جایگذاری در رابطه (۱):

$$C_T^{(B)} = T \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_B \tag{9}$$

 $^{^7\}mathrm{D.~P.~MacDougall}$

⁸Wander Johannes de Haas

⁹Eliza Cornelis Wiersma

¹⁰Hendrik Anthony Krammers

همچنین تغییر دما نسبت به تغییر میدان مغناطیسی در یک فرایند بی دررو از رابطه زیر بدست می آید (این رابطه نتیجه قضیه تابع ضمنی برای متغیرهای سیستم است):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B}\right)_{S} = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_{T}}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{B}} \tag{V}$$

طبق تعریف ظرفیت گرمایی در میدان مغناطیسی ثابت $C_B = dQ_B/dT = T(\partial S/\partial T)_B$ و رابطه ماکسول (۵):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B}\right)_S = -\frac{T}{C_B} \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B \tag{A}$$

اگر اندازه پذیرفتاری مغناطیسی $\chi_m = M/H_{\rm cl}$ خیلی بزرگ نباشد (یعنی تأثیر میدان دو قطبیهای مغناطیسی داخل ماده روی یکدیگر کوچک باشد)، B/μ_0 $\approx B/\mu_0$ و به تقریب:


$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{B} = \frac{B}{\mu_{0}} \left(\frac{\partial \chi_{m}}{\partial T}\right)_{B} \tag{9}$$

با بازنویسی روابط (۶) و (۸):

$$\begin{cases}
C_T^{(B)} = \frac{TB}{\mu_0} \left(\frac{\partial \chi_m}{\partial T} \right)_B \\
\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_G = -\frac{TB}{\mu_0 C_B} \left(\frac{\partial \chi_m}{\partial T} \right)_B
\end{cases} \tag{11}$$

با افزایش دما جنبش ذرات بالا میرود و بنابراین دوقطبیهای مغناطیسی، سخت تر همراستای میدان مغناطیسی خارجی میشوند. پس واضح است که پذیرفتاری مغناطیسی با افزایش میدان کاهش پیدا میکند و علامت مشتق جزئی دو رابطه بالا منفی است. این یعنی علامت $C_T^{(B)}$ مثبت و علامت میدان میدان منفی است. این نتایج با ارتباط آنتروپی و نظم نیز سازگار هستند؛ با افزایش میدان مغناطیسی، به دلیل جهتگیری دوقطبیهای مغناطیسی، نظم افزایش پیدا میکند و در نتیجه آنتروپی کاهش پیدا میکند. در آنتروپی ثابت، با افزایش نظم در جهتگیری دوقطبیهای مغناطیسی، برای کاهش بیدا میکند. در آنتروپی ثابت، با افزایش نظم در جهتگیری دوقطبیهای مغناطیسی ثابت ماندن بی نظمی سیستم باید دما بالا برود تا با بی نظمی حاصل از جنبش ذرات، ظم مغناطیسی ایجاد شده خنثی شود.

ایجاد شده خنثی شود. دقت کنید که اثر گرمامغناطیسی فقط در مواد پارامغناطیس دیده می شود چراکه این پدیده حاصل تغییر نظم و جنبش در سیستم در حضور میدان مغناطیسی است؛ در مواد پارامغناطیسی، اعمال میدان مغناطیسی می شود، اما در دیگر مواد مغناطیسی، اعمال میدان مغناطیسی خارجی فقط حالتهای الکترونی اتمها را تغییر می دهد و اثر گرمایی ندارد.



شكل ١: سرمایش نمک پارامغناطیس به كمک یک فرایند همدما و یک فرایند بی دررو

۲.۱ مغناطیسزدایی بیدررو

به شکل ۱ دقت کنید. برای سرد کردن یک نمک پارامغناطیسی، ابتدا با استفاده از روشهایی مثل تبخیر هلیوم مایع آن را به دمای T_i می رسانیم. با استفاده از هلیوم ۴ می توانیم نمک را به دمای حدود ۱ کلوین برسانیم و با استفاده از هلیوم ۳۰ می توانیم دما را به ۳۰۰ میلی کلوین کاهش دهیم. ۱۱ در این دما اثر گرما مغناطیسی مشهود است و می توانیم از آن برای سرد کردن نمک استفاده کنیم. در مرحله بعدی آنتروپی نمک را به صورت هم دما کم می کنیم (فرایند (فرایند (ab) و در آخر دمای آن را به صورت بی دررو پایین می آوریم (فرایند (bc) تا به دمای T_f برسیم. برای انجام فرایند همدما، نمک را با استفاده از یک محیط تبادلی در تماس با یک منبع هلیوم مایع قرار می دهیم

۱۱ علت بهینهتر بودن سرمایش توسط ایزوتوپ هلیوم ۳ سبکتر بودن (یعنی کمتر بودن جرم) آن و عدم وجود پدیده ابرشارگی برای آن است؛ سبک بودن به این کمک میکند که تبخیر سطحی راحتتر انجام بگیرد. پدیده ابرشارگی در هلیوم ۴ باعث می شود بتواند روی تمام سطوح در دسترس پخش شود. با حرکت روی دیوارههای ظرف و لولههای پمپ هلوم ۴ به سمت نواحی گرمتر می رود و در آنجا بخار می شود که این عمل کارایی پمپ را پایین می آورد. همچنین مقداری از این بخار دوباره در نواحی سردتر چگالیده می شود و گرما آزاد میکند که بازدهی را پایین می آورد و دای تعادل سیستم را بالا می برد.

نوع	نام	تركيب	(T_c) دمای کوری
دما بالا	MAS	$\mathrm{Mn^{2+}SO_{4}\cdot(NH_{4})_{2}SO_{4}\cdot6H_{2}O}$	$0.17\mathrm{K}$
	FAA	$Fe_2^{3+}(SO_4)_3 \cdot (NH_4)_2 SO_4 \cdot 24H_2O$	0.03 K
دما پایین	CPA	$\mathrm{Cr}_2^{3+}(\mathrm{SO}_4)_3\cdot\mathrm{K}_2\mathrm{SO}_4\cdot24\mathrm{H}_2\mathrm{O}$	0.01 K
	CMN	$2Ce^{3+}(NO_3)_3 \cdot 3Mg(NO_3)_2 \cdot 24H_2O$	0.002 K

جدول ۱: مشخصات چند نمک پارامغناطیس مناسب برای سرمایش مغناطیسی[۲]

و به آرامی میدان مغناطیسی بیرونی را قوی میکنیم تا به آنتروپی مطلوب برسیم (تبادل گرمای بین نمک و هلیوم مایع باعث می شود که دمای نمک ثابت بماند). سپس برای انجام فرایند بی دررو، نمک را از نظر گرمایی عایق میکنیم و میدان مغناطیسی بیرونی را به آرامی ضعیف میکنیم تا میدان كاملاً از بين برود (كند بودن اين فرايند مهم است؛ بايد زمان كافي براي تعادل بين دوقطبيهاي مغناطیسی با شبکه بلوری نمک و بقیه اجزایی که سرد میکنیم، وجود داشته باشد). بدین ترتیب می توانیم دمای نمک پارامقناطیس را تا حدود دمای کوری آن پایین ببریم؛ در این دما برهم کنش دوقطبی های مغناطیسی قوی است و جهتگیری خود به خودی اتفاق می افتد. این موضوع باعث می شود ماده به یک آهنربای دائمی تبدیل شود و اثر گرمامغناطیسی از بین برود. دمای کوری چند نمک پارامغناطیس مناسب برای سرمایش مغناطیسی در جدول ۱ مشخص شده است. این فرایند سرمایش، مغناطیسی بیدررو^{۱۲} نام دارد. برای اینکه دمای کوری نمک پارامغناطیسی پایین باشد، میتوانیم از نمکهایی استفاده کنیم که در شبکه بلور آنها فاصله دوقطبیهای مغناطیسی نسبتاً زیاد است تا برهمکنش بین دوقطبیها ضعیف باشد و جهتگیری خودبهخودی سختتر اتفاق بیفتد. البته باید این را هم در نظر بگیریم که با کم شدن چگالی دوقطبیهای مغناطیسی، سهم آنتروپی مغناطیسی (حاصل از بههمریختگی جهتهای دوقطبیهای مغناطیسی) از آنتروپی کل کم می شود و توان سرمایشی نمک پارامغناطیسی کاهش مییابد. این موضوع هنگامی که از نمک برای سرد کردن نمونه دیگری (جز خود نمک) استفاده میکنیم، بسیار حائز اهمیت است. در کل باید بین دمای کمینه و توان سرمایشی تعادل مطلوبی ایجاد کنیم.

می توانیم با استفاده از روابط مربوط به خواص مغناطیسی مواد و کمی محاسبه ریاضیاتی، رابطه ای بین مقادیر میدان مغناطیسی و دماها در فرایند بی دررو (مغناطیس زدایی بی دررو) بدست آوریم. طبق تعریف ظرفیت گرمایی در میدان مغناطیسی ثابت:

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial B}\right)_T = \frac{\partial}{\partial B} \left(T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_B\right)_T = T \frac{\partial^2 S}{\partial B \partial T} \tag{1Y}$$

¹²Adiabatic Demagnetization

طبق تقارن مشتق جزئي مرتبه دوم:

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial B}\right)_T = T \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial B} = T \frac{\partial}{\partial T} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_T\right)_B \tag{17}$$

طبق رابطه ماكسول (۵):

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial B}\right)_T = T \frac{\partial}{\partial T} \left(\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B\right)_B = T \left(\frac{\partial^2 M}{\partial T^2}\right)_B \tag{14}$$

با جایگذاری از رابطه (۹):

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial B}\right)_T = \frac{TB}{\mu_0} \left(\frac{\partial^2 \chi_m}{\partial T^2}\right)_B \tag{10}$$

وابستگی پذیرفتاری مغناطیسی به دما در دماهایی که خیلی به دمای کوری نزدیک نباشند از قانون کوری_وایس بدست میآید:

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_c} \tag{19}$$

که در آن T_c دمای کوری و C ثابتی وابسته به خواص ماده مغناطیسی است. با استفاده از این قانون:

$$\left(\frac{\partial C_B}{\partial B}\right)_T = \frac{TB}{\mu_0} \left[\frac{2C}{(T - T_c)^3}\right] \tag{1V}$$

حال از دو طرف معادله روی B انتگرال میگیریم:

$$\int_{0}^{B} \left(\frac{\partial C_{B}}{\partial B}\right)_{T} dB = \int_{0}^{B} \frac{2CTB}{\mu_{0}(T - T_{c})^{3}} dB \tag{1A}$$

$$C_B \Big|_0^B = \frac{CTB^2}{\mu_0 (T - T_c)^3} \Big|_0^B \tag{19}$$

$$C_B(B,T) = C_B(0,T) + \frac{CTB^2}{\mu_0(T - T_c)^3}$$
 (Y•)

جمله دوم مربوط به تغییر نظم حاصل از جهتگیری دوقطبیها در میدان مغناطیسی است. جمله اول مربوط به بقیه عواملی است که در آنتروپی سیستم سهیم هستند. بخشی از آن مربوط به جنبش ذرات شبکهای است که یونهای مغناطیسی را دربر دارد و همچنین جنبش ذرات نمونه دیگری که توسط نمک درحال سرد شدن است. این سهمها در دماهای پایینی که سرمایش مغناطیسی در آن اتفاق میافتد، معمولاً ناچیز و قابل صرفنظر هستند. عامل دیگر مربوط به جمله اول، برهمکنش دوقطبیهای مغناطیسی و جهتگیری خود به خودی در دمای نزدیک به دمای کوری است. میتوانیم

برای دماهایی که خیلی به دمای کوری نمک نزدیک نیستند، از این سهم نیز نیز صرفنظر کنیم. پس در بازه دمایی اصلی سرمای مغناطیسی با تقریب خوبی:

$$C_B(B,T) = \frac{CTB^2}{\mu_0(T - T_c)^3} \tag{Y1}$$

با جایگذاری عبارت بالا در رابطه (۱۱) و استفاده از قانون کوری_وایس:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B}\right)_S = \frac{T - T_c}{B} \tag{YY}$$

با انتگرال گیری:

$$\frac{T_f - T_c}{T_i - T_c} = \frac{B_f}{B_i} \tag{YY}$$

به عبارتی دیگر، نسبت میدان مغناطیسی اعمال شده و اختلاف دمای نمک پارامغناطیس تا دمای کوری آن، در فرایند بی دررو ثابت است. یعنی آنتروپی نمک پارامغناطیس تابعی از این نسبت است. با توجه به رابطه (۲۳) با صفر شدن میدان مغناطیسی خارجی، دمای نمک پارامغناطیسی تا دمای کوری آن پایین می رود. در عمل، دما تا این حد کاهش نمی یابد چون در این تقریب، جهتگیری خودبه خودی دوقطبی های مغناطیسی را درنظر نگرفتیم که در نزدیکی دمای کوری تأثیر چشمگیری دارد و قابل صرف نظر نیست. پس دمای نهایی از دمای کوری کمی بالاتر خواهد بود. همچنین دقت کنید که میدان مغناطیسی اولیهای که به سیستم اعمال می کنیم باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا آنتروپی سیستم به حدی پایین بیاید که آنتروپی مغناطیسی با آنتروپی حاصل از جنبش ذرات و بقیه اثرات گرمایی، قابل مقایسه باشد. فقط در این صورت اثر مغناطیس زدایی بی دررو به اندازه ای بزرگ است که می تواند جنبش ذرات را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و دما را پایین بیاورد.

۲ یخچال رقیقسازی هلیوم ۳/هلیوم ۲

مرجع: [۲]

این روش از گرمای اختلاط محلول هلیوم - و هلیوم + برای سرمایش استفاده میکند. امرزوه این روش برای سرمایش در بازه دمایی ۲.۰ میلی کلوین تا ۱ کلوین استفاده می شود. یخچال رقیق سازی هلیوم به نسبت پیچیدگی کمی دارد و ساختن آن در آزمایشگاه ها کار خیلی سختی نیست. یخچال هایی از این نوع برای سرمایش تا دمای $\pm m$ در بازار وجود دارد.

تا حدود دهه ۱۹۵۰ تنها روش دستیابی دماهای پایین یک کلوین، سرمایش مغناطیسی بود. این روش در بازه ۳.۰ تا ۱ کلوین با سرمایش تبخیری هلیوم 18 جایگزین شد. در سال ۱۹۶۲ روش سرمایش جدیدی توسط هاینتز لاندن 18 ، ج. ر. کلارک 18 و ای. مندوزا 18 پیشنهاد داده شد


¹³Heinz London

¹⁴G. R. Clarke

¹⁵E. Mendoza



شکل ۲: داخل یک یخچال رقیقسازی هلیوم Oxford Instruments



شكل ٣: نمودار فاز مخلوط هليوم_٣/هليوم_۴ كه جدايي فازها را نشان ميدهد

(ایده اولیه آن ده سال قبل از آن توسط لاندن ارائه داده شده بود) که در آن به جای تبخیر، از اختلاط هلیوم -7 و هلیوم +7 مایع استفاده استفاده می شود. در سال ۱۹۶۵ برای اولین بار این ایده توسط تیمی از دانشگها لایدن +7 عملی شد. این تیم با یخچال رقیق سازی خود به دمای +7 دست یافتند. یک سال بعد، تیمی از دوبنا +7 با استفاده از همین روش به دمای +7 دست یافتند.

۱.۱ جدایی فاز مخلوط و انحلال پذیری

اساس کار یخچال رقیقسازی هلیوم، جدایی فاز مخلوط هلیوم - هلیوم + است. به شکل + دقت کنید؛ هلیوم + که از آمار بوز اینشتین تبعیت میکند، در دمای + 2.177 به ابرشاره تبدیل می شود اما هلیوم + که از آمار فرمی - دیراک پیروی میکند، در بازه دمایی کار یخچال رقیقسازی هیچ گذار فازی به ابرشارگی ندارد. دمای گذار فاز به ابرشارگی در مخلوط هلیوم + هلیوم + با افزایش غلظت هلیوم + پایین می رود و در غلظت + 67.50 این ایزوتوپ، دیگر فاز ابرشارگی برای مخلوط وجود ندارد. در این غلظت و در دمای + 0.867 کم خط جدایی فاز را قطع می کند. پایین تر از

¹⁶Leiden University

 $^{^{17}}$ Dubna

$$\begin{cases} x_4 = 0.85 T^{3/2} e^{-0.56/T} & (\Upsilon \mathbf{f}) \\ x_3 = 0.066 (1 + 8.3 T^2), \quad T < 0.1 K & (\Upsilon \mathbf{d}) \end{cases}$$

در دمای صفر مطلق، بیشینه انحلالپذیری هلیوم ۳ در هلیوم 9.5% در فشار $10 \, \mathrm{bar}$ است. کمینه انحلالپذیری آن 6.6% در فشار صفر است.


در دمای نزدیک صفر مطلق، هلیوم - ۳ فضای بیشتری از هلیوم - ۴ اشغال می کند چون سبک تر است (این باعث می شود انرژی نقطه صفر آن بالاتر باشد). پس نیروی جاذبه بین یک اتم هلیوم - ۳ و یک اتم هلیوم - ۴ قوی تر از نیروی جاذبه بین دو اتم هلیوم - ۳ است. به همین دلیل حالتی که در آن تعدادی از اتم های هلیوم - ۳ در بین اتم های هلیوم - ۴ قرار بگیرند، از حالتی که اتم های دو ایزوتوپ کامل از هم جدا باشند پایدارتر است. از طرفی نیروی جاذبه بین دو اتم هلیوم - ۴ از نیروی جازبه بین یک اتم هلیوم - ۳ و یک اتم هلیوم - ۴ قوی تر است. این عامل و برهم کنش های مغناطیسی بین اتم های هلیوم - ۳ میان اتم های هلیوم - ۴ قرار فرمی - دیراک، باعث می شوند پایدارترین حالت برای سیستم، حالتی باشد که در آن تعداد کمی از اتم های هلیوم - ۳ میان اتم های هلیوم - ۴ قرار بگیرند. این تحلیل ها برای بازه دمایی صادق است که در آن جدایی فاز شروع می شود. در دماهای غالب می شوند. این دما در واقع همان دمایی است که در آن جدایی فاز شروع می شود. در دماهای بالاتر، مکانیک آماری کلاسیک (آمار مکسول - بولتزمن) غالب است و هلیوم - ۳ و هلیوم - ۳ می توانند آزادانه با هم مخلوط شوند.

۲.۲ ساز و کار سرمایش

در یخچال رقیق سازی هلیوم، عامل سرمایش نفوذ هلیوم ۳ داخل محلول رقیق است؛ هنگام مخلوط شدن دو ماده، آنتروپی سیستم بالا می رود چون بی نظمی افزایش پیدا می کند. پس با مخلوط شدن دو فاز محلول هلیوم از طریق نفوذ هلیوم ۳ از محلول غلیظ به رقیق، گرما جذب می شود و از این طریق می توانیم از یک نمونه گرما بگیریم و آن را سرد کنیم.

به شکل ۴ دقت کنید. در مخزن اختلاط ۱۸ یخچال که در مجاورت نمونه ای است که میخواهیم سرد کنیم، مخلوط هلیوم در دو فاز رقیق و غلیظ نسبت به هلیوم ۳ موجود است و محلولهای این

¹⁸Mixing Chamber



شكل ۴: شكل شماتيك يخچال رقيقسازي هليوم

دو فاز در تماس با یکدیگر قرار دارند. محلول رقیق توسط لوله ای به بخش تقطیرگر 6 یخچال وصل است. تقطیرگر در دمایی کمی بالاتر از نقطه جوش هلیوم 2 قرار دارد. چون هلیوم 3 از هلیوم 4 پایین تر سبک تر است و نیروی بین ذره ای در آن کمی ضعیف تر است، نقطه جوش آن از هلیوم 4 پایین تر است. این باعث می شود با گرما دادن به محلول تقطیرگر، هلیوم 2 خیلی بیشتر از هلیوم 4 تبخیر شود (گرما صرف تبخیر می شود و دما ثابت می ماند). پس غلظت هلیوم 2 داخل تقطیرگر کم می شود که فشار اسمزی از مخزن اختلاط به سمت تقطیرگر ایجاد می کند. بدین ترتیب، هلیوم 2 در مخزن اختلاط با فشار اسمزی داخل محلول غلیظ کشیده می شود و با نفوذ آن و مخلوط شدن، آنتروپی بالا می رود و گرما از نمونه بیرونی جذب می شود. بخار هلیوم 2 از تقطیرگر پمپ می شود. و از طریق میعان، به مخزن اختلاط باز گردانده می شود. این گونه چرخه سرمایشی کامل می شود.

۳.۲ توان سرمایشی

به دلیل آنتروپی اختلاط، آنتالپی هلیوم ۳ در حالتی که در محلول رقیق قرار دارد، بیشتر از حالتی است که در محلول غلیظ قرار دارد. پس توان سرمایش از رابطه زیر بدست میآید (فشار در طول فرایند نفوذ، تقریبا ثابت است):

$$\dot{Q} = \dot{n}_3 [h_d(T) - h_c(T)] \tag{Y9}$$

در رابطه بالا n_3 تعداد مولهای هلیوم - است که در واحد زمان از محلول غلیظ به محلول رقیق نفوذ پیدا میکند و $h_c(T)$ و $h_c(T)$ به ترتیب آنتالپی هر مول هلیوم - در محلول غلیظ و رقیق در دمای T است. با صرف نظر از تأثیرات مربوط به فشار و حجم:

$$h(T) - h(0) = \int_0^T c(T) dT \tag{YY}$$

که در آن c(T) ظرفیت گرمایی ویژه در دمای T است. برای محلول غلیظ هلیوم T، تئوری خوبی برای بررسی آماری آن وجود ندارد. طبق اندازهگیریهای تجربی:

$$c_c(T) = 22T \quad [\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}] \tag{YA}$$

با انتگرال گیری:

$$h_c = h(0) + 11T^2 \quad [\text{J mol}^{-1}]$$
 (Y4)

برای محلول رقیق، میتوانیم هلیوم ۳ داخل آن را یک گاز فرمی در نظر بگیریم چون غلظت آن کم است. بنابراین:

$$c_d(T) = R \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} \tag{(7)}$$

¹⁹Still

که T_F دمای فرمی است که از رابطه زیر بدست می آید:

$$T_F = \frac{\hbar^2}{2m * k_B} \left(\frac{3\pi^2 N_A x_3}{V_m}\right)^{2/3} = 55.2 \frac{m_3}{m*} \left(\frac{x}{V_m}\right)^{2/3} \tag{71}$$

عدد آووگادرو و m* جرم مؤثر است) حجم مولی V_m از رابطه زیر بدست می آید:

$$V_m = V_{m,4}(1 + 0.284x_3) \tag{TY}$$

که در آن $V_{m,4}=27.589\,\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ حجم مولی هلیوم $V_{m,4}=27.589\,\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ و: مای فرمی T_F حدوداً برابر $m*pprox 2.5 m_3$ و $m*pprox 2.5 m_3$ و $x_3=0.066$

$$c_d(T) = 106T \quad [\text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}]$$
 (**)

چون دو محلول در تعادل ترمودینامیکی قرار دارند، پتانسیل شیمیایی آنها برابر است:

$$\mu_c = \mu_d \tag{\UpsilonF}$$

طبق رابطه اویلر برای انرژی درونی و رابطه آنتالیی با انرژی درونی:

$$h = u + pv = Ts + \mu \tag{7}$$

پس طبق برابری پتانسیلهای شیمیایی:

$$h_c - Ts_c = h_d + Ts_d \tag{79}$$

طبق تعریف ظرفیت گرمایی ویژه $c=dQ_m/dT=T(ds/dT)$ و رابطه ویژه

$$h_d = h_c(0) + 11T^2 + T \int_0^T \left(\frac{c_d}{T} - \frac{c_c}{T}\right) dT \tag{\UpsilonV}$$

$$= h_c(0) + 95T^2 \quad [\text{J mol}^{-1}]$$
 (TA)

با جایگذاری در رابطه (۲۶)، توان سرماشی یخچال رقیق سازی هلیوم بدست میآید:

$$\dot{Q}(T) = \dot{n}_3 T^2 \tag{\ref{eq:posterior}}$$

و: $\dot{n}_3 \approx 100 \, \mu {
m mol \, s}^{-1}$ و:

$$\begin{cases} \dot{Q}(10\,\mathrm{mK}) \approx 1\,\mu\mathrm{W} & (\text{F.})\\ \dot{Q}(30\,\mathrm{mK}) \approx 10\,\mu\mathrm{W} & (\text{F.}) \end{cases}$$

$$\left(\dot{Q}(30\,\mathrm{mK}) \approx 10\,\mu\mathrm{W}\right)$$
 (F1)

وابستگی درجه دو توان سرمایشی از دما، باعث میشود یخچال رقیقسازی در دماهای زیر یک كلوين از سرمايش تبخيري بسيار مؤثرتر واقع شود؛ چراكه براي سرمايش تبخيري:

$$Q \propto e^{-1/T} \tag{FY}$$

و به همین دلیل توان سرمایش تبخیری در دماهای پایین، بسیار کمتر از توان سرمایشی یخچال رقیقسازی است چون با کم شدن دما، با سرعت بیشتری (به طور نمایی) به صفر میل میکند.

مراجع

- [1] C.J. Adkins and C.J. Adkins. Equilibrium Thermodynamics. Cambridge University Press, 1983.
- [2] F. Pobell. Matter and Methods at Low Temperatures. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

منابع شكلها

```
شکل ۱ را به طور کیفی خودم کشیدم
```

شکل ۲:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Helium_dilution_cryostat.jpg

شکل ۳:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Helium_phase_diagram.svg

شکل ۴: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sketch_of_helium_dilution_ refrigerator.svg