



- 1 现用最小分度为1mm 的米尺测量金属丝的长度，如图所示，图中箭头所指位置是拉直的金属丝两端在米尺上相对应的位置，测得金属丝的长度为\_\_\_\_mm。在测量金属丝直径时，如果受条件限制，身边只有米尺1 把和圆柱形铅笔1 支。如何较准确地测量金属丝的直径？请简述测量方法。



- 2 用游标为10 分度（测量值可准确到0.1mm）的卡尺测量小球的直径，测量的示数如图1 所示，读出小球直径 $d$ 的值为 mm。



- 3 用20 分度的游标卡尺测量某物体的长度，如图甲所示，由图可知其长度为\_\_\_\_cm；用螺旋测微器测量其直径，如图乙所示，由图可知其直径为\_\_\_\_mm。

