

不合格品处理标准操作流程

一、不合格品分级处置

1.1 严重缺陷

- 整批退货，不得让步接收。
- 检验员在 30 分钟内完成不合格品标识和隔离。
- 质检主管在 2 小时内发出《供应商纠正措施要求》。
- 供应商须在 5 个工作日内提交根本原因分析和纠正措施计划。
- 质量经理审批退货和 CAPA 报告。

1.2 主要缺陷

- 可选择退货或让步接收。
- 让步接收须质检主管审批，且供应商书面承诺下一批次改善。
- 让步接收物料在生产中重点跟踪，连续 3 次让步接收的供应商降级处理。
- 退货的物料按严重缺陷流程执行 CAPA。

1.3 次要缺陷

- 首选让步接收或返工。
- 让步接收由质检员直接审批，无需升级。
- 返工后须重新检验合格方可入库。

二、CAPA 流程

1. 问题描述：质检主管在 NC 系统中记录不合格品信息，包括批次号、缺陷类型、缺陷数量。
2. 根本原因分析：供应商在 5 个工作日内提交分析报告。
3. 纠正措施：供应商提交整改方案，质量经理审批。
4. 预防措施：供应商更新过程控制计划，防止同类问题再次发生。
5. 效果验证：后续 3 批来料检验合格，CAPA 方可关闭。

三、供应商反馈与复检

- 供应商收到 CAPA 通知后，须在 48 小时内确认收到。
- 供应商完成整改后，提交复检申请。
- 复检由原检验员以外的另一名检验员执行。
- 复检合格后，该批次可办理入库；复检仍不合格的，整批退货并暂停该供应商新订单。
- 暂停期间供应商须完成全面质量审核方可恢复供货资格。

四、隔离区管理

- 不合格品隔离区须有明显标识，与合格品区域物理隔离。
- 进入隔离区的物料须在 24 小时内录入 NC 系统。
- 隔离超过 30 天仍未处理的物料，由仓库管理员上报质量经理处置。
- 隔离区的物料出入须经质检主管审批，并记录在 NC 系统中。