

Informe de Inspección INS-0001

ID de inspección: 1

Versión de plantilla: llama3-v1

Estado del borrador: generated_llm

Informe de Inspección INS-0001

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los resultados de la inspección periódica realizada a un equipo no registrado, propiedad de DCR Minería y Construcción SAC, el día 9 de mayo de 2026. La inspección reveló desgaste moderado en la estructura lateral, lo que requiere una inspección complementaria.

2. CONTEXTO DE LA INSPECCIÓN

La inspección periódica se realizó con el fin de verificar el estado del equipo y detectar cualquier posible problema o falla. El equipo no fue registrado previamente, por lo que no se dispone de información adicional sobre su historia de mantenimiento o uso.

3. HALLAZGOS PRINCIPALES

- Se observó desgaste moderado en la estructura lateral.
- No hay evidencias registradas.

4. VALIDACIÓN OCR

La validación OCR del VIN (3AKJGLDRXJSHD8234) está pendiente, ya que no se ha proporcionado información adicional sobre el estado de la transcripción.

5. OBSERVACIONES TRANSCRITAS

Se transcribieron las siguientes observaciones: Se observa desgaste moderado en la estructura lateral y se recomienda inspección complementaria.

6. RECOMENDACIONES

- Realizar una inspección complementaria para determinar el origen del desgaste y tomar medidas correctivas.
- Proporcionar información adicional sobre la historia de mantenimiento y uso del equipo para mejorar la validación OCR.

7. INFORME REDACTADO

En conclusión, la inspección periódica reveló un desgaste moderado en la estructura lateral que requiere una inspección complementaria. La validación OCR del VIN está pendiente debido a la falta de información adicional. Se recomienda realizar una inspección complementaria y proporcionar información adicional sobre la historia de mantenimiento y uso del equipo para mejorar la validación OCR.