



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIVISIONES A COLOR

1. Lavar con agua y jabón líquido, utilizando un paño suave y limpio.
2. Retira el exceso de jabón con un trapo húmedo, suave y limpio
3. Secar completamente con un trapo limpio y suave.



ATENCIÓN

Las esponjillas, los jabones abrasivos y los blanqueadores con hipoclorito de sodio, pueden dañar la pintura y el acero.

Evite su uso.