
TURN BASE



MCS - VCC
AØ - GND

LASER SENSOR
RXD 26
TXD 25


RANGE SENSOR
ESP 32 RXD 26
TXD 25

XIAO RXD 7
TXD 8


TxD DES SENSORS

- GND
- 5V
- RxD/SDA SC → 4 (TILT)
- TxD/SCL ST → 2 (PAN)
- SERVO
- +12V

TILT MID ~680
UP LIMIT 962
DOWN LIMIT 510


BATT
VCC
VCC
12V
12V -> 5V
HH-C042
5V -> 12V
SERVO +VDD
SIGNAL
1kΩ
ESP 32
16
17
VCC
SENSOR

DREH TURM


GPIO 16
GPIO 17
1kΩ
SERVO IN
SCL
SDA
PIXEC
SENSOR
V0.0.4
PWR
D2
HW-394
Reset
Type-C
BOOT
INPUT 3.6v~18V
3.3V
Input/ Ouput

Basis-Elektronik

D4 / GPIO5	I²C Basis SDA
D5 / GPIO6	I²C Basis SCL
D0 / GPIO1	Serial Servo TX
D1 / GPIO2	Serial Servo RX
D3 / GPIO4	NeoPixel Data

Drehturm – flexibel

D8 / GPIO7	Turm A — SDA / TX
D9 / GPIO8	Turm B — SCL / RX

Reserve

D2 / GPIO3	Strapping - frei lassen
D10 / GPIO9	frei für Erweiterung

Vermeiden (GPIO > 40)

D6 / GPIO43	Default UART0 TX
D7 / GPIO44	Default UART0 RX

TUNU BASE CONNECT