品質クレーム報告書

クレーム番号：CL-2026-1089
発生日：2026-10-24
取引先：富士電子工業株式会社
対象品：制御基板 F-204-R

■ 現象
納入後1週間以内に電源部で焼損する不良が3件発生。

■ 当方の推定原因
半田付けリフロー温度プロファイルの一時的な逸脱
（10/18 15:00〜16:30の時間帯）

■ 応急処置
対象ロット（Lot-A281）全数回収。代替品を10/26出荷済み。

■ 恒久対策
別紙「是正処置報告書」の通り。