

激光在汽车行业高强钢上的应用

王牌,亚太汽车行业经理 2014/8/19

目录:



■ 为何使用热冲压高强钢



■ 高强钢部件加工过程及通快产品 应用




■ 总结

使用热冲压高强钢

原因一:车身轻量化减少CO2排放






3

使用热冲压高强钢---<u>车身轻量化减少CO2排放</u> 影响油耗的主要因素



大约¼油耗是由车身重量导致的





使用热冲压高强钢---<u>车身轻量化减少CO2排放、</u>增强安全性



趋势: 新材料, 复合材料, 碳纤维







减少CO2排放



增强安全性

- 减少油耗
- 轻量化


- 优化安全设计
- ■高强度材料

新材料

使用热冲压高强钢---<u>车身轻量化减少CO2排放、</u>增强安全性



新材料



使用热冲压高强钢---<u>车身轻量化减少CO2排放、</u>增强安全性



- ❖减少加强筋,使用更薄材料显著的降低重量
- ❖提高碰撞指数,保障安全性


中央通道:

- ---1高强钢件=8传统件,降低重量和复杂设计
- ---减少工装成本
- ---降低物流成本
- ---增强尺寸稳定性



<u>B柱:</u>

单边省去4.2kg




3

使用热冲压高强钢---车身轻量化减少CO2排放、增强安全性



强度大约在1500Mpa,厚度0.8 – 2 mm的硼化钢能够在不增加车身重量的情况下保证车辆的安全。



目录:








- 为何使用热冲压高强钢
- 高强钢部件加工过程及通快产品应用

■ 总结

激光下料-通快碟片激光器TruDisk





TRUMPF


激光下料-通快碟片激光器TruDisk



2D激光切割取代传统的机械 冲压




- ■减少工具成本/损耗;
- ■减少工具更换/维护时间;
- 更加灵活:工件形状可灵活更改; .
- 提高材料使用率;



激光在汽车行业高强钢上的应用, 王牌

TRUMPF

激光下料-通快碟片激光器TruDisk



- 激光功率反馈控制系统
- 高光束质量
- 高电光转换效率(45%)
- 无惧反射光
- 可使用双切割头系统同时加工两个工件,速度60米/分;


eg: B柱, 8s



激光在汽车行业高强钢上的应用, 王牌 2014/8/19 2014/8/19

TRUMPF


激光下料-通快碟片激光器TruDisk



- 1. 模块化配置
- 2. 极高的二极管寿命
- 3. 优化高效的谐振设计
- 4. 不惧热反射损坏
- 5. 能量反馈控制
- 6. 优秀的光束管理(2, 4, 8, 25mm*mrad)
- 7. 人机界面/激光网络
- 8.接口及远程管理
- 9. 水冷热交换
- 10. 结构紧凑

TRUMPF

边缘烧蚀-通快TruMicro激光器






边缘烧蚀-通快TruMicro激光器




拼焊之间边缘烧蚀

超短脉冲激光

- 沿焊缝边缘除去10-25 μm AlSi 镀层
- 通过光斑设置可调节AI 含量(可到 0%)
- 维持母材性能
- 烧蚀宽度1 mm 2 mm
- 两板边缘同时除去
- 烧蚀线速度 >30m/min
- 烧蚀速度 5 cm²/s







边缘烧蚀-通快TruMicro激光器




TruMicro激光器:

- 高效
 - 大光斑 @ 短脉冲
 - 高脉冲功率 @ 高重复频率
- 脉冲周期稳定
- 光纤传输光斑能量均匀


激光拼焊-通快TruDisk碟片激光器






TRUMPF

激光拼焊-通快固体激光器(TruDisk/TruDiode)






- → 不同厚度,不同材料属性
- ■焊缝强度高
- ■焊接速度快
- ■焊缝质量高
- 经济性高
- 热影响区最小,不会影响母材属性






激光熔覆-通快碟片/CO2激光器(TruDisk/Co2)







激光熔覆-通快碟片/CO2激光器(TruDisk/Co2)




激光束融化母材和填料形成熔池提高覆层和母材的粘附性。

- 提高抗磨损性能
- 提高抗腐蚀性能
- 降低生产成本
- 修复损坏表面
- 可按需改变表面几何形状



3D激光切割-通快碟片激光器TruDisk







3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030

传统的冲切方法以不能满足高强钢的切割要求!

热冲切 热冲压过程中切割.

- ➡ 和热成型同步,无需额外时间
- 模具复杂,成本高昂
- 模具机械磨损大
- 仅适合小孔或简单形状

冷冲切 热冲压后冲压切割

- 高压力冲压设备成本高
- 模具磨损严重
- 变形大,易脆裂



间接加工 >>> 冷冲压+热成型

- ◆ 适合加工复杂形状
- 投资大
- 高运营成本(人力,物流..).

激光预冲切 >> 热成型前预先激光2D切割

- ➡ 节约时间/成本
- ◆ 使用激光提高效率
- 误差大
- _ 仅简单形状

- ➡ 适合所有形状
- ◆ 无磨损/无模具投资
- ➡ 无变形,无微裂
- → 最经济
- 加工时间增长

3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030


TruLaser Cell 8030 专为高强钢的大批量 切割而设计

- 高动态化性能,高精准定位以及确定轨迹; $v_{max} = 173$ m/min , $a_{max} = 16$ m/s²
- z-轴高动态化切割头 (a_{max} = 40 m/s²)
 - > 更快穿刺
 - > 更快的切割小角度部件
 - > 电磁式耦合器确保快速更换切割头
 - > 精确遵守设定轨迹, 无需轴向补偿
- 开扩的操作空间使得上下料更容易
- 高能量输出—最高大于16KW
- 结构紧凑,占地最小化---<50m²
- 产能最大化---高速旋转平台将非生产时间降低到5s,
- 工艺可靠—专利技术ObserveLine切片检测功能,FocusLine 自动调焦功能,FastLine飞行穿刺功能(40 m/s²)
















3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030

FastLine飞行穿刺



飞行穿刺(FastLine)





要求工件误差小

- → 高距离穿刺安全好, 速度慢
- → 短距离穿刺速度快,安全性

工件误差可到±2,5 mm


- **→**高距离穿刺,安全性好
- →飞行穿刺,速度快




26

3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030

FastLine飞行穿刺



- 飞行穿刺、各轴同步
- 非常适合多孔和小尺寸切割
- 切割厚度 2.5mm




激光在汽车行业高强钢上的应用, 王牌 2014/8/19

TRUMPF

3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030


FocusLine自动对焦



■ <u>FocusLine</u> 自动对焦

- → 快速切割不同厚度的板材eg.拼焊板,热冲压板
- → 切割速度和质量稳定
- → 通过编程自动对焦,无需手动








TRUMPF

3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030

ObserveLine切片检测







过程

切割结束; 短脉冲

未掉落/切掉; 光反馈;

报警; .

优点

- ✓更短距离光学检测
- ✓2倍于普通检测

- ✓可检测所有尺寸切片
- ✓对周边区域无影响

✓100% 安全



3D激光切割-通快碟片激光工作站Trulaser Cell 8030

切割B柱的时间由2005年的120s 到现在的42s!






装机量

> 900

局部弱化-通快Diode/Disk 激光; 电磁感应设备;





TRUMPF

局部弱化-通快Diode/Disk 激光; 电磁感应设备;





局部弱化

通快Diode/Disk激光;通快感应加热

翻边弱化:

- 制造柔软区降低小区域折弯/焊接时的脆裂
- 柔软区更好的吸能

孔周弱化:

■ 使得孔周能曲成夹孔。

某一点弱化:

■ 使得易于安装铆钉。



可以使用激光或感应加热实现(750℃)

TRUMPF

局部弱化-通快Diode/Disk 激光; 电磁感应设备;

母材:

冲压件

厚度: 1.8mm 涂层 AlSi ~25μm 硬度: 600HV

边缘弱化:

目的: 防止脆裂


使用技术: TruHeat通快感应加热

时间: 15sec. 硬度: 250 HV

底面弱化:

目的: 改变碰撞性能 使用技术: TruHeat通快感应加热

Time: 15sec. Hardness: 270HV



翻边弱化: 便于翻边

使用技术: TruLaser Cell 8030, 3KW

时间: 7sec. 硬度: 250 HV 面积: 1cm²

目的:

点的弱化:

目的: 易于铆接

技术: TruLaser Cell 8030, 3KW

时间: 7sec. 硬度: 250 HV 直径: 15mm

局部弱化:

目的: 防止脆裂

Technology: TruLaser Cell 8030, 3KW

Time: 7sec. Hardness: 260 HV

Area:

孔周弱化:


目的 使得孔周能曲成夹孔

Technology: TruLaser Cell 8030, 3KW

Time: 13sec. Hardness: 250HV

车身车间--热冲压部件生产过程及激光的应用







激光打标、焊接、钎焊....-通快Diode/Disk/Micro;








打标、焊接、 钎焊,...


通快 Diode/Disk/Micro

通快激光在后续阶段可用于:

- 激光焊接、钎焊
- 飞行焊
- 加工表面凹槽
- ■打标、雕刻
- 钻孔
- 激光清洁
- 等等....












Laser applications in the process chain hot-stamping





目录:





■ 为何使用热冲压高强钢

■ 高强钢部件加工过程及通快产品 应用



■ 总组



总结



- ✔全球唯一一家能提供各种类型各种功率激光器及加工系统的企业;
- ✓一站式采购,产品多样化;
- ✓技术不断提高;
- ✓技术支持,全球化:
- ✓交钥匙工程;

选择的力量! The Power of Choice!

总结



























































