

1 exploded views

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 조립 순서

Frame → shredder frame → bearing/shaft → cutter stack → phase gear/chain/motor/shear fuse → screen/recirculation/hopper → flake bin → feeder → extruder/thrust → heater/sensor/die → hot shield → cooling → gauge → puller → spooler/traverse → guards → enclosure → wiring → firmware → calibration → dry checks.

각 단계의 형상은 assembly_drawing_set.pdf 해당 도면 번호를 사용한다. 고하중 경로는 metal part → bearing/plate → aluminum profile → table이다.