




Prozessverantwortlich: Teamleitung Produktion

Setzen einer QS-Kennzeichnung

- K+E setzt das QS -Zeichen, wenn die Abteilung Kenntnis erhält über:
- Zunehmende Häufung von Reklamationsfällen
 - Einen kritischen Wert, der noch nicht als prüfrelevant gekennzeichnet ist.

Verantwortlich:
Wareneingang
+ PROD



Entfernen der QS-Kennzeichnung

Der Teamleiter Produktion informiert K+E nach erfolgreicher QS-Prüfung. Daraufhin entfernt K+E die QS-Kennzeichnung. PROD füllt auf dem Aufkleber „QS Prüfung“ die Felder zur Entfernen der QS-Kennzeichnung aus.

Verantwortlich:
PROD + K+E

Messen / Analysieren: Derzeit nicht vorgesehen.

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	22.01.2003	Detlef Koch	Uwe Sörensen	0
Letzte Änderung:	26.11.2025	Karina Sörensen		7