


Der Wareneingang beschränkt sich auf das Messen mit einfachen Messmitteln wie Messschieber, Bandmaß, Winkel usw. Sind weitergehende Maßprüfungen notwendig, werden diese Teile zur Prüfung an die Abteilung K+E übergeben. In zweiter Instanz werden die Teile durch die Mitarbeiter in der Montage überprüft ([PA Prüfungen 2](#)).



	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	03.09.2007	Detlef Koch	Uwe Sörensen	0
Letzte Änderung:	21.08.2015	Karina Sörensen	Matthias Bunthe	8