
Stage contribution (rms)
triangle
saw
comp. A
comp. B
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
2
4
6
8
Waveform CV (V)
Comparator duty (active stages)
0.0
0.2
0.4
0.6
0
2
4
6
8
Waveform CV (V)
Output lowpass (kHz)
freq. CV
4.62 V
6.27 V
8.25 V
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
Waveform CV (V)