

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

CENTRE REGIONAL DE TOULOUSE

par

MILAZZO Christopher

DEVOIR MAISON CONDUITE DE PROJET

26/06/2020


Phase 1 – Identification du projet


QUESTION 1 – 2PTS: DONNER LES DIFFERENTES PHASES DE GESTION D'UN PROJET.


- 1 Identification du besoin :
 - WBS + Analyse fonctionnelle (Use cases) + modélisation métier
- 2 Etude de faisabilité
 - Coûts
 - Délais
 - Technologies
 - Risques
- 3 Etude de conception
 - UML/SYSML
- 4 Phase de réalisation avec étude détaillée
 - Implémentation
- 5 Réception
 - Projet terminé, livraison du produit

QUESTION 2 - 1PT: DONNER UN EXEMPLE D'ORGANISATION POUR UN PROJET AUTOUR D'UN SATELLITE (WBS, PBS, OBS) PUIS DONNER LES RELATIONS WBS/OBS ET WBS/PBS. ON PRENDRA POUR HYPOTHESE QUE DEESPACE GERE QUATRE PROJETS EN MEME TEMPS.

(VOIR PAGE SUIVANTE)







	OBS		DIR	ECTION			OPE	ERATION	
W	<u>BS</u>	DRH	SERVICE COMPTABILITE	SERVICE CONTROLE QUALITE ET TESTS	MARKETING ET VENTE	BUREAU D'ETUDE	CHAINE DE FABRICATION	SERVICE DE LA PRODUCTION ET DES METHODES	<u>SERVICE D' ACHAT</u>
Σ	1.1 – TENIR LES COMPTES		<u>X</u>						
MANAGM	1.2 – MANAGMENT RESSOURCES HUMAINE	<u>X</u>							
MA	1.3 – GENERER DES BULLETINS DE PAIE	<u>X</u>							
NO NO	2.1 – ETUDE DES PLANS					<u>X</u>			
CONCEPTION	2.2 – SHEMATISATION					<u>X</u>			
ONC	2.3 - INTEGRATION					<u>X</u>			
8	2.4 – DEVELOPPEMENT LOGICIEL					<u>X</u>			
Z	3.1 – PROVISIONS ELECTRIQUE								<u>X</u>
APPROVISION NEMENT	3.2 – PROVISIONS DES MODULES ELECTRONIQUES								<u>X</u>
APPROV NEMENT	3.3 – PROVISIONS DES BATTERIES								<u>X</u>
₹Z	3.4 – PROVISIONS DES PIECES MECANIQUES								<u>X</u>
	4.1 – FABRICATION DE LA STRUCTURE MECANIQUE						<u>X</u>		
NO NO	4.2 – ORGANISATION D'UNE ZONE DE PRODUCTION						<u>X</u>	<u>X</u>	
CATI	4.3 – RESERVATION DES EQUIPEMENTS						<u>X</u>		
FABRICATION	4.4 – ASSEMBLAGE DU SATELLITE						<u>X</u>		
F,	4.5 – CONTROLE QUALITE ET TESTS			<u>X</u>					
DNIL	5.1 – DEMARCHER DES CLIENTS				X				
MARKETING	5.2 – VENDRE LE PRODUIT				X				

	PBS	<u>CH</u>	ARGEU	<u>IR</u>		STEME DONTROL			NNEAU) DLAIRE	<u>X</u>		SYSTEME MMUNIC		
W	<u>BS</u>	BATTERIES DE 10 CELLULES	CONNECTEURS ELECTRIQUES	DISJONTEURS	CAPTEUR DE T°	MODULES ELECTRONIQUES DE COMMANDE	CONNECTIQUES ELECTRIQUES	MODULES ELECTRONIQUES DE COMMANDE	CONNECTIQUES ELECTRIQUES	MOTEURS	MODULE UHF/VHE	ANTENNES	CONNECTIQUES ELECTRIQUES	STRUCTURE MECANIQUE
<u> </u>	1.1 – TENIR LES COMPTES													
MANAGMENT	1.2 – MANAGMENT RESSOURCES HUMAINE													
MANA	1.3 – GENERER DES BULLETINS DE PAIE													
Z	2.1 – ETUDE DES PLANS													<u>X</u>
EPTIC	2.2 – SHEMATISATION													<u>X</u>
CONCEPTION	2.3 - INTEGRATION	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
	2.4 – DEVELOPPEMENT LOGICIEL				<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>							
EME	3.1 – PROVISIONS ELECTRIQUE 3.2 – PROVISIONS DES MODULES		<u>X</u>	<u>X</u>			<u>X</u>		<u>X</u>				<u>X</u>	
NNOI	<u>ELECTRONIQUES</u>				X	X		X		<u>X</u>	X	X		
SIVOS	3.3 – PROVISIONS DES BATTERIES	X												
APPROVISIONNEME NT	3.4 – PROVISIONS DES PIECES MECANIQUES													<u>X</u>
	4.1 – FABRICATION DE LA STRUCTURE MECANIQUE													<u>X</u>
	4.2 – ORGANISATION D'UNE ZONE DE PRODUCTION													<u>X</u>
Z	4.3 – RESERVATION DES													<u>X</u>
CATIC	EQUIPEMENTS 4.4 – ASSEMBLAGE DU SATELLITE													
FABRICATION	4.5 – CONTROLE QUALITE ET TESTS													
DNIL	5.1 – DEMARCHER DES CLIENTS													
MARKETING	5.2 – VENDRE LE PRODUIT													

QUESTION 3 - 1PT : PROPOSER UN USE CASE DU SATELLITE. ON CONSIDERE QUE LE SATELLITE EST LE SYSTEME.

QUESTION 4 - 1PT: PROPOSER UNE ANALYSE DES RISQUES POUR DEEPSPACE.

Echelle de probabilité :

Niveau	Probabilité
1	Quasiment nulle : évènement jamais survenu
2	Rare : évènement déjà survenu dans moins de - de 10% des projets similaires
3	Fréquent : évènement déjà survenu au cours de plusieurs projets similaires (entre 10% et 80
	%)
4	Quasi systématique : évènement survenu dans plus de 80% des projets similaires

Echelle de gravité:

Niveau de gravité		Conséquences						
	Délai	Coût	Qualité					
1 Insignifiant	Pas de retard notable (< 2 jours)	Pas de conséquence financière notable (< 1000 euros)	Pas de conséquence sur les fonctionnalités					
2 Faible	Retard du projet inférieur à 2 semaines	Perte < 10 000 euros	Conséquence sur une fonctionnalité mineure					
3 Important	Retard du projet entre 2 semaines et 2 mois	Perte entre 10 000 et 100 000 euros	Conséquences sur une fonctionnalité majeure					
4 Catastrophique	Retard du projet supérieur à 2 mois	Perte supérieure à 100 000 euros	Plusieurs fonctionnalités inopérantes					

Tableau de cotation de la criticité:

	Niveau de probabilité							
		1	2	3	4			
Niveau	1	1	2	3	4			
de	2	2	4	6				
gravité	3	3	6	9				
	4	4	8	12	16			

Ligne de conduite :

Gravité entre 1 et 2 : criticité faible -> action facultative

Gravité entre 3 et 7 : criticité moyenne -> action à mettre en place impérativement

Gravité entre 8 et 16 : criticité élevée -> action prioritaire, à mettre en place impérativement

<u>QUESTION 5</u> - 1PT : DONNER LA MATRICE DES EXIGENCES FONCTIONNELLES ET NON FONCTIONNELLES DU SATELLITE.


EXIGENCES FONCTIONNELLES

- Embarquer une charge utile sur orbite basse (800KM)
- Déployer les antennes jusqu'à 55 cm
- Rétracter les antennes
- Communiquer avec le satellite en UHF
- Communiquer avec le satellite en VHF

EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

- Les batteries doivent fournir 0.5 kw/2A maxi 12 volts
- Les batteries doivent avoir un taux d'erreur non-critique de 1/1000h
- Les batteries doivent avoir un taux d'erreur critique de 1/100 000h
- Les batteries doivent avoir une durée de vie de 3 ans minimum
- Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir un taux d'erreur non-critique de 1/10 000h
- Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir un taux d'erreur critique de 1/1~000~000h
- Le module électronique de commande du système de contrôle de la T° du satellite doit avoir une durée de vie de 3 ans minimum

QUESTION 6 - 3.5P: DETERMINEZ LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU PERT EN UNIVERS DETERMINISTE: DONNER LE SCHEMA POTENTIEL ETAPES, LES DUREES, LE CHEMIN CRITIQUE, MARGES TOTALES ET LIBRES.



QUESTION 7 - 3.5PT : DETERMINEZ LES NOUVELLES CARACTERISTIQUES EN UNIVERS PROBABILISTE. DONNER LE SCHEMA POTENTIEL ETAPES, LE CHEMIN CRITIQUE, DUREE MOYENNE, VARIANCE, ECART TYPE.

QUESTION 8 - 2PT: CALCULEZ LA PROBABILITE DE FINIR APRES 50.

$$P(x > 50) = P\left(x > \frac{50 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= p\left(x > \frac{50 - 49,47}{2,35}\right)$$

$$= P(x > 0.2255)$$

= 0.58905

Soit 58,91% de chance de finir après 50.

QUESTION 9 - 2PT : CALCULEZ LA PROBABILITE DE FINIR AVANT 48, PUIS CALCULEZ LA PROBABILITE DE FINIR ENTRE 46 ET 52.

$$P(x < 48) = P\left(x < \frac{48 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= p\left(x < \frac{48 - 49,47}{2.35}\right)$$

$$= P(x < -0.6255)$$

$$= 1 - p(x < 0.6255)$$

$$= 1 - 0,7341$$

= 0,2659

Soit 26,59% de chance de finir avant 48.

$$p_{46-52} = P(46 \le x \le 52)$$

$$= p(x \le 52) - P(x \le 46)$$

$$= P\left(x \le \frac{52 - 49,47}{2.35}\right) - P\left(x \le \frac{46 - 49,47}{2.35}\right)$$

$$= P(x \le 1.08) - P(x \le -1.48)$$

$$= 0.8599 - (1 - P(x \le 1.48))$$

$$= 0.8599 - (1 - 0.9306)$$

$$= 0.8599 - 0.0694$$

= 0,7905

Soit 79,05% de chance de finir entre 46 et 52.

QUESTION 10 - 2PT : QUEL EST LE DELAI D'EXECUTION QUI CONFERE A CE PROJET UNE PROBABILITE DE RESPECT A 95% ?

$$\mu_{95} = 1,645$$

$$P\left(x \le \frac{z - 49,47}{2.35}\right) = 2,35 \times 1,645 + 49,47 = 53,34$$

Il v a 95% de chance de finir le projet en 53,34

QUESTION 11 - 1PT: PROPOSER LE GANTT CALE AU PLUS TOT EN UNIVERS DETERMINISTE.

PHASE 3 – MAITRISE DES COUTS (5PTS)

Phase 2 – Gestion des ressources humaines

QUESTION 1 - 2.5PT : TRACER LES CHARGES EN FONCTION DES DUREES DES TACHES SUCCESSIVES.

QUESTION 2 - 2.5PT : PROPOSER UNE NOUVELLE PLANIFICATION AVEC UN LISSAGE AU PLUS A 100% A EFFECTIF CONSTANT, SACHANT QU'UN INGENIEUR DU BUREAU D'ETUDE EST TRANSFERE A LA CHAINE DE FABRICATION.

PHASE 3 – MAITRISE DES COUTS (5PTS)

Phase 3 – Maitrise des coûts

Tableau des ventes

Modèle	Nb. Satellite	Coût / unité	Vente / unité
M1	2	200K€ HT	240K€ HT
M2	2	180K€ HT	220K€ HT
M3	2	120K€ HT	110K€ HT

QUESTION 1 - 1.5PT : CALCULER LE CHIFFRE D'AFFAIRE

Le chiffre d'affaire = $2 \times 240\ 000 + 2 \times 220\ 000 + 2 \times 110\ 000$

 $= 480\ 000 + 440\ 000 + 220\ 000$

= 1 140 000 euros

QUESTION 2 - 1.5PT : CALCULER LA MARGE BRUTE ET LE TAUX DE MARGE BRUT DE CHAQUE SATELLITE.

Marge brute $M1 = 240\ 000 - 200\ 000 = 40\ 000\ euros$

Marge brute $M2 = 220\ 000 - 180\ 000 = 40\ 000\ euros$

Marge brute $M3 = 110\ 000 - 120\ 000 = -10\ 000\ euros$

Taux en %:

- M1 =>
$$\frac{40\ 000}{240\ 000} \times 100 =$$
16,66 %

- M2 =>
$$\frac{40\,000}{220\,000}$$
 × 100 = **18,18 %**

- M3 =>
$$-\frac{10\,000}{110\,000} \times 100 = -9,09\%$$

PHASE 3 – MAITRISE DES COUTS (5PTS)

QUESTION 3 - 1PT : CALCULER LA MARGE BRUTE TOTALE ET LE TAUX DE MARGE BRUTE.

Marge brute totale (Mb totale):

$$2 \times Mb_{M1} + 2 \times Mb_{M2} + 2 \times Mb_{M3} = 2 \times 40\ 000 + 2 \times 40\ 000 + 2 \times (-10\ 000)$$

$$= 4 \times 40\ 000 - 20\ 000$$

$$= 160\ 000 - 20\ 000$$

= 140 000 euros

QUESTION 4 - 1PT : CALCULER LE ROI.

 $Gain\ total = 1\ 140\ 000\ euros$

 $Co\hat{u}t\ total = 1\ 000\ 000\ euros$

$$ROI~\% = 100 \times \frac{Gain~total - Coût~total}{Coût~total}$$

$$= 100 \times \frac{1\,140\,000 - 1\,000\,000}{1\,000\,000}$$

$$= 100 \times \frac{140\ 000}{1\ 000\ 000}$$

= 14 %

PHASE 5 - PILOTAGE DU PROJET (5 PTS)

Phase 4 – Méthodes de gestion de projet

PROPOSER UNE METHODOLOGIE DE GESTION DE PROJET POUR :

- LE DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL DE VOL (SYSTEME QUI PILOTE LE SATELLITE),

Méthode classique (Cycle en V):

Le besoin client est spécifié dès le début et ne bouge pas en cours de route

Les méthodes classiques ont la particularité d'avoir une documentation très fournie, ce qui permet de réduire les risques très tôt.

Le cycle en V permet un retour arrière au besoin (moins rigide que le cycle en cascade)

- ETUDES DES PROCESSUS DE FABRICATION EN USINE,
- LES PROCESSUS DE RECHERCHE ET INNOVATION.

PHASE 5 - PILOTAGE DU PROJET (5 PTS)

Phase 5 – Pilotage du projet

Tableau des tâches


	Durée	Coût initial planifié	VA en %	Coût réel
T1	5	5	80	+5
T2	3	30	90	+10
Т3	6	10	50	-2
T4	8	12	60	+12

QUESTION 1 - 1.5PT : TRACER LA COURBE EN S DE LA « VALEUR PLANIFIEE », OU « CBTP » (COUT BUDGETE DU TRAVAIL PLANIFIE).

QUESTION 2 - 1.5PT : TRACER LA COURBE EN S DE LA VALEUR DES DEPENSES REELLES « COUT REEL » OU « CRTE » (COUT REEL DU TRAVAIL EFFECTUE).

QUESTION 3 - 1.5PT : TRACER LA COURBE EN S DE LA VALEUR DU TRAVAIL EFFECTUE « VALEUR ACQUISE » OU « CBTE » (COUT BUDGETE DU TRAVAIL EFFECTUE).

		VA	VP	CR
80	5	4	5	10
urée	8	31	35	50
	14	36	45	58
	22	42,2	57	82



VA = Valeur acquiseVP = Valeur prévueCR = Coût réel

PHASE 5 – PILOTAGE DU PROJET (5 PTS)

QUESTION 4 - 0.5PT : EST-CE QUE LE PROJET SE DEROULE CONFORMEMENT AUX PREVISIONS ? DONNER VOTRE ANALYSE ET PROPOSER UNE SOLUTION A CETTE SITUATION.