EPSON PERU SA

	AV.CANAVAL Y MOREYRA N°590-SAN ISIDRO-LIMA	22	07	2016
	20391166855			
1.00	Gastos de viaticos para realizar trabajo de - Plotter Epson SureColor F6070- Serie SXZE004514- Cambio de MIDDLE FULCRUM ROLLER PF-OT C52142-Cuidad de Tarapoto.	280.00	28	0.00
1.00	Gastos de viaticos para realizar trabajo de - Plotter Epson SureColor F6070 F6070- Serie SXZE004514- Cambio de CABEZAL-OT C52669-Cuidad de Tarapoto.	280.00	28	80.00
1.00	Gastos de viaticos para realizar trabajo de -Plotter Epson SureColor F6070- Serie SXZE004274- Limpieza Invectores en BK2 -OT C54321-Nuevo Chimbote.	70.00	7	0.00

SEISCIENTOS--TREINTA-CON-00/100

533.90

96.10

630.00