

Testing del Hardware

Innova Tecnología S.A

Colaboradores

David A. Cordero Zúñiga

Stuart R. Ramírez Villegas

Ariel Saborío Álvarez

Sofia Xie Xie

Miércoles 27 de Noviembre de 2024

ID	Casos de Prueba	Descripción	Precondición	Pasos	Resultado Esperado	Resultado de la prueba	Problemas enfrentados y su solución
1	Validación de Entradas	Verificar que las entradas del usuario se validan correctamente.	El campo de entrada debe estar visible en la interfaz	 Ingresar valores válidos dentro de los espacios proporcionados antes de seleccionar algún botón. El espacio para insertar el código del lote debe ser acorde al formato preestablecido por la empresa. (ejemplo: CC-12345678) Ingresar solo números en el campo de peso. 	Los valores válidos son aceptados; se bloquea la entrada de elementos que no sea adecuada, se genera un mensaje de error al intentar ejecutar el sistema sin haber insertado los valores correctos.	Sí se cumplió.	
2	Cambios de Parámetros	Verificar que los parámetros de tamaño predeterminados se modifiquen conforme lo determine el usuario.	El sistema debe estar en modo configuración .	 Acceder a la sección de configuración "Configuración Márgenes". Modificar los parámetros de tamaño según las necesidades del usuario. Guardar los cambios realizados. 	tamaño se actualizan correctamente y se aplican en	Sí se cumplió.	Hubo complicaciones dentro del proceso ya que los márgenes se guardaban temporalmente, por ende se creó un archivo txt para guardar dichos valores.

3	Análisis	Analizar el tamaño y	El producto	1. Insertar un producto en la	Los datos del tamaño y el	Sí se	Los sensores no
	del	el estado del	debe estar	máquina.	estado del producto se	cumplió	proporcionaban datos
	Producto	producto insertado	colocado	2. Presionar el botón de "Analizar"	procesan correctamente y se	con los	precisos; se depuraron las
		dentro de la	correctamente	3. Permitir que el sensor realice el	almacenan para su consulta.	ajustes.	funciones para corregir
		máquina.	en la	análisis de color y tamaño.			errores de procesamiento,
			máquina.				además se ajustaron los
							parámetros para detectar
							el estado de los productos.
4	Mostrar	Presentar dentro de	El análisis del	1. Finalizar el análisis de un	El resultado se presenta en	Sí se	
	Resultado	la interfaz el	producto debe	producto.	tiempo real dentro de la	cumplió.	
		resultado del	estar	2. Mostrar los resultados del análisis	interfaz, mostrando detalles		
		análisis.	completado.	en la interfaz gráfica.	como tamaño y estado.		
5	Gráfica de	Tabular todos los	El análisis de	1. Procesar varios productos en la	Los resultados se muestran de	Sí se	
	Resultados	resultados obtenidos	múltiples	máquina.	forma clara y ordenada en	cumplió.	
		mediante los análisis	productos	2. Generar automáticamente una	formato de tabla y gráfico.		
		realizados.	debe estar	tabla o gráfico con los resultados			
			finalizado.	obtenidos.			

6	Ver	.Visualizar los	El sistema	1. Entrar a la ventana de tabla de	Los detalles del análisis (fecha,	
	Detalles de	detalles del análisis	debe haber	resultados.	código del producto,	
	los	(fecha de	realizado al	2. Presionar el botón de resumen.	descripción y cantidad) se	
	Resultados	clasificación, código	menos un		muestran correctamente en la	
		del producto,	análisis		ventana.	
		descripción,	exitoso.			
		cantidad).				