Форма ВНТ-09 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ **Рекомендован**

Оповещение о проведении работ и табличка «Не включать»

Оповещение работников о сроках и мерах предосторожности — п. 3.14 МР 3.5.0396-25; предупреждающая надпись в местах выключателей на время работ — п. 3.15 МР.

ОПОВЕЩЕНИЕ

«*14*» *марта* 20*26* г. с *9* ч *00* мин до *18* ч *00* мин в помещениях *офисов 2–5 этажей, зала совещаний и холла 1 этажа* проводятся очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На это время системы *П1, В1, П2, В2, В3* будут отключены.

Меры предосторожности:

- не находиться в обрабатываемых помещениях во время работ и *60* мин после их окончания;
- не включать вентиляцию и кондиционеры самостоятельно — их включит ответственный за эксплуатацию;
- убрать из зоны работ продукты, посуду, документы и личные вещи или накрыть их;
- при попадании средства на кожу или в глаза — промыть водой и сообщить ответственному.

Дезинфицирующее средство: *«••••••», 0,5 % (ЧАС + полигуанидин)* (по инструкции к средству).

Ответственный: *главный инженер Сидоров С. С.*, тел. *+7 (495) •••-••-••, доб. 105*

ВНИМАНИЕ

Проводится очистка и дезинфекция вентиляции

НЕ ВКЛЮЧАТЬ

Система *П1, В1, П2, В2, В3* с *9* ч «*14*» *марта* до *8* ч «*16*» *марта*

Включает только ответственный: *Сидоров С. С.* тел. *доб. 105*

Табличку распечатать по числу выключателей и щитов управления; снять после включения систем.

пестконтроль-центр.рф