ВУЛКАН №12, декабрь 2016

7 <u>Mekas</u>pa C PHEM CHACATELIA

Тираж 999 экземпляров. Дата подписи в тираж 16.12.2016 верстка и печать ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

В каждом жилище в настоящее время используются различные электроприборы (холодильники, телевизоры, утюги, электронагреватели и целый ряд других приборов). Во многих домах используется бытовой газ. Меры пожарной безопасности при пользовании бытовыми приборами соблюдаются не всегда и не всеми, что приводит к возникновению самой распространенной и едва ли не самой опасной ситуации - пожару.



Человек по своей природе существо бесстрашное и любопытное. Почувствовав запах дыма, он сначала попытается найти его источник. Увидев огонь - постарается погасить. А уж если не вышло, вызовет пожарных. Кроме того, наш человек - еще и коллективное существо. Инстинкт самосохранения у него задавлен еще в раннем детстве. Поэтому без указания «свыше» эвакуация не начнется никогда, даже если горит квартира по соседству.

Чаще всего пожары возникают по причине так называемого «человеческого фактора». Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности, халатности и недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в повседневной жизни.

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, но уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» необходимо.

Для этого каждый человек должен знать общие правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни.

Наиболее распространенные причины пожаров в быту:

- неосторожное обращение с огнем .
- неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования.
- неправильная эксплуатация печного отопления.
- шалости детей.

Так, на территории Таймырского муниципального района произошли два крупных пожара. 26 ноября 2016 года в поселке Волчанка пожар унес жизни двух малолетних детей 4-х и 2-х лет. 04 декабря 2016 года в поселке Караул при возгорании 4-квартирного жилого дома погибли в одной квартире 27-летняя женщина и ее 5-летний сын, в другой 17-летний подросток и его 7-летняя сестра.

Причины этих пожаров еще выясняются, но в двух семьях

дети в момент возгорания были одни дома. Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах и квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные кухонные плиты и электроприборы!

Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и разъясните детям, какую опасность представляет ОГОНЬ!

Заместитель начальника ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДи-ПР подполковник внутренней службы А.В. Ерко



ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ

Г. ЕНИСЕЙСКА, ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ

НА 14.12.2016 ГОДА.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

В целях обеспечения пожарной безопасности в местах проведения Новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей на территории Красноярского края проводится сезонная профилактическая операция «Новый год», в ходе которой, совместно с органами внутренних дел проводятся пожарно-профилактические обследования противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий.

В ходе проведения пожарно-профилактических обследований уделяется особое внимание соответствию требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов и путей эвакуации, состоянию средств противопожарной защиты, обеспеченности объектов первичными средствами пожаротушения, соблюдению правил пожарной безопасности при установке и оформлении новогодних ёлок, знанию обслуживающим персоналом требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий и действий в случае возникновения пожара, с персоналом проводятся дополнительные инструктажи и беседы.

Требования пожарной безопасности

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий являются руководители учреждений.

Перед началом Новогодних и Рождественских мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала массовых мероприятий.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние и рождественские мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных

эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями «Выход», подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

На время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий руководитель учреждения обязан:

• приказом назначить ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований за обеспечение пожарной безопасности, дежурства на сцене и в зальных помещениях. Во время проведения мероприятий с детьми должны не отлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении массового ме-

• отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара.

персонала под роспись;

При проведении Новогоднего мероприятия ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована гирляндами имеющими сертификаты. Лампочки в гирляндах должнаты. Лампочки в гирляндах должнаты.



ны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных

Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

соединений

При оформлении ёлки запрещается:

 Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

• Применять для иллюминации ёлки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

• Обкладывать подставку и украшать ветки ватой марлей и игрушками из неё, не пропитанными огнезашитным составом:

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

• Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

• Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

 Полностью гасить свет во время представлений; Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. г. Енисейск:

– 1 876 тыс. рублей.

том числе 3 детей)

9 668 тыс. рублей.

район:

620 тыс. рублей.

произошло пожаров – 38

• произошло загораний - 94

• погибло людей на пожарах – 1

Енисейский район:

• произошло лесных пожаров - 67

• погибло людей на пожарах - 6 (в

• получили травмы на пожарах - 3

• материальный ущерб от пожаров

Северо - Енисейский

• произошло лесных пожаров - 22

• погибло людей на пожарах – 2

получили травмы на пожарах – 1

• материальный ущерб от пожаров

03 ноября 2016 года в 05

час 56 мин на пульт диспетчера

ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд

ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска.

поступило сообщение о пожаре

жилого дома расположенного по

На момент прибытия первого

пожарного подразделения было

обнаружено, открытое горение

внутри жилого дома и надвор-

ных построек, из под кровли

дома шел густой черный дым.

Руководителем тушения пожара

было подано 5 стволов «РС-50».

на тушение пожара. Пожар был

ликвидирован в 06 час 25 мин на

дом поврежден на всей плошади.

кровля дома частично отсутству-

ет, стропильная система и об-

решетка обуглены. Внутренние

помещения дома также повреж-

дены на всей площади, имуще-

В результате пожара, жилой

адресу: г.Енисейск.

плошади 160 кв.м.

произошло пожаров – 19

• произошло загораний - 27

Так например:

• произошло пожаров – 54

• произошло загораний - 154

• получили травмы на пожарах – 4

• материальный ущерб от пожаров

Действия в случае возникновения пожара.

В случае возникновения пожара действия работников учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар либо его признаки (задымление, запах гари или тления различных материалов и т.п.) обязан:

• немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

• задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

• известить о пожаре руководителя учреждения;

• организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении первичными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор инспектор г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору М.Л. Аникин

ство и мебель, расположенные в комнатах частично выгорели, стены и потолок цокольного этажа обуглены на всей площади, наиболее сильное обугливание было обнаружено в районе входа в цокольный этаж, об этом свидетельствует сильное обугливание дверного проема, практически полное выгорание входной двери, обугливание наружной стены дома с северной стороны, до частично выгорания бруса.

Причиной пожара явился недостаток конструкции электрооборудования (замыкание электропроводов, аварийный режим, перегрузка в электросети, в цокольном помещении). Но не исключена вероятность возгорания в следствии повреждения электропроводов, электрооборудования теленком КРС находящемся в цокольном этаже в момент пожара.



10 ноября 2016 года в 09 час 03 мин на пульт диспетчера ПСЧ-79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» с. Верхнепашино, поступило сообщение о пожаре жилого дома расположенного по адресу: с. Верхнепашино.

На момент прибытия первого пожарного подразделения было видно, открытое горение второго этажа и кровли жилого дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Руководителем тушения пожара было подано 4 ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 09 час 32 мин на площади 150 кв.м.

В результате пожара у дома на всей площади повреждена кровля, чердачное помещение, веранда второго этажа расположенная в восточной части дома, и комнаты расположенные на втором этаже. Первый этаж сильно закопчен и залит водой. Наиболее сильное повреждение деревянных конструкции распо-

ложено на веранде второго этажа, расположенного над помешением котельной.

Причиной пожара явилось деревянных воспламенение конструкций потолочного перекрытия в следствии теплового воздействия кирпичной дымовой трубы, в результате неисправности и отсутствия отступок, разделки (расстояние от дымовой трубы до горючих конструкции занижены, кладка дымовой трубы выполнена в один кирпич), т.е. нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного котла в помещении котельной.



19 ноября 2016 года в 02 час 07 мин на пульт диспетчера ПЧ-79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре в частном гараже, расположенный по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино.

На момент прибытия первого пожарного подразделения было видно открытое горение внутри гаража. Руководителем тушения пожара было подано 4 ствола «PC-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 02 час 28 мин на площади 48 кв.м.

В результате пожара гараж поврежден по всей площади, автомобиль, находящийся в гараже, имеет сильные повреждения. Причиной пожара явилось

воспламенение горючих материалов вследствие теплового воздействия от дымовой трубы металлической печи из-за применения вида топлива, не предназначенного для данной печи, а так же заниженного размера разделки.



22 ноября 2016 года в 22 час 14 мин на пульт диспетчера ФГКУ «13 отряд ФПС Красноярского края» г. Енисейска поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: г. Енисейск.

На момент прибытия первого пожарного подразделения пожар был потушен хозяевами с помощью подручных средств. Площадь пожара составила 0.5 кв.м.

В ходе осмотра автомобиля, было установлено, что на капоте автомобиля имеются следы выгоранирия лакокрасочного покрытия, под капотом имеются следы оплавления радиатора охлаждения двигателя, между мотором и радиатором установлен электрокотел, силовой провод которого отгорел. Внутренняя и наружная часть автомобиля не пострадал.

При вышеизложенных обстоятельствах можно предположить, что наиболее вероятной причиной пожара явилось замыкание электропровода электрокотла автомобиля расположенный в моторном отсеке.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ОТОИЗОРОНИЯ

ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА: произошло 3928 (АППГ-4048) пожаров; погибли на пожарах 202 (АППГ-220) человека, из них погибли 16 (АППГ-14) детей; получили травмы на пожарах 235(АППГ-231) человек.

в том числе травмированы 35 (АППГ-19) детей.